



ที่ ทส 1009/ 9273

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๘ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5814

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องมีดังนี้
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ของ
บริษัท นายยน์พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น
มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
ไทยเอนยี่ริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติม
รายละเอียด ต่อมาบริษัท ไทยเอนยี่ริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานซึ่งเจงเพิ่มเติมให้สำนักงาน
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก
ตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 26/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไข¹
ที่ให้โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงาน
ผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่
กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท นายยน์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท ไทยเออนิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนี สัมพันธารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 9273

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๙ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ ๑ หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5814
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ของ
บริษัท นราภรณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร ๗ ชั้น
มีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน ๕ อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร ที่
19/2547 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติม
รายละเอียด ต่อบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด "ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงาน
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 2 ลงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก
ตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 26/2547 วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ให้โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนุมัติ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
ตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่
กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท นายยนต์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท "ไทยเออนิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ส์" จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางณี สัมพันธารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469



เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ของบริษัท นราภรณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน พร้อมบันทึกและส่งผลการการดำเนินการmany หน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า ๑ ทั้งหมด ๓๖ หน้า
ลงชื่อ..... สัญญา..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลกราฟตาม มาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเวลาถัดไปของโครงการฯ ทั้งหมดที่ก่อตัวขึ้น

องค์ประกอบของเวลาถัดไป	การประเมินผลกระทบทางสังเวชล้อม	มาตรการลดผลกระทบทางสังเวชล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพเพิ่มเวลาถัดไป
1. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน	การประเมินผลกระทบทางสังเวชล้อม	มาตรการลดผลกระทบทางสังเวชล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพเพิ่มเวลาถัดไป
1.1 ศักยภาพและความสามารถในการรับมือภัยธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง <p>1. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง <p>- พูนให้โครงสร้างปูนบ่มตอกปูนพ่นท่อในรากไม้ กาวก่อตัวร่าง โครงสร้างท่อที่ติดต่อช่องไม้ในพื้นที่ดูดซึมน้ำ และนำอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำมาร่วมตอกปูนพ่นท่อในบริเวณรอบนอกอาคาร กำรรื้อถอนพื้นที่จะทำให้ระดับความสูงของพื้นที่โครงสร้างใหม่ต้องกันริบบอน โดยอนุรักษ์สภาพปูนระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบดำเนินการ <p>- เนื่องจากโครงสร้างเป็นอนาคตพื้นที่ เมื่อการก่อตัวร่างเสร็จท่ามที่ตั้งต้นไว้ พื้นที่ด้านหน้ายังคงเดินทางมาที่น้ำด้วย ทำให้โครงสร้างมีสภาพแวดล้อมเป็นชั้นธารน้ำดี ตามภาระลดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง <p>- ในระยะก่อตัวร่างผลกระทบด้านคุณภาพอากาศสามารถก่อตัวร่างที่ติดเชิงก่อตัวร่างและขณะที่ติดต่อช่องไม้ ทางบริษัทเมืองบริษัทผู้รับเหมาที่ติดต่อช่องไม้ AP-42, 1995 พบว่า มีปริมาณผู้คนต้องอยู่กิชชั่น 0.03472 ㎎./วินาที/ตร.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก ประมาณกึ่งกิโลกรัม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบท่อตัวร่าง <p>- การขนส่งวัสดุก่อตัวร่าง ต้องเสียไปคิดถูกปิดไฟ มีตัวติด ป้องกันการพุ่งกระแทกหรือหัวใจลงบนถนน ตัวรถตอนบำรุงรักษาครั้งล่าสุด เครื่องน้ำ และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมกันได้ดี</p>

หน้า 2 ทั้งหมด ๓๖ หน้า
๐ ผู้รับรอง
๘๙๑ ผู้รับรอง
๘๙๑ หน้า 1-

ตารางที่ 1 เสด็จการสูญเสียผลกระทบทางด้านมาตรฐานคุณภาพเพื่อประเมินผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบมาตรฐานของโครงการฯทักษะทักษะที่ปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานสูญเสีย	การประเมินผลกระทบตัวแปรล้วน	มาตรการลดผลกระทบตัวแปรล้วน	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างงบดำเนินการปั้มน้ำ ไม่พร้อมกัน ขาดจากน้ำ ³ ผู้ดูแลอย่างที่เกิดขึ้นตามรายการพร้อมรับภาระแต่เจ้าของ ความเชื่อมั่นในบรรยายการใช้ด้วยความเร็ว ดังนั้นผล การทบทวนที่เกิดขึ้นถือเป็นภาระค้ำค่า แต่ยังไงก็ตาม ควรมี มาตรการในการรื้อถอนแก้ไขเพื่อดูแลภาระทบทวนให้ดีขึ้น			
● ระบบบำบัดน้ำเสีย	- เนื่องจากโครงการปั้มน้ำทราย ดังนั้น จึงไม่มี แม่ลักกำนันดูของมลพิษทางอากาศแต่อย่างใด	- เนื่องจากโครงการปั้มน้ำทราย ดังนั้น จึงไม่มี แม่ลักกำนันดูของมลพิษทางอากาศแต่อย่างใด	- กำหนดตรวจสอบการทำงานก่ออสร้าง วันละ 8 ชั่วโมง (08:00- 17:00 น.) - ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักรก่ออสร้างให้อยู่ใน สภาพดี - เสือโซไชร์เข้มแข็งท่อไห้เกิดตีบงคองชุมงา - ตรวจสอบรวมระยะเวลาก่อทำงานของคนงานที่ได้รับ
1.3 ระบบเติมสี	● ระบบก่ออสร้าง	- ในช่วงก่ออสร้างแหล่งกำเนิดเสียงมากจากงานก่ออ สร้างทั้งในช่วงการเตรียมพื้นที่และการก่ออสร้างโถลง ด้วยหัวดัก - จางการประเมินรังดับเบลเติมสีที่ผู้รับเหมือนี้ได้รับในระดับ 20.0-200.0 ม. ด้วย Decay Formulation พูว่า ระดับ เติมสีจะก่อครื่อจักรุกประภณ์มาอยู่ระหว่าง 54-99 dB	- กำหนดตรวจสอบการทำงานก่ออสร้าง วันละ 8 ชั่วโมง (08:00- 17:00 น.) - ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักรก่ออสร้างให้อยู่ใน สภาพดี - เสือโซไชร์เข้มแข็งท่อไห้เกิดตีบงคองชุมงา - ตรวจสอบรวมระยะเวลาก่อทำงานของคนงานที่ได้รับ

หน้า ๑/๒ ทั้งหมด ๓๖ หน้า
ผู้รับผิดชอบ : ๗๗/๑๗๔
ลงนาม : ลงนาม.....
ลงนาม : ลงนาม.....

ผู้รับรอง.....

ตารางที่ ๔ เตตองการศรีปุ่มกรวย แบบมาตรฐานและมาตรฐานการวัดความต้องการของคุณภาพเพื่อมาตรฐานการซักผ้าหยอดเหรียญ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วย
1.4 แหล่งพิษและภัยทางการ ▪ ระบะก่อตัวแรงและระบาดดำเนิน การ	- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ โครงการก่อตัวแรงรวม 50 ลบ.ม. ต่อวัน (40 ลบ.ม. จากการอุปโภคของคนงาน และ 10 ลบ.ม. จากการรับก่อตัว) ผ่านการบำบัดจากกระบวนการ บำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบ Fixed Film Aeration ของ โครงการจะปล่อยถึงท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งอยู่ บริเวณด้านหน้าโครงการ และระบบขั้นต่ำถือของชาติบุน ชีงปีนกอของรัฐบาลไทยของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ที่ ๑ ด้วยสภาพในปัจจุบันมีศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ปีน จำานวนมากที่สุดให้น้ำหนาแน่นเต็ม น้ำท่วมน่องหนันด้วยก้อน ปูนในคลอง จึงไม่พูดว่าเป็นสิ่งที่น้ำดี อาจสียอยู่ น้ำที่ ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการจะเจ็บป่วย น้ำที่มีคุณภาพดีซึ่งจะช่วยให้อาชญากรรมต่อการอนามัยใน คลอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลอง	-	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วย
2. ทรัพยากรดับเบิลยูเอชวิกาฬ ▪ ระบะก่อตัวแรงและระบาดดำเนิน การ	- จากสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ได้มีน้ำ ขึ้น และมีช่วงที่ชั่วโมงก่อภัยเป็นจานวนมาก บริเวณด้านไป ไก่ตีบงพื้นที่โครงการจะพูนเพื่อนกันจนชนิด เช่น วิภา นกจะรับจับ และนกอีก ตัวนับริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นที่	-	หน. ๕ ทั้งหมด ๓๕ หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง หน้า ๔

ตารางที่ แสดงรายการสุ่มผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ศูนย์ชุมชนพากเพียร (๗๐)

องค์ประกอบของหัวเรื่องสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนี้	ดังนี้	ดังนี้	ดังนี้
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า	● ระบุภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการ	การใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าในปัจจุบันร่วมกับระยะยาว 1.0 กิโลเมตรจากพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่ท่องเที่ยว ตามลำดับ ดังนั้นการก่อสร้างโครงสร้างการค้าจะไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่มมาก่อนการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจะจำกัดอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงสร้างที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 43.5 ตารางวา ประกอบกับน้ำท่วมพื้นที่โครงสร้างที่มีสภาพเป็นพื้นที่โลงน้ำซึ่งจะลดความเสี่ยงของการท่วม้ำท่วมลง แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของการท่วม้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หน้า ๖ ทั้งหมด ๓๖ หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้ร่วมลงนาม

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบต่อมาสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อมาสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>ประเมินมาสิ่งแวดล้อมก่อนการใช้ประปะโดยชั่วคราว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประปะโดยชั่วคราวในด้านน้ำภาคหรือด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ประปะโดยชั่วคราวที่ดินที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประปะโดยชั่วคราว ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่ได้ปล่อยพังทึบไว้โดยไม่มีการใช้ประปะโดยชั่วคราว ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการกับผู้คนผู้นำคนดูแล ใช้ประปะโดยชั่วคราวที่ดินตามที่ได้จ้างกับประภาครทั้งภาระทั่วไป ตามที่ 414(พ.ศ. 2542) ของคณะกรรมการจัดการผู้เช่าพื้นที่ พ.ศ.2518 พบว่า พนักงานจัดการต้องยื่นหนังสือรับทราบที่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ตัวอย่างเดียว) หมายเลขอ 3.19 ให้ใช้ประปะโดยชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งมีชื่ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันนวัตกรรมและนวัตกรรมชั้นนำ ขนาดกว่า 10,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเขตตากใบ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนจำนวน 3,37 ไฟฟ้ากิโลวัตต์ชมพูทุกเดือน สำหรับการใช้ประปะโดยชั่วคราวในพื้นที่ ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 10 ของที่ดินประปาทันในแต่ละวัน โดยโครงการเป็นอาคารที่พักอาศัย 5 อาคาร มีความสูงจากระดับดินถึงระดับพื้นดินติดไฟฟ้าท่ากัน 22.95 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุในอนาคตรวมกัน เก้ากับ 44,435.96 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ของรอบ) จัดเป็น"</p>		มาตราการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบ มาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารชุดพักอาศัยชุดใหญ่ (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตราสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อาคารชุดพักอาศัยชุดใหญ่และอาคารอพาร์ทเม้นท์ ตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎ กระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระ ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากการใช้ ประใช้ชนิดน้ำที่ไม่ควรนำมาใช้ใน อาคารชุดพักอาศัย 36,565.31 ลิตรเมตร พบว่า อัตราส่วนน้ำที่ใช้โดยของอาคารต่ำกว่าพื้นที่โครงการ (FAR) ทำกับ 3.22 : 1 ร้อยละของพื้นที่วางอันตรายจาก สิ่งปลูกถัมดัดพื้นที่โครงการ (OSR) เท่ากับ 44.66 และ ร้อยละของพื้นที่ผืนนาอาคารบกถุนต่อพื้นที่โครงการ (BCR) เท่ากับ 55.34 โดยในส่วนที่เป็นพื้นที่วางอัน ประสาทสั่งปลูกถัมดัดเป็นพื้นที่เสียหายอยู่ 76.04 ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงต้องมีความต้องการ กับแผนการใช้ที่ดินและซื้อขายบ้านผู้เชื่อมโยง พื้นที่เดิมที่อยู่อาศัย ไม่มีผลก่อระบบทด้วยการใช้ ประใช้ชนิดน้ำที่สามารถยังคงสภาพดีของบ้าน			

หน้า ๘ ทั้งหมด ๓๖ หน้า
ลงชื่อ..... ฝึกอบรม ๒๐๑๙
ผู้ร่าง..... ผู้ร่าง.....

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม	การประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วยดี
<p>3.2 การคุมมานาคมและการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบะบก่ออสร้าว <p>- ถนนที่สู่ศูนย์การคุณส่วนสุดดูไปรบกวนและเป็นทางเข้าสู่ตุ่นไฟฟ้า คือ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งส่วนมาก 8 ช่องจราจร 2 ทิศทาง รองรับรถชนต่อตู้สูงสุด 16,000 PCU/ชม. โดยพ่วงปัจจุบันปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (เวลา 16:00 – 19:00 น.) พุ่ง มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4369 ซึ่งน้อยกว่าเก็บระดับความหนาแน่นและความต่อตัวของจราจรมีต่อร้านค้าต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสําเร็จ (เฉพาะศูนย์พาณิชย์ 2534) พนักงานต้องเดินทางกลับบ้านส่วนใหญ่จะใช้จราจรสาธารณะ หรือที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวร้าง โครงการรื้อ บ้าน ใจกลางเมืองปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อตัวร้าง พุ่ง มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.004 เท่านั้น (ก่อตัวร้าง คือ เปลี่ยนจาก 0.4369 เป็น 0.4373) ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เส้นทางพานิชย์ ถนน พลังงานที่เกิดขึ้นในระยะดีๆ</p>	<p>- ความคุ้มให้พนักงานชุมบูรชนส่วนสุดดูไปรบกวน - ตั้งริ้วจราจรรับมัดจำและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะช่วงที่ใช้เส้นทางถนนภาวะจราจรมองเห็นได้ยากตามเนื้อรั้วสถาปัตยกรรมที่โครงสร้างแยกจากกันนั้นที่ไม่สัมภูติ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงที่ใช้เส้นทางถนนภูมิที่ยว</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วยดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบทุกผลลัพธ์-อุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการ รวมทั้งบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบให้เกิดขึ้น ที่นี่ ท่านที่ติดต่อและรับผิดชอบรับทราบข้อมูลนี้ที่พัฒนาด้วยดี

ມະນາຄົມ.....
ກ່ຽວຂ້ອງ.....
ມະນາຄົມ.....
ມະນາຄົມ.....

ตารางที่ ๔ แสดงการสรุปผลการทดสอบ มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดัดตามควรจะสอน
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบด้านน้ำ 	<p>การประปาเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงมากที่สุด</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการขนส่งสัตว์ดูปลึ่งกรรณ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณถนนกว้างจำยอม - จัดทำป้าย/สัญลักษณ์เตือนภัยการก่อสร้างและ ตั้งผู้ถูกยมอยู่ฯ เพื่อให้การจราจรสะดวกมากขึ้น - ตรวจสอบสภาพเส้นทางจราจรเชิง-ออก (ถนนกว้างจำยอม) พื้นที่ควรกางรั้วและห้ามจอดรถที่ดูซิ่งทาง เข้าออกพื้นที่</p>	<p>มาตรการดัดตามควรจะสอน</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

หน้า ๔๐ แห่งหนึ่ง ๓๖ หน้า
ลงชื่อ..... อ. ผู้รับรอง
ลงชื่อ..... อ. ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบ มาตรการลดผิดกระหายและมาตรการติดตามตรวจสอบความคงทนภายนอกของโครงสร้างอาคารชุดพักอาศัยชั้นที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	การประมวลผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>กันน้ำรั่วซึม กันน้ำดูดซึม 4 เที่ยวตัน/วัน ทำให้น้ำบริเวณดราจารที่เพิ่มขึ้นมาก 108.67 PCU/ช.m. และสีค่า V/C Ratio เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.4437 ซึ่งพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจะทำให้ห้ามเชื้อเจ็บป่วยน้ำรั่วซึมในภายนอก เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (เพียง 0.0068 เท่านั้น) ซึ่งแสดงว่าห้ามน้ำท่อนรั่วซึมจากภายนอกของรั่วซึมอาจราหัสเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ผู้ดูแลทบทวนที่ติดตั้งรั่วซึมอยู่ในระดับด้ำ</p>		
3.3 การใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบก่อสร้าง <p>- ปริมาณการนำเข้าเพื่อการรับประทานของคนงาน จำนวน 200 คน และนำเข้าชนิดก่อสร้างก่อสร้าง รวมกันประมาณ 40.0 ลบ.ม./วัน โดยนำไปใช้ในส่วนหน้างานโครงสร้าง ศูนย์ต่อช่องรั่วบ่มริภูมิงานก่อสร้าง รวมกัน ประมาณ 40.0 ลบ.ม./วัน โดยนำไปใช้ในส่วนหน้างานพญาไท เป็นระยะเวลาสั้นๆ ห้ามปริมาณการนำเข้าในส่วนนี้ลดเป็นครึ่งปีนึงร้อยละ 0.014 ของปริมาณน้ำที่จ่ายบริการในปีจุบันของกรุงเทพฯ ดังนั้น ปริมาณน้ำประปาของกรุงเทพฯจะถูกจัดเก็บไว้ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการ จึงไม่อาจให้เกิดผลกระทบเดือຍได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีน้ำใช้สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ - គานบุคคลและรักษากา水量สะกดามบิวเอฟที่จะยาน้ำทุ่นให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 	

หน้า 11 ทั้งหมด 35
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม		การประเมินผลกระทบต่อมาสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทดลองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงดำเนินการโครงการ ได้รับบริการผู้รับเหมาสถาปัตย์ สถาปัตย์ช่าง泥工 สถาปัตย์ช่างประปา ก่อสร้างบ้านครบทั่ว โดยคาดว่าจะมีปริมาณหัวท่าน้ำที่คงการใช้งานรวมของโครงสร้างทั้งสิ้นประมาณ 367.515 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดเป็นร้อยละ 0.14 ของปริมาณน้ำที่จำเป็นในการใช้จุนั้นของการประปาบ้านครบทั่ว (ซึ่งคำนวณได้จากการให้ 271,000 ลบ.ม./วัน) ดังนั้นการใช้น้ำของโครงสร้างน้ำจะกระทบต่อการจ่ายน้ำของการประปาบ้านครบทั่ว ขนาดงานนี้โครงการยังมีสำรองของน้ำเพียงพอสำหรับผู้ใช้ในระยะหนึ่งก่อนที่ติดต่อและถึงก่อนน้ำเข้าสู่บ้านครบทั่วแต่ละห้อง ไว้ใช้สำหรับการซักผักผืนในกรณีที่ระบบการผลิตเตะจำกัด ประมาณของน้ำทั้งหมดของบ้านครบทั่วคงติดข้อง อาทาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D และอาคาร E มีปริมาณน้ำสำรองไว้เพื่อป้องกัน 14.85 ชั่วโมง 23.17 ชั่วโมง 20.28 ชั่วโมง 23.20 ชั่วโมง และระยะเวลา 19.40 ชั่วโมง ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบัญชีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง - ตรวจสอบระบบห้องส้วม ห้องน้ำ และห้องน้ำที่บ้านให้ถูกต้องและสะอาด - บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 	
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทดลองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงดำเนินการโครงการ ได้รับบริการผู้รับเหมาสถาปัตย์ สถาปัตย์ช่าง泥工 สถาปัตย์ช่างประปา ก่อสร้างบ้านครบทั่ว โดยคาดว่าจะมีปริมาณหัวท่าน้ำที่คงการใช้งานรวมของโครงสร้างทั้งสิ้นประมาณ 367.515 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดเป็นร้อยละ 0.14 ของปริมาณน้ำที่จำเป็นในการใช้จุนั้นของการประปาบ้านครบทั่ว (ซึ่งคำนวณได้จากการให้ 271,000 ลบ.ม./วัน) ดังนั้นการใช้น้ำของโครงสร้างน้ำจะกระทบต่อการจ่ายน้ำของการประปาบ้านครบทั่ว ขนาดงานนี้โครงการยังมีสำรองของน้ำเพียงพอสำหรับผู้ใช้ในระยะหนึ่งก่อนที่ติดต่อและถึงก่อนน้ำเข้าสู่บ้านครบทั่วแต่ละห้อง ไว้ใช้สำหรับการซักผักผืนในกรณีที่ระบบการผลิตเตะจำกัด ประมาณของน้ำทั้งหมดของบ้านครบทั่วคงติดข้อง อาทาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D และอาคาร E มีปริมาณน้ำสำรองไว้เพื่อป้องกัน 14.85 ชั่วโมง 23.17 ชั่วโมง 20.28 ชั่วโมง 23.20 ชั่วโมง และระยะเวลา 19.40 ชั่วโมง ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบัญชีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง - ตรวจสอบระบบห้องส้วม ห้องน้ำ และห้องน้ำที่บ้านให้ถูกต้องและสะอาด - บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 	
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทดลองการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงดำเนินการโครงการ ได้รับบริการผู้รับเหมาสถาปัตย์ สถาปัตย์ช่าง泥工 สถาปัตย์ช่างประปา ก่อสร้างบ้านครบทั่ว โดยคาดว่าจะมีปริมาณหัวท่าน้ำที่คงการใช้งานรวมของโครงสร้างทั้งสิ้นประมาณ 367.515 ลบ.ม./วัน ซึ่งคาดเป็นร้อยละ 0.14 ของปริมาณน้ำที่จำเป็นในการใช้จุนั้นของการประปาบ้านครบทั่ว (ซึ่งคำนวณได้จากการให้ 271,000 ลบ.ม./วัน) ดังนั้นการใช้น้ำของโครงสร้างน้ำจะกระทบต่อการจ่ายน้ำของการประปาบ้านครบทั่ว ขนาดงานนี้โครงการยังมีสำรองของน้ำเพียงพอสำหรับผู้ใช้ในระยะหนึ่งก่อนที่ติดต่อและถึงก่อนน้ำเข้าสู่บ้านครบทั่วแต่ละห้อง ไว้ใช้สำหรับการซักผักผืนในกรณีที่ระบบการผลิตเตะจำกัด ประมาณของน้ำทั้งหมดของบ้านครบทั่วคงติดข้อง อาทาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D และอาคาร E มีปริมาณน้ำสำรองไว้เพื่อป้องกัน 14.85 ชั่วโมง 23.17 ชั่วโมง 20.28 ชั่วโมง 23.20 ชั่วโมง และระยะเวลา 19.40 ชั่วโมง ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบัญชีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง - ตรวจสอบระบบห้องส้วม ห้องน้ำ และห้องน้ำที่บ้านให้ถูกต้องและสะอาด - บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 	

น้ำดื่ม 1 ลิตร

องค์ประกอบของภาษาสื่อเมดเดลล์	การประมูลผลการพัฒนาสื่อเมดเดลล์	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อเมดเดลล์
<ul style="list-style-type: none"> ● รักษาระดับความน่าสนใจ 	<p>ตามารถจัดทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชุมชนໃกลสีรัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเปิดคำเนิน โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าสู่ห้องแม่ตู้ไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าผู้ต่อตัวห้องชุด ซึ่งก่อไฟฟ้านครหลวงมีศักยภาพพิเศษพอในการจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ 	<p>มาตรฐานการผลผลิตทางสื่อเมดเดลล์</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อเมดเดลล์</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● รับรองคุณภาพและระดับความน่าสนใจ 	<p>การดำเนินโครงการทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ บูรณาการให้เกิดผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อเมดเดลล์</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● รับรองคุณภาพและระดับความน่าสนใจ 	<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำสีจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ (ร่องแม่น้ำกิน 8.0 ลบ.ม./วัน) : โดยนำเสนอส่วนนี้ให้แสดงถึงการดีกรีของก่อสร้างด้วยวัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลังจากนั้นจะนำเสนอสิ่งที่น้ำดีที่ได้รับการบำบัดด้วยกระบวนการก่อสร้างคือระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถดูดซึมน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้ว นำส่วนนี้ไปต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อไป 	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อเมดเดลล์</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อเมดเดลล์</p>

13 35- မြန်မာ

(၆) ပရီယံဖော်ပြန်ခွင့်ကျင်မှုများအတွက် အမြန်ဆုံး ပေါ်လောက်သူများ

ມະນາຄ ມະນາຄ

13-

13-

องค์ประกอบของระบบแอลจิเมต์		การประเพณียังคงสภาพเดิมๆ	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>มีค่าความถูกปราก (BOD) ไม่น้อยกว่า 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารเคมีน้ำด้อย (SS) ไม่น้อยกว่า 40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในค่าน้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ได้ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่เป็นต่อไปได้</p> <p>มีค่าความถูกปราก (BOD) ไม่น้อยกว่า 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารเคมีน้ำด้อย (SS) ไม่น้อยกว่า 40.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในค่าน้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ได้ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่เป็นต่อไปได้</p>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ด้วยการเติมอากาศเข้ามาเพื่อการเผาไหม้ - จัดให้มีระบบป้องกันด้วยโครงสร้างทางชีวภาพแบบ Fixed Film Aeration มีประสิทธิภาพในการกำจัดค่า BOD และ SS ทำได้ใน 20.0 ถึง 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยจะเป็นไปตามมาตรฐานผู้ที่ต้องการประเมิน A. นำเสียด้วยการถ่ายโภชนาช ออกตัวท่อระบายน้ำสามารถก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่คลองขายศูนย์ต่อไป ซึ่งเป็นนักตลอดระบบนำเข้าของกรุหพรมหานคร ดังนั้น นำเสียที่ติดจางโดยตรงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>ปล่อยลงท่อระบายน้ำสามารถทางท่าฯ 3 เดือน ใบปริมาณดักทันออกากองกำจัดน้ำเสียด้วยอากาศ และรีไซเคิลน้ำเสียด้วยอากาศ สำหรับการรักษาค่า PH, BOD, SS, TKN, พอกฟองห้องแมลงและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด คำใช้จ่ายในส่วนนี้จะอยู่ในตัวจ่ายที่ใช้จ่ายต่อคนต่อวัน ค่าดำเนินการของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นาราธน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p>	<p>รักษาความสะอาดในโครงการ ดูแลรักษาความปลอดภัยในโครงการ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เสีย รับบุญทาน และร่วมบูรณะท่าน้ำภายในพื้นที่</p>	

ตารางที่ แสดงการสรุปผลการทดสอบ มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ชุดพื้นที่การท่องเที่ยวและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ชุดพื้นที่การท่องเที่ยว (๑)

องค์ประกอบของพื้นที่สังเวชล้อม	การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>การระบบทดลองรับในพื้นที่มีผู้คนมาก การซึ่งพบร้า ชั้นตรา กำไรลดลงสูดในพื้นที่ก่อนมีโครงการทำท่ากับ 0.0879 ลบ.ม./วันที่ และอัตราการรับน้ำยานพาหนะออกสู่ภายนอกพื้นที่หลังจากมีโครงการฯ ทำท่ากับ 0.2735 ลบ.ม./วันที่ ซึ่งให้อัตราการฯ ลดลงน้ำพื้นที่บ่อบี่น้ำที่มีโครงการฯ ทำท่ากับ 0.1856 ลบ.ม./วันที่</p> <p>- การประเมินอัตราการรับน้ำของห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ พบร้า : พบร้า ห้องน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.005 stanza ก่อสร้างรั้วน้ำได้สูงสุดอัตราการไหคลื่นท่อ 0.12758 และ 0.379 ลบ.ม./วันที่ ตามลำดับ ซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนกับปริมาณอัตราการฯ ให้ลดลงน้ำผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 0.1856 ลบ.ม./วันที่ พบร้า ห้องน้ำของโครงการมีความสามารถรับน้ำได้มากกว่าเพียงพอต่อการรับน้ำทั้งจากการ</p>	<p>ตัวดำเนินการฯ ในพื้นที่มีการดำเนินการของโครงการฯ ดำเนินการรับน้ำของโครงการฯ ให้มีปริมาณลดเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ำที่ได้คาดการไว้</p> <p>- ควรจัดอบรมในเรื่องการรับน้ำใหม่ให้กับผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ สำหรับระดับต่ำของก่อนในเบื้องต้นที่โครงการฯ ดำเนินการให้กับผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่</p>	<p>สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ ให้กับผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่</p>

หน้า ๔๗ ทั้งหมด ๓๕ หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

MUR - 17-

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳିକା ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ପରିବହନ

ก ๙ ๓๖ หน้า
หน้า ๑๙ ๓๖ หน้า
หน้า ๑๙ ๓๖ หน้า

ตารางที่ แบบการติดตามมาตรฐานและผลกระทบทางสังคมของโครงการฯ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคมฯ (ต่อ)

องค์ประกอบของหัวเรื่องความเสื่อม	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วย
3.8 การจัดการขยะ	<p>ขบวนที่รับภาระน้ำด้อยท้องถังร่วมมือเพียง 7.49 ลบ.ม./วัน ให้กับ ดั้งนั้น น้ำด้อยที่พื้นที่น้ำดันจากโครงการ “แม่น้ำดัด” กระบวนการบ่มประดิษฐ์สภาพการเปลี่ยนของดำเนินงานเช่นเดือนยกจานน้ำใช้มาจัดเก็บน้ำด้อยในโถรงการของ สำนักงานเขตฯ “ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายในพื้นที่โครงการเดียว” ใจ ผู้อุปการะน้ำดันการดำเนินการ ในการจัดการขยะที่น้ำดันกับการจราจร ประจำอยู่กับช่วง เวลาเดียวกันรวมระยะเวลาหนึ่ง</p>	<p>- ทางโครงการจะจัดทำการติดต่อรับเข้าไปง่ายสุดสิ่งปฏิรูปของสำนักงานเขตฯ เข้ามามาดำเนินการดูแล อย่างต่อเนื่อง 25 ปี</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วย</p>
3.9 การป้องกันอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบก่อสร้าง สถาบันศึกษาของศักดิ์ชุมชนมาจากการประเมินทางดูแลรักษาความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า ประมงกอนอาหาร การระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งทางโครงการ ควรจัดให้มีหมายความใกล้เคียง 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและห้ามไฟฟุ้นคัดภัยน้ำเข้า-ออก พนักงานโครงการ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจัดเตรียมกังหัน เพลิงกันน้ำด้วย “ไว้ในบริเวณที่สามารถ “ใช้ได้ต่อตัว แต่สังเกตเห็นชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทีมวัดดู ปลูกชน “ให้พื้นจากประกายไฟ” ห้ามพนักงานคนงานสูบบุหรี่ริเวณที่มีวัสดุไวไฟ - เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ถังดับเพลิงเมื่อติดตั้งในตำแหน่งที่ใช้งานและห้ามใช้ไฟต่อตัวกัน ผู้รับเหมาโครงการท่านกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ โดยทางสถานีดับเพลิงที่ติดตั้งสูบหัวไฟ พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับก่อสร้าง ไฟฟ้าและห้องแม่ข่ายไฟฟ้า - ตรวจสอบประสาทส่วนตัวของน้ำดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการ ให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสาทส่วนตัวของน้ำดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการ ให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ - การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลัก

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାରକ ପରିକାରକ

-20-

-20-

ตารางที่ 1 เผตองการสรุปผลกรวย กมตระกราบจดหมายและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสั่งผลกรายงานของโครงการศูนย์พักอาศัยรชดก (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>โดยทั่วไปเป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2543) และมาตรฐานการปลูกถังอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคุ้นเคยและประชาติคนพนักงานให้ผู้พกพาเสียทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติบุคคล - สักซ้อมหน้าไฟตามแผนปฏิบัติการทั้งจังหวัดของโครงสร้างและผู้พกพาศีษ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ประสานงานกับสถาบันฯ สำนักเพลิงดูหมิ่ล โภชนาณเพื่อประเมินภัยแล้วจัดเตรียมเพิ่มทั่วทุกจังหวัดและสถาบันฯ ควรจัดอบรมเพลิงดูหมิ่ล โภชนาณเพื่อที่โครงสร้างเพื่อบรรขรูดในการปฏิบัติงานหากเกิดเหตุไฟไหม้ - ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารและชั้นในส่วนด้านบนห้องต่างๆ ทุกชั้น ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงดูหมิ่ล ประจำห้องรักษาหน้าไฟอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สำหรับชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงห้องชั้นบนเลี้ยวทางทุกชั้นของ 	<p>โดยทั่วไป เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2543) และมาตรฐานการปลูกถังอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>จ้ากัด</p>	

หน้า 22 ทั้งหมด 25 หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับทราบ
..... ผู้รับทราบ

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพเชิงโครงสร้างการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเอกสารมาตรฐานคุณภาพของเอกสารมาตรฐานคุณภาพเชิงโครงสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบบทางสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกราฟทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานผลกราฟทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานคิดตามมาตรฐาน
		<p>มาตราการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการและที่ปรับปรุงเพิ่มเติมที่ลงขององค์การ ด้วยวัด ให้มีแบบแปลนแผนผังฯขององค์การทุกชั้นเรือน รักษาระบบ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบไปได้ด้วยระดับจรา 府 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) จุดตามความไม่พึงประสง นัยโดยความอนุญาต พ.ศ. 2522</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางโทรศัพท์ท่องจัดให้มีสำหรับองค์บุคคล จำนวน 60 คน ม. ในเดือนตุลาคมซึ่งจะดำเนิน คัดเลือกเดือน 30 นาที โดยมีอยู่ในองค์การและ 1 แนว และต้องการปริมาณน้ำดูบเพลิงประมาณ 57.6 คน ม. ตั้งแต่ ปริมาณน้ำสำรองเพื่อควบคุมเพลิง ของโครงการจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฤษฎีกาตามมาตรฐานที่กำหนดปริมาณน้ำ สำรอง ไม่น้อยกว่า 30 นาที - ตรวจสอบประวัติภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น บังคับกับเป็นประจำจำและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ในบริเวณใดก็ได้เหตุที่รบ คัดเพลิง ไม่สามารถเข้าหาหนึ่นโดยรอบโครงการ นี้ ให้รับตัวเพลิงเข้าหากำกว่างานอาคาร B 	<p>มาตราการคิดตามมาตรฐาน</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

หน้า 23 ทั้งหมด 35 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

ပေါ်မှတ်ရန်အကျင့်ဆုံးဖြစ်သော ပုဂ္ဂန်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်မှတ်ရန်အကျင့်ဆုံးဖြစ်သော ပုဂ္ဂန်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင်

องค์ประกอบของทางสื่อเมดเดลิ่ม		การประมุนเดล์กราฟของทางสื่อเมดเดลิ่ม	มาตรการลดผลกระทบสื่อเมดเดลิ่ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
				ดูแลภาพสื่อเมดเดลิ่ม
			กับ C และขอทางจาก C กับ D ตั้งแต่ดัง ดังรูปที่ 2	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		- จุดรวมเพลที่ปลดภัยของโครงการ กรณีเกิด เหตุ เพลิงไหม้โครงการ สามารถหนีและพ้นที่ หัวมุมอาคาร C และจุดรวมพลภายนอกโครงการ การล็อกนันภาระจ่ายลมซึ่งอยู่ติดกับโครงการ ด้านทิศเหนือ ได้แต่จะวันออก (ตั้งแต่ดังรูปที่ 3)	กับ C และขอทางจาก C กับ D ตั้งแต่ดัง ดังรูปที่ 2	กับ C และขอทางจาก C กับ D ตั้งแต่ดัง
3.10 การระบุรายการภัย	● ระบุระดับภัยทาง	ความรุนแรงในระดับด้านนักการงานเหล่าเกณฑ์ 2 ประมาณ ร้อย 1. ระดับรับ��ของภัยและปรับตัวออก 2. การจราจรภายใน โครงการในส่วนของระบบระบบทราบอาหาศและปรับรูปอาหาศ พบว่าปริมาณของคนที่ถูกชนหรือหัวใจด้านซ้ายของอาคาร มี ปริมาณสูงกว่าตามที่ใช้ในการถ่ายทอดความร้อนผ่านชุด ระบบทำความร้อนมาก จึงไม่ทำให้อุณหภูมิโดยรอบของ อาคารสูงขึ้น ในส่วนของภาระของภัยในโครงการพบว่า ภัยที่เกี่ยวกับด้านพื้นที่และเตี้ยสูง มีอัตราการระบาด 慢และที่ไม่สามารถรับภัยได้ ทั้งนี้ กองรักษาการมี การจัดพื้นที่ของครัวไว้พิจพ坳 จึงทำให้ความร้อนและ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับเรโอนที่จัดตั้ง 2. ห้ามนักการติดต่อร่องของบุคลากรในโครงการ 3. จัดให้มีการนำไปถูกตัวในไม่ได้ของบุคลากร โดยด้วย เป็นต้นไม้ต้นไม้ในใหญ่ เตร็ง ต้นพะยอมต้นบัวรบ พันจังชุดต้องมีการป้องกันไม้ไฟทั่วพื้นที่สีเขียว ของโครงการ โดยต้นไม้ใหญ่นี้ต้นไม้พันที่ หนาตัดประมาณ 4 ตารางเมตร และป้องกันไฟทั่ว ทั่วไปอย่างกว้าง 6 เมตร โดยควรมีการป้องกันด้วยเล็ก แมลงระหว่างต้นไม้ใหญ่ครับ ดังแสดงในรูปที่ 4	กับ C และขอทางจาก C กับ D ตั้งแต่ดังรูปที่ 2

หน้า 25 ทั้งหมด 35 หน้า

.....ស្រីបន្ទាន់
.....តាមអេក្រង់

องค์ประกอบของบทตีเสียงเวดล้อม	การประเมินผลครัวเรือนตีเสียงเวดล้อม	มาตรการลดผลรับผลกระทบตีเสียงเวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทดลองรับ 	<p>0 ชั่วโมง ลักษณะ ไม่ยนอยอยู่บ้านได้ รวมทั้งก็ปูบุหรี่</p> <p>ความตื้นดีของห้องนอนจะดีกว่าห้องนอนที่ต้องยกเตียงและห้องน้ำในบ้านไปไว้ที่ห้องนอน</p> <p>ดังนั้น ผลการทดสอบตั้งแต่คราวต่อมาตั้งแต่เดือนมกราคม พิสัยจากการตีเสียงของโครงการนี้ช่วงระยะเวลาสั้น เพียง 24 เดือนเท่านั้น</p>	<p>- ติดป้ายประการที่ขยายบ้าน ประกาศเฉียบๆ โครงการที่มี การก่อสร้างเพื่อตัดบ้านให้ขาดทุกจุดที่มีรอยต่อ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทดลองรับ 	<p>0 ชั่วโมง ลักษณะ ไม่ยนอยอยู่บ้านได้ รวมทั้งก็ปูบุหรี่</p> <p>ความตื้นดีของห้องนอนจะดีกว่าห้องนอนที่ต้องยกเตียงและห้องน้ำในบ้านไปไว้ที่ห้องนอน</p> <p>ดังนั้น ผลการทดสอบตั้งแต่คราวต่อมาตั้งแต่เดือนมกราคม พิสัยจากการตีเสียงของห้องนอนของโครงการนี้ช่วงระยะเวลาสั้น เพียง 24 เดือนเท่านั้น</p>	<p>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์เจ้ง แหล่งที่ชุมชนได้ ประชุมทั่วประเทศที่อาสาสมัคริกิตติมุนี ประจำทั่วไป รวมทั้งประชาชนที่อาสาสมัคริกิตติมุนี ประจำที่ว่ากันการดำเนินการ โครงการฯ</p> <p>- ควรจัดทำบุนคคลการในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็น การสร้างความตื้นดีกับชุมชน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

ผู้ประกวด
คิงกี้ ก.

1111-25-

องค์ประกอบบทบาทสัมภารัดเดือน		การประเมินผลกระบวนการสัมภารัดเดือน	มาตรการลดผลกระทบสัมภารัดเดือน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ความไม่แน่นอน		โดยให้เหตุผลเห็นอกหักงานที่ดี	โดยให้เหตุผลเห็นอกหักงานที่ดี	คุณภาพร่วมกันด้วยกัน
4.2 การรายงานผลเชิงวิเคราะห์	● ระบบก่อสร้าง	การประเมินผลกระบวนการสัมภารัดเดือน	มาตรการลดผลกระทบสัมภารัดเดือน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	ความไม่แน่นอน	โดยให้เหตุผลเห็นอกหักงานที่ดี	โดยให้เหตุผลเห็นอกหักงานที่ดี	คุณภาพร่วมกันด้วยกัน

กัน..... ๒๗ พัฒนาด. ๓๕ กัน
กัน..... ๒๘ พัฒนาด. ๓๖ กัน
กัน..... ๒๙ พัฒนาด. ๓๗ กัน
กัน..... ๓๐ พัฒนาด. ๓๘ กัน

ตารางที่ ๔ เตตองการศรูปผลกรอบแบบ มาตรการลดผลกระทบต่อความต้องรับดูณาพเพื่อรองรับโครงการศรัชนาดีเยก (๗๐)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 ฐานทรัพยากร ● ระบบท่อก่อสร้าง	<p>- เป็นองค์กรในระบบก่อสร้างจัดการด้านไม้เป็นระบบเรียนรู้ของกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีศักยภาพที่มั่นคง แต่ก็ยังมีความต้องดำเนินอย่างภายในพื้นที่โครงสร้าง ต้องน้ำ ผลการท่านน้ำที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร ในการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - รักษาความสะอาดด้วยวิธีพ่นท่อส์ร้างและบ้านพักคนงานสำนักงาน - เมื่อรับคำนิยามการก่อสร้างจะต้องมีการนำร่องรับบุคลากร เพื่อป้องกัน เชยพิษ ดิน ตากกระชาขี้เขียว ไปสู่พื้นที่ชุมชนคือ และซึ่งช่วยเตรียมตัวร่างกายสำหรับการใช้แรงงาน - ห้ามนำภาระไว้ระดับหนึ้งด้วย 	
● ระบบที่ดำเนินการ	<p>- การดำเนินโครงการเป็นอาคารที่พักอาศัยขนาด 7 ชั้น เป็นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ราบลุ่มน้ำเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งถูกตัดสิ่งก่อสร้างกันกับสภาพแวดล้อมและที่ศูนย์กลาง โดยด้านทิศเหนือ มีทางสูงเชื่อมต่อ RS และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีทางเดินที่เชื่อมต่อ กับถนนที่รกรากความดีของการเดิน ถนน เช่น ถนนปรับดู ถนนโนก ถนนป่าล่มทางกรุงรอก และถนนทัน พชร ช่วยให้ที่ศูนย์กลางพื้นที่โครงการมีความร่มรื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องจัดให้หยุดทำการบูรณะต้นไม้บันตัน เช่น ต้นปรง ต้นปรับดู ต้นโนก ต้นป่าล่มทางกรุงรอก และต้นทัน พชร ช่วยให้ที่ศูนย์กลางพื้นที่โครงการมีความร่มรื่น 	

หน้า 29 ทั้งหมด ๓๖ หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้ร่วมคง

ตารางที่ แสดงการสรุปผลกราฟทาง มาตรการลดผลกระทบต่อพื้นที่ดินตามตรา凰ของโครงการชุดที่ก่อสร้างทางานชีวภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการชุดที่ก่อสร้างทางานชีวภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการชุดที่ก่อสร้างทางานชีวภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายประการสำคัญพื้นที่ก่อสร้างกันดูแลพื้นที่ - เผยแพร่องใจกรรมการ - จดไว้ในพื้นที่สีเขียว 3,862.24 ตร.ม.ซึ่งเป็นร่องรอย - จดไว้ในพื้นที่สีเขียว 76.04 ของพื้นที่วางปลากันปลาสีเขียว 76.04 ของพื้นที่สีเขียว 76.04 ของพื้นที่สีเขียว 2.06 ตร.ม.ทั้งนี้ ห้ามทำกัน 1 คันต่อพื้นที่สีเขียว 2.06 ตร.ม.ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามฝ่ายนิติสถาบัตย์ และดังดังรูปที่ 4 	กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
4.4 ภาระเบื้องต้นส่วน			
● ระบบท่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ผลกระทำ 		
● ระบบค่าน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเป็นอุตสาหกรรมที่พักอาศัย 7 ชั้น จัดวางเป็นตุ่มๆ อาคาร 5 หลัง เรียงกัน 2 แนว การก่อสร้างหากอดลงรอบบึง โครงการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละชั้น แนวเส้นกางเคลื่อนที่จะอ่อนทางศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าในช่วงเช้ารุ่นเช้าพื้นที่ราชอาพาร์คยังคงทำนุบำรุงพื้นที่แม่น้ำ เกาะของภาคเหนือด้วยไปทางศักดิ์สิทธิ์กันทั้งหมดหนอน้ำในแนวท่าฯ แต่ทุก 1 ชั้น โถมน้ำดีความยาวของแนวทางท่าหอดจะลดลงร่องรอย 50 จนถึงเวลา 12.00 น. ทำให้แห้งของน้ำจะซึมลงเก็บอยู่ในแนวตั้งของหัวหาดและต่อจากนั้นช่วยนำขยะของการรักษาดูแลบนแม่น้ำด้านทิศตะวัน		

หน้า..... กองบัญชาการ..... หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....


ตารางที่ 1 แบบจราจรสูตรพอกกระหนบ มาตรการลดผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ สำหรับชุดพากิจ (๑)

มาตราการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตราการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	องค์ประกอบอุบัติเหตุ
		<p>ออกเรียบได้ขององค์การ และเมืองว่างานนี้เรื่อยๆ จนครบ อาทิตย์ถัดไป บริเวณที่ได้รับผลกระทบจะเป็นอนาคตที่อยู่ ในพื้นดินเดิมก็เปลี่ยนหนื้นใหม่ ใจร่างชาตัวใหม่ให้ผู้จะเป็นภาระ[*] พักอาศัยความดูง 1-2 ชั้น เดิมจะได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วบ้านที่อยู่ติดกับโครงการจะได้รับผลกระทบนานจนถึง ช่วง 12.00 น. จึงจะได้รับเสียงเพิ่มที่ ห้องวันน้อยก็เสียงดี จะบ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบบ้างเดือนน้อยในตอนนี้</p>	

หน้า ๓๑ ทั้งหมด ๓๕ หน้า
ลงท้าย.....
ผู้รับรอง.....




ที่ดินทั้งหมดติดตามแนวทิศทางที่ระบุไว้ดังนี้




รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ผังระบบระบายน้ำของโครงการ และตำแหน่งจุดตรวจคุณภาพน้ำ

หน้า 32 หน้า 35
ลงชื่อ...
ผู้รับ...

มาตราส่วน SCALE	แบบที่ SHEET NO.
ผู้เขียน DRAWN BY	
ผู้ตรวจสอบ CHECKED BY	
ผู้ตรวจสอบ FINISHED BY	
Drawing File : From Intel 300 D:\MyDocument\Nari property	รวม TOTAL





หน้า ๓๔ ๗๖ หน้า
หน้า ๓๕ ๗๗ หน้า
หน้า ๓๖ ๗๘ หน้า
หน้า ๓๗ ๗๙ หน้า
หน้า ๓๘ ๘๐ หน้า

ถนนนนทบุรีฯ

รูปที่ ๓ สำหรับจุดรวมพลของโครงการ



ที่ ทส 1009/ 9272

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๘ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นายณัฐพร อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5813
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ของ
บริษัท นายณัฐพร อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น มีชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย
เอนยิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 19/2547
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมา
บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานที่ได้แก้ไขและเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน

ที่ ทส 1009/ 9272

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๘ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นราayan'sพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5813

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ของ
บริษัท นราayan'sพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 7 – 0 – 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น มีชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย
เอนยเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 19/2547
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ต่อมา
บริษัท ไทยเอนยเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานที่แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ใน การประชุมครั้งที่ 26/2547 วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลกระทบตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่สูงมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ นอกจากนี้โดยโครงการจะต้องประสานให้ที่ปรึกษาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD – ROM) เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นางณี สัมพันธารักษ์)

ผู้ช่วยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245, 0-2279-2792

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2279-2792





ที่ ทส 1009/ 9271

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๘ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลกระทบปฐมติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท นราภรณ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น มีชั้น
 ใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
 ไทยเคนยีเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
 พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก
 ตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2547 วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
 ที่ให้โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงาน
 ผลกระทบปฐมติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ที่ ทส 1009/ 9271

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๘ กันยายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท นราภรณ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 43.5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 53862, 49487 และ 98070 ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น มีชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น (ความสูง 22.95 เมตร) จำนวน 5 อาคาร จำนวนห้องพัก 366 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
ไทยเอนยี่เนียร์วิ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ ๑ เพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก
ตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 26/2547 วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ให้โครงการอาคารชุดพักอาศัยรัชดาภิเษก ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและวัสดุคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมายกเว้นไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท นราภรณ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และ สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนี สัมพันธารักษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

