



ที่ ทส 1009/ 252

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิกุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ มกราคม 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส1009/11306

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

2. หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ระบ.169/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
3. หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ระบ.213/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ โครงการ
เหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอ
ประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลลันdonแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลลันdonแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีมติยังไม่เห็นชอบกับรายงานฯ
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ พิจารณาอีกครั้ง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ฉบับเพิ่มเติมและความเห็นเบื้องต้น
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบกับรายงานโดยให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานและมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ เมื่องเรือย่างเครังครัด ดังรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสำนักงานฯ ขอให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท พี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

85-96

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เดชะธิการสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีและลีฟิงแอดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-9703, 0-2271-4232-8 ต่อ 196

โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 252

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

|| มกราคม 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11306
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

2. หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ. 169/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
3. หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ. 213/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ โครงการ
เหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอ
ประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสันdonแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสันdonแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีมติยังไม่เห็นชอบกับรายงานฯ
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานซึ่งเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ พิจารณาอีกรอบ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ฉบับเพิ่มเติมและความเห็นเบื้องต้น
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบกับรายงานโดยให้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานและมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ เหมืองแร่อ่างเครื่องครัด ดังรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสำนักงานฯ ขอให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวม รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนเซ็ลเลนซ์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ
(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-9703, 0-2271-4232-8 ต่อ 196
โทรสาร 0-2278-5469

..... ผู้ตรวจ
..... ผู้งาน
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ร่าง
..... ไฟล์/ดีด

2.2.2 เสนอรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำประกันภัยและการชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในส่วน การประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการประกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง

2.2.3 โครงการควรเสนอมาตราการประสานงานกับจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ในการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อดิดตามตรวจสอบการดำเนินการและผลกระทบจากการดำเนินการในส่วนของการวางแผนท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลาของโครงการ

2.3 ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.3.1 แสดงสถานภาพปัจจุบันในการประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอใช้พื้นที่เก็บกองวางท่อส่ง ก๊าซ และการขอใช้ที่ดินและภาระเบဏรที่ดินในการทดสอบแรงดันท่อ

2.3.2 แสดงรายละเอียดการทดสอบท่อในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ดังแต่การจัดทำน้ำจันถึง การปล่อยน้ำกลับลงแหล่งน้ำ ทั้งด้านการรวบรวม การควบคุมคุณภาพน้ำและความแรงในการระบายน้ำ จากการทดสอบท่อ และพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของข้อเสนอในการติดตั้งระบบ Online เพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำขณะระบายน้ำที่คงเหลือของท่อ

2.3.3 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงถนนเดิมเพื่อให้เห็นว่ามีการใช้พื้นที่ในการวางท่อก๊าซอยู่ที่สุด ทั้งนี้ ให้ทราบกว่าพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี

2.3.4 แสดงรายละเอียดของการก่อสร้างวางท่อ (ในแต่ละระยะการก่อสร้างและแต่ละช่วงพื้นที่) เช่น วิธีการจัดเก็บท่อ พื้นที่ที่ใช้จัดเก็บ จำนวนท่อ ขนาด เส้นทางที่ใช้ขนส่ง พื้นที่การขุดเพื่อ วางท่อ การเก็บกองดินและการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน วิธีการขนส่ง จำนวนเที่ยวการขนส่ง ระยะเวลาดำเนินการแต่ละช่วง และวิธีการแต่ละชั้นตอน เป็นต้น

2.3.5 จัดทำตารางมาตราการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของการพัฒนาแหล่งก๊าซภูมิอ่อน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน แนวท่อส่งก๊าซ และสถานีผลิตก๊าซ โดยการจำแนกกิจกรรม จำแนกผลกระทบที่มีนัยสำคัญ มีรายละเอียดการปฏิบัติ ให้ครอบคลุมทุกมาตรการที่นำเสนอในแต่ละส่วนของรายงาน โดยการระบุผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นเจ้าของโครงการ (บริษัท อเมริกา เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด) “ไม่ใช่ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา หรือผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม”

3. การดำเนินงานในส่วนของสถานีผลิตก๊าซ

3.1 รายละเอียดโครงการ

3.1.1 ในรูปแบบแสดงแผนผังสถานีผลิตก๊าซ ควรระบุระยะของแนวกันชนสีเขียว (Green Belt) ซึ่ง ควรพิจารณาป้องกันไม้ทรงสูง

3.1.2 ข้อมูลที่เสนอเกี่ยวกับสมดุลมวล ควรแสดงปริมาณของวัตถุดิน และปริมาณของผลิตภัณฑ์เมื่อ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนชนิดและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

3.2 คุณภาพอากาศและเสียง

3.2.1 ระบุชื่อสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมินด้วยแบบจำลอง SCREEN3 ซึ่งจะได้รับ ความเข้มข้นของมลสารสูงสุด ในระยะทาง 440 เมตร และให้โครงการนำไปกำหนดเป็นสถานีติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศทางอากาศของสถานีผลิตก๊าซต่อไปในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009/ 251

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

11 มกราคม 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11307

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2547

- ผู้ที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ.169/2547
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2547
2. สำเนาหนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ.213/2547
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ โครงการ
เหมืองแร่ ถ่านหินและบ่ออลเคลร์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอ
ประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลร์ ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนเซ็ลเลนท์ จำกัด ซึ่งเสนอให้คัดและ
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีมติยังไม่เห็นชอบกับรายงานฯ
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ พิจารณาอีกครั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเพิ่มเติมและความเห็นเบื้องต้น ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลการทบทั่งหมดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับรายงาน โดยให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานและมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลการทบทั่งหมดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 และสำนักงานฯ ขอให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 และให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น พร้อมทั้ง จัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลการทบทั่งหมดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

ให้ข้าริการ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลการทบทั่งหมดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-9703, 0-2271-4232-8 ต่อ 196

โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 251

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ มกราคม 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11307
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ.169/2547
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
2. สำเนาหนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ ชบ.213/2547
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ โครงการ
เหมืองแร่ ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอ
ประทับบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลลันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออลเคลย์ ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทับบัตรที่ 2/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลลันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเสนอให้คณะ
กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วนั้น ต่อมาก็ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ พิจารณาอีกครั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเพิ่มเติมและความเห็นเบื้องต้น ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาอย่างการ

4.3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น

4.3.1 การวางแผนท่อส่งก๊าซ

4.3.1.1 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีการเกิดอุบัติภัยจากการลำเลียงก๊าซ ให้ระบุความพร้อมของหน่วยงานและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับตำบล และระดับจังหวัด และให้ระบุกำหนดการและแผนการซ้อมปฏิบัติการฉุกเฉินลงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

4.3.1.2 การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ำ (hydrostatic test) ควรมีการประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำและการปล่อยน้ำทิ้ง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้เลี้ยงปลาในร่องชั้ง และการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ

4.3.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยให้ระบุหน่วยงาน องค์กร และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน เพื่อให้มีกลไกการติดตามตรวจสอบโดยได้รับภาคีและมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

4.3.2 การผลิตที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ

4.3.2.1 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการดำเนินการในส่วนของสถานีผลิตก๊าซ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของสถานีมีโรงงานและแหล่งมลพิษอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบแบบสะสม (cumulative impact) โดยให้เสนอข้อมูลแหล่งกำเนิดของมลพิษด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่สถานีผลิตก๊าซ เช่น ตำแหน่ง จำนวน และปริมาณของมลพิษ เป็นต้น

4.3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินการติดตาม บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของสถานีการผลิตก๊าซ เนื่องจากปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ร่องเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคภัยแพ้และโรคทางเดินหายใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบในระยะยาว

4.4 กลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ให้บริษัท อเมริกา เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด ประสานกับกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการซึ่งข้อมูลและแก้ไขปัญหาในประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการสำรวจและหรือผลิตบิโตรเลียมพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และเสนอผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

วิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับรายงาน โดยให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานและมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 และสำนักงานฯ ขอให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 และให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น พร้อมทั้ง จัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-9703, 0-2271-4232-8 ต่อ 196
โทรสาร 0-2278-5469

ผู้ตรวจ.....
ผู้รับ.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ประเมิน.....
ผู้ร่วม.....
ไฟล์คู่สู.....

3.3 คุณภาพน้ำ

- 3.3.1 เสนอรายละเอียดของป่าระเหยเพิ่มเติม โดยเฉพาะการปูพื้นป่าด้านล่าง
- 3.3.2 ประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณและคุณสมบัติน้ำเสียที่ออกจากการระบายน้ำ

3.4 ความปลอดภัยของการดำเนินการ

3.4.1 แสดงรายละเอียดระบบดับเพลิง เช่น ปริมาณน้ำสำรอง ระยะเวลาที่สามารถจ่ายน้ำดับเพลิง ชนิดและขนาดของปั๊มน้ำดับเพลิง จำนวนและตำแหน่งของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง แรงดันในเส้นท่อ และมาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

3.4.2 โครงการควรเสนอมาตรการประสานงานกับจังหวัดขอนแก่นในการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินการและผลกระทบจากการดำเนินการในส่วนของสถานีผลิตก๊าซ ตลอดระยะเวลาของโครงการ

3.4.3 ปรับปรุงตารางมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามแบบ สพ.1

4. ความเห็นจากกลุ่มคนในพื้นที่

4.1 สถานบันดูมศึกษาในท้องถิ่น

4.1.1 ให้ชี้แจงหลักเกณฑ์ของโครงการในการดำเนินการด้านชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ระดับผลกระทบ จำนวน และประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมประเมินประสิทธิผลการดำเนินการ เพื่อยืนยันว่าโครงการได้ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมแล้วเพียงใด

4.1.2 ให้แสดงรายชื่อของพันธุ์พืชที่ระบุว่าเป็นพันธุ์พืชคุ้มครอง พร้อมระบุว่าการขุด堀พันธุ์พืช หากมีรายละเอียดและวิธีการอย่างไร ซึ่งควรประสานขอความร่วมมือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม

4.1.3 โครงการควรเสนอแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าตลอดอายุโครงการ และการดูแลรักษาให้ครอบคลุมตลอดทั้งระยะดำเนินโครงการ

4.2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

4.2.1 ให้พิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจดูคุณภาพน้ำเพิ่มเติมจากการนับรวมเรียน ระหว่างผลการตรวจของบริษัทกับผลการตรวจน้ำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยกรมควบคุมมลพิษ

4.2.2 ให้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อต้นฝอยลม ระหว่างข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 กับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และข้อมูลที่อ้างอิงจากงานวิจัยทางวิชาการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารอย่างเป็นทางการ



บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
SIAM CEMENT INDUSTRY CO.,LTD.

ที่ ชบ.169/2547

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๖๙ ว.ส. ๒๕๔๗
เวลา ๑๔.๓๐ ผู้รับ *[Signature]*

8 พฤศจิกายน 2547

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซอยพิมูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6
กรุงเทพมหานคร

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๖๙ วันที่ ๘ ๑๑ ๔๗
เวลา ๑๔.๓๐ ผู้รับ *[Signature]*

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม)

ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน และบ่อเกลือ คำข้อประทานบัตรที่ 2/2545 ห้องที่ ๑ สำนักสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังความละเอียด ทราบแล้วนี้

บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 19 เล่ม มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

วิภาณ พิมูล

(นายพิภพ ศิริพัฒนาณท์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บ.
พศ/อพ/วด

ธุรการราชกิจฯ

โทร. 0 2586 3163

EIA

1 บ.วิภาณฯ

ใบอนุญาตให้มีสุกต์เรื่องอาคาร

อ. ๒

๐๐๕

สำนักงาน พัฒนาฯ ๑๐๗๙

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุญาตให้มีสุกต์เรื่องแบบที่ ๑๓/๓ ผู้มีสิทธิ์ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙
สำนักงาน พัฒนาฯ ๑๐๗๙ จังหวัด ชลบุรี
ที่ดิน ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙
จำนวน ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙

ปลูกสร้างอาคารได้ตามข้อกำหนดดังไปนี้

ให้ปลูกสร้าง ณ บ้านที่ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙
เป็นที่ดินของ บริษัท พัฒนาฯ ๑๐๗๙ ๑๓๙ ๑๓๙
เพื่อใช้ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙
เป็นเจ้าของ ความแแพนผังที่ ๑-๑๐ แบบก่อสร้างที่ ๑-๗
รายการที่ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙

ขนาดอาคารรวม ๓๙๐๐ ตร.ม.

ค่าธรรมเนียมเบนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙

ใบอนุญาตให้มีสุกต์เรื่องแบบที่ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙
เพื่อพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอาคาร ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙

(ลงชื่อ) ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙ ๑๓๙
นายวิวัฒน์ พัฒนาฯ

ขอรับรองว่าเบนภาพถ่าย

เอกสารจากหน่วยงาน

(นายสมเกียรติ ชัยวัสดุกร)

ปลักษณ์ชาภิบาลอ่าวอุகม

ผู้อนุญาต ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙

ทำแบบที่ ๑๓๘๒-๑๓๒๐-๑๓๙



สำเนาถูกต้อง



บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
SIAM CEMENT INDUSTRY CO., LTD.

ที่ ชบ.213/2547

สั่งที่ส่งมาด้วย 2

| |
|--------------------------------|
| สำนักงานนโยบายและแผน |
| ทรัพยากรธรรมชาติและดิ่งแวดล้อม |
| 12808 |
| รับที่..... วันที่..... |
| เวลา..... 10:00 ผู้รับ..... |

27 ธันวาคม 2547

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6
กรุงเทพมหานคร 10400

| |
|--------------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 6428 วันที่ 9 S.C. 2547 |
| เวลา 10:10 ผู้รับ..... |

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอส่งสรุปมาตรการโครงการทำให้อ่องแร่ถ่านหิน และบ่อเกลดี้

ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ตามกำหนดประทานบัตรที่ 2/2545 ห้องที่ ดำเนลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้บริษัทฯ ขอส่งสรุปมาตรการโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน และบ่อเกลดี้ตามกำหนดประทานบัตรที่ 2/2545 ห้องที่ ดำเนลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 10 เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

66 -

(นางสาวไพรรรณ พลาจิณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

อพ/วค

ธุรการราชการและบริการ/ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค
โทร. 0 2586 3163

10/๘๙ ๐๗/๒๕๔๗ ผู้รับ.....



ที่ ชบ. 0033/ ๑๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ต.มนตเสวี อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000

|| เมษายน 2540

เรื่อง การติดตั้งเตาเผาขยะ

เรียน ผู้จัดการบริษัท premier environmental

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด 50-100 กก./ชม. ในบริเวณของสำนักงานที่มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร จากการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติให้ดำเนินการได้

ขอแสดงความนับถือ

✓ ๙๕

(นายวิวัฒน์ รรยกิจจา) ✕

นายแพทย์ ๓ ผู้อำนวยการป้องกัน รักษาราชการแทน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ราชบุรี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โทร. 276631-6 ต่อ 116

สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบ
สำหรับโครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออุตเคลย์ คำขอประทานบัตรเลขที่ 2/2545
บริเวณตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



รับผิดชอบโดย : บริษัทภูนชิเม้นต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
22 ธันวาคม 2547

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบ
สำหรับโครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบ่ออุคเคลย์ คำขอประทานบัตรเลขที่ 2/2545

บริเวณตำบลสันดอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



รับผิดชอบโดย : บริษัทบูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

22 ธันวาคม 2547

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ สำหรับโครงการเหมืองแร่ค่าหินและบ่อเลดี้ บริเวณตำบลสันดอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ค่าหินและบ่อเลดี้ บริเวณตำบลสันดอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (หน้า 2-11)

2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ค่าหินและบ่อเลดี้ บริเวณตำบลสันดอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (หน้า 12-14) โดยสรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบได้ดังนี้ :-

แผนงานติดตามตรวจสอบระหว่างการทำเหมืองเพื่อรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 1 ปี

- สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
- สรุปการติดตามตรวจสอบระดับความดังของเสียง
- สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน
- สรุปรายงานการสำรวจทัศนศึกษาของราชบูรณะที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่ท่าน
- สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบูมเหมืองของโครงการ
- สรุปการติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณสารร้ายกา珍珠น้ำเจินบริเวณบูมเหมืองของโครงการ

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ (หน้า 15-16)

| | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า 1.. |
| | | | จำนวน..... 1/25 หน้า |
| ลงชื่อ..... บัดดะ พันธุ์ บูรพา ผู้จัดทำ | | | |

1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ท่าน้ำและบ่อเก็บ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

| หัวข้อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม | ปัจจัยทางด้านแรงงานและการผลิต | ผลกระทบทางด้านแวดล้อม | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรฐานตามตรวจสอบ |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------|
| ทั่วไป | | | | |
| 1. สักษณะภูมิประเทศ | - สภาพภูมิประเทศที่บริเวณพื้นที่โครงการเป็นแบบป่าจากเดิม | <ul style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการกำราบห้อง “ป่าตามแผนผังที่กำหนดไว้และทำให้แล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคมที่มีการไฟฟ้าผ่าน” 2. การรื้อปรับดินหนาห้องให้คุณภาพดีขึ้นหนานุ่มนิ่น (Top Soil) ออกก่อน และรักษาไว้เป็นตัวตัดตัวน้ำไม่ระบายน้ำกับดินชั้นล่าง (Over Burden) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในภาคหลัง ต่อมา ดินชั้นล่างสามารถนำไปรีบูนร่องเส้นทางดำเนินการดีเยี่ยมและพัฒนาห้อง | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนผัง - โครงการท่าน้ำของอย่างถาวรสานติ | |

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ม.ค. 2547 | หน้า ... |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด นางสาวอรุณรัตน์ บุญรอด ผู้จัดการโครงการ สำหรับ บริษัทฯ | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 2/ 25 |
| นางสาวอรุณรัตน์ บุญรอด ผู้จัดการโครงการ สำหรับ บริษัทฯ | | |

| ปัจจัยทางสังเคราะห์ดอน | ผลกระบวนการสังเคราะห์ดอน | มาตรฐานการสังเคราะห์ดอน | มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|------------------------|--|---|--|----------------------|
| 2 ถุงภาคอากาศ | <ul style="list-style-type: none"> - ถุงภาคอากาศสำหรับถุงเส้นเชือกการเผา - กระบวนการของเชื้อเพลิงจะทำการทำให้เกิดการเผาไหม้ กระบวนการที่น้ำดมของเชื้อเพลิงจะทำให้เกิดการเผาไหม้ การเผาไหม้ การเผาไหม้ การเผาไหม้ <p>แตะกางริดิ spontaneous Combustion</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ถัดจากน้ำในรีเวลเนชันของเชื้อเพลิง ขุนแผนเมือง ตลาดตอนเด่นทางด้านเชื้อเพลิงเรื่อย่างน้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อตัดการไฟฟ้าออกจากชานชาลของเชื้อเพลิงและยัง 2. ปลดปล่อยไนโตรเจนไวร์เวลเมอมาก เชื้อเพลิงที่โครงสร้างเพื่อให้ใช้เป็นแนวการรองรับเชื้อเพลิงจะเข้าสู่เชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ ให้เชื้อเพลิงเผาไหม้เพื่อตัดการไฟฟ้าและจ่ายของเชื้อเพลิงออกสู่ภายนอก 3. ป้องกันการเผาไหม้ Spontaneous Combustion ในแต่ละชุดต่อไป <p>1) บริเวณชั้นด้านบน ในการเปิดหน้าห้องผู้เชื้อเพลิงด้านบนพื้นที่อากาศที่ด้านบนมีอากาศที่ด้านบนจะถูกดึงดันออกชั้นบนในอากาศที่ด้านบนมีอากาศที่ด้านบนดึงดันควาเรางามเพื่อส่งเสริมแรงไฟฟ้าให้ดึงดันชั้นบนห้องเผาไหม้ ให้เกิดการเผาไหม้ ดังนั้นห้องเผาไหม้จะถูกดึงดันออกชั้นบนในอากาศที่ด้านบนห้องเผาไหม้เพื่อตัดอากาศเผาไหม้ให้ดีที่สุด ห้องเผาไหม้ที่ด้านบนห้องเผาไหม้จะถูกดึงดันออกชั้นบนเพื่อให้แน่น</p> <p>2) บริเวณด้านล่างด้านบน ในการเบรกของถ่านหินจะต้องดูดในที่สูง ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้ดีและเก็บไม่เกิน 7 วัน</p> <p>4. จะต้องกำ肓คนด้านบนด้านล่างเดียวแล้วหัวเรือส่วนทางที่ด้านล่างภายในห้องเผาไหม้ที่โครงสร้างให้แน่นอน เพื่อจัดการบริเวณที่จะทำให้เกิดการไฟฟ้าและจ่ายของเชื้อเพลิงของ</p> <p>5. จัดการความเร็วของร่องรอยและคร่องจักรกลหักหันดีที่อยู่ในน้ำรีเวลเพื่อโครงสร้างไม่ให้ร่วงใน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>6. รถถูกดันที่บรรทุกเครื่องนาโนโครงสร้าง ต้องถูกต่อรถ ก่อนออกน้ำหน้าที่ทุกครั้ง</p> | <ol style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการระบายอากาศแบบเบี่ยง ระบบกำจัดฝุ่น - ตรวจสอบการดูดซับฝุ่นสำหรับของรับรองรวมทุกแห่ง - รถถูกดันก่อนออกน้ำหน้าที่โครงสร้างที่โครงสร้าง - ตรวจสอบการเผาไหม้ในพื้นที่ห้องเผาไหม้ - จัดการห้องเผาไหม้ตามมาตรฐานพารามิเตอร์ที่กำหนด - ห้องเผาไหม้ | |

ลงชื่อ.....
บริษัทปูนซีเมนต์ไทยดิสตราكت จำกัด

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| ลงชื่อ..... เจ็บงโกรก | วันที่: 22 ม.ค. 2547 | หน้า...3.... |
|--------------------------|----------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซีเมนต์ไทยดิสตราكت จำกัด | จัดงาน..... ๓/๒๕.....ทำมา |
|--|------------------------------|

| ชื่อจัดทำสิ่งแวดล้อม | ผลกรบทามทางสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการลดผลกระทบ | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ |
|-------------------------|--|--|--|
| 2 ดูม้าพากาส (ต่อ) | <p>ผลกรบทามทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>7. กำหนดให้รับรองรัฐกิจด้วยมือผู้ของกลุ่มเรที่ กระบวนการที่รายงานอย่างมีคิธิ เพื่อป้องกันการติดตามและ การฟื้นฟูกระบวนการของอุบัติเหตุของอุบัติเหตุจากการหาก ครัวง</p> <p>8. ระบบการบูรณาการบ่อย่างทันใจและเร่งรัดโดยตลอดและระบบการ บูรณาการเดียวกันจะเป็นระบบปิด</p> <p>9. ติดตั้งระบบล็อกน้ำที่ Crusher ทุกตัวในโรงด้วยหัวหิน รวมทั้งหัวหินของอัตโนมัติในระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งหัวหินไว้ใกล้ๆกัน โปรดยยของสาธารณูปโภค</p> <p>10. จัดให้มีการติดตามบันทึกข้อมูลก่อนดำเนินพื้นที่โครงการทั้ง กระบวนการ</p> <p>11. นำร่องรักษาความ洁净 ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ รักษาประสิทธิภาพในการป้องกันการพัฒนาของผู้คน ตลอดไปให้คงที่ตลอดไป</p> | <p>มาตรฐานการลดผลกระทบ</p> <p>7. กำหนดให้รับรองรัฐกิจด้วยมือผู้ของกลุ่มเรที่ กระบวนการที่รายงานอย่างมีคิธิ เพื่อป้องกันการติดตามและ การฟื้นฟูกระบวนการของอุบัติเหตุจากการหาก ครัวง</p> <p>8. ระบบการบูรณาการบ่อย่างทันใจและเร่งรัดโดยตลอดและระบบการ บูรณาการเดียวกันจะเป็นระบบปิด</p> <p>9. ติดตั้งระบบล็อกน้ำที่ Crusher ทุกตัวในโรงด้วยหัวหิน รวมทั้งหัวหินของอัตโนมัติในระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งหัวหินไว้ใกล้ๆกัน โปรดยยของสาธารณูปโภค</p> <p>10. จัดให้มีการติดตามบันทึกข้อมูลก่อนดำเนินพื้นที่โครงการทั้ง กระบวนการ</p> <p>11. นำร่องรักษาความ洁净 ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ รักษาประสิทธิภาพในการป้องกันการพัฒนาของผู้คน ตลอดไปให้คงที่ตลอดไป</p> | <p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p> <p>7. ตรวจสอบพื้นที่บูรณาการที่ไม่มีการทำ เหมืองอย่างถาวรและจัดให้มีการปลูกต้นไม้เขียว ในล่วงหน้าที่มีการขุดต่ำลงทางไป</p> <p>8. ตรวจสอบพื้นที่บูรณาการที่ไม่มีการป้องกันงานที่ดินบูรณาการ ในบริเวณที่มีการตั้งบ้านเรือนประจำที่บูรณาการ</p> |
| 3 ระดับความต้องของเสียง | <p>- ให้เกิดสิ่งรบกวนด้วยความต้องมาก ผู้รับเหมา ชุมชนแต่ละบ้านต้องอยู่ในนิรภัย ใกล้ติดเพื่อพัฒนาที่ต้องการ</p> | <p>1. จัดการความรบกวนด้วยชุดอุปกรณ์ในบริเวณ โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความต้องเสียง รักษาภายในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงเช่นนี้ การกำกับหมายของ "ไว้ห้องน้ำที่ดูด คลอดคนปลูกต้นไม้" ควร รองรับ ของโครงการฯ ด้วย เพื่อให้ดูด "แม่รัวชุดดักล้มตีบง ที่เกิดขึ้น" ไม่ใช้ออกไปรบกวนภูมิภาค</p> | <p>- ตรวจสอบพื้นที่บูรณาการที่ไม่มีการทำ เหมืองอย่างถาวรและจัดให้มีการปลูกต้นไม้เขียว ในล่วงหน้าที่มีการขุดต่ำลงทางไป</p> <p>- ตรวจสอบพื้นที่บูรณาการที่ดินบูรณาการ ในบริเวณที่มีการตั้งบ้านเรือนประจำที่บูรณาการ</p> |

ลงชื่อ.....
บริษัทบูรณาการ จำกัด

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| ลงชื่อ..... เจขาอุ่นกรุง | วันที่ : 22 ม.ค. 2547 | หน้า ..4.... |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ลงชื่อ..... ผู้ร่วม | จ้าวัน ๔/๙ ลงชื่อ..... ผู้ร่วม |
|------------------------|--------------------------------------|

| ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|----------------------|--|--|--|
| 4 ฤดูกาลและภัยพายุ | <ul style="list-style-type: none"> - พากเพียบในช่วงฤดูแล้ง - ภัยพายุและฤดูฝน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 2. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 3. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 4. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 5. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 6. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน 7. ต้องรักษาสภาพของน้ำไว้ให้ดี ไม่ปล่อยให้เกิดการซึมซึบเข้าไปในดิน | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบการระดับน้ำที่ดินโดยวัดด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ |

จ้าวฯ ๕/๒๕
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้รับผิดชอบ.....

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุดมการณ์ จำกัด | วันที่ : ๒๒ ก.ค. ๒๕๔๗ | หน้า...๕.... |
|---|-----------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ | จ้าวฯ ๕/๒๕ ผู้รับผิดชอบ..... ผู้รับผิดชอบ..... ผู้รับผิดชอบ..... ผู้รับผิดชอบ..... |
|-------------------------------|--|

| บัญชีทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|---------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 5 ดำเนินร่างกิจ | | <p>1. ในระหว่างการทำเหมืองหากดผู้มีภาระติดต่อในราษฎร์ ร่วมกันเพื่อตัดสินใจต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศุลกากร ในพื้นที่ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบพนักงานที่ พนักงานในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการดำเนินการชั่วคราว และหากพัฒนาแล้วว่าเป็นแหล่งใหม่ของภัยคุกคาม บัญชีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีสิ่งเรียบง่ายใดๆ</p> | |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์ชลธราภารตะ จำกัด | เจ้าของโครงการ บริษัทปูนซิเมนต์ชลธราภารตะ จำกัด | วันที่ : 22 ม.ค. 2547 | หน้า... 6.... |
| จำนวน..... ๖/๒๕ หน้า | | | ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์ชลธราภารตะ จำกัด |

| | |
|---|----------------------|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์ชลธราภารตะ จำกัด | จำนวน..... ๖/๒๕ หน้า |
|---|----------------------|

| ปัจจัยทางสังคมสื่อภายนอก | ผลกระทบทางสังคมสื่อภายนอก | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|--|--|--|---|
| หัวข้อการสังเคราะห์ผลลัพธ์ของชีวภาพ | | | |
| 1 ป้ามัยและสตรีป้า | <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานไม่สนใจบริเวณพื้นที่โครงการต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพื้นที่หน้าบ้านของ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องปรับปรุงคุณภาพภายนอกบ้านให้มีความน่าอยู่มากขึ้น เช่น แต่งบ้านและเพ้นท์บ้านใหม่ๆ 2. ไม่เช่าให้คนภายนอกเข้ามาในบริเวณโครงการ ให้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเดินทางมา 3. ใช้มาตรการพูดคุยเพื่อสื่อสารกับบ้านเดินทางมา | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่บ้านที่ไม่มีการรักษาไว้ให้ดี ไม่ปล่อยอยู่แบบลุกคืน - ดำเนินการดำเนินการที่บ้านเดินทางมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นการปลูกต้นไม้เสริม - จัดทำรายงานการพูดคุยสภาพพื้นที่บ้านเดินทางมาอยู่อย่างต่อเนื่อง |

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิเมนต์อุดรธานีจำกัด | เจ้าของโครงการ ผู้ดูแลบ้านเดินทางมา | วันที่: 22 ม.ค. 2547 | หน้า 7 ... |
| | | จังหวัด เชียงใหม่ | จังหวัด เชียงใหม่ |
| | | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

| | |
|-----------------------|----------------|
| จำนวน..... ๑/๑ | จำนวน..... ๑/๑ |
| จังหวัด เชียงใหม่ | |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |

| บัญชีทางด้านความเสี่ยงและอุบัติเหตุ | ผลกระทบทางด้านความเสี่ยง | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|--|--|---|----------------------|
| 1 ภัยคุกคาม <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณการจราจร ในเส้นทางที่รับขนส่งผู้คน มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น - พื้นผิวการจราจรอาจมีการชำรุดเสื่อม | <ul style="list-style-type: none"> 1. การอนุส่งเร่งทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับการขนส่งย่างศรัทธาและดำเนินมาตรการ ดำเนินโครงการ 2. ทำการตรวจสอบสภาพถนน เตรียมระบบพาน้ำดื่ม ระบายน้ำ ไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่น ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ดี จึงนิ่งได้และปลอดภัยอยู่เสมอ 3. มีการอบรม และแนะนำให้พนักงานเข้มงวดหุ่นยนต์ ปู柏ถัวซ้ำความระมัดระวัง มีการรายงานในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดอัตราบันดาลให้อยู่ในเกณฑ์ความที่กฎหมายกำหนด เพื่อยั่งยืนการบันดาลให้ก่อภาระของครอบครัวด้วย สาเหตุทำให้ต้องร่วงหลบหลีกไปหาหุ่นยนต์ ให้มีการ ประเมินค่าความเสี่ยงและตัดสินใจลงมือปฏิบัติ ปัจจุบัน 5. โครงการได้ติดต่อร่วมกับการขนส่งเรือที่บ้านอ่องประนาม 50% ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้เส้นทางเดินทางสัญจร ไปทำงานและฯลฯ โรงเรียนเป็นจำนวนมาก ล็อกช่วงเวลาปัจจุบัน 07.00- 08.00 น. และช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. เป็นต้น 6. จัดการภัยสภาพอากาศที่ใช้ชุมชนเร่งร�าในเขตพื้นที่ โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งๆ | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพเดินทางที่ใช้ในการขนส่งเรืออย่างต่อเนื่อง - บันทึกการอบรมหุ่นยนต์และคุณสมบัติของพนักงาน บัญชีและติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ติดตามตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบรวมทุกประยะ | |

ลงชื่อ.....
นพ. บุญรอด บุญรอด
บริษัทปูนซิเมนต์พัฒนาห้ามธรรม จำกัด

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| ลงชื่อ..... เจษฎ์ โกรกงก | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า...8.... |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|

ลงชื่อ.....
บ้านฯ 8/๑๘บ้านฯ
บันทึก.....
บันทึก.....
ผู้รับผิดชอบ.....

| ปัจจัยทางสังคมล้วงลึก | ผลกระทบทางสังคมแล้วล้วงลึก | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|-----------------------|--|--|---|
| 2 การเดินครัวร่วม | <ul style="list-style-type: none"> - นำไปน้ำเหลืองสำหรับน้ำดื่มก่อน - บล็อกที่ไม่เหมาะสมในการเดินครัว | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการตัดครัวอย่างดี ที่อาจส่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เดินครัวรวม อันได้แก่ มาตรการลดผลกระทบด้วยคุณภาพอาหารและด้านอุทกภัยทางเย็นด้วย | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพอาหารในแต่ละวันที่อาจส่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เดินครัว - ให้คำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกวัน |
| กูณฑ์ต่อภัยพิชิต | <ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานในท้องถิ่นเช่นงานวัด - สถาบันความเป็นเลิศของชุมชนในชุมชนและศิษย์ - ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนและศิษย์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างคร่าวๆ 2. กำหนดให้มีการจัดแรงงานในพื้นที่เดินครัวที่จะทำให้ได้และให้ความตื่นเต้นในการเดินครัว 3. ให้รับฟังความคิดเห็นและประ.ssstanงานกับผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ 4. จัดให้มีกิจกรรมชุมชนสัมมนาพัฒนา (ตามที่เสนอในรายงาน) | <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการร้องเรียนของชาวบ้านที่อาจส่งก่อให้เกิดภัยในชุมชน - ให้คำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบ - รายงานการดำเนินงานด้านชุมชนต่อหน้าผู้นำชุมชนทุกครั้ง |
| 2 อาชีวอนามัย | <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันความเป็นอนุรักษ์ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านของศิษย์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำม่านสำหรับตัววัสดุที่ถูกดึงด้วยสายสะพายเด็กงานในโรงงานอ่อน弱 2. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามสำหรับคนงานในกระบวนการ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า นิรภัย หน้ากากผู้คน กระดองป้องกันน้ำ เป็นต้น สำหรับนิรภัยที่อาจมีอันตรายจากการปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมอันดันราย อบรมให้กับเจ้าของบ้านที่มีภาระพนักงานที่มีภาระงานที่บุรุษด้วยงานในหมู่บ้านประจำทุกปี | <ul style="list-style-type: none"> - รายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ - บันทึกการฝึกอบรมของพนักงานเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ตรวจสอบดูรายการของพนักงานที่บุรุษด้วยงานที่บุรุษประจำทุกปี - จัดทำรายงานการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่บุรุษด้วยงานในหมู่บ้านประจำทุกปี |

ลงชื่อ.....
บริษัทบุญเรืองน้ำดื่มอุดรธานีจำกัด

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ม.ค. 2547 | หน้า...9.... |
| ลงชื่อ..... | บริษัทบุญเรืองน้ำดื่มอุดรธานีจำกัด | ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ม.ค. 2547 | หน้า...9.... |
| ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ | ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ |

| ลำดับ | รายการที่ต้องตรวจสอบ | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ |
|---|----------------------|------------------|----------------|
| 1. สารเคมีในส่วนของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 2. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 3. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 4. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 5. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 6. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 7. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |
| 8. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานตรวจสอบ | |

ลงชื่อ.....
บริษัทปูร์เชิงฟาร์มาซิตีจำกัดสถานการณ์ จำกัด
ลงชื่อ.....
ผู้บริหาร

วันที่ : 22 ม.ค. 2547

หน้า ..10....

จำนวน..... 10/25 หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้บริหาร

| บัญชีทางด้านเวชส้อม | ผลกระทบทางด้านเวชส้อม | มาตรการลดผลกระทบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|---------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 2 อาชีวอนามัย (ค่อ) | | <p>9. ติดตาม ตรวจสอบเชิงภาพของหน้างานเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติจะต้องเปลี่ยนให้หน้างานนั้นไปปฏิบัติหน้าที่แห่งก่อน</p> <p>10. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎหมายที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน มาตรา 17 (๖) แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยคร่องครัด</p> | |

ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ
บริษัทบุรีรัมย์ อินโนเวชันส์ จำกัด

วันที่ : 22 ม.ค. 2547

หน้า ..11....

จำนวน..... ๑/๒๙
ลงชื่อ..... บุรีรัมย์ อินโนเวชันส์ จำกัด

2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทางการประเมินและบ่อนออก เทศบาลเมืองรักษ์ อ. ดันดอนแก้ว อ. แม่ทะ จ. ดำเนินการ

| ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ | เวลาความถี่ในการ ติดตามตรวจสอบ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------|
| แหล่งที่มาของภาระทางอากาศ | | | | |
| คุณภาพอากาศ | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทางอากาศในบรรยากาศ (TSP) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มนุษย์หายใจได้กว่า 10 ไมครอน (PM-10) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนของซัลฟิฟอร์ (SOx) ตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ตรวจวัดความรุนแรงและพิษทางเคมีในอากาศ 24 ชั่วโมง | ตรวจวัดเป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ประจำวัน 3 ครั้ง (ช่วงคืน พฤหัสบดี สิจ曜วัน และพุธที่จันทร์) | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานหนึ่งครั้ง โรงเรียนบ้านแม่ท่าน โรงเรียนบ้านดำเนิน (ดำเนินทางที่ร่วมวัดเศษลงรูที่ 1) | ครั้งละ 91,500 บาท |
| ระดับความดันของเสียง | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจระดับความดังของเสียงหลักที่ในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hrs) ตรวจระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax) | ประจำวัน 3 ครั้ง (ช่วงคืน พฤหัสบดี สิจ曜วัน และพุธที่จันทร์) | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานหนึ่งครั้ง โรงเรียนบ้านแม่ท่าน โรงเรียนบ้านดำเนิน (ดำเนินทางที่ร่วมวัดเศษลงรูที่ 1) | ครั้งละ 6,000 บาท |

ลงชื่อ.....
บริษัทบุรีจิมันตี้ จำกัด สถานที่ตั้ง:
บ้านกันและเพา หมู่บ้านรากวน อำเภอเด่นชัย

วันที่: 22 ม.ค. 2547

หน้า 12....

จำนวน: 12/25 ใบ
ใบที่ 0 ถึง 12 ใบ
ดำเนินการต่อไป

| ปัจจัยทางเคมีและลักษณะ | มาตรฐานพิเศษตามตรวจสอบ | เวลา/วาระที่ไม่สามารถ คิดตามตรวจสอบ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|------------------------|---|---|---|--|
| คุณภาพน้ำเสีย | <ul style="list-style-type: none"> ตระหง่านคุณภาพน้ำดิน โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตะกอนแขวนเคลือบ (Suspended Solids) ตะกอนละลาย (Dissolved Solids) ความhardness ตั้งรวม (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ซัลเฟต (Sulfate) แมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) แคดเมียม (Cadmium) โครเมียม (Cromium) nickel (Nickel) ตะกั่ว (Lead) | <ul style="list-style-type: none"> ปีละ 3 ครั้ง (ช่วงเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) | <ul style="list-style-type: none"> หัวอย่างรักษาอยู่ผ่านหน้าเขื่อน น้ำจากบ่อตัดตะกอนที่ East Dump น้ำจากบ่อน้ำของโครงการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำของโครงการ น้ำจากห้วยแม่น้ำคลองผ่านพื้นที่ โครงการ บ่อตัดตะกอนของ Main Dump บ่อตัดตะกอนของ West Dump บ่อตัดตะกอนของ Inside Dump หัวอย่างรักษาอยู่ใน Inside Dump อ่างเก็บน้ำแม่ท่าม (ดำเนินการรับตัวอย่างต่อครั้งรุ่งที่ 2) | <ul style="list-style-type: none"> ครั้งละ 42,500 บาท |
| คุณภาพพืช | <ul style="list-style-type: none"> ตราช้าวคูริมานาและชนิดของสาราระสีทึบ | <ul style="list-style-type: none"> ปีละ 3 ครั้ง (ช่วงเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) | ชุมชนม่องicha โครงการ | ครั้งละ 5,000 บาท |


| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| ลงชื่อ..... | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า ...13.... |
| บริษัทปูนซีเมนต์ไทยดิสทริบьюเตอร์ จำกัด | | จ.ชานชาลา ฝ.๑๗๙๖ บ้านชัย บ้านชัย บ้านชัย | |

| ปัจจัยทางสังคมสื่อส่วน | มาตรการติดตามตรวจสอบ | เวลาคาดวันถึงในการติดตามตรวจสอบ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ภัยทางของภัยทางชีวิต | | | | |
| สังคมและครมยุ่ง | ● สำรวจทัศนศึกษาของรายภัยที่อาจบุกรุกเข้ามา ชีวันแม่ท่าน | ปีละ 1 ครั้ง | ● บ้านแม่ท่าน | ครึ่งละ 100,000 บาท |
| อาชีวอนามัย | ● ตรวจสอบมาตรฐานของพนักงาน ได้แก่ สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ความสามารถของงานได้ดี สมรรถภาพของอุค | ปีละ 1 ครั้ง | พนักงานทุกคนภายในโครงการ | ครึ่งละ 100,000 บาท |

ลงชื่อ.....
บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

จำนวน ๑๔/๒๘
ตั้งที่ ๘ ก. ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕
ผู้รับผิดชอบ

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ | วันที่ : ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๗ | หน้า ๑๔... |
|-------------------------------|-----------------------|------------|



รูปที่ 1 ตำแหน่งสถานีสำรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับความดันของเสียง

(N 1)

สำนักงานหนึ่ง

(N 2)

โรงเรียนบ้านแม่กาน


(N 3)

โรงเรียนบ้านเด่น

| | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|
| ลงชื่อ..... บริษัทปูนซิมเม้นต์ไทร์ อุตสาหกรรม จำกัด | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า 15... จำนวน..... ลงชื่อ..... |
| | | | 15/๙ หน้า ลงชื่อ..... ก้าวหน้า / ส่ง返บอร์ด |

รูปที่ 2 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

- [W 1] หัวแม่เพิ่งถูกถอนผ่านหมู่บ้าน
- [W 2] บ่อคัดตะกอน East Dump
- [W 3] บุมาน้องของโครงการ
- [W 4] อ่างเก็บน้ำของโครงการ
- [W 5] หัวแม่เพิ่งหลังผ่านพื้นที่โครงการ
- [W 6] บ่อคัดตะกอนของ Main Dump
- [W 7] บ่อคัดตะกอนของ West Dump
- [W 8] บ่อคัดตะกอนของ Inside Dump
- [W 9] หัวแม่ก่อนหน้าลังผ่าน Inside Dump
- [W 10] อ่างเก็บน้ำของบ้าน



ลงชื่อ.....
บริษัทปูนซิเมนต์เกอเทลกราด จำกัด

เจ้าของโครงการ

วันที่ : 22 ธ.ค. 2547


หน้า 16.....

จำนวน 16/25 หน้า


ลงชื่อ.....
บริษัทปูนซิเมนต์เกอเทลกราด จำกัด
ผู้รับรอง
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่
 1. ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าการพื้นฟูป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการที่ชั้นถ่าน ทินบิริเวณพนังขุนเหมืองสัมผัสน้ำที่ดิน น้ำท่า และน้ำในบุ่มเหมืองระหว่างการทำเหมือง และภัยหลังการทำเหมืองภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาต โดยเสนอรายงานความก้าวหน้าให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก 1 ปี
 2. ให้มีจุดรับเรื่องราวของทุกข้อความเดือดร้อนของรายภูมิ ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้ถือประทานบัตร จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุแห่งความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม
 3. หากได้รับการร้องเรียนจากรายภูมิที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการฯ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ให้ทำการปรับปรุงพื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบตามความเวลาแผนการพื้นฟูที่เสนอไว้ในรายงาน
 5. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำเหมือง และการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน
 6. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกับกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการ

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ.....  | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .17.. |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | | | |

| |
|---|
| จำนวน.....(๑/๑๕)หน้า |
| ลงชื่อ.....  |

สำหรับ จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ.....  | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .18.. |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | | | |

จำนวน 18/25 หน้า
ลงชื่อ ฤทธิ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ

เอกสารแนบ 1 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการที่ชั้นแร่ถ่านหินบริเวณผนังขุมเหมืองสัมผัสกับชั้นน้ำใต้ดิน น้ำท่าและน้ำในขุ่นเหมืองระหว่างการทำเหมืองและภายหลังการทำเหมือง



1. แนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการที่ชั้นแร่ค่าหินบริเวณผังบุ่มเหมือง ถ้ำมหัส กับน้ำได้ดิน นำท่าและน้ำในบุ่มเหมืองระหว่างการทำเหมือง และภายหลังการทำเหมือง

การดำเนินการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากชั้นแร่ค่าหินที่เหลืออยู่บริเวณผังของบุ่มเหมืองจะดำเนินการโดยวิธีการกลับปลูกพืช (REVEGETATION APPROACH) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

(1) การปรับสภาพพื้นที่ก่อนการกลับปลูกพืช

การปรับสภาพพื้นที่ในบริเวณนี้จะดำเนินการโดยนำเปลือกดินชั้นนำไปกองเก็บไว้ในพื้นที่เก็บกองดินมาก่อนปิดทับบริเวณผังของบุ่มเหมืองที่มีค่าหินเหลืออยู่ให้มีความหนาอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชจะมีการใช้อินทรียัตถุ ปุ๋ยและปุ๋นผสมลงไปในดิน

โดยในปรับสภาพพื้นที่ก่อนการกลับปลูกพืชจะทำการปรับความชัน (SLOPE) ของพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันได ให้มีค่าความชันประมาณ 27 องศา หรือค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางแนวตั้งและแนวนอนเท่ากัน 1 ต่อ 2 โดยมีการป้องกันการพังทลายดังนี้

ก) ป้องกันไม่ให้น้ำไหล่บานผิดดิน ให้ผ่านมาในบริเวณที่กลับปลูกพืชโดยการสร้างคูระบายน้ำ บริเวณขอบด้านในพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันได และทำการระบายน้ำลงไปสู่พื้นที่บ่อกึ่นน้ำในเหมือง (Sump)

ข) ในการปรับสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันได จะต้องให้ขอบด้านนอกสูงกว่าพื้นที่ด้านใน เพื่อทำการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่กลับปลูกพืชลงไปสู่คูระบายน้ำตามข้อ ก)

(2) ดำเนินการปลูกพืช

พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จะมีการปลูกพืชพรรณธรรมชาติตามลักษณะของพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชันจะมีการปลูกพืชคลุมดิน และพื้นราบจะปลูกไม้ยืนต้น โดยมีรายละเอียดการปลูกพืชดังนี้


ก) บริเวณพื้นราบ จะปลูกไม้ยืนต้น โดยมีระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร ซึ่งต้องใช้ก้ามไม้ 256 ต้น ต่อไร่ และทำการปลูกพืชคราภูตัวเพื่อปกคลุมหน้าดินโดยใช้วิธีหว่านเมล็ดในอัตรา 5 กก.ต่อไร่


ข) บริเวณพื้นที่ลาดชัน พื้นที่บริเวณนี้การปลูกพืชยืนต้นจะทำได้ยาก ดังนั้นจะทำการปลูกพืชหญ้าในพื้นที่บริเวณนี้เพื่อป้องกันการชะล้างและการพังทลายของดิน โดยมีวิธีการปลูกดังนี้คือนำหญ้าแห่นมาวางเรียงไว้จนเต็มพื้นที่ลาดชันหลังจากนั้นนำไม้ไผ่ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร มาปักลงบนแผ่นหญ้าเพื่อยึดแผ่นหญ้าให้ติดกับพื้นที่ลาดชัน


ภาพแสดงผังบุ่มเหมืองของภาคหลังการปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้แสดงตามรูปที่ 1-1

(3) การดูแลรักษา (MAINTENANCE AND AFTERCARE)


ภาคหลังจากได้ปลูกพืชแล้ว จะทำการดูแลรักษาบริเวณที่กลับปลูกพืช เช่น มีการใส่ปุ๋ย ตบแต่ง หรือปลูกซ่อนในกรณีบางบริเวณพืชที่ปลูกตายลง

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .19.. |
|--|-----------------------|------------|

| |
|--|
| จำนวน.....19/25.....หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง |
|--|



ภาพด้านข้าง



ภาพด้านบน

รูปที่ 1-1 ภาพแสดงผังบูมเหมืองหลังการปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|---------|
| ลงชื่อ _____ บริษัทปูนซิเมโน่ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | เข้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า 20 |
|---|----------------|-----------------------|---------|

จำนวน.....20/25.....หน้า
ลงชื่อ.....บดินทร์.....ผู้รับรอง

เอกสารแนบ 2 มาตรการป้องกันการพังทลายของกองดิน



2 มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

การดำเนินการป้องกันการพังทลายของดิน ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

พื้นที่ร่น ได้แก่ บริเวณพื้นที่เปิดโล่งและ TOP OF DUMP ของบริเวณด้านบนสุดของทิ้งดินต่างๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. การໄộiเพื่อทำลายชั้นดินแข็ง เนื่องจากชั้นบนสุดของ DUMP SITE ต่างๆ จะถูกครอบครุกทุกที่บนเปลือกดิน บดทับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่การทิ้งดินยังไม่แล้วเสร็จ และเมื่อถูกดินเสื่อมสมบูรณ์ตามแผน ดินจะมีความแน่นตัวสูงมาก ทำให้รากพืชชอนไชได้ยาก และการซึมน้ำของดินไม่ดี เป็นผลให้มีปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินสูง ไหลไปปักษา SIDE SLOPE ของกองดิน

ใช้แทรกรถล้อยาง ไถทำลายชั้นดินแข็งโดยใช้ผานในลักษณะวนรอบของ TOP OF DUMP แล้ว ขดเข้าหาส่วนกลางของพื้นที่

2. ห่ว่านเมล็ดพืชคุณดิน หลังจากการไถทำลายชั้นดินแข็งแล้วเสร็จ ให้ห่ว่านเมล็ดพืชคุณดินทันที เมล็ดพืชที่จะห่ว่านประกอบด้วยหญ้า 3 ชนิด หญ้าที่ใช้เป็นหญ้าที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น หญ้ารูซี่ หญ้าเชต ทาเรีย หญ้านาเยย หรือหญ้าอื่นๆ ที่สามารถขึ้นได้ในดินที่เล็กมาก สำหรับพืชตระกูลถั่วได้แก่ ถั่วสามาดา ถั่วลาด อัตราของเมล็ดพืชแต่ละชนิดที่ใช้ปลูกเป็น 2-3 เท่าของอัตราที่ใช้ปลูกในดินทั่วไป โดยในการนี้ให้คุณสมเมล็ดพืชคุณดินกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยกอกด้วย เมื่อห่ว่านเมล็ดพืชแล้วควรคุณดินด้วยเศษหญ้าแห้งหรือฟางข้าว เพื่อป้องกันการฉ่ำพังทลายของดินและสงวนความชื้นของดิน


3. ดำเนินการตามแผนการพื้นฟูสภาพเหมือง โดยการปลูกไม้ขึ้นต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นพร้อมกันกับการปลูกพืชคุณดิน

พื้นที่ที่มีความลาดชัน ได้แก่ พื้นที่เปิดโล่งตามไหล่เขา และด้านลาด (SIDE SLOPE) ของกองดิน ต่างๆ


1. ปรับแต่งความลาดชันของกองดินโดยควบคุมความชันของกองดินให้ได้ 1 : 3 หลังจากนั้นจัดทำ BERM บริเวณ SLOPE ของกองดินทุกๆ ระยะความสูง 10 เมตร พร้อมจัดทำ BACK SLOPE เข้าหากองดิน เพื่อเป็นทางระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-1

2. ห่ว่านเมล็ดพืชคุณดิน การห่ว่านเมล็ดพืชคุณดินในพื้นที่บริเวณ SIDE SLOPE จะเป็น เช่นเดียวกับการห่ว่านเมล็ดพืชคุณดิน ในบริเวณ TOP OF DUMP คือใช้เมล็ดพืชหลากหลายชนิดคละกัน และห่ว่านพร้อมกันกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยกอก หลังจากนั้นคุณดินพื้นที่ด้วยฟางข้าวแต่ไม่ต้องไถทำลายชั้นดินแข็ง


3. ดำเนินการตามแผนการพื้นฟูสภาพเหมือง โดยการปลูกไม้ขึ้นต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ปลูกไม้ขึ้นต้นหลังจากที่ปลูกพืชคุณดินแล้ว 1 ปี หรือปลูกไม้ขึ้นต้นในฤดูฝนของปีถัดไป

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ.....  | เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .21.. |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | | | |

| | |
|----------------------------|-----------|
| จำนวน..... 2/125 | หน้า |
| ลงชื่อ..... กิตติภพ ประมาณ | ผู้รับรอง |



SECTION A - A'



รูปที่ 2-1 แสดงตัดขวางทางระบายน้ำบริเวณ Berm ของก่องดิน

จ.เชียงใหม่..... ว.๒/๙๙..... หน้า
๑๘๗/๑๘๗ ๑๘๗/๑๘๗ ๑๘๗/๑๘๗
ลงชื่อ..... บ.ภ.๑๘๗ ๑๘๗/๑๘๗ ๑๘๗/๑๘๗

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| ลงชื่อ _____ | เจ้าของโครงการ | วันที่ : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๗ | หน้า 22 |
| บริษัทญี่ปุ่นดีไซน์สถาปัตยกรรม จำกัด | | | |

เอกสารแนบ 3 แผนการจัดการน้ำทิ้งที่ไหลผ่านโครงการซึ่งอาจมีสภาพน้ำเป็นกรด



3. แผนการจัดการน้ำทิ้งที่ไอล่อ่านพื้นที่โครงการซึ่งอาจมีสภาพน้ำเป็นกรด

การจัดการน้ำทิ้งที่ไอล่อ่านพื้นที่โครงการซึ่งอาจมีสภาพเป็นกรดจะต้องดำเนินการดังนี้

1. ตรวจวัดพิเศษและปริมาณชัลเฟตของน้ำทิ้งจากขุมเหมืองทุกไตรมาส หากพบว่าน้ำมีค่าพิเศษต่ำกว่า 5 หรือมีค่าชัลเฟตมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์สำหรับน้ำดื่มเพื่อบำบัดเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แล้ว จะต้องนำน้ำดังกล่าวมาทดลองเติมปูนขาว เพื่อหาปริมาณปูนขาวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มค่าพิเศษของน้ำทิ้งจากขุมเหมืองให้มีสภาพเป็นกลาง โดยมีตัวอย่างการคำนวณปริมาณปูนขาวดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณปูนขาวที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าพิเศษของน้ำให้สภาพเป็นกลาง เมื่อน้ำมีค่าพิเศษ 3 และมีปริมาณชัลเฟต 1,100 มิลลิกรัม/ลิตร

ชัลเฟตในน้ำ 1,100 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 1,110 กรัม/ลูกบาศก์เมตร

$$\text{น้ำทิ้ง} \text{ 1 ลูกบาศก์เมตร มี } \text{SO}_4^{2-} = 1,110 \text{ กรัม} \text{ หรือ } \frac{1,100}{\text{MW SO}_4} \text{ โนมล} \\ (\text{MW SO}_4 = 96) = \frac{1,100}{96} \text{ โนมล}$$

จากสมการเคมีสมมูลของ $\text{Ca(OH)}_2 : \text{SO}_4^{2-}$ เท่ากับ 1:1

$$\text{ต้องใช้ Ca(OH)}_2 = \frac{1,100}{96} \text{ โนมลเข่นกัน} \\ \text{จาก Ca(OH)}_2 = \frac{1,110}{96} \text{ โนมล} = \frac{1,110}{96} \times \text{MW Ca(OH)}_2 \text{ กรัม} \\ (\text{MW Ca(OH)}_2 = 74) = \frac{1,110}{96} \times 74 \text{ กรัม}$$

$$\therefore \text{จะต้องใส่ Ca(OH)}_2 = \frac{1,110}{96} \times 74 \text{ กรัม ลงในน้ำทิ้ง 1 ลูกบาศก์เมตร}$$

$$\text{หรือ A} = \frac{74}{96} [\text{SO}_4^{2-}] (\text{mg/l})$$

เมื่อ A คือ Ca(OH)_2 หน่วย

$[\text{SO}_4^{2-}]$ คือ ความเข้มข้นของ SO_4^{2-} ในน้ำทิ้งหน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร

$$\text{ดังนั้น ถ้าในน้ำทิ้งมี } \text{SO}_4^{2-} = 1,110 \text{ มิลลิกรัม/ลิตร}$$

$$\text{จะต้องใส่ปูนขาว} = 855 \text{ กรัม/ลูกบาศก์เมตร}$$

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .23.. |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | | |

| |
|---|
| จำนวน.....23/25.....หน้า |
| ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ผู้รับรอง |

ในพื้นที่ประทานบัตรของโครงการมีพื้นที่รวมประมาณ 209 ไร่ ข้อมูลจากสถิติกูนิอากาจังหวัดค้าป่าง มีฝนตกเฉลี่ย 1,060 มิลลิเมตร/ปี

$$\begin{array}{l} \text{ดังนี้} \quad \text{จะมีฝนตกในพื้นที่โครงการ} \\ = \frac{1,060 \text{ มิลลิเมตร} \times 334,400 \text{ ตารางเมตร}}{365 \text{ วัน}} \\ = 971 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร/วัน} \end{array}$$

ดังนี้ หากน้ำในชุมชนเมืองมีค่าชัลเฟต์ 1,110 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจะต้องได้ปูนขาวลงในน้ำ ดังกล่าว 830 กิโลกรัม/วัน

2. เก็บตัวอย่างน้ำในชุมชนเมืองมา 1 ลิตรและทดลองเติมปูนขาวลงไปตามปริมาณที่คำนวณได้ตามตัวอย่าง ในข้อ 1 แล้วนำไปทดสอบหาค่าพีเอชอีกครั้ง

3. เมื่อทดลองเติมปูนขาวลงในตัวอย่างจนได้ค่าพีเอชที่เป็นกลางแล้ว ก็นำปูนขาวไปเติมในชุมชนเมืองตาม ปริมาณที่ทดลองได้ตามข้อ 2

4. ภายหลังการเติมปูนขาวลงในชุมชนเมืองแล้ว ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำมาทดสอบหาค่าพีเอชอีกครั้ง ถ้า พีเอชยังมีค่าน้อยกว่า 5 ก็ปรับเติมปูนขาวเพิ่มเติมจนน้ำในชุมชนเมืองมีค่าพีเอชมากกว่า 5

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| ลงชื่อ..... <i>[ลายเซ็น]</i>เจ้าของโครงการ | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .24.. |
| บริษัทปูนซิเมนต์ไทรอกุลสาหกรรม จำกัด | | |

| |
|---|
| จำนวน..... <i>24/25</i>หน้า |
| ลงชื่อ..... <i>[ลายเซ็น]</i>นาย.....ผู้รับรอง |

เอกสารแนบ 4 มาตรการการศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิด
สารพิษ



4. มาตรการในการศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิดสารพิษ

มาตรการในการศึกษาสภาพการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิดสารพิษให้ดำเนินการดังนี้

- ติดตามตรวจคุณภาพน้ำในบุมเหมืองปีละ 3 ครั้ง ทั้งในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยตรวจวัด
 - ชนิดและจำนวนเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
 - ไนเตรตและฟอสฟे�ต



หากผลการติดตามพบว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีจำนวนมากให้มีมาตรการดังนี้

| จำนวนเซลล์ | มาตรการ |
|--|--|
| - น้อยกว่า 500 เชล/มิลลิลิตร | - ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตามปกติ |
| - 500-2,000 เชล/มิลลิลิตร และมี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาจทำให้เกิด Algae Bloom ในระดับสูงขึ้นได้ | - เฝ้าระวังการเกิด Algae Bloom - นำบัดโดยใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการเกิด Algae Bloom |
| - 2,000-15,000 เชล/มิลลิลิตร | - นำบัดน้ำด้วย Activated carbon - ห้ามน้ำหอย ในบุมเหมืองมารับประทาน - ห้ามน้ำสัตว์ดึงหรือคนที่แพ้จะยังสัมผัสน้ำในบุมเหมือง |
| - มากกว่า 15,000 เชล/มิลลิลิตร (เกิดภาวะ Algae Bloom) | - ห้ามคุ้มน้ำที่ยังไม่ผ่านการนำบัด - ห้ามน้ำสัมผัสน้ำหรือใช้น้ำ - ห้ามรับประทานหอยจากบุมเหมืองมารับประทาน |

2. จัดให้มีกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคิดเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท ดังนี้

- ใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังผ่านการทำเหมืองแล้ว งบประมาณ 5 ล้านบาท
- ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นงบประมาณ 10 ล้านบาท

- จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ

| | | |
|---|-----------------------|--|
| ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ บริษัทปูนซิเม็นต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด | วันที่ : 22 ธ.ค. 2547 | หน้า .25.. |
| | | จำนวน.....25/๑๙.....หน้า ลงชื่อ..... มูลค่า..... |