



ที่ ทส 1009/ 4731

ที่ กศ. (1009) 4731 ถึง พอ. พระภูมิปักกิ่ง

เรื่อง โกรกพัฒนาฯ

รับวันที่ 6-5-48. เวลา 15.25 น.

ผู้รับตัวบรรจง ยศ พล.อ. พล.อ. 09-1740045.

๔ พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชประสังค์

เรียน ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2132

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านราชประสังค์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชประสังค์ ของ
สำนักงานพระคลังข้างที่ ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลัง 3 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 220 หน่วย จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ราวา คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร ที่
6/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
ความละเอียดดังแล้ว นั้น ต่อมาโครงการได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์ ของ สำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสังค์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรวัดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการร่วมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชินท์ ทองธรรมชาติ

(นายชินท์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 4731

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๔ พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์

เรียน ผู้อำนวยการพรบคส ข้างที่

ข้อถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2132
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสังค์ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปีบัญชีตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์ ของ
สำนักงานพรบคส ข้างที่ ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลัง 3 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 220 หน่วย จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ราชา คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร วันที่
6/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
ความละเอียดดังเจ้าแล้ว นั้น ต่อมาโครงการได้เสนอรายงานซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

- Fixed Film Aeration Tank

Daily average flow	=	Qdav	=	3.6	m^3/d
BOD lodaing	=	Lin	=	0.54	$kgBOD_5/d$
F/M ratio			=	0.25	d^{-1}
MLSS			=	2,500	mg/l
Volume of tank required =	Vft		=	0.864	m^3

- Blower Design

BOD lodaing	=	0.54	$kgBOD_5/d$
Air required	=	0.972	kgO_2/d
Field Air required	=	70.38	m^3/d
	=	48.87	m^3/d

- Media Design

Design Condition

Hydraulic loading	=	0.12	$m^3/m^2 \cdot d$
Organic loading	=	0.012	$gBOD/m^2 \cdot d$
Peak organic loading	=	0.314	$gBOD/m^2 \cdot d$
Total average flow	=	Qavd	=
BOD lodaing	=	Lin	=
Media required by organic loading	(A1)	=	45 m^2
Media required by hydrauli loading	(A2)	=	30 m^2
Peak flow	=	Peak	=
Peak organic loading	=	Plin	=
Media required by peak organic loading(A3)		=	5.16 kg/m
So;			
Area media MAX (A1, A2, A3)		=	45 m^2

- Use Media DM-190

Area per volume	=	190	m^2/m^3
That use volume of media	=	A2/190	=
	Say	=	0.24 m^3

USE : CDSF-6000 1 SET (รองรับน้ำเสียจากห้องพักจำนวน 6 ห้อง)

แต่ละชุดมีเครื่องเติมอากาศขนาด 80 l/min จำนวน 2 ตัว > 48.87 OK.

Media DM-190 = 0.5 m^3 > 0.24 m^3 OK.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ ๒ แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสวงศ์ ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสวงศ์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 0-2278-5469

ผู้ตรวจ.....
ผู้แทน.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้รับ.....
ไฟล์/ดิส.....



ที่ ทส 1009/ ๔๗๓๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2131
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสังค์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์ ของ
สำนักงานพะคลังข้างที่ ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลัง ๓ ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 220 หน่วย จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ชารา คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
ความละเอียดดังเจ้า้วนี้ ต่อมาโครงการได้เสนอรายงานซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์ ของ
สำนักงานพรคลังข้างที่ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสังค์ ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และต้องเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง^๑
ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำ
มาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง^๒
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้
สำนักงานฯ ได้แจ้งสำนักงานพรคลังข้างที่ และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ธนา คอนเซ็ปต์ จำกัด เพื่อ^๓
ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

โฆษณาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/4730

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชประสงค์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2131

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านราชประสงค์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชประสงค์ ของ
สำนักงานพะคังช้างที่ ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลัง 3 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 220 หน่วย จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ธนา คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร ที่
6/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
ความละเอียดดังนี้ นั้น ต่อมาโครงการได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ข้อตกลงการพิจารณาฯ

จุดที่ (2) ส่วนรับน้ำเสียจำนวน 4 ห้องต่อจุด จำนวน 22 จุด

RESIDENTAL (SOIL & WASTE)

- Design Condition

จำนวนห้อง	=	4	ห้อง
จำนวนคน/ห้อง	=	3	คน/ห้อง
ปริมาณน้ำเสีย(Waste water flow rate)	=	200	m ³ /day
ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น	=	2.4	m ³ /day

Wastewater Characteristic

pH	=	pHi	=	5-9
BOD-5	=	BODi	=	250 mg/l
SS	=	SSI	=	90 mg/l

Effluent Characteristic

pH	=	pHe	=	5-9
BOD-5	=	BODE	=	20 mg/l
SS	=	SSe	=	30 mg/l

- Septic Zone Design

Daily flow	=		=	2.4	m ³ /d
BOD influent	=	BODin	=	250	mg/l
Detention Time	=	Dts	=	24	hr.
Volume Required	=	Vsrereq	=	2.4	m ³
Efficiency	=	E	=	40	%
BOD effluent	=	BOD out	=	150	mg/l

- Fixed Film Aeration Tank

Daily average flow	=	Qdav	=	2.40	m ³ /d
BOD load	=	Lin	=	0.36	kgBOD ₅ /d
F/M ratio			=	0.25	d ⁻¹
MLSS			=	2,500	mg/l
Volume of tank required =		Vft	=	0.576	m ³

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสก ของ
สำนักงานพรคลังข้างที่ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสก ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นี้
ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำ
มաตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้
สำนักงานฯ ได้แจ้งสำนักงานพรคลังข้างที่ และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ฐาน คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อ
ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 0-2278-5469

ผู้ตรวจ
ผู้ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร่วม
ผู้พิสูจน์

เงื่อนไขที่โครงการบ้านราชปะสังค์ ของสำนักงานพรคลังข้างที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านราชปะสังค์ ของสำนักงานพรคลังข้างที่ ตั้งอยู่ที่ซอยมหาเด็กหลัง 3 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 220 หน่วย จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ชรา คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านราชปะสังค์ ของสำนักงานพรคลังข้างที่ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญ การฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคัญจากการ กิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารแนวทางและมาตรการในการแก้ไข ปัญหาต่อไป

หน้า..... |ทั้งหมด ๓๐หน้า
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง

สรุปรายงานผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้ำดู มาตรฐานปฏิบัติการที่ได้ตามมาตรฐานสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราชประสงค์

หัวข้อการสังเคราะห์ผลลัพธ์	ผลการทดสอบล้อม	มาตรฐาน"ป้องกันแก้ไขและจัดการภัยแล้วล้อม"	มาตรฐานตอบสนองความต้องการของบุคคลภายนอก"
1. ทรัพยากรทางอากาศ	ระดับก่อสร้าง	การก่อสร้างโดยรวมไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง ดำเนินไปเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ	ระดับดีเยี่ยม	การดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบ ต่อสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด เนื่องจากการตัดผืนที่ดินจากการน้ำมีความเหมาะสมสูง กลมกลืนกับสภาพภูมิทั่วโดยรอบ	-
1.2 สภาพภูมิศาสตร์	ระดับดีเยี่ยม	การดำเนินการของโครงการที่ไม่ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและเชิงโครงสร้าง	-
1.3 คุณภาพอากาศ	ระดับก่อสร้าง	ระดับก่อสร้าง	ระดับก่อสร้าง
		<ol style="list-style-type: none"> ผู้ตรวจสอบที่เกิดจากภารกิจสำรวจมีความเข้มข้น 0.011 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าอนุญาตค่ามาตรฐานผู้居住อยู่ใน บริยภาพต่ำสุด 24 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ความชื้มน้ำของ CO, THC, NO_x, และ TSP ที่เกิด จำกัดบนผืนดินสูงสุดอยู่ประมาณ 0.33 มก./ลบ.ม. ที่น้ำที่มีผิวน้ำเป็นปัจจัยแปรผันตามฤดูกาล ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 3 ด้านเพื่อ ประเมินภารกิจสำรวจของผู้居住อยู่ จัดการจราจรและจราจรที่ต้องเดินทางไปมา ให้ บุคคลที่มีผิวน้ำเป็นปัจจัยแปรผันตามฤดูกาล หรือจัดก้อนสาดได้ รวดเร็วและบ่งชี้รักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่สกปรกมากในที่ใช้งาน ต้องกำกារตามสะกด เดินพื้น โคลน ราย ที่ต้องกันอยู่ข้างนอก รอบรั้วโครงการกุญแจ 	<ol style="list-style-type: none"> กារดูดซับเขตภารกิจสำรวจอย่างชัดเจนและจัดทำรั้วพลาซีมี ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อบีบอุ้กภารกิจสำรวจของผู้居住อยู่ใน ผู้คนติดเสื้อกาว 10 ไมตรีรอบ บริเวณรอบโครงการ จำนวน 1 ครั้ง ในช่วงที่ภารกิจสำรวจ ฉีดพรมฆ่าเบี้ยนที่ภารกิจสำรวจเป็นประจำทุกชั่วโมงหรืออย่าง น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อสตูว์ฟังกระดาษของผู้居住อยู่ได้ จัดการพื้นที่ที่มีผิวน้ำเป็นปัจจัยแปรผันและด้านซ้ายอีก 3 ด้านเพื่อ ประเมินภารกิจสำรวจของผู้居住อยู่ จัดการจราจรและจราจรที่ต้องเดินทางไปมา ให้ บุคคลที่มีผิวน้ำเป็นปัจจัยแปรผันตามฤดูกาล หรือจัดก้อนสาดได้ รวดเร็วและบ่งชี้รักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่สกปรกมากในที่ใช้งาน ต้องกำกារตามสะกด เดินพื้น โคลน ราย ที่ต้องกันอยู่ข้างนอก รอบรั้วโครงการกุญแจ จัดตั้งรากฐานรากทุกสิ่งที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาผลพิษทาง ทางอากาศและเสียงที่มีผลกระทบต่อคนบุญพาณิชย์

ผู้รับรอง
ดงดง

ผู้รับรอง
ดงดง

የኢትዮጵያዊነትና የሚሸጠውን ስርዓት (፩፭ ፲)

สรุปรายงานผลการทดสอบท่อสิ่นเชื่อมที่สำคัญ_มาตรฐานการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาประยุกต์(ต่อ 3)

หัวพยากรณ์สิ่งแวดล้อม	ผู้กระทำบุญเดล้อม	มาตราการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างสุดรุนแรงเป็นอย่างมากและลดผลกระทบไปถึงล่าสุด	เพื่อให้ความเร็วในการรับสิ่งก่อสร้างและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยใช้ชุดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	
ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไปถึงล่าสุด		4. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
		5. ติดตั้งผ้าใบด้านนอกอาคารที่ก่อสร้างทุกด้าน ให้มีความ เทาๆ กับความสูงของอาคารเพื่อช่วยลดความร้อนของเสียงลง	
		6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงบุคคล เช่น Ear Plug และ Ear Muff ให้แก่คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เป็นเวลานานติดต่อ กัน	
		7. การก่อสร้างโครงสร้างต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่ดำเนิน การในช่วงวันหยุดสวรรค์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะยังดำเนินการ	
		ติดป้ายกำกัตรตามเรื่องของกฎหมายที่แล็บที่ลูกค้าระบุ ภายในโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้เสียหาย	
ระยะเวลาดำเนินการ	เมื่อโครงการเปิดให้ดำเนินการแล้วมีปริมาณการจราจร เพิ่มขึ้น 296 ตัน ซึ่งอาจส่งความรำคาญให้กับชุมชนโดยรอบ โครงการ จึงเสนอให้หน่วยงานและลดผลกระทบ ต่อไป	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	
1.5 น้ำผิดติด	ระบายน้ำอุ่นร้อน	ระบายน้ำอุ่นร้อน	
	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสื้อรองรับและระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการ ก่อสร้างครอบคลุมกว้าง	
	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	2. จัดให้มีระบบดักจับก่อนระบายน้ำเสียสู่ท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโครงการ	
	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	3. ตรวจสอบปรังะบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐานสูงสุดก่อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำ	
	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	ล่วงหลังดำเนินการรับทราบจากผู้รับเหมา	
	คาดการณ์การป้องกันและลดผลกระทบ	หากเกิดข้อผิดพลาดทางมนุษย์ในกระบวนการให้เข้าไปชี้แจงทุกมวน มาทำการสูบสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเป็นระยะ ดังนั้นผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้นเนื่องจากการป้องกันและลดผลกระทบผู้ติดอาชญา	หน้า 4 แบบ 30 ลงชื่อ..... ผู้ประวต

สรุปรายการและตัวผู้แต่งงานและผู้ร่วมงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านฯประเสริฐ (ต่อ 4)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ระบบดrainage	ระบบทดลองรักษาความชื้นในห้องน้ำและห้องนอน ระบบดrainage	ระบบทดลองรักษาความชื้นในห้องน้ำและห้องนอน ระบบดrainage	ระบบทดลองรักษาความชื้นในห้องน้ำและห้องนอน ระบบดrainage	ระบบทดลองรักษาความชื้นในห้องน้ำและห้องนอน ระบบดrainage
2. ห้องพยาบาลรักษาภาพ 2.1 นิเวศวิทยาบนบก	พื้นที่โดยรอบห้องรักษาภาพเป็นระบบปิด แบบเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งกอสร้างที่เป็นอนาคตและระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อการพำนัชกรรมและห้องอาชัย จังหวัด พะเยาพื้นที่เหลือส่วนที่เป็นสีเขียวที่ต้องดูแลในการพัฒนาโดยไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาบนบกแต่อย่างใด	พื้นที่โดยรอบห้องรักษาภาพเป็นระบบปิด แบบเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งกอสร้างที่เป็นอนาคตและระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อการพำนัชกรรมและห้องอาชัย จังหวัด พะเยาพื้นที่เหลือส่วนที่เป็นสีเขียวที่ต้องดูแลในการพัฒนาโดยไม่ก่อ	พื้นที่โดยรอบห้องรักษาภาพเป็นระบบปิด แบบเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งกอสร้างที่เป็นอนาคตและระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อการพำนัชกรรมและห้องอาชัย จังหวัด พะเยาพื้นที่เหลือส่วนที่เป็นสีเขียวที่ต้องดูแลในการพัฒนาโดยไม่ก่อ	พื้นที่โดยรอบห้องรักษาภาพเป็นระบบปิด แบบเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งกอสร้างที่เป็นอนาคตและระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อการพำนัชกรรมและห้องอาชัย จังหวัด พะเยาพื้นที่เหลือส่วนที่เป็นสีเขียวที่ต้องดูแลในการพัฒนาโดยไม่ก่อ
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาน้ำแม่น้ำแม่ยังได เนื่องจาก โครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองต่าง ๆ แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำแม่ยังได	กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาน้ำแม่น้ำแม่ยังได เนื่องจาก โครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองต่าง ๆ แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำแม่ยังได	กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาน้ำแม่น้ำแม่ยังได เนื่องจาก โครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองต่าง ๆ แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำแม่ยังได	กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาน้ำแม่น้ำแม่ยังได เนื่องจาก โครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองต่าง ๆ แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำแม่ยังได

ผู้รับรอง : 
ลงชื่อ.....

ผู้รับรอง : 
ลงชื่อ.....

สรุปรายการแสดงผลกราฟแบบต่อสิ้นเดือนก่อนที่มาตรวัดลูกค้าบ้านและบ้านพัก ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราชประยศ (ต่อ 5)

หัวข้อการวิจัยและตัวอย่าง	ผลกราฟสิ่งแวดล้อม	มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม	มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	<p>ระยะเวลา 3 เดือน</p> <p>ระยะเวลา 3 เดือน</p> <p>ในระยะเวลา 3 เดือนนี้ ผู้คนใช้เวลาอยู่ในบ้านเฉลี่ย 22 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 23 นาทีต่อวัน คาดว่าสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเวลาในการทำงานและการเดินทาง ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่เวลาในการทำงานและเวลาในการเดินทางลดลง</p> <p>คาดว่าสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเวลาในการเดินทาง ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่เวลาในการทำงานและเวลาในการเดินทางลดลง</p> <p>คาดว่าสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเวลาในการเดินทาง ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่เวลาในการทำงานและเวลาในการเดินทางลดลง</p>	<p>ระยะเวลา 3 เดือน</p>	<p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรวัดรักษาระบบสิ่งแวดล้อม</p>

สรุปรายการแสดงผลกรวยแบบท่อสิ้นและลูกกรวยแบบท่อสิ้นและลูกกรวยแบบท่อรูม มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญ มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราชประสังค์ (ต่อ 6)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ในการจัดการด้านเจ้าภาพของร่างชั้นเต็มในสังคมชาวบ้าน ต้องมีการซ่อนติดโน๊ตเขี้ยวนหางนกนิวเก้าตี-รักลิตติ ให้ทึบตันปะยาง 3,000 ลบ.ม. ที่ ตำบลศุกต อำเภอสาลูกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ทำการขอนลั่นดินในช่วงเวลาเร่งรัว (9.00-16.00น.) เพื่อลดปั๊มน้ำจากคันบดขององค์กรจราจรและยังเป็นภาระตระหนักความดังของเสียงรบกวนต่อบุคคลชาว รบปรารถนาที่ใช้ในการขอนลั่นจะต้องบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดน้ำชารุดเสียหาย ควบคุมแมลงดูดและไม่ให้รบกวนท่าตีนตากหล่นบนผิวจราจร โดยดูดแลให้ปิดปากบานบารุงทุกใหญ่แมลงห้าใบบดสุมให้มีจุดเดียว ทำความสะอาดกระเบ怕และล้างล้อรถทุกครั้งก่อนออกกันน้ำ <p>ระยะดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดพิทักษ์การเดินรถภายในโนดรุงไว้ชั่วโมงและติดป้าย “จำกัดความเร็วของรถยนต์” จัดไฟเลี้ยวหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลและดูดบ้านนา ความสะอาดและการพัฒนาชุมชนที่ดินที่ดินสาธารณะ เผื่อป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงมหานครเดือนหลวง ๓ และถนนราชดำเนิน
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>พื้นที่ดินรองรับและริบเวลในลักษณะจัดเป็นที่ดินประกอบที่ดินอย่างพัฒนาเน้นมาก (พื้นที่สีเขียวแล้ว) ตามภูมิประเทศของฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) บริเวณหมา拜师学艺 3.30 ไร่ใช้ประโยชน์เพื่อ การอยู่อาศัย ซึ่งมีเชิงมืออาชีพอาทิตย์พิเตชะ สถาบันราชการ และการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดการกิจกรรมอื่นๆ เช่นจัดบ้านพักนักเรียนนักเรียนที่ดินเหลือเพื่อจัดการอื่นๆ เช่น 152,913 ตร.ม. จึงไม่พัฒนาต่อข้อ</p>	หน้า..... ๗ ทางหน้าด.. ๘๐ ลงชื่อ..... อ.; ผู้รกรก;

สรุปรายการและดัชนีผลการระหว่างทบท่อริสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมมาตราชารติดตามตรวจสอบดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราชประสาท (ต่อ 7)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กำหนดซึ่งมีผลกระทบต่อไปยังได ลักษณะของโครงสร้างมีความ เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัย และพัฒนาชุมชน รวมไปถึงความต้องการที่อยู่อาศัย ของคนในเขตเมือง			
3.3 การใช้ไฟฟ้า	ระบบก่อสร้าง ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตประมาณ 20 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งการไฟฟ้าตามควรลด เขตติดลมเตี้ยสามารถ ให้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงไม่มีภัยให้เกิดผลกระทบต่อการ ใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด ระบบดำเนินการ การไฟฟ้าในครัวเรือนจะลดความเชื่อมโยงเบ็ดเตล็ดมากในทำนองเดียวกัน ไฟฟ้าให้กับโครงสร้างได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการติดตั้ง โครงวางไว้มีภัยให้ผลผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าพื้นที่ ใกล้เคียงแต่อย่างใด	ระบบดำเนินการ 1. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 2. กำหนดระยะเวลาการเบ็ดไฟให้เหมาะสมส่วนบ้านเรือนโดยทางเดิน เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในอนาคตมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 4. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตัดประสาทไฟฟ้า หากที่สุด เช่น การติดตั้งหัวเรือซักผ้าในครัวเติมยาเป็นจานวน มาก เป็นต้น	ระบบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยการติดตามตามมาตรฐานที่ต้องการ
3.4 การใช้แก๊ส	ระบบก่อสร้าง การใช้แก๊สในช่วงต่อสิ่งมีชีวิตประมาณ 20 ลบ.ม./วัน จำนวนเป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และนำไปใช้เพื่อการก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน ซึ่ง ลักษณะงานการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์สิ่งมีชีวิตตามการให้บริการ ได้อย่างเพียงพอ ระบบดำเนินการ 1. ความต้องการใช้แก๊สภายในโครงการมีประมาณ 224 ลบ.ม./วัน ในการผลิตยังน้ำไม่ส่วนที่น้ำใช้ปริมาณน้ำ 548 ซึ่งส่วนกันงานการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ตามการให้บริการ สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 2. โครงการได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพน้ำได้ดีและยังคงเป็นน้ำ	ระบบดำเนินการ 1. จัดทำหมู่ใช้ซื้อวงเพียงพอ 2. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้แก๊สอย่างประหยัด เช่น อบน้ำตัวผู้คนบว มน้ำกาวอาบในอ่างอาบน้ำและระหว่างสูบบุหรี่มีครัวเปิดฝักบัวที่ไว ซักผ้าซึ่งมีปริมาณผ้ามากพอที่จะช่วยประหยัดน้ำได้และ นำจากการซักผ้าลงมาสามารถนำไปซักผ้ากันเป็นน้ำผ้าเช็ดตัว ผ้าภูบาน และนำไปใช้ด้วย	ระบบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยการติดตามตามมาตรฐานที่ต้องการ การແটกແลี่ร่วมกันของทั่วประเทศฯ การทำท่านขอเป็น ว่าสาและวิเตอร์ เป็นประจាតีต่อนัด 1 ครั้ง เป็นต้น หน้า... ๘ พ.ง. พ.ด. หน้า ลงชื่อ..... ๐: ผู้รับรอง

สรุปรายการแสดงผลการทดสอบท่อส้วมแบบที่สำเร็จปุ๊ป มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อส้วม แมลงมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราชประสังค์ (ต่อ 8)

หัวข้อการตั้งใจแฉล้ม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางบ้านแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บันชับน้ำดูดพักความชื้นร่วมประมาณ 887 ลบ.ม. สามารถล่ารอน้ำดูดเบเพลิงได้นาน 30 นาที และสำรองน้ำใช้ได้ 55 ชม. หรือประมาณ 3 วัน ดังนั้นปริมาณน้ำสำรองที่โครงการจัดเตรียมไว้จะมีปริมาณที่เพียงพอ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางบ้านแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการร่มผอย	ระบบทากอสระวัง คาดว่าจะมีน้ำผอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างปริมาณ 600 ลิตร/วัน และมูลฝอยที่เกิดจากการจัดการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง หากไม่มีการจัดตกลาที่ต้องจัดก่อให้เกิดปัญหาการเพร่กระเจาของเชื้อโรคที่ซึ่งออกຈาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่ามองและยังเป็นหัวพันที่ซึ่งออกຈาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่ามองและยังเป็นแหล่งพัฒนาเชื้อร้ายของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะชนิดโรคต่าง ๆ ด้วย	1. จัดให้มีการอ่วรบูญโดยขนาด 200 ลิตร วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 3 ถัง เพื่อรองรับเชื้อมูลฝอย และประสานงานให้ล้างทำความสะอาดเขตป่าทุกวัน ทำการเก็บชุมสิ่งของไว้ภายในตู้เย็นป้องกันการเข้ากัดสูบดูดเสียงดังก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เกษตรลีจั่นนำไปหล่อใหม่ เชิงอุตสาหกรรม จานนี้ไปเมบปรับระดับพื้นที่ ไม่แบบนา กลับมาใช้ใหม่ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปลับ มาใช้ประโยชน์ได้รีบลอกนำไปทิ้งลงร่องรั้บ ซึ่งทางผู้รับเหมาจะต้องติดต่อไปที่สำนักงานเขตป่าทุกวัน มาปรับใบกำจัดต่อไป 2. ขยายมูลฝอยจากการร่อนรังนกครกในที่บ้านระเบียบในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถซึ่งไปเก็บขยะได้จ่ายผลค่าปรับประสานงานให้สำนักงานเขตป่าทุกวัน แนวทางการรักษาไม่เป็นระเบียบ 3. ตรวจสอบภาระน้ำระดับที่บ้านและดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดี แต่หากห้องน้ำชำรุดหรือรั่วซึม แล้วควรรีบไปบูรณะทันที 4 กำชับให้คนงานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพน่ารับ	หน้า ๙ ทั้งหมด ๓๐ หน้า ลงชื่อ ๘ ผู้รับ

สรุปรายการแสดงผลการรายงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

โครงการบ้านชาวประมงที่ 9

ทั่วไปการดูแลด้วยคอม	ผลการดูแลด้วยคอม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลตามที่รวมอยู่ในคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระบบทดลองการ	มูลฝอยที่เกิดจากโครงการตัวอย่างเป็นปะมาณ 3.5 ลบ.ม./วัน โดยพอกอ้าศัยและน้ำหนักในโครงกวัจต์ต้องนำมูลฝอยมาทิ้งลงในถังมูลฝอยที่จัดไว้ จำกัดจำนวนที่จะมาทำการเบิร์บรวมมูลฝอยต่อกัน แล่นไบอากรของรวมไว้บริเวณห้องพักนักเรียนระจํากลุ่มนี้ โดยห้องพักนักเรียน	<p>1. ติดป้ายประชารสัมพันธ์ให้เข้าพักในโครงภารต์แยกมูลฝอย เป็นปี บลลจ. และบลลจ. ผลิตออกมูลฝอยอันตราย ก่อนที่จะลงทิ้งรับมูลฝอยที่โครงภารต์ได้เตรียมไว้</p> <p>2. จัดตั้งร่องรองรับมูลฝอยอันตรายที่มีป้ายติดทึ้งว่า “มูลฝอย อันตราย” อย่างชัดเจน ไว้ริมถนนหนทางพัฒนาด้วย</p>	ระบบทดลองการ
ของโครงการนี้ปริมาณครัวเรือนประมาณ 14 ลบ.ม.สามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 3 วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ นอกรากันนี้ ห้องพักมูลฝอยต้องถูกดักบ้านที่จอดรถ วันเดียวมูลฝอยของสิ่งกากบาทก่อเป็นวันสามารถใช้มาเก็บขยะได้อย่างสะดวก ส่วนน้ำเสียล้างห้องพักมูลฝอยจะหล่อลงร่องบ้านบ่อบันดาลซึ่งของโครงงาน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากน้ำเสียลงห้องพักนักเรียน แต่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการอิฐเช่น ปูกระเบื้องรูบกวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการจัดการมูลฝอยอย่างถาวร ช่องมูลฝอย	<p>3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับวัสดุผสมผอยเปยก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย แลดติดป้าย Recycle ภายในห้องพัฒนาด้วยและติดป้าย “ห้ามดูจงเพื่อความสะอาดในการเชื้อจัดเด็กของ เด็กนักเรียนที่มาใช้งานของบ้านวัน</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับวัสดุผสมผอยที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ และกระป๋องเหลือ ออกจาชัยประภาก้อน ๆ</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่สำหรับวัสดุผสมผอยอย่างทั่วทั้งหมด ให้สูงตามตัวแบบส่วนตัว ของโครงงาน ไปรบกวนการจัดการ ช่องมูลฝอย</p>	<p>ของโครงการนี้ปริมาณครัวเรือนประมาณ 14 ลบ.ม.สามารถรองรับมูลฝอยได้นานประมาณ 3 วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ นอกรากันนี้ ห้องพักมูลฝอยต้องถูกดักบ้านที่จอดรถ วันเดียวมูลฝอยของสิ่งกากบาทก่อเป็นวันสามารถใช้มาเก็บขยะได้อย่างสะดวก ส่วนน้ำเสียล้างห้องพักมูลฝอยจะหล่อลงร่องบ้านบ่อบันดาลซึ่งของโครงงาน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากน้ำเสียลงห้องพักนักเรียน แต่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการอิฐเช่น ปูกระเบื้องรูบกวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการจัดการมูลฝอยอย่างถาวร ช่องมูลฝอย</p> <p>6. จัดให้มีห้องพัฒนาด้วยและติดป้าย “ห้ามดูจัดเด็ก” ให้สูงตามตัวแบบส่วนตัว ของโครงงาน ไปรบกวนการจัดการ ช่องมูลฝอย</p> <p>7. ล็อกทำตัววัสดุผสมผอยและบลลจ. บนบลลจ. น้ำยาสีปูด้าหะละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น อันเนื่องมาจากกรรมวัสดุที่มีกลิ่นเหม็น และเป็นการป้องกันแมลงสาบหรือสัตว์พืชพันธุ์ไม่ควรเข้ามาใช้ แหล่งเพาะพันธุ์</p>	ระบบทดลองการ

หน้า..... 10 ทั้งหมด..... 30 หน้า.....
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง

สรุปรายการแสดงผลกระบบท่อสิ้นเชื่อมที่ขึ้นและลดผลการรักษาเพื่อมาตรฐานค่าพิเศษลดลงตามตัวมาร์กติเตอร์ตามตัวอย่างที่ต้องการ

โครงการบ้านราษฎร์ประเสริฐ (ต่อ 10)

หัวพยุงการล้างเส้นทางล้อม	ผลการทดสอบเส้นทางล้อม	มาตรฐานการรักษาเพื่อสิ้นเชื่อม	มาตรฐานการรักษาเพื่อสิ้นเชื่อม	มาตรฐานการรักษาเพื่อสิ้นเชื่อม
		8. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันในการรักษาพื้นที่กันชนให้กับพนักงาน ที่ต้องสัมผัสถึงเส้นทางเส้นสีเหลืองโดย เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก และถุงกันสำหรับช่างซ่อมบำรุงทางเส้นทางที่ทำการ ขันต่วยาซึ่งมีผลอยเรียบร้อยแล้ว	8. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันในการรักษาพื้นที่กันชนให้กับพนักงาน ที่ต้องสัมผัสถึงเส้นทางเส้นสีเหลืองโดย เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก และถุงกันสำหรับช่างซ่อมบำรุงทางเส้นทางที่ทำการ ขันต่วยาซึ่งมีผลอยเรียบร้อยแล้ว	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การรับเข้าเส้นทาง สิ่งปฏิกูล	ระบบกักกัน น้ำเสียที่เกิดจากน้ำที่ได้รับพื้นที่อื่นร่วม กิจกรรมการก่อสร้าง หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องอาจส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ได้	1. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้ที่ต้องการอย่างถูกต้อง เพื่อรับรองรากไม้สิ่งแวดล้อมที่ต้องการอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามการตัดขยะก่อนที่จะนำออกต่อสาธารณะ 2. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้ที่ต้องการอย่างถูกต้อง ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง โดยใช้รากแบบต่ำๆ เรียกว่า ต้นไม้ห่อราก จำนวน 10 ห้อง โดยใช้รากแบบต่ำๆ เรียกว่า	ระบบกักกัน 1. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้ที่ต้องการอย่างถูกต้อง เพื่อรับรองรากไม้สิ่งแวดล้อมที่ต้องการอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามการตัดขยะก่อนที่จะนำออกต่อสาธารณะ 2. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้ที่ต้องการอย่างถูกต้อง ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง โดยใช้รากแบบต่ำๆ เรียกว่า	ระบบดำเนินการ บริเวณที่ต้องการติดตั้งท่อระบายน้ำเสียของระบบบำบัดและ บ่อพักน้ำที่ก่อขึ้นให้เข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เป็นประจำทุก 1 เดือน ด้วยน้ำที่ควรจะต้องรีบูต ท่อระบายน้ำเสีย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง BOD ปริมาณสารเคมีในลักษณะของน้ำเสีย และปริมาณสาร ละลายน้ำ ส่วนการติดตั้งท่อระบายน้ำทั้ง
		1. นำเสียที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินโครงการมีประมาณ 179 ลบ.ม./วัน จะถูกนำไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Activated Sludge จำนวน 1 ชุด สามารถบำบัด น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ด้วยระยะเวลา น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่จ้าอคากปร缋ภาคฯ จึงไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบโดยไม่เจ็บ	1. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้ที่ต้องการอย่างถูกต้อง โดย 220 ลบ.ม./วัน ทั้งหมดที่ต้องใช้ไว้ในรูปที่ 3.6-1 และแบบขยาย บ่อบำบัดน้ำเสียไว้รูปที่ 3.6-2 2 ดูแลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ อย่างสมอ	ระบบดำเนินการ บริเวณที่ต้องการติดตั้งท่อระบายน้ำเสียของระบบบำบัด ความเป็นกรด-ด่าง BOD ปริมาณสารเคมีในลักษณะของน้ำเสีย ปริมาณสารเคมีในลักษณะของน้ำเสีย ชั้นไฟฟ์ ในโตรเรนในรูป TKN น้ำมันและไขมัน
		3. จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้เพื่อวัสดุพืชเชิงพากรท่องเที่ยว อย่างสม่ำเสมอเพื่อวัสดุพืชเชิงพากรท่องเที่ยว	3 จัดที่พื้นที่รับรองรากไม้เพื่อวัสดุพืชเชิงพากรท่องเที่ยว	หน้า..... ๓๐ ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

สรุปรายการและผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ_มาตราการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม_และมาตรการวิจิตตามมาตรฐานราชบูรณะของประเทศไทย (ต่อ 11)

หัวข้อการสัมภาษณ์และถ้อยคำ	ผลการสัมภาษณ์และถ้อยคำ	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ
3.7 การระบายน้ำและ การป้องกันท่วม	ระบบกักอุ่นร้อน น้ำให้เปล่าจากกระบวนการพรมดินและน้ำที่เกิดจากน้ำฝนจะซึ่งแตกต่างกัน ที่น้ำและทรายอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ระบบดrainage	ระบบกักอุ่นร้อน 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 2. สร้างบ่อ蓄水池ของระบบระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ออกสู่ภายนอกของโครงการ และหมั่นตรวจสอบบ่อพักน้ำเพื่อบรรจุน้ำให้กับการลักลั่นของดินซึ่งเป็นปุ่ลกระต่ายที่ต้องการอนุรักษาน้ำ 3. ป้องกันและตรวจสอบไม้ไผ่และเศษสักดูดทางน้ำที่อาจหล่นไปอุดตันในท่อระบายน้ำ	เจ้าของโครงการต้องตรวจสอบสภาพการแล้ว หรือร่วมมือของระบบระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งดูแลไม้ไผ่และเศษสักดูดต้นไม้ที่รอบบ้านที่เป็นประจำทุกวัน
4. คุณค่าต่อดินภูมิศาสตร์	จากการประเมินอัตรากำไรหลังสุดของน้ำผิวน้ำที่ก่อการก่อการพัฒนาโครงการท่ากัน ก่อนการพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.04 ลบ.ม./วันที่ และอัตราการให้สูงสุดของน้ำผิวน้ำหลังการพัฒนาโครงการท่ากัน 0.11 ลบ.วันที่ ซึ่งปริมาณน้ำให้กันอย่างเพียงพอสำหรับต่อพื้นที่ชั่วโมงต่อวันได้ หากไม่มีระบบการจัดการระบายน้ำที่พอ	ระบบดrainage 1. ควบคุมอัตรากำไรระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการไม่มากกว่า 0.04 ลบ.ม./วันที่ ให้กับหัวน้ำอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยจัดให้มีบ่อหัวน้ำขนาด 311 ลบ.ม. เพื่อรับน้ำที่ไหลลง และควบคุมการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบกุ่ม(Submersible Pump) ที่มีความสามารถในการสูบขึ้น 0.04 ลบ.ม./วันที่ ซึ่งไม่เกินอัตรากำไรระบายน้ำสูงสุดก่อนการพัฒนา แสดงที่ตั้งในรูปที่ 3.6-1 และแบบขยายบ่อหัวน้ำในรูปที่ 3.7-1 2 หนึ่งเดือนจะสูบดูดและดูดลอกน้ำพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียและห่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ำอันเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ	เจ้าของโครงการต้องดำเนินการในวันเวลาลงดิน (ดูแบบ)
4.1 เสียงค่าต่อดินภูมิศาสตร์	ระบบกักอุ่นร้อน ผลการทดสอบที่เกิดขึ้นนั้นคือด้านบานและด้านลับ ผลการพบด้านบนที่สำคัญจะเป็นโคลนด้วยตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทรายเป็นช่วงเวลาของก่อสร้างโครงการ โนนแข็งของภาระอาจร้ายแรงได้และอาจข้ออ่อนในด้านการรักษาตัว	1. ประชุมพัฒนาให้ผู้อ่าวยื่นใบอนุรักษ์ในบริเวณใกล้เคียง ทราบเป็นช่วงเวลาของก่อสร้างโครงการ 2. ไม่ทำการก่อสร้างในเวลาลงดิน (ดูแบบ)	หน้า..... พ.ย.๒๐๑๙ ลงชื่อ..... ผู้ประกอบฯ

สู่ป้ายการแสดงผลกราฟแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ_มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม_และมาตรฐานการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านรักษประดง๓ (ต่อ 12)

หัวพยากรณ์สิ่งแวดล้อม	ผลการแบบสิ่งแวดล้อม	มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยจะทำให้ได้ทราบชุมชนและชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนผลกระทบทางลบอาจอีกหนึ่งสาเหตุที่มาสืบเนื่องมาจาก ผู้คนของ	ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเชิงของการเพิ่มแมลง ที่พืช草原ที่อยู่ในบุปผาชุมชนในขณะเดียวกันและช่วยรักษาป่าปะซากชัย ที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก	18.00-06.00 น.) และช่วงเย็นหยุดเพื่อสถานการณ์ที่ ด้านเสียงอันก่อให้เกิดความรำคาญต่อบุปผาชุมชน โดยรอบโครงการ	มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ระยะดำเนินการ
4.2 สภาพสาธารณสุข	ระยะก่อสร้าง	ระยะก่อสร้าง	ระยะก่อสร้าง
	1. การก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสุข อน ความเรืองจ้าวอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง โครงการ ทางเดินทางไปจากห้องน้ำและถนนของจราจร ก่อสร้าง	มาตราการต้านเสียงรบกวนโดยไม่ลดความปลดปล่อย 1. ผู้รับเหมาจะต้องจัดห้ามเครื่องรื้อหักกันในการรากงาน ให้กับบ่อน้ำงานและถนนงานอย่างเพียงพอและให้เป็น ไปตามระเบียบของกฎหมายแรงงาน	มาตราการต้านเสียงรบกวนโดยไม่ลดความปลดปล่อย 1. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประการดูแลแรงงาน มาใหม่ เพื่อการคุ้มครองสวัสดิการของคนงาน ก่อสร้างโดยกับบัญชาราบทอนให้มีมาตรฐาน อย่างดีรักษา ผลกรหบทั้งส่วนสภาพสาธารณสุขทางเดินที่ชุมชนอย่าง มาก
	2. หากไม่มีการจัดระบบน้ำกิ่งบาลให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขได้ ระยะดำเนินการ	2. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประการดูแลแรงงาน มาใหม่ เพื่อการคุ้มครองสวัสดิการของคนงาน ก่อสร้างโดยกับบัญชาราบทอนให้มีมาตรฐาน อย่างดีรักษา ผลกรหบทั้งส่วนสภาพสาธารณสุขทางเดินที่ชุมชนอย่าง มาก	2. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประการดูแลแรงงาน มาใหม่ เพื่อการคุ้มครองสวัสดิการของคนงาน ก่อสร้างโดยกับบัญชาราบทอนให้มีมาตรฐาน อย่างดีรักษา ผลกรหบทั้งส่วนสภาพสาธารณสุขทางเดินที่ชุมชนอย่าง มาก
	3. ผู้รับเหมาควรจัดห้ามรบกวนและอยู่บ้านริเวณที่远离บ้าน เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่บ้าน 4. ใบอนุวัฒน์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้มีอำนาจ ชั้นต้น (First Aid) อย่างเพียงพอรวมทั้งเมืองที่ ที่สามารถประเมินภัยทางชีวภาพนั้นได้อย่างถูกต้อง	มาตราการต้านรบกวนโดยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีส่วนที่ถูกสักขีษะและ สำหรับคนงานกำหนดตัวรับผ่านคนงาน 20 คนต่อ	มาตราการต้านรบกวนโดยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีส่วนที่ถูกสักขีษะและ สำหรับคนงานกำหนดตัวรับผ่านคนงาน 20 คนต่อ

ผู้รับเหมา.....
ลงชื่อ.....

ผู้รับเหมา.....
ลงชื่อ.....

สรุปรายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไขและลดผลกรวยที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกรวยเบื้องต้น แหลมมาตรากรวจติดตามตรวจสอบดูหมอกพัสดุคงเหลือตาม
โครงการบ้านราชประเสริฐ (ต่อ 13)

หัวพิจารณาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบดูหมอกพัสดุคงเหลือตาม
4.3 การป้องกันอุดตันรีไซเคิลและควบคุมตักภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะก่อสร้าง ไม่มีการพัฒนาตัวอย่างดูงานภายในพื้นที่โครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง ไม่มีการพัฒนาตัวอย่างดูงานภายในพื้นที่โครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับต่ำ	ส่วน 1 ห้องห้องส้วมต้องมีผู้ดูแลทรายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร และต้องมีทางเดินกว้างกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร 2. จัดทำน้ำทิ่มน้ำทิ่มสำหรับดูงานก่อสร้างอย่างเพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน-วัน 3. จัดให้มีถังรองรับน้ำฝนอยู่ในบริเวณที่เพียงพอสำหรับรองรับน้ำฝนโดยที่ติดชั้นและคาดว่าปรับสถานะในห้องน้ำ งานน้ำตามกำหนดการเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน	ระยะดำเนินการ เจ้าของโครงการควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมพร้อมของระบบการระบายน้ำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ทางพรมแดนและถังน้ำทิ่มที่เพียงพอสำหรับน้ำฝน ประเมินว่าเป็นประจำทุก 3 เดือน พроверมหัตราชจสอบสภาพแวดล้อมของสถานีต้น้ำต่อบริษัทสัญชาติ (FHC) เครื่องกำกับผลลัพธ์งานไฟฟ้าสำรอง และติดตั้งใหม่ในมูลสิบช่วงเวลาประมาณหนึ่งปี เป็นประจำทุก 6 เดือน
4.4 การป้องกันอุดตันรีไซเคิลและควบคุมตักภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะก่อสร้าง ไม่มีการพัฒนาตัวอย่างดูงานภายในพื้นที่โครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง ไม่มีการพัฒนาตัวอย่างดูงานภายในพื้นที่โครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับต่ำ	1. จัดให้มีห้องห้องส้วมต้องมีผู้ดูแลทรายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร และต้องมีทางเดินกว้างกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร 2. จัดทำน้ำทิ่มน้ำทิ่มสำหรับดูงานก่อสร้างอย่างเพียงพอสำหรับน้ำฝนโดยที่ติดชั้นและคาดว่าปรับสถานะในห้องน้ำ 3. จัดเตรียมเครื่องมือดูแลเพียงไว้บริเวณที่ก่อสร้าง 4. จัดเก็บสิ่งของที่พักคนงานอย่างเพียงพอ ระยะดำเนินการ หากดำเนินการตามข้อ 1-4 ที่กล่าวมาได้สำเร็จแล้ว สามารถดำเนินการต่อไป โดยร่วมกับโครงการบ้านฯ ที่มีกำหนดจัดซื้อห้องน้ำและห้องน้ำต่อไป ขออภัยหากบริเวณที่มีการใช้ซื้อห้องน้ำบริเวณที่มี ประกายไฟ	ระยะดำเนินการ 1. จัดให้มีห้องห้องส้วมต้องมีผู้ดูแลทรายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร และต้องมีทางเดินกว้างกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร 2. จัดทำน้ำทิ่มน้ำทิ่มสำหรับดูงานก่อสร้างอย่างเพียงพอสำหรับน้ำฝน ดำเนินการโดยโครงการ โดยมีพื้นที่ 445 ตร.ม. ภายในโครงการ บริเวณทางเข้าริมถนนของมหาตติพรวง 3 พื้นที่ 260 ตร.ม.

หน้า..... ๑๔..... พ.ศ.๒๕๖๗..... หน้า..... ๒๐..... พ.ศ.๒๕๖๗..... หน้า..... ๑๘..... พ.ศ.๒๕๖๗..... หน้า..... ๒๔..... พ.ศ.๒๕๖๗..... ผู้ประวัติ

สรุปรายการแสดงผลการทดสอบตัวลิสต์แบบแก้ไขและลดผลกรวยทบทวนเพื่อแก้ไขและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านราชประสังค์ (ต่อ 14)

หัวข้อการสังเกตล้อม	ผลการทดสอบล้อม	มาตรฐานแก้ไขและลดผลกรวยทบทวนเพื่อแก้ไขและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่มีภาระทางเศรษฐกิจต่ำและขาดแคลนทรัพยากรดูแลบ้านและบ้านเรือน	มาตรฐานแก้ไขและลดผลกรวยทบทวนเพื่อแก้ไขและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานแก้ไขและลดผลกรวยทบทวนเพื่อแก้ไขและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 แหล่งกำเนิดเสียง สถานที่ท่องเที่ยว และสุนัขร้ายกาฬ	ระดับก่อสร้าง การก่อสร้างจะทำให้เกิดห้องน้ำ公共ที่ไม่น่าดู ได้แก่ ความไม่เป็นระเบียบขององค์กรสักถูกสร้าง กาวร่องเข้า-ออกของรถบรรทุกหนักสักถูกสร้าง ฝุ่นละออง และเช่นมาตราการก่อสร้าง เป็นต้น	ระดับก่อสร้าง การก่อสร้างจะทำให้เกิดห้องน้ำ公共ที่ไม่น่าดู ได้แก่ ความไม่เป็นระเบียบขององค์กรสักถูกสร้าง กาวร่องเข้า-ออกของรถบรรทุกหนักสักถูกสร้าง ฝุ่นละออง และเช่นมาตราการก่อสร้าง เป็นต้น	ระดับก่อสร้าง 1. ห้องน้ำ公共ที่ไม่สามารถก่อสร้าง 2. วางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเดื่อจ้างไว้ที่เป็นระบบ 3. ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 4. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรื้อบำ泥กันเกร็ง เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง พื้นที่สาธารณะต้องรักษาความสะอาดโดยรอบอย่างรวดเร็ว ระดับติดตามการ
		มาตรฐานแก้ไขและลดผลกรวยทบทวนเพื่อแก้ไขและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หน้า... ๑๕ที่๗๖๘๗๔หน้า... ๑๖ที่๗๖๘๗๔หน้า... ๑๗ที่๗๖๘๗๔หน้า... ๑๘ที่๗๖๘๗๔ผู้รับคด ลงชื่อ.....


สรุปรายการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ_มาตรฐานปรองดองแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านราษฎรประสงค์ (ท่อ 1.5)

หัวพิมพ์รายการสิ่งแวดล้อม	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 : 1 จังคติว่าจะไม่มีผลกระทบในด้านดังต่อไปนี้	<p>1.3.1 จังคติว่าจะไม่มีผลกระทบในด้านดังต่อไปนี้</p> <p>(ดูแสดงในรูปที่ 4.4-1 ถึง 4.1-9)</p> <p>1 จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณซึ่งล่างชั้น 4 และชั้น 4A 2 ปลูกรักษาความสมดุลทางเดินด้วยพืชพรรณท้องถิ่นในอนาคต และภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>1 จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณซึ่งล่างชั้น 4 และชั้น 4A (ดูแสดงในรูปที่ 4.4-1 ถึง 4.1-9)</p> <p>2 ปลูกรักษาความสมดุลทางเดินด้วยพืชพรรณท้องถิ่นในอนาคต และภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ หมายถึง สำนักงานพัฒนาชุมชน/บริษัทบ้านราษฎรประสงค์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ควบคุม.....
ผู้รับรอง.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ควบคุม.....
ผู้รับรอง.....



รูปที่ 3.5-1 แบบแสดงที่ตั้งของห้องพักมลฝอย

บริษัท บ้านราชประสังค์ จำกัด
2 อาคาร เบอร์ ๑๐๘ ถนน เพลส ชั้น ๑ ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ ถนนราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน
เชียงใหม่ ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

บ้านราชประสงค์
ซอย มหาดเล็ก辉煌

ก้าวของ :
สำนักงานพะ-ຄลังชั้งที่
สำนักพระราชวัง

- ຕາມພິທີ/ກົດຕາກ ດີເລີກທາ
- ພະນັກ ພະນັກ ອາມເຊົ້າ ຈົກກາ
- ພະນັກ ພະນັກ ຮູບນັກ ລວມຜົນລົງທຶນເຊົ້າ ຈົກກາ
- ພະນັກ ພະນັກ ເປັນເປັນ ເປັນເປັນ ຈົກກາ


งานบริการลูกค้า
บ้าน แบบฉบับเดิม จำนวน 16500
พื้นที่ 02-237-0000 โทรสาร 02-237-1294

กิน	พวงบานทุกช่วง	ก.ก.	357
ชูรุนแล้ว	บานมากที่ปริมาณ ก.ก.	6595	
ใบเขียวๆ	ผลิตภัณฑ์ค้าขาย		
ออกก่อน	ก.ก.สังเคราะห์ พ.ก.	5197	
ออกต่อมา	ราชาธิราชพันธุ์ พ.ก.	6739	
ออกต่อไป	โนราเรืองชัย พ.ก.	17504	
ออกหนา	สีเดียวกรุง พ.ก.	7245	
ออกต่อไป	รุ่งสุข พ.ก.	18329	
รอบบ้านพันธุ์เชื่อมต่อ	ราชาชัย ก.ก.	2199	
นาน	ชาติชัยกอบ พ.ก.	2199	
นานกิน	กระซิบ พ.ก.	23130	
ชูรุนแล้ว	บี๊ฟแม่ดี้ พ.ก.	26155	
แบบบริเวณภาคพื้นทรายภาคใต้			
บริเวณที่	กุ้งเผาพันธุ์ พ.ก.	2004	
รอบ	นาฬิกาฟร์ พ.ก.	5225	
รอบบ้านทุกภาษาและบ้านท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	ราชาธิราชพันธุ์ พ.ก.	2004	
รอบ	โนรูบินา พ.ก.	5184	
รอบ	ศรีภูวดลกาลับ พ.ก.	25	
รอบนั้น อาจกินพืช จังกัด			
รอบ	บุกสวนเปรี้ยว		

ເນັດມະກຳແນະນຳແພັດເຊີ້ມາງຸປ ຈາກຄ

พื้นที่ 1

หนุมດ	หน้า
.....		ผู้บบrong
แบบขอรับ			
.....		A2-03	
.....
.....
.....			




รูปที่ 3.7-1 แบบขยายบ่อหน่วงน้ำ


หน้า..... ๒๐ แบบรายงานป้องกันน้ำ ๓๐ หน้า

ลงชื่อ..... **ก. ศ.** ผู้รับรอง


ລາຍລະອຽດ 1 : 75	
ລັດຖະບານ	ເມືອງຫຼວງ
ນະຄອນ	
ບໍລິສັດ	
ຮ່າງ	SN-26
ກະຊວງ	
ມະນຸຍາ	
ບໍລິສັດ	




รูปที่ 4.3-1 จุดรวมคนที่ 1 และ 2




រូបទី 4.4-1 ដំណោះស្រាយរបៀបនៃការរំភាពនៃបន្ទាន់រិភាគផ្ទាល់







รูปที่ 4.4-3 ผู้แต่งตั้งการจัด "มหกรรมดินแดนและ "มนต์เสน่ห์แห่งเมืองชั้น 4"



Not to Scale






30 หน่วย
26 หน่วย
25 หน่วย
24 หน่วย
23 หน่วย
22 หน่วย
21 หน่วย
20 หน่วย
19 หน่วย
18 หน่วย
17 หน่วย
16 หน่วย
15 หน่วย
14 หน่วย
13 หน่วย
12 หน่วย
11 หน่วย
10 หน่วย
9 หน่วย
8 หน่วย
7 หน่วย
6 หน่วย
5 หน่วย
4 หน่วย
3 หน่วย
2 หน่วย
1 หน่วย


รูปที่ 4.4-5 แบบแปลนรากฐาน กระเบื้องไม้ ล้ำทึบปลูกไม้ยืนต้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1.50 เมตร ไม้ยืนต้นแมสเลี้ยง ไม้คุดมุ่ย




รูปที่ 4.4-5 แบบแปลนรากฐาน กระเบื้องไม้ ล้ำทึบปลูกไม้ยืนต้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1.50 เมตร ไม้ยืนต้นแมสเลี้ยง ไม้คุดมุ่ย



រис. 4.4-6 ចុះតាមផ្ទើផ្លូវការណ៍នាំ



รูปที่ 4.4-7 รูปตัวพัฒนาที่สืบสืบมาตาม B



รูปที่ 4.4-8 ผู้แต่งงานจะประดูกันใน “บริเวณที่จอดรถ ชั้น 2”

