



ที่ ทส 1009/ 5074

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก ตากอากาศ ใน日期 12/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการ

2/ปฏิบัติ ...

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสริร์วัชร์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นี้ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เดชะวิชากุล
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0 2279 2792 0 2278 5469

ที่ ทส 1009/ 5074

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก ตากอากาศ ใน日期 12/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนัก/กลุ่มบริการ โทร.245
ที่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง ขอรับส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

เรียน หัวหน้างานธุรการ

ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พัฒนาด้วย บริการชุมชนและสถานที่พัฒนาภาค ในการประชุมครั้งที่ 44/2547 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ
กบภดินทร์ งานคนคุกคาม ของ น. วิวัฒน์ บัน พ. (นายน.)
ที่อยู่ ถ. คุกคาม ต. ป่าตึพัง อ. ค่ายากา จ. ชุมพร และโครงการได้จัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และ CD-ROM ให้ สพ. เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พัฒนาด้วย / สพ. จึงขอความอนุเคราะห์งานธุรการ
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน..... เล่ม และ CD-ROM จำนวน.....แผ่น ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

R R
(นาย สมชาย พิมพ์ ลิตรนิล)

หกชั่วโมงสิบเจ็ดนาที ๗๗.

สพ. ลง. บ. ก. ๙

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย

) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. อรุณ พงษ์

(นายชนินทร์ พงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

) สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0 2279 2792 0 2278 5469

ผู้ตรวจ
อนุ
ควบคุม
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์/ดิส

ประเด็นที่ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียด โครงการรวมมารีตรัง บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

1. รายละเอียดโครงการ

1.1 ให้แสดงสถานภาพโครงการส่วนขยายในปัจจุบัน ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และทำการก่อสร้างแล้ว เปิดดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร พร้อมแสดงภาพถ่ายประกอบการพิจารณา

1.2 ให้แสดงแบบแปลนที่มีสถาปนิกรับรอง

1.3 ให้ตรวจสอบและแสดงความชัดเจนของข้อมูลในหน้าที่ 2-2/2 ที่ระบุผังที่ดินของโครงการ เนื่องจากรายละเอียดเสนอว่าเป็น น.ส. 3 ก. รวมทั้งให้แสดงรายละเอียดของผู้ครอบครองที่ดินของโครงการทุกฉบับ (ด้านหลังหนังสือรับรองการทำประยิชน์ที่ดิน)

2. การนำบัดน้ำเสีย

2.1 ให้แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการส่วนเติมขึ้นหลัง 6 เดือน

2.2 เนื่องจากโครงการมีการเติมคลอรีนน้ำทิ้ง จึงให้เพิ่มเติมมาตรการติดตามตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำทิ้ง

2.3 ให้พิจารณาเพิ่มเติมความถี่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังนำบัด จากทุก 4 เดือน เป็นทุก 1 เดือน

3. การระบายน้ำ

- ให้แสดงรายละเอียดการคำนวนหาอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาพื้นที่ส่วนพนักงานให้ชัดเจน

4. การใช้ที่ดิน

4.1 ให้แสดงหนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ให้ประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติดาดเจ้าไห่ แผนพัฒนาจังหวัดตรัง รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอมาตราการป้องกันและแก้ไข กรณีที่โครงการมีผลกระทบ

5. สุนทรียภาพ

5.1 ให้แสดงรายละเอียดพื้นที่สีเขียวและการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการ และประเมินสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยที่เพียงพอและเหมาะสม

5.2 ให้ประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ พร้อมทั้งแสดงภาพประกอบเชิงข้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการ

6. ทรัพยากรชีวภาพ

6.1 ให้ประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อทรัพยากรชีวภาพของอุทยานแห่งชาติดาดเจ้าไห่ (ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เช่น พะยูน หมูกระทะ)

6.2 จากมาตรการฯ ที่เสนอจะปลูกป่าชายเลน ให้แสดงรายละเอียดแผนการดำเนินการดังกล่าว

C.V.NS)

ที่ กว. 1009/5073 ลง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 เรื่อง จดหมายขอทราบรายละเอียด
 รับวันที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 ผู้รับตัวมรรชน์ นางสาว / นางสาว
 โทรพยานาค ๐๘๑-๔๔๔๔๔๔๔

ที่ ทส 1009/ 5073



ทรัพยากรธรรมชาติฯ

60/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/3880

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ๒ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่
๕-๑-๖๙.๙ ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๙๔ และ ๒๖๙๓ มีจำนวนเตียงผู้ป่วย ๑๔๑ เตียง จัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า –
ออกพื้นที่โครงการที่ไม่บดบังทัศนวิสัยในการเข้า – ออกโครงการและไม่ก่อให้เกิดอนุบัติเหตุ และเสนอให้

2/ ฝ่าย ...

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามติดคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาก็จะได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนิท พองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0 2279 2792 0 2278 5469

ที่ ทส 1009/ 5073

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/3880
ลงวันที่ 11 เมษายน 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ที่อยู่ดีกับปีบดีอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่
5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร ที่
12/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า –
ออกพื้นที่โครงการที่ไม่บดบังทัศนวิสัยในการเข้า – ออกโครงการและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเสนอให้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สวพ./กลุ่มบริการ โทร.245
ที่ วันที่ 24 มกราคม 2548
เรื่อง ขอรับส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

เรียน หัวหน้างานธุรการ

ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พัฒนาศักย บริการชุมชนและสถานที่พัฒนาอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 35/2547 เมื่อวันที่
14 กันยายน 2547 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
บ้านสันติสุข ของ บ. บ้านสันติสุข ฯ.
ที่อยู่ ถนนทักษิณ เทศบาลตำบล และโครงการได้จัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และ CD-ROM ให้ สวพ. เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พัฒนาศักย / สวพ. จึงขอความอนุเคราะห์งานธุรการ
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน....1.....เล่ม และ CD-ROM จำนวน....4.....แผ่น ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป และขอคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงนาม อ.พงษ์ พันธุ์วงศ์)
พงษ์ พันธุ์วงศ์

ผู้อำนวยการสังกัด ๗๗.

นาย พงษ์ พันธุ์วงศ์

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมายบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เที่ยวชมโบราณสถานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสาน
กับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการร่วมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูป
ของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อให้เป็น
เอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Eric J. K. Morris

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

เวลาอิจกรรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ໂທຮສພທ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ຕອ 245

โทรศัพท์ 0 2279 2792 0 2278 5469

80
กันยายน
๒๕๖๓

ใบนำส่งโทรสาร FAX Cover Sheet

	<p style="text-align: center;">สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Office Of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 60/1 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพะรามท 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-271-4232-8 โทรสาร 0-2278-5469</p>	
<p>ผู้รับ</p> <p>วันที่ DATE: เวลา TIME:</p> <p>ชื่อผู้รับ TO: ศูนย์ทีม</p> <p>หน่วยงาน AGENCY: กท-ท</p> <p>โทรศัพท์ PHONE: 02 936 1890-2</p> <p>โทรสาร FAX: 02 936 1893</p>	<p>ผู้ส่ง</p> <p>วันที่ DATE: 18 เมษายน 2558 เวลา TIME:</p> <p>ชื่อผู้ส่ง FROM: ศูนย์ทีม</p> <p>หน่วยงาน AGENCY:</p> <p>โทรศัพท์ PHONE:</p> <p>โทรสาร FAX:</p>	

จำนวนหน้า รวมใบนำส่งนี้เป็นใบแรก Number of pages including cover sheet : 3 หน้า page ข้อความ Messages :

เรียน ศูนย์ทีม

ดูแลส่วนราชการ ศูนย์ทีม กก. ๒๒. กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ฯ

๒๔: ศูนย์ทีม กก. ๒๒. กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ฯ

ดูแลส่วนราชการ ศูนย์ทีม กก. ๒๒. กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ฯ

ขอรับทราบ ศูนย์ทีม กก. ๒๒.

ดูแล



ที่ ทส 1009/ 5072

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/3879

ลงวันที่ 11 เมษายน 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เรื่องไข่ที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่
5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่
12/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า –
ออกพื้นที่โครงการที่เมบดังทัศนวิสัยในการเข้า – ออกโครงการและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเสนอให้

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาริชัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานซึ่งแจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุในอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุในอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายчинนพนธ์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0 2279 2792 0 2278 5469

ที่ ทส 1009/ 5072

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/3879

ลงวันที่ 11 เมษายน 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่
5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการร่มชูนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่
12/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า –
ออกพื้นที่โครงการที่ไม่บดบังทัศนวิสัยในการเข้า – ออกโครงการและไม่ก่อให้เกิดคุบคามเหตุ และเสนอให้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สวพ./กลุ่มบริการ..... โทร.245.....
ที่..... วันที่ 24 มีนาคม 2548.....
เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อม

เรียน หัวหน้างานธุรการ

ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พัฒนาชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการ
Park Avenue Hotel and Suites ของ ๒ ชุมชน จำนวน ๔๖๘๗ ครอบคลุม
ที่อยู่ฯ ๗๙๗ หมู่ที่ ๒ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และโครงการได้จัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และ CD-ROM ให้ สพ. เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย / สวพ. จึงขอความอนุเคราะห์งานธุรการ
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม และ CD-ROM จำนวน ๔ แผ่น ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุกฤษ พิมพ์ ลินาร์นก))

หกชั่วโมงสิ่งแวดล้อม ๗๗.

ศก. ผศ. ดร. ปริญญา

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามติดตามคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมหาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมำตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2298 6157 0 2271 4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0 2279 2792 0 2278 5469

นร. ผู้ตรวจ
อน. ผู้ท่าน
นร. ผู้อนุมัติ
นร. ผู้รับ
ไฟล์/ติด

ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เพื่อทราบท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้อำนวยการดังกล่าวต่อไปอีก 1 วาระ

2/ในการนี้...

-2-

ในการนี้หากท่านไม่ขัดข้อง คิดถันใจเรียนขอประวัติการทำงานของท่าน เพื่อประกอบการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป โดยขอได้โปรดส่งมาทางโทรสาร หมายเลข 0-2278-5469 จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรี อัมราลิกิต)

หัวหน้ากลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 5-1-69.9 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6594 และ 2693 มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 141 เตียง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียด ด่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ฯ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า...../.....ทั้งหมด.....หน้า
ลงชื่อ.....ธีร์ อ......ผู้รับรอง

**สรุปมาตราการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์**

1. บทนำ

การดำเนินโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ของบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 (เสรีไทย) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขของชุมชน ส่วนผลกระทบด้านลบ(ผลเสีย) ได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การกำจัดมูลฝอย การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย อาชีวอนามัย ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ซึ่งได้สรุปสราชสำคัญของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ในตารางที่ 1

3. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

หน้า.....๒.....พัฒนาด....๖๖.....หน้า
ลงชื่อ.....สุรัตน์ อ......ผู้รับรอง

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်သွေးစွဲမှုပါရမာရေးဝန်ကြီးချုပ်၊ ၂။ အဂျာပြုတွေ့ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ၃။ အမြန်မြန်မာနိုင်ငံတော်သွေးစွဲမှုပါရမာရေးဝန်ကြီးချုပ်

-2-

..... ក្រុង សំណង់ និង សំណង់ របស់ ពាណិជ្ជកម្ម

କଣାନ୍ତରେ ୧

ຂອງທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ		ມາດການປຶກກຳນັ້ນແລ້ງ	ມາດການຕິດຕາມຕຽບຮັບ
ຂອງທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ	ຜລກອະນຸມາທີ່ມີຄວາມສິນສູນ	ແລະສັນຍາກະບັງສິນສູນ	ຜລກອະນຸມາສິນສູນ
1.3 ອຸນາພາກາຕັກ	ຜລກອະນຸມາທີ່ມີຄວາມສິນສູນ	4. ກໍານົມໃຫ້ເສົາເນັ້ນແບບຈາກລົມນີ້ ແລະປົນປະບັບ Wet Process ໜັງນົດ ເຖິງໄໝໄໝ ໄກສອງຫະບັບຄ້າຄວ້າຕົງ 5. ບັນດັບນີ້ ຈັດສານ ແລະປະສົງນູ້ ດັວມຕົນປົງໃນພໍ່ທ່າງ ເຊິ່ງປ້ອງກຳກັດເຕະຫຼາດໃນຫຼື່ຖ່າຍກົງ	ຕົກຈອດປະກາບປະຫວຸດກ່າວົດກ່າວົດ ຕາຫຸ້ນທຳກຳນົມດໍາໄວ້ມາດີກຳນົມ ດັນຕົງຈົງວັດ ຜລກອະນຸມາສິນສູນ
1.4 ທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ	ທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ ທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ	1. ຈຳກັດຄວາມເກົວດັບປະກຸບໃນສ່ວນດູບປະກົດມີຄວາມສິນສູນ ໄມ້ເຖິງ 30 ກິໂລມິຕຸຮັບໂມນ ຫຼື US.EPA, 1987 ຮະບູວ່າສາມາກຳລົດຕາກົງ ຝັກກະຈາຍອຸນຸນະລວອນໃຫ້ວູຍຍະລະ 60 ແລະຫະສົ້າເສີຍກາງຫຼັງສິ່ງ ຖ້ວງເວລາໃໝ່ຕໍ່ວັນ 2. ໂນກາປະກຽກສູງສຸດກ່ອສົກສັງໃຫ້ຈົດຫາວຽດສູດປົມຫ້າຍຫາໃຫ້ມີຄົດຫຼື່ຫຼົມ ຢູ່ອັກກະປານລືກົ່າແລະວ່າງສູນຂອງສູດປົມຫ້າຍນີ້ 3. ດຽວຈັກອຸປະກອນຈົກກາຕົກ ໃຫ້ມີຄວານເຫັນມາປັບປຸງ ແຕ່ເນື່ອງຈາດໃຫ້ຊຸດນີ້ມາຈະປິດເຫັນທີ່ມີຄວານເຫັນມາປັບປຸງ ແສ້ວັດໃຫ້ມີຄົດຫຼື່ຫຼົມໂດຍຫຼັກທີ່ ຕັ້ງນີ້ຈີ່ໄໝໃຫ້ດັກກຳຫຼັງຈາຍອຸນຸນ ສໍາຫັບປຸ່ມຈາກກວ່າຍ່ອງຈົງຈົດໃຫ້ມີຜົນປົມຫ້າຍຕາກ ສ່ວນທີ່ກ່ອຍສົກສັງເປົ້າຕົມຫ້າຍຕາກ ແລະຫະດາກຫຼັງຈາຍອຸນຸນ ລະບອບ ສ່ວນປຸ່ມຈະອະຈາກກາງໃນສົງສັດກ່ອສົກສັງ ສູງຈະນູນສົງກ່ານ ການນົມສົກທີ່ໄຍ້ເຫັນຈົກກາຕົກ ເນື່ອງຈາກນິຍົມຈົກກາຕົກ ເປົ້າຕະຫາງແອສົກລ່າ ຈົກກາຕົກທີ່ໄດ້ກຳກັດເຫັນຈົກກາຕົກ ໄກສອງຫະບັບຄ້າຄວ້າຕົງ ຕົກນັ້ນມີຄວາມສິນສູນໃຫ້ກຳກັດຫຼື່ຫຼົມ	ຕາຫຸ້ນທຳກຳນົມດໍາໄວ້ມາດີກຳນົມ - ດັນຕົງຈົງວັດ - ກາງປົມຕົກສົມຮາ - ຄວາມເຮົາຮາ - ສ່ວງເວລາຈົງວັດ
1.5 ອຸນາພາກາຕັກ	ຜລກອະນຸມາທີ່ມີຄວາມສິນສູນ	4. ຈຳກັດໃຫ້ເສົາເນັ້ນແບບຈາກລົມນີ້ ແລະປົນປະບັບ Wet Process ໜັງນົດ ເຖິງໄໝໄໝ ໄກສອງຫະບັບຄ້າຄວ້າຕົງ 5. ທັນພາກສີສະແວດ້ວຍມືສິຕົມ ຈົກກາຕົກທີ່ໄດ້ກຳກັດເຫັນຈົກກາຕົກ ໄກສອງຫະບັບຄ້າຄວ້າຕົງ ຕົກນັ້ນມີຄວາມສິນສູນໃຫ້ກຳກັດຫຼື່ຫຼົມ	ມາດການຕິດຕາມຕຽບຮັບ

សំខាន់ៗ និងសំខាន់ៗ និងសំខាន់ៗ និងសំខាន់ៗ

ตารางที่ 1 [ช่วงก่อตั้งร่าง]

รายงานการติดตามและตรวจสอบ ของรัฐพัฒนาชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน		มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีตามมาตรฐาน
องค์ประกอบ	ผลกระทบที่สัมภาระต่อชุมชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข
การยกเว้นกฎหมาย และที่สำคัญคือการดำเนินการที่ไม่สืบทอดมาจากราก ในชุมชนที่เก่าแก่ ไม่สามารถก่อภัยในชุมชนได้ เช่น การทำลายทรัพย์สิน หรือการทำลาย ที่ดิน ความไม่สงบทางสังคม ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ	ผลกระทบที่สำคัญคือการดำเนินการที่ไม่สืบทอดมาจากรากในชุมชนที่เก่าแก่ ไม่ สามารถก่อภัยในชุมชนได้ เช่น การทำลายทรัพย์สิน หรือการทำลายที่ดิน ความไม่สงบ ทางสังคม ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไข และลดผลกระทบที่สัมภาระต่อชุมชนที่สำคัญ
<p>5. กำหนดมาตรฐานการทํางานของคนงานที่ได้รับฝึกอบรมให้เป็นไปตาม ประกาศของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>6. กรณีต้องอุปกรณ์ เทคโนโลยีการฟื้นฟูชุมชนทําตามคำแนะนำของ ผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>7. หากเกิดความเสียหายเบ็ดเตล็ดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฟ้า น้ำท่วม โรคต้อหิน ผิดชอบฯลฯ</p> <p>8. ดำเนินการตรวจสอบภายในห้องครัว 1.2 อย่างละเอียด เพื่อช่วยป้องกัน และลดผลกระทบต่ออาหารในห้องครัว 1.2 อย่างละเอียดครัว เพื่อช่วยป้องกัน</p>	<p>5. กำหนดมาตรฐานการทํางานของคนงานที่ได้รับฝึกอบรมให้เป็นไปตาม ประกาศของคนงานที่สำคัญคือการดำเนินการที่ไม่สืบทอดมาจากรากในชุมชนที่เก่าแก่ ไม่สามารถก่อภัยในชุมชนได้ เช่น การทำลายทรัพย์สิน หรือการทำลายที่ดิน ความไม่สงบทางสังคม ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ</p> <p>6. กรณีต้องอุปกรณ์ เทคโนโลยีการฟื้นฟูชุมชนทําตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>7. หากเกิดความเสียหายเบ็ดเตล็ดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุฟ้า น้ำท่วม โรคต้อหิน ผิดชอบฯลฯ</p> <p>8. ดำเนินการตรวจสอบตัวนิรภัยตัวบําเพ็ญประโยชน์ในการอนุรักษ์ จากการทํางาน และลดผลกระทบต่ออาหารในห้องครัว 1.2 อย่างละเอียดครัว เพื่อช่วยป้องกัน</p>	<p>5. กำหนดมาตรฐานการทํางานของคนงานที่ได้รับฝึกอบรมให้เป็นไปตาม ประกาศของคนงานที่สำคัญคือการดำเนินการที่ไม่สืบทอดมาจากรากในชุมชนที่เก่าแก่ ไม่สามารถก่อภัยในชุมชนได้ เช่น การทำลายทรัพย์สิน หรือการทำลายที่ดิน ความไม่สงบทางสังคม ความไม่สงบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ</p> <p>6. กรณีต้องอุปกรณ์ เทคโนโลยีการฟื้นฟูชุมชนทําตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>7. หากเกิดความเสียหายเบ็ดเตล็ดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุฟ้า น้ำท่วม โรคต้อหิน ผิดชอบฯลฯ</p> <p>8. ดำเนินการตรวจสอบตัวนิรภัยตัวบําเพ็ญประโยชน์ในการอนุรักษ์ จากการทํางานและลดผลกระทบต่ออาหารในห้องครัว 1.2 อย่างละเอียดครัว เพื่อช่วยป้องกัน</p>
1.5 ทรัพยากรางนำ และการติดตามตรวจสอบ	<p>นางสาวอรุณรัตน์ ที่ปรึกษาพัฒนาชุมชน สำนักงบประมาณ 2 ประมง ศศ</p> <p>1) นางสาวอรุณรัตน์ ที่ปรึกษาพัฒนาชุมชน สำนักงบประมาณ 2 ประมง ศศ</p> <p>2) นางสาวอรุณรัตน์ ที่ปรึกษาพัฒนาชุมชน สำนักงบประมาณ 2 ประมง ศศ</p> <p>3) นางสาวอรุณรัตน์ ที่ปรึกษาพัฒนาชุมชน สำนักงบประมาณ 2 ประมง ศศ</p>	<p>1. คุณภาพมาตรฐานของคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่ดีที่สุด</p> <p>2. ภาระงานที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับภาระที่ได้รับ เพื่อลดภาระงานให้เหลือ</p> <p>3. จัดให้มีส่วนแบ่งภาระหนัก-ภารงค์ โครงการศูนย์ฯ จัดทำรายรับ</p> <p>บริการพัฒนาชุมชนที่ดีที่สุด</p>

มาตราการติดตามด้วยส่วน	มาตราการติดตามด้วยส่วน	มาตราการติดตามด้วยส่วน
<p>1) ทรัพยากรชีวภาพและน้ำ</p> <p>ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย</p>	<p>มาตรฐานเพื่อองค์กรและน้ำ</p> <p>แหล่งผลิตอาหารที่มีแนวโน้มที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานเพื่อองค์กรและน้ำ</p> <p>แหล่งผลิตอาหารที่มีแนวโน้มที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>
<p>1) ทรัพยากรชีวภาพและน้ำ</p> <p>ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย</p>	<p>มาตรฐานเพื่อองค์กรและน้ำ</p> <p>แหล่งผลิตอาหารที่มีแนวโน้มที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานเพื่อองค์กรและน้ำ</p> <p>แหล่งผลิตอาหารที่มีแนวโน้มที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>

หน้า ๗ ห้องน้ำ ๖๖ หน้า
ผู้รักษาครอง

፩፭ (፭፻፫)

ตารางที่ 1 (ช่วงก่อตั้งร่าง)

ឧបកដបន្ល័យករណី		មាត្រាគារប្រើបង្កើតបានពទ្សាស្ត្រ	អាមេរិកសាស្ត្រប្រើបង្កើតបានពទ្សាស្ត្រ
លក្ខណៈប្រចាំខែ	លក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំ	លក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំ	លក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំ
3.3 ការគ្រប់ការទូទាត់ អាជីវកម្មស៊ីវិថី	ផ្តល់នូវការប្រើបង្កើតបានពទ្សាស្ត្រ	មាត្រាគារប្រើបង្កើតបានពទ្សាស្ត្រ	មាត្រាគារប្រើបង្កើតបានពទ្សាស្ត្រ
ឯកសារ ឯកសារ	ឯកសារ ឯកសារ	ឯកសារ ឯកសារ	ឯកសារ ឯកសារ
3.4 ការគ្រប់ប្រាយណ៍ ការគ្រប់ឯកសារ	ការគ្រប់ប្រាយណ៍ ការគ្រប់ឯកសារ	ការគ្រប់ប្រាយណ៍ ការគ្រប់ឯកសារ	ការគ្រប់ប្រាយណ៍ ការគ្រប់ឯកសារ

-8-

卷之三

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

รายการ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สำคัญ
3.5 การคุม numerator ทางพัฒนาคุณภาพและสื่อ	<p>จากการประเมินคุณภาพสามารถในภาระของผู้สอนที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปริมาณเรียนส่วนร้อยละของครูที่สอน จำนวน 5 เที่ยงวัน มีผลทำให้ ค่า V/C Ratio เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามกราฟข้อมูล : ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.334 เป็น 0.335 - ตามสรุปภาระ 2 (สรุปเทียบ) : ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.330 เป็น 0.332 <p>สามารถกล่าวได้ว่า จัดการจัดการภาระของครูที่สอนในภาระของครูที่สอนที่ตั้งเป้า ตามเป้าหมายได้ตามเป้าหมาย แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำอยู่ใน ภาระของครูที่สอนที่ต้องสอนในชั้นเรียนที่ต้องสอนในชั้นเรียนที่ต้องสอน</p>	<p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่สำคัญ และผลทดสอบที่สำคัญ</p>

ຕາງດາວກົມ 1 ປັບ 9

			มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินความสำเร็จ
ขั้นตอน ทางพัฒนาการสื่อและคอม	ผลการประเมินความสำเร็จ	มาตราการป้องกันแก้ไข แหล่งผลิตภัณฑ์สื่อและคอม	มาตราการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสื่อและคอม
1. การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้คุณภาพในการประเมินคุณภาพสื่อและคอม	1. การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้คุณภาพในการประเมินคุณภาพสื่อและคอม	1. การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้คุณภาพในการประเมินคุณภาพสื่อและคอม	1. การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้คุณภาพในการประเมินคุณภาพสื่อและคอม

ຂອງປະຊາບ ທາງຫວັນພາກສື່ແລະເຄື່ອມ	ຜລກຂະໜາບສື່ແລະເຄື່ອມທີ່ສໍາຄັນ	<p>ມາດຕະການໂປ້ງກັນແກ້ໄຂ ແລະລົດນຳຄອບຍຸດຍື່ອງແຈ້ວດືອນ</p> <p>ມາດຕະການທີ່ຈະຈຳກັບ ຜລກຂະໜາບສື່ແລະເຄື່ອມ</p>
		<p>7. ຈົດໃໝ່ຜ່ານປະຫວັດປ່າຍກັນກາງຮ່ວມທະນາຄູບຕ້ອງອາກະສິກາກ ກ່ອສັ້າງ</p> <p>8. ອ້າມຕິດຕັ້ງ ກອງ ໜ້ວຍເປົ້າເຄື່ອງນູອ ທີ່ໄດ້ມີໂຄຮັດຮ້າງຢູ່ໃນທີ່ ສາຍານີມະ ຜົ່າມີນຳການໃໝ່ຈະບໍ່ອັນຈຸດ ໃຫ້ນີ້ທີ່ສໍາຫຼັບການຕັ້ງການ ກາຍໃນນັ້ນທີ່ດີນີ້ທີ່ດຳເນີນກາກ່ອສັ້າງ</p>
4.3 ສາຍານີມສູ່ ອາຈາກອ່ານີ້ໄດ້ລົກປະທານີ້ດ້ານຫຼຸດສົງເລັດລົດໆລົມໃນ ປົວເວດພື້ນທີ່ຍັງສັ້າງ ແລະກາເຈົ້າປ່າຍອາຍອນຈາກນັ້ນ ນີ້ເວັ້ນໄສເສີ່ຍໃຈການນີ້ສົດພາຍານາທີ່ສາມາຮຽນອະນຸມີໃຫ້ວິກາ ວຍ່າງເພື່ອພົມ ຕັ້ນນັ້ນສົກປະກປະບັນຍຸດປັບປຸງ ໃນຫຼັງສະຫະອາດ ກາງໝານຂອງວົງວຽດນີ້ເພື່ອພົມ		<p>1. ໃນເງື່ອງຈົດຕ່ອມນັ້ນດ້ານສຸຂະກົບພົມເປົ້າອັນກົມບັນຫາກາກົງ/ແພີ ກວບຈຸບັນອາຫຼືບໂຈກ ນີ້ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ</p> <p>2. ຈົດໃໝ່ຫຼັງສົມພາຍານາໃຫ້ນີ້ເຄື່ອງນີ້ແລະລຸບປຸກຮັບການຮັກງາ ພຍານາລົບປ່ອງທຶນຢ່າງຄົງຄົງຄົດ</p> <p>3. ຈົດຫາສົວສົກໃກ່ເຖົາສຸຂະກົບຄ່າງໆ ເຖິງ ຫ້ອງນາທ້ອນສົມ ນັ້ນ ໃໝ່ໃໝ່ສະຫະອາດ ກາງໝານຂອງວົງວຽດນີ້ເພື່ອພົມ</p> <p>1. ຈົດໃໝ່ໂງຍະນຸກໍາປະຊາວາມປົວດ້ວຍອາກະດູນລົງຄາມເຮືອຍປັບອົງ ຢ່າງສຳເນົາສັນຍາຫຼັດ 24 ຊົ່ວໂມງ 2. ຈົດໃໝ່ຫຼັງຫຼັກຫຼັກສົມຫຼັກສົມຫຼັກສົມຫຼັກສົມຫຼັກສົມຫຼັກສົມ ຮັບຕົ້ນຕໍ່າ ເຂົ້າມວດ</p> <p>4.4 ມາວະປະລອດວັນ ສາຍານີມສູ່ ໂຄຮັດກາງຈະຈຸດໃຫ້ມີງາຍາມຄູນຫຼັກໜາຕາວາມເຮັດວຽກໃໝ່ພື້ນທີ່ ໂຄຮັດກາງຈະຈຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຈົດຕາຕະການລົກກະບັນຍຸດໃຫ້ນີ້ ຮັບຕົ້ນຕໍ່າ</p>
		<p>ໜ້າ...../.....ກົມມົດ.....ຫັນ ຕັ້ງອຸ..... ຜູ້ປະຮອດ.....</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

4.5 การป้องกันอัคคีภัย ทางทรัพยากรถีรังและลม	ผู้ตรวจสอบทบสิ่งและล้อมหาดสำหรับ การเกิดอัคคีภัยในครัวเรือน สถาบันเรียนกิจกรรมทางวิชาชีพ ของคนงาน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ การต่อสายไฟฟ้า บุหรี่ยัง ตั้งน้ำมันเผาไว้ในครัวเรือนเป็นภัย	<p>มาตรการป้องกันภัย และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการชิดตามฐาน ผู้ตรวจสอบทบสิ่งและลม</p> <ol style="list-style-type: none"> การเติมน้ำยาไฟกุญแจโดยต่อไฟให้มีความปลอดภัยและถูกหลัก วิชาการ จุดไฟไม่ควรติดตั้งด้วยไฟฟ้าในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิด เพลิงได้ร่างกาย และด้วยสูบบุหรี่ในสภาพดื่มน้ำเย็น อย่างน้อย เตือนภัยเมืองสูดที่ติดไฟ แสงและไห้เป็นสีแดง ไฟ เตือนภัยเมืองสูดที่ดูดไฟ แสงและไห้เป็นสีเขียว จุดไฟไม่ควรติดไฟในสถานที่สูด แสงกำพร้าให้ดูบุหรี่ให้สูดทุกครั้ง จุดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรในภัยภาวะกับภัยคุกคาม และ การใช้ยาในครัวเรือนอย่างนุ่มนวล อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมและกิจกรรมภายนอกที่อาจให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด
4.6 ห้องน้ำภายนอก สุขาภัยภาพ	ห้องน้ำส้วนจะต้องสะอาดและปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ อันเนื่องจากภัยภาพที่ไม่ดี เช่น แมลงสาบและแมลงอันตราย ต้องมีห้องน้ำ ที่อยู่ในสภาพดีและสะอาดตามมาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมและกำจัดแมลงสาบในที่ที่ต้องการให้หายไป ควบคุมและกำจัดตัวตืดตัวไม่ได้ทันทีในที่ที่ต้องการ ให้หายไป ที่สำคัญที่สุดคือห้องน้ำที่ต้องการให้หายไป ควบคุมและให้รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ ให้รักษาภัยในห้องน้ำอยู่เสมอ

๗. ข้อปฏิบัติดำเนินการ

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

อธิบายภารกิจ ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ	มาตรฐานขององค์กรในประเทศไทย และผลกระทบของประเทศไทยต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรากฐานฯ	บริษัทเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมจำกัด บริษัทจดทะเบียนไทยในสหราชอาณาจักรและที่ก้าวเข้ามาที่ ชูปีกความสูง 9 และ 8 ร้อยเมตรสำหรับ จึงทำให้สามารถประเมินได้ ประสิทธิภาพของไฟฟ้าและไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น แสงอาทิตย์และไฟฟ้าที่ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยรวมในภาคตะวันออกเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการอย่างต่อไป	- จุดให้แนวโน้มต่อไปนี้ หรือที่นี่สืบทอดภาระในโครงสร้างให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	
1.1 สภาพภูมิประเทศฯ	บริษัทเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมจำกัด บริษัทจดทะเบียนไทยในสหราชอาณาจักรและที่ก้าวเข้ามาที่ ชูปีกความสูง 9 และ 8 ร้อยเมตรสำหรับ จึงทำให้สามารถประเมินได้ ประสิทธิภาพของไฟฟ้าและไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น แสงอาทิตย์และไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยรวมในภาคตะวันออกเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการอย่างต่อไป		
1.2 ต้นและภาระของสังคมฯ	พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย “ตัวกลางยามาโนะ” ที่มีความมืด昧และ ปริมาณพื้นที่จำกัดให้มีการปลูกต้นไม้ แต่ละปีประมาณต้น ๆ ตั้งแต่ปี ล่าสุดมาต่อไปก็มีการปลูกพื้นที่ไม่ได้ ผลประโยชน์ที่ได้ รับกลับไปไม่เท่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้สังคมฯ ต้องมีการดำเนินการ ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในระยะยาว	1. ปกติไม่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนทรัพยากรด้วยสาเหตุที่ไม่ทราบ หน้าเดินทางไปยังที่ไม่ได้พัฒนาด้วย 2. จัดให้มีมรรภอย่างที่ควรจะมีในระยะยาวที่มีความสามารถต่อไป	1. จัดการไม่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนทรัพยากรด้วยสาเหตุที่ไม่ทราบ หน้าเดินทางไปยังที่ไม่ได้พัฒนาด้วย ภายนอก เพื่อรักษาทรัพยากรด้วยการจราจรและรักษาระบบน้ำที่ดี ดูแลสภาพอากาศได้
1.3 คุณภาพอากาศ	1) ฝุ่นละออง อาจเกิดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก การทำลายต้นไม้และการเผาไหม้ที่ยังคงเผาไหม้ต่อเนื่องจากกาล 悠久	1) ฝุ่นละออง	1) จัดการจราจรให้เป็นระบบโดยเฉพาะสีทางที่ซึ่งมีกับถนน ภายนอก เพื่อรักษาทรัพยากรด้วยการจราจรและรักษาระบบน้ำที่ดี ดูแลสภาพอากาศได้

ພໍາລັງລົບ.....ກົງມູດ.....ຮ່າງ.....ນໍາ
ຕະຫຼອ.....ສີ Q: ຜົນງານ

บุคคลประจำบ้าน ทางพัฒนาการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ กิจกรรมของบุคคลที่ 50 (พ.ศ. 2540) อย่างตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม ออก卉 พ.ศ.2522	ผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ กิจกรรมของบุคคลที่ 33 (พ.ศ. 2535) เนื่อง จากมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณ 2 แห่ง คือ เครื่องปั๊บอากาศในบ้าน และการติดต่อที่ไม่ดีทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอุดตันฯ และเกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้า ไฟฟ้าหัก ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าหัก เสียหาย คือ 0.007 และ 0.002 ของขนาดเรียบ ตามลำดับ ดังนี้ การรับประทานอาหารและสุขภาพความดันโลหิตสูง การลดลงของมนุษย์ ที่มีสุขภาพดี	มาตรการป้องกันเบื้องต้น แหล่งผลกระทบทางสังคม

องค์ประกอบของ ทางทั่วไปของความสกปรก	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาและตรวจสอบ
ทางทั่วไปของความสกปรก	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาและตรวจสอบ
1.4 เสียงและความร้อน	ผลกระทบจากเสียงจะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่เสียงจากรถจราจรที่เกิดขึ้นในเสียงมนต์สีห์ทั่วไปและเสียง Noise) ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ต้องเนื่อง ตั้งแต่เสียงกอให้ติดต่องopath ที่ จะมีผลกระทบต่อ	ผลกระทบจากเสียงจะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ - จำกัดความเร็วรถ ยกเว้นเข้า-ออกพื้นที่โดยสาร ให้สีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	1. ติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อน และหลังรับประทานที่ระบุ นำบันไดเสียง (ภาคที่ 1) ฯลฯ 1 เดือน/ครั้ง โดยมีตราชื่อจุดตรวจ ต่อไป
1.5 ทรัพยากรกรื้น	คาดว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 150 ล.บ.ม./วัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัด ระบบลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อส่งต่อไปยังสถานที่จัดการสิ่ง น้ำสาธารณะ โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป ได้แก่การบำบัดน้ำเสียโดยรวม กระบวนการตัวอย่าง ที่ต้องดำเนินการตามแบบ Aeration Activated Sludge ซึ่งจะก่อให้เกิดการฟอกอากาศ พิเศษ สามารถกำจัดน้ำเสียสีเหลืองให้กลับสีใส ตามมาตรฐานที่กำหนด สถาบันพยาบาลประจำเดือนค่า BOD เหลือไม่เกิน	คาดว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 150 ล.บ.ม./วัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัด ระบบลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อส่งต่อไปยังสถานที่จัดการสิ่ง น้ำสาธารณะ โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป ได้แก่การบำบัดน้ำเสียโดยรวม กระบวนการตัวอย่าง ที่ต้องดำเนินการตามแบบ Aeration Activated Sludge ซึ่งจะก่อให้เกิดการฟอกอากาศ พิเศษ สามารถกำจัดน้ำเสียสีเหลืองให้กลับสีใส ตามมาตรฐานที่กำหนด สถาบันพยาบาลประจำเดือนค่า BOD เหลือไม่เกิน	1. ติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อน และหลังรับประทานที่ระบุ นำบันไดเสียง (ภาคที่ 1) ฯลฯ 1 เดือน/ครั้ง โดยมีตราชื่อจุดตรวจ ต่อไป
1.6 เสียงและความร้อน	คาดว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 20 ล.บ.ม./วัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัด ตามมาตรฐานที่กำหนด โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป ได้แก่การบำบัดน้ำเสียโดยรวม กระบวนการตัวอย่าง ที่ต้องดำเนินการตามแบบ Aeration Activated Sludge ซึ่งจะก่อให้เกิดการฟอกอากาศ พิเศษ สามารถกำจัดน้ำเสียสีเหลืองให้กลับสีใส ตามมาตรฐานที่กำหนด สถาบันพยาบาลประจำเดือนค่า BOD เหลือไม่เกิน	คาดว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 20 ล.บ.ม./วัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัด ตามมาตรฐานที่กำหนด โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป โครงการน้ำทิ้งทั่วไป ได้แก่การบำบัดน้ำเสียโดยรวม กระบวนการตัวอย่าง ที่ต้องดำเนินการตามแบบ Aeration Activated Sludge ซึ่งจะก่อให้เกิดการฟอกอากาศ พิเศษ สามารถกำจัดน้ำเสียสีเหลืองให้กลับสีใส ตามมาตรฐานที่กำหนด สถาบันพยาบาลประจำเดือนค่า BOD เหลือไม่เกิน	- pH - BOD - Suspended Solids

ตารางที่ 1 (ช่วงเปิดดำเนินการ)

សំគាល់ស្ថិតិយវត្ថុ និងសំគាល់ស្ថិតិយវត្ថុ

ชื่อค่า/ประเภท	หมายเหตุพิเศษและลักษณะของน้ำที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปของน้ำที่สำคัญ	มาตรฐานการติดตามดูแลรักษา
ทาง藝術พิพิธภัณฑ์และแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ	กำหนดให้มีการสูบอากาศในส่วนที่ไม่อนุญาตโดยแยกอากาศออก成 ไปกังหด ท่าฯ 1 เดือน/ครึ่ง จึงเป็นการจัดการที่เหมาะสม ดังนี้ น้ำลงระบบทับเฉพาะน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากโครงสร้างที่ผิดแผกจะทำบ่อต์ ที่พัฒนาอยู่ในระดับต่ำ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปของน้ำที่สำคัญ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามดูแลรักษาติดตามดูแลรักษา
มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปของน้ำธรรมชาติสำคัญ	กำหนดให้มีการสูบอากาศในส่วนที่ไม่อนุญาตโดยแยกอากาศออก成 ไปกังหด ท่าฯ 1 เดือน/ครึ่ง จึงเป็นการจัดการที่เหมาะสม ดังนี้ น้ำลงระบบทับเฉพาะน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากโครงสร้างที่ผิดแผกจะทำบ่อต์ ที่พัฒนาอยู่ในระดับต่ำ	กำหนดให้มีการสูบอากาศในส่วนที่ไม่อนุญาตโดยแยกอากาศออก成 ไปกังหด ท่าฯ 1 เดือน/ครึ่ง จึงเป็นการจัดการที่เหมาะสม ดังนี้ น้ำลงระบบทับเฉพาะน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากโครงสร้างที่ผิดแผกจะทำบ่อต์ ที่พัฒนาอยู่ในระดับต่ำ	มาตรฐานการติดตามดูแลรักษาติดตามดูแลรักษา

ស្រីលេខ៣៧ នាមពិភពលោក ជាប្រធានបទ ដែលបានរកចុងក្រោយ និងបានបង្ហាញឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងបានបង្ហាញឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន

ມັງກອນ 20 ທີ່ພາກຕະຫຼາດ 66

.....**ជំនួយ** **ស្រី** **ប្រចាំរោង**

องค์ประกอบ ทางรัฐพยากรณ์และล้อมที่สำคัญ	ผลการประเมินและล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและ แหล่งผลิตภัณฑ์และล้อม	มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขภาพของบุคคลล้อม
		<p>7. จุดบริโภคเครื่องดื่มน้ำทางสำหรับเด็กและผู้สูงอายุได้ ง่าย พื้นที่บริโภคอาหารให้เด็กเข้าถึงได้ชัดเจน</p> <p>8. จุดทำท่อระบายน้ำอย่างสะอาดของจานรองแบบไม่สูญเสีย 4 นิ้ว ระบบอุปกรณ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำจะสะอาด ท่อตักท่อระบายน้ำท่อต่อต่อจากห้องน้ำไปห้องน้ำสี เดเด็ฟ้า โดยภายในบ้านเด็กจะมีห้องน้ำอย่าง充足 แต่จะต้องบ้านเด็กน้ำเสียเป็นเพียงห้องน้ำอย่าง充足 อย่างเดียวเท่านั้น</p> <p>9. จุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบบ้านเด็กฯ ซึ่งมีบ้านเด็กที่อยู่ห่างจากบ้านเด็กฯ มากกว่า 50 เมตร โครงสร้าง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของเด็กน้ำที่ต้องเดินทาง น้ำเสีย และสำหรับเด็กน้ำเสียการดูแลรักษาบ้านเด็กฯ ให้สะอาด สวยงามและอย่างดี ต้องมีลักษณะการดูแลอย่างดี</p> <p>10. ถนนศูนย์ท่องเที่ยวในพื้นที่ของบ้านเด็กฯ ต้องมีทางเดิน บริเวณน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ไม่หลุดร่วงอย่างง่าย</p>	<p>มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลล้อมที่สำคัญ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลล้อมที่สำคัญ</p>

ពោធិ៍ទៅលាក់ 1 (ពេល 19)

皂水漂白液 用于处理废水的漂白剂	1) 漂白液 将废水中的有机物氧化成无害的物质，从而降低废水的色度和臭味。 2) 漂白液 漂白液可以有效去除废水中的有机物，从而降低废水的色度和臭味。	2. 去除废水中的有机物 通过物理、化学或生物方法去除废水中的有机物，从而降低废水的色度和臭味。	3. 去除废水中的色度 通过物理、化学或生物方法去除废水中的色度，从而降低废水的色度和臭味。
皂水漂白液 用于处理废水的漂白剂	1) 漂白液 将废水中的有机物氧化成无害的物质，从而降低废水的色度和臭味。 2) 漂白液 漂白液可以有效去除废水中的有机物，从而降低废水的色度和臭味。	2. 去除废水中的有机物 通过物理、化学或生物方法去除废水中的有机物，从而降低废水的色度和臭味。	3. 去除废水中的色度 通过物理、化学或生物方法去除废水中的色度，从而降低废水的色度和臭味。

-21-

ตารางที่ 1 (ช่วงปีต่อต้านการ)

សាខ់ទី ៧ ភ្នំពេញ

ห้องประชุม	ผู้จัดประชุม	ผู้รับเชิญ	เอกสารที่ใช้ในการประชุม	มาตราการป้องกันภัย
ห้องที่ ๑ พิพิธภัณฑ์และห้องประชุม	คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	นายอธิบดีพิพิธภัณฑ์และห้องประชุม	แบบฟอร์มติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานและติดตามตรวจสอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 ก้าวเข้ามานี้	เมื่อปีต่อเนื่องก็มีการคาดการณ์ว่า “มนุษย์จะมีความสุขในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”	1. ภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ความต้องการที่จะได้รับบริการสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด
3.2 ก้าวเข้ามานี้	3.2.1 มนุษย์	มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมโลก มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมโลก มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมโลก	1. มนุษย์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 2. มนุษย์ที่มีความต้องการที่จะได้รับบริการสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด มาตรฐานของมนุษย์ที่ดีที่สุด

-23-

หัวข้อ/ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบและวัตถุประสงค์	มาตรฐานที่ต้อง达成	มาตรฐานที่ต้อง达成และวัตถุประสงค์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ผู้อำนวยการและผู้บังคับบัญชา	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีและวัตถุประสงค์
		รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีและวัตถุประสงค์

ห้องประชุม	ผู้ดูแลห้องประชุม	มาตรฐานที่ต้อง达到	มาตรฐานที่ต้อง达到
ห้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลห้องประชุม	มาตรฐานที่ต้อง达到	มาตรฐานที่ต้อง达到
ห้องประชุมที่ต้อง达到	ผู้ดูแลห้องประชุม	มาตรฐานที่ต้อง达到	มาตรฐานที่ต้อง达到
ห้องประชุมที่ต้อง达到	ผู้ดูแลห้องประชุม	มาตรฐานที่ต้อง达到	มาตรฐานที่ต้อง达到

ตารางที่ 1 (ช่วงเวลาดำเนินการ)

องค์ประกอบ ทางพัฒนาสื่อและส้อม	ผลการพัฒนาสื่อและส้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสื่อและส้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการพัฒนาสื่อและส้อม
ข้อความว่า "ถังขยะติดเชือก" เป็นเดบเพรากลิ่นที่ปีได้สินห สำหรับ รุ่นปูบอยติดเชือกที่เป็นของน้ำ โดยที่รักษาความสะอาดข้อมูลน้ำ "ขยะ ติดเชือก" ในห้องจานน้ำที่อยู่ในชั้นบันไดดูเหมือนเชือก เป็นการทำลายสูง มาก แต่ในส่วนนี้ไม่รู้ ทำความสะอาดอย่างดี เป็นผู้ที่ และมีฝีมือดี พร้อมทั้งความใส่ใจที่รักษาเรื่องน้ำ 2 ตัวน ว่า "จะเขียนขยะติดเชือก ห้ามน้ำไปใช้ในบริการอีก"	<p>1.2 ขยะติดเชือก</p> <p>1.2.1 จัดให้มีการอบรมประจุและรักษาขยะที่มีความหลากหลาย ที่มีความหลากหลาย ของวัสดุติดเชือกจากภายนอกมาพร้อมกับเชือก ตั้งแต่ - ภาระน้ำประจุขยะ: ใช้ถุงพลาสติกใส่ลงที่เปลือก มีความเหลือง ไม่ลักษณะง่าย หากงานดูแลอย่างดี แหล่งน้ำจะคงความสีที่มีความดูดซึม ให้เป็นตัวติดเชือก "ขยะติดเชือก" หรือ "น้ำผุนอยติดเชือก" อย่างไรก็ได้</p> <p>กลับน้ำกลิ่นที่รักษาด้วยสบู่ล้างน้ำที่ใช้หัวหัวกระดาษและน้ำยา เช่นน้ำ ซื้อความไม่ให้หัวติดเจน่า "หัวน้ำมันลับบัว" หรือ "น้ำมันบีด" โดย จะปฏิบัติอย่างดีและน้ำที่เกิดขยะติดตัวเรียกและนำไปจัดแยกตัดชื่อ เพียงครั้งเดียว</p> <p>- ภาระน้ำประจุขยะ: ใช้ถุงสูญญากาศห่อหัวหัวกระดาษที่ใช้หัวหัวกระดาษ เช่น น้ำหัวน้ำบัว ที่หัวหัวกระดาษจะถูกดึงออกตามลักษณะ และมีฝีมือดี สามารถดูแลหัวหัวกระดาษที่หัวหัวกระดาษได้ และน้ำ ซื้อความที่แสดงให้เห็นตัวเจน่า "ถังขยะติดเชือก"</p> <p>- ภาระน้ำประจุและรักษาขยะติดเชือก: ใช้ถุงดูดซึมที่เป็นของหัวหัวกระดาษ โดยที่หัวหัวกระดาษให้มีร่องรอยให้มีร่องรอย สำหรับรักษาขยะติดเชือก เป็นของหัวหัวกระดาษ ให้หัวหัวกระดาษให้มีร่องรอย ที่แสดงให้เห็นตัวเจน่า "ถังขยะติดเชือก" ไม่มีปิดมิดชิด สามารถดูดซึม การรักษาขยะติดเชือก เนื่องจากความต้องการที่แสดงให้เห็นตัวเจน่า</p> <p>ถังขยะติดเชือก</p>	<p>มาตรการรักษาสื่อและส้อม</p> <p>และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

หน้า ๒๘ กันยายน ๖๖..... หน้า
ลงชื่อ..... ๙๐.....
ผู้รับรอง

องค์ประกอบ ทางพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แหล่งผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไข แหล่งผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม
อาคารและภายนอก อาคารและภายนอก	<p>อาคารชุดรถฯ (ภาพที่ 1) ซึ่งรถเป็นชนิดสามารถเข้าไปในได้ อย่างสะดวกโดยใช้ถนนเดินทางลังจาก</p> <p>สำหรับที่พักยังรวม มูลค่าจะมีเป็นห้องดูดมีร่องดูดเสื่อมเหล็ก ที่มี ที่ไม่สามารถนำภาระไม่รีบประทุม ทำความสะอาดได้ด้วย แสงไฟประทุม น้ำดูด จานวน 3 ห้อง เบอร์เงิน</p> <p>ที่พักยังคงไว้ : ฝ 2 ห้อง ศูนย์ห้องพักยังเป็นยา น้ำบริโภค ก่อตั้ง 5.86 ลพบุรี. สามารถรองรับน้ำดื่มได้ประมาณ 28 ลักษณะ ปริมาณน้ำดื่มน้ำที่เก็บขึ้นในแต่ละวัน และภายในห้องดูดพัสดุ จะพยายามลด 1 เครื่อง และติดตั้งถังห้องน้ำห้อง "ห้องน้ำสาธารณะ" ส่วนห้องพักยังคงไว้ ฝ 2 ห้อง ศูนย์ห้องพักยังเป็นยา น้ำบริโภค น้ำดื่มน้ำที่ติดตั้งมาใน 9 เท่า ขยายบริษัทของตนเพื่อรองรับ ลักษณะน้ำดื่มน้ำที่ติดตั้งมาใน 1 เครื่อง และติดตั้งห้องน้ำ ห้องน้ำ "ห้องน้ำสาธารณะ"</p> <p>ที่พักยังคงไว้ : ฝ 1 ห้อง บริษัทรถกันเงิน 5.86 ลพบุรี.</p> <p>สามารถรองรับน้ำดื่มติดตั้งเครื่องรับน้ำห้องน้ำดูดติด เขี้ยวที่ติดตั้งในแต่ละวัน ภาระไม่ติดตั้งเครื่องรับน้ำห้องน้ำดูดติดตั้ง ควบคุมอุณหภูมิภายนอกไม่ต้องไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส และติดตั้ง ห้องน้ำห้องน้ำ "ห้องน้ำสาธารณะ"</p> <p>ที่พักยังคงไว้ : จดให้รถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วมาก ท่านท่าน และน้ำมันบริษัท ชนิดน้ำสกัดด้อยอนุทัตติ ขนาด 250 ลิตร จำนวน 2 ถัง</p>	<p>ขยะติดตื้อและขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุภัณฑ์มูลฝอยติดตื้อไว้ไม่ถูก 2/3 ของภาชนะ ของรับ ผู้ดูแลภาระดูแลอย่างดีของรักษาภาระให้เป็น เพื่อออกาก รากวารมไปยังที่พักยังคงไว้ติดตื้อของรากน้ำดื่ม - บุบผู้ดูแลต้องที่น้ำดื่มของหลัก เท่านั้น สามารถ เลือด เป็นต้น ให้ บรรจุในภาชนะแบบมาตรฐานที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธนิท พร้อมที่ ติดตัวความต้องการที่ต้องการ <p>1.2.4. ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ณ แหล่งกำเนิดของน้ำดื่มน้ำดื่ม</p> <p>โดยพยายามปรับเปลี่ยนแบบรากในภาชนะที่กำหนดได้</p> <p>1.2.5. ก่อนการติดตั้งน้ำดื่มติดตั้งไว้ในรากน้ำดื่มที่ต้องติดตั้ง 3% หรือ less 10% โดยที่น้ำดื่มน้ำดื่มที่มีน้ำดื่มน้ำดื่ม สามารถนำไปใช้ได้ทันทีและต้องดูแลดูแลอย่างดี</p> <p>1.3 การจัดการขยะและขยะอันตราย</p> <p>1.3.1 ยานพาหนะ : แยกใบสูบด้วยภาชนะที่ไม่สามารถสูบติดกันได้ ไม่ได้ มีครึด ติดป้าย "ยาหงษ์อยาหงษ์" โดยไปแยกส่วนไว้ ต่างหากในห้องจ่ายยา โดยเฉพาะจุดทุกจุด และในน้ำที่จ่ายยา จัดที่ไม่ห้องจ่ายภายนอกที่มีความหนาแน่น หรือจุดที่ห้องน้ำและต่างหาก พื้นที่น้ำที่จ่ายภายนอกที่มีความหนาแน่น ให้เข็นมาไว้เพื่อต่อต่อ รวมส่วนภายนอก สะท้อนในภาคติดตาม ทั้งไม่สามารถซื้อยาครุภัณฑ์ฯ</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข</p> <p>แหล่งผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม</p>

ข้อสรุปและกอป ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเบื้องต้นของตัวอย่าง	ผลกระทบเบื้องต้นของตัวอย่าง และผลกระทบต่อสังคม	มาตรการรักษาภัยแล้งและมาตรการ โดยไม่ได้การดูแลและเรียบเรียงผู้ติดตามรับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนมา	มาตรการติดตามตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสังคม
คําอธิบาย คําอธิบาย	จากการพัฒนาดำเนินการที่ดังนี้ที่พัฒนาภาระน้ำ ไม่ว่า น้ำดาม แห้งจะต้อง เนื่องจากต้องแบ่งน้ำไปสู่ภาคใต้ ไม่สามารถจัดสรรน้ำ ให้ภาคกลางได้ แต่เมืองที่ต้องการน้ำมากที่สุด ไม่สามารถจัดสรรน้ำ ให้ภาคกลางได้ ทำให้ภาคกลางต้องหันมาใช้แหล่งน้ำอื่นๆ แต่เมืองที่ต้องการ น้ำมากที่สุดที่ขาดแคลนน้ำ จึงไม่สามารถอุดหนุนแหล่งน้ำใหม่ได้ ทำให้ต้องหันมาใช้ น้ำที่มีอยู่ในบึงทึบตันที่เป็นที่ต้องการน้ำ ให้กับภาคกลาง	มาตรการรักษาภัยแล้งและมาตรการโดยไม่ได้การดูแลและเรียบเรียงผู้ติดตามรับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนมา	1.3.2 สรากน้ำ และศรีภูวนคร : (ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประเทศไทย) ที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (แล้ว) ให้จัดส่วนเก็บน้ำชุมชนเหล่านี้ไม่ใช่แค่การทำ โดยนำน้ำไปรักษาน้ำที่จัดให้โดยทันทีหลังน้ำดูดูด ที่นี่ "ต้องทำให้กับ ชาวบ้านของตัวเอง ไม่ได้ใช้ที่อื่นๆ ที่ไกล แต่ต้องหันมาใช้แหล่งน้ำที่ ไม่มีห้องที่จัดให้เฉพาะ แต่ควรพยายามหาช่องทางที่ออกจาก	มาตรการติดตามตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสังคม

องค์ประกอบ ทางธุรกิจการสื่อสารองค์กร	ผลกระทบเมืองและล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบเสื่อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเสื่อม
4) ความหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล ทางศรัทธาเชื่อมโยง ความช่วยเหลือทางการค้าระหว่างประเทศ ให้ความต้องการซื้อขาย และจัดการสินค้าและบริการ จุดมุ่งหมายเช่น ห.ศ. 2545 ทุบประวัติ การค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ทางศรัทธาเชื่อมโยง สำหรับอยู่ในด้วยที่สามารถส่งคืนไปยังผู้ผลิตได้ จดทำกำไร คัดแยกใส่ต้องห้ามบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง พร้อมติดต่อผู้ขอความ "ยกเว้น ขยายตัวไม่ได้" นำไปแก้ไขต่อหากไม่ริบเดือนภายใน หนึ่งเดือน แต่เรียกว่าผู้ผลิตสามารถเพื่อนำไปจำหน่าย หากวัน สามารถนำสินค้าที่ไม่ถูกต้องมาจำหน่ายในปริมาณ มากพอ ผู้คนจะยังคงไว้วางใจของผู้รับสินค้า และห่วงโซ่อุป ทานที่ไม่ได้รับการรักษาโดยรัฐ (ไม่รวมส่วนที่อยู่ที่จะดำเนินการใน ระยะต่อไป) จึงตัดแยกเป็นมาตราฐานใหม่ตามรัฐ ตามที่ผู้ผลิตในรัฐ แต่ติดต่อผู้ซื้อความ " อุปสรรคป้องกันสหกรณ์ " และ แยกเป็นวัตถุหาก ทำภาระจัดซื้อขายกับรัฐ แต่ ผู้ผลิตนำไปจำหน่ายในปริมาณมาก การจัดการข้างต้นเพื่อรักษาความหมุนเวียน เตรียมตัดผู้รับสินค้าที่ อยู่ในระบบด้วย	ทางเดินทางไปทางชายฝั่ง จำนวน 2 ปีชั้น โดยทาง "วิ่งคู่กัน" ด้วยระบบไฟฟ้าและง่ายและแห้ง เพื่อความเรียบเรียบและสะอาดไม่มาก เก็บขยะพื้นที่ทางเดิน ปีที่แล้ว	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบเสื่อม	ผลกระทบเสื่อม

หน้า ๓๒ทั้งหมด ๖๖หน้า
ลงทุนผู้ประกอบ
กิจการ :

ຕາງໝາງທີ 1 (ຕໍ່ອ 31)

ผู้รับรอง.....
ลงชื่อ.....
วันที่.....

องค์ประกอบ	ผลกระทบต่อแนวต่อรองที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ทางชั้นพื้นที่ของเศรษฐกิจและสังคม		<p>3.5 ถ้ามีอุบัติเหตุทำให้บุญเติมแยกเด็กและบุญเติมครูออกหากลุ่มให้ไปบ้านเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บบุญเติมอยู่ที่ทางหลักเดียวตัวคู่เป็นเด็ก หรือหยอดเดียวตัวคู่เด็กและบุญเติมที่ทางบ้านเดียวตัวเดียวไม่ได้เดินทางไปบ้านเดียวที่บ้านเดิม - ถ้ามีสถานที่ให้เข้ารถด้วยตัวเดียวต้องหาให้มากกว่าสัก ๒ แห่งโดยเด็ดขาด <p>ตามปกติเด็กจะนำไปบ้านครูพอก</p> <p>4. ห้องพักชั้นบุญเติมโดยรวม</p> <p>4.1 จุดที่ไม่ควรทิ้งห้องเดียวไว้ในบ้านเดียว สำหรับบ้านเดียวเพื่อรองรับคน ปรับตัวฯ โดยย้ายเดือนเดือนสองเดือนในช่วงเดียวให้แล้ว พื้นที่บ้านเดียว ไม่พอ แต่หากห้องเดือนละห้องเดือนนึงจะดีให้เดือนเดียวบ้านเดียวไป ห้องเดียวไม่ไหว แต่ละห้องเดือน บวชเดือน ให้โดยทั่วไปต้องห้องเดียวบ้านเดียว ไม่พอ ห้องเดือนละห้องเดือน 3 เดือน/ครึ่งห้องเดือน ก็ปีศาจไม่สามารถเข้ามาในบ้าน</p> <p>ของปรบมาย</p> <p>4.2 จุดที่ไม่ควรทิ้งบุญเติมแบบเดียวแบบเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงบ้านเดียว ซึ่งสามารถ รับใช้บุญเติมได้มากกว่า 3 เท่าของบุญเติมเดียวที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน พื้นที่บ้านเดียวแบบเดียวต้องห้องเดียวต่อเดือน จึงเป็นภาระมาก (ภาบที่ 1) <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักชั้นบุญเติมเดียว ขนาด 1.7x2.3x2.55 เมตร (ห้องสูงกว่าปกติ) มีบ่อโภชนาศรีกว้าง 5.86 ลบ.ม. ภายในห้องติดต่อกันไปรับอากาศ ให้ห้องบ่อโภชนาศรีห้องเดียวไม่รองไม่ไหว 10 ห้องติดต่อกันได้ </p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข</p> <p>ผู้รายงานตัวสิ่งแวดล้อม</p>

องค์ประกอบ ทางพัฒนาการสังคมศึกษา ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามที่สำคัญ ผลการดำเนินงานสังคมศึกษา	มาตรฐานป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสังคม มาตรฐานป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล ผลกระทบสังคมศึกษา
<p>- ห้องพัฒนาอย่างเป็นรากฐาน ขนาด $1.7 \times 2.3 \times 2.55$ เมตร (ห้องน้ำสูงกว่าตัว)</p> <p>ส่วนปริมาตรความกว้าง 5.86 ลบ.ม.ภายในห้องน้ำติดตั้งห้องน้ำแบบอย่างภาคต์ เพื่อรองรับภาระการใช้ปัสสาวะได้ตามที่กำหนดพ.ร.บ.ควบคุมยาเสื่อม ห้องน้ำ พ.ร.บ.สุขาภิบาลสุขา</p> <p>- ห้องพัฒนาอย่างเป็นรากฐาน ขนาด 1.7×2.55 เมตร (ห้องน้ำสูงกว่าตัว)</p> <p>ส่วนปริมาตรความกว้าง 11.98 ลบ.ม. โดยภายในห้องน้ำติดตั้งห้องน้ำ รูปแบบอย่างภาคต์ เพื่อรองรับภาระการใช้ปัสสาวะอย่างภาคต์ให้เป็นไปตามที่กำหนด พ.ร.บ.ควบคุมยาเสื่อม ห้องน้ำ พ.ร.บ.สุขาภิบาลสุขา</p> <p>- ห้องพัฒนาอย่างเป็นรากฐาน สำหรับเด็กนักเรียน ขนาด $1.7 \times 4.7 \times 2.55$ เมตร จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำมีห้องน้ำเด็กนักเรียน ให้เด็กนักเรียนได้ "ถังขยะอุบัติเหตุ" โดยด้านในห้องพัฒนาอย่างภาคต์ ให้เด็กนักเรียนได้ "ถังขยะอุบัติเหตุ"</p>	<p>4.4 ติดตามตรวจสอบป้องกันภัยจากเด็ก้าบ้านโดยตรง ผู้เฝ้าระวัง</p> <p>หากเด็ก้าบ้านเข้ามาในห้องน้ำเด็กนักเรียน ให้ห้องน้ำเด็กนักเรียน (ห้องน้ำสูงกว่าตัว) และบริเวณ ประตูห้องน้ำเด็กนักเรียน จำต้อง (ห้องน้ำสูงกว่าตัวเด็ก)</p> <p>ให้ผู้เฝ้าระวังดำเนินการจัดตั้งบล็อกอย่างต่อตัวประสาททับก้าบเด็กน้ำที่ 4.5 จัดให้มีฟอนต์ภาษาไทยที่เด็กนักเรียนสามารถอ่านได้เพื่อป้องกันเด็กน้ำที่บิดเบี้ยวที่ใช้ในการอ่านและอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนที่ภาษาไทยไม่เป็นปัญหาและนุ่มนวลเข้ามาเป็นภาษาหลักของเด็กน้ำ เรียบร้อยแล้ว นำทิชชูสูบฉาบ กวนบ่วงเมืองเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งครองการต่อไป</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานสากล</p> <p>ผลกระทบสังคมศึกษา</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานสากล</p> <p>ผลกระทบสังคมศึกษา</p>

		มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกัน ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง
		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
4.6 หลังทำการเก็บข้อมูลโดยแหล่งท่องเที่ยวและทำความเสียอุตสาหะ รุบปรับเข้ม แลบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในงานที่เป็นทุนทรัพย์ ด้วยเชื้อเพลิงฟู๊ส ก่อนนำมายึด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ สั่งผู้สักปูนจัดอบรมให้ทราบด้วยพ่อครุภัณฑ์ใน 3% หรือต่ำกว่า 10% โดยจัดทำค่าวัสดุอย่างพิถีพิถันและอย่างรอบคอบ	มาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การป้องกันและเฝ้าระวังบุคลา กภาพหน้าที่	5.1 กำชับไปพนักงานทำความสะอาดในส่วนของทุกงาน เก็บเศษความเสีย จากการดำเนินการจัดการอย่างทุกครั้ง	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบุคลา กภาพหน้าที่
	5.2 กำอนันจุณและศรีษะไปที่บ้านพักของพนักงานโดยธรรมชาติของงาน เนื่องจาก โดยใช้พ่อครุภัณฑ์ 3% หรือ ให้เช่า 10% เท่าเดิมหรือห้ามหันหัวลงกัน	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบุคลา กภาพหน้าที่
	5.3 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต้องมีความทนทานมากที่สุด ไม่หักหักง่าย และไม่แตกง่าย ให้อบอุ่นในห้องอบแห้งทุกครั้งที่นำเข้ามา ห้องทำไม่ถูกขยะเสียหาย ตักหัวลง 以免ทำให้หักหักง่ายและเสียหาย บุนเดสเยติดตื้อให้ลอกออกบานเป็นชิ้นๆ ตามที่หักหักง่าย เก็บขยะไว้ตามเส้นทางบ้านสำหรับจราจรและ	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบุคลา กภาพหน้าที่
	5.4 ต้องนำรากไม้ให้ความรู้สึกในการจัดการและภาษาจัดตั้ง บุตเตอร์ลูบวงมา โดยเฉพาะบุตเตอร์ลูบวง โครงพยายามที่เกี่ยวข้องทั่วไป เช่น การกำหนดมาตรฐานของ ประวัติการฟอกโดยเพื่อให้มีการทดสอบและการติดต่อและขอรับอนุญาต	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบุคลา กภาพหน้าที่

องค์ประกอบ ทางรัฐพยากรณ์และล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>บุคลิกภาพนิสัยของผู้บริหารสำนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้นเต้น ตาม หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข โดยมาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขภาพให้การดูแลอย่างดี</p> <p>5.5 จุดที่ห้ามทำ Sticker "ฉุบฉี่อยติดเชื้อ" มาติดทุกปีในเดือนที่อยู่อาศัย กับบุตรผลอยติดเชื้อ ได้แก่ ชั้นภาชนะอาหารช้อน ช้อน เครื่องสำอาง เช็ดปาก ทิ้งขยะ ภัตตาคารที่ใช้ช้อนส้อมสูงสุดอยติดเชื้อ ปะกัด และห้องน้ำที่ห้องพักน้ำไม่อย ติดเชื้อ</p> <p>5.6 พนักงานไม่ปะยางตัวรองหยอดสูงเกตตี้อย่างเด็ดขาด ภาระน้ำหนักของรับปะยางจะกดลงบน ภาชนะประดิษฐ์และอย่างห่วงตัวของเพื่อนมือขวาและหัวใจ ผู้มีตัวอย่างเป็นแบบสัญญาณไฟฟ้า หรืออยู่ในห้องรักษาตัวดังนี้ แต่ละ ภาระน้ำหนักไปคาดมาไม่สูงเกินไป หักหลัง ทิ้งกระถาง เนื่องจากภาระน้ำหนัก ภาระจะทำลายกระดูกไม่สามารถสืบสานต่อไป ควรห้ามสูงส่งเกิดว่า ภาระน้ำหนักต้องอยู่ที่จุดกลางให้เด็กเริ่บเดินเพื่อรองรับหัวเข่าของเด็ก ให้หักขาดที่มีภาระหนักอยู่ไม่ได้ สำหรับเด็กจุดหัวเท้าที่ห้องน้ำ 5.7 ไม่สามารถรับน้ำหนักอย่างรวดเร็วทัน 3 ใน 4 ของความจุของ เพื่อ ลดภาระในภาระเดือนและน้ำหนักปะยางแล้ว หัวนมให้มาก เปิดปากกว้างจึงเกิดชุดชาต โดยเฉพาะเด็กที่มีกลไกติดเชื้อ</p> <p>5.8 กำพร้าให้พ้นภาระที่ปะยางติดเชื้อไปเป็นน้ำเสียจะต้องเปลี่ยนตัวอย ๆ ที่ห้องน้ำและปะยางก่อนออกจากได้ เช่น ส้วมครุฑ ห้องน้ำ ถังฝักอย่าง ผ้าใบคงทนและรักษา ประเมินต้น โดยให้สองมือสักหุคุรุ่งที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานป้องกันและ แหล่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

องค์ประกอบของ ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางบวกและลบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบทางบวกและลบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบ	มาตรการดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบ
3.4 การดูแลรักษาและ รักษาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	<p>1) การดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืน บริโภคน้ำท่วม</p> <p>น้ำสาขาวาตถาน้ำในแม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุนสู่ที่ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำที่โครงการจะมีภาระหนักมากจะต้องมีการดำเนินการ โดยตรง (ภาพที่ 3) เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลง น้ำฝนที่มองดูออกสู่ท่อระบายน้ำสู่ระบบประปาและ กีดขวางการระบายน้ำที่ทางเข้าและออกโครงการน้ำท่วม รวมถึงการรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนของสถาบันฯ</p> <p>2) การดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ ไม่สามารถจัดการได้ตามปกติ ดังนั้น โครงการทบทวนที่ปรับปรุงมาตรฐานโครงการ ทำให้รากไม้ดีดตื้นขึ้นตาม กฎบัญญัติของบ้านเมืองคดลุบลงสถาบันฯ ให้ดำเนินการรักษา และการติดตั้งตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร</p>	<p>1. กรณีที่น้ำท่วมเข้าสู่แม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุน จะระบายลงท่อระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักชลหุนโดยวิธีเดินตามหน้าโน๊ตเวย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการระบายน้ำออกไห้ทิ้งลง ชั้นวางของแม่น้ำต่อเนื่องจากแม่น้ำป่าสักชลหุน (ภาพที่ 3) 2. กรณีที่น้ำท่วมเข้าสู่แม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุน โดยทางเดินดินที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร จะต้องดำเนินการรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนโดยใช้เครื่องจักรกล จานวน 4 ตัน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร ผู้ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร จะต้องติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร</p>	<p>5.9 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้ว จะทำการนำร่องเบื้องต้น ผู้รายงาน ประเมินผลจะรอให้ที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพ ได้ยก่อนเผยแพร่ลงรูป ถ่าย ควรทำความสะอาดที่ดินโดยการถางหญ้าและดูดซับดินโดยนำ ทั้ง 3 อย่างไป เช่น ยา หลาม酇 (0.5% Sodium Hypochlorite นาน 30 นาที) กรณีนำไปซึ้งหลัง ตามปกติ ร่วนหง่ายนำไปทิ้ง 5.10 ตราชุดชนบทของพืชผักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเก็บขยะ น้ำดูดเพิ่มเติม ทำให้ดินเป็นสนิมสีดีการพัฒนาในพื้นที่</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อรักษาและรักษาอย่างยั่งยืน ความสะอาดของท่อระบายน้ำที่ต่อไปในอนาคต ได้แก่ บ่อ汇水 (Manhole) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทุกๆ 6 เดือนครึ่ง</p> <p>2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายใน โครงการทุกๆ 6 เดือน หากมี รอยร้าวและแตกหัก หรือชำรุดต้องทำการ ซ่อมแซมทันที ตามที่ต้องการ</p>
3.5 การดูแลรักษาและ รักษาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	<p>1) การดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืน บริโภคน้ำท่วม</p> <p>น้ำสาขาวาตถาน้ำในแม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุนสู่ที่ต่อไป สำหรับปริมาณน้ำที่โครงการจะมีภาระหนักมากจะต้องมีการดำเนินการ โดยตรง (ภาพที่ 3) เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลง น้ำฝนที่มองดูออกสู่ท่อระบายน้ำสู่ระบบประปาและ กีดขวางการระบายน้ำที่ทางเข้าและออกโครงการน้ำท่วม รวมถึงการรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนของสถาบันฯ</p> <p>2) การดูแลรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ ไม่สามารถจัดการได้ตามปกติ ดังนั้น โครงการทบทวนที่ปรับปรุงมาตรฐานโครงการ ทำให้รากไม้ดีดตื้นขึ้นตาม กฎบัญญัติของบ้านเมืองคดลุบลงสถาบันฯ ให้ดำเนินการรักษา และการติดตั้งตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร</p>	<p>1. กรณีที่น้ำท่วมเข้าสู่แม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุน จะระบายลงท่อระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักชลหุนโดยวิธีเดินตามหน้าโน๊ตเวย์ และอุปกรณ์ (Manhole) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทุกๆ 6 เดือนครึ่ง</p> <p>2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายใน โครงการทุกๆ 6 เดือน หากมี รอยร้าวและแตกหัก หรือชำรุดต้องทำการ ซ่อมแซมทันที ตามที่ต้องการ</p>	<p>1) กรณีที่น้ำท่วมเข้าสู่แม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุน จะระบายลงท่อระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักชลหุนโดยวิธีเดินตามหน้าโน๊ตเวย์ และอุปกรณ์ (Manhole) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทุกๆ 6 เดือนครึ่ง</p> <p>2) กรณีที่น้ำท่วมเข้าสู่แม่น้ำแม่แควและแม่น้ำป่าสักชลหุน โดยทางเดินดินที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร จะต้องดำเนินการรักษาและรักษาอย่างยั่งยืนโดยใช้เครื่องจักรกล จานวน 4 ตัน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร ผู้ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร จะต้องติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษรที่ติดตั้งต่อตัวอักษร</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อรักษาและรักษาอย่างยั่งยืน ความสะอาดของท่อระบายน้ำที่ต่อไปในอนาคต ได้แก่ บ่อ汇水 (Manhole) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทุกๆ 6 เดือนครึ่ง</p> <p>2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายใน โครงการทุกๆ 6 เดือน หากมี รอยร้าวและแตกหัก หรือชำรุดต้องทำการ ซ่อมแซมทันที ตามที่ต้องการ</p>

หมายเหตุ: ทั้งหมด ๖๖ หน้า
ลงชื่อ..... อ.:
ผู้บริหาร

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

องค์ประกอบ ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการในช่วงปลายภาคฤดูร้อน ตั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมและจัดการประปาจราจรตามมาตรฐานด้วยการปรับเปลี่ยนจราจรตามแนวโน้มที่เกิดจากการจราจรทางบ้านเดียวตามพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่จราจรทาง ดังนี้ (1) จัดการระบายน้ำ ก่อสร้างแนวคันกันน้ำ (ก่ออุบ)	โครงการในช่วงปลายภาคฤดูร้อน ตั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมและจัดการประปาจราจรตามแนวโน้มที่เกิดจากการจราจรทางบ้านเดียวตามพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่จราจรทาง ดังนี้ ในช่วงปลายภาคฤดูร้อนน้ำฝนติดต่อจราจรทางบ้านเดียวที่มีความตื้น 0.067 ลบ.ม./วินาที (เป็นยี่ด้าวเมตรต่อวินาที) ให้จราจรภายในช่วงแห้งทั้งหมดนาทีละ 0.067 ลบ.ม./วินาที หลังพื้นที่น้ำท่วมในคราวน้ำท่วมที่ดูดซึมอย่างรวดเร็วจากพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ น้ำท่วมในแหล่งน้ำที่ดูดซึมอย่างรวดเร็วจากพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ : อัตราการหักดูดของน้ำฝนตื้น = 0.214 ลบ.ม./วินาที : อัตราการหักดูดของน้ำฝนตื้น = 150 ลบ.ม./วินาที (0.002 ลบ.ม./วินาที) ดังนั้นอัตราการหักดูดของน้ำฝนตื้น = 0.216 ลบ.ม./วินาที ผลลัพธ์ในช่วงปลายภาคฤดูร้อนน้ำท่วมจะอยู่ที่ 0.216 ลบ.ม./วินาที หรือ 20 นาที ในการก่อสร้างแนวคันกันน้ำที่ต้องห้ามน้ำท่วมอย่างชั่วคราว (ที่ก่อสร้างในเวลา 20 นาที น้ำท่วม 179 ลบ.ม. (2) บ่อหันน้ำ	2.2 จัดให้มีป้อมห้ามบริเวณด้านหน้าตัวสะพานที่มีน้ำท่วมเข้ามา เป็นป้อมห้าม เส้นทางเดลีลิก ขนาด 1.2 x 2.0 เมตร พื้นที่ห้ามติดต่อจราจรที่ช่วงสูงขนาด 150 มม. จำนวน 2 ท่า ท่าดับ -3.13 เมตร (จราจรตัดตัน) เพื่อรองรับน้ำท่วมที่เข้ามา 2.3 ติดตั้งเครื่องออกอุปทาน้ำที่มีอัตราการระบายน้ำ 0.45 ลบ.ม./วินาที สำหรับ กันน้ำท่วม 2 เครื่อง ไว้ในสังกะสี ควบคุมการทำงานด้วยระบบผู้ใช้สิทธิ์ 2 ห้องดับ โดยการกดให้ไดร์อยสูบนำเริ่มทำงานเมื่อโภคตัวปั๊มน้ำใน ห้องหันน้ำอยู่ที่ระดับ -0.85 เมตร (จราจรตัดตัน) และหดดูด ห้องน้ำที่ระดับ -3.13 เมตร (จราจรตัดตัน)	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า... ๗๐... พ.ง. พ.ด. ๖๖... หน้า...
ลงวันที่... กศ. ๑๐๐๒๕๖๖... ผู้รับรอง
ลงวันที่... กศ. ๑๐๐๒๕๖๖... ผู้รับรอง

ห้องประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบและอุ่นหัวสำคัญ	มาตรฐานป้องกันและการติดตามมาตรฐาน	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม		<p>(รายละเอียดของหน้างานดังภาพที่ 4) ตั้งหน่วยน้ำหนัก 4 ตันมี ปริมาณสารก๊อกบินได้ร่วม 592 ลิตร มีความสามารถหามองเห็นส่วนใน ที่จัดตั้งหน้างานอย่างน้อย 179 ลูกบาศก์เมตร ได้ขยายเพียงพอ</p> <p>(3) การควบรวมไม่ได้สละความอึดหึดในการประปาโดยนาออกา</p> <p>ข้อสังเกตผลลัพธ์ : เมื่อเพียงปริมาณน้ำที่ใช้เท่ากับที่ถูกระบุไว้ของจาก ผู้ให้บริการ 0.002 ลิตร/วินาที ซึ่งไม่ถึงขีดจำกัดการประปาโดยไม่ติดมือ</p> <p>ทางดูดดูด : เมื่อผู้ให้บริการหามองเห็นที่ถูกระบุอย่างเดียวที่ บริษัทฯ ซึ่งเมื่อการจัดตั้งการ ตั้งน้ำ</p> <p>น้ำที่หามองเห็น : - น้ำที่หามองเห็น 0.002 ลิตร./วินาที จะถูกประปาโดยที่บริเวณดูดประปาอย่างน้อย 2 (สอง) ครั้งที่ 3 โดยไม่ หามากกว่าที่หามองเห็น</p> <p>- น้ำที่หามองเห็น 0.214 ลิตร./วินาที</p> <p>จะถูกหามองผ่านผ่านท่อห้องน้ำอย่างน้อย 0.80 เมตรที่ เสาสูงปลอกห้าม ปริมาณน้ำที่หามองเห็นที่ห้องน้ำที่ห้องตู้ - 1.80 เมตร จึงจะระดับที่ห้องตู้ (ภาชนะที่ (5) ซึ่งอาจพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ขนาด $1.20 \times 2.0 \times 2.0$ เมตร ที่ห้องน้ำที่หามองเห็นที่ห้องน้ำที่ห้องตู้ ขนาด $1.20 \times 2.0 \times 2.0$ เมตร ขนาด 150 มม. จำนวน 2 ห้อง ห้องตู้ -3-13 จากการติดตั้งห้องน้ำที่ 1 และ 2 ห้องตู้อยู่ อยู่ห้องน้ำที่ห้องตู้อย่างน้อย 0.80 เมตรที่ เสาสูงปลอกห้าม น้ำที่หามอง น้ำที่หามองเห็นที่ห้องตู้อย่างน้อย 0.80 เมตรที่ เสาสูงปลอกห้าม น้ำที่หามอง น้ำที่ห้องน้ำที่ห้องตู้ - 1.80 เมตร จึงจะระดับที่ห้องตู้ (ภาชนะที่ น้ำที่หามองเห็นที่ห้องตู้อย่างน้อย 0.80 เมตรที่ เสาสูงปลอกห้าม Gravity จึงจะระดับที่ห้องตู้</p>		

หน้า... ๔/... กองแผนดูแลฯ..... หน้า
ลงชื่อ..... ผู้บริหาร

องค์ประกอบของ ทางทรัพยากรสีงและผลลัพธ์	ผลกระทบสีงและผลลัพธ์สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบเพิ่มผลลัพธ์	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสีงและผลลัพธ์
ท่อระบายน้ำของครัวภาระและไถลออกสู่ท่อระบายน้ำสายสาธารณะที่บริเวณดูดระบายน้ำ 1 (ดูภาพที่ 3) โดยวิธี Gravity ด้วยอัตรา 0.014 ลบ.ม./วินาที ไม่กรณีที่น้ำจะบานแยกไม่ออก เครื่องสูบน้ำจะต้องทำงานทันทีเมื่อระดับน้ำในถังสูงเกินระดับ -0.85 เมตร จ้าก หัวดูดเพิ่มต้นด้วยอัตรากำลัง 0.007 ลบ.ม./วินาที จนกว่าในถังลดลงอย่างต่อเนื่องตั้ง -3.13 เมตร จ้ากจะตืบ้ำเพื่อดึงเครื่องสูบกลับหดยุคทำงานใหม่	ท่อระบายน้ำของครัวภาระและไถลออกสู่ท่อระบายน้ำสายสาธารณะที่บริเวณดูดระบายน้ำ 1 (ดูภาพที่ 3) โดยวิธี Gravity ด้วยอัตรา 0.014 ลบ.ม./วินาที ไม่กรณีที่น้ำจะบานแยกไม่ออก เครื่องสูบน้ำจะต้องทำงานทันทีเมื่อระดับน้ำในถังสูงเกินระดับ -0.85 เมตร จ้าก หัวดูดเพิ่มต้นด้วยอัตรากำลัง 0.007 ลบ.ม./วินาที จนกว่าในถังลดลงอย่างต่อเนื่องตั้ง -3.13 เมตร จ้ากจะตืบ้ำเพื่อดึงเครื่องสูบกลับหดยุคทำงานใหม่	เมื่อรวมยอดครัวภาระและไถลทั้งหมด 2 ก้อน คือ ในกรณีที่น้ำหัวดูดตืบ้ำเครื่องสูบไม่ได้อัตรากำลังปานกลางอยู่ที่ 0.016 ลบ.ม./วินาที ส่วนในกรณีที่หัวดูดตืบ้ำอยู่แล้วต้องรีสตาร์ตครัวภาระโดยอัตโนมัติ 0.023 ลบ.ม./วินาที ซึ่งครัวภาระพยายามขออย่าง 2 ก้อนได้ไม่ใช่ครั้งที่สอง	มาตรการป้องกันแก้ไขเพิ่มผลลัพธ์ : เครื่องสูบจะต้องทำงานปั๊บๆอย่างต่อเนื่องจะต้องติดตั้งระบบตัดตัวเองเมื่อระดับน้ำต่ำกว่า 0.47 เมตร จากการนี้ดูเหมือนจะต้องติดตั้งสำหรับถังสูงประมาณ 4 ถัง จึงมีพื้นที่วางสำหรับห้องรับน้ำที่ติดต่อในครั้งต่อไปได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นแหล่ง供水จากภาระและไถลจะต้องจัดให้ดีขึ้น โภคภัตตาคารที่ต้องติดตั้งห้องน้ำด้านในห้องน้ำ 4 ถัง (ปริมาณตักก้าเก้าบีริชั่น) ในระดับต่ำ เนื่องจากต้องหันหน้าเข้าหาบ้าน 4 ถัง

หน้า ๔๒ ทั้งหมด ๔๖ หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง
นาย ๗๙ ๘๖

บองต์ประภากอบ ทางหุ้นส่วนของหุ้นสามัญ	ผู้ก่อตั้งและผู้มีอำนาจตัดสินใจ	มาตรฐานการบัญชีและผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และผลตัดสินใจของหุ้นสามัญ	มาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และการบัญชีและผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการบัญชีและผลลัพธ์ของหุ้นสามัญ
<p>3.5 การศรัมนานาคุม</p> <p>1) ความสามารถของรับข้อมูลนั้น</p> <p>รายการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในการตรวจสอบบัญชีให้รายชื่อของ พบร่วม บริษัทจราจรภายในในโครงสร้าง (คิดเป็นเท่ากันก่อนที่จะลดลงเป็น 247 ค้า) มีผลทำให้ค่า V/C Ratio เป็นแบบไป ตั้ง - ด้านกำไรขั้นต้น : ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.33 เป็น 0.36 - ด้านสุขภาพ 2 (สีเขียว) : ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.33 เป็น 0.37</p> <p>รายการรวมต่อไปนี้เป็นรายการของเงินทั้ง 2 สถาบันที่จดทะเบียน รวมกันไม่น้อยกว่า 80 เซ็นต์ไม่ต้อง</p> <p>2) ความเพียงพอของที่จดทะเบียนในโครงสร้าง จากการพิจารณาข้อกำหนดของหุ้นสามัญที่ 7 (พ.ศ.2517) ทั่วไปของโครงสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไทย อย่างน้อย 242 ค้า ทางโครงสร้างได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไทย 247 ค้า ดังนั้นจึงเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของหุ้นสามัญ</p> <p>1. จดใช้ประโยชน์ในภาคการประกอบการโดย ได้ยกเว้นค่าใช้สอยโดย ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ที่จดทะเบียนภายในมาตรา เนื่องจากนั้น ถูกต้อง ที่สุดของการเดินทาง ไฟฟ้าและน้ำ ห้องน้ำ 2. จดให้เสื่อมสลายอย่างเพียงพอ บริโภคทางเข้า- ออกโดยทาง เนื่องให้สามารถออกที่จะเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว 3. จดให้ป้ายแสดงจุดเข้า-ออกโดยทาง พร้อมทำสัญญาณไว้ ชัดเจน โดยสัญญาณไฟฟ้าในความสูงประมาณ 7-10 เมตรไม่ติด แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและส่วนทางเข้า- ออกทางเข้า-ออกภายในในโครงสร้างไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเพื่อให้รัฐสามารถดำเนินการได้สะดวกและรวดเร็ว 4. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบูรณะภายในในโครงสร้างทุกหนึ่งปี 5. จดให้จัดห้ามที่อยู่ติดกับจราจร (ประสานงานกับเจ้าหน้าที่) ไฟ-ออกโดยทาง เนื่องด้วยความต้องการของเจ้าหน้าที่และส่วนราชการ ตัวหน้าโครงสร้าง</p> <p>1. ติดตามตรวจสอบบัญชีฯ โดยติดตามทุกๆ สามเดือน แล้วนำร่อง ทางเข้า-ออกโดยทางเข้า- ออกโดยทาง ฯลฯ 1 เดือนครึ่ง 2. ติดตามตรวจสอบสัญญาณ จราจร เช่น ถูกต้องและพิเศษทาง การเดินทางที่ไม่เสียเวลา เช่น อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้อง ได้รับการ ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือนครึ่ง</p>			

ຕາງຮາງທີ 1 (ດ້ວຍ 41)

ອະນຸປະກອບ ພາຫະນະສັງແວດສ້ອມ	ມັດກາຮັບອັນໄກ	ມາດກາຮັດຕານດຽວຈະລວບ ແລະລົດຜະກະບົນແວດສ້ອມ	ມາດກາຮັດຕານດຽວຈະລວບ ຜະກະບົນແວດສ້ອມ
	<p>ພາກຮະກບສື່ງແວດສ້ອມທີ່ສຳຄັນ</p> <p>6. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມປຸນກາງຈາກຈົກຕ່າງໆຢ່າງຍິນຍາມສະຫະດາກແລະ ຈັດວະນີປະກາຈາກຈົກຕ່າງໆໃນທາງເຂົ້າ-ອອກ ລົດກາງສຶກຍິນ ຈອດງວະນີ ຕັດຍັດ 24 ຫຼັກໂນໂລ ໂດຍລັພາໃນຫຼັກໂນໂລເກົ່າຕ່ານ 7. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມປຸນກາງຈົກຕ່າງໆອຸນຄອຍອໍານວຍຄວາມສະຫະດາກ ແລະຈັດ ກະປະກາຈາກຈົກຕ່າງໆໃນທາງເຂົ້າ-ອອກພິ່ນທີ່ທີ່ອງການໃໝ່ງໆ ໂມນເປັນຕ່ານ 8. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືແລກງາງຈາກຈົກຕ່າງໆໃນຈຸດເລີຍໃບຕົ້ນເພື່ອປົວອັກນັບ ອັນດຽຍທີ່ອາຈຈະບົດຫຼຸນ</p> <p>9. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມເກົ່າວາ ໂຮນເຈົ້າເຖິງ-ອອກພິ່ນທີ່ທີ່ອງການໃໝ່ ມີຄວາມເຮົາໄມ້ເຖີ່ມ 30 ກິໂລມິໂຕຫຼັກໂນໂລ 10. ບັນປ່າຍສັບຫຼັງມານ ເຖິງ ປ້າຍເກັ້ນໃໝ່ເສີ່ງ ແລະລົດຄວາມເເງົາ ເພື່ອໃຫ້ ຖານປ່າຍປິມອັນດຽຍພາບຄົດ</p> <p>11. ການນັດໃໝ່ຮັດຕື່ມໍາສຳຫຼວງໃໝ່ກຳປາກົງໂຄງການກົ່າມີເຫັນມາຫຼັງສັງໄນ ຫຼັງຈັກໃນມະນຸຍົງດ້ວຍ ເພື່ອຄົດປົງປາກອອກຈາຊົດຕົວດີໃໝ່ງໆຈົງກັງມີມ ເຮັ່ງດ່ວນ</p> <p>12. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າຍປອກ "ເອົາກະວົງກັນ-ສົງຄົນໃໝ່" ໃຫ້ກັນໆ ຜົກຍົກຍົກກາມມີ່ນ ທີ່ແສດງຕົງການຂອງນູບາຕີໃໝ່ພາກສູນ-ສັງຄົນໃໝ່ຈຸດຕະຫຼາດ ໄດ້ທີ່ກັນໆ ໂຄຍຕິດໄວ້ນີ້ໃນທີ່ຈຸດຕະຫຼາດແລ້ວຕ້ານໜ້າໃນທາງເຂົ້າ-ອອກອາຄາດ ໂຮງພາຍປາລໃກສັບປົງໂທພັກຄອຍຫ້ອງທຽບຈະປະກົງໄສ້ສົດມາແລະຫ້ອງ ຂາດເຕີ່ງ</p>	<p>ມາດກາຮັດຕານດຽວຈະລວບ ແລະລົດຜະກະບົນແວດສ້ອມ</p> <p>6. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມປຸນກາງຈາກຈົກຕ່າງໆຢ່າງຍິນຍາມສະຫະດາກແລະ ຈັດວະນີປະກາຈາກຈົກຕ່າງໆໃນທາງເຂົ້າ-ອອກ ລົດກາງສຶກຍິນ ຈອດງວະນີ ຕັດຍັດ 24 ຫຼັກໂນໂລ ໂດຍລັພາໃນຫຼັກໂນໂລເກົ່າຕ່ານ 7. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມປຸນກາງຈົກຕ່າງໆອຸນຄອຍອໍານວຍຄວາມສະຫະດາກ ແລະຈັດ ກະປະກາຈາກຈົກຕ່າງໆໃນທາງເຂົ້າ-ອອກພິ່ນທີ່ທີ່ອງການໃໝ່ງໆ ໂມນເປັນຕ່ານ 8. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືແລກງາງຈາກຈົກຕ່າງໆໃນຈຸດເລີຍໃບຕົ້ນເພື່ອປົວອັກນັບ ອັນດຽຍທີ່ອາຈຈະບົດຫຼຸນ</p> <p>9. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າກນໍາຫຼືຄວາມເກົ່າວາ ໂຮນເຈົ້າເຖິງ-ອອກພິ່ນທີ່ທີ່ອງການໃໝ່ ມີຄວາມເຮົາໄມ້ເຖີ່ມ 30 ກິໂລມິໂຕຫຼັກໂນໂລ 10. ບັນປ່າຍສັບຫຼັງມານ ເຖິງ ປ້າຍເກັ້ນໃໝ່ເສີ່ງ ແລະລົດຄວາມເເງົາ ເພື່ອໃຫ້ ຖານປ່າຍປິມອັນດຽຍພາບຄົດ</p> <p>11. ການນັດໃໝ່ຮັດຕື່ມໍາສຳຫຼວງໃໝ່ກຳປາກົງໂຄງການກົ່າມີເຫັນມາຫຼັງສັງໄນ ຫຼັງຈັກໃນມະນຸຍົງດ້ວຍ ເພື່ອຄົດປົງປາກອອກຈາຊົດຕົວດີໃໝ່ງໆຈົງກັງມີມ ເຮັ່ງດ່ວນ</p> <p>12. ຈັດໃໝ່ເນື້ອຈ້າຍປອກ "ເອົາກະວົງກັນ-ສົງຄົນໃໝ່" ໃຫ້ກັນໆ ຜົກຍົກຍົກກາມມີ່ນ ທີ່ແສດງຕົງການຂອງນູບາຕີໃໝ່ພາກສູນ-ສັງຄົນໃໝ່ຈຸດຕະຫຼາດ ໄດ້ທີ່ກັນໆ ໂຄຍຕິດໄວ້ນີ້ໃນທີ່ຈຸດຕະຫຼາດແລ້ວຕ້ານໜ້າໃນທາງເຂົ້າ-ອອກອາຄາດ ໂຮງພາຍປາລໃກສັບປົງໂທພັກຄອຍຫ້ອງທຽບຈະປະກົງໄສ້ສົດມາແລະຫ້ອງ</p>	<p>ມາດກາຮັດຕານດຽວຈະລວບ ຜະກະບົນແວດສ້ອມ</p>

ທັນາ.....ທັນ.....ທັນ.....ທັນ.....ທັນ.....
ອະຊຸມ.....ອະ.....ຜູ້ປຣລອ

ห้องค่าใช้จ่าย ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินและตัวอย่าง	มาตรฐานของภายนอก	มาตรฐานด้านความต้องการของภายนอก
		<p>มาตรฐานของภายนอก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานของภายนอก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

13. จุดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบภาระสมесัดดาวและจัดระเบียบในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จัดเตรียมไว้สำหรับจัดตั้ง-ลงค่าไม่เป็นคริบเดิมที่ระบุไว้ในข้อ 12
14. จุดให้มีการจราจรจราจรที่นิยมยอมรับมาตรการด้านพิษเคมีและพิษศีรษะวันเดียวให้มีการเดินทางไปที่ทางเดียว
15. จุดให้ประกาศว่า-ขออภัยจากการมีสิ่งของน้ำเสียรายออก เดือนให้กางเข้า-ออกในโครงการสับดาวและปลดปล่อยเช่น
16. การจัดตั้งที่สิ่งที่ยกเว้นหมายเหตุ-ขออภัยจากการให้ปลูกไม่ทั่วทั่วไปที่อยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้อง ให้ยกเว้น เที่ยงคืน และวันอาทิตย์ไม่ถูกต้อง ไม่เกิน 0.60 เมตร เดือนให้ดำเนินต่อไปตามเดิมๆ แต่ไม่ได้บังคับ แต่ไม่ได้บังคับในกรณีที่ยกเว้นเช่นเดียวกัน
17. จุดเดียวที่จอดรถโดยไม่ต้องจอดไว้เพียงพอ อย่างน้อย 242 คัน ตามที่กำหนด
18. ห้ามประทับค่าจ้างใดๆ รวมทั้งการรักษาภัยในที่จุดได้รับเงินที่จด ภัยเดือน จัดทำให้ฟื้นฟูจุดเดิมและยังคงไว้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้า ๔๕ กั้นหนด หน้า
ลงชื่อ ฝ่าย ผู้ตรวจสอบ

องค์ประกอบของ ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ประโยชน์ชนิดน้ำ	1) หัวดูดข้อมูลโครงงานประเมินโดยรอบ จากการประเมินพบว่า ลักษณะภูมิป่าบงทรายเป็นที่ราบ มีส่วน ลูกพาณิชย์และคลื่นลมท้าไปในส่วนลูกสักรากทางป่าบงทรายและอุบลราชธานี ที่มีความชื้นสูงพังทั่วทั้งพื้นที่ลูกสักรากที่สำคัญควรดำเนินการอนุรักษ์ ให้คงอยู่ต่อไปเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการอนุรักษ์ น้ำอุบลราชธานีจะต้องหาจุดที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในแหล่งที่มาใหม่ และดำเนินการอนุรักษ์ต่อไป ทำให้ น้ำอุบลราชธานีมีความชื้นสูงพังทั่วทั้งพื้นที่ต่อไป แต่ต้องดำเนินการอนุรักษ์ต่อไปต่อไป ดูแลและดูแลให้คงอยู่ต่อไปเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด น้ำอุบลราชธานีเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ทำให้ต้องดำเนินการอนุรักษ์ ให้คงอยู่ต่อไปเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการอนุรักษ์ น้ำอุบลราชธานีต้องดำเนินการอนุรักษ์ต่อไปต่อไป ให้คงอยู่ต่อไปเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการอนุรักษ์ น้ำอุบลราชธานีต้องดำเนินการอนุรักษ์ต่อไปต่อไป	- ห้ามก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะทำทางเดินที่ทำให้การใช้ปัสสาวะโดยทั่วไป เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ดีมากที่สุด	มาตรการรักษาป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

หน้า..... กองแผนฯ..... หน้า.....
ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

องค์ประภากอบ ทางพัฒนารัฐและสังคม	ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันแก้ไข แหล่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามดูแลจัดการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
0.456 ลบ.กม. (14.52% ของพื้นที่ศึกษา) เป็น 0.447 ลบ.กม. (14.24% ของพื้นที่ศึกษา) และทำให้ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 8,031 เป็น 8,227 คน/ตร.กม.	สำหรับบริการที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ การ บริการ ซึ่งจะอิทธิพลต่อชีวิตประจำในที่นั่น เช่น การสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง สร้างผลกระทบต่อทุกภาคเศรษฐกิจ และการลงทุนในระดับต่ำ เช่น จราจรที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในเมืองที่มีระบบ สาธารณูปโภคสาธารณะอย่างบ้านเดียวบนภูเขาไป บริการโดยรายบุคคลของบ้านค้าศัย อาทิ พานิชร้านชีวิต เช่น เขตชุมชนหนาแน่นปานกลาง กario รีสอร์ฟ มนต์ธารา ที่โนนเพี้ยนและ บริการสาธารณูปโภคทางการ ดึงดูดผู้คนเข้ามายัง อันดับสองรองรับการใช้สอย อาทิ ห้องลักบูชาของโครงการเป็นแหล่ง บริการชุมชน ทำให้ผู้ดูแลสถานที่สามารถทำลายลักษณ์ภายนอกใน การเข้ามาปฏิริยกรักษาพยาบาลเด็กใน จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของสถาบันทางการศึกษาใน กฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) อนุญาตตามความใน พ.ร.บ.ผู้นำอุ พ.ศ.2518 โดยสำนักงานนโยบายและแผนเมือง ทบวงสร้างฯ ที่ได้จัดทำ ตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้ประเมินผลกระทบและนำเสนอคณะกรรมการ (สสส.) ซึ่งกำหนดให้เป็น ประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรัดtight ในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ สถานที่นี้เป็นที่ตั้งของสถาบันทางการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน จำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของ สถานที่นี้และการใช้ประโยชน์ของสถาบันทางการศึกษา		

องค์ประกอบ ทางรัฐบาลสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข ^{และผลกระทบที่เปลี่ยนแปลง}	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบของบูรณาภิเษก
ส่วนใหญ่ ดังนี้มาดำเนินโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการจัดการ จังหวัดต่อขั้นตอนๆ จากการศึกษาที่ความสามารถในการให้บริการแบบบูรณาภิเษกและปริมาณการลดลงของชุมชนปลูกในโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรดูดซึมอยู่ในส่วนตัวของการที่ไม่สามารถจัดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังกล่าวข้อมูลที่มีทั้งในเรื่อง การให้บริการที่ดี กรณีให้บริการที่ดี การจัดการชุมชนผ่าน การประเมินและการป้องกันทำใหม่ การคุณภาพตาม การประเมินคุณภาพที่ดี ลักษณะการติดต่อเชิงบูรณาภิเษก การใช้งานการติดต่อเชิงบูรณาภิเษก การให้บริการที่ดีโดยรอบที่จะเป็นแหล่งบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข สำหรับชุมชนโดยรอบ และการจัดการในพื้นที่พัฒนาเชิงตัวอย่าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ต่อขั้นตอนๆ จากการจัดการที่ดี ความสามารถในการให้บริการแบบบูรณาภิเษกในโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่าการเกิดขึ้นของชุมชนปลูกในโดยรอบพื้นที่โครงการ ที่ไม่สามารถจัดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังกล่าวข้อมูลที่มีทั้งในเรื่อง การให้บริการที่ดี กรณีให้บริการที่ดี การจัดการชุมชนผ่าน การประเมินและการป้องกันทำใหม่ การคุณภาพตาม การประเมินคุณภาพที่ดี ลักษณะการติดต่อเชิงบูรณาภิเษก การใช้งานการติดต่อเชิงบูรณาภิเษก การให้บริการที่ดีโดยรอบที่จะเป็นแหล่งบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข สำหรับชุมชนโดยรอบ และการจัดการในพื้นที่พัฒนาเชิงตัวอย่าง	มาตรการป้องกันแก้ไข ^{และผลกระทบที่เปลี่ยนแปลง} ผลกระทบของบูรณาภิเษก	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบของบูรณาภิเษก

4. ติดตามเชิงตัว

4.1 สร้างพัฒนาระบบ
เบ็ดเตล็ด

เมื่อเปิดดำเนินการ ประชุมทุกภาคีอยู่บิเวณใกล้เคียงเมืองทุกวัน ตลอดเวลาในภาคกลางได้ปรึกษาตัวกันทราบผลการดำเนินการที่ดีและไม่ดี รวมถึงจัดทำแผนที่อยู่ในที่สาธารณะที่ต้องการทำ จังหวัดนนทบุรีในแต่ละวัน แม้ต้องให้เกิดผลกระทบที่ต้องเสียหายหรือสิ่งใดๆ

หน้า ๔๘ ห้องนัด ๔๖.....๔๗
ลงชื่อ..... ๔๙
ผู้ร่างฯ

องค์ประกอบ ทางเศรษฐกิจและสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบและผลลัพธ์
4.2 อาศัยความมั่นคง ความปลอดภัย	การดำเนินโครงการมีสภาพเป็นส่วนปริมาณมากของบ้าน จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องดูแล ตัวบ้าน โดยธรรมชาติจะเสียหายซึ่งทำให้บ้านลอกไม้หักลงมาในกรณี ที่ดินหลุดรั้วบ้านไม่เข้าใจขึ้นมาโดยไม่ตั้งบุคลากรในการเฝ้า ดูแล จึงต้องทำการบูรณะทุกครั้งที่มีผู้บุกรุกบ้านบุคคลที่เข้ามามาก บริการและสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งบ้านและรื้อ ^{บ้านที่เคยมีบ้านเดิมต้านทานด้วยสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน} โดยเฉพาะ ต้องดูแลรักษาบ้านดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในกรณี ที่บ้านชำรุดเสื่อมสภาพ ตั้งแต่บ้านที่สร้างใหม่ถึงบ้านที่มีอายุกว่า 50 ปี ผู้คนที่บ้านต้องรักษาบ้านให้ดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้บ้านเสื่อม ^{ทรุด} ชำรุดเสื่อม แต่บ้านที่สร้างใหม่จะต้องดูแลอย่างดีเช่นกัน	1. จัดการร่องรอยภาระเบ็ดเตล็ดทางมนุษย์ในต่างๆ อาทิ ถนนบ่ำบัด น้ำเสีย น้ำทิ้ง การจัดตั้งชุมชน การรับภาระของบ้านที่ห้องน้ำ ลักษณะ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านที่บ้านที่รักษาดูแลอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะ จัดการขยะและตัดต้นไม้ ขณะเดียวกันและการจราจรที่ไปที่บ้าน ตามชุมชนในการทำความสะอาดบ้านอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและ ปฏิบัติงาน 2. อบรมและทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่รักษาดูแลอยู่ในปัจจุบัน จัดการขยะและตัดต้นไม้ ขณะเดียวกันและการจราจรที่ไปที่บ้าน ตามชุมชนในการทำความสะอาดบ้านอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและ ปฏิบัติงาน 3. ทำการตรวจสอบร่องรอยภาระที่บ้านที่ไม่สามารถรับภาระอย่างต่อเนื่อง เพื่อย้ายบ้านให้รักษาดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและ ติดตั้งรั้วบ้าน 4. จัดให้มีบุคลากรที่มีภาระดูแลบ้านที่บ้านที่ชำรุดเสื่อมอย่างต่อเนื่อง ประจำอยู่บ้าน เช่น ผู้ป่วยป่า-ญี่ปุ่น บุรุษ เสือภัย ผู้ก่อภัยปืน หรือท่านผู้สูงอายุ เป็นต้น 5. จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการหากไม่สามารถรักษาดูแล โดยเฉพาะ 6. จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลร่วมกับบุคลากรดูแลบ้านที่ชำรุดเสื่อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการตั้งค่ายบ้านที่บ้านที่ชำรุดเสื่อมอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการ และการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง	แนวทางการป้องกันภาระที่บ้านที่ชำรุดเสื่อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรา ที่ 1 ติดตั้งและรับภาระที่บ้านที่ชำรุดเสื่อมอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการ ควบคุมดูแลที่มีอยู่

รายงานประจำปี	รายงานประจำปีของผู้ดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์	มาตรฐานตามมาตรฐานความมั่นคงทางไซเบอร์	มาตรฐานตามมาตรฐานความมั่นคงทางไซเบอร์
รายงานประจำปีของผู้ดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์	รายงานประจำปีของผู้ดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์	มาตรฐานตามมาตรฐานความมั่นคงทางไซเบอร์	มาตรฐานตามมาตรฐานความมั่นคงทางไซเบอร์
4.3 สถานะความเสี่ยง	4.3 สถานะความเสี่ยง	4.3 สถานะความเสี่ยง	4.3 สถานะความเสี่ยง
4.4 ความปลอดภัย	4.4 ความปลอดภัย	4.4 ความปลอดภัย	4.4 ความปลอดภัย
4.5 การรักษาภัยคุกคาม	4.5 การรักษาภัยคุกคาม	4.5 การรักษาภัยคุกคาม	4.5 การรักษาภัยคุกคาม

องค์ประกอบ ทางการค้าสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	มาตรฐานการคุ้มครองนักข่าว	มาตรฐานการคุ้มครองนักข่าวของ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย
		<p>8. จดให้รับและดำเนินการฝึกอบรมด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้า-to-face จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>9. จดให้รับและดำเนินการฝึกอบรมด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้า-to-face จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>10. หากผู้รับผิดชอบศักยภาพที่ไม่เพียงพอ สำหรับงานที่ได้กำหนดไว้ ยกเว้นสิทธิ์ ตัวเอง ไม่ได้ให้รับและดำเนินการฝึกอบรมหน้า-to-face ให้กับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>11. จัดให้รับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี ยื่นต่อศักยภาพ เพื่อ ป้องกันการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะ ให้กับ ผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในส่วนราชการที่ดำเนินการตามกฎหมาย ให้กับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>12. ดำเนินคุ้มครองนักข่าวโดยไม่ระบุสาเหตุ ที่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>13. ดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักข่าว จัดตั้งสถานีบริการน้ำประปา ให้กับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับการดำเนินการที่ได้รับแต่งตั้ง</p>	<p>มาตรฐานการคุ้มครองนักข่าว และลดผลกระทบของนักข่าวสื่อมวลชน</p> <p>มาตรฐานการคุ้มครองนักข่าวของ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย</p>

หน้า 52 ทั้งหมด 66 หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง.....

หางหัวพยานและล้อมที่สำคัญ	ผู้กระทำการและล้อมที่สำคัญ	มาตราการติดตามดูแลรักษา
หางหัวพยานและล้อม	ผู้กระทำการและล้อม	มาตราการติดตามดูแลรักษา
		<p>มาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง และลดผลกระทบของเด็กสืบ</p> <p>ผลการประเมินผลลัพธ์</p>

-53-

.....หน้า ๕๔ ห้องน้ำ ๖๖ ห้องน้ำ ๘๘ ห้องน้ำ ๑๐๘ ผู้บริหาร

องค์ประกอบของ ทางทรัพย์การสื่อสารมวลชน	ผู้กระชับทบทวนและต้อนรับผู้เข้ามา	มาตรฐานดูแลลูกค้าที่ดีตามมาตรฐาน
4.6 การศึกษา	ในบริเวณภายในตึกยังมีห้องเรียนศึกษาทักษะเชิงภาษาครุภูมิสืบ และการอยู่อาศัยเพื่อฝึกอบรมศักยภาพเด็กปฐมวัยศึกษาจนถึงระดับชั้นอนุบาล ทั้งนี้ จัดไว้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ไม่สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษาฯ และการศึกษาอยู่ในระบบต่อๆ กัน	- ไม่มีมาตรฐาน
4.7 ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม	ค่าน้ำประปาไม่มีการเปลี่ยน หรือขัดข้องในเดือนกายนั้นโดยประมาณ ประมาณ ๔๕๐ ลิตร/วัน แต่เมืองจังหวัดนี้ได้ผลิตภัณฑ์ออกซิเจน	- ไม่มีมาตรฐาน
4.8 ห้องน้ำสาธารณะ สุขาสาธารณะ	1) แหล่งปฏิบัติงานสถานน้ำและแหล่งจอดรถมาตรฐาน จากรากตราชวัสดุที่เป็นเหล็กและหินทรายที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง สำหรับนักเดินทางสักครู่ แหล่งน้ำที่สะอาดและปลอดภัย (2531) และหากการ เดินทางจะบานปลายไปยังสถานที่ทางท่าที่เป็นภัยมีแหล่งน้ำบริเวณสถานที่ ประทุมท่าที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความสะอาดและปลอดภัย บริเวณน้ำที่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความสะอาดและปลอดภัย ในการเดินทางให้เดินทางโดยใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัย ไม่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความ 骯髒 ไม่ลักษณะที่ไม่ดี ไม่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความ骯髒 ไม่ติดกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความ骯髒 2) ความก้าวหน้าของมนุษย์ที่ต้องการเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ดี ลักษณะน้ำที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจ ที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจ ที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจ	<p>1. จุดให้บริการที่สีเขียวและฟ้าที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่น ที่สำคัญที่สุดคือการที่มีพื้นที่ อย่างน้อย 1,016 ตร.ม. (กว้าง ๗ เมตร) เพื่อให้มีความสวยงาม ไม่ติด ที่คุณภาพพื้นที่ภายในห้องน้ำ และเป็นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ</p> <p>2. ความคุ้มค่าของอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารและภายนอก โครงสร้างให้มีสภาพดี และสวยงามตามมาตรฐานแบบสถาปัตย์ที่ออกแบบ ไว้อยู่เสมอ</p> <p>3. เสียงไห้กระดาษอย่างเบาๆ ที่เป็นมาตรฐานของการส้วมท้องและเสียงเงียบ ป้องกันการสั่งสอนจากอาจารย์ของนักเรียนที่ดีมาก</p> <p>4. เสื้ออาชีวศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนที่ดี เช่น เสื้อสีฟ้าและเสื้อสีเขียว อาคารตามแบบที่สถาปัตย์ได้ออกแบบ</p>

องค์ประกอบ ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บ้านเดิม ที่มีความสูงอาคาร 1-4 ชั้น ที่ศูนย์กลาง ผู้คน แหล่งดำเนิน ชีวิตและเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำดิบ 2 (ห้องน้ำและส้วม)	ความสูงของอาคาร : อาคารโครงสร้าง มีความสูง 48.60 เมตร (จัดระดับตามดินถังส้วมที่สูงที่สุดของอาคาร) เนื่องจากทำให้บ้าน บ้านสามารถรองรับ พร่าว อาคารชุดในโครงการต้องกว้างขึ้น มาต่อเติมความแม่นยำในการออกแบบ	สัญญาณไฟ : หากโครงสร้างหลักไฟฟ้าชำรุดภายในอาคารเป็นไฟ ลุก ไฟฟ้าจะไปติดไฟฟ้าบ้านอื่นๆ ที่อยู่ติดกัน	มาตรฐานและมาตรฐานที่ต้องการให้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

หน้า.....
ลงที่.....
ลงที่.....
ลงที่.....
ลงที่.....

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการติดตามดูแลรักษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยพยาบาลเสริมรักษ์ ของบริษัท โรงพยาบาลเสริมรักษ์ จำกัด
ด้วยอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 2 (หรือถนนเสือรักษา) แขวงเมืองกรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวนับดัชนีตรวจจับ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศเสียง และความสันสนสะเทือน	- ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป	- การเบี่ยงคัดน้ำ ความเร็ว ท่องเวลากำไร	- ตลอดระยะเวลาที่มีการ ประทุกครั้งก่อนสิ้น	- บริษัท โรงพยาบาลเสริมรักษ์ จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	1. ห้องน้ำติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน (ประกอบด้วยเส้น) และหลังการนำไปต (ประกอบน้ำทึบ) ที่รับประปาบ้านน้ำเสีย (ภาพที่ 1) 2. ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป	- pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria - Sulfide - Nitrogen (TKN) - Oil & Grease - Residual Chlorine	- ทุก 1 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลาที่มีการ ตรวจสอบ	- บริษัท โรงพยาบาลเสริมรักษ์ จำกัด
3. แหล่งกำเนิดเสียง	1. ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป 2. ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป	- ประมาณรีวิวในงานบำบัด น้ำเสีย	- ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน	- บริษัท โรงพยาบาลเสริมรักษ์ จำกัด
4. แหล่งน้ำใช้	1. ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป ขนาดห้องน้ำและห้องน้ำส้วมที่ต้องทำความสะอาดและเช็ดให้สะอาด 2. ตราชศสถาบันการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน (บริษัทไทยแลนด์) ลดหลั่งกระหน่ำหนาไป ขนาดห้องน้ำและห้องน้ำส้วมที่ต้องทำความสะอาดและเช็ดให้สะอาด	- ควบคุมการดูแลรักษาห้องน้ำ ห้องน้ำส้วมที่ต้องทำความสะอาดและเช็ดให้สะอาด - ควบคุมห้องน้ำและห้องน้ำส้วมที่ต้องทำความสะอาดและเช็ดให้สะอาด	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน	- บริษัท โรงพยาบาลเสริมรักษ์ จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 1) สูญเสียการติดตามและจัดส่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยพยาบาล เศรษฐกิจ ข้อมูลปรับปรุง โครงการและรายงานผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


ภาคผนวก
รูปประกอบ
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์

หน้า ๕๙ ทั้งหมด ๖๖ หน้า
ลงชื่อ  ผู้รับรอง




2









ଓঁ শুভ্ৰা পুরুষ পুত্ৰ পুত্ৰী পুত্ৰী পুত্ৰী পুত্ৰী




W-3



ก้าวที่ดิน ๖๓
ก้าวที่ดิน ๖๖
ก้าวที่ดิน ๗๔
ผู้รับรอง : *[Signature]*

ก้าวที่ดิน ๔ แบบแปลงสีประดิษฐ์เดช ๙๗ พ.ศ.๒๕๖๒




ស្ថាបន្ទូល
សំបុរាណ


ခြေခံပါသည်။

បច្ចុប្បន្ន ខេត្ត ក្រសួង គណបន្ណាល់
DRAFTING NO. 00000000000000000000000000000000
DATE 00/00/0000 BY 00000000000000000000000000000000



z





សំណង់ទីនៅក្នុងបរិវេជ្ជកម្ម ដូចជាប្រទេស ព្រៃន ស្រីបុរី

卷之三

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା

TENURE TIME

125000 110000 90000 70000 50000 30000 10000 0
0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

၁၅၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားမြေတွင် ပေါ်လေသူများ၏ အကြောင်းအရာ

ເວັນທາງປົກຕ່າງ 0.50 ມາຮັງ

卷之三

卷之三

二〇〇〇

56 57 58 59 60

卷之三

41

15

47 AC

- 4 -

卷之三

16.80

W-7

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักทางอากาศ**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบด้วยข้างต้นนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อ โครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน ๑ ฉบับชี้รายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ตต. ๑

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการ โดยสังเขป ตามแบบ ตต.๒

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภาคในเขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดทำตารางเบริร์ยนเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต.๓

3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกริ้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือตัวข้อมูลฯ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือของตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในการถ่ายภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนวทางมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรบุติดต่อ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่อไป สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตเขียนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเป็นที่ยังไม่ลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สพ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนกุมภาพันธ์ (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยอาชญากรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดยมีคณาจารย์ท่าน
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง

(ประทับตราบริษัท)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

1. ชื่อโครงการ

2. สถานที่ตั้ง

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

4. จัดทำโดย

5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

7. รายละเอียดโครงการ

7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ

.....

7.2 พื้นที่โครงการ

.....

7.3 กิจกรรมในโครงการ

● การนำบังคับน้ำหนึ่งเสีย

.....

● การระบายน้ำ

.....

● การจัดการขยะมูลฝอย

.....

● เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

.....

.....

**ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ข้อมูลอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ... 2 ... 3 ...		

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
มาตรฐาน *							

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำคิวคินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำคิวคิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทกโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากที่ดินขั้นต่ำ

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทกโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากอาการทางประเภทและบางขนาด