



ที่ ทส 1009/6249

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกซ์ยการแพทย์ จำกัด

ข้างต่อไปนี้ 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7846
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

2. หนังสือบริษัท เอกซ์ยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548

3. หนังสือบริษัท เอกซ์ยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ของบริษัท เอกซ์ยการแพทย์
จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกซ์ย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคาร
ห้องเครื่องสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอกซ์ย แล็ป คอนซัล แทนที่ จำกัด ตามความละเอียดดังແລ້ວนี้ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 บริษัท เอกซ์ยการแพทย์
จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาล
เอกซ์ย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่
24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
๙๘๊าชีฟาร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 6249

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

- ข้างตึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7846
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
2. หนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548
3. หนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ข้างตึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนา
อาชัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในปี พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์
จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคาร
ห้องเครื่องสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็บ คอนซัล
แทนที่ จำกัด ตามความละเอียดดังแน่นี้ และตามหนังสือที่ข้างตึง 2 และ 3 บริษัท เอกชัยการแพทย์
จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาล
เอกชัย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชน ของบริษัท เอกชนการแพทย์ จำกัด
โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่
24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ผู้ตรวจ
อนุ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้ตรวจ
ไฟล์/ดีดส



ที่ ทส 1009/ 6248

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7847
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
3. มาตรการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุศัย
บริการชุมชนและสถานที่พัสดุศัย ในการประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 "ไร่ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องสูง 2
ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอกชัย แล็ป แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ตามความละเอียดดังเจ้าหน้าที่ ต่อมากับบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัสดุภาคอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ของบริษัท เอกซ์ยการแพทย์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างเครื่องครัว อื่น ตามมาตรฐาน 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลเอกซ์ย ของบริษัท เอกซ์ยการแพทย์ จำกัด ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองครุณชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

แขวงการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 6248

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง

) โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7847

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
3. มาตรการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

) ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคลาขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องสูง 2
ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็ป คอนซัลแทนท์ จำกัด
ตามความละเอียดดังเจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างเดิร์งครั้ด อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มนงบ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ผู้ตรวจ
อนุ.
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้ตรวจ
ไฟฟ้า/ดีไซน์



ที่ ทส 1009/ 6247

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7845
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
3. มาตรการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องสูง 2
ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็บ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ตามความละเอียดดังแจ้งแล้วนี้ ต่อมาก็ได้รับการอนุมัติโดยบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างเครื่องครัด อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มนต์รัชดาภรณ์

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 6247

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

15 มิถุนายน 2548

เรื่อง รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7845
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 010/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
3. มาตรการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 5354 ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องซุ้ง 2
ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็บ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ตามความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ต่อมาก็ได้รับเอกสารของโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงแบบสถาปัตยกรรมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในครัว
ประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์
จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในครัวประชุม
ครั้งที่ 24/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ในครัวประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 รวมทั้งในรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 อย่างเครื่องครัว อนึ่ง ตามมาตรฐาน 50 วรวรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ไปกำหนดเป็น
เงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

)
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
มหาวิทยาลัยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ผู้ตรวจ
.....
ผู้งาน
.....
ผู้อนุมัติ
.....
ผู้ตรวจ
.....
ไฟล์/ดีด้า



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

ที่ 008/2548

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

ที่รับพยาบาลชุมชนชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่รับ 4079 วันที่ 19 เม.ย. 2548
931/84 ช.เลี่ยงฤทธิ์ ต.พระราม 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
931/84 SOI JIAMUTHIT RAMA II RD., TAMBOL MAHACHAI,
AMPHUR MUANG, SAMUTSAKHON

พิมพ์ที่ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

เลขที่ 931/84 ซอยเลี่ยงฤทธิ์ ถนนพระราม 2

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

19 เมษายน พ.ศ. 2548

เรื่อง นำส่งรายงานเพิ่มเติม 15 เล่ม

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อสังเขป 1) หนังสือที่นัดขอในรายงานของ สพ.ที่ ทส. 1009/7845 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

ถึงที่ส่งมาด้วย รายงานรายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง จำนวน 15 ชุด

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการตามที่ส่งที่ส่งมาด้วย จำนวน 15 เล่ม เพิ่มเติมเพื่อให้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

(นายอำนวย เอื้ออาภิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

น.ส.ธัญญา หอมจันทร์รัง

ฝ่ายธุรการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

โทร. 02-862-3318-9 ต่อ 15

| |
|----------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 219 วันที่ 20 เม.ย. 2548 |
| เวลา 10.30 ผู้รับ จิตา |

10802505500



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO.,LTD.

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

931/84 ช.เจริญอุทิศ ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

931/84 SOI JIAMUTHIT RAMA II RD., TAMBOL MAHACHAI, AMPHUR MUANG,
SAMUTSAKHON

สำนักงานไปรษณีย์ส่งทั่วไป
ที่วัสดุกรรมาธิและสิ่งแวดล้อม
5532 20 ม.ร. 2548
วันที่ ๑๔ ๓๐ ตุลาคม
ผู้รับ: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

ที่ 010/2548

| |
|-----------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระแทบสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 2704 วันที่ ๒๖ พ.ก. ๒๕๔๘ |
| เวลา ๑๖.๐๐ ผู้รับ 0๙๗๖๑ |

เจียนที่ บริษัทเอกชัยการแพทย์ จำกัด

เลขที่ 931/84 ซอยเจริญอุทิศ ถนนพระราม 2
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

20 พฤษภาคม 2548

เรื่อง นำส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระแทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ข้างต้น 1) หนังสือเห็นชอบในรายงานของ สพ. ที่ ทส. 1009/7845 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
2) หนังสือแจ้งการพิจารณาของ สพ. ที่ ทส. 1009/4829 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่ส่งมายัง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระแทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในห้องเครื่อง จำนวน 3 ชุด

ตามที่บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้นำส่งรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาคารห้องเครื่องของโรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ จาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น ตามหนังสือนำส่งรายงานลง วันที่ 25 มีนาคม 2548 และ 19 เมษายน 2548 ให้ สพ. ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ และ สพ. ได้มีหนังสือตอบกลับตามข้างต้น 2) ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติให้โครงการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระแทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในอาคารห้องเครื่องต่อการพักอาศัยของพยาบาลในชั้นพัก 3 และ 4 เสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ ก่อนที่จะแจ้งให้ความเห็นชอบนั้น

บัดนี้ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ขอนำส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระแทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนวย เอื้ออาภิพร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO.,LTD.

มาตรการเพิ่มเติมที่โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการโรงพยาบาลเอกชัย ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดที่ดิน 12-1-80 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5354 ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องเครื่องสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง "ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องของโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการโรงพยาบาลเอกชัยยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 และต้องปฏิบัติตามรายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตามเอกสารแนบ 2

หน้า..... ๑ทั้งหมด ๗๐หน้า
ลงชื่อ..... ธีระผู้รับรอง

เอกสารแบบง่าย 1

สรุปมาตรฐานกังหันไฟฟ้าและระบบส่งน้ำด้วยเครื่องจักรและเครื่องจักรตามคร่าวๆ ของสถาบันพลังงานทดแทนวิศวกรรมศาสตร์ คิดตามคร่าวๆ ของสถาบันพลังงานทดแทนวิศวกรรมศาสตร์

จากกิจกรรมในอาทิตย์ที่ 4 ห้องเครื่อง ต่อการพัฒนาศักยภาพของน้ำในชั้นหนักที่ 3 และ 4

โครงการ สร้างปรับปรุงระบบก่อสร้างจาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น ของโรงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย

| องค์ประกอบของโครงสร้าง และคุณลักษณะ | ผลการทำงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันภัยไข้เขียว และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการปลูกทำลายธรรมชาติ |
|--|---|---|--|
| ระบบท่อส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ | การรับน้ำรูจุจากการห้อองค์ร่องในชั้น 3 และ 4 เป็นแหล่งน้ำใหม่ พยานาลที่พอกอหอย อาจได้รับผลกระทบจากการดึงดูดลงมาในชั้น 2 น้ำ และความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร ในห้องเครื่อง ท่อชั้น 2 ได้ | 1. จัดให้มีการรักษาความถาวรสิ่งโดยรอบบนชั้น Generator โดยใช้ชุดน้ำ "ROCKWOOL" ความหนา 2 นิ้ว 2. จัดทำแท่นรองรับเครื่อง Generator โดยใช้ระบบสปริง เพื่อลดแรงตัวที่ ตอกเทือน และดึงดูดลงมาในชั้น 2 ได้ | จัดให้มีการตรวจสอบงานดินดัก ^จ จวนกุ่นกันน้ำสีเขียว และการติดตั้ง ^จ แท่นรองรับเครื่องไฟฟ้าในส่วนที่ สามารถรับแรงดึงดูดลงมา ^จ (Specification) ก่อนรับน้ำลงงาน |
| ระบบด้านน้ำ | การเดินเครื่อง Generator อาจก่อให้เกิดแรงดึงดูด ^จ ที่มีหัวดูดกลืนกินน้ำในชั้นที่ 3 และ 4 ของอาคาร ได้ รวมกับน้ำที่พอกอยู่บนชั้น 3 และ 4 ของอาคาร | ไม่เป็นการเดินเครื่อง Generator ตลอดเวลา จะเดินเครื่อง เนพาเวล่า ^จ ที่มีหัวดูดกลืนกินน้ำในชั้นที่ 3 และ 4 ของอาคาร ^จ ต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ^จ | จัดให้มีการตรวจสอบ ^จ บำรุงรักษาความถาวรสิ่ง ^จ และการติดตั้ง ^จ เครื่อง Generator ให้เป็นจริงอยู่ใน ^จ สภาพปัจจุบัน ได้ตลอดเวลา ^จ |
| | | | |

หน้า.....๔.....ห้ามกด.....๕๐.....หน้า
จด.....๔.....ห้ามกด.....๕๐.....หน้า
ผู้รับ.....๔.....ห้ามกด.....๕๐.....ผู้รับ

รายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย
ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร




จัดทำโดย

บริษัท เอกชัยการแพทย์จำกัด

มีนาคม 2548

หน้า ๓ ทั้งหมด ๙๖ หน้า
 ลงชื่อ สี อ. ผู้รับรอง

รายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย
ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร



จัดทำโดย
บริษัท เอกชัยการแพทย์จำกัด
มีนาคม 2548

หน้า 4 พัฒนาด. ๖๐ หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง



บริษัท เมดิคัล แคร์ จำกัด
EKACHIT MEDICAL CARE CO., LTD.
เบอร์ ๑๒๖๘ ถนนสุขุมวิท ๔๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๒-๓๓๑๘, ๐๒-๘๖๒-๗๗๘๘, ๐๒-๘๖๒-๗๗๙๙, ๐๒-๘๖๒-๗๗๙๐

ที่/005/2548

เพียงที่ บริษัท ก่อตั้ง การแพทย์ จำกัด
เลขที่ ๒๓๑-๘๔ ซอยเจริญบุรี ถนนเพชรบุรี ๒
ตำบลบางแพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๗๐๐๐

๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของชาวพื้นเมืองเชิงชุมชน
เรียน เอกซิการ์สานักงานนโยบายและแผนฯ รัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ
สำนักเรียน ยงค์การนริหารส่วนส่งเสริมฯ สถาบันฯ

ด้วย ๑) หนังสือเห็นชอบในรายงานของ พม.ที่ กพ. ๑๐๙/๗๘๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ที่สั่งน้ำดื่ม รายงานรายละเอียดการปรับปรุงแผนดำเนินการท่องเที่ยว ๑๔๗

ด้วยบริษัทเอกซ์คิวชั่น เจ็ป จำกัด ๑: ทำการปฏิเสธแปลงรายละเอียดโครงการท่องเที่ยวตามที่ได้เสนอ
เอกสารซึ่งพึงอนุญาต ๔ ตอนแยกชั้น ล่วงไปก่อนหน้า ล่วงมาเดือน สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นตามที่แนบท้ายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ลง พม. ๑๐๙/๗๘๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ด้วย ๒: ในการดำเนินการท่องเที่ยว ๑๔๗ ที่ได้เสนอ ๑) ห้องน้ำไม่มีอยู่ในหมู่บ้าน จึง
หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รายงานฯ ภาพรวมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และมาตรการคิดความครุวัตถุน้ำที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องยกเว้น
รายละเอียดดังต่อไปนี้ หน่วยงานผู้อนุญาต แต่สห. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการ

ดังนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ที่สั่งน้ำดื่ม ๑๔๗ ให้ไปประกอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดเป็นหน้าๆ ดังนี้



ขอแสดงความยินดี

๘/๘

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการฯ ผู้อนุญาต

บริษัทเอกซ์คิวชั่น เจ็ป

หน้า ๕ ทั้งหมด ๙๐ หน้า

ลงชื่อ ผู้บรรจุ ผู้บรรจุ

โทร. ๐๒-๘๖๒-๓๓๑๘ ต่อ ๑๕

น.ส. รุติชญา หนองจันทร์ชีรัง^{รุติชญา}
ฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลเอกชัย



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

931/84 ช.เจริญฤทธิ์ ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

931/84 SOI JIAMUTHIT RAMA II RD., TAMBOL MAHACHAI,

AMPHUR MUANG, SAMUTSAKHON

ที่ 008/2548

พิมพ์ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
เลขที่ 931/84 หมู่ที่ 9 ถนนพระราม 2
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

เรื่อง นำส่งรายงานเพิ่มเติม 15 เล่ม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง 1) หนังสือที่นิคมอนในรายงานของ สพ.ที่ กส. 1009/7845 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547

สั่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายละเอียดการปรับปรุงแผนฯ จำนวน 15 ชุด

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ขอส่งรายงานเพิ่มเติมไปยังกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 ชุด
จำนวน 15 เล่ม เพิ่มเติมเพื่อให้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นพึง ดุษฎี ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

(นายกานต์ ใจดี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

น.ส.ธีรวา หอมจันทร์รัง

ฝ่ายธุรการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

โทร. 02-862-3318-9 ต่อ 15

สำเนารายงานนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้รับเอกสารเชิงรุก วันที่ ๔๖๗๙
ลงวันที่.....

หน้า 6 ทั้งหมด ๙๙ หน้า
ลงวันที่ ๒๐๖๘ ผู้รับรอง

รายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1. ความเป็นมา และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ | 1 |
| 2. หลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารห้องเครื่อง | 4 |
| 3. สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน | 5 |
| 4. การออกแบบงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง และงานระบบ | 5 |
| 5. สรุปภาพรวมเปรียบเทียบแบบและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง | 7 |
| 5.1 ตัวค่าส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ | 7 |
| 5.2 การใช้น้ำ | 10 |
| 5.3 การบำบัดน้ำเสีย | 10 |
| 5.4 การจัดการขยะ | 11 |
| 5.5 การป้องกันอัคคีภัย และ การรักษาความปลอดภัย | 11 |
| 6. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 11 |

สารบัญตาราง

| | |
|---|----|
| ตารางที่ 1 แผนการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลเอกชัย | 6 |
| ตารางที่ 2 เปรียบเทียบส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ รพ.เอกชัยหลังเพิ่มห้องพักพยาบาลอีก 2 ชั้น | 8 |
| ตารางที่ 3 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยอาคารห้องเครื่อง ก่อน และ หลังขอเปลี่ยนแปลง | 9 |
| ตารางที่ 4 รายละเอียดระบบดับเพลิงของโรงพยาบาลเอกชัยเทียบกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย NFPA | 14 |
| ตารางที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (อาคารห้องเครื่อง) | 16 |
| ตารางที่ 6 รายละเอียดอุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (อาคารโรงพยาบาล) | 17 |

สารบัญรูป

| | |
|---|----|
| รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชัย | 2 |
| รูปที่ 2 ตำแหน่งอาคารห้องเครื่องของโรงพยาบาลเอกชัย | 3 |
| รูปที่ 3 ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของอาคารห้องเครื่อง WWTP2 | 12 |
| รูปที่ 4 แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียอาคารห้องเครื่อง | 13 |

หน้า ๘ ทั้งหมด ๗๐ หน้า
ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ.....

ภาคผนวก

| | หน้า |
|--|------------|
| ภาคผนวก ก. เอกสารรับรองความแม่นยำของฐานรากอาคารห้องเครื่อง | ก-1 |
| ภาคผนวก ข-1 รูปแบบสถาปัตย์อาคารห้องเครื่อง 4 ชั้น | |
| รูปที่ ข-1.1 รูปด้านหน้าอาคาร และด้านข้างบันไดหนีไฟ | ข-1 |
| รูปที่ ข-1.2 รูปด้านหลังอาคาร และด้านข้างบันไดในอาคาร | ข-2 |
| รูปที่ ข-1.3 รูปตัด A-A | ข-3 |
| รูปที่ ข-1.4 รูปตัด B-B | ข-4 |
| ภาคผนวก ข-2 แบบงานระบบสุขาภิบาล | |
| รูปที่ ข-2.1 ผังท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วยน้ำ | ข-5 |
| รูปที่ ข-2.2 Riser Diagram ของท่อน้ำทิ้งจากอาคาร | ข-6 |
| รูปที่ ข-2.3 การเดินระบบท่อน้ำในชั้นใต้ดิน และชั้น 1 | ข-7 |
| รูปที่ ข-2.4 การเดินระบบท่อน้ำในชั้น 2 และชั้น 3 | ข-8 |
| รูปที่ ข-2.5 การเดินระบบท่อน้ำในชั้น 4 และชั้นหลังคา | ข-9 |
| ภาคผนวก ข-3 แบบระบบระบายน้ำอากาศ | |
| รูปที่ ข-3.1 แบบระบบระบายน้ำอากาศในชั้นใต้ดิน และชั้น 1 | ข-10 |
| รูปที่ ข-3.2 แบบระบบระบายน้ำอากาศในชั้น 2 และชั้น 3 | ข-11 |
| รูปที่ ข-3.3 แบบระบบระบายน้ำอากาศในชั้น 4 และชั้นหลังคา | ข-12 |
| ภาคผนวก ข-4 แบบระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณเตือนภัย และไฟฉุกเฉิน | |
| รูปที่ ข-4.1 แนวเดินสายไฟฟ้าหลักเข้าพื้นที่โครงการ | ข-13 |
| รูปที่ ข-4.2 ผังการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร | ข-14 |
| รูปที่ ข-4.3 ไฟส่องสว่าง และสายโทรศัพท์ | ข-15 |
| รูปที่ ข-4.4 ตำแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย และไฟฉุกเฉิน | ข-16 |
| ภาคผนวก ค. ใบเสนอราคาให้บริการซักรีดผ้าชนิดต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชัย | ค-1 |
| ภาคผนวก ง. รายการคำนวณระบบประปาและป้องกันอัคคีภัย | ง-1 |
| ภาคผนวก จ. รายการคำนวณระบบประปา (ปริมาณน้ำใช้อาคารห้องเครื่อง) | จ-1 |
| ภาคผนวก ฉ. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย | ฉ-1 |
| ภาคผนวก ช. รายการคำนวณปริมาณยะทัวไปและการรองรับ | ช-1 |

หน้า ๘ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ สิริ อ. ผู้บรรจุ


รายละเอียดการปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

1. ความเป็นมา และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

โครงการโรงพยาบาลเอกชัย เป็นโครงการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเอกชัย หมู่ 4 ตำบลโภคบาน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (คุณภาพหนั่งที่ตั้งในรูปที่ 1) ซึ่งเป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีระบบทางห่างจากตัวเมืองสมุทรสาครเพียง 1-2 กิโลเมตร อีกทั้งยังตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาพื้นที่จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีโรงพยาบาลที่ร่วมกัน ที่พักอาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จำนวนสถานบริการทางสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดสมุทรสาครยังนับว่ามีไม่นักนักเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กลุ่มผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชัย จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการ ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนในย่านอําเภอเมืองสมุทรสาครและพื้นที่ข้างเคียง ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานสากล เพื่อพื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากการจัดหานิคมการแพทย์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้ออกแบบอาคารโรงพยาบาลแยกเป็น 2 อาคาร ขนาด 6 ชั้นและ 4 ชั้น โดยจัดให้มีส่วนห้องน้ำอยู่ตรงกลางอาคารทั้งสอง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเดินทางสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกล สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง รถบัส รถตุ๊กๆ รถมอเตอร์ไซด์ หรือจักรยาน ที่มีจอดรถอยู่บริเวณหน้าอาคาร ให้สะดวกและรวดเร็ว สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกล สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง รถบัส รถตุ๊กๆ รถมอเตอร์ไซด์ หรือจักรยาน ที่มีจอดรถอยู่บริเวณหน้าอาคาร ให้สะดวกและรวดเร็ว

ในส่วนของอาคารห้องเครื่องถูกออกแบบเป็นอาคาร 2 ชั้น สำหรับประกอบกิจกรรมที่เสริมการดำเนินงานในอาคารโรงพยาบาล เช่น ห้องติดตั้งระบบหม้อน้ำน้ำเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องครัวใหญ่ บ่อสำรองน้ำ ไฟฟ้า ที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ ห้องซักผ้า พับผ้า เก็บผ้าของแผนกต่าง ๆ เป็นต้น โดยออกแบบให้อาคารนี้ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารโรงพยาบาล มีทางเดินเชื่อมเข้าอาคารโรงพยาบาลได้ตรงบริเวณชั้น 2 และถนนที่สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยใช้ถนน Service เป็นสัดส่วนแยกกันกับถนนของผู้มาใช้บริการ (คุณภาพหนั่งอาคารห้องเครื่องในรูปที่ 2) ทั้งนี้ รายงานผลการทบทวนแล้วด้อมของโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากสพ.มาแล้ว โดยหนังสือเห็นชอบที่ ทส. 1009/7845 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547



รูปที่ 2-1 ตำแหน่งที่ตั้งของพยานาคเอกสาร

รูปที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้งของพยานาคเอกสาร

หน้า 10 ทั้งหมด 90
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง


| สัญลักษณ์ | รายการ |
|-----------|--|
| FP | CW (COLD WATER PIPE) PB SDR 13.5 |
| CWP | FIRE PUMP |
| WWT | COLD WATER PUMP |
| WWTP | WASTE WATER TREATMENT PLANT |
| --- | YARD/ที่ดินทั่วไป SLOPE 1:200 |
| □ | บ่อพักน้ำ (MANHOLE) |
| □ | บ่อขยะ (GARBAGE TRAP SUMP) |
| — | SEWAGE PIPE LINE |
| ☒ | บ่อพักน้ำ (MANHOLE) ที่ไม่สามารถปิดบล็อก |

ที่มีการครอบคลุม

ยาวประมาณ 50 เมตร



N



รูปที่ 2 ตำแหน่งอาคารห้องเครื่องโรงพยาบาลเอกชัย

หน้า.....!!.....ทั้งหมด.....๙๐.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

จากความตั้งใจจริงที่จะให้บริการรักษาพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และรวดเร็วทันการที่สุด เมื่อคณะกรรมการของโรงพยาบาลฯ รับทราบว่าฐานรากอาคารห้องเครื่องมีความแข็งแรงเท่ากับของอาคารโรงพยาบาล จึงมีคำริที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอาคารห้องเครื่องโดยเพิ่มจำนวนชั้นจาก 2 ชั้นเป็น 4 ชั้น เพื่อสร้างที่พักให้พยาบาลที่ต้องเข้ากระบวนการก่อสร้างในห้องฉุกเฉิน และประจำอธิการไข้ชั้นค่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีที่พักชั่วคราวอยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลมากที่สุด ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีความคล่องตัวพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และทันสถานการณ์

2. หลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารห้องเครื่อง มีดังต่อไปนี้

1. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนี้ จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอาคารโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงทั้งสองอาคาร รวมทั้งงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบมาแล้ว เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักจากกิจกรรมโดยรวมของโรงพยาบาล

2. อาคารโรงพยาบาลทั้งสองหลัง และอาคารห้องเครื่อง ได้ทำการก่อสร้างฐานรากรองรับที่แข็งแรงค้ำยนาตรฐานเดียวกันแล้วเสร็จ และมีการทดสอบความแข็งแรงของฐานรากและรับรองแล้วว่าสามารถสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้นได้

3. อาคารห้องเครื่องที่สร้างเพิ่มอีก 2 ชั้น สามารถปรับปรุงเป็นหอพักพยาบาล จำนวนชั้นละ 13 ห้อง รวมเป็น 26 ห้อง เพื่อให้พยาบาลที่ต้องเข้ากระบวนการก่อสร้างพักได้สูงสุดรวมไม่เกิน 30 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น

4. โดยภายในการใช้หอพัก จะอนุญาตให้เข้าพักเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกะดีก และไม่มีภาระดำเนินงานหัวหน้าวาร์ด ให้พักเพื่อเตรียมเข้าเวรตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเวรดีกมี 3 วอร์ด แต่ละวอร์ด ประกอบด้วยหัวหน้าวาร์ด 2 คน และผู้ช่วย 5 คน รวมเป็น 21 คน รวมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องฉุกเฉินอีก 5 คน เข้าพักห้องละ 1 คน รวมเป็นจำนวนห้องที่ใช้ปกติประมาณ 26 ห้อง หรือหากฉุกเฉิน อนุญาตให้พักร่วมได้ไม่เกิน 30 คน ทั้งนี้จะเป็นการหมุนเวียนเข้าพักของผู้ที่มีความจำเป็นในหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการพักอาศัยยาวนาน

5. ทางโรงพยาบาลจะใช้บริการธุรกิจชั้นนำของเอกชน (Outsourcing) ซึ่งมีมาตรฐานในปัจจุบัน แทนการซักรีดเองในอาคารห้องเครื่องของโรงพยาบาล โดยนำใช้ที่เคยประเมินไว้สำหรับห้องเครื่องซักผ้าวันละ 6 ลับ.น. จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำใช้ของพยาบาลจำนวนไม่เกิน 30 คน ที่อัตรา 200 ลิตร/คน/วัน ซึ่งเท่ากับ 6 ลับ.น./วัน เช่นกัน

6. เมื่อปริมาณการใช้น้ำไม่เปลี่ยนแปลง ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้เดิมก็จะยังสามารถใช้ได้และห้องพักจะช่วยรักษาค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยได้

7. การเปลี่ยนแปลงแบบอาคารห้องเครื่อง ได้ขัดหลักให้มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมน้อยที่สุด ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นแทนไม่เปลี่ยนไปจากที่เคย

ไดรับอนุญาตมาแล้ว เป็นการใช้มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นการออกแบบวางแผน การเปลี่ยนแปลงอาคาร เพื่อให้มาตรการลดผลกระทบในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ รวมทั้งมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3. สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

ตามแผนการก่อสร้างในตารางที่ 1 งานก่อสร้างรากของทุกอาคารได้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว โดยอาคารหลักทั้งในส่วนของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และอาคารห้องเครื่อง ได้ก่อสร้างฐานรากรองรับที่แข็งแรงค้ำยามาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งได้มีการทดสอบความแข็งแรงที่จะรองรับอาคารขนาด 6 ชั้นได้อย่างปลอดภัย ตามเอกสารรับรองความแข็งแรงของฐานรากที่แนบในภาคผนวก ก. เพื่อยืนยันว่าฐานรากของอาคารห้องเครื่องจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเพิ่มจำนวนชั้นอาคาร ได้โดยไม่มีปัญหา สถานภาพการก่อสร้างของโครงการณถึงปัจจุบันมีความใกล้เคียงกับแผนที่กำหนดไว้ ในส่วนของอาคารโรงพยาบาลกำลังขึ้นชั้น 2 และ 3 และในส่วนของอาคารห้องเครื่อง ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำได้ดินแล้วเสร็จ และกำลังเทพื้นชั้นที่ 1 และ 2

4. การออกแบบงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง และงานระบบ

การออกแบบงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง และงานระบบ ของอาคารห้องเครื่องใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ มีการทบทวนปรับปรุงแบบงานต่าง ๆ ตามหลักการออกแบบและตามเกณฑ์กำหนดทางกฎหมายทั้งงานโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล (ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำอากาศ ระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยระบบป้องกันแบบต่าง ๆ ของอาคารห้องเครื่องใหม่ และจะเห็นว่าได้มีการออกแบบเพิ่มบันไดขึ้นลงอาคารห้องเครื่องอีก 1 ชุด เป็นบันไดหนีไฟ ทางปีกด้านหลังของอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 4 ข้อ 27

ซึ่งแบบเหล่านี้นำเสนออยู่ในภาคผนวก ข. ดังนี้

ภาคผนวก ข-1 เป็นแบบทางสถาปัตย์ของอาคาร

ภาคผนวก ข-2 เป็นแบบงานระบบสุขาภิบาล

ภาคผนวก ข-3 เป็นแบบระบบระบายน้ำอากาศ

ภาคผนวก ข-4 เป็นแบบระบบไฟฟ้า

ตารางที่ 1 แผนกรากอสร้างอาคารของโรงพยาบาลเอกชัย

| ID | Task Name | Start | Finish | 1st Quarter | | | 2nd Quarter | | | 3rd Quarter | | | 4th Quarter | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| PROJECT : EKCHAI HOSPITAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 storey Building | Fri 11/04/04 | Thu 11/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 storey Building | Fri 11/04/04 | Thu 11/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 4 storey Building | Fri 11/04/04 | Thu 11/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 352 | Structure work | Fri 10/12/04 | Fri 20/05/05 | | | | | | | | | | | | |
| 353 | Footing work | Fri 10/12/04 | Mon 31/05/05 | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 1st floor structure | Sun 16/11/05 | Sat 19/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 2nd floor structure | Mon 14/12/05 | Tue 15/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 3 rd floor structure | Thu 10/03/06 | Sun 3/4/06 | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 4 th floor structure | Mon 28/03/06 | Fri 29/04/06 | | | | | | | | | | | | |
| 396 | Roof Structure | Sat 30/04/06 | Fri 20/05/06 | | | | | | | | | | | | |
| 398 | Roof Truss | Sat 21/05/06 | Thu 30/06/06 | | | | | | | | | | | | |
| 406 | Finishing work | True 22/03/06 | Thu 11/12/06 | | | | | | | | | | | | |
| 408 | Block work & frame | Tue 22/03/06 | Wed 8/6/06 | | | | | | | | | | | | |
| 409 | External Plastering | Thu 9/6/06 | Sat 23/7/06 | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Internal plastering work | Wed 4/5/06 | Sat 23/7/06 | | | | | | | | | | | | |
| 416 | Floor finishing & Drainage & sanitary | Sat 4/6/06 | Sat 13/8/06 | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Systems work | Wed 27/4/05 | Thu 6/10/05 | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Other | Sat 29/10/05 | Thu 11/12/05 | | | | | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

ID 2 = อาคาร โรงพยาบาล 6 ชั้น (แบบ และ กำหนดการคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ID 197 = อาคาร โรงพยาบาล 4 ชั้น (แบบ และ กำหนดการคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ID 352 = อาคารห้องครรภ์ 4 ชั้น (เปลี่ยนแบบจาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น)

กำหนดการก่อสร้างแต่ละช่วง ปลายพฤษภาคม 2548

หน้า 14 ทั้งหมด 90 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

5. สรุปภาพรวมเปรียบเทียบแบบและประเมินผลกระทบหลักจากการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2 เป็นสรุปเปรียบเทียบส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ รพ.เอกชัย จากอาคาร 2 ชั้น เป็น 4 ชั้นซึ่งมีประเด็นหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ การใช้บ้าน การนำบ้าน้ำเสีย การจัดการฯลฯ โดยแสดงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นตัวหนา ซึ่งจะเห็นว่าอาคารนี้ไม่ได้เป็นอาคารหลักของกิจกรรมโรงพยาบาล และในภาพรวมทั้งพื้นที่ นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากเดิมเท่านั้น ดังรายละเอียดแต่ละหัวข้อต่อไปนี้

5.1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยของอาคารห้องเครื่องเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิม 2 ชั้น และแบบใหม่ 4 ชั้น สรุปได้ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่รวมทั้งหมดของโครงการได้เพิ่มขึ้นจาก 958 ตร.ม. เป็น 1537 ตร.ม. โดยมีการปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในชั้นต่าง ๆ ดังนี้

ชั้นใต้ดิน : การใช้พื้นที่คงเดิม

ชั้นที่ 1 : ปรับพื้นที่ห้องต่าง ๆ ให้เหมาะสมสมขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มน้ำดื่มควบคุมจาก 10 ตร.ม. เป็น 37 ตร.ม. และมีพื้นที่บันไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งค้านจาก 12 ตร.ม. เป็น 24 ตร.ม. ทำให้พื้นที่รวมเพิ่มขึ้นจาก 410 เป็น 417 ตร.ม.

ชั้นที่ 2 : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ห้องชักผ้า 1, 2 ห้องพับผ้า ห้องเก็บผ้า เป็น ห้อง เก็บผ้าส่างซัก ห้องเก็บผ้าซัก รีดแล้ว ห้องสำรองเก็บผ้าและโถงส่วนเข้าห้องเก็บผ้า มีพื้นที่บันไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งค้านจาก 12 ตร.ม. เป็น 24 ตร.ม. ทำให้พื้นที่รวมทั้งชั้นเพิ่มขึ้นจาก 388 เป็น 397 ตร.ม.

ชั้นที่ 3 : มีพื้นที่ห้องพักพยาบาลกะดึก เพิ่มขึ้น 13 ห้อง พื้นที่ห้องโถง ทางเดิน และบันได รวมพื้นที่เพิ่มขึ้น 293.5 ตร.ม.

ชั้นที่ 4 : มีพื้นที่ห้องพักพยาบาลกะดึก เพิ่มขึ้น 13 ห้อง พื้นที่ห้องโถง ทางเดิน รวมพื้นที่เพิ่มขึ้น 269.5 ตร.ม.

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ รพ.เอกชัยหลังเพิ่มห้องพักพยาบาลอีก 2 ชั้น

| รายละเอียดส่วนที่เปลี่ยนแปลง | เดิม 2 ชั้น | ใหม่ 4 ชั้น | สรุปประเมิน |
|---|--|---|--|
| 1 อาคารห้องเครื่อง ความสูงจากพื้นดินถึงระดับหลังคา (เมตร) ห้องพักพยาบาล อนุญาตให้มีจำนวนพยาบาลพักสูงสุด | 12.05 0 0 | 18.20 26 30 | ได้เพิ่มบันไดขึ้น-ลงอีก 1 ชุด มีการปรับระบบค่าง ๆ ของอาคาร ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน |
| 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ - พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) - พื้นที่ว่างด้านหลังโครงการ (ตร.ม.) - พื้นที่ใช้สอย ก. อาคาร รพ.(ตร.ม.) ข. อาคารห้องเครื่อง.(ตร.ม.) รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ก + ข - พื้นที่อาคารครอบคลุม (ตร.ม.) - ถนน และที่จอดรถนอกอาคาร (ตร.ม.) - พื้นที่สีเขียวนอกอาคาร (ตร.ม.) | 19,920 7,358 9,984.3 958 10,942.3 3,123 6,001 3,438 | 19,920 7,358 9,984.3 1537 11,521.3 3,123 6,001 3,438 | ตารางละเอียดในตารางที่ 3 |
| 3 การคิดสัดส่วนพื้นที่ พท. ใช้สอยของอาคาร (Floor Area Ratio, FAR) พท. ปักลุมอาคาร (Building Coverage Ratio, BCR) พท.ว่างปราสาจากสิ่งปักลุม (Open Space Ratio, OSR) | 0.55 :1 0.16:1 84.32:1 | 0.58 :1 0.16:1 84.32:1 | =11521.3 / 19920 =3123 / 19920 =(19920-3123)/19920 |
| 4 อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อครัว (ตร.ม./คน) | 10.11 | 10.11 | =3438/340 ตร.ม./คน |
| 5 การใช้น้ำของอาคารห้องเครื่อง (ลบ.ม./วัน) ก. เพิ่ม-นำ้ใช้ของพยาบาล 30 คน ข. ลด-นำ้ใช้ห้องซักผ้า 2 เครื่อง ค. นำ้ใช้ห้องครัว พ.ท. 142 ตร.ม. ง. นำ้ใช้พนักงานห้องครัว รวมนำ้ใช้ ก + ข + ค + ง | 0 6 3.55 1.125 10.675 | 6 0 3.55 1.125 10.675 | คิดที่ 200 ลิตร/คน/วัน คิดที่ 3000 ลิตร/เครื่อง/วัน คิดที่ 25 ลิตร/ตารางเมตร คิดที่ 75 ลิตร/คน/วัน |
| 6 น้ำเสียจากอาคารห้องเครื่อง ก. เพิ่ม-นำ้ใช้ของพยาบาล 30 คน ข. ลด-นำ้ใช้ห้องซักผ้า 2 เครื่อง ค. นำ้ใช้ห้องครัว ง. นำ้ใช้พนักงานห้องครัว ปริมาณน้ำเสียของอาคารห้องเครื่อง (ลบ.ม./วัน) ขนาด WWTP อาคารห้องเครื่อง (ลบ.ม./วัน) | 0 5.7 3.3725 1.06875 10.14 11.4 | 5.7 0 3.3725 1.06875 10.14 11.4 | คิดปริมาณน้ำเสีย = 95 % ของนำ้ใช้ ขนาดคงเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง |
| 7 ยะทัวไป (จำนวนคนใช้+พนักงานสูงสุด 340 คน) ปริมาณยะทัวไป (กก./วัน) ก. เพิ่ม-ยะจากห้องพักพยาบาล ข. ปริมาณยะทัวไปทั้ง รพ. (100 เตียง) ค. ยะจากบุคลากรของ รพ. 240 คน รวมยะทัวไป ก + ข + ค ปริมาณยะทัวไปทั้ง รพ. (ลบ.ม./วัน) ขนาดห้องเก็บยะทัวไป ก x ข x ศ (เมตร) ปริมาตรในการรองรับยะ (ลบ.ม.) จำนวนวันที่สำรองเก็บยะทัวไปได้ (วัน) | 0 112 240 352 1.17 2.2 x 2.2 x 2.5 4.84 4.14 | 30 112 240 382 1.27 2.2 x 2.2 x 2.5 4.84 3.86 | คิดที่ 1 กก./คน/วัน คิดที่ 1.12 กก./เตียง/วัน คิดที่ 1 กก./คน/วัน คิดความหนาแน่นยะ 0.3 กก./ลิตร ขนาดคงเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง คิดความสูงของยะ 1 เมตร อน. โภคภัย ต้องดูทุกวัน จึงเพียงพอ |

หมายเหตุ : ตัวหนาคือส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 3 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยอาคารห้องเครื่อง ก่อน และ หลังขอเปลี่ยนแปลง

| ชั้นที่ | รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย | | ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) | |
|--|---|--|--|---|
| | ที่ผ่าน EIA มาแล้ว (2 ชั้น) | ที่ขอสร้าง 4 ชั้น | ที่ผ่าน EIA มาแล้ว | ที่ขอสร้าง 4 ชั้น |
| พื้นที่ชั้นใต้ดิน | ลังเก็บน้ำ ห้องปั๊มน้ำ | ลังเก็บน้ำ ห้องปั๊มน้ำ | 120 40 | 120 40 |
| รวมพื้นที่ชั้นใต้ดิน | | | 160 | 160 |
| ชั้นที่ 1 | Medical Gas Room ห้องไฟฟ้า Chilled Water Pump ห้องควบคุม ห้อง Multipurpose ห้องน้ำชาย-หญิง ห้องครัว ทางเดิน บันได | Medical Gas Room ห้องไฟฟ้า Chilled Water Pump ห้องควบคุม ห้อง Multipurpose ห้องน้ำชาย-หญิง ห้องครัว ทางเดิน บันได | 40 40 30 10 40 20 100 118 12 | 37 37 26 37 18 20 100 118 24 |
| รวมพื้นที่ชั้นที่ 1 | | | 410 | 417 |
| ชั้นที่ 2 | ห้องซักผ้า 1 ห้องซักผ้า 2 ห้องพับผ้า ห้องเก็บผ้า Generator ห้องน้ำชาย-หญิง CSSD (Autoclave Room) โถงทางเดิน + ทางเดิน บันได | ห้องเก็บผ้าส่างซัก ห้องเก็บผ้าซักอบแห้ง ห้องสำรองเก็บผ้า โถงส่วนเข้าห้องเก็บผ้า Generator ห้องน้ำชาย-หญิง CSSD (Autoclave Room) โถงทางเดิน + ทางเดิน บันได | 20 20 15 15 40 18 142 118 - | 15 15 20 5 40 17.5 142.5 118 24 |
| รวมพื้นที่ชั้นที่ 2 | | | 388 | 397 |
| ชั้นที่ 3 | - - - - | ห้องพักพยาบาล 13 ห้อง ห้องโถง โถงทางเดิน บันได | - - - - | 188.5 31.5 49.5 24 |
| รวมพื้นที่ชั้นที่ 3 | | | - | 293.5 |
| ชั้นที่ 4 | - - - | ห้องพักพยาบาล 13 ห้อง ห้องโถง โถงทางเดิน | - - - | 188.5 31.5 49.5 |
| รวมพื้นที่ชั้นที่ 3 | | | - | 269.5 |
| รวมพื้นที่อาคารห้องเครื่องทั้งหมด | | | 958 | 1,537.0 |

จากการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของโครงการ (FAR) เพิ่มขึ้นเดือน้อย จาก 0.55 : 1 เป็น 0.58 : 1 (ดังสรุปในตารางที่ 2) เมื่อจากพื้นที่ใช้สอยของอาคารห้องเครื่องเพิ่มขึ้นจาก 958 เป็น 1,522 ตร.ม. ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบทางบวกที่สามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของฐานรากสร้างพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องพักพยาบาลgrade C ซึ่งเป็นการสร้างขั้นตอนและกำลังใจให้พนักงาน และยังมีส่วนทำให้บริการทางการแพทย์คล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนสัดส่วนพื้น ปกคุณอาคาร (BCR) สัดส่วนพื้นว่างปราสาจากสิ่งปกคุณ (OSR) และอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวถาวร ยังคงเหมือนเดิม จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเดิม (2 ชั้น) อย่างมีนัยสำคัญ

5.2 การใช้น้ำ

เนื่องจากทุกวันนี้ มีธุรกิจซักรีดของเอกชน (Outsourcing) หลายรายเสนอให้บริการซักรีดให้สถานประกอบการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในราคาน้ำเส่าน้ำ ดังตัวอย่างเอกสารเสนอราคาที่แนบมาดังนี้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลเอกชน จึงมีนโยบายจะเปลี่ยนไปใช้บริการธุรกิจซักรีดของเอกชน (Outsourcing) แทนการซักรีดเองในอาคารห้องเครื่องของโรงพยาบาล โดยน้ำใช้ที่เคยประเมินไว้สำหรับเครื่องซักผ้าวันละ 6 ลบ.ม. จะนำมาเป็นน้ำใช้ของพยาบาลจำนวนไม่เกิน 30 คน ในอัตรา 200 ลิตร/คน/วัน เท่ากับวันละ 6 ลบ.ม. เช่นกัน ส่วนน้ำใช้อื่น ๆ ของอาคารยังคงเหมือนเดิมทั้งหมด ดังนั้นรวมความต้องการใช้น้ำจึงยังคงเท่าเดิมคือ 10.675 ลบ.ม./วัน แบบรับรองรายการน้ำที่ใช้ในอาคารห้องเครื่องอยู่ในภาคผนวก จ. และรายการคำนวณปริมาณการใช้น้ำอาคารห้องเครื่องอยู่ในภาคผนวก จ.

5.3 การนำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ของอาคารห้องเครื่องไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นปริมาณน้ำเสียจากโครงการจึงยังคงเดิม และสามารถใช้ระบบนำบัดน้ำเสียสำหรับระบบผสมชนิดกรองไว้อาหารและเติมอากาศผ่านผิwt กางขนาด 11.4 ลบ.ม./วัน ที่เคยออกแบบไว้แต่เดิมได้ โดยน้ำเสียจากห้องพักของพยาบาลจะเข้าบ่อตกละกอนขั้นที่ 1 แล้วเข้าสู่ส่วนนำบัดแบบไว้อาหาร ส่วนเติมอากาศ และส่วนตกละกอนขั้นที่ 2 ตามลำดับ ส่วนน้ำที่ออกจากห้องครัวจะผ่านการนำบัดขั้นต้นที่บ่อคักไขมันก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนพักน้ำของบ่อตกละกอนขั้นที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบนำบัดน้ำเสียสำหรับต่อไป ดังผังขั้นตอนการนำบัดน้ำเสีย (Flow Diagram) ของอาคารห้องเครื่องแสดงในรูปที่ 3 และแบบแปลนของระบบนำบัดน้ำเสียแสดงอยู่ในรูปที่ 4 ส่วนผัง Riser Diagram อยู่ในแบบของภาคผนวก ข-2 และ รายการคำนวณระบบนำบัดน้ำเสียในภาคผนวก ฉ.

5.4 การจัดการขยะ

ความจริงแล้ว จำนวนของพยานาลจะคึกคักได้นับรวมอยู่ในจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลจำนวน 240 คน ซึ่งได้มีการประเมินปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในส่วนของอาคารโรงพยาบาลแล้ว อายุโรงเรือน หากคิดประเมินปริมาณขยะจากห้องพักพยานาลเพิ่มขึ้นจากการเข้าพักโดยใช้อัตราการผลิตขยะเท่าเดิม คือ 1 กก./คน/วัน พบร่วมจะทำให้ขยะทั่วไปของโครงการจะเพิ่มขึ้นอีก 30 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้จำนวนวันที่ห้องเก็บขยะทั่วไปสามารถสำรองเก็บขยะลดลงจาก 4.14 วันเป็น 3.80 วัน (ตารางที่ 2) ซึ่งก็ยังนับว่าขนาดห้องเก็บขยะทั่วไปที่ออกแบบไว้แล้วแต่เดิม มีความเพียงพอที่จะเก็บขยะทั่วไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขยายแบบที่เคยออกแบบไว้ เพราะอุบต. โศกสามารถมารับขยะได้ทุกวัน ดังรายการคำนวนปริมาณขยะและประเมินความเพียงพอในภาคผนวก ๔.


5.5 การป้องกันอัคคีภัย และ การรักษาความปลอดภัย

นอกเหนือจากบันไดทางปีกค้านหน้าของอาคารห้องเครื่องแล้ว ทางโครงการจะเพิ่มบันไดขึ้นลงอาคารที่ปีกค้านหลังของอาคาร ซึ่งนอกจากระช่วยอำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้เดลี่ ที่สำคัญที่สุดยังเป็นการลดความเสี่ยงกับข้อกำหนดตาม พรบ. อาคาร เรื่องบันไดหนีไฟ เป็นการสร้างเส้นทางหนีไฟควรอิกแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้มั่นใจในความปลอดภัยจากอัคคีภัยของผู้ที่พักอยู่ในหอพักชั้น 3 และ 4 ด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบยามรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ดังเบรียบเทียบรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยกับข้อกำหนดของ NFPA ทั้งในส่วนของอาคาร โรงพยาบาลและอาคารห้องเครื่องไว้ในตารางที่ 4 และแสดงรายการจำนวนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และตำแหน่งที่ติดตั้งในอาคาร โรงพยาบาลและอาคารห้องเครื่องใหม่ไว้ในตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

6. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบในส่วนของอาคารหลักของโรงพยาบาล จึงพบว่าการเปลี่ยนแบบอาคารห้องเครื่องไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบค่าสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเรื่องการใช้น้ำ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดห้องเก็บขยะทั่วไปฯลฯ ดังนั้นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงยังคงใช้มาตรการเดิมที่เคยเสนอไว้

รูปที่ 3 ผังชี้แจงต่อเนื่องการบำบัดน้ำเสียของสถานการ์ของศูนย์ WWTP2



หน้า ๒๐ ก้าวหน้า ๙๐
คุณภาพ ๑๒ ผู้บริหารฯ

รูปที่ 4 แบบแปลนระบบทิ้งน้ำทึบสำหรับการห้องน้ำ



ตารางที่ 4

รายละเอียดระบบดับเพลิงของโรงพยาบาลเอกซ์ที่จัดเตรียมไว้เทียบกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย NFPA

| มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย | ระบบดับเพลิงของโครงการ |
|------------------------------|---|
| อาคารโรงพยาบาล | |
| 1. ระบบหัวน้ำดับเพลิง | 1. ระบบหัวน้ำดับเพลิง <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ชนิดของหัวเป็นหัวซีเมนต์ไนท์ทินท์ความดันท่อ เหล็กกล่อง ห่อคอนกรีตอัดแบบชนิดทนความดัน 1.2 ขนาดของหัวน้ำจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 150 มม. |
| 2. หัวดับเพลิง (Hydrant) | 2. หัวดับเพลิง (Hydrant) <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ชนิดของหัวดับเพลิงเป็นแบบเปียก (Wet Barrel) 2.2 ขนาดของหัวต่อทางน้ำเข้าของหัวดับเพลิง กับ ระบบหัวน้ำ จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 150 มม. 2.3 ให้มีวาร์ปิด-เปิดขนาด 65 มม. ติดที่หัวต่อสาย ฉีดน้ำดับเพลิง 2.4 จำนวนหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ให้มีไม่น้อยกว่า 2 หัว 2.5 ความสูงของหัวดับเพลิงจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. วัดจากแนวศูนย์กลางของหัวน้ำออกถึงระดับพื้นดิน 2.6 หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นชนิดหัวต่อ สวยงาม (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบและไข้ 2.4 จำนวนหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว 2.5 ความสูงของหัวดับเพลิงสูง 100 ซม. 2.6 หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเป็นชนิดหัวต่อสวยงาม พร้อมฝาครอบและไข้ |
| 3. แหล่งน้ำเพื่อการดับเพลิง | 3. แหล่งน้ำเพื่อการดับเพลิง <ul style="list-style-type: none"> 3.1 แหล่งของน้ำจะต้องมีปริมาณเพียงพอ และเชื่อมต่อได้ อาจมาจากแหล่งน้ำแหล่งเดียวหรือ หลายแหล่ง เช่น ถังเก็บน้ำบริโภคได้ดิน ถังน้ำสูง ห้อน้ำประปาสาธารณะ 3.1 จำกัดถังเก็บน้ำได้ดิน สำหรับจ่ายระบบหัว กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ปริมาตรน้ำรวม 170.3 ลบ.ม. |
| 4. มาตรฐานการวางแผนท่อ | 4. มาตรฐานการวางแผนท่อ <ul style="list-style-type: none"> 4.1 ให้ฝังหัวน้ำดับเพลิงลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. (ระดับผิวน้ำพื้นดินถึงผิวน้ำห้อต้านน้ำ) 4.1 ฝังหัวน้ำดับเพลิงลึก 80-100 ซม. |
| 5. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ | 5. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ <ul style="list-style-type: none"> 5.1 ติดตั้งสูงจากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับ 5.1 ติดตั้งสูงจากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับ |

| มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย | ระบบดับเพลิงของโครงการ |
|--|--|
| <p>เพลิงไม่เกิน 1.53 ม.</p> <p>5.2 ขนาดบรรจุ 4.5-18.14 กิโลกรัม</p> <p>5.3 ติดตั้งในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน หยิบ ข้ายได้สะดวก</p> | <p>เพลิง 1.50 ม.</p> <p>5.2 ขนาดบรรจุ 4.5-9.09 กิโลกรัม</p> <p>5.3 มีป้ายบอกตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงชนิดมือ ถืออย่างชัดเจน และติดตั้งในตำแหน่งที่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเห็นชัดเจน</p> |
| <p>6. ระบบส่งน้ำ</p> <p>6.1 ระบบส่งน้ำที่เลือกใช้ต้องให้แรงดันของน้ำไม่น้อยกว่า 5.6 กก./ตร.ซม.</p> | <p>6. ระบบส่งน้ำ</p> <p>6.1 ระบบส่งน้ำมีแรงดันน้ำ 21-28 กก./ตร.ซม.</p> |
| <u>อาคารห้องเครื่อง</u> | |
| <p>1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ</p> <p>1.1 ติดตั้งสูงจากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับ เพลิงไม่เกิน 1.53 ม.</p> <p>1.2 ขนาดบรรจุ 4.5-18.14 กิโลกรัม</p> <p>1.3 ติดตั้งในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน หยิบ ข้ายได้สะดวก</p> | <p>1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ</p> <p>1.1 ติดตั้งสูงจากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับ เพลิง 1.50 ม.</p> <p>1.2 ขนาดบรรจุ 4.5-9.09 กิโลกรัม</p> <p>1.3 มีป้ายบอกตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงชนิดมือ ถืออย่างชัดเจน และติดตั้งในตำแหน่งที่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเห็นชัดเจน</p> |

ตารางที่ 5
รายละเอียดอุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (อาคารห้องเครื่อง)

| รายการ | ตำแหน่งที่ติดตั้ง | จำนวน |
|---|---|---|
| ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย | | |
| 1. แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย | MULTIPURPOSE RM | 1 แผง |
| 2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) | ห้องครัว, ห้องควบคุม, ห้องน้ำชั้น GROUND บริเวณทางเดินชั้น GROUND ห้องเก็บผ้า, ห้องพับผ้า, ห้องน้ำ และ CSSD ROOM บริเวณทางเดินชั้น 2 | 6 ตัว 5 ตัว 7 ตัว 5 ตัว |
| 3. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) | ห้องปั๊มน้ำ ห้อง CHILLED WATER PUMP, ห้อง MEDICAL GAS, ห้อง MDB และห้อง MULTIPURPOSE ห้องซักผ้า, ห้อง GENERATOR บริเวณทางเดิน และห้องพักชั้น 3 บริเวณทางเดิน และห้องพักชั้น 4 | 1 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 17 ตัว 17 ตัว |
| 4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบระฆัง (Alarm Bell) และสวิตช์แจ้งสัญญาณอัคคีภัยด้วยมือ (Manual Station) | บริเวณทางเดินชั้น GROUND บริเวณทางเดินชั้น 2 บริเวณทางเดินชั้น 3 บริเวณทางเดินชั้น 4 | 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด |

หน้า 24 ทั้งหมด 90 หน้า
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง

ตารางที่ 6

รายละเอียดคุณลักษณะของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (อาคารโรงพยาบาล)

| รายการ | ตำแหน่งที่ติดตั้ง | จำนวน |
|--|--|------------------|
| ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย | | |
| 1. แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย | MULTIPURPOSE RM (อาคารห้องเครื่อง) | 1 แผง |
| 2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) | SERVICE AREA, ห้องตรวจ | 208 ตัว |
| 3. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) | บริเวณทางเดิน, ห้องพักผู้ป่วย | 250 ตัว |
| 4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบระฆัง (Alarm Bell) ตัวที่แจ้งสัญญาณอัคคีภัยด้วยมือ (Manual Station) | บริเวณทางเดิน, SERVICE AREA บริเวณทางเดิน, SERVICE AREA | 37 ชุด 30 ชุด |

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. เอกสารรับรองความแม่นยำของฐานรากอาคารห้องเครื่อง

ภาคผนวก ข-1 รูปแบบสถาปัตย์อาคารห้องเครื่อง 4 ชั้น

รูปด้านหน้าอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร

รูปตัด A-A

รูปตัด B-B

ภาคผนวก ข-2 แบบงานระบบสุขาภิบาล

Riser Diagram ของท่อน้ำทิ้งจากอาคาร

การเดินระบบท่อน้ำในชั้นใต้ดิน และชั้น 1

การเดินระบบท่อน้ำในชั้น 2 และชั้น 3

การเดินระบบท่อน้ำในชั้น 24 และชั้นหลังคา

ภาคผนวก ข-3 แบบระบบระบายน้ำอาคาร

แบบระบบระบายน้ำอาคารในชั้นใต้ดิน และชั้น 1

แบบระบบระบายน้ำอาคารในชั้น 2 และชั้น 3

แบบระบบระบายน้ำอาคารในชั้น 24 และชั้นหลังคา

ภาคผนวก ข-4 แบบระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณเตือนภัย และไฟฉุกเฉิน

แนวเดินสายไฟฟ้าหลักเข้าพื้นที่โครงการ

ผังการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ไฟส่องสว่าง และสายโทรศัพท์

ตำแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย และไฟฉุกเฉิน

ภาคผนวก ค. ในเสนอราคาให้บริการซักクリปผ้าชนิดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเอกชัย

ภาคผนวก ง. รายการคำนวณระบบประปาและป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก จ. รายการคำนวณระบบประปา (ปริมาณน้ำใช้อาคารห้องเครื่อง)

ภาคผนวก ฉ. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย


ภาคผนวก ช. รายการคำนวณปริมาณขยายทัวไปและการรองรับ

หน้า 26 ทั้งหมด 90 หน้า
ลงที่อ. สู. ผู้รับรอง

ภาคผนวก ก.

เอกสารรับรองความแม่นยำของฐานรากอาคารห้องเครื่อง

หน้า ๒๗ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง



คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิชาชีพวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชาชีพวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๐๕

อธิบดี ๒๔๘๗๒๓๔
ประกอบวิชาชีพวิชาชีพวิชาชีพ
ประจำที่ ๒๔๘๗๒๓๔
สาขาวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘
เลขทะเบียน ๖๘ ๓๘๔๓ ๒.๔. ๔

หน้า ๒๘ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
.....

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เข็มที่ CN - DESIGN & CONSULTANT

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย ชาครี อัศวรัตนาการณ์ อายุ ๔๖ ปี
เชื้อชาติ จีน สัญชาติ ไทย อายุบ้านเลขที่ ๒๑๕๙ ตรอก/ซอย _____
ถนน พระรามที่ ๔ ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำนักวิศวกร
สาขา วิศวกรรมโยธา แขวง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.-๓๘๔๘
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๒๙ ข้าพเจ้า^๑
เป็นผู้วางแผน ออกแบบ และทำการก่อสร้าง

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ๑๗๙ ๔ ๗ จำนวน ๑ ตาก เพื่อใช้ ๙๐๐๐๐

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ๑ จำนวน ๑ เพื่อใช้ ๑

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ๑ จำนวน ๑ เพื่อใช้ ๑

ของ รากพะเพ ๑๘๗ จำนวน ๑ เพื่อใช้ ๑

ปลูกสร้างในโฉนดที่ ๑ เพื่อใช้ ๑

ครอบคลุม ๑๗๙ ๔ ๗ จำนวน ๑ ตาก ตามผังบริเวณ แบบก่อสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้

ลงนามไว้แล้วซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวของอนุญาต

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

๑

วิศวกร

ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

พยาน

หน้า ๒๙ ทั้งหมด ๙๐ หน้า

คำเตือน

n2

ลงชื่อ ๙๐ ผู้รับรอง

ภาคผนวก ก. ข้อกำหนดในการออกแบบ และการรับรองความแข็งแรง

ของฐานรากอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลเอกชัย

ข้อกำหนดในการออกแบบ

โรงพยาบาล สวนสาธารณะห้องเครื่อง

น้ำหนักบรรทุก

น้ำหนักบรรทุกเฉพาะ

| | | |
|-----------------|------|------------------------|
| พื้นห้าไป | 400 | kg/m^2 |
| พื้นห้องพัก | 200 | kg/m^2 |
| พื้นคาดผ้า | 200 | kg/m^2 |
| พื้นห้องเครื่อง | 1500 | kg/m^2 |

น้ำหนักบรรทุกคงที่

| | | |
|--------------------|------|------------------------|
| คอนกรีต | 2400 | kg/m^3 |
| กำแพงก่ออิฐถือปูน | 180 | kg/m^2 |
| กำแพงก่ออิฐเต็มปูน | 360 | kg/m^2 |

คุณสมบัติวัสดุ

คอนกรีต

| | | |
|-----------------|--------|-----|
| F _{c'} | 173 | ksc |
| F _c | 65 | ksc |
| E _c | 200056 | ksc |

เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กกล่องช่อง (SD 40)

| | | |
|----------------|---------|-----|
| F _y | 4000 | ksc |
| F _s | 1700 | ksc |
| E _s | 2040000 | ksc |

เหล็กเส้นกลม (SR 24)

| | | |
|----------------|---------|-----|
| F _y | 2400 | ksc |
| F _s | 1200 | ksc |
| E _s | 2040000 | ksc |

เหล็กปูพรม

F_y

2520 *กาวน์ลงดูแลอย่างดี* กาวในรากไม้ -
- ลักษณะทางกายภาพต้องดีและให้ผลิตภัณฑ์ 45%
- รวมพานะ 10 กก./ลบ.ม. สำหรับภาระ 20%
- หัวตอกต้องหันท่อหัวหิน

(ลายเซ็น)
นาย จิตวิทยา แสง แสง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

| FOOTING NUMBER | F1 | | USE | | | |
|-----------------------|----------|------|-------------------|---------------------|----------|--------|
| PILE CAP | | | | | | |
| Load on the Column | 45572.00 | kg | ความดันจราจร | 0.80 | m | |
| Dead Load of Pile Cap | 921.60 | kg | ความน้ำหนักตัว | 0.80 | m | |
| Total Load | 46493.60 | kg | ความหนาแน่นของดิน | 0.60 | m | |
| Size of Column | Parl. | 0.35 | m | จำนวนเหล็กเชื่อมต่อ | SQ - 0.4 | 1 Pile |
| | Perp. | 0.35 | m | Distribution Steel | 6 DB | 16 |
| Capacity of Pile | 60000.00 | kg | | | | |
| Req.No. of Pile | 0.77 | Pile | | | | |
| Load/Pile | 60000.00 | kg | | | | |
| As for Distribution | 16.80 | cm^3 | | | | |



รายละเอียดทั่วไปของโครงสร้าง
ก่อสร้าง ณ สถานที่ ๑๗๘/๑ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

หน้า ๓/๑ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
 ลงชื่อ  ผู้รับรอง

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

| FOOTING NUMBER | F2 | | | CHECK | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|---|----------------------------------|----------|-----|--------|
| PILE CAP | | | | | | | |
| Load on the Column | 86853.00 | kg | | Punching Shear | | | |
| Dead Load of Pile Cap | 2304.00 | kg | | v _{c all.} | 8.21 | ksc | |
| Total Load | 89157.00 | kg | | v | 5.26 | ksc | < 8.21 |
| Size of Column | Parl. | 0.35 | m | USE | | | |
| | Perp. | 0.35 | m | | | | |
| Capacity of Pile | 60000.00 | kg | | ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเสาเข็ม | 1.20 | m | |
| Req.No. of Pile | 1.49 | Pile | | ความก้างฐานราก | 0.80 | m | |
| Load/Pile | 60000.00 | kg | | ความยาวฐานราก | 2.00 | m | |
| Length for B.M | 1 | 0.425 | m | ความหนาฐานราก | 0.60 | m | |
| Moment | 25500.00 | kg.m | | จำนวนเสาเข็มตอก | SQ - 0.4 | 2 | Pile |
| E.depth from B.M | 0.43 | m | | Steel for Bending Moment | 6 | DB | 25 |
| As | 28.45 | cm ² | | Distribution Steel | 14 | DB | 16 |
| As for Distribution | 42.00 | cm ³ | | | | | |



นาย ๗ กวัฒน์ ๘๖, ๙๔
๑๖๘ ๑๖๘

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

| FOOTING NUMBER | F3 | | CHECK | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|----------------------------------|---------------|-----|---|------|--|----------------|
| PILE CAP | | | | | | | | | |
| Load on the Column | 152891.00 | kg | Punching Shear | | | | | | |
| Dead Load of Pile Cap | 2592.00 | kg | vc all. | 8.21 | ksc | | | | |
| Total Load | 155483.00 | kg | v | 7.89 | ksc | < | 8.21 | | |
| Size of Column | Parl. | 0.35 | m | USE | | | | | |
| Capacity of Pile | 60000.00 | kg | ระยะศูนย์กลางดึงศูนย์กลางเสาเข็ม | | | | | | 1.20 m |
| Req.No. of Pile | 2.59 | pile | ความก้างฐานราก | | | | | | 1.80 m |
| Load/Pile | 60000.00 | kg | ความยาวฐานราก | | | | | | 2.00 m |
| Length for B.M | 1 | 0.52 | m | ความหนาฐานราก | | | | | |
| Moment | 31069.22 | kg.m | จำนวนเสาเข็มตอก | | | | | | 1 - 0.4 3 Pile |
| E.depth from B.M | 0.72 | m | Steel for Bending Moment | | | | | | 7 DB 25 |
| As | 34.66 | cm^2 | | | | | | | |



นาย วิชวารักษ์ ลับ. ๘๖๔
๗๗๙ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑

หน้า ๓๓ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
 ลงชื่อ ผู้รับรอง


DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES


FOOTING NUMBER

F4

| PILE CAP | | | CHECK | | | |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------------------|---------|-----|--------|
| Load on the Column | 197534.00 | kg | Punching Shear | | | |
| Dead Load of Pile Cap | 7680.00 | kg | v. all. | 8.21 | ksc | |
| Total Load | 205214.00 | kg | v. | 6.25 | ksc | < 8.21 |
| Size of Column | Parl. Perp. | | USE | | | |
| Capacity of Pile | 60000.00 | kg | ระบบศูนย์กลางดึงศูนย์กล่องเส้าเข็ม | 1.20 | m | |
| Req.No. of Pile | 3.42 | Pile | ความกว้างฐานราก | 2.00 | m | |
| Load/Pile | 60000.00 | kg | ความยาวฐานราก | 2.00 | m | |
| Length for B.M | 2 | m | ความหนาฐานราก | 0.80 | m | |
| Moment | 48000.00 | kg.m | จำนวนเส้าเข็มตอก | I - 0.4 | 4 | Pile |
| E.depth from B.M | 0.37 | m | Steel for Bending Moment | 16 | DB | 25 |
| As | 56.00 | cm ^2 | | | | |



นาย ๗๖๙๒๖๘๘๘๘ บ. ๘๘๔
๑๑๒๙ ๑๐๐๘๘๘๘๘๘ ๑๐๑๗

หน้า ๓๔ ทั้งหมด ๙๘ หน้า
 ลงชื่อ..... ผู้รับรอง


ภาคผนวก ข1

รูปแบบสถาปัตย์อาคารห้องเครื่อง 4 ชั้น

หน้า ๓๕ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ  ผู้รับเรื่อง



สภาสถาปนิก
COUNCIL OF THAI ARCHITECTS

ชื่อ นายวัตรชัย
นามสกุล ธรรมวนิชไพบูลย์
สมวัตถิ์สถาปัตย์จำกัด สมาชิกสามัญ
สาขา สถาปัตยกรรมเหล็ก
หมายเลขที่ 006772 สด-1
คั้งแวงนันท์ 26 พ.ย. 2546 ถึง 25 พ.ย. 2551



Lam Sittichai.
นายวัตรชัย ธรรมวนิชไพบูลย์




บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถโอนขายหรือให้กู้ไปใช้แทนได้และ
จะต้องนำบัตรกลับคืนของสภาสถาปนิก

This card is not transferable and must be used in
accordance with the Council's Rules and Regulation.

นายวัตรชัย

Sittichai Lam
นายวัตรชัย ธรรมวนิชไพบูลย์

DPTF



หน้า ๓๖ ทั้งหมด ๗๐ หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

| | |
|-------|-------------------------------------|
| និគត់ | និគត់ និគត់ និគត់ និគត់ និគត់ និគត់ |
| ឈាម | ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម |
| ឈាម | ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម |
| ឈាម | ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម |
| ឈាម | ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម ឈាម |

- All dimensions are in meters unless otherwise indicated.
- No portion shall be scaled.
- All drawings are the property of the design firm and cannot be reproduced or distributed without written permission.

ARCHITECTS

អង្គភាព សាខាអាស៊ាន
សាខាបឹងកេងកង
បណ្តុះបណ្តាល
អង្គភាព


STRUCTURAL ENGINEERS

អង្គភាព សាខាអាស៊ាន
សាខាបឹងកេងកង
បណ្តុះបណ្តាល
អង្គភាព

និគត់ ឯកតាង 1
និគត់ ឯកតាង 1

1:100

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)



រូបទី ឲ្យ-1.1 និគត់ ជាន់អារម្មណ៍
និគត់ ជាន់អារម្មណ៍

| | | | |
|-------|----------|-------------|-------|
| SCALE | 1:100 | DRAWING NO. | 1-01 |
| DATE | 19/02/04 | DESIGNER | AM-06 |

និគត់ ឯកតាង 2
និគត់ ឯកតាង 2


(1) (2) (3) (4)

1:100

(1) (2) (3) (4)

នំបាត់ ៣ ខំបាត់ ៤ នំបាត់
គំរើ ៥ គំរើ ៦ គំរើ ៧ គំរើ ៨
ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រង

| | |
|--|--|
| © DDCI SPA ENGINEER CO. LTD. | PT. Bina 15 Binaan Jalan 21 Bandar Sungai Petani |
| DATE | 10/06/2014 |
| DRAWING NO. | AI-05 |
| SCALE | 1:100 |
| NAME | - |
| DESIGNATION | - |
| NOTE: | |
| • ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS INDICATED | |
| • NO SPACERS SHALL BE USED | |
| • ALL DIMENSIONS ARE THE PROPERTY OF THE SPANISH ENGINEERING CONSULTANTS AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR PERMISSION | |



รูปที่ ๖-๑.๔ รูปตัด B-B

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

รูปที่ B-B

| | | |
|-------|------------|------------------|
| SCALE | 1:100 | DRAFTER'S SIGN. |
| NAME | - | DESIGNER'S SIGN. |
| DATE | 19/02/2014 | DRAWN BY |
| NAME | - | CHECKED BY |

ภาคผนวก ข-2

แบบงานระบบสุขาภิบาล

หน้า ๔๑ ทั้งหมด ๗๐ หน้า
ลงชื่อ  ผู้รับรอง



คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

อนุญาตให้ นายสร้างรัตน์ ศิริอุมา
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุณ ประจำ สำนักวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม เครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2542
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2547
เลขทะเบียน สก .1925 ว.ศ. 4

หน้า 42 ทั้งหมด 90 หน้า
ลงชื่อ *พัฒนา* ผู้รับรอง

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เรียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสร้างวิล ลือคณา 36 ปี

บ้านเลขที่ 12/276 ตรอก, ซอย, หมู่ที่ 15 ตำบล บางแก้ว แขวงพลี จังหวัด สมทรปราการ ที่ทำงาน บ. อทัยคอนซัลแคนท์ จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญวิศวกร สาขา เครื่องกล

แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๘๐. ๑๙๒๕ และขณะนี้ไม่ได้
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดย
ข้าพเจ้าเป็นผู้คำนวณ วางแผน ออกแบบ ระบบongyang อากาศ, ระบบอัดอากาศ, ระบบongyang น้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย^{เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด} จำนวน เพื่อใช้
^{เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด} จำนวน เพื่อใช้
^{เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด} จำนวน เพื่อใช้
^{เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด} จำนวน เพื่อใช้
ของ ปลูกสร้างในโฉนดที่ หมู่ที่
ถนน ตรอก, ซอย ตำบล
แขวง จังหวัด ตามแผนแบบ และรายการคำนวณ

ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้ซึ่งแบบมาพร้อมเครื่องราชโองการอนุญาตปลูกสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง


ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน




หน้า 43 ทั้งหมด 90 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

| စာမျက်နှာ ၃၁ ရွှေခါမြိုင်လှိုင် ၂၀၁၄ ပြည် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--|------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|------|-----------|------------|-------|---|-------------|----------|---|-------|------|-----------|-----------|------|---|---|-------------|-------|-------|-----|---|---|
| SCHEMATIC SITE DRAINAGE PLAN FOR ROYCE ၂၀၁၄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| အသုတေသန ၁၃၁၁၊ လမ်းကြော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြန်မာ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date ၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၅ / Drawn ၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| စာမျက်နှာ ၁၁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date : ၁၃/၀၅/၂၀၁၅ | Signature : [Signature] | DRAFTER NO. : SN-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NOTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS NOTES, REFERENCES, AND DRAWING SHEET NUMBER ARE IN ENGLISH ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS NO DRAWINGS SHALL BE COPIED ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE DESIGNER/TITLEHOLDER. COPIES THEREOF ARE NOT TO BE MADE WITHOUT THEIR PERMISSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Date</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Date | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Date | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ARCHITECTS</td><td>အေဂျင်း၊ တရာ့ဝင်</td><td>နေရာ ၁၂၂၆၃</td></tr> <tr><td></td><td>ဂင်္ဂီတ၊ တရာ့ဝင်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၇</td></tr> <tr><td></td><td>ဖော် ဗျာ</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၉</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | ARCHITECTS | အေဂျင်း၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၂၂၆၃ | | ဂင်္ဂီတ၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၃၂၇၇ | | ဖော် ဗျာ | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARCHITECTS | အေဂျင်း၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၂၂၆၃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ဂင်္ဂီတ၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၃၂၇၇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ဖော် ဗျာ | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>STRUCTURAL ENGINEERS</td><td>ဦး ဘဏ်ချော်၊ တရာ့ဝင်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၈</td></tr> <tr><td></td><td>နှော ဘဏ်ချော်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၉</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | STRUCTURAL ENGINEERS | ဦး ဘဏ်ချော်၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | နှော ဘဏ်ချော် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURAL ENGINEERS | ဦး ဘဏ်ချော်၊ တရာ့ဝင် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | နှော ဘဏ်ချော် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mechanical Engineers</td><td>ကျော် ဒီဇယ်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၈</td></tr> <tr><td></td><td>နှော ဒီဇယ်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၉</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | Mechanical Engineers | ကျော် ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanical Engineers | ကျော် ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SANITARY ENGINEERS</td><td>နှော ဒီဇယ်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၈</td></tr> <tr><td></td><td>နှော ဒီဇယ်</td><td>နေရာ ၁၃၂၇၉</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | SANITARY ENGINEERS | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARY ENGINEERS | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | နှော ဒီဇယ် | နေရာ ၁၃၂၇၉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJECT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ရွှေခါမြိုင်လှိုင် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OWNER</td><td>စောင့် အမာန်</td><td>စိန်းဆောင်ရွက်ရန်</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>တောင် မြိုင်လှိုင်</td><td>တောင် မြိုင်လှိုင်</td></tr> <tr><td>TIME</td><td>၇/၁၀/၂၀၁၅</td><td>၇/၁၀/၂၀၁၅</td></tr> <tr><td>SCALE</td><td>-</td><td>DRAWING NO.</td></tr> <tr><td>FILE NO.</td><td>-</td><td>SN-02</td></tr> <tr><td>DATE</td><td>7/10/2015</td><td>7/10/2015</td></tr> <tr><td>REV.</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>SIZE TOTAL.</td><td>1:500</td><td>1:500</td></tr> <tr><td>LEN</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | OWNER | စောင့် အမာန် | စိန်းဆောင်ရွက်ရန် | LOCATION | တောင် မြိုင်လှိုင် | တောင် မြိုင်လှိုင် | TIME | ၇/၁၀/၂၀၁၅ | ၇/၁၀/၂၀၁၅ | SCALE | - | DRAWING NO. | FILE NO. | - | SN-02 | DATE | 7/10/2015 | 7/10/2015 | REV. | 0 | 0 | SIZE TOTAL. | 1:500 | 1:500 | LEN | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OWNER | စောင့် အမာန် | စိန်းဆောင်ရွက်ရန် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCATION | တောင် မြိုင်လှိုင် | တောင် မြိုင်လှိုင် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIME | ၇/၁၀/၂၀၁၅ | ၇/၁၀/၂၀၁၅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCALE | - | DRAWING NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILE NO. | - | SN-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE | 7/10/2015 | 7/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REV. | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIZE TOTAL. | 1:500 | 1:500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEN | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ရွှေခါမြိုင်လှိုင်</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PLATE FILTERING BOX</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>SECTION ◊-◊</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TOILET CONTROL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน้า ၄၄ ทั้งหมด ၉၀ หน้า¹ ผู้รับรอง



ຮູບ 2.2 Riser Diagram ຂອງທ່ອນກໍາງຈາກທາງ




หน้า 46 ทั้งหมด 90 หน้า


ค่าจ้าง: 8000 ฿

ผู้รับรอง:

รูปที่ ๒-๔ การติดตั้งระบบท่อในห้อง ๒ และชั้น ๓



รูปที่ ๗-๒๕ การติดตั้งระบบท่อain ที่ชั้น ๔ และชั้นหลังคา




หน้า ๔๘ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
คงที่ ๑๖ ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับรอง

ภาคผนวก ข-3

แบบรับงบประมาณอาคาร

หน้า 49พั้งหมุด 90หน้า
ลงชื่อ..... <img alt="Signature" data-bbox="760 925 830 960}ผู้รับรอง</p>



ក្រុងតិច

- ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS
- DRAWINGS INDICATED
- NO DRAWING SCALE IS SCALED
- ALL DIMENSIONS ARE THE PROPERTY OF THE SPONG POLYESTER CONTRACTORS AND CAN NOT BE USED WITHOUT THEIR PERMISSION

STRUCTURAL COMMENTS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| STRUCTURE DESIGNERS | STRUCTURE CHECKERS |
| Mr. លោក សេរីភាព ស៊ិន ទន | Mr. លោក វរុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |
| សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន | សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |

ELECTRICAL COMMENTS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| STRUCTURE DESIGNERS | STRUCTURE CHECKERS |
| Mr. លោក សេរីភាព ស៊ិន ទន | Mr. លោក វរុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |
| សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន | សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |

SANITARY COMMENTS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| STRUCTURE DESIGNERS | STRUCTURE CHECKERS |
| Mr. លោក សេរីភាព ស៊ិន ទន | Mr. លោក វរុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |
| សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន | សារុបុណ្ណោះ ស៊ិន ទន |


PROJECT

ក្រុងការប្រាក់ដាក់អាជីវកម្ម


ចុះថ្ងៃ

ក្រុងតិច

MECHANICAL 1st. PLAN (MECHANICAL BUILDING)
SCALE 1:200



MECHANICAL BASEMENT PLAN (MECHANICAL BUILDING)
SCALE 1:200



| គោលរាល់ | ឈើ | ឈើ | ប្រាក់ (ម៉ែត្រ) | ការប្រាក់ការងារ | ការងារការងារការងារការងារ | ការងារការងារការងារការងារការងារ | ការងារការងារការងារការងារការងារ |
|--------------------|---------|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PUMP ROOM | BEDROOM | 40 | 112 | បំបែករាយការ | ការប្រាក់ការងារការងារ | ការប្រាក់ការងារការងារការងារ | ការប្រាក់ការងារការងារការងារ |
| CHILLED WATER PUMP | 1st. | 26 | 108.2 | បំបែករាយការ | - | 15 | 1,680 |
| MEDICAL GAS ROOM | 1st. | 37 | 153.4 | បំបែករាយការ | - | 10 | 1,534 |
| MCC ROOM | 1st. | 37 | 153.4 | បំបែករាយការ | - | 4 | 632 |
| Water Pump | 1st. | 37 | 153.4 | បំបែករាយការ | 2 | 25 | EF-M1-4 |
| MULTIPURPOSE ROOM | 1st. | 18 | 75.6 | បំបែករាយការ | - | 4 | 302.4 |
| គម្រោងជាមួន | 1st. | 20 | 84 | បំបែករាយការ | - | 4 | 340 |
| គម្រោង | 1st. | 100 | 400 | បំបែករាយការ | - | 24 | 9,600 |

ក្រុងតិច

លេខកូដ ៩៣-១ និងកូដ ៩៤-១



ក្រុងតិច



DIRECTION

DATE 05/03/2015
SCALE 1:200
REV. -
TOTAL 04

លំដាប់ 50 កំណែ ៩០ លំដាប់
គ្រឿង ៩០ លំដាប់
អនុវត្តន៍



រូបភាព ៧-៣.២ មែនប្រចាំប្រអប់រាយបាយទំនើប នៃប្រភព ៦

ภาคผนวก ข-4

แบบระบบไฟฟ้า

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ไฟฉุกเฉิน

หน้า 5 ของทั้งหมด 90 หน้า
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ก 16270



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ลงวันที่ ๖๐ กันยายน ๒๕๔๗ จ. กองกรุงศรีฯ ห้ามนำออกต่างประเทศ

นายเอกลักษณ์ ลัมสุวรรณ
ลายมือชื่อผู้ถือใบอนุญาต

(นายเอกลักษณ์ ลัมสุวรรณ)
เลขานุการสภาพัฒนา

สำเนา
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๒

อนุญาตให้ นายเอกลักษณ์ ลัมสุวรรณ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประจำเขต ภูมิภาค
สาขาบริษัทฯ ไม่มีขั้นตอน

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓

เดือนที่ ๗
เลขประจำตัว ๗๘๐.๗๓๔

หน้า ๕/๓ พัฒนา ๙.๐ หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง ผู้รับรอง

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เรียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายอุทัย ไชยวงศ์วิลาน อายุ 53 ปี
บ้านเลขที่ 797/5 ตรอก, ซอย, หมู่ที่ - ตำบล บางจาก
อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ทำงาน บ. อทัยคอนซัลแคนท์ จำกัด
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
แขนง ไฟฟ้ากำลัง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วฟก. 734 และขณะนี้ไม่ได้
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดย
ข้าพเจ้าเป็นผู้คำนวณ วางแผน ออกแบบ ระบบไฟฟ้า

เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้.....

เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้.....

เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้.....

เป็นสิ่งก่อสร้างชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้.....

ของ..... ปลูกสร้างในโคนดที่..... หมู่ที่.....

ถนน..... ตรอก, ซอย..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด..... ตามแผนแบบ และรายการคำนวน

ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้ซึ่งแบบมาพร้อมเรื่องราวของอนุญาตปลูกสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสิ่งสำคัญ

ลงชื่อ..... วิศวกร


ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน


หน้า ๕๔ ทั้งหมด ๙๐ หน้า


ลงชื่อ..... ผู้รับรอง



รูปที่ ๔-๑ แนวติดตามสายไฟทางลักษณะที่ทางการ


หน้า ๕๕ พื้นที่ ๙.๐ หน้า
คงซอง ๙.๐ ผู้รับรอง






หน้า 57 ทั้งหมด 90 หน้า

ลากอ... 80 ผู้บรรยาย





หน้า 59.....ทั้งหมด 90.....หน้า

ลงชื่อ.....กิตติ์ ลี ผู้รับรอง




FIGURE 3.2.3 FIRE ALARM SYSTEM & EMERGENCY LIGHT 2ND PLAN

SCALE:

1:200

DATE:

E-10

© ○○ F.P.A. SYSTEMIC CO., LTD.
PC Number: 108 Chomphon Building 8, Bangkok,
Thailand
www.fpaco.com

| DATE | DESCRIPTION |
|----------|-------------|
| 1/7/2017 | Revise v.1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

NOTE:


- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS
OTHERWISE INDICATED
- NO PROJECTION SPELL IS STATED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF
THE DESIGNER/PURCHASER AND
CARE NOT BE USED WITHOUT THEIR PERMISSION

| ARCHITECTS | STRUCTURAL ENGINEERS | ELECTRICAL ENGINEERS | Mechanical Engineers |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| บริษัทสถาปัตย์ฯ จำกัด | บริษัทโครงสร้างฯ จำกัด | บริษัทไฟฟ้าฯ จำกัด | บริษัทแม่เหล็กฯ จำกัด |
| นายพี.พี. พานิช | นายบุญเรือง ธรรมรงค์ | นายวีระ ใจดี | นายวิจิตร เศรษฐ์ |
| เดช ธรรมรงค์ | พรานพัฒน์ ธรรมรงค์ | ภูมิ ใจดี | ภูมิ ธรรมรงค์ |
| ผู้ออกแบบ: | ผู้ตรวจสอบ: | ผู้ออกแบบ: | ผู้ตรวจสอบ: |
| | | | |

PROJECT:

ระบบอัพบันไดฯ ชั้น 4

| FILE NO. | DATE | DRAWING NO. |
|----------|----------|-------------|
| E-11 | 05/01/25 | แผนที่รวม |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



FIRE ALARM,SOUND SYSTEM & EMERGENCY LIGHT 4TH PLAN
SCALE

หน้า 61 ทั้งหมด 96 หน้า
ลงชื่อ..... สืบ อ.: ผู้บรร袍

ภาคผนวก ค.

ใบเสนอราคาให้บริการซักกีดผ้าชนิดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเอกชัย

หน้า ๖๙ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

ภาคผนวก ก. ใบเสนอราคาให้บริการซักกีดผ้าชนิดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเอกชัย

บริษัท เจริญสิน ลอนดรีแอนด์ ดราย คลีนนิ่ง จำกัด
CHAROENSIN LAUNDRY AND DRY CLEANNING CO., LTD.

21 กุมภาพันธ์ 2548

นายแพทธ์ยานาจ เอื้ออาร์มิตร

เลขที่ 10 ซอยตากสิน

แขวงบุคคล เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 10600

เรื่อง เสนอราคารการให้บริการซัก-รีดผ้า ชนิดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ ตั้งอยู่ที่ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

เรียน โรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์

บริษัทฯ ขอเสนอราคางวดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ท่านได้พิจารณา ดังนี้

1. ราคา
 การซักผ้าซัก - รีด เรียบร้อยแล้วต่อวัน คิดราคา 11.- บาท ต่อ ก.ก.
 เฉพาะผ้าม่าน ราคา 20.- / 25.- บาท ต่อ ต.ร.ม. เสื้อผ้าน้ำเพียง 11.- บาท ต่อ ชิ้น
 หมายเหตุ การนับรุ่ค่าใส่ถุง 20 ชิ้น/ถุง หากมีการบรรจุ 1 ชิ้น/ถุง จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ** ราคาข้างต้นนี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % **
2. การรับส่ง
 วันละ 1 เที่ยว โดยจะนำรับผ้าหรือมอบกับส่งผ้าที่ได้ซัก-อบ-รีด เรียบร้อย
3. ถูกค้าอ้างอิง
 ร.พ.เทพรัตนทรัพย์, ร.พ.เมือง, ร.พ.นรสัสดา, ร.พ.นวมินทร์, ร.พ.บ้านแพ้ว, ศูนย์รักษาผิวน้ำ M&T
 มูลนิธิทุก ณ ญา, ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
4. การชำระเงิน
 วันบិลด์เดือนละครั้ง คือ ทุก ๆ 30 วัน รับเช็คไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนที่วางแผน
5. การเตรียมผ้า
 ในส่วนของ โรงพยาบาลจะต้องทำความสะอาดเบื้องต้นให้ เช่น คราบเลือด คราบยาหารือแซ่บฯ เชื่อม
 สำหรับการรับ-ส่งผ้ากับบริษัทฯ ยกเว้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วนของ โรงพยาบาลจะต้องทำความสะอาดเบื้องต้นให้ เช่น คราบเลือด คราบยาหารือแซ่บฯ เชื่อม
 ห้องผ้าได้แก่กระดูกเส้นผ้าให้พนักงานบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
 การรับเคลมสำหรับผ้าที่ใช้งานมาแล้วก่อนบริษัทฯ จะให้บริการ บริษัทฯ จะรับเคลมให้เฉพาะผ้าใหม่
 ที่ยังมิได้ผ่านการใช้งานมา ก่อน โดยจะขอลงวันที่เป็นหลักฐาน ไว้สำหรับผ้าใหม่ที่ให้บริการ
 หากผ้าใหม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการซัก-รีด บริษัทฯ จะพิจารณาชดใช้ให้ตามอัตราการใช้งาน
 โดยคิดค่าเสื่อมราคาผ้า เดือนละ 10 % เกิน 12 เดือนหมายความว่า
6. การเคลมผ้า
 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญจนานันท์ ใจวัฒนาสวัสดิ์)

ถนน 242/23 หมู่ 1 ต.ปืนเกล้า-นครชัยศรี แขวงจิมพูลี เขตดลลั่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โรงพยาบาล 672/1 ซอย รพ. นิเวศน์ ถนนพหลโยธิน ลาดปลาเค้า จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 513-3081

ค-1

หน้า 63 ทั้งหมด 90 หน้า
คงที่อ. ๙๐
ผู้รับรอง

ขั้นตอนการซักผ้า

เริ่มจากผ้าที่โรงทำภารกิจนำส่งซัก ผ้าเป็นผ้าปีอ่อน ผ้าปีอ่อนติดหัวและแยกต่างหาก และทางโรงทำภารกิจจะต้องทำความสะอาดขั้นตอน ก่อน เนื้อสู่กระบวนการ การซักผ้าเพื่อรักษาและเบิดต่อไป นี้ อัตราส่วนการใช้เคมีน้ำดองต่อขนาดเครื่องซักผ้าขนาด 100 ปอนด์

ขั้นตอนการซักผ้า

ขั้นที่ 1. เริ่มจากการลงผ้า ณ. จุดคัดแยกผ้า ผ้าปีอ่อน ผ้าปีอ่อนติดเชือ ผ้าปกติ และต่อตัวบุ

การคัดแยกผ้าสี ผ้าขาว

ขั้นที่ 2. การทำความสะอาดขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับผ้าปีอ่อน ผ้าปีอ่อนติดเชือ จะนำ ไปแขวนน้ำยาฆ่าเชื้อ คลอริน หรือ Hydrogen Peroxide ผสมน้ำในอัตราส่วน 1/10 ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน การแห้งผ้า และใส่ภาชนะที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ก่อนนำผ้าเข้าเครื่องซักน้ำร้อน

ขั้นที่ 3. การซักผ้า ผ้าปีอ่อน ผ้าปีอ่อนติดเชือ หลังจากแขวนน้ำยาฆ่าเชื้อ จะนำไปซักโดย น้ำร้อน จำนวนผ้าตามขนาดความจุของเครื่องซักผ้า ใส่ผงซักเครื่อง/ซักมือ ปริมาณ 1200 กรัม ต่อ เครื่องขนาด 100 ปอนด์ และเคมีฟอกในการกำจัดคราบต่างๆ (คลอรินน้ำ หรือ Hydrogen Peroxide) ปริมาณ 750 กรัม ต่อเครื่องขนาด 100 ปอนด์ ใช้เวลาประมาณ 45 - 60 นาที ถ่ายน้ำเดินทิ้งแล้วใส่น้ำ ใหม่เพ้าไปในเครื่องเติมผงล้างเคมีปริมาณ 450 กรัม ต่อเครื่องขนาด 100 ปอนด์ เพื่อทำการล้างเคมีที่ ใช้ในการกำจัดคราบต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีแล้วถ่ายน้ำเดินทิ้งให้ใส่น้ำใหม่เพื่อทำการล้างผ้า ให้สะอาดใช้เวลาประมาณ 10 นาทีถ่ายน้ำทิ้งอีกรอบจากนั้นจะใส่น้ำใหม่เดินน้ำยาปั่นผ้านุ่มน้ำ ปริมาณ 450 กรัม ต่อเครื่องซักขนาด 100 ปอนด์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีแล้วถ่ายน้ำทิ้ง

ขั้นที่ 4. หลังจากผ้าซักเสร็จแล้ว นำผ้าเข้าเครื่องสấy乾燥 แห้งหมาดๆ (โดยแยกผ้าปีอ่อน ผ้าปีอ่อนติดเชือ ผ้าปกติ ผ้าสี ผ้าขาว) ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที

ขั้นที่ 5. นำผ้าที่ทำการสấyแล้วเข้าตู้อบผ้าด้วยความร้อนประมาณ $80 - 100^{\circ}\text{C}$ ใช้เวลา ประมาณ 25 - 40 นาทีแล้วจึงนำออกจากเครื่อง

ขั้นที่ 6. นำผ้าที่ทำการอบเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องรีดผ้าที่ความร้อน ประมาณ 375°F (โดยประมาณ)

ขั้นที่ 7. ผ้าที่ชัก-อบ-รีด เรียบร้อยจะส่งต่อให้แผนกพับทำการพับรีดให้เรียบร้อย

ขั้นที่ 8. แผนกพับจะทำการส่งให้แผนกขนส่ง เพื่อทำการนับจำนวนผ้าที่พับ-รีด เรียบ

ร้อยแล้วแพ็คใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อย

ขั้นที่ 9. แผนกขนส่งจะเตรียมรถขนผ้าเพื่อนำส่งลูกค้า โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อในรถและผ้าที่แพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมส่ง รวมถึงผ้าที่ไว้เตรียมใส่ผ้าที่จะต้องนำมาซักในรอบต่อไป

รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน

1. เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

บริษัท บุญชัย 504/1 สุขุมวิท 109 สำโรง ขนาด 300 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท บุญชัย 504/1 สุขุมวิท 109 สำโรง ขนาด 250 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องถักเสื้อก

บริษัท บุญชัย 504/1 สุขุมวิท 109 สำโรง ขนาด 150 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท บุญชัย 504/1 สุขุมวิท 109 สำโรง ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องถักผ้า

บริษัท บุญชัย 504/1 สุขุมวิท 109 สำโรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25" จำนวน 4 เครื่อง

3. เครื่องอบผ้า

ยี่ห้อ M. SAN MODEL SS-41 ขนาด 300 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง

ยี่ห้อ M. SAN MODEL SS-41 ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 7 เครื่อง

4. เครื่องรีดผ้า

เครื่องรีดผ้าไฮแมก

ยี่ห้อ CHICAGO – USA. MODEL No.3R-18-120R จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องรีดผ้าเล็ก

ยี่ห้อ CHICAGO – USA. MODEL 11A-110R จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องไอน้ำ

ยี่ห้อ CHROMALOX SERIAL No.B797741 จำนวน 3 เครื่อง

5. น้ำยาที่ใช้ซักผ้า

KLEAN D-35 ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

KLEAN D-10 ผงซักฟอกใช้กับมือ จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

KLEAN SOUR-96 ผงล้างเคลือบ จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

คลอรินน้ำ จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

HYDROGEN PEROXIDE จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

KLEAN SOFT-840 น้ำยาปรับผ้านุ่ม จากบริษัท บุญโชค เทคโนโลยี จำกัด (ได้รับ มอบ.)

6. รถยนต์ที่ใช้ในการรับ-ส่งผ้า

รถตู้ยี่ห้อ ออฟชั่น สีขาว

หน้า...65.....ทั้งหมด 90.....หนา
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

ภาคผนวก ง.

รายการคำนวณระบบประปา
และป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก ง.

รายการคำนวณระบบประปาและป้องกันอัคคีภัย

โครงการ : โรงพยาบาลเอกชัย

ที่ตั้ง : ถ.เอกชัย จ.สมุทรสาคร

1. ระบบประปา

ออกแบบให้มีที่เก็บน้ำสำรองเพื่อเป็นน้ำใช้ภายในอาคารเป็นเวลา

1

วัน

2. ระบบป้องกันอัคคีภัย

ออกแบบให้มีที่เก็บน้ำสำรองเพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงเป็นเวลา

1

ชม.

3. รายการคำนวณ

3.1 ข้อมูลทั่วไป

อาคารโรงพยาบาล

- ปริมาณน้ำใช้

จำนวนเตียงผู้ป่วย

= 100

เตียง

อัตราการใช้น้ำ

= 1,000

ลิตร/เตียง

ปริมาณการใช้น้ำ

= 100

ลบ.ม/วัน

- ปริมาณน้ำใช้สำหรับห้องรับประทานอาหาร + ห้องครัว

พื้นที่ห้อง

= 111.3

ตารางเมตร

อัตราการใช้น้ำ

= 25

ลิตร/ตารางเมตร

ปริมาณการใช้น้ำ

= 2.78

ลบ.ม/วัน

- ปริมาณน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง

ขนาด Fire Pump

= 750

GPM

เก็บน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 1 ชั่วโมง

= 170.3

ลบ.ม.

อาคารห้องเครื่อง

- ปริมาณน้ำใช้ห้องพัก (พยาบาลกะดึก)

จำนวนผู้พักอาศัย

= 30

คน

อัตราการใช้น้ำ

= 200

ลิตร/คน/วัน

ปริมาณการใช้น้ำ

= 6

ลบ.ม/วัน

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|
| - ปริมาณน้ำใช้ห้องครัว | | | |
| พนทห้องครัว | = | 100 | ตารางเมตร |
| อัตราการใช้น้ำ | = | 35.5 | ลิตร/ตารางเมตร |
| ปริมาณการใช้น้ำ | = | 3.55 | ลบ.ม./วัน |
| - ปริมาณน้ำใช้ส้วมพนักงาน | | | |
| จำนวนพนักงาน | = | 15 | คน |
| อัตราการใช้น้ำ | = | 75 | ลิตร/คน/วัน |
| ปริมาณการใช้น้ำ | = | 1.125 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณการใช้น้ำรวมของโครงการ | = | 283.8 | ลบ.ม./วัน |
| 3.2 ขนาดถังเก็บน้ำ | | | |
| 3.2.1 ปริมาณน้ำสำรองเพื่อเป็นน้ำใช้สำหรับโครงการ | = | 283.8 | ลบ.ม. |
| เลือกใช้ถังเก็บน้ำได้ดินขนาด | = | $8.00 \times 15.00 \times 3.00$ | ลบ.ม. |
| ความลึกน้ำในถัง | = | 2.50 | ม. |
| ปริมาตรน้ำในถัง | = | 300.00 | ลบ.ม. |
| เลือกใช้ Roof Tank ขนาด | = | $8.00 \times 8.00 \times 1.30$ | ลบ.ม. |
| ความลึกน้ำในถัง | = | 1.00 | ม. |
| ปริมาตรน้ำในถัง | = | 64.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาตรรวม | = | 364.00 | ลบ.ม. |
| | > | 283.8 | ลบ.ม., ผ่าน |

3.3 เครื่องสูบน้ำ

- เครื่องสูบน้ำขึ้น Roof Tank (CWP-1 ,CWP-2) : $Q = 2 @ 24$ ลบ.ม./ชม , TDH = 47 ม.
- Package Booster Pump Set(PBS) : $Q = 2 @ 15$ ลบ.ม./ชม , TDH = 15 ม.
- Diesel Fire pump (DFP) : $Q = 750$ GPM , TDH = 450 FT. Jockey Pump : $Q = 32$ GPM , TDH = 461 FT.

เอกสารอ้างอิง

1. มั่นเดิน ตันทูลเวศร์ "วิศวกรรมการประปา เล่ม 1"
2. กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนผังแวดล้อม
3. Terence J. McGree "Water Supply And Sewerage"
4. ดร. อุดมศักดิ์ อุดมสินโรจนะ "วิศวกรรมการประปา"
5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย "มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"

ภาคผนวก จ.

รายการคำนวณระบบประปา
(ปริมาณน้ำใช้อาคารห้องเครื่อง)

หน้า...๗๐...พัฒนาฯ...๙๖.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ภาคผนวก จ. รายการคำนวณระบบประปา (การใช้น้ำอาคารห้องเครื่อง)

รายการคำนวณระบบประปา

โครงการ : โรงพยาบาลเอกชัย

ที่ตั้ง : ถ.เอกชัย จ.สมุทรสาคร

1. รายการคำนวณ

- ปริมาณน้ำใช้ห้องพัก

| | | | |
|--------------------------------|---|-----|-------------|
| จำนวนผู้พักอาศัย (พยาบาลกะดีก) | = | 30 | คน |
| อัตราการใช้น้ำ | = | 200 | ลิตร/คน/วัน |
| ปริมาณการใช้น้ำ | = | 6 | ลบ.ม./วัน |

- ปริมาณน้ำใช้ห้องครัว

| | | | |
|-----------------|---|------|----------------|
| พื้นที่ห้องครัว | = | 100 | ตารางเมตร |
| อัตราการใช้น้ำ | = | 35.5 | ลิตร/ตารางเมตร |
| ปริมาณการใช้น้ำ | = | 3.55 | ลบ.ม./วัน |

- ปริมาณน้ำใช้ส่วนพนักงาน

| | | | |
|--------------------|---|--------|-------------|
| จำนวนพนักงาน | = | 15 | คน |
| อัตราการใช้น้ำ | = | 75 | ลิตร/คน/วัน |
| ปริมาณการใช้น้ำ | = | 1.125 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | = | 10.675 | ลบ.ม./วัน |

เอกสารอ้างอิง

- มั่นสิน ตันทูลเวศม์ "วิศวกรรมการประปา เล่ม 1"
- กองวิเคราะห์ผลกระบวนการตีงแวดล้อม สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
- Terence J. McGree "Water Supply And Sewerage"
- ดร. อุดมศักดิ์ อุดมสินโรจน์ "วิศวกรรมการประปา"
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย "มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"

พงษ์พันธุ์

หน้า ๗๒ ทั้งหมด ๖๖ หน้า
ลงชื่อ ๙๐ ผู้รับรอง

ภาคผนวก น.

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย

หน้า ๗๓ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ  ผู้รับรอง

ภาคผนวก ฉ. รายการคำนวณน้ำเสีย
สรุปปริมาณน้ำเสียอาคารห้องเครื่อง 6 ชั้น

โครงการ : โรงพยาบาลเด็กชัย

ที่ดัง : ถ.เอกชัย จ.สมุทรสาคร

1. ข้อมูลทั่วไป

| อาคาร | ปริมาณน้ำเสีย * (ลบ.ม./วัน) | ระบบบำบัดน้ำเสีย เบื้องต้น | ระบบบำบัดน้ำเสีย |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>อาคารโรงพยาบาล</u> | | | |
| - น้ำใช้จากเตียงผู้ป่วย | = 0.95×100 = 95 | - | WWTP-1 (ขนาด 100 ลบ.ม./วัน) |
| - น้ำใช้จากห้องรับประทานอาหาร+ห้องครัว | = 0.95×2.78 = 2.64 | GREASE TRAP -1 | |
| <u>อาคารห้องเครื่อง</u> | | | |
| - ปริมาณน้ำใช้ห้องพักพยาบาลละดีก | = 0.95×6 = 5.7 | - | WWTP-2 |
| - ปริมาณน้ำใช้ห้องครัว | = 0.95×3.55 = 3.37 | GREASE TRAP -2 | (ขนาด 11.4 ลบ.ม./วัน) |
| - ปริมาณน้ำใช้ส่วนพนักงาน | = 0.95×1.125 = 1.07 | - | |

หมายเหตุ : * ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 95 % ของปริมาณน้ำใช้

หน้า ๗๔ พัฒนาฯ ๙๐ หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการ : โรงพยาบาลโคกชัย
ที่ตั้ง : ถ.โคกชัย จ.สมุทรสาคร

WWTP-21. ค่ามาตรฐานในการออกแบบ

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------|
| - ชนิดการบำบัด | = | ระบบผสานชนิดกรองไอล์ฟากาศและเติมอากาศผ่านผิวดัก拦 | |
| - ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย | = | 11.4 | ลบ.ม./วัน |
| - ค่าเฉลี่ย บีโอดี.เข้าระบบ | = | 250 | มก./ลิตร |
| - ค่าเฉลี่ยสารเขวนลดอยเข้าระบบ | = | 300 | มก./ลิตร |
| - ค่าเฉลี่ยบีโอดี.ออกจากระบบ | = | 20.0 | มก./ลิตร |
| - ค่าเฉลี่ยสารเขวนลดอย ออกจากระบบ | = | 30.0 | มก./ลิตร |
| - ปริมาณภาระบรรทุกสารอินทรีย์ | = | 2.85 | กก./วัน |
| - ประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี. | = | 92.0 | % |
| - ประสิทธิภาพการบำบัดสารเขวนลดอย | = | 90.0 | % |

2. การออกแบบส่วนแยกกากและตะกอน

ส่วนดังกล่าว ทำหน้าที่ในการปรับสภาพและตัดตะกอนน้ำเสีย รวมทั้งยังสามารถลดปริมาณบีโอดี. ลงได้ในระดับหนึ่ง โดยออกแบบระยะเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง

| | | | |
|--|---|------|-----------|
| ระยะเวลาเก็บกัก | = | 6.0 | ชม |
| ปริมาณส่วนแยกกากและตะกอนที่ต้องการ | = | 2.88 | ลบ.ม. |
| ดังนั้นจัดเตรียมความจุดังตามมาตรฐานการออกแบบ | > | 2.88 | ลบ.ม. OK. |

ประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี.

โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี. ในส่วนแยกกากและตะกอน จะสามารถลดลงได้ประมาณ 30-40 %

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| เลือกใช้ประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี. | = | 30 | % |
| ดังนั้นค่าบีโอดี. ที่เหลือก่อนเข้าสู่ส่วนต่อไป | = | 175 | มก./ลิตร |

3. ออกแบบส่วนกรองไร้อากาศ

หลักการทำงาน อาศัยจุลทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศในการบำบัด โดยจุลทรีย์ชนิดนี้เปลี่ยนสภาพสารอินทรีที่มีในน้ำเสียไปเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอื่นๆ การออกแบบในส่วนนี้มีตัวกลางชื่อภาพที่วายในการยึดเกาะของจุลชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด

3.1 การคิดปริมาณตัวกลางในระบบ

| | | | |
|---|---|--------|---------------|
| ปริมาณบีโอดี.เข้าส่วนบำบัดกรองไร้อากาศ | = | 175.0 | มก./ลิตร |
| ปริมาณบีโอดี.ออกจากส่วนบำบัดกรองไร้อากาศ | = | 131.25 | มก./ลิตร |
| ปริมาณภาระบรรทุกบีโอดี.ที่ต้องกำจัด | = | 0.500 | กก./วัน |
| ค่าภาระบรรทุกบีโอดี.ต่อพื้นที่ผิว | = | 0.013 | กก./ตร.ม.-วัน |
| คิดอัตราเมื่อ | = | 2.0 | เท่า |
| พื้นที่ผิวตัวกลางทั้งหมดที่ต้องการ | = | 76.9 | ตร.ม. |
| พื้นที่ผิวจำเพาะตัวกลางที่เลือกใช้ | = | 105 | ตร.ม./ลบ.ม. |
| คิดเป็นปริมาตรตัวกลางทั้งหมดที่ต้องการ | = | 0.73 | ลบ.ม. |
| มีการจัดเตรียมปริมาตรตัวกลางที่บรรจุในส่วนบำบัด | | | |
| 1.12 | > | 0.73 | ลบ.ม. OK. |

3.2 การออกแบบปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ

| | | | |
|--|---|------|-----------|
| ระยะเวลาเก็บกัก | = | 4.0 | ชม. |
| ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศที่ต้องการ | = | 1.90 | ลบ.ม. |
| ดังนั้นจัดเตรียมความจุถังตามมาตรฐานการออกแบบ | | | |
| 2.235 | > | 1.90 | ลบ.ม. OK. |

ประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี.

ออกแบบประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี.ในส่วนกรองไร้อากาศ จะสามารถลดลงได้ประมาณ 25 %

| | | | |
|---|---|--------|----------|
| เลือกใช้ประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี. | = | 25 | % |
| ดังนั้นค่าบีโอดี.ที่เหลือก่อนเข้าสู่ส่วนต่อไป | = | 131.25 | มก./ลิตร |

4. การออกแบบส่วนเติมอากาศ

ในส่วนเติมอากาศถูกออกแบบให้กำจัดบีโอดี.ต่อเนื่องจากส่วนกรองไร้อากาศ โดยอาศัยการทำงานในสภาวะการเติมอากาศ ซึ่งอาศัยการทำงานของจุลทรีชนิดต้องการออกซิเจน(AEROBIC BACTERIA) ซึ่งถูกเลี้ยงบนผิwtัวกลาง สังเคราะห์ทำการเลี้ยงตະกอนแบบชนิดติดในที่ (FIXED FILM) และชนิดแขวนลอยในน้ำเสีย (SUSPENSION) เพื่อย่อย ถ่ายสารอินทรีในระบบให้มีความสะอาดเพียงพอ ก่อนระบายน้ำเข้าถังตະกอนต่อไป

4.1 ออกแบบปริมาตรส่วนเติมอากาศ (โดยทั่วไปจะออกแบบระยะเวลาเก็บกักในช่วง 4-8 ชม.)

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| เลือกใช้ค่าระยะเวลาในการเติมอากาศ | = | 8 | ชม. |
| จากสูตร | Vr | = | Tc.Q.Y(So-Se)/(X(1+Kd.Tc)) |
| โดย | | | |
| Tc | ค่าอุบัติgon | = | 6.0 วัน |
| Q | อัตราการไหลของน้ำเสีย | = | 11.4 ลบ.ม./วัน |
| Y | สัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต | = | 0.5 มก.VSS/mg.BOD. |
| So | ปริมาณบีโอดี.เข้าระบบ | = | 131.25 มก./ลิตร |
| Se | ค่าบีโอดี.ละลายน้ำออกจากระบบ | = | 1.17 มก./ลิตร |
| | ความเข้มข้นของบีโอดี.ออกจากระบบ | = | ค่าบีโอดี.ละลายน้ำ + ค่าบีโอดี.ของสารแขวนลอย |
| ประมาณการ ค่าบีโอดี.จากสารแขวนลอย | = | | |
| การย่อยสลายสารแขวนลอย | = | 19.5 มก./ลิตร | |
| ค่าบีโอดี.สุดท้าย | = | 27.69 มก./ลิตร | |
| ค่าบีโอดี.สารแขวนลอย | = | 18.83 มก./ลิตร | |
| ค่าบีโอดี.ละลายน้ำออกจากระบบ | = | 1.17 มก./ลิตร | |
| X | MLVSS = 80%MLSS | = | 1600 มก./ลิตร |
| Kd. | อัตราการตายของจุลินทรีย์ | = | 0.06 1/วัน |
| แทนค่า | | | |
| จะได้ปริมาตรส่วนเติมอากาศ(Vr) | = | 2.06 ลบ.ม. | |
| ดังนั้นปริมาตรส่วนเติมอากาศที่จัดเตรียม | | | |
| 3.841 | > | 2.06 ลบ.ม. | OK. |
| <u>- ตรวจสอบระยะเวลาการเติมอากาศ</u> | | | |
| ระยะเวลาการเติมอากาศ(HRT) | = | Vr/Q | |
| | = | 0.179 วัน | |
| | = | 4.30 ชม. | |
| ดังนั้นค่าออกแบบ 8 ชม. | > | 4.30 ชม. | OK. |

- ตรวจสอบค่าอัตราส่วนปริมาณอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M ratio) ในระบบ

การหาค่า F/M ratio (โดยทั่วไปในระบบ AS แบบ conventional มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 -0.40 กก.BOD/กก.MLVSS)

| | | | |
|---|---|-------|------------------|
| ออกแบบ ค่า MLSS ทั้งหมดในน้ำเสีย | = | 2000 | มก./ลิตร |
| ค่า MLVSS = 80%MLSS | = | 1600 | มก./ลิตร |
| ปริมาตรถังเติมอากาศ | = | 3.841 | ลบ.ม |
| ดังนั้นปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เกิดในระบบ | = | 6.146 | กก./วัน |
| ค่าอัตราส่วนปริมาณอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ | = | 0.24 | กก.BOD/กก.MLVSS. |

4.2 ปริมาณความต้องการออกซิเจน

$$\text{จากสูตร} \quad O_2 = a.Lr + b.Sa$$

โดย

| | | | | |
|----|---|---|-------|---------------------------|
| O2 | ปริมาณความต้องการออกซิเจน | | | |
| a | สัมประสิทธิ์การกำจัดบีโอดี. | = | 0.50 | กก.ออกซิเจน/กก.บีโอดี. |
| Lr | ปริมาณค่าภาวะบรรทุกสารอินทรีย์ที่ต้องกำจัด | = | 1.50 | กก./วัน |
| b | สัมประสิทธิ์การรับอ้อยสลายตะกอน | = | 0.07 | กก.ออกซิเจน/กก.MLVSS.-วัน |
| Sa | MLVSS ในถังเติมอากาศ (ปริมาณจุลินทรีย์ในส่วนเติมอากาศ) | = | 6.146 | กก./วัน |

แทนค่า

| | | | |
|------------------------------|---|--------|--------------------------|
| ปริมาณความต้องการออกซิเจน | = | 1.17 | กก.ออกซิเจน/วัน |
| สัดส่วนการละลายของอากาศ | = | 6.5 | % |
| สัดส่วนปริมาณออกซิเจนในอากาศ | = | 0.277 | กก.ออกซิเจน/ปริมาตรอากาศ |
| ปริมาตรอากาศที่ต้องการ | = | 65.07 | ลบ.ม./วัน |
| ส่วนเพื่ออัตราการสูญเสีย | = | 20 | % |
| | = | 78.1 | ลบ.ม./วัน |
| ค่าความปลดภัย | = | 2.5 | เท่า |
| | = | 195.22 | ลบ.ม./วัน |
| | = | 135.57 | ลิตร/นาที |

4.3 การเลือกเครื่องเป่าอากาศ

| | | | |
|-------------------|---|----------|------------|
| อัตราการเติมอากาศ | = | 100 | litr./นาที |
| ไฟฟ้า | = | 220/1/50 | |
| จำนวน | = | 4 | ชุด |

4.4 ออกรูปแบบปริมาณตะกอนที่ต้องกำจัดต่อวัน

| | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|
| ล้มเหลวที่ปริมาณผลิตเซลล์ใหม่ที่ตั้งเกตได้ (Y_{obs}) | = | $Y/(1+Kd.Tc)$ | |
| | = | 0.368 | กก.VSS/กก.BOD. |
| น้ำหนักตะกอนที่เพาะเย้อได้ (P_x) | = | $Y_{obs}.Q.(So-Se)/1000$ | |
| | = | 0.55 | กก.VSS/วัน |
| น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ต้องกำจัด $P_x(ss)$ | = | $P_x/80\%$ | |
| | = | 0.68 | กก.SS/วัน |
| ความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์กันถัง (X_r) | = | 7000 | mg./ลิตร |
| ดังนั้นปริมาณตะกอนที่ต้องกำจัด | = | 0.10 | ลบ.ม./วัน |
| - ระยะเวลาสูบตะกอนที่ 1 เดือน/ครั้ง โดยสถาบันบริการของเทศบาล | | | |

5. ออกรูปแบบถังตักตะกอนจุลินทรีย์

| | | | |
|--|---|------|-------|
| ระยะเวลาเก็บกัก | = | 2.5 | ชม. |
| ปริมาตรส่วนตากตะกอนจุลินทรีย์ที่ต้องการ | = | 1.19 | ลบ.ม. |
| ดังนั้นจัดเตรียมความจุถังตามมาตรฐานการออกแบบ | | | |

1.195 > 1.19 ลบ.ม. OK.

6. ออกรูปแบบถังเติมคลอรีน

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย | = | 11.4 | ลบ.ม./วัน |
| | = | 0.008 | ลบ.ม./นาที |
| Contact time | = | 5.00 | นาที |
| ปริมาตรถังเติมคลอรีนที่ต้องการ | = | 0.04 | ลบ.ม. |
| ดังนั้นจัดเตรียมปริมาตรถัง | | | |

0.05 > 0.04 ลบ.ม. OK.


หน้า ๗๙ กํงหมด ๙๐ หน้า
ลงที่อ. ก. ผู้รับรอง

GREASE TRAP-2

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|
| ปริมาณน้ำเสีย | = | 3.37 | ลบ.ม./วัน |
| เวลาในการกักเก็บ | = | 12 | ช.ม. |
| ปริมาตรบ่อที่ต้องการ | = | 1.685 | ลบ.ม. |
| ขนาดบ่อตักไขมัน | = | 1.50 x 2.00 | ตร.ม. |
| ความลึกของบ่อ | = | 1.50 | เมตร |
| ความลึกของน้ำเสียในบ่อ | = | 1 | เมตร |
| ปริมาตรบ่อ | = | 4.5 | ลบ.ม. |
| ปริมาตรน้ำเสียที่บ่อรับได้ | = | 3 | ลบ.ม. |
| | > | 1.685 | ลบ.ม. OK. |

- ให้ทำการตักไขมันและไขมันทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้คราบไขมันหลุดเข้าไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

หน้า ๘๐ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ ๙๐ ผู้รับเรื่อง

เอกสารอ้างอิง

1. กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสัมภาระและแผนผังแฉล็อก
2. กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการมาตรฐานน้ำดื่ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ชนบท "คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่"
3. Terence J. McGree "Water Supply And Sewerage"
4. กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการมาตรฐานน้ำดื่ม "คู่มือเล่มที่ 3 แนวทางการควบคุมปัญหา
5. ดร. อุดมศักดิ์ อุดมสินโรจน์ "วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 4"

ภาคผนวก ช.

รายการคำนวณปริมาณยะทั่วไป
และการรองรับของห้องเก็บยะ

หน 82 ถ 90
ลงชื่อ.....
ผู้บบก

รายการคำนวณปริมาณขยะ

โครงการ : โรงพยาบาลเอกซ์ย
ที่ตั้ง : ต.เอกซ์ย จ.สมุทรสาคร

1. ปริมาณขยะ

1.1 ปริมาณขยะติดเชื้อ

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| อัตราการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 0.30 | กก/เตียง/วัน |
| ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 0.30×100 | |
| | = | 30.00 | กก/วัน |

1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป

อาคารโรงพยาบาล

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------|
| - อัตราการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1.12 | กก/เตียง/วัน |
| ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1.12×100 | |
| | = | 112 | กก/วัน |
| - บุคลากรของโรงพยาบาล | = | 240 | คน |
| อัตราการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1 | กก./คน/วัน |
| ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1.00×240 | |
| | = | 240 | กก/วัน |
| รวมปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 352 | กก/วัน |
| ความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 0.3 | กก/ลิตร |
| ปริมาตรขยะมูลฝอยทั่วไปจากอาคารโรงพยาบาล | = | 1,173.3 | ลิตร/วัน |

อาคารห้องเครื่อง

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|
| จำนวนผู้พักอาศัย (พยาบาลและเด็ก) | = | 30 | คน |
| อัตราการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1.00 | กก/คน/วัน |
| ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 1.00×30 | |
| | = | 30 | กก/วัน |
| ความหนาแน่นเฉลี่ยของขยะมูลฝอยทั่วไป | = | 0.3 | กก/ลิตร |

หน้า ๘๓ ทั้งหมด ๗๐ หน้า ๑
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

| | | | |
|---|---|---------|----------|
| ปริมาตรของมูลฝอยทั่วไปจากอาคารห้องเครื่อง | = | 100 | ลิตร/วัน |
| รวมปริมาตรของมูลฝอยทั่วไปของอาคารโรงพยาบาลและ | = | 1,273.3 | ลิตร/วัน |
| อาคารห้องเครื่อง | = | 1.273 | ลบม./วัน |

1.3 ขนาดห้องเก็บขยะ

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------|
| ห้องเก็บขยะทั่วไปขนาด | = | 2.20x2.20x2.50 | ลบ.ม. |
| ความสูงของมูลฝอยทั่วไป | = | 1 | เมตร |
| ปริมาตรของที่เก็บกักได้ | = | 4.84 | ลบ.ม. |
| ระยะเวลาที่เก็บขยะทั่วไป | = | 4.84/1.273 | |
| | = | 3.80 | วัน |


หน้า ๘๔ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง
2



ที่ ทส 1009/ 4829

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๙ พฤษภาคม 2548

เรื่อง การพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่อง
โครงการโรงพยาบาลเอกชัย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 005/2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548
2. หนังสือบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ที่ 008/2548 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้เสนอรายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยปรับปรุงแบบอาคารห้องเครื่องโครงการโรงพยาบาลเอกชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนน
เอกชัย ตำบลโคลกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ 12 - 1 - 80 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5354
ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนเตียง 100 เตียง และอาคารห้องเครื่องสูง 4
ชั้น ประกอบด้วยห้องพักพยาบาลจำนวน 26 ห้อง (เดิมอาคารห้องเครื่องสูง 2 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียด
แจ้งແล็กนั้น

2/ สำนักงาน...

หน้า 85 ... ทั้งหมด 90 ... หน้า
ลงชื่อ สี Q: ผู้รับรอง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาภาระงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัฒนาอาชีวศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้โครงการเสนอมาตزال
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในอาคารห้องเรียนต่อการพัฒนาศัยของพยาบาลใน
ชั้นพัก 3 และ 4 และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้
ให้ความเห็นไว้ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ โดยประธานผู้จัดทำรายงานให้
ดำเนินการและเสนอให้สำนักงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792

หน 86 พงกพ 90 หน
ลงชื่อ ผู้รับรอง ผู้รับรอง



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.
931/84 ช.เจมส์อุบล ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
931/84 SOI JIAMUTHIT RAMA II RD., TAMBOL MAHACHAI, AMPHUR SAMUT SAKHON

ที่ 010/2548

เรียนที่ บริษัทเอกชัยการแพทย์ จำกัด
เลขที่ 931/84 ซอยเจมส์อุบล ถนนพระราม 2
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

20 พฤษภาคม 2548

เรื่อง นำส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน เอกสารคำรับรองการทำงานโดยบานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้างล่าง 1) หนังสือเห็นชอบในรายงานของ สพ. ที่ ทส. 1009/7845 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
2) หนังสือแจ้งการพิจารณาของ สพ. ที่ ทส. 1009/4829 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในห้องเครื่อง จำนวน 3 ชุด

ตามที่บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ได้นำส่งรายงานการขอเบี้ยนเบ็ดรายละเอียดโครงการห้องเครื่องของโรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ จาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น ตามหนังสือนำส่งรายงานลง วันที่ 25 มีนาคม 2548 และ 19 เมษายน 2548 ให้ สพ. ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ และ สพ. ได้มีหนังสือตอบกลับตามข้างล่าง 2) ว่าคุณภาพการผู้รับน้ำภูมิคิไห้ควรการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในอาคารห้องเครื่องด้วยการพักอาศัยของพยาบาลในชั้นพัก 3 แตะ 4 เสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ ก่อนที่จะแจ้งให้ความเห็นชอบนั้น

บัดนี้ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ขอนำส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดเป็นประคุณอย่างสูง



บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
EKACHAI MEDICAL CARE CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนวย เอื้ออาเรียศ)

กรรมการผู้มีอำนาจดู管นาม

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด

น.ส ฐิติชญา หอมจันทร์รัตน์
ฝ่ายประสานงาน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด
โทรศัพท์ 02 - 8623318 - 19 ต่อ 16

หน้า ๘๓ ทั้งหมด ๙๐ หน้า
ลงชื่อ ๙๐ ผู้รับรอง
ผู้รับรอง

ตารางที่ 1


มาตรฐานการบ่องค์กน แหล่งจุดผลิตภัณฑ์และกระบวนการบ่องค์กนแบบดั้งเดิมจากบริษัทในภาคการอุตสาหกรรมในภาคการอุตสาหกรรม ต่อการพัฒนาศักยภาพของพยายามในการบ่องค์กนที่ 3 และ 4

โครงการ การปรับปรุงแบบอนาคตของเครื่องรีด จาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น ของโรงไฟฟ้าอุตสาห

| หัวข้อการสิงงานด้วย แหล่งคุณภาพที่ดี | มาตรการบ่องค์กันที่ใช้ แหล่งผลิตภัณฑ์และล้วน | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|
| ระบบก่อสร้าง | | | | |
| เสียง และการสั่นสะเทือน | 1. จัดให้มีการกรุดูดูวนกันเพียง โดยรอบหน้าห้อง Generator โดยใช้ผ้าใบ "ROCKWOOL" ความหนา 2 นิ้ว 2. จัดทำแกนรองรับเครื่อง Generator โดยใช้กระวนบานสปริง เพื่อลดแรงสั่น สะเทือน และถีบงรากวน (ดูรูปที่ 1 รายละเอียดแบบบางที่แนะนำ) | ใบห้องเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า (Generator) | ช่วงระยะเวลาต่อไป เอกซ์ไซเกอร์เรลยา จำกัด | ผู้รับเหมา และปรึกษา เอกซ์ไซเกอร์เรลยา จำกัด |
| ระบบดำเนินการ | | | | |
| เสียง และการสั่นสะเทือน | 1. เดินเครื่อง Generator เนไฟเวลาระยะหนึ่งๆ ก็จะมีเสียงมาก ไฟฟ้าคัน | ชั้น 2 ของอาคารห้อง เครื่อง | ตลอดระยะเวลาดำเนิน การ | บริษัท อุกฤษฎิ์การและก่อ สร้าง |

หน้า 88 ทั้งหมด 90 หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ.....



แบบร่างสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่อง Generator ในห้องเครื่อง ชั้น 2

ท่าน.....90 ท่าน.....90 ท่าน.....
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

| TOLERANCE FOR DIMENSION WITHOUT SPECIFIC TOLERANCE STATED | | | | DESIGNED | DRAWN | CHECKED | APPROVED | TITLE | PAGE |
|---|-----------|-------|-------|----------|-------|---------|----------|--------|------|
| RANGE | TOLERANCE | RANGE | UNITS | | | | | PILLER | |
| ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | SC01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |