

ที่ วพ 0504/ 2466

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง การพิจารณารายงาน เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกะตะธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0015.1/2131 ลงวันที่ 31 มกราคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมกะตะธานี
ตงยี่ถึอปฏิบัติ ๗๐๓ ๕๐๐ STS

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงแรมกะตะธานีของบริษัท กะตะธานี จำกัด ให้
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาในชั้นขออนุญาตเปิดดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงานฯ ประกอบกับการติดตาม
ตรวจสอบพื้นที่โครงการแล้ว เห็นชอบในรายงานฯ ในชั้นขออนุญาตเปิดดำเนินการเนื่องจาก
โรงแรมกะตะธานีได้เสนอมาตรการลดผลกระทบไว้แล้ว ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้กำหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้โรงแรมฯ ยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมฯ จะต้องนำน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของบ้านพักพนักงาน

๒/ รานดา...

ร้านค้า ห้องออกกำลังกาย และน้ำเสียจากห้องเก็บขยะ เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม
รวมทั้งให้นำน้ำทิ้งหลังบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์แทนการระบายทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
เพื่อลดปริมาณความสกปรกลงสู่แหล่งน้ำและทะเล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป





ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร คงโปฏก)
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร 2713226

	ผู้ตรวจ
	ผู้ทนาย
	ผู้พิมพ์
	ผู้ร่าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมกะตะธานี ต้องยึดถือปฏิบัติ

โรงแรมจักต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมกะตะธานี ฉบับเดือนธันวาคม 2534 รวมทั้งมาตรการฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดเพิ่มเติม ให้โรงแรมฯ ยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.1 ระบบผลิตน้ำใช้

โรงแรมฯ จักต้องจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดน้ำล้างตะกอนย้อนกลับ (Back Wash) ของระบบผลิตน้ำประปาของโรงแรมฯ ให้เหมาะสม ทิ้งน้ำหมักระบายน้ำล้างตะกอน ดังกล่าวลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำ หรือพื้นที่ข้างเคียงโดยตรง

1.2 การบำบัดน้ำเสีย

1.2.1 โรงแรมฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของทุกอาคาร ซึ่งรวมถึง น้ำอาบ ล้าง และสิ่งปฏิกูลจากห้องพัก ห้องน้ำสาธารณะในโรงแรมฯ ร้านค้า และห้องออกกำลังกาย น้ำซักผ้า น้ำเสียจากครัว น้ำล้างห้องเก็บขยะ และน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของบ้านพักพนักงาน ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ โดยน้ำเสียจากครัว ต้องผ่านบ่อดักไขมัน และสิ่งปฏิกูลต้องผ่านบ่อเกรอะก่อน และให้นำน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ผ่านการเติมคลอรีนแล้วไปใช้ประโยชน์แทนการระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

1.2.2 โรงแรมฯ จักต้องไม่ระบายน้ำเสียใด ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำฝนสาธารณะ พื้นที่ข้างเคียง หรือแหล่งน้ำสาธารณะใด ๆ

1.2.3 โรงแรมฯ จักต้องจัดทำฝาบ่ดักไขมัน ให้สะดวกต่อการปิด-เปิด เพื่อการทำความสะอาด และหมั่นทำความสะอาดบ่ดักไขมันเป็นประจำ ไขมันที่ดักออกให้บรรจุในถุงพลาสติกแล้วผูกปิดปากถุงแน่น และนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะต่อไป รวมทั้งหมั่นดูแลบ่อเกรอะทุกบ่อเป็นประจำ หากบ่อเกรอะบ่ดักไขมันหรือบริการคู่อสิ่งปฏิกูลของสุขาภิบาลมาสูบไปกำจัดต่อไป

1.2.4 โรงแรมฯ จักต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยให้นำน้ำทิ้งหลังบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งน้ำทิ้ง

ของโรงแรมฯ จัดอยู่ในมาตรฐานประเภท ก. กล่าวคือ ความเป็นกรดและด่าง มีค่า 5-9, บีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ออร์แกนิก-ไนโตรเจนไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมันไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลง โรงแรมฯ จึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที

1.2.5 โรงแรมฯ จะต้องนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่ไม่ต้องการใช้น้ำสะอาดมากนัก เช่น ใช้รดต้นไม้ ล้างทำความสะอาดห้องเก็บขยะ ถนน หรืออื่น ๆ แทนการระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณความสกปรกที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและเพื่อสภาพแวดล้อมของโรงแรมฯ เอง

1.3 การระบายน้ำ

โรงแรมฯ จึงต้องแยกระบบท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝนออกจากกัน เพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ และเพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียถูกระบายออกนอกพื้นที่โรงแรมฯ โดยไม่ได้ผ่านการบำบัด

1.4 การกำจัดขยะ

โรงแรมฯ จึงต้องเก็บรวบรวมขยะไว้ในห้องพักขยะที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องสุลักษณะ เพื่อป้องกันแมลงพาหะนำโรค และกลิ่นรบกวน และให้รถขนขยะของสุขาภิบาลกระหนมารับไปกำจัดต่อไป และต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดห้องเก็บขยะเป็นประจำ ทั้งนี้ น้ำเสียจากการทำความสะอาดห้องเก็บขยะจะต้องนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือมีวิธีการกำจัดที่เหมาะสม

1.5 การจรรยาและที่จอดรถ

โรงแรมฯ จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของโรงแรมฯ มิให้มีการจอดรถสุกกลิ่นนสารธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขัดขวางการจราจรภายนอก พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้า-ออก โครงการ

1.6 การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมฯ จึงต้องเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟ ให้เพียงพอตามที่เสนอในรายงานฯ และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมทั้งควรมีฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมฯ ในการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้เข้าพักในโรงแรมฯ

2. มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมฯ จึงต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา
1. น้ำเสียในบ่อพัก (Equalizing Tank) ก่อนเข้าสู่ถังเติมอากาศ	1. pH 2. BOD 3. SS	ทุกเดือน
2. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้ว	4. Grease & Oil 5. Fecal coliform-Bacteria (เฉพาะน้ำทิ้งในข้อ 2)	ทุกเดือน
3. น้ำทะเลด้านหน้าชายหาดกะตะน้อย	1. pH 2. DO 3. SS 4. Grease & Oil 5. coliform Bacteria	มกราคม, เมษายน สิงหาคม, ธันวาคม

หมายเหตุ 1. คุณภาพน้ำทิ้งให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร วันที่ 30 ตุลาคม 2532 ซึ่งโรงแรมฯ จัดอยู่ในมาตรฐานประเภท ก. กล่าวคือมีค่าความเป็นกรดและด่าง ระหว่าง 5-9, บีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไขมันไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร, ออร์แกนิกไนโตรเจนไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมันไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

2. คุณภาพน้ำทะเล ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล บริเวณอ่าวกระน จังหวัดภูเก็ต กล่าวคือความเป็นกรดและค่า $7.5-8.9$, ค่าออกซิเจนละลาย ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณสารแขวนลอยไม่มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมันมีปริมาณน้อยจนไม่สามารถตรวจวัดได้
 3. วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน เรื่องกำหนดวิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร วันที่ 18 ธันวาคม 2532
 4. วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำให้ใช้วิธีใด ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. โรงแรมฯ จักต้องเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมายังสำนักงานฯ เป็นประจำทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้สำนักงานฯ จักใช้ผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวเป็นข้อมูล ส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในการต่อไปอนุญาตดำเนินการโรงแรมประจำต่อไป
 4. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมีกิจกรรมใด ๆ ภายในโรงแรมฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในภายหน้า โรงแรมฯ จักต้องดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสำนักงานฯ ทราบด้วย