



ที่ ทส 1009 / ๙๑๔๓

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๕ กันยายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ 6000/022/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยยังคงมีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเท่าเดิม โดยกำหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทดังที่อ้าง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดนำมาตราการดังกล่าวกำหนดใน
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจกรรมงาน ในกรณี สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร และ
บริษัท บางจากบิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สมชาย

(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เดชาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009 / 9143

สำนักงานโยนาและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ 6000/022/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ให้สำนักงานโยนาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานโยนาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยยังคงมีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเท่าเดิม โดยกำหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทต้องยึดถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดนำมาตราการดังกล่าวกำหนดใน
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงเรียน ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร และ^๔
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร 0-2278-5469

ลงชื่อ สืบราช
..... ผู้งาน
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ร่าง
..... ไฟล์/คิส



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ 6000 /๐๒๔/ 2548

สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม	บันทึกวันที่ 24 มี.ค. 2548
ที่พำนัก衙ชุมชนชาติและสิ่งแวดล้อม	รับที่ 7040 วันที่ 24 มี.ค. 2548
	เวลา 11.00 น. ผู้รับ

23 มีถุนายน 2548

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ทส.1009/3550 วันที่ 31 มีนาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ของบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันได้ตามนโยบายของรัฐ และได้หารือต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ถึงรูปแบบการเสนอข้อมูล ซึ่ง สพ. ได้แจ้งให้จัดทำเป็น
รูปแบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนี้องจากการปรับปรุงดังกล่าวมิได้มีการเพิ่ม
กำลังผลิตแต่อย่างใด ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบหมายให้บริษัท แอร์เชฟ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว จนบัดนี้ รายงานได้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานฯ
จำนวน 18 ฉบับมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 100 วันที่ 24 มี.ค. 2548
เวลา 15.00 น. ผู้รับ อนุสรณ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ แสงนิมนานวล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงการพิเศษ

0-2335-4010

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตารางที่ 5.2-1

มาตรฐานการรับรู้เสียง แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั่วคราวก่อสร้าง
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และไข้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพรมหน้าบิวตี้เพื่อก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาด微粒 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) ในช่วงที่ฝนไม่ตก - กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่เดินทางมาในเขตก่อสร้าง เพื่อลดควิมภายนอก - เมืองหรือพลาสติกถุงหักหรือหราไยในระหว่างการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โรงงานเพื่อยกเว้นการฟุ้งกระจาย - ทำความสะอาดหรือควบคุมมิให้ล้อรถบรรทุกที่ออกจากรถพ่นที่ก่อสร้างบนเปื้อนเศษศิลาแลบราย 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนทางเข้าแหล่งปฏิรูป - พื้นที่ก่อสร้าง - ถนนที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดห้องส้วมแบบเคลื่อนที่หรือชั่วคราวให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง พื้นที่ทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนส่งให้ กกม. รับไปกำจัดหรือระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานฯ ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลา 19.00-7.00 น. - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหูหักคันงานที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงมากกว่า 85 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง
4. การข้องเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมีช่องเพื่อสูบไบในพื้นที่โรงงานฯ ก่อนให้ กกม. มารับไปกำจัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลการประเมินเวดล้อม	มาตรการรักษาป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. การระบบทันตีและน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - แยกชนบทจากเมือง ไม่允 เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนจราหนาไปให้กับผู้บุกรุกหรือต่อไป - จัดสร้างระบบระบายน้ำที่ช่วยตอภัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ჭันที่ก่อสร้าง - ผ่านที่ก่อสร้าง - ผ่านที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง
6. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำคนขับรถให้ไปปฏิบัติตามกฎหมายจราจร - หลีกเลี่ยงการขับรถส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณเส้นทางจราจรที่ผ่าน - เส้นทางการขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง
7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนฯ อย่างเเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ჭันที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง
8. อาชีวอาชญากรรมและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนการเฝ้าระวังดำเนินการเข้าออกบ้านเมืองและความปลอดภัยให้กับคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ჭันที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนและตลอดช่วงก่อสร้าง
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน - จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อยู่ในบ้านเดียวส่วนบุคคลให้เก่าแก่สามารถนำไปให้เพียงพอ เช่น * * ห้องน้ำนิรภัย * ปลีกอุดหนุนที่ครอบครัว * ถังน้ำ * ห้องน้ำสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านที่ก่อสร้าง - ผ่านที่ก่อสร้าง - ผ่านที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> * ชุดประழมายานยนต์ - จัดให้มีระบบสัญญาณบันไดพื้นห้องบันไดสำหรับผู้คนพิการ - จัดให้มีเว้นหน้าที่ดูแลความปลอดภัย - จัดเก็บเครื่องเสียง เครื่องจักรไฟห้องถ่ายเอกสารติดไฟฟ้าลดอุบัติเหตุ - มีสัญลักษณ์เตือนในบริเวณที่อาจมีอันตราย - จัดทำสติบุญติดสานาค แสงวิธีการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน - ตลอดทั่วทั่วทุกส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะ間เวลาดำเนินการ

หมายเหตุ : โรงกลั่นฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบัญชีและประเมินผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 5.2-2

มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

ของบริษัท บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน)

ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินแบบรายละเอียด โครงการน้ำประดูดภายนอก ของบริษัท บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่แนวนโยบายจาก เบต้าพร็อพเพอร์ตี้ บางจากปฏิริยาและรักษางาน รับรองพิมพ์เดิมที่ระบุจัดทำโดยบริษัท แอร์แทฟ จำกัด และรายงานน้ำเสียงของพื้นที่เดิมที่ระบุจัดทำโดยบริษัท แอร์แทฟ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้แสดงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปริมาณ บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว และต่อไป ปฏิบัติตามมาตรฐานกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน หมายความว่าการดำเนินการที่ดีตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปริมาณ บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน) ต้องลงให้กรรมการงานอุตสาหกรรม บางแห่ง สามารถรับและสำนักงานนโยบายและแผนฯพัฒนาพัฒนาชุมชนที่แสดงสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางจากฯ
มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตามมาตรฐานกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปทั้งหมด รวมงานอุตสาหกรรม บางแห่ง สำนักงานนโยบายและแผนฯพัฒนาพัฒนาชุมชนที่แสดงสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว - บริษัท บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน) ต้องลงให้กรรมการงานอุตสาหกรรม บางแห่ง สามารถรับและสำนักงานนโยบายและแผนฯพัฒนาพัฒนาชุมชนที่แสดงสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางจากฯ
ของบริษัท บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บางจากปฏิริยาและรักษางาน จำกัด (มหาชน) ต้องลงให้กรรมการงานอุตสาหกรรม บางแห่ง สามารถรับและสำนักงานนโยบายและแผนฯพัฒนาพัฒนาชุมชนที่แสดงสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางจากฯ

๙๗

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส่วนที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- หากโครงการมีความประஸงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และหรือ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาและเฝ้าระวัง บริษัท บางจากภูโตรัตน์ จำกัด (มหาชน) ต้องตรวจสอบ ผลการเฝ้าระวังอย่างรายวันและประเมินผลตั้งแต่ล่าง ให้ สม. หากความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคีโครงการร่วมกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ - ภาคีในพื้นที่ได้รับการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	บริษัท บางจากฯ

ตารางที่ 5.2-2

มาตรฐานกําหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ
ของรัฐบาล แบ่งจากปีโครงการเฉลี่ย จังหวัด (มหาชน)

ผลการะทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานกําหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>- ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากหน่วยผลิตที่ใช้ฟืนไม้มาเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> * common stack ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 16.3 g/s • $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 25.5 g/s • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 88.8 g/s * ปล่อง TPU 3 ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 6.8 g/s • $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 10.6 g/s • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 37.0 g/s * ปล่อง CRU 3 ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 2.2 g/s • $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 3.4 g/s • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 11.8 g/s * ปล่อง GOHDS ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 1.9 g/s • $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 3.0 g/s • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 10.4 g/s * ปล่อง DEEP-GOHDS ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 1.1 g/s 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องรูปนาutilus 6 ปล่อง ได้แก่ common stack ปล่อง TPU 3 ปล่อง CRU 3 ปล่อง GOHDS ปล่อง DEEP-GOHDS และปล่อง power plant - ตกลงช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บางจากฯ 	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการทดสอบแล้วล้อม	มาตรฐานปัจจุบัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 1.8 g/s $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 6.2 g/s * ปล่อง power plant ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> particulate $\leq 192 \text{ mg/Nm}^3$ หรือ 7.8 g/s $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 12.2 g/s $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 42.6 g/s - ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากหน่วยผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าเพลิง ประจำเดือน <ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง VDU ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 3.8 g/s $\text{SO}_2 \leq 48 \text{ ppm}$ หรือ 1.6 g/s * ปล่อง HCK Rx Htr ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 2.0 g/s $\text{SO}_2 \leq 48 \text{ ppm}$ หรือ 0.9 g/s * ปล่อง HCK Frac Htr ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 3.2 g/s $\text{SO}_2 \leq 48 \text{ ppm}$ หรือ 1.3 g/s * ปล่อง HPU ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> $\text{NO}_x \leq 160 \text{ ppm}$ หรือ 7.2 g/s $\text{SO}_2 \leq 48 \text{ ppm}$ หรือ 3.0 g/s - ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศหน่วยผลิตกำลังงานชั่วคราว <ul style="list-style-type: none"> - ปล่อง SRB 1/2 และปล่อง 2 <ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง VDU ประจำเดือน <ul style="list-style-type: none"> - ตกลงตัวร่วมดำเนินการ ประจำเดือน - ปล่อง SRB 1/2 และปล่อง 2 <ul style="list-style-type: none"> - ตกลงตัวร่วมดำเนินการ ประจำเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ 	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง SRU 1/2 ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 9.7 g/s • $\text{H}_2\text{S} \leq 80 \text{ ppm}$ หรือ 1.0 g/s * ปล่อง SRU 3 ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • $\text{SO}_2 \leq 400 \text{ ppm}$ หรือ 22.6 g/s • $\text{H}_2\text{S} \leq 80 \text{ ppm}$ หรือ 2.4 g/s 	SRU 3	SRU 3	
	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงหอยเผาเติมใหม่คราวละสูง 140 เมตร และมีความลามาระในการเผาไม่น้อยกว่า 716,200 กก./ชม. เพื่อเพิ่มกำลังส่วนประกอบไบโอดราการ์บอนให้คงอยู่ในระบบการเผาโดยตลอดตั้งแต่หอยเผาไปจนถึงหอยเผาโดยอุดตันมิติ (high integrity trips: HITs) - จัดให้มีระบบบันลดการประวัติของหอยเผาโดยอุดตันมิติ (high integrity trips: HITs) สำหรับหน่วยเผาทุกแห่ง - จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาหอยเผาและปล่อยระบบบำบัดพิษอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีจุดเก็บตัวอย่างของอากาศจากปล่องเพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพอากาศ บันทึกและรายงานที่สำคัญรวมรับฟังผู้ควบคุมระบบบำบัดผลพิษทางอากาศ - จัดทำเข็มระดับเบรเดส์เพื่อรองรับภาระของภาระที่สูงขึ้นในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - หอยเผา - ตลอดช่วงตัวดำเนินการ - หอยเผา 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ บางจากฯ 	
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเข็มระดับเบรเดส์เพื่อรองรับภาระที่สูงขึ้นในกรณีที่สูงขึ้นในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย - จัดทำเครื่องติดตามร่องรอยแหล่งกำเนิดเสียง เพื่อคาดคะ炬มูลด้วยเสียงในสี่ทิศทาง ให้ได้รับรู้ภายใน 85 dB(A) - จัดให้มีฝ่ายบริหารร่องรอยแหล่งกำเนิดเสียงที่เพียงพอสนับสนุนทีมงานที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dB (A) - ติดตั้งป้ายแสดงบันทึกเสียงตั้งแต่บ้านพักนักงานไปจนถึงตัวหน้าโรงเรือนที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dB (A) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ บางจากฯ บริษัทฯ บางจากฯ บริษัทฯ บางจากฯ บริษัทฯ บางจากฯ 	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการแบบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ดุลพัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> - จุดให้มีระบบบันบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการซึมซึ่งตัวน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประจำอยู่ด้วย <ul style="list-style-type: none"> * ห่วงประปาบ่อบุงคุณภาพน้ำป้อนภายนอกสำหรับผู้คน (หน่วย SWSU) * ระบบบำบัดน้ำเสียแบบป้อนน้ำมัน (ระบบ TPI/DAF และ CPI/DAF) * ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (ระบบเบอโลส) - ควบคุมคุณภาพน้ำทึบต่างๆ ที่ระบายน้ำออกจากโรงกลั่นฯ ให้ติดตามมาตรฐานที่กำหนด (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) - จัดให้มีมาตรการรับน้ำทิ้งที่ห้องคุ้มน้ำทางไม่เกินห้าห้องต่อฐานที่กำหนดของห้องน้ำของเทศบาลองค์กร <p>คล่องบังจาก ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> * น้ำทึบป้อนพักน้ำทึบที่ 1 (gurad 1) ระบบส่งสู่คลองบางอ้อก่อนจะไปแหล่งสูบน้ำเจ้าพระยาต่อไป * น้ำทึบป้อนพักน้ำทึบที่ 2 (gurad 2) ระบบส่งสู่คลองบางจากก่อนจะไปแหล่งสูบน้ำเจ้าพระยาต่อไป * น้ำทึบป้อนพักน้ำทึบที่ 3 (gurad 3) ระบบส่งสู่คลองบางจากก่อนจะไปแหล่งสูบน้ำเจ้าพระยาต่อไป <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนบ่อบุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่อุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ - จัดตั้งระบบไอล์ฟาร์อยอยรองระบบบำบัดน้ำเสียปะปนเมืองน้ำมันและระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพอย่างเพียงพอ - เผื่องอุหาระโนบายบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศในกรองทึ่นที่ตั้งกล่าวไว้ในตัวน้ำเสีย <p>ภาคธนท N และ P</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดให้มีจ้าหน้าที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงทั่วทั่วไปในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บางจากฯ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกรະรงາดสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ร่วบรวมภาระก่อนกันสำนักงาน 340 ลบ.ม.ปี ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ตั้ง อนุญาตจากการมีระบบงานอุดสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- จัดทำห้องรับรองรับข้อมูลเชิงลึกให้สามารถรับไปประเมินได้แล้ว ข่องเสียบ้อนคราบจากสำนักงาน	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัทฯ บางจากฯ
- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเทืองต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสมสม ไม่ปฏิบัติติด แหละ สามารถทนทานถ่ายได้สะอาดๆ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ตัวรับอนุญาตจากราชการรับ ไปกำจัดต่อไป	- ขยะมูลฝอยไร้ใช้คิลต์เก็บรับรวมไม้ตัดจากโรงงาน จัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ มากที่สุดหรือเก็บร่วมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บร่วมต่อไป	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัทฯ บางจากฯ
- กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปริมาณของเสียแยกต่อชนิดที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการข้อมูลของล้นฯ และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป recycle หรือส่งกำจัด	- จัดให้มีรายงานรวมรายปีของล้นฯ แยกออกจากระบบบำบัดเสีย รวมทั้งน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ก่อจิตร์น้ำผิวน้ำเสื่อมเป็นน้ำฝน ห้องวายกลัน 2 และ 3 เชิงสูบออกและถังเก็บกันน้ำที่มีความจุรวม 1,500 ลบ.ม. หากพบว่าน้ำผิวน้ำซึ่งต้น น้ำเป็นน้ำมันต้องรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำมันแบบ CPI และ DAF แต่ถ้า ไม่พบภาวะน้ำมัน ให้ระบุรายละเอียดพิกัดที่ตั้งต่อไป	- ภายในพื้นที่โรงงาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัทฯ บางจากฯ
	- รวมรวมน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ก่อจิตร์น้ำที่ห้ามบนบนบ่อในหนองกว่าล้านสี่หมู่ hectare แหลกหานวายเด็กไม้เล็กบางส่วนที่ต้องรับรอง เม็ดสีสูงประมาณบ่ำบี้ต้นไม้ 560 ลบ.ม. หากพบว่า มีการปะเมือนน้ำมัน ต้องรับรองเม็ดสีสูงประมาณบ่ำบี้ต้นไม้แบบ CPI และ DAF แต่ถ้าไม่พบการปะเมือน ให้รับรองยังคงที่ตั้งต่อไป	- พื้นที่ห้องน้ำยาลันสุญญากาศและ ห้องเผาโดยเมล็ด	- ขณะผ่านตาก	บริษัทฯ บางจากฯ
	- รวมรวมน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ล้านลังเก็บกันกัวดูดใหญ่และลิตรกันน้ำดูดใหญ่ เก็บกัก หากพบว่ามีการปะเมือนน้ำมัน ต้องรับรองรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำมันแบบ	- ลามบังก์กันกัวดูดใหญ่ ผู้จัดการฯ	- ขณะผ่านตาก	บริษัทฯ บางจากฯ

5. การระบุภัย冢

- จัดให้มีรายงานรวมรายปีของล้นฯ แยกออกจากระบบบำบัดเสีย
- รวมรวมน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ก่อจิตร์น้ำที่ห้ามบนบนบ่อในหนองกว่าล้านสี่หมู่ hectare
เชิงสูบออกและถังเก็บกันน้ำที่มีความจุรวม 1,500 ลบ.ม. หากพบว่าน้ำผิวน้ำซึ่งต้น
น้ำเป็นน้ำมันต้องรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำมันแบบ CPI และ DAF แต่ถ้า
ไม่พบภาวะน้ำมัน ให้ระบุรายละเอียดพิกัดที่ตั้งต่อไป
- รวมรวมน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ก่อจิตร์น้ำที่ห้ามบนบนบ่อในหนองกว่าล้านสี่หมู่ hectare
แหลกหานวายเด็กไม้เล็กบางส่วนที่ต้องรับรอง เม็ดสีสูงประมาณบ่ำบี้ต้นไม้ 560 ลบ.ม. หากพบว่า
มีการปะเมือนน้ำมัน ต้องรับรองเม็ดสีสูงประมาณบ่ำบี้ต้นไม้แบบ CPI และ DAF
แต่ถ้าไม่พบการปะเมือน ให้รับรองยังคงที่ตั้งต่อไป
- รวมรวมน้ำฝนที่ตากในพื้นที่ล้านลังเก็บกันกัวดูดใหญ่และลิตรกันน้ำดูดใหญ่
เก็บกัก หากพบว่ามีการปะเมือนน้ำมัน ต้องรับรองรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำมันแบบ

อันดับ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผู้บริหารทบทวนและตัดสินใจ	มาตรการป้องกันแก้ไขผิดพลาดทบทวนและตัดสินใจ	สถานะที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม	CPI และ DAF แต่ไม่พากลับเข้าบ้าน ให้ระบบยังต้องพักฟื้นอีกครั้งต่อไป - ความคุมอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับการติดต่อประสานงานและการติดตามการดำเนินการของผู้รับผิดชอบ - ระบบอยาป้องพัฒนารักษาภัยไว้ในห้อง 33 ของศูนย์เชลล์สต	- หอด้วย眼และระบบผลิตไวน์ - ตกลดช่วงดำเนินการ	- ตกลดช่วงดำเนินการ - บริษัทฯ บางจากฯ	บริษัทฯ บางจากฯ
7. สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม	- แนะนำคนบุญครองให้ปฏิบัติตามภาระของตนสูงสุดมากที่สุด - จัดระเบียบแปลงเวลาปรับเปลี่ยนวัตถุที่ติด สารเคมี และผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความหมาด แม่น้ำของยานพาหนะขณะเข้า-ออกโรงงานฯ - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย บริษัทฯ สนับสนุนทางเดิน-ออกของข้อมูลรถก่อนฯ	- บริเวณสันหลังจากวัว - ภายในพื้นที่โรงงานฯ - ภายนอกโรงงานฯ	- ตกลดช่วงดำเนินการ - ตกลดช่วงดำเนินการ - ตกลดช่วงดำเนินการ - บริษัทฯ บางจากฯ	บริษัทฯ บางจากฯ
8. พืชไร่สืบเนื่อง	- ร่วมมือกับผู้ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โครงการฯ และการจัดการที่ดินและตัดสินใจ - สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โรงงานฯ เช่น การสนับสนุน สุนัขทางการศึกษา การสมนาถก่อสร้างศาลาธรรมปрабพิหาร เป็นต้น เพื่อเป็นการ เตือนสติความสัมพันธ์กับชุมชนฯ - จัดทำแผนแม่บทซึ่งสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนดังกล่าว พร้อมกับสรุปผลการ ดำเนินงานทุกครั้งเพื่อรักษาความโปร่งใสในครั้งต่อไป	- ชุมชนใกล้เคียง - ชุมชนใกล้เคียง	- ตกลดช่วงดำเนินการ - ตกลดช่วงดำเนินการ - บริษัทฯ บางจากฯ	บริษัทฯ บางจากฯ
9. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	- จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายปี (รูปที่ 5.2-2) * กระบวนการการทิ้งสารอันตราย	- ภายในพื้นที่โรงงานฯ - ภายนอกโรงงานฯ	- ตกลดช่วงดำเนินการ - ตกลดช่วงดำเนินการ	บริษัทฯ บางจากฯ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)


ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * กำรประเมินการเก็บขยะในพื้นที่อื่นๆ * ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ * กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล * กำรใช้อุปกรณ์ตัวบุคคลเพื่อป้องกันภัยคุกคาม * ดำเนินการตามปลดปล่อยภัย * กำรปฏิริบุญติดตั้งการจุดไฟ * ชี้แจงกำหนดและภัยต่างๆ <p>- จัดตั้งศูนย์การอบรมความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทาง เมนู การดำเนินงานด้านความปลอดภัย</p> <p>- จัดให้มีการประเมินพื้นที่ของสถานที่โดยติดตั้ง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และเสียง สำหรับตรวจสอบพื้นที่ ที่เกิดจากภาระทางอากาศอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยทางแก๊ส</p> <p>- ควบรวมช่วงเวลาที่ไปกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้คนของภาระเกิดอุบัติภัย นำเด็กและเด็กนักเรียนมาเมืองใหญ่ต่างๆ ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งเวิ่นเคราะห์และคืนหลาน เด็กที่กำลังได้รับอุบัติภัยเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันภัยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาขนาดเหมาะสมหรือเครื่องยนต์ใช้ในระบบจังหวัดทั่วไป อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA หรือ มาตรฐานสากลที่ยอมรับ</p> <p>- ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันภัยจาก ภัยต่างๆ</p> <p>- จัดทำแผนนำร่องรักษาภัยและการแก้ไขภัยต่างๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัย) ในเชิงป้องกัน (preventive maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์เข้างานต่อ</p>			

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการประเมินแผลม	มาตรการป้องกัน แก้ไขผู้ล่วงหลามสิ่งแผลล้ม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ทำางานได้อย่างปกติอย่างต่อเนื่อง - จุดทำปฏ่าเบตือนหรือป้ายแสดงชื่อการทำหน้าที่ส่วนผู้สัมภารติ - จุดให้มีคนดูแลร่วมกับบ้านพักสาธารณะและบ้านพักผู้สูงอายุเพียงพอ - จุดให้มีป้ายบอกทาง/ระวังบ่อคูลเกียร์และจุดให้มีการผู้ดูแลร่วมกับบ้านพักผู้สูงอายุเพียงพอ - จุดทางเครื่องบินของบ้านพักบุคคลให้พนักงานของบ้านพักเพียงพอ ได้แก่ เครื่องป้องกันตา หู ผิวหนัง และระบบหายใจ - จุดเตรียมรถพยาบาลไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - จุดให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าโดยการ x-ray ทรายออก การตรวจสอบไฟฟ้าโดยการตรวจเช็คตามกำหนดเวลาของห้อง สมรรถภาพของห้องภายใน แสงและการตรวจสอบตัวต่อตัว - จุดให้มีชุดปฐมพยาบาลสองตัวนั้น โดยมีพยาบาลประจำบ้านและมีแพทย์เข้ามาทำการตรวจน้ำยาอย่างน้อยโดยเดือนละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โรงพยาบาล - ภายในพื้นที่โรงพยาบาล	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- ระยะเวลาดำเนินการ - ระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท บางจากฯ บริษัท บางจากฯ
10. มาตรการป้องกันผลความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง			
- จุดให้มีระบบลดความเสี่ยงจากการใช้กระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (load shedding) เพื่อรับประกันที่รับประทานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านพักชั่วคราว เพื่อลดภาระไฟฟ้าสำรองที่เหลือไปจ่ายให้กับบ้านพักชั่วคราว เช่น ระบบเครื่องควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น - จุดให้มีการทำ HAZOP Study ระหว่างบริษัทซัพพลายเชนและโรงพยาบาลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของไฟฟ้าปั๊มน้ำดูดตราชัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกรายการที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์อันตรายแรงๆ ต่อ - ใช้เกณฑ์ทักษะของบ้านพักชั่วคราวในการตัดสินใจที่จะรับซื้อของวัสดุและวัสดุการรักษาสิ่งของที่ไม่สามารถรับประทานได้ - ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น safety valve (relief & vacuum valve), shutoff valve และ gas detector เป็นต้น - พื้นที่เสียงที่อาจเกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ห้องเก็บก๊าซ LPG จะถูกออกแบบตามมาตรฐานสากล และผู้ประกอบด้วยความปลอดภัยอย่างน้อย 1.5				

๔๗

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)



ที่มา : บริษัท บางจากปีตี้โตรเลียม จำกัด (มหาชน), 2548

ตารางที่ 5.3-1

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของรัชดา บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ดัชนีตรวจวัด	รายการที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 คุณภาพอากาศในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลของรวม ผู้ผลิตของน้ำไม่เกิน 10 ไมโครอน ออกไซเดียม ไนโตรเจน ก๊าซซึ่ลไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ก๊าซไฮโดรเจนโซลฟ์ แล้ว วิศวกรรม/ค่าวัสดุรีสัม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 5.3-1) <ul style="list-style-type: none"> * A1 = โรงเรียนสมมารี * A2 = โรงเรียนพิพัฒนา * A3 = สถานที่และรอบบ้านบ้านชาวนา * A4 = โรงเรียนวัดธรรมมงคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ละ 7 วัน - ต่อเนื่อง (ให้ตรวจสอบตัวช่วง เดียวทักษิณการตรวจสอบติดตามงานทางอากาศจากแหล่งกำเนิด) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ บางจากฯ
<p>1.2 คุณภาพอากาศแหล่งกำเนิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลของไฮดรอกซ์ในโครงการ ก๊าซซึลไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ - จัดงาน 6 ปีส่อง ไฟตัด common stack ปล่อง TPU 3 ปล่อง CRU 3 ปล่อง GOHDS ปล่อง DEEP-GOHDS และปล่อง power plant (กรณีก๊าซซึลออกจาก GOHDS ไปผลิตไอน้ำ ไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง GOHDS) - ออกไฮดรอกซ์ในโครงการและก๊าซซึลไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ - จ้างงาน 2 ปีส่อง ไฟตัด ปล่อง VDU ปล่อง HCK Rx Htr ปล่อง HCK Frac Htr และปล่อง HPU - จ้างงาน 2 ปีส่อง ไฟตัด ปล่อง SRU 1/2 และปล่อง SRU 3 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ บางจากฯ - บริษัทฯ บางจากฯ - บริษัทฯ บางจากฯ 	

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)


ตัวชี้วัดตรวจสอบ	สิ่งที่ตรวจสอบ	ความรู้	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ทำงาน			
- total volatile organic carbon	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี ได้แก่ พนักงานกลั่น 2 คน พนักงานกลั่น 3 ห้องแม่ตากไม้เล็ก ระยะบ้านด่าน้ำเสีย และสถานีเก็บกัก	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัทฯ บางจากฯ
- non methane			
- methane			
- H ₂ S			
2. ระดับเสียง			
- ระดับเสียงทั่วไปในรูป Leq - 24 ชม. และระดับเสียง พื้นฐาน L ₉₀	- ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ รัมร้า โรงกลั่นฯ และบึงครีวาน ชุมชนบ้านพักพากหาร (อ้างถึงรูปที่ 5.3-1)	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัทฯ บางจากฯ
3. ความร้อน			
- ระดับ heat stress index ในรูป WBGT (wet bulb globe temperature)	- ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ power plant ห้องกลั่น 2 และห้องกลั่น 3	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัทฯ บางจากฯ
4. คุณภาพน้ำ			
4.1. คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา			
- ตรวจวัดค่า pH, SS, TDS, DO, BOD, oil&grease และ Pb	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 5.3-2) สิงหาคม และธันวาคม	- ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนเมษายน * SW1 = 500 เมตร เหนือปากคลองบางจาก	- บริษัทฯ บางจากฯ

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)


ดัชนีตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4.2 คุณภาพหัวทิ้ง	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจวัด flow rate	- จุดอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักที่ 1 (guard basin 1)	- อย่างต่อเนื่อง หรือเมื่อมีการระบายน้ำ	- บริษัท บางจากฯ
- ตรวจวัดค่า pH, SS, TDS, BOD, COD, oil&grease และ Pb	- จุดอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักที่ 1 (guard basin 1)	- เตือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
- ตรวจวัดค่า sulfide (as H ₂ S), CN (as HCN), phenol และ Hg	- จุดอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักที่ 1 (guard basin 1)	- 2 เดือน/ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
- ตรวจวัดค่า pH, SS, TDS, BOD, COD และ oil&grease	- จุดอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักที่ 2 และ 3 (guard basin 2 และ 3)	- ประจำ 2 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
5. การจัดการของเสีย			
- จัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียและตัวชี้วัดที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน แสดงสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป recycle หรือส่งไปกำจัด	- ภายนอกโรงงาน	- ประจำเดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
6.1 ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี			
- ตรวจเลือด ประเมินผล และดาวน์โหลดข้อมูลเดลิเวอร์	- พนักงานที่ทำงานในส่วนของการผลิต และพื้นที่กากเก็บ	- ก่อนเข้าทำงานในหน้าร้อน	- บริษัท บางจากฯ
- ตรวจสารต้อง汎 สามารถซึ่ง สามารถทราบในเบื้องต้น	- ตรวจสารต้อง汎 สามารถซึ่ง สามารถทราบในเบื้องต้น	- ประเมินได้	
- x-ray บอร์ด			
- ตรวจการทำงานของตัว			
- ตรวจการทำงานของตัว			
- ตรวจนมรภภพร่วมกัน			

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

คุณสมบัติของวัสดุ	สถานภาพที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.2 ตรวจสอบสภาพห้องน้ำและส้วห	<ul style="list-style-type: none"> พ่นน้ำที่ทำงานที่มีเสียงมากกว่า 85 dB (A) และพ่นน้ำที่ทำงานใน集成式 flush สำหรับความร้อน 	- ปกติ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
- ตรวจสอบไร้บิน			
- ตรวจสอบการทำงานของปะปาด			
- ตรวจสอบการทำงานของหัวฉีดและส้วหเล็ก			
6.3 ตรวจสอบดูดระดับเสียง และความร้อนภายนอกสำหรับงานที่ทำ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอัตราความร้อน 3 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * air compressors * generators * turbines 	- ปกติ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
6.4 รวมรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในโรงก่อสร้าง และการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกที่โรงก่อสร้าง 	- ปกติ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
6.5 รวมรวมสถิติภาระเชิงปัจจัย และการติดตามสุขภาพประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกที่โรงก่อสร้าง 	- ปกติ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
7. มาลซันล้มพ้นหลัง			
- รวมรวมบันทึกภัยทางช่องซูมชน โดยรอบโครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกที่โรงก่อสร้าง และซูมชนโดยรอบ 	- ปกติ 1 ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ
โดยรอบ รวมทั้งการติดตามการแก้ไข			
- สำรองจัดคนดูดซูมโดยรอบโครงสร้าง โดยรอบโครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ซูมชนโดยรอบ เช่น ซูมชนเล็กเที่ยง ซูมชนใหญ่โกร่งเรียบฯ บานจาก ซูมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม ซูมชนหนังสือ วัดบุญรอดธรรมาราม ซูมชนหน้าโรงกลั่น เมืองปากกา ซูมชนหนังสือ 	- 2 ปี/ครั้ง	- บริษัท บางจากฯ



รูปที่ 5.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ



รูปที่ 5.3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพหน้าผิวดิน



ที่ ทส 1009 / ๓๑๔๔

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ 6000/022/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๔๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยยังคงมีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเท่าเดิม โดยกำหนดมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทด้อยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ),
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร 0-2278-5469

ที่ ทส 1009 / 9144

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ 6000/022/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ
มหานคร ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเมียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยยังคงมีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเท่าเดิม โดยกำหนดมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าหน้าที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469

..... } ผู้ตรวจสอบ
..... } ผู้ทํางาน
..... } ผู้พิมพ์
..... } ผู้รํานา
..... } ไฟล์/ดิส



ที่ ทส 1009/ 9138

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น
ของบริษัท วี. ที. แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วี. ที. แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8059
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของ
บริษัท วี. ที. แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเอกมัย 28 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-0-77 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 16583, 187144, 187143 ฯลฯ จำนวนห้องพัก
138 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ
ในการประชุมครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีมติให้โครงการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ
เจรจาความเห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังกล่าว นั้น ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอนุฯ อาศัยรวม ๘ ชั้น ของบริษัท วี. ที. แคนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารอนุฯ อาศัยรวม ๘ ชั้น ของบริษัท วี. ที. แคนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลกระทบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการร่วมรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแน่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเดือน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

แนวทางการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๖๑๕๗, ๐-๒๒๗๑-๔๒๓๒-๘ ต่อ ๒๔๕

โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๒๗๙๒, ๐-๒๒๗๘-๕๔๖๙

ที่ ทส 1009/ 9138

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น
ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8059
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของ
บริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเอกมัย 28 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-0-77 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 16583, 187144, 187143 จำนวนห้องพัก
138 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ
ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีมติให้โครงการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ
แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดตั้งแต่จังหวัด ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามติดตามคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งมติติดตามการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการร่วมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ
(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เดชะธิกาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157, 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792, 0-2278-5469

ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ
ผู้รับ ผู้รับ^๒
ผู้รับ ผู้รับ^๓
ผู้รับ ผู้รับ^๔
ผู้รับ ผู้รับ^๕



ที่ ทส 1009/ 3137

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น
ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8058
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของ
บริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเอกมัย 28 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-0-77 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 16583, 187144, 187143 ฯลฯ จำนวนห้องพัก
138 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ
ในกรุงเทพมหานคร ที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีมติให้โครงการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ
แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังนี้ ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุกราช ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย บริการชุมชน และสถานที่พัฒนาศัย ในการประชุมครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอพยุ���ศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ แอนด์ พี. จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารอพยุษมาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ แอนด์ พี. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท วี. ที. แอนด์ แอนด์ พี. จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
แขขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157, 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792, 0-2278-5469

ที่ ทส 1009/ 9137

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

5 กันยายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการจัดทำสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอู่อาศัยรวม 8 ชั้น
ของบริษัท วี. ที. เบนด์ เอนด์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ข้อถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/8058
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารอู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. เบนด์ เอนด์
พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของ
บริษัท วี. ที. เบนด์ เอนด์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเอกมัย 28 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-0-77 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 16583, 187144, 187143 ฯลฯ จำนวนห้องพัก
138 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ
ในการประชุมครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีมติให้โครงการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้เป็นไปตามติดตามและประเมินผลเพิ่มเติม และ
แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังเจ้งแล้ว นั้น ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในapiro ประชุมครั้งที่ 29/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอพาร์ทเม้นท์รวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารอพาร์ทเม้นท์รวม 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาร์กการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อีกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท วี. ที. แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157, 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 ,0-2278-5469

ผู้ตรวจ.....
อนุ.....
ผู้อำนวยการ.....
ลงชื่อ.....
ไม่มี/ดีดี

เงื่อนไขที่โครงการอาคารอพยุคต์ฯ จัดตั้ง ข้อบังคับ 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารอพยุคต์ฯ 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเอกมัย 28 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-0-77 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 16583, 187144, 187143 ฯลฯ จำนวนห้องพัก 138 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอพยุคต์ฯ 8 ชั้น ของบริษัท วี. ที. แอลด์ เอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านลิ๊งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ฯ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมีบุคคลเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า..... 1 ทั้งหมด..... 46 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บทนำ

การดำเนินโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ของบริษัท วี. ที. แอนด์ เอ็นด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยแบบห้องพักให้เช่า และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ ส่วนผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย) ได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย การคมนาคม คุณภาพชีวิตในด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดระดับความรุนแรง ของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วง ก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการของโครงการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญของมาตรการฯ ดังกล่าวไว้ในตารางที่ 1

3. มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 2

หน้า..... ๒ ทั้งหมด..... ๔๖ หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตราฐานของกennel เพื่อผลการทดสอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องมีที่ ถนนชุมชนอักษร 28 เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

ก. ช่วงก่อสร้าง

ผลการทดสอบ/ตัวอย่าง	ผลการทดสอบและผลลัพธ์สำคัญ	มาตรฐานของกennel และลักษณะของกennel	มาตรฐานของกennel และลักษณะของกennel
1. ทรัพยากรักษาภัยทั่วไป และภัยสัน្ឨain	- ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้ "ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้" คือไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้	- ไม่มีมาตรฐาน	- ไม่มีมาตรฐาน
1.1 สามารถประมวลผล และภัยสัน្ឨain	- ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้ "ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้" คือไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้	1. จัดตั้งห้องสำหรับทดสอบภัยทั่วไปโดยไม่ใช้ภัยทั่วไปที่ได้รับการทดสอบ	- ไม่มีมาตรฐาน
1.2 ทรัพยากรักษาภัยทั่วไป และภัยสัน្ឨain	- ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้ "ไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้" คือไม่สามารถรักษาภัยทั่วไปได้	1. จัดตั้งห้องสำหรับทดสอบภัยทั่วไปโดยไม่ใช้ภัยทั่วไปที่ได้รับการทดสอบ	- ไม่มีมาตรฐาน
1.3 คุณภาพของกennel			
1.3.1 ทรัพยากรักษาภัยทั่วไป			
1.3.2 ทรัพยากรักษาภัยทั่วไป			
1.3.3 คุณภาพของกennel			

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการดูแลตามมาตรฐาน
2. ผลกระทบของการผลิตพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากหมอกาห่ายหมาแห่งเมือง เช่น ฝุ่นที่ไดร์ฟาร์เพอร์ชันสูงหรือขยะรีไซเคิลและการเผาไหม้ ตกลงด้วยการทำลายของคราฟต์กระดาษที่ไม่สามารถนำไปใช้ใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญคือการเผาไหม้เศษไม้และเศษกระดาษ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญคือการเผาไหม้เศษไม้และเศษกระดาษ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญคือการเผาไหม้เศษไม้และเศษกระดาษ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญคือการเผาไหม้เศษไม้และเศษกระดาษ	5. ทำการทดสอบสำหรับงานที่มีภัยอันตราย เช่น สารเคมีและสารเคมีอันตราย ลดการเผาไหม้เชิงพาณิชย์ในเมือง 6. ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มสักภายนอกในการซับดูดความชื้น นำร่องการ โครงการซับดูดความชื้นรักษาร่องคานเมือง มีความต้องการที่มากขึ้นของภาครัฐในการสนับสนุนการดูแลเมือง แหล่งจดหมายทางอากาศให้ถูกนำเสนอเพื่อการพัฒนาและดูแลภาคี แหล่งจดหมายทางอากาศให้ถูกนำเสนอเพื่อการพัฒนาและดูแลภาคี แหล่งจดหมายทางอากาศให้ถูกนำเสนอเพื่อการพัฒนาและดูแลภาคี แหล่งจดหมายทางอากาศให้ถูกนำเสนอเพื่อการพัฒนาและดูแลภาคี	มาตรการดูแลตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ผู้อำนวยการ/ผู้ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการส่วนและกลุ่มที่สำนักฯ	มาตรฐานข้อความในเอกสารที่มาตราฐานที่จำเพาะของแต่ละกลุ่ม	มาตรฐานข้อความตามมาตรฐานทั่วไป
คุณภาพเชิงบรรยาย		คุณภาพเชิงมาตรฐาน	
<p>1. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>2. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p>	<p>มาตรฐานที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเครื่องมือในการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ในการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศได้ เช่น การอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศ หรือการทำแบบฝึกหัดภาษาต่างประเทศ สามารถเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนได้มาก</p> <p>3. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>4. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>5. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>6. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>7. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>8. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>9. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>10. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>11. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p>	<p>มาตรฐานที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเครื่องมือในการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ในการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศได้ เช่น การอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศ หรือการทำแบบฝึกหัดภาษาต่างประเทศ สามารถเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนได้มาก</p> <p>3. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>4. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>5. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>6. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>7. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>8. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>9. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>10. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>11. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p>	<p>มาตรฐานที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเครื่องมือในการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ในการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศได้ เช่น การอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศ หรือการทำแบบฝึกหัดภาษาต่างประเทศ สามารถเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนได้มาก</p> <p>3. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>4. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>5. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>6. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>7. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>8. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>9. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>10. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p> <p>11. ทรัพยากรัฐศึกษาฯ</p>

ผู้จัดประชุม/ผู้แปล	ผู้จัดประชุมและผู้แปลที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมทั่วไป	มาตราการติดตามตรวจสอบ
2. ทรัพยากร้านค้าในร้าน ไม่ควรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ และการชำรุดของคนงานที่ไม่สามารถรับภาระหนักได้ดีน้ำเสีย ตามหลักค่าความสะอาดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีบานปลายสูง ห้องน้ำสาธารณะจะเป็นภาระใหญ่ต่อค่าสาธารณูปโภคทางน้ำ ไม่มีการ ระบุรายหัวที่ต้องชำระท่านใดท่านหนึ่ง แต่คงไม่ใช่หัว	มาตราการป้องกันและแก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมทั่วไป	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบ
3. ห้องน้ำสาธารณะในร้านค้าที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท	ไม่ควรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ และการชำรุดของคนงานที่ไม่สามารถรับภาระหนักได้ดีน้ำเสีย ตามหลักค่าความสะอาดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีบานปลายสูง ห้องน้ำสาธารณะจะเป็นภาระใหญ่ต่อค่าสาธารณูปโภคทางน้ำ ไม่มีการ ระบุรายหัวที่ต้องชำระท่านใดท่านหนึ่ง แต่คงไม่ใช่หัว	1. ห้องน้ำสาธารณะที่มีการใช้น้ำมากกว่า 10 ลิตร/ห้อง 2. ห้องน้ำสาธารณะที่มีน้ำเสียที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท ให้คืนโดยเอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบการ หรือเปล่าหากหัวน้ำ ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องชำระหัวละ 1 บาทที่ได้รับคืนแล้วไม่สามารถชำระหัวละ 1 บาทได้ ให้คืนเงินจำนวนที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท	ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท
3. การใช้ช้อน ช้อนมีดช้อน	ไม่ควรซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ และการชำรุดของคนงานที่ไม่สามารถรับภาระหนักได้ดีน้ำเสีย ตามหลักค่าความสะอาดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีบานปลายสูง ห้องน้ำสาธารณะจะเป็นภาระใหญ่ต่อค่าสาธารณูปโภคทางน้ำ ไม่มีการ ระบุรายหัวที่ต้องชำระท่านใดท่านหนึ่ง แต่คงไม่ใช่หัว	1. ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท 2. ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องชำระหัวละ 1 บาทที่ได้รับคืนแล้วไม่สามารถชำระหัวละ 1 บาทได้ ให้คืนเงินจำนวนที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท	ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องชำระหัวละ 1 บาท

ผู้กระทำประพฤติเสื่อมเสียสำคัญ	มาตรการห้ามและดำเนินการระงับทันทีและล้มเหลว	มาตรการติดตามด้วยตัวเอง
3.3 การใช้ประภัยไม่เหลือ การรื้อฟื้นกันทั่วไป	<p>1. ผู้กระทำการลักทรัพย์สาธารณะในที่สาธารณะที่ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวัง ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) กระทำการลักทรัพย์สาธารณะที่ห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้ 2) กระทำการลักทรัพย์สาธารณะที่ห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้ 3) กระทำการลักทรัพย์สาธารณะที่ห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้ <p>2. ผู้กระทำการลักทรัพย์สาธารณะในที่สาธารณะที่ห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <p>3. ผู้กระทำการลักทรัพย์สาธารณะที่ห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p>	<p>มาตรการห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” คุณภาพสูงและล้มเหลว</p> <p>1. ควรจะสอบปฏิบัติห้องหน้างานที่ห้องสัมมนาของคนงาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <p>2. ควรจะห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <p>3. ควรจะห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <p>4. ควรจะห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p> <p>5. ควรจะห้ามห้องหน้างาน “ไม่ใช่สถานที่เฝ้าระวังของทางด่วน” หรือทำให้เกิดการสูญเสียที่เดินทางไปอย่างไม่ต้องการ ทางกฎหมายต้องห้ามกระทำการดังนี้</p>

ผู้กระทำ/ตัวแทน	ผู้กระทำสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไปของกลุ่ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>บางส่วนจะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น "ไม้เปลี่ยน เศษเหล็ก ผ้าใบ ครุภัณฑ์ ผ้า ผ้าใบ กระดาษ ฯลฯ จากการเบิกจราจรตามมา" บริเวณที่เก็บของวัสดุ สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่จะมีความกว้างขวางกว้าง และจำหน่ายไม้ไผ่เบ็ดเตล็ดเพื่อจำหน่ายเป็นไม้ประดับ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไผ่หักหัก ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>2. ขยายจากน้ำหนักของคนเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p> <p>3. ขยายจากน้ำหนักของคนเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไปของกลุ่ม</p> <p>2. จัดให้มีการขนส่งของขยะโดยที่ท่านทางเมืองมีการบินโดยเครื่องบิน 200 ลิตร ต่อวัน ในการนำขยะที่ไม่สามารถจัดงาน 2 ถัง แยกเป็นสองชั้นขึ้นไป 1 ถัง ทั้งนี้จะแบ่ง 1 ถัง สามารถรองรับขยะได้ในงาน 2 เท่าของปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 10% เพื่อรักษาความสะอาดในงาน ก่อนที่มีการทำลายขยะ ควรตรวจสอบ สำหรับงานนี้จะต้องรักษาไว้ เช่น ก่อสร้างถนน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี</p> <p>3. กำชับให้คนงานที่หักหักไม้ไผ่ลดภาระงานในงานนี้หักหักที่จุดเดียวไม่ได้ ขยายครั้งต่อครั้ง</p>	<p>คุณภาพสีและลักษณะ</p>
ผู้กระทำ/ตัวแทน	<p>บางส่วนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น "ไม้เปลี่ยน เศษเหล็ก ผ้าใบ ครุภัณฑ์ ผ้า ผ้าใบ กระดาษ ฯลฯ จากการเบิกจราจรตามมา" บริเวณที่เก็บของวัสดุ สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่จะมีความกว้างขวางกว้าง และจำหน่ายไม้ไผ่เบ็ดเตล็ดเพื่อจำหน่ายเป็นไม้ประดับ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไผ่หักหัก ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>4. ต้องจัดอบรมทางเดินทาง 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น 2 ถัง ทั้งนี้จะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p> <p>5. สามารถรองรับขยะได้ 2 เท่าของปริมาณขยะที่ต้องการในแต่ละวัน เพื่อรักษาภาระทางเดินทางให้ลดลง จึงสามารถลดภาระทางเดินทางได้มากกว่าเดิม</p> <p>6. สำหรับงานนี้จะต้องลดภาระงานนี้ให้มากที่สุด ไม่ต้องมีคนเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไปของกลุ่ม</p> <p>4. ต้องจัดอบรมทางเดินทาง 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น 2 ถัง ทั้งนี้จะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p> <p>5. สามารถรองรับขยะได้ 2 เท่าของปริมาณขยะที่ต้องการในแต่ละวัน เพื่อรักษาภาระทางเดินทางให้ลดลง จึงสามารถลดภาระทางเดินทางได้มากกว่าเดิม</p> <p>6. สำหรับงานนี้จะต้องลดภาระงานนี้ให้มากที่สุด ไม่ต้องมีคนเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางเดินทางให้ลดลง</p>	<p>คุณภาพสีและลักษณะ</p>
ผู้กระทำ/ตัวแทน	<p>บางส่วนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น "ไม้เปลี่ยน เศษเหล็ก ผ้าใบ ครุภัณฑ์ ผ้า ผ้าใบ กระดาษ ฯลฯ จากการเบิกจราจรตามมา" บริเวณที่เก็บของวัสดุ สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่จะมีความกว้างขวาง และจำหน่ายไม้ไผ่เบ็ดเตล็ดเพื่อจำหน่ายเป็นไม้ประดับ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไผ่หักหัก ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>1. แนะนำให้คุณงานเข้าไฟฟ้าอย่างประพฤติ ต้องไม่เดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์-</p> <p>2. การจ่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างงาน สำหรับบ้านคืออนุญาตให้ติดไฟต์ ไม่ติดไฟต์</p> <p>3. ดำเนินการให้ไฟฟ้าอยู่ในที่ที่ต้องการ ไม่ต้องเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์</p> <p>4. ไม่ต้องเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไปของกลุ่ม</p> <p>1. แนะนำให้คุณงานเข้าไฟฟ้าอย่างประพฤติ ต้องไม่เดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์</p> <p>2. การจ่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างงาน สำหรับบ้านคืออนุญาตให้ติดไฟต์ ไม่ติดไฟต์</p> <p>3. ดำเนินการให้ไฟฟ้าอยู่ในที่ที่ต้องการ ไม่ต้องเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์</p> <p>4. ไม่ต้องเดินทางเดินทางไปยังจุดที่ต้องการให้ติดไฟต์</p>	<p>คุณภาพสีและลักษณะ</p>
ผู้กระทำ/ตัวแทน	<p>บางส่วนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น "ไม้เปลี่ยน เศษเหล็ก ผ้าใบ ครุภัณฑ์ ผ้า ผ้าใบ กระดาษ ฯลฯ จากการเบิกจราจรตามมา" บริเวณที่เก็บของวัสดุ สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่จะมีความกว้างขวาง และจำหน่ายไม้ไผ่เบ็ดเตล็ดเพื่อจำหน่ายเป็นไม้ประดับ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ไผ่หักหัก ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้มาตรวัดรถจราจรตามส่วนต่อไปที่เป็น 30 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางเดินทาง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไปของกลุ่ม</p> <p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้มาตรวัดรถจราจรตามส่วนต่อไปที่เป็น 30 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางเดินทาง</p>	<p>คุณภาพสีและลักษณะ</p>

ผู้จัดประชุม/ผู้แปล	ผู้ต้องรับฟังและตอบสนองที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามผลกระทบ
นางสาวอรุณรัตน์ เวชสวัสดิ์	<p>เอกสารจะไปส่งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ท้องถิ่น 22 บ้าน บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 บ้าน บริษัทฯ ให้ได้และติดตาม ตามลำดับ จากการประเมินพบว่า ในช่วงก่อสร้างไม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมต้องลดลงมาก ไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ แต่ในช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีมาตรการดูแลดูแลอย่างดี จึงขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลอย่างดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป</p>	<p>2. ห้ามไม่ให้ครอบครัวทุก หรือบ้านเดือนรักษาในบริเวณท้องที่เข้า-ออก กิจกรรม เพื่อป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>3. ในการบรรเทาภัยธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากภัยธรรมชาติ ให้ดำเนินการตามระเบียบดังนี้ เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ฝนฟูมีแรงกระแทกสูงที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>4. กำกับภาคธุรกิจของห้องห้องพักในพื้นที่ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ประจำในเขตที่เป็นพิเศษ</p> <p>5. จัดระบบการจราจรให้เหมาะสมปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายทางเข้า-ออก โครงการเป็นตัวแทนทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>6. จำกัดเวลาในการเข้า-ออกห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ให้อยู่ในเชิง ประจำตั้งแต่ 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. เพื่อแสดงปฏิเสธทางเข้า-ออก ไม่สั่นสะเทือน</p> <p>7. ห้ามไม่ให้ครอบครัวเดือนรักษา กิจกรรมสั่นสะเทือนทางการก่อสร้าง</p> <p>8. กำหนดให้พนักงานเข้า-ออกตามระเบียบดังนี้ไม่กว่าให้กิจบุรีเดือน</p> <p>9. จัดจ้างน้ำที่ดูแลดูแลอย่างดี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 28 ต่อเดือน เดือนละ 22 แสนโดยเฉลี่ย พาหนะที่เข้า-ออกโครงการไม่ให้ก่อความเสียหาย</p> <p>10. "ไม่ประทุกสักดิ้นความสูง/ยาวตื้นตัว" ไม่ใช่จากกันและกัน ห้ามเดินทางบนบกวน กีดขวางรถคันอื่น และจะบ้าบังทางเดิน</p> <p>- ไม่มีผลกระทบ</p>	<p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการติดตามผลกระทบ</p> <p>หน้า 10 วันที่ผ่านมา 16 นาที</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้บริโภค.....ผู้ประกอบ</p>
3.7 ภาครัฐและผู้มีส่วนได้	<p>จากการตรวจสอบการให้ประโบสถ์ที่ตั้งศาลามหาภูรณะท้องที่ที่ 414 (ท.ศ. 2542) อนุญาตความไม่พึงกราชมีภัยต่อสาธารณะดังนี้</p> <p>พ.ศ. 2518 ห้ามว่าพื้นที่ให้จัดการอยู่ในเขตที่เป็นชนบทหรือเมือง พื้นที่ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ปริมาณหมายเลขอ. 2.38 ให้ซึ่งประโยชน์แก่คุณ</p>	<p>มาตราการติดตามผลกระทบ</p> <p>หน้า 10 วันที่ผ่านมา 16 นาที</p>	

ผู้การของทีม/ัวร์ดี้	ผลลัพธ์ที่ได้รับและสาเหตุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรการติดตามต่อไป
	<p>เพื่อการอยู่อาศัยฯ ฯ เป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่บ้านเดี่ยวถึงบ้านชั้นเดียว ภาคที่ทำการพัฒนาสีเขียวและกำลังดำเนินการเป็นปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีในย่านที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้ำ และภูเขา</p> <p>ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นภาระที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาของชุมชนได้โดยรอบซึ่งเป็นภาระที่จะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิดการตัดต่อภูมิปัญญาที่คุ้มค่าและก่อประกายด้วยเช่นเดียวกัน จากรากที่มีที่ดินที่ดีกว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในเมืองที่ต้องการภูมิปัญญาต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ</p>	<p>มาตรการติดตามต่อไปและสอนวิธีการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ</p>
<p>4. ดูแลค่าครองใช้ชีวิต</p> <p>4.1 สงavarajeshwaran</p>	<p>- ช่วงก่อนหน้าจะมีการจราจรทางถนน จึงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตื้นตัน ขาดทุนไปคาดประมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิปัญญา</p> <p>ทั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีชุมชนที่มีภูมิปัญญาอยู่ข้างเคียงได้มากนัก ซึ่งเป็นภาระที่ต้องหันมาจัดการในพื้นที่ที่อยู่อาศัย</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p> <p>- เมืองจราจรที่มีภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p>	<p>- “ไม่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาอยู่ข้างเคียง</p> <p>- จัดตั้งศูนย์บริการด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวภาพที่ต้องการให้กับชุมชนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย</p>	<p>มาตรการติดตามต่อไปและสอนวิธีการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ</p>
<p>4.2 สงavarajeshwaran</p>	<p>- จังหวัดนนทบุรีมีภูมิปัญญาที่ต้องการที่ดินเพื่อขยายตัว ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p>	<p>- “ไม่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาอยู่ข้างเคียง</p> <p>- จัดตั้งศูนย์บริการด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวภาพที่ต้องการให้กับชุมชนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย</p>	<p>มาตรการติดตามต่อไปและสอนวิธีการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ</p>
<p>4.3 ศาสนานาเรียนเพื่อและวัฒนธรรม</p>	<p>- ผู้คนในพื้นที่ที่ต้องการที่ดินเพื่อขยายตัว ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องเสียหายอย่างมาก</p>	<p>- “ไม่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาอยู่ข้างเคียง</p> <p>- จัดตั้งศูนย์บริการด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวภาพที่ต้องการให้กับชุมชนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย</p>	<p>มาตรการติดตามต่อไปและสอนวิธีการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ</p>

หน้า 10 ของทั้งหมด 46
ลงชื่อ 
ผู้ประวัติ

ตารางที่ 5-1 (ต่อ ๙)

ผู้กระทำประทับ/ตัวแทน	ผู้ตรวจสอบและออกมติที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของเหตุสังคมศรีอุบัติ	มาตรการยึดตามมาตรฐาน คุณภาพสูงและด้อม
4.4 การศึกษา	- คุณงานส่องไม่หนูอาจมีคุณจากองค์ที่มีทธิอร者的จังหวัดซึ่งดำเนินการ โดยปฏิบัติฐานของงานที่มีอยู่มากที่สุดในแต่ละสาขาเช่นๆ ตามปุ่นศึกษา เพื่อภาคผนวกและน้ำที่อยู่ที่ทางมาฝึกอบรม ค่าครองชีวิต แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆ ผู้ปกครองภายนอกจะต้องเดินทางและใช้เวลาและหามทางเดินสู่สถานศึกษา จำนำหันหลบแหล่ง เพียงพอไม่สามารถเข้าไปบริการด้วยตนเองเท่านั้น การศึกษาในสิ่งแวดล้อมจึงจะถูกนำมาใช้	- ประเมินมาตรฐาน	1. ให้เข้มงวดต่อคุณงานดำเนินสูตรับบทเพื่อป้องกันปัญหาการภาquiv/แพร่ การระบาดของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 2. จัดท้องประสมพยาบาลไว้ในบริเวณที่ต้องรักษาไม่ให้มีโรคร้ายแรงแพร่ระบาด อนุมัติผ่านมาตรฐานสากลที่มีอยู่คงคิด 3. จัดหางานวิธีการด้านสุขาบริเวณต่างๆ เช่น น้ำเสีย น้ำทิ้ง剩水 น้ำทิ้ง剩油 น้ำเสีย ภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ สำหรับผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามที่มีการเพิ่มพูนทรัพยากร เบื้องต้นน้ำก่อจุ่นจะมีประสิทธิภาพในการลดลงติดต่อ ต้องดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ต่อผู้คนในสังคม ให้เป็นภาระต่อสังคม จึงต้องดำเนินการต่อไป ตามวัฒนธรรมสุขอนามัยและดูแลต่อไป
4.5 สาธารณสุข	- ทราบถึงภัยคุกคามของสุขภาพจิตของคนที่ต้องดูแล ให้กิจกรรมเพื่อรักษาดูแลให้ดี แต่จะต้อง ผู้ช่วยในการดูแลไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ เนื่องจากผู้ดูแลคนนี้เป็นญาติ ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลในครอบครัว นิ่งบดดองต่อไปได้ยาก แต่จะต้องได้รับ การดูแลอย่างนิ่งบดดองในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่สามารถทำงานให้ครบถ้วนได้ด้วย เดียวและต้องมีความต้องการที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถดูแลคน ที่ต้องดูแลอย่างนิ่งบดดองได้ แต่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการต่อไป ตามวัฒนธรรมสุขอนามัยและดูแลต่อไป	- สำรวจและประเมินภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นทั่วทุก ด้านที่ต้องดูแล รักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการต่อไป ก่อนที่ภัยคุกคามที่ต้องดูแลต้องเกิดขึ้น คือ ผู้มีความต้องการ อยู่เบื้องต้นและผู้ที่ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป	1. ไม่สามารถเลือกเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามมาตรการคุ้มครอง ป้องกันภัยคุกคามตัวเอง แต่เป็นสัญญาไว้จึงจะหนักห่วง บังเอิญตัว เองมี พร้อมเพื่อตัวเอง จึงต้องปฏิบัติอย่างดี จึงต้องรับผิดชอบ คุณภาพของผู้ดูแลคุณภาพของผู้ต้องดูแลคุณภาพของผู้ดูแล คุณภาพของผู้ดูแลคุณภาพของผู้ต้องดูแลคุณภาพของผู้ดูแล ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการต่อไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป ภัยคุกคามที่ต้องดูแลต้องหายไป จึงต้องดำเนินการต่อไป
4.6 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	- ผู้กระทำประทับต้องรู้ว่าสถานที่และความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นทั่วทุก ภัยคุกคามที่ต้องดูแล ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการต่อไป ก่อนที่ภัยคุกคามที่ต้องดูแลต้องเกิดขึ้น คือ ผู้มีความต้องการ อยู่เบื้องต้นและผู้ที่ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป	- สำรวจและประเมินภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นทั่วทุก ด้านที่ต้องดูแล รักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการต่อไป ก่อนที่ภัยคุกคามที่ต้องดูแลต้องเกิดขึ้น คือ ผู้มีความต้องการ อยู่เบื้องต้นและผู้ที่ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ต้องดูแลต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต้องมีความต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไป	1. ให้เข้มงวดต่อคุณงานดำเนินสูตรับบทเพื่อป้องกันปัญหาการภาquiv/แพร่ การระบาดของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ 2. จัดท้องประสมพยาบาลไว้ในบริเวณที่ต้องรักษาไม่ให้มีโรคร้ายแรงแพร่ระบาด อนุมัติผ่านมาตรฐานสากลที่มีอยู่คงคิด 3. จัดหางานวิธีการด้านสุขาบริเวณต่างๆ เช่น น้ำเสีย น้ำทิ้ง剩水 น้ำทิ้ง剩油 น้ำเสีย ภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ สำหรับผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามที่มีการเพิ่มพูนทรัพยากร เบื้องต้นน้ำก่อจุ่นจะมีประสิทธิภาพในการลดลงติดต่อ ต้องดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ต่อผู้คนในสังคม ให้เป็นภาระต่อสังคม จึงต้องดำเนินการต่อไป

ผลการสะท้อน/ตัวอย่าง	ผลการสะท้อนและขอรับฟังสำหรับ	มาตรฐานด้านคุณภาพตามมาตรฐานฯ	
	<p>ผลการสะท้อนและขอรับฟังสำหรับ</p> <p>มาตรฐานด้านคุณภาพตามมาตรฐานฯ</p>	<p>- ภาระงานฯ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดตั้งและดำเนินการใช้ชุมชนเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจสู่สู่สังคม - การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>2. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางด้านมนุษยธรรม แล้วนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่การสอนที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เกิดความไม่เข้าใจในบริบทที่ต้องการ เพื่อป้องกันภัยในครัวเรือน</p> <p>3. ให้ผู้เข้าอบรมนำภูมิคุณในการกำหนดภาระและอัตรากำลังของตนอย่างเหมาะสม ตามภาระของตนเองมาก่อน เนื่องจากมีผลต่อภาระในงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการใช้ชุมชนเป็นฐานในการทำงาน แล้วนำไปใช้ในการสร้างความประพฤติ ศรัทธาในครอบครัวและในสังคม</p> <p>4. จัดให้มีการประเมินภูมิคุณ มาตรการรักษาความปลอดภัยแห่งห้องน้ำในบ้าน หรือจัดหาครุภัณฑ์ความปลอดภัยในห้องน้ำ พร้อมทั้งแจ้งให้เกิดความสำเร็จ และระบุว่าใช้ได้จริงในความปลอดภัยได้ถูกต้อง</p> <p>5. ให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นภัยเบ็ดเตล็ด เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ให้ได้มาตรฐานที่สูงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุด</p> <p>6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พื้นที่ห้องน้ำที่ติดต่อกันและสามารถส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวได้ทันท่วงที</p> <p>7. จัดให้มีผู้มาให้บริการดูแลบุตรที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยความสามารถที่ดี ไม่สามารถเดินทางไปรักษาตัวเองได้ ให้สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ทันท่วงที</p> <p>8. ห้องน้ำติดตั้ง กอน หรือเป้าคู่ห้องน้ำ หรือชั้นในห้องน้ำ ให้สามารถเข้ามาใช้ได้ในที่สาธารณะ ผู้คนจำนวนมากจะต้องจดจำที่ต้องการที่ต้องการ ให้สามารถเข้ามาใช้ได้สำหรับท่านผู้สูงอายุ</p>	<p>มาตรฐานด้านคุณภาพตามมาตรฐานฯ</p> <p>คุณภาพสูงและดีเยี่ยม</p> <p>หน้า.../๓..... พง.๘๖..... หน้า ๗๙/๙๐..... ผู้รับ</p>

ตารางที่ 5-1 (ต่อ 11)

ผู้จัดประชุม/ผู้เข้าร่วม	ผู้จัดประชุมที่ส่งเบต้าและแก้ไขเอกสารของทบทิ้งไว้แล้ว	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งาน	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งาน
4.7 การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าใจได้ในทันที</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ หากต้องนำเสนอข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ เช่น รหัสบาร์โค้ด หรือ QR code ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ลิงค์ที่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หากต้องนำเสนอข้อมูลที่ต้องคำนวณ เช่น ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่าง หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ <p>2. ควรประเมินเวลาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเข้าใจได้ในทันที</p> <p>บุคลากรที่นำเสนอข้อมูลควรตระหนักรู้ถึงความต้องการของผู้ฟัง และพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอตามความต้องการของผู้ฟัง</p> <p>ขออภัย</p>	<p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่าง หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>ขยายตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ เช่น นำเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอหรือเสียง</p> <p>ขยายตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ เช่น นำเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอหรือเสียง</p> <p>นำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นำเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอหรือเสียง</p>	<p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่าง หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่าง หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่าง หรือตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ</p>

ตารางที่ 5-1 (ต่อ 12)

ผู้จัดทำแบบทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ	มาตรฐานติดตามมาตรฐาน
	<p>มาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐาน</p> <p>มาตรฐานที่ต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>2. ตูนเล็กกว่าตัวจริงมากให้ตัวจริงเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อไปนี้</p> <p>3. ใช้ได้ในส่วนที่ต้องการทดสอบตามที่ต้องการ เพื่อท่องไปตามที่ต้องการที่ไม่ต้องการให้ตัวจริงเป็นตัวอย่างที่ต้องการ ผู้จัดทำต้องตรวจสอบตัวอย่างที่ต้องการ</p> <p>4. ตูนเล็กกว่าตัวจริงมากต้องรักษาและรักษาความปลอดภัย ก่อนนำตัวจริงมาใช้งาน</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>มาตรฐานที่ต้องการให้ตัวจริงเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อไปนี้</p> <p>3. ตูนเล็กกว่าตัวจริงมากต้องรักษาและรักษาความปลอดภัย เพื่อท่องไปตามที่ต้องการที่ไม่ต้องการให้ตัวจริงเป็นตัวอย่างที่ต้องการ ผู้จัดทำต้องตรวจสอบตัวอย่างที่ต้องการ</p> <p>4. ตูนเล็กกว่าตัวจริงมากต้องรักษาและรักษาความปลอดภัย ก่อนนำตัวจริงมาใช้งาน</p>

หน้า 15 ห้องห้อง 4/7 ห้อง
นางสาว ณัฐรุ่งอรุณรัตน์ ผู้รับรอง

ข. ช่วงปีค่าเฉลี่ยการบริโภคประวัติ

ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์	ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์	ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์
<p>1. ทรัพยากรากฐานฯ</p> <p>1.1 ສูงพูนประเวศ</p> <p>- เมื่อเปิดต้านามการพืชน้ำต้องการจะมีสูงพูนประเวศเป็น 8 ขี้น จำนวน 1 อาทิตย์ จึงทำให้สูงพูนประเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ก็ยังไม่ได้ต้องการมีการลดลงแบบต่อเนื่องเรื่อยๆ ไปถัดขึ้น และปริมาณโดยรอบเป็นส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มที่มีสูงพูนประเวศ โดยรอบซึ่งประกอบด้วย หาดเพียง ชายหาดและหิน ส่วนใหญ่ จึงทำให้เกิดความกังวลมากสำหรับผู้คนในอนุภาคต์ ดังนั้น การบริโภค^๒ ของทรัพยากรากฐานฯ ไม่ได้ผลลัพธ์ของภัยธรรมชาติในระดับที่สำคัญ - เมื่อเปิดต้านามการ สูงพูนประเวศที่ต้องการจะรักษาในปัจจุบัน^๓ ส่วนใหญ่ อีกทั้งที่ได้ยกมาคาดคะเนน้ำคงจะมีตัวเลขที่ต้องการจัดตั้ง^๔ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว สำนักปลูกผักต้น^๕ เหล่านี้จะสนับสนุนภัยธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว แต่จะต้องจัดตั้ง^๖ รวมทั้ง มีแนวร่องรอยตามที่ต้องการจะรักษาอย่างต่อเนื่อง^๗ หากชั้นบนสุด ดังนั้น ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์ใน^๘ ระยะปัจจุบัน</p> <p>1.2 ทรัพยากรดบินและ การซ่อมสร้างทั่วไป</p> <p>- เมื่อเปิดต้านามการ พบว่าต้องการจะรักษาในปัจจุบัน ที่มีที่ดินอยู่ในสภาพดี แต่ต้องการจะรักษาในสภาพดี^๙ ให้ดีกว่าเดิม แต่ที่ดินในปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพดี^{๑๐} ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ดีที่สุดในท้องที่^{๑๑} ทางด้านต้นท่อน้ำ ดังนั้น ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์ ในปัจจุบัน จึงต้องมีการซ่อมแซมและรักษาอย่างต่อเนื่อง^{๑๒} ให้ดีกว่าเดิม แต่ที่ดินในปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพดี^{๑๓} ทางด้านต้นท่อน้ำ ดังนั้น ผู้核算งบประมาณที่ต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์ ในปัจจุบัน จึงต้องมีการซ่อมแซมและรักษาอย่างต่อเนื่อง^{๑๔}</p> <p>1.3 คุณภาพอากาศ</p>	<p>มาตรฐานปัจจุบันและมาตรฐานที่ต้องรักษา</p> <p>คุณภาพอากาศที่ต้องรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์^{๑๕} และการดำเนินการที่ต้องรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์^{๑๖} และการดำเนินการที่ต้องรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์^{๑๗} และการดำเนินการที่ต้องรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์^{๑๘} และการดำเนินการที่ต้องรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องรักษาระบบที่มีผลลัพธ์^{๑๙}</p>	<p>มาตรฐานปัจจุบันและมาตรฐานที่ต้องรักษา</p>

ผู้จัดทำแบบฟอร์ม/ตัวอักษร	ผู้จัดทำแบบฟอร์มที่สำคัญ	มาตรฐานที่อยู่องค์รวมและมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สมบูรณ์	<p>จะมีค่าประมาณ 3.01 กก/วัน และ เนื้อจราชน้ำเสียที่ทางบริษัทจัดการ จดไว้ สามารถนำ CO₂ ไปใช้ได้ 4.24 กก/วัน นอกราชอาณาจักรเป็น</p> <p>รถชนน์ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในน้ำเสียที่ทางบริษัทจัดการ และสำหรับน้ำเสียที่ทางบริษัทจัดการ จึงต้อง และหากต้องนำส่วนของน้ำเสียไปดูแล ซึ่งสามารถลดปัญหาการ ไม่สะอาดน้ำ ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการน้ำเสียให้ในระบบ โดยเฉพาะส่วนที่ ที่เรื่องมีปัญหามากย่นอย่างเดียวที่บ้านจัดตั้ง ซึ่งจะสามารถ ช่วยลดปัญหาน้ำเสียของน้ำเสียที่ทางบริษัทจัดการที่ต้องดูแลหนึ่ง</p> <p>- การนำไปดำเนินโครงการ จะทำให้มีรายพหุประสงค์ ที่ดูแลน้ำเสีย-อุตสาหกรรมที่ โครงการน้ำเสียอย่างต่อเนื่องไม่ได้ จึงอาจก่อให้เกิดสิ่งต้องดูแล หรืออาจก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของโครงการให้หายไป แต่ผลกระทบจะเป็นตัวสำคัญในการดำเนินโครงการน้ำเสียที่ต้องดูแล</p> <p>อาคารพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องดูแล เช่น ที่ทำการของรัฐและบ้าน ทางตอนใต้มีความต้องดูแลอย่างมาก ที่ทำการของรัฐและบ้านที่ต้องดูแล การก่อสร้างของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ต้องดูแล เช่น ถนน ความล้มเหลวที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุด</p> <p>- ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินงานรื้อถอนเสียภาระน้ำ 109.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีค่าเดือนภาระต่อเดือนที่ต้องจ่ายให้เสียที่ เกิดขึ้นน้ำเสียในโครงการให้โดยไม่ทราบต่อมาต้องรับภาระน้ำที่ห้องน้ำของบ้าน จะบัญชีแยกต่อส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนที่ห้องน้ำ โดยไม่มีการระบุรายที่ห้องน้ำ ลงสูญเสียมากขนาดนี้ แต่ในส่วนน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องการจะต้องรับภาระที่คือ ทุกอย่างที่มีในห้องน้ำ</p>	<p>มาตรฐานที่อยู่องค์รวมและมาตรฐานที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>	<p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p> <p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>
1.4 เสียงและภาระเสียง	<p>1.4.1 เสียงที่มาจากเครื่องจักร</p> <p>เครื่องจักรที่มีเสียงมากที่สุดคือเครื่องจักรที่ต้องดูแล 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้มาซึ่งความเสียงมากที่สุด</p> <p>- จัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์-กิโลวัตต์ ที่ดูแลน้ำเสียที่ต้องดูแล 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้มาซึ่งความเสียงมากที่สุด</p> <p>การดูแลเช่น</p> <p>ห้อง 17 ห้องน้ำด้านหลัง ห้อง 46 ห้องน้ำด้านหลัง</p>	<p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>	<p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>
1.5 ทรัพยากรอนามัย	<p>1.5.1 ทรัพยากรอนามัย</p> <p>จะได้นำการดูแลดูแลน้ำเสียที่ต้องดูแล 40 มก./ล. ตามมาตรฐานที่ต้องดูแล จะเป็นการนำน้ำที่ต้องดูแล 30 มก./ล. ค่าของน้ำที่ต้องดูแล เหมือนกับน้ำที่ต้องดูแล 40 มก./ล. ตามมาตรฐานที่ต้องดูแล ประมาณ 2 ชุด (ภาชนะที่ 2) และบ่อคอกจดจุ่นมาก น้ำที่ต้องดูแล 2 ชุด (ภาชนะที่ 1) ให้ได้ BOD, SS, (ภาคที่ 2(1))ต้นน้ำดูแล ได้แก่ BOD, SS,</p>	<p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>	<p>มาตรฐานที่ดูแลรักษาและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์</p>

ผู้จัดการชุมชนและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ประสิทธิภาพดีเยี่ยม	มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยม
2. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจและบุคลากร	<p>1. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจและบุคลากร</p> <p>พื้นที่โดยรอบในลักษณะเป็นที่ว่างเปล่า เช่น ร่องรอยเดิมของบ้านเรือนที่ถูกทำลาย หรือเศษไม้ หิน กระดาษ เป็นต้น ที่อาจเป็นแหล่งอนุพันธ์ของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ ซึ่งสามารถส่งตัวเชื้อไปสู่มนุษย์ได้</p> <p>2. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจและบุคลากร</p> <p>พื้นที่โดยรอบในลักษณะเป็นที่ว่างเปล่า เช่น ร่องรอยเดิมของบ้านเรือนที่ถูกทำลาย หรือเศษไม้ หิน กระดาษ เป็นต้น ที่อาจเป็นแหล่งอนุพันธ์ของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ ซึ่งสามารถส่งตัวเชื้อไปสู่มนุษย์ได้</p>	<p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p>
ผู้จัดการชุมชนและบุคลากร	<p>3. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>- เมื่อปิดดำเนินการจะมีกรรมการตามตัวอย่างการใช้ประโยชน์ทดแทน</p> <p>110.17 ลบ.ม./วัน โดยจะต้องปรึกษาแล้วประเมินก่อนที่จะดำเนินการปิด</p> <p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p>
ผู้จัดการชุมชนและบุคลากร	<p>- ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยม ให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p>การพยายามยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีเยี่ยม ให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยม ให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p>การพยายามยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีเยี่ยม ให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ</p>	<p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น</p>

ผู้จัดระบบ/ตัวบูรณาการ	ผู้จัดระบบและดูแลรักษาที่สำคัญ	ผู้จัดระบบและตรวจสอบภายในของมูลฝอยตามที่ได้ระบุ	มาตรฐานการดูแลรักษาของมูลฝอย
3.2 การรับตัวรับน้ำเสีย แหล่งสัมภารัต	ห้องทึบดูดของชั้นบน เก็บน้ำเสีย สำหรับเก็บน้ำเสียตามคาดพิจ สามารถสำรองน้ำไว้ได้ในอัตรา 6.39 ลิตร/วินาที ขนาด 6.39 ลิตร/วินาที ขนาดห้องดูดของชั้นบน ซึ่งมีกำลังปั๊วหัวดูดที่ครองตัวให้มีอัตราการไหลเข้ามาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ของน้ำที่ใช้สูงสุด	- โครงการน้ำเสียสีเหลืองที่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษาทางสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้ จัดให้มีห้องดูดของชั้นบนและห้องดูดของชั้นกลางโดยห้องดูดของชั้นกลาง ให้มีความกว้าง 6.39 ลิตร/วินาที ขนาด 6.39 ลิตร/วินาที ขนาดห้องดูดของชั้นกลาง สูงที่ระดับบาน้ำเสียสูงและบันทึกเวลาที่ได้รับน้ำเสียตามเวลาที่ได้รับน้ำเสีย และลงมาสู่ชั้นล่าง ดังนั้น ผลกระทบจะลดลงต่อตัวรับน้ำเสีย	1. ห้องดูดของชั้นบนสำหรับนำเสียข้อมูลของน้ำเสียออกทางชั้นบนได้อย่างรวดเร็ว โดยติดตั้งระบบป้องกันน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด (เพื่อรับน้ำเสียสีเหลืองจากห้อง พักอาศัยที่อยู่เบื้องบน 2 ชุด) [รับน้ำเสียได้ต่อเนื่องต่อเนื่อง (กดที่ 1) และต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง (กดที่ 2) (กดที่ 2) ของอุปกรณ์ปั๊มน้ำ] นำปั๊มน้ำสีเหลืองดูดของน้ำเสียที่ห้องดูดของชั้นล่าง (ก้าพที่ 2(1)) ประรอบเป็นครั้งๆ
		มาตรฐานการดูแลรักษาของมูลฝอย	มาตรฐานการดูแลรักษาของมูลฝอย

ผลการทดสอบ/ตัวอย่าง	ผู้ทดสอบและล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานข้อปฏิบัติทางด้านคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่ส่งตรวจ	มาตรฐานที่ส่งตรวจ
		<p>2. จุดให้สิ่งของสูตรเข้าทางห้องน้ำที่มีความรุนแรงไปสู่คุณครูและปรับปรุงคุณภาพของน้ำดื่มน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อยืด</p> <p>3. จุดให้สิ่งของสูตรเข้าทางห้องน้ำที่มีความรุนแรงไปสู่คุณครูและปรับปรุงคุณภาพของน้ำดื่มน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อยืด</p> <p>4. จุดให้สิ่งของสูตรเข้าทางห้องน้ำที่มีความรุนแรงไปสู่คุณครูและปรับปรุงคุณภาพของน้ำดื่มน้ำเสียไปจำกัดอย่างส่วนมาก เพื่อ</p> <p>5. จุดให้สิ่งของสูตรเข้าทางห้องน้ำที่มีความรุนแรงไปสู่คุณครูและปรับปรุงคุณภาพของน้ำดื่มน้ำเสียไปจำกัดอย่างส่วนมาก เพื่อ</p>	<p>มาตรฐานที่ส่งตรวจ</p> <p>คุณภาพสูงและลดลง</p>
3.3 การทดสอบรายการอุปกรณ์	ผู้ทดสอบทั้งหมดที่สำคัญ	<p>- เมื่อได้ดำเนินโครงการตามที่ตั้งขึ้นตามโครงการจะประเมินได้ยังไง</p> <p>ในครองน้ำที่ให้สิ่งของสูตรเข้าทางห้องน้ำจะต้องมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ออกสู่ภายนอกจากทำให้เกิดปัจจัยหน้าที่รวม แต่เมื่อเวลาทางโครงสร้าง</p> <p>วางแผนจะมีการซ่อมแซมทั้งหมด ลงที่ห้องน้ำและห้องน้ำสุขาจะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ระบบและแม่พิมพ์ของเครื่องดูดซูบจะต้องสามารถทำงานได้ตามที่ตั้งไว้</p> <p>โดยใช้ช่องทางน้ำเพื่อเก็บเชื้อตัวในห้องน้ำส่วนนี้ภายในโครงการ</p> <p>ก่อนจะนำออกห้องท่าน้ำทันที 0.0013 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตรา</p> <p>การระบายน้ำที่สูงกว่า 0.0147 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>หน้า 20 ทั้งหมด 46 ที่</p> <p>ลงที่ 0 ผู้รับ</p> <p>ผู้รับ ผู้รับ</p>

ผู้จัดทำแบบฟอร์ม	ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มที่ส่งเข้ามายังหน่วยงาน	มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม	มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
พัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ผลิตภัณฑ์และบริการให้ก้าวไกล	<p>พัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ผลิตภัณฑ์และบริการให้ก้าวไกล</p> <p>จราจรที่ล่าช้ามากขึ้น ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่เข้มข้น ขณะเดียวกัน การให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าติดต่อขอ ที่ปรึกษา</p> <p>2. ความสามารถในการติดตามและประเมินผลงานที่เข้ามาเก็บข้อมูล รายบุคคลจัด เมื่อโปรดดำเนินโครงการ มีปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการได้ เช่น ประมาณ 1.64 ลป.ม./วัน ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ของผู้อำนวยการส่วนราชการ สำนักงานเขตฯ แต่ไม่สามารถจัดสรรเวลา ที่มีความสอดคล้องในภาคบูรณาภิการได้ ทุก 1-2 วัน ดังนั้น ผู้อำนวยการจึงต้องหันมาจัดการกิจกรรมอื่นๆ แทน ทำให้ขาด ของผู้สำรวจที่เข้ามายังหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด ในโครงการในระดับต่อไป</p> <p>- เมื่อโปรดดำเนินโครงการจะมีความต้องการปริมาณมากกว่าที่ให้มา KV/A โดยต้องปรับปรุงจัดทำให้ทันตามความต้องการ สำหรับส่วน ที่ไม่บูรณาภิการสามารถจัดให้พร้อมจัดทำได้ทันท่วงทัน เช่น ตั้งแต่การติดต่อขอรับบริการจนกระทั่งได้รับเอกสารตอบกลับให้ทันท่วง ที่จะต้องดำเนินการต่อไป</p> <p>3. การใช้เวลาในการดำเนินการที่นาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วง ที่จะต้องดำเนินการ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ แต่ยังคงดำเนิน การต่อไปได้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ แต่ยังคงดำเนินการต่อไป</p>	<p>5. จัดให้มีพัฒนาการตามส่วนราชการเป็นโครงสร้างเชิงพาณิชย์ ประวัติชั้นนำไปที่พัฒนาตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม</p> <p>6. จัดให้มีแผนงานโดยทั่วไปของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หลังจากที่เก็บข้อมูลไปยังที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้ว พร้อมเปลี่ยนถูกต้อง ให้รองรับความต้องการที่เข้ามายังหน่วยงาน</p> <p>7. จัดให้มีพัฒนาการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ทางพัฒนาและนวัตกรรม ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนราชการ สำนักงานเขตฯ รวม มาเป็นรายละเอียดอย่างละเอียด หมายเหตุสำคัญคือดำเนินโครงการต้องรับ แจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มของไปรษณีย์ นำสืบสานจากภารกิจที่อยู่ในพัฒนาอย่างรวดเร็วทันทีที่ได้รับ</p> <p>8. ระยะนี้จะต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดูแล พัฒนา หนังสือพิมพ์ให้พนักงานที่เข้ามายังหน่วยงานได้รับทราบ ไม่ใช่รับ เพื่อเป็นการลดปริมาณภาระ</p> <p>1. จัดให้มีแหล่งศึกษาดูงานที่สนใจในภารกิจของหน่วยงาน ประจำ</p> <p>2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว</p> <p>3. ติดต่องบประมาณเดือนละเดือน รวมถึงสถาบันที่ดำเนินการให้พัฒนา ต่างๆ และชุมชนที่พัฒนา ให้ไปรับตัวแทนหน่วยงานและรับฟัง ตัวแทนของหน่วยงานที่พัฒนา ตัวแทนหน่วยงานที่พัฒนา ให้รับฟัง ตัวแทนของหน่วยงานที่พัฒนา ให้รับฟังตัวแทนหน่วยงานที่พัฒนา</p> <p>4. กรณีที่เพิ่มพื้นที่ของหน่วยงาน ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้ติดต่อหน่วยงาน น้องบ้าน ยังคงดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่พัฒนา สำหรับการปรับเปลี่ยน ตั้งแต่การติดต่อหน่วยงานที่พัฒนา สำหรับการปรับเปลี่ยน ที่จะต้องดำเนินการต่อไป</p>	<p>มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม</p> <p>มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม</p> <p>มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม</p> <p>มาตรฐานการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม</p>
ผู้จัดทำแบบฟอร์ม			

ผลการทดสอบ/ตัวเลข	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานชี้วัดของน้ำเสียและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ	มาตรฐานด้านสุขาภิบาลตามมาตรฐานสากล
คุณภาพด้านเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ	<p>5. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>6. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>3.6 การทดสอบน้ำตาม</p> <p>- เมื่อประมวลผลค่ามลภาวะในทางชลประทานพบว่ามลภาวะของจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนศรีบูรพาสาย 28 ถนนสุขุมวิท 63 (เขอกัมย์) และถนนสุขุมวิท 22 จากการประเมินในสภาวะต่างๆ สามารถวัดได้แม่น้ำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นแต่ส่วนพื้นที่ต้องการให้บรรลุ คงเดิม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนสุขุมวิท 28 เป้าหมายเพลิงไหม้ชั้นชา 0.0989 เป็น 0.1254 สภาพความคล่องตัวของชั้นภายนอกดีตามที่ต้องการ - ถนนสุขุมวิท 63 (เขอกัมย์) เป้าหมายเพลิงไหม้ชั้นชา 0.5902 เป็น 0.6034 สภาพความคล่องตัวของชั้นภายนอกดีตามที่ต้องการตามเดิม - ถนนสุขุมวิท 28 เป้าหมายเพลิงไหม้ชั้นชา 0.2322 เป็น 0.2587 สภาพความคล่องตัวของชั้นภายนอกดีตามที่ต้องการตามเดิม <p>แต่ทางโทรศัพท์ได้ติดต่อผู้ดูแลน้ำด้วยเบอร์ 094-222-2222 เพื่อยืนยันว่าไม่มีการซึ่งกัดกร่อนใดๆ ที่จะ影晌ต่อการประเมิน</p> <p>เมื่อโปรดดำเนินการให้อยู่ในระดับที่ต้องการตามเดิม</p>	<p>5. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ 1 ครั้ง</p> <p>6. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ 1 ครั้ง</p> <p>1. จดให้ไว้ที่จุดติดต่อของบริษัทฯ จำนวน 53 คัน ตามที่ต้องการในราย ลักษณะติดต่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อตามข้อมูลโดยกรุงเทพมหานคร (ก.ศ. 2544) และห้ามประวัติการติดต่อ ก.ศ. ทั้งน้ำที่ต้องการให้บรรลุในที่ตั้ง ไว้ใช้เป็นที่จอดรถโดยอัตโนมัติทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่ต้องการ</p> <p>2. จดให้ไว้ที่จุดติดต่อของบริษัทฯ ตามที่ต้องการให้บรรลุ ให้อ่านให้ฟัง ก็ติดตามการจัดการ</p> <p>3. ติดเชื้อราและแบคทีเรียที่ต้องการให้บรรลุ "ไม่เกินสี่ต่อหนึ่ง" ที่จะเป็นมาตรฐานค่าการยอมเห็นได้ตามที่ 2 ต้นข้อผู้รับทราบ</p> <p>4. จดให้ไว้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อิทธิพลในการปฏิบัติงานนั้น ส่วนบุคคลจำยอม ตลอด 24 ชั่วโมงถึงวันเสาร์ เย็น ตามที่ขอ เอกสาร 28 ติดป้ายบอกวันที่ 22 เพื่อยืนยันการลดเวลาให้ดูดีเท่าที่</p> <p>5. จดให้ไว้ระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณ จราจรเพิ่มเติมในแหล่งที่จอดรถขององค์กร ในที่นี้ ถนนสุขุมวิท 63 ที่ติดต่อผู้ดูแลน้ำด้วยเบอร์ 094-222-2222 เพื่อยืนยันว่าไม่มีการซึ่งกัดกร่อนใดๆ ที่จะ影晌ต่อการประเมิน</p>	<p>คุณภาพด้านเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p>
คุณภาพด้านเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ	<p>5. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ 1 ครั้ง</p> <p>6. ติดเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ สำหรับน้ำเสียที่ต้องการให้บรรลุ 1 ครั้ง</p> <p>1. จดให้ไว้ที่จุดติดต่อของบริษัทฯ จำนวน 53 คัน ตามที่ต้องการในราย ลักษณะติดต่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อตามข้อมูลโดยกรุงเทพมหานคร (ก.ศ. 2544) และห้ามประวัติการติดต่อ ก.ศ. ทั้งน้ำที่ต้องการให้บรรลุในที่ตั้ง ไว้ใช้เป็นที่จอดรถโดยอัตโนมัติทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่ต้องการ</p> <p>2. จดให้ไว้ที่จุดติดต่อของบริษัทฯ ตามที่ต้องการให้บรรลุ ให้อ่านให้ฟัง ก็ติดตามการจัดการ</p> <p>3. ติดเชื้อราและแบคทีเรียที่ต้องการให้บรรลุ "ไม่เกินสี่ต่อหนึ่ง" ที่จะเป็นมาตรฐานค่าการยอมเห็นได้ตามที่ 2 ต้นข้อผู้รับทราบ</p> <p>4. จดให้ไว้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อิทธิพลในการปฏิบัติงานนั้น ส่วนบุคคลจำยอม ตลอด 24 ชั่วโมงถึงวันเสาร์ เย็น ตามที่ขอ เอกสาร 28 ติดป้ายบอกวันที่ 22 เพื่อยืนยันการลดเวลาให้ดูดีเท่าที่</p> <p>5. จดให้ไว้ระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณ จราจรเพิ่มเติมในแหล่งที่จอดรถขององค์กร ในที่นี้ ถนนสุขุมวิท 63 ที่ติดต่อผู้ดูแลน้ำด้วยเบอร์ 094-222-2222 เพื่อยืนยันว่าไม่มีการซึ่งกัดกร่อนใดๆ ที่จะ影晌ต่อการประเมิน</p>	<p>คุณภาพด้านเชื้อราและแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p> <p>มาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่ต้องการให้บรรลุ</p>	

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวบูรณา	ผลการประเมินและอัปเดตข้อมูลสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรฐานด้านความยั่งยืนและล้อม
3.7 การระดมภัยและการบริหารจัดการด้านมนุษย์และภัยอุบัติเหตุ	<p>1. ความต้องการของพนักงานที่เข้มข้นอย่างมากในทางบุคคล จึงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนองค์กร โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ ผู้บริหารไปจนถึงบุคลากร</p> <p>2. ดำเนินการรับตัวบุคคลที่มีความสามารถสูงในระดับต่ำ</p> <p>3. การบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภัยธรรมชาติที่สำคัญ เช่น พายุ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	<p>6. จัดให้มีการบริหารภัยธรรมชาติในคราวนี้ให้ดีและทันท่วงที 2 ตัวบทที่ 5 และบทที่ 5(1) และไม่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าให้ขาด然โดยใช้การรักษาไว้ก่อน ที่จะเกิด พร้อมจัดการให้ดีที่สุด ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสมดุลของภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>7. ขอรับทราบภัยธรรมชาติที่สำคัญในปัจจุบัน ไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่ไม่แน่นอน ให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดการให้ดีที่สุด ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสมดุลของภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานด้านความยั่งยืนและล้อม</p>

ผู้กระทำประวัติเดียว ผู้กระทำประวัติเดียว	ผู้กระทำประวัติเดียวที่สำคัญ ผู้กระทำประวัติเดียวที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาภัยและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
<p>สมสูงมาพัฒนาต่อไปได้ และคาดการณ์ส่วนของ โครงการที่ยังขาด ที่น 1-2 ไม่สามารถผลิตทำให้เกิดการระบาดของเชื้อตัวและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผ่านช่องทางเครือข่ายทางภาคใต้ สามารถตรวจสอบผลกระทบจากการปฏิบัติทางด้าน "ดีเอ็นเอ" ได้</p> <p>4. ผู้กระทำประวัติเดียวที่มีความต้องการเข้าชมหรือเข้าชมวิสัยทัศน์เบิกบาน กิจกรรมการค้าดำเนินโครงการ บริษัทที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของภัยไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ในส่วนที่นี้ เกิดจากผู้เสียแลบด้วยสิ่งของลูกค้า แสดงการทำางานอย่างเคร่งครัด ปรับอากาศ จากการประชุมไม่พบว่ามีอุปกรณ์ที่สูงกว่าที่กำหนด ประมาณ 0.001 °C ต่อวัน ผลกระทบที่บังคับโดยปรึกษา</p> <p>1. ห้องน้ำ公共ห้องน้ำที่มีความไม่ถูกสะอาด ที่ล้วนๆของห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลอย่างดี ไม่ได้รับความสุขาดูแลอย่างดี ผู้คนจำนวนมากอยู่และใช้ห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการติดเชื้อในห้องน้ำ โดยไม่มีการล้างมือโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และไม่สามารถลดจำนวนเชื้อตัวได้ตามที่ต้องการ แต่เมื่อห้องน้ำไม่ถูกดูแลอย่างดี เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ส่งออกพื้นที่ คาดว่าพานิชย์ซึ่งมีสภาพพื้นที่ พื้นที่สูงต่ำที่สำคัญคือตัวนำการอนุรักษ์ต่อไปได้ในอนาคต ทางโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ประโยชน์กับได้ความต้องการที่ต้องการที่จะรับรองให้กับผู้คนที่ต้องการ การประเมินให้ทำกับบริษัทอย่างที่ต้องการที่จะรับรอง น้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่</p>	<p>มาตรการรักษาภัยและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	

ผลการทดสอบ/ตัวอย่าง	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานที่องค์ประกอบและมาตรฐานที่มีผลลัพธ์ทางเชิงบวก	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ
2. ทดสอบโดยเครื่องตรวจวัดเครื่องมือด้วยร่อง	<p>ผลการทดสอบที่สำคัญ</p> <p>- การดำเนินกิจกรรมของครุภัณฑ์ตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบที่ผู้คนในบ้านเข้ามายังเพื่อสาธารณะสุข ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างน่าพอใจมากับข้อจำกัดของตัวอย่างที่มีผลลัพธ์ทางเชิงบวกและการซึ่งกันและกันไม่สอดคล้องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่มาจากการซึ่งกันและกันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการให้ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต</p> <p>- จากการตรวจสอบรายการไปรษณีย์ที่ติดตามภูมิภาคท้องถิ่นที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความไม่พึงประสงค์ติดต่อผู้เดียวในพ.ศ. 2518 พบว่าพื้นที่ตรวจของบ้านที่ติดตามไปรษณีย์อยู่อาศัยหานานและ (ลีสซิ่ง) บริเวณหมู่บ้าน 2.38 ให้ไปรษณีย์ที่ติดต่อผู้เดียวอยู่อาศัย อาจเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการไปรษณีย์ที่ติดต่อภิกษาซึ่งให้ไปรษณีย์ไม่เกินสักหกสัปดาห์ 10 หมู่ที่ติดตามไปรษณีย์ที่ติดต่อภิกษาซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัยซึ่งเป็นสถานที่จุดสามารถให้ไปรษณีย์ที่ติดตามไปรษณีย์ 2.38 โดย "ไม่ตัดและกัน"</p> <p>ข้อกำหนดการติดตามหลักการและต่อไปนี้</p> <p>- จ้ากการประเมินตัวคามลักษณะในการให้บริการชุมชนกับการเปิดดำเนินโครงการสนับสนุนได้ร่วมกับผู้ดูแล รวมไปถึงการชุมชนที่สามารถร่วมกับการติดตามอย่างพอเพียง</p> <p>ทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่ผู้รับบริการชุมชนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของตนที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกจากความไม่พึงประสงค์ គบดุมอย่าง พ.ศ. 2522 และขอรับผู้ดูแลในพื้นที่อย่างหนัก พ.ศ. 2544</p>	<p>มาตรฐานที่องค์ประกอบและมาตรฐานที่มีผลลัพธ์ทางเชิงบวก</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ</p> <p>ผู้รับ ลงชื่อ.....</p>

ผู้กระทำทบ/ตัวนำเบื้องต้น	ผลการทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลตามมาตรฐาน
ห้อง FAR, OSR, ระบบอย่างรุนแรง, ความรุนแรงของคาด รวมทั้งการจัดซื้อที่สีเขียวของโครงการ	ห้อง FAR, OSR, ระบบอย่างรุนแรง, ความรุนแรงของคาด รวมทั้งการจัดซื้อที่สีเขียวของโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าทางเศรษฐกิจ	<p>4.1 สร้างพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>ดังนั้น สามารถสร้างได้จากการปฏิรูปค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อม ในปริมาณที่ต้องครองการที่ทางด้านทรัพยากร การทางานและศักยภาพ ทั้งยังมีความต้องการใช้ที่ดินอยู่ด้วย</p> <p>4.2 สร้างอาชีวศึกษา</p> <p>- เมื่อโปรดดำเนินโครงการจะทำให้มีประโยชน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่นี้ที่เดียว ไม่มีผลกระทบทาง ระยะที่ไม่ควรมีต่อการสิ่งค้าเพื่อการอุดหนุน บริโภคของชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในท้องถิ่น มากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสังคมทางเศรษฐกิจ ในด้านต่อไปนี้</p> <p>- การก่อสร้างโครงการที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต พื้นที่ที่พักอาศัยที่มากขึ้น ย่านธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในเมือง เนื่องจากตัววัสดุที่มีอยู่ที่ชุมชนที่ต้องการที่จะลดลง ทำให้สามารถลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายในการซื้อขายที่ดิน ให้กับชุมชน การสร้างงานและการค้าขยายตัว ทำให้เกิดการเพิ่มรายได้และ ต่องานชุมชน จึงสามารถย้ายมาพำนักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ รวมทั้งน้ำ</p> <p>4.3 ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม</p> <p>วัฒนธรรมชุมชน</p>	<p>มาตรการทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการดูแลตามมาตรฐาน</p>	<p>ผู้นำ... 27 ห้องทุ่มดี A6 ผู้บริหาร ลงนาม</p> <p>ผู้นำ... 27 ห้องทุ่มดี A6 ผู้บริหาร ลงนาม</p>

ผู้กระทำการ/ตัวแทน	ผลการดำเนินการที่สำเร็จ	มาตรฐานและเกณฑ์ของนักเรียนและอาจารย์ที่ประเมินผล	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
4.4 ภารกิจภายใน	ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้กับผู้รับผิดชอบ หลักสูตร เพื่อประเมินผลปริภารกิจลาก่อนเข้าห้องสมุด และผู้พัฒนาตัวอย่าง ภายในในโครงการที่จะเข้าไปใช้บริการอย่างทั่วถ้วน - ไม่มีภารกิจ	มาตรฐานและเกณฑ์ของนักเรียนและอาจารย์ที่ประเมินผล หลักสูตรภายในให้บุคลากรทราบถึงความเข้มงวดในการเขียนในไฟล์ที่พิจารณาไม่ส่ง ผลกิจกรรมที่ขาดทิ้งภารกิจของสถาบันฯ ไม่เข้าขั้นมาตรฐานและ ทั่วถ้วนเดือย่างใด เนื่องจากมีสถานศึกษาอยู่หลายแห่งและหลากหลาย ระดับที่สามารถให้บริการได้อย่างพึงพอใจ - ไม่มีภารกิจ	มาตรฐานและเกณฑ์ของนักเรียนและอาจารย์ที่ประเมินผล - ไม่มีภารกิจ
4.5 ภารกิจภายนอก	ดำเนินการทำให้มีความหมายและชูช่องทางชูชากิจในที่ที่ดี โครงการและนักศึกษาเพื่อชี้แจงและสร้างภาพลักษณ์ดีให้กับภาคชุมชน สถานพยาบาลชุมชนในระดับต่ำ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใน เขตชุมชน และใกล้เคียงกับสถานพยาบาลทั้งสองรัฐและเอกชน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดต่อกัน ห้ามดำเนินการต่อไป เข้าร่วงบ้านเรือนของคนต้องเลี้ยงดูรายแห่ง หากดำเนินการต่อไปจะส่งปัญหา ที่สังคมว่าสถานการณ์ดำเนินการติดต่อกัน ประมวลมนภารกิจนักศึกษา "ติดต่ายังตั้งแต่ผู้สอนที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ" - ไม่ยอมรับการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นภารกิจสาธารณะที่ทาง โครงการได้จัดให้ในระบบสถาบันฯ ไม่คิดถือว่าเป็นภารกิจ สังคมภัยคงคบครับ ตั้งใจ ภารกิจที่มีภารกิจของโครงการจะหลั่งไหลเข้ามา ตัวเองอย่างแน่นอนและควบคุมไม่ได้ดี	มาตรฐานและเกณฑ์ของนักเรียนและอาจารย์ที่ประเมินผล - จัดการภารกิจและกิจกรรมของนักเรียนโดยคำนึงถึง น้ำที่ดูดซึมห้องน้ำ ฯลฯ โดยไม่เน้นเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณลักษณะที่ประเมินผลเพื่อเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วม ลงชื่อ.....	หน้า 28 ท่าน กานต์ A 6 หน้า 29 ท่าน กานต์ A 6 ลงชื่อ.....
4.6 อาคารห้องน้ำและ ความปลอดภัย	- ไม่ยอมรับการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นภารกิจสาธารณะที่ทาง โครงการได้จัดให้ในระบบสถาบันฯ ไม่คิดถือว่าเป็นภารกิจ สังคมภัยคงคบครับ ตั้งใจ ภารกิจที่มีภารกิจของโครงการจะหลั่งไหลเข้ามา ตัวเองอย่างแน่นอนและควบคุมไม่ได้ดี		

ผู้จัดทำแบบฟอร์ม	ผู้รับฟอร์ม	หมายเหตุ
4.7 กรณีขอรับสิ่งของอื่นที่สำคัญ	- จ้าวกรุงธนบุรีมีความพยายามเพียงพอในการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน กังวลของบ้านที่ 39 (ว.ส. 2537) บ้านที่ 47 (ว.ส. 2540) ออกตาม ความไม่พึงพอใจของบุคคลที่ไม่ดีต่อเจ้าของบ้าน แต่ในปัจจุบัน กังวลของบ้านคร 7.ส. 2544 พูดว่า ทางโศกนารถให้เชื้อไปบ้าน และ จะบ่นป้องกันบุคคลที่ไม่ดีต่อเจ้าของบ้านโดยการห้ามเดินทางเข้าบ้าน ลังสูบสามารถตัดขาดการสื่อสารกับบุคคลภายนอกไม่ได้รับตัวหนึ่ง ในขณะที่รอการซ่อมแซมที่เมืองจราลงดับไฟลิ่งของบ้านยังคงหายใจ ซึ่งต้องแก่ สถานที่สำหรับจราลงดับไฟลิ่งประจำวัน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ ที่ดินหนึ่อ เป็นระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงไฟลิ่งที่ โศกนารถภายในเวลา 10-15 นาที ซึ่งสถานที่สำหรับจราลงดับไฟลิ่งบ้านจะเป็น อุปกรณ์ในบ้านซึ่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซ่อมแซมได้รวดเร็ว แนะนำต่อไป ซึ่งจะต้องพิสูจน์ความสามารถซ่อมแซมที่ได้รับไฟลิ่ง (ดูรายที่ 8 ประกอบ) ต้องมี ไม่ใช่ไฟลิ่งให้มีจังหวะตามที่ดูแลพิสูจน์ โดยทางที่มีห้องซ่อมแซมโทรศัพท์ทางบ้านให้สามารถติดต่อทางบ้าน เพื่อบรรบกับบ้านการโทรศัพท์ด้วยตัวเอง ผลกระทบไม่ใช่ของบ้านที่จะอยู่ใน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ต้องมีการติดต่อทางบ้านที่จะต้องติดต่อทางบ้าน	มาตราการดูแลตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	1. จัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน รายละเอียดโศกนารถในปัจจุบัน ไม่ต้องมีการติดต่อทางโทรศัพท์ กังวลของบ้านบ้านที่ 39 (ว.ส. 2537) บ้านที่ 47 (ว.ส. 2540) ออกตามความไม่พึงพอใจ ของบ้านคร 7.ส. 2544 ให้ดำเนินการห้ามเดินทางเข้าบ้านโดยการห้ามเดินทางเข้าบ้าน 2. จัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้สูงกว่าที่ต้อง ^{ไว้ใจ} ประเมินหากพบว่ามีการส่องหาอย่างพิเศษ เนื่องจากมีการติดต่อทางโทรศัพท์ แก้ไขที่ต้อง ^{ไว้ใจ} 3. ติดต่อไปยังบ้านเจ้าของบ้านและตรวจสอบว่าได้รับแจ้งเตือนอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้บ้านได้ตรวจสอบรายการไฟฟ้าที่ทางบ้านที่ โศกนารถภายในเวลา 10-15 นาที ซึ่งสถานที่สำหรับจราลงดับไฟลิ่งบ้านจะเป็น ^{อุปกรณ์} อุปกรณ์ในบ้านซึ่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซ่อมแซมได้รวดเร็ว แนะนำต่อไป ห้ามนำสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามออกจากบ้าน และติดต่อเจ้าของบ้าน	มาตราการดูแลตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทางโทรศัพท์มือถือ 6 เทเลคอม/ครุ ตรวจสอบและตรวจสอบไฟฟ้าที่ติดต่อจราลงดับไฟลิ่ง โดยทางโทรศัพท์มือถือ 6 เทเลคอม/ครุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจ	ผู้ทรงคุณวุฒิและนายอธิบดีที่สำคัญ	มาตราฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างประเทศของ้อม	มาตรฐานด้านสังคมศพของ้อม
		<p>7. ทำภาระดูแลครอบครัวเป็นหัวใจของการช่วยเหลือที่สำคัญ ตามความต้องการของครอบครัว ให้เด็กและเยาวชนได้รับความปลอดภัยในครอบครัวที่ดี เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามทางเพศให้เด็กและเยาวชนได้รับความปลอดภัยในครอบครัวที่ดี</p> <p>8. กำหนดมาตรฐานพัฒนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เช่นเด็กที่มีภาระทางการเรียนที่มากเกินไป ไม่สามารถที่จะเข้าใจและเข้าใจสื่อสารภาษาไทยได้ พร้อมจัดให้มีบ้านเด็กดูแลเด็กวัยรุ่น 15 เมตร (เด็กปีชีวิตที่ 6) เพื่อคุ้มครองเด็กเสื่อมความเด็กวัยรุ่น 1.5 เมตร 2 แห่ง (เด็กปีชีวิตที่ 9) ดำเนินมาตรการดูแลเด็กในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง</p> <p>9. กำหนดมาตรฐานพัฒนาการโดยรวมของเด็ก ให้เด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษา ความคิดเห็นของเด็ก ต้องเข้าใจภาษาไทยได้ เช่นเด็กดูแลเด็กวัยรุ่น 140 เมตร สำหรับเด็กนักเรียน 375 ตารางเมตร (ภาพที่ 7) ไว้สำหรับรองรับเด็ก ไม่ต้องการ ก่อนเปิดเทอมใหม่ให้เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562</p> <p>10. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจังหวัดควบคู่กับเจ้าหน้าที่ฯ ให้เด็กสามารถเข้าถึงความปลอดภัยในครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินมาตรการสนับสนุนเด็ก และเด็กที่ขาดแคลน ให้เด็กเข้าใจความรับผิดชอบในตัวเด็ก การจราจรบนถนน ภาระหนักของเด็ก ไม่ให้เก็บจ้างเด็กที่เด็กเล็กเดินทางไกลไปกลับบ้านในแต่ละวัน แต่เด็กที่เดินทางไกลไปกลับบ้านในแต่ละวันจะได้รับสิทธิ์เดียวกัน พร้อมและเท่าที่อยู่ภายนอกในเดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน และ มกราคม การติดตามเด็กที่เดินทางไกล ให้เด็กได้รับความปลอดภัยที่ดีกว่าเด็กในเมือง</p> <p>11. ประเมินภาระสังคมเด็กในพื้นที่อย่างรอบคอบ ให้เด็กได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อไปที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าสู่สังคมได้เรียบลื่น ไม่ใช้ความรุนแรง ทางนักบุญให้เด็กเข้าสู่สังคมได้อย่างเรียบง่าย ไม่ใช้ความรุนแรง พฤศจิกายน 2562</p>	<p>มาตรฐานด้านสังคมศพของ้อม</p> <p>มาตรฐานด้านสังคมศพของ้อม</p>

ผู้กระทำประพฤติชั่ว	ผู้กระทำประพฤติชั่ว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามผลกระทบสังคม ศุภภาพสิ่งแวดล้อม
4.8 ความปลอดภัย สุขาธรรมชาติ	ผู้กระทำประพฤติชั่ว	<p>- ทางโทรศัพท์แจ้งภัยแล้วดูดซึ่งน้ำที่ตกอยู่ในบ่อและหยอด</p> <p>24 ชั่วโมง ณ สถานที่จราจรที่ไม่ได้จราจรเป็นสายไฟฟ้า สำหรับจุดรถบัส ห้องน้ำ ห้องน้ำ สถาปัตยกรรมไม่ถูกดูแล ที่ดินร่องรอยน้ำที่ดูดซึ่งน้ำที่ตกอยู่ในบ่อและหยอด</p> <p>โดยรอบพื้นที่โครงการในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก ดังนั้น การปฏิรูปดำเนิน โครงการจะต้องดูแลอย่างดี</p>	<p>12. ข้อความนี้มีผลโดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศใน ท้องที่รัฐศูนย์อุบัติเหตุ ในการเข้าร่วมแม่ข่ายภัยพิบัติ ให้รักษาไว้ เจ้าหน้าที่สำคัญเพื่อเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในกรุงเทพฯ แสงสีเหลืองที่ต้องติดไฟบนอาคาร ได้แก่ฯ แนวชายฝั่ง แนวแม่น้ำที่ต้องติดไฟสีเขียว ท่าฯ 6 เศรษฐกิจ</p> <p>1. จัดให้มีระบบปรับอากาศความปลอดภัยภายนอกสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกฯ ผู้เดินทางเดินทาง ระหว่างท้องที่แห้งแล้ง</p> <p>2. จัดให้มีจุดน้ำที่ดูแลดูแลรักษาความเรียบร้อยและควบคุมปลดภัยของ ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนทำความสะอาด</p> <p>ต้านภัยจากภัย</p>
4.9 ஆதிர்த்தியாறுபளை	ผู้กระทำประพฤติชั่ว	<p>1. แหงลงในชุมชนและครอบครัวในเดียวกัน ให้ผู้คนร่วมเดินทาง ตามแบบภูมิศาสตร์ที่อยู่ในบ้านไปร่วมกัน</p> <p>2. จัดให้มีที่พักสำหรับผู้เดินทางที่ไม่รู้จักทางโครงสร้างที่ได้ ขยายไปได้ตั้งแต่ที่ 9 โดยมีพื้นที่สีเขียวทางประมาณ 554 ตารางเมตร ติดต่อในส่วนต่อซึ่งกันที่ 1.01 ตารางเมตร/คน เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นที่พักผ่อนหลบฝนได</p> <p>3. ทำทางเดินสู่ภายนอกอาคารให้ชัดเจน สวยงามและ สะอาดตาอยู่เสมอ</p> <p>4. ร้อมแซมและหาสิ่งของที่หายไปและภายนอกอาคารให้หายไปอย่างรวดเร็ว หรือรักษาความสะอาดของที่หายไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>หน้า...31.....ที่ 6.....หน้า..... ดังรูป..... ผู้ร่วม.....</p> <p>ผู้ร่วม.....</p> <p>ผู้ร่วม.....</p> <p>ผู้ร่วม.....</p>

ผลการทดสอบ/ตัวบ่งชี้	หลักการของพัฒนาผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานขั้นอย่างต่ำและแนวโน้มที่จะบรรลุตามเป้าหมายของต่อไป	มาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานของสหประชาชาติและของไทย
2. គรรษามานะภารกิจที่ต้องปฏิบัติโดยรอบ	<p>- ลักษณะภารกิจที่ศูนย์บริการนิติบุคคล : บริโภคฟื้นฟูที่ได้รับการยกย่อง และลงทุนมากที่สุดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ที่มีความต้องการของภาค ประมาณ 2-4 ปี ขณะนี้มีอัตราความเสี่ยงความเสี่ยง 8 ถึง 12% ไม่สามารถล็อกกับ คาดการณ์โดยรอบ และลักษณะของภาคการค้าที่มีการขยายตัวแบบ ไม้อาดัด ที่มีความหลากหลายทันสมัย และมีการจัดตั้งนิคมขนาดใหญ่และพัฒนาที่สูง รองรับภาคที่เศรษฐกิจทางเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความ ขัดแย้งที่ความต้องการของภาคการค้าที่ต้องดำเนินการในระดับหนึ่ง</p> <p>- គรรษามานะภารกิจทางบ้าน : ความสนใจของภาครัฐในการมีมาตรการสนับสนุน ต่อการท่องเที่ยว 22,60 ล้านบาท ที่จะเป็นประโยชน์กับภาคการค้าที่มีศักยภาพ โดยรอบโดยรวม คาดการณ์ คาดการณ์ที่คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางกลับประเทศเพิ่มขึ้น โดยรอบ แต่อาจจัดตั้งนิคมขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ที่สุดคาดว่าจะมีผลกระทบ ในเรื่องของการจราจรและภัยคุกคามเช่นเดียวกัน</p> <p>- สื่อของภาคฯ : ทางโทรศัพท์สื่อสารให้สื่อทางภาคการค้าทราบโดยทันที หากต้องมีเพื่อให้เกิดความต้องการของภาคฯ และเป็นตัวนำ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคฯ ประดับ ภาคฯ ไม่มีภาษาและลักษณะที่ภาคฯ จัดตั้งและสนับสนุนเพื่อผลิตปัญญาและ สนับสนุนจราจรและการค้าที่ภาคฯ จัดตั้งและสนับสนุนเพื่อผลิตปัญญาและ ภาคฯ ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ภาคฯ จัดตั้งและสนับสนุนเพื่อผลิตปัญญาและ</p>	<p>5. จัดทำภารกิจทางพัฒนาไม่ต้องไปที่ต่างประเทศ ใช้ความสามารถและเทคโนโลยีใน และภายนอกภาคการ เช่น ไม่ต้องเดินทาง เป็นต้น</p> <p>6. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอยู่ในประเทศจัดตั้งสำนักงานของชาวต่างด้าว ไม่ประคับคับเพื่อป้องกันหัวของ</p> <p>7. ประกาศให้คนไทยทุกคนรักษาภารกิจของชาติ ไม่ต้องเดินทาง เพื่อให้ภัย พัฒน์ศรีเชียงใหม่ของประเทศไทย</p> <p>8. ให้แนวโน้มทั่วโลกสำหรับการทำธุรกิจที่ไม่เป็นภัย ทั่วไปยังไงก็ได้</p> <p>9. ทำการปลูกป่าและปรับเปลี่ยนที่นี่ใหม่ ถ้าหากตั้งไม่ได้ตาม รวมทั้งภาคติดต่อ กันตั้งไม่ให้สร้างภารกิจอยู่ต่อไป</p> <p>10. ถนนศึกษาไม่ใช่ถนนที่ลากภัยกันและรักษาพื้นที่สีเขียว</p>	<p>มาตรฐานสากลของสหประชาชาติและของไทย</p> <p>มาตรฐานของสหประชาชาติและของไทย</p>


ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ผู้จัดการทั่วไปและเด็กน้องสาวที่สำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร	ผู้จัดการทั่วไปของบ้านและญาติในครอบครัวที่ไม่ได้จบหลักสูตร
<p>- ความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า : ขาดรายรุ่นพ่อแม่ของลูกค้า ที่มาจากการพาณิชย์ และซึมซึมไปในเรื่องที่ทางลูกค้าเข้าใจไม่ถูก ซึ่งท่านเมืองและภาคีที่ร่วมอยู่ในครอบครัวโดยตรงบางส่วนลักษณะเพื่อการ พัฒนาศรีษะและศรีษะปัจจุบันในครอบครัวที่ไม่ตั้งใจในการติดตามข้อมูลโครงการ จึงมีความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า</p>	<p>- ความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า : ขาดรายรุ่นพ่อแม่ของลูกค้า ที่มาจากการพาณิชย์ และซึมซึมไปในเรื่องที่ทางลูกค้าเข้าใจไม่ถูก ซึ่งท่านเมืองและภาคีที่ร่วมอยู่ในครอบครัวโดยตรงบางส่วนลักษณะเพื่อการ พัฒนาศรีษะและศรีษะปัจจุบันในครอบครัวที่ไม่ตั้งใจในการติดตามข้อมูลโครงการ จึงมีความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า</p>	<p>- ความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า : ขาดรายรุ่นพ่อแม่ของลูกค้า ที่มาจากการพาณิชย์ และซึมซึมไปในเรื่องที่ทางลูกค้าเข้าใจไม่ถูก ซึ่งท่านเมืองและภาคีที่ร่วมอยู่ในครอบครัวโดยตรงบางส่วนลักษณะเพื่อการ พัฒนาศรีษะและศรีษะปัจจุบันในครอบครัวที่ไม่ตั้งใจในการติดตามข้อมูลโครงการ จึงมีความกังวลหลักที่สำคัญที่สุดของลูกค้า</p>

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ บริษัท ร.พ. แอลป์ แอนด์ ॲชเชอร์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

หน้า ๓๓ กันยายน ๒๕๖๖ หน้า
ลงชื่อ.....


ตารางที่ 2 ศูนย์มาตรฐานดัชนีความดิบของน้ำเสียและต่อมากาลังของโครงการอุตสาหกรรมชั้น 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาด ขนาด
ตั้งอยู่ที่ ถนนน้อยอ่อง 28 เทศบาลเมืองตันเนิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจอย	ตัวบ่งชี้ตรวจ	ค่ามิ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน serif ชื่อ	- ตารางอุปกรณ์ทุกๆ ชั่วโมงในห้องที่กำนั้นได้ในแต่ละวัน ลดผลกระทบที่มี	- การป้องกัน ความร้อน	- ต้องดูรายละเอียดที่มีการบรรยาย ก่อสร้างสำเร็จ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
2. คุณภาพน้ำ	- ตารางอุปกรณ์ที่มีการ และส่วนของการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับน้ำดูด และเก็บตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการสกัดและการผลิตส่วนต่างๆ ของน้ำดูด ของน้ำดูดสำหรับน้ำเสียที่ 2 ชุด และน้ำดูดจากดูดมาพนักที่ต่อ ระบบของอีก 2 ชุด (รูปภาพที่ 2 และภาพที่ 2(1) ประกอบ)	- BOD - SS - pH - Coliform Bacteria - Oil & Grease	- ทุก 1 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
3. แหล่งน้ำใช้	- ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดน้ำ เช่น เครื่องซับน้ำ วาล์ว หากพบเหตุการณ์ที่ดูดไม่ได้ตามที่กำหนดให้รีบตักที่ - ตารางอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งในท่อ ดำเนินการให้เข้าร่องส่วนแปลงโภคภัยที่ - ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดน้ำที่ 2 แบบน้ำพักประปา ถ้ามีการติดตั้งของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย และสามารถน้ำที่ไม่สามารถเข้าร่องได้ทางฝ่ายภายนอกจะต้อง ติดตั้งในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงสร้าง รวมทั้งห้องน้ำจุลทรรศน์ ไฟฟ้าในจุดต่างๆ	- ความสูงห้องน้ำต้องติดตั้งห้องน้ำ ประจำ (การรักษาห้องน้ำ)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน - ปีต่อไปทุก 4 เดือน	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
4. การจัดการขยะและน้ำเสีย	- ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ถ้ามีการติดตั้งของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย และสามารถน้ำที่ไม่สามารถเข้าร่องได้ทางฝ่ายภายนอกจะต้อง ติดตั้งในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงสร้าง รวมทั้งห้องน้ำจุลทรรศน์ ไฟฟ้าในจุดต่างๆ	- ปริมาณน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
5. พิพาก	- ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ถ้ามีการติดตั้งของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ไฟฟ้าในจุดต่างๆ	- การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้อุปกรณ์ที่ดูดเสียง	- ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ถ้ามีการติดตั้งของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ไฟฟ้าในจุดต่างๆ	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย	- ทุก 2 ครั้งปี ตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้
	- ตารางอุปกรณ์ที่ทำงานของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ถ้ามีการติดตั้งของระบบบำบัดที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโภคภัย ไฟฟ้าในจุดต่างๆ	- ความรู้ความเข้าใจ และติดต่อ การซื้อขาย	- ทุก 6 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาปิดดำเนินการ	- บริษัท ร.ท. และนร. แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้




สัญลักษณ์

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| □ ห้องล้วน | ▢ บ่อจังอุปกรณ์—วัสดุก่อสร้าง | — ท่อระบายน้ำซึ่งคร่าว |
| -oo บ่อเกราะ—กรองไว้อากาศ | ▢ ที่เก็บกองวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ | ระบบทะ悱ซึ่งคร่าว |
| ● ถังเก็บน้ำสำรอง | ▢ ที่เก็บกองวัสดุที่จะนำไปเปรียบเทียบกันที่อื่น | |
| ▨ ที่ข้าวสาลี | ← ทิศทางของระบบทุกที่เข้ามาย้ายในโครงการ | |
| ▨ ที่เก็บกองวัสดุ | ▢ บ่อ FACULTATIVE ขนาด $3.5 \times 4 \times 1.5$ m. | |
| ● ถังขยะแห้ง | ▢ บ่อตักตะกอนดิน ขนาด $5 \times 10 \times 1.05$ m. | |
| ○ ถังขยะเปียก | | |
- หน้า 35 ห้องน้ำ A6 ผู้รับ
ลงชื่อ ผู้รับ


ภาพที่ 1	การจัดผังบริเวณโครงการในช่วงก่อสร้างและบ่อตักตะกอนดิน	
----------	-------------------------------------------------------	--

ที่มา : บริษัท วี.ที.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


เบร็ฟ เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



RETENTION POND



SECTION (A)-A



SECTION (B)-B


หน้า 36 ห้องน้ำด... AL หน้า
จังหวัด ผู้รับผิดชอบ
ลงนาม ผู้รับผิดชอบ

ภาพที่ 1(2)

แปลนและภาพตัดบ่อตักตะกอนดินของโครงการ

ที่มา : วี.ที. แอนด์ พี.อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด




ภาพที่ 2

ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำของโครงการ
และจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่จุดระบายน้ำออกจากโครงการ



ที่มา : บริษัท วี.ที.แอลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เบริชท์ เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด




ການທີ 2(1)

ເປັນຮອບປະບົດໃຫຍ່ຮຽນ ສູງ ET-60 CT ແລະ ທ່າເກມບຸດກຳປັບຄວາມນຳກວ່ານຳ
ແຮມຂອງຈາກຮັບປັດໄສຢຣວັນ ເພື່ອປະເປົນຮັບຄິກາພບໂຮງຢາ

ຕົກສົງ ມີກຳນົດ ດັບກຳນົດ

ໜຶ່ງນາມ : ເປົນຮອບປະບົດ ແລະ ໄກສົງ ດັບກຳນົດ ທີ່ອາພພ່ອຍົດ ຈຳກັດ

ເປົນຮອບປະບົດ ຕອນເປົນຮອບປະບົດ ຈຳກັດ



สัญลักษณ์


- | | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| | น้ำดินอ่อน | | ดันแก้ว |
| | กระเบื้องหางมีน | | ดันกึ่งคอนเมด |
| | หญ้าแมลงเขียว | | ดันยิลิกินเนีย |
| | ดันปีบ | | ดันซบากช้อน |
| | เพื่อฟ้ำ | | |


ที่ดิน A6 หน้า

ที่ดิน 39 ที่ดิน Q ค่าที่ดิน

ผู้รับ:


ภาพที่ 3	ตำแหน่งที่ที่พักชั่วคราวและที่ดินทางการขนาดใหญ่	 0 5 10 15M.
ที่มา : บริษัท ว.ท.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		บริษัท เอ็น เอส คอนเซปท์เซอร์ฟ จำกัด





ทันที A1 ก้าวกระโดด A6 ทันที
 คงชื่อ ผู้รับรู้ ทันที O ผู้รับรู้

ภาพที่ 5	แล้วดูระบบจราจรภายในเมืองในต่อไปนี้	 0 2.5 5 10 15M.
ที่มา : บริษัท วี.ที.แอลนด์ แอนด์ พี.อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด	




หน้า A2 กั้นห้อง A6 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ภาพที่ 5(1)	แล็ต地形平面圖ในชั้นที่ 2	
-------------	----------------------	--

ที่มา : บริษัท วี.ที.แอลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด



ที่มา : บริษัท วี.ที.แอล.แอนด์ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด



ภาพถ่ายบริเวณจุดรวมพลนอกโครงการ



สัญลักษณ์

— จุดรวมพลนอกโครงการขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 62.50 เมตร

→ เส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลนอกโครงการ

← จุดถ่ายรูป


หน้า AH ห้องห้องน้ำ AH หน้า
คงที่ดิน บีบี ผู้รับทราบ

ภาพที่ 7

เส้นทางที่โครงการใช้เพื่ออพยพคนไปสู่จุดรวมพลนอกโครงการ

ที่มา : ผังเมืองกรุงเทพมหานคร และบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



สัญลักษณ์


- | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|
| | ม้าศินอ่อน | | ตันแมว |
| | กระเบื้องหางเติน | | ตันเข็มดองแดง |
| | หุญามาเลเยีย | | ตันยีลิกอินเดีย |
| | ตันบีบี | | ตันชบาช้อน |
| | เพื่องพ้า | | |

หน้า...A5 ทั้งหมด...A6 หน้า...
ลงชื่อ... ผู้รับรอง

ภาพที่ 8	แสดงขนาดของรถดับเพลิงและลาดらายทางดับเพลิง ไปยัง dane ทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ	 N
----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------

ที่มา : บริษัท วี.ที.แอลนด์ แอนด์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



สัญลักษณ์

- ผู้พักอาศัย
- กระเบื้องทางเดิน
- หอยูโนเมเลเชีย
- ต้นปีบ
- เศื่องฟ้า
- ต้นแก้ว
- ต้นไม้มีดอกแดง
- ต้นไม้ลอกอินเดีย
- ต้นท่านข้อ

(F)

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

ภาพที่ 9

แสดงการจัดและขนาดพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในโครงการ

0 5 10 15M. N

ที่มา : บริษัท วี.ที.แอลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด