



ที่ ทส 1009/ 11625

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7445  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท  
โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน  
66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตาม  
โฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14  
ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2548 วันที่ 4  
กรกฎาคม 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ให้  
ความเห็นไว้ ต่อมา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการ  
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น บันทึกรายข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 11625

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7445  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท  
โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน  
66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตาม  
โฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14  
ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2548 วันที่ 4  
กรกฎาคม 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ให้  
ความเห็นไว้ ต่อมา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการ  
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น บันทึกรหัสข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)


รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792



Handwritten signature and stamp of the Environmental Impact Assessment Office, including a date stamp '12/9/48'.

ที่ ทส 1009/ 11626



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตามโฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14 ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว

2/ ประชุม...

ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 11626

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน  
66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตาม  
โฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14  
ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792



ผู้ตรวจ  
ผู้แทน  
ผู้พิมพ์  
ผู้พิมพ์  
ไฟล์/ดส

ที่ ทส 1009/ 11624



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7444  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เสร็จไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท  
โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน  
66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตาม  
โฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14  
ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2548 วันที่ 4  
กรกฎาคม 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ให้  
ความเห็นไว้ ต่อมา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการ  
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค ท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ที่ ทส 1009/ 11624

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/7444

ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เสร็จสิ้นที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตามโฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14 ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2548 วันที่ 4 กรกฎาคม 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานโดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้ ต่อมา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว ประชุมครั้งที่ 35/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด โดยให้โครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค ท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-6157

โทรสาร 0-2279-2792

ผู้ตรวจ  
ผู้แทน  
ผู้พิมพ์  
ผู้รับ  
ไฟล์ดส

## เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 66-1-12 ไร่ (บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3008 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ตามโฉนด 117-0-67 ไร่) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 1 อาคาร (ก่อสร้างต่อจากอาคารศูนย์การค้า ชั้น L14 ขึ้นไปจนถึงชั้นหลังคา) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 509 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....61.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>การก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ เริ่มตั้งแต่ชั้นที่ L14 จนถึงชั้นหลังคา มีพื้นที่ ส่วนที่ปกคลุมดินประมาณ 2.15 ไร่ สภาพ ภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและ โดยรอบเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งการก่อสร้างโครงการ ไม่มีการปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ พื้นที่ อีกทั้งการออกแบบและก่อสร้าง ฐานรากของอาคารจะรองรับการทรุดตัวของดิน ทำให้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ประเทศบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>- ควบคุมภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มี ระเบียบและสะอาด วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุที่นำมาใช้ชั่วคราว มีการจัดวางให้อยู่เป็นหมวดหมู่ ส่วนเศษดิน หิน และวัสดุก่อสร้างจะจัดให้สถานที่เก็บรวบรวมใน ลักษณะกระเบอะคลุมซึ่งสามารถรับเศษวัสดุจนมี ปริมาณพอสมควรจึงเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่</p> <p>- เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และเศษวัสดุจากอาคารก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการให้ เรียบร้อยโดยเร็ว</p> <p>- ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหิน และดิน จากการ ขนส่งบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ให้ทำการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย</p>	-
1.2 ดิน	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>การก่อสร้างโครงการไม่มีการปรับพื้นดิน โดยพื้นที่ดินถูกคลุมโดยอาคารพลาซ่า ส่วนฐานรากซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งของเสาอาคาร โครงการนั้นเป็นฐานรากอาคารโรงแรมเดิมของ โครงการก่อสร้างโรงแรม ของบริษัทเวสต์เทรต เซนเตอร์กรุ๊ปโฮเทล จำกัด (ซึ่งต่อมาขาย กิจการให้แก่บริษัทเซ็นทรัลเวสต์ จำกัด) ตั้งฝั่ง</p>	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>- หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะต้องขน ย้ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ ให้หมด โดยเฉพาะเศษอิฐ เศษหิน ในบริเวณพื้นที่ที่ ต้องการเพาะปลูก เพื่อให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมกับการ ปลูกต้นไม้</p>	-

หน้า..... 2 .....ทั้งหมด..... 61 .....หน้า  
ลงชื่อ.....  .....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศและเสียง และความสั่นสะเทือน</p>	<p>Master Plan ของพื้นที่เซ็นทรัลเวสต์ในรูปแบบที่ 1 ดังนั้นจึงถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินทางด้าน ภายภาคเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการนั้นประกอบด้วยที่ตั้งของอาคารขนาดต่างๆ ดังนั้นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพดินของโครงการต่อพื้นที่โดยรอบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>– เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการ ต้องมีการเติมแร่ธาตุสารอาหารให้กับดินใหม่บริเวณดังกล่าว</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>– ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและวัดปทุมวนารามทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ช่วงงานก่อสร้างโครงการและสถาปัตยกรรม และงานติดตั้งสาธารณูปโภค มีความถี่ในการตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยทำการตรวจวัด</p> <p>1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>)</p> <p>– ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและวัด</p>
	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น งานขึ้นโครง งานแกะโครง งานแต่งผิว งานทำความสะอาด การขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศ นอกจากนี้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายชนิด เช่น CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> และฝุ่นละออง เป็นต้น มลพิษที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับค่าสำหรับการประเมินผลกระทบจากระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทางด้านทิศเหนือ และวัดปทุมวนารามทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ การซึ่งมีระยะทางห่างจากพื้นที่ก่อสร้างเท่ากับ</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>– ฉีดพรมน้ำบนพื้นที่ก่อสร้างและทางเดินรถชั่วคราว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>– จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง</p> <p>– ควบคุมคุณภาพรถยนต์ รถบรรทุก ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเข้มงวดในเรื่องที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือเสียงดัง โดยมี การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ และเครื่องจักรต่างๆ หากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมปฏิบัติงาน มีการชำรุด มีควันดำ จะถูกบริษัทผู้รับเหมาล้างห้ามเข้า มาปฏิบัติงานในเขตก่อสร้างอย่างเด็ดขาด</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>– ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและวัดปทุมวนารามทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ช่วงงานก่อสร้างโครงการและสถาปัตยกรรม และงานติดตั้งสาธารณูปโภค มีความถี่ในการตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยทำการตรวจวัด</p> <p>1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 2) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>)</p> <p>– ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและวัด</p>

ตารางแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ล่าช้า มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>50 และ 180 เมตร ตามลำดับโดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 76.5 และ 65.4 เดซิเบล เอ ตามลำดับ โดยระดับเสียงดังกล่าวสามารถลดลงได้ เมื่อโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขุดดิน การปรับพื้นที่ การเจาะและตอกเสาเข็ม และจากการจราจรโดยเฉพะาจะบรรทุกจากการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนบริเวณฐานเจดีย์วัดพุทธนารามฯ พบว่า แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างขึ้นได้ดินเพื่อเป็นที่จอดรถของอาคาร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างส่วนดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และการก่อสร้างอาคารอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความสั่นสะเทือนต่ำกว่างานขุดดิน</p>	<p>- ห้ามมิให้ทำการล้าถ้อร หรือล้อเลื่อนบนถนนสาธารณะ และจะทำให้พื้นที่สาธารณะเกิดสกปรก และห้ามมิให้ปล่อยเศษวัสดุที่เกล็ดจากการก่อสร้างหรือที่ติดตั้งมากับรถบรรทุกทุกกลบบนถนน ทางระบายน้ำ หรือที่สาธารณะใดๆ อย่างเด็ดขาด</p> <p>- กองวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ผง หรือเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บในภาชนะที่มิดชิด หรือใช้ผ้าใบคลุม หรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>- จะต้องทำการกำจัดดิน หวาย โคลน ที่ตกหล่นอยู่รอบนอกบริเวณรั้วพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นที่สุด และระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังในแต่ละวันควรอยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 18.00 น.</p> <p>- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง จักต้องมียูนิฟิเคชันเสียง เช่น Muffler หรือ Enclosure</p> <p>- จัดให้รั้วที่ชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.0 - 3.0 เมตร ปิดกันตลอดแนวเขตของโครงการ</p> <p>- จัดเตรียมปล่องชั่วคราว หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ปิดมิดชิดสำหรับ ทั้ง หรือลำเลียงเศษวัสดุ โดยปลายปล่องสูงจากพื้นหรือสิ่งรองรับไม่เกิน 1 เมตร</p> <p>- การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในที่มีการป้องกัน หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p>	<p>พุ่มหนารามทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ มีความถี่ในการตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยทำการตรวจวัด</p> <p>1) ผู้ละเอียดรวม (TSP)</p> <p>2) ผู้ละเอียดของขนาดเล็ก (PM-10)</p> <p>- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนทางด้านทิศเหนือและวัดปริมาณรามาทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>สรุปดังตารางที่ 1</p>

หน้า 4 ทั้งหมด 61 หน้า  
ชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเขื่อนลือเสาะ

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมเศษวัสดุ ตก ทก หล่น ต้องใช้ผ้าใบปิดหรือผ้าใบโปร่งแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันโดยรอบตัวอาคารความสูงนั้นจะต้องสูงเท่ากับความสูงของตัวอาคารขณะทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยแนวผ้าใบจะต้องยึดกับหนึ่งร้านเหล็กที่ไต่ยึดกับตัวอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ถ้าหน้าร้านสูงเกินกว่า 21 เมตร จะต้องยื่นแผ่นผนังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ</li> <li>- การกองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องมีสิ่งปกคลุม หรือเก็บไว้ในพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยผนังและด้านข้าง 3 ด้าน หรือมีการฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อไม่ให้ฝุ่นเปื้อนอยู่เสมอ เมื่อมีการขนย้าย ต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย ส่วนการเคลื่อนย้ายที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้ใช้ระบบสายพานขนส่งที่มีการปิดด้านบน และด้านข้าง 2 ด้าน จุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายพาน ต้องจัดทำหลังคาปิดให้มีมิติชิด บริเวณสายพานต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำจัดเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่บนสายพาน และจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่วัสดุจะตกหล่นลงสู่พื้นดิน ส่วนการเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบดผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว</li> <li>- ทำการควบคุมฝุ่นละอองขณะทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้าง โดยต่อท่อจ่ายน้ำขึ้นในอาคารชั้นต่างๆ เพื่อ</li> </ul>	<p>หน้า 5 ทั้งหมด 61 หน้า ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเข็นทรลิลด์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ความสะดวกละอองในการใช้หน้าผาที่พื้นที่ก่อนการเก็บทำ ความสะอาดทุกครั้งทำงาน โดยทำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- วางแผนการเปิดและปิดผิวหน้าดิน ด้วยวัสดุที่สามารถ ป้องกันการพังกระจ่ายของฝุ่นละออง เช่น คอนกรีต และ ยางมะตอย เป็นต้น โดยจะต้องดำเนินการปิดผิวดินทันที ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานได้ผิวพื้น และไม่นำแผ่น เหล็กมาวางแทนผิวดิน ในกรณีที่ทำจำเป็นต้องใช้แผ่น เหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษและมียางรองพื้นกันเสียง และความสั่นสะเทือน รวมทั้งวางแผนกองวัสดุในบริเวณ ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น</p> <p>- กรณีที่มีการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการตอก บุตอัด ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น ต้องหาวัสดุมารองรับการกระแทก เช่น ใช้กระสอบมา รองรับหัวเสาเข็มเพื่อลดเสียงดังจากการตอก เป็นต้น</p> <p>- การก่อสร้างเกี่ยวกับเปิดผิวหน้าดิน รีดถนนทำลาย ลิงปลูกสร้าง กองวัสดุอุปการณืชุดเจาะผสมคอนกรีต จะ ต้องกระทำภายในรั้วที่สูงอย่างน้อย 2 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับวัดพุทธนารามราชวรวิหาร</li> </ul> <p>- ดำเนินการก่อสร้างที่มีกิจกรรมก่อให้เกิดเสียงดัง เฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 8.30-18.00 น. เนื่องจากช่วง เวลากลางคืนผลกระทบด้านเสียงจะมีความชัดเจนมาก กว่าช่วงกลางวันที่มีเสียงจากการจราจรบริเวณถนน พระรามที่ 1 และกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย อีกทั้งเป็นช่วง</p>	<p>หน้า.....6.....ทั้งหมด.....61.....หน้า</p> <p>ตั้งชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเขื่อนสิรินธรเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เวลาของการนั่งสมาธิดังกล่าวอีกด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งกำแพงผ้าใบกันเสียงที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร ตลอดแนวตัวหลักเหนือและทิศตะวันตกเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง</li> <li>- ติดตั้งกำแพงผ้าใบกันเสียงหรือวัสดุอื่นที่สามารถลดทอนเสียงได้กับนั่งร้านหรือโครงของอาคารบริเวณโดยรอบกรอบอาคารที่มีกิจกรรมการก่อสร้างทางแน่นอน</li> <li>- ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนต้องหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการการทำงานก่อสร้างที่จะทำให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลดเสียงที่แหล่งกำเนิด หรือการลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง เป็นต้น</li> <li>- ห้ามกระทำการใดๆ ในบริเวณก่อสร้างให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบลเอ ในระหว่างระยะ 30 เมตร</li> <li>- ทำการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นผิวที่มีการเปิดหน้าดิน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง รวมทั้งฉีดน้ำที่กองวัสดุที่เป็นพวกดิน ทราย หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองตลอดเวลาที่มีการกองอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- หมั่นตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>- มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดครอบเพื่อลดระดับเสียงเท่าที่จะสามารถทำได้</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานกับทางจัดปทุม</li> </ul>	<p>หน้า ๖ ทั้งหมด 61 หน้า ชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 แหล่งน้ำผิวดิน	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>กิจกรรมในระยะก่อสร้างโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียก่อนจะระบายลงสู่ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการลดผลกระทบลงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>วางรามาขรวรวิหาร เพื่อสอบถาถึงผลกระทบที่ทางวัดได้รับทุกช่วงก่อสร้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> <p>ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมห้องน้ำ - ห้องส้วม อย่างน้อย 20 ห้อง พร้อมถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปในขนาดที่เพียงพอับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 42 ลบ.ม./วัน หรือเทียบเท่ากับคนงานจำนวน 700 คน เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ - ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- หมั่นตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรู้อย่างสม่ำเสมอและติดต่อกำนักงานเขตบพทุมนำมาสูบตะกอนไปกำจัดตามความเหมาะสม</li> </ul>	-
1.5 แหล่งน้ำใต้ดิน	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>ในระยะก่อสร้างโครงการคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินโดยตรง เนื่องจากกิจกรรมช่วงก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน ได้แก่ การใช้หน้าของคานงานและหน้าใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะใช้น้ำประปาทั้งหมดโดยไม่ได้น้ำใต้ดิน รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากคานงานก่อสร้างจะได้รับกบบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแล้วระบายออกสู่ท่อของกรุงเทพมหานคร และมีการติดต่อกำนัก</p>	-	-

หน้า.....๘.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
ลงชื่อ.....*ใน.อ.*.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การคมนาคมขนส่ง	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนไปกำจัดเป็นประจำวันเขตปทุมวันมาสู่บดก่อนไปกำจัดเป็นประจำวันจึงไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ห้วยใต้ดิน</p> <p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>ในช่วงก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 34 pcu/hr. ในช่วงเช้าและเย็น ส่วนในช่วงกลางวันเพิ่มเพียง 8 pcu/hr. เมื่อเทียบกับความจุของสี่แยกการขประสงค์ และสี่แยกประตูน้ำ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการให้บริการของถนนในบริเวณพื้นที่โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการเข้า-ออกที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตเมืองที่มีการจราจรติดขัดมาก</p>	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขนส่งวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องดำเนินการนอกเวลาเร่งด่วนทั้งหมด</li> <li>- การขนส่งขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Tower Crane, Back Hoe, Grader เป็นต้น จะต้องประสานงานกับตำรวจจราจรเพื่อขอความอนุเคราะห์การอำนวยความสะดวกในการขนส่งและการป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่งไม่เกิน 60 กม./ชม. ในทุกเส้นทาง และกักขังพนักงานขับรถให้มีตัวถังและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด</li> <li>- จำกัดความเร็วรถวิ่งภายในโครงการไม่เกินกว่า 30 กม./ชม. เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการจราจร</li> <li>- การขนส่งทุกครั้งต้องตรวจสอบการบรรทุกให้แน่ใจในความปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดการร่วงหล่นของวัสดุซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับขบวนอื่น ๆ ได้ รวมทั้งต้องทำความสะอาดล้อรถทุกครั้งเพื่อกำจัดเศษดินโคลนที่ติดออกก่อนออกถนนภายนอก</li> <li>- บริเวณประตูเข้า - ออกโครงการต้องจัดให้มียามรักษาการณ์ประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้การจราจรให้ก่กับรถเข้า - ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับ</li> </ul>	-

หน้า 9 ทั้งหมด 61 หน้า  
ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ที่ดินโครงการ ซึ่งเป็นโรงแรมพักอาศัยจัดเป็นการพัฒนาที่ดิน ที่เป็นไปตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ที่ระบุไว้ให้ใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัยได้ ซึ่งทางสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครได้ทำการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการแล้ว ปรากฏว่าการก่อสร้างโรงแรมในบริเวณพื้นที่โครงการถือเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถ</p>	<p>รถทางตรงบนถนนโครงข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณประตูเข้า - ออกให้ติดตั้งไฟแสงสว่างและป้ายเตือนระบุเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่มีรถเข้า - ออกเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาสังเกตเห็นและระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณนี้</li> <li>- ย้ำเตือนให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ผ่านชุมชน</li> <li>- รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>	
	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p>		<p>หน้า 10 ทั้งหมด 61 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 การใช้น้ำ	<p>ดำเนินการในที่ดินประเภทนี้(พาณิชย์กรรม)</p> <p>ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการใช้พื้นที่ในช่วงก่อสร้างอาคารส่วนโรงแรม เป็นการใช้สำหรับอาคารก่อสร้างประมาณ 250 ลบ.ม./วัน การใช้ขี้เถ้าอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 44.1 ลบ.ม./วัน ปริมาณรวม 294.1 ลบ.ม./วัน ซึ่งทั้งหมดจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง ปัจจุบันการประปายังมีศักยภาพในการให้บริการที่เพียงพอโดยส่งผลกระทบต่อใช้น้ำรายอื่นในระดับต่ำ</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>-</p>	<p>-</p>
1.9 การบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำ	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมาจากการใช้ของคนงานก่อสร้าง โดยคาดว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 42 ลบ.ม./วัน การบำบัดน้ำเสียใช้ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อให้มีคุณภาพน้ำทิ้งที่ดีขึ้นก่อนจะระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมามาตรวจสอบปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในถังเป็นประจำ และติดตั้งให้รถสูบล้างของกรุงเทพมหานครมาทำการสูบล้าง</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และติดตั้งให้รถสูบล้างไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อปริมาณตะกอนมากพอ</p> <p>- จัดให้มีท่อระบายน้ำโดยรอบบริเวณที่และมีบ่อพักน้ำก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (รูปที่ 12) ซึ่งการระบายน้ำจากบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารส่วนโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ด้านบน จะใช้ท่อระบายน้ำแฉะตั้งลงมาที่ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่</p>	<p>-</p> <p>หน้า 11 ทั้งหมด 61 ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซินทรวิไลต์

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.10 การกำจัดขยะมูลฝอย</p>	<p><b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>การกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างแบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ และเศษเหล็ก เป็นต้น มีบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ทำการคัดแยกออกไว้ในกระบะคอกสูงเพื่อนำไปกำจัดต่อไป สำหรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างประมาณ 2.1 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมไว้ในคอกเก็บขยะเพื่อให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตปทุมวัน มาจัดเก็บต่อไป โดยคาดว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่โครงการ</p>	<p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมไม่ให้เกิดการเผาขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดให้มีการแยกขยะเป็นขยะที่เกิดจากคนงาน และขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีที่พักขยะเป็นกระบะคอกสูงขนาด 2.0 x 2.0 x 2.0 ลูกบาศก์เมตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรอให้รถขยะของสำนักงานเขตปทุมวันมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</li> <li>- ขยะประเภทเศษวัสดุก่อสร้างจำพวกเศษไม้ เหล็ก อิฐ ฯลฯ จะต้องนำมากองไว้เป็นสัดส่วน ซึ่งขยะบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่เหลือบางส่วนรับเหมาก่อสร้างไปถมพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดจากการก่อสร้าง</li> <li>- ทำการขนย้ายเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพอ และมีการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ</li> </ul>	

หน้า 12 ทั้งหมด 61 หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซินทรลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.11 เศรษฐกิจ-สังคม	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ เช่น การก่อสร้างอาคาร และการขนส่งวัสดุ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนใกล้เคียง ดังนั้นผู้รับเหมาต้องคอยควบคุมดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดของการก่อสร้าง และปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งใส่ใจและยินดีที่จะแก้ไขปัญหา และควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน และควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน ผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้างโครงการต่อชุมชนใกล้เคียงจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างความมั่นคงเห็นของประชากรตัวอย่าง เห็นว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะเป็นการช่วยให้เกิดการจ้างงาน และสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น และในทางตรงข้าม จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ผู้ละออง และจรวด</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง โดยแจ้งให้ทราบถึงแผนงานการทำงาน มาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆ ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการตามลำดับชั้น โดยกรณีชุมชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง สามารถแจ้งปัญหา หรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากโครงการได้โดยตรง ตลอดเวลาทำการ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2251-6203-5</li> <li>- โครงการได้ศึกษาตรวจสอบรายชื่อของผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการทุกราย พร้อมทั้งอยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ในเวลาทำการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์การทำงานของโครงการให้ทราบ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการรับผิดชอบโดยตรง และจัดทำป้ายรายละเอียดของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน เจ้าหน้าที่ของทางราชการและประชาชนทั่วไป</li> <li>- หมั่นเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของคนให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเขตในการควบคุมแก้ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>- การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอิฐ หิน ปูน ทราย ต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิด เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และเสียง</li> </ul>	<p>-</p>

หน้า 13 ทั้งหมด 61 หน้า  
ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซินทรสิลเวสต์

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.12 สาธารณสุข	<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <p>การเพิ่มขึ้นของคนงานก่อสร้างจำนวน 700 คน ในบริเวณพื้นที่โครงการย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาสุขภาพอนามัยของคนงาน ทำให้ชุมชนแรงงานต้องรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อค่าบริการประชาชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถหาสถานพยาบาลอื่นเพื่อให้บริการในกรณีที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอีกทั้งผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถ</p>	<p><b>การฟื้นฟูกระจายฝุ่นละออง</b> รวมทั้งหลีกเลี่ยงการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องเสียง ฝุ่นละออง การคมนาคมขนส่ง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลกระทบเหล่านี้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง</li> </ul>	-
		<p><b>ระยะก่อสร้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาคัดเลือกคนงานโดยใช้ข้อมูลทางสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยประกอบในการคัดเลือกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค</li> <li>- จัดหาห้องส้วมที่ถูกต้องสุขาภิบาลซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียด้วยถังสำเร็จรูป</li> <li>- จัดให้มีการเก็บรวบรวมขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี</li> </ul>	<p>หน้า.....14 ทั้งหมด.....61.....หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลการทบท้วงข้อเสนอที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการทบท้วงข้อเสนอ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการทบท้วงข้อเสนอ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบท้วงข้อเสนอ
<p>1.1.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย</p> <p>ในระยะก่อสร้าง</p> <p>ในระหว่างก่อสร้าง สภาพแวดล้อมจากการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ขณะก่อสร้างคนงานอาจได้รับอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้</p>	<p>ในระยะก่อสร้าง</p> <p>ในระหว่างก่อสร้าง สภาพแวดล้อมจากการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ขณะก่อสร้างคนงานอาจได้รับอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการทบท้วงข้อเสนอ</p> <p>ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 0.50 และ 1.00 เมตร ในบริเวณก่อสร้าง และมองเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ โดยแสดงข้อความอย่างย่อ ดังนี้ คือชนิดอาคาร จำนวนอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้าง วันที่สร้างเสร็จ ชื่อผู้ดำเนินการ ผู้ควบคุมงาน</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างให้รั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.0-3.0 เมตร และป้ายเตือนอันตรายต่อบุคคลภายนอก ปิดกั้นตามแนวเขตก่อสร้างโดยรอบ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จต้องรั้วชั่วคราวและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นนั้นทันที</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างที่ใช้ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ผู้ดำเนินการจัดตั้งจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เครื่องใช้</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบท้วงข้อเสนอ</p> <p>-</p>

หน้า 15 ทั้งหมด 61 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หรือวิธีการให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมและปลอดภัยก่อนดำเนินการต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมามustจัดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้านโดยเคร่งครัด ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านเป็นประจำ โดยบันทึกการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือนเก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานหรือพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลา</li> <li>- ผู้รับเหมามustจัดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได เมื่อหยุดการใช้บันไดประจำวัน ผู้ดำเนินการจะต้องแจ้งให้มีการป้องกันมิให้บันไดเลื่อนล้มหรือหมุน อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลได้</li> <li>- ผู้รับเหมามustจัดทำให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยขณะก่อสร้าง</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องสร้างนั่งร้านเหล็กและปิดภายนอกด้วยผ้าใบทึบ หรือโปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่มีความเหมาะสมปิดกันโดยรอบอาคารและตลอดความสูงอาคารที่กำลังทำการก่อสร้างโดยแนวผ้าใบจะต้องยึดกับ</li> </ul>	<p>หน้า 16 ทั้งหมด 61 หน้า</p> <p>ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>น้จรันแผลกที่อีตกับตัวอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงหรือใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเสียง ผู้หละออกและเศษวัสดุที่อาจะตกลงมาก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนบริเวณข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ปลักอุดหู แวนตานรภัย หน้ากากกันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน อาทิ งานชุดเจาะ งานเชื่อม และชุดตัดหิน เป็นต้น ไว้สำหรับคนงานก่อสร้างให้มีจำนวนพอเพียงเพื่อลดผลกระทบจากการทำงานต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง</li> <li>- เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนตึกที่สูง ต้องปิดรู ช่องเปิดต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นอาคาร เช่น ช่องบันได ซ่องลิฟต์ ในส่วนช่องเปิดระหว่างโซนต่างๆ ได้จัดให้มีตาข่ายกันวัสดุตกหล่น และจัดทำราวกันตกกันพื้นที่รอบขอบอาคารเพื่อป้องกันอันตรายในทุทชั้น</li> <li>- เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายของบุคคลที่พิกอาศัยใกล้เคียงจากการทำงานบนที่สูง โครงการได้มีการควบคุมการเทคอนกรีต โดยการติดตั้งไม้กระดานกันพื้นที่ขณะเทคอนกรีตทุกด้าน และมีกรปกคลุมขอบตึกทุกด้านด้วยผ้าใบ 2 ชั้น ในชั้นที่มีการเทพื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันคอนกรีตปลิวตกหล่นไปโดยพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>- ในกรณีที่คนงานได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะที่ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างควรรนำผู้ไปทำการ</li> </ul>	<p>หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า 17 ชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเข็นทรลเวลด

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.14 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี</p> <p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>จากการตรวจสอบกับสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร พบว่าในรัศมี 1 กม. ของที่ตั้งโครงการ มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร 2 แห่ง ได้แก่ วัดปฐมวนารามราชวรวิหาร และสะพานเฉลิมหล้า 56 (สะพานหัวช้าง) รวมทั้งอาคารและสถานที่ควรอนุรักษ์ ได้แก่ วัดวังสระปทุม โบสถ์และสำนักแม่ชีอรุณสุลิน และตึกกษัตริศาสตร์ สำหรับพระตำหนักวังสระปทุม เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปัจจุบันด้วย ซึ่งวัดปฐมวนารามราชวรวิหาร และวังสระปทุม ได้มีหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างโรงแรมกับเจ้าของโครงการเดิม คือ บริษัท เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เทพ ไฮเทล จำกัด</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>-</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>-</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>-</p>

หน้า.....18.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้างโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.15 คุณภาพอากาศท่องเที่ยว</p> <p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>ในระหว่างก่อสร้างจะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูขึ้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากจะมีการกองวัสดุอุปกรณ์ มียานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างจอดอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ อย่างไรก็ตามเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดลงผลกระทบดังกล่าวจะหมดสิ้นไป สำหรับผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง คาดว่าการก่อสร้างโครงการซึ่งจำกัดขอบเขตภายในพื้นที่ของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับที่มีนัยสำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>- การลดผลกระทบทางสายตาของพื้นที่ก่อสร้างอาจทำได้โดยการสร้างรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อปิดไม่ให้เห็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีความไม่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะก่อสร้างด้วย โดยควรเลือกใช้สีและวัสดุที่สร้างเป็นสีเรียบจับให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น สีน้ำเงิน น้ำตาล หรือเลือกสีที่มีผลต่อจิตวิทยาที่ดี เช่น สีเขียว</p> <p>- ใช้ตาข่ายคลุมอาคารเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งก่อสร้าง และช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และลดเสียงขณะก่อสร้างด้วย โดยเลือกใช้สีและวัสดุของสิ่งปิดบังให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น</p> <p>- วางผังพื้นที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น กำหนดตำแหน่งทางขนส่งเข้าออกให้ชัดเจน ตำแหน่งกองวัสดุ เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ ร้อยมายิ่งขึ้น</p> <p>- การลดผลกระทบทางสายตาของอาคารที่กำลังก่อสร้างอาจทำได้โดยใช้ตาข่ายคลุมอาคารเพื่อปิดไม่ให้เห็นสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะก่อสร้างด้วย โดยควรเลือกใช้สีและวัสดุเป็นสีปิดบังให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น สีเขียว เป็นต้น</p>	<p>-</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
19 สิงหาคม 61 หน้า

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

1. ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ผู้รับเหมาจะต้องประสานงานกับทางวัดป่ามุนาราม ราชวรวิหารเพื่อสอบถามผลกระทบที่ทางวัดได้รับในช่วง ก่อสร้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	

หน้า 20<sup>๕</sup> ทั้งหมด 61 หน้า  
 ลงชื่อ.....ใน.อ.....ผู้รับคง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ระยะดำเนินการ</p> <p>2.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>สภาพภูมิประเทศเดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรม โดยไม่มีการปรับถมพื้นที่ให้สูงขึ้นจากเดิม ประกอบกับจะมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่วางต่าง ๆ ของโครงการเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามเพิ่มขึ้น ดังนั้น การพัฒนาของพื้นที่เพื่อเป็นโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>-</p>	<p>-</p>
<p>2.2 ดิน</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>ในช่วงดำเนินการของโครงการพบว่าคุณสมบัติของดินบริเวณที่มีการปลูกสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดินจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปโดยดินมีความพรุนลดน้อยลงและมีความหนาแน่นมากขึ้น ดังนั้น จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช กล่าวคือ จะเกิดการกัดเซาะมิให้การไหลซึมหรือแผ่กระจายของส่วนที่อยู่ใต้ผิวดินของพืชดำเนินไปโดยสะดวก นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คือ ผลกระทบด้านการดูดซับน้ำและการระบายน้ำ แต่เนื่องจากโครงการและพื้นที่โดยรอบมีการใช้พื้นที่เพื่อการพัก</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>หน้า.....21.....ทั้งหมด.....61.....หน้า</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.3 สภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ และเสียง	อาศัยและการพาณิชย์เป็นหลัก ดังนั้นการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ของดินเพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์และจัดสวนหย่อม ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินในส่วนพื้นที่ที่จะทำการปลูกต้นไม้ เช่น การพรวนดินหรือใส่ปุ๋ย เป็นต้น	<p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>การดำเนินการโครงการที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศบริเวณโดยรอบคือ ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงซึ่งจากการระบายอากาศของจุดตรึงของโครงการ มลพิษจากการจราจรของโครงการ ซึ่งทางโครงการได้จัดเตรียมระบบระบายอากาศที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรที่จุดตรึงในหนึ่งชั่วโมงไว้แล้ว ทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบบางประการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลักษณะของอาคารมีความกว้างของอาคารสูงสุดเท่ากับ 54.0 เมตร และมีความสูงของอาคารเท่ากับ 212.65 เมตร จะเกิดระยะของการบังทิศทางลมเท่ากับ 84.9 เมตร ซึ่งผลกระทบต่อ</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>- จำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในโครงการไม่ควรมากกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการทางสถาปัตย์ในวัดพุทธวนารามราชวรวิหาร</p> <p>- หลีกเลี่ยงการจัดงานกลางแจ้งในบริเวณโครงการซึ่งมีการใช้เครื่องขยายเสียงซึ่งเสียงสามารถเล็ดลอดเข้าไปรบกวนกิจกรรมภายในวัดได้โดยง่าย โดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา หรือหากมีความจำเป็นและยอมรับได้ให้ดำเนินการแจ้งต่อทางวัดให้ทราบในรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง</p> <p>- ทำมรดกโดยสภาขนาดใหญ่จุดติดตั้งเสียงในพื้นที่บริเวณถนนด้านที่ติดกับวัด เพื่อลดการรบกวนของเสียงจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเสียงความถี่ต่ำ</p>	-
			<p>หน้า.....22.....ทั้งหมด 61.....หน้า</p> <p>ลงชื่อ.....๒๐.....ผู้รับรอง</p>	



ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบด้านเสียง มีแหล่งกำเนิดที่สำคัญ จาก 2 ส่วน คือ กิจกรรมภายในอาคาร ได้แก่ กิจกรรมจัดเลี้ยง และการแสดงดนตรีขนาดเล็ก (Mini-Concert) และกิจกรรมการเดินทางเข้า-ออก โครงการของรถโดยสารขนาดใหญ่ สำหรับกิจกรรมภายในอาคารดังกล่าวนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เนื่องจากภายในห้อง สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าวมีระบบการป้องกันเสียงรบกวนออกสู่ภายนอกอยู่แล้ว ส่วนผลกระทบจากเสียงของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เข้า-ออกโครงการนั้น พบว่าเสียงที่เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 70 dB(A)) เนื่องจากบริเวณระหว่างวัดและโครงการมีรั้วคอนกรีตกั้นอยู่ ทำให้ช่วยลดเสียงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	
2.4 แหล่งน้ำผิวดิน	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> ในระยะดำเนินการโครงการน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 687.2 ลบ.ม./วัน ส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของผู้ใช้อาคารจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่จัดเตรียมไว้ ซึ่ง เป็นระบบที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพอยู่ใน</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนแรง แบบ Semi-Batch Reactor สามารถรับน้ำเสียได้ในปริมาณ 800 ลบ.ม./วัน - โครงการฯ จะต้องทำการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการเข้าเข้ากับท่อระบายน้ำของเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่า ซึ่งได้ระบายน้ำจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>-</p> <p>24 ๕ ๑๐ ทั้งหมด ๘๑ ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แล้วจึงระบายสู่ท่อระบายน้ำ ภายในเขื่อนศรีนครินทร์พลาซ่า รวมทั้งน้ำทิ้งจากพื้นที่ของส่วนอื่นๆ ซึ่งได้รับการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งแล้วเช่นกัน จากนั้นน้ำทิ้งดังกล่าวจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนราชดำริ แล้วระบายไปลงยังคลองแสนแสบ ดังนั้นการระบายน้ำทิ้งของโครงการจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองได้</p>	<p>- โครงการต้องควบคุมให้มีการระบายน้ำเสียใดๆ ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานออกสู่บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	
<p>2.5 แหล่งน้ำใต้ดิน</p>	<p>ระยะดำเนินการ เนื่องจากในช่วงดำเนินการไม่มีการใช้หน้าดิน หรือระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน รวมทั้งโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำเสียของโครงการลงน้ำใต้ดิน หรืออาจกล่าวได้ว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p>	<p>-</p>

หน้า... 25 ๕ ทงทค.....หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.6 การคมนาคมขนส่ง</p> <p>ระยะดำเนินการ</p> <p>การทำนายปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์สามารถเปิดให้บริการได้มีค่าเท่ากับ 700 คัน-รถยนต์หนึ่งต่อชั่วโมง ประกอบไปด้วยปริมาณยานพาหนะที่ใช้พื้นที่โครงการในสภาวะปกติ 130 คัน-รถยนต์หนึ่งต่อชั่วโมง และด้วยปริมาณยานพาหนะที่ใช้พื้นที่โครงการในช่วงที่มีการจัดงานต่าง ๆ 570 คัน-รถยนต์หนึ่งต่อชั่วโมง ซึ่งจากการทำนายปริมาณการจราจรดังกล่าวพบว่าปริมาณพาหนะที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรบนถนนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรว่าปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการไม่เพียงพอที่จะรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการจราจรที่เกินขีดความสามารถของโครงข่ายถนนในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายถนนในโครงการ</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>- บริเวณประตูเข้า - ออกโครงการต้องจัดให้มียามรักษาการประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า - ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรงบนถนนโครงข่าย และลดความล่าช้าในการเข้าออก</p> <p>- ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณประตูเข้า-ออกและป้ายบอกทางเข้าโครงการเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- จัดการบริหารการจราจรโดยต้องแยกปริมาณพาหนะที่มาใช้บริการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่าออกจากพาหนะที่มาใช้บริการพื้นที่ส่วนอื่นๆ โดยการติดตั้งป้ายจราจรทั้งภายในและนอกโครงการเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้บริการให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนของโรงแรมและศูนย์การค้าได้จัดให้มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ต้องแนะนำพาหนะที่ต้องการใช้บริการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่าให้ใช้ประตูที่ 1 และประตูที่ 5 สำหรับเข้าและออกจากโครงการแทนประตูที่ 2 ประตูที่ 3 และประตูที่ 4 เพื่อลดความขัดแย้งของกระแสจราจรกับกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ส่วนศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้มากที่สุดและประตูดังกล่าวมีขนาดใหญ่การเลี้ยวเข้า-ออกมีความคล่องตัวกว่า (รูปที่ 2)</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงช่วงที่เวลาวิกฤตทางการจราจรบนถนนโครงข่ายรอบๆ โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางและกรณีผู้ใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชนการเดินทางและกรณีผู้ใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชน</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>- บริเวณประตูเข้า - ออกโครงการต้องจัดให้มียามรักษาการประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า - ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรงบนถนนโครงข่าย และลดความล่าช้าในการเข้าออก</p> <p>- ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณประตูเข้า-ออกและป้ายบอกทางเข้าโครงการเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- จัดการบริหารการจราจรโดยต้องแยกปริมาณพาหนะที่มาใช้บริการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่าออกจากพาหนะที่มาใช้บริการพื้นที่ส่วนอื่นๆ โดยการติดตั้งป้ายจราจรทั้งภายในและนอกโครงการเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้บริการให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนของโรงแรมและศูนย์การค้าได้จัดให้มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ต้องแนะนำพาหนะที่ต้องการใช้บริการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่าให้ใช้ประตูที่ 1 และประตูที่ 5 สำหรับเข้าและออกจากโครงการแทนประตูที่ 2 ประตูที่ 3 และประตูที่ 4 เพื่อลดความขัดแย้งของกระแสจราจรกับกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ส่วนศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้มากที่สุดและประตูดังกล่าวมีขนาดใหญ่การเลี้ยวเข้า-ออกมีความคล่องตัวกว่า (รูปที่ 2)</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงช่วงที่เวลาวิกฤตทางการจราจรบนถนนโครงข่ายรอบๆ โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางและกรณีผู้ใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชน</p>	<p>-</p>

หน้า 26 ทั้งหมด 61 หน้า  
ชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>สูงสุดของห้าง โรงแรม และสำนักงานเกิดในเวลาพร้อมกัน ดังนั้นใน 1 ชั่วโมง 1 ประตูจะพร้อมเข้า ออกสูงสุดประมาณ 350 คน(เที่ยว)หรือประมาณ 6 คัน/นาที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณที่สามารถบริหารจัดการการเข้า-ออกได้ภายใน 3 ช่องทาง ดังนั้นประตูทั้งสองช่องทางกว้างถึง 3 ช่องทาง ดังนั้นการสะสมตัว อันเกิดจากความล่าช้าในการรับบัตรเข้า-ออกจึงมีโอกาสน้อย แต่ทั้งนี้จะต้องกำหนดจุดรับบัตรให้มากขึ้นมากที่สุดอย่างน้อยประมาณ 40 เมตร เพื่อให้เพียงพอกับการสะสมตัวของรถจักรยานยนต์ 6 คัน อย่างไรก็ตามเส้นทางทางเลือกอื่น ๆ สำหรับบริเวณนี้มีความสะดวกกว่า เช่น ทางเรือโดยสารที่ท่าเรือประตูน้ำ และที่สะดวกที่สุด สำหรับโครงการคือ ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ซึ่งนอกจาก จะประหยัดเวลาแล้ว ในปัจจุบันทางห้าง เซ็นทรัลเวสต์ยังได้อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้รถ ไฟฟ้าด้วยการลงทุนก่อสร้างเส้นทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อระหว่างสถานีสยาม สถานีชิดลม และห้างเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาจราจรได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงไปเดินบนทางเท้าริมถนนพระรามที่ 1 และเพลิทจิด ดังนั้นคาดว่าลักษณะดังกล่าวจะช่วยดึงดูดให้มีการใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้นโดยเฉพาะ</p>	<p>ให้มากที่สุดเนื่องจากบริเวณโครงการอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสยามและสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและท่าเรือประตูน้ำไม่มากนัก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเดินเท้าได้อย่างสะดวกและไม่เกิดมากเกินไปได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีทางเดินเท้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโครงการให้มีความสะดวกมากที่สุดเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง Sky walk เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดให้มีป้ายแนะนำบนถนนเพลิทจิดว่า ถ้าต้องการเข้าสู่โครงการให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำริเพื่อที่จะได้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่โครงการได้ทางประตูที่ 5 ทั้งนี้เพื่อลดกระแสตัดกันบริเวณหน้าประตูที่ 1 ด้านถนนพระรามที่ 1 อันเกิดจากการเลี้ยวขวาเข้าโครงการ</li> <li>- จัดให้มียามรักษาการณ์ดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดที่จอดรถรับผู้ใช้บริการบนผิวจราจร โดยต้องให้ที่จอดในพื้นที่ที่โครงการจัดให้เท่านั้น</li> <li>- โรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พลาซ่าต้องจัดให้รถขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการขนส่งผู้ใช้บริการระหว่างโครงการและแหล่งกำเนิดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต เป็นต้น เพื่อเป็นการลดปริมาณพาหนะที่เข้า-ออกจากโครงการได้</li> </ul> <p>สำหรับมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดกรณีไม่เพียงพอมีดังต่อไปนี้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

วันที่ 27 สิงหาคม 61  
ลงชื่อ .....  
ผู้รายงาน

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ส่วนของโครงการและกลุ่มเซ็นทรัลเวสต์ทำให้ผลกระทบจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้</p>	<p>- การขอใช้ที่จอดรถร่วมกับที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าโดยชั้นที่เหมาะสมสามารถเข้าไปใช้โดยสะดวก คือ ชั้น 8 และ 8A ซึ่งคาดว่าผู้ใช้บริการต่าง ๆ จะเข้ามาจอดน้อยเพราะอยู่ในชั้นสูง โดยมีที่จอดรถรวม 397 คัน</p> <p>- ใช้พื้นที่ผิวจราจรช่องซ้ายสุดของถนนภายในช่วงที่มี 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง หรือที่มีความเหมาะสมไม่เกิดขวางการจราจร ซึ่งจะจอดได้รวมประมาณ 20 คัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงาน ๆ หลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนบุคคลโดยให้หันมาใช้บริการขนส่งมวลชน อาทิ เรือ รถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการเดินทางสู่โครงการโดยรถไฟฟ้าสะดวกกว่าทางอื่นค่อนข้างมาก</p>	
2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ที่ดินโครงการกับข้อกำหนดผังเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่าการก่อสร้างโรงแรมในบริเวณพื้นที่โครงการถือเป็นกิจการที่สามารถดำเนินการในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมได้</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>-</p>	-
2.8 การใช้พื้นที่	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>ในระยะดำเนินการโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำหรับการอุปโภค เช่นการ</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>- รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>- เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ</p>	<p>-</p> <p>หน้า 28 ทั้งหมด 61 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>ใช้น้ำสำหรับอาบน้ำ ชักล้าง และซักโครก รวมถึง การใช้น้ำสำหรับระบบปรับอากาศ และน้ำสำรอง สำหรับดับเพลิง โดยคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำ สูงสุดที่เกิดขึ้นประมาณ 1,087.5 ลบ.ม./วัน เป็น น้ำใช้เพื่อการอุปโภคประมาณ 763.5 ลบ.ม./วัน และ น้ำสำหรับระบบปรับอากาศ 324 ลบ.ม./วัน และ น้ำสำรองดับเพลิงนาน 30 นาที อีก 170 ลบ.ม. จากข้อมูลการให้บริการของกรมประปาในปี 2546 พบว่ากรมประปามีปริมาณการผลิตน้ำ 1,516 ล้านลบ.ม. และมีปริมาณการจำหน่ายน้ำ 1,013.9 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น การประปาจึงมีศักยภาพในการ ให้บริการแก่โครงการได้โดยส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ รายอื่นในระดัตำบล โดยระบบน้ำใช้ภายในอาคาร เป็นการออกแบบเฉพาะแต่ละพื้นที่ในกลุ่มเซ็นทรัล เวสต์ เป็นระบบที่แยกออกจากกัน เพื่อความสะดวก ในการบริหารจัดการ</p>		
2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> จากการคาดการณ์ปริมาณการเกิดน้ำเสียใน ช่วงดำเนินการของโรงแรม ซึ่งเป็นน้ำเสียจากการ อุปโภคและบริโภคของผู้ใช้อาคาร ปริมาณวันละ 687.2 ลบ.ม. มีค่าบีโอดีของน้ำเสียเฉลี่ย 350 มก./ล. น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกรวบรวมไป</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> - โครงการต้องจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญเป็นผู้ ดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความปลอดภัย เวลา - โครงการจะตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบตะกอนแรง แบบ Semi-Batch Reactor</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย 1. ก่อนการบำบัด (ที่บ่อแยก ตะกอนข้างต้น) 1 จุด ตรวจวัด วันที่ 29 สิงหาคม 61</p>

ลงชื่อ.....  
หน้า 29 ทั้งหมด 61 หน้า

ตารางแสดงผลการประเมินค่าความเสี่ยงมาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรงแม่เหล็ก

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บำบัดยั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 (รูปที่ 3) ระบบดังกล่าวเป็นระบบตะกอนแขวนลอย โดยบ่อเติมอากาศทำงานเป็นระบบ Batch Reactor คือใช้บ่อเติมอากาศเป็นบ่อตกตะกอนในบ่อเดียวกัน ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียได้ 800 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียร้อยละ 94.3 สามารถบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. โดยมีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.</p> <p>ในส่วนพื้นที่ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน แต่ละส่วนได้จัดทำให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากกัน เพื่อทำการบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของ กทม. อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณโครงการเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการ ในอนาคตหากโรงบำบัดน้ำเสียพร้อมจะรับน้ำเสีย ทางโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์สวิตซ์มีความยินดีที่จะยกเลิกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามท่อของกรุงเทพมหานครเพื่อให้นำเสียจากโครงการลงท่อของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป</p>	<p>สามารถรองรับน้ำเสียได้ 800 ลบ.ม./วัน และระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำของเซ็นทรัลเวสต์สวิตซ์ที่เดิมการต่อเชื่อมท่อเข้ากับท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะต้องสูบลูกตะกอนในถังแยกกากตะกอนเมื่อปริมาณกากตะกอนมีระดับสูงหรือเป็นประจำทุกเดือน โดยจ้างรถสูบลูกตะกอนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตปทุมวัน) มาสูบลูกตะกอนไปกำจัด</li> <li>- ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ในการควบคุมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นประจําอยู่เสมอ โดยเฉพาะในส่วนของการอุปกรณ์ที่อาจเกิดจากการชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และจัดหาชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้องจัดวางโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรดังนี้</li> <li>วางแผนการแจ้งเตือนข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องรักษาให้สะอาด ไม่ขาดการหล่อลื่นจนเกิดการผิดพลาด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ให้เกิดเสียงขึ้น</li> <li>3) ในการใช้งานอุปกรณ์ของระบบ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ จะต้องมีการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่</li> </ul>	<p>บีโอดี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สารแขวนลอย</li> <li>- ความเป็นกรด - ด่าง</li> </ul> <p>2. จุดระบายน้ำออกจากระบบ</p> <p>1 จุดตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บีโอดี</li> <li>- สารแขวนลอย</li> <li>- ตะกอนหนัก</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด</li> <li>- ความเป็นกรด - ด่าง</li> <li>- ซัลไฟต์</li> <li>- ไนโตรเจนในรูปที่เคอีน</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด</li> </ul> <p>การตรวจวัดได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>สรุปดังตารางที่ 1</p>

หน้า 30 ทั้งหมด 61 หน้า  
ผู้เขียน

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทั้งนี้ จะทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแทนระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมเป็นระบบที่แยกออกจากพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลเวสต์</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ต่อนต่าง ๆ ของบริษัทผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้องแจ้งทางผู้ผลิตหรือจัดให้มีช่างมาตรวจสอบแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะต้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลและสภาพปัญหา การปรับปรุงและการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- โครงการจะต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ โดยคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทั้งนี้หากระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ค่าลง หรือมีผลกระทบบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจึงต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อให้ได้ผลในการควบคุมดูแลโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร (โรงควบคุมคุณภาพน้ำดิบแดง) สามารถให้บริการได้ ขอให้โครงการโรงแรมพิจารณายกเลิกการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ แล้วทำการระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแทน</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หน้า.....31.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซินทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.10 ระบบระบายน้ำ</p> <p>ระยะดำเนินการ</p> <p>การระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเมื่อเริ่มรมมีการเปิดดำเนินการ ประกอบด้วยการระบายน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นกระบวนการระบายน้ำในช่องปกติ และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่มีการระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันการระบายน้ำทั้งในสภาพปกติและไฟจะไหลไปยังท่อของททท. ส่วนการระบายน้ำในช่วงฝนตก จะใช้เครื่องสูบน้ำบริเวณสะพานเฉลิมโลก ซึ่งมีอัตราสูบน้ำ 3.8 ลบ.ม./วินาที สูบน้ำจากบริเวณสะพานเฉลิมโลกไปยังคลองแสนแสบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันท่วมขังในพื้นที่บริเวณนี้</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการในส่วนโรงแรมได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนส่วนเกินเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากการระบายน้ำจากพื้นที่โรงแรมลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะและเป็นการควบคุมอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ดังนั้น คาดว่าบ่อหน่วงน้ำที่โครงการจัดเตรียมไว้ความจุ 650 ลบ.ม. จะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่รับน้ำฝนของอาคารโรงแรมในเวลา 1 ชั่วโมง ในปริมาณ 600 ลบ.ม. ก่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำทยอยสูบน้ำออกจากบ่อ โดยใช้</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้บ่อหน่วงน้ำ ความจุ 650 ลูกบาศก์เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำ จากโครงการ และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 2.5 ลบ.ม./นาที่ จำนวน 2 ชุด ใช้ในการระบายน้ำออกจากบ่อไปยังท่อระบายน้ำของเซินทรัลเวสต์</li> <li>- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ หากพบว่ามากเกินไปทำการขุดลอก หรืออย่างน้อยควรถอดลอกประมาณปีละครั้ง</li> <li>- ทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ</li> <li>- เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำไม่ทันและน้ำท่วมซึ่งจะต้องกวาดชิ้นให้พนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เช่น ถูพลาสติคเศษไปไม่หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ที่อาจจะลงไปอุดตันทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- พยายามดูแลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมผิวดินอยู่เสมอเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมซับน้ำของพื้นดินและเป็นการป้องกันการชะล้างหน้าดินอีกด้วย</li> <li>- กลุ่มบริษัทเซินทรัลต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวันหรือกรุงเทพมหานครในการ ขุดลอก ทำความสะอาดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<p>-</p>	<p>-</p>

หน้า 32 ทั้งหมด 61  
ลงชื่อ.....ผู้รับ  
.....

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>เครื่องสูบน้ำขนาดอัตราสูบ 2.5 ลบ.ม./นาที จำนวน 2 เครื่อง ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วย สวิตช์ลูกลอย สำหรับฝั่งระบบระบายน้ำแสดงตั้งรูป ที่ 4 ระบบระบายน้ำและบ่อน้ำภายในอาคาร ของส่วนโรงแรม เป็นระบบแยกออกจาก พื้นที่ส่วนอื่น สำหรับระบบระบายน้ำนอกอาคาร ใช้ร่วมกัน ระหว่างโรงแรมและศูนย์การค้า ซึ่งได้ออกแบบให้ รองรับน้ำฝนและน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากทั้งสองส่วนไว้ อย่างเพียงพอ ในส่วนอาคารสำนักงานจะมีท่อ ระบายน้ำแยกต่างหาก</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณขยะ มูลฝอยที่เกิดจากพื้นที่ของโรงแรมประมาณ 3.7 ลบ.ม./วัน โดยขยะที่เกิดขึ้นในห้องพัก พื้นที่ส่วน ให้บริการ และอื่น ๆ จะมีพนักงานของโรงแรมทำ การจัดเก็บอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง แล้วรวบรวมไป ไว้ที่ห้องพักขยะรวมซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน 2 โดยใช้ รวบรวมขยะมูลฝอยเฉพาะของส่วนโรงแรม เพื่อให้ ารถเก็บขยะของสำนักงานเขตปทุมวันเก็บขนไป กำจัดต่อไป</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> - ทางโครงการจะต้องจัดให้มีถังขยะรองรับปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยแยกขยะแห้งและขยะเปียก สำหรับ ตำแหน่งที่ตั้งให้พิจารณาตามความเหมาะสม - จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยที่ปิดมิดชิดและมีขนาดเพียงพอ ต่อการรองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด - ดูแลทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำ - จัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บมูลฝอยโดยกันเป็นสัดส่วนอยู่ใน ห้องพักขยะแห้ง มีพื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการจัดเก็บขยะอันตรายจากบริเวณ ต่างๆ และรวบรวมแยกใส่ถุงไว้แล้วนำมาเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บ มูลฝอยอันตรายเมื่อมีปริมาณมากพอสมควรจึงติดต่อ</p>	<p>-</p>
<p>2.11 การกำจัดขยะมูลฝอย</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณขยะ มูลฝอยที่เกิดจากพื้นที่ของโรงแรมประมาณ 3.7 ลบ.ม./วัน โดยขยะที่เกิดขึ้นในห้องพัก พื้นที่ส่วน ให้บริการ และอื่น ๆ จะมีพนักงานของโรงแรมทำ การจัดเก็บอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง แล้วรวบรวมไป ไว้ที่ห้องพักขยะรวมซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน 2 โดยใช้ รวบรวมขยะมูลฝอยเฉพาะของส่วนโรงแรม เพื่อให้ ารถเก็บขยะของสำนักงานเขตปทุมวันเก็บขนไป กำจัดต่อไป</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b> - ทางโครงการจะต้องจัดให้มีถังขยะรองรับปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยแยกขยะแห้งและขยะเปียก สำหรับ ตำแหน่งที่ตั้งให้พิจารณาตามความเหมาะสม - จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยที่ปิดมิดชิดและมีขนาดเพียงพอ ต่อการรองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด - ดูแลทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำ - จัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บมูลฝอยโดยกันเป็นสัดส่วนอยู่ใน ห้องพักขยะแห้ง มีพื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการจัดเก็บขยะอันตรายจากบริเวณ ต่างๆ และรวบรวมแยกใส่ถุงไว้แล้วนำมาเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บ มูลฝอยอันตรายเมื่อมีปริมาณมากพอสมควรจึงติดต่อ</p>	<p>-</p>

33...ทั้งหมด 61 หน้า  
ผู้รับรอง





ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.14 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ</p> <p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบรวมศูนย์มีเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ซึ่งใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำที่หอผึ่งเย็น โดยหอผึ่งเย็นนี้ติดตั้งห่างจากช่องทางลมเข้า-ออก รวมทั้งประตูหรือช่องเปิดของอาคารไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการเติมสารชีวฆาตสลับกันอย่างน้อย 2 ชนิด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากหอผึ่งเย็นของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำต่อผู้พักอาศัย นอกจากนั้นโครงการยังได้ออกแบบระบบระบายอากาศทั้งโดยวิธีกล และวิธีธรรมชาติตามพื้นที่ต่าง ๆ คือ บริเวณที่อยู่ในอาคารและมีอากาศเสียเกิดขึ้น เช่น หอหน้า-ห้องส้วม และที่จอดรถชั้นใต้ดิน เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิง ซึ่งต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>- ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย</p> <p>- ตำแหน่งของหอผึ่งเย็นต้องอยู่ห่างจากช่องเปิดของอาคาร เช่น ประตูและหน้าต่าง และช่องทางเข้า-ระบายลมของอาคารไม่น้อยกว่า 5 เมตร</p> <p>- ตำแหน่งระบายอากาศทั้งจากอาคาร เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ และห้องพักขยะ จะต้องอยู่ห่างจากตำแหน่งนำอากาศเข้าอาคาร ทางเดิน ประตู และหน้าต่าง รวมทั้งข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร</p> <p>- ตรวจสอบของระบายอากาศของลิฟต์ และบันไดหนีไฟ ให้เปิด-ปิดได้โดยสะดวกโดยตรวจสอบเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>- ตรวจสอบและบำรุงรักษากระบายอากาศบริเวณที่จอดรถ ชั้น P0 และ P10 ให้ทำงานอยู่เสมอ และทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษากระบายอากาศและระบบระบายอากาศให้สะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการโรงแรมอยู่เสมอ</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบน้ำหมุนเวียนของหอผึ่งเย็นโดยตรวจวัด</p> <p>- คลอรีนอิสระตกค้างเป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง</p> <p>- เชื้อสลิโอเนลลา 6 เดือน/ครั้ง</p>	<p><b>ระยะดำเนินการ</b></p> <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบน้ำหมุนเวียนของหอผึ่งเย็นโดยตรวจวัด</p> <p>- คลอรีนอิสระตกค้างเป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง</p> <p>- เชื้อสลิโอเนลลา 6 เดือน/ครั้ง</p>

หน้า 36 ทั้งหมด 61 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับทรา

ตารางแสดงผลการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการตอบสนองสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บำบัดและปรับปรุงน้ำหล่อเย็นเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ softener ลดความกระด้างและเลือกขนาดให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องอย่างน้อย 14 ชั่วโมงต่อวัน</li> <li>- เลือกใช้สารชีวฆาตอย่างน้อย 2 ชนิด ใส่สลับกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อควบคุมตะไคร่และสาหร่ายซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อแบคทีเรีย</li> <li>- ที่ตั้งของห้องฝัγγเย็นจะตั้งอยู่ห่างจากทางเข้าออกอาคารหน้าต่าง รวมทั้งตำแหน่งระบายอากาศเข้า-ออกจากรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 เมตร</li> <li>- กรณีไม่มีการใช้งานห้องฝัγγเย็นนานเกินกว่า 1 เดือน จักต้องระบายน้ำหมุ่เย็นทิ้ง นอกจากนี้กรณีเริ่มเดินห้องฝัγγเย็นใหม่กรณีหยุดใช้งานจักต้องเติมสารชีวฆาตทุกครั้ง</li> <li>- น้ำหมุ่เย็นห้องฝัγγเย็นต้องมีปริมาณความเข้มข้นของสารคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- ต้องควบคุมค่าคลอรีนตกค้างในถังพักน้ำไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาที่มีความรู้ประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและบำรุงรักษาห้องฝัγγเย็น</li> </ul>	<p>หน้า 37 ทั้งหมด 61 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>



ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>เกิดอัตรภัยในช่วงที่ความสูงเกินกว่าความสามารของระดับเพลิง การเข้าดับเพลิงในขั้นต้นต้องอาศัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงของอาคารตามข้อออกแบบและติดตั้งไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ของโครงการ หากไม่สามารถระงับเหตุได้จึงให้ทีมผจญเพลิงของโครงการคอยประสานงานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงส่วนท้องถิ่นที่เข้าปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการเข้าถึงพื้นที่เพลิงไหม้ระดับเพลิงสามารถจอตลอดบริเวณชั้นพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ใช้ลิฟต์ดับเพลิงเพื่อให้มีระบบระบายอากาศและระบบจ่ายลมอัดอากาศเพื่อระบายควันและเข้าไปออกจากพื้นที่พร้อมกัเติมอากาศเข้าไว้ด้วย</p>	<p>เพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ้อม สังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม เช่น สถานีดับเพลิงและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยบริเวณใกล้เคียง</p> <p>2) เส้นทางกรทไฟ และจุดรวมคน (รูปที่ 5)</p> <p>ทางโครงการต้องจัดเตรียมแผนป้ายแสดงเส้นทางกรทไฟสำหรับพนักงานและแขกที่เข้ามาใช้บริการในที่ที่เห็นเด่นชัด บริเวณที่รวมคนจกต้องมีป้ายแสดงที่ชัดเจนมีแสงสว่างและป้ายสะท้อนแสงแสดงให้เห็นเด่นชัดโดยที่จะต้องไม่นำสิ่งอื่นในวางหรือทำให้เกิดการกีดขวางการสัญจรหรือใช้งานพื้นที่ทางทไฟและจุดรวมคน ล้าหรับจุดรวมของโครงการได้แยกออกจากพื้นที่จุดรวมคนของอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตรม. สามารถรองรับผู้ใช้บริการโรงแรมประมาณ 1,018 คน และพนักงานประมาณ 200 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่ 0.99 ตร.ม. ต่อคน (เพียงพอดตามข้อกำหนดคือ 0.25 ตร.ม. ต่อคน)</p> <p>3) แผนผังและรายการอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>แผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดตั้งไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและจัดเก็บแผนผังอาคารทั้งหมดภายในห้องที่กำหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวก ซึ่งแผนผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องทุกห้องของชั้น ตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ตำแหน่งประตูทางทไฟ และลิฟต์ดับเพลิงของชั้น</p>	<p>3) แผนผังและรายการอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>แผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดตั้งไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและจัดเก็บแผนผังอาคารทั้งหมดภายในห้องที่กำหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวก ซึ่งแผนผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องทุกห้องของชั้น ตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ตำแหน่งประตูทางทไฟ และลิฟต์ดับเพลิงของชั้น</p>	<p>39 ทั้งหมด 61 หน้า</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเข็นทวลีเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ จะต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำจะต้องมีการทดลองติดตั้งเครื่องย่นตีเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง ดังตารางที่ 2</li> <li>- กรณีเกิดอัคคีภัยบริเวณห้องพักของตัวอาคาร ต้องมีการป้องกันเพลิงไหม้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าระบบเหตุเพลิงไหม้ ดังรูปที่ 13.</li> </ul>	
2.16 การรั่วไหลของมลพิษ	ระยะดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน้าที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโรงแรม</li> <li>- ทางโครงการควรจัดทำป้ายเครื่องหมายการจราจรให้ชัดเจนซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได้</li> <li>- โครงการฯ จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานของโครงการ</li> <li>- จัดทำแผนบำรุงเชิงป้องกันระบบที่วิวจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร</li> </ul>	-

หน้า 40 ทั้งหมด 61 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.17 เศรษฐกิจสังคม	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีความต้องการเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้โครงการยังทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทางต้นขยะมูลฝอย นำเสีย การจรวจร รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนใกล้เคียง</p>	-
2.18 สาธารณสุข	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>การเปิดดำเนินการโครงการทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการประมาณ 200 คน เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาหน้าอุปโภค-บริโภค ปัญหาขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการและควบคุมที่ดีพอ  อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมระบบกำจัดขยะระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขเกิดขึ้น</p>	-	-

หน้า 41 .....ทั้งหมด 61 .....หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.19 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>โบราณสถานที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการ คือวัด ปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะช่วยทำการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมของวัด และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เมื่อทางวัดร้องขอ เช่น การทำนุบำรุงสถานที่สำคัญของวัด การจัดสภาพภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>-</p>	-
2.20 สุขุมวิทและทางท่องเที่ยว	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>สำหรับลักษณะของภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยทั่วไปเป็นภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยอาคารประกอบที่มีมนุษย์สร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน เขื่อน ลาน พื้นลาดแข็ง คลอง และพืชพรรณในสวนหย่อม โดยมีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ตามธรรมชาติแก่พืชพรรณเดิม และสภาพความสูงต่ำของแผ่นดินเพียงเล็กน้อย ดังนั้นลักษณะภูมิทัศน์ชุมชนเมืองจึงเป็นลักษณะเด่นโดยทัศนียภาพที่มองเห็นได้โดยรอบโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะไม่ระเบียบ และขาดความสอดคล้อง (Harmony) ขององค์ประกอบในภูมิทัศน์กับสภาพทางกายภาพและบริบทของที่ตั้ง</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>- จัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณต่างๆ ได้แก่ บริเวณโดยรอบอาคาร 14,743 ตร.ม. (รูปที่ 6) บริเวณชั้นที่ 12 (รูปที่ 7) 569.38 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 13 (รูปที่ 8) 2,442.71 ตร.ม. และชั้นที่ 14 (รูปที่ 9) 702.10 ตร.ม. รวมพื้นที่ 18,457.19 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่สีเขียวขั้นรื้อถอนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้ประโยชน์ 1.03 ตร.ม. ต่อคน (เมื่อมีผู้ใช้ประโยชน์ ประมาณ 17,858 คน)</p> <p>- ทำแนวรั้วถาวรเพื่อกันสายตาดูดแนวด้านที่ติดกับวัด ปทุมวนาราม ฯ ในช่วงหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อลดทัศนียภาพทางสายตา และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวัด</p> <p>- การออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่ยังไม่ให้มองเห็นอาคาร</p>	-

4Z ทั้งหมด 61 หน้า  
A.O. ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเขื่อนลเวดล้อย

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>โดยรอบ ทั้งในด้าน ขนาด สัตว์ป่า ทุ่ง สี่และ วัสดุ รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม จึงคาดว่าน่าจะ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะทาง ภูมิทัศน์ในขนาดของพื้นที่ตั้งโครงการมากนัก ยกเว้นภูมิทัศน์บริเวณวังสระปทุมและวัดปทุมวนา รามราชวรวิหารซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากมีองค์ประกอบในภูมิทัศน์ที่มีคุณค่าทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม และมีความสอดคล้องขององค์ ประกอบในภูมิทัศน์กับสภาพทางกายภาพและ บริบทของที่ตั้งโดยรอบ</p> <p>โดยมุมมองที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน สุทธิภาพทางสายตาเนื่องจากโครงการตาม ลำดับจากมากไปน้อย มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มุมมองที่เห็นจากบริเวณวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร</li> <li>2) มุมมองที่เห็นจากบริเวณตรงข้ามด้านหน้า โครงการ ถนนราชดำริ</li> <li>3) มุมมองที่เห็นจากบริเวณด้านหน้าโครงการ ถนนราชดำริ</li> <li>4) มุมมองที่เห็นจากสถานีรถไฟฟ้าสยาม</li> <li>5) มุมมองที่เห็นจากเส้นทางคมนาคม เช่น คลองแสนแสบ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีลม และถนน โดยรอบที่มองเห็นโครงการ</li> </ol> <p>โดยผลกระทบทางด้านสายตาที่อาจมีต่อ</p>	<p>ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตา โดยการปลูกพืชพรรณการ ปลูกไม้ต้นบดบังในตำแหน่งจุดมองที่ได้รับผลกระทบเป็นแนว ทางหนึ่งในการลดผลกระทบทางสายตา โดยเฉพาะบริเวณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งจุดมองสำคัญภายในบริเวณ วัดที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่ จุดมองจากพระอุโบสถ จุดมอง จากลานวัด และ จุดมองตามแนวเส้นทางสัญจรต่าง ๆ ส่วน ชนิดของพืชพรรณที่เลือกใช้นั้นควรเป็นไม้ต้นที่มีขนาดสูงและ ไม้พุ่มใบ (Foliage Crown) กว้างและหนาแน่นที่ปลอดทังปี อาที่ ประตุเหลือง (<i>Pterocarpus indicus</i>) มะฮอกกานี (<i>Swietenia macrophylla</i>) หรือ พญาสัตบรรณ (<i>Alstonia scholaris</i>) เป็นต้น สำหรับการปลูกพืชพรรณเหล่านี้ควรมี ระยะห่างในการปลูกที่เหมาะสมโดยเมื่อพืชพรรณเหล่านี้ เจริญเติบโตเต็มที่แล้วพุ่มใบของแต่ต้นจะชิดติดกันเป็นฉาก ปิดกันภาพได้ นอกจากนี้การปลูกไม้ต้นในลักษณะแบบสลับ พันธ์ปลูกก็สามารถช่วยเพิ่มการบังอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- การปรับคุณลักษณะขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยลดผลกระทบทางสายตาทำได้โดยการปรับรูปแบบ ทางสถาปัตยกรรมเช่น รูปปั้น ความสูง เพื่อให้เกิดความ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หรือการออกแบบส่วนตกแต่ง ให้สวยงามละเอียด สีสันและวัสดุของอาคารที่ทำให้สอดคล้องและ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น การเลือกใช้วัสดุที่มีสีเหมือน วัสดุธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาล แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ของวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการบกรบกวนทางสายตา เช่น ไม่มีแนว</p>	<p>หน้า 43 ทั้งหมด 61 หน้า</p> <p>ชื่อ..... ๙</p> <p>ผู้รับรอง</p>	

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>วัดป่าหุมา ไต้แก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบจากการสะท้อนของกระจก เมื่อพิจารณาการออกแบบอาคารซึ่งมีลักษณะโค้งมน รวมทั้งมีการเลือกใช้วัสดุกระจกตัดแสง 2 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสง 17% และ 12% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดวัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารหรือที่ใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคารจะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30 ดังนั้น จะเห็นว่าค่าการออกแบบของโครงการมีค่าการสะท้อนแสงต่ำกว่าที่กำหนดได้ถึงร้อยละ 43 และ 60 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่ถึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว</li> </ul> <p>จากการสำรวจภายในพื้นที่วัดป่าหุมา รามราชวรวิหารพบว่า จุดที่สามารถมองเห็นอาคารโรงแรมได้ชัดเจนมีอยู่บางพื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่จอดรถ และบางส่วนของพื้นที่ว่างใกล้กับพระอุโบสถและพระวิหาร ส่วนบริเวณอื่นภายในวัดถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่มากมายและทรงพุ่มใบของต้นไม้เหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่สามารถบดบังการมองเห็นอาคารโรงแรมได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบแสงไฟจากห้องพักและ Spot Light ที่ใช้บริเวณสระว่ายน้ำและสนามเทนนิสในช่วง</li> </ul>	<p>ไม่สะท้อนแสง และควรเลือกสีที่ไม่เด่นชัดเมื่อมองระยะใกล้ เช่น สีเทา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดผลกระทบในจุดมองที่มีความสำคัญที่อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ในบริเวณจุดมองที่มีความสำคัญที่อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ สามารถลดผลกระทบทางสายตาได้โดยการออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณที่เห็นองค์ประกอบที่ชัดเจนในทัศนียภาพนั้นๆ เพื่อบังสิ่งที่มองเห็น หรือการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้มองจากองค์ประกอบที่ชัดเจนในทัศนียภาพไปยังสิ่งอื่นในบริเวณข้างเคียง เช่น การตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม เช่น ใช้ ธง ผ้า การตกแต่งไฟ เพื่อสร้างบรรยากาศ เป็นต้น</li> <li>- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดป่าหุมา รามราชวรวิหารให้เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวซึ่งอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างโดยรอบ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ทั้งนี้จะต้องประสานกับทางวัดเพื่อกำหนดโครงการปรับปรุงดังกล่าวร่วมกันอย่างเหมาะสมต่อไป</li> <li>- การปลูกไม้ต้นขนาดใหญ่และไม้พุ่มขนาดกลางตลอดแนวระหว่างพื้นที่โรงแรมและวัดป่าหุมา รามราชวรวิหารตามผังการปลูกต้นไม้ รวมทั้งพื้นที่บริเวณภายในวัดที่ได้รับผลกระทบทางสายตา และการสะท้อนแสง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ซึ่งต้องประสานกับทางวัดเพื่อกำหนดจุดดำเนินการที่เหมาะสมโดยปลูกบริเวณตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะเป็นระยะหน้าหรือศรีษะ (Overhead Plane) ต้นรูปที่ 11 เพื่อบดบังสายตาทำให้มองเห็นอาคาร สำหรับ</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

44 .....ทั้งหมด 61 หน้า  
.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>กลางคืน คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากถูกกันด้วยกระจกและม่านบางส่วน สำหรับผลกระทบจากความจ้าของ Spot Light บริเวณสนามเทนนิสและสระว่ายน้ำซึ่งอยู่ชั้น 13 และ 14 พบว่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น (จ่ายต่อลักษณะการมองเห็น)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบจากกิจกรรมบริเวณสระว่ายน้ำชั้น 14 เมื่อมองจากวัดปทุมฯ จะเห็นหมอกทอเงาที่บริเวณสระว่ายน้ำน้ำได้ยาก เนื่องจากบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำจัดเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งปลูกไม้พุ่มสูงประมาณ 1.7 เมตร คนที่อยู่ชั้นพื้นจะมองเห็นกิจกรรมบริเวณสระว่ายน้ำน้ำได้ต่อเนื่องจากการมองเห็นกว่า 15° หรืออยู่ห่างไปประมาณ 285 เมตร ซึ่งวัดปทุมวนารามฯ ตั้งอยู่ในรัศมีที่จะไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ทันที</li> </ul> <p>ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ การชมหรือลดคุณค่าความสวยงามของวัดปทุมวนารามฯ พบว่าปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดปทุมฯ เป็นพื้นที่แหล่งการค้าขายที่สำคัญระดับประเทศ เป็นที่ตั้งของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ มาบุญครอง สยามสแควร์ สยามดิסטคอปเวอรัร์ เซ็นทรัลเวสต์พลาซ่า เกษรพลาซ่า แนวโน้มการเป็นแหล่งการค้าอย่างนั้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจากนโยบายกรุงเทพมหานครเมืองแฟชั่นของรัฐบาล</p>	<p>บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนั้น ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างวัดและโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบอาคารสำคัญในวัด (พระอุโบสถ พระวิหาร และ เจดีย์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งตำแหน่งของสปอร์ตไลท์สนามเทนนิสให้หันเข้าสู่ตัวโรงแรมเท่านั้น คือหันไปทางทิศเหนือและตะวันตก</li> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารที่ชั้นที่ 13 และ 14 โดยเน้นปลูกต้นไม้ริมขอบด้านที่ติดกับวัดให้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณกระบะ (Planter) จะเน้นปลูกไม้พุ่มซึ่งมีความสูงรวมประมาณ 1.7 เมตรเพื่อบังสายตา</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หน้า 45 ทั้งหมด 61 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โดยมีศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ด้วย ที่ศึดยภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ปรากฏอยู่มากมายนั้นเป็นที่คุ้นเคยของผู้สัญจรไปมาและผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเส้นขอบฟ้า (Skyline) อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอาคารสูงในพื้นที่อีก จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกถึงความแปลกแยกไปจากเดิมซึ่งมีอาคารสูงรายรอบอยู่แล้วมากมาย</p> <p>สำหรับวังสระปทุม คาดว่าโอกาสได้รับผลกระทบจากแสงสะท้อนจากห้องยกลงกว่าวัดปทุมฯ เนื่องจากค่าการสะท้อนแสง ระยะทางที่ห่างออกไปและพื้นที่ระหว่างวังสระปทุมและโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าพารากอน ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ จะช่วยลดหรือบดบังการมองเห็นอาคารโรงแรมลงไปด้วย นอกจากนี้ภายในวังสระปทุมมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งองค์ประกอบทางธรรมชาติดังกล่าวจะเป็นฉากช่วยบดบังภาพและแสงสะท้อนลงได้</p> <p>ส่วนผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวการดำเนินการโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์พัฒนาเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเป็นการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายแห่ง อีกทั้งมีสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่งรวมทั้งสถานทูตจำนวนมาก</p>		<p>หน้า..... 46.....ทั้งหมด..... 61.....หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>

ตารางแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวสต์

2. ระยะดำเนินการโครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ใกล้เคียง ทำให้ยานยนต์มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง มากมายรองรับซึ่งรวมทั้งกิจการโรงแรมด้วย ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นธุรกิจสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยว ดังนั้นการดำเนินงานของโครงการ ฯ จึงเป็นไปตามสภาพการณ์ดังกล่าวและก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของย่านนี้		

หน้า 46/1 ทั้งหมด 61 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจวัด	ค่าใช้จ่าย (บาท/ตัวอย่าง)	ผู้รับผิดชอบ
1. ช่วงก่อสร้าง ระดับเสียง - ช่วงงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม บริเวณชุมชนด้าน ทิศเหนือ และวัดปทุม วนารามฯ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ระดับเสียงพื้นฐาน ( $L_{90}$ )	2 เดือน/ครั้ง	3,500	เจ้าของโครงการ
คุณภาพอากาศ - บริเวณชุมชนด้าน ทิศเหนือ - วัดปทุมวนารามฯ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)	1 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง	1,500 2,000	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
ความชื้นสะท้อน - บริเวณชุมชนด้าน ทิศเหนือ - วัดปทุมวนารามฯ	- ความชื้นสะท้อน	1 เดือน/ครั้ง	6,000	เจ้าของโครงการ
2. ระยะดำเนินการ คุณภาพน้ำทิ้ง - ระบบน้ำหมุนเวียน	- คลอรีนอิสระตกค้าง - เชื้อลี้จิโอเนลลา	3 เดือน/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง	750 2,500	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
คุณภาพน้ำทิ้ง - ก่อนการบำบัด (บ่อสูบลอย 1 จุด) - จุดระบายน้ำออก จากระบบ 1 จุด	1. น้ำก่อนการบำบัด - บีโอดี - สารแขวนลอย - ความเป็นกรด-ด่าง 2. น้ำออกจากระบบ - บีโอดี - สารแขวนลอย - ตะกอนหนัก - สารที่ละลายได้ทั้งหมด - ความเป็นกรด-ด่าง - ซัลไฟด์ - ไซมันและน้ำมัน - ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	1 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง	750 2,500	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

หน้า 47 ทั้งหมด 61 หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

- หมายเหตุ
1. ค่าบริการตรวจวัดระดับเสียง อากาศ และความชื้นสะท้อน เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณของบริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
  2. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คิดจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณของสำนักงานบริการเทคโนโลยี สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 2 อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการตรวจสอบ และความถี่ในการติดตามตรวจสอบ


อุปกรณ์	วิธีการทดสอบ	ความถี่
1. Heat Detector - ชนิด Rate of Rise  - ชนิด Fixed Temp.	- ทดสอบโดยให้ความร้อนจากเครื่องทำความร้อน เช่น เครื่องเป่าผม  - ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	- ทุก ๆ 6 เดือน  - ทุก ๆ 6 เดือน
2. Smoke Detector	- ทดสอบด้วยควัน	- ทุก ๆ 6 เดือน
3. สัญญาณเพลิงไหม้	- ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณเพลิงไหม้	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	- ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ของอาคาร  - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง โดยบริษัทผู้ขาย	- เดือนละ 1 ครั้ง  - ทุก ๆ 6 เดือน
5. ระบบไฟฟ้าสำรอง	- ทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	- อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
6. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- ทดสอบโดยการเดินเครื่อง	- อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
7. หัวรับน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบสภาพของหัวรับน้ำดับเพลิง	- เดือนละ 1 ครั้ง
8. ถังน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบระดับน้ำและสภาพถังน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง
9. สายฉีดและตู้เก็บสายฉีด	- ตรวจสอบสายฉีดน้ำและอุปกรณ์	- เดือนละ 1 ครั้ง
10. หัวกระจายน้ำ (Sprinkler)	- ตรวจสอบวาล์วประธานที่ควบคุมการจ่ายน้ำเข้า  - ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำจากหัวกระจายน้ำในรัศมีอย่างน้อย 0.6 ม. โดยรอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง
11. ประตูบันไดหนีไฟ	- ทดลองเปิดประตูหนีไฟและตรวจสอบสิ่งกีดขวางบันไดหนีไฟ	- ทุกวัน

หน้า.....48.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
ลงชื่อ.....*l a.*.....ผู้รับรอง










หน้า 52 ทั้งหมด 61 หน้า  
 วิชา ๒.๐ ผู้รับรอง

รูปที่ 4 แนวท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณโครงการ

1 แบบ LAY-OUT  
 AD-SN-02 EIA SCALE 1:400

 MITR TECHNICAL CONSULTANT CO.,LTD. 1168/8 12th Floor, LUMPINI TOWER Building, Rama IV. Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand Tel: 0-2679-9079-84 Fax: 0-2679-9085 CABLE ADDRESS : MITRTECH BANGKOK ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD. REF.DWG.	PROJECT NAME : CENTRAL WORLD HOTEL		DRAWN BY : NT	
	DRAWING TITLE : แบบ LAY-OUT		APPROVED BY : PL	
	ELECTRICAL ENGINEERS : ทวีป อัครแสงทอง วพท. 586	DATE 29/10/04		
	MECHANICAL ENGINEERS : อนันต์ เล็งวัฒนาภิกจ สก. 2047	DWG. NO. AD-SN-02		
SANITARY ENGINEERS : สุเมธ แสงฉลิ่งการ สย. 3760	EIA			



- สัญลักษณ์**
- รถพยาบาล
  - รถเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  - รถดับเพลิง
  - พื้นที่จุดรวมคนอาคารสำนักงาน
  - พื้นที่จุดรวมคนศูนย์การค้า
  - พื้นที่จุดรวมคนอาคารโรงแรม
  - พื้นที่ปฐมพยาบาล
  - เส้นทางหนีไฟอาคารสำนักงาน
  - เส้นทางหนีไฟอาคารศูนย์การค้า
  - เส้นทางหนีไฟอาคารโรงแรม

หน้า.....53.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
 ลงชื่อ.....*Im O.*.....ผู้รับรอง

รูปที่ 5 พื้นที่จุดรวมคน และเส้นทางหนีไฟของอาคาร

CENTRAL WORLD HOTEL  
 CONVENTION CENTER

โครงการนี้ มีพื้นที่ 3.6  
 ไร่ (ประมาณ 150,000 ตร.ม.)  
 ประกอบด้วย 3 อาคาร  
 อาคาร 1 : อาคารที่พัก (จำนวนห้องพัก 1,000 ห้อง)  
 อาคาร 2 : อาคารประชุม (จำนวนที่นั่ง 1,000 ที่นั่ง)  
 อาคาร 3 : อาคารจอดรถ (จำนวนที่จอดรถ 1,000 คัน)

โครงการนี้ มีพื้นที่ 3.6  
 ไร่ (ประมาณ 150,000 ตร.ม.)

แผนผังอาคาร  
 ชั้นที่ 53

KEY PLAN



KCS

53

KCS & ASSOCIATES CO., LTD.  
 252-027 New International Center  
 Bangkok 10110, Thailand  
 Tel: 02-262-1111 Fax: 02-262-1112


MITR  
 MITR TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.  
 114/23 25th Floor, Sathorn Tower 18 Building,  
 Sathorn 1 Rd., Sathorn District, Bangkok  
 Bangkok 10120, Thailand  
 Tel: 02-262-1111 Fax: 02-262-1112

ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

PROJECT TITLE  
 CENTRAL WORLD HOTEL  
 CONVENTION CENTER

โครงการนี้มีพื้นที่ 3.6 ไร่  
 ประกอบด้วย 3 อาคาร  
 อาคาร 1 : อาคารที่พัก (จำนวนห้องพัก 1,000 ห้อง)  
 อาคาร 2 : อาคารประชุม (จำนวนที่นั่ง 1,000 ที่นั่ง)  
 อาคาร 3 : อาคารจอดรถ (จำนวนที่จอดรถ 1,000 คัน)

NO.	REVISION	DATE
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...



รูปที่ 6 ผังการปลูกต้นไม้ชั้นล่าง

● ต้นพญาสัตบรรณ  
 ● ปาล์มหน้าฝน

ผังต้นไม้  
 1:700

ที่ตั้งอาคาร 61...หน้า  
 54...ทั้งหมด 61...หน้า  
 ลงชื่อ...ผู้รับรอง



โครงการนี้มีพื้นที่ 3.6 ไร่  
 ประกอบด้วย 3 อาคาร  
 อาคาร 1 : อาคารที่พัก (จำนวนห้องพัก 1,000 ห้อง)  
 อาคาร 2 : อาคารประชุม (จำนวนที่นั่ง 1,000 ที่นั่ง)  
 อาคาร 3 : อาคารจอดรถ (จำนวนที่จอดรถ 1,000 คัน)









**CENTRAL WORLD PLAZA**  
 โครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่  
 บริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
 ผู้พัฒนา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 ผู้รับเหมา : บริษัท อีคอน จำกัด



**KOS**  
 KOS J. ASSOCIATES CO., LTD.  
 118/101 11th Floor, 118/101 North Building  
 Sukhumvit Road, Sukhumvit District, Bangkok 10110  
 Tel. 02-2624111 Fax. 02-2624110


**MTS TECHNICAL CONSULTANT CO., LTD.**  
 118/101 11th Floor, 118/101 North Building  
 Sukhumvit Road, Sukhumvit District, Bangkok 10110  
 Tel. 02-2624111 Fax. 02-2624110

เลขที่ใบเสนอราคา	MTS-001-2558
วันที่เสนอราคา	25/03/2558
วันที่เปิดซอง	27/03/2558
วันที่ลงนามสัญญา	27/03/2558
วันที่ส่งมอบงาน	30/03/2558
วันที่ชำระเงิน	30/03/2558
วันที่ส่งมอบงาน	30/03/2558
วันที่ชำระเงิน	30/03/2558
วันที่ส่งมอบงาน	30/03/2558
วันที่ชำระเงิน	30/03/2558



หน้า 58 ทั้งหมด 61 หน้า  
 ลงชื่อ.....ผู้รับชม

รูปที่ 10 รูปตัดแสดงการปลูกต้นไม้บนอาคาร




รูปที่ 11 ภาพแสดงแนวความคิดในการปลูกพืชพรรณเพื่อบดบังสายตา

หน้า 59 ..... ทั้งหมด 61 ..... หน้า

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ





รูปที่ 13 แสดงขั้นตอนการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้

หน้า.....61.....ทั้งหมด.....61.....หน้า  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับรอง