



ที่ ทส 1009/ 12684

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

20 ธันวาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11111  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา<sup>1)</sup>  
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลลูกด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ  
278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำ  
รายงานโดยบริษัท เอ็นแคนด คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยอากาศ ในคราว  
ประชุมครั้งที่ 39/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดการยกที่ดินให้เป็นถนน  
สาธารณะโดยชั้น เขื่อมเส้นทางเข้า - ออกระหว่างถนนริมคลองชัย 3 กับถนนสาธารณะด้านทิศเหนือ  
ของโครงการของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และรายละเอียดการยกที่ดินเป็นถนนสาธารณะโดยชั้นด้านทิศ  
ตะวันออกของโครงการ ความกว้าง 5 เมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 358 เขื่อมต่อ

องค์ประกอบทางสังคมและดูแลลูกน้ำดี๊ด๊า	ผลกระทบสังคมและดูแลลูกน้ำดี๊ด๊า	มาตรฐานของนักเรียนและผลการเรียนที่สูงและดี	มาตรฐานและตรวจสอบผลกระทบต่อสังคม	มาตรฐานและตรวจสอบผลกระทบต่อสังคม
4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ภาระน้ำด้วยลักษณะ ปลดปล่อยในภารกิจงาน	-	5. จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้อย่างทันท่วงทีแก่ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ เนื่อง ถึงดำเนินการโดยครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	มาตรฐานและตรวจสอบอย่างทันท่วงทีแก่ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ	มาตรฐานและตรวจสอบความต้องการของนักเรียนและผลกระทบต่อสังคม



ที่ ทส 1009/ 12683

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

20 ธันวาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11109  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องมีดังนี้  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา  
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ดำเนินคดี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ  
278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำ  
รายงานโดยบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ชี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว  
ประชุมครั้งที่ 39/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 มีมติให้โครงการเพิ่มเดิมรายละเอียดการยกที่ดินให้เป็นถนน  
สาธารณะโดยชั่วคราว เชื่อมเส้นทางเข้า - ออกระหว่างถนนริมคลองชัย 3 กับถนนสาธารณะด้านทิศเหนือ  
ของโครงการของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และรายละเอียดการยกที่ดินเป็นถนนสาธารณะโดยชั่วคราวด้านทิศ  
ตะวันออกของโครงการ ความกว้าง 5 เมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 358 เชื่อมต่อ

กันนนเลี่ยบคลองชอย 3 ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงรายละเอียดและความถูกต้องของข้อกำหนดการขนส่งดิน และส่งให้สำนักงานพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมาบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายพิมพ์ หวานธรรมชาติ

(นายพิมพ์ หวานธรรมชาติ)  
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน  
เลขานุการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 12683

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

20 ธันวาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11109  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา  
เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ตำบลลูกดด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ  
278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำ  
รายงานโดยบริษัท เอ็นเคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว  
ประชุมครั้งที่ 39/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 มีมติให้โครงการเพิ่มเดิมรายละเอียดการยกที่ดินให้เป็นถนน  
สาธารณะประโยชน์ เชื่อมเส้นทางเข้า - ออกระหว่างถนนริมคลองชอย 3 กับถนนสาธารณะด้านทิศเหนือ  
ของโครงการของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และรายละเอียดการยกที่ดินเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ด้านทิศ  
ตะวันออกของโครงการ ความกว้าง 5 เมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 358 เชื่อมต่อ

องค์ประกอบพาหนะสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผู้กระทบปัฒนาด้านที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ภาระทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (ครัว)	<p>ผู้กระทบปัฒนาด้านที่สำคัญ</p> <p>9. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณ จราจร และจัดเดินทางที่ดีให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้า-เย็น</p> <p>10. จัดให้มีมาตรฐานของภาระและผู้คนใน หรือครัวเมืองใหญ่ได้ที่เดียว กิจกรรมนักเรียนสุดยอดโครงการ ถ้าพิเศษ “ต่อต้านยาเสื่อมชั่ว</p>	<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
3.4 การจัดการขยะและจัดการ เชิงบวกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เศษอาหารที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</li> <li>• ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</li> </ul> <p>และขยะมูลฝอยจากการกิจกรรม ของคนงานประมาณ 0.3 ลบ.ม./วัน ที่จะต้องดำเนินการ ร่วมกันและดำเนินการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝึกอบรมในกระบวนการกำจัดขยะและส่วนราชการให้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการนำไปใช้ใหม่ ในงานย่อยส่วนที่ถอนไปจากยานพาหนะ</li> <li>2. จัดทำราก หรือท่อส้วมอ่อนบางมีดีดี เพื่อยืดชั้งก้นการฟุ้งกระจายขยะลงใน แม่น้ำและแม่น้ำรองเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก</li> <li>3. จัดให้มีแพทเทิร์นที่เก็บเศษที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง และตั้งเป้าครุ่นตัก ผ้าครุ่นมีดีดี</li> <li>4. อบรมครุ่นตักที่รักษาที่ดินภายนอกโครงการ ต้องมีผ้าใบ หรือครุ่นปูอย่างมีประสิทธิภาพและคงทน</li> <li>5. กារนำเศษวัสดุไม้มาตีบินตียังไงทำไม่พ้นที่เจ้าของบินยังคงเมื่อยาน หางต้องรักษางานนี้เป็นคราวๆ ให้ดีที่สุด</li> <li>6. จัดทำภาระและร่วมรับภาระน้ำดูดที่ทางน้ำ และฝึกอบรมน้ำด 200 ลิตร อย่างบุตรหลานที่รักษาและไม่เพียงแต่รักษาภาระน้ำดูดอย่างเดียว หรืออย่างน้อย 5 ใบ (ถังละใบ 3 ใบ ถังละห้อง 2 ใบ) เพื่อรองรับภัยธรรมชาติในกรณีภัยธรรมชาติ นาน 3 วัน ตั้งไว้ให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สาธารณะที่อยู่อาศัย</li> </ol>	

ถนนเลียบคลองชอย 3 ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงรายละเอียดและความถูกต้องของข้อกำหนดการขึ้นส่ง din และส่งให้สำนักงานพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมาบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. นราภัย

(นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนภาครัฐฯ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
.....  
..... ผู้อำนวยการ  
.....  
..... ผู้อำนวยการพิเศษ  
.....  
..... ผู้ตรวจราชการ  
.....  
..... ไฟล์/ดิจิทัล

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 แหล่งน้ำและศูนย์การพำนัช น้ำดิบ (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>จะได้รับการนำน้ำมาบํารุงในบึงตัวอย่างบ่อบึงน้ำดิบ เสียสารเข้ารักษาแบบถัง กรวย-ถังรองไว้ก่อนการถ่าย (septic tank ) ตามค่าปูอีต ไม่เกิน 20 นาที/ล. ก่อนนำไปยังสุขาท่อน้ำ สามารถนำน้ำทิ้งลงในคลอง ไม่กระทบต่อแหล่งน้ำใดๆ</p>	<p>มาตรการรับมือกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีร่างระบายน้ำดิบภายในห้องน้ำจัดการทิ้งน้ำของคนงานและ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียจากแบบถังกรวยไว้ก่อนการถ่าย (Septic Tank) สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./วัน บริโภค</li> <li>- ทุกงานปูนพื้นดิน แสงหลังคา ทางเดิน ห้องน้ำและรากไม้บ้านด้วยเศษปูนพัง ไม่น้ำยาในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นไปร่วมกันกับผู้คนในโครงการ</li> </ul> <p>กอร์ฟรีง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซูบภาคตะวันในบ่อโดยรอบไป远กำจัดทุก 12 เดือน</li> <li>- กำรขับปี้หินมาในทิ่งขยะและเศษวัสดุในงานที่ไม่ใช่หินได้หามหิน ลงในห้องน้ำของบ้านของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดเพื่อยกกลับสู่ในแหล่งจัดการลิงงานทุกวัน</li> </ul> <p>3. กำรขับปี้หินมาในทิ่งขยะและเศษวัสดุในงานที่ไม่ใช่หินได้หามหิน ให้หามหินในที่ดินของบ้านของผู้คนในมาบุญเจ้าจุดเตรียม วัสดุกอกสีรัง แห้งตากบนดินเผาเพื่อยกกลับสู่ในแหล่งจัดการลิงงานทุกวัน</p> <p>4. จัดสร้างบ่อพักน้ำทิ้งคร่อง เพื่อตักเตะคราบในห้องน้ำโดยรอบในห้องน้ำและประตูห้องน้ำ ที่อยู่ริมแม่น้ำสาคราภิเษก</p>	



ที่ ทส 1009/ 12682

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

20 ธันวาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11110  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลุกด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ 278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นแอด คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 39/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดการยกที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะโดยชั่วคราว - ออกระหว่างถนนริมคลองช้อย 3 กับถนนสาธารณะด้านทิศเหนือ ของโครงการของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และรายละเอียดการยกที่ดินเป็นถนนสาธารณะโดยชั่วคราวด้านทิศตะวันออกของโครงการ ความกว้าง 5 เมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 358 เชื่อมต่อ

ถนนเลียบคลองชอย 3 ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงรายละเอียดและความถูกต้องของข้อกำหนดการขนส่งดิน และส่งให้สำนักงานพิจารณาตราชื่อสอบให้เป็นไปตามมติดีคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมาบริษัท เอ็นเคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และสำนักงานได้ตรวจสอบรายละเอียดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติดีคณะกรรมการแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติดีคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นเคด คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร หมากอบกุล)

รองเลขานุการ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบ

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 12682

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

20 มีนาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/11110  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องมีดังนี้  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลุกด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ 278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักจากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 39/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 มีมติให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดการยกที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ เชื่อมเส้นทางเข้า - ออกระหว่างถนนริมคลองช้อย 3 กับถนนสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และรายละเอียดการยกที่ดินเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ความกว้าง 5 เมตร ของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 358 เชื่อมต่อ

ถนนเลียบคลองชอย 3 ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงรายละเอียดและความถูกต้องของข้อกำหนดการขนส่งดิน และส่งให้สำนักงานพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมาบริษัท เอ็นเคด คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอข้อมูลซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และสำนักงานได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพุกษา 20 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านพุกษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นเคด คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธนกร ทองธรรมชาติ

(นายธนกร ทองธรรมชาติ)  
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนแห่งชาติฯ กระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
อนุฯ ผู้อำนวยการ  
ผู้ตรวจ  
ผู้ตรวจ  
ไนฟ์/คด

## เงื่อนไขที่โครงการบ้านพักษา 20 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพักษา 20 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ตำบลลูกคด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่โครงการ 278 ไร่ 3 งาน 11.84 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 357 และ 358) จำนวนแปลงจำนวน 2,975 แปลง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นแคนดี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ช่วยนักวิชาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านพักษา 20 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ช่วยนักวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด 25.....หน้า

ลงชื่อ.....ณ ณ......ผู้รับรอง

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกราฟบล็อกด้วยที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกราฟบล็อกด้วยระหว่างก่อสร้าง โครงการบ้านพุกาม 20**

องค์ประกอบบล็อกด้วย และคุณค่าต่างๆ	ผลกราฟบล็อกด้วย	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกราฟ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
การสนับสนุนต่อมาร์ค ลดผลกระทบบล็อกด้วย	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปูนบีติตามเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน การวิเคราะห์ผลกราฟบล็อกด้วย โครงการ บ้านพุกาม 20 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดย สำนักงานโยธาฯและแผนที่พยากรณ์ธรรมชาติ และบล็อกด้วย โดยระบุในสัญญาว่าจ้าง และความคุณให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปูนบีติตาม อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ดำเนินการยกที่ดินบางส่วนของโฉนด ที่ดินเลขที่ 358 พื้นที่ 0-3-72.75 ไร่ และ โฉนดที่ดินเลขที่ 357 พื้นที่ 0-1-1.30 ไร่ ให้ เป็นสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านที่อยู่กับคลองซอย 3 (ความยาวรวมประมาณ 379.32 เมตร) พร้อม กับยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 357 พื้นที่ 0-1-48.50 ไร่ ด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งมีความกว้าง 3 เมตร (ความยาวประมาณ 198 เมตร) ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ผังแสดง บริเวณที่ดินที่ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดังรูปที่ 1</li> </ul>	-
1. ทรัพยากรายภาพ			
1.1 ภูมิสังคม			
- พื้นที่โครงการมี สภาพเป็นพื้นที่รกร้างอุดมอยู่สูง จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2.0 เมตร สภาพ เดิมเป็นที่นา ปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างการปรับถอนที่ให้ สูงจากพื้นที่นาเดิมประมาณ 1.5 เมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระหว่างการปรับถอนพื้นที่โครงการ ใช้คันนาเดิม และถอนเนื้อแนวน้ำคันเดิมและ แนวรั้วโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกัน การจะถ่างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ ข้างเคียง จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ</li> </ul>		

หน้า..... ๑ ทั้งหมด ๙๕ หน้า  
ลงชื่อ..... อ. ๐. ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบกล่องแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกระทบกล่องแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
1.2 สภาพภูมิอากาศ - อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 28.1 องศาเซลเซียส มีความแปรผันของอุณหภูมิ ในช่วง 25.8 ถึง 29.8 องศา- เซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ตลอดปีเท่ากับ 1,227.5 มิลลิเมตร ความเร็วลมสูงสุด ในเดือนมีนาคม มีถุงน้ำหนึ่ง และการกฎหมายเท่ากับ 6.3 นิอต	- บริเวณโดยรอบโครงการส่วนใหญ่ มีการใช้ที่ดินเป็นชุมชนอยู่อาศัยใน ลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร นาข้าว ที่รกร ร้าง มีบ้านเรือนดั้งเดิมทั่วไป ซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นชุมชนที่ดั้งเดิมเรือนริมคลอง ซอย 3 ซึ่งจากลักษณะการก่อสร้างของ โครงการใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 2 ปี ลักษณะอาคารที่ก่อสร้างมีความสูง ประมาณ 7 เมตร ประกอบกับผู้คนที่เกิด <sup>ก</sup> จากการก่อสร้างจะมีบ้านคาดไว้ จึงคงจะ ตัวได้อย่างรวดเร็ว	- จัดพรบน้ำบันดูนเลียนคลองซอย 3 ที่ ใช้ในการขนส่ง และถนนที่มีค่าว่าเป็นทิ่นคุก หรือดินลูกรังในโครงการที่อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - ใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อบังกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดจนการร่วงหล่นของเศษวัสดุ เห็น เศษดิน หรือทรัพย์ เป็นคัน - จัดถังทำความสะอาดล้อรถบรรทุก และตัวรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อ	-
1.3 แหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำ - แหล่งน้ำสำคัญ บริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ คลองซอย 3 ซึ่งจาก ผลกระทบตรวจคุณภาพน้ำ พบว่า มีค่าความเป็นกรด- ด่าง 7.3 ปริมาณสารแขวน- ลอย 22-24 mg/l. ปริมาณ ออกซิเจนละลายน้ำ 2.0- 3.4 mg/l. บีโอดี 6.7-8.6 mg/l. ติด ไขมันและน้ำมัน 2.4-2.6 mg/l. ปริมาณพิษต่อ- โคดิฟอร์มแบคทีเรียนน้อย กว่า 2-2,200 MPN/100ml	- การดำเนินการก่อสร้างใช้คนงาน ประมาณ 300 คน โดยคาดว่าจะมีน้ำเสีย เกิดขึ้นประมาณ 48 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะถูก <sup>ก</sup> นำบัวด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- บริเวณห้องส้วมจะต้องมีการบำบัดน้ำ <sup>ก</sup> เสียที่เกิดขึ้น ด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่ง จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะมากกว่า 100 เมตร ส่วนน้ำใช้ชำระล้างของคนงาน ระบายน้ำบ่อพักน้ำ และเมื่อระบบบำบัดน้ำ <sup>ก</sup> เสียรวมก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องระบายน้ำ <sup>ก</sup> เสียของคนงานทั้งหมดถูรับน้ำบำบัดน้ำ <sup>ก</sup> เสียรวม - อุปกรณ์ติดตั้งและระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องทำการทดสอบให้มีประสิทธิภาพใน การบำบัดน้ำเสียได้ตามรายการกำหนดระบบ บำบัดน้ำเสีย - ในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ บำบัดน้ำเสียจะต้องอยู่ในสภาพการติดตั้ง <sup>ก</sup> ระบบเป็นอย่างดี และจะต้องจัดเข้าหน้าที่ ของบริษัท พฤกษา เรียวโลสเทล จำกัด อย่าง น้อย 2 คน เข้าตรวจสอบการติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียในทุกเบ็ดเตล็ดจัดสรรของโครงการ	-

หน้า.....๓.....ทั้งหมด.....๔๕.....หน้า  
ลงชื่อ.....ณัฐา.....ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบดิจิทัลล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบดิจิทัลล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.4 การระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตด้ำบลูกคุต อำเภอคำอู๊กกา มีแม่น้ำที่สำคัญคือ คลองรังสิตประชารัฐ คลองคลองคลบประทาน ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการชลประทานแล้วยังมีส่วนช่วยในการระบายน้ำได้ดี สำหรับคลองของชอย 3 ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานและการระบายน้ำ</li> </ul> <p>2. ทรัพยากรชีวภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่เดิมของโครงการ มีลักษณะเป็นที่นาซึ่งมีจุบันได้มีการปรับลดและปรับสภาพพื้นที่สำหรับบริเวณข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน จุดสร้างร้านค้า ชุมชนและพื้นที่ทึ่งร้าง ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งที่พักอาศัยหรือท่องเที่ยว ขนาดของสัตว์ที่พบเห็นเป็นสัตว์เดือยคลานขนาดเล็ก นกและแมลงที่พบได้ทั่วไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระหว่างการปรับลดพื้นที่โครงการใช้คันนาเดิม เป็นคันเดิมและแนวรั้วป้องกันน้ำท่วมรอบโครงการพร้อมทั้งดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักตะกอนไปพร้อมกับการก่อสร้าง และระบายน้ำลงสู่บ่อที่จะบุดเป็นบ่อหน่วงน้ำในอนาคต จึงคาดว่า ในช่วงก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างระบายน้ำฝันโดยรอบโครงการ และประทูระบายน้ำ พร้อมตระแกรงดักขยะบริเวณจุดระบายน้ำออก</li> <li>- ทำการบุคคลออกตะกอนภายในพื้นที่โครงการหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น</li> <li>- ระบายน้ำที่เกิดในช่วงก่อสร้างลงสู่บ่อที่จะบุดเป็นบ่อหน่วงน้ำในอนาคต และนำน้ำใส่ตอนบนไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง และพร้อมพื้นที่ และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ดำเนินการสูบตะกอนในบ่อดังกล่าวออก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป็นบ่อที่ใช้หน่วงน้ำในช่วงเปิดดำเนินการ</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาในระดับค่า คือ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่เป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่วไป ไม่มีชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ</li> </ul>		

หน้า..... 4 ทั้งหมด 15 หน้า  
 ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ มีลักษณะเป็นเนินบ้ำนจักรรทึ่นและพื้นที่ที่ชั่วคราว และมีชุมชนขนาดเล็กตั้งบ้านเรือนกระจายทั่วไปตามแนวเส้นทางคมนาคม และริมคลองซอย 3 สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนคุกคัก จังหวัดปทุมธานี จำนวนอยู่ในเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ดีเหลือง)</li> </ul> <p>3.2 การคมนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนสายหลักที่ใช้ในการเข้า-ออกโครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข 305 ทางหลวงหมายเลข 3312 ถนนลูกคาก 11 และถนนสายารณะหน้าโครงการ โดยทางหลวงหมายเลข 3312 ถนนลูกคาก 11 และถนนสายารณะหน้าโครงการ 305 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.45 ทางหลวงหมายเลข 3312 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.32 ถนนลูกคาก 11 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.32 ถนนลูกคาก 11 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ที่ดินของโครงการไม่ขัดกับข้อกำหนดตามผังเมืองรวมชุมชนคุกคัก ซึ่งการก่อสร้างโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมที่ชั่วคราวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และ 17.00-20.00 น. และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น โดยการขนส่งให้ใช้เส้นทางของทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลูกคาก) ผ่านถนนไสวประภาราษฎร์ และเข้าสู่โครงการ โดยใช้ถนนเดียวกันอยู่ 3 พร้อมทั้งตรวจสอบและรักษาสภาพรถบรรทุกให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> <li>- ต้องกำชับกับขันหนักงานขันรถขนวัสดุให้ปฏิบัติตามกฎหมายและห้ามการใช้สารกระตุนที่ออกฤทธิ์อันตราย เช่น สารเคมีและยาสูบ ตลอดจนมีน้ำในขณะปฏิบัติงาน</li> </ul>	

หน้า ..... ๗ ห้องหมุด ..... ๒๕ หน้า  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง ..... ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	ติดตามตรวจสอบ
0.56 และดันน้ำสารระดับ หน้าโครงการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.06		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในขณะเดินเรือวัสดุที่อาจปลิวหรือตกหล่นต้องมีผ้าใบหรืออุปกรณ์คลุมเพื่อป้องกันการตกหล่น</li> <li>- หากมีการชำรุดของเส้นทางอันบังขัดว่าเกิดจากการใช้เส้นทางนั้น เพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ทางโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างทำการซ่อมแซมให้มีสภาพเป็นปกติโดยไม่ขัดขวาง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมตรวจสอบและให้บริการแก่ผู้ใช้รถบนถนนและรถที่เข้า-ออกจากโครงการ</li> <li>- ทางโครงการจะต้องติดตั้งเครื่อง量หมายและป้ายสัญญาณการจราจรในบริเวณโครงการ หรือเส้นทางคมนาคมที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบของภาครัฐและข้อกำหนดส่วนตัว</li> <li>- กำหนดกฎหมายขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างโดยทำเป็นเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้างพร้อมมีบทลงโทษอย่างชัดเจน</li> </ul>	
3.3 น้ำใช้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตบริการน้ำประปาของประปาส่วนภูมิภาครังสิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงก่อสร้างจะใช้คนงานประมาณ 300 คน คาดว่ามีความต้องการใช้น้ำรวมประมาณ 60 ลบ.ม./วัน น้ำอุปโภคจะใช้น้ำประปาซึ่งต้องมีเชอร์วิชั่น้ำไว้ชั่วคราวในระหว่างก่อสร้าง ส่วนน้ำบริโภคจะซื้อจากน้ำที่มีขายในภาชนะบรรจุขวดทั่วไป จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนโดยรอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	

หน้า..... ๖ ทั้งหมด ๒๕ หน้า  
ลงชื่อ..... พ.ศ.๑๔๘๙ .....ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบลิ้งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบลิ้งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การกำจัดขยะ มูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำจัดมูลฝอยในเขตพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุกต ปัจจุบันมีรถที่ใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยรวม 9 กัน ประกอบด้วย รถเก็บขยะแบบไฮดรอลิกขนาด 5 ตัน จำนวน 7 กัน และขนาด 2 ตัน จำนวน 1 กัน และรถคอนเทนเนอร์ 1 กัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะที่เกิดในช่วงก่อสร้างประมาณ 900 ลิตร/วัน ซึ่งจะคัดแยกประเภทเบื้องต้นนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อีก สำหรับขยะต่างที่เหลือทางองค์การบริหารส่วนดำเนินคุกตจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังรองรับขยะที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 240 ลิตร/วัน จำนวน 8 ถัง เพื่อรองรับขยะที่เกิดในช่วงก่อสร้างซึ่งมีประมาณ 900 ลิตร/วัน ตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานโดยถังรับขยะดังกล่าวจะต้องมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกันกลิ่นและสัตว์รบกวน</li> <li>- ทางโครงการจะต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนดำเนินคุกต ให้มาร่วมในการจัดเก็บขยะไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการตกร้าวของขยะ</li> <li>- ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ ขยะเหล่านี้สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ให้ทางผู้รับเหมา ก่อสร้างทำ การคัดแยกขยะเหล่านี้แล้วนำมาใช้ใหม่ หรือ จ้างหน่วยแยกผู้ที่ดูแลการซื้อ ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเศษคอนกรีตให้เก็บกวาดเป็นประจำและนำไปปรับถังพื้นที่ในบริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	

หน้า..... ห้องหนอนค..... หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
4. คุณค่าดั่งเดิมของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันตำบลคุกต มีพื้นที่รับผิดชอบ 12.5 ตร.กม. มีประชากรทั้งสิ้น 30,952 คน ความหนาแน่น 3,116 คน/ตร. กม. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>- สาธารณูปโภคที่สำคัญที่สุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยคือถนนลาดยางจากสถานีบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันปูบ้านลาด 5 อันดับแรก คือ โรคเกี่ยวกับระบบข้ออстеอาร์โรมาโนโรคในช่องปาก โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ ได้แก่ หวัด ตาเหตุ จากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้เป็นภัยหรือตาย โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและการหรือสิ่งคิคปกติที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกตุ่มอื่นได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้ามา ก่อสร้างของคนงาน ซึ่งในช่วงสูงสุดมีประมาณ 300 คน เป็นลักษณะของการเข้าออกพื้นที่ตลอดเวลา มากกว่าการอยู่ประจำ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นผลกระทบชั่วคราว เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างก็จะออกจากพื้นที่ ทั้งนี้กิจกรรมก่อสร้างที่เข้ามาทำงานจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม</li> <li>- ผู้รับเหมาได้จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมยาสามัญประจำบ้าน บริเวณสำนักงานก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่คนงานที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ด่วนกรณีรุนแรงจะนำส่งสถานีอนามัยค่ายคุกต ศูนย์การแพทย์คุกต หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลประชาริปป์ โดยจัดให้มีรถยกตู้สำรองในพื้นที่ ก่อสร้างจำนวน 1 คัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่ามีในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเครื่องน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคสำหรับคนงานให้เพียงพอ กับความต้องการ</li> <li>- จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะและมีปริมาณเพียงพอ กับจำนวนคนงาน โดยให้มีห้องส้วม 1 ห้อง/คนงาน 15 คน</li> <li>- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในโครงการ และจัดเครื่องมุกดยาสามัญประจำบ้านไว้บริการแก่คนงาน และมีรถยกตู้สำรองในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 คัน เพื่อนำคนงานที่เจ็บป่วยรุนแรงหรือประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที</li> </ul>	

หน้า..... ๘..... กันยายน ๒๕..... หน้า  
 ลงชื่อ..... พ.ศ. ๑๔๐..... ผู้รับรอง

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
4.3 ความปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล ดำเนินคุกคุก ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร ด้านการบรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของส่วนบุคลากรสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ภูquot; ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล ดำเนินคุกคุก ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีสายตรวจออกตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งทางโครงการได้จัดให้มีเวรยามรักษาการณ์บริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำงานในบางช่วงหรือบางบริเวณอาจเกิดอันตรายต่อกันงาน ดังนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล像ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า และถุงมือ เป็นต้น และจะต้องการขั้นตอนงานให้ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายดังกล่าวด้วย</li> <li>- กำหนดระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ให้กับคนงาน</li> <li>- ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณก่อสร้างที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้จริง หรือป้ายเตือนเพื่อให้คนงานเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น</li> </ul>	-
4.4 การท่องเที่ยว และสุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะก่อสร้างจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูเนื่องจากการบนบ้ำยังสุดอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่เนื่องจากการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างผลกระทบนี้จะหมดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นในบริเวณที่ไม่สะอาด และจะต้องทำความสะอาดสะอาดดูน้ำที่ใช้บนส่าง (ถนนเดิมกันคลองช่อง 3) และพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	

หน้า.....๙.....ทั้งหมด.....๑๕.....หน้า  
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

**ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อเปิดดำเนินโครงการบ้านพุกาม 20**

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
1. ทรัพยากรถกายภาพ 1.1 ภูมิสังคมฐาน - พื้นที่โครงการมีสภาพเป็นพื้นที่รกรุนแรงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 2.0 เมตร สภาพเดิมเป็นพื้นที่นาปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับถอนที่ให้สูงจากพื้นที่นาเดิมประมาณ 1.5 เมตร	- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เดิมไปเป็นชุมชนพักอาศัยประเภทบ้านเดาและบ้านแฟลตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กไม่มีอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ทำให้บริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะไม่แตกต่างไปจากกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะของบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น จึงคาดว่าการพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ	-	-
1.2 สภาพภูมิอากาศ - อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.1 องศาเซลเซียส มีความแปรผันของอุณหภูมิในช่วง 25.8 ถึง 29.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,227.5 มิลลิเมตร ความเร็วลมสูงสุดในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกรกฎาคมเท่ากับ 6.3 น็อต	- ถนนในโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้เกิดฝุ่นละอองในระดับต่ำ รวมทั้งได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการมีพื้นที่รวมประมาณ 9 ไร่ (44,938 ตารางเมตร) พร้อมปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมแนวถนน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและให้ร่มเงา จึงคาดว่าการดำเนินงานของโครงการจะไม่เกิดผลกระทบ	-	-
1.3 แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ - แหล่งน้ำคือในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้แก่ คลองชอย 3 ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.3 ปริมาณสาร	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียจากแปลงจัดสรรทั้งหมดประมาณ 2,981 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งทางโครงการได้นำบัวน้ำเสียด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปซึ่งมีปีโอดีอกประมาณ 90 ลบ./ดิตร และจะระบายน้ำลงระบบบำบัด	- นำบัวน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรก่อนระบายน้ำลงด้วยคลองชอย 3 ตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานและผังที่ดินของการบำบัดในรูปที่ 2 รวม 1 ตัวอย่าง (ST1 รูปที่ 3)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 1 ตัวอย่าง (ST1 รูปที่ 3)

หน้า...../๐.....พัฒนา.....๑๗.....หน้า

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
แขวนโดย 22-24 มก./ล. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 2.0-3.4 มก./ล. บีโอดี 6.7-8.6 มก./ลิตร ไขมัน และน้ำมัน 2.4-2.6 มก./ล. ปริมาณฟีโกล โคลิฟอร์ม แบปทีเรียน้อยกว่า 2-2,200 MPN/100 ml	น้ำเสียรวมชนิด Fixed-film Aeration นำหลังผ่านการบำบัดมีบีโอดีออกไม่น้อยกว่า 20 มก./ลิตร น้ำทึบหลังผ่านการบำบัดจะถูกกระบวนการสูบบู่เก็บน้ำทึบหลังผ่านการบำบัด ซึ่งบางส่วนจะถูกนำไป處理น้ำด้านในน้ำรีเวนพื้นที่สีเขียวของโครงการ ส่วนที่เหลือจะถูกกระบวนการออกไบยังอาคารควบคุมน้ำทึบ ก่อนจะถูกนำไปใช้ในระบบสุขาภิบาลชุด คลองช่อง 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์จะต้องทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดไว้ในสัญญาการซื้อขายที่ให้ไว้แก่บริษัท</li> <li>กำหนดไขมันในน้ำเสียก่อนระบายน้ำทึบระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยติดตั้งถังดักไขมันในทุกแปลงขั้นตอน ตามระดับเดียวกันที่เสนอในรายงาน และทำการภาคตัดกรานไขมันออกอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นประจำที่พักร่วมบุกฝอย 1 ถัง/แห่ง โดยใช้ถังบำบัดชนิดเกราะ-กรองไว้อาศาตามแบบ และรายละเอียดที่เสนอในรายงาน โดยน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดต้องมีบีโอดีออกไม่น้อยกว่า 360 มก./ล. และจะระบายน้ำไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต่อไป</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้</li> <li>ในกรณีเกิดการชำรุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือคุณภาพน้ำทึบไม่ได้มาตรฐาน จะต้องทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสถานภาพการใช้งานตามปกติโดยเร็ว</li> <li>จัดให้มีอุปกรณ์สำรองเครื่องไว้ในกรณีเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียจะได้ทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อพิสูจน์คุณภาพน้ำทึบต่อไป</li> </ul>	โดยตรวจสอบด้วยคุณภาพน้ำดังนี้ pH, BOD, TKN, SS, Sulfide และ Grease & Oil ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม แล้ว (ST2 รูปที่ 3) โดยตรวจสอบด้วยคุณภาพน้ำดังนี้ pH, BOD, TKN, SS, Sulfide, Grease&Oil ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง นอกจากนี้ในช่วงที่มีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้เพิ่มการติดตามตรวจสอบหา Residual Chlorine ด้วย โดยมีความถี่ 1 เดือน/ครั้ง - จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองช่อง 3 น้ำทึบโดยผ่านโครงการ (ST3 รูปที่ 3) และจุดหลังผ่านพื้นที่โครงการ (ST4 รูปที่ 3) โดยตรวจสอบตัวชี้คุณภาพน้ำดังนี้ pH, BOD, NH <sub>3</sub> -N,

หน้า.....// ทั้งหมด.....// หน้า

ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ..... TLAW-4802

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
1.4 การระบายน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในเขตดําบลลูกคํา อำเภอคำลูกคํา มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองชลประทาน ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการชลประทานแล้วขังน้ำส่วนช่วยในการระบายน้ำได้ดี สำหรับคลองชล ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ ปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานและ การระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการเดิมมีลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป โดยมีอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการเท่ากัน 5.209 ลบ.ม./วินาที และเมื่อพัฒนาโครงการแล้วจะทำให้มีอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้น เป็น 8,930 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณของน้ำหน่วงน้ำที่ต้องการน้ำที่ต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 27,588 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอที่จะหน่วงน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการ สำหรับการระบายน้ำอุ่นจากน้ำหน่วงน้ำ จะควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่เกิน 5.209 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำที่ก่อนพัฒนาโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จะต้องดำเนินการสูบน้ำออกในบึงบัวด้วยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยในการกำจัดตะกอนจะต้องปฏิบัติตามค่าแนะนำของวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทำการสูบน้ำออก 1-2 ครั้ง/ปี</li> <li>- บุคลากรท่อระบายน้ำรวม บ่อหัก ร่องระบายน้ำสาธารณะ และบ่อหันน้ำในโครงการอย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง</li> <li>- จัดให้มีบ่อหันน้ำฝนในโครงการขนาดปริมาตรประมาณ 27,588 ลบ.ม. โดยมีปริมาตรเก็บกักใช้งานไม่ต่ำกว่า 23,408 ลบ.ม. โดยต้องสามารถหน่วงน้ำฝนในโครงการได้ประมาณ 3 ชั่วโมง และอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการสู่ภายนอกต้องไม่เกิน 5.209 ลบ.ม./วินาที</li> <li>- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบระบายน้ำ ตลอดจนตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำอย่างน้อย 2 คน พร้อมเครื่องอุปกรณ์สำรองไว้ และหากเกิดการชำรุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำ ทางโครงการจะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามปกติโดยเร็ว</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลการควบคุมการระบายน้ำอุ่นจากโครงการ ไม่ให้มีค่าเกิน 5.209 ลบ.ม./วินาที และคุ้มครองการสูบน้ำออกจากบ่อหันน้ำหลังฝันตอก เพื่อเตรียมน้ำไว้รองรับน้ำฝนในครั้งต่อไป</li> </ul>	SS, Grease & Oil และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ 1 เดือน/ครั้ง

หน้า...../๒.....ทั้งหมด.....๑๗.....หน้า  
ลงชื่อ.....ณ. ๑......ผู้รับรอง

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบกล่องด้วยตัวเอง และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการสิงแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
<p>2. ทรัพยากรชีวภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่เดิมของโครงการ มีลักษณะเป็นที่นา ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับดูดและปรับสภาพพื้นที่สำหรับบริเวณข้างเคียง ส่วนใหญ่เป็นที่นาจัดสรรร้านค้า ชุมชนและพื้นที่ที่ตั้งร้าง ซึ่งไม่เหมาะสมสมกับจะเป็นแหล่งที่พักอาศัย หรือหากินของสัตว์ขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตที่พบเห็นเป็นสัตว์เลี้ยงคลานขนาดเล็ก นกและแมลงที่พบได้ทั่วไป</li> </ul> <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ มีลักษณะเป็นที่นาจัดสรรที่นาและพื้นที่ที่ตั้งร้าง และมีชุมชนขนาดเล็กตั้งขึ้นเรื่อยๆ กระจายทั่วไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากโครงการ ซึ่งน้ำเสียจะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้ง ก่อนระบายน้ำลงสู่อ่างคารควบคุมน้ำทึ้ง ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมคุณภาพน้ำทึ้ง และมีการติดตามตรวจสอบน้ำทึ้งอย่างสม่ำเสมอ ตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการขึ้นพฤกษา 20 จะต้องขุดลอกและกำจัดวัชพืชที่น้ำในคลองซอย 3 ซึ่งเป็นคลองที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกคลองตามสมควร</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการในหัวข้อแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ</li> </ul>	-
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ มีลักษณะเป็นที่นาจัดสรรที่นาและพื้นที่ที่ตั้งร้าง และมีชุมชนขนาดเล็กตั้งขึ้นเรื่อยๆ กระจายทั่วไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ที่ดินของโครงการไม่ขัดกับข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนคุกคต ประกอบกับการใช้ที่ดินของโครงการ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านให้อยู่ในขอบเขตที่ดินของโครงการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง</li> </ul>	-

หน้า..... ๑๓ ทั้งหมด ๑๕ หน้า  
 ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับรอง

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
ตามแนวเส้นทางคมนาคม และริมคลองช่อง 3 สำหรับ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขต ผังเมืองรวมชุมชนคุกต จังหวัดปทุมธานี จำแนก อยู่ในเขตที่คืนประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่น้อย (ศีลเก็ง)			
3.2 การคมนาคม <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนสายหลักที่ ใช้ในการเข้า-ออกโครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข 305 ทางหลวงหมายเลข 3312 ถนนลำลูกกา 11 และถนน สาสารณะหน้าโครงการ โดยทางหลวงหมายเลข 305 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.45 ทางหลวงหมายเลข 3312 มี ค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.32 ถนนลำลูกกา 11 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.56 และ ถนนสาสารณะหน้า โครงการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.06</li> </ul> 3.3 น้ำใช้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตบริการน้ำประปา ของกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคธนบุรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณรถจากโครงการซึ่งมี ประมาณ 2,975 คัน/วัน และคาดว่าใน ช่วงโภคทรัพย์ 16 ชั่วโมง (6.00 – 22.00 น.) จะมีรถออกจากโครงการ 186 คัน/ชั่วโมง ทำให้ปริมาณการจราจรบน ทางหลวงหมายเลข 305 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.45 เป็น 0.47 ต่อหน้าง หลังหมายเลข 3312 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.32 เป็น 0.35 ถนนลำลูกกา 11 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.56 เป็น 0.65 และถนนสาสารณะหน้าโครงการมี ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.06 เป็น 0.15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร ให้เพียงพอ ในบริเวณเส้นทางเข้า-ออกของ โครงการ</li> <li>- จัดให้มีเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ ประจำป้อมยาม บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อคุ้ม<sup>กัน</sup> อำนาจความสะดวกให้รถที่จะเข้า-ออก โครงการให้เป็นไปในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ไม่เป็นที่กีดขวางหรือทำให้รถนัดนอนสาข หลักใหญ่จะจกเป็นเวลานาน</li> <li>- ติดป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก โรงเรียน และบริเวณส่วนสาธารณะภายใน พื้นที่โครงการ พร้อมป้ายเตือนและความคุ้ม<sup>กัน</sup> ความเร็วของรถในขณะที่ผ่านบริเวณชุมชน</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำใช้ของผู้พักอาศัยภายใน โครงการประมาณ 2,981 ลบ.ม./วัน โดยใช้ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค รังสิต ซึ่งสามารถให้บริการจ่ายน้ำได้ เพียงพอ กับความต้องการ</li> </ul>		

หน้า.....14.....ทั้งหมด.....25.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
3.4 การกำจัดขยะมูลฝอย - การกำจัดข้อมูลฝอย ในเบตเพ็นที่โครงการอยู่ใน ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล ถูกต ปัจจุบันมีรถที่ใช้ใน การจัดเก็บขยะอยู่รวม 9 คัน ประกอบด้วย รถเก็บ ขยะแบบไฮดรอลิก ขนาด 5 ตัน จำนวน 7 คัน และขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน และรถคอนเทนเนอร์ 1 คัน	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีขยะที่ เกิดจากโครงการประมาณ 44.8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะถูกรวบรวมไปไว้ยังที่พักนิคมฝอย ของโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่ง สามารถเก็บกักได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และจะ ถูกเก็บขนไปกำจัดโดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลถูกต	- การรวบรวมขยะในโครงการ ทางโครงการ จัดให้มีภาระของรับนิคมฝอยประจำในแต่ละ แปลงจัดสรร จำนวน 1 ถัง/แปลง โดยมีฝาปิด มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงและตัวรบกวน แต่ สำหรับบริเวณสวนสาธารณะและโรงเรือน อนุบาล จัดให้มีถังขยะแยกประเภท จำนวน 3 ถัง แยกเป็นขยะแห้งหรือขยะที่สามารถนำไป กลับมาใช้ใหม่ได้ (ถังสีเหลือง) ถัง ใส่ขยะเปียกหรือขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียน กลับมาใช้ใหม่ได้ (ถังสีเขียว) และถังใส่ขยะ อันตราย (ถังสีแดง) พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้อยู่ อาศัยทิ้งขยะในถุงดำหรือถังพลาสติก แล้วผูก ปากถุงให้แน่นนำมารีไซเคิล ไว้ที่จังหวะหน้าบ้าน ของตนในช่วงเช้า สำหรับในระยะแรกที่ยัง ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทาง บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดข้างเจ้าหน้าที่มา ดำเนินการเก็บและคัดแยกขยะในโครงการ ซึ่งจะดำเนินการไปจนกว่าคณะกรรมการ หมู่บ้านจะดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ หลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็น <sup>ผู้บริหารจัดการต่อไป</sup> ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาดมาเก็บรวบรวมขยะ ขยะที่ รวบรวมได้ ขยะแห้งให้ทำการคัดแยกประเภท เพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หรือส่ง จำหน่ายให้ผู้รับซื้อของเก่า โดยมอบรายได้ ให้เป็นสวัสดิการต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ สะอาด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการแยกขยะ ส่วนขยะเปียก ขยะอันตราย และขยะแห้ง ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ รวบรวมเก็บ	-

หน้า.....๕.....ทั้งหมด.....๒๕.....หน้า  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับรอง

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
		<p>ไว้ในที่พักอาศัยของโครงการ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคุคต มารับไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของขยะ เป็นยกให้วัสดุปากถุงให้แน่นมิดชิด ส่วนของขันตรายให้รวมรวมใส่ในถังสีแดงระบุข้างถังว่าขยะขันตราย เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีโครงการคัดแยกประเภทขยะ มูลฝอยขึ้นภายในหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านต้องให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะให้แก่ผู้เข้ามาอาศัยในโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่เป็นผู้เก็บรวบรวมขยะของโครงการ โดยติดโป๊ตเตอร์ เที่ยวนาน พร้อมแจ้งรายละเอียดประเภทของขยะที่บอร์ดประกาศข่าวของที่ทำการจะอบรมการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับรองค์สร้างจิตสำนึกรักในการลดปริมาณขยะและคัดแยกประเภทขยะต่างๆ</li> <li>- จัดให้มีที่พักรวบมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง ขนาด <math>8.23 \times 12 \times 1.50</math>, <math>10.86 \times 9.0 \times 1.50</math> และ <math>10 \times 10 \times 1.50</math> เมตร แต่ละแห่งมีความจุไม่ต่ำกว่า 90 ลบ.ม. โดยมีรายละเอียด และตำแหน่งตามที่เสนอในรายงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝึกด้านทำความสะอาดอย่างน้อยสักป้าหกคน ครึ่ง โดยน้ำที่ด่างให้ต่อห่อระบบลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ำที่เกิดจากการภาคล้างที่พักรวบมูลฝอย 1 ถัง/แห่ง โดยใช้ถังบำบัดชนิดเกราะกรองไวนิลักษณะตามแบบและรายละเอียดที่เสนอในรายงาน โดยน้ำที่จัดหลังผ่านการบำบัด จะต้องมีค่าบีโอดีออกไซน์ไม่เกิน 360 มก./ล. และให้ระบายน้ำไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต่อไป</li> </ul>	

หน้า...../.....หน้า...../.....หน้า

ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ.....

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ - ปัจจุบันตำบล คุคต มีพื้นที่รับผิดชอบ 12.5 ตร.กม. มีประชากร ทั้งสิ้น 38,952 คน ความ หนาแน่น 3,116 คน/ตร. กม. ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการและรับจ้างใน โรงงานอุตสาหกรรม	- เมื่อเปรียบเทียบราคาว่ามีผู้เข้าพัก อาศัยในโครงการประมาณ 14,875 คน ทำให้เกิดความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค <sup>สูงขึ้น</sup> ซึ่งจะก่อให้เกิดธุรกิจเพื่อรับรับ ความต้องการทั้งในรูปการค้าปลีกและ การบริการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ จ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิด <sup>การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น</sup> และเกิดการ หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีขึ้น	- การสำรวจและการกำจัดขยะ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด จะต้องจัด เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบดูแลการ เก็บรวบรวมมูลฝอย การถ่ายที่พักรวบมูลฝอย ตลอดจนประสานงานกับองค์การบริหารส่วน ตำบลคุคต เพื่อมำดำเนินการเก็บรวบรวมและ กำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดเป็น ประจำเพื่อป้องกันการตกทั้งของขยะ - จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทึ้ง ไม้ยืนต้นและ ไม้พุ่ม โดยให้เน้นไม้กึ่นหอม เช่น กระดังงา ราชรี จำปี จำปา เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบใน ด้านกลิ่น	

หน้า..... ๗..... ทั้งหมด..... ๑๕..... หน้า

ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๓..... ที่ลงนาม..... ที่อยู่..... 4802

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
4.2 สาธารณสุข  - ดำเนินคุณค่าที่ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีอนามัยดำเนินคุณค่า จากสถิติรายงานผู้ป่วยพบ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาล 5 อันดับ แรก คือ โรคเกี่ยวกับระบบ ย่อยอาหารรวมโรคใน ช่องปาก โรคติดเชื้อและ เนื้อเยื่อ ได้แก่ หอบหืด ไข้หวัด จากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ ป่วยหรือตาย โรคเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจและ อาการหรือสิ่งผιคปกติที่ไม่ สามารถจำแนกโรคใน กลุ่มอื่นได้	- บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับ สถานพยาบาลหลายแห่ง เช่น สถานี อนามัยดำเนินคุณค่า โรงพยาบาลแพทริช รังสิต โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สูญเสีย <sup>*</sup> การแพทย์คุณค่า รวมทั้งบริเวณพื้นที่ โครงการอยู่ใกล้เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง มีการคมนาคมบันส่งและตัววาก มีสถาน พยาบาล ทั้งของรัฐบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง หลายแห่ง และมีแพทย์ที่มีความชำนาญ ในแต่ละสาขาโรค ซึ่งผู้เข้าพักรักษา <sup>*</sup> สามารถเลือกใช้บริการได้	-	-
4.3 ความปลอดภัย  - พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจนคร ดำเนินคุณค่า ซึ่งอยู่ห่างจาก โครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร ด้านหน้า ของสถานีตำรวจนคร อยู่ห่างจาก สถานีตำรวจนคร 3.5 กม. พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจนคร 3.5 กม. พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากพื้นที่ โครงการประมาณ 3.5 กม.	- โครงการได้ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง กระจายทั่วพื้นที่โครงการ จำนวนหัวจ่ายน้ำ 47 หัว ซึ่งนอกจากมีน้ำจากการประปา ในการดับเพลิงแล้ว ยังมีน้ำในบ่อหน่วยน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำรองที่ใช้ในการดับเพลิง พร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ และในกรณีที่เกิดเหตุร้าย สามารถขอคำลั่งช่วยเหลือจากสถานี ตำรวจนครดำเนินคุณค่า ซึ่งอยู่ห่างจาก พื้นที่โครงการประมาณ 3.5 กม.	- บริเวณโดยรอบของบ่อหน่วยน้ำ ให้ทำ การปูกรดดันไม้ตัดแต่งที่มีในคุณค่าปี โดย ปูกรดดันแนวรั้วป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ไฟร เตี้ยตัดแต่ง โดยปูกรดดันเพิ่มพูนสูงประมาณ 60 ซม. กว้างประมาณ 1.50 เมตร อีกทั้งควรมีการ ติดป้ายเตือน และห้ามการว่ายน้ำหรือหาปลา ในบ่อเพื่อป้องกันภัยผู้เดือนในบริเวณ สวนสาธารณะ ด้านหน้าในเรื่องของความ ปลอดภัยยังคงอยู่เสมอ - ทางโครงการจะต้องจัดให้มีเวรยามรักษา <sup>*</sup> ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกและตามทาง แยกต่างๆ ของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง - จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษา <sup>*</sup> ความปลอดภัยให้มีความรู้ในการป้องกันและ บรรเทาอัคคีภัย ตลอดจนการเข้าระจับเหตุใน เมืองด้าน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินปีละ 1-2 ครั้ง	-

หน้า...../.....ทั้งหมด.....หน้า

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบ	มาตรการ ติดตามตรวจสอบ
4.5 แหล่งท่องเที่ยว และทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณใกล้เคียงโครงการไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่อันทรงคุณค่าในด้านโบราณคดี ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ได้มีการออกแบบอาคารให้มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าผู้เข้าพักอาศัยในโครงการตลอดจนประชาชนที่มาพักผ่อนใกล้เคียงจะได้รับสุนทรียภาพที่ดีจากภูมิสถาปัตย์เหล่านี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาล และส่วนน赈เราสาธารณภัยของค์การบริหารส่วนตำบลคุณต เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- จัดแต่งลักษณะทางภูมิสถาปัตย์บริเวณสวนสาธารณะและภายในบริเวณโครงการตามรายละเอียดในรูปที่ 4 พร้อมทั้งนำร่องและรักษาด้านไม้ไว้ให้สดชื่น และเจริญเติบโตอย่างสมอ</li> <li>- จัดแต่งลักษณะภูมิสถาปัตย์ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ และทำการบำรุงรักษาด้านไม้ไว้สดชื่น และเจริญเติบโตอย่างสมอ</li> <li>- บริเวณแนวรั้วริมเขตที่ดินด้านคลองช่อง 3 ให้ก่อสร้างเป็นแนวรั้วไปรั่งสูงประมาณ 2 เมตร (รูปที่ 5) บริเวณริมแนวรั้วด้านในช่องอยู่ในเขตที่ดินโครงการติดกับแนวเขตสวนสาธารณะและบ่อหน่วงน้ำให้เน้นไม้ขึ้นดันและไม้มีท่อม ส่วนบริเวณริมแนวรั้วจะเน้นพันธุ์ไม้เลื้อย เพื่อให้สามารถเดินโผลและเสริมภูมิสถาปัตย์บริเวณริมแนวเขตที่ดินที่อยู่ใกล้ริมคลอง</li> </ul>	

หน้า..... พ.ย. ๒๕๖๘ หน้า.....  
 ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการบ้านพุกЊา 20

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ตัวอย่างคุณภาพน้ำ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ตัวอย่าง)
1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียก่อนผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ตัวอย่าง (ST.1)	1. pH 2. BOD 3. TKN 4. SS 5. Sulfide 6. Grease & Oil	1 เดือน/ครั้ง	บริษัท พุกЊา เรียลเอสเตท จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร	3,500
2) บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมแล้ว (ST.2)	1. pH 2. BOD 3. TKN 4. SS 5. Sulfide 6. Grease & Oil 7. Residual Chlorine*	1 เดือน/ครั้ง	บริษัท พุกЊา เรียลเอสเตท จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร	3,500
3) คลองช่อง 3 - ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ (ST.3) - หลังผ่านพื้นที่โครงการ (ST.4)	1. pH 2. BOD 3. NH <sub>3</sub> -N 4. SS 5. Grease & Oil 6. Fecal Coliform Bacteria	1 เดือน/ครั้ง	บริษัท พุกЊา เรียลเอสเตท จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร	3,500


หมายเหตุ : 1) \* ในช่วงที่มีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้เพิ่มการติดตามตรวจสอบหา Residual Chlorine ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ่งก่อนระบบออกสู่คลองช่อง 3 เดือนละ 1 ครั้ง

- 2) จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำแสลงในรูปที่ 3
- 3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของโครงการ บริษัท พุกЊา เรียลเอสเตท จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจะต้องรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง

หน้า.....๑๙.....พงหมด.....๑๕.....หน้า  
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง


เลขที่ดิน 10  
โฉนดเลขที่ 357  
พนักงาน 57  
เบื้องต้นโฉนด : 59-3-35 ไร่  
เบื้องต้นบ่อส้วม : 59-0-85.20 ไร่  
เบื้องต้นบ่อส้วมชุดสอง : 0-2-49.8 ไร่  
บก-0880

บก-14120  
บก-09748  
ถนนผ่านบ่อส้วมชุดสอง



รูปที่ 1 ตำแหน่งของที่ดินบริเวณที่ยกให้เป็นสาธารณูปโภค

หน้า..... 21 ทัศนคต..... 25 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง..... ผู้รับรอง.....



รูปที่ 2 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย


หน้า.....๒๖ ทั้งหมด.....๒๖ หน้า

ลงชื่อ.....ณัฐ พ. ผู้รับรอง

### รูปที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ


จุดที่ต้องการเก็บตัวอย่าง


◎ข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการเก็บตัวอย่าง



ลำดับ	รายการชื่อและหน่วย	ขนาดความกว้าง (ม.)	ขนาดความยาว (ม.)	ขนาดความสูง (ม.)
1	แม่น้ำป่าสัก (Samak)	4.00	5.40	3.50
2	แม่น้ำป่าสักชาร์ราก			7.50
3	แม่น้ำป่าสักบาร์บีซิล			
4	แม่น้ำป่าสัก	5.00	110.00	6.60
5	แม่น้ำป่าสักชาร์รากผู้ดี (Samak2)	3.00	5.00	6.60
6	แม่น้ำป่าสักชาร์ราก			9.00


( ๗๘๔๒๔๙๘๘๖ ) ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘






รูปที่ 4 ผังการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณสวนสาธารณะ


แนวรั้วปูร่องรีเมร์เมเนท์ตินริเมคอลอง 3



### พื้นที่ก่อสร้าง




N



แบบรูปตัวรั้วบิเมร์เมเนท์ตินริเมคอลองช่อง 3

รูปที่ 5 แนวรั้วปูร่องรีเมร์เมเนท์ตินริเมคอลองช่อง 3



บริษัทเอ็นเคด คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด