



ที่ ทส 1009/ 1324

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

9 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิภา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยพัฒนาทีดิน จำกัด

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/372

ลงวันที่ 13 มกราคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิภา ของบริษัท ชัยพัฒนาทีดิน จำกัด

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัยคอนโดวิภา ของบริษัท ชัยพัฒนาทีดิน
จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 5-3-39 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 127358
ประกอบด้วยอาคาร คสล. 8 ชั้น 3 หลัง ความสูงถึงชั้นดาดฟ้า 22.90 เมตร รวมห้องพักอาศัย 686 ห้อง โดย
อาคาร NC1 238 ห้อง อาคาร NC 2 และ NC 3 อาคารละ 224 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์
จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 49/2548 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549

มีมติให้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการก่อนจึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ต่อมาริษัท ไฮโตร ชิสเท็มส์ จำกัด ได้เสนอ
เอกสารซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสาร
เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและ
สถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว
และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทาง
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นอกจากนี้โครงการจะต้อง
ประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของ
คณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf)
Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินธุ์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 1323

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400 .

๙ กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดยูว่า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฟ่อ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เก็บไว้ที่โครงการนิรันดร์ชัย คอนโดยูว่า ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ชิสเต็มส์ จำกัด จัดทำและ
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดยูว่า ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ดังอยู่ที่ตำบลดอนหัวฟ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 5 -3 - 39 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 127358
ประกอบด้วยอาคาร คสล. 8 ชั้น 3 หลัง ความสูงถึงชั้นดาดฟ้า 22.90 เมตร รวมห้องพักอาศัย 686 ห้อง โดย
อาคาร NC1 238 ห้อง อาคาร NC2 และ NC3 อาคารละ 224 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในกรุง
เทพมหานครครั้งที่ 49/2548 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย ค่อนโดยวิว และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย ค่อนโดยวิว ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุ ในอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุในอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนกวัฒนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 1322

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๙ กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

ข้างต่อไปนี้เป็นหนังสือสำเนาของหนังสือที่ได้ส่งมาด้วย
ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัยคอนโดวิว ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน
จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหัวฟ้อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 5 - 3 - 39 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 127358
ประกอบด้วยอาคาร คสล. 8 ชั้น 3 หลัง ความสูงถึงชั้นดาดฟ้า 22.90 เมตร รวมห้องพักอาศัย 686 ห้อง โดย
อาคาร NC 1 238 ห้อง อาคาร NC 2 และ NC 3 อาคารละ 224 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไฮโดร ชิลเด้นส์
จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในประชุมครั้งที่ 49/2548 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548

มีมติให้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการก่อนจึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ต่อมาก็ได้เสนอ
เอกสารนี้แจ้งเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสาร
เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและ
สถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว
และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย คอนโดวิว ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทาง
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามลิ๊งค์ที่ลงมาด้วย 1 และ 2 นี้ ตามมาตรฐาน 50 วรรคท้าย
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท
ไฮโดร ชิสเท็มส์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชินทร์ ทองธรรมชาติ

(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

**เงื่อนไขที่โครงการนิรันดร์ชัย ค่อนໂດວີ
ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิรันดร์ชัย ค่อนໂດວີ ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลลดอนหัวฟ้อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 5 -3 - 39 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 127358 ประกอบด้วยอาคาร คสล. 8 ชั้น 3 หลัง ความสูงถึงชั้น คาดพื้น 22.90 เมตร รวมห้องพักอาศัย 686 ห้อง โดยอาคาร NC1 238 ห้อง อาคาร NC 2 และ NC 3 อาคาร ละ 224 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไฮโดร ชิสตีมส์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิรันดร์ชัย ค่อนໂດວີ ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าบจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า..... / ทั้งหมด หน้า
ลงชื่อ..... อ. วงศ์ ผู้บรรจุ

**ស្តូពwans:កបតែវសៀវគេលាកំមក់សំណើយ
មាត្រការបោះកានិនឡេ:កេរិបwans:កបសៀវគេលាកំ
ឡេ:មាត្រការពិតិត្យការពិតិត្យសេវប
wans:កបសៀវគេលាកំ**

**ទទួលការបានទទួលការបានទទួលការ
បង្កើត និងការប្រើប្រាស់នាំការ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣**

អត្ថបទ..... ភេទ..... ៤ អត្ថបទ.....
តម្លៃ..... រៀល ៨៩៦ រៀល ៩០០

**ចំណាំ : ប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់នាំការ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣
ក្នុងការប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់នាំការ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣**

การว่างที่ 1 สรุปผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการนี้ของกานและแก้ไขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่ต้องการได้ตามตัวเลือก และมุ่งลดการใช้พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกในทิศทางที่ดีกว่า ระยะยาวอีกด้วย

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปผลการหานบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามมาตรการติดตามมารยาจส่วนหน้าการพัฒนา โครงการ นิรនดรัชย์ดินเดียว ระยะยาว

องค์ประกอบ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบเพื่อแก้ไข
ทางสีแบ่งเขตสีอมแสงและดูดซึม “ ”	พื้นที่โถวกราชอาตีรับผลกระทบจากการใช้แรงดันความดันลม แม่น้ำในระดับที่ยอมรับได้	- ก่อสร้างรั้วสีสูงไม้เม็ดกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ต้องการเพื่อป้องกัน กันปะทิ้งจากภารภารกิจสิ่ง - จัดความเรียบของพื้นที่ที่ขวางทางพานาฟลังที่ต้องการก่อสร้าง “ไม่เกิน 30 กม./ชม.	ตรวจสอบผลกระทบเพื่อแก้ไข
1.4 ความเสื่อมสภาพพื้นที่อน	- โครงการรวมการก่อสร้างโครงสร้างภายนอกที่ติดคลุมสะพานไม่ต้านทานความ สั่นสะเทือน แหล่งน้ำโดยรวมจะมีการผ่านเข้า-ออกของรถบรรทุก ชนิดสีสูง-อุปกรณ์ และมีการจอดรถไว้เพื่อบริโภคในบริเวณที่ต้องการ ของอุตสาหกรรมที่ต้องการติดตั้งเครื่อง และพัฒนาสิ่งที่ต้อง มีด้านการดำเนินการก่อสร้างในบริเวณนี้ให้ทันตามพัฒนาช่วงของ ช่วงก่อสร้างให้ติดคลุมสะพานไม่ต้านทานความต้องการของรถบรรทุก ระหว่างนี้ ให้จราจรคงอยู่ได้ตามเดิมและภาระที่ต้องการลดลง - จัดทำรั้วสีสูงไม้เม็ดกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง และเข้าผ่าน รอบโครงสร้างที่เป็นรั้วสีสูงที่ต้องการก่อสร้าง การดำเนินการจะทำภารกิจต่อหัวเราะ	- กำแพงช่วยเหลือท่าน้ำและกันดินต้านทานภัยน้ำ (08.00-16.00 น.) เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชน ในพื้นที่ที่ต้องก่อสร้าง - การจดหมายเขียนแจ้งเจ้าหน้าที่ไม้สักโดยชอบใจการก่อสร้าง โดยการเขียนแบบฟอร์มที่ทางของบ้านมาเป็นลายด้วย เพื่อที่ไม่เสียเวลาในการเป็นไปเรื่อยๆ ในการเขียนแบบฟอร์ม หรือ Barrier ระหว่างก่อสร้างโดยไม่ต้องเดินทางไกลจากสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ต้องการก่อสร้าง จะช่วยลดผลกระทบที่ก่อตัวจากการเคลื่อนตัวของดินและภาระที่ต้องการลดลง ระหว่างนี้ ให้ของจราจรแนวเส้นทางที่ต้องการก่อสร้างไม่มีส่วนที่ต้องการลดลง ช่วยให้รั้วสีสูงไม้เม็ดกว่า 2 เมตร ลดภาระที่ต้องการก่อสร้าง และเข้าผ่าน ทางการจราจรไม่ต้องเดินทางไกลจากสถานที่ตั้ง - เมื่อเรียบร้อยด้วยแล้วจะนำร่องเข้าสู่กระบวนการติดตามฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ต้องจัดให้มีค่ายน้ำปั่นจักรยานที่ติดตั้งให้สามารถเดินทางได้สะดวก ติดต่อประสานงานและอาคารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว - จุดตรวจรับสิ่งของไม้สักที่ต้องการนำเข้ามาในพื้นที่ ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องการติดตามฯ ติดต่อ - การจดหมายเขียนแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างภารภารกิจไม่เม็ดกว่า 10 เมตร ตลอดแนวทางที่ต้องการก่อสร้าง หัวร่องต้องรับของไม้สักอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน หัวร่องต้องรับของไม้สัก จุดตรวจรับสิ่งของไม้สักที่ต้องการนำเข้ามาในพื้นที่ ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องการติดตามฯ ติดต่อ - จัดทำรั้วสีสูงไม้เม็ดกว่า 2 เมตร ลดภาระที่ต้องการก่อสร้าง และเข้าผ่าน แนวรั้วสีสูงที่ต้องการก่อสร้าง	- สอบ槃ามจากประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียงกับโครงสร้าง - สอบ槃ามจากประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียงกับโครงสร้าง

ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราที่ 1 (๑) กฎหมายแห่งชาติที่สั่งแต่งตั้งมาตราการนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการที่จัดตั้งตามมาตราดังกล่าวได้รับอนุญาตไว้แล้ว

องค์ประกอบของ ทางสิ่งแวดล้อมและดุจเดลีทาง	ผลการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องติดตาม มาตรฐานพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม
- ติดต่องบประมาณ ทางสิ่งแวดล้อมและดุจเดลีทาง	<p>มาตรฐานการรับรอง ก.ส.ส. และเก็บเอกสารทะเบียนแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการระบาดซ้ำๆ มากกว่า 1 เดือนต่อครั้ง - ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและติดตามการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติในโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการ - ให้รายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ 	<p>มาตรฐานการรับรอง ก.ส.ส. และเก็บเอกสารทะเบียนแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่องบประมาณ ให้เอกสารที่ได้รับอนุมัติมาอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล - ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและติดตามการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติในโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการ - ให้รายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
1.5 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	<p>- เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับการประเมินที่ดี ภารกิจสำคัญทางการ ปีการถัดไปจะเน้นเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริการสิ่งแวดล้อมให้ดีเยี่ยม ตั้งเป้าหมายที่ต้องมุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องมุ่งเน้นให้ดีเยี่ยม ระดับต่อมา จากการศึกษาพบ พบว่า ในขณะนี้ต้องการ ไก่ยังคงมีอัตราการสูญเสียติดเชื้อกัน 0.062 ตัว/ปี ซึ่งยังไม่ตั้ง เป้าหมายที่ดีในประเทศไทย ต้อง ไม่เกิน 5 ตัว/ปี (มนู ศรีรัช 2529)</p> <p>- เนื่องจากโครงการมีวัสดุที่ทางผู้ดูแลห้องน้ำได้ซื้อมาใช้ แต่ไม่สามารถ ใช้งานได้ จึงต้องหาวิธีการซ่อมแซม หรือซื้อใหม่ แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณ</p>	<p>- เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับการประเมินที่ดี ภารกิจสำคัญทางการ ปีการถัดไปจะเน้นเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริการสิ่งแวดล้อมให้ดีเยี่ยม ตั้งเป้าหมายที่ต้องมุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องมุ่งเน้นให้ดีเยี่ยม ระดับต่อมา จากการศึกษาพบ พบว่า ในขณะนี้ต้องการ ไก่ยังคงมีอัตราการสูญเสียติดเชื้อกัน 0.062 ตัว/ปี ซึ่งยังไม่ตั้ง เป้าหมายที่ดีในประเทศไทย ต้อง ไม่เกิน 5 ตัว/ปี (มนู ศรีรัช 2529)</p> <p>- เนื่องจากโครงการมีวัสดุที่ทางผู้ดูแลห้องน้ำได้ซื้อมาใช้ แต่ไม่สามารถ ใช้งานได้ จึงต้องหาวิธีการซ่อมแซม หรือซื้อใหม่ แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณ</p>

องค์ประกอบของ ทางสั่งแวดล้อมและดูดซับได้	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน	มาตรการรักษาสั่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสั่งแวดล้อม
		ผลการดำเนินการที่สำคัญ	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	
1.6 คุณภาพน้ำใส่เดิน	- นำไปใช้ในการกำจัดรังส่วนไฟฟ้าและไครอนด์ไปเก็บกู้กรรมการบริหาร ส่วนน้ำเรียบจากกิจกรรมของคนงาน ได้แก่ นำเสียจากสำนักงานและ จากการชำระล้าง โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้ระบาดลงที่ น้ำที่สูญเสียหลังผ่านการดูดซับ	- นำปั๊มน้ำห้องส่วนของคนงานไฟฟ้าที่ก่อสร้างไฟฟ้าไว้รับประทานสูบน้ำปั๊มน้ำที่อยู่ในรัฐฯ ชนิดเดียวกัน ใช้อากาศที่ถูกห้าม - ฝึกอบรมทีมงานให้ดูแลดูดซับอย่างดีให้หัวหน้าคนงานคนดูดซับไม่ให้คนงานหันหึงขึ้นขณะสั่งสำราง สามารถ:	- นำปั๊มน้ำห้องส่วนของคนงานไฟฟ้าที่ก่อสร้างไฟฟ้าไว้รับประทานสูบน้ำปั๊มน้ำที่อยู่ในรัฐฯ - จัดตั้งที่ทำการรักษาสิ่งที่ได้ก่อตัวมาใหม่เมื่อยกเว้า 1 ดาวร์มัต - การออกแบบรังส่วนที่จะได้รับการให้หัวหน้าคนงานดูแลอยู่ที่ห้องคนดูดซับใหม่ยกเว้า 30 เมตร - หลังจากกว่าก่อสร้างเสร็จแล้วให้ตรวจสอบรังส่วนที่มีภัยสูงแบบสั่งปฏิรูปจากการบ่อบ้านเตี้ย ให้หมดและปรับปรุงรูปที่มากเรียบร้อย	
1.7 คุณภาพน้ำใส่เดิน	- นำไปร่วมกับรัฐฯ ค่าคราฟ ผู้รับเหมามาถ่ายเท้ายังจังหวัดอีสานเพื่อป้องกันการรบกวนชีวภาพ ในระบบสั่งแวดล้อมโดยติดต่อขอรับประทานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตน ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะนำมาติดตั้งในเขตบริการที่มีอยู่แล้วที่ได้รับความไว้ใจ โครงการและหากไม่เพียงพอหากมีรับเหมามากอีกสักวันสองวันต่อชั่วโมง จางรบกวนชีวภาพน้ำของแม่น้ำทิ้งหากลอกหัน เพื่อให้เพียงพอ กับคนงานก่อนสร้าง โครงการที่อาจก่อการรื้อฟื้นจราจรและก่อภัยให้ต้น แม่น้ำรีบต่อไปได้ ดังนั้น จึงประเมินผลกระทบต่อบริการน้ำได้ดี ในระหว่างการรอสร้าง	- ห้ามนำของรับเข้ารัฐฯ หรือมาถ่ายเท้ายังจังหวัดอีสาน เพื่อป้องกันการรบกวนชีวภาพ หรือนำของมูลสกปรกไปริบบิ้น - ติดต่อให้รัฐดูแลรับส่งภัยภูมิภาคสูงเชิงภูเขาและก่อจราحت่อสัมภารัตน์ให้คนงานแม่ออกเดินทาง เสร็จแล้ว		
2. หัวข้อการสั่งน้ำด้วย ทางชีวภาพ	2.1 หัวข้อการสั่งน้ำด้วย ทางชีวภาพ	เฝ้าระวังจากน้ำที่โครงการเป็นน้ำหมุนเรืองไฟฟ้าไม่พัฒนาในน้ำที่ หายากหรืออิเล็กทรุปพื้นที่ ซึ่งมี การก่อสร้างโครงการร่องน้ำให้กัด ผลกรากที่มีน้ำดูดซับในระบบและรักษาการป่าไม้และสัตว์ป่า	เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ทันที	เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ทันที

ตารางที่ 1 (ต่อ) ศูนย์ผลการงานต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสostenability มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แมลงมาตรฐานพอกลางส้อมผลกระทบติดตาม โครงการ ให้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ ให้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน สร้าง

องค์ประกอบ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน	มาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม
ทางสื่อสารมวลชนและดิจิตัล	- นำเข้าภารกิจส่วนใหญ่ให้คุณภาพดีมาก	หลักการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้นำพาหน้าผู้วิเศษ	มาตรฐานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งท่า	- ดำเนินภารกิจส่วนใหญ่ให้คุณภาพดีมาก	- ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที่สุด	มาตรฐานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของน้ำ	- นำเข้าภารกิจส่วนใหญ่ให้คุณภาพดีมาก	- จัดทำมาตรการลดการใช้น้ำไว้คู่กับการเพิ่มยอดน้ำที่นำไปใช้ เช่น การห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูฝน	- จัดทำมาตรการลดการใช้น้ำไว้คู่กับการเพิ่มยอดน้ำที่นำไปใช้ เช่น การห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูฝน	
3.1 การใช้น้ำ	- นำเข้าภารกิจส่วนใหญ่ให้คุณภาพดีมาก	- จัดทำมาตรการลดการใช้น้ำไว้คู่กับการเพิ่มยอดน้ำที่นำไปใช้ เช่น การห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูฝน	- จัดทำมาตรการลดการใช้น้ำไว้คู่กับการเพิ่มยอดน้ำที่นำไปใช้ เช่น การห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือห้ามใช้น้ำในช่วงฤดูฝน	
3.2 การซัลฟัตเต้และ	- นำเข้าภารกิจส่วนใหญ่ให้คุณภาพดีมาก	- นำเข้าสิ่งปฏิกัดจากภารกิจส่วนใหญ่ เช่น การห้ามใช้สีน้ำเงินในช่วงฤดูแล้ง นำเข้าสิ่งปฏิกัดจากภารกิจส่วนใหญ่ เช่น การห้ามใช้สีน้ำเงินในช่วงฤดูแล้ง	- นำเข้าสิ่งปฏิกัดจากภารกิจส่วนใหญ่ เช่น การห้ามใช้สีน้ำเงินในช่วงฤดูแล้ง นำเข้าสิ่งปฏิกัดจากภารกิจส่วนใหญ่ เช่น การห้ามใช้สีน้ำเงินในช่วงฤดูแล้ง	

องค์กรปกครอง ทางสิ่งแวดล้อมและสุขาต่อง	ผลการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานผลการประเมินขององค์กร	มาตรฐานการติดตาม
3.3 การตรวจสอบข้อบ่งชี้และน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> ในระบบของศูนย์แม่ขาระบบป้องกันภัยธรรมชาติและภัยคุกคาม จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต้านการระบายน้ำแล่น้ำท่วมที่เกิดจากโครงการ เกิดอย่างไร ในการก่อสร้างโครงการน้ำท่วมนั้นจะสูญเสียทรัพยากร 	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่เป็นป้อมห้ามตรวจภัยน้ำด้วยการปืนยิงกระสุนไฟฟ้าขนาด 0.72 ลิตร. และติดตั้งเครื่องยิงกระสุนไฟฟ้าขนาด 0.50 ม. สัก 0.2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบภัยคุกคาม และต้นเหตุที่มีด้วยการติดตั้งยานบินอัตโนมัติที่สามารถดูดควันดินเพื่อกำหนดที่มาของมลพิษ เช่นเชิงบ้านริมน้ำ หรือแม่น้ำที่มีภัยคุกคามต่อคนดินบริเวณมาก 	<ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ด้วยการอัปเดตข้อมูลของบ้านเรือนที่ต้องเฝ้าระวัง จับกุมผู้พากันนำไปบ้านเรือนโดยทันที เดือนละ 1 ครั้ง
3.4 ผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณน้ำฝนลดลงที่เกิดจากเทศบาลและน้ำฝนจากการอุบัติ - บริการขององค์กรน้ำท่วมประจำ 240 ลิตร/วัน ต่อวันริบบอนน้ำท่วม 	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่เป็นป้อมห้ามตรวจภัยน้ำด้วยการปืนยิงกระสุนไฟฟ้าที่กว้างอย่างตัดขาด จุดที่ใช้การตัดแต่งภัยน้ำด้วยเครื่องตัดด้วยไฟฟ้าที่สามารถดูดควันส่วนสารที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่นไฟฟ้าชาร์จรถรับส่งน้ำที่บ้าน เพื่อลดปริมาณน้ำด้วย - ก้าวบนเนินภัยน้ำที่หันมุกด้วยรากไม้ของต้นไม้ที่ติดไว้ด้วยรากไม้ - ผู้รับเหมาทำการรักษาด้วยวัสดุที่ไม่ให้เศษขยะเข้าสู่ห้วยน้ำที่มีหัวรบบ้านฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณน้ำที่มีอยู่ในบ้านเรือนต่อไป ดำเนินการรักษาด้วยรากไม้ของต้นไม้ที่ติดไว้ด้วยรากไม้ สำรวจปริมาณน้ำด้วย เมื่อพบว่าน้ำมีปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มอุปกรณ์ของรับน้ำที่มีหัวรบบ้านฯ ประเมินภัยคุกคามต่อครัวเรือน - ตรวจสอบการรักษาด้วยรากไม้ของต้นไม้ที่หันมุกด้วยรากไม้ของต้นไม้ที่ติดไว้ด้วยรากไม้ - สำรวจปริมาณน้ำด้วย เมื่อพบว่าน้ำมีปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มอุปกรณ์ของรับน้ำที่มีหัวรบบ้านฯ
3.5 ไฟฟ้า		<ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างของไฟฟ้าที่รับภาระจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีภาระความต้องการไฟฟ้าสูงกว่าภาระที่ไฟฟ้าหัวดูดและภาระไฟฟ้า ได้อย่างเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> แนะนำให้คัดเลือกไฟฟ้าอย่างประหยัด - การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างจ้าไฟฟ้า ดาวเทียมไฟตัวอย่างความเรียบเรียบและถูกต้องตามมาตรฐาน
3.6 การใช้พลังงานที่ยั่งยืน		<ul style="list-style-type: none"> การก่อสร้างโครงการจึงมีการปรับปรุงแบบการรับประทานที่ติดตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ อาทิตย์ธรรม 8 ชั่วโมง ไม่ต้องรับประทานให้รับประทานที่ติดตามเช่นเมืองรวมจังหวัดชลบุรี จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 	

នៅក្នុង.....សាស្ត្ររបស់ខ្លួន និង.....សាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ທາງວາງ 1 (ຕ່ອງ) ສັບປະກວດການບັນດາຕໍ່ເຫັນວ່າມາດວກການນີ້ອອນແລ້ວແນ່ໃນສາທາລະນະເວລົາຕໍ່ເວລືອນພົມ ດົກຈະການ ດັ່ງນີ້ມີຄວາມຮັງສານ

ตารางที่ 1 (ต่อ) สุรุ่ยภาระตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม โครงการ ผู้รับผิดชอบโดยเดียว ระบุภาคอีสาน

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและดุลยค่าต่างๆ รวมไปถึงด้วย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณูปโภค อาทิ ความมั่นคง ของบ้านเรือน ฯลฯ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>- ในช่วงก่อสร้างอาจเกิดการเข้ามาเยี่ยมและดูงาน ไม่ปฏิสัมภានเจ้าของโครงการ ทำงานซึ่งก่อความไม่สงบได้ เช่น บุ蒂เหดูกาจ ยกน้ำหนัก และลากหินด้วยรถบรรทุก ทำให้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นรู้สึกว่าบ้าน กำลังสร้างไว้ไม่ดีมากกว่าและลักษณะไม่ดี ให้คนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา อย่างเดียวแต่คนที่อยู่อาศัยต้องรับภาระด้วย ฯ ให้คนงานก่อสร้างภาระตัวเอง ปลดปล่อยเสียงรบกวนและก่อความไม่สงบให้กับบ้านเดือนที่อยู่อาศัย</p>	<p>- กำหนดพื้นที่ทำการท่านเดียวไม่ใช่ชุมชนทั้งหมด ให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งชุมชนที่ไม่รับภาระ จัดแบ่งภาระและกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งชุมชนที่ไม่รับภาระ</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน ให้บริเวณที่อยู่อาศัยต้องห้ามสร้าง เนื่อง "บ้านต้องรักษาความสะอาด" "ไว้บ่อน้ำยา" "ห้ามสูบบุหรี่" "ลดความเร็วรถเหล้า" เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันเดือนราษฎร์ ขันต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ด้านอนามัย - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมการผ่าน เข้า-ออกของรถรับจ้างตัวว่าภาระงานของเดือนราษฎร์เป็นไปอย่าง ใช้สักครู่ก่อสร้างอย่างดี ไม่ก่อความไม่สงบให้กับบ้านเดือนที่อยู่อาศัย - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมการผ่าน เข้า-ออกของรถรับจ้างตัวว่าภาระงานของเดือนราษฎร์เป็นไปอย่างดี ไม่ก่อความไม่สงบให้กับบ้านเดือนที่อยู่อาศัย <p>กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเดือนราษฎร์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติ งานที่ต้องใช้ "ไม้ไผ่ ข้อไผ่ ไม้ไผ่หัก ไม้ไผ่หักหัก" ไม้ไผ่ลดเสียง (Leek Leaf) เสียง (Ear Plug) หรือหูครอบหู (Ear Muffs)) สามารถกันเศษหินร้อนที่อยู่บนหู หูห้ามกา- ชางซึ่งอ่อนไหวและเสียงประกายไฟ เป็นต้น - ห่อหุ้นกันและหุ้นหุ้น ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วโดยวิธีเชือกหุ้นหุ้นหรือหุ้นหุ้นและ หุ้นหุ้นแบบบานทูมหุ้น ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วโดยวิธีเชือกหุ้นหุ้นและหุ้นหุ้น - ระเบิดด้วยวัสดุลดระดับความประพฤติของเดือนราษฎร์ ไม่ก่อภาระลักษณะเดียวกันกับเดือน ฯ จัดให้มีช่วงเวลาที่เดือนราษฎร์ไม่รับภาระ เช่น สงกรานต์ จึงจราจรเส้นทาง - จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเดือนราษฎร์ให้เป็นสิ่งที่เดือนราษฎร์ไม่รับภาระ เช่น หูห้ามกา- ชางซึ่งอ่อนไหวและเสียงประกายไฟ เป็นต้น - จัดให้มีบุคลากรและนักวิชาการที่มีความรู้ด้านภัยคุกคาม อบรมให้เดือนราษฎร์รับภาระสิ่งที่เดือนราษฎร์ อุบัติเหตุชนิด เพื่อไม่ให้เดือนราษฎร์ได้รับภัยคุกคาม - จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเดือนราษฎร์ให้เดือนราษฎร์ไม่รับภาระ เช่น หูห้ามกา- ชางซึ่งอ่อนไหวและเสียงประกายไฟ เป็นต้น 	<p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบมาตรการติดตาม</p>

ที่มา..... พ. พ. พ. พ. พ. พ.
ผู้ดูแล..... อ. อ. อ. อ. อ. อ.
ลงชื่อ..... อ. อ. อ. อ. อ. อ.

4.3 การป้องกันสัมภาระ		ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรการที่ต้องดำเนินการ
4.3.1 การป้องกันภัยคุกคาม	การป้องกันภัยคุกคาม	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรการที่ต้องดำเนินการ
4.3.2 การป้องกันภัยคุกคาม	การป้องกันภัยคุกคาม	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรการที่ต้องดำเนินการ

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบค่าสัมบูรณ์ ผลการรับของภายนอกและภายในของน้ำและสารประกอบต่างๆตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางชีวภาพสำหรับตัวอย่างน้ำที่ได้รับการนิรชั่นด้วยชุดทดลอง โครงการน้ำเสียและน้ำดื่มน้ำที่ได้รับการรับรองมาตราฐานตามต่อไปนี้

องค์ประกอบน้ำ ทางสังเคราะห์และอนุภาคที่ต้อง ตรวจ	ผลการทดสอบที่สัมบูรณ์ที่สำคัญ	มาตรฐานการประเมินค่า	มาตรฐานการรับรองค่า
รายการ	รายการ	มาตรฐานการรับรองค่า	มาตรฐานการรับรองค่า
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ	ผลการทดสอบที่สัมบูรณ์ที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สัมบูรณ์ที่สำคัญ	มาตรฐานผลการรับรองค่า
1.1 สภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆ	- การต้านทานการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ให้ติดกับเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม พื้นที่ที่ร่วงโรยเป็นโครงสร้างพื้นที่ที่ร่วงโรย 8 ชั่วโมง 3 อาทิตย์ สีเขียวไม่มีสิ่ง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบ่อยครั้งโดยรวมดีมาก ไม่สูงกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายสูง อาจทำให้พัฒนาต่อไปได้ดีกว่าเดิม อาการสูงไม่ถูกจำกัดโดยภัยธรรมชาติ	- การต้านทานการพัฒนาของน้ำที่ต้องการและสภาพอุตุนิยมวิทยา เนื่องจาก ลักษณะของโครงสร้าง ยังไม่ร่วงโรยเป็นโครงสร้าง หรืออุตสาหกรรมใดใหญ่เพียง เนื่องจากอุตสาหกรรมความต้องการจะต้องมีความต้องการที่ต้องใช้เวลาเพียง 22.90 เมตร เท่านั้น จึงถูกตัดออกไม่มีผลกระทบต่อระบบน้ำดังนั้นดูดพิษเพียง 22.90 เมตร พื้นที่ท้องที่ต้องการที่ต้องรับประทานดูด หรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ท้องที่ต้องการที่ต้องรับประทานดูด	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ไม่สามารถรักษาสิ่งที่เพื่อประโยชน์ที่อยู่อาศัยหายไป ตั้งแต่นั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้คนดูดภายนอก
1.2 คุณภาพอากาศ	- การต้านทานการพัฒนาของน้ำที่ต้องการและสภาพอุตุนิยมวิทยา เนื่องจาก ลักษณะของโครงสร้าง ยังไม่ร่วงโรยเป็นโครงสร้าง หรืออุตสาหกรรมใดใหญ่เพียง เนื่องจากอุตสาหกรรมความต้องการจะต้องมีความต้องการที่ต้องใช้เวลาเพียง 22.90 เมตร เท่านั้น จึงถูกตัดออกไม่มีผลกระทบต่อระบบน้ำดังนั้นดูดพิษเพียง 22.90 เมตร หรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ท้องที่ต้องการที่ต้องรับประทานดูด	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ไม่สามารถรักษาสิ่งที่เพื่อประโยชน์ที่อยู่อาศัยหายไป ตั้งแต่นั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้คนดูดภายนอก	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด เสียงรบกวน ตั้งแต่นั้น จึงต้องไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนที่จะบ้านเรือน
1.3 เสียง	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด เสียงรบกวน ตั้งแต่นั้น จึงต้องไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนที่จะบ้านเรือน	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด ความเสียงรบกวน น้ำกรองไส้กรองที่ต้องเชื่อมต่ออยู่อุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อ ผลกรองที่ไม่ติดตามกัน น้ำกรองไส้กรองที่ต้องเชื่อมต่ออยู่อุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อ	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย มีใช้โครงสร้างร่วมกันที่จะก่อให้เกิด เสียงรบกวนที่ต้องติดตามกัน เช่นเสียงห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องติดตามกัน ผลกรองไส้กรองที่ต้องเชื่อมต่อ
1.4 ความสะอาดและความดี	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย ไม่สูงกว่าที่ต้องการที่ต้องติดตาม ความสะอาดและดี ความสะอาดและดี ต้องมีสิ่งที่จะก่อให้เกิด	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย ไม่สูงกว่าที่ต้องการที่ต้องติดตาม ความสะอาดและดี ความสะอาดและดี ต้องมีสิ่งที่จะก่อให้เกิด	- จุดที่ไม่มีการสร้างกำแพงกันน้ำดิน ค.ส.ส. หากตั้งน้ำดินแล้วก็ต้องติดตั้งสำหรับการรักษาแม่น้ำ ที่ร่างกาน้ำดิน ค.ส.ส. มีระดับความลึกจากพื้นดิน 2.0 เมตร และจัดทำรั้วบืนแม่น้ำรักษาแม่น้ำ
1.5 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย เป็นเมืองที่ต้องการให้ดีและดี ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดก่อผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและดี	- เนื่องจากเป็นโครงสร้างประจำที่อยู่อาศัย เป็นเมืองที่ต้องการให้ดีและดี ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดก่อผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและดี	14 ที่ที่ตั้งน้ำดิน ค.ส.ส. ทางตั้งน้ำดินที่ต้องติดตั้งสำหรับการรักษาแม่น้ำ

หน้า 14 ที่ที่ตั้งน้ำดิน ค.ส.ส. ทางตั้งน้ำดินที่ต้องติดตั้งสำหรับการรักษาแม่น้ำ

หน้า 15 ที่ที่ตั้งน้ำดิน ค.ส.ส. ทางตั้งน้ำดินที่ต้องติดตั้งสำหรับการรักษาแม่น้ำ

หน้า 16 ที่ที่ตั้งน้ำดิน ค.ส.ส. ทางตั้งน้ำดินที่ต้องติดตั้งสำหรับการรักษาแม่น้ำ

ตารางที่ 2 (ต่อ) สุขาภิบาลประเทศต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดอิทธิพลของทรัพยากรทางทะเลที่ดัดแปลง ผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางทะเล แก้ไขความไม่สงบ เนื่องจากมนต์มนต์เรือตื้นๆ (ระบบท่อตัวบินเทียร)

องค์ประกอบ	ทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแนวทางการจัดการ	มาตรฐานและประเมินผลการดำเนินการ
1.6 คุณภาพผื้นผิวน้ำ	- น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงแ/asเริ่มรีมาในเข้าสียะอาณาจักร NC 1 บริเวณ 115.62 ถูกนำไปทิ้งลงใน ภาค NC 2 และ NC 3 เก้ากัน 113.36 ถูกนำไปทิ้งลงใน บริเวณ (อยู่บนที่ 116 และ 114 ถูกนำไปทิ้งลง)	- จัดให้มีการรับน้ำเสียที่ต้นได้ยังตักท้ายน้ำและตัวน้ำเพื่อการรับน้ำเสีย รวมทั้งการเพิ่มน้ำเสียของโรงแ/as ซึ่งเป็นน้ำที่มีความดิบมาก เพื่อการรับน้ำที่มีเสียง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ต้องการก่อนจะร่วมแม่น้ำ ได้แก่ รดน้ำที่มีเสียง เป็นไปได้ บินท้ายน้ำในโครงการ “ได้แก่ รดน้ำที่มีเสียง แหล่งลักษณะห้องพักน้ำโดยโครงการใช้หัวปั๊มน้ำ 198 ลิตร./วินา ให้ก่อนที่ทั้งที่ต้องหันของผู้ที่อุปทานน้ำสาธารณะ ประมาณ 144.32 ลิตร./วิน - จัดระบบบำบัดน้ำเสียของน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงและนำท่าน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงออกจากการซูบภากดก่อนที่จะเข้าสู่แม่น้ำ	และแก้ไขผู้ที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมง	มาตรฐานและประเมินผลการดำเนินการ
1.7 คุณภาพผื้นดิน	- ในช่วงต้นโควิดระบาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำติดเชื้อในแหล่งน้ำ เมื่อเวลาได้รับการจัดการได้ดีและอยู่ในมาตรฐานของคุณภาพดินที่ acceptable โดยตัวน้ำที่ปล่อยออกจากร่องน้ำมีค่าปื้นดิน 16.65 มก./ล. (ไม่เกิน 20 มลลิกรัม /สิ่ริกร) และต่ำ SS เก้ากัน 30 มก./ล. (ไม่เกิน 30 มลลิกรัม/litre) ก่อนจะร่วมแม่น้ำที่ต้องการ ตั้งแต่กินน้ำ “ใช้เดินฟัน” ไม่ใช้ประโยชน์ภายในต่อการ แบบไม่ใช่ตัวเต็มที่ต้องการ การทิ้งเศษขยะและขยะอันตรายที่พบซึ่งอาจก่อให้เกิดการหักเหตัวต่อตัว ต่อแม้จะมีการรับน้ำที่ดี ก็ตามที่ดินต้องดูแลอย่างดี ด้วยการรดน้ำต่อเนื่อง ตลอดจนการ ดูแลรักษาดิน	- ในช่วงต้นโควิดระบาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำติดเชื้อในแหล่งน้ำ เมื่อเวลาได้รับการจัดการได้ดีและอยู่ในมาตรฐานของคุณภาพดินที่ acceptable โดยตัวน้ำที่ปล่อยออกจากร่องน้ำมีค่าปื้นดิน 16.65 มก./ล. (ไม่เกิน 20 มลลิกรัม /สิ่ริกร) และต่ำ SS เก้ากัน 30 มก./ล. (ไม่เกิน 30 มลลิกรัม/litre) ก่อนจะร่วมแม่น้ำที่ต้องการ ตั้งแต่กินน้ำ “ใช้เดินฟัน” ไม่ใช้ประโยชน์ภายในต่อการ แบบไม่ใช่ตัวเต็มที่ต้องการ การทิ้งเศษขยะและขยะอันตรายที่พบซึ่งอาจก่อให้เกิดการหักเหตัวต่อตัว ต่อแม้จะมีการรับน้ำที่ดี ก็ตามที่ดินต้องดูแลอย่างดี ด้วยการรดน้ำต่อเนื่อง ตลอดจนการ ดูแลรักษาดิน	และรักษาดิน	มาตรฐานและประเมินผลการดำเนินการ
2. ทรัพยากรสั่งแวดล้อมทางชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรสั่งแวดล้อมน้ำ	- เติบโตของสาหร่ายที่ต้องการเป็นชนิดน้ำเงิน ไม่มีพืชที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง化學 อิเล็กทริกพัฒนาตัวเองเพื่อปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทดลองรุ่น คงความสามารถที่มีค่าต่ำต่ำ แต่ต้องดูแลอย่างดี ด้วยการรดน้ำต่อเนื่อง ตลอดจนการ ดูแลรักษาดิน	- เติบโตของสาหร่ายที่ต้องการเป็นชนิดน้ำเงิน ไม่มีพืชที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง化學 อิเล็กทริกพัฒนาตัวเองเพื่อปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทดลองรุ่น คงความสามารถที่มีค่าต่ำต่ำ แต่ต้องดูแลอย่างดี ด้วยการรดน้ำต่อเนื่อง ตลอดจนการ ดูแลรักษาดิน	มาตรฐานและประเมินผลการดำเนินการ
2.2 ทรัพยากรสั่งแวดล้อมดิน	- ในช่วงต้นโควิดระบาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพดินที่ดี น่องจาก โครงการจัดการน้ำที่มีความต้องการที่ต้องการในต่อเนื่องและรักษาตัวต่อตัว รวมทั้งการรับน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมง โครงการต้องหันน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงในบริเวณที่ต้องการ ก่อนจะรับน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมง	- จัดระบบบำบัดน้ำเสียของคุณภาพดินที่ดี ให้กับต่อตัวต่อตัว และให้เกิดการต่อตัวต่อตัว ควบคุมมิให้มีการรบกวนน้ำเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมง	และการรับน้ำที่มีเสียงสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ต่อชั่วโมง โครงการ	มาตรฐานและประเมินผลการดำเนินการ

ที่มา.....
ผู้ดูแล.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ดูแล.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ดูแล.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้ดูแล.....
ผู้อนุมัติ.....

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการน้ำร้อนดีซัลต์เดนโคลนโคลว (ระยะก่อตัวเดินทาง)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและดูแลด้วย	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน	แหล่งที่มาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คณะกรรมการรับประโลยช์ ของมนุษย์ 3.1 กิจกรรมทั่วไป	- ไม่ใช่วงบี้ได้ดำเนินการโดยการมีความต้องการไว้ที่ผู้นำประเมินต่อวันละ 429.4 ลบ.ม./วัน โครงการจะขอรับบริการน้ำประปาจากบ้านเรือนที่มีภาระด้านน้ำรี่ ซึ่งความต้องการในไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนที่มีภาระด้านน้ำรี่ บัญชีจัดให้มีระบบสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อคราฟต์ ตั้งแต่ กิจกรรมใดก็ตามที่มีผลกระทบ ต่อภัยน้ำประปาน้ำรี่และไม่สามารถจัดให้มีภัยน้ำประปาน้ำรี่	- ฝึกการวิเคราะห์และคาดคะเนร่วมก่อนให้ผู้พัฒนาศักยภาพโดยรวมที่มีผลกระทบต่อภัยน้ำรี่ อย่างประยุทธ์ - ตุ่นลงระบบเส้นทางประปาน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรื้อซ่อมแซมหากมีการชำรุด	- ฝึกการวิเคราะห์และคาดคะเนร่วมก่อนให้ผู้พัฒนาศักยภาพโดยรวมที่มีผลกระทบต่อภัยน้ำรี่ อย่างประยุทธ์ - ตุ่นลงระบบเส้นทางประปาน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรื้อซ่อมแซมหากมีการชำรุด	มาตรฐานต้องดูแลอย่างดี
3.2 การจัดการน้ำเสีย	- น้ำเสียจากการรับเหมาในโครงการ NC 1 ประมาณ 115.6 ลบ.ม./วัน คาดว่า NC 2 และ NC 3 ประมาณ 113.36 เท่ากัน (อย่านนที่ 116 และ 114 ลบ.ม./วัน) ซึ่งการจัดให้มีการบ่มเพาะเชื้อตัวเชื้อตัว “ชีวิน” และบังกรอย แผลงวนรวมเข้ากันตั้งแต่ระบบของโครงการ ซึ่งเป็นระบบ ใหม่ตามมาตรฐานที่ต้องการตามที่กำหนดมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน จากอาการโดยน้ำที่เก็บได้ประกอบจากสารมีค่า $BOD_5 = 16.65 \text{ มก./ล.$ และ $SS = 70 \text{ มก./ล.}$ ก่อนวนรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำรี่ “ชีวิน” ไปใช้ประโยชน์ ภายในโครงการ “ได้” รถตัน ไม่สะอาดอาจก่อให้พัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณ เหลือน้ำที่จัดตั้งรอบขอบเขตที่สำคัญให้สะอาดตามมาตรฐาน 144.32 ลบ.ม./วัน	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตอกขอนร่อง (Activated Sludge) โดยออกแบบให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 116 และ 114 ลบ.ม./วัน นำไปสู่สถานที่ในการบ่มเพาะ 92% - ต้องสอนการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยรวม และการสูบอากาศออกนอกนิรภัยในระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ ท่าที่ 3 เตื่อน (สะพานก้าวจัตุกรตะกอนของเอราวัณ) - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมซึ่งสามารถดูแลในด้านการบ่มเพาะตู้น้ำเสีย ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทั้ง ก่อนและหลังกระบวนการบ่มเพาะทุก步 น้ำที่ต้องเสียให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ “ชีวิน” กล่าวที่จะนำน้ำที่บ่มเพาะไปใช้ประโยชน์ ภายในโครงการต่อไป ซึ่งน้ำที่เก็บ ต้องบ่มเพาะน้ำ ต้องทำการรีเซอร์ฟ ตามตัวชี้ชัดทุกภาพน้ำรี่ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ต้องมีอุณหภูมิคงที่ตามที่กำหนดไว้ ทุกๆ 3 เดือน (สะพานก้าวจัตุกรตะกอนของเอราวัณ) - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมซึ่งสามารถดูแลในด้านการบ่มเพาะตู้น้ำเสีย ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

นาย.../..... รุ่งพรมด. ชร. ทำมา
นาง.../..... อุบล บุญ... รุ่งบูรพา
นาง.../..... บังชร..... บังชร

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้รับผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นจึงดำเนินการ

องค์ประกอบของ ทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการชั่วคราว	มาตรการอุดติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ
3.5 ไฟฟ้า	- ในเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบโดยรวมของโครงการจะเสียไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้า สำนักน้ำมีภาคลักษณะร้อนรุ่มร้อนดูซึ่งไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ ให้บริการแก่ประชาชนให้อ่ายังพิเศษอย่างหล่อเหลาทั้งด้าน ด้านน้ำ การดำเนินโครงการ จึงไม่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ แต่ก็ต้องการพยายามลดอัตราการใช้ไฟฟ้า ให้เหลือที่ต่ำกว่า	- ฝึกอบรมบุคลากรในโครงการที่มีภารกิจอยู่ในโครงการให้รู้ถึงภัยเงียบจากไฟฟ้า - ตรวจสอบความชำรุดของไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	ตรวจสอบผลการดำเนินการที่มีผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- เมื่อมีการพัฒนาโครงการและเปิดดำเนินโครงการภาระไฟฟ้าที่ติดตามมาจะ พัฒนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบ้านเรือน ทำให้บ้านเรือนดิน และได้ผลดีอย่างมากที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการไว้ใจในภาระที่ต้องดูแลบ้านเรือน การใช้ประโยชน์ที่ดินเดียวซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยหัวใจลับบี ที่กำลังได้พัฒนาต่อไป โครงการ เป็นพื้นที่ซึ่งประโยชน์พื้นที่ห้องเรียนและที่อยู่อาศัย และไม่มีจุดอ่อนภัย重大 ควบคุมอย่างดี จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน	- Open Space Ratio (OSR) = 62.74 % (ไม่รวมภาระห้องน้ำ 30 ของพื้นที่)	
3.7 การจราจรและ คมนาคมขนส่ง	- ในเชิงประโยชน์ของโครงสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยมีจราจรที่เข้า-ออก โครงการประจำวันละ 228 ตันวัน ซึ่งจราการประจำวันเฉลี่ยค่อนข้างน้อยและส่วนมาก ความต้องการของจราจรจะ พบว่า สภาพการจราจรก่อนและหลังมีการดำเนินการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง คือ บริเวณถนนสีตองซึ่งบ้านท่องเที่ยว ไม่ว่าจะรถ และวัสดุที่น้ำท่วมจะล้วนเป็นร่องรอย เพื่อช่วยลดความรุนแรงของรถภายในโครงสร้าง อุตสาหกรรมขนาดกลาง 4 โน้นจะรับมิดส่วนใหญ่ต้องปืนน้ำท้องหรือแม่น้ำ ทางเข้า-ออก ดังนั้นการก่อตัวเป็นโครงสร้างเจ้มีผู้ลงทุนที่ต้องขอให้ดำเนินการตามมาตาม ขั้นตอนต่อไปได้	- จัดทำหน้าที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องการในโครงการที่ต้องการใน - ทางโครงสร้างจราจรภายในโครงการที่ต้องการในโครงการที่ต้องการใน การเดินรถแบบ 2 ทิศทาง (Two way) ซึ่งเป็นไปตามภาระทางวิถีทางเดิน และมีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ทางการเดินรถเข้า-ออก ภายใต้กฎหมาย จัดทำหน้าที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องการในโครงการที่ต้องการใน ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. - ติดตั้งไฟฟ้าที่แสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ให้กับผู้เดินทาง ในเวลากลางคืน	จัดทำหน้าที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องการในโครงการที่ต้องการใน ติดตั้งไฟฟ้าที่แสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ให้กับผู้เดินทาง ในเวลากลางคืน

หน้า...../8 กำหนด.....หน้า
ผู้จัด.....ผู้รับ.....ผู้รับรอง
ดังนี้.....

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบต่อสั่งยาด้ล่องที่สำคัญ มาตรการรับรือของหน่วยและแก้ไขมาตรการที่ดีตามตรวจสอบผลกระทบต่อสั่งยาด้ล่อง โดยงานเเพร์เซฟาร์ม โครงการผู้รับบริการดูแลพิเศษในเบื้องต้น ระบุยังด้านนี้ของการทดสอบ	ยังคงใช้วิธีทดสอบ ทางเเพร์เซฟาร์มและดูแลพิเศษฯ ต่อไป	หักก๊อกที่ดีตาม มาตรฐานอย่างเข้ม ^{มาตรฐาน} และการทดสอบต่อสั่งยาด้ล่อง	มาตรฐานอย่างเข้ม ^{มาตรฐาน} และการทดสอบต่อสั่งยาด้ล่อง	มาตรฐานอย่างเข้ม ^{มาตรฐาน} และการทดสอบต่อสั่งยาด้ล่อง
3.8 การระบุรายการยา	- ภายในโควต์ของการรับประทานยาตามแบบประเมินยาดี จึงคาดว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาด	- ภายในโควต์ของการรับประทานยาตามแบบประเมินยาดี จึงคาดว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาด	- แต่จะต้องพยายามแก้ไขในเบื้องต้น	- แต่จะต้องพยายามแก้ไขในเบื้องต้น
4. คุณค่าและคุณภาพวิตามิน	- ไม่ควรปฏิเสธในการจ่ายให้ผู้เด็กความดันสูงเนื่องจากความบันดาลใจในเบื้องต้น พ้นโทษจากการสลบเรื้อรังโดย เนื่องจากเมื่อเข้ามาพักอาศัยในโควต์การรับประทานยาด้วยยาและวิตามินร่วมกันเพื่อฟื้นฟูร่างกาย	-	-	-
4.1 สารอาหารเสริมก้อนสูตรคอม	- ให้เด็กทุกคนรับประทานยาด้วยยาและวิตามินร่วมกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายในเบื้องต้น และวิตามินร่วมกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายในเบื้องต้น	-	-	-
4.2 สารอาหารสูตร อาหารของนายแพทย์ ความปลอดภัย	- โควต์การจ่ายยาที่เข้มข้นกว่าครึ่งเดือนจะลดลงอย่างช้าๆ แต่ก็ยังคงต้องจ่ายยา ตัวอย่างอย่างไม่ได้รับการทดลอง 24 ชั่วโมง และต้องคำนึงถึงความช่วยเหลือ จากพนักงานเวชการที่มีบทบาทที่ดูแลและประเมินยาสำหรับเด็ก เช่น รวมทั้งตัวเด็กจะบันทึกอาการไม่ดีของเด็กในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สัญญาณต้องนาที รวมกับข้อมูลเด็กที่รับประทานยาในไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน แบบนี้ต้อง เด็กอาจต้องต้องรับประทานยาด้วยยาที่ต้องห้ามดื่มน้ำเสียและ ยาจัดการอย่างดี - เมื่อเปิดตัวเดินโคลนการ และเมื่อเข้ามาพักอาศัยภายในโควต์การรักษา ซึ่งพักอาศัย ในโควต์การรักษาตามปกติที่รับประทานยาแบบเดิมที่เป็นยาของรัฐบาล แม้ว่าจะออกหาน้ำดื่มน้ำร้อนในสิ่งแวดล้อม เช่นสถานพยาบาลพัฒนาสุขของสัตว์ ซึ่งเป็นพาหนะนำโรค และสามารถทนต่อ ทุกสิ่งที่เข้ามาในสิ่งแวดล้อม ที่อย่างเดียวพัฒนาสุขของสัตว์ ซึ่งต่อว่า การดำเนินโครงการจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในด้านความพ่ายแพ้และสาธารณูป	- ควรจะสอนรับประทานยาบ้างบ่อยๆ ทุกวันโดยประมาณ ทั้งจะช่วยให้เด็กน้ำเสียและ ความประทัยลดลง - กรณีที่เด็กหายใจลำบากต้องรีบนำเด็กกลับสู่โรงพยาบาลทันท่วงทัน ตอนหัวหน้า เข้ามาทำการแก็บหูน้ำนมลูกด้วย เพื่อไม่ให้เป็นเหตุผลของการติดเชื้อที่จะทำให้เด็ก	- ควรสอนอ่อนตัว 3 เดือน - ภาคส่วนการแพทย์เด็ก 1 ครั้ง/ปี	- ควรสอนอ่อนตัวทุกวัน ป้องกันตัวทุก 3 เดือน

พ.ท. ก. ๑๙ ๘๙ พ.พ.ด. พ.พ. ๘๙
ต. ต. ก.
ต. ต. ก. ก.

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปผลการตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ระบุชื่อในหน้า


องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	มาตรการตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม
หางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพดิน ฯ			ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
4.5 แหล่งศิลปกรรมและ ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจสอบแหล่งศิลปกรรม และธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามที่ได้ระบุไว้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2532 พบว่า “แม่น้ำแม่กลอง” ที่มีพืชพรรณและ生物 ที่อยู่ห่างจากห้วยโขงเพียงไม่ถึง 3 กิโลเมตร และน้ำอุดมไปด้วยสารมีการดำเนินการเพื่อรักษาแม่น้ำให้สะอาดยั่งยืน แม้จะมีความเสี่ยงของคลื่น “แม่น้ำคลื่น” อาจมาทำลายต้นไม้และทรัพยากริมแม่น้ำ จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 	ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

พญานาค ภูษาด ภูษาด ภูษาด
พญานาค ภูษาด ภูษาด ภูษาด
พญานาค ภูษาด ภูษาด ภูษาด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนิรหนดร้อนโดย



-20-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบแบบ วิธีการวินิจฉัย	ความถี่ของการตรวจสอบ การเก็บตัวอย่าง	ผู้ปฏิบัติงาน
1. คุณภาพพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าป้อด (BOD₅) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - นิتروเจนฟอกฟ้า (TKN) - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างสำหรับทดสอบการนำเข้าตัวอย่างและหลังการ處理 - นำเข้าตัวอย่างแบบน้ำด้วยตัวอย่างสำหรับทดสอบการ處理 การโดยปกติจะต้องนำเข้าตัวอย่างน้ำทึบ จากนั้นนำไปตรวจเชิงคิลล์ก่อนนำเข้าไปที่ห้องประชุมซึ่งเป็นห้องที่ไม่สามารถบรรจุน้ำได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามวิธีการวินิจฉัยของ Standard Methods 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 เดือนต่อ 1 ครั้ง ส่องกล้องตรวจวัดค่า pH ทุก 7 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
2. การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ให้มูลฝอยตกค้างในพื้นที่สาธารณะของโครงการ - การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่อยู่อาศัยของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การสังเกตด้วยสายตา 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ตลอดเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
3. ระบบบำบัดน้ำเสียคัดกรองและระบบสูบน้ำแทนตีหนองคาย <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียคัดกรองภายในโครงการ - ระบบสูบน้ำแทนตีหนองคายภายในโครงการ - การรื้อถอนมาใหม่ที่จังหวัดเชียงราย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณจุดติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำแทนตีหนองคาย อาคารของโครงการทุกหลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามวิธีการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการ ระบบที่ต้องดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
				<ul style="list-style-type: none"> - การรื้อถอนมาใหม่ที่จังหวัดเชียงราย - การรื้อถอนมาใหม่ที่จังหวัดเชียงราย - การรื้อถอนมาใหม่ที่จังหวัดเชียงราย
				<ul style="list-style-type: none"> - ปลัดสอบบัญชาด้วยตนเอง - ภารกิจในโครงการ




รูปที่ 1 แสดงแบบขยายร้าวและกำแพงกันดินพังทลายลงสู่สำราญสาธารณะ

หน้า... ๑๓ ทั้งหมด ๓๔ หน้า
คงชื่อ..... ลงชื่อ..... ผู้รับ.....



รูปที่ 2 แสดงรูปด้านรัวตาข่ายและแบบขยายจุดยึดเส้า


หน้า..... ๔ กองหมอด.... ๔ หน้า
ถังเชื้อ..... กอง ๔๖ ผู้รับรอง




รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้าง

หน้า..... ๔๕ กั้งหมก... ๓๖ หน้า
ลงชื่อ..... Am Liang ผู้รับมอบ

PROJECT NAME	
อาคารห้องเรียน และ ห้องรับแขก	
SITE	
ท่าแพส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
OWNER	
บริษัท ชัยภัคลงกรณ์เดิน จำกัด	
PLANNER	
PROJECT MANAGER	
PROJECT ARCHITECT <i>AB</i>	
นาง แม่จ้ำดา	ภาค 1130
57 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน 130 ตำบลหน้าถัง อำเภอเมือง นนทบุรี กรุงเทพฯ 10240	
ENGINEERS	
STRUCTURAL ENGINEER	
ผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม	BB 4172
<i>กฤษดา วิชิต</i>	
SANITARY ENGINEER	
ผู้ออกแบบ ระบบสุขาภิบาล	AB 12300
MECHANICAL ENGINEER	
ELECTRICAL ENGINEER	
ผู้ออกแบบ ระบบไฟฟ้า	ล.ป. 1929
<i>พันธุ์สิริ นันท์กานต์</i>	
INTERIOR DESIGNER	
DRAWING TITLE	
SINGLE LINE DIAGRAM	
ELECTRICAL RISER DIAGRAM	
TELEPHONE RISER DIAGRAM	
DRAWN BY :	DRAWING NO.
CHECKED BY :	
APPROVED BY :	TOTAL
DATE :	
PROJECT No.	
NOTE:	




รูปที่ 4 แสดงผังรายละเอียดการนำเข้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ



รูปที่ 5 แสดงผังระบบระบายน้ำภายในโครงการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะ

PROJECT NAME อาคารหอพัก A และ B ชั้น		
SITE ด้านหลังห้องพัก อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
OWNER บริษัท ชัยพัฒนาเรือน จำกัด		
PLANNER		
PROJECT MANAGER		
PROJECT ARCHITECT <i>[Signature]</i>		
Name: แม่จันทร์ นามา 1130 57 หมู่บ้านท่า 130 ถนนท่า วังกระดาน บ้านท่า วังกระดาน 10240		
STRUCTURAL ENGINEER ฤทธิ์ พัฒนา 4172		
SANITARY ENGINEER สุกัญญา ชัยพัฒนา 12800		
MECHANICAL ENGINEER		
ELECTRICAL ENGINEER นพวงศ์ ฤทธิ์พัฒนา 1929		
INTERIOR DESIGNER <i>[Signature]</i>		
DRAWING TITLE SINGLE LINE DIAGRAM ELECTRICAL RISER DIAGRAM TELEPHONE RISER DIAGRAM		
DRAWN BY :	DRAWING NO.	
CHECKED BY :		
APPROVED BY :		
DATE :	TOTAL	
PROJECT No.		
NOTE:		
REVISION		
No.	DESCRIPTION	DATE


หน้า... ๑๗ ทั้งหมด ๘๔ หน้า
ลงชื่อ... *[Signature]* วันที่ *[Date]* ผู้รับผิดชอบ



รูปที่ 6 แสดงตำแหน่งและจำนวนที่จอดรถภายในโครงการ

หน้า..... ๘ กั้งหมด..... ๓๔ ก้าว
ถังชื่อ..... ลุง ลีห์ นับ ๐๙

PROJECT NAME	
อาคารห้องชุด ลักษณ์ สุขุมวิท	
SITE	บ้านเลขที่ 108 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
OWNER	บริษัท ชัยภัทร์จำกัด
PLANNER	
PROJECT MANAGER	
PROJECT ARCHITECT 	
นาม พลเอกพงษ์	ภาค 1130
57 หมู่บ้านท่าข้าม 130 ต.อุดมสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี	
โทรศัพท์ 081-240	
ENGINEERS	
STRUCTURAL ENGINEER	
ผู้ช่วย รังสรรค์	ภาค 4172
SANITARY ENGINEER	
ผู้ช่วย ชัยพร	ภาค 12800
MECHANICAL ENGINEER	
ELECTRICAL ENGINEER	
ผู้ช่วย ฤทธิ์กานต์	ภาค 1929
INTERIOR DESIGNER	
DRAWING TITLE	
SINGLE LINE DIAGRAM	
ELECTRICAL RISER DIAGRAM	
TELEPHONE RISER DIAGRAM	
DRAWN BY :	DRAWING NO.
CHECKED BY :	
APPROVED BY :	
DATE :	TOTAL
PROJECT No.	
NOTE:	



PROJECT NAME
คลังสินค้าหงษ์ และ สุข บ รุ่ง

SITE
ศูนย์หุ้นส่วนท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่

OWNER
บริษัท ชัยภัคพานิช จำกัด

PLANNER

PROJECT MANAGER

PROJECT ARCHITECT
นาย พลเอกพานิช แก้ว 1130
57 หมู่ที่ 130 บ้านท่อง ถนนสัตตพงษ์
ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 10240

ENGINEERS

STRUCTURAL ENGINEER
ดร.พันธุ์ รัตน์พานิช หมายเลข 4172

SANITARY ENGINEER

สุกัญญา รัตน์พานิช หมายเลข 12800

MECHANICAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

นาย พล ศุภารักษ์ แก้ว หมายเลข 1929

INTERIOR DESIGNER

DRAWING TITLE

SINGLE LINE DIAGRAM
ELECTRICAL RISER DIAGRAM
TELEPHONE RISER DIAGRAM


DRAINED BY :	DRAWING NO.
CHECKED BY :	
APPROVED BY :	
DATE :	
PROJECT No.	TOTAL

NOTE:


REVISION

No.	DESCRIPTION	DATE

หน้า 29 ทั้งหมด 34 หน้า
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....




รูปที่ 8 แสดงตัวแหน่งจุดรวมพลภายในโครงการ



รูปที่ 9 แสดงผังภูมิสถานปัจจัยบริเวณชั้นล่า


ການສ້າງເປົ້ານັ້ນ ແລະ ກົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມ				
ລັບດຳລັກ	ເປົ້ານັ້ນ	ນາງຄົງ	ໂຄງການ	ກົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມ
○	ໄລຍະນິ້ນຢືນ	2	240	754.00
●	ໄລຍະ	4	16	200.96
◐	ມູນ	4	7	87.92
◑	ປໍາກົມ	4	11	138.16
◐◑	ເຮັດວຽກ	1	4	3.14
ຕະຫຼາດ				1184.18
ກົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມການສ້າງເປົ້ານັ້ນ				1967.28 ມັງກອນ
ມີຄວາມສ້າງເປົ້ານັ້ນ ແລະ ກົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມ				ຫຼັກສົດ 60.13

หน้า..... ๓/ ทั้งหมด ๓๔ หน้า
ผู้ชื่อ..... ณัฐ ลีชัย วงศ์ ประเสริฐ



รูปที่ 10 แสดงผังการจัดสวนบริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร NC 1

หน้า..... ๙๒ ทั้งหมด ๙๔ หน้า
คงที่อื่นๆ อีก ๘๖ หน้ารวม



รูปที่ 11 แสดงการจัดสวนบริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร NC 2 และ NC 3


หน้า.....๖๙ ทั้งหมด....๖๔ หน้า
ลงชื่อ..... ณ วันที่...๒๕.๗.๒๕๖๓



1 ทัศนิยภาพบริเวณในบ้านได้กลาง



2 ทัศนิยภาพบริเวณทางเดินในสวน



หน้า.....๖๔
หลังห้องครัว.....๖๖
ห้องนอน.....๘๙
ห้องน้ำ.....๙๗
ห้องครัว.....๑๐๕
ลักษณะของบ้าน.....๑๑๘

ผลดังต่อไปนี้คือภายนอกของโครงการ

รูปที่ 12
แสดงทัศนิยภาพทางเดินส่วนกลาง
และทัศนิยภาพบริเวณทางเดินในสวน
ของโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลระหว่างประเทศล้อม
โครงการน้ำร้อนรับยุคโอลิมปิก
ของ บริษัท ชัยพัฒนาจำกัด จำกัด



HYDRO SYSTEMS CO., LTD.