

ที่ ทส 1009/ 2825



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ 072/2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการที่ให้โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 737/12 ถนนมุ่งทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 70 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 38551, 38553, 38554, 38555, 5280, 5281 และ 5164 เป็นโครงการโรงแรมขนาด 3 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 78 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง

2/ สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เห็นชอบต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 2826



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการที่ให้โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 737/12 ถนนมุ่งทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 70 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 38551, 38553, 38554, 38555, 5280, 5281 และ 5164 เป็นโครงการโรงแรมขนาด 3 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 78 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง

2/ สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เห็นชอบต่อ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องนำเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 2824

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0013/3049 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการที่ให้โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 737/12 ถนนมุ่งทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดพื้นที่ 7 - 0 - 70 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 38551, 38553, 38554, 38555, 5280, 5281 และ 5164 เป็นโครงการโรงแรมขนาด 3 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 78 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังกล่าว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเห็นชอบต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการที่โครงการ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ ตั้งอยู่ที่ 737/12 ถนนมุ่งทะเล ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พื้นที่ 7-0-70 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 38551, 38553, 38554, 38555, 5281 และ 5164) จำนวนห้องพัก 78 ห้อง ของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ และรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน และส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการให้หน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

**สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบทวน
โครงการ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระบุว่า
ของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด**

**จัดทำโดย : บริษัท วิศวกร ซิสเต็มส์ จำกัด
มกราคม 2549**

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิสาหกิจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๒ อำเภอ ระยอง

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>- การดำเนินการพัฒนาโครงการทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจากที่ว่างเปล่า เป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพ ภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเล็กน้อย โดยจะส่งผลกระทบต่อในจำนวน เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงมีลักษณะเป็นรีสอร์ต โรงแรม และคอนโดมิเนียม</p>		
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p>	<p>- เนื่องจากเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งใช้พื้นที่ พักอาศัยซึ่งไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ซึ่งการดำเนินการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพ อุณหภูมิวิทยา เนื่องจากลักษณะโครงการยังไม่ จัดเป็นอาคารสูง เนื่องจากอาคารมีความสูง</p>		

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วีรบุรุษ รุสอาร์ท แอนด์ สปา ๒๒ อ่า ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง	จากระดับพื้นดินถึงชั้นตาตฟ้าเพียง 9.20 เมตร เท่านั้น จึงมีส่วนที่ขบตบั้งแสงแดดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมแต่อย่างใด		
1.4 ความสั่นสะเทือน	- เนื่องจากเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัย ซึ่งผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ต้องการความสงบในการพักผ่อนซึ่งไม่มีกิจกรรมก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน		
	- เนื่องจากเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยจึงไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการใช้สอยพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่าที่นั่น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบในด้านความสั่นสะเทือน		

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 สภาพทางธรณีวิทยา และสภาพทางธรณีสัณฐาน	- การดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะการเปิด ดำเนินการโครงการ จะเกิดขึ้นบริเวณเหนือ ผิวดินไม่เกิน 23 เมตร และใต้ผิวดินไม่เกิน 20 เมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา และสภาพทางธรณีสัณฐาน	-	-
1.6 การพังทลายของดิน	- เนื่องจากเป็นโครงการประเภทโรงแรมเพื่อพัก อาศัย จึงไม่ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน แต่อย่างใด	-	-
1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน	- น้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการประมาณ 76.096 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นปริมาณน้ำเสีย ที่คิดจาก 80% ของปริมาณน้ำใช้จริง ทางโครงการ จัดให้มีการรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ ซึ่งเป็นระบบจานหมุนชีวภาพ (Rotation biological Contactor) ออกแบบให้สามารถรองรับ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เปิดทำงานตลอดเวลา - ต้องป้องกันไม่ให้น้ำเสียระบายลงสู่บ่อรวบรวม น้ำเสียของโครงการก่อนที่จะได้รับการบำบัดจาก ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสียทุก 6 เดือน

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิษนดา รีสอร์ทท แอนด์ สปา พะเยา ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 คุณภาพน้ำทะเล	<p>ปริมาณน้ำเสียที่ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีความคุณภาพน้ำที่ส่งจากอาคารก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการระบายออกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p> <p>- น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ โครงการจัดให้มีการรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสมต่อมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ซึ่งมีค่าบีโอดีเท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า SS เท่ากับ 28.2 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการระบายออกพื้นที่โครงการ</p>		<p>- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลโดยวิธี Grab Sampling ที่ระดับ ความลึก 1 เมตร จากผิวน้ำทะเล จำนวน 2 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง ซึ่งน้ำที่เก็บมานั้นต้องทำการวิเคราะห์ตามดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ได้แก่ อุณหภูมิ, ความเป็นกรด-ด่าง, ค่าความเค็ม, ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และปริมาณของแข็งแขวนลอย เป็นประจำทุก 4 เดือน</p>

ตารางสรุปผลการหาค่าสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม สุรินทร์ สุโขรท์ แอนด์ สเปา ซะอ่า ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.9 คุณภาพน้ำใต้ดิน	<p>- ในช่วงดำเนินการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากโครงการมีการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่าบีโอดีเท่ากับ 18 มก./ล. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการต่อไป และทางโครงการจะมีการใช้น้ำปราศจากการประปาเทศบาลเมืองซะอ่าทั้งหมด การดำเนินการซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ</p>		

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม รื่นนดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p>	<p>- เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่เป็นที่ป่าไม้พืชพรรณที่ไม่รกร้างหรือป่าถ้ำสูงชันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>2.2 ทรัพยากรแหล่งน้ำ</p>	<p>- ช่วงดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ เนื่องจากน้ำเสียทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำทิ้งจากการบำบัดจะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 18 มก./ล. มีค่า SS เท่ากับ 28.2 มก./ล. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนที่จะมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ระบายนอกนอกพื้นที่</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>- ควบคุมมิให้น้ำเสียระบายออกพื้นที่โครงการ</p> <p>- ควบคุมมิให้น้ำจากถังเก็บรวบรวมน้ำเสียมาใช้ก่อนที่จะได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก</p>	<p>-</p>

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิสุทธา วิสุทธา ภูเก็ต สปป ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ไฟฟ้า</p>	<p>- ในช่วงเปิดดำเนินการ ทางโครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณวันละ 95.12 ลบ.ม./วัน (ปริมาณการใช้จริงช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 48 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 62.37 ลบ.ม./วัน) ทางโครงการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานประปา เทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และทางโครงการยังได้จัดให้มีระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในอาคาร ดังนั้น การดำเนินการจึงไม่มีผลกระทบต่อระบบน้ำที่ใช้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้้ำของชุมชน</p>	<p>- มีการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>- คู่มือระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรีบซ่อมแซมกรณีที่ชำรุด</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพท่อประปา เป็นประจำ ทุก 6 เดือน</p>

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โปรแกรม วิถีคนดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย	<p>- น้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 76.096 ลบ.ม./วัน (คิดจาก 80% ของน้ำใช้จริง) ซึ่งทางโครงการ จัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสมมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และทำการสุบภาคตะกอนโดยจ้างเทศบาลเมืองชะอำ หรือรถของเอกชนที่พร้อมรับจากเทศบาลเมืองชะอำมาสูบตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดด้วยควมถี่ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีตะกอนปริมาณมาก</p> <p>- ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- ควรงบองกันไม่ให้น้ำเสียระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>- มีผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความชำนาญด้านการจัดการน้ำเสีย</p>	<p>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งโดยการเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียและนำทิ้งจากบ่อพักน้ำของโครงการก่อนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งน้ำที่เก็บมานั้นต้องทำการวิเคราะห์ตามดัชนีคุณภาพน้ำที่อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย ไขมัน และน้ำแข็งในรูป TKN และปริมาณโคลิฟอร์ม แบบที่เรีย ชนิดที่คิดด้วยความถี่ 6 เดือน/ครั้ง</p>

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิรัตน์ดา รีสอร์ทฯ แอนด์ สปา ๒๒๐๐๐ ระยะเวลาเริ่มการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม
<p>3.3 การระบายน้ำและ ร่องก้นน้ำท่วม</p>	<p>- ระยะดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาดำเนินการ ระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งพื้นที่โครงการและพื้นที่ โดยรอบ ทางโครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำใน พื้นที่โครงการเพื่อระบายน้ำเวลาที่ฝนตกทุก โดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่อ่างระบายน้ำที่ตั้งอยู่ ใต้เนินบริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ โดยหลักการกระจายน้ำแบบธรรมชาติ ซึ่งน้ำจะถูก ดูดซึมโดยทรายก่อนที่ระบายออกสู่ภายนอก โครงการบริเวณชายหาดทางด้านทิศตะวันออก ของโครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้มีขยะมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ไปอุดตันอยู่เสมอ - ตรวจสอบระบบน้ำภายในโครงการอย่าง สม่ำเสมอ (1 ปี/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม) - ออกแบบให้สะดวกแก่การตัดกั้นขยะ เศษหิน หรือ เศษดินก่อนที่รวบรวมเข้าสู่การกระจายน้ำ - จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขทันที</p>	<p>- ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนของโครงการเป็น ประจำทุก 6 เดือน</p>
<p>3.4 มลพิษ</p>	<p>- ระยะดำเนินการ มีปริมาณมลพิษประมาณ 1.572 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเกิดจากผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ที่ ทำงานในโครงการ</p>	<p>- ทางโครงการ จัดให้มีถังขยะทุกห้องพักและจัดให้มี พนักงานรวบรวมขยะมาไว้ที่ห้องขยะรวม ของโครงการ - โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการ โดย แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียกและขยะแห้งมีความจุ 62.73 ลบ.ม.</p>	<p>- ตรวจสอบทุกครึ่งหลังจากที่เทศบาลเมือง ชะอำมาทำการเก็บขยะไปกำจัดและ ทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครึ่งหลังการ เก็บขน</p>

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิสาหกิจ รีสอร์ท เอนต์ สไปา ระยะเวลาเห็นการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดถังขยะของแต่ละห้องพักเป็นประจำ และห้องพักขยะรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - การทำความสะอาดห้องพักขยะจะใช้น้ำชะมูลฝอยเกิดขึ้น ต้องมีการระบายลงท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อไป - ตรวจสอบห้องพักขยะของโครงการ ถ้าชำรุดควรทำการปรับปรุงแก้ไขทันที - ประสานงานให้เทศบาลเมืองระอ่าเข้ามาปรับปรุงกำจัดเป็นประจำ 	

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิษัณดา วิสอรัท แอนด์ สเปา ชะอำ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

<p>องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>3.5 ไฟฟ้า</p>	<p>- ในช่วงดำเนินการ ทางโครงการขอใช้วิธีการ กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชะอำ จึงหวัດเพชรบุรีทั้งหมด ซึ่งการไฟฟ้าแห่งนี้ มีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง ดังนั้น การดำเนินการโครงการ จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า และ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยรวม</p>	<p>- มีการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัย ภายในโครงการช่วยกันประหยัดไฟฟ้า - ตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	
<p>3.6 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน</p>	<p>- เมื่อมีการเปิดดำเนินการ การใช้ประโยชน์ ที่ดิน จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรงแรม ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและได้ ผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการ ใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมชะอำ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วิสาหกิจ สีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๕อ่า ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจรและ คมนาคมขนส่ง	<p>- ในช่วงเริ่มต้นโครงการ พบว่า มีสภาพ ความคล่องตัวของจราจรจากการประเมิน บริเวณถนนเพชรเกษมในวันธรรมดา และ วันหยุดอยู่ในระดับดีมาก และระดับดี ตามลำดับ ส่วนถนนมุ่งทะเลทรายในวันธรรมดาและ วันหยุดอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น พบว่าการ จราจรในระยะเวลาเปิดดำเนินการจึงไม่มีผลกระทบ ต่อการคมนาคมแต่อย่างใด</p>	<p>- ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออก ภายใน พื้นที่โครงการ - ทำสีพื้นของถนนเป็นระยะ เพื่อช่วยลดความเร็ว ของรถภายในโครงการเพื่อตัดป้ายจำกัดความเร็ว ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. - ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการและบริเวณลานจอดรถเพื่อให้แสงสว่าง ในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามคอยอำนวยความสะดวก ในการเข้า-ออก พื้นที่โครงการและบริเวณลาน จอดรถยนต์</p>	

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรม รัตนตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	- ในช่วงเปิดดำเนินการก่อให้เกิดการหมุนเวียน ของระบบเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่โครงการและ บริเวณโดยรอบ เนื่องจากมีผู้เข้ามาพักอาศัยใน โครงการและมีการจ้างแรงงาน เพื่อเข้าทำงาน ภายในโครงการ		
4.2 สาธารณสุขอาชีว อนามัย และ ความปลอดภัย	- เมื่อเปิดดำเนินการ และมีผู้เข้ามาพักอาศัย ภายในโครงการ ซึ่งผู้พักอาศัยในโครงการสามารถ ใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งที่ เป็นของรัฐบาลและของเอกชน ซึ่งมีอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับโครงการ ซึ่งสถานบริการทางการแพทย์ แพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ เหล่านี้สามารถให้บริการ ปรึกษาได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าค่าการดำเนิน	- จัดให้มียามรักษาการณ์เพื่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกภายในโครงการ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในส่วนต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม วีรหิตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ การจัดการขยะมูลฝอย - กำชับให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องพักขยะ ของโครงการทุกสัปดาห์หลังจากเทศบาลเมืองชะอำ เข้ามาทำการเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค 	
4.3 การป้องกันอุบัติเหตุ และบรรเทา สาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงดำเนินการ เนื่องจากโครงการเป็น โครงการประเภทโรงแรมเพื่อพักอาศัย จึงอาจเกิด ผลกระทบด้านอุบัติเหตุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นไป ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. 2522 - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและ ยามรักษาการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุ และระบบสัญญาณ เตือนภัยภายในอาคารของโครงการ เป็นประจำทุก 3 เดือน

ตารางสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม วิสาหกิจ สหกรณ์ อำเภอ สป่า ชะอำ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

<p>องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>4.4 สุขภาพอนามัยและ ท่องเที่ยว</p>	<p>- ทางโครงการได้ออกแบบอาคารโดยตั้งตำแหน่งสิ่ง ภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการให้กลมกลืนไปกับ สภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ด้านลบต่อทัศนียภาพของพื้นที่โครงการ และมีการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้พักอาศัย</p>	<p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันอุบัติเหตุให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายควรทำการแก้ไขทันที - ประสานงานกับสถาบันดับเพลิงอำเภอชะอำ เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิงไหม้ - ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แต่ละตัวไว้บริเวณมีอุปกรณ์ติดตั้งผู้อยู่อาศัยที่ อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที - ในห้องพักต้องติดป้ายอธิบายทางหนีไฟ ตำแหน่ง สัญญาณเตือนภัย - มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความ สวยงามต่อทั้งโครงการและสภาพโดยรอบโครงการ - มีมีต้นจะช่วยให้เกิดความร่มรื่นและลดความร้อน จากแสงแดดและลดความเร็วลมจากชายฝั่งทะเล</p>