



ที่ ทส 1009/ 3497

สำนักงานโยนาบาลและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

24 เมษายน 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม  
ของนายอนันต์ ยงค์สงวนชัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานโยนาบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/530  
ลงวันที่ 18 มกราคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนายอนันต์ ยงค์สงวนชัย  
ต้องมีดีอีปีบีบีต่อไปนี้ตามครดิต  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานโยนาบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง<sup>1</sup>  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนาย  
อนันต์ ยงค์สงวนชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19 บ้านอุดสาหกรรมนนนคร ซอยไทยานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง  
หลวง จังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ 87256 ขนาดพื้นที่ 5-0-92 ไร่ เป็นอาคารขนาด 6 ชั้น<sup>2</sup>  
จำนวน 9 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 483 ห้อง จัดทำรายงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักทางอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 วันที่  
4 มกราคม 2549 มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ “ได้ให้ความเห็นไว้ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมานายธนวัสร์ ยงค์ส่วนชัย ”ไดเสนอข้อมูลขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน แล้วฝ่ายเลขานุการฯ ”ได้ตรวจสอบรายละเอียดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมของนายธนวัสร์ ยงค์ส่วนชัย โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมของนายธนวัสร์ ยงค์ส่วนชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งนายธนวัสร์ ยงค์ส่วนชัย และสำเนาหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรุกล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนการพัฒนารัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 3497

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

24 เมษายน 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม  
ของนายอนันต์ ยงค์ส่วนชัย

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/530  
ลงวันที่ 18 มกราคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เรื่องไข่ที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนายอนันต์ ยงค์ส่วนชัย  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง<sup>1</sup>  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนาย  
อนันต์ ยงค์ส่วนชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19 บ้านคุตสาหกรรมวนนคร ซอยไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง  
หลวง จังหวัดปทุมธานี บันโคนดที่ดินเลขที่ 87256 ขนาดพื้นที่ 5-0-92 ไร่ เป็นอาคารขนาด 6 ชั้น<sup>2</sup>  
จำนวน 9 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 483 ห้อง จัดทำรายงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 วันที่  
4 มกราคม 2549 มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ

ตรวจสอบให้เป็นไปตามติ่อมตีคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานได้ ต่อมนายอนวัลย์ ยงค์ส่วนชัย ได้เสนอข้อมูลซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามติ่อมตีคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมของนายอนวัลย์ ยงค์ส่วนชัย โดยได้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมของนายอนวัลย์ ยงค์ส่วนชัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งนายอนวัลย์ ยงค์ส่วนชัย และสำเนาหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พฤกษา)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
น.บ. สูง  
ตัวอักษร  
ผู้ตรวจ  
ผู้ตรวจ  
ใบล. จ.ส.

**เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนายอนวัลลภ ยงค์สงวนชัย  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนายอนวัลลภ ยงค์สงวนชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอยไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บันโคนดที่ดินเลขที่ 87256 ขนาดพื้นที่ 5-0-92 ไร่ เป็นอาคารขนาด 6 ชั้น จำนวน 9 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 483 ห้อง จัดทำรายงานโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ของนายอนวัลลภ ยงค์สงวนชัย และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่าง เคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม ที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้วร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า..... 1 ..... ทั้งหมด..... 29 ..... หน้า  
ลงชื่อ..... พ.อ. บุญเรือง

รายงานผลการประเมินโครงการที่ดินและภูมิปัญญาที่ดินที่ได้รับการติดตามตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ของนายชุมวัฒ์ ยงค์ส่งวะชัย

รายงานการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม เบ็ดเตล็ดทางภาคภูมิ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภาคภูมิ 1.1 สภาพน้ำในระบบ	- เมื่อผู้มีอำนาจพัฒนา โครงการจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำในระบบ ก่อนใช้ประโยชน์ด้วยที่ดินที่เป็นที่ร่วนคุ่ม โดยการก่อสร้างหัวรือปะบักน้ำ โครงการ บางกอก ให้กิดผลกรรซบนในระดับที่ชื้อยามาก แต่ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงสภาพภูมิประชานาด ดูร่วมด้วยได - เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางการกันสึ่งสู่กันร้าวอ่อนที่อยู่ใกล้ลักษณะพบว่า อาคารนี้ความสูงไม่แตกต่างจากอาเรือน้ำมากนัก ดังนั้นคาดว่าผลผลกระทบต่อ สภาพภูมิประชานาดและสถานภาพน้ำที่กันร้อบในระดับที่ยอมรับได	- ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่แรกตั้งแต่การจัดการพื้นที่ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่วางไว้ โครงการ บางกอก ให้กิดผลกรรซบนในระดับที่ชื้อยามาก แต่ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงสภาพภูมิประชานาด ดูร่วมดวยได - เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางการกันสึ่งสู่กันร้าวอ่อนที่อยู่ใกล้ลักษณะพบว่า อาคารนี้ความสูงไม่แตกต่างจากอาเรือน้ำมากนัก ดังนั้นคาดว่าผลผลกระทบต่อ สภาพภูมิประชานาดและสถานภาพน้ำที่กันร้อบในระดับที่ยอมรับได	
1.2 ต้นไม้ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ	อนุรักษ์	- กิจกรรมก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดปัจมุขดังนี้ ซึ่งทำให้เกิดความ รุ่นราษฎร์อย่างหนาแน่นอย่างหนาโดยรอบอาคารและ ไม้รากเสื่อมร้าบต่ำดูดซึมผ่านดินดีกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เกิดขึ้นมากกว่า 357 ไมโครกรัมต่อคิวบิกเมตร (340+17) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายการทั่วไป เป็นจักษุร้านค้าและห้องโถงใน ปัจจุบันมีปริมาณสูง เพราะการตัดต้นของเดือนกันกรกฎันสั่งในช่วงไประบ้าน ประดิษฐ์กันบริเวณการร่วมตั้งกล่าวว่าปริมาณก้อนหินสูง ส่วนผลให้ น้ำรั่วไหลผ่านดินดูดซึมน้ำลงในดินและก่อให้เกิดการติดต่อ มาตรฐานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบต้องดำเนินการให้ดีมาก มาตรฐานก่อสร้างต้องมีการติดต่ออย่างดีก่อให้เกิดการติดต่อ	- ปลูกพืชพรรณต้านฝ้าฝนอย่างหนาโดยรอบอาคาร ตลอดความสูงของอาคาร โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้า โครงการ โครงการ ก่อตึก แหล่งจราจรในช่วงเวลาที่ฝนตก - ลดพืชพรรณที่ก่อรากลึก ลดระบบรากและรากน้ำฝนด้านหน้า โครงการก่อตึก 2 ศูนย์ คือ ใช้เกสรปืน - กำหนดให้รากบุหรี่หักที่ที่บ่อบัง奚สักห้องต่อวันต่อวัน ตามไปบีบ กุดบ่อบัง奚มีดีด - ควบคุมการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบต้องดำเนินการให้ดีมาก ในวันที่ 30 กิโลเมตรริชั่ว ไม่เกิน 29 ๗๙๗๘๗
2. น้ำ	อนุรักษ์ น้ำ	อนุรักษ์	อนุรักษ์

อนุรักษ์ น้ำ

อนุรักษ์

**รายงานการทดสอบพหลกรรดหินทรายและต่อมหินทรายตามมาตรฐานของประเทศไทย** สำหรับติดตามตรวจสอบและต่อรองมาตรฐานของหินทรายและหินทรายที่ได้รับการซื้อขายและใช้งาน

องค์ประกอบของหินทรายและต่อมหินทราย	ผลการทดสอบที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
■ <b>ผลิตภัณฑ์ทั่วไป</b>	ผลการทดสอบที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
■ <b>เสียง</b>	ผลการทดสอบที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
■ <b>ความต้านทานต่อสีฟันฟอก</b>	ผลการทดสอบที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ได้รับมา	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
1.3 สภาพทางชีววิทยา	- ไม่มีผลการทดสอบ ทดสอบแล้วคืนให้ไว	- ไม่มีผลการทดสอบ ทดสอบแล้วคืนให้ไว	- ไม่มีผลการทดสอบ ทดสอบแล้วคืนให้ไว

ผู้รับ  
นาย...  
ลงนาม

การวิเคราะห์ผลการทดสอบหินทรายและหินทรายที่ได้รับมาที่ได้รับการซื้อขายและใช้งาน

ก่อนซื้อ...ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อหินทรายและหินทรายที่ได้รับการซื้อขายและใช้งาน



# รายงานแสดงผลการใช้ชุมชนและศักยภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ของโครงการน้ำดื่มจากแหล่งน้ำดี๊ด๊า ณ แม่น้ำเจ้าพระยา

องค์กรของทางสังคมอัน มีคุณค่าต่อชาติ	ผลกระทบด้านสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม	มาตรการเพิ่มความรวดเร็ว
			ผลกระทบด้านสังคมที่ไม่ได้คาดไว้
<b>2. ทรัพยากรัฐธรรมนูญ</b> <b>2.1 ทรัพยากรัฐธรรมนูญ</b>	ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านสังคมที่สำคัญ	ผลกระทบด้านสังคมที่สำคัญ	มาตรการเพิ่มความรวดเร็ว
<b>2.2 ทรัพยากรัฐธรรมนูญ</b>	<b>2.3 ทรัพยากรัฐธรรมนูญ</b>		

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอนงค์ บุญมา 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ ดร. อรุณรัตน์ ใจดี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชนและผลกระทบด้านสังคม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น้ำดื่มจากแหล่งน้ำดี๊ด๊า แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี จำนวนหนึ่งหน้า 19 นิยามของน้ำดื่มจากแหล่งน้ำดี๊ด๊า แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แห่งชาติ

ရွှေခြေမြို့တော်သူများအပေါ် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန်

3.2 การคุณน้ำตามช่วงเวลา	<p>ผลกระทบต่อตัวเมืองเวลาต้องมีสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบที่สำคัญคือการกันน้ำตามช่วงเวลาต่างๆ ในระบบก่อตัวเร็วจะจะเกิดจากกระบวนการส่งน้ำสู่ดินปูกรังน้ำ และการเดินทางของน้ำไปถึงปากแม่น้ำที่ต้องการจะต้องใช้เวลาระหว่าง 30 นาทีโดยรวม</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันภัยแล้งให้เข้มงวดต่อเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคุ้มครองน้ำหนักภัยต้องต่อสู้ทางให้บรรเทาความพิเศษ</li> <li>- ให้คุณภาพดีความรับน้ำดีและควบคุมความรุ่งเรืองริมแม่น้ำที่ต้องการจะต้องมีความต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>มาตรการตัดตันตัวเร่งด่วน ผลักดันต่อเมือง</p>
3.3 การใช้น้ำ	<p>ผลกระทบต่อตัวเมืองเวลาต้องมีสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบที่สำคัญคือการกันน้ำตามช่วงเวลาต่างๆ ในตัวน้ำของน้ำหวานคร 1 แหล่งชุมชนที่อยู่ในชั้นดินที่มีปริมาณน้ำคงเหลืออยู่ในระดับต่ำและต่ำมาก ตามตัวตื้น (V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.0005 ที่ ปี ในตัวน้ำของน้ำหวานคร 1 แหล่งชุมชนที่อยู่ในชั้นดินที่มีปริมาณน้ำคงเหลืออยู่ในระดับต่ำและต่ำมาก ตามตัวตื้น (V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.3775 และ 0.1793 ตามลำดับ) และต้นน้ำของน้ำหวานคร 2 ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามที่น้ำที่ต้องการจะรับประทานน้ำกันจริงที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามที่น้ำที่ต้องการจะรับประทานน้ำเพื่อสอดคล้องกับเวลาต้องบีบบับ</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันภัยแล้งให้เข้มงวดต่อเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้หาน้ำที่ให้คุณภาพดีและติดป้ายบอกต่อตัวน้ำที่ต้องการ</li> </ul>	<p>มาตรการตัดตันตัวเร่งด่วน ผลักดันต่อเมือง</p>
3.4 การใช้ไฟฟ้า	<p>ผลกระทบต่อตัวเมืองเวลาต้องมีสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบที่สำคัญคือการกันน้ำตามช่วงเวลาต่างๆ ในตัวน้ำของน้ำหวานคร 1 แหล่งชุมชนที่อยู่ในชั้นดินที่มีปริมาณน้ำคงเหลืออยู่ในระดับต่ำและต่ำมาก ตามตัวตื้น (V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.0005 ที่ ปี ในตัวน้ำของน้ำหวานคร 1 แหล่งชุมชนที่อยู่ในชั้นดินที่มีปริมาณน้ำคงเหลืออยู่ในระดับต่ำและต่ำมาก ตามตัวตื้น (V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.3775 และ 0.1793 ตามลำดับ) และต้นน้ำของน้ำหวานคร 2 ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามที่น้ำที่ต้องการจะรับประทานน้ำเพื่อสอดคล้องกับเวลาต้องบีบบับ</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันภัยแล้งให้เข้มงวดต่อเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้หาน้ำที่ให้คุณภาพดีและติดป้ายบอกต่อตัวน้ำที่ต้องการ</li> </ul>	<p>มาตรการตัดตันตัวเร่งด่วน ผลักดันต่อเมือง</p>







**รายงานผลการตรวจติดตามการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและของอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพด้อยลง**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่สำคัญ	มาตรฐานสำรองภัยและภัยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน	มาตรฐานตามควรจะต้อง
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	- ไม่มีผลการทดสอบคุณภาพที่อยู่ที่บ้านประจำตัวอยู่แล้ว - เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างและในรัศมี 1 กิโลเมตรอาจพื้นที่ๆ ครุภาระไม่แหล่งที่มาภูมิปัญญาที่ระดับมาตรฐาน และ โบราณคดี มีเพียงวัสดุทางพุทธศาสนาและสถาปัตยกรรม แต่ไม่พบหลักฐานและพิพิธภัณฑ์ที่สามารถประเมินพร้อมกันได้ - ซึ่งอยู่ห่างไกล 25 กิโลเมตร ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ	-	มาตรฐานสำรองภัยและภัยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
4.4 ศูนย์รักษาพยาบาลที่เข้า	ในช่วงการก่อสร้าง โครงสร้างอาจมีผลกระทบต่อสุนทรียภาพด้วย ชุมชนไม่ได้เป็นที่นิยมในการดำเนินการของโครงสร้างให้มีรากที่มีความถูกประมวล 2 เมตรล้อมรอบ แต่ที่ปรึกษาได้วางมาตรการให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใช้จุดต่อจุดต่อจุด จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงสร้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นมากที่ยอมรับได้	- จัดให้มีพื้นที่รักษาพยาบาลที่สูงกว่าในรากระดับสูง ไว้เป็นที่ดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับริเวณที่ก่อสร้างอยู่ชั้นบน - จัดวางผังรองรับขนาดของที่ดินที่เหมาะสมไม่ให้เกิดกีดกันที่ดินดูดขาดและควบคุมการทิ้งขยะ ไม่ให้ขยายผลอย่างไรก็ได้	มาตรฐานตามควรจะต้อง

หน้า... ๑๐ ... พ.ง.หน.ด....๒๙... หน้า  
ผู้ดูแล อุบลฯ ๘๗๖๑๔๗๑  
๕๙๓๔







**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้าน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3. ภัยคุกคามโซ่อุปทานภายนอก 3.1 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	<p>- พื้นที่โครงการตัดลงอยู่ในพื้นที่มีความอุดตันทางระบบน้ำน้ำคราที่ได้มีการจัดแบ่งที่ดินเป็นขนาดต่างๆ ซึ่งบริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย โดยมีริมแม่น้ำน่าน จ.เชียงใหม่ น่านคร ที่ก่อ (มหาชน) ได้จัดรับรองอนุรักษ์ตามคุณภาพรวมที่ดินด้วยการรักษาพืชพรรณและขยายบริเวณที่ดินโครงการ ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดินที่มีสภาพพืชพรรณที่พังทลายเป็นขนาดใหญ่ที่สูงมาก ทำให้เกิดการรบกวนน้ำหนาคร ต้านการอัดตัว วางแผนการใช้ที่ดิน ไม่ริบเพื่อที่โครงการจะสามารถผังเมืองฯ ได้บดทำท่าร่างผังเมืองรวมชุมชน บริษัทบีทบีคลองหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตที่ทำการหันดให้เป็นที่ตั้งบึงสะพัดสาหัสหะร่มมิตะ กลั่นตินเน่ (ศรีว่าง) อย่างไรก็ตามร่างผังเมืองนี้จังต้องรออยู่ในระหว่างดำเนินการซึ่งได้ประชุมทั่วไปที่ ผู้ดูแลน้ำประทุมของโครงการซึ่งเป็นผู้มาที่พักอาศัย ไม่เข้าถึงกับการพัฒนาการใช้ที่ดินของพื้นที่โดยรวมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็นนี้ โครงการ ไม่ได้ตอบสนับ ไม่สามารถพัฒนาการใช้ที่ดินตามที่ได้กำหนดไว้ อย่างที่เคยร่วมทำให้เกิดความไม่สงบและการใช้ประโยชน์ที่ดินของบุคคลนั้นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ที่ดินก่อการโรงเรือนหรือค่าวางแผนจะท่วงเที่ยงจราจรสำหรับที่พักอาศัย ได้รับการติดตามและประเมินผลการใช้ที่ดิน คุณภาพของน้ำที่ดินภายในโครงการเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพื้นที่ดินนี้เป็นรายเดือน ให้มีพื้นที่ที่ดินกว้างขวางกว่า 1,795.6 ตารางเมตร คิดเป็นต้นทุนต่อผู้พักอาศัย 1 คน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>- จัดการริบผืนโซ่อุปทานโดยการรักษาพืชพรรณที่ดิน ให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้พักอาศัย ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ที่ดินกว้างขวางกว่า 1,795.6 ตารางเมตร คิดเป็นต้นทุนต่อผู้พักอาศัย 1 คน</p>	<p>- จัดการริบผืนโซ่อุปทานโดยการรักษาพืชพรรณที่ดิน ให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้พักอาศัย ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ที่ดินกว้างขวางกว่า 1,795.6 ตารางเมตร คิดเป็นต้นทุนต่อผู้พักอาศัย 1 คน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

หน้า.....14..... พ.ง.หน.ด.....29.....หน.  
๙๙๗๓  
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ระยะชั้นเรียนภาค  
การเรียนภาคฤดูร้อน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ระยะชั้นเรียนภาค  
การเรียนภาคฤดูหนาว ครั้งที่ 19 นิคุณอุตสาหกรรมนวัตกรรม ชั้นหัวอดีตห้องเรียน สำหรับนักเรียน จำนวน ๘๘ คน









**รายงานและสรุประชุมวิธีการวิเคราะห์ความต้องการและแผนแก้ไขผู้ดูแลครัวเรือนตามความต้องการของบ้านเรือนที่ดีที่สุด**

องค์ประกอบบางส่วนที่จัดทำ	ผู้ก่อร่างบ้านต้องแบ่งเวลาเป็น	มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องปฏิรูป	มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องปฏิรูป
๓.๙ ก้าวที่ ๓ กันและน้ำรั่วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการชำรุดทรุดโทรม	- ในระบบด้านน้ำทั้งหมดต้องดำเนินการตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้สามารถ应付ผู้หลักภูมิในโครงการได้อย่างปลอดภัย และรองรับภาระน้ำเสียที่คาดว่าจะมีภาระน้ำเสียมากกว่าในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดทำที่ดินและระบบดูดระบายน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว</li> <li>• ถังดับเพลิง ไฟฟ้าและเครื่องดูดควันไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 10 ลิตร ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 เมตร จำนวน ๒ ตัว</li> <li>• ระบบสั่นยุบขยายดูดซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วยทุ่ปกรและเจ้าหน้าที่ โฉนดและระบบเยื่องหดดูดซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วยทุ่ปกรและเจ้าหน้าที่ โฉนด</li> <li>• ป้ายบอกทางหนีไฟเมืองลักษณะแข็งพลาสติก มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรฯ แห่งประเทศไทย 10 ชั้น.</li> <li>• ระบบบันไดทางเดินบานได้ที่สามารถบันไดหันไปทางซ้ายขวาได้สะดวก ซึ่งมีบันไดเพียงชั้นเดียวที่ช่วยให้เดินทางสะดวกได้มากขึ้น ไม่ต้องเดินทางขึ้นบันไดอีกชั้น</li> <li>• ประตูห้องน้ำที่ติดตั้งอยู่ห้องน้ำที่ต้องการต้องมีห้องน้ำส่วนตัว ไม่ต้องเดินทางออกจากห้องน้ำไปที่ห้องน้ำสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดทำที่ดินและระบบดูดระบายน้ำเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียว ให้ดำเนินการต่อไปในวันถัดมา แต่ต้องดำเนินการต่อไปในวันถัดมาต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น</li> <li>- ต้องดำเนินการต่อไปในวันถัดมาต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น</li> <li>(๓ เดือนต่อครั้ง หรือตามที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันถัดมาต่อไป)</li> </ul>

ลงชื่อ.....  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ลงชื่อ.....


ระบุชื่อ.....



**รายงานและผลการรักษาตัวผู้ต้องหาตามมาตราการตัดตามธรรมเนียมที่สั่งไว้ก่อนและยกเว้นมาตราการตัดตามธรรมเนียมที่สั่งไว้ก่อน**


องค์ประกอบทางสัมภารต์ของเดือน	ผลการทดสอบต่อสั่นแอลกอฮอล์	มาตรฐานสำหรับตรวจสารเสียหายต้ม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
4.3 ประวัติอาชญากรรม ไม่ระบุค่าตัว ๗	- เนื่องจาก โครงการมีลักษณะเป็นมาตรการสำหรับพกพาห้าม การประมงกินจุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียง “บึง หนองประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญ” จึงไม่อาจให้เกิด ผลกระทบต่อประวัติศาสตร์และโบราณสถานเหล่านี้ได	- มาตรการป้องกันและปราบปรามที่สั่น	ผลการระบาดต่อสั่นแอลกอฮอล์ในมาตรฐานที่ร่วมประเมิน 1,795.6 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1.01 ตารางเมตร/ผู้คนอาศัย 1 คน และโครงการจัดให้เขียน พงส์สีเขียวบริเวณแหล่งจุดหมาย และโครงการจัดให้เขียนบนต้นกำนวน 151 ต้น กิตติปันพื้นที่ที่ร่วมประเมิน 940 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 52 ของ พื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยแบ่งเป็นต้นกำนวน 102 ต้น ต้นปีบานนานา 40 ต้น ต้นปีกุหลาบ 9 ต้น พันธุ์ท้าวเดือนจัน 1 ต้น ปีกุหลาบญี่วนล่อนอย ต้นพันธุ์ จอกครรภ์ริบลอนมหา�отกปีกุหลาบญี่วนล่อนและกล้วยกุหลาบญี่วน ปลูกรังษิวงเพื่อให้ร่วมงานเริ่มต้นของครอบครัวหลักของโครงการ โดยการจัด พื้นที่สีเขียวตั้งแต่ต้นจนแกะใบ (รูปที่ 3)
4.4 ศูนย์บริการต่อท่องเที่ยว	- เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัยและพื้นที่ การรับไม่ได้จดอยู่ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไป มาก่อทำลายประมงกินจุ่นของชาวบ้านที่มีความต้องที่ไม่ แตกต่างกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแต่เมืองกรุงหรือที่รีสอร์ฟท์ใน เตือนวัน ดังนั้น ในการดำเนินการโครงการจึงถูกจัดให้เกิด ผลกระทบด้านที่ดินเชิงพาณิชย์ที่ข้อมูลรับได้	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการโดยมีพื้นที่รวมประมาณ 1,795.6 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1.01 ตารางเมตร/ผู้คนอาศัย 1 คน และโครงการจัดให้เขียน พงส์สีเขียวบริเวณแหล่งจุดหมาย และโครงการจัดให้เขียนบนต้นกำนวน 151 ต้น กิตติปันพื้นที่ที่ร่วมประเมิน 940 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 52 ของ พื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยแบ่งเป็นต้นกำนวน 102 ต้น ต้นปีบานนานา 40 ต้น ต้นปีกุหลาบ 9 ต้น พันธุ์ท้าวเดือนจัน 1 ต้น ปีกุหลาบญี่วนล่อนอย ต้นพันธุ์ จอกครรภ์ริบลอนมหาботกปีกุหลาบญี่วนล่อนและกล้วยกุหลาบญี่วน ปลูกรังษิวงเพื่อให้ร่วมงานเริ่มต้นของครอบครัวหลักของโครงการ โดยการจัด พื้นที่สีเขียวตั้งแต่ต้นจนแกะใบ (รูปที่ 3)	- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ตลอดไป ให้บ้านตัดทำสาหรือปลูกใบไม้จง สภาพพื้นที่稼働พื้นที่สีเขียว ไปรับประโยชน์ด้านอื่น พร้อมทั้งน้ำดื่มน้ำแข็งเจ้าหน้าที่ คอมบูเดียและรับรู้ภารกิจที่สืบทอดกันทั้งหมดภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ สวยงามอยู่เสมอ

หน้า ๒๑ ๓๗๘๙๔๖ ๒๙.๐๘.๒๕๖๑  
ลงชื่อ..... อ. บ. ค. ๔๙๔๖



การวิเคราะห์ผลกระบวนการลิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย ไทยนานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายธนวัฒน์ ยงค์ส่วนชัย

รูปที่ 1 ผังถังเขปะยะก่อสร้างโครงการ




การวิเคราะห์ผลกระแทบลิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย ๗ ไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายชนวัลลส์ ยงค์ส่วนชัย

รูปที่ 2 ผังการระบายน้ำทิ้งและชุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

หน้า 23 ทั้งหมด 29 หน้า  
๑๙๗๕ ๘๙๗๕

แบบร่างสถาปัตย์ หน้า 12/00 ประจำวันที่ 12.09.2562



สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ผนังทึบห้องครัว		ผนังห้องน้ำ		ผนังห้องน้ำห้องน้ำ
	ประตูเดินปีบ		ทางเดินออก/in		ทางเดินเข้า/out
	สวนสับเปลี่ยน		ร่องน้ำ		
	ลานจอดรถ		บ้านเดี่ยว		


## ผังภูมิสถาปัตย์

มาตราส่วน 1 : 200

PROJECT NO.		
PROJECT NAME		
อาคาร ศ.ส.อ. ๖		
PROJECT OWNER	บริษัท ยศร่วมปั้น จำกัด รับเหมาด้านสถาปัตย์	
PROJECT DIRECTOR		
ARCHITECTS	นาย ภูมิลัมพราวน ลลก. 1838 <del>สถาปัตย์ ชัยรัตน์</del>	
INTERIOR DESIGNERS	945	
STRUCTURAL ENGINEERS	นาย ฤทธิ์ พล ๖๕๕๐	
ELECTRICAL ENGINEERS		
MECHANICAL ENGINEERS		
SANITARY ENGINEERS		
All drawings are for the property of Project Director. It is illegal and can not be used without their permission.		
REVISION	NO.	DATE
DRAWING TITLE	ผังภูมิสถาปัตย์	
APPROVED :		
CHECKED :		
DRAWN:	วิจิรา	ภาพรวมทั้งหมด
DATE	SCALE	
DRAWING NO.	TOTAL	
05	20	



การวิเคราะห์ผลกระทำสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จอยไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายชนวัลลส์ ยงค์สงวนชัย

รูปที่ 3 ผังภูมิสถาปัตย์และการจราจรภายในโครงการ




การวิเคราะห์ผลกระแทบทลึงแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนคร ชลบุรี ไทย สำหรับบุคลากรหนี้สิน  
จำกัดของหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายชนวนวัสดุ ยงค์ส่วนชัย

รูปที่ 4 ผังแสดงจุดที่ตั้งถังขยะและห้องพักขยะมูลฝอยรวม



การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนคร ชอยไทรานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายชนวัลลส์ ยงค์สูงวนชัย

รูปที่ 5 รายละเอียดของห้องพักขยะมูลฝอยรวม



สัญลักษณ์	ความหมาย
	ห้องน้ำ SLOPE 1 : 200
	บ่อทึบ
	บ่อทึบตื้น
	ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
	เส้นก่อสร้าง

ผังบริเวณ ระบบระบายน้ำ

มาตราภาพ 1 : 200

PROJECT NO.	PROJECT NAME	
อาคาร ศิริสุข 6		
PROJECT OWNER	คุณ ยงค์ นภัทร์วงศ์ คุณ สมบูรณ์ ใจดีพิพากษ์	
PROJECT DIRECTOR		
ARCHITECTS	นาย กานต์ นิลวนิจ สถาป. 1838	
INTERIOR DESIGNERS		
STRUCTURAL ENGINEERS	นาย ใจดี พิพากษ์ สถาป. 6550	
ELECTRICAL ENGINEERS		
MECHANICAL ENGINEERS		
SANITARY ENGINEERS		
ดูรายละเอียดในหน้าที่ ๓ และ ๔ ของแบบฟอร์มนี้เพื่อขออนุญาต ให้ใช้งาน		
REVISION		
NO.	DATE	BY



DRAWING TITLE  
ผังการระบายน้ำ

APPROVED :  
CHECKED :  
DRAWN: ปี๒๕๖๗ กานต์ นิลวนิจ  
DATE :  
SCALE :  
DRAWING NO. TOTAL  
06(2) 20

การวิเคราะห์ผลกระทำสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชลบุรี ไทยชนานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายธนวัฒ์ ยงค์สุวนชัย

รูปที่ 6 ผังการระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ

หน้า... 27 หน้า... 29 หน้า... 28




จุดรวมพลเมืองกิจกรรมใหม่

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชอยไทยธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนายธนวัฒน์ ยงค์สงวนชัย

รูปที่ 7 ผังแสดงจุดรวมพลเมืองกิจกรรมใหม่

## หมู่บ้านนวนครเดค ไซด์



ซอยไทยธานี

ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

### สัญลักษณ์

- รถดับเพลิง
- พื้นที่โครงการ
- จุดรวมพล 1
- จุดรวมพล 2

รูปที่ 8 จุดที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้บริเวณใกล้เคียงโครงการ

หน้า.....๒๙ ทึ่งหนด.....๒๙ หน้า  
คงซื่อ..... บุน ลั่ง ผู้รับรอง