



ที่ ทส 1009/ 6002

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

เรียน กรรมการบริหาร บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่ บท-003/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ
ดำเนินอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม และโครงการดำเนินพลังงาน

ตามหนังสือที่ อ้างถึง บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลี
คาร์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ชีคوث จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ความละเอียดเจ้มแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยาย
กำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานฉบับ¹
สมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป
ดำเนินการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไป
ตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสืบแจ้งบริษัท ซีกอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชินิทร์ ทองธรรมชาติ

(นายชินิทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6797

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 6002

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

เรียน กรรมการบริหาร บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด



อ้างถึง หนังสือบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่ บท-003/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

ต่อไปนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินการตามที่ได้เสนอในรายงานดังนี้

1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ชีคอก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา ความละเอียดเจ้มแฉะนี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลด



ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บิรชัท ไนเออร์ไทย จำกัด ต้องมีคดีอุปถัتن์คดีอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้บิรชัทฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรืออุณห์บันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ให้สำนักงานภาษีใน ๑ เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับการรายงานผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสืบแจ้งบิรชัท ซีคอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ พ่องธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ บัญชีบิรชัทฯ
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนด้านยกระดับคุณภาพชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๗

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๖๑๖

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ไฟล์/คิส

| ชนิด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มาและการขนส่งวัตถุดิน | | | | |
|---|-------------------|------------------|---|---|
| ชนิดวัตถุดิน/ เคมีกันเชื้อ | หน่วย | ปริมาณ การใช้ | แหล่งที่มา | การขนส่งและการเก็บสำรอง |
| 1. Associated Gas | ล้าน ลบ. ม./ปี | 560 | รับจากกลุ่มท่าบันหนองคูน-เอ ของ ปตท.สห. ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ | ขนส่งผ่านทางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จากกลุ่มหนองคูน-เอ มาเข้าพื้นที่โครงการ |
| 2. อากาศ | ตัน/ปี | 50,000 | รับอากาศธรรมชาติโดยรอบเข้าสู่ กระบวนการผลิตในโครงการเหลา โดยตรง | อากาศที่มาปะจักกานยนออกจะถูกดูดเข้าสู่ กระบวนการผลิตในโครงการเหลา Air Separation Unit (ASU) โดยตรง |
| 3. สารละลาย แอมโมเนียม | ลิตร/ปี | 400 | รับซื้อจากศูนย์ซัดจานเปา สารเคมี | บรรจุในถังขนาด 200 ลิตร และจัดเก็บไว้ภายใน อาคารเก็บสินค้าของโครงการ |
| 4. สารอุดขับ | ตัน/5 ปี | 11.7 | นำเข้าจากต่างประเทศ เป็น ประเทศ จีน | บรรจุใส่ถุงขนาด 25 กิโลกรัม บนสังcoach รถบรรทุก และจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บสินค้าของโครงการ |
| 5. Therminol 55 (Heat Transfer Media) | ลิตร/10 ปี | 3,000 | นำเข้าจากต่างประเทศโดยผ่าน บริษัทผู้เป็นศูนย์จานเปา | บรรจุในถังขนาด 200 ลิตร และขนถ่ายใส่ลง ท้องแท่นปั๊ม ขนาด 5 ลิตร. จำนวน 1 ตัน ตั้งอยู่ ในปั๊มคอนกรีตสูง 3 เมตร |

7

| กระบวนการผลิตในโครงการเหลว |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> เป็นกระบวนการผลิตในโครงการเหลวด้วยระบบ Air Separation Unit (ASU) โดยการดูดอากาศเข้าสู่ตัวกรองอากาศ แล้วจึงกำจัดความชื้นและก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ก่อนทำการเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิลงทีละ ระดับ เพื่อให้ได้ในโครงการเหลวบริสุทธิ์ |

8



ที่ ทส 1009/ 6001

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้างตึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2252
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่ บก-003/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่ข้างตึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต โพลีкар์บอเนต
ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน โดยกำหนดให้
บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในการนี้ บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดัง
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549

ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ารับอนุมัติของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดดำเนินมาตรการดังกล่าวกำหนด ในใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ 0%) ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกรณี สำนักงานฯ ได้ดำเนินหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ จังหวัดระยอง เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6797
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 6001

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2252
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่ นท-003/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนต
ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน โดยกำหนดให้
บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในการนี้ บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดัง
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549

ชี้แจงคณะกรรมการผู้ช่วยฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ารับอนุญาตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดดำเนินมาตรการดังกล่าวกำหนดในใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ 0%) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกรณี สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแจ้งเบี้ยเงินเดือนโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดรอง เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการด้วยเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาการของรัฐบาลชุดเดิมสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6797

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Bayer MaterialScience



Bayer Thai Co., Ltd.
MAP TA PHUT PLANT
4-4/1 I-8 Road
Map Ta Phut Industrial Estate
Muang, Rayong 21150, Thailand

ที่ บพ-003/2549

10 มีนาคม 2549

| |
|----------------------------------|
| สำนักงานนโยบายและแผน |
| กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| รับที่ 3153 วันที่ 3 เม.ย. 2549 |
| เวลา 8:00 ผู้รับ [Signature] |

เรื่อง ขอเสนอรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

เรียน เดชะธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง เลขรับรายงานที่ 11726 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการ
ขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 จำนวน 18 เล่ม

ตามที่ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการ
ผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุดสาಹกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 แล้ว มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงานฯ โดยขอให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ขัดฟ้องรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรียนแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

สํานักงานนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

BAYER THAI CO., LTD.
ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายสุข พัฒโน)

Division Head, Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ)

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

| |
|--------------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ 59 วันที่ 13 เม.ย. 2549 |
| เวลา 14:30 ผู้รับ [Signature] |

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิต

โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ที่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ต้องยื่นถือปฏิบัติ

)

)

๑๗๔

ဣပေမူရှိနေဂြာမ်း၏ ဖော်စောင့်ဆည်သွမ်းတော်ကြော်၊ မြေပို့ဆောင်ရွက်မှုများ၊ မြေပို့ဆောင်ရွက်မှုများ၊

ເສດຖະກິດ

| ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม | มาตรการรับรองทันตีสิ่งแวดล้อม/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <p>1. มาตรการทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำดื่มน้ำที่สามารถใช้เพื่อการดื่มทุกครั้งที่ไม่จำเป็น โครงการฯ ยังคงรักษาต้นแบบการดูแลด้วยการผลิตไฟฟ้า รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับอนุมัติจากส่วนราชการ สำหรับการรับน้ำที่ได้รับอนุมัติ 2 ต่ออยู่ที่น้ำคุณภาพดี สามารถดูแลรักษาความสะอาด สวยงาม จัดหัวดรรชน์ ลงบันทึกน้ำทันทีที่ได้รับน้ำเพื่อประเมินค่าความแร่เมื่อวันที่ 25/9 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศึกษา จำกัด - เมื่อผลการติดตามตรวจสอบ “ได้เดินทางให้เห็นถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม บริษัท “ไม่อยู่” ไทย จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเริ่ง และต้องปรับตัวตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบที่ทางผู้รับน้ำ ได้รับ แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำที่ต้องมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ - ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนภาพพื้นที่ เวลาเดือน บริษัท “ไม่อยู่” ไทย จำกัด ต้องแจ้งให้ผู้ใช้หัวดรรชน์ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและดำเนินงาน นโยบาย แผนพัฒนาทรัพยากรรัฐและตั้งเวลาเดือน ทวบาน โดยเริ่ง เพื่อดำเนินงานฯ จะได้หักความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่อไป - บริษัท “ไม่อยู่” ไทย จำกัด ต้องเดินสำรวจงานพัฒนาภาระรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำดื่มน้ำที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการรับน้ำ ที่ได้รับอนุมัติ 2 ต่ออยู่ที่น้ำคุณภาพดี สามารถดูแลรักษาความสะอาด สวยงาม จัดหัวดรรชน์ แห่งน้ำที่ได้รับอนุมัติ 2 ต่ออยู่ที่น้ำคุณภาพดี สามารถดูแลรักษาความสะอาด สวยงาม จัดหัวดรรชน์ แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำที่ต้องมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาความต้องการของผู้ใช้ | <p>บริษัท ศึกษา จำกัด</p> <p>บริษัท “ไม่อยู่” ไทย จำกัด</p> <p>บริษัท “ไม่อยู่” ไทย จำกัด</p> | <p>- ตลอดทั้ง ดำเนินการ</p> | <p>- ตลอดทั้ง ดำเนินการ</p> | <p>BTC</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลการประเมินของอันดับผลกระทบ | มาตรฐานของอันดับผลกระทบ | มาตรฐานของอันดับผลกระทบ | สถานะสำหรับการดำเนินการ | ระบบเวลา/ความต้องการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| - กรณีที่ผลการตรวจสอบภาพอากาศในบูรณาการแสดงค่ากิ่งม้าครัวสูงคุณภาพอากาศในบูรณาการ บริษัท ไบเมอร์ ทรัพย์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงลดอัตราการระเหยของน้ำหรือลดอุณหภูมิทางอากาศ ลงทันที | - เมื่อโครงการดำเนินการติดระบบไฟฟ้าและระบบแม่ความคงตัว (steady state) หรือดำเนินการผิดติด เดือนความถูกต้องครั้งต่อไปจะได้ทราบว่าอัตราการระเหยของสารเคมีทางอากาศจะดีขึ้นเมื่อกำหนดห้าว่า ที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท ไบเมอร์ จำกัด ต้องยังคงดำเนินการตามค่าที่กำหนด | - | - | - | - |
| 2. ฤทธิภาพทางอากาศ การระบายอากาศเสีย จากหน่วยผลิตและหน่วย สาธารณูปโภคต่างๆ ของผู้ บรรยายกาศ | AL (บรรจุหนัก CO-HYCOI และ HYCO2) 1) หัวเผาที่ใช้ในหนึ่งชั่วโมง โภชนาชาก็จะลดลง Low NO _x Burner และนำมันเข้าสู่เพลิงที่ใช้กานหน้อ ไอน้ำ ต้องมีปริมาณกําหนดต้น ไม่มากกว่า 2% | AL (บรรจุหนัก CO-HYCOI และ HYCO2) 1) หัวเผาที่ใช้ในหนึ่งชั่วโมง โภชนาชาก็จะลดลง Low NO _x Burner และนำมันเข้าสู่เพลิงที่ใช้กานหน้อ ไอน้ำ ต้องมีปริมาณกําหนดต้น ไม่มากกว่า 2% | หน่วยไอน้ำ (Steam Plant) | ติดตั้งช่วงดำเนิน การผิดติด | AL |
| | 2) ผู้ควบคุมหน้าห้อง ไอน้ำ จะต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ต้องมีโปรแกรม การตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อให้แน่ใจว่าจะควบคุมการระบายสารเคมีทางอากาศ ให้เข้มข้นแก่นๆ ที่กำหนดได้ โดยมีค่าความเสี่ยงเป็น ต่ำที่สุด | | | | |
| | PM < 200 ไมโครกรัมต่อลิตร NO _x < 230 ส่วนในล้านส่วน SO ₂ < 1,000 ส่วนในล้านส่วน CO < 80 ไมโครกรัมต่อลิตร | PM < 200 ไมโครกรัมต่อลิตร NO _x < 230 ส่วนในล้านส่วน SO ₂ < 1,000 ส่วนในล้านส่วน CO < 80 ไมโครกรัมต่อลิตร | 0.787 กิโลกรัมต่อวินาที) (1.703 กิโลกรัมต่อวินาที) (10.297 กิโลกรัมต่อวินาที) (0.315 กิโลกรัมต่อวินาที) | โรงงานเหล็ก CO | ติดตั้งช่วงดำเนิน การผิดติด |
| | 3) ระบบ Desulfurizer ทำหน้าที่กำจัด H ₂ S ออกจาก NGL させ H ₂ S จะถูกดูดซึ�บ (Absorber) ประเทก Transition Metal Oxide เพื่อใช้งานหลังกระบวนการตัดออกอากาศโดยเด็กตันระบบกวน | 3) ระบบ Desulfurizer ทำหน้าที่กำจัด H ₂ S ออกจาก NGL させ H ₂ S จะถูกดูดซึ�บ (Absorber) ประเทก Transition Metal Oxide เพื่อใช้งานหลังกระบวนการตัดออกอากาศโดยเด็กตันระบบกวน | | | AL |
| | 4) การส่ง NGL น้ำมันบริการพัฒนาที่โครงสร้างส่งผ่านห้องล๊อกสำลีดง ถึงเก็บ NGL เป็นแบบ Fixed roof with nitrogen blanket มีระบบหน้ากากหยอดต้มมาใช้ใหม่ (vapor recovery) เพื่อป้องกันการระบาดของสาร ออกผ่านรั่วของอากาศ | 4) การส่ง NGL น้ำมันบริการพัฒนาที่โครงสร้างส่งผ่านห้องล๊อกสำลีดง ถึงเก็บ NGL เป็นแบบ Fixed roof with nitrogen blanket มีระบบหน้ากากหยอดต้มมาใช้ใหม่ (vapor recovery) เพื่อป้องกันการระบาดของสาร ออกผ่านรั่วของอากาศ | | | |
| โรงงาน PC | | | | | |
| | 1) นีรระบบที่กำจัดกําaziophotolysis (Phosgene Decomposition System) ซึ่งประกอบด้วยห้องกำจัด 2 ชุด ฉุลละ 2 ห้องแบบอนุกราม ภายในบรรจุตัวย่างกําaziomannet (Activated Carbon) กำจัดเชิงทางเคมีของกําaziophotolysis (Phosgene Generation) และห้องปฏิริชีการเคมี PC (PC Reaction) จะถูกตั้งขึ้นไปบำบัดที่อยู่ด้าน | โรงงาน PC | ติดตั้งช่วงดำเนิน การผิดติด | BTC | |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลร่วมกับผู้ร่วมด้วย | มาตรฐานป้องกัน/ลดผลกระทบ | มาตรฐานที่กันนิยมการ | ระยะเวลา/ความรี | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----|--|----|--|--|--|--|------------------------|
| 2. ภูมิภาคอาชีว (ต่อ) | <p>จุดหนึ่ง ซึ่งภายในห้องกำลังดับเพลิงสำหรับดับเพลิงน้ำที่อยู่ติดกับห้องที่มีอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักดำเนินการ ก่อสร้างและซ่อมสี ไปที่ห้องซึ่งไม่ได้ออกเท่านั้นเดิมที่เกิดขึ้นจะถูกดึง "ไปรบमิท" ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ก่อสร้างผ่านกระบวนการบำบัดแล้วเมื่อถึงเว้นประจอนดังนี้</p> <p>การดำเนินการปกติ ค่า Threshold (ก่อสร้างต่อ) CO 21.28 กรัมต่อวินาที 40.43 กรัมต่อวินาที CO₂ 16.39 กรัมต่อวินาที 31.14 กรัมต่อวินาที N₂ 37.58 กรัมต่อวินาที 71.41 กรัมต่อวินาที COCl₂ 0.000022 กรัมต่อวินาที 0.000042 กรัมต่อวินาที</p> <p>หมายเหตุ : Threshold (ก่อสร้างต่อ) หมายถึง ปริมาณสารเคมีที่ระบุนี้ห้ามออกในช่วงริบบิ้นงานผู้ติด (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 30 นาที ก่อสร้างผ่านการรับน้ำด้วย ชงถูด้วยกาว โดยผ่าน Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) ของบริษัท แคนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (LANXESS) ที่ติดตั้งในบ้านเรือน ABS/SAN และมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สฟลออรีโนเจน (Phosgene Gas Detector) ที่ก่อตั้งตั้งไป RTO สำหรับเตือนภัยชั้นนำ ก้านไฟฟ้าตัวร้อนตรวจสอบกําพร้าวพื้นที่ ความเข้มข้นของกําพร้าวมากกว่า 0.1 ppm ก่อสร้างผ่านการเผา RTO ชะลอน้ำยาออกโดยมีตัววนไปร复ก่อนดังนี้</p> <table> <tbody> <tr> <td>CO</td> <td>≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที)</td> </tr> <tr> <td>NO_x</td> <td>≤ 400 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (11.882 กรัมต่อวินาที)</td> </tr> <tr> <td>SO₂</td> <td>≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที)</td> </tr> <tr> <td>HCl</td> <td>≤ 5.0 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (0.149 กรัมต่อวินาที)</td> </tr> <tr> <td>PM</td> <td>≤ 200 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (5.941 กรัมต่อวินาที)</td> </tr> </tbody> </table> <p>กรณีที่ระบบกำจัดฟลออรีโนเจนทั้ง 2 ชุดพัฒนา บริษัทฯ จะทำการหยุดการผลิตชั่วขณะทั้งที่ กันนิยมที่ RTO ต้องซ่อม หรือ หยุดดำเนินการชั่วคราว จนระบบกันนิยมได้รื้อออกทั้ง บริษัทฯ ของระบบบำบัดฟลออรีโนเจน 2) มีระบบบำบัดกําพร้าวเดิม (Offgass Cleaning System) โดยซื้อมาจากผู้ผลิต After Cooler เพื่อเบรกตัวหัวระบายอุณหภูมิ MC&CB ซึ่งสามารถควบคุมเป็นชั้นเรียบ Solvent Recovery เพื่อนำกําลัง</p> | CO | ≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที) | NO _x | ≤ 400 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (11.882 กรัมต่อวินาที) | SO ₂ | ≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที) | HCl | ≤ 5.0 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (0.149 กรัมต่อวินาที) | PM | ≤ 200 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (5.941 กรัมต่อวินาที) | | | | นาย วิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ |
| CO | ≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที) | | | | | | | | | | | | | | |
| NO _x | ≤ 400 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (11.882 กรัมต่อวินาที) | | | | | | | | | | | | | | |
| SO ₂ | ≤ 250 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (7.426 กรัมต่อวินาที) | | | | | | | | | | | | | | |
| HCl | ≤ 5.0 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (0.149 กรัมต่อวินาที) | | | | | | | | | | | | | | |
| PM | ≤ 200 มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร (5.941 กรัมต่อวินาที) | | | | | | | | | | | | | | |

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บิทคอยน์ ไม่ขอรับ liability สำหรับการซื้อขาย

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาความต้องรับผิดชอบ |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | การดำเนินการปกติ ค่า Threshold (ค่ามาตรฐาน) MC <2 มก./ลบ.ม. (0.002 กรัมต่อวินาที) 20 มก./ลบ.ม. (0.017 กรัมต่อวินาที) CB <5 มก./ลบ.ม. (0.004 กรัมต่อวินาที) 20 มก./ลบ.ม. (0.017 กรัมต่อวินาที) PM <25 มก./ลบ.ม. (0.021 กรัมต่อวินาที) 35 มก./ลบ.ม. (0.029 กรัมต่อวินาที) | | |
| | หมายเหตุ : Threshold (ค่ามาตรฐาน) หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ระบบออกในช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 30 นาที สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำจากหัวไฟ (Die head ventilated air) ของโรงงาน PC2 จะถูกตั้งไว้ บำบัดด้วย Electrostatic precipitator (ESP) แบบ 3 stages สำหรับนำบัดได้ระบบออกตัวเรียบร้าเต ทางเดื่องระบบที่มีความถูง 22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.46 เมตร น้ำด้านประจุออก ทำการดำเนินการปกติ ค่า Threshold (ค่ามาตรฐาน) MC <2 มก./ลบ.ม. (0.026 กรัมต่อวินาที) 20 มก./ลบ.ม. (0.256 กรัมต่อวินาที) CB <5 มก./ลบ.ม. (0.064 กรัมต่อวินาที) 20 มก./ลบ.ม. (0.256 กรัมต่อวินาที) | | |
| | หมายเหตุ : Threshold (ค่ามาตรฐาน) หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ระบบออกในช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 30 นาที หาก MC และ CB ที่ระบบออกอากาศกล้องของ Scrubbing tower และ ESP มากกว่าค่า Threshold จะหยุดการผลิตทันทีหน่วย Preconcentration เพื่อตัดรากอนแมลง飞虫 | | |
| 5) | การดำเนินการตามมาตรฐานของหัวไฟ (die plate) ในหน่วยพื้นที่ห้องเผาตัดท้ายและการทำเม็ด (Granulation) จะทำเป็นระบบฯ โดยการเผา PC ที่อยู่บนแผ่นโลหะในตanks ขนาด DINAMEC Fluid Cleaning System ซึ่งมีทรัพย์สัมภาระ Silica sand บรรจุอยู่ ตั้งแต่ตากลังก์ที่ปั้นคราบกังหันหรือตะกั่วทำให้ เป็นอัตรากระบวนการ Oxidation & Decomposition ในทราบชีวิตร่องรอยของหัวไฟเป็น Fluid bed ที่ อุณหภูมิสูง 380-480 องศาเซลเซียส ไอน้ำติดขั้นจะถูกเผา ใหม่ในชั้น Post combustion ถือว่า ส่วนควบคุมนั้นที่เกิดจากการเผา "หัวน้ำ" นั้นจะถูกตัด去ไฟ ไฟuid ของ เตาเผาระบบ DINAMEC มีการใช้แก๊ส ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยที่เกิดจากการเผา "หัวน้ำ" ของหัวไฟ ไฟถูกกำเนิด ใช้กุญแจของหัวไฟ | | |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลการทบทวนดังนี้ | มาตรฐานกําชื่องั้น/อุดมคุณภาพ | มาตรฐานกําชื่องั้น/อุดมคุณภาพ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความต้องรับผิดชอบ |
|----------------------|--|--|---|----------------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | <p>มีส่วนผสมศูนย์คลาส 0.74 เมตร และมีความสูง 14.5 เมตร โดยมีองค์ประกอบดังนี้</p> <p>การดำเนินการปกติ</p> <p>ค่า Threshold (ค่ามาตรฐานที่)</p> <p>CO <110 มก./ลบ.ม. (0.458 กรัมต่อวินาที) 500 มก./ลบ.ม. (2.038 กรัมต่อวินาที)</p> <p>NO_x <110 มก./ลบ.ม. (0.458 กรัมต่อวินาที) 470 มก./ลบ.ม. (1.958 กรัมต่อวินาที)</p> <p>HCl <30 มก./ลบ.ม. (0.125 กรัมต่อวินาที) 50 มก./ลบ.ม. (0.208 กรัมต่อวินาที)</p> <p>PM <30 นาโนกรัม/ลบ.ม. (0.125 กรัมต่อวินาที) 50 นาโนกรัม/ลบ.ม. (0.208 กรัมต่อวินาที)</p> | | | |
| | <p>หมายเหตุ : Threshold (ค่ามาตรฐานที่) หมายถึง ประมาณการรวมพิษที่จะมาออกในช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสถาบันฯ ไม่เกิน 30 นาที</p> <p>6) ในครั้งที่ทำการร่อน ที่หัวน้ำพัฒนาความเพิ่มน้ำหนักดักท้ายและทำการทำแม่ PC (PC Final Concentration and Granulation) มีการใช้การซัลฟอนฟาร์บิฟิล์มซึ่งเพลิงไหม้ความร้อนกับตัวถุงน้ำความร้อน สำหรับที่เกิดจากภาระไฟฟ้าของเครื่องจักรจะมีภาระมากของไฟฟ้าที่มีต่อผู้เชื้อเพลิงสูงมากถึง 0.4 เมตร และมีความสูง 35 เมตร โดยมีองค์ประกอบดังนี้</p> | <p>การดำเนินการปกติ</p> <p>ค่า Threshold (ค่ามาตรฐานที่)</p> <p>CO <350 มก./ลบ.ม. (0.564 กรัมต่อวินาที) 905 มก./ลบ.ม. (1.458 กรัมต่อวินาที)</p> <p>NO_x <350 มก./ลบ.ม. (0.564 กรัมต่อวินาที) 424 มก./ลบ.ม. (0.682 กรัมต่อวินาที)</p> | <p>หน่วยพื้นที่</p> <p>แหล่งข้อมูลดักท้าย</p> <p>และการทำแม่ PC</p> | <p>ตลอดช่วงดำเนิน</p> <p>BTC</p> |
| | <p>หมายเหตุ : Threshold (ค่ามาตรฐานที่) หมายถึง ประมาณการรวมพิษที่จะมาออกในช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสถาบันฯ ไม่เกิน 30 นาที</p> <p>7) ภาระเตียงร่างกายของคนงานก่อนติดตั้ง IBK อาจมีผู้ช่วยถังไปบำบัดที่ Scrubbing tower ภาระที่ผ่านการนำเข้าด้วยระบบบำบัดด้วยไนโตรเจนที่มีอัตราการก่อต้านทางเคมีอย่างต่อเนื่องที่สูงมากถึง 0.20 เมตร และมีความสูง 25 เมตร มีต้นประ�始ตั้งแต่</p> | | <p>โรงงาน PC2</p> <p>แหล่ง PC3</p> | <p>ตลอดช่วงดำเนิน</p> <p>BTC</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| แหล่งรบกวนสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|----------------------------------|---|
| 2. ภูมิภาคอาหาศ (ต่อ) | การดำเนินการปกติ ค่า Threshold (ค่าตั้งสุด) PM <50 มก./ลบ.ม. 350 มก./ลบ.ม. | | | |
| | หมายเหตุ : Threshold (ค่าตั้งสุด) หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ระบายนอกในช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start-up) ซึ่งเป็นช่วงเวลาต้นๆ ไม่เกิน 30 นาที | | | LANXESS |
| 8) ไนโตรเจนที่ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงาน PC ดับ ก๊าซที่อยู่ในระบบ Offgas Cleaning และ Phosgene Decomposition จะถูกพัดลมดูดไปเข้าที่ RTO ของโรงงาน ABS/SAN (LANXESS) ตามปกติ เด็กษาไฟฟ้าที่ใช้ในงาน ABS/SAN ดับ ระบบไฟฟ้าถูกสิ้นเชิงสามารถดักฟี้ไฟฟ้าให้กับ RTO ภายใน 30 วินาที เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ ไปตามปกติ | RTO ของโรงงาน ABS/SAN | การผลิต | การผลิต | ตลาดช่วงดำเนิน BTC |
| 9) น้ำมันตระการตาและห้ามดูดกลืนที่ก็จะ Solvent ในช่วงที่มีการซื้อขาย จัดการ flush ที่จะเตะอุปกรณ์ที่ดูดทิ้งใน โถเก็บ ไปยัง vessel ของระบบพิเศษช่อง เช่น ไบแอร์ระบบ Solvent recovery ก่อนที่จะทำการซื้อขายร่าง | โรงงาน PC | การผลิต | การผลิต | ตลาดช่วงดำเนิน BTC |
| (1) จัดทำข้อมูลการระบุแหล่งการอิ述ที่รั่วไหลอย่าง (VOC _s) ที่มาจากการ Point Source และ Fugitive Source จากแหล่งต่างๆ ให้ครบถ้วนตามแนวทางของ US.EPA ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังปีดำเนินการ | โรงงาน PC | การผลิต | การผลิต | ภายในระบบกรดา 1 ปี ผู้ดูแลโครงการ ขยายกำลังจ้าง ผลิตฯ ได้ดำเนิน การผลิตแล้ว |
| (2) ทำการเฝ้าระวังการรั่วไหลของ VOC _s ดังนี้ มาตรการเฝ้าระวังสารอิ述ที่รั่วไหลอย่าง (VOC _s) จากแหล่งรั่วไหล <ol style="list-style-type: none">- ถังเก็บน้ำติดตูบ แหล่งตาระดับมาตรฐานพิเศษที่ ประกอบด้วย ถังเก็บสารคลอร์โรเบนซิน เมธิลีนคลอไรด์ รวมถึงตัวอ่างดูดซับดูบิน แหล่งต้นสารตาระดับพิเศษ เช่นถังเก็บทุกถังจะมีระบบควบคุมความต้านทานของตัวอ่างโดยใช้ในโถเก็บ หาถังมีความดันสูงขึ้นระบบจะต้องรับน้ำในโถรีเซนต์ในไปยังระบบ Off gas cleaning- กำหนดแผนการบำบัดรักษาเชิงป้องกันเดือนกุมภาพันธ์ เช่น การตรวจสอบทุกปี | โรงงาน PC | การผลิต | ตลาดช่วงดำเนิน BTC โครงการ | |

ຕາງລາວມໍາ 1 (ຕົວ)

| ผลการทวนติํบัณฑิตวัสดุ | มาตรฐานที่ต้องกัน/ลดผลกระทบ | มาตรการทวนติํบัณฑิตวัสดุ |
|--|---|--|
| 2. ถุงพลาสติกและล้อดูด | ถุงฯ 6 เดือน การตรวจสอบของช่องต่อร่วมกับ Seal ทุก 5 ปี และการตรวจสอบภายใน เช่น ทดสอบความดันในถุง 10 หรือ 15 ปี (ถุงอยู่ภายนอกใช้งานของถัง) - ไอล์ฟเบจจากหัว “ไดบูล” PC 1 จะถูกตั้ง “ไปร์บัค” ที่ Scrubbing Tower ตัวนั้น ไอล์ฟเบจที่เกิดจากหัว “ไดบูล” PC2 จะถูกตั้ง “ไปร์บัค” ที่ Electrostatic Precipitator (ESP) ก่อนระบบท่อบรรยักษ์ | สถานที่ดำเนินการ รับประทานทุกวันที่ ผู้รับผิดชอบ |
| หุ่นยนต์ Compounded Plastic | หุกฯ 6 เดือน การตรวจสอบของช่องต่อร่วมกับ Seal ทุก 5 ปี และการตรวจสอบภายใน เช่น ทดสอบความดันในถุง 10 หรือ 15 ปี (ถุงอยู่ภายนอกใช้งานของถัง) - ไอล์ฟเบจจากหัว “ไดบูล” PC 1 จะถูกตั้ง “ไปร์บัค” ที่ Scrubbing Tower ตัวนั้น ไอล์ฟเบจที่เกิดจากหัว “ไดบูล” PC2 จะถูกตั้ง “ไปร์บัค” ที่ Electrostatic Precipitator (ESP) ก่อนระบบท่อบรรยักษ์ | สถานที่ดำเนินการ รับประทานทุกวันที่ ผู้รับผิดชอบ |
| 1) ที่หนาแน่น PC/ABS และ PC Compound โดยใช้ Extruder มีระบบบำบัดด้วย Smog-Hog APC 22-3 สำนวน 2 ชุด ที่บีเวล Extruder Line 1,2,3 และ 4 โดยใช้ที่กีดบีเวล Die ของ Extruder อะกูดูด โดย Fume Collector ที่ “ไปร์บัค” Smog-Hog ซึ่งเป็นระบบบำบัดด้วย Electrostatic Precipitator เพื่อขับ “ไอท์เมเตอร์อิเล็กทรอนิกส์” บนบันดูของอุตสาหกรรมที่เหลือตั้ง “ไป” RTO ของโรงงาน ABS/SAN เพื่อเผาทำลายต่อไป | โรงงาน PC โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 2) ฝีกการตรวจสอบและต่อรอง Fume Collector และ Smog-Hog APC 22-3 ปี เป็นประจำๆ ครา 2 เดือน เพื่อ “ไอท์เมเตอร์” ไม่สามารถนำบันได้อีกต่อไป พร้อมที่รักษาสภาพ | โรงงาน PC โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 3) ในนรนที่ Fume Collector ที่ตั้งขึ้น ไม่สามารถดูดอากาศบริเวณหลัง Die ต่างๆ ของ Electrostatic Precipitator ได้ทางโครงการต้องหยุดการผลิตใน Line นั้นๆ จนกว่าจะสามารถแก้ไขแล้วเสร็จ เพื่อมีไฟเขียวให้มีการอินเทอร์บีนญู่อนของผู้ตั้งแต่ง นำไปรับ RTD ของโรงงาน ABS/SAN โดยตรง ซึ่งอาจใช้เวลาเรื่อยๆ Additives เช่น TPP ที่ใช้ในการผลิต PC/ABS แข็งตัวภายในอุตสาหกรรมต่างๆ ประมาณ 1 ปี ดังนั้น ติดตั้ง Knock Out Pot เพื่อตัดกับ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” ของ Extruder ในอาคาร GF ให้ความแน่นกระเบื้อง ของห้องคนเดียวต่อตัวถัง ขนาดใหญ่ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” ของ Scrubber ไม่อนำตัวถังกลับ กลับห้องคนเดียวต่อตัวถัง ขนาดใหญ่ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” ของ Scrubber เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ | Compounding Area (อาคาร GF) โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 4) ติดตั้ง Scrubber เพื่อรับน้ำดื่ม/อนุภาคจากเครื่อง Extruder ในอาคาร GF ก่อนระบบท่อบรรยักษ์ที่ผ่านการนำเข้าออกห้องคนเดียวต่อตัวถัง ขนาดใหญ่ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” ของ Scrubber และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง Extruder (Knock Out Pot Scrubber) และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง ตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี | Compounding Area (อาคาร GF) โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 5) ติดตั้ง Scrubber เพื่อรับน้ำดื่ม/อนุภาคจากเครื่อง Extruder ในอาคาร GF ก่อนระบบท่อบรรยักษ์ที่ผ่านการนำเข้าออกห้องคนเดียวต่อตัวถัง ขนาดใหญ่ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” ของ Scrubber และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง Extruder (Knock Out Pot Scrubber) และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง ตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี | Compounding Area (อาคาร GF) โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 6) ให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบและต่อรองระบบรวมและบำบัด “ไอต์เมเตอร์” ของห้องคนเดียวต่อตัวถัง Extruder (Knock Out Pot Scrubber) และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง ตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี | Compounding Area (อาคาร GF) โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |
| 7) ในนรนที่ Scrubber ขึ้นชื่อง ทางโครงการต้องหยุดการผลิตจนกว่าจะทำการแก้ไขเบ็ดเตล็ดเพื่อไม่ให้ “ไอต์เมเตอร์ยักษ์” บนบันดูของอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้ง Extruder | Compounding Area (อาคาร GF) โดยตรง โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน BTC |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระบบเวลา/ความตื้น | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------|
| 3. ถุงกากพาน่า | AL (โรงงานผลิต CO-HYCO1 และ HYCO2) <ul style="list-style-type: none"> 1) นำเสียจากการหันแม่พัดต่างๆ ของ AL มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) นำระบบทาจาก Steam Reformer ของ โรงงานผลิต CO 0.09 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง (ข) นำระบบทาจาก โรงงานผลิตไอก๊าซ 0.7 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง (ค) นำ Backwash ของ โรงงานผลิตไอก๊าซ 50 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง (ง) นำเสียที่เกิดจาก Regeneration ของหน่วยผลิต Demineralized Water 17 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง (จ) นำเสียท่าน้ำ ใช้ถูกบำบัดที่ Neutralization pit ของ AL ก่อนที่จะระบายน้ำไปรวมกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ที่ Hold tank ของโรงงาน PC 2) นำออก Backwash เอ้มนิในหน่วยกำจัด CO₂ (CO₂ removal unit) ของ AL บริเวณ 4.2 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง <ul style="list-style-type: none"> สเปคต์ ซึ่งมีการประเมินข้อตอนต้นของการประมวลผลเมื่อรวมกับ 3% อะโซกัน "วิน Slop tank เพื่อส่ง" ไปกำจัดที่ที่อยู่远ๆ จำกัดกาอุดตันห้องรอมที่หัวของงานราชการรับรอง เช่น GENCO เป็นต้น | โรงงานผลิต CO | ตลอดช่วงดำเนินการ | AL โครงการ |
| | โรงงาน PC <ul style="list-style-type: none"> 1) นำระบบทาจากห้องล่อเย็นประมาณ 97 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง จะนำไปที่ Hold tank และ "ไปร์ซ Collection pit และ "ไปร์ซ Inspection Pit" ตามลำดับ เพื่อรับมาตรฐานของน้ำโดยโครงการ 2) ระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงงาน PC ประกอบ "ไปร์ซ" (ผู้ผลิตในประเทศไทย) <ul style="list-style-type: none"> (ก) ถังสำหรับน้ำเสียที่มีสภาพเป็นกรวด ความจุ 17.5 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง (ข) ถังสำหรับน้ำเสียที่มีสภาพเป็น渣滓 ความจุ 224 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง (ค) Extraction Coalescer จำนวน 2 ถัง และความจุรวม 43 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง (ง) Stripper feed tank ความจุ 224 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง เพื่อรับมือติดตั้งเครื่องวัด pH (จ) Stripper Column ความจุ 47.4 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง FID จำนวน 3 หลอด (ฉ) Bio tank ความจุ 514 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง เพื่อรับมือติดตั้งเครื่องวัด pH (ช) ถังบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากห้องล่อเย็น (ถังปรับสมดุลพานาสี) ความจุ 224 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง เพื่อรับมือติดตั้งเครื่องวัด pH (ก) Hold tank ความจุ 2,400 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 3 ถัง และความจุ 1,200 ถูกบำบัดก่อนต่อชั่วโมง 1 ถัง (ก) ระบบคอลัมน์ดักซ์บบาร์ตัวถังกันน้ำดูด (Activated carbon column) แต่ละคอลัมน์มีวงจร Activated carbon 6 ตัน ติดตั้งครึ่งวันครึ่งวันต่อครั้ง สำหรับวัสดุที่ TOC และครึ่งวันครึ่งวันต่อครั้ง Phenolic compounds ใช้ทางออก | โรงงาน PC | ตลอดช่วงดำเนินการ | BTC การผลิต โครงการ |

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

| ผลกระบวนการสีเมืองเหลือง | มาตรฐานป้องกัน/ลดผลกระทบ | มาตรฐานป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานภาพดำเนินการ | ระบบเวลาความดี | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 3. ฤดูกาลหน้า (ต่อ) | <p>ของระบบ และมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ Phenolic compounds ที่ทางชุมชนและทางอุตสาหกรรม</p> <p>คอลัมน์ (คัลเจเตลงในรูปที่ 2) แต่ต้องคอลัมน์ มีความจุ 1.4 ลิตรมาพร้อมด้วย จำนวน 28 គ่อง มี จะต้องมีการ นำร่างรักษานาและส่วนที่ขยายเครื่องขึ้นตระเวนวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้ตัดส่วนที่ไม่ใช่ในระบบบำบัด</p> <p>ต่างๆ อย่างถาวรส่วน เนื่อง ให้เกิดความมั่นใจ และความแน่ใจว่า ผลของการตกร่วงตัว</p> <p>3) นำไปใช้ที่ติดตั้งจากน้ำยาการพิเศษต่างๆ จะถูกนำมาตัดต่อระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น 3 ชั้นต่อน ดังนี้</p> <p>ชั้นตอนที่ 1 : การแยกตัววัตถุละลาย (Extraction by solvents)</p> <p>เป็นการสักถักของ PC ที่ติดตั้งในน้ำเสียโดยใช้ตัวทำละลายผสม (MC และ CB mixture) จำนวน ส่วน率ที่ตักถักเอา PC ออกไปเบ็ดล้า ไปยัง buffer tank ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดชุดต่อไป ประสาทิชภาพในการ นำบีบดูดของชั้นตอนนี้มากกว่า 80%</p> <p>ชั้นตอนที่ 2 : Steam Stripping</p> <p>เป็นการสักถักแยกออกอัตโนมัติของอินทรีย์ (MC และ CB) ออกจากน้ำเสีย โดยใช้อุณหภูมิพิเศษทำให้ตัวทำละลาย ที่หล่อในน้ำจะเข้าออกกว่า 1 kpm ประสาทิชภาพในการบำบัดน้ำค่าประมาณ 99.5% จำนวนส่วน率นี้เสียไปที่ ถังบีบดูดสภาพน้ำ เพื่อทำให้เป็นกลางด้วยกรด แล้วส่งไปบำบัดในชั้นตอนที่ 3 ต่อไป</p> <p>ชั้นตอนที่ 3 : การจดซึม (Adsorption)</p> <p>เป็นการกำจัดสารและตัวอ่อนห�력ร่วมกับประ风俗พืชสด ที่หล่อเลื่อนอยู่ในน้ำเสีย โดยส่งน้ำเสีย ไปผ่านคอลัมน์ไนโตรเจนบ้มมต์ (Activated carbon column) ให้ติดซึมสารห่างต้นน้ำไว้ ประสาทิชภาพในการ กำจัดประมาณ 99% ถ้าหากวิเคราะห์ที่น้ำดื่มน้ำที่บำบัดแล้วที่ทางออกของคอลัมน์ ด้านก้มมันต์ จำนวน น้ำที่ไม่เกิน 1 มิติลิตรต่อวัน น้ำที่ผ่านออกมานาจะถูกส่งกลับไปใช้ซักซักพัก(Bio tank) โดยอัตโนมัติเพื่อบำบัดใหม่ 1 มิติลิตรต่อวันต่อคิลิตร นำที่ผ่านออกมานาจะถูกส่งกลับไปใช้ซักซักพัก(Bio tank) โดยอัตโนมัติเพื่อบำบัดใหม่ ถ้าหากวิเคราะห์พืชสดก็ต้องนำร่องใช้ฟลักฟลั่นต่อไป เนื่องจากน้ำเสียที่ผ่านเข้าและขาดออกทางคอลัมน์</p> | | | | BTC โครงการ |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผังกระบวนการรับสิ่งกัน/ลดผลกระทบ | มาตรฐานรับสิ่งกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระบบมาตราหน่วย | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|-----|------------------------|-----------------|----------------------|-----|----------------------|--|--|-------------------------|
| <p>3. ดูดอากาศ (ต่อ)</p> <p>ดำเนินการดูดซับน้ำที่บ่อเก็บสิ่งกันพิษ (Bio tank) และห้องลักษณะกัก (Hold tank) จากชั้นบนด้วยห้องทำกรอง ตัวกรองแม่เหล็ก/แม่เหล็กไฟฟ้าตามทางหลักการแลกเปลี่ยนเชิงทาง ใช้วัสดุงานคราฟท์ค่า "วี" ขนาดระดับ Bio tank และ Hold tank ไม่สามารถรองรับน้ำดีมาก่อนได้อีกด้วย ไม่ควรกรองขนาดใหญ่กว่าห้อง Bio tank washing) ซึ่งเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีสารประกอบอินทรีย์และอนามัยอยู่ในน้ำเสีย เช่น จานภัคการเหตุเชื้อแบคทีเรีย⁴⁾ ด้านซ้ายของห้องที่ TOC ตรวจสอบน้ำทิ้งมีค่ามากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่ง alarm "警報" ของควบคุม⁴⁾ การผลิต (PC control room) และส่งัญญาณไปสู่ส่วนควบคุม เดຍตัวโน้มตั้นที่ก่อให้เกิดไขดักแบบไปร์กิริยาการเกิด PC (PC reaction) Bio tank และ/หรือ Hold tank ได้อีก โดยการจะหยุดการผลิตที่หน่วยปฏิริยาการเกิด PC (PC reaction) และหันหน้าเข้าสู่ PC (PC washing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดน้ำเสียแล้วทำการแยกไขดักให้เดียวแล้ว⁴⁾ ก่อนเงี่ยนทำการผลิตต่อไป ถุงภาพของหน้างาน PC ที่ผ่านการนำเข้าเดิมจะมีคุณลักษณะ⁴⁾ ดังนี้</p> <table> <tr> <td>pH</td> <td>6-9</td> </tr> <tr> <td>NaCl</td> <td>< 5%</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>< 120 มิลลิกรัมต่อลิตร</td> </tr> <tr> <td>สารประกอบพิษนอต</td> <td>< 1 มิลลิกรัมต่อลิตร</td> </tr> <tr> <td>AOX</td> <td>< 1 มิลลิกรัมต่อลิตร</td> </tr> </table> <p>โดย AOX คือ Organic Halogenide (ซึ่งสามารถใช้ในการกำจัด MC และ CB) นำเสนอ "ประเมินหน้า" อันที่ Collection pit</p> <p>4) ฝึกอบรมในการรักษาประสาทบริภาษในการบำบัดน้ำเสียดังนี้ การรับน้ำเสียเข้มข้นที่ 2 : Steam Stripping (ก) ระบบอนุญาติการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้และได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี</p> | pH | 6-9 | NaCl | < 5% | COD | < 120 มิลลิกรัมต่อลิตร | สารประกอบพิษนอต | < 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | AOX | < 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | <p>ระบบบำบัดน้ำเสียที่ 2 : Steam Stripping</p> <p>(ก) ระบบอนุญาติการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้และได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี</p> | <p>ระบบบำบัดน้ำเสียที่ 2 : Steam Stripping</p> <p>(ก) ระบบอนุญาติการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้และได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี</p> | <p> BTC โครงการ</p> |
| pH | 6-9 | | | | | | | | | | | | |
| NaCl | < 5% | | | | | | | | | | | | |
| COD | < 120 มิลลิกรัมต่อลิตร | | | | | | | | | | | | |
| สารประกอบพิษนอต | < 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | | | | | | | | | | | | |
| AOX | < 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท บีเออร์ไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลการตามสืบและเชื่อม | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่เก็บกิจกรรม | รากฐานดินฟากที่ | ผู้รับผลดัชนัย |
|--|---|---|-----------------|----------------|
| <p>3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>(ง) มีการติดตาม (Monitoring) ระบบบดคลอกเวลา โดยเฉพาะท่ออุณหภูมิ ความดัน และการตรวจวัดด้วย FID</p> <p>(ก) มีคู่มือแนะนำของปฏิพิธเพื่อแก้ไขกรณีการชำรุดเสียหาย เช่น "ไปรษณีย์"</p> <p>การนำบดด้นเสียเข้าห้องน้ำที่ 3 : การดูดซึม (Adsorption)</p> <p>(ก) มีคอลัมน์ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon column) เตรียมไว้ใช้งานอย่างเพียงพอจำนวน 28 หลอด ดูดซึมน้ำเสียดูดซึม 3 หลอด และหยอดต่อรอง 1 หลอด (ดูแลโดยในรูปที่ 3)</p> <p>(ข) มีการตรวจสอบประวัติพิษอดิโนน้ำ ที่ผ่านออกจากห้องดูดซึมน้ำถ่านกัมมันต์ หากตรวจพบความเสี่ยงของสารประกอบพิษน้อยถูกหักหลังผ่านห้องดูดซึมน้ำที่ 1 (ก่อนผ่านเข้าสู่ห้องดูดซึมน้ำที่ 2) มีคำอธิบาย</p> <p>2 มีลิสต์รวมตัวอย่าง ระบุการปรับปรุงให้ชัดเจนที่สุด</p> <p>(ค) มีจุดเก็บตัวอย่าง (Sampling point) ที่ห้องดูดซึมน้ำถ่านกัมมันต์ เพื่อเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์และติดตามต่อไป</p> <p>5) นำทรายและน้ำหนักงานการบ่มปูนเดือดล้างภาชนะ AL ภายในพื้นที่ของ BTC และ AL จะมาร่วมกันที่ Hold tank รีบูฟฟิงและตักน้ำ</p> <p>(ก) นำทรายที่ได้จากการบ่มปูนเดือดล้างภาชนะ AL 66.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</p> <p>(ข) นำทรายที่จะมาจากการหักห้าม 97 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</p> <p>(ค) นำเศษจาก BPA ที่ผ่านการบ่มปูนเดือดแล้วที่โรงงาน PC 21 ถูกนำไปเผาเม็ดครั้งต่อครั้ว 1 โมง</p> <p>(ง) นำเศษจากโรงงาน PC ที่ผ่านการบ่มปูนเดือดแล้ว 294 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง</p> <p>(จ) นำเศษจาก PC plant service และ Infrastructure ที่ดำเนินการร่วมกันโดยเดียวที่โรงงาน PC 28 ถูกนำไปเผาเม็ดครั้งต่อครั้ว 1 โมง</p> | <p>การนำร่อง</p> <p>(Collection pit)</p> <p>แม่口 Inspection pit</p> <p>(Sampling pit)</p> | <p>บดด้วยห้องดินน้ำ</p> <p>ห้องดูดซึม</p> | <p>บริษัทฯ</p> | |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท บะโลห์ไทย จำกัด AL หมายถึง บริษัท บะโลห์ สิริวัฒ (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานน้ำของกัมมัดผลกระปุบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------|--------------|--|--|----------|------|-----------------|--|--|-----|-------|----------------------|--|--|------------------|------|----------------------|--|--|-----|---|--|--|--|----|------|----------------------|--|--|----------------------|-----|----------------------|--|--|-----|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. ดูดน้ำพ่น (ต่อ) | <p>นำเข้าลงรวมจาก Hold tank จะระบายน้ำไปยัง Collection pit ซึ่งจะมีนาฬิกาจาระงาน ABS/SAN บริเวณ 60 ถูกน้ำคายเม็ดหยอด ไม่มีการดูด ไม่มีการดึงไหลด์ ไม่เป็น inspection pit โดยที่ไม่ยอมมีการดูดซื้อ ระบบ TDS on-line และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามเพื่อติดตามการทำงานวิศวกรรมที่ปรับเปลี่ยน TDS ของน้ำ อย่างต่อเนื่องก่อนระบายน้ำออกตู้หยอด ผ่านคลองระบายน้ำหนาของน้ำคุณภาพดีทางแม่น้ำชัตสาหบรวมแม่น้ำชัตสาหบรวมแม่น้ำ ภูมิพล 566.5 ถูกน้ำศักดิ์เมตตอร์ต่อชั่วโมง หน้าที่ระบายน้ำจากโรงงานออกตู้หยอด โดยผ่าน คลองระบายน้ำของน้ำคุณภาพดี ไม่มีคุณภาพดีทั้งหมด “ไปน้ำ”</p> <table> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>6-9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>อุณหภูมิ</td> <td>≤ 40</td> <td>คงศักดิ์เต็มที่</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>≤ 120</td> <td>มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOD₅</td> <td>≤ 20</td> <td>มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS</td> <td>ไม่สามารถวัดได้ในน้ำทรายเดล ได้ในน้ำ kin 5,000 มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td>≤ 50</td> <td>มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>สารประยุกต์ Phenolic</td> <td>≤ 1</td> <td>มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AOX</td> <td>≤ 1</td> <td>มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">โดย AOX คือ Organic Halogenide ซึ่งสามารถทำให้น้ำในกระบวนการน้ำของกัมมัด MC และ CB กรณีที่คุณภาพน้ำมีค่า เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะ “ไม่มีการระบายน้ำของกัมมัด” ที่ปรับเปลี่ยน และจะถูกกักกันไว้ในถังกักเก็บ (Hold tanks) 4 ใบ ความจุรวม 8,400 ลูกบาศก์เมตร เตรียมทางเก็บจากโครงการ ไม่สามารถเก็บเท่าน้ำในภาชนะทั้งถังกว่า ห้าร้อย โครงการ ไม่สามารถถักกันสำหรับ Hold tank ได้ก็ โรงงานจะหยุดการผลิตทุกหน่วยที่ส่งน้ำทิ้งเข้า去 Hold tank จนกว่าการแก้ไขจะແเร็วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table> | pH | 6-9 | | | | อุณหภูมิ | ≤ 40 | คงศักดิ์เต็มที่ | | | COD | ≤ 120 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | BOD ₅ | ≤ 20 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | TDS | ไม่สามารถวัดได้ในน้ำทรายเดล ได้ในน้ำ kin 5,000 มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | SS | ≤ 50 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | สารประยุกต์ Phenolic | ≤ 1 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | AOX | ≤ 1 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | โดย AOX คือ Organic Halogenide ซึ่งสามารถทำให้น้ำในกระบวนการน้ำของกัมมัด MC และ CB กรณีที่คุณภาพน้ำมีค่า เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะ “ไม่มีการระบายน้ำของกัมมัด” ที่ปรับเปลี่ยน และจะถูกกักกันไว้ในถังกักเก็บ (Hold tanks) 4 ใบ ความจุรวม 8,400 ลูกบาศก์เมตร เตรียมทางเก็บจากโครงการ ไม่สามารถเก็บเท่าน้ำในภาชนะทั้งถังกว่า ห้าร้อย โครงการ ไม่สามารถถักกันสำหรับ Hold tank ได้ก็ โรงงานจะหยุดการผลิตทุกหน่วยที่ส่งน้ำทิ้งเข้า去 Hold tank จนกว่าการแก้ไขจะແเร็วเสร็จ | | | | | | | |
| pH | 6-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อุณหภูมิ | ≤ 40 | คงศักดิ์เต็มที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | ≤ 120 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOD ₅ | ≤ 20 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDS | ไม่สามารถวัดได้ในน้ำทรายเดล ได้ในน้ำ kin 5,000 มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | ≤ 50 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สารประยุกต์ Phenolic | ≤ 1 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOX | ≤ 1 | มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โดย AOX คือ Organic Halogenide ซึ่งสามารถทำให้น้ำในกระบวนการน้ำของกัมมัด MC และ CB กรณีที่คุณภาพน้ำมีค่า เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะ “ไม่มีการระบายน้ำของกัมมัด” ที่ปรับเปลี่ยน และจะถูกกักกันไว้ในถังกักเก็บ (Hold tanks) 4 ใบ ความจุรวม 8,400 ลูกบาศก์เมตร เตรียมทางเก็บจากโครงการ ไม่สามารถเก็บเท่าน้ำในภาชนะทั้งถังกว่า ห้าร้อย โครงการ ไม่สามารถถักกันสำหรับ Hold tank ได้ก็ โรงงานจะหยุดการผลิตทุกหน่วยที่ส่งน้ำทิ้งเข้า去 Hold tank จนกว่าการแก้ไขจะແเร็วเสร็จ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผังระบบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระบบทรัพยากรด | ระบบทรัพยากรด/ภายนอก | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 3. ดูดอากาศ (ต่อ) | <p>6) นำฝุ่นที่ตกในบริเวณพื้นที่การผลิตและรีวัตชั่นถ่าย (Loading) อาจถูกป่นเป็นผื่นด้วยเครื่องดูดอากาศ นำฝุ่นจาก บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดการตามหลักการของน้ำทิ้งเส้น (Overflow concept) โดยนำฝุ่นนี้จะถูกบีบไม่ให้ ไหดตามแรงโน้มถ่วงของโลก ไปตามรากและต้นที่ของคานเดงเก็บสารอิ่มพิษและสารอ่อนไหวซึ่ง (Organic and inorganic tank farm) ซึ่งเชื่อมต่อกัน เป็นจุดที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้ 1,642 ถูกบานศักดิ์ครัว พื้นที่ดังกล่าวเป็น Retention basin รองรับน้ำฝน “ด้านกว่า 24 ชั่วโมง แม้กระนั้นฝนตก เมื่องจากสารเคมี ที่ใช้ในโครงการน้ำกินดื่มน้ำ หากมีการปะปนเข้ามาในน้ำฝนก็จะแยกขั้นตอนออกจากน้ำฝนอยู่ชั้นต่อไป และจะถูก ปั้มน้ำขึ้นมาใส่กราฟาน นำไปใช้ในการดูดความหมาดของสารเคมีที่ปะปนเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือ รวมรวมไปกำจัดที่ผ่านเข้ามาจากการดูดอากาศทางร่องรับ เช่น GENCO ผ่านหน้างานน้ำ ที่เหลืออยู่ในลานดังนี้จะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ก่อสร้าง สถาปัตยกรรมพื้นดิน 1 มิติถีร์ท์ต์ติดต่อ คำความเป็นกรด-ด่าง 6-9 จึงจะระบายน้ำออก ทางไม่ได้มาตรฐานจะถูกตัดต่อทุกส่วน SATS โดยจะบังคับด้วยตัวเองโดยการต่อ []</p> <p>7) นำเสียงจากอากาศรำคำนงานจะถูกบันทึกตัวของ SATS โดยจะบังคับด้วยตัวเองเพื่อพ่อที่จะประเมินได้เช่น ไฟฟ้าติดตามกันชนทั่วทุกจุด</p> | ระบบระบายน้ำ | ตลาดช่วงต้นเหมือน | BTC | โภคภารก |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลการประเมินเบ็ดเตล็ด | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|------------------|--------------|
| <p>4. กิจกรรมของอีบี</p> <p>1) ขอลงทะเบียนกับจังหวัด CO มีการตัดการดั้งนี้</p> <p>(ก) ขอสิ่งปลูกสร้างไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดอุตสาหกรรมที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น GENCO "ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Hydrogenation Catalyst ($\text{MoO}_3 + \text{CoO}$) 1.8 ถูกบากก่อนตัดออก (2) Sulfur Removal Catalyst (ZnO) 5.4 ถูกบากก่อนตัดออก (3) Reformer Catalyst (RKNNGR, R-67-7H/นิกเกิล) 8.1 ถูกบากก่อนตัดออก (4) บะหมูสุดยอดจากอาหารสำนักงาน จะถูกร่วบรวมและส่งกำจัดที่ทศบาลเมืองมาบตาพุด <p>2) ขอลงทะเบียนกับจังหวัด CO มีการตัดการดั้งนี้</p> <p>(ก) Spent Activated Carbon (SAC) จะก้นหัวบำบัดน้ำเสียประมาณ 3,000 ตันต่อปี ไม่แนวทางเดิม</p> <p>ในการซึ่งกาง 3 วัน ต้องดับชั่วโมง</p> <p>(1) ส่ง SAC ไป Regeneration โดยรีไซเคิลให้ร่องน้ำยาด้วยเบรซิฟฟ์ เครื่องไฟฟ้าก็คือเพื่อนำกับมาใช้ใหม่ในหน่วยบำบัดน้ำเสีย หากไม่สามารถทำได้จะนำไปรีไซเคิลตามทางลักษณะที่ 2 คือ</p> <p>(2) ส่ง SAC ไปเผาทำลายที่ Incinerator ในพื้นที่ของ ABS/SAN Plant โดยมี SAC retention basin ร่องรับน้ำเสียจากการตัดยาด SAC และน้ำเลี้ยงถังคอมิวน์ ส่งไปที่ Inorganic Sump ของ PC Plant เพื่อบำบัดด้วย Wastewater Stripper หาก Incinerator ไม่สามารถช่วยได้จะนำไปรีไซเคิลตามทางเดิมที่ 3 คือ</p> <p>(3) ส่ง SAC ไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดอุตสาหกรรมที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น GENCO เป็นต้น</p> <p>ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาฯ รับรองมาตรฐานด้วยแบบตัวอย่าง วิธีการที่บริษัทฯ เลือกต่อไป</p> | <p>โรงงานผู้ดูแล CO</p> <p>ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ</p> <p>โรงงาน PC</p> <p>ตลอดช่วงดำเนิน BTC</p> | | | |

፩፻፲፭፻፯፻

| ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ | ผลการรักษาเบื้องต้น | มาตรการรักษาเบื้องต้น/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระบบเวลา/ความดัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4. กาวอัดการซ่อมเตี้ย (ต่อ) | (ก) ขอบเสียด่าง ซึ่งจะบุกส่างไปกำจัดยังศูนย์รับจำนำภารอุตสาหกรรมที่หน่วยงานราชการร่วมรอง เช่น GENCO ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> (1) ดำเนินมีมนต์เพื่ออบรมสถาปัตยกรรมผู้ดูแลและระบบบำบัดด้วยเตี้ย 41 ตันต่อชั่วโมง 5-10 ปี (2) ภาคตะวันออกจากการร่วมแพะตัวด้วยเก็จจิกจากกราฟความต้องการทำความสะอาดต่อวัน 150 ตันต่อปี (3) วัสดุชนวนต่างๆ 32 ตันต่อปี (4) วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกมาตรฐานสำหรับใช้งาน 195 ตันต่อปี (ค) PC Off spec ที่เกิดขึ้นด้วยเรื่องความเครื่องและการหยุดเครื่องหัวน้ำทำให้มีด 620 ตันต่อปี จะนำกลับมาผ่านกระบวนการรักษาพิเศษเพื่อทำความสะอาดใหม่หรือส่งขาย <ul style="list-style-type: none"> (ก) ผู้รับ PC จะทำการซ่อมบำรุงหัวระบายน้ำตามแบบ (Pneumatic System) 37 ตันต่อปี จะถูกส่งเข้าให้กับบริษัทที่รับซื้อ (จ) ขยายชุมชนโดยอาศัยการสานักงาน ชูภาระร่วมและส่งกิจการให้กับชุมชนเมืองบ้านทุ่ง (ก) ขอบเสียด่างที่ไม่ใช่น้ำเสีย จากร่องงาน PC มีการจัดการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) ขอบเสียด่างเป็นของเหลวที่เกิดจากโครงการ จะถูกส่งไปถังแยกที่ห้องน้ำแยกตัวทำละลาย เพื่อนำตัวทำละลาย เช่น Chlorobenzene (CB) กับ "ไปริช" % Recovery ของ CB ในกระบวนการถึง 99.7% ใหม่อาจเป็นไปริช 99.8% (ก) Residue จากการถังแยกตัวทำละลาย (290 ตันต่อปี) จะถูกร่วบรวมไว้ใน Mobile container ขนาด 4.9 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปริชที่ศูนย์กำจัดภารอุตสาหกรรมที่หน่วยงานราชการร่วมรอง (ก) ขอบเสียด่างของหัวจ่ายการถังงานน้ำผึ้งพิเศษ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และตัวถังทำจากความร้อนเพื่อไม่ต้องเสียดาย 20 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สำหรับหัวจ่ายจัดการอุดต�性ที่ทนกว่างานช่าง การรับรอง เช่น GENCO เป็นต้น | สถานที่ดำเนินการ | ระบบเวลา/ความดัน | ผู้รับผิดชอบ | |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม | มาตราการป้องกันและลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------|------------------|--------------|
| 4. การจัดการของเสีย (ด่อ) | 4) 怀孕เดชากหุ้นเยคติ Compounded Plastic น้ำรัชดาการดีง | Compounding Area | ตลาดช่วงคำแนะนำ | BTC |
| (ก) เศษผงพลาสติกหรือ โลคลินอเมอร์ที่แยกออกจาก Cooling Water Bath ของหัวพัสดุดอก Extruder | | | | |
| มีการจัดการ โดยรวมบรรจุในพื้นที่ของเป็นแหล่งต้นกำเนิดที่อยู่ทางเดินของรด ก้อนพลาสติกผสม PC/ABS และ PC ที่เกิดจากการรีเมคในเครื่องแต่งกายที่ห้องแม่กล้ามห้องแม่กล้ามที่ Off spec. | | | | |
| (ข) อะบาร์จันท์ที่ซึ่งใช้ในการบรรจุสาร พอลิเมอร์หรือสารเคมีต่างๆ เช่น ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ก่อสร้างหรือห้องขนาดต่างๆ กำจัดโดยการส่งให้ในเตาเผา(Incinerator) ของโรงงาน ABS/SAN (LANXESS) หากไม่สามารถเผาได้ จะนำส่งกำจัดยังศูนย์กำจัดภาระน้ำที่หัวน้ำของฯ | | | | |
| รายการรับรอง | | | | |
| (ก) ของเสียของหลักของเชิงที่เบรก ได้จาก Smog Hog APC22-3 จัดการโดยรวมได้ทั้งหมด 200 ลิตร เพื่อส่งผ่าน ABS/SAN (LANXESS) หรือส่งไปกำจัดที่ Incinerator ของโรงงาน ABS/SAN (LANXESS) ศูนย์กำจัดภาระน้ำที่หัวน้ำของฯ | | | | |
| (ข) ของเสียของหลักของเชิงที่เบรก ได้จากการอ่อน化ของ Extruder โดยใช้ Knock Out Pot ในอาคาร GF ประมาณ 4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จัดเก็บใส่ถังขนาด 200 ลิตร ปิดฝ่ามือติด ก่อนส่ง ศูนย์กำจัดภาระน้ำที่หัวน้ำของฯ การรับรอง เช่น GENCO ขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุไฟฟ้าและสารเคมีต่างๆ อาทิตย์ GF เช่น ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ก่อสร้าง บริเวณ 50 กิโลเมตรวัน จัดการ โดยการรวบรวมนำส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง จุดรับรองที่หัวน้ำของฯ การรับรอง เช่น GENCO ตัวร่องอากาศในระบบเชิงพาณิชย์ จำกัด GF ปริมาณ 2 ตัน/ปี จัดการ โดยการเห็นรวม ได้ในภาชนะต่างๆ ไปยังศูนย์กำจัดภาระน้ำที่หัวน้ำของฯ การรับรอง เช่น GENCO ก้อนพลาสติกที่เกิดจาก การรีเมคเครื่อง Extruder ในอาคาร GF ปริมาณ 600 กิโลกรัม/วัน จัดเก็บรวมในภาชนะ ก่อนส่งขายเป็นแหล่งต้นกำนัลที่ Off spec. | อาคาร GF ของน้ำ Compounding | ตลาดช่วงคำแนะนำ คงการ | BTC | |

ପାତ୍ରମାଳା

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สาเหตุที่เกิดขึ้น | วัฒนาดิจิทัลงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|------------------------------|
| 4. การจัดการของเสียง (ต่อ) | (บ) บริษัท และภาคชุมชนบูรณา (ค) วัฒนาดิจิทัลงานที่ตั้ง “ไปรษณีย์” ดำเนินการเพื่อรับผิดชอบ | | | |
| 9) มั่นทึកปริมาณ วัสดุ ก้าว แต่ผู้รับภาระอาจเสียหายหนักขึ้นของโครงการ และรายงานให้ดำเนินการ นิยามและแผนพัฒนาระบบการบริหารงานตามตัวติดต่อสัมภาระด้านทรายทุก 6 เดือน | | | | |
| 10) จัดทำรายงานต้นปลูกป่าในพื้นที่เสียหายแต่ละชนิด ที่เก็บข้อมูลจากการดำเนินงานของโครงการ และสัดส่วน ปริมาณกากของเสียงที่นำปีนไป recycle และที่ตั้ง “ไปรษณีย์” | | | | |
| 5. เสียง เสียงจากเครื่องจักรและ อุปกรณ์ใช้ในการผลิต | 1) จัดทำแผนที่แสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ของโรงงาน PC เพื่อกำหนดไว้ใช้เปรียบเทียบ อัตรายิงปืนต่อๆ กัน 2) จัดทำแผนที่แสดงความตื้นเสียงในโรงงานผลิต เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้แหล่งกำเนิด “ไม่ให้มีค่ามากกว่า 85 เดซิเบล (dB) 3) ประเมินเสียงตามมาตรฐานดังของเสียงให้ต่ำกว่า 85 เดซิเบล (dB) ของตัวทำหานด บริเวณนั้น ให้เป็นพื้นที่ควบคุม (Restricted Area) โดยมีการจัดทำป้ายติดต่องระบุความต้องของเสียงและแบ่งกันให้มีการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง โดยครุ่นคิด 4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีความไวต่อเสียง 5) ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ตามที่ได้วางแผน ไว้ทักษะทักษะของกรรมวิรากษา เช่น ประภากล่องเครื่องจักร พารามิเตอร์ต่างๆ วันที่ และตัวแทนขององค์กร อ้างอิง 6) ติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ที่มีระบบป้องกันเสียงที่ห้ามการสมัครใช้หากไม่ได้พนักงาน | โรงงาน PC โรงงาน PC โรงงาน PC โรงงาน PC โรงงาน PC โรงงาน PC | ช่วงปฏิบัติงาน การเปิดดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC BTC BTC โครงการ |
| | ห้องแม่พิมพ์ Compounded Plastic | | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | |
| | 1) ในบริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวบุคคลตามต้องของเสียงให้ต่ำกว่า 85 เดซิเบล (dB) จะต้องกារณาบริเวณนั้น ให้เป็นพื้นที่ควบคุม (Restricted area) โดยมีการจัดทำป้ายติดต่องระบุความต้องของเสียงและแบ่งกันให้มีการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงโดยครุ่นคิด | โรงงาน PC Compounding Area (อาคาร GF) | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC |

ກາງຕະຫຼາມ I (ເມືອນ)

| ผลการทบทิเบี่ยดแล้ว | มาตรการรักษาป้องกันลดผลกระทบ | มาตรฐานที่ต้องมี | กระบวนการที่ต้องมี | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| 5. เสียง (ต่อ) | <p>2) ติดชั้งครึ่งตัดน้ำ (Pelletizer) ให้อยู่ในห้องคนเดินในอาคาร GF เพื่อตัดผลลัพธ์ทางบางครั้งเป็นเสียงดัง</p> <p>๔. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุจากการทำงาน</p> <p>1) มีมาตรฐานค่าต่างๆ ใน การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากภาระร้าว ไฟจางกังวล ควบคุมตัวทำลายประเทกที่มีคลอรีนอยู่ในโอมูลดู (Chlorinated solvent) และจากการซ้อมแมลงปืนมาเรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก็บข้อมูล ดังนี้</p> <p>(ก) จัดเก็บถังโรมบันชิน (CB) เมริเด็นโอลิว์เก็ต (MC) และตัวทำละลายผสม (Mixed solvent) ไว้ในถังภาชนะดูเบอร์ยาสหัสน์ไดร์เจ้น ต้องยืนยันตามถังเก็บสารอินทรีบ์ (Organic tank farm) ต้องรอบด้วยก้านคอนกรีตขนาด 31 ม. X 35 ม. สูง 1.5 ม.</p> <p>(ข) ใช้หลักการของน้ำไหลล้น (Overflow concept) ในกรณีอุบัติเหตุภาระร้าว หลังจากถังเก็บหัวขอและถังน้ำด้วย</p> <p>(ค) ออกแบบให้พื้นเดานถังมีความลาดชัน “ไปด้วยพื้น” (rip) ในการชนที่กิดการหัก หรือการร้าว “หลุด” ออกจากขอบถัง</p> <p>(ง) สถาบันน้ำจิกตั้งกัน สามารถเข้ามานั่งกัน “ให้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ไปด้วยพื้น แล้วจะถูกดูบไปสังหารีบีดี</p> <p>(จ) บริเวณถังที่ของรบบารุงหักตารตามที่จะอยู่ภายใน Curb ซึ่งเป็นที่ติดตั้งที่ต้องมีหุ้นศอกติดตั้ง หุ้นศอกติดตั้ง</p> <p>(ก) กำหนดผู้ดูแลถังเป็นพื้นเพื่อพำนัช “ไม่ควรมีกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแตกเสียหายยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ก็ตาม ที่ต้องสูบหรือปั๊มน้ำร่วมรวมสารเคมีหลักนั้น</p> <p>(ก) ประเมินภัยธรรมชาติ ทำความตระหนักรู้ภัย นำตัวบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่งานสู่จุดที่ปลอดภัย และ CB หากภัยว่าน้ำจะระบายได้ด้วย รีบยกห้องน้ำอย่างถูกต้อง MC และ/หรือ CB ที่ร่วมร่วม “ก”</p> <p>ในกรณีที่คงถูก ควรนำส่วนเหลือของถังมาใช้ใหม่ แต่หากมีการปนเปื้อนต้องร่วมส่งไปบำบัดที่ญี่ปุ่น</p> | <p>สถานที่ดำเนินการ</p> <p>โรงงาน PC</p> <p>โครงการ</p> | <p>คณะกรรมการฯ</p> <p> BTC</p> | |
| 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | | | | |

ພ່ານຍາແຫຼຸງ : BTC ມານາຄີ້ງ ບົຮັບທຳ ໄປອອກຖານ ຈຳກັດ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผู้ลงนามผู้ดูแลข้อมูล | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | วัสดุเสื่อม/ภาระเสื่อม | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------|
| 6. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) | <p>กำจัดกาลุ่มสารทารุณที่หน่วงงานราชการรั่วบ่องชื้น GENCO นำสิ่งที่หล่อหลังงานเบิก MC และ/หรือ CB ออกเดียว ส่งไปปั๊มน้ำที่หน่วยบำบัดน้ำเสียขององค์กรก่อสร้าง</p> <p>(ก) ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง ต้องระบุนาทีการเคลื่อนย้ายเครื่องคราฟฟ์ในอุปกรณ์ต่างๆ ลงตู่ฯ ตามที่เหมาะสม จัดให้มีการชุมชนรองรับภาระครัวเรือนระหว่างซ่อมบำรุง เช่น ติดต่อผู้บ้านที่ต้องมาช่วยเหลือ หากไม่สามารถดำเนินมาได้ทางไปรษณีย์ต้องถังส่างไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์ไทย ได้จะบรรจุลงถังส่างไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์จัดการอุตสาหกรรมที่หน่วงงานราชการรั่วบ่องชื้น เช่น GENCO เป็นต้น</p> <p>2) การออกแบบ การก่อสร้างและการเดินตกร่องสำหรับหน่วยผลิตและหน่วยกำจัดพอกอสีน ต้องเป็นไปตามหลักการ Bayer Barrier Concept มีรากฐานเดียบตั้งแต่</p> <p>(ก) ใช้วัสดุทนต่อการรักษาอุณหภูมิ</p> <p>(ก) ใช้เทคโนโลยี jacketed Pipe สำหรับส่วนผลิตที่ต้องสัมผัสถักบันพอกอสีน 100% พื้นที่รั้งน้ำร้อน</p> <p>(ก) ตรวจสอบการรั่วไหล ต้องย้ำต่อเนื่องตลอดเวลา</p> <p>(ก) ติดตั้งงานไอน้ำแยกโหม่ง (Steam-Ammonia Curtain) ไว้สำหรับสถาบันฯ พอกอสีนในการเผาไหม้ เช่น เกิดไฟพอกอสีนรั่ว ไฟครุภัณฑ์</p> <p>(ก) ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยและระบบการหยุดเคลื่อนเครื่องโดยอัตโนมัติ (Automatic shutdown)</p> <p>(ก) ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเข้มงวดในระหว่างการดำเนินการผู้ดูแล</p> <p>(ก) จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ด้านงาน (Work instruction) ที่เขียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในระหว่างการดำเนินงานและกำราชื่อรวมบำรุง</p> | <p>ห้องเครื่องฟอกอสีน</p> <p>BTC</p> | <p>ช่างการออกแบบ</p> <p>ก่อสร้างและซ่อม</p> <p>ดำเนินโครงการ</p> | |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท บลอดอร์ไทย จำกัด AL หมายถึง บริษัท เอร์ ลิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผู้ตรวจสอบรายการ | รายการนี้ของกัน/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | วันและเวลาที่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---|
| 6. จารุวน้ำมัน และความปลอดภัย (ต่อ) | <p>3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้วยบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณที่มีพิษฟองสีน้ำ บุคคลนี้ต้องแต่งกายตามมาตรฐานของกันการหายใจ (Breath protecting filter หรือ Escape Filter) และแบบฟอร์มอินดิกेटเตอร์ (Phosgene Indicator Badge) ภาระไว้ในพนักงานครัวเข้าไปเพื่อต้องย่างหนาม 2 คน โดยคนหนึ่งควรมีอุปกรณ์ป้องกันควันเครื่องเผาไหม้อีกคนหนึ่ง ได้หากติดภารณ์คลุมเสื้อ</p> <p>4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้วยห้องล็อกอีกคนหนึ่ง ได้หากติดภารณ์คลุมเสื้อ</p> <p>5) จัดให้แน่ชัดในเรื่องงานเดิม PC ควรฝึกอบรมและสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเดิมทุกด้าน</p> <p>6) จัดให้แน่ชัดว่างานพิเศษอยู่ในพื้นที่ทำงาน</p> <p>7) ติดตั้งฝักบัวอาลาสต์อย่างพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี Methylen chloride และ Chlorobenzene ซึ่ง 槊อะเหลวมีความเป็นพิษ ในกรณีที่ไปที่บริเวณดังกล่าวจะต้องนำเสื้อกันไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก แวนดานิรภัย ถุงมือห้าม และชุดป้องกัน (Protective clothing)</p> <p>8) ติดตั้งฝักบัวและฝักดูดอากาศในบริเวณที่มีการสัมผัสด้วยสารเคมี มีการตรวจสอบและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เกิดความนิ่น ใจส่วนตัวของผู้ตรวจสอบต้องการ</p> | <p>ห้องเชิงพาณิชย์/ห้องสำนักงาน</p> <p>ห้อง PC</p> <p>ห้องที่เก็บข้อมูลกันไฟฟ้า เช่น พื้นที่เตรียมสารเคมี ห้องปฏิบัติการ</p> <p>ห้องที่เก็บข้อมูลกันไฟฟ้า เช่น พื้นที่สำนักงาน</p> <p>ห้อง PC</p> <p>ห้องที่เก็บข้อมูลกันไฟฟ้า เช่น พื้นที่สำนักงาน</p> | <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> <p>ตลอดช่วงเวลาที่เป็น</p> | <p> BTC</p> <p> BTC</p> <p> BTC</p> <p> BTC</p> <p> BTC</p> <p> BTC</p> |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไทยเบอโร่ไฟฟ้า จำกัด

ຕາງລາວ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลรับภาระสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานที่ร้องขอทั่วไป/ลดผลกระทบ | มาตรฐานที่ร้องขอทั่วไป/ลดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาตามที่ร้องขอ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 6. จ้าชีวิตน้ำมัน และความปลดล็อก (ต่อ) | <p>(ก) จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่โรงงาน PC ของบริษัทแม่ ซึ่งถืออยู่ในต่างประเทศ</p> <p>(ก) ระหว่างการทดสอบคืนเครื่อง (Commissioning) และในช่วงต้นของการเริ่มดำเนินการผลิตจะต้องมี ก咽 ให้การควบคุมคุณภาพของผู้รับประมวลจากบริษัทแม่อย่างใกล้ชิด</p> <p>(ก) ในกรณีที่ต้องการซื้อรวมรุ่นของ Cold box ห้องของอนุญาตจากหัวหน้างานเป็นกรณี โดยจะต้อง ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติการซ้อมบำรุงดูแลศรัทธาให้พนักงานที่ดูแล保管ถัง Flare ไปยัง Cold box</p> | <p>มาตรฐานที่ร้องขอทั่วไป/ลดผลกระทบ</p> <p>(ก) จัดฝึกอบรมพนักงานอันตรายต่ำนิยมคลอเรบราฟิล์ม พนักงาน และฝึกความหมาดที่ต้องการใช้งานแก่พนักงาน และควรฝึกอบรมและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานถูกต้อง ห้าม พนักงาน ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในการ Upload Glass Fiber (GF) จะต้องถ่านรุ่นดูพิเศษที่คัดลุ่มร่างกาย ที่มีผลต่อคอมพารามิวไรส์ในหน้า ได้ให้น้ำยาป้องกัน แวนเดนนิรภัย ถังมืออนุรักษ์</p> <p>(ก) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อให้พนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในห้อง Upload GF เป็นห้องเป็นส่วนตัวพิเศษ และได้ จุ่ปอร์ฟรีซิลิโคนกันชนิดกาวและมีห้องล้างน้ำสำหรับล้างร่างกายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อให้พนักงานเปลี่ยน เสื้อห้องและทำความสะอาดร่างกาย เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ</p> <p>(ก) ห้องสำหรับ Upload GF ตั้ง Hopper จะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความดันในห้องเป็นลบเล็กน้อย เพื่อ ไม่ให้ GF ปลิวออกมาน้ำหนัก กายในห้องมีระบบกรองอากาศ โดยอากาศจากนอกจะมีผู้กรองกรอง กรณีสิ่งสกปรกออกก่อน ท่อนอจากที่รับน้ำของระบบท่อกรองผ่านถุงกรองชั้นที่หนึ่ง ก่อน</p> <p>(ก) ห้องตัวเม็ดผลิตภัณฑ์ Compounded Plastic ชนิด GFR และห้องรับจุลทรรศน์ที่ต้องมีระบบระบาย อากาศที่ชั้นบนเพียงชั้นเดียว Upload GF คือ มีการกรองอากาศก่อนเข้า และก่อนกระบวนการออก สำหรับพนักงาน ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในห้องทั้งสองชั้นด้วยไส้กรองที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอัคคีภัย ต้องเท่านั้นคือ ร่องเท้าหินราก หวานตามน้ำรับ</p> <p>(ก) ติดตั้งฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉิน โดยในบริเวณที่มีการล้มผู้ติดสารเคมี มีการตรวจสอบและทดสอบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อทำให้เกิดความนิ่นใจว่าสามารถใช้งานได้ด้วยดีของทาง</p> <p>(ก) ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อส่งออกตัวของหน่วย GFR Compounded Plastic</p> | <p>โรงงานผลิต CO</p> <p>โครงการ</p> | <p>ตลาดชั่วคราวนิน</p> <p>โครงการ</p> | <p>AL</p> <p>BTC</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย | มาตรฐานนี้ของกัมมัดและผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความต้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|
| 6. อารச์วันแม่บีและความปลอดภัย (ต่อ) | <p>(ก) ระบบบำบัดน้ำด้วย Sprinkler จำนวน 49 หัว</p> <p>(ก) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จำนวน 3 ตัว</p> <p>(ค) Fire Hose Cabinet จำนวน 3 ตู้</p> <p>(จ) เครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) จำนวน 20 เครื่อง เป็นชนิด ABC Dry Chemical 18 กิโลกรัม และชนิดดับเพลิงของตาก GF เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณน้ำดับเพลิงและน้ำดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 ● Fire Nozzle เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 1901 ● Fire Hose เป็นไปตามมาตรฐาน BS 6391 : 1983 ● Hydrant เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2001 ● เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็น "ประเภทมาตรฐาน NFPA 10" <p>7) มีห้องพยาบาลให้บริการในกรณีที่บุคลากรได้รับบาดเจ็บตามชั้นผู้ดูแล เนื่องจากภัยธรรมชาติ พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง</p> | | | |
| 7. การระบายน้ำ | <p>ห้องผัดดัก Compounded Plastic</p> <p>1) จัดให้มีระบบระบายน้ำผ่านปูดัว เพื่อรองรับน้ำฝนที่เกิดจากพื้นที่โครงสร้างและ ที่มนต์การซ่อนต่อกันทางระบายน้ำผ่านหลักของบริษัทฯ เพื่อรับมายำหัวฝน ไม่บ่อบนเขื่อนออกต่อระบายน้ำขนาดนิยมฯ</p> <p>2) จัดให้มีระบบระบายน้ำเตียบ เพื่อรับรองรับน้ำเตียบที่เกิดจากกระบวนการผลิตและให้มีการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเตียบดักของบริษัทฯ เพื่อรับน้ำเตียบไปยังระบายน้ำบ่อบนเขื่อนของบริษัทฯ เลนเซส (ประเทศท่าบ) จำกัด</p> | <p>พื้นที่โครงการ บริษัท บมจ.ไทร จำกัด</p> | <p>ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ</p> | <p>BTC</p> |
| | | <p>Compounding Area (อาคาร GF)</p> | <p>ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ</p> | <p>BTC</p> |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลประโยชน์สัมภเวชลัย | มาตรฐานร้องกิจกรรมและกระบวนการ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความต่อ ไปรับผิดชอบ |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| 8. กิจกรรมน้ำดื่มน้ำและกระบวนการรักษาพยาบาลตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัว | | | |
| 1) จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงานเพื่อตอบรับความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัว | | | |
| 2) จัดให้มีน้ำดื่มตราพานิชจากบ้านที่จัดเตรียมไว้และพื้นที่จอดรถอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อรองรับ ปริมาณพนักงานพานิชเพิ่มมากขึ้น และมีการจดบันทึกการวัน ประจำ และจำนวนพนักงานพานิชที่เข้ามา | พื้นที่โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC และ AL |
| 3) เสนอจัดทำมีการขนส่งคนเมืองฯทางรถบรรทุก เข้ามาในพื้นที่โครงการ สำหรับมีมาตรฐานต่ำๆ ดังดังที่ไปนี้ (ก) ร่วมมือกับผู้รับเหมาจัดทำ ไปรษณีย์รถรับส่งเด็กอนุบาล ให้กับพนักงานเข้ารถ เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อ กำหนดทางจราจรที่ระบุไว้ในกฎหมายและความปลอดภัย อีกทั้งควรให้ชื่อรถที่เข้าบันทุณต์ ของรัฐต่อไป ที่บันทึกและข้อมูลของรัฐ รวมถึงให้ความรู้การปฏิบัติการที่เหมาะสมในกรณี เกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน | พื้นที่โครงการ และ Compounding Area (อาคาร GF) | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC และ AL |
| (ง) พนักงานเข้ารถด้วยความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเข้ามาท่องเที่ยว สำหรับเดินทาง/รับเชิญความประสงค์ของ BTC และ ห้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด | | | |
| (ค) หลีกเลี่ยงการชนสั่งสารเคมีต่างๆ ในระหว่างเข้ามาในพื้นที่การจราจรคึกคัก และหลีกเลี่ยงเดินทาง บนสีผ่านริมแม่น้ำที่มีคุณภาพแย่ลง | | | |
| 9. สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม | | | |
| 1) พัฒนาปรับลดองค์กรชุมชนท่องเที่ยวทางโบราณเป็นอันดับแรก | พื้นที่โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC และ AL |
| 2) จัดให้มีการประกันความพัฒนา เพื่อให้เข้มแข็งทางสถาปัตยกรรมของ BTC โดยโครงสร้าง PC หนาผสาน PC/ABS และ PC Compound และ โครงสร้าง BPA แห่งนวัฒนารากะและประชารชาน เมื่อได้รับการร้องขอ | ชุมชนใกล้เคียง พื้นที่โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC |
| 3) จัดตั้งศูนย์รับและย้ายทรัพยากรที่อาจมาจากการติดตั้ง ก่อสร้างงานซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และประชารชานที่อาจสืบอยู่ในชุมชน ให้ได้รับการรับรองว่าอยู่ใน ตลอด 24 ชั่วโมง | | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC |

หมายเหตุ : BTC หมายเหตุ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด AL หมายเหตุ บริษัท เอร์ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด

ପ୍ରକାଶନ ମାଲା

| | |
|----------------|---|
| ชื่อภาษาไทย | : BTC หมายความถึง บิทคอยน์ บล็อกเชนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้การเข้ารหัสแบบสาธารณะที่มีความปลอดภัยสูง |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : AL หมายความถึง บาร์โค้ด อัลฟะเบติก หรือบาร์โค้ดที่มีตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน |

ຕາງລາວ

ພ່ານຍເຫດ : BTC ພ່ານເປົ້າ ບັນຍັດ ໄນອອຣີທ ຈຳກັດ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลร่างท่านผู้จัดการด้วย | มาตรฐานข้ออ้างถัน/คลอดผลกระทบ | มาตรการป้องกัน/คลอดผลกระทบ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|---------------|
| 11. ผู้จัดระบบดำเนินโครงการ ร่วมแรง (ต่อ) | (ข) มีภัยระเป็นเบ็ดางๆ ที่ต้องปฏิบัติ (Safety Instruction) เช่นภัยระเบียบการเรเข้าในอนาคตหน่วยผลิต ผลิตภัณ วัสดุการปฏิบัติเมื่อเกิดสัญญาณเตือนภัยภัยระเบียบในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ (ก) มีระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดโอกาส เกิดความผิดพลาดจาก Operator | (ข) มีหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Redundancy/Automatic Shutdown โดยในกรณีการตรวจเช็คบัน และชี้อย่างนัย Deviation ในส่วนที่มีผลต่อความปลอดภัย จะสามารถทำ “ต้องการซ่อน” ของจำนวน 2 ทาง สำหรับ ระบบ Sensor และการรีเซ็ตภัยนี้ 2 ระดับ (Installed Double) 3) มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยที่ต้องกันเครื่องจักร จุ๊บการณ์ทางฯ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องแบบ Shut down โดยอัตโนมัติ | พื้นที่โรงงาน โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC |
| | (ก) มีเครื่องตรวจจับสารเคมีที่ต้องติดตั้งไว้ทั่วทุกที่ของอาคารหน่วยผลิต ภายในอาคารและห้องควบคุมซึ่งสามารถ เดินทางกันที่ 50 ppb ติดตั้งไว้ทั่วทุกที่ของอาคารหน่วยผลิต ภายในอาคารและห้องควบคุมซึ่งสามารถ ส่งสัญญาณเตือนและไฟต่อไปยังห้องควบคุม ให้กับ Phosgene Detector ที่ตั้งอยู่ในห้องแมตช์อัน 1 ตัว ทางโรงงานจะเข้าทำการตรวจสอบทิศทางลมและช่องลมอื่นๆ หาก Phosgene Detector ที่ตั้งอยู่ในห้องแมตช์ 2 ตัวเข้าไปในเมืองสัญญาณ Interlock ที่ปีกสวลส่ง CO และ Cl ₂ ให้กับโรงงานหน่วยผลิตทั้งที่ | ห้องห安排ดิต ห้องห安排ดิต ห้องห安排ดิต ห้องห安排ดิต | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC | |
| | มาตรฐานการรับผิดชอบ 1) ฝ่ายบริษัทคานเนวาก/กนกนสทชง.ประจำเดือน (ก) Guidelines for Responsible Care in Environmental Protection and Safety (ก) Process and Plant Safety (ก) Procedure and Systematic Approach to Safe Chemical Production 2) มีการทำ Safety Study สำหรับอุปกรณ์และห้องว่างผลิตเพื่อวิเคราะห์หาดูที่มีโอกาสเกิดการผิดพลาด เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลในที่ทำงานที่จะทำการก่อสร้าง | พื้นที่โรงงาน โครงการ ห้องห安排ดิต ห้องห安排ดิต | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC และ AL |

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคและดูแลรักษา | มีการรับรู้ของผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคและดูแลรักษา | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา/ความต้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|---|------------------|---|--------------------|
| 11. ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคและดูแลรักษา | 3) เครื่องซึ่งมีแหล่งอุปกรณ์ต่างๆ บันทึกการตรวจสอบข่ายทางประมวลผลทางว่าการประมวลผล/ติดต่อ | พื้นที่โทรศัพท์ | เวลาทำงาน | BTC และ AL |
| รักษาระยะ (ต่อ) | 4) ฝึกอบรมสำหรับภารกิจด้านงาน (Work Instruction) ใช้ในงานควบคุมการผลิตตามแบบปฏิบัติงาน (เช่น ถ่านกัมมันต์) และงานซ่อมบำรุง | พื้นที่โทรศัพท์ | เวลาทำงาน | BTC และ AL |
| | 5) มีโปรแกรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงซึ่งป้องกัน ภัยการตรวจสอบระบบตรวจสอบมาตรฐาน (Detector) | พื้นที่โทรศัพท์ | เวลาทำงาน | BTC และ AL |
| | 6) ให้การศึกษาและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ ให้ในกราฟแสดงติดตามเครื่องและทำการดำเนินการผลิต ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การเตรียมภัย | พื้นที่โทรศัพท์ | เวลาทำงาน | BTC และ AL |
| | 7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติงานตามปกติ และการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี | พื้นที่โทรศัพท์ | เวลาทำงาน | BTC และ AL |
| | 8) ระหว่างการทำงานติดตามเครื่องและช่วยดำเนินการเริ่มดำเนินการผลิต ชดเชยอุปทานให้กับราบทุกๆ แต่ละชั่วโมงของเครื่อง ซึ่งผู้ช่วยงานกับวิชาชีพอย่างใกล้ชิด | พื้นที่โทรศัพท์ | ช่วงการทำงาน | BTC |
| | มาตรวัดการดำเนินการและกิจกรรม | พื้นที่โทรศัพท์ | ตลอดช่วงดำเนิน กิจกรรมของเครื่อง ดำเนินการผลิต ตามปกติ | BTC,AL และ LANXESS |
| | 1) มีแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินและแผนอพยพสำหรับใช้เลี้ยงพาตัวกลับโทรศัพท์ แจ้งสถานการณ์ชี้แจงประสานกับ แผนของโรงงาน BPA และโรงงาน ABS/SAN ของ LANXESS "ด้วย" | พื้นที่โทรศัพท์ | ตลอดช่วงดำเนิน กิจกรรม | LANXESS |
| | 2) มีระบบติดตามและแจ้งเหตุกรณีต่างๆ ได้แก่ (ก) House Alarm เตือนการรั่วไหลของเหลวในอุตสาหกรรมน้ำเสียและเปิดไฟฉุกเฉินเวลาในช่วงตรวจ ต้องระบายน้ำร้อน หรือซ่อมบำรุง | พื้นที่โทรศัพท์ | ตลอดช่วงดำเนิน กิจกรรม | BTC |
| | (ข) PC Alarm เตือนกรณีภัยกันชนที่เกิดในหน่วยผลิต PC นอกอาคารหน่วยผลิตห้องซ่อม | พื้นที่โทรศัพท์ | ตลอดช่วงดำเนิน กิจกรรม | LANXESS |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท “เบอร์ไทย” จำกัด AL หมายถึง บริษัท “แอร์ลิฟต์ (ประเทศไทย)” จำกัด LANXESS หมายถึง บริษัท “แลนเซส (ประเทศไทย)” จำกัด

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลครรภารถึงเวลล์ลง | มาตรฐานการรักษาสุขภาพ | มาตรฐานการรักษาสุขภาพ/ผลผลิตของ | สถานที่ดำเนินการ | ระบบตรวจสอบความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 11. ผลการตามด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ) | มาตรฐานการรักษาสุขภาพ | มาตรฐานการรักษาสุขภาพ (CO) ของงาน AL | โรงงานผลิต CO | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | AL |
| | 1) มาตรการสำหรับหน่วยผลิตกําชาการ์มอนิเตอร์ (CO) ของงาน AL | | | | |
| | (ก) เนื่องจาก CO เป็นแก๊สไม่มีลักษณะที่เป็นปฏิกิริยาในหน่วยผลิต CO จะต้องนำ CO Detector ไปด้วยพร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยการหายใจเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน | | | | |
| | (ข) กรณีกระบวนการผลิต PC มีปัญหาน้ำสามารถรับ CO จาก AL ได้ตามปกติ CO ที่ผลิตได้จะถูกตั้ง "ปะ啪ท์ Flare" | | | | |
| | (ค) ในการผลิตเก็บห้องตู้ถุงกันไนโตรเจน ตู้สำหรับ Cold box ในหน่วยผลิต CO จะถูกตัดเบรก ออกจากการระบบการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ Cryogenic Product ที่อยู่ภายใน Cold box ซึ่งจะถูกตัดไปเป็น "โอชาๆ" ถ้าวันที่อยู่ในลักษณะ Overpressure จะถูกตั้งผ่านทาง Pressure Relief Valve "บะเพท์ Flare" | | | | |
| | 2) มาตรการสำหรับหน่วยผลิตฟอลจิ้น (COCl_2) | | | | |
| | (ก) กรณีที่ Online Analyzers ที่ใช้วัด CO/Cl_2 ratio เสีย หรือผลการตรวจวัด ratio ดังกล่าวพบว่า "ไม่ถูก" ในเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะหยุดการผลิตในหน่วย Phosgene Generation จนกว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ | หน่วยผลิตฟอลจิ้น | ตลอดช่วงดำเนิน โครงการ | BTC | |
| | (ข) พนักงานที่เข้าไปในหน่วยผลิตอยู่ที่นี่ จะต้องนิ่งถูกลงกับผู้ของบ้านทั่วไปทุกครั้ง โดยเฉพาะเช่นเดียวกับพนักงานอื่นอันคิดเหตุ (Phosgene Indicator Badge) | | | | |
| | (ค) การเข้าไปในหน่วยผลิตฟอลจิ้น จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานท่านหนึ่ง และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าผู้มีอิสระจากการปฏิบัติงานนั้นๆ แล้ว | | | | |
| | (ง) ไม่ควรให้มีการปฏิบัติงานโดยลำพังในงานช่วงบ่ายๆ และในกรณีควรมีการขออนุญาตเข้าไป ดำเนินกิจกรรมอีกครั้ง | | | | |
| | (ก) หากเกิดการรั่วไหลของสารคลอรีน ควรใช้น้ำสีพันธุ์หรือใช้ฟลูอิเดป่ากุด โดยแพทย์ประจำ ผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน | | | | |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไทย แบงก์ AL หมายถึง บริษัท เมอร์คิวด (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ผลร่วมกันสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ | สถานีกำเนิดน้ำ | ระบบผลิตน้ำ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|-------------------|
| 11. ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม ร้ายแรง (ต่อ) | <p>3) มาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงของตรา้งจันทร์ด้วยเควอน์ซ์และติดตาม (Online Detector)</p> <p>(ก) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟิล 13 เครื่อง คือ ภายในอาคารน้ำผลิตไฟฟ้อตsein 7 เครื่อง ที่บุนนาคตี ดำเนินของอาคารหน่วยพิเศษตsein 4 เครื่อง ที่ PC Control Building และ AL Local Control Room บริเวณเดียวกัน 1 เครื่อง ซึ่งสามารถติดตามได้ในที่ 50 ppb สำหรับที่ PC Control Building เครื่องของตรา จึงสามารถติดตั้งที่อ่างเพื่อข้อมูลจากภายนอกทางเครื่องตราจะเป็นมาตรฐานเดือนต่อเดือน ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุม จะถูกปรับใหม่เป็นนิ่น Internal Circulation โดยอัตโนมัติ</p> <p>(ก) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซ CO 10 จุด ภายในอาคารไฟฟ้อตsein ซึ่งค่าให้ส่งตัญญาณเตือนที่ 25 ppm</p> <p>(ก) ติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีน 3 จุด ภายในอาคารไฟฟ้อตsein ซึ่งค่าให้ส่งตัญญาณเตือนที่ 0.5 ppm</p> <p>(ก) ติดตั้ง Gas detector ในบริเวณน้ำการผลิตของ AL Plant ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carbon monoxide detector 14 เครื่อง - Hydrocarbon detector 6 เครื่อง - Hydrogen detector 8 เครื่อง | <p>พนักงานเควอน์ซ์</p> <p>PC และ AL</p> | <p>ติดตั้งกำเนิดน้ำ</p> <p>โครงการ</p> | <p>ติดตั้งกำเนิดน้ำ</p> <p>โครงการ</p> | <p>BTC และ AL</p> |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด AL หมายถึง บริษัท เอร์ลิกวิด (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2

ตัวรุปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจารณาเพื่อประเมินค่าปรับเปลี่ยน ให้ระดับงานในการ
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาตราฐาน จังหวัดระยอง

| บุณภาพผิวเคลือบ ห้องเผาถ่าน | มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ | ตัวนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินค่าข้อมูล | ระบบเวลาและความตื้น ในการติดตามตรวจสอบ | ดำเนินการที่ต้องรับ ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1. ห้องเผาถ่าน | 1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในต่อของระบบอากาศเติบ (คงเดิมในปัจจุบัน) | 1) กําชวยดูเพื่อ “ไดออกไซด์” : SO ₂ 2) กําชวยดู “อนีโตรเจน” : NO _x 3) ฝุ่นละออง : TSP | ประจำ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน กําระดูรวมวัดคุณภาพอากาศ ใบบันธึกภาพ | 25,000 บาท AL & BTC |
| | - Steam boiler 1 (โรงงาน AL) | | | |
| | - กล่องระบบของ Reformer ห้อง 2 ใกล้ (โรงงาน AL) | 1) กําชวยดู “อนีโตรเจน” : NO _x | ประจำ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน กําระดูรวมวัดคุณภาพอากาศ | 10,000 บาท AL & BTC |
| | - กล่องระบบ RTO ในกำลังดำเนินการปกติ | 1) กําชวยรับน้ำมันออกไซด์ : CO 2) กําชวยดู “อนีโตรเจน” : NO _x 3) กําชวยดูเพื่อ “ไดออกไซด์” : SO ₂ 4) ฝุ่นละออง : PM | ประจำ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน กําระดูรวมวัดคุณภาพอากาศ | 30,000 บาท LANXESS |
| | | 5) เมริลินคลอร์ไรด์ : MC 6) คลอร์โรมบันซีน : CB | ประจำ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน กําระดูรวมวัดคุณภาพอากาศ | 10,000 บาท BTC |
| | - กล่องระบบ RTO (ในกรณีที่ RTO หยุดดำเนิน การ จะตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อระบบฯ ที่หน่วยกำจัดฟ้อสฟิล : ES-1) | 1) กําชวยรับน้ำมันออกไซด์ : CO | ใบบันธึกภาพประจำ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจสอบ คุณภาพอากาศในระบบฯ | 5,000 บาท BTC |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด AL หมายถึง บริษัท เอ็มบีซีวิค (ประเทศไทย) จำกัด LANXESS หมายถึง บริษัท แอลเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวแปรต่างๆ | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ | ตัวชนิดของอัตราดัดแปลงของมูลค่า | ระบบน้ำเสียและก๊าซดูบัน ในกระบวนการผลิต | กำลังเพื่อการรักษา [*] | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---------------------------------|--------------|
| 1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - ปล่อยระบบ RTO (ในกรณีที่ RTO หยุดทำงาน) <ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบความสะอาดของขาป้องรั้งระบบ <ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำย่างบังคับสำหรับเชิงรุุ่ว : ES-5 - ห้องน้ำของอาคารของ Electrostatic Precipitator <ul style="list-style-type: none"> ในระบบ Die head ventilation (ES-3) - ปล่อยระบบของ Scrubbing Tower (ES-2) <ul style="list-style-type: none"> 1) เมริเด็นคลอร์ไครค์ : MC 2) คลอร์โรเมชัน : CB - Heating Loop Burner (ES-7) <ul style="list-style-type: none"> 1) ก๊าซการเผาไหม้มอนอกซิเจน : CO 2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน : NO_x - ปล่อยระบบของ Scrubber พานาเบลิต <ul style="list-style-type: none"> Compounded Plastic (聚合 GF) <ul style="list-style-type: none"> - Methylene Chloride (MC) - Chlorobenzene (CB) - Acrylonitrile (AN) - Styrene Monomer (SM) 2) ฝุ่นละอองร่อง (TSP) <ul style="list-style-type: none"> 1) VOC ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> เมอกาน-เบนชัน และ เดือนดีลากาม-ธีนวานาม 2) ฝุ่นละอองต้อง <ul style="list-style-type: none"> 50,000 นาท | <ul style="list-style-type: none"> 1) เมริเด็นคลอร์ไครค์ : MC 2) คลอร์โรเมชัน : CB | ปล่อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน การตรวจสอบความสะอาดของขาป้องรั้ง บริษัทฯ | 10,000 นาท | BTC |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1) เมริเด็นคลอร์ไครค์ : MC 2) คลอร์โรเมชัน : CB | ปล่อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน การตรวจสอบความสะอาดของขาป้องรั้ง ในบริษัทฯ | 10,000 นาท | BTC | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1) ก๊าซการเผาไหม้มอนอกซิเจน : CO 2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน : NO_x | ปล่อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน การตรวจสอบความสะอาดของขาป้องรั้ง ในบริษัทฯ | 10,000 นาท | BTC | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1) VOC ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> เมอกาน-เบนชัน และ เดือนดีลากาม-ธีนวานาม 2) ฝุ่นละอองร่อง (TSP) <ul style="list-style-type: none"> 1) ก๊าซการเผาไหม้มอนอกซิเจน : CO 2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน : SO₂ 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO₂ 4) ฝุ่นละออง : TSP 5) ความเร็วและทิศทางลม : WS/WD <ul style="list-style-type: none"> (1 ฤดู) | ปล่อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาเดียวกัน ตรวจสอบของรักษาดูแล ช่วงเวลาเดียวกันเดียวกัน การตรวจสอบความสะอาดของขาป้องรั้ง 7 วัน บริษัทฯ | 300,000 นาท | BTC | |
| 1.2 ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณ (ดูแสดงใน รูปที่ 6) | <ul style="list-style-type: none"> 1) ก๊าซการเผาไหม้มอนอกซิเจน : CO 2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน : SO₂ 3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO₂ 4) ฝุ่นละออง : TSP 5) ความเร็วและทิศทางลม : WS/WD <ul style="list-style-type: none"> (1 ฤดู) | | | | |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ชื่อพาร์เตอร์และลักษณะ หรือตัวแปรต่างๆ | มาตรการติดตามตรวจสอบ | ตัวชี้วัดที่ตรวจและรายงานเบื้องต้นของข้อมูล | ระบบผลและตัวแอนด์ ในการติดตามตรวจสอบ | ทำเช่นไรหากตรวจ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| 1. ภูมิภาคอาสา (ต่อ) | - ริบบิ้นวันพิเศษน้อยของ BTC | 1) เมริสก์น้ำโดยเครื่อง : MC 2) คลอร์โรบีนซิน : CB | ปลีก 2 ครั้ง ช่วงเรตุ้ง ด้วยวันออกเพียงหนึ่งเดียว ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การตรวจวัดครั้งละ 3 วัน ติดต่อ กัน | 25,000 บาท BTC |
| | - ริบบิ้นวันพิเศษน้อยของ BTC | 1) เมริสก์น้ำโดยเครื่อง : MC 2) คลอร์โรบีนซิน : CB | ปลีก 2 ครั้ง ช่วงเรตุ้ง ด้วยวันออกเพียงหนึ่งเดียว ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การตรวจวัดครั้งละ 3 วัน ติดต่อ กัน | 25,000 บาท BTC |
| 2. ภูมิภาคพำน โดยใช้รัศมีตามที่ กำหนดในประกาศ กระทรวงวิชาช ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) | 2.1 ใบอนุญาตพิเศษ PC (ดังแสดงในรูปที่ 7) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้ระบายน้ำจากห้องห้องล้อเย็น (Cooling Tower) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้ระบายน้ำของห้อง กําหนดในประกาศ ค่ามาตรฐานให้กับในโถ กําหนดในประกาศ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) | 1) ความเป็นกรดค้าง : pH 2) อุณหภูมิ : Temp | เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง | 200 บาท AL & BTC |
| | 2.2 ใบอนุญาตพิเศษ PC (ดังแสดงในรูปที่ 7) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้ระบายน้ำของห้อง กําหนดในประกาศ ค่ามาตรฐานให้กับในโถ ^{ห้องน้ำดูดบุบบาน้ำที่ใช้ระบายน้ำของห้อง} กําหนดในประกาศ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) | 1) ความเป็นกรดค้าง : pH 2) ของแข็งที่ต้องดำเนินการหักห้ามด : TDS 3) ของแข็งแขวนติดอย : SS | เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง | 500 บาท AL & BTC |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ชื่อกำเพี้ยนเวดล้อม หรือตัวแบตเตอรี่ | มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ | ตัวชี้ที่ต้องวัดและรายละเอียดข้อมูล | ระบบวัดและค่าวาณู ในการติดตามตรวจสอบ | ตัวชี้ที่ต้องรับ ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| 2. ถุงภายนอก (ต่อ) | - ตรวจวัดคุณภาพพื้นที่ห้องรักใน Inspection pit | 1) ความเป็นกรด-ด่าง : pH 2) อุณหภูมิ : Temp 3) ค่าซีโอดี : COD 4) คลอไรด์ : Cl 5) ของเสียที่ไม่ละลายในน้ำได้ชั่วขณะ : TDS 6) ของเสียที่ไม่ละลายในน้ำ : SS 7) ค่าบีโอดี : BOD _s 8) อออกซิเจนละลายน้ำ : DO 9) สารประยุกต์พิษอนต์ : Phenolics 10) คลอร์ไนเตรต : CB | เครื่องมือ 1 ครั้ง 5,000 บาท | BTC |
| | | 2.2 หัวযอลิต Compounded Plastic - ตรวจวัดค่าที่ปริมาณสารเคมีที่อาจหล่อเหลือ ในน้ำ Cooling Water Bath ของหน่วย ตัดเม็ดของ Twin Screw Extruder ซึ่งใช้สีสี PC/ABS และ PC Compound | หุก 3 เดือน 4,000 บาท | BTC |
| | | 2.3 นอกพื้นที่โครงการ - ตรวจวัดคุณภาพพื้นที่ห้องตรวจสอบ 2 จุดคือ * ประมาณ 50 เมตร เหนือห้องตรวจสอบทั้งสอง ห้อง | เครื่องมือ 1 ครั้ง 3,000 บาท | BTC |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ก บุกษาพัฒนาด้วยชุดส้อม หรือตัวบรรดาฯ | มาตรฐานพิสดารน้ำดื่ม | มาตรฐานพิสดารน้ำเสีย | ระบบวัดและรายละเอียดข้อมูล ในการติดตามตรวจสอบ | ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|--------------------|--------------|
| 2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) | * ประเมิน 50 เมตร ท่าน้ำจุดระบายบำบัดที่ จากโกร่งการ | 5) ของแข็งที่ตะบาน้ำ “ศักดิ์” ก่อน : TDS 6) ของแข็งแขวนลอย : SS 7) สารประกอบอนามัย : Phenolics 8) คลอร์ : Cl 9) ออกซิเจนเตชะลักษณ์ : DO | ไม่สามารถตรวจสอบ | | |
| 3. เสียง | 3.1 AL (โรงงานผลิต CO) ตรวจจับระดับเสียงภายในสถานที่ทำงาน Leq | - ห้องแม่พิมพ์ “อ่อน” - คอมเพรสเซอร์ C-301A - Blower C-201 - ห้องแม่พิมพ์ CO phase 1 - คอมเพรสเซอร์ C-2301 - Blower C-2211/2212 - ห้องแม่พิมพ์ CO phase 2 | ประมาณ 4 ครั้ง | 7,000 บาท | AL |
| | 3.2 โรงงาน PC ตรวจจับระดับเสียงภายในสถานที่ทำงาน Leq | - บริเวณ “เข็ม” - บริเวณสูบน้ำที่คลานถังสารอิมพาร์ฟ์เดล สำรองน้ำมันทรีฟ์ (tank farms) | ประมาณ 4 ครั้ง | 3,000 บาท | BTC |
| | ตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงาน Leq | - ติดต่อไปยังตัววัดระดับเสียง (Noise Dosimeter) Leq ที่ตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน | ประมาณ 2 ครั้ง | 5,000 บาท | BTC |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| คุณภาพพิเศษของห้องห้องน้ำ | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ | ตัวชี้วัดตรวจสอบและรายงานผลข้อมูล | ระบบเวลาและความร้อนในการติดตามตรวจสอบ | ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------|
| 3. เสียง (ดู) | 3.3 ห้องน้ำผลิต Compounded Plastic ตรวจสอบด้วยเดินทางเข้าในสถานที่ทำงาน - ห้องน้ำด้วยลมและระบบ Pneumatic Convey ห้องน้ำ Compounded Plastic (อัลคา GF) 3.4 ตรวจสอบด้วยเสียงที่ของคอมพิวเตอร์ทาง (ดูแสดงในรูปที่ 8) - กังกถางรักษาพื้นที่ห้องน้ำของ BTG-MTP | Leq - 8 hr Leq (24), Ldn Leq (24) ห้องน้ำทั่วไป | 2 ครั้งต่อวัน ก่อนรับเข้าทำงาน | 2,000 บาท 4,000 บาท | BTC |
| 4. อาจรื้อน้ำมันและความปลอดภัย | 4.1 จัดให้มีการตรวจสอบดูหากพนักงานก่อนรับเข้าเป็นพนักงาน 4.2 การตรวจสอบดูหากพนักงานประปาประจำ | พนักงาน 1) การตรวจสอบหากพนักงานทั่วไป 2) เอ็มพ্লอยอด 3) การตรวจสอบเม็ดสีลด 4) ตรวจสอบพื้นที่ห้องน้ำตามลักษณะการทำงานและตามค่านิยมของแพทย์ เช่น การตรวจสอบแรงดึงดูดทางการนมของพื้น | ก่อนรับเข้าทำงาน ก่อนรับเข้าทำงาน | 5,000 บาท 4,000 บาทต่อคน | BTC |
| | | 1) พื้นผิวน้ำทุกชนิด PC และ Compounding Plant จะได้รับการตรวจสอบตามค่าเฉลี่ด - การตรวจสอบทางกายภาพ (Physical Examination) - การตรวจสอบความสมบูรณ์ของน้ำดื่ม (Complete Blood Count) - ถ่ายภาพรังสีที่กรองออกพิมพ์ใหญ่ (Chest X-ray, Large Film) | ประมาณ 1 ครั้ง | 4,000 บาทต่อคน | BTC |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไบออร์ไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท ไม่ออร์ไทร์ จำกัด LANXESS หมายถึง บริษัท แลนเซส (ประเทศไทย) จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| คุณภาพพิเศษเด่นชัด หรือตัวเนื่องต่างๆ | มาตรการติดตามตรวจสอบ | ตัวชี้ที่ตรวจวัดและรับผลิตข้อมูล | ระยะเวลาและความถี่ ในการติดตามตรวจสอบ | ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|--|--|
| 4. อาจมีอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ) | รายงาน Utiility & Environmental facility ของโรงงานผลิต ABS (LANXESS) ประจำปี การตรวจสอบงานตามโปรแกรม เช่นดีบาก พื้นที่งาน PC รวมถึงรายการเพิ่มเติม ในส่วนของ LANXESS คือ <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจ Cyanide ในเลือด (Cyanide in Blood) - การตรวจ Mandelic ในปัสสาวะ (Mandelic in Urine) | ระบบเชิงดิจิทัลของหอڑารณ์ ผลักดันเชิงนวน และการ แก้ไข (รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อ การหากาว ไฟต์ ไฟเบอร์ ผลักดันเชิงนวน และการแก้ไข) | ตลอดช่วงดำเนินโครงการ | - | AL & BTC |
| 4.3 ชนบันทึกอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น | รายงานเชิงดิจิทัลของหอڑารณ์ ผลักดันเชิงนวน และการ แก้ไข (รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อ การหากาว ไฟต์ ไฟเบอร์ ผลักดันเชิงนวน และการแก้ไข) | ตลอดช่วงดำเนินโครงการ | - | - | BTC |
| 4.4 บันทึกและประเมินกิจกรรมที่พบบ่อย | กิจกรรมจากการเข้มข้นของหน้างาน | ตลอดช่วงดำเนินโครงการ | - | - | BTC |
| 4.5 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ประกอบการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขอบเขตด้านพิษหน้อดและด้านพิษของอาการ หน่วยผลิตกําชาการรับน้ำมันนอกไซต์ phase 1 - ขอบเขตด้านพิษหน้อดและด้านพิษของอาการ หน่วยผลิตกําชาการรับน้ำมันนอกไซต์ phase 2 - 2 จุดในหน่วยผลิตห้องซึ่งแยกจากหน่วยภายนอก การเก็บโภคภัณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> 1) กําชาฯ โซเดียมเซนเซต ไฟฟ์ : H₂S 2) กําชาฯ บอร์บอนเมตอนออกไซด์ : CO 1) กําชาฯ โซเดียมเซนเซต ไฟฟ์ : H₂S 2) กําชาฯ บอร์บอนเมตอนออกไซด์ : CO 1) กําชาฯ คลอรีน : Cl₂ 2) กําชาฯ บอร์บอนเมตอนออกไซด์ : CO | <ul style="list-style-type: none"> ปีละ 4 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> 6,000 บาท 6,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท | <ul style="list-style-type: none"> AL AL AL AL |

หมายเหตุ : BTC หมายถึง บริษัท "บีทูซี" จำกัด AL หมายถึง บริษัท "เออลีมาร์ค" จำกัด LANXESS หมายถึง บริษัท "แลนเซส" (ประเทศไทย) จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| คุณภาพพิเศษของชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบ | มาตรการติดตามตรวจสอบ | ตัวอย่างวัสดุและรายละเอียดของสารเคมีในภาคิติดตามตรวจสอบ | ระบบเวลาและความถี่ในการติดตามตรวจสอบ | ดำเนินการต่อรอง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|--------------|
| 4. อาร์โวโนมายและความปลอมแปลง (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - หัวยกระดับ และการทำสำลี PC - หัวเย็บผ้าและหัวเย็บผ้าชนิดทึบๆ เช่น เน็ตดักทาย และการทำไฟเบอร์ PC - หัวเย็บผ้าชนิดทึบๆ เช่น เน็ตดักทาย และการทำไฟเบอร์ PC - 1 จุดบริเวณ Extruder ของหัวเผาผลิต Glass Fiber Reinforcement Compound Plastic | <p>3) พอลิสิลิโน : COCl_2</p> <p>1) คลอโรบูนซีน : $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$</p> <p>2) เมธิลคลอโรไนท์ : CH_2Cl_2</p> <p>1) คลอโรบูนซีลิโน : $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$</p> <p>2) เมธิลคลอโรไนท์ : CH_2Cl_2</p> <p>ผงผุนโลหะกาวร้อนน้ำดี</p> <p>1) VOC ประเมินด้วยวิธีการเผาไหม้</p> <p>- Methylene Chloride (MC)</p> <p>- Chlorobenzene (CB)</p> <p>- Acrylonitrile (AN)</p> <p>- Styrene Monomer (SM)</p> | <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง</p> | <p>6,000 บาท</p> <p>6,000 บาท</p> <p>6,000 บาท</p> <p>3,000 บาท</p> <p>20,000 บาท</p> | BTC |
| 4.6 ตรวจคุณภาพอากาศหนักงาน (Personal Sampling) ในหน่วยการผลิตและการทำสำลี (PC1) หน่วยพื้นที่ความเข้มข้นสูงสุดที่จะต้องการทำสำลี (PC2) | | 1) Chlorobenzene : $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ | ปีละ 4 ครั้ง | 6,000 บาท | BTC |
| 4.7 ตรวจวัดปริมาณไฮดรอกไซด์ในริเวณพื้นที่การผลิต PC/ABS ด้วยเครื่อง Twin Screw Extruder | | <p>1) TPP Liquid Additive</p> <p>2) BAPP Liquid Additive</p> | <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>ปีละ 4 ครั้ง</p> | <p>4,000 บาท</p> <p>4,000 บาท</p> | BTC |



รูปที่ 1 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตโพลี卡อร์บอเนต
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

BTC Fence



①②③④ Samppling Point (Phenolics)

⑤ Analyzer On-line (TOC, Phenolic)





⑥ Sampling Point (pH, Temp., COD, CI, TDS, SS, BOD₅, DO, Phenolics, CB)

⑦ TDS On-line

Collection Pit Inspection Pit

รูปที่ 2 ตำแหน่งติดตั้งคุณภาพน้ำ บริเวณ ไบเออร์ ไทย จำกัด






รูปที่ 3 ระบบการทำงานของ Activated Carbon Column



Plant North



● Flashlights for house alarm

● Flashlights for gasalarm

— Road barrier

////// PC Internal use only

→ One way road

□ Lighted signboard

GASALARM
PASSAGE PROHIBITED


รูปที่ 4 ระบบสัญญาณเตือนก้าชรั่วโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนต
บริษัท ไนโอลาร์ไทย จำกัด






รูปที่ 5 ตำแหน่งครัวจั่วดักควาอากาศในปล่องระบบของอาคารเสีย

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด




MAP-TA-PHUT PETROCHEMICAL COMPLEX



ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ


- ① โรงเรียนบ้านนาบตาพุด
(โสกนธรรมภูรบุรณะ)
 - ② วัดโสกนวนาราม

รูปที่ 6 ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โรงพยาบาลโพลีкар์บอนेट
นริยักษ์ ไนเออร์ไทย จำกัด





รูปที่ 7 ตำแหน่งตรวจสอบดูแลภายน้ำ
บริษัทเมอโร่ไทย จำกัด





รูปที่ 8 ดำเนินการตรวจสอบความต้องของเสียง ท่าอบากาเพนท์โรงจราحتดิโพลีการ์บอนเนต
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ผู้ดูแลรักษาพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์
ของโรงงานผลิตโพลีการ์บอนเนต

