



ที่ ทส 1009/ 8552

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท
สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_SE 21/2549
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549
2. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_115/49
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
3. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_139/49
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549
4. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_182/2549
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549
5. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต
Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท สยาม มิตซูย
皮ทีเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง
เมือง จังหวัดระยอง


ตามที่บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)
สายการผลิตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งจัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดให้บริษัท สยาม มิตซูย พีทีเอ จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 สำนักงานฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ กับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท สยาม มิตซูย พีทีเอ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแนงสือแจ้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และแจ้งบริษัท สยาม มิตซูย พีทีเอ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศาดา สติรุกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6802
โทรสาร. 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 8552

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท
สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_SE 21/2549
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549
2. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_115/49
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
3. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_139/49
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549
4. สำเนาหนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_182/2549
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549
5. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต
Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท สยาม มิตซูย
皮ทีเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มหาตาพุฒ) อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)
สายการผลิตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มหาตาพุฒ) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งจัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความที่	ผู้รับผิดชอบ
4. อาชีวอุ啭มัยและความปลดภัย			
4.1) ผู้ประกอบฯ	<ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลที่มีขบวนการผลิตและก่อให้เกิดผู้ประสบภัย แคลมคันงานบริเวณน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจสอบจัดปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงพยาบาลไปต่ำกว่า ความตุณ്ഡุแล้วของ กนอ.
4.2) ความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่มีความร้อนสูงและมีความแห้งกร้านริเวณด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจสอบจัดปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงพยาบาลไปต่ำกว่า ความตุณ്ഡุแล้วของ กนอ.
4.3) การตรวจสอบข้อหา	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากภาระทางงาน (โรค ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ ระบบขับถ่าย ระบบ หูน้ำเงี้ยนโลหิต ระบบประสาทส่วนกลาง หู และตา) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจสอบจัดปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงพยาบาลไปต่ำกว่า ความตุณ്ഡุแล้วของ กนอ.
4.5) ไข้ปนทักษิณลสถิตด้านการจับปะยางและ อุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลที่มีภาระจับปะยางในพื้นที่กิจกรรม - หมายงานและเกิดอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการสำรวจที่มีภาระจับปะยางโดยโดยต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโรงพยาบาลไปต่ำกว่า ความตุณ്ഡุแล้วของ กนอ.

สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุดสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดให้บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 สำนักงานฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการอุดสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ กับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และแจ้งบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรุกล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร. 0-2265-6616

จ. สูตรวา
ผู้ทํางาน
ผู้อนุมัติ
ผู้รับ
ไฟล์/คือ

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
- ตะกั่ว - ปรอท - ตะกอนแขวนลอด	2.2) ระบบน้ำมันสำหรับการทำกรองน้ำด้วย flowrate ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบ ความเป็นกรด-ด่าง น้ำอุต COD - ข่องแมงและนวนลอด ไนโตรเจน พอกฟอร์ส แอลเมาส์ ตะกั่ว ปรอท กรองเบดง	- จํานวน 2 สถานี * นำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง * นำเสียที่บำบัดแล้วจากบ่อตากดักก่อน	- ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง ต่อเดือน - เจ้าของโครงการและ กนอ.
	3. ระดับเสียง	- ภายนอกโรงงานที่มีกิจกรรมก่อให้เกิดเสียงตึ่งมากกว่า 80 dB (A) - คุณชนและสำนักงานชั่วคราว - บริษัทรับผิดชอบที่นิคม ดำเนินติดปะซุงใน凌晨 - บริษัทรับผิดชอบ ดำเนินติดปะซุงในเช้า	- ทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง - เจ้าของโครงการและ กนอ. - คุณชนและสำนักงานชั่วคราว - เจ้าของโครงการและ กนอ.
			- ทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง - เจ้าของโครงการและ กนอ.



ที่ ทส 1009/ 8553

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_SE 21/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549
2. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_115/49 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
3. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_139/49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549
4. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_182/2549 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ดังอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ดังอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุดสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ กำหนดให้บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด เสนอข้อมูล
เพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติ ในการนี้
สำนักงานฯ ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ด้านโครงการ
อุดสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเคมี และเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ซึ่ง
คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบ
บำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดัง
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์
ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ใน
ราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้
กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใน
การนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วย
แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศนาท สติรุกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6802
โทรสาร. 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 8553

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท
สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_SE 21/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549
2. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_115/49 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
3. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_139/49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549
4. หนังสือบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ที่ SMPC_182/2549 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified
Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด
ดังอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มหาตาพุฒ) อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ
ด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid
(PTA) สายการผลิตที่ 3 ดังอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มหาตาพุฒ) อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ตารางที่ 7-2

มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมห้องอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ชลบุรี

ตัวชี้วัดตรวจจับ	สถานที่ตรวจสอบ	ความรู้	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> 1.1) คุณภาพอากาศในปริมาณการ ทำการตรวจน้ำดูดและการ ดั้งนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซซัลฟิวร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) - ความเร็วลมและพื้ที่ทางลม 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจ 3 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * โรงเรียนบ่อวิน * วัดพันเนสต์จันหวอก * เขตที่พักอาศัย แหลมพานิชยกรรມ. ในนิคมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจจับ 2 ครั้ง ใน รอบปี ครั้งละ 3 วัน ในช่วงที่มี มวลฝุ่นละอองเฉียบพลัน 1 ครั้ง และมาตรฐานสูงตัววันๆ มากไปตั้ง ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการและผู้ดูแล ผู้ดำเนินการและผู้ผลิต ตรวจสอบให้เจ้าของโครงการ แล้ว ก努ก.
1.2) คุณภาพอากาศจากปล่องโรงงازในนิคมฯ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกโรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจจับ 1 ครั้ง ต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจจับ 1 ครั้ง ต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการและผู้ดูแล ผู้ดำเนินการและผู้ผลิต ตรวจสอบให้เจ้าของโครงการ แล้ว ก努ก.
2. คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> 2.1) น้ำผิวน้ำดินทำการตรวจน้ำดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง - ออกซิเจนละลายน้ำ - น้ำอุ่น - $\text{NO}_3\text{-N}$ - $\text{NH}_3\text{-N}$ - Total Coliform Bacteria - แอกเดนไซม์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจ 5 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * ห้วยปราบบึงริเวณกากเป็นน้ำหมัก * ห้วยปราบบึงริเวณกากเป็นน้ำหมัก * ลำห้วยน้ำไหลผ่านต้นเข้าสู่แม่น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจน้ำดูด 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการและผู้ดูแล ผู้ดำเนินการและผู้ผลิต ตรวจสอบให้เจ้าของโครงการ แล้ว ก努ก.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดให้บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการยึดถือปฏิบัติในการนี้สำนักงานฯ ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการอุตสาหกรรมบิโตรเลียม บิโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท สยาม มิตซูย 皮ทีเอ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สตีรกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาการธรรมาชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6802
โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ติดตาม
ผู้ที่รับ
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์/คิอ

ตารางที่ 7-1 (ต่อ)

ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะทางไปรษณีย์สหกรณ์และภาษา (พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ ผ้า) นำกลับมาใช้ใหม่ หรือจัดจำหน่ายต่อไป - จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำผลไม้ที่กู้ภัยสุขลักษณะ เช่น แก้ว ไม้รั่วชูม อย่างเพียงพอ	- บริเวณที่บ้านที่อยู่อาศัยของแต่ละบ้าน - ห้องครัว - พื้นที่สาธารณะในพื้นที่นิคมฯ	- ก่อนและระหว่างดำเนินการ - ระหว่างดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการและกานย.	
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะโดยแยกกำจัดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้มีขยะฝังตัวมากในแต่ละวัน - rog เป็นชนิดอนุรักษ์ต้องทำความสะอาดทุกวัน	- ภายในพื้นที่นิคมฯ - พื้นที่ผู้คนจำนวนมากอยู่	- ระหว่างดำเนินการ - ระหว่างดำเนินการ	- เจ้าของโครงการและกานย. - เจ้าของโครงการและกานย.	
- ขยายบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับจัดตัวยังวิธีผู้ผลิตอย่างถูกหลักสุขอนามัย	- พื้นที่ผู้คนจำนวนมากอยู่	- ระหว่างดำเนินการ	- เจ้าของโครงการและกานย.	
- โรงอาหารที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดข่องเสียที่เป็นอันตรายจะต้องจัดเตรียมที่เก็บท่านกานต่อการกัดร่องและมีติดไฟเพื่อรักษาไว้ให้สะอาดอย่างทันท่วงที สำหรับอาหารที่รักษาไว้ต้องทำความสะอาดห้องรักษาไว้ต่อหนึ่งครั้งต่อวัน	- โรงอาหารในนิคมฯ ที่มีช่องเสียอันตราย	- ระหว่างดำเนินการ	- เจ้าของโรงอาหาร	
3. ดุ ค ร า ภ า ร ไ ช ประชานิชช์ 3.1) การคุ้มครองมนุษย์	- จัดระบบการจราจรภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเพื่อให้เข้ามาดูแลและตรวจสอบ รถที่เข้า-ออกโครงการให้มีนิติความชอบตามกฎหมาย	- ภายในพื้นที่นิคมฯ - ภายนอกพื้นที่นิคมฯ	- ระยะดำเนินการ - ระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการและกานย. - เจ้าของโครงการและกานย.

มาตราการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ร่วมต่อรองด้วยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการโรงงาน Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3

นิคมอุตสาหกรรมเหมืองราษฎร์วนอุก (มานาพุด)

จ้าวເກອນເນື້ອງຮະຍອງ ຈັງຫວັດຮະຍອງ

ຫົນວິນັນຫຼາສຍານ ວິທະຍຸ ພົມເອ ຈຳກັດ ຕ້ອງຍືດປົກບັດ

ตารางที่ 1

มาตราการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม โครงการตามมาตราการดังนี้
(ก้าวการผู้ดูแลร่วมสหกรณ์ที่ 1 ถึง 3 ทั้ง 3 แห่งที่ 1,460,000 ตัน/ปี) ของบริษัท สยาม มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

ผลกรະรงค์แบบตัวอย่าง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. บริษัทฯ (รวม 3 สายการผลิต)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Environmental compliance audit โดยองค์กรที่ 3 (Third Party) ประจำ 1 ครั้ง และถาวร ผลการจัดทำต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรากฐานการปฏิบัติงานประจำ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักโภคภารกิจ - บริษัท ตลาดช่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลลัพธ์ทางด้านเวชภัย	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ กรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อชุมชนภาพลักษณ์และความคือมน บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระบุของ กรมป้องกันอุบัติเหตุภาระรับ การคืนความดูดซึมและการเคลื่อนย้ายทราย และ สำนักงานโยธาฯและแผนกวิชาการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พท.อ จำกัด ต้องเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงินหัวด้วยของ กรมป้องกัน อุบัติเหตุภาระรับ การคืนความดูดซึมและการเคลื่อนย้าย และดำเนินงานโดยหมายและแผนทราพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่านทุก ๖ เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตกลงคร่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พท.อ จำกัด
- หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พท.อ จำกัด ต้อง เดินทางและถือติดอางภาระเพื่อลงเปลี่ยนตั้งก่อว่า ไฟฟ้าสำนักงานโยธาและแผนกวิชาการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบในส่วนของการดำเนินการ ก่อนดำเนินการต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตกลงคร่วงดำเนินการ	- ตกลงคร่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พท.อ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์	มาตรฐานสู่จุดน้ำและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานี่บำบัดน้ำเสีย	ระบบวัดค่าพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ
เม็ดกระดาษรักษ์โลก	<p>เมื่อโครงสร้างดินมีการดูดซึมน้ำให้ถ้วนจะหยุด กระบวนการคงที่ (steady state) หรือดำเนินการผลิต เดือนเดียวสามารถรักษาอย่างดีแล้วลดการเพิ่ม ระดับสารเคมีทางอากาศที่ก่อให้เกิดการ รบกวนทางน้ำเรื้อรัง สามารถก่อให้เกิดการ รบกวนทางน้ำเรื้อรัง สามารถก่อให้เกิดการ ติดต่อระหว่างตัวเองได้เป็นอย่างดี</p> <p>2. ฉุกเฉินอย่าง อย่างรุนแรงมาก ให้ความเสียหาย ให้ความเสียหาย</p> <p>2.1 TA Silo ซึ่งเป็น "ไฟเบอร์กลาส" ทำจากตัวเรืองแสง Terephthalic Acid (TA) ก่อนส่ง "ไปรษณีย์ Purified Terephthalic Acid (PTA) โดย TA Silo 3 หน่วย (รวม 3 ถุงอาหารผลิต) สารเคมีพิษหลักคือผู้คนของ TA โครงสร้าง "ไฟเบอร์ Bag Filter" ที่มีระบบ ควบคุมผู้คนที่ร่วมงานออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวค้าน้ำในกรุงเทพฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กษาน มิตรชัย พัฒนา จำกัด
เม็ดกระดาษรักษ์โลก	<p>กระบวนการตากากและรักษาความชื้นไม่ให้เกิน 10% ของความชื้น : Bag Filter (ลักษณะ) ผ่าน TA และ PTA Silo หุ้นสาขาระบบติด กับตัวกากขนาดต่อไปนี้</p> <p>ผ่าน TA และ PTA Silo < 50 มก./ลบ.ม.</p> <p>ระบบควบคุม : Bag Filter (ลักษณะ)</p> <p>ไฟเบอร์ Bag Filter ที่มีระบบควบคุมผู้คนที่ร่วมงาน TA Silo PTA Silo และถังหมาด Rotary Kiln ของห้อง 3 สาขาผลิต</p> <p>ความชื้นต่ำกว่า TA ที่มีระบบ TA 3 ถุงอาหารผลิต สาขาระบบติดเท่ากัน 1.44 กก./ไร่/วัน ตลอดเดือน ตามประมาณการนิยามอุดตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46/2541 เรื่อง กำหนดอัตราภาระปล่อย มลพิษทางอากาศจากกําลังของ โรงงานอุตสาหะ กรรมและ ในอนาคตหากมีการขยายโครงการ สามารถทำได้ต่อเนื่อง อีก 3 ถังอาหารน้ำมัน ไม่เกิน 2.56 กก./ไร่/วัน ตั้งแต่วันที่การก่อสร้าง อุดตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>ไฟเบอร์ Bag Filter ไฟเบอร์รักษ์โลกสำหรับในกรุงเทพฯ</p> <p>ภาชนะบรรจุของผู้ร่วมงานโดยไม่ระบุลงนาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TA และ PTA Silo หุ้นสาขาระบบติด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวค้าน้ำในกรุงเทพฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กษาน มิตรชัย พัฒนา จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลลัพธ์การดีไซน์และถอดรหัส	มาตรฐานที่รองรับและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 PTA Silo ให้สำหรับรังสีบ้า PTA ซึ่งต้องมีค่ากันซึ่งกันไม่ได้ จำนวน 6 หน่วย	มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม	- ขั้นตอน Bag Filter สำหรับ "ไวอาโน" เพียงพอที่จะนำไปใช้ ในบ่อดำที่ดูดและจัดเตรียมอย่างดีสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม Bag Filter	- TA และ PTA Silo ทุกสาขางานผลิต	- ตลาดช่วงดำเนินการ - บริษัท สาขา มิตรภาพ พทก จำกัด
2.3 เครื่อง Rotary Kiln บรรจุภัณฑ์ความชื้น 6 หน่วย	มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม	- กําหนดให้ห้องการรีไซเคิลติดต่อพนักงานรับ ทุกสิ่น ล้อ ไม่สามารถส่งถูกตามเดิมไปเก็บด้วย ห่วงของพื้นที่น้ำยาสีฟ้า โดยให้รับการติดต่องานบุญ อัตราการรับบนสารเคมีไม่ให้เกินเกณฑ์กำหนด ต่อต่อไปนี้	- 1 เกียร์ระบบหมุนเวียนตามมาตรฐาน Rotary Kiln ของสาขาผลิตที่ 1 และ 2	- บริษัท สาขา มิตรภาพ พทก จำกัด
2.4 ไนโตรเจน ไนโตรเจนออกไซด์ NO _x จำนวน 6 หน่วย	มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม	ไนโตรเจนออกไซด์ NO _x จำนวน 6 หน่วย ไนโตรเจนออกไซด์ NO _x จำนวน 6 หน่วย	• การรับน้ำเสียจากแม่น้ำ * กรณีปั๊มน้ำของสาขางานผลิตที่ 1 และ 2 ผู้ดูแลของระบบอนุญาต 300 มก./ลบ.ม. * กรณีพัฒนาผู้ดูแลตัวที่ 1 หยุดดำเนินการ เบื้องต้น การทําแผนการตรวจสอบชั้นนำรูปแบบสำหรับ อาจเกิดจากความเสียหายทางคานติกาวรรณะ ผู้ดูแลของสาขางานผลิตที่ 2 น้อยกว่า 360 มก./ ลบ.ม.	• กรณีปั๊มน้ำของสาขางานผลิตที่ 1 และ 2 * กรณีปั๊มน้ำของสาขางานผลิตที่ 1 และ 2

ຕາງລາວ

ตรางาท ๑ (๗๐)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้ควบคุมส่วนวางแผนด้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อแม่ด้อม	รายการที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ของ CTA Unit เพื่อป้องกันภัยเรือของมาใน กรณีไฟไหม้	ของ CTA Unit เพื่อป้องกันภัยเรือของมาใน กรณีไฟไหม้	- ทำความสะอาดตรวจสอบภายใน กรณีไฟไหม้	- ทำความสะอาดตรวจสอบภายใน กรณีไฟไหม้	- บริษัท สยาม มิตซูบิชิฟล็อต จำกัด บริษัท สยาม มิตซูบิชิฟล็อต จำกัด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานที่ต้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สภาพที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณพานิช 3.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและบริโภค บริษัทคุณภาพอาหารน้ำดื่มน้ำหิ่งห้อย ^(สำหรับ 3 สาขาและจัด)	<ul style="list-style-type: none"> - นำวัสดุมาภาชนะตู้ไปครัว โถค บริโภค โถจานอาหาร จัดไว้ก่อนเด็ก “ไม่นักเรียน” กินแล้วจะต้องรอมานานเสียเวลากว่าเด็ก “ไม่นักเรียน” กินแล้วจะต้อง “ไม่นักเรียน” ไม่ได้ - ลดเวลาลงให้เด็ก “ไม่นักเรียน” กินแล้วจะต้อง “ไม่นักเรียน” ไม่ได้ - บริษัท สาขา มีมาตรฐาน พิทักษ์ จ้าวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สาขา มีมาตรฐาน พิทักษ์ จ้าวัด - ตลาดครัวดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวดำเนินการ - บริษัท สาขา มีมาตรฐาน พิทักษ์ จ้าวัด 	

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรองทางเดินของเสีย	มาตราการรักษาและดูแลรักษาที่ใช้แก้ไขล้อน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
480 ลบ.ม./วัน	(2) ปลอกดูด ทำจาก ขนาด 416.95 ลบ.ม. จำนวน 1 ตัว (3) บ่อพักน้ำจากการส่งออกปริมาณ 4,500 ลบ.ม.	บริเวณ 1 ถึง 2	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) Demineralized Regeneration Water 31.2 ลบ.ม./วัน	(4) บ่อพักน้ำเพื่อบริโภค ความจุ 190 และ 136 ลบ.ม.	บริเวณ 1 ถึง 2	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5) น้ำฝนในเก็บ 326 ลบ.ม./วัน	(5) บ่อรับน้ำพื้นที่สูง (EQ) ขนาด 8,000 ลบ.ม.	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6) น้ำจาก Sludge Dewatering 460 ลบ.ม./วัน	(6) 1 st Aeration Tank แบบ Fixed Film ขนาด 1,886 ลบ.ม. นำเข้าในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ชั้นๆ ของกากสำนัก COD และ BOD	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7) น้ำ return จา Effluent Pond ที่ 1 Neutralization Basin 3,984 ลบ.ม./วัน	(7) 2 nd Aeration Tank แบบ Conventional ขนาด 5,913 ลบ.ม. นำเข้าในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ชั้นๆ ของกากสำนัก COD และ BOD	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8) การรักษาและดูแลรักษาที่ใช้แก้ไขล้อน 2 แห่ง คือแหล่งในรูปที่ 1	(8) Clarifier ขนาด 2,300 ลบ.ม. จำนวน 2 ตัว	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9) Effluent Tank ขนาด 500 ลบ.ม. จำนวน 2 ตัว	ระบบบำบัดน้ำเสียของตานาคราฟติกที่ 3 สามารถ รองรับน้ำเสียจากtananaคราฟติกที่ 3 ได้ประมาณ 10,010 ลบ.ม./วัน โดยคุณภาพของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วย ต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ดังต่อไปนี้	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	· pH 5.5-9 · COD < 120 มิลลิกรัม/ลิตร · BOD ₅ < 20 มิลลิกรัม/ลิตร · TDS < 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร · SS < 50 มิลลิกรัม/ลิตร · Oil & Grease < 5 มิลลิกรัม/ลิตร	บริเวณ 2 ถึง 3	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

ຕາງລາວ I (ພອ)

ผู้ดูแลระบบและอุปกรณ์	มาตรฐานที่ต้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 มาตรฐานความคุ้นเคยสำหรับพนักงานฝ่ายวิศวกรรมและวิศวกรทั้ง (สำหรับ 3 สายการผลิต)	<p>มาตรฐานที่ต้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สำหรับพนักงานที่เข้าสู่พื้นที่ทำงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความชำนาญในวงการคุณภาพและกระบวนการนำมุ่งค้นหาสาเหตุให้ทราบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกเบบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบนำมุ่งค้นหาสาเหตุของโครงการ ระบบนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน ตกลงที่ร่วงตัวในน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบนำมุ่งค้นหาสาเหตุของโครงการ ตกลงที่ร่วงตัวในน้ำ บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด
3.4 เทคนิคการดูแลภาระสิ่งแวดล้อม	<p>มาตรฐานที่ต้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดการขยะที่ต้องห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำงาน เช่น ก๊าซไฮโดรเจน 3 สายการผลิต ภัยคุกคามทางเคมีที่พบในกระบวนการ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน ระบบนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน ตกลงที่ร่วงตัวในน้ำ บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน ตกลงที่ร่วงตัวในน้ำ บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด

ตารางที่ 1 (๗๐)

ตารางที่ 1 (ก)

ผลกรวงงานดิจิเมล์และสื่อสารองค์กร	มาตรฐานที่มีอยู่กับแผนและผลลัพธ์รายงานริบูนเดลล์ส้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ภาระหน้าท่าน (สำหรับ 3 สายการผลิต)	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ - ลดช่วง哄และการทำงานของคนงานที่สำคัญไปกว่าในพื้นที่เดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่ริบูนเดลล์ส้อมดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด
6. ภาระหน้าท่าน (สำหรับ 3 สายการผลิต)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมพนักงานทั่วไปและพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนของการงานส่งต่อความปลอดภัยก่อนทำงานและทุก 6 เดือน - ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของเครื่องงาน เช่น ระบบหนรค เฟื่องดัน - หลักสี่เดือนการงานส่งต่อและช่วงเวลาคืนภาระงานระหว่างเดือน - จำนวนความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. หากเป็นไปได้ที่โครงสร้าง - ให้สัมภาษณ์บุคลากรว่าผ่านในการให้ที่น้ำที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดพื้นที่โครงการ - เก็บทางจนส่งภาระอนาคตโครงการ - กำหนดพื้นที่โครงการ - เส้นทางขนส่งภาระอนาคตโครงการ - เก็บน้ำที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด
7. ภาระหน้าท่าน (สำหรับ 3 สายการผลิต)	<ul style="list-style-type: none"> - กำรระบุภาระและอภิภากษาทุก - ตราสัญลักษณ์และตราบารุงไว้ในโครงสร้างในคราวการต่อเรื่อง - ภาระงานประจำที่ผ่านมาในปัจจุบันมากที่สุด - จัดให้การขุดออกห้องร่อนที่น้ำฝนเป็นประจำทั้งน้ำฝนและน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ละ 2 กว่า 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดพื้นที่โครงการ - กำหนดพื้นที่โครงการ - ระบบระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งโครงการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ
7.1 ภาระหน้าท่าน (สำหรับ 3 สายการผลิต)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ร้านค้าในพื้นที่อยู่ร่วมกับบ้านเดิมเพื่อร่วมร่วมมูลค่าของราคาระดับนำเข้าภายในประเทศมากที่สุด แต่ไม่สูงกว่าต้นทุน สำหรับส่วนของจราจรอาทิตย์สำนักงานน้ำไม่เกินตัวที่ติดตามหนาแน่นที่ทำให้ดึง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครัวเรือนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด

ຕາຣາເກີ I (ດ່ວຍ)

ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2) Residue จากการรีไซเคิล Catalyst Recovery (36,500 กก./วัน)	<p>ร่วมรวม "วิถีน่องคราฟ Stock Yard Shelter ขนาด 84 แล็ป" 600 ตร.ม. ก่อนส่งไปกำจัด โดยการเผาในเตาเผา บุ่มของโรงน้ำมันซึ่งเป็นต้นท่ากลางและสีหัวร้อน PTA Residue ภูมิป่าจากวิถีน่องคราฟ ชน. ไทย อนามัย จำกัด และวิถีน่องคราฟ ด้วยคลาส อุดตาการรูม จำกัด เพื่อบำบัดผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์และผงชุนปูนริบบ์</p> <p>ตามลำดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	
7.3) Spent Catalyst Cu/Mn on Aluminium ทำ C-AUTOX ให้ LA Unit (44 กต.น.ก.)	<p>ร่วมรวม "วิถีน่องคราฟ Stock Yard Shelter ขนาด 84 ตร.ม. ที่ห้องถังคาดลุมเพื่อร่วงส่งไปกำจัด โดยวิถีน่องคราฟและพื้นที่น้ำรักษาสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทสู่สังคม ในต่างประเทศ</p> <p>สำหรับ "วิถีน่องคราฟ Stock Yard Shelter เพื่อร่วงส่ง "ไปริบบ์" จำกัด ในการรีไซเคิลในต่างประเทศ เพื่อทำการ Regeneration ก่อนนำไปรีไซเคิล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	
Pd on Carbon ทำ Catalyst bed ให้ LA Unit (29,200 กก./วัน)	<p>ร่วมรวมห้องเผาต่ำภัย ทำ C-AUTOX ให้ LA Unit (44 กต.น.ก.)</p> <p>ห้องเผาต่ำภัยขนาด 200 ลิตร ที่ห้องถังคาดลุมเพื่อร่วงส่งไปริบบ์ เก็บไว้ในห้องเผาต่ำภัย ขนาด 105 ตร.ม.</p> <p>ห้องเผาต่ำภัยขนาด 1,400 กก./ก. (2 เหตุ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	
7.4) ทองคำและกล่องหัวใจภัย ก.ก. กองทุนฯ (76 ตัน/วัน)	<p>ร่วมรวมห้องเผาต่ำภัย ทำ C-AUTOX ให้ LA Unit (44 กต.น.ก.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	
7.5) ห้องเผาต่ำภัย ทำ Rotary Kiln (สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย 1,400 กก./ก. 1 เหตุ)	<p>ร่วมร่วมห้องเผาต่ำภัย ทำ Rotary Kiln (สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย 1,400 กก./ก. 1 เหตุ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	
7.6) รัฐวิสาหกิจส่วนเชื้อเพลิง กองทุนฯ ทำโครงการรักษ์ดิน Denitrified Water (29 กต.น.ก.)	<p>ร่วมร่วมห้องเผาต่ำภัย ทำ Rotary Kiln (สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย 1,400 กก./ก. 1 เหตุ)</p> <p>ร่วมร่วมห้องเผาต่ำภัย ทำ Rotary Kiln (สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย 1,400 กก./ก. 1 เหตุ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย ทำ กองทุนฯ เพื่อสนับสนุนโครงการรักษาพืชและผืนป่า - สำหรับภัยสัตว์สูญเสีย ทำ กองทุนฯ เพื่อสนับสนุนโครงการรักษาพืชและผืนป่า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอุดรธานีดำเนินการ - บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พทช. จำกัด 	

ຕາງລາວ 1 (ຕອ)

ผลการดำเนินการ	สาเหตุที่ล้าหลัง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ส่งจดหมายเชิญ (สำหรับ ๓ ภาษาอังกฤษ)	นัดหารือป้องกันและลดผลกระทบด้านเมือง	- พัฒนาเจ้าหน้าที่งานซึ่งเป็นคนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาของโครงสร้างเป็นอันดับแรก หัวใจในการมองเห็นการศึกษาแก่เด็กเรียนของชุมชน รวมโครงสร้าง - หัวใจในการร่วมมุ่งทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนของชุมชน โครงสร้างวิชาชีวะที่นุ่มนวลให้ศิษย์นุ่งแต่งสวยงามชูชนท้าไป ท่องถิ่น - ร่วมมือกับครุภารกและอาจารย์ชูชนในกิจกรรมพัฒนา ท่องถิ่น - ร่วมมือกับครุภารกและอาจารย์ชูชนในการรักษาศักดิ์ รักษาสถานภาพดีล้ม	- ก咽ในพื้นที่โครงสร้าง - คุณงานอาชีวศึกษาที่โครงสร้าง - คุณงานอาชีวศึกษาพื้นที่โครงสร้าง - คุณงานอาชีวศึกษาพื้นที่โครงสร้าง โดยการ ประสนานกับหน่วยราชการ แหล่ง ประชាជชนในท้องถิ่น - คุณงานอาชีวศึกษาพื้นที่โครงสร้าง โดยการ ประสนานกับหน่วยราชการ แหล่ง ประชាជชนในท้องถิ่น
๕. พัฒนาศีลธรรม	จัดให้มีพื้นที่สืบทอดวิถีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชญากรรม ๒๓,๔๐๕ ตร.ม. หัวใจคือเป้าเรือเดอะ ๗.๘ ของพัฒนาพัฒนาค่านานา ๑๘๘.๑๓ "รี" (รูปที่ ๒) เพื่อความสันติความสงบเรียบร้อยของคนผู้นำและ เด็กจากโครงสร้าง และดูแลรักษาให้มีสภาพดี ตลอดเวลา ห้องน้ำดูองค์ดู ไม่เป็นเดือนเป็นเดือน และโครงสร้างน้ำดีทั้งทั้งหมด ในการดำเนินการด้วย มาตรฐานที่ดีที่สุด ไม่ใช่ไปตามใจต้องการ	- ก咽ในพื้นที่โครงสร้าง - คอลดี้ช่างดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด
๖. ดำเนินงานตามที่กำหนดความปลอดภัย อาทิ อาบน้ำ แยกส่วนเด็กเล็กในเรื่องต่อไปนี้ (ภาษาไทย ๓ ภาษาอังกฤษ)	ดำเนินงานตามที่กำหนดความปลอดภัย อาทิ อาบน้ำ แยกส่วนเด็กเล็กในเรื่องต่อไปนี้ กำหนดโดย ใบแบบตัวบันดาลความปลอดภัย	- ก咽ในพื้นที่โครงสร้าง - คอลดี้ช่างดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิฟิล์ด จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแล รักษา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนภูมิภาค ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย • ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน • วิเคราะห์ตลอดทราบสถานภาพของบุคลากร จัดให้มีและใช้ยาป้องกันอย่างเข้มข้นตรวจสอบรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและเพียงพอ แก้ไขงาน เช่น หน่วยนรภย รองพานิชภัณฑ์ จุฬารหงษ์ ห้องน้ำ แม่น้ำ • กำหนดเวลาใช้ครัวงปืนออกันอันตรายจากเดินทาง และถนนทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงต่อใน กองตู้จังกลava • จัดให้มีห้องควบคุมร่วมชั้น (Control Room) เพื่อ ให้ฝ่ายผู้ลงรายการตั้งแต่ตั้งแต่แรกงาน หลังหมดแผนที่ออกกันและจะร่วงหลังติดตั้งไว้รวมทั้งจัดให้ มีคุณภาพที่คงทนและเพียงพอ รวมทั้ง ฝ่ายรักษ้อมูลภูมิศาสตร์ในทุกๆ สถานที่ทาง • ห้ามให้ครัวงทำนิธิไฟฟ้าสั่งงานของสถานท่าการผลิตที่ 1 และ 2 ขนาด 2,800 KW/ล่าษากาลผลิต และขนาด 3,500 KW/ สำหรับสถานท่าการผลิตที่ 3 • ห้ามให้การอบรมเรื่องความปลอดภัย แก่พนักงานใน เรือจั่ง ฯ ด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ศษย บริษัท พทท. จำกัด - ตลาดครัวงดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดครัวงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ศษย บริษัท พทท. จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าวาเนคอดอกที่ในการยกถอนการผลิต • ค่าวาเนคอดอกที่ในการท้างงานเกียร์ชุดเก็บสารเคมี 			

ຕາງເກີນ 1 (ທອ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ประทุมแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของทางโรงจราจรและเจ้าหน้าที่รักษาทรัพย์ในช่วงเริ่มดำเนินการ และใช้มีการประเมินงานกันระหว่างโครงการและระบบวิธีการรับน้ำหนามอ่อนตัวเพื่อลดปริมาณสารเคมีลงสู่แม่น้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด	
- กำกับดูแลโครงการด้านความปลอดภัยในการขุดและการรื้อ “หลอดอ่าง” ติดตามและผลักดันมาให้โครงการโดยในครั้งที่เกิดการร้าวไฟฟ้าในปริมาณที่สามารถควบคุมกําลังร่วงคลั่ง “ไฟฟ้าหกนา” ได้ทำการดูบบดึงสายไฟฟ้ากลับ “ไบซิ่ง Day Tank” และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตส่วนในครั้งที่มีการร้าว “ไฟฟ้าหกนา” ให้พิจารณาได้หรือหยุดดำเนินการผลิตจนกว่าหลักการจะถูกแก้ไขแล้ว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด	
- จัดให้มี safety equipment และ control equipment ที่เหมาะสมสำหรับงานทักษะพิเศษที่ต้องดำเนินการ อันดับแรก โจรร่อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด	
- จัดให้มีระบบติดตามเพลิงกําชีวิน โครงการตั้งแต่ ล้านบาทต่อเดือน สำหรับ 1 ตัว และ 2 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับ 2 ตัว	- สถานที่ 1 และ 2 * Water Hydrant จำนวน 33 ตัว * Spray Nozzle จำนวน 36 ตัว * รถกําเมาส์เคลื่อนตัวติดต่อที่ จำนวน 2 คัน * รถจักรน้ำดีน้ำยาบูรน้ำดี จำนวน 160 ตัว * Jockey Pump 1 ตัว * Centrifugal Pump ไฟฟ้า 1 ตัว และ น้ำมันติดต่อ 1 ตัว * แม่กลองสำรองเพื่อการดับเพลิง “เจดับกํา”	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด	บริษัท สถาบัน มิตซูบิชิ พีทีโอ จำกัด

ຕາວອງທີ 1 (ຕົມ)

ອັດກວະຫານເລື່ອມເອົ້ວຍ	ນາຄາຮຽກກົອງກັນແນວຂອງສຸດຜົນຮຽກຮາບສິນແນວດັບອົມ ເກົາແນ້ວດີຕາມຕາງໆອັນດີ 2,000 ລບ.ນ. ຈຳນວນ 2 ຕົກ	ລາຄາທີ່ນີ້ມີການ	ຮະບຍກວາດຕຳມືນັກຮ	ຝຶ່ງຮັບຜິດຂອນ
ສາຫະລະເລືດທີ 3	<ul style="list-style-type: none"> * Water Hydrant ກິນວນ 28 ຊຸດ * Spray Nozzle ກິນວນ 18 ຊຸດ * ວັດກາໂຄງຄູນທີ່ຈົງຄົດອົນທີ່ ກິນວນ 2 ຄົນ * ດິນຕັ້ງພົມມາຫຼັກຄົດ ກິນວນ 114 ກົງ * Centrifugal Pump ໃຫ້ນັ້ນມົນຕົດຮອດ 1 ຕົວ * ພາດຈຳນໍາສໍາວອງພ້ອມກາວຕົ້ນເພີ້ງໄຊ້ຈາກ ກ່ອດກຳນົ້າຕົ້ນນານັດ 2,000 ລບ.ນ. ຈຳນວນ 1 ຕົກ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຈົດໃໝ່ນັ້ນກາວຄອງຮຽກພັນນັກທີ່ເປົ້າອ່ອນນີ້ມີຄວາມຮູ້ ເກົ່າຫຼັບນັບສາຫະຫຼຸດແລກຕາມໄສ່ອັນດຸນຕົກທີ່ຫຼັງ ເຄີຍຂຶ້ນຈາກທະລ່ວອ່ອນຮຽກຮຽວແຮງໃນໂກຮງການ - ພົມການເຈັດທໍາກໍາປົງຕົ້ນຫຼັກຮຽກຮຽວແຮງໃນໂກຮງການ ຕ່າງໆ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນຍັດຕື່ເພື່ອໄກ້ພັນງານກ່ຽວຂ້ອງ ເກົ່າຫຼັບອ່ອງການໃໝ່ຫຼືອກວຽກຮັງ - ກາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ດັດອດຂ່າງຄຳມືນັກຮ - ກາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ - ດັດອດຂ່າງຄຳມືນັກຮ - ກາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິ່ນໜ້າ ສາມາ ມິດຫຼຸບ ພົທອ ຈຳກັດ


ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

ผลการตามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานรื่นเรื่องกันແລະลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. กรณีระวังภัยอันตรายร้ายแรง (วัสดุร้าย 3 สารเคมีอุดม)	<p>มาตรฐานผลิตตั้ง ๓ แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบบำบัดของอนุญาตในการเข้า "ไปตรวจสอบและติดตามสถานะของ Bag Filter รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานที่ทำงานอยู่ในห้องที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพอย่างผู้คนในบริเวณที่ทำงาน" - ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการทำงานที่จำเป็นที่จะเข้าไปใน "โซน" ให้ถูกต้องทันท่วงทายความสะอาดของ Bag Filter 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สมาย มิตซูบิชิ เฟิร์ส จำกัด
1.1. กรณีระวังภัยอันตรายร้ายแรง (วัสดุร้าย 3 สารเคมีอุดม)	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดและก่อสร้าง Arca ภายในพื้นที่โครงการ - ทำการเบนซ์ Hazard Area ภายในพื้นที่โครงการตามมาตรฐาน API RP 500A เพื่อกำหนดภาระงานของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ให้เหมาะสม - นิรภัยพื้นที่สำหรับการผลิต ทางโครงการกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้องห้ามอยู่ติดกัน "ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออก" ระหว่างพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดภัยคุกคาม - ภาระที่ต้องรับภาระงานที่ต้องห้าม "ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออก" ระหว่างพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดภัยคุกคาม - จัดตั้ง Arca ตามมาตรฐาน IEC รวมถึง Explosion Proof สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องห้าม - ติดตั้งอุปกรณ์ตัวรับการรั่ว "หากของสารเคมีและก๊าซที่มีฤทธิ์ระเหยในบริเวณที่มีอุกกาศร้าว" ให้ได้รับการดูแลดูแลอย่างดี - จัดทำแผนการตรวจสอบอย่างบ่อยๆ ควบคุมอุปกรณ์การ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สมาย มิตซูบิชิ เฟิร์ส จำกัด
1.2. กรณีระวังภัยอันตรายร้ายแรง (วัสดุร้าย 3 สารเคมีอุดม)	<p>มาตรฐานผลิตตั้ง ๓ แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบบำบัดของอนุญาตในการเข้า "ไปตรวจสอบและติดตามสถานะของ Bag Filter รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานที่ทำงานอยู่ในห้องที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพอย่างผู้คนในบริเวณที่ทำงาน" - ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการทำงานที่จำเป็นที่จะเข้าไปใน "โซน" ให้ถูกต้องทันท่วงทายความสะอาดของ Bag Filter 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สมาย มิตซูบิชิ เฟิร์ส จำกัด
1.3. กรณีระวังภัยอันตรายร้ายแรง (วัสดุร้าย 3 สารเคมีอุดม)	<p>มาตรฐานผลิตตั้ง ๓ แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบบำบัดของอนุญาตในการเข้า "ไปตรวจสอบและติดตามสถานะของ Bag Filter รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานที่ทำงานอยู่ในห้องที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพอย่างผู้คนในบริเวณที่ทำงาน" - ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการทำงานที่จำเป็นที่จะเข้าไปใน "โซน" ให้ถูกต้องทันท่วงทายความสะอาดของ Bag Filter 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สมาย มิตซูบิชิ เฟิร์ส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)


ผลกังหันแผลด้อย	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>น้ำการผลิตเพียงปีน้ำร่าง ๆ สมำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดเรซิรูฟาร์มบุบเพลิง "ไดน์" ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง ระบบสูบน้ำรั่วซึ่งต้องดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงคันบินกาว 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาณ มิตรชัย พท.อ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - ตู้เก็บร่องกายติดต่อไปตามงานกานหนาของน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและโรงงานให้เดินทางเข้ามายังน้ำที่ต้องห้าม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงคันบินกาว 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาณ มิตรชัย พท.อ จำกัด
12. กันหลุดรั่วส่งกลิ่นมาสู่ภายนอก (ส่วนรับ 3 สะพานเฉลี่ย)	<p>จัดทำข้อมูลการระบุสถานที่รั่วของไฮด์ (VOCS) ที่มาจากการ Point Source และ Fugitive Source ทางเดินต่างๆ ให้ครบถ้วนตามแนวทางของ US.EPA กำหนดรับรองมา 1 ปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชื่น 1 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาณ มิตรชัย พท.อ จำกัด



THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 17, NO. 10, OCTOBER 2004


卷之三

แบบที่ 1 (1) ผู้จัดการความภัยดำเนินการเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่ 1 แหล่ง 2




รูปที่ 1 (2) ภาพกราฟการนับต้นสังข์ของกระบวนการผลิตเสบียงโดยรัฐวิสาหกิจ

1 ขั้นตอนการจัดการน้ำทิ้งของโครงการที่ไม่ได้มีมาตรฐาน



ข้อที่ 1(3) การดำเนินการซึ่งน้ำเสียของโรงงาน 1 และ 2 และระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ว่าไม่ได้ค่ามาตรฐาน

262.




ស្រុកបឹងបាត់
ខេត្តពោធិ៍សំរាប់

ថ្ងៃទី ២ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងការ


ตารางที่ 2

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของสายการผลิตที่ 3
(กำลังการผลิตรวมสายการผลิตที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ 1,460,000 ตัน/ปี) ของบริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. เรื่องทั่วไป - จัดทำ Environmental Compliance Audit โดยองค์กรที่ 3 (Third Party) และนำเสนอผลการดำเนินการที่สำคัญและแผนทบทวน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ (พื้นที่ 3 สายการผลิต)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ (1) ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด 1) กรณีตรวจวัดโดยบุคคลที่ 3 (Third party) - TA Silo 3 ตัว ด้วยเครื่องตรวจวัด . ฝุ่นละออง - PTA Silo 3 ตัว ด้วยเครื่องตรวจวัด . ฝุ่นละออง - เตาเผา Rotary Kiln จำนวน 2 เตา (กรณีที่มีการใช้งาน) ด้วยเครื่องตรวจวัด . ฝุ่นละออง . ออกไซด์ของไนโตรเจน 2) กรณีตรวจวัดโดย CEMS ด้วยเครื่อง ตรวจวัด - ออกไซด์ของไนโตรเจน	- ตรวจวัด 6 ชุด (รูปที่ 3) ได้แก่ . ปล่องของ TA Silo ของพื้นที่ 3 โรง . ปล่องของ PTA Silo ของพื้นที่ 3 โรง - ตรวจวัดปล่องเตาเผา (รูปที่ 3)	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกับ การตรวจคุณภาพอากาศใน บรรยายกาศ - ในช่วงที่มีการใช้งาน	- บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด - บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด
(2) ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ ด้วยเครื่องตรวจวัด - ฝุ่นละอองรวม - ฝุ่นละอองขนาดเด็กกว่า 10 ไมครอน - ไนโตรเจนไดออกไซด์ - ความเร็วลมและประสิทธิภาพ (วัดหนองไฟฟ้า)	- ปล่องของเตาเผา (Rotary Kiln) กรณีที่มีการใช้งานของสายการผลิต ที่ 1 และ 2	- ในช่วงที่มีการใช้งาน	- บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด
(3) ผลการตรวจเชิงกายภาพและเคมีทางเชื้อ胡子: ต่อเนื่อง - ผลการตรวจเชิง NOx ที่ 70% O ₂ ทาง ระบบ CEMS	- ตรวจวัด 3 สถานี (รูปที่ 4) ได้แก่ . วัดหนองไฟฟ้าทักษิณาราม . วัดมานะชลุด . อาคารสำนักงานนิคมอุตสาห- กรรมเหมืองแร่ดอนออก (นาบดาพุค)	- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัดต่อเนื่อง ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ย. และเดือน ต.ค.-ธ.ค.	- บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด
3. คุณภาพน้ำ - ตรวจคุณภาพน้ำทั้งหมดผ่านระบบ น้ำร้อนโดยตรวจวัด Temperature, Flow rate, pH, BOD ₅ , COD ₅ , TDS, SS และ Oil & Grease	- ตรวจวัด 2 ชุด (รูปที่ 3) . น้ำทึบนำทึ่งที่ออกจากระบบ น้ำร้อนของโรงงาน 1+2 . น้ำทึบนำทึ่งที่ออกจากระบบ น้ำร้อนของโรงงาน 3	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท สยาม มิคชุบ พีทีโอ จำกัด




รูปที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการกำกับดูแลของระบบบำบัดน้ำเสีย ระดับเดียว และบัญชีพัฒนาทั่วไป บริษัท ตาม มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ตารางที่ 2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- ติดตั้ง COD Online analyzer ที่บ่อพักน้ำทึบสุดท้าย	- ตรวจจับ 2 จุด (รูปที่ 3) <ul style="list-style-type: none"> . บ่อพักน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดของโรงงาน I+2 . บ่อพักน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดของโรงงาน 3 	- รวบรวมผลการตรวจวัดใส่ในรายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงฯ ทุก 6 เดือน	- บริษัท สยาม มิตซูบิชิเพื่อ จำกัด
4. คุณภาพเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียง Leq-24 ชม.	- ทุก 6 เดือน ช่วงเดียวกับการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- บริษัท สยาม มิตซูบิชิเพื่อ จำกัด
5. กากของเสีย	- บันทึกชนิด ปริมาณ และน้ำหนักของกากของเสีย รวมทั้งวิธีการกำจัด	- ภายในโครงการ	- บริษัท สยาม มิตซูบิชิเพื่อ จำกัด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคุณภาพเสียงภายในโรงงานจากพนักงานแบบ PDose ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน - ตรวจปริมาณของครดิติกในบริเวณหน่วยต่าง ๆ ของโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อก่อช่องทางการทำงาน รวมทั้งการเข้าไปทำงานใน 8 บริเวณ (รูปที่ 5) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> . บริเวณ Pump รวม 3 แห่ง (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) . บริเวณ Compressor รวม 3 แห่ง (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) . บริเวณ Auxiliary PA Compressor รวม 2 แห่ง (ภายในโรงงาน 1 และ 2) - จุดตรวจจับ 12 จุด ภายในพื้นที่ของ TA Unit (รูปที่ 5) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> . Oxidation reactor รวม 3 จุด (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) . Solvent recovery unit รวม 3 จุด (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) . Slurry drum รวม 3 จุด (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) . TA Dryer 3 จุด (ภายในโรงงานทั้ง 3 โรง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน



ตารางที่ 2 (ต่อ)

คุณภาพเดิมและลักษณะหรือตัวแปรต่าง ๆ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจวัดปริมาณของ Xylene	- ชุดตรวจวัด 3 ชุด กายainพื้นที่ของ TA Unit (สูปที่ 5) ได้แก่ • Oxidation reactor (กายainโรงงานทั้ง 3 โรง)	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด
- ตรวจวัดปริมาณของฝุ่นผง PTA ในบริเวณหน่วยบรรจุผลิตภัณฑ์	- ชุดตรวจวัด 3 ชุด (สูปที่ 5) • PTA Silo ของทั้ง 3 โรง	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด
- การตรวจสอบสภาพ <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบสภาพทั่วไป * ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย และ X-Ray ปอด * ตรวจการได้ยิน * ตรวจ methyl hippuric acid ในปัสสาวะ * ตรวจสอบประจําปี * ตรวจสอบสภาพทั่วไป * ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย และ X-Ray ปอด * ตรวจการได้ยิน * ตรวจ methyl hippuric acid ในปัสสาวะ 	- พนักงานทุกคน	- ก่อนเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน	- บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด
- บันทึกสถิติพนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยระบุความเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบ ใบกรณีที่พบความผิดปกติ ต้องคำนึงการตรวจวินิจฉัยในขั้นต้นกีฬาเพื่อหาสาเหตุว่าเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือไม่ และต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกัน	- พนักงานที่เข้ารับการตรวจสอบ/รักษา	- ทุกปี	- บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงและสาเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับกำหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไข	- กายainพื้นที่โรงงาน	- ตลอดไป	- บริษัท สยาม มิตรชัย พีที.เอ จำกัด

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
และการด้านพลังงาน

โดย สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6832-35
โทรสาร. 0-2265-6629
<http://monitor.onep.go.th>

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ตามรูปแบบด้วยอย่าง ดังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ดินต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานและการเสนอ
รายงาน ตามแบบดต.1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ดต.2

- ที่ดั้ง แผนที่ดั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ

2.2 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพโครงการ ประเภทผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง (หรือไม่ได้ปฏิบัติ) ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข และเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ภายใต้หัวข้อปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขนั้น ให้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม ขั้นตอน การหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข/บรรเทาปัญหา ที่เกิดขึ้นและการป้องกันในอนาคต (Corrective and Preventive Actions) วิธีการติดตามผล ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละขั้นตอน กำหนดการแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
(คัดสำเนาจากมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบ)		

3.2 ในการถือยุทธห่วงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ระหว่างคิดดังอุปกรณ์ การปรับปรุงระบบ เป็นต้น ให้โครงการระบุเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3 ในการนำเสนอข้อมูลดังๆ โครงการควรแสดงแผนภาพหรือภาพถ่าย ประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.4 ให้โครงการระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการริเริ่มเพิ่มเติมขึ้นจากที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรมีเอกสารรายละเอียดประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

4.1.1 ให้เสนอแผนที่ที่ชัดเจนของสถานที่หรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในกรณีสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ ต้องระบุสถานที่ใหม่ให้ชัดเจนพร้อมขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่งควรใช้แผนภาพ และ/หรือ ภาพถ่ายจุดตรวจวัดประกอบคำขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม คือ 1 : 50,000)

4.1.2 ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Samples) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการหรือเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยราชการ ซึ่งครอบคลุมดังนี้
1) ตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บตัวอย่าง (รวมทั้งจุดเก็บตัวอย่าง เช่น ระดับความลึกจากผิวน้ำทะเล เป็นต้น) วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง (Preservation) และจำนวนตัวอย่าง (Sample Size) เป็นต้น นอกเหนือนี้ควรเสนอภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่างประกอบคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งระบุสภาพแวดล้อมในขณะเก็บตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลต่อไป ทั้งนี้ ผู้เก็บตัวอย่างจะต้องมีความรู้โดยชอบในการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือสถานบันที่ได้รับการรับรอง

4.1.3 ในการรายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอหลักฐานการแสดงการควบคุมคุณภาพผลกระทบวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามหลักวิชาการ ทุกประเด็น โดยเสนอข้อมูล เช่น ผู้เก็บตัวอย่าง ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้ควบคุมคุณภาพและรายงานผล วันเดือนปี ที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Laboratory) จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องแสดงประเภทดังนี้ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจวิเคราะห์ และกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Procedure & Analytical Methods) ตามวิธี มาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด เป็นต้น อนึ่งในรายงานผลการวิเคราะห์ หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not-Detectable) ให้โครงสร้าง Detection Limit ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ด้วย

4.1.4 ในการวิเคราะห์ผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้โครงสร้างวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งนี้ ในการนี้ที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบได้กำหนดเกณฑ์ไว้ โดยเฉพาะ ให้โครงสร้างวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าว (เช่นในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดเกณฑ์ Emission Loading ของ TSP ที่ระบายนอกจากปล่องโรงงานไว้เข้มงวดกว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น) สำหรับกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โครงสร้างนำเสนอผลการตรวจวัดโดยการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิงของต่างประเทศ อนึ่งในการวิเคราะห์ผล

โครงการต้องวิเคราะห์โดยพิจารณาแนวโน้ม (trend) ผลการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการตรวจครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร ย้อนหลังเป็นเวลา ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบ ว่ามีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ

4.1.5 ในการนี้ที่ตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผลการตรวจ สุขภาพพนักงานพบความผิดปกติเป็นจำนวนมาก โครงการต้องวิเคราะห์สาเหตุระบุการ แก้ไขปัญหา หรือเสนอแผนปฏิบัติการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา โดยให้มีรายละเอียด ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1 ในหน้า 2 ของเอกสารนี้

4.1.6 ในการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซ ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานกำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้เครื่องมือ เก็บตัวอย่างโดยตรง ไม่ให้เก็บตัวอย่างใส่ถุงแล้วนำมาฉีดเข้าเครื่องมือวิเคราะห์ภายหลัง เนื่องจากตัวอย่างมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี และควรนำเครื่องมือตรวจวัด ไปทำการตรวจณ สถานที่ที่ทำการตรวจโดยตรง อนึ่งในรายงานผลการตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพอากาศดังกล่าว ให้แสดงข้อมูลการตรวจทุกชั่วโมงพร้อมทั้งแสดงค่าสูงสุด

4.1.7 ในการรายงานผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศรายจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) ให้รายงาน ผลที่ความดัน 1 บรรยากาศหรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะ แห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตร ออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และรายงานค่าเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมง อย่างต่อ เนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่การรายงานผลการตรวจต้องมีข้อมูลเกินกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน (00.00 น. – 24.00 น.) หากมีเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้ไม่สามารถ รายงานผลการตรวจได้ หรือมีข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันนั้นๆ ให้รายงานสาเหตุและการ แก้ไขปัญหา ในรายงานผลการตรวจ CEMs ควรส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินอุปกรณ์ (Audit Report) หรือข้อมูล Re-Audit เพื่อประกอบการพิจารณาผลการตรวจและข้อมูล CEMs ขอให้รายงานทุก 1 ชั่วโมง โดยใส่แผ่นข้อมูลในแผ่น CD และเสนอให้ สพ. พิจารณา พร้อมรายงาน

4.1.8 กรณีนิคมอุตสาหกรรม (หรือเขตประกอบการหรือสวนอุตสาหกรรม) ขอให้แสดงสถานภาพการดำเนินงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ด้วยว่ามีรายชื่อ โรงงานอะไรบ้าง สถานภาพเป็นอย่างไรมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และขอให้รวมสรุป ผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ (ล่าสุด) ภายในนิคมฯ ระบุไว้ในรายงานด้วยเพื่อจะได้ พิจารณาภาพรวมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ในภาพรวมต่อไป

4.1.9 ในการนี้ทำการตรวจสุขภาพพนักงานและรายงานผลไว้ในรายงานฉบับ ที่ 1(มกราคม-มิถุนายน) และ ในรายงานฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ให้สรุปผลการตรวจ ที่เคยดำเนินการไว้ด้วย รวมทั้งเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขกรณี มีผลการตรวจวัดผิดปกติ

4.2 การนำเสนอผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในหน้า 10 ถึง 25) ซึ่งประกอบด้วย (1) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รายจากปล่องของโรงงาน (2) ตารางผลการตรวจวัด NO₂ หรือ SO₂ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด (3) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (4) ตารางผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose (5) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้ง (6) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวน้ำ (7) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ดิน (8) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำห้ากะเล (9) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ (10) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน (11) ตารางผลการตรวจคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (12) ตารางผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (13) ตารางผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ (14) ตารางผลรวมของการตรวจสอบพนักงาน (15) ตารางสรุปสถิติอุบัติเหตุ (16) ตารางสรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการหาสาเหตุและแผนการแก้ไข (หมายเหตุ : สำหรับกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับนิคมอุตสาหกรรมให้เลือกใช้เฉพาะตารางที่เกี่ยวข้อง (applicable))

5. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ให้สรุประยุทธ์จากการและ การปฏิบัติตามมาตรการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงระบบบำบัดมลพิษ และเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง เป็นต้น พร้อมทั้งระบุขั้นตอนหรือความก้าวหน้าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นต้น

- ให้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่โครงการ โดยแยกออกตามประเภทของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. ภาคผนวก

1. สำเนาหนังสือเห็นชอบและเงื่อนไขที่โครงการต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ภาพประกอบคำอธิบาย หรือเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
3. สำเนาผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
4. สำเนาหนังสือการรับรอง Calibration จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

**หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น
จะด้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้**

1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 2 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1ชุด

2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1ชุด

3) หน่วยงานผู้อนุญาต จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1ชุด
กรณีโครงการดังอยู่ใน กกม. ให้ส่งเฉพาะ สพ. และหน่วยงานผู้อนุญาต

**ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน ให้ส่งภายในเดือนกรกฎาคม ของปีนั้น และรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป**

ทั้งนี้ หากโครงการให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานฯ แทน
ให้บริษัทที่ปรึกษาแนบทันต์สื่อมอบอำนาจมาด้วย

2. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (รอบ 6 เดือน) ให้มีบุคคล
ที่สาม (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ให้โครงการพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) ดำเนินการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (External Environmental Audit) ในภาพรวมของโครงการ ซึ่งควร
ครอบคลุมประเด็นความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการต้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยควรตรวจ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ภายหลังการดำเนินการไปแล้ว 3 – 5 ปี
เป็นต้น หรือตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอ
แยกต่างหากจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (รอบ 6 เดือน)

4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นต้านสิ่งแวดล้อม ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสำนักงานฯ อาจจะด้องกำกับดูแล
การดำเนินงานของโครงการเป็นพิเศษต่อไป

5. หากโครงการไม่ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือ
จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด สพ. จะนำรายชื่อโครงการเขียนเวบไซต์ของสำนักงานและส่งเจ้าหน้าที่
ทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

วันที่ เดือน พ.ศ.

(หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า
เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดย
มีคณาจารย์ ผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....
ตำแหน่ง

(ประทับตราบริษัท)

การเสนอรายงาน

() เจ้าของโครงการได้มอบให้.....

เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังนั้นสือมอบอำนาจที่แนบ

() เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

.....
(ประทับตราบริษัทเจ้าของโครงการพร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

(

(

*

2. บทนำ

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. จัดทำโดย
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ
 - 1) สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน
 - 2) แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ (Layout)
 - 3) วัสดุดิบที่ใช้
 - 4) ผลิตภัณฑ์
 - 5) การขนส่งวัสดุดิบและผลผลิต
 - 6) กระบวนการผลิต
 - 7) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า

ลำดับ JTM ก.	วัน เดือน ปี ก.	ช่องส่อง (m)	ความสูงส่อง (m)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (m)	ผลการตรวจจับ										ค่าอัตราการระบาย กําหนดใน EIA บุบบารุงสำนักฯ	ลักษณะ ทางกายภาพ		
					ความเร็ว ก๊าซ (m/s)	อัตราไฟ ก๊าซ (m ³ /s)	อุณหภูมิ (°C)	ผลการตรวจจับเชิงมาตรวัด			ค่ามาตรฐาน มาตรฐาน (%) actual oxygen	ค่ามาตรฐาน มาตรฐาน (%) PM	ค่ามาตรฐาน มาตรฐาน (%) SO ₂	ค่ามาตรฐาน มาตรฐาน (%) NO ₂	ชนิดของ เหลือง	อัตราการ รับน้ำยาจังจัง [*] (ตัน/วัน)		
								มลสาร (mg/m ³)	มลสาร (mg/m ³)	มลสาร (mg/m ³)								
1	1/1/2023	1	1	1														
2	1/1/2023	2	2	2														
3	1/1/2023	3	3	3														
4	1/1/2023	4	4	4														
5	1/1/2023	5	5	5														
6	1/1/2023	6	6	6														
7	1/1/2023	7	7	7														
8	1/1/2023	8	8	8														
9	1/1/2023	9	9	9														
10	1/1/2023	10	10	10														
11	1/1/2023	11	11	11														
12	1/1/2023	12	12	12														
13	1/1/2023	13	13	13														
14	1/1/2023	14	14	14														
15	1/1/2023	15	15	15														
16	1/1/2023	16	16	16														
17	1/1/2023	17	17	17														
18	1/1/2023	18	18	18														
19	1/1/2023	19	19	19														
20	1/1/2023	20	20	20														
21	1/1/2023	21	21	21														
22	1/1/2023	22	22	22														
23	1/1/2023	23	23	23														
24	1/1/2023	24	24	24														
25	1/1/2023	25	25	25														
26	1/1/2023	26	26	26														
27	1/1/2023	27	27	27														
28	1/1/2023	28	28	28														
29	1/1/2023	29	29	29														
30	1/1/2023	30	30	30														
31	1/1/2023	31	31	31														
32	1/1/2023	32	32	32														
33	1/1/2023	33	33	33														
34	1/1/2023	34	34	34														
35	1/1/2023	35	35	35														
36	1/1/2023	36	36	36														
37	1/1/2023	37	37	37														
38	1/1/2023	38	38	38														
39	1/1/2023	39	39	39														
40	1/1/2023	40	40	40														
41	1/1/2023	41	41	41														
42	1/1/2023	42	42	42														
43	1/1/2023	43	43	43														
44	1/1/2023	44	44	44														
45	1/1/2023	45	45	45														
46	1/1/2023	46	46	46														
47	1/1/2023	47	47	47														
48	1/1/2023	48	48	48														
49	1/1/2023	49	49	49														
50	1/1/2023	50	50	50														
51	1/1/2023	51	51	51														
52	1/1/2023	52	52	52														
53	1/1/2023	53	53	53														
54	1/1/2023	54	54	54														
55	1/1/2023	55	55	55														
56	1/1/2023	56	56	56														
57	1/1/2023	57	57	57														
58	1/1/2023	58	58	58														
59	1/1/2023	59	59	59														
60	1/1/2023	60	60	60														
61	1/1/2023	61	61	61														
62	1/1/2023	62	62	62														
63	1/1/2023	63	63	63														
64	1/1/2023	64	64	64														
65	1/1/2023	65	65	65														
66	1/1/2023	66	66	66														
67	1/1/2023	67	67	67														
68	1/1/2023	68	68	68														
69	1/1/2023	69	69	69														
70	1/1/2023	70	70	70														
71	1/1/2023	71	71	71														
72	1/1/2023	72	72	72														
73	1/1/2023	73	73	73														
74	1/1/2023	74	74	74														
75	1/1/2023	75	75	75														
76	1/1/2023	76	76	76														
77	1/1/2023	77	77	77														
78	1/1/2023	78	78	78														
79	1/1/2023	79	79	79														
80	1/1/2023	80	80	80														
81	1/1/2023	81	81	81														
82	1/1/2023	82	82	82														
83	1/1/2023	83	83	83														
84	1/1/2023	84	84	84														
85	1/1/2023	85	85	85														
86	1/1/2023	86	86	86														
87	1/1/2023	87	87	87														
88	1/1/2023	88	88	88														
89	1/1/2023	89	89	89														
90	1/1/2023	90	90	90														
91	1/1/2023	91	91	91														
92	1/1/2023	92	92	92														
93	1/1/2023	93	93	93														
94	1/1/2023	94	94	94														
95	1/1/2023	95	95	95														
96	1/1/2023	96	96	96														
97	1/1/2023	97	97	97														
98	1/1/2023	98	98	98														
99	1/1/2023	99	99	99														
100	1/1/2023	100	100	100														

หมายเหตุ * การรายงานผลการตรวจจับ ให้คำแนะนำผลที่คาดว่าดีที่สุด 1 บรรยายการ หรือ 760 mmHg อุณหภูมิ 25°C ที่สภาพอากาศ dry basis โดยมีปริมาณอากาศเทียบกับของแท้ (% Oxygen)
ก. สำหรับการไม่ใช้เครื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ให้คำแนะนำผลที่คาดว่าดีที่สุด 1 บรรยายการ หรือ 760 mmHg อุณหภูมิ 25°C ที่สภาพอากาศ dry basis โดยมีปริมาณอากาศเทียบกับของแท

กรณีตรวจวัด NO₂ หรือ SO₂ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด.....เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด.....ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) :

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) :

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) :

วันที่หมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) :

ช่วงเวลา*	ผลการตรวจวัด (ระบุดัชนีคุณภาพอากาศ)							
	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/เดือน/ ปี
00.00 – 01.00								
01.00 – 02.00								
02.00 – 03.00								
.								
21.00 – 22.00								
22.00 – 23.00								
23.00 – 24.00								
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง								
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด								
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด								
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง								
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง								

* ตรวจวัดรายชั่วโมง 24 ชั่วโมง : 00:00 น – 24:00 น

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ทัวร์ย่าง/ควบคุม.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

.....

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ได้/หนีออม เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะผิดปกติในขณะที่ทำการเก็บด้วยร่ายอากาศ

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท.....
ชื่อผู้บันทึก.....
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม.....
ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose Diagram

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน..... พ.ศ..... ถึงเดือน..... พ.ศ.....

แสดงข้อมูลให้ผู้ Wind Rose Diagram ประกอบตารางข้างต้น.....

ីរូជ័គ្រាន្វាគ់ / បរិមាត.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้วยอย่าง/ควบคุม.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

หมายเหตุ

* แสดงรายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

* * สภาพท้องฟ้า (Sky conditions) เป็นไปตามเกณฑ์ของ

Pasquill Stability Categories

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ.ถึงเดือน..... พ.ศ.
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด.....
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.....

ดัชนี คุณภาพ น้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงาน การ วิเคราะห์ ⁽³⁾
		วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี			

- หมายเหตุ (1) ในการที่ Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
 (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

การตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.ถึงเดือน.....พ.ศ.

สถานี ตรวจวัด และ ตำแหน่ง ^{พิกัด UTM}	ดัชนี คุณภาพ น้ำผิวดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾								ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.ถึงเดือน.....พ.ศ.

สถานี/ ตำแหน่ง ตรวจวัด และ ตำแหน่ง พิกัด BTM	ดัชนี คุณภาพ น้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทະyle

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.ถึงเดือน.....พ.ศ.

สถานี/ ตำแหน่ง ตรวจวัด และ ตำแหน่ง ^{พิกัด} UTM	ดัชนี คุณภาพ น้ำทະyle	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾								ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด		

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ระดับความลึกจากผิวน้ำทະyle ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ช่วงเวลาระหว่างเดือน.... พ.ศ.....ถึง เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อสถานีตรวจวัด :

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี :

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):....

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) :

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
08.00 – 09.00		
09.00 – 10.00		
10.00 – 11.00		
11.00 – 12.00		
12.00 – 13.00		
13.00 – 14.00		
14.00 – 15.00		
15.00 – 16.00		
Leq<8>* Lmax **.		
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานสูงสุด		

Remark : * ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง

ในการนี้เงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้จัดทำ Noise Contour โครงการ *
ต้องแสดงผลพร้อมคำอธิบาย

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วย.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ..... ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ช่วงเวลาระหว่างเดือน..... พ.ศ..... ถึง เดือน..... พ.ศ.....
 ที่สถานีตรวจวัด :
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี :
 รุ่นของอุปกรณ์ตรวจ (SLM Model และ Serial No.) :
 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :
 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):
 วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :
 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) :

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
00.00 – 01.00		
01.00 – 02.00		
02.00 – 03.00		
.		
.		
21.00 - 22.00		
22.00 – 23.00		
23.00 – 24.00		
Leq<24>* Ldn Lmax **		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานสูงสุด		

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....)

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจ วัด	ตัวชี้วัดคุณภาพ อากาศในสถาน ประกอบการ	หน่วย	ผลการ ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วย.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึงเดือน..... พ.ศ.....)

วัน/เดือนปี	ตำแหน่งตรวจ วัด	ลักษณะ/ประเภท ของงาน ⁽¹⁾	ผลการตรวจวัด (ลักษ)	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾

หมายเหตุ (1) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น
 งานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น
 (2) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจและวิเคราะห์ด้วยย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ

โครงการ..... ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ. ถึง เดือน..... พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจ วัด	ลักษณะ/ประเภท ของงาน ⁽¹⁾	ผลการตรวจวัด อุณหภูมิ (°C)	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾

หมายเหตุ

- (1) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น งานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
- (2) ระบุค่ามาตรฐาน เช่น WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เสนอแนะโดย ACGIH (American Conference of the Governmental Industrial Hygienists)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วย.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลรวมของการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....
 วันที่พนักงานเข้ารับการตรวจ.....
 สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ.....
 จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ.....
 จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ.....
 จำนวนพนักงานที่ต้องพนแพทย์เพื่อหารือผลการตรวจ.....

รายการตรวจ ⁽¹⁾	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ⁽²⁾	ปกติ	ผิดปกติ ⁽³⁾

- หมายเหตุ (1) เช่น การตรวจประจำปี ปอด ไต ตับ เลือด และการตรวจพิเศษ เช่น
 สารเคมีในเลือด เป็นต้น
 (2) ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือบริเวณพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบ
 (3) ระบุเกณฑ์การพิจารณาว่าผิดปกติ และเอกสารอ้างอิงดังกล่าว

แนวทางการปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

ประเภทของอุบัติเหตุ ⁽¹⁾	ความถี่ของอุบัติเหตุ ⁽²⁾	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ ⁽³⁾

- หมายเหตุ (1) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น
 (2) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
 (3) เป้าหมายของโครงการในการลดอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....
 เบอร์โทรศัพท์.....
 แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ.....

**สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข**

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ⁽¹⁾	รายการ/ดัชนี คุณภาพสิ่งแวด ล้อมที่ไม่เป็นไป ตาม มาตรฐานหรือ เกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่ ⁽²⁾	ตำแหน่งหรือ สถานที่ที่พบ	สาเหตุและการแก้ ไข ⁽³⁾
หมายเหตุ	(1) รวมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกายภาพ ชีวภาพ และอื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) ความถี่ของการตรวจพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ เกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) ระบุสาเหตุ ขั้นตอนการแก้ไข และแผนปฏิบัติการแก้ไข (ดูหัวข้อ 3.1)			

ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....
 เบอร์โทรศัพท์.....



บริษัท สยาม มิตซูย พีทีเอ จำกัด

SIAM MITSUI PTA CO., LTD.

บริษัท合资และหุ้นส่วนกับมิตซูยิเคมีเคมีภัณฑ์ไทย และมิตซูย เคมีคอล อิงค์

Joint Venture between Cementhalai Chemicals Company and MITSUI CHEMICALS, INC.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ SMPC_SE 21 /2549

วันที่ 21 มีนาคม 2549

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ๓๙๔๗ วันที่..... ๒๕๔๙
เวลา..... ๑๕.๓๐ ผู้รับ.....

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท สยามมิตซูย พีทีเอ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (นาบตาพุด) อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง บัดนี้บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ๗๔ วันที่..... ๓๑ ๓. ๔. ๒๕๔๙
เวลา..... ๑๖.๓๐ ผู้รับ..... จันทร์

ขอแสดงความนับถือ

(นาย วรชัย ผู้อำนวยการ)

ผู้จัดการส่วนผลิต

บริษัท สยาม มิตซูย พีทีเอ จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย

เลขที่ SMPC 115/49

สำนักวิเคราะห์ผลกระหนบสี่แวงล้อม
เลขที่ ๑๖ วันที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๙

เวลา ๑๖.๐๕ ผู้รับ กิตา

สำนักงานโยธาฯและแผน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รั้วที่..... 5395 บ. พ.ร. 2549	วันที่.....
เวลา..... 8.45 น.	

15 พฤษภาคม 2549

เรื่อง ขอส่งมอบข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สายการผลิตที่ 3)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จำนวน 18 เล่ม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สาขาระบบผลิตที่ 3) ของบริษัท สยาม มิตซูย ฟิทีเอ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 และมีประเด็นคำถามที่ทางบริษัท ฯ ต้องชี้แจงอย่างเป็นทางการนั้น บัดนี้บริษัท ฯ และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความน้ามเกี๊ย

(นางสาววิมล พรสวัสดิ์ชัย)
ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ



บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พท.จำกัด

SIAM MITSUI PTA CO., LTD.

บริษัทร่วมทุนระหว่างคementhai chemicals company และมิตซูบิชิเคมีคอล อินดี้

Joint Venture between Cementhai Chemicals Company and MITSUI CHEMICALS, INC.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

SMPC_139/49

สำเนา กวิเคราะห์ผลกรรมสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... 159 วันที่..... 27 เม.ย.
เวลา..... 16.10 ผู้รับ..... จิตา
6831 27 เม.ย. 2549
P.S. 003

19 มิถุนายน 2549

เรื่อง ขอส่งมอบข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สายการผลิตที่ 3)

เรียน เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จำนวน 18 เล่ม

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการอุตสาหกรรมได้พิจารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สายการผลิตที่ 3)
ของบริษัท สยาม มิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 และให้ทางบริษัทฯ จัดทำ
ข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานฯ นั้น บัดนี้บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท คอนซัล
แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชัย ผู้ล้าเลิศ)

ผู้จัดการส่วนผลิต

บริษัท สยามมิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด

ลงวันที่ ๑๙.๖.๔๙

สำนักงานกรุงเทพฯ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย อาคาร 24 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Bangkok Office : 1 Siam Cement Rd., Building 24, Bangsue, Bangkok 10800. Thailand. Tel. +66 2586-5281 Fax. +66 2586-5285

สำนักงานระยอง : 8 ถนนปกรณ์สิงหนาท ราชภาร্ত์ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอย 3 - 2 คล.ห้วยโภง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Rayong Office : 8 Prakonsongkroraj Rd., Eastern Industrial Estate Soi G-2 T.Huai Pong, Muang District, Rayong Province 21150 Tel. +66 3868-5100 Fax. +66 3868-5099



ISO 9001 QMS02075/520
ISO 14001 EMS01005/043
TIS 16001 OHS02018/089
OHSAS 18001 OHSAS0202002



บริษัท สยาม มิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด

SIAM MITSUI PTA CO., LTD.

บริษัทร่วมทุนระหว่างเคมีกันท์และมิตซูบิชิเคมีคอลล์ จำกัด

Joint Venture between Cementhai Chemicals Company and MITSUI CHEMICALS, INC.

สิ่งที่ส่งมาค่า ว่า 4

SMPC_182/2549

สำเนา กว้าง เก้ารำ ยาวหกหนา สี่นิ้ว ยาวคลื่น
เลขที่ 196 วันที่ 18 ส.ค. 2549
เวลา 11.30 ผู้รับ จุติ
รับที่ ผู้รับ จุติ

สำเนา กันงานโดยนายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 9095 วันที่ 17.8.2549
เวลา 16.40 ผู้รับ จุติ

16 สิงหาคม 2549

เรื่อง ขอส่งมอบข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สายการผลิตที่ 3)

เรียน เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จำนวน 18 เล่ม

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการอุดสาหกรรมได้พิจารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (สายการผลิตที่ 3)
ของบริษัท สยาม มิตซูบิชิ พีทีเอ จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 และให้ทางบริษัทฯ จัดทำ
ข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานฯ นั้น บัดนี้บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท คอนซัล
แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ผู้ล้ำเลิศ)

ผู้จัดการส่วนผลิต

EIA จ.ระยอง

สำนักงานกรุงเทพฯ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย อาคาร 24 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Bangkok Office : 1 Siam Cement Rd., Building 24, Bangsue, Bangkok 10800. Thailand. Tel. +66 2586-5281 Fax. +66 2586-5285

สำนักงานระยอง : 8 ถนนเปรมรัตน์รามคำแหง นิคมอุตสาหกรรมระยอง ซอย 3 - 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Rayong Office : 8 Prakomsongkrong Rd., Eastern Industrial Estate Soi G-2 T.Huay Pong, Muang District, Rayong Province 21150 Tel. +66 3868-5100 Fax. +66 3868-5099



ISO 9001 CMS02075/520
ISO 14001 EMS01005/043
TIS 18001 OHS02018/069
OHSAS 18001 OHSAS2002/069
2004 Deming Application Prize Winner

ISO 9001 CMS02075/520
ISO 14001 EMS01005/043
TIS 18001 OHS02018/069
OHSAS 18001 OHSAS2002/069