



ที่ ทส 1009/ 10254

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมบางพระรีสอร์ท

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6883
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารที่ได้รับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ได้ส่งมาด้วย
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมบางพระรีสอร์ท ของ บริษัท บางพระกอลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350 จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำกัดได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
 ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ซึ่งมีมติ
 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระ
 กอลฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
 และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
 ตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือ
 ว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางพระ
 กอลฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด เพื่อ
 ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สาขาวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/10254

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงเรມบางพระรีสอร์ท

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6883
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของ
บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350
จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทริกซ์
แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ใน การประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบ
รายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาก็ บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอท
จำกัดได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

4. การจัดการขยะมูลฝอย ให้แสดงหนังสือรับรองการให้บริการกำจัดมูลฝอย ดิตเชื้อของเทคโนโลยีและน้ำเสีย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เอกชนบริการเก็บขยะของ อบต. บางกระเจ้า

5. การป้องกันอัคคีภัย ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของจุดรวมพลที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการ เดียงคนไข้ในด้านความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายต่อและสุขาลักษณะ อุปกรณ์ที่พกพา รวมมูลฝอย และความเหมาะสมของจุดรวมพลบนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ควรจัดหาให้พื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

6. การดำเนินการซ่อมก่อสร้าง

6.1 ให้แสดงรายละเอียดความลึกของเสาเข็มและประเมินผลกระทบจากการเจาะเสาเข็ม

6.2 ให้แสดงรายละเอียดวิธีการจัดการดิน และรายละเอียดการปรับแต่งพื้นที่ได้แก่ ความสูง ความลาดเอียง ปริมาณดิน แหล่งกำจัดดิน การขนส่งดิน ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง การป้องกันผลกระทบ การกีดขวางทางน้ำ


7. เอกสารทางราชการ ให้แสดงหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน


วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.


นางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.


นางสาวสุชญา อัมราลิขิต
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชน
และที่พักอาศัย
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม


นางธิดา วิเชียรเพชร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว.


นางสาวพรณนิภา หล่อเรืองศิลป์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 ว.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
 ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ซึ่งมีมติ
 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรือนบ้านพระริษยา ของบริษัท บางพระ
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
 และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
 ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือ
 ว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางพระ
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมทรกอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อ
 ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติรุกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ช่วย / อุรุ ผู้ช่วยฯ
 รุ่ง ผู้ช่วยฯ
 ใจ พิพ
 ผู้ช่วยฯ
 ผู้ช่วยฯ
 ใจ พิพ
 ผู้ช่วยฯ
 ใจ พิพ

มิถุนายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
กรองทอง แม่น้ำชั้น (อ่อนนุช) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอ
ให้สำนักงานฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6811
โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009/ 10253

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บางพระกอลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6882
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

2. หนังสือบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด เลขที่ EN40106_03/2549 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- เงื่อนไขที่โรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระกอลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของ
บริษัท บางพระกอลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอครีรากา
จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350
จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทริกซ์
แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบ
รายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 บริษัท
เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
 ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีมติ
 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระ
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
 และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานให้บริษัทที่ปรึกษาทราบรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา
 ของคณะกรรมการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM) ในรูปของ Digital
 File (pdf) Adobe Acrobat เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนีกานาท สิริกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/10253

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6882
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

2. หนังสือบริษัท เมทrikซ์ เอสโซซีเอทซ์ จำกัด เลขที่ EN40106_03/2549 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- เงื่อนไขที่โรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของ
บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350
จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทrikซ์
แอสโซซีเอทซ์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบ
รายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 บริษัท
เมทrikซ์ แอสโซซีเอทซ์ จำกัด ได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรມบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระ
กอล์ฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานให้บริษัทที่ปรึกษาทราบรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นแบบทึกข้อมูล (CD - ROM) ในรูปของ Digital
File (pdf) Adobe Acrobat เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติกรุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

โครงการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรศัพท์ 0-2265-6616

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสุรดา ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสุกานา คำชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสุกันต์ คำชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสุรัสวดี คำชัย

ตารางที่ 2 สรุปผลภาระที่เจ้าเวดต้องมีสำหรับผู้มาตรวจร่างกายในแต่ละเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ติดตามมาตรฐานของศูนย์ฯ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระบบทดลองรับ
3.2) การบรรเทาสาธารณภัยและ การป้องกันอัคคีภัย (ด้วย)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในสถานที่ ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดตั้งชุดฉุกเฉินและระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดตั้งชุดฉุกเฉินและระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งชุดฉุกเฉินและระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดตั้งชุดฉุกเฉินและระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดตั้งชุดฉุกเฉินและระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
3.3) สาธารณูปโภค	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่า โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณูปโภคตามด้านต่อไปนี้ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ 	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ - จัดตั้งน้ำประปาใหม่เพื่อรองรับความต้องการด้านน้ำประปาในพื้นที่ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



ที่ ทส 1009/ 10252

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 ธันวาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงเรมบางพระรีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6881
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โรงเรมบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรมบางพระรีสอร์ท ของ
บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350
จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทริกซ์
แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบ
รายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอท
จำกัดได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
 ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีมติ
 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนพระริ弄 ของบริษัท บางพระ
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
 และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อื่น ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
 ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือ
 ว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางพระ
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อ
 ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิ坎นา สิติกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10252

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงเรียนบางพระรีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/6881
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โรงเรียนบางพระรีสอร์ท ของบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนบางพระรีสอร์ท ของ บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 620 ไร่ บนแปลงที่ดินที่ขึ้นกับกรมธนารักษ์ หมายเลข ชบ.350 จำนวนห้องพัก 100 ห้อง (ส่วนเดิม 60 ห้อง และส่วนขยาย 40 ห้อง) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัดได้ส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ
 ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีมติ
 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนบ้านพระริ弄 ของบริษัท บางพระ^{จำกัด}
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ
 และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ
 ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือ
 ว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางพระ^{จำกัด}
 กอล์ฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมทรกิจ แอดโซซิເຕັກ จำกัด เพื่อ
 ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พิตรกุล)
 รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
 (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
 โทรสาร 0-2265-6616

ผู้จัด / จัด สุศรีวา
 จัด สุกาน
 ผู้พิมพ์ ผู้ร่าง
 ผู้ร่าง ผู้ร่าง
 ผู้ร่าง/ผู้ร่าง

ตารางที่ ๓ สรุปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบำเพ็ญประโยชน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ผู้ประเมิน	ผู้บังคับบัญชา
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความสัมผัสทางท่อน	ช่วงก่อสร้าง - ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการป้องกัน/ลดผลกระทบ ผลกระทบ	- การปิดดูด - ความเร็ว - ช่วงเวลาการจราจร	ติดตอรับรองเวลามีภัย บรรทุกตามเดิม วัสดุก่อสร้าง บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.
2. แหล่งน้ำ	ช่วงดำเนินการ - ระบบท่อประปา (ห้องส่งน้ำจากน้ำ)	- ตรวจสอบรอยแตกชำรุด - ความพิษของความสะอาดและความเรียบร้อย	1 ครั้ง/วัน 1 ครั้งต่ออาทิตย์ 1 ครั้ง/วัน
3. กาวจัดการรุนแรงโดย	- ถังขยะ - ห้องพักของชาว	- ใช้ตากลัน ยับตอกค้ำจ้างจากการเก็บขยะ - สถาปัตย์ แหล่งรวมต้องรอแยกเศษกระดูก/กระดูก ร่างกายฯ	บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.
4. ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน	- บริเวณท่อระบายน้ำเสีย/น้ำฝน และบ่อบำบัด	- สถาปัตย์ แหล่งรวมต้องรอแยกเศษกระดูก/กระดูก ร่างกายฯ	บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.
5. คุณภาพน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนติดม - ทางท่อระบายน้ำดำน้ำสีเทา - ทางออกระบายน้ำดำน้ำสีเทา	- BOD - pH - SS ระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนขยาย - ทางท่อระบายน้ำดำน้ำสีเทา - ทางออกระบายน้ำดำน้ำสีเทา	3 ครั้ง/วัน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.
	ระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนอาส - ทางท่อระบายน้ำดำน้ำสีเทา - ทางออกระบายน้ำดำน้ำสีเทา	- Residual Chlorine (เคมีทอนออกจากระบบทด - ควรตรวจสอบตัวเรือนพาราทาร่างของระบบท ร่วมกับผู้รับเหมาโดยคู่ค้า - ทางท่อระบายน้ำดำน้ำสีเทา - ทางออกระบายน้ำดำน้ำสีเทา	บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.
	ระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนอาชีว - ทางออกทางน้ำดำน้ำสีเทา	3 ครั้ง/วัน บ้านพักกอตฟ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด.	

**ເງື່ອນໄຂທີ່ ໂຄງກາຣໂຮງແຮມບາງພຣະ ວິສອ່ອງທ
ຂອງບຣີໜັກ ບາງພຣະກອລົ່ພ ອິນເຕେອົ່ນແນ່ຫຸ້ນແນລ ຈຳກັດ
ຕ້ອງຍືດຄື່ອປົງບັດຕີອ່າງເຄິ່ງຄວັດ**

ໂຄງກາຣຈະຕ້ອງປົງບັດຕີມາຕຽກກາຣປົ້ນກັນແລະແກໍໄຂພລກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ມາຕຽກກາຣຕິດຕາມຕຽຈສອບຄຸນເກັພສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ເສັນໄວ້ໃນຮາຍງານກວິເຄຣະໜີພລກຮະບົບ
ສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງກາຣໂຮງແຮມບາງພຣະ ວິສອ່ອງທ ຂອງບຣີໜັກ ບາງພຣະກອລົ່ພ ອິນເຕେອົ່ນແນ່ຫຸ້ນແນລ ຈຳກັດ
ຕັ້ງອູ່ເລີ່ມທີ່ 45 ພູ້ 6 ດຳບລບາງພຣະ ຄຳເກົອຄີຣາຈາ ຈັງຫວັດຊລບູ້ ຂາດພື້ນທີ່ໂຄງກາຣ 620 ໄວ່ ບນ
ແປລັງທີ່ດີນທີ່ຂຶ້ນກັບກຣມຮນາຮັກໝ່ ໂມຍເລີ່ມ ທບ.350 ຈຳນວນຫົ່ວ້າ 100 ມັງ (ສ່ວນເຕີມ 60 ມັງ ແລະ
ສ່ວນຂໍາຍ່ 40 ມັງ) ຈັດທໍາຮາຍງານໆ ໂດຍບຣີໜັກ ເມທຣິກໝ່ ແລະ ສໂຫຼີເອທ້ອ່ ຈຳກັດ ແລະ ດາມມົດ
ຄະນະກຣມກາຣຝູ້ຂໍາ້າງຸມກາຣພິຈາຮາຍງານກວິເຄຣະໜີພລກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານໂຄງກາຣບົກາຮ
ໝົມໝັນ ດັ່ງຕໍ່ອື່ນ

1. ໂຄງກາຣຈະຕ້ອງຍືດຄື່ອປົງບັດຕີມາຕຽກກາຣປົ້ນກັນແລະແກໍໄຂພລກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມແລະມາຕຽກກາຣ
ຕິດຕາມຕຽຈສອບຄຸນເກັພສິ່ງແວດລ້ອມດາມທີ່ເສັນໄວ້ໃນຮາຍງານກວິເຄຣະໜີພລກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຄງກາຣໂຮງແຮມບາງພຣະ ວິສອ່ອງທ ຂອງບຣີໜັກ ບາງພຣະກອລົ່ພ ອິນເຕେອົ່ນແນ່ຫຸ້ນແນລ ຈຳກັດ ແລະ
ຮາຍລະເຂີດໃນເອກສາຮແນບອ່າງເຄິ່ງຄວັດ
2. ໂຄງກາຣຈະຕ້ອງບັນທຶກພລກກາຣຕິດຕາມຕຽຈສອບກາຣຕຳນິກາຮຮີກາຣປົງບັດຕີມາຕຽກກາຣປົ້ນກັນ
ແລະແກໍໄຂພລກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຽກກາຣຕິດຕາມຕຽຈສອບຄຸນເກັພສິ່ງແວດລ້ອມດາມທີ່ເສັນໄວ້ໃນ
ຮາຍງານໆ ແລະສັງພລກກາຣຕຳນິກາຮຍັງໜ່ວຍງານຜູ້ອ້ອນໜູ້າດແລະສຳນັກງານໂຍບາຍແລະແໜ
ທຮພຢາກຮຮມໝາດີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ດາມແນວທາງກາຣນຳເສັນພລກກາຣຕິດຕາມຕຽຈສອບຄຸນເກັພ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮາຍລະເຂີດຕາມສິ່ງທີ່ສັ່ນມາດ້ວຍ 2
3. ໄກໂຄງກາຣຈະເປີ່ຍັນແປລັງຮາຍລະເຂີດໂຄງກາຣ ຮວມທັງມາຕຽກກາຣປົ້ນກັນແລະແກໍໄຂພລກຮະບົບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຽກກາຣຕິດຕາມຕຽຈສອບຄຸນເກັພສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ເສັນໄວ້ໃນຮາຍງານໆ
ໂຄງກາຣຈະຕ້ອງເສັນຮາຍລະເຂີດກາຣເປີ່ຍັນແປລັງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໜ່ວຍງານຜູ້ອ້ອນໜູ້າດ ແລະສຳນັກງານ
ໂຍບາຍແລະແໜທຮພຢາກຮຮມໝາດີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອນຳເສັນອຄະນະກຣມກາຣຝູ້ຂໍາ້າງຸມກາຣພິຈາຮາ
ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຼັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນຕຳນິກາຮເປີ່ຍັນແປລັງໄດ້
4. ໄກໄດ້ຮັບກາຣຮັງເຮັນຈາກປະຊາທນວ່າ “ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮັນຮໍາຄາງຈາກກິຈກຣມກາຣຕຳນິກາຮ
ໂຄງກາຣ ທີ່ໂຄງກາຣກ່ອນໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍແກ່ສາຫະແນສມບັດ ເຈົ້າຂອງໂຄງກາຣຈະຕ້ອງ ຕຳນິກາຮ
ແກໍໄຂປັ້ງຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄມ່ຊັກຫ້າ ແລະແຈ້ງໜ່ວຍງານອ້ອນໜູ້າດ ສຳນັກງານໂຍບາຍແລະແໜທຮພຢາກ
ຮຮມໝາດີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໜ່ວຍງານທີ່ເກີຍວ້າຂອງທຮາບ ເພື່ອຫາແນວທາງແລະມາຕຽກກາຣໃນກາຣແກໍໄຂ
ປັ້ງຫາດ້ວຍໄປ

ຫັນ..... 1 ທັນທຸນ..... 24 ຫັນ
ຄົງຫຼື..... ດົມ ເຖິງ ຜູ້ຮັບຮອງ

ตารางที่ ๑ สรุปผลกราฟที่สัมมูลอันที่สำคัญ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

: ระบบก่อสร้างอาคารพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่งาน

องค์ประกอบของที่สัมมูลอัน และคุณภาพ	ผลกราฟที่สัมมูลอันที่สำคัญ	มาตรการที่มีอยู่กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากริมแม่น้ำตามกาลเวลา และคุณภาพ			
1.1) สถานพูดประจำกาล	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำธรรมดินพื้นบ้านริมน้ำแม่น้ำท่าล้วน ดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกซึ้งเพียงเล็กน้อยเชิงคาดว่าจะเกิดผลกระทบระดับต่ำๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรากไม้บนแม่น้ำเพื่อรองรับแรงน้ำที่มา - ควบคุมการก่อสร้าง ให้เข้มงวดตามแบบที่ได้กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุในเดือนมิถุนายนให้ผู้รับเหมาต้องติดตามตรวจสอบให้เสร็จทุกเดือน - กาวหัวรากที่ร่องรอยที่ได้รับผลกระทบให้ติดตามและตรวจสอบให้เสร็จทุกเดือน - วิเคราะห์ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแปลนการขออนุญาต
1.2) คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลกระทบที่เกิดจากภาระสิ่งปลูกสร้าง แหล่งจากากการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝักพรมหน้าชั่วโมงที่ต้องใช้เวลาช้าแต่ได้เรียนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากถนนและการขนส่งวัสดุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศได้ประมาณ 50% - จัดตั้งคุณสมรรถนะของห้องน้ำที่ต้องอยู่ก่อสร้างให้มีความเรียบง่าย มีความกว้างขวาง 30 ติ่อมเมตร หรือกว้าง 3 ชั้น ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการผ่านลมของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กำหนด - มาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามตรวจสอบทุกคนติดตามกิจกรรม และการรักษาความสะอาดที่ดี ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย - ก่อสร้างร่องดูดฝุ่นที่ต้องอยู่ก่อสร้างให้ติดตามและตรวจสอบให้เสร็จทุกเดือน
			<p>หน้า... ๒ ของหนงด... ๒๔ หน้า ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจ ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ ๑ สรุปผลการประเมินเวสดลีดส์ตามเกณฑ์สำคัญ มาตรการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพ

: ระบบก่อสร้างอาคารพื้นที่สังคมนักงาน

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพฯ		ผลกรอบบทต้องแสดงเพื่อมหาศักย์	มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ มาตรการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพ	มาตรฐานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ มาตรการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพ
1.2) คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ห้องครัวและห้องน้ำต้องมีดูดควันเครื่องถังอ่อนแรง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งบุกรชฟท์เพื่อยกเว้นห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีห้องล้าง การผสานความร่วมมือ การไม่มี การระบาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความลักษณะที่อาจจัดทำในพื้นที่ได้โดยอุบัติเหตุ กลุ่ม หรือนำไปหน้องที่มีหลังคาและผนังปิดล้านชั้นขึ้นไป ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม การออกวัสดุที่มีผู้เดียวหรือมากกลุ่ม หรือกลุ่มนี้ที่ตีปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก ๓ ด้าน สำเนียงชั้นนี้จะห้ามเข้าใกล้กับผู้อื่นภายในห้องที่ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิด严 	<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ห้องครัวและห้องน้ำต้องมีดูดควันเครื่องถังอ่อนแรง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งบุกรชฟท์เพื่อยกเว้นห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีห้องล้าง การผสานความร่วมมือ การไม่มี การระบาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความลักษณะที่อาจจัดทำในพื้นที่ได้โดยอุบัติเหตุ กลุ่ม หรือนำไปหน้องที่มีหลังคาและผนังปิดล้านชั้นขึ้นไป ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม การออกวัสดุที่มีผู้เดียวหรือมากกลุ่ม หรือกลุ่มนี้ที่ตีปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก ๓ ด้าน สำเนียงชั้นนี้จะห้ามเข้าใกล้กับผู้อื่นภายในห้องที่ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิด严 	<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ห้องครัวและห้องน้ำต้องมีดูดควันเครื่องถังอ่อนแรง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งบุกรชฟท์เพื่อยกเว้นห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีห้องล้าง การผสานความร่วมมือ การไม่มี การระบาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความลักษณะที่อาจจัดทำในพื้นที่ได้โดยอุบัติเหตุ กลุ่ม หรือนำไปหน้องที่มีหลังคาและผนังปิดล้านชั้นขึ้นไป ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม การออกวัสดุที่มีผู้เดียวหรือมากกลุ่ม หรือกลุ่มนี้ที่ตีปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก ๓ ด้าน สำเนียงชั้นนี้จะห้ามเข้าใกล้กับผู้อื่นภายในห้องที่ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิด严
1.3) เสียงและความสุ่นสะเทือน		<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> อาจเกิดเสียงสั่นจากการก่อสร้าง แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะนั้นสำหรับบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ ก่อสร้าง การทํางานก่อสร้างบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ (8.00-17.00 น.) การลดผลกระทบจากการก่อสร้างโดยสามารถป้องกันเสียงด้วยการติดตั้งหน้าต่าง ประตู หรือหน้าต่างที่มีเสียงดัง หรือติดตั้งหน้าต่างที่มีเสียงดัง เช่น หน้าต่างบานลื่น หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานลามบาน จัดทำรากอ่อนต่อสิ่งที่ต้องก่อสร้างเพื่อลดเสียงดังจากภายนอก ก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักร แหล่งกำเนิดของเสียง ให้มีสภาพดี เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้คงทน กำหนดระยะเวลาการรักษาที่ต้องดูแลอย่างดี ให้คงทน ให้เป็นไปตามปรับเปลี่ยนของภาระทางอากาศ 	<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> อาจเกิดเสียงสั่นจากการก่อสร้าง แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะนั้นสำหรับบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ ก่อสร้าง การทํางานก่อสร้างบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ (8.00-17.00 น.) การลดผลกระทบจากการก่อสร้างโดยสามารถป้องกันเสียงดัง หรือติดตั้งหน้าต่าง ประตู หรือหน้าต่างที่มีเสียงดัง หรือติดตั้งหน้าต่างที่มีเสียงดัง เช่น หน้าต่างบานลื่น หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานลามบาน จัดทำรากอ่อนต่อสิ่งที่ต้องก่อสร้างเพื่อลดเสียงดังจากภายนอก ก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักร แหล่งกำเนิดของเสียง ให้มีสภาพดี เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้คงทน กำหนดระยะเวลาการรักษาที่ต้องดูแลอย่างดี ให้คงทน ให้เป็นไปตามปรับเปลี่ยนของภาระทางอากาศ 	<p>มาตรฐานคุณภาพและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> อาจเกิดเสียงสั่นจากการก่อสร้าง แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะนั้นสำหรับบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ ก่อสร้าง การทํางานก่อสร้างบ้านที่ต้องมาพำนักระยะ (8.00-17.00 น.) การลดผลกระทบจากการก่อสร้างโดยสามารถป้องกันเสียงดัง หรือติดตั้งหน้าต่าง ประตู หรือหน้าต่างที่มีเสียงดัง หรือติดตั้งหน้าต่างที่มีเสียงดัง เช่น หน้าต่างบานลื่น หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานลามบาน จัดทำรากอ่อนต่อสิ่งที่ต้องก่อสร้างเพื่อลดเสียงดังจากภายนอก ก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักร แหล่งกำเนิดของเสียง ให้มีสภาพดี เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้คงทน กำหนดระยะเวลาการรักษาที่ต้องดูแลอย่างดี ให้คงทน ให้เป็นไปตามปรับเปลี่ยนของภาระทางอากาศ

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตัวต่อตัวสำหรับผู้มีอำนาจการบริหารที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบต่างๆ เนื่องด้วยภัยน้ำท่วม ตามตัวติดตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและภาคชลประทาน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
1.4) ทรัพยากรดินและภาระดิน พืชทางเศรษฐกิจ	- มีการชะล้างดินเกิดขึ้นมากกว่าภาระดินที่สามารถรับได้ ทำให้พืชทางเศรษฐกิจเสียหาย - ปรับสภาพพืชที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง	- จัดทำท่าน้ำเดินแม่น้ำริมแม่น้ำเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำที่ต้องการเพิ่ม อาชีวพืชงาน เพื่อรักษาพืชชุมชนจากภัยน้ำท่วม ที่จะหมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อน เพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมในคราวน้ำท่วม ก่อสร้างท่าน้ำเดินน้ำท่วมใหม่ No.3 - บริเวณที่ตั้งโครงสร้างไม่ถูกดูด บริเวณกลางแม่น้ำ อาคาร A, B และ C จัดให้เป็นถนนและทางเดินคนภายใน โครงสร้าง และพื้นที่สูงขึ้น ซึ่งจะป้องกันน้ำท่วมและน้ำที่ ปลดล็อกดินและรากไม้ของต้นไม้และพืชพรรณอื่นๆ	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการก่อสร้าง มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการก่อสร้าง มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการก่อสร้าง
1.5) ทรัพยากร่น้ำพืชตัว	- น้ำเสียจากงานก่อสร้างก่อภัยก่อภัยร้ายต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตร่องคุณงาน โดยนำส่วนใหญ่ใช้กินก่อภัยร้าย การก่อสร้างของอุตสาหกรรม เช่น ก่อตัวรากไม้ น้ำเสียจาก กิจกรรมการก่อสร้างหรือแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำ ตัวราก เสียที่ก่อตัวกันจนงานที่เป็นมาเดิมจากการรอดด้วยตัวราก ประมาณ 2.7 ถูกกบกวนมีตัวรากที่ต้องการก่อภัยร้าย น้ำเสียจากการใช้ระบายน้ำอ่อน 10.8 ถูกกบกวนมีตัวรากที่ต้องการ น้ำค่าความสะอาดไปมาก จะปล่อยของบนแม่น้ำต่อระบบนา No.3 เพื่อให้ก่อภัยร้ายบานกว่าก่อภัยร้ายตัวเดียว ผลกระทบในระดับต่อ	- จัดให้มีห้องดูดซับน้ำริมแม่น้ำก่อสร้างรวม 5 ห้อง (คงงาน 20 คงที่) โดยใช้ระบบบ่อกรองน้ำอ้อม ประดิษฐ์กิ่งไม้ในการรับน้ำที่ต่ำกว่าระดับน้ำที่ต้องการ ลดค่าเบี้ย อัตโนมัติ 90 มิลลิเมตร/ลิตร และนำน้ำที่ใช้จาก การใช้ระบายน้ำอ่อน 10.8 ถูกกบกวนมีตัวรากที่ต้องการ น้ำค่าความสะอาดไปมาก โดยน้ำที่ห้องที่ 2 ส่วนจะปล่อยของบนแม่น้ำ ตัวราก No.3 เพื่อให้ก่อภัยร้ายบาน ก่อภัยร้ายตัวเดียว น้ำที่ห้องที่ 1 ที่ห้องที่ 3 ให้ก่อภัยร้าย	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา ก่อสร้างชั้ดใหญ่ ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเนื่องและเมื่อ เสร็จสิ้นงาน ก่อสร้างผู้รับเหมา ก่อสร้างชั้ดใหญ่ สูบากดตะขอมาบ่อบ่อกรอง 3 เดือนต่อครั้งและเมื่อ

หน้า 4 ทั้งหมด 24 หน้า
ผู้รับ
ลงชื่อ

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่แบ่งกลุ่มที่สำคัญ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกรอบแบบตั้งแต่เดือน

: ระบบท่อตัวจากสารพัสดุพืช

องค์ประกอบหมายสำคัญกลุ่ม ทดสอบที่สำคัญ	ผลกรอบทดสอบที่แบ่งกลุ่มที่สำคัญ	มาตรฐานที่ใช้ทดสอบและแก้ไขผลกรอบแบบตั้งแต่เดือน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกรอบแบบตั้งแต่เดือน
2.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.1) การใช้สำนักงาน	- ใบอนุญาตออกใบอนุญาตดูแลพืชไม้ดอกไม้และรักษาความสะอาดในอาคาร - จัดการประปาส่วนภูมิภาคอิเกอฟาร์ชา ไดบาร์ก ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอยู่ ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอยู่ - รวมลงให้คุณงานใช้ห้องประชุม - หาดีก็มีห้องอาหารและน้ำสำหรับน้ำไม่หล่อระดับ ด้านในงานก่อสร้าง โครงการจะซื้อน้ำจากกรมธนบุรี เอกสารของชุมชนโดยรอบบริเวณนั้นออก ด้วยเงินจำนวน ผลกรอบดำเนินการใช้สำนักงานและค่า	- จัดให้มีรถถังเก็บสาขาวอดที่เพียงพอสำหรับไปใช้งาน ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอยู่ รวมลงให้คุณงานใช้ห้องประชุม - หาดีก็มีห้องอาหารและน้ำสำหรับน้ำไม่หล่อระดับ ด้านในงานก่อสร้าง โครงการจะซื้อน้ำจากกรมธนบุรี เอกสารของชุมชนโดยรอบบริเวณนั้นออก ด้วยเงินจำนวน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบแบบตั้งแต่เดือน
2.2) การใช้ไฟฟ้า	- มีการใช้ไฟในการก่อสร้างของอาคารพื้นที่ห้องน้ำภายใน ซึ่งมีการใช้ปริมาณน้อยมาก ทางการไฟฟ้าสำนักวิศวกรรม ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน	- ในการออกแบบได้กำหนดให้มีการใช้ไฟฟ้าสำนักวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบไฟฟ้า - แนะนำให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดต่อ ก่อสร้างอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการก้าอัจฉริยะสู่ต้นที่ต้อง ^{ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง} จากการก่อสร้าง ตัววิศวกรรมและสถาปัตยที่หามาดำเนิน
2.3) การตัดต่อไฟฟ้า	- บุคลากรของทางการก่อสร้าง 0.27 ลิตร/วัน และขยายตัวต่อ จากการก่อสร้าง 0.30 ลิตร/วัน ส่วนลูกกรงที่ต่อการ จัดการน้ำดื่มของชุมชนในระดับ	- จัดที่นั่งที่กว้างๆ ต่อตัวร่าง ไม่ปล่อยให้กระซิบกระซิบ หลังจากผู้คนมาเข้าห้องน้ำและต้องการใช้ห้องน้ำ โดยขอเข้าห้องน้ำที่ต้องเดินทางไกล ไม่ใช่ห้อง น้ำที่ดีที่สุดที่จะดึงน้ำให้กับ - จัดการน้ำดื่มของชุมชนโดยที่มีผู้ดูแลพื้นที่ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง (ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง) เพื่อร่วงรับน้ำที่จากน้ำและรองรับการกินน้ำจาก บุคคลในชุมชน (หนังสือรับรองจากเทศบาลฯ ใน ภาคผนวกฯ)	- ตรวจสอบความเพียงพอ และความเรียบร้อยของลังขยะว่าอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

หน้า ๕ ของหน้า ๒๔ หน้า
ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินเพื่อวัดถึงสำคัญ มมาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละเกณฑ์ตามต้องการติดตามตรวจสอบมาตรฐานเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละเกณฑ์

: ระยะก่อสร้างอาคารทั่วไปอาชญากรรมทั่วไป

องค์ประกอบของเพิ่มแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละเกณฑ์	มาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละเกณฑ์
3.1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ด่อ)		- ติดป้ายประชาศัพน์โครงการ โดยเนื้อหาจะเป็นข้อความ โครงการ ระบุแนวทางดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง มาตรการป้องกันแมลงและเฝ้าระวังภัยแล้วเสร็จแล้วส่วนที่สำหรับ แหล่งหมอยลูก ก่อสร้างทั่วไปตามระดับที่ยอมรับได้ - ติดตั้งถังขยะพิเศษเดิม จำนวน 2 ถัง ขนาด 10 บ่อตัด - ติดตั้งถังขยะพิเศษเดิม จำนวน 2 ถัง ขนาด 10 บ่อตัด - ติดตั้งถังขยะพิเศษเดิม จำนวน 2 ถัง ขนาด 10 บ่อตัด	มาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละเกณฑ์
3.2) การบรรเทาสาธารณภัยและ การป้องกันอัคคีภัย	- จะมีการใช้งานปะปาไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องซักแห้ง ตัวน้ำไฟฟ้า เลือบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งทางบุปผา เครื่องใช้มีการซักรุก อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ของคนด้าน อัคคีภัยได้	- จัดให้มีเครื่องป้องกันภัยไฟฟ้าในห้องน้ำ พยาบาล เนื่องด้วย จัดให้มีระบบสารภัยไฟฟ้าต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำชาชีฟฟ์ สะกดดัก และภาชนะในห้องน้ำที่มีพิษอย่าง จัดให้มีเข้าหน้าที่ในการตัดออกส่วนของห้องน้ำที่มีพิษ และดูดซับน้ำด้วยในเบื้องต้น	
3.3) สภาพภูมิศาสตร์	- คาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของคนด้านสาธารณสุข ในระดับต่ำ หรือไม่มีผลลัพธ์ของคนทางโครงการ ได้จัดให้มีการจัดการรับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ ในพื้นที่นี้แหล่งพัฒนาที่อยู่อาศัย โรค และสูญเสียภูมิปัญญาที่ดีตามด้วย และดูดซับน้ำด้วยในเบื้องต้น	- จัดให้มีเครื่องป้องกันภัยไฟฟ้าในห้องน้ำ พยาบาล เนื่องด้วย จัดให้มีระบบสารภัยไฟฟ้าต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำชาชีฟฟ์ สะกดดัก และภาชนะในห้องน้ำที่มีพิษอย่าง จัดให้มีเข้าหน้าที่ในการตัดออกส่วนของห้องน้ำที่มีพิษ และดูดซับน้ำด้วยในเบื้องต้น	
3.4) ทักษะอาชญากรรมและดุจทรีของอาชญากรรม	- บุบบล่องทางภายนอกพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิด น้ำดื่มในระบบก่อสร้างอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติทางอาชญากรรม ที่ไม่	- ดูแลสภาพที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ออกแบบบูรณาการ - มีการจัดระบบที่ดินที่ก่อสร้าง วางแผนการจัดที่ดินอยู่บริเวณ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ - จัดทำรากพืชที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จากสถานที่ต่างๆ บ่อม โดยใช้รากวนร้อนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ความดูดซึกลึกกว่า 2.00 เมตร และดูดซึกลึกกว่า 2.00 เมตร ก่อสร้างน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง	- วิเคราะห์โดยตลอด ตรวจสอบการก่อสร้าง ให้พื้นที่ดิน แบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ หน้าที่ 7 ห้องห้อง 24 หน้า ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ตารางที่ 2 สรุปผลการประทับตราสัญญาณผลิตภัณฑ์ก่อนและแก้ไขผลการตรวจสอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและทบทวนผลิตภัณฑ์เสื่อม

: ระบุดำเนินการ

องค์ประกอบบทตั้งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลการขบวนต่อไปยังผู้ผลิตและแก้ไขผลการตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและทบทวนผลิตภัณฑ์เสื่อม	มาตรการป้องกันภัยเพื่อแก้ไขผลการตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและทบทวนผลิตภัณฑ์เสื่อม
2.2) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	จ่ายไฟฟ้า และถ่ายทอดของไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง เครื่องกำกับความเย็น และการหุงงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไมโครเวฟ ท่อน้ำร้อนทำน้ำ ไม่มีการดินเครื่องหุงร้อนใดๆ	
2.3) การตัดการรุนแรง	- โศรจางาระจะมีปริมาณที่คงทันที ส่วนวันละ 1.812 ถูกนำสักน้ำแล้วมีหน่วงงานบริการด้านการล้างตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องหักหินตามเดือนกันน้ำจืดที่น้ำทึบสูง กานาห์สักน้ำแล้วมีหน่วงงานบริการด้านการล้างตามเดือนกันน้ำจืดที่น้ำทึบสูง จืดของพืชและใบไม้ ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด ให้ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด โดยการ "ลัดจัดให้มี" ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ จึงต้องหักหินตามเดือนกันน้ำจืดที่น้ำทึบสูง จืดของพืชและใบไม้ ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด ให้ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด โดยการ "ลัดจัดให้มี"	- รวมชุมชนอยู่รอบๆ ห้องน้ำ แต่ต้องหักหินตามเดือนกันน้ำจืดที่น้ำทึบสูง จืดของพืชและใบไม้ ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด ให้ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด โดยการ "ลัดจัดให้มี"

หน้า.....1/.....ทั้งหมด 24.....หน้า
หน้า.....1.....ทั้งหมด 1.....หน้า
หน้า.....1.....ทั้งหมด 1.....หน้า

- ชุดห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืดที่น้ำทึบสูง จืดของพืชและใบไม้ ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด ให้ห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนกันน้ำจืด โดยการ "ลัดจัดให้มี"

ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไข

: ระบบทดตามนักวิชาการ

องค์ประกอบทางสังคมที่มีผลต่อความทันสมัย	ผลกรอบด้านนวัตกรรมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3) การจัดการรัฐผลอย (ต่อ)		ภาคเรียนกลางประจำปี "ปลูกจิตสำนึกรักษาระบบน้ำด้วยเชิงวิชาการ"	- ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำด้วยเชิงวิชาการที่ดำเนินการอยู่จริง ผู้ดำเนินการ ได้แก่ ภาคเรียนกลางประจำปี "ปลูกจิตสำนึกรักษาระบบน้ำด้วยเชิงวิชาการ"
2.4) การประเมินความต้องการทั่วไป	<p>- อัตราการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ พัฒนาสภาพเดินทางที่เดินทางไปแล้ว มีผู้ป่วยคุณ อัตราการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ ลดลง. ร่วมกับนักวิชาการเป็นครั้งแรก 2.64 % โรงเรียนได้ร่วมกับนักวิชาการเพื่อจัดทำโครงการ ใจ วินาที และมีปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเป็น 8.68 ลบ.ม./ โรงเรียนได้ร่วงจากประจํางานต่อมาของอาจาร อาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันอุดมศึกษา ให้คำแนะนำดังนี้ ให้จัดทำโครงการ ใจวินาที ให้สำเร็จในปีหน้า</p>	<p>- บรรยายการประเมินภาระทางกายภาพสำหรับนักเรียน จำนวน 22,581.56 ถูกยกเว้นดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้าง 20 บ่อ มีปริมาณดูดรอน 268,344 ลบ.ม. ทำให้น้ำที่ไม่สามารถ รองรับและ泻ลงแม่น้ำพะสึงต้องจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซม</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำด้วยเชิงวิชาการที่ดำเนินการอยู่จริง ผู้ดำเนินการ ได้แก่ ภาคเรียนกลางประจำปี "ปลูกจิตสำนึกรักษาระบบน้ำด้วยเชิงวิชาการ" ของสอน. บางพืชชุมทุก 6 เดือน น้ำอุดตันชั่วคราวที่ก่อตัว ตามกำหนดเวลาที่ระบุ</p>

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

: ระบุดำเนินการ


องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบดั้งเดิม	ผลกระทบของกิจกรรมเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของกิจกรรมเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.4 ทักษะภาพและทุนทรัพยากร	- เนื่องจากถูกขุดออก ใช้ก่อตั้งโดยรอบเป็นส่วนภายนอก อักษร และเหตุการณ์ที่เคย (วงศ์เก็บน้ำ งานประดับ) หนองกาน้ำรกรุกสร้างองค์กรไม่ติดชั้นกำหนด ความคุณภาพก่อตัวร้ายๆ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้าง จะมีทั้งบางพื้นที่อยู่ในเขตและสอดคล้องกับภัยภัย การใช้พื้นที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาพที่ดินดี อย่างน้อยสองขั้น แต่สำหรับพื้นที่ที่ดินไม่ดี	- จัดให้มีพื้นที่เลี้ยงช้างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำราญบน กอต้น ซึ่งอุดมไปด้วยน้ำ ได้แก่ โคโรรา ฯ ลักษณะ สภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยดินดอนสูงๆ เพียง 3 เมตร หรือประมาณ 9.60 เมตร (ไม่ว่าเมืองใดๆ ก็ทำให้ อาหารเต็มอยู่แล้ว) ดังนั้น ทำให้เกิดการรักษาดูแลด้วยน้ำ ขั้นต่ำต่อส่วนภูมิประเทศและสภาพธรรมชาติโดยรอบ เป็นจวนพื้นที่ 2,772 ตารางเมตร ซึ่งจัดเป็นสัดส่วน ที่ดินอยู่ 0.28 ของพื้นที่ทั้งหมด	อยู่ใกล้กับ โครงการ

หน้า ๑๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....หน้า
๓๗ จัด... พน. อ. ส. ผู้ปฏิบัติ

ตารางที่ 3 (ต่อ) ตั้งรูปแผนกร่างติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อรัฐ จังหวัดชลบุรี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้มัตรฐานวัด	ค่ามาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
	- บ่อหันเจ้า - บ่อ No.3 - บ่อ No.20	- BOD - pH - SS	- 3 เดือน/ครึ่ง ในช่วงฤดูแล้ง - 1 เดือน/ครึ่ง ในช่วงฤดูฝน	บ.บางพระจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนนซ์ จำกัด
6. ระบบน้ำชื่อ กันลมศรีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบน้ำของกันลมและถังขยะ เดือนกันยายน/ตุลาคม	- ตัววัดพื้นที่รวมในช่วงสาม เดือนต่อครั้ง	3 เดือน/ครึ่ง	
	2. ระบบน้ำจ่ายไฟฟ้าสำรองเมืองส่วนต่อส่อง ทางเดินในօาการ กันลมฯ พัฒนา	- แม่แบบต่อรั่วสำรองและพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา	3 เดือน/ครึ่ง	
	3. ป้ายเดินครึ่งทางหน้าไฟ และแผ่นผู้ดูแลงานทางหน้าไฟ	- ติดตั้งให้ครบถ้วน	6 เดือน/ครึ่ง	
	4. อุปกรณ์ดูแลเพลิง - เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ	ติดตั้งให้ครบถ้วน, อยู่กรุงเทพฯ ติดตั้งให้ครบถ้วน	6 เดือน/ครึ่ง	
	- ถังน้ำดับเพลิง	ติดตั้งให้ครบถ้วน, "แม่สิงคโปร์" วาง ติดตั้งให้ครบถ้วน	6 เดือน/ครึ่ง	
	5. บ้านไฟฟ้าและเต้นท์ทางหน้าไฟ	ติดตั้งให้ครบถ้วนของบุคคลภายนอก	1 ปี/ครึ่ง	
	6. ชุดอุปกรณ์ไฟ			


หน้า ๑๘ ทั้งหมด ๒๔ หน้า
ลงชื่อ *Jan. Utina ผู้รับผิดชอบ*



รูปที่ 1 แสดงภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 แผนผังระบบรวมน้ำเสียภายในโครงการ



รูปที่ 2-1 ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดและระบบระบายน้ำเสียบริเวณอาคาร โรงแรมและคลับเฮาส์

ເຫດຕາງຖີ່ແອຟຣະຫຼິນເພື່ອດັບພົມຕົນຄູນເຈົ້າ

ຮາຍຈານກວົງກາຂໍ້ຜົກກະຫນັນສິ່ງເວລືອຂອມ ໄກສາກາງໄຮຮຽນມາພறະລະສົງສ່ວນ ຂໍ້ມາກອຍຕົກຕົວຈາ ຈຶ່ງກົດຫລຸງງົງ




ຝຶ່ງສັນເກົດຄອດອົນ


ຮູບທີ່ 2-2 ພັດກາກ່ອດຕ່າງຮຽນທີ່ ດ້ວຍມານື້ນ ທີ່ ຈົດກາຕາກົພາຫ້ພົນງານມັງສິ່ງຕົ້ນຕັດຄູລອຽນ (Chlorine Contact Tank) (ເຕັກປັບຕິດຮັບຂັ້າ No.3)

ນໍ້າທົກມາກັບ ແລ້ວໃຊ້ຫຼັກໜ້າທີ່

ພໍາມາ 22 ພໍາທນາໃຈ 24
ພໍາມາ (ຫຼັກ) ປຸ່ມວິກ
ພໍາມາ 24ຫຼັກປານ



รูปที่ 3 ตำแหน่งเข้า - ออกและทิศทางการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 4 แสดงตำแหน่งชั้นรวมคนและเส้นทางอพยพน้ำไว้