



ที่ ทส 1009/ 10717

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรมนต์ ค่อนโดยมิเนียม

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพรมนต์ ค่อนโดยมิเนียม ของบริษัท พรมนต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท พรมนต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด จัดทำ
และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรมนต์ ค่อนโดยมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431,
33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน
1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่
17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพรมนต์ ค่อนโดยมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่าย

เดখานุกรายฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมากวิชาชีพ ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบล่วงหน้าโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบล่วงหน้าโครงการพรมสีขาว ค่อนโดยมิเนียม ของบริษัท พรมสีขาว พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพรมสีขาว ค่อนโดยมิเนียม ของบริษัท พรมสีขาว พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบล่วงหน้าเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศาดา สติรุกุล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10717

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณศิริ ค่อนโดยมิเนียม

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพวรรณศิริ ค่อนโดยมิเนียม ของบริษัท พวรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท พวรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด จัดทำ
และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณศิริ ค่อนโดยมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431,
33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน
1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่ 17
ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพวรรณศิริ ค่อนโดยมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่าย

เลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมากบิชช์ท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พฤกุล)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สาขาวิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้อนุมัติ
ผู้รับ
ผู้รับ
ผู้รับ



ที่ ทส 1009/ 10716

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรuron สิริ คุณโดยมิเนียม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พรuron สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9233

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพรuron สิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พรuron สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรuron สิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พรuron สิริ
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่
2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดย
บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพรuron สิริ

ค่อนโดยนิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม มติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งแจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ของบริษัท พรวนศิริ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพรวนศิริ ค่อนโดยนิเนียม ของบริษัท พรวนศิริ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นอกเหนือไปจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศาดา สิริกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ทางหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10716

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้างต่อไปนี้คือสำเนาของหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9233

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารที่ได้รับจากผู้จัดการบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต่อไปนี้คือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติตามคriterium แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติในวันที่ 17/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพวรรณสิริ

คุณโดยมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
มติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย – ไทย
วิศวกรรม จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งแจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวนสิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พวนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพวนสิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พวนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นอกราบกับน้ำที่โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พัฒนกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ดำเนินการ
ผู้พิจารณา
ผู้ร่าง
ไฟล์/ดู



ที่ ทส 1009/ 10715

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9232
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่
2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดย
บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพวรรณสิริ
คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

มติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อบริษัท ไทย – ไทย
วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งแจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามข้อตกลงการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาราชการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำนักงานสืบเชิงบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พัฒรกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10715

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรวนสิริ คอนโดมิเนียม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้างลัง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9232

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพรวนสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรวนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างลัง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรวนสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรวนสิริ
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนคินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่
2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดย
บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพรวนสิริ
คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

มติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย – ไทย
วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ
ให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพวรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้อง^{ที่}
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสกัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ฉบับ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่า^{ที่}
เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พวรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้^{ที่}
จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

ผู้รับ
อนุฯ } ไฟล์/ดิจิทัล

**เงื่อนไขที่โครงการพรณสิริ คุณโดยมิเนียม¹
ของบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอดคลุมภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรณสิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนคินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอดคลุมภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพรณสิริ คุณโดยมิเนียม ของบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่าง เคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอดคลุมการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอดคลุมภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอดคลุมภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอดคลุมภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....40.....หน้า
ลงชื่อ.....*ณัฐ วงศ์*.....*ณัฐ วงศ์*

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ พรรณสิริ คอนโดมิเนียม

ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ของ

หน้า.....บ้าน.....พื้นที่.....40.....หน้า
ถังชื่อ.....*กุ้น ลิง*.....ผู้รับรอง

บริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

191/84 อาคารชีวภาพเวอร์ชั่น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบริสikoความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและการประเมินผลด้วยมาตรฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมนุษย์ ของประเทศไทย

องค์ประกอบของทางริสikoความเสี่ยง	ผลกระทบเชิงลบของตัวอย่างสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและการประเมินผลล้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินริสikoความเสี่ยง
<p>1. ช่วงการก่อสร้าง 1.1 ทรัพยากรถสิ่งแวดล้อม ทางกากบาท</p> <p>1.1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>ในการก่อสร้าง โครงการจะทำการรื้อพื้นที่ที่บ้านที่จะก่อสร้าง ให้สูงจาก ระดับดินต่ำ 0.6 ม. เพื่อให้มีระดับเท่ากับถนนศรีนครินทร์ที่บ้านใหม่โครงการ ซึ่งอาจมีผลทำให้ลักษณะภูมิป่าทางภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใหม่นำ และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจความพอเพียงชั่วคราวของท่านบ้าน ดังนั้น จึงต้องได้รับการประเมินช่วงก่อสร้าง งบก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ ภูมิป่าทางที่ไม่ระบุตัวถูก</p> <p>1.1.2 ดูดอากาศจาก 1) ผู้คนของ</p> <p>ผลกระทบด้านผู้คนและของริสikoความเสี่ยง ของกิจกรรมการก่อสร้างจะมาก และจะรบกวน สาธารณูปโภค การใช้เครื่องซื้อขายหน้าก แต่ทั้งนี้ ผลกระทบด้านผู้คนจะของจาก การก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ ผู้คนจะมาเริ่มต้นกิจกรรมใหม่และมอง จะมีเพียง ประมาณ 0.01 นก./กม.² เท่านั้น และจะอยู่ต่ำกว่าที่คาดไว้ให้ถูกพากาส เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก</p>	<p>ผลกระทบเชิงลบของตัวอย่างสำคัญ</p> <p>1. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 2. ดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ หิน และดอนดินตามความต้องการ พร้อมด้วยการฟื้นฟูสภาพที่ดินที่ถูกทำลาย ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ที่ต้องการ ตลอดระยะเวลา โครงการก่อสร้าง หากพบว่า มีร่องรอยชำรุด จะจัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 3. ใช้รากไม้ของรากที่ใช้หินตั้งรากคู่กันสอง คิน หิน หรา หรือหินอ่อน การรากหินจะทนทาน 4. ฉีดพรมน้ำริขุมพันที่ก่อตั้งห้างรรรับเริ่มต้นที่ทำให้เกิดรุนแรง อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น</p> <p>5. การรักษาดูแล ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จัดทำให้ในพื้นที่ที่คัดลอกด้วย ห้องน้ำหรือห้องน้ำเด็กๆ และห้องน้ำเด็กๆ อีก 3 ห้อง 6. ทำความสะอาดต้องรักษาห้องน้ำอย่างดี ให้ทำเป็นอ่างล้าง手 ก็จะช่วยลด มีน้ำทิ้งไปตามแหล่งทิ้งที่ทางชั้นและดง เพื่อยกเว้นออกจากราก 7. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด หิน หรา ที่ติดกันอยู่ บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ที่มีความติดตามอยู่กันอยู่ จะทำความสะอาด โดยใช้รากและหินแทน ไนโตรอัมไดบันท์</p> <p>8. จัดทำกันภัยการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือตั้งตัวเร็จรูป ที่มีการผล กอนรักในพื้นที่ก่อสร้าง น้ำที่ดูด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและการประเมินผลล้ม</p> <p>1. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 2. ดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ หิน และดอนดินตามความต้องการ พร้อมด้วยการฟื้นฟูสภาพที่ดินที่ถูกทำลาย ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ที่ต้องการ ตลอดระยะเวลา โครงการก่อสร้าง หากพบว่า มีร่องรอยชำรุด จะจัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 3. ใช้รากไม้ของรากที่ใช้หินตั้งรากคู่กันสอง คิน หิน หรา หรือหินอ่อน การรากหินจะทนทาน 4. ฉีดพรมน้ำริขุมพันที่ก่อตั้งห้างรรรับเริ่มต้นที่ทำให้เกิดรุนแรง อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น</p> <p>5. การรักษาดูแล ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จัดทำให้ในพื้นที่ที่คัดลอกด้วย ห้องน้ำหรือห้องน้ำเด็กๆ และห้องน้ำเด็กๆ อีก 3 ห้อง 6. ทำความสะอาดต้องรักษาห้องน้ำอย่างดี ให้ทำเป็นอ่างล้าง手 ก็จะช่วยลด มีน้ำทิ้งไปตามแหล่งทิ้งที่ทางชั้นและดง เพื่อยกเว้นออกจากราก 7. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด หิน หรา ที่ติดกันอยู่ บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ที่มีความติดตามอยู่กันอยู่ จะทำความสะอาด โดยใช้รากและหินแทน ไนโตรอัมไดบันท์</p> <p>8. จัดทำกันภัยการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือตั้งตัวเร็จรูป ที่มีการผล กอนรักในพื้นที่ก่อสร้าง น้ำที่ดูด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินริสikoความเสี่ยง</p> <p>1. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 2. ดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ หิน และดอนดินตามความต้องการ พร้อมด้วยการฟื้นฟูสภาพที่ดินที่ถูกทำลาย ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ที่ต้องการ ตลอดระยะเวลา โครงการก่อสร้าง หากพบว่า มีร่องรอยชำรุด จะจัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด ฐานไม้เข็มข่า 6 ม. 3. ใช้รากไม้ของรากที่ใช้หินตั้งรากคู่กันสอง คิน หิน หรา หรือหินอ่อน การรากหินจะทนทาน 4. ฉีดพรมน้ำริขุมพันที่ก่อตั้งห้างรรรับเริ่มต้นที่ทำให้เกิดรุนแรง อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น</p> <p>5. การรักษาดูแล ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จัดทำให้ในพื้นที่ที่คัดลอกด้วย ห้องน้ำหรือห้องน้ำเด็กๆ และห้องน้ำเด็กๆ อีก 3 ห้อง 6. ทำความสะอาดต้องรักษาห้องน้ำอย่างดี ให้ทำเป็นอ่างล้าง手 ก็จะช่วยลด มีน้ำทิ้งไปตามแหล่งทิ้งที่ทางชั้นและดง เพื่อยกเว้นออกจากราก 7. จัดทำรากที่ป้องกันแนวเขตติด หิน หรา ที่ติดกันอยู่ บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ที่มีความติดตามอยู่กันอยู่ จะทำความสะอาด โดยใช้รากและหินแทน ไนโตรอัมไดบันท์</p> <p>8. จัดทำกันภัยการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือตั้งตัวเร็จรูป ที่มีการผล กอนรักในพื้นที่ก่อสร้าง น้ำที่ดูด</p>

องค์ประกอบของบทางสิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์ของบังสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	มาตรการป้องกันภัยคุกคามสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>9. จัดให้มีการวางแผนของวัสดุในบริเวณที่เก็บรักษา โดยจะห้องวัสดุท่าที่ จ้าเป็น และมีอยู่บีบห้ามติดตั้งจะปิดห้ามติดตั้งห้องคอมบริด หรือห้องแยกพัดด หันที่ไม่มีความจำเป็นหรือห้องที่ไม่ใช้</p> <p>10. บริเวณปากทางชั้น-อุด จะปิดหันคอมโดยเวลา เปิดและปิดเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ดิน ทราย หรือสิ่ง คราฟฟ์ กันนน ที่ทางออกทั้งสองแห่งเดียวที่ๆ</p> <p>11. หากมีพื้นที่ใน โถรากการที่ไม่มีการใช้งานไม่เกิดกระบวนการก่อสร้างขึ้น เวลา 3 เดือน จะดำเนินการปูกระเบื้องทั้งหมด เพื่อช่วยลดการสูญเสียของผู้คน</p> <p>12. ในกรากของห้องที่มีผู้คน หรือสิ่งวัสดุที่หล่อหลอม เช่นปูนหรืออุบลหัวใจ ต้านบัน และด้านข้างอีกด้าน 3 ด้าน ให้มีคิชชุด</p> <p>13. เหลววัสดุที่เก็บไว้จะไม่มีการหีบหักให้หักหานง ให้หักหักให้เสร็จ บรรทุกมาเริ่บไปก้าวต่อ</p> <p>14. จัดทำแผ่นเหล็กหัวหานง ให้หักหักหานงเพื่อป้องกันภัยในพื้นที่โถราก เพื่อป้องกันภัยในพื้นที่หักหานง</p> <p>15. ตรวจสอบเคลื่อนย้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งติด, วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดการก่อภัย</p> <p>16. กำหนดความเริ่วนานพานะที่ใช้บนสิ่งคืนและวัสดุก่อสร้าง ให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กม./ชม.</p> <p>17. ห้ามให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อพัฒนา ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านระบบดิจิตอล</p> <p>ผู้ดำเนินการ..... พันธุ์ บุญเรือง ผู้รับผิดชอบ..... พันธุ์ บุญเรือง</p>

ค่าคงที่ 1 (ต่อ 2)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการป้องกันและแก้ไข
2) ผลกระทบทางภาค	ผลกระทบทางภาค มลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากภาระทางด้านการเดินทาง ซึ่งมีภาระทางด้านมนุษย์สัจจะ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกไซด์ของซัลฟัฟอร์ (SO_x) ผู้คนและ (TSP) และสารประกอบอิเล็กทริกิตี้ (RCHO) อาจทำให้เดินทางช้าลง อัตราการล้มเหลวสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบทางบวกในเรื่องด้านต่า เนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ จะไม่สามารถหันวัน และไม่ได้ทำงานหนักทั้งหมด	1. ไม่เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร ให้ใช้บริการทางบก 2. หนุนนำรวมกลุ่มเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่บ้าน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการป้องกันและแก้ไข
1.1.3 เสียง	การก่อตัวของโครงการ จะทำให้ผู้พักอาศัยเดินทางเข้ามาด้วย "ตัวรับระดับเสียงประมวล 83-94 dB(A) ซึ่งมีกำลังความรุนแรงด้านเสียงถึงเดียว (L _{eq}) 24 ชม. 70 dB(A) คั่งคั่ง โครงการจะต้องก่อสร้างห้องน้ำ公共 ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรวมกัน ดังกล่าว	1. ใช้สถาปัตยกรรมระบบเสียงใหม่ก่อสร้างห้องน้ำ 2. กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างห้องน้ำ และพิจารณาที่ก่อให้เกิดเสียงดัง [*] ดังเด่นกว่า 08.00-17.00 น. เท่านั้น 3. จัดทำรั้วบัวร่องแบบนาโนทูล ซึ่งมีน้ำตกกว่า 6 ม. 4. จัดทำโครงสร้างที่โค้งมน้ำทิ้งก่อสร้างและปูพื้นห้องน้ำด้วยหิน ทับ ซึ่งมีพื้นที่บุดดินโกรนสีขาวจางๆ ในแต่ละชั้น เพื่อความแข็งแรง 5. จัดเตรียมร่องก่อตัวห้องน้ำ หรือห้องลักษณะเดิมเดิม ฯ ให้อุบลารสานหนาแน่น ซึ่งมีความสามารถดักดิบกับคลองประเวศที่รุนแรงและดักดิบไปเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีร่องรอยด้วย 6. หันหัวทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ไปทางด้านทิศทาง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันกับคลองประเวศรุนแรง แล้วดักดิบไปเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีร่องรอยด้วย 7. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 8. กรณีไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่ามาตรฐาน ฯ มาของรัฐพัฒนาให้กับตัวของหัวแร้ง เช่น กระสอบหัวใจ ฯ มาก่อนแล้วให้กับตัวของหัวกิ่งกระรูม 9. เลือกใช้อุปกรณ์ แสงสว่างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 10. ถูกกฎหมายและเครื่องจักรเดิมที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องให้มีการศึกษา เพื่อร่วมร่วมกันก่อสร้างระหว่างภาครัฐทั้งสองฝ่าย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการป้องกันและแก้ไข

องค์ประกอบของทางด้านสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.6 ดูดอากาศ	น้ำเสียชั่วคราวถังรับน้ำเสีย 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะถูกอุปกรณ์มาตรฐาน ให้มีการจัดการน้ำเสียที่มีคุณภาพดีของความหล่อภายนอก และบุหรี่ก้านดูด ว.s.t. เพื่อยืดยืดกันผลการรากบกอต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อจัดพักน้ำที่ถังรักษา จะมีอาจมีเศษขยะติดตัวอยู่กับกากของประสาทรุ่มรบ แลลดำเนินการที่ดีด้วยการ ดูดทิ้งหัวน้ำ และติดตั้งเครื่องดูด ตามลำดับ ซึ่งการ ก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคพื้นที่แหล่งน้ำล่างน้ำ ดังนั้น โครงการจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	1. จัดให้มีห้องดูดเศษขยะ-บุหรี่ สำหรับบุคคลนักบินของศูนย์ ไว้สำหรับน้ำทิ้ง ด้านในห้องดูดเศษขยะ จำนวน 10 ห้อง โดยห้องดูดเศษขยะน้ำทิ้ง นำมือคนเนื่องจากเป็นภูมิเดือน ABC - 08 หรือเก็บทิ้งที่ร่องน้ำทิ้ง ที่ได้ "ไม่มีของกว่า 8 ลบ.ม./วัน บันทึกน้ำทิ้งของกานงาน ก่อนระบายน้ำออกต่อ ห้องรับน้ำ บริเวณหน้าศูนย์บริการต่อไป	1. จัดให้มีห้องดูดเศษขยะ-บุหรี่ สำหรับน้ำทิ้ง ที่ได้ "ไม่มีของกว่า 8 ลบ.ม./วัน บันทึกน้ำทิ้งของกานงาน ก่อนระบายน้ำออกต่อ ห้องรับน้ำ บริเวณหน้าศูนย์บริการต่อไป	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ให้มีแหล่งน้ำที่ดี นำมือคนเนื่องจากเป็นภูมิเดือน ABC - 08 หรือเก็บทิ้งที่ร่องน้ำทิ้ง ที่ได้ "ไม่มีของกว่า 8 ลบ.ม./วัน บันทึกน้ำทิ้งของกานงาน ก่อนระบายน้ำออกต่อ ห้องรับน้ำ บริเวณหน้าศูนย์บริการต่อไป
1.2 ห้องน้ำ	เพื่ององานบริการ ให้รองรับน้ำที่โครงการประเมินด้วย อาการแพกของศูนย์ บ้านพักอาศัย, สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่สาธารณะ ให้ปรับใช้ชั้น "จี" ไม่ว่า ลังเมืองใดๆ ที่ดำเนินงานครอบคลุมกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไป ไม่ว่า ที่พักอาศัย หรือสถานที่ท่องเที่ยว แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางน้ำทิ้ง	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ ด้วยการพัฒนาต้นแบบช่องทางน้ำท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ให้ได้ คุณภาพดี ก่อสร้างทางเดินสู่น้ำทิ้ง การพัฒนาลาย ของศูนย์ และคุณภาพน้ำที่ดี พร้อมให้เกิดผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำทิ้ง	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ ด้วยการพัฒนาต้นแบบช่องทางน้ำท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ให้ได้ คุณภาพดี ก่อสร้างทางเดินสู่น้ำทิ้ง การพัฒนาลาย ของศูนย์ และคุณภาพน้ำที่ดี พร้อมให้เกิดผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำทิ้ง	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ ด้วยการพัฒนาต้นแบบช่องทางน้ำท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ให้ได้ คุณภาพดี ก่อสร้างทางเดินสู่น้ำทิ้ง การพัฒนาลาย ของศูนย์ และคุณภาพน้ำที่ดี พร้อมให้เกิดผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำทิ้ง
1.3 คุณภาพอากาศ ใบไม้	โครงการจะมีความต้องการน้ำใช้ในช่วงต่อตัวร่างกายประมาณ 15 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้พืชสวน ก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด	1. คุณภาพอากาศ ใบไม้ ของมนุษย์ 1.3.1 น้ำใช้ โครงการจะมีความต้องการน้ำใช้ในช่วงต่อตัวร่างกายประมาณ 15 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้พืชสวน ก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด	1. กำรรับให้กานงานໃใช้ในชั้นเรียน 2. จัดผู้รับผิดชอบหน้าที่ความดูแลเฝ้าระวัง 3. ตรวจสอบรั้วซึ่ง หากพบให้รับทราบแก้ไขโดยด่วน	1. ห้องน้ำ...ทั้งหมด...4G...หน้า 2. ลงชื่อ..... 3. ลงชื่อ.....

องค์ประกอบของทางสังคมวัฒนธรรม	ผลกระทบเชิงบวกด้วยการดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้มา
1.3.5 "พ่อฯ ในช่วงการก่อสร้างทางโครงการจะช่วยใช้ไฟฟ้าเพื่อการลด สำเนียงภาษาเดิม การดำเนินการก่อสร้าง โครงการ จะมีผู้ดูแลรักษาดูแล ให้ใช้ไฟฟ้าของชุมชนชั้นศึกษา หรือระบบไฟฟ้าของชาว "ไฟฟ้าห้องร่าง" ไฟฟ้าบริโภคไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้เกิดผลกระทบต่ำๆ	7. จัดให้มีพื้นที่กิจกรรมทางศาสนา คอมมูนิตี้ศูนย์ ทราย ที่คุณภาพดีและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเพียงพอในการพิธีมีความสุขด้านล่าง ของทางศาสนา โดยใช้รากไม้และภาชนะที่ให้สัญชาติไทย เช่น กระเบื้องดินเผา 8. จัดทำแผ่นหลังคือท่าทางนา ป้ายหัวริมแม่น้ำที่จะมีร่องคานภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสื่อถึงภัยธรรมชาติน้ำท่วมในช่วงฝนตก 9. ควบคุมน้ำหนักภาระรากฐานหม้อแปลงสู่กิจกรรมความเรียบง่าย ไม่ได้เกิน 30 กิโลเมตรต่อวัน และกำชับให้ผู้คนรับทราบทุกปฏิบัติความประรำษณ์ถูกต้อง ของทางศาสนา และให้ผู้คนตื่นตัวความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10. ตรวจสอบภาระเรื่องเด่นของต้นที่ใช้ในการขุดตัดต้น ให้อยู่ในสภาพดีอย่างเสมอ เพื่อลดภาระกิจกรรมพิธี	11. จัดตั้งป้ายอนุญาตจราจรต่าง ๆ อาทิ บังคับด้วยความเร็ว เส้นก่อสร้าง ทางผู้เดิน เมือง ที่จัดพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ 12. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและอุปกรณ์ทางศาสนาที่สามารถยังคงการอยู่อาศัย เช่น รากไม้รับประทานที่สามารถนำมากินให้กับผู้คนเพื่อการให้สักสักดู และ ไม่บนต้นในว่างช่วงใบจะร่วง落ち 13. จัดให้มีศาลาที่เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ให้กับผู้คนเพื่อการให้สักสักดู และ การจราจรริมแม่น้ำเดินทาง 14. จัดให้มีศาลาที่เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ให้กับผู้คนเพื่อการให้สักสักดู และ การจราจรริมแม่น้ำเดินทาง	15. จัดให้มีระบบการรับน้ำเรื่องรักษาและแนวทางการดูแลตาม เพื่อดูแลน้ำ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียว เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
			หน้า.....๑ ลงชื่อ..... พ่อฯ หน้า.....๒ ลงชื่อ..... พ่อฯ หน้า.....๓ ลงชื่อ..... พ่อฯ

องค์ประกอบของทางสื่อมวลชน	ผลลัพธ์ทางสื่อมวลชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสื่อมวลชน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสื่อมวลชน
1.3.6 การรายงาน ในช่วงก่อตัวโรงเรืองการ ละเอียดมีความจริงจราจรเพิ่มขึ้นเมื่อจากโครงการ ประเมิน 33 เที่ยววัน หรือเท่ากับ 13.6 PCU / ชม. ซึ่งจากการประเมิน ผลกระทบ พนักงาน V/C Ratio บันถานถูกตัดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนหนึ่งคันริบบิ้นว์ (บริเวณให้เส้นทางเดินทางมาโครงการ และถนนริบบิ้นว์ แยกทางหลวง), ถนนพัฒนาการ, ถนนรอบศูนย์วิทยา 77 และทางสู่ชุมชน ถนนหนึ่งคันริบบิ้นว์ ผ่านหน้าโครงการ ไม่มีการเรียกแม่กลองหรือเมือง เป้าชัยแหล่งน้ำมาก ดังนั้น ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อตัวร้าง จะถูกให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรในระดับค่า	<p>1. ควบคุมนำหัวหน้าห้องสมุดห้องน้ำเพิ่ม แหล่งกำเนิดความรุนแรงลดลง ไม่ได้ เกิน 30 กม./ชม. และกำชับไม่ให้ผู้ช่วยบรรยายปฏิบัติตามพรบฯ ห้ามถ่ายบุคคล การจราจรสบาก และให้ผู้ช่วยหลีกเลี่ยงความรุนแรงเข้มข้นพิเศษ</p> <p>2. ติดตั้งป้ายกฎจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายห้ามลักครमวิ่ง เสศก่อสร้าง ทางชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่โครงการและบริเวณทางที่ - ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>3. จัดให้มีป้ายบันชื่อ โครงการและถูกต้อง แสดงที่ศึกษาเพื่อ告知สาธารณะอย่างชัดเจน</p> <p>4. รักษาปรับปรุงเดินทางตามมาตรฐานให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การ "จัดตัดยอด" และ^๔ "มนต์ส่งวัสดุ" อย่างต่อเนื่อง ไม่รบกวน</p> <p>5. จัดให้มีจ้างน้ำที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมขออนุญาตตามคณะกรรมการค้าน การจราจร ผู้มีมีการเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสื่อมวลชน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสื่อมวลชน</p>
1.4 คุณภาพของภาระสื่อ และการเผยแพร่	<p>ในช่วงก่อตัวโรงเรืองการ จะมีการร่วมกับหน่วยงานจ้าง 200 คน ให้เช่าสถานที่ในการก่อตัวร้างประจำชั่วโมง 18 ได้ยอน กรรมการชุมชนของ โครงการจะทำให้คุณภาพดีขึ้น กล่าวคือ จะเกิดการ ว่าที่ร่องรอยน้ำที่น้ำดีลงกว่า ไม่สามารถให้เป็นทางเดินออกทางหนึ่ง ให้การ อนุรักษ์ชุมชนจังหวัดร่องรอยก่อตัวร้าง ไม่สามารถต่อต้าน ต่อต้าน ไปสู่ไปสู่ส่วนภายนอก จึงให้ความหลากหลายทางเพศ แต่ละช่อง ประทศ ซึ่งการดำเนินโครงการมีภาระช่วยเหลือภาระของชุมชนที่จัดให้</p>	<p>มาตรการป้องกันและ การจราจร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสื่อมวลชน</p>

๘๖(๙)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ	มาตรฐานด้านความปลอดภัย	มาตรฐานด้านความปลอดภัย	มาตรฐานด้านความปลอดภัย
1.4.2 กระทรวงมหาดไทย (อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย)	ผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยพัฒนาในสำนักงาน การกำกับดูแลความรับผิดชอบ ในการใช้เครื่องมือถ่ายเอกสารที่ไม่สามารถ ก่ออันตรายให้กับบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลได้โดยตรง ต่อไป ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล และต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอบรมเชิง ปฏิบัติ 4 (พ.ศ. 2526) ของการพัฒนาในพระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ. 2522 เมืองนี้ ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ความปลอดภัย และผลกระทบทางอาชีวอนามัยพัฒนาของสำนักงาน ตลอดจนสำนักงาน	มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ที่ดีที่สุด สำหรับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ ตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ของสำนักงาน ที่ดีที่สุด สำหรับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ ตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ของสำนักงาน	มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ที่ดีที่สุด สำหรับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ ตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ของสำนักงาน	มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ที่ดีที่สุด สำหรับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ ตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านอาชีวอนามัย ของสำนักงาน	

หน้า ๑ ของ ๔๐ หน้า
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรียกว่า “ความคิดเห็น” ของคนที่ต้องการจะเข้าร่วมในกระบวนการนี้

องค์ประกอบของภาษาอังกฤษเดือน	ผลกราฟเข้าใจความหมายและการทำงานเดือนเดือน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทำงานเดือนเดือน	มาตรการพัฒนาคร่าวจะเดือน ผลกราฟเข้าใจเดือน
	<p>12. ความคุ้มค่าและลดลงของการใช้ไฟฟ้า และจัดสรรเช่นก่อสร้างกรณีที่ จำเป็น</p> <p>13. ให้เข้มงวดต่อศักดิ์สิทธิ์ในด้านที่น้ำทิ้งบ่อด เพื่อป้องกันภัยทางการเมืองระหว่างชาติ ของเชื้อโรคน้ำร้อน โรคติดต่อ</p>		<p>หน้า 12 ท่านที่ 40 ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

องค์ประกอบของเชิงแผลเดื่อม	ผองประปาเชิงแผลเดื่อมที่คัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำขบดึงเดื่อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการบันส่องเอกสาร
2. ช่องน้ำด้านน้ำมันการ ทางขยายภาพ			
2.1 สถาปัตยกรรมและ ทางขยายภาพ	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ดินเดินทางเป็นที่ดินของทางหลวงพัฒนาภูมิศาสตร์ 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 รายการ โดยบริเวณพื้นที่เป็นพื้นที่วางกระถางดอกไม้ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตาก คิมมีประมาณ 0.6 ม. เท่ากับระดับมนต์เรือนหินที่หนาแน่น โครงการ ซึ่งกางเกิดขึ้นของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านภูมิปรบอากาศในระดับค่า</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำขบดึงเดื่อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลรำขบดึงเดื่อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการบันส่องเอกสาร</p>
2.1.2 ศุลกากรอาชญากรรม	<p>ลักษณะโครงการเป็นโครงการดักพัสดุอาชญากรรม ผู้คนจะมองเพื่อเก็บเงินจะติดจาก การจราจรเข้า-ออก ซึ่งมีน้ำดีคัญค่า และจะเกิดความเสียหายทางด้านการจราจรบนถนน คือ ในช่วงเวลาที่คนเดินทางมากที่สุด</p> <p>2) มาตรการทางอาชญากรรม</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ผลกระทบต่อกุญแจภารabraส่วนใหญ่จะเกิดจากพัสดุทางด้านอาชญากรรม ผู้คนจะมองเพื่อเก็บเงิน โครงการ โครงการนี้ได้อบสังเคราะห์ไว้แล้ว</p> <p>3) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงความกุญแจภารabra ตามอย่างที่กำหนด</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อั่งวันข่าวความตระหนักด้านการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ</p> <p>5) จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาพื้นที่ริมแม่น้ำ เช่นเดียวกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแม่สาย จำนวนพนักงาน 8,786 คน คิดเป็นอัตราต่อวันที่สี่เทวต่อห้าเดือน หรือ 40 คน.</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่ริมแม่น้ำ เช่นเดียวกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแม่สาย จำนวนพนักงาน 2,880 คน คิดเป็นอัตราต่อวันที่สี่เทวต่อห้าเดือน 1,609 คน.</p> <p>โดยทั้งนี้น้ำดีน้ำใจดี ได้แก่ ชุมชนพันธุ์พิพิพ, อ.โศกอินเดีย, อ.ลีลาวดี, ป่าล้มแม่สรี, บึงเชิงใหม่, ชุมทางแยก, บุ่งยาว, บุ่งล่าชั่นเชิง, หัวใจสีเมือง, แหล่งท่องเที่ยว เช่น ดงชัย, บ้านอุบล, บ้านบูรพา</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำขบดึงเดื่อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลรำขบดึงเดื่อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการบันส่องเอกสาร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการบันส่องเอกสาร</p>

องค์ประกอบของเสียงแผลง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธาระบบซึ่งแผลง
2.1.3 เสียงเดด ความดันสะเทือน	ระดับเสียงแหล่งกำเนินต้นสะเทือนริมแม่น้ำที่โครงการ จังหวัดสีบุรี มากนัก โดยจะตั้งเสียงเดดสะเทือนตามที่ได้รับอนุญาต จากทางน้ำร่วมกับโครงการ และเป็นระบบติดต่อกันที่ต้องเชื่อม ในช่วงเวลาจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างหนาแน่นความเร็วของ ยานพาหนะ จึงทำให้ผลกระทบด้านประคับประคายมีนัยสำคัญค่า	เป็นศูนย์ (ฐานค่าสมนวนที่ 1 ประกอบ) ห้าม ศูนย์ ไม่ได้โครงการเสียงภูเขา ๓๕ ถ้ามีผลกระทบต่อคนร่วมบ่อน ให้ออกใบอนุญาต ติดเพิ่มเป็นครัวร่วม สำรั่ว 7,๐๗๔ ก./ชม. ซึ่งพิจารณาด้วยริมแม่น้ำของ "โปรต์ จิวท์เบร์นเคอร์บันฟิลด์ จำกัด" ๕,๗๑๘ ก./ชม.	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธาระบบซึ่งแผลง
2.1.3 คุณภาพน้ำ	โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรีturn ๕๙/ ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น น้ำเสียจาก อาคาร A ประมาณ ๕๕ ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ ๙๒ ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ ๑๐๑ ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ ๘๕ ลบ.ม./วัน, อาคาร E ประมาณ ๙๕ ลบ.ม./วัน, อาคาร F ประมาณ ๕๗ ลบ.ม./วัน, อาคาร G ประมาณ ๘๐ ลบ.ม./วัน และอาคาร H ประมาณ ๗๒ ลบ.ม./วัน โดยที่มาเดิมคงต้องถ่วง จะผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียพิเศษอักษะ (Advanced Sludge) ชนิดเติมอากาศเพิ่มอักษะ จำนวน ๑ ชุดของการ เติมน้ำดูดซึบซึ่งจะถูกนำไปใช้พิริยาพ การบำบัดซึ่งจะมีค่าใช้เป็นค่าอุปกรณ์พัฒนาค่ารักษาผู้ที่ จ่ายค่าบริการเพิ่มมาก ก และเม็ด BOD ในน้ำที่สูงกว่า ๒๐ มก./ล. โดยนำน้ำที่ ภายนอกผ่านเครื่องกรอง ระบายน้ำที่ปรับปรุงพื้นที่ดินไว้ ภายในโครงการ และนำน้ำที่เหลือจากการคั่นน้ำไว้ ระหว่างข้อหอยสู่ ท่อระบายน้ำริมแม่น้ำชีรินทร์ท่อต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ได้ มีการระบายน้ำลงที่แหล่งน้ำดีwin โคนโดช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตึกชุม อยู่ในริมแม่น้ำที่ทางภาครัฐฯ ให้จัดทำให้หักแม่น้ำหอยสู่แม่น้ำชีรินทร์	ควบคุมความเร็วของการใช้แรงงานบริเวณที่โครงการ เช่น ตัดปาข จังหวัดความเร็ว และทำด้วยน้ำ เพื่อลดความเร็ว และร่วงครั้งตับตึงหีบหัก เกิดจากภารณฑ์ของแม่น้ำต่อต่อไปได้มาก ในช่วงเวลาจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างหนาแน่นความเร็วของ ยานพาหนะ จึงทำให้ผลกระทบด้านประคับประคายมีนัยสำคัญค่า	จัดให้มีการตรวจสอบโดยบุคลากร ก่อเมืองและผู้ดูแลจากกระบวนการน้ำม้าด น้ำเสียบริการเพื่อสนับสนุน ให้มีผู้ดูแลผู้ร่วม ก่อเมือง pH, BOD, SS, Oil&Grease, วัสดุคงที่ Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจะถูกบันทึกอย่าง น้ำ ต่อ บังคับขอและบันทึกน้ำของ ระบบบำบัดน้ำเสียเดลชุด ให้ท่านได้อ่านต่อเมื่อแล้วเข้าประทิธิพิริยาพ น้ำที่มีพิษทางน้ำติดตามที่ต้องการ ออกก้านตัด ไข้มนมองระบบบำบัดน้ำเสียเดลชุด (ญี่ปุ่น) 2 ประจำรอบ

องค์ประกอบของร่างสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเบื้องต้นของร่างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นของร่างสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการแก้ไขแล้วด้วย
โครงการ จะมีอิฐขนาดตัดต่อ กับคอลอฟบอร์ดของประวัติศาสตร์ และถ่ายถอดภาพ ประวัติศาสตร์ ตามลักษณะเดิม ซึ่ง โครงการจะต้องมีน้ำมันดูกรถรุ่น古董 ที่ขายด้วย ผู้พักอาศัย มิใช่ต่อสัมภาระที่ยอมรับ แต่ถูกกล่าวถูกว่าเป็นสิ่งปลอมปลอม	5. จัดให้มีการนำน้ำที่ปรับอุณหภูมิ 21.4 ลิตร./วัน มากรดน้ำเสีย ไม่มีภัยในโครงการ โดยติดตั้งเครื่องสำอางน้ำให้พนักงานดูแลอย่างดีของโครงการ และห้ามนำไปข ใช้สำหรับคนต้นน้ำ ให้เห็นอย่างชัดเจน 6. จุลภาคอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ทั้งหมดอยู่ในบ้านของประวัติศาสตร์ และถ้าทางราชการจะประชาสัมพันธ์	5. จัดให้มีการนำน้ำที่ปรับอุณหภูมิ 21.4 ลิตร./วัน มากรดน้ำเสีย ไม่มีภัยในโครงการ โดยติดตั้งเครื่องสำอางน้ำให้พนักงานดูแลอย่างดีของโครงการ และห้ามนำไปข ใช้สำหรับคนต้นน้ำ ให้เห็นอย่างชัดเจน 6. จุลภาคอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ทั้งหมดอยู่ในบ้านของประวัติศาสตร์	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการแก้ไขแล้วด้วย
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางน้ำที่หายใจ 2.2.1 นิวเคลียริกา แหล่งจ่ายโครงการต้องอยู่ในเขตความต้องดูแล กรณีพรมาก ก็จะต้องดำเนินการ แล้วด้วย โดยที่ไม่ปรุงเพื่อโครงการ และควบคุม ให้ครอบคลุมตัวรวมไป ประภากอนไปได้ด้วย อาทิ พอกอัชชี, วัวพอกอัชชี, อကารพอัชชี และเมี พนที่ว่าจะออกฤทธิ์ประโคนซ์ จึงไม่กระทบกับนิวเคลียริกานมากเท่ากัน หรือหาก แล้วควรคำนึงถึงการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือต้นไม้ที่ราก ลึกลับ ในการดำเนินการ ไม่พื้นที่ต้องถูกดำเนินการให้เกิดผลกระทบที่มาก นับถั�ญ ต้องนิวเคลียริกาทางน้ำเบื้องต้นของร่างสิ่งแวดล้อม	- ดำเนินการตรวจสอบการป้องกัน/ศักดิ์สิทธิ์ของพืชพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ ทางภาคภูมิ ได้แก่ ที่มาทางภาคใต้ เสียงและความดีเสียงท่อน และ ดูภายนอกอย่างระดับต่ำ ก็เพื่อเชื่อมไปให้กับผลกระทบทางต่อสิ่งแวดล้อม ทางน้ำที่หายใจ	1. จุลภาคอย่างน้ำที่ปรับอุณหภูมิ ให้ตามการดำเนินงานได้อย่าง ประดิษฐ์กษา 2. จุลภาคอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ทั้งหมดอยู่ในบ้านของประวัติศาสตร์ และถ้าทางราชการจะประชาสัมพันธ์	หมายเหตุ ๑๕ ทางภาคใต้.....หน้า ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ค่าธรรมที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์	ผู้ร่วมงานเดิมที่สำคัญ	มาตรฐานเดิมที่สำคัญ	มาตรฐานตามศตวรรษใหม่		
			มาตรฐานเดิมที่สำคัญ	มาตรฐานตามศตวรรษใหม่	
2.3.3 การร่วมงาน	การพัฒนาในที่ตั้งโครงการ จะมีผลลัพธ์ให้อัตรากារรับรองขึ้นมากอีกถ้า โครงการ เพิ่มเงินลงทุน 0.13 ลบ.ม./วันที่ เป็น 0.266 ลบ.ม./วันที่ และจะเริ่มลดเวลาการทำงานกินประมาณ 202 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบประปาหนาของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการรับรองขึ้นอีกด้วย พนักงานโครงการ ไม่เหลือซึ่งงานภาระหนักของพนักงานที่โครงการ	1. โครงการจะจัดให้มีบ่อน้ำจมน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินด้านทิศตะวันออก (ชูปีที่ 1 ประมาณ) ขนาดความจุประมาณ 332 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลัก ภายในที่ตั้งโครงการ และสร้างห้องเครื่องสำอางค์การระบายน้ำสำหรับน้ำที่ได้ การรับจากแหล่งน้ำอื่นๆ ที่จัดตั้งไว้จำนวน 2 เฟรช (ใช้งานจริง 1 เฟรช ตั้งแต่ 1 เครื่อง 1 เครื่อง) อัตราการบูรณาการต่อสัปดาห์ 6.78 ลบ.ม./นาที (0.113 ลบ.ม./วันที่) ซึ่งไม่เกินอัตราการรับรองขึ้นมาจากการที่ตั้ง รวมรวมน้ำที่ได้ บ่อน้ำจมน้ำ ก่อนระบบของผู้ดูแลของโครงการ (ชูปีที่ 2 ประมาณ)	1. โครงการจะจัดให้มีระบบประปาหนาจากที่ตั้ง รวมรวมน้ำที่ได้ บ่อน้ำจมน้ำ ก่อนระบบของผู้ดูแลของโครงการ เพื่อยืดอายุน้ำให้ การเติบโตของชุมชนเดินไปอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นมาตรฐานให้กับโครงการอีกด้วย ดังนั้น เป็นยุคสมัยในการรับรองข้ามชาติ ต้องต่อ 1 เฟรช	- ควรตรวจสอบบริเวณหน้าห้องพักน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาของแต่ละอาคาร และ ห้องน้ำที่มีปัญหาของระบบประปา ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามความ ต้องการเป็นประจำทุกวัน	
2.3.4 การจัดการบุคลากร	บุคลากรที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะมีประมาณ 11.6 ลบ.ม./วัน เป็น บุคลากร A ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, บุคลากร B ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน, บุคลากร C ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน, บุคลากร D ประมาณ 1.6 ลบ.ม./วัน, บุคลากร E ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, บุคลากร F ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, บุคลากร G ประมาณ 1.5 ลบ.ม./วัน และบุคลากร H ประมาณ 1.4 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการพื้นที่พอ อาจก่อให้เกิดภาวะพัฒนาช้าลง เชื้อโรค และภาวะภัยสิ่งแวดล้อม ได้ ดังนั้น โครงการจะต้องกำกับดูแล มาตรฐาน เพื่อยืดอายุและอัตราการหักดึงก่อการ	1. โครงการจะจัดให้มีห้องพักน้ำโดยไม่แตะต้องของเด็กอนุบาลเด็กอนุบาล โดย ภายในจะต้องถังน้ำสะอาดอย่างน้อย 100 ล. ถัง/vัน 2 ถัง/ชั้น (เจริญสุขอย่างเหี้ง 1 ถัง แสงสุขอย่างเหี้งปีชาก 1 ถัง) สำหรับน้ำบริโภค เช่น ฯ จะต้องถังน้ำสะอาดอย่างน้อย 50 ล. ให้เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ต้อง โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล จัดกึ่งบุคคลส่วนตัวของเด็กอนุบาลโดย กลางน้ำจะเป็น บูลลอกที่โปร่งไว้สำหรับเด็กอนุบาล โครงการต่อไป จัดให้มีห้องน้ำส่วนตัวของเด็กอนุบาล 100 ล. จำนวน 1 ถัง ชั้น ไว้สำหรับเด็กอนุบาล ห้องพักน้ำส่วนของโครงการ และให้ห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลของเด็กอนุบาล ศึกษาทุกวัน นำไปไว้ภายในห้องพักน้ำส่วนของเด็กอนุบาล ให้เด็กอนุบาล บูลลอกแห้ง เบิกจากน้ำส่วนของเด็กอนุบาล ให้เด็กอนุบาล	1. โครงการจะจัดให้มีห้องพักน้ำโดยไม่แตะต้องของเด็กอนุบาลเด็กอนุบาล โดย ภายในจะต้องถังน้ำสะอาดอย่างน้อย 100 ล. ถัง/vัน 2 ถัง/ชั้น (เจริญสุขอย่างเหี้ง 1 ถัง แสงสุขอย่างเหี้งปีชาก 1 ถัง) สำหรับน้ำบริโภค เช่น ฯ จะต้องถังน้ำสะอาดอย่างน้อย 50 ล. ให้เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ต้อง โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล จัดกึ่งบุคคลส่วนตัวของเด็กอนุบาลโดย กลางน้ำจะเป็น บูลลอกที่โปร่งไว้สำหรับเด็กอนุบาล โครงการต่อไป จัดให้มีห้องน้ำส่วนตัวของเด็กอนุบาล 100 ล. จำนวน 1 ถัง ชั้น ไว้สำหรับเด็กอนุบาล ห้องพักน้ำส่วนของโครงการ และให้ห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลของเด็กอนุบาล ศึกษาทุกวัน นำไปไว้ภายในห้องพักน้ำส่วนของเด็กอนุบาล ให้เด็กอนุบาล บูลลอกแห้ง เเบกจากน้ำส่วนของเด็กอนุบาล ให้เด็กอนุบาล	1. การรักษาสุขภาพในบุคลากร ไม่ให้มีเชื้อรา หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ ปริมาณสุขภาพในบุคลากร 3 ใน 4 ของวัน 2. ก่อนรับราชการบุคลากรต้องตรวจร่างกาย ไม่เป็นไข้กันสูสือของร่างกาย และต้องตรวจสอบการเข้าบิน ปากถูกให้แน่ เพื่อยืดอายุและอัตราการหักดึงก่อการ	1. ห้าม... 17.... ห้ามดู... ก่อน... ใช้... ผู้รับรับ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเชิงลบของตัวอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ประเมินผล
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า	ผลกระทบเชิงลบของตัวอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม บาน้ำดี ซึ่งเป็นความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภค ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มภาระการจ่ายไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. จัดให้มีห้องพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายนอกห้องเรียน ใกล้กับทางเข้า-ออก โครงสร้าง (ชั้นปีที่ 1 ปีระดับอนุปริญาน) โดยมีขนาดความกว้าง 42 ลบ.ม. (ศูนย์กลางความสูง กองน้ำสูง 1.5 ม.) 6. จัดให้มีการสำรองความต้องการห้องพักนักศึกษาอย่างทันท่วงทาย เพื่อบรรจุภักดิ์ การพำนัชตัวอย่างเช่น โครงการ 7. ห้องพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีประตูบานเลื่อนกันลื่นรับลมจากผู้อยู่อาศัย และจะมีประตูบานเลื่อนที่สามารถเปิดปิดได้โดยอิสระ ไม้ตีบีช โดยจะปรับอัตราหนทางช่วงเวลาการเดินทาง 8. โครงการจะดำเนินการติดตามภายหลังเดือนพฤษภาคม 129 เพื่อให้เป็นที่ต้องรอเก็บข้อมูลเพื่อขออนุมัติจากผู้ดูแลว่า 9. บริเวณที่ต้องห้องพักนักศึกษาของโครงการ จะจัดให้มีห้องรับรองรวมทั้งห้องน้ำ สำหรับห้องพักนักศึกษา เป็นตู้รับรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักร ET - 2200TC (ชั้นปีที่ 2 ปีระดับอนุปริญาน) เพื่อบรรจุภักดิ์ ก่อนจะนำของออกตู้ห้องรับรองมาเข้าห้องน้ำดีไซน์ใหม่ๆ ศูนย์บริการฯ ไป 10. จัดให้เป็นบ้านคนอพยุ嘿เลี้ร์กษาความสะอาด บริเวณห้องพักนักศึกษาและห้องน้ำ และห้องพักนักศึกษาของร่วมงานของโครงการ 11. ติดตั้งบันไดทางลาดต่ำที่ติดกับบันไดสูง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น 12. ประมาณกับผู้เช่าห้องที่ต้องห้องพักนักศึกษา ให้เข้ามารับรู้เรื่องมูลค่าห้องที่ต้องการ นำกลับบ้านมาใช้ประโยชน์ได้มาก หรือต้องผ่านกระบวนการรับรู้ใจดี ที่ดีงาม และบูรณาการ มีค่าที่ถูกกว่าบ้านที่อยู่	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ประเมินผล 1. โครงการจะติดตาม "Oil Transformerชนิด Oil Immersed Type จำนวน 1 ตัว" ให้พิษยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย ตลอดไป 2. จัดให้มีบันไดสำหรับคนน้ำ "ไฟฟ้า" สำหรับคนน้ำ สำรองไฟฟ้าสำรอง 24 ชม. และ Battery สำรอง สำรองไฟฟ้า 2 ชั่วโมง สำรองไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 3. รับรองค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ใช้ไฟฟ้าอย่างประจำชาติ
2.3.6 การจัดการขยะ	โครงการต้องอยู่ในเขตที่มีภาระด้านการจัดการขยะสูง ขาดงบประมาณ ซึ่งเป็นความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภค ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มภาระการจัดการขยะและมลพิษทางอากาศ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. โครงการจะติดตาม "Oil Transformerชนิด Oil Immersed Type จำนวน 1 ตัว" ให้พิษยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย ตลอดไป 2. จัดให้มีบันไดสำหรับคนน้ำ "ไฟฟ้า" สำรองไฟฟ้าสำรอง 24 ชม. และ Battery สำรอง สำรองไฟฟ้า 2 ชั่วโมง สำรองไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 3. รับรองค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ใช้ไฟฟ้าอย่างประจำชาติ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ประเมินผล 18 วันหลังติดตั้ง กิตติ บุญชัย ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการ

อุตสาหกรรมทางสื่อสารด้วยวิทยุ	ผู้ดูแลระบบสื่อสารด้วยวิทยุ	มาตรฐานของกันและกันเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทย
2.3.6 การอนุรักษ์พลังงาน กําหนดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,026 KVA ซึ่ง โครงการจะ นำร่องการอุปกรณ์พัฒนาภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	โครงการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับรองความต้องการในภาระของบ้านเรือน 4,026 KVA ซึ่ง โครงการจะ นำร่องการอุปกรณ์พัฒนาภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	มาตรฐานของกันและกันเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน ตามที่ได้ระบุไว้	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทย
2.3.7 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับรองความต้องการในภาระของบ้านเรือน 4,026 KVA ซึ่ง โครงการจะ นำร่องการอุปกรณ์พัฒนาภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	มาตรฐานของกันและกันเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน ตามที่ได้ระบุไว้	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทย
2.3.8 การอนุรักษ์พลังงาน	กําหนดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,026 KVA ซึ่ง โครงการจะ นำร่องการอุปกรณ์พัฒนาภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	มาตรฐานของกันและกันเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน ตามที่ได้ระบุไว้	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทย

องค์ประกอบของทางสั่งเหตุด้วย	ผลการแบบสั่งเหตุด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไขขบวนการทางสั่งเหตุด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการป้องกันและแก้ไข
(Fire Hydrant) จำนวน 8 จุด (อาคารละ 1 จุด) โดยรับผู้มาลงที่บ้านเพื่อเดินทางและติดต่อผู้ที่บ้านเพื่อศึกษาเรื่องภัยไฟกับหัวหน้าเพลิงด้วยตัวเอง เพื่อ จำนวนครัวเรือนที่บ้านเพื่อศึกษาเรื่องภัยไฟกับหัวหน้าเพลิงด้วยตัวเอง เพื่อ นำข้อมูลนี้回去วางแผนการดับเพลิงให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่ จึงคาดว่า โครงสร้างได้แม้ว่าจะดับเพลิงไม่ถูกต้องแล้ว แต่ก็ตาม ดังนั้น จึงคาดว่าโครงสร้างจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบ้านได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - หัวจ่ายน้ำ (Fire Hydrant) พร้อมผู้ปฏิบัติงานดับเพลิงจำนวน 8 จุด (อาคารละ 1 จุด) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 บ้านที่ใช้ไฟฟ้า รวมอยู่ด้วยกัน - บ้านที่ใช้ไฟฟ้า รวมอยู่ด้วยกัน 3 บ้าน <p>(1) อาคาร A, B และ C “ได้แก่” (2) บ้าน “ได้แก่” ST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.45 ม. (1.1) บ้าน “ได้แก่” ST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.45 ม. (1.2) บ้าน “ได้แก่” FST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม. (2.1) บ้าน “ได้แก่” ST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.5 ม. (2.2) บ้าน “ได้แก่” FST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม. (3) อาคาร G “ได้แก่” (3.1) บ้าน “ได้แก่” ST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.25-1.43 ม. (3.2) บ้าน “ได้แก่” FST 1 บ้านจ้าชั้นได้ดับ - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</p> <p>ระบบดื่มน้ำด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดสั่งร่วมกับระบบดับเพลิง ซึ่งสามารถสั่งหยุดไฟเพื่อจัดหาเวลาสำหรับการดับเพลิง - Fire Alarm Manual Station เครื่องสั่งเพลิงดูดไปยังห้องโถงที่มีอยู่สอง จังหวัดคือ บริเวณโถงลิฟต์ และ โถงบันได ซึ่งมีระบบอัตโนมัติอยู่ด้วยกัน <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 10 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 7 จุด (ชั้นลับ 1 จุด)</p> <p>2) อาคาร B, C, D, E, F, G และ H รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด/อาคาร (ชั้นลับ 2 จุด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alarm Bell เป็นกล้องสั่งหยุดไฟด้วยสายเคเบิล กับติดตั้งร่วมกับระบบดับเพลิง - Smoke Detector (เครื่องตรวจจับควัน) จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 40 จุด 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการป้องกันและแก้ไข</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 40 บ้าน</p> <p>ดังนี้</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 40 บ้าน</p>	

องค์ประกอบของทางสัมภารต์ของ	ผลการตรวจวัดอัจฉริยะที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม	มาตรการให้ความร่วงดูแล
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม</p> <p>ผลการตรวจวัดอัจฉริยะที่สำคัญ</p> <p>1) อาการ A รวมทั้งสิ้น 42 ชุด โดยจะต้องปริมาณชั้น 2-8 จำนวนชั้น 6 ชุด 2) อาการ B รวมทั้งสิ้น 21 ชุด โดยจะต้องปริมาณชั้น 2-8 จำนวนชั้น 3 ชุด 3) อาการ C,D,E,F,G และ H รวมทั้งสิ้น 15 ชุด/อาการ จะต้องปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 1 ชุด/อาการ แต่ละปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 14 ชุด/อาการ (ทั้งหมด 2 ชุด/อาการ)</p> <p>- Heat Detector (เก้าอี้จัดวางบนพื้นห้องร้อน) จะติดตั้งภายในห้องพัก ซึ่งมีราก柢อยู่ด้วยกัน</p> <p>1) อาการ A รวมทั้งสิ้น 146 ชุด โดยจะต้องปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 20 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 126 ชุด (ทั้งหมด 18 ชุด)</p> <p>2) อาการ B รวมทั้งสิ้น 332 ชุด จะติดตั้งมาปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 3 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 329 ชุด (ทั้งหมด 47 ชุด)</p> <p>3) อาการ C รวมทั้งสิ้น 228 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 18 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 210 ชุด (ทั้งหมด 30 ชุด)</p> <p>4) อาการ D รวมทั้งสิ้น 285 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 12 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 273 ชุด (ทั้งหมด 39 ชุด)</p> <p>5) อาการ E รวมทั้งสิ้น 211 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 15 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 196 ชุด (ทั้งหมด 28 ชุด)</p> <p>6) อาการ F รวมทั้งสิ้น 206 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 17 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 189 ชุด (ทั้งหมด 27 ชุด)</p> <p>7) อาการ G รวมทั้งสิ้น 115 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 3 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 112 ชุด (ทั้งหมด 16 ชุด)</p> <p>8) อาการ H รวมทั้งสิ้น 149 ชุด จะติดตั้งปริมาณชั้นต่างๆ จำนวน 37 ชุด และปริมาณชั้น 2-8 จำนวน 112 ชุด (ทั้งหมด 16 ชุด)</p> <p>2. จัดให้มีจุดรวมคนงานอยู่ด้วยกันในโครงการ บริเวณพื้นที่กว้างล้านที่หนึ่ง และพื้นที่กว้างของห้องของอาการ A และ B มีขนาดพื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม. รองรับจำนวนคนได้ประมาณ 3,920 คน ซึ่งพื้นที่กว้างล้านที่หนึ่งต้องผ่านทางเดินทาง โครงการ จำนวนประมาณ 3,656 คน (ครูระดับ 1 ประมาณ 21)</p>	<p>มาตรการให้ความร่วงดูแล</p> <p>ผลการตรวจวัดอัจฉริยะที่สำคัญ</p> <p>มาตรการให้ความร่วงดูแล</p>

องค์ประกอบบางส่วนที่ไม่รวมด้วย	ผลการบันทึกตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่แจ้งได้้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสัมภัยต่อไป
2.3.8 ระบบบรรบาก ยาเสพติด	ความรื้อถอนที่เกิดขึ้นจากภาระงานการดำเนินโครงการ จะเป็นกระบวนการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจากการบันยรับเอกสาร "เอกสารชื่อชุมชนของชนบท" โดยกระบวนการรื้อถอนจะการถ่ายทอดความรื้อถอน ผ่านหนึ่งครัวเรือน ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สงบของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นจุดเด่น 29 ยังคงแสดงเชิงลบ เป็น 29.81 ยังคงแสดงเชิงลบ ซึ่งเป็นอุบัติภัยที่ดูจะเพียงเล็กน้อย คือ 0.81 ของราษฎรซึ่งแสดง และอุบัติภัย 29.81 ผลกระทบเชิงลบนั้น ยังคงถือว่า เป็นอุบัติภัยไม่คาดคิดของบริษัทฯ กองทุนฯ	<p>1. คุณลดรวมของอุบัติภัยที่ใช้ช่วงเวลาของยาเสพติด ให้สามารถดึงงานได้อย่างเต็มที่ 2. ควรลดลงของอุบัติภัยต่างๆ ให้มากกว่าครึ่งหนึ่ง การวางแผนของยาเสพติด 3. คิดจะป้องกันคนติดค้ายาอย่างเด็ดขาดที่สุด ไม่ว่าภาระใดในบริเวณสถานของรถ ให้สามารถส่งกลับได้อย่างรวดเร็ว 4. จัดให้มีพนักงานที่รับผิดชอบดูแล ตลอดจนภาคพื้นที่ของแหล่งอุบัติภัย บานกรีฟท์รวม 8,786 ตร. ม. ติดปืนอัตโนมัติร่วมกับไฟกระเจ้าห้ากอกอหิบ 2.4 ตร. ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 3,656 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับ บ้านเรือนถาวร 2,880 ตร. ม. และบ้านพักที่อยู่ในชั้นเดียว 1,609 ตร. ม. โดยต้นไม้ที่บ้านมาปลูก ได้แก่ ขามพูนพันธุ์พันธุ์, โภกอินเดีย, สีลาวดี, ปาล์มแมกกา, จังรือจีบหมา, ชุมชาวยา, ชุมล่าช่อนเพือว, หัวใจสีขาว, เคลบญูนวนเว็บชัย, เปรี้ยวน (ฤดูกาลหน้าที่ 1 ประมาณ) ทั้งนี้ ดันไม้ที่กรุงเทพลือกษา ๑๖ สามารถดูดซับความร้อน ให้ออกไซด์ คิดเพิ่มน้ำหนักต่อวัน ได้ร่วม 7,074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอรองรับความร้อนของยาเสพติดที่เข้ามายังพื้นที่อนุทัด ชาโครกรรม 5,718 ก./ชม.</p>	<p>- ตรวจสอบของระบบยาเสพติด หน้าด้าน ประตูไม้หนังวัสดุหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ</p> <p>- ตรวจสอบของอุบัติภัยที่ใช้ช่วงเวลาของยาเสพติด เช่น หน้าด้าน ประตูไม้หนังวัสดุหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ</p>
		<p>3. จัดทำประชุมภายใน - ออกเรื่องเกี่ยวกับด้านความต้องการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยน บริเวณค้านกันใหม่อีกอง โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลพัฒนาการที่ทำการ ดูแลเพิ่ม "สืบสานและอนุรักษ์" (ครั้งที่ 1 ประมาณ)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและติดตามอัตลักษณ์ ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างถูกต้อง หากพบว่าผู้ใช้การไม่ถูกต้อง หรือใช้การไม่ได้ที่ควร ดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายแนะนำการใช้บุบเพลิงและดับ "ไวร์ที่บุบเพลิงที่อยู่บริเวณดังนี้" เพื่อให้สู่ผู้ใช้ที่อยู่ใกล้ที่ก่อให้เกิดเหตุสาธารณภัยได้ทันที</p> <p>6. จัดอบรมและซ้อมการพัฒนากรดเพลิง ให้กับผู้ที่มีภาระ 1 ครั้ง² โดยติดตั้งประสถานกันบนถนนศูนย์กลางเพื่อจัดทำประทวน นาอัดอบรม และ ซักรื้อของเสียของพืชและร่องกันอัตโนมัติให้กับโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสัมภัยต่อไป</p> <p>40 หน้า ผู้รับผิดชอบ..... พันธุ์ บุญชัย..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ..... พันธุ์ บุญชัย.....</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเชิงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงแวดล้อม
2.3.9 ภาระจราจร	จากการประเมินริมทางในช่วงปีต่อเนื่องนั้นการ พูดว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายด้าน ๑ บริเวณพื้นที่โครงการ “เด้อ” ถนนศรีนครินทร์ (ได้เลี้ยงพื้นที่ถนนกว้าง และ ให้เก็บเกลาถนนกว้าง) ถนนพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ ที่ใช้เดินรถได้เต็มพื้นที่ ถนนชุดอย ดูบุรี 77 และทางซู่ขามถนนศรีนครินทร์ ที่ใช้เดินรถได้เต็มพื้นที่ ถนนชุมชนการ ประปาดูรีรัมย์ มีการเดินเรือจอดลงมาจอด ไม่มาก ให้ผลลัพธ์บาน ในรัชดา น斫าจานี้ โครงการจะมีริมทางออกให้เดินทางเข้าและเดินทาง ขึ้นมาลดลงประมาณ ๕๐๐ เมตร ห่างจากหน้าด่าน ๔๐ ม. เพื่อป้องกันผู้เดินทางออกทางโครงการ และตัดกระเบนทางไว้ที่นี่ สำหรับผู้เดินทางเข้าและเดินทางกลับ พร้อมทั้งจัดการจราจรทางภายในโครงการ ให้เป็นแบบเดินรถ กางเส้น บนถนนสายด้านภายนอกในโครงการ และปรับปรุงรั้วที่บานจอด เพื่อให้สามารถเดินรถ และปรับปรุงรั้วที่บานจอด เพื่อให้สามารถเดินรถ และตัดเดินริมทางออกให้เดินทางเข้าและเดินทางกลับ แต่ยังคงรักษาความเรียบง่ายของริมทางไว้ โครงการจะจัดทำริมทาง โครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีริมทางที่รักษาความปลอดภัย ที่ทางน้ำที่อ่อนนวนคล่องตัว ให้เดินทางเข้าและเดินทางกลับ ไม่ให้เกิดการตัดกระเบนทาง โครงการ ให้เดินทางเข้าและเดินทางกลับ เนื่องด้วยความเดียวทางเดียว โครงการ จราจรที่ระยะสั้นบริเวณทางเข้าโครงการ จัดทำป้ายบอกการเดินทางที่เดินทางกล่องเห็นได้อย่างสะดวก เพื่อสื่อถึงกัน ความสับสนในการเดินทางกลับในโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแหล่งตัวจ่ายไฟในโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางทำได้ อย่างสะดวก และป้องกันผู้เดินทาง ที่จะยวบก้าวเข้าและก้าวออก ห้ามไฟฟ้าสาธารณะของถนนบริเวณทางเข้า - แยกของโครงการ เพื่อให้เกิดความ คองตัวในกรุงเทพฯ และ ไม่เกิดความกังวลของชาวบ้านที่จะเข้ามา จัดทำริมทางในโครงการ 438 ศูนย์ซึ่งเป็นห้องกักความชื้นของริมทาง ที่จอดรถด้านภายนอก (438 ศูนย์) จัดให้มีทางเข้า ๑ แห่ง และทางออก ๑ แห่ง แต่ละแห่งขนาดกว้าง ๖ ม. เรื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ โดยทางออกจะอยู่ทางจากเชิงสะพานขึ้น ตลอดริมทางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ๔๐ ม. เพื่อสื่อถึงกันการเดินรถด้วยระบบ เส้นทางพาน (ประตูที่ ๑ ประตูที่ ๒) จัดให้การเดินรถบนถนนที่ทางเข้าและเดินทางกลับ เนื่องด้วยพื้นที่ทาง เดียว เพื่อความสะดวกและคล่องตัวภายในโครงการ (ครุฑปที่ ๑ ประตูที่ ๒) 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงแวดล้อม</p> <p>พญ. สีรี คงนทด... พญ. นิตยา... พญ. นิตยา... พญ. อรุณ... คงปุณ... อรุณ... อรุณ...</p>

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเชิงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการแก้ไขแล้วด้วย
2.3.10 การใช้หิน	<p>สถานการณ์ใช้หินในโครงการน้ำหนึ่ง ด้วยใหญ่เป็นประกายด้วย อาหารพอกอ้อย, ปูนาพอกอ้อย, ถากาฬเผือก และพืชที่วางลงอย่างไร, ประโภชัน เป็นต้น เมื่อโครงการนี้ดำเนินการ จะใช้พื้นที่ราบด้วย เช่นเดียวกับบุญชุมซึ่งเป็น สำหรับความต้องดูดบุญกรະรงค์ระหว่างให้ใช้ บังคับเมืองวัฒนธรรมกุฎามหาสาร พ.ศ. 2549 สถาคนความในพิพารชา- บัญชิกการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการต้องอยู่ในพื้นที่ดินป่าและ พัฒษกรรม มีริบบ. พ. 1 - 13 (ดีดดู) ซึ่งระบุให้ไว้เพื่อพัฒษาธรรม การอยู่อาศัย สถาบันวิชาการ การสาธารณสุขไปมาและสาธารณูปการเป็น ส่วนใหญ่ สำหรับการใช้หินที่มีน้ำดื่มบริเวณ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ที่มี ช่องทางเดียวที่คัดบุญชุมเพื่อกิจการอื่น ก็ใช้ได้ไม่ถูก อนุฯ โครงการ ซึ่งเป็นอุตสาหพัสดุที่แต่ละภาคบุญชุม 22.95 ไมล์ พื้นที่ใช้สอยแหล่งอาภัยไม่เกิน 10,000 ตร.ม. ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการนี้ต้องดูแลพื้นที่ทำการรวมทั้งพื้นที่ดิน 4 : 1 (ไม้เก็บ 5 : 1) และมีตัวร่วบดูดพื้นที่ต่อห้องรือยอด 13.8 (ไม้เก็บต่อห้องรือยอด 6) นอย่างนนี้ จะเป็นที่ปรารถนาถึงปักดูมีชื่อชล 55.2 ของพื้นที่โครงการ (ไม้เก็บต่อห้องรือยอด 30 ตามชื่อชั้นบุญชุมทุกหมู่บ้านครับ พ.ศ. 2544) จึงมีความต้องดูแลกันอย่างมากระหว่างโครงการ</p>	<p>มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>บัญชิกการผังเมืองที่บุญชุมมีดังนี้ ดังนี้ การเก็บข้าว ขยะ โครงการ จึงมีความหมายและก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ ดังนั้น เพาะปลูกยำของโครงการให้ประโภชันพืชที่อยู่ในดิน อยู่ด้วยกันเพื่อการดูดซึมน้ำด้วยตัวเองที่อยู่ด้วยกันในเดิม ได้ดูง นอย่างนนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของพืชกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวอีก เมื่อมีมูลภาพก่อตั้งในโครงการแล้ว จะทำให้มีการป้องกันช่องด้วย ในเรื่องที่พื้นที่อยู่ด้วยกันในบริโภคฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการ อนุรักษ์ความงามที่นี่</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการแก้ไขแล้วด้วย</p> <p>ที่นี่ ๔๔ บ้านบานด ๔๐ หมู่ ๑ นาย ๗๔ บ้านบานด ๔๐ หมู่ ๑ นางรี ๗๐ บ้านบานด ๔๐ หมู่ ๑</p>
2.4 ศุนย์ค่าต่ำดูมภาระชีวิต	<p>2.4.1 สภาพแวดล้อม และสังคม</p> <p>เดือนอาจากับเริ่มที่ตั้ง โครงการนี้ต้องขออนุญาตบุญชุมมีดังนี้ ดังนี้ การเก็บข้าว ขยะ โครงการ จึงมีความหมายและก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ ดังนั้น เพาะปลูกยำของโครงการให้ประโภชันพืชที่อยู่ในดิน อยู่ด้วยกันเพื่อการดูดซึมน้ำด้วยตัวเองที่อยู่ด้วยกันในเดิม ได้ดูง นอย่างนนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของพืชกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวอีก เมื่อมีมูลภาพก่อตั้งในโครงการแล้ว จะทำให้มีการป้องกันช่องด้วย ในเรื่องที่พื้นที่อยู่ด้วยกันในบริโภคฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการ อนุรักษ์ความงามที่นี่</p>	<p>2.4.1 สภาพแวดล้อม และสังคม</p> <p>เดือนอาจากับเริ่มที่ตั้ง โครงการนี้ต้องขออนุญาตบุญชุมมีดังนี้ ดังนี้ การเก็บข้าว ขยะ โครงการ จึงมีความหมายและก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ ดังนั้น เพาะปลูกยำของโครงการให้ประโภชันพืชที่อยู่ในดิน อยู่ด้วยกันเพื่อการดูดซึมน้ำด้วยตัวเองที่อยู่ด้วยกันในเดิม ได้ดูง นอย่างนนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของพืชกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวอีก เมื่อมีมูลภาพก่อตั้งในโครงการแล้ว จะทำให้มีการป้องกันช่องด้วย ในเรื่องที่พื้นที่อยู่ด้วยกันในบริโภคฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการ อนุรักษ์ความงามที่นี่</p>	<p>2.4.1 สภาพแวดล้อม และสังคม</p> <p>เดือนอาจากับเริ่มที่ตั้ง โครงการนี้ต้องขออนุญาตบุญชุมมีดังนี้ ดังนี้ การเก็บข้าว ขยะ โครงการ จึงมีความหมายและก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ ดังนั้น เพาะปลูกยำของโครงการให้ประโภชันพืชที่อยู่ในดิน อยู่ด้วยกันเพื่อการดูดซึมน้ำด้วยตัวเองที่อยู่ด้วยกันในเดิม ได้ดูง นอย่างนนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของพืชกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวอีก เมื่อมีมูลภาพก่อตั้งในโครงการแล้ว จะทำให้มีการป้องกันช่องด้วย ในเรื่องที่พื้นที่อยู่ด้วยกันในบริโภคฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการ อนุรักษ์ความงามที่นี่</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนเชิงภาพลักษณ์					
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลการทบทวนเชิงภาพลักษณ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.4.2 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการ ๑๙๘ ไม่เน้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ ๑. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์ และร้านอาหารค้าทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการอนามัยและท่องเที่ยวครัวเรือน	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.4.3 ดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่น	การดำเนินโครงการ ๑๙๘ ไม่เน้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ ๑. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์ และร้านอาหารค้าทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการอนามัยและท่องเที่ยวครัวเรือน	1. จัดให้มีที่พักที่ใส่สีเขียวที่บริเวณที่น้ำตก แม่น้ำชั้นดาดฟ้าชั้นเดียวและชั้นดาดฟ้าชั้นสอง ขนาดพื้นที่รวม 8,786 ตร.ม. คือที่พักน้ำตกสำหรับผู้ท่องเที่ยว 2.4 ตร.ม./คน (เงินงานน้ำตกต่อห้องละ 3,656 คน) โดยตั้งให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 2,880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่โภคภัยเด่น 1,609 ตร.ม. โดยหันไปที่น้ำตก ไม่ทำน้ำตก ได้แก่ ชุมชนพัฒนาที่, อ.โกลลัมดี, ต.ล่าสือ, ป่าล่มแม่วรักษ์, จังหวัดใหม่, ชานาขาวาด, หุบลาร่องน้ำเขียว, หัวใจสีน้ำเงิน, และหมู่บ้านว่อนน้อย เป็นต้น (ศูนย์สนับสนุนที่ ๑ ประชานุก) ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ควรปลูกเสียไปถูก ๑๒ สถานะการดูแลรักษาที่บ้านใหม่โดยอุทิศ ศิริคพิพัฒน์พันธุ์รัตน์ อนันต์รัตน์ ๗,๐๗๔ ก.๊ะ. ซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านใหม่ของชาวบ้านที่ได้รับเงินค่ารับอนุญาตฯ ตั้งแต่ปีก่อนที่ได้รับเงินค่ารับอนุญาตฯ จากโภคภัย ๕,๗๑๘ ก.๊ะ.	1. จัดให้มีที่พักที่ใส่สีเขียวที่บริเวณที่น้ำตก แม่น้ำชั้นดาดฟ้าชั้นเดียวและชั้นดาดฟ้าชั้นสอง ขนาดพื้นที่รวม 8,786 ตร.ม. คือที่พักน้ำตกสำหรับผู้ท่องเที่ยว 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 3. จัดการแบบบังคับมาตรฐานทุกชั้นของโครงการ B C และ H เพื่อให้เกิดความเป็น ส่วนตัวของผู้ท่องเที่ยว 4. จัดให้มีการปฏิรูปที่น้ำตกในชุมชนพัฒนาที่พัฒนาที่ดินสู่น้ำตกชั้นเดียว เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกของชุมชนท้องถิ่น 5. จัดทำรั้ว โกร่งริบบิ้งสำหรับผู้ท่องเที่ยว ซึ่งติดกับคลองของแม่น้ำสาครรุ่มรี และด้าน ทิศตะวันตก ซึ่งติดกับแม่น้ำสาครรุ่มรี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ท่องเที่ยว และการเดินทางกลับบ้านได้สะดวก 6. ควบคุมดูแลการใช้ประปาของผู้พักอาศัย ให้เกิดห้ามเชิงพาณิชยภาพ ที่ไม่គ่าสูงหนาแน่น	มาตรการติดตามตรวจสอบ	

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการติดตามมาตรฐานของผลกระทบต่างๆ เกิดขึ้น โครงการ พรัตน์พิริ ตอนโดยมีเนื้อหา

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริษัทที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● ช่องก่อสร้าง					
1. ดูดกราฟอากาศ เสียง และความสัมผัสท้อง	- ชุมชนพักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ตราจํารัสด้านเสียง - ตราจํารัสด้านผู้คนเดินทาง - ตราจํารัสด้านความสันติ สงบ - ตราจํารัสด้านคุณภาพ กินดื่มน้ำหรือร่องรอยเรื้อรัง จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1. ติดตั้งเครื่องตรวจจับเสียง 2. ติดตั้งเครื่องตรวจผู้คนเดินทาง 3. ติดตั้งเครื่องตรวจจับความ สันติ 4. ใช้ส่วนบุคคลกินดื่น และ ^{เครื่องวัดเรือน}	- ทดลองระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา / บจก. พรัตน์พิริ พร็อพเพอร์ตี้
2. ถนนพานิช	- บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบายน้ำค่าน้ำเสียสำเร็จรูป	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ผู้รับเหมา / บจก. พรัตน์พิริ พร็อพเพอร์ตี้
	- บ่อพักน้ำหลังจาก ระบายน้ำค่าน้ำเสียสำเร็จรูป	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ผู้รับเหมา / บจก. พรัตน์พิริ พร็อพเพอร์ตี้

หน้า ๙๖ ของหน้า ๔๐ ผู้รับเหมา/บจก. พรัตน์พิริ พร็อพเพอร์ตี้
ลงชื่อ..... พน. ล. ผู้รับเหมา

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

<ul style="list-style-type: none"> ● น้ำสำนักน้ำ <p>1. คุณภาพน้ำ</p> <p>1.1 คุณภาพน้ำทั่วไป ก่อนการบำบัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำกรองของระบบ บำบัดน้ำเสียเพื่อตัดชุด (ชุดที่ 2 ประภากอน) 	<ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอุตสาหกรรม
<p>1.2 คุณภาพน้ำทั่วไป หลังการบำบัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถังพักน้ำของระบบ บำบัดน้ำเสียเพื่อตัดชุด (ชุดที่ 2 ประภากอน) 	<ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform - Residual Chlorine 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอุตสาหกรรม
<p>2. น้ำใช้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางประปา 	<ul style="list-style-type: none"> - การแยกหัวรั่วซึ่งข้อมูล ท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอุตสาหกรรม
<p>3. น้ำเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักนักศึกษาใน แต่ละชั้นและห้องพักนักศึกษา รวมทั้ง โถลงน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณห้องพักนักศึกษา แต่ละชั้นและห้องพักนักศึกษา รวมทั้ง โถลงน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณผู้อยู่อาศัย ความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)


ตัวชี้วัดตามพาร์เพิ่มแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พาร์เมเนเดอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบที่อยู่กัน และตั้งอยู่ตามเตือนอัคคีภัย	- สถาพรรื่อมไข่จาน	- ตรวจสอบตามที่กำหนดของอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลอิสลามชุด
	2. ระบบจุดไฟฟ้าสำรอง	- มีการแสดงเครื่องยืดหยุ่น เวลา และมีสภาพพร้อมใช้ งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลอิสลามชุด
	3. ป้ายแสดงตรีของหมาด แสงการหนีไฟและแผนผัง เส้นทางการหนีไฟ	- สถาพรดี มองเห็นชัดเจน และไม่มีความเสื่อม	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลอิสลามชุด
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- เครื่องดับเพลิงแบบ หัวไถ - หัวรับน้ำดับเพลิง	- สถาพรรื่อมไข่จาน - อากาศไข่จาน	- ตรวจสอบ	- นิติบุคคลอิสลามชุด
		- Hydram) พวยดูดสาข สีดำดับเพลิง	- สถาพรรื่อมไข่จาน - เข้าสี "ได้ดับด้วง"	- ตรวจสอบ	- นิติบุคคลอิสลามชุด
		- ถังเก็บน้ำไข่, น้ำดับเพลิง	- สถาพรรื่อมไข่จาน - ระดับน้ำในถัง	- ตรวจสอบ	- นิติบุคคลอิสลามชุด
		- สายศักดิ์เชือกเพลิงและ ตู้เก็บสารเคมี (FHC)	- สถาพรรื่อมไข่จาน	- ตรวจสอบ	- นิติบุคคลอิสลามชุด
5. บันไดหนีไฟและเส้นทาง ภูมิการหนีไฟ	- บันไดหนีไฟและเส้นทาง ภูมิการหนีไฟ	- สถาพรรื่อมไข่จาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอิสลามชุด

พานิชย์ ภูมิพล ทองหมอด. 40
คงชัย พานิชย์ 081-222-2222 นิติบุคคลอิสลามชุด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ตัวชี้วัดภาพพิธีแยกด้วย บริษัทค้าของ	บริษัทค้าของ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบประเมินของอุตสาหกรรม- ชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ช่องระบายน้ำของอุตสาหกรรม-	- ไม่มีดัดแปลงตั้งแต่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลของชาติ
6. คุณภาพน้ำดื่มและ ความพึงพอใจของ ผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น น้ำดื่มสะอาด และชุมชนให้เห็น ช่องผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากผู้ใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และความพึงพอใจ	- ตลอดระยะเวลาปี	- นิติบุคคลของชาติ

หน้า... 89
ที่มา... กกท. ๔๓
ผู้ลงนาม... นางสาว ลดา ใจดี
ลงชื่อ... ลงชื่อ



ผังบริเวณรวม

มาตราส่วน 1:750

หน้า 30 ทั้งหมด หน้า

ลงชื่อ ผู้รับรอง

TRIPLE NINE ARCHITECT CO.LTD.
11th Floor, 253 Asoke Building
253 Sukhumvit 21 Rd. Klongtoey nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
TEL: 0-2231-48888 0-2231-4889 Ext.12

DATE DESCRIPTION

REVISIONS

PROJECT ARCHITECT :

เจริญ ชาลีสถาปัตย
B.Arch.
สมด 3182 ภ.

55/15 ซอยสุขุมวิท บางรัก กทม

เดิมลักษ์ ศิริสมบูรณ์
สมส. 836

STRUCTURE ENGINEER :

รังษิยาภรณ์ กำปงสิงห์
สม 4052

เฉลิมชัย ใจดีคงสุขุม
สม 5110

SANITARY ENGINEER :

ชาคริ บุญสรวง
สม 3008

สถาปัตย ใจดีคงสุขุม²
สม 5731

ELECTRICAL ENGINEER :

พันธุ์ฤทธิ์ ชาลีสถาปัตย
สม 385

MECHANICAL ENGINEER :

ชาคริ บุญสรวง
สม 3008

JOB TITLE

พัฒนาดิจิทัล คอนโดมิเนียม
(อาคารพักอาศัย ชั้น 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
บนที่ดินของบริษัท กฤษดาภิเษก

DRAWING TITLE

ผังบริเวณรวม

JOB NO. DATE DRAWING NO.

DRAWN

A-03

SCALE CHECKED TOTAL


40 40 40

คลองประเวศนูรีรัมย์ ความกว้างประมาณ 30-40 เมตร

卷之三

ສັນລັກຢ່າງ


- พังน้ำดันน้ำเสียสำเร็จรูป รุ่น ET-2200 TC
สำหรับห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
 - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
 - บ่อสูบน้ำ (Sump 1)
 - กอกน้ำรดนาต้นไม้
 - แนวท่อระบายน้ำเข้าและออกจากบ่อหน่วยนำ
 - แนวท่อรดน้ำต้นไม้
 - แนวท่อระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียห้องพักมูลฝอย
 - แนวท่อระบายน้ำจากชั้นใต้ดิน



รูปที่ 2 ผังระบบข้อมูลของโครงการ


ມາດຮາສ່ວນ 1: 800

มาตราส่วน 1: 800



หน้า ๓๑ ทั้งหมด ๔๐ หน้า

Dear Miss ...



รูปที่ 3 ตำแหน่งติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) พร้อมตู้ดับเพลิง



thai thai engineers co.,ltd.

Environmental Engineers - Consultants
19/33 Soi Vipavadee Rangsit 17, Vipavadee Rangsit Road, Lad Yao,
Jatujak, Bangkok 10900 Tel. 936-1890-2 Fax : 936-1893

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียว

หน้า 33 ทั้งหมด 40 หน้า
ลงชื่อ.....
An Uthai Muang Krachao

โครงการ พรพลศิริ คอนโดมิเนียม

TRIPLE NINE ARCHITECT CO.,LTD.
11th Floor, 883 Asoka Building
283 Baldwin St21 Rd, 10110, Bangkok,
Thailand, Bangkok, 10110, Thailand
Tel: +66-2-6588888, +66-2-6588888 Ext.123

DATE	DESCRIPTION

REVISIONS

PROJECT ARCHITECT :
นาย ชวิตศักดิ์
B.Arch.
กสท 3182

55/15 หมู่บ้านพัฒนาชุมชน
เดิมศักดิ์ ติวานนท์สุริย์
สสส. 836

STRUCTURE ENGINEER :
ชีวิตศักดิ์ ก้าวไกลทักษิณ
กสท 4052

mechanical engineer
ก้าวไกล จตุร์จัตุร
กสท 5110

SANITARY ENGINEER :
ชีวิตศักดิ์ บุญศักดิ์
กสท 3008

electrical engineer
พันธุ์พงษ์ ลักษณ์กุล
กสท 385

MECHANICAL ENGINEER :
ชีวิตศักดิ์ บุญศักดิ์
กสท 3008

JOB TITLE
พัฒนาชุมชน โครงการบ้านพัฒนาชุมชน
(โครงการบ้านพัฒนาชุมชน 8 ชั้นและบ้านพัฒนาชุมชน 1 ชั้น)
บ้านพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

DRAWING TITLE

ผู้รับผิดชอบที่เขียนแบบ ไม่มีผู้เขียน
ผู้ออกแบบที่ดูแล ที่ดูแล
อาคาร A-H

JOB NO.	DATE	DRAWING NO.
		LA1-02
SCALE	CHEEDED	TOTAL



ละพานท์บ้านคุณฯ

ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกอก 60 เมตร

ถนนศรีนครินทร์

ถนนศรีนครินทร์

ละพานท์บ้านคุณฯ

ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกอก 60 เมตร

ถนนศรีนครินทร์

ถนนศรีนครินทร์

หน้า...34 ทั้งหมด...40 หน้า
ลงชื่อ... ผู้รับรอง

TRIPLE NINE ARCHITECT CO.,LTD.
11th Floor, 183 Asoke Building
283 Sukhumvit 21 Rd. Rangsit road
BKK, Bangkok 10110 Thailand
TEL: 0-2261-4668 FAX: 0-2261-4669 E-mail:
triple@triple9.com

DATE	DESCRIPTION
REVISIONS	
PROJECT ARCHITECT : ເທິງ ທະສິດທາກີ B.Arch. ກົດ 3182	
55/15 ແຮັດສ່ວນພູ ປາງຊັກ ກາງມ ເຕີມສັກເກີ້ມ ຕຽບແນວອິນເຄຸງ ສະພ. 836	
STRUCTURE ENGINEER : ຮັກສິຍາກອນ ກໍາປະກິທີ ຫຼຍ 4052	
ເລີດວິກາຍ ຂ່າໂຮງກວດກົດ ຫຼຍ 5110	
WATER ENGINEER : ຫາວີ ນຸງສາວາ ສກ 3008	
SEWERAGE ENGINEER : ຫາວີ ນຸງສາວາ ສກ 5731	
ELECTRICAL ENGINEER : ພັນຖຸເກພ ສະກິການ ຫຼຍ 385	
MECHANICAL ENGINEER : ຫາວີ ນຸງສາວາ ສກ 3008	
DRAWING TITLE ຜ່ອນສີວີ ຄອນໂດມືນເນື່ອມ (ຕາລາກໜ້ອຍເອົາ ຖຸ 8 ຊັ້ນອອກຂຶ້ນເປັນ 1 ຊັ້ນ) ອຳນວຍເຈົ້າໃຈນິຍາ ອຸງກາມການຄ່າ	
DRAWING NO. LA1-02	
CHECKED TOTAL	
40 ພາກ	

የኢትዮጵያ አገልግሎት

พื้นที่ปูกระเบื้องไม้สักชั้น 1,609 SQM

รูปที่ 2 ผังภูมิทัศน์แสดงไม้ยืนต้น

ବ୍ୟାକରଣ ପାଠୀ ପାଠୀ ପାଠୀ

หน้า..... ๓๕ ทั้งหมด ๔๐ หน้า
การเขียน..... An Übung ผู้เรียน

35



รูปที่ 3 พังภูมิทัศน์แสดงไม้ผุ่ม

 <p style="text-align: center;">TRIPLE NINE ARCHITECT CO., LTD. 11th Floor, 383 Amore Building 383 Baldwin Rd. Mongkut 10500 Bangkok, Thailand TEL: 0-2381-48888 0-2381-4889 Ext.12</p>		
DATE	DESCRIPTION	
REVISIONS		
PROJECT ARCHITECT : ເຈົ້າຍິນ ຊົວສີຄຸກ B.Arch. ກະທົດ 3182		
55/15 ແລ້ວສ່ວນພູ້ ນາງຂັກ ກາກນ ເຕີມຫຼັກທີ່ ຕິດແນວເຮືອງ ສ.ຕ. 836 		
STRUCTURE ENGINEER : ຮັກສີຍາກໂຮນ ກ່າມປະສິກທີ່ ທີ່ 4052 		
ເລີດວິທຍ່ ຈົງໃຈຜວກງານ ທະ 511 		
SANITARY ENGINEER : ຫຼາຍີ ບຸນສາກ  ທີ່ 3008		
ELECTRICAL ENGINEER : ພັນຖ້າທີ່ ຂະດີກາງ ທີ່ 385 		
MECHANICAL ENGINEER : ຫຼາຍີ ບຸນສາກ  ທີ່ 3008		
08 TITLE ພວກຮະເຊີຣີ ຄອນໂຕມີເນື່ອງ (ມາດວຽກເອົາເອົ້າ ຖຸ 8 ຊົ່ວໂມງລະບົບໄດ້ລັບ 1 ຊົ່ວໂມງ) ການຕື່ອນໄຫວ ກາງການການນັກ		
DRAWING TITLE		
<p>ຮ່ວມແສຕວທີ່ຂໍເຫັນເນີນ ໄນເຄີ່ນເຄີ່ນ ໃນຫຼຸມເພາໄນເຄືອນດິນ ທີ່ມີເລັກ 81R19 A-H</p>		
REF. NO.	DATE	DRAWING NO.
DRAWN		LA1-02
CHECKED		TOTAL

หน้า..... ๓๖ ทั้งหมด ๔๐ หน้า ๓๖
ลงชื่อ..... *Am Ching* ผู้รับเงิน

TRIPLE NINE ARCHITECT CO., LTD.
11th Floor, 283 Asoke Building
283 Sukhumvit 21 Rd. Nongkhai Nua
Watthana, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0-2211-48888 0-2211-4889 Ext.12

DATE DESCRIPTION

REVISIONS

PROJECT ARCHITECT :

เจริญ ชัยศิริวงศ์
B.Arch.
กสท 3182

55/15 ชั้นด้านหลังบ้าน

เดิมที่ตึก ติดต่อเบอร์
ส.ค. 836

STRUCTURE ENGINEER :

สงศิริภรณ์ กำปะระสิน
กสท 4052

เสศิริภรณ์ จันทร์สินวงศ์
กสท 511

SANITARY ENGINEER :

ชาคริต นฤมลวงศ์
กสท 3008

สถาปนิก ศิริวัฒน์

กสท 5731

ELECTRICAL ENGINEER :

พันธุ์พงษ์ ใจดีภรณ์
กสท 385

MECHANICAL ENGINEER :

ชาคริต นฤมลวงศ์
กสท 3008

JOB TITLE



พร้อมสิริ คอนโดมิเนียม

(อย่างที่ต้องมี ถูก 8 ชั้นห้องน้ำให้ลึก 1 ชั้น)

แบบดินขาว ก่อสร้างห้องน้ำ

DRAWING TITLE

JOB NO.	DATE	DRAWING NO.
DRAWN		LA2-03
SCALE	CHECKED	TOTAL



รูปที่ 4 ผังภูมิทัศน์ชั้นดาดฟ้า อาคาร A และ B

หน้า 37 ทั้งหมด 40 หน้า
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

TRIPLE NINE ARCHITECT CO.,LTD.
11th Floor, 283 Asoke Building
283 Sukhumvit21 Rd. 10110 Bangkok
Nonthaburi, Thailand
TEL: 0-2381-4888 Ext.11

DATE DESCRIPTION

REVISIONS

PROJECT ARCHITECT :
ເສີ່ງ ຂວສິກາຕຸລ
B.Arch.
ກະທິດ 3182

55/15 ແຮ້ຕ່ານພຸພໍ ນາງຮັກ ກາມ
ເມືອງສັກຕິ ຕິວແນວຮູດຫຼຸງ
ສ.ຕ. 836

STRUCTURE ENGINEER :
ຮັງຄິດກາຣົນ ກໍາປະສິບ
ສ.ກ. 4052

ເຊື່ອຖິງ ຈົງໂຄງເຫດຕຸລ
ສ.ກ. 5110

SANITARY ENGINEER :
ຈຳອີຣີ ນຸ່ມສິວາກ
ສ.ກ. 3008

ອະນຸຍາໂຕ ກິຈລວມ
ສ.ກ. 5731

ELECTRICAL ENGINEER :
ພັນຖາ ຂະດີກາງ
ສ.ກ. 385

MECHANICAL ENGINEER :
ຈຳອີຣີ ນຸ່ມສິວາກ
ສ.ກ. 3008


JOB NO. :

ພວດມະນີ ດອນໂຕນິນິຍົມ
ດາວອນເຄືອນທີ່ ຖ. 8 ຊົ່ວໂມງຂໍ້ໄສລັບ 1 ຊົ່ວໂມງ
ອັນດີບິນຈິນທີ່ ອັດການພາກຄະ

DRAWING TITLE

ຜັງແສຕງພຶ້ມພັນວິນ້ ໄນພຸ່ມແລະໄນ້ຄຸນຕິນ ທັນຄາດຫຼາ
ຫຼາດ C-D

JOB NO.	DATE	DRAWING NO.
DRAWN		LA2-04
SCALE	CHEKED	TOTAL



ຜັງແສຕງພຶ້ມພັນວິນ້ ໄນພຸ່ມແລະໄນ້ຄຸນຕິນ ທັນຄາດຫຼາ
ຫຼາດ C

ຜັງແສຕງພຶ້ມພັນວິນ້ ໄນພຸ່ມແລະໄນ້ຄຸນຕິນ ທັນຄາດຫຼາ
ຫຼາດ D

ຮູບທີ 5 ຜັງຄຸນທີ່ສັນໜີ້ຫຼາດຫຼາດພຶ້ມພັນວິນ້

ໜ້າ.....38.....ກັງມາດ.....40.....ໜ້າ

ຄົງຫຼື.....ດົມ.....ຜູ້ຮັບຮອງ

TRIPLE NINE ARCHITECT CO.,LTD.
11th Floor, 283 Asoke Building
283 Ratchawithi Rd. Wangluang road,
Witthayu, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0-2291-480048 0-2291-4806 Ext.11

DATE DESCRIPTION

REVISIONS


PROJECT ARCHITECT :

เจริญ ชาลีศักดิ์
B.Arch.
กสท 3182

55/15 ชั้นด่วนพิจุ บางรัก กม

เดิมศักดิ์ ติรุณเปรีญ
สสก. 836 

STRUCTURE ENGINEER :

รังสิตย์ภรณ์ ก้าวประดิษฐ์
สก. 4052 

เฉลิมศักดิ์ จันติวงศ์ศุภดุล
สก. 5110 

SANITARY ENGINEER :


ชาครี บุญสร้าง 
สก. 3008

สถาปัตย์ บริษัทสถาปัตย์
กม. 5731 

ELECTRICAL ENGINEER :

พันธุ์ฤทธิ์ ฉิมกาญจน์
วทก. 385 

MECHANICAL ENGINEER :

ชาครี บุญสร้าง 
สก. 3008


JOB TITLE

พร้อมติดต่อ คุณโนโตรีเนียม
(เอกสารแนบท้าย ถูก S ขั้นตอนที่หนึ่ง 1 ขั้น)
แบบร่างซึ่งมีที่ ๔ ถูกออกแบบมา


DRAWING TITLE

ผังแสดงพื้นที่พื้นที่ใน ไม้พุ่มและไม้คุณติน ชั้นดาดฟ้า
ชั้นดาดฟ้า อาคาร E-F

JOB NO.	DATE	DRAWING NO.
DRAWN		LA2-05
SCALE	CHECKED	TOTAL



ผังแสดงพื้นที่พื้นที่ใน ไม้พุ่มและไม้คุณติน ชั้นดาดฟ้า 1:200
อาคาร E



ผังแสดงพื้นที่พื้นที่ใน ไม้พุ่มและไม้คุณติน ชั้นดาดฟ้า
อาคาร F

รูปที่ 6 ผังภูมิทัศน์ชั้นดาดฟ้า อาคาร E และ F

หน้า 39 ทั้งหมด 40 หน้า

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

DATE DESCRIPTION

REVISIONS

PROJECT ARCHITECT :

นาย ชวิตาถุล
B.Arch.
ก่อสร้าง 3182

55/15 พระดิษฐ์ บ่างรักษ์ กทม

เดินทางที่ ศรีราชาเรือบูรุษ

เส้นที่ 836 *Red MM*

STRUCTURE ENGINEER :

นายไกรภรณ์ กำปงสินธุ
ก่อสร้าง 4052 *Red MM*

electrical engineer จุฬาลงกรณ์
ก่อสร้าง 5110 *Red C Sek*

SANITARY ENGINEER :

นายชัย บุญสว่าง *Red MM*
ก่อสร้าง 3008

สถาปัตย์ ศิริวัฒน์

ก่อสร้าง 5731

ELECTRICAL ENGINEER :
นายสุร์พัน พิชิตาภรณ์
ก่อสร้าง 385 *Red MM*

MECHANICAL ENGINEER :
นายชัย บุญสว่าง *Red MM*
ก่อสร้าง 3008

JOB TITLE

พร้อมเดิน โครง โถน โถนน้ำดื่ม
โครงสร้างห้องน้ำ ชั้น 8 ชั้นเดียวห้องน้ำ 1 ชั้น
ถนนเขินศิริ จังหวัดขอนแก่น

DRAWING TITLE

ผังแสดงพื้นที่พื้นที่น้ำท่วมและคุณภาพ
น้ำท่าที่ อาคาร G-H

JOB NO. DATE DRAWING NO.

LA2-06

SCALE CHECKED TOTAL

