



ที่ ทส 1009/ ๕๔๒๓

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ 10400

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ตั้งอยู่ถนนศรีนคินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13 – 2 – 13 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดังรายละเอียดตามที่สั่งมาด้วย 1 และ 2 ขึ้นไป ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป กำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศาดา สdirกุล)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ ๖๔๒๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและ
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ตั้งอยู่ถนนศรีนคินทร์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13 – 2 – 13 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน
1,530 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย
ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย
ปาร์ค ศรีนคินทร์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

)

(นางนิศานา พธิกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานนโยบายและแผนกวิชากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

)

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ที่ ทส 1009/ ๖๔๒๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑ ๓มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคิรินทร์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4749
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคิรินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคิรินทร์ ของ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนศรีนคิรินทร์ เขตปะทะ เกรทฟอร์ม ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13-2-13 ไร่
(โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้ง
ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร
ดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุม
ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ
ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นได้ที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือไปจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
ตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา
1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศาดา สิริกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ ๕๔๒๒

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ข้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4749
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนศรีนคินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13 – 2 – 13 ไร่
(โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
ในการประชุมครั้งที่ 20/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้ง
ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណ ปาร์ค ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภាណ จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการศุภាណ ปาร์ค ศรีนครินทร์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติรุกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้จัดทำ
ผู้รับ
ผู้อนุมัติ
ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้อนุมัติ



ที่ ทส 1009/ 5421

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

13 มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้างลัง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4748

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกไฟล์โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างลัง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนศรีนคินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13-2-13 ไร่
(โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามติดตามกระบวนการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้ง
ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ที่ ทส 1009/ 5421

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 3 มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4748

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารที่โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนศรีนคินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13-2-13 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่าย เลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามติดตามคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้ง ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานฯ ซึ่งแจงเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการศุภาลัย ปาร์ค ศรีนคินทร์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมารดาการที่เสนอໄว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อ้วกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิสาท สิริกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัตรากการแทน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ลงนาม
ผู้อำนวยการ
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลเอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลเอกสาร

เงื่อนไขที่โครงการศุภालัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภालัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 13 – 2 – 13 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1318 และ 68770) จำนวน 1,530 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภालัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบ อ่าย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาอย่างหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า	1	ที่หนา	37	หน้า
คำชี้อ.	อนุฯ จังหวัด	ผู้รับรอง		

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์
ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ของ

หน้า.....	2	ทั้งหมด	37	หน้า
ลงชื่อ.....	นาย	อุษ娜	คง	ศรีบูร่อง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

ชั้น 33 - 34 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนท์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 ตระบูมตรการป้องกันภัย/จดหมาย Rathaporn ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภัยทางการ ศุภารัตน์ บำรุง บำรุงวินันท์

องค์ประกอบของความต้องการ	ผลการพัฒนาและแก้ไขผลกระทบต่อแรงงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแรงงาน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ช่วงการก่อสร้าง	ผลการพัฒนาและแก้ไขผลกระทบต่อแรงงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแรงงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแรงงาน
1.1 พัฒนาการดึงแรงงาน ทางภาคใต้	1.1.1 สภาพภูมิประเทศ ในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตถึงเชียงราย โดยจะดำเนินชุดตามไปรับภาระด้าน ภาษีในโครงสร้าง ให้สูงกว่าค่าบ้านศรีนครินทร์และประมูล 2 ชั้น ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ได้ให้ผลผลกระทบที่มีนัยสำคัญมีผลกระทบ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน	1. จัดทำร่างทบทวนร่องรอยของกฎหมายที่ดิน ดูแลไม่น้อยกว่า 6 น. 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยเรียบร้อย	จัดทำร่างกฎหมายที่ดินที่ครอบคลุมกฎหมาย เพื่อร่วง แล้วร่วงรู้ของเรื่องที่อาจ เกิดจากภารกิจต่างๆ ทางพัฒนาเมือง เรื่องร่องรอย ปลูกเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง แล้วยกไปบูรณาพ โดยทันที
1.1.2 ศูนย์อาชญากรรม ผู้คนและอาชญากรรม ใช้ศูนย์อาชญากรรมต่อสาธารณะ และระหว่าง สาธารณูปโภค การใช้เครื่องมือกล้องขนาดใหญ่ในการติดตามการ กระบวนการที่เกิดขึ้นและเป็นหัวใจของการดูแลอาชญากรรม ฯ และส่งผลกระทบในระดับชาติ เนื่องจากภัยธรรมดานั้นจะอ่อนช้ำมาก ต้อง ประมาณ 0.03 นา./กม. ม. เท่านั้น และถือว่าไม่ทำให้คุณภาพอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก	1) ผู้คนและอาชญากรรม ใช้ศูนย์อาชญากรรมต่อสาธารณะ และระหว่าง สาธารณูปโภค การใช้เครื่องมือกล้องขนาดใหญ่ในการติดตามการ กระบวนการที่เกิดขึ้นและเป็นหัวใจของการดูแลอาชญากรรม ฯ และส่งผลกระทบในระดับชาติ เนื่องจากภัยธรรมดานั้นจะอ่อนช้ำมาก ต้อง ประมาณ 0.03 นา./กม. ม. เท่านั้น และถือว่าไม่ทำให้คุณภาพอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก	1. จัดทำร่างทบทวนกฎหมายที่ดิน ดูแลไม่น้อยกว่า 6 น. 2. ติดตั้งผู้ไม่ประสงค์จะให้สัมผัสถึงตัวเองสิ่งที่ดูดบ้อง ออกท้องที่อยู่อาศัย เพื่อป้องกันการฟังโทรศัพท์ของผู้คนและของไปรษ ัพนท์ที่ช่วยดูแล 3. ใช้ผู้คนคุ้มครองรุกรานที่เข้าบ้านวันต่อวันต่อวัน ห้ามหารายเพื่อป้องกัน การร่วงหลบหนีต้นนน 4. จัดอบรมวิธีการพูดที่ก่อสร้างห้องรับรองไว้สำหรับพ่อแม่ที่ทำให้เกิดรุ่น อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ใช้และเรียน	จัดทำร่างกฎหมายที่ดินที่ครอบคลุมกฎหมาย เพื่อร่วงรู้ของเรื่องที่อาจ เกิดจากภารกิจต่างๆ ทางพัฒนาเมือง เรื่องร่องรอย ปลูกเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง แล้วยกไปบูรณาพ โดยทันที
5. การรักษาภาระได้ ท่องเที่ยวให้เกิดความภาระ จะต้องจัดทำใบอนุญาต ที่คุ้มครอง หรือในห้องที่มีหลังคาและผู้บังคับบัญชาอีก 3 ดาว 6. จัดทำมาตรการวางแผนการ วัดดูในบันเรือนพื้นที่ก่อตั้งร่าง โดยขอว่าดู เท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะวัดหน้าดินด้วยกันรีด หรือยกเส้นพื้นที่ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิดกฎหมาย 7. จัดทำนิคมการก่อสร้าง ให้เป็นระบบดำเนินรัฐ หรือส่วนราชการ ที่มีราก ที่มีการตั้งก่อถอนรากในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	5. การรักษาภาระได้ ท่องเที่ยวให้เกิดความภาระ จะต้องจัดทำใบอนุญาต ที่คุ้มครอง หรือในห้องที่มีหลังคาและผู้บังคับบัญชาอีก 3 ดาว 6. จัดทำมาตรการวางแผนการ วัดดูในบันเรือนพื้นที่ก่อตั้งร่าง โดยขอว่าดู เท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะวัดหน้าดินด้วยกันรีด หรือยกเส้นพื้นที่ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิดกฎหมาย 7. จัดทำนิคมการก่อสร้าง ให้เป็นระบบดำเนินรัฐ หรือส่วนราชการ ที่มีราก ที่มีการตั้งก่อถอนรากในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	5. การรักษาภาระได้ ท่องเที่ยวให้เกิดความภาระ จะต้องจัดทำใบอนุญาต ที่คุ้มครอง หรือในห้องที่มีหลังคาและผู้บังคับบัญชาอีก 3 ดาว 6. จัดทำมาตรการวางแผนการ วัดดูในบันเรือนพื้นที่ก่อตั้งร่าง โดยขอว่าดู เท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะวัดหน้าดินด้วยกันรีด หรือยกเส้นพื้นที่ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิดกฎหมาย 7. จัดทำนิคมการก่อสร้าง ให้เป็นระบบดำเนินรัฐ หรือส่วนราชการ ที่มีราก ที่มีการตั้งก่อถอนรากในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	5. การรักษาภาระได้ ท่องเที่ยวให้เกิดความภาระ จะต้องจัดทำใบอนุญาต ที่คุ้มครอง หรือในห้องที่มีหลังคาและผู้บังคับบัญชาอีก 3 ดาว 6. จัดทำมาตรการวางแผนการ วัดดูในบันเรือนพื้นที่ก่อตั้งร่าง โดยขอว่าดู เท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะวัดหน้าดินด้วยกันรีด หรือยกเส้นพื้นที่ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิดกฎหมาย 7. จัดทำนิคมการก่อสร้าง ให้เป็นระบบดำเนินรัฐ หรือส่วนราชการ ที่มีราก ที่มีการตั้งก่อถอนรากในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด
8. บริเวณทางภาคใต้ - ออก บังคับพื้นที่ดูแลอย่างเข้มข้น และรักษาพื้นที่ให้สะอาดปราศจากภัย ดิน ทราบหรือ ฟุ้น ดักจับจนหมดทุกอย่างแล้วเสร็จ	8. บริเวณทางภาคใต้ - ออก บังคับพื้นที่ดูแลอย่างเข้มข้น และรักษาพื้นที่ให้สะอาดปราศจากภัย ดิน ทราบหรือ ฟุ้น ดักจับจนหมดทุกอย่างแล้วเสร็จ	8. บริเวณทางภาคใต้ - ออก บังคับพื้นที่ดูแลอย่างเข้มข้น และรักษาพื้นที่ให้สะอาดปราศจากภัย ดิน ทราบหรือ ฟุ้น ดักจับจนหมดทุกอย่างแล้วเสร็จ	8. บริเวณทางภาคใต้ - ออก บังคับพื้นที่ดูแลอย่างเข้มข้น และรักษาพื้นที่ให้สะอาดปราศจากภัย ดิน ทราบหรือ ฟุ้น ดักจับจนหมดทุกอย่างแล้วเสร็จ

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบของบทกวีแนวเดิมที่สำคัญ	ผลการพัฒนาเพิ่งทดลองที่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยม	มาตรฐานปัจจุบันและเก้าอย่างผลลัพธ์ดีเยี่ยมที่แสดงต่อไป	มาตรฐานคุณภาพที่ดีงามที่ตรวจสอบ
	<p>9. หากมีผู้ที่สนใจโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการสอนที่สร้าง ปัญหาระยะ เวลา 6 เดือน หรือมากกว่า จะดำเนินการอุปกรณ์ฯ</p> <p>ช่วยลดการพึ่งพาเจ้าของผู้มี</p> <p>10. ในกรอบอ้วนสุดที่ไม่เป็น หรือพยายามตัดต่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ลดความผูกพันด้านบันดาลปัญญา 3 ด้าน ให้มีคุณค่า</p> <p>11. เพิ่มอ้วนสุดที่เหลือไว้ จะไม่มีการออกของร่องอกให้ท่านงาน โดยจะ จัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>12. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกห้องของครุภัณฑ์ โดยทำเป็นอย่างต่อเนื่อง ลื้อกล แม้เล็กๆ ก็รักษาความสะอาดของทางเข้าและ出口 เพื่อชุมชนปลอด จากสิ่งปฏิกูล</p> <p>13. จัดให้มีพื้นที่ทำงานสำหรับอาจารย์ภาควิชาศัลปิน ทราบ ที่ติดกัน อยู่บริเวณทางเข้า - ออก โครงการ ตลอดจนพื้นที่ทางศัลปะ โถ沂ใน กรณีที่มีศิษย์ดินเป็นภัยต่อหนูทำความสะอาดอุตสาหกรรมสีน้ำเงิน และ ภาชนะที่ให้สะอาด</p> <p>14. จัดหานั่งหน้าเลือกอย่างหนา บุฟเฟ่ต์หัวรีเคนท์เบรคking ผ่านภาษาใหม่ พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติในช่วงฝนตก</p> <p>15. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถตู้ซึ่งนำไปใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>16. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บ้านที่บ้านเพื่อปรับปรุงร่องร่องเรียน ที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องของเรียนจะต้องแก้ไขปัญหาที่พบ</p>		<p>มาตรฐานคุณภาพที่ดีงามที่ตรวจสอบ</p> <p>4 รับชม 37 หน้า ทั้งหมด อนุรักษ์ ผู้รับรอง</p>

ช่องประยุกต์ของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตั้งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ	<p>มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อตัวร่างโคลงงาน ด้านมาจะระดับมาก โดยเชื้อเพลิงหินร้อนจัดร้อนต่าง ๆ ซึ่งปล่อยควันมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรเจนโซเดียม (HC) ออกไห้คูลูในโครงสร้าง (TSP) และการประกอบอัลฟ์-เซต์ (RCHO) ของซัลเฟอร์ (SO_x) ผ่านลมของ (TSP) และการประปาความอัลฟ์-เซต์ (RCHO) จากห้อไห้เดียวครื่อ้ห้องรักษาภัยบังคับดูงาน ซึ่งผลการพยาบาลเมื่อยืน ระดับต่ำ เนื่องจากภารท้างานของเครื่องจักรต่าง ๆ ไม่ทำงานหนัก และ ไม่ได้ทำงานหนักอีกต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่คิดครึ่งยกใด้รู้ผลอะไรไม่ได้ปฏิบัติตาม 2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ 	<p>จัดให้มีสิ่งท้าทายที่คุ้มอย่างตั้งเหตุการณ์ เพื่อร่วง แล้วรับรู้ของร่องเรียนที่อาจ เกิดจากภารที่อยู่ร้าว หากพบว่ามี เรื่องร่องเรียน จะจัดทำหน้าที่เข้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</p>

1.1.3 เติบโต
เติบโตของคนในชุมชนผู้คนอาศัยบริเวณใกล้เคียงมากที่สุด ด้วย
เติบโตที่มากกว่าการเติบโตของบ้านและงานศึกษาต่าง ๆ แต่เนื่องจากห้องน้ำที่เกิดตั้งต่อ
จะเกิดเฉพาะช่วงเวลาลงห้องน้ำ ประมาณ 8 ชม./วัน ซึ่งผลการทดสอบที่เกิดขึ้น
จะเกิดเพิ่มระหว่างเวลาตี 7 ถึง 9 น. จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบภายใน
ระบบต่อ

1. วินการกำกับดูแลระยะเวลาก่อตัวร่างช้านานรวมถูก ใช้หลักเดิมของการ
ก่อตัวร่างที่ก่อให้เกิดเติบโตสูง ในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัย
ซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามที่ผู้พักอาศัยกำหนด
2. ใช้เงินจำนวนมากในการก่อตัวร่าง เพื่อตัดผลกระทบด้านเดียว
3. จัดทำวิถีการอบรมแนวโน้มที่ดี ดูงไม่น้อยกว่า 6 ม.
4. จัดทำโครงสร้าง ให้รองตัวอาثار และวัดเชิงชัดเจนที่ยวาย
และมีพื้นที่คงที่บ้าน โครงสร้างอาثار ไม่แตกต่าง
5. จัดตั้งร่องน้ำก่อตัวร่าง หรือห้องน้ำต่อหน้าต่อหน้า ให้ห้องน้ำที่
ทั้งผู้อยู่อาศัยใช้บ้านที่ดี
6. หันตัวทางของอุปกรณ์ เครื่องซักผ้าจ่อให้เกิดตีบงคองของบ้าน
พื้นที่บ้าน ให้ห้องน้ำที่อยู่ใกล้ตัวบ้าน

7. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเติบโตสูงขึ้นในเวลาเดียวกัน
เลือกใช้ครัวร้อนมือ อุปกรณ์ แหล่งรักษาภารต่อตัว เนื่องจากให้เกิดเติบโต
รวมกันขณะที่ตัด
8. เลือกใช้ครัวร้อนมือ อุปกรณ์ แหล่งรักษาภารต่อตัว เนื่องจากให้เกิดเติบโต
รวมกันขณะที่ตัด
9. ยุบบ่อและเครื่องซักผ้าที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องใหม่
การตับบ่อครึ่งของบ่อเพื่อรักษาภารต่อตัว ภารต่อตัว ภารต่อตัว
10. ใช้อุปกรณ์ เครื่องซักผ้าที่รักษาภารต่อตัว ภารต่อตัว ภารต่อตัว
ผู้รับภารต่อตัวและอย่างต่อเนื่องในระหว่างการก่อตัวร่าง

จัดให้มีสิ่งท้าทายที่คุ้มอย่างตั้งเหตุการณ์
เพื่อร่วง แล้วรับรู้ของร่องเรียนที่อาจ
เกิดจากภารที่อยู่ร้าว หากพบว่ามี
เรื่องร่องเรียน จะจัดทำหน้าที่เข้า
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ
โดยทันที

- จัดให้มีสิ่งท้าทายที่คุ้มอย่างตั้งเหตุการณ์
เพื่อร่วง แล้วรับรู้ของร่องเรียนที่อาจ
เกิดจากภารที่อยู่ร้าว หากพบว่ามี
เรื่องร่องเรียน จะจัดทำหน้าที่เข้า
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ
โดยทันที

- จัดให้มีสิ่งท้าทายที่คุ้มอย่างตั้งเหตุการณ์
เพื่อร่วง แล้วรับรู้ของร่องเรียนที่อาจ
เกิดจากภารที่อยู่ร้าว หากพบว่ามี
เรื่องร่องเรียน จะจัดทำหน้าที่เข้า
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ
โดยทันที

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการศึกษาผลกระทบ
1.1.5 การพัฒนาด้วยตนเอง	<p>การพัฒนาด้วยตนเองในเชิงว่างการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์เป็นพืชชนิดเดียว สำหรับภูมิภาคในเชิงว่าง การก่อสร้างงานระบบผู้อยู่อาศัย บน บึงบัว น้ำ ใจกลาง ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่ง โครงการกำลังดำเนินการ ให้มีผลการรื่นเริงก้าวหน้ามาก แต่ไม่สามารถตอบสนับความต้องการของผู้คน ให้ดีที่สุด โครงการจะดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติม ให้สูงกว่าระดับ ตามค่ารันวินิจฉัย 2 ชั้น. ซึ่งในส่วนที่ปรับเปลี่ยนคิดถูกทางการระดับคิดเดียว มากที่สุด จะดึงจังหวัดคันติบีร์ประเทศไทย 1.5 ม. ดังนั้น โครงการจะต้อง กำหนดให้มีมาตรการรื่นเริงก้าวหน้าเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าเดิม</p>	<p>มาตรการรื่นเริงก้าวหน้าเพิ่มเติม เช่น การรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่มีที่อยู่อาศัย เช่น นก ลิง กระรอก ฯลฯ ให้สูงกว่าเดิม ตามค่ารันวินิจฉัย 2 ชั้น ในการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้สูงกว่าเดิม ตามค่ารันวินิจฉัย 2 ชั้น ซึ่งในส่วนที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมที่สูงกว่าเดิม</p> <p>1. ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ให้มีความหลากหลาย ในการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่มีที่อยู่อาศัย เช่น นก ลิง กระรอก ฯลฯ ให้สูงกว่าเดิม ตามค่ารันวินิจฉัย 2 ชั้น ในการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้สูงกว่าเดิม ตามค่ารันวินิจฉัย 2 ชั้น ซึ่งในส่วนที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมที่สูงกว่าเดิม</p> <p>2. จัดทำรากฐานรองแบบแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันดินที่ไม่รักษาดูแล ไม่ให้เกิดการไฟครุภัยจากภายนอกโครงการ โดยทั้งหมด และแก้ไขปัญหาที่พบ ได้ทันที</p>
1.1.6 คุณภาพน้ำ	<p>น้ำเสียชั่วคราวก่อสร้าง จะมีปริมาณ 24 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตราสากล แม้จะ ข้อกำหนดของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม</p> <p>1. จัดให้มีห้องถ่ายประชาม - ห้อง สำหรับรับน้ำ ก่อสร้าง ไว้เพื่อรักษา พื้นที่วางด่านที่ต้องดูแลของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับไป ที่สถานรกร่องรั่วน้ำเสียได้ ไม่เกินกว่า 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากงานก่อสร้าง ให้มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำลงต่อ คดล่องหลังค่าท่อไป</p> <p>2. จัดให้มีนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้ถูกสะอาด อยู่เสมอ</p>	<p>1. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้าง ไว้เพื่อรักษา พื้นที่วางด่านที่ต้องดูแลของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับไป ที่สถานรกร่องรั่วน้ำเสียได้ ไม่เกินกว่า 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากงานก่อสร้าง ให้มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำลงต่อ คดล่องหลังค่าท่อไป</p> <p>2. จัดให้มีนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้ถูกสะอาด อยู่เสมอ</p>
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	<p>ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> <p>ทางค่านิรภัยทางน้ำ</p> <p>1.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ</p>	<p>บริเวณ ด้วยรอบโครงการประกอบด้วย ชุมชนพืชอาศัยต่างๆ ในญี่ปุ่นและญี่ปุ่น บริเวณน้ำจืดตระหง่าน อาทิตย์น้ำจืด ซึ่งต้องรักษาตามมาตรฐาน ที่ดี เนื่องจากน้ำจืดตระหง่าน อาทิตย์น้ำจืด ลักษณะพืชพรรณ เสียง ความสัมผัสร่วมกัน ที่ดี แต่ไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้น ควรเพื่อนำ การพัฒนาด้วยตนเอง ให้สูงกว่าเดิม ตามค่ารันวินิจฉัย 0.9 ฯลฯ น้องจากน้ำ ยังคงมีพืชที่ร่วงโรย โภชนาการอยู่ทุกวัน คิดเป็น ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ ซึ่งรับภาระความเสี่ยง โครงการที่ดี โครงการ จัดให้ภายในระบบนิเวศที่ต้องคุ้มครอง โครงการ จึงไม่สามารถพัฒนาทางน้ำในวิธีที่ทำให้เกิดภัยทางน้ำได้</p>

1. ค่าใช้จ่าย ๗๗,๖๖๔	๒. ค่าใช้จ่าย ๙๖,๐๘๐
๓. ค่าใช้จ่าย ๑๖๖,๗๔๔	๔. ค่าใช้จ่าย ๑๖๖,๗๔๔

องค์ประกอบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม
1.2.2 นิเวศวิทยาทั่วไป ทางภูมิประเทศคุณภาพ	เนื่องจากในช่วงก่อนถึงรั่ว โครงการจะใช้ชั้นบ่มด้านเตียบเรือรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้มากขึ้นกว่า 24 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด นำบ่มด้น้ำให้ครกจากห้องส้วมคนงาน โดยมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายนอกผ่านคลองคัลล์ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบที่มีน้ำดักคุกคามน้ำท่วมในพื้นที่ วิทยาทาน	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย - หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal	1. จัดให้มีคานขออยู่แต่รากษาความสะอาดห้องส้วมให้ดีสะอาดอยู่เสมอ	หากให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal
1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์	โครงการจะมีอัตราการใช้สำนักงานชั่วคราวก่อสร้างประมาณ 35 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้เพื่อการดูด โภต-บริโภค ของคนงานก่อสร้างประมาณ 30 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้างประมาณ 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเติมเข้าอุปจักรก่อสร้างทั้งหมดต้องการใช้สำนักงานชั่วคราวแต่อย่างใด	1. กำชับให้ห้องน้ำใช้แค่ของประจำห้อง 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ความจุไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. 3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal	หากให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal
1.3.2 การนำบ่มด้น้ำเติม	น้ำเติมช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 24 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเติมที่คิดชั้นอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีน้ำ และชุลกำกับดูของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal	หากให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ทิ้งริมพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 30 ห้อง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไว้รูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ในอัตรา 24 ลบ.ม./วัน เพื่อบำนัชนาสิ่งแวดล้อมค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำลงคanal

องค์ประกอบอุปทานสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์	ผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์	มาตรฐานข้อร้องเรียนและแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละอุปทาน	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตั้งแต่แรกตัดลงมือ
1.3.3 การระบุขนาด และ การป้อนอุปทานทั่วไป	ในช่วงระหว่างการรื้อตัวร่าง โครงการ กรณีที่ผู้ผลิตฯ หากโครงการ “ไม่มี” มาตรการควบคุมการระบุขนาด อาจก่อให้เกิดการร้องเรียนค้างงานดิน โดย ดันน้ำโครงการจะต้องกำหนดค่าให้มีมาตรฐานการรื้อตัวหินก้อนการระบุถึงด้านหน้าดิน และ ระบบระบุขนาดทั่วไป	มาตรฐานข้อร้องเรียนและแก้ไขผลลัพธ์ของแต่ละอุปทาน	-
1.3.4 การจัดการชนิดเชื้อ	มูลฝอยที่เกิดจากการงานก่อตัวร่าง จะมีปริมาณ 1,800 ล./วัน หากไม่มี การตัดกາรที่ดี อาจส่งก่อสิ่งบนราษฎร์ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวแมลงรวมกัน	1. จัดทำรายงานประจำเดือนบิ๊ด ขนาดกว้าง 0.3 ม. สูง 0.45 ม. รวมรวมน้ำเข้าดูดซึ่งออก เพื่อให้เกิดการลดคาด�始อนดิน ก่อนระบุขนาดถูกต้องคงเดิมต่อไป 2. บุคลากรดูแลกอนดินที่สะเต็มในวันอ่อนพากี้ปะระจ้าหากตัดขาด	-
1.3.5 ไฟฟ้า	ในช่วงระหว่างการรื้อตัวร่าง โครงการ กรณีที่ผู้ผลิตฯ หากโครงการ “ไม่มี” มาตรการควบคุมการระบุขนาด อาจก่อให้เกิดการร้องเรียนค้างงานดิน โดย ดันน้ำโครงการจะต้องกำหนดค่าให้มีมาตรฐานการรื้อตัวหินก้อนการระบุถึงด้านหน้าดิน และ ระบบระบุขนาดทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานประจำเดือนบิ๊ด 200 ล. จำนวน 10 ผู้ วางไว้ในบริเวณก่อตัวร่าง 2. ใช้ผ้าใบบุบธรรมรบทุกที่ที่รื้อบนส่วนขยายตัวต่อตัว ณ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 3. ลือพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อตัวร่างหรือบริเวณที่ห้าห้ามคืน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน 4. ไม่เข่นส่วนตัวก่อตัวร่างในช่วงเวลาเร่งด่วน 5. ความถี่น้ำหนักการลงรบกุกตามพื้นที่ และจัดการความร้อนของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และสำหรับไฟผู้วิ่งรถทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และใช้บันไดความเร็ว慢คร่าวงปีนพิษย 6. ตรวจสอบเครื่องชนดูของรถที่ใช้ในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดีๆ เสมอ เพื่อตัดการเกิดอุบัติเหตุ 7. ไม่นำเศษส่วนตัวร่างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ <p>ในช่วงระหว่างการรื้อตัวร่าง โครงการจะขอใช้ไฟฟ้าจากภายในไฟฟ้าบ้านครัวตัวเดียว ดำเนินการไฟฟ้าบ้านครัวตัวเดียว โดยการตัดน้ำหนักการก่อสร้าง โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบุคคลชั้นต่ำ หรือระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไฟฟ้าบ้านครัว ไฟฟ้าบ้านครัวไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างระหบ้น ไฟฟ้าบ้านครัว..... หน้า ๙ ไฟฟ้าบ้านครัว..... ๓๗ หน้า ไฟฟ้าบ้านครัว..... ๑๖ ไฟฟ้าบ้านครัว..... ๔๕ หน้า ไฟฟ้าบ้านครัว..... ๑๔ ไฟฟ้าบ้านครัว..... ๔๘ หน้า

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามมตร化ของ
1.3.6 การจราจร	ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น เป็นจรา ila โครงการ ประมาณ 8 ไฟเบอร์ (3.4 PCU/ชม.) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่างๆ ฯ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนหริรักษ์ ถนนบ้านนา - ตรารด และถนนซอยดุสิตวิชัย 103 มีการจัดสื่อสารเชิงยามาก ดังนั้น ปริมาณรถอาจเพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจร ในระดับต่ำ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> ความดุมนำ้ที่บ้านกรดาษรุกคามพื้นที่ และทำให้ค่าความเร็วของรถใหม่ เกิน 30 กม./ชม. และทำให้เกิดปะยกรรมทางทักษิณตามพระราชบัญญัติคมพะรังษ์ บัญญัติการจราจรทางบก และกำหนดให้ห้ามรถตัวถึกตามระดับวังเป็นพิเศษ ติดตั้งป้ายบอกภูมายາณทางต่างๆ อาทิ ป้ายบอกความเร็ว เขตจอดรถ ทางเข้าสู่ดิน เป็นต้น ห้ามในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีป้ายชี้อีโค่โครงการและดูแลรักษา เตรียมทิศทางเข้าโครงการ อย่างต่อเนื่อง ไม่ขันส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเช้า โวงเรืองตุ่น จัดให้มีทางเข้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้เดินทางและเดินทาง <p>ดำเนินการของ ผู้มีมีภารเข้า-ออกโครงการ</p>	คุณภาพดีงามและถ่อง通
1.4 คุณค่าดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันทางมีความสำคัญ ในการซึ่งแต่เดิมเป็นสถาปัตยกรรมไทย เช่น ศาลาพราหมณ์ โคตรการอสีตี้เริมทัพย์ กีวีนส่วนหนึ่งของภาคอุดตสาหกรรมการก่อสร้าง ลังษ์น การก่อสร้างโครงการซึ่งจะต้องมีการทำทุ่นหมุนเวียนไปร่วมกัน 1,500 ล้านบาท มีส่วนช่วยในการรกรุงดุสิตและรักษาในแม่น้ำของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้าง การจราจร เป็นต้น หัน ในการก่อสร้าง โครงการอาจส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นพอกอากาศให้เสียหาย เนื่องจากน้ำที่ก่อสร้างซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรฐานทางเดินก่อสร้าง ให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดร่องรอย หรือรักษาภูมิปัญญาอย่างดี ซึ่งโครงการจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของถนนที่ทางเดิน ภายนอก ภายนอก ภายนอก</p>	มาตรการติดตามมตร化ของ

องค์ประกอบของงานที่tingเวลด์อัล	ผู้รับผิดชอบที่tingเวลด์อัลที่สัมภาระหน้าที่	มาตรฐานที่ต้อง達到ตามที่ต้องการ	มาตรฐานที่ต้อง達到ตามที่ต้องการ
1.4.2 การดำเนินการและจัดการความปลอดภัย ด้าน人身และทรัพย์สินกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุด้าน ฯ เนื่องจาก การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออยู่ใกล้กันที่ไม่ถูกนูน การขนส่งวัสดุ และความตื้นท่อนจากการก่อสร้าง 搦อหางาน การ ก่อสร้าง โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ อาคารที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น ในกรณีของการก่อสร้างจะต้อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาต และก拿起หัวใจ ภัยน้ำที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติความอุบัติเหตุ พ.ศ. 2522 แต่ทั้งนี้ ควรเฝ้าระวังการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและ ลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อคนงานและผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ โครงการ	ผู้รับผิดชอบที่tingเวลด์อัลที่สัมภาระหน้าที่	<p>มาตรฐานการป้องกันและลดภัย ชุดคระบงานที่ต้อง達到ตามที่ต้องการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง เท่านั้นที่จะบริหารผู้รับผิดชอบตามที่ต้องการ และต้องผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ โครงการ และให้หน่วยงานที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง โดยงานดังดังนี้ โครงการได้เดินทาง จัดทำแบบฟอร์มแบบที่คลิน ดูไปเมื่อเรียกว่า 6 ม. จัดทำแบบฟอร์มแบบที่คลิน ดูไปเมื่อเรียกว่า 6 ม. 	มาตรฐานที่ต้อง達到ตามที่ต้องการ

ชื่อผู้ประเมินและหน้าที่	ผลการประเมินด้วยคะแนนที่ต้องการให้ได้	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศไทย	มาตรฐานของประเทศไทย	มาตรฐานของประเทศไทย
นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	มาตรฐานพัฒนาชุมชน ดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน	มาตรฐานพัฒนาชุมชน ดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน	มาตรฐานพัฒนาชุมชน ดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน	มาตรฐานพัฒนาชุมชน ดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน	มาตรฐานพัฒนาชุมชน ดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน

11. จัดอบรมเชิงเน้นมาตรฐานครบทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐานงาน หรือ จุดดีที่สุดของภารกิจความต้องการของในภาคภูมิตรัง พัฒนาชีวิตชุมชน ในการดำเนินการ ที่ชัดเจน โปร่งใส รวดเร็ว ความปลอดภัย ให้ลึกซึ้ง
12. ความติดตามและติดตามต่อผลงาน ใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมภาระ ด้วยผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
13. ให้ข้อมูลต่อหน้าตาทางานภัย ผลักดันไปสู่ทางการเพร กระบวนการชุมชน ให้แก่ทุกคน โภตติดต่อ กระบวนการชุมชน ให้แก่ทุกคน โภตติดต่อ


๑๒	๓๗
๑๔	๑๖
๑๕	๑๘
๑๖	๑๙
๑๗	๒๐

องค์ประกอบของงานดึงและตอก หัวร่างเปิดสำหรับการดึงและตอก	ผลลัพธ์ทางกายภาพ ทางกายภาพ	มาตรฐานการดึงและตอกตามที่ทางสถาบันกำหนด	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแรงดึงและตอก
2. หัวร่างเปิดสำหรับการดึงและตอก	ผู้ดูแลห้องแม่ฟาร์มต้องระวังความเสี่ยงทางกายภาพ	มาตรฐานการดึงและตอกตามที่ทางสถาบันกำหนด	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแรงดึงและตอก
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ทางกายภาพ	มาตรฐานการดึงและตอกตามที่ทางสถาบันกำหนด	
2.1.1 ตอกภายนอกน้ำประปา	เมื่อ โอลูรุกจาระปีติดำเนินการ บริเวณพื้นที่โอลูรุกจาระเพื่อยึดตอกพื้นที่ที่ดูดของอาคารชุดพักอาศัยขนาด 25 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (2 ห้าดาว)	การดึงและตอกภายน้ำประปาในบริเวณบ้านเรือนที่ตั้งตึกหอห้าดาว เช่น ห้องน้ำห้องน้ำตั้งตึกหอห้าดาว 2 ชั้น คั่งแน่น โอลูรุกจาระปีติร่วมกับบ้านเรือนที่ตั้งตึกหอห้าดาว 2 ชั้น คั่งแน่น การดำเนินโครงการ จึงไม่สามารถให้เกิดผลกระทบที่มีอันตรายต่อสุขภาพ	1. การรับแรงด้านซ้าย และกำลังด้านขวาของอาคารไม่ใช่มากเท่ากันทำให้เกิดความเสียหาย การป้องกันในตัวน้ำที่ติดต่อแรงง่าย ประจำที่ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (Shear Wall) ของตึกหอห้าดาว เป็นโครงสร้างหลักในการรับแรงด้านซ้ายร่วมกับตัวน้ำที่ต้องเข้ามาและพ้น
2.1.2 ความเสี่ยงต่อ การทำงานที่บ้าน	เมื่อลงจาก โอลูรุกจาระถังอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะถืออ่อนมือหลังท้อง ให้สีตื้บของรุงเพาหมาลงครमาน้ำที่ดูด ได้แก่ รายเลื่อนเจ็ตซ์ตามมองคงที่ ทั้งน้ำ ชาเขื่อนอบริเวณพื้นที่ที่ยังถูกเผ่นเดิน หัวของประภากษาที่หาย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) กันเฉพาะทางคนจัดดูดในบริเวณ พื้นที่ดีไซน์บ้านชุด 2 ก ซึ่งตัวรวมรุ่มนเรื่องการติดแต่งผู้ดิน ไฟในระดับ V-VII เมอร์คัลตี้ สีบนระดับที่หุ่นน้ำสีสีเดินดิน ไหว ตั้งก่อตัวร้าว ออกแบบไม่ต่อไปรากคุณความเสียหาย มีความเสียหาย ไม่สามารถรักษาความเสียหาย ในระดับนี้ของผ่านการ จัดห้องรุงเพาหมาลงคร ไม่ได้ต้องอยู่ริ่วแม่ ศูนย์กลางการติดผ่านดิน ไหว คั่งแน่น ใช้คาดว่าแนวโน้มที่จะเกิดผ่านดิน ไหว และส่งผลกระทบบุบบุนเรือต่ออาคาร โอลูรุกจาระต่ำบ่ำ อย่างไรก็ตาม โอลูรุกจาระต้องกำกันน้ำที่ไม่สามารถกว่าเขื่อนกันความเสียหาย ที่จะเกิดต่ออาคาร กรณีเกิดเหตุเดินดินไหว	2. ถูกต้องของโครงสร้าง เช่น ห้องน้ำห้องน้ำตั้งตึกหอห้าดาว การเสริมเหล็ก ให้มีความเหนียว (Ductility) ไม่ปรากฏแต่ร้าว ซึ่งเมื่อ โอลูรุกจาระห่อห่อห่อ ยังตัวและกระแทบมาสบกุด โครงสร้างจะห่อ ^{เหล็ก} เหล็กนี้จะไม่เสียหาย	
	2.1.3 ตอกภายนอกน้ำประปา	เมื่อลงจาก โอลูรุกจาระถังอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะถืออ่อนมือหลังท้อง ให้สีตื้บของรุงเพาหมาลงครมาน้ำที่ดูด ได้แก่ รายเลื่อนเจ็ตซ์ตามมองคงที่ ทั้งน้ำ ชาเขื่อนอบริเวณพื้นที่ที่ยังถูกเผ่นเดิน หัวของประภากษาที่หาย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) กันเฉพาะทางคนจัดดูดในบริเวณ พื้นที่ดีไซน์บ้านชุด 2 ก ซึ่งตัวรวมรุ่มนเรื่องการติดแต่งผู้ดิน ไฟในระดับ V-VII เมอร์คัลตี้ สีบนระดับที่หุ่นน้ำสีสีเดินดิน ไหว ตั้งก่อตัวร้าว ออกแบบไม่ต่อไปรากคุณความเสียหาย มีความเสียหาย ไม่สามารถรักษาความเสียหาย ในระดับนี้ของผ่านการ จัดห้องรุงเพาหมาลงคร ไม่ได้ต้องอยู่ริ่วแม่ ศูนย์กลางการติดผ่านดิน ไหว คั่งแน่น ใช้คาดว่าแนวโน้มที่จะเกิดผ่านดิน ไหว และส่งผลกระทบบุบบุนเรือต่ออาคาร โอลูรุกจาระต่ำบ่ำ อย่างไรก็ตาม โอลูรุกจาระต้องกำกันน้ำที่ไม่สามารถกว่าเขื่อนกันความเสียหาย	3. เหล็กทึบล้อถอดอาicator ชั้งปลากายหัวเหล็กที่ผ้าของรัฐจะหดเดด โดยการกางเนื้อคอนกรีต ได้ร่วมมือกับสถาบันที่ต้องดูแลตึกหอห้าดาว ในโอลูรุกจาระ ^{เหล็ก} นี้จะงบประมาณหนักต่อสถาบันที่ต้องดูแลตึกหอห้าดาว 0.80 ม. แล้ว 1.00 ม. หาย 0.60 ม. ซึ่งตัวเข้มงวดยังคงทำให้ตึกหอห้าดาว
2.2 หัวร่างเปิดสำหรับการดึงและตอก	ผู้ดูแลห้องแม่ฟาร์มต้องระวังความเสี่ยงทางกายภาพ	มาตรฐานการดึงและตอกตามที่ทางสถาบันกำหนด	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแรงดึงและตอก

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านธรรจ扰乱
2.1.3 คุณภาพอากาศ 1) ผู้คนและสิ่ง ลักษณะโดยรวมของอากาศดีมาก ผู้คนดีและมีสุขภาพดีมาก จราจรเข้า - ออก ชั่วโมงมีน้ำดื่มสะอาด และจะมีกิจกรรมทางกายภาพช่วยให้หายใจดี หนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้านและเย็นทั้งสอง ครึ่งเวลา	ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้คนดีและมีสุขภาพดีมาก จราจรเข้า - ออก ชั่วโมงมีน้ำดื่มสะอาด และจะมีกิจกรรมทางกายภาพช่วยให้หายใจดี หนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้านและเย็นทั้งสอง ครึ่งเวลา	1. ความคุณภาพเรื่องของอากาศในโครงการ เนื่อง ปัจจัยหลักคือความรุ่ง เสียงนุ่มนวลความรุ่ง เพื่อ ไม่ให้เกิดการฟังกระซิบของผู้คนบันทึกเสียง ทั้งหมดแล้วรักษาความสะอาดตามวิธีเดิน โดยผู้คนเดินบนปูน 2. หน้าดูแลรักษาความสะอาดตามวิธีเดิน โดยผู้คนเดินบนปูน	มาตรฐานด้านธรรจ扰乱
2) ผลกระทบทางอากาศ เมื่อ โครงการเปิดดำเนินการ ผลกระทบต่อดุลภาระอากาศด้านใหญ่ จะเกิด ¹ จากขนาดพื้นที่เล็กๆ-กลาง พื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยฝ้าซ่าต่างๆ ได้แก่ ควันของอนุภาคไฮซ์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ ² ของไนโตรเจน (NO _x) และฝุ่นละออง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ใน ระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณผลิตน้ำต่ำ ๆ ก็จะขึ้นในปริมาณพื้นที่อย่าง น้อยไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบริเวณรายการดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบ ด้านผลกระทบทางอากาศจะอยู่ในระดับต่ำ	ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้คนดีและมีสุขภาพดีมาก จราจรเข้า - ออก ชั่วโมงมีน้ำดื่มสะอาด และจะมีกิจกรรมทางกายภาพช่วยให้หายใจดี หนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้านและเย็นทั้งสองครึ่งเวลา	1. ติดตั้งป้ายห้ามตัดเครื่องชนบทลงไว้ ภายในบริเวณที่ของโครงการให้ดำเนินการ ดึงก่อ เดือยหัวชุดเงินและหัวท่อ 2. จัดระบบการกรองอากาศในโครงการ ให้ห้องนอน รวมถึงการควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ห้ามเข้า 3. จัดให้มีห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกด้านการชำระ身 บริเวณทาง เข้า - ออก โครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับที่ริบวัฒน์และห้องน้ำ 4 บานตั้งที่ร่วม ³ บริเวณ 8,022 ตร. ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ต่อลูกบ้านต่อผู้พักอาศัย	มาตรฐานด้านธรรจ扰乱
2.1.4 เศรษฐกิจและ ความตั้งแต่งเหตุอุบัติ	ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในบริเวณที่โครงการ เนื่อง ตั้งแต่ มากัน โครงการ โดยจะดันเตียงและห้องน้ำด้านท่อนด้านบนมา จะเกิดจากบานพานหาง เข้า-ออก โครงการ และเป็นรากเส้นที่เกิดจากตัวบานหาง เช่นตัวบานหาง แต่สามารถควบคุมได้ ด้วยการกำหนดความริบวัฒน์ของบานหาง จึงทำให้ ผลกระทบของบานหางดันเตียงเป็นสาเหตุสำคัญ	ความคุณภาพเรื่องของภาระ ใช้รถในบริเวณที่โครงการ เนื่อง ตั้งแต่ จัดก่อความรุ่ง และทำให้เสียงนุ่มนวลเพื่อลดความเร็ว ซึ่งจะช่วยลดระดับ เสียงที่เกิดจากภาระแหล่งของรถยนต์ให้ลดลงไปได้ 14... กันยายน 33... พ.ศ. กันยายน 33... พ.ศ. กันยายน 33... พ.ศ.	มาตรฐานด้านธรรจ扰乱

องค์ประกอบของน้ำเสียและวัสดุอ้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>2.1.5 ดูดอากาศเพื่อตัดน้ำเสียจากโคคราฟและมีประมาณ 912 ลบ.ม./วัน โดยโคคราฟจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วม จำนวน 1 ชุด สำหรับน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำที่หามาใช้สำหรับภาระน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. ให้ผ่านท่อส่งไปท่อส่งน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. ทั้งนี้ ในการประมวลผลกระบวนการบำบัดต้องมีการนำไนโตรเจนออกล็อกส์ต่อไป ทั้งนี้ จากการประมวลผลกระบวนการบำบัดต้องมีการนำไปในไนโตรเจนออกล็อกส์ โดยพัฒนาจากค่า DO Sag Curve และ BOD Sag Curve พบว่า คุณภาพน้ำในคลองจะสามารถลดลงได้ในระยะเวลา 2 กม. ดังนั้น คาดว่าการดำเนินการ โคคราฟ จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์ผล โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องก่อสร้างให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วม (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) เพื่อรับรองบำบัดแบบก่อนอนามัย (Extended Aeration) รองรับน้ำเสียที่ 960 ลบ.ม./วัน โดยน้ำที่หามาใช้สำหรับภาระน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. สำหรับน้ำที่มีค่า PH & Grease, SS, TKN, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดก่อภัยตัวอย่างน้ำ คือ น้ำอุบลรัตน์ แม่น้ำที่ 2 ประกอบ 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วม ให้สำหรับน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มก./ล. ทั้งนี้ คาดว่าการนำไนโตรเจนออกล็อกส์ ณ จุดน้ำที่ 2 ประกอบ 4. กำจัดไขมันออกน้ำเพื่อร่วม ไม่กำจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน ระบบบำบัดน้ำเสียร่วม ให้แน่นและสำเร็จที่รักษาความสะอาดของน้ำที่มีค่า PH & Grease และต้องจัดให้มีการติดตามทุกๆ 50 ม. มาตรฐานค่ามาตรฐานที่ต้องได้รับก่อนที่จะเข้าสู่แม่น้ำที่ 2 ประกอบ</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่า PH, BOD, DO, SS, Oil & Grease และ Total Coliform (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p> <p style="text-align: right;">หน้า 15 วัน jedem วัน หน้า 0 บล็อก ห้องรับรอง ลงชื่อ.....</p>

องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยและสื่อ ทางนิเทศศาสตร์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสื่อ ทางนิเทศศาสตร์	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรังสีน้ำเสียง ทางนิเทศศาสตร์	2.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ เนื้องจากมีริเวอร์โอดรอนพื้นที่โครงการ ประดิษฐ์พื้นที่ชุมชนพักอาศัย ด้านใหญ่มีลักษณะเป็นแม่น้ำจุดตัด อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำด้วยตัวๆ ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา - ตราด ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๓๙ นook ถนนรังสิต แขวงพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว แขวง กระเจยท่าบูรี ตำบลบางรัก แขวงทวีวัฒนา เขตดอนเมือง จังหวัด ระบบน้ำคือทิ้ง จัดให้เป็นระบบ岷น้ำศรีวิทย์ตั้งแต่แม่น้ำ ลงมาพื้นที่พืชกราฟทางน้ำคือทิ้ง จัดให้เป็นพืชกราฟทางน้ำคือทิ้ง จังหวัด การปิดดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบที่มีน้ำสำหรับด้านน้ำ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ - ดำเนินการตามมาตรการรีโฉนด/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและ ความสัมผัสริบกวน และดูแลพืช อย่างเคร่งครัด	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	แหล่งน้ำผิวน้ำที่จะได้รับผลกระทบ จากการดำเนินการของโครงการ ได้แก่ คลองตัด แม่น้ำโครงการจะระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่หล่อจราจรด้าน ต้นไม้ ออกต่อกลุ่มตัด โดยโครงการจะมีปัจจัยเสี่ยงไฟ夫妻ภาพ ด้านน้ำตัดริบกวนพืช จัดการประมงที่ดีคุณภาพ ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ ดังนั้น คาดว่าการดำเนิน โครงการจะส่งผลกระทบ ที่มีน้ำสำหรับด้านน้ำคือทิ้ง โครงการ ในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสื่อ ทางนิเทศศาสตร์ - ดำเนินการระบายน้ำด้านน้ำคือทิ้งรวมของโครงการ ให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม		ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ	มาตรฐานการรือกันและแก้ไขผลกระทบติ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพดึงแวดล้อม
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของน้ำดื่มน้ำประปา	2.3.1 การใช้น้ำ	<p>โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำ 1,143 ลบ.ม./วัน โดยจะใช้น้ำประปาจาก การประปาในครัววาน ดำเนินงานการประปาตามพร้อมเข้มข้น ซึ่งมีความ สามารถในการให้มีการน้ำประปางามในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง เพียงพอ โดยมีปริมาณน้ำผลิติจ่าย 98.77 ล้านลบ.ม./ปี ในขณะที่ใช้น้ำที่ น้ำประปางาม 71.28 ล้านลบ.ม./ปี จึงยังคงเหลือปริมาณน้ำจี้ได้ 27.49 ล้านลบ.ม./ปี หรือ 3,138 ลบ.ม./ชั่วโมง ในการน้ำความต้องการ น้ำใช้สูงสุดเพียง 257 ลบ.ม./ชั่วโมง ยังคงจะต้องก้างน้ำให้ มีมาตรฐานการและเก็บประปาที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียจากโครงการจะมีปริมาณ 912 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจะตัดไห้ไป ระบายน้ำบันไดน้ำเสียลงในแม่น้ำ 1 ชุด เป็นระบบน้ำบันแม่น้ำแบบก่อนรี่ง (Activated Sludge) ชนิดยึดเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) นำบันไดน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งบันไดน้ำเสีย จะถูกนำมานำรักดูดซักน้ำ และรักษาทิ้งส่วนที่เหลืออยู่ให้แห้งสนิทท้าย พร้อมตะกรังที่จะบีบ รูปแบบของถังลักษณะต่อไป ลักษณะ จึงคาดว่า การกำจัดน้ำเสียในโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบที่รบกวนการรับน้ำ น้ำเสียต่อชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบน้ำบันแม่น้ำแบบก่อนรี่ง (Activated Sludge) ชนิดยึดเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) รองรับน้ำเสียได้ 960 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพ รีอย่างต่ำ 92 ตัน/m³ ต่อวันเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทั่วไป จากการรีอย่างต่ำ ค แหล่งน้ำมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. จุดที่มีน้ำหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม ระบบน้ำบันดูดซักน้ำเสียรวม ให้ห้ามงานได้อย่างต่อเนื่องและมีระดับการ ประเมิน 3 ต่อ 5 ตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>2. ปรับสถานที่สำนักงานเขตประเวศ มาสูงดูดก่อนต่อส่วนภายนอก ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ไม่ทำสิ่งปฏิกูลร้ายๆ ให้เข้าสู่แม่น้ำ</p> <p>3. ปรับสถานที่สำนักงานเขตประเวศ มาสูงดูดก่อนต่อส่วนภายนอก พื้นที่ด้านนอก ให้ก่อสร้างในส่วนที่ต้องรับน้ำเสียที่รบกวน พื้นที่ด้านนอก ไม่ให้ส่งผลกระทบที่รบกวนการรับน้ำ</p> <p>4. กำจัดน้ำเสียออกทางอัคติ ไม่นำไปรีดซักน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียที่รบกวน พื้นที่ด้านนอก ให้ตัดขาดไม่ได้ แม่น้ำกุจลึก ให้เข้าสู่แม่น้ำแม่น้ำป่าสัก ห้องพักนักเรียนชั้นปีช้า เพื่อให้รักษาความสะอาดของห้องพักนักเรียน</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน และหลังตั้งลงอุปกรณ์กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องรักษาดูแล น้ำเสียทุกห้องดูแลโดยมีคุณภาพต่อมาดังนี้ ค่า pH, BOD, Oil & Grease, ss, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ คือ บ่อประรับดินพื้น และบ่อทึบน้ำ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p> <p>2. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือในการ ติดตั้งค่าคุณภาพน้ำ เช่น อุปกรณ์ จุลทรรศน์และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ค่า pH ค่า BOD ค่า ss ค่า TKN ค่า Sulfide ค่า TDS ค่า Chlorine ค่า Residual Chlorine</p>
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของน้ำดื่มน้ำประปา	2.3.1 การใช้น้ำ	<p>โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำ 1,143 ลบ.ม./วัน โดยจะใช้น้ำประปาจาก การประปาในครัววาน ดำเนินงานการประปาตามพร้อมเข้มข้น ซึ่งมีความ สามารถในการให้มีการน้ำประปางามในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง เพียงพอ โดยมีปริมาณน้ำผลิติจ่าย 98.77 ล้านลบ.ม./ปี ในขณะที่ใช้น้ำที่ น้ำประปางาม 71.28 ล้านลบ.ม./ปี จึงยังคงเหลือปริมาณน้ำจี้ได้ 27.49 ล้านลบ.ม./ปี หรือ 3,138 ลบ.ม./ชั่วโมง ในการน้ำความต้องการ น้ำใช้สูงสุดเพียง 257 ลบ.ม./ชั่วโมง ยังคงจะต้องก้างน้ำให้ มีมาตรฐานการและเก็บประปาที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียจากโครงการจะมีปริมาณ 912 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจะตัดไห้ไป ระบายน้ำบันไดน้ำเสียลงในแม่น้ำ 1 ชุด เป็นระบบน้ำบันแม่น้ำแบบก่อนรี่ง (Activated Sludge) ชนิดยึดเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) นำบันไดน้ำเสียที่มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งบันไดน้ำเสีย จะถูกนำมานำรักดูดซักน้ำ และรักษาทิ้งส่วนที่เหลืออยู่ให้แห้งสนิทท้าย พร้อมตะกรังที่จะบีบ รูปแบบของถังลักษณะต่อไป ลักษณะ จึงคาดว่า การกำจัดน้ำเสียในโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบที่รบกวนการรับน้ำ น้ำเสียต่อชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบน้ำบันแม่น้ำแบบก่อนรี่ง (Activated Sludge) ชนิดยึดเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) รองรับน้ำเสียได้ 960 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพ รีอย่างต่ำ 92 ตัน/m³ ต่อวันเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทั่วไป จากการรีอย่างต่ำ ค แหล่งน้ำมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. จุดที่มีน้ำหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม ระบบน้ำบันดูดซักน้ำเสียรวม ให้ห้ามงานได้อย่างต่อเนื่องและมีระดับการ ประเมิน 3 ต่อ 5 ตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>2. ปรับสถานที่สำนักงานเขตประเวศ มาสูงดูดก่อนต่อส่วนภายนอก ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ไม่ทำสิ่งปฏิกูลร้ายๆ ให้เข้าสู่แม่น้ำ</p> <p>3. ปรับสถานที่สำนักงานเขตประเวศ มาสูงดูดก่อนต่อส่วนภายนอก พื้นที่ด้านนอก ให้ก่อสร้างในส่วนที่ต้องรับน้ำเสียที่รบกวน พื้นที่ด้านนอก ไม่ให้ส่งผลกระทบที่รบกวนการรับน้ำ</p> <p>4. กำจัดน้ำเสียออกทางอัคติ ไม่นำไปรีดซักน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียที่รบกวน พื้นที่ด้านนอก ให้ตัดขาดไม่ได้ แม่น้ำกุจลึก ให้เข้าสู่แม่น้ำแม่น้ำป่าสัก ห้องพักนักเรียนชั้นปีช้า เพื่อให้รักษาความสะอาดของห้องพักนักเรียน</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน และหลังตั้งลงอุปกรณ์กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องรักษาดูแล น้ำเสียทุกห้องดูแลโดยมีคุณภาพต่อมาดังนี้ ค่า pH, BOD, Oil & Grease, ss, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ คือ บ่อประรับดินพื้น และบ่อทึบน้ำ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p> <p>2. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือในการ ติดตั้งค่าคุณภาพน้ำ เช่น อุปกรณ์ จุลทรรศน์และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ค่า pH ค่า BOD ค่า ss ค่า TKN ค่า Sulfide ค่า TDS ค่า Chlorine ค่า Residual Chlorine</p>

องค์ประกอบของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามตรวจสอบ
2.3.3 การระบายน้ำ	<p>การพัฒนาสื่อต่อโครงการ จะทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.137 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.308 ลบ.ม./วินาที และจะมีน้ำหลักตัวนิ่นเกินตัวอ้างถูกเพิ่ม 298 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบน้ำของชุมชนบ้านริมน้ำ ใกล้ตัวโครงการ ดังนั้น โครงการจะต้องจัดการความตื้นของชุมชนบ้านริมน้ำอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการก่อร่องลุ่มน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ไม่ใช่เพิ่มชั้น浪กอก่อนพื้นที่โครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ห่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ต้องอยู่ใต้ทางร่องบนด้านทิศตะวันตกของโครงการ ขนาดความจุ 338 ลบ.ม. เพื่อร่องรับน้ำจากภาคในพื้นที่โครงการ และจะใช้กำลังเครื่องยนต์ในการระบายน้ำยังคงบ่อหัวน้ำ ตัว坝ที่ทำงานของตัวร่องดูบนำ ซึ่งติดตั้งไว้จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการระบายน้ำคงจะ 3.78 ลบ.ม./นาที รวมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ 7.56 ลบ.ม./นาที (0.126 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำที่กำหนดการพัฒนาโครงการ หมั่นตรวจสอบบุคลากรประจำอยู่พักขององค์ประกอบน้ำ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่สามารถก่อตัวออกเดินในบ่อพัก ที่ปูนหนาดูไห้ก็ควรดูแล ซึ่งเป็นภัยต่อรถในกระบวนการเช่า 	<p>จัดให้มีห้องพักน้ำดูแลรักษาโครงการ ขนาดความจุขนาดพื้นที่ 1.5 ลบ.ม. ในแต่ละชั่วโมงตัววนทางวาร์ A และทางวาร์ B ซึ่งภายในจะต้องถังถังน้ำดูดอยู่ ขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั่วโมง/ทางวาร์ โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บน้ำดูดอย่างบ่อยๆ ทุกวัน ประมาณ 2 ครั้ง/วัน น้ำดูดของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการดูแลรักษาบ่อของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพากันดูดของเจ้าหน้าที่ จัดจัดให้สำหรับบ่อที่มีน้ำขนาด 3 น้ำ ที่พื้นที่น้ำดูดพักน้ำดูด รวมรวมน้ำที่ติดตั้ง ทางการต่างห้องพักน้ำดูดที่อยู่ต่อ 4 น้ำ เท่านี้จะบ่นบานดูดที่บริเวณของโครงการต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ตั้งถังน้ำดูดที่บ่อขนาด 50 ล. พร้อมฝาปิด หัวบ่อบริเวณด้านหน้า podium ตามที่ 18
2.3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการจะมีปริมาณ 19.2 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น มูลฝอยเที่ยงวันมา 13.4 ลบ.ม./วัน และมูลฝอยที่ยกไปรีเมล 5.8 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัจจัยทางเคมีลุ่มน้ำบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงจะกำหนดให้มีมาตรการเพื่อยกเว้นกันและกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องพักน้ำดูดประจำบ่อขนาดพื้นที่ 1.5 ลบ.ม. ในแต่ละชั่วโมงตัววนทางวาร์ A และทางวาร์ B ซึ่งภายในจะต้องถังถังน้ำดูดอยู่ ขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั่วโมง/ทางวาร์ โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บน้ำดูดอย่างบ่อยๆ ทุกวัน ประมาณ 2 ครั้ง/วัน น้ำดูดของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการดูแลรักษาบ่อของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพากันดูดของเจ้าหน้าที่ จัดจัดให้สำหรับบ่อที่มีน้ำขนาด 3 น้ำ ที่พื้นที่น้ำดูดพักน้ำดูด รวมรวมน้ำที่ติดตั้ง ทางการต่างห้องพักน้ำดูดที่อยู่ต่อ 4 น้ำ เท่านี้จะบ่นบานดูดที่บริเวณของโครงการต่อไป ตั้งถังน้ำดูดที่บ่อขนาด 50 ล. พร้อมฝาปิด หัวบ่อบริเวณด้านหน้า podium ตามที่ 18 	<p>จัดให้มีห้องพักน้ำดูดประจำบ่อขนาดพื้นที่ 1.5 ลบ.ม. ในแต่ละชั่วโมงตัววนทางวาร์ A และทางวาร์ B ซึ่งภายในจะต้องถังถังน้ำดูดอยู่ ขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั่วโมง/ทางวาร์ โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บน้ำดูดอย่างบ่อยๆ ทุกวัน ประมาณ 2 ครั้ง/วัน น้ำดูดของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการดูแลรักษาบ่อของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพากันดูดของเจ้าหน้าที่ จัดจัดให้สำหรับบ่อที่มีน้ำขนาด 3 น้ำ ที่พื้นที่น้ำดูดพักน้ำดูด รวมรวมน้ำที่ติดตั้ง ทางการต่างห้องพักน้ำดูดที่อยู่ต่อ 4 น้ำ เท่านี้จะบ่นบานดูดที่บริเวณของโครงการต่อไป</p>

องค์ประกอบของมาตรฐานด้วยกัน	ผลการประเมินตามเกณฑ์สำคัญ	มาตรฐานที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านมาตรฐานด้วยกัน	มาตรฐานตามมาตรฐานด้วยกัน
		<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคมด้วยกัน</p> <p>มาตรฐานที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านมาตรฐานด้วยกัน</p> <p>มาตรฐานที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านมาตรฐานด้วยกัน</p>	<p>มาตรฐานคิดตามมาตรฐานด้วยกัน</p> <p>มาตรฐานที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านมาตรฐานด้วยกัน</p> <p>มาตรฐานคิดตามมาตรฐานด้วยกัน</p>

3. การศึกษาดูเพื่อยืนยันว่าไม่ทิ้งปริมาณ หรืออันหนักมากเกินไป ซึ่งบรรบุไว้ในภาชนะอย่างประมาย 3 ใน 4 ของจุด
4. ก่อนรวมรวมภูมิสู่ของจากครัวต่างๆ ไปยังห้องพักนักเดินทางรวมของ โครงการจะต้องนับเป็นจุด ให้แน่น เพื่อป้องกันภูมิสู่ของกระชากจากชาติ และตระหนักรู้ถึงภาระของมนุษย์
5. จัดให้มีห้องพักนักเดินทางที่บริเวณห้องต่างๆ ใกล้กับที่จอดรถ และทางเดินทางที่ดีของโครงการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ซึ่งห้องพักนักเดินทางจะมีขนาดพื้นที่ 38.8 ตร.ม. ความสูงประมาณ 58.2 ลบ.ม. (คิดที่ระดับความต้องของมนุษย์อย่าง 1.5 ม.) โดยภายในห้องต้องมีผู้โดยสาร 240 คน จำนวน 14 ห้อง บริเวณพื้นที่วางน้ำดื่มอย่างเปียก เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคของมนุษย์
6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักนักเดินทางของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อย้องกันการเพาะด้วยของเชื้อโรค
7. ห้องพักนักเดินทางมีประตูโดยตรงติดกัน เพื่อป้องกันลั่นรบกวนผู้พักอาศัย และสูญเสียบริวารใกล้เคียง โดยจะปิดประตูโดยไฟฟ้า
8. บริเวณพื้นห้องพักนักเดินทางของโครงการ จะต้องจัดให้มีห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่กว่าครึ่งห้องพักนักเดินทาง สำหรับนักเดินทางที่ต้องเดินทางต่อไป
9. จัดให้มีห้องน้ำขนาดใหญ่และรักษาความสะอาด บริเวณห้องน้ำจะมีน้ำรinsing สำหรับน้ำที่ใช้เดินทาง แต่ห้องน้ำที่ต้องมีอยู่ในห้องน้ำจะต้องมีห้องน้ำสำหรับนักเดินทาง
10. ติดตั้งประทับบนงานการจัดตั้งน้ำดื่มโดย ของสำนักงานเขตประเวศให้ตามเกณฑ์ผลของการอย่างต่อเนื่องของทุกวัน โดยไม่มีการตัดต่อ จัดตั้งใหม่
11. ประสานงานรัฐบาลซึ่งขอรับภารกิจเดินทาง ให้เข้ามารับรับผู้อพยพที่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้จริง

ผู้นำ ๑๙ พล.นายด. ๓๗ หน้า
ผู้นำ ๒๐ ผู้ช่วย ๔๘ ผู้ช่วย
ผู้ช่วย ๕๖ ผู้ช่วย ๕๖ ผู้ช่วย

ԵՐԵՎԱՆ

คงท่ีประกอบของงานที่ริบและต้องการติดตั้ง	ผู้ดูแลรักษาบ้านที่ริบและต้องการติดตั้ง	มาตราการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาเพื่อแก้ไข
	<p>มาตราการรื้อซ่อมบานช์แมกนีติกและระบบตึงแอลเก็ตต์</p> <p>Check Valve จำนวน 1 ชุด อย่างเดียวของอาคาร ขนาด $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 4$ นิ้ว พื้นที่ห้อง เข้า - ออก โดยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบดับเพลิงด้วยน้ำมันดิ (Sprinkle System) ขนาดตั้งท้าว สถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร บริเวณใกล้เคียงทาง <p>ตั้งแต่ชั้น 6,399 บุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลิฟต์ต่ำเพลิง จำนวน 2 ชุด (ทางเดินร่อง 1 บุด) - ทางหนีไฟ รายละเอียดดังนี้ <p>(1) บันไดเลื่อน (บันได ST 1) ลิฟต์ทางชั้นล่าง - ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 1.5 ม.</p> <p>(2) บันไดทนไฟ (บันได ST 2 และ ST 3) บันไดชั้นล่าง - ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 0.9 ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 4 ชุด ระบบทนาขั้นต้องการกิตจุน หากเกิดเหตุเพลิง ให้มีบริเวณ “ไดร์ลิ่น” ซึ่งควบคุมการเติบโตของ <p>โดยสัญญาณจากระบบ Fire Alarm System</p> <p>ระบบดับเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นมาตรฐาน รวมการรับ - ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุไฟไหม้ทราบทั่วทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะติดตั้งกรอบราชบูรณะ ท่าไปภายในอาคารรวมถึง 435 บุด - เครื่องตรวจจับความร้อน (Fixed Temperature Heat Detector) จะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร ประจำวนพื้นที่ 2,357 บุด - เครื่องแจ้งเหตุด้วยใช้มือดัง (Fire Alarm Manual Station) 2 แห่ง^๑ ประจำห้อง... จะติดตั้งภายในอาคารรวมพื้นที่ 136 บุด 	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาเพื่อแก้ไข</p>

องค์ประกอบของทางสั่งและแก้ไขผลการทดสอบที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่แสดงผลลัพธ์ดังนี้	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพที่แสดงผลลัพธ์
	<p>มาตรฐานที่ต้องแสดงผลลัพธ์ดังนี้</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีต้องขูญตามเตือนภัย (Loudspeaker With Strobe Light) <ul style="list-style-type: none"> 1. ใช้ติดตั้งอยู่บริเวณ โถงลิฟต์ และ โถงทางเดิน ประจำวนทางส่วน 133 จุด ใช้ให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายใน โถงทาง บริเวณพื้นที่ ว่างๆ ตามที่ต้องการพื้นที่ 1,500 ตร.ม. ตามการต้องรับจำนวนคน ได้ประมาณ 6,000 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ 0.25 ตร.ม.) จึงเพียงพอ 2. ใช้ให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายใน โถงทาง บริเวณพื้นที่ ว่างๆ ตามที่ต้องการพื้นที่ 1,500 ตร.ม. ตามการต้องรับจำนวนคน ได้ประมาณ 6,000 คน จำนวนผู้พักอาศัยใน โถงทาง ประมาณ 5,401 คน เพื่อเป็นจุด ติดตั้งซึ่งกันวันวนคัน ในการนัดหยุดเพลิง ใหม่ (ครั้งที่ 1 ประจำรอบ) 3. ใช้ให้มีพื้นที่ห้ามทางออกทางพื้นดูดพื้นดูดทางออกแต่ละทางว่าครึ่งหนึ่งต้องห้ามทางออกกว้าง 10 ม. ยาว 10 ม. และสามารถใช้บันได ST1, ST2 และ ST3 ของแต่ละห้องเอกสาร นำไปยังพื้นที่ห้ามทางออกทางใดๆ อย่างสะดวก 4. ใช้ให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและต่อต้านอัคคีภัย ให้ถูกต้อง ใช้งาน "ได้อยู่เสมอ หากพบว่าเมืองการเดินทางหรือใช้การไม่ได้ใช้รับ คำแนะนำการแก้ไขทันที" 5. ติดป้ายเน้นภาระใช้อุปกรณ์เตือนตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ติดตั้งทราบได้ทันที 6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรีฟเพลิงใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงาน กับสถานีดับเพลิงพระโขนง ให้มีจัดอบรม และซ้อมแผนเผชิญภัยไฟไหม้ โครงการ 	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพที่แสดงผลลัพธ์

หน้า.....	๒๒	หน้า.....	๓๔
กลุ่ม.....	๑๖	กลุ่ม.....	๑๗

ช่องประจักษ์ของทางริมแม่น้ำ	<p>ผลการรับรู้เบื้องต้นของแม่น้ำฯโดยครัวเรือนที่สั่งกลับ</p> <p>ถนนศรีนรินทร์ท่าช้อบเพียงพอ ดังนั้น เมื่อ โคลงงานเป็นค่าน้ำเนินภัย พ่วง จะมีผลกระทบด้านความเร็ว浪ลุ่มน้ำเริ่วไหล โครงการไม่มีการเมืองที่อยู่บ้านเดินรถในปัจจุบัน</p>	<p>มาตรฐานริมแม่น้ำและแม่น้ำฯโดยครัวเรือนที่สั่งกลับ</p> <p>5. จุดให้ที่น้ำที่จอดรถ จำนวน 974 คน ซึ่งพิจพลดตามภัยหนาแน่น (ดูจากการเดินทาง 926 ตัว)</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพลัพธ์แวดล้อม</p> <p>ตามเกณฑ์ระหว่างที่ใช้บังคับผู้มีของรวมกันสูงตามมาตรา พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผู้มีของ พ.ศ. 2518 บัว พนพ โครงการดังข้างต้นเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ตีสีฟ้า) บริเวณ ย. 7-19 ให้ไปรับ โซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่ง ไม่มีอาชญากรรมทางเพศ สถาบันนรภารกิจ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ ดำเนินการให้ไปรับโซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย ให้ใช้ได้ไม่ถาวรและต้องขอที่ดินประกอบฐานในเดิมริเวอ สำหรับโครงสร้าง ซึ่งประดูกอนด้วยอาทิตย์พักอาศัย ขนาด 25 หุน จำนวน 1 อาคาร (2 ห้องนอน) ลักษณะการดำเนินการเพื่อการอยู่อาศัย ที่เป็นอนาคตดูง และ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ แต่ก็ไม่ได้ ก่อสร้างจะอยู่บนพื้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (9) ก ชั้นระบุให้ยกเว้นห้ามอาชญากรรมที่ดูดซึ่งมีผลกระทบทางภัย ไม่น้อยกว่า 30 ม. ยาวต่อเนื่องโดยตลอดบน ไปสู่ขอบเขตกบฏธรรมะอัน ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 16 ม. โดยโครงสร้างดูดซึงมีน้ำเริ่มนรินทร์ เข้าทางกว้าง 40 ม. (ไม่น้อยกว่า 30 ม.) ยาวต่อเนื่องโดยตลอด ให้ชัดเจนที่ เตรียมต่อไปบนแนวงาน - ตราก เพดทางกว้าง 38 ม. (ไม่น้อยกว่า 16 ม.) ดังนั้น การให้ไปรับ โซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย จึงมีความต้องการกับ กฎหมายประจักษ์อย่างลึกซึ้งล้ำ</p>
2.3.9 การใช้ที่ดิน	<p>ตามเกณฑ์ระหว่างที่ใช้บังคับผู้มีของรวมกันสูงตามมาตรา พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผู้มีของ พ.ศ. 2518 บัว พนพ โครงการดังข้างต้นเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ตีสีฟ้า) บริเวณ ย. 7-19 ให้ไปรับ โซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่ง ไม่มีอาชญากรรมทางเพศ สถาบันนรภารกิจ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ ดำเนินการให้ไปรับโซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย ให้ใช้ได้ไม่ถาวรและต้องขอที่ดินประกอบฐานในเดิมริเวอ สำหรับโครงสร้าง ซึ่งประดูกอนด้วยอาทิตย์พักอาศัย ขนาด 25 หุน จำนวน 1 อาคาร (2 ห้องนอน) ลักษณะการดำเนินการเพื่อการอยู่อาศัย ที่เป็นอนาคตดูง และ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ แต่ก็ไม่ได้ ก่อสร้างจะอยู่บนพื้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (9) ก ชั้นระบุให้ยกเว้นห้ามอาชญากรรมที่ดูดซึ่งมีผลกระทบทางภัย ไม่น้อยกว่า 30 ม. ยาวต่อเนื่องโดยตลอดบน ไปสู่ขอบเขตกบฏธรรมะอัน ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 16 ม. โดยโครงสร้างดูดซึงมีน้ำเริ่มนรินทร์ เข้าทางกว้าง 40 ม. (ไม่น้อยกว่า 30 ม.) ยาวต่อเนื่องโดยตลอด ให้ชัดเจนที่ เตรียมต่อไปบนแนวงาน - ตราก เพดทางกว้าง 38 ม. (ไม่น้อยกว่า 16 ม.) ดังนั้น การให้ไปรับ โซไซน์พัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย จึงมีความต้องการกับ กฎหมายประจักษ์อย่างลึกซึ้งล้ำ</p>	<p>5. จุดให้ที่น้ำที่จอดรถ จำนวน 974 คน ซึ่งพิจพลดตามภัยหนาแน่น (ดูจากการเดินทาง 926 ตัว)</p>	<p>มาตรฐานริมแม่น้ำและแม่น้ำฯโดยครัวเรือนที่สั่งกลับ</p> <p>24 ๒๔ ๑๗๘๖ ๓๗ ๑๑๖๔ ๕๙๐๙ ๔๙๘๖ ๑๗๘๖ ๑๑๖๔</p>

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระบบที่ส่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านเวชสื่อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
2.3.10 การอนุรักษ์พัฒนา	โครงการประกอกบดีฯ อาทิตย์พัฒนาศึกษาฯ ขนาด 25 ชั่วโมงนวัตกรรมความมีความต้องการใช้ไฟรวมทั้งสิ้น 7,065 KVA จึงควรดำเนินการอยู่รักษ์พัฒนาเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	<p>1. โครงการจะเลือกใช้จุดไฟที่ใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดฟลูออโรไซเด้ไฟฟ้า เครื่อง Time Delay Switch ทำงานการตัดสวิตซ์ต่อเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงาน เปิดปิดไฟฟ้า บริเวณที่ใช้ไฟฟ้าງางค์</p> <p>2. ประดิษฐ์จุดไฟฟ้า อาทิ หลอดคอมบะรัชดไฟ เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีพื้นที่รักษาในโถงไฟให้มากที่สุด โดยจะจัดให้มีพื้นที่รักษาที่สูง 8,022 ตร.ม. ที่นี่ เพื่อรักษาภาระความร้อนที่สะสมอยู่ในห้องไฟ ที่บ้านคนอนกรีด และถ่ายเทสู่อุปกรณ์ที่บ้านคนอนกรีด</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาและแก้ไขผลกระทบทางด้านเวชสื่อม</p> <p>คุณภาพต้องเวดล้อม</p>

วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ	ลงนาม
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ลงนาม	ลงนาม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.4 คุณค่าต่อภูมภาคชีวิต 2.4.1 สภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิต ^๑ และสัตว์	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนพื้นที่อาศัย ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความหมายถ้วน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อภายนอก แอบด้วยความพยายามของโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นรักษา แมลงสัตว์ป่า น้ำและดินโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในเดิมที่มีได้ดูง นักงานนี้ ยังไงให้เกิดการขยายตัวทางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ก่อรากค้อ เมื่อเร็วๆนี้พากาศภายในโครงสร้างเตาจะทำให้มีการบ่มบ่มภายในร่องที่พอกอกรากครึ่งปีกับราก ฯลฯ ฉันจะเป็นผลให้เกิดการหดหุนภายในเงินเดือนตามภาระ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการต้องป้องกันชุมชนเมืองจากไฟฟ้าซึ่งมีผลกระทบต่อการทางการแพทย์ และภาระน้ำทุกด้านทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการศึกษาความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเข้าร่วม</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>มาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม</p>
2.4.1 การสาธารณสุข ^๒	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการต้องป้องกันชุมชนเมืองจากไฟฟ้าซึ่งมีผลกระทบต่อการทางการแพทย์ และภาระน้ำทุกด้านทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการศึกษาความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเข้าร่วม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการต้องป้องกันชุมชนเมืองจากไฟฟ้าซึ่งมีผลกระทบต่อการทางการแพทย์ และภาระน้ำทุกด้านทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการศึกษาความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเข้าร่วม</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>มาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม</p>

ตารางที่ 2 ตระบูดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ศูนย์ฯ ปราสาท ศรีนคินทร์ฯ


ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ตารางผู้ดำเนินการตรวจสอบ	ผู้ประเมินชอบ
● ช่วงก่อสร้าง	- ชุมชนพักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- เครื่องซึ่งอาจมีเรือนจำ ผู้คนได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งเครื่องซึ่งควบคุมค่าเสื่อม ที่ปริมาณปีก้อนมาก เพื่อรักษาเรื่อง ร่องรอยพื้นที่อาจเกิดขึ้น	- ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ	- บกจ. ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) / ผู้รับเหมา
● ช่วงดำเนินการ	1. ดูดอากาศ 1.1 ดูดอากาศทั่ว ก่อนการบำบัด (ดูปูที่ 2 ประกอบ)	- ด้านบนปรับเทียบ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ดูปูที่ 2 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN	- ถูกแบ่งวิเคราะห์ตามยังด้วย วิธีการรักษาความประทักษิณ กระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสัมภาระด้วย กำหนดมาตรฐานความคุณภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร ประยุกต์และบางชนิด พ.ศ.2537	- เดือนละ 1 ครั้ง นิติบุคคลอาคารชุด
1.2 ดูดอากาศทั่ว หลังการบำบัด	- บ่อพักน้ำที่จุของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ดูปูที่ 2 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN	- ถูกแบ่งวิเคราะห์ตามยังด้วย วิธีการรักษาความประทักษิณ กระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสัมภาระด้วย กำหนดมาตรฐานความคุณภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร ประยุกต์และบางชนิด พ.ศ.2537	- เดือนละ 1 ครั้ง นิติบุคคลอาคารชุด	- บกจ. ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) / นิติบุคคลอาคารชุด
					27 ช่วงก่อสร้าง 28 ช่วงก่อสร้าง 29 ช่วงก่อสร้าง 30 ช่วงก่อสร้าง 31 ช่วงก่อสร้าง 32 ช่วงก่อสร้าง


ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ตัวชี้มูลค่าพิเศษและลักษณะของตัวอย่าง	บริการที่ต้องตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ดูแลพื้นที่น้ำ คอลองเกลส์	- จุดปล่อยน้ำทิ้ง น้ำทิ้งระบายน้ำ 50 เมตร (หุบปีที่ 2 น้ำรากออม)	- pH - BOD - DO - SS - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บแบบวินิจฉัยหรือหัวอย่างตามวิธี วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
2. น้ำใช้	- เส้นทางระบายน้ำ	- การเดินทางของน้ำซึ่งมีของ ท่อประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
3. น้ำเสีย	- บริเวณห้องพักนักศึกษา ประจำชั้นและห้องพัก นักเรียนรวมของโครงการ	- ปริมาณอนุภาคสัมบูรณ์ทางน้ำ - ความสะอาดอุด	- ทดสอบระยะเวลาปกติ ดำเนินการ	- ทดลองระยะเวลาปกติ ดำเนินการ	- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
4. ระบบป้องกันน้ำตื้นรัฐ	1. อุปกรณ์ในระบบน้ำทิ้ง และสัญญาณเตือนอัตโนมัติ 2. ระบบทิ้งไฟฟ้าสำรอง	- สถาพรรัตน์ ใจงาน - ไม่แน่ต่อรั่วสำรองอยู่ตลอด เวลา และมีสภาพพร้อมใช้ งาน	- ตรวจสภาพตามขั้นตอนของผู้รับผิดชอบ - ทดสอบอย่างรุ่ง	- 3 เดือน/ ครึ่ง - 3 เดือน/ ครึ่ง	- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
					- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
					- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
					- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
					- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ
					- นาง. ศุภารัตน์ จำปาด (มหาชน) / นิติบุคคลต่อสาธารณะ

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพพืชเกษตรด้วยน้ำ	บริการเพื่อตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ดัชนีคุณภาพพืชเกษตรด้วยน้ำ	- ถังเก็บน้ำคัมเพลิง - ถังเก็บน้ำคัมเพลิง - ถังเก็บน้ำคัมเพลิงแบบ ถูกกับตากเบ็ด (FHC) - Sprinkler System	- stagnaphyton ๗ ^๙ - ร่องน้ำในแปลง - stagnaphyton ๗ ^๙ - stagnaphyton ๗ ^๙ - stagnaphyton ๗ ^๙ - stagnaphyton ๗ ^๙ - stagnaphyton ๗ ^๙	- ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่	- 3 เครื่อง/ ครัว๙ - เครื่องละ ๑ ครัว๙	- บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม - บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม
2. ระบบระบายน้ำ	5. ปั๊มน้ำดูดน้ำและสiphon ภูมิภารทน้ำฟล	- stagnaphyton ๗ ^๙ - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจดูบ่ - ตรวจดูบ่	- เครื่องละ ๑ ครัว๙ - เครื่องละ ๑ ครัว๙	- บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม
3. ระบบระบายน้ำ	- ช่องระบายน้ำออกศาสตร์รวม- ชุด เช่น หันต่างและประปาดู	- ไม่มีอุดตันหรือตันของดินมาก -	- ตรวจดูบ่	- เครื่องละ ๑ ครัว๙	- บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม
4. ดูแลสภาพน้ำและ ความพึงพอใจของ ผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ปรับเปลี่ยนร่องระบายน้ำทุกๆ ชุดก่อนหน้า และซื้อติดตั้ง ข้อง้องผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วน รับเรื่องร้องเรียน แตะความ คิดเห็น	- ติดต่อระบบทยาปฏิบัติ ดำเนินการ	- บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม
5. ดูแลสภาพน้ำและ ความพึงพอใจของ ผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ปรับเปลี่ยนร่องระบายน้ำทุกๆ ชุดก่อนหน้า และซื้อติดตั้ง ข้อง้องผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วน รับเรื่องร้องเรียน แตะความ คิดเห็น	- ติดต่อระบบทยาปฏิบัติ ดำเนินการ	- บก. ศุภสัพย์ จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลอุตสาหกรรม
หน้า.....๓๐ ทั้งหมด ๔๗ หน้า ลงชื่อ..... นาย..... ผู้อำนวยการ.....					





รูปที่ 2 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างสำหรับ



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 0-2196-21403 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1


พื้นที่สีเขียว

หน้า ๓๓ ทั้งหมด ๓๗ หน้า
ลงชื่อ.....นาย อุบลพงษ์ ผู้อำนวยการ


โครงการ ศูภาลัย ปาร์ค ศรีนกรินทร์



เจ้าหน้าที่ พนักงานสูบ
ก.พ. ๑๗๖ จังหวัดเชียงใหม่
ก.พ. ๑๔ จังหวัดเชียงใหม่
๒๙/๘/๔๙



รูปที่ ๑-๓ ภาพตัดแสดงการปูกลุ่มใหม่



หน้า ๓๗ ทั้งหมด ๓๗ หน้า
ลงชื่อ..... วันที่..... ผู้รับรอง



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songkoe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ชื่อโครงการ : ศุภालัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

รูปที่ : พ 1 - 4 รูปตัดแสดงการปูกลดินไม้บริเวณแนวท่อระบายน้ำ

ที่มา : บริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน) หน้า : ๓๗