



ที่ ทส 1009/ 10320

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

เรียน ประธานบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ที่ SF-Ext.068/07 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมหาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมหาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศีกoth จำกัด ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

โครงการอุดสาหกรรมปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท ชีคอท จำกัด) ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ชีคอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติรุกุล)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

มหาวิการสำนักงานนโยบายและแผนกว่าทายกรรนชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10320

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เรียน ประธานบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ที่ SF-Ext.068/07 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมหาบด้าพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมหาบด้าพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ซีคอท จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทำรายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

3. สำหรับการประกาศป้าพรแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาตินั้น คณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ำได้มีการประชุมแล้วมีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติได้ และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ำเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมน้ำเพื่อการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สำหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ให้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบล้วงแล้วด้วย

4. กรณีที่เจ้าของโครงการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบล้วงแล้วฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้สำนักงานพิจารณา สำนักงานฯต้องดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพล้วงแล้วฉบับแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 49 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบล้วงแล้วฉบับ

โทร. 0-22656500 ต่อ 6798

โทรสาร. 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ท่าน
ผู้พิมพ์
ผู้รับ
ไฟล์/คิร

โครงการอุดสาหกรรมปีต่อเลี่ยม ปีตรายีและเคนี ในการประชุมครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท ชีคอท จำกัด) ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแจ้งเบร์โทรศัพท์ ชีคอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานา พัตรกุล)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้งาน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่วม
ไฟล์/ดี.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ สวพ. / กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริการฯ กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มพลังงาน _____

ที่ _____ สวพ. _____ วันที่ _____ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แจ้งการตรวจสอนบริเวณที่มีการติดตั้งฝ้าใหม่ของสำนักฯ

เรียน ผอ.สวพ. ผ่าน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานฯ

สวพ. ฝ่ายตึก 6 ชั้นที่ทำการซ่อมฝ้าใหม่ เจ้าหน้าที่กลุ่มต่าง ๆ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ของสำนักที่ได้ผ่านการซ่อมฝ้า พบร่วมกันที่ผู้รับเหมาทำไว้มีรายละเอียดที่ยังไม่เรียบร้อย ดังนี้

1. แอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริเวณหน้าห้องคุณดำรงค์ ไม่ใช่ตัวเดิม
2. ฝ้าที่นำมาก่อตั้งในบางพื้นที่มีกรอบดำเนินการอยู่แล้วเมื่อตอนเข้ามาติดให้
3. โถรักพท์ในบางจุดใช้ไม่ได้แก่มีอนเดิม
4. ไฟฟ้าติดไม่ครบทุกดวงหรืออ่อนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานด้านฝ่ายตึก 6 ชั้นทั้ง 4 กลุ่ม



ที่ ทส 1009/ 10319

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2082
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ที่ SF-Ext.068/07
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2
ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาแดง ตำบลมหาบด้าพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาแดง
ตำบลมหาบด้าพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดย บริษัท ซีคอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรมปีโตรเลียม
ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติไม่เห็นชอบใน
รายงานฯ ซึ่งต่อมาบริษัทได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
เบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงการอุดสาหกรรมปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкарบอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด โดยให้บริษัทยื่นถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และแจ้งบริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางนิศาดา สติรุต)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10319

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยังถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2082
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ที่ SF-Ext.068/07

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาแดง ตำบลมหา太平 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่
บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาแดง
ตำบลมหา太平 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำโดย บริษัท ชีคอท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรมปีโตรเลียม
ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติไม่เห็นชอบใน
รายงานฯ ซึ่งต่อมาบริษัทได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
เบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้เสนอรายงานให้ สพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 49 โดยได้นำรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณารวม 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้มีมติเห็นชอบกับรายงาน ต่อมา นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ในนามเครือสหวิริยา ได้ออกอ้อนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงกลุ่มเหล็ก ของนายวิทย์ วิริยประไพกิจ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำรายงาน โครงการดังกล่าวไปปรับปรุงข้อมูลพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการของโครงการ ซึ่งสำนักงานฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติ รับทราบและให้อ้อนรายงาน พร้อมทั้งให้ยกเลิกการให้ความเห็นชอบในรายงาน โครงการดังกล่าว

2. ตามกฎหมายฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้ตั้งแต่หกเดือนถ้วนสองเดือน และหากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานอันเป็นเท็จ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทำรายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

3. สำหรับการประกาศป้าพรูเมร้ำพึงเป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาตินี้ คณะกรรมการวิชาการพื้นที่ชุมน้ำได้มีการประชุมแล้วมีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติได้ และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ พื้นที่ชุมน้ำเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมน้ำเพื่อการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไป ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สำหรับโครงการพัฒนาใดๆที่มี แนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและ ระดับชาติ ให้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารแนบ

4. กรณีที่เจ้าของโครงการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้สำนักงานฯพิจารณา สำนักงานฯต้องดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 49 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและนำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดทราบการดำเนินงานของ สพ.

ผู้ตรวจ
ผู้ทํางาน
ผู้ชี้แจง
ผู้รับ
ไฟล์/ตํารํา

ด้านโครงการอุตสาหกรรมปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкарบอเนตของโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด โดยให้บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อ ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนัดด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และแจ้งบริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติรุกุ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารสำเนาแน่นอนในภายหลังแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ฝึก
ผู้พิจารณา
ผู้ร่าง
ไฟล์/คิด

ได้เสนอรายงานให้ สพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 49 โดยได้นำรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณารวม 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้มีมติเห็นชอบกับรายงาน ต่อมา นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ในนามเครือสหวิริยา ได้ขออนรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลุ่มเหล็ก ของนายวิทย์ วิริยประไพกิจ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำรายงาน โครงการดังกล่าวไปปรับปรุงข้อมูลพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการของโครงการ ซึ่งสำนักงานฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติ รับทราบและให้ถอนรายงาน พร้อมทั้งให้ยกเลิกการให้ความเห็นชอบในรายงานโครงการดังกล่าว

2. ตามกฎหมายทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้ตั้งแต่หกเดือนถ้วนสองเดือน และหากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตทำรายงานอันเป็นเท็จ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทำรายงานนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

3. สำหรับการประกาศป้าพรูแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุมชน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาตินี้ คณะกรรมการวิชาการพื้นที่ชุมชน้ำได้มีการประชุมแล้วมีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การเขียนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุมชน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติได้ และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพื้นที่ชุมชน้ำเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน้ำเพื่อการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สำหรับโครงการพัฒนาใดๆที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของพื้นที่ชุมชน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ให้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารแนบ

4. กรณีที่เจ้าของโครงการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้สำนักงานพิจารณา สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 49 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดทราบการดำเนินงานของ สพ.

ผู้ตรวจ
ผู้ทํางาน
ผู้พิมพ์
ผู้รําน
ไฟล์/ด...

บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

Emporium Tower, Floor 24/4-7, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2261-9200 Fax : 0-2261-9272 ถึง 5
Plant : Padaeng Industrial Estate, 1 Padaeng Road, Map-Ta-Phut, Rayong 21150 Thailand Tel : 0-3868-4816 Fax : 0-3868-5625



นิคมอุตสาหกรรมพานาเดง ถนนพานาเดง 1

ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

ที่ SF - Ext.068/07

21 สิงหาคม 2550

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ๖๙๑ วันที่ ? ส.ค. ๒๕๕๐
เวลา ๑๖.๑๐ ผู้รับ.....

เรื่อง ขอเสนอรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ข้างต่อไปนี้เป็นสืบเนื่องจากหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส1009/2083 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550

เรียน เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลัง

การผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 และรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมพิจารณา และทางสำนักงานฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเคมีและเคมี ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ง

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติยังไม่เห็นชอบในรายจ่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังที่ข้างต่อไปนี้

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



J. Inoue
(นาย ชูอิจิ อินโนะอุเอะ)

ประธานบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เอกสารที่ ๗

อาคารอิมโพเรียม ชั้น 24/4-7, 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-9260 โทรสาร 0-2261-9272 ถึง 5
โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมพานาเดง 1 ถนนพานาเดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. 0-3868-4816 โทรสาร 0-3868-5625

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมหาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนต
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

๑๖๙

ผู้รับผิดชอบ	ระบุรายละเอียดผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา/ความถี่	ตกลงระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรฐานที่ ๑	<p>มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะในรายงานการบริหารฯ - ผลลัพธ์ที่คาดล้มโควิดจราจรขยับมาสู่การผลิต ให้คล้าร์เรนเน็นด้าของโรงงานที่ ๒ ล่องอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแมเดง จำนวนเมือง จังหวัดระชบง คุณสมบัติอนพัฒนาภายนอก ๒๕๔๙ และเอกสารรายงานพัฒนาภัยมันเพื่อนำเข้าขายที่ร้านค้าภายนอก ๒๕๕๐ ซึ่งทำให้โดยปริยาย 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานการ 	<p>ตกลงระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ 	<p>บริษัทฯ ให้พนักงานรับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำกัด 	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลประโยชน์เสี่ยงภัยด้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบเสี่ยงภัยด้อม	สถานที่ดำเนินการ	รับประมวล/ความมี	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการท่อไป (คต)	<p>- หากเกิดการหลุดภัยจากภาชนะร้อนในกระบวนการร้อนน้ำเพิ่มเตี้ยมากอาจสูญเสียในพื้นที่มนต์ทางพุทธศาสนา จำลองทางจิตวิญญาณศาสตร์ร่วมกับกินกาวน์หรือชุดบูชาเพื่ออาสาสมัครนักบุญมาลี "ไทยโพธิ์" รับมอบ จ้าด ห้อง ๑๙ ห้องกวนร่วมกับ ในการปั้มน้ำตามพิธีทางศาสนาของไทย ให้ร่องไว</p> <p>- เมื่อ โครงการติดตามการผลิตต้มถังสำหรับผู้อุปถัมภ์ ให้สามารถพิมพ์ภาษาไทย ผลิตภัณฑ์ (ready to use) และ พวยว่าชื่อรายการและน้ำเสียงภาษาไทย ให้พิเศษร่มอเน� จ้าด ห้อง ๑๙ มีคนสอนภาษาไทย ไว้ในราชบัลลังก์ ไทย ให้พิเศษร่มอเน� จ้าด ห้อง ๑๙ ซึ่งถือค่าที่ตั้นเป็นปั้นค่าวัฒนธรรม แผลมนล้อจีห์สำนักงานนิยามและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>- สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอต่อผู้ทรงชนชีฟ์ที่กิต คณะกรรมการสูงสุดพร้อมแสดง P&ID และหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเสนอต่อฯ ลังกากล่าว ในเรื่องเบรี่อยท์เทียนกันหน่วยอื่น</p> <p>- หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงภาระและอี้ด โครงการ และ/หรือ น้ำดื่ม- การปั้มน้ำและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรวมตราสารเด็ดตามตราสารฉบับ คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยโพธิ์ค้ารับโอน จ้าด ห้องสานรยาและอีชุด ของภาระเปลี่ยนแปลงลงกล้าว ให้สำนักงานนิยามและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบด้วยการลงนามเอกสารก่อนดำเนินการ เบรี่อยท์เทียน</p> <p>- หากโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่ดำเนินการ น้ำดื่มและหัวหมากบรรจุขวดและถังเก็บอุ่น ที่หนังสือแจ้งผลการ พิจารณาของคณะกรรมการผู้ดูแลน้ำดื่ม ที่จัดทำร่างกฎหมายการรักษาประคอง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เก็บหันช้อน ในรายงานน้ำดื่มควรระบุว่าหัวหมาก ล้อม ให้โครงการทบทวนข้อมูลของค่าใช้จ่ายและมาตรการสนับสนุนก่อสร้าง</p>			บ.ก. 2550

ପ୍ରଦୀପ ମାତ୍ର

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกว้างทันตีแล้วล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความดี	ผู้รับผิดชอบ
2. ดูดอากาศ (ต่อ)	พื้นที่ในห้อง 848 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า - Methylene Chloride ๙๔๗กิโลกรัม 1.395 กิริมต่อวินาที พื้นที่ในห้อง 556 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า			
	: Methylene Chloride Adsorber			
	ปล่อง V-487 A/B			
	- Methylene Chloride ๙๔๗กิโลกรัม 0.097 กิริมต่อวินาที พื้นที่ในห้อง 556 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า			
PC2 : Heptane Adsorber				
	ปล่อง 3V-681 A/B/C			
	- Heptane ๙๔๗กิโลกรัม 4.750 กิริมต่อวินาที พื้นที่ในห้อง 914 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า - Methylene Chloride ๙๔๗กิโลกรัม 2.349 กิริมต่อวินาที พื้นที่ในห้อง 452 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า			
	: Methylene Chloride Adsorber			
	ปล่อง 3V-487 A/B			
	- Methylene Chloride ๙๔๗กิโลกรัม 0.110 กิริมต่อวินาที พื้นที่ในห้อง 1,029 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า			
2.3 ควบคุมอัตราการระเหยสารเสียจาก Solid Incinerator ไม่ให้เพิ่มขึ้น โดย ประเมินการของตัวตั้งที่เพิ่มน้ำยาห้องเผาถังงานเผาติดต่อ จะต่อไป Recycle/Reuse ซึ่งได้รับอนุญาต และมีควาคุณอัตราการระเหยนต่อ				
	- PM ๙๔๗กิโลกรัม 288 มิลลิเมตรต่อถูกบานทางด้านหน้า ที่ 7%O ₂ พื้นที่ในห้อง 0.262 กิริมต่อวินาที ๙๔๗กิโลกรัม 27 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂ - SO ₂ พื้นที่ในห้อง 0.112 กิริมต่อวินาที			
			 พ.ศ. ๒๕๕๐	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานข้อจำกัดก่อนและลดลงกว่าทันตีแห่งลักษณะ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
- NO _x	ไม่มีกิน 180 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂			
- CO	ห้ามไม่มีกิน 0.270 กวั้นต่อวินาที ไม่มีกิน 621 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂			
- HCl	ห้ามไม่มีกิน 1.110 กวั้นต่อวินาที ไม่มีกิน 97 ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O ₂			
	ห้ามไม่มีกิน 0.225 กวั้นต่อวินาที			
2.4 จัดให้มี Air Tight Room เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายของก๊าซที่มีอันตราย เช่น Carbonyl Gas พร้อมกับติดปะยางและวัสดุทางครัวเรือนอย่างชั่วคราว สำหรับห้องที่มีเพื่อป้องกันภัยไฟฟ้าติดไฟดูดเพื่องห้ามพาร์เจน โดย Air Tight Room จะมีหน้าจอปิด ผ่านก่อนกิจกรรมทุกครั้ง สำหรับห้อง PC1 จะมีหน้าจอปิด ผ่านก่อนกิจกรรมทุกครั้ง สำหรับห้อง PC2 จะมีหน้าจอปิด ผ่านก่อนกิจกรรมทุกครั้ง	Air Tight Room	- ทดลองระบบเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีเคมี บมจ จำกัด		
2.5 ห้องกักกันรั่ว ให้ลอกลงก๊าซ CG ภายใน Air Tight Room จะมีสัญญาณเตือนเมื่อเป็นไข้ร้อน มีเสียง警報 และเตือนผ่าน โทรศัพท์มือถือ ให้บุคลากรรับทราบทางโทรศัพท์ Air Tight Room และห้องกักกันรั่วหากไม่สามารถเข้าได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้อง ก็ห้ามใช้งาน หากพบว่าห้องไม่สามารถเข้าไปอย่างปลอดภัย 2 คน และต้องนำเครื่องตรวจเชิงแมกโนซี (CG Gas Detector) หากต้องห้ามอยู่ 1 ชั่วโมง เมื่อมีไข้ร้อน กากพร้อม ได้ก่อจังการรั่วซึ่งต้องดึงตัววัสดุออกจากห้องกักกันโดย立刻 และต้องหาทางกลับตัวเข้าห้อง				
2.6 Air Tight Room เป็นพื้นที่ห้ามหาน้ำและห้ามน้ำเข้าห้องกักกัน ห้ามนำของเข้าห้องกักกัน ผู้ดูแลห้อง ก็ห้ามใช้งาน ก็ห้ามหาน้ำและห้ามน้ำเข้าห้องกักกัน 2 คน และต้องนำเครื่องตรวจเชิงแมกโนซี (CG Gas Detector) หากต้องห้ามอยู่ 1 ชั่วโมง เมื่อมีไข้ร้อน กากพร้อม ได้ก่อจังการรั่วซึ่งต้องดึงตัววัสดุออกจากห้องกักกันโดย立刻 และต้องหาทางกลับตัวเข้าห้อง				
2.7 จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องตรวจรั่ว ไฟแสดงจังหวะ (Gas Detectors & Indicator Units) ที่แนบมาด้วยสายรัดตัวข้อมูล (Gas Detectors & Indicator Units) ที่แนบมาด้วยสายรัดตัวข้อมูล	PC1 PC2	- ทดลองระบบเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีเคมี บมจ จำกัด		
เครื่องตรวจรั่วจะต้องทำความสะอาดและเช็ดตัวข้อมูลทุกครั้ง	12 ชั่วโมง 13 ชั่วโมง	สมุด	2550	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลรับทดสอบส้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานศึกษา	ระบยสารทางวิทยาศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ด่อ)	<p>เครื่องตรวจจับแก๊สพิษ Heptane เครื่องตรวจจับแก๊ส Carbonyl Gas เครื่องตรวจจับ O₂ เครื่องตรวจจับ LPG</p> <p>ดำเนินการเดือนต่อเดือน คือ เจ็บตรวจจับการรั่วไหลในอุตสาหกรรม</p> <p>PCI</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO Detector 12 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่ห้องน้ำเพลิด CO และห้อง Air Tight Room - H₂ Detector 5 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่ห้องน้ำเพลิด CO - Cl₂ Detector 3 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณห้อง Air Tight Room หน้าอ่างอาบน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ และห้องน้ำส้วมตามมาตรฐานที่ระดับความเข้มข้น 0-3 ppm และติดตั้งที่บัญญาณเตือนที่ 0.5 ppm - Heptane Detector 2 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณชุดครุภัณฑ์ Heptane อย่างไร <p>G-Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> - CG Detector 24 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณ Air Tight Room 3 แห่ง บริเวณพื้นที่โครงสร้าง แบบ 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ของสถานีแม่ครัวแก๊ส CO (CO Metering Station) ที่ระดับความเข้มข้น 0-0.3 ppm และตั้งที่บัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm <p>PC2</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO Detector 13 แห่ง ติดตั้งใน Air Tight Room 3 แห่ง บริเวณพื้นที่โครงสร้าง แบบ 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ของสถานีแม่ครัวแก๊ส Cl₂ (Cl₂ Metering Station) - Cl₂ Detector 2 แห่ง ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ระดับความเข้มข้น 0-3 ppm และตั้งที่บัญญาณเตือนที่ 0.5 ppm 			บ.ย. 2550

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการควบคุมเชิงแม่ด้อม	มาตรฐานเชิงกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบุระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. risultato di analisi (ต่อ)	<p>- LPG Detector 1 แห่ง ที่มีริบบิ้นทึบ LPG Cylinder และ Heptane Detector 1 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณชุดตู้ดับชั่ง Heptane อาคาร G-Structure</p> <p>- CG Detector ติดตั้งที่ตู้ดับชั่งที่</p> <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ 3 ชั้นดับชั่ง 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 10 แห่ง 0-1,000 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm 3 แห่ง <p>0-10% 1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Scrubbing System ที่ 2 ชั้นดับชั่ง 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 4 แห่ง 0-1,000 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งภายในห้อง Air Tight Room 10 แห่ง ที่ระดับความชื้น 0-0.3 ppm แตะตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้ง Double Seal Flang 18 แห่ง ที่ระดับความชื้น 0-1,000 ppm แตะตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm <p>2.8 จัดให้มีระบบกำจัดสารเคมีทางอากาศจากกระบวนการผลิต โดยใช้ Scrubbing System -1,-2,-3 และ -4 ที่สำคัญ Carbyony Gas (CG) ที่ใช้งาน PC1 และ โรงงาน PC2 โดยการทำงานของมาตราฐาน ถูกออกแบบมาตามวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waste Gas จากการกระบวนการผลิตแก๊ส CG จะถูกนำเข้าสู่ เทียน Scrubbing System -1 ซึ่งใช้ NaOH 2% ป่นตัวดูดซับ/สถาบันฯ CG จากรากสังเคราะห์หลอด ไปเม็ด Off Gas Flare - หากเกิดการรั่ว ไฮโดรเจน CG ภายในห้องการผลิต CG จะถูกดูด "ปั๊มน้ำ" ให้ Scrubbing System -2 ซึ่งใช้ 2% NaOH ในการตัวดูดซับ/สถาบันฯ CG ที่หล่อส่งไปยัง Scrubbing System -3 	<p>- ห้องประชุมสำนักงาน</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีเคมี จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลรวมห้องสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	วัสดุเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (๗๐)	<p>- อาคารใน GCG Room ที่ติด CG และ UT Room จะถูกดูดไปยัง Scrubbing System -3 ซึ่งใช้ 8% NaOH และหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น ต้องใช้ชาน้ำยาของสารละลาย NaOH เพิ่มขึ้น 32% เป็นต่อครั้งชั่ว/สลาย และที่ Scrubbing System -3 มีการติดตั้ง Automatic Gas Alarm เพื่อตรวจจับก๊าซ CG</p> <p>- ภายใน LCG Room จะติดตั้ง Scrubbing System-4 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวดูดซับ/สลาย CG ในกรณีเกิดภัยทางด้าน LCG Room</p> <p>- ระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) ซึ่งติดตั้งเครื่องไฟเดื่อติดในบันไดเมืองและสามารถรับน้ำประปาเพื่อสำรองจาก PCU และ TPAC ซึ่งห้ามร้อนที่จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่เก็บขยะที่ใช้สำหรับการทำจาน้ำได้อย่างเป็นระดับพิเศษ</p>			
2.9 ก๊าซที่รับมาจาก MC Adsorption in RE & NE Process	<p>- MC Adsorption ใน RE & NE Process</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีไครบอนเนท จำกัด</p>		
2.10 พื้นที่ทำงานที่ควบคุมดูแลการทำจานของ Off Gas Flare, MC Adsorber, HE Adsorber และ Solid Incinerator ของมนุษย์และเด็กนักเรียนฯ	<p>- พื้นที่งานควบคุมดูด - ตลาดธุรกิจเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีไครบอนเนท จำกัด</p>			
2.11 จัดที่จอดรถบรรทุกและห้องรับประทานอาหาร สำหรับพนักงานและลูกค้าในที่ 2.10 เนื่องให้มีการทำางอย่างรักษาระดับความสะอาด แหล่งกำเนิดเสียงต่ำและไม่ก่อให้เกิดภัยทางเดินหายใจ สำหรับพนักงานและลูกค้า	<p>- Off Gas Flare, MC Adsorber, HE Adsorber และ Solid Incinerator</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีไครบอนเนท จำกัด</p>		
2.12 จัดที่จอดรถบรรทุกและห้องรับประทานอาหารสำหรับพนักงานและลูกค้า	<p>- Methylen Chloride มีปัญหาดังนี้ - ติดตามตรวจสอบ และวัดระดับปริมาณของ Heptane ที่รับริเวณทางเข้าของระบบ และที่ห้องล้อล้อของห้องดูดซับตลาดธุรกิจ-ภารภ (Efficiency) ของห้องดูดซับ ในแต่ละชุดเป็นระบบทางการรับมือ</p> <p>Heptane บางช่วงมีภาระทางรัฐที่ต้องดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่สัมภัยต้องดำเนินการต่อไป</p>	<p>- Heptane Adsorber และ MC Adsorber</p>	<p>- ตลาดธุรกิจเวลาดำเนินการ บริษัท ไทยโพลีไครบอนเนท จำกัด</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรื้อซ่อมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความต้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>- ดำเนินการตรวจสอบความดูดซึมน้ำของชั้นดินด้วยวิธีการขุดตื้นๆ ในแต่ละชุด เพื่อประเมินค่ากุศป์ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับของชั้นดินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกโดยกรมฯ ถ้าหากพบว่าระดับชั้นดินของด้านก้นมีน้ำตื้นๆ ลึกดังทางบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุ ด้านก้นมีน้ำตื้นๆ ไว้จำนวนหนึ่ง จะทำการเติมเพิ่ม (Top Up) ลงในไฟฟ้า ได้ความตื้นของระดับดินชั้นด้านก้นทันทีทันใด</p> <p>- ทำการเปลี่ยนบาร์จด้านก้นมีน้ำตื้นๆ ทุกครั้งที่หุงต้มดูดซึบ ตามระบบช่วงเวลาที่ Mitsubishi Gas Chemical Co., Ltd. ซึ่งเป็น Licensor ระบุไว้ อย่างเคร่งครัด</p>	Heptane Adsorber	บริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติ	บริษัทฯ
2.13 จัดให้มีมาตรฐานการรักษาและซ่อมบำรุง ก្នុងปริมาณของระบบชุดดูดซึบ Heptane มีปัญหา (Equipment Break Down) ดังนี้ - ในการซ่อมแซมดูดซึบต้องมีรุนแรง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถหัก ^๔ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่สำรอง (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หากบริษัทฯ ใช้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หลอดในระยะเวลา ๒๔ (Minimum Load) ซึ่งในกรณีของระบบชุดดูดซึบ จะประมวลผลได้มากที่สุด ซึ่ง ๓ ชุด ทำงานต่อตัว Step ต่อไป กัน แต่ต่อไป ไม่สามารถหักได้มาก ของชุดดูดซึบมีปัญหา ชุดดูดซึบต้องเสีย ๒ ชุด ได้ถูกออกแบบให้ทำงาน ทดแทนตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการทำงานของชุด ดูดซึบทั้ง ๓ ตัว และต้องหาแหล่งซ่อมแซมที่ใกล้ชิดที่สุด ๓ ชุด ปัญหา ชุดดูดซึบซึ่งได้ถูกออกแบบให้ทำงานได้ตัวเดียวใน นานถึง 80 นาที ที่สามารถผลิตเต็มที่ (Maximum Capacity) สำหรับไข่ไก่ การซ่อนแซมหนึ่งครั้งต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายมาก	- ตลาดจะขยายเวลาดำเนินการ - บริษัทฯ	บริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติ		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการหานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
2. ถุงพลาสติก (ต่อ)	<p>- ในการผลิตสารเคมีอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรง จนขาดตกรูปปั๊มสามารถทำ้งงานต่อไปได้หรือต้องใช้รีซิลเวอร์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอีกครั้งท้าวเวลาก่อภาระทางด้านทรัพยากรถูกตัดตัวทันทีในหน่วยโปรดิเมอร์เรซิซัน ทั้งนี้พาราฟินหุ้มหัวตัวจอกล่าวนี้จะต้องถูกตรวจสอบโดยคุณภาพของ PC Powder ย่างมาก และ/หรือรีบูร์นิ่งในการใช้ของ Hepthane และ Methylene Chloride ถุงพื้นที่สามารถซ่อมแซมได้แต่คงทนไม่ใช้เวลาทั้งหมด ของ Solvent ห้องส่องหลอดระดับห้องรักษาอนามัยหากต้องผ่านการผึ้งทั้งหมด</p> <p>- อุปกรณ์ห้องน้ำที่เก็บขยะอาจกับระบบของชุดตัดขบวน ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้อยู่ในระดับ Rank A</p> <p>(หมายเหตุ : จุดประสงค์อยู่ใน Rank A หากมีรั่วต้องให้ความตื่นตัวอย่างรีบด่วน โดยทำให้การรับเสียชิ้นส่วนของเครื่องจักร ตามที่บริษัทผู้ผลิตระบุอย่างคร่าวๆ ตลอดจนที่สำรองชิ้นส่วนที่สำคัญๆ ตามที่บริษัทผู้ผลิต (Vendor) ระบุ และชิ้นส่วนประภูมิที่ยอมรับ (Consumable Spare Part) ต้องมีการสำรอง 100% หรือมากกว่า)</p>			
	<p>2.14 จัดให้มีมาตรฐานการแก้ไขและซ่อมแซม การผู้ประกอบของระบบหุ้มตัดซึ่งของ Methylen Chloride มีปัญหา (Equipment Break Down) ดังนี้ครับ ในการซื้อสินค้าหุ้มตัดซึ่ง "ไม่รุนแรง และทำงานริบบิ้ง" สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างไห้ล้าว (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่ง Methylen Chloride Adsorber จะประมวลคอมพิวเตอร์ตัดหุ้มตัดซึ่ง 2 ชุด ทั้งหมด Step ต่อๆ กัน และหุ้มตัดซึ่งจะถูกออกแบบให้ตัวได้ด้วยน้ำ สามารถทำงานได้นานถึง 150 นาที ที่สภาพอากาศติดต่ำที่สุด (Maximum Capacity) สำหรับวิศวกรรมของหุ้มตัดซึ่งนี้เป็นที่</p>		<p>บริษัท ไทยพลีกา จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยพลีกา จำกัด</p>	<p>- ตลาดธุรกิจวัสดุ吸附剂 - Methylen Chloride Adsorber</p>

ຕາງານທີ 1 (ຕ່ອ)

ผลการตรวจสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ครต)	<p>2.15 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Emergency Generator) สำหรับการทำงานหลักของระบบหมุนเวียน และระบบความต้องการ โรงงานกรองเสิร์ฟรีบะน้ำไฟฟ้าที่จ่ายไฟงานจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มีปัญหา โดยจะหยุดการผลิตห้องแม่พิมพ์ แต่หากกรองน้ำด้วยตัวเองได้ไฟฟ้าคงไว้ได้ โดยใช้โอดิโอลานท์ จำกัดซึ่งติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ปกติแล้วบริษัท มีการใช้ระบบไฟฟ้าเดียวอยู่แบบ Tie-Bus System หากอีกโรงงานหนึ่งจะทำไฟฟ้าดูดซึ่งกันตามการทำงาน ได้ตามปกติ โดยหยุดสองโรงงาน (โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2) จะลดความจุการผลิตลงที่ระดับต่ำสุด (Minimum Load)</p> <p>2.16 ฝีมือ Bag Filter ติดตั้งที่ระบบ Pneumatic Transfer ของผลิตภัณฑ์อิฐเผาผ่าน - ฝีมือรับออกากลมที่ใช้ลำเลียง - ระบบ Pneumatic Transfer - สถานที่ดำเนินการ - บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p> <p>2.17 อาจมีการนำออกากลอน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไปรีชัฟฟ์ เนื่องต่อประกายของข้อมูล Methylene Chloride และ Heptane ซึ่งจะต้องส่งไปบำบัดที่ MC Adsorber และ HE Adsorber จึงมีแนวทางนำเข้ามาด้วยทางน้ำมันก็ติดตั้ง แม้จะไม่สามารถควบคุมปริมาณการรั่วไหลได้ทั้งหมด ให้ล่องทางด้วยการดูดซึ้งในพื้นที่โดยไม่มีการรับน้ำด้วยสายยาง และไม่สามารถบรรยายโดยไม่ผ่านการรับมือก่อน</p> <p>- ฝีมือรับออกากลมที่ใช้ลำเลียง - ฝีมือรีชัฟฟ์ - ระบบ Pneumatic Transfer - สถานที่ดำเนินการ - บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p>	<p>มาตรฐานไฟฟ้าสำรอง (Emergency Generator) สำหรับการทำงานหลักของระบบหมุนเวียน และลดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ห้องแม่พิมพ์ CG - ตลาดครยะบาลดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p> <p>บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p> <p>บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p> <p>บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>
การจัดการอันตราย	<p>- จัดทำข้อมูลการระบายน้ำสารอันตราย (VOCs) ที่มีมา Point Source และ Fugitive Source ขนาดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนด หรือ US.EPA ภายในการประเมิน ไปรับผิดชอบดำเนินการ</p>	<p>- พนักงาน</p>	<p>- ภายในระบบทะแตรด้า บี เมือง นครราชสีมา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>บริษัท ไฟฟ้าโครงข่ายน้ำดิน จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรองตามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. คุณภาพน้ำผิวดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกรองทาง生物ของเสีย - ชุมชนทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม <p>คุณภาพพื้นที่ อัฒนีวงศาก น้ำเสียจากกระบวนการการ</p> <p>ผลิต</p>	<p>3.1 ควบคุมระบบ Solvent Recovery ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนงานฯ - ระบบ Solvent Recovery</p> <p>สามารถเลี้ยงดูในกรณีกรณีต้องการตัดไฟฟ้าที่สุด และลดความสูญเสียในการนำกลับมาใช้</p> <p>ระบบบำบัดดูดซึ�บดีไซน์</p> <p>3.2 ควบคุมระบบบำบัดดูดซึ่งแบบ Activated Carbon Adsorption ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณของสารเคมีที่ออกเผยแพร่ไปสู่โภชนาชีที่พำนักและการรักษาดูดซึ่งต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเป็นไปตามปรัชญาศรัทธาท่องเที่ยวและมาตรฐานสากลที่ต้องการ กรรมการห้องน้ำขั้นต้นที่ซึ่งอาจมีการหล่อกรากของตัวอยู่ในร่องดูดซึ่งดิน</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <p>- ตลาดธระยะเวลาราคาที่น้ำเสีย</p> <p>- บริษัท ไทยโพลีไครบอร์เนต จำกัด</p>	<p>- ตลาดธระยะเวลาราคาที่น้ำเสีย</p> <p>- บริษัท ไทยโพลีไครบอร์เนต จำกัด</p>	

บ. ส. 2550

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานพัฒนาโครงการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. คุณภาพน้ำผิวน้ำ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลการวิเคราะห์ค่า TOC ที่บ่อผึ้งน้ำทั้งสี่ถังทั้ง 4 ถัง TOC ที่บ่อ 1 ได้ค่ามากกว่าที่ร้องขอเป็น 13 มิลลิกรัมต่อลิตร (BOD ประมาณ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานทั่วไป) ให้หยุดการทำางของ Activated Carbon Adsorber ที่บ่อ 2 และรีเซ็ตส่วนของน้ำที่ • Life Cycle ของแต่ละชั้นจะประมาณ 6 สัปดาห์ของงานใช้งาน โดยอาจต้อง 6 สัปดาห์เพื่้มความเร็วในการต่อสู่ของแนวโน้มของค่า TOC ที่บ่อพื้นที่น้ำที่สูญเสียไปใน Break Through ให้หายไปอย่างทันที <p>3.3 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ TOC แบบ On-line ที่บ่อพื้นที่ทางสุดท้ายเพื่อ - บอพื้นที่ทางสุดท้าย</p> <p>ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วตลอดเวลา โดยควบคุมค่าของ pH ในช่วงระหว่าง 6-8 และถ้าของ TOC ที่ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร สร้างสัญญาณข้อมูล เข้าระบบ DCS หากพบว่ามีสีที่ผ่านการบำบัดแล้วน้ำขุ่นฟุ้งมาก ต้องดำเนินการดูแลทันที จึงต้องปั๊มน้ำส่งไป Equalization Tank เพื่อส่งน้ำระบายน้ำบ่อหน้าสีออกครั้ง พร้อมหยุดการระบายน้ำออกจาก Check Tank ที่บ่อต่อรองก่อนตัววัด pH และ TOC จะต้องได้รับการตรวจสอบนำร่องวัดตาม Calibrate เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องมือภายในสถานที่ใช้งานและเรียบร้อย ได้</p> <p>3.4 ตรวจวิเคราะห์ค่า COD ของน้ำเสียที่บ่อพื้นที่ทางสุดท้ายทุกวัน เพื่อการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และยืนยันผลการตรวจสอบค่า TOC ที่ได้จากเครื่องตรวจวัด TOC แบบ On-line</p> <p>3.5 ระหว่างดำเนินการ หากเครื่อง TOC แสดงค่าตรวจวัดต่ำกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ากินลมหายใจ (14 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะมีสัญญาณเตือน เพื่อให้พนักงานที่ทำการตรวจสอบภายนอกและดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานในห้องควบคุมจะแจ้งทางวิทยุให้ Outside Operator ปิดวาล์วระบายน้ำที่ Check Tank ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะอยู่บ่อหน้าเตียง 2 ชั้น ไว้ เวลาดำเนินการในบ่อหนึ่งประมาณ 5 นาที 	<p>บริษัท ไทยโพลีไทร์บอนเดช</p> <p>จ.กาฬ</p> <p>บริษัท ไทยโพลีไทร์บอนเดช</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีไทร์บอนเดช</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีไทร์บอนเดช</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีไทร์บอนเดช</p>

๙.๘. ๒๕๕๐

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำพื้นดิน (ต่อ)	<p>- ใช้ตัวตรวจสอบหาธาตุ เช่น ทองคำที่มีห้องเพื่อกรอง Activated Carbon Adsorber ไปจาก COD และนำเข้ามาตรวจสอบการอ่อนค่า TOC ในชั้นในรัฐมนตรี 1.5 ชั่วโมง</p> <p>- หากชั้นในสามารถกรองได้ทันที ทำการติดปั๊มน้ำสูบยกสูบขึ้นชั้น Emergency Tank ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- โปรดวัฒนาเตือนภัยการผิดพลาดที่ต้องใช้ Equalization Tank เเละเปิดวาล์วส่งน้ำเสียที่ที่ไม่สามารถกรองได้ทันที ไปสู่ Emergency Tank ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งจะสามารถรับน้ำเสียจากโรงงาน PC2 ได้ใน 31 ชั่วโมง หากต้องการเวลาตรวจสอบให้ชั่วโมงกว่า 35 ชั่วโมง จะทำได้โดยการรวมมาเป็นสองชั้นชั้นใหญ่ ชั้นใหญ่ PC1 ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้นาน 49 ชั่วโมง หากการแยกชั้นใหญ่ ให้โรงงานน้ำทิ้งไว้ต่อชั้นใหญ่ ทางโรงงานจะต้องผลิตใหม่น้ำทิ้งเพื่อรักษาค่าที่ Emergency Tank น้ำร้อนที่น้ำเสียใหม่ ทางโรงงานจะต้องผลิตใหม่น้ำทิ้งเพื่อรักษาค่าที่ Emergency Tank น้ำร้อน Down Hatch การผิดพลาดแล้วร่างกาย บริเวณน้ำทิ้งจะถูกปิดกั้น เสียให้แล้วเสร็จ</p>			
3.6 ความดันการพัฒนาของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ขยายตัวของน้ำประปาตามการหนีซึ่ด้วยร่องระบายน้ำที่อยู่ติดกัน	- ร่วงบนบันไดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยไฟฟ้ารับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่
3.7 น้ำการดีร้อดจะหล่อเทียนในห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ก่อภัยชุมชนอย่างรุนแรง	ค่าน้ำจะถูกเรียกค่าเพิ่มตามจำนวนน้ำที่ใช้ไป สำหรับการดูดซับเชิงพาณิชย์			
3.8 น้ำ Oil Separator ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Japanese Fire Code ติดตั้งไว้ด้านหลังตู้ต่างๆ ของห้องน้ำที่ต้องใช้ก่อภัยชุมชนอย่างรุนแรง	บนชั้นในน้ำที่รีดผ่านน้ำ อย่างไรก็ตามหากเกิดการหัวไก่หักของน้ำที่มีความร้อนสูง เกิดไฟไหม้ ต้องทำการดับเพลิงทันท่วงทันที ห้องน้ำที่ต้องใช้ก่อภัยชุมชนอย่างรุนแรง	- ห้องน้ำที่ต้องใช้ก่อภัยชุมชนอย่างรุนแรง	บริษัท ไทยไฟฟ้ารับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทบทวนแล้วดูด้วยตนเอง	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ถนนพาน้ำผึ่วต้าน (ต่อ)	3.9 นำเสียงจากอาคารสำนักงานและถนนไปรบกวนบ้านเรือนสำหรับชั่วโมงเช้าที่มีเสียงมากที่สุด เช่น ชั่วโมง 05.00 – 07.00 น. ให้ยังพอที่จะร้องเร้าปริมาณนำเสนอเสียงที่มากเกินชั่วโมงเช้าที่บ้านแต่ละอย่างได้	- อาคารสำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
4. ระบบเสียง	4.1 ใช้มาตรการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด คือ บลูปอร์นลดระดับความเดือนของเสียง หรือจัดไขว้ทางเดินเสียง สำหรับห้องเครื่องอัดอากาศ (Compressor) มีการติดตั้งกรองเสียงด้วยเสียงดูด (Suction Silence)	- กระบวนการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
- ผลการทบทวนฯ ทั้ง Pump & Blower และอุปกรณ์ในห้องซ่อมแซมเครื่องจักร รวมถึง บาร์เวล ไซโคลน บันสายดูด	4.2 ฝังป้ายติดตอนหัวร่องบันไดห้องบันไดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่омากตาม หากต้องเข้าไปในบันไดงานที่มีเสียงดัง			
	4.3 ใช้ท่า Noise Contour Map ในหน่วยลิตรและหน่วยตัดต่อ ในการประเมินเสียง 3 ชั้นๆ ท่าทุก 3 เมตรเพื่อตัดแบ่งเป็นรบสีเขียว น้ำเงิน ฟ้า แดง ตามที่กำหนดที่ทางน้ำท่า			
	4.4 ใช้ท่าไปรษณีย์ ตรวจสอบและซ้อมสำหรับงานบันไดห้องบันไดปั๊มน้ำ คอมเพรสเซอร์ รวมถึง Blower ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเสียงดังในห้อง			
	4.5 จัดให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าและผลกระทบด้านเสียง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียง ชนิดดิจิตอลวัดบันบุคคล (Personal Dosimeter) ในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุก 3 ปี			
5. การเคมีกาม	5.1 ลดมูลค่าหักนิดและปริมาณของน้ำที่ใช้ในพื้นที่ทำงาน นำชุดน้ำดูดมาใช้เพื่อกำจัดการขยะภายในพื้นที่ โดยลดพื้นที่ที่ไม่จำเป็นที่จะดูด ห้ามการขอถอนเบตูฟันที่โคลงกระหาย ห้ามดึงดูดหัวดูดที่ห้องดูด ชี้สว่าง ห้ามดึงดูดหัวดูดที่ห้องดูด TPAC	- พนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
	5.2 จัดให้มีรับน้ำส่งพังก์งาน เพื่อดูดจานวนรบทด้วยบุคคล โดยอาจจัดร่วมกับ TPAC			
	5.3 เบื้องต้นหักนิดและปริมาณของน้ำที่ใช้ในพื้นที่ทำงาน นำชุดน้ำดูดมาใช้เพื่อกำจัดการขยะภายในพื้นที่ โดยลดพื้นที่ที่ไม่จำเป็นที่จะดูด ห้ามดึงดูดหัวดูดที่ห้องดูด ชี้สว่าง ห้ามดึงดูดหัวดูดที่ห้องดูด ห้ามดึงดูดหัวดูดที่ห้องดูด TPAC			

- ปี ๒๕๕๐

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรองทั่วไปของวัสดุ	มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาทำงาน	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย	<p>6.1 จัดให้มีสิ่งของพิเศษร่วมฝ่าใช้ "วิธีการที่ไม่ถูกต้อง" ในบริเวณพื้นที่โรงจาน เก็บรวม ทุกวันเพื่อนำไปกำจัด โดยส่งไปที่ศูนย์รวมอุบัติเหตุ</p> <p>6.2 Activated Carbon ที่ได้รีไซเคิลจากหัวเผาติด CG ประมาณ 224 กิโลกรัม/ดอ ครัง จะถูกสูดดูดกลับรวม "ไว้ในถัง เพื่อส่งคืนให้กับบริษัทผู้ผลิตหัวเผาของ สังกัดกิจการ GENCO</p> <p>6.3 ขอบเสียที่ปะปาดดูดห่อที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เศษเยื่อหุ้น แต่ยังคงอยู่และพยายามรักษาไว้ ประมาณ 138.9 กิโลกรัมต่อวัน จะส่ง "ไปหา" ใน Solid Incinerator ของบริษัทฯ</p> <p>6.4 การขจัดเศษที่เป็นเศษ PC Dirty Power, PC Dirty Pallet และเศษพลาสติก ประมาณ 125 กิโลกรัมต่อวัน จะส่ง "ไปหา" ใน Solid Incinerator ของบริษัทฯ</p> <p>6.5 เหล้าจากตัดขาด Solid Incinerator จำนวน 28 กิโลกรัมต่อวัน จะถูกเก็บรวบรวมใส่ ถังขนาด 200 ลิตร พร้อมส่งเข้าโดย GENCO ห้าวันริบหรือสี่สัปดาห์ครั้ง</p> <p>6.7 Activated Carbon จากการบำบัดน้ำเสียประมาณ 70 ตันต่อปี จะถูกเก็บ รวบรวมใส่ถัง ส่งไปที่บริษัทรับทำ Regenerate Waste Activated Carbon เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีก หรือส่ง "ไปริบ" ให้กับ GENCO</p> <p>6.8 อะไหล่หัวใจอากาศสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประมาณ 140-280 กิโลกรัมต่อวัน จะถูกรวบรวมและส่ง "ไปริบ" ให้กับจัดโดยทัศน์และอุบัติเหตุ</p> <p>6.9 กากหนาม ให้เชิงการจัดทำรายงานสิ่งปฏิกูลเรื่องความหลากหลายของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคัดแยกงานของโรงงาน และสัดส่วนบริโภคของสารเสียที่นำไป recycle และที่ส่ง "ไปริบ"</p>	<p>- พื้นที่โรงจาน</p> <p>- พื้นที่โรงจาน</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัทฯ ให้ผลิตภัณฑ์</p> <p>จัดการ</p>	


๒๕๕๙

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรองท่านี้และลักษณะ	มาตรฐานปฏิรูปอันดับและคุณภาพของทั้งสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย (ต่อ)	6.10 กากของเสียที่ต้องกำจัดในคราเดา Solid Incinerator มาจากบริษัท “ไทยโพธิ์” ค่าวัสดุน้ำดื่ม จำกัด และบริษัท “ไทยโพธิ์ซีพี” จำกัด โดยหากอาจเกิดขึ้นได้ที่ต้องเผาจะต้องนำเข้าในไม่เกิน 361.4 กิโลกรัมต่อวัน สำหรับปริมาณกากของเสียที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวสิ่งการผลิตฯ ประมาณ 19.5 กิโลกรัมต่อวัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินไป Recycle/Reuse ขั้นรีไซเคิลภายนอก	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท “ไทยโพธิ์” จำกัด
7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	7.1 ในการรับมือภารกิจงาน เนื่องจากภารกิจงานในท้องถิ่นมีอัตราเติบโตมาก 7.2 จัดทำแผนงานประชารัฐสัมพันธ์ในการให้ข่าวสารกับชุมชน และเนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน บางครั้งมีกลิ่น ดังนั้นนักวิชาการ โครงการจะต้องควบคุมระดับ ระดับภารกิจงาน ให้ดูแลดี จะต้องใช้มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ใจดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบขั้นต่ำที่สุดให้ได้มากที่สุด 7.3 สนับสนุนห้องเรียนในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการร่วมวิจัยกิจกรรมการ กีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 7.4 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจงาน ให้ชุมชนได้รับรู้และ ประชานหน้าไปกว่า 7.5 ร่วมมือกับภาครัฐและประชาชนในภารกิจรวมพัฒนา ท้องถิ่น และการร่วมแรง รักษาสภาพแวดล้อม	- พื้นที่โรงงาน /ชุมชน รอบข้าง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท “ไทยโพธิ์” จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ผลกระทบจากสาธารณูปโภค	8.1 จัดอบรมประจำปีอย่างน้อยครั้งต่อปี ให้กับพนักงานในหน่วยผลิต หน่วยซ่อม บำรุง และพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรดูครอบและสัมผัสด้วยตัวเอง หรือใช้แบบจำ วัดสถานการณ์ใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง	- พื้นที่โรงงาน /หน้างาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท “ไทยโพธิ์” จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ผลกระทบจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม เช่น * เสียงดังในหน่วยตัด	8.2 จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พยาบาล เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ หาก TPCC จะจัดห้องพยาบาลและอุปกรณ์ ประยุกต์มาไว้ใน TPAC จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยตัด			

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลประโยชน์สำคัญผลลัพธ์	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. ชีวิตร้อนเย็นและความ ปลอดภัย (๓)	<p>มาตรฐานและความ มีค่าสีของภาระไข้ ระบบ Pneumatic ไน การน์กับไฟฟ้ามอร์ เตอร์ดึงจากคอมเพรส- เซอร์และ Blower</p> <p>โดยเฉพาะพนักงาน ห้องปฏิบัติการพนักงาน ควบคุมการสร้างและ เคลื่อนย้ายตู้บิน</p> <p>* อุปกรณ์ที่ไม่สามารถ ทำงานห้องห่าว่างการ ดำเนินการตามปกติ</p> <p>และระหว่างการซ่อม</p> <p>นำร่อง</p>	<p>8.3 มีการใช้มาตรการที่ทำางานอย่างเหมาะสม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปืนสเปรย์และกระรอกยาจากสารที่เพียงพอ - จัดไฟฟ้าบุกเบิกห้องซึ่งมีภัยเพิ่ม ประกอบด้วย ผู้ควบคุมอุปกรณ์และที่ลงดาด ควรมีการตรวจสอบอย่างประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเพื่อต้องการ <p>- จัดเตรียม Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ ภายใต้บริเวณที่ต้องการ PC1 และ PC2 เพื่อติดตามการณ์ไปใช้ครัวจะต้องก้าวในพื้นที่บินบินดูงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>PC1</p> <p>PC2</p> <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำงานห้องห่าว่างการดำเนินการตามปกติ CO Detector 9 ชุด 8 ชุด CG Detector 10 ชุด 12 ชุด Cl₂ Detector - 1 ชุด O₂ Detector - 2 ชุด SO₂ Detector 1 ชุด 1 ชุด NH₃ Detector 2 ชุด 2 ชุด Combustible Gas Detector 1 ชุด - Multi Gas Detector 3 Sensors 2 ชุด 2 ชุด <p>Gas Cl₂/CO</p>	<p>รายงานที่ด้านบน</p> <p>ทุกๆ 2550</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทบทวนและถอดถอน	มาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาชีพ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อุปกรณ์นับและการตรวจ (ต่อ) บล๊อดก๊าซ (ต่อ)	<p>Multi Gas Detector 4 Sensors 2 ชุด (O₂, CO, Combustible Gas, Combustible Gas)</p> <p>Cl₂)</p> <p>Multi Gas Detector 5 Sensors 1 ชุด (O₂, Cl₂, NH₃, SO₂, Combustible Gas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากเกิดเหตุฉุกเฉินทาง PC1 และ PC2 สามารถใช้ Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเพียงพอ - การใช้ไมโครชิปจิตาในหน่วยทดสอบ PC1 และ PC2 ห้องเชื้อประวัติผู้วิวนงานอย่างน้อย 2 คน พร้อมอุปกรณ์คู่ • ถูกออกแบบให้อ่านตรงส่วนบุคคล • วิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อห้องควบคุม • เครื่องตรวจแก๊สส่วนบุคคลแบบพกพา (Portable Gas Detector) • ฝีมือ CG Badge เป็นตัวบันกระดูดควันที่ดัดแปลงงานซึ่งทางสถาบัน CG กระดาษตรวจคัดแยกได้เป็นไป <p>8.4 จัดฝึกอบรมพนักงาน ประกอบด้วยพนักงานควบคุมการผลิต และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การศึกษาและวิชาชีวกรรมคุณภาพผลิตเทคโนโลยี ให้เรียนรู้ทักษะด้านความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่โรงงาน และการฝึกอบรมที่โรงงานแม่บ้านประปาทั่วไป</p>			ผู้รับผิดชอบ - ภ.ภ. 2550

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานรื่นเรื่องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรื่นเรื่องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8.5 การฝึกอบรมร้านค้าความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน ร่างพื้นฐานของโรงเรือนทุกวัน ไม่ต้องการฝึกอบรมให้สถานการณ์ขั้นต่ำได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับ “รักษาความปลอดภัย” ได้อ่าน “รักษาความปลอดภัย” แล้วก็เขียนลงในแบบฟอร์ม อย่างไร แต่ทางบ้านจะจัดให้ทุกบ้าน ควรร่นมาใช้เป็นหน้าที่ของตน ให้ยังคงดำเนินการต่อไป ให้เรียกว่า Emergency Preplan และศึกษาภัยแล้วทันทีที่มีภัย รวมทั้งน้ำดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำมันรุกรานให้มีประดิษฐ์ภาพเพื่อจะได้ใช้ได้ เมื่อจำเป็น</p> <p>8.6 ปั๊มน้ำแรงงานการตรวจสอบ หอดสอบ และการซ่อมบำรุงซึ่งปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหล่อเหลาของอุปกรณ์</p> <p>8.7 การเตรียมการและมาตรการตรวจสอบและกำกับน้ำรีมติดคลิปเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบปั๊มน้ำแรงงานซึ่งเป็นระบบปั๊มน้ำมีคุณภาพร่องจากน้ำ ทำการ Purge ระบบตัวถัง N₂ เพื่อล้างเศษชิ้นและออกซิเจน</p> <p>8.8 การจัดให้มีอุปกรณ์และอุปกรณ์เพื่อยางไฟเบรกเกอร์และหัวแมส เพื่อจัดการไฟฟ้าเมื่อไฟดับ และสามารถรีบว่าไฟดับ</p> <p>8.9 การจัดอบรมป้องกันอัมตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลที่เข้ามาพื้นที่ โรงงานจะต้องสวมใส่ในชุดการค้าเดินทางผลิตตันบากติและอุปกรณ์ชุดอันดับ สามครั้งที่จำเป็นสำหรับไข้ไข้ทางเดินคุกคิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิบัติการแก้ไขภาระภัยทางเดิน (Emergency Response Personnel)</p> <p>8.10 การจัดทำแผนภัยคุกคาม ทั้งรายไฟฟ้า ไฟฟ้าและไฟฟ้าชาร์จไฟ แหล่งน้ำ และสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนั้นต้องมีการฝึกอบรมและทดสอบปฏิบัติหน้างาน เพื่อให้แผนจัดการแผนภัยคุกคามที่เหมาะสม มากกว่าที่เคยมีมา และชั้นตอนต่างๆ ของแผนสถานการณ์ภัยคุกคาม ได้ถูกต้อง การฝึกอบรมและกิจกรรมการซ้อมทุกๆ ชั่วโมง และวิธีการประเมินภัยคุกคาม ซึ่งจะแสดงถึงกัน ไปตามชนิดของสารเคมีที่ผู้มาเดินทาง เดินทางกลับไป</p>				ผู้รับผิดชอบ

ว.ส. 2550

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8.11 มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่พนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ CG ร้าวไฟดูด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินต่อองศาวน ได้ถูกประเมินว่ามีภัยใจจิต (SCBA) เสนอ - พนักงานงานทุกคนที่อาจจะได้รับผลกระทบ จะต้องได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกๆ ครั้งที่เข้ามาทำงาน - กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบโดยทางการรุนแรง จะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสังกัดทันที - จัดให้มีการตรวจดูบันดาลสุขภาพเดือนครั้งตามกำหนดเวลาของแพทย์ประจำ - ให้รับน้ำผลกรวยทุกวัน 			
9. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	- จัดทำ Environmental Compliance Audit ตรวจสอบค่าธรรมดาน (Third Party)	- พนักงาน	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ไทยโพลีเคมี
10. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	<p>- จัดให้มีพื้นที่สักข่าวรีวิว ให้บริโภคนพัฒนาที่ร่วงงาน โดยในปัจจุบันจัดให้มีพื้นที่สักข่าว-พื้นที่ร่วงงาน ประมาณ 5.6 ไร่ หรือเท่ากับรัฐชั้น 5.6 ของพื้นที่รวม ของบริษัท ไทยโพลีเคมี</p> <p>ควรบูรณ์ด้วย ก้าว และรีวิว ไทยโพลีเคมี ที่ก้าว</p>		<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p> ๒๕๕๐</p>	บริษัท ไทยโพลีเคมี

ตารางที่ 2

มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตพัสดุการบ่มเพาะ
บริษัท ไทยโพลีสี卡ร์บอนเมท จำกัด

คุณภาพดั้งเดิม	บริเวณที่ตรวจอยู่	ระบบทดสอบความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 คุณภาพอากาศในบ้านเรือน <ul style="list-style-type: none"> - กําชีญารំบនុយនុយកូឡូដី (CO) - กាយីន ត្រាគុង ឲធម៌ឲធម៌ (NO₂) - Methylene Chloride (CH₂Cl₂) - Heptane (C₇H₁₆) - គាន់រេវេលេខាតិការងាលំ 	<ul style="list-style-type: none"> - ទរវាញគីឡូ ៣ សមាន ឲធម៌ឲធម៌ - អូមុខមោរាបាកាត់សំខាន់សំខាង - ឃំខោការនិងឯកសារការរំរឹង - ក្រុងឱ្យនុគមនៗសំខាន់សំខាង - គ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម - គ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម - គ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម 	<ul style="list-style-type: none"> - ទរវាញគីឡូ ២ គីឡូ ១ គីឡូ ១ - គីឡូ ៧ គីឡូ ៧ 	400,000	- បរិមាណ ឃើញពិភាក្សាដំណឹង ចាប់
1.2 คุณภาพอากาศจากกล่องระบบอากาศเสีย <ul style="list-style-type: none"> - Methylene Chloride (CH₂Cl₂) - Methylene Chloride (CH₂Cl₂) - Heptane (C₇H₁₆) - ការចារំបូនុយនុយកូឡូដី (CO) - ផ្តុំបែង (PM) - ការចូកឲធម៌ឲធម៌ស្ថាប់ការបែង (NO_x) - ការចូកឲធម៌ឲធម៌ស្ថាប់ការបែង (SO₂) 	<ul style="list-style-type: none"> - ត្រួតពិនិត្យ MC Adsorber ២ ប្រអប់ - ត្រួតពិនិត្យ HE Adsorber ៣ ប្រអប់ - ប្រអប់ Solid Incinerator ១ ប្រអប់ - គំនែងសេចក្តីណូរបែង ឲធម៌ឲធម៌ 	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រអប់ ២ គីឡូ ៣ គីឡូ ៣ - គំនែងសេចក្តីណូរបែង ឲធម៌ឲធម៌ 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000 60,000 30,000 	<ul style="list-style-type: none"> - បរិមាណ ឃើញពិភាក្សាដំណឹង ចាប់

ตารางที่ 2 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำทั่วไป - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD _{Cr}) - บีโอดี (BOD ₅) - 杂物 เช่น เบญจลักษณ์ (SS) - ปริมาณสารที่ต้องถ่ายได้ทางน้ำด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในสารประยุกต์อินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC)	- บน Check Tank 2 บ่อ ช่อง PC1 และ PC2 ต่อเดือน ครั้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง	9,000	- บริษัท ไทย พลิตาภรณ์อินดัส จำกัด
2.2 คุณภาพน้ำในแหล่งรับน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD _{Cr}) - บีโอดี (BOD ₅) - 杂物 เช่น เบญจลักษณ์ (SS) - ปริมาณสารที่ต้องถ่ายได้ทางน้ำด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในสารประยุกต์อินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC)	- ร่างระบายน้ำของน้ำเสียจากธรรมชาติ ทางเดียว หลังผ่านโรงงานผลิต น้ำดื่มน้ำ กรณีสูงค่าเกินมาตรฐาน อย่าง ก่อราก 50 มม.ต่อ ร่างระบายน้ำสายหลัก หลังผ่านจุด บรรจบระหว่างร่างระบายน้ำทิ้ง ของ โครงสร้างกำแพงร่างระบายน้ำทิ้ง ของน้ำเสียต้นทางการรับน้ำทิ้ง ไม่ต่ำกว่า 50	- เดือนละ 1 ครั้ง	10,000	- บริษัท ไทย พลิตาภรณ์อินดัส จำกัด

ພາಠາຮານທີ 2 (ຕ່ອ)

គ្រឿងការពិសេសរោគតុលុយ	បរិវេណីទាំងអស់	របៀបបង្កើតរាយការណ៍	ការិយាល័យទៅក្នុង (ប្រាក)	ក្រុមដែលបានបង្កើតឡើង
3. គេគួលពិភេទធមូន				
- គេគួលពិភេទធមូនតិច 24 ថ្ងៃ ពីរ (Liq24/Liq2)	- គូស្រុវតុលុយអំពីការងារ 1 ឱ្យ គូស្រុវតុលុយអំពីការងារ 4	- ត្រួតពិនិត្យ 4 គ្រឿង	2,000	- ប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុមិតារ៉ាប់នៅទាំងអស់
4. អាជីវនាមួយនិងរាយការណ៍ផ្តល់សិក្សា				
4.1 គូស្រុវតុលុយអំពីការងារ នៃពាណិជ្ជកម្ម ការងារនៃអនុមនុញ្ញត្រូវ (CO)	- CG Production Process	- ត្រួតពិនិត្យ 4 គ្រឿង	13,000	- ប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុមិតារ៉ាប់នៅទាំងអស់
- កាលីនីន (Cl ₂)	- CG Production Process			ចំណាំ
- Methylene Chloride (CH ₂ Cl ₂)	- Polymerization Process			
- Heptane (C ₇ H ₁₆)	- P Structure			
- អ្នកតែចិត្តរវាយ	- G Structure			
	- Polymerization Process			
	- G Structure			
	- Pelletizing and Bagging Area			
	ចំណែកតែចិត្តរវាយ 5			
4.2 តិចិច្ច				
- Leq	- ព្រឹត្តការងារ នៃពាណិជ្ជកម្ម ការងារលើប្រជាធិបតេយ្យ និង បរិវេណី Inspection Room បានបង្កើតឡើង គ្នាបាន ត្រួតពិនិត្យ 6	- ត្រួតពិនិត្យ 4 គ្រឿង នៃពាណិជ្ជកម្ម ការងារលើប្រជាធិបតេយ្យ និង បរិវេណី Inspection Room បានបង្កើតឡើង គ្នាបាន ត្រួតពិនិត្យ 6	10,000	- ប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុមិតារ៉ាប់នៅទាំងអស់
	- ត្រួតពិនិត្យ គ្រឿងទៅក្នុងបានបង្កើតឡើង គ្នាបាន ត្រួតពិនិត្យ 6	- ត្រួតពិនិត្យ 3 គ្រឿង ត្រួតពិនិត្យ គ្រឿងទៅក្នុងបានបង្កើតឡើង គ្នាបាន ត្រួតពិនិត្យ 6	- ប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុមិតារ៉ាប់នៅទាំងអស់	
	គ្រឿងទៅក្នុងបានបង្កើតឡើង គ្នាបាន ត្រួតពិនិត្យ 6			ចំណាំ

ตารางที่ 2 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	ระยะเวลาและความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การบัด ปูร์เเกวน์ตรวจสอบพื้นที่งาน - การตรวจสอบร่างกายที่ว่าด้วย - การอีกซเรเบิร์ฟร่วงอก - การตรวจสอบเด็กที่มีอาการแพ้ - การตรวจสอบปัสสาวะ - การตรวจสอบการทำางานของตัว - การตรวจสอบร่างกายที่ดื้อยา - การตรวจสอบรากฟันทำางานของบุคคล - การตรวจสอบสุขภาพอาชญาด - การตรวจสอบดูกรทำางานของไกด์ - การตรวจสอบน้ำหน้าหัวหายา - การตรวจสอบดูกรทำางานของไกด์	- ก่อนหรือเมื่อมาทำงานเป็นประจำ พื้นที่งานที่อยู่ของโรงงาน - พื้นที่งานที่มีภัยเงียบในโรงงาน - บริษัท 1 ครั้ง	- ก่อนหรือเมื่อเข้าทำงานเป็นประจำ พื้นที่งานที่มีภัยเงียบในโรงงาน - บริษัท 1 ครั้ง	- บริษัท ไทยโพลีเคาร์บอเนต จังหวัด	
4.4 บันทึกผลการเก็บอุบัติเหตุ/เหตุผิดพลาด - การตรวจสอบเด็กดูกรดูกรดูกรด - ภาษาใหม่โรงเรียน - บุคคลที่เกิดเหตุการณ์ - ผู้รับผิดชอบ	- ภายในโรงเรียน - ภายในโรงเรียน	- บริษัท ไทยโพลีเคาร์บอเนต จังหวัด		





รูปที่ 1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


ผู้ตรวจ - พ.ศ. 2550











ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

- ① CG Production Process
- ② Polymerization Process
- ③ P Structure
- ④ G Structure
- ⑤ Pelletizing and Bagging Area


description AIT2&K2U LAY OUT PLAN		Project no. UNIT MILLIMATER
Approved	Checked: NARDNG L. Brown	Date: MAR 15 2002
TPAC	TPCC THAI POLYACETAL CO.,LTD	Engined
	THAI POLYCARBONATE CO.,LTD	Rev
		ISBL-A-001

รูปที่ 5 ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด

๒๖
๒ - พ.ศ. ๒๕๕๐





ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งของเสียงในสถานที่ทำงาน

① Inspection Room

② Analysis Room

③ Control Room

description		Project no.
AJT2&K2U LAY OUT PLAN		Unit MILLIMETER
		Scale 1:1000
Approved	Checked NARONG L.	Date MAR 15.2002
TPAC	TPCC	THAI POLYACETAL CO.,LTD THAI POLYCARBONATE CO.,LTD
		EWGNO
		ISBL-A-001
		1231-200

รูปที่ 6 ตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งของเสียงในสถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

๒๘
W.O. 2550

