



ที่ ทส 1009.5/ 2324

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท เฟรเกอร์ รีียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ถนน
สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3801 จำนวนห้องพัก 212 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ฉบับเพิ่มเติม
ดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24 มกราคม 2551 และมีมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ของบริษัท
เฟรเกอร์ รีียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุด
พักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นี้ ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ "ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


 (นางสาวสุทธิชัยภานุ ระวิวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
 เอกा�ธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2324

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย)ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท เพรเยร์ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3801 จำนวนห้องพัก 212 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ฉบับเพิ่มเติม ดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24 มกราคม 2551 และมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ของบริษัท เพรเยร์ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวิชิตักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

นายสุวิชิตักษณ์ ระวีวรรณ
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ ทส 1009.5/ 2323

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/870
ลงวันที่ 4 มกราคม 2551

2. หนังสือบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัดลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง¹
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ดังอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอยไซยศ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ จำนวนห้องพัก 212 ห้อง จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24 มกราคม
2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ และตามหนังสือที่
อ้างถึง 2 บริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตทฯ ที่ได้เสนอเป็นที่ จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งแจงเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว
แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ได้คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพัฒนาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ของบริษัท
เฟรเก้นท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุด
พัฒนาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวมรายละเอียดข้อมูล
ทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแน่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1
เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิสกุณี ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2323

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพรเยร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/870
ลงวันที่ 4 มกราคม 2551
2. หนังสือบริษัท เพรเยร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัดลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย) ของบริษัท เพรเยร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ จำนวนห้องพัก 212 ห้อง จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24 มกราคม
2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ และตามหนังสือที่
อ้างถึง 2 บริษัท เพรเยร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอเอกสารซึ่งแจ้งเพิ่มเติมให้
สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว
แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ดีบุรี จำกัด
 ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เท็นชอนรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ของบริษัท
 เพเฟรนท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุด
 พักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่
 เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูล
 ทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น
 บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1
 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
 โทรสาร 0-2265-6616

นายสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ
 รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัดเชียงใหม่



ที่ ทส 1009.5/
2322

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/869
ลงวันที่ 4 มกราคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
2. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอย
ไซยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ จำนวนห้องพัก 212
ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24
มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมา

บริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามดิติกคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เท็นชอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการดิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

()
ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุทธิสิริกุณ์ ระวิวรรณ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เดパートสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2322

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/869
ลงวันที่ 4 มกราคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เฟรเกอร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
2. เงื่อนไขที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11
(ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ดังอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอย
ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ จำนวนห้องพัก 212
ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 24
มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมา

บริษัท เฟรเกอร์ท เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์ท เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11(ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เฟรเกอร์ท เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



香料房地产发展有限公司
Fragrant Real Estate Development Co., Ltd.

บริษัท เฟรเก้นท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

บ้านสูงชั้น 7 ชั้น
ถนนสุขุมวิท วัฒนา
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
โทรศัพท์ 02 381-6663-4
โทรสาร 02 381-6665
อีเมลล์ info@fragrantgroup.com

๑๔๙ ๑๕ ก. ๖๕
๑๖-๐๐ ๔๙ ๗๘

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง ขอสงวนรายงานที่แจ้งเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกรอบลิ๊งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย)


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิ๊งที่ส่งมาด้วย รายงานที่แจ้งเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกรอบลิ๊งแวดล้อมโครงการดังกล่าว
จำนวน 4 เล่ม

ตามที่บริษัท เฟรเก้นท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท
คุณชัล汗ท์ ออฟฟิศ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานที่แจ้งเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกรอบ
ลิ๊งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ ณ แขวงคลองเตย
เนื้อที่ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บัดนี้ รายงานที่แจ้งเพิ่มเติมดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จึงขอสงวนรายงานที่แจ้งเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกรอบลิ๊งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว
มาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานโครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้อนุญาตเพื่อทราบ
ตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หนังสือวว.0804/ว.2055 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายหลี เที่ย ตี๊ะ)



บริษัท เฟรเก้นท์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

ด/A ๐๙๖๖

404913J/โครงการอาคารชุดพักอาศัย Letter%20%28%CA%BC[1].%29%20%E0%BE%D4%E8%C1%E0%B5%D4%C1/50

Professional . Service . Responsibility . Respect

เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย)
ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1-2-87 ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3801 ประกอบด้วยอาคารสูง 31 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 212 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน.....	1/50	หน้า
ลงชื่อ.....		ผู้รับรอง

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น (ส่วนขยาย)
ถนนสุขุมวิท 11 (ซอยไซยิศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ของบริษัท เพรเกอร์น์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด



ตารางมาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง

ป้องกันภัยจากพิษชุมชนที่สัมภาระและภัยทางอากาศต่อผู้คนและทรัพย์สินของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

โครงสร้างภายในห้องชุดพักอาศัย 31 ชั้น ถนนวิภาวดีรังสิต

องค์ประกอบทางลึกลับของแมดลินและภรรยาเดา		ผลการทดสอบสำหรับลักษณะทางกายภาพ	มาตรฐานสำรองทั่วไปของระบบตรวจสอบความปลอดภัย	มาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง
1. ห้องนอนและห้องน้ำ	- ห้องนอนร่าง ห้องน้ำ ห้องนอนห้องน้ำ มีลักษณะภายในห้องน้ำขนาดใหญ่กว่าห้องนอนห้องน้ำ ประกอบด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติและห้องน้ำที่ติดตั้งในห้องน้ำที่มีห้องน้ำตั้งต้น พร้อมกับห้องน้ำตั้งต้นที่ติดตั้งในห้องน้ำ และห้องน้ำที่ตั้งต้นที่ติดตั้งในห้องน้ำที่มีห้องน้ำตั้งต้น โครงสร้างมีขนาดเล็ก ตัวห้อง ผลการทดสอบทางการคำนวณทางสถาปัตย์ระบุว่าโครงสร้าง ต้องสามารถรองรับน้ำที่ไหลในห้องน้ำได้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - สถาปัตย์ที่ต้องการและสภาพพื้นที่โดยรอบที่มีลักษณะสถาปัตย์ที่ร่วงหล่น - ที่ต้องทดสอบความต้านทานของโครงสร้างที่ต้องดำเนินการและห้องน้ำที่ต้องดำเนินการและห้องน้ำที่ต้องดำเนินการ - โครงสร้างมีขนาดเล็ก ตัวห้อง ผลการทดสอบทางการคำนวณทางสถาปัตย์ระบุว่าโครงสร้าง ต้องสามารถรองรับน้ำที่ไหลในห้องน้ำได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - มาตรฐานทดสอบทางสถาปัตย์ที่ต้องดำเนินการ - การทดสอบหลังซ่อมแซมในฝ้า - การเติมเหล็กเข้า去 Coupling Beam ที่ Shear wall - การออกหาหลักศรีษะของจาน กระถางที่ End Support - การต่อห้องน้ำหลังซ่อมแซมในฝ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - มาตรฐานทดสอบทางสถาปัตย์ที่ต้องดำเนินการ - การทดสอบหลังซ่อมแซมในฝ้า - การเติมเหล็กเข้า去 Coupling Beam ที่ Shear wall - การออกหาหลักศรีษะของจาน กระถางที่ End Support - การต่อห้องน้ำหลังซ่อมแซมในฝ้า
1.1 ลักษณะภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - สถาปัตย์ที่ต้องการและสภาพพื้นที่โดยรอบที่มีลักษณะสถาปัตย์ที่ร่วงหล่น - ที่ต้องทดสอบความต้านทานของโครงสร้างที่ต้องดำเนินการและห้องน้ำที่ต้องดำเนินการและห้องน้ำที่ต้องดำเนินการ - โครงสร้างมีขนาดเล็ก ตัวห้อง ผลการทดสอบทางการคำนวณทางสถาปัตย์ระบุว่าโครงสร้าง ต้องสามารถรองรับน้ำที่ไหลในห้องน้ำได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - มาตรฐานทดสอบทางสถาปัตย์ที่ต้องดำเนินการ - การทดสอบหลังซ่อมแซมในฝ้า - การเติมเหล็กเข้า去 Coupling Beam ที่ Shear wall - การออกหาหลักศรีษะของจาน กระถางที่ End Support - การต่อห้องน้ำหลังซ่อมแซมในฝ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - มาตรฐานทดสอบทางสถาปัตย์ที่ต้องดำเนินการ - การทดสอบหลังซ่อมแซมในฝ้า - การเติมเหล็กเข้า去 Coupling Beam ที่ Shear wall - การออกหาหลักศรีษะของจาน กระถางที่ End Support - การต่อห้องน้ำหลังซ่อมแซมในฝ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องนอนร่าง - มาตรฐานทดสอบทางสถาปัตย์ที่ต้องดำเนินการ - การทดสอบหลังซ่อมแซมในฝ้า - การเติมเหล็กเข้า去 Coupling Beam ที่ Shear wall - การออกหาหลักศรีษะของจาน กระถางที่ End Support - การต่อห้องน้ำหลังซ่อมแซมในฝ้า

ពេជ្ជរាជក្រឹត្យបាន

ຕະຫຼາດການປົກກົງ

ตารางระบุผู้ดูแลอุปกรณ์และภารกิจ

องค์ประกอบทางด้านเวลาและภารกิจ	ผู้ดูแลที่ต้องดูแล	มาตรการป้องกันแผนและฟื้นฟูระบบหลักของอุปกรณ์
1.5 ทรัพยากรดับบลิว รับฟัง 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่ โถจางราบประโภคกอบด้วย ตุดคลิน 1 หุบศีล ชุดคันธนูน้ำพิทในที่ราบไม่ได้ตั้ง ^{แต่} แม่น้ำ สายพานที่รับภาระอ่อนเป็นเดินเล้า การรับเข้า น้ำค่อนข้างแลว มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินส่วนรวมให้เข้มค่อน ได้ใช้รากดินบนลักษณะ ภาระติดหนาแน่นซึ่งมีผืนผืนเป็นเศษคาด ติดดินส่วนรวมก่อตัวเป็นหินที่หินกรวด ตั้งน้ำ ^{แต่} 40-70 เศษหินกว้าง ลักษณะหินอ่อนเดินหนาเป็น ^{ตัว} หินร่องรอยหินทรายซึ่งมีผืนผืนเป็นเศษคาด ติดดินส่วนรวมก่อตัวเป็นหินที่หินกรวด ตั้งน้ำ ^{แต่} ลักษณะหินอ่อนเดินหนาเป็นเศษคาด ติดดินส่วนรวมก่อตัวเป็นหินที่หินกรวด ตั้งน้ำ ^{แต่} ผลไม้ หัวใจอุบลราชธานี ที่มีความหมายและสมbol ก่อตัว ^{แต่} น้ำใส่ควรใช้รับเช่นเดียวกับมน้ำบานดา	ผู้ดูแลที่ต้องดูแล ผู้ดูแลที่ต้องดูแล ผู้ดูแลที่ต้องดูแล	- ช่วงต่อต้าย ผู้ดูแลที่ต้องดูแล ผู้ดูแลที่ต้องดูแล
ตารางระบุผู้ดูแลอุปกรณ์และภารกิจ	ผู้ดูแลที่ต้องดูแล	มาตรฐานครัติติดตามตรวจสอบอุปกรณ์เสื่อมชำรุดเสื่อม

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ពេល)

ตารางสรุปข้อมูลทางด้านทรัพยากรดับเบลยูเอช

องค์ประกอบทางด้านทรัพยากรดับเบลยูเอช	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 ภารังจัดการมุกสือ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้คนที่ได้รับอิทธิพลจากการเก็บขยะและน้ำเสียในพื้นที่ติดขอบการเก็บขยะ มีผลกระทบต่อสถานภาพพื้นที่บริเวณที่ติดขอบการเก็บขยะ เช่น การตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้ที่ติดขอบจะถูกตัดไปเพื่อขยายพื้นที่การเก็บขยะ ทำให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่สามารถซึบซับน้ำฝนได้ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของจำนวนแมลงสาบและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ - ผู้คนที่ได้รับอิทธิพลจากการเก็บขยะ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง ชาวบ้านที่ติดขอบ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เช่น การตัดต้นไม้ที่ติดขอบ ทำให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่สามารถซึบซับน้ำฝนได้ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของจำนวนแมลงสาบและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามท่องเที่ยว <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่ติดขอบ การเก็บขยะ เช่น ชาวนา ชาวประมง ชาวบ้านที่ติดขอบ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เช่น การตัดต้นไม้ที่ติดขอบ ทำให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่สามารถซึบซับน้ำฝนได้ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของจำนวนแมลงสาบและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
3.3 การใช้จ่ายน้ำดื่มน้ำประปา	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระน้ำประปาที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้เก็บเกี่ยวต้องใช้น้ำมากกว่ามาตรฐาน ทำให้เกิดการใช้น้ำที่สูงกว่ามาตรฐาน เช่น การใช้น้ำในการล้างรถ หรือการซักผ้า ทำให้เกิดการใช้น้ำที่สูงกว่ามาตรฐาน เช่น การใช้น้ำในการล้างรถ หรือการซักผ้า - ภาระน้ำประปาที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้เก็บเกี่ยวต้องใช้น้ำมากกว่ามาตรฐาน เช่น การใช้น้ำในการล้างรถ หรือการซักผ้า ทำให้เกิดการใช้น้ำที่สูงกว่ามาตรฐาน เช่น การใช้น้ำในการล้างรถ หรือการซักผ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามท่องเที่ยว <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่ติดขอบ การเก็บขยะ เช่น ชาวนา ชาวประมง ชาวบ้านที่ติดขอบ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เช่น การตัดต้นไม้ที่ติดขอบ ทำให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่สามารถซึบซับน้ำฝนได้ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของจำนวนแมลงสาบและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ตารางทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (อ)

องค์ประกอบทางด้านคุณภาพด้านคุณภาพ	ผลลัพธ์ทางด้านคุณภาพด้านคุณภาพ	มาตรฐานสำหรับคุณภาพด้านคุณภาพ	มาตรฐานมาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพด้านคุณภาพ
ให้คะแนนด้วยที่ไม่ได้แต่ส่วนของการเรียนและการสอน ได้	(2) ความสามารถในการถือและดูแลน้ำดื่ม ให้ร่วมด้วยได้	ต้องรู้ในในการเก็บขยะและดูแลอาคารในโรงเรียน พิจารณาส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพของห้องเรียนให้สอดคล้องกับ ที่ปรับปรุงการจัดทำคุณภาพของครุภัณฑ์ เช่น มีสีสันสดใสมากขึ้น บุคลากรอย่างน้อยต้องร่วบบูรณาการของโรงเรียน 4x6x4 ม. มาตรฐานห้องน้ำบันทึกโดยผู้เข้ามาควบคุมต้องดีขึ้นตามที่ตั้งไว้ในโครงการ ได้กินกว่า 3 วัน พร้อมให้คำอธิบายตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ในโครงการ ไม่ได้จรด	ต้องรู้ในในการเก็บขยะและดูแลอาคารในโรงเรียน พิจารณาส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพของห้องเรียนให้สอดคล้องกับ ที่ปรับปรุงการจัดทำคุณภาพของครุภัณฑ์ เช่น มีสีสันสดใสมากขึ้น บุคลากรอย่างน้อยต้องร่วบบูรณาการของโรงเรียน 4x6x4 ม. มาตรฐานห้องน้ำบันทึกโดยผู้เข้ามาควบคุมต้องดีขึ้นตามที่ตั้งไว้ในโครงการ ได้กินกว่า 3 วัน พร้อมให้คำอธิบายตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ในโครงการ ไม่ได้จรด
3.3 การร่วมกับหน่วยงานภายนอกห้องเรียนทั่วไป	พื้นที่ติดต่อวิสาหกิจและผู้นำอาชีวศึกษาและผู้นำอาชีวศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารที่รับผิดชอบการริบอวนเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม ให้ความรู้ในความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน ให้เป็นโครงการที่ได้มาตรฐานและสามารถประเมินได้ดี	- ช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานภายนอกห้องเรียนให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม - ให้ความรู้ในความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน ให้เป็นโครงการที่ได้มาตรฐานและสามารถประเมินได้ดี - รวมทั้งมาร่วม 9 ครั้งเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการและประเมินได้ดี	- ช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานภายนอกห้องเรียนให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม - ก่อสร้างห้องน้ำด้วยหินธรรมชาติ 0.50 ลบ. ม กัดให้เหมือนหินริบอวนก่อสร้าง ประกอบด้วยห้องน้ำบันทึกโดยผู้เข้ามาควบคุมต้องดีขึ้นตามที่ตั้งไว้ในโครงการ รวมทั้งมาร่วม 9 ครั้งเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการและประเมินได้ดี - รวมทั้งมาร่วมกับหน่วยงานภายนอกห้องเรียนให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม - ช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานภายนอกห้องเรียนให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม - ติดตามตรวจสอบให้ผู้ปกครองรับทราบน้ำที่ก่อสร้างห้องน้ำที่ดีกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำทิ้งจากห้องน้ำที่ดีกว่าเดิม - ติดตามมาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพของห้องน้ำที่ดีกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความก่อสร้างห้องน้ำที่ดีกว่าเดิม

ตารางสูตรภัยคุกคาม (ก)

องค์ประกอบทางด้านภัยคุกคามต่างๆ	ผลลัพธ์ของผู้ดูแลที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบของบุคคลภายนอกต่อไปนี้
<p>ที่อยู่บนที่ทำการและซึ่งดำเนินการของ โครงการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๘ วัน ให้ความเสียหายแก่โครงสร้าง และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภัยคุกคามที่มีสาเหตุมาจากการกระทำ โดยตรง ซึ่งเป็นสืบทอดก่อตัวจากภัยคุกคามในอดีต ไม่เกิน ๓๐๘ วัน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๘ วัน</p>	<p>ผู้ดูแลที่ดูแลที่ดินและที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและระยะห่างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร ผู้ดูแลที่ดินเพื่อการเกษตรและระยะห่างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร ผู้ดูแลที่ดินเพื่อการเกษตรและระยะห่างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร ผู้ดูแลที่ดินเพื่อการเกษตรและระยะห่างไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร</p>	<p>00 กองผู้ทรงชนบทภัยคุกคามเชิงชั้นที่ ๑๑ รัฐมนตรีชุดที่ ๑๑ ตลอดจนผู้ดูแลที่ดินเพื่อการเกษตร</p>	<p>ดูแลกันอย่างดี ดูแลอย่างดี ดูแลอย่างดี</p>



จำนวน..... ๑๐/๕๐
ลงชื่อ..... พล.อ. ปรีดา ใจดี

ຕະຫຼາດລາວ

ตารางประมวลผลทางวิจัยและคุณภาพด้านๆ

องค์ประกอบทางวิจัยแล้วแต่หัวข้อที่ต้องการ	ผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ	มาตรฐานเป้าหมายและเกณฑ์ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ดังน้ำมันว่า V/C Ratio เท่ากับ 0.485 และ 0.528 ตามลำดับ พบว่า สถาปัตยกรรมสามารถนำไปใช้ในการรักษาภูมิภาคทางบ้านและต่างประเทศ อยู่ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งคล่องตัวพอใช้ หากพัฒนาภูมิภาคไปอีก 一步 อาจช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการเปลี่ยนผืนฟืนให้ระดับต่ำลงซึ่งจะช่วย ให้ของทางเศรษฐกิจได้มาเร็วขึ้นในปีหน้า ดังนั้น หากให้ภาระไว้มีการติดต่อภาระที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง การ สนับสนุนควรจะส่วนของศักดิ์กระษากาลกันเพื่อเมืองจากภาระด้านนิคม工業 ให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความต้องการที่ต้องการที่จะต้องดูแล ด้านนิคม工業 จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง	ดังกล่าวมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.485 และ 0.528 ตามลำดับ พบว่า สถาปัตยกรรมสามารถนำไปใช้ในการรักษาภูมิภาคทางบ้านและต่างประเทศ อยู่ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งคล่องตัวพอใช้ หากพัฒนาภูมิภาคไปอีก 一步 อาจช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการเปลี่ยนผืนฟืนให้ระดับต่ำลงซึ่งจะช่วย ให้ของทางเศรษฐกิจได้มาเร็วขึ้นในปีหน้า ดังนั้น หากให้ภาระไว้มีการติดต่อภาระที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง การ สนับสนุนควรจะส่วนของศักดิ์กระษากาลกันเพื่อเมืองจากภาระด้านนิคม工业 ให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความต้องการที่ต้องการที่จะต้องดูแล ด้านนิคม工业 จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง	มาตรฐานเป้าหมายและเกณฑ์ผลลัพธ์ที่ต้องการ

(2) แผนขออนุญาต 11 แห่งน้ำทิ้งและข้อดอก

1) ถนนขออนุญาต 11 (เข้าฟ้า)

การก่อสร้างโครงการของด้านนิคมการในช่วงปี พ.ศ. 2550 โดยทั่วไปก่อตั้งรกราก ดูแลอย่างดี มีรากแพร่ทั่วถิ่น ระยะไม่ถึงวันเดียวต้องตัดรากและถอนต่ำงนาน งานก่อสร้างมีลักษณะเป็นราก 42 เพื่อเข้ากัน ทั้งนี้จะติดในกรดซึ่งรากจะ หักหักขาดเส้นเชื่อมไปแล้วกันในช่วงเวลาสี่สัปดาห์ ทำกัน 71.4 PCU/ ช่วงเวลา และติดในรากลักษณะรากตื้น ให้รากหักหง่านไปและล้ม โดยที่ดินทรายดินไม่นิ่งจะเวลาเดียวกัน โดยการปะปันดินสถาปัตยกรรม ของรากจะต้องรักษาภูมิภาคของต้นไม้ 11 (เข้าฟ้า) โดยใช้ราก V/C Ratio ต้องดูดในช่วงเวลาที่ร่วงเข้ามา (08.00-09.00) พบว่า มีค่า เท่ากับ 0.310, 0.420 และ 0.455 เมื่อต้องรีบยกหินกันหดตัวลงสถาปัตยกรรม ประจำผืนดินการร้องเรียนภูมิภาคของพืชทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของต้นไม้ 11 (เข้าฟ้า) ในช่วงต่อตัวราก โครงสร้างอยู่ในสภาพด้อยดี ดังนั้น คณะกรรมการที่ต้องดูแลต้องเข้ามาดูแลโครงสร้างต้นไม้ 11 (เข้าฟ้า) จะอยู่ในระดับปานกลาง

2) ถนนขออนุญาต 11 (เข้าฟ้า)

การก่อสร้างโครงการของด้านนิคมการในช่วงปี พ.ศ. 2550 โดยทั่วไปก่อตั้งรกราก ดูแลอย่างดี มีรากแพร่ทั่วถิ่น ระยะไม่ถึงวันเดียวต้องตัดรากและถอนต่ำงนาน งานก่อสร้างมีลักษณะเป็นราก 42 เพื่อเข้ากัน ทั้งนี้จะติดในกรดซึ่งรากจะ หักหักขาดเส้นเชื่อมไปแล้วกันในช่วงเวลาสี่สัปดาห์ ทำกัน 71.4 PCU/ ช่วงเวลา และติดในรากลักษณะรากตื้น ให้รากหักหง่านไปและล้ม โดยที่ดินทรายดินในช่วงเวลาเดียวกัน โดยการปะปันดินสถาปัตยกรรม ของรากจะต้องรักษาภูมิภาคของต้นไม้ 11 (เข้าฟ้า) โดยใช้ราก V/C Ratio ต้องดูดในช่วงเวลาที่ร่วงเข้ามา (16.00-17.00)

จำนวน ๑๖/๕๐
ดังนี้
๗/๙ บริจ

ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

งบประมาณทางสื่อจัดทำและคุณภาพ	ผลลัพธ์ที่ต้องจัดทำได้ที่ถูกต้อง	มาตรฐานของกิจกรรมและคุณภาพ	มาตรฐานของกิจกรรมและคุณภาพ
<p>พ.ศ.2553 จำนวนเงินห้าหมื่นบาท (07.00-09.00) มีกำหนดที่ 0645 เมื่อเช้ามื้อถัดจากพิธีการร้องรับริชาม พนักงานที่ การจราจรบนถนนสุขุมวิทในช่วงทองเปิดด้วยเสียงดนตรีในระดับปกติ ตัวเอง กิจกรรมนี้เปิดด้วยเสียงดนตรี พร้อมกับการแสดงตามสมรรถภาพในในการร้องรับ บริษัทฯ ของตนและนักเรียนในระดับพื้นฐาน เช่น การร้องเพลงไทย ผู้คนจำนวนมากที่นี่ประชุมกันมาเพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่น น่องใจ แทนการซ้อมล่วงหน้าที่มีความตื่นเต้นอย่างมาก แต่ก็ต้องดำเนินการตาม ช่วงเวลา หากโครงการมีการซ้อมร้องรับในครั้งแรกและการ จราจรเริ่มขยายตัว อาจมีการย้ายสถานที่อื่นๆ ตามที่เหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นเพื่อเตรียมภาระคุณภาพงานให้ดี ล้านนั้น ผลลัพธ์ที่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็นการช่วยเหลือกันต่อตอนสุดท้ายว่า จังหวัด จะสามารถดำเนินการได้</p>	<p>พ.ศ.2553 จำนวนเงินห้าหมื่นบาท (07.00-09.00) มีกำหนดที่ 0645 เมื่อเช้ามื้อถัดจากพิธีการร้องรับริชาม พนักงานที่ การจราจรบนถนนสุขุมวิทในช่วงทองเปิดด้วยเสียงดนตรีในระดับปกติ ตัวเอง กิจกรรมนี้เปิดด้วยเสียงดนตรี พร้อมกับการแสดงตามสมรรถภาพในในการร้องรับ บริษัทฯ ของตนและนักเรียนในระดับพื้นฐาน เช่น การร้องเพลงไทย ผู้คนจำนวนมากที่นี่ประชุมกันมาเพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่น น่องใจ แทนการซ้อมล่วงหน้าที่มีความตื่นเต้นอย่างมาก แต่ก็ต้องดำเนินการตาม ช่วงเวลา หากโครงการมีการซ้อมร้องรับในครั้งแรกและการ จราจรเริ่มขยายตัว อาจมีการย้ายสถานที่อื่นๆ ตามที่เหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นเพื่อเตรียมภาระคุณภาพงานให้ดี ล้านนั้น ผลลัพธ์ที่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็นการช่วยเหลือกันต่อตอนสุดท้ายว่า จังหวัด จะสามารถดำเนินการได้</p>	<p>มาตรฐานของกิจกรรมและคุณภาพ</p> <p>(2) ตามมาตรฐานที่ 11 แยกเป็นขาเข้าและขาออก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ถนนสุขุมวิท 11 (ขาเข้า) ช่วงเช้าเดินทางคราวละหกคนในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ตามกำหนดการ บริษัทฯ จัดรถรับส่งเดินทางโดยรถบัส สำหรับเดินทางไป สำหรับเดินทางกลับ ที่นิคมฯ จัดรถโดยสาร คิลิ่นกรัฟฟิท์ส์ รถบัสที่มีที่นั่งหกคนต่อห้อง คัน หรือ 174 PCU และห้องน้ำในรถบัสเจ้า โภชนาการของสัญญา ไปบ้านหนองสุขุมวิท พร้อมกันกันใน 1 ช่วงเวลา โดยใช้ค่า V/C Ratio สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลา (08.00-09.00) พนักงาน ที่ 11 มีค่าใช้จ่าย 0.606 น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเดินทางคราวละหกคน รวมทั้งค่าเชื้อเพลิง พนักงาน ที่ 11 (ขาเข้า) จำนวนหกคนเดินทางโดยรถบัส สำหรับเดินทางกลับ ที่นิคมฯ จัดรถโดยสาร คิลิ่นกรัฟฟิท์ส์ รถบัสที่มีที่นั่งหกคนต่อห้อง คัน หรือ 174 PCU และห้องน้ำในรถบัสเจ้า โภชนาการของสัญญา บ้านหนองสุขุมวิท 11 (ขาออก) พนักงาน ที่ 11 ช่วงเวลา โดยใช้ค่า V/C Ratio สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลา (16.00-17.00) พนักงาน V/C Ratio ในปี พ.ศ.2553 มีค่าใช้จ่าย 0.752 น้อยกว่าค่าเชื้อเพลิงเดินทาง 2) ถนนสุขุมวิท 11 (ขาออก) ช่วงเช้าเดินทางคราวละหกคนในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ตามกำหนดการ บริษัทฯ จัดรถรับส่งเดินทางโดยรถบัส สำหรับเดินทางกลับ ที่นิคมฯ จัดรถโดยสาร คิลิ่นกรัฟฟิท์ส์ รถบัสที่มีที่นั่งหกคนต่อห้อง คัน หรือ 174 PCU และห้องน้ำในรถบัสเจ้า โภชนาการของสัญญา บ้านหนองสุขุมวิท 11 (ขาออก) พนักงาน ที่ 11 ช่วงเวลา โดยใช้ค่า V/C Ratio สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลา (16.00-17.00) พนักงาน V/C Ratio ในปี พ.ศ.2553 มีค่าใช้จ่าย 0.752 น้อยกว่าค่าเชื้อเพลิงเดินทาง 	<p>มาตรฐานของกิจกรรมและคุณภาพ</p> <p>จันวน ๑๙/๕๐ หน้า ๓๗๗ ๔๘๘</p>

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ก)

องค์ประกอบทางสังคมและภูมิศาสตร์ฯ	ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับหลังจากดำเนินการ	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน
	ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับหลังจากดำเนินการ	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคาม

ตารางที่ 10 ภัยคุกคามของภาคการค้า

ผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบภัยคุกคามที่สำคัญ
<p>สำหรับปัญหาด้วยความพอดีของมนุษย์ด้านเชิงทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการค้าที่ดี</p> <p>โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการค้าและพัฒนางานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น</p> <p>ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า อัคคีภัย</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่สำคัญ</p> <p>(1) จัดบัญชี</p> <p>การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกห้ามด้วยกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ดี</p> <p>ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของซื้อขายของต่างประเทศที่สำคัญ</p> <p>ศึกษาการติดตามภัยธรรมชาติที่สำคัญและติดตามสถานะการค้าอย่างเร่งด่วน</p> <p>เพื่อรักษาข้อมูลที่สำคัญและติดตามสถานะการค้าอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(2) ยุติธรรม</p> <p>มุ่งเน้นการติดตามภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษาและพัฒนาศูนย์</p> <p>ของซื้อขายให้ครบถ้วนอย่างไร้ความล้าหลังเพื่อก้าวไปสู่ความร่วมม</p> <p>มุ่งเน้นการติดตามภัยธรรมชาติที่สำคัญและติดตามสถานะการค้าอย่างต่อเนื่องและ</p> <p>รายงานให้ล้านคนในประเทศไทยทราบโดยทันท่วงทันที่ไม่ถูกทำลายเสียหาย</p> <p>เพื่อให้สามารถจัดการภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(3) น้ำดื่ม</p> <p>บริษัทแม่พยายามก่อสร้างแหล่งจัดเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ทั่วราชอาณาจักรและ</p> <p>เพิ่มพูนจำนวนน้ำดื่มที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษา ทั้งนี้</p> <p>เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>ในขณะเดียวกัน ในประเทศไทยมีแหล่ง供水ขนาดใหญ่และมีความสามารถ</p> <p>ซึ่งสามารถจัดการภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก่อนภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>พัฒนาระบบการจัดการภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษา ให้</p> <p>ให้บริษัทแม่ทุบทรัพยาภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษา ให้</p> <p>ห้องน้ำ ห้องน้ำชั่วคราว ให้เป็นแหล่งที่ดีที่สุด ให้กับบุคคลที่ต้องการใช้</p> <p>เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษา ให้กับบุคคลที่ต้องการ</p> <p>ลดภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคอาชีวศึกษา ให้กับบุคคลที่ต้องการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบภัยคุกคามที่สำคัญ</p> <p>จานวน...../๕๐</p> <p>ดังนี้</p> <p>จานวน...../๕๐</p> <p>จานวน...../๕๐</p> <p>จานวน...../๕๐</p>

ตารางสมมูลภาพการกรอง (๗)

องค์ประกอบของลักษณะผลิตภัณฑ์	ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นได้กับสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและเพิ่มผลลัพธ์ตามที่ต้องการ	มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
จุดเชื้อ-ออก	<ul style="list-style-type: none"> - ทำปฏิเสธอนามัยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปฏิบัติงานที่ปล่อยก้อนในบริเวณที่จัดเป็นชั้น "ของก่อตัวร้าย" ลดความรู้สึกเสียด้วยจมูก - แก้ไขความต้องการที่ต้องการประเมินว่าจะต้องมีการเพิ่มลงให้สูงขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดเชื้อโรคโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปฏิบัติงานที่ปล่อยก้อนในบริเวณที่จัดเป็นชั้น "ของก่อตัวร้าย" ลดความรู้สึกเสียด้วยจมูก 	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขความต้องการประเมินว่าจะต้องมีการเพิ่มลงให้สูงขึ้น

องค์กรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	ผลการปฏิสัมพันธ์และการติดตาม	มาตรฐานป้องกันและลดความเสี่ยงทางความเสี่ยงด้วยตนเอง	มาตรฐานตรวจสอบบุคลากรเดินทางกลับ
องค์กรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	<p>Manual Switch ที่ติดต่ออยู่ในห้องเพล้อม</p> <p>ตามกฎกระทรวงที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ความคุ้มครองฯ พ.ศ. 2522 มาตรฐานภาษาไทย ข้อ 22 วรรค 2 กำหนดให้ ระบบเป็น “ไฟฟ้า” ไฟอ่อนแรงดูดภาระคำนวณให้เหลือน้ำ ตามความแรงได้ ดำเนินงานบุคคลทั่วไปตามในมาตรการดูดภาระไฟ ไฟฟ้าภายใน 1 ชั่วโมง หากการคำนวณพบว่าจะขยายต้นไฟฟ้าตามที่คำนวณถูกต้องแล้วออก นองอุตสาหกรรมของโครงสร้างพื้นที่ ให้จ่ายไฟฟ้าภายใน 37 นาที ซึ่งไม่เกินเวลาตามกฎหมายและภาระไฟ 60 นาที</p> <p>(3) ความสามารถในการรับรู้ภัยเพลิงของคนงานหัวหน้า ในการเข็มทิศเพลิง ที่นับชั่วโมงรวมและมีการอุบัติเหตุที่ ทางโครงสร้างจะทำภาระติดต่อของคนงานที่อยู่บนด้วยเพลิงที่มี ศักยภาพด้านการรับช่วงไฟหรือเปล่าน้ำไว้ หากการดูดภาระของน้ำ ถูกนับเพลิงดูดติดต่อภัยไฟในคราวที่ความชื้นเพลิงติดไฟลงมา ไฟฟ้าจะบ่อกำเนิดเพลิงได้ถ้าหัวไฟฟ้าที่ติดไฟฟ้าประภากล 2.8 กิโลเมตร และหากการดูดช่วงไฟฟ้าของลูกไฟฟ้าที่ติดไฟฟ้าประภากล เกิดเหตุนัดไฟฟ้าจะใช้เวลาในการดินทันทีที่น้ำจะมาชนหน้าไฟฟ้า ได้ภายในเวลาไม่เกิน 15-20 นาที</p> <p>ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ข้อ 6 (ข้อ3) กำหนดให้ อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องได้รับก่อนหนังสือผู้สำรวจ กาวังน้ำมีลักษณะ 6 เมตร ที่ปรับลดลงสู่โถกถุน ให้บริโภคอาหาร เพื่อให้ รถดับเพลิงสามารถเข้าซึ่งห้องน้ำได้โดยสะดวก สำหรับทางเชื้อ-อุตสาหกรรม จะมีขนาดห้องรองรับกว่า 6 เมตร สำหรับมนุษยานิรภัยการแข่งขัน โดยรอบอาคารขนาดกว่า 6 เมตร ซึ่งจะต้องเพียงสามารถเข้า-ออกพื้นที่ โครงสร้างและห้องน้ำอุตสาหกรรม ให้จ่ายไฟฟ้าภายใน 1 ชั่วโมง</p>	<p>ดำเนินการป้องกัน “ไฟฟ้า” ไฟและผู้ติดต่อภาระไฟตามงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนป้องกันและลดความเสี่ยงที่ถูกต้อง โครงสร้าง พร้อมทั้ง stemming บุคคลภาระติดต่อภาระของผู้ห้องน้ำ เพื่อลดเรื้อรัง พื้นที่ในบริเวณที่ติดต่อภาระไฟ ไม่ใช้ - มีแผนปฏิบัติการดูดภาระเพลิง ให้ระบุลักษณะของภัยไฟที่อาจเกิดขึ้น คาดการ ได้รับความรู้ใน 1 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทดสอบ การดูดเพลิงและติดต่อภัยไฟเพื่อทดสอบความปลอดภัยที่ปรับเปลี่ยน ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในโครงการ ให้ติดไฟฟ้าในวัน อยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถดำเนินงานหัวหน้าอุตสาหกรรม และ กำหนดให้เจ้าหน้าที่รับภาระดูดเพลิงทดสอบอย่างต่อเนื่องและดำเนินงาน <p>ความตระหนักรู้ภัยเพลิงทางเชื้อ-อุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินแผน กรณีที่ต้องพยายามดูดเพลิงด้วยตนเองโดยใช้วิธี ประชารักษ์ทันทีให้ก่อนน้ำร้อนเข้าห้องน้ำในโครงสร้าง ที่เชื่อมต่อ กับไฟฟ้าผ่านช่องดูดเพลิงที่มีหน้ากว้างกว่าหัวปลั๊กและ แผนการอพยพ รวมทั้งข้อมูลภัยไฟต่อตัว ฯ ขณะเกิดเหตุเพลิง ไห้หนี - มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับภาระดูดเพลิงด้วยตนเองที่บ้าน <p>ของไฟฟ้าร่องรอยที่บ้านโดยที่บ้าน 1 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีร้านที่รับค่าครองใช้บริเวณที่ติดต่อภาระไฟ จัดตั้ง 24 ชั่วโมง และรับทราบข่าวบันดาลภัยเพลิงบริเวณที่ติดต่อภาระไฟ - จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบภัยไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ในบ้านบุคคลภัย ที่ได้รับภาระดูดเพลิง ให้ดูดเพลิงในบ้าน พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และ ภัยการดับเพลิงที่บ้านโดยที่บ้าน 1 ครั้ง <p>รูปที่ 6 ดำเนินจุดรวมของโครงสร้าง</p> <p>อนุมานว่า โครงสร้างที่จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบภัยไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ ในบ้านที่บ้านให้กับบุคคลภัยที่ได้รับภาระไฟ ได้รวมเด่นทาง พร้อมทั้งบุคคลภัย ผู้ดูแลบ้านโดยติดต่อ และฝึกอบรมเพื่อทดสอบภัยไฟ 1 ครั้ง เพื่อประเมิน การเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลภัยและผู้ห้องน้ำที่ไม่อาจเข้า ของโครงสร้าง ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการดูดเพลิงและทดสอบภัยไฟที่ โครงสร้าง ให้จัดเตรียมไว้ก่อนภัยไฟและออกอุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้เป็นอย่างดี ก่อนที่บ้านจะมีภัยไฟของภัยไฟและผู้ห้องน้ำที่ไม่อาจเข้า ในการอพยพผู้ห้องน้ำและผู้ห้องน้ำอุตสาหกรรม รวมถึงความสามารถ ท่องเที่ยวในบ้านที่บ้านให้กับบุคคลภัยที่บ้าน ผู้ห้องน้ำและผู้ห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ 6 ดำเนินจุดรวมของโครงสร้าง</p> <p>ผู้รับรอง..... พญ. รุ่งอรุณ ผู้รับรอง..... ดร. วิภาดา</p>

ពេជ្ជរាជការណ៍នគរបាល

ຄ່າງສົງມານອກງານ (ຄ)

ອຳນວຍປະກາດເລື່ອແກ້ໄຂແຫຼ່ງແຫຼ່ງ	ຜົກລວມທີ່ມີເຈັບຕິດກຳ	ນາທຸການີ້ຈັດທັນແຫຼ່ງແຫຼ່ງ	ນາທຸການີ້ຈັດທັນແຫຼ່ງແຫຼ່ງ
<p>9. ນາທຸການີ້ຈັດທັນແຫຼ່ງແຫຼ່ງ</p> <ul style="list-style-type: none"> ຈັດໃຫ້ມີຮະນບປຶກກັນແລະຮະນັບອັດຕິກັບ ຫຼັງຈຳນາກວັດຈຸບັນໄປໆ ຕົ້ນພັດ ກາຣັກເຊີນກົມາຫົວດູໄວ້ໄຟແລະຫັກຮຽນພົດ ກາກົກົດຂອງຈົບເປີບທີ່ຈັດ ໄພງບໍ່ກາວໄອ່ອັນພິ່າວ່າ ກາວດີຕື່ອງຮະນມເຫັນຢາມແນ້ວໜີດໍຖືພົດ ໄກວ້າ ດັ່ງນີ້ ກວັດທຳທາງນີ້ໄຟ ມີເຈັບຕິດກຳຕົ້ນໄດ້ ຮະນານີ້ຈັດທັນເຫັນຕິດກັບ ຈັດໃຫ້ມີເຫັນເປັນເອັນແລະຮະນັບອັດຕິກັບ ຫຼັງໃໝ່ນາກວັດຈຸບັນຈາກ ກາຮອນຮມ ກາຣັກຮົມລົງກົມາຫົວດູກົດຕິກັບ ກາວສົມພົບ ກາຮອພາຫານີ້ໄຟ ກາຮນຮມເຫັນທຸກພົບແລະການປົງປັນເປົ້າພື້ນຖານເອົາດີຕິດຕິກັບຕິດຕິກັບແລ້ວ ຈັດໃຫ້ມີໜ້ອງທາແນ່ນຕູ້ຈາອກຕາມມາດວິນທີ່ກົງທຸນ ທຳມະເຫັນດ ດຳກັນຮົມວິວເຫັນເປົ້າອັດຕິດກຳຕົ້ນທີ່ກົງທຸນທີ່ກົງທຸນ ທຳມະເຫັນ ທີ່ກົງທຸນເຈັ້ນເປົ້າອັດຕິດກຳໃຫ້ຮ່ວມກົງທຸນທີ່ກົງທຸນທີ່ກົງທຸນ ທຳມະເຫັນກັງ ດຳນມພວກງານມົນໝາຍກຳກຳກຳນົດ ຈັດໄໝ້ກົງທຸນອອຄຖຸກສ້າງສ້າງເປົ້ານ້ອຍຫຼອດຈາກ ພົບສ້າງຂອງພົບ ພັນການທີ່ກົງທຸນດີກົດການເກົ່າວົນທີ່ກົງທຸນ ໂດຍອອກຖ່າງອອຄຖຸກທ້າບ ໄລ້ກາປີໃນລາວ໌ໄປເກົ່າກຳນົດກຳນົດກຳ ທາງອອຄຖຸກທ່ານ ຊັ້ນເປັນທາງກ່າວປົງປັນທີ່ກົງທຸນ ເປົ້າລົດນັ້ນ ເທົ່າ ຄົນສົນນມ ຈາກ ປະຊຸມໃຫ້ນເສັນທາງນີ້ໄຟເປົ້າອັດຕິດກຳ “ໃຫ້ກົງທຸນດ ກຳນົດນັ້ນແລະຕອງກຳນົດ ປະຊຸມທີ່ໃຫ້ນເສັນທາງນີ້ໄຟເປົ້າອັດຕິດກຳທີ່ໂດຍອົກການຂອດ ໂດຍນີ້ມີ ກາຮັດຜົກໂຄດເຮືອລັນໄໂທໃນຫຼອດທີ່ກົງທຸນໃຫ້ຕົວານ ຈົວດູຖຸນໍ້ມອງວັນກົນເຫັນວິຊະກົດກາຮຸ້າໄໝ້ ເທັກທະນີໃຫ້ກົງທຸນ ປະໜັກນັ້ນ ຈັດໃຫ້ມີເຫັນທາງນີ້ໄຟປົກລວມກົດທີ່ພັນກົນກຳນົດ ກຳນົດຈານ ໄປເຊື່ອຄົນທີ່ກົງທຸນ ຈັດໃຫ້ມີເຫັນກົດທີ່ມີເຫັນທີ່ພັນກົນກຳນົດ ພົບອົມທຸກກົດປົກລວມກົດ ຈົດຕົວໂຍນເກົ່າຮອງໄວ້ໃໝ່ນາກຮັບນັ້ນແພດີ ຫຼືດ້ອຄສະໜັກເກົ່າຫຼົມພົບໃຫ້ອາກະແກວມະນີນາກຮັບປິນນັບນາມ ເລື່ອກັນກົນເຫັນມີຄົນທີ່ກົງທຸນທີ່ໃຫ້ນັກນ່ວ້າຕົນເຫັນເຫັນຈອງທາງຮັກກາ ສາບຕ່າງໆກົງທຸນເຫັນມີຄົນທີ່ກົງທຸນ ໄດ້ກົງທຸນກຳນົດພົບຈະຈົບ ຄວນຄຸນເກົ່າຮອງທີ່ເກົ່າຫຼົມພົບໃຫ້ກົງທຸນ ຮະນນການກ່າຍຕື່ອງກົງທຸນ ທີ່ກົງທຸນກຳນົດນັ້ນແລະກະລາດຕິດລັງ ໄດ້ກົງທຸນກຳນົດ ສອນແລະຂ່າຍຈົງຈາກກົງທຸນ ໂດຍຮັບແນວໃຈກົງທຸນໄຟໃຫ້ດີ ຄວນສົກຫານີ້ຈັດທັນໄຟພົບໃຫ້ນີ້ 	<p>ນາທຸການີ້ຈັດທັນແຫຼ່ງແຫຼ່ງ</p> <ul style="list-style-type: none"> ຈັດໃຫ້ມີເຫັນເປັນເອັນແລະຮະນັບອັດຕິກັບ ຫຼັງໃໝ່ນາກວັດຈຸບັນຈາກ ດຳກັນຮົມວິວເຫັນເປົ້າອັດຕິດກຳຕົ້ນທີ່ກົງທຸນທີ່ກົງທຸນ ທຳມະເຫັນ ດຳກັນຮົມເຫັນທີ່ກົງທຸນດີກົດການເກົ່າວົນທີ່ກົງທຸນ ໂດຍອອກຖ່າງອອຄຖຸກທ້າບ ໄລ້ກາປີໃນລາວ໌ໄປເກົ່າກຳນົດກຳ ທາງອອຄຖຸກທ່ານ ຊັ້ນເປັນທາງກ່າວປົງປັນທີ່ກົງທຸນ ເປົ້າລົດນັ້ນ ເທົ່າ ຄົນສົນນມ ຈາກ ປະຊຸມໃຫ້ນເສັນທາງນີ້ໄຟເປົ້າອັດຕິດກຳ “ໃຫ້ກົງທຸນດ ກຳນົດນັ້ນແລະຕອງກຳນົດ ປະຊຸມທີ່ໃຫ້ນເສັນທາງນີ້ໄຟເປົ້າອັດຕິດກຳທີ່ໂດຍອົກການຂອດ ໂດຍນີ້ມີ ກາຮັດຜົກໂຄດເຮືອລັນໄໂທໃນຫຼອດທີ່ກົງທຸນໃຫ້ຕົວານ ຈົວດູຖຸນໍ້ມອງວັນກົນເຫັນວິຊະກົດກາຮຸ້າໄໝ້ ເທັກທະນີໃຫ້ກົງທຸນ ປະໜັກນັ້ນ ຈັດໃຫ້ມີເຫັນທີ່ກົງທຸນທີ່ກົງທຸນ ກຳນົດຈານ ໄປເຊື່ອຄົນທີ່ກົງທຸນ ຈັດໃຫ້ມີເຫັນກົດທີ່ມີເຫັນທີ່ພັນກົນກຳນົດ ພົບອົມທຸກກົດປົກລວມກົດ ຈົດຕົວໂຍນເກົ່າຮອງໄວ້ໃໝ່ນາກຮັບນັ້ນແພດີ ຫຼືດ້ອຄສະໜັກເກົ່າຫຼົມພົບໃຫ້ອາກະແກວມະນີນາກຮັບປິນນັບນາມ ເລື່ອກັນກົນເຫັນມີຄົນທີ່ກົງທຸນທີ່ໃຫ້ນັກນ່ວ້າຕົນເຫັນເຫັນຈອງທາງຮັກກາ ສາບຕ່າງໆກົງທຸນເຫັນມີຄົນທີ່ກົງທຸນ ໄດ້ກົງທຸນກຳນົດພົບຈະຈົບ ຄວນຄຸນເກົ່າຮອງທີ່ເກົ່າຫຼົມພົບໃຫ້ກົງທຸນ ຮະນນການກ່າຍຕື່ອງກົງທຸນ ທີ່ກົງທຸນກຳນົດນັ້ນແລະກະລາດຕິດລັງ ໄດ້ກົງທຸນກຳນົດ ສອນແລະຂ່າຍຈົງຈາກກົງທຸນ ໂດຍຮັບແນວໃຈກົງທຸນໄຟໃຫ້ດີ ຄວນສົກຫານີ້ຈັດທັນໄຟພົບໃຫ້ນີ້ 	<p>ຈຳນວນ... ๖๒/๕๐ ແກ້ໄຂ</p> <p>ຈຳນວນ... ๖๓/๑ ແກ້ໄຂ</p>	

ຄរາງសຽງນາມອາການ(ຕ)

ອັດກປະກອບນາງສິ່ງແວດສື່ມແລະຄຸນຄຳດຳຈຳ	ເຄກະຮະກທີ່ສື່ມແວດຂອງທີ່ດຳລັງ	ມາດການປຶກທັນທຽບມາດຫວັງການພົມວັດລົມ
		<ul style="list-style-type: none"> - ຈັດໄຟ້ມີກົວ່າຮັບຄົມພົມຈົນນູ້ອື່ນໆທີ່ສົກເວັນຕົ້ນພົມທີ່ນີ້ - ຕາຮັນນູ້ໄດ້ອາຫຼິກ ຫຼື ທີ່ຮ້ອຍຄອນຫວີ່ຮ້ອຍຄົມນີ້ເທິງທີ່ຮ້ອຍຄົມ - ດັນພົມລື່ມໍ່ຕ່ມາຮັບເຫັນເຖິງໄປແລກນີ້ໃຫ້ແລກນີ້ - ມີການຮ່ວມງານແລະຮວດວາດໃຫ້ມີກາຮຽນຄົມທີ່ຊື່ໃນກາວຳນັດເຈົ້າ - ປົງມາລົກທີ່ກ່າວນດ້ານຄົມນີ້ຄວາມຮົ້ວໂລກຂອງຕົ້ນພົມແລ້ວນັ້ນນີ້ດີ - ຈັດໄຟ້ມີກາຮຽນພາຫາອາກຕົ້ນພົມພົມທີ່ນີ້ນັ້ນຂອງກ່າວ - ຖາດຕົ້ນດົ່ມອ່ານົມຕົ້ນ - ຈັດໄຟ້ມີກາຮຽນພາຫາອາກຕົ້ນພົມທີ່ນີ້ນັ້ນກາພາກທີ່ດືອງຕູ້ນດອນ - ຈັດໜີ້ນູ້ໄປຮັບຄົມພົມໃນທີ່ເທິນ "ໄຊ້ຕົ້ນແລນແລະຕ່າມາຮອບເບີນ - ໃ້ວງນູ້ໄດ້ຮັບວາດ ໂດຍ "ມີມີ້ສັກົດຫຼວງ - ໄກສ້າງຄູນແລ້ວຂາຍຖານກົມພົມພົມແລະດຽວ ວົງອອນໄຫຼຍໃຫ້ນີ້ນີ້ສາກາພ - ບໍ່ຜົງຈຳນັນໄດ້ຂອງນູ້ເພື່ອຄົນຄະຫຸນນັ້ນຮັງຈີ້ຮັດມາຮະຫວາດທີ່ຜົດ - ຄົງກົງລົ້ນນູ້ກຳທານດ - ຈັດໄຟ້ມີກົມານຸ່ມເຫັນການພົມອາກມາຮັບຄົມພົມລົມຢັ້ງນັ້ນການນ່ວຍຈານ - ອ່າງຈະກາວກຳນານຫຼືຍອນຍັງ - ຈັດໄຟ້ພັນການທີ່ກ່າວນຕົ້ນຫັດເຖິງໄດ້ເພະບ່ອຕູ້ດອດຄົວລາກທີ່ນີ້ - ກາວກໍານານ - ຈັດໄຟ້ມີກົມາຮັບຄົມນູ້ໄອັ້ນຫົວໜວຍຕ່ານຍຸກຄົມທີ່ໄຊ້ນີ້ການຮັບຄົມພົມ - ແລະກາສົກສົກຕົ້ນດັບເປົ້າ ໂດຍພາຫະ ເຍັນເຫັນ ເຫັນເຫັນເຫັນ ຊຸງເຫັນ - ນັນວາ ທັນການເໝືອັນຫຼວມວິນວິນວິນທີ່ເນັ້ນຕົ້ນໄຫວ້ເຫັນ ລົງທຶນ ໄກສ້າດ້ວຍ - ໄກສ້ານໃຫ້ນັກກໍາລັງທີ່ກົດຈາກກາຮແຈ່ລົງສັນຫຼວມຮັບຄົມພົມກາວນີ້ຮອນ - ຈາກທັນດຳກັນຄົດຄວາມຂັ້ນຕົ້ນຕົ້ນ ໄນຕູ້ວິສັດທິດ ໄກສ້າງເຫັນ ຈັດທໍາ - ກົນນັ້ນຖຸມກົວ່າຮັບຄົມພົມ - ຄົງກົງຫຼັບຄົກລົງທັນທຽບທັນທຽບທັນທຽບສັງລົມສົງລົມສົງລົມ - ເຫັນເຫັນເຫັນເຫັນຕົ້ນຕົ້ນທີ່ກົດໃນປະກາຫຼືໄຫວ້ຄວາມຂັ້ນຕົ້ນຕົ້ນທີ່ກົດໃນປະກາຫຼື - ເທືດກາວຄູນໄຫວ້ເຫັນ ເຫັນ ກາວຮ່ວມມືນກົງຮັງກາງເຫັນຫຼືກໍາທັງຫຼື - ມີກາວົງຫຼັບຄົກລົງທັນທຽບທັນທຽບສັງລົມສົງລົມສົງລົມ - ຈະດີດົງມີກົວ່າຮັບຄົມພົມທີ່ໄກ້ກົດພົມຕົ້ນຫຼືກົດພົມຕົ້ນຫຼືກົດພົມຕົ້ນຫຼື - ຮັບວັດຖຸແນວດິນໃຫ້ປະນັບເກັນແລະເກັນ ໃນກົດທີ່ກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ - ພາໃນໃນຮະບະທີ່ກົດໂດຍດັບ - ວັດຖຸກໍາລົງທັນທຽບກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ ໄດ້ກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ ໄດ້ກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ - ວັດຖຸກໍາລົງທັນທຽບກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ ໄດ້ກົມ່າຍືນກົມ່າຍືນ

ວັນນີ້.....ມີ.....ກຳນົດ.....
ວັນນີ້.....ມີ.....ກຳນົດ.....
ວັນນີ້.....ມີ.....ກຳນົດ.....
ວັນນີ້.....ມີ.....ກຳນົດ.....

ຈະຈຳ.....ກຳນົດ.....
ຈະຈຳ.....ກຳນົດ.....
ຈະຈຳ.....ກຳນົດ.....
ຈະຈຳ.....ກຳນົດ.....

10. แนวทางลดผลกระทบต้านภัยจลาจลของ
ผู้คนประจำดั่งน้ำใจว่าต้องหักล้างหนอก

- ข้อต่อไปนี้คือ

 - กรณีที่ต้องการเลือกใช้ระบบเดิมและยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้กรอกแบบฟอร์มตามที่ระบุไว้ด้านบน
 - กรณีที่ต้องการสั่งพัสดุทางไปรษณีย์ที่ต้องการรับภาระค่าจัดส่ง 6-7 วันทำการ
เพื่อเวลารอต่อไปนี้ กรอกแบบฟอร์มตามที่ระบุไว้ด้านบน

เอกสารทั้งหมดต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารประกอบดังนี้

 - แบบฟอร์มที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๔๘) คู่มือเดินทางไปประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ

ตราสัญญาเอกสาร (๑๐)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและดูแลด้วยตัวเอง	ผลรวมทั้งหมดที่ได้มาซึ่งความต้องการ	มาตรฐานสำหรับแหล่งกำเนิดขยะครัวเรือนที่ต้องห้าม
<p>(๑) ขั้นต้นเพื่อการ การเป็นพื้นที่ในโครงการและภารกิจการเดินทางไปในพื้นที่ของลักษณะ การใช้ประโยชน์ที่ติดต่อและร่วมกันดำเนินการของโครงการฯ โครงการฯจะดำเนิน ผลลัพธ์ของการศึกษาดูงานให้กับโครงการที่ต้องห้าม</p> <p>๓) กลั่นกรองโดยจัดการ กิจกรรมทางภาครัฐที่มีโครงการที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ให้ได้เชิง อารยธรรมดีซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ผู้อื่น โครงการฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อๆ ไป ดังกล่าวด้วยผลกระทบต่อ ชุมชนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๔) จัดทำรายที่ติดตามกิจกรรมการบริจาคเงินกิจกรรมโครงการ เช่น เสียง ผู้คน และเชือก ให้ช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้คน และน้ำเสีย ที่อาจมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ โรค อุบัติภัย ทางพัฒนาฯ การจัดการและมาตรฐานที่ดีของภัยและเทคโนโลยีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก การดำเนินโครงการ ให้โครงการที่สร้างประโยชน์ ผลลัพธ์ทางจัดการ ดำเนินการในภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ</p> <p>(๒) ข้อมูลการสนับสนุนของมนุษย์ ๑) กลุ่มคนที่ขอให้ร่วมผลักดันภารกิจการ ผลักดันภารกิจที่สามารถบรรลุ จากการดำเนินการของโครงการ ผลักดันภารกิจที่สามารถบรรลุ การก่อสร้างที่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บุคลากรที่อาจได้รับผลกระทบจากการ มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพดีร่าง และมนุษย์ที่อยู่อาศัยอยู่บนโลก นิรศ ๑ กม. ซึ่งเป็นที่ที่รีบูต “ได้ดำเนินการด้วยความตั้งใจที่น้อมถั่งตน ในภัยที่ มนุษย์มีความหวังว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภารกิจการ พัฒนาและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบต่อตัว ต่อไปได้รับอันตราย เป็นต้น</p> <p>๒) กลุ่มคนที่อาจมีความเดียวเห็นพ้อง เช่น เพื่อ แต่ละภารกิจต้องทำ ตามนักศึกษาที่โครงการได้ผลิตออกให้ท่านดำเนินงานต่อไปอีก แรงงานที่มีอยู่ในชั้นเรียน ห้องเรียน ดังนั้น ผลกระทบอ่อนลงเมื่อกลุ่มคน ที่มีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในระดับต่ำ ไม่พึงพอใจ หากโครงการให้ความต้องการอยู่ในช่วงระหว่างเวลาที่นี้ ประชาชนที่มา ดำเนินการที่ต้องรับได้กับภารกิจให้มีมาตรฐาน เช่น บริการที่ดี สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีความต้องการติดตามความต้องการของมนุษย์ และดำเนินการ</p> <p>๓) ผลลัพธ์ของการปลูกฝังและพัฒนาต่อสาธารณะต่อสาธารณะต่อสาธารณะ</p>	<p>(๙) ขั้นต้นเพื่อการ การเป็นพื้นที่ในโครงการและภารกิจการเดินทางไปในพื้นที่ของลักษณะ การใช้ประโยชน์ที่ติดต่อและร่วมกันดำเนินการของโครงการฯ โครงการฯจะดำเนิน ผลลัพธ์ของการศึกษาดูงานให้กับโครงการที่ต้องห้าม</p> <p>๓) กลั่นกรองโดยจัดการ กิจกรรมทางภาครัฐที่มีโครงการที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ให้ได้เชิง อารยธรรมดีซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ผู้อื่น โครงการฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อๆ ไป ดังกล่าวด้วยผลกระทบต่อ ชุมชนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๔) จัดทำรายที่ติดตามกิจกรรมการบริจาคเงินกิจกรรมโครงการ เช่น เสียง ผู้คน และเชือก ให้ช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้คน และน้ำเสีย ที่อาจมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ โรค อุบัติภัย ทางพัฒนาฯ การจัดการและมาตรฐานที่ดีของภัยและเทคโนโลยีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก การดำเนินโครงการ ให้โครงการที่สร้างประโยชน์ ผลลัพธ์ทางจัดการ ดำเนินการในภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ</p> <p>(๒) ข้อมูลการสนับสนุนของมนุษย์ ๑) กลุ่มคนที่ขอให้ร่วมผลักดันภารกิจการ ผลักดันภารกิจที่สามารถบรรลุ จากการดำเนินการของโครงการ ผลักดันภารกิจที่สามารถบรรลุ การก่อสร้างที่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บุคลากรที่อาจได้รับผลกระทบจากการ มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพดีร่าง และมนุษย์ที่อยู่อาศัยอยู่บนโลก นิรศ ๑ กม. ซึ่งเป็นที่ที่รีบูต “ได้ดำเนินการด้วยความตั้งใจที่น้อมถั่งตน ในภัยที่ มนุษย์มีความหวังว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภารกิจการ พัฒนาและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบต่อตัว ต่อไปได้รับอันตราย เป็นต้น</p> <p>๒) กลุ่มคนที่อาจมีความเดียวเห็นพ้อง เช่น เพื่อ แต่ละภารกิจต้องทำ ตามนักศึกษาที่โครงการได้ผลิตออกให้ท่านดำเนินงานต่อไปอีก แรงงานที่มีอยู่ในชั้นเรียน ห้องเรียน ดังนั้น ผลกระทบอ่อนลงเมื่อกลุ่มคน ที่มีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในระดับต่ำ ไม่พึงพอใจ หากโครงการให้ความต้องการอยู่ในช่วงระหว่างเวลาที่นี้ ประชาชนที่มา ดำเนินการที่ต้องรับได้กับภารกิจให้มีมาตรฐาน เช่น บริการที่ดี สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีความต้องการติดตามความต้องการของมนุษย์ และดำเนินการ</p> <p>๓) ผลลัพธ์ของการปลูกฝังและพัฒนาต่อสาธารณะต่อสาธารณะต่อสาธารณะ</p>	<p>มาตรฐานสำหรับแหล่งกำเนิดขยะครัวเรือนที่ต้องห้าม</p> <p>จำนวน.....๓๙/๕๖.....%</p> <p>คงเหลือ.....๗๔%</p> <p>ผู้รับรอง.....</p>

ตารางงบประมาณรายจ่าย

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและภูมิภาคฯ	ผลการสนับสนุนทางด้านภูมิภาคฯ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>มีผู้เข้มแข็งร่วมลงนามตั้นใจลงนามโดยใช้เครื่องหมายยืนยัน ดำเนินการของโครงการที่รับทราบเรื่องราวเรื่องเชิงลบและภาระร่วมกัน แก้ไขปัญหานาดและหาช่องร่วมกัน หรือมีหนึ่งฝ่ายซึ่งร้องเรียน ขอโครงการจะช่วยเหลือในสิ่งที่ร้องเรียนโดยตรงแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้</p> <p>(ก) จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการร่วมกันร่วม ฝ่ายรัฐนี้ของเรียบง่ายในการติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยตกลงเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับผลประโยชน์ทางการ ปฏิบัติการหรือมีการรีวิวและแก้ไขผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) การดำเนินการพัฒนาชุมชน สรุปผลการพัฒนาติดตามความเห็นของประชุมที่มีผู้โดยสาร ร้อยละ 89.36% ของผู้ให้ข้อมูลพูดถึงการบ่มเพาะที่ควรดำเนินโครงการ ด้านใหญ่ หวานใจที่ต้องโครงการร้อยละ 45.52 สำหรับผลดัชนีนี้ของมาจากการ ดำเนินโครงการต่อเนื่องร้อยละ 33.66 คาดว่าการซึ่งกันและซึ่นนี้ของการ ดำเนินการที่เข้าสู่ส่วนลดตั้งแต่เดือนกันยายน ร้อยละ 42.22 คาดว่าเป็นผู้มา ผู้สนใจจากการร่วมชุมชน รวมลงมาทั้งหมด 31.11 คือร้อยละ 30% ทางการ ท้องถิ่นติดพื้นที่ชุมชน และร้อยละ 17.78 ที่ไม่ทราบเรื่องสังคมชุมชนจากการก่อตั้งร่วม ผลดัชนีลดลงเมื่อเทียบกับการดำเนินการของโครงการนี้มีจุดของการติดตาม โดยโครงการ ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แรงงานและผู้ที่รับภาระผู้ดูแล 74.47 ที่นักวิชาการก่อการร่วมกันในโครงการ ทั้งนี้ผู้ดูแลจะต้องมีให้รู้จักและ คาดว่าหากการปฏิริยาดำเนินการ และผู้ที่รับภาระผู้ดูแลในที่สูงจะลด การรักษาตัวซึ่งกันและกันได้ดีในด้านเศรษฐกิจและทำให้ ความทุกข์ทรมานลดลง สำหรับผู้คนในชุมชน ได้รับผลกระทบ ไว้ในเดือน ได้รับความช่วยเหลือ</p>	<p>มีผู้เข้มแข็งร่วมลงนามตั้นใจลงนามโดยใช้เครื่องหมายยืนยัน ดำเนินการของโครงการที่รับทราบเรื่องราวเรื่องเชิงลบและภาระร่วมกัน แก้ไขปัญหานาดและหาช่องร่วมกัน หรือมีหนึ่งฝ่ายซึ่งร้องเรียน ขอโครงการจะช่วยเหลือในสิ่งที่ร้องเรียนโดยตรงแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้</p> <p>(ก) จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการร่วมกันร่วม ฝ่ายรัฐนี้ของเรียบง่ายในการติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยตกลงเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับผลประโยชน์ทางการ ปฏิบัติการหรือมีการรีวิวและแก้ไขผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) การดำเนินการพัฒนาชุมชน สรุปผลการพัฒนาติดตามความเห็นของประชุมที่มีผู้โดยสาร ร้อยละ 89.36% ของผู้ให้ข้อมูลพูดถึงการบ่มเพาะที่ควรดำเนินโครงการ ด้านใหญ่ หวานใจที่ต้องโครงการร้อยละ 45.52 สำหรับผลดัชนีนี้ของมาจากการ ดำเนินโครงการต่อเนื่องร้อยละ 33.66 คาดว่าการซึ่งกันและซึ่นนี้ของการ ดำเนินการที่เข้าสู่ส่วนลดตั้งแต่เดือนกันยายน ร้อยละ 42.22 คาดว่าเป็นผู้มา ผู้สนใจจากการร่วมชุมชน รวมลงมาทั้งหมด 31.11 คือร้อยละ 30% ทางการ ท้องถิ่นติดพื้นที่ชุมชน และร้อยละ 17.78 ที่ไม่ทราบเรื่องสังคมชุมชนจากการก่อตั้งร่วม ผลดัชนีลดลงเมื่อเทียบกับการดำเนินการของโครงการนี้มีจุดของการติดตาม โดยโครงการ ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แรงงานและผู้ที่รับภาระผู้ดูแล 74.47 ที่นักวิชาการก่อการร่วมกันในโครงการ ทั้งนี้ผู้ดูแลจะต้องมีให้รู้จักและ คาดว่าหากการปฏิริยาดำเนินการ และผู้ที่รับภาระผู้ดูแลในที่สูงจะลด การรักษาตัวซึ่งกันและกันได้ดีในด้านเศรษฐกิจและทำให้ ความทุกข์ทรมานลดลง สำหรับผู้คนในชุมชน ได้รับผลกระทบ ไว้ในเดือน ได้รับความช่วยเหลือ</p>	<p>มาตราการรักษาความปลอดภัยทางภาคฯ</p>


ที่มา: บันทึก กอนซัลติ้งแททรัล พอ. เทคนิคโนโลยี จำกัด, 2551

จำนวน.....	๔๐/๕๐
ลงชื่อ.....	ผู้รับรอง



NOTE :
 ■ = WWTP
 □ = ห้องน้ำทั่วไปจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 ■ = บ่อหันน้ำ
 □ = ห้องน้ำส่วนตัว
 □ = ห้องน้ำในจุดอื่นๆ

RETENTION POND PUMP 1,2 = 2.5 M³/MIN, TDH = 10 M.
 (STAND BY 1 PUMP)



THREE-D ARCHITECTS CO., LTD. TEL: 02-712345-6, FAX: 743373
 THE PROPERTY OF
 THREE-D ARCHITECTS CO., LTD.
 AND NOT TO BE USED
 OR REPRODUCED WITHOUT
 EXPRESS PERMISSION

UCC UTHAI CONSULTANT CO., LTD. TEL: 0-2321-8100-3

ACE ASIAN CONSULTANT AND TECHNOLOGY CO., LTD. TEL: 0-2411-1678

PROJECT บริษัท พาร์ค ฟาร์ม จำกัด

■ TITLE

อาคารชุดอยู่อาศัย 31 ชั้น ดาวพิทักษ์

บาร์ชัท เฟร์กาน่า เรียลเอสเตท

ศิริลดาปัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด

สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) กรุงเทพฯ

ศุภวนิช ก. กม.

SITE DRAINAGE

PLATE NO.

SN-05

TOTAL 46

DRAWN BY Pohn

รูปที่ 1 ผังระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน และตำแหน่งบ่อหันน้ำของโครงการ








PLATE NO.		PROJECT	
ผังผื้นที่ชั้น A	ชั้น A	ผังผื้นที่ชั้น A	ชั้น A
ผู้รับผิดชอบ:	ผู้ออกแบบ:	ผู้ออกแบบ:	ผู้ออกแบบ:
ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:
ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:
ผู้รับผิดชอบ:	ผู้ออกแบบ:	ผู้ออกแบบ:	ผู้ออกแบบ:
ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้ตรวจสอบ:
ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:	ผู้อนุมัติ:

รูปที่ 2 ตำแหน่งถังเก็บน้ำติด嫌ตามแบบที่รวมของโครงการ

งาน.....ที่.....บริการ

ดังข้อ



แบบที่	A1-01
รายละเอียด	แบบที่ 1

III



แบบที่	A1-01
รายละเอียด	แบบที่ 1

III




III




III

แบบที่ 3 ตำแหน่งห้องพักนักศึกษาของโครงการ


จ้านวน..... A3/50.....หน้า
๘๗/๐.....ผู้รับรูป




၄ မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်လိပ်စာမျက်နှာ



รูปที่ 5 ดำเนินการทดสอบเครื่องมือที่พิสูจน์และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบุกจีบิน




บุตรธรรมพัฒน์ภูมิโครงสร้าง



ผู้เข้าชม
ผู้พัก

บุตรธรรมพัฒน์ภูมิโครงสร้าง




ผู้เข้าชม	ผู้พัก	รวม


รูปที่ ๖ ตำแหน่งจุดตรวจอพกภัยในโครงสร้าง

จำนวน.....คน
ลักษณะ.....





ผู้รับรอง



ผังริเวณ แสดงงานภูมิสถาปัตย์ 1 : 125




ผังแม่แบบร่วมกับสถาปนิก ไม้เลื่อย รูปที่ 1 : 100



รูปที่ 7 ผังการจัดภูมิสถาปัตยนิริเวชที่ 1

ผังริเวณ 1 : 50

ผังแม่แบบร่วมกับสถาปนิก 1 : 100



၁၀၀ : ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃ ၁၂၃

8 မြတ်
လေပိုင်ဆုံးရွှေ့ချောင်း



รุ่นที่ ๖ แปลนพื้นที่ ๘ แสดงงานภูมิสถาปัตย์

จำนวน ๑๙/๕๐ หน้า
๔๗๖


ผู้รับ
ร่าง

PHASE NO.	L1-02
DESIGNER	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐
REVISOR	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐


PHASE NO.	L1-02
DESIGNER	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐
REVISOR	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐

PHASE NO.	L1-02
DESIGNER	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐
REVISOR	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐

PHASE NO.	L1-02
DESIGNER	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐
REVISOR	กานต์ พานิช
DATE	๒๕๖๓-๐๘-๒๐



บะกลูนหนาพื้นดินตาข่าย แสงดูดงานมีสีสันป่าเขียว ขนาด 100



ရှေ့ပြန်လည်မြန်မာစွဲများကိုသော်လည်း၊ မြန်မာစွဲများကိုသော်လည်း၊

.....ກົມ
.....ກົມ
.....ກົມ