



ที่ ทส 1009.2/ 3776

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

22 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/398  
ลงวันที่ 14 มกราคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.060/03/2008  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุดสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุดสาหกรรม  
ก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบล  
คลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุดสาหกรรมหินแกรนิต  
เพื่ออุดสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิว  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอ  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 24/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับ  
รายงาน ต่อมาบริษัทฯ ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็น  
เบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551  
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุดสาหกรรม

ชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2549 ดังอยู่ที่ตำบลคลองก่าว อำเภอป้านเปิง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ให้บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอด้วยสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนกวิชาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.2/ 3776

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

22 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/398

ลงวันที่ 14 มกราคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.060/03/2008  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทินอุตสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุดสาหกรรม  
ก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบล  
คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทินอุตสาหกรรมหินแกรนิต  
เพื่ออุดสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอ  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 24/2550 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับ  
รายงาน ต่อมาบริษัทฯ ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย 1 หน้า

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็น  
เบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551  
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ทินอุตสาหกรรม

ชนิดหินแกรนิต เพื่ออุดสายน้ำก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2549 ดังอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอป้านบึง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการดูแลตามที่ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ให้บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาธิการแทน

เด็กธิการสำนักงานนโยบายและแผนการพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
ผู้รับ  
ผู้พิมพ์  
ผู้ร่าง  
ไฟล์/คิส



ที่ ทส 1009.2/ 3775

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

22 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/397  
ลงวันที่ 14 มกราคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.060/03/2008  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม  
ก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประกาศบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบล  
คลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหินแกรนิต  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประกาศบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิว  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอ  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 24/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับ  
รายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อบาบริษัทฯ ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็น  
เบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551  
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินแกรนิต เพื่ออุดสากกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองก้าว อำเภอป่าบึง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนุ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป กำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายใน เรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด และสำเนาแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาวสุวัน หักมณี ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนการพัฒนารัฐบาลและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.2/ 3775

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/397  
ลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.060/03/2008  
ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๑
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม  
ก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบล  
คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมหินแกรนิต  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด คำขอประทานบัตร ที่ 3/2549 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอ  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 24/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับ  
รายงาน ความละเมียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาก็ยังคงได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา  
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็น  
เบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๑  
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดพิทีเรนนิต เพื่อจัดทำหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลปารชัย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2549 ดังอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอปันบีง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป กำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายใน เรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศิลปารชัย จำกัด และสำเนาแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. ค่อนชัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

## ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับ  
นางสาวสกุลลักษณ์ ระวีวรรณ

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนหน้าที่พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงคโปร์ เวเดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6618  
โทรศัพท์ 0-2265-6616

<u>1</u>	สัมภาระ
<u>2</u>	ผู้งาน
<u>3</u>	ผู้พิมพ์
<u>4</u>	ผู้ร่าง
<u>5</u>	ไนต์ไลน์



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
7 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD., JOMPOL, CHATUCHAK, BANGKOK  
TEL. 0-2939-4370-4, 0-2939-5658-9, 0-2513-7674-5 FAX : 0-2513-4221  
E-MAIL : CONTACT@SPSCON.COM WEBSITE : WWW.SPSCON.COM

สำนักงานนโยบายและแผน	ศูนย์ส่งเมล์ด้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วันที่ ๓๘๒ วันที่ ๑๔/๐๓/๕๙
รับที่ ๑๐๙๐๐	๙.๒๐ ผู้รับ
๗๗๗	เจ

SPS\_MI.060/03/2008 สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ A1 วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๑

เวลา ๙.๔๐ ผู้รับ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน 19 ชุด

ตามที่ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอ่อนอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 3/2549 ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองก้าว อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงครรับขอส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 19 ชุด และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานจำนวน 2 ชุด ไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามหนังสือแนบท้ายที่ SPS\_MI.061/03/2008 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ได้รับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย อนันธบุลศรีชัย)

กรรมการผู้จัดการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

คำขอประทานบัตรที่ 3/2549  
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD, JOMPOL, CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
TEL. 0-2939-4370-2, 0-2939-5658-9, 0-2513-7674-5 FAX : 0-2513-4221  
E-MAIL : CONTACT@SPSCON.COM WEBSITE : WWW.SPSCON.COM

SPS\_MI.102/05/2008

2 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอส่งมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิ่งแวดล้อม  
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
ลิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชุด

ตามที่ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำมาตราการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ที่ 3  
อุตสาหกรรมชนิดทินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด สำหรับคำขอประทับบัตร  
ที่ 3/2549 ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอหัวน้ำบึง จังหวัดชลบุรี นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ  
จัดทำมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิ่งแวดล้อม  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอส่งมาตราการฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลประกอบท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย อนาวิบูลเครมชู)

กรรมการผู้จัดการ



มาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย แม่มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิสต์และกล่าว  
โครงการเหมืองหินอ่อนสถาหากรรรมชนิดหินแกรนิต เพื่อออกสถานการณ์ก่อสร้าง คำขอประทับเบอร์ที่ 3 / 2549  
ขอongบังษ์ ศิลปากรชัย จำกัด ตั้งอยู่ตำบลคลองก้าว อำเภอหนองบึง จังหวัดฉะบุรี

ตามที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางชีวภาพที่ 1.1 आตราการป้องกันภัยธรรมชาติในประเทศไทย

ผลลัพธ์ทางสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- ระบบบำบัดน้ำเสียทาง生物 และสิ่งสุดท้ายทำเหมือง	1. ให้มูลค่าบวกเรื่องการรักษาดูแลความตื้อตัวของน้ำประปาชนบทให้ดีจาก กิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเมื่อร้องเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที และเป็นไปอย่างยั่งยืนรวม 2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร้าดาจากภาระน้ำที่เนินโคลนกรด เช่น น้ำท่วม น้ำทิ่ม/น้ำท่วม เสีย/ขั่นชั่น หรือทางสาธารณูปโภคน์ตั้งรับความเสียหาย เป็นต้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคเหมืองแร่ หรือสำนักงานน้ำนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พงว่า ทางผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองและแก้ไขผลกระทบ ให้ดีต่อรองในที่สุดแล้วก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- บริษัทชุมชนใกล้เคียง และชุมชนในใกล้เคียง - บริษัทพื้นที่โคลนกรด และชุมชนใกล้เคียง - บริษัทพื้นที่โคลนกรด และชุมชนใกล้เคียง - บริษัทพื้นที่โคลนกรด และชุมชนใกล้เคียง - บริษัทพื้นที่โคลนกรด และชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เบ็ดทำเหมืองจน สิ้นอยู่ประทานบัตร	- บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด - บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด - บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด - บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด	
- ผลกระทบทางสังคม	3. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่โคลนกรดที่ผ่านการทำเหมืองแร่ และพื้นที่ กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง ตามแผนพื้นที่ในรายงานการ วินิจฉัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มีภัยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหลบ กรรมอุดตสาหกรรมพื้นฐานและภัยการเหมืองแร่ ทรายทูกปี	- บริษัทพื้นที่โคลนกรด และชุมชนในใกล้เคียง	- ตั้งแต่เบ็ดทำเหมืองจน สิ้นอยู่ประทานบัตร	1,576,500 บาท	- บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด
- ผลกระทบทางสังคม	4. หากผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดเดร หรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวินิจฉัยการดำเนินการที่แสดงถึงความต้องสนับสนุนโดย	- บริษัทพื้นที่ทำเหมือง - บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด	- ตั้งแต่เบ็ดทำเหมืองจน สิ้นอยู่ประทานบัตร	- บริษัท ศิลาพรซัย จำกัด	


กู้เงิน 140/- วันที่ 11/11/67

፩፻፲፭ የኢትዮጵያ ማኅበር አገልግሎት (፩፻፲፭)

กู้เงิน ๒๕๔๗

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลร่างบัญชีแบบตัวล้อมในระบบเติร์นเมือง

ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภายใน	1.1 ลักษณะภัยประเทศ	<p>1. โครงการนี้จะเปิดทำเหมือง และพื้นที่กิจกรรมที่ต้องเจาะจากทำเหมือง ได้แก่ เนินดินทางเดินเส้นทางขนส่งแร่ พื้นที่เก็บของ อาคารเก็บดูดตะบะบัด สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง และรังไม้หิน เป็นต้น (ดูรูปที่ 1) ไถอย่างดีเจน พร้อมหักปูนบดตามแผนผังซึ่งทางไถอย่างดีครุด ส่วนพื้นที่อื่น ให้คลสภารพดิมให้มากที่สุด</p> <p>2. ให้จัดเตรียมกล้าไม้ และพืชකุดมัติน ที่จะใช้ปลูกในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น บนเนินดินหาน้ำดื่มหรือรอบพื้นที่โครงการ เป็นต้น</p> <p>1. กำหนดให้มีพื้นที่เก็บของเบื้องต้น บริเวณสัญลักษณ์ “ด” (ดูรูปที่ 1) และบริเวณโดยรอบพื้นที่เก็บของดังต้องสร้างคันท่านบดกามกวางของฐาน 10 เมตร สูง 5 เมตร และส่วนคันท่านบานงบกว้าง 8 เมตร พร้อมประตูพิเศษดูดิน ชุดครุยบายน้ำ โดยมีขนาดความกว้างห้องร่องด้านล่าง 0.5 เมตร สูง 0.75 เมตร และด้านบนกว้าง 1 เมตร และบ่ออัตโนมัติในเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ ลึกประมาณ 4 เมตร เพื่อป้องกันน้ำไหลลอมสู่ชุมชนเมือง</p> <p>2. จะต้องดำเนินการก่อสร้างคันท่านบานงบด้วยหินอ่อนของเขตพื้นที่ ประมาณบดด้วยโครงสร้างโถ่โครงสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จก่อนปิดด้านในก้างห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันการซึ่งลงพังหลอย 3. การขุดบดสืบต่อพื้นที่ก่อสร้างและก่อตัวดินและเศษหิน ให้เลือกซึ่งวัสดุหรือดินที่เหมาะสมกับเชิงภัยและก่อสร้างห้องน้ำติดโดยเนินดินไปสู่พื้นที่ชั่งดีดยัง</p>	<p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p>
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	1.2 อุตสาหกรรม และ คุณภาพน้ำ	<p>1. กำหนดให้มีพื้นที่เก็บของเบื้องต้น บริเวณสัญลักษณ์ “ด” (ดูรูปที่ 1) และบริเวณโดยรอบพื้นที่เก็บของดังต้องสร้างคันท่านบดกามกวางของฐาน 10 เมตร สูง 5 เมตร และส่วนคันท่านบานงบกว้าง 8 เมตร พร้อมประตูพิเศษดูดิน ชุดครุยบายน้ำ โดยมีขนาดความกว้างห้องร่องด้านล่าง 0.5 เมตร สูง 0.75 เมตร และด้านบนกว้าง 1 เมตร และบ่ออัตโนมัติในเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ ลึกประมาณ 4 เมตร เพื่อป้องกันน้ำไหลลอมสู่ชุมชนเมือง</p> <p>2. จะต้องดำเนินการก่อสร้างคันท่านบานงบด้วยหินอ่อนของเขตพื้นที่ ประมาณบดด้วยโครงสร้างโถ่โครงสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จก่อนปิดด้านในก้างห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันการซึ่งลงพังหลอย 3. การขุดบดสืบต่อพื้นที่ก่อสร้างและก่อตัวดินและเศษหิน ให้เลือกซึ่งวัสดุหรือดินที่เหมาะสมกับเชิงภัยและก่อสร้างห้องน้ำติดโดยเนินดินไปสู่พื้นที่ชั่งดีดยัง</p>	<p>- บริเวณระหว่างหลังคา หลังคาที่ 5,6 และ 7</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดให้เหลือเพียงพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p> <p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p>
		จำนวน #3/๔๙๗			MV/SO80/ส群มาศการเห็นชอบ/TABLE 1.2.DOC



ລັດຍອັກນິ້ນ	ຄວາມໝາຍ	ລັດຍອັກນິ້ນ	ຄວາມໝາຍ
◀	ທີ່ຕົກການເດືອນຫົ້າຫຼົງ	—×—	ແກ່ວວັນແທດຕາຮໍາໃຫ້ເມືອງຈາກການສ້າງປະໂຫຍດຂອງກາງນໍ້າໄນ-
ໜ	ຈຸດວິ່ງເຕັມປີດການກໍາເໜີ້ອງ		ຮຍະ 50 ມ.
ປ	ປ່ອດັກຕະຄອນ	— — —	ແກ່ວວັນແທດຕາຮໍາໃຫ້ເມືອງຈາກແນວຕາຍສ່າງໄຟທ້າແຮງຊູງໃນຮຍະ 100 ມ.
ດ	ທີ່ນີ້ທີ່ເກີບອອງເປົ້ອດິນ	— · —	ກັນທຳນັບດິນ
ວ	ອາການເກີບນັດຖຽນບິດ	— · —	ກັນທຳນັບແລະຄູວະນາຍ້າຮອບອອງເປົ້ອດິນ
ສ	ດຳນັກຈາງພະໄວຈ່ອນບ້າງ	— — —	ຄູວະນາຍ້າຮອບອອງເປົ້ອດິນ
—	ເສັ້ນກາງນໍາສັງແຮງກ່າຍໃນທີ່ນີ້ທີ່ກ່ຽວກົງ	□□□	ຂອນເບດຕາຮໍາໃຫ້ເມືອງ
—□—	ແນວຕາຍສ່າງຄະຫະໄຟທ້າແຮງຊູງ	■■■	ຫັ້ນແປລືອດິນ
↑	ແນວເສັ້ນດັບຂວາງ	♦♦♦♦♦	ຫັ້ນກີມແກຣນິຕ

รูปที่ 1 แผนผังการทําหม่องและสภาพน้ำเมื่อเมืองเมื่อเริ่มต้นโครงการ

ตารางที่ 1.2 มาตรการป้องกันภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไปที่จะดำเนินการทำให้เหลือ (ต่อ)

ผังการแบบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากริมแม่น้ำบางซื่อ	- ให้ชี้แจงและจัดต่ออบรมพนักงานใหม่ให้ทราบทำการได้ฯ ที่ก่อให้เหตุการณ์เสียด้วยไม้ในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่เกี่ยวกับโครงการฯ สั่นถูกชนิดที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- กារណตได้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมือน	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	- ให้เจรจาแบบติดต่อค่าตัวจะได้รับผลประโยชน์จากการทำเหมือง พร้อมซื้อกำหนดเงินเดือนอย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดผลกระทบหุบเขา เพื่อยืนยันว่าหากการทำเหมืองก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทางโครงการจะชดเชยยอดขาดทุนตามราคากลางที่ตกลงไว้อย่างเป็นธรรม	- บริเวณพื้นที่เกษตรฯ กรรโนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมือง และตลอดอายุ กระบวนการบด	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3.1 การเกษตรกรรม	1. ให้จัดทำป้ายเตือนภัยบริเวณเส้นทางขันต์ลงเริ่เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ เช่น ป้ายระวัง และฉะลอกความเรียบง่าย เป็นต้น	- ถนนสายบ้านมาคล้า บ้านทวารกุญแจ ช้างที่ตัดผ่านชุมชน	- กារណตได้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมือง	3,000 บาท	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3.2 การคุณนาด	2. ให้จัดอบรมและแนะนำพนักงานชั้นบรรณาธิการให้ปฏิบัติตามคุณระเบียบจราจร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมืองและตลอดอายุ กระบวนการบด	5,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
4. คุณค่าต่อชุมชนพชรฯ	1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และได้ให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- ชุมชนบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมืองและตลอดอายุ กระบวนการบด	ไม่ต่ำกว่าอัตรา ค่าแรงขั้นต่ำ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
4.1 เศรษฐกิจและสังคม	2. ให้กำหนดภาระเบิกจ้างแรงงาน พื้นที่ไม่หักค่าวม เตือครัวในกรณีที่ไม่สามารถส่งตัวคุ้มครองแรงงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมือง	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
4.2 การมีส่วนร่วมชุมชน	1. ให้ประกันสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ปรับราชบานวิศวกรรม กระบวนการ	- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ	- ก่อนเริ่มดำเนินการฯ เหมือง	อัญเชิง คงดำเนินการ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด

กิจกรรมที่ ๕ / ๔๐๗  
วันนี้เป็นวันที่  
เราได้  
เรียนรู้




ตารางที่ 1.2 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบที่ต้องการสำหรับการดำเนินการ (ต่อ)

ก 6/40# วันนี้ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและระยะสั้นของการทำให้เหลื่อม

ผลกรวงบลังແຍດล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรลังແຍดล้อมทางภาษาพม่า	มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบล้อม				
1.1 ลักษณะภัยคุกคามทางภาษาพม่า					
- ระยะดำเนินการทำให้มีความเสี่ยง	1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง (ตั้งปูที่ 2) และออกแบบการห้ามของไม้กฤษณาชั้นบันได ฝั่นความสูงของชั้นบันไดประมาณ 10 เมตร ฝั่นความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยมีความลาดเอียงรุนแรง (Overall pit Slope) ไม่เกิน 45 องศา	- บริเวณพื้นที่ทำเหมืองแต่ละช่วง	- ตั้งแต่ริมผลิตเตี้ยร่อง	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
	2. เปลือกติดที่เกิดจากการปิดหมันเหมือง ให้นำไปใช้พัฒนาพื้นที่โครงการ ส่วนที่เหลือจะต้องนำไปประกอบวัสดุที่เก็บกองเพื่อจัดตั้งที่เตรียมไว้ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการพื้นที่ภายนอกสุดท้ายแล้วสุดการทำเหมืองต่อไป	- บริเวณพื้นที่ทำเหมืองแต่ละชั้นบันได	- ตั้งแต่ริมผลิตเตี้ยร่อง	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
	3. แหล่งผลิตได้จากหมันเหมืองจะต้องตัดลงมาบ่ายเบร์ริงหมัน ซึ่งคงจะต้องตัดลงมาอีกครั้ง ทำให้หมันต้องถูกหักก่อนทำการระบายน้ำในครั้งต่อไป	- บริเวณพื้นที่ทำเหมืองแต่ละชั้นบันได	- ตั้งแต่ริมผลิตเตี้ยร่อง	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
	4. ให้ดูแลรักษาพืชพรรณต้นที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่เก็บกองให้เจริญเติบโตอย่างมีส่วน และหากบริเวณโดยทั่วไปทำลายรากและหักกันที่	- บริเวณพื้นที่เก็บกอง	- ตั้งแต่ริมผลิตเตี้ยร่อง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
- ระยะสั้นสุดการทำให้มีความเสี่ยง	- ภายนหลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองในปีที่ 25 ทางโครงการจะมีการพื้นฟูพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายนหลังการทำเหมือง ด้วยการอุดแนบทรายต่างๆ ตามมาตรการอย่างครั้งครั้ง ตั้งแต่	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง	1,576,500 บาท	บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

จำนวน #1/4 off... ฯลฯ  
ลงชื่อ.....ผู้ปฏิริบุ๊ค






SECTION A — A'

ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อดักคัดก้อน	—x—x—	แนวเว้าแนวต่ำทำให้มีองจากการท่างานชารุดประบอยช้ำก่อทางเข้าใน-
ค	หินที่เก็บกองเป็นปลีอกดิน	— — — —	ระยะ 50 ม.
ว	อาคารเก็บวัตถุระเบิด	— · — · —	แนวเว้าแนวต่ำทำให้มีองจากแนวเสียส์ไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	— — .. — —	กันทำแนบติด
ก	แนวเส้นตัดขวาง	— — - - -	กันทำแนบและถูรบานหัวรอนกองปลีอกดิน
	ชั้นปลีอกดิน	— — — — —	ถูรบานหัวรอนกองปลีอกดิน
	ชั้นหินแกรนิต	— □ — □ —	แนวเสียส์ไฟฟ้าแรงสูง
①	กองปลีอกดินในช่วงที่ 1 (ปีที่ 0-1)		

จำนวน ๔๘/๔๐๔ หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง



รูปที่ 2 ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อถึงสุดปีที่ 1



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อดักตะกอน	—×—	แนววีณาเขตการท่านหนึ่งจากทางสามาธารและโยชน์เมล็ดทางน้ำไป-
ต	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน	-----	ระยะ 50 ม.
ว	ดาดฟ้าเก็บดิน	—·—	แนววีณาเขตการท่านหนึ่งจากแนวสามาธารสูงไปที่แทบจะในระดับ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—·—·—	ดันทันบดิน
ฯ	มนุษย์ด้านดัดขาวง	—··—	ดันทันน้ำและถุรานายหัวรอนกองเปลือกดิน
	ชั้นเปลือกดิน	—·—·—	ถุรานายหัวรอนกองเปลือกดิน
	ชั้นหินแกรนิต	—□—□—	แนวสามาธารสูงและที่ราบบดิน
A	กองเปลือกดินในช่วงที่ 2 (ปีที่ 1-2)		

รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 2

จำนวน #9/40	หน้า
ลงวันที่ ..... ๒๓	ผู้สำรวจ






ชั้นลักษณะ	ความหมาย	ชั้นลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อถังตะกอน	—x—x—	แนวเว้าแนวของการทำแท่นที่มีจุดจากทางสาธารณะไปใน-
ต	พื้นที่เก็บกองเปลือกต้น	-----	ระยะ 50 ม.
ว	อาคารเก็บวัตถุระเบิด	—·—·—	แนวเว้าแนวของการทำแท่นที่มีจุดจากแนวราษฎรสั่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—·—·—	กันทำโนเบติน
	แนวเส้นตัดขาวง	—·—·—	กันทำโนเบตินและคุณภาพเย็นทั่วบนกองเปลือกต้น
A	ชั้นเปลือกต้น	—·—·—	คุณภาพเย็นทั่วบนกองเปลือกต้น
	ชั้นหินภูเขา	—□—□—	แนวราษฎรสั่งไฟฟ้าแรงสูง

รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3

จำนวน #10/40ff หน้า



ลงชื่อ..... ผู้รับรอง



<u>ลักษณะ</u>	<u>ความหมาย</u>	<u>ลักษณะ</u>	<u>ความหมาย</u>
บ	บ่อดักตะกอน	—×—×	แนววัวแซฟต์การทําหนามีองจากทางสาธารณูปโภคทางน้ำใน-
ต	ห้วยที่เก็บกองเปลือกดิน	-----	ระยะ 50 ม.
ว	อาดาวเทียนวัตถุระเบิด	—·—·—	แนววัวแซฟต์การทําหนามีองจากแนวสายลําไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—·—·—·—	ด้านทําหนานและภูมายาน้ำร่องน้ำของกองเปลือกดิน
	แนววัวเต้าน้ำดูดวางแผน	—··—	ภูมายาน้ำร่องน้ำของกองเปลือกดิน
	ห้วยเปลือกดิน	—·—·—	ภูมายาน้ำร่องน้ำของกองเปลือกดิน
	ห้วยหินแกรนิต	—□—□—	แนวสายลําไฟฟ้าแรงสูง
A	กองเปลือกดินในช่วงที่ 4 (ปีที่ 3-4)		

จำนวน # 11/400 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง




รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อลึกลงสุดปีที่ 4



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อดักตะกอน	-----x-----	แนววេងเขตการทํางานเมืองจากทางสาธารณะโดยชាត្រីឡកាបង្កើត
ດ	พื้นที่เก็บกองเปลือกคิน	-----	ระยะ 50 m.
គ	อาคารเก็บวัตถุธูรณะ	-----	แนววេងเขตการทํางานเมืองจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 m.
ស	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	-----.	កំណត់បានឈឺនិង
ន	แนวเดินเดินทาง	-----..	កំណត់បានឈឺនិងគ្របាយការណ៍ការបង្កើត
	ห้วยปลือกคิน	-----.-	គ្របាយការណ៍ការបង្កើត
	ห้วยការណ៍	-□---□-	แนวสายសំគាល់ផ្លូវការ
	กองเปลือกคินในช่วงที่ 5 (ปีที่ 4-7)		

จำนวน #12/40# หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง




รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อเลี้ยงสุดปีที่ 7



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อดักตะกอน	—————	แนววีนเซ็ตการทําหนามีองจากทางสาธารณูปโภคทางน้ำใน-
ค	พื้นที่เก็บกองเปลือกติด	—————	ระยะ 50 ม.
ว	อาคารเก็บวัตถุระเบิด	—————	แนววีนเซ็ตการทําหนามีองจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—————	ถันทํานบดิน
ก	ห้องเต้นตัดขาวง	—————	ถันทํานบดและถุงน้ำยาห้าร่องคงเปลือกติด
A	ห้องปลีกติด	—————	ถุงน้ำยาห้าร่องคงเปลือกติด
ก'	ห้องเก็บนิต	—————	แนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง
○	กองเปลือกติดในช่วงที่ 6 (ปีที่ 7-10)	—————	จำนวน #13/40# หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....



รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 10



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อตักตะโอน	—×—	แนวว้าเขตการทํางานที่จําหน่ายหินโดยชั้นๆ และทางเข้าไป-
ด	พื้นที่เก็บกองเปลือกคิน	-----	ระยะ 50 ม.
ว	อาคารเก็บหินอุตสาหกรรม	—·—·—	แนวว้าเขตการทํางานที่จําหน่ายหินแบบสายสั้นๆ ไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—·—·—	ถันทํางานคิน
	แนวเส้นตัดขาวง	—··—	ถันทํางานและคุณภาพน้ำร้อนกองเปลือกคิน
A	ชั้นเปลือกคิน	—·—·—	คุณภาพน้ำร้อนกองเปลือกคิน
X	ชั้นหินแกรนิต	—□—□—	แนวสายล่อกระเพื่องไฟฟ้าแรงสูง

จำนวน ..... หน้า .....  
ลายเซ็น ..... ผู้รับทราบ .....



รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 13



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	ป่าดักตะกอน	—————	แนวเว้าแนวต่ำที่ไม่สูงจากทางสาธารณูปโภคทางน้ำใน-
ต	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน	—————	ราชย 50 ม.
ว	อาคารเก็บวัตถุระเบิด	—————	แนวเว้าแนวต่ำที่ไม่สูงจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในราชย 100 ม.
ซ	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—————	กันทำบ่อบดิน
ก	แนวเส้นตัดขวาง	—————	กันทำบ่อบดินและคุ้มนาย้ำรับกองเปลือกดิน
	ชั้นเปลือกดิน	—————	คุ้มนาย้ำรับกองเปลือกดิน
	ชั้นหินแกรนิต	—————□————	แนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง
	กองเปลือกดินในช่วงที่ 8 (ปีที่ 13-16)		

จำนวน #15/4C#.....หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง




รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 16



ลักษณะ	ความหมาย	ลักษณะ	ความหมาย
บ	บ่อดักตะกอน	—x—x—	แนววัวแนวต่อกันที่แทบทุกจุด
ด	พื้นที่เก็บกองเปลือกคิน	-----	แนววัวแนวต่อกันที่แทบทุกจุด
ว	อาคารเก็บวัสดุอุรุระเบิด	—·—·—	ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 m.
ส	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—...—	ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 m.
ก	ถนนเดินขัดขวาง	—·—·—	ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 m.
ข	ห้วยเปลือกคิน	—·—·—	ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 m.
ช	ห้วยหินแกรนิต	—□—□—	ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 m.
ก	กองเปลือกคินปีนชั่งที่ 9 (ปีที่ 18-19)		

จำนวน #16/40# หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง




รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 19



ดั้งเดิม	ความหมาย	ดั้งเดิม	ความหมาย
บ	บ่อตักตะกอน	—x—x—	แนววีร์แซคการท่ามานีองจากทางสาธารณประเทศยิชนี่จะทางห้าไป-
ด	พื้นที่เก็บกองเปลือกคิน	-----	ระยะ 50 ม.
ว	อาดาวเก็บน้ำตัดธุระบิด	-----	เทรวีวีร์แซคการท่ามานีองจากแนววายล่างไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ซ	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	-----	กันทำงานบันดิน
ก	แผนผังเส้นตัดขวาง	-----	กันทำงานและภูรณะน้ำร้อนกองเปลือกคิน
	ชั้นเปลือกคิน	-----	ภูรณะน้ำร้อนกองเปลือกคิน
	ชั้นกินนิกติ	—□—□—	แนววายล่างกระถางไฟฟ้าแรงสูง

จำนวน #14/407 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 22



สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
บ	ป้อมดักตะกอน	—×—×	แนวเว้าเขตการทําหนามีองจากการสาธารณประโยชน์และทางทําให้ใน-
ด	พื้นที่เก็บกักของเปลือกดิน	———	ระยะ 50 ม.
ว	อาคารเก็บวัตถุธารณะ	—·—·—	แนวเว้าเขตการทําหนามีองจากแนวสามัญสั่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
ช	สำนักงานและโรงซ่อมบำรุง	—·—·—	กันทำนบดิน
ก	แนวเดินตัดขวาง	—··—	กันทำนบดินและถูรษบานยันต์รอบกองเปลือกดิน
A	ชั้นเปลือกดิน	———·—	ถูรษบานยันต์รอบกองเปลือกดิน
	ชั้นหินแกรนิต	—□—□—	แนวสามัญสั่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง

จำนวน # 18/40ff หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพแสดงหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดปีที่ 25

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นไส้ในระยะต่อมาและระยะดำเนินการและรับผิดชอบ (ต่อ)

ผู้กระทำการลั่นไส้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นไส้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- คุณภาพอากาศ	<p>1. น้ำเบสิคิดนิมนต์กลับพื้นที่ป้อมห้อง ใบเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ พื้นที่ป้อมปลูกพืชคลุมดิน และไม้มีน้ำต้นตระหง่าน เช่น สบตา</p> <p>3. บริเวณขอบขุ่นหนึ่งมีน้ำ จะดำเนินการปลูกไม้มีน้ำต้นตระหงาน และพืชคลุมดิน</p> <p>2. ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีน้ำอ่อนๆ เช่น นำดินมาบดตัดกากอน ครุภายน้ำ เป็นต้น</p>				- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	<p>1. ให้ตัดต้นครึ่งร่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณพื้นที่เจ้ากระรูระเบิด พร้อมทั้ง ผู้ดูแลพื้นที่เพื่อรักษาการฟื้นฟูพื้นที่อย่างดีและอยู่เสมอ</p> <p>2. ให้สร้างองค์กรปิดดูด 3 ต้าน และห้องคลังสำหรับเครื่องบดซัลแวร์ (Primary Crusher) ยุ่งรุบแร่ใหญ่ (Hopper) และตะแกรงร่อนคัดขนาดเศษหิน ติน หราย พร้อมทั้งต้องติดตั้งเครื่องซีดสเปรย์น้ำบริเวณปากสูบหิน และปริมาณจุกกำเนิดฝุ่นทุกจุด</p> <p>3. เครื่องบดซัลแวร์ 2 (Secondary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดขนาดเศษหิน ติน หราย และตะแกรงร่อนคัดหินจะต้องมีผ้าครองหัวเรืออุปกรณ์บีดคลุ่มป้องกันฝุ่น ต้องสร้างองค์กรปิดดูดสูดเครื่องจักรอุปกรณ์หงหงหงดอย่างมีเดช แตะต้องติดตั้งเครื่องซีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด</p> <p>4. ระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องสร้างอุปกรณ์บีดคลุ่มโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องซีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด</p>		<p>อยู่ในงบดำเนินการ</p> <p>อยู่ในงบดำเนินการ</p> <p>อยู่ในงบดำเนินการ</p> <p>อยู่ในงบดำเนินการ</p>	<p>- ตลาดอุดยุทธาบันบดร</p> <p>- ตลาดอุดยุทธาบันบดร</p> <p>- ตลาดอุดยุทธาบันบดร</p> <p>- ตลาดอุดยุทธาบันบดร</p>	<p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p> <p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p> <p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p> <p>- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด</p>
					<p>จำนวนที่ 19/๔๐๗ หน้า ลงชื่อ..... พิรุ๊บระง</p>

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦ส์แวดล้อมในระบบทดลองการและระบบสืบสานศูนย์การทำเหมือง (ต่อ)

ผังกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5. บริหารปลูกถ่ายพืชตามหลักเกณฑ์ท้องที่ของพื้นที่ที่ขาดแคล้ว ให้ติดตั้งเครื่องจักรกลเพื่อป้องกันฝุ่น	- บริการไม่ทิ้งขยะ ให้โครงสร้าง - เส้นทางขนส่งล่างเลี้ยงภัยในโรงไม่น้ำทึบ อย่างน้อยจะต้อง เป็นถนนที่มีการลาดยางหรือเป็นถนนคอนกรีต	- บริษัทไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง - บริเวณเส้นทางขนส่ง ที่น้ำไม่โถงใส่ ของโครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
6. เส้นทางขนส่งล่างเลี้ยงภัยในโรงไม่น้ำทึบ อย่างน้อยจะต้อง เป็นถนนที่มีการลาดยางหรือเป็นถนนคอนกรีต	- บริเวณเส้นทางขนส่ง ที่น้ำไม่โถงใส่ ของโครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
8. ให้ผู้ดูแลรักษาเส้นทางล่างเลี้ยงทึบ ลากเก็บกองทิ้งที่คัดข่านด้วย เส้นทางล่างเลี้ยงทึบ ในขณะทำการ พร้อมทั้งทำความสะอาดที่ดินที่หักดิบด้วยส้อม	- บริเวณไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	200 บาท/เที่ยว	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
9. มีระบบปฏิร้าย ให้ร่องดู彷รมน้ำบ่อกองทิ้งที่คัดข่านด้วย และตามเส้นทางขนส่งล่างเลี้ยงทึบ ในขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะกำจานอยู่ เพื่อป้องกันผู้คนที่จะเข้าไปในที่ดูดด้วยหัวใจ หรือใช้รถดูดผู้คนบีบเวณพื้นที่ของร่องทิ้งที่หักดิบด้วยส้อม	- บริเวณไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
10. มีระบบลอกเส้นล้อมที่มีประสาทวิภาค และทำการล้างล้อรถยนต์บ่อกองหินไม่ทิ้ง	- บริเวณไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
11. รถบรรทุกที่หันหันออกจากร่องไม่ชนต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีรอยร้าวให้หลังหันได้ และเม็ดดินปิงคูลมีหันซัด	- บริเวณไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
12. พื้นที่น้ำ และบุคคลที่เข้าไปในเขตดูดร่องไม่ทิ้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากรองผู้ดูด รองเท้าหัวเหล็ก หมวกนิรภัย ปลอกอุดหู หรือเครื่องครองหู และแว่นนิรภัย ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานที่	- บริเวณเส้นทางขนส่งที่น้ำ ภายในร่องไม่ทิ้งขยะ โครงสร้าง	- ตลอดอายุ 生命周期	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด		

จำนวน.....หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับ

ตารางที่ 1.3 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองรับและการแลระบบล้มสุดการทำให้เสื่อม (ต่อ)

ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
13. ผู้ประกอบการโรงโม่ทิน จะต้องเอาไว้ใช้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบป้องกันผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้การได้เต็มอย่างสมบูรณ์และระบบป้องกันเหล็กจะคงทนสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาทำงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้การประกอบกิจการโรงโม่ทิน ไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรืออยู่หิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539	- บริเวณโรงโม่ทินหินของโครงการ	- ตลอดอายุประมาณปัจจุบันปัจจุบัน	-	- บริษัท ศิลปาชัย จำกัด	
14. ให้สัดพรมน้ำบนเส้นทางที่ใช้เชิงเทินเป็นประจำ โดยเฉพาะเส้นทางขันลังที่ไปโรงโม่หินและขันลังออกโดยไม่ต้องตื้อ้อนและดูดหน้า ให้สัดพรมน้ำวันละประมาณ 3-4 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ฝนตกพรมวันละ 1 ครั้งหรือเมื่อจำเป็นต้องจัดพรมหากแม่น้ำตกอยู่ที่ส่วนกลางในช่วงฤดูร้อนและระบบป้องกันไม่ต้องถูกทำลาย 1 ครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ และโรงโม่หินของโครงการ	- ตลอดอายุประมาณปัจจุบันปัจจุบัน	200 บาท/ที่ดิน	- บริษัท ศิลปาชัย จำกัด	
15. ใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันเหล็กจะคงทนสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการทำงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้การประกอบกิจการไม่ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรืออยู่หิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539	- บริเวณเส้นทางขันลัง และภายนอกห้องพักของโครงการ	- ตลอดอายุประมาณปัจจุบันปัจจุบัน	-	- บริษัท ศิลปาชัย จำกัด	
1. ให้กำหนดการดำเนินการ กล่าววันที่ 20 ธันวาคม 2539 จasse มีมิกจิกรรมใดๆ ในเวลาสักครู่ในชั้นห้องพักผ่อนของชาวบ้าน ซึ่งเป็นวันลาพักผ่อนของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง	- บริเวณโรงโม่หิน พื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประมาณปัจจุบันปัจจุบัน	-	- บริษัท ศิลปาชัย จำกัด	

จำนวนที่ 2/1/4577...ที่ดิน  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ให้กลับสเปรี้ยนหน้าที่ของพนักงาน เพื่อไม่ให้ทำงาน ในบริเวณที่มีเสียงต่างๆนานาเกินไป เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่ออัตราเจ้าตัวเจ้าตัวน้ำที่มากขึ้นกันงาน	- บริเวณโรงโน้มหิน แหล่งที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการทุกคนนี้ แล้วใช้ที่ครอบบุ๊ฟองกันเสียงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ครอบบุ๊ฟองกันเสียงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผู้ที่ใช้ห้องเรียนที่ถูกบุ๊ฟองกันเครื่องจักรระเบิด และทำงานในโรงโน้มหิน เป็นต้น	- บริเวณโรงโน้มหิน แหล่งที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
4. จัดติดความเร็วของรถหัวเข้าออกภายในบริเวณโรงโน้มหิน และพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุมระดับเสียงของรถบรรทุกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสมไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	- บริเวณโรงโน้มหิน แหล่งที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
5. ปรับปรุงแก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกโรงโน้มหินให้มีสภาพที่สมบูรณ์ แล้วใช้งานได้ตามปกติ	- บริเวณโรงโน้มหิน แหล่งที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
- การใช้สวัสดุระเบิด	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้ใช้ปริมาณวัสดุระเบิดไม่เกิน 100 กิโลกรัม/จังหวะการ และระเบิดทุกวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00 - 17:00 น. โดยก่อนระเบิดต้องปิดสัญญาณเตือนก่อนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร รวมทั้งจัดเลี้ยงหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร</li> <li>ในการทำเหมืองเพื่อผลิตแร่ของโครงการ ให้ปฏิบัติตามแผนผังการทำเหมืองของของโครงการ และแผนการระเบิดหิน โดยแต่ละครั้ด</li> <li>ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอยู่เบื้องหลังโครงการ ให้ประเมินผู้ที่รับผิดชอบ และดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้วางแผนการระเบิด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สวัสดุระเบิดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>- ตลอดอายุ 生命周期</li> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด</li> <li>- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด</li> <li>- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด</li> </ul>	

จำนวน.....  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับรอง.....

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง (ต่อ)

ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. การออกแบบการเดินทางหนาแน่นเพื่อให้เกิดหาน้ำหนื้นที่ทำเหมือง ในระยะของการพัฒนา หนาแน่นของเริ่มต้น เพื่อให้เกิดหาน้ำหนื้นที่ทำเหมือง – บริเวณพื้นที่ทำเหมือง – ตลาดอุบลฯ ประชานบัว – บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	จะริบมีจราจรและเป็นที่ราชบั่นที่ทางจากแนวเส้าและสายส่งไฟฟ้าและสูงที่ระยะมากกว่า 400 เมตร โดยจะเจาะรูระเบิดให้มีความลึก 4.5 เมตร ระยะ Burden 1.4 ระยะ Stemming 2 เมตร จากน้ำจืดพัฒนาหน้าเหมือง ให้เป็นชั้นบันไดตามปกติที่ได้ออกแบบไว้ และหันหน้าอิสระ (Free Face) ของภาระจะเป็นไปในทิศทางซ้ายกับแนวรายไฟฟ้าแรงสูงไปทางตันทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะทางการทำเหมือง	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	ตลาดอุบลฯ ประชานบัว – บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	-	
5. ให้ใช้สวัสดิ์บุคลรุ่มผู้หน้าบิริเวณที่จะระเบิดตัวย่างรดยนต์เก่า หรือวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการทำเหมือง อื่นๆ เพื่อป้องกันภาระปฏิกรณ์เดินของเศษหิน ให้ติดป้ายเตือนของบุคลรุ่มบีบตัวห้องใน การระเบิดบริเวณเด็นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ	ลดอุบัติเหตุในกระบวนการบดตัวห้อง บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	ตลาดอุบลฯ ประชานบัว – บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	อยู่ในงบดำเนินการ 3,000 บาท	-	
8. ให้นำเปลือกตันจากภาระเบิดหาน้ำหนื้นไปเก็บกองในบริเวณพื้นที่เก็บกอง 1 สูงประมาณ 1.5 เมตร พร้อมปลูกพืชකุดุมดิน ต่อน้ำแข็งวนวนตามต้นข้างสามสี่เหลี่ยมไฟฟ้าแรงสูงที่ทางครัวภาระเดิมแล้ว ซึ่งบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกตันตั้งกล้า จะสามารถนำไปบนแนวกันชน (Bumper Zone) และกรอบจากภาระเบ็ดตันของเศษหิน อันอาจเกิดกับแนวสายไฟฟ้าแรงสูงได้	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	ตลาดอุบลฯ ประชานบัว – บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	-		
9. ให้มีการเก็บกวาดเศษหินขนาดเล็ก ออกจากหน้างาน รวมถึงก่องการระบายน้ำตุ่นรุ้ว	บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	ตลาดอุบลฯ ประชานบัว – บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	-		

จำนวน # 23/40 หน้า  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกราฟบล็อกแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.0. หากเกิดความผิดพลาด และทำให้เกิดความเสียหายต่อ เสาส่ง และสายส่งไฟฟ้า จากการดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าวของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่อน และการประดิษฐ์เท่านั้น หรือผลกระทบจากการดำเนิน กิจการเหมืองได้ฯ ทางบริษัทฯ จะต้องยืนยันยอมให้ กฟผ. นำร่องรักษา โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หักสิน หรือบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาตาม ข้อกำหนดของ กฟผ. ภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนดโดยรัชบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหักสิน 1. ออกแบบบ่อบาดาลที่สุดให้เป็นบ่อรับน้ำ - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - ตลอดอายุ 生命周期	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	- ตลอดอายุ 生命周期	ตามความเสียหายที่ เกิดขึ้น	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	
1.3 อุทกภัยและดูดลาก น้ำ	1. ออกแบบบ่อบาดาลที่สุดให้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) ที่หลบผ่านพื้นที่ท่าหนึ่งของโครงสร้าง หักหมัด และเมื่อตกร่องจนเป็นน้ำใส จะนำไปปั๊ด พร้อมรีเวณพื้นที่โรงโน้มพัฒนาและสันทางชั้นล่างเพื่อ ป้องกันน้ำลัดลอด ตลอดอายุ 生命周期 2. การเคลื่อนย้ายเปลือกดินและภารชาตดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทั้งกล่าวในช่วงฤดู ฝน เพื่อยกน้ำออกจากชั้นพังพหุภาษาและภารษาของ น้ำชุ่มน้ำ พรมลงท่าการกรงปูกระชุดคุมดิน 3. ให้ดำเนินการตรวจสอบครุภาระหน้ารีเวณพื้นที่กีบทองอยู่ สำหรับ หากพบว่าเกิดการตื้นเนื้นหินดินกรุดลอก โดยทันที 4. หากโครงสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกร่วมดำเนินการร่วมกันทั้งบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ใช้แก้ไขร่องรอยในช่วงที่เกิดปัญหาการขาดแคลนนา	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - ตลอดอายุ 生命周期	- ตลอดอายุ 生命周期	- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด	
					- บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

จำนวน...肆仟肆佰元整  
ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรงระบบทั่งหมดในระยะดำเนินการและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง (ต่อ)

แผนกรงระบบทั่งหมด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรงระบบทั่งหมด	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	5. ในการซื้อขายร่วมกันของผู้ดูแลน้ำจราภิเดินทางเข้าสู่ป่า หนึ่ง ทางโครงการจะต้องแจ้งให้หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น กกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและธุรกิจเคมีเเละ เคมีน้ำ ทราบโดยไม่ล่วงหลังและรายงานให้ทราบต่อไป ส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้ง เนื่องด้วยการบริหารจัดการเหมืองเเละ ตัวจริงของผู้ประกอบการ เพื่อต่อเนื่องการตรวจสอบที่มา หาก โครงการจะต้องหยุดดำเนินการต่อจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม แก้ไขปัญหานั้น ก่อนที่จะปฏิบัติดำเนินการใหม่อีกครั้ง 1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุตสาหกรรม เเละคุณภาพน้ำในเรื่องการรักษาดูแลการระบายน้ำ โดยนำเสนอเพื่อป้องกันการซึมลึกลงดินทรายไปให้หล่อ ล้างและก่อสร้างต้นไม้ต่อไปโดยถาวรสิ้นเชิง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	2. ให้ปลูกต้นไม้หลังจากเสร็จสิ้นการทำเหมือง โดยเลือกพันธุ์ ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี เหตุน้ำก้นลึกมากพื้นที่และก่อโฉนด自然 เช่น สะเด้อ ทับทิม กุหลาบ ฯลฯ ไว้รองกันน้ำจากโครงการให้หล่อ ล้างก่อภาระน้ำออกแล้ว ยังเพิ่มปริมาณดินใหม่ในชุมชนด้วย 3. ซึ่งจะ แหล่งจดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน มีให้ กระทำการได้ นำไปใช้ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ทำเหมือง และจะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	5,000 บาท/ครรช	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3. ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แหล่งกำเนิดผลกระทบทาง ด้านคุณภาพอากาศ การใช้วัสดุระดับ การคุณน้ำคุณ อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่างมากครรช	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	ตามความเหมาะสม	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
มุ่งหมาย	จำนวน.....๗๕๔๘๙ ลงชื่อ.....นาย..... .....ผู้บริหาร				
3.1 กำกับดูแลกรรม					

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำบเปรี้ยวและล้มในระยะดำเนินการและระยะสุดท้ายทำให้อ่อน (*ต่อ*)

ผังกระบวนการเบ็ดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำบเปรี้ยวและล้ม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคุณภาพ	2. หากพบว่า การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง จะต้องหยุดโครงการนี้เมื่อช้าแล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่งานอุตสาหกรรมและท้องที่ทราบทันที พร้อมทั้งทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งน้ำเพื่อให้โครงสร้างซั่งได้แล้วของพื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตกลงด้วยประทับตรา	ตามความเหมาะสม	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	1. รถบรรทุกที่ทำการขนส่งจะต้องบรรทุกหน้าไม่เกินพิกัดตามที่กำหนด และคาดคะนองความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ถนนลูกกรัง และช่วงที่ผ่านชุมชนหรือหมู่บ้านโดยคลุนให้หมดชิด	- บริเวณเส้นทางขนส่ง แมร์	- ตกลงด้วยประทับตรา	อย่างน้อย 1 ปี	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	2. ถuale เส้นทางให้อ้อยในสภาพพร้อมใช้งาน และหากเกิดการชำรุดเสียหายทางโทรศัพท์อื่นๆ เช่นแม่น้ำ และปรับปรุงเส้นทางตั้งแต่ล่าสุด ไม่ให้กระทบปรับปรุงเส้นทางใหม่ในระหว่างการปรับปรุงเส้นทางใหม่จึงต้องนำทางเบี่ยงไว้เพื่อการจราจรอย่างปลอดภัย	- บริเวณเส้นทางขนส่ง แมร์	- ตกลงด้วยประทับตรา	งบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	3. ในการสืบประชานร่องรอยความเดือดร้อนที่เกิดจากการขนส่งร่วงลงโครงสร้าง ได้แก่ การพูดกระซิบ ข่องฟุ้งตะออก อุบเดหด เป็นต้น ทางโครงการต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- บริเวณเส้นทางขนส่ง แมร์	- ตกลงด้วยประทับตรา	ชี้แจงอย่างบากบานเสียหายที่เกิดขึ้น	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	4. ให้หลักเลี้ยงการขนส่งร่วงลงน้ำเรียนเตือนทางไปและกลับจากโรงเรียน	- บริเวณเส้นทางขนส่ง แมร์	- ตกลงด้วยประทับตรา	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	5. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำในเส้นทางที่เป็นถนนสูงใหญ่ในฤดูแล้ง วันละ 3-4 ครั้ง ส่วนในฤดูฝน วันละ 1 ครั้ง หรือไม่ต้องฉีดพรมหากมีฝนตกต่อเนื่อง	- บริเวณเส้นทางขนส่ง แมร์	- ตกลงด้วยประทับตรา	200 บาท/เที่ยว	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด

  
นายสมศักดิ์ ศรีไชย  
  
นายปองศักดิ์ ศรีไชย

ตารางที่ 1.3 มาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจให้คะแนนระดับสำหรับแต่ละรายการที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการทําเห็นได้ (ต่อ)

ผลการทบทวนแล้วต้อง	มาตรฐานเกณฑ์ในการพิจารณาและต้อง	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม	มาตรฐานที่ต้อง	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	ตามความเหมาะสม	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	1. ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความ เป็นอยู่ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของชุมชนให้ดีขึ้น 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชนใน ชุมชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และร่วมประชุมประชาคมภายในชุมชน	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	ตามความเหมาะสม	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	3. สั่งสมนุญให้เกิดการรวมกลุ่มในภาคประชาชชน เช่น กลุ่มอาชีพเสริม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเกิดการ พัฒนามากขึ้น	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	ตามความเหมาะสม	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
4.2 ดำเนินการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุกกาภัย การ คุ้มครอง และการใช้จดหมายเบ็ด เป็นต้น อย่างเคร่งครัด เพื่อลดภาระที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบของประชาชนต่อคนโครงการ 2. ให้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผ่านการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น การบริจาคถังขยะ การ ส่งเสริมต้นในการก่อสร้างบ้านเรือน สถาปัตยกรรม ช้อม เช่น เส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็นต้น	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	3. ให้ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ ลงมาสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อรัฐบาล ปรับปรุงหากมีการติดตามการติดตามการ	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
	4. ให้จัดการประชุมอย่อย่างต่อเนื่องโครงการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบของโครงการ และผลักดันการตรวจสอบชื้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความ คิดเห็นและนำข้อมูลไปปรับปรุงมาตรการต่อไป	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด

จำนวนที่ ๑๔๐๗ ๑๖๖  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ผู้รับผิดชอบ.....

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวต้องการและยั่งยืนสู่การทำให้มีอัจฉริยะ (ต่อ)

ผลระบบลึกลับล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวต้องการ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5. ให้ดำเนินการประชุมพนักงานชั้นนำ ผู้การติดตาม ตรวจสอบผลการเบี่ยงเบนแล้วต้องประเมินผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลาดอุปโภคบริโภค	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
6. ในการเฝ้าระวังเรียนเก็ตชิ้น ให้คณบกรกรรมการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน อย่างยุติธรรม และให้แหล่งเรื่องทราบ ภายใน 60 วัน พร้อม กังจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อถัดมา ให้ดำเนินการประชุมพนักงานดำเนินการทำเหมือง ของโครงการที่ผ่านมา พร้อมกัน จัดทำป้ายแสดง ข้อความไว้ระบุถึง ชื่อผู้ประกอบการ เสื้อที่ประจำหน้าบัตร ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ประจำหน้าบัตร ซึ่งอาจประทับตรา เศียรได้บนอนุญาต เพื่อให้ประชาชนท่านนำไปปรึกษา	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ตลาดอุปโภคบริโภค	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
7. ให้ดำเนินการประชุมพนักงานดำเนินการทำเหมือง ของโครงการที่ผ่านมา พร้อมกัน จัดทำป้ายแสดง ข้อความไว้ระบุถึง ชื่อผู้ประกอบการ เสื้อที่ประจำหน้าบัตร ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ประจำหน้าบัตร ซึ่งอาจประทับตรา เศียรได้บนอนุญาต เพื่อให้ประชาชนท่านนำไปปรึกษา	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ภายนหลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
8. ให้ดำเนินการประชุมพนักงานดำเนินการทำเหมือง น้ำภาระในชุมชนที่ร่วมพัฒนาเป็นบ่อน้ำสาธารณะให้ ประชาชนรับทราบ	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง โครงการ	- ภายนหลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
4.3 การสร้างรากฐานสุขา	ตามแผนกราฟที่เกิดขึ้น	ตามแผนกราฟที่เกิดขึ้น	-	-	
1. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ประชาชนในชุมชน ใกล้เคียง ทางศูนย์กลางบ้านสุขภาพอนามัยจากการทำให้เหมือนของโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลาดอุปโภคบริโภค	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด		
2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งระบาด สิ่งแวดล้อม เช่น ผู้เสีย อุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อควบคุม ผลกระทบต่อชีวภาพของคนในชุมชน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลาดอุปโภคบริโภค	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด		
3. สนับสนุนงบประมาณทางด้านสาธารณสุขแก่สถานที่อนามัยภายในชุมชน เช่น สถานีอนามัยและศูนย์พัฒนา เกียรติ และสถาณีอนามัยศูนย์กลางฯ - บ้านทวาย	- สถานีอนามัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	- ตลาดอุปโภคบริโภค	30,000 บาท	- บริษัท ศิลปากรชัย จำกัด	
จำนวน #28/40# ๒๘/๔๐# ๒๘/๔๐# ๒๘/๔๐# ๒๘/๔๐# ๒๘/๔๐#					

ตารางที่ 1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการและระบบสนับสนุนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. จัดทำสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นรายปี โดยเฉพาะกรณีเป็นพื้นที่คริสต์ศาสนสถาน ให้บูติเดิม เป็นต้น และนำข้อมูลจากภารต้าราวจามาปรับปรุง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของโครงการ	- บริเวณซุ้มชนในลักษณะพื้นที่คริสต์ศาสนสถาน - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง	- ปีละ 1 ครั้ง	อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	
4.4 ดำเนินการข้าอนามัย	1. ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานพอกกระหบบต้าราวนายภาพ อาคาร เสียง แสงและการซื้อติดตั้ง อ่างเก็บคัตตี้ 2. ให้มีการทดลองอิมิชั่นของพื้นผ้างาน พื้นห้องทั้ง วงบรวมซึ่งมุ่งเกี่ยวไปกับอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นรายปี 3. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่นมา ในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ 4. เจ้าของโครงการ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คุณงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติเรื่อง พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการกำกับเมืองอย่างครั้ด	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง	- ตลอดอายุประทับน้ำดู - ตลอดอายุประทับน้ำดู - ตลอดอายุประทับน้ำดู - ตลอดอายุประทับน้ำดู - ตลอดอายุประทับน้ำดู	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด	
4.5 ดำเนินการข้าอนามัย	1. ให้บำรุงรักษาต้นไม้ และพืชพรรณต้นบนบริเวณพื้นที่ดิน ท่านบตันรองอับพื้นที่โครงสร้าง ให้เขียวขจีอย่างสมมูล 2. ภายหลังจากสิ้นสุดการกำกับเมือง ให้เสริมสร้างทั้งคันเรียบ ท่อ溉ไนเพื้นที่โครงสร้าง โดยการปลูกไม้ยืนต้นโดยเร็ว และพืชพรรณต้น ตามที่เสนอในใบแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการดำเนิน	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง	- ตลอดอายุประทับน้ำดู - ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองของโครงการ	อยู่ในงบดำเนินการ อยู่ในงบดำเนินการ	

จ วันที่ 29/๔/๒๕๖๗  
นาย.....  
ผู้รับรอง  
ร.ว.บ.ว.

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน บรรยายการ (TSP) เนลล์ย์ไนน์รอนบ 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler	- จำนวน 4 สถานี (ตั้งรูปที่ 3) ตั้งนี้ 1. ปริมาณตลาดหนองอ้อ 2. บ้านหัวยชุมพร 3. บ้านนาบคล้า 4. โกรโนมหินของโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง ในช่วงเดือน มกราคม หรือกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง และเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
2. เสียง	- ให้ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองจาก แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในโรงโน่นที่นั่งของ โครงการตัวอย่างรัฐสวัสดิ์รวมทั้งบัวด้วน้ำที่บีบ แสง (Smoke Opacity Meter) ตาม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคนิโนโดย แต่ละจังหวัดส้อม	- บริเวณโรงโน่นที่นั่งของโครงการ (ตั้งรูปที่ 3)	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม หรือกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง และเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
3. แรงโน้มถ่วง	- ให้ตรวจวัดตัวบวกความตึงของเสียงเฉลี่ย โดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้ เครื่องวัดเสียง (Sound level Meter)	- จำนวน 4 สถานี (ตั้งรูปที่ 3) ตั้งนี้ 1. บริเวณตลาดหนองอ้อ 2. บ้านหัวยชุมพร 3. บ้านนาบคล้า 4. โกรโนมหินของโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง ในช่วงเดือน มกราคม หรือกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง และในเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
		- จำนวน 3 สถานี (ตั้งรูปที่ 3) ตั้งนี้ 1. บริเวณตลาดหนองอ้อ 2. บ้านนาบคล้า 3. บริเวณขอบแปลงคำข้อฯ ด้านทิศตะวันตก	- ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม หรือกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง และในเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด

จำนวนวัน... 30/40/..... ใหม่ๆ  
ลงชื่อ... ๗๙/๔๐๖๗..... ใหม่ๆ  
ผู้รับผิดชอบ



● สถานีเก็บด้วยช่างน้ำเพื่อวัดระดับน้ำได้ดี

St.1 หัวยมนาคถ้ำ (ด้านน้ำ)

St.2 หัวยมนาคถ้ำ (ท้ายน้ำ)

St.3 น้ำบ่อเด็กคลาเดหนอนอื้อ

St.4 น้ำบ่อเด็กน้ำหัวยมพะ

St.5 น้ำบ่อเด็กน้ำนาบถ้ำ

▲ สถานีติดตามตรวจสอบแรงดันสะเทือน

St.1 ตลาดหนอนอื้อ

St.2 น้ำนาบถ้ำ

St.3 บริเวณขอบแม่กลองคำขวache ด้านกิตตะวันตก

■ หัวที่โครงการ (กำหนดประทานบัตรที่ 3/2549)

▣ โรงโน่หินของโครงการ

▲ สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและระดับเสียง

St.1 ตลาดหนอนอื้อ

St.2 น้ำหัวยมพะ

St.3 น้ำนาบถ้ำ

St.4 โรงโน่หินของโครงการ

จำนวน #31/40# หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับ

รูปที่ 3 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความไม่แน่นอน	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ	- ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิดนิ้น และน้ำ ได้ดิน โดยวิเคราะห์ค่า pH, Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron, Sulfate, Arsenic, Cadmium และ Lead	- นำผู้ดูแลงานน้ำ 2 คนน้ำ (ตูร์ปที่ 3) ตั้งน้ำ 1. ห้ามบ่อค้อ (ตันน้ำ) 2. ห้ามบ่อค้อ (หักน้ำ) น้ำได้ดิน จำนวน 3 สถาน ตั้งน้ำ 1. น้ำบ่อตื้นคลาดหนองอ้อ 2. น้ำบ่อตื้นบ้านหัวยชุมพร 3. น้ำบ่อตื้นบ้านนาบกแล	- เป็น 2 ครั้ง ในเดือน มกราคมหรือกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง และเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง	5,500 บาท/ครั้ง	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
5. สาธารณสุข	- ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยทั่วไป ได้แก่ ความสามารถของ การ ได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบ ประสาท ในการรับรู้ และการอึดอัดเรียบ ปอด เป็นต้น	- พนักงานของโครงการ	- บล๊อค 1 ครั้ง	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด
6. การคุ้มครอง	- ให้พนักงานตรวจสอบสภาพน้ำท่าหนึ่งแห่ง ให้สามารถใช้งานได้ต่ออยู่เสมอ ถ้าปริมาณ ได้ชำรุดต้องรื้อซ่อมแซมทันที รวมทั้ง ดูแลรักษาป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ใน สภาพใช้ได้ด้วยการติดต่อผู้รับผิดชอบอยู่ เสมอ	- เสน่หานักงานผู้ดูแลรักษาโครงการ	- หาก 1 เดือน	-	- บริษัท ศิลปาพรชัย จำกัด

หมายเหตุ : - ให้รายงานผลการตรวจสอบติดตามภาพสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้อำนวยการในทุกๆ 1 เดือน สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา แต่ต้องดำเนินการต่อไป แต่ต้องดำเนินการต่อไป

: - งบประมาณที่เสนอเป็นงบประมาณในเบื้องต้นนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่อไป

จำนวน.....	.....
ลงชื่อ.....	ผู้ปฏิบัติ

# แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ย่อมส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใต้พื้นที่โครงการ มีความกลมกลืนและ สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณข้างเคียง คณะผู้ศึกษาจึงได้เสนอแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองที่มี ความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนผังโครงการ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง และพื้นที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง มีวัตถุประสงค์ หลักดังนี้

- เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ในแต่ละ บริเวณ และสามารถอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
- เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นสะเทือนจากการดำเนินการทำเหมือง
- เพื่อปรับปรุงลักษณะทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

## 2. รายละเอียดของพื้นที่ฟื้นฟู

พื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงที่มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 299-1-13 ไร่ (299.3 ไร่) มีพื้นที่ที่ จะทำการฟื้นฟูแบ่งออกได้เป็น 3 บริเวณ ได้แก่

- พื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง ได้แก่ พื้นที่คันท่านบรรบทเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่คันท่านบรรบทเขตพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน คุระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน เป็นต้น
- พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 68 ไร่ ซึ่งการทำเหมืองจะเป็นการ ขุดลึกลงไปได้ผิดดิน ส่งผลให้พื้นที่ที่ผ่านการเปิดหน้าดิน และนำแร่ออกจากการฟื้นฟูที่ในแต่ละช่วงมีลักษณะเป็น ชุมเหมือง ซึ่งสามารถฟื้นฟูโดยการถอกกลับได้เพียงบางส่วน เนื่องจากปริมาณเปลือกดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ดังนั้น บ่อเหมืองที่เหลือจะพัฒนาเป็นสารน้ำใช้ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าวจะ สามารถดำเนินการได้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการในปีที่ 25
- พื้นที่ว่างเปล่าอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง

## 3. แผนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง



การวางแผนฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จะกำหนดให้สอดคล้องกับ ลักษณะภูมิประเทศและกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการในแต่ละช่วง (ดังรูปที่ 4) ดังนี้

### 3.1 พื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง

#### - การทำเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 0-1)

ก่อนการทำเหมือง ทางโครงการจะเปิดหน้าดินบริเวณพื้นที่ทำเหมือง ประมาณ 124,034 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ทั้งหมดจะถูกคุระบายน้ำรับพื้นที่เก็บกอง ชุดบ่อตักตะกอน เกิดเปลือกดินประมาณ 21,990 ลูกบาศก์เมตร รวมเปลือกดินที่เกิดขึ้นประมาณ 146,024 ลูกบาศก์เมตร นำเปลือกดินที่เกิดขึ้น ประมาณ

จำนวน ๗๓/๔๐๗ หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	แนวเส้นตัดขวาง		แนวเว้าเขตการทําหนังเมืองจากทางสาธารณูปโภคทั่วไป
	ชั้นเปลือกดิน		ระยะ 50 ม.
	ชั้นหินแกรนิต		แนวเว้าเขตการทําหนังเมืองจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ 100 ม.
	บ่อห้ำสารณะ		กําทําหนังดิน
	แนวปููกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชคลุมดิน		แนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง
	แนวปููกต้นยุกค่าปัตตเดิน		พื้นที่ดอนกลันท์หัวแม่ปููกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชคลุมดิน
	แนวปููกพืชคลุมดิน		

จำนวน #34/40# หน้า  
ลงวันที่ 21/01/2018 ผู้รับรอง

รูปที่ 4 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง

63,000 ลูกบาศก์เมตร ไปจัดสร้างคันท่านบดินรอบเขตพื้นที่โครงการต่อเนื่องจากคันท่านบดินที่สร้างเอาไว้แล้ว และสร้างคันท่านบดินบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน ส่วนเปลือกดินที่เหลือประมาณ 83,024 ลูกบาศก์เมตร จะนำไปเก็บกองในพื้นที่เก็บกอง บริเวณเครื่องหมายอักษร ๑ ซึ่งสามารถเก็บกองสูง 15 เมตร ได้เนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินจำพวกตระกูลถั่วปักคลุ่ม ทั้งนี้เพื่อรักษาหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์ และลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 2 (ปีที่ 1-2) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 86,285 ลูกบาศก์เมตร ทางโครงการจะนำเปลือกดินไปเก็บกองยังพื้นที่เก็บกอง ๑ ในพื้นที่ประมาณ 4.7 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 3 (ปีที่ 2-3) ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแต่อย่างใด มีเพียงการบำรุงรักษาพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ ๑ และ ๒ ให้เจริญงอกงามได้ดีอยู่เสมอหากพบว่า มีบริเวณใดเที่ยวเลาหรือตายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

- การทำเหมืองในช่วงที่ 4 (ปีที่ 3-4) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 36,980 ลูกบาศก์เมตร ทางโครงการจะนำเปลือกดินที่เกิดขึ้น ไปเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บกอง ๑ ต่อเนื่องจากการเก็บกองในช่วงที่ ๒ ใช้พื้นที่ในการเก็บกองประมาณ 2.5 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 5 (ปีที่ 4-7) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 61,803 ลูกบาศก์เมตร นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นไปเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บกอง ๑ ต่อเนื่องจากพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเก็บกองประมาณ 3.5 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 6 (ปีที่ 7-10) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 172,998 ลูกบาศก์เมตร นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปเก็บกอง บริเวณพื้นที่เก็บกอง ๑ ต่อเนื่องจากพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเก็บกองประมาณ 8 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 7 (ปีที่ 10-13) ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแต่อย่างใด มีเพียงการบำรุงรักษาพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกอง ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอหากพบว่า มีบริเวณใดเที่ยวเลาหรือตายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

- การทำเหมืองในช่วงที่ 8 (ปีที่ 13-16) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 186,950 ลูกบาศก์เมตร นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บกอง ๑ ต่อเนื่องจากพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ ๖ ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเก็บกองประมาณ 9 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 9 (ปีที่ 16-19) คาดว่าจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นประมาณ 186,950 ลูกบาศก์เมตร นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บกอง ๑ ต่อเนื่องจากพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเก็บกองประมาณ 9 ไร่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน

- การทำเหมืองในช่วงที่ 10 (ปีที่ 19-22) ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแต่อย่างใด มีเพียงการบำรุงรักษาพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกอง ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอหากพบว่า มีบริเวณใดเที่ยวเลาหรือตายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

- การทำเหมืองในช่วงที่ 11 (ปีที่ 22-25) ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแต่อย่างใด มีเพียงการบำรุงรักษาพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองในช่วงที่ผ่านมา ในเนื้อที่ประมาณ 41.2 ไร่ ให้เจริญงอกงามได้ดีอยู่เสมอหากพบว่า มีบริเวณใดเที่ยวเลาหรือตายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

จำนวน #3740# หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ภายหลังจากลิ้นสุดการทำเหมือง (ลิ้นสุดปีที่ 25) ทางโครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่อง โดยนำเปลือกดินบริเวณพื้นที่เก็บกองหั่นหมัดประมาณ 21,990 ลูกบาศก์เมตร ไปมกลับคุระบายน้ำและบ่อตักตะกอน พร้อมหั่นปรับเกลี่ยดันบันดินรอบพื้นที่เก็บกองหั่นหมัด

### 3.2 พื้นที่ทำเหมือง

ภายหลังจากนำเปลือกดินจากที่เก็บกอง ไปมกลับบ่อตักตะกอน และคุระบายน้ำ แล้วเสร็จ ทางโครงการจะนำเปลือกดินที่เหลือบริเวณพื้นที่เก็บกอง ด ประมาณ 793,000 ลูกบาศก์เมตร ตามกลับพื้นที่บ่อเหมืองแบบเต็มตื้น ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ พร้อมหั่นดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น สะเดา กระถินเทpa และพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว ในบริเวณดังกล่าว สำหรับบริเวณขอบบ่อเหมืองบริเวณที่ไม่สามารถถอนกลับได้ ให้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วได้แก่ กระถินเทpa ทั้งนี้เพื่อลดการพังทลายของหน้าดินลงสู่บ่อเหมือง

ทางโครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บ่อเหมืองที่เหลือประมาณ 58 ไร่ สามารถถอนน้ำได้ประมาณ 5,104,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นบ่อน้ำสาธารณะให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนำน้ำในบ่อเหมืองมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค และใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม แต่ก่อนจะอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำดังกล่าว ทางโครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537 และมาตรฐานน้ำบานาดาลที่ใช้บอร์โภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12, 2542 โดยการตรวจวัดค่า pH, Turbidity, Suspended solids, Dissolved solids, Total Hardness, Total Iron, Sulfate, Arsenic, Cadmium และ Lead หากพบว่าน้ำมีคุณภาพ ไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จะต้องทำการติดป้ายเตือนห้ามใช้น้ำให้เห็นอย่างชัดเจนทุกด้าน พร้อมหั่นทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนให้ราชภูมิใช้ประโยชน์ต่อไป

### 3.3 พื้นที่ว่างเปล่าอื่น ๆ

ภายหลังจากการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บ่อเหมือง และพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมืองแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ว่างเปล่าอื่น ๆ โดยการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกหญ้าแพรก หญ้าแฟก และพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น เพื่อรักษาสภาพหน้าดินให้คงความอุดมสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

## 4. ขั้นตอนการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่

### 1. การเตรียมพื้นที่

(1) ปรับสภาพพื้นที่ บริเวณบ่อเหมืองที่มีการถอนกลับเต็มตื้น โดยการไถพรวนเพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับปลูกไม้ยืนต้น

- (2) วางแนวการปลูกไม้ยืนต้น โดยกำหนดระยะปลูก 3x3 เมตร
- (3) ขุดหลุมปลูกไม้ยืนต้น โดยการขุดหลุมปลูกขนาด 30x30x30 เซนติเมตร
- (4) นำดินที่ปรับสภาพโดยการผสมกับปุ๋ยอินทรีย์มาปิดทับหลุมชุด
- (5) เตรียมเมล็ดพืชคลุมดินและพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้

2. การปลูกพืชคลุมดิน เนื่องจากพืชคลุมดินสามารถเพิ่มอินทรีย์ตุ่นให้แก่ดิน เมื่อมีการถอนกลับล้ำตื้น เก่า และใบของพืช จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน และรากของพืชคลุมดินยังช่วยให้ดินโปร่ง มีช่องอากาศมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปลูกพืชคลุมดินก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของดินในบริเวณที่จะทำการฟื้นฟู พืชคลุมดินที่จะนำมาปลูก ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว จำพวก hairy vetch, crimson clover หรือถั่วลาย เนื่องจากเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด สำหรับวิธีการปลูกจะทำการปลูกแบบหัวแม่ลีด เนื่องจากปฏิบัติได้สะดวก หลังหัวแม่ลีดแล้วจะทำการคราดดินกลบเมล็ดอีกครั้งหนึ่ง อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้

จำนวน.....	#36/40#	หน้า
ลงชื่อ.....	.....	ผู้รับรอง

ประมาณ 4 กิโลกรัม/ไร่ และใช้ปุ๋ยเคมีช่วยในระยะแรกของการเจริญเติบโตใช้สูตร 15-15-15 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่ และจะทำการไดกอลบเมื่อพืชออกดอกประมาณ 50% ซึ่งเป็นช่วงที่พืชให้รากอาหารได้มากในช่วงนี้ ซึ่งตัวอย่างจะมีอายุการออกดอกอยู่ในช่วง 90-120 วัน เมื่อไดกอลบแล้วจะสามารถตัวได้จ่ายภายใน 7-10 วัน แล้วจึงทำการปลูกใหม่ยืนต้นต่อไป

### 3. การปลูกไม้ยืนต้น

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแล้ว ทั้งในด้านการเป็นไม้ประจำถิ่น หรือไม้ยืนต้นโตเร็วที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง และสภาพดินเป็นดินทราย จึงคัดเลือกพันธุ์ไม้ประเพท สะเดา และกระถินเทพา โดยทำการปลูกสลับกันไประหว่างไม้ยืนต้นทั้งสองชนิด ดังกล่าว เพื่อฟื้นคืนสภาพระบบนิเวศของพื้นที่ให้ได้มากที่สุด วิธีการปลูกไม้ยืนต้นให้ทำการขุดหลุมขนาดกว้าง 30x30x30 เซนติเมตร และนำดินผสมกับปุ๋ยอินทรีย์มาปิดทับ พร้อมทั้งนำปุ๋ยคอกมารองก้นหลุมก่อนทำการปลูก โดยปลูกในลักษณะเป็นแท่ง ระยะห่างระหว่างต้นและแท่งประมาณ 3x3 เมตร (ดูรูปที่ 1) และจึงทำการกลบดินพร้อมปักไม้ประจำถิ่นและใช้เชือกผูกยึดลำต้น รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืชอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ ให้เริ่มทำการปลูกในช่วงฤดูฝนและปลูกช่วงแม่น้ำทันทีที่สำรวจพบต้นไม้ตายลง พร้อมทั้งทำการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

### 4. วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ และพืชคลุมดิน

การกำหนดแผนการดูแลรักษาต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้แล้ว มีขั้นตอนดังนี้

- 1) การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก ด้วยการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- 2) พรุนดิน ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
- 3) ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้และทำการปลูกซ่อมต้นที่ตายทุกสักป้าห'

### 5. การจัดหากล้าพันธุ์ไม้

การจัดหากล้าพันธุ์ไม้เพื่อนำมาปลูกนั้น มาจากการจัดซื้อมาดูแลไว้ในเรือนแพะชำเพื่อเตรียมปลูกเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือจากนั้น เป็นการขอสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยงานราชการ

## 5. วัสดุอุปกรณ์

1. Hydraulic Crawler drill HCR 12	จำนวน	2	เครื่อง
2. Hydraulic Breaker CAT 320	จำนวน	1	คัน
3. Backhoe CAT 330 B	จำนวน	2	คัน
4. Dump Truck/Nissan, Hino	จำนวน	5	คัน
5. Water Truck Nissan, Hino	จำนวน	2	คัน
6. คนงาน	ประมาณ	20	คน

## 6. แผนปฏิบัติงานรายปี

เนื่องจากการวางแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแร่แล้วของโครงการ ได้มีการกำหนดให้ดำเนินการไปพร้อมๆ กับการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ดังนั้น แผนปฏิบัติงานรายปีเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองของโครงการ จึงได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

จำนวน # 3/1/40#	หน้า
ลงชื่อ.....	ผู้รับรอง

**ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติงานรายปีเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง**

รายละเอียด	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. สำรวจพื้นที่			↔									
2. เตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกต้นไม้				↔					→			
3. เตรียมกล้าไม้/อนุบาลกล้าไม้ และดำเนินการปลูก			↔							→		
4. ตรวจสอบและสรุปผลในแต่ละปี				↔			↔			↔		↔
	แล้ง			ฝน ฝนทึ่งช่วง			ฝน			แล้ง		
ฤดูกาล	↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.

## 7. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมือง

### 1. การแจกแจงงบประมาณ

การจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมืองของโครงการ ได้ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นไว้ ประมาณ 20,000 บาท/ไร่ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละด้านดังนี้

- |                           |                    |        |         |
|---------------------------|--------------------|--------|---------|
| 1) แผนการปรับสภาพพื้นที่  | มีค่าใช้จ่ายประมาณ | 1,500  | บาท/ไร่ |
| 2) แผนการปลูกพืชคลุมดิน   | มีค่าใช้จ่ายประมาณ | 3,500  | บาท/ไร่ |
| 3) แผนการปลูกไม้ยืนต้น    | มีค่าใช้จ่ายประมาณ | 14,500 | บาท/ไร่ |
| 4) แผนการบำรุงรักษาต้นไม้ | มีค่าใช้จ่ายประมาณ | 500    | บาท/ไร่ |

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการ จะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการทำเหมือง โดยมีทั้งการฟื้นฟูพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง เช่น พื้นที่เก็บกองเปลือกต้น นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูพื้นที่บ่อเหมือง ในปีที่ 25 ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในเบื้องต้นเพื่อการนี้ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกต้น เนื้อที่ประมาณ 41.2 ไร่ ประมาณ 206,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่บ่อเหมืองบริเวณที่มีการถมกลับ ภายในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ประมาณ 200,000 บาท และบริเวณขอบบ่อเหมืองบริเวณที่ไม่มีการถมกลับ ประมาณ 14,000 บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 214,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่ และการปลูกพืชคลุมดิน บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า อื่นๆ ภายในพื้นที่โครงการ ประมาณ 1,156,500 บาท

ดังนั้น ทางโครงการจะมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งการปรับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกไม้ยืนต้น และการบำรุงรักษาต้นไม้ ตั้งแต่ในระยะเตรียมการทำเหมือง จนกระทั่งลิ้นสุด การทำเหมือง ประมาณ 1,576,500 บาท

### 2. แผนการเงินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

- 1) โครงการจะจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองขึ้น เพื่อใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวในการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง ซึ่งทางโครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะเวลาที่มีการผลิตแร่จากพื้นที่ประทานบัตรของ

จำนวน #38/40/- หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

โครงการ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนในเดือนสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้จะนำเงินเข้ากองทุนทั้งปี 22,500 บาท ในปีแรกของการเปิดทำเหมือง เพื่อให้มีเงินสำหรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เก็บกองเปลือกดินในช่วงปีแรก

2) จำนวนเงินที่จะนำเข้ากองทุนดังกล่าวในปีถัดไป จะคิดจากจำนวนเงินต่อตันหินเกร็นитที่ผลิต (ปริมาณหินเกร็นิตที่ผลิตจะคิดจากปริมาณการผลิตที่ได้แจ้งต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อใช้ในการชำระค่าภาคหลวงแร่) โดยคิดสัดส่วนจำนวนเงินต่อตันหินเกร็นิตในเบื้องต้นประมาณ 100 บาท/ตัน (อัตราการผลิตแร่ของโครงการประมาณ 300,000 เมตริกตัน/ปี)

2) จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนดังกล่าวในแต่ละปี จะคิดจากจำนวนเงินที่ใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ (ประมาณ 1,576,500 บาท) ต่อเมตริกตันหินเกร็นิตที่ผลิตได้ ซึ่งได้แจ้งต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อใช้ในการชำระค่าภาคหลวงแร่โดยในช่วงระยะเวลา 25 ปี ของการทำเหมือง ดังนี้

$$= 1,576,500 / 7,430,000$$

$$\approx 0.22 \text{ บาท/เมตริกตัน} (\text{คิดเพื่อ ประมาณ } 0.25 \text{ บาท/เมตริกตัน})$$

จากแผนการนำเงินแบบประมาณเข้ากองทุน ตลอดช่วงอายุประมาณหันบัตรของโครงการประมาณ 25 ปี จะมีเงินนำเข้ากองทุนทั้งสิ้น 1,672,500 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการฟื้นฟูพื้นที่ตลอดอายุประมาณหันบัตรที่จะต้องใช้เงินประมาณ 1,576,500 บาท (ดังตารางที่ 2)

3) โครงการจะต้องเปิดบัญชีเฉพาะ สำหรับฝักเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโครงการ และจะต้องทบทวนสัดส่วนจำนวนเงินต่อตันหินเกร็นิตเป็นระยะๆ เพื่อให้มีจำนวนเงินในกองทุนเพียงพอต่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

4) โครงการจะทบทวนสัดส่วนจำนวนเงินนำเข้ากองทุนเป็นระยะๆ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลาการทำเหมือง

5) หลังจากโครงการเลิกการทำเหมืองในพื้นที่ประมาณหันบัตร จำนวนเงินที่เหลือในกองทุนฟื้นฟูประมาณ 96,000 บาท จะต้องนำไปทำการดูแลและบำรุงรักษามากสภาพพื้นที่ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) โครงการจะปรับปรุงแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง จากแผนปัจจุบันเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามความเป็นจริงขณะเปิดการทำเหมือง

7) โครงการจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าการฟื้นฟู และรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบเป็นระยะๆ ทุก 2 ปี

## 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง และกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมาณไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอแก่การดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูในแต่ละช่วง

จำนวน.....	#39/4 off	หน้า
ลงชื่อ.....		ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 แผนการนำเงินงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโครงการ

ปีที่	สัดส่วนเงิน นำเข้ากองทุน (บาท/เมตริกตัน)	จำนวนเงิน นำเข้ากองทุน (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ในการฟื้นฟู (บาท)	งบสะสมใน กองทุน
0*	-	22,500	-	22,500
1 (ปีที่ 0-1)	0.25	75,000	22,500	75,000
2 (ปีที่ 1-2)	0.25	75,000	23,500	126,500
3 (ปีที่ 2-3)	0.25	75,000	-	201,500
4 (ปีที่ 3-4)	0.25	75,000	12,500	264,000
5 (ปีที่ 4-7)	0.25	225,000	17,500	471,500
6 (ปีที่ 7-10)	0.25	225,000	40,000	656,500
7 (ปีที่ 10-13)	0.25	225,000	-	881,500
8 (ปีที่ 13-16)	0.25	225,000	45,000	1,061,500
9 (ปีที่ 16-19)	0.25	225,000	45,000	1,241,500
10 (ปีที่ 19-22)	0.25	225,000	-	1,466,500
11 (ปีที่ 22-25)	-	-	1,370,500	96,000
รวมทั้งหมด		1,672,500	1,576,500	-

หมายเหตุ : - จำนวนเงินนำเข้ากองทุนคำนวณได้จากอัตราการผลิตแร่ เทียบกับจำนวนเงินที่จะต้องใช้เพื่อ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โดยคิดเพื่อสำหรับการดูแลบำรุงรักษาภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง เอาไว้ด้วย

- \* ปีที่ 0 คือ การนำเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู เพื่อให้ดำเนินการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ใน ช่วงแรกของการทำเหมืองได้ทันที

## 9. แผนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

การทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองในลักษณะขุมเหมือง (Open Pit) โดยลึกลงไปจาก ระดับที่ราบขอบขุ่นเหมืองประมาณ 55 เมตร และเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองจะพัฒนาขุ่นเหมืองให้เป็นสารกักเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำใช้สาธารณะประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับราษฎรที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่อาจพลัดหลงตกลงไปในสารกักเก็บน้ำได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทางคณะกรรมการผู้จัดทำรายงาน จึงเสนอให้มีแผนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง ดังนี้

1. ให้คงสภาพดันท่านบดินโดยรอบพื้นที่โครงการไว้
2. ให้จัดทำทางขึ้น-ลงบ่อเหมืองไว้สำหรับราษฎร เพื่อให้สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์

ตามความเหมาะสม

3. จัดทำแนวรั้วลาดหนามล้อมรอบพื้นที่บ่อเหมือง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงต่างๆ พลัดหลง เข้าไปในบ่อ

4. จัดทำป้ายแสดงข้อความที่ระบุถึง ชื่อผู้ประกอบการ เลขที่ประทับบัตร ที่ตั้ง ขนาด พื้นที่ประทับบัตร ช่วงอายุประทับบัตรที่เคยได้รับอนุญาต ขนาดพื้นที่และความลึกของขุ่นเหมืองเมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง ให้ราษฎรท้าวไปได้รับทราบข้อมูล เพื่อจะได้รับประวัติหากมีความจำเป็นต้องผ่านเข้าใกล้เขต พื้นที่ดังกล่าว

จำนวน.....# 40/40 # หายา
ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**  
**ประเภทโครงการเหมืองแร่**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการ ให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังนี้ ดังนี้

### 1. ส่วนหน้าของรายงาน

#### 1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

#### 1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ตต. 1

### 2. บทนำ

#### 2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต.2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงถ้อยคณะกรรมการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

#### 2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

#### 2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการลดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมประกอบการ พิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต.3

- 3.2 เสนอรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.3 เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริงในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรการฯ ที่เคยเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

#### 4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้ง แสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของทุกรั้งที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับผลที่ประเมินได้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลได้ชัดเจน
- 4.3 ต้องวิเคราะห์แสดงผลลัพธ์จากการตรวจวัด (Analyze) อย่างละเอียด และการวิเคราะห์ผลจะต้องเปรียบเทียบกับผลที่ตรวจวัดได้ในครั้งก่อน ๆ ด้วย รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.4 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายควร มีอักษรระบุวันที่ และเวลาในภาพถ่ายของชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ ณ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนวทางการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ การปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น

## 6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตเขียนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

### การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 ฉบับ พร้อม CD-ROM 2 ชุด |
| 2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                    | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมจังหวัด      | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่กำหนดไว้

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านเหมืองแร่

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็นผู้จัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โครงการ ..... ของ .....  
ประจำเดือน ..... โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง .....

(ประทับตราบริษัท)

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

**และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**โครงการด้านเหมืองแร่**

1. ชื่อโครงการ .....

2. สถานที่ตั้ง .....

3. ขนาดพื้นที่โครงการ.....

4. ชื่อเจ้าของโครงการ .....

5. จัดทำโดย .....

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

7. โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

8. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

9. รายละเอียดโครงการ

9.1 ลักษณะของโครงการ .....

.....

.....

9.2 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (ในปัจจุบัน) .....

.....

.....

9.3 กิจกรรมในโครงการ

● การทำเหมืองแร่.....

.....

.....

● การแต่งแร่ .....

.....

.....

● เส้นทางการคมนาคมขนส่ง .....

.....

.....

● สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ .....

.....

.....

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.1 ...		
1.2 ...		
1.3 ...		
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่		
2.1 ...		
2.2 ...		
2.3 ...		

**ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ**

**ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ**

ชื่อโครงการ .....  
 ตั้งอยู่ที่ .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งตรวจ	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย.....ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อสูญน้ำศักก์เมตร)		
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
.....	.....	.....	.....
มาตรฐาน *	.....	.....	.....

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538

**ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากโรงแร่**

ชื่อโครงการ .....  
 ตั้งอยู่ที่ .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งตรวจ	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย.....ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อสูญน้ำศักก์เมตร)		
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
.....	.....	.....	.....
มาตรฐาน *	.....	.....	.....

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกกโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงไม่บดหรือข้อหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539

ตารางที่ 3 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ชื่อโครงการ .....

ตั้งอยู่ที่ .....

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
มาตรฐาน *						
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537						

ตารางที่ 3.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และการตั้งเรื่อง

ชื่อโครงการ .....

ตั้งอยู่ที่ .....

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน *			
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)			

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง

ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ .....

ตั้งอยู่ที่ .....

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. ....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....

2. ....

3. ....

เวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียง [ dB (A) ]	มาตรฐาน *
	สถานที่เก็บตัวอย่าง.....	
07.00 - 08.00		
08.00 - 09.00		
09.00 – 10.00		
...		
...		
...		
04.00 - 05.00		
05.00 - 06.00		
06.00 - 07.00		
Leq 24 hrs.Ldn.		

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ .....  
 ตั้งอยู่ที่ .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. ....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
มาตรฐาน *			
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณระดับเสียงและ ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539			

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ .....  
 ตั้งอยู่ที่ .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. ....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
มาตรฐาน *			
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539			