



ที่ ทส 1009.5/ 3334

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

6 พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- ผู้ที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฎบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอย พื่ม 1 (เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำภายนอกโดย บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเครื่องครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำ มาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ ต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ ทดงธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 3334

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

6 พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอย พึ่งมี 1 (เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำรายงานฯโดย บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

แล้วแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทฤษธารนชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

อ.ส. เอก โทร. 044-2400000 โทร. 044-2400000 โทร. 044-2400000 โทร. 044-2400000 โทร. 044-2400000

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

.....ผู้ตรวจ
.....ผู้งาน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง
.....โนํา/คิส



ที่ ทส 1009.5/ 3333

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๖ พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทรีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ข้อถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/1359
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 116/51 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
 - สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 171/51 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551
 - มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของบริษัทรีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัทรีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพึ่งมี 1 (เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน และฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามติดตามการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามติดตามการผู้อำนวยการฯ และรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งติดตามการผู้อำนวยการฯ สำนักงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ ไอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเดือน 1 เดือน เพื่อให้เปิดเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บุญ พ.
(นายชนินทร์ ท Klingธรรมชาติ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 333

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๖ พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/1359

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 116/51 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
 - สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 171/51 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551
 - มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพึ่งมี 1 (เชื่อมต่อกับถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในภาคประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัจจัยและการใช้ที่ดิน และฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัทฯ – ไทยวิศวกร จำกัด “ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามข้อตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแนวทางการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

นางสาวกานดาเนกานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจสอบ
อนุผู้อำนวยการ
ผู้พิมพ์
ผู้รับ
ไฟล์/คด



ที่ ทส 1009.5/ 3332

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๖ พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอล ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/1355

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 116/51 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
 - สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 171/51 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551
 - มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โอล ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอล ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพิมี่ 1 (เชื่อมต่อ กับ ถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิได้มั่นใจเมืองและการใช้ที่ดิน และฝ่ายเดখานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเดখานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ ไฮ มัณฑะอยุธยา 85 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตาม มาตรฐาน 50 วรวรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ผู้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อีกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายใน เรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานินทร์ ทองชรรวนชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/

3332

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๖ พฤษภาคม 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ข้างต่อไปนี้คือสำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/1355

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 116/51 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
 - สำเนาหนังสือบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 171/51 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551
 - มาตรการที่โครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต่อไปนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพิงมี 1 (เชื่อมตอกับถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง จัดทำวิทยงานฯ โดยบริษัท ไทย – ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นการระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินและเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัจจัยและการใช้ที่ดิน และฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารขี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการได้ติดตามตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ให้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โรม ถนนชอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยอนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ เอกสารนี้งานนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้รายงาน
ผู้อนุมัติ
ผู้ร่าง
ไฟล์คดี



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songklae Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

TTE 116 / 51

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๑๗ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๑
เวลา ๑๖.๐๑ ผู้รับ ๖๖๘๘

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๓๙๙ วันที่ ๑๑/๐๙/๕๗
เวลา ๑๔.๓๐ ผู้รับ J.C.

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)

โครงการ รีเจ้นท์ ไอยม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)

โครงการ รีเจ้นท์ ไอยม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพลaze อร์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้านบน

บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จึงครรช่อนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3) โครงการ รีเจ้นท์ ไอยม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ นุจันวิช ไวกาสี)

กรรมการผู้จัดการ



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songklae Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

TTE ๑๗๑ / ๕๑

ดำเนินการโดยนายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๔๔๖๔ วันที่ ๑๑๐๙๕๑
เวลา ๙.๖๐ ผู้รับ _____
[Signature]

๑๐ เมษายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๔)

โครงการ รีเจ้นท์ ไอย์ ถนนซอยสุขุมวิท ๘๕ โครงการ ๒

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๓๔๑ วันที่ ๑๑๒๙๘

เรียน เอกซิการ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ๑๐๒๐ ผู้รับ *[Signature]*

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๔)

โครงการ รีเจ้นท์ ไอย์ ถนนซอยสุขุมวิท ๘๕ โครงการ ๒ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้านนี้

บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด จึงได้รับอนุมัติส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๔) โครงการ รีเจ้นท์ ไอย์ ถนนซอยสุขุมวิท ๘๕ โครงการ ๒ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท ๘๕ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายมนูญนัช วงศ์สิริ)

กรรมการผู้จัดการ

มาตราการที่โครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2
ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพิมี่ 1 (ซีออมตอกกับ ถนนซอยสุขุมวิท 85) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 1-2-7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 212 ห้อง ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด และรายละเอียด ในเอกสารแนบท้ายอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ


4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคัญจากการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ รีเจ้นท์ โอม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2
ถนนซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ของ



บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 700/18 ซอยประจิตด์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของมาตรวัดลักษณะพื้นที่กัญชง	ผลการรับแจ้งผลลัพธ์กัญชง	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบพื้นที่กัญชง	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพริมแม่น้ำ
1. ช่วงการก่อตัวร้าง			
1.1 ทรัพยากรดึงดูดลักษณะพื้นที่กัญชง			
ทางกายภาพ			
1.1.1 ลักษณะน้ำประทัด	ปัจจัยบันดาลสภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ร่างออกาก ใช้ประโยชน์น้อย มีการระดับดินเลดย์ต่ำกว่าด่านน้ำดินพื้นที่ 1 ประมาณ 0.55 ม. โดยในการก่อตัวร้างโครงการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้มีระดับดินพื้นที่ท้าท่ากับด่านน้ำดินพื้นที่ 1 ซึ่งส่วนตัวคือ +0.00 ซึ่งปริมาณดินที่จะใช้ในการรับเริ่มพื้นที่จะมานำกลับคืนดูดในการก้ารสนับน้ำและภาวะระบบน้ำในครัวต่างๆ ซึ่งอาจมีผลทำให้ลักษณะภูมิป่าจะหายไปได้ เช่นเดียวกับการก่อตัวร้างที่ไม่มีก้นน้ำ แต่จะลดผลกระทบดังกล่าวลงได้	1. จัดทำรั้วทับโดยรอบแนวเขตดิน ดูง "มน้อยกว่า 6 ม. เพื่อป้องกันขอบเขตที่โครงสร้างยึดติดด้วยกัน 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อตัวร้างให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลดูแลรักษาที่ดินและรักษาความเรียบร้อย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.2 คุณภาพอากาศ	จากการประเมินคุณลักษณะพื้นที่ก่อตัวร้างโครงการก่อตัวร้างออกาก ระบบอากาศถagn มาก และการใช้ศักยอร่องน้ำออกาทันดูน้ำกินการดำเนินการพ่วง มีปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อตัวร้างประมาณ 0.001 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่กินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนด ให้มีปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำกันด้วยม่านห้ามการรื้อถอน แต่จะทำให้คุณภาพอากาศแปรผันได้	1. จัดทำรั้วทับโดยรอบแนวเขตดิน ดูง "มน้อยกว่า 6 ม. เพื่อป้องกันฝุ่นละออง พื้นที่ริมแม่น้ำใช้พื้นที่ก่อตัวร้าง 2. ติดตั้งฟิล์มทับรองอาคาร ก่อจราจร ดูดซับดินด้วยผ้าขนหนูสูงสุด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จุกกระดาษไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 3. ใช้ผ้าไกคุณธรรมรุ่บทาที่ใช้บุบเด็กทุกห้อง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 4. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อตัวร้างหรือริเวอร์เวย์ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาโครงการก่อตัวร้าง 5. การก่อตัวร้าง ได้ฯ ท่อจารก ให้เกิดลมภายใน ให้จุดไฟในพื้นที่ก่อตัวร้าง หรือ บินห้องที่มีหลักฐานและพื้นที่ก่อตัวร้าง 3 ด้าน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่มาจัดซื้อจ้างการก่อตัวร้าง หากพบว่า มีร่องรอยเริ่มต้อจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข 2. จัดให้มีการตรวจสอบริมแม่น้ำ ลดลง กារรับเรื่องร้องเรียน
1.3 คุณภาพอาชญากรรม	1) คุณลักษณะ	1. จัดทำรั้วทับโดยรอบแนวเขตดิน ดูง "มน้อยกว่า 6 ม. เพื่อป้องกันฝุ่นละออง พื้นที่ริมแม่น้ำใช้พื้นที่ก่อตัวร้าง 2. ติดตั้งฟิล์มทับรองอาคาร ก่อจราจร ดูดซับดินด้วยผ้าขนหนูสูงสุด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จุกกระดาษไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 3. ใช้ผ้าไกคุณธรรมรุ่บทาที่ใช้บุบเด็กทุกห้อง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 4. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อตัวร้างหรือริเวอร์เวย์ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาโครงการก่อตัวร้าง 5. การก่อตัวร้าง ไดฯ ท่อจารก ให้เกิดลมภายใน ให้จุดไฟในพื้นที่ก่อตัวร้าง หรือ บินห้องที่มีหลักฐานและพื้นที่ก่อตัวร้าง 3 ด้าน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่มาจัดซื้อจ้างการก่อตัวร้าง หากพบว่า มีร่องรอยเริ่มต้อจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข 2. จัดให้มีการตรวจสอบริมแม่น้ำ ลดลง กារรับเรื่องร้องเรียน
1.4 คุณภาพน้ำ			
1.4.1 คุณภาพน้ำแม่น้ำ	จากการประเมินคุณลักษณะพื้นที่ก่อตัวร้างโครงการก่อตัวร้างออกาก ระบบอากาศถagn มาก และการใช้ศักยอร่องน้ำออกาทันดูน้ำกินการดำเนินการพ่วง มีปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อตัวร้างประมาณ 0.001 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่กินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนด ให้มีปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำกันด้วยม่านห้ามการรื้อถอน แต่จะทำให้คุณภาพอากาศแปรผันได้	1. จัดทำรั้วทับโดยรอบแนวเขตดิน ดูง "มน้อยกว่า 6 ม. เพื่อป้องกันฝุ่นละออง พื้นที่ริมแม่น้ำใช้พื้นที่ก่อตัวร้าง 2. ติดตั้งฟิล์มทับรองอาคาร ก่อจราจร ดูดซับดินด้วยผ้าขนหนูสูงสุด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จุกกระดาษไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 3. ใช้ผ้าไกคุณธรรมรุ่บทาที่ใช้บุบเด็กทุกห้อง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 4. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อตัวร้างหรือริเวอร์เวย์ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาโครงการก่อตัวร้าง 5. การก่อตัวร้าง ไดฯ ท่อจารก ให้เกิดลมภายใน ให้จุดไฟในพื้นที่ก่อตัวร้าง หรือ บินห้องที่มีหลักฐานและพื้นที่ก่อตัวร้าง 3 ด้าน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่มาจัดซื้อจ้างการก่อตัวร้าง หากพบว่า มีร่องรอยเริ่มต้อจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข 2. จัดให้มีการตรวจสอบริมแม่น้ำ ลดลง กារรับเรื่องร้องเรียน
1.4.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน			
1.4.3 คุณภาพน้ำพื้นที่ก่อตัวร้าง			

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบ
1.1.3 เสียง พวยลมในห้องนอน	จากการประยุกต์ใช้จราจรก่อตัวร่างกายไปสู่เก้าอี้ชั่วโมงจะได้รับผลกระทบพวยลมที่อยู่ใกล้ห้องนอน ด้วยการตั้งเวลาดังนี้ พวยลมจะต้องห้ามในช่วง 88-104 dB(A) ซึ่งเป็นเวลากลางคืน ไม่ให้บินด้วยเสียงดัง 24 ชม. ที่กำหนดให้ห้ามกัน 70 dB(A) ตั้งแต่ต้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันเสียงแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. ใช้เสียงเงียบภายในห้องเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 2. จัดทำรั้วบ้านเรือนแบบมาตรฐานที่ดี สร้างไม้สนอย่างกว้าง 6 เม. เพื่อลดระดับเสียง 3. กำหนดช่วงเวลาการก่อตัวร่างกาย และการเดินทางที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เท่านั้น 4. จัดทำโครงหลังคาโดยรอบตัวอาคาร และปิดช่องร่องทางเข้าที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง 5. ไม่ทำกิจกรรมดังๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังเพื่อรักษาในเวลาเดียวกัน 6. ลดจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ไฟฟ้าสำรอง 7. เลือกใช้เครื่องมือ ถูกออกแบบมาเพื่อความประหยัด 8. บูรณาภรณ์และทดสอบอัจฉริยะที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดูแลรักษาอย่างดี 9. ใช้ถุงปูกรุง หรือถุงจีบติดริบบิ้นสำหรับถุงขยะอย่างดีท่านนั้น แตะต้อง "ได้รับการดูแลอย่างดี" สำหรับส่วนของบ้านที่ไม่สามารถรักษาอย่างดีท่านนั้น แตะต้อง "ได้รับการดูแลอย่างดี"	1. จัดให้มีการห้ามห้องรับแขกเข้าห้องพักที่มีเสียงดัง 2. จัดให้มีการตรวจสอบด้วยสายตรวจ 3. ใช้เสียงเงียบในการติดต่อระหว่างผู้คน เนื่องจากเสียงมาก 4. ดำเนินการพัฒนาที่ดินที่ต้องการตัดต่อ 5. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 6. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 7. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 8. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 9. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 10. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 11. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 12. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ 13. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตัดต่อ

องค์ประกอบของมาตรฐานเดิม旧版	ผลกรอบสมั่นใจด้วยตนเองที่คำนึง	มาตรฐานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	มาตรฐานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
			มาตรฐานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
1.1.4 ความตันสะท้อน	ผลกรอบสมั่นใจด้วยตนเองที่คำนึง	มาตรฐานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	มาตรฐานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
1.1.5 การผังพื้นที่ดิน	การผังพื้นที่ดินในช่วงก่อสร้าง ซึ่งการทําบานถาวรจะรีเมืองการตอกไม้ลูกหินลงไว้ในดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของชั้นดินที่ยังอ่อนในขณะทำการซุ่มจด โดยใช้หัวข่าวที่มีร่องความถี่ต่ำ และเกิดการสั่นสะเทือนต่ำ (Vibro Hammer High Frequency Low Amplitude) ซึ่ง กิจกรรมการออกภาระหลักจะทำให้เกิดผลกระทบในแนวของการรั่วซึ่งท่านอย่างไรก็ตาม โครงการที่ต้องดูให้มีมาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว	<p>1. ใช้เวลาเจ็บไข้ในกรณีการก่อสร้าง เพื่อตัดผลลัพธ์ของดำเนินความตันสะท้อน</p> <p>2. ก่อนที่จะก่อสร้างคราวนากจะต้องมีการเข้ามาทําภาระร่องแม่น้ำ เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ ได้กับโครงการ และให้ความเลขโดยทั่วไปที่ความคุณภาพก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ขออนุญาตฯ สามารถผลิตต่อไป โครงการได้จดลง</p> <p>3. ติดตั้งกล่องรับความติดไฟฟ้าในบริเวณภายนอก เพื่อรับร่องเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเร็ว</p> <p>4. จัดให้มีการประเมินภัยคุกคามความเสี่ยงตามภูมิภาคต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก โดยძლศดดำเนินตามกระบวนการประเมินภัย "วินาบริเวช พุ่งสกัดอัตรากำลัง"</p> <p>5. โครงการจะนำร่องและใช้คอมพิวเตอร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สั่น</p> <p>6. จัดให้มีวิศวกรและคนรักษาภัยอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และควบคุมภาระก่อสร้างให้บุคคลท้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อชีวิตเป็นอย่างมากที่สุด</p>	<p>1. จัดให้มีเข้าหน้าที่รับร่องเรื่องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ที่ทางเดินที่ต้องการก่อสร้าง หากพบว่า มีร่องร่องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไข</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบทุกชั้นจากการก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลา</p>

องค์ประกอบของงานด้านเวลส์อ่อน	ผลประโยชน์เดิมและหากมีข้อมูลระหว่างเดินทางล่อง	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรฐานด้านเวลส์อ่อน
1.3.2 น้ำเสีย	นำเสียบริการส้วมน้ำรีโน 4 ลบ.ม./วัน ซึ่งรองรับมาตรฐานความต้องการความต้องการเชิงการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องของผู้โดยสาร ด้วยการรับน้ำดันจากตู้ของทางศูนย์กลางน้ำที่ตั้งอยู่ทางใต้ห้องน้ำส้วมของเรือ และซื้ออาหารตามของว่าง เพื่อป้องกันผู้โดยสารท่านต้องทนหิวอดูกินบาน และซื้ออาหารตามห้องน้ำที่ตั้งอยู่ทางใต้ห้องน้ำส้วม	1. จัดทำห้องส้วมชั่วคราว สำหรับน้ำเสียที่ไม่สามารถดูดต้นท่อทันทีทันใด เช่นในช่วง 10 ชั่วโมง โดยในการรับน้ำดันจากตู้ของตัวเองจะต้องให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำหรับรับน้ำ SK-SAFE350 ซึ่งรองรับน้ำเสียได้มากถึง 4 ลบ.ม./วัน โดยมีทักษะพื้นฐานการรับน้ำดันจากตู้ของตัวเอง จัดระบบออกห้องน้ำรีโนบนเรือเพื่อให้สามารถดูดต้นท่อทันทีทันใด ด้วยห้องน้ำส้วมที่ติดต่อไป	มาตรฐานด้านเวลส์อ่อน
1.3.3 การระบายน้ำ	ในช่วงระหว่างการเดินทางส่วนใหญ่จะต้องใช้เก้าอี้น้ำหนัก อาจก่อให้เกิดการกระชากด้านหน้าคืนได้ ดังนั้น โครงการต้องคำนึงด้วยความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทาง หน้างานนี้จะมีระบบบรรเทาภาระน้ำหน้าที่เหมาะสม	1. จัดทำห้องน้ำสำหรับเด็กในพื้นที่โถงภายในเรือ รวมรวมมาตราฐานที่ต้องการ รวมรวมมาตราฐานที่ต้องการ พร้อมให้เกิดการติดต่อถอนอิน ก่อนระยะเวลาของการเดินทางที่ต้องการเดินทางของเรือเพื่อป้องกันภัย ทางเดินที่ต้องการเดินทางในเดือนกันยายนที่จะมีพายุเข้ามา	มาตรฐานด้านเวลส์อ่อน
1.3.4 การจัดการเรือนแพ	น้ำดีสูงอยู่บริเวณน้ำหนาส่วนต่อไปน้ำดีสูง น้ำบริมาณ 300 ล.วัน หาาน้ำไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกันเรางานน้ำสูงพอกหักหักร้าวไหลเกิดศีรษะ โครงสร้าง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและแมลงงานน้ำ นอกจากนี้ ยังมีน้ำดีสูงอยู่บริเวณน้ำดีสูงที่ไม่สามารถเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรฐานในการจัดการน้ำดีสูง เป็นที่น้ำดีสูง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรฐานในการจัดการน้ำดีสูง ที่ไม่สามารถเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง แต่เป็นทางเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง	1. จัดทำห้องน้ำส่วนตัวของน้ำดีสูง 200 ล. สำหรับ 3 ถึง 4 วัน ไว้ในบริเวณพื้นที่ต่อสู่ร่างกาย สำหรับห้องน้ำที่ต้องสูญเสีย ลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อาชญากรรม 2. จัดห้องน้ำสำหรับเด็กในพื้นที่ต่อสู่ร่างกาย สำหรับเด็กในห้องน้ำส่วนตัวของน้ำดีสูง 3. จัดห้องน้ำสำหรับเด็กในห้องน้ำส่วนตัวของน้ำดีสูง ที่ไม่สามารถเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง 4. ให้ผู้โดยสารเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง พร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวของน้ำดีสูง ที่ไม่สามารถเดินทางสู่น้ำดีสูงโดยทางเดินทางสู่น้ำดีสูง 5. น้ำพรมน้ำบริเวณพื้นที่ต่อสู่น้ำดีสูงหรือบริเวณที่ให้เกิดผู้คน ตลอดระยะเวลาการเดินทางสู่น้ำดีสูง	มาตรฐานด้านเวลส์อ่อน
		6. กำหนดช่วงเวลาของน้ำดีสูง ในช่วง 10.00 – 16.00 น. 7. ควบคุมน้ำหนาของเรือทุกครั้งที่เดินทาง แต่ละจังหวัดความเร็วของเรือไม่ให้เกิน 30 กม./ชั่วโมง และกำหนดห้องน้ำสำหรับเด็กในห้องน้ำส่วนตัวของน้ำดีสูง 8. ตรวจสอบและยืนยันต่อองค์กรที่ใช้ในการเดินทาง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ	มาตรฐานด้านเวลส์อ่อน

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ไฟฟ้า	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะขอใช้ไฟฟ้าจากภาคไฟฟ้านครหลวง สำนักงานไฟฟ้าเขตบางนา โดยการดันน้ำการก่อสร้างโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบุคคลชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจระบบไฟฟ้าของภาคไฟฟ้านครหลวง เพราะเป็นรายไฟฟ้าที่ต้องการใช้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ	9. ประเมินว่าศูนย์ต่อไปที่พื้นที่ดินที่ต้องการจะมี หรือสถานที่ต้องการจะลงประชามติอยู่ในบริเวณนั้น ๆ - กារใช้ไฟก่อนงานใช้ไฟเพื่อบำรุงภาระเบ็ด	มาตรฐานที่ต้องการจะลงประชามติที่พื้นที่ดินที่ต้องการจะลงประชามติอยู่ในบริเวณนั้น ๆ

1.3.6 การจราจร

ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณรถจำนวนมาก ประมาณวันละ 12 เที่ยว (4.5 PCU / ชม.) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า ค่า V/C Ratio ปาน DIN ดีอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้โครงการได้แก่ ถนนดินเผา ถนนซอยสุขุมวิท 85 และถนนซอยสุขุมวิท 93 มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน "ไม่มีน้ำหน้า" ที่นี่เป็นจุดจราจรพากเพียรให้ผ่านที่บ้านริมน้ำและถนนซอยพัฒนาที่ 1 ด้านหน้า โครงการ ซึ่งเป็นถนนซอยเดินมีการจอดรถริมถนนสำหรับเดินรถ ได้ 1 ช่องทาง ดังนั้น เพื่อให้การเดินรถในช่วงก่อสร้างมีความสะดวก และปลอดภัยมากที่สุด โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการรื้อออกันผลกระทบดังกล่าว

1. คาดคะเนพื้นที่ถนนบริเวณพื้นที่ และจัดกิจกรรมเริ่วของรถไม่ให้เกิน 30 ชม./ชม. และกำชับให้ผู้เข้ารับผลกระทบปฏิบัติการจราจรอย่างถูกต้อง และให้ชี้บริเวณที่จะเป็นพิษ
2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายห้ามล้อคลอนความเร็ว เส้นทางเดินเท้า ทางข้ามรัตนโกสินทร์ ที่นี่เป็นดินที่ไม่พัฒนาและไม่ใช้ทางเดินเท้า - จราจรที่ต้องการเดินทางไปยังโครงการและสู่กรุงเทพฯ แต่เดินทางที่ทางเดินเท้า-อุโมงค์ที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ-อุโมงค์ทางเดินเท้า-อุโมงค์ทางเดินเท้า-อุโมงค์ทางเดินเท้า
3. จัดให้มีป้ายชี้สู่โครงการและสู่กรุงเทพฯ แต่เดินทางที่ทางเดินเท้า-อุโมงค์ทางเดินเท้า-อุโมงค์ทางเดินเท้า
4. รักษาปรับปรุงสีทางเดินคนเดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ก่อตั้งต่อๆ กัน
5. วางแผนให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างเดินทางในช่วงเวลา 10.00 -14.00 น. เดชะว่างเวลา 21.00 -03.00 น. ซึ่งจะมีปริมาณรถบรรทุกน้อยที่สุด 1 ไม่นานก็จะจัดจั่นรถ ต้องยังตระหนักรถ
6. ประดานให้เข้าหน้าที่ต่อช่องในการร่วมพัฒนาลดขั้นการลดคราบไม้ไฟ กีดขวางการจราจร

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อกอบข้อความสัมสารด้วยด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในภาระเดินทางบนถนนชั้นของชั้นที่ 1 และช่วยจัดการจราจร บริเวณดังกล่าว

จำนวน.....	จำนวน.....
จำนวน.....	จำนวน.....
จำนวน.....	จำนวน.....

คุณภาพภาษาที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานคิดตามมาตรฐานดูแลรักษา
2.1.3 เศรษฐกิจ ความต้องการที่อยู่อาศัย	โครงการเป็นอนาคตพัฒนาศักยภาพ เสียงและควันสีที่ก่อภาระ เส้น ติดปีบ้ำจ้าด เกิดจากขนาดพื้นที่-อุด โครงการ ซึ่งเป็นระดับเดียวกันที่ให้ดีใน รัฐประชารัฐและติดขันในช่วงระยะเวลาสั้น ทำให้ ไม่ถูกผลกระทบ ทันที แต่ก็จะ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการรักษา และแก้ไขผลกระทบ	- ควบคุมความเรื่องของการใช้ดินในบริเวณที่ตั้งโครงการ เส้น ติดปีบ้ำจ้าด ความรู้ และกำลังนุ่มนวลต่อความเร้า ชุมชนและดินที่ก่อภาระ ผลิตของรักษาเพื่อคงไว้ ไปต่อไป	- มาตรการติดตามมาตรฐานดูแลรักษา
2.1.4 ระบบน้ำ	น้ำเสียจาก โครงการปริมาณ 103 ลบ.ม./วัน จะผ่านการบำบัดด้วยวิธี ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด (ตู้รูปที่ 1 ประจำอยู่) โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพอย่างดี 104 ลบ.ม./วัน คุณภาพด้านมาตรฐานที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งต่ำกว่า BOD ในน้ำ ไม่เกิน 20 มก./ล โดยน้ำที่งานส่วนจะถูกนำมาระดับตาม ไม่และนำไปทิ้งหลัง จะรับน้ำลงท่อระบายน้ำริมถนนอย่างมี ด้านทิศทางอื่นไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โครงการมีผู้มีภาระรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษา การดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีข้อห้ามต่อคุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด (ตู้รูปที่ 1 ประจำอยู่) เป็นระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป รุ่น SK-S400/A460 อย่างเป็นที่ยอมรับไม่เสีย “ต้อง 104 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพอย่างดี 104 ลบ.ม./วัน ด้วยตัวเอง ให้ได้ คุณภาพด้านมาตรฐานที่จะปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ 92 ตามที่กำหนด น้ำเสียให้ได้ วัดด้วย pH,BOD,SS,Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งติดตั้งท่อระบายน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดคุณภาพน้ำ เช่นเครื่องกรอง ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ น้ำเสียสำเร็จรูปของ โครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ การดำเนินการตามมาตรฐานที่ต้องการ 20 มก./ล. ประทานให้สำนักงานเขตพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนด น้ำเสียให้ได้ น้ำเสียสำเร็จรูป ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนด น้ำเสียให้ได้ กำจัด ไขมันออกจากอ่างอัดดิน ให้บ้านเป็นไปตามจุดที่กำหนด จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย 36 ลบ.ม./วัน มาตรฐานที่ต้องมี ในการรักษา^๑ โดยติดตั้งกอกน้ำ และไฟฟ้าผ่านต่อสายยางร้อน “น้ำ” และติดท่อปืน^๒ “น้ำ” ซึ่งน้ำท้องดัน “น้ำ” ให้หืนอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งเกลือริฟเพลสสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเพื่อให้มี ใจกว้าง สามารถดูดินระบายน้ำ ได้อย่างต่อเนื่อง และประทิทิกริฟ 	บ้านนน... ๗/๙๕.....๔๖๓ ๘๙๙ ๘๙๙

ຕົກລາງວິໄລ (ເມືອງ 1)

มาตรฐานเพื่อห้ามและแบ่ําชีผลสารปฏิสัมภิเวถี		มาตรฐานเพื่อห้ามและแบ่ําชีผลสารปฏิสัมภิเวถี
มาตรฐานเพื่อห้ามและแบ่ําชีผลสารปฏิสัมภิเวถี	ผลสารปฏิสัมภิเวถี	มาตรฐานเพื่อห้ามและแบ่ําชีผลสารปฏิสัมภิเวถี
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจาก ก่อร่องการรีไซเคิล 103 ลบ.ม./วัน จะผ่านการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรีไซเคิล จำนวน 1 ชุด โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานพื้นที่ก่อร่องฯ ของมูลค่า BOD ในน้ำที่ปัจจุบัน 20 ม.ก./ค. โดยน้ำที่ลงมาทางส่วนของน้ำรีไซเคิล ไม่ได้นำส่วนที่เหลือของระบายน้ำที่ต้องบำบัดน้ำเสียเข้มข้นของ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	1. จัดให้มีกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรีไซเคิล รุ่น SK-S400/A460 ออกบานาไฟร้อนเข้าน้ำเสียได้ 104 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพอย่างดี 92 สามารถกำจัดคืนน้ำเสียให้คุณภาพตามมาตรฐานพื้นที่ก่อร่องฯ ของมูลค่า BOD ในน้ำที่ปัจจุบัน 20 ม.ก./ค.
2.3.3 การระบายน้ำ	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียเข้มข้นของ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค. ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	2. จัดให้มีการรีไซเคิลน้ำเสียที่ลงมาผ่านช่องทาง ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามที่กำหนดไว้ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค. ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.4 การรักษาความสะอาด	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	3. ประยุกต์ใช้สารเคมีที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค. ในการรักษาความสะอาด ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.5 การดูแลรักษา	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	4. กำจัดไขมันออกจากร่องน้ำเสียที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.6 การตรวจสอบ	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	5. จัดให้มีการรับน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ 36 ลบ.ม./วัน มารองรับต้นน้ำที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.7 การดูแลรักษา	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	6. จัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบันทึกน้ำเสียโดยแยกพาร์เจน เพื่อให้น้ำนี้ใช้จ่ายน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.8 การตรวจสอบ	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	1. จัดให้มีการรักษาความสะอาด ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.
2.3.9 การระบายน้ำ	ก่อร่องการรีไซเคิล จำนวน 18 ลบ.ม./วัน ที่จะนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.	2. หันตรวจสอบดูแลรักษาของระบบระบายน้ำที่ ก่อร่องฯ ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ก่อร่องฯ ตามที่ระบุไว้ในที่ดินที่ได้รับอนุมัติ 20 ม.ก./ค.


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานครุติดตามตรวจสอบ
2.3.4 การจัดการน้ำเสีย	การรีบูตระบบที่จัดขึ้นจาก้าวรมาน 2 ลับบม./วัน แบ่งเป็น น้ำเสียห้ห้่งปริมาณ 1.4 ลับบม./วัน และน้ำเสียที่ถูกรีบูต 1.6 ลับบม./วัน ซึ่งหาก้าวรมานี้ไม่สามารถจัดการที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดเหตุพังทลายของเครื่องจักร โครงสร้างหรืออุปกรณ์ ทำให้เกิดภัยคุกคาม โครงการจึงต้องดำเนินการรีบูตในกันและแก้ไขผลกระทบดังนี้	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการจะติดตั้งห้องพักน้ำเพื่อในแต่ละชั้นของอาคาร โดยภายในจะมีห้องน้ำ 100 ล. จำนวน 2 ห้องชั้น (ห้องน้ำเพื่อพยาบาล 1 ห้อง และห้องน้ำเพื่อพยาบาล 1 ห้อง) โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดการน้ำเสียของห้องน้ำ บันทึกและติดตามสถานะของห้องน้ำโดยอุปกรณ์ จากร้านจัมโบ้และผู้ให้บริการ ไว้ทุกห้องพักน้ำเพื่อข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินการต่อไป จัดให้มีน้ำเสียไหลอยู่ตลอดเวลา 200 ล. จำนวน 2 ตัน ตั้งไว้ภายในห้องพักน้ำส่วนห้องโถง โครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถล่ออ่อนตัวอย่าง ในการถ่ายน้ำที่น้ำเสียที่จัดเตรียมไว้ในห้องน้ำให้เข้าสู่ห้องน้ำภายใน ไป ซึ่งจะรับปริมาณน้ำเสียที่มากขึ้นต่อไป จัดให้มีน้ำเสียไหลอยู่ตลอดเวลา 200 ล. จำนวน 2 ตัน ตั้งไว้ภายในห้องพักน้ำส่วนห้องน้ำที่ไม่ได้รับการใช้งาน หรือแม้แต่ห้องน้ำภายใน ไป ซึ่งจะรับปริมาณน้ำเสียที่มากขึ้นต่อไป ก่อสร้างระบบวัฒนธรรมสื่อเชิงภาษาจุดเดียว 即 "ไปรษณีย์ห้องพักน้ำ" ของโครงการ ที่จะมีค่าบำรุงรักษาต่ำ เพื่อไม่ส่งกําบังน้ำเสียของระบบประปาและตัดขาดความต้องการน้ำที่มากขึ้น เนื่องจากน้ำเสียที่จัดเตรียมไว้ในห้องน้ำจะต้องถูกดูแลอย่างดี จึงต้องจัดตั้งห้องน้ำที่ห้องพักน้ำเพื่อรองรับ น้ำเสียที่มาจากห้องน้ำ จำนวน 1 ห้องต่อ 1 ห้องที่ 1 ห้องต่อ 1 ห้อง (ห้องน้ำที่ห้องพักน้ำ 1 ห้องต่อ 1 ห้อง) ห้องพักน้ำเพื่อพยาบาล จำนวน 4-6 ลับบม. (ติดความตึงทางน้ำสูงเพื่อป้องกันน้ำรั่ว) 1.5 ม.) ภายในห้องน้ำเพื่อพยาบาล 200 ล. จำนวน 2 ตัน เพื่อรับรองน้ำรั่วที่จะออกห้องน้ำ แต่จะต้องรักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ห้องพักน้ำเพื่อพยาบาล จำนวน 2.8 ลับบม. (ติดความตึงทางน้ำสูงเพื่อป้องกันน้ำรั่ว) 1 ต.) ภายในห้องน้ำเพื่อพยาบาล 240 ล. จำนวน 6 ตัน เพื่อรับรองน้ำรั่วที่จะออกห้องน้ำ แต่จะต้องรักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ห้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ห้องพักน้ำเพื่อพยาบาล จำนวน 2 ห้อง สำหรับคนพิการ จำนวน 1 ห้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณพื้นห้องพักน้ำเพื่อพยาบาล จัดให้มีห้องรับน้ำจากทางส่วนภายนอก จำนวน 1 ห้อง น้ำจะถูกดูแลอย่างดี จึงต้องจัดตั้งห้องน้ำเพื่อพยาบาล 1 ห้องต่อ 1 ห้อง (ห้องน้ำที่ห้องพักน้ำ 1 ห้องต่อ 1 ห้อง) 	<p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานพัฒนาด้วยการติดตามตรวจสอบ</p>

องค์ประกอบของห้องสั่นแรงแผลง	ผลการทดสอบสั่นแรงแผลงที่หลักๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสั่นแรงแผลง	มาตรการจัดตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบ
		<p>9. จัดให้มีแบบรับน้ำหนักโดยใช้เครื่องมือความตึงตัวอัด บริเวณช่องพัฒนาสู่อย่างต่อเนื่อง และห้องพักนุ่มของห้องแม่ข่ายที่ต้องการ</p> <p>10. จัดให้มีพื้นผิวนานาชนิดที่มีค่า co-efficient ของพัฒนาสู่อย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อรองรับความตึงตัวในการติดตั้งที่บันทุมนูนสู่ห้องแม่ข่ายที่ต้องการ</p> <p>11. จัดให้มีที่จัดตั้งสำหรับรถยกที่สามารถเข้าสู่ห้องพัฒนาสู่อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา ซึ่งจะรองรับที่บันทุมนูนสู่ห้องแม่ข่ายที่ต้องการ</p> <p>12. ความคุ้มพันงานไม่ได้นำสูตรคำนวณ “วิธีพื้นฐาน” ที่ต้องคำนึงถึงค่า “ได้” ให้มากกว่า ค่า “เสีย” ของงาน</p> <p>13. ติดตั้งตามมาตรฐานงานการจัดตั้งที่บันทุมนูนสู่ห้องแม่ข่ายที่ต้องการให้ต่ำกว่า มาตรฐานของชาติ ที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอทุกงาน โดยไม่มีการตกหล่น</p> <p>14. ประยุกต์สนับสนุนร่วมกันซึ่งกันและกัน ในการติดตั้งที่บันทุมนูนสู่ห้องแม่ข่ายที่ต้องการ นำกลับบ้านใช้ “ตัวอัลโลเจน” หรือต้องผ่านการรับรองว่า “ได้” ก่อนตาม เผด็จมุตสุดยอด เมื่อที่ตั้งสามารถเข้าได้</p>	<p>มาตรฐานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบ ดูแลรักษาและดูแลรักษา</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบ ดูแลรักษาและดูแลรักษา</p>

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ ไฟฟ้า พลังงานน้ำ ไฟฟ้า พลังงานน้ำ ไฟฟ้า
เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งมีความสามารถรับภัยทางไฟฟ้าและภัยทางน้ำ โครงการ
ได้อ้างอิงเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นข้อสำคัญ

2.3.5 การใช้ไฟฟ้า

- ติดตั้ง Transformer ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA สำหรับ
1 ชุด เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยัง Load ต่างๆ ในสถานะปกติ โดยโครงการมีความ
ต้องการไฟฟ้า 790 KVA
- จัดไฟฟ้า Battery ขนาด 12 V สำรองไฟได้นาน ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
- ระบบไฟฟ้าผู้อยู่อาศัย ไฟฟ้าพื้นที่บ้านประปา



องค์กรของมหาวิทยาลัย	ผลระหว่างเดือนที่ดำเนินการ	แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมแสวงผล	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาคีและล่อง
องค์กรของมหาวิทยาลัย	ผลระหว่างเดือนที่ดำเนินการ	<p>แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมแสวงผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าไฟ警報钟 (Fire Alarm Bell) เป็นรึ่งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ จึงต้องรู้บุญภานุภาพในอาคาร บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station 2. จัดให้มีจุดตรวจคนเข้าออกที่น้ำตกในโครงสร้าง บริเวณพื้นที่กว้างด้านทิศทางซ้าย โครงสร้างขนาดพื้นที่กว้างน้ำตก 170 ตร.ม. สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 680 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่อยู่ในประมาณ 0.25 ตร.ม.) จึงเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าชมภายใน โครงสร้าง ซึ่งจำเป็น 636 คน เพื่อยืนยันจุดตรวจเครื่องจักรงานก่อสร้างไม่เกินพื้นที่เดิมที่พิจารณาไว้ 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัตโนมัติ ให้สถานการณ์ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หากพบว่ามีการเดินทางหรือใช้การไม่ได้มาตรฐานในการเก็บข้อมูลที่อยู่ต้องมีการอพยพหรือปรับปรุงให้สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์เดื่อกลัว ไว้บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงติดตั้งอยู่พอให้ผู้ที่อ่านได้ติดตามทราบโดยทันที 5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีภัย ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง โดยจัดต่อประส่วนงานก้าวส่วนบุคคลเพิ่มพูน ให้มีจิตใจรวมและรักษาชื่อเมืองบนพื้นที่ใหม่ที่ให้ก้าวไป 6. บรรยายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิจารณาการดูแลรถ ไม่ให้ก่อความเสียหาย 7. จัดจัดทำแบบสำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง 8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองต่อทั้งครัวเรือนต่างเพียงพอ บริเวณทางเข้า-ออก ให้สถานการณ์เดินรถได้สะดวก 9. ดำเนินการห้ามความชื้นกับบุคคลที่อยู่อาศัยตามแบบฉบับของผู้รับผิดชอบ ให้พัฒนาห้องความลับภายในบ้าน เป็นในการร่วมมือในการลดความเสี่ยง ให้ห้องรถไม่หลังไฟฟ้าและทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและทรัพย์สิน 	<p>จันวนะ..... ก.๙๗๓ ลงชื่อ..... วันที่.....</p> <p>จันวนะ..... ก.๙๗๓ ลงชื่อ..... วันที่.....</p>

องค์ประกอบของทางสัมภพลักษณ์		ผลกระบวนการตีเส้นเขตด้วยเท้า	มาตรฐานตีเส้นเขตด้วยเท้า	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
2.4 การบูรณะและพิหารางลง	หากการศึกษาผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานการตีเส้นเขตด้วยเท้าไม่ได้ตามที่ต้องการ ให้เข้าใจว่าต้องเพิ่มเติม ขั้นตอน โดยพิจารณาครอบคลุมช่วงเวลาตลอดทั้งปี เป็นต้นๆ จึงต้องติดตามจดหมาย และ ตรวจสอบเวลาตั้งแต่ 06.00-18.00 น. พบว่า อาการ โศกเศร้า ใจร้ายจะส่อผ่านระหว่าง ต่อไปน้ำพอกอ้ายที่รับผลการทดสอบต้านทานยาเด่นเช่น “ไม่ทำกัน” และ “ไม่ได้ดำเนิน ทดลองทั้งวัน สำหรับผลการทดสอบต้านทานยาเด่นที่ศึกษาเช่น “พิษ” กระแสติด จะตามวาระพัฒนาไปยังอาการซึ่งก็เป็น “จิตใจความคิดเห็น” จึงคาดว่าผลการรับประทานยาการ บูรณะแห่งทางสัมภพลักษณ์ในระบบด้านที่สามารถยอมรับได้	ผลกระบวนการตีเส้นเขตด้วยเท้า	มาตรฐานตีเส้นเขตด้วยเท้า	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล

ตารางที่ 2 ตระบูงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ รัฐนท์ โภณ ถนนชุมชนวิถี 85 ไครงการ 2


ลักษณะของสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงก่อสร้าง					
1. ถนนพาหะทางด้านเสียง และความสันติ ด้วยห้อง	- ภายนอกที่ติดกับถนน และความสันติทางตอน	- ตรวจดูดังดังด้านเสียง และความสันติทางตอน	1. ติดตั้งเครื่องตรวจดูด้วยเสียง 2. ติดตั้งเครื่องตรวจดูด้วยเสียง 3. ติดตั้งเครื่องตรวจดูด้วยความร้อน	- ติดต่อตรวจสอบความช่างก่อสร้าง - บริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด	- ผู้รับเหมากำยศักดิ์การก่อสร้าง - บริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
	- ผู้พักอาศัยทางด้านเสียงพนัก ก่อสร้าง		- ตรวจติดตามที่ศูนย์ด้านความ คิดเห็นหรือร่องรอยเชิง ทางผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อประชาสัมพันธ์ก่อสร้าง - จัดให้มีการรับฟังร่องรอยเชิง ความคิดเห็นของบุคคลที่รับความทุกข์	- ผู้รับเหมากำยศักดิ์การก่อสร้าง - บริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
● ช่วงทดลองใช้งาน					
1. ถนนพาหะ 1.1 ถนนพาหะที่ ก่อสร้างรับน้ำด	- ตัววันแรกและการทดสอบ ของระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จ (ดูปั๊ท 2 ประภกอบ)	- pH - BOD - SS	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เครื่องมือ 1 ตัน - เครื่องมือ 1 ตัน	- นิติบุคคลอิสาคราชชุด และบริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
	- ปีกอี้บันนำร่องด้านใน (ดูปั๊ท 2 ประภกอบ)	- Oil & Grease - Sulfide - TKN	- Total Coliform	- เครื่องมือ 1 ตัน	- นิติบุคคลอิสาคราชชุด และบริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
1.2 ถนนพาหะที่ หลังการรับน้ำด	- ปีกอี้บันนำร่องด้านใน (ดูปั๊ท 2 ประภกอบ)	- pH - BOD - SS	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เครื่องมือ 1 ตัน	- นิติบุคคลอิสาคราชชุด และบริษัท รัฐนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
		- Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform - Residual Chlorine			




ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ลำดับ	รายการพัสดุเบ็ดเตล็ด	บริเวณที่ควรส่อง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความผิดปกติของวัสดุ	ผู้รับผิดชอบ
2. น้ำมัน	- เตื้นห้องประปา	- การเบนหัวเรือรั่วซึ่งอาจเกิดขึ้น ท่อประปา	- การเบนหัวเรือรั่วซึ่งอาจเกิดขึ้น ท่อประปา	- ต้องดูระเบียบงานปฏิ	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
3. น้ำมันอย	- บริเวณห้องเพาเวอร์ใน แต่ละชั้น และห้องพักนักห้อง รวมของโครงการ	- ปริมาณน้ำโดยรวมตาม ความสะอาด	- ปริมาณน้ำโดยรวมตาม ความสะอาด	- ต้องดูระเบียบงานปฏิ	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
4. ระบบป้องกันอัตโนมัติ	1. อุปกรณ์ในระบบท่อลงทิ้ง และตู้ยูทูบเพื่อติดต่อกัน	- สถาพรร้อนใช้งาน แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งาน	- สถาพรร้อนใช้งาน แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งาน	- ตรวจสอบตามห้องรับ - ทดสอบตามห้องรับ	- 3 เดือน/ ครึ่ง - 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- แม่ปั๊มน้ำสำรองอยู่ติดต่อ เวลา 海棠水池水箱水位低	- แม่ปั๊มน้ำสำรองอยู่ติดต่อ เวลา 海棠水池水箱水位低	- ทดสอบตามห้องรับ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
	3. ป้ายเดินทางตาม แต่งตั้งกรอบหน้าไฟ ตลอดจนผู้ เส้นทางการเดินทาง	- สถาพรร้อน สถาพรร้อน สถาพรร้อน	- สถาพรร้อน สถาพรร้อน	- ตรวจสอบ - - ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- เครื่องดับเพลิง หัวดับ	- สถาพรร้อนใช้งาน - อาชญากรใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สถาพรร้อนใช้งาน - เข้ามาได้ด้วยทาง	- สถาพรร้อนใช้งาน - เข้ามาได้ด้วยทาง	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ตู้เก็บสารเคมี (FHC)	- สถาพรร้อนใช้งาน - สถาพรร้อนใช้งาน	- สถาพรร้อนใช้งาน - ไม่มีตัวเก็บดูดาง	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
5. ภัยคุกคามไฟและส่วนทาง ในการหนีไฟ	- ภัยคุกคามไฟและส่วนทาง ในการหนีไฟ	- สถาพรร้อนใช้งาน - ไม่มีตัวเก็บดูดาง	- สถาพรร้อนใช้งาน - ไม่มีตัวเก็บดูดาง	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครึ่ง	- บินดูบุคคลօนาการชุด และบุรุษที่ รักษาที่ กํรีน เพาเวอร์ จำกัด
						จำนวน..... ต่อชั่วโมง..... ต่อชั่วโมง.....


ព័ត៌មានអាជីវកម្មសិក្សាលេខែនក្រោម	ប្រវត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនង	របៀបធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនង	របៀបធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនង	គេហទ័រស័ព្ទ	គេហទ័រស័ព្ទ	ការណ៍ឱ្យការទទួលភ័យ	ការណ៍ឱ្យការទទួលភ័យ	ផ្តល់ជូនឱ្យការទទួលភ័យ
5. រេបចំប្រឈមយោជន៍ភាព	- អេឡិចត្រូនុយោជន៍ភាព អាជីវកម្ម ធម្មានជាមុនប្រជាធិបតេយ្យ	- ក្រុងក្រោមបានការទទួលភ័យ- ក្នុងក្រោមបានការទទួលភ័យ	- ក្នុងក្រោមបានការទទួលភ័យ- ក្នុងក្រោមបានការទទួលភ័យ	- ត្រាញែងបាន	- ត្រាញែងបាន	- ត្រួតពិនិត្យ 1 ក្រុង	- ត្រួតពិនិត្យ 1 ក្រុង	- បង្កើតក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន
6. គេហទ័រស័ព្ទនៃសិក្សាលេខែន	គេហទ័រស័ព្ទនៃសិក្សាលេខែន គេហទ័រស័ព្ទនៃសិក្សាលេខែន	- ផែនក្រោម គេហទ័រស័ព្ទនៃសិក្សាលេខែន	- ផែនក្រោម គេហទ័រស័ព្ទនៃសិក្សាលេខែន	- ត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន រំលែកនៃក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន	- ត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន រំលែកនៃក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន	- ត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន	- ត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន	- បង្កើតក្រុមការងារដែលបានរាយការដោយនាមុន



รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ



รูปที่ 2 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ




ສັງລັກມັນ




ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง ขนาด $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 4$ นิ้ว

ตำแหน่งขอรับด้วยเพลิง

LAY-OUT PLAN



จำนวน..... 29/35 หน้า
ลงชื่อ..... *R.R* ผู้บันทึก



thai thai engineers co., ltd

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkoe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ชื่อโครงการ : รีเจ้นท์ ไฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2

รูปที่ 3 : คำแนะนำหัวรับนำดับเพลิง และคำแนะนำของรถดับเพลิง

ที่มี : บริษัท ไทย – ไทย วิศวกรรม จำกัด

หน้า 29



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Terasan Songkla Road, Ladso, Jatujak, Bangkok 10900


Tel: 0-2196-21403 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียว

จำนวน.....	30 / 35	หน้า
ลงชื่อ.....	_____ สุรัตน์ บุญเรือง	

โครงการ วิ่งเข็นที่ ไอม ถนนขอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2




รูปที่ 1 ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1:250




PROJECT :	โครงการรีสอร์ฟโซลูชัน อนเนกประสงค์ โครงการ 2	ARCHITECTS :	พาร์ทเนอร์ (สมาร์ท จำกัด จำกัด จำกัด) / พาเพลส์จำกัด สำนักงานสถาปัตย์ กก.ม. (57 หมู่ 6 บ้านนาฯ อ.ถวารคโลก จ.สุรีษรัตน์)	REVISION :		DRAWING TITLE :	ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1	JOB NO. :	00
LOCATION :	ช 60 ถนนสิงห์ 65 เชียงรายจาก เชียงราย ภายนอก	STRUCTURAL ENGINEERS :	น้ำขาวชนก พิมลสุวรรณ จำกัด จำกัด (7/28 หมู่ 4 บ้านสีกัน เชียงราย จ.เชียงราย)	DATE :		DRAWN BY :		SCALE :	1:250
OWNER :	บริษัท รีสอร์ฟโซลูชัน จำกัด	ELECTRICAL ENGINEERS :	พาร์ทเนอร์ จำกัด จำกัด จำกัด	DESCRIPTION :		CHECKED BY :		DATE :	00/00/00
SANITARY ENGINEERS :	พาร์ทเนอร์ จำกัด จำกัด จำกัด	DATE :		BY :		TOTAL :	00		



รูปที่ 2 ผังการจัดภูมิสถานปัตย์บริเวณชั้น 1

NOTE : A. SECTION 5.1 OF THE DRAWING, THE PROPERTY OF RGP GREEN POWER CO., LTD. B. SECTION 5.2 OF THE DRAWING, THE PROPERTY OF RGP GREEN POWER CO., LTD.	PROJECT : โครงการไฟฟ้าภูมิพล บนเนื้อที่บ้านทวีวงศ์ โครงการ 2	ARCHITECTS : พยาลันด์ เสนาธิรัช สส.0.1856(11/28 น.ศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงฯ)/นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ กสท.9301 (57 น.ศ ต.ยานนาวา อ.ธนบุรี กรุงฯ)	REVISION			DRAWING TITLE : ผังภูมิทัศน์ชั้นที่ 1	JOB NO. : 00
			NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	
		STRUCTURAL ENGINEERS : พวยราชพันธุ์ นิมสุวรรณ สส.6140 (7/28 น.ศ สังกัด เอกอ่อนเมืองกรุงฯ)					
	LOCATION : ชุมชนท่า 85 แขวงบางจาก เขตพหลโยธิน กรุงฯ	ELECTRICAL ENGINEERS : พายสุนทร์ จันทร์ ลักษ์ กสท.2548					
	OWNER : บริษัท รีเจ้นท์ :green power co., ltd	SANITARY ENGINEERS : พวยราชพันธุ์ นิมสุวรรณ สส.6140 /นายวีระกา วีระพันธุ์ สส.2408 /นายพึ่งศักดิ์ อรุณรัตน์ กสท.8711					
			DRAWN : -	SCALE : 1:250			TOTAL : 00
			CHECKED : -	DATE : 00/00/00			



ต้นไม้ขนาด 0.70x0.70 เมตร 45 ต้น
ไม้ทุ่นความเรื่อง

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า
มาตรฐาน
1:250

รูปที่ 3 ผังการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณชั้นดาดฟ้า


จำนวน 33/35 หลัง
ลงชื่อ: _____ ผู้ดูแล _____

NOTE: This drawing is the property of RGP Co., Ltd. It is to be used only for the project specified on the title block. Any unauthorized copying or distribution is prohibited.



PROJECT : โครงการรีสอร์ฟ	ARCHITECTS : นายสัมพันธ์ เอมาเรวาน ส.00.1856(11/28 น.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงฯ)/นายทรงศักดิ์ ศรีวัสดุ ก.ส.0.9301 (57น.6 ถ.รามคำแหง อ.สวน酰โภ จ.กรุงเทพฯ)
STRUCTURAL ENGINEERS : นายวรวิทย์ นิมสุวรรณ ส.0.6140 (7/28 น.4 ถ.สันติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง)	
ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุนทร์ ชูงา ท.2548	
OWNER : บริษัท รีสอร์ฟเพลส จำกัด	SANITARY ENGINEERS : นายวรวิทย์ นิมสุวรรณ ส.0.6140 /นายวัฒนา วิจิตรสุข ส.0.2408 นางสาวลดา วิจิตรสุข ส.ก.8711

NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	DRAWING TITLE :		JOB NO. : 00
				DRAWN :	SCALE : 1:250	
1	2	ผังภูมิทัศน์ชั้น 1	3	CHECKED :	DATE: 00/00/00	A-00




รูปที่ 4 รูปตัดการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นคาดฟ้า

จำนวน ๔๔/๗๕
ลงวันที่ ๐๘/๐๙/๒๕๖๓
โดย พลังงานแสงอาทิตย์


NOTE :
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
Plots and areas are in square meters.



PROJECT :	โครงการรีจันทร์ป้อม ถนนขอนขุนวิท 85 โครงการ 2	ARCHITECTS : นายสินธุ์ เสมอธรรม สมอ.1856(11/28 บ.6 แพร่พุ่งส่องห้อง เอคทลักษ์ กกม.)/นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพัก ภส.9301 (57บ.6 คล.พาหะขาว อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย) STRUCTURAL ENGINEERS : นายวรวุฒิ พิมพ์สุวรรณ สม.6140 (7/28 บ.4 สีกัน เอคทลักษ์ กกม.) ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุเมรุ จงเทพ สท.2548 SANITARY ENGINEERS : นายวรวุฒิ นิมสุวรรณ สม.6140 /นายวัลลภ รีสเพลซ สก.2408 /นายศักดิ์ชัย ผลิตาภูวัฒน์ กก.8711	REVISION			DRAWING TITLE : รูปตัดการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นคาดฟ้า	JOB NO : 00 DRAW NO : A-00
			NO	DATE	DESCRIPTION	BY	
							DRAVN : - DATE: 00/00/00 TOTAL: 00 CHECKED : - DATE: 00/00/00



รูปข่ายการปูลูกตันไม้ไกล์แนวทอ
SCALE 1 : 50



ภูมิศาสตร์ X
SCALE 1 : 50

รูปที่ 5 รูปข่ายการปูลูกตันไม้ไกล์แนวทอ

[Signature]

จำนวน ๓๕/๓๕ หน้า
ลาก่อน *[Signature]* ผู้รับรอง



PROJECT :	โครงการรีสอร์ฟาร์ม ถนนขอบอุบลฯ กม. 2	ARCHITECTS :	นายอัลเฟรด สมาราธรรม สสอ.1856(11/28 น.6 แพร่งร่องห้อง เชคหลักที่ กกม.)/นายพงษ์ลักษ์ ศรีพัก กกอ.0.9301 (57ก.6 ต.ย้านยา อ.เมืองคือจ.สุโขทัย)	REVISION :		DRAWING TITLE :	รูปที่ดินแปลงการปูกลูกตันไม้ไกล์แนวทอ	JOB NO. :	00
LOCATION :	ช.๐๘ สุรุ่วท. ๘๖ แขวงบางจาก เขตพะรอยด์ กรุงเทพมหานคร	STRUCTURAL ENGINEERS :	พงษ์วราพันธ์ ลีหะสุวรรณ สสอ.6140 (7/28 น.4 ลึก กองตอนเพื่อง กกม.)	DATE :		BY :		DWG NO. :	A-00
OWNER :	บริษัท รีเจนซ์กรีนพาวเวอร์ จำกัด	ELECTRICAL ENGINEERS :	นายสุนทร์ ใจงาม สสอ.2548	DESCRIPTION :				DRAVN. :	-
		SANITARY ENGINEERS :	พงษ์วราพันธ์ นิมสุวรรณ สสอ.6140 /พงษ์วราพันธ์ ใจงาม สสอ.2408 /พงษ์ศักดิ์ชัย ผลิตคุณวุฒิ กก.8711	SCALE :	1:200	TOTAL :	00	DATE :	00/00/00