



ที่ ทส 1009.3/ 4744

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

24 มิถุนายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ 050/5003/2551
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
2. มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ที่บริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตามที่ บริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า¹
ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน²
โครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่าง
เคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์เดรี บางปะกง จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ อิติภรณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานพิษนัยและเผยแพร่ข่าวกรรรมข่าวลือและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6500 ต่อ 6800

โทรสาร 02 265-6616



ที่ ทส 1009.3/ 4744

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

24 มิถุนายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ 050/5003/2551
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

2. มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ที่บริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า
ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่าง
เคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบ และแจ้งบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์เดชัน จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน


เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6500 ต่อ 6800

โทรสาร 02 265-6616

D:\Lucky\Aisine\หนังสือขออนุมัติเห็นชอบ\เบื้องต้น.doc





ที่ ทส 1009.3/ 4745

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

24 มิถุนายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ภาคอาโอก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอซิน ภาคอาโอก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ 050/5003/2551
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
2. มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ
(ส่วนขยาย) ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ที่บริษัท ไอซิน ภาคอาโอก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน¹
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
และโครงการด้านพลังงาน


ตามที่ บริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ภาคอาโอก้า
ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด ดังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน¹
โครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอชิน ภาคิโอะก้า ฟาวน์ดري บางปะกง จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัดรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุกานติกาญจน์ ระวิวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนภาครัฐฯกระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6500 ต่อ 6800

โทรสาร 02 265-6616

สำนักงานใหญ่และแผนก	ผลการบริหารฯ
เลขที่ ๘๔	วันที่ ๑๔.๘.๕๙
เวลา ๑๖.๓๐	ชั่วโมง

ที่ 050/5003/2551

สำนักงานใหญ่และแผนก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ วันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้รับ.....

เรื่อง สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมฉบับเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการโรงจอดรถหลัง
เหล็กกรุงเทพฯ(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์เดชั่น จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานใหญ่และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานใหญ่และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๐๙.๑/๒๗๐๒
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมฉบับเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของโครงการฯ
จำนวน ๑๘ เล่ม

ตามที่บริษัท แมครอคอลซัลต์энด์ ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไอซิน ทากาโอะก้า ฟาวน์เดชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงจอดรถหลังเหล็กกรุงเทพฯ(ส่วนขยาย) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานใหญ่และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา และต่อมาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุดสาಹกรรมได้พิจารณารายงานฯและมีมติให้โครงการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อ้างถึงนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จและนำเสนอสู่รายงานฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ต่อมาทางโครงการมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบรายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๒

บัดนี้บริษัทฯได้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จจึงขอนำสู่มายังสำนักงานใหญ่และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมที่


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ โลหะวัฒนทร)

กรรมการผู้จัดการ



ມັງກອນ ໜາຍ 2551

(ນາມອ້ອງຫາວັດ ຂະນຸມັງກອນ ຖະແຫຼງ)

ວິໄລຍະ

ກ່ຽວຂ້ອງ ໄອພົນ ທາຄາໂອກ້າ ພາວຸ່ນດົກ ບາງປະກາ ຈຳກັດ ຕ້ອງຢັດຈູອງປົກກົດ

ອຳນວຍພານາຂອງ ຈັງຫວັດພົມ

ຕັ້ງອູ່ທີ່ມີຄມອຸຫາສາຫກຮມມອນທະນາຄ

ບາງນົມ ອົງທານ ທາຄາໂອກ້າ ພາວຸ່ນດົກ ບາງປະກາ ຈຳກັດ

ໂຄຮງກາຣໂຮງຈານຫລ້ອມເຫັນກັບພົມ

ແລລະນາຫາດຕືລານທາງອອກມາພົມແລ້ວ

ນາມຕຣກາຣຢູ່ອອກກັນ ເກີໂຟ່ນົມກະລຸ້າເວດລົງ

ตารางที่ 1

มาตรฐานบริษัท ไอลิน พาโค จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรฐานบริษัท ไอลิน พาโค จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่วนงานขาย)

คุณลักษณะเด่น	มาตรฐานพัฒนาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ การป้องกันฝุ่นและ ไอลินจากภารก่อตัว	<p>มาตรฐานน้ำบริโภคที่ก่อตัว เพื่อติดตั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงการก่อตัวอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)</p> <p>จุดให้มีตั้งปกปิด ผ้าคลุมและห้ามสัมผัสดูดซึมน้ำหน่วงทุกชนิด</p> <p>รถทุกคันที่บัน rn รถทุกคันหรือวัสดุทุกตัวที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น</p> <p>นำร่องรักษาก่อตัว ก่อร่องต่อต่างๆ ให้ก่อขึ้นตามสภาพดี เพื่อติดตามประเมินผลโดยอุปกรณ์ก่อตัวและร่องรักษา</p>	<p>ก่อตั้งวัดดูดและบริเวณที่ก่อตัว</p> <p>รถบรรทุกทุกคันที่เก็บขยะ</p> <p>กันกิจกรรมการก่อตัว</p> <p>ห้องรักษาพื้นที่ก่อตัว</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อตัว</p> <p>โรงงานส่วนขยาย</p>	<p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p>	<p>ผู้รับเหมา ก่อตัว</p> <p>ไอลิน พาโค จำกัด</p> <p>ไอลิน พาโค จำกัด</p> <p>ไอลิน พาโค จำกัด</p> <p>ไอลิน พาโค จำกัด</p>
2. เศรษฐกิจ ต้นน้ำ	<p>จัดให้มีการกำกับความตระหนักรู้ในบริษัทฯ ที่ออกจากพื้นที่ ก่อตัวอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าระบบหักดิบไม่นำสิ่งแปรปัจจุบันไป</p> <p>ตอกยันน้ำออกโดยไม่ใช้เครื่องจักร</p>	<p>รถบรรทุกทุกคันที่เก็บขยะ</p> <p>กันกิจกรรมการก่อตัว</p> <p>ห้องรักษาพื้นที่ก่อตัว</p>	<p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อตัว</p>	<p>ผู้รับเหมา ก่อตัว</p> <p>ไอลิน พาโค จำกัด</p>

MACRO Consultants Company Limited
เบรน แมกนัส คอมเพล็กซ์ จำกัด

มิถุนายน 2561

เบรน แมกนัส

(นายอริพันธ์ โสมบานกุชย์)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานผลการระหว่างทุนสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงจอดรถหลังมหาวิทยาลัย
ของบริษัท ไอซีน ทางด่วนจำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง (ต่อ)	- วางแผนการทำงาน โดยพยายามหลีกเลี่ยง “เสียงเครื่องจักร” มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคง ทำางพร้อมกัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โรงงานส่วนขยาย	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/b. ไอซีน ทางด่วน โดย ฝ่ายน้ำดิบ บางปะกง จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวน้ำ	- จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานน้ำรีวัลพื้นที่ โครงการ ไว้ อัตราส่วนคนงาน 25 คนต่อห้องส้วม 1 ห้อง - ทำการบำบัดดูดของเสียจากห้องส้วม ตามความต้องการของระบบน้ำย่อยของ และระบบน้ำป่า ที่ผ่านการบำบัดแล้วลงถังท่อระบายน้ำทิ้งของโครงการเพื่อร่วบรวม ลงสู่ห้องระบายพื้นที่บริเวณของน้ำดิบ	- บริเวณโครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/b. ไอซีน ทางด่วน โดย ฝ่ายน้ำดิบ บางปะกง จำกัด
	- กรณีบ่อกลาระดับน้ำห้ามการติดต่อรถสูบส้วมของเทศบาลต้อง [*] ไม่ลักลอบ เช่น เทคนิคบ้านต่ำบ้านห้องน้ำทางด้านทิศตะวันตกของโครงการที่อยู่ อย่างถูกหลักสูตรภัยน้ำดิบ - เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำการดูบูดของเดิมออกจาก ท้องเกรดรองออกจนหมดก่อนทำการถอนเกรดบูด	- บ่อกลาระดับน้ำดิบของน้ำดิบ คานจานในบริเวณโครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/b. ไอซีน ทางด่วน โดย ฝ่ายน้ำดิบ บางปะกง จำกัด
	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางคันเมืองของโครงการต่ำกว่า 60 ม. แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการชุมชน	- พื้นที่โครงการต่ำกว่า 60 ม.	- ก่อนเปิดดำเนินการชุมชน	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/b. ไอซีน ทางด่วน โดย ฝ่ายน้ำดิบ บางปะกง จำกัด
4. ความน่าคอม	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ก่อสร้างบนถนนสาธารณะ ไม่เกิน 60 กม./ชม.	- ถนนที่ปรับเปลี่ยนทางจนถัด	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/b. ไอซีน ทางด่วน โดย ฝ่ายน้ำดิบ บางปะกง จำกัด

อนุมัติ

(นายอธิบดี ไส้หนาน กานย)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงเรือนหนอเหล็กรูปทรงรี (ถ่วงขยาย)

ของบริษัท ไอลิน พากเพียร จำกัด

คุณลักษณะแวดล้อม	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามการเว้นช่วงเวลาต่อเนื่องกันจนกว่ารถไม่ได้มาสัมผัสด้วยความร้อนมากกว่าปี๊บ พิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง - ควรรีบลดความเร็วขณะเดินทางด้วยการลงร่องจราจรในช่วง โน้ม เร่งด่วนและช่วงเวลากลางคืน - หลีกเลี่ยงการดำเนินงานด้วยตัวรถก่อสร้างและเครื่องจักรกลในช่วง โน้ม เร่งด่วนโดยรอบบริเวณที่ติดตานกเขา รวมทั้งช่วงเวลาที่มีคนเดินทาง - กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง - ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง - ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง - ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง - ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/บ. ไอลิน พากเพียร จำกัด
5. การใช้พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับการอุปโภค และปริมาณของคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ก่อสร้าง โครงการ ส่วนขยาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/บ. ไอลิน พากเพียร จำกัด
6. การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังรับขยะมูลฝอยที่ปิดด้านความหมายตามกฎหมาย ไม่ทำมีดมีดซึ่ด และห้ามนำขยะไปทิ้งหรือวางไว้ในบริเวณที่เกิดจากงานก่อสร้าง และจัดให้มีการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัด พร้อมกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากอาคารก่อสร้างโดยการติดปูจุ่มน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ก่อสร้าง โครงการ ส่วนขยาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/บ. ไอลิน พากเพียร จำกัด - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/บ. ไอลิน พากเพียร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างชี้วัดต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค (ตัวอย่าง)

ข้องบประมาณ ไอลิน พากาอุก้า ฟางบังปะกง จำกัด

คุณลักษณะเด่น	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การป้องกันอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้ในงานก่อตัวร้างไม้ระบำครัวและบ้านกัน การเกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีมาตรการเมื่อต้องมีอุบัติเหตุประจำปีในพื้นที่ก่อตัวร้าง - ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยของบ้านเรือนตามครรภ์ครั้งครั้ด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด
8. สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อตัวร้าง เช่น การจัดให้มีน้ำสะอาดอุดในกรงบ่อ โภคนริ้ว โภคอล่าฯ พอพีบง มีส้วมที่ถูกดูแลอย่างดีเพียงพอ มีถังรองรับน้ำเสียและร่องระบายน้ำอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมคนงานให้รู้จักภาระและภาระตามครรภ์ต่างๆ สำหรับผู้ช่วยคนงานที่ต้องดูแลบ้านเรือนอย่างดี - ต้องร่วมรับทราบพื้นที่ก่อตัวร้างพร้อมทั้งติดป้ายติดหน้าห้อง "ไม่ให้ผู้บุกรุกเข้ามา" ที่บ้านเรือนที่ก่อตัวร้างในบริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน - บริเวณพื้นที่ก่อตัวร้าง โคลงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด - ผู้รับเหมา ก่อตัวร้าง/บ.ไอลินพากา โอลิฟฟ์ พากา จำกัด

Macro Consultants Company Limited
บริษัท เมก้า คอนсалติ้ง จำกัด

มิถุนายน 2551

.....
อริสา คงกานต์

นายอริสา คงกานต์

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงเรือนหมู่อพาร์ทเม้นท์ห้องน้ำรูปพรรณ (ส่วนขยาย)
ของรัชดา ไอลิน พากิล จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์อย่างกันอันตรายถ้วนบุคคลที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ชั่วโมง ได้แก่ หมวก และตา รองเท้า รองเท้านักวิ่ง ถุงมือหน้ากากซึ่งรวมเพื่อป้องกันแสง หน้ากากกันฝุ่น บดีกอุดหู ที่ครอบมูก เป็นต้น - ตรวจสอบ และควบคุมดูแล ทั้งมีการใช้UBL กรณีป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประยุทธ์ของงาน กำหนดขอบเขตและจัดทำในแนวรั้วของบริเวณหนึ่งที่ก่อสร้าง ให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดครุฑา-อุوا - จัดระบบและติดตามการจราจร ในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ จัดทำป้ายต้อนน้ำร้อน ไปสู่เตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถมา" "เขตเดินทางน้ำร้อน" เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สถาปัตย์ สถาปัตยกรรม ทั้งในช่วงก่อสร้างและต่อไป ในการที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่าง ยกเว้นที่ต้องดูแลส่วนตัวของครัวเรือน บุคคลที่เข้าร่วมในกระบวนการที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่าง อย่างปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ตัวของระบบเวลาก่อสร้าง ตัวของเชิงบาน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ตัวของเชิงบาน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ตัวของเชิงบาน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ตัวของเชิงบาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงระยะเวลาเวลาก่อสร้าง - ตกลงระยะเวลาเวลาก่อสร้าง - ตกลงระยะเวลาเวลาก่อสร้าง - ตกลงระยะเวลาเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง/บ. ไอซีทีน้ำท่า โอลิมปิก บริษัท จำกัด

๒

นายวินทร์ ไตรบูรณ์

(นายวินทร์ ไตรบูรณ์)



ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการโรงจราหน้าอเหล็กรุ่งพิมรรถ (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอซิน ภาคอิโค้ฟ ฟาร์นด์ริ บางปะกง จำกัด

คุณค่าที่ส่งเวลด์อ่อน	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. เศรษฐกิจและสังคม	มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม			
10.1 การใช้งานประจำ	- เมื่อกำรรับประจานห้องถ่ายรูปขนาด ตามวิธีการศึกษา และการดำเนินการ	- บ. ไอซิน ภาคอิโค้ฟ ฟาร์นด์ริ บางปะกง จำกัด	- ตลาดครยะบาลเวลา ก.ย. ตรรฟ.	- ผู้รับเหมา ก.ย. บ. ไอซิน ภาค อิโค้ฟ ฟาร์นด์ริ บางปะกง จำกัด
10.2 ทรัพยากรดูแล ปัญหาเรื่องฝุ่น เสียงดัง และการ จราจร	- กำนันดิให้รดนทั่งวัสดุก่อสร้างทั้งหมดผู้ใดก็ตามมิตรติ “ไม่น้ำส่างวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งหน่วยประกันภัยและรับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว” กำหนดผลกระทบจากการก่อสร้าง โรงจรา	- บริเวณพื้นที่ ก.ย. ตรรฟ. โรงงานส่วนขยาย - เหตุผลผลกระทบจากการก่อสร้าง โรงจรา	- ตลาดครยะบาลเวลา ก.ย. ตรรฟ.	- ผู้รับเหมา ก.ย. บ. ไอซิน ภาค อิโค้ฟ ฟาร์นด์ริ บางปะกง จำกัด
10.3 การประชาติเมือง โครงสร้าง	- ประชาติเมืองเป็นหัวใจหลักของทราบที่เบิกบานการดำเนิน งาน โครงสร้าง ตลอดจนน้ำมารถการในการช่วยเหลือผู้คน กระบวนการส่งมอบสิ่งของประชุม และชั้นตอนการรักษา เรียน ในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง ความเสียหายจากการ ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ	- บริเวณพื้นที่ ก.ย. ตรรฟ. โรงงานส่วนขยาย และชุมชนที่อยู่รอบๆ ที่ตั้ง โรงงาน	- ตลาดครยะบาลเวลา ก.ย. ตรรฟ.	- บ. ไอซิน ภาคอิโค้ฟ ฟาร์นด์ริ บางปะกง จำกัด



วันที่ 16 พฤษภาคม 2551

(นายอธิบาย ไสว ไสวนาภัย)

อนุมัติ

၁၅၁၂

USM Univas Federal de Minas Gerais

۱۵۵۲

(លេខពាណិជ្ជកម្ម នានា)

५

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการร่องน้ำหล่อเหล็กประรรถณ (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอซีน ภาคอิโค้ก ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด

คุณลักษณะแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท ไอซีน ภาคอิโค้ก ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด ต้องเสียทรัพยากร ภาระน้ำเพื่อการรักษาต้นที่และรักษาต้นไม้ แต่สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหัวขอนเรือใหญ่ที่	แผนที่ว่าด้วยการรักษาต้นไม้และรักษาต้นไม้ในจังหวัดหัวขอนเรือใหญ่ ผลการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการจัด查วนตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ให้การเฝ้าดู อุตสาหกรรมแม่หงส์ประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรณ์ตามเกณฑ์ สิ่งแวดล้อมจังหวัดหัวขอนเรือใหญ่ ทราบทุก 6 เดือน โดยมอบหมายให้ หน่วยงานกลาง (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไอซีน ภาคอิโค้ก ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด	
- หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆ โครงการ แตะ/หรือ [*] มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่หงส์ฯ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอซีน ภาคอิโค้ก ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด ต้องเสียทรัพยากร และการรักษาต้นไม้และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่หงส์ฯ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไอซีน ภาคอิโค้ก ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด		

MACRO Consultants Company Limited
บริษัท แมครอ จำกัด จำกัด บริษัท แมครอ

มิถุนายน 2551

(นายธนินทร์ โภสมบูรณ์)
.....
.....

Q.

ຕາງຈາກ 2 (ព່ອ)

(မြန်မာနိုင်ငံ) အသေဆေးပေးသွေးချေမှုများ၊ အစွမ်းဆေးရန် အကြောင်းအရာများ

เจ้าตัวก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก

MACRO Consultants Company Limited
www.mlns.com.hk

ມີຄະຫຼາມ 2551

(၁၃၂၅၈၅) နမော

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงงานหลีหักรูพรม (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอซิน ภาคอุตสาหกรรม จำกัด นางประภานาค จำกัด

ดูຄค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	8) ปล่องที่ 9 ระบายน้ำอากาศเสียจาก การผสานทราย ของ Line ผด็ท B2 ประสิทธิภาพถูกต้อง 1.23 เมตร ความสูงถูกต้อง 22.0 เมตร 9) ปล่องที่ 10 ระบายน้ำอากาศเสียจาก การขุดผิวชั้น表土 ^{ชั้นดิน表層} Line ผด็ท B2 #1 สำหรับถังเก็บ水量ถูกต้อง 0.65 เมตร ความสูงถูกต้อง 15.0 เมตร			
	10) ปล่องที่ 11 ระบายน้ำอากาศเสียจาก การขุดผิวชั้น表土 ^{ชั้นดิน表層} Line ผด็ท B2 #2 สำหรับถังเก็บ水量ถูกต้อง 0.65 เมตร ความสูงถูกต้อง 15.0 เมตร	- บริเวณแทบทุกแห่ง ^{บริเวณทุกแห่ง} - ติดตั้งระบบดูดอากาศและติดตั้ง Cyclone และ Bag House Filter เพื่อ ^{เพื่อ} ควบคุมและกำบังสารมลพิษทางการแพทย์และก่อนระบายออกสู่ ^{ออกสู่} บรรยากาศ	- บริเวณแทบทุกแห่ง ^{บริเวณทุกแห่ง} - ติดตั้งระบบดูดอากาศและติดตั้ง Cyclone และ Bag House Filter เพื่อ ^{เพื่อ} ควบคุมและกำบังสารมลพิษทางการแพทย์และก่อนระบายออกสู่ ^{ออกสู่} บรรยากาศ	- บ. ไอซิน ภาคอุตสาหกรรม จำกัด - บ. ไอซิน ภาคอิโค
	- ติดตั้งระบบดูดอากาศและติดตั้ง Cyclone และ Bag House Filter เพื่อ ^{เพื่อ} ควบคุมและกำบังสารมลพิษทางการแพทย์และก่อนระบายออกสู่ ^{ออกสู่} บรรยากาศ	Line ผด็ท B1 และ B2 - ปล่องระบายน้ำออกสู่ ^{ออกสู่} จากการทำหม้อน้ำ ^{ทำหม้อน้ำ} จำกัด บริษัท B1 และ B2 - ติดตั้งระบบดูดอากาศและติดตั้ง Cyclone และ Bag House Filter เพื่อ ^{เพื่อ} ควบคุมและกำบังสารมลพิษทางการแพทย์และก่อนระบายออกสู่ ^{ออกสู่} บรรยากาศ	- ติดตั้งระบบดูดอากาศและติดตั้ง Cyclone และ Bag House Filter เพื่อ ^{เพื่อ} ควบคุมและกำบังสารมลพิษทางการแพทย์และก่อนระบายออกสู่ ^{ออกสู่} บรรยากาศ	- บ. ไอซิน ภาคอิโค

MACAO Construction Company Limited
บริษัท มาคาโอ จำกัด จำกัด จำกัด

มิถุนายน 2551

.....
นายรินทร์ ไสบะนำกุญ

(นายรินทร์ ไสบะนำกุญ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการร่วมกับหน่วยทดสอบและผู้ผลิตระบบดักล้อม ช่วยดำเนินการโดยร่วมกันหลังจากได้รับผลกระทบ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไอซิน ภาคโอก้า ฟางเดคิ นางปะกง จำกัด

บุคลากรที่รับผิดชอบ	มาตรการร่วมกับหน่วยทดสอบและผู้ผลิตระบบดักล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ดูแลระบบดักลดอากาศและติดตั้ง Bag House Filter เพื่อควบคุมฝุ่น จากการปั่นแนวแกนและการจัดผู้วิพากษานอกก่อนระบบออกสู่บรรยายการ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องจุดดักอากาศ 1 ตัว ต่อครึ่งห้องเปียร์แต่ง 2 ตัว	- ปล่อยระบบทรัพยาศาสตีช จากการปั่นแนวแกน และการ ปัดผิวผิวงาน ทั้ง Line ผู้ติด B1 และ B2	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทำการปั่นแนวแกน และการ ปัดผิวผิวงาน ทั้ง Line	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซิน ภาคโอก้า ฟางเดคิ นางปะกง จำกัด
- ติดตั้งระบบดักลดอากาศและติดตั้ง Bag Filter ขนาดต่ำสุด เพื่อควบคุมฝุ่นจากการจีบเรตต์ก่อนระบบออกสู่บรรยายการ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องจุดดักอากาศ 1 ตัว ต่อครึ่งห้องเปียร์แต่ง 2 ตัว	- ระบบประปาของอากาศสีฟ ทำการจีบเรตต์ทั้งห้องงาน โดยกำหนดให้ใช้เครื่องจุดดักอากาศ 1 ตัว ต่อครึ่งห้องเปียร์แต่ง 2 ตัว	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทำการจีบเรตต์ทั้งห้องงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซิน ภาคโอก้า ฟางเดคิ นางปะกง จำกัด
- ควบคุมปริมาณและความเข้มข้นของสารเคมีพิษชนิดต่างๆ หลังผ่าน Bag Filter และตัวรีวะของตู้บรรยายการ ตั้งแต่ 1) ผู้ผลิตลง ความเข้มข้น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. ทุกปัจจ้อง หรือปริมาณรวมกัน ไม่เกิน 292.82 กิโลกรัม/วัน 2) SO ₂ ความเข้มข้น ไม่เกิน 800 ppm ทุกปัจจ้อง 3) CO ความเข้มข้น ไม่เกิน 870 ppm ทุกปัจจ้อง 4) NO _x ความเข้มข้น ไม่เกิน 200 ppm ทุกปัจจ้อง	- ปล่อยระบบทรัพยาศาสตีช ทุกปัจจ้อง โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซิน ภาคโอก้า ฟางเดคิ นางปะกง จำกัด	

MACRO Consultants Company & Associates
บริษัท แมครอ จำกัด

มิถุนายน 2551

สมุดบันทึก

(นางอริณร์ ไตน์บูรณ์)
.....

๒

ຕາງປາກ 2 (ຕ່ອ)

ມາດຕະການປ່ອງກັນເຄີຍຄົດຜະລາດການສູງແຫວຂອນ ຂ່າວດໍາເຫຼີນກາຣົດກະທາງພອດອ່າຫຼັກງານຮຽນ (ຕ້າງໝາຍ)

គុណភាពសេវាគ្មេំ	អារម្មោះសេវាគ្មេំនៃផលិតផលរបៀបបង្កើតឡើង	សាលានៅក្នុងការ	របៀបធ្វើដោយឯកសារ
2.2 ឯកសាររឿងរាល់ NO _x រាងការពិនិត្យការងារ (ក្រសាសនាអិរិយ)	<p>- ឯកសារក្រសាសនាអិរិយ (NG) ពីរឿងរាល់រាងការការងារក្នុងការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- គារបញ្ចប់រឿងរាល់ NO_x ទីរាយបាយការងារក្នុងការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារក្នុងការងារ</p> <p>1) ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារក្នុងការងារ</p> <p>2) NO_x រាយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារក្នុងការងារ</p>	<p>- អាមេរិក ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p>	<p>- ទាត់ទួលទម្រយោជន៍ការងារ</p> <p>- ទាត់ទួលទម្រយោជន៍ការងារ</p> <p>- ទាត់ទួលទម្រយោជន៍ការងារ</p>
2.3 ការចូលរួមរបៀបគ្រប់គ្រង ប្រាក់ប្រាក់រាយការណ៍ (ក្រសាសនាអិរិយ)	<p>ការចូលរួមរបៀបគ្រប់គ្រង ប្រាក់ប្រាក់រាយការណ៍ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>ការចូលរួមរបៀបគ្រប់គ្រង ប្រាក់ប្រាក់រាយការណ៍ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>ការចូលរួមរបៀបគ្រប់គ្រង ប្រាក់ប្រាក់រាយការណ៍ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>ការចូលរួមរបៀបគ្រប់គ្រង ប្រាក់ប្រាក់រាយការណ៍ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p>	<p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ក្រសាសនាអិរិយការងារ ឲ្យបានក្នុងការងារ</p>	<p>- ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ឲ្យបានក្នុងការងារ</p> <p>- ឲ្យបានក្នុងការងារ</p>

(ပြည်သူတေသန၊ လုပ်ငန်းမှတ်)

४

ມີຄຸນາຍນ 2551

1

- 12 -

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานของน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์อาหาร ห้องงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ถ่วงน้ำหนัก)

ข้อมูลเบื้องต้น ภาคโอลิม หวานน้ำดื่ม บางปะกง จำกัด

คุณลักษณะเด่นๆ	มาตรฐานเบื้องต้นและผลลัพธ์ที่ได้ตาม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มาตรฐานและกระบวนการที่ใช้ในการผลิต ไม่ต้องมีปริมาณมาก ใช้ท่าทาง ง่ายๆ และการทำจานวนของน้ำหนักน้ำดื่ม</p> <p>2) ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบหลังจากชาติ (ถุงกรอง Bag Filter) และประนีบทดี่อน ไฟฟ้า (ไฟฟ้อตต์ต่อต่าง ก ของระบบ Hood ดูดควัน) ประกอบด้วย ส่วนของกรองผู้ที่ต้องใส่ และสีกากชาติ (Ware&Tare Parts) เช่น เบี้ยนชุด แหวนรองและตัวหุ้มต่าง ๆ ส่วนของถุงกรองและตัวหัวตอกและใช้เจาะรู นำเข้าหน้าก้อนสีน้ำเงิน</p> <p>ส่วนต่างๆ ที่เก็บในไฟฟ้า</p> <p>- จัดให้มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบ/ดูแลรักษาอย่างบ่อย Hood ดูดอากาศที่ดีที่สุด วิเคราะห์ Working Area ความที่ต้องดียากกว่าระบบ ควบคุมและกำบังดูดพิษทางอากาศซึ่งต้อง ประคองด้วย</p> <p>1) บริเวณ熔化ห้อง (Melting Area) ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ ความร้อนอากาศที่ใกล้ผ่าน ความดัน อัตราการไหล ปริมาณที่ Furnace และ Tapping ทุกครั้งของ โรงงาน</p> <p>2) บริเวณปั๊มน้ำเย็น(Molding&Cooling) ตรวจสอบและสันผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ ความร้อนอากาศที่ใกล้ผ่านความดัน อัตราการไหล ปริมาณที่ punch Out, Mold,Cooling,Cast Cooler และ Intake Cooler เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Hood ดูดอากาศ เสียบริเวณ Working Area (Melting Area, Molding & Cooling, Sand Plant) ที่ติดตั้งห้องหมุดของโรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บ. ไอลิน ทากา จำกัด พ่วงตั้งบริเวณประกอบ จำกัด 	

MACAO Components Company Limited
เมือง แม็คซ์ คอมโพสต์ จำกัด

มิถุนายน 2551

นายอธิบดี ไสมบูรณ์
(นายอธิบดี ไสมบูรณ์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการงานหล่อเหล็กประรษ (ส่วนขยาย)
ของริมทาง ไอซิน ทางโคก อุบลราชธานี นางสาวกัจ ใจกัด

ดูแลค่าใช้จ่ายเดือน	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3) บริเวณพัฒนา (Sand Plant) ตรวจสอบอิฐในผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ ความร้อนอากาศ “หากผ่าน ความดัน อัตราการ “หาก เป็นต้น - ทำการตรวจสอบซ่อมแซมระบบควบคุมสารเคมีที่มีความเสี่ยงประจำ แต่ละทำการตรวจสอบแก้ไขทันทีที่ปรับปรุงสารเคมีที่มีภัยคุกคาม มาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ 1) บริเวณระบบน้ำ Cyclone และ Bag Filter 2) บริเวณ Canopy Hood โดยทำการตรวจสอบ 1) ตรวจสอบการรับรู้/ลึกษาข้อมูลของผู้รับผิดชอบ 2) ตรวจสอบสภาพการทำงานและการติดต่อ 3) ตรวจสอบสภาพการ “หากภายในห้อง ปี๒๘ 2 ครั้ง^{วันที่จะเดือนเมษายนและตุลาคม} 4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของพัดลมดูดอากาศ สายพานและใบพัด - จัดให้หน้าเพลภาระรับผิดชอบในการตรวจสอบบำรุงรักษาควบคุม สารเคมีเพื่อให้ระบบทำงาน “ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ที่ ดูแลโครงการตรวจสอบและรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบ และชื่อนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน</p>	<p>- บริเวณ Cyclone และ Bag Filter, Canopy Hood</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บ.ไอซิน ทางโคก พานิชกิริ บางปะกง จำกัด</p>

เอกสาร เอกสารเชิงนโยบาย จังหวัดอุบลราชธานี
ฉบับที่ ๑๐๔/๙๗๖๘

มิถุนายน 2551

.....
อนันดา
.....

(นายอธิบดี สำนักงานกาชาด)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงงานหม้อหุงกลุ่มพรม (ถาวรฯ)
ของบริษัท ไอลิน พาโภค้า ฟาร์มดิ บางปะกง จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเต็มถุงกรอง (Bag Filter) สำรองสำหรับระบบควบคุมสารกวนพิษทางอากาศอย่างน้อยขั้นต่ำ 10 หรือ 1 ใช้เพียงพอในการใช้งานเป็นเวลา 4 เดือน รวมทั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ - ในกรณีที่ระบบควบคุมพิษดูดซึ่งควันและมีสารรบกวนมากเกิน 24 ชั่วโมง โรงงานจะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดและควบคุมมลพิษทางอากาศที่ติดตั้งทั้งหมด - ระบบบำบัดและควบคุมมลพิษทางอากาศที่ติดตั้งทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บ.ไอลิน พาโภค้า จำกัด - บ.ไอลิน พาโภค้า จำกัด
2.4 การจัดการดูแลและบำรุงรักษาควบคุมคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันมาตรฐานหรือยกระดับคุณภาพ (VOCs) ตามแนวทางการปฏิบัติ (Best Management Practice) มาตรฐานที่ได้ให้หน่วยงานดำเนินงานโดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณอาคารโรงชุบสี ของโครงการส่วนขยาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บ.ไอลิน พาโภค้า จำกัด
ผลกระทบทางอากาศจากอาคาร โรงชุบสี (โครงการส่วนขยาย)	<p>1) ฝังกราฟผู้คนบนรูมะไฟที่ควรรีบพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้สึกปลอดภัยและมีความตระหนักรถึงผลกระทบของสารอันตราย (VOCs) ก่อนดำเนินการ</p> <p>2) ถังบรรจุตัว Powernics 110 F-2 (ถังบรรจุขนาด 200 ลิตร) ต้องทำกาวปิด严密封合 ตามมาตรฐานที่บ้านผู้ผลิตของโครงการและห้ามใช้สาร Xylene</p> <p>3) ปิดฝาถังเบ้าที่ใช้บรรจุตัว Powernics 110 F-2 ให้มิดชิด และส่งกลับคืนบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายทุกครั้ง</p>			

เอกสาร รายงานการดำเนินการ
บริษัท ไอลิน พาโภค้า จำกัด

มิถุนายน 2551

.....
นายธนกร ไอลิน

(นายธนกร ไอลิน ผู้อำนวยการ)

.....
อนุรักษ์

(อนุรักษ์ ไอลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานและผลผังงานสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการร่องน้ำหล่อเหล็กรุ่นพาราณ (ส่วนขยาย)
ของริมแม่น้ำโขธน ภาคโขก หวานดี บางปะกง จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติของ	มาตรการร่องน้ำและผลผังงานสิ่งแวดล้อม	สถานที่กำเนิดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง Xylene ซึ่งเป็นสารอิมัยร้ายระเหยร้าย (VOCs) ออกจากพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมงานการผลิตและการต้มอาหาร</p> <p>บรรทบสีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ภายในอาคาร โรงเรือน</p>			
	<p>5) กำหนดให้ใช้บุบกรองป้องกันอันตรายต่อนักศึกษาตลอดเวลา เช่น หน้ากากป้องกัน "ไวนิล" หรือหน้ากาก "ไนโตรเจน" ในการทำงานที่ปรับอุณหภูมิสูง ห้องกระบวนการผลิต (ประกอบระบบงานการผลิตจะเป็นระบบปฏิบัติงาน น้ำพื้นงานกึ่งดูดซูบในครัวเรือน ในช่วงที่น้ำการต้มสีใบ อ่างชุดสีเขียวตื้นๆ)</p> <p>6) กำหนดให้มีการตรวจสอบการรักษาดูแลของตู้/ถังกรณี/อุปกรณ์ฯ ของห้องจัด กระบวนการผลิต โดยจะกำหนดไว้ในแผนบำรุงรักษา ซึ่งกำหนดให้มี การตรวจสอบอย่างต่อไปด้วย กรณีหากเกิดการรั่ว ทางบริษัทต้องซ่อมแซม ทันท่วงที โครงการจะงด使用 หยุดการทำงานทั้งหมดจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ สิ้น รับคำแนะนำการผิดพลาด ให้ออกค่าปริมาณสารอิมัยร้ายระเหยร้าย (VOCs) ของสิ่งปลูกสร้าง</p>			

MACRO Consultants Consulting Limited.
บริษัท มาร์โค จำกัด จำกัด

มิถุนายน 2551

.....


(นายธนินทร์ โสมบานุภาพ)

.....


ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการรีรูฟฟิ้งหลังไฟฟ้าพัฒนา (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอลิชั่น พาคิโออิค้า ฟางประภาก จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7) ป้องปรุง ศรี Powernics 110 F-2 ห้องมีความดันคงทันแจ้ง “ไม่ร้อน” แต่กำหนดได้เมื่อการติดต่อของบุคลากรรู้ว่าซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องดำเนินการ หากมีการรั่วซึ่งต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตั้งบรรจุใหม่ทันที	- จัดให้มีระบบบัน卓ตันซีบิก้า (Activated Carbon) ที่มีประสิทธิภาพพิเศษ เพื่อบำบัด Xylene ที่จะนำมายออกจากอาคาร โรงเรือนที่ก่ออุบล่องต์ บรรยายกาศ	- บริเวณอาคาร โรงเรือนที่ แม่นยำรองรับสำรองไว้ให้ครองการอยู่ชั่วข้อย 1 ชั่ว	- ระบบเบรกซับก๊าซ Xylene ที่ปล่อยร่องรอยจากอาคาร อาคาร โรงเรือนที่	- บ. ไอลิชั่น พาคิโออิค้า พานิชบริษัทประจำ ก จำกัด
2.5 ผู้นำที่ตระหนัมตามพื้น และถอนในโรงงาน	- จัดให้มีรถดูดฝุ่นที่บริเวณพื้นและถอนภายในโรงงานร่วมกับ การใช้รีดลมความร้อนที่ไม่สามารถใช้รีดดูดฝุ่นได้ - ปลูกไม้ปืนต้นแบบต้นพันปลูกอย่างน้อย 3 ต้น บริเวณด้านริมแม่น้ำ เพื่อตัดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจายจาก โครงสร้าง	- บริเวณพื้นและถอนภายใน พื้นที่โครงสร้าง - บริเวณริมแม่น้ำทางด้าน ด้านหลังของ โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น พาคิโออิค้า พานิชบริษัทประจำ ก จำกัด
3. เสียง	- เครื่องจักรกลที่ต้องดำเนินการเสียงดังภายใน โรงงานให้ลดลง และรองรับในดูดฟันหัวใจไม้ผ้าปิดครอบเพื่อตัดเสียงและแรง สั่นสะเทือน	- บริเวณพื้นที่ส่วนผู้ติดต่อ - บริเวณพื้นที่ร่องรอย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น พาคิโออิค้า พานิชบริษัทประจำ ก จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการ เอกสาร
บริษัท ไอลิชั่น พาคิโออิค้า จำกัด

มิถุนายน 2551

(นายอธิราช โถมน้ำงาน)

.....
.....

.....
.....

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการฯจนหลังผลประโยชน์พิเศษ (ส่วนขยาย)

ขอปรึกษา โอลิม พากโอล้า ฟรานเชส บรู๊ฟ นางประภากัจกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆเพื่อ减低ความเสี่ยง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ปรับปรุงระบบการรับเรือแบบ(แยกกากบาท)ด้วยการบ่มรองบนพื้นฐานที่อยู่ในน้ำเดียวต่อจุดที่ต้องน้ำขยายน 2551	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- ปลี่ยนร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นสายพานยก (Apron Conveyor) เพื่อลดระยะเวลาเดินเส้นทาง	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- กำหนดให้พนักงานตามห้องส้วมแยกออกจากในส้วมเดียวกันส่วนบุคคล เช่น ห้องน้ำ/บล็อกชาย ห้องดูดหูลดระยะเวลาราคาที่ปรับตัวตามสถานที่เดินทาง	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- อบรมนักวิเวฒาภัยก้าน เครื่องจักรและหมาดราย เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- ควบคุมการทำงาช่องพักน้ำในนับวิวนี้ที่มีตั้งแต่ 1 ให้เป็น 3 ประตู ประกอบของห้องเรียนและสถาบันการศึกษา (พ.ศ. 2549) และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- จัดให้มีการศึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตคุณภาพที่มากกว่าเดิมที่หน้างาน เช่น จัดให้มีการรองรับการผลิตต่อไป	- บริเวณพื้นที่ที่ส่วนผิด	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- กรณีที่พบว่าบันไดรั่วซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทางโรงจอดรถจะต้องรีบซ่อมแซมโดยทันที	- ภายในห้องที่โครงสร้าง	- ตลาดด้วยระยะเวลาดำเนินการ	- บ. "โอลิม พากโอล้า"	พิภานศรี บางปะกง จำกัด
- ด้วยวิธีการที่เหมาะสม				

เอกสาร consented ด้วยนายพิภานศรี บางปะกง จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสนับสนุน บริษัท

มิถุนายน 2551

(นายพิภานศรี บางปะกง)

2

માર્ગાનુભૂતિ

សម្រាប់ការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ពុជា (ដោយមិនមែន)

၁၃၁၆ နေပါဒရုပ် နှင့် မြန်မာ အနေ

MACRO Components Micro Components

July 2551

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԵՍՑՈՒԹԻՒՆ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงรับจำเป็นของประมง (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไอลิน พาโนลิค้า พาโนเดริ นาบะเกง จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Mixed Bed Polishing) ให้ระบบบำบัดน้ำเสียคืนซ้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ				
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อมโครงการที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในอัตรากว่า 4 ถูกนาคราท์เมตร/วินาที ไม่เสียสารเร่งดีอนเป็นต้นดำเนินการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนขยาย	- ก่อนเริ่มดำเนินการ โครงการ ส่วนขยาย	- บริษัท นาบะเกง จำกัด	
- ดูแลรักษาบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อมให้สามารถกำจัดน้ำเสียของโครงการ ส่วนขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นาบะเกง จำกัด
- บันกร่องน้ำกันเสียง เน้นช้อปมีการหุ้นห่วงและตรวจสอบให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการคงอยู่ Dump Tank ก่อนเข้าสู่ห้องทำการซ่อมแซมน้ำเสียที่ว่างไว้สำหรับภัยสาธารณูปโภค กับน้ำที่สูญเสีย	- บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนขยาย	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นาบะเกง จำกัด
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถตรวจสอบว่าต่อไปนี้				
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถตรวจสอบว่าต่อไปนี้ที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้น	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคืนซ้อม ได้ติดต่อเวลา	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นาบะเกง จำกัด
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม ของโครงการส่วนขยาย ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำดื่มน้ำ	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นาบะเกง จำกัด
โดยตรวจสอบที่รีวิวน Final Tank				
- ติดตั้งรีวิวน Final Tank จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อร้องปรับเปลี่ยนที่ติดตั้งตามความต้องการ รองรับสิ่งหกมประมาณ 70.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่มีคุณภาพไม่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ำ	- รีวิวน้ำดื่มน้ำเสียทางคืนซ้อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท นาบะเกง จำกัด	

MACRO Corporation Co., Ltd.
บริษัท แมคโร จำกัด

มิถุนายน 2561

นายธนกร ไสมบูรณ์
(นายธนกร ไสมบูรณ์ สมภารกษา)

นายธนกร ไสมบูรณ์

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการหรืองานหล่อเหล็กรูปพรรณ (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ นางปะงำ จำกัด

คุณค่าที่แวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๙๗. ต้องยังดูด้วย ๑ วัน	มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
- หากพบว่าคุณภาพน้ำในบ่อ Final Tank มีค่า pH ไม่ถูกต้องกว่า ๖.๘ ๑๙๘. หยุดทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ โดยทันที ๑๙๙. ห้ามระบายน้ำจากถังพกน้ำสักถ้วย (Final Tank) รวมทั้งถังน้ำที่เก็บน้ำ ๒๐๐. บรรจุของทางจนดูดต่อ Emergency Tank ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรักษา น้ำก้อนไปบำบัดด้วย	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคemic - ติดต่อระบบทะเลต้าดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ พ่วงด้วย บناประภากง จก.		
- ใช้ห้ามการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้ระบบน้ำไม่ สามารถนำน้ำดูดเข้าสู่เครื่องไนเกลฟลามมาตรฐานของนิคมฯ ให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคemic - ติดต่อระบบทะเลต้าดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ พ่วงด้วย บนาประภากง จก.		
- ไม่กรนซึ่งกันส่วนตัวและรักษาความสะอาดเครื่องขันให้ดีทุกครั้ง เครื่องขันหันที่ ๒๐๑. ห้ามการประ韶ส่วนงานเดียวที่ทำให้หัวห่วงยางหักได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายวัสดุที่หันดูบันดูจะก่อให้เกิดการ ชำรุดการแก้ไขที่ญี่ปุ่นและตัวรักษา	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคemic - ติดต่อระบบทะเลต้าดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ พ่วงด้วย บนาประภากง จก.		
- ยกเศษก้อนที่เกิดขึ้นจากการร่อนน้ำจากห้องน้ำเสียทางคemic หรือรวมเศษส่วน ๒๐๒. ห้ามนำขยะที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนำไปกำจัด รวมกับน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยกระบวนการดึงหัวหอยน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางคemic - ติดต่อระบบทะเลต้าดำเนินการ	- บ. ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ พ่วงด้วย บนาประภากง จก.		
๒๐๓. ห้องนิคมฯ	- กำจัดในที่ที่ห้ามนำเข้าห้องน้ำเสียทางคemic หรือรวมเศษส่วน	- บ. ไอลิชั่น ภาคอิทธิพัทธ์ พ่วงด้วย บนาประภากง จก.		

macro consultants company
บริษัท เมกะ คอนซัลติ้ง จำกัด

มิถุนายน 2551

สมรักษ์
.....

(นายธนินทร์ ไสมบูรณ์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานของภาระงานพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับภาระงานพัฒนาฯ ของศูนย์ฯ (ส่วนขยาย)

ขอรับน้ำดื่ม ภาคโอล้า ท่าเรือสีดา บางปะกง จำกัด

คุณลักษณะเด่นๆ	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพ	- ใช้หัวน้ำแรงน้ำปั๊มน้ำติดตามภัยธรรมชาติสำหรับดูแลดูแลชุมชนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซีพี ท่าราโอล้า พัฒน์ดิ บางปะกง จำกัด
6. การจัดการขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์	- จัดให้มีผู้ดูแลดูแลอย่างเบิกบานและทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น และรักษาความเรียบง่ายของพื้นที่โดยทันท่วงที และที่สำคัญพนักงานบริษัทต้องรักษาความสะอาดของอาคารต่างๆ ซึ่งมีปริมาณ ประมาณ 125 ตัน/วัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซีพี ท่าราโอล้า พัฒน์ดิ บางปะกง จำกัด
6.1 ชุมชนที่อยู่อาศัย	- จัดการขยะมูลฝอยอย่างดีและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และรักษาความเรียบง่ายของพื้นที่โดยทันท่วงที และที่สำคัญพนักงานบริษัทต้องรักษาความสะอาดของอาคารต่างๆ ซึ่งมีปริมาณ ประมาณ 125 ตัน/วัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซีพี ท่าราโอล้า พัฒน์ดิ บางปะกง จำกัด
6.2 กิจกรรมอื่นๆ	- ดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องที่เก็บขึ้นมาทุกวันตามกำหนดเวลา ของราชการสำหรับการกำจัดทิ้งลงในท่อระบายน้ำที่ได้รับอนุญาตจาก ว.ส.2548 อย่างถูกต้องรัด ดูแลกារของสีที่เก็บขึ้นมาโครงการทั้ง ภาระกิจของสีที่บ้านเรือนและห้องน้ำของสีที่ได้รับอนุญาตออกต่อต้าน กิจกรรมของคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้รับอนุญาตออกต่อต้าน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บ. ไอซีพี ท่าราโอล้า พัฒน์ดิ บางปะกง จำกัด



๒๕๖๔

มิถุนายน 2551

(นายอรุณรัตน์ โน สมบูรณ์)(นาย)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

คุณลักษณะแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1) ตะกรัน (Slag) และวัสดุหิน "หินภูเขาหินขาว" แหล่งมาลีก ประมาณ 5,000 ตัน/ปี</p> <p>2) ผู้นำรายเดือนที่น้ำหนักจากการขุดแบบ การผ่อนทรายและการขุดดิน ประมาณ 5,000 ตัน/ปี</p> <p>3) ดีไซบ์เบนและ Return Core Sand ที่มีปริมาณ 4,000 ตัน/ปี</p> <p>4) เศษวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถ่าน กระดาษ, เหล็ก, ไม้, พลาสติกและหินเจียร เป็นต้น ประมาณ 600 ตัน/ปี</p> <p>5) ผ้าใบอนามัย ประมาณ 15 ตัน/ปี</p> <p>6) แผ่นกรองน้ำที่มีขนาดของรูร้อยละ 0.018 ตัน/ปี ระบบกรองสีแบบ Ultra Filter ประมาณ 0.018 ตัน/ปี</p> <p>7) น้ำมัน ประมาณ 12.94 ตัน/ปี นำเข้าโดยน้ำมันเชื้อเพลิง และกากตะกอนจากกระบวนการบ่มบ้าด นำเข้าโดย 106.86 ตัน/ปี</p> <p>9) รัฐน จำกัดของรอง Mixed Bed Polisher ประมาณ 0.038 ตัน/ปี</p> <p>10) ถังกรองและทรายกรอง จากราบบาร์รุงคุณภาพนำเข้าประมาณ 0.4 ตัน/ปี</p>			

MACRO Consultants Company Limited

9

0305 / 2021

ມີຄວນ 18 ນ 2551

ກາຣົາທີ 2 (ຕົວ)

(ພາຍໃນ) ພະຍາກອນ ໂດຍມີຄວາມຮັບຮັງທີ່ມີຄວາມຮັບຮັງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັງ ປະເທດ
ພະຍາກອນ ໂດຍມີຄວາມຮັບຮັງທີ່ມີຄວາມຮັບຮັງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັງ ປະເທດ

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาภัยและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
0.7 ตัน/ก.	11) หารายรับของก้าวแรกของระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี			
ประมาณ 7.02 ตัน/ก.	12) Activated Carbon ของระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - กากในพื้นที่โครงการ - บริษัทผู้ผลิตหินแม่เหล็กฟาราเดอร์ - บริษัทผู้ผลิตหินแม่เหล็กฟาราเดอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับมูลค่าสิ่งแวดล้อมจากการซื้อขายงานผลิต - ผู้รับมูลค่าสิ่งแวดล้อมจากการซื้อขายงานผลิต 	
0.7 ตัน/ก.	7. การรักษาภัยและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบเตือนภัยทางด้านความปลอดภัย เป็นระบบเตือนภัยทางด้านความปลอดภัย ให้กับบุคลากร สำหรับคนต่างด้าว แม่และผู้ดูแล - ติดตั้งระบบเตือนภัยทางด้านความปลอดภัย ให้กับบุคลากร สำหรับคนต่างด้าว แม่และผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - กากในพื้นที่โครงการ - ติดตั้งระบบเตือนภัยทางด้านความปลอดภัย ให้กับบุคลากร สำหรับคนต่างด้าว แม่และผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - บ. ไฮซีน หาดใหญ่ จำกัด - บ. ไฮซีน หาดใหญ่ จำกัด

MACRO CONSULTANTS CHARTERED ACCOUNTANTS
USJN MILLS FLOOR 10, UNIT 1001, PHASE

ມີຄຸນາຢານ 2551

۱۰۷

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงงานหล่อหลักฐาน (ส่วนขยาย)

ข้องบประมาณ ประกอบ ทางด้าน ทางประดิษฐ์ นางประภาก จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5) ปลุกเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด</p> <p>6) ปลุกกระแสสีเสียงสัญญาณแบบ Siren จำนวน 39 ชุด</p> <p>7) ปลุกกระแสไฟฟ้าพื้นที่คุกคิณและวิทยุสื่อสาร จำนวน 30 เครื่อง</p> <p>8) ปลุกกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดจอดน้ำด้วย สำหรับก่อนแบตเตอรี่ จำนวน 12 ชุด</p> <p>อาคารส่วนขยาย(รั้วชุมชน)</p> <p>แห่งทุนคุณธรรมส่วนบุญแบบเจาะหดหดอัคติภัย อยู่กรอบโดยรอบตัวห้องน้ำ</p> <p>แต่ละวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ประจำภายในห้องน้ำที่ร่วมกันกับ</p> <p>ห้องน้ำประจำบ้านคุณพึง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โรงงานบึงบูรณ์และ</p> <p>ติดตั้งระบบคุณภาพดี ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โรงงานบึงบูรณ์และ</p> <p>ต่อวัฒนาษะ ประจำบ้านคุณพึง</p> <p>อาคารรั้วงานบึงบูรณ์ (Line B1 และ Line B2)</p> <p>1) ติดตั้งระบบทำผ้าดับเพลิงในห้องห้องลักษณะ ขนาด 200 บบ.</p> <p>โดยใช้คอมพอน์ตัมน้ำเพลิงเข้ากับปั๊มน้ำ ให้ติดตั้น 1 ถัง แต่ละ</p> <p>แต่ละเครื่องดูดควัน ตั้งเพลิง 1 เครื่อง</p> <p>2) ติดตั้งห้องรักษาความปลอดภัย จำนวน 675 ห้อง บริเวณโรงผลิต</p> <p>3) ติดตั้งห้องดับเพลิงแบบเปียก จำนวน 19 ห้อง กระยะห่าง 60 เมตร</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคตระหง่านเวลาดำเนินการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคตระหง่านเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ โครงการ ทราบดี บางแห่งจะ

.....
นายรัตน์ ไสวานนท์

มิถุนายน 2551

(นายรัตน์ ไสวานนท์)
.....

MACRO Consultants Company Ltd.
มาครอ คอนซัลต์ จำกัด
www.macrothai.com
+66 2 555 5555

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานและตัวผู้ประเมินการจัดการและผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอลิน ภาคอิโค้ก ฟาร์มครี นางปะง จำกัด

คุณค่าสำคัญและลักษณะที่ต้องการ	มาตรฐานและตัวผู้ประเมินการจัดการและผลลัพธ์ตามที่ต้องการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4) ติดตั้งหัวรับน้ำดูบเพลทิ้ง จำนวน 2 หัว บริเวณด้านหน้าโรงเรือน</p> <p>5) ติดตั้งเครื่องเติมน้ำดูบเพลทิ้งและเครื่องเติมน้ำรากมาตรฐานต้น (Jockey Pump) จำนวนอย่างต่ำ 1 เครื่อง</p> <p>6) ติดตั้งหัวต่อทางน้ำเข้าชุดหัวดูบเพลทิ้งกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบพิเศษ ขนาด 4 เมตรอย่างน้อยกว่า 150 บบ.</p> <p>7) ติดตั้งหัวดูบเพลทิ้ง ประกอบด้วย หัวดูบเพลทิ้ง สายยึดด้านบนเพลทิ้ง และหัวดูบเพลทิ้ง จำนวน 18 ตัว บริเวณอาคารเก็บวัตถุคงทนและสารเคมี โรงผลิต และห้องเก็บน้ำเชื้อ LPG</p> <p>8) ติดตั้งหัวดูบเพลทิ้งชนิดมือถือแบบผูกมือหรือ ABC จำนวน 76 ถึง บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารเก็บวัตถุคงทนและสารเคมี โรงผลิต และห้องเก็บน้ำเชื้อ LPG เป็นต้น</p>			

อาคารส่วนขยาย (โรงซูชี)

- 1) ใช้ระบบห้องน้ำดูบเพลทิ้ง หัวดูบเพลทิ้งแบบเปรี้ยก เครื่องซูชันน้ำดูบเพลทิ้ง และแหล่งน้ำสำรองเพื่อการดูบเพลทิ้ง บริการในบ้าน
 - 2) ติดตั้งหัวดูบเพลทิ้งชนิดมือถือแบบผูกมือหรือ ABC จำนวน 5 ถึง 10 หัว บริเวณผู้คนเดินทางเข้ามา ไฟยังคงริบบินจุดรวมไฟ แต่ไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับไฟฟ้าแรงดันสูง
- ภายนอกไฟฟ้าโครงสร้าง
 - ภายนอกไฟฟ้าโครงสร้าง
 - ติดตอระยะเวลาดำเนินการ
 - บ. ไอลิน ภาคอิโค้ก ฟาร์มครี นางปะง จำกัด

อนุมัติ.....

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(นายอธิมนทร์ โสมชัยกานຍ)

เอกสารแนบท้าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก นำข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ข้อมูลทางการค้า ไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียล หรือเว็บไซต์ อื่นใด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงจอดรถหลังหน้าศูนย์ประรรษณ์ (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ไอลิฟ หาดใหญ่ จำกัด บริษัท บางปะกง จำกัด

บุคลากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-	- จัดฝึกซ้อมดับเพลิงของพนักงานภายในสถานที่สำหรับอัคคีภัยในกรณีที่ผู้คนซึ่งอยู่ในห้องลับถูกไฟเผาไหม้ ตามแผนผู้ใช้ชื่อ "แผนประจำปี จำนวน 1 ครั้ง/ปี"	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หาดใหญ่ จำกัด บริษัท บางปะกง จำกัด ร่วมกับบุคลากรของสถาบันฯ
-	- จัดเตรียมแผนผู้ดํารงช่างอาชญากรรมชั้นนำของประเทศไทย ที่มีมาตรฐานปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เมื่อเกิดเหตุทางด้านความรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลของโครงการ ไว้ภายในพื้นที่โครงการติดต่อเวลา คุ้งตะเภา ใหม่รูปที่ 1 ถึง 7	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท หาดใหญ่ จำกัด บริษัท บางปะกง จำกัด
-	- ประเมินผลกระทบต่างๆ ของร่องดับเพลิง ให้ใกล้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ ซึ่งทางบุคคลฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้ 1) ห้องน้ำดับเพลิงซึ่งใช้ร่วมกับท่อประปา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-160 มิลลิเมตร	- ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในบริเวณเขต นิคมฯ อุบัติเหตุ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิคมอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ
2) มี Fire Hydrant ชนิด Two-Way ทุกระยะ 100 เมตรเพื่อให้ รถดับเพลิงดูบนำไปใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุ				
3) มีอ่างเก็บน้ำดิน ปริมาณรวม 5.8 ล้านลบ.ม. แหล่งน้ำพื้นที่ได้ ปริมาณรวม 20,000 ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองดับเพลิง				



มิถุนายน 2551

นายวิรุณรุ่ง ไสมานะกาย

(นายวิรุณรุ่ง ไสมานะกาย)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรฐานและผลผู้ผลิตอาหารสัตว์ตามมาตรฐานของประเทศไทย (มาตรฐาน)

ของบริษัท ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด

คุณลักษณะเฉพาะตัว	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สภาพแวดล้อม	มาตรฐานและลดภาระทางสิ่งแวดล้อม			
8.1 ให้ครุภัณฑ์และสิ่งของ	- ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันภัยแลกเปลี่ยนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน ด้านต่างๆ เช่น ดูแลเสียง ดูแลสภาพอากาศ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
บริจารและภูมิทัศน์	- ตั้งหน่วยประเมินสถานะงานและรักษาเรื่องของรัฐบัญญัติและกฎหมาย แห่งรัฐบาลจากภาคการค้าในนานาประเทศ รวมถึงมาตรฐานที่ดี	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	- การประชุมทุกเดือนเพื่อสื่อสารข้อมูลท่ามสร้อยหัวใจสาธารณะกับทุกคน และทุกฝ่าย	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
8.2 ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อม	- ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาระเข้มรักษาธรรมชาติสังคมก้าวหน้า โดยการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความดีมั่นคงที่ต้องห่วงใย โรงงานก้าวหน้า โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส	- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภาระเข้มรักษาธรรมชาติสังคมก้าวหน้า โดยการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความดีมั่นคงที่ต้องห่วงใย โรงงานก้าวหน้า	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม	- ตั้งตัวรับมือแทนบุคคลอื่น หรือ ทราบเรื่องรักษาธรรมชาติสังคมก้าวหน้า โดยการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความดีมั่นคงที่ต้องห่วงใย โรงงานก้าวหน้า	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
9. สาธารณสุข	- ติดต่อและทำการกำจัดนำเสี้ยบ เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
ความปลอดภัย	- จัดซื้อของครัวที่บวบกับอาหารอ่อนนุ่มและหวานบดด้วย รวมทั้งผงอาหาร ผึ้งอบรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผูกโอบรนเก็บยังไงในการจัดการ สารเคมี การปฏิบัติงานใหม่ที่อ่อนโยน การตรวจสอบพื้นที่ห้องน้ำ ปลดล็อกภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				

บริษัท ไอลิน พาโค ออฟฟิเชียล จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

มิถุนายน 2551

เอกสารที่ ๒

(นายอธิบดี โถสมร堪กาญ)

๒

ตารางที่ 2 (ต่อ)

(၁၃၈၂) မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ

ԵՍԱԳԻՒՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԵՎԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ຄູ່ຄໍາສິ່ງແວດສ້ອມ	ມາຕະການປ່ອງກັນແລະ ອົດພົກຮະການທີ່ຈະແວດສ້ອມ	ສະຖານທີ່ດໍາເນີນການ	ຮະຍະເວລາດໍາໃນນິນການ	ຜູ້ຮັບຜິດຫອມ
-	<p>ັດຕະຮົມອຸປະກອນຢູ່ອາງກິນອັນຕຽາຍຕ່າງໆນຸ້າຄົດທີ່ໜ່າຍຕົນ ດຳຮັບພໍານັກງານທີ່ໂຄກສະໜັບຜົກສາງຄົນ ຜູ້ນະວະອອນ ເສີບພັດ ຄວາມຮູ້ອ່ານ ທີ່ຮົມໄມ້ ອົກາຕະເກີດຊັ້ນເຫຼືດໃຫ້ ໄດ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານ</p> <p>1) ສະຖານທີ່ປ່ອງກັນຕົງຈານທີ່ມີປົງກິນນັ້ນປະກອບອອນນາກ ໂັດໃກ່ ບົງກິວເພື່ອຕາ- ຮລອມແໜ້ນກັນ ບົງກິວເພື່ອແນວງ ເທົ່າຍິ່ມແນວງ ແກະຕົກາຕ່າງໆທີ່ນັງງານ ຈົດໃໝ່ມີອຸປະກອນຢູ່ນັ້ນອັນຕຽາຍຕ່າງໆນຸ້າຄົດເຫັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຸ້າຄົດແລະ ແວ່ນຕາໄສ ເປັນຕົ້ນ</p> <p>2) ສະຖານທີ່ປ່ອງກັນຕົງຈານທີ່ມີຕົອງຕົ້ນຜົນສັກຄວາມຮູ້ອັນນັ້ນ ປົງກິວເພື່ອຕາຫລະມະ- ໄກຕົກ ຈັດໃໝ່ມີຫຼັກຄົງລັກນັ້ນອັນຕຽາຍຕ່າງໆນຸ້າຄົດທີ່ຈຳເປັນ ໂິດໃກ່ ແວ່ນຕາຄົດແລຕັງ ແລະ ດູວັງນີ້ອ່ານ ເປັນຕົ້ນ</p> <p>3) ສະຖານທີ່ປ່ອງກັນຕົງຈານທີ່ມີເຕີຍຕົ້ນ ເຫັນ ບົງກິວເພື່ອອັນປັນແບບ ຈົດໃກ່ ອປາກຮົນຄົດເຕີຍໃຫ້ໜັກງານທັກຄົນສ່ວນໃໝ່ ທັນ ຄຣອອນໝາ (Ear Muff) ປັກຄົດເຕີຍ (Ear Plug) ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອປ່ອງກົນອັນຕຽາຍຕ່າງໆນຸ້າຄົດ</p> <p>ແລະການໃຫຍ່ນອານຸພັນງານ</p> <p>4) ຕິດຕັ້ງໂຄມ່າທຳນາຍຫຼາດນາມ ແລະ ເນັ້ນຫຼອດພູດອອກຮະເຫມັນຕໍ່ບາງຫຼາດ ໃໝ່ ຖ້ອນຮຽນຕັ້ງກວາມສ່ວນຫຼາຍໝາຍຕົກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ</p>	<p>- ກາຍໃນພື້ນທີ່ຄົງກາງ</p> <p>- ດັດອດຮະຍະວາດຕາດໍາໃນນິນການ</p>	<p>- ດັດອດຮະຍະວາດຕາດໍາໃນນິນການ</p>	<p>- ບ. ໂອຫັນ ທາກໄອກໍາ ພາວຸດຕີ ບາງປະກົງ ຈກ.</p>

Wachusett Company Library
West Quabbin Reservoir

ມຄຖນາຍຸນ 2551

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการรักษาสุขภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการโครงการโรงจอดรถเพื่อเหล็กประดับ (ส่วนขยาย)

ของบริษัท โอลิฟิน ภาคอิโค้ก พาวน์คริ บางปะกง จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบติ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5) ถ่ายงานเข้าภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงต่อการต้มผัสด้วยไฟฟ้าและการเคลือบเงาเครื่อง เนื่องจากงานที่เข้าไปทำการเก็บตัวอย่างสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระเหยปฏิกูลได้ จัดให้มีมาตรฐานของกันน้ำกันน้ำดูดน้ำด้วยหัวฉีดที่จำเป็น ใช้แก้ว ถังรีไซเคิล ขวดป้องกันสารเคมี หน้ากาก呼吸面ชั้นหน้า และอุปกรณ์ป้องกัน ระบบหายใจที่เหมาะสมตามระดับความเชี่ยวชาญของศูนย์ฯ - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับและฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในบริเวณกิจการที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามร่างกาย</p> <p>- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับ ให้มีความรู้ถึงแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความตระหนักรถกังวลทุกขั้นตอนการอันตรายของ VOCs ก่อนดำเนินการ</p> <p>- ถังบรรจุตี Powernics 110 F-2 (ถังบรรจุขนาด 200 กิโลกรัม) ต้องทำการบีบผ่าตัดออกความร้อน “มาร์ตี้ฟลีฟ์” ของกันการระเหยของ Xylene</p> <p>- บิดผ่าตัดปลอกตีที่ถังบรรจุตี Powernics 110 F-2 ให้เสร็จแล้วต่อไปในขั้นตอนที่ 3 ปรับอากาศผ่านทางท่อที่ถูกตัด “มาร์ตี้ฟลีฟ์” ของกันการระเหยของ Xylene ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ต้องปฏิบัติในส่วนที่ 4 ของขั้นตอนดูดอากาศจากท่อระบายน้ำด้วยหุ่นยนต์ (VOCs) ออกจากท่อที่ 4 ทันที ทันท่วงที แต่ต้องปฏิบัติและควบคุม ให้ความปลอดภัยที่ต้องดูดอากาศของผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ. โอลิฟิน ภาคอิโค้ก พาวน์คริ บางปะกง จำกัด

๒

.....
อนุรักษ์

มิถุนายน 2551

(นายอธิบดี โภษบานาภย)

MATCH Carbonate Company Limited
บริษัท มัทช์ คาร์บอนเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

การดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปอย่างเร่งด่วน ห้ามดำเนินการใดๆ ก่อนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แต่ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ภายในวันเดียวกันก็ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของพระราชบัญญัตินี้ได้โดยทันที

Այս աշխատանքը պահպանության մեջ է գրանցված:

*Journal of the Society of
Architectural Historians*

ICC7 M01 H1

۱۰

ตารางที่ 2 (ต่อ)

การรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอาหารและยา (ส่วน衛生部)

楚辭·九章賦比興

سندھ کا کہانی

ມີຄວາມຍຸນ 2551

(ຍາກຫະວຽດ ລົມທະວຽດ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตราการรัฐบาลต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ

၆၂။ နေဂြာကြပ် ဒုမ္မ၊ အမျိုးအစား မြန်မာ၊ အနုပြည်

Digitized by srujanika@gmail.com

(၂၀၁၄၊ ၁၃၁)

ມີຄຸນາຍານ 2551

1

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและความต้องช่วยดำเนินการโครงการฯ หลังเหตุการณ์น้ำท่วม (ส่วนขยาย)
ของบริษัท ไอซีเอ จำกัด ภาคอิโค ฟาร์มทริบิวเน็ท จำกัด จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่องค์กันและคณะกรรมการรับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านทรัพยากร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมีพื้นที่สีเขียวในรัฐวิสาหกิริกรรม 14.053 ตารางเมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.64 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 13 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไอซีเอ จำกัด

หมายเหตุ : ข้อความที่สำคัญที่สุด หมายถึงมาตรการที่ทันท่วงทันหรือเป็นแผนงานตามมาตรการด้านที่ผ่านมาที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและต้องการต่อไป


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548


MACRO Consultants Company Limited
บริษัท แมครอ จำกัด จำกัด


วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

(นายธนกร โภสนาภรณ์)
.....

๙









อริย โภสษ
 (นายอริย โภสษ โภสษ)


MACRO Consultants Company Limited
 บริษัท แมคโคร คอนсалติ้ง เลขที่ ๑๖๒
 นิจนาณ 2551





ที่มา: บริษัท ไอชิน ทากาโอะ ก้า ฟาวน์เดช บางปะกง จำกัด


รูปที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้นในวันหยุด



หมายเหตุ : ในการณ์ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาล จะต้องมีผู้บากเจ็บเท่านั้น

ที่มา: บริษัท ไอซิน ทากาโอะ ก้า ฟาวน์ดิชัน จำกัด

รูปที่ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงในวันหยุด



มิถุนายน 2551

ฉบับที่ 7

จุดความพึงของโครงสร้าง
ในอุตสาหกรรม ใหม่

สำนักงานธุรการ



MACRO consultants Company limited		Ref Drawing No.
Date	Project Name	Drawing No.
15-12-06	Site Plan	2005

Rev	Section	Date
a		
b		
c		
d		
e		
f		
g		
h		


ฉบับที่ 7

จุดความพึงของโครงสร้าง

ในอุตสาหกรรม ใหม่

Site Plan


2005



หมายเหตุ :

- ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีผู้มาร้องเรียน
- ขั้นตอนการแจ้งกลับแก่ผู้มาร้องเรียน

รูปที่ 8 ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนภายนอก




อาคารโรงซับสี

แปลน


พื้นที่วางถัง: HCl, NaOH

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามนำ出去ต่างประเทศโดยเด็ดขาด


พื้นที่วางถังสารเคมี
ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 พื้นที่กักเก็บสารเคมีของโครงการส่วนขยาย



รูปที่ 10 คันกันการรั่วไหลของ Powernics110 F-1 Black และ Powernics 110 F-2




รูปที่ 11 คันกันการรั่วไหลของกรดไฮโดรคลอริกและแคลเซียมไฮドรอเจิด


MACRO Consultants Company Limited
บริษัท แมครอ คอนซัลต์นิ่ง จำกัด

อรุณรัตน์
(นายอรินทร์ โสมบ้านกวย)
- 44 -

มิถุนายน 2551



- 45 -



MACRO Consultants Company Limited
บริษัท แมคโร คอนซัลติ้ง จำกัด

รูปที่ 12 ปริมาณกรังเก็บสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนขยาย

๒



፩፻፲፭

B STATION
115/22 KV
30x50 M.

— ท่านที่ไม่เคยรับประทานให้ดี
— ท่านที่รับประทานแล้วรู้สึกว่าเป็น 200 ลิตร
— ท่านที่รับประทานแล้วรู้สึกว่าเป็น 200 กิโลกรัม

- 46 -

MACRO Consultants Company Limited
ມະກຣູ ພອກຄຣິສ ລວມທີ່ຈະເຕັກ ຖໍາແຫຼດ

వైఎస్‌ఎస్

MACRO Consultants Company Limited
ມະຄຣູ ພອກທີ່ ອອນໄຈວາງນີ້ ຖໍາແຫຼດ

รูปที่ 13 พื้นที่สีเขียวของ โครงงาน (ภายนอกชั้น玉石โครงงาน)

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจำเนดล้อม

โครงการโรงจานห้อเหล็กประรรม(ส่วนขยาย) ของบริษัท ไอลิน ทากาอิฟ้า จำกัด นำร่อง

คุณภาพแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ โครงการป้องกัน(ผู้ติดเชื้อกราไฟร์) 1.1 ผลสารทางอากาศจากแหล่งกำเนิด <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซซัลฟิດออกไซด์ (SO2) - ก๊าซในโตรเบน “ไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซทาร์กัวร์มอนมอนอกไซด์ (CO) - ตําบะนํะก๊าซที่รั่วหาย (อุณหภูมิ ความเร็วและอัตราการไหล) 	ใบแปลงหลังผ่านระบบ Bag House Filter ของโรงงานปั๊บบันชั้น 2 สายการผลิต ทุบล่อองดึง	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง (TSP) ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดียว กับการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ - ก๊าซซัลฟิดออกไซด์ (SO2), ก๊าซในโตรเบน “ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซทาร์กัวร์มอนมอนอกไซด์ (CO) ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดียวกับการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ 	บ. ไอลิน ทากาอิฟ้า พวน์ดิ บางปะกง จำกัด

อนันดา

วันที่ 2551

(นายอธิบดี ไสมบูรณ์)

Q.

ตารางที่ 3 (ก)

มาตรฐานตามต้องการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานห่อหีดรีไซเคิลพร้อมพารณ์(ส่วนขยาย) ของบริษัท โอชิน ภาคอิโค้ก ฟางน้ำดี บางปะกง จำกัด

จุดกำเนิดแหล่งต้ม	สถานีตรวจจับ	ความถี่ของการตรวจสอบ	หน่วยน้ำรับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 ผลกระทบจากขนาดหนักกวนิด (๗๐)	- ประเด็นที่ 10 จากการขัดผิดวิธีงาน (Shot Blast and Cooling) #1 - ประเด็นที่ 11 จากการขัดผิดวิธีงาน (Shot Blast and Cooling) #2		
โครงการรับส่วนขยาย(บุส)	- ประเด็นระบบอากาศของหม้อไอน้ำ	- ตรวจสอบ 2 ครั้งต่อปี น้ำท่วงด้วยกับการตรวจสอบ ประเมินภาระในบรรทุก	บ. โอชิน ภาคอิโค้ก พัฒนาระบบเชิงชล
1.2 ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรทุก - ฝุ่นละออง (TSP) และ PM-10	ตรวจวัด 2 จุด (รูปที่ 14) 1) ในรัศมี 10 เมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของโรงจราจร 2) ในรัศมี 10 เมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของโรงจราจร	- ตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี [ด้วยวัด 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือน เม.ย. และ พ.ค.]	บ. โอชิน ภาคอิโค้ก พัฒนาระบบเชิงชล
1.3 ตรวจสอบชุดแม่ข่ายดูกรกล ควบคุมสารเคมีทางอากาศ	1) ตรวจสอบ Bag House Filter 2) ตรวจสอบประปา Canopy Hood		
Bag House Filter ตรวจสอบ	- ทุกวัน และตรวจสอบบำรุงรักษาไทรทุก 4 เดือน - ทุกเดือน และตรวจสอบบำรุงรักษาไทรทุก 4 เดือน - ทุกเดือน และตรวจสอบบำรุงรักษาไทรทุก 4 เดือน		บ. โอชิน ภาคอิโค้ก พัฒนาระบบเชิงชล
Canopy Hood ตรวจสอบ	- ค่า Pressure Drop ของ Bag House Filter ทุกครั้ว - การขาดซ้ารุดของบุกกรอง - ตัวพารามิเตอร์ติดตั้ง		บริษัทผู้รับเหมาทุกดำเนินการ บำรุงรักษาระบบควบคุม มลพิษทางอากาศ
	- 3 ครั้ง/ปี - 3 ครั้ง/ปี		

อนุมัติ

มิถุนายน 2551

(นางอริมนทร์ ไส้มานานาชาติ)

MACRO Consultants Co.,Ltd.
บริษัท เมก้า คอนซัลติ้ง จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรฐานพิสดารตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงรับเหมืองรีไซเคิล (ถ่วงขยาย) ของบริษัท ไอบีน thaicaio ก จำกัด

คุณค่าที่ใช้แนบถ้อย	สถานศูนย์ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจวัด	หน่วยนับติดชุด
2. เสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมแม่น้ำโธง 4 บุต (รูปที่ 14) 1) บริเวณริมแม่น้ำด้านทิศเหนือ 2) บริเวณริมแม่น้ำด้านทิศใต้ 3) บริเวณริมแม่น้ำด้านทิศตะวันออก 4) บริเวณริมแม่น้ำด้านทิศตะวันตก	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกับกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริษัทฯ	บ. ไอบีน หาดใหญ่ พวบค์ บางปะกง จก.
3. คุณภาพน้ำพื้น - pH	บริเวณ Final Tank (รูปที่ 14) บริเวณบ่อตรวจต้องคุณภาพน้ำของนิคมฯ ที่อยู่หัวแม่น้ำ	- ตลอดเวลา (ใช้ระบบตรวจสอบแบบต่อเนื่อง) - ทุก 1 เดือน	บ. ไอบีน หาดใหญ่ พวบค์ บางปะกง จก.
- อุณหภูมิ pH Temperature BOD COD SS Oil&Grease Zn Ni Mg F Fe Cu	บริเวณบ่อตรวจต้องคุณภาพน้ำของนิคมฯ ที่อยู่หัวแม่น้ำ	- ทุก 1 เดือน	บ. ไอบีน หาดใหญ่ พวบค์ บางปะกง จก.
4. การข้อสอบคุณภาพโดยโดยทั่วไป 4.1 การตรวจสุขภาพพืช (General Examination)	- พืช稼้งๆที่ทางน้ำทิ้ง - ตราชูสุขภาพท้าไปโดยแพทย์	- ก่อนเข้าทำางานสำหรับพนักงานใหม่ - คราวปีละ 1 ครั้ง สำหรับพนักงานทุกคน	บ. ไอบีน หาดใหญ่ พวบค์ บางปะกง จก.
	- ตรวจสุขภาพพืช ให้เป็น - ตรวจนิรនทรภาพการกำจัดของปลูก - เอื้องเรษษ์ทรายทอง (พืชไม้ใหญ่) - ตรวจน้ำต้นต่างๆ - ตรวจน้ำดักตะกอนของน้ำดิบเชื่อม (ESR)		

เอกสารนี้

มิถุนายน 2551

(นายธิรนาร์ โสมน้ำเงิน)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรฐานคริติดตามตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่萌 ของ บริษัท ไอซิน ทากาโอะ จำกัด

โครงการโรงจานหกอุตสาหกรรม(ตัวอย่าง) ของ บริษัท ไอซิน ทากาโอะ จำกัด

คุณลักษณะเฉพาะล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจวัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
- ตรวจปริมาณฝ้าแต่ละชนิด ในน้ำเสียด - ตรวจดูการทำงานของตับ (SGOT,SGPT) - ตรวจการทำงานของไนโตรเจน (BUN,CREAT) - ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)			
4.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
(1) ตรวจผ่านเดชะของทราย Total Dust, Respirable Dust (PM-10) และผ่านทราย Silica โดยเก็บตัวอย่างแบบพื้นที่บริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานตลอด 8 ชั่วโมง	ตรวจวัด Line B1 6 จุด และ Line B2 5 จุด โดยแบ่งเป็น 3 โซน	ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้อนเม.ย. และ ต.ค.	บ. ไอซิน ทากาโอะ ก. พวancริ บางปะกง จก.
(2) ตรวจเครื่องฟอกน้ำแบบ	1) บริเวณทางกล้องหลัง 2) บริเวณเครื่องฟอกน้ำแบบ 3) บริเวณรีสอร์ฟช็อตชั้นวาง 4) บริเวณเครื่องฟอกน้ำแบบ 5) ห้อง Q-VAC 6) ห้องจีบเรซแต่ง (ยกไข่น Line B2 ชั้นจีบเรซแต่ง ร่วมกับ Line B1)		
(3) ตรวจ OIl Mist	ตรวจวัดที่บริเวณชุมชน ของ โครงการบ้านจุบัน	ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้อนเม.ย. และ ต.ค.	บ. ไอซิน ทากาโอะ ก. พวancริ บางปะกง จก.
(3) ตรวจ Xylyene	โครงการบ้านจุบัน ตรวจวัดที่บริเวณห้องชุดสำรอง Line B1 และ Line B2	ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้อนเม.ย. และ ต.ค.	บ. ไอซิน ทากาโอะ ก. พวancริ บางปะกง จก.

MACRO Consultants Company Limited
บริษัท แมคโคร คอมเพล็กซ์ จำกัด

มิถุนายน 2551

.....
อนันดา
.....

(นายธนกร ไสมานกนาย)

.....
.....

ตารางที่ 3 (ต่อ)

卷之三

၁၂၆၄ နေပြည်တော် ဒုမ္မရေးနှင့် ပျော်စော် အုပ်ချုပ် အဆင့် ၁၀၈ (ဆရာတော်)၊ အောက်ဖော်လုပ်မှု အောက်ဖော်လုပ်မှု

คุณลักษณะหลัก	สถานีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ	หน่วยนับผิดชอบ
(3) ตรวจวัด Xylene (ต่อ)	โครงการส่วนขยาย(oาการชุมศิริ)		
	ตรวจวัดที่บิริเวณเฝ้าริมงานไฟฟ้าห้องดูดควัน 1 จุด และภายในอาคารชุมศิริ 2 จุด (รูปที่ 15)	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือนม.ย.-ก.ค. ต.จ.	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พาวเวอร์ บางปะกง จำกัด
(4) ตรวจวัด Nickel Nitrate, Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Dibutyltin Oxide, Ethylene Glycol Mono-ethylether และ "ออกฤทธิ์แก่ Phosphoric Acid และ Hydrofluorosilicic Acid, Hydrofluoric Acid และ Acitic Acid	โครงการส่วนขยาย(oาการชุมศิริ) ตรวจวัดที่บิริเวณเฝ้าริมงานไฟฟ้าห้องดูดควัน 1 จุด และภายในอาคารชุมศิริ 2 จุด (รูปที่ 15)	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือนม.ย.-ก.ค. ต.จ.	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พาวเวอร์ บางปะกง จำกัด
(5) ตรวจวัดระดับเตี้ยง (Leq 8 ชั่วโมง) - ตรวจวัดระดับความดันเสียง โดยการตัวอย่างแบบฟันที่ บริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานตลอด 8 ชั่วโมง	ตรวจวัดที่ โรงงานปั๊มน้ำ Line B1 และ Line B2 ต่อไป 1) บริเวณตากล่องหม้อหีบ 2) บริเวณเครื่องปั๊มน้ำแบบ 3) บริเวณเครื่องขัดริ้นงาน ตรวจวัดอาคาร โรงชุมศิริ 2 จุด 1) บริเวณ Load ชั่นงาน 2) บริเวณ Upload ชั่นงาน	- ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พาวเวอร์ บางปะกง จำกัด
- ตรวจวัดระดับความดันเสียงโดยความถี่สี่ชั่วโมงที่พนักงาน และตรวจวัดระดับความดันเสียงแบบฟันที่ บริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานตลอด 8 ชั่วโมง	ตรวจวัดที่ โรงงานปั๊มน้ำ Line ผังติดต่อ 3 จุด 1) บริเวณเครื่องผงเศษทราบ 2) บริเวณ Casting Cooler 3) บริเวณยกฟ้า	- ตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พาวเวอร์ บางปะกง จำกัด

۱۷۰

ມີຄະຫາຍໍາ 2551

(ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՀԱՆՐԵՎՈՐԻ)

MACRO Consultants Company Limited
ມະກົດ ພອກຄຣິສ ຮົມບໍລິຫານຕະເກີ ຈຳກັດ

ຕົກລາງອະນຸມັດ 3 (ຕ່ອ)

ମହାବିଲ୍ଲଙ୍ଘନାଥ ପରମାତ୍ମା

ชื่อค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจวัด	หน่วยนับผิดชอบ
-จัดทำแผนผังระดับเสียง (Noise Contour Map) บุกฯ 3 ปี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของระดับความ ดังเสียง หากพบว่ามีความต่างเสียงเพิ่มขึ้น ให้รับ ดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการทั่วไปตาม	อาคารผู้พักอาศัยบ้าน Line B1 และ Line B2 และ ^{อาคารโรงจอดรถทั่วไป(อาคารชั้นสู)}	- จัดทำทุกๆ 3 ปี	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พวบค์ริ บางปะกง จก.
(5) ตรวจสอบความร้อน (WBGT) โดยเป็นตัวอย่างแบบพื้นที่บริเวณที่พนักงาน ปฏิบัติงานตลอด 2 ชั่วโมง	ตรวจสอบโรงงานปั๊มน้ำ Line B1 และ Line B2 (Line B1 และ Line B2) 1) บริเวณเท้าห้องแม่เล็ก 2) บริเวณเครื่องซื้อขายแบบ 3) บริเวณเครื่องผลิตหม้อราราย 4) บริเวณเครื่องซื้อขายห้องน้ำ 5) บริเวณไฟฟ้า 6) บริเวณแยกกําน	ตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือนม.ย.-เดือน ต.ค. ตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือนม.ย.-เดือน ต.ค.	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พวบค์ริ บางปะกง จก.
4.3 การรายงานอุบัติเหตุ โดยบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่มีให้เป็นแนวทาง ในการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุใน	- ภายในโรงงาน	หากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตกลงตรวจสอบเวลาดำเนินนิมการ	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พวบค์ริ บางปะกง จก.
5. การรับให้ผลของ	หน่วยผลิตขนาดใหญ่ในอาคารชั้นสู	บ. ไอลิน ทากาโอะก้า พวบค์ริ บางปะกง จก.	

سیده / کردی

(ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՀԱՐՑՈՒԹ)

ມີຄູນາຢ່ານ 2551

(ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՀԱՐՑՈՒԹ)

三

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายงานการดำเนินการตามโครงการฯ

6. จุดที่ติดตามพัฒนา	บุคคลสำคัญและล้วน	สถานที่ตรวจ	ความต้องการตรวจสอบ	หมายเหตุการปฏิบัติงาน
สำหรับหัวหน้าบุคคลซึ่งเป็นผู้ดูแลอบรมโครงการในรั้วบ้าน 5 กิโลเมตรที่อยู่ในเขตชุมชนที่อยู่โดยรอบไป ครอบคลุมไปรั้วบ้าน 5 กิโลเมตร	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	บ. อุตสาหกรรมฯ ดำเนินการประจำเดือน

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ มนุษย์ต้องยอมรับความเป็นจริงที่อยู่ในโลกนี้

ມັນອວັນທີ 26 ກິນຍາຍນ 2548

- 53 -



ມີຄຸນາຢູ່ນ 2551

(ပြည်ထောင်စုနယ်ရှိခိုင်ချုပ်)


1

MACRO Consultants Company Limited
ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗୋପନୀୟତାରେ କମିଶନ


ପ୍ରକାଶକ

۱۷۰

- AB1 บาริเวนร์ โรงแรมคานทรีเพลสวันดาเรสซิง “ดี”
AB2 บาริเวนร์ โรงแรมคานทรีเพลสวันดาเรสซิง “ดี”



၁၄ မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။



MACRO Consultants Company Limited
บริษัทแมครอ จำกัด

B

รูปที่ 15 ตัวหนังสือรายงานผลกระทบ环境影响报告书 Fig. 15. 环境影响报告书