

ที่ วว 0804/ 1068

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ พฤษภาคม 2535

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปิยาลัย รีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพังงา ด่วน ที่ พง 0015.1/5491 ลงวันที่ 22 เมษายน 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ปิยาลัย รีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงาได้ส่งรายงานการชี้แจงข้อพิจารณาการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปิยาลัย รีสอร์ท ของบริษัท ปิยาลัย โฮลดิ้ง จำกัด ให้สำนักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น /45 นอ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (เดิมสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ) พิจารณาแล้วเห็นชอบในรายงานฯ ขึ้นขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมขนาด 145 ห้องพัก
เนื่องจากโครงการฯ ได้เสนอมาตรการลดผลกระทบไว้แล้ว ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โรงแรมฯยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเกี่ยวกับการจัดสร้างเตาเผาขยะพร้อมทั้งบริจาเตาเผาขยะและรถขน
ขยะให้สุขาภิบาลโคกกลอยตามที่โครงการฯ เสนอ สำนักงานฯ ใคร่ขอความร่วมมือจังหวัดพังงา
ได้โปรดควบคุมการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ และตรวจสอบความสูงของอาคารโรงแรมฯ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฯ และตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จังหวัดฯ จะออกใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อไป หากโรงแรมฯ ก่อสร้างเสร็จและจะขออนุญาตเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมฯ จะ

ต้องเสนอรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ผ่านจังหวัดฯ ให้สำนักงานฯ พิจารณาก่อนครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานฯ จะต้องชี้แจงความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในชั้นก่อสร้างด้วย นอกจากนี้ หากโครงการฯ จะมีการก่อสร้างโรงแรมหรือกิจกรรมประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานฯ ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น โดยรายงานฯ จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ และเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร สุทปฎก)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226

นางสาวกมลทิพย์	ผู้ตรวจ
นางสาวกมลทิพย์	ผู้แทน
กฤษฎณา	ผู้พิมพ์
อุทัย	ผู้ร่าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปิยาลัย รีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ จึงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปิยาลัย รีสอร์ท ของบริษัท ปิยาลัยโฮลดิ้ง จำกัด ฉบับเดือนมิถุนายนและเมษายน 2535 รวมทั้งมาตรการฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดเพิ่มเติมให้โรงแรมฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.1 มาตรการลดผลกระทบระหว่างก่อสร้าง

1.1.1 การบำบัดน้ำเสีย

โครงการฯ จึงต้องบำบัดน้ำเสียจากน้ำอาบและน้ำซักล้างของบ้านพักคนงานก่อสร้างด้วยระบบบำบัดสำเร็จรูปแบบ Septic Anaerobic Filter Tank และบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมด้วยระบบ บำบัดสำเร็จรูปแบบ Aeration Treatment System ส่วนน้ำทิ้งหลังบำบัดให้ระบายลงบ่อซึม โดยตำแหน่งติดตั้งระบบบำบัดและบ่อซึมให้เป็นไปตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้โรงแรมฯ จึงต้องไม่ระบายน้ำเสียใด ๆ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือพื้นที่ข้างเคียง

1.1.2 การปรับภูมิทัศน์และการป้องกันการชะพาตะกอนดิน

โรงแรมฯ จึงต้องป้องกันการกัดเซาะและชะพาตะกอนดินลงสู่ทะเลและพื้นที่ข้างเคียง โดยสร้างแนวป้องกันและดักตะกอนตามแนว Contour และขุดร่องระบายน้ำลึก 20 ซม. ตลอดแนว พร้อมทั้งขุดบ่อตกตะกอนดักทรายและตะกอนเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะบริเวณด้านที่ติดกับทะเลและชุมชนบ้านปิลายระหว่างดำเนินการก่อสร้างตงขุดลอกตะกอนออกอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการตื้นเขินรวมทั้งให้ตอกเสาเข็มยึดเหล็กกรอบบริเวณที่ทำการขุดและการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินและให้ปลูกหญ้าหรือไม้คลุมดินในบริเวณที่ไม่มีการก่อสร้างตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1.3 การกำจัดขยะ

โครงการฯ จึงต้องจัดเตรียมถังพักขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตรตามจุดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมให้รถสุขาภิบาลโคกกลอยนำไปกำจัดต่อไป

1.1.4 การป้องกันความสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

โครงการฯ จำต้องเตรียมมาตรการลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเสียงรบกวน และฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและการขนส่ง มิให้รบกวนต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนในบริเวณข้างเคียง

1.1.5 การรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1.1.5.1 คัดสรรทีมงานรอบบริเวณก่อสร้างควบคุม

การเข้า-ออกของบุคคลภายนอก ติดป้ายเตือนข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจน ติดตั้งสัญญาณจราจรและให้พนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวัง ในช่วงเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการออกสู่ถนนเพชรเกษม

1.1.5.2 จัดให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยของคนงาน และกำหนดให้ใช้อย่างเคร่งครัด

1.1.5.3 การปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน

ให้ทำเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น

1.1.5.4 กำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด ให้ระมัดระวังการตกหล่นของเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่ชุมชนใช้เส้นทางนี้มากที่สุด (7.00-9.00 น. และ 16.00-18.00 น.)

1.1.5.5 ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจนกระทั่ง

การก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงแรมฯ จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางเข้าโครงการซึ่งมีส่วนหนึ่งใช้ร่วมกับชุมชนบ้านบิหลาย และจะต้องจัดทำมาตรการป้องกันเศษดินโคลน ที่ติดล้อรถบรรทุกตกหล่นลงสู่พื้นถนนสาธารณะ

1.2 มาตรการลดผลกระทบระหว่างเปิดดำเนินการ

1.2.1 การบำบัดน้ำเสีย

1.2.1.1 โครงการฯ จำต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจาก

ทุกกิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งรวมถึงน้ำเสียประเภทน้ำอาบและสิ่งปฏิกูลจากห้องพัก ห้องน้ำสาธารณะภายในโรงแรมฯ น้ำซักผ้า น้ำเสียจากครัว (ซึ่งต้องผ่านบ่อดักขยะและบ่อดักไขมันก่อน) น้ำเสียจากห้องเก็บขยะ บ้านพักพนักงาน วิลล่า Golf Course Terraces สโมสรกอล์ฟ ศูนย์การค้า

และอื่น ๆ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge จำนวน 4 ชุด ตามที่เสนอใน
รายงานฯ พร้อมทั้งให้เติมคลอรีนในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ต่อไป

1.2.1.2 โรงแรมฯ จักต้องไม่ระบายน้ำเสียที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ลงสู่ทะเลสาบ บ่อซีเมนต์ พื้นที่ข้างเคียง
หรือแหล่งน้ำสาธารณะใด ๆ

1.2.1.3 โรงแรมฯ จักต้องจัดสร้างบ่อดักไขมันให้มี
ขนาดและประสิทธิภาพอย่างน้อยตามที่เสนอในรายงานฯ และจักต้องจัดทำฝาปิดบ่อดักไขมันให้
สะดวกต่อการปิด-เปิด เพื่อการทำความสะอาด และจักต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อดักไขมันเป็น
ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ไขมันที่ตกออกให้บรรจุในถุงพลาสติกแล้วผูกปิดปากถุงแน่นและ
นำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะต่อไป

1.2.1.4 โรงแรมฯ จักต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้
ความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดฯ มีประสิทธิภาพ
ในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยให้นำน้ำทิ้งหลังบำบัดมาตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก
อาคาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งน้ำทิ้งของโรงแรมฯ จัดอยู่ใน
มาตรฐานประเภท ข. กล่าวคือ ความเป็นกรดและด่างมีค่า 5-9 บีโอดีไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
สารแขวนลอยไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์แกนิกไนโตรเจน ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลง
โรงแรมฯ ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที

1.2.2 การระบายน้ำ

1.2.2.1 โรงแรมฯ จักต้องแยกท่อระบายน้ำฝนออกจาก
ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบฯ

1.2.2.2 โรงแรมฯ จักต้องระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งหลัง
บำบัดลงสู่แหล่งเก็บน้ำภายในพื้นที่โครงการ ตามที่เสนอในรายงานฯ ห้ามระบายออกนอกพื้นที่
โครงการฯ

1.2.3 การจราจรและที่จอดรถ

1.2.3.1 โครงการฯ จักต้องจัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอ กับปริมาณรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยมีให้อาคารรถกล่าในถนนสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรภายนอก

1.2.3.2 โครงการฯ จักต้องจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรที่บริเวณทางเข้า-ออก ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1.2.4 การกำจัดขยะ

1.2.4.1 โรงแรมฯ จักต้องเก็บรวบรวมขยะไว้ในห้องเก็บขยะที่สร้างขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันแมลงพาหะนำโรคและกลิ่นรบกวน และให้รถขนขยะของสุขาภิบาลโคกกลอยมารับไปกำจัดขยะต่อไป และต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดห้องเก็บขยะเป็นประจำ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ

1.2.4.2 โครงการฯ จักต้องจัดสร้างเตาเผาขยะให้สุขาภิบาลโคกกลอย ณ ตำแหน่งที่ทางสุขาภิบาลกำหนด และจัดหารถขนขยะให้แก่ทางสุขาภิบาลฯ จำนวน 1 คัน ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.2.5 บ้านพักพนักงาน

นำเสียจากบ้านพักพนักงานให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับ Golf Course Terrace และอาคารวิลล่า ตามที่เสนอในรายงานฯ

1.2.6 การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำแต่ละชั้นของอาคารให้ครบถ้วนตามที่เสนอไว้ และหมั่นตรวจสอบระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งควรมีฝึกอบรมพนักงานโรงแรมฯ ในการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้เข้าพักในโรงแรมฯ

1.2.7 การใช้ที่ดิน

1.2.7.1 โครงการฯ จะต้องรักษาสภาพธรรมชาติเดิมของโครงการฯ ไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณชายหาดไม่ควรพัฒนาใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.2.7.2 การพัฒนาโครงการและรูปแบบอาคารโรงเรียนฯ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนการใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา และความสูงของอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

1.2.8 นิเวศวิทยาชายฝั่ง

1.2.8.1 โครงการฯ จำต้องจัดทำมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการวางไข่ของเต่าทะเล เช่น จำต้องไม่จัดให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง เสี่ยงรบกวนและความสั่นสะเทือนในบริเวณชายหาด โดยเฉพาะในฤดูวางไข่ของเต่าทะเล หากพบว่า มีเต่าขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณชายหาดใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จะต้องยกเลิกกิจกรรมและการพักผ่อนในบริเวณชายหาดทันที เพื่อป้องกันการรบกวนการวางไข่ของเต่าทะเล ตามที่เสนอในรายงานฯ

1.2.8.2 โครงการฯ จำต้องรักษาสภาพป่าชายเลน และซากหาค้างคาวสมุทรชาติ ไม่ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อนิเวศวิทยาชายฝั่ง ตามที่เสนอในรายงานฯ

1.2.8.3 จำต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ใช้ในสนามกอล์ฟ มิให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และมีให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนใกล้เคียง

1.2.9 การระบายความร้อน

ทางโครงการจะต้องจัดสร้างปล่องระบายควันจากบริเวณห้องครัวและหม้อต้มน้ำร้อน (Boiler) ให้มีความสูงกว่าอาคารข้างเคียง เพื่อระบายควันและความร้อนมิให้รบกวนผู้ที่อาศัยบริเวณข้างเคียงและในโครงการ

1.2.10 สุขภาพอนามัย

1.2.10.1 โรงเรียนฯ จำต้องจัดหาบุคลากรดูแลด้านอาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงานและนักท่องเที่ยว ตามที่เสนอในรายงานฯ

1.2.10.2 ควบคุมให้พนักงานสนามกอล์ฟใช้ยากำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสวมใส่ขณะใช้ยา

1.2.10.3 ให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นโรค และโรคติดต่อท้องถิ่น ให้พนักงานและประชาชนทราบ ตามที่เสนอในรายงานฯ

2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมฯ จำต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลา
1. น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดแบบ Activated Sludge 4 ชุด	1.pH 2.BOD	ทุกเดือน
2. น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดทั้ง 4 ชุด	3.SS 4.Grease&Oil 5.Organic-nitrogen 6.Fecal coliform (เฉพาะน้ำทิ้งในข้อ 2)	
3. น้ำทะเลด้านหน้าท่าเรือโครงการ ห่างฝั่ง 10 เมตร จำนวน 3 ชุด (ที่ตำแหน่ง S ₁ , S ₂ และ S ₃ ตามแผนที่แนบท้าย)	1.pH 2.Turbidity 3.Grease&Oil 4.Fecal coliform	
4. น้ำใน Lagoon ภายในพื้นที่ สนามกอล์ฟจำนวน 2 จุด (ที่ตำแหน่ง L ₁ และ L ₂ ตาม แผนที่แนบท้าย)	ดัชนีกำหนดตามประภคและชนิดของ สารเคมีที่โครงการเลือกใช้ การกำจัดแมลงและวัชพืช	เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน
5. น้ำในบ่ออากาศที่สูบน้ำใช้ (ที่ตำแหน่ง W ตามแผนที่ แนบท้าย)	1.Total Hardness 2.Chloride	

หมายเหตุ

1. คุณภาพน้ำทิ้งให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร วันที่ 30 ตุลาคม 2532 ซึ่งน้ำทิ้งของโรงแรมฯ จัดอยู่ในมาตรฐานประเภท ข. กล่าวคือ ความเป็นกรดและด่าง มีค่า 5-9 บีโอดี ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอย ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์แกนิก-ไนโตรเจน ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร วันที่ 18 ธันวาคม 2532

3. คุณภาพน้ำบาดาลให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี

4. คุณภาพน้ำผิวดินให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

5. คำนึงการตรวจวัดปริมาณสารเคมีวัดในรูปความเข้มข้นของสารเคมีที่โครงการเลือกใช้แต่ละชนิดที่วัดได้ในแหล่งน้ำ

6. วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำให้ใช้วิธีใด ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. โรงแรมฯ จัดต้องเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้สำนักงานฯ จัดใช้ผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตเปิดดำเนินการโรงแรมต่อไป

4. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมีกิจกรรมใด ๆ ภายในโรงแรมฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในภายหน้าโรงแรมฯ จัดต้องดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ นอกจากนี้หากโรงแรมฯ ก่อสร้างโรงแรมระยะที่ 2 หรือกิจกรรมประกอบอื่นเพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาด้วย




0 100 200
เมตร
มาตราส่วน

สัญลักษณ์

S₁ S₂ S₃ นำทะเลหน้าโครงการ
ทางฝั่ง 10 เมตร
L₁, L₂ น้ำใน Lagoon พระตำ
กลางความลึก
W น้ำในบ่อตาลพวยโก
ทะเลมากที่สุด

A N D A M A N S E I A



แผนที่แบบทายแสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเล น้ำใน Lagoon และน้ำบ่อตาล

แนวป้องกัน / ดักตะกอน
สัญลักษณ์