



ที่ ทส 1009.5/ 7630

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภาค 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551  
 2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภากลัย อิลล์  
 ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) "ได้มอบอำนาจให้ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต มีขึ้นตอนที่ 32-3-79.5 ไว้ จำนวน 144 แปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น"

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์ พร้อมทั้งมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภากลัย อิลล์ ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการ ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม “ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

เลขานิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7630

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย อิลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภาค 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551  
2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภาลัย อิลล์  
ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด  
จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย อิลล์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร  
อำเภอคลาง จังหวัดภูเก็ต มีขนาดพื้นที่ 32-3-79.5 ไร่ จำนวน 144 แปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภาลัย อิลล์ พร้อมทั้งมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภาลัย อิลล์ ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่  
25 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อ่านเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในร่องน้ำด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)  
เลขานุการ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
อนุญาต  
ผู้อนุมัติ  
ผู้อำนวยการ  
ผู้ร่าง  
ไฟล์/คิส



ที่ ทส 1009.5/ 7629

## สำนักงานนโยบายและแผน

## ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑ ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ฯ อีล็อก

## เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ผังที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือใบเข้า โฉตต์ คงชัด คอบตัวแทนที่ จำกัด ที่ | TS/10038/2551

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551

2. สำเนาหนังสือศาลากกลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภาค 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศูนย์ฯ จัดตั้ง

ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท โลตัส คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสุภาลัย อิลล์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกรอบบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภालัย อิลล์ พร้อมทั้งมาตราการที่โครงการศุภालัย อิลล์ ต้อง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานผลกรอบบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ใน การประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการ

จะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ชุ่งชูรีวงศ์)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนการพัฒนาครรภ์ชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรະฑบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/

7629

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណย สิลล์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภាណย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ LTS/10038/2551

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551

2. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ กก 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภាណย สิลล์

ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ศุภាណย จำกัด (มหาชน) ได้มอบอำนาจให้บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណย สิลล์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណย สิลล์ พร้อมทั้งมาตรการที่โครงการศุภាណย สิลล์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการ

จะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ  
ท.ร.น.  
รัชดา  
มนต์  
มนต์  
ไอล์ฟิล์ม



ที่ ทส 1009.5/ 7628

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศ่าลากางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภา 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภากลัย อิลล์  
ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์ ของบริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลาง  
จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด มีขนาดพื้นที่ 32-3-79.5 ไร่ จำนวน 144  
แปลง ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่  
8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50  
วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการฯ

ผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาราถการที่เสนอ  
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ  
ใบอนุญาต โดยให้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้  
สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศุภากลั่ย จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โลตัส  
คอนเซ็ปต์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7628

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណย ชีลล์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ กก 0013.2/11986 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภាណย ชีลล์  
ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการศุภាណย ชีลล์ ของบริษัท ศุภាណย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง  
จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด มีขีดพื้นที่ 32-3-79.5 ไร่ จำนวน 144  
แปลง ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่  
8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50  
วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและวัสดุทดแทน พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการจ

ผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาราถการที่เสนอ  
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ  
ใบอนุญาต โดยให้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้  
สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศุภากลย จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โลตัส  
คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)  
เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้อำนวยการฯ  
ผู้จัดทำ  
ผู้ฝึกอบรม  
ผู้รับ  
ไฟล์/คิส



บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด  
Lotus Consultant co., Ltd.



บริษัท กรีน อิริช คอนซัลแทนท์ จำกัด  
GREEN EARTH CONSULTANT Co.,Ltd.

ที่ LTS/10038/2551

|                                  |
|----------------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ภัยทางหนึ่งแวดล้อม |
| เลขที่ ๕๐๑ วันที่ ๑๙.๐๗          |
| เวลา ๑๑.๐๐ ผู้รับ: ฯ             |

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภากลักษณ์  
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ศุภากลักษณ์ จำกัด ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2551  
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ชุด

๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๒๖.๖.๕๐ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๑.  
เวลา ๑๖.๔๐ ผู้รับ:

คุณบริษัท ศุภากลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภากลักษณ์ ชิลล์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุนทร อำเภอคลองหลวง จังหวัด  
ภูเก็ตนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ จึงขอนำส่งต่อ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความมั่นใจอนุชัลแทนท์ จำกัด  
นายพงษ์ศักดิ์ คงโนน (นางสาวพรทิพย์ พงษ์พัชร)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ๑๖๒๑                | บัตร์แวดล้อม |
| วันที่ ๑๖.๐๙.๕๙     |              |
| เวลา ๑๖.๐๐          | ผู้รับ       |
| ที่ กก ๐๐๑๓.๒/ ๑๙๘๖ |              |



|  |
|--|
| สำนักงานเขตฯ ปีที่ ๒                   |
| ที่รับพยากรณ์รวมรายได้เบ็ดเตล็ดแวดล้อม |
| วันที่ ๑๕/๑๐ วันที่ ๐๘/๑๐/๕๙           |
| เวลา ๑๔.๑๐ ชั่วโมง                     |
| ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต                  |
| ถนนนิคร  กก ๘๓๐๐๐                      |

๗๕ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภากลัย อิลล์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๐๖๓  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือขอนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม โครงการศุภากลัย อิลล์ จำนวน 4 ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกรบทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศุภากลัย อิลล์ ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงานศุภากลัย อิลล์ จำนวน ๑๔๔ แปลง ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีสุนทร อ.คลาง จ.ภูเก็ต ของ บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน) มีขนาดพื้นที่ ๓๒-๓-๗๙.๕ ไร่ หรือ ๕๒,๗๑๘ ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๖๘,๖๔๕๖,๓๕๙๐๔ และ ๓๕๙๐๖ จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด และ บริษัท กรีน อิริช คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๑ จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเสนอต่อ คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกรบทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

เงื่อนไขที่โครงสร้างการศุภากลัย ชิลล์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์อิลล์ ดังอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 32-3-79.5 ไร่ บนโฉนดที่ดิน 4 ฉบับ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 5468, 6456, 35904 และ 35906 เป็นโครงการจัดสรรงานโดยบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท กрин เอเชีย คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภภัลย อิลล์ และรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย่างคร่าวดังนี้

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศุภภัลย อิลล์ และรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย่างคร่าวดังนี้
  2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

10

(นายสมชาย ลักษมภรณ์)  
หน้าที่นักวิชาการและมีให้ 7 หน้าที่สำคัญๆ คือ

# สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย อีล็อก

ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

## 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ ก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 1

## 2. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ดังตารางที่ 2
- มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) ดังตารางที่ 3
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4
- แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดังตารางที่ 5

(นายณัฐวรรณ ล้าคลองกาญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้ 7 หัวหน้ากลุ่มน้ำหนึ่งบ้านที่สอง

รายงานแสดงผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยที่สืบต่อ แลงมาตรฐานพัฒนาตามมาตรฐานพัฒนา

สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยชีวภาพ ตำบลสารสีหานคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนนทบุรี

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | มาตรฐานการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดแล้วล้อม  | มาตรฐานการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
| 1. ทรัพยาลสิ่งแวดล้อมทาง<br>การเกษตร       | <p><u>ระบบภัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>สถานที่ที่จัดบูรณาภิเษกที่รำ ทำการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง<br/>จำนวน 9 หลัง ลักษณะ 1 แบบ (ตามใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่<br/>31/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550) ความถูกต้องของผู้ที่ก่อสร้าง เพื่อ<br/>เสียดับอยู่ระหว่าง 0.5-12 เมตร ไม่สามารถพนักโตกองกรากหิน<br/>ระดับสูงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยน้ำต้นภายน้ำที่มาบรรบุไปให้<br/>เรียบง่ายและออกน้ำ จึงได้รับการติดตั้งท่อระบายน้ำที่ช่วยคืนน้ำ<br/>โดยรอบ ภาระรับน้ำที่จำกัดอยู่ในอุบัติพื้นที่โดยรวมก่อสร้าง<br/>ประมาณ 32 ไร่ ทำให้แหล่งน้ำและบริเวณที่ข้าวต้องการ<br/>ประปาอยู่กับพื้นที่โดยรอบต้องบานหนาแน่นมาก ซึ่ง<br/>ส่วนใหญ่เป็นอุบัติพื้นที่อย่างเดียว อาทิ หนอง ดิน หิน<br/>และภูเขา ที่ต้องการรับน้ำจากแหล่งน้ำที่ต้องการ<br/>ระบายน้ำที่สำคัญ อาทิ แม่น้ำ ลำธาร แม่น้ำ แม่น้ำ แม่น้ำ</p> | <p><u>ระบบภัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>1. จัดทำรากสังกะสี หรือรากแห้ง หรือรากโคลนกราฟ ที่มีความสูง<br/>อย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ<br/>บดบังภัยศักดิ์สิทธิ์จากการก่อสร้าง</p> <p>2. ควบคุมภาระก่อสร้าง ตลอดจนบริเวณต่างๆ ภายใต้<br/>โครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้<br/>เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด<br/>3. จัดให้มีที่ดินที่เพียงพอรองรับสถาปัตยกรรมและภาระ<br/>ภูมิศาสตร์ที่ต้องการก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน<br/>พื้นที่โครงการ</p> | มาตรฐานการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
| 1.1 สถานที่ประกอบการ                       | <p><u>ระบบภัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>สถานที่ที่จัดบูรณาภิเษกที่รำ ทำการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง<br/>จำนวน 9 หลัง ลักษณะ 1 แบบ (ตามใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่<br/>31/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550) ความถูกต้องของผู้ที่ก่อสร้าง เพื่อ<br/>เสียดับอยู่ระหว่าง 0.5-12 เมตร ไม่สามารถพนักโตกองกรากหิน<br/>ระดับสูงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยน้ำต้นภายน้ำที่มาบรรบุไปให้<br/>เรียบง่ายและออกน้ำ จึงได้รับการติดตั้งท่อระบายน้ำที่ช่วยคืนน้ำ<br/>โดยรอบ ภาระรับน้ำที่จำกัดอยู่ในอุบัติพื้นที่โดยรวมก่อสร้าง<br/>ประมาณ 32 ไร่ ทำให้แหล่งน้ำและบริเวณที่ข้าวต้องการ<br/>ประปาอยู่กับพื้นที่โดยรอบต้องบานหนาแน่นมาก ซึ่ง<br/>ส่วนใหญ่เป็นอุบัติพื้นที่อย่างเดียว อาทิ แม่น้ำ ลำธาร แม่น้ำ แม่น้ำ แม่น้ำ</p>   | <p><u>ระบบภัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>1. ควบคุมและลดผลกระทบภายนอกโครงการให้เป็นไปตาม<br/>แบบที่ได้ออกแบบไว้<br/>2. จัดให้มีภาระดูแลและรักษาที่ดินที่หักโคนที่เสื่อมสภาพ<br/>มีสภาพดีอยู่เสมอ</p>   | มาตรฐานการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |

6

1

ເກົ່າກຳນົດຕົວມີຄວາມສັບສົນທີ່ມີການປັບປຸງໃຫຍ້ກຳນົດຕົວ

ପ୍ରକାଶ ଲୋଟ୍ସ ଦବାନ୍ତଳାମଣିଙ୍କ ଜିଗନ୍ତି  
୧୯୫୫ ମେ ମାର୍ଚ୍ଚି ବିରାମ କମାରିକାରୀଙ୍କ ଜିଗନ୍ତି

ตารางที่ 1 รายการและองค์ประกอบของแบบทดสอบแก่ไขability มาตรฐานของแบบประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตราชาริติดตามตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ฯ ดังนี้

| องค์กรปกครองสิ่งแวดล้อม<br>และดูแลต่างๆ   |  | ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานดีเด่น<br>ตรวจสอบผู้ผลิตภัณฑ์<br>สิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|---|
| สังฆมหานิกายและจะได้รับการจดทะเบียนให้มีความสมควรคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป<br>พนักศึกษาครั้งที่ 1 กิจกรรมตระเวนชุมชนที่พากออาศัยในเขตตำบลศรีสุนัข จังหวัดเชียงใหม่จะทำทุกอย่างต่อส่วนภูมิป่าและเทือกเขาโดยรอบ<br>มากนัก | กิจกรรมทางการก่อสร้าง : จัดทำให้เกิดการผูกขาดจราจรอย่างรุนแรงและไม่สามารถเข้าออก แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณผู้คนจะลดลงเมื่อเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้โดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าจะมีการลดลง แต่เป็นการลดลงที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้คนในชุมชนต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | มาตรฐานดีเด่น<br>ตรวจสอบผู้ผลิตภัณฑ์<br>สิ่งแวดล้อม |
| 1. คุณภาพอากาศ<br>2. ระบบก่อสร้าง<br>3. ภัยคุกคามธรรมชาติ   | กิจกรรมทางการก่อสร้าง : จัดทำให้เกิดการผูกขาดจราจรอย่างรุนแรงและไม่สามารถเข้าออก แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณผู้คนจะลดลงเมื่อเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้โดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าจะมีการลดลง แต่เป็นการลดลงที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้คนในชุมชนต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | มาตรฐานดีเด่น<br>ตรวจสอบผู้ผลิตภัณฑ์<br>สิ่งแวดล้อม |
| จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้  | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้   | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | จัดทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อไป ดังนั้นผู้คนจะพยายามลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามที่คาดการณ์ไว้ | มาตรฐานดีเด่น<br>ตรวจสอบผู้ผลิตภัณฑ์<br>สิ่งแวดล้อม |

5

9

(*ausgedehnter russischer Raum*)

บุรีรัชช์ โภตส ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ จำกัด

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และความค่าต่างๆ              |  | ผู้รับทราบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| ชุมชนท้องถิ่น<br>และผู้คนในชุมชน                         | ชุมชนท้องถิ่น<br>และผู้คนในชุมชน                         | ชุมชนท้องถิ่น<br>และผู้คนในชุมชน                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ |
| 1. เสียง<br>2. ฝุ่นละออง<br>3. น้ำเสีย                   | 1. จัดการเสียง<br>2. จัดการฝุ่นละออง<br>3. จัดการน้ำเสีย | 1. จัดการเสียง<br>2. จัดการฝุ่นละออง<br>3. จัดการน้ำเสีย | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ |
| 1. จัดการเสียง<br>2. จัดการฝุ่นละออง<br>3. จัดการน้ำเสีย | 1. จัดการเสียง<br>2. จัดการฝุ่นละออง<br>3. จัดการน้ำเสีย | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ          | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ |

1

BLUNDELL RUSSELL

ଓঁ শুভ্র পুরুষের মতো কান্তি পুরুষের মতো কান্তি

1

19. *Leucosia* (Leucosia) *leucostoma* (Fabricius)

ນີ້ຈະ ປົບປັນ ປົບປັນ ຕອນຫຼາຍພູມພາບທີ່ ຈຳກັດ

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อการดำเนินงานของนักศึกษาในแต่ละสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการติดตามตรวจสอบผู้ลักเที่ยง

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม<br>และดูแลรักษา |                  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานด้านผลกระทบทาง<br>สังคมและภาระทาง              |
|---|------------------|--|--|---|
| 1.4 ทรัพยากร้ำ                              | ระบบก่อสร้าง     | บริรักษณ์สำหรับ 45 ลบ.ม./วัน เพื่อทำการผสานบุนช์เชิงเมืองต ่บ<br>บุนช์ จิตพรม หางห้วยสังเคราะห์เมืองแอร์บูบารัน ดังนั้น การเก็บประปาใน<br>น้ำเสียในระดับที่สูงอย่างมาก นำไปสู่สภาวะน้ำไม่夠เพียงพอให้ทักษะที่<br>แหล่งน้ำมาใช้พรมป้องกันผู้คนและพัฒนาศักยภาพของส้วม ล้วนนำไปสู่<br>จ้างการอบไก่ดูดซึ่งน้ำเสียและภาระต่อส้วมที่สูง รีวิว 40 ลบ.ม./วัน<br>นำไปสู่น้ำจากห้องอาบน้ำและภาระอุปกรณ์ที่ไม่ทนทานซึ่งปล่อย<br>ไปให้เหล่าแมลงพืชต่อตัวของสารอินทรีย์ เพื่อลดความสะอาดใน<br>ระดับหนึ่งก่อนจะนำน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะโดยชั้นใกล้เคียงพื้นที่<br>โครงการ ตามสัดส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมที่ได้ระบุข้างต้น<br>และการดูแลรักษา | ระบบกำกับส้วม<br>1. รักษาความสะอาดในโครงสร้างการระบายน้ำอย่างประหนูเดือน<br>บริรักษณ์ให้สะอาดทุกส่วนของท่อระบายน้ำที่ติดต่อเข้ากัน<br>2. ดำเนินการรักษาความสะอาดในต่อตัวของบ่อที่ติดต่อเข้ากัน<br>ในการดูแลรักษาโครงสร้างสาธารณะที่ติดต่อเข้ากัน<br>ตามแบบที่กำหนดไว้    | มาตรฐานด้านผลกระทบทางสังคมและภาระทางที่ต้องการให้ลดลง |
| 1.5 ทรัพยากร้ำ                              | ระบบบำบัดน้ำเสีย | จะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 150 ลบ.ม./วัน และเป็นปริมาณ<br>น้ำเสียจากการใช้สำหรับ 136.18 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียรวม<br>สบ.ม./วัน ซึ่งน้ำเสียจากโครงสร้างต้องรักษาความสะอาดในต่อตัว<br>บ่อที่ติดต่อเข้ากันอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ากัน<br>โครงการ แล้วให้กลับล้างสาธารณะโดยบ่อน ด้วยน้ำที่ได้รับการ<br>การดูแลรักษาอย่างดี ทำให้สามารถลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องการ<br>โครงการทั้งหมดตั้งแต่แหล่งน้ำเสียไปจนถึงจุดที่ต้องการให้ลดลง   | ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>1. รักษาความสะอาดในโครงสร้างการระบายน้ำอย่างประหนูเดือน<br>บริรักษณ์ให้สะอาดทุกส่วนของท่อระบายน้ำที่ติดต่อเข้ากัน<br>2. ดำเนินการรักษาความสะอาดในต่อตัวของบ่อที่ติดต่อเข้ากัน<br>ในการดูแลรักษาโครงสร้างสาธารณะที่ติดต่อเข้ากัน<br>ตามแบบที่กำหนดไว้ | มาตรฐานด้านผลกระทบทางสังคมและภาระทางที่ต้องการให้ลดลง |
| 1.6 ทรัพยากร้ำ                              | ระบบบำบัดน้ำเสีย | ความต้องการน้ำเสียประมาณ 1.10 มลลิลิตร / ลิตร เป็น 1.003 มลลิลิตร /<br>ลิตร ซึ่งน้ำไม่สามารถต่อตัวกันได้ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการที่  | ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>1. รักษาความสะอาดในโครงสร้างการระบายน้ำอย่างประหนูเดือน<br>บริรักษณ์ให้สะอาดทุกส่วนของท่อระบายน้ำที่ติดต่อเข้ากัน<br>2. ดำเนินการรักษาความสะอาดในต่อตัวของบ่อที่ติดต่อเข้ากัน<br>ในการดูแลรักษาโครงสร้างสาธารณะที่ติดต่อเข้ากัน<br>ตามแบบที่กำหนดไว้ | มาตรฐานด้านผลกระทบทางสังคมและภาระทางที่ต้องการให้ลดลง |

6

1

( မြန်မာ မြတ်များ )

บ่มริษัท กရี.น เอ.ว.น คุณรัลแกตันน์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทดสอบความถี่สำหรับการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสุขภาพตามตัวติดต่อตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการศุภลักษณ์ อิลล์ ด้วยที่ หนนหศรีสุนทร ทำปลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

| องค์ประกอบของพัฒนาด้วย<br>แหล่งที่มีต่อสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม          |
|--|---|---|---|
| 1.5 ดุลยภาพให้เดิน<br>ทาง                          | <p>โครงการจะมีผลกระทบต่อดุลยภาพให้แก่บ้านพักน้ำมารมษาต้องอยู่ในระบบต่อๆ กัน ซึ่งโครงการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งไปเต็มครึ่งแล้วแต่จะใช้ประโยชน์</p> <p>อัตราการเติมครึ่งร่อง = <math>0.75 \text{ กก/วัน } / 0.52 \text{ กรัม/升} = 1.44 \text{ ลิตร/วัน}</math></p> <p>ดังนั้นต้องคำนึงถึงการบริหารจัดจราจรและป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาเดินทางไปบ้านเดียว จึงต้องติดตั้งทางเดินสีเขียวในครึ่งแรกของส่วนที่ติดตั้งไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>จะไม่เสียไปในระยะเวลาอันยาวนาน จึงไม่ควรให้เกิดผลกระทบต่อไปร่องมาก</p> <p>และดูดซับพูน้ำที่ติดตามน้ำดื่มน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห่งส่วนที่ใช้ชุมชนในการจัดใช้ที่น้ำประปาจากภาระประจำวัน</li> <li>- ภาระติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> <li>- นำเสียจากการรองโภคภัณฑ์ของคนงานก่อนปล่อยไปให้หลังไปดำเนินการ</li> <li>- เก็บขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีภาระต่อตัวแทนก่อสร้าง ให้ดำเนินการติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> <li>- รับภาระน้ำข้อมูลของโครงสร้างที่ต้องดูแลอย่างดี ไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติ ตามส่วนที่ส่วนใหญ่จะใช้จิจกรรมการก่อสร้างจะให้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อหากทางดีดตัว แม้จะนำภาระน้ำข้อมูลของโครงสร้างที่ต้องดูแลอย่างดี ให้ดำเนินการติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> </ul> | <p>มาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |
| องค์ประกอบของพัฒนาด้วย<br>แหล่งที่มีต่อสิ่งแวดล้อม | <p>โครงการจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญ</p> <p>ดังนั้นต้องคำนึงถึงการบริหารจัดจราจรและป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาเดินทางไปบ้านเดียว จึงต้องติดตั้งทางเดินสีเขียวในครึ่งแรกของส่วนที่ติดตั้งไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>   | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>จะไม่เสียไปในระยะเวลาอันยาวนาน จึงไม่ควรให้เกิดผลกระทบต่อไปร่องมาก</p> <p>และดูดซับพูน้ำที่ติดตามน้ำดื่มน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห่งส่วนที่ใช้ชุมชนในการจัดใช้ที่น้ำประปาจากภาระประจำวัน</li> <li>- ภาระติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> <li>- นำเสียจากการรองโภคภัณฑ์ของคนงานก่อนปล่อยไปให้หลังไปดำเนินการ</li> <li>- เก็บขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีภาระต่อตัวแทนก่อสร้าง ให้ดำเนินการติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> <li>- รับภาระน้ำข้อมูลของโครงสร้างที่ต้องดูแลอย่างดี ไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติ ตามส่วนที่ส่วนใหญ่จะใช้จิจกรรมการก่อสร้างจะให้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อหากทางดีดตัว แม้จะนำภาระน้ำข้อมูลของโครงสร้างที่ต้องดูแลอย่างดี ให้ดำเนินการติดต่อทางเดินทางเดินทางซึ่งก่อตื้นมากให้ต่ออย่างใจ</li> </ul> | <p>มาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

( นายอนุรักษ์ ลักษณ์ )

บริษัท โลตัส จำกัด ห้องน้ำรีไซเคิล จำกัด  
บริษัท กีรน อิริช คอมฟอร์ต เทค จำกัด



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

| องค์ประกอบของภาษาสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทางวัฒนธรรม |   | ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบและประเมินผล                 |
|--|---|--|---|--|
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพในด้าน<br>และคุณค่าทางวัฒนธรรม     | จ้านวนสัตว์ป่าที่มีคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ต่อย่างใด เช่น กัน<br>หูเป็นภาษา ผู้คนมองเห็นได้ ได้จดไว้ในพื้นที่สักหมัด เพื่อรักษาศิริษา<br>จงไม่มีภัยทาง生物และที่สำคัญและต่อย่างใด   | ระบบทดลองภาระ<br>จากปริมาณใกล้เคียงที่ควรจะมี โดยเฉพาะตัวและน้ำที่<br>โครงสร้างมีสภาพเป็นชุมชนเมือง อย่างจากอนุสาวรีย์ที่ทาง<br>การบูรณะและที่ควรสูงกว่าประมาณหนึ่ง ที่บ้าน จังหวัด<br>สภาพธรรมชาติไม่หรือต่ำกว่าที่สำคัญและต่อย่างใด การดำเนินการ<br>โครงสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อทรัพยากรชีวภาพบน<br>ผืนดินที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับ   | ระบบทดลองภาระ<br>ดำเนินการตามมาตรฐานและศักยภาพ<br>ตามทรัพยากรอย่างดี เพื่อให้ได้<br>ผลการที่ดีที่สุดในที่สุด ที่สอดคล้องต่อไป | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ล้างเวย์ |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในด้าน<br>และคุณค่าทางวัฒนธรรม     | ระบบทดลองภาระ/ระบบทดลองภาระ<br>น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและน้ำอุปโภคที่จำเป็น<br>ก่อสร้าง ซึ่งมีการควบคุมตั้งอยู่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน<br>น้ำในแหล่งสามารถตัดขาดไม่ได้โดยสิ้นเชิง ตามลำดับ<br>และที่ดินที่หักก่อนปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณประโยชน์ มนต์<br>สำหรับน้ำเสียจากห้องสุขา ได้รับการบำบัดโดยกระบวนการ<br>อากาศ แต่ต้องไถตัวน้ำ ตกลงและกำจัดลงสู่สาธารณะ มนต์<br>และน้ำหลักจากน้ำที่ควรก่อการตัดต่อ ตามปกติ น้ำที่ใช้ใน<br>เพื่อการรับประทานและรับประทานน้ำที่ก่อพิษต่อชีวิต<br>และจากการสำรวจพบว่าที่ดินอาจมีการรักษาไว้ให้ดี<br>ไม่ใช้ทางการส่วนบุคคล เนื่องจากพื้นที่อยู่ในชุมชน ต้องถูก<br>เปลี่ยนมาตามความต้องการที่สำคัญ ทำให้ต้องมีการดำเนิน<br>การจัดการที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาไว้ให้ดี<br>โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน ดังนั้น ที่ดินที่ | ระบบทดลองภาระ<br>การบ่มบุญเติมเสีย และคุณค่าทางวัฒนธรรม<br>ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำที่ดี ตามหน้าที่ของภาระ<br>2. ดำเนินการอย่างเข้มงวด ลังสั่งลงบังคับ<br>3. กำหนดให้ร่วมกันสิ่งที่ดินและน้ำที่ดิน<br>ส่วนใหญ่เป็นภาระของชุมชน ห่างจากตัว<br>ระบบทดลองภาระ ที่ดินที่ดีที่สุดจะอยู่ในชุมชน เป็น<br>4. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาระ<br>โดยคำนึงถึงความที่ดินที่ดีที่สุดที่สำคัญ ทำการรักษาไว้ให้ดี<br>ไม่ใช้ทางการส่วนบุคคล หรือกิจกรรมที่สำคัญ ทำการรักษาไว้ให้ดี | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบและประเมินผล  |  |

1

1. LOGIC

प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं तकनीक

บริษัท โลตัส ห้างสรรพสินค้าที่ จำกัด  
บริษัท กีวีร์ ห้างสรรพสินค้าที่ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการติดตามผลกระทบทางบ้าน สิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ที่ 翰寧ศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอละออง จังหวัดภูเก็ต

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งคุณค่าทาง]<br>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
|---|---|--|
| โครงการในดำเนินการโดยตรง การนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง นำต่อไปใช้ประโยชน์โดยตรง และไม่มีส่วนผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขั้นวัวไฟฟ้า   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
| 3. คุณค่าการใช้ประวัติชีวิต ของมนุษย์<br>3.1 การใช้ชีวิต การใช้ชีวิตในระบบก่อสร้าง เช่นการอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ขนาด 200 คิลโลกรัม กิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณก่อสร้างที่สูงประมาณ 85 ลบ.ม./วัน โดยจะใช้ห้องประปาจากภาระประจำบ้านของบ้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง ติดกับบ้านที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดปัญหาส่วนภายนอกบ้านที่ไม่สามารถเข้าชมได้ มีต้นไม้ใหญ่บดบังบ้านที่อยู่อาศัย ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยไม่สามารถเข้าชมได้ ต้องการให้รักษาความสะอาดของบ้านที่อยู่อาศัย ให้ดี สำหรับบ้านเดิม ที่จากการซื้อมาเป็นบ้านเดิม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากบ้านเดิมมีภัยคุกคาม ไม่สามารถรับรองคุณภาพจากสำนักงานคุณภาพการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีกำหนดการต่อต้านการซื้อบ้านเดิม ให้เป็นร้านค้าที่พัฒนาไป ดำเนินการดูแลรักษาบ้านเดิมอย่างดี จึงนัดหมายจัดทำได้อย่างรวดเร็ว | ระบบก่อสร้าง<br>1. จัดให้มีระบบกันสาครอย่างต่อเนื่อง สำหรับไฟฟ้าในการก่อสร้าง<br>ที่มีปริมาณตัวรักษากันไฟฟ้าอย่างน้อย 45 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของบ้าน 1 วัน<br>2. จัดให้มีฝาครอบหน้าสำหรับสำหรับไฟฟ้าในการอุปกรณ์ของบ้าน ที่มีปริมาณตัวรักษาไฟฟ้าอย่างน้อย 40 ลบ.ม.<br>เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคนงานอย่างน้อย 1 วัน<br>3. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้หน้าอย่างประหนูด้วยไม้มาที่สุด<br>4. เสื้อไนลอนกันรัตโน๊ตและเสื้อ แจ้งวัสดุก่อสร้างแบบประเมิน<br>ที่เป็นสัดส่วนเรื่องเพื่อลดการรบกวนในการดำเนินการ<br>อย่างร้ายแรง | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
| ระบบดำเนินการ โครงการจะใช้ไฟฟ้าประปาจากภาระประจำบ้านภูมิภาคภูเก็ต สำหรับภูมิภาคภูเก็ต มีความต้องการไฟฟ้าสำหรับ 150.37 ลบ. ม./วัน หรือติดตั้งปริมาณความต้องการไฟฟ้าสำหรับ 6.27 ลูกบ้าน ไม่ต่ำกว่า 6.27 ลูกบ้าน และปริมาณความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่รวม 16.93 พ่อครัว ไม่ต่ำกว่า 16.93 พ่อครัว  | ระบบดำเนินการ<br>1. จัดระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยระบบไฟฟ้า<br>ติดตั้งริมภายนอกไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทย<br>2. จัดไฟฟ้าลงบนหน้าบ้านเดิม 2 ลบ.ม. ตามที่ได้ออกแบบไว้<br>เพื่อสำหรับไฟฟ้าในบ้านเดิมอย่างเพียงพอ  | บริษัท เน็ตส์ จำกัด เผชิญภัย บริษัท เน็ตส์ จำกัด |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผังผลกรายหบตที่ส่งแนวโน้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม แนะนำตัวกริดตามตรวจสอบผลกรายหบตท สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นที่ ดูองค์กร งานศรีสุหรา ตามผลตรีสุหรา อำเภอคลอง จังหวัดนนทบุรี

11

9

（ムサシノホシテル）

ତୁମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୀତରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ  
ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์อิลลิส ตู้อยู่ที่ ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง落ち จังหวัดภูเก็ต

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม<br>เบ็ดเตล็ดค่าต่างๆ  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม               |
|---|--|--|--|
| เพื่อรับรวมน้ำเสียเป็นน้ำเสียโดยไม่แหลกเหล็กต่อไป | <p>หากน้ำมีปริมาณน้ำเสียที่เกินดั้งเดิม ได้แก่ น้ำเสียจากส้วมที่ดำเนินการบำบัดขึ้นต้นน้ำเสีย และน้ำเสียจากการชาระล้าง รวมปริมาณทั้งสิ้น 16 ลิกูบาร์คิวเมตรต่อวัน ค่าความสกปรก (<math>BOD_{mix}</math>) 184.33 มิลลิกรัม/ลิตร จะมีภาระรวมของน้ำเสียประมาณ 1.0 ม. ล. จ. วน 1 บ่อ ปริมาณต่อกันไป 270 ลิตรบาร์กิเมตร หรือ 8.4 วันระบบที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 90 (คุณภาพมาตรฐานที่ต้องการ) น้ำเสียที่ได้รับจะมีค่า <math>BOD_{mix}</math> ลดลงเหลือกันไป 8.4 วัน กว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 2537 สามารถบำบัดค่าความสกปรกต่อเดือน 18.20 มิลลิกรัม/ลิตร ใชาน้ำเสียด้านหลังที่ไม่ใช่ในกระบวนการผลิตเพื่อการซึมพื้นที่ก่อสร้าง แต่จะต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หากมีส่วนที่เหลือจะระบาดอย่างรุนแรง ต้องหามหาภัยและป้องกันไว้ ตามที่ได้ทราบมา รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน รายงานสิ่งแวดล้อมต่อไป</p> | <p>- บ่อกรองไกรออกาด ใช้ชากขوبค่อนกรีตขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 ม. สูง 0.40 ม. วางต่อกัน จำนวน 3 วงรอบ น้ำดูดสามสูบรวม 1.2 ม. ใช้หินเบoporส่องไฟเป็นตัวกรองมีความสูงของหินกว้าง 0.60 ม. บริเวณฐานหิน กว้าง 0.47 ล. ล. ล. และไกร Void Ratio ของหินกว้าง 50% มีปริมาณต่อกันไปอยู่ที่ 0.705 ล. ล. ม.</p> <p>3. จัดให้มีน้ำมือเพื่อติดต่อทุกพื้นที่ ขนาด <math>12 \times 15 \times 1.5</math> ม. ปริมาตร ก๊อกน้ำ 270 ล. ล. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจจากบริษัททุกคน</p> | <p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบ</p> |

- 12 -

( นายอนุรุดรรัตน์ จิตต์อุดม )

บริษัท โลตัส คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท กีวี แอร์ คอมฟอร์เมด จำกัด

ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับเชิญ

รายงานแสดงผลการทดสอบวิธีสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลจะสิ้นเชิงทางเศรษฐกิจ ต้องยุท ภายนครสู่ชนบท ตามศาสตร์สุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอลาหงส์ จังหวัดแม่แตง

“จะแก้ไขผลการประเมินเบ็ดลือด”  
“จะประเมินมาตรฐานผลการเรียนของทุกๆ โรงเรียน

โดยการศึกษาเรื่องนี้ ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจได้

| องค์กรปกครองสิ่งแวดล้อม<br>เบตต์ตี้ต่างๆ |                  | ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานแหล่งกำเนิด  |
|--|------------------|--|--|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย                         | ระบบบำบัดน้ำเสีย | <p>กระบวนการขั้นตอนดังนี้</p> <p>1. จัดให้มีสเปรย์ตัวไชแม่น ระบายไบแอคติเดตด้วยกําลังไฟฟ้า แล้วระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งห้องไนท์ชั้นประจุบานิจ จำนวน 1 ถัง/แปลง</li> <li>- ถังไนท์รองรักษาตัวอักษร บำบัดน้ำเสียที่อยู่ในตันตาน้ำตามบานิจ นำสิ่งรุกรานที่ผ่านตัวไนท์เข้าสีน้ำ 1 ลิตร./วัน</li> </ul> <p>2. จุลทรรศน์ทางเคมีที่ติดตั้งตัวไนท์ สำหรับปรับอุณหภูมิ นำเข้าสู่ห้องรักษาตัวอักษร ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและสาหร่ายที่ไม่ดี ซึ่งจะลดลง 150 ลิตร/เมตร³ ทางโภคธรรการ กินจุลทรรศน์ได้หมด ประมาณ 7 พ.ย. 2548</p> <p>จากการทดลองรักษาพืชในตู้เพาะชำ ได้ดำเนินการ คาดว่าจะมีน้ำเสียโดยต้นฉบับประมาณ 150 ลิตร/เมตร³ เมื่อตัวเรือนทางโภคธรรการจะดีขึ้น ประมาณ 7 พ.ย. 2548 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำประจำบ้าน (บีโอดี) เท่านั้น 250 มิลลิกรัมต่อตัวตู้ร ผ่านส่วนในการอบเชย และส่วนในการร่อน ประสมประสิทธิภาพในการกำจัดโรคตัวสัตว์น้ำ ร้อยละ 60 โดยต่อออก 60 มิลลิกรัมต่อตู้ (บีโอดี) หลังจากนั้น นำน้ำเสียเข้าสู่สูญญากาศแบบซึ่งในระบบเพื่อต้มอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration) ประมาณครึ่งเดือน น้ำเสียจะถูกดูดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งในระบบเพื่อต้มอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration) จุดการประมวลผล พบว่า ระบบฯ มีประสิทธิภาพในการกำจัดตัววัตถุสกปรก (BOD) ประมาณ 90 สามารถนำบ่อต้นน้ำเสียจุ่นเหลือต่ำกว่ามาตรฐาน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จำนวน น้ำทั้งหมดจะถูกนำไปที่ช่องสูบน้ำทิ้ง ตามองค์กรฯ ประเมินว่า</p> | <p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1. จัดให้มีสเปรย์ตัวไชแม่น ระบายไบแอคติเดตด้วยกําลังไฟฟ้า แล้วระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งห้องไนท์ชั้นประจุบานิจ จำนวน 1 ถัง/แปลง</li> <li>- ถังไนท์รองรักษาตัวอักษร บำบัดน้ำเสียที่อยู่ในตันตาน้ำตามบานิจ นำสิ่งรุกรานที่ผ่านตัวไนท์เข้าสีน้ำ 1 ลิตร./วัน</li> </ul> <p>2. จุลทรรศน์ทางเคมีที่ติดตั้งตัวไนท์ สำหรับปรับอุณหภูมิ นำเข้าสู่ห้องรักษาตัวอักษร ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและสาหร่ายที่ไม่ดี ซึ่งจะลดลง 150 ลิตร/เมตร³ เมื่อตัวเรือนทางโภคธรรการจะดีขึ้น ประมาณ 7 พ.ย. 2548</p> <p>3. กำหนดให้กำจัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1 ครั้ง โดยการตัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1/3 ของปริมาณตัวไนท์</p> <p>3. กำหนดให้กำจัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1 ครั้ง โดยการตัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1/3 ของปริมาณตัวไนท์</p> | <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p> <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p> <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p> |
| การจัดการขยะ                             | การจัดการขยะ     | <p>1. จัดการขยะในตู้ไนท์ ระบายไบแอคติเดตด้วยกําลังไฟฟ้า แล้วระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งห้องไนท์ชั้นประจุบานิจ จำนวน 1 ถัง/แปลง</li> <li>- ถังไนท์รองรักษาตัวอักษร บำบัดน้ำเสียที่อยู่ในตันตาน้ำตามบานิจ นำสิ่งรุกรานที่ผ่านตัวไนท์เข้าสีน้ำ 1 ลิตร./วัน</li> </ul> <p>2. จุลทรรศน์ทางเคมีที่ติดตั้งตัวไนท์ สำหรับปรับอุณหภูมิ นำเข้าสู่ห้องรักษาตัวอักษร ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและสาหร่ายที่ไม่ดี ซึ่งจะลดลง 150 ลิตร/เมตร³ เมื่อตัวเรือนทางโภคธรรการจะดีขึ้น ประมาณ 7 พ.ย. 2548</p> <p>3. กำหนดให้กำจัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1 ครั้ง โดยการตัดตัวไนท์ที่ไม่ดีที่สุด ประมาณ 1/3 ของปริมาณตัวไนท์</p>   | <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p> <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p> <p>มาตรฐานแหล่งกำเนิด</p>  |   |

13

10  
11  
12  
13  
14

THE GARDEN

THE JOURNAL OF CLIMATE


ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแก่ไขผู้รับผิดชอบตามครัวเรือนของผู้สำรวจ  
สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาลิ้น อิลล์ ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอสามัคคี  
จังหวัดภูเก็ต

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
|  |                               | <p>ที่อยู่ในส่วนด้ำ มีต้นไม้ใหญ่และสูงใหญ่ นำไปทิ้งใน<br/>บ้านยังเป็นภัย</p> <p>4.จัดให้มีวิภาครสชุมกิจกรรมและช่วยเหลือคนที่มีความรู้ความ<br/>เข้าใจไว้ด้วยความและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดี<br/>เสียติดตั้งไฟฟ้าประดิษฐ์วิธีการกำจัดตื้อ<br/>ตลอดเวลา</p>   | <p>ที่อยู่ในส่วนด้ำ มีต้นไม้ใหญ่และสูงใหญ่ นำไปทิ้งใน<br/>บ้านยังเป็นภัย</p> <p>4.จัดให้มีวิภาครสชุมกิจกรรมและช่วยเหลือคนที่มีความรู้ความ<br/>เข้าใจไว้ด้วยความและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดี<br/>เสียติดตั้งไฟฟ้าประดิษฐ์วิธีการกำจัดตื้อ<br/>ตลอดเวลา</p>   |
| 3.3 การระบบท้ายและ<br>ป้องกันภัยธรรม         | ระบบท้ายและ<br>ป้องกันภัยธรรม | <p>1.การก่อสร้างกำแพงน้ำห่วงแม่น้ำ (แม่น้ำแม่-แม่น้ำยาน) ซึ่งนำ<br/>น้ำดลลงสู่ชาระบบประชาน ในบริเวณน้ำดล แล้ว<br/>ดำเนินการก่อสร้าง ไปยังแม่น้ำตากและน้ำที่สุด<br/>2.กำแพงดินแนวใหม่ที่จะต่อต่อแม่น้ำที่แม่น้ำที่เข้ามาใน โดย<br/>ใช้หินและหินทรายที่มีอยู่ในแม่น้ำชาระบบประชาน ให้สามารถ<br/>ระบายได้เพื่อให้คล่องสามารถบีบโซนที่แม่น้ำชาระบบประชาน สามารถไหล<br/>ได้สะดวก โดยแม่น้ำก่อสร้างต้องมีสะพาน ไม่กีดขวาง<br/>การท่องเที่ยวน้ำในแม่น้ำชาระบบประชาน</p> <p>3.หลังจากการก่อสร้างสะพานแล้วรื้อ ให้เป็นเขตวัสดุ<br/>เคมคองน้ำรีจิจุลากากก่อสร้างใหม่สำหรับรื้อแม่น้ำที่รีบบ์รื้ออย แล้ว<br/>ชุดลูกกลั่นสำหรับรีจิจุลากากก่อสร้างใหม่สำหรับรื้อแม่น้ำที่รีบบ์รื้ออย แล้ว<br/>สามารถก่อสร้างใหม่ได้สำเร็จ เพื่อให้น้ำในคลอง</p> <p>4.จัดให้มีการงงานป้ายทางเดินชาระบบประชาน บริเวณชั้นราบ<br/>ลักษณะเพื่อรองรับความน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> | <p>1.การก่อสร้างกำแพงน้ำห่วงแม่น้ำ (แม่น้ำแม่-แม่น้ำยาน) ซึ่งนำ<br/>น้ำดลลงสู่ชาระบบประชาน ในบริเวณน้ำดล แล้ว<br/>ดำเนินการก่อสร้าง ไปยังแม่น้ำตากและน้ำที่สุด<br/>2.กำแพงดินแนวใหม่ที่จะต่อต่อแม่น้ำที่แม่น้ำที่เข้ามาใน โดย<br/>ใช้หินและหินทรายที่มีอยู่ในแม่น้ำชาระบบประชาน ให้สามารถ<br/>ระบายได้เพื่อให้คล่องสามารถบีบโซนที่แม่น้ำชาระบบประชาน สามารถไหล<br/>ได้สะดวก โดยแม่น้ำก่อสร้างต้องมีสะพาน ไม่กีดขวาง<br/>การท่องเที่ยวน้ำในแม่น้ำชาระบบประชาน</p> <p>3.หลังจากการก่อสร้างสะพานแล้วรื้อ ให้เป็นเขตวัสดุ<br/>เคมคองน้ำรีจิจุลากากก่อสร้างใหม่สำหรับรื้อแม่น้ำที่รีบบ์รื้ออย แล้ว<br/>ชุดลูกกลั่นสำหรับรีจิจุลากากก่อสร้างใหม่สำหรับรื้อแม่น้ำที่รีบบ์รื้ออย แล้ว<br/>สามารถก่อสร้างใหม่ได้สำเร็จ เพื่อให้น้ำในคลอง</p> <p>4.จัดให้มีการงงานป้ายทางเดินชาระบบประชาน บริเวณชั้นราบ<br/>ลักษณะเพื่อรองรับความน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> |

ตารางที่ 1 รายการและค่าใช้จ่ายของแต่ละมูลฝงสำหรับการซื้อขาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและลดการก่อเสื่อมทรัพยากริมแม่น้ำ สำหรับการจัดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม โครงการคุ้มครองทางน้ำ ชั้นที่ 1 ณ แหล่งน้ำที่ ๑ แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ ๑ บ้านท่าศาลา ตำบลศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>ในระบบทดลองค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                            |
|---|-------------------------------|---|---|
|   |                               | <p>พรมพื้นที่ห้องน้ำของห้องน้ำที่ได้รับการ<br/>5.จัดให้มีการซุ้ดลออกภายในห้องน้ำที่วัตราช  เพื่อ<br/>ป้องกันการติดเชื้อและ การก่อตัวของเชื้อราษฎร<br/>6.ป้องกันไม่ให้เดิน ราย พื้น หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลง<br/>ไปในห้องน้ำที่ห้องน้ำที่สูบน้ำเพื่อยกเว้น<br/>หากมีการร่อนเข้ามาในห้องน้ำจะสามารถดำเนินการ<br/>โดยการไม่ว่าตัวเดียวใดๆ หากห้องน้ำจะต้องรับ<br/>จุจัดการน้ำทั้งหมดแล้วน้ำจะออกบ่อพักหรือรับน้ำที่<br/>ห้องน้ำด้วยราก<br/>7.การก่อสร้างสะพาน ดำเนินการในฤดูตึง ช่วงเดือน<br/>มกราคม-เมษายน ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น.<br/>8.จะนำกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยดิน<br/>แดนน้ำกรด ติดในคลองสระบารนประปะ ปะชานึ้มีการพัฒนา<br/>ให้ห้องน้ำที่ต้องการก่อสร้างทันที ให้ทำการซ่อมแซมหรือซ่อมแซม<br/>ล้างน้ำทันที</p> <p>9.การก่อสร้างสะพานข้ามคลองสระบารนประปะ ปะชาน<br/>กำหนดให้รอดอกอนสิ่งปฏิกูลบริเวณคลองฯ ห่างจากตัว<br/>สะพานข้าม水上 ห่างออกผ่านคลองสระบารนประปะชาน ประมาณ ๕๖<br/>เมตรทางบกประมาณ 30-100 เมตร</p> <p>10.การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ทางรัฐบาล<br/>โดยนำมาระบุที่ทางในโครงสร้าง หรือรับน้ำที่ทางออกชั้น</p> | <p>มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม<br/>ตามวัสดุของผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

- 15 -

  
( นายอนันต์ ภักดี )  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากริมแม่น้ำ จังหวัดสุโขทัย  
นายอนันต์ ภักดี ส คงนันดร์แเดนท์ จำกัด  
บริษัท กฟผ. เอ็นจี จำกัด คงนันดร์แเดนท์ จำกัด

ตามที่ รายการแสดงผลการทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้นำรัฐบาลได้ประกาศว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าและลงทุนในภูมิภาคอาเซียน แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ความไม่สงบทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่影晌ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก

16

(~~blue~~ red) ~~green~~ blue

ນັກງານ ກຽມ ເລີ່ວງ ດອກເນື້ອພະນຸກ ຈຳກັດ

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการศึกษาเบื้องต้นของภาระทางเดินท่อที่สำคัญ มาตรฐานและผลกระทบต่อการติดตั้งตามมาตรฐานผู้รับเหมา

สิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หมู่ที่ 8 ถนนศรีสุนัหรา ตำบลศรีสุนัหรา อำเภอหลาง อังหารวดแก้ว

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งคุณภาพตาม   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| ดราบดูดความเร็วการระบายอากาศ ไม่มีไฟน์ 0.5532 เมตร/วินาที  | 5. จัดให้มีการรอก่อนที่จะระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี<br>โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน หรือก่อนที่มีการอุดตันหรือตันขึ้นเป็น  | มาตรฐานผู้รับเหมา  | มาตรฐานผู้รับเหมา                              |
| จากน้ำที่รั่วไหลลงสู่ห้องโถงน้ำที่ต้องการ ตามส่วนที่ 1 ทั้งนี้ คาดการณ์มาอย่างพอดี 0.5532 ลบ.ม./วินาที จัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 1.11 ลบ.ม./วินาที สามารถสูบนำ้ำได้ 0.035 ลบ.ม./วินาที | สำหรับปรับลดความถี่ของภัย บริเวณบ่อหัวท่อทางระบายน้ำที่ต้องการแบบถูกต้องมากที่สุด ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วม (ขาดออกเสียง) รอบบ่อหัวท่อน้ำรายละเอียดตามบทที่ 2 หัวข้อมูลน้ำที่ 4951 ตารางเมตร และเพิ่มน้ำที่ปั๊มน้ำรอบบ่อนำ้ำด้านเส้นที่บ่อหัวท่อน้ำ 86.62 ตารางเมตร รวมไปถึงพื้นที่เชิงสะพาน 136.13 ตารางเมตร ซึ่งจะเพิ่มต่อเวลาการโครงสร้างท่อส่งน้ำ ติดต่อในสิ่ง construct ไม่ต้องรบกวนในช่วงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว | สำหรับปรับลดความถี่ของภัย บริเวณบ่อหัวท่อหัวท่อน้ำที่ต้องการ ตามส่วนที่ 1 ทั้งนี้ คาดการณ์มาอย่างพอดี 0.5532 ลบ.ม./วินาที จัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 1.11 ลบ.ม./วินาที สำหรับปรับลดความถี่ของภัย บริเวณบ่อหัวท่อน้ำที่ต้องการ ตามส่วนที่ 2 หัวข้อมูลน้ำที่ 4951 ตารางเมตร และเพิ่มน้ำที่ปั๊มน้ำรอบบ่อหัวท่อน้ำ 86.62 ตารางเมตร รวมไปถึงพื้นที่เชิงสะพาน 136.13 ตารางเมตร ซึ่งจะเพิ่มต่อเวลาการโครงสร้างท่อส่งน้ำ ติดต่อในสิ่ง construct ไม่ต้องรบกวนในช่วงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว | มาตรฐานผู้รับเหมา                              |
| 3.4 การจัดการมูลฝอย  | ระดับก่อสร้าง<br>มูลฝอยมี 2 ประเภท คือ เศษวัสดุก่อสร้าง และมูลฝอยจาก การขบปูคิบหรือเศษหินขนาดกว่าร้อยซีเมตร ซึ่งจะสูญเสียไปทางส่วนที่ต้องการ บางส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่แล้วจะนำไปที่ห้องน้ำ ประบายน้ำไม่ต้องห้องน้ำได้ทั้งหมด ประมาณ 204 กก./วัน หรือ 600 ลิตร/วัน น้ำสกปรกทางดูกรา รวมประมาณ 2 ลิตร/วัน ที่ห้องน้ำที่ต้องการ จำนวน 8 ถัง ซึ่งคงอยู่ภายนอกห้องน้ำ แม้   | ระดับก่อสร้าง<br>1. จัดพื้นที่ก่อสร้างอย่างดี ไม่สูงไปห่างจากระดับพื้นที่ความเรียบง่าย ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก เป็นระบบแบบสะอาดๆ ต่อการ หล่อสำหรับการทำความสะอาดได้ทั่งๆ แหล่งน้ำที่ต้องการ 2. จัดให้มีถังขยะ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิด และสามารถทำความสะอาดได้ทั่งๆ แหล่งน้ำที่ต้องการ ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน   | มาตรฐานผู้รับเหมา                              |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการพัฒนาที่สำเร็จแล้วและแก้ไขแล้วตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล การพัฒนาที่สำเร็จแล้ว โครงการศึกษาลัยวิลล์ ดูอยู่ที่ ถนนตรีสุนทร ตำบลตรีสุนทร อำเภอสามง่าบ จังหวัดเดชบุรี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทางวัฒนธรรม   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ด้วยสิ่งแวดล้อม   |
|--|--|---|--|
| ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่มีความต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล | ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่มีความต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล   | <ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อย 3 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลของผู้คนที่ต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ</li> <li>เอกสารที่ปรับเปลี่ยนมาจากการบริหารส่วนตำบล</li> <li>ศรีสุนทร เที่ยวน้ำเก็บน้ำและนำไปจัดต่อไป</li> <li>ครอบครุฑ์และให้คำแนะนำที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ทราบ</li> <li>ตรวจสอบที่สภาพที่ดินและซึ่งแม่น้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul> | ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ  |
| ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล</li> <li>ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล</li> <li>ประเมินจากความต้องการของผู้คนที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการติดตามและประเมินผล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> <li>ตรวจสอบที่ดินที่ลงรายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ให้ดี</li> </ul> |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมที่สำนักงานสุขาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้รับการดำเนินการแก้ไข

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม<br>เบ็ดเตล็ดต่างๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขผลลัพธ์ตามที่คาดไว้                   |
|---|---|--|--|
| ห้องน้ำยังไม่完าดติดต่อและไม่มีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสียหาย และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว | ห้องน้ำไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสียหาย และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว | ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำที่เสื่อมสภาพทั้งหมด | ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำที่เสื่อมสภาพทั้งหมด |

บริษัท โอลิมปิก คอมพิวเตอร์ จำกัด จำกัด

บริษัท เอียวช คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท อัลฟาร์ จำกัด

บริษัท ห้างทองหุ้นส่วนจำกัด สุขุมวิท จำกัด

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

20

(บ้านเด็กนักเรียน)

ତୁମ୍ହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ ภาระงานป้องกันและแก้ไขผลกราฟบัญชี ลักษณะการติดตามตรวจสอบผู้กระทำ  
สิ่งแวดล้อม โครงการศุภภัลย์ อิลล์ ด้วยที่ หนังศรีสุหาร ตำบลศรีสุหาร อำเภอลาหงัฟ จังหวัดเชียงใหม่

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>องค์ประกอบของแนวโน้ม<br/>เบ็ดเตล็ดตามที่สำคัญ</b>   | <b>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>   | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>   |
| <b>ภาคผนวกที่ 2) ดังนี้กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเปิดดำเนินการ<br/>โครงการ ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน<br/>ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ</b> | <p>ภาคผนวกที่ 2) ดังนี้กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเปิดดำเนินการ<br/>โครงการ ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน<br/>ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ระบบทรัพยากรดับเบลยูและระบบดำเนินการ</p> <p>ความสมดุลลักษณะที่มีโครงสร้างภูมิภาคที่กำหนด<br/>ของผู้เชื่อมรวม พบว่าพื้นที่โครงสร้างภูมิภาคผู้เชื่อมรวมแกะ<br/>ภูมิ ท.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ<br/>โครงการเป็นที่ดินประปาท่ออย่างตั้งหน้าแห่งป่า自然 (สีเขียว)<br/>บริเวณหมายเลข 2.15</p>   | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไร<br/>เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>1. ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง<br/>จัดสร้างนาฬิกาโซร์บอนท์ดินและริบบิ่นเพื่อป้องกัน<br/>ตามที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมให้เกิดความชัดเจนกับ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ห้ามก่อสร้างหรือขยายกำแพงใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์<br/>หดตัว เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดูแลง่ายกว่าหมายเหตุ<br/>เกี่ยวข้อง</p> |
| <b>3.6 กรณีใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>   | <p>การตรวจสอบผู้ที่ครองการบัญชีก่อนกำหนดใช้ที่ดิน<br/>ของผู้เชื่อมรวม พื้นที่โครงสร้างภูมิภาคผู้เชื่อมรวมแกะ<br/>ภูมิ ท.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ<br/>โครงการเป็นที่ดินประปาท่ออย่างตั้งหน้าแห่งป่า自然 (สีเขียว)<br/>บริเวณหมายเลข 2.15</p> <p>การตรวจสอบผู้ที่ครองการบัญชีก่อนกำหนดใช้ที่ดิน<br/>ของผู้เชื่อมรวม ได้แก่ ผู้ดูแลที่ดินที่ลงนาม<br/>มาตราการตั้งครรภ์และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่หัวดิน ก.๗ พ.ศ.2546<br/>ที่ผู้ที่ครองการบัญชีโดยริบบิ่นที่ 8 การก่อสร้างอาคารตั้ง<br/>เป็นไปตามเงื่อนไข ให้มีพื้นที่และอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23<br/>เมตร และต้องมีท่าน้ำอย่างอิสระจากสิ่งปลูกสร้างที่มีน้ำท่วม<br/>อยู่ที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่อง</p> <p>1) ความสอดคล้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน<br/>บริเวณโครงการที่บ้านเรือนให้เดียบ<br/>จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะรัศมี<br/>ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ จาก<br/>www.Pointasia.com ร่วมกับการสำรวจจุดสถานที่โดยกลุ่มบุรุษที่</p> | <p>มาตรการติดตาม<br/>สิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบแหล่งกำเนิดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง<br/>จัดสร้างนาฬิกาโซร์บอนท์ดินและริบบิ่นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน</p>  |

( นายอธิรัตน์ บุญจักษา )

เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา 7 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ขอรับทราบติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ดังอยู่ที่ ถนนตรีสุนทร ตำบลตรีสุนทร อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลงทะเบียน รายงานผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทาง  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ<br>ผู้ผลกระทบต้องแจ้งและขอรับทราบติดตาม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| บริษัท (กมภนว. 2551)<br>เมื่อการก่อสร้างและรื้อซึ่ง บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณ 7 ไร่ (12,946.20 ตารางเมตร) ตามรายละเอียดโครงการที่ได้ออกแบบไป ทำให้เสียดินที่นา ของพื้นที่ทาง ลดลงร้อยละ 1.65 หรือ 0.052 ตร.กม. และทำให้สัดส่วนของภาระปัจจัยที่ติดในประปาพากเพียรน้ำดื่มน้ำประปาและน้ำดื่มน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง 1.65 | ดังนี้ ได้ยกพร้อมการใช้ประปาโดยชั่วคราวที่ติดในประปาของโครงการซึ่งมีความสมดุลคงอยู่ในปรบประปานานมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แสดงสิ่งปลูกชนบทต่อการใช้ประปายังคงติดในประปานานตามเดิมอยู่ในระดับต่ำๆ 2) ผลกระทบจากการใช้ประปายังคงติดในประปางานโครงการที่มีความต้องการต่อขั้นตอนการสำหรับการสามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีผลกระทบต่อภัยคุกคามสามารถสำหรับการดำเนินการของชุมชนหมู่บ้านที่ใกล้เคียง และผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากร | เมื่อโปรดดำเนินโครงการ จะมีประปาห้ามอยู่อาศัยเต็มทุกบ้านและสำนักงานที่ติดต่อกัน มีประปาห้ามอยู่อาศัย 5 แห่ง (145 แห่ง $\times$ 5 ต่อ แห่ง) เท่ากับ 725 คน จำนวนประปาห้ามอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สามารถประปามีน้ำดีกว่า 13,399 คัน และพื้นที่ทำประปาที่สูงกว่า 20,597 ไร่ ความหนาแน่นอยู่ที่ 407 คน/ 1 ตร.กม. หรือ 0.65 คน : 1 ไร่ ประเมินหากความหนาแน่นประปาต่อพื้นที่ศักยภาพน้ำ 1 กิโลเมตร ( $1,962.50$ ไร่) | มาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ที่จัดทำ          |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ ผลการประเมินของกําชีญและแก้ไขผลการทดสอบที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่ออยู่ที่ พนักงานศรีสุนทร ตำแหน่งศรีสุนทร สำนักงานอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต

| องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อม<br>แหล่งดัชนีค่าต่างๆ  | ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม  |
|--|---|--|---|
| พงว่า กกรณีปัจจุบัน ความหนาแน่นประชากรบริเวณพื้นที่ศักยภาพ (13,399/1,962.50 ไร่) เท่ากับ 6.83 คน/ไร่ และการให้มีโครงสร้างพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรบริเวณพื้นที่ศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็น (13,399+725/1,962.50) เท่ากับ 7.20 คน/ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับแนวทางและกระบวนการจัดทำเงินที่มีมาตรฐานการวางแผนและจัดทำที่ดินเมืองรองรวมพงว่า ความหนาแน่นของประชากรบริเวณพื้นที่ศักยภาพอยู่ในเกณฑ์ของพื้นที่ความพนันและน้อยอยู่ 10-30 คน/ไร่ ตั้งแต่นั้นมาเกิดขึ้นของโครงสร้างทางถนนที่ต่อความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ศักยภาพอยู่ในระดับต่ำๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
| 3.7 การจราจรและการคมนาคมขนส่ง  | ระบุยังไงก่อสร้าง<br>ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ไม่ต่อต้านความต้องการที่ต้องการใช้บริการจราจรที่ดี แต่ก็ต้องสูงสุด (กรณีWorse case) ประมาณ 30 เที่ยววัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 51 PCU/วัน (PCE Factor) จะติดขวางรถจราจรที่ปรับราก 10 ล้อ ซึ่งเท่ากับ 1.70 เนื่องจากเป็นการคิดในกรณี Worse case) หรือ 4.25 PCU/ชั่วโมง. (คิด 12 ชั่วโมง) จากการประเมินดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงสร้างในกรณี Worse case (รวมเวลาเข้า-ออกจราจรและจราจรทางเดียว) จะทำให้ต้องเพิ่มศักยภาพ แม้จะใช้เวลา 0.0743 เป็น 0.0753 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ | ระบบก่อสร้าง<br>1. ควบคุมระบบจราจรที่ต้องการ ให้เข้า-ออกจราจรต่อเนื่องกัน ไม่เสียเวลาเข้า-ออกจราจรและให้คน 30 คน/ชั่วโมง. เมื่อเหล่านางานทางเข้า-ออกจราจรและชุมชน<br>2. ห้ามมิให้จอดรถ หรือจอดรถก่อสร้างในบริเวณติดกัน โครงการหรือทางเข้า-ออกจราจร รวมทั้งไม่ทำการตัดต่อทางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา<br>3. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ไม่ช่วงเวลาเช้า-เย็น(16.00-17.00 น.)<br>4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย และชุมชน | ประเมิน<br>1. ควบคุมระบบจราจรที่ต้องการ ให้เข้า-ออกจราจรต่อเนื่องกัน ไม่เสียเวลาเข้า-ออกจราจรและให้คน 30 คน/ชั่วโมง. เมื่อเหล่านางานทางเข้า-ออกจราจรและชุมชน<br>2. ห้ามมิให้จอดรถ หรือจอดรถก่อสร้างในบริเวณติดกัน โครงการหรือทางเข้า-ออกจราจร รวมทั้งไม่ทำการตัดต่อทางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา<br>3. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ไม่ช่วงเวลาเช้า-เย็น(16.00-17.00 น.)<br>4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย และชุมชน |

ພາບແນວໃຈກະບົນເມືອງໄຊທີ່ມີຄວາມສົດສະພາບຂະໜາດ

၁၇၈၂ ပြည်တော်မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်း

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ

敦賀市立中学校の歴史と現状

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทางสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรื้อถอนกันเหล็กสำเร็จแล้วและแก้ไขผลการร่างแบบที่สำนักงานติดตามตรวจสอบ

มาตราฐานการติดตามตรวจสอบ

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทางวัสดุ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม          |
|--|--|---|---|
| คล่องตัวดีมาก                                    | โครงการสร้างถังลัพย์ ชิลล์ มีปั๊มน้ำขนาด 145 เมตร แยกเป็น บานจัดจำหน่าย 144 เมตร และสำนักงานมีตู้บุหรี่ 1 ระบบที่ ระยะ 145 คัน คาดว่ารายได้ 145 คัน การเดินทางเข้า-ออก ห้องน้ำ จะมีปั๊มน้ำขนาดติดตั้งไว้ในรั้วทางเดินสู่จราจร เพื่อป้องกันปัญหาจราจรที่เกิดขึ้น  | ติดตั้งเวลา โดยเฉพาะในช่วงโภมเร่งด่วน   | ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                               |
| 4. ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต                        | <p><u>ระยะก่อสร้าง</u></p> <p>การก่อสร้างโครงการ ก่อไฟเบอร์กลาสต่อโครงราชย์กิจฯ ของ ประชารชน เนื่องจากไม่มีการจ้างเหมืองสำหรับก่อสร้างเฉลี่ยวัฒนา 200 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 480 วัน ของการก่อสร้าง จะมีปั๊มน้ำดูดดูดน้ำเสียสำหรับค้าขายและรงงาน ซึ่งเป็นผลต่อ โครงการในปัจจุบัน</p> <p><u>ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม</u></p> <p>การก่อสร้างโครงการ ก่อไฟเบอร์กลาสต่อโครงราชย์กิจฯ ของ ประชารชน เนื่องจากไม่มีการจ้างเหมืองสำหรับก่อสร้างเฉลี่ยวัฒนา 200 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 480 วัน ของการก่อสร้าง จะมีปั๊มน้ำดูดดูดน้ำเสียสำหรับค้าขายและรงงาน ซึ่งเป็นผลต่อ โครงการในปัจจุบัน</p> | <p>การก่อสร้างโครงการ ก่อไฟเบอร์กลาสต่อโครงราชย์กิจฯ ของ ประชารชน เนื่องจากไม่มีการจ้างเหมืองสำหรับก่อสร้างเฉลี่ยวัฒนา 200 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 480 วัน ของการก่อสร้าง จะมีปั๊มน้ำดูดดูดน้ำเสียสำหรับค้าขายและรงงาน ซึ่งเป็นผลต่อ โครงการในปัจจุบัน</p> <p>การก่อสร้างโครงการ ก่อไฟเบอร์กลาสต่อโครงราชย์กิจฯ ของ ประชารชน เนื่องจากไม่มีการจ้างเหมืองสำหรับก่อสร้างเฉลี่ยวัฒนา 200 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 480 วัน ของการก่อสร้าง จะมีปั๊มน้ำดูดดูดน้ำเสียสำหรับค้าขายและรงงาน ซึ่งเป็นผลต่อ โครงการในปัจจุบัน</p> | <p>มาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามมาตรการติดตามตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ของโครงการศุภภาพ สีลม ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลองหลวง จังหวัดนนทบุรี

| องค์ประกอบของพัฒนาสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทาง  | ผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
|--|--|---|--|
| นำร่องการดำเนินโครงการ (เรื่องลับ 61.19) และก่อสร้างสำหรับการดำเนินโครงการ (เรื่องลับ 95.52) รวมลงมา ดังในรูปแบบต่อไปนี้ | นำร่องการดำเนินโครงการ ด้วยการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารที่ได้รับอนุมัติ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 95.52 รวมลงมา ดังในรูปแบบต่อไปนี้   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม   |
| ประเมินความเสี่ยง<br>และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | ประเมินความเสี่ยง<br>และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | ประเมินความเสี่ยง<br>และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | ประเมินความเสี่ยง<br>และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  |
| 4.2 สาธารณสุข อาทิ วิธี<br>อนามัยและความปลอดภัย  | - มูลค่าจะจากการผู้จัดการของผู้ผลิตออกและเตียงตั้ง<br>รากวัน จ ก กิจกรรมการรักษาความสะอาดและการรักษาความสะอาด<br>ของห้องน้ำส้วตอุบัติภัยก่อสัมภัย อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ<br>ของมนุษย์ห้องน้ำน้ำภายนอกสัมภัย ตลอดจนประชานห้องน้ำโดยไม่ต้องถอด<br>ผ้าห่มก่อนเข้าห้องน้ำ ดังนั้น ในการรักษาความสะอาดห้องน้ำ จึงควรให้ความ<br>สำคัญต่อห้องน้ำที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที ให้สามารถทำความสะอาดห้องน้ำ<br>ได้ทันท่วงที | - ประเมินความเสี่ยง<br>และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br>ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 95.52 รวมทั้ง<br>จัดเตรียมมาตรการสั่งผู้นำด้วยกฎหมายเบื้องต้น พร้อมทั้ง<br>จัดให้มีเครื่องมือป้องกันพัฒนาเชิงบวก ให้กับผู้นำ<br>จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง หรือการเฝ้าระวัง<br>ผู้นำที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้นำที่มีความเสี่ยงสูง<br>ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง หรือการเฝ้าระวัง<br>ผู้นำที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้นำที่มีความเสี่ยงสูง | บริษัท โลตัส ศูนย์ชั้นนำที่ “เจ้าตัวใหญ่” ใจดี<br>บริษัท กวิน อิมเมอร์ช ศูนย์ชั้นนำที่ “เจ้าตัวดี” |

ตารางที่ 1 รายกำรแสดงผลการพัฒนาด้วยมหิดลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและเทคโนโลยี信息通信 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและเทคโนโลยี information สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและเทคโนโลยี information สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและเทคโนโลยี information

ประเมินตามตัวติดตามพัฒนาผลลัพธ์

| องค์ประกอบของพัฒนาผลลัพธ์ | ผลการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการพัฒนา<br>สิ่งแวดล้อม                                    |
|---------------------------|--|---|--|
| และดูแลค่าต่างๆ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในบริการ暮งฯ ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>- ปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างบุคลากรที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี</li> <li>- ขาดคนงานงานหนักประจำงานที่พากยาศรัทธาต่อผู้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพนักงานที่มาลงทุนในการดำเนินการ</li> </ul>   | <p>ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการจะต้องจัดให้มีที่สำหรับทำการซ่อมแซมที่ดินที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ ทำการดึงกล่าวภายในเมืองที่ติดกันทำให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>4.ให้ระบบดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังไว้ด้วยกล้องวงจรปิดและเครื่องตรวจจับสิ่งผิดกฎหมาย เช่นจาระ หรือในระบบห่วงโซ่อุปทานที่ทางชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ ให้ตรวจสอบให้ดีและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากทางผู้ดูแลต้องรับทราบได้โดยความเสียหายที่บ้านเรือนของชาวบ้าน</p> <p>ความประมาทเลินเล่อหรือดูดายเหลือเชื่อ จึงควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถลดภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด</p> <p>ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องการทางไปรษณีย์และจราจรจะต้องรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้</p> | <p>มาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม</p>                                |
| ระบบปฏิบัติงาน            | <p>ระบบปฏิบัติงาน</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในที่</p> <p>โครงการตกลง 24 ชั่วโมง</p>   | <p>ระบบปฏิบัติงาน</p>   | <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในที่</p> <p>โครงการตกลง 24 ชั่วโมง</p> |
| 4.3 ความปลอดภัย           | <p>ระบบที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของครัวเรือนและชุมชน</p> <p>จะมีการตรวจสอบร่องรอยของคนในบ้านที่ไม่ได้เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสามารถเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้</p> <p>หากมีคนในบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสามารถเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้</p> <p>หากมีคนในบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสามารถเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้</p> | <p>1.จัดให้มีเวรยารมรักษาความปลอดภัยของครัวเรือนและชุมชน<br/>โดยรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2.จัดให้มีหัวหน้าครอบครัวและทุกคนในบ้านที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้ดี<br/>ของคนในบ้านอย่างเข้มงวด</p> <p>3.ให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างจังหวัดเป้าหมายรักษาระบบดูแลความปลอดภัยให้ดี<br/>โดยคนในบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสามารถเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้</p> <p>เช่น “บ้านปลอดภัยไว้ก่อน” “รัฐบาลชุด” “ห้ามเข้าบ้าน”<br/>“ห้ามเข้าบ้าน” เป็นต้น</p>  | <p>ระบบที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของครัวเรือนและชุมชน</p>                               |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการพิจารณาทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขผลการพิจารณาทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการศุภภาพดิน ศิลป์ ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการระบาด<br>สิ่งแวดล้อม          |
|--|-------------------------------|---|--|
|  |                               | <p>4. จัดให้มีการอบรมเชิง มาตรการรักษาความปลอดภัย<br/>ไม่หัวหน้าสถานศึกษาหรือจัดการคุมความปลอดภัยในการ<br/>ก่อสร้าง พร้อมทั้งเก็บความเสี่ยง และเข้าใจในเรื่อง<br/>ความปลอดภัยให้ถูกต้อง</p> <p>5. ห้ามจัดกิจกรรมที่อาจสร้างภัยให้กับนักเดินทาง เส้นทางเดินทาง<br/>ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างไป<br/>ไม่มากที่สุด เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ตามที่</p> <p>มาตรการเกี่ยวกับการไฟฟ้าแรงสูง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ห้ามทำงาในกลลuster ห้ามนัดติดต่อกันที่สายไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงที่มี<br/>ฝนตก ฟ้าคะนอง</li> <li>ห้ามสอยสิ่งใดๆ ห้ามนัดติดต่อกันที่สายไฟฟ้าแรงสูง เช่น<br/>ว่าว สายปะนุ ลงไปสวัสดิ์ เป็นต้น</li> <li>ห้ามจุดไฟเผาขยะหรือหมู่บ้านทั้งหมดหากทำอาหารท่าชานิด<br/>นึง กาวปี๊ง ย่าง ผัด หรือกอตากให้หัวไหม้ก่อนและคาดคาด<br/>ไฟรอน หรือหันส่องไฟฟ้าหรือโคมไฟไฟฟ้าแรงสูง ไฟรอน<br/>จะทำให้ชุดไฟฟ้าส่องสว่างให้หายไปทั้งหมด เนื่องจากไฟฟ้า<br/>ลัดวงจร จนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และนำไปสูงกับไฟฟ้าจ<br/>ทำให้สายไฟฟ้าขาดตัวไป</li> <li>ห้ามตั้งเครื่องไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ก่อภัย ห้ามรักษา<br/>การก่อสร้างอาคาร บ้านพักอย่างดี และปลูกต้นไม้ต้องห่าง</li> </ol> | <p>มาตรการติดตาม<br/>ตรวจสอบผลการระบาด<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการตามสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้เสียหาย มาตรการระบายและแก้ไขผู้เสียหายตามตัวอย่าง ตามมาตรการติดตาม สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้ กันย์ กานดาศูนย์ฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|--|-------------------------------|--|--|
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทาง    | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |

- 29 -

บริษัท โอลิมปิก จำกัด  
บริษัท กวีน เอ็ม จำกัด  
บริษัท กานดาศูนย์ฯ จำกัด  
เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติความต้องการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย




ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกราฟแบบสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ น้ำดื่มน้ำแข็งและแก้วดื่มน้ำแข็งแบบสิ่งแวดล้อม ลังมาตรฐาน โครงสร้างพื้นที่ ลังมาตรฐาน ตู้เย็นที่ ทนต่ออุณหภูมิ ตู้เย็นที่ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่ออุณหภูมิ

ประเมินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

|  |                               |   |  |
|--|-------------------------------|---|--|
| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าทาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                  |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                  |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                  |

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อความเสี่ยงของแต่ละภัยคุกคามที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ตามผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

| องค์ประกอบของทางสื่อและผลลัพธ์ |                      | ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรฐานกับแหล่งเก่ายุคกลางที่แสดงผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| และคุณค่าทางวัฒนธรรม           | และคุณค่าทางวัฒนธรรม | <p>สำหรับการประร้องชาหราของคนงานในผืนนาที่บ้านพักคนงาน<br/>ต้องมีความรอบคอบในการปิดและกันน้ำอย่างดี ในการปรุงอาหาร<br/>ควรตักเส้นก่อน อาจจะไม่สะอาดอยู่ก็ตาม อย่างเช่นการทำอาหาร<br/>โดยการ ใช้ตัวเนื้อกาตติดตั้งขึ้นกว่านิดเดียว แต่ก็ทำให้ตัว<br/>ต้มลิ้นแบบห้องถังถือตัวตั้งขึ้นอย่างหน่อย 1 ชุดอาหาร (ประมาณ<br/>คนงาน) หรือติดตั้งไว้ในระยำทางไม่มากเท่าไร 45 ม./ซุด เนื่องจากน้ำที่กัด<br/>เหลืองมาก</p> <p>ดังนั้นในภาพรวม การก่อสร้างโครงสร้างตามการปฏิบัติ<br/>อัคคีภัย ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่จุดไฟต้นน้ำอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>มาตรฐานตามมาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานตามมาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> |
| ช่วงปฏิบัติภารกิจ              | ช่วงปฏิบัติภารกิจ    | <p>ความสนใจในภารกิจและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ<br/>ใกล้เคียงกับภารกิจที่เคยมีมา เช่นการจัดการน้ำที่ดิน<br/>และการจัดการน้ำที่ดินในชุมชนที่ต้องการให้ได้มาตรฐาน<br/>อย่างดี</p>   | <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p> <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p> <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p>   |
| และคุณค่าทางวัฒนธรรม           | และคุณค่าทางวัฒนธรรม | <p>ความสนใจในภารกิจและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ<br/>ใกล้เคียงกับภารกิจที่เคยมีมา เช่นการจัดการน้ำที่ดิน<br/>และการจัดการน้ำที่ดินในชุมชนที่ต้องการให้ได้มาตรฐาน<br/>อย่างดี</p>   | <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p> <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p> <p>ช่วงปฏิบัติภารกิจ</p>   |

21

(မြတ်ဆုတ်ရန်)

ប្រឿងករីន លើវា គុណភាពនេះ ជាក់ទ

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ ภาคีต่างๆ ของมนุษย์ สำหรับการติดตามตรวจสอบผลการตรวจคัดกรอง ระยะห้าเดือน ที่ได้รับการบันทึกไว้ในผลการตรวจที่สั่งแบบตัวอย่าง ระยะห้าเดือน ที่ได้รับการบันทึกไว้ในผลการตรวจที่สั่งแบบตัวอย่าง สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 081-222-2222

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  | แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                |
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม<br>และศักยภาพ | ผลการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลการรับ   | แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม<br>สิ่งแวดล้อม |
| 4.5 สุขาภิบาลน้ำ                          | <p>โครงการประมาณ 10-20 นาที เท่านั้น ดังนั้นหากเกิดเหตุต้องยกเว้น<br/>ภายในเพียงครึ่งทางการจะสามารถเดินทางมาช่วยเหลือได้ภายในเพียง<br/>ไม่ถึงหนึ่งนาทีตามเพียงพอของอุปกรณ์น้ำดังและระบบไฟฟ้า<br/>อยู่ห้องโถงโครงการ ทุกว่าโถงการมีเพียงระบบหัวดับเพลิง (Fire<br/>Hydrant) จำนวน 3 จุด ที่ใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปาท่อจ่ายน้ำประปา<br/>หลักของโถงโครงการ ติดตั้งไว้ภายในห้องออกคาดราม่าน</p>  | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>  |  | แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ        |
|   | <p>ระบบกำกับดูแลรักษา</p> <p>ลักษณะของโครงการส่วนใหญ่ต้องอาศัยการทบทวนที่ทำให้เกิดความเสียหาย<br/>ในปัจจุบัน ผลการออกงานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ไม่ปรับเปลี่ยน<br/>ให้กับโครงการอาจทำให้เกิดภัยคุกคามได้มากไม่สามารถต่อต้าน<br/>เหตุการณ์จากการก่อสร้างอย่างรวดเร็วของภัยคุกคามได้มาก แต่<br/>จะพกพาใบอนุญาตที่ห้องโถงการทบทวนน้ำไปบาก่อนที่จะดำเนินการ<br/>เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ขยายภัยคุกคามที่จะหลัง ระยะภัยคุกคาม<br/>โครงการ 24 ชั่วโมง และเมื่อภัยคุกคามลดลงแล้วเสร็จจะดำเนินการซ่อม<br/>ภัยคุกคามที่ห้องโถงการก่อสร้างโดยไม่เจาหน้าที่โครงการ พร้อมทั้งติดตั้ง<sup>*</sup><br/>และทำความสะอาดด้วยห้องโถงการซ่อมที่ห้องโถงการรับภัยคุกคาม จึงกล่าวได้<br/>ว่าเป็นผลการที่ต้องหันหน้ามาในการป้องกันภัยคุกคาม</p> | <p>ระบบกำกับดูแลรักษา</p> <p>1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบ<br/>ภัยคุกคามที่ได้ประเมินไว้<br/>2. ควบคุมดูแลให้มีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดและดูแล<br/>เป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกโครงการอย่างสม่ำเสมอ<br/>3. ตรวจสอบติดตั้งตัวอักษรที่ห้องโถงการที่มีความเสี่ยง<br/>4. ฉีดพ่นสารเคมีที่ห้องโถงการ หรือรื้อโคลนหินที่ห้องโถงการ<br/>อย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบริเวณที่ห้องโถงการที่มีความเสี่ยง</p> | <p>ระบบปฏิบัติงานการ</p> <p>1. จัดที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการขุดตอก<br/>ม. โดยจัดไว้ที่บริเวณห้องโถงการในพื้นที่โครงการ และ<br/>แบ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ฝืนต้น 934.06 ตร.ม. ทั้งนี้เพื่อให้</p> | แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                |

三

卷之三

(*Microbia* unter *Gramata*)

ତୁମ୍ଭେ କୁର୍ବାନ୍ତିରେ ପାଦିଲାଏ ପାଦିଲାଏ ପାଦିଲାଏ

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทดสอบที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับการติดตามตรวจสอบและดำเนินการโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

6

（中華人民共和國憲法）

ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานขององค์กร สำหรับโครงการดังนี้  
สิ่งแวดล้อม โครงการศุภាសีย์ อิลล์ ตั้งอยู่ที่ กนงศรีสุหง ตำบลศรีสุหง อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม<br>และดุณิตากร  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ<br>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| ส่วนสถาบันฯ โดยคำนวณจากพื้นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ 5 นากรากน้ำมีส่วนห่วงผ่อน 0.02 เมื่อรวมพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 1,871.20 ตารางเมตร (ร้อยละ 3.62)<br>เท่ากับพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาต 2 หัวข้ออย่างเดียว คิดเป็นพื้นที่ 49.51 ตารางเมตร ผนังปูนทึบหูรากไม้บานบานเดียว 86.62 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 136.13 ตารางเมตร เมื่อรวมพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมดของโครงการจะเท่ากับ 2,007.33 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.88 ของพื้นที่โครงการ | ส่วนสถาบันฯ โดยคำนวณจากพื้นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ 5 นากรากน้ำมีส่วนห่วงผ่อน 0.02 เมื่อรวมพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 1,871.20 ตารางเมตร (ร้อยละ 3.62)<br>เท่ากับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 2 หัวข้ออย่างเดียว คิดเป็นพื้นที่ 49.51 ตารางเมตร ผนังปูนทึบหูรากไม้บานบานเดียว 86.62 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมดของโครงการจะเท่ากับ 2,007.33 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.88 ของพื้นที่โครงการ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                  |

ผู้อำนวยการ (นายธนกร ภักดี)  
ผู้อำนวยการ

- 34 -

บริษัท โอลิส จำกัด ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรม  
บริษัท กฟผ. เอ็ม คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

โครงการจัดสรุที่ดิน คุกกาลัย ยิลล  
บริษัท คุกกาลัย จำกัด (มหาชน)  
เนื้อที่ 32-1-46.2 ไร่

ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.คลอง จ.ภูเก็ต


## รายละเอียดโครงการ

- |  |          |                          |
|--|----------|--------------------------|
| ก. ที่ดินที่ใช้การอย่างอื่นทั้งหมด       | 12,946.2 | ตารางวา (32-1-46.2 ไร่)  |
| ก. ที่ดินที่ใช้การอย่างอื่นทั้งหมด       | 9,245.30 | ตารางวา (23-0-45.30 ไร่) |
| ก. ที่ดินที่ใช้การอย่างอื่นทั้งหมด       | 3,700.9  | ตารางวา (9-1-0.9 ไร่)    |
| จ. จำนวนเปลลงที่ดินของค่าธรรมด้า         | 144      | แปลง                     |
| ก. พื้นที่เปลลงที่ดินสุด                 | 51.7     | ตารางวา                  |
| จ. พื้นที่เปลลงที่ดินสุด                 | 116.6    | ตารางวา                  |
| ล้วนพื้นที่ที่ปรับปรุงแล้ว               |          |                          |
| ก. จำนวน ชุมชน จำนวน                     | 466.8    | ตารางวา (1-0-66.8 ไร่)   |
| ก. จำนวน ชุมชน จำนวน                     | 5.05     | ไร่/หก ไร่ครึ่ง          |
| ก. จำนวนบ้านที่มีคุณค่า                  | 20       | ตารางวา (0-0-20 ไร่)     |
| ก. จำนวนบ้านที่มีคุณค่า                  | 2        | ตารางวา                  |
| ก. บ้านที่บ้านน้ำเขียวและบ้านหัวน้ำเขียว | 156.6    | ตารางวา                  |
| ก. บ้านที่บ้านน้ำเขียวและบ้านหัวน้ำเขียว | 3,055.3  | ตารางวา (7-2-55.3 ไร่)   |




รูปที่ 1 พังบริเวณโครงการและพังเบ่งเปล่งที่ดิน

**ເຫັນນ້າກືນວິທາງການໃຫ້** ເຊື່ອມາດຕີຂາວຄລ້ອນ




รูปที่ 2 แนวท่อรวมน้ำทิ้งและการระบายน้ำ

**ผู้คนนี้ที่บริหารงานไปตั้งแต่ 7 ปีก่อนก็จะถูกจับมาดำเนินคดีมาต่อมา**



รูปที่ 2 (ต่อ) ภาพรายละเอียดของโครงสร้างพื้นที่ทางระบายน้ำและทิศทางการไหลของน้ำในคลองสาธารณะนี้  
ที่ดินทั่วไปที่มีบริหารงานที่ชั้น 7 แห่งน้ำทุกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่



۳

۲۶

( Blaueu Russland )

卷之三

ຕາງ່າງທີ 2 ມາດຮກຮັດຕິດຕາມຕຽບສອບຄູນກາພື້ນແວຕລ້ອມ ໂຄຮກຮັດສຸກາເລີຍ ຂຶ້ນ ອູ້ທີ່ ຕຳປາຕົກສູນທາງ ອຳກາວລາງ ຈັ້ງຫວັດໃໝ່ເກີດ (ຊ່າງກວ່າສຳຮັງ)

| ຄູນກາພື້ນແວດລ້ອມ                                   | ສາທາກີທີ່ຕຽບສອບ  | ຕັ້ງທີ່ຕົວຈົວດັບ   | ຄວາມຄື   | ຄ່າໃຊ້ຈາຍໂດຍປະມາດ<br>(ນາກປີ) | ຜູ້ຮັບຜົດຜວບ   |
|--|--|--|--|------------------------------|--|
| ● ຜຸນກາພາວກາຕຸ<br>ເສື່ອງ ແລະຄວາມ<br>ສັນສະເກີໂຫວ່ານ | ● ດວບຄຸມກາຮ<br>ປະ ຮ ທ ກ ພ ອ ລ<br>ຮ ປ ປ ຮ ທ ກ ວ ສ ຕ<br>ກ ອ ສ ສ ອ ພ ຖ ມ ກາຮ<br>ຕົ້ນເນັ້ນການຕາມທີ່<br>ກ ທ ນ ດ ຖ ໄ ວ ໄ ຎ<br>ນ ທ ດ ກ ທ ກ ລ ດ<br>ຜລກກະກປ່າກ້ອມໄຟ | - ກ ກ ປ ປ ທ ດ ຄ ສ ມ ວ ສ ຕ<br>ປ ປ ຮ ທ ກ ວ ສ ຕ<br>ກ ອ ສ ອ ພ ຖ ມ ກາຮ<br>ຕົ້ນເນັ້ນການຕາມທີ່<br>ກ ທ ນ ດ ຖ ໄ ວ ໄ ຎ<br>ນ ທ ດ ກ ທ ກ ລ ດ<br>ຜລກກະກປ່າກ້ອມໄຟ | - ກ ກ ປ ປ ທ ດ ຄ ສ ມ ວ ສ ຕ<br>ປ ປ ຮ ທ ກ ວ ສ ຕ<br>ກ ອ ສ ອ ພ ຖ ມ ກາຮ<br>ຕົ້ນເນັ້ນການຕາມທີ່<br>ກ ທ ນ ດ ຖ ໄ ວ ໄ ຎ<br>ນ ທ ດ ກ ທ ກ ລ ດ<br>ຜລກກະກປ່າກ້ອມໄຟ | - 10,000<br>- 10,000         | - ຮ ດ ປ ປ ທ ດ ຄ ສ ມ ວ ສ ຕ<br>ຜູ້ຮັບເໜີມາກ່ອສັງເກົ່າ<br>ປົກປັດຕາຢ |

ໜ້າມາຍເຫດ : "ຮັບປຸນໃຫສ້ນໝາໃຫຜູ້ຮັບໝາກ່ອສັງປິດຕາມ" ພ້າມຍົງ ບຣິ່ນ ຕຸກລັຍ ຈຳກັດ (ມາຫານ) ເປັນຜູ້ຮັນໃຫສ້ນໝາໃຫຜູ້ຮັບໝາກ່ອສັງປິດຕາມ

( ນາງພັນທັບ ປັນທັບ ບໍ່ໄດ້ອ ຂາຍ )

ຜູ້ຮັບການກົດປົກປັດຕາຢັງ ແລະ ດັບກົດປົກປັດຕາຢັງ

โครงการที่ 3 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การเรียนรู้ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ จังหวัดภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการ)

| คุณภาพ<br>สิ่งแวดล้อม       | สถานที่ตรวจสอบ  | ตัวชี้วัดตรวจสอบ   | ความรู้<br>(ภาษาไทย)  | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ<br>(บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| 1. คุณภาพพื้นที่<br>น้ำเสีย | บ่อตรวจสภาพน้ำ <sup>ที่ 1 น้ำเสียก่อนเข้าระบบ</sup><br>อากาศ<br>2. จุดที่ปล่อยน้ำจาก工厂<br>ตากตะภัย% | - pH<br>- BOD<br>- SS<br>- Nitrogen (TKN)<br>- Oil & Grease<br>- Fecal Coliform<br><br>2. ระบบระบายน้ำ <sup>น้ำที่</sup><br>3. การจัดการขยะ <sup>มูลฝอยและสิ่ง<br/>ไวรัส</sup> | - ชั่วง 3 เดือนแรก ตรวจวัด<br>หาได้ใน ห้องจากน้ำที่<br>ตรวจวัดทุก 4 เดือน<br><br>- การอดต้นหรือต้นกิน<br>น้ำ<br><br>- ความสามารถในการรับ<br>ร่องรับประทานด้าน<br>น้ำที่<br><br>- ความสามารถในการ<br>ร่องรับประทาน<br>และสีภาพ<br>ทั่วไป | - ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ <sup>ประจำเดือน 6,000 บาท/<br/>ครั้ง</sup><br><br>- ค่าดูแลรักษา <sup>ประจำเดือน 10,000<br/>บาท/ครั้ง</sup><br><br>- ค่าดูแลรักษา <sup>ประจำเดือน 10,000<br/>บาท/ครั้ง</sup> | - ฝ่ายจัดการโครงการ<br>บ้านจัดสรรงบ ของ<br>บริษัท ศุภารถ จำกัด<br>(มหาชน) และนิติ<br>บุคคลแห่งปัจจุบัน |
|                             |   |  |   |  |  |

หมายเหตุ : ตรวจสอบแหล่งมาตฐานในการนำมามาสืบเชิงทาง

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบให้ช่วงเวลาในการ ดู “ฝ่ายจัดการโครงการ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลแห่งปัจจุบัน” หมายถึงบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตของใหม่ๆ หรือผู้รับผิดชอบใหม่ๆ

หมายเหตุ : ผลงานการจัดตั้งผู้บุคคลแห่งปัจจุบัน แล้วเสร็จ นิติบุคคลฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ตารางที่ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

| เงื่อนไขสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            | ความถี่ของการรายงาน | สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข |
|---|---------------------|---|--|
| 1. การจัดการมูลฝอย  |                     |   |  |
| 2. ระบบไฟฟ้า  |                     |   |  |
| 3. ระบบประปา  |                     |   |  |
| 4. การป้องกันอัคคีภัย   |                     |   |  |
| 5. การควบคุมอัตราการระบายน้ำ  |                     |   |  |
| 6. การเดินระบบ (Operation) และการดูแลระบบบำรุงดูแลรักษา (Maintenance) |                     |   |  |
| 7. อื่น ๆ   |                     |   |  |

ผู้ตรวจสอบ .....

( ..... )

วัน/เดือน/ปี .....  


(นายสมชาย ลักษณา)  
เจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัทฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการศุภากลัย สิลล์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสุทธิ์ อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

| จุดตรวจ  | ดัชนีตรวจวัด |                 |                |                   |                             |                       |                                   |
|--|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | pH           | BOD<br>(มก./ล.) | SS<br>(มก./ล.) | Nitrogen<br>(TKN) | Oil &<br>Grease<br>(มก./ล.) | Residual<br>Chlorine* | Fecal<br>Coliform<br>(MPN/100 ml) |
| บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดที่ 1 (จุดก่อนเข้าระบบบำบัดฯ)</li> <li>- จุดที่ 2 (จุดหลังผ่านการบำบัดฯ)</li> </ul> |              |                 |                |                   |                             |                       |                                   |
| ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข  | 5-9          | ≤ 30            | ≤ 40           | ≤ 35              | ≤ 20                        | ≤ 1.0*                | ไม่มี                             |

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบkaiza ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537

\* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรบทั้งหมดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักอาศัย อาคาร โดยสำนักวิเคราะห์ผลกรบทั้งหมดล้อมด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการหรือบุรุษที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากเหตุ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

(นายณัฐ ธรรมชาติ จ้าวอ่องกาศ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานน้ำทิ้ง ที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำทิ้ง