



ที่ ทส 1009.3/ 8468

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

7 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์  
อุ่มนิ่ยม ของบริษัท สยามໂடიໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามໂটიໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สยามໂটიໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ที่ STM 0627/2551  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์อุ่มนิ่ยม  
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ที่บริษัท สยาม  
ໂটიໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน<sup>1</sup>  
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม  
และการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท สยามໂটიໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์อุ่มนิ่ยม ของบริษัท สยามໂटიໂโยต้า  
อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว  
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน<sup>2</sup>  
โครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 25/2551 วันที่ 16 กันยายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

ที่ ทส 1009.3/ 8468

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

7 พ.ย. 2551

ตุลาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุปกรณ์น้ำมัน ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ที่ STM 0627/2551  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์อุปกรณ์น้ำมัน  
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ที่บริษัท สยาม  
โตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน  
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม  
และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์อุปกรณ์น้ำมัน ของบริษัท สยามโตโยต้า  
อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว  
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน  
โครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 25/2551 วันที่ 16 กันยายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

2/พิจารณา...

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลสูบเครื่องยนต์ อุฐมิเนียม ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพพล ศรีสุข)  
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-265-6500 ต่อ 6800

โทรสาร 02-265-6616

ณ.๘  
(นางสาวสุชญา อัมราลิขิต)  
ผอ.สสส.

ผู้ลงนาม  
ผู้พิมพ์  
ผู้ร่าง<sup>ด</sup>  
ไฟล์/ดีด



ที่ ทส 1009.3/ 8467

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

7 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุณหภูมิ เนียม ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ที่ STM 0627/2551  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุณหภูมิ เนียม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
ที่บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์ อุณหภูมิ เนียม ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท  
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว  
เบื้องต้นและนำเสนอต่อกคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน<sup>1</sup>  
โครงการอุตสาหกรรม ในประชุมครั้งที่ 25/2551 วันที่ 16 กันยายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุณหภูมิ เนียม ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด  
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรฐาน 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา<sup>2</sup>  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่ง

อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด  
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น  
ด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เพื่อทราบ  
และแจ้งบริษัท สยามโอดิโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพพล ศรีสุข)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-265-6500 ต่อ 6798

โทรสาร 02-265-6616

ที่ ทส 1009.3/ 8467

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

7 พ.ย. 2551  
ดุลความ 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุปกรณ์ เนียม ของบริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ที่ STM 0627/2551  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551  
2. มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
ที่บริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่บริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์ อุปกรณ์ เนียม ของบริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท  
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว  
เบื้องต้นและนำเสนอต่อกคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน<sup>1</sup>  
โครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 25/2551 วันที่ 16 กันยายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์  
อุปกรณ์ เนียม ของบริษัท สยามໂໂโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยให้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด  
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา<sup>2</sup>  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 และ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่ง

อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด  
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น  
ด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เพื่อทราบ  
และแจ้งปรับปรุง สยามโอดิโอตีวีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพพล ศรีสุข)  
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๙

(นางสาวสุชญา อัมราติชิต)  
ผอ.สวพ.

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-265-6500 ต่อ 6798

โทรสาร 02-265-6616

อนุญาต  
ผู้ทบทวน  
อนุมัติ / ผู้พิมพ์  
ผู้ร่าง  
ไฟล์/ดิจ



# บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

## SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO.,LTD.

ที่ STM 0627/2551

สำเนา	ใบอนุญาตประกอบการฯ	บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ที่รับ	ที่รับ	ตั้งอยู่เลขที่ 700/109,111,113
วันที่	10/08/2013	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เวลา	15.00 น.	ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
		จังหวัดชลบุรี

26 ส.ค. 2551

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
โครงการโรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์อุณหภูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๔๗ วันที่ ๒๖.๘.๕๑
เวลา ๑๖.๐๐ ผู้รับ คุณ...

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
โครงการโรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์อุณหภูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
จำนวน 18 ชุด

ตามที่บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการโรงงานหล่อฝ้าสูบเครื่องยนต์อุณหภูมิเนียม  
ตั้งอยู่ที่ 700/109,111,113 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้นำเสนอต่อ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการ  
พิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ จากคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน  
และมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ  
จึงขอจัดส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กรรมการรองผู้จัดการ

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด



ลิ๊งที่ส่งมาด้วย 1

นายมนูญ  
ผู้อำนวยการ

(บริษัท เบญจศรี จำกัด)

.....  
.....  
.....

บริษัท เบญจศรี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



พ.ศ. 2551

๒

ท่านรับทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีกฎหมายอื่นมาแทนที่

และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ให้ถือเป็นกฎหมายที่ออกโดยพระบรมราชโองการ ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้

มาตรา ๑ ให้ไว้ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ตารางที่ 1

มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพตามสิ่งแวดล้อมทั่วโลก  
โครงการโรงจอดรถศูนย์ร่องรอยหอดูมีนบุรี  
บริษัท ลามูมิโด้ จำกัด ผู้ดูแลโครงการนี้ จำกัด

หัวข้อการดูแลรักษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ดูแลพืชพรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องจัดพรมนาภิเษกถนนทางเข้าโครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น)</li> <li>- โครงการต้องใช้พัสดุสัตว์คุณดีในรายที่รือวัสดุก่อสร้างอ่อน ๆ ที่อาจชำรุดการไฟฟ้าจะห้ามหรือห้ามนำเข้าเพื่อยืดยืดกันปัญหาการไฟฟ้าจากชาบทองผุ้</li> <li>- นำรังรักษาน้ำรี่องบนต่าง ๆ และดูปลูกต่าง ๆ เพื่อตัดปริมาณกวนเสียงที่อาจจะปล่อยออกมายากอุปกรณ์ก่อสร้างและบันทึก</li> <li>- ทำความสะอาดด้วยรถบารูทุกต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในเขตก่อสร้างเพื่อยืดยืดกันบนรถทุกหนึ่งปีก่อนไปตกหล่นนอกพื้นที่โครงการ</li> <li>- ควบคุมอัตราเร็วของรถบรรทุกเพื่อลดความเสี่ยงจากการชนต้นไม้</li> <li>- ผู้รับเหมาจะต้องทำความสะอาดทุกจุดโดยตัวเองและห้ามริบเวณที่กำลังก่อสร้างเพื่อยืดยืดกันไม่ให้ผู้คนดื่มน้ำและพยายามตัดก่อสร้างร่วงท่อนลงในพื้นที่ก่อสร้างเดิมบริเวณใกล้เคียงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับความตကบปากไม่รีบเรียบเดิมก่อให้เกิดอันตรายจากกุบดูดใหญ่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> <li>- ตลาดน้ำร่องก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ลามูมิโด้ จำกัด ดูแลรักษาและรับผิดชอบ</li> </ul>
				

ପ୍ରକାଶକ

หัวข้อการบริโภคยา	มาตรฐานยาที่ใช้ในการรักษา	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสียดาย	<p>มาตรฐานยาโดยรวมของยาและผลิตภัณฑ์ความดีของโรงพยาบาล</p> <p>อาการที่ก่อตัวมาเพื่อย้องกันผู้ป่วยจากยา</p> <p>ไม่สามารถควบคุมด้วยวัสดุก่อตัวร้ายร่วงหลังหายในพื้นที่ ก่อตัวร้ายหรือพัฒนาตัวให้ถูกใจของบุคคลหรือผู้คนทางที่ใช้บนตัวทุกคนที่ได้รับยา</p> <p>ผู้รับยาหากก่อตัวร้ายจะต้องเริ่มไข้คุณงานทำท้าทายกันวัสดุก่อตัวร้ายที่ร่วงหลังไปเข้ามาในที่รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าว ให้รีบยกด้วยเพื่อไม่ใช้เกิดการติดเชื้อทางการแพทย์ด้านทางการรักษา</p> <p>ความสำคัญในบริเวณต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบพิมพ์ที่ก่อตัวร้ายและพื้นที่</li> <li>ใบสั่งยา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงก่อตัวร้าย</li> <li>ตลอดช่วงก่อตัวร้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สยามโมโตไซค์</li> <li>จุดสถานที่ร่วง</li> </ul>
2. เสียดาย	<p>กำหนดให้ชี้ไปกรองการก่อตัวร้ายที่มีระดับเสียงต่ำกว่า 70.00-19.00 น.</p> <p>จัดให้มีมาตรฐานการลดระดับเสียงลงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อตัวร้าย ได้แก่ การปิดบันตูนคุ้มครอง การนำรากรากยานครร่องน้ำ และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่อนแผ่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา</p> <p>ที่กำหนด</p> <p>จุดที่บันทึกป้องกันฉันตรายส่วนบุคคล เช่น เครื่องอุตสาหกรรม ครอบครุภัย ให้บันทึกงานที่ชาญหาจานในบริเวณที่น้ำระดับเดียวกัน มากกว่า 80 เดซิบิล (dB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบพิมพ์ที่ก่อตัวร้าย</li> <li>ใบพิมพ์ที่ก่อตัวร้าย</li> <li>ใบพิมพ์ที่ก่อตัวร้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงก่อตัวร้าย</li> <li>ตลอดช่วงก่อตัวร้าย</li> <li>ตลอดช่วงก่อตัวร้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สยามโมโตไซค์</li> <li>จุดสถานที่ร่วง</li> <li>บริษัท สยามโมโตไซค์</li> </ul>

มติที่กีดกัน 2551

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ପ୍ରକାଶକ

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ)

- 3 -

พจนานุกรม 2551

କୃତ୍ୟାମନୀରାଜ

101

ตารางที่ 1 (ต่อ)

សាស្ត្រិនិយាយបង្ហាញ  
ទេសចរណីលេខបាន

二〇

卷之三

ພຣັດທະນາຍານ 2551

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อการประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานประเมินกันและแก้ไขผลการดำเนินงานด้อย	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบสภาพร่องน้ำ/oุปกรณ์ทุกรายเดือน</li> <li>ความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพออย่างน้อยสูงสุดต้องมีไว้ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหัวนิรภัย แวงล่ามหันตามัววัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่น บัคนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนห้างหน้ากว้างกันผ่าน อุปกรณ์ลดเสียง ปลอกอุตสาหกรรมที่ครอบบัญ เป็นต้น</li> <li>- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีมาตรการป้องกันอันตราย ด่วนบุคคลอย่างจัดต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</li> <li>- กำหนดมาตรฐานและจัดทำแนวร่วมของบริเวณที่ห้องตู้ร่างไฟฟ้าด้วยวัสดุที่ทนทานคงทน เช่น ไม้</li> <li>- จัดทำภายในห้องตู้โดยวัสดุเช่นเดียวกันที่ห้องตู้ร่างไฟฟ้าเดิมที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่ต้องตัดต่อเพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต้องตัดต่อในบริเวณที่ลับเข้าไป เช่น "หูตอกตู้ร่าง" "ลดความเร็วรถอยู่" "ตรวจสอบหนักนิรภัย" เป็นต้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่ไม่ต้องตัดต่อในบริเวณที่ร่วมทั้งสภาพแวดล้อมในบริเวณเพื่อให้การประเมินคุณภาพมีความปลอดภัย</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับรับภาระรัฐบาลมาต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ห้องตู้ร่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อตัวร่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท สยามโอลิมปิกต์ จำกัด</li> <li>- บริษัท สยาม จำกัด</li> </ul>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีระบบการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด
- จัดให้มีการฝึกอบรมโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงาน	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด
- จัดให้มีนิเทศก์ความรู้ความสำนึกรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อม	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด
- ปลดล็อกปุ่มเครื่องซักอบอบดูดในส่วนของห้องน้ำและห้องครัว	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด
- จัดเก็บขยะอย่างถูกต้อง ให้อยู่ในถังขยะต่างๆ รวมทั้งภาชนะและตู้รีไซเคิล	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด
- ร่วมร่วมอุบัติเหตุ สาเหตุ และอันตรายจากภาระทางาน	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ใบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดทั่วทั่วไป	- บริษัท สยามโภคทรัพย์ จำกัด




บริษัท ศรีนพัฒนา จำกัด หรือ เศรษฐ์ จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๑.๒.๔.๒

ມາຕາວການປູ້ອງກົນແພດແນກ ພັນຍາມຄະຫຼາມເຕີງແຈ້ງເວົ້າມາວັງດໍານິກາວ  
ໂຮງງານທີ່ກ່ອນເສື່ອຖຸາເກົ່າອືອນຫຼຸດເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງງານກ່ອນໄລ່ກ່າວຂອງຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ  
ນິ້ຍມ  
ບັນຫຼາ ສະນົມໂຄ ໄຊສາຫະກຣມ ຈຳກັດ

ຫ້າພາກສິ່ງແວດສົມ	ນາຄາການປັບອົງກັນແລະກຳໃຫ້ລັກຮາມສົ່ງແວດສົມ	ສານເກີ້ນນິກາຮ	ຮະຍາວດາດຳນິກາຮ	ຜູ້ປັດຫອນ
1. ເຮັດຫ້າວິໄລ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ອົງບັດຄານມາຄາການຢູ່ອອນນັມແລກໆ ພັນຍາມຄະຫຼາມເຕີງແຈ້ງເວົ້າມາວັງດໍານິກາວ ຕົດຄານຕຽວດ້ວຍຄຸນຫາພັນເຕີງແຈ້ງລົດທີ່ເຫດໃນຮາບງານການຮັບເລີຍນັບດອງ ວາຍດະເບື້ອ ໂດຍຈາກ ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ໂຮງງານກ່ອນໄລ່ກ່າວຂອງຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ຕະຫຼາມໂດ ໂທ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຜົນຍຸ້ນນັດຝາຕາກຮຽນ ດັກນອນຄະນະກວ ື່ງກ້ວດຄຸນ</li> <li>- ມີອົດຄາກາຕົກຄານຕຽວຫຼວງ ໄດ້ເຕັດໃຫ້ພູນຄົວໃຫ້ຮູ້ເລີນສັນຫຼຸງກ່າວຂອງແວດສົມ ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໃນຕ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງຈຳດັນນັກຮາມປັບປຸງຮູ້ຈະໄຟ ປົງກູ້ຫາກລ່ານໍາໃຈຢັ້ງແລ້ວແລ້ວຕ້ອງປົບປຸດຄານຫຼາກຮຽນນີ້ອ່ານແນ້ນໃຫຍ່ ກາງການເຕີ່ງແນວເລື່ອມແຂມມາວົງກາຣົດົດນາຫຼາກຮຽນຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ໂຄຍກ່ຽວກັບຮັດພ້ອງໄປໝາຍໃນການພິຈາລະນາຄວາມທະນາຄານທະນາຄານກໍານັນ ກວະບະເວລາກາຮັດຕົວນັດຕະຫຼາດຕ່ອງໄລ</li> <li>- ພາກເກີ້ຕ່ຫຼາກຮຽນໄດ້ ທີ່ກົດທີ່ກ່ອນຈ່າໄດ້ກິດຜົດກວະຫຼາຫຼາຍຕ້ອງຄຸນກາພົດຈັນແວດສົມ ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໃນຕ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງເຫັນຈຳໃຫ້ສັນຫຼຸງກ່າວຂອງແວດສົມ ນິ້ຍມ ທີ່ແລ້ວສັນຫຼຸດສົມ ຊົງກ້ວດຄົມນິ້ຍມ ຕ້ານັກງານການຝຶກຄົນອຸດຕະກາບຮຽນ ນາ່ງປະເທດໄຫວ້ ແລະ ດຳນັກງານໃຫຍ່ພາບແນະພາຫວັຫາກຮຽນຈົດເຕັມ ຕື່ນັກສົມທຽນ ໂດຍເຫັນເພົ້າດຳນັກງານຈະໄຟໄກການຮ່ວມໜູນໃນການຮັດ ປົງກູ້ຫາກລ່ານ</li> <li>- ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໄເຫດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງຕົນຮອບຮັບຜົດກວະຫຼາຍ ທານາຄາການຢູ່ອອນນັມແລກໆ ໂຮງງານກ່ອນໄລ່ກ່າວຂອງຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ຕະຫຼາມສອນຄຸນກາພົດຈັນ ໂດຍຕຽມສັ່ງໃຫ້ກຳນົດການຮັດຕົມ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ການໃນເໜື້ອທີ່ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ອຸ້ນປິບເປັນ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຕອດຫຼາງຈຳດັນນິກາຮ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ອຸ້ນປິບເປັນ</li> </ul>
2. ເຮັດຫ້າວິໄລ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ອົງບັດຄານມາຄາການຢູ່ອອນນັມແລກໆ ພັນຍາມຄະຫຼາມເຕີງແຈ້ງເວົ້າມາວັງດໍານິກາວ ຕົດຄານຕຽວດ້ວຍຄຸນຫາພັນເຕີງແຈ້ງລົດທີ່ເຫດໃນຮາບງານການຮັບເລີຍນັບດອງ ວາຍດະເບື້ອ ໂດຍຈາກ ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ໂຮງງານກ່ອນໄລ່ກ່າວຂອງຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ຕະຫຼາມໂດ ໂທ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຜົນຍຸ້ນນັດຝາຕາກຮຽນ ດັກນອນຄະນະກວ ື່ງກ້ວດຄຸນ</li> <li>- ມີອົດຄາກາຕົກຄານຕຽວຫຼວງ ໄດ້ເຕັດໃຫ້ພູນຄົວໃຫ້ຮູ້ເລີນສັນຫຼຸງກ່າວຂອງແວດສົມ ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໃນຕ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງຈຳດັນນັກຮາມປັບປຸງຮູ້ຈະໄຟ ປົງກູ້ຫາກລ່ານໍາໃຈຢັ້ງແລ້ວແລ້ວຕ້ອງປົບປຸດຄານຫຼາກຮຽນນີ້ອ່ານແນ້ນໃຫຍ່ ກາງການເຕີ່ງແນວເລື່ອມແຂມມາວົງກົດໜັງກົດສົມ ໂຄຍກ່ຽວກັບຮັດພ້ອງໄປໝາຍໃນການພິຈາລະນາຄວາມທະນາຄານກໍານັນ ກວະບະເວລາກາຮັດຕົວນັດຕະຫຼາດຕ່ອງໄລ</li> <li>- ພາກເກີ້ຕ່ຫຼາກຮຽນໄດ້ ທີ່ກົດທີ່ກ່ອນຈ່າໄດ້ກິດຜົດກວະຫຼາຫຼາຍຕ້ອງຄຸນກາພົດຈັນແວດສົມ ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໃນຕ້າອຸດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງເຫັນຈຳໃຫ້ສັນຫຼຸງກ່າວຂອງແວດສົມ ນິ້ຍມ ທີ່ແລ້ວສັນຫຼຸດສົມ ຊົງກ້ວດຄົມນິ້ຍມ ຕ້ານັກງານການຝຶກຄົນອຸດຕະກາບຮຽນ ນາ່ງປະເທດໄຫວ້ ແລະ ດຳນັກງານໃຫຍ່ພາບແນະພາຫວັຫາກຮຽນຈົດເຕັມ ຕື່ນັກສົມທຽນ ໂດຍເຫັນເພົ້າດຳນັກງານຈະໄຟໄກການຮ່ວມໜູນໃນການຮັດ ປົງກູ້ຫາກລ່ານ</li> <li>- ນິ້ຍມ ສະນົມໂຄ ໄເຫດສາຫະກຣມ ຈຳກັດ ຕ້ອງຕົນຮອບຮັບຜົດກວະຫຼາຍ ທານາຄາການຢູ່ອອນນັມແລກໆ ໂຮງງານກ່ອນໄລ່ກ່າວຂອງຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ຕະຫຼາມສອນຄຸນກາພົດຈັນ ໂດຍຕຽມສັ່ງໃຫ້ກຳນົດການຮັດຕົມ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ການໃນເໜື້ອທີ່ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ອຸ້ນປິບເປັນ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຕອດຫຼາງຈຳດັນນິກາຮ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ໂຮງງານຫຼຸດຄົມນິ້ຍມ ອຸ້ນປິບເປັນ</li> </ul>

~~ບັນຫຼາ ຄອນຮັບແທນ໌ ຄອພ ໜ້າໂລໂລກ~~  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ນາງສາວັນຍົງ ທ້າກິຍົມ)  
ຜູ້ກຳນົດການ

ຕາງລາຍ 2 (ពេទ)

หัวข้อการประเมินคุณภาพกระบวนการและแก้ไขเพื่อความต้องการของลูกค้า	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</b> และด้านเวชภัย จัดทำตามเกณฑ์สำหรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม "ไทยและดำเนินงานโดยยั่งยืนและเพียงพอที่พำนักการรัฐธรรมนูญ" รวมถึง ทรัพยากร 6 ด้าน	- รายงานการประเมินคุณภาพกระบวนการดำเนินการในกิจกรรมทางการค้าที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 แก้ไขเพื่อความต้องการของลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรอง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น บริษัท ลพบุรี จำกัด ได้ดำเนินการทบทวน จัดตั้งระบบการบริหารและเฝ้าระวัง ไม่เสียหายและลดลง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรอง และตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 กำหนดการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ให้ดำเนินการทบทวนตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรอง	- ภายในพื้นที่โรงงานหล่อฝาถังฯ จัดทำในพื้นที่ บริษัท ลพบุรี จำกัด ดำเนินการ	- รายงานหล่อฝาถังฯ จัดทำในพื้นที่
<b>2. ศุลกากรอาชญากรรม</b> ต้องควบคุมค่าความชื้นในผู้ที่ร่วมของออกากมได้อย่างของโรงงาน เทศบาลหล่อฝาถังฯ จำนวน 4 ปล่อง ไม่พ้นกว่ากัน 240 มก./ลบ.ม. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โหน โน.๗๕ และส่วนเจ้าหน้าที่ ร่องก้านดูดควันคุณภาพได้อย่างหลากหลายเชิงทางการค้า สำหรับ พ.ศ. 2544	- ต้องควบคุมค่าความชื้นในผู้ที่ร่วมของออกากมได้อย่างของโรงงาน เทศบาลหล่อฝาถังฯ จำนวน 4 ปล่อง ไม่พ้นกว่ากัน 240 มก./ลบ.ม. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โหน โน.๗๕ และส่วนเจ้าหน้าที่ ร่องก้านดูดควันคุณภาพได้อย่างหลากหลายเชิงทางการค้า สำหรับ พ.ศ. 2544	- ปล่องควันของโรงงานหล่อฝาถังฯ บริษัท ลพบุรี จำกัด ดำเนินการ	- รายงานหล่อฝาถังฯ จัดทำในพื้นที่
<b>3. ห้องเผา Müll</b> ต้องควบคุมค่าความชื้นทั้งหมด 7 ห้อง ที่ร่วมของออกากมได้อย่างของโรงงาน หล่อฝาถังฯ ของบุนเดส์บุนเดส์ จำนวน 4 ปล่อง คั่งน้ำ • ปล่อง Sand Recycle 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่อง Sand Mixing 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่องดูดควัน 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่อง Heat Treatment Furnace 100 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย ไม่ตัดตัวพัดลมระบายอากาศออกากม ให้ดูดซับ	- ต้องควบคุมค่าความชื้นทั้งหมด 7 ห้อง ที่ร่วมของออกากมได้อย่างของโรงงาน หล่อฝาถังฯ ของบุนเดส์บุนเดส์ จำนวน 4 ปล่อง คั่งน้ำ • ปล่อง Sand Recycle 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่อง Sand Mixing 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่องดูดควัน 150 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย • ปล่อง Heat Treatment Furnace 100 มิลลิเมตร/ถุงเศษไม้ด้วย ไม่ตัดตัวพัดลมระบายอากาศออกากม ให้ดูดซับ	- ปล่องดูดควันของโรงงานหล่อฝาถังฯ จัดทำในพื้นที่	- รายงานหล่อฝาถังฯ จัดทำในพื้นที่

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ԲԱՐԱԿ ԱՌԵՎՈՅՆԵՐԻ)

ມັງກອນກາຍາຍົມ 2551

סינון 2 (90)

ทั่วพยากรณ์/คิมแวดล้อม		มาตรฐานป้องกันและแก้ไขเพลิงไหม้และควบคุมเพื่อความปลอดภัย	สถานที่ที่ไม่มีการ	ระบบ瓦ล์วลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดซื้อหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสูบและดูแลรักษาระบบดูดฟุ้ง และการบันทึกผู้อนุญาตเมื่อ	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
- ตรวจสอบประเพณีพิธีพิธีพิธีการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบตักฟุ้ง ไฟฟ้าห้อง ได้โดยบุคคล	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสำหรับห้อง สำหรับห้องทำต่อผู้คน รวมทั้ง อุปกรณ์ที่ยอมนำเข้าห้องต่างๆ ทั้งระบบ	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
- เตรียมสำรองอุปกรณ์อย่างน้อยสองชุด ของจำนวนนักงานของห้องห้อง ที่ใช้งาน	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
- ตรวจสอบระบบบำบัดผู้คนทุกๆ 7 ระยะเวลา ให้จ้างและแยกตัวบทของไฟ ที่รืออุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด	- ระบบบำบัดผู้คนของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
- กล่าวต่อห้องน้ำบ้านคุณพุทธชัชช์ กระบวนการจัดตั้งห้องห้องการผลิตในห้องน้ำข การผลิตเพื่อบรรทุกข์ของนักงานทั้งหมด ให้พร้อมรับ เมื่อต้นฤดูกาลของระบบบำบัดผู้คนในแพลตฟอร์มงานการผลิตตามความต้อง	- ระบบบำบัดผู้คนของโรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- ตลอดช่วงคำนินทร์การ	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม	- โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sand Recycle 1 ครั้ง/3 ปี</li> <li>• Sand Mixing 1 ครั้ง/5 ปี</li> <li>• طاหารคอม 1 ครั้ง/3 ปี</li> </ul>					
3. จุดควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฟุ้ง (Cooling Tower) ใหม่</li> <li>ประดิษฐ์พิษภารตี้ผู้สมอ</li> <li>ตรวจสอบ ความถูกต้องริมภายนอกและคุณภาพหน้าเต็มของโรงงานที่จะส่งฟุ้งต่อ ระบบบำบัดน้ำเสียร่วม ใบอนุญาตการขอรับอนุญาตคุณภาพที่น้ำเสีย สำหรับ การผลิตน้ำเสีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทดสอบหากวันของโรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม</li> <li>โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม</li> <li>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความร้อนหนาแน่นทาง ห้องดูดลมทุกๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงคำนินทร์การ</li> <li>ตลอดช่วงคำนินทร์การ</li> <li>ตลอดช่วงคำนินทร์การ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม</li> <li>โรงงานแห่งผู้ผลิตฟุ้งฯ อดูมีเงินเชม</li> <li>-</li> </ul>	

卷之三

卷之三

ตารางที่ 2 (ต่อ)

พัสดุรายการที่ต้องแสวงหานม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องห้องควบคุม (Control Room) เพื่อให้พนักงานได้ลูกเล่น การล้มผู้เสียชีวิต</li> <li>- ตัดป๊าชต์ต่อในห้องงานด้วยความอุบัติเหตุเดียว เช่น Ear Plug หรือ Ear Muff เป็นต้น ในบริเวณห้องระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล (dB)</li> <li>- ปลูกต้นไม้รกรอบ ๆ โรงงาน เช่น ประดู่ สะเดา อโ Urbani ลิ้นชื่น เพื่อเป็นกำแพงกันเสียง</li> <li>- ตัดตัดเสียงอุบัติเหตุของกันเดี่ยงสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่เสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล(D) รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองของอ่างเพลิงด้วยวัสดุกันไฟ ทำสำนักงานห้องสำรองอันตรายต่ำกว่า 80 เดซิเบล</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตามกำหนดเวลา ตลอดจนทำความสะอาดทุกครั้งที่พบปัญหางาน โดยการทำหมัด ตรวจสอบความชำรุดของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการและผู้รับผิดชอบดำเนินการ</li> <li>- ดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการและผู้รับผิดชอบดำเนินการ</li> </ul>	<p>โรงงานผลิตหล่อเหล็กดูดฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำดึงจากระบบระบายน้ำความร้อนหลังเผาห้อดูด ฉุดหักมีน้ำดึงออก</li> <li>- ระบบดูดซับน้ำดึงของอุบัติเหตุฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> <li>- ตลาดเช่าว่างดำเนินการ</li> </ul>	<p>โรงงานผลิตหล่อเหล็กดูดฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานผลิตหล่อเหล็กดูดฯ อยู่ในเมือง</li> </ul>
				



บริษัท ศรีสุรัตน์ จำกัด แห่งในไทย จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบแล้วด้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การอนามัย	- กีฬานอนและกำกับดูแลให้พนักงานเข้ารับการปฏิบัติตามมาตรการ ทุนเดือนอย่างคร่าว โดยให้ความรู้ไม่เกินกว่า 40 คน./ชม.	- ภายในพื้นที่โรงงานหลังจากน้ำ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานหลังจากน้ำ จุฬินันทน์
6. การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้ในโรงงานระบายน้ำตามที่ต้องการซึ่งน้ำไม่สามารถก่อ โรงงานเพื่อรักษาค่า水质 รวมทั้งการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ ต่อไป	- บริเวณพื้นที่ของห้อง 2 โรงงาน และ บริเวณพื้นที่ใกล้ติด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานเหล็กหลังจากน้ำฯ - โรงงานหลังจากน้ำ จุฬินันทน์
7. การกำจัดภารขอเสีย	- กำจัดภารขอในกระบวนการเช่นน้ำเสียโดยเบี่ยงออกเป็น 2 ประตูทาง ด้าน 1) ขึ้นท่าที่ 2) - นำกลับบ้านใช้ใหม่ได้ หรือร่วมร่วมผลิตลงตามที่กำหนดของบริษัทฯ และติดต่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไป กำจัดอีก	- ภายในพื้นที่ของห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานเหล็กหลังจากน้ำฯ - โรงงานหลังจากน้ำ จุฬินันทน์
7.1 อาจพนักงาน	- สำนักงานและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไป ให้ผู้ประกอบการร่วมชี้แจงเพื่อนำมาปรับปรุงดังต่อไป	- สำนักงานที่อยู่ห้อง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	
	2) ข้อ้อนตราย			
	- ประกายไฟสามารถเผาไหม้ได้ เช่น coolant, น้ำแข็งแก้ ที่ใช้แล้ว ให้ถูกบรรจุลงถังก่อนจะหุงอุ่นก่อนดูของบริษัทฯ ก่อน ส่งให้บริษัทที่รับมือต่อไป รวมอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทราบเรียบร้อยแล้ว จึงจัดตั้ง (มหาชน) รับ "นำไปดำเนินการต่อไป" - ประกายไฟไม่สามารถนำไปใช้ในการร่วมจัด พลาสติก/กระถางต้นไม้ที่ปิด ก่อนส่ง ให้บริษัทรับมือ ต่อไป รวมอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น วิธีการพิเศษ จัดตั้ง (มหาชน) รับ "นำไปดำเนินการต่อไป"			

प्राचीन भाषा

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ພວມມືຖື ລົງລາມໂນຍາເຕັກ)

ມະນາຄາ 2551

ตารางที่ ๒

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

բանականություն

ມະນາຄົກຂ່າຍນ 2551

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หัวข้อการตั้งเงื่อนไข	มาตรฐานรับรู้ของก้ามและแซฟฟ์เพลครีชานลิงแอดด์ล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บัดคำที่น้ำหรือสีญญาณเตือน “ไร้ความดูดซึ่งกัน”	- จัดทำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่ำน้ำดูดซึ่งกัน หมายความว่า รองเท้าหันริบบิ้น มีร่องรอยหรืออุดตันหลังพ้นทางภายในป้องกันทุน และແນວดา โดยให้หัวมาตรฐานก้มหน้าลงเป็นครั้งๆ ตามต่อระดับการผลิต อย่างเพียงพอ	- ภายในโรงงานทั้ง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานหล่อฝาดูบฯ อยู่ในเมือง - โรงงานหลักที่ผลิตเสื้อผ้าฯ
บัดคำที่น้ำหรือสีญญาณเตือน “ไร้ความดูดซึ่งกัน”	- จัดทำอุปกรณ์รองรับอุบัติเหตุ เช่น พนักงานภารกิจและ หัวน้ำที่สามารถดูดซึ่งน้ำที่ดูดซึ่งเริ่มต้นเข้มแข็งจากที่ที่ จัดเตรียมของ “ไร้ดีรีบอน” ไทร์ดีรีบอนสำหรับเครื่องซื้อขายภารกิจงาน ในการผลิต	- ภายในโรงงานทั้ง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานหลักที่ผลิตเสื้อผ้าฯ
บัดคำที่น้ำหรือสีญญาณเตือน “ไร้ความดูดซึ่งกัน”	- จัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงงาน - ศึกษาความทุกข์ทางเศรษฐกิจของลูกค้า หรือเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเมินประจำ - กำหนดแผนป้องกันและระวังอันตรายดูถูกภัยในโรงงานหลักที่ผลิตเสื้อผ้าฯ ได้แก่ • แผนรองรับภัยดูถูกภัย “กรณีการเคลื่อนย้ายบ้านหาก รั่วไฟฟ้า” • แผนรองรับภัยดูถูกภัย “รู้ว่าหลักภารกิจของน้ำท่วมจะต้องมีการรักษา” • แผนรองรับภัยดูถูกภัย “ไฟไหม้บนธุรกิจ” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ 1) ระดับที่ 1 รังสีบานดูดเสื่อจั๊ด 2) ระดับที่ 2 รังสีบานดูดเสื่อจั๊ดของบริษัทฯ 3) ระดับที่ 3 รังสีบานดูดเสื่อจั๊ดของภายนอก - กำหนดแผนป้องกันและระวังอันตรายดูถูกภัยในโรงงานหลักที่ผลิตเสื้อผ้าฯ อยู่ในเมือง	- ภายในโรงงานทั้ง 2 โรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- โรงงานหล่อฝาดูบฯ อยู่ในเมือง - โรงงานหลักที่ผลิตเสื้อผ้าฯ
บัดคำที่น้ำหรือสีญญาณเตือน “กรณีสารเคมีที่กันน้ำหาก รั่วไฟฟ้า”	- แผนการดูแลรักษา “กรณีสารเคมีที่กันน้ำหาก รั่วไฟฟ้า”	- โรงงานหล่อฝาดูบฯ อยู่ในเมือง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	(นายราวนันท์ ชาติชัย) ผู้อำนวยการ



ตารางที่ 2 (ต่อ)

หัวพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีข้อมูลระหว่างสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่รับรองกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนรวมรั้วเขตดูดกันน้ำอุตุนิยมวิทยาและมาตรการหลอมไฟร้า" (รูปที่ 2-2)</li> <li>- แผนรองรับน้ำหลุดรั่ว "พัฒนาชุมชนเร่ง" (รูปที่ 2-3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ระดับที่ 1 รั้วบ่อบ่อของชุมชน</li> <li>2) ระดับที่ 2 รั้วบ่อบ่อโดยท่านว่าผู้ผลิตเพลิงอาจอุบัติเหตุฯ</li> <li>3) ระดับที่ 3 รั้วบ่อบ่อโดยท่านว่าผู้ผลิตฯ</li> </ul> </li> <li>- จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง "ทั่วโลก ในมือ" และระบบเตือนภัย (ปุ่มแจ้งเพลิง ไทร)</li> <li>- จัดให้มีห้องปฏิบัติภัยทางอากาศ อุปกรณ์ และมุกดาวที่มีความรุ่นรีบประจุฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว</li> <li>- จัดให้มีบันไดทางเดินดูดอากาศเพื่อผู้คนเดินทาง ก่อนเข้าทางเดินและบนชั้น 2 โรงแรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท สถาบันโภต จำกัด ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ</li> </ul>



*[Signature]*

ตารางที่ 2 (กต)


หัวข้อการผู้ดูแลด้วย	มาตรฐานปฏิบัติที่ดีของระบบดูแลล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถุงเดือยความชื้นอุ่น</li> <li>- ติดป้ายประกาศเพื่อเตือน ให้พนักงานถึงภัยคุกคามที่มีความร้อนสูง เสียบด้านี้ แดะ มีการป้องกันระบาดของเชื้อโรค</li> <li>- กำหนดให้พนักงานที่ทำงานบริเวณหน้าตาคราดอยู่ทำงานอยู่ห้องน้ำที่ห้องน้ำของอาคาร</li> <li>- กำหนดให้พนักงานที่ทำงานบริเวณหน้าตาคราดอยู่ทำงานใต้หน้ากาก กันฝุ่น แวนดาน้ำก้นแม่น้ำ รองเท้าหุ้นนิรภัย ถุงมือและชุดป้องกันความร้อน</li> <li>- จัดให้มี Good House Keeping เช่น การภาัดพื้นที่บริเวณที่มีการผู้ดูแลซากของเชื้อโรค</li> <li>- จัดให้มีเครื่องหมายแสดงทางเดินและระวังว่าทางเดินนั้นอันตราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้อง 2 โรงจาน</li> <li>- พนักงานที่ทำงานในโรงจานของห้อง 2 โรงจาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ อยู่ในเมือง</li> </ul>
10. ผู้ห้ามริบภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้ดูแล 30 ( 33 ㎡ ) ของพื้นที่ห้องน้ำ ติดปลอกไม้ห้องสุขาบริเวณรอบๆ ริมบิชชัทฯ และบิคุณไม่ประสงค์ต้องติดพื้นที่ห้องน้ำที่เดินทางเข้ามาห้องน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่ห้องน้ำ ติดปลอกไม้ห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมให้ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท บริษัทฯ</li> <li>- อุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
11. การตรวจสอบ กิจกรรมดูแลด้วย (Environmental Compliance Audit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีกร่าว่างหน้างานกลาง (Third Party) ริบภาพนิติบุคคล ที่มีประสิทธิภาพดูแลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และดำเนินผลการศึกษาต่อ ตาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้อง 2 โรงจาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงเวลาทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ</li> <li>- โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ อยู่ในเมือง</li> </ul>

หมายเหตุ:  
โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ = โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ ที่ออกคุณภาพดีเยี่ยม  
โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ อยู่ในเมือง = โรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ ที่ออกคุณภาพดีเยี่ยม  
= มาตรการที่มีการปรับปรุงให้ดี / เพิ่มเติม

1/ หาราชที่ไว้คำแนะนำของโรงงานผลิต่อฝ้าสูบฯ อยู่ในเมือง เป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยการเผาในเตาปรับรุ่ง迅กฎหมายราชซึ่งตัดส่วนของทราบให้เป็นส่วนที่ห้ามใช้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ชุดรวมกันทั้งหมด

(นางสาวทันย์สุข ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการ

บริษัท ศรีบูรณ์สหัสดิ์ ชัชพล เทคนโอล็อกี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน

พฤษภาคม 2551



บริษัท คอนซัลแตนท์ จำกัด จำกัด (ผู้สาวนิยร้า หักมีน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2-1

หลักการทำงาน

แผนรับรองมาตรฐาน "กรดสีสารเคมี/น้ำมันหมักรุ่งไหหลวง"

ลำดับ	ชื่อกระบวนการทำงาน (PROCESS)	จุดสำคัญ/ความปลอดภัย
1.	เมื่อเกิดการหลั่งสารเคมี/น้ำมัน ตั้งแต่ 10 ลิตร หรือร้าว/หลอดจากภาชนะรองรับให้พูบมาให้ต្រูปเป็นผู้รับผิดชอบตามรายชื่อที่ติดแสดงในพนัพ์ที่กําหนดของหน่วยงานทุกๆ จังหวัด	- พนัพ์ที่เก็บสารเคมี/น้ำมัน ต้องติดแสดงที่ผู้รับผิดชอบแห่งทุกจังหวัด
2.	ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้างาน ไปที่กําแพงทุกคราวที่ได้รับแจ้ง และพิจารณาดำเนินการและแจ้ง ERT โดยปฏิบัติตาม	- กรณีสารเคมี/น้ำมันที่เป็นวัตถุไวไฟ ห้ามกระทำ การใช้ไฟฟ้า
2.1	อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่มีสารเคมี/น้ำมันรั่วไหล หาก ไม่อยู่หนีตอน恐慌 รีบยก ERT ห่างจากงานอันน่าทึ่ง	- พิจารณาสถานะเคมีที่อาจทำให้เกิดร้ายกับน้ำก่อนนำน้ำลงในดินแบนกรด โคลนต์ต์ ทาง MSDS ของสารเคมีนั้น ๆ และทำการน้ำยาหดカラร์ว่า "หดลง"
2.2	การเข้าไปดำเนินการต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามที่ MSDS กำหนด ก่อนเข้าไปใกล้จุดที่มีสารเคมีหลั่ง	- ป้องรังน้ำยาหน้า หรือจุดที่มีน้ำซึ่งอยู่
2.3	หยุดการร้าว/หลุดหากแหล่งกำเนิด เก็บ บิดร้าว ลดดึง หรือจัดดูดบูดอย่างดี	
2.4	หยุดการรั่วของสารเคมี/น้ำมัน โดย	
2.4.1	ในการรั่วที่การเคมีปืนของเหลว และรั่วไม่ร้าว ให้ปรับปรุงตัวตาม 2.8.7 ตามข้อ 2.5-2.7	
2.4.2	ในการรั่วที่การเคมีปืนของเหลว และรั่วไม่ร้าว ให้ปรับปรุงตัวตาม 2.8.6 ตามข้อ 2.8.1-2.8.6	
2.4.3	ในการรั่วที่การเคมีปืนของเหลว ให้ปรับปรุงตัวตาม 2.8.7	

### ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

## แบบประเมินต่อเนื่องการทํางาน (PROCESS)

०

ii  
c

ພົກຕົກຍາຍນ 2551


卷之三

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

ขั้นตอนการทำงาน (PROCESS)	จุดสำคัญ/ความปลอดภัย
2.8.6 หลังจากสูบหน้าหูน้ำแล้ว ทางบึ้งมีคราบสารเคมี/น้ำเข้มข้นติดอยู่บนกระเบื้องชานชาล่า ให้ใช้ผ้าขนหนู/กระดาษเช็ด ซึ่งควรร่อนสารเคมี/น้ำเข้มข้นออกให้หมด	- เมื่อนำผ้าห่มน้ำอุ่น/สารเคมีที่ใช้เดบี้เป็นน้ำยาจะอุ่นตัวภายในไฟฟ้าไปกำจัด
2.8.7 ในการถอดที่การเคมีทั้งหมดออก ให้เก็บและแยกในภาชนะประ้องรับ และจัดแยกตัวน้ำที่ใช้ได้กันมาไว้ riêng ส่วนที่ใช้ไม่ได้หั่นบรรจุในภาชนะเดียวกัน สำหรับจัดเก็บนำไปจัดต่อตามแนวทางการจัดการขยะและขยะดioxin ตาม MSDS ของสารเคมีนั้น ๆ และทำการฆ่าเชื้อในไฟฟ้า รวมทั้งร่องด้านบนที่มีน้ำทิ้งอยู่	- ให้ผู้ปฏิบัติ พิจารณาถูกต้องที่อาจทำให้ภัยร้ายกันบานมาก่อนอ่อนคุณแบกโดยเดียว จาก MSDS ของสารเคมีนั้น ๆ และทำให้การฆ่าเชื้อในไฟฟ้า สามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ทันท่วงที

ที่มา : บริษัท สยามโกร๊อปส์จำกัด จำกัด, 2548




Q.

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2551

นางสาวนิษฐา หักมิน

ผู้อำนวยการ






ที่นี่ : บริษัท สยามโน๊ต โซลูชันส์ จำกัด, 2548

“/สหภาพแรงงานในประเทศไทย” แห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้นำทางการเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

បន្ទាន់ គូនផែនរងក ូនអ ហកនិនកី ជាំព  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

സംസ്കാരിക്ഷണ






ຈຸດກໍາທີ 2-4 ພົນທີສະເໜີຢາແຕຂະພັນທີກຳນົມວົບປິ່ງກາ

พงศ์ศิริกาญจน์ 2551

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

— ข้อมูลนี้ที่โรงเรียน ปฏิรูป อย่างมีความต่อเนื่อง ทำให้เกิดสานักงานรัฐ จำกัด

ကြပ်လွန်မှ




ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ

ตารางที่ 3

มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ของน้ำเสียที่ออกโดยทางบริษัทและห้องทดลอง  
บริษัทสามารถโดยตัวอุตสาหกรรม จำกัด

กุลภาระสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1. คุณภาพอากาศ</b></p> <p>1.1 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และผู้คนดูดซ่อนบานดาเด็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศธรรมชาติวัดความเร็วและพื้นที่ทางลม</p> <p>1.2 การตรวจวัดฝุ่นจากกล่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดตรวจวัดรวม 3 จุด (รูปที่ 3-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณบ้านขนาดอิฐ</li> <li>บริเวณวัดครึ่งบ้านที่รับควันจากเตาเผา</li> <li>บริเวณวัดครึ่งบ้านที่รับควันจากเตาเผา</li> <li>บริเวณวัดบุหร้าศรี</li> <li>โรงจานหลักที่ต้องถูบดคร่องบานตัดเชือกเบเดค เพลากุ้งเขียว ตรวจวัดครั้งละ 4 ปล่อง (รูปที่ 3-2)</li> </ul> </li> <li>- ปล่องโรงผลิต ปล่องท่อระบายน้ำทราย</li> <li>- ปล่องท่อระบายน้ำทราย</li> <li>- ปล่องท่อระบายน้ำทราย</li> <li>- ปล่องท่อระบายน้ำทราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณ 2 ครั้ง (ในเดือนมีนาคมหรือต่อเดือน) เมษายน และพฤษภาคมฯ หรือต่อเดือนธันวาคม โดยคราวต่อครั้งละ 7 วันต่อหนึ่งครั้ง</li> <li>- ประมาณ 2 ครั้ง ในช่วงตีบวันกับบุกรุก ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณภาค ตะวันตก</li> <li>- ประมาณ 2 ครั้ง ในช่วงตีบวันกับบุกรุก ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณภาค ตะวันออก</li> <li>- ประมาณ 4 ปล่อง (รูปที่ 3-3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>ปล่อง Sand Recycle</li> <li>ปล่อง Sand Mixing</li> <li>ปล่องเตาเผา (Furnace)</li> <li>ปล่อง Heat Treatment Furnace</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเคมี/ผู้ชายปฏิบัติการ บริษัท ต่ายาม โถ โซเชียล อุตสาหกรรม จำกัด (STM)</li> <li>- นักเคมี/ผู้ชายปฏิบัติการ</li> <li>- นักเคมี/ผู้ชายปฏิบัติการ</li> <li>- นักเคมี/ผู้ชายปฏิบัติการ</li> </ul>



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง 2.1 รัฐชั้นเสียง (L <sub>eq</sub> -24 ชั่วโมง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัดรวม 2 จุด (รูปที่ 3-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณริมแม่น้ำโครกกรุงศรีมหาทิotti</li> <li>บริเวณบ้านเด็ตพอยท์ทางด้านทิศเหนือ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัดรวม 2 จุด (รูปที่ 3-1)</li> <li>บริเวณบ้านเด็ตพอยท์ทางด้านทิศเหนือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>
2.2 ตรวจวัดระดับเสียง ให้สอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพเสียง การตรวจวัดระดับ เสียงพื้นฐานฯ พ.ศ. 2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบเตือนเรื่องระดับ 1 ชั่วโมง (<math>L_{eq} \geq 1 \text{ hr}</math>) เวลา 06.00-22.00 น.</li> <li>ระบบเตือนเรื่องระดับ 5 นาที (<math>L_{eq} \geq 5 \text{ min}</math>) เวลา 22.00-06.00 น.</li> <li>ระบบเตือนพนักงานกลับบ้าน 24 ชั่วโมง (<math>L_{eq} \geq 24 \text{ hr}</math>)</li> <li>ระบบเตือนพนักงาน 1 ชั่วโมง (<math>L_{eq} \geq 1 \text{ hr}</math>) เวลา 06.00-22.00 น.</li> <li>ระบบเตือนพนักงาน 5 นาที (<math>L_{eq} \geq 5 \text{ min}</math>) เวลา 22.00-06.00 น.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัด 1 จุด (รูปที่ 3-1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณบ้านเด็ตพอยท์ทางด้านทิศเหนือ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>
3. กากของเสีย			
3.1 ตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ไดแก่ โคโรเมียม (Cr) แคตเตียม (Cd) อะร์เซนิก (As) ตะกั่ว (Pb) และ ปรอท (Hg) นักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กากเศษหินดิน (Slag) จากโรงงานหล่อเหล็กซึ่ง เคลื่อนย้ายติดตัวรถและเพาเวอร์บล็อก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุบ 6 เสื้อบน ตุ๊กแตน ตัวร่วมดำเนินการผลิต โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 3 ตัวอย่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>
3.2 ตรวจวัดสารพาร์บิโนเมล Phenol ในน้ำทราย หลังการหล่อเหล็กตักหินฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างตื้อสูบเครื่องขันตัดชุดละ 3 เพลากลูกเบี้ย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุบ 6 เสื้อบน ตุ๊กแตน ตัวร่วมดำเนินการผลิต โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 3 ตัวอย่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นักศึกษา/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>



.....  
.....

บีช่า คอนซัลтанต์ส จำกัด ชัฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กุญแจพัสดุและความซับในการตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบอบเวลาและความซับในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. หุ่น嫁หน้า ตัววัดคุณภาพน้ำทั้งจลกรและน้ำเสียความร้อน ผู้ดูแลคุณภาพน้ำที่จะวัดระดับ pH, TDS, SS และ Oil & Grease	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานเหล็กท่อสูบเก็บร่องบนตู้เชลต์ฯ เพลาถูกปืน บุตต์ราจัด 2 บุตต์<ul style="list-style-type: none"> <li>* บ่อพักน้ำรับน้ำจากความร้อนหลังผ่านทาง เดดเอนท์</li> <li>* นำเดี่ยวกะรังน้ำรับน้ำจากความร้อนก่อน ระบบลงบ่อรับน้ำเดี่ยวในบันคุมฯ</li> </ul> </li> <li>- โรงงานเหล็กสูบเก็บร่องบนตู้เชลต์ฯ บุตต์ราจัด 1 บุตต์<ul style="list-style-type: none"> <li>* บ่อพักน้ำหมักอิฐในร่องบนหลังผู้ดูแล</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก ๗ ไดลบ.</li> <li>- น้ำกมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำกมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>
5. จารุว่าด้วยแหล่งความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานเหล็กท่อสูบเก็บร่องบนตู้เชลต์ฯ เดดเพต้าถูกปืน ตราจัด 3 บุตต์ ในบริเวณ การเตรียมภายนอก</li> <li>- ตราขาดบนเหล็ก</li> <li>- การตรวจสอบตัวผู้ดูแลทั้งน้ำ</li> <li>- โรงงานเหล็กสูบเก็บร่องบนตู้เชลต์ฯ ตราจัด 3 บุตต์ ในบริเวณ ตราหยอด</li> <li>- การทำ "เข็มแบบ"</li> <li>- การตรวจสอบตัวผู้ดูแลทั้งน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบเวลาปฏิบัติงานประจำ 2 ครั้ง</li> <li>- น้ำกมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบเวลาปฏิบัติงานประจำ 2 ครั้ง</li> <li>- น้ำกมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>



๑๓

ตารางที่ ๓ (๗๐)

กุญแจพัสดุแบบต้องมี	บริเวณที่ต้องดูบบ	ระบบทะแตรและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5.2 ตัววัดความดันเบซิคในพื้นที่ทำงาน (8 ชั่วโมง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในโรงงานเพื่อการต่อสูบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงที่ 3 ห้อง และเพลากลูบีน้ำ จำนวน 16 ตู้ (รูปที่ 3-2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feeder (A-04 4 ตู้)</li> <li>• Shot Blast (A-08)</li> <li>• Dust Collector (A-09, D-08)</li> <li>• Molding Machine (C-01)</li> <li>• Oscillating Conveyor (C-13, E-08)</li> <li>• Shake Out Machine (C-15)</li> <li>• Exhaust Fan (C-17)</li> <li>• Knocking Out (G-02)</li> <li>• Grinder (G-03)</li> <li>• Ramcage Shot Blast (G-04)</li> <li>• Hanger Blast (G-09)</li> </ul> </li> <li>- ในโรงงานเพื่อการต่อสูบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงที่ 3 ห้อง จำนวน 23 ตู้ (รูปที่ 3-3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feeder (A-01 3 ตู้)</li> <li>• Exhaust Fan (A-02 3 ตู้, D-01 2 ตู้, C-02 1 ตู้, E-01 2 ตู้)</li> <li>• Knock Out (B-01 4 ตู้)</li> <li>• Cutting Machine (B-02 3 ตู้)</li> <li>• Dust Collector (B-03 2 ตู้, C-01 2 ตู้)</li> <li>• Sand Condition ชั้น 2 (C-01 1 ตู้)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบเวลาปรับปรุงงานเบสิค 4 ครั้ง</li> <li>- ใบเวลาปรับปรุงงานเบสิค 4 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวกมลภรณ์ ภูมิคุก STM</li> <li>- นางสาวกมลภรณ์ ภูมิคุก STM</li> </ul>

-27-



บริษัท ศรีอนันต์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2551

(นางสาวชนิญา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการ

OO

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กุญแจพัสดุส้อม	บริษัทตรวจสอบ	ระบบเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5.3 ตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT ° C) พื้นที่ทำงานและความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานหน้าห้องต่อเตื้องบูรณะครึ่งบนห้องต่อเตื้อง</li> <li>- และพื้นที่ด้านหลัง 3 ชุด ในบริเวณ</li> <li>* เตาหยอดไฟฟ้า</li> <li>* บริเวณหลังผลิตภัณฑ์</li> <li>* พื้นที่น้ำยาดีก</li> <li>- โรงงานหน้าห้องสูบมีครึ่งบนด้านในเป็นยน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่วาปีก็ตามปีละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเคมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> </ul>
5.4 ตรวจร่างกาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจดูสภาพหัวใจ</li> <li>- พนักงานแรกเข้าทำงาน</li> <li>- พนักงานหุ้นส่วนของห้อง 2 โรงงาน</li> <li>- พนักงานที่เดินทางจากคอมมู盎ซึ่ง 2 โรงงาน</li> <li>- พนักงานในส่วนโรงงานแม่พิมพ์ที่ทำแบบชุดห้อง 2 โรงงาน</li> <li>- พนักงานในส่วนโรงงานแม่พิมพ์ที่ทำแบบชุดห้อง 2 โรงงาน</li> <li>- ตรวจถ่ายตา</li> <li>- บันทึกติดตามห้อง 2 โรงงาน</li> <li>- และพาหนะดูแลดูแลห้อง 2 แก้วไว้ในบ้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยบริหารงานหัวหน้า   STM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักเคมี/ฝ่ายปฏิบัติการ STM</li> <li>- ฝ่ายบริหารงานหัวหน้า   STM</li> <li>- ฝ่ายบริหารงานหัวหน้า   STM</li> </ul>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กุญแจพัฒนาด้วยคอม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบคาดคะเนถูกต้องตามที่นักวิเคราะห์เสนอ	ผู้รับผลิตภัณฑ์
“ชุดทดสอบสำหรับงานคุณภาพของกําลังไฟที่เหมาะสมต่อไป”			
5.5 การผึ้งก๊อกซ้อมแม่เหล็กให้ก๊อก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ 2 โรงงาน</li> <li>- บีดีดี 1 ครัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เชี่ยวชาญSTM</li> <li>- นักศึกษาSTM</li> </ul>	
5.6 การจัดทำ Noise Contour	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคีนอกรถ โรงงานที่ 2 โรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 ชั้น / 1 ครัว</li> </ul>	

หมายเหตุ:

= มาตรการที่มีการปรับเปลี่ยน / กำหนดเพิ่มเติม




Q

(นางสาวชนิษฐา ทั้งยิ่ง)  
ผู้รับผิดชอบ


(นางสาวชนิษฐา ทั้งยิ่ง)  
ผู้รับผิดชอบ

### តម្លៃកម្ពស់

- A : ឱ្យគ្រាន់វិធានភាពភាគភាគ
- A1 : ប៉ានណាកេខី
- A2 : វិធានរំបារាំនៅ
- A3 : វិធានសុរារី
- N : ឱ្យគ្រាន់វិធានដំឡើង
- N1 : ឯកសារការគាំទ្វាត់
- N2 : ប៉ានកលែងកំណត់ពង្រីកបានពិភ័ណ៌



រូបថត 3-1 ឱ្យគ្រាន់វិធានភាពភាគភាគនិងដំឡើង





### ສັນຄະນະ

1. ລາຍລອງຫວາຍ
2. ອາຄາເກີນວັດຖຸດົບ
3. ອາຄາເກີນມົກາຂອງເຊີຍ
4. ສ່ວນກາຮຄອມ
5. ສ່ວນກາຮຄລົດ
6. ສ່ວນຕຶກຢູ່ສິແນບ
7. ສ່ວນກາຮອນປ່ຽນສົກພຳພິ່ນຈານ
8. ສ່ວນຄົກເຕັກຫົງງານ
9. ສ່ວນຕົວຈົກອນຫົງງານ
10. ສ່ວນຜົນຫວາຍ
11. ປັດຈຸກາທາຮຄອມ
12. ປັດຈຸກາທີ່ສິແນບ
13. ປັດຈຸກາທີ່ສິແນບ
14. ປັດຈຸກາທີ່ສິແນບ
15. ປັດຈຸກາທີ່ສິແນບ

### ໝາຍເຫຼືອ

- 11-14 ບຸດຕຽຈວັດດຸລມກາພາວກາຕາຈາກໄລ້ອ່ານ  
• ບຸດຕຽຈວັດຮະຕັບເສີຍໃນພິບທີ່ກ່າວຈານ

