



ที่ ทส 1009.5/ 6352

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2552

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Samyan

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อถึง 1.หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3661

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

2.หนังสือบริษัท เอ็น.เอ.ดี.คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตด.02/52-166 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามนวัตร จำกัด

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่ข้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท

สยามนุวัตร จำกัด ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก 467 ห้อง ต่อบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนที่ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 24/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด รวมทั้งโครงการจะต้องตรวจสอบที่ดิน สาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นสาธารณะหรือทางสาธารณะประโยชน์ และดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยให้บริษัท สยามนุวัตร จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย

อนึ่ง สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท สยามนุวัตร จำกัด และบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนที่ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ล้ำนาฎกต้อง^ล

(นางศุภารักษ์ เพชรไชย)
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสำนักงานฯ

นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ
(นายชนิทธ์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เช่นเดียวกับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624


โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.1/ ๖๓๙๗

ถึง บริษัท เอ็น.เอส.ค่อนข้าลแทนท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.5/6352 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามน้ำดื่ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด
ต้องมีดังนี้

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอสูรอาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก 467 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องมีดังนี้
1.1 โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Wish @ Samyan ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมเป็นบ่อีกชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Wish @ Samyan
ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ของ
บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
99/7-8 หมู่ที่ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี เขตคลองชั้น
กรุงเทพมหานคร



(นายธารชร อักษรานุวัตร)

กรรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัตร จำกัด

(นางสาวพินิตา พิโนพยูร)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

โดยยังานและผู้ช่วยที่ 1 คือ อาจารย์ Saminya ขอนแก่น ปริญญา @ Wish และมาตฐานทางวิชาการที่ดีตามมาตรฐานของสถาบันฯ แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากขาดทุนทางการเงิน แต่ในส่วนของการดำเนินการต่อไปนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป แต่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างระมัดระวังและลดต้นทุนลง

ក. សំគាល់ខេត្តក្រោម

ห้องประชุมของหน่วยงานที่สัมภาระ	ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์	มาตรฐานด้านความปลอดภัย
1. ห้องประชุมค่าต่างๆ และคุณภาพอากาศ	1. สำนักทรัพยากรางวัลและเชื้อเพลิง	<p>สำนักทรัพยากรางวัลและเชื้อเพลิงได้มีการใช้ป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>ทางเดินระบายน้ำที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงแม่น้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วม</p> <p>สามารถสูงกว่าระดับดินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ทรายละเอียดและลึกซึ้งกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยประมาณที่ควรจะดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p>	<p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p>
1. ห้องประชุมค่าต่างๆ และคุณภาพอากาศ	1. สำนักทรัพยากรางวัลและเชื้อเพลิง	<p>สำนักทรัพยากรางวัลและเชื้อเพลิงได้มีการใช้ป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>ทางเดินระบายน้ำที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงแม่น้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วม</p> <p>สามารถสูงกว่าระดับดินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ทรายละเอียดและลึกซึ้งกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p> <p>โดยทั่วไป โคลนดินที่ดีที่สุดคือ โคลนดินที่ลึกกว่า 2 เมตร จึงสามารถกันน้ำท่วมได้ดี</p>	<p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p>



(ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ)

ମୁଣ୍ଡିଲ୍ ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

ପାଠୀରେ ୧ (ଶତାବ୍ଦୀ ୧)

卷之三

ក្នុងពីរបាល និងក្រោមពីរបាល ត្រូវបានដាក់ជាប្រធានបាល និងប្រធានបាល



องค์ประกอบของบทบาทสื่อสารมวลชน	ผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 ตีบเน甑ะการราชบัณฑุร ஆங்களாயங்கிடன் (தொ)	(ถังเก็บน้ำ ไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้เย็นตู้เย็น เสียงรบกวน และเสียงหัวเราะ โน่น) ให้นำมาเก็บภายในบ้านที่พักได้ไม่เครียดหรือไม่ต้องไปรบกวนบ้านคนอื่น	ลดความเสี่ยงทางสังคมที่สำคัญผ่านการลงโทษทางกฎหมาย	มาตรการติดตามตราชษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 คุณภาพอาหาร	1) ผู้ผลิตอาหารรักษาความต้องการด้วยการเพิ่มปริมาณอาหารที่มีคุณภาพดี 2) ผู้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย	มาตรการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชน 1. ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของอาหารโดยติดตั้งเครื่องมือที่สามารถวัดค่าทางเคมีในอาหารได้ เช่น pH วัดค่ากรดด่าง วัดค่าโซเดียม วัดค่าโปรตีน ฯลฯ 2. กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ เช่น ค่าโปรตีนต้องไม่น้อยกว่า 20% ค่าโซเดียมต้องไม่น้อยกว่า 10% ค่าไขมันต้องไม่น้อยกว่า 30% 3. จัดอบรมให้ผู้ผลิตอาหารรู้จักมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ เช่น ค่าโปรตีนต้องไม่น้อยกว่า 20% ค่าโซเดียมต้องไม่น้อยกว่า 10% ค่าไขมันต้องไม่น้อยกว่า 30% 4. จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่มีเครื่องมือที่สามารถวัดค่าทางเคมีได้ เช่น pH วัดค่ากรดด่าง วัดค่าโซเดียม วัดค่าโปรตีน ฯลฯ 5. จัดอบรมให้ผู้บริโภครู้จักมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ เช่น ค่าโปรตีนต้องไม่น้อยกว่า 20% ค่าโซเดียมต้องไม่น้อยกว่า 10% ค่าไขมันต้องไม่น้อยกว่า 30% 6. จัดอบรมให้ผู้ผลิตอาหารรู้จักมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ เช่น ค่าโปรตีนต้องไม่น้อยกว่า 20% ค่าโซเดียมต้องไม่น้อยกว่า 10% ค่าไขมันต้องไม่น้อยกว่า 30%	มาตรการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชน 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุมัติ 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุมัติ 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุมัติ

ပြည်မြို့တော်ဝန်ဆေးရေးမှုတော်ဝန်ဆေးရေးမှု

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାକିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ



(ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର)

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

(ପ୍ରମାଣିତ ଉତ୍ସବରେ)

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

ଓট্টো প্রেরণার পথে যান্ত্রিক মনোভিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে

ពិចារណាអន្តោះទៅ ដទៃ ក្នុង សេដ្ឋកិច្ច បាន



၁၈၀၀ ၁၈၀၁ ၁၈၀၂ ၁၈၀၃ ၁၈၀၄ ၁၈၀၅ ၁၈၀၆ ၁၈၀၇ ၁၈၀၈ ၁၈၀၉

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အတိအကျင့် ပေါ်လောက်ခဲ့သည့် အမြတ်ဆင့် ပေါ်လောက်ခဲ့သည့် အမြတ်ဆင့်



(5)

ପାତାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(ପ୍ରକାଶିତ ଦିନାଂକ ୧୯୫୧ ମେଁ ୧୯୫୧)



ផ្សេកវានាមួយការបារាំង ដើម្បី ស្វែន និង គណនីរឹងរោង ជាក់ទៅ

ପ୍ରକାଶନ ୧ (ପାତ୍ର ୭)

รายงานประชุมของหัวหน้าสังกัดของ และคุณค่าทางศิลปะ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ สำนักงานที่อยู่ใน (ต่อ)	มาตราการรักษาภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม คุณภาพสีและสีทอง	มาตรการติดตามติดตามและประเมินผล คุณภาพสีและสีทอง
1.4 ๑ สิงหาคม ๒๐๒๔ สำนักงานที่อยู่ใน (ต่อ)	ประชุมกันภายนอกวิธีการรับผิดชอบภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม คุณภาพสีและสีทอง (ต่อ)	มาตราการรักษาภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรม คุณภาพสีและสีทอง	มาตรการติดตามติดตามและประเมินผล คุณภาพสีและสีทอง

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର

ເມື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈົດຕະວິທີ



(۱۹۷)

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

2) မာရိတ္ထီန

ମୁଣ୍ଡାରେ ପାତାକାଳୀନ ପାତାକାଳୀନ ପାତାକାଳୀନ ପାତାକାଳୀନ



۱۹۳۶ سال شاپشاده ایجاد شد و در آن سال همچویی ملکیت این کتاب را میگیرد.

(କବିମର୍ଗମ ଲାଭପଦ୍ଧତିଶୀଳପାତ୍ର)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

କାନ୍ତାମିଳ ୧ (୩୬୯)

10



(କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ରମହାପାତ୍ର ଦ୍ୟାମ୍ଭାଗିତାନୀ)

卷之三

卷之三

၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမား ၁၃၂၁

ຕະຫຼາດການຄ່າມາຊຸມຕົວ ປິເຕີເທິງ ສະຍາມາຊຸມຕົວ ຈຳກັດ

၁၃၈



မြန်မာအိုဒ္ဓရမှတ်စွာ ၁၄၆၁ ခုနှင့် ၂၀၁၅ ခုပါ

ขั้นตอนการอนุมัติตามมาตรฐานสากล		มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยน	มาตรฐานที่ต้องคงไว้
3. คุณภาพของมนุษย์	ผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องรักษา
3.1 การใช้ชีวิตระยะหนึ่ง	ผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องรักษา
3.2 คุณภาพของมนุษย์	ผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องรักษา	มาตรฐานที่ต้องรักษา

-12

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପରିଚୟ

لے کر اپنے بھائی کو پہنچانے کا ساری طاقت ادا کر دیتی تھی۔



ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦୁଇମାତ୍ର ପାଇଁ କାହାର ଦୁଇମାତ୍ର ପାଇଁ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ତପ୍ତିରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

(၁၉၈၂ ခ ၁၃၆၂)

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ


14



ก้าวสู่ความสำเร็จ

କାହାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ।

15



(ପ୍ରତିବିନିଧିକାରୀ ପାତ୍ର)

卷之三

(ເຕັມຫຼາມ ເຕັມເປົ້າຫຼາມ)

ຕາຫານທີ 1 (ຕົວ 15)

ອັດຕະໂຄບ່າຍຫາສິ້ງແວດລ້ອມ ແລະຄຸນຄ່າຕ່າງໆ	ຜລກຮະຫບສິ້ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ	ມາດຕະການປັບອົງກົນແລະແກ້ໄຂຜລກຮະຫບສິ້ງແວດລ້ອມ	ມາດຕະກາຣີດຕາມທອງຈາກສອນ ຄຸນກາພສິ້ງແວດລ້ອມ
3.5 ການຊັດກາຮ່າຍຂະໜາດມູນຄອບ (ຕົວ)		6. ດັ່ງອອກຮັບຜູ້ຄອບຕໍ່ອົງສູງໃຈມີຄົງຕົດຕະຫຼອດເດືອນ ແລະ ສ້າງທຳການສະບອກ ທຸກ 3 ວັນ 7. ສັດໃໝ່ມີຄູນຄ່ານີ້ທີ່ຕ່ອບດູແລ້ວແສ່ງຫຳການສະສົມບາດນີ້ໃນ ມືນຸດຜູ້ຍ່ອງຮັບຮັນ ໄຮັດອັດກັນຕົ້ງອິນໄລຢູ່ເວັນປັງພັກ ຄຸນກາພສິ້ງແວດລ້ອມທີ່ຕົ້ນໃຈຮອງຮັບຜູ້ຄອບ	- ທຽບອະນຸຍາຍພາກສາໄຟ່ພັກ ແລະອຸປະກອດຫຼາຍ ໄພໍ້ພໍາ ໄທ້ຢູ່ໃນສັກພໍາໃໝ່ຈານໄມ້ຄົດເພື່ອ ປ່ອງກັນກາວເກີດໃຈ໌ພໍາສັດວຽກ
3.6 ເຊັ່ນສັນແລະກາໃຫ້ພໍາໃຫ້	ການໂຫຼື້ງເຫັນໃຫ້ພໍາໃຫ້ຫຼັງກວດສູງກ່ອນຮັບຮັນ ນຳຄົງທີ່ສັດວິນ ສົການີ້ເຫັນພໍາໃຫ້ສູນສົມພະຍາ ເພື່ອຈ່າຍໄພໍ້ພໍາ ໃຫ້ກັນເຄີຍຈັກລົງທີ່ຕົ້ນການກ່ອ່າຄົ້າຫຼັງຕົ້ນມີປົກສົງມາດກາໃຫ້ ໄພໍ້ພໍາໄມ່ມາແລະມີຫຼາຍງານຮະນັບເວລາຈຳກັດ ຕັ້ງນີ້ໃນ ຜລກຮະຫບສິ້ງແວດລ້ອມທີ່ຕົ້ນໃຫ້ພໍາໃຫ້ຫຼັງຕົ້ນດີຕໍ່ຕໍ່	1. ແລະນັ້ນໃຫ້ພໍາໃຫ້ຫຼັງກວດສູງປະກວດຍັດ 2. ການຈ່າຍໄພໍ້ພໍາແລະພະລື່ອງການ ສ້າງຮັບປັບເຄື່ອນ ອຸປະກອດນຳຍົກຮັງ ແລະກາວໃຫ້ໃນປຳນັກຄົມມາດຕື່ອງ ຢູ່ປິ່ງປົກມາງວຽກໃຫ້ພໍາໃຫ້ຫຼັງຕົ້ນ	- ທຽບອະນຸຍາຍພາກສາໄຟ່ພັກ ແລະອຸປະກອດຫຼາຍ ໄພໍ້ພໍາ ໄທ້ຢູ່ໃນສັກພໍາໃໝ່ຈານໄມ້ຄົດເພື່ອ ປ່ອງກັນກາວເກີດໃຈ໌ພໍາສັດວຽກ
3.7 ກາຮດມານຄມ	ສຳນັກີ່ງ່າຍ່າຍສັດວິນໂຄຮອງການສົງລົມມາດກາໃຫ້ຈົກຈະກົດ ຈາກຮັດປອງຖານສັງອັກຮົມວັດສຸດເພື່ອກາກ່ອຮັ້າງ ໂຄຮອງກາສູງສຸດ 10 ເທິງວັນ/ວັນ ເສັ່ນກາທີ່ລັກໃຫ້ກາງຮູ້ຮັງ ຕົວປະມານພຽງຮາມ 4 ແລະປະມານສື່ພຽງຍາ ຈະທໍາກາຣ ຫຼັນສັງໃນມິຫຼາຍກາຈົວງານ 09.00 – 15.00 ໂດຍ ຮັບໃຫ້ຍ່າງຫຼັງທຶນ ຈາກການປອບແນມີຄວາມຄ່ອງຫຼວງນີ້ ດີນເຊັ່ນຮັນຮາມ 4 ແລະປະມານສື່ພຽງຍາ ເພີ້ມກ່າຍກາພົກງານ	1. ກຳນົດຕະເລົາໃນກາງຮູ້ຮັງ ປື້ນ່ອງວັດເລານປະຮັມມານ 09.00 – 11.00 ນ. ແລະ 13.00 – 15.00 ນ. ໂດຍຮັບສິ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັກພໍາໃໝ່ຈຳຫຼາຍຮັບຮັນຮັງ ຄົນນີ້ປົງອູ່ໃນສັກພໍາໃໝ່ເພີ້ມຄົນທາງ ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກພໍາໃໝ່ເພີ້ມໂຄຮົງກາຣ 2. ພູ້ອານວັນນີ້ມີກົບເຈົ້າຫຼາຍຮັບຮັນຮັງໃຫ້ປ່ອຫຼາ ໜ້າກະນຸກໃກນພົກົດ ແລະຕ່ວງຈົສວັກກາງປະຮອງຫຼາໄໝ ເຮັດປ່ອຍກ່ອນຂອາກເຕີ່ຫາດ ເຖິງຫຼັງຈາກຮັບການ ຮອງຮັບປັບເຫັນສັກອະນຸຍາມໃຫ້ພົກົດ	- ທຽບອະນຸຍາຍພາກສາໄຟ່ພັກ ແລະອຸປະກອດຫຼາຍ ໄພໍ້ພໍາ ໄທ້ຢູ່ໃນສັກພໍາໃໝ່ຈານໄມ້ຄົດເພື່ອ ປ່ອງກັນກາວເກີດໃຈ໌ພໍາສັດວຽກ



องค์ประกอบพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผู้กระทำสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคม (ต่อ)	ครุภัณฑ์ทางถนนและจราจร (ยังคงอยู่ในระดับ กลาง และพื้นที่ต่อไป) อย่างไรก็ตามการขาด ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ ลักษณะของการเดินทาง ท้ายรถ ความเร็วในการขับรถ และการล้อเลี้ยงช่วงเวลาใน การขับรถ ที่ไม่เหมาะสมของรถสิบล้อ ความตื่นตัวร้อนใน รากใหญ่และการใช้ถ่านไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่า มาตรฐานทั่วโลกและมาตรฐานที่ต้องการ นำไปสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	กำหนดมาตรฐานสูงๆให้ดูแลอย่างดี ให้ดูแลอย่างดี เช่นห่วงยาง	กำหนดมาตรฐานสูงๆให้ดูแลอย่างดี ให้ดูแลอย่างดี เช่นห่วงยาง

นายธนกร ธนาภูมิ
อภิษัทธิ์ อภิษัทธิ์



กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนวัต เทhn จำกัด

(นางสาวพิมดา พินพูง)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท คุณพัฒนา จันทร์

องค์ประกอบของภาษาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ		ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภาระทางสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	มาตรฐานตามต้องการ
3.7 การคุมนาคม (ดี)		การเกิดเพลิงไหม้ในชุมชนที่อยู่อาศัย คาดว่ามีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ในครัวเรือน	7. ก้าวหน้าให้มีน้ำยา扑火อย่างเพียงพอ บริโภคเพื่อรองรับการไฟไหม้ในชุมชน "ดูแลรักษาพื้นที่เข้า-ออก" กรณีไฟไหม้ในชุมชนที่อยู่อาศัย 9. จัดให้มีการถอดสิ่งของภายในห้องนอนออกจากไฟฟ้าแรงดันสูง พัฒนาโครงสร้างบ้านเพื่อทนทานต่อไฟฟ้าภัยธรรมชาติ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานตามต้องการ
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	มาจากการเผาไหม้ในชุมชนที่อยู่อาศัย คาดว่ามีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ในครัวเรือน	1. การเตือนภัยไฟไหม้ด้วยเสียงกระซิบอย่างฉุนเฉียบ 2. ยกเว้นไฟในงานศพไม่ให้สัมภានหลังปะบุญ 3. จัดไฟฟ้าภัยธรรมชาติอย่างดีเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ	1. การเตือนภัยไฟไหม้ด้วยเสียงกระซิบอย่างฉุนเฉียบ 2. ยกเว้นไฟในงานศพไม่ให้สัมภានหลังปะบุญ 3. จัดไฟฟ้าภัยธรรมชาติอย่างดีเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ	มาตรฐานตามต้องการ
		ความไม่สงบของชุมชนที่อยู่อาศัย คาดว่ามีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ในครัวเรือน ทำให้คนในชุมชนหลังบ้านรู้สึกวิตกกังวล	1. ความไม่สงบของชุมชนที่อยู่อาศัย คาดว่ามีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ในครัวเรือน ทำให้คนในชุมชนหลังบ้านรู้สึกวิตกกังวล 2. ยกเว้นไฟในงานศพไม่ให้สัมภានหลังปะบุญ 3. จัดไฟฟ้าภัยธรรมชาติอย่างดีเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ	มาตรฐานตามต้องการ

18



(ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ)

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ជ្រើសរើសការងារទាំងអស់ ប្រចាំឆ្នាំ និង យើង គឺបានបង្កើត

10

ମୁଣ୍ଡର ପାତାର କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡର ପାତାର କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡର ପାତାର କିମ୍ବା



३८

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ୍ୟ

ପରିମାଣରେ କାହାରୁ ନାହିଁ ଏହାରୁ କାହାରୁ ନାହିଁ

၁၃၂၁။ ၁၃၂၂။ ၁၃၂၃။ ၁၃၂၄။ ၁၃၂၅။ ၁၃၂၆။ ၁၃၂၇။ ၁၃၂၈။ ၁၃၂၉။ ၁၃၂၁၀။



- 21 -



卷之三

卷之三

ମୁହଁରା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା

องค์ประกอบของพำนิชสิ่งแวดล้อม และศุนทรัตถ์ทาง	ผลการพัฒนาและแก้ไขผลรัฐบัญญัติสำหรับ มนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลรัฐบัญญัติสำหรับ มนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาศัยความมั่นคงและศรัทธาใน ประเทศ (ต่อ)		<p>5. รักษาความสะอาดโดยไม่เป็นภาระกับคนงานและ ตรวจสอบความเรียบง่ายโดยประเมินค่าอย่างไม่พึงที่ ก่อสร้าง เพื่อแสดงการเกิดข้อต่อไปดังนี้</p> <p>6. เตรียมมาตรการป้องกันภัยพยาบาลเบื้องต้นให้เหมาะสมที่ ก่อสร้าง ผู้ดูแลห้องดูแลเชิงรุกสูงผู้ดูแลเดียวเมื่อเกิด^{ขึ้น}ในห้องดูแล หรือกรณีดูแลเชิงรุก</p> <p>7. จดให้ไว้ในหนังสือรับตัวอย่างน้ำเงินร่วงหลังยกประชาร อาทิตย์ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้ดูแลร่วงลงเสียหาย การฟื้นฟูรักษาระบบดูแลเชิงรุก</p> <p>8. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บครึ่งของเมือง หรือเข้าไปครอบครองสิ่ง ใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดูแลน้ำเงินจะต้องจัดตั้งห้องดูแล สำหรับเก็บของภายในไม่ใช่ครึ่งที่ติดตั้งที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>9. จดให้ไว้เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับซึ่งของเสียไม่ว่า สำนักงานก่อสร้างของใคร ก็ตามที่ได้รับมาให้ดำเนินการ เก็บครองและส่งทางที่ทางรัฐบาลกำหนดที่จะส่งกลับไป ประเทศไทยโดยรอบเกิดขึ้นให้รับและมาทำสิ่งที่ให้ ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการรับประทานด้วย คำสั่นหาญที่เกิดขึ้น โดยเรื่องด่วน</p>	



-23



(၅) မြန်မာနိုင်ငံပတ္တကျ အမြန် မြန်မာဘာသာရေးဝန်ကြီးခွဲ မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ် အဖွဲ့အစည်း

(କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ରଙ୍କରିତାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।) ୧୯୯୫ ମୁହଁନାଟରେ ଏହାରେ ଉପରେ ଏହାରେ ଉପରେ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିବାରକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରିବାରକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିବାରକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଆମେ



(၅၃၁၂၂၀၂၁၇၂၈၂၉)

(ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନକାରୀ)

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧୀକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରିଚୟ



(ເກີ່ມຫຍຸມ ສອງມະນະລາດ)

องค์ประกอบทางสังคมสื่อ และดูแลค่าต่างๆ	ผู้กระทำสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อแวดล้อม
4.3 ผู้กระทำการบ้านส่วนบุพ (ด่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเดือดร้อนครัวเรือนโดยครัวเรือนหรือตลาดน้ำตามงานต่างๆ เช่นการทำนาฯ ให้รื้อสักไม้ปลดภัย หัชโภน พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย - ความเดือดร้อนร้าดาบจากภัยธรรมชาติและมนุษยธรรม เช่นไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุหมุน โรคระบาด ภัยธรรมชาติฯ - ความไม่สงบในครอบครัว ภาระทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติฯ และภัยธรรมชาติฯ 	<ul style="list-style-type: none"> แม่ "ให้ทำกรاشดพัฒนาสู่มาตรฐานสากล" ประจำปีที่ 2 เตือน เศรษฐกิจ 1 ครั้ง 9. ให้มีการซื้อขายป่านพืชคนงานที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิต เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติฯ / สนับสนุน เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสื่อแวดล้อม



(นายธนกร ธรรมนวต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามไนรัมิท จำกัด

(นางสาวพิมพ์ พิพัฒน์)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส ชานต์ส์ แอนด์ จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ปฏิบัติงาน คือ บริษัท สยามบล็อก จำกัด และบุคคลภายในองค์กร

(นายกรกช ลักษรนุวัตร)
สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด



28



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ମୁଣ୍ଡିଲେ କାହାର ପାଦରେ ଉପରେ ଆଜିର କାହାର ପାଦରେ

四庫全書

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାର ପାଇଁ



ผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น ต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ให้เข้าใจ ทักษะภาษาญี่ปุ่น ไม่ใช่ภาษาไทย จึงจะได้

(ମେଣ୍ଡିଙ୍ଗ)

JIT
AMNUWAT CO.

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>พ.ศ.2538 พวย ฝ้า NO₂ เกินมาตรฐาน ซึ่งทาง บอร์ดได้ออกให้มีมาตรการปรับลดค่าฝ้า NO₂ ให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 2-6 ข่ายของภาคเรียนที่สองเป็นครั้งที่สอง แต่ก็ยังคงมีค่าฝ้า NO₂ ที่สูง กว่ามาตรฐานมากในฤดูกาลเดือนตุลาคม</p> <p>2) ดำเนินงานด้านยังและดัด</p> <p>การบูรณะและจราจรตามมาตรฐานที่บอร์ดกำหนดให้ดำเนินการต่อไปนี้ ข้างต้นจะดำเนินการโดยวิธีในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามที่ ก่อให้เกิดไฟ ได้แก่ช่วงเช้าที่อากาศดีและช่วงบ่ายที่ ไม่ฝนตก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันการก่อหนี้ไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ต้องผ่านกรอบทางส่วน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการไฟฟ้าต้องดูแลอย่างดีหากไฟฟ้าเสื่อม ค่าไฟฟ้าคาดประมาณ 4 ตู้บ้านต่อวัน ให้รับภาระและรักษา - ป้องกันภัยไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ต้องผ่านกรอบทางส่วนของไฟฟ้า อย่างที่ศูนย์วัดของไฟฟ้า (บริเวณโรงไฟฟ้า และน้ำตาล) และที่ศูนย์วัดของไฟฟ้าของโครงสร้าง (บึงกุ่ม สามยอด) ถนนพรมแดน 4 และถนนพรมแดนที่อยู่ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 		



(นายธนกร ลักษณ์วันวานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอส ดีมัลติมีเดีย จำกัด
(นางสาวพนิดา พิบูลย์กุล)
(นายวิวัฒน์ ลักษณ์วันวานิช)

ตราสังกัดที่ 1 (ต่อ 31)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลการชุมนับบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) ต้านการชนบั้นทึ่ดทางลม ประเมินทางพืชได้ : อาคารชุดในโครงการจะบดบัง พืชทางลมต่อพืชทางลมที่อยู่ทางทิศเหนือของ โครงการ โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบไปในระดับปานกลาง เมื่อเวลาอากาศถagnant ในบริเวณตึกสำหรับผู้คนความ สูงประมาณ 10 เมตร อย่างไรก็ตามโครงการได้ดำเนินการวางแผน อาคารชุดในโครงการโดยพยายามที่จะลดผลกระทบต่อพืช ที่ต้นทางลมจากพืชต้นพอด ประเมินด้วยวัสดุเดียวกัน : อาคารชุดในโครงการจะ บดบังลมต่อพืชทางลมที่ต้องผ่านพืชทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีโครงสร้างซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชทางลมและความสูง น้ำอย่างมาก โครงการได้คาดว่าจะลดต้นพืชทาง ลมลงอย่างมากโดยไม่สacrifice ประโยชน์ทาง สิ่งแวดล้อมที่ต้องรักษาไว้ : อาคารชุด โครงการจะบดบังพืชทางลมที่ต้องผ่านพืชทางทิศตะวันตกเฉียง ใต้โดยการลดต้นพืชทางลมที่ต้องผ่านพืชทางลมที่ต้องผ่านพืชทาง ลมลงอย่างมากโดยไม่สacrifice ประโยชน์ทาง สิ่งแวดล้อมที่ต้องรักษาไว้ : อาคารชุด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

องค์ประกอบของยาสีฟันและยาดับกลิ่นปาก และคุณค่าทาง (ต่อ)	ผลการทดสอบที่แสดงถึงลักษณะ สีทางการแพทย์ต่อสัมภาระที่พบจากการเก็บข้อมูล	มาตรฐานที่อยู่กับผลและการทดสอบที่แสดงลักษณะ คุณภาพสีฟันและยาดับกลิ่นปาก	มาตรฐานพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
1.3 คุณภาพของยาสีฟัน (ต่อ)	<p>สีทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บข้อมูล โดยรวมจะมีสีดำทำให้นำเสนอต่อสาธารณะไม่ดูสะอาด สวยงามน่ารังสรรค์ความรู้สึกของผู้คนต้องน้ำใจมาก</p> <p>4) การระบบภายในยาสีฟันและยาดับกลิ่นปาก ความรู้สึกของยาสีฟันและยาดับกลิ่นปากของผู้คนต้องน้ำใจมาก</p> <p>ทรัพย์สินของยาสีฟันและยาดับกลิ่นปาก</p> <p>จากการทดสอบพบว่า ยาสีฟันและยาดับกลิ่นปากทำให้หัวบดคัน ความร้อนเพิ่มสูงขึ้น 0.0001 °C หัวน้ำ โครงสร้างไอล์จิด ในส่วนที่หัวบดภายในโครงสร้างรักษาอยู่ 58.69 และได้ลด ลงมาเพียงสักเท่าที่บดเรียบขึ้นถ้วนละ 97.4 ตราสารเคมีตัด และการยอมรับสั่งต่ออาหารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นติดกับพื้นที่ที่ อยู่ตัวเองโดยไม่ต้องมีการใช้แรงกดดันอย่างหน้างานนี้อยู่กว่า 6 เมตร หากต้องจัดเรื่องของเบ็ดขัดอย่างรีบด่วนยาสีฟันและยาดับกลิ่นปาก ผ่านได้</p> <p>ความรู้สึกของยาสีฟันและยาดับกลิ่นปากของยาสีฟันและยาดับกลิ่นปาก จากการทดสอบพบว่า การใช้เครื่องประป้องค่าการศึกษา โครงสร้างทำให้หัวบดคันและร้อนเพิ่มขึ้น 0.291 °C หัวน้ำ เป็นการประมวลผลในรูปแบบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล และมีความต่อ</p>		



ການຄ່າງເມືອງ 1 (ຕົກ 33)

କବିତାରେ

ກະຊວງນັກ ດີເລີດ ແລ້ວ ດີເລີດ ດີເລີດ ດີເລີດ ດີເລີດ ດີເລີດ ດີເລີດ



(ପ୍ରେସରି ପାତ୍ରମତ୍ତ୍ଵକାରୀ)

ເມື່ອບັນດາລົງຈະໄດ້ຮັບສິນໃຫຍ່ຈຳກັດຕີ່

ห้องประชุมที่ตั้งและสถานที่สำคัญ	ผู้ทรงคุณวุฒิและแก่ไขผลการประชุมและสัมมนา	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ
1.5 ห้องประชุมที่ตั้งและสถานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
301.774 ลบ.ม./วัน โดยทางโทรศัพท์ โทร. 081-250-9999 น้ำเสียร้อมแบบ Conventional Activated Sludge รีดูบีก 300 ลบ.ม./วัน ให้ร่องรั่วน้ำเสียได้ 335 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ปลอกไนโตรเจน, ป้องรักษาพืชฯ เสีย, ป้องกันออกซิเจนและสารเคมีอุดตันในครัวเรือน (ภาพที่ 4(1))	เมื่อปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 301.774 ลบ.ม./วัน โดยทางโทรศัพท์ โทร. 081-250-9999 น้ำเสียร้อมแบบ Conventional Activated Sludge รีดูบีก 300 ลบ.ม./วัน ให้ร่องรั่วน้ำเสียได้ 335 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ปลอกไนโตรเจน, ป้องรักษาพืชฯ เสีย, ป้องกันออกซิเจนและสารเคมีอุดตันในครัวเรือน (ภาพที่ 4(1))	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Conventional Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบในร่องรั่วน้ำเสียได้ 335 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ปลอกไนโตรเจน, ป้องรักษาพืชฯ เสีย, ป้องกันออกซิเจนและสารเคมีอุดตันในครัวเรือน (ภาพที่ 4(1))	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Conventional Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบในร่องรั่วน้ำเสียได้ 335 ลบ.ม./วัน - จัดการในร่องรั่วน้ำเสียแบบ ปลอกไนโตรเจน, ป้องรักษาพืชฯ เสีย, ป้องกันออกซิเจนและสารเคมีอุดตันในครัวเรือน (ภาพที่ 4(1))	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Conventional Activated Sludge ที่ได้รับการออกแบบในร่องรั่วน้ำเสียได้ 335 ลบ.ม./วัน - จัดการในร่องรั่วน้ำเสียแบบ ปลอกไนโตรเจน, ป้องรักษาพืชฯ เสีย, ป้องกันออกซิเจนและสารเคมีอุดตันในครัวเรือน (ภาพที่ 4(1))

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

SWATC

ជ្រើនការបង្ហាញរបស់ខ្លួន ព្រមទាំង គីឡូ លេខ គម្រោងផែនក្នុងក្រុង

36

(ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର)

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ



(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

諸侯之國，莫不從風。故其後王之時，猶有周之遺風焉。

卷之三

1

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ឧបករណីប្រភាគបាយទេសចរណ៍		អត្ថបទពិនិត្យនិងវឌ្ឍន៍	មាត្រារារ្យកំណើននិងរបៀបដោលការបញ្ចប់	គុណភាពសំណង់សម្រាប់
2. ផ្ទាត់ផ្លូវជាមួយនាម (ចូរ)	ផលការបាបស្ថិនិងរោគសម្រាប់ការបង្ហាញ	មាត្រារារ្យកំណើននិងរបៀបដោលការបញ្ចប់	មាត្រារារ្យកំណើននិងរបៀបដោលការបញ្ចប់	គុណភាពសំណង់សម្រាប់
3. គុណភាពការបង្ហាញជាបីប្រភេទ	3.1 ការបង្ហាញជាបីប្រភេទ	គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ	គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ	គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ
		គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ	គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ	គុណភាពទីនៅក្នុងការបង្ហាញ

(କ୍ଷେତ୍ରପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରପତ୍ର)

SIAMNUWAT CO., LTD.

କାନ୍ତିରୁଦ୍ଧିରେ ପାଞ୍ଚମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของแนวโน้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้หิน (ด้วย) ผู้ผลิตหิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ รักษาสภาพดินที่อยาดหินให้อยู่ในสภาพดีไม่ทำลายดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดรากวนดินอย่างต่อเนื่องที่อาจทำลายดิน เช่น หินทรายหินทรายแมทาก ร้อยละ 6.61 	



องค์ประกอบบางส่วนของผลลัพธ์	ผลลัพธ์ของผลลัพธ์สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
3.1 การใช้ศักดิน (ต่อ)	<p>การอยู่อาศัยโดยเป็นมิจฉาชีพสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ โดยจ้างคนต่อรองของบุคคลห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่น้ำพื้นที่ โครงการไม่เข้าข่ายการห้ามใช้ประโยชน์โดยอนุญาตให้ เนื่องจากโครงการมีอัตรารักษาสูงเพียงร้อยละ ๗๕ เป็นไปตามที่ผู้ลงมือออกแบบได้ดังรายละเอียดด้านต่อไป</p> <p>2) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบ</p> <p>จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ประมาณ ๗๕% ของพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาชนบทร่อง จากรากวิเคราะห์ขนาดและสัดส่วนในการใช้ที่ดินในปัจจุบันพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พัฒนาอย่างรุนแรง รวมถึงแม่น้ำที่มีทิศทางตัดกันอย่างตัวเรือนของโครงการที่เป็นอนาคตพัฒนาตัวเรือนนี้ได้รับการอนุมัติโดยรอบ และมีความต่อเนื่องกับโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ๔๘ ปี ปัจจุบันกิจกรรมของบุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างประยุกต์ มีความต่อเนื่องกับโครงการที่มีทิศทางตัดกันอย่างตัวเรือนนี้ โครงการที่ตั้งอยู่ในอนาคตพัฒนาตัวเรือนนี้ได้รับการอนุมัติโดยรอบ ๔๘ ปี ปัจจุบันกิจกรรมของบุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างตัวเรือนนี้ ได้คาดว่าจะส่งผลกระทบไปทางด้านทิศทางตัดกันอย่างตัวเรือนนี้</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานสากล</p>




(นายธนาภินิดา พิมพ์ชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ เทค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความมั่นคงของ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้หิน (หิน) และหินค่าทางวัฒนธรรม	<p>จากการใช้หินที่ได้จากหินคราดท้าวศรีเมืองติดกับ คลองสายราษฎรบ้านปะยาง ซึ่งในปัจจุบันมีคลอง สาธารณะและถนนต่างๆ ทางภาคราชภูมิอยู่ในบริเวณ นี้เท่านั้น โดยมีการวางแผนที่จะรื้อถอนโดยทันทีเพื่อป้อง กันไม่ให้เกิดภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหา ดังกล่าวมีความพยายามในการแก้ไข แต่ว่าขณะเดียวกัน แหล่งหินบุคคลยังคงมีอยู่ที่ห้วยตาด แม่น้ำตาด จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งหินที่มาจากหินบุคคลนี้จะมี ทางออกไม่ใช่หินที่ห้วยตาด ตามน้ำพื้นที่ 4 และหินนี้ ส่วนใหญ่ (ภาคที่ 5) แต่สถานการณ์ของคลอง สาธารณะปะยางนี้ (ตามที่ประชาภูมิในชุมชนตั้งต้น) ยังคง อยู่ ดังนั้นโครงการจึงยกและแบ่งไปให้กับหินบุคคล ทำการเข้ามานำเสนอที่ประชุมไม่ยืนต่อต่อคณะกรรมการ ที่ติดตามโครงการที่ห้วยตาด ที่ติดต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปะยาง (หินที่ห้วยตาดที่ตั้งต้น) เนื่องจากในปัจจุบัน แหล่งหินบุคคล แหล่งหินที่ห้วยตาด ไม่สามารถดำเนินการ และมีผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย 6 เมตร (ภาคที่ 6(1)และ 6(2)) โดยที่ห้วยตาดมีอยู่ตั้งแต่ห้วยตาด ใต้แม่น้ำป่าสักที่ห้วยตาด แม่น้ำต้นห้วยตาด</p>		



ตราสารที่ 1 (ต่อ 41)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของปรับเปลี่ยนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้พลังงาน (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<p>3) ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ด้วย บริโภคน พ. 5-6</p> <p>จากการศึกษาพบว่า ภายในสัปดาห์ พ.5-6 มีประชาชน ชาวในพื้นที่ประมาณ 59,595 คน คิดเป็นความ หนาแน่นประมาณครัวเรือนต่อพื้นที่อย่างมากต้องเดินไปครองอาหาร เท่านั้น 21 คน/ตร. เมตรเมื่อต้องเดินไปครองอาหารทำให้สูง ประมาณการเพิ่มขึ้น 1.891 คน/ตร. เมตรความหนาแน่น ประมาณการเท่ากับ 22 คน/ตร. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 จาก ความหนาแน่นประมาณครัวเรือนพัฒนาโดยรวม) ทั้งนี้ เกิดจากที่ใช้กำลังคนต่อการใช้ประโยชน์เพื่อติดตั้งสำหรับเปลี่ยน น้ำดื่มต่อ กําหนดให้การใช้ประยุกต์ที่ติดตั้งประปาที่ พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 80-120 คน/ตร. เมตร ความหนาแน่นของประมาณการ จึงไม่เกิน เกณฑ์ที่ผังเมืองกำหนด</p> <p>4) ผลกระทบทางจากการใช้ที่ดินของโครงการต่อ ความสามารถในการรองรับประชากรอย่างระมัดระวัง สามารถปฏิบัติการได้ที่ดินของโครงการต่อ ความสามารถในการรองรับประชากรอย่างระมัดระวัง อย่างระมัดระวัง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	  

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

A circular logo for Siam Nuvat Co., Ltd. The outer ring contains the text "SIAMNUVAT CO., LTD." in capital letters. Inside the circle is a stylized globe with horizontal and vertical lines representing latitude and longitude.

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ ।

ອົກສອນທີ 1 (ຕໍ່ອ 43)

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ



(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ ।

ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណការ នឹងរៀបចំការងារជាមុន ដើម្បីរៀបចំការងារជាមុន



- 46 -

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

The logo for Siam Nuvat Co., Ltd. is circular. It features a stylized globe with latitude and longitude lines. The words "SIAMNUVAT CO., LTD." are written in a circular path around the top half of the globe, and a small star is positioned above the letter "D".

องค์ประกอบของอาชีวศึกษา	ผลการทดสอบที่ได้ผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่แสดง		มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
		คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์	
3.4 การสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย	3) ความเหมาะสมของน้ำดื่มในห้องเรียน	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
น้ำดื่มน้ำอัดฉีดจากเครื่องจ่ายน้ำดื่มในครองการตั้งน้ำดื่ม ผลกระทบจากการดื่มน้ำดื่มที่มาจากจักษุที่ได้รับโดยตรง	จุดที่น้ำดื่มอยู่ในห้องเรียนที่สะอาด น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มที่มาจากจักษุที่ได้รับโดยตรง	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
5. จุดที่น้ำดื่มอยู่ในห้องเรียนที่สะอาด น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มที่มาจากจักษุที่ได้รับโดยตรง	บริเวณที่น้ำดื่มอยู่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความสะอาด	บริเวณที่น้ำดื่มอยู่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความสะอาด	บริเวณที่น้ำดื่มอยู่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความสะอาด	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
3.5 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	1) ความสามาธิในการรับรองข้อมูลของข้อมูลในแต่ละชั้น	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานที่แสดงผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง	นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง	นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง	นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง	นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେଖିଲାମ

ກາງຕົວອຸນາມກາງຢູ່ມູນຂ້າງໄນ້ຈະສັບປະກຳມາ ປົກລົງທຶນ ສະຍາມໄນ້ເວົ້າຈີ ຈຳກົດ

48

รายงานการศึกษา จ้าวพากานดี

၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်တော်လွှာ၏ ပေါ်ပေါ်အကျဉ်းချုပ်များ

(ପ୍ରମାଣିତ କରିଲେବାରୀ)

ព្រំបាយរាយការណ៍ ប្រើបាន និង គូនភ្លែងមេរោគ ជាការ

የኢትዮጵያ አስተዳደር

၁၃၂၈ မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သည့် အကြောင်း



卷之三

ଓঁ শশীলাল পুরুষের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী কানকা এবং পুত্র বিজয় পুরুষের পুত্র হন।

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

卷之三



2

جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُنْحَنَّ

องค์ประกอบทางสังเคราะห์ของ และคุณค่าทางวิชาชีพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไปด้วยมาตรการลดตัวอย่าง	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ไฟฟ้า (ค่อ) และคุณค่าทางวิชาชีพ	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไปด้วยมาตรการลดตัวอย่าง</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>6. จุดให้เชื้อเพลิงดำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 350 KVA 1 ชุด สำหรับสำรองไฟฟ้าให้สำรองไฟฟ้าคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 คะแนน. 7. จุดให้เชื้อเพลิงขยะต้านพังงาไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน ประจำอาทิตย์</p> <p>8. เสื่อเก้าอี้คุ้ปภ์กรณีห้องฉุกเฉินกับครัวมีร้อนในพื้นที่ อาคารสูงต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความ รุนแรงจากภัยธรรมชาติ เช่น เตาผู้อ้าปาก แสงจันทร์ไฟฟ้าห้องร่วม ประจำห้องพักผู้เช่าในอาคารที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าห้องร่วม ต่อราย</p> <p>9. ติดตั้งระบบเเละติดตั้งเครื่องบาน้ำร้อนเชิงพาณิชย์โดยการติดตั้งเครื่องบาน้ำร้อนเชิงพาณิชย์ในห้องพักผู้เช่า ที่ติดตั้งติดตั้งต่อต่างๆ ที่ทำให้ความเสี่ยงระบาดของ โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ที่ทำให้ความเสี่ยงระบาดของ โควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เช่าห้องรับประทานอาหาร ที่สามารถแยกห้องพักผู้เช่าห้องรับประทานอาหาร และห้องน้ำออกจากห้องพักผู้เช่าห้องรับประทานอาหาร และห้องน้ำ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>



นางสาวพิมดา พิมพ์ยศ

(ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁଳ)

ກຽດຂອງກາງສົ່ງໄປກ່ອງການປະເທດລາວ



MEMOIR | 1981

ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା

องค์ประกอบของมาตรฐานสังเวดส์คอม และคุณค่าด้านๆ	ผู้ karakterที่สังเวดส์คอมที่สำคัญ	มาตรฐานที่สังเวดส์คอมและแก้ไขผลการทดสอบสังเวดส์คอม	มาตรฐานที่ตามมาตรฐานสังเวดส์คอม
3.7 การคมนาคม (ด้วย) " ลักษณะของทางสีสังเวดส์คอมที่สำคัญ	ยกตัวอย่างเช่น - ถนน 1 (ชุมชน) จำนวน 19 คัน (ภาพที่ 10(1)) - ถนนที่ 2 จำนวน 18 คัน (ภาพที่ 10(2)) - ถนนที่ 3 - ถนนที่ 5 จำนวน 40 คัน/ริม (ภาพที่ 10(3)) - ถนนที่ 6 จำนวน 42 คัน (ภาพที่ 10(4)) ดังนั้น จำนวนที่จอดรถข้อมูลทางสีสังเวดส์คอมเพียงพอ ตามที่ห้องปฏิบัติงานสำรวจได้ 3) ความสมดุลคล่อง畅ของที่จอดรถและทางเข้า-ออก กับช่องบันยิดีรูปแบบที่ดีของทางสีสังเวดส์คอม สำหรับชุมชนโดยที่จอดรถและทางเข้า-ออก กับช่องบันยิดีรูปแบบที่ดีของทางสีสังเวดส์คอม ขนาด 2.4 × 5 เมตรโดยมีความกว้างของทางเข้า-ออก โครงการอี 7.16 เมตรจึงมีความสอดคล้องกับช่องบันยิดี กรุงเทพมหานครที่บูรณะไว้ 4) ระยะทางจากทางแยกสู่ทางสีสังเวดส์คอมที่มากที่สุด อยู่ในท้องที่	ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่จอดรถในบริเวณที่จอดรถ อย่างมากของถนนที่พัฒนา 26 เมตร ซึ่ง เป็นไปตามที่เคยบัญญัติไว้ในหน้าที่	ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่จอดรถในบริเวณที่จอดรถ อย่างมากของถนนที่พัฒนา 26 เมตร ซึ่ง เป็นไปตามที่เคยบัญญัติไว้ในหน้าที่



นายวิวัฒน์ จิราภรณ์

(นายวิวัฒน์ จิราภรณ์)

องค์กรภาครัฐสิ่งแวดล้อม		ผู้การทบทิเบตสำหรับที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		มาตรการติดตามตรวจสอบ	
และศูนย์กำนันอุตสาหกรรม				คุณภาพสิ่งแวดล้อม		คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.8 การซื้อของกับผู้ผลิตภัย	บริษัทฯ	1) ความสอดคล้องกับมาตรฐานเดียวกัน โทรศัพท์: Wish@Samyyak จุดเดียว "อาคากรสูงและ อย่างน้อยต้องเป็น" ตัวนี้ไม่ใช่พิเศษ ป้องกันมีคุณภาพดีพิเศษ" ที่สำคัญจะรับประทาน ที่สำคัญจะรับประทานต้องคำนึงถึงความต้องการ กับอาหารสูงและอาหารตามที่ต้องการ ให้ได้แก่ กินกับอาหารของอาทิตย์ 33 (7. ส. 2535) กินกับอาหารของอาทิตย์ 50 (7. ส. 2540) และข้อมูลนี้ถูกงดหมายห้ามครับ ซึ่ง พูดว่าหากองค์กรต้องให้มีระบบปฏิบัติการที่ดี ควรต้อง "ได้มา" ระบบสัญญาณเดื่อเมืองในห้องประชุม ป้องกันภัยสูงๆ ตรวจสอบและประเมินได้ด้วยวิธีเดิมที่ ดูแลเพื่อความปลอดภัย ห้องประชุมสามารถรับ ตัวบุคคลได้โดยไม่ต้องมีตัวบุคคลที่ต้องมา ตัวบุคคลที่ต้องมีตัวบุคคลที่ต้องมีตัวบุคคลที่ต้อง ² ดูตัวบุคคลที่ต้องมีตัวบุคคลที่ต้องมีตัวบุคคลที่ต้อง ² อย่างน้อย จึงคาดว่าผลกระทบทางด้านมนต์เสน่ห์ จะต้องลดลง	1. จัดให้มีแม่เหล็กติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติ ตามที่ต้อง ² ไว้ในรายละเอียด โครงการ โภชนาญาติ ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) , 50 (2540) และ ที่สำคัญจะรับประทานตามที่ต้องการ	1. จัดให้มีแม่เหล็กติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติ ตามที่ต้อง ² ไว้ในรายละเอียด โครงการ โภชนาญาติ ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) , 50 (2540) และ 2 ครั้งต่อปี ตรวจสอบและตรวจสอบต่อต่อไป			
องค์กรภาครัฐสิ่งแวดล้อม	และศูนย์กำนันอุตสาหกรรม	2) ศักยภาพของสถานีแพลังห้องที่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา คือความต่อเนื่องในการดำเนินการ ศูนย์ ศักยภาพและศูนย์เชิงพาณิชย์ ที่มีความสามารถ ในการจัดการภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญจะรับประทาน	2) ศักยภาพของสถานีแพลังห้องที่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา คือความต่อเนื่องในการดำเนินการ ศูนย์ ศักยภาพและศูนย์เชิงพาณิชย์ ที่มีความสามารถ ในการจัดการภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญจะรับประทาน	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกัน ผู้คุ้มครองและสนับสนุนภัยคุกคามในโครงสร้างฯ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตาม มาตรฐานที่ต้องการ	2) ศักยภาพของสถานีแพลังห้องที่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา คือความต่อเนื่องในการดำเนินการ ศูนย์ ศักยภาพและศูนย์เชิงพาณิชย์ ที่มีความสามารถ ในการจัดการภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญจะรับประทาน	2) ศักยภาพของสถานีแพลังห้องที่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา คือความต่อเนื่องในการดำเนินการ ศูนย์ ศักยภาพและศูนย์เชิงพาณิชย์ ที่มีความสามารถ ในการจัดการภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญจะรับประทาน	2) ศักยภาพของสถานีแพลังห้องที่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา คือความต่อเนื่องในการดำเนินการ ศูนย์ ศักยภาพและศูนย์เชิงพาณิชย์ ที่มีความสามารถ ในการจัดการภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญจะรับประทาน

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ



(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

جے پاکستانیوں کی طرف سے اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ในระดุมค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ก โคลเมตร ใช้เวลาในการเต้นทางมาถึง 1 ครั้งการประมวลผลโดยใช้เวลา 5 นาที (ภาพที่ 11) 3) ความเหมาะสมของจุดรวมผลและความ สอดคล้องรถดับเพลิงหรือศูนย์กลาง จุดรวมผลอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็น 4 นาทีเศษ 1. จุดรวมผลอยู่ทางขวาของทางเดินฉุกเฉินพื้นที่ จุดที่ 3 (จุดหน้า) ที่ตั้งตัวอยู่ ห้องน้ำด้านหลังห้องน้ำ (ภาพที่ 11 (1)) โดยทั้ง 3 จุดจะอยู่ใกล้กันเป็นไปได้ ที่สุด จึงให้มีบริเวณดังกล่าว จึงเป็นจุดที่ ศูนย์กลางอยู่ห่างจากผู้พักอาศัยที่อยู่ห่างไป ประมาณ 70 เมตร ไม่ใช่ห้องน้ำที่ตั้งตัวอยู่ทางซ้าย-ขวา ที่ห้องน้ำที่ 3 จึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะใช้ร่วมกัน โดยจุด รวมผลอยู่บนพื้นที่เดียวกันและห่างจากผู้พักอาศัย ประมาณ 63.9 ตารางเมตร ที่สุด เนื่องจากผู้พักอาศัยที่ห้องน้ำ ติดกับห้องน้ำห้องน้ำด้านหลัง 80% ของพื้นที่ห้องน้ำ เท่านั้น 5.11 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.27 ตารางเมตร/คน จึงเพียงพอที่จะรองรับผู้พักอาศัย ภายในห้องน้ำได้ ทั้งนี้ในโครงการมีบ้านเรือน 1 หลัง	ร่วมกับผู้พักอาศัยในห้องน้ำ ที่ห้องน้ำห้องน้ำด้านหลัง จุดที่ 3 ให้มีขนาดห้องน้ำอย่างน้อย 0.25 ตร.ม./คน	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม



(นายธนากร ชัยวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บริษัท สยามนันดาเวสท์ จำกัด

(นางสาวพิมิตรา พิบูลย์)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น. อีส. คุณธรรมแห่งประเทศไทย จำกัด

องค์ประกอบทางสีและลักษณะ	ผลการทดสอบสีตามที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
3.8 ภาระป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>กาวร้า 6 เมตร คุ้งกันเมืองกาฬารถดับเพลิงสามารถดับไฟร้อนได้รวดเร็ว จึงสามารถใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>2. จุดรวมพลังไว้ในรัศมี 15 เมตรจากตัวรถ (ภาพที่ 11(2)) มีรัศมีที่ประมาณ 66.5 ตารางเมตร สามารถครอบคลุมในรัศมีได้ประมาณ 266 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขที่ต้องการที่จะใช้ในการดับเพลิงในบริเวณดังกล่าว (ภาพที่ 11(2) ต่อ)</p> <p>3. จุดรวมพลังไว้ในรัศมี 19 ชั่วโมงจากตัวรถ (ภาพที่ 11(3)) มีรัศมีที่ประมาณ 280.875 ตารางเมตร สามารถครอบคลุมในรัศมีได้ประมาณ 1,123 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขที่ต้องการที่ต้องการที่จะใช้ในการดับเพลิงในบริเวณดังกล่าว (ภาพที่ 11 (3) ต่อ)</p> <p>4. บริเวณรัศมีตัวรถ คุ้งจดให้มีพื้นที่ที่ใหญ่พอดีอย่างมาก พื้นที่ประมาณ 10.65 x 10.65 เมตร (ภาพที่ 11(4))</p>	<p>ผลบนภาระป้องกันและเกณฑ์มาตรฐานตามที่ต้องการ</p> <p>1. ผลบนภาระป้องกันและเกณฑ์มาตรฐานตามที่ต้องการ 10. ทุกคนที่อยู่ข้างตัวของไฟฟ้าต้องไม่เกิดการเสียหาย กรณีเดนต์เพลิงให้มีช่องโถทางการดับเพลิงอย่างรวดเร็ว หากกรณีที่หัวเตาต้องแตกหัก หัวเตาจะแยกออกจากตัวรถ หัวเตาจะถูกดูแลอย่างดีโดยผู้รับเหมาโดยทันท่วงทัน สถานการณ์บริบูรณ์โดยทันท่วงทัน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทราบสาเหตุที่ต้องการ</p> <p>11. ตัวรถจะสามารถประับสีที่ภายนอกได้ในขณะอยู่ในระบบ ป้องกันยานพาหนะที่อยู่ติดกับตัวรถอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ ของผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีความต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดับเพลิงในบริเวณดังที่ระบุ หากพบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากแม่ข่ายไฟฟ้า</p>	<p>มาตรฐานพิเศษและเกณฑ์มาตรฐาน</p>

କ୍ଷେତ୍ରପତନ ପାଇଁ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

The logo for Siam Nuvat Co., Ltd. is circular. It features a stylized globe in the center, divided into continents and oceans. The words "SIAMNUVAT CO., LTD." are written in a bold, sans-serif font along the right edge of the circle.

ପ୍ରକାଶନୀ ୧ (ପୃଷ୍ଠା ୫୭)

องค์ประกอบของทางสังคม		ผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.1 ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	4. ให้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการสร้างความเข้าใจ-ออก门口ครุยการ ปฏิบัติตามส่วนราชการที่ต้องหันตัวเพื่อสอนตาก กิจกรรมสร้างสรรค์	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	ศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความไม่สงบทางสังคมและภัยธรรมชาติ
4.2 ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	5. จัดให้มีสถานศึกษาที่ดูแลเด็กไทย-อาเซียนโดยครุยการ สอนยก 24 ชั่วโมง ศูนย์อุปกรณ์เชิงพาณิชย์-อาเซียนโดยครุยการ การบริการด้านน้ำกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย-อาเซียนโดยครุยการ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	ศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความไม่สงบทางสังคมและภัยธรรมชาติ
4.3 ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	6. ศูนย์บริการด้านภาษาพื้นเมืองเช่นภาษาไทย-ภาษาไทยโดยครุยการ ศูนย์บริการด้านภาษาพื้นเมืองเช่นภาษาไทย-ภาษาไทยโดยครุยการ โดยครุยการ แหล่งเรียนรู้ภาษาพื้นเมืองเช่นภาษาไทย-ภาษาไทยโดยครุยการ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	ศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความไม่สงบทางสังคมและภัยธรรมชาติ
4.4 ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	7. จัดให้มีศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงาน炳ครุยการ หากมีผู้ต้องบังคับใช้กฎหมายมาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	ศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความไม่สงบทางสังคมและภัยธรรมชาติ
4.5 ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว ลักษณะเด่นของคนต่างด้าว	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	ผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา	8. ปฏิบัติตามมาตรฐานของภายนอกและมาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ อย่างเบ็ดเตล็ดเพื่อรักษาภัยธรรมชาติ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	ศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความไม่สงบทางสังคมและภัยธรรมชาติ



58

〔 一 〕

مکالمہ میں اسی طبقہ کے متعلق ایک بارہوں سے تکمیل کیا گی۔



卷之二

卷之三

60



ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପରିଚୟ

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(ପ୍ରମାଣିତ ଉତ୍ତମତଃକାରୀ)

၁၃၂၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ

ឧបករណី គម្រោងទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និង សាកលវិបាទ		អភកម្មបាបសើរសេចក្តីផ្តល់មុខត្រា	មាត្រាបានប្រកបដូចត្រួតពិនិត្យការងារ	មាត្រាបានប្រកបដូចត្រួតពិនិត្យការងារ
4.2 អំពី គម្រោងទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និង សាកលវិបាទ	និង សាកលវិបាទ	អភកម្មបាបសើរសេចក្តីផ្តល់មុខត្រា	មាត្រាបានប្រកបដូចត្រួតពិនិត្យការងារ	គម្រោងទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និង សាកលវិបាទ
4.2.1 គម្រោងទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និង សាកលវិបាទ	និង សាកលវិបាទ	អភកម្មបាបសើរសេចក្តីផ្តល់មុខត្រា	មាត្រាបានប្រកបដូចត្រួតពិនិត្យការងារ	គម្រោងទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និង សាកលវិបាទ

34

WAT C...

ຕາງຮາງຫຼື 1 (ຕ້ອ 61)

ບັນດາປະກາບທາງສິນແວດ້ວຍ ຊັບຄຸນດໍາຕ່າງໆ	ຜລກຮະຫບສິນແວດ້ວມທີ່ສໍາຄັນ	ຜລກຮະຫບສິນແວດ້ວມ	ມາດຮາກຮູ່ອອກນັ້ນແລສະແກໄໝຜລກຮະຫບສິນແວດ້ວມ	ມາດຮາກຮູ່ຕົດຕາມທຣູຈສອນ ຄົນພາສີ່ງແວດ້ວມ	
4.2 ທີ່ສັນຕິພາບຮົມ ຕາມມາດຮາກຮູ່ (ຕ້ອ)	14. ນຳໃກ້ມີກະບຽບຮອບປັກເງິນເງິນເປັນປະຫງົບທີ່ໂຄງການ ໃຫ້ຮັບຕໍ່ເນື່ອມາຮແກ່ໂນໂລຢັບປັບປຸງຕໍ່ວິນາຍໃນ 2 ສັບຄາກ	14. ນຳໃກ້ມີກະບຽບຮອບປັກເງິນເງິນເປັນປະຫງົບທີ່ໂຄງການ ໃຫ້ຮັບຕໍ່ເນື່ອມາຮແກ່ໂນໂລຢັບປັບປຸງຕໍ່ວິນາຍໃນ 2 ສັບຄາກ	ມາດຮາກຮູ່ອອກນັ້ນແລສະແກໄໝຜລກຮະຫບສິນແວດ້ວມ	ມາດຮາກຮູ່ຕົດຕາມທຣູຈສອນ ຄົນພາສີ່ງແວດ້ວມ	
4.3 ສະຫຼຸບຮັບຍາພ ແລະທີ່ຕົນບໍ່ມາພາຫ	1) ແພສ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນມັນຍົດ ອາກາກຮັບຮັບສອນປະຫຼາມໄດ້ຢັນແນ່ລັດຮອມຫາວັດໜີນ້າວັດ ອຸນຸກ້ານ໌ຂອງສໍານັກງານຄົນນະກອງຮົມກາສີ່ງແວດ້ວມສົ່ມ ແທ່ງໜັກສົ່ມ (2531) ໃ່າໆພົມແທ່ງຮັບຮັບສອນຫຼັກ ປີເວັນໃນກໍາສົດເຕີຍໂຄງກາວແຫ່ງຍ່າງໃດ ແຕ່ຈາກກາຊ ອຸນຸກ້ານ໌ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນແນ່ລັດ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນທີ່ໄຫຍ້ປະກາສົງໃນການຝຶກຈາ- ນຸປະການ (2532) ເພີ້ມກ່ຽວແໜ່ງໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນ ໃຈເວັນໃນຕົ້ນເຕີຍໂຄງການໃນລົກສູນ 2 ກີລີເມຕົກ ໄດ້	1. ຈົດ ໃຫ້ມີຫຼຸນທີ່ສີ່ງເງິນ 2,015 ຕາງໜາເມືດຕີ ຄືຕາໂມງ ສັດສ່ວນ 1,07 ອົງ ມ.ຄົມ ສູງສົມຄວາມເຫຼືອງພອກນໍາເງິນ ອາສີ່ຍາໄນໂຄງກາຊ ໂດຍປັບປຸງທີ່ໄໝ ຫຼັງໝົດນີ້ ໜີ່ມີໆ ແລະ ໃນໄປກົດຕັ້ງປົກາທີ່ໂດຍຮັບອອກແປງໄວ້ ປົກາທີ່ແຫ່ງທີ່ໄດ້ທີ່ ໂດຍດຳກັນອອກອອງອອກ ທຸກໆ ເຊິ່ງເອົາອອກອອກອອກລ້າຍເຫຼືອການ 2. ບັນດາປະກາບທາງສິນແວດ້ວມທີ່ສໍາຄັນ	1. ຈົດ ໃຫ້ມີຫຼຸນທີ່ສີ່ງເງິນ 2,015 ຕາງໜາເມືດຕີ ຄືຕາໂມງ ສັດສ່ວນ 1,07 ອົງ ມ.ຄົມ ສູງສົມຄວາມເຫຼືອງພອກນໍາເງິນ ອາສີ່ຍາໄນໂຄງກາຊ ໂດຍປັບປຸງທີ່ໄໝ ຫຼັງໝົດນີ້ ໜີ່ມີໆ ແລະ ໃນໄປກົດຕັ້ງປົກາທີ່ໂດຍຮັບອອກແປງໄວ້ ປົກາທີ່ແຫ່ງທີ່ໄດ້ທີ່ ໂດຍດຳກັນອອກອອງອອກ ທຸກໆ ເຊິ່ງເອົາອອກອອກອອກລ້າຍເຫຼືອການ 3(1), ກາພທ 3(2), ກາພທ 6(1), ກາພທ 6(2)ແລະ ກາພທ 14(1) ເຖິງກາພທ 14(4)	1) ແພສ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນມັນຍົດ ອາກາກຮັບຮັບສອນປະຫຼາມໄດ້ຢັນແນ່ລັດຮອມຫາວັດໜີນ້າວັດ ອຸນຸກ້ານ໌ຂອງສໍານັກງານຄົນນະກອງຮົມກາສີ່ງແວດ້ວມສົ່ມ ແທ່ງໜັກສົ່ມ (2531) ໃ່າໆພົມແທ່ງຮັບຮັບສອນຫຼັກ ປີເວັນໃນກໍາສົດເຕີຍໂຄງກາວແຫ່ງຍ່າງໃດ ແຕ່ຈາກກາຊ ອຸນຸກ້ານ໌ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນແນ່ລັດ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນທີ່ໄຫຍ້ປະກາສົງໃນການຝຶກຈາ- ນຸປະການ (2532) ເພີ້ມກ່ຽວແໜ່ງໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນ ໃຈເວັນໃນຕົ້ນເຕີຍໂຄງການໃນລົກສູນ 2 ກີລີເມຕົກ ໄດ້	1) ແພສ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນມັນຍົດ ອາກາກຮັບຮັບສອນປະຫຼາມໄດ້ຢັນແນ່ລັດຮອມຫາວັດໜີນ້າວັດ ອຸນຸກ້ານ໌ຂອງສໍານັກງານຄົນນະກອງຮົມກາສີ່ງແວດ້ວມສົ່ມ ແທ່ງໜັກສົ່ມ (2531) ໃ່າໆພົມແທ່ງຮັບຮັບສອນຫຼັກ ປີເວັນໃນກໍາສົດເຕີຍໂຄງກາວແຫ່ງຍ່າງໃດ ແຕ່ຈາກກາຊ ອຸນຸກ້ານ໌ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນແນ່ລັດ ໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນທີ່ໄຫຍ້ປະກາສົງໃນການຝຶກຈາ- ນຸປະການ (2532) ເພີ້ມກ່ຽວແໜ່ງໂປ່ງຮາມສະຫະແພລ່ງຮຽນ ໃຈເວັນໃນຕົ້ນເຕີຍໂຄງການໃນລົກສູນ 2 ກີລີເມຕົກ ໄດ້



(ນາຍຄົງວິໄລ ລັດທະບຽນ ລົງທະບຽນ)

ກຽມມາກຽມມີໃຈຈົດທະນາມ ປັບປຸງ ສະມານວິຕີ ຈຳກັດ

(ບັນດາປະກາບທາງສິນແວດ້ວມ ເຊັ່ນ ດົມ ດອນພົມທະນາທິບ່າຍ ຈຳກັດ)

ບັນດາປະກາບທາງສິນແວດ້ວມ ເຊັ່ນ ດົມ ດອນພົມທະນາທິບ່າຍ ຈຳກັດ

องค์ประกอบของทางสื่อและลักษณะ และคุณค่าทางวัสดุ	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 ชนิดรีไซเคิล และพัฒนาเพิ่มภูมิภาค (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัสดุหมาด พลาสติก ผู้เชื้อเชื้อพยาธิชุมชน ได้แก่ ห้องน้ำที่โครงสร้างประดับสวยงาม 1,265 เมตร - เทศบาลรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้องน้ำที่โครงสร้างประดับสวยงาม 860 เมตร Hays อยู่ห่างจากพื้นที่โครงสร้างประดับสวยงาม 1,865 เมตร เทศบาลรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์สาธารณูปโภค จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงสร้างประดับสวยงาม 1,550 เมตร - เทศบาลรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านอุปคุตเชียงใหม่ ห่างจากพื้นที่โครงสร้างประดับสวยงาม 30 กิโลเมตร 	<p>ภูมิสถาปัตยกรรมตามที่ได้ขอแบบไว้ภายใน ระบบตรวจสอบ 12 เดือนนี้จะดำเนินการ ต่อไปทั่วไปในทุกๆ ภายนอกของประเทศไทย</p> <p>3. ควบคุมและเฝ้าระวังดูแลรักษาพื้นที่และสถานที่สาธารณะแบบป้องกัน ภัยโดยรอบแบบทั่วไปอยู่เสมอ</p> <p>4. เสือกใช้กระจกเคลือบสีตัดแสง (Heat Absorbing Glass) โดยนำกระจกเคลือบสีเขียว ซึ่งสามารถดูดความร้อนให้ลดลง จากการออกแบบพื้นที่ห้องน้ำที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงสร้างประดับสวยงาม 30 กิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถลดอุณหภูมิได้โดยตัวเอง</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ค่ามาตรฐานที่ต้องมีต่อไปนี้</p> <p>2) ความกันลื่นกันบนส่วนของพื้นด้วยรอบ เส้นรอบวงที่จะบังคับส่วนของเด็กยอมโดยรอบที่อาจใช้ สูงขึ้นอยู่ในปริมาณไม้เลี้ยงโดยรอบ ((ภาพที่ 13(1) และภาพที่ 13(2)) และลักษณะพื้นที่ห้องน้ำที่อาจ ใช้เด็กของเด็กในระบบประดับสวยงาม 200 เมตร ดังนี้ความ นูนตื้นทางด้านที่ต้องการ ลักษณะของผู้คนที่อยู่ใน ห้องน้ำ ไม่ออกนอกห้องน้ำโดยเด็ดขาดจึงมีลักษณะเป็น ญาติหรือบุตรบุญธรรมใน ((ภาพที่ 13(3))</p>



[Signature]

ອັນດັບຮຽກອອກພາບສິ່ງແວດລ້ອມ	ຜົກລາຍະກຳບັນດາສື່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ	ມາດຕະການປັບອັນດານແລະແກ້ໄຂຜົກລາຍະກຳບັນດາສື່ງແວດລ້ອມ	ມາດຕະການທີ່ຕໍ່ຕາມທົດຈວາງສອນ ຄຸນກາພື້ນແວດລ້ອມ
4.3 ສູບເຫຼືອກາພ ແລະຄຸນຕ່າງໆ	<p>ແຕ່ເນື້ອມອັນິນມູນສູງ(ກາພທ 13(2)) ຈະເຫັນຕົວວ່າ “ໃນ ກະຍະນີ້ ໄກສ້ຕົ່ນກັບເຖິງອັນຊາຍວັດທັງສິ່ງແລະຂະຫຼັງ ໂຄຮັກການ ມີຕົກທີ່ມີຄວາມສູງທີ່ໄດ້ຕາຕະຈາກຈວານສູງ ໝາຍຸໂຄຮັກມາກັນ ໂອກຈາກນີ້ ກາຣີໃຫ້ສູນອອກາຕາຮູບ ແນ່ນການໂຫຼສ່າຫະອ່ອນ ເພື່ອໃໝ່ໜ້າກສມາລືນກົບອາຄາຮູບ ໝາຍຸເຄີຍໂດຍຮອບ ແລະຫຼັງຍ່ເນັ້ນຄວາມໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ສັດຖະຍາກຮູມໃໝ່ ວັດທັງສິ່ງ</p> <p>3) ກາຣີກໍາຮະຈາເປັນສ່ວນປະການອົບອອດຕໍ່ອາຄາຕົກ ກາຣີໃຫ້ກໍາຮະຈາເປັນສ່ວນປະການປະບົບອົບອອດຕໍ່ອາຄາຕົກ ຈະໄດ້ ເກີດຜະລາດວະຫຼາກຮູບສະຫຼຸບທີ່ມີອຸນຕຸມແສງຈາກກະບອບອາ ປົງປົມສູງຂອງອາຄາຕົກທີ່ມີອຸນຕຸມພາກປິ່ນສູງໃຫຍ່</p> <p>4) ດວາມເພື່ອງພວກອອນຫົ່ວ່າເຫັນທີ່ສີເຫຍໄວນໂດຮງກາຮ <ul style="list-style-type: none"> ● ເກນຫຼັອງສໍານັກງານນິຍາຍແລະແນນ ທັງພຍກາຮຮອມຮຽກຕິແລະສື່ງແວດລ້ອມ </p> <p>ໂຄຮັກມີ້ພົກຂອ້າສົມແລະພັກສິນທີ່ກັງຫມູດ 1,891 ຄົນ ທີ່ມີຈົດໃໝ່ພົກທີ່ສົດຕົວມີ້ອຸນຕຸມຍ່າງວ່າ 1,891 ອາຮາງ ແນ່ມືອດ ໂດຍຕ້ອງຈັດປິ່ນພົກທີ່ສົດຕົວມີ້ອຸນຕຸມຢ່າງນີ້ນີ້ອຸນ ກວ່າ 945.5 ຕາງໆ ຕາງໆ ແລະ ຕ້ອງຈັດປິ່ນມີ້ອຸນຕຸມຢ່າງນີ້ນີ້ອຸນຕຸມ</p>		



[Signature]

(ໄຊຍະນາຮອດ ອົກະຊາວຸງວັດ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผู้ karakterisasi ของสภาพแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรฐานและมาตรฐาน
4.3 ลักษณะภายนอก และที่ศูนย์ภายนอก (ต่อ)	<p>ไม่ใชอย่างกว่า 472.75 ตารางเมตร ซึ่งทางบริษัทจะได้จด บันทึกไว้เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่อยู่อาศัยของอาคาร มีพื้นที่สีเขียวรวม 974 ตารางเมตร โดยจัดให้มีภูมิทัศน์ 581 ตารางเมตร (ภาพที่ 6(1) และภาพที่ 6(2)) - ภูมิทัศน์ ที่ 2 มีพื้นที่สีเขียว 15.30 ตารางเมตร (ภาพที่ 3(1)) - ภูมิทัศน์ ที่ 3-4 มีพื้นที่สีเขียว 33.90 ตารางเมตร/ ที่ (ภาพที่ 3(1)และภาพที่ 3(2))) - ภูมิทัศน์ ที่ 5 มีพื้นที่สีเขียว 33.55 ตารางเมตร (ภาพที่ 3(2)) - ภูมิทัศน์ ที่ 6 มีพื้นที่สีเขียว 35.45 ตารางเมตร (ภาพที่ 3(2)) <p>- บริเวณที่ 15 จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 95 ตารางเมตร แบบ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 35 ตารางเมตร (ภาพที่ 14(1))</p> <p>- บริเวณที่ 19 จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 401.87 ตารางเมตร แบบที่ปลูกไม้ยืนต้น 70 ตารางเมตร (ภาพที่ 14(2))</p> <p>- บริเวณที่ 25 จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 245 ตารางเมตร แบบที่ปลูกไม้ยืนต้น 56 ตารางเมตร (ภาพที่ 14(3))</p>		มาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สุบั�ร์ยานพาณิชย์ และห้องน้ำสาธารณะ (ต่อ)	- ปรับเปลี่ยนห้องน้ำ เปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่เป็นห้องน้ำดูดซึม 49 ห้องในคราวเดียว เพื่อให้สามารถดูดซึมน้ำทิ้งท้ายได้	-	-
4.4 สถานีบริการน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง	- เนื่องจากค่าน้ำไม่ถูกประเมินอย่างแม่นยำหรือขัดแย้งไปต่อต้าม การใช้พลังงานและวัสดุที่ไม่จำเป็น เช่น การใช้ ตัวถังน้ำมันคงการจ่ายไม่ถูกอิทธิพลของห้องน้ำ ประปาและแหล่งน้ำดื่มน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้ายได้โดยไม่ต้องแตะ อย่างใกล้ชิด	-	-
4.5 อาคารและระบบสาธารณูปโภค	อาคารอนามัย - ออกแบบโครงสร้างให้เกิดผลกันสะท้อน อาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความร้อนภายในโครงสร้าง และจัดการก่อสร้างห้องน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้ายแบบมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่ำสุด ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ที่ต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ผู้คนเข้ามาใช้งานจนถึงผู้คนที่ออกจาก อาคาร พร้อมกับการจัดการห้องน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้าย ที่ต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ผู้คนเข้ามาใช้งานจนถึงผู้คนที่ออกจาก อาคาร พร้อมกับการจัดการห้องน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้าย	1. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง ของภัยธรรมชาติและภัยทางไซเรนร้อยภายนอกในคราวภัย 2. ปฏิบัติการตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ต้องการ ลดการใช้พลังงานอย่างมาก เช่น ครึ่งครึ่งหนึ่งให้เป็นแหล่ง ไฟฟ้าพื้นฐานของตัวเอง หรือห้องน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้าย ต่างๆ ที่มี	1. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง ของภัยธรรมชาติและภัยทางไซเรนร้อยภายนอกในคราวภัย 2. ปฏิบัติการตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ต้องการ ลดการใช้พลังงานอย่างมาก เช่น ครึ่งครึ่งหนึ่งให้เป็นแหล่ง ไฟฟ้าพื้นฐานของตัวเอง หรือห้องน้ำดูดซึมน้ำทิ้งท้าย ต่างๆ ที่มี
4.6 ผลกระทบต่อการคมนาคม และศิริทรัพย์ทั่วไป	เนื่องจากความไม่สงบของถนนในชุมชนที่ไม่ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในคราวน้ำท่วม สามารถหลีกเลี่ยงผู้เดินทางจากทางบ้านที่ไม่ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในคราวน้ำท่วม	1. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง ของภัยธรรมชาติและภัยทางไซเรนร้อยภายนอกในคราวภัย 2. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง	1. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง ของภัยธรรมชาติและภัยทางไซเรนร้อยภายนอกในคราวภัย 2. จัดทำแผนยามฉุกเฉินสำหรับภัยธรรมชาติ 24 ชั่วโมง



(นายธนกร ลักษราษฎร์)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสุวัฒน์ จำกัด

(นางสาวพนิดา พินพนธุ์)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็ม เอส ศรีสุวัฒนา จำกัด

(၁၃၅၊ ၂၀၁၁၊ မြန်မာ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

פְּנִימָה | מִרְאֵשׁ נֶגֶב

ເກົ່າກຳນົດຕະຫຼາດໃຫຍ້ມາຈຸດຕະຫຼາດ



องค์กรของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.7 ผู้ผลิตและต้นทุน (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การวางแผนการใช้ประโยชน์ทางดินให้ดี หรือ การใช้พื้นที่ส่วนกลางไม่ได้รับความสนใจเพียงแค่ห้องน้ำ หรือ ลิฟต์เท่านั้น หรือพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้รับความสนใจแต่จะนำไปอย่างอื่น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรดูแลที่ไม่จำเป็นที่มากกว่า - ปัจจุบันการล้าชูมีอยู่ทุกจังหวัด จึงอาจมีภาระทางเศรษฐกิจและการจราจรในเมือง <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้เกิดการเสื่อม化 หรือสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและลดลง เช่น สภาพะแมตส์ลมที่ดี มี生物หลากหลายไว้ในภาค / สถานที่ต่างๆ เช่น ลักษณะทางเดินทางที่สูงต่ำ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบน้ำที่ต้องการให้ดีขึ้น - ร้านค้าในชุมชนที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยควัน หรือเชื้อเพลิง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับอนุญาต - เมื่อตรวจสอบก็จะพบในชุมชนนี้มีร้านค้าจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ การตัดต่อที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>		



(นายชัย พยามนุธรรม)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พยามนุธรรม จำกัด ปัจจุบัน เนื่องจากต้องรับผิดชอบต่อไป

(นางสาวพนิดา พิริษา พยอม)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น แอล คอมพิวเตอร์ จำกัด

ก. ช่วงการสร้าง

(ໄທຍ່າງຍົກເລີກ ຂໍເກົ່າຍົກເລີກ ຖັນດາ)

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ

ຕາຕາງທີ 2 (ຕ້ອງ 1)

ຄຸນກາສື່ສັນເວດຫຼັກມ	ສັບຕິພາບ	ຕົກນິຕິຮຽນຈົດ	ຄວາມໄຟ	ຜູ້ປັບຜິດຂອງ
3. ຕີ່ຢູ່ນັ້ນສະເໜີແລະ ມາຮັງສັນສະບັບອຸນ	- ພູ້ອັນກາຍຮັບໃຈ - ປົກກະຕົວທີ່ໄກສັນຕິພາບຫຼັກມ	- ສົກາພັດທະນາທີ່ໄກສັນຕິພາບຫຼັກມ - ເຊິ່ງກາງເກົ່າຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ - ເຊິ່ງກາງເກົ່າຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ - ປົກກະຕົວທີ່ກາງເກົ່າຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ - ດີແລລະນີ້ມີການເກົ່າປັບປຸງທາງປະລົງສຳເນົາ - ບໍ່ມີການເກົ່າປັບປຸງທາງປະລົງສຳເນົາ	- ຕົກອອກຂະໜາດໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ	ໄປຮັ້ນຫຼາຍ ສູງການຊັ້ນຫຼັກມ ຈຳກັດ ນີ້ມີ ຜູ້ປັບຜິດຂອງຫຼັກມ
4. ກາຣັກປັດນາເສີຍ	- ອົບປະປັດນາທີ່ໄກສັນຕິພາບຫຼັກມ	- ອົບມາພັນທຶນ ໂດຍຕັ້ງສິນທຳການສົກຫຼັງຈົດ ໄຫຼ້ນກໍ ຮົH, BOD,SS, Fecal Coliform, ໄສສ Oil&Grease	- ຕົກອອກຂະໜາດໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ	ໄປຮັ້ນຫຼາຍ ສູງການຊັ້ນຫຼັກມ ຈຳກັດ ນີ້ມີ ຜູ້ປັບຜິດຂອງຫຼັກມ
5. ກາຣັກປາຍນໍາ	- ອົບປະປັດນາທີ່ໄກສັນຕິພາບຫຼັກມ	- ອົບປະປັດນາທີ່ໄກສັນຕິພາບຫຼັກມ - ທີ່ອັນກາຍໄດ້ຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ - ທີ່ອັນກາຍໄດ້ຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ	- ທີ່ອັນກາຍໄດ້ຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ - ທີ່ອັນກາຍໄດ້ຮັບໃຈຕົວຢ່າງຫຼັກມ	ໄປຮັ້ນຫຼາຍ ສູງການຊັ້ນຫຼັກມ ຈຳກັດ ນີ້ມີ ຜູ້ປັບຜິດຂອງຫຼັກມ
6. ກາຣັດກາຮຸ່ມຫຼັກມ	- ດີງອັນກາຍຫຼັກມ	- ດີງອັນກາຍຫຼັກມ - ດີງອັນກາຍຫຼັກມ	- ຖັນຍາ 1 ເຕັມນີ້ ຕະລິບດ - ດີງອັນກາຍຫຼັກມ	ໄປຮັ້ນຫຼາຍ ສູງການຊັ້ນຫຼັກມ ຈຳກັດ ນີ້ມີ ຜູ້ປັບຜິດຂອງຫຼັກມ

(ຫາຍາທິກິດ ດັບກັບຫຼັກມ)

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ท่องเที่ยว	ตัวบันไดของจุด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. แหล่งน้ำและภัยพิบัติ	- แม่น้ำโขง	- ลิฟต์ทางเดินบันได	- ตลอดจนถนนทางเดินที่ไม่ใช่บันได	บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด หรือ ผู้รับเหมางานอยู่ร่าง
8. การคมนาคม	- ถนนท่องเที่ยวและทางเดินบันได	- ลิฟต์ทางเดินบันได	- ตลอดจนถนนทางเดินที่ไม่ใช่บันได	บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด หรือ ผู้รับเหมางานอยู่ร่าง
9. การป้องกันอัคคีภัย	- พื้นที่ท่องเที่ยวและบ้านเรือน	- ลิฟต์ทางเดินบันได	- ตลอดจนถนนทางเดินที่ไม่ใช่บันได	บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด หรือ ผู้รับเหมางานอยู่ร่าง
10. ด้านสุขาภิบาล	คุณภาพของน้ำท่องเที่ยวในครัวเรือน	ลิฟต์ทางเดินบันได	- ลิฟต์ 2 ชั้น	บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด หรือ ผู้รับเหมางานอยู่ร่าง
11. ห้องน้ำ	- ห้องน้ำทั่วไป	- ลิฟต์ทางเดินบันได	- ตลอดจนถนนทางเดินที่ไม่ใช่บันได	บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด หรือ ผู้รับเหมางานอยู่ร่าง



(นายวราภรณ์ ภักดีวงศ์ตระกูล)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สายไหมวัสดุ จำกัด

(นางสาวพิมพ์นภา พิมพ์ชัย)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส ศรีษะรังษีแห่งประเทศไทย

ตราสารที่ 2 (ต่อ 3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พัฒนาจัดตั้ง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. ห้องน้ำสาธารณะ สุขาภิบาล	- พื้นที่สาธารณะ โถส้วมแบบพื้น ดินทรายกาก ค่างาม	- สร้างห้องน้ำสาธารณะตามมาตรฐานของรัฐ และพื้นที่สาธารณะ - สร้างห้องน้ำสาธารณะแบบชั่วคราว โดยรอบโครงการและบ้านพักคนงาน	- ตกลงตระหนักรถออกนอกทาง ผู้รับเหมาภายนอก	บริษัท สยามสุวรรณา จำกัด หรือ ผู้รับเหมาภายนอก

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท สยามสุวรรณา จำกัด และผู้รับเหมาภายนอก ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง



(นายธนาพันธ์ วิจิตรวนิช)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสุวรรณา จำกัด


(นางสาวพิมิตรา พิริยะ)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอส ศรีษฐ์เท่านานั้น จำกัด

ເຄມາດຖະກິນ 2 (ເບີໂທ 4)

三、政治

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตั้งรวมส่วน	ตัวชี้วัดรวมวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรดินและภายนอก และทางพิษภัย	- พื้นที่สูงต่ำภายนอกไม่มีครองการ - บริเวณไม่มีต้นไม้	- ตรวจสอบต่อไปทุกๆ 6 เดือนโดยผู้ดูแล สำหรับพื้นที่ร่องรอยต้องอยู่ในสภาพดี บริเวณเดิมไม่มีต้นไม้ บริเวณที่กำเนิดมีการ ปลูกต้นไม้ใหม่ทันที	- ทุกๆ ๑ เดือน ตลอด	- บริษัท สมายามจำกัด จำกัด ห้อง นิติบุคคลและอาชญากรรม
2. ทรัพยากรอนแร่และ การนำไปต้นน้ำเสีย	- กีบดูดอย่างดีที่จ่อก่อนเข้า ระบบฯ และหลังผ่านกระบวนการฯ (ภาคที่ 4(1)) - เก็บตัวอย่างน้ำที่เปลือกนา สดๆ ตามที่กำหนดโดยออกสั่งที่บ ริษัทฯ ตามมาตรฐานและสภาพที่ 4(2)) - วัสดุปฏิรูปเช่นหิน	- pH, BOD, Suspended Solids (SS), Fecal Coliform, Oil & Grease และ Residual Chlorine	- ทุกๆ ๑ เดือน ตลอด	- บริษัท สมายามจำกัด จำกัด ห้อง นิติบุคคลและอาชญากรรม
3. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สูงต่ำภายนอกไม่มีครองการ - บริเวณไม่มีต้นไม้	- ตรวจสอบต่อไปทุกๆ 6 เดือนโดยผู้ดูแล สำหรับพื้นที่ร่องรอยต้องอยู่ในสภาพดี บริเวณเดิมไม่มีต้นไม้ บริเวณที่กำเนิดมีการ ปลูกต้นไม้ใหม่ทันที	- ทุกๆ ๑ เดือน ตลอด	- บริษัท สมายามจำกัด จำกัด ห้อง นิติบุคคลและอาชญากรรม



ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ



ପ୍ରକାଶକ

မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ

ຕາຫາງທີ 2 (ຕ່ອງ 6)

ຄຸນກາພສື້ແນດລ້ອມ	ສານນີ້ດີຮັບຮອນ	ຕັ້ງນິດຮາຈວັດ	ຄວາມກີ	ຜູ້ຮັບຜິດຍອດ
7. ກາຣຄມາຕົມ	- ອະປປໄປໃໝ່ພໍ່ເສື່ອງສ່ວນການໄໝ ໂຄຮງການ - ປ້າຍສັນນົມງານຈົກຈົງຈຳກັງ	- ດ້ວຍສະຫງົບສ່ວນການໄໝທີ່ມີການ ຄ່ານິຍາ ແລ້ວຕົກລົງທາງໜ້າ-ອອກໂຄຮງການ - ສາມພະລະການໆນີ້ຈະເຈັ້ນຂອງນໍາຍຸດ ທີ່ມີສູນສົດທີ່ສາມາດເຫັນຮອງ ກໍາມະຊາດທີ່ມີມາກີ	- ທຸກໆ 1 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ - ທຸກໆ 1 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ	- ປຶ້ມ້າ 1 ສ່ອມນຸ່ງວັດ ຈຳກັດ ນໍ້າ ນິຕິບຸກຄລອກາຄາຮູບ - ປຶ້ມ້າ 1 ສ່ອມນຸ່ງວັດ ຈຳກັດ ນໍ້າ ນິຕິບຸກຄລອກາຄາຮູບ
8. ກາຣປ່ອງກັນອົດຕິກັນ	- ພົບປະນຸ້ມບໍ່ອັນກົດຕີກັນໄຟໄຟໃນແຕ່ລະ ຫຼຸ້ນແລະກາຍໃນໂຄຮງການ	- ປຸກສິຫຼິນກົດປະກົບໄຟໄຟກົດຕີກັນໄຟໄຟ ກົດຕີກັນທີ່ມີຄາຕົກ ແລ້ວສັ່ວັນທີ່ ສ່ວນກົດຕີກັນໃນແຕ່ລະກາຍ ທີ່ມີບົງລົງ ທີ່ມີໂຄຮງການ	- ທຸກໆ 1 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ	- ທຸກໆ 6 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ
9. ດະບາບປ່າຫັກ	- ອົງວະຈົກປາໄຟສ່ວນສ່າງຫານ ແລ້ວມາທີ່ຕື່ນໃນໂຄຮງການ ແລ້ວສະໜັບທີ່ ສ່ວນກົດຕີກັນໃນແຕ່ລະກາຍ ທີ່ມີບົງລົງ ທີ່ມີໂຄຮງການ	- ກາຣປ່າຫັກທີ່ມີການ ສ່ວນກົດຕີກັນໃນແຕ່ລະກາຍ ທີ່ມີບົງລົງ ທີ່ມີໂຄຮງການ	- ທຸກໆ 1 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ - ທຸກໆ 1 ເຕືອນຜົນຜອດ ຮູບພາບເຕັ້ງໃໝ່ນາກີ	- ກາຣປ່າຫັກທີ່ມີການ ສ່ວນກົດຕີກັນໃນແຕ່ລະກາຍ ທີ່ມີບົງລົງ ທີ່ມີໂຄຮງການ



ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานศึกษาของบ้าน	ตัวบันทາเจ้า	ความมี	ผู้รับผิดชอบ
10. หักบดดี	- อาสาคร	- สร้างพัฒนาองค์กร	- หุกฯ 1 เศรษฐกิจชุมชน ระบบตรวจสอบดำเนินการ	- บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ
	- น้ำเสียเชิง	- สร้างพัฒนาองค์กร หักบดดี น้ำที่ไม่ถูกตาม หรือเสื่อมโทรม ให้รักษาความสะอาด อนามัย	- หุกฯ 1 เศรษฐกิจชุมชน ระบบตรวจสอบดำเนินการ	- บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ
11. หักน้ำเสีย	- น้ำเสียเชิง	- บริษัท บริการน้ำเสีย (รายเดือน) หักบดดี น้ำที่ไม่ถูกตาม หรือเสื่อมโทรม ให้รักษาความสะอาด อนามัย	- หุกฯ 1 เศรษฐกิจชุมชน ระบบตรวจสอบดำเนินการ	- บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ
	- น้ำเสียเชิง	- บริษัท บริการน้ำเสีย น้ำที่ไม่ถูกตาม หรือเสื่อมโทรม ให้รักษาความสะอาด อนามัย	- หุกฯ 1 เศรษฐกิจชุมชน ระบบตรวจสอบดำเนินการ	- บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ
	- น้ำเสียเชิง	- บริษัท บริการน้ำเสีย น้ำที่ไม่ถูกตาม หรือเสื่อมโทรม ให้รักษาความสะอาด อนามัย	- หุกฯ 1 เศรษฐกิจชุมชน ระบบตรวจสอบดำเนินการ	- บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ "บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด" เนื่องด้วยเป็นผู้ดำเนินการในเชิงลงทุน
หลังจัดตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป



(นายธนกร พานิช)

นายธนกร พานิช อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ บริษัท สยามนวัตกรรม จำกัด

(นางสาวพิมิตรา พิมพ์ผล)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท อินส์โตรัล เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ Wish @ Samyan ของ บริษัท สยามนุวัติ จำกัด

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการ ดำเนินการของ โครงการ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ปัญหาและ อุปสรรคใน การดำเนินการ	แนวทางแก้ไข การปรับปรุงและ เพิ่มมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
1. การเชื่อมต่อ					
2. การนำบัดน้ำเสีย					
3. การระบายน้ำ					
4. การจัดการมูลฝอยและ ากของเสีย					
5. การป้องกันอัคคีภัย					
6. ระบบไฟฟ้า					
7. สูบหูขยะกาก					
8. อื่นๆ					

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

(นายอาทิตย์ อัคชระนุวัติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด



นางสาวพนิศา พิณพูร)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ Wish @ Samyan

บริษัท สยามนวัตฯ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.

วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดตรวจ	ตัวชี้วัด					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)	Oil & Grease (มก./ล.)	Residual Chlorine (มก./ล.)
● บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						
● บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบบออกสูญท่อระบายน้ำสาธารณะ						
ค่ามาตรฐาน (STD)	5-9	≤30	≤40	-	≤20	-

หมายเหตุ : (STD) : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. (อาคารชุดตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่เกิน 500 ห้อง) จากประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บ้านขนาด (พ.ศ. 2537) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศที่ว่าไปเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ ๙๙

หน่วยงานหรือบิรชัฟผู้ดูแลตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สุ่มความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

คุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปี

(นายธารชร อักษรานุวัต)



(นางสาวพนิดา พิมพ์ชู)


กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท สยามนวัตฯ จำกัด

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด

ແນວຮັກງານພັກຄນງານ

ถึงที่บ้านไปชิบนาด 10 ลบ. ม.

ที่สามารถประยุกต์ (คลองสาระและประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน)




(ນາງរារទອ ອັດຍານຸວັດ) 
ກຮຽມການຜູ້ມື້ນາຈຳລົງນາມ ປຣີຍ້າ ສຍາມນຸວັດ ຈຳກັດ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนวัตร จำกัด



ผังการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เวนฟื้นที่ก่อสร้าง

(นางสาว พินิตา พินพยูร)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING N
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 1 RD. HUA KWANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL.(02)205-0680-82 FAX.(02)2030843	อาคารชุดพักอาศัย ช. 25 ชช.	-	Project Manager: รพีรุ๊ส ลิ้วบูรณะ 080-2287 Project Architect: ธนากร ภู่ว่องษ์ 081-1475 Architect: นิตยา ภู่ว่องษ์ 081-461 <small>ผู้ออกแบบรายบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ออกแบบ</small> ขนาด 1:500 หน้า 784 หน้า 785 ขนาด 1:100 หน้า 812 หน้า 813 ขนาด 1:200 หน้า 814 หน้า 815 ขนาด 1:500 หน้า 786 หน้า 787 <small>ฉบับที่ออก 10/2010</small>	DATE 04	DESCRIPTION 79	SCALE TOTAL DATE APPROVE
	LOCATION					
	001 - 010000					



ภาพที่ 2 ผังบริเวณของโครงการ




ภาพที่ 3(1)

พื้นที่ปลูกตันไม้บานชื่นชอดรถชั้น 2 และชั้น 3 ของโครงการ


PROJECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING DATE	DRAWING NO.
ISO GROUP	พ.ร.บ. 1 หมู่ที่ 1 บ้าน 15 หมู่	LOCATION	Project Manager : บริษัท จำกัด Project Architect : บริษัท จำกัด Architect : บริษัท จำกัด Engineer : บริษัท จำกัด Landscape Architect : บริษัท จำกัด Structural Engineer : บริษัท จำกัด Electrical Engineer : บริษัท จำกัด Plumbing Engineer : บริษัท จำกัด	81.	DATE	SCALE

[Signature]
 (นายอารยะ ขักษราวนุวัตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามบุญวัตร จำกัด


[Signature]
 (นางสาว พินิดา พิมพุจร)
 ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด




ภาพที่ 3(2) พื้นที่ปลูกต้นไม้ปุ่นซึ่งจอดรถซึ่ง 4-6 ของโครงการ




แปลนฝ่ามือบ้านค้น้ำเตี๊ย 1 : 75



แปลนบ่อสำนักน้ำสีบ 1 : 7



แปลนรูปที่๑ ๑ : ๗๕



แผนกรบศัม 2-2 1 : 75

แบบรูปที่ 3-3 1



(นายชารชน ข่ายวนวัฒน์) บริษัท สยามนุวัติ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ๑๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔๗๗๗๗


EQUIPMENT SCHEDULE FOR SANITARY SYSTEM

EQUIPMENT SCHEDULE FOR SANITARY SYSTEM													
Item No.	Equipment description	QTY	Location	Description	Operation	From	To	Capacity (GPM)	Head (in.)	RPM(max)	Power (kW)	RUNNING TIME /DAY (hr)	KW/DAY
WASTE WATER TREATMENT PLANT													
EFP-1&2	Waste water pump	2	Waste water pump room	Submersible pump (auto. submerg.)	Parallel Alternative (with emergency)	Waste tank	Waste water repository	50	15	1500	1.75	6 / 1 set	22.5
EWI-1&2	Waste water pump (RETURN STUDE)	2	Waste water pump room	Submersible pump (auto. submerg.)	Parallel Alternative (with emergency)	16399474N	16399474N (auto. emerg.)	10	10	1500	1.5	4 / 1 set	6
SA-1~5	Waste water pump (廻送ポンプ)	3	Waste water pump room	Non-Submersible pump, Vertical, Minimum Submergence 4 m	Central by timer	16362190	Reactor area	Supply 10 = 25 L/sec/hr	3 m Water Depth	1500	2.2	20 / 2 sets	35

Distance between Chittagong and Cox's Bazar = 165 km
 Speed = 100 km/h
 Time taken = $\frac{165}{100} = 1.65 \text{ hours}$

(นางสาว พินิดา พิณพยูร)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	Project Manager	DESIGNERS	DATE	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
			Project Architect	Landscape Architect				
			Architect	Structural Engineer				
 ISO GROUP		อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น	Project Manager Engineer Architect	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	ผู้ดูแล ภูมิสิริกานต์ งาน 42 ผู้ดูแล มนต์อรุณ งาน 4504 ผู้ดูแล อรุณรัตน์ งาน 764 ผู้ดูแล ทศพร งาน 812 ผู้ดูแล อรุณรัตน์ งาน 764	50/04 01/04 01/04 01/04 01/04	83	
ISO GROUP CO., LTD. 25/15 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUA KWANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02) 233-0580-82 FAX: (02) 233-0583		LOCATION			Contractor shall verify all dimensions and conditions in the first and repeat drawings to be correct in the field before proceeding to the final drawings. Any changes, or any other drawings made by the contractor, or any other person, will not be valid. All designs retain the property of the respective contractor and may not be reproduced under written agreement. All rights reserved.			
		ขนาด ห้องนอน						





ภาพที่ 4(2) ผังระเบร์บายน์ ตามหนงบอนบัดน่าเลี้ย และบอนว่งนา

(นางสาว พินิดา พิมพ์ชู)



ที่สาธารณูปโภคด้านทิศเหนือ

ทางสาธารณูปโภคที่ติดกับโครงการ
ด้านทิศตะวันตก



ทางสาธารณูปโภคที่เชื่อมต่อถนนสีพระยา

(นายธารธร อักษรานุวัตร)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามบุญวัตร จำกัด



ภาพที่ 5

สภาพปัจจุบันของคลองสาธารณูปโภค (ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน) และจุดที่ไปเชื่อมต่อทางสาธารณูปโภค

N
↑
ไม่มีมาตรฐาน



ผังแสดงพื้นที่สีเขียว 1:500

ชั้นล่าง

รายละเอียดพื้นที่สีเขียว

FLOOR	ไม้ยืนต้น (SQ.M.)	ไม้พุ่ม, คลุมดิน (SQ.M.)	หญ้า (SQ.M.)	GREEN AREA (SQ.M.)
ชั้นล่าง	586	586.20	421	974
ชั้น 15	35	42	53	95
ชั้น 19	70	166.20	235	401.87
ชั้น 25	56	102	138	245
ชั้นดาดฟ้า	49	76	71	147
ลานจอดรถชั้น 2	-	15.30	-	15.30
ลานจอดรถชั้น 3	-	33.90	-	33.90
ลานจอดรถชั้น 4	-	33.90	-	33.90
ลานจอดรถชั้น 5	-	33.55	-	33.55
ลานจอดรถชั้น 6	-	35.45	-	35.45
พื้นที่สีเขียวรวม				2,015 SQM.

ภาพที่ 6(1) พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ




(นายราคร ขักชรานุตตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามบวัต จำกัด

(นางสาว พินดา พินพูร)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ARCHITECT	DESIGNER	OWNER	Project Manager	Architect	Structural Engineer	Mechanical Engineer	Electrical Engineer	DATE	REVISION	DRAWING TITLE	REMARKS
ISO GROUP	บริษัท สยามบวัต จำกัด	20/01/2014	86	ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ชั้นล่าง	รายละเอียด						




ภาพที่ 6(2) พื้นที่ปลูกไม้มีปืนตันบวิเวณซึ่นล่างของโครงการ

ผู้รับอนุญาตฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ARCHITECT	PROJECT	OWNER	Project Manager	Architect	Landscape Architect	Structural Engineer	Sanitary Engineer	Electrical Engineer	Mechanical Engineer	REVISION	DESCRIPTION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	บ้านเดี่ยวพื้นที่ 25 ไร่		กานต์ สาริกา ๐๘๐-๙๗๗๔๕๖	87	ผังแสดงพื้นที่บ้านเดี่ยว ไม่มีบันได ชั้นล่าง								


ที่สาธารณะประโยชน์ (คลองสาธารณะประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน)



ภาพที่ 7 ผังระบบประปาของโครงการ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น 14		Project Manager: คุณนนท์ ก้อนไพบูลย์ รหัส 2287 Project Architect: ดร.กฤษ ภูมิสุก รหัส 1475 Architect: ดร.กฤษ ภูมิสุก รหัส 1475 คุณ อรุณรัตน์ ภูมิสุก รหัส 1475 คุณ จันทร์ ภูมิสุก รหัส 7157 คุณ นันดา ภูมิสุก รหัส 11234	Landscape Architect: คุณนนท์ ก้อนไพบูลย์ รหัส 42 ลงวันที่ 05/05/2014 Structural Engineer: ดร.กฤษ ภูมิสุก รหัส 4504 Sanitary Engineer: น้อง อรุณรัตน์ ภูมิสุก รหัส 764 Electrical Engineer: ดร.กฤษ ภูมิสุก รหัส 812 ลงวันที่ 05/05/2014 Mechanical Engineer: น้อง อรุณรัตน์ ภูมิสุก รหัส 754 ลงวันที่ 05/05/2014	DATE: 05/05/2014 DESCRIPTION: 88	SCALE: 1:500 DATE: 05/05/2014 APPROVE:
ISO GROUP CO., LTD. 25/15 ROYAL CITY AVENUE RAMA 3 RD, HUA YUAN, BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02)203-050-02 FAX: (02)203-050-03	LOCATION: ถนน...					

รายละเอียดการทำงานของเครื่องสูบน้ำในบ่อพักน้ำฝน



- ▽ HIGH TOP OF WATER TANK
- ▽ HIGH LEVEL ALARM
- ▽ STOP PUMP 1 (PAST 1) & START PUMP 2 (PAST 2)
- ▽ LOW LEVEL OF WATER AND LOW ALARM
- ▽ STOP PUMP (PAST 1)
- ▽ BOTTOM OF UNDERGROUND WATER TANK

หลักการทำงานของบ่อน้ำฝน

การทำงานในเวลาปกติ

1. เมื่อทิ้งบ่อน้ำฝนไว้ก็จะทำการระบายน้ำไปให้หมดโดยอุปกรณ์ที่เก็บน้ำในกรอบช่องเมฆจะเก็บน้ำที่ตกค้างอยู่ในบ่อน้ำฝนไว้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมเมืองพร้อมที่จะใช้กักเก็บน้ำฝนในกรอบช่องเมฆ

2. กด START PUMP จะใช้ชุดตัววัดในการทำงานเป็นชุดควบคุม

2.1. เริ่มจากปั๊มไฟเหยียบพักน้ำฝนเมื่อวิบากตึง LOW ALARM ระบบจะทำการซับเวลาและทำการ START PUMP เมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที และจะหยุดเมื่อวิบากตึง LOW LEVEL


การทำงานในเวลาฉุกเฉิน

1. เมื่อเกิดไฟไหม้ภายในบ่อน้ำฝนอยู่แล้วระบบหัว START&STOP PUMP (PAST 2) จะระบบจะทำการตัดการทำงานของเครื่องสูบน้ำในเวลาปกติ (PAST 1) และจะห้ามระบบของการทำงานในเวลาผ่านไป

2. กด START PUMP จะใช้ชุดตัววัดในการทำงานเป็นชุดควบคุม

2.1. เริ่มจากปั๊มไฟเหยียบพักน้ำฝนเมื่อวิบากตึง HIGH ALARM ระบบจะทำการซับเวลาและทำการ

START PUMP เมื่อเวลาผ่านไป 180 นาที และจะหยุดเมื่อวิบากตึง LOW LEVEL ซึ่งจะเข้าสู่การทำงานของระบบใน PAST 1 ต่อไป




(นายราชน พัฒนาภูวดล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สยามนุวัตร จำกัด



(นางสาว พินิตา พิณพญา)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนสตรัคชัน จำกัด

ภาพที่ 8 การเชื่อมต่อ กับ ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
DATE	DESCRIPTION	SCALE	DATE	APPROVE	TOTAL	
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น					
ISO GROUP CO., LTD 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUAY KHANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02)203-080-82 FAX: (02)210653	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น					
Project Manager	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 2287	Landscape Architect	นายพานิช ฤทธิ์ไชยวานิช รหัส 42 ฝ่าย OR			
Project Architect	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 1475	Structural Engineer	นายพานิช ฤทธิ์ไชยวานิช รหัส 4504			
Architect	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 481 32/40 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10230	Sanitary Engineer	นางสาว นิตยา วิจิตร รหัส 784 28-30 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10230			
	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 7107	Electrical Engineer	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 812 ฝ่าย OR 28-30 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10230			
	นายพิมพ์ สงวนไพบูลย์ รหัส 11234	Mechanical Engineer	นางสาว นิตยา วิจิตร รหัส 784 ฝ่าย OR 28-30 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10230			
				89		




(นายธารกิจ อ้อมราษฎร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัตร จำกัด



(นางสาว พินดา พิมพูง)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น.เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด

ภาพที่ 9(1) แปลนพื้นเมืองตัวแทนของบ้านพอยประจําชั้น (ตัวอย่างชั้น 7)

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.					
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น	บริษัท สยามนุวัตร จำกัด	<table border="1"> <tr> <td>Project Manager Project Architect Architect</td> <td>ผศ.ดร. ธรรมไกร รหัส 2287 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 1475 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 451 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240</td> <td>Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer</td> <td>ผู้ช่วยผู้จัดการ รหัส 42 ลงชื่อ นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 4504 นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 784 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 812 ลงชื่อ¹ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 784 ลงชื่อ²</td> <td>DATE 90</td> <td>SCALE APPROVE</td> </tr> </table>	Project Manager Project Architect Architect	ผศ.ดร. ธรรมไกร รหัส 2287 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 1475 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 451 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	ผู้ช่วยผู้จัดการ รหัส 42 ลงชื่อ นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 4504 นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 784 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 812 ลงชื่อ ¹ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 784 ลงชื่อ ²	DATE 90	SCALE APPROVE	DATE APPROVE	TOTAL
Project Manager Project Architect Architect	ผศ.ดร. ธรรมไกร รหัส 2287 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 1475 นายแพทย์ อุลจิตรา รหัส 451 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	ผู้ช่วยผู้จัดการ รหัส 42 ลงชื่อ นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 4504 นาย ณัฐ หมื่นหาว รหัส 784 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 1240 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 812 ลงชื่อ ¹ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ รหัส 784 ลงชื่อ ²	DATE 90	SCALE APPROVE						




(นายราวร ชัยธนาเวศร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด

(นางสาว พินิตา พินพูง)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 9(2) แปลนพื้นแม่ดงตัวแทนห้องเก็บมูลฝอยประจำชั้น 20-24 (ตัวอย่างชั้น 21)

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD. 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 2 RD. HUA YAI KHOI BANGKOK 10310 TEL (02)2103-0630-51 FAX (02)2030881	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น	LOCATION ถนน ๗๙๙๖	Project Manager: สถาปัตย์ ภานุไพบูลย์ วาระ 2287 Project Architect: สถาปัตย์ อุบลโนทัย วาระ 1475 Architect: สถาปัตย์ ฤทธิเดช วาระ 461 Structural Engineer: วิศวกร ฤทธิเดช วาระ 461 Sanitary Engineer: น้ำดื่ม น้ำเสีย วาระ 784 Electrical Engineer: ไฟฟ้า เครื่องจักรกล วาระ 812 Mechanical Engineer: แม่ค่า แม่ค่าเชิงวิศวกรรม วาระ 764	DATE 91	แบบที่ 21	SCALE TOTAL



ภาพที่ 9(3) แปลนพื้นและตั้งตัวแห่งห้องเก็บมูลฝอยประจำชั้น 25

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
 ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD. 25/15 RAYA CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUA KWANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL (02) 203-0480-82 FAX (02) 203-0583	อาคารชุดพักอาศัย ถ. 25 ชั้น	-	Project Manager Project Architect Architect	นายกีรติ ธรรมรงค์ งาน 2287 นายกีรติ ธรรมรงค์ งาน 1475 นายกีรติ ธรรมรงค์ งาน 461 นายกีรติ ธรรมรงค์ งาน 7157 นายกีรติ ธรรมรงค์ งาน 11234	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrician Engineer Mechanical Engineer	ผู้ดูแล ภูมิสถาปัตย์ งาน 42 ลงวันที่ 20/01/2014 ผู้ดูแล ภูมิสถาปัตย์ งาน 4504 ผู้ดูแล ภูมิสถาปัตย์ งาน 764 ผู้ดูแล ภูมิสถาปัตย์ งาน 812 ลงวันที่ 03/01/2014 ผู้ดูแล ภูมิสถาปัตย์ งาน 764	DATE	DESCRIPTION			
LOCATION											
DRAFTS									92		
<p style="text-align: center;">Contractor and party of documents and any other person shall not be allowed to copy or use the content for the arrangement of work. Use signed confirmation only. No scale of drawing provide the project of specific and detailed drawing. All rights reserved prior version apply. All rights reserved</p>											
SCALE DATE APPROVE											




(ນາມខាងក្រោម អាគង់គ្លេសបុរីទទួល)
ក្រុមការង្ហៀមនាមតំណែងបាន បិនឱយ សិយាមបុរីទទួល ចាប់ការ

วัตถุ)
สยามนุวัตถุ จำกัด รูปตัวขยาย
มาตราส่วน 1 : 50

ກາພທ. 9(4) ແບບຂໍຢາຍທອງເກີບມຸລຝອຍຮວມແລະທອງເກີບມຸລຝອຍປະຈຳຫຼື


ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING NUMBER	
			Project Manager	นายกิตติ์ วงศ์วนิช กิตติ์ วงศ์วนิช	กมท 2287 กมท 1475	Landscape Architect	ดร.กานต์ ภู่ว่องไวธรรม กานต์ ภู่ว่องไวธรรม	กมท 42 กมท 42			DATE
 ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUAYKWARD BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02)203-0630-82 FAX: (02)2030883	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น		Project Architect	นายกิตติ์ วงศ์วนิช กิตติ์ วงศ์วนิช	กมท 461 กมท 7157	Structural Engineer	รังสิ บุญมา บุญมา	กม 4504 กม 764			
			Architect	นายกิตติ์ วงศ์วนิช กิตติ์ วงศ์วนิช	กมท 461 กมท 7157	Sanitary Engineer	นาย ณัฐา ณัฐา	กม 764 กม 764			
						Electrical Engineer	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี อรุณรัตน์ ใจดี	กม 812 กม 812			
						Mechanical Engineer	นาย ณัฐา ณัฐา	กม 764 กม 764			
									93		
										Contract shall apply at dimensions and quantities as shown in the Red Line drawing to the extent prior to the commencement of work. Use original dimension only. Do not make any changes to the drawing. Any changes to the drawing must be properly signed and dated by the architect and engineer. Contractors and others may not reproduce or publish copies. All rights reserved.	SCALE
										DATE	TOTAL
										APPROVE	

ที่สาธารณะประโยชน์ (คลองสาธารณะประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน)




ภาพที่ 9(5) ตำแหน่งห้องพักขยะรวม จุดจอดรถเก็บขยะและระบบระบายน้ำจากศูนย์บริเวณห้องพักขยะรวมของโครงการ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น	-	Project Manager: นางสาว ลดา ใจดี รหัส 227 Project Architect: อรุณรัตน์ ธรรมรงค์ รหัส 1475 Architect: วิวัฒน์ ภู่รักษ์ รหัส 401 Structural Engineer: ดร. สมชาย รหัส 4504 Sanitary Engineer: ดร. นิติพงษ์ รหัส 764 Electrical Engineer: ดร. วิวัฒน์ ธรรมรงค์ รหัส 812 Mechanical Engineer: ดร. นิติพงษ์ รหัส 764	DATE: 03/02/2010 DESCRIPTION: แบบผังห้องพักขยะรวม	94	SCALE: 1:500 DATE: 03/02/2010 APPROVE:



ที่สาธารณะประโยชน์ (คลองสาธารณะประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน)




(นางสาว พินดา พิรุพยูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด



(นางสาว พินดา พิรุพยูร)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนเซปท์งานที่ จำกัด

ภาพที่ 10(1) ตำแหน่งที่จอดรถชั้นที่ 1 จำนวน 19 คัน

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
LOCATION				DATE	DESCRIPTION	
ISO GROUP	อาคารชุดพกอาศัย ชั้น 25 ชั้น		Project Manager: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-2287 Project Architect: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-1475 Architect: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-451 ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมและเครื่องประดับภายนอก: ช่าง กาน^ช โทร. 02-7157 ผู้ออกแบบภายใน: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-1234	Landscape Architect: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02- Structural Engineer: บริษัท แม่น้ำ จำกัด โทร. 02-4504 Sanitary Engineer: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-764 Electrical Engineer: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-712 Mechanical Engineer: บริษัท ไทยไบเทค จำกัด โทร. 02-764	Contractor shall verify all dimensions and conditions in the field and report all discrepancies to the designer for his/her confirmation only. All dimensions are in meters unless otherwise specified. All drawings retain the property of the respective companies and may be reproduced under written approval. All rights reserved.	SCALE DATE APPROVE
ISO GROUP CO., LTD. 25/10 ROYAL CITY AVENUE RAMA 3 RD, HUA KWANG, BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02) 203-0680-52 FAX: (02) 203-0683					..96	TOTAL




(นายราษฎร์ วงศ์ราษฎร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด



(นางสาว พินิดา พิณพญา)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนเซปท์เนอร์ จำกัด


ภาพที่ 10(2) ตำแหน่งที่จอดรถชั้นที่ 2 จำนวน 18 คัน

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น		Project Manager Project Architect Architect	Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	DATE DESCRIPTION	SCALE DATE APPROVE
ISO GROUP CO., LTD. 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 3 RD, HUAY KHANG BANGKOK 10310 TEL: (02) 203-0580-92 FAX: (02) 2530533			บริษัท ไอโซ จำกัด วาระ 2287 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 1475 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 461 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 1123 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 11234	ผู้ออกแบบสถาปัตย์ วาระ 42 วันที่ 05/06/ รังสรรค์ เมืองไทย วันที่ 4504 นาย วิวัฒน์ วันที่ 764 วันที่ 06/ 25-30 มกราคม 2540 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 1123 นาย วิวัฒน์ วันที่ 912 วันที่ 15/ 25-30 มกราคม 2540 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 1123 นาง ศรีรดา วันที่ 764 วันที่ 06/ 25-30 มกราคม 2540 บริษัท ดีไซน์ จำกัด วาระ 1123	.-97	TOTAL



ภาพที่ 10(3) ตำแหน่งที่จอดรถซึ่งที่ 3-5 จำนวน 40 คัน/ชั้น

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
			Project Manager	Mr. Somsak Boonsilp	MSN2287	Landscape Architect	ดร.วิภาณ ภู่รักดิศกุลธรรม	ช.ว. 42			
ISO GROUP CO., LTD	อาคารจุดพักอาศัย ถ. 25 ชั้น	ISO GROUP CO., LTD	Project Architect	นายพิษณุ กลั่นกุล	MSN1475	Structural Engineer	ดร.วิภาณ ภู่รักดิศกุลธรรม	ช.ว. 404			
25/16 RATCHA CITY AVENUE RAVAI 3 RD, HUA KWANG BANGKOK 10310		THAILAND	Architect	นายพิษณุ กลั่นกุล	MSN1475	Sanitary Engineer	นาย ไกรธร ณรงค์	ช.ว. 764			
TEL. (02)203-0880-82		FAX. (02)2030883		ผู้ออกแบบ	200-461 2/25 ตึกที่ 135 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	Electrical Engineer	122291 วงศ์พิริยพันธุ์	ช.ว. 812	✓ ✓	98	
				ผู้ออกแบบ	200-461 2/25 ตึกที่ 135 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	Mechanical Engineer	นาย ไกรธร ณรงค์	ช.ว. 764	✓ ✓		
										SCALE	TOTAL
										DATE	
										APPROVE	




(นายธารชร ษักดิ์ราษฎร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัตร จำกัด



(นางสาว พินิดา พิมพุช)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด


ภาพที่ 10(4) ตำแหน่งที่จอดรถชั้นที่ 6 จำนวน 42 คัน

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
LOCATION				DATE	DESCRIPTION	
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD. 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUA KWANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL (02)203-0880-82 FAX (02)2030883	อาคารชุดพอกออาศัย ชั้น 25 ชั้น		Project Manager: ศ.ดร. สมาน กานต์ 081-2287 Project Architect: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 Architect: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 ผู้ออกแบบ: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 ผู้ออกแบบ: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 ผู้ออกแบบ: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 ผู้ออกแบบ: ดร.พญ. นฤมล ไกรฤทธิ์ 080-1475 Landscape Architect: ดร.พญ. ทุมพร ศิริกุลวงศ์ 081-42 04 Structural Engineer: ดร.พญ. พันดา 081-4504 Sanitary Engineer: ดร.พญ. พันดา 081-764 Electrical Engineer: ดร.พญ. พันดา 081-764 Mechanical Engineer: ดร.พญ. พันดา 081-764 <small>Copyright and rights of drawings and documents in this file are the sole and exclusive right of Siamnuwat Co., Ltd. to be used for the project for which it was prepared. Any unauthorized use or disclosure of the contents of this file is illegal and may result in legal action against the user. All rights reserved by the property of the project. No part of this document may be reproduced or transmitted without the express written consent of the owner. All rights reserved by the owner. No part of this document may be reproduced or transmitted without the express written consent of the owner. All rights reserved by the owner.</small>	99		
				SCALE		
				DATE		
				APPROVE		



ภาพที่ 10(5) มาตรการดำเนินการจราจร

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ถ. 25 ชั้น 14	-	Project Manager: พลเอก สมบูรณ์ พานิช 2287 Project Architect: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Architect: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 ผู้ช่วยผู้ออกแบบ: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Landscape Architect: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Structural Engineer: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Sanitary Engineer: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Electrical Engineer: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479 Mechanical Engineer: ดร. ดร. ภานุเดช ภานุเดช 221479	DATE: 10/08/2008 DESCRIPTION: แก้ไขเส้นทางจราจร 100	SCALE: 1:500 DATE: 10/08/2008 APPROVE:	
ISO GROUP CO., LTD. 25/18 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUAYKWARD BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02)203-0680-82 FAX: (02)2030683	LOCATION: ถนนสีพระยา					



ภาพที่ 10(6)

เส้นทางที่ใช้โดยนักเรียนต่อสานมาตฐานและศูนย์ศึกษาฯ โดยไม่ต้องรับอนุญาตพิเศษ




(นางสาวพิมดา พิมพูง)

(นางสาวนฤภัส ปรีดิวัฒนา)


(นายภานุชัย ภักดี)

กรรมการผู้อำนวยการกองกลาง

บริษัท สยามนุวัติ จำกัด



ที่สากลและประยุกต์ (คลองสาธารณะประยุกต์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน)



(นายธารรช ลักษณ์วนวัตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุดวัตร จำกัด

(นางสาว พินดา พิมพูง)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 11(1) ตำแหน่งจุดรวมพล บันไดหนีไฟและทางหนีไฟภายในจุดรวมพลชั้นล่าง

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	LOCATION	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น			Project Manager: ศ.ดร. สมบูรณ์ ภานุวัฒน์ วันที่ 22/07 Project Architect: อ.สถาปัตย์ อุตสาหะนัน วันที่ 14/75 Architect: ดร.วิวัฒน์ วันที่ 461 หมายเหตุ: ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ระบุไว้ ชื่อ: วุฒิชัย วันที่ 21/7/157 สำเนา: ออกให้ฟรี วันที่ 21/7/157 สำเนา: ออกให้ฟรี	Landscape Architect: ดร.วนิช ฤทธิเดโชภานุวงศ์ วันที่ 42 วันที่ 4504 Structural Engineer: ดร. ธรรมชาติ วันที่ 764 Sanitary Engineer: ดร. ธรรมชาติ วันที่ 764 Electrical Engineer: ดร. ธรรมชาติ วันที่ 812 หมายเหตุ: ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ระบุไว้ วันที่ 21/7/157 หมายเหตุ: ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ระบุไว้ วันที่ 21/7/157 Mechanical Engineer: ดร. ธรรมชาติ วันที่ 764 หมายเหตุ: ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ระบุไว้	DATE: 20/07/2015 DESCRIPTION: แบบชุดฯลฯ จุดรวมพลชั้นล่าง 103'	SCALE: 1:50 DATE: 20/07/2015 APPROVE:



(นายอารวรุ ลักษรานุวงศ์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด

(นางสาว พินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 11(2) พื้นที่จุดรวมพลของโครงการบิเวนชัน 15

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.		
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD. 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUA KWANG BANGKOK 10310 THAILAND TEL (02) 201-2690-32 FAX (02) 2050-883	อาคารชุดพัฒนาศรี ชั้น 25 ที่ 11	-	Project Manager: ดร.กานต์ ธรรมไกร รหัส 2287 Project Architect: ดร.กานต์ ธรรมไกร รหัส 1475 Architect: ดร.กานต์ ธรรมไกร รหัส 1475 สถาปัตย์ ภูมิสุกานันท์ รหัส 461 สถาปัตย์ ภูมิสุกานันท์ รหัส 461 Landscape Architect: ดร.กานต์ ธรรมไกรสุกานันท์ รหัส 42 ลงวันที่ 10/04/ Structural Engineer: ดร.กานต์ ธรรมไกรสุกานันท์ รหัส 4504 Sanitary Engineer: ดร.กานต์ ธรรมไกรสุกานันท์ รหัส 764 Electrical Engineer: ดร.กานต์ ธรรมไกรสุกานันท์ รหัส 812 ลงวันที่ 07/02/ Mechanical Engineer: ดร.กานต์ ธรรมไกรสุกานันท์ รหัส 764 ลงวันที่ 10/04/ <small>เอกสารดังนี้เป็นของผู้ออกแบบและยังไม่ใช้เป็นแบบอย่างที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ออกแบบ แต่เป็นแบบที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้รับเหมา ดังนั้น ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามแบบที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้รับเหมาเท่านั้น ไม่สามารถนำแบบที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ออกแบบมาใช้ในงานได้ แต่ถ้าผู้รับเหมาต้องการแบบที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ออกแบบ ให้ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง</small>	DATE: 10/04/2014	DESCRIPTION: 104	SCALE: 1:500	DATE: 10/04/2014	APPROVE: [Signature]




ภาพที่ 11(2) ต่อ ระดับความสูงของรถกระเช้าขึ้นต่ำกว่าดับเพลิงบางรักถึง ชั้น 15 (ความสูง 41.60 เมตร)



ภาพที่ 11(3) พื้นที่จุดรวมคนของโครงการบริเวณชั้น 19

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
Project Manager	นายพงษ์ ธรรมรงค์ บก.287	Landscape Architect	นายพงษ์ ภานุวงศ์ บก. 42	DATE	DESCRIPTION	SCALE	TOTAL				
Project Architect	นายพงษ์ ธรรมรงค์ บก.1475	Structural Engineer	นายพงษ์ ธรรมรงค์ บก. 4904			DATE					
Architect	นายพงษ์ ธรรมรงค์ บก. 461 25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	Sanitary Engineer	นาย พงษ์ ธรรม บก. 764			APPROVE					
I S O G R O U P ISO GROUP CO., LTD. 25/16 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUAY KHANG BANGKOK 10910 THAILAND TEL.(02)203-0880-82 FAX.(02)2030883	โครงการบูรพาค้าสีลม ชั้น 25 ที่ 14	LOCATION	นาย พงษ์ ธรรม บก. 7157			APPROVE					
		1014 ห้องน้ำ	นาย พงษ์ ธรรม บก. 1234	Electrical Engineer	25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	APPROVE					
			นาย พงษ์ ธรรม บก. 1234	Mechanical Engineer	25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	APPROVE					
			นาย พงษ์ ธรรม บก. 764		25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	APPROVE					
			นาย พงษ์ ธรรม บก. 764		25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	APPROVE					
			นาย พงษ์ ธรรม บก. 764		25/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	APPROVE					



ภาพที่ 11(3) แสดง ระดับความสูงของสถาปัตยนิรภัยด้วยเส้นส่วนตัว ชั้น 19 (ความสูง 54 เมตร)

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 25 ชั้น					
ISO GROUP CO., LTD. 25/15 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD. HUA KWANZ BANGKOK 10310 THAILAND TEL: (02) 203-0652 FAX: (02) 203-0683						
Project Manager: พลเอก สมบูรณ์ กก.02.2297 Project Architect: พลอากาศเอก ธรรมรงค์ กก.01.475 Architect: เผ่าพงษ์ อุไรรัตน์ กก. 161 ก.๑๔๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ชั้น ๗ โทร. ๐๘๑-๒๖๗๗๗๗๗ บริษัท พลังงาน จำกัด กก.01.234	Landscape Architect: ดร.กานต์ บุญรักษ์ จันทร์ ๒๒.๔.๔๒ กก.04 Structural Engineer: ดร.กานต์ บุญรักษ์ จันทร์ ๒๒.๔.๔๒ กก.04 Sanitary Engineer: ดร.กานต์ บุญรักษ์ จันทร์ ๒๒.๔.๔๒ กก.04 Electrical Engineer: ดร.กานต์ บุญรักษ์ จันทร์ ๒๒.๔.๔๒ กก.04 Mechanical Engineer: ดร.กานต์ บุญรักษ์ จันทร์ ๒๒.๔.๔๒ กก.04	DATE: ๑๐/๐๔/๒๕๖๓ 107	DESCRIPTION: ระดับความสูงของสถาปัตยนิรภัยด้วยเส้นส่วนตัว ชั้น 19 (ความสูง 54 เมตร)	SCALE: 1:500	TOTAL: 107	
LOCATION: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ						



(นายกราชรัตน์ ชักขรรานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัติ จำกัด

(นางสาว พินิตา พิมพ์พู)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอร์ปเทน จำกัด



(นายชาครชัย ภักดิ์ราษฎร์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดลงนาม บริษัท สยามบุ๊คส์ จำกัด

(นางสาว พินิดา พิณพยูร)

ผู้รับน้ำภายนอก บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 11(4) พื้นที่หนีไฟทางออกaculaของโครงการ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION DATE	DRAWING TITLE	DRAWING NO.		
			Project Manager	Mr. NARONG RUEANGKUL	MR. 2287	Landscape Architect	นายวนิช ภูริเดชภานุวงศ์	วนา 42					
			Project Architect	นายพงษ์ พูลสวัสดิ์	MR. 1475	Structural Engineer	นายนนท์ บุญมา	วนา 404					
			Architect	นายนนท์ บุญมา	MR. 461	Sanitary Engineer	นาย ณัฐา	วนา 764					
			Architect's stamp/initials and date of drawing issued/revised/referenced/replaced										
			LOCATION	บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด	วนา 7257	Electrical Engineer	นายพงษ์ พูลสวัสดิ์	วนา 812	01/07/11	108			
				กม. 0.44	วนา 7254	Mechanical Engineer	นาย ณัฐา	วนา 764					
			Contractor shall verify all dimensions and conditions in the field and report to the architect if there is any discrepancy. Last signed dimension only, do not total. All drawings where the property of the respective contractors and may not be reproduced or altered. Approval of right reserved.										
									SCALE	TOTAL			
									DATE	APPROVE	APPROVE		

ระบบท่อส่งน้ำ

+79.80

ระบบท่อส่งน้ำห้องเครื่องห้องน้ำที่ 1

+77.20

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำห้องน้ำที่ 2

+74.70

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 25

+71.60

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 24

+68.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 23

+65.40

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 22

+62.30

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 21

+59.20

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 20

+56.10

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 19

+53.00

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 18

+49.90

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 17

+46.80

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 16

+43.70

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 15

+40.60

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 14

+37.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 13

+34.40

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 12

+31.30

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 11

+28.20

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 10

+25.10

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 9

+22.00

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 8

+18.90

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 7

+15.80

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 6

+13.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 5

+10.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 4

+8.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 3

+5.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 2


+3.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 1

+0.50

ระบบท่อส่งน้ำห้องน้ำที่ 0

+0.00




กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามน้ำดี จำกัด

(นายราชนร ลักษณ์วันตัว)

(นางสาว พินิดา พิณพูง)

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

(นายวิชัย ใจดี)



[Signature]


(นายธีระกร อีกษรานุวัตร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
บริษัท สยามนิรัมิต จำกัด

(นางสาวพิมดา พิบูลพงษ์)
ผู้อำนวยการฯ


บริษัท เอ็น เอส ศอนซีสแตนด์ จำกัด



จานวนเส้นคร่าวๆ




The Bangkok (ถนนห้ามย)



ภาพที่ 13(1)

ตึกสูงห้ามยโดยรอบปัวด้วนหล้าโพง



ภาพที่ 13(2)	ภาพเชิงช้อน มุมมอง(มุมสูง)จากตึกจามจุรีสแควร์
ที่มา : ISO Group Co.,Ltd และ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด	บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



หลังพัฒนาโดยธุรกิจ

(นางสาวพันดา พิณหยา)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น คอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด




ภาพถ่ายร่องรอยของจากถนนพะระตาม 4 เข้าหาดใหญ่โดยธุรกิจ



กรรมการผู้อำนวยการฯ บริษัท สยามบุญวัฒน์ จำกัด

ภาพที่ 13(3)




ຜົງແສດງພຶ້ນຮັບ 1: 75

15

แนวรัฐบาล SET BACK อากาศ

ภาคที่ 14(1) การจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ 15



กรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามวุฒิ จำกัด ภาคที่ 14(2) การจดพิมพ์สืบเรื่องประวัติ 19

ผังแสดงพืชพันธุ์ไม้ป่าใน 1:125

19

(นางสาว พินิตา พิณพูร) ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

PROJECT	DRAFTED BY	OWNER	Project Manager	LOCATIONS		DATE	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
				Architectural	Engineering				
ISO GROUP ISO GROUP LTD 1000 PINE ST, SUITE 1000, VANCOUVER, BC V6E 3H2, CANADA TEL: 604-685-1111 FAX: 604-685-1112 E-MAIL: ISO@ISOGROUP.COM	ISO GROUP LTD	ISO GROUP LTD	ISO GROUP LTD	Architectural	Engineering	1998-01-01	114	114	114
				Architectural	Engineering	1998-01-01			




มาตราที่ 14(2) ต่อ กการจัดพื้นที่สีเขียวป่าไม้ในชั้น 19

ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP	โครงการที่ดินที่ 3125 ชั้น 1	-	Project Manager: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-287 Project Architect: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-1475 Architect: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-481 ผู้ออกแบบและผู้ดูแลโครงการ: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ Location: จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 500-7157 ผู้ออกแบบ: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-1234 DATE: 01/01/2024	Landscape Architect: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-42 บันทึก Structural Engineer: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-4504 Sanitary Engineer: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-764 Zoning: จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 500-7157 Electrical Engineer: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-812 บันทึก Mechanical Engineer: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ โทร: 080-764 ผู้ออกแบบและผู้ดูแลโครงการ: อรุณรัตน์ วงศ์สุวรรณ	DATE: 01/01/2024 DESCRIPTION: แบบร่างสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 ของโครงการที่ดินที่ 3125 ชั้น 1 APPROVE: 115	
					SCALE: 1:100	TOTAL: 115
					DATE: 01/01/2024	APPROVE:

1. ห้องเก็บเสื่อ
14 SOM.
φ 3.00 สูง 2.50



1. ห้องเก็บเสื่อ (1)
7 SOM
φ 3.00 สูง 3.00

1. ห้องเก็บเสื่อ (2)
28 SOM
φ 3.00 สูง 2.50



(นายธารชร อักษรานุวัตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนุวัตร จำกัด


ผังแสดงพื้นที่สีเขียวบนริเวณชั้น 25
ชั้น 25

1:125

ภาพที่ 14(3) การจัดพื้นที่สีเขียวบนริเวณชั้น 25

(นางสาว พินิดา พินพูร)
ผู้อำนวยการฯ บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด


ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAFTER NO
ISO GROUP	บ้านเดี่ยวชั้น 25 ไร่ 1:125	-	Project Manager: คุณพันธุ์ วงศ์วิเศษ รหัส 228 Project Architect: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475 Architect: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475 Structural Engineer: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475 Mechanical Engineer: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475 Sanitary Engineer: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475 Electrical Engineer: คุณนิติ ภู่น้ำเงิน รหัส 475	Date: 15/04 Signature: [Signature]	Description: แบบแปลนห้องเก็บเสื่อชั้น 25	
		LOCATION				
		DATE: 15/04/2024				
					SCALE: 1:125	TOTAL
					DATE: 15/04/2024	
					APPROVE:	



ภาพที่ 14(3) แสดง การจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 25

ผู้สำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สำนักงานใหญ่บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



(นายราวรัตน์ อักษรานุวัฒน์)



ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ចំណាំ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ចំណាំ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ចំណាំ

การจัดพิธีสืบสานประเพณีน้ำด้าดฟ้า
ภาคที่ 14(4) กรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สยามนวัตร จำกัด

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยอาพาต**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังข้างลังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปลายน้ำประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่อยู่ที่คิดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ ยื่นเชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ดด. ๑

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการ โดยสั้นๆ ตามแบบ ดด.๒

- ที่ดิน แผนที่ดินและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เงื่อนไขที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง และพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดด.๓

จำนวน 1/4 หน้า

นาย ลูกานะ
ผู้จัดทำรายงาน
ผู้จัดทำรายงานได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการค่าเบินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แผลด่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงข้อมูลเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งริบาร์บูลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือของตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในการถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรด้านการปฏิบัติ น่องจาก การปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลดังนี้ ๑ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากสู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอ้างหนึ่งอ้างสองได้ ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการสู้ช้านาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจะจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

2/2

6. ອາດຜນວົກ

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่างๆ สำเนาหนังสือราชการ กฎหมาย ท้องถิ่น ที่ออกโดยคณะกรรมการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงราษฎร์ หรือ รายการ แผนกภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บลักษณะ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่นๆ เป็นดัง

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น ของศูนย์บริหารสถานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้

- สำนักงานนโยบายและแผน จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD หนังสือ
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD หนังสือ
 - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD หนังสือ
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD หนังสือ

หมายเหตุ : กรณีโครงการดังข้อบันทึกนี้ ให้ส่ง จดหมายและสำเนาบันทึกงานของเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาที่จัดส่ง : สั่ง 2 ครั้ง คือปี ก็อป กายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามและประเมินผลของนักเรียน) และกายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามและประเมินผลของนักเรียน) ของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และกายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามและประเมินผลของนักเรียน) ของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

8/8

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักกลางวัน

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดยมีคุณภาพดีมาก
รายงานถูกต้องไปเป็น

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง

(ประทับตราบริษัท)

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

1. ชื่อ โครงการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. ข้อทำโดย
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสูงข้ามภารเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติจริงสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ
 - 7.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ

7.2 พื้นที่โครงการ

7.3 กิจกรรมในโครงการ

- การนำน้ำดื่มน้ำเสีย
- การระบายน้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- เมริยเทียบราษฎรละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรืออนาคตไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกรอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

จำนวน..... ๕/๗ หน้า

อนุฯ อนุฯ
นาย นายนาย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

**ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ.....

เงื่อนไขด้านมาตรการ	ผลการปฏิบัติความมุ่งหมาย	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1 ...		
2 ...		
3 ...		

จำนวน..... ๖๙

ผู้จัดทำแบบฟอร์ม:
ผู้ดูแลระบบ:
ผู้รับผิดชอบ:

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสำ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพหน้าผิวคืน

ชื่อโครงการ

ମୁଦ୍ରଣ

ମର୍ଦ୍ଦ

សំណើរបស់ខ្លួនដែលមានការងារជាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងក្រសួងពេទ្យ។

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ต้องวัด					
	1	2	3	4	5	6
มาตรฐาน *						

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพหน้าที่

ชื่อโครงการ

ଶବ୍ଦକୋଣି

三

សម្រាប់បង្កើតការងារដែលមានការរំពោះនូវការងារជាអង់គ្លេស

Digitized by srujanika@gmail.com

พารามิเตอร์ที่ต้องวัด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน*, **	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประดิษฐ์ทรงวิทยาศาสตร์ ภาคโน้น ให้เป็นระดับเดียวกัน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ความถูกต้องของข้อมูลที่สืบสาน

** นาครสุนทดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทเลโฉนโลชีและซึ่งแบลล่อน เรื่อง กําหนดมาตรฐานความคุณภาพระดับ
น้ำทึ้งจากอุตสาหกรรมประดิษฐ์และงานขนาด

三