



ที่ ๒๙ ๑๐๙.๕/**473**

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

**๑๘ มกราคม ๒๕๕๓**

**เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสถานพยาบาลศาลาฯ  
เนอร์สซิ่งโขม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลาฯ ของบริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด**

**เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด**

- อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒  
๒. หนังสือบริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการสถานพยาบาลศาลาฯ เนอร์สซิ่งโขม ส่วนขยายของ  
โรงพยาบาลศาลาฯ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย  
บริการชุมชนและสถานที่พักจากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด ได้เสนอรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสถานพยาบาลศาลาฯ เนอร์สซิ่งโขม ส่วนขยายของโรงพยาบาล  
ศาลาฯ ดังอยู่ที่สำนักศาลาฯ อ้าเกอพุทธมนมงคล จังหวัดนครปฐม เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง มีจำนวน  
เดียวสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๖๐ เตียง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท อีโคซิสเด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์  
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา  
รายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาหารายงานฯ โครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชญา การจัดสรรงที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสถานพยาบาลศาลาيانเนอร์สซิงโรม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลาيان โดยให้บริษัท โรงพยาบาลศาลาيان จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการร่วมร่วม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อ สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท อีโคชิลเด้น เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็ลเคนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ

(รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน)

สำนักการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุรียันี แดงไทย)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

ประกาศการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ “สถานพยาบาลศาลายาเนอร์สชิ่งโฮมส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา”  
ของบริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ “สถานพยาบาลศala ya เนอร์สซิ่ง โอมส่วนขยายของโรงพยาบาลศala ya” ของบริษัท โรงพยาบาลศala ya จำกัด ดังอยู่ที่ เลขที่ 95/1 หมู่ 3 ถนนศala ya-นครชัยศรี ตำบลศala ya อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท อีโคชีสเด้ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องมีติดต่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการดิตตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ “สถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่ง โฮมส์วนชัยของโรงพยาบาลศาลายา” ของบริษัทโรงพยาบาลศาลายา จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเด格ต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคัญจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดีหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังไป

(นางสาวกานต์รัตน์ ทังสบตร) (นางสาวเทพจรส ทังสบตร)

## กรรมการผู้มีอำนาจ

## บริษัท โรงพยาบาลศรีราษฎร์ จำกัด



การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคชีฟสเตเดียม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการสถานพยาบาลศาลาฯเนอร์สซิ่งโถมส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ ๙๕/๑ หมู่ ๓ ถนนศาลาฯ-นครชัยศรี ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนนทบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
<b>1 ทรัพยากรากภพ</b>			
1.1 สภาพภูมิประเทศ : บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นที่ราบ ปัจจุบันมีอาคารสูง 2 ชั้น 1 อาคารเชื่อมต่อกับอาคารสูง 4 ชั้น 1 อาคาร และสูง 1 ชั้น 2 อาคาร ปกคลุกพื้นที่โครงการด้านหลัง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง ไม่ได้โดยรอบ และด้านหน้าโครงการ	- สภาพภูมิประเทศเดิมเป็นพื้นที่ราบ ปัจจุบันภายในโครงการมีอาคาร คอนกรีต 4 ชั้น และอาคารสูง 2 ชั้น อยู่แล้ว ซึ่งโครงการไม่มีการดำเนินการก่อสร้างใด ๆ การเปิดดำเนินการจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแต่อย่างใด	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านนี้ และสนับสนุนภาระในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	
1.2 ดินและการใช้ดิน : ลักษณะของดินบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ปรับเปลี่ยนด้านหน้าได้แบ่งพื้นที่成มาสามส่วน หัวรับการทุบทำลาย บางพื้นที่เป็นดินเหนียว อุ่มน้ำได้ดี บางพื้นที่เป็นดินเหนียว ที่ไม่สามารถอุดมสมบูรณ์ดี ปานกลาง	- ปัจจุบันโครงการมีอาคารคอนกรีต สูง 4 ชั้น และ 2 ชั้น อยู่แล้ว จึงไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ด้านนี้ การเปิดดำเนินการของโครงการจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อการใช้ดินและการใช้ดิน	-	
1.3 คุณภาพอากาศ : จากข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจอากาศศรีกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยรายปีในคาบในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๓ พบร่างรุ่งเทพมหานคร และพื้นที่โครงการ มีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี ๒๘.๒ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๗๕.๖% ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปีอยู่ระหว่าง ๑.๙-๔.๗ ㎧ ลมเฉลี่ยในรอบปีอยู่ระหว่าง ๑,๕๔๓.๒ ㎅. ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี ๑,๕๔๓.๒ ㎜.	- แหล่งมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น คาดว่าจะเกิดจากรถยนต์ของผู้เข้าใช้บริการในโครงการ รถสาธารณะที่สำคัญ ได้แก่ ก้าชาร์บอนมอนอนกอไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากระยะทางของถนนภายในโครงการ เป็นถนนสัน ฯ และถนนจอดรถยนต์เปิดโล่ง ทำให้อากาศสะอาดได้โดย自然 คาดว่าจะเกิดขึ้น ๑๕ คัน จะมีปริมาณเกิดขึ้น ๐.๐๖ ㎎./ลบ.ม. ในค่าเฉลี่ย ๑ ชม. - ผลกระทบประเพณี CO ที่เกิดจากรถยนต์ในโครงการ ๑๕ คัน จะมีปริมาณเกิดขึ้น ๐.๐๖ ㎎./ลบ.ม. ในค่าเฉลี่ย ๑ ชม.	1. ดูแลระบบบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพดีเสมอ 2. ติดป้ายห้ามดัดเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่เบนซิน ด้วยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว 3. ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ โดยทำความสะอาดแผ่นกรอง และถอดสำหรับรองรับน้ำที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	



นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุนทร (นางสาวเพชรรัตน์ ทังสุนทร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด




(นายชัยวิทย์ วรรอนประดิษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศิริพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความปลอดภัย
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศด้วย</li> <li>5. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วทั้งว่า ควรปรับระดับแอร์ อุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะสม (25-26 องศาเซลเซียส)</li> <li>6. จัดให้มีเครื่องโอโซน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และกลืนอันตราย พึงประสงค์ให้อยู่ป่าสูงอยู่ที่เป็นห้องพิเศษรวม จำนวน 2 เครื่อง สามารถผลิตโอโซนได้ 120 มก./ชม./เครื่อง</li> </ul>	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน : เสียงที่เกิดขึ้นในบริเวณโครงการ และโดยรอบเกิดจากการดยนต์บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- แหล่งผลกระทบทางอากาศ เกิดจากการดยนต์ของผู้เข้าใช้บริการในโครงการ แต่จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถดยนต์เป็นลานปิดโล่ง ประกอบกับการเข้า-ออกของรถดยนต์ จะเข้ามาใช้บริการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์กันที่เมื่อจอดรถแล้ว</li> <li>3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้วยเสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ</li> <li>4. รักษาธรรมชาติ และดูแลดันไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวคุ้มขับเสียงจากภายนอกได้</li> </ul>	
1.5 การเกิดแผ่นดินไหว : พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม อยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 5-7 เมอร์คลี เชต ก.2 (สัม) เป็นระดับที่ทุกคนเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะปรากฏความเสียหายระดับน้อยถึงปานกลาง	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. แผนก่อการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร</li> <li>- ทราบตำแหน่งของ瓦斯ปั๊ก้าช สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า</li> <li>- ความมั่นใจพร้อมดำเนินไฟฉุกเฉินหากล่องยาไว้</li> </ul> </li> </ul>	



นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสุบุตร (นายสาวาทพจน์ หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด




นายวิวัฒน์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท สถาปัตย์เติม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>2. แผนระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อายุตกลง พยายามควบคุมสติ</li> <li>- ตั้งสติให้มั่น และรับออกจากอาคารโดยเร็ว หากจากสิ่งล้มทับได้</li> <li>- ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว</li> <li>- ห้ามใช้เทียน ไฟแช็คไฟ เพราะอาจมีก๊าซร้ายอยู่บริเวณนั้น</li> </ul> <p>3. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดทຽุดตัวของอาคารหรือพังถลายได้</li> <li>- ตรวจสอบไฟ ห้องน้ำ ห้องก๊าซเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซร้าย หากได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าด้านทุกบาน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสี่ยงหายใจสูญ</li> </ul>	
1.6 ทรัพยากรน้ำ : บริเวณใกล้เคียงของโครงการ ด้านทิศเหนือ จะพบคลองมหาสวัสดีซึ่งเป็นคลองระบายน้ำกว้างประมาณ 20-30 เมตร เป็นคลองเพื่อการเกษตร	- น้ำเสียของโครงการเกิดขึ้นทั้งหมด 73.6 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนระบายน้ำไปเก็บในสระเก็บน้ำ 1 ของโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่คุณภาพดีกว่า 831 ลบ.ม. ซึ่งจะช่วยให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบได้ โดยสังเกตจากสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ในสระเก็บน้ำ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	<p>1. คุ้มครองและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งส่วนเดิมและส่วนขยายให้ใช้งานได้เต็มอัตราโดยเรียบร้อย (ภาพที่ 1)</p> <p>1.1 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นแบบ Fix Film Aeration อยู่ด้านหลังโครงการ ให้ทำการปรับปรุง เปลี่ยน Media ในปอที่ชำรุด เป็นชุดใหม่ ให้มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งหมด</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul>



นายแพทย์ธัชพงษ์ ทังสูบุตร (นางสาวเทพรัตน์ ทังสูบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด




(นายสุรเชษฐ์ วรรณประดิษฐ์)  
กรรมการบริษัทฯ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคโนมิกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  
ก่อตั้ง 2530 ที่อยู่ 100/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความต้องการของ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>1.2 จัดให้มีระบบบำบัดเบื้องต้นเป็นถังเกราะ-กรองไว้อาช รองรับน้ำเสียจากส้วม โดยติดตั้งที่อาคารโรงพยาบาล ศala ya ๖ ชุด และอาคารสถานพยาบาลศala ya เนอร์ส ชิ่ง โถม ๖ ชุด โดยแต่ละชุดมีปริมาตรส่วนเกราะ ๐.๙๗ ลบ.ม. มีระยะเวลาเก็บเกี่ยว ๒.๓๑ วัน และปริมาตรส่วนกรอง ไว้อาช ๐.๑๕ ลบ.ม. มีระยะเวลาเก็บเกี่ยว ๘.๕๗ ชม.</p> <p>1.3 จัดให้มีท่อระบายน้ำก๊ามีเทน (CH4) จากบ่อเกราะห้องห้องด แล้วนำมานำมาเผาทิ้งโดยใช้เตาแก๊ส โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการ เผาทุกวันในช่วงเช้า ๑ ครั้ง และเย็น ๑ ครั้ง จนกว่าก๊าซ จะหมด</p> <p>1.4 จัดให้มีการติดตั้งถังดักไขมัน ๑ ชุด บริเวณห้องครัวของ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลฯ มีปริมาตรป่อง ๒.๒๕ ลบ.ม. มีระยะเวลาเก็บเกี่ยว ๓.๗๕ ชม.</p> <p>1.5 จัดให้มีการสร้างป้องบ้าน้ำเสียเพิ่มเติมในส่วนของบ่อ ตกตะกอน บ่อเก็บและย่อยตะกอน และบ่อเติมคลอริน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งเติมอากาศหลัก ปริมาตร ๒๐.๑๐ ลบ.ม. ระยะเวลา เติมอากาศ ๖.๕๕ ชม. ประสิทธิภาพในการบำบัด ๙๒% ค่า BOD ออก ๒๐ มก./ลิตร</li> </ul>	<p>- ตรวจสอบบ่อพัก ห้องน้ำ น้ำร้อนโครงการ และบ่อตัก ชัย</p>



๗๘๗๑๙ ๙๙๙๗๗  
(นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสุนทร) (นางสาวเทพธรัส หังสุนทร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศala ya จำกัด




(SCS SYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.)  
กรมการมาตรฐาน ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคซิสเด็นส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลค่าประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังดักตะกอน ปริมาตรตั้ง 7.80 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บเก็บ 4.84 ชม.</li> <li>- ถังฝ้าเชื้อโรค ปริมาตรตั้ง 3.85 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บเก็บ 75.3 นาที</li> <li>- ถังเก็บและย่อยตะกอน ขนาดที่เลือกใช้ 10.54 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บตะกอนประมาณ 47.74 วัน</li> </ul> <p>1.6 จัดให้มี Filter เพื่อกรองและกำจัดถ่านจากถังเต้มอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p> <p>1.7 ยกเลิกขั้นตอนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและช่วยให้การในโรงพยาบาล โดยยกเว้นในกรณีที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เติมคลอรีน เช่น เกิดโรคระบาด</p> <p>1.8 ให้โครงการนำน้ำทิ้งที่สั่งผ่านการบำบัดน้ำเสียบางส่วน ประมาณ 24.43 ลบ.ม./วัน มาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ</p> <p>1.9 จัดให้มีการติดป้ายประสาสมพันธุ์ในเว้นระยะห่าง 1 ว่าเป็นสระที่รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียใช้ในการรดน้ำต้นไม้เท่านั้น และบริเวณกอกส้านจะติดป้ายแจ้งเตือนว่า เป็นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วใช้รดน้ำต้นไม้เท่านั้น</p>	



นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุนุด (นางสาวเทพกรด ทังสุนุด)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด



(นายสุรพงษ์ วรรณประดิษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อความตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>2. ใช้สระน้ำ 1 ชั่วโมงบ่อเปิดมีความจุประมาณ 831 ลบ.ม. เป็นช่องทางระบายน้ำ และบ่อเก็บตะกอน แทนระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง</p> <p>3. จัดให้มีการสูบากตะกอนออกจำกัดบ่อกรอ 2 ปี/ครั้ง และบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 2 เดือน</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักกากตะกอนที่บ่อตักไขมันทุกๆ 7 วัน และเก็บใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำไปเก็บในห้องพักขยะรวม</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะของระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก</p> <p>7. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว อายุสัมภានเฉือนละ 1 ครั้ง</p>	
2. ทรัพยากรชีวภาพ	<p>2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก : ส่วนใหญ่เป็นพืชและสัตว์ที่พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ที่เป็นชุมชน</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบไม่พบพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญและค่าต่อการอนุรักษ์แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการและในโครงการเป็นเขตชุมชนเมืองกึ่งชนบท สัตว์ที่พบเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์มานำาเนื่องหรือเพาะปลูกซึ่งเห็นอยู่ทั่วไป ดังนั้นผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ นอก จาก นี้ โครงการได้มีการจัดสวน โดยการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ บริเวณภายในพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทรัพยากรชีวภาพบนบกให้ดีขึ้น จึงเป็นผลกระทบด้านบวกต่อพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ</p>	



๗๙๗/๙ ๙๙๙  
(นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุนทร) (นางสาวเทพจารัส ทังสุนทร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราษฎร์ จำกัด



นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคซิส เอนจิเนียริ่ง เอนจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2 บริการในน้ำ : บริเวณพื้นที่โครงการ และ บริเวณใกล้เคียง พบร่องมหาสวัสดิ์อยู่บริเวณ ทางทิศเหนือของโครงการ เป็นคลองระบายน้ำ สีมีชีวิตที่พับสามารถพับได้โดยท้าไป โดยไม่พูด สีมีชีวิตที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด	- แหล่งน้ำซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ และพืชน้ำบริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบเป็นแหล่งน้ำที่รองรับน้ำทึบจึงไม่พบพืชและสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านการอนุรักษ์ แต่อย่างใด	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	
<b>3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
3.1 การใช้น้ำ : บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานออมน้อย ผู้ดูแลน้ำ โดยบริษัทท่านประปาไทยจำกัด (มหาชน) โดยจ่ายน้ำครองบล็อก ชेतอ่าเภอพุทธมณฑล อ่าเภอสามพราน อําเภอบนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิต 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	- การเปิดให้บริการของโครงการจะมีผลกระทบต่อการจ่ายน้ำใช้ของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างมาก เนื่องจากโครงการมีปริมาณการใช้น้ำ (ส่วนเติม+ส่วนขยาย) ประมาณ 91.0 ลบ.ม./วัน โดยมีระบบการสั่งเรื่องน้ำทั้งในสัปดาห์และเดือนเพื่อกำหนดคาดฟ้าของโครงการ	1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รับแก้ไขทันที	- ตรวจสอบการทำงานของระบบห่อสั่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที
3.2 การใช้ไฟฟ้า : โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้รับการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอพุทธมณฑล	- โครงการจะมีความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารส่วนเติม และส่วนขยายประมาณ 39,000 หน่วย/เดือน จากการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้ได้อย่างเพียงพอ	1. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตามคุณภาพของผู้ผลิต	



นายแพทย์รัตนพงษ์ หังสุบรร (นางสาวเทพรส หังสุบรร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศากalya จำกัด

๓๙๗๙๙ ๗๖๗




(นายรุ่งษ์ วรรณประดิษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท จีทีเอสเตท เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์ จำกัด

มาตรฐานที่ต้องการรับรอง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
<p>- ตรวจสอบดังขยะและห้องพักชั่วคราวให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการรวบรวมจากภายในอาคาร การเก็บพักขยะเพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บให้จะก่อให้เกิดความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อผู้เชื้า มาใช้บริการ และผู้พับเท็น รวมทั้งเกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้เชื้าสามารถติดต่อในโครงการด้วย</p>	<p>1. จัดให้มีถังขยะแยกสีตามชนิดขยะวางไว้บริเวณต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สีฟ้า (ถุงพลาสติกสีดำ) : ขยะทั่วไป คือ จากเจ้าหน้าที่ หรือจากกรุ๊ปการ</li> <li>- สีน้ำเงิน (ถุงพลาสติกสีแดง) : ขยะติดเชื้อ คือ เลือด สารน้ำผู้ป่วย สำลีเชิญเย็บแพลง เชิญฉีดยา ถุงมือ สายห้อยต่อต่างๆ</li> <li>- สีเขียว (ถุงพลาสติกสีเขียว) : ขยะอันตราย คือ ยาหมดอายุ ขยะกระป๋องตี้ และถ่านไฟฉาย</li> </ul> <p>2. จัดให้มีห้องพักชั่วคราว ๑ แห่ง อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ (ภาพที่ 2) แบ่งเป็น ๓ ห้อง คือห้องพักยะติดเชื้อ-อันตราย ห้องพักชั่วคราวไป และห้องพักชั่วคราวใช้เคลื่ โดยแต่ละห้องมีขนาด <math>1.5 \times 2.0 \times 2.0</math> ม. โดยห้องพักยะติดเชื้อ-อันตรายสามารถรองรับขยายได้นานประมาณ 74 วัน และห้องพักชั่วคราวไป และรีใช้เคลื่ สามารถรองรับได้นานประมาณ 29.55 วัน</p> <p>3. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นชนิดเกรยะ-บำบัดไว้กลาง และระบบเติมอากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องพักชั่วคราว เป็นถังรุ่น AT-10 หรือเทียบเท่า ขนาดความจุ 1,000 ลิตร</p>	<p>- ขยะทั่วไปในโครงการ (ส่วนเดิม+ส่วนขยาย) เกิดขึ้นประมาณ 0.406 ลบ.ม./วัน ขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ประมาณ 0.082 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการรวบรวมจากภายในอาคาร การเก็บพักขยะเพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บให้จะก่อให้เกิดความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อผู้เชื้า มาใช้บริการ และผู้พับเท็น รวมทั้งเกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้เชื้าสามารถติดต่อในโครงการด้วย</p>	<p>3.3 ภาระต่อสิ่งแวดล้อม : พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตศูนย์รับผิดชอบการเก็บขยะประจำเขตที่ ๒ ทั่วไป (ขยะเปียกและแห้ง) จากกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศาลายา เป็นผู้จัดเก็บและนำไปกำจัด ส่าหรับขยะติดเชื้อโครงการได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีนไพร่อนเม้นท์ชิสเท็มส์ เป็นผู้เข้ามาเก็บขยะติดเชื้อไปกำจัด</p>



นายแพทย์ จักรพงษ์ หังสุบุตร  
(นายแพทย์จักรพงษ์ หังสุบุตร) (นางสาวเทพจรส หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด




(นายสุวัฒน์ วรรจนประดิษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการดำเนินสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอโคซิส เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความตราชื่น ดูดซับสิ่งแวดล้อม
		<p>4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้เทศบาลดำเนินคลาดาย และห้ามทิ้งส่วน-จ้ากด ไทยอิเนียวอนเน็นท์ชิสเพิมส์เข้ามาเก็บชนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บชนเสร็จ เรียบร้อย โดยนำขยะลังขยะจะต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จากนั้นจะปล่อยชีมลงดินต่อไป</p> <p>6. บริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดต้องได้รับอนุญาตเก็บชนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม : บริเวณที่ตั้งของโครงการเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ยังคงเป็นกึ่งชนบทการระบายน้ำจะระบายน้ำไปตามระบบทางน้ำสาธารณะไปยังแหล่งรองรับน้ำต่างๆ ตามธรรมชาติก่อนระบายน้ำ ลงสู่คลองมหาสวัสดิ์	- โครงการควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการให้มีอัตราการระบายน้ำไม่เกินก่อนที่จะพัฒนาโครงการ ซึ่งปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องหน่วงไว้ประมาณ 10 ลบ.ม. โดยใช้สะ้นน้ำ 3 ซึ่งมีความจุประมาณ 2,900 ลบ.ม. รองรับน้ำฝน และระบายน้ำออกตามแรงโน้มถ่วงโดยไม่มีการใช้ปั๊มน้ำ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน โดยควบคุมอัตราการระบายน้ำออกให้อยู่ในอัตรา 0.054 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการซึ่งอยู่ที่ 0.208 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นผลกระทบเกี่ยวกับการระบายน้ำในโครงการและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ	<p>1. ทำการล้างท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง / ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)</p> <p>2. จัดให้มีสะ้นน้ำ 3 ความจุ 2,900 ลบ.ม. เป็นบ่อหน่วงน้ำและควบคุมอัตราการระบายน้ำออกให้อยู่ในอัตรา 0.054 ลบ.ม./วินาที โดยระบายน้ำออกด้วยวิธีแรงโน้มถ่วงเพื่อประหยัดพลังงาน (ภาพที่ 3)</p> <p>3. ตัดท่อระบายน้ำอุดตันให้ฉีดล้างทำความสะอาด และชุดถอดตะกอนออก</p> <p>4. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหัก ต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที</p>	- ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



๗๖๙๙๘ ๗๖๙๙๘  
(นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุนทร) (นางสาวเทพกร ทังสุนทร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด




นายวิทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด

ผลลัพธ์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การประเมินความและการชนสัง : เส้นทาง คมนาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ทาง หลวงแผ่นดินสาย 3414 (พุทธมณฑล สาย 5), ถนนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ชั้นกับทางเข้า- ออกโรงพยาบาล และทางหลวงแผ่นดินสาย 4006 (ศาลาธรรมสพน์) สำหรับประสิทธิภาพ และความคล่องตัวของถนนแต่ละสายเป็นดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินสาย 3414 มีค่า V/C Ratio 0.18 (สภาพจราจรคล่องตัวดีมาก) - ทางหลวงสาย 4006 มีค่า V/C Ratio 0.36 (สภาพจราจรคล่องตัวดี) - ถนนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ชั้นกับทาง เข้า-ออก ร.พ.ศาลายา มีค่า V/C Ratio 0.04 (สภาพจราจรคล่องตัวดีมาก)	- การดำเนินการจะทำให้สภาพการจราจรมีมากขึ้นจากการดูแลซ่อมบำรุง เช่น บริการและผู้มาติดต่อในโครงการ อาจเป็นผลทำให้การจราจรติดขัดได้ แต่เกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นน้อย ดังนี้ - ถนนทางหลวงสาย 3414 (ด้านหน้า ร.พ.) เพิ่มขึ้นจาก 0.18 เป็น 0.20 สภาพการจราจรคล่องตัวดีขึ้นเดิม - ถนนทางหลวงสาย 4006 เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.36 เป็น 0.38 จัดว่า มีสภาพการจราจรคล่องตัวดีขึ้นเดิม - ถนนสาธารณะประโยชน์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.04 เป็น 0.08 จัดว่า มีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมากขึ้นเดิม	1. ติดตั้งเครื่อง量衡น้ำหนักบรรทุกที่ดูแลอย่างดีในโครงการ และที่สถานที่จอดรถที่จัดให้ เช่น 2. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการ จำนวน 33 คัน (ภาพที่ 4) 3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ ให้เป็นที่จอดรถที่ดูแลดีและทำความสะอาดที่เสื่อมไว้ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความสะอาด ในการเข้า-ออกโรงพยาบาลให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ 5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 6. จัดให้มีการติดตั้งกระเจดจุนกลมไว้บริเวณตรงข้ามทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดูแล 7. ห้ามมิให้มีการจอดรถกีดขวางการจราจรริมทางหลวงสาย 3414 บริเวณทางเข้า-ออก	
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการเป็นสถานที่ราชการ, อาคารที่พักอาศัย, สถานศึกษา, สนามกอล์ฟและ ที่รกรวบว่างเปล่า	- การดำเนินการของโครงการเป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ซึ่งมี กิจกรรมการให้บริการแก่ชุมชน และเป็นกิจกรรมที่เป็นบริการชั้นพื้นฐาน ที่สำคัญของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ	-	



นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสุบุตร (นางสาวแพทย์รัตน์ หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด




นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการบริษัทฯ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศีลีสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายการประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
<p><b>4. ผลกระทบด้านความปลอดภัย</b></p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม : บริเวณพื้นที่โครงการ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศาลาฯ เป็นชุมชนเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเครื่องหมายรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	
<p>4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย : ในพื้นที่พื้นที่ตำบลศาลาฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สถานีอนามัย 1 แห่ง</li> <li>2. โรงพยาบาลศาลาฯ (ภาครោកខន)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมภายในอาคารจะถูกจำกัดและเกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคาร แต่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้ 3 ทาง ใหญ่ ๆ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางที่ 1 แพร่โดยมีสิ่งมีชีวิตเป็นตัวนำพา เช่น คน หมู นก เป็นต้น</li> <li>- ทางที่ 2 แพร่โดยมีน้ำเป็นตัวนำพา เช่น สารคัดหลัง อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น</li> <li>- ทางที่ 3 แพร่โดยมีอากาศเป็นตัวนำพา เช่น ลมจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีห้องพักขยะรวม อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง รองรับขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักขยะมูลฝอยติดเชื้อและอันตราย มีขนาด 6.0 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะติดเชื้อซึ่งมีประมาณ 0.082 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 74 วัน</li> <li>- ห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไป และรีไซเคิล มีขนาด 12.0 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะซึ่งมีประมาณ 0.406 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 29.55 วัน</li> </ul> </li> <li>2. จัดให้มีการคัดแยกขยะแต่ละชนิด โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง กับงานบริการผู้ป่วยต้องได้รับการอบรม การปฏิบัติเมื่อมีการทิ้งขยะ ต้องปฏิบัติโดยแยกตั้งไว้ชัดเจน</li> </ol>	



นายแพทย์ ธรรมรงค์ ฤทธิ์สุข  
(นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุนทร) (นางสาวเทพรสร ทังสุนทร)

กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด




นายพงษ์ วรรณประดิษฐ์  
(นายมนต์ พัฒนา) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
นายนพ. อรุณรัตน์ เอโนเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>3. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-บำบัดไอลักษณ์ และระบบเติมอากาศ เพื่อร่องรับน้ำเสียจากห้องพักชัย เป็นตั้ง รุ่น AT-10 ขนาดความจุ 1,000 ลิตร</p> <p>4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลศาลายา และห้างหุ้น ส่วนจำกัด ไทยเอ็นไพร่อนเน้นท์ซิสเต็มส์เข้ามาเก็บขยะที่อยู่ในไป กำจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักชัยรวมทุกครั้งที่เก็บขยะเรียบร้อย โดยนำขยะล้างขยะจะต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ-บำบัดไอลักษณ์ และระบบเติมอากาศ จากนั้น จะปล่อยชีมลงดินต่อไป</p> <p>6. ถูแลแนวท่อระบายน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ใช้ บำบัดน้ำเสียจากโครงการส่วนเดิมให้มีประสิทธิภาพในการ รวบรวมน้ำทึบและบำบัดน้ำทึบให้ได้คุณภาพน้ำเป็นไปตาม มาตรฐานน้ำทึบต่อไป ซึ่งขวยลดผลกระทบจากการแพร่ กระจายเชื้อโรคจากน้ำทึบเป็นตัวนำพาไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้</p> <p>7. ให้แม่บ้านค่อยๆตรวจสอบรายวันภายในห้องพักชัยรวมไม่ให้ ตกค้างและตกลงบนพื้นทางเดินหรือความชอกมุมต่างๆ และ ตรวจสอบประตูของห้องพักชัยรวมให้ปิดมิดชิดตลอดเวลา โดยหลังการเก็บขยะต้องทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ เช่น หมู แมลงวัน เป็นต้น</p>	



นายแพทย์รัตนพงษ์ หังสุบรร (นางสาวแพทย์รัตนพงษ์ หังสุบรร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จำกัด




(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)  
กัณฐ์พงษ์วุฒิสาคร ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีรัง คอนชัลแทนท์ จำกัด

มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
4.3 ลดผลกระทบด้วยสารเคมี : ในที่ทำการ ด้านสถาปัตยกรรมและพื้นที่ชั้งเดียว มีสถานีตัวร่วง ที่อยู่ใกล้โครงการสามารถให้ความช่วยเหลือ	- โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยมาตรวัดความผิดปกติ 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบผู้เข้ามา <sup>เมื่อ</sup> ยื่มเมื่อเข้ามาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลได้ตลอดเวลา จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการได้อย่างเพียงพอ - การเดินทางเข้า-ออก ของผู้พักอาศัยในหอพัก ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จะเดินทางมาทำงานในระยะเวลาใกล้ๆ กัน ภายในโรงพยาบาลมีรถน้อย ไม่พุ่งชนกัน การเดินทางมาทำงานของ พนักงานจึงมีความปลอดภัยทั้งด้านการจราจรและทรัพย์สิน	1. จัดให้มีเครื่องรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล ความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 2. จัดให้มีไฟส่องสว่าง ตามแนวถนนเข้า-ออกจากหอพักพนักงาน · มาษั้งพื้นที่โครงการ 3. ดูแลรักษาด้านไม้ตัดแต่งให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม้ให้เกิดเป็นพื้นที่มุมอับ	
4.4 การป้องกันอัคคีภัย : ในที่ทำการ ด้านสถาปัตยกรรมและพื้นที่ชั้งเดียว มีหน่วยบรรเทา สาธารณภัย คือ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบล สถาปัตยกรรมและพื้นที่ชั้งเดียว  นอกจากนี้ ยังสามารถกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ อีกด้วย	- ความสามารถในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ทั้งส่วนของอาคาร โครงการเดิม และอาคารโครงการส่วนขยายโครงการได้จัดเตรียม <sup>อุปกรณ์</sup> ป้องกันและเตือนเหตุเพลิงให้มีครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นผลกระทบในด้านนี้จะเกิดขึ้นในระดับด้ำ	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ ให้ระบุไว้ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลส่วนเดิม - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟ เลือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง <sup>(Alarm Bell)</sup> โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณหน้าทางเข้า-ออก และ ชั้นที่ 2 ติดตั้งไว้บริเวณกลางอาคาร - อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับ Alarm Bell - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งไว้ชั้นที่ 2 บริเวณหน้าทาง ลงอาคารด้านหลัง	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ การได้อยู่เสมอ



นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสุบุตร (นางสาวเทพธรัส หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลสถาปัตย์ จำกัด




นายแพทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโค ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ยงค์ประภกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ศุลกากรสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันไดหนีไฟ จัดให้มี 2 แห่ง อยู่ด้านหัวและท้ายอาคาร มีความกว้างแห่งละ 0.85 เมตร</li> <li>- จัดให้มีสะพานทางลาดเพื่อสำเลียงผู้ป่วย มีความกว้างประมาณ 1.90 เมตร</li> <li>- จัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสะพานสำเลียงผู้ป่วย, ภายในห้องพยาบาล และด้านหน้าทางออกบันไดหนีไฟ</li> <li>- จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง สะท้อนออกมากให้เห็นชัดเจนติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดหนีไฟชั้นที่ 2</li> <li>- ให้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) บริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 2 เพิ่มเติม</li> </ul> <p><u>อาคารสถานพยาบาลฯ ส่วนขยาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ติดตั้งแผงชุดควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FAC) เพิ่มเติม โดยติดตั้งไว้ในห้องควบคุมไฟฟ้า</li> <li>- ให้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เสือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) เพิ่มเติม โดยให้ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟท์ของทุกชั้น</li> </ul>	



นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสูบุตร (นางสาวเทพรัตน์ ทังสูบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด




(นายสุวิทย์ วรรธนประดิษฐ์)  
กรรมการบริษัทฯ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา จำกัด เนื่องด้วยเป็นผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) เพิ่มเติม โดยให้ติดตั้งบริเวณหน้าโถงลิฟท์ ของทุกชั้น</li> <li>- เครื่องดับเพลิงแบบมืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งไว้ชั้นที่ 2 บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทั้งสองแห่ง, ชั้นที่ 3 ติดตั้งบริเวณหน้าห้องโถงใกล้บันไดหนีไฟ, ชั้นที่ 4 ติดตั้งบริเวณห้องโถง และหน้าบันไดหนีไฟ</li> <li>- บันไดหนีไฟ จัดให้มี 2 แห่ง อยู่ด้านท้ายและท้ายอาคาร มีความกว้างของบันได 1.15 เมตร และ 1.85 เมตร ตามลำดับ</li> <li>- จัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกของบันไดหนีไฟทุกชั้น</li> <li>- จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง สะท้อนออกมากให้เห็นชัดเจนติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดหนีไฟทุกชั้น</li> <li>- ให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เพิ่มเติม บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ ห้องรับประทานอาหาร ห้องตรวจสอบฉุกเฉิน ห้องโถงลูกค้า ห้องประมวลผล ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงานพยาบาล ห้องพิเศษรวมของทุกชั้น และบริเวณโถงทางเดินภายในอาคาร</li> </ul>	



๑๙๙๔ ส ๗๙๙๖๓  
(นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสุบุตร) (นางสาวเทพรัตน หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงแรมศาลาฯ จำกัด



(นายสมชาย วรรณประดิษฐ์)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอโคซิส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด

ดังต่อไปนี้	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>2. ตรวจสอบสภาพการใช้งานตามเกณฑ์ของคู่มือของอุปกรณ์นิดหนึ่ง กำหนดเป็นประจำและพบอุปกรณ์นิดได้ชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนทันที</p> <p>3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ใกล้ๆดูได้เห็นสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>4. ติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพพยาบาล สถานพยาบาล ยามรักษาการ เป็นประจำทุกปี และทำการปรับปรุงแผนเมื่อพบจุดพร่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว</p> <p>6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ติดตัวตรวจสอบเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณด้านล่างบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>7. จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคาร</p> <p>8. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคาร โครงการ โดยประสานงานกับเทศบาลตำบลศาลายาทุกปี</p> <p>9. บริเวณเลี้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมีให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p>	

ନାମଙ୍କଣ ପିତରଙ୍କ

(นายแพทย์จรัสพงษ์ ทั้งสบตร) (นางสาวเทพรัตน ทั้งสบตร)

กรรมการบริษัทฯ


บริษัท โรงพยาบาลศรีราชาฯ จำกัด



ผลลัพธ์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพื่อตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		10. กำหนดให้มีพื้นที่ปลดตัวภัยและจุดรวมพลจากภัยเกิดเหตุ เพลิงไหม้ 2 แห่ง (ภาพที่ 5) โดยแห่งที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลใกล้กับศาลาที่พัก มีพื้นที่ 210 ตร.ม. และแห่งที่ 2 อยู่บริเวณส่วนหมู่บ้านหน้าอาคารสถานพยาบาลศาลาฯเนอร์สชิ่งโดยมีพื้นที่ 265 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 475 ตร.ม. ในขณะที่มีผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมด 197 คน คิดเป็นสัดส่วนคนใช้ผู้ป่วยใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็น 1 คนต่อพื้นที่จุดรวมพล 2.41 ตร.ม. ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ ความเป็นจริงที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจากการฝึกซ้อมหนีไฟและดับเพลิงประจำปีในแต่ละปี	
4.5 การศึกษา : ภายใต้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลศาลาฯ มีสถานศึกษาทั้งในระดับอนุบาล อุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก	- ช่วงเปิดดำเนินโครงการ กิจกรรมของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ไม่มีการอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ทั้งผู้เข้ามาใช้บริการจะใช้ระยะเวลาเพียงต้น ๆ ส่วนพนักงานผู้ให้บริการมีอัตราไม่มากนัก ดังนั้นคาดว่าผลกระทบทางด้านการศึกษาจะเกิดขึ้นน้อย	-	



นายแพทย์จรัสพงษ์ หังสูบุตร (นางสาวเทพกรส หังสูบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศาลาฯ จำกัด



นายวิทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัทเอโคซีซั่ลม์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ ๑(๑๗)

ผลตัวประกอบบททางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเพิ่มเติมตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 รากไม้เขียวพาร์คและห้องน้ำสาธารณะ : ห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำเขียวพาร์คในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง พื้นที่เกแทรกรรัม บ้านพักอาศัยและสถานที่ราชการ	- โครงการเป็นสถานพยาบาลประจำที่ว่าไปฝึกอบรมบริการผู้ป่วยในส่วนเดิม 1 อาคาร และทำห้องรับรองห้องน้ำส่วนตัว 1 ห้อง ซึ่งรวมแล้วคาดว่าโครงการจะมีผู้ป่วย 92 คน(ตามจำนวนเตียงพักรักษาดี) และรวมเตียงบุคลากรในโครงการอีก 105 คน รวมทั้งหมด 196 คน ดังนั้นโครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอกับผู้ป่วย และบุคลากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม.ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ 1 คน : 1 ตร.ม. โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 5,890 ตร.ม. หรือ 1 คน ต่อ 30 ตารางเมตร	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างหน้าเดิมของห้องน้ำส่วนตัว 5,890 ตร.ม. มีผู้พักอาศัยในโรงพยาบาลทั้งหมด 196 คน (รวมบุคลากรในโรงพยาบาล) คิดเป็นอัตรา率为 ผู้พักอาศัยในโครงการต่อพื้นที่สีเขียวที่จัดให้มีคิดเป็น 1 คน : 30 ตร.ม. (ภาพที่ 6) 2. ดูแล ตัด แต่งกิ่ง ต้นไม้ให้ปูู่กว่าวแล้วในบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอ 3. ปรับปรุงและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในบริเวณต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่นบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบการจัดเรียงเดิมของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และการดำเนินการของบุคลากรในโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการ
4.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน : ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 152 ตัวอย่าง ตามผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดที่ทราบค่าความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และทำการแบ่งระดับชั้นของความรุนแรงของผลกระทบเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ - ลำดับชั้นที่ 1 เป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่อยู่บริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการหรือกลุ่มอาคารที่อยู่ห่างออกไปรัศมีไม่เกิน 120 เมตร - ลำดับชั้นที่ 2 เป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง ได้แก่กลุ่มที่อยู่ห่างจากลำดับชั้นที่ 1 อยู่รัศมีประมาณ 500 เมตร	- ในการสอบถาม-สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดดำเนินการของโครงการไม่มีผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจากการดำเนินการของโครงการเป็นการให้บริการแก่ชุมชน	-	-

ມະນາຄາ ၁၇၁၅ ခ. ពັກປະຕາ  
ພົມສັງເກດ (ທັງສູນບຸດ) (ນາງສາວເທິພຈຣສ ທັງສູນບຸດ)  
ກຽມກາຮບີ້ຫຼາ  
ນະບັດ ໂຮງພຍາບາລສາລາຍາ ຈຳກັດ



ตารางที่ ๗ แบบประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ “สถานพยาบาลศala ya เนอร์ซิ่ง โฮมส์ ส่วนขยายชองโรงพยาบาลศala ya  
ตัวอย่างที่ ๙๕ หมู่ ๓ ถนนศala ya-นครชัยศรี ตำบลศala ya อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจสอบ	ความลึก	ผู้รับผิดชอบ
<b>ช่องปัสสาวะอัตโนมัติ</b>				
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบห่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
2. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที  - ตรวจสอบบริมาณขยะตอกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตอกค้าง ต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับ ขยะมูลฝอย และสภาพห้อง - ขยะตอกค้าง	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ  - เจ้าของโครงการ
3. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell Manual Station ถังดับเพลิงเคมี ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน แผนควบคุมสัญญาณ และเครื่องบันไฟฟารอง	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต แนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อพัก ห้องระบายน้ำรอบโครงการ  - ตรวจสอบบ่อหันน้ำ(ส่วนหน่วย)	- เชคขยะ และตะกอนดินทราก  - การทำงานของบีบสูบน้ำและอุปกรณ์ อัตโนมัติ	- ทุกๆ ๖ เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - เดือนละ ๑ ครั้งตลอดช่วงฤดูฝน	- เจ้าของโครงการ  - เจ้าของโครงการ

20/28

.....  
.....  
(นายมหาภยจรัสพงษ์ หังสุบุตร) (นางสาวเทพจรส หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลศala ya จำกัด



นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮเดซิสเดม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

Ram.

มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

รายการ	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 1 อ่ายบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>2. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 2 อ่ายบริเวณบ่อพักน้ำใส่บ่อสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>3. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 3 อ่ายบริเวณจุดทึบน้ำออกจากโครงการลงคลองมหาสวัสดิ์</li> <li>4. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 4 อ่ายบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ก่อนจะไหลผ่านพื้นที่โครงการ</li> <li>5. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 5 อ่ายบริเวณคลองมหาสวัสดิ์หลังจากน้ำทั้งของโครงการลงสู่คลองมหาสวัสดิ์</li> </ol> </li> <li>- สูบตะกอนออกจากรากป่าเครื่อง และบ่อเก็บตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ตักตะกอนไขมันออกจากรากป่าตักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- BOD</li> <li>- SS, Settable Solids, TDS</li> <li>- Sulfide</li> <li>- TKN</li> <li>- Oil &amp; Grease</li> <li>- ปริมาณตะกอน</li> <li>- ปริมาณตะกอนไขมัน</li> <li>- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ในบ่อเกราะทุก 3 ปี และในบ่อเก็บตะกอนทุก 4 เดือน และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- สัปดาห์ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul>

(นายแพทัย์จรัสพงษ์ หงส์สุนทร) (นางสาวเทพรัตน หงส์สุนทร)

กรรมการบริษัทฯ  
บริษัท โรงพยาบาลศรีราษฎร์ จำกัด



แบบฟอร์ม

รายการที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
6. เก็บขยะกาก หาก	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เสียหาย หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูก ซ้อมแซมเพิ่มเติมทันที  - ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วย การตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	- การเติบโตของต้นไม้  - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้  - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- เดือนละ 2 ครั้ง  - วันละ 1 ครั้ง  - ปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กุมภาพันธ์	- เจ้าของโครงการ  - เจ้าของโครงการ  - เจ้าของโครงการ

22/28



นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุบุตร) (นางสาวเทพารส ทังสุบุตร)

กรรมการบริษัทฯ


บริษัท โรงพยาบาลศรีราษฎร์ จำกัด

กฤษณะ ทังสุบุตร




นายแพทย์สุวิทย์ วรรจน์ประดิษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด





ถนนสายารยะ (เส้นทาง)



## แปลนผังระบบระบบท่าน้ำของโครงการ

มาตราส่วน

1:750



សំណុះតាកម្មណិ

← ก่อระบานยานน้ำ กสท. 0.40 เมตร.  
Slope 1:500

Architectural cross-section diagram showing a concrete foundation slab with dimensions and material specifications:

- Top Layer:** ท่อระบายน้ำ PVC Ø 6"
- Second Layer:** ท่อคอนกรีตระบายน้ำ RCP. Ø 0.40 m. at LL. -0.60
- Third Layer:** ท่อระบายน้ำ PVC Ø 6" at LL. -1.00
- Fourth Layer:** ท่อระบายน้ำ RCP. Ø 0.40 m. at LL. -1.50
- Bottom Layer:** กระดานไม้ ±0.00 at LL. -3.00


#### ภาคต่อ A แสดงการระบายน้ำออกนอกโครงการ

มาตรฐาน

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

กรุงศรีฯ

บริษัท โรงพชานาดศากาลยา จำกัด



ก กรรมการ ก จ ค ห ต ร ย บ ร ง ป ร ด ค ห ต ร ย  
ก ร ร ว น น า ร ช ต ร ย บ ร ง ป ร ด ค ห ต ร ย  
บริษัท อิโคชีพเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ก อน ช ล ล ค น น า ร ช ต ร ย จำกัด



4.

ชื่อภาพ

ผังแสดงการจัดการจราจรภายในโรงพยาบาล  
ที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย และที่จอดผู้ป่วยฉุกเฉิน


ที่มา

บริษัท โรงพยาบาลศากalya จำกัด


นายแพทย์วิรัชพงษ์ ทั้งสุนคร (นางสาวแพทย์รสรัตน์ ทั้งสุนคร)  
กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลศากalya จำกัด



๕

พื้นที่ทั่วไป 5 ชั้น



บริษัท อิโคซิสเพลน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.





นายแพทย์ชัยรัตนพงษ์ หังสุบุตร) (นางสาวเทพรัตน หังสุบุตร)  
กรรมการบริษัทฯ  
นริษัท โรงเรียนอาชลักษยา จำกัด

(นายอุทิพย์วรรณ ปัจฉิมทรัพย์)  
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม  
บริษัท อีโคซิสเด็น เอนิจเนอร์ส จำกัด

๙๖๗




ชื่อวัน

## บริเวณจุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้

๕๗

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชาฯ จำกัด





(นายแพทธ์ชัย พันธุ์สุข) (นางสาวเทพรัตน์ พันธุ์สุข)

กรรมการบริษัท

บริษัท ไวร์ชั่น จำกัด

ภาคที่	ชื่อภาพ
6	ผังบริเวณการจัดพื้นที่สีเขียวของโรงเรือนฯ

ที่มา	บริษัท ไวร์ชั่น จำกัด

บริษัท อิโคซิสเพลน เอนจิเนียริ่ง กอนซัลต์เม้นท์ จำกัด ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
--



(นายอุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการคุณยิ่งก่ออุดม

บริษัท อิโคซิสเพลน เอนจิเนียริ่ง กอนซัลต์เม้นท์ จำกัด

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังข้างต้นนี้ ดังนี้

## **1. ส่วนหน้าของรายงาน**

### **1.1 ปกหน้าประกอบด้วย**

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

### **1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ดต. ๑**

## **2. บทนำ**

### **2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ดต.๒**

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

### **2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน**

### **2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ**

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## **3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

### **3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดต.๓**

### **3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่าน**

ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

#### 4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเบริญเทียบ
- 4.2 ให้เบริญเทียบผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเบริญเทียบผล การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขั้นตอน (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในการถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

#### 5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่าง สมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกด่อไป โดยมีข้อมูลดังนี้ สนับสนุนอย่าง เพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

#### 6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงดังนี้ สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือ ภัทราชห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือ ภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบ ดังนั้น เป็นต้น

ตารางแสดงรายการ

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นที่จัดทำขึ้น จะคัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผน จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สพ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี กือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน  
กรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึง  
ธันวาคมของปีก่อน)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็น<sup>๑</sup>  
ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ..... ของ .....  
..... ประจำเดือน ..... โดยมีคณะ<sup>๒</sup>  
ผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

.....  
.....  
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....  
ตำแหน่ง .....

(ประทับตราบัตรยักษ์)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยภาค

1. ชื่อโครงการ .....
2. สถานที่ตั้ง .....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ .....
4. จัดทำโดย .....
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ ... เดือน ..... พ.ศ. ....
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ... เดือน ..... พ.ศ. ....
7. รายละเอียดโครงการ
  - 7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ .....
  - 7.2 พื้นที่โครงการ .....
  - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
    - การบ่มบังน้ำเสีย .....
    - การระบายน้ำ .....
    - การจัดการขยะมูลฝอย .....
    - เมริชันเทียนรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น .....

ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ .....

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ... 2 ... 3 ...		

**แบบที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ**

**ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน**

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ					
มาตรฐาน *						

หมายเหตุ : \* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

**ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ**

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากที่คืนจัดสรร

\*\* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด