

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 ถึงบทที่ 6)
รายงานการวิเคราะห์ผลกรະທบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ของ

บริษัท ปิยะศรี จำกัด

เลขที่ 1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2552



ที่ หส 1009.5/ 8274

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

27 ตุลาคม 2552

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปียะศิริ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/52-057 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
 2. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/52-253 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
 2. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/52-285 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ของบริษัท ปียะศิริ จำกัด ต้องมีดังนี้
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปีบูติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พัสดุภาครัฐ บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัย

ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1 2 และ 3 บริษัท ปียะศิริ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและมอบฉบับสำเนาให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงไว้สำหรับค้างคืน 245 เตียง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์


ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรระที่ดินและบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัท ปิยะศิริ จำกัด โดยให้บริษัท ปิยะศิริ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ให้เกี่ยวข้องด้วย และโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการควบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงาน ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารข้างต้นและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปชัน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๔๗-๙๙

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง^๑

(นางศุภารัตน์ แตงไกย)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักกิจกรรมที่ดินและบริการชุมชน

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ของบริษัท ปียะศิริ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ของ บริษัท ปียะศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการโรงพยาบาล มีจำนวน 245 เตียง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ของ บริษัท ปียะศิริ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าบจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และนางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พีณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสุขุมวิท ของบริษัท ปิยะศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก. ช่วงก่อสร้าง

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากร้ายกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	ในการก่อสร้างโครงการจะไม่มีการปรับลดดินให้สูงขึ้นจากเดิม มีเพียงการปรับเกลี่ยพื้นที่เล็กน้อยเพื่อก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีผลทำให้สภาพภูมิประเทศไม่แตกต่างไปจากเดิม และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับปานกลาง	1. จัดทำรั้ว (สูงอย่างน้อย 2 เมตร) รอบโครงการเพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่เดิมจากการก่อสร้าง 2. วางผังก่อสร้างให้เหมาะสมมัจฉะเก็บวัสดุให้เป็นหมวดหมู่	-
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลายของดิน	การก่อสร้างโครงการมีเพียงการปรับระดับพื้นที่ให้ราบรื่นเสมอ กัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม ส่วนการทำฐานรากอาคารจะใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งใช้เทคนิคการติดตั้งเสาเข็มที่เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งเสาเข็มในบริเวณที่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างเดิม และใช้หลักการการแท่นที่ดิน อีกทั้งมีการกำหนดชั้นตอนการขุดดิน และก่ออสร้างกำแพงกันดินชั้วคราว จึงไม่ก่อให้เกิดการสไลด์ตัวของดินต่อพื้นที่ช้างเคียง ดังนั้น ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินต่อพื้นที่ช้างเคียง	1. จัดทำรั้วกำแพงโดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ 2. ใช้เสาเข็มแบบเจาะ เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนและลดการชะล้างพังทลายของดินต่อพื้นที่ช้างเคียง	- ตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินโดยรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร บ่อนร่องน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

(นายเอ็คชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิมพุชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง : มีปริมาณที่เกิดขึ้นไม่คงที่ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากที่สุด ได้แก่ การปรับระดับพื้นที่ ซึ่งจากการที่โครงการไม่มีการปรับถนนที่จากระดับเดิม จึงทำให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ สำหรับผลกระทบจากฝุ่นในภารก่อสร้างตัวอาคาร โครงการจัดให้มีผ้าใบแบบยึดติดกับบันไดร้านรอบตัวอาคาร เพื่อบังกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>ฝุ่นละอองจากการขันส่งวัสดุก่อสร้าง : เส้นทางที่ใช้ในการขันส่ง คือ ถนนสุขุมวิท เป็นถนนแอสฟัลท์ โดยมีการขันส่งประมาณ 20 เที่ยว/วัน จึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระดับปานกลาง</p> <p>มลพิษทางอากาศ : มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากก้ามที่เกิดจากไอเสียของเครื่องจักร และจากยานพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่เนื่องจากการขันส่งวัสดุก่อสร้างมีเพียง 20 เที่ยว/วัน และการทำงานของเครื่องจักรไม่ได้ทำงานต่อคอดทั้งวัน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลักเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุมห้ามราให้มีชิดเพื่อป้องกันการปะลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อุปกรณ์ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน จัดให้มีปล่องชั่วคราว สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อุปกรณ์ดีตลอดเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการบรรทุก โดยตรวจสอบการปิดคลุมห้ามรา ซึ่งเวลาที่มีการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมส่วนที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง พารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (TSP) ติดตามตรวจสอบความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดขึ้นเนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างโครงการ และดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดย

(นายอีอูชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิโนพยุห)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนเซ็ปต์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>7. ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่บุคคลโดยรอบอาคาร</p> <p>8. ติดตั้งแผงกันตก เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>9. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ทางผู้รับเหมา ก่อสร้างทำการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีกองทุนเงินชดเชย 0.5% ของมูลค่าโครงการ</p> <p>10. หากมีเหตุรุกรานเรียนกับทางโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เกิดขึ้น</p> <p>11. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานรากและระบบสาธารณูปโภคได้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากrangle ระบายน้ำชั่วคราวการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด</p> <p>12. จดใหม่ที่สำหรับล้างล้อรถยนต์ก่อนออกนอกโครงการ</p>	เร่งด่วน ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนเซ็ปต์แทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	<p>จากการคำนวณระดับเสียงจากการทำฐานรากของโครงการที่มีผลกระทบต่ออาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ทองซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ทางทิศเหนือของโครงการ และบ้านพักอาศัยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ (ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ใกล้ที่สุดประมาณ 8 เมตร) มีค่าระดับเสียงที่ได้รับสูงสุด 75.13 dBA เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ ISO กำหนดไว้คือไม่เกิน 70 dBA พบว่า ระดับความดังของเสียงที่คำนวณได้มีค่าเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ การที่โครงการเลือกใช้เข็มเจาะในการทำฐานรากอาคาร จึงช่วยลดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างในบริเวณข้างเคียงได้ นอกจากนี้โครงการจะติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ดังจะเสนอเป็นมาตรการต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมและกำหนดเวลาการทำฐานรากเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนบนถนนชุมชน จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้าง เวลา 08.00-17.00 น. และดึกกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของชุมชน (หลัง 17.00 น.) กำหนดให้การทำฐานรากของโครงการต้องใช้วิธีแบบเสาร์เจมเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระเบียบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดภาระพลังงานและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องดำเนินการโดยผู้มีคุณวุฒิเครื่องจักร 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจจัดระดับเสียง(Leq 24 ชม.) ในบริเวณโรงพยาบาลสุนุมวิทยา (เดิม) ที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาข่าวก่อสร้าง ติดตามตรวจสอบความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดขึ้นเนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างโครงการ และดำเนินการปรับปรุง คาดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาข่าว ก่อสร้าง

นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครืองประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนเซปต์แทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน (ต่อ)		8. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานกรณีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างชำรุดเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 9. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้ทางผู้รับเหมา ก่อสร้างทำการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชี่ยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 10. จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	
1.5 ทรัพยากร่น้ำและการจัดการน้ำเสีย	<p>ช่วงก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียจากคนงาน 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากการก่อสร้าง 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย</p> <p>น้ำเสียจากการก่อสร้าง : ส่วนใหญ่จะใช้น้ำดิบ ส่วนน้ำล้างเครื่องมือก่อสร้างมีปริมาณน้อย โดยโครงการจัดให้มีบ่อสำหรับน้ำล้างส่วนนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อีก เนื่องจากน้ำที่เกิดขึ้นมีความสกปรกไม่มาก และมีปริมาณน้อย โดยหากจะระบายน้ำออกให้มีระยะพักตะกอนกันบ่ออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p>	1. จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 30 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ไม่น้อยกว่า 92% ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. ทำบ่อพักน้ำที่ผ่านการใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น น้ำล้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อนำน้ำดังกล่าวกลับมาใช้ในกรณีที่จะระบายน้ำส่วนนี้ทิ้ง ให้มีระยะพักตัวของตะกอนกันบ่ออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุรุมวิท	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 10 ห้อง ตลอดระยะเวลาของก่อสร้าง 2. เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทุกๆ 1 เดือน

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพิมิตา พินพูรжа)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำและ การจัดการรน้ำเสีย (ต่อ)	<p>น้ำเสียจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง : มีปริมาณน้ำเสีย 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน กำหนดให้โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 จนสามารถลดค่า BOD น้ำเสียจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ให้เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะระบายน้ำท่อระบายน้ำของถนน สุขุมวิท มีได้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงส่งผลต่อ ทรัพยากรน้ำในระดับด้ำ</p>	<p>4. จัดให้ตะแกรงดักขยะในปลอกน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท</p> <p>5. จัดให้มีบ่อตัดตะกอนขนาด 2x6 เมตร ลึก 1.0 เมตร และ วางระบายน้ำฝาครอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้า บ่อตัดตะกอนก่อนระบายน้ำออกภายนอกโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียเพื่อทำการบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับค่อยทำความสะอาดที่เก็บภาชนะขยะออก จากบ่อตักขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะทุกวัน</p> <p>8. ให้ทำการขุดลอกแนวรากระบบน้ำที่ขุดไว้รอบพื้นที่ ก่อสร้างอย่างน้อยปีลักษณะ 2 ครั้ง (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลัง ผ่านฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง (ผังการจัดระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างดังภาพที่ 1)</p>	<p>ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง โดยพารามิเตอร์ที่ทำการ ตรวจวัดได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครย์ประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 แผ่นดินไหว	<p>อาคารของโครงการเป็นอาคารโครงสร้างพื้นฐาน 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 72.75 เมตร เมื่อวัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นที่หน้าไฟทางอากาศ (จุดสูงสุด) อาคารของโครงการจึงถือว่าเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จากการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 พบว่า ข้อ 1 ในกฎกระทรวงฉบับนี้ระบุให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ “บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากการแผ่นดินไหว” จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 4 ว่าด้วยการออกแบบโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภากาชาดไทย ทั้งนี้ อาคารของโครงการได้รับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้คำนวณให้อาคารรวมถึงฐานรากและเสาเข็มสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย ตามที่ระบบในกฎกระทรวงกำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้ 	-

(นายเอ็คชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอี่ยปะรัศธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอกส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรด้านชีวภาพ	<p>ทรัพยากรชีวภาพบนบก : สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียงเป็นชุมชนเมืองย่านพาณิชยกรรม พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย ดังนั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญ หรือหายากควรค่าต่อการอนุรักษ์ ส่วนและพืช ในพื้นที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ</p> <p>ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ : น้ำทึบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวดินแต่อย่างใด เนื่องจากทางโครงการมิได้ระบายน้ำสู่แหล่งน้ำผิวดิน นอกจากนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะทำการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จนค่าความสกปรก(BOD) เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 	-

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อส. คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 8)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งแหล่งน้ำได้จากการประปาบ้านครหหลวง สาขาสุขุมวิท ซึ่งมีปริมาณน้ำสำรองจ่ายอีก 291,387 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 1) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติกเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง 	-
3.2 ไฟฟ้าและพลังงาน	การใช้ไฟฟ้าจะได้รับบริการจากภาคไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยเอกมัย สามารถจ่ายไฟได้ 90 MVA ขณะที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ 60 MVA ดังนั้น ในปัจจุบันสถานีฯ ยังมีความสามารถในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีก 30 MVA และยังมีแผนงานในอนาคตเพื่อขยายรองรับโหลดไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิท โดยจะทำการเพิ่มสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยพร้อมพวงษ์ และสถานีย่อยศูนย์วิจัย ขณะที่การใช้ไฟฟ้าช่วงก่อสร้างมีปริมาณไม่มากนัก ผลกระทบต่อชุมชนจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎจราจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 	-
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย	ขยะจากการก่อสร้าง : มีปริมาณไม่มากนัก และบางส่วนจะถูกนำไปบินไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยจะเก็บรวบรวมไว้บริเวณที่เก็บกองวัสดุ ส่วนขยะที่ใช้ไม่ได้จะนำมา กองรวมกัน และจำหน่าย	<ol style="list-style-type: none"> จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ให้เรียบ ráoy ไม่กระเจาหยาดใหญ่ เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 	- ตรวจสอบภาชนะของรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยร้าวหรือแตกให้รีบ

(นายเอื้อชาติ ภานุจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสีธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยุง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 9)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย (ต่อ)	<p>ให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>ขยายจากคนงานก่อสร้าง : มีขยะเกิดขึ้น 450 ลิตร/วัน โดยให้ผู้รับเหมาจัดถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 7 ถัง แบ่งเป็น ถังขยะเปียก 4 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง ตั้งวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง (รองรับขยะได้นาน 3 วัน) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะเข้ามาทำความสะอาดทุก 2 วัน</p>	<p>2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการจำนวนอย่างน้อย 7 ถัง แบ่งเป็น ถังขยะเปียก 4 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง เพื่อรับขยะจากคนงาน ก่อนให้รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บ (ภาพที่ 1)</p> <p>3. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p>	เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันทีโดยทำการตรวจสอบทุกๆ 1 สัปดาห์
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	อาจมีการปูเบื้องหน้าดิน และเศษวัสดุก่อสร้างปะปนไปกับการปูหลังหน้าฝน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้เกิดการอุดตันได้	<p>1. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการซ้ำร่องรอยของคุณงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. จัดให้มีระบายน้ำซึ่ครอบคลุมโครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหล哺หน้าดินลงบ่อดักตะกอน (ดูภาพที่ 1) ก่อนระบายน้ำออกโครงการหรือสูบไปรดพื้นที่ก่อสร้าง ล้างอุปกรณ์ และล้างล้อรถ</p>	- ตรวจสอบประสมิทิกาวาระร่องรับน้ำของร่างระบายน้ำซึ่วครัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาซ่อมก่อสร้าง
3.5 การคมนาคม	<p>ความสามารถในการรองรับของถนน</p> <p>ช่วงก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 20 เที่ยว/วัน จากการคำนวณความสามารถในการรองรับของถนนโครงข่ายในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 42 ซอยสุขุมวิท 63 และซอยสุขุมวิท 65 โดยใช้ค่า V/C ratio พบว่า</p>	<p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน</p>	-

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสมิทิก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพญา)

ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	<p>- ถนนสุขุมวิทปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.3973 ในช่วงก่อสร้างค่า V/C Ratio เป็น 0.4011 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 42 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.4866 ในช่วงก่อสร้างค่า V/C Ratio เป็น 0.500 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 63 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.4104 ในช่วงก่อสร้างค่า V/C Ratio เป็น 0.4175 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 65 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.1024 ในช่วงก่อสร้างค่า V/C Ratio เป็น 0.1166 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.87 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดิม</p> <p><u>ผลกระทบขณะก่อสร้างโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ต่อจำนวนที่จอดรถในโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิม</u></p> <p>เนื่องจากที่จอดรถ 78 คัน ของโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิมอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ ดังนั้น ในช่วง</p>	<p>2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือของรักษาดูแลสร้างในบริเวณ เส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเกิด ขวางการจราจร</p> <p>3. ในการบรรทุกสุดที่ให้ในภารก่อสร้างต้องขับรถด้วยความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมุมซอนและจุดที่ เข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงโถงเร่งด่วน ทั้งช่วง เข้า และช่วงเย็น</p> <p>5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้าย สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>6. กำชับกวดขันพนักงานขับรถไม่ให้ใช้สาร กะตันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>7. ในช่วงก่อสร้างโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่จัดที่จอดรถไว้ ในพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิ่มอีก 51 คัน สำหรับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสุขุมวิทดีม เมื่อร่วม กับที่จอดรถที่จัดไว้ในโรงพยาบาลเดิมอีก 41 คัน จะมีที่ จอดรวมทั้งสิ้น 92 คัน</p>	

Ob M

(นายเอื้อชาติ กานุจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

11 /

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ) →	ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้จะทำให้ที่จอดรถของโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิมหายไปจำนวน 78 คัน (จากจำนวนที่จอดรถที่จัดไว้ 114 คัน) เหลือเพียง 36 คัน ดังนั้น โครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่มีมาตรการป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิม โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่(ตามผังที่วางไว้จะจัดเป็นพื้นที่จัดสวน) จัดไว้เป็นพื้นที่จอดรถชั่วคราวให้กับโรงพยาบาลส่วนเดิมจำนวน 51 คัน (ดูภาพที่ 1) เมื่อรวมกับจำนวนที่จอดรถที่จัดไว้ในโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิม 41 คัน จะมีที่จอดรถในขณะก่อสร้างโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ทั้งสิ้น 92 คัน ซึ่งยังมีความเพียงพอตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ซึ่งอาคารโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมมีพื้นที่ใช้สอย 11,030 ตารางเมตร จึงต้องการที่จอดรถไม่น้อยกว่า 92 คัน		

(นายอ่อนชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เชี่ยวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น-เอกส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศ	ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะเกิดจากฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และไอพิชของเครื่องจักร และจากยานพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ประกอบกับพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดราชຖทอง และด้านทิศตะวันออกเป็นบ้านพักอาศัย 2 หลังที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงต้องให้ความระมัดระวังมากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	1. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและครัวน้ำ. 2. ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ทางโครงการจะต้องไปประสานกับบ้านพักอาศัย 2 หลังที่ติดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชຖทอง และอาคารพานิชย์ทางทิศตะวันตกเพื่อหารือข้อสรุปและทำข้อตกลงเกี่ยวกับการคาดคะเนความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่อสถานที่ดังกล่าว	-
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาพเดิมของพื้นที่โครงการเป็นที่ชودราและอาคารพักอาศัย 3 ชั้นสำหรับพนักงานของโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิม โดยจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 15 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล และบริการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมนั้นจะยกเลิกการให้บริการทางการแพทย์และย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่า ประเภทและขนาดโครงการไม่ขัดต่อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อสร้างจะมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนงานซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เมื่อทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก็จะทำการรื้อถอนออกไป	1. ทำการสำรวจและแบบสำรวจภูมิศาสตร์สำหรับคุณงานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งดูแลภายใต้พื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดช่วงการก่อสร้าง 2. วางแผนพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ โดยมีถนนรอบอาคารที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีระยะห่างอาคารจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาว 55 เมตร มีพื้นที่ว่างบริเวณอาคารปกคลุม(OSR) ร้อยละ 51.04 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 6.48:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเท่ากับร้อยละ 7.87 (ภาพที่ 3)	-

(นายอือชาติ พญาจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนเซ็ปต์ เทknology จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<p>ผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ ในช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างงาน ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงานและสามารถขายสินค้าอุปโภครวมทั้งสุดอุปกรณ์ ก่อสร้างได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนในด้านสังคมจะมีการย้ายถิ่นฐานชาวของคนงาน ซึ่งหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จคนงานจะย้ายออกไป</p> <p>การสำรวจทัศนคติของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ ในรัศมี 100 เมตร และ 1 กิโลเมตร รวมถึงผู้นำways การ ครู และลูกจ้างโรงเรียนประถมวัดธาตุทอง และพระสงฆ์และพนักงานในวัดธาตุทอง จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านผู้คนละของ เสียงดัง มากที่สุด ส่วนครูในโรงเรียนประถมวัดธาตุทองที่อยู่ติดแนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ นอกจากจะวิตกกังวลด้านผู้คนละของและเสียงดังนั้นช่วงก่อสร้างแล้วยังวิตกกังวลด้านการบดบังทิศทางลมและแสงแดด การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากขยายติดเชื้อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง นำข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความเห็นชอบของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดทำผ้าใบป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคาร โดยเฉพาะบริเวณริมรั้วของโครงการที่อยู่ติดกับอาคารเรียนของโรงเรียนวัดธาตุทองเพื่อป้องกันปัญหาเศษวัสดุร่วงหล่นใส่หลังคาอาคารเรียนและเด็กนักเรียน เข้มงวดเรื่องความประพฤติของคนงานก่อสร้าง ให้มีระเบียบวินัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนวัดธาตุทอง ไม่รุกล้ำขอบเข้ามาในเมืองของหรือทิวทัศน์มีค่าของโรงเรียนออกไป ปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงพุ่มและใบหนาบริเวณริมรั้วของโครงการที่อยู่ติดกับอาคารเรียนของโรงเรียนวัดธาตุทองเพื่อช่วยลดผลกระทบในเรื่องของผู้คนละของ เสียงดัง รวมทั้งเป็นการช่วยปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สอบตามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอย่างสมำเสมอ และให้ดำเนินการแก้ไขทันทีที่เกิดปัญหา

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูน)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น-เอกซ์ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	โครงการจึงได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการนำมากำหนดเป็นมาตรการให้โครงการได้ปฏิบัติ	<p>2.4 จัดทำร้าวทึบให้มีความสูงพอที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ควัน เสียงดังรอบกวน ที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นได้ต่อเด็กนักเรียน รวมทั้งยังเป็นการช่วยปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูดีขึ้น</p> <p>2.5 ติดตั้งพัดลมให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ทองโดยเฉพาะอาคารเรียนที่อยู่ติดกับรั้วของโรงเรียน เพื่อเป็นการระบายอากาศให้กับนักเรียนที่ต้องเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน</p> <p>2.6 โครงการต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทำให้โรงเรียน หรือเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>2.7 จำกัดระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ในช่วง 8.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เดียบ</p> <p>2.8 วิธีการขนย้ายของด้วย Tower Crane ไม่ควรล้ำข้ามเข้ามาในบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากอาจทำให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสิ่งของที่ตกหล่นได้</p>	

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพยูร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น.เอก.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>2.9 ไม่สร้างบ้านพักคนงานติดด้วยของบ้านพักอาศัยของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาคนงานก่อสร้างไปสร้างบัญหารบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>2.10 ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น คนงานก่อสร้างไม่ควรดื่มสุราหรือขอของมีนeme ไม่ส่งเสียงดังรบกวนไม่เล่นการพนัน เป็นต้น</p> <p>3. จัดการให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีฯ เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ</p> <p>4. จัดให้ผู้รับเหมาออกมาตรวาระ ระบุเบียน ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	

นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		5. จัดศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อน รบ春夏จากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมา ก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขโดยไม่รบก้าวข้าม	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงาน และเจ้าน้ำที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง มีความประมาทในเครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง และให้คนงานทุกคน ทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการนั้นอย่างเคร่งครัด	<p>1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาจะต้องพิจารณา มาตรการรักษาความปลอดภัยประจำกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้าง ระบุว่างบบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ</p> <p>1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>2. ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดหน้าป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนและจัดเจ้าน้ำที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน</p>	<p>1. ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำนักงานเพื่อทราบว่าจ้าง ในขณะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้าย หรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง</p>

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>อุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้</p> <p>3. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียด ให้ครบถ้วนตามกฎหมายระหว่างประเทศไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้ทางโครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. จัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการความปลอดภัยหรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึกร่วมกัน และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดีขึ้น</p> <p>5. ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>7. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง</p>	

Mr. M

(นายอื้อชาติ กานุจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

太太

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพญา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.-คอนเซ็ปต์ เทknology จำกัด

.....

ตารางที่ 1 (ต่อ 18)

ผลกระทบ/ด้วย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>8. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือขี้นโครงสร้างใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับการตั้งกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>9. โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองหรือผู้ดำเนินการต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้ “อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษของเอกชน จะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก” โดยแสดงตราสังกัดรวมธรรม์ประกันภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	
4.3 สาธารณสุข	<p>การก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุข ในด้านของการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และการเจ็บป่วยของคนงานในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกสุขลักษณะ กองปรึกษาการดำเนินชีวิตประจำวันของคนงาน ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร ดังนั้น</p>	<p>1. ให้เข้มงวดต่อคุณงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ</p> <p>2. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p>	<p>1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อติดตามตรวจสุขภาพ</p>

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข (ต่อ)	โครงการจึงต้องจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพักคนงานให้เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล	<p>3. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ</p> <p>4. จัดให้มีการจัดพื้นย่างแมลงหรือพาหะนำโรคบริเวณบ้านพักคนงานทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>5. การเก็บรวบรวมขยะต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันหมู่ให้ไปคุ้ยเขี่ยในถังขยะเนื่องจากหมู่จะได้อาหารจากขยะ</p> <p>6. ก่อนรื้อถอนบ้านพักคนงาน 1 เดือน ให้ทำการจัดพื้นย่าง่าแมลงและพาหะนำโรค และหลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงานได้ประมาณ 1 เดือน ให้ทำการจัดพื้นย่าง่าแมลงและพาหะนำโรคอีกครั้ง</p> <p>7. ไม่ให้มีแหล่งน้ำขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของยุง และทำลายแหล่งอาหารของแมลงหรือพาหะนำโรค</p> <p>8. จัดให้มีบ้านพักคนงานขนาด 3×3 เมตร จำนวน 75 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง พื้นที่รวมมีรั้วสังกะสีชั้วครัวสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน (ภาพที่ 1)</p> <p>9. จัดให้มีห้องส้วมขนาด 1.5×1.5 เมตร จำนวน 10 ห้อง บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ภาพที่ 1)</p>	<p>2. ตรวจสอบการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ให้มีสภาพที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีความเพียงพอ หากจุดใดมีสภาพที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต้องรีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไข โดยทำการตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ซึ่งก่อสร้าง</p>

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิโนพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น-เอส คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุข(ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 10. สำหรับโรคที่มีวัคซีน เช่น โรคหัด กำหนดให้อีดวัคซีนให้แก่คุณงานก่อสร้างก่อน 11. หากมีคุณงานก่อสร้างป่วยให้แยกห้องพักต่างหาก และให้พักรักษาให้หายก่อนจึงให้กลับไปทำงาน 12. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อนิ华ติกโรค ห้องร่วง กลาก/เกลื่อน ไข้หวัดนกในบริเวณบ้านพักคุณงาน ก่อสร้างเพื่อให้ความรู้แก่คุณงานก่อสร้างในการปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว 13. ไม่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจมีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นพาหะของโรค 14. เสนอแนะให้ทางบริษัทผู้รับเหมาจัดกิจกรรมสันนาการ ในเวลาพักผ่อนที่ไม่ได้ทำงาน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 	
4.4 ความปลอดภัย สาธารณสุข	ในช่วงก่อสร้างจะมีคุณงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งคุณงานเหล่านี้พักในพื้นที่โครงการ อาจเกิดการรบกวนของคุณงานก่อสร้างต่อพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนประถมวัดธาตุทอง ทางทิศเหนือของโครงการ อาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันตกบ้านพักอาศัยทางด้านทิศตะวันออก และพื้นที่โรงพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเครื่องมารักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีหัวหน้าคุณงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคุณงานอย่างเข้มงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดให้มีเครื่องมารักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคุณงาน ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ว่างก่อสร้าง



(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




(นางสาวพินิดา พินพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อส.คอนเซ็ปต์ เทknology จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลดภัย สาธารณะ (ต่อ)	สูญเสียเดิมที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และในเรื่องเกี่ยวกับการลักษณะของ ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการเข้มงวดพูดติดกรองของคนงานอย่างเคร่งครัด	<p>3. โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ก่อตั้งอาคาร หรือผู้ครอบครองหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้ “อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ที่เช่าของเอกชน จะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก” โดยแสดงตราของกรมธรรม์ประกันภัยในบริเวณพื้นที่ที่สร้าง</p> <p>4. จัดทำทะเบียนประกันงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือโรงเรียน จะได้เรียกตรวจสอบได้</p> <p>5. จัดให้ผู้รับเหมาออกแบบโครงการ ระบุเบี้ยบ ข้อบังคับ ให้คุณงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	โดยมีด้านตรวจสอบคือทรัพย์สินสูญหายหรือเหตุอันตรายต่อคุณภาพและชุมชนใกล้เคียง

(นายอื้อชาติ กานุจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พินพญา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนเซ็ปแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลดภัย สาธารณชน (ต่อ)		<p>6. โครงการต้องมีข้อตกลงกับผู้รับเหมา ให้จัดจ้างเฉพาะ แรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดี อาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>7. บริเวณบ้านพักคนงานจัดให้มีรั้วสังกะสีความสูงไม่น้อย กว่า 2 เมตร ไว้โดยรอบ เพื่อความเป็นสัดส่วนมิให้คนงาน ก่อสร้างเข้าไปprob กวนการให้บริการในพื้นที่โรงพยาบาล สุขุมวิทเดิมที่กำลังเปิดดำเนินการ (ภาพที่ 2)</p> <p>8. จัดการให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์ม และมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวน ติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>9. จัดการให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณ โครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณี เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการ เกิดปัญหาและลดข้อติกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียง จากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ</p>	

(นายเอ็อกชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประಸิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 23)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัย สาธารณะ (ต่อ)		<p>10. จัดให้มีการตอกบัตรลงทะเบียนเข้า-ออกงาน พักและเลิกงาน และให้มีผู้ทำการตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา</p> <p>11. มีการซื้อเจดງภูเขาของกรุงศรีฯ ร่วมกับของคนงานในบริเวณบ้านพักคนงานทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากโครงการมีภาระเบิน ที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน โดยเฉพาะช่วง 19.00 – 05.00 น. เป็นต้น</p> <p>12. ให้พนักงานรักษาระบบความปลอดภัยที่ประจำป้อมยามหน้าโครงการสังเกตและบันทึกการเข้าออกของคนงานทุกคนที่เข้า-ออกจากโครงการ ทั้งในเวลาทำงาน และเลิกงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคนงานได้</p> <p>13. จัดศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องราวและแก้ไขโดยไม่ลากช้า</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรุณารับฟังอ่านใจด้วย

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กิจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยุร)

ผู้ช่วยนายนายการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 24)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.5 อัคคีภัย	<p>การเกิดเพลิงใหม่ในช่วงก่อสร้าง คาดว่ามีสาเหตุมาจากการ 2 ประการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้าลัดวงจร) 2. ความประมาทเลินเล่อ ของคนงาน <p>โดยทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเดินสายไฟทุกชิ้นต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ออกกฎหมายห้ามงานดับบุหรี่ให้สนิท 3. จัดให้มีการติดตั้งดับเบลเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน ที่เก็บไว้สุดก่อสร้าง และบ้านพักคนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงใหม่ได้ยาก ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 4. เชษซิ่งของเหลือใช้ที่คาดว่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ดีให้เก็บกองให้ห่างจากบริเวณบ้านพักคนงานและอาคารที่กำลังก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายไฟ และอุปกรณ์เครื่องจักรทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง 2. ตรวจสอบการจัดให้มีตั้งดับเบลเพลิงเคมีและสภาพการใช้งานทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง
4.6 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	<p>ในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการก่อสร้างอาคารหรือการกีบกองเศษวัสดุก่อสร้างของโครงการ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีมาตรการที่จะลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลจัดการบริเวณที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขaviatl (ภาพที่ 1) 2. จัดให้มีผ้าใบคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคาร 3. จัดให้มีแนวรั้วอย่างน้อย 2 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องทัศนอุจชาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอาคารต่อคนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสุขุมวิทหรือผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่วนเดิมที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว 4. ปรับแก้แปลนพื้นอาคารชั้น 1 ให้มีขนาดเล็กลง โดยปรับลดทางเดินในอาคาร และพื้นที่บางส่วนออกไป เพื่อให้ 	-

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประเสริฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิโนพูร) ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น-เอส. คอนเซ็ปชัน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)		<p>เหลือพื้นที่ว่างโดยรอบแนวเขตที่ดินได้อย่างน้อย 7 เมตร เพื่อปลูกไม้ยืนต้น 1 เมตร (ไม่รวมถนนที่มีผู้จราจรโดยรอบอาคารที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร) (ภาพที่ 4)</p> <p>5. ปรับแนวท่อระบายน้ำที่เดิมวางไว้ติดแนวเขตที่ดินมาไว้บริเวณถนนทางเดินรถในโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรอบแนวเขตที่ดินได้มากขึ้น</p> <p>6. ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโครงการโดยเลือกไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ได้แก่ ลิลาวดี และพญาสัตบราวน สำรวจด้านทิศเหนือที่ติดโรงเรียน ประсимวัดธาตุทองจะปลูกต้นประดู่พื้นเป็นแนวบัฟเฟอร์ ใช้ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนประсимวัดธาตุทองเสนอไว้ ในผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ (ภาพที่ 4)</p>	
4.7 การศึกษา	ในเขตวัฒนา มีสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่หลายแห่ง ซึ่งประชาชนในชุมชนใกล้เคียงสามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันเหล่านั้นได้โดยสะดวกแต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานเป็นการย้ายถิ่นฐานแบบชั่วคราวไม่นิยมอยู่ลูกเข้ามาเรียนในพื้นที่ทำงานอยู่ด้วย ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการศึกษาจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ	- ไม่มีมาตรการ	

(A M)

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(H)

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(S)

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ็น-เอกส์คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 26)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.8 สุขภาพ	ในช่วงก่อสร้างจะมีการย้ายถินฐานของคนงานก่อสร้างจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะเวลาหนึ่งประมาณ 2 ปี อาจจะนำโรคจากต่างถิ่นเข้ามาพร่วงโรคร้ายในพื้นที่และบริเวณ周囲 ใกล้เคียง และการอยู่กันอย่างแออัดหรือมีระบบการสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักคนงานที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือพฤติกรรมของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาชทำให้เกิดเป็นแหล่งสะสมและเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและเกิดการระบาดสู่ระหว่างกลุ่มคนงานด้วยกันหรือ周囲 ใกล้เคียงได้ จำเป็นต้องมีการสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักคนงานให้ถูกหลักสุขาภิบาลและเสนอเป็นมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพานะนำโรคบริเวณบ้านพักคนงานทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง การเก็บรวบรวมขยะต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันหมูมิให้ไปคุ้ยเขี่ยในถังขยะเนื่องจากหมูจะได้อาหารจากขยะ ก่อนรื้อถอนบ้านพักคนงาน 1 เดือน ให้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพานะนำโรค และหลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงานได้ประมาณ 1 เดือน ให้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพานะนำโรคอีกครั้ง ไม่ให้มีแหล่งน้ำซึ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของแมลง แนะนำอย่าง แหล่งทรายแหล่งอาหารของแมลงหรือพานะนำโรค 	-

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอกส. គណនីតែន់ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.8 สุขภาพ (ต่อ)		8. สำหรับโรคที่มีวัคซีน เช่น โรคหัด กำหนดให้อีดวัคซีนให้แก่คนงานก่อสร้างก่อน 9. หากมีคนงานก่อสร้างป่วยให้แยกห้องพักต่างหาก และให้พักรักษาให้หายก่อนจึงให้กลับไปทำงาน 10. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตโรค ห้องร่วง กลาง/เกลี้ยง ไข้หวัดนกในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว 11. ไม่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจมีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นพาหะของโรค 12. ให้บริษัทผู้รับเหมาจัดกิจกรรมสันทนาการ ในเวลาพักผ่อนที่ไม่ได้ทำงาน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน	
4.9 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	ชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนารื่นปั่ง เล็กน้อย เช่น คริสต์ อิสลาม แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีการแบ่งแยกหรือขัดแย้งในการนับถือศาสนา ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อด้านศาสนาจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	- ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อถึงโอกาสและวาระ	-

(นายเอื้อชาติ กานูจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางศิรี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิثمพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 28)

ช่วงดำเนินการ

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรากยภาพ</p> <p>1.1 ภูมิประเทศ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และพื้นที่จอดรถจะเปลี่ยนเป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาลสูง 15 ชั้น พื้นที่รวมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยสภาพภูมิประเทศไม่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากไม่มีการปรับลดดินสูงจากระดับดินเดิม มีเพียงการปรับเกลี่ยให้พื้นที่สม่ำเสมอ กันเท่านั้น ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับปานกลาง</p>	<p>1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>2. จัดให้มีการดูแลด้านแม่ร้อนบันไดเดิน แต่ละชั้นที่สีเขียว บริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ (ภาพที่ 4)</p>	-
<p>1.2 ดินและการระบายน้ำ</p> <p>พังทลาย</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนจากพื้นดินกlays เป็นพื้นที่ที่ปักคลุมด้วยคอนกรีต และมีการจัดพื้นที่บางส่วนสำหรับจัดสวน ซึ่งเมื่อมีสิ่งปักคลุมดินต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถป้องกันการระบายน้ำของดินได้ดีในระดับหนึ่ง กอนที่ก่อสร้างมีแนวกำแพงคอนกรีตและไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบด้านการระบายน้ำของดินจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p>	<p>- ดูแลรักษากำแพงรั้วรอบโครงการและต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการรวมถึงพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารและบริเวณอื่น ๆ ในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้องปรุงแต่งทันที (ภาพที่ 4)</p>	<p>- ตรวจสอบต้นไม้และพืชพรรณที่ปลูกในโครงการให้เจริญดี อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการระบายน้ำของดิน ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p>

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ภูริ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ศ.คอนเซ็ปท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>ผู้ลงทะเบียนและมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ แหล่งกำเนิดผู้ลงทะเบียนและมลพิษทางอากาศบริเวณโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ คือ เครื่องยนต์ จากรถยนต์ มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน(HC) ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการคำนวนพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.020 มก./ลบ.ม./ชม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ CO เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม./ชม. - มีก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) 0.015 มก./ลบ.ม./ชม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ NO_x เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 0.020 มก./ลบ.ม./ชม. - มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) 0.0007 มก./ลบ.ม./ชม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ SO_2 เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม./ชม. - มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0056 มก./ลบ.ม./ชม. (ไม่มีค่ามาตรฐาน) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ กำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ปลูกต้นไม้ทรงสูงและใบหนาบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแนวเขตที่ดินที่ติดกับอาคารเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์ทอง อาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันตกและบ้านพักอาศัยทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 4) 4. ติดป้าย “กรุณารับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุกๆ 1 สปดาน์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน “กรุณา ดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ

(นายอ้วนชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 30)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จากการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากรถยนต์ทั้งหมดภายในโครงการ จำนวน 299 คัน ปล่อยออกมาก 70.48 กรัม/วัน ในขณะที่เมียนตันในโครงการสามารถดูดซับก๊าซ CO₂ ได้รวม ทั้งสิ้น 2,280 กรัม/วัน จึงเพียงพอที่จะดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของโครงการ นอกจากนี้ ปัจจุบันรถยนต์ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และไบโอดีเซลแอลจีএনএমพিথেนดন্যอย่าง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพอากาศได้อีกส่วนหนึ่ง</p> <p><u>การบำบัดก๊าซที่ระบบออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายนอก</u></p> <p>เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบปิด การระบายนอกจะจากระบบท่อบาดน้ำเสียจะมีท่อระบายนอกอากาศ (Vent pipe) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (10 ซ.ม.) จากระบบท่อบาดน้ำเสียรวมเดินท่อไปเชื่อมกับท่อระบายนอกอากาศ (Vent pipe) ของระบบท่อระบายน้ำเสียในอาคาร ซึ่งท่อระบายนอกอากาศของอาคารจะเดินท่อเพื่อระบายน้ำอากาศออกไปยังบริเวณข้างนอกอาคาร จำนวน 6 จุด แต่ก่อนจะระบายน้ำออกไปสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร จะมีการเติมโอโซนนำเข้าในท่อด้วยระบบ Ozone Mixing System ซึ่งก๊าซโอโซนมีคุณสมบัติเป็นสาร</p>	<p>เร่งด่วนเพื่อลดการระบาดของสาหร่ายอากาศจาก การจราจร (ภาพที่ 3)</p> <p>6. จัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณลานจอดรถบนอาคาร โดย ชนิดพันธุ์ที่เลือกใช้ คือ ต้นลิ้นมังกร (Sansevieria Trifasciata) (ภาพที่ 5) ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด และดูแลรักษาง่าย และดูแลรักษาง่าย เพราะเป็นไม้ที่ปลูกในร่มได้ดี มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศ โดย ปล่อยก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน แทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเช่นพืชทั่วไป และคงอยู่และรักษาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณใต้ต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที เพื่อ ประสิทธิภาพในการดูดซับไอกลิ่นจากรถยนต์ในโครงการ</p> <p>7. ปลูกพืชชนิดที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เช่น พืชในกลุ่มไม้อวบน้ำ (Succulent) เช่น กุหลาบหิน เช่นชีวเรียม หรือดาบพระอินทร์ เพิ่มเติมบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับโรงเรียนประถมวัดราชตุฤทธิ์ ด้านทิศตะวันออกที่ติดแนวเขตบ้านพักอาศัย และด้านทิศตะวันตกที่ติดอาคารพาณิชย์เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้น (ภาพที่ 4)</p>	

(นายอุ่นชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพญรุ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 31)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	<p>Disinfectant ได้ดี จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคในท่อระบายน้ำอากาศที่จะระบายออกได้ ทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศออกสู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p><u>ก๊าซเกิดขึ้นจากถังบำบัดไร้อากาศ (Anaerobic Filter Chamber)</u></p> <p>ก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดไร้อากาศมีหลักชนิด ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) พบว่า ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นมีประมาณ 70% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 30% ซึ่งปริมาณก๊าซที่ผลิตออกมาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารอินทรีย์และน้ำเสีย (อ้างอิงจาก ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสิน ใจน์ การบำบัดน้ำเสีย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 มิตร宛如การ พิมพ์ หน้า 232) ก๊าซที่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดกวนเร้าส์แก๊ส คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นทางโครงการจะมีการปลูกไม้ยืนต้นให้ได้มากที่สุดดังมาตรการที่จะเสนอไว้ต่อไป</p> <p><u>การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกโครงการ</u></p> <p>โรงพยาบาลสุขุมวิทได้จัดให้มีระบบปรับอากาศและระบบอากาศสำหรับห้องไอซีชู (ICU) ห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค เพื่อ</p>	<p>8. การออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับห้องไอซีชู (ICU) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยมีการ</p> <p>8.1 ควบคุมความชื้น 50%RH +/-5%RH</p> <p>8.2 ควบคุมอุณหภูมิ 17°C to 22°C +/-1.0°C</p> <p>8.3 มีแผ่นกรองอากาศที่ใช้ในห้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย (ภาพที่ 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Filter (ระบบกรองอากาศขั้นต้น) ประสิทธิภาพ 20-25% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้ง ณ ตำแหน่งอากาศจากภายนอกเข้าเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยน - Medium Filter (ระบบกรองอากาศกลาง) ประสิทธิภาพ 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งหลัง Pre-Filter - Hepa Filter (ระบบกรองอากาศขั้นสูง) ประสิทธิภาพ 99.97% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งที่หัวจ่ายลม โดยมีการติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันคงของ Hepa Filter โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสอบ - Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลคทรอนิก) 	

(นายอีอูชาติ กาญจนพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์มูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ป้องกันการติดเชื้อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีระบบกรองอากาศที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องไอซีью (ICU) ห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค</p> <p>ด้านการบังแสงแดด</p> <p>การบดบังแสงของอาคารของโครงการ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า เนื่องจากเงาของอาคารจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงในระยะทางยาว แต่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์มาได้มีการบดบังพื้นที่เดินที่หนึ่งตลอดทั้งวัน พิจารณาอาคารของโครงการวางแผนในแนวตะวันออกและตะวันตก กว้าง 50 เมตร ยาว 74 เมตร ความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับสูงสุดเท่ากับ 72.75 เมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รับผลกระทบจากการบดบังแสงได้แก่ อาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดราษฎร์อง(ถูกบดบังร้อยละ 20 ของอาคารเรียนที่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด) บ้านพักอาศัยทางทิศตะวันออกประมาณ 8 หลัง และก่อสร้างอาคารพาณิชย์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 คูหา คาดว่า จะมีผลกระทบในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากระยะห่างระหว่างอาคารโรงเรียนกับแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ทุกด้าน จึงยังคงมีช่องว่างให้แสง自然ไปได้</p>	<p>ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1</p> <p>ติดตั้งหลังผ่าน UV Lamp 52.1 ติดตั้งที่หัวจ่ายลม โดยมีการติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดลงของ Hepa Filter โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสอบ</p> <p>- Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลคทรอนิก)</p> <p>ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1</p> <p>ติดตั้งหลังผ่าน UV Lamp</p> <p>8.4 ติดตั้งหลอดรังสี UV (UV Lamp) เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศที่ผ่านระบบกรองอากาศขึ้นต้น และระบบกรองอากาศขึ้นสูงแล้ว</p> <p>9. เดินท่อระบายน้ำอากาศ(Vent Pipe)จากระบบบำบัดน้ำเสียไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำอากาศของอาคารเพื่อระบายน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารและมีการเติมโถชีวน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคในท่อระบายน้ำอากาศก่อนระบายน้ำออก</p> <p>10. ในส่วนที่ไม่สามารถลดผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการด้านการบดบังแสงต่อพื้นที่ข้างเคียงลงได้โดยเฉพาะโรงเรียนประถมวัดราษฎร์อง ทางทิศเหนือ บ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลัง ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพุชร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ด้านการบดบังทิศทางลม</p> <p>ผลกระทบทิศใต้ : อาคารโรงพยาบาลจะบดบังลมจากทางทิศใต้ต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือของโครงการ ได้แก่ อาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ทอง โดยคาดว่าบริเวณดังกล่าวจะได้รับผลกระทบในระดับสูง ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (รวมเป็นเวลาประมาณ 7 เดือน) แต่ลักษณะการวางตัวอาคารโรงพยาบาลมีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารโรงพยาบาลกับแนวเขตที่ดินโดยรอบ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 6 เมตร จึงมีที่ว่างให้ลมสามารถพัดผ่านไปตามที่องค์กรฯ ได้ จึงช่วยลดผลกระทบด้านการบดบังลมลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดมาตรฐานการซัดเชยความเสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจากการทิศใต้ที่อาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการต่ออาคารเรียนที่อยู่ในแนวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ทองซึ่งมีความห่วงกังวลถึงผลกระทบดังกล่าวต่อเด็กที่เรียนในอาคารดังกล่าว จึงเสนอให้โครงการช่วยติดตั้งพัดลมให้กับห้องเรียนในอาคารหลังดังกล่าว</p> <p>ผลกระทบทิศตะวันออกเฉียงใต้ : อาคารโรงพยาบาลจะบดบังลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนเนื่องจาก</p>	<p>อาคาร และอาคารพาณิชย์ทางทิศตะวันตก จะกำหนดมาตรการซัดเชยความเสียหายเบื้องต้นอันเนื่องมาจากการทิศใต้ที่อาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กับ บริษัท ปิยะศรี จำกัด</p>	



ตารางที่ 1 (ต่อ 34)

ผลกระทบ/ดั้งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	<p>โครงการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม โดยจะบดบังทิศทางลมต่ออาคารเรียนของโรงเรียน ประมวลรัตน์ราษฎร์ และวัดราษฎร์(บริเวณลานโถงของวัด) คาดว่าบริเวณดังกล่าวจะได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง แต่ลักษณะการวางตัวของอาคารโรงพยาบาลมีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารโรงพยาบาลกับแนวเขตที่ดินโดยรอบ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 6 เมตร จึงมีที่ว่างให้ลมสามารถพัดผ่านไปตามซ่องว่างได้</p> <p>ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ : อาคารโรงพยาบาลจะบดบังลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ พื้นที่ที่ว่างหน้าโรงพยาบาล และถนนสุขุมวิท โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากไม่มีคนพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โครงการมีการเว้นพื้นที่ว่างระหว่างอาคารโรงพยาบาลกับแนวเขตที่ดินทุกด้าน มากกว่า 6 เมตร จึงยังพอมีที่ว่างให้ลมสามารถพัดผ่านไปตามซ่องว่างได้ มิได้ก่อสร้างซึ่ดติดกันเสียที่เดียวจึงช่วยลดผลกระทบด้านการบดบังลมลงได้</p>		

(นายอี๊กชาติ กาวญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูวน)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 35)

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	<p>การประเมินความร้อน</p> <p>การประเมินผลกระทบจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากการบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการต่อสิ่งแวดล้อม จะประเมินในกรณีเฉพาะรายที่สุด คือ ภายในอาคารมีการใช้ระบบปรับอากาศ และเปิดใช้เครื่องปรับอากาศพร้อมกันทั้งหมด โดยหน่วยการใช้เครื่องปรับอากาศ ในโครงการคิดเป็นภาระการทำความเย็น 12,600,000 BTU/Hr แปลงเป็นหน่วยพลังงานความร้อนได้ หรือ 3,175,200 Kcal การระบายอากาศของโครงการจะทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในออกเพิ่มขึ้น 0.28°C จากการคำนวณพบว่า จำนวนไเมซินตันที่ปลูกในโครงการมีพื้นที่ป่าคลุม 2,905 ตารางเมตร (726.25 ตารางวา) สามารถดูดซับความร้อนได้ถึง 14,525,000 Kcal/วัน ซึ่งเพียงพอ กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโครงการ จึงสามารถลดความร้อนจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>		

(นายเอ็คชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิณพยุง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 36)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	<p><u>การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดภายในโครงการ</u></p> <p>- แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการติดอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ ห่างประมาณ 8.5 เมตร (ที่จอดรถบนอาคารด้านนี้เป็นผังเบ็ดโล่งครึ่งหนึ่ง) พบร่วงดับเสียงที่เด็กนักเรียนในอาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ ได้รับเท่ากับ 66.38 เดซิเบลเอ(dBA)</p> <p>- แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของโครงการติดต่อกับบ้านพักอาศัยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 8 เมตร ที่จอดรถบนอาคารด้านนี้เป็นผังเบ็ดโล่งครึ่งหนึ่ง พบร่วงดับเสียงที่บ้านพักอาศัยได้รับเท่ากับ 67.13 เดซิเบลเอ(dBA)</p> <p>- ทิศตะวันตกติดของโครงการติดกับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 8.5 เมตร ที่จอดรถบนอาคารด้านนี้เป็นผังทึบ พบร่วงดับเสียงที่บ้านอาคารพาณิชย์ได้รับเท่ากับ 66.38 เดซิเบลเอ(dBA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จะต้องไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 19.00 น.) ติดตั้งป้ายจำกัดการใช้เสียงดังในเขตโรงพยาบาลเพื่อให้รับกวนผู้ป่วยโดยติดตั้งเป็นระยะ ในโครงการ ปลูกไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มและใบหนาโดยรอบแนวเขตที่ดินที่โครงการเพื่อเป็นแนวบัฟเฟอร์ลดระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้รถถ่ายต์ของผู้มาใช้บริการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ (ภาพที่ 4) กำหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากการถ่ายต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้าออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” จัดให้มีป้ายบอกด้วยข้อความ “ห้ามสตาร์ทรถถ่ายต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของโครงการ 	

(นายอธิชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพูรณ์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

ผลกระทบ/ด้วย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน (ต่อ)	การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั่วๆไปภายในโครงการ การดำเนินโครงการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นกิจการประเภท การสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนมีลักษณะการดำเนินกิจกรรมเป็นโรงพยาบาลเพื่อบริการชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งให้บริการทางด้านสาธารณสุข ที่จำกัด มิให้มีการใช้เสียงดังในเขตโรงพยาบาลเพื่อมิให้รบกวนผู้ป่วย จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงในระดับต่ำ		
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย	เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีน้ำเสียเกิดขึ้น 214.546 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้เป็นระบบ Anaerobic Filter และระบบ Activate Sludge ผสมกับ Fixed Film (Combination of Fixed Film and AS : CFFAS) ซึ่งเหมาะสมกับโครงการป่าไม้สถานพยาบาล สามารถรับน้ำเสียได้ในอัตรา 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการในอัตรา 214.546 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ และหากเพื่อค่า Safety Factor 10% อีก 21.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเป็นปริมาณน้ำเสีย 235.996 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน ยังสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับน้ำเสียได้ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังปั๊บสมดุลย์ ถังกรองไร้อากาศ และถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ โดยน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร(มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการป่าไม้ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ โดยมีต้นน้ำตรวจวัดคือ <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria 	1. เก็บตัวอย่างน้ำทึบก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาคที่ 7) มาทำการวิเคราะห์คุณภาพโดยมีความถี่ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีต้นน้ำตรวจวัดคือ <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เตียวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพญา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 38)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย(ต่อ)	<p>ทั้งนี้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จะทำการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำทิ้งให้มีสภาพเป็นกลาง ก่อนที่จะต้องบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อควบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ ประกอบกับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลทั้งในปัจจุบันและที่จะเปิดดำเนินการแห่งใหม่ไม่มีการใช้โซดาไนเตอร์ (ข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขุมวิท) จึงไม่มีผลยับยั้งการทำงานของenzim ในระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนน้ำเสียจากครัวจะผ่านบ่อคอก ไขมันก่อนจากนั้นจึงไหลไปรวมกับน้ำเสียจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อทำการบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่า $BOD_{5\text{ day}}$ เท่ากับ 15.70 มิลลิกรัม/ลิตร และมีรีกิราฟ่า เชื้อโรคตัวยารักษา UV (Ultra Violet) จากหลอดไฟที่ผลิตขึ้นมาใช้ สำหรับการนี้โดยเฉพาะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะมีมานะที่ต้องดำเนินการตักกากไขมันทุกวัน โดยตักใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียกทุกสปเดา ที่ส่วนต่างกันในส่วนแยกต่างกันและถังเก็บต่างกันของระบบบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน ส่วนต่างกันจากบ่อเก็บและอยู่ต่างกันเข้มข้นกำหนดให้ทำการสูบทุกๆ 1 เดือน ซึ่งในการสูบต่างกันหากไม่มีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาจทำให้เกิดการ</p>	<p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา</p> <p>4. ในการนี้ที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดให้มีการสูบต่างกันจากถังแยกกากต่างกันทุกๆ 6 เดือน และถังเก็บต่างกันทุกๆ 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการเผยแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ</p> <p>6. จัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อคอกไขมันทุกวัน โดยตักไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำ และนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป</p> <p>7. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>8. จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตัวยารักษา UV(Ultra Violet) โดยใช้หลอดไฟที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ควบคุมด้วย UV Sensors</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียโดยทำการตรวจสอบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 39)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย(ต่อ)	เพริ่กว่าจะด้วยของเชื้อโรคได้	<p>9. เดินท่อระบายน้ำอากาศ(Vent Pipe)จากระบบบำบัดน้ำเสียไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำอากาศของอาคารเพื่อระบายน้ำออกบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารและมีการเติมโอโซนเพื่อย่างเชื้อโรคในท่อระบายน้ำอากาศก่อนระบายน้ำออกภายนอกด้วยระบบ Ozone Mixing System</p> <p>10. เพื่อลดชั้บก้าชาร์บอนไดออกไซด์(CO_2)จากถังบำบัดได้จากต้นไม้ที่เป็นเครื่องหายใจและปลูกพืชชนิดที่สามารถดูดซับก้าชาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เช่น พืชในกลุ่มไม้อวบน้ำ (Succulent) เช่น กุหลาบหิน แซนทิวเรีย หรือดาวพระอินทร์ เพิ่มเติมบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับโรงเรียนประถมวัดราชตุทอง ด้านทิศตะวันออกที่ติดแนวเขตบ้านพักอาศัย และด้านทิศตะวันตกที่ติดอาคารพาณิชย์เพื่อย้ายดูดซับก้าชาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้น</p> <p>11. น้ำเสียจากการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ก่อนที่จะรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีดังนี้</p>	

(นายเอ็อกชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เชี่ยวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพญา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย(ต่อ)		<p>11.1 ต้องไม่เทสารที่เข้ากันไม่ได้หรือทำปฏิกิริยา รุนแรงลงไปในอ่างน้ำทิ้ง</p> <p>11.2 ต้องไม่เทสารที่ไม่สมกับน้ำหรือทำปฏิกิริยา กับน้ำลงอ่างน้ำทิ้ง เช่น ether หรือ Sodium</p> <p>11.3 การเทสารหรือด่างลงอ่างน้ำทิ้งต้องไม่เกิน 500 มิลลิลิตร แล้วจะล้างด้วยน้ำมากๆ เพื่อ ทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง</p> <p>11.4 สารเป็นพิษ เช่น Cyanide ไม่ทิ้งลงท่อ ควร เก็บใส่ขวดแยกไว้ต่างหาก</p> <p>11.5 ไม่เทสารขั้นหนึ่งๆ ของแข็ง หรือสารไวไฟลง อ่างน้ำทิ้ง</p> <p>11.6 ถ้ามีสารบริ�านมาก จะเก็บรวมไว้ และ หาวิธีนำกลับคืนมาใช้อีก</p> <p>11.7 ถ้าเป็นสารที่มีอันตรายต่อระบบบินิเวศน์ จะ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายก่อนทิ้ง</p> <p>11.8 วางแผนการทำงานให้สามารถเติร์ยมน้ำยา/ สารเคมีให้พอดีกับที่จะใช้งาน</p>	

42

(นายอุ่นชาติ กานูจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 41)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย(ต่อ)		<p>11.9 ไม่ทิ้งสี น้ำยาทดสอบ solvent ลงในท่อน้ำทิ้งโดยตรง</p> <p>12. ในบางกรณีของเสียโดยเฉพาะของเหลวและสัตว์อาจมีสภาพเป็นกรดหรือด่างเข้มข้น ขั้นตอนแรกในการทำการบำบัดคือ ทำให้ของเสียมีสภาพเป็นกลางโดยวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>12.1 ผสมของเสียหลายชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ค่าความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง</p> <p>12.2 เติมปูนขาวที่เป็นของเหลวข้น (Lime Slurries) ให้ของเสียที่เป็นกรด</p> <p>12.3 เติมโซดาไฟหรือโซดาแอชในของเสียที่เป็นกรด</p> <p>12.4 เติมคาร์บอนไดออกไซด์หรือกรดซัลฟูริกในของเสียที่เป็นด่าง</p> <p>13. หลังจากที่มีการสูบสิ่งปฏิกูลแต่ละครั้งกำหนดให้มีมาตรการดังนี้</p> <p>13.1 กันพื้นที่บริเวณที่รถสูบสิ่งปฏิกูลกำลังทำการสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมมีป้ายแสดงตัวอย่างข้อความ "กำลังสูบสิ่งปฏิกูลไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่"</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพนิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นโซส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 42)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย(ต่อ)		<p>13.2 หลังการสูบสิ่งปฏิกูลแต่ละครั้งแล้วเสร็จจัดให้มีแม่น้ำเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณที่ทำการสูบสิ่งปฏิกูล หากมีตะกอน/สิ่งปฏิกูลหากหล่นเรี่ยรട ให้รับทำความสะอาดด้วยน้ำยาเชือและน้ำยาดับก๊าซอีกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย</p> <p>13.3 ขณะที่แม่น้ำที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดจะต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าบู๊ฟ และหลังปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าบู๊ฟ ทุกครั้ง</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 43)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 แผ่นดินไหว	<p>จากการตรวจสอบภูมิประเทศท้องที่ต้องการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ "บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะใกล้ อาคารโครงสร้างจึงเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ นี้</p> <p>อาคารโรงพยาบาลชั้น 15 ชั้น ของโครงการได้รับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้คำนวณให้ อาคารรวมถึงฐานรากและเสาเข็มสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ดังนั้น ผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่อ อาคารดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว บริเวณโถงลิฟท์ทุกชั้น เพื่อเป็นการเตือนความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ และแก่บุคลากรในโครงการ ติดป้าย"ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว" ที่บริเวณลิฟท์ทุกแห่งภายในอาคาร ยกเว้นลิฟท์ดับเพลิง 	-

(นายเอ็คชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 44)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรด้านชีวภาพ	<p>ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พานิชยกรรม และการพักอาศัย โดยจากการสำรวจภาคสนามไม่พบว่า มีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญ โดยพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเอง ส่วนสัตว์ที่พบบริเวณดังกล่าว ได้แก่ นก และแมลงขนาดเล็ก ซึ่งมิใช่สัตว์ที่หายากแต่อย่างใด ดังนั้น การก่อสร้างและการเปิดดำเนินโครงการ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ</p> <p>ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>ในช่วงเปิดดำเนินการ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวม จนคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของอาคารประเภท ก. (BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร) จากนั้นจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท ดังนั้น การเปิดดำเนินโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบมนิเวศในน้ำในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 	-

(นายเชื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 45)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
<p>3. <u>คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</u></p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 464.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท มีอัตราการผลิตน้ำ 415,562 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในขณะนี้ที่จำหน่าย 293,780 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อจ่ายให้ได้อีก 291,387 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น จึงสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และโครงการได้จัดให้มีการสำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำใช้ของโครงการเพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีน้ำประปาขัดข้อง โดยมีปริมาณน้ำสำรองให้รวม 618.52 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นความสามารถในการสำรองน้ำใช้ในช่วงปกติได้นาน 31.99 ชั่วโมง และในช่วงไม่สามารถใช้น้ำสูงสุดได้นาน 14.22 ชั่วโมง จึงเพียงพอสำหรับใช้ 1 วัน ปัจจุบันเป็นท่อประปาบริเวณถนนสุขุมวิทมีขนาด 0.3 เมตร แรงดันน้ำ 6 เมตร การดำเนินโครงการมีผลทำให้แรงดันน้ำลดลง 0.208 เมตร จึงเหลือแรงดันน้ำที่จะส่งไปหลังผ่านพื้นที่โครงการเหลืออยู่ 5.792 เมตร ดังนั้น ผลกระทบจากการใช้น้ำประปาของโครงการต่อบุปผาที่อยู่ท้ายน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดป้ายด้วยข้อความ "ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังเลิกใช้" ไว้บริเวณห้องน้ำของโรงพยาบาล ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ จัดให้มีระบบสูบน้ำภายในโครงการ ซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำไว้ภายในโครงการเท่านั้นโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรงโดยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้การเขื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00-04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เดียงมีการใช้น้ำน้อยหรือไม่มี 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว, เครื่องสูบน้ำ หากพบว่า เหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ ไปทุกๆ 4 เดือน ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยร้าว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไข โดยมีความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ ไปทุกๆ 4 เดือน

(นายอ็อชาติ กานุจันพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูร) ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 ไฟฟ้าและพลังงาน	<p>เมื่อเปิดดำเนินการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 3,146 KVA โดยโครงการได้รับบริการจากสถานีไฟฟ้าย่อยเอกมัย ที่มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้สูงสุด 90 MVA ขณะที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ 60 MVA ดังนั้นในปัจจุบันสถานีฯ ยังมีความสามารถในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีก 30 MVA และยังมีแผนงานในอนาคตเพื่อยกระดับให้สามารถสนับสนุนสุขุมวิท โดยจะทำการเพิ่มสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยพร้อมพงษ์ และสถานีย่อยศูนย์วิจัย ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองแบบดีเซล (Diesel Generator) ขนาด 820 KVA จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ ที่จำเป็นภายในอาคารโรงพยาบาลในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าให้แก่ส่วนที่ต้องการไฟฟ้าตลอดเวลาได้นานประมาณ 26 ชั่วโมง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามเสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบ ráo และถูกต้องตามมาตรฐาน ชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตรวจสอบคุณภาพและสภาพเดื่อยุ่งเสียหาย กระจายตัวกันอย่างกว้างขวางตามมาตรฐานที่กำหนด คือ การใช้งานหรือความชำรุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันทีทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไฟสองสว่างตามแนวทางเดินในอาคาร และส่วนบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งตรวจดูสายไฟฟ้าตัดซึ่งกัน ตรวจสอบ คือ การใช้งานหรือความชำรุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันทีทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสิรี เนียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อี.ซ.คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 47)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		<p>7.1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน</p> <p>7.2 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน</p> <p>7.3 การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงาน เมื่อไม่ได้ใช้งาน</p> <p>7.4 ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศในห้อง ทำงาน</p> <p>7.5 ติดตั้งชานวนกันความร้อนรอบห้องพักผู้ป่วยหรือ พื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน</p> <p>7.6 ขึ้น-ลง ขันเดียวให้ชันบันไดแทนการใช้ลิฟท์</p> <p>8. ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามระยะเวลา ที่เหมาะสม คุ้มครองบ้างชนิดควรเปลี่ยนทันที เมื่อครบ กำหนดอายุการใช้งาน และตรวจสอบและอุดรอยรั่วตาม ผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการรั่วไหล ของความเย็นภายในห้องพักหรือพื้นที่อื่นๆ ออกสู่ ภายนอก</p> <p>9. จัดให้มีการปลูกต้นไม้หรือจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ตามที่ ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และช่วยลดความร้อน</p> <p>(ภาพที่ 4)</p>	

100 M

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ก. ท. /

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อี.ซัลเฟนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 48)

ผลกระทบ/ด้านแปรรูป	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		<p>10. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกลิ่น ควัน เสียง และความสั่นสะเทือน รวมทั้งก๊าซผงนังห้องแยกระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและถังน้ำมันเชื้อเพลิง และตั้งถังดับเพลิงไว้ใกล้ๆ</p> <p>11. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของโครงการ</p>	
3.3 การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย	<p>ความสามารถในการรองรับของห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีปริมาตร 13.86 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยแห้ง และมูลฝอย Recycle ได้ 19 เท่าของมูลฝอยแห้ง และมูลฝอย Recycle ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน - ห้องพักมูลฝอยเปียก มีปริมาตรรักเก็บ 18.36 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยเปียกได้ 8 เท่าของขยะเปียกที่เกิดขึ้นแต่ละวัน 	<p>1. จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่เป็นห้องพักขยะเปียก ขนาด $3.4(\text{ก}) \times 3.6(\text{ย}) \times 3.4(\text{ส}) \text{ ม.}$ (ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร) บริเวณรักเก็บกัก 18.36 ลบ.ม. จำนวน 1 ห้อง มีท่อระบายน้ำเสีย เพื่อระบายน้ำเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ภาพที่ 7 และภาพที่ 8)</p> <p>2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม ที่เป็นห้องพักขยะแห้งและขยะ Recycle ขนาด $3.4(\text{ก}) \times 3.6(\text{ย}) \times 3.4(\text{ส}) \text{ ม.}$ (ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร) จำนวน 1 ห้อง (มีปริมาตรรักเก็บกักมูลฝอยแห้ง 13.86 ลบ.ม.)</p>	<p>1. ตรวจสอบถังขยะในอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขโดยความเร็วที่สุด ทุก 1 เดือน</p> <p>2. ตรวจสอบการตักค้างของขยะที่ถังขยะและที่พักขยะรวมทุกวัน ถ้ามีการตักค้างต้องรีบแจ้งสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดเก็บ</p>

(นายอีืชชาติ กานุจันพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิโนพูร) ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)	<p>- มูลฝอยอันตราย จัดให้มีภาชนะรองรับปริมาณ 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง สามารถรองรับขยะอันตรายได้ 8.4 เท่าของมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นแต่ละวัน</p> <p>- ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาณ 37.58 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได้ 85 เท่าของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นแต่ละวัน โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้เป็นห้องเย็น (Cool Garbage) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค</p> <p>จะเห็นได้ว่าห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทมีปริมาณรักษาไว้มากกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงมีความสอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 72 ซึ่งระบุว่า อาคารประเภท ตลาด โรงเรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 20 หน่วยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมิใช่ตึกแถว ห้องແറา ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารตั้งกล่าวจะต้องมีขนาดความกว้างน้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน</p>	<p>ภายใต้ห้องพักขยะแห้งจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับมูลฝอยอันตรายได้นาน 8 วัน (ภาพที่ 9)</p> <p>3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่เป็นห้องพักมูลฝอยติดเชื้อขนาด 3.6 (ก) x 6.96 (ย) x 3.4(ส) ม. (ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร) ปริมาตรเก็บกัก 37.58 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะติดเชื้อได้นาน 85 วัน (ภาพที่ 9)</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเป็นผู้ควบรวมขยะจากถังขยะประจำแต่ละชั้นไปพักไว้ยังบริเวณที่พักมูลฝอยรวมวันละ 1 ครั้ง โดยเส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากชั้นที่ 15 ลงมาที่ชั้น 5B จะใช้ลิฟต์ดับเพลิงตัวที่ 2 (ภาพที่ 10) ส่วนชั้นที่ 5B ลงมาที่ชั้นล่างจะใช้ลิฟต์บริการตัวที่ 5 (ภาพที่ 11) กำหนดช่วงเวลาเก็บขยะรวม 15.00-16.00 น.</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานค่อยล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>6. บริเวณจุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอย(ภาพที่ 8)ให้แม่บ้านค่อยดูแลรักษาความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะที่อาจจะมีการตกหล่นหลังจากการเก็บขยะทุกครั้ง</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 50)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)	<p>- สักษณะของห้องพักมูลฝอยติดเชื้อของโครงการ ซึ่งอยู่ภายในอาคารห้องพักขยะรวม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีประดับปิดมิดชิด ที่มีการแยกส่วนของการเก็บขยะติดเชื้อออกจากขยะ普通ทั่วๆ โดยกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องปั้นอากาศที่กำหนดมาตรฐานให้ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส มีประดับล็อกได้ จึงสามารถป้องกันสัตว์นำโรค ป้องกันกลิ่นเหม็น แมลง และสัตว์ฟันแทะรบกวน โดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำจากห้องพักขยะรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเก็บขยะไปกำจัด โดยมีการ กันที่จอดรถจำนวน 1 คัน ที่อยู่ทางด้านหน้าอาคารไว้สำหรับเป็นที่จอดรถเก็บขยะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้คน สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่เป็นหน่วยงานเก็บขยะแก่โครงการ บริษัตรักษ์เก็บขยะ ห้องพักขยะติดเชื้อสามารถรองรับขยะติดเชื้อได้ 85 เท่า ของขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นแต่ละวัน เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ทุกประการ</p>	<p>7. กันที่จอดรถบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม สำหรับรถเก็บขยะโดยเฉพาะ(ภาพที่ 8) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้ารถเก็บขยะพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะ</p> <p>8. การขนส่งมูลฝอยของพนักงานที่ทำหน้าที่เก็บขยะ ฝ่ายกำหนดมาตรการไว้ดังนี้</p> <p>8.1 กำหนดให้พนักงานเก็บขยะแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง เช่น สวมถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก และรองเท้าบู๊ตขณะปฏิบัติงาน</p> <p>8.2 ตรวจดูถุงมูลฝอยก่อนทำการเคลื่อนย้าย ว่าถุงมูลฝอยไม่มีรอยร้าว มีเชือกผูกมูลฝอยแต่ละถุงไว้แน่นหนาเรียบร้อย</p> <p>8.3 การยกและ การวางถุงมูลฝอย ควรกระทำอย่างระมัดระวัง โดยจับถุงมูลฝอยตรงบริเวณคอถุง ห้ามอุ้มถุงมูลฝอย ไม่โยนหรือจับข้างว่างถุงมูลฝอย</p> <p>8.4 ในกรณีมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงมูลฝอยแตก หรือทะลุ และเชือกผูกคอถุงหลุด ทำให้เกิดมูลฝอยติดเชือกหล่นให้ปฏิบัติตามนี้</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ภูริ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 51)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)	<p>- วิธีการจัดเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยแต่ละประเภทนั้น โรงพยาบาลจะแบ่งกลุ่มให้เหมาะสมตามลักษณะการจัดการและลักษณะของมูลฝอย และส่วนทางลำเลียงมูลฝอยจากชั้นที่ 15 ลงมาที่ชั้น 5B จะใช้ลิฟต์ดับเพลิงตัวที่ 2 ในการเก็บขึ้น ส่วนชั้นที่ 5B ลงมาที่ชั้นล่างจะใช้ลิฟต์บริการตัวที่ 5 ใน การเก็บขึ้นและกำหนดช่วงเวลาเก็บขึ้น 15.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าช่วงอื่นๆ</p> <p>ความสามารถในการเก็บขยะของหน่วยงานเกี่ยวข้อง พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการเก็บขยะทั่วไป (รวมถึงขยะอันตราย) ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่เก็บขยะให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งมีศักยภาพในการเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบได้ โดยจะเข้ามาเก็บขยะให้กับโรงพยาบาลสุขุมวิท ทุกๆ 2 วัน รถที่เข้ามาเก็บขยะเป็นรถดัดห้ามความเร็ว 5 ตัน โดยจะเข้ามาเก็บขยะช่วงเวลาหลัง 3 ทุ่ม เป็นต้นไป และเก็บขยะได้หมดทุกครั้งโดยไม่มีขยะตกค้าง</p> <p>ส่วนมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณ 0.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยหน้าที่รับผิดชอบเก็บขยะติดเชื้อเป็นของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก</p>	<p>- เก็บมูลฝอยที่หกหลังด้วยคีมเหล็ก หรือหยอดด้วยมือที่สวมถุงมือยางหนาแล้วจึงเก็บมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยติดเชือกใบใหม่</p> <p>- ถ้ามีน้ำหนักเลอะเทอะ ให้ใช้กระดาษชั้บเดียวอกให้มากที่สุด ทึ้งกระดาษที่ใช้ลงถังขยะติดเชือก แล้วราดบริเวณที่น้ำหนักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วล้างทำความสะอาดสะอาดด้วยผงซักฟอกอีกครั้งก่อนเช็ดถูให้แห้ง ทั้งนี้ ให้ติดตั้งป้ายโดยรอบบริเวณดังกล่าวมิให้บุคคลเข้าใกล้และเดินผ่านตลอดเวลาจนกว่าพื้นจะแห้งและทำความสะอาดติดเชือกไว้</p> <p>8.5 เมื่อขั้นมูลฝอยไปทิ้งที่ห้องพักมูลฝอยรวมให้ปิดประตูทุกครั้ง</p> <p>8.6 นำรถเข็นมูลฝอยมาล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานด้วยน้ำและผงซักฟอก</p> <p>8.7 หลังจากพนักงานทำหน้าที่เก็บขั้นมูลฝอยเสร็จแล้วให้ถอดถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก และรองเท้าบู๊ท ล้างทำความสะอาดสะอาดทุกครั้ง และอาบน้ำทันทีหลังเสร็จสิ้นภาระปฏิบัติหน้าที่</p>	

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพูนว)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนเซปต์ประเทศไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และภาระของเสีย (ต่อ)	<p>กรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยติดเชือกแทน ที่สามารถเก็บขยะติดเชือกจากสถานบริการสาธารณะสุขภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด มีรถเก็บขยะมูลฝอยติดเชือกรวม 12 คัน เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยแบบตู้ปิดทึบ ไม่ร้าวซึม และมีการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการเก็บขยะไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส การกำจัดมูลฝอยติดเชือกของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จะครอบคลุมชั้นสูงไปยังเตาเผามูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 86 เขตประเวศ ดังนั้นผลกระทบต่อความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยจากพื้นที่โครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบแปลนห้องพักมูลฝอยรวมแสดงดังภาพที่ 9 - เส้นทางลำเลียงมูลฝอยแสดงดังภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 10 	<p>9. กำหนดให้การรวมขยะจากแหล่งกำเนิดขยะมีการจัดการดังนี้</p> <p>9.1 ขยะทั่วไป : จัดให้มีถุงดำรองรับขยะทั่วไปรวมข้างในภาชนะรองรับขยะอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้สะดวกในการเก็บขยะและการแยกประเภทขยะโดยมีตำแหน่งที่ตั้งวางถังขยะตามที่กำหนดไว้</p> <p>9.2 ขยะติดเชือก : จัดให้มีถังขยะรองรับอย่างเหมาะสมสมและสามารถใช้งานได้ดี ทั้งนี้ต้องมีถุงพลาสติกสีแดงรองรับขยะติดเชือกรวมข้างในอีกชั้นหนึ่ง มีคำเตือนติดบนถุงว่า "ขยะติดเชือก" การบรรจุจะบรรจุเพียง $\frac{3}{4}$ ของถุง และมัดปากถุงให้แน่นทุกครั้ง โดยมีจุดวางถังขยะติดเชือกตามที่กำหนดไว้</p> <p>9.3 ขยะอันตราย และการจัดการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยาหม่องอายุ : แยกใส่ขวด/ภาชนะทึบแบบพลาสติก/แก้วที่มีฝาปิดมิดชิดติดป้าย "ยาหม่องอายุห้ามใช้" โดยเก็บแยกส่วนไว้ต่างหากในห้องจ่ายยา โดยตรวจสอบทุกวัน และให้เจ้าหน้าที่จ่ายยาจัดที่ในห้องจ่ายยาหม่องได้มุมหนึ่ง หรือจัดหาตู้/ชั้นเก็บแยกต่างหากพร้อมติดป้าย 	

(นายอี๊อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์อร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 53)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการข่องเสีย (ต่อ)		<p>"ยานมดอายุ รอสังคีน" ให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นจุด รวบรวมส่วนกลางสะเดวกรในการติดตาม ทั้งในแบ่งการ สังชือยาครั้งต่อ ๆ ไป โดยไม่เกิดการสูญเปล่าและการ เรียกบริษัทผู้ผลิตมารับคืนเมื่อมีปริมาณมากพอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สารเคมี และเคมีภัณฑ์ : (ส่วนใหญ่อยู่ในรูปภาชนะบรรจุ ที่รอดคืนหลังใช้หมดแล้ว) ให้จัดส่วนเก็บภาชนะเหล่านี้ แยกต่างหากโดยนำมาระบบไว้ยังส่วนที่จัดให้หันที่หลังใช้ หมด ทั้งนี้ อาจตรวจสอบทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจัดที่รวมส่วนกลางไว้ในห้องที่จัดโดยเฉพาะ แต่ควรแยกประเภทของสารที่อาจทำปฏิกิริยากันได้ออก จากกัน - มูลฝอยอันตรายจากการของสารกัมมันตรังสี : มีเพียง กิจกรรมจากการเข้าชมเที่ยวประกอบการวินิจฉัยและ รักษาโรคของผู้ป่วยที่มาบริการของโรงพยาบาล จะ ก่อให้เกิดฟิล์มเอกสารเรียกเกาที่ถือว่าเป็นมูลฝอยอันตราย จากการของสารกัมมันตรังสี ซึ่งในการเก็บรักษาฟิล์ม แต่ละแผ่นจะแยกเก็บไว้ในห้องสินัตตาล ที่ระบุชื่อ เลข ประจำตัว(บ.บ.)ของผู้ป่วย และวันที่ที่ได้ทำการ 	

(นายเชื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียบประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 54)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)		<p>เอกสารเรย์ โดยทำการเก็บพิม์เอกสารเรย์ไว้ที่ห้องเก็บเวช ระเบียนที่ชั้น 1B พร้อมติดป้าย “อันตรายปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสี” ภายในแผนกเวชระเบียนของ โรงพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ มูลฝอย เหล่านี้มีปริมาณไม่มากนัก โดยให้ทางโครงการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีอักษรใช้งานนาน และให้แม่บ้านเป็นผู้ คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป (หากมี ผู้นำมาทิ้งรวมกัน) โดยรวบรวมนำไปทิ้งยังห้องพักมูล ฝอยรวมที่ชั้นล่างนอกอาคารโรงพยาบาล ที่จัดให้มี ภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายเป็นถังขนาด 200 ลิตร วางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้งซึ่งเป็นห้องที่ปิดมิดชิด โดยใช้เส้นทางเก็บขยะเส้นทางเดียวกับเส้นทางลำเลียง มูลฝอยติดเชือกและมูลฝอยทั่วไป <p>10. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอย ติดเชือดดังนี้</p> <p>10.1 ภาชนะสำหรับรับบรรจุมูลฝอยติดเชือประเทวัสดุมีความ ควรเป็นกล่องหรือถังต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อ</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูງ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 55)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)		<p>การแห้ง汗 และการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝ้าปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้คนเข้ามายังไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>10.2 ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มิใช้วัสดุมีความคงทนถาวร ต้องทำความสะอาดห้องน้ำที่มีความเนี้ยวแน่น ด้วยวัสดุที่ไม่สามารถลอกออกได้ ไม่ร้าวซึมและไม่ดูดซึม ทั้งนี้ให้วางถุงข้อมูลในภาชนะที่มิใช้วัสดุมีความคงทนถาวร เช่นกระดาษห้องน้ำ ที่มีฝ้าปิดมิดชิด อนึ่ง ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มิใช้วัสดุมีความคงทนถาวร เช่นกระดาษห้องน้ำ ที่มีฝ้าปิดมิดชิด ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านเห็นได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ ภายใต้รูปหัวกะโหลกที่ใช้สีฟ้า คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ตามประเพณี สำหรับห้องน้ำที่มีห้องน้ำที่ต้องล้างบ่อยๆ ต้องมีห้องน้ำสำรองที่ใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถล้างห้องน้ำได้ เช่นเด็กและผู้สูงอายุ ห้องน้ำที่ต้องล้างบ่อยๆ ต้องมีห้องน้ำสำรองที่ใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถล้างห้องน้ำได้ เช่นเด็กและผู้สูงอายุ</p> <p>10.3 จัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยภาชนะรองรับน้ำจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี ไม่ร้าวซึม ทำความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝ้าปิดมิดชิด สำหรับภาชนะรองรับน้ำสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p>	

(นายເຂົ້າຊາດີ ການູຈຸນພິທັກຊີ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางສິນី ເຈີຍປະໄສທិ່)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางສາວິນິດາ ພິຕິນພູງ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)		<p>ใช้เด่นหลายครั้ง แต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>10.4 ต้องแยกเก็บมูลฝอยติดเชือกที่แหล่งเกิดมูลฝอยนั้น ห้าม ปะปนกับมูลฝอยอื่น</p> <p>10.5 ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชือกประเทวัสดุมีคมลงในถังหรือ กล่องไม่เกินสามใบสี่ใบมูลฝอยติดเชือกที่มีใช้วัสดุมีคม ให้บรรจุในถุงไม่เกินสองใบสามใบ แล้วปิดฝาหรือ ผูกมัดปากถุงให้แน่น</p> <p>10.6 การเก็บมูลฝอยติดเชือก ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเก็บมูลฝอยติดเชือกตรงแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชือกใน แต่ละจุดลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือก โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับมูลฝอยอื่น - ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชือกประเทวัสดุมีคม ไม่เกินสามใบ สี่ใบของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือกแล้ว ปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองใบสามใบของความจุของ ภาชนะ สำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือกที่มีใช้วัสดุมีคมแล้ว ผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น - ต้องจัดให้มีที่หรือมุมของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ ได้บรรจุมูลฝอยติดเชือกแล้วในแต่ละแหล่งกำเนิด เพื่อรอ 	

(นายเอื้อชาติ กากูญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เชี่ยวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น-เอกซ์คลาฟเวอร์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 57)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และากาของเสีย (ต่อ)		<p>การเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกิน 1 วัน</p> <p>10.7 ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขาภิบาลเพื่อรองรับการเก็บขึ้นไปกำจัดและต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในที่นี้ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโครงการเป็นห้องเฉพาะแยกจากห้องอื่น มีลักษณะโปร่งไม่อับชื้น ป้องกันสัตว์นำโรค มีร่างและท่อระบายน้ำทึบเชือมต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสีย ประตูปิดล็อกได้ และมีข้อความ “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” กรณีที่เก็บกักไว้เกิน 7 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส</p> <p>10.8 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อภายนอกสถานพยาบาล ต้องใช้รถเข็นที่ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีผนังปิด密ซัด ไม่มีแม่musum ให้มูลฝอยติดเชื้อตกลงได้ และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดกรานีตอกหล่น โดยรถเข็นต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแม่musum อันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาด 	

(นายอี๊ชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)		<p>สะอาดด้วยน้ำได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะจะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ แล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป - มีข้อความสีแดง ที่มีขนาดสามารถเห็นชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้านว่ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน้ำไปใช้ในกิจการอย่างอื่น" - จัดให้มีคุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อ ที่ตักหล่นระหว่างการทำเดลี่อนย้าย และคุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตักหล่น ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ <p>10.9 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกัก ในที่พักรวบมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัดจะดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลตั้งกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระวังการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 	

(นายอี๊อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพุ่ง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อี.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 59)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อทันที - ให้ทำการเก็บขั้นมูลฝอยติดเชื้อเป็นเวลาเดียวganทุกวัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นโดยกำหนดให้ขันย้ายในเวลา 15.00 - 16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด - การเคลื่อนย้ายให้ใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ - มีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอนโดยเป็นเส้นทางเดียวกับการเก็บขั้นมูลฝอยทั่วไป โดยจากชั้นที่ 15 ถึงชั้นที่ 5B ให้ลิฟต์ดับเบลทัวที่ 2 และจากชั้น 5B ถึงชั้นล่างใช้ลิฟต์ดับเบลทัวที่ 2 ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามແะห้อหรือหยุดพัก ณ. ที่ได(ภาพที่ 10 และภาพที่ 11) 	

(นายอี๊ชาติ กานุจันพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 60)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และากาศของเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - การเก็บขยะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยน หรือ ลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเด็ดขาด - กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกรางน้ำหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อแต่กระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่าต้องใช้ ถุงมือหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลว ให้ชูปด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อห้ามหรือกระดาษ น้ำใส่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปในเมื่ แล้ว ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อน เห็นดูตามปกติ ทั้งนี้ จดให้มีวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการนีบฉีกเนินดังกล่าวติดไปกับรถเก็บขยะครั้ง เพื่อปฏิบัติงานได้ทันท่วงที <p>10.10 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็น และอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามนำ รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อนี้ไปใช้ในกิจการอย่างอื่นโดย เด็ดขาด</p> <p>10.11 ผู้ปฏิบัติงานเก็บ และเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้อง มีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การป้องกันและระวังป กการ แพร เชื้อและอันตรายได้ และต้องสวมเครื่อง ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน</p>	

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิฒพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

ผลกระทบ/ดั้งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย (ต่อ)		<p>10.12 จัดให้มี yan พาหนะขนมูลฝอยติดเชือกซึ่งเป็นภาชนะตัวถังปิดทึบไม่ร้าวซึม สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส และมีข้อความสีแดงปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชือก” และแสดงชื่อของหน่วยงานที่ทำการขนมูลฝอยติดเชือกด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของyan พาหนะขนมูลฝอยติดเชือก</p> <p>10.13 ต้องขนโดยสมำ่เสมอตามวัน และเวลาที่กำหนด</p> <p>10.14 ผู้ประกอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชือกหรือสถานพยาบาล/ห้องฉีนที่มีการเก็บขนมูลฝอยติดเชือกออกนอกสถานที่จะต้องมีผู้ควบคุมโดยบุคคลภาระรุ่มวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน</p> <p>10.15 ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำyan พาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชือก การป้องกัน ระวังการแพร่เชื้อหรืออันตราย และต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน</p>	

(นายอ่อนจัน พิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียวประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชุร) ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 62)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และภาระของเสีย (ต่อ)		<p>11. การเก็บรวบรวมขยะจากแหล่งร่องรับขยะ ต้องปฏิบัติตามน้ำหนักที่กำหนดไว้</p> <p>11.1 เที่ยงดึกหรือใช้ Sticker ติดข้างภาชนะที่บรรจุและภาชนะรองรับขยะทุกใบ เพื่อความสะดวกในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บและสามารถใส่ขยะที่เกิดขึ้นจากการบริโภคได้โดยทันที ไม่ต้องนำมารวบรวมในภาชนะเดียว กันจะทำให้เกิดภัยคุกคาม เช่น แมลงสาบ หอย ฯลฯ</p> <p>11.2 ขยายที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ ขวด พลาสติกกล่อง ขวดน้ำเกลือ แก้วลอนเปล่า ปืนเปล่า ถังและถ้วยห้องครัว หมึกเท่าไส้หอยชี森 เก่าและกระดาษ/สิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ</p> <p>11.3 จัดให้มีแม่บ้านประจำห้อง รวบรวมขยะจากเตาลังห้องให้หมดมาไว้ยังห้องพักขยะรวมทุกวัน โดยให้เก็บรวบรวมวันละ 2 รอบ เวลา 7.00 น. และ 17.00 น.</p>	

(นายอ่อนจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพูรุษ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)		<p>11.4 ภาชนะจะติดเชือกบรรจุอยู่ในกระป่อง หรือภาชนะ เฉพาะต้องปิดสนิทให้แน่นก่อนทิ้ง และทิ้งลงทั้งภาชนะ เพื่อป้องกันการแทะทะลุออกนอกรถุนขยะมาสัมผัสผู้เก็บ ขยะ และทำให้น้ำซึมเข้าไปในรถุนร่วงหลอกมาข้างนอกได้</p> <p>11.5 กำชับให้แม่บ้านบรรจุขยะในถุงให้แน่นและปิดปากถุง ให้สนิทก่อนนำไปทิ้งยังที่พักขยะรวม เพื่อลดการเน่า เหม็นของขยะป้องกันการรั่วไหลของน้ำซึมเข้าไป หล่นออกนอกภาชนะ และเพื่อง่ายต่อการเก็บขยะ หั้งนี้ ถุงขยะไม่ควรบรรจุจนเต็ม ควรปิดปากถุงประมาณ 1/4 ของความยาวถุง และเตรียมถุงขยะใหม่มาสามใบ ในภาชนะแทน</p> <p>11.6 กรณีที่พบว่ามีขยะไม่มากในแต่ละรอบให้ใช้ปากดีบ คีบมารวมกันในถุงใหญ่ ห้ามเทเพราะจะเกิดการฟูง กระจาย</p> <p>11.7 หลังจากแม่บ้านเก็บขยะติดเชือกให้ทำการรัดด้วย น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1 - 0.5% หรือน้ำยาคลอร์ ริออกซีให้ทั่วทั้งภาชนะรองรับขยะติดเชือกรุมในแต่ละถุง ก่อนทำการสะอาดภาชนะบรรจุแล้วจึงส่วนถุงขยะ ใหม่ในภาชนะบรรจุแทน</p>	

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิตา พิมพุ่ง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และากาศของเสีย (ต่อ)		<p>12. การขนส่งขยะไปยังห้องพักขยะรวม ให้ปฏิบัติตาม 12.1 ในการลำเลียงขยะที่บรรจุอยู่ในถุงโดยใส่ถังแบบมีฝาปิดให้มิดชิดขั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการร้าวไหลของน้ำขยะ และการตกหล่นของภาชนะภายนอกบรรทุกใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับต้องแยกประเภทชัดเจนไม่ใช้ปนกัน และ ติดฉลากบนฝาถังให้เห็นชัดเจน</p> <p>12.2 ลำเลียงขยะด้วยความระมัดระวัง ห้ามอุ้ม ห้ามโยนดึง หรือถิ่งภาชนะรองรับขยะ แต่ให้บรรทุกบนรถเข็น ซึ่ง โครงการต้องจัดหารถเข็นไว้อย่างน้อย 1 คัน และ สำรอง 1 คัน แยกขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป โดยเข็น ลำเลียงมาตามโถงทางเดินแต่ละชั้น และจากชั้น 15-5B ใช้ลิฟต์ดับเบลิงตัวที่ 2 และชั้น 5B ถึงชั้นล่างใช้ลิฟต์ บริการตัวที่ 5 ไปยังห้องพักขยะรวมที่อยู่นอกอาคาร (ภาพที่ 8, 10 และภาพที่ 11)</p> <p>12.3 ถ้ามีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงขยะแตกและขยะติดเชื้อตกล่นให้ปฏิบัติตาม</p>	

(นายอี๊กชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิโนพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และากาศของเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - เก็บขยะที่ตกหล่นด้วยคิบเหล็ก หรือหินด้วยเม็ดที่สวยงาม มีอย่างหนา เก็บขยะติดเชือกในถุงขยะติดเชือกอีกใบหนึ่ง - ถ้ามีสารน้ำให้ใช้กระดาษชำระเช็ดออกให้มากที่สุด แล้ว เช็ดถูตามปกติตัวยกน้ำกับผงซักฟอก 13. ภายในห้องเก็บยาชั้น 2A จัดให้มีพื้นที่หีบตู้เก็บของ สำหรับไว้ยาหมดอายุเพื่อรักษาคืนบริษัทยาโดยยาเหล่านี้ต้องบรรจุในขวดยาใช้แล้วพร้อมปิดฝาให้สนิท และทำการเขียนฉลากข้างขวดให้ชัดเจน โดยทำการติดต่อบริษัทยามารับยานี้คืนอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง หรือขึ้นกับความเหมาะสมของบริษัทยา 14. ห้องพักขยะติดเชือกให้ติดเครื่องปรับอากาศ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องให้อยู่ที่ < 10 องศาเซลเซียส พร้อมติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้ข้างผนังเพื่อตรวจเช็คได้ง่าย 15. หลังทำการเก็บขยะ แล้วควรล้างและทำความสะอาดภาชนะบรรจุรถเข็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บขยะครั้ง ก่อนนำมาใช้ใหม่ด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ ทั้งนี้ บริเวณที่มีการสัมผัสด้วยติดเชือกให้ ráดด้วย 	

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพุ่ว)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอยและากของเสีย (ต่อ)		<p>นายاقتอร์อกซ์ โดยจัดที่ทำการมีความสะอาดไว้บริเวณห้องพักขยะรวม</p> <p>16. ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท โดยเฉพาะขยะติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องทุกรายดับ เช่น การกำหนดคุณลักษณะของประเภทขยะเพื่อให้มีการคัดแยกได้ถูกต้องและครอบคลุมอย่างถูกสุขลักษณะรวมถึงวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง เป็นต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้การฝึกอบรม</p> <p>17. จัดให้มีถังเก็บพิล์มเย็กซเรย์เก่าในห้องเก็บเวลาจะเปลี่ยนห้อง 1B พร้อมติดป้าย "อันตรายปนเปี้ยนสารกัมมันตรังสี"</p> <p>ภายในແນກເວົ້າເປັນຂອງໂຮງພຍາບາດ</p> <p>18. พิล์ມເອັກຊາເຮົຍທີ່ນໍາມດ້າຍການເກັບໃຫ້ຕິດປ້າຍປະກາສປະເວັນປະກາສຳພັນດີຂອງໂຮງພຍາບາດຍ່າງນ້ອຍ 1 ດືອນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່າຍທີ່ຕ້ອງການພິລໍມເອັກຊາເຮົຍທີ່ກຳນົດຕິດຕ່ອງຂອງຮັບກ່ອນຈະມີການທຳລາຍຫຼືຈຳນໍາຍອກຈາກໂຮງພຍາບາດ</p> <p>19. การกำจัดພິລໍມເອັກຊາເຮົຍໂຄງກາຈະຕິດຕ່ອງໃຫ້ຜູ້ຮຽ້ອພິລໍມ</p>	

(นายอ็อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย และกากของเสีย (ต่อ)		เก่ามาสร้างโดยเฉพาะโดยผู้รับซื้อจะนำไปเผาในเตาเผาไว้ครัวเพื่อสกัดเงินออกจากการฟิล์มและนำไปขายให้ผู้รับซื้อเงินตามร้านทอง	
3.4 การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม	<p>ผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน บริเวณโดยรอบพื้นที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง จึงมีการระบายน้ำที่เป็นระบบโดยมีท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนหลักนอกจากนี้ พื้นที่โครงการมีได้ทำการปรับลดให้สูงจากระดับเดิม จึงมีความสูงไม่แตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียง และตำแหน่งที่ตั้งโครงการมีเดียวกับทางระบายน้ำเดิมแต่อย่างใด</p> <p>อัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> อัตราการไหลของน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นก่อนพัฒนาโครงการ = 0.099 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหลของน้ำผิวดินหลังพัฒนาโครงการ = 0.2165 ลบ.ม./วินาที <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราการไหลของน้ำทั้ง = 0.214 ลบ.ม./วินาที - อัตราการไหลของน้ำทิ้ง = 0.0025 ลบ.ม./วินาที 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีบ่อหันน้ำเพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 6.0 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 3.1 เมตร ระดับน้ำกักเก็บ 2.5 เมตร) เพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการและควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่ให้เกิน 0.099 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จัดให้มีการทำความสะอาดชุดลอก Manhole และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง จัดให้มีพนักงานภาวดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไป ภายในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกรอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำภายในโครงการต้องเป็นท่อแยกระหว่างน้ำฝนและน้ำเสีย และจัดให้มีตัวแกร่งดักขยะในบ่อพัก 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ โดยตัวนี้ตรวจวัด คือ การเหลืองน้ำความถี่ในการดูแลทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก ๆ 6 เดือน หากมีการรั่วไหล แตกหรือชำรุด ต้องแก้ไขทันที ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่บ่อหันน้ำทุก ๆ 6 เดือน

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 68)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>3. ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บหลังพัฒนาโครงการ - ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องหดร่วง = 574 ลบ.ม./วินาที</p> <p><u>ความเหมาะสมของขนาดบ่อหน่วยน้ำ</u> โครงการได้จัดสร้างบ่อหน่วยน้ำบริเวณด้านหน้าของโครงการ ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.1 เมตร ระดับน้ำกักเก็บ 2.5 เมตร ปริมาตรรักษากัก 600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บ 574 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น บ่อหน่วยน้ำของโครงการจึงสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ</p> <p><u>การควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ</u> - <u>ช่องปักดิ้น</u> ท่อระบายน้ำจะรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 214.546 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำทิ้งในช่วงโมงสูงสุด 0.0025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>- <u>ช่องฝันตอก</u> ในช่วงฝนตกน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจะระบายน้ำทิ้งออกจากพื้นที่โครงการตลอดเวลาในอัตรา 0.0025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที นำฝนของโครงการจะถูกรวบรวมเข้าบ่อหน่วยน้ำและ</p>	<p>น้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาพที่ 7)</p>	

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>Overflow ผ่านท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ม. อัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.068 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมมืออัตราการระบายน้ำ 0.0705 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ</p> <p>- <u>หลังฝนตก</u> ทำการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำเพื่อเตรียมบ่อหน่วงสำหรับรองรับน้ำฝนคราวต่อไป โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้เวลาในการระบายน้ำ 600 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง(125 นาที)</p> <p><u>ศักยภาพของแหล่งรับน้ำสาธารณะ</u> ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร มีความสามารถในการรองรับ 1.95 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และการระบายน้ำของโครงการสูงสุดเมื่อฝนหยุดตกมีอัตราการระบายน้ำสูงที่สุด 0.0825 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้น 0.1845 เมตร (18.45 เซนติเมตร)</p>		

(นายເຂົ້າຊາດີ ການຈຸນພິທັກປີ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางສິນី ເຊີຍປະສິທິ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	จากการสำรวจระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการเมื่อสิงหาคม 2552 พบร่องท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการมีระดับน้ำที่ 0.5 เมตร เมื่อระบายน้ำออกจากโครงการจะทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น 0.6845 เมตร จากระดับห้องท่อ ดังนั้น ท่อระบายน้ำสาธารณะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร จึงสามารถรองรับน้ำที่มาจากโครงการที่จะทำให้น้ำในท่อสูงขึ้นอีก 18.45 เซนติเมตร ได้อย่างเพียงพอ		
3.5 การคณานคณ	<p>ความสามารถในการรองรับของถัง</p> <p>ช่วงเปิดดำเนินการจะมีปริมาณการจราจรเกิดขึ้น 299 คัน (คิดเทียบเท่าจำนวนที่จอดรถ) จากการคำนวณความสามารถในการรองรับของถังโครงการข่ายในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 42 ซอยสุขุมวิท 63 และซอยสุขุมวิท 65 ซึ่งจากการคำนวณหากาค่า V/C ratio พบร่วม - ถนนสุขุมวิทปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.3973 ในช่วงเปิดดำเนินการค่า V/C Ratio เป็น 0.4307 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 299 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 9 คัน (เพียงพอตามความต้องการตามกฎหมายกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรืออุปพลภพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ที่ต้องการจำนวน 4 คัน) ในบริเวณต่างๆตามที่ออกแบบไว้ ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนนและทางเข้า-ออกโครงการทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโดยด้วยตัวเอง ตรวจวัด คือ สภาพการใช้งานหรือการ

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 71)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	<p>- ซอยสุขุมวิท 42 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.4866 ในช่วงเบ็ด ดำเนินการค่า V/C Ratio เป็น 0.6111 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.58 สภาพความคล่องตัวของการจราจรเปลี่ยนจาก ระดับดีเป็นระดับพอใช้</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 63 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.4104 ในช่วงเบ็ด ดำเนินการค่า V/C Ratio เป็น 0.4727 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.18 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 65 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.1024 ในช่วงเบ็ด ดำเนินการค่า V/C Ratio เป็น 0.2270 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 121.78 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดี เช่นเดิม</p> <p><u>การประเมินทางเข้า-ออกโครงการ</u></p> <p>สำหรับทางเข้า-ออกของรถยนต์ของโครงการ จัดให้มีการเดินรถ แบบสองทิศทาง มีความกว้าง 8 เมตร ถนนภายในกว้าง 6.0 เมตร จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด</p>	<p>3. จัดให้มีป้อมยามและยามประจำบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อ อำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และในช่วงโ戒งานเร่งด่วนจัด เจ้าหน้าที่เพิ่ม</p> <p>4. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถ ป้ายหยุดและให้ระวัง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อมิให้เกิดขวางการจราจรและ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และในช่วงโ戒งานเร่งด่วนจัด เจ้าหน้าที่เพิ่ม</p> <p>5. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถ ป้ายหยุดและให้ระวัง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อมิให้เกิดขวางการจราจรและ เพื่อเตือนรถที่จะออกจากโครงการให้หยุดและเพื่อระวัง รถที่จะสวนมาบริเวณถนนสุขุมวิท</p> <p>6. ติดตั้งป้ายซื้อโรงพยาบาลพร้อมระบุระยะห่างจากที่ตั้ง โรงพยาบาลเป็นระยะๆ ก่อนถึงโครงการเป็นระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเข้า ใกล้โรงพยาบาลจะได้ระวังและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึง โรงพยาบาล</p>	<p>ชำรุด โดยตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</p>

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 72)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	<p>การประเมินขนาดพื้นที่จอดรถยนต์</p> <p>จากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ลักษณะการดำเนินโครงการเข้าข่ายต้องคำนวณพื้นที่จอดรถยนต์ตามลักษณะของอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง โดยอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 35,813 ตารางเมตร (ไม่ว่าที่จอดรถและทางเดินรถ) ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 299 คัน ซึ่งได้จัดที่จอดไว้ 299 คัน จึงเพียงพอตามข้อกำหนดดังกล่าว สำหรับขนาดพื้นที่จอดรถยนต์ที่ทางโครงการจัดไว้เป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด ซึ่งมีขนาด 2.4×6.0 เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขนาดที่จอดรถที่โครงการจัดไว้ไม่ขัดกับข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>การจัดที่จอดรถสำหรับคนพิการ</p> <p>โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน 9 คัน อยู่บริเวณชั้น 1B, 2A ใกล้ทางเข้า-ออก อาคาร จากกฎหมายกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคณชรา พ.ศ.2548 โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถ 4 คัน ขนาด 3.75×6 เมตร ซึ่งได้ตามกฎหมายที่กำหนดต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จึงเป็นไปเป็นปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p>	<p>7. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ</p> <p>8. ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน</p> <p>9. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบริเวณหน้าห้องพักชัยรวมไว้ 1 ที่สำหรับให้รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะ เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บขยะ (ภาพที่ 8)</p> <p>10. จัดให้ระบบการจราจรภายในให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรนอกโครงการ (ภาพที่ 3)</p> <p>11. จัดให้มีการติดตั้งกระজากนูนบริเวณริมถนนของโครงการซึ่งที่เป็นทางเลี้ยวหรือทางโค้งหรือทางแยกในโครงการ</p> <p>12. กำหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”</p> <p>13. จัดให้มีป้ายบอกด้วยข้อความ “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของโครงการ</p>	

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูງ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	<p>การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย</p> <p>หากพิจารณาผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้รถตู้บนของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสุขุมวิท พบว่า บริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนส่วนบุคคลด้านทิศเหนือของทางเข้า-ออก โครงการ(เป็นซอยด้าน) ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากทางเข้าของถนนส่วนบุคคลด้านทิศเหนืออยู่ใกล้กับทางเข้า-ออก ของโครงการอาจทำให้เกิดการสะสมตัวของรถบนถนนสุขุมวิท และการสะสมของรถในบริเวณถนนส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - อาจเกิดอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทจากรถที่วิ่งมาทางตรงที่อาจจะวิ่งด้วยความเร็วสูงชนกับรถที่จะออกจากพื้นที่โครงการได้หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอ <p>ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการตัด割กระแสจราจรแต่อย่างใดเนื่องจากบริเวณถนนสุขุมวิท(ผ่านที่ดังโครงการ) เป็นการเดินรถทางเดียว รถที่ออกจากโครงการจึงต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะตรงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับรถที่วิ่งมาทางตรง</p>	<p>14. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวบัฟเฟอร์ ช่วยลดความดังของเสียง และป้องกันฝุ่น ควัน จากรถยนต์ออกสู่พื้นที่ข้างเคียง (ภาพที่ 4)</p> <p>15. จัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณลานจอดรถบนอาคารชั้น โดยชนิดพันธุ์ที่เลือกใช้ คือ ต้นลิ้นมังกร (Sansevieria Trifasciata) (ภาพที่ 5) ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด และดูแลรักษาง่าย และดูแลรักษาง่าย เพราะเป็นไม้ที่ปลูกในร่มได้ดี มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศ โดยปล่อยก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน แทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อ晚ที่หัวไป และคุณดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ หากพบว่าบริเวณได้ต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับไอกลิ่นจากรถยนต์ในโครงการ</p> <p>16. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงถนนภายในโครงการต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้สะดวก</p>	

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิมพ์ชูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	<p><u>ผลกระทบขณะเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ ต่อจำนวนที่จอดรถในโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิม</u> <u>เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิมนั้นเปิดดำเนินการมาประมาณ 40 ปี มีสภาพเก่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป</u> <u>เมื่อเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่จะมีการย้ายสถานที่ให้บริการการรักษาและกิจกรรมทางการแพทย์ทั้งหมดในโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิมมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ดังนั้น จึงไม่มีการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิม และอาคารโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมนั้นอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นหอพักของพนักงานในโรงพยาบาลสุขุมวิทและเป็นที่เก็บของต่อไปในอนาคต (แผนการใช้พื้นที่โครงการโรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนเดิมนั้นยังไม่มีmineโดยบาทที่แน่นอน)</u> <u>ดังนั้น ขณะเปิดดำเนินโครงการโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้จึงไม่มีผลกระทบต่อที่จอดรถของโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมเนื่องจากจะไม่มีการให้บริการทางการแพทย์ในอาคารเดิม ส่วนโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้ได้จัดให้มีจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 299 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 9 คัน (เพียงพอตามความต้องการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ที่ต้องการจำนวน 4 คัน)</u></p>	<p>17. จัดให้มีป้าย “เข้า - ออก” ไว้บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และป้าย “ระวังรถเข้า-ออก” และบริเวณทางเข้า-ออกของที่จอดรถ</p>	

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ภูริ)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 75)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำอากาศ	<p>ภายในอาคารของโครงการมีระบบปรับอากาศส่วนกลาง ส่วนการระบายน้ำอากาศจะใช้พัดลมระบบอากาศขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของห้องนั่ง สำนักงานบริเวณปัจจุบันของห้องครัวจะใช้ Hood เป็นตัวช่วยดูดควัน ซึ่งอัตราการระบายน้ำอากาศเป็นไปตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>โครงการจัดให้มีระบบอัดอากาศที่บริเวณบันไดหนีไฟ โดยใช้พัดลมอัดอากาศ ขนาด 46,000 CFM และโถงลิฟท์ดับเพลิงเป็นระบบอัดอากาศ โดยใช้พัดลมอัดอากาศ ขนาด 108,000 CFM ทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย</p> <p>สำหรับการระบายน้ำอากาศและปรับอากาศของห้องไอซีyu (ICU) ห้องผ่าตัดและห้องแยกโรคอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกโครงการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายน้ำอากาศในโรงพยาบาลให้มีความเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งช่องเปิดระบายน้ำอากาศหรือพัดลมระบายน้ำอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและที่ได้ออกแบบไว้ ระบบปรับอากาศและระบายน้ำอากาศสำหรับห้องไอซีyu (ICU) ห้องผ่าตัด และห้องแยกโรคต้องเลือกระบบป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพมีระบบควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีการแสดงผลแบบตัวอักษรและ Graphic และผลการทำงานของพารามิเตอร์ต่าง ๆ และควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่ระบบเกิดปัญหาในรูปแบบของหลอดไฟหรือสัญญาณเสียง โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการออกแบบเพื่อควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรครวมถึงควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอกโครงการดังนี้ <p>3.1 อุณหภูมิภายในห้อง 17°C ถึง 22°C +/- 1 °C</p>	-

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์สุว)

ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำอากาศ (ต่อ)		<p>3.2 ความชื้นภายในห้อง 50%RH +/-5%RH เพื่อควบคุม และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค</p> <p>3.3 แผ่นกรองอากาศที่ใช้ในห้องเป็นลมเย็น เครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย (ภาพที่ 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Filter (ระบบกรองอากาศขั้นต้น) ประสิทธิภาพ 20-25% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้ง ณ ตำแหน่ง อากาศจากภายนอกเข้าเครื่องเป็นลมเย็น - Medium Filter (ระบบกรองอากาศกลาง) ประสิทธิภาพ 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งหลัง Pre-Filter - Hepa Filter (ระบบกรองอากาศขั้นสูง) ประสิทธิภาพ 99.97% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งที่หัวจ่ายลม โดยมีการติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดลงของ Hepa Filter โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสอบ - Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลคทรอนิก) ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งที่หัวจ่ายลม โดยมีการติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดลงของ Hepa 	

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูว)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศ (ต่อ)		<p>Filter โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สอดคล้องต่อการตรวจสภาพ <ul style="list-style-type: none"> - Electrical Filter (ระบบกรองอากาศแบบอิเลคทรอนิก) <p>ประสิทธิภาพ 95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งหลังผ่าน UV Lamp</p> <p>3.4 ติดตั้งหลอดรังสี UV (UV Lamp) เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศที่ผ่านระบบกรองอากาศขึ้นต้น และระบบกรองอากาศขั้นสูงแล้ว</p> </p>	
3.7 การใช้ที่ดิน	<p><u>ความสอดคล้องกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร</u></p> <p>จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.10 บริเวณ ย.10-9 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองขึ้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดิน</p>	<p>- การวางแผนบริเวณโครงการจะต้องมีค่า OSR ร้อยละ 51.04, FAR 6.48:1 และอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 7.87 มีพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาว 55 เมตร และถนนรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร (ภาพที่ 3)</p>	-

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสิรี เอียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>ประเทศไทยในแต่ละบริเวณ การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสูญเสียเป็นสาขาวัสดุป根ประเพณีที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายฯ โดยจากการตรวจสอบ พบว่า โครงการมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 6.48 : 1 (ซึ่งไม่เกิน 8 : 1) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเท่ากับร้อยละ 7.87 (ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) และโครงการมีอัตราส่วนของที่ว่างเท่ากับร้อยละ 51.04 (ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างปราศจากสิ่งปลูกถมตามกฎหมายฯ ด้วยการควบคุมอาคาร) ดังนั้น โครงการจึงมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ทุกประการ</p> <p><u>ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ</u></p> <p>จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ให้ประเมินพื้นที่ ย.10-9 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย รองลงมา ได้แก่ พื้นที่พาณิชยกรรม โดยในรัศมี 1 กิโลเมตร ครอบพื้นที่โครงการ มีโรงพยาบาลที่ให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว</p>		

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปต์แทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>พื้นที่ด้านผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ย. 10-9 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ จึงถือได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชนนั้นไม่มีความขัดแย้งกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม โดยคาดว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้จะมีศักยภาพในการให้บริการได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยต่อชุมชน(ด้านบวก)</p> <p>ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ ย. 10-9</p> <p>จากการประเมินความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ย. 10-9 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 : ประเมินความหนาแน่นประชากรตามข้อมูลจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ พ布ว่า มีความหนาแน่นประชากร 		

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียบประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพญา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คุณชัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 80)

๘

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>ในพื้นที่ศึกษา ก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ 23,657 คน คิดเป็นความหนาแน่น 10,967 คน/ตารางกิโลเมตร (17.55 คน/ไร่) และเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะมีประชากรเท่ากับ 25,377 คน คิดเป็นความหนาแน่น 11,765 คน/ตารางกิโลเมตร (18.82 คน/ไร่)</p> <p>- กรณีที่ 2 : ประเมินความหนาแน่นประชากรตามสัดส่วนการใช้ที่ดินในที่ดินประเภท ย.10-9 พบร่วมกัน มีประชากรในพื้นที่ศึกษา ก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ 41,315 คน คิดเป็นความหนาแน่น 19,154 คน/ตารางกิโลเมตร (30.65 คน/ไร่) และเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะมีประชากรเท่ากับ 41,315 คน คิดเป็นความหนาแน่น 19,951 คน/ตารางกิโลเมตร (31.92 คน/ไร่)</p> <p>ตามเกณฑ์ที่ใช้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับเมืองขนาดใหญ่ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 80-120 คน/ไร่ ดังนั้น ในพื้นที่ ย.10-9 ที่โครงการตั้งอยู่จึงมีความหนาแน่นของประชากรไม่เกินเกณฑ์ที่ผังเมืองกำหนด</p> <p><u>ความเหมาะสมของที่ดินโครงการ</u></p> <p>เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้อยู่ติดกับโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมที่กำลังเปิดดำเนินการในปัจจุบันและซื้อ</p>		

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เจริญประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พินพูรwa)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>“โรงพยาบาลสุขุมวิท” เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการอยู่แล้ว ประกอบกับโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งเดิมที่กำลังเปิดดำเนินการในปัจจุบันนี้ เปิดใช้งานมานานถึง 40 ปี สภาพอาคารค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่นี้เปิดดำเนินการจะยกเลิกการให้บริการด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลสุขุมวิทดีมทั้งหมด และ <u>ย้ายไปเปิดให้บริการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ทั้งหมด</u></p> <p>นอกจากนี้พื้นที่โครงการอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยเพียง 100 เมตร จึงมีความสะดวกในการมาสัมภาระของผู้ป่วย ประกอบกับในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ ดังนั้น การเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสุขุมวิทแห่งใหม่ซึ่งมีความสะดวกสบายในการให้บริการทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ดีกว่าโครงการเดิม จึงช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในการรับบริการ</p>		

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิมพูรุ�)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<p>สังคม : การเกิดขึ้นของโครงการซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน จึงเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง อันเป็นผลกระทบด้านบวกต่อสภาพสังคมโดยทั่วไป</p> <p>เศรษฐกิจ : เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะทำให้มีประชาชนเข้ามายังพื้นที่โครงการมากขึ้น แต่เป็นการเพิ่มแบบชั่วคราวจากจำนวนผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานภายในโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่มีต่อชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโครงการ น่าจะเป็นผลกระทบด้านบวก กล่าวคือ จะมีการจ้างพนักงานที่อาศัยในท้องถิ่นได้มีงานทำ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านที่ดี อีกทั้งการดำเนินโครงการจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และมีตัวเลือกของสถานพยาบาลเพิ่มมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดื่อคร้อนจากการดำเนินการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะเวลา เปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 	-

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 83)

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>การสำรวจทัศนคติของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง : พื้นที่ทางทิศเหนือของโครงการติดกับโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ทอง และวัดราษฎร์ทอง โดยโรงเรียนประถมวัดราษฎร์ทองมีครุจำนวน 58 คน นักเรียน 1,200 คน ส่วนวัดราษฎร์ทองมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 70 รูป สามเณร 25 รูป และพนักงานของวัด 106 คน</p> <p>●วัดราษฎร์ทอง</p> <p>กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตัวแทนท่านเจ้าอาวาส(เลขาท่านเจ้าอาวาส) พระสงฆ์ 2 รูป และพนักงานของวัด 1 ตัวอย่าง โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขาท่านเจ้าอาวาสวัดให้ความเห็นว่าซึ่งที่มีการก่อสร้างโครงการ และเปิดดำเนินการ อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของผู้คนละออง เสียงดังรบกวนบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากมีอาคารเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์ทองซึ่งอยู่ติดกับริมของโครงการเป็นที่กำบังไว้ - พระสงฆ์และพนักงานในวัด (3 ท่าน) มี 2 ท่านเห็นว่าโครงการมีผลดีในด้านทำให้มีสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น การค้าขายดีขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดีขึ้น ส่วนอีก 1 ท่านคิดว่าโครงการจะมีผลเสียในด้านทำให้เกิดปัญหาด้านผู้คนละออง เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ส่วนในซึ่งเปิดดำเนินการทั้ง 3 		

(นายเอื้อชาติ กานุจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เกียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พินพยุง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ท่านไม่วิตกังวลแต่อย่างใด มีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลควรมีการเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ถูกลง - ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด <p>● โรงเรียนประถมวัดธาตุทอง</p> <p>ได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมวัดธาตุทอง ครู และพนักงานของโรงเรียนอีก 7 ท่าน พบร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมวัดธาตุทอง</u> เห็นว่า ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในก่อสร้างของโครงการ คือ เรื่องผู้คนละของเสียงดังรบกวน เช่นวัสดุอาจร่วงหล่นใส่หลังคาอาคารเรียนได้ จากกิจกรรมก่อสร้างอาคาร รวมทั้งความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้างที่อาจเข้ามาขโมยของหรือทรัพย์สินของโรงเรียนได้ รวมทั้งภัยกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพเครื่องจักรกำลังทำงาน รถบรรทุกกำลังวิ่งขนวัสดุคุปกรณ์ก่อสร้าง อื่นๆ ของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจากเห็นภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ คือ เรื่องของผู้คนละของ ครัวน จำกัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง และเสียงดังรบกวน รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะ 		

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชูว์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 85)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ส่งผลกระทบให้เด็กนักเรียนเสียสมารถในการเรียนหนังสือได้ เนื่องจากเห็นภารกิจดำเนินงานของโครงการอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน ตลอดจนความสูงของอาคารที่มีความสูงถึง 15 ชั้น จะทำให้บดบังทิศทางแสง และทิศทางลมภายในโรงเรียนได้ ภาพรวมของโครงการ คุณวันทนีย์เห็นด้วยกับการดำเนินงานของโครงการ เนื่องจากเด็กนักเรียนมีความสนใจในการเดินทางไปรักษาและอนุรักษ์ใกล้เคียงมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา แต่มีข้อเสนอแนะให้ทางโครงการหามาตรฐานมาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับทางโรงเรียนให้ด้วย</p> <p>- ครูและพนักงานของโรงเรียนประสมวัดมาตรฐาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) เห็นว่าโครงการไม่มีผลดีต่อตัวเองและโรงเรียน ส่วนอีกร้อยละ 37.50 เห็นว่ามีผลดีต่อตนเองและโรงเรียน ในด้านทำให้มีสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 87.50 คิดว่าโครงการจะมีผลเสียในด้านทำให้เกิดปัญหาด้านผู้คนละออง เสียงดังรบกวน การบดบังทิศทางลม การบดบังทิศทางแสงแดด และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากขยายติดเชือหรือน้ำเสียที่จัดการไม่ถูกต้อง</p>		

(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คุณชัยแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 86)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>เหมาะสม และในช่วงก่อสร้างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีความวิตกกังวล โดยข้อที่วิตกกังวล ได้แก่ ปัญหาเรื่องผู้คน ลดลง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน น้ำเสีย และคุณภาพอากาศ ในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ไม่วิตกกังวลจากการดำเนินโครงการ ส่วนอีกร้อยละ 12.5 มีความวิตกกังวล โดยข้อที่วิตกกังวล ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาด้านเสียงดัง - ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากก่อสร้างอาคาร - ปัญหาด้านผู้คนลดลง - ปัญหาด้านน้ำเสีย - ปัญหาด้านคุณภาพอากาศ <p>ความคิดเห็นในภาพรวมของผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 คิดว่าผลกระทบด้านบวกพอๆ กับผลกระทบด้านลบ ส่วนอีกร้อยละ 25 คิดว่ามีผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ และอีกร้อยละ 25 ไม่แสดงความคิดเห็น สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ร้อยละ 87.50 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 25 เห็นด้วย กับการดำเนินโครงการ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการดังนี้</p>		

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 87)

ผลกระทบ/ด้านแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านผู้คน lokale และเสียงดังต่อพื้นที่ข้างเคียงอย่างเคร่งครัด - การก่อสร้างอาคาร ควรดำเนินการในช่วงโรงเรียนปิดเทอม ● หัศนคติของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ในรัศมี 100 เมตรจากที่ตั้งโครงการ และกลุ่มที่ 2 ในรัศมีถัดจาก 100 เมตรแรก ถึง 1 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่า <p>กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการร้อยละ 63.4 กลุ่มที่ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 24.4 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 12.2 มีข้อวิตกกังวลในช่วงก่อสร้างมากที่สุด คือ เรื่องผู้คน lokale และเสียงดังรบกวน ส่วนช่วงเปิดดำเนินการส่วนใหญ่ไม่วิตก กังวล แต่มีบางกลุ่มร้อยละ 14.6 วิตกเรื่องการจราจรติดขัด</p> <p>กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการร้อยละ 75 กลุ่มที่ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 17.5 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 7.5 มีข้อวิตกกังวลในช่วงก่อสร้างมากที่สุด คือ เรื่องผู้คน lokale และเสียงดังรบกวน ส่วนช่วงเปิดดำเนินการส่วนใหญ่ไม่วิตก กังวล แต่มีบางกลุ่มร้อยละ 22.5 วิตกเรื่องการจราจรติดขัด</p> 		

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อี.ซี.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1. โครงการควรมีมาตรการควบคุมการดำเนินงานของโครงการอย่างเข้มงวด ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ควรระมัดระวังเรื่องการก่อสร้างเป็นพิเศษ</p> <p>2. โครงการไม่ควรทำการก่อสร้างในช่วงหลังเวลา 21.00 น. เนื่องจากอาจจะ擾บกิจกรรมทางการพักผ่อนของประชาชนรอบข้างได้</p> <p>3. วิธีการขนย้ายของด้วย Tower Crane ของโครงการไม่ควรล้าช้ามาไม่บรรเทาบ้านพักอาศัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ด้านหลังโครงการ เนื่องจากอาจทำให้ประชาชนได้รับอันตรายจากการสิ่งของที่ตกหล่นได้</p> <p>4. โครงการควรมีการจัดทำผ้าใบกันฝุ่นละออง เชเชวัสดุร่วงหล่นจากงานก่อสร้างของโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>5. โครงการควรมีการควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้าง ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น คนงานก่อสร้างไม่ควรดื่มน้ำหนึ่งขวดของมีนเม่า ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น</p>		

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสิรี เอี่ยwpะสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 89)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	6. โครงการไม่ควรสร้างบ้านพักคนงานติดริมของบ้านพักอาศัยของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาคนงานก่อสร้างไปสร้างปัญหาระหว่างต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง		
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>เนื่องจากการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นสถานบริการสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องมีการดูแลด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างติดเชื้อ ซึ่งหากมีการจัดการไม่ดีพอกาดว่าจะส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ซึ่งทางโครงการได้จัดบุคลากรเฉพาะในการจัดการดังกล่าว ประกอบกับการจดอบรมและรับผิดชอบให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานบุคคลที่เข้ามาบริการและสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ยังมีการจัดการและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อดูแลความสะอาดเรื่องอาหารให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะ ตลอดจนการจัดการควบคุมแพร์寄生虫ทางช่องระบบทางอากาศ ซึ่งอาจกระทบต่ออาชีวอนามัยของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ</p> <p>ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นประกอบด้วย ความปลอดภัยในเรื่องถังก๊าซและห้องก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ได้กำหนดให้มีแนวทางป้องกันอันตรายตามแนวทางการจัดการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้มี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ ขยาย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง 	

(นายอัจฉราดี กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชัย)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	การจัดอบรมและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงทำให้เกิดความปลอดภัยภายในอาคาร สำหรับผลกระทบด้านสุขภาพของผู้เก็บขยะมูลฝอยจะอยู่ในรูปของการเจ็บป่วยได้ร้ายจากการสัมผัสทางผิวนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง แต่เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดมีขึ้นจะให้พนักงานที่เกี่ยวกับหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมสมทุกครั้งที่ปฏิบัติตามวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง		
4.3 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการเป็นโรงพยาบาลทำให้เกิดผลดีในเรื่องการเพิ่มสถานให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกสถานบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น และช่วยลดอัตราจำนวนผู้ป่วยของแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครลดลง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อการสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีหน่วยงานช่างค oy ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการให้สามารถใช้งานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับอากาศและระบายอากาศ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากโรงพยาบาลออกสู่ชุมชน ใกล้เคียง 	-

(นายอี๊อกชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประสีทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ศาสนा ประเพณี และวัฒนธรรม	การประกอบกิจการโรงพยาบาลไม่ได้มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบด้านศาสนा ประเพณี และวัฒนธรรม แต่อย่างใด	- โรงพยาบาลจะร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อถึงโอกาสและวาระ	-
4.5 ความปลอดภัย สาธารณสุข	ได้มีการจัดเตรียมรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ杜绝ความปลอดภัยทั้งด้านจราจรและอัคคีภัย ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยในระดับต่ำ นอกจากนี้ โดยรอบพื้นที่โครงการยังมีสถานีตำรวจนิรภัยหลายแห่ง ซึ่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น จะส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	1. จัดให้มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบเรียงภายในโครงการ 2. จัดยามประจำป้อมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-
4.6 อัคคีภัย	ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาคารโรงพยาบาลเป็นอาคารที่มีความสูง 15 ชั้น ความสูง 62.15 เมตร เมื่อวัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นคาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 50,451 ตารางเมตร จึงจัดเป็น "อาคารสาธารณะ ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ" ดังนั้น ในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยจะพิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ ได้แก่ กฎหมายระหว่างฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎหมายระหว่างฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พบว่า	1. เนื่องจากโครงการเข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เป็นไปตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50(พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วยระบบป้องกันและระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ เช่น NFPA และ วสท. ได้แก่	1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้น ของอาคารโดยดูชนิดกาว ตรวจดู คือ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ความถี่ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ

(นายอุ๊ชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ชุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 อัคคีภัย(ต่อ)	<p>โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครอบคลุมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีลิฟต์ดับเพลิง 2 ตัว น้ำสำรองดับเพลิงได้นาน 58 นาที ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ โดยจะต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สำหรับลักษณะของบันไดหนีไฟภายในอาคารมีจำนวน 3 แห่ง โดยบันไดที่มีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 มีจำนวน 2 แห่ง คือ บันไดหนีไฟ ST-2 และ ST-4 ส่วนบันได ST-3 มีความสูงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 1 โดยบันไดทั้ง 3 แห่ง มีความกว้าง 1.5 เมตร และ 1.05 เมตร มีระยะเวลาในการหนีไฟโดยใช้บันไดทั้ง 3 แห่ง ลงสู่ชั้นล่างนอกตัวอาคารได้ภายในเวลา 14 นาที นอกจากนี้ยังจัดให้มีบันไดสำหรับหนีไฟจากชั้นดาดฟ้าชั้นสูงที่หนีไฟทางออกทางเดียวจำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 0.9 เมตร บันไดหนีไฟทั้งหมดแต่ละแห่งในอาคารมีระยะห่างตามทางเดินไม่เกิน 60 เมตร (ระยะห่างระหว่างบันไดอยู่ที่ 18-58.5 ม.) มีความสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>ศักยภาพของสถานีดับเพลิงห้องที่</p> <p>สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการ คือ สถานีดับเพลิงพระโขนง ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการประมาณ</p>	<p>1.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยเพลิงใหม่ ประกอบด้วย สัญญาณเตือนเพลิงใหม่แบบกริ๊ง (Alarm Bell) ติดตั้งคู่กับ ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Fire Alarm Manual) ติดตั้งบริเวณทางเดินและแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ห้องเครื่อง ทางเดิน และภายในห้องผู้ป่วย เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งบริเวณห้องตรวจรักษา ห้องทำฟัน และ Nurse Station</p> <p>1.2 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟ ทางเดิน และป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ</p> <p>1.3 ระบบป้องกันเพลิงใหม่ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อสายน้ำ (Stand Pipe System) จำนวน 3 ห้อง - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 3 จุด (จุดละ 3 หัวรับ) - จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงปริมาณ 220.55 ลบ.ม. สามารถจ่ายน้ำสำรองได้นานไม่น้อยกว่า 58 นาที 	<p>2. ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับสถานีดับเพลิง ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสีธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพญร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 93)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 อัคคีภัย (ต่อ)	<p>1.7 กิโลเมตรรโดยสถานีดับเพลิงดังกล่าวมีรถและอุปกรณ์สนับสนุนในการดับเพลิงอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก อัตรากำลังรถและอุปกรณ์สนับสนุนที่ทางสถานีดับเพลิงมีอยู่ ตลอดจนระยะเวลาจากสถานีดับเพลิงเข้าสู่โครงการมีระยะเวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที ในกรณีที่เกิดจราจรติดขัด ขณะที่ภายในโครงการจัดอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ความเหมาะสมของจุดรวมพล</p> <p>กำหนดให้ภายในโครงการมีจุดรวมพลแบ่งออกเป็น 2 จุด โดยจุดที่ 1 จัดไว้สำหรับผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องส่งต่อไปสูบพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน</p> <p>1. จุดรวมพลจุดที่ 1 อยู่ทางด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเป็นจุดที่สะอาดที่สุดสำหรับผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องส่งต่อ เนื่องจากอยู่ใกล้กับทางเข้าออกโครงการซึ่งติดกับถนนสุขุมวิทมากที่สุด(ดูภาพที่ 14) สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยได้ 198 เตียง รวมถึงแพทย์ พยาบาลและพนักงานของโรงพยาบาลรวม 653 คน</p> <p>2. จุดรวมพลจุดที่ 2 จัดไว้สำหรับผู้ป่วย -ผู้มาใช้บริการทั่วไป-บุคลากรของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารและอยู่ติดทางเข้า-</p>	<p>1.4 ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคาร ทั้งในบริเวณทางเดิน และแผนกต่างๆ ภายในอาคาร</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้การได้อย่างเสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานโครงการ ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>4. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพบุคคล เมื่อเกิดเพลิงใหม่แก้พนักงานของโครงการ ยามรักษาการณ์ และคนไข้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานีดับเพลิงพระโขนง</p> <p>5. ในช่วงเกิดเพลิงใหม่ แจ้งข่าวให้พนักงานโครงการ ผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดเพลิงใหม่ให้อพยพคนในอาคารมาไว้ยังจุดรวมพล บริเวณถนนด้านหน้าอาคาร และประสานกับตำรวจนครบาล</p>	

(นายอี๊ชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอี่ยวนะสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพนิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 อัคคีภัย (ต่อ)	<p>ออกโรงพยาบาลซึ่งติดถนนสุขุมวิท สามารถรองรับคนได้ทั้งหมด 1,525 คน จุดรวมพลบบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ไม่เกิดข่าวเรื่องการเข้าออกของรถดับเพลิงที่ต้องวิ่งได้รอบอาคาร รวมถึงเป็นจุดที่สะเดาต่อการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนที่จะอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกพื้นที่โครงการต่อไป ดังนั้น ตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้รวมคนในกรณีที่เกิดอัคคีภัยภายในอาคาร</p> <p>ทั้งนี้ จุดรวมพลของโครงการมีพื้นที่รวม 1,619 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ แพทย์ พยาบาล และพนักงานในโครงการได้เม่นயกว่า 2,178 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับประชากรทั้งหมดในโรงพยาบาลที่ได้ประเมินไว้ 1,720 คน ซึ่งหากแยกพิจารณาเฉพาะพื้นที่รองรับผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พบว่า จุดรวมพลได้จัดพื้นที่ไว้รองรับถึง 245 เตียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล 245 เตียง</p> <p><u>การอพยพผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร</u></p> <p>ในช่วงเกิดเพลิงให้มีจัดให้มีเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจำแผนกต่างๆ นำผู้ป่วยออกนอกอาคารโดยใช้ลิฟต์ดับเพลิง ซึ่งโครงการ</p>	<p>ท้องที่เพื่อพยับผู้ปักอาศัยไปยังบริเวณที่ปลอดภัย</p> <p>6. ทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>7. ติดป้ายชื่อสถานที่ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>8. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>9. ไม่วางสิ่งของกีดขวางในพื้นที่ทางหนีไฟทางออกที่จะทำให้พื้นที่คาดฟ้ามีพื้นที่ลดลงและกีดขวางผู้หนีไฟขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าของอาคาร</p> <p>10. กำหนดให้ใช้ลิฟต์ดับเพลิงทั้ง 2 ตัว เป็นเส้นทางอพยพผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร (ภาพที่ 13 และภาพที่ 14)</p> <p>11. จัดให้มีจุดรวมพลในโครงการ 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 1,579 ตารางเมตร แห่งที่ 1 พื้นที่ 733 ตารางเมตร และแห่งที่ 2 พื้นที่ 846 ตารางเมตร (ภาพที่ 14)</p>	

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เครียประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<p>ได้จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 2 ตัว (ภาพที่ 13) ซึ่งมีเวลาการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจากชั้นบนสุดคือชั้นที่ 15 ไปยังชั้นล่างด้วยเวลาไม่เกิน 1 นาที จำนวนคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะพิจารณาจากจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่จำนวน 245 เตียง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการลำเลียงผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล (ภาพที่ 14) ใช้เวลา 123 นาที หรือ 2 ชั่วโมง</p> <p>หากพิจารณาระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ออกมานอกอาคารใช้ระยะเวลานานถึง 2 ชั่วโมง ลิฟต์ดับเพลิงและโถงบรรเทาสาธารณภัยหน้าลิฟต์ดับเพลิงเป็นที่ปราศจากควันและสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</p>	<p>12. กำหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนอพยพนี้เพื่อร่วมกับสถานีดับเพลิงประจำแขวงทุกๆ 6 เดือน(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)</p>	
4.7 การศึกษา	<p>เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นโรงพยาบาลจึงไม่มีผลต่อด้านการศึกษา เนื่องจากคนงานที่จะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลจะเป็นคนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ การย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในเขตวัฒนาจึงมีน้อย</p>	-	-



นายเอื้อชาติ กฤษณะพิทักษ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอี่ยwpะสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวพินิตา พิมพูน
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.8 ทศนิยภาพและสุนทรียภาพ	<p>แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ</p> <p>- จากการตรวจสอบท่าเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการ เช่นเดียวกับการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากท่าเบียนแหล่งโบราณสถาน ประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร (2532) ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ</p> <p>ความก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- บริเวณใกล้เคียงโครงการมีวัดธาตุทอง และโรงเรียนประถมวัดธาตุทอง ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากโครงการประมาณ 100 เมตร ทั้งนี้ อาคารของโครงการจะมีความสูงกว่าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดธาตุทอง แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในย่านพานิชกรรมใจกลางกรุง ซึ่งในบริเวณริมถนนสุขุมวิทหรือในเขตวัฒนา มีอาคารสูงและขนาดใหญ่อยู่หลายอาคาร ประกอบกับที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาลจะมีการรั่นจากแนวถนนสุขุมวิทถึง 48 เมตร ผลกระทบด้านทศนิยภาพจึงอยู่ในระดับด้ำ</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,500 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1.45 ตารางเมตร/คน โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างทั้งหมด ปลูกไม้ยืนต้น 581 ตารางเมตร (ภาพที่ 4)</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายใต้โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ</p> <p>3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ ให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่ว่าง 1 เมตร รอบแนวเขตที่ดินเพื่อปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโครงการ โดยเลือกไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ได้แก่ ลีลาวดี และพญาสัตบอรุณ สวนด้านทิศเหนือที่ติดโรงเรียนประถมวัดธาตุทองจะปลูกต้นประดู่เพื่อเป็นแนวบังไฟอร์เชนตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมวัดธาตุทองเสนอไว้ในผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ (ผังการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณพื้นที่โครงการแสดงในภาพที่ 4)</p>	<p>- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน ทำการตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p>

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพนิดา พิมพ์ยุรา)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 97)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.8 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	<p><u>ความเพียงพอของพื้นที่สีเขียวทางโครงการจัดได้</u></p> <p>จะมีพื้นที่ทางเดินสีเขียวในโครงการ ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,720 คน ขณะที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณต่างๆ รวม 2,500 ตารางเมตร จึงคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวถาวรต่อคนเท่ากับ 1.45 ตารางเมตร/คน มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 581 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 67.56 ของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้</p>		
4.9 การบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุ	<p>การดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงพยาบาล ความสูง 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 72.75 เมตร (ระดับสูงสุดของอาคาร) จึงอาจส่งผลกระทบต่อการบดบังคลื่นวิทยุและโทรศัพท์ของบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีความสูงประมาณ 2-4 ชั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เกิดจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ลงส่งผลให้การรับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง</p>	<p><u>มาตรการทั่วไป</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ในช่วงระยะก่อสร้าง บริษัท ปิยะศิริ จำกัด จะทำการประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณ เพื่อให้บริษัทไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้าง จนถึงวันเปิดดำเนินการ จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก 	

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอี่ยwpะสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.9 การบดีงค์ลีนสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุ(ต่อ)		<p>3. มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อรายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>มาตรการแก้ไข (เมื่อมีการร้องเรียน)</p> <p>กรณีมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณ มีแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศແengรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศແengรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการจะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนແengสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศແengรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนແengรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ 	

(นายเอ็คชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เอียวประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูง)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 99)

ผลกระทบ/ตัวแปร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.10 ด้านสุขภาพ	การดำเนินโครงการหากไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหรือบริเวณพื้นที่โครงการที่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบปรับอากาศและระบบยาガ๊ส ด้านการจัดการมูลฝอยและกากรของเสีย ด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้านคุณภาพอากาศ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานโครงการ ผู้ป่วย ผู้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงประชาชนที่อยู่โดยรอบได้จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ให้อย่างเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีหน่วยงานซึ่งดูแลดูแลตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ของโครงการให้สามารถใช้งานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอยและกากรของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณภาพอากาศ การปรับอากาศและระบบยาガ๊ส อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากโรงพยาบาลออกสู่ชุมชน ใกล้เคียง 	-

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : ช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติ
: ช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด



(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส. คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท ของบริษัท ปิยะศิริ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัดตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<u>ช่วงก่อสร้าง</u>				
1. ดินและการซะล้างพังทลายของดิน	- ตรวจสอบการซะล้างพังทลายของดินโดยรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร บ่อน้ำ แหล่งน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย	- การพังทลายของดินรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดิน	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการบูรณาการทุกๆ วัน กรณีการติดต่อมาติดต่อลดผลกระทบหรือไม่ - ติดตามตรวจสอบความเสี่ยงหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ และดำเนินการปรับปรุง ชุดใช้ค่าเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน - ตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณบริเวณโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิมส่วนที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การปิดคลุม - ความเร็ว - ช่วงเวลาจราจร - ความเสี่ยงหายของร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน - ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วง ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วง ก่อสร้าง 	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
3. เสียงและการสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเดิม ชั้นกำลังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 2. ติดตามตรวจสอบความเสี่ยงหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ และดำเนินการปรับปรุง ชุดใช้ค่าเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Eq 24 ชม.) - ความเสี่ยงหายของร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาช่วง ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วง ก่อสร้าง 	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

(นายอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางศิรี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องสั่วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขाधิบาลสำหรับ จำนวน 10 ห้อง 2. เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ	- จำนวนห้องสั่วมที่ถูกหลักสุขाधิบาล 10 ห้อง - pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของรางระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- รายงานน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
6. เศรษฐกิจและสังคม	- สอบถามประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอย่างสมำเสมอ และให้ดำเนินการแก้ไขทันทีที่เกิดปัญหา	- ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง	- ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

(นายเอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิมพ์ธุร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การสาธารณสุข	1. ตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ให้มีสภาพที่ถูกหลักสุขาภิบาล หากจุดใดมีสภาพที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	- ความบกพร่องของการทำงานของร่างกายหรือโรคที่เกิดขึ้น - ระบบสาธารณูปโภคของคนงานที่จัดไว้สำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
9. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ตรวจสอบการจัดให้มีเวรยาม custody รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	- ทรัพย์สินสูญหายหรือเหตุ อันตรายต่อคนงานและชุมชน ใกล้เคียง	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
10. อัคคีภัย	1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายไฟและอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 2. ตรวจสอบการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีและสภาพการใช้งาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน - สภาพการใช้งาน	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง - ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด



(นายอ็อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เชียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิตา พิณพยุห์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจพบ	ตัวนีตรจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเปิดดำเนินการ				
1. ดินและการชะล้างพังทลาย	- ตรวจสอบด้านไม้และพืชพรรณที่ปลูกในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเดือน "กรุณา ดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถ Yanmar	- การจัดสวนตามที่ออกแบบ ภูมิสถาปัตย์และก้าเจริญเติบโตของต้นไม้ - สภาพการใช้งานหรือการชำรุด	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	1. เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อตรวจคุณภาพทั้งก่อน-หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ภาพที่ 7) มาทำการวิเคราะห์ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - Suspended Solids - Fecal Coliform Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide - ตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

(นายอี๊อชาติ กานุจันพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียประสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพินิดา พิณพยูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ติดตาม	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์ว หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยร้าว แตก อุดตันหรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านนิเวศกรรมประปา (การรักษาเมืองหรือแตง) - การรักษาเมืองหรือแตง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน 	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
5. ไฟฟ้าและพลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไฟฟ้าสองสายภายในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลาง ในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้งานหรือการชำรุด - การใช้งานหรือการชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดเวลา ตลอดปี ดำเนินการ - ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดเวลา เปิดดำเนินการ 	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
6. การจัดการมูลฝอยและการขยะ	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบลังขยะในอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือชำรุดต้องรีบแก้ไข ตรวจสอบการตักค้างของขยะที่ถังขยะและที่พักขยะรวม ทุกวัน ถ้ามีการตักค้างต้องรีบแจ้งสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดเก็บ 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้งานหรือการชำรุด - ความสามารถในการรองรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด



(นายอื้อชาติ กานุจันพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เธียรประสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิมพ์ชู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจพบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ 2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำในโครงการ หากมีการรั่วไหล แตกหักหรือชำรุด ต้องแก้ไขทันที 3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ปั่นห่วงน้ำ	- การไหลของน้ำในท่อ - การรั่วซึมหรือแตก - สภาพการทำงาน	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปิยะศรี จำกัด
8. คมนาคม	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	- สภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - สภาพการทำงานหรือการชำรุด	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปิยะศรี จำกัด
9. อัคคีภัย	1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร 2. ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการ	- ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง - บันทึกการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับสถานีดับเพลิง	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปิยะศรี จำกัด

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เนียมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พินพยู)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.อี.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจพบ	ตัวชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. สุนทรียภาพและ ทัศนียภาพ	- ดูแลสภาพของดินไม้บบริเวณต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากต้นไดตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุก ๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ปียะศิริ จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : ช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท ปียะศิริ จำกัด ระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติ
: ช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท ปียะศิริ จำกัด



(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เศียรประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 1 ผังการจัดระบบสารสนเทศปีภาคบริเวณบ้านพักคนงาน

๒. รายงานการผลิตภัณฑ์ (นายอุษาติ ภานุจนพิทักษ์)

(นางสินี เรียมประเสริฐ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- (นางสาวพินิดา พิณพยร)

ផ្សេងៗនាយករាជ បន្ទីម ល៉ូន.អ៊ូស.គុណច័ន្ទេហ៍ จำกัด



ສັນລັກຊົນ

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปขนาด 10 ลบ.ม.

ถั่งชยะเปี๊ยก

၁၁၈

ท่อระบายน้ำเสีย

A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1290, หมู่บ้านท่า 1 แขวงคลองถม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑ 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :

LOCATION
๑. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

WNER

สถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้รับรางวัล
นายศักดิ์ ชาญพานิช บริษัทฯ จำกัด โทร. 081-489
000 อนุสาวรีย์ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับจัดงาน
และจัดแสดงสินค้า ขนาดกว่า 200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในทำเลดี
ใจกลางกรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
สถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานความงามของสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน
ภายในอาคารมีห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพัก และห้องน้ำ ให้บริการอย่างครบครัน
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานความงามของสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน
ภายในอาคารมีห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพัก และห้องน้ำ ให้บริการอย่างครบครัน

STRUCTURAL ENGINEER
นายพิรช์ชาติ គุดาการ วช.1396 *(Signature)*
นาย ประดิษฐ์ วินัยกันนท์ เวชิรญา วช.1440 *(Signature)*
บริษัท พลังงาน จำกัด จำกัด จังหวัด เชียงใหม่ 50400
19/12/2019 ที่อยู่ 1 หมู่ 1 แขวงคลองชุม
เขตพื้นที่ภูมิ กรุงเทพฯ 10240

LETTER OF APPOINTMENT
ชัชวาลย์ ดิลกนรถยากร วทก.826
ส. เต็ง นฤมลเรืองสมบัติ พทก.1361^(*) ภ.๑๗๒
ให้รับ พงศ์ธารา 
19/12/2000. รัฐกิจงบฯ ๑ แนวคิดของรัฐ
เป็นปุ่ม ก្រោមពេល 10240

ANITARY ENGINEER
นาย ประดิษฐ์ นิตัณห์พันธ์ เจริญ วช.1440
บ้านเพ็ชร์ ส.ท.4080
บ้านป่าตอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

MECHANICAL ENGINEER
บ.เข้าวิศว. บุญจันทร์ วก.601
ช.หักพัฒน์ วัฒนาทราย สค.2090

9/1290. สุขกิจนาท 1 แขวงคลองสูบ
ป้อมสูบ กรุงเทพฯ 10240

— 1 —

APPROVE BY:

SEARCHED BY:

© 1999 American Medical Association

NOTE:

DATE	REVISION

DRAWING NO.: 1

CALE :	SHEET
ATE :	TOTAL



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1209, ถนนนราธิวาส แขวงคลองเตย
เขตปุตงซู กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO.:
001/2549

PROJECT NAME:
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION
อ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER
บริษัท ปีระพิริ จำกัด

ARCHITECTS
นาย พีระพิริ พัชรินทร์ธรรมรัตน์ ว.ส. 489
นาย อุ่นชัย ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 2388
นาย ชาญพน พรมธรรมรัตน์ ว.ส. 1987
นาย บุญชัย ภานุธรรมรัตน์ ว.ส. 6816
นาย ปัจฉิม ศุภุมาน
นส. กานวารณ์ พัชรินทร์ธรรมรัตน์ ว.ส. 2388
นส. จริยา ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 1987
นาย บุญชัย ภานุธรรมรัตน์ ว.ส. 6816
นาย ปัจฉิม ศุภุมาน
นส. จันทร์ รีอ่อง
นาย วรชิต ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 2388
นส. จันทร์ ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 1987
นาย บุญชัย ภานุธรรมรัตน์ ว.ส. 6816
เพื่อนบ้าน กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER
นาย พีระพิริ ถาวร ว.ส. 1396
นาย ประชิญ ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 1440
นาย วัฒน์ มนตรี ว.ส. 4504
119/290, ถนนนราธิวาส แขวงคลองเตย
เขตปุตงซู กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER
นาย ชัยพิริ คงก่ออุดม ว.ส. 826
นาย เมฆุติ ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 1361
นาย ไฟรชัย พรมธรรมรัตน์ ว.ส. 1361
119/290, ถนนนราธิวาส แขวงคลองเตย
เขตปุตงซู กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER
นาย ประชิญ ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 1440
นาย วันยศ บานพิชัย ว.ส. 4080
นาย ปรีดา สารสาคร ว.ส. 1361
53/1353 ซอย 16/1 ถนนนราธิวาส
แขวงคลองเตย เขตปุตงซู กรุงเทพฯ 10240

MECHANICAL ENGINEER
นาย ชาญพน พรมธรรมรัตน์ ว.ส. 601
นาย พิชัยพน พรมธรรมรัตน์ ว.ส. 2090
นาย เวชัณ์ ลักษรธรรมรัตน์ ว.ส. 2090
119/290, ถนนนราธิวาส แขวงคลองเตย
เขตปุตงซู กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN

DRAWN TITLE:

APPROVE BY:

CHECKED BY:

DRAWING BY:

NOTE:

DATE REVISION

DRAWING NO.:

SCALE:

DATE TOTAL

แนวสร้างรั้วสังกะสีหัวครัว
กันระหว่างเขตพื้นที่กำลังก่อสร้าง
รพ.สุขุมวิทแห่งใหม่ กับรพ.สุขุมวิทเดิม

(อาคารเดิม)




บริษัท
A.M.

(นายอุ๊ชาติ กาญจนพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางลินี นี้ยรบลักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิริพยร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 2 ตำแหน่งบ้านพักคนงานและการจัดที่จอดรถสำหรับโรงพยาบาลสุขุมวิทเดิม ในช่วงก่อสร้างโครงการ





A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์ชิทีค จำกัด
119/1290, ศูนย์วินาถ 1 แขวงคลองสูง
เขตป้อมปราบศรีเก้า กรุงเทพฯ ๑๑๒๔๐

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION
ດ. សុំណិត ខេវរដ្ឋបាល នៃក្រុងក្រុង
ខេត្ត ពោធិ៍ កម្ពុជា

OWNER
บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

ARCHITECTS
นาย พัชรา ตั้งสังกัดบริษัท ร.ก.ส. 489
นาย อุษหะ ลิ้มกุลกร้าวจันดา ก-สธ.2388
นาย ชาญชัย พนวนวรรณา ก-พท.1987
นาง อุษหะ ภูษณกิจพัทกัน ก-สธ. 6816
นาย พัชรา ภูษณกิจ

នាស. ចិរភកវរ នីរុងកំ
ណាបី គ្រប់ទិន្នន័យ
119/1290, ភ្នំពេញ ១ ខេត្តកណ្តាល
មេបីរុង ភ្នំពេញ ១ ១០២៤០

STRUCTURAL ENGINEER
นายพงษ์ชัย ศรีคาน ว.1396
นาง ประภัสสร ภิรมย์พันธุ์เรือง ว.1440
นายวันชนะ มนตรีวรา ส.4504
119/1290, บ้านท่าศาลา แขวงศาลายา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER
นาย ชรษัทกิจ คิลอกัลชากร ว่าที่.826
นาย เจริญ บุญเรืองสมบัติ สาที่.1361

119/1290, รัชดาภิเษก 1 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

SANITARY ENGINEER

นาย ประดิษฐ์ วงศ์สันติธรรมเจริญ วช.1440
นาย วีระ ภานุพิทักษ์ ส.อ.4080
นาย ปรีชา สร้างศรี *[Signature]*

53/1353 หมู่ 16 ถนนนิจกรรม
ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

MECHANICAL ENGINEER
นาย เวชชานุรักษ์ ภูมิจันทร์ ว.601
นาย ทักษิณ พันธุ์วงศ์ ว.2090
นาย เวชชานุรักษ์ ภูมิจันทร์ 
119/1290, หมู่ที่ 1 บ้าน 1 เมืองทุ่งขุน
บาน

INTERIOR DESIGN

DRAWN TITLE:

APPROVE BY:

CHECKED BY :

DRAWING BY :

—
—

DATE REVISION

Table 1. Summary of the results of the study.

DRAWING NO. :

SCALE : 1:1000 SHEET 10

DATE: _____ TOTAL _____

A black and white line drawing showing the front-left corner of a car. The car has a boxy, early-1980s-style body. To the right of the car is a simple shelf unit holding a single potted plant with many thin leaves. The background is plain white.



๒. ผู้ดูแลน้ำทิ้งทวน

(นางสินี เนียมประลิขธี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการปลูกต้นลิ้นมังกรบริเวณที่จอดรถ



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัทสถาปัตย์ จำกัด
119/1290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลศรีมุนีวิท

LOCATION :
อ. ศรีบูรพา แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER :
บริษัท ปีระศรี จำกัด

ARCHITECTS :
นายศรีพักษา พัฒน์พิชัยธรรม ว.ก.ค. 489
นาย อุษข์ ลักษณะเจริญ ว.ก.ค. 2388
นาย ชาติชาย พงษ์พราหมุณกุ ว.ก.ค. 1987
นาย ฤทธิ์ชัย กฤษณะพิทักษ์ ว.ก.ค. 6816
นาย พันธุ์สวัสดิ์ เกษมานะ
นส. กนกวรรณพร วิรกานน
นส. จังหวัด รี่อง
นาย ภราวดี ใจยะดา
119/290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER :
นายไชยวัฒน์ คงกลาง ว.ก.ค. 1396
นาย ประดิษฐ์ วิเศษนันทน์ ว.ก.ค. 1440
นาย วิรุณ มนตรี ว.ก.ค. 4504
119/1290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER :
นาย ชัยวัฒน์ คงกลาง ว.ก.ค. 826
นาย สมบูรณ์ ใจยะดา ว.ก.ค. 361
นาย ไฟรัช พงศ์พราหมุณกุ
119/290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER :
นาย ประดิษฐ์ ใจยะดา ว.ก.ค. 1440
นาย วิรุณ มนตรี ว.ก.ค. 4080
นาย นีรดา สาระศิริ ว.ก.ค.
53/1353 ซอย 16/1 ถนนเจริญผล
ตำบลบางแพ จังหวัดปทุมธานี

MECHANICAL ENGINEER :
นาย ชาติชาย บุญเจริญ ว.ก.ค. 601
นาย พักตร์พันธ์ รัตนธรรม ว.ก.ค. 2090
นาย วชิรัตน์ ถั่นกานกกรรม
119/290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN :

DRAWN TITLE :

APPROVE BY :

CHECKED BY :

DRAWING BY :

NOTE :

DATE REVISION


DRAWING NO. :

SCALE SHEET

DATE TOTAL

รายละเอียดติดตั้งระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค

1. เครื่องปรับอากาศของห้องผ่าตัดมี EXTERNAL STATIC 3.0 in.Wg.
2. เครื่องปรับอากาศของห้องแยกโรคมี EXTERNAL STATIC 2.0 in.Wg.
3. ท่อลมของเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผ่าตัดเป็นการเชื่อมแบบมีหน้าแปลน.
4. ท่อลมของเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแยกโรคเป็นการเชื่อมแบบมีหน้าแปลน.



นายอ้วนชัย กัญจนพิทักษ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสินี เรียมประเสริฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิตา พิณพูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1290, ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION :
อ. ห้วยขวาง แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER :
บริษัทวัฒนา จำกัด

ARCHITECTS :
นายศรีพิริยะ วงศ์สกุลธรรม ว.สก. 489
นาย อุรุพงษ์ มีไตรรัตน์เจต้า ว.สก. 2388
นาย ชยวัฒน์ พงษ์ธรรมราตน์ ว.สก. 1987
นาย บุญรอด กาญจน์พิทักษ์ ว.สก. 6816
นาย พันธุ์วิชิต เกตุภูว์
นส. กานต์วรรณรัตน์ วิเชียร
นส. ใจภัทร์ เรืองศักดิ์
นาย ศรีชัย ใจภัทร์
119/1290, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER :
นายไชยาดิ ดร.ค ว.สก. 1396
นาย ประเสริฐ จันทร์พันธ์เจต้า ว.สก. 1440
นาย วัฒน์ มนหาย ว.สก. 4504
119/1290, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER :
นาย ชัยรักษ์ ตีตอกกอกกุล ว.สก. 826
นาย เก่ง ภูมิธรรมยุกุณ ว.สก. 1361^(*)
นาย ไชยาดิ ดร.ค ว.สก. 1396
119/1290, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER :
นาย ประเสริฐ จันทร์พันธ์เจต้า ว.สก. 1440
นาย วันิช นามพิรุ๊ง ว.สก. 4080
นาย มีรดา สร้างสรรค์
53/1353 ซอย 16/1 ถนนแม่จันทร์
แขวงปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

MECHANICAL ENGINEER :
นาย ชาติเวช นฤทธิ์นันต์ ว.สก. 601
นาย ทักษิณ รัตน์ภารกุล ว.สก. 2090
นาย เวชช์เดช ภัทรมีศิริธรรม ว.สก.
119/1290, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN :

DRAWN TITLE :

APPROVE BY :

CHECKED BY :

DRAWING BY :

NOTE :

DATE REVISION

DRAWING NO. :

SCALE SHEET

DATE TOTAL

ลักษณะ

- ท่อระบายน้ำทึบ
- ท่อระบายน้ำผ่านพื้น
- ท่อระบายน้ำเลี้ยง
- บ่อสำบัดน้ำเลี้ยง
- บ่อหน่วงน้ำ

(อาคารเดิม)



AA

นายอุรุพงษ์ ภู่ว่องไว
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นางสินี เจริญประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นางสาวพนิดา พิณหยร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 7

ผังระบบทรัพยาบ้านต่ำแหน่งระเบียงบ่อสำบัดน้ำเลี้ยง บ่อหน่วงน้ำ และจุดติดตามตรวจสุขาภรณ์



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
นรีนาท 10 วาราภก ชั้นที่ 3
119/1290, ถนนนิมิต 1 เมืองทองธานี
เขตปุ่น กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION :
อ. กรุงวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER :
บริษัท ปี๊บดีซี จำกัด

ARCHITECTS :
นาย ศรีรacha วงศ์พันธุ์ธรรม ว.ส. 489
นาย อุตสาหะ กิตติกรจิราจิรากานต์ ว.ส. 2388
นาย ชาญชัย พันธ์พิรุณ ว.ส. 1987
นาย ฤทธิ์ กาญจน์กิจกานต์ ว.ส. 6816
นาย พัชรินทร์ ฤทธิ์กานต์
นส. นันดา วีระวน
นส. ชัยวิรัตน์ วีระวน
นาย สรชิต ใจบุญกิตติ
119/1290, ถนนนิมิต 1 เมืองทองธานี
เขตปุ่น กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER :
นาย พิรพัชช์ ศรีราชา ว.ส. 1396
นาย ประดิษฐ์ นันทน์กันต์ ว.ส. 1440
นาย วัฒน์ มนหา ว.ส. 4504
119/1290, ถนนนิมิต 1 เมืองทองธานี
เขตปุ่น กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER :
นาย ชัยกิตติ์ พลกิตติกร ว.ส. 826
นาย เกี้ยว ภูมิธรรมนวัต ฟ.ส. 1361
นาย ไชยรัช คงกระ一刻 ว.
119/1290, ถนนนิมิต 1 เมืองทองธานี
เขตปุ่น กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER :
นาย ประดิษฐ์ นันทน์กันต์ ว.ส. 1440
นาย วันิช มนหา ว.ส. 4080
นาย ปรีดา ช่างฟ้า ว.
53/1353 ชั้น 16/1 ถนนสุรัตน์,
ถัดจากบ้านกิตติ ชั้น 16/1 ถนนสุรัตน์

MECHANICAL ENGINEER :
นาย ชาญวิช นฤบุรี ว.ส. 601
นาย พัชร์กานต์ รัชมະกะลา ว.ส. 2090
นาย วิวัฒน์ กันต์กิจกานต์
119/1290, ถนนนิมิต 1 เมืองทองธานี
เขตปุ่น กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN :

DRAWN TITLE :

APPROVE BY :

CHECKED BY :

DRAWING BY :


NOTE :

DATE : REVISION

DRAWING NO. :

SCALE : SHEET

DATE : TOTAL





A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1290, หมู่บ้านท่า บางคลองสูบ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME :
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION :
อ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER :
บริษัท ไทยรัฐ จำกัด

ARCHITECTS :
นายศรีชารา พัฒน์พัฒน์ ว.ก.ส. 489
นาง อุษมา ลิศกุรุจิรจิรา ว.ก.ส. 2388
นาย ชยวัฒน์ พงษ์ธรรมรงค์ ว.ก.ส. 1987
นาย ศุภชัย ภานุเชิงพิพากษา ว.ก.ส. 6816
นาย พัชรินทร์ เทศนวัตร
นส. กานต์รัตน์ วิริยานันต์
นส. ใจภักดิ์ รังสรรค์
นาย ทรงชนก ป้อมมั่น
119/1290, หมู่บ้านท่า บางคลองสูบ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER :
นาย ชาครชิต ดร. กานต์ ว.ก.ส. 1396
นาย ประเสริฐ วันน้ำทึบ ว.ก.ส. 1440
นาย วัฒน์ มนนา ว.ก.ส. 4504
119/1290, หมู่บ้านท่า บางคลองสูบ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER :
นาย ชัยรักษ์ ติดกัลยาณ ว.ก.ส. 826
นาย เกี้ยวชัย ชัยภูมิ ว.ก.ส. 1361
นาย ไชรัช พะรุสกุล
119/1290, หมู่บ้านท่า บางคลองสูบ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER :
นาย ประชัย วนิชภัณฑ์ ว.ก.ส. 1440
นาย วินิ นามีพร ว.ก.ส. 4080
นาย ปริศ สร้างศรี
53/1353 ซอย 16/1 ถนนสัมพันธวงศ์
แขวงคลองเตย เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

MECHANICAL ENGINEER :
นาย ชาครชิต มนูจันทร์ ว.ก.ส. 601
นาย ตั๊กพันิช วัฒน์พากษา ว.ก.ส. 2090
นาย เวชชันน์ กั้งนกเสือภูริ
119/1290, หมู่บ้านท่า บางคลองสูบ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN :

นายอ้วนชัย ภาณุจนพิทักษ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางลินี เศรีประเสริฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพนิดา พิณเพย์)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

DRAWN TITLE :

APPROVE BY :

CHECKED BY :

DRAWING BY :



NOTE :

DATE REVISION


DRAWING NO. :

SCALE SHEET

DATE TOTAL



ภาพที่ 9 แบบแปลนห้องพักมลพอยรวม



(นายอ้วนชาติ กาญจนพิทักษ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

(นางลินี ชีเยรประสิทธิ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

๗๙

เส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากลิฟต์ดับเพลิง 2 ไปลิฟต์บริการ 5 ใน

119



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1290, ถนนนิบาล แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO.:
001/2549

PROJECT NAME:
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION:
อ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER:
บริษัท ปีซีพี จำกัด

ARCHITECTS:
นาย ศรีวรา จังบึงกอร์รัตน์ ว.ก. 489
นาง อุษา ลิกกอร์รัตน์ ว.ก. 2388
นาย ชยวัฒน์ พันธุ์พานิช ว.ก. 1987
นาง ศุภนิษฐ์ กฤษณะพิทักษ์ ว.ก. 6816
นาย พัชรินทร์ เทศกุล
นส. กานต์วรรณ วิริยานัน
นส. ใจวัฒน์ ร่องทอง
นาย ธรรมรงค์ ใจวัฒน์
119/1290, ถนนนิบาล แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER:
นาย ไชยวัฒน์ ศรีกาวงศ์ ว.ก. 1396
นาง ประดิษฐ์ วนิชพันธ์พิชัย ว.ก. 1440
นาง วัฒน์ มนากา ว.ก. 4504
119/1290, ถนนนิบาล แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER:
นาย ชัยวัฒน์ ติ่อมกอลุก ว.ก. 826
นาย เกรียงไกร ชัยวุฒิ สาท. 1361
นาย ไชยวัฒน์ พันธุ์พานิช ว.ก.
119/1290, ถนนนิบาล แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER:
นาย ชาญวิทย์ วนิชพันธ์พิชัย ว.ก. 1440
นาย วินิช วนิชพันธ์ ว.ก. 4080
นาย ปรีดา สร้างศรี
53/1353 ซอย 16/1 บ้านแม่จันทร์
ตำบลป่าเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่

MECHANICAL ENGINEER:
นาย ชาญวิทย์ วนิชพันธ์ ว.ก. 601
นาง แพทพิมพ์ วัฒนาการส ว.ก. 2090
นาง เวชชนก คำนันกิจกรรม
119/1290, ถนนนิบาล แขวงคลองสูบ
เขตป้อมปราบศรีเมือง กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN:

DRAWN TITLE:

APPROVE BY:

CHECKED BY:

DRAWING BY:


NOTE:

DATE REVISION

DRAWING NO.:

SCALE SHEET

DATE TOTAL





A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อ. อาร์คิทึต จำกัด
119/1290. หมู่ที่ 1 แขวงคลองถม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10240

PROJECT NO. :
001/2549

PROJECT NAME : โรงพยาบาลสุขุมวิท

OCATION
๑. ศูนย์บริการ แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

บริษัท ปีบะพิริ จำกัด

นาย ศรีวิชา ดังพิมพ์ธรรม ว.ส.อ. 489
นาย อุมาชัย ติ่อมการะจันดา ก-ส.อ.2388
นาย ชาญพงษ์ พงษ์พรธกุล ก-ส.อ.1987
นาย อุษิมรุ๊ กาญจนพิทักษ์ ก-ส.อ. 6816

ชื่อ นิพัทธ์ เทพกร
ต. กบแก้วรัตน์พยาบาล ห้องนอน
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER
นายพิรุฬห์ ก่อการ วม.1396
น. ประเสริฐ นันทน์พันธ์เจริญ วม.1440
ม. รัตน์ แผนหวาน ภ.4504

19/12/90, ศูนย์บริการ 1 แห่งเวชสุขบุรี
ทาวน์เชอร์ อุดรธานี 10240

ELECTRICAL ENGINEER
นายหักกิ้งลักษณ์ วงศ์สุข วท.ก.826
เรื่อง นยูเจนี่ยูสมันนี ท.ก.1361^{พ.ร.บ.}
ให้ไว้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
19/12/2020. ถูกใจบาน ๑ แห่งสองชั้น
ที่เป็นที่นั่ง ถนนกาฬฯ ๑๐๒๔๐

ANITARY ENGINEER
นาย ประดิษฐ์ ถินสันทันนท์เรือง วช.1440
บ้านที่ บ้านเพียง หม.4080
บ้านปีศาจ สาวังศรี

3/1333 ซอย 16/1 ถนนเจริญปัลล
หมู่บ้านท่าเรือ แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ

INTERIOR DESIGN

RAUNI TIELE

APPROVE BY:

HECKED BY :

DRAWING BY:


OTE :

DATE REVISION

—
—

DRAWING NO.: 1

SCALE : SHEET




(นายอ้วนชาติ ภานุวนพิทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางลินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ແປລນພົນຂຶ້ນ 15



ภาพที่ 13 ตำแหน่งลิฟท์ดับเบลยู ห้องบรรเทาสาธารณณะกัย และบันไดหนีไฟสำหรับลิฟต์ประจำอาคาร



A ARCHITECT COMPANY LIMITED
บริษัท อาร์คิทีค จำกัด
119/1290, หมู่บ้านชา แขวงคลองสูน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

PROJECT NO.:
001/2549

PROJECT NAME:
โรงพยาบาลสุขุมวิท

LOCATION
อ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพฯ

OWNER
บริษัท ปีระพันธ์ จำกัด

ARCHITECTS
นาย ศรีพูล พัฒน์พิมลธรรม ก.ส. 489
นาย อนุเชษ ติ่งกุ้งรัชดา ภ.ส. 2388
นาย ชยวัฒน์ พงษ์พาระนุ ภ.ส. 1987
นาย ฤทธิ์ชัย กาญจน์พิทักษ์ ก.ส. 6816
นาย พัชรินทร์ เกตุบูรพา
นส. กานกรวรรณ วิรกานน
นส. จิรภัทร์ เรืองศักดิ์
นาย ธรรมวดี ปิยะวัสดุ
119/1290, หมู่บ้านชา แขวงคลองสูน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

STRUCTURAL ENGINEER
นาย ไชยวัฒน์ อุตสาห ก.ส. 1396
นาย ประวิทย์ นันทน์พันธ์เจริญ ก.ส. 1440
นาย วัฒน์ มนหา ก.ส. 4504
119/1290, หมู่บ้านชา แขวงคลองสูน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

ELECTRICAL ENGINEER
นาย ชัยวัฒน์ ติดก่อสกุล ภ.ส. 826
นาย เมธ มนูรัชช์ยุวานันต์ ภ.ส. 1361
นาย ไพรัช พงษ์ชรุด ก.ส.
119/1290, หมู่บ้านชา แขวงคลองสูน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

SANITARY ENGINEER
นาย ไชยวัฒน์ นันทน์พันธ์เจริญ ก.ส. 1440
นาย วินัย นามพิชัย ก.ส. 4080
นาย มีรา สร้างศรี ก.ส.
53/1353 ชัชวาล 16/1 ถนนแม่ร่อง
บ้านหนองปลาครึ้ง จังหวัดนนทบุรี

MECHANICAL ENGINEER
นาย ชาญวิชิต นฤทธิ์นันต์ ก.ส. 601
นาย ตั๊กพัฒน์ รัตน์มหาราช ก.ส. 2090
นาย เวชรัชต์ ก้อนกิจกรรม
119/1290, หมู่บ้านชา แขวงคลองสูน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10240

INTERIOR DESIGN

DRAWN TITLE:

APPROVE BY:

CHECKED BY:

DRAWING BY:

NOTE:

DATE REVISION

DRAWING NO.:

SCALE SHEET

DATE TOTAL

ตำแหน่งลิฟท์ดับเพลิง 1, 2 เพื่อลำเลียงผู้ป่วยออกอาคาร

ลักษณะ

- ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- เส้นทางอพยพหนีไฟ

(อาคารเดิม)



(นายเอื้ออาชา กาญจนพิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสินี เนียประเสริฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพนิชา พิณพูร)
ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็น.เอ.ส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 14 จุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยภาค

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังข้างต้นนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายรื่นผู้จัดทำรายงานตามแบบ ดต. 1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการ โดยสั่งเชปฯ ตามแบบ ดต.2

- ที่ดิน แผนที่ตั้งและสภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาระแสดงถึงความพยายามใช้ที่ดินภายใต้เขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ คิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ข้อตกลงเบริญเทียนเที่ยวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง และคงพร้อมกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดต.3

3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการค้านิการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แก้ต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิชาชีร์ พลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือของตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ ระยะเวลาในการถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เมื่อจาก การปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่อไป โดยมีข้อมูลต่อไป สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่างๆ สำเนาหนังสืออนุญาตเขียนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายชุดกรณีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่นๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ : กรณีโครงการต้องอยู่ในกำหนด ให้ส่ง สพ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนกุมภาพันธ์ (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยภาค**

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดยมีคณะผู้จัดทำ
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....
ตำแหน่ง

(ประจำตราบัตรยืนยัน)

รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และมาตรการคิดเห็นตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวภาคอุบลฯ

1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. หัวทำโดย
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ
 - 7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ

 - 7.2 พื้นที่โครงการ

 - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
 - การบำบัดน้ำเสีย

 - การระบายน้ำ

 - การจัดการขยะมูลฝอย

 - ประเมินพิษภัยรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

● ประเมินพิษภัยรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

**ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อม**

โครงการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1 ...		
2 ...		
3 ...		

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ _____

ตั้งอยู่ที่ _____

ครั้งที่ _____ ประจำปี พ.ศ. _____ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

สถานที่เก็บตัวอย่าง _____

ตำแหน่งตรวจ	พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ							
มาตรฐาน *								

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเพิ่ดินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2537 จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ก. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเพิ่ดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ _____

ตั้งอยู่ที่ _____

ครั้งที่ _____ ประจำปี พ.ศ. _____ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

สถานที่เก็บตัวอย่าง _____

ตำแหน่งตรวจ	พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เก็งในโภชและที่จ่ายส้อม ฉบับที่ 5 (พ.ก. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากที่ดินซึ่งสร้าง

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เก็งในโภชและที่จ่ายส้อม ฉบับที่ 5 (พ.ก. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากที่ดินซึ่งสร้าง

น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนประเภทและขนาด