



ที่ ทส 1009.5/445

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๒๒ มกราคม ๒๕๕๒

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษตรฯชลบุรี พัทยา

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

ข้างต่อไปนี้มีรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 0013.2/24913 ลงวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงพยาบาลเกษตรฯชลบุรี พัทยา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ข้างต่อไปนี้ จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษตรฯชลบุรี พัทยา ของ บริษัท บางกอก เชน สปีทกอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 9-3-59.7 ไร่ เป็นโครงการโรงพยาบาลขนาด 419 เตียง และเป็นอาคารสูง (อาคาร A สูง 61 เมตร และอาคาร B สูง 81 เมตร) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไฮโดร ชิสเท็มส์ จำกัด และบริษัท ไทยเอ็นไวนรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภารก์ พัทยา ของบริษัท บางกอก เชน
ยอสปีทคล จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภารก์ พัทยา
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาราถการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไข
ที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางกอก เชน ยอสปีทคล
จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไฮโดร ชิสเดิมส์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Praphat Sirisuk". A checkmark is placed to the right of the signature.

(นายแพพพล ศรีสุข)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด

(นางสุปรานี แตงไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.1/ 517

ถึง บริษัท "ไฮดร้า ชีสเต็มส์" จำกัด และบริษัท "ไทยเอ็นไบรอൺเม้นท์" จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.5/445 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษตรมหาชัย พัทยา ของบริษัท บางกอก เชน ยอสปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



22 มกราคม 2552

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลภัยมราษฎร์ พัทยา
ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ของ

บริษัท บางกอก เชน สโตร์สปีทอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สรุปมาตรฐานป้องกัน เก็บ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพื้นที่และอุบัติเหตุของโครงการ โรงพยาบาลภูเก็ตต้มโคโรน่า โรงพยาบาลภูเก็ตต้มโคโรน่า พัทยา

หน่วยการรับผิดชอบ และศูนย์ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับตามที่กำหนด	มาตรการป้องกัน เก็บ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ช่วงต่อไปนี้			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และศูนย์ดำเนินการ	<p>ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับตามที่กำหนด</p> <p>1.1 สถานการณ์ป้องกัน เก็บ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง กากบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาพภูเก็ตต้มโคโรน่าในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่โล่งไม่มีความ ลาดชันมากนักโดย ในการก่อสร้างโครงการจะมีการขุดดินเพื่อ สร้างรั้วเดินดินของอาคาร บ่อหันน้ำหน้า ถังเก็บน้ำใช้และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ดินที่ถูกดึงขึ้นมาจะถูกนำไปรีบู รังสีแล้วนำไปใช้กับผู้รับเหมือนเดิม ให้ประสานงานให้เข้า รับภารกิจจากโครงการ โดยริชาร์ด เพื่อป้องกันการพังทลาย - ดินที่ถูกดึงขึ้นมาที่ใช้กับผู้รับเหมือนเดิม ให้ประสานงานให้เข้า รับภารกิจจากโครงการ โดยริชาร์ด เพื่อป้องกันการพังทลาย 	<p>ดินที่ถูกดึงขึ้นมาที่ใช้กับผู้รับเหมือนเดิม ให้ประสานงานให้เข้า รับภารกิจจากโครงการ โดยริชาร์ด เพื่อป้องกันการพังทลาย</p> <p>ดินที่ถูกดึงขึ้นมาที่ใช้กับผู้รับเหมือนเดิม ให้ประสานงานให้เข้า รับภารกิจจากโครงการ โดยริชาร์ด เพื่อป้องกันการพังทลาย</p>	<p>ตรวจสอบผู้รับเหมือนเดิมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการ</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p>
1.2 ภัยพยาพอกาส เสียง และความสั่นสะเทือน	<p>(1) ภัยพยาพอกาส</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหั่นตัดไม้ต้นและตัดต้นไม้ ได้แก่ การขุดส่วนดิน วัสดุอุปกรณ์ แต่เดิมที่ร่องบ่อบริการที่ใช้ในการ ก่อสร้าง กำรตัดดินเพื่อต่อสร้างรั้วเดินดิน และก่อสร้าง อาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทามอนนิเมชันของคนงาน ก่อสร้าง และชุมชนโดยรอบ - การก่อสร้างสำหรับการสำรองไฟฟ้าสำรองสำหรับการไฟฟ้าความ ตึงทางอากาศและชลประทานก่อสร้าง ผลิตต้องรักษาให้มี สภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - การก่อสร้างของโครงการทำให้ผู้คนและองค์กรภายนอก เพิ่มขึ้นประมาณ 0.0036 มก./ลบ.ม. ค่าน้ำยา โดยใช้ แบบจำลอง (box model) ซึ่งมีค่าน้ำของมนุษย์เพื่อพิจารณาค่า มาตรฐานผู้居住อยู่ในบริเวณโครงการที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 0.330 มก./ลบ.ม. - การเปลี่ยนผ่านคันเรือร่อง 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ในครั้งนี้มีการก่อสร้างที่ก่อความสูญเสียพื้นที่ภายใน โครงการ ให้ทำการรื้อถอนที่ดินที่ก่อผลกระทบเพื่อลดการฟุ้ง กระชาดของผู้居住 	<p>เปิดหน้าคิบันเพื่อการก่อสร้างที่เข้มข้น</p> <p>ดำเนินการอย่างดี ให้ห้องน้ำหมุนพนัสนิคมกิน 3 วัน ให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไม่ต้องใช้สารเคมีที่ก่อภาระทางผู้คน</p> <p>ลดลง</p> <p>ติดตั้งผ้าใบหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ดูแลทำความสะอาดก่อสร้าง ผลิตต้องรักษาให้มี สภาพดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>จัดทำแปลงผู้居住รับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ราบ沃 จะของที่ติดต่อภูมิทัศน์ที่ราบ沃</p> <p>โครงการรื้อวัสดุคงรักษาไว้ 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ในครั้งนี้มีการก่อสร้างที่ก่อความสูญเสียพื้นที่ภายใน โครงการ ให้ทำการรื้อถอนที่ดินที่ก่อผลกระทบเพื่อลดการฟุ้ง</p>	<p>ห้ามการควรจัดคุณภาพของอาคารศูนย์บริการพัฒนาฯ</p> <p>โครงการ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งที่ 1 บนผัง โครงการ “ดีไซน์”</p> <p>จุดตรวจสอบ</p> <p>อาคารพลาซ่าพัฒนาศูนย์ฯ</p> <p>ศูนย์ออกกำลังกาย Universe Gym</p> <p>บ้านพักอาศัยภายในของพื้นที่ชั้น 7</p> <p>ตัวเรือนที่ดีที่สุดแห่งประเทศไทย</p> <p>TSP และ PM-10</p> <p>ความรู้ในการตรวจสอบ</p> <p>ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นาจอก โซน จำกัด ผู้รับเหมือนเดิม

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพถังน้ำเสียตามโครงการพัฒนาอุโมงค์โครงการ โรงพยาบาลรามาธิราโชหetus พัทยา (ก่อ)

ทั้งหมดการจัดซื้อจัดจ่าย และคุณค่าทางฯ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้อ่านตาม	มาตรฐานของกัน ปฏิมา และผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(2) เสียง		<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเสียงถูกต้องตามกำหนดการก่อสร้างในแต่ละวันให้เกิดความเห็นได้จากการบรรจุของที่ดินเพื่อกำหนดแหล่งหรือพรมน้ำให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน - ทำการรีดดูดบนผิวที่ดินริมแม่น้ำเพื่อกำหนดแหล่งหรือพรมน้ำให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานของกัน ปฏิมา และผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในที่ดินที่ได้รับการตัดต่อและบดต่ำลงให้คงเดิมและไม่เกิดข้อขัดแย้ง มาตรฐานของกัน ปฏิมา และผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมในที่ดินที่ได้รับการตัดต่อและบดต่ำลงให้คงเดิมและไม่เกิดข้อขัดแย้ง มาตรฐานของกัน ปฏิมา และผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมในที่ดินที่ได้รับการตัดต่อและบดต่ำลงให้คงเดิมและไม่เกิดข้อขัดแย้ง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่างๆ ของมาตรการติดตามตรวจสอบดุลภาระสิ่งแวดล้อมก่อการ โรงพยาบาลเด็กมหาราชวรวิรพารห์ พัทยา (ต่อ)

ทั่วไปการรับมือมาตรการ และคุณภาพอากาศ	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
-	- ระดับความเข้มเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการทำกําม 68.4 dB(A) เมื่อนําไปประเมินเกียรติบัณฑิตฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดให้กําหนนให้คำตัดสินใจลงสูงสุด (L_{max}) "ไม่เกิน 115 dB(A) และเมื่อกําระดับเสียงคงที่ (L_c) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) พบว่าเสียงที่กําจัดกําระดับเสียงของโครงการอยู่ในระดับที่ไม่เกินคําบัณฑุรักษณ์	- ดำเนินการให้รับรองรุ่ทธิ์กําที่บนสํารวจดังกล่าวและอุปกรณ์ที่ตั้งแต่ เฟืองตีนน้ำตั้งแต่ครึ่งทางไปจนถึงครึ่งทาง ให้ผลพาร์คัมว่า 7.00-18.00 น. เพื่อ ไม่ให้เสียงของรุ่ทธิ์กําระดูดเสียงจากแหล่งของชุมชน	- ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(3) ความสันติสุขท้อง	- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงล้วนกําลังงานก่อสร้างที่ทำงาน กําบัณฑุรักษณ์ที่ก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กคลอดเสียง (Ear Plug) หรือหูฟังครอบหูคลอดเสียง (Ear Muffis) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร อย่างเคร่งครัด	-
	- ใช้ผ้าม่านหล่อเลี้ยงช่วยลดการเสียหายระหว่างห้องต่างๆ ของ เด็ก	- ใช้ผ้าม่านหล่อเลี้ยงช่วยลดการเสียหายระหว่างห้องต่างๆ ของ เด็ก	- รายงานของโครงการที่เก็บข้อมูล ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนของผู้รับเหมา
	- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน ได้แก่ การใช้เครื่องจักรหนักในการรื้อถอนดิน พื้นที่ และการขุดดิน และวัสดุของรับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ฯ ก่อสร้างที่ใช้โครงสร้าง ซึ่งการ สั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนเช่นผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าฯ	- ดำเนินความเรื่องของพนักงานพัฒนาชุมชนสํารวจดูดเสียงที่ผู้รับเหมา "ไม่เกิน 30 กก./ชั่ว. และ "ไม่มีรัฐก น้ำหนักเกินที่ก่อภัยมากสำหรับเด็ก ต้อง 16 ตันสำหรับรถ 6 ล้อ และ 26 ตันสำหรับสิบล้อ	- ในการเพลี่ที่บ้านพักอาศัยและอาคารชั้นเดียว โครงการได้รับ ความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการ เจ้าของ โครงการและบ้านรับเหมาที่ก่อสร้างต้องดำเนินการ ตรวจสอบความเสียหายและทำการซ่อมแซมหรือจ่ายเงิน ค่าซ่อมแซมเสียหายตามสภาพความเป็นจริง โดย "ไม่รักษา"

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เทhn ขออภัยก่อ จํากัดผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ : นิธิพันธุ์ แซ่บ ออก ออกศิริพันธุ์ แซ่บ

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่นยำต่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี พัทยา (ต่อ)

ที่พัฒนาด้านความเสี่ยง และภัยคุกคาม	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางติดตามตรวจสอบ
1.3 ภัยพยากรณ์ดิน	<p>- โครงการมีการขุดดินเพื่อต่อสร้างชั้นใต้ดินของอาคาร หน่วยน้ำ อัจฉริยะ แหล่งระบายน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีปริมาณดินที่ต้องใช้ไปประมาณ 35,000 ลบ.ม. ดำเนินการในส่วนของน้ำที่ใช้ในการปรับปรุงถนนพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการติดต่อทางพื้นที่ทางดิน เนื่องจาก การดูดซึมของดินจะสูง ทำให้เกิดการซึมซึบของน้ำที่ต้องการรับ 27,800 ลบ.ม. จะชุมชนอ่อนนุ่มที่ต้องการ ลดขนาดให้กับผู้คนที่ต้องการใช้ผู้คนที่ต้องการใช้ในส่วนที่ต้องการ ให้ดินก่อสร้าง สำหรับชั้นใต้ดิน บ่อหอยแห้งน้ำ ลิ้นกันน้ำไว้ และถังบำบัดน้ำเสีย จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการก่อตัวและ การพังทลายของดิน</p>	<p>มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขุดดินที่ต้องการใช้ในส่วนที่ต้องการ ให้ดินก่อสร้าง สำหรับชั้นใต้ดิน เพื่อป้องกันดินหลุดหล่น เนื่องจากการดูดซึมของดินสูง ทำให้เกิดการซึมซึบของน้ำที่ต้องการรับ น้ำที่ต้องการ ให้ดินก่อสร้างที่ต้องการ ใช้ ทั้งนี้จะช่วยกันพังดินที่ต้องการ ให้ดินก่อสร้าง ในแต่ละชุดที่ต้องการ เตรียมงานและจัดทำรากของน้ำท่าทางวิถีชีวิตร่วมกันก่อตัวกันเป็นการ - หันด้านบนการได้ดิน หันด้านที่ต้องการให้ดินก่อตัวร่วมกันก่อนที่ดินดูดซึม ให้มิได้รับอนุญาตจากวิถีชีวิตร่วมกันก่อนและ หากมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการ ใช้ดินนี้รักษาการป้องกัน การรักษาดิน แหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศ ของดิน พังทลายก่อน พร้อมทั้งให้เตรียมการและจัดทำท่าทางของน้ำท่าทางวิถีชีวิตร่วมกันก่อตัวกันเป็นการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการป้องกันดินของดินที่ต้องการ ให้ดินก่อสร้าง - หันด้านบนดินที่ต้องการให้ดินก่อตัวร่วมกันก่อนและ หากมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการป้องกัน การรักษาดิน แหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศ ของดิน พังทลายก่อน พร้อมทั้งให้เตรียมการและจัดทำท่าทางของน้ำท่าทางวิถีชีวิตร่วมกันก่อตัวกันเป็นการ - ไม่ควรจัดการดินที่ต้องการให้ดินก่อตัวร่วมกันก่อนและ หากมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการป้องกัน การรักษาดิน แหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศ ของดิน

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลภูริพัฒนาวัฒน์นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลภูริพัฒนาวัฒน์ พัทยา (ด่อ)

ทัชพยากรสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ	ผลกระบวนการดัดแปลงที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 น้ำเสียดิน		<ul style="list-style-type: none"> - การก่อจั่นที่ต้องถังไว้น้ำ (เก็บกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนต่อจังหวันให้มีความถูกต้องอีกที่หน้าสถานศึกษาและติดเพื่อ "ไม่ให้เกิดการพังพลาญของจักรภูมิรวมกับงานจากสภาพอากาศร้ายแรงในหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่น้ำหนักของน้ำจะหักครุ่นไว้" - การก่อจั่นที่ต้องถังเก็บกว่า 2 เดือน ในพื้นที่ต่างๆ ต้องทำการขออนุญาตจากว่าที่ผู้อุปนายกเมือง โดยต้องทำการตรวจสอบสภาพและคุณลักษณะของพื้นที่ที่จะก่อจั่นนั้นว่าสามารถรับน้ำได้หรือไม่ - ในช่วงที่ฝนตก ต้องมีการขุดต่อหน้าดักโคลนบนบริเวณดูดหัวอย่างดูด เพื่อย่นเข้าหลังคาหดออกของกากหญ้าและไขบดูนหดหู่น้ำดูดซึ่งมีการระบายน้ำออกกองกากหญ้าเรื่อยไปยังพื้นดิน ที่จะไม่ทำให้สกัดพารอจันบานลีก่อนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพังทลายดินที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันภัยแล้งและพังทลายดินดินหรือรื้อถอนการตัดดินหรืออื่น พ.ศ.2548 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องสำรองน้ำดิน-ถังสำรองน้ำดินที่ถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 20 ห้อง - น้ำที่เก็บจากห้องส่วนต่างๆ ของสถานศึกษางานก่อสร้างจะนำไปบ่มตัวชักจาน นำบ่มต้นไม้เสียสักหรือรากไม้บนพื้นที่รากไม้ของต้นไม้ต้นเดิมอีกต่อหนึ่ง รวมถึงต่ำรากของต้นไม้เดิมและซึมน้ำที่น้ำที่ดูดกาก水分ด้วยวิธีการไม้ไผ่หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ทำให้รากไม้เสียหาย ต่อมาต้องรักษาต้นไม้เดิมให้คงอยู่ได้ดี
		<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการจะมีค่าน้ำดูด 400 ลบ.ม./ปริมาณน้ำเสียที่ใช้จักรภูมิประมาณ 18 ลบ.ม./วัน แต่จะเป็นน้ำเสียจากการอย่างต่อ 6 ลบ.ม./วัน และนำໄส่โครงการ 12 ลบ.ม./วัน สำหรับน้ำใส่โครงการน้ำไม่มีการจัดการที่เหมาะสมของก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ผิดคันในบริเวณที่ทางเดิน 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัทบูรพา เชน อะสเพรีย จำกัด/ผู้รับเหมาต่อสร้าง

๔

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทางการ โรงพยาบาลมหาวิชัย พัทยา (ต่อ)

ทัพยากรสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผลกระบวนการรักษาดูแลที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานคิดตามควรลดลง
1.5 น้ำได้ดัน	- การดำเนินการก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำได้ดัน เมื่อจดหมายแจ้งให้รู้ของ โครงการจะใช้ น้ำจากลำน้ำบ้านบึงประปาพัฒนา ไม่มีการนำน้ำไว้คืนมาใช้ สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะมีการบำบัดด้วย ตั้งน้ำมั่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบบำบัดด้วยชีว แสงเดิน โดยเดินด้วยชลประปาของระบบสู่กรร美化เข้มแข็ง โดยเฉพาะ Fecal Coliform ดังนั้นน้ำที่ใช้ซึ่งมลพิษจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ต่อต่อคนได้ดี	---	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางด้านเชื้อรา	- ผู้ที่โครงการอยู่ในเขตชุมชนเมือง และบริเวณที่ โครงการและพื้นที่ชุมชนอื่นไม่มีฝ้าไม้ไผ่หรือหลังคาห้วย อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ดังนั้นการก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านเชื้อรา	---	---
3. ภัยคุกคามรังนกชนชั้น ของมนุษย์	3.1 กการใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> (1) ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 ออก ตามความในพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 - โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนตากลางส่วนที่ดินที่ดิน ประมาณที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มาก ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเพื่อ การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นต้นทั่วใหญ่ สำหรับการ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดการเรือนแพ ใช้ได้กันเรื่องของระดับ น้ำคงที่ในระยะหนึ่งไม่ต่ำกว่ารีบบาร์ 	<ul style="list-style-type: none"> การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการโรงเรียนเด็ก รายภูร พัทยา บนเขตพื้นที่ส่วนตากลางส่วนที่ดิน ซึ่งก้านดอนของภูกรตะหารฯ

ผู้รับผิดชอบ : นายชาติ เจน ออสติน ก้าว จ้ากี้ผู้รับเหมือนก่อสร้าง

๔

สรุปมาตรการป้องกัน เภสัช และลดผลการรบกวนสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่โจด จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย พัฒนา

หัวข้อการรับสัมภาษณ์ด้วย แบบคุยก้าว-by-step	ผลการประเมินแล้วเสร็จทุกๆ หนึ่งเดือน	มาตรฐานที่ได้รับและต้องปรับปรุง	มาตรฐานที่ได้รับและต้องปรับปรุง
-	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 50 ม. จากเขตทางเข้าสู่ทางพากของชาวอ่องผาสูนเดินทางมาเยลลง 3 (ถนนสุนธุวิว) ถนนพัฒนาคนึง แสงสนนพักน้ำที่บ้านพะโลหะ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมที่กำหนดครั้งต่อไปนี้ด้วย <ul style="list-style-type: none"> (1) การอยู่อาศัยในระบบห้องชุด อพาร์ทเม้นท์ หรือห้องพัก (2) การประกอบกิจการประดิษฐ์อาหารขนาดใหญ่ (3) ตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้พื้นที่โครงการในระยะ 50 ม. จากเขตทางเข้าสู่ทางพากเป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ห้ามศีริ化 (อาคาร C) 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารของโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่โจด จังหวัดเชียงราย ดำเนินการก่อสร้าง ติดปลด พร้อมเดินපีกลงการใช้อาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1

ผู้รับผิดชอบ : นายพัชราภา แซน ออสปีชอล จำกัด ผู้รับหนังสือตัวจริง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตราการคิดตามตรวจสอบดูถูกภาพถิ่นเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ โรงพยาบาลภูมิภาครพ.พัชญา (ต่อ)

ทัพพยาบาลสังเคราะห์ และศูนย์ค้าฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>(3) อาการปัสสาวะเพื่อการรักษา เว้นแต่อากาศรบสัตว์เพื่อการที่เพิ่มพื้นที่ทุกชั้นในห้องค้ำเตี้ยวันหรือหลัก รวมกันไม่เกิน 200 ตารางเมตร</p> <p>(4) สถานที่รักษาปืนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทางแผนที่อยู่ด้วยเงื่อนไขเดิมในพื้นที่เดิมพร้อมด้วยระบบควบคุมและพิษทางอากาศของสถานที่รักษาสั่งก่อสร้างและรายการประเมินของระบบควบคุมและพิษทางอากาศซึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาการของโรคภัยชั่วฟ้าหงส์ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกันยายนตามข้อกำหนดของกฎหมายค่าตอบแทนที่ 33 (พ.ศ. 2535) ของตามความเห็น (1) กฤษฎรธรรมด้วยกำหนด พ.ศ. 2522 <p>ข้อ 2 ที่คืนให้เป็นที่ดูแลขององค์กรสูงสุดของภาครชนาทใหญ่ พิเศษ ที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตร.ม. ต้องมีค่าน้ำหนึ่งถังสำหรับที่ดินน้ำหนาไม่น้อยกว่า 18.00 ม. ยาวต่อห้องกันไฟเบตต์อยู่ในบริเวณที่ใช้ก่อถนนส่วนกลางอีก ที่น้ำเสียทางน้ำมันออกกันไม่น้อยกว่า 18.00 ม. ที่คืนด้านที่ติดกับถนน ทางสาธารณะน้ำหนึ่งถังสำหรับที่ดินน้ำหนาไม่น้อยกว่า 12.00 ม. ยาวต่อห้องกันไฟเบตต์อยู่ในบริเวณที่ใช้ก่อถนนส่วนกลางอีก ที่น้ำเสียทางน้ำมันออกกันไฟเบตต์อยู่ในบริเวณที่ดินน้ำหนาที่ติดกับถนนส่วนกลาง ให้ห้องน้ำที่ติดกับถนนส่วนกลาง ให้ห้องน้ำที่ติดกับถนนส่วนกลาง</p> <p>ข้อ 3 ยกการรับเข้าออกอาคารขนาดใหญ่พิเศษต่อวันให้มีอยู่หนึ่งวัน ค่าวาลุ่งเรือนกัวงไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ที่ปรารถนาตั้งงบกลาง โดยรอบอาคาร เพื่อให้รักษาหนึ่งถังสำหรับการถ่ายเท้าฯ-จอกาฯ ได้โดยสะดวก</p>	<p>- โครงการมีพื้นที่อาคารรวมกัน 79,303.70 ตร.ม. (เกิน 30,000 ตร.ม.) นั้นเดินด้านที่ติดตัววันเดือนหาย 39.42 ม. ติดตันสูบวิชช์ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มีมาตรฐานกว้าง 30 ม. ที่คืนของโครงการเดินด้านที่ติดตัววันเดือนหาย 39.42 ม. ขาดต่อเนื่องกัน โดยตลอดไปจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาชาร แหล่งที่ดินน้ำหนึ่งถังสำหรับที่ดินน้ำหนาที่ติดกับถนนส่วนกลางอีกด้วย</p> <p>โดยกระดาษทึบ</p> <p>ข้อ 3 ยกการรับเข้าออกอาคารขนาดใหญ่พิเศษต่อวันให้มีอยู่หนึ่งวัน ค่าวาลุ่งเรือนกัวงไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ที่ปรารถนาตั้งงบกลาง โดยรอบอาคาร เพื่อให้รักษาหนึ่งถังสำหรับการถ่ายเท้าฯ-จอกาฯ ได้โดยสะดวก</p>	<p>- อาคาร A และ B ที่ตั้งอยู่ต่อกันเป็นองค์กรสูง ระยะทางความยาวกันที่ 6-7.51 ม. โครงการรับเข้าออกที่มีบันไดขึ้นลงทางจราจรกว้าง 3.00-3.50 ม. โดยรอบอาคารซึ่งจะบันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ-จอกาฯได้โดยสะดวก</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ชอปปิ้งโซล จำกัด/ผู้รับเหมาท่อสีรั่ว

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เทคน จำกัด/ผู้รับเหมาต่อสัญญา (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการรับรองน้ำ แก้ไข และลดผลกระทบด้านมนุษย์ด้วยมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อต้องการ โรงพยาบาลมหาวิชัย พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการรับรองตรวจสอบ และคุณลักษณะฯ	ผลการบันทึกแนวตั้งที่สำคัญ	มาตรการรับรองทันทีแก้ไข ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ข้อ 4 ส่วนที่เป็นของเบ็ดเตล็ดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ "ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่พื้นดินหรือตัวกำแพงดับพื้นดินดินดอนหล่อหลอมหักจากภายนอกที่ดินของผู้อื่น บริเวณกว้าง 6.02-52.06 ม.	ข้อ 4 ส่วนที่เป็นของเบ็ดเตล็ดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ "ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่พื้นดินหรือตัวกำแพงดับพื้นดินดินดอนหล่อหลอมหักจากภายนอกที่ดินของผู้อื่น บริเวณกว้าง 6.02-52.06 ม.	- ขอเสนอผู้ดูแลของอาคาร A และ B ซึ่งเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษหักจากภายนอกที่ดินของผู้อื่น บริเวณกว้าง 6.02-52.06 ม.	
ข้อ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต่อร้าบทึบในพื้นที่ลุ่มที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีตู้ดับเพลิงอัตโนมัติที่หัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ไมกรัมที่วิ่งออการื่น โดยหรือมีการก่อสร้างอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารหรือหัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกับนูกชั้นของอาคารหักดิบพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1	ข้อ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต่อร้าบทึบในพื้นที่ลุ่มที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีตู้ดับเพลิงอัตโนมัติที่หัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไมกรัมที่วิ่งออการื่น โดยหรือมีการก่อสร้างอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารหรือหัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกับนูกชั้นของอาคารหักดิบพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1	- โครงการนี้เป็นที่ต่อร้าบทึบกับนูกชั้นของอาคารหักดิบ 79,303.70 ตร.ม. และมีพื้นที่ดิน 14,116 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ต่อร้าบทึบกับ 5 62 ต่อ 1	
ข้อ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต่อร้าบทึบในพื้นที่ของผู้อื่นที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีตู้ดับเพลิงอัตโนมัติที่หัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกับนูกชั้นของอาคารหักดิบพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ตัวชี้วัด	ข้อ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต่อร้าบทึบในพื้นที่ของผู้อื่นที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต้องมีตู้ดับเพลิงอัตโนมัติที่หัวดับเพลิงหักทุกชั้นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกับนูกชั้นของอาคารหักดิบพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ตัวชี้วัด	- อาคาร โรงพยาบาลจังเป็นอาคารสาธารณะภายในอาคารมีการใช้พื้นที่เป็นห้องพักแพทย์และพยาบาล ซึ่งจัดเป็นที่อยู่อาศัย โครงการมีพื้นที่กว้าง 7,183.79 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ต่อ 7.183.79 ตร.ม. ซึ่งคิดเป็นพื้นที่กว้าง 50.89 ของพื้นที่ดิน	
	(1) อาคารที่ต่อร้าบทึบต้องมีห้องน้ำน้อยกว่าห้องละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร	(1) อาคารที่ต่อร้าบทึบต้องมีห้องน้ำน้อยกว่าห้องละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร	
	(2) อาคารพิเศษ โรงพยาบาลจัง เป็นอาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำน้อยกว่าห้องละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยพื้นที่ตั้งอาคาร (1)	(2) อาคารพิเศษ โรงพยาบาลจัง เป็นอาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำน้อยกว่าห้องละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยพื้นที่ตั้งอาคาร (1)	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เทคน จำกัด/ผู้รับเหมาต่อสัญญา

จ.ชลบุรี

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่มาตราตราชุมภาพลังกา จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลชุมชนราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

ทวิพยกรรมสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระบวนการดัดแปลงด้านที่ดิน	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
หมวดที่ 3 ที่ร่วมกฎหมาย ข้อ 33 อาคารต่ำระดับหรือหอน้ำซึ่งมีที่วางตามที่กำหนด ตั้งต่อไปนี้	<p>(1) อาคารชุดอพาร์ทเม้นและอาคารชุดอพาร์ทเม้น ห้องน้ำตัวน้ำไม่ น้อยกว่า 30 ใน 100 ตารางเมตรพื้นที่ชั้นในได้รับหน้างานที่สูด ของอาคาร</p> <p>(2) ห้องน้ำ ตึกเก่า อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคาร สาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำตัวน้ำ ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ตาราง ของพื้นที่ชั้นในได้รับหน้างานที่สูด ของอาคาร แต่ถ้าอาคารตั้งกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำตัวน้ำ ที่ร่วงตาม (1)</p> <p>ข้อ 40 กรณีสร้างเรือนดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคาร ที่ต้องไม่เป็นที่สาธารณะ เป็นต่อให้รับอนุญาตจาก ผู้พักอาศัยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณูปโภค ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงให้ถูกน้ำสามารถที่มี ความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากกีกกลาง ถนนสาธารณะอย่างน้อย 5 เมตร</p>	<p>อาคาร โรงพยาบาลชุมชนราษฎร์ เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคารสาธารณะ ปี๘๖ ตั้งที่ดินชุมชนสำหรับติดหรือตั้งปืน หรือกล้องสินค้า ที่ก่อสร้าง หรือดัดแปลงให้ถูกน้ำและ</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เทพ จำกัด/ผู้รับเหมาต่อสร้าง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านความพิบัติและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวเมืองต่อไปในโครงการ โรงพยาบาลภูริพัฒนา พิษณุโลก (ต่อ)

ทั่วไปการสังเกตดูรอบ และดูอย่างต่อเนื่อง	ผลตรวจพบหรือสังเกตเห็นที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านความพิบัติ	มาตรฐานดิตตณาจารย์สอบ
	<p>(1) ถ้าถนนสาธารณะน้ำมีความกว้างขึ้นอย่างกว่า 10 เมตร ให้รับแนวอาثارห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร</p> <p>(2) ถ้าถนนสาธารณะน้ำมีความกว้างขึ้นอย่างน้อย 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้รับแนวอาثارห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ</p> <p>(3) ถ้าถนนสาธารณะน้ำมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้รับแนวอาثارห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ</p> <p>ข้อ 44 ถนนสูงของอาثار ไม่ว่าจะทางดูดหรือดูดซูด ให้ดูดซูดไม่เกิน 2 เท่าของระยะรวม วัดจากดูดซูดนั้นไปต่อสู่ทางกันบนถนนด้านซ้ายข้างของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด 84.35 ม.</p> <p>- อาكار A เมื่อความสูงของกระดับพื้นดินที่ก่อสร้างเสื่อมสลายแล้วเป็น 2 ชั้น ฝั่งการก่อสร้างแนวอาثارห่างจากกึ่งกลางถนนสูง 13 ชั้น และรั้นได้ติด 2 ชั้น ฝั่งการก่อสร้างแนวอาثارห่างจากกึ่งกลางถนนสูงเป็น 6 เมตร ฝั่งกระดับที่ก่อสร้างเสื่อมสลาย 30 ม. เป็นระยะทางประมาณ 54.35 ม.</p> <p>- อาكار A เมื่อความสูงของกระดับพื้นดินที่ก่อสร้างเสื่อมสลายแล้วเป็น 2 ชั้น ที่สุดของอาثار 61 ม. อุปาระจากแนวอาثارด้านต่อไปข้างหน้าของถนนสูงสูง 13 ชั่งเป็นแนวอาثارและเป็นระยะทางประมาณ 84.35 ม.</p> <p>- อาكار B เมื่อความสูงของกระดับพื้นดินที่ก่อสร้างเสื่อมสลายแล้วเป็น 2 ชั้น ที่สุดของอาثار 81 ม. อุปาระจากแนวอาثارด้านต่อไปข้างหน้าของถนนสูงสูง 13 ชั่งเป็นระยะทางประมาณ 237.65 ม.</p> <p>- อาكار C เมื่อความสูงของกระดับพื้นดินที่ก่อสร้างเสื่อมสลายแล้วเป็น 2 ชั้น ที่สุดของอาثار 9.50 ม. อุปาระจากแนวอาثارด้านต่อไปข้างหน้าของถนนสูงสูง 13 ชั่งเป็นระยะทางประมาณ 37.6 ม.</p>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เช่น ชลต.พี.พี. จำกัด/ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการค้าและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม โรงพยาบาลภัยร้ายพัทยา (ต่อ)

ทัวร์เพย์การป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความเสี่ยง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อความเสี่ยง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การคุมคนงานต่างด้าว	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อตั้งโครงการ จะใช้คนงานชุมชนวิถีบ้านเดินทางเข้าสู่ต่างประเทศเพื่อทำงาน ให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างมาก บริษัทฯ จึงจะห้ามนำคนงานจากภายนอกมา ก่อตั้งตึก 44 FCU/ชั้น. จะห้ามให้ค่า V/C ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ที่ปรับตามที่ตั้งที่อยู่อาศัย 0.25 ชั่วโมง ได้รับรองจากบริษัทฯ ว่าเป็นคนงานที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด - บริษัทฯ จึงจะห้ามนำคนงานที่พำนัช ใจเพี้ยน ใจหาย ใจหลง ใจหลงทางไปต่างประเทศ ด้วยการห้ามเดินทางไปต่างประเทศ 7.00-18.00 น. เพื่อลดภัยภัยของการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งห้ามเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยตัวเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้คนงานบรรทุกที่เข้าเดิน วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดมาด้วยรถบรรทุก เนื่อง ขับรถตัวเองความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะเมื่อผ่านบริเวณชุมชน รวมทั้งไม่มีรถพานิชทางการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด - การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่ที่โครงการให้กรวยทางแพะ ช่วงเวลา 7.00-18.00 น. เพื่อลดภัยภัยของการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งห้ามเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยตัวเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการคุ้มครองในราษฎรที่บ้านที่อยู่อาศัย - ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการคุ้มครองในราษฎรที่บ้านที่อยู่อาศัย

ผู้ดูแลชุมชน : นายพงษ์ พากษา ชุมชนชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย

สรุปมาตรฐานไฟฟ้า และผลผิดพลาดทางพื้นที่เวลต์คอม และมาตรฐานการติดตามครัวเรือนไฟฟ้าและมาตรการด้านความปลอดภัย โรงพยาบาลภูมิราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการวิจัยผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเสี่ยงของอัคคีภัย	มาตรการเพิ่มเติมตรวจสอบ
3.3 ระบบไฟฟ้า และอุบัติเหตุ	- ทางศูนย์หน่วยงานขอติดต่อริพัฟชั่วร้าวจากกรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาคพัทยา ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงถึง 450 MVA ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาปกติอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานความต้องการให้บริการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การไฟฟ้าพลังงานในช่วงก่ออัคคีภัยจะไม่ส่งผลต่อระบบต่อสาธารณะไฟฟ้าของชุมชนชั้นนำเชิง-	- หากพบว่าสถานการณ์ชั่วคราวน่องจากการดำเนินการก่ออัคคีภัยจะต้องตัดวง流ดูดซับการซ่อนแอบของคน ดังกล่าว - รายงานคิฟักกันงานໃใชไฟฟ้าอย่างประหลาด	- ติดตามตรวจสอบการชั่วคราวของคน ดำเนินการก่ออัคคีภัย
3.4 ระบบบำบัด	- ปริมาณน้ำใช้ช่วงก่ออัคคีภัย 23 ลบ.ม./วัน ประจำเดือนตุลาคมของคนงานประจำงาน 18 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อก่อการก่ออัคคีภัย 6 ลบ.ม./วัน โดยคำนึงถึงการบริโภคจะได้จากการซื้อน้ำร่วมชาติหรือจังหวัด 20 ลิตร สำหรับน้ำอุปโภคและน้ำใช้เพื่อการก่ออัคคีภัย ซึ่งรวมมาจะได้ติดตั้งอัคคีภัยตู้รับน้ำไว้ 2 ตู้ สำหรับน้ำที่ใช้ในช่วงเวลาที่ชุมชนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ เช่นช่วงแล้งฤดูแล้ง	- จัดให้มีถังน้ำขนาด 5 ลบ.ม. จำนวน 6 ตู้ ร่วม 30 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงเวลาที่ชุมชนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ (หัวเข็นและเขียน) - รายงานคิฟักกันงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหลาด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นาจอกา ชน ออก皮กอล จำกัด ผู้รับหน้างานก่ออัคคีภัย

๔

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิสูจน์ผลิตภัณฑ์และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อ)

ทัวร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - 產生เสียที่ติดจอกวนงานก่อสร้าง มีปริมาณมากประมาณ 18 ลบ. ม./วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากการล้างห้าม้ำทั่วๆ ไป 6 ลบ. ม./วัน และน้ำໄสิกอก 12 ลบ. ม./วัน ถ้ามีการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อเพื่อพักน้ำชั่วคราวและถ่ายระบายน้ำจากในพื้นที่โครงการ เพื่อรอการรับน้ำเสียของการล้างห้าม้ำทั่วๆ ไป สำหรับการรับน้ำที่น้ำเสียดีมากกว่ามาตรฐานที่กำหนด - นำหัวใจการรับน้ำที่ดีน้ำเสียดีเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมน้ำชั่วคราว-ห้องน้ำที่ถูกหลักฐานก่อจ้าง 20 ห้อง และห้องน้ำที่น้ำเสียสำหรับรูปแบบน้ำที่ไม่สามารถจัดการได้ตามกำหนด 4.0 ลบ. ม./วัน จำนวน 3 ห้อง เพื่อบรร养ดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลห้องน้ำที่น้ำดีของระบบอย่างดีเช่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีห้องน้ำทั่วๆ ไป สำหรับน้ำที่ถูกหลักฐานและดูแลห้องน้ำที่น้ำดีของระบบอย่างดีเช่น - ลดระบายน้ำบ่อดินที่ดีของแม่น้ำเจ้าพระยา
3.6 การรับน้ำเสียและน้ำทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา	<ul style="list-style-type: none"> - นำน้ำจากอุปกรณ์ที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำทิ้งลงน้ำทิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงฤดูฝน มีการขุดคุกเป็นคูระบายน้ำกว้าง 0.5 น. สก. 0.3 ม. พร้อมกับการอนับเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีคูมุงน้ำริบบิ้ดติดขอบบ่อ นำรูจังรักษา และจุดออกคลอกน้ำที่บ่อในช่วงฤดูฝนที่จะมีน้ำทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในสถานที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีผู้รับน้ำทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น บ่อพักดูดน้ำที่ดีของแม่น้ำเจ้าพระยา
3.7 การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - 产生จากงานก่อสร้าง มีปริมาณมากประมาณ 1.2 ลบ. ม./วัน ซึ่งต้องมีการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจังหวะเพียง 5 ถัง ถังละขนาดใหญ่ 5 ถัง) วางไว้บริเวณที่ต้องสร้าง และในกรณีที่พื้นที่ที่ต้องห้ามไว้เพื่อจอด ให้จัดการตามที่มี - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ โดยให้มีการแยกประเภทของขยะที่พิเศษสำหรับน้ำดินและอันน้ำหวาน สารเคมีภาระก่อนนำไปย่อยสลายเพื่อป้องกันการทำร้ายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา - คงยอดคงเหลือของขยะที่ไม่สามารถนำไปย่อยสลายได้ ให้ห้ามนำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีผู้รับน้ำทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น บ่อพักดูดน้ำที่ดีของแม่น้ำเจ้าพระยา - ความพึงพอใจของผู้ใช้ชีวิต

ผู้รับผิดชอบ : นายวิภากร เรือน ออสเตรีย จ้าวผู้รับหน้าที่ตัวจริง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านมนุษย์แสวงหาพิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภูริพัฒนา (ต่อ)

ทัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยค่าจาก	ผลการทดสอบดังนี้	มาตรการป้องกันที่สำคัญ	มาตรการป้องกันดังนี้	มาตรการลดผลกระทบด้านมนุษย์แสวงหาพิจกรรม	มาตรการอื่นๆตามควรจะออก
4. ภัยค่าต่อทุกภาคส่วน					

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่ทางด้านมนต์เสน่ห์และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจิตรแล้วได้มีการ โรงพยาบาลภูมิราษฎร์พัทยา (ต่อ)

ทัวร์พยาธิเชิงคาดเดา และคุณค่าทาง	ผลการตามต่อสืบเนื่องจากลักษณะที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบดังนี้ด้วยด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการประยุกต์นำผู้พักอาศัยในบ้านริเวอร์ไซด์เข้ามาบริการน้ำดื่มที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้พักอาศัย - ทางโครงการประยุกต์นำผู้พักอาศัยในบ้านริเวอร์ไซด์เข้ามาบริการน้ำดื่มที่ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้พักอาศัย - โครงการเน้นดึงผู้รับบริการห้องพักท่องเที่ยวที่อยู่ในบ้านริเวอร์ไซด์ (ห้องส่วนกลาง, ห้อง 2 ห้องค่าห้อง ๗๐๐ บาท) ตามความเหมาะสม - โครงการเน้นดึงผู้รับบริการห้องพักท่องเที่ยวที่อยู่ในบ้านริเวอร์ไซด์ - โครงการเน้นดึงผู้รับบริการห้องพักท่องเที่ยวที่อยู่ในบ้านริเวอร์ไซด์ 	
4.2 ဓาร์วอนน้ำเสียและควัน ปลอดกษ	อุบัติเหตุจากการทำงานก่อให้เกิดความเสียหายดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> - จุดสีเรืองรัตน์สีโดยรอบบริเวณห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว กระชากห้องน้ำไฟฟ้าสามารถดับลงมาหนึ่งคน เห็นด้วยไฟฟ้าดับ ก่อสร้างอัมพาต ภารกษา-ออกในบ้านริเวอร์ไซด์ - ติดตั้งแหล่งรับน้ำเสียที่มีความมั่นคงเพียงพอต่อการรักษาที่มีความต้องการที่ต้องการรับกันสำหรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ติดกันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ติดกัน 	ผู้รับผิดชอบ : บริษัทนากราช เช่น ออสเตรเลีย จำกัด ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัทนากราช เช่น ออสเตรเลีย จำกัด ผู้รับเหมา ก่อสร้าง

สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการจัดการ โรงพยาบาลภูมิราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการซึ่งเปลี่ยนแปลง และดูแลด้วยๆ	ผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่ม	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ควรสถานปรับปรุงพาร์ทงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน มีระบบการทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักรได้ - ผู้รับเหมาจัดตั้งยานพาหนะสำรองกันสำรองหากอุบัติเหตุนานาประการ เช่น ปลอกดูดหู (Ear Plug), หูครอบอุดหู (Ear Muffs), หมวกนิรภัย, เสื้อหักนิรภัย, ถุงมือ, รองเท้าหาง เป็นต้น - กำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะทำงาน - ดำเนินการที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีบันไดทางขึ้น-ลงสำหรับคนงานและผู้เดินทางขึ้น-ลง - จัดไฟฟ้าอย่างร่วนที่ปลอดภัย แข็งแรง สำหรับคนงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรรมทุกงาน และมีระยะห่าง 0.90 ม. - 1.10 ม. ขาดพื้นชั้นรุ่น - จัดทำลิฟต์ระบบขนถ่ายสูงให้ครบถ้วน และการติดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุม หรือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - ติดตั้งผ้าใบมาหรือผ้าดักฝุ่นสีขาวกัน โดยขอณาการและทดสอบความถูกของอุปกรณ์และทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้ดูองและคนงานติดเชื้อจากหัวเม็ดเจ้าที่สูง ทำให้เกิดอันตราย 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ออฟสโตร์ จำกัด/ผู้รับเหมาท่อส้วม

สรุปมาตรฐานการประเมิน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรับรอง โรงพยาบาลมหาภูรพัทยา (ต่อ)

หัวข้อการประเมินด้าน และคุณค่าทางฯ	หลักภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่สำคัญ	มาตรฐานการซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายแนะนำการดำเนินการและป้ายเพื่อให้คนงานก่อตัวร่วงบูรณาศิลป์ได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล การกระทำใด ๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตราย ให้วิสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาทำอนุชัดสินใจดำเนินการลงไป - จัดให้มีเครื่องตรวจพิษในการป้องกันการเข้าสู่ภายในอาคารของเดือน เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที่มีประดิษฐ์อยู่ในห้องโดยไม่ต้องกล่าวและจัดให้มีน้ำดื่มน้ำร้อนพื้นที่สำหรับพนักงานอาชีวะ ให้คนเดินทางที่ต้องเดินทางไกล ไว้ในสำนักงานเดินทางเพื่อต่อไปสืบยวิทยาเพื่อกรองรักษาไว้ในสำนักงานเดินทางเพื่อต่อไปในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลโดยตลอดเวลาทั้งวัน - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคนดูแลความเรียบร้อยในการรักษาความสะอาดไว้เพื่อพักพิงพื้นที่สำหรับพนักงานเดินทาง 	
4.3 กระบวนการบริหารฯ		<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาโครงการภูมิภาคเมืองพัทยาในกระบวนการบริหารฯ การเบนเพลสและสถานธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของภาควัฒนธรรมและศาสนา ตัวแทนการท่องเที่ยวงานของโครงการฯ รับมือกิจกรรมพิธีทางศาสนาที่สำคัญทางพุทธศาสนา เช่น สงกรานต์ หรือสงกรานต์ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชนในท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเครื่องตรวจพิษในการป้องกันการเข้าสู่ภายในห้องของเดือน เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที่มีประดิษฐ์อยู่ในห้องโดยไม่ต้องกล่าวและจัดให้มีน้ำดื่มน้ำร้อนพื้นที่สำหรับพนักงานอาชีวะ ให้คนเดินทางไกล ไว้ในสำนักงานเดินทางเพื่อต่อไปสืบยวิทยาเพื่อกรองรักษาไว้ในสำนักงานเดินทางเพื่อต่อไปในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์ตลอดเวลาทั้งวัน

ผู้รับผิดชอบ : นายชาบูชา กอเศษ อธชัย รองสถาปนิกอสังหาริมทรัพย์

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเด็กมาร์ยาร์ พัทยา (ต่อ)

ทักษะการรับมือความดื้อเมือง และดูแลค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความดื้อเมือง
4.4 ทักษะภาษา และดูแลค่าต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงก่อสร้างอาจขาดโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ให้รองรับพื้นที่โครงการอย่างหลีบเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหลักการเข้าซึ่วคราวในช่วงการก่อสร้างท่านนั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้รับสังกะสีชั้นกลาง และหัวรือคอนกรีตสูง 2 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ - ปลูกต้นไม้รอบบริเวณห้องล้างน้ำ - ดูแลและดัดแปลงพื้นที่ขยะที่ก่อสร้างและจัดการขยะ อย่างวัสดุจากภักรถที่สร้างให้เป็นรูปเปียบเรียบขึ้นอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> -

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน စอลปีโกล จำกัด ผู้รับเหมาทั่วไป

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบดูแลพิจารณาเพื่อต่อไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลักษณ์ทักษิณ (๗๐)

หัวข้อการดูแลด้าน และความต้องการ	ผลการดูแลดีมากด้วยที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ทรัพยากรสัมภានด้าน กายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลแบบผ่อนผัน ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งนั่นคือการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลแบบผ่อนผัน ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งนั่นคือการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> -
1.2 ศูนย์พัฒนาศิลปะ เดิม และภารตีนันต์พัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> (1) ศูนย์พัฒนาศิลปะ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ดี เช่นขนาดของห้อง - ห้องรถบันไดในถนนของสถาบันศิลปะฯ ที่ต้องการให้ดี เช่นขนาดของห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> (2) เดิมและภารตีนันต์พัฒนา <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องการความเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ลดการสั่นสะเทือนของผู้คน - การดำเนินการของโครงการไม่มีจุดรวมใจ ฯ ที่ก่อให้เกิดผู้คน 	<ul style="list-style-type: none"> -
1.3 ศูนย์พัฒนาศิลปิน	<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงปีต่อมา มีการนำเสียงจากผู้คนต่าง ชาติ ของโครงการฯ ใช้ได้รับการรับฟังและนำไปปรับปรุงการรับฟัง รวมทั้งน้ำหน้าโครงการพื้นที่ โครงการจะรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั่วสิบสาขาวิชาระดับบัณฑิตชั้นสูงท่องถอดความที่โครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการนักเรียนที่ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอบรรยากาศที่ดี ยังคงเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -

ผู้รับผิดชอบ : นริษฐ์ บางกอก ชูน พลพิพัฒน์ จำปา

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนรักษาน้ำดื่มแล้วล้วน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านน้ำดื่มเพื่อประเมินโครงการ โรงพยาบาลสภานครราชบูรพายา (ต่อ)

หัวข้อการริบบิ่นแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลการบทต่อஇல்லம์ที่สำนัก ดังนั้นการดำเนินการของ โครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนรักษาน้ำดื่ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 ฤทธิ์ภาพพื้นที่ดิน	- แหล่งน้ำชีของ โครงการมาจากการนำประปาของสำนักงาน ประปาพัฒนา “เมืองการชุมชนและน้ำภาคเชื้อ”ใช้ต่อไปจะกระทบ ได้สำหรับน้ำเสียของ โครงการจะถูกกรองรวมเข้าสู่ระบบน้ำ บำบัดน้ำเสียของ โครงการ และน้ำที่ถูกกรองจะเข้าสู่ระบบบำบัดฯ จะ ระบบออกน้ำดื่นที่ โครงการเข้าสู่ห้องรวมรวมน้ำส้วมซึ่ง สามารถรับภาระน้ำดื่นซึ่ง แหล่งน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของน้ำเสียทั้งหมดท่อไป ดังนั้นการคัดลิ้นกรองของโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ตลอดจนมีการดูแล	-	-
2. ทรัพยากริบบิ่นแวดล้อม ทางด้านชีวภาพ	2.1 ระบบนิเวศวิทยาบนดิน	- เนื้อจดหมายที่สำนักงานการดูแลน้ำดื่มน้ำพืชพยาบาลและพืชที่ ได้ขอรับเป็นบ่อบำบัดพิษชากรานและพืชก่ออาศัย ซึ่งจัดเป็น ระบบนิเวศวิทยาบนดินคามเมือง (Urban Ecology) ดังนั้น ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ได้รับลงจึงไม่มีสิ่ง นิเวศวิทยานบนดินธรรมชาติ ดังนั้นการดำเนินการ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยานบนดิน แต่อย่างใด	-
2.2 ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำที่ดูเหมือนอยู่กับเราดัน ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ แต่ด้วยจดหมายเรียน โครงการและพื้นที่ทางเดินไม่มีผลกระทบใดๆ	-	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน จำกัด กิจกรรม

๑๙

สรุปมาตรฐานที่ดีของ กสทฯ และคณะกรรมการพิจารณาติดตามตรวจสอบคุณภาพพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นชอบมาตรฐานโครงการ โรงพยาบาลภูมิราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการพิจารณาด้าน	ผลการพิจารณาด้าน	มาตรฐานที่ดีของ กสทฯ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นชอบ	มาตรฐานที่ดีของ กสทฯ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นชอบ
และคุณค่าทางด้าน	ผู้ดูแล แนะนำสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทาง ๗ ภาคในโครงการจะถูกนำเสนอคู่ระหว่างหน่วยงานนี้เดียว สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก จัดทำแบบประเมินการประเมินคุณภาพพัฒนาเพิ่มเติม ด้วยการเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีของระบบออกอุปกรณ์ที่โครงการได้รับ ดูแลอย่างดี สามารถประเมินคุณภาพพัฒนาเพิ่มเติม เช่นเดียวกัน นำบันทึกเสียงวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ต่อไป ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจึงไม่ได้เกิดผลกระทบต่อระบบบริหารทางด้านต่อไป	มาตรฐาน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ดีของ กสทฯ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นชอบ
3. คุณค่าทางประยุกต์	3.1 การใช้ประชารัฐเพื่อสนับสนุน พัฒนา	- การใช้ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมความต้องการส่องกับ ชื่อกำหนดของบุคคลที่ดี 1) ผู้เรียนรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 ขอความ ความในพ.ร.บ.การผู้เชื่อมต่อ พ.ศ.2518 2) ประกาศกระทรวงพัฒนาชุมชนและสังคมต้อง เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวใน บริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 3) กฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ขอความใน พ.ร.บ. ความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 4) กฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอความใน พ.ร.บ. ความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 - โครงการของโครงการพัฒนาชุมชนที่คุ้มครองใน ความสูง 9,50-81 ม. จึงเข้าข่ายการอนุมัติให้พัฒนาและ ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้	- ติดตามตรวจสอบความเชิงเร่งด่วนของอาคาร ดูแลกุศลมาหากันด

ผู้รับผิดชอบ : นายชาคร ชอน รองสถาปัตย์ จำกัด

สรุปมาตรฐาน กันยายน ๒๐๑๙ และผลการประเมิน เและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลมหาวชิรพัทยา (ต่อ)

ทั่วไปการรับสิ่งแวดล้อม และดูแลดูแล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับสิ่งแวดล้อม แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	อาการสูญเสียภาระทางกำแพงชนิดหรือประเทือง อาการ หลังเกิดเหตุ วิธีการ แสงส่องไฟ ในในการตรวจสอบ งานออกแบบ และคำนวณด้านต่างๆของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งถือได้ว่ารัฐตรวจสอบงานออกแบบและ ดำเนินการของโครงการสร้างอาคาร	- ผู้อื่นจากการปืนดันน้ำในการคาดว่าจะมีปริมาณมากกว่าห้า สูงต่ำประมาณ ๕๓๔ PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ห้า VC ของถนน ดีบุนวิช ซึ่งเป็นถนนที่ต้องเดินบนถนนภายในโครงการ เพิ่มขึ้นจาก ๐.๒๕ เป็น ๐.๒๙ เม็ดว่าก่อการเกิดด้านน้ำอาจทำให้เกิด ^๑ บริเวณการจราจรบนถนนพื้นฐาน เช่น แหล่งพักรถจราจรบน ถนนดีบุนวิชยังคงมีปริมาณลดลงและมีความ คล่องตัวสูงซึ่งเดิน ด้วยน้ำการดำเนินการของโครงการจะ ไม่แน่ใจได้ดังผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสาธารณะใน บริเวณดีบุนวิช	- จัดให้มีการปืนดันน้ำให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ ๕๓๔ ศูนย์ประเทือง ที่จุดรถออกบริเวณอาคาร A ๔ ศูนย์ อาคาร B ๕๒๔ ศูนย์ และ อาคาร C ๖ ศูนย์ ด้านตะวันตกในครุฑี ๒ แผ่นผังของจราจร จัดให้มีร่องทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และให้มี เขื่อนน้ำเพื่อรักษาความบันโภคพืชชุมพลานวยความต่อเนื่อง ในการจราจรบริเวณเข้า-ออกโครงการรวมทั้งบน ถนนดีบุนวิชหน้าโครงการ
๓.๒ การกันน้ำถนนดีบุนวิช	- ผู้อื่นจากการปืนดันน้ำในการคาดว่าจะมีปริมาณมากกว่าห้า สูงต่ำประมาณ ๕๓๔ PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ห้า VC ของถนน ดีบุนวิช ซึ่งเป็นถนนที่ต้องเดินบนถนนภายในโครงการ เพิ่มขึ้นจาก ๐.๒๕ เป็น ๐.๒๙ เม็ดว่าก่อการเกิดด้านน้ำอาจทำให้เกิด ^๑ บริเวณการจราจรบนถนนพื้นฐาน เช่น แหล่งพักรถจราจรบน ถนนดีบุนวิชยังคงมีปริมาณลดลงและมีความ คล่องตัวสูงซึ่งเดิน ด้วยน้ำการดำเนินการของโครงการจะ ไม่แน่ใจได้ดังผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสาธารณะใน บริเวณดีบุนวิช	- จัดให้มีการปืนดันน้ำให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ ๕๓๔ ศูนย์ประเทือง ที่จุดรถออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และให้มีร่องทางเข้า- ออกของโครงการ มีปีกยักษ์ที่ดักความร้อนภายในบริเวณ พื้นที่โครงการ เป็นต้น	- จัดให้มีการปืนดันน้ำให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ ๕๓๔ ศูนย์ประเทือง ที่จุดรถออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ A จำนวน ๒ ถึง ๔ ถัง ถังเดิมน้ำใช้ชั้นต่ำพื้นที่ออก A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๑๐๕ ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใช้ชั้น ดาวน์ฟื้งของโครงการ A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๔๕ ลบ.ม. รวมทั้งใช้สำรองของโครงการที่ปรับเปลี่ยนความร่วม ชั่งสามารถต่อรองกันได้สำรอง ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ผู้ของโครงการจะนำไปให้สำรอง ๓-๔ วัน
๓.๓ ระบบทันที	- ความต้องการใช้น้ำประปาในช่วงดำเนินการโครงการ ค่าประปาเฉลี่ย ๖๖๓ ลบ.ม./วัน โดยเดือนจากเดือนกันยายนประปา พื้นที่ ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้หนาที่ในปีจุล ๑๑๘,๒๐๙ ลบ.ม./ วัน และการใช้ชั้นนำของโครงการคิดเป็น ๐.๕๖% ของปริมาณ น้ำใช้หนาที่เดือน กันยายน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ซึ่งความต้องการใช้ชั้น ด้าของโครงการ ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๔๕ ลบ.ม. รวมทั้งใช้สำรองของโครงการที่ปรับเปลี่ยนความร่วม ชั่งสามารถต่อรองกันได้สำรอง ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ผู้ของโครงการจะนำไปให้สำรอง ๓-๔ วัน	- จัดให้มีการปืนดันน้ำให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ ๕๓๔ ศูนย์ประเทือง ที่จุดรถออกบริเวณทางเข้า-ออก A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๑๐๕ ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใช้ชั้น ดาวน์ฟื้งของโครงการ A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๔๕ ลบ.ม. รวมทั้งใช้สำรองของโครงการที่ปรับเปลี่ยนความร่วม ชั่งสามารถต่อรองกันได้สำรอง ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ผู้ของโครงการจะนำไปใช้สำรอง ๓-๔ วัน	- จัดให้มีการปืนดันน้ำให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ ๕๓๔ ศูนย์ประเทือง ที่จุดรถออกบริเวณทางเข้า-ออก A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๑๐๕ ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใช้ชั้น ดาวน์ฟื้งของโครงการ A จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุถังละ ๔๕ ลบ.ม. รวมทั้งใช้สำรองของโครงการที่ปรับเปลี่ยนความร่วม ชั่งสามารถต่อรองกันได้สำรอง ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ผู้ของโครงการจะนำไปใช้สำรอง ๓-๔ วัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นกซอช เทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่อความติดตามครัวเรือนโดยรวม ตามที่ได้มีการติดตามครัวเรือนโดยรวม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

หัวข้อการดัดแปลงด้วย เบ็ดเตล็ดฯ	ผลกระบวนการดัดแปลงด้วยเบ็ดเตล็ดฯ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ดำเนินการสำรวจ และคุยก้าด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - ต่อการรับน้ำแล้วห้องพักของชาวบ้านบ้านน้ำเสียของโภชนาการ - ทางโภชนาการจะได้ทำการติดตั้งมาตรฐานครัววัสดุกระเบนไฟฟ้า เคลื่อนย้ายระหว่างบ้านบ้านน้ำเสียแยกออกจากกระเบนไฟฟ้า สำนับอ่อน ๆ ของโภชนาการ - จัดให้มีการเรียกรถบุบสูบดูดบ่อถังไถลของเมืองพัทยา มาฐานะของน้ำท่วมเก็บเศษกระgonส่วนกินหนัก 30 วัน - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานควบคุมอุบัติเหตุและรับน้ำบ้านบ้านน้ำเสียเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการทำความสะอาดบ้านบ้านน้ำเสียเพื่อให้ รับน้ำท่วมอย่างรวดเร็วและสิทธิพิเศษตามที่ได้ออกกฎหมายไว้ - ในการปรับปรุงด้านไฟฟ้าภัยธรรมชาติของการจุดและรับน้ำ นำบ้านน้ำเสียบ้านค่าร่องรั้วด้วย - หนุนโครงสร้างประดับด้วยกระดาษหินบ้านบ้านบ้านน้ำเสีย และอุบัติเหตุทางชลประทานซึ่งกำหนดของผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรม - ทำการตัดห้องน้ำบ้าน ใหม่และเหมือนห้องน้ำเดิมที่ ไข้มัน กาก "ไข้มัน" และพยายามหาทางจราจรเดิมที่ ไข้มัน ไม่สามารถเดินทางได้ต่อห้องน้ำเดิม ให้ รับน้ำท่วมได้ดีขึ้นและตัดปีกฤดูให้แห้ง และนำน้ำไปลง ไว้ที่ห้องน้ำและฝีก เพื่อรอให้ร่องน้ำแห้งซึ่งอาจมีอัพพลอยเข้าบ้านได้หากไม่ทำ - หนุนโครงสร้างทางเดินสู่บ้านบ้านบ้านน้ำเสีย ด้วยบันไดทางเดินสู่บ้านบ้านบ้านน้ำเสีย ที่ต้องรับน้ำท่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ต่อการรับน้ำแล้วห้องพักของชาวบ้านบ้านน้ำเสียของโภชนาการ - ทางโภชนาการจะได้ทำการติดตั้งมาตรฐานครัววัสดุกระเบนไฟฟ้า เคลื่อนย้ายระหว่างบ้านบ้านน้ำเสียแยกออกจากกระเบนไฟฟ้า สำนับอ่อน ๆ ของโภชนาการ - จัดให้มีการเรียกรถบุบสูบดูดบ่อถังไถลของเมืองพัทยา มาฐานะของน้ำท่วมเก็บเศษกระgonส่วนกินหนัก 30 วัน - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานควบคุมอุบัติเหตุและรับน้ำบ้านบ้านน้ำเสียเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการทำความสะอาดบ้านบ้านน้ำเสียเพื่อให้ รับน้ำท่วมอย่างรวดเร็วและสิทธิพิเศษตามที่ได้ออกกฎหมายไว้ - ในการปรับปรุงด้านไฟฟ้าภัยธรรมชาติของการจุดและรับน้ำ นำบ้านน้ำเสียบ้านค่าร่องรั้วด้วย - หนุนโครงสร้างประดับด้วยกระดาษหินบ้านบ้านบ้านน้ำเสีย และอุบัติเหตุทางชลประทานซึ่งกำหนดของผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรม - ทำการตัดห้องน้ำบ้าน ใหม่และเหมือนห้องน้ำเดิมที่ ไข้มัน กาก "ไข้มัน" และพยายามหาทางจราจรเดิมที่ ไข้มัน ไม่สามารถเดินทางได้ต่อห้องน้ำเดิม ให้ รับน้ำท่วมได้ดีขึ้นและตัดปีกฤดูให้แห้ง และนำน้ำไปลง ไว้ที่ห้องน้ำและฝีก เพื่อรอให้ร่องน้ำแห้งซึ่งอาจมีอัพพลอยเข้าบ้านได้หากไม่ทำ - หนุนโครงสร้างทางเดินสู่บ้านบ้านบ้านน้ำเสีย ด้วยบันไดทางเดินสู่บ้านบ้านบ้านน้ำเสีย ที่ต้องรับน้ำท่วม 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางจาก เชน อะสตรีไทย จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดต่อไปในโครงการ โรงพยาบาลภูยา (ต่อ)

ทั่วไปการดึงแผลด้อม	ผลลัพธ์ดังเดิมแผลด้อมที่คำัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านความเสี่ยง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และดูดค่าต่างๆ			
3.5 การรับน้ำหน้าและกำร ป้องกันน้ำท่วม	- บริษัทนำหลักภารกิจที่โครงงานก่อและหลักภารพืชนา นี้ค่า 0.1960 และ 0.2784 ลบ.ม./วันเพิ่ิ ตามลักษณะ ซึ่ง โครงงานจะมีอยู่หนาแน่นและต้องหามาหนาขออุดกัปป์ให้ โครงงาน เผชิญต้องระบายน้ำสำหรับจะรับมือน้ำหนาด้วยชั้น อัตราก 0.1952 ลบ.ม./วันที่ (อัตรากการระบายน้ำหนาที่ 0.0052 ลบ.ม./วันเพิ่ิ รวมกับปริมาณน้ำหนาต่อ 0.19 ลบ.ม./วันที่) โดยท่องน้ำจะรับมือน้ำหนาด้วยน้ำทิ้งภายนอกในกาเร็บ น้ำได้สูงดู 1.0733 ลบ.ม./วันที่ ซึ่งถือว่าก่อร่องรั่วบันทึกไม้ราษฎร น้ำที่ระบายน้ำออกจากริบ ก่อต่อต่างเพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำกวนแห้งขนาดความกว้าง 220 ลบ.ม. ยาว 1 บ่อ และให้ต้องรากระบายน้ำออกจากน้ำหนา มาก ไม่เกิน 0.19 ลบ.ม./วันที่ ซึ่งเป็นอัตราน้ำหนาของชั้น พื้นที่โครงงานก่อนการพัฒนา (อัตราก 4 ປีรยะ) - ห้ามงานสถาอาศาระบายน้ำบ่อบำกวนเพื่อโครงงานเป็น ประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้า ฤดูกาล - ตรวจสอบครึ่งปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะ ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หากพบว่าต่อเรื่องทุกน้ำเข้ารุดหรือ เสียหายจะต้องรื้อต่ำเพิ่มการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบครึ่งปีละ 2 ครั้ง หรือตาม ชั้นกำหนดของบริษัทผู้ดูแล ● ควรตั้ง ชั้นกำหนดของบริษัทผู้ดูแล
3.6 การจัดการขยะด้อม		การจัดการขยะทั่วไป	
		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจะหางานพัสดุที่เกิดจากการภายในโครงการคาด ว่าจะรับปริมาณ 18.77 ลบ.ม./วัน เป็นร่องรอยปืนยานของเหลว ทั่วไป 18.64 ลบ.ม./วัน และขยะก่อสร้างอีก 0.13 ลบ.ม./ วัน สำหรับของเหลวคงเหลือไว้ในแหล่งทิ้ง เป็นถูก 11.18 ลบ. ม./วัน (60% ของปริมาณของเหลวทั่วไปทั้งหมด) และขยะทั่วไป 7.64 ลบ.ม./วัน (40% ของปริมาณของเหลวทั่วไปทั้งหมด) ถ้า การจัดการขยะของโครงการ "ไม่มีประสิทธิภาพอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องด้านแผล เป็นแผลและพัฒนาตัวที่เป็นพานะของโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อขยะและสิ่งของรักษาความสะอาดอีก 1 บ่อ เพื่อใช้ สำหรับขยะที่แยก ถังสำหรับสำหรับขยะแห้งทั่วไป และ ถังสำหรับขยะชีวภาพ ใช้กีดูด ตามลำดับ - ภายในถังจะมีใบกลับและห่อหัวทั่วไปและมีถุงพลาสติกใส ติดตามอยู่ด้วยใน ถังขยะรีไซเคิลเมืองพลาสติกดี เหลืองตัวอย่างเช่น ใบและใบอนุเคราะห์ฯลฯ ที่มี รากวนใส่ถุงสีเทา - ให้ดูดซับน้ำดูดซับตัวที่เป็นพานะของโรค ป้องกันการลึกล้ำของดูดซับที่ด้านในของถังและ ห้องพักน้ำ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ชอสปีชอล จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แม่_DIALOGIC ติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างโครงการ โรงพยาบาลจุฬามราภูร์ พัทยา (ต่อ)

ทั่วไปการดึงเวลล์ด้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - การดึงขยะในถุงเที่ยบจะไม่ควรให้เป็นปริมาณมากหรืออันหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันถุงหูรีไซเคิลขาด น้ำดูด干去 ให้ถุงน้ำมันหล่อลื่นหลุดร่วงลงบนพื้นที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ - การดึงขยะออกจากถุงหูรีไซเคิล (กรณีหารา, ขยะเปียกจากถังตัด "เข้ม") จะดึงหัว ขยะ recycle ใช้อัฒนาชีวะ เช่นเชื้อ ไวรัสที่ทำให้เกิดภัยคุกคาม ให้เก็บรวมรวมและนำไปเผาทิ้ง - ขยะอันตราย/ขยะมีพิษ เนื่อง ถ้า ไฟไหม้ บริโภคแล้ว เป็นดั้น ให้ทำการแยกออกจากขยะทั่วไป - จัดให้มีห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ขนาดพื้นที่ 49.77 ตร.ม. และ 69.30 ตร.ม. ตามลำดับ ที่นั่น 1 ของอาคาร B ตั้งแสดง ใบปูที่ 5 ห้องพักขยะของโครงการ และออกแบบให้มีท่อระบายน้ำสำหรับเก็บขยะห้องน้ำ สะดวกท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านก็อนุรักษ์ของโครงสร้าง - ภายในห้องพักขยะแห้ง แบ่งสืบพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน สำหรับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย - จัดให้มีการน้ำดื่มร่วมและอัฒนาสมกภัยในห้องพักขยะแห้ง - ทำความสะอาดห้องพักขยะเปียกทุกครั้งหลังการเก็บขยะขององค์กร ให้กับผู้คนที่มาเยือน พร้อมกับการเช็ดทำความสะอาดห้องพักขยะแห้ง 	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ออฟฟิศ จำกัด

สรุปมาตรฐาน แก้ไข และผลการรายงานติงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ โรงพยาบาลมหาวิชัย พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการประเมิน และคุณค่าทาง	ผลการบทติมเมตต์ลงที่สำคัญ	มาตรการประเมินที่สำคัญ	มาตรการประเมินที่สำคัญ แก้ไข และผลการรายงานติงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การจัดการเบ็ดเตล็ด	การจัดการเบ็ดเตล็ด	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีมีบันทึกน้ำกากาหนดภาระทราบว่าด้วยการกำจัดขยะโดยคลังซึ่พ.ศ. 2545 และข้อมูลถูกนำมาใช้เมื่อจัดทำเรื่อง การกำจัดขยะโดยคลังเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา พ.ศ. 2547 - ยุบเบ็ดเตล็ดที่อยู่ต่อเนื่องที่ไม่ใช่ส่วนต่อของเมือง จะทำการทิ้งในถุงขยะสีแดงที่เป็นสองส่วน ที่มีอยู่ในรีวิว 2 ใน 3 สำนักปลูกถัง ให้บ้านก่อนนำเข้าฟาร์มในส่วนของสีแดงสำหรับห้องอบด็อก เซี้ยและรวมไว้ไว้ที่ห้องพักของบุคลากรที่ต้องอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีมีบันทึกน้ำกากาหนดภาระทราบว่าด้วยการกำจัดขยะโดยคลังซึ่พ.ศ. 2545 และข้อมูลถูกนำมาใช้เมื่อจัดทำเรื่อง การกำจัดขยะโดยคลังเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา พ.ศ. 2547 - ยุบเบ็ดเตล็ดที่อยู่ต่อเนื่องที่ไม่ใช่ส่วนต่อของเมือง จะทำการทิ้งในถุงขยะสีแดงที่เป็นสองส่วน ที่มีอยู่ในรีวิว 2 ใน 3 สำนักปลูกถัง ให้บ้านก่อนนำเข้าฟาร์มในส่วนของสีแดงสำหรับห้องอบด็อก เซี้ยและรวมไว้ไว้ที่ห้องพักของบุคลากรที่ต้องอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการติดตามตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ออฟฟิศ จำกัด

สรุปมาตรฐาน กําช แหล่งน้ำและผลการคัดแยกด้วยวิธีแบบตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพพิมพ์ขาว โครงการประเมินค่ามาตรฐานรากหญ้าพัทยา (ต่อ)

หัวข้อการสัมมนาแล้วเลื่อน และคุณค่าต่างๆ	ผลการคัดแยกด้วยวิธีแบบตัวอย่าง	มาตรฐานกําช แหล่งน้ำและผลการคัดแยกด้วยวิธีแบบตัวอย่าง	มาตรฐานตรวจสอบ
	<p>ระหว่างประทุมที่กระทรวงสาธารณูปโภคฯ กำหนดและมีข้อความว่า “ห้ามน้ำกําลังน้ำใช้ก็” และ “ห้ามน้ำใช้” ไม่นำไปกําจัดและจะมีการระบุชื่อ “โรงพยาบาลสุขุมวิทพัทยา” ไว้ศักดิ์สิทธิ์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ โครงการใช้ถุงแบบพลาสติกใส่ลงในถุงเดียวกันและมีฝาปิดมีติดต่อซึ่งกันกางออกและมีข้อความที่ชี้แจงวัสดุสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” เป็นพานะสำหรับคลื่อนย้ายและถ่ายทอดเชื้อ - โครงการได้จัดเตรียมไกร์หรือถังมือสำหรับในการรีไซเคิลหักหักแห้งหัว瓜 ขนาด “ไดเกอร์ กะบะ” สำหรับรับของเหลว ลิมปุน ถุงชนวนผลิตภัณฑ์เชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ (0.5% Sodium Hypochloride) โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนับและหักหักกับถังที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและถ่ายทอดเชื้อ <p>ในกรณีที่เกิดการหล่นของถังผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้คนลื่อนถังขยะและทำการคืนบัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชื่อ “ห้ามน้ำใช้” ตามกฎหมาย แล้วใช้ถังเป็นห้ามเป็นของเหลวที่ห้ามการซับด้วยกระดาษ แล้วใช้ถังเป็นห้ามเป็นของเหลวที่ห้ามการดูดบายน้ำได้ตั้งใจในถุงชนวนผลิตภัณฑ์ เชื้อในไขมันและทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (0.5% Sodium Hypochloride) ที่บริเวณพื้นที่นั้นก่อนทำการซื้อขายตามปกติ</p>		

ผู้รับผิดชอบ : นริช นาrough เชน ออสปีฟอล จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพตั้งเนื่องด้วยมูลค่าโครงการ โรงพยาบาลภูมิราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

ทั่วไปการรับสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขยะบัญชีและติดต่อ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อรับทราบศักยภาพไม่ต่ำ กว่าร้อยละห้าหรือเท่านั้นในสายวิชาการศาสตร์ ด้าน^๑ สาธารณสุข ที่ขาดไม่ได้ หัววิชา หรือวิชาศาสตร์ ด้าน^๒ การแพทย์ ด้านโรคต้านทาน แหล่งทราย โครงสร้างและน้ำเสีย^๓ ซึ่งอบรมการรีไซเคิลกันและทราบ โครงสร้างและน้ำเสีย^๔ เกิดจากมนุษย์ติดต่อให้เก็บผู้ป่วยด้านงาน แสงจันทร์ให้มี^๕ ถุงกระดาษหันด้านด้านหน้าและด้านหลัง ให้เก็บถุงห้ามนำ^๖ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ และรองเท้าพื้นยางหุ้มแมง^๗ ตลอดเวลาที่หันด้าน - การเคลื่อนย้าย ทางโครงการนี้การกำหนดมาตรฐาน และเส้นทางเดินเข้าออกของที่เที่ยวนอน และต้องทำการ เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ในระหว่างการ เคลื่อนย้าย ไม่ใช่ห้องพักด้วยบัญชีและติดต่อ ให้ในมือการ ตรวจสอบพุทธศักราช ที่ต่อ 	
		<ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักบัญชีโดยติดต่อขอ ทางโครงการอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร B ห้องพักขนาด 49.77 ตร.ม. ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รับอนุญาต ก่อสร้าง 2 วัน - หลังจากนั้นทุกๆเดือนจะติดต่อขอ ทางโครงการอยู่บริเวณชั้น 1 จัดเก็บ ทางโครงการจะได้สังหารากวนและตรวจสอบต่อติด เชื่อตัวอย่างรักษา แมลงสาบความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเยา นากร (0.5% Sodium Hypothioride) ก่อนนำไปผึ้งไฟ แห้ง บนท่าทาง โครงการได้ติดตั้งระบบกันไฟ 	

ผู้รับผิดชอบ : นายพานาภิกร เสน ออสปีชัล จำกัด

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่ต้องแสวงหาตามตรรกะความติดตามตรวจสอบคุณภาพถึงเวลล้อมิตรทาง โรงพยาบาลภูมิรังสรรค์ พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการสังเคราะห์ผล และคุณค่าทาง	ผลลัพธ์ที่ต้องแสวงหา	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่ต้องแสวงหา	แนวทางติดตามตรวจสอบ
3.7 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	- โภคภารตซึ่งอยู่ในนักการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมืองพัทยา ซึ่งมีความต้องการในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงถึง 450 MVA ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับผู้คนในบ้านเมืองคือประมาณ 173 MVA และความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงสร้างค่าวัสดุประมาณ 3.31 MVA ดังนั้นนักการดำเนินการของโภคภารตจึงไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - โภคภารตซึ่งอยู่ในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ - จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโภคภารต ● ความต้องการไฟฟ้าของโภคภารตที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้
3.8 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	- โภคภารตซึ่งอยู่ในนักการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมืองพัทยา ซึ่งมีความต้องการในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงถึง 450 MVA ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับผู้คนในบ้านเมืองคือประมาณ 173 MVA และความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงสร้างค่าวัสดุประมาณ 3.31 MVA ดังนั้นนักการดำเนินการของโภคภารตจึงไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ (1) มีการออกแบบติดตั้งชุด Power Monitoring ที่ผู้ MDB ดำเนินการติดตั้งในห้องน้ำ แต่ต้องมีที่ติดตั้งเพื่อสะดวกสำหรับการอ่านบันทึกค่า และทราบทำกรอบบัญชี พลังงานในอนาคต และเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างดี (2) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องสำรวจ ดูองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประดิษฐ์ค่าพัฒนา และบิกัดของตามพรมน. การตั้งค่าเริ่มการอุปกรณ์พัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ ● ความต้องการไฟฟ้าของโภคภารตที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้
3.9 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	- โภคภารตซึ่งอยู่ในนักการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมืองพัทยา ซึ่งมีความต้องการในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงถึง 450 MVA ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับผู้คนในบ้านเมืองคือประมาณ 173 MVA และความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงสร้างค่าวัสดุประมาณ 3.31 MVA ดังนั้นนักการดำเนินการของโภคภารตจึงไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ (1) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องสำรวจ ดูองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประดิษฐ์ค่าพัฒนา และบิกัดของตามพรมน. การตั้งค่าเริ่มการอุปกรณ์พัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องพักของบ้านที่มีการเก็บบัญชีด้วยเครื่องจักรน้ำพลาสติก เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้ ● ความต้องการไฟฟ้าของโภคภารตที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ก๊อกน้ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้

สรุปมาตราการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านเวลาระยะสั้น โรงพยาบาลอุบลราชธานี โรงพยาบาลรพช. พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ถังโภชนาคพิเศษสำหรับต้มน้ำที่ห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว ให้สามารถดักจับและดักจับได้โดยอัตโนมัติ - การติดตั้งเครื่องดูดควันที่ใช้ในห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว ให้ดูดควันที่มาจากห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ - ใช้ห้องน้ำที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องดูดควันที่ห้องน้ำส่วนตัว ให้ดูดควันที่มาจากห้องน้ำส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ - ใช้ Ballast ชนิด Low Loss สำหรับหม้อน้ำดูดอากาศที่ห้องน้ำส่วนตัว - ดำเนินการป้องกันควันที่ห้องน้ำส่วนตัว ด้วยการติดตั้งเครื่องดูดควันที่ห้องน้ำส่วนตัว ให้ดูดควันที่ห้องน้ำส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ (3) กํารับพนักงานให้ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยฟลีฟ้า และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาและดูแลห้องน้ำส่วนตัวให้สะอาดและปลอดภัย (4) จัดการจัดเก็บขยะให้ถูกต้องโดยไม่สูญเสียก่อนนำไปบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้แรงงานและกำจัดให้หมดที่สุด 	<p>มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แก๊ส และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น แก๊ส และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

สรุปมาตรฐาน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลภาพต้องมาพัฒนาโดยตลอดก่อนโครงการ โรงพยาบาลมหาวิหาร พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการรับมือภัยธรรมชาติ	ผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านตรวจสอบ
ระบบปรับอากาศ		<p>(1) ทำการบันทึกตรวจสอบภัยธรรมชาติที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครื่องปรับอากาศทำให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้ปกติ ให้เกิดเสียงดังจนทนติดต่อได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซม (ถ้าหากต้องซ่อมแซม ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 7 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 30 วัน) ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 7 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 30 วัน</p> <p>(2) ให้ทดสอบตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถรับสัญญาณในสีเขียว ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 7 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 30 วัน</p> <p>(3) นำร่องใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนภัยธรรมชาติที่สำคัญ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 7 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยภายใน 30 วัน</p>	
3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย	- กิจกรรมหลักของโครงการคือเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การเกิดอัคคีภัยจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้พื้นที่ 33 (พ.ศ. 2522) กฎหมายระหว่างประเทศที่ 39 (พ.ศ. 2535) และกฎหมายระหว่างประเทศที่ 37 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พรบ.คุณภาพอาหาร พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบป้องกันและระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติที่สำคัญตามที่กำหนด - จัดให้มีระบบป้องกันและระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติที่สำคัญตามที่กำหนด - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง • ความต้องการดูแล 6 เดือน หรือตามที่กำหนด 	

ผู้รับผิดชอบ : นายชาติ บางกอก เช่น ขอบคุณมาก สำหรับที่ช่วย

สรุปมาตรฐาน เทคนิค และผลการทดสอบตัวอย่างมาตรฐานพิเศษอื่นๆ ตามโครงการ โรงพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นที่ 7 พัทยา (ต่อ)

หัวพาร์กอัลฟ์ด้อม และศูนย์ดำรงค์ฯ	ผลกระทบดังกล่าวด้อมกันสำลัญ	มาตรการรักษาด้วยวัสดุอื่นที่สำคัญ	มาตรการรักษาด้วยวัสดุอื่นที่สำคัญ	มาตรการด้านความปลอดภัย
		<ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบห้องแม่พิจ <ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องดูบัน้ำดับเพลิงและระบบดับเพลิง ● ตู้สถานีดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ● หัว瓜ระบบทดับเพลิง (Sprinkler Head) ● หัวดับเพลิง (Fire department connection) ● น้ำดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำได้คันประมาณ 105 ลิตร. ● รปท. 7 ถังน้ำดับเพลิง 18 ลิตรและระบบอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มุ่งมองหาอาคาร A อาคาร B และอาคาร C ● ระบบดับเพลิงและหดเพลิง ● แผนกวัดดับเพลิงและหดเพลิงทางด้านหน้าเพลิง ● ตู้บัญญะน้ำดับเพลิง "ห้อง" ● ชุดกดและแจ้งเหตุ (Manual Station) ● อุปกรณ์สั่งสัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Bell) ● เครื่องตรวจควัน (Smoke Detector) ■ ประตู 19 ถึงประตูที่ 29 แผ่นผู้ตรวจสอบเพลิง "ไฟฟ้า" ■ เครื่องดับเพลิงมืออาชีวะ (Fire Extinguisher) ■ บันไดหนีไฟ ของอาคาร A และ B ใชอยู่ภายในอาคาร และมีระบบอัตโนมัติสั่งงาน A ตั้งแต่ชั้น B2-10 ถึงชั้น 4 บันได ชั้นที่ 11-ชั้นหลังคา มีจำนวน 3 บันได และอาคาร B ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 มีจำนวน 3 บันได ชั้นที่ 7 ถึงชั้น 2 บันได และชั้นที่ 8 ชั้นหลังคา มีจำนวน 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตรวจสอบแบบอย่างรีบด่วนและตัวบันได <ul style="list-style-type: none"> ● ความตื้น ตามช่องทางเดินของบริเวณห้องล็อก ● ตรวจสอบสัญญาณไฟดูดเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในส่วนทางเข้า ได้ร่วมทั้งตรวจสอบสายด่วนและสายเสียงเตือนของตู้ดูดเพลิงที่ติดตั้งอยู่บนผู้บังคับฯ ที่ตั้งอยู่ในชั้นที่ 7 ของอาคาร A ● ไฟฟ้าอยู่ด้านในห้องล็อก ● ความตื้น ■ ตรวจสอบแบบอย่างรีบด่วนและตัวบันได <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสัญญาณไฟดูดเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในส่วนทางเข้า ได้ร่วมทั้งตรวจสอบสายด่วนและสายเสียงเตือนของตู้ดูดเพลิงที่ติดตั้งอยู่บนผู้บังคับฯ ที่ตั้งอยู่ในชั้นที่ 7 ของอาคาร A ● ไฟฟ้าอยู่ด้านในห้องล็อก ● ความตื้น 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตรวจสอบแบบอย่างรีบด่วนและตัวบันได <ul style="list-style-type: none"> ● บนบันไดของอาคาร A และ B ใชอยู่ภายในอาคาร และมีระบบอัตโนมัติสั่งงาน A ตั้งแต่ชั้น B2-10 ถึงชั้น 4 บันได ชั้นที่ 11-ชั้นหลังคา มีจำนวน 3 บันได และอาคาร B ตั้งแต่ชั้นที่ 1-6 มีจำนวน 3 บันได ชั้นที่ 7 ถึงชั้น 2 บันได และชั้นที่ 8 ชั้นหลังคา มีจำนวน 3

ผู้รับผิดชอบ : นายพานากร แซน ยอดภิกร จำกัด

สรุปมาตรฐานเบื้องต้น แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบบุคลาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภูริพยา (ต่อ)

ทั้งหมดที่มีความด้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>บันได มีบันไดหิน "ไฟฟ้า" ห้องน้ำด้านซ้ายเป็นคนอนกีตติศริน หลังกว้าง 1.2-1.6 น. วีดีโอหน้าบันไดโดยรอบด้านซ้ายและด้านขวา ที่ 30 ถึง 31 ถึง 31 ไมลอนบันไดหนึ่งไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) ■ ป้ายบอกชั้น ■ ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ■ ระบบจับเพลิงงานไฟฟ้าสำรอง ■ ทางหนีไฟทางออก火 <p>- จัดให้มีจุดวัฒนธรรมในการเดินเท้าเพียง ใหม่จำนวน 2 จุด บน พื้นที่โครงการ ตั้งแต่ที่ 32 ให้ถึงบริเวณ Drop off ของ อาคาร A และบริเวณด้านหน้าสิ้นที่โครงการ ผู้ที่ปรับเปลี่ยน 925 ตัว. ม. ต้องเป็นอัตราส่วน 0.72 ตร. ม./คน ซึ่งสอดคล้อง กับข้อกำหนดของเขต ผู้กำหนด 0.25 ตร. ม./คน</p> <p>- กำหนดความต้องการจุดลิฟต์ในกรณีเกิดไฟเพลิง ใหม่ และขอเพียง หนึ่งไฟ โดยมีการกำหนดตั้งรับบิลล์ลิฟต์และชั้นชั่นตอนในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดให้มีการซื้อหน้าไฟ อย่างพ风俗 และการใช้เครื่องมือ ดับเพลิง ร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำเจ้าของ บ้านที่อยู่อาศัย</p>	
4. ภัยค่าด้อยคุณภาพชีวิต	4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	<p>- ย่อโครงงานเป็นค่านิยมการ จัดการมนต์โครงงานที่เข้ม โรงพยาบาลออกงาน จะมีการร่วมใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 750 คน จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางจาก เช่น หอพักปีทด จำกัด</p> <p>.....</p>

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โรงพยาบาลภูมิราษฎร์ พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการรับเชิงวัดด้อม	ผลการควบคุมต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลคุณค่าต่างๆ	ของพื้นที่และเป็นการเพิ่มพากเพียรในการรับบริการด้านสาธารณสุขจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้ดีกว่า หนุนเสริมศิรัตน์และภารกิจตามกำหนด		
4.2 การสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลจัดซื้อพัสดุใหม่ท่องเที่ยว และ โครงการ เป็นโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ โครงการมีค่าดำเนินการจะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไว้วางเดิมคงใน การรับบริการ ทางส่วนสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ด้านนักการตลาดเป็นไปตามที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลด้วยพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการจะได้มีการบันทึกตามประมวลกฎหมายชีร่อง ชุดปฏิบัติในการควบคุมเชื้อจัง洋แต่ในหน่วยเดียว ของประเทศไทยยังคงครอง ระบบปรับอากาศของอาคาร ด้วยน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตั้งแต่ทางโทรศัพท์ไปยังศักยภาพของคน กรรมภูมิคุ้มกันในการควบคุมเชื้อจัง洋โดยล่า ไม่พอเพียงซึ่งของสาธารณะเพื่อป้องกันการปะปน การเกิดโรคและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เทียบตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐาน ระบบปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ดูแลกับตัวอย่างน้ำ น้ำจากห้องซักอบ ● ตัวอย่างถุงพลาสติกที่ตรวจ <ul style="list-style-type: none"> ▶ ชีร่อง จุนเลส และ Total Bacteria ● ความชื้น ทุก 3 ต่อ 1 ควรสามารถดูดซึมน้ำ ● ดูแลกับตัวอย่างห้องซักอบ
4.3 ผลกระทบและความบุกเบิก	<ul style="list-style-type: none"> - โรค Legionnaire เป็นโรคที่เกิดจากน้ำที่จืดและของเหลว ในอากาศที่มีการปะปนเข้ากัน เช่น เชื้อแบคทีเรีย Legionella ลักษณะของเชื้อปะปนน้ำดีๆ ที่เกิดจากห้องซักอบ ของระบบปรับอากาศของอาคาร ด้วยน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตั้งแต่ทางโทรศัพท์ไปยังศักยภาพของคน กรรมภูมิคุ้มกันในการควบคุมเชื้อจัง洋โดยล่า ไม่พอเพียงซึ่งของสาธารณะเพื่อป้องกันการปะปน การเกิดโรคและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการจะได้มีการบันทึกตามประมวลกฎหมายชีร่อง ชุดปฏิบัติในการควบคุมเชื้อจัง洋แต่ในหน่วยเดียว ของประเทศไทยยังคงครอง ระบบปรับอากาศของอาคาร ด้วยน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตั้งแต่ทางโทรศัพท์ไปยังศักยภาพของคน กรรมภูมิคุ้มกันในการควบคุมเชื้อจัง洋โดยล่า ไม่พอเพียงซึ่งของสาธารณะเพื่อป้องกันการปะปน การเกิดโรคและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เทียบตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐาน ระบบปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ● ดูแลกับตัวอย่างน้ำ น้ำจากห้องซักอบ ● ตัวอย่างถุงพลาสติกที่ตรวจ <ul style="list-style-type: none"> ▶ ชีร่อง จุนเลส และ Total Bacteria ● ความชื้น ทุก 3 ต่อ 1 ควรสามารถดูดซึมน้ำ ● ดูแลกับตัวอย่างห้องซักอบ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บานาโกชา เชน อะสเพอร์โซ จำกัด

สรุปมาตรฐานป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่างๆ ตามมาตรฐานคุณภาพพัฒนาด้วยมีครองการ โรงพยาบาลเด็กมหาภูร พัทยา (ต่อ)

หัวข้อการซึ่งเบนช์มาร์คและคุณค่าทาง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดัดแปลงเพื่อแก้ไข	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่างๆ ตามที่เสนอ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 ทุบเรียก	<ul style="list-style-type: none"> การก็แต่งผ้าให้กิจกรรมเด็กหายต่อสักวันสองวัน ทั้งนี้ (อัมตับที่ 3-19 ยังคงอยู่ต่อไป) 	<ul style="list-style-type: none"> ทางโครงการได้มีการขออนุมัติโครงสร้างของอาคารให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตัวบัญชี จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 925 ตร.ม. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 200 คน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 2 คน 	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งเป้าต่อรองวัด ตามแบบฟอร์มร่างรายการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเดิมๆ แม้กระทั่งหลังการรักษาหายแล้ว เช่น ซื้อบริการความทุบแข็ง หรือ โภชนาคน้ำหนอกเพื่อเชื่อมโยงอาการในประกาย
4.4 ทุบเรียก	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันที่ด้อมการพัฒนาโครงการ เป็นผู้ที่วางกำหนดการพัฒนาพื้นที่โครงการของเป็นโรงพยาบาลเด็กของชนบ้านที่ตั้งตัวอยู่ชั้น 2 ชั้น ใช้พื้นที่ 13 ตร.ม. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 1 อาคาร ขนาด 20 ตร.ม. จำนวน 2 ชั้น จำนวน 1 ห้อง แต่เดิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 6.65 ตร.ม./คน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 3,612.62 ตร.ม. แบ่งออกเป็นพื้นที่ตั้งตัวอยู่ชั้น 2 ชั้น จำนวน 1,880.60 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ไม่มีชั้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 1,795.40 ตร.ม. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 6.65 ตร.ม. ให้เด็กส่วนพื้นที่ตั้งตัวอยู่ชั้น 2 ห้อง จำนวน 2 ห้อง ให้เด็กส่วนพื้นที่ตั้งตัวอยู่ชั้น 2 ห้อง จำนวน 2 ห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ... โครงการนี้ควรปลูกต้นไม้กินเดือนต่อเดือนเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมของพื้นที่และตัวร่างความรุนแรงให้แก่โครงการ ห้ามการถ่ายเซลล์ฟอนท์เข้ามาในห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ชอสปีซี จำกัด

ผู้จัดการโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ

มาตรฐานคุณภาพเพื่อenviro โครงการโรงเรียนตามวาระครั้งที่ พ.พ.ย.

หัวข้อการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของ	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์	วิธีการวัดวัตถุประสงค์	ความต้องการ	ผู้ประเมินตรวจสอบ
ช่วงก่อสร้าง	จุดก่อสร้าง				
1. คุณภาพอากาศ	- ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ	- TSP และ PM-10	- ระดับ Gravimetric	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เช่น สะอาดปีกอส จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
2. เตียง	- ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ - ขนาดพื้นที่ที่โครงการทางด้านพื้นที่ที่ดินก่อสร้างพิเศษพิเศษ	- ตารางเมตร 24 ชม. (L _{aq} 24 ชม. และ L _{dq})	- มาตรวัดเสียง - มาตรวัดเสียง	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เช่น สะอาดปีกอส จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง
ช่วงดำเนินการ	1. ระบบบำบัด	- ตรวจสอบสภาพของระบบเส้นท่อระบายน้ำดูดน้ำ ทางถนนทางด้วยชุดต้องดีมีน้ำในชุดต้องดี	- การรับซึ่งน้ำร่องแม่น้ำของท่อ ระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น สะอาดปีกอส จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิจิทัลเพื่อต้ม โครงการโรงพยาบาลรัฐ พัทยา (๗๙)

พัร์พยากรณ์รวมและ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้มัคร่วม	วิธีตรวจวัดวิเคราะห์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ■ ถุงガ๊ฟน้ำเสียก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย 	- ตู้รับน้ำเสียพาน้ำเสีย	- pH, BOD, SS, TDS, TKN และ Oil & Grease	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Method for Examination of water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)
■ ถุงガ๊ฟน้ำที่ออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ถังพักน้ำทึบ	- pH, BOD, SS, TDS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Method for Examination of water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)
3. การระบายน้ำ	- เสาอ่างระบายน้ำ	- คลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)	- Test kit	- ทุกวัน	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)
4. ระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อครอง	- สภาพและประทิศไฟฟ้าของ เครื่องจูงน้ำ	- ตรวจสอบและประเมิน	- ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)
5. ระบบเมื่อหันอัคคีภัย	- บิวเวนท์ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องและระเบียง อัคคีภัยของโครงการ	- สภาพและประทิศไฟฟ้า - ตรวจสอบความพร้อมและ ปรับตั้งหัวไฟอุปกรณ์ ดับเพลิงภายในประจำ	- ตรวจสอบและประเมิน	- ทุก 6 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)
		- ตรวจสอบหางน้ำไฟฟ้าให้พร้อม สำหรับการใช้งานของ น้ำสกัดพืชช่วง “เดลิ รูวนก” ประดิษฐ์น้ำไฟฟ้าในบ้าน	- ตรวจสอบหางน้ำไฟฟ้าให้พร้อม สำหรับการใช้งานของ น้ำสกัดพืชช่วง “เดลิ รูวนก” ประดิษฐ์น้ำไฟฟ้าในบ้าน	- ทุก 6 เดือน หรือตามที่ กำหนดการใช้งานของ ผู้ดูแลผู้ดูแล	บริษัท บางกอก เช่น ช่องสีปีกод จำกัด (มหาชน)


มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพพิมพ์เมดล์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา (๑๐)

หัวข้อการประเมินมาตรฐาน	จุดเก็บตัวอย่าง	ผู้ดำเนินการจัด	วิธีการจัดวัดค่าทาง	ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบเรือนอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำยาฆ่าเชื้อผึ้งเข็น - หอยผึ้งเข็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวร่วงตอนบนระดับที่ก้าพழง smoke detector, heat detection และ sprinkler ให้อุณหัติสภาพ พื้นผิวน้ำได้ - เครื่องสั่งจุลทรรศน์แบบ Total Bacteria - ตามแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบพื้น地面ที่บ้าน เสียงต่อการเกิดโรคตีเขิน บนรากหอยผึ้งเข็น ใน ประมาณนาที เวลา เช่น ในการ ปฏิบัติการควบคุมเชื้อโรคติด โอนคลานหนอนสัมภานของ อาหารในปรับอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีตรวจวัดค่าทาง - Plate Count Technique - ตามแบบฟอร์มรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๒ เดือน - ๕๖๘ ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางกอก เช่น ชัตตี้ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอก เช่น ชัตตี้ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Q

-41-


แบบที่ ๑ ชั้นที่ ๔



LIST OF EQUIPMENTS FOR COLD WATER SYSTEM



ITEM NO.	SYMBOLS	DESCRIPTION	SYSTEM COMPONENT & SPECIFICATION
1	CST-1	CHLORINE STORAGE TANK (PEL.)	HOPE TANK WITH COVER DRAIN VALVE LEVEL INDICATOR AND ACCESSORIES
2	CFP-1	CHLORINE FEED PUMP	DIAPHRAGM METRING PUMP WITH STROKE ADJUSTING DEVICE FOOT VALVE AND INJECTION VALVE
3	SFT-1	WATER SAND FILTER	CONSIST OF VERTICAL MILD STEEL TANK CONTAINING SAND FILTER INCLUDING SET OF VALVE, AIR VENT, PRESSURE GAUGE, SAMPLING COCK, BRINE EJECTOR SIGHT GLASS, TIMER AND ACCESSORIES
4	MNT-1	MANGANESE FILTER TANK	CONSIST OF VERTICAL STEEL TANK CONTAINING MANGANESE GREEN SAND INCLUDING SET OF VALVE, AIR VENT, PRESSURE GAUGE, SAMPLING COCK, BRINE EJECTOR SIGHT GLASS, TIMER AND ACCESSORIES
5	CBT-1	CARBON FILTER TANK	CONSIST OF VERTICAL STEEL TANK CONTAINING CARBON INCLUDING SET OF VALVE, AIR VENT, PRESSURE GAUGE, SAMPLING COCK, BRINE EJECTOR SIGHT GLASS, TIMER AND ACCESSORIES
6	SNT-1	WATER SOFTENER	CONSIST OF VERTICAL STEEL TANK CONTAINING ION EXCHANGE RESIN INCLUDING SET OF VALVE, PRESSURE GAUGE, SAMPLING COCK, BRINE EJECTOR SIGHT GLASS, TIMER AND ACCESSORIES

RP Gardasil With the best quality and most competitive price, we are the best choice for your water treatment needs. For more information, please visit our website: www.rpholding.com	BANGKOK CHAIN HOSPITAL Innert exterior temperature 41° to 42° interior temperature 62° to 64° millimeter size: 100x100 dia. 41 to 50, 100x2 to 40 length: 4.5 mm, width: 3.5 mm thickness: 0.5 mm	EMTECH Engineering Technology Co., Ltd. 100/1, Nongkruek, Tamb. Nongkruek, Amph. Nongkruek, Chonburi 20130, Thailand Tel: +66 38 422 222 Fax: +66 38 422 223	WATER SOFTENER & FILTER Water softener & filter Model: A1-1200 Size: 75-100 mm Water flow: 3-5 m³/hour SW-105 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



WATER SOFTENER & FILTER


กู้ห้อง : Flow Diagram សេវាសម្រេចក្នុងរាយអនុញ្ញាត



แบบร่างสถาปัตย์ สำหรับผู้รับเหมา

รูปที่ 4 : แผนผังระบบประปาฯ

รูปที่ 5 : แปลนยกระดับห้องพักบาย



เอกสารที่ :	แบบแปลนยกระดับห้องพักบาย	ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
หมายเหตุ :	*** ห้องน้ำขนาด 410 ลิตร ห้องน้ำขนาด 42 ลิตร ห้องน้ำขนาด 42 ลิตร ห้องน้ำขนาด 42 ลิตร ห้องน้ำขนาด 42 ลิตร	ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561	
ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561	
ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561	
ผู้ออกแบบ :	นายกานต์ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์	ผู้รับผิดชอบ :	นายวิภาณ พัฒนาภรณ์
วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561		วันที่ : 21-03-2561	




ENTECH
Engineering Technology
Consultant Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ห้อง 202
7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-028-3022




Charnchit
Sathien Co., Ltd.
ชรนชิต ษะที่น
ชรนชิต ษะที่น จำกัด
Charnchit Sathien Co., Ltd.
CSC Engineering Group
Engineering - Architecture
Architectural Design
Project Management




BANGKOK CHAN HOSPITAL
บังกอก chan หอสปิต
บังกอก chan หอสปิต จำกัด
Bangkok Chan Hospital
Architectural Design
Project Management



แผนผังสถาปัตยกรรมห้องน้ำยาในตึกชั้นที่ 1 (ห้องน้ำ A)



ENTECH
ENGINEERING TECHNOLOGY
บริษัท เอ็นทีเคช อร์กิวิ่ง จำกัด
ENTECH ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.



ห้องน้ำยา

	FIRE HOSE CABINET
	SPRINKLER HEAD

รูปที่ 7 : แผนผังระบบท่อทางน้ำพัดดับเพลิงชั้น B1 และ B2 ของอาคาร A

-47-

แผนผัง
FIRE HOSE PIPE PLAN
FIRE HOSE PIPE PLAN
FIRE HOSE PIPE PLAN

ที่ 16

หน้า

ที่ 1



Consultant
when the other service providers fail
to provide the required services.
Bangkok Chain Hospital
Pratumnak, Bangkok 10110
Phone/Fax: 02-981-1000
E-mail: info@bcn.hk

บริษัท บีซีเอช จำกัด

BANGKOK CHAIN HOSPITAL

Site plan
ขนาดที่ดิน 10,000 ตร.ม.
จำนวนห้องพัก 62 ห้อง
จำนวนห้องรับ
ผู้ป่วย 4 ห้อง
จำนวนห้องน้ำ 2 ห้อง
จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง
จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง


จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง




แผนผังสถาปัตยกรรมของบ้านพักคนงานชั้นที่ 1 (อาคาร A)

EMTECH

ENGINEERING TECHNOLOGY
P. O. Box 121-122
1-8, Soi 12, Rama 9,
Talad Yai, Bangkok 10110
Tel: 02-981-1000
Fax: 02-981-1001

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง



แผนผังสถาปัตยกรรมของบ้านพักคนงานชั้นที่ 2 (อาคาร A)

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง

จำนวนห้องน้ำสุขา 2 ห้อง



แผนผังสถาปัตยกรรมของบ้านพักคนงานชั้นที่ 2 (อาคาร A)

FIRE HOSE CABINET
SPRINKLER HEAD


-48-

รูปที่ 8 : แผนผังระบบป้องกันเพลิง 1 และ 2 ของอาคาร A


RJ

Chandrika
Architect
With the same motto, "Architecture
with Integrity", Chandrika Architect
is a well known architectural firm in
Thailand. We have been involved
in many large scale projects such as
Residential, Commercial, Industrial,
Educational, Religious, and
Public buildings.


Architects



แบบแปลน ผังสถาปัตย์ ของกน.พลังไฟฟ้าที่ 3 (อาคาร A)



แบบแปลน ผังสถาปัตย์ ของกน.พลังไฟฟ้าที่ 4 (อาคาร A)



รูปที่ 9 : แผนผังระบบป้องกันเพลิงไฟฟ้าที่ 3 และ 4 ของอาคาร A

-49-

เวลา 08.00 น.
วันที่ 02-04-2551
ผู้ออกแบบ :
นายชัยวุฒิ วงศ์ (工程 A)
ผู้ตรวจติดตาม :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)
ผู้รับผิดชอบ :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)
ผู้ตรวจสอบ :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)
ผู้อนุมัติ :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)
ผู้รับผิดชอบ :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)
ผู้ตรวจสอบ :
นายวิวัฒน์ วงศ์ (工程 A)



Consultants

No statement should be entered in the
register of the instrument or its shadow if
caused by the electronic device, damage and if
otherwise known and not in accordance with
any statement or other form made of the infor-

BANGKOK CHAIN HOSPITAL

กิจกรรมที่ ๑ รับฟังและอ่านคัมภีร์ ๑๑๙

10

ENTECH

LNT
LNUO LNUO TECHNOLOGY
CONSULTANT CO., LTD.

4-11 Blue, Superdry, Lower
3rd Legion 23, London Road,
Luton, Bedfordshire, LU1 3NN
(01582 813466)

សាខាអាស់នីតិវិកា

۷۰۴۲

ລາວ ລາວ

B16

11/11/2014

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା


11

卷之三


הנתקה (הנתקה)

หน้า ๑๒

15



แบบประเมินวัดบุคลิกภาพของกิจกรรมสังคมชุมชนที่ 5 (ภาคที่ A)



แบบประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาค A)

 FIRE HOSE CABINET
 SPRINKLER HEAD

RJ


Channikarate
With the same service endeavored
to the best of our ability, we have
been able to serve the public
and private sectors in Thailand
for more than 20 years.
We are a company that
provides services in:
Engineering Services
Architectural Services
Project Management
Construction Services
Manufacturing Services
Business Consulting Services

Loykot

BANGKOK CHAN HOSPITAL

Loykot

แผนผังห้องน้ำในตึก A ชั้น 7-9
จำนวนห้องน้ำ 42 ห้อง
ขนาด 61 20 ฟุต หรือ 2 ฟุต
กว้าง x ยาว ความสูง
ประมาณ 7.5 ฟุต



แบบแปลนห้องน้ำในตึก A ชั้น 7-9 (ดูครึ่ง A)

ENTECH

ENGINEERING & CIVIL
CONSTRUCTION LTD.
A. S. Tech
1 Soi 10, Lane 10,
Sukhumvit 24, Bangkok
Thailand
Tel: +66 2 052 0000
Fax: +66 2 052 0001

SYSTEM ENGINEER

ARCHITECT

ENGINEER

STRUCTURE

INTERIOR DESIGN

LANDSCAPE



PROJECT MANAGEMENT

MANUFACTURING

-51-

[Signature]

รูปที่ 11 : แม่บทระบบป้องกันเพลิงทั่วชั้น 7-9 ของตึก A



แบบแปลนห้องน้ำในตึก A ชั้น 7-9 (ดูครึ่ง A)

บริษัทฯ:
บริษัทชานิกะเตะ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ (สำนัก A)

โทรศัพท์:
02-01-2551




Fax:
02-01-2551

เว็บไซต์:
www.en-tech.com

แฟกซ์:
FP-206

โทร:
16

 Royal Project With the same service rendered to the Royal Project, we have now expanded our business to other Government and Private sectors. We are now a well known Engineering Company in Thailand.	BANGKOK CHAI HOSPITAL Location ถนนรามคำแหง 419 หมู่ 1 แขวงลาดพร้าว เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ ประเทศไทย	EMTECH ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD. 15, Lane 11, Soi 1, New Udom, Adman, Bangkok 10250 Thailand	SYSTEM ENGINEER ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	SPRINKLER HEAD  FIRE HOSE CABINET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



รูปที่ 12 : แมppห้องชุดบ้านป้อมกันเพลิงไฟชั้น 10-12 ของอาคาร A


-52-




แผนผังสถาปัตยกรรมของอาคาร A ชั้น 10-12 (ชั้น A)

ผู้รับผิดชอบ : คุณพิชิต พูลวิชัย
 วันที่ : 05-04-2551
 หน้าที่ : 4 หน้ารวม
 FP. 207 16

	Contractor's Name ชื่อผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติ	BANGKOK CHAN HOSPITAL	
	Project Name ชื่อโครงการ	Architect's Name ชื่อสถาปนิก	Engineer's Name ชื่อวิศวกร
Architect's Address ที่อยู่ของสถาปนิก	Architect's Phone No. เบอร์โทรศัพท์สถาปนิก	Engineer's Address ที่อยู่ของวิศวกร	Engineer's Phone No. เบอร์โทรศัพท์วิศวกร
Project Description รายละเอียดของโครงการ		Project Description รายละเอียดของโครงการ	
<p style="text-align: center;">EMTECH ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD. 4/F, 100, Phetchaburi Rd., Lat Phrao, Bangkok 1006 Tel. 02-612-2626</p>			
<p style="text-align: right;">ผู้ลงนามยืนยัน ผู้จัดการโครงการ</p> 			
<p style="text-align: right;">ผู้ลงนามยืนยัน ผู้จัดการโครงการ</p> 			






แบบรسمสถาปัตย์ชั้นที่ 13 (FLOOR 13)



สัญลักษณ์	FIRE HOSE CABINET
	SPRINKLER HEAD

รูปที่ 13 : แผนผังระบบซื้อของก่อสร้าง หมู่บ้าน 13 ถนนหน้าหลัก ของอาคาร A


	BANGKOK CHAUN HOSPITAL
Contractor	บริษัท บี.พี.เอ. จำกัด ผู้รับเหมาสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมภายใน ระบบดับเพลิง และระบบดูดซับน้ำ ก่อสร้างอาคารและอสังหาริมทรัพย์
Architect	บริษัท อาร์.พี.เอ. จำกัด ผู้ออกแบบสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมภายใน ระบบดับเพลิง และระบบดูดซับน้ำ ก่อสร้างอาคารและอสังหาริมทรัพย์
Engineering	บริษัท อาร์.พี.เอ. จำกัด ผู้ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบดูดซับน้ำ ก่อสร้างอาคารและอสังหาริมทรัพย์
Project Manager	นาย สมชาย ใจดี
Site Manager	นาย พงษ์ วงศ์สุข ใจดี
Architect	นาย พงษ์ วงศ์สุข ใจดี
Engineer	นาย พงษ์ วงศ์สุข ใจดี
System Engineer	นาย พงษ์ วงศ์สุข ใจดี




รูปที่ 14 : แผนผังระบบท่อระบายน้ำของห้องพักผู้ป่วยชั้น 1 และ 2 ของอาคาร B

RP


Cranefield
With the same motto "enhanced value",
Cranefield has been providing
the best quality products and services
in the construction industry for more than
10 years.



แบบแปลนร่างสถาปัตย์ชั้นที่ 3-5 (อาคาร B)



แบบแปลนร่างสถาปัตย์ชั้นที่ 3-6 (อาคาร B)



แบบแปลนร่างสถาปัตย์ชั้นที่ 3-7 (อาคาร B)

รูปที่ 15 : ผังหน้างานระบบป้องกันเพลิงชั้น 3-7 ของอาคาร B

ผู้จัดทำ :
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ (บันดา)

ผู้ตรวจสอบ : คุณวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ (บันดา)
ผู้รับ : 07-61-255
วันที่ลงนาม : 16/09/2016

ผู้ลงนาม :
FIRE HOSE CABINET
SPRINKLER HEAD

-55-

[Signature]

EMTECH

CONSULTING ENGINEERS

CO., LTD.

บริษัท เอ็มทีเช็ค


จำกัด

สำนักงานใหญ่


ประเทศไทย

สำนักงานใหญ่


 Certified By the Royal Jewelry Department The Royal Jewelry Department Royal Jewelry Department Royal Jewelry Department BANGKOK CHAIN HOSPITAL Trantern : ถนนสุขุมวิท 11 แขวง วัฒนา เขตดินแดง กรุง เทพมหานคร ประเทศไทย 10150 โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๒๔๔ โทรสาร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๒๔๕ Information Enquiry	EMTECH ENGINEERING TECHNOLOGY DESIGN UNIT CO., LTD. 1/1, หมู่ 1, บ้านใหม่, หมู่บ้าน จอมบึง, จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ไทย Lan (053) 22200 Fax. 053-222000 Information Enquiry	SYSTEM ENGINEER Engineering Design Consulting Contractor Information Enquiry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




แผนผังระบบไฟฟ้าอุปกรณ์消火栓ในชั้นที่ 8 (อาคาร B)



แผนผังระบบไฟฟ้าอุปกรณ์消火栓ในชั้นที่ 9 (อาคาร B)



แผนผังระบบไฟฟ้าอุปกรณ์消火栓ในชั้นที่ 10 (อาคาร B)



รูปที่ 16 : แผนผังระบบไฟอุปกรณ์消火栓ในชั้นที่ 8-10 ของอาคาร B

-56-

ผู้ออกแบบ : **กิตติศักดิ์ คงกระพัน**
 กิตติศักดิ์ คงกระพัน (ลายเซ็น)
 ผู้ตรวจ : **อุตสาห์ ใจดี**
 อุตสาห์ ใจดี (ลายเซ็น)
 ผู้ตรวจสอบ : **กิตติศักดิ์ คงกระพัน**
 กิตติศักดิ์ คงกระพัน (ลายเซ็น)
 ผู้รับ : **กิตติศักดิ์ คงกระพัน**
 กิตติศักดิ์ คงกระพัน (ลายเซ็น)



Chonburi
In the other medical institutions
BKK Chain Hospital, Chonburi
BKK Chain Hospital, Nonthaburi
BKK Chain Hospital, Rayong
BKK Chain Hospital, Ratchaburi
BKK Chain Hospital, Samut Sakhon

บริษัท บี.เค.เค. เซ็นทรัล จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่

สำนักงานใหญ่ พัทยา

สำนักงานใหญ่ สงขลา

สำนักงานใหญ่ ภูเก็ต

สำนักงานใหญ่ ชลบุรี

สำนักงานใหญ่ ระยอง

สำนักงานใหญ่ ฉะเชิงเทรา

สำนักงานใหญ่ ตราด

สำนักงานใหญ่ บุรีรัมย์

สำนักงานใหญ่ มหาสารคาม

สำนักงานใหญ่ นครราชสีมา

สำนักงานใหญ่ บึงกาฬ

สำนักงานใหญ่ ชัยภูมิ

สำนักงานใหญ่ กาญจนบุรี


สำนักงานใหญ่ ราชบุรี

สำนักงานใหญ่ ยะลา


สำนักงานใหญ่ สงขลา

สำนักงานใหญ่ ปัตตานี


สำนักงานใหญ่ ยะลา



แผนผังห้องน้ำและห้องก่อสร้างชั้นที่ 11-20 (อาคาร B)



แผนผังห้องน้ำและห้องก่อสร้างชั้นที่ 11-20 (อาคาร B)





รูปที่ 17 : แผนผังห้องน้ำและห้องก่อสร้างชั้นที่ 11-20 ของอาคาร B

-57-

แบบร่างสถาปัตยกรรม
สำนักงานใหญ่ ยะลา (สาขา 0)
ที่ 11-20 ถนนพหลโยธิน แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10520
ผู้รับ
นาย วิวัฒน์ ใจดี
ผู้ตรวจ
นาย วิวัฒน์ ใจดี
วันที่
02-04-2551
สถานที่
4 ถนนพหลโยธิน
FP-212 16

 CORPORATE บริษัท บี.พี.เอช. จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-552-1111 โทรสาร: 02-552-1112 E-mail: info@bpa.co.th เว็บไซต์: www.bpa.co.th	BANGKOK CHAI HOSPITAL โรงพยาบาลไชยวัฒน์ ตั้งตระหง่าน ขนาด 52 ห้อง ผู้อำนวยการ: ดร. พูลศักดิ์ ไชยวัฒน์ นิตยาลักษณ์: คุณ ภานุชัย ไชยวัฒน์ ผู้จัดการ: คุณ นันดา ไชยวัฒน์	EMECH ENGINEERING TECHNOLOGY จำกัด ชั้น 2 ห้องน้ำ ตึก 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-552-1112 โทรสาร: 02-552-1113 E-mail: info@emech.co.th เว็บไซต์: www.emech.co.th	SYSTEM ENGINEER จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งตระหง่าน ขนาด 50 ห้อง ผู้จัดการ: คุณ นันดา ไชยวัฒน์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ผู้ออกแบบ:
นายพงษ์สิทธิ์ คงกระพัน
ผู้ตรวจสอบ:
นายวิวัฒน์ คงกระพัน


หมายเหตุ: ขนาดที่ระบุในรูปแบบที่ 1 และที่แนบท้าย (ขนาด C)

รูปที่ 18 : แผนผังระบบป้องกันเพลิงไฟ ของอาคาร C




กรุงเทพฯ
บริษัท บังกอก เซนเตอร์ จำกัด
เบอร์ ๑๐๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๗๖๔๔๔

สำนักงานใหญ่



แผนผังห้องเพลิงของแผนกพยาบาลและห้องคลอดบุตรชั้น B1 และ B2 (แผนก A)



แผนผังห้องเพลิงของแผนกพยาบาลและห้องคลอดบุตรชั้น B1 และ B2 (แผนก A)

SYMBOLS


	FIRE ALARM CONTROL PANEL
	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'X' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135°F
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	ALARM BELL, 'A' DIAMETER 6 INCH,
	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'X's
	FIRE MAN. TELEPHONE JACK 4 POLE
	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W/TURNS WITH TAPPING TRANSFORMER
	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 245W HALOGEN LAMP.

รูปที่ ๑๙ : แผนผังห้องเพลิงของแผนกพยาบาลและห้องคลอดบุตรชั้น B1 และ B2 แผนก A


-59-



RP
Consultants
บริษัท รีพีล จำกัด จำกัด
No. 100, Phra Phuttha Yodfa Street, Bangkok 10110
Thailand. Tel: +66 2 255 3110
Fax: +66 2 255 3111
E-mail: info@rp-th.com



แบบผังระบบดับเพลิงและเฝ้าระวังอัคคีภัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร A)



แบบผังระบบดับเพลิงและเฝ้าระวังอัคคีภัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร A)

SYMBOLS

	FATX	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'x' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HDTX	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135F
	HDTX	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200F
	PED	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	AB	ALARM BELL ZONE 'A' DIAMETER 6 INCH.
	MAS	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'Kx'
	FMTJ	FIRE MAN TELEPHONE JACK 4 POLE
	SEL	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x50 W. HALOGEN LAMP.
	ESS	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W/20W/m WITH TAPPING TRANSFORMER
	FPS	火警防護系統
	EE-2022	ผู้ออกแบบ
	17	ผู้ออกแบบ

แบบผังระบบดับเพลิงและเฝ้าระวังอัคคีภัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร A)



Consultants
บริษัท บ้านเรือน เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
BANGKOK CHAN HOSPITAL
Architectural Design
Engineering Services
Project Management

บริษัท บ้านเรือน เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด


BANGKOK CHAN HOSPITAL

Architect:


นายวิวัฒน์ พูลศรี สถาปัตย์
ก่อสร้างชั้น 4 ห้อง 62 โทร.
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๐ ๕๖ ไฟเบอร์ ๒ ฟุต
มือถือ : ๐๘๑ ๗๔๙ ๗๙๘๙

Architect:

นายวิวัฒน์ พูลศรี สถาปัตย์
ก่อสร้างชั้น 4 ห้อง ๖๒





แบบผังสอดคล้องกับแผนผังของอาคาร ภายนอกและภายใน สำหรับแสดงส่วนของห้องพักผู้ป่วย ชั้น 3 และชั้น 4 (อาคาร A)




แบบผังสอดคล้องกับแผนผังของอาคาร ภายนอกและภายใน สำหรับแสดงส่วนของห้องพักผู้ป่วย ชั้น 3 และชั้น 4 (อาคาร A)

SYMBOLS

	FIRE ALARM CONTROL PANEL
	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT X WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 35°F
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200°F
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	ALARM BALL ZONE 'X' DIAMETER 6 INCH.
	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'X'
	FIRE MAN TELEPHONE JACK 4 POLE
	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W/70V RMS WITH TAPPING TRANSFORMER
	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x50 W. HALOGEN LAMP.



รายละเอียดของทางเดินไฟฟ้า ห้อง รับปะสังเวยจราจร ภายใน ทางทางออกและประตูทางไฟฟ้า ชั้น 6 (อาคาร A)



SYMBOLS	รายละเอียดของทางเดินไฟฟ้า ห้อง รับปะสังเวยจราจร ภายใน ทางทางออกและประตูทางไฟฟ้า ชั้น 5 และ ชั้น 6 (อาคาร A)									
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL									
FA/x	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'x' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE									
(①)	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135°F									
(②)	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200°F									
(③)	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR									
x	ALARM BALL ZONE A _x DIAMETER 6 INCH.									
④	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'x'									
200 F	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W.70Vrms WITH TAPPING TRANSFORMER									
⑤	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x50 W. HALOGEN LAMP.									


รูปที่ 22 : แผนผังระบบแจ้งเตือนไฟไหม้และตู้สำรองไฟฟ้าชั้น 5 และ ชั้น 6

-62-


รูปที่ 23 : รายละเอียดของทางเดินไฟฟ้า ห้อง รับปะสังเวยจราจร ชั้น 5 และ ชั้น 6 (อาคาร A)

รายละเอียดของทางเดินไฟฟ้า ห้อง รับปะสังเวยจราจร ชั้น 5 และ ชั้น 6 (อาคาร A)

 Consultant บริษัท รีพับลิก จำกัด 10/F, Chatrium Hotel Riverside Bangkok ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย Tel: +66 2 000 0000 Fax: +66 2 000 0001 E-mail: info@rp-thailand.com	BANGKOK CHAIN HOSPITAL โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทร: 02 20 41 1111 โทรสาร: 02 20 41 1112 อีเมล: info@bchhospital.com	ENGINEER ARCHITECT สถาปัตย์ สถาปัตย์ บริษัท บีที จำกัด ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทร: 02 20 41 1111 โทรสาร: 02 20 41 1112 อีเมล: info@bththailand.com	SYSTEM ENGINEER ระบบเครื่องจักรกล บริษัท บีที จำกัด ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทร: 02 20 41 1111 โทรสาร: 02 20 41 1112 อีเมล: info@bththailand.com	HTECH ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD. 10/F, The River View Tower, 7/19 Rama 9 Road, Bangkok 10230, Thailand Tel: +66 2 000 0000 Fax: +66 2 000 0001 E-mail: info@bththailand.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



แผนผังทางเดินด้วยสีแดง แสดงเส้นทางการอพยพ และสีฟ้า แสดงจุดที่ต้องการให้คนไข้และเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในชั้น 8 (อาคาร A)




แผนผังทางเดินด้วยสีแดง แสดงเส้นทางการอพยพ และสีฟ้า แสดงจุดที่ต้องการให้คนไข้และเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในชั้น 8 (อาคาร A)

SYMBOLS	DESCRIPTION
	FIRE ALARM CONTROL PANEL
	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'x' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135°F
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200°F
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	ALARM BALL ZONE 'x' DIAMETER 6 INCH.
	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'x'
	FIRE MAIN TELEPHONE JACK 4 POLE
	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W-70V RMS WITH TAPPING TRANSFORMER
	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x50 W. HALOGEN LAMP.
	แสดงทางหนีไฟ


รูปที่ 23 : แผนผังระบบเส้นทางอพยพในกรณีไฟไหม้และเตือนภัยทางหนีไฟชั้น 7-9

ของอาคาร A


 <p>Consultants who have served and achieved their clients in various fields including: Engineering & Architectural Planning & Design</p>	<p>BANGKOK CHAIN HOSPITAL</p> <p>เจริญ : บริษัท เจริญ พัฒนา จำกัด จำกัด ตั้งตระหง่าน ณ หมู่ 62 บ้าน พัฒนา แขวง วัฒนา เมือง จังหวัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๗๔๔๘๔๘</p>	<p>INTECH</p> <p>INTECH TECHNOLOGY CO. CORPORATION LTD. 4/F, New Horizons Tower, 150 Rama 1 Road, Bangkok, Thailand 10110 Tel. (66-2) 500-3000 Fax. (66-2) 500-3001</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



แบบผังระบบไฟฟ้าของห้องประชุม รับและส่งสัญญาณด้วยสายหินไฟ ชั้น 10 (驱逐室)



แบบผังระบบไฟฟ้าของห้องประชุม รับและส่งสัญญาณด้วยสายหินไฟ ชั้น 11 (驱逐室)



แบบผังระบบไฟฟ้าของห้องประชุม รับและส่งสัญญาณด้วยสายหินไฟ ชั้น 12 (驱逐室)

วันที่ : 02-04-2021

ผู้ออกแบบ : EE-206

ผู้校正 : 17

ภาคที่ 24 : แผนผังระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าในห้องแม่สัมภาระชั้น 10-12 ของอาคาร A

Q-64-



Copyrighted
All rights reserved.
R.P. Engineering Co., Ltd.
No. 100, Phra Khanongchon, Bangkok,
Thailand 10250
Phone: +66 2 554 0000
Fax: +66 2 554 0001

บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์
ห้ามทำ
สำเนา

BANLUCK CHAI HOSPITAL

Term:

工程圖面編號 419-B01
技術說明編號 62-983
工程名稱：泰國
地點：泰國 蘭州
日期：2010 年 2 月 2 日
工程說明：建築
工程圖面編號 500


ENRTECH

ARCHITECT


ENGINEER

SYSTEM ENGINEER

ENRTECH



แบบร่างสถาปัตย์และทางเดินไฟไหม้และเสียงดังภายใน ชั้น 13 (อาคาร A)




แบบร่างสถาปัตย์และทางเดินไฟไหม้และเสียงดังภายใน ชั้น 13 (อาคาร A)
แผนผังห้องพักผู้ป่วย ห้องยา และห้องน้ำ

SYMBOLS	
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
FAx	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'x' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
D	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135F
200 F	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200F
Sx	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
E	ALARM BALL ZONE 'x' DIAMETER 6 INCH.
Vx	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'x'
Vx	MANUAL TELEPHONE JACK 4 POLE
Sx	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W.70Vrms.WITH TAPPING TRANSFORMER
ED	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 2x90 W. HALOGEN LAMP.
	เส้นทางหนีไฟ


รูปที่ 25 : แผนผังร่างสถาปัตย์และทางเดินไฟไหม้และเสียงดังภายใน ชั้น 13
แผนผังห้องพักผู้ป่วย ห้องยา และห้องน้ำ

แผนผังห้องพักผู้ป่วย ห้องยา และห้องน้ำ

 RCP Consultants With the same mind architecture. 196 27/12 Soi Phayathai 10 Phayathai, Bangkok 10210 Thailand Tel: +66 2 256 1111 Fax: +66 2 256 1112 E-mail: info@rcp-th.com Web: www.rcp-th.com	BANGKOK CHAIN HOSPITAL โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทร: ๐๘๑ ๒๐๕ ๔๖๖๖ (๒ ชั้น) โทรสาร: ๐๘๑ ๒๐๕ ๔๖๖๗ อีเมล: jct@bch.or.th เว็บไซต์: www.bch.or.th	Architect: สถาปัตย์ ใจดี จำกัด สำนักงานสถาปัตย์ ใจดี จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร: ๐๘๑ ๙๘๘ ๕๕๕๕ อีเมล: jid@j-d.com	Engineer: EHTECH ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD. ๑๘ หมู่ ๑๒ ถนน นิคม ตำบล หนองบัว อำเภอ หนองบัว จังหวัด ชัยภูมิ ๒๖๐ ๐๐๐ โทร: ๐๕๒ ๔๒๘๒๕๐๐ โทรสาร: ๐๕๒ ๔๒๘๒๖๐๐ อีเมล: info@ehtech.com เว็บไซต์: www.ehtech.com	System Engineer: บริษัท ศรีสุริย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น ๓ ตึก ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร: ๐๘๑ ๙๘๘ ๕๕๕๕ อีเมล: jid@j-d.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



แบบรسمสถาปัตย์ของห้องพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ชั้น ๑ (อาคาร B)



แบบรسمสถาปัตย์ของห้องพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ชั้น ๒ (อาคาร B)


SYMBOLS	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL
	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'x' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 135°F HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 200°F
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	ALARM BALL : ๔C DIAMETER 6 INCH
	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'x'
	FIRE MAN TELEPHONE JACK 4 POLE
	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W 20W/WITH TAKING TRANSFORMER
	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 250 W. HALOGEN LAMP

สำหรับผู้ดูแล


สำหรับผู้ดูแล

แบบที่ 26 : แผนผังระบบแจ้งเตือนภัยทางไฟฟ้า สำหรับชั้น ๑ และชั้น ๒ ของอาคาร B



 <p>Confidential</p> <p>14/11 Soi Rama 1 Road, Pathumwan Sub-district, Bangkok 10330 Thailand Fax: +66 2 255 9406 E-mail: r.p@r.p.th</p> <p>Project No: 02-04-2550</p> <p>Date: 10/05/2016</p>	<p>BANGKOK CHAM HOSPITAL</p> <p>Instru: ห้องผู้ป่วยทั่วไป 40 ห้อง ห้องผู้ป่วยชั้นผู้สูงอายุ 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยเด็ก 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยพิเศษ 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยนักศึกษา 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยนักเรียน 2 ห้อง ห้องผู้ป่วยนักเรียนอนุบาล 2 ห้อง</p> <p>Project No: 02-04-2550</p>	<p>EMTECH</p> <p>EXECUTIVE TECHNOLOGY CONSULTANT LTD. 4/F, Paseo, Nana Tower, Soi Lopburi 21, Ratchaprasong, BKK 10110, Thailand Tel: 02-353-3800</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



รูปที่ 26 : แผนผังพื้นที่ภายในอาคาร B แสดงลักษณะของห้องพักผู้ป่วย รวมไปถึงส่วนทางเดิน ภายนอกของอาคาร B (ภาพทั่วไป)



รูปที่ 26 : แผนผังพื้นที่ภายในอาคาร B แสดงลักษณะของห้องพักผู้ป่วย รวมไปถึงส่วนทางเดิน ภายนอกของอาคาร B (ภาพทั่วไป)



รูปที่ 27 : แผนผังพื้นที่ภายในอาคาร C แสดงลักษณะของห้องพักผู้ป่วย รวมไปถึงส่วนทางเดิน ภายนอกของอาคาร C (ภาพทั่วไป)

รูปที่ 27 : แผนผังพื้นที่ภายในอาคาร C แสดงลักษณะของห้องพักผู้ป่วย รวมไปถึงส่วนทางเดิน ภายนอกของอาคาร C (ภาพทั่วไป)



Constituted
from the late Phra Phrom, Chao Phraya in 1860.
3979 Phra Phrom Road, Bangkok 10110
Thailand. Tel: 02-661-2444
Fax: 02-661-2445

บริษัท บ้านชัย จำกัด

โรงพยาบาลบ้านชัย
จำกัด จำกัด
สำนักงานใหญ่ ๑๙๙
ถนนสุขุมวิท ๔๒ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๙

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๓

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๙

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๑

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๓

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๑๙

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๓

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๙

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๑

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๓

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๑๙

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๓

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๔

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๕

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๖

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๗

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๘

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๙


โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑๐

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑๑


โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑๒

โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑๓


โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๒๔๔๑๒๒๑๔




แบบร่างระบบแจ้งเหตุและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารที่ ๙ (อาคาร B)



แบบร่างระบบแจ้งเหตุและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารที่ ๙ (อาคาร B)



แบบร่างระบบแจ้งเหตุและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารที่ ๑๐ (อาคาร B)



หมายเหตุ

หมายเหตุ


หมายเหตุ

หมายเหตุ


-68-

แบบร่างระบบแจ้งเหตุและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารที่ ๘-๑๐ อาคาร B

 Channalco บริษัท ชานัลค์ จำกัด จำกัด ดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษาภัย ให้เช่า ขาย พร้อมบริการสนับสนุนทางเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง	BANGKOK CHAI HOSPITAL โรงพยาบาลไบแอนด์ ไบแอนด์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-204-2000 โทรสาร : 02-204-2001 อีเมล : biyand@biyand.com	ENTECH ENGINEERING TECHNOLOGY 7/F, 188 Rama 3 Road, New World Plaza, Bangkok, Thailand 10110 Tel: 02-204-2000 Fax: 02-204-2001 E-mail: biyand@biyand.com
ผู้จัดทำแบบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้ตรวจสอบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด	ผู้จัดทำแบบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้ตรวจสอบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด	ผู้จัดทำแบบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้ตรวจสอบ : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด ผู้รับเหมา : บริษัท ชานัลค์ จำกัด



แบบสอดส่องระบบท่ำน้ำและไฟฟ้า รูป ๑๙-๒๐ แสดงส่วนวางอุปกรณ์ ประจำห้องพัก ๑๑-๒๐ (ุบากา).



SYMBOLS

	FIRE ALARM CONTROL PANEL
	FIRE ALARM TERMINAL BOX LOCATED AT 'X' WITH CONTROL AND MONITOR MODULE
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 1.35°F
	HEAT DETECTOR RATE OF RISE WITH FIXED TEMPERATURE 2.00°F
	PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR
	ALARM BELL ZONE 'A' DIA. 6 INCH.
	MANUAL STATION ADDRESSABLE TYPE WITH KEY SWITCH ZONE 'XX'
	FIRE MAN TELEPHONE JACK 4 POLE
	EVACUATION SOUND SPEAKER 2W 70VORMS WITH TAPPING TRANSFORMER
	SELF CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT 250 W. HALOGEN LAMP.
	↗ หมายเหตุ

แบบสอดส่องระบบท่ำน้ำและไฟฟ้า รูป ๑๙-๒๐ แสดงส่วนวางอุปกรณ์ ประจำห้องพัก ๑๑-๒๐ (ุบากา).

รูปที่ 29 : แผนผังระบบแม่น้ำต่อเนื่องไฟฟ้าและเดินทางหนีไฟห้อง ๑๑-๒๐ และชั้นห้องพัก ของอาคาร B

RP



Quarantine
Who has been tested and found to be
COVID-19 positive, from Province to
Province, Thailand, Asia
North America, Europe, Africa

บริษัทฯ
BANGKOK CHAIN HOSPITAL

บริษัทฯ
BANGKOK CHAIN HOSPITAL

บริษัทฯ
BANGKOK CHAIN HOSPITAL

บริษัทฯ
BANGKOK CHAIN HOSPITAL



รูปที่ 30 : ผังอาคารชั้น 1 ของห้องน้ำทั่วไป

-70-

RP

Chakrabarti
Architects
Architects
and Engineers
15/7 Chongrakwong Road,
Phra Khanong District,
Bangkok 10230
Thailand
Phone: (66-2) 231-
2400
Fax: (66-2) 231-2401

BANGKOK CHAIN HOSPITAL

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401



สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401

สถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2
ถนนสุขุมวิท 157/7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-231-2400
โทรสาร: 02-231-2401



จุลทรรศน์ 31 : สถาปัตยกรรมห้องผู้ป่วยชั้น 2 ของอาคาร A และ B


สถาปัตยกรรมห้องผู้ป่วย ST18

สถาปัตยกรรมห้องผู้ป่วย ST16

สถาปัตยกรรมห้องผู้ป่วย ST17

-72-

รูปที่ 32 : แผนผังแสดงเส้นทางเดินแบบและจุดรวมงาน



• • • • • NOT SCALE DRAWING • • • • •		เจ้าของที่ดิน : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		วันที่ออก : 21-03-2015 สถานที่ : กรุงเทพฯ ประเทศไทย	
		EMECH ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD. 4/F, Neo-Tower, 25, Rama 3 Road, Talat Yai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: +66-2-344-3444 Fax: +66-2-344-3445 Email: info@emech.co.th		ที่ดินที่ 1 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH	
ที่ดินที่ 2 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 3 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 4 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH	
ที่ดินที่ 5 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 6 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 7 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH	
ที่ดินที่ 8 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 9 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH		ที่ดินที่ 10 : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกแบบ : บริษัท EMECH ผู้ตรวจสอบ : บริษัท EMECH ผู้อนุมัติ : บริษัท EMECH	

