



ที่ ทส 1009.5/ 4217

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

21 มิถุนายน 2553

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย

เรียน นายไพศาล นิรันดร

ข้างต่อไปนี้คือหนังสือขออนุมัติ ให้มีการดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0013/7485 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552

- ผู้ที่ได้รับเอกสารดังนี้  
1. สำเนาหนังสือของจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0013/7485 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
2. มาตราการที่โครงการบ้านพันทาย ของนายไพศาล นิรันดร ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ข้างต่อไปนี้ ของนายไพศาล นิรันดร ได้มอบหมายให้บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้ดำเนินการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย ตั้งอยู่ที่ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอ่า อำเภอชะอ่า จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนห้องพัก 24 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการริบ��าระทบทั้งหมดล้อมในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านพันทาย ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารข้างต่อไป และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

### จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๖ - ๑  
(นางมั่งขวัญ วิชัยรังสฤษดิ์)  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ พน 0013/๗๔๘๕

ชื่อหนังสือ, บันทึกการรับเรื่อง	ชื่อที่ส่งมายัง ๑
เรทที่... ๖๓๖๓	๑๔๐๘/๕๓
เวลา... ๑๕.๕๙	<i>[Signature]</i>
ค่าลากลากจังหวัดเพชรบุรี	
ถนนราชวิถี พน 76000	

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่... ๖๑๙ วันที่... ๒๖/๕/๕๓
เวลา... ๑๖.๔๐ ผู้รับ... <i>[Signature]</i>

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย

เรียน เอกธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๓๕๖  
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ LTS/10198/2552  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และข้อี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ ๑) ฉบับเดือนพฤษจิกายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ LTS/10007/2553  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และข้อี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
โครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ ๒) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาหนังสือบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ LTS/10050/2553  
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ และข้อี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
โครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ ๓) ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด
๖. มาตรการที่โครงการบ้านพันทาย ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และตารางสรุปผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย ดังอยู่ที่ถนนร่วม  
จิตต์อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของนายไพศาล นิรันดร ชื่อรายงานฯ ฉบับดังกล่าวระบุว่าโครงการเป็น  
ประเภทโรงเรม จำนวนห้องพัก ๒๔ ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้จังหวัด  
เพชรบุรีดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่... ๖๐๖ วันที่... ๒๕ ๘. ๕๓
เวลา... ๑๓.๓๑ ผู้รับ... <i>[Signature]</i>

/จังหวัดเพชรบุรี...

จังหวัดเพชรบุรีได้รับข้อชี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย รวมถึงข้อชี้แจงรายงานฯ โครงการดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี มีมติไม่เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ต่อมา จังหวัดเพชรบุรีได้รับข้อชี้แจงเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ 2) ฉบับเดือนมกราคม 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี มีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับข้อชี้แจงเพิ่มเติมของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย (ครั้งที่ 3) ฉบับเดือนเมษายน 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความเห็น เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และ โดยโครงการบ้านพันทายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการบ้านพันทายต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอรุณ พัฒนาวงศ์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำเนาอยู่ท้อง  
  
(นางอุปราช แตงไถ)  
เข้าหนังงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  
โทร./โทรสาร 0-3242-5028

## มาตรการที่โครงการบ้านพันทายต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการบ้านพันทาย ดังอยู่ ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอ้อ อำเภอชะอ้อ จังหวัดเพชรบุรี จัดทำรายงานโดย บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท กรีน เอิร์ฟ คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านพันทาย และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน และส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการให้หน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

3. หากโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือนร้อนรำคาญกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ.....  
นายไพบูล นรันดร

เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพันทาย

ลงชื่อ.....  
นางสาวพรทิพย์ พอดีสนับสนุน Co., Ltd.  
บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ ๑ สัญญาการและผังรายการที่ตั้งแต่งงานที่สำคัญ มาตรการรับมือกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการรับน้ำพนักงาน ดังอยู่ท่านหัวหน้าเมืองจังหวัด ตำบลลักษณะ อำเภอชุมภ์อ่า จังหวัดเพชรบุรี


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากอาคารพักอาศัยเป็นอาคารโครงสร้างใหม่ในประเทศไทยเพื่อยกปลด "ปู" จำกัดเดิม เนื่องจากไม่มีการปรุงรักษาอาคารเพิ่มเติม และไม่มีการรักษา รังดูพื้นที่โครงการให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้ง การพัฒนาการใช้ห้องน้ำสาธารณะเพื่อสนับสนุนความต้องการของคนในชุมชน ตลอดจนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและลดลง	- ควบคุมและติดตามผลกระทบภายนอกโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิศาสตร์ที่ได้ออกแบบไว้(รูปที่ ๑)	
1.2 คุณภาพอากาศ	ผลกระทบทางสัมผัสทางอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะที่แล่นขึ้น-ลงที่ถนนที่กว้างและมีขนาด ๘ คันวัน (คิดเทียบเท่ากับจำนวนที่จอดรถในโครงการ) โดยจะมีการปล่อยก๊าซต่างๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO), สารไฮโดรเจน sulfide(HS), ออกไซด์ของอนามัย(NOX) และออกไซด์ของฟลูออร์(SOx) แต่คาดว่าจะมีผลกระทบไม่ต่างกัน สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ที่มีห้องเผาไหม้ ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อจุดบุหรี่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ในมาตราฐานต้องมีต่ำกว่า ๐.๐๕๗๘ กก./กิโลเมตร สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ	- จำกัดความเร็วของรถส่วนบุคคล - ออกที่หน้าโครงการ และชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีพิษทางหูน้ำสีเขียว - ห้ามนำรถไปลากด้วยหู ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อจุดบุหรี่ - จัดให้มีการรับรองมาตรฐานที่ดี ให้กับจราจรโดยไม่ต้องมีการรบกวน	

(นายไพรakash นิเวศดิศ)

เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมในวิชาชีว์ โอลิมปิกส์ จำกัด  
(นางสาวพรพิทย์ พัฒนาวิจิตร)

บริษัท เลเซส คอมพิวเตอร์ จำกัด  
บริษัท กีรน อิริค คอมพิวเตอร์ จำกัด



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง สังคมที่ดี	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความ สัน serif ห้อง และคุณค่าทาง สังคมที่ดี	ผลกระทบจากการเสียงที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและเสียงเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น ออฟฟิศฟันที่ไดร์เวอร์ การซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในห้องชุด ความจราจรส่วนตัว ประกายภายในบ้านเสียงจากการจราจรที่เกิดขึ้น จุดเสียงที่ติดปะปนร่องรอย (Intermittent Noise) เป็นเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง และผู้อยู่อาศัยในโครงการ จึงคาดว่ากิจกรรมใหม่โครงการจะเกิดผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนต่อชุมชนในบริเวณโดยไม่ระดับต่างๆ	- ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดภาระมากเกินไป ร่วงงานและสร้างความรำคาญให้บุคคลอื่นในโครงการ ตรวจสอบและแก้ไขความรำคาญในห้องชุด	
1.4 ทรัพยากรวัตถุและ ภาระสังคม - ภาระของดิน	1) การพัฒนาขยายดิน โครงการมีการปูบลูต้าไม้ยังต้น แล้วไม่ปูดินซุ่มติดกับดินอย่างไรในโครงการในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นการซ่อมแซงหลังหลาอย่างดีจะลดภาระของดินที่ต้องดูแลอย่างมาก 2) การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดทรายริมแม่น้ำที่ติดต่อกับแม่น้ำ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ ร่องลงมาเป็นการรบกวนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม	- จัดทำแผนงานรักษาดินโครงการ หรือแปลงรักษาดินไม่รบกวนกิจกรรมทางชุมชน ไม่รบกวนด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ ของดินออกสู่ภายนอก - ตรวจสอบสภาพแม่น้ำริมแม่น้ำของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีและมีความแข็งแรงอยู่เสมอ - ประสานงาน แลงพัฒนาดินในบริเวณหน้าท่าวัง แหล่งให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	

(นายไพบูล นิรันดร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โภตส จำกัด  
เจ้าหน้าที่โครงการ/โครงการริมแม่น้ำพัฒนาฯ

นาย  
สุรินทร์

-2-

บริษัท กวั๊น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
บริษัท โภตส จำกัด  
บริษัท กวั๊น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท กวั๊น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
บริษัท โภตส จำกัด  
บริษัท กวั๊น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

องค์ประกอบของอาง สิ่งแวดล้อม และดุ摹ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดับเบล การชลประทาน - หลอยช่องดิน(ต่อ)	<p>3) คลื่นพายุซัดผ่าน จ่าจากความแรงที่ดึงเครื่องกำรสูญหัวใจจาก ชายฝั่งประมาณ 80 เมตร มีอากาศที่จะได้รับผลกระทบ ก้า หาเกิด Storm surge และเนื่องจากโครงสร้างบ้านพักาย ไม่ได้อัญเชิญผู้คนทางเลี้ยงcombe ประมาณ 200 เมตร ของโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างอื่น จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบก่อนมาถึง โครงสร้างบ้านพักาย ดังนั้นผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างบ้าน พักายอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- เนื่องจากแรงน้ำคลื่นที่ยกภัยพายุหมุนเวียนรุนแรง แรงดึงดัน พายุซัดผ่านให้กับโครงสร้างที่อยู่ในโครงสร้างบ้านพักาย ผู้ประกอบการจะต้องพากอสูญเสียโครงสร้างบ้านพักาย ซึ่ง ติดตามผู้ประกอบการเดือนถ่ายพายุหมุนเวียนรุนแรง และเตือนภัย ด้วยพายุซัดผ่านจากรวมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลฤดูพายุหมุนเวียนในภาคตะวันออก ประเทศไทย</p> <p>- โครงการบ้านพักาย ต้องทำการตรวจสอบในงานดิตต์ต่อไป ใกล้ชิด ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวท่องเที่ยว อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง ความรุนแรงของคลื่นพายุซัดผู้คนกิจกรรม เพื่อวางแผน กิจกรรมการท่องเที่ยว และมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ เหมาะสม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบในงานดิตต์ต่อไป ใกล้ชิด ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวท่องเที่ยว อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง ความรุนแรงของคลื่นพายุซัดผู้คนกิจกรรม เพื่อวางแผน กิจกรรมการท่องเที่ยว และมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ เหมาะสม</p>



(นายไพบูล นิรันดร์)

เจ้าหน้าที่โครงการ/โครงการบ้านพักาย

-3-

ผู้รับผิดชอบโครงการ/บริษัท โอลิส คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท โอลิส คอนซัลแตนท์ จำกัด  
บริษัท กานดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง การชีวภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดูดเสียง และการดูดซับเสียง - ทรายหินดิน(ต่อ)	ระดับเสียงปะปนกันมาก และคุณค่าทาง การชีวภาพ	<p>เสียงรบกวนจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และเสียงจากการเดินทางที่เข้ามาในบริเวณ โดยเรือที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อความปฏิบัติสำหรับคนที่เข้ามาในกระบวนการ โดยติด ประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณทางเดิน สวนต้นไม้ เป็นต้น หรือจัดทำใบเอกสารแจ้ง ภัยให้ห้องพักห้องนอน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในกระบวนการปฏิบัติ ตามที่ได้กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


(นายไพบูลย์ นิรันดร)

เจ้าหน้าที่โครงการ/กรรมการบ้านพนหาย

(นางสาวพรพิญ นิรันดร)  
ผู้อำนวยการสังกัดองค์กร/บริษัท โภชนา ศรีราษฎร์ จำกัด

บริษัท โภชนา ศรีราษฎร์ จำกัด

มาตราการติดตาม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ	มาตราการติดตาม
สำรวจสถานที่ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม	สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดินและ การระบบน้ำที่ดิน - หลากหลายดิน(ดิน)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>4) ให้ช่องทางจราจรแห่งต่าง บริษัท แมลงกระজอง ดำเนินการ สันสะท้อนรุนแรงให้หักломอยู่ตื้อตื้อ ตีเตียง หรือมูห่อง ซึ่งทางจราจรแห่งต่าง หรือถนนอยู่ใต้ทางบานประตูที่แข็งแรง พยายามซักซักงานให้ผู้อนุมัติตาม อย่างเรื่องออกแบบงานของ อาคาร</p> <p>5) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของตัวงานกิตติ อย่างเต็มที่</p> <p>6) ถ้าอยู่นอกจากอาชาราให้ห่างจากอาชารสูง กำหนด เส้นไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโจ่งแจ้ง อย่างไรไป ตามถนน ให้อยู่ในที่สูงแล้ว</p> <p>7) ถ้าอยู่ในเขตไฟฟ้าติดตั้ง บริเวณภูเขาที่อาจเกิดไฟดูดสูบ พิบากลับ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะบูดดูดความร้อนดูดว่าง 8) อย่าเชือข่าวลือ และอย่าเผยแพร่ข่าวลือ</p> <p>9) ติดตามความชำนาญทางวิชาชีวะอย่างใกล้ชิด</p>	<p>สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม</p> <p>สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม</p> <p>4) ให้ช่องทางจราจรแห่งต่าง แมลงกระজอง ดำเนินการ สันสะท้อนรุนแรงให้หักломอยู่ตื้อตื้อ ตีเตียง หรือมูห่อง ซึ่งทางจราจรแห่งต่าง หรือถนนอยู่ใต้ทางบานประตูที่แข็งแรง พยายามซักซักงานให้ผู้อนุมัติตาม อย่างเรื่องออกแบบงานของ อาคาร</p> <p>5) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของตัวงานกิตติ อย่างเต็มที่</p> <p>6) ถ้าอยู่นอกจากอาชาราให้ห่างจากอาชารสูง กำหนด เส้นไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโจ่งแจ้ง อย่างไรไป ตามถนน ให้อยู่ในที่สูงแล้ว</p> <p>7) ถ้าอยู่ในเขตไฟฟ้าติดตั้ง บริเวณภูเขาที่อาจเกิดไฟดูดสูบ พิบากลับ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะบูดดูดความร้อนดูดว่าง 8) อย่าเชือข่าวลือ และอย่าเผยแพร่ข่าวลือ</p> <p>9) ติดตามความชำนาญทางวิชาชีวะอย่างใกล้ชิด</p>	<p>สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม</p> <p>สำรวจผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	<p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพ</p> <p>2.1.1 กิโลเมตร ทางที่ศูนย์วัฒนธรรมที่รักษาไว้ ซึ่งการเดินทางของ น้ำท่วงที่อยู่ที่จะติดตามมายังโครงสร้างและถนน</p>	<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพ</p> <p>2.1.2 กิโลเมตร ทางที่ศูนย์วัฒนธรรมที่รักษาไว้ ซึ่งการเดินทางของ น้ำท่วงที่อยู่ที่จะติดตามมายังโครงสร้างและถนน</p>	<p>นางสาวพรพิทย์ พงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โภตส คุณศรีรุ่งอรุณรัตน์ จำกัด</p> <p>นายพลาล นิรันดร์ เจ้าหน้าที่โครงการเฝ้าระวังการบ้านพูนทาก</p>




จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและค่าตัวเลข	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินการตามที่ระบุ	ตรวจสอบผลกระทบ
<b>2.1 ทรัพยากริมแม่น้ำ</b> ประมง(ต่อ) และดักค่าตัวงบ	<p>เพิ่มรากไม้ ถนนหินร่วมกิจต์ และน้ำท่องเที่ยว สามารถไปหอรับที่ยวานอุทยานชลธร นอกเหนือจากหาด ชะอำ ได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต่อสาธารณะท่องเที่ยวในเขต พื้นที่ซึ่งสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการบูรณะน้ำหน้า ชายสั่งผลกระทบต่อทรัพยากริมแม่น้ำที่ตื้นๆ เนื่องจาก แม่น้ำพ้าอ่าวยังได้เพียง 48 ศน และไม่ได้มีการอุ้มน้ำ</p> <p>มาตรการที่มุ่งจัดให้เป็นอยู่ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานอุทยานเขางานพัฒนาชุมชน อยู่ในห้องที่ทำแบบระยะอีก 6 เดือน จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้ประสาน 1,562 ໂຮ ດຍຮັນ ปี ၂๕๖๗ ตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนมีนาคม ปี ၂๕๖๘</li> <li>- ภาระงานพัฒนาชุมชนอุทยานเขางานพัฒนาชุมชน อยู่ห่างจาก โครงสร้าง ประมาณ 10 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ พร้อมที่ ช่องน้ำอุทยานเขางานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย บ้านบูรณะ ซึ่งเป็นบ้านไม้ร่อง ตันไม้คิวหินอ่อนขนาดใหญ่ที่หินปูนผลิต ห้ามไม่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงที่ดินไม่ได้รับการห้าม ใช้ไม้ ไม่ได้รับการห้ามไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้</li> <li>- ผู้ร่วม นำร่อง ร่วมรักษาริมแม่น้ำ แม่น้ำที่มีความตื้นน้ำใส กว่า 1 เมตร แม่น้ำที่มีความตื้นน้ำใส แม่น้ำที่มีความตื้นน้ำใส กว่า 1 เมตร แม่น้ำที่มีความตื้นน้ำใส แม่น้ำที่มีความตื้นน้ำใส</li> </ul>	<p>มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ให้กับ ผู้อำนวยการโครงการบ้านพักนักเรียน ในการดำเนินการต่อไป</p>



(นายไชยา นิรันดร)

เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพักนักเรียน

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง พัฒนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ บนบก(ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ บนบก(ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ น้ำ	พื้นที่ชุมชนที่ติดต่อกันในบริเวณตับต่า - วนอุทยานแห่งชาติชุมย่า ตั้งอยู่ในห้องที่ทำปลูกข้าว อำเภอ ชุมย่า จังหวัดเพชรบุรี อยู่แม่น้ำบ่าสา夙และแม่น้ำท่าโตร่อนแม่น้ำบาง มีน้ำที่ประมาณ 416 ไร่ กรรมป่าไม้เต็ปะระกาซึ่งตั้งปีนวน อย่างน้อยกว่าหันที่ 4 ปีนวน 2535 สภาพป่า原有ช่วงอุทยาน แห่งชาติชุมย่า คือช่วงสมบูรณ์ ทั้งป่าลึกป่าและป่าที่ไม่ใช่ป่า อยู่ดินซึ่งเป็นตัวมาร่วมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ พืชไม้เมืองค่าทางยา มีสำหรับน้ำหลั่ง กะรนไม้สำหรับ เช่น หนองทะเล หนองประทัพท์ หนองยอด หนองมีน่องป่ากบ ทรายกรวดซึ่งตื่นด้วยสัตว์ป่า มนต์ชนิดต่อไป ตั้งแต่ว่า ปู บีชเนน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในช้องที่ย้ายมาอยู่มา ซึ่งวอนอย่างมากแห่งชาติอย่าห่างจากโครงสร้าง ประมาณ 2.09 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตัวยอดเนินหลังภูเขา โครงการบ้านพักคนชรา ส่วนลักษณะที่อยู่พร้อมพืชในระดับต่ำ - เชิงทั่วไปสัตว์ป่าประจำอำเภอ(วงศากาส เมื่อ 11 เมษายน 2546) : เขตทั่วไปสัตว์ป่าประจำอำเภอที่เท่ากับ 622 ไร่ ทรัพยากร ป่าไม้คงอยู่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าประจำตัวอยู่ พื้นที่ 45 วงศ์ 123  hectare 166 ชนิด กิริยาสัตว์ป่ามีจำนวน剩ตัวป่า นก 54 ชนิด สัตว์เลี้ยงสูงตัวอย่างมี 3 ชนิด สัตว์เลี้ยงคุณภาพ ชนิด และสัตว์สัตว์ใหญ่น้ำสระบึงน้ำ 1 ชนิด ซึ่งพื้นที่โครงการ	ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล	ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแล

(นายไชยา พูลสวัสดิ์ นิรันดร)


เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพักคนชรา

(นางสาวพรพิทย์ พงษ์สุข)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท บริษัท บริษัท consultant จำกัด

บริษัท กฟผ. บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดุจค่าต่างๆ	ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลการประเมิน สิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรัฐวิสาหกิจ บนบก(ต่อ)	บ้ำนพัฒนาอย่างรับผิดชอบสู่ปรีดี 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน โครงการบ้านพนักงานอย่างส่งผลกระทบต่อทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ระดับต่อๆ		
2.2 ทรัพยากร ชีวภาพในพื้นที่	แหล่ง生物ความหลากหลายที่มีความหลากหลายที่สูง ชนิดการอุบัติกรอง ไร่องามและชนิดเดิมอย่างมาก గ่อนจะนำไป ออกสู่ท้องระบบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความต้องการที่สูง นำมูลฝอยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มาดำเนินการรับน้ำด ต่อไป โดยมีการระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอก พื้นที่โครงการ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรัฐวิสาหกิจ น้ำ		
3. คุณลักษณะประยุกต์ ข้อมูลนุ่มนวล	3.1 การใช้ประโยชน์ วัสดุ	ความต้องการใช้ร้านของโครงสร้างมีค่าประมาณ 19.86 ลบ.ม./ วัน โดยใช้สำหรับปลูกจางและเมืองชุมชน ซึ่งมีน้ำประปา สำหรับใช้ในการล้างผ้าและทำความสะอาด ซึ่งมีน้ำประปา จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตร/ วัน จึงสามารถให้ประโยชน์สำหรับโครงสร้างได้อย่างเพียงพอ และโครงสร้างได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงในกระบวนการใหม่	- จัดให้มีร่องน้ำสำหรับต้นไม้ 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรอง น้ำใช้ภายในโครงสร้างอย่างเพียงพออย่างน้อย 4 วัน ไม่ว่ากรณี ใดก็ตามที่ขาดน้ำ ให้บริการน้ำดื่มน้ำประปาและน้ำประปา บริการรวมประมาณ 40 ลิตร/วัน/คน - ตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไข



(นาย พลสาร นิรันดร์)


เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการบ้านพนักงาน

-8-

(นางสาวพรพิทย์ พงศ์พงษ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท โลตัส จำกัด

บริษัท โลตัส จำกัด  
บริษัท กрин เอฟ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
บริษัท กрин เอฟ คอมเพล็กซ์ จำกัด

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาฯ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้หิน (ต่อ) และดูแลรักษาฯ	เก็บน้ำใต้ดินขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองได้ 4 วัน ดังนั้นหากต้องการใช้น้ำในช่วง เบร็ฟต์ในการจราจรอาจต้องตอการะบบทุกครั้ง อย่างไรก็ตามการจราจรจะต้องลดความเร็วลง 20 กม./ชม. ต่อวัน	หันที่ รับรองให้มีการใช้หินปูนโดยตรงการอย่างประหลาด โดยติดป้ายระบุหินปูนพ่นด้วยสีเขียวลงบนพื้นดินเพื่อแสดงว่าหินปูนที่ใช้หินปูน นำเข้ามาด้วยรถบรรทุกหินปูน	แก้ไขหินที่โดยมีความต้องการติดตั้งในกรอบโครงสร้าง 1 - ปีที่ 1 : ตรวจสภาพ ครึ่งปี 2 : ตรวจสภาพ ทุกๆ 6 เดือน ปีต่อไป : ตรวจสภาพ ทุกๆ 4 เดือน
3.2 การจัดการห้องเสีย	โครงการจะใช้บริการรับบ้านที่มีเสียงภายในบ้านมากกว่าต้นที่มีเสียงรบกวน ด้วยห้องที่ขนาดไม่เล็กที่สุดที่ต้องจ้างากาражได้ในงบประมาณ 15,26 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทำการรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ. ม./วัน ด้วย รับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ. ม./วัน SU 1200 จำนวน 1 ห้อง ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ. ม./วัน ซึ่งรับน้ำเสียจากห้องพักแยก 2 ห้อง รับน้ำเสีย 14.4 ลบ. ม./วัน รับบ้านที่มีเสียงรบกวน SU 1200 จำนวน 1 ห้อง ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ. ม./วัน ซึ่งรับน้ำเสียของพนักงาน และห้องพักแยก ห้องรับน้ำเสีย 0.86 ลบ. ม./วัน และห้องพักห้องครัวห้องน้ำ จึงใช้บริการรับบ้านที่มีเสียงภายในบ้านต้นที่มีเสียงรบกวนของ	จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ. ม./วัน จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ. ม./วัน จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ. ม./วัน จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ. ม./วัน จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 0.86 ลบ. ม./วัน จัดให้มีรับบ้านที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 12 ลูด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 0.86 ลบ. ม./วัน	(นางสาวพรพิพิชญ์ พงษ์พันธุ์ Consultant บริษัท โลตัส คอมบริลส์แอนด์ จำกัด ) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คอมบริลส์แอนด์ จำกัด บริษัท โลตัส คอมบริลส์แอนด์ จำกัด บริษัท กานดา เกียร์ คอมบริลส์แอนด์ จำกัด บริษัท กานดา เกียร์ คอมบริลส์แอนด์ จำกัด



(นายไพบูลย์ นิรันดร)

ผู้อำนวยการโครงการรับน้ำเสียทั่วไปพนักงาน

-9-

องค์ประกอบอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองที่ใช้ผลการระบุงานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตาม ตรวจสอบผลการระหบ สิ่งแวดล้อม
<b>3.2 การจัดการน้ำเสีย</b>	<p>เทศบาลเมืองชุมสถาฯ ได้ยังไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 15.26 ลิกะเมตร³/วัน ภัยการบำบัดด้านเสียขยะต้นน้ำด้วย กองบังคับด้านเสียสำเร็จรูปชนิดเดรอฟ-กรอง ไอลอก AP 2000 จำนวน 12 ชุด สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ.ม./วัน ซึ่งรับน้ำเสียจากห้องพักนักเรียน 2 ห้อง/ถัง ซึ่งมีปริมาณน้ำเสีย 14.4 ลบ.ม./วัน บังคับด้านเสียรูด SU 1200 จำนวน 1 ถัง และห้องพักนักเรียน 0.86 ลบ.ม./วัน และนำทั้งที่ผ่านการรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ.ม./วัน ซึ่งรับน้ำเสียของพนักงานและห้องพักนักเรียน 0.86 ลบ.ม./วัน และนำทั้งที่ผ่านการบำบัดจากน้ำเสีย AP 2000 และ SU 1200 ใช้ชั้นรับน้ำเสียนิดเดียวภาคแปลงมีตัวเลขอ้างถึง 0.86 ลบ.ม./วัน ABF 6000 สำนักห้องศักดิ์ที่ออกจากรัฐบาลดำเนินการรักษาความสะอาด BOD ≤ 40.0 มก./ล. จะรับรายละเอียดตามที่กำหนดให้ร่วมกับรัฐบาลดำเนินการที่ติดตั้งไว้ในรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและด้านสุขาภิบาลและช่างเทคนิคความรู้ความชำนาญในการทำงานต้องอยู่ตลอดเวลา - ติดตั้งเครื่องเผาเชื้อเพลิง เหลามะวีและระบบบำบัดด้านเสีย</p> <p>ในการออกแบบให้สามารถนำเข้าส่วนบนของห้องน้ำรับน้ำเสียที่ต้อง汶 9.1 ชั่วโมง จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ตามมาตรฐานของสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาฯ ที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติและมาตราฐานที่ต้องการมาตรฐานที่ต้องการจะได้ผล</p>	<p>รูน AP 2000 จำนวน 12 ชุด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 24 ลบ.ม./วัน - จัดให้รูนบำบัดด้านเสียสำเร็จรูปชนิดเดรอฟ-กรอง ไอลอก รูน SU 1200 จำนวน 1 ชุด ที่สามารถรับน้ำเสียได้ 1.2 ลบ.ม./วัน บังคับด้านเสียรูด SU 1200, จุจอกแม่น้ำ ระบบแรงดันน้ำสาย ABF 6000 และดูดหลังผ่านรูปแบบน้ำดันน้ำเสีย ABF 6000 นำน้ำดันน้ำเสีย ABF 6000 ทำการตรวจสอบด้วยชานญ์รูปแบบน้ำดันน้ำเสียที่ติดตั้งไว้ในรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 1 เตือน/ครั้ง โดยมีผู้มีสิทธิในการทำงานต้องอยู่ตลอดเวลา - pH - SS - BOD - บริษัท คุณชัยภรณ์นิติบุคคล (KN) - Oil &amp; Grease</p>	<p>มาตรฐานตาม ตรวจสอบผลการ ระหบ สิ่งแวดล้อม</p>

(นายไพบูลย์ พงษ์รักษ์)  
เจ้าของโครงการ/กรรมการบ้านพักทราย

นายไพบูลย์ พงษ์รักษ์  
เจ้าของโครงการ/กรรมการบ้านพักทราย

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และครุภัคต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเน ดสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการแห่งเสีย (ต่อ)	<p>สิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม (ทางการบ้านพัฒนาฯ ได้ ทบทวนจุดติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย ABF 6000 เพื่อไม่ให้มีการ น้ำข้ามตัวในส่วนต่อไปนี้) โครงสร้างขนาดใหญ่ที่โครงสร้างขนาด ที่สูงจุดติดตั้ง ระบบท่อ ABF 6000 จะยอมปริเวณสางจากอดีตที่ สำหรับตากอากาศสำหรับห้องน้ำบ้านที่ดำเนินการเสร็จเป็น ทางโครงสร้างประสมงานกับท่อศูนย์เมื่อช่วงcombe ของ ดำเนินการในกรณีหากพบว่ามีมลพิษประปาสูง หรือติดต่อ หน่วยงานเวยชันหมู่บ้านด้วยการจัดต่อไปทุกๆ 2 เดือน ตั้งนักการจัดการเข้าเยี่ยมโครงการซึ่งมีความ เพื่อมาตรฐานและคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในระยะต่อไป</p>	<p>- Fecal Coliform Bacteria</p> <p>- ควรจะสอบถามระดับน้ำที่สามารถดำเนินการทำการกำจัด และสูญเสียสิ่งของที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินการ ที่นำไปอุปกรณ์แบบบ้าด ห้ามสูญ โดยไม่ควรมีความเสี่ยง การติดเชื้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีที่ 1 ทุก 3 เดือน</li> <li>- ปีที่ 2 ทุก 4 เดือน</li> <li>- ปีที่ 3 ปีทุก 6 เดือน</li> </ul>	<p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเน ดสิ่งแวดล้อม</p>
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	<p>เมื่อโครงการเบ็ดเตล็ดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะทำให้สูญเสียน้ำ<sup>*</sup> ระบายน้ำด้านหลังพืชุน้ำมีอัตราการระบายน้ำออกนอกอาณาเขตมากกว่าที่ต้องการ เอื้อประโยชน์ที่ดีในการปลูกผัก จึงต้องดำเนินการในรูปแบบใหม่ หลังจากน้ำที่ถูกดูดซึ่งเป็นพื้นที่ก่อรอบน้ำร่อง ส่วนเกินที่ต้องหันน้ำอย่างน้อย 5.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้ไปสู่แม่น้ำที่ 6<sup>*</sup> โครงการได้มีการพิจารณาจัดการก่อหนี้น้ำในโครงสร้างให้ต่ำลง จาระต่อบาปติ 0.20 ม. สามารถหันน้ำได้ 6 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันส่วนที่เหลือสามารถรับประทานได้ประมาณ 50%</p>	<p>ควบคุมกิจกรรมการระบายน้ำออกจากการซักอบดิบ โครงการ ไม่ให้ก่อสภาวะระบาดหน้าเติมช่วงก่อนพิพากษา โครงการ ต้องไม่เกิน 0.0251 ลบ.ม./วินาที โดยพิจารณา ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำด 2x15x1 ม. ความจุ 30 ลบ.ม. ใน ส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำได้ ให้ใช้ท่อสูบน้ำที่ 6 ต่อไปสู่แม่น้ำที่ 6 ต่อไป โครงการน้ำที่ 6 ต่อไป โครงการน้ำที่ 6 ให้เป็นท่อสูบน้ำที่ 6 ต่อไปสู่แม่น้ำที่ 6 ต่อไป</p>	<p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเน ดสิ่งแวดล้อม</p>



นาย พันธุ์พันธ์ พันธุ์พันธ์

เจ้าหน้าที่โครงการ/โครงการฯ พัฒนาฯ  
นายพันธุ์พันธ์ พันธุ์พันธ์


องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง วัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
<b>3.3 การระบาดของแมลง และการออกผลให้ร่วม</b>	แมลงสูงระดับน้ำดื่มน้ำอย่างสูงจากแม่น้ำเลี้ยบ ถนนสาธารณะในอุตสาหกรรมที่ร่วมกัน ทึบตันในอุตสาหกรรมที่ 0.0002 ตบ.ม.วินาที รวม อัตราการระบาดของแมลงที่มากกว่า 0.0264 ตบ.ม.กษ.ม. วินาที ซึ่งไม่เกินมาตรฐานกำหนด (0.0051 ตบ.ม.กษ.ม.) หลังจากนั้นจะมีแมลงตัวเดียว สำหรับหนอนส่วนใหญ่ ในครั้งต่อไป เดียวตัวเดียวตัวเดียว ดังนั้น การควบคุมแมลง ออกอาการแพ้ที่ควรการตั้งกล่อง จึงเป็นการลดภัย การเกิดภัยพิพาตและการติดเชื้อต่อไป	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกต่างหาก ร่วมกับการใช้เคมีกำจัด จัดทำห้องน้ำสำหรับบุคคลต่างด้วยวิธีการฉีดสเปรย์ ก่อนและหลังห้องน้ำที่มีการอุดตันห้องน้ำ	ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ให้ได้มาตรฐาน มาตรฐานที่ต้องการ ติดตาม
<b>3.4 การจัดการรายรับ</b>	1) ความเพียงพอของทุกชั้นในแต่ละห้องพัก และหาก ห้องพักขยายรวม จัดให้มีห้องน้ำ 2 ถึง 3 ขนาดตามๆ 50 ลิตร ในแต่ ละห้องพัก และจัดให้มีห้องน้ำแยกสำหรับเด็กกลุ่ม 1 ถึง 3 ขนาดความกว้าง 50 ลิตร ปริมาณส่วนต่อรองรับ ทำการบ้านในส่วนต่อรองเด็ก ขนาด 3 ถึง 4 ลิตร ในห้องพักขนาดใหญ่	จัดให้ห้องน้ำที่มีความกว้าง 50 ลิตร ให้มีความสามารถ รองรับขยะให้ได้มาตรฐาน 1 วัน ต่อวัน (1) ห้องพักเด็ก : จัดให้มีห้องน้ำรองรับขยะให้ในแต่ละห้องพัก จำนวน 2 ถึง 3 ขนาดความกว้าง 50 ลิตร (2) ปริมาณส่วนต่อรองเด็ก : โดยแบ่งเป็นห้องน้ำแยกสำหรับเด็ก แต่ละห้องพัก ถ้า 1 ถึง 3 ขนาดความกว้าง 50 ลิตร	ตรวจสอบมาตรฐานของห้องน้ำ ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำ ในการรับ บริษัทที่รับผิดชอบ



(นายไพบูลย์ นิรันดร์)  
เจ้าหน้าที่โครงการ/procurement พนักงานพนักงาน

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และครุภัติทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องพักชั่วระยะรวม : ทางโครงการจัดให้มีห้องพักชั่วระยะ ตั้งอยู่บริเวณข้างในตัวหนองอ่างคราด B ภายในห้องมีการจัดตัวางง่ายและขนาด 200 ลิตรที่แยกออกเป็น 3 ช่วงมาก ได้แก่ ถังขยะเสียหาย ถังขยะแห้ง และถังขยะอับชื้นตากาย จำนวน 3, 2, และ 1 ถัง ตามลำดับ ซึ่งคิดเต็มห้องสามารถรองรับประมาณ 600, 400 และ 200 ลิตร ตามลำดับ และสามารถรองรับประมาณ 400 วัน ดังนั้น ห้องพักชั่วระยะนี้จะมีความสามารถในการรองรับประมาณ 3,200 ลิตร ได้ยังไงก็ตาม แต่เมื่อถึงวันที่ 3 ถัง คาดว่าจะต้องมีการจัดตัวางใหม่ สำหรับห้องน้ำ 3 ห้อง แต่ไม่แน่ใจว่า 3 วันจะสามารถจัดตัวางใหม่ได้เมื่อไหร่</li> <li>มีความสามารถรองรับชั่วระยะที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีความสามารถรองรับประมาณ 400 วัน สำหรับผู้คนในหมู่บ้าน ที่เข้ามาใช้บริการบ้านพักชั่วระยะนี้ วัน ซึ่งคาดว่าปัจจุบันต้นทุนของการจัดตั้งห้องพักชั่วระยะนี้จะต้องสูงกว่าห้องพักชั่วระยะที่อยู่อาศัยในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่นี่อย่างมาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินและกำชับใบอนุญาตและภาระกิจกรรมที่ได้รับในส่วนตัวของบ้านครัวและห้องน้ำ โดยแยกตามประเภทของขยะและภาระกิจกรรมที่ได้รับ ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ประเมินภาระกิจกรรมที่ต้องรับภาระของบ้านครัวและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดการขยะ ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการของบ้านที่อยู่อาศัย ในการจัดการขยะและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ประเมินภาระกิจกรรมที่ต้องรับภาระของบ้านครัวและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดการขยะ ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการของบ้านที่อยู่อาศัย ในการจัดการขยะและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบในส่วนของห้องน้ำและห้องครัวที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งห้องน้ำและห้องครัวใหม่ ให้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป</li> <li>ตรวจสอบในส่วนของห้องน้ำและห้องครัวที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งห้องน้ำและห้องครัวใหม่ ให้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป</li> <li>สำรวจและประเมินภาระกิจกรรมที่ต้องรับภาระของบ้านครัวและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดการขยะ ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการของบ้านที่อยู่อาศัย ในการจัดการขยะและห้องน้ำที่ต้องรับภาระของบ้านที่อยู่อาศัย ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

(นายไชยา นิรันดร)



เจ้าของโครงการ/โครงการฯ พนักงาน


องค์ประกอบมาทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ(ต่อ) 2) ปัญหาหลักสี่แยกว่างวามห้องพักนัยยะรวม การส่ง กันและมันส์แรามลงกว่าวง บริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างห้องพักนัยยะรวมของน้ำเสียงรุ่มผิด น้ำอย่างมาก เนื่องจากวิธีการจัดเก็บขยะของน้ำเสียงรุ่มผิด ไม่ร่วบรวมแนวที่ใช้ ราบรวมทั้งในหมู่บ้านที่มีผู้คน居住อยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วม <sup>1</sup> ที่บ้านห้องพักนัยยะรวม ซึ่งภาระในการดูแลทำความสะอาดห้องพักนัยยะรวม ได้จัดให้มี ถังขยะดึงไว้เพื่อรองรับบุขยะอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงป้องกันการร ว่างห้องน้ำขยะและดูดซับไปทางเสียงทาง บริเวณที่อยู่อาศัยได้เป็น อย่างดี สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักนัยยะรวมจะมีภาร ภาระทางระบบน้ำทั้งระบบ จึงมีการร่วมกันดำเนินการรับภาระน้ำเสียที่จาก ท้องน้ำทั้งน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคาร จึงเป็นภาระจัดการน้ำเสียจาก ห้องพักนัยยะรวมที่อยู่บ้านและบ้านจัดการนัยยะเดียว สามารถ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งจราจรไม่ดีในระดับต่ำ ลดตัวชี้วัดผลกระทบทาง ท่อระบายน้ำและการติดต่อที่ไม่ใช้สิ่งปฏิกูลติดต่อกัน <p>3) ความสามารถในการเก็บขยะและกำจัดขยะของ ห้องน้ำสาธารณะ เส้นทางการบินนัยยะรวมทางอากาศเมืองชลบุรีรวมทั้ง โครงการเป็นระยะต่ำๆ ขนาดครัวเรือน 20 ลูกบ้านสำหรับ จำนวน 1 คัน ต่อครัวเรือนที่น้ำท่วม 1 เมตรกวัน บริเวณนัยยะรวม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การก่อถนนขยายเพิ่มห้องห้องพักนัยยะรวมที่ใช้ราบรวมแนวที่ใช้ห้องพักนัยยะรวมของน้ำเสียงรุ่มผิด ไม่ร่วบรวมแนวที่ใช้ราบรวมทั้งในหมู่บ้านที่มีผู้คน居住อยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วม<sup>1</sup> ที่บ้านห้องพักนัยยะรวม ซึ่งภาระในการดูแลทำความสะอาดห้องพักนัยยะรวม ได้จัดให้มีถังขยะดึงไว้เพื่อรองรับบุขยะอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงป้องกันการร ว่างห้องน้ำขยะและดูดซับไปทางเสียงทาง บริเวณที่อยู่อาศัยได้เป็น อย่างดี สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักนัยยะรวมจะมีภาร ภาระทางระบบน้ำทั้งระบบ จึงมีการร่วมกันดำเนินการรับภาระน้ำเสียที่จาก ท้องน้ำทั้งน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคาร จึงเป็นภาระจัดการน้ำเสียจาก ห้องพักนัยยะรวมที่อยู่บ้านและบ้านจัดการนัยยะเดียว สามารถ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งจราจรไม่ดีในระดับต่ำ ลดตัวชี้วัดผลกระทบทาง ท่อระบายน้ำและการติดต่อที่ไม่ใช้สิ่งปฏิกูลติดต่อกัน</p> <p>3) ความสามารถในการเก็บขยะและกำจัดขยะของ ห้องน้ำสาธารณะ เส้นทางการบินนัยยะรวมทางอากาศเมืองชลบุรีรวมทั้ง โครงการเป็นระยะต่ำๆ ขนาดครัวเรือน 20 ลูกบ้านสำหรับ จำนวน 1 คัน ต่อครัวเรือนที่น้ำท่วม 1 เมตรกวัน บริเวณนัยยะรวม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การก่อถนนขยายเพิ่มห้องห้องพักนัยยะรวมที่ใช้ราบรวมแนวที่ใช้ห้องห้องพักนัยยะรวมของน้ำเสียงรุ่มผิด ไม่ร่วบรวมแนวที่ใช้ราบรวมทั้งในหมู่บ้านที่มีผู้คน居住อยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วม<sup>1</sup> ที่บ้านห้องพักนัยยะรวม ซึ่งภาระในการดูแลทำความสะอาดห้องพักนัยยะรวม ได้จัดให้มีถังขยะดึงไว้เพื่อรองรับบุขยะอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงป้องกันการร ว่างห้องน้ำขยะและดูดซับไปทางเสียงทาง บริเวณที่อยู่อาศัยได้เป็น อย่างดี สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักนัยยะรวมจะมีภาร ภาระทางระบบน้ำทั้งระบบ จึงมีการร่วมกันดำเนินการรับภาระน้ำเสียที่จาก ท้องน้ำทั้งน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคาร จึงเป็นภาระจัดการน้ำเสียจาก ห้องพักนัยยะรวมที่อยู่บ้านและบ้านจัดการนัยยะเดียว สามารถ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งจราจรไม่ดีในระดับต่ำ ลดตัวชี้วัดผลกระทบทาง ท่อระบายน้ำและการติดต่อที่ไม่ใช้สิ่งปฏิกูลติดต่อกัน</p> <p>3) ความสามารถในการเก็บขยะและกำจัดขยะของ ห้องน้ำสาธารณะ เส้นทางการบินนัยยะรวมทางอากาศเมืองชลบุรีรวมทั้ง โครงการเป็นระยะต่ำๆ ขนาดครัวเรือน 20 ลูกบ้านสำหรับ จำนวน 1 คัน ต่อครัวเรือนที่น้ำท่วม 1 เมตรกวัน บริเวณนัยยะรวม</p>	<p>มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(นายไชยา ผลผลิต  
นิรบุญ)

เจ้าหน้าที่โครงการ/โครงการป้องกันพืชหายาก


- 14-



(นางสาวพรพิทย์ พงษ์สมบูรณ์  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัทฯ บรรจุสิ่งแวดล้อมเข้ากับ  
บริษัทฯ ผลิต ศรีสุรินทร์ และแม่แตงฯ จำกัด  
บริษัทฯ ก็คง บริษัท คณฑ์สิริสมเดตนาก จำกัด



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง วัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ)		- ระยะห่างไฟฟ้ามาก และพื้นที่งานของโคงครองภูรังหงส์ด้วย แสงงานไฟฟ้า	
3.6 กรรมหนามและ การขนส่ง	1) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน บริเวณการจราจรจากโครงการพิจารณาเทียบเท่ากับจำนวนวัน ที่จะต้องภายในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 8 คืน เมื่อทำการ ประเมินสภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษม ถนนเจ้าเสาน และถนนร่วมจิตต์ พวยไนวันหยุดราษฎร์ ถนนพันทั่งฯ ปกติมา V/C Ratio เพิ่มขึ้น ก่อสร้างคือบ้านพัชรภัณฑ์ มีค่า V/C Ratio ในวันหยุดและวันทำงานใกล้เคียงกันคือ 0.0509 และ 0.0505 ตามลำดับ ส่วนบนถนนนารีบุรี มีค่า V/C Ratio ในวันหยุดและวันพากงานทำกับ 0.055 และ 0.038 ตามลำดับ ขณะที่บนถนนร่วมจิตต์ มีค่า V/C Ratio ในวันหยุดและวัน ทำงงานใกล้เคียงกันคือ 0.0477 และ 0.0485 ตามลำดับ จ่า ค่า V/C Ratio จึงถูกกำหนดให้บ้านพัชรภัณฑ์ ถนนราษฎร์ และถนนร่วมจิตต์ จัดตั้งสถานะเพชรเกษม ถนนนารีบุรี และ ถนนร่วมจิตต์ที่มีสภาพความคล่องตัวดีมาก แต่ไม่ทำให้ สภาพความคล่องตัวของการจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ อยู่ในระดับเดิม ตั้งแต่นี้เป็นการจราจรในช่วงปกติ ดำเนินการ จึงมีผลกระทบต่อสภาพความคล่องตัวของ	- จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยและสะดวก ดาวเมือง โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายหรือ สัญญาณทางการจราจร บริเวณหนาแน่นหรือทางตันรถ และสถานที่รวมภายนอกโครงการ รวมทั้งป้าย指引 จราจร ดาวเมืองเกิน 30 กม./ชม. และสัญญาณที่ปรับเวลาเช้า- กลางคืน	ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม



(นายไพบูลย์ พงษ์ชานนยา)  
เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพัก  
บล็อก จำกัด

-16-

นางสาวพริกพย พงษ์ชานนยา  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส จำกัด  
บริษัท โลตัส จำกัด  
บริษัท กрин เอิร์ฟ คอมเพล็กซ์ เมนจ์ จำกัด  
บริษัท กрин เอิร์ฟ คอมเพล็กซ์ เมนจ์ จำกัด

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
<b>3.6 การคมนาคมและ การขนส่ง</b>	<p>1) จราจรบนถนนที่ไม่ดีในบริเวณอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2) ปรับเปลี่ยนความเพียบพร้อมของที่จอดรถอย่างต่อเนื่องที่ทางเข้าถนนที่จอดรถด้วยตัวเอง ตามกฎหมายที่ออกโดยน้ำที่ 7 (พ.ศ. 2517) อย่างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองการ พ.ศ. 2479 พบว่า โครงการที่มีจำนวนห้องพักมากกว่า ไม่เกิน 30 ห้อง ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างต่อเนื่องที่จอดรถได้หรือไม่ จอดรถบนที่จอดรถ 8 คัน</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ	ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
<b>3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน</b>	<p>1) ความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผืนเมืองรอง เสื่อมโทรม จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ บริเวณพนมโยล 2.5 ไร่ เป็นที่ดิน ประโยชน์ที่ด้อยคุณภาพนิยามสถาน ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการ อยู่อาศัย สถาบันราชภัฏ การสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกรรมอื่น ให้ใช้ไม่ได้กันร้อยละ 15 ของแปลงที่ดินที่มี อยู่ในมาตรา ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเพื่อเป็น อาคารโรงเรียน จึงสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ใช้ดิน ที่อยู่ในมาตรา จึงสามารถเมืองชุมชน ปลูกบ้านเพื่อรองรับประชา กรที่อยู่ตั้งแต่ปัจจุบัน</p>	<p>- ห้ามก่อสร้างหรือทำท่าทางใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก่อภัยเสียที่อาจมี</p>	



เจ้าหน้าที่โครงการ/โครงการบ้านพักฯ

-17-

(นางสาวพิพิญ พงศ์พันธุ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส บริษัทมหาชน์จำกัด  
บริษัท กวิน อิริยา บริษัทมหาชน์จำกัด


องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง ที่ดิน(ต่อ)	ผู้ตรวจสอบความต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานของกันและกันระหว่างระบบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน(ต่อ)	<p>2) ความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน พระราชบัญญัติความดูมอยาครา พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนด บริเวณพื้นที่อยู่สร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้อยู่ห่างจากหน้าดินเพื่อประโยชน์ พื้นที่ดินการตั้งอยู่ห่างจากหน้าดินทั้งสองข้าง 80 ม. ซึ่งจัดอยู่ ในบริเวณที่ 2 และการดำเนินโครงการพื้นที่นอกกรีดและรวม ที่ดินของอาคาร A และ อาคาร B 12.00 ม. มีพื้นที่แล้ว ลักษณะทางเดิน 703.45 ตารางเมตร และมีพื้นที่วางรากยังคง 51.04 ของที่ดินที่ถอนบัญชี จึงไม่เข้าข่ายตามข้อห้ามของ ข้อกำหนดตามกฎหมายฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534)</p> <p>3) ความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม จังหวัด เมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอหอฉัน จังหวัด เพชรบุรี อยากรับพื้นที่และอยากรื้อถอนบ้านริมแม่น้ำ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2547</p>	<p>มาตรฐานของกันและกันระหว่างระบบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>

(นายไนศา นิรันดร)

เจ้าของโครงการ/กรรมการบ้านพักอาศัย

-18-

(นางสาวพรพิพิญ พงษ์ชัย  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คุณศรีสุไศริก จำกัด  
บริษัท กรณ์ บริษัท คุณนรรตน์ จำกัด



บ.สส. จ. เพชรบุรี

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คุณศรีสุไศริก จำกัด


บริษัท กรณ์ บริษัท คุณนรรตน์ จำกัด

องค์ประกอบของงาน สิ่งแวดล้อม และดุลค่าทางฯ	ผลการประเมินและผลประเมินมาส์กี้	มาตรฐานของที่มีผลและแก้ไขผลการดำเนินการ	มาตรฐานดิตตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์อย่างดี ที่ดิน(ต่อ)	<p>พื้นที่ที่ต้องการต้องอยู่ในเขตเทศบาลอย่างเดียว จึงจัดโดยในบริเวณที่ 4 ชุมชนภายใน 4 หมู่บ้านที่ต้องห้ามติดข้องเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ที่ห้ามติดข้องเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดราชบุรี รวมศูนย์ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินโครงการที่เป็นไปจะไม่กระทบต่อพื้นที่ 4 ความสอดคล้องของโครงการกับภาระทางการเมืองที่ 4) ความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบจากการประมงริบบอร์ด พระภากและหลักเกณฑ์การประมงริบบอร์ด พระภาก พ.ศ.</p>	<p>พื้นที่ที่ต้องการต้องอยู่ในเขตเทศบาลอย่างเดียว จึงจัดโดยในบริเวณที่ 4 ชุมชนภายใน 4 หมู่บ้านที่ต้องห้ามติดข้องเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ที่ห้ามติดข้องเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดราชบุรี รวมศูนย์ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินโครงการที่เป็นไปจะไม่กระทบต่อพื้นที่ 4 ความสอดคล้องของโครงการกับภาระทางการเมืองที่ 4) ความหลากหลายทางชีวภาพและหลักเกณฑ์การประมงริบบอร์ด พระภากและหลักเกณฑ์การประมงริบบอร์ด พระภาก พ.ศ.</p>	
2551	<p>โครงการซึ่งเป็นอนาคตโครงสร้าง มีห้องพักแยก 24 ห้อง ตั้งแต่ชั้นเดียวจนถึงชั้นสองแบบบานานา 1 และการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในหมวดที่ 2 แหล่งที่ 3 ของกฎหมายการพัฒนาลักษณะที่ดิน</p> <p>5) ความสอดคล้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณโครงการกับบัญชีโภชนาฑ เดียวกันและไม่ใช่พื้นที่ที่ดินที่ติดเป็นหนึ่งกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ต้องการจะรื้อถอน บนพื้นที่ที่ต้องการจะรื้อถอน 1,060 ตารางเมตร (หรือ 0.0011 ตร.กม.) และเนื่องจากอาคารพักอาศัยและอาคารโรงเรียนจัดอยู่ในประเภทอาคารใช้ประโยชน์ทางราชการ จึงไม่สามารถนำที่ดินที่ต้องการจะรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>โครงการซึ่งเป็นอนาคตโครงสร้าง มีห้องพักแยก 24 ห้อง ตั้งแต่ชั้นเดียวจนถึงชั้นสองแบบบานานา 1 และการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในหมวดที่ 2 แหล่งที่ 3 ของกฎหมายการพัฒนาลักษณะที่ดิน</p> <p>5) ความสอดคล้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณโครงการกับบัญชีโภชนาฑ เดียวกันและไม่ใช่พื้นที่ที่ดินที่ติดเป็นหนึ่งกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ต้องการจะรื้อถอน บนพื้นที่ที่ต้องการจะรื้อถอน 1,060 ตารางเมตร (หรือ 0.0011 ตร.กม.) และเนื่องจากอาคารพักอาศัยและอาคารโรงเรียนจัดอยู่ในประเภทอาคารใช้ประโยชน์ได้</p>	

(นายไพบูลย์ นิรันดร)

เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพัฒนา

-19-



(นางสาวพรพิพญ์ พงษ์ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส จำกัด  
บริษัท กрин เอเชีย คอมมูนิเคชัน จำกัด  
บริษัท กрин เอเชีย คอมมูนิเคชัน จำกัด

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตาม สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน(ต่อ) และคุณค่าต่างๆ	<p>พื้นที่ดินในส่วนของพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วและหักอากาศเข้าสู่หมู่บ้าน ด้านหน้าสัดส่วนของภาระใช้ประโยชน์ที่ดินน้อยไม่มากกว่า เปลี่ยนแปลง นำออกจากการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์และรวมจด เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น แล้วมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการใช้ประโยชน์เดิมในบริเวณ พื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งริบเวนไกส์ศิริวงศ์ส่วนใหญ่จะเป็น บ้านพักตากอากาศ โรงเรือน รีสอร์ฟ เป็นต้น</p> <p>6) ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการต่อ ชีวิตความสุขและการให้บริการสาธารณูปโภคของชุมชน บริเวณใกล้เคียง และผลกระทบต่อความหนาแน่น ประชากร</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเพื่อเป็นโครงการพาณิชย์ โรงเรือน บริการสาธารณะ ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมของที่พักอาศัยทั่วไป จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อ การให้บริการสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคของชุมชน ใกล้เคียงอย่างน้อยต่อไป</p> <p>7) ความสมดุลลักษณะของอาคารและระยะห่างตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) อาคารตามความใหม่ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>




(นางสาวพริกษ์ พงศ์พันธุ์consultant  
ผู้อำนวยการริบเวนไกส์ จำกัด)

-20-

เจ้าของโครงการ/กรรมการบ้านพักทราย

(นาย “พศสุล นิรันดร ”)

บริษัท โอลิสส์ คอมเพล็กซ์แอนด์ เจ๊ก็ต  
บริษัท เอียวม คอมเพล็กซ์แอนด์ เจ๊ก็ต

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง สังคมค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบและกำกับ สิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน(ต่อ)	<p>อาคาร A และ B มีระดับความสูงจากพื้นดินถึงยอดผาสูงชันสูงสุด 12 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยภายในและติดภูเขา 703.45 ตร.ม. ที่อยู่จัดให้มีแนวอาศาและเส้นทางเดินรุนแรงขึ้นภูเขาหนูภูเขากระทารวงบัวที่ 55 (พ.ศ. 2522) ซึ่งโครงสร้างมีระดับรองรับแรงและระยะห่างระหว่างแนวเขื่อนตามเกบเชิงตัดในแนวไปตามภูเขา จึงมีความเสี่ยงต่อการก่อภัยระหว่างบัวที่ 55 (พ.ศ. 2522)</p> <p>ภัยภัยระหว่างบัวที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 3 ที่ว่างรายห้องอาคาร</p> <p>โครงสร้างบนภูเขา มีพื้นที่ว่างภายนอกอาคารเท่ากับร้อยละ 51.04 ซึ่งไม่ได้ต่อข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งระบุไว้เพียงร้อยละ 30</p>		
4. คุณค่าต่อสุขภาพชีวิต	<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม(ต่อ)</p> <p>เมืองเปิดตัวเป็นนักท่องเที่ยวมากในพื้นที่โครงสร้างประสมใน 48 ชั่วโมงมีพื้นที่ห้องโถงกว้าง 10 ชา รวม 58 ชา ซึ่งเป็นจำนวนที่มากนัก จึงคาดว่าจะมีผู้ลักoriously สร้างชุมชนประชากรและภาระทางสังคมอย่างมาก</p>	<p>(นางสาวพรพิพิช เจ้าของโครงการ/บริษัทฯ รบกับ บริษัทฯ จำกัด)</p> 	<p>มาตรฐานการสิ่งแวดล้อม/บริษัทฯ จำกัด</p> <p>บริษัทฯ จำกัด คือผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ จำกัด</p>

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม(ต่อ)	สำหรับด้านเศรษฐกิจ จะนำไปสู่การขยายและเพิ่มอิทธิพลใน ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเป็นผลการทางตอนต่อเศรษฐกิจใน เชิงบวกระดับภูมิภาค	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและ อาชีวอนามัย	ทางโครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบประกันความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มีการจัดทำห้องน้ำสาธารณะ โครงการ สามารถใช้บริการจราจรอย่าง平安และอย่างดี ดังนั้นโดยภาพรวมจึงคาดว่าผลกระทบในเชิงลบต่อตัวผู้ สาธารณสุขและอาชีวานามัยจะลดต่ำ	- ทางโครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบประกันความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มีการจัดทำห้องน้ำสาธารณะ โครงการ สามารถใช้บริการจราจรอย่าง平安และอย่างดี ดังนั้นโดยภาพรวมจึงคาดว่าผลกระทบในเชิงลบต่อตัวผู้ สาธารณสุขและอาชีวานามัยจะลดต่ำ <sup>ที่สุด</sup>  - จัดทำห้องน้ำสาธารณะที่มีมาตรฐาน และสะอาด ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น ที่ต้องการใช้ห้องน้ำ อย่างปลอดภัย	- จัดทำห้องน้ำสาธารณะที่มีมาตรฐาน และสะอาด ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น ที่ต้องการใช้ห้องน้ำ อย่างปลอดภัย
4.3 ความปลอดภัย สาธารณสุข และการ ป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากในช่วงเวลาเดินทาง ทางโครงการจะมีภาระรักษา <sup>ความปลอดภัยให้กับผู้เดินทาง</sup> ความปลอดภัยให้กับคุกคักที่เข้า-ออกภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีสถานีตำรวจนายอำเภอ ชุมชน ทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับประชาชนในชุมชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่เดินทางมา ซึ่งเป็นจุดเดินทาง จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบด้านความ ปลอดภัยสำหรับในเชิงลบในระยะยาว	- จัดทำห้องน้ำสาธารณะที่มีมาตรฐาน และสะอาด ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น ที่ต้องการใช้ห้องน้ำ อย่างปลอดภัย  1) ออกแบบสัญญาณและจังหวัดภัยแจ้งเหตุ - อาคาร A ติดตั้งไฟบริการส่วนตัวบนรากไม้ต้นต้น จำนวน 1 จุด ส่วนหน้าบ้านไฟตั้งที่ชั้นล่าง จำนวน 1 จุด	- ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่าง น้อยที่สุด 2 ครั้ง <sup>ต่อเดือน</sup>  - แผนการซ่อมแซมที่ทางเจ้าหน้าที่และ อพยพผ้ายางต้น อย่าง น้อยที่สุด 1 ปี/ครั้ง  - จัดทำห้องน้ำสาธารณะที่มีมาตรฐาน และสะอาด ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น ที่ต้องการใช้ห้องน้ำ อย่างปลอดภัย



(นายไพบูล นิรันดร)  
เจ้าของโครงการ/โครงการน้ำหนาที่

-22-

รายงานผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย  
โครงการน้ำหนาที่

ผู้รับผิดชอบรายงาน/บริษัท โลตัส ศรีราชา จำกัด  
บริษัท กอล์ฟ อีริค ศรีราชา จำกัด



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดุษจิตร์ทาง สานาระและ นิรภัยน้อยคิดภัย(ต่อ)	ผู้รายงานบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย สาธารณะ และการ ป้องกันน้อยคิดภัย(ต่อ)	บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในระดับต่ำๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยกระดับ B ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านได้ จำนวน 1 จุด โขนไตรรัตน์ชัย ชั้นสองอาคาร และห้องโถง จำนวน 1 จุด ชั้นใต้ดินของอาคาร จำนวน 1 จุด</li> <li>- จุดไฟฟ้าจุดรวมผล จำนวน 1 จุด มีไฟฟ้าที่ประมวล 20 วัตต์ ม.อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร A โดยไฟฟ้าสามารถรองรับคนในโครงการอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 0.3 ตร.ม./คน(รูปที่ 3)</li> <li>- ตรวจสอบระบบป้องกันอัตโนมัติภัยทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้การได้ต่อไปโดยสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือชำรุดเสื่อมชำรุดเสื่อมอย่างรุนแรงให้ดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>- ติดป้ายแนะนำทำการซื้อประกันและติดฉลุไว้บนรั้วบ้านที่อยู่กรณีตนติดต่อง่าย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้บ้านได้เห็นสถานะการณ์ได้ทันท่วงทัน</li> <li>- ติดตั้งแบบแปลนและผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง ออกแบบติดตั้งต่างๆ ป้ายบอกชานชาลา เส้นทางการเดินทางและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนและผังดังกล่าว ไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร เช่น บริเวณหน้าบ้านได้</li> <li>- จัดเตรียมแผนภาระอย่างหนัก พร้อมมีเกิดเหตุพิสัยใหม่ รวมทั้งจัดอบรมวิธีการซื้อประกันรับประทานอันดับต้นๆ และจัดอบรมให้กับบุคลากรในสถาบันฯ สำหรับการดูแลเด็กและเยาวชน แผนการรับรองหน้าไฟและอพยพย้ายสถานที่เมื่อเกิดเหตุไม่สงบ</li> </ul>	<p>ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>

(นายพศอล นิรันดร)

เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐบาลพัฒนาฯ

-24-

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คือผู้ดูแลหนี้สินของ

บริษัท โลตัส ห้องน้ำสุรัตน์ จำกัด  
บริษัท กีน เอฟ บรู๊ฟ ห้องน้ำสุรัตน์ จำกัด



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.4 ห้องน้ำแยกเพศ สุขาเรียกอา	ส่งชาร์บผู้คนไปยังห้องน้ำร่องรอย การจัดสร้างห้องน้ำที่ไม่ถูกใช้งาน การปลอมห้องน้ำเป็นส้วม ต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่ควรการปลูกไม่ได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ปลูกไม้ไม่สอดคล้องกับสภาพดินด้วยตัวเอง ต้นไม้บอบบาง แห้งกรอก ขาดราก ขาดหัว ขาดใบ และหายนานวันอ่อนอย่างมาก	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่ควรการปลูกไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ปลูกไม้ที่สอดคล้องกับสภาพดินด้วยตัวเอง ต้นไม้บอบบาง แห้งกรอก ขาดราก ขาดหัว ขาดใบ และหายนานวันอ่อนอย่างมาก	ตรวจสอบผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกำหนดเวลา

**หมายเหตุ:** - ผู้รับผิดชอบให้ช่วงปฏิบัติงานการ คือ นายไชศา นิรันดร ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ

- เจ้าของโครงการ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรฐานที่ต้องการ ทุก 6 เดือน แนบตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี
- สิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานการ ทุก 6 เดือน แนบตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี



(นายไชศา พิพิธ พงศ์พงษ์)


เจ้าของโครงการ/กรรมการบ้านพัฒนา

-26-

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส ศรีราชา จำกัด

บริษัท โลตัส คอมเพล็กซ์ จำกัด  
บริษัท เอิร์ฟ ศรีราชา จำกัด


โครงการบ้านพัฒนาฯ



นายไพบูลย์ นิรันดร์  
เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพัฒนาฯ




โครงการริบ้านพัฒนาฯ



รูปที่ 3

(นายไพบูลย์ นิรันดร์)

เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลบ้านพัฒนาฯ



(นายไพบูล นิรันดร)  
เจ้าของโครงการ/โครงสร้างบ้านพนพนทาย

(นางสาวพริกพย พงศ์พชร  
ผู้อำนวยการสังเคราะห์ส้อม/บริษัท โลตัส คุณชัยรัตน์ จำกัด)

ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพัฒนาฯ ตั้งอยู่ที่ กันหัวเตเพชรบูรี(ช่วงบ่อต่อสำหรับการ)

คุณภาพแวดล้อม	สภาพที่ตรวจสอบ	ตัวชี้มตรจัดวัด	ค่ามาตรฐานโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(บาท/กม.)				
<b>1. การใช้ชีวิตริบบ์</b>				
- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดของระบบพอกฟองหินทราย เหตุป้องกันการตื้อตันท่อระบายน้ำ	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ปรบaga (การรักษาเชื้อแบคทีเรีย) - ถังเก็บน้ำ, วาล์วต่างๆ	- บ่อ 1, 1 ครัว บ่อ 2 ห้อง 6 เตือน บ่อไป ห้อง 4 เตือน	10,000 20,000 30,000	- นายไพรดา นิรันดร์
<b>2. การจัดการริบบ์เสีย</b>				
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งท่อ	- pH	- ภูเก็ต 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติดำเนินการ	144,000	- นายไพรดา นิรันดร์
ตรวจสอบการนำเข้า จำหนัน 3 จุด	- BOD SS			
คือ จุดที่ส่งผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย SU 1200, จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ABF 6000 และจุดหลังจากเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ABF 6000(บ่อที่ 2)	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - Oil & Grease - Fecal Coliform			
<b>Bacteria</b>				
- ตรวจสอบปรับตั้งมีการและส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรบุคคล รับบัตรน้ำเสีย	- ประசุมที่กินอาหารและส่วนราชการ ทำนายท่าวาปีของระบบ รับบัตรน้ำเสีย	- บ่อ 1 ห้อง 3 เตือน บ่อ 2 ห้อง 4 เตือน บ่อไป ห้อง 6 เตือน	1,000 บาท/ครั้ง	- นายไพรดา นิรันดร์
<b>3. ระบบบำบัดน้ำเสีย</b>				
- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- การยุตตันห้องรีดน้ำ (เศษตะภายใน)	- ห้อง 6 เตือน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดตัน	10,000 บาท/ครั้ง	- นายไพรดา นิรันดร์
และการรับรองกันหน้าท่วม	และป้องกันพิกัด			



(นายไพรดา นิรันดร์)

เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบ/บริษัท โอลิมปิก จำกัด

ลงชื่อ.....

Lotus Consultant Co., Ltd.


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอลิมปิก จำกัด

บริษัท โอลิมปิก จำกัด

บริษัท เอร์ริค คุณธรรมและเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีประจำเดือน โครงการบ้านพักนายตั้งอยู่ที่ ถนนร่วมจิตต์ ตำบลสะอ้อ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี(หัวใจสำคัญ)

ดูแลงานสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความก้าวหน้า	ค่าใช้จ่ายประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(บาทปี)			(บาทปี)	(บาทปี)	
4. การจัดการขยะ	- ตรวจสอบภาระและหักภาษี รายรับ	- គานนี้ได้ - ตรวจสอบภาระและหักภาษี รายรับ	- ตรวจสอบความสะอาด ทุกส่วน - ตรวจสอบสภาพท่อไป (การ แสงการซ่อมบำรุง) ผู้รับผิดชอบและภาระทุกๆ หักภาษี 1 เที่ยว	3,600	- นายไชยา พลนิธิ นายไชยา พลนิธิ
5. ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบภาระไฟฟ้าและ สายไฟฟ้า	- ออกใบอนุญาตไฟฟ้า	- เตือนลักษณะ 1 ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	- นายไชยา พลนิธิ
6. ความปลอดภัย สาธารณสุข และการป้องกันโรคติดต่อ	- ตรวจสอบภาระเบื้องต้น ภารต้าย - แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าและ อพยพภายนอก	- ระบบป้องกันภัยต่างๆ - แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าและ อพยพภายนอก	- ตรวจสอบระบบป้องกันภัย อัตโนมัติทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าและอพยพภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	10,000 20,000	- นายไชยา พลนิธิ นายไชยา พลนิธิ



(นายไชยา พลนิธิ)  
ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่ครองงาน/โครงการบ้านพักนายตั้ง

**ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพันทาย ตั้งอยู่ที่ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอ่า อำเภอชะอា  
จังหวัดเพชรบุรี (ช่วงเปิดดำเนินการ)**

เงื่อนไขสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค <sup>ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข</sup>
1. การใช้น้ำ			
2. การจัดการน้ำเสีย			
3. ระบบระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม			
4. การจัดการขยะ			
5. ระบบไฟฟ้า			
6. การเดินระบบ (Operation) และ การดูแลระบบบำรุงด้านน้ำเสีย (Maintenance)			
7. ความปลอดภัย สาธารณสุข และการป้องกันอัคคีภัย			
8. อื่น ๆ			

ผู้ตรวจสอบ .....

( ..... )  
วัน/เดือน/ปี .....

ลงชื่อ .....

(นางสาวพรทิพย์ พากเพียร)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม Consultant Co., Ltd.

/บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายไพบูล นิรันดร)

เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพันทาย

## ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

## แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการบ้านพันทาย

ตั้งอยู่ที่ ถนนร่วมจิตต์ ตำบลลະช่อ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

จุดตรวจ	ตัวชี้วัด					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Nitrogen (TKN) (มก./ล.)	Oil & Grease (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
บ่อตรวจสภาพน้ำ จำนวน 3 จุด คือ - จุดหลังผ่านระบบถังบำบัดน้ำเสีย SU 1200 - จุดก่อนเข้าระบบถังบำบัดน้ำเสีย ABF 6000 - จุดหลังผ่านเข้าระบบถังบำบัดน้ำเสีย ABF 6000						
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก	5-9	≤ 50	≤ 50	≤ 40	≤ 20	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

\* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์ .....

ผู้วิเคราะห์.....  
(.....)  
วัน/เดือนปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข .....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือนปี.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ พัฒนา)

บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายไพบูลย์ นิรันดร)

เจ้าของโครงการ/โครงการบ้านพันทาย