

ที่ พท 1009.4/

9343



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑๙ S. A. 2552

พุศจิคายน 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

เรียน ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ กลอ 02 / 116 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของ
ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการด้านคมนาคม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือ
แหลมฉบังซึ่งดำเนินโครงการโดย บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานฯ และได้
จัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบและให้
ความเห็นเบื้องต้นพร้อมกับได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวข้างต้น
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอให้ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ บริษัท
นามยง เทอร์มินัล จำกัด ประสานงานกับผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด) ให้
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 10 แผ่น เสนอ
ต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับได้
สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อทราบด้วยแล้ว

อีก ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานฯ ได้แนบแนวทาง
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการด้านคมนาคม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิศักย์ ระวีวรรณ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

(เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุปรасิษ พaicaieng)

เจ้าหน้าที่สำนักงานชุดการซื้อกำจัด

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6805

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรการห้ามไป	-	<p>1. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบังยังคงรักษา</p> <p>2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จะต้องแจ้งผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตั้งกล่าวในรอบปี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขันส่งท่าน้ำและพาณิชยนาวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)</p> <p>3. หากท่าเรือแหลมฉบัง การทำท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ หรือที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ "ได้กำหนดเพิ่มเติม" ไว้ตามที่ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ นั้น จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง</p>	-

ลงชื่อ.....
(อธิบดี สุพรหมุด)
 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 28 / ๐๗ / ๕๒

ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จรรยองค์)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด
 วันที่ ๘๐ / ๑๐ / ๕๒

ลงชื่อ.....
(นายสมวงศ์ บุญทรัพย์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 วันที่ ๑๖ / ๐๗ / ๕๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรการท้าไป (ต่อ)	-	<p>4. การก่อสร้างและดำเนินการโครงการ หากพบว่า โครงการทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียน ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด และ/หรือบริษัท ผู้รับจำจองออกแบบก่อสร้าง จะต้องดำเนินการป้องกัน และแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	-

เรื่องเอกสาร
ลงชื่อ.....
(อักษรชื่อ อุพราชศักดิ์)
รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จารยวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
NAMYONG TERMINAL
ผู้อำนวยการ บริษัทไทยคันทรีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




(นายสมพงษ์ บุรินทร์ธิกุล)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทวิพยากรณ์สิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 คุณภาพอากาศ	<u>ระยะก่อสร้าง</u> ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างจะได้รับผลกระทบด้านคุณภาพของอากาศตามมาตรฐานสากล และเกิดกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบชั่วคราวในช่วงเวลาต่อไป และเมื่อทำการควบคุมคุณภาพของอากาศแล้ว ก็จะ เช่น การจราจรคุ้มค่าและความเร็วรถบันทึกที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการแล้ว จึงคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะสั้น	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการส้อนรีวารอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดหาคนนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง 2 ครั้ง - มีจุดอนุรักษารถทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งหินและกระเบ杂质 เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ตรวจสอบเครื่องดูดควันหนักที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ทำการตรวจสอบพื้นบริเวณพื้นที่เส้นทางผ่านของรถบรรทุกทุกคันอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด	- ไม่มีมาตรการ

ผู้ออก 
 ลงชื่อ.....
 (อิงค์เซปต์ บุรินทร์)
 (...ขออภัยอ่านชื่อการท่าเรือแหลมฉบัง...)
 วันที่... 29 / ๗๙ / ๕๒



ลงชื่อ.....
 (นายธนาพันธ์ จารุยศ)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
 วันที่... 20 / ๗๙ / ๕๒


 บอร์ดบริหาร
 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
 (นายธนาพันธ์ บุรินทร์)
 วันที่... 26 / ๗๙ / ๕๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ระยะดำเนินการ จากการศึกษาโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ด้านอากาศ AERMOD คาดการณ์ผลกระทบจากการดำเนินการขนส่งรถยกด้วยไวนิรเวนท์ที่ท่าเรือแหลมฉบัง Zone A นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อศึกษาการพั่วกระจายของฝุ่นละอองจากภาระน้ำที่ได้รับโดย Recieving Area ไปยัง Preceding Area ในกรณีเปิดดำเนินการขนส่งด้วยถังถุง พบร้า บริษัทฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ โดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง Zone A ภายในบริเวณพื้นที่ของรถยกเดิมท่าเทียนเรือ A5 อย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องครัวตันกู้จะระเบิดในการขนถ่ายรถยกแล้ว จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	- ควบคุมการปล่อยมลพิษทางช่องยานพาหนะทั้งบخارและห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดที่นี่ทุกวันในบริเวณท่าเทียนเรือของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการพั่วกระจายของฝุ่นละออง - ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น การเข้ากันความเร็วรถ การดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ ฯฯ ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด	ระยะดำเนินการ - ตัวนี้ที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ ได้แก่ TSP ^(24h) PM-10 ^(24h) และความเร็วและทิศทางลม - สถานีตรวจวัด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ - จำนวน : ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันหรือน้อย - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ออก *นาย...*
 ลงชื่อ.....
 (นายชัย ถุพรัตน์)
 (...รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง...)



ลงชื่อ.....
 (นายอัมรรถ ราชวงศ์)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด



นาย...
 ผู้อนุมัติ
 (นายอมรเทพ บุรินทร์กาญจน์)
 ปลัดจังหวัดนนทบุรี นรินทร์ บุรินทร์กาญจน์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทัช狎การสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพน้ำทะเล	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการเป็นการก่อสร้างพัฒนาเรือที่มีความยาวรวมตลอดแนว 170 ม. ห่างจากพื้นที่หมู่บ้าน 50 ม. และจะพานหอยหรือเปลือกหอยขนาดใหญ่ที่มีการดักเรือเพิ่มเพียง 93 ตัน ทำให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำทะเลเช่น การลดลงของสารออกฤทธิ์ทางเคมีในระดับท่า นอกจากนี้ การร่วงหล่นของเศษหอยที่ก่อสร้าง เศษขยะมูลฝอย และน้ำเสียจากกิจกรรมประกอบอาชีวภาพไม่ได้รับการดูแลอย่างดี อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม บริษัทกัน海水ก่อสร้าง มีมาตรการในการป้องกันการร่วงหล่นของเศษหอยที่ก่อสร้างและของมูลฝอยอย่างถูกต้อง ทดสอบจนแล้วให้合格 งานน้ำอุจจาระที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เช้ามาดำเนินการรับสูบน้ำเสียที่ต้องส้วมลงท้องในท่า ไปท่อระบายน้ำเสียที่ต้องส้วมลงท้องในท่า ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างต่อคุณภาพน้ำทะเลจะลดลงในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสัมภบบข้าวครัวแยกคนงานก่อสร้าง พ้อมหั้งจัดหาหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือหน่วยงานราชการ มาดูแลสิ่งปฏิกูลไปก่อจั้ด โดยไม่มีการร่วงหล่นสูงและแต่ละปีได้ - จัดให้มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานกับท่าเรือนแหลมฉบัง ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อไม่ได้ไปก่อจั้ด - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของน้ำมัน และเศษหอยที่ก่อสร้างที่ต้องสูบดูด - รวบรวมและจัดเก็บเศษหอยที่ก่อสร้างไว้อย่างมีน้ำหนามากที่สุด หรือสร้างเป็นโรงเรือนเพื่อความเป็นระบบเรียบง่าย และควบคุมมิให้ตั้งหรือวางขายที่จากการก่อสร้างและสิ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ของท่าและโดยตรงอย่างเด็ดขาด <p>ระยะเวลาดำเนินการ ทดสอบประเมินภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ บริษัทกัน海水ก่อสร้าง และ บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ได้แก่ pH, Temperature, Transparency, SS, DO, BOD และ Oil & Grease - สถานีตรวจวัด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณ Basin 1 ห่างจากจุดก่อสร้าง 50 เมตร - ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ.....
นายอุดม
คงกระพัน
 ลงชื่อ.....
 (อุดมคงกระพัน)
 (...รองผู้จัดการท่าเรือแหลมฉบัง)
 วันที่... ๒๙ / ๑๐ / ๕๒



ลงชื่อ.....
นายอุดมคงกระพัน
 ลงชื่อ.....
 (อุดมคงกระพัน)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยอง เทคโนโลยี จำกัด
 วันที่... ๒๐ / ๑๐ / ๕๒



ลงชื่อ.....
นายสมพงษ์ บุรินทร์กิตติ์
 ลงชื่อ.....
 (นายสมพงษ์ บุรินทร์กิตติ์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท เทคโนโลยีแหลมฉบังไทย จำกัด
 วันที่... ๒๙ / ๑๐ / ๕๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ)	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>จากการศึกษา พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพน้ำทะเล เกิดจาก 1) กิจกรรมการค้าเดินงานบนท่า ซึ่งได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และ 2) น้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันจากการเรือบรรทุกหินค้า ซึ่งทางโครงการมีการติดตั้งระบบปั๊มน้ำดูดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อปั๊มน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และโรงอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ท่าม่วงงานราชการกำหนด ตลอดจนปั๊มน้ำดูดน้ำเสียที่ห้ามมิให้ก็ น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการของเสียต่างๆ ลงสู่ทะเลบริเวณหน้าท่าเทียนเรือของโครงการ</p> <p>โครงการต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานน้ำร่องคีริราชา ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะมาจากอุบัติเหตุจากทางเรือ</p> <p>ห้ามมิให้กิ่งน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการของเสียต่างๆ ลงสู่ทะเลบริเวณหน้าท่าเทียนเรือของโครงการ</p> <p>การจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดหนาที่ออกตามความต้องการเรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่ให้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัด</p> <p>ประสานงานกับกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีและท่าเรือน้ำคุณและภาครชานไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการของเสียลงสู่ทะเลบริเวณท่าเทียนเรือของโครงการ</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณท่าเทียนเรือของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - โครงการต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานน้ำร่องคีริราชา ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะมาจากอุบัติเหตุจากทางเรือ - ห้ามมิให้กิ่งน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการของเสียต่างๆ ลงสู่ทะเลบริเวณหน้าท่าเทียนเรือของโครงการ - การจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดหนาที่ออกตามความต้องการเรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่ให้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัด - ประสานงานกับกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีและท่าเรือน้ำคุณและภาครชานไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการของเสียลงสู่ทะเลบริเวณท่าเทียนเรือของโครงการ 	<p>- ด้านที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ได้แก่ pH, Turbidity, SS และ Oil & Grease</p> <p>- สถานีตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ Basin 1 (พิกัด 47P 704320E 1448149N) และบริเวณหน้าท่าเทียนเรือ A5 (พิกัด 47P 703949E 1445170N)</p> <p>- ความถี่ : ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยัง เทอร์มินัล จำกัด</p>

เรื่อเอกสาร
ลงชื่อ.....(อิทธิชัย ดุพรสถาฐ)
.....(นายสุรัจนา ธรรมนัส)
.....(นายสุรัจนา ธรรมนัส)

ลงชื่อ.....
(นายอมรรถต์ จารย์วงศ์)



นายสมพงษ์ บุรินทร์ราชกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานน้ำร่องคีริราชา ท่าเรือแหลมฉบัง จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพน้ำทะเล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะอะกรอง เดิมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและ โรงอาหาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวต้อง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการ ได้อย่างเพียงพอ และบำบัดมลสารในน้ำเสียให้มี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการ กำหนดก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัทกรัมเมมากอสร้าง และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด 	

เรื่อง
ลงชื่อ.....
(อิทธิชัย ตุพรรษกุล)
(.....รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง.....)

วันที่... ๒๘ / ๑๐ / ๕๒


วันที่... ๒๙ / ๑๐ / ๕๒



บริษัท นามยง ท่าเรือแหลมฉบัง จำกัด
NAYYONG TERMINAL CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จารย์กุล)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
วันที่... ๒๐ / ๑๐ / ๕๒

วันที่... ๒๐ / ๑๐ / ๕๒



(ทรงรุสมพงษ์ บุรินทรารักษ์)
ผู้อำนวยการบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
วันที่... ๑๖ / ๑๐ / ๕๒

หน้า 7

หน้า 11

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางนิเวศวิทยา 2.1 ผิวน้ำทางทะเล	<u>ระยะก่อสร้าง</u> ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะก่อสร้าง เกิดจากกิจกรรมการตอกเสาเข็ม เนื่องจากทำให้เกิด การแพร่กระจายของตะกอนดินส่งผลให้น้ำขุน ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต ของแพลงก์ตอนและสัตว์น้ำดิน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งผลกระทบที่ เกิดขึ้นในช่วงการตอกเสาเข็มเท่านั้น นอกจากนี้ การก่อสร้างของโครงการเป็นการก่อสร้างหลักฐานเรือ ที่มีความยาวรวมตลอดแนว 170 ม. ห่างจากพื้นที่ หน้าท่า 50 ม. และสะพานคอนกรีต เพื่อขันถ่ายระถินต์ มีการตอกเสาเข็มเพียง 93 ตัน ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะต่อไป	<u>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทะเลโดยย่างเครื่องครัด</u> <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด	<u>ระยะก่อสร้าง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ด้ชนีที่ทำการตรวจวัดนิเวศทางทะเล ได้แก่ แพลงก์ตอนพีช, แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ำดิน - สถานีตรวจวัด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณ Basin 1 ห่างจากจุดก่อสร้าง 50 เมตร - ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

เรื่องเอกสาร
 ลงชื่อ.....(อักษรไทย-อักษรจีน)
 (....รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง....)

ลงชื่อ.....
 (นายอมรเดช จารยวงศ์)

นายสมพงษ์ บุรินทร์ราษฎร์

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 พิเวชทางทะเล (ต่อ)	<u>ระยะดำเนินการ</u> <p>จากผลกระทบศึกษา พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ นิเวศในทะเล เกิดจาก 1) กิจกรรมการดำเนินงานบนท่า ที่จะได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และ 2) น้ำเสียบันปีอนน้ำมันจากเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งทางโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด สำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและ โรงอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่หน่วยงานราชการกำหนด ตลอดจนปัจจุบันท่าเรือ แหลมฉบังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความคุ้มไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือ ของเสียจากเรือที่เข้าเทียบท่า ดังนั้นจึงคาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามมิให้ทิ้งขยะมูลฝอยและภาชนะลงเดียวๆ ลงสู่ทะเล บริเวชแห้งท่าเทียนเรือของโครงการ และห้ามคนให้มี การทำความสะอาดท่าเทียนเรืออย่างสม่ำเสมอ - ขยะมูลฝอยและภาชนะของเสียจากเรือขึ้นส่งสินค้า โครงการจะประสานกับท่าเรือแหลมฉบังให้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ บริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลต่ำบลแหลมฉบัง - ขยะและของเสียจากเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันจะส่งไปกำจัดยังระบบบำบัดของเสียปนเปื้อนน้ำมันของท่าเรือแหลมฉบัง ในกรณีที่ระบบดังกล่าวยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ให้บริการรับกำจัดจากของเสียที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนำไปกำจัด - เรือที่เข้าเทียบท่าเพื่อให้บริการของโครงการ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ร่องน้ำของกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลเนื่องจากอุบัติเหตุ <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<u>ระยะดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวนี้ที่ทำการตรวจสอบนิเวศทางทะเล ได้แก่ แหลมท์ตอนพีช, แหลมท์ตอนสัตต์ และสัตต์หน้าดิน - สถานีตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ Basin 1 (พิกัด 47P 704320E 1448149N) และบริเวณหน้าท่าเทียนเรือ A5 (พิกัด 47P 703949E 1445170N) - ความถี่ : ปีละ 4 ครั้ง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

เรื่องเอกสาร
ลงชื่อ.....(อิหม่าขัน...สุพารจน์กุล)
(....รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง.....)

วันที่...๒๑ / ๗.๒๐ / ๕๒

ลงชื่อ.....
(นายอมรรถ จารยวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
วันที่... ๒๐ / ๗.๒๐ / ๕๒



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การคอมนาคมทางบก	<p><u>ระยะก่อสร้าง</u></p> <p>เส้นทางการจราจรที่สัมพันธ์กับทางเข้า-ออกของโครงการสามารถใช้การจราจรสายหลัก 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ผลกระทบในระยะก่อสร้างต่อการคมนาคมขนส่งเกิดจากการขันบ่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และการรับส่งพนักงานก่อสร้าง จากการประเมินผลกระทบจาก การจราจร สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 กม.ที่ 130+000 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.29 PCU/ชม. มีปริมาณรถยานยนต์น้ำไม่เกิน 7 คันมากที่สุด สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูง และในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.35 PCU/ชม. ซึ่งปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 	<p>การขันส่งวัสดุก่อสร้างใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3, 36 และ 7 ในกรณีใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และ 36 จะหลีกเลี่ยงการขันส่งในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ส่วนในวันหยุดราชการ ควรทำการขันส่งเฉพาะในช่วงเวลา 20.00-08.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณการจราจรจากนักท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีบังลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและมีการใช้สารเสพติด - ควบคุมน้ำหนักภาระบรรทุกไม่ให้เกินพิกัด โดยรถบรรทุก 10 ตัน บรรทุกได้ไม่เกิน 26 ตัน (รวมน้ำหนักรถ) และรถบรรทุกบรรทุกได้ไม่เกิน 45 ตัน (รวมน้ำหนักรถ) และควบคุมให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เป็นพื้นที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ 	<p>ไม่มีมาตรการ</p>

ลงชื่อ.....
 (อักษรชื่อ...สุกวรรณ...)
 (...รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง....)

NANYONG
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาณยอง เทอร์مينอล จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นายอมรรัตน์ จรวรย์)
 (...ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง....)




(นายสมพงษ์ บุรินทร์พิทักษ์)
 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การคมนาคมทางบก (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 กม. ที่ 2+000 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.19 PCU/ชม. มีปริมาณรถชนิดนั้นเกิน 7 คนมากที่สุด สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูง และในระยะก่อสร้างมีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.23 PCU/ชม. ซึ่งปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 7 กม.ที่ 4+400 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.20 PCU/ชม. ปริมาณรถชนิดนั้นไม่เกิน 7 คนมากที่สุด สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูง และในระยะก่อสร้างมีปริมาณจราจรต่อ ชม. เท่ากับ 0.24 PCU/ชม. ซึ่งปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย <p>จากการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างต่อการคมนาคมของเส้นทางสายหลัก พบว่า เส้นทางทุกเส้นมีสภาพการจราจรคล่องตัวดี เนื่องจากปริมาณการจรา汗อยกว่าชีดความสามารถในการรองรับของถนน รวมทั้งกิจกรรมการก่อสร้างดำเนินการในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในกระบวนการส่งวัสดุก่อสร้างต้องมีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถทุกครั้ง รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบความเรียบง่ายของระบบอยู่เสมอ - กำหนดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ - ติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง และ บริษัท นามยัง เทอร์มินัล จำกัด 	

เรื่องเอกสาร
ลงชื่อ.....(อิทธิพัทธ์ พุทธวนิชัย)
(.....ขอเชิญชวนขอทราบว่าเรื่องเอกสารท่านได้อ่านแล้ว.....)
วันที่... 28 / ๗.๙. / ๕๒



ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จารย์ค์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยัง เทอร์มินัล จำกัด
วันที่... 20 / ๙๐ / ๕๒



(นายสมพงษ์ บุรินทร์ธิทูล)
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
วันที่... 16 / ๑๐ / ๕๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การคมนาคมทางบก (ต่อ)	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>เส้นทางการจราจรที่สัมพันธ์กับทางเข้า-ออกของโครงการสามารถใช้การจราจรสายหลัก 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 7 ผลกระทบในระยะค่าเนินการจะเกิดจากการขนรถ夷ท์มายังพื้นที่โครงการ โดยรถบรรทุก รถยนต์ของผู้มีสิทธิ์ต่อ รถของพนักงาน สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 กม.ที่ 130+000 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.29 PCU/ชม. มีปริมาณรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนมากที่สุด สภาพการจราจรมีความค่อนข้างตัวสูง และในช่วงระยะค่าเนินการประเมิน ในกรณีที่มีการขนถ่ายสูงสุด พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. 0.36 PCU/ชม. - บริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 กม.ที่ 2+000 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.19 PCU/ชม. มีปริมาณรถยนต์นั่งเกิน 7 คนมากที่สุด สภาพการจราจรมีความค่อนข้างตัวสูง และในช่วงระยะค่าเนินการประเมินในกรณีที่มีการขนถ่ายสูงสุด พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม: 0.23 PCU/ชม. 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขันสิ่งรถ夷ท์เพื่อนำมาขนถ่ายไปยังต่างประเทศ ให้ทางหลวงหมายเลข 3 และ 36 ในกรณีที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 และ 36 จะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น. เพื่อลดความแออัดของบริษัทฯ - ควบคุมนำหันรถบรรทุกไม่ให้เกินพิกัด โดยรถบรรทุก เท่าเดิมรถบรรทุกได้ไม่เกิน 45 ตัน รวมน้ำหนักรถ และควบคุมให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุดที่เป็นทางเข้า-ออกโครงการ - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจนภายใต้พื้นที่โครงการ - ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างภายใต้พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ หากมีการดำเนินงานในเวลากลางคืน <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท นามยัง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ บริษัทฯ ที่วิ่งผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และศพทีดิอุบัติเหตุจากภาระจราจรของโครงการ - สถานีตรวจวัด ได้แก่ ท่าเที่ยบเรือของโครงการ - ความถี่ : สรุปผลทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยัง เทอร์มินัล จำกัด

เรื่องเอกสาร *[ลายเซ็น]*
ลงชื่อ.....(อพธิษฐ์ ศุภรณ์กุล)
(.....และผู้อوانวยการฯได้รับทราบด้วย....) **NAMYONG**

ลงชื่อ.....
(นายอมรนันท์ จารย์ยศ)


นายสมพงษ์ บุรินทร์ราธิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจพลังงาน

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง


ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การคอมนาคมทางน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 7 กม.ที่ 4+400 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อ ชม. เท่ากับ 0.20 PCU/ชม. ปริมาณรถยกต้นน้ำไม่เกิน 7 คนมากที่สุด สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูง และในช่วงระยะเวลาข้ามคืนสูงสุด พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 0.20 PCU/ชม. <p>จากการประเมินผลกระทบในระดับดำเนินการ ต่อการคอมนาคมของเส้นทางหลักของโครงการ พบว่า ทุกเส้นทางมีสภาพการจราจรคล่องตัวดี เนื่องจากปริมาณการจราจรมีอยู่ภายใต้ความสามารถในการรองรับของถนน รวมทั้งโครงการยังหลีกเลี่ยงการขันส่งสินค้า ในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p>		
3.2 การคอมนาคมทางน้ำ	<p><u>ระยะก่อสร้าง</u></p> <p>ผลกระทบในการก่อสร้างท่าที่ 3 ของท่าเทียนเรือ A5 ต่อการคอมนาคมทางน้ำในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เกิดขึ้นจำกัดอยู่เฉพาะการเข้าเทียนท่าของเรือของท่าเทียนเรือ A4 และ B5 เท่านั้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างจะดำเนินการเฉพาะบริเวณ Baseline 1 โดยยื่นออกมาระยะห่างพื้นที่ท่าเทียนเรือ A5 เดิมเพียง 50 ม. เท่านั้น ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งกำหนดการก่อสร้างในทะเบียนท่าฯว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเทียนท่าของเรือที่ใช้บริการท่าเทียนเรือในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังทราบ เพื่อลดผลกระทบในการเข้าเทียนท่า และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีสัญญาณไฟ (Pilot Warning Light) ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการ

ลงชื่อ.....
กีรติอุํก
 (อุทัยยง ชุมพรกุล)
 (รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง)

วันที่...2๘/๑๐.๒๕๖๒



ลงชื่อ.....
นพดล ธรรมรงค์
 (นพดล ธรรมรงค์ จารย์ยง)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
 วันที่...2๐/๙๐/๕๒



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมทางน้ำ (ต่อ)	<p><u>ระยะดำเนินการ</u></p> <p>ในการก่อสร้างท่าที่ 3 ของท่าเที่ยบเรือ A5 จะทำให้ท่าเที่ยบเรือ A5 สามารถรองรับเรือบรรทุกรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 20 ลำ หรือประมาณ 240 ลำ/ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจากปริมาณเรือที่เข้าเที่ยบท่าในปีนั้นที่ทำเรือแหลมฉบังในปี 2550 พบว่า ปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.03% เห็นได้ชัด กับปริมาณเรือที่เข้าเที่ยบท่า จะต้องปฏิบัติตาม มาตรการในการเดินเรือภายในร่องน้ำของท่าเรือ แหลมฉบัง และกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ซึ่งกำกับควบคุมดูแล ทำให้ช่วยลดผลกระทบด้าน ความคับคั่งของการจราจรในการเดินเรือ และอุบัติเหตุ ทางน้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- เรือที่เข้าเที่ยบท่าเพื่อใช้บริการของโครงการ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ร่องน้ำของกรรมการ ขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ความคุณ ดูแลการเข้าเที่ยบท่าและการออกของเรือ จากท่าเที่ยบเรือของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- ติดตั้งสัญญาณต่างๆ ในการเดินเรือให้ชัดเจนและเหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- จัดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีที่เกิดเหตุ ฉุกเฉินทางทะเล เช่น อุบัติเหตุทางเรือ</p> <p><u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท นามยอง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<p><u>ระยะดำเนินการ</u></p> <p>- ตัวนี้ที่ทำการตรวจ ได้แก่ ชนิดและจำนวน เที่ยวของเรือที่เข้ามาเที่ยบท่าของโครงการ และ สภาพอุบัติเหตุจากการเดินเรือของโครงการ</p> <p>- สถานีตรวจ 1 สถานี ได้แก่ ท่าเที่ยบเรือของโครงการ</p> <p>- ความคุณ : สรุปผลทุกเดือนและจัดทำรายงานเดือน นำส่งทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยอง เทอร์มินัล จำกัด</p>

เรียนอก
ลงชื่อ..... (อิพิชัย สุวรรณฤทธิ)
.....รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง.....

NAMYONG

ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จารยวงศ์)



ลงชื่อ.....
นายสมพงษ์ บุรินทร์ธนกุล

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย และการของเสีย	<p><u>ระยะก่อสร้าง</u></p> <p>ในระยะก่อสร้างขยะมูลฝอยและกาขของเสียที่เกิดขึ้น มี 2 ส่วน คือ 1) เศษวัสดุจากการก่อสร้าง และ 2) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน ขยะมูลฝอยและกาขของเสียที่สามารถนำกลับไปใช้ไม่ได้ จะทำการรวบรวมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ จำหน่าย สำหรับขยะมูลฝอยและกาขของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำการรวบรวมให้ กองการช่างท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาร่วมดำเนินการเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดยังที่ที่ผู้ผลขยะมูลฝอยของเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง โดยปริมาณขยะมูลฝอย คิดเป็น 0.1 ตัน/วัน คิดเป็น 0.125% ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเทศบาลฯ และที่ที่ผู้ผลขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เหตุลปะมาณ 108 ไร่ ซึ่งสามารถ รองรับขยะมูลฝอยได้อีก 15 ปี ดังนั้นจึงคาดว่า ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยต่อพื้นที่ผู้ผล ขยะเทศบาลจะอยู่ในระดับค่า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บของวัสดุก่อสร้างให้เป็นที่และ เป็นระเบียบ - จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานกับ ท่าเรือแหลมฉบังในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไป กำจัดอีกที่หนึ่ง - เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้อีก ต้องนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ มากที่สุดหรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อไม่ให้มีขยะ เหลือในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการกิจขยะมูลฝอย และกาขของเสียลงสู่ทะเล ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท หมาย ท่อรัมเน็ล จำกัด 	- ไม่มีมาตรการ

ร่องรอย

ลงชื่อ.....(อิมมีนัช...อุบลวรรณกุล)
(.....รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง.....)

วันที่ 29 / ๗.๑ / ๕๘



ลงชื่อ.....
(นายอมรเดช จารยวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หมาย ท่อรัมเน็ล จำกัด
วันที่ 20 / ๑๐ / ๕๘



(นายสมชาย บุญราษฎร์)

ผู้อำนวยการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

16 / ๑๐ / ๕๘

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย และการของเสีย (ต่อ)	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ของท่าเที่ยบเรือ A5 มีการรับพนักงานเพิ่ม 4 คน ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 2 กก./วัน ซึ่งในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ กองการช่างท่าเรือแหลมฉบัง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดยังพื้นที่ฝั่งกับขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บได้ประมาณ 80 ตัน/วัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น คิดเป็น 0.003% ของขยะที่เกิดขึ้น และพื้นที่ฝั่งกับขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เหลือประมาณ 108 ไร่ และสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก 15 ปี ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยต่อพื้นที่ฝั่งกับขยะของเทศบาล จะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>สำหรับขยะมูลฝอยและการของเสีย รวมถึงของเสียปนเปื้อนน้ำมัน กองการช่าง ของท่าเรือแหลมฉบัง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายแห้งและเศษอาหารจากอาคารสำนักงานและที่เกิดจากพนักงานภายในพื้นที่โครงการให้เก็บรวบรวมไว้ในถังขยะแยกประเภทที่มีฝาปิดมีดซีด และให้ประสานงานกับท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาดำเนินการเก็บขยะและนำไปกำจัดอย่างถูกกฎหมาย - ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน และภายในพื้นที่โครงการให้หมดวันต่อวัน - ประสานกับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะและนำขยะมูลฝอยจากเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในพื้นที่โครงการ - ของเสียอันตราย ซึ่งได้แก่ น้ำปนน้ำมันจะถูกจัดเก็บในถังน้ำมัน 200 ลิตร และให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากการท่าเรือนำไปกำจัดระยะเวลาดำเนินการ <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการ

ลงชื่อ.....
นายเอก
สุวรรณฤทธิ์
(ชื่อผู้ดูแล)
(ชื่อผู้ดูแล)

(.....ช่องผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง.....)

NANYONG

ลงชื่อ.....
นายอมรรัตน์ ธรรมรงค์
(ชื่อผู้ดูแล)
(ชื่อผู้ดูแล)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด



(นายสมชาย บุรินทร์ธิรุณ)
นายสมชาย บุรินทร์ธิรุณ

(นายสมชาย บุรินทร์ธิรุณ เอกชนมีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด)

รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการเบี่ยงบานเพื่อสุขภาพดีทางกายภาพที่เกี่ยวน้ำเรือ A5 ของทางการเมืองชลบุรี


กิจกรรมการลังแวดล้อม	สรุปผลการทบทวนแล้วต้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขหลักการทบทวนที่ไม่ได้ผล	มาตรการติดตามตรวจสอบดูแลน้ำเพื่อเวัดล้อม
3.4 การใช้ท่า	<p>ระยะเวลาท่องเที่ยว</p> <p>ในระยะเวลาท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่ต้องให้ไว้ 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) น้ำใช้สำหรับกิจกรรมการอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ และ 2) น้ำใช้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งรับน้ำจาก นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งปริมาณน้ำใช้ ช่วงท่องเที่ยว ติดเป็น 17.5 ลบ.ม./วัน หรือประมาณร้อยละ 0.06 ของความสามารถในการผลิตน้ำประปาชีวิต นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งสืบต่อมาเป็นมาต้นที่ต้องการเพิ่มน้ำด้วยมาตั้งแต่เดือนมกราคม ตั้งแต่นั้นมาคาดว่าในระยะเวลาท่องเที่ยว การใช้น้ำจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิมในแนวบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในระดับสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอ่างประปาตัว และให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำน้ำไว้สำหรับอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ แก่คนงานก่อสร้าง อ่างเพียงพอ <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบ บริษัทท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท นามยัง เทอเร็ฟิล์ด จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการ
3.5 การจัดการน้ำเสีย	<p>ระยะเวลาท่องเที่ยว</p> <p>ในระยะเวลาท่องเที่ยวคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจาก กิจกรรมการใช้ห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะเกิดไว้เสียขึ้น 5 ลบ.ม./วัน โดย บ. ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะจัดให้มีห้องสุขาทั่วครัว แก่คนงานอย่าง เพียงพอและจัดซัพพลายเชนท์ไว้รับอนุญาต จากการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานราชการมาอุบัติปัจจุบัน เพื่อนำไปกำจัด โดยไม่มีการระบายน้ำที่ก่อข้ามรัฐ ระบบน้ำเสียส่วนกลางของท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่นั้น ให้ช่วงระยะเวลาท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัด น้ำเสียทั่วสถานที่ของท่าเรือแหลมฉบังเดือนปีนี้ไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องสุขาแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพออย่างน้อย 5 ห้อง (ติดจากห้องสุขา 1 ห้อง ต่อ ห้อง กองงาน 20 คน) - จัดทำส่วนชั่วคราวแก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัด หน่วยงานเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือหน่วยงานราชการมาอุบัติปัจจุบันเพื่อทำให้ได้ โดยไม่มีการระบายน้ำที่ก่อข้ามรัฐและเดือนปีนี้ไป <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบ บริษัทท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท นามยัง เทอเร็ฟิล์ด จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการ

เงื่อนด้วย
ลงชื่อ.....
(นายพิชัย อุพวรรณพิจุล)
.....ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่... ๒๙ / ๑๐ ๒๕๖๔



ลงชื่อ.....
(นายยมราช พิจิตร์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยัง เทอเร็ฟิล์ด จำกัด
วันที่... ๒๐ / ๑๐ / ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ บุญวิรากิริยะ)
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เอกอัครราชทูตไทย จำกัด
วันที่... ๒๖ / ๑๐ / ๒๕๖๔

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทวารพยากรณ์สิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<u>ระยะดำเนินการ</u> <p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ เป็นน้ำเสียจาก การอุปโภค-บริโภคของพนักงานเป็นหลัก โดยทาง โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และโรงอาหาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถรับปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และบำบัดมูลสาร ในน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ หน่วยงานราชการกำหนด ก่อนระบายน้ำทึบที่ผ่าน การบำบัดลงสู่ทะเล</p> <p>- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>- ควบคุมและกวดขันไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย และน้ำอับเฉพาะจากเรือลงสู่ทะเลในบริเวณท่าเทียบเรือ ของโครงการ โดยประสานงานกับกรรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี และดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด</p>	<p>- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และโรงอาหาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถรับปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และบำบัดมูลสาร ในน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ หน่วยงานราชการกำหนด ก่อนระบายน้ำทึบที่ผ่าน การบำบัดลงสู่ทะเล</p> <p>- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>- ควบคุมและกวดขันไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย และน้ำอับเฉพาะจากเรือลงสู่ทะเลในบริเวณท่าเทียบเรือ ของโครงการ โดยประสานงานกับกรรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี และดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด</p>	<u>ระยะดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ด้วยที่ทำการตรวจคุณภาพน้ำ กํา “ได้แก่ pH, SS, DO, BOD, TKN และ Coliform Bacteria - สถานีตรวจวัด 4 สถานี “ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานเท่า (2) น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดอาคารสำนักงานเท่า (3) น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดอาคารสำนักงานใหม่ (4) น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดอาคารสำนักงานใหม่ - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด

ลงชื่อ เรืองอก

(อิกิโนะ สุพรหมกุล)

ผู้ดูแลโครงการท่าเรือแหลมฉบัง

ลงชื่อ

(นายอมรเดช จารย์คง)



(นายสมพงษ์ บุรินทราริฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การท่องเที่ยวภาคตะวันออก จังหวัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	<u>ระยะก่อสร้าง</u> ผลกระทบด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจในระยะก่อสร้าง อาจเกิดจากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพสังคม เช่น ยาเสพติด การลักทรัพย์ การทะเลาะวิวาทกับคนในท้องถิ่น เป็นต้น อีกทางหนึ่งก็คือการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ ในระยะก่อสร้างเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างจะมีการออกกฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยของคนงาน รวมทั้ง จากการสอบถามผู้นำของชุมชน พบว่า การเข้ามาอาศัยในชุมชนของคนงาน ก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และวิถีชีวิต ของคนในชุมชนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระยะต้นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาในการจ้างแรงงานห้องถิ่นเป็นอันดับแรก - ผู้รับเหมาต้องควบคุมคุณภาพให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากมีการเข้าพักอาศัยของคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทะเลาะวิวาท และลดความขัดแย้งระหว่างคนงานต่างถิ่นกับคนภายในชุมชนเดิม - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด	- ไม่มีมาตรการ

ลงชื่อ.....

เรืองเอก

(อักษรชื่อ สุพรรณีย์)

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่...29... / ๒๕๖... / ๕๙...



ลงชื่อ.....

(นายอมรเดช จารยงค์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

วันที่...20... / ...10... / ...52...



(นายสมพงษ์ บุรินทร์ธิกุล)

ผู้อำนวยการท่าเรือ เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

วันที่...16... / ...10... / ...52...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเทียนเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

มาตรการสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p><u>ระยะเวลาดำเนินการ</u></p> <p>ในระยะดำเนินการ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนเล็กน้อย จากการจ้างพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการดำเนินการจะเพิ่มการขนส่งรถยนต์ ส่งผลกระทบด้านบวกต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยประมาณของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังอาจเกิดผลกระทบด้านลบจากมูลหมาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เช่น ฝุ่นละอองจากกิจกรรมนาคมน้ำส่ง น้ำเสียจากโครงการ ซึ่งหากโครงการมีการจัดแผนมวลชนสัมพันธ์ และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ คาดว่าจะคลายความวิตกกังวลได้ ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วจะพบว่าผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบที่เกิดขึ้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมยแพร์การดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตัวนั้นแหลมฉบังได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ - รับคนในชุมชนเข้าทำงานในโครงการตามความเหมาะสมกับประเภทงานที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงพิจารณาจ้างแรงงานจากแหล่งอื่นในภัยหลัง <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีมาตรการ

ลงชื่อ..... เรือเอก กานต์
 (อินทร์ข้อ สุวรรณภูมิ)
 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ลงชื่อ.....
 NAMVONG


ลงชื่อ.....
 นายอมรเดช จารย์คง

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ บุรินทร์ธิคุณ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยมเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างจะมีการใช้คนงานในการขยับวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ดังนั้น เพื่อการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง จึงมีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และมีการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง การติดป้ายเตือนตลอดจนการตรวจสอบครั้ดให้ทั้งงานสามมิติอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และกำหนดเงื่อนไขการทำงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง จะอยู่ในระดับดี	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีจราจรเลือกผู้รับเหมา ก่อสร้าง โครงการ ควรกำหนดเพื่อการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างโดยระบุให้ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ - ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กันจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ลดเสียง เป็นต้น - จัดทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รวมทั้งจัดเตรียมรถสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บให้พร้อมให้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระวังอัคคีภัย และแผนการปฏิบัติการหากเกิดอัคคีภัย รวมทั้งแผนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง และ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	ระยะก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ทำการตรวจสอบ : บันทึกผลติดอุปตัวเลขจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ - สถานีตรวจวัด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างท่าที่ 3 - ความถี่ : สรุปผลทุกเดือนตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

ลงชื่อ..... เรื่องเอกสาร

 (อักษรไทย สุวรรณศักดิ์)
 รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
 วันที่ 28 / ๗.๔ / ๕๒

NAM YONG
TERMINAL CO., LTD.
บริษัท นามยง แหลมฉบัง จำกัด
NAMYONG TERMINAL CO., LTD.

ลงชื่อ.....

 (นายอมรเดช จารย์คง)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
 วันที่ 20 / ๗.๔ / ๕๒



นายสมพงษ์ บุรินทร์ทรัพย์
 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จำกัด
 วันที่ 16 / ๗.๔ / ๕๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าที่ 3 ท่าเที่ยบเรือ A5 ของท่าเรือแหลมฉบัง

ทัพยากรสิ่งแวดล้อม	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>ลักษณะการดำเนินงานของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในส่วนของมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมขันถ่ายรดยกด้วยรถบรรทุก และการ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามทางโครงการมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ทางเดินหายใจให้กับพนักงาน พร้อมทั้ง มีกฎระเบียบปฏิบัติในการขนถ่ายรดยกน้ำหนัก ตลอดจน มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกฯ ความสะอาด ขณะขันถ่ายรดยก สัญลักษณ์จราจร และการควบคุม ความเร็วขณะขันถ่ายรดยก ดังนั้นผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน - ติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉินที่ได้ยินทั่วทั้งพื้นที่โครงการ <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<p>- ไม่มีมาตรการ</p>
4.3 การสาธารณสุข และความปลอดภัย	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>ในระยะดำเนินการมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 4 คน เท่านั้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนบุคลากร ด้านสาธารณสุขต่อประชากรในพื้นที่ในระดับต่ำ และเมื่อ พิจารณาผลกระทบจากการขนถ่ายรดยกด้วยรถบรรทุก อนามัยของประชาชนในชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นจากการคมนาคม ขนถ่ายของโครงการ เท่ากับ 0.0032 mg/m^3 ซึ่งมีโอกาส ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ และ จากการประเมินผลกระทบด้านอากาศ พบว่า บริเวณ ที่เกิดฝุ่นละอองมากที่สุดอยู่ในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่โครงการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด</p>	<p>- ไม่มีมาตรการ</p>

ลงชื่อเรื่อ _____
(อิทธิชัย ลุวรรณรุจ)
 (..... ลงชื่อผู้ดำเนินการท่าเรือแหลมฉบัง.....)

ลงชื่อ _____
(นายอมรรัตน์ ธรรมรงค์)



(นายอมรรัตน์ ธรรมรงค์)
 (นายกิตติวงศ์ บุรินทรากิจกุล)