



๑๘๙
๕๐/๑๗
ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ทส 1009.5/ 3203

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๑ พ.ค. ๒๕๕๒
เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/667

ลงวันที่ 28 มกราคม 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แอร์เชฟ จำกัด Ref.AS. 413/5132 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
2. มาตรการที่โครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ ที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้โครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ซึ่งมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 154 ห้อง เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมืองและ การใช้ที่ดินและฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบก่อนแจ้งมติเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท แอร์เชฟ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานตามมติ และเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัก
อาศัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ว่า คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ของ
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท ปริญสิริฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้
ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งมีมีการเริ่มดำเนินโครงการ
แล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ โครงการต้อง^{ดำเนินการ}
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และให้โครงการประสานบริษัทผู้จัดทำรายงานฯ รวบรวม
รายละเอียดทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat เสนอด้วยสำนักงานฯ
ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิกากร โมนิตรัตน์)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



**บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO.,LTD**

AIR SAVE

ชั้น 15 อาคารอิตาลีไทย ทาวเวอร์ 2034/71 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10320
15th Flr. Italthai Tower 2034/71 New Phetchaburi Rd. Bangkapi Huaykwang Bangkok 10320 Thailand.
Tel. (662) 723-4455 Fax: (662) 723-4452 E-mail : airsave@airsave.co.th

ที่ดินท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนสิริกิติ์ แขวงหนองจอก กรุงเทพฯ 10320
31/49 11/03/15
พ.ศ. ๒๕๕๒

| | |
|------------------------|----------------|
| สำนักวิเคราะห์ฯ ที่ ๗๗ | แบบสิ่งแวดล้อม |
| เลขที่ ๗๗ | วันที่ ๑๑ ส.ค. |
| เวลา ๑๖.๒๒ | ผู้รับ ท่าน |

2552

Ref.AS. 413/5132

10 มีนาคม 2552

| |
|------------------------|
| กลุ่มโครงการบริการฯ |
| เลขที่ ๒๔๙ วันที่ ๑๓/๒ |
| เวลา ผู้รับ |

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพหลโยธินคอนโดยมิเนียม


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เล่ม

ตามที่บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด จัดทำรายงานเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพหลโยธินคอนโดยมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนชอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บัดนี้บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบรายงานฯ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางมีนา พิทยโสภณกิจ)

กรรมการผู้จัดการ

ดำเนินการดูแลด้วย

ท่าน ๘๐๑๖๘
(นางกฤณณา สุวนทรพย์คิริ)
เข้าพบนักงานธุรการชำนาญงาน

๒

มาตรการที่ โครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอย พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวนห้องพัก 154 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ออร์เชฟ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการพหลโยธิน คอนโดมิเนียม ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียด ในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมา�ังหน่วยงานผู้อนุญาตและ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

1/1

นาย วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์)
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด

កំពង់រុងអប់រំ ស្រី ចាំរាប់ (មហាថ្មី) ពេតែងយក ទៅការ វិនិច្ឆ័យ

დემონის დაცვა ესპერისი

ໂຄຮັງກາຣມທະລາຍງົດຂອງພິເສດຖານໂຄຮັງ

នៅលើការទិន្នន័យនៃការសង្គមរបស់ខ្លួន

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພັກສົງແກ່ພລກຮະກະສົງແກ່ເຈລວມ



2552



(ବିଦ୍ୟାତରକ୍ଷଣପ୍ରକାଶନ ମାର୍ଗବିଦ୍ୟାଲୟ)

มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผู้ดูแลระบบ โครงการพหลโยธินคุณโดยมีผลใช้บังคับ

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดู管สภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| <p>1.ช่วงก่อสร้าง</p> <p>1.1 หัวข้อการยกเว้น</p> <p>1.1.1 ลักษณะภัยประเทศ</p> | <p>ส่วนพื้นที่โครงการเดิมก่อนการพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตริบิตในพื้นที่โครงการไม่แตกต่างกันมากนัก ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนสภาพพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยระดับถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการปรับสภาพพื้นที่แล้วจะอยู่ที่ระดับเดียวกับถนนซอยพหลโยธิน 37 ซึ่งอยู่ต้นหน้าโครงการ ทำให้สภาพภูมิประเทศมีลักษณะตามมาตรฐานไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการที่เป็นโครงการอยู่อาศัยรวม พบว่า ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดที่ในช่วงก่อสร้างและระหว่างดำเนินการที่จะทำให้เกิดภัยมีประจำ forth ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นไปอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อม ยกเว้นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ตั้งตระหง่าน คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>- จัดทำรั้วรอบแนวเขตที่ดินสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. - ติดแผ่นริบบิฟฟ์ที่ก่อสร้างไปให้มีความคงทนและแข็งแรง - เรียนรู้อย</p> | |

มาตราการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์เดนเนียล

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานดิติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1.1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยาและภาระกิจและดิน ไทร | <p>บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของที่รัฐบาลกลางของประเทศไทย บางครุข์เรียกว่าที่ราบลุ่มน้ำบางกอก (Bangkok plain) ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้คือดินจากการทับถมของตะกอนน้ำทະสง น้ำกร่อย และน้ำจืดพามาทับถม Pendleton ก่อนว่า การทับถมดังกล่าวเกิดในยุค Holocene หรือ late Quaternary และเมื่อพิจารณาถึงการรวมของโครงสร้างป่ายานี่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรที่ตั้งตระหง่าน จึงคาดว่าผู้คนจะหันตัวไปทางธารน้ำที่วิถายคู่อยู่ในระดับต่ำ</p> <p>สำหรับอัตราจราจรและการเดินทางนั้น พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในถนน 2 กิโลเมตรที่บริเวณเส้นทางภัยผ่านดินใหม่ของประเทศไทย (ถนนประชุ่งครุษที่ 2 พ.ศ. 2548) ของกรมที่ดินพัฒนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองธารงส์ເນັດນິຕີ, มกราคม 2548 ซึ่งมีขนาดความกว้างยาว 5-7 มาตรามีรั้วคัลลิ่ฟ้าหุ้นดูกใจ สิ่งก่อสร้างของถนน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฯ ออกแบบสถาปัตย์ตามที่ต้องการ - สำรวจที่ดินที่อยู่อาศัยของชาวแม่แตนให้ไว | - |

(นายชัยวัฒน์ ไกวิจินดาชัย)
.....

.....
(นายมานะ พิพัฒน์สกุลวิจิตร)

.....
(นางสาวน้ำ พิพัฒน์สกุลวิจิตร)

มาตรฐานของกันและกันที่ขึ้นผลกระบวนการสั่งแบบล้วล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคชันเดิมเดียบ

| องค์ประกอบของกันและกันที่ขึ้นผลและ ดูแลค่าจ้างฯ | ผลกระทบสั่งแบบล้วล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ คุณภาพสั่งแบบล้วล้อม |
|---|---|--|----------------------|--|
| | | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | คุณภาพสั่งแบบล้วล้อม | |
| | ไม่ต่อรากภัยความเสียหาย (มีความเสียหาย ความเสียหายระดับหนักถึงปานกลาง) บังคับการ ดำเนินการกำกับอย่างรัดกุมโดยการติดต่อ สอบถามเพื่อร่องรับผลกระทบต่อที่อาจ สู่ไปโครงการ โดยทางระบบฐานรากอย่าง แม่นยำ ตั้งน้ำดิน ผสานวัสดุจากภาระกิจ แห่งนิตินให้วางต่อโครงสร้างจึงจะสามารถดำเนิน | ไม่ต่อรากภัยความเสียหาย (มีความเสียหายใน ความเสียหายระดับหนักถึงปานกลาง) บังคับการ ดำเนินการกำกับอย่างรัดกุมโดยการติดต่อ สอบถามเพื่อร่องรับผลกระทบต่อที่อาจ สู่ไปโครงการ โดยทางระบบฐานรากอย่าง แม่นยำ ตั้งน้ำดิน ผสานวัสดุจากภาระกิจ แห่งนิตินให้วางต่อโครงสร้างจึงจะสามารถดำเนิน | | |
| 1.1.3 ทรัพยากรัตහและภาระ ^{ล้างพังทลายของต้น} | สูญเสียที่โครงสร้างเดิมก่อนการพัฒนา เป็นพื้นที่ออกชนให้เช่าเป็นสถานที่ตั้ง รับต้นความสูงในพื้นที่โครงสร้างไม่แตกต่างกัน มากนัก เมื่อเมื่อก่อสร้างโครงสร้างต้องทำ การปรับเปลี่ยนที่เพิ่มเติมเล็กน้อย ซึ่ง อาจเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ stemming ต้องติด หัวน้ำ ในการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ โครงสร้างจะทำการบูรณะติดในแน่น และปรับ ระดับให้กลับคืนไปที่เดิม ทั้งนี้ คาด ว่า ผลกระทบต่อการระบายน้ำที่สามารถมองเห็น เกิดจากการร่อสร้างจะจะอยู่ในระดับต่ำ | - การยุติเดิมก่อนการราก งานสูบน้ำบาลанс และ ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อ ห่วงน้ำ บ่อพักน้ำดังและถังเก็บน้ำติดตัน ซึ่งมี ความลึกจำกัดดับผิวน้ำมากที่สุด 2.4 ม. โดยทาง โครงการได้มีมาตรการลดการพังทลายของต้น ตั้งกล่าวด้วยวิธีการขุดตื้นให้มีความลาดเอียง ประมาณ 1 : 1 (กำหนด 45 องศากับแนวระหว่างบาน) เพื่อป้องกันการพังทลายของต้น | - | |

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังคมที่สำคัญ โครงการพหลโยธินคุณโดยมีเดียว

| องค์ประกอบของทางสังคมล้อมและดูแลต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 1.1.4 ดูแลภาคราชการ | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดุลยภาพอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนภาคีภารกิจกรรมการก่อสร้าง จึงได้กำหนดให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก พร้อมนำร่องใหม่ที่จะนำไปใช้พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ขณะเดียวกันได้ดำเนินการสำรวจอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้าและบ่าย) ทำให้ปรามคนรุกล้ำของที่ดินและจราจรอามาลลดลงถึงร้อยละ 50 โดยประมาณ หากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งห่วงก่อสร้างส่วนอ่อนๆ คาดว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะลดลงถึงร้อยละ 70 คาดว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจราจรยังคงต่อต้านได้</p> | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดุลยภาพอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนภาคีภารกิจกรรมการก่อสร้าง จึงได้กำหนดให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก พร้อมนำร่องใหม่ที่จะนำไปใช้พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามมาตราฐานที่ราชการกำหนดโดยสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีส่วนงานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมปูกรถที่ใช้รถที่มีความดันในสูง เพื่อล้างล้อรถ หรือตัวรถหรือวีรักการอ่อนที่เหมือนสามารถเพื่อทำความสะอาดดูดซึ่งน้ำที่สูญเสียจากสถานที่ก่อสร้าง - จุดไฟฟ้ารักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ ไม่น้อยกว่า 6 ม. โปรดกันตากันเขตก็ติดต่อที่สาธารณูปโภคที่ดินด่างเจ้าของหรือห้องด่างผู้ครอบครอง กราบดีใจต่อไปที่สาธารณูปโภคที่ดองมีสิ่งปฏิกูลมากทางเดินเพื่อป้องกันสอดดูดหักหักตาม - ใช้ยางและสีฟลูตหรือคุณรีดปูนบริเวณทางเช้า-晚 | <p>- หมั่นตรวจสอบเครื่องบินตระหนุกตระหนุก โดยเฉพาะ เครื่องยนต์เครื่อง เนื่องให้การระบาดของเชื้อไวรัสไปตามมาตราฐานที่ราชการกำหนดโดยสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีส่วนงานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมปูกรถที่ใช้รถที่มีความดันในสูง เพื่อล้างล้อรถ หรือตัวรถหรือวีรักการอ่อนที่เหมือนสามารถเพื่อทำความสะอาดดูดซึ่งน้ำที่สูญเสียจากสถานที่ก่อสร้าง - จุดไฟฟ้ารักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ ไม่น้อยกว่า 6 ม. โปรดกันตากันเขตก็ติดต่อที่สาธารณูปโภคที่ดินด่างเจ้าของหรือห้องด่างผู้ครอบครอง กราบดีใจต่อไปที่สาธารณูปโภคที่ดองมีสิ่งปฏิกูลมากทางเดินเพื่อป้องกันสอดดูดหักหักตาม - ใช้ยางและสีฟลูตหรือคุณรีดปูนบริเวณทางเช้า-晚 |

มาตรฐานการบ่มเพาะและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบดูแลน้ำ

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุลค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการบ่มเพาะแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| | | <p>บูรณาการหน่วยที่ดูแลมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> การรายงานวัสดุที่มีผู้คนใช้หรือปากรถถม หรือ เก็บในที่ที่เป็นที่ล้อมมากที่สุด ตามน้ำท่วมและต้านข้าวอีก 3 ตากัน หรืออันตรายตัวอย่างน้ำเพื่อห้องโถงผู้คนเปียกอยู่ เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม การขยายสัมผัสร่องรอยเดิมพร้อมตัวยานห้ามที่ ก่อภารණน้ำท่วม การเปลี่ยนการปลูกเรือน้ำท่วมสูญทำไห้เกิดผุนด้วย สถาปัตย | <p>มาตรฐานการบ่มเพาะแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบขันสกรับแบบสายพานที่ช่วยน้ำสูดบีบ ตัวน้ำบนและต้านน้ำทางท่อ 2 ตัวน้ำ จุดเชื่อมระหว่าง 2 สายพาน จัดทำหลังคา ปิดให้มีมิติขึด บริเวณสายพานติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ กำจัดเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่บนสายพานและจัดเก็บ ไว้เรียบร้อยก่อนวัสดุจะตกลงสู่พื้น <p>- การเจาะ การตัด การขุดผ่านวัสดุที่มีผุน โดยใช้ เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ฉีดน้ำหรือสารเคมีไป ผิวน้ำอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่</p> |



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังคมที่สำคัญ

| องค์ประกอบของมาตรฐานแม่เหล็ก ดูแลต่างๆ | ผลกระทบสังคมล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขภัยทางสังคม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม |
|---|--------------------------|--|--|
| องค์ประกอบของมาตรฐานแม่เหล็ก ดูแลต่างๆ | ผลกระทบสังคมล้อมที่สำคัญ | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขภัยทางสังคม</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปลายปล่องที่ตั้งต่ำสูงจากระดับพื้นดินอย่างรับไม่ถูก 1 ม. ● การควบคุมต้านผู้คนละอองและเชื้อสาด ร่วงหล่น ● การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเพลิงไหม้ในส่วนที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน 10 ม. ให้ผู้ที่หัวผ่ายจากการไฟฟ้าและหัวผ่ายน้ำที่มาตามแนวต้นต่อสาธารณะเพื่อป้องกัน เชื้อสาด ก่อสร้างร่องลั่นและผู้คนละอองฟุ้งกระจาย - การชนเส่งวัสดุ ● ระบบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่หลุดจากกรองสิ่งที่จัดให้มีไว้ในบ่อไม่มีติดต่อโดยตรง ● ยานพาหนะที่ไม่บรรทุกหน้าหันเกินความสามารถในการรับน้ำหนักก่อนรุกหน้าหัน ซึ่งจะชนท้ายกับทางหลวงหรือ กาม. กำหนดไว้ ● มีผู้เฝ้าระวังหน้าหันต์หรือล้อเลื่อนลงบนถนนหรือที่สาธารณะและทำให้สูญเสีย ● ห้ามให้ผู้โดยสารเดินทางที่เหลือจากการ | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ดูแลสภาพแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปลายปล่องที่ตั้งต่ำสูงจากระดับพื้นดินอย่างรับไม่ถูก 1 ม. ● การควบคุมต้านผู้คนละอองและเชื้อสาด ร่วงหล่น ● การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเพลิงไหม้ในส่วนที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน 10 ม. ให้ผู้ที่หัวผ่ายจากการไฟฟ้าและหัวผ่ายน้ำที่มาตามแนวต้นต่อสาธารณะเพื่อป้องกัน เชื้อสาด ก่อสร้างร่องลั่นและผู้คนละอองฟุ้งกระจาย - การชนเส่งวัสดุ ● ระบบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่หลุดจากกรองสิ่งที่จัดให้มีไว้ในบ่อไม่มีติดต่อโดยตรง ● ยานพาหนะที่ไม่บรรทุกหน้าหันเกินความสามารถในการรับน้ำหนักก่อนรุกหน้าหัน ซึ่งจะชนท้ายกับทางหลวงหรือ กาม. กำหนดไว้ ● มีผู้เฝ้าระวังหน้าหันต์หรือล้อเลื่อนลงบนถนนหรือที่สาธารณะและทำให้สูญเสีย ● ห้ามให้ผู้โดยสารเดินทางที่เหลือจากการ |

มาตรฐานของกําเนดและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดมิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ด้านค่าทางสังคม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษฎีภาพสิ่งแวดล้อม | |
|---|---|---|---|---|
| | | | มาตรฐานตามสากล | มาตรฐานตามสากล |
| 1.1.5 รัฐดับเบลยูเอช | สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เสียหาย ผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมากที่สุด ด้วย เสียงจากการบ้านและบ้านตากแต่ง โดยมี ระดับเสียง (Leq) อยู่ที่ 84 dB(A) โดยช่วงเวลา ที่เกิดเสียงตั้งแต่เช้าตี 6 โมง ทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 ชั่วโมง/วัน โดยผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบมากที่สุด คือ พื้นที่อาศัยใน คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่บริเวณ ตัวที่ดินหนื้นอ่อน弱ที่สุด โครงการโดยอยู่ห่างจากแนว เขตกรีฑารามประมาณ 10 ม. จากการคำนวณหาค่าระดับเสียงจากการ ทำฐานรากของโครงการ ที่มีผลกระทบต่อผู้พัก อาศัยภายนอกคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ที่อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการประมาณ 10 ม. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 87.52 dB(A) สำหรับ ระยะต้นเสียงเดิมของฐานรากจะประมาณในกรีฟที่ | ก่อสร้างห้องน้ำที่ติดต่อกันรับรองทุกสิ่งบัน ดาเนน ทางระบบภายในห้องน้ำที่สามารถนำไปใช้ได้ | มาตรฐานห้องน้ำที่ติดต่อกัน สำหรับสิ่งบันดาเนน ก่อสร้างห้องน้ำที่ติดต่อกันรับรองทุกสิ่งบันดาเนน | มาตรฐานห้องน้ำที่ติดต่อกัน สำหรับสิ่งบันดาเนน |



အကြောင်းအရာများကိုလည်းကောင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုလည်းကောင်း၊

(ପ୍ରକାଶନକାରୀ ମରାଠିଜ୍ଞାନ)

(፩፻፭፲፭፯፻፭፳፻፭፳)



JOURNAL
OF
COMPARATIVE
ANATOMY

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคเมือง

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|---|
| ศูนย์กลางค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | <p>พบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขอารสารที่ออกเจ้าหน้าที่ควบคุมงานการก่อสร้างเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำการเข้มข้นจากการจดราชนครีบุรี ช่วงเวลาสำคัญๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องรับความติดเห็นที่บ้านรีเวียนบ่ออยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหานวากการแก้ไขอย่างเร่งด่วน - โครงการจัดให้มีการประทับตราไว้ในเอกสารรับผิดชอบภูมายต่อชีวิต ร่างกาย และรักษานิเวศน์บุตคลาيانของโดยเผยแพร่สำเนาตราลงกรณ์ธรรมะแก่บ้านผู้เดินทางไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการนำรายละเอียดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่สาธารณะอย่างหนึ้ง - จัดให้มีวิสาหกรรมและภารกิจสร้างอย่างใกล้ชิด และความตุมภารกิจสร้างเพื่อสังคมตามหลักวิชาการและส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างสุด | <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |



.....
.....
(นางมีนา พิกไสโนกิจ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังเคราะห์เคมี เนื่องจากภัยธรรมชาติและการสูญเสีย



| องค์ประกอบของทางสังเคราะห์เคมี | ผลกระทบสังเคราะห์เคมีที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดู管ภาพสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| ศุภค่าต่างๆ | | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยจะไปหารือถึงแผนงานการทำการบ้าน มาตรการป้องกันภัยภาวะต่างๆ ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการตามลำดับขั้น โดยทางชุมชนทุ่งเตียงสามารถแจ้งภัยทางเรียนที่เกิดจากโครงการได้โดยตรงตลอดเวลาทำการ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6176900 - โครงการได้ศึกษาจราจรรอบราชบูรณะ ของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับโครงการทุ่งเตียงและขอทราบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ในเวลาราชการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และป้องกันภัยธรรมชาติ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจผิดชอบต้านภัยธรรมชาติที่มีอยู่ อาทิ จุดทำป้ายภัยธรรมชาติ โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน เจ้าหน้าที่ของราชการ และประชาชนทั่วไป | |

(นายชัยวัฒน์ โกรกนดาชัย)
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด



(นางสาวนา พิพิโสภรณ์)
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสั่งแบบล็อต โครงการพหลโยธินคอนเนคชันเดิม

| องค์ประกอบของทางสั่งแบบล็อต ดูแลค่าต่างๆ | ผลกระบวนการสั่งแบบล็อตล้มเหลวที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผิดพลาดที่ ล็อตล้มเหลว | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสั่งแบบล็อต |
|---|--|---|--|
| 1.1.6 คุณภาพ | นำเข้าสีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเสียที่เกิดขึ้นจากห้องส้วม ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมห้องส้วมไว้ในพื้นที่โครงการจำนวน 6 ห้อง (มาตรฐาน ว.ส.ท. E.T.I. standard 1010-30) ซึ่งเป็นระบบแยกกระยะ-ป้องกั้น สำหรับบ่อเก็บรักษาในโครงการเป็นมืออาชีวะรักษาเรื่องรูปแบบโครงสร้าง 1 ม. ความลึก 1.6 ม. ปริมาตร 1.25 ลบ.ม. ใช้เวลาเก็บกัก 1.5 วัน ส่วนบ่อซึ่งไม่สามารถเติมวัสดุบ่อเก็บรักษาได้ตามที่ตั้งห้องน้ำนั้นไม่มีแม้หลังหน้าผู้ดูแลอยู่ใกล้ตั้งน้ำห้องน้ำต้องถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้ามาในระดับต่ำ | - จัดให้มีห้องส้วมสำหรับหน้างานอย่างเพียงพอโดยจัดให้มีห้องส้วมใหม่เพิ่อยกกว่า 6 ห้อง และใช้บ่อเกราะ-บ่อซึ่งไม่สามารถบ่อด้านเสีย - จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ | - จัดให้มีห้องส้วมสำหรับหน้างานอย่างเพียงพอโดยจัดให้มีห้องส้วมใหม่เพิ่อยกกว่า 6 ห้อง และใช้บ่อเกราะ-บ่อซึ่งไม่สามารถบ่อด้านเสีย |
| 1.2 ทรัพยากรากฐาน | พื้นที่ดังโครงการตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย ขนาดแห่งบ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ | - ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองกัน/ผลผลการระบบท่อทั่วพื้นที่การรั่วซึ่งแก้ไขทันท่วงทัน |    |
| 1.2.1 ทรัพยากรากฐาน | | |  |

มาตุภารป้องกันและแก้ไขผลภาระที่บกสแห่งชาติ รวม โครงการพหลโยธินของโภมเปรม

| องค์ประกอบของสัมภาระเดลี่ยมและ คุณค่าทาง | ผลกระทบสัมภาระเดลี่ยมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สั่งเด็ดล้อม | | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสั่งเด็ดล้อม |
|---|--|--|-------|--|
| | | คุณภาพอาหาร | เสียง | |
| โครงการประมงปลูกด้วยบ้านพักอาศัย อาคาร อยู่อาศัยร่วม อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ไม่มีทรัพยากรริชวากา崩ในพื้นที่ ที่สำคัญหรือ历史性แลดูควรค่าถือควรอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน จังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรริชวากา崩 | คุณภาพอาหาร เสียง เครื่องรับ | คุณภาพอาหาร เสียง และคุณภาพน้ำอย่าง เครื่องรับ | | |
| 1.2.2 ทรัพยากรริชวากา崩ในหัว แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้ตี่งพื้นที่โครงสร้าง ได้แก่ ตอลองสาดยาว คลองบางเขน และคลอง ประมงราชบุรี ซึ่งเป็นคลองที่มีการใช้ ประโยชน์ในการระบายน้ำผ่านเขื่อนหลัก ประกอบกับน้ำที่คงที่ผ่านการบำบัดแล้วของ โครงการและเป็นส่วนที่เหลือจากการใช้รัฐ ต้นไม้และพืชที่สูญเสียภายในโครงสร้างจะระบาด ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอย พหลโยธิน 37 บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรริชวากา崩ในหัว | แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้ตี่งพื้นที่โครงสร้าง ได้แก่ ตอลองสาดยาว คลองบางเขน และคลอง ประมงราชบุรี ซึ่งเป็นคลองที่มีการใช้ ประโยชน์ในการระบายน้ำผ่านเขื่อนหลัก ประกอบกับน้ำที่คงที่ผ่านการบำบัดแล้วของ โครงการและเป็นส่วนที่เหลือจากการใช้รัฐ ต้นไม้และพืชที่สูญเสียภายในโครงสร้างจะระบาด ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอย พหลโยธิน 37 บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรริชวากา崩ในหัว | - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการตามมาตรฐานของกันไฟฟ้าและกันน้ำ ทรัพยากรริชวากา崩 ตามทางกาญภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำอย่าง เครื่องรับ | - | |

(ରୂପାତମିଶ୍ରମ୍ଭାବୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ଦିରରେ)

(ນາງມື້ນາ ພິກຢໂສກາຮັກ)



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินค่อนโนടดิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ | (1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ของ พืชเห็ด | การดำเนินการข้อมูลโครงการจะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพืชเห็ด เป็นจดหมายของอักษรมาเป็นอักษรอย่างถาวร รวม ขนาด 8 ซม. จำนวน 1 อาทิตย์ จึงเป็นการ เปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัวตามการ ใช้ที่ดินริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง ของถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่บ้าน ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย การจัดการบริหารเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำหมู่ริเวอร์ฟร้อนท์โครงการเป็นพื้นที่ส่งเสริม การพัฒนา เนื่องจากมีความพร้อมด้านการ ให้บริการพื้นฐาน โดยเฉพาะการขนส่งมวลชน ระบบราง เป็นแหล่งงาน ยานยนต์จักรยานยนต์ บริการที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเขต | - |
| 1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน มนุษย์ | | | |

มาตุราชการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายสิ่งที่บกพร่อง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและดุลค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม | มาตรการรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | <p>จัดซื้อจัดจ้างเป็นบริษัทพันธุ์ กก 3 ซึ่งได้ดำเนินการซื้อกิจการร้านกาแฟใหม่ และทำอยู่อย่างต่อเนื่อง หน้าแน่นมาก รองรับศูนย์คุณภาพตามมาตรฐาน (ศูนย์พหลโยธิน) ศูนย์รักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย และศูนย์ราชการชั้นนำของกรุงเทพมหานครด้านดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน ร้านค้าร้านอาหาร โครงการที่พักอาศัยแบบพาต้าง โดยเฉลี่ยวัฒนาพหลโยธิน ก 2 ฝั่งตะวันออก ภูมิภาคที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของเมือง และสร้างคลังก๊าซ รูปแบบการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดิน ของชุมชนโดยรอบ ประกอบกับโครงการต่างๆ ในเขตเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว ตามกระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง </p> | |


(ବିଜ୍ଞାନାଧ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶନ)

(ຮາງມືນາ ພິທຍໂສກຄົມກົຈ)



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคุณโดยมิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| (2) ความสอดคล้องกับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร | <p>ตามกฎหมาย พ.ศ.2549 ถ้าจะอ่อน化ตาม ความเห็นพัฒนารัฐบัญญัติการผังเมืองรวม ตามที่ 48 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 48 ที่ดินโครงการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน บ. 5-6 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาปัตย ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ กิจกรรมอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน ประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ นอกจากนี้ยัง กำหนดให้บ้านพักที่ ย.5-6 จะต้องมี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 4:1 และอัตราส่วนของท่วงต่อพื้นที่อาคารรวม</p> | | |



มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลการเก็บแบบแล้วล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์มีเดียม


| องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อมและศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| | <p>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7.5 ที่ทำการดำเนินการของโครงการแสดงผลลัพธ์ทางด้านคุณภาพอากาศ โดยมีโครงการอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ใน 3.51 : 1 และมีอัตราส่วนของท่อระบายน้ำที่อาคารรวมเท่ากับ ร้อยละ 15.77 ดังนั้น การประกอบกิจการของโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่ใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พิเศษ จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่</p> <p>(3) ความสะอาด ลด ล้าง กับ ชื้ อ บ ญ ญ ต กรรมเพื่อมหาศาลดอกภาระที่รวมต่างๆ สำหรับการใช้พื้นที่ของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระยะหักอยร่วนและทำความสะอาดทุกครั้งที่คนน้ำสาธารณะที่อยู่ติดกับถนนทางที่โครงการและให้มีผู้มาเข้า-ออก มี 1 เส้นทางคือ ถนนชัยพหลโยธิน 37 ซึ่งเป็นถนนที่มีเขตทางกว้างประมาณ 7.7 ม. ซึ่งน้ำแข็งตัวอาทิตย์อยู่ใกล้แนวเขตถนนมีระยะห่างจากแนวถนนสาธารณะอยophilin 37 ระยะทาง 7.35 | | |

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยเมือง

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|---|
| 1.3.1 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | <p>ม. และห้างจางແນວເງົາທ້ານຕຽງກໍາມູນອັນໄນ ຫຍຼຍພັດໄມຍືນ 37 ເປົ້ນຮະນະການ 11.2 ມ. (ຮະນະດັ່ງກ່າວຕີ່ກົມື້ຄວາມສູງ 22.4 ມ.) ຕັ້ງໜ້າ ຮະບະຄວບຄົວຮ່າງແລະຄວາມສູງຂາດາວໂຫຍດໂຄງການຈິງ ສອດຄໍລ້ອງກັບບັນຫຼວດຕາມກົງກະທຽວແລະ ຢູ່ວົນຍຸນົງຕົກຈົງໝາພມຫານຄວ</p> <p>2) ที่ว่างโครงการ</p> <p>ໂຄງການນຳການຈັດການໃໝ່ປະໂຍບພື້ນທີ່ໃຫ້ ເປັນໄປຕາມຂໍອ້າກາහັດໃນນາງກາງກະທຽວ ຈະນີ້ທີ່ 55 (พ .ศ . 2 5 4 3) ແລະ ບໍ່ ບໍ່ ປູ້ ປູ້ ຕີ ກຽງທ່ານພາຍໃນ ເຮືອງ ຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 2544 ທີ່ກໍາພັນໃຫ້ອາຄາຮອງຢ່າຍຄ່າຍົດນີ້ກ່າວງ ໄມ້ແນ້ຍກ່າວ່າຮ່ອຍຄະ 30 ຂອງພົນທຶນທີ່ໃຫ້ເປັນ ທີ່ຕັ້ງອາຄາຣ ໂດຍໂຄງກາຮັດໃຫ້ມີກ່າວງຮາມ 1,571.6 ຕ.ຮ.ມ. ແຮ້ອຮ້ອຍຄະ 55.42 ຂອງພົນທຶນທີ່ ໂຄງກາວ</p> | <p>ในช่วงการก่อสร้างໂຄງການคาดว่าจะมี ปริมาณรบกวนรากอสูตรก่อสร้าง 10 เที่ยว/วัน</p> | <p>- ควบคุมรถໃຫ້ງໝາຍສ່ວສູດປຸກຮົງກ່ອສ້າງໄມ່ໃຫ້ ປຽບຖຸກໜ້າຫັນເກີນ ເພຣະອາຈາກໃຫ້ຄົນໜ້າຮູດ</p> |
| 1.3.2 การคุมมาด | <p>(นายชัยวัฒน์ โกรกจนดาชัย)</p> |  <p>นายชัยวัฒน์ โกรกจนดาชัย</p> |  <p>AIR SAVE CO., LTD</p> |

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคลองโอดมีนีเยว

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|-------------------------------|---|---|
| ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |



มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโปรดีมีเนียม


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 0.038 ต้นพนพผลโดยรัฐบาลและบอร์ดอนเน็ต บริเวณแยกเสนา ni คม 1 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.003 ต้นพนพผลโดยรัฐบาลและบอร์ด อนเน็ต มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.003 และ ต้นพนชอยแยกเสนา ni คม 1 มีริเวณแยกกว้างพื้น มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.003 จากการประเมินจะ เห็นได้ว่า การมีปริมาณรถบนทางลูกวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้างนั้น ไม่ใช้สังผลกระทบ V/C Ratio ของถนนสายต่างๆ มาก ว่า เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากนัก ดังนั้น คาดว่า การดำเนินการซ่อมก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบให้ มีน้ำเสียกันต่อการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 1.3.3 การใช้ห้าม | ในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการใช้ห้ามเพื่อ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ส่วนใหญ่มีปริมาณ การใช้ห้ามประมาณ 10 ลบ.ม./วัน โดยโครงการ จะใช้น้ำจากกระบวนการประปาศรีราชาลง สานาพญาไท | - | - |

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดมิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเ应注意ด้วย |
|---|---|---|--|
| | ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการได้อย่าง เพียงพอ ประกอบกับการใช้ไฟน้ำห้องก่อสร้างมี ปริมาณน้อยและใช้ไฟห้องระยับเวลาสักครู่ก็ต ดังนั้น คาดว่าการใช้ไฟในห้องก่อสร้างจะมี ผลกระทบต่อการใช้ไฟของชุมชนอยู่ในระดับต่ำ | | |
| 1.3.4 ไฟฟ้า | ในห้องก่อสร้างโดยรวมไฟฟ้ารักษาไฟฟ้า ชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบึงบี๊ง ซึ่ง ปริมาณการไฟฟ้าของโครงการห้องก่อสร้างจะ มีปริมาณน้อย และมีห้องระยับเวลาในการใช้ ไฟฟ้าจำกัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ | - | - |
| 1.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย | - นายมนตรายุทธเกิดชื่นในห้องก่อสร้างสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง มูลฝอยเหล่านี้จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จำนวนอยู่ที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนำไปทิ้ง | <ul style="list-style-type: none"> - นายมนตรายุทธเกิดชื่นในห้องก่อสร้างสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ<ol style="list-style-type: none"> 1) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง มูลฝอยเหล่านี้จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จำนวนอยู่ที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนำไปทิ้ง | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 13 ผู้รับเหมาก่อสร้าง) - กำชับให้คนงานหันหน้าอยู่ในทางหน้าห้องรับ ที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - ควบรวมขยะหัวร่องรอยสูงสุดก่อสร้างเพื่อนำกลับไป |



มาตรฐานรับรองกันและแก้ไขผลกรະภบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์มีเดียม


| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุจค่าต่อไป | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเ应注意ลือม |
|---|--|--|--|
| | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ลงทิ้งเรือรับ ซึ่งผู้รับเหมาประ桑งานขอ ความอนุเคราะห์ให้รักษาหมู่อยู่ของ สถานที่งานแข็งตื้อจุ่มมาเก็บขยะไปจัดต่อไป 2) ประเมินผลโดยอาจารยานกอสสร้างสิ่งแวดล้อม จำนวนได้ จะตัดแยกไปจำหน่าย ส่วนที่ไม่ สามารถจำหน่ายได้ จะหั่นลงถังรองรับขยะอย ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ | <p>ใช้กระถางชนิดใหม่ เช่น ถังที่หรือขยะให้แก่ผู้รับข้อมูล ของกำกับ</p> <p>2) ประเมินผลโดยอาจารยานกอสสร้างสิ่งแวดล้อม จำนวนได้ จะตัดแยกไปจำหน่าย ส่วนที่ไม่ สามารถจำหน่ายได้ จะหั่นลงถังรองรับขยะอย ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ | |
| 1.3.6 การรับมายield และป้อง กันนำเข้า | <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีน้ำทิ้งจากการพื้นที่ก่อสร้าง ระยะยาวของการส่งผู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไป โครงการฯตั้งแต่การทำและสร้างทางระบายน้ำ ชั่วคราวของน้ำหลัก และระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องดำเนิน ลงสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการติดกั้งล่าง ระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ จะพยายามในการก่อสร้างเป็นช่วงเวลาที่จำกัด ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบต่อการระบายน้ำและ ป้องกันนำเข้าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>บริษัทแม่ ได้ก่อสร้างทางระบายน้ำ ชั่วคราวแหล่งเดียวกับบริเวณที่จะสร้างทางระบายน้ำ น้ำทิ้ง แล้วทำคันนิเดินสูงประมาณ 0.5 ม. บริษัท ใหญ่แห่งนี้ก่อติดแนวน้ำเพื่อก่อสร้างโครงสร้าง แสง อาทิตย์ติดทำเนินร่องระบายน้ำเพื่อรองรับ ต้านทานของต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้น น้ำหลัก และระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องก่อสร้างสู่บ่อพักเพื่อให้ เกิดการติดต่อ ก่อหน่วยอยูกางสหห้องน้ำ สาธารณณะต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาห้ามภายใน ฟุ้นที่ก่อสร้างและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อ</p> | <p>.....   <p>(นายสมศักดิ์ ไชยชาติ) (AIR SAVE CO., LTD.)</p> <p>.....  <p>(นายนพนพ จิตไจ) (นายนพนพ จิตไจ)</p> </p></p> |

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดมิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดู管การสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|
| | | ระบบนำ้าไปยังบุดหน้าที่จุดเติมไวน้ำพร้อม ติดแมกน็อกเกอร์เซนเซอร์ (วงกต 13 ผู้บบังคับบัญชา) | |
| 1.3.7 การบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณน้ำเสียที่กว่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจาก คุณงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณ 5 ลบ.ม./ วัน โดยจะนำไปบดโดยใช้ระบบบ่มกรดและบีบซีเมนต์ จำนวน 6 บ่อ ดังนั้นจะมีปริมาณต่ำร่วม 7.536 ลบ.ม. ดังนั้น จะประมาณการกักน้ำของบ่อ การอุดเทาทั้งหมด 1.5 วัน หรือ 36 ชั่วโมง ท่าน ไม่สามารถเดินทางไปทางน้ำได้หากทำการกักน้ำ สิ่งปฏิกูลของสำนักงานเข้าใจกรรมการมาสูบไป กำจัดต่อไป | - จัดให้มีห้องล้วงสำหรับดูดนาโนเยางเพียงพอโดย จัดให้มีห้องล้วนไว้สำรองอย่างน้อย 6 ห้อง และใช้บ่อ เก็บอุบลภาระเจริญในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีคันนาณตอยดูแลรักษาความสะอาด ห้องล้วนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ | |

มาตรฐานบ่มเพาะและแก้ไขผลการแบบสั่งແຈ້ງລວມ ຄຮົງການພະໂຍບືນຄອນໂດມເນື່ອມ

| องค์ประกอบของทางสั่งແຈ້ງມະເລະ ຕຸນຄ່າຕ່າງໆ | ผลການສິ່ງແຈ້ງລໍ່ອມທີ່ສຳຄັນ | มาตรการປັບປຸງກັນແກ້ໄຂຜະລາກຮາມ ສິ່ງແຈ້ງລໍ່ອມ | มาตรการຕິດຕາມຫຼາຍສອນ ດຸກພາຫສິ່ງແຈ້ງລໍ່ອມ |
|--|---|--|--|
| 1.4 ຕຸນຄ່າຄຸນກາພ້ອມ 1.4.1 ສົກພະສັງຄມ-ເຕຣວະຊົງ | ໃນໜ້າງກ່ອສ້າງໄປ ຄຽງການສຶກຈ່າງ ແຮງງານຈຳນວນ 100 ຄົນ/ວັນ ໂດຍໄຫ້ຮະບະເລົາ ໄຟກາຮ່າງສ້າງປະນາຄົນ 12 ເຊື້ອນ ກາຣົກຈົ່າໜີ ຢອງ ຄຽງກາຈະທຳ ໃຫ້ ດຸນກາພົ່ງລົງ ອອງ ປະຫາວັດຈົ່າໜີ ກ່າວເຊື່ອ ຈະເກີດກາຈ່າງງານ ຫຸ້ນ ມີແລ່ງງານໃໝ່ເພື່ອເປັນກາເລືອກອື່ອກາງ ຫຸ້ນ ເກີດກາຮັນເວີຍຫຼອງເພີ້ນຮອງກູງກົດ ກາຮັກກ້າວສັດຕໍ່າງໆ ໃນກາຮ່າງສ້າງ ສັງເຜົல ໂຍງືໄປ ໄປຖື່ນສົກພະເຕຣນີຈົ່າໂດຍຮວມຂອງປະເທດ ກາຮັດເນີນໂຄຽງກາເປັນກາຮ່າງສ້າງເຫຼືອກາວະ ເຫຼວໜີໃຫຍ່ຈົ່ານີ້ຂອງປະເທດ ທ່າໃໝ່ ປະຫາວັດງານຫຼອດລົງອົກຕ້າຍ ການມົດນັ້ນສັງນູ້ ລັກຄ່ົນໄທຮັດໜົກ ໂຄຮງກາຮ່າງຕ່ອງຮູ້ໃຫຍ່ຮອມໂຄຮງກາຮ່າງ | - ໄນອ່ານຸ້າໃຫ້ຄົນໜານພັກໃນໜັກທີ່ກ່ອສ້າງ - ກຳທັດໃຫ້ຮັບແໜ່ມຈັດພື້ນທີ່ປັນພົກຄົນງານ ຕາມ ມາຕຮູ້ແນນກ່ອສ້າງອາຄາວັນຈາກຮາສໍາຫັນ ຕົນງານກ່ອສ້າງຂອງວິຊາວຽມສົກພະເທດ ໄຟຍ່ໃນພະນັກມມາຈູນປັນກົມກ (ມາຕຮູ້ຈານ ວ.ສ.ທ. 1010 – 30) | - ນໍາມາຕຮູ້ແນນກ່ອສ້າງໃຫ້ພັກອາຫັນກາຍໃນໜັກ - ອອກກົງຮຽນເປົ້ນຍາກາຮັກອາຫັນກາຍໃນໜັກພັກ ຕົນງານ ແລະ ຕົມການປົບປັດຕາມຍ່າງເຕັ້ງຄົດ ພ້ອມກຳເຫັນທາງທີ່ຫຼັດຈອນ |



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบดักควันโดยวินิคุณโน๊ตมีเดี้ยม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 1.4.2 สาธารณูปโภค | <p>1. ต้านสุขภาพภายใน</p> <p>(1) โรคระยะยาวเดินหายใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประสบภัยจากการก่อสร้าง - การสูดดมกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดสระน้ำด้วย เช่นต้น - ห้องน้ำในบ้านเรือนที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย <p>2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสูดดมกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ในการรักษาภาระไม่ตีเป็นวงเงินและเวลาในการทำงานลดลง - ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าปกติ | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง - จัดอบรมสำหรับวิ多万พื้นที่ก่อสร้างที่เกิดไฟก่อสร้าง - ลดความนำ้มนวลของสารเคมีเพื่อลดการพุ่งตัวของเวลาก่อสร้างเพื่อลดภาระ - ติดตั้งผ้าใบโดยรอบตัวอาคาร เพื่อบังกันฝุ่นละอองพูนพุ่นที่เข้ามาด้วย - ไม่การยอมรับสตอกซึ่งห้ามหรือเชิญวัสดุที่เหลือไว้ใช้ให้กับเด็กหรือครุภัณฑ์ภายในบ้านและต้านข้างอีก 3 ตัวน้ำให้มีตัวติด - รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปราศจากเศษตันกรายติดตั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เศษวัสดุที่เหลือไว้ ต้องไม่มีกากหรือเก็บไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีระบบรวบรวมรับไปกำจัด - จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่ทำงานกับภาระทางที่สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่นการทาสี เป็นต้น | <p>มาตรฐานการดูแลรักษาและดูแลสุขภาพของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>(นายชัยพัฒน์ กิริภัณฑ์ชัย)</p> <p>(นางมีนา พิทยาสาคริก)</p> |





นายชัยพัฒน์ กิริภัณฑ์ชัย
(นายชัยพัฒน์ กิริภัณฑ์ชัย)



บริษัท อรุณพร จำกัด
เมืองไทย 2552
AIR SAVE CO., LTD

มาตรฐานที่บ่งชี้และแก้ไขผลกระบวนการสั่งและดูแล โครงการพหลโยธินคอนโดยร์ดมีเดียม

| องค์ประกอบของภาษาสั่งและดูแล ตุณค่าทางๆ | ผลกระทบสั่งและดูแลล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดู管สภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - เสื่อไห้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง - จัดให้มีห้องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่เกิดเหตุเรียบร้อยขึ้น - ใช้ผ้าใบตัดน้ำ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาระนาห | |
| (2) โครงการทางเดินอาหาร | <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษา หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด - พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารสุก ดิบๆ - ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขาลักษณะ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ - รักษาความสะอาดของภาชนะและวัสดุนำเข้าต้ม - จัดให้มีการอบรม รู้เบื้องหน้างานด้านสุขาลักษณะ และการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเป็นครั้น - จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะ และกำจัดให้ดี ดูแลความสะอาดสำหรับห้องน้ำ | |
| (3) โรคผิวหนัง | <ul style="list-style-type: none"> - การแพ้ผู้คนและของเครื่องสำอาง ผู้ป่วยมีเม็ดสี หรือมีถ่ายต่างๆ ที่เข้าสู่การอ่อนร้าว - สามารถเก็บตัวอย่างได้ ไม่สามารถ - ส่วนรองเท้าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน | <ul style="list-style-type: none"> - ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีซิช แหลงสารเคมีมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีซิชและสารเคมีอยู่ครั้งที่จะต้องสัมผัส - จัดให้มีไปรษณีย์สาธารณะเพื่อป้องกันผู้ลักลอบ |     <p>..... (นายพยัคฆ์วัฒน์ กอวิจันดาชัย) (นายมีนา พิทยาสมานกิจ) (นายมีนา พิทยาสมานกิจ)</p> |

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสั่งແຈ້ງສອນ โครงการพหลโยธินคอนໂດມ

| องค์ประกอบของทางสั่งແຈ້ງแมลง ดูดค่าต่างๆ | ผลกระทบสั่งແຈ້ງล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผิดพลาด | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสั่งແຈ້ງล้อม |
|---|-----------------------------|---|---|
| | | <p>รวมทั้งผู้ผลิตนำร่องที่เมืองตุ้งกระชา ไปยังพื้นที่ ที่กำลังเติบโต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรม รี้แจงศักยภาพงานด้านสุขอนามัย ส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งแลด干燥 - ติดตามสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ - ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิก ใช้งาน และทำความสะอาดให้แห้งก่อนนำไปใส่ | <p>มาตรฐานการป้องกันแก้ไขผิดพลาด</p> <p>สั่งແຈ້ງล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวมทั้งผู้ผลิตนำร่องที่เมืองตุ้งกระชา ไปยังพื้นที่ ที่กำลังเติบโต - จัดให้มีการอบรม รี้แจงศักยภาพงานด้านสุขอนามัย ส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งแลด干燥 - ติดตามสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ - ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิก ใช้งาน และทำความสะอาดให้แห้งก่อนนำไปใส่ |
| | | <p>(4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภูเขาสัตว์ที่เป็นพาหะกัด เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคแท้อ้วง เป็นต้น - ปริมาณหรือร้อยละสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> - ติดแอลมิเนียมแหล่งน้ำท่ามกลาง ทั้งในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักหนาแน่นเพื่อยกเว้นการเกิด แหล่งเพาะพันธุ์ - จัดให้มีถังรับริบบิมฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอย ได้อย่างเพียงพอ และดูแลความสะอาดไม่หมัก ฝอยล้นถัง เพื่อยกเว้นสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน - ไม่นำสัตว์ที่ป่วยมาbring โรค - ไม่มอนญาตให้คนงานเหลืออยู่สัตว์ภายในพื้นที่ ในการคุณงาน |



มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูม

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศักดิ์สิทธิ์ทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| ศักดิ์สิทธิ์ทาง | | | |
| อุบัติเหตุทาง | <p>(5) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไดร์บเนชั่นจากการลั่นสะเทือนผู้ป่วยหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค เป็นต้น (6) อุบัติเหตุทาง - การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง - เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาสิ่งของช่างรัฐ | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปราบဏາງงานกับสำนักงานแขวงเขตจ้าวให้เข้ามากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาฆ่าจัดยุง เป็นต้น | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างคนงานหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการ - ตรวจสอบสุขภาพเดินทางก่อนรับน้ำหน้าท่องงานและหลังรับน้ำหน้าท่องทุก 6 เดือน - ก่อนที่จะดำเนินการรักษาสิ่ง เจ้าหน้าที่จะกำกับรังษีผู้รับเหมาเดิมต้องเข้าไปเปลี่ยนต่อผู้พากออาศัยที่อยู่ใกล้กับโครงการ และให้หมายเลขอารสารพื้นที่อยู่เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาสิ่ง เพื่อให้สามารถติดต่อไปโครงการได้โดยตรง - จัดทำรั้วทึบรองพื้นที่ก่อสร้าง สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. และติดตั้งป้ายห้ามไฟฟ้า เมื่อก่อสร้างเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ทำ Chain Link ยึดจ้างอาคาร ขนาดทำโครงสร้างเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั่วโมง |

มาตรฐานที่บ่งชี้และแก้ไขผลกราฟบันไดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยน์แลนด์เพิ่ม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ตุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเฝ้าระวังเบ็ดล้อม |
|--|----------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ทำแผนงานซ่อมรอนอุตสาหกรรม เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่งตัวยัดเข้าบ่อกุชชั่น - แนะนำร้านและผู้จัดซื้อยารอเมเพื่อใช้ในการทำผังภารณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องประชุมพิเศษ โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง - บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ安排เจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดป้ายแนะนำการนำป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำางานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย เว้นเดินร่องรอย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียงบุญ มือถือ เป็นต้น - จัดอบรมเชิงมាតรรักษารากฐานปลูกต้นไม้ หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาครุภัณฑ์มือรักษารากฐานปลูกต้นภายในการก่อสร้างพร้อมซึ่งในเรื่องความ |

.....
.....
(นางสาวน้ำ พิพิตรสกุล)
(นางสาวน้ำ พิพิตรสกุล)



.....
.....
(นายพชร์พันธุ์ ไกรภัจนาครชัย)
(นายพชร์พันธุ์ ไกรภัจนาครชัย)

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินหนองโข

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม คุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| | | <p>ปลอดภัยให้ถึงทุกคน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลและสอนต่อสองการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดูแลเพื่อที่จะนำไปใช้ - ตรวจสอบเบอร์ของเมือง เตรียมจัดการต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงาน ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงสถานที่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-3) - กำหนดตาราง, ระยะเวลาดำเนินในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหาย | |
| 2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น | | <p>2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเครียดจากการทำงาน - ความแออัดในบ้านพักคนงาน - ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการท่องเที่ยว ก่อสร้าง, น้ำริเวณที่ทางศีรษะ ห้องจานคนงาน ก่อสร้างและอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง - เสียงต่างなるความเสียงผ่อน ทำให้ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคุณงาน ก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูเฝ้าอย่างติดตามติดตามงานก่อสร้าง ไม่ให้ความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูเฝ้าอย่างติดตามติดตามงานก่อสร้าง ไม่ให้ความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง |



มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินดอนໂຄມเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุจภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| พัฒนาไม่เต็มที่ - กิจกรรมนรบกวนชาห้องน้ำ-ห้องส้วม | พัฒนาไม่เต็มที่ - กิจกรรมนรบกวนชาห้องน้ำ-ห้องส้วม | <p>ข้างต้นเพื่อพัฒนาโครงสร้าง รวมทั้งผู้ที่บ้านพัก หน้างานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย เพื่อสร้างความสมมั่นคงที่ตั้งและรับทราบบัญชีจาก ผู้ที่เข้ามาตั้งโดยตรง</p> <p>- ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่อาศัย</p> <p>- ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมดูแล ความทั่วไปของระบบประปาอย่างดีๆ ไม่ให้น้ำท่วมบันทึก อาจเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุจภาพสิ่งแวดล้อม</p> |
| 1.4.3 อาศัยช่องนา้มและความ ปลอดภัย | ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากการบูรณะ ต่างๆ เนื่องจากการทำงานที่ขาดความ ระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ สมบูรณ์ การชนสั่นสั่นก่อสร้าง นอกจาน การ ก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจาก การร่วงหล่นของเศษวัสดุ ต่อมนพกอาจด้วย ภัยคุย ตั้งนั้น ในกรณีการก่อสร้างผู้คนในการ | <p>ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากการบูรณะ ต่างๆ เนื่องจากการทำงานที่ขาดความ ระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ สมบูรณ์ การชนสั่นสั่นก่อสร้าง นอกจาน การ ก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจาก การร่วงหล่นของเศษวัสดุ ต่อมนพกอาจด้วย ภัยคุย ตั้งนั้น ในกรณีการก่อสร้างผู้คนในการ</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุจภาพสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการควร พิจารณาการจัดการต้านทานความปลอกด้วย ประภัยคอมพิวเตอร์ และในสัญญาจะจ้างระบุว่าจะดำเนินการ โครงการและปริมาณที่มากก่อสร้างจะต้องระมัดระวัง ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานใน โครงการ โดยควรมีรายละเอียดเดียวกัน ● ก្នុងเงินทุนและช่วยสนับสนุนเพื่อดำรงความปลอดภัย ในการทำงาน |

(นายชัยวัฒน์ โภวจันดาชัย)
(นางสาวนา พิทยาสาโนที)

AIR SAVE CO., LTD




.....
.....
(นายชัยวัฒน์ โภวจันดาชัย)
(นางสาวนา พิทยาสาโนที)

มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูฟิวชัน

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบทั่วไปของดุจค่าตามที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| ก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข แห่งการอนุญาต แต่ละน้ำ ควรรีเมมต์ครากรถต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่ อาจเกิดต่อคนงาน และผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ โครงการ ดังนั้น เมื่อทางบัวริษัทรับเหมามีภาระดูแล มาตรฐานเหล่านี้แล้ว โอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อ ร้ายแรงจากการทำงานจะมีน้อยลงมาก ผลกระทบ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงอยู่ใน ระดับต่ำ | ก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข แห่งการอนุญาต แต่ละน้ำ ควรรีเมมต์ครากรถต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่ อาจเกิดต่อคนงาน และผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ โครงการ ดังนั้น เมื่อทางบัวริษัทรับเหมามีภาระดูแล มาตรฐานเหล่านี้แล้ว โอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อ ร้ายแรงจากการทำงานจะมีน้อยลงมาก ผลกระทบ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงอยู่ใน ระดับต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุก ชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้ เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวก รองเท้า นิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ (Safety Glasses with Side Shields) ถุงมือที่เหมาะสม กับชนิดงาน เช่นชุด นิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อ ป้องกันแสงประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ผลิตเสียง ปลอกดูด หัวครอบหู เป็นต้น - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ เหมาะสมกับประเภทงาน | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานที่ต้องดำเนินริบูรณ์ทุกครั้งที่ก่อ^๔ ก่อสร้างให้ติดตามพื้นที่ทำงานทุกๆ วันโดย ต้องพยาบาลดูแลอย่างเข้มงวด |

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคเมือง

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภศาสตร์ทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| 1.4.3 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภศาสตร์ทาง | | <p>ที่ปล่อยด้วยไนโตรเจนที่จำเป็น เช่น “เขตกำรสีรัง” “เขตความเร็วเดย์นัต” “เขตสมมูลภักนิรภัย” เนื่อง ต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบิวท์การปฏิบัติงานส่วน ของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่วนของแมวคล้มใน การทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างปลอดภัย - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลอย่าง ประจำ รวมทั้งเตรียมรถสำหรับจัตส์ผู้บาดเจ็บใน กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่งไปรับ สาธารณูปการบริเวณใกล้เคียง <p>ต้องมีห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน ก่อสร้าง โดยตำแหน่งห้องห้องส้วมต้องอยู่ห่าง จากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร</p> | |
| 1.4.4 ลุนทรียภาพ | ในช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ พืชและสภาพโดยรอบ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศจากการท่องเที่ยวและการใช้ ประโยชน์มากขึ้นที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดทัศนียภาพไม่ | <ul style="list-style-type: none"> - มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัด ระเบียบในการอยู่อาศัยของคนงานและการดูแล รักษาความสะอาดภายในบริเวณที่ก่อสร้าง | |



มาตรฐานทั่วไปและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคชันเดมิเนียม

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| ห้องค่าต่อไปนี้ | ห้องค่าต่อไปนี้ ได้มีการร่วมกับองค์กรเอาจริง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำรากฐานสูง 6 ม. ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดลง หัวหินยังคงดำเนินการก่อสร้างโดยสามารถ ลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 2. ข่าวองค์การ | 2.1 ทรัพยากรากยาฯ | เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณ ที่อยู่ติดกับโครงการอยู่อย่างติดต่อ รวม ขนาด 8 ไร่ จำนวน 1 อาคาร สภาพพื้นที่ โครงการเต็มก่อการพัฒนาเป็นพื้นที่อุดหนาให้ เช้าเป็นสถานจอดรถ ซึ่งจะตับความสูงในพื้นที่ โครงการไม่แตกต่างกันมากนัก ปัจจุบัน โครงการได้ทำการปรับสภาพพื้นที่โครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยจะตับถนนบริเวณทางเข้า- ออกโครงการลังกาวีสปาเพื่อความสวยงาม ที่จะตับเดียว กับถนนสายพหลโยธิน 37 ที่อยู่ | - จัดทำรากฐานแนวเขตโครงการสูง 2 ม. |

มาตั้งการป้องกันและแก้ไขผู้ลักกระทำบุญเสียด้วยมือ គรังการพำนภัยวินาศในเมือง

| องค์ประกอบของทางสั่งเหตุแมลง คุณค่าต่างๆ | ผลกรະรงค์สั่งเหตุแมลงที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | | มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|--|
| | | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| 2.1.2 ลักษณะทางธรรมชาติ และภาระกิจด้านดินให้ไว | การดำเนินการของโครงสร้างอาคารอยู่ อย่างร่วม ขนาด 8 ชั้น มีตึกไห้เกิดการ เปลี่ยนแปลงธารน้ำที่สายดับโครงสร้าง จึงคาด ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำมีวิทยาจะอยู่ใน ระดับต่ำ สำหรับอันตรายจากผ่านดินที่หวานน้ำ พื้นที่โครงสร้างตั้งอยู่ในโซน 2 ก ตามแผนที่ บริเวณเสี่ยงภัยและตินที่ทางของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) ของกรม ทรัพยากรบัต្រ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กองธารน้ำทคนิค, กรมควบคุม 2548 ซึ่งมีขานาดความรุนแรง 5-7 มาตรฐาน แมลงส์ ทำให้หักคนดอกใจ สิ่งก่อสร้างออกแนว | ต้านแห้ง燥 โครงสร้าง พบว่า ไม่ทำให้ลักษณะภูมิ ประทศเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นน้ำท่วมบ้าง ในพื้นที่ตั้งกล่าวไว้มีถังน้ำดูดภูมิประทศที่มี ลักษณะเดียวกันอยู่หลายตู้โดยกาก ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ | ต้านแห้ง燥 โครงสร้าง พบว่า ไม่ทำให้ลักษณะภูมิ ประทศเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นน้ำท่วมบ้าง ยกเว้น ในพื้นที่ตั้งกล่าวไว้มีถังน้ำดูดภูมิประทศที่มี ลักษณะเดียวกันอยู่หลายตู้โดยกาก ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ | - |
| องค์ประกอบของทางสั่งเหตุแมลง คุณค่าต่างๆ | การดำเนินการของโครงสร้างอาคารอยู่ อย่างร่วม ขนาด 8 ชั้น มีตึกไห้เกิดการ เปลี่ยนแปลงธารน้ำที่สายดับโครงสร้าง จึงคาด ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำมีวิทยาจะอยู่ใน ระดับต่ำ สำหรับอันตรายจากผ่านดินที่หวานน้ำ พื้นที่โครงสร้างตั้งอยู่ในโซน 2 ก ตามแผนที่ บริเวณเสี่ยงภัยและตินที่ทางของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) ของกรม ทรัพยากรบัต្រ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กองธารน้ำทคนิค, กรมควบคุม แมลงส์ ทำให้หักคนดอกใจ สิ่งก่อสร้างออกแนว | ต้านแห้ง燥 โครงสร้าง พบว่า ไม่ทำให้ลักษณะภูมิ ประทศเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นน้ำท่วมบ้าง ยกเว้น ในพื้นที่ตั้งกล่าวไว้มีถังน้ำดูดภูมิประทศที่มี ลักษณะเดียวกันอยู่หลายตู้โดยกาก ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ | ต้านแห้ง燥 โครงสร้าง พบว่า ไม่ทำให้ลักษณะภูมิ ประทศเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นน้ำท่วมบ้าง ยกเว้น ในพื้นที่ตั้งกล่าวไว้มีถังน้ำดูดภูมิประทศที่มี ลักษณะเดียวกันอยู่หลายตู้โดยกาก ดังนั้น คาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |

(ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ମହିଳା କାମିକାଣ୍ଡିକା)



(นางมีนา พิทย์สกานติก)

ເກມ ແລ້ວ ອົງກອນ
ມະນາຄາ ວິໄລ
ບັນດາ 2552
AIR SAVE CO., LTD

มาตรฐานของกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ส่งแผลต่อไปในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยวินิช尤นโดยมีเนื้อหา

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุจค่าทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุจภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|
| 2.1.3 ทรัพยากรดินและภัยธรรมชาติทางดิน | ไม่ต่ำกว่าความเสียหาย (มีความเสี่ยงในการเสียหายต่ำกว่าความเสียหายทั่วไปมาก) กรณีการดำเนินการก่อสร้างและวางฐานรากโครงสร้างได้ออกแบบเพื่อรับประ升ผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้าง โดยวางแผนป้องกันภัยทางดิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจะทำการก่อตั้งผ่านติดให้หัวแม่ต่อโครงสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ | - | - |
| 2.1.3 ทรัพยากรดินและภัยธรรมชาติทางดิน | เมื่อโครงสร้างเปิดดำเนินการสร้างพื้นที่ไม่ใช่ชนบทให้ก่อภาระและเส้นทางส่วนกลางไม่ใช่ชนบทและเส้นทางส่วนกลางต้นไม้ซึ่งเป็นการปกคลุมดิน จึงทำให้การชะล้างพังทลายของดินเป็นไปได้ยาก และระดับพื้นดินในโครงสร้างไม่ก่อให้เกิดความลาดชันที่แตกต่างจากพื้นที่โดยรอบมากก็ต้นนี้ คาดว่าผลกระทบที่ต่อไปของการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับต่ำ | - | - |



(นายพิษณุ พิริยะวัฒน์ โภวัติจันดาชัย)

บริษัทมหาดไทย จำกัด
AIP SAME CO., LTD

.....
(นางสาว พิพิยา สกานาจ)

အမြတ်မြတ်စွာ အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုး အမြတ်မြတ်စွာ အမျိုးမျိုး

(ବ୍ୟାକରଣମୂଲ୍ୟ ପରିଚୟ)

AIR SAVE CO., LTD
TEL: 03-544-2552

(นางมีนา พิทักษ์สกุลวิจ)

มาตุการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ดูดซึมต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบ | | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|--|
| | | สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | |
| 2.1.6 คุณภาพน้ำ | เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสีย เกิดขึ้นรวม 106.13 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียจะ ผ่านกระบวนการบำบัดโดยใช้ชั้นบำบัดน้ำเสียสำหรับรูป ที่น้ำขนาดและประสมพิธีการที่จะรองรับน้ำเสีย จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่าง เพียงพอ ซึ่งโครงการจะต้องนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดไปใช้ รดหนึ้นไม่ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะ ระบายน้ำท่อระบบยาน้ำสาธารณะน้ำเริ่ม ต้นหัวน้ำโครงการวิ่งบนถนนซอยพหลโยธิน 37 ต่อไป | - จัดให้มีชั้นบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปแบบการบำบัด-กรอง เดินทางจากช่องริบบท แท่นหาดเช็นต์เดอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF ที่มีประสิทธิภาพและมีความต้านทานต่อการ 生物腐化 โดยจะติดตั้งปูว่าได้ต้นบริเวณชั้นล่างไปต่อ มาหาก生物腐化ของโครงการจำนวน 2 ชุด และบันริเวณใต้ดิน ด้านซ้ายของอาคารจำนวน 1 ชุด และด้านขวา 1 ชุด และการออกแบบรับน้ำเสียได้รวม 70, 50 และ 1 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความสูญเสีย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ ทำกัน 250 มก./ ลิตร รวมประมาณน้ำเสียทั้งหมด 3 ตัน ³ สามารถรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ไว้ติดมิริเวชช์ ล่างของอาคาร (แบบเปลี่ยนรูปดัตระบบบำบัดน้ำ เสีย รูปที่ 2 ลงรูปที่ 4) | - จัดให้มีชั้นบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปแบบการบำบัดให้ เข้าระบบบำบัดน้ำเสียและมีประสิทธิภาพและมี ต้านทานต่อการ生物腐化 แท่นหาดเช็นต์เดอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF ที่มีประสิทธิภาพและมีความต้านทานต่อการ 生物腐化 โดยจะติดตั้งปูว่าได้ต้นบริเวณชั้นล่างไปต่อ มาหาก生物腐化ของโครงการจำนวน 2 ชุด และบันริเวณใต้ดิน ด้านซ้ายของอาคารจำนวน 1 ชุด และด้านขวา 1 ชุด และการออกแบบรับน้ำเสียได้รวม 70, 50 และ 1 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความสูญเสีย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ ทำกัน 250 มก./ ลิตร รวมประมาณน้ำเสียทั้งหมด 3 ตัน ³ สามารถรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ไว้ติดมิริเวชช์ ล่างของอาคาร (แบบเปลี่ยนรูปดัตระบบบำบัดน้ำ เสีย รูปที่ 2 ลงรูปที่ 4) | - จัดให้มีชั้นบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปแบบการบำบัดให้ เข้าระบบบำบัดน้ำเสียและมีประสิทธิภาพและมี ต้านทานต่อการ生物腐化 แท่นหาดเช็นต์เดอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF ที่มีประสิทธิภาพและมีความต้านทานต่อการ 生物腐化 โดยจะติดตั้งปูว่าได้ต้นบริเวณชั้นล่างไปต่อ มาหาก生物腐化ของโครงการจำนวน 2 ชุด และบันริเวณใต้ดิน ด้านซ้ายของอาคารจำนวน 1 ชุด และด้านขวา 1 ชุด และการออกแบบรับน้ำเสียได้รวม 70, 50 และ 1 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความสูญเสีย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ ทำกัน 250 มก./ ลิตร รวมประมาณน้ำเสียทั้งหมด 3 ตัน ³ สามารถรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ไว้ติดมิริเวชช์ ล่างของอาคาร (แบบเปลี่ยนรูปดัตระบบบำบัดน้ำ เสีย รูปที่ 2 ลงรูปที่ 4) |

(ପ୍ରକାଶନ ମେତ୍ରିକ୍ ପରିଷଦ୍)

AIR GATE CO., LTD.

(ນາງມ៉ៅនា ពិភពលោក)

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูเมเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุณิต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษพาสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| | | <p>20 มิลลิเมตร/ลิตร ค่าสารเคมีวนลดอย ไม่เกิน 30 ม.g./ลิตร และใช้มั่นไม่เกิน 20 ม.g./ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะระบายนายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งภายในโครงการและให้ส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 25 ลบ.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอ่างหัวน้ำที่เก็บน้ำและกรองระบบน้ำบ้านต้นน้ำเสียใหม่ประจำทิวทัศน์อยู่เสมอ - กำจัดไขมันของจากน้ำอัตราไขมันในประจําอาทิตย์ โดยตัดไขมันใส่ถังต้มดูปางถุงให้แน่นและนำไปรวมที่ห้องพักกุมผลอย่างน้อย - จัดให้มีการสูบดูดกอนส้วมน้ำเก็บลงกระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเดือดอนละ 1 ครั้ง สำหรับถังบำบัดน้ำเสียรุ่น SAN 70 AE และ SAN 50 AE และ 2 เดือน/ครั้ง สำหรับรุ่น SAN 1000 ST-AF เพื่อประสิทธิภาพการกำจัดน้ำขยะมากขึ้น - นำน้ำทิ้งซึ่งมีปริมาณ 106.13 ลบ.ม./วัน กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทางท่อสูด โดยนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ | |

.....
นายชัยวัฒน์ โกรกจันดาชัย
.....
(นายชัยวัฒน์ โกรกจันดาชัย)
.....
พิพากษาฯ 2552
AIR SAVE CO., LTD



มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคชัน

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุลภาระสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 2.2. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางน้ำ | <p>พื้นที่ดังนี้โครงการต้องอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก สร้างพัฒนาโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย อาคารอพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนหมู่บ้านที่สำคัญหรือหายากและควรคำต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่อาจให้ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ได้แก่ ดูแลสภาพอากาศ เสียง และดูแลสภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | |
| 2.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนน้ำ | <p>พื้นที่ดังนี้โครงการต้องอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก สร้างพัฒนาโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย อาคารอพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนหมู่บ้านที่สำคัญหรือหายากและควรคำต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่อาจให้ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ได้แก่ ดูแลสภาพอากาศ เสียง และดูแลสภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | |
| 2.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | <p>แหล่งน้ำผิดนิทกอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ คลองลากเตา คลองบางเงน คลองคลองบ่อ รวมประชานคร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำผ่านเขื่อนหลัก ประ邈น้ำในทางกายภาพ ได้แก่ ประ邈น้ำหน้าทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการและเป็นส่วนหนึ่งของการให้รัฐ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษา水资源บำรุงดูแลเสียงให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ได้แก่ ดูแลสภาพอากาศ เสียง และดูแลสภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | |


(นายชัยบัวลัน โกรกจันดาชัย)
.....

บอร์ด กองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
.....

บอร์ด กองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
.....

นางสาวนา พิพิโยสันนิจ
.....

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาดินเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ด้านค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| | <p>ดำเนินไม่แล้วเสร็จภายในโนดรรจการจะระบาด ลงสู่ท่อระบายน้ำส่างชาระบบน้ำทิ้งอย พหลโยธิน 37 บริเวณตัวหนองหินโครงการ ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ต้องกำกังไว้ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อภัยธรรมชาติรวมทั้งน้ำ</p> | | |
| 2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ | <p>2.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>(1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> | <p>การดำเนินการของโครงการก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ ที่原來ของชนเผ่าเมืองอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง^๑ รวมขนาด 8 ไร่ จำนวน 1 อาคาร (รูปที่ 1 ผัง บริเวณโครงการ) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี คุณค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการขยายตัวต่างๆ การใช้ที่ดินริม ถนนทั้ง 2 ฝั่ง ของถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็น เส้นทางที่สำคัญที่จะครอบคลุมต่อเข้าสู่ย่านใจกลาง</p> |    <p>(นายธีรยั่งคง โกรกันดา路上) นายธีรยั่งคง โกรกันดา路上</p> |

มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลกรະทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินศูนย์เคมีนิเวศน์

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ดิบคั่ตต้าง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษสภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| | <p>เมืองกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายการจัดการ บริหารเมืองกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้ บริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ส่งเสริมการ พัฒนา เนื่องจากมีความพร้อมด้านการ ไฟฟ้ารักษ์โลก โดยพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม ระบบราง เป็นแหล่งงาน ย่านธุรกิจการค้าและ บริการที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเขต จตุจักรจัดเป็นบริเวณพื้นที่ กท 3 ซึ่งได้แก่ เขต เศรษฐกิจการค้าจ้างงานใหม่ และที่อยู่อาศัย หนาแน่นมากของรัฐวิสาหกิจมหาดูม (สหไทย พหุบัณฑิต) ศูนย์ธุรกิจพาณิชยกรรม และศูนย์ ราชการของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร โครงการที่พักอาศัยและเทศบาลต่างๆ โดยเฉพาะตามแนวถนนพหลโยธินหลัง 2 ผัง ตั้งนี้ การเกิดรากฐานของโครงสร้างเป็นก้าว พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรับประทานที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของเมือง และสอดคล้องกับ รูปแบบการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่น</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษสภาพสิ่งแวดล้อม</p> |



นายพชร์ยัชญ์ ไกวิจิณดาชัย
(นายผู้จัดทำ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไว้สำหรับ
AIR SAVING CO., LTD.

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดมิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| | <p>ของชุมชนในดียรอน ประวัติอยู่กับโครงการตั้งแต่ ในเขตเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคทางด้านเสียง สาธารณูปโภค การรวมห้องการค้าขนาดใหญ่นั้นส่งที่ สังคมทำให้การใช้ทรัพยากรบัตันและการเปลี่ยนแปลงไป ตามกระบวนการ พื้นที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ¹ คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>สำหรับความหนาแน่นของประชากรภายใน โครงการมีประมาณ 91 คน/ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ การใช้ประโยชน์ที่ติดตามริเวอร์ฟัฟฟ์โครงการที่มี การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัวต่อๆ ไป การใช้ที่ดินริมน้ำทั้ง 2 ฝั่งอย่างหนาแน่นโดยเป็น² ตามนโยบายการจัดการบริหารเมืองขององค์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้ปริมาณพื้นที่³ โครงการเป็นพื้นที่ส่วนเสริมการพัฒนานานา ลักษณะที่มีความหนาแน่นสูง (compact city) ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาใน ลักษณะที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้เกิดการ ขยายตัวของชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร โครงการที่พักอาศัยในระยะต่อๆ ไป</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | |



.....
.....
(นางสาวฯ พิพิชญา สงวนิจ)

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAFE CO., LTD



.....
.....
(นายชัยวุฒิ โภวัต ชาญวะนะ)
.....

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูฟอนโด้ มีเดีย


| องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อมและ ศักดิ์สิทธิ์ทาง | ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| ศักดิ์สิทธิ์ทาง | <p>ค่อนโടมดีมีเนยม บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ เบ๊นตัน โนบิวเว่นเพ็นท์ โครงการ ลีก้า รามา หนาแน่นของคนในโครงการยังสอดคล้องกับความหนาแน่นและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรณีที่อยู่อาศัยประมาณอาทิตย์รวมสูงไม่ถึง 8 ชั้น มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 60-120 คน/ไร่ ซึ่งการบูรณาเคนโครงการและทำให้ผู้มาพักอาศัยเพิ่มขึ้นนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญในแง่ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคต่อชุมชนโดยรอบ</p> <p>(2) ความสอดคล้องกับผังเมือง ของ กรมกีรติ์ พัฒนาวงศ์ ตามกฎหมายที่ปรับปรุงเมื่อปี 2549 อาคารอยู่ตามความแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 48 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ความสอดคล้องกับผังเมือง ของ กรมกีรติ์ พัฒนาวงศ์ ตามกฎหมายที่ปรับปรุงเมื่อปี 2549 อาคารอยู่ตามความแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 48 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.</p> |    <p>AIR SAVE CO., LTD (นายพิษณุ ไกรภัจจ์ ไกรภัจจ์ จ.เชียงใหม่) (นางสาวน้ำ พิพัฒ์สกุลวิจิตร) (นายพิษณุ ไกรภัจจ์ ไกรภัจจ์ จ.เชียงใหม่) (นางสาวน้ำ พิพัฒ์สกุลวิจิตร)</p> |

มาตรฐานที่บังคับและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินศอนโดมเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด้วย | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและลดลง |
|--|---|---|--|
| 2549 ทั้งโครงการอยู่ในพื้นที่สีเขียว หมายเหตุ ย.5-6 ที่อยู่เป็นพื้นที่ทำการที่ปรับปรุงโดยผู้ดูแลน้ำที่ดินเป็นไปตามที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากถึง ไฟฟ้ารับประทานที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช้อาหารสูงหรืออาหารขนาดใหญ่พิเศษ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ประกอบและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประปาจะน้ำที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ไม่เกินร้อยละสิบชุมชนที่ติดน้ำประภานี้ในแต่ละบริเวณ หากจากนี้ยังกำหนดให้บริเวณพื้นที่ ย.5-6 จะต้องมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่ำสุดห้าต่อหนึ่งใน 4.1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7.5 ซึ่งการดำเนินการของโครงการอัตราร่อนพื้นที่อาคารรวมต่ำสุดห้าต่อหนึ่งใน 3.51 : 1 และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม เท่ากับ ร้อยละ 15.77 ตั้งนน การประกอบกิจกรรมของโครงการซึ่งเป็นอนาคตอยู่อาศัยรวมทั้งอาคารทั่วไปอาคารขนาดใหญ่ | 2549 ทั้งโครงการอยู่ในพื้นที่สีเขียว หมายเหตุ ย.5-6 ที่อยู่เป็นพื้นที่ทำการที่ปรับปรุงโดยผู้ดูแลน้ำที่ดินเป็นไปตามที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากถึง ไฟฟ้ารับประทานที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช้อาหารสูงหรืออาหารขนาดใหญ่พิเศษ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประปาจะน้ำที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ไม่เกินร้อยละสิบชุมชนที่ติดน้ำประภานี้ในแต่ละบริเวณ หากจากนี้ยังกำหนดให้บริเวณพื้นที่ ย.5-6 จะต้องมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่ำสุดห้าต่อหนึ่งใน 4.1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7.5 ซึ่งการดำเนินการของโครงการอัตราร่อนพื้นที่อาคารรวมต่ำสุดห้าต่อหนึ่งใน 3.51 : 1 และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม เท่ากับ ร้อยละ 15.77 ตั้งนน การประกอบกิจกรรมของโครงการซึ่งเป็นอนาคตอยู่อาศัยรวมทั้งอาคารทั่วไปอาคารขนาดใหญ่ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและลดลง |

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูมีเนียม

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ ศักดิ์สิทธิ์ทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| ศักดิ์สิทธิ์ทาง | <p>พิเศษ จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร</p> <p>(3) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดในผังเมืองกรุงเทพมหานครและภาระท่วงตัวทางส่วนภาระใช้พื้นที่ของโครงการ</p> <p>1) ระยะกออยรั่วนและความสูงของอาคารต้นสนสามารถที่อยู่ติดกับแนวเขตพื้นที่โครงการและให้เป็นทางเข้า-ออก มี 1 เส้นทางคือ ถนนชัยพลโยธิน 37 ซึ่งเป็นถนนที่มีขนาดทางกว้างประมาณ 7.7 ม. ซึ่งແນະเขตต่อสาธารณะที่อยู่ใกล้แนวเขตถนนมีระยะห่างจากแนวกำแพงถาวรสูญพหลโยธิน 37 ระยะทาง 7.35 ม. และห่างจากแนวเขตตัวบ้านเดรน้ำข้อมูลน้ำชอยพหลโยธิน 37 เป็นระยะทาง 11.2 ม. (ระยะตั้งแต่ตัวบ้านชัยพล 22.4 ม.) ดังนั้นจะระยะกออยรั่วนและความสูงอาคารของโครงการจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่ติดกับทางด่วน</p> | | |



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินค่อนข้างดีมีนัย

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 2) ที่ร่วงໂຄຮງການ | <p>โครงการมีการจัดการโดยระบบผู้ดูแล เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายระหว่าง ฉบับที่ 55 (พ .ศ . 2 5 4 3) และ ข้อ บ บ บ ๑ ๓ ๒ กวางทุมหานคร เรื่อง ควบคุมอุตสาหกรรมที่ว่าง ไม้ม้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ ที่ดินอุตสาหกรรม โดยโครงการจัดให้มีที่ว่างรวม 1,571.6 ตร.ม. หรือร้อยละ 55.42 ของพื้นที่ ໂຄຮງການ</p> <p>3) ความหนาแน่นของประชากร</p> <p>การประเม็นความหนาแน่นของประชากร ต่อพื้นที่ปริมาณที่ตั้งโครงสร้างนั้น เพื่อให้ ลดต่อล่องกับสภาพปัจจุบันจึงได้ประเมินพื้นที่ กับภัยภัยทางสิ่งแวดล้อมเมืองรวม ท.ศ. 2549 ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขต ที่ดินปริมาณ ย.5-6 (สี่สิบ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กائنต่อไปยังประโยชน์ที่ดินเนื้อประโยชน์มากที่อยู่ อาศัยหนาแน่นมาก โดยสำนักผังเมือง</p> | | |

มาตั้งการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำสิ่งแวดล้อม គรุณาขออภัยในความไม่ยั่งยืน

(นายชัยภูมิ โภวภัจนา ภานุเดชาชัย)

(ໜາງມື້ນາ ພິທຍໂສກາດົກຈ)

AIR SAVE CO., LTD



-49-

มาตรฐานบ่มองกันและแก้ไขผลกระบวนการสั่งແຈ້ງລ້ອມ គຽງການພහລໂຍຮືນຂອນໂຄມເຫັນ

| องค์ประกอบของทางสั่งແຈ້ງມແລະ ຕຸນຄ່າຕ່າງໆ | ผลกระทบสั่งແຈ້ງລ້ອມທີ່ສຳຄັນ | มาตรการป้องกันແກ້ໄຂຜິດກະທົມ ສຶ່ງແຈ້ງລ້ອມ | มาตรการติดตามตรวจสอบ ຄູນກາພສິ່ງແຈ້ງລ້ອມ |
|---|---|--|--|
| | <p>ການ. ໄດ້ກໍາທັນເຖິງທີ່ຄວາມໝາຍນແນ່ນໜອງປະປາກໄວ້ 25-60 ຕານໄ/ໄ ໂດຍນົງວິເວນພັນທີ່ທີ່ນໍາມາຢັນຢັນ ຍ.5-6 ຕື່ງມີຮັບທີ່ປັບປຸງນາໄຕຮວມວັນອຸມຄຸມປະເທດອາຄານແລະປະໜັກຈາກສຳເນົາຜົນເນື້ອການ. ສຳເນົາງານນັ້ນຈະດັຈັກຮ ແລະກາຮ່າວວົງຈົງໃນພື້ນທີ່ພົນວ່າ ປົງຈົນນີ້ໂຄຮງກາຮ ບັນເວັນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວມີຈຳນວນປະປາກທີ່ພົນທີ່ 56,419 ຄນ ກາຍເລື່ງກາຮພົນໂຄຮງກາຈະມີຈຳນວນປະປາກ 57,707 ຄນ (ເປັນຈຳນວນທີ່ຮ່ວມປະປາກຂອງໂຄຮງກາຮເຕັມພົນໂຄນໂດນີ່ນີ້ມີ (ສ່ວນຍົບຍາຍ) ແລ້ວ) ອີດປົງຈຳນວນທີ່ຕ່ອື່ນທີ່ 37.76 ຄນ/ໄຮ່ ປົງລົງໃນການທີ່ມາຕຽບຮູ້ນດາມທີ່ສຳນັກຜົນເນື້ອການ. ກໍາທັນໄວ້</p> | | - ກໍາທັນໄໝມີກາວົດຕິດຕາມ ທຽບສອບສາພໍ່ງໜ້າແລະ ອຸປ່ອສຽບຕ່າງໆ ໃນການປົງບົນຕີ ດາມມາຕຽບກົງອອກກົງໄກ |
| 2.3.2 ກາຣຄມນາຄມ | <p>ໃນຫ່ວັດທີເຫັນການປົງມີນາຄາຈຽວທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຈຳນວນທີ່ຈົດວັດຂອງໂຄຮງກາຈຳນວນ 78 ຕົ້ນ ເນື່ອຈາກໂຄຮງກາຈຕອະຫຼືດ້ວຍດົມເນື້ອມຕື່ກົ່ງພົນນາວົມໄໂຍນຮັ້ງ ປັບຜູ້ສີ່ຈຳກັດ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ກາຣຄມນາຄາຈຽວທີ່ໃນໂຄຮງກາຈ ● ຈັດທ່າເຄື່ອງໜ້າພໍ່ງໜ້າແລະ ກາຮຈາຈາເສັ້ນແບ່ງຫ້ອງກາງກາງຈຽວຈາງ ● ໄຟ Overhead Signal ໂດຍແພ່ນພະນັກງານ | <ul style="list-style-type: none"> - ກໍາທັນໄໝມີກາວົດຕິດຕາມ ທຽບສອບສາພໍ່ງໜ້າແລະ ອຸປ່ອສຽບຕ່າງໆ ໃນການປົງບົນຕີ ດາມມາຕຽບກົງອອກກົງໄກ |

အရှင်မင်္ဂလာဒုရွေ့ချောင်းမြတ်စွာပေါ်လေသူများ၏အကြောင်းအရာ


(ପ୍ରକାଶନକାରୀ ମାନ୍ୟରେଣ୍ଟରୀ)

2852 บาร์เซโลนา จังหวัด บาร์เซโลนา (นางสาวน้ำ พิทยาลักษณ์กิจ)

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์มิเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษา |
|---|--|---|---|
| 77.14 ล้านลบ.ม./ปี ตามลำดับ ให้บริการต่อ ผู้ใช้งานประจำเดือนละ 81,226 ราย ได้แก่ เพียงพอ ซึ่งการประปาครองหลัง สาขางู ไห ไม่มีความสามารถในการรองรับความต้องการ ใช้ชั่วโมงคงวนในแต่ละวันเพียงพอ ทั้งนี้ ให้ อนุมัติการประเมินค่าฟอลวิ่งและน้ำการขยาย กำลังการผลิตน้ำประปา ประมาณก้ามโครงการ จะสามารถนำไปเพื่อการอุปโภค-บริโภคไว้ในสัง ^{ค์} เก็บน้ำได้ต้นแหล่ง\data\พัฒนาเพียงพอ โดย สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.4 วัน ตั้งแต่ คาดว่าผลกระทบต่อระบบบำรุงรักษาของชุมชน จะอยู่ในระดับต่ำ | อนุภัยคนริบากได้นาน 2.11 วัน | | |
| 2.3.4 ไฟฟ้า | ในช่วงดำเนินการความต้องการไฟฟ้าเพิ่ม สูงสุดประมาณ 1,119 KVA โดยอยู่ในความ รับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง เนื่อง จากเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ได้รับการจ่าย กระแสไฟฟ้าจากสถานไฟฟ้ายอยงาชร โดย | - | (นายชัยวัฒน์ กิริภัณฑ์ชัย) ผู้อำนวยการ บริษัท AIR SAVE CO., LTD (นายมีนา พิพิโยสานกิจ) |

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยเมือง

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ตุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| | <p>ปัจจุบันทางสถานีมีความสามารถในการรับไฟฟ้า 60 MVA ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตความรับผิดชอบอยู่ในระดับ 20 MVA ดังนั้นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้มีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จัดให้ได้ว่าการไฟฟ้า มีความพร้อมในการรับภาระไฟฟ้าให้กับโบครุงการได้อย่างเพียงพอ ตั้งแต่ คาดว่าผลผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | |
| 2.3.5 การจัดการขยะและฝอย | (1) ความเพียรพยายามที่ร่องรับมือข้อมูลการ | <p>- โครงการจะจัดตัวรถขยะไว้ในห้องพักขยะสูงอยู่ประจำตัวรถขยะที่อยู่บริเวณที่ 2-8 ของอาคารชั้น 1 ห้อง แต่ละห้องมีขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 2.5 ม. สูง 2.6 ม. โดยในแต่ละห้องจะจัดวางถังขยะขนาด 100 ลิตร สำหรับใส่ขยะแห้ง 3 ถัง ขยะเปียก 1 ถัง และขยะอันตราย 1 ถัง</p> |    <p>นายสมศักดิ์ ไกรวิจิณฑ์ (นายมาน พิพิธสิงห์)</p> <p>AIR SAVE CO., LTD.</p> |

มาตรฐานบ่อกันและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคเมเนียม


| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| <p>ก. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ</p> <p>(2) ความสามารถในการแก้ไขผลกระทบ ผู้อยู่อาศัยหัวเราะงานราชการ</p> | <p>เบตจุดจักร ให้เข้ามายังเด็กน้ำดื่มน้ำผ่านไห้กับ โครงการเป็นประจำจักกวน จึงคาดว่าผู้คนจะห่าง ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(2) ความสามารถในการแก้ไขผลกระทบ ผู้อยู่อาศัยหัวเราะงานราชการ</p> <p>ขยะมูลฝอยจากโครงการจะมีปริมาณ 2.02 ลบ.ม./วัน โดยในเขตความรับผิดชอบในกรุง เทพมหานครอยู่ในสำนักงานเขตจตุจักร ซึ่งมี ขนาดพื้นที่ใช้ในการรักษาความสะอาด แล้ว เก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เท่าที่ทราบมาทั้งสิ้น บริษัท รวมทั้งหมด 79 คัน มีความจุในการเก็บขยะ รวม 705 ลบ.ม. ให้บริการเก็บขยะผ่านช่องทาง บ่อจุ่นขยะมูลฝอยในเขตดาวน์ทาวน์ผิดกฎหมาย เกิดขึ้นมีปริมาณประมาณ 640 ลบ.ม./วัน ซึ่ง สำนักงานเขตจตุจักรมีความสามารถให้บริการ เก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตดาวน์ทาวน์รวม ทั้งหมด 79 คันที่ให้บริการได้ แต่ยัง เพียงพอและท่วง ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉียบ ทางสำนักงานเขตไม่สามารถเข้ามาจัดเก็บขยะ</p> | <p>- ดำเนินการที่โครงการจัดเตรียมไว้จึงมีนาดและ จำนวนที่สำนักงานเขตจตุจักรมีอยู่ที่เกิดขึ้นได้ อย่างเพียงพอ สำหรับปริมาณพื้นที่ส่วนงานภายใน เช่น ห้องครัว พื้นที่สระว่ายน้ำ จะจัดวางที่เหมาะสม 50 ลิตร จำนวน 5 จุด จุดละ 2 ลิตร สำหรับใช้ประโยชน์ บุคคลอย่างเป็นปกติและห้องถ่ายเอกสาร 1 ถึง 2 ห้อง</p> <p>- การจัดการขยะมูลฝอยใน ผู้พักอาศัยแต่ละห้อง แหล่งพักอาศัยของสำนักงานเขตเป็นผู้ควบรวมและ นำมารักษาในชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องพักจะแยกตัวกันโดยรวมในแต่ละห้อง โดยทุกวันจะมีพนักงาน จัดเก็บ (แม่บ้าน) มากำหนดรากการทำความ สะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และจะ จัดเก็บรับรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทจาก ห้องพักทุกหลังโดยใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้แน่น แล้วเก็บขึ้นไปยังอุตสาหกรรมที่รับมูลฝอยรวมของ โครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่ โครงการ</p> <p>- รวมรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน "ไว้นอนพลาสติก สีดำ (ถุงดำ)" มีตั้งเป้าลด ก่อนหน้าไปร่วมรวมไว้</p> | <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |

มาตรฐานทั่วไปและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินหนองโคนโดยเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|
| มูลฝอยให้กับโครงการได้ ห้องพักขยะมูลฝอย ของโครงการนี้គามสามารถที่จะถูกไฟไหม้ ได้นานถึง 4.46 วัน | ในอนาคตพักรากขยะมูลฝอยรวมของโครงการซึ่ง ภายในอนาคตการพักขยะแบ่งเป็น ส่วนพักรากขยะหนัก ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 1.95 ม. สูง 2. ม. ติดเป็น ² (3) ผลกระทบจากการสร้างห้องพักขยะมูล ฝอยรวม | ความชุ่ม 5.85 ลบ.ม. และห้องพักขยะเบี่ยง กว้าง 1.5 ม. ยาว 1.05 ม. สูง 2 ม. ติดเบี้ยนด้านขวา 3.15 ลบ.ม. โดยภายในจัดวางรังน้ำยาขนาด 200 ลิตร์ กำหนดให้ทำการล้างทำความสะอาดห้องพัก ขยะมูลฝอยรวมเป็นประจำอาทุกวัน นำเสียจาก การล้างจะถูกการรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ อาคาร ซึ่งมีปริมาณเพียง 0.01 ลบ.ม./วัน หรือ 10 ลิตร/วัน ทำนาน เนื่อกร่วมกับน้ำเสียจากส้วม ของสำนักงาน ซึ่งมีปริมาณ 0.39 ลบ.ม./วัน ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่น SAN 1000 ST- AF ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณรวม 1 ลบ.ม./วัน จึงเพียงพอในการบำบัดน้ำเสียที่ เกิดขึ้นได้ รวมถึงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของค่าความสกปรกมากนัก และไม่ส่งผลต่อ ประสาทศีรษะภายในการบำบัดน้ำเสีย | - พิจารณาส่งเสริมมาตรฐานการคัดแยกขยะลงถุง อย่างจริงจัง โดยแยกเป็น ชั้นเบี่ยง ชั้นแบ่ง ขยะอันตราย ชั้นรีไซเคิล เป็นต้น |
| | (4) ผลกระทบด้านกลั่นຈาหทั่งขยะและ ห้องพักขยะ | ภายในโครงการ - ประเมินงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตจตุจักร ในด้านความสามารถในการเก็บขยะและผู้อย อาศัยในโครงการ | (นายชัยวัฒน์ โภวทัศน์เจริญ) AIR SAVE CO., LTD  (นางสาวนา พิพัฒน์กิจ)  |

มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคชัน

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภศาสตร์ทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 2.3.5 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภศาสตร์ทาง | โครงการจะทำความสะอาดห้องพักแบบ รวมซึ่งจะนำทุกคน ตั้งแต่ คาดว่าผู้คนจะหอบรุง ด้านลิฟต์และอัญมณีลงมาต่อตัว | - โครงการทำความสะอาดให้มีการรวมบาราเมตริกซ์อย่างมาก บริเวณห้องพักและห้องน้ำเดิม เช่น กาน้ำใน อาคารไปจัดเก็บไปยังห้องพักทุกห้องโดยรวมเป็น ประจําทุกวัน และการเก็บขยะและติดตั้งร่อง พนักงานทำความสะอาดโดยชุดของโครงการจะดูแลและ ผละทำความสะอาดอย่างเรียบง่ายที่ทุกห้องห้องน้ำ ประจำอยู่กับโครงการจะทำซ้ำให้ผู้พักอาศัยทึ่งประ โนนถึง ทำ หรือถุงพลาสติก และมัตต์ปูกระถางใบหน้า ก่อนทิ้งลงที่แยกเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นอ้อด้วย สำหรับผู้ลักเข้าห้องน้ำล้วนจะห้องพักน้ำร้อน น้ำ เนื่องจากห้องพักทุกห้องรวมถึงห้องน้ำสาธารณะ หลังคาน้ำร้อนและน้ำร้อนจะมีติดตั้ง ประมาณกัน น้ำร้อนต้านทานห้องน้ำสาธารณะจะจัดให้เป็นพื้นที่สีขาว และปูกระเบื้องไม้เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ อีกด้วย | - โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องของการ บริการและรักษาความสะอาดให้เป็นพื้นที่สีขาว และปูกระเบื้องไม้เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ อีกด้วย |
| 2.3.6 การระบายน้ำและ น้ำอุ่นให้ทั่วไป | การระบายน้ำผ่านของโครงการช่วงเวลา ต่างๆ ในการจะจัดให้มีน้ำอุ่นห้องน้ำ ขนาด 37.5 ลบ.ม. ทำให้อัตราการระบายน้ำของโครงการ | การระบายน้ำผ่านของโครงการช่วงเวลา ต่างๆ ในการจะจัดให้มีน้ำอุ่นห้องน้ำ ขนาด 37.5 ลบ.ม. ทำให้อัตราการระบายน้ำของโครงการ | - ติดตั้งเตาเผารถดักขยะมูลฝอยในบ่อตรวจสอบการ ระบายน้ำ (รูปที่ 5 ผู้บังคับบัญชาและนายอำเภอ) - จัดให้มีบ่อห้องน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ |



มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูเมเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศักดิ์ต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาดูแล |
|---|----------------------------|--|---|
| | | <p>สบปะรด (BOD) ขอยกน้ำเสียที่เทียบระดับ เท่ากับ 250 มก./ลิตร รวมประมาณน้ำเสียทั้งหมดที่นำไปใช้ทุก 3 ถัง สามารถรับปรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ติดตั้งไว้ในตู้น้ำรีไซเคิลของอาคาร (แบบแปลงรูปตัดร่องบานบังคับ) รูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดประมาณว่าพื้นที่ทั้งหลังผ่านการรับน้ำบ่อได้ คุณภาพอยู่ในมาตรฐานห้ามจากออกอุตสาหกรรมประเภท ช. ตามกฎหมายกรุงเทพฯ ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามกฎหมายความต้องการ เช่น กำบังด้วยเก็บ 20 มก./ลิตร ค่าสาธารณูปโภค ไม่เกิน 30 มก./ลิตร และไก่แม่นไม่เกิน 20 มก./ลิตร - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศนิคดูแลการติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ - กำจัดไขมันออกจากบ่อตักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปร่วมที่ห้องพักสูงสุดอย่างเป็นปกติ - จัดให้มีการสูบดูดก้อนส้วนแกนกลางกระยะบ่มบัดด้านเสียงไปกางจัดติดตั้ง 1 ครั้ง สำหรับบ่งบ่มบัดด้านเสียง | <p>Chlorine (เคมีพกพาทึบตัน) ถังบ่มบัดน้ำเสียทั้ง 3 ถุง - เตือนละ 1 ครั้ง</p> |



บริษัท แอร์เซฟ อรุณฯ
AIR SAVE CO., LTD (นายมีนา พิพัฒน์กิจ)
วันที่ 2552

มาตุภาระป้องกันและแก้ไขผลภาระที่มีส่วนแบ่งเดลล์อัม โครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ยัง

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและดูดซึมต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบ | | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|---|
| | | สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | |
| ผลการรับสิ่งแวดล้อมและดูดซึมต่างๆ | ผลการพัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา จึงไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำข้อมูลร้อนที่อยู่ในชั้นดินเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการตั้งกล้า ดังนั้น คาดว่าผลกระทบทั่วไปจะลดลงอยู่ในระดับต่ำ | 37.5 ลบ. ม. (วูปที่ 6 แบบแปลนรุปตัดบ่องห่วงน้ำ) เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการพัฒนา | - พิจารณาดำเนินการบ่องห่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพืช เป็นต้น หมุนกำจัดและดูดลอกเศษอนุภัยริเวณบ่อพักน้ำทั้งก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมแม่น้ำหอยพหลโยธิน 37 หน้าโดยรวมการทุกๆ 3 เดือน | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบ |
| 2.3.7 การบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณน้ำเสียของโครงการ 106.31 ลบ. ม./วัน นำมายังบ่อโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรับประทานน้ำดื่มน้ำที่ได้เตรียมมาจากการซ้อมบริษัท แซนไฮท์เคนต์เดอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE, รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF [โดยจะติดตั้งไว้ติดนับริโว่ของรากหญ้า ขนาดและประสิทธิภาพที่จะรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำทึบที่ห้องโถงจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยน้ำทึบที่ห้องรับน้ำเสียที่แหล่งน้ำทุกๆ 3 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดถูกออกแบบให้มีร่องรับน้ำเสีย 70, 50 และ 1 ลบ. ม./วัน ตามลำดับ โดยปริมาณน้ำเสียที่แหล่งน้ำทุกๆ 3 ชุด จะมีปริมาณประมาณ 62.05, ปริมาณแต่ละชุดจะมีปริมาณประมาณ 62.05, | - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรับประทานน้ำดื่มและน้ำที่ห้องโถงโครงการ เดือนละ 1 เดือนของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีบัญชีที่ทำการคิดค่าใช้จ่ายของน้ำที่ห้องโถง ตามจำนวนที่ห้องรับน้ำเสีย 70, 50 และ 1 ลบ. pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Fecal Coliform และ Residual Bacteria และ | | |

ତିମ୍ବାତାମୁଦ୍ରାପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରୁଥିଲା

ฉบับที่ 2552 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 (นงนุมฯ พิมพ์โดยกรมกิจ)

มาตราการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแรงดึงดูดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์มีเมือง

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและดุจค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| | | <p>เสียรุ่น SAN 70 AE และ SAN 50 AE ทุก 2 เดือน/ครั้ง สำหรับรุ่น SAN 1000 ST-AF เพื่อ ประจำสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำหัวทั้งชุดมีปริมาณ 106.13 ลบ.ม./วัน กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งสูตร โดยนำมารดักแน่นไม่ ภายในโครงสร้าง | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 2.4. ดูแลค่าคุณภาพซึ่ด | 2.4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ | <p>ผลกระทบสำคัญของชุมชน บริเวณพื้นที่โครงสร้างพ犹 ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการหรือให้ความต้องการกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เนื้อที่จากจะสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพักอาศัย ลักษณะชุมชนโดยรวมได้มีการสิ่งที่ต้องรักษากลางๆ ของชุมชน เช่น การรักษาความสะอาด รักษาความเรียบเรียงของท้องถิ่น ไม่ว่า ค่อนข้างเป็นภัยคุกคามบ่อยครั้ง แม้ระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ส่วนความเห็นทางสังคมกลุ่มส่วน</p> | <p>หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยเรื่อง โดยรวมโครงสร้างว่าได้รบคุณภาพเดือดร้อนร้าวค่า ยังจากกรรมการดำเนินงานของโครงสร้าง จะต้องดำเนินการสานหน้างานเดือดร้อนร้าว ร้าวตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการกำหนดมาตรฐานที่ต้องรักษา เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานเดือดร้อนร้าว ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในโครงสร้าง |

(ବ୍ୟାକରଣିକ ମାନ୍ୟମହାତମା)

ພິທາຍໂສການົກຈ

အောင်လျှင်မြန်မာစု
AIR SAVE CO., LTD



(ବ୍ୟାକରଣପତ୍ର ମନ୍ଦିରପାତ୍ର)

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยเมเนียม

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 2.4.2 สาธารณูปโภค | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ใหญ่เห็นว่า ตอนโถมีน้ำยามที่ดีควรปลูกต้นไม้ ประมาณ ๕ ตัวริมแม่น้ำบริเวณการจราจรเส้นทางเดินล้อม แปลง ตัวมีบิเวณพื้นที่ว่าง/พื้นที่เปิดโล่งมาก ตั้งแต่นั้น โครงการจะต้องนำห้องคิดเห็นและ นำเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนกำหนดต้นแบบ มาตรฐานและนำไปดำเนินการต่อไป</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |
| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ดุณค่าต่างๆ | <p>ใหญ่เห็นว่า ตอนโถมีน้ำยามที่ดีควรปลูกต้นไม้ ประมาณ ๕ ตัวริมแม่น้ำบริเวณการจราจรเส้นทางเดินล้อม แปลง ตัวมีบิเวณพื้นที่ว่าง/พื้นที่เปิดโล่งมาก ตั้งแต่นั้น โครงการจะต้องนำห้องคิดเห็นและ นำเสนอแนะต่างๆ ของชุมชนกำหนดต้นแบบ มาตรฐานและนำไปดำเนินการต่อไป</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดย์เดนเนียล

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง | ผลกระทบที่ส่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------|---|---|---|
| (2) โครงการฯ เดินทาง | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรวจและออกแบบที่ดินเพื่อเตรียมที่ดินให้กับการก่อสร้าง - สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง - สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนผังและแผนที่แสดงเส้นทางเดินทาง - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ |
| (3) โครงการฯ | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนที่แสดงเส้นทางเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ |



มาตรฐานการรับรองกันและแก้ไขผลภาระที่ต้องจ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ดุกดำต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| <p>(4) โรคที่มีสาตัวเป็นพาหะนำโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลในครอบครัวที่เป็นพาหะนำโรคติดเชื้อโรคไม่เลือดออก เป็นต้น - สัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัดนก เป็นต้น - แมลงสาบ อร่อยภายในโครงสร้าง | <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปัจจัย “ใช้น้ำทึบรองรับด้านใน” ให้เพื่อย่างซึ่งกันและกันไม่ติดต่อสัมผัสน้ำทึบดังกล่าว | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้าย “ใช้น้ำทึบรองรับด้านใน” ให้เพื่อย่างซึ่งกันและกันไม่ติดต่อสัมผัสน้ำทึบดังกล่าว | <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพสิ่งแวดล้อม |

มาตรฐานของกันและแก้ไขผลกรอบสั่งແວດລ້ອມ ຄຮງກາຣພຫລໄຍບົນຄອນໂຕມເຫັນ

| องค์ประกอบของสิ่งແວດລ້ອມແລະ គຸດຄ່າຕ່າງ ຈ | ຜລກຮະບນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ | ມາດການປ່ອງກັນແກ້ໄຂຜລກຮະບນ ສິ່ງແວດລ້ອມ | ມາດການປ່ອງກັນແກ້ໄຂຜລກຮະບນ ຄຸນກາພາສື່ງແວດລ້ອມ |
|---|---|---|---|
| (5) ໂຮຍທີ່ມີຄະເປົ້າພາຫະໜ້າໂຮຍ | <p>ສັດວະກິດເປັນພາຫະໜ້າໂຮຍໃຫ້ກັນໂຄຮງກາຣ ເຊັ່ນ ຈຶດຝຳນ ຢາກຈັດຫຼຸງ ເປັນຕົ້ນ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຈົດໃຫ້ນົມບ່ອຫົວໜ້າຮອງຮັບໜ້າພາກກາຍໃນ ໂຄຮງກາຣ ມີຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງກາຍໃໝ່ທີ່ໂຄຮງກາຣ ຢັ້ງຈະ ເປັນແລ້ງເພາະພັນຮັສຕ່ວພາຫະໜ້າໂຮຍ - ດ້ວຍສອນຕູແລ້ວລັກທີ່ອັນຮະນະນາຍເນົາເປົ້ນ ປະຈຳທຸກເຕືອນ ເພື່ອໄອງກັນມີຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງກາຍສະໜອງ ຕະກອນດີໃນແນວໜັກ ທີ່ເປັນສາເໜີໃຫ້ເກີດກາຮອດ ຕໍ່ນ ຮູ່ງເປັນອຸປສະວາຄໃນກາຮຽນຍ້ານ້າ - ອອກແນນອາຄາຣໃຫ້ມີຮອງເປີດ ໂລື ເພື່ອໃຫ້ອາກາຫ ກາຍໃນອາຄາຣຄ່າຍເຫຼາໃດສະດາກລດປ່ຽນມາກາຮ ສະສ່ມາອັນເຊື້ອໂຮຍທີ່ລົຍຍ່ອງໃນອາກາສ ຈາກກາຣໄອ ຫວີອຈານຂອງຜູ້ງວຍ - ວະນວງທີ່ໃຫ້ຜູ້ກ້າວສ້ອຍອອກກໍາສັງກາຍ ເພື່ອເສີມສ້າງ ກົມົມົມກັນໃຫ້ກັນຮ່າງກາຍ | <p>ສັດວະກິດເປັນພາຫະໜ້າໂຮຍໃຫ້ກັນໂຄຮງກາຣ ເຊັ່ນ ຈຶດຝຳນ ຢາກຈັດຫຼຸງ ເປັນຕົ້ນ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຈົດໃຫ້ນົມບ່ອຫົວໜ້າຮອງຮັບໜ້າພາກກາຍໃນ ໂຄຮງກາຣ ມີຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງກາຍໃໝ່ທີ່ໂຄຮງກາຣ ຢັ້ງຈະ ເປັນແລ້ງເພາະພັນຮັສຕ່ວພາຫະໜ້າໂຮຍ - ດ້ວຍສອນຕູແລ້ວລັກທີ່ອັນຮະນະນາຍເນົາເປົ້ນ ປະຈຳທຸກເຕືອນ ເພື່ອໄອງກັນມີຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງກາຍສະໜອງ ຕະກອນດີໃນແນວໜັກ ທີ່ເປັນສາເໜີໃຫ້ເກີດກາຮອດ ຕໍ່ນ ຮູ່ງເປັນອຸປສະວາຄໃນກາຮຽນຍ້ານ້າ - ອອກແນນອາຄາຣໃຫ້ມີຮອງເປີດ ໂລື ເພື່ອໃຫ້ອາກາຫ ກາຍໃນອາຄາຣຄ່າຍເຫຼາໃດສະດາກລດປ່ຽນມາກາຮ ສະສ່ມາອັນເຊື້ອໂຮຍທີ່ລົຍຍ່ອງໃນອາກາສ ຈາກກາຣໄອ ຫວີອຈານຂອງຜູ້ງວຍ - ວະນວງທີ່ໃຫ້ຜູ້ກ້າວສ້ອຍອອກກໍາສັງກາຍ ເພື່ອເສີມສ້າງ ກົມົມົມກັນໃຫ້ກັນຮ່າງກາຍ | <p>ສັດວະກິດເປັນພາຫະໜ້າໂຮຍໃຫ້ກັນໂຄຮງກາຣ ເຊັ່ນ ຈຶດຝຳນ ຢາກຈັດຫຼຸງ ເປັນຕົ້ນ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຈົດໃຫ້ນົມບ່ອຫົວໜ້າຮອງຮັບໜ້າພາກກາຍ ແລະປ່າຍ ຈ່າງ ມີວານໂຄຮງກາຣໃຫ້ຕ້ອເຈນ ແລະໄໝກ່ອໃຫ້ກິດ ຄວາມສັບສົນຂອງຜູ້ງວັນທີ ເພື່ອໃຫ້ກາຣເຄສົນຕົວອາງ |
| (6) ອຸບເຫດ | <ul style="list-style-type: none"> - ກາງຈາຈວ - ກາງພັດຕົກ ພກລົມ - ກາງເກີດອັດຕິກິຍ | <ul style="list-style-type: none"> - ຕິດຕັ້ງປ່າຍສັງຍົນຍາຍຈາກວະນິພິນທາງ ແລະປ່າຍ ຈ່າງ ມີວານໂຄຮງກາຣໃຫ້ຕ້ອເຈນ ແລະໄໝກ່ອໃຫ້ກິດ ຄວາມສັບສົນຂອງຜູ້ງວັນທີ ເພື່ອໃຫ້ກາຣເຄສົນຕົວອາງ | <p>ນັດວິນຍິນ 2552 ເຊີ່ມີເບີຍທີ່ ຈົກເກີດ (ນາຍຫຼູຍວັດທິນ ກວິງຈົນທາຍ)</p> <p>AIR SAVE CO., LTD</p>   |

มาตรฐานรับรองกันและกันขั้นผลกระบวนการสัมมนา เวลาล้อม โครงการพหลโยธินหนองค์เมือง

| องค์ประกอบหน้างานและ คุณค่าทางจิตวิทยา | ผลกรอบสนับสนุนเวลาล้อมที่สำคัญ | มาตรฐานการป้องกันแก้ไขผลผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--------------------------------|--|--|
| | | <p>จะไม่ดำเนินการในวันทำงานเข้า-ออกโครงการ สำหรับเด็กๆ ต้องยังคงดำเนินการต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ด้วยอ่อนนุน ความสมดุลให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า-ออกโครงการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว - ติดตั้งป้ายที่โครงการ ลักษณะเดิมที่ศึกษางานวิจัย ทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน และอยู่ในระดับทางพอดีสมควรที่จะช่วยลด อัคคี พื่อยังสามารถเข้า-ออกโครงการได้อย่าง ปลอดภัย - จัดทำคันชนบลอกความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมแม้มีเป็นสายทางดูดของปั้มน้ำ การจราจรและอุบัติเหตุ - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน - ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก | <p>จะไม่ดำเนินการในวันทำงานเข้า-ออกโครงการ สำหรับเด็กๆ ต้องยังคงดำเนินการต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ด้วยอ่อนนุน ความสมดุลให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า-ออกโครงการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว - ติดตั้งป้ายที่โครงการ ลักษณะเดิมที่ศึกษางานวิจัย ทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน และอยู่ในระดับทางพอดีสมควรที่จะช่วยลด อัคคี พื่อยังสามารถเข้า-ออกโครงการได้อย่าง ปลอดภัย - จัดทำคันชนบลอกความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมแม้มีเป็นสายทางดูดของปั้มน้ำ การจราจรและอุบัติเหตุ - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน - ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก |

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งแบบล้อแม่ โครงสร้างพื้นฐาน

| องค์ประกอบของทางสั่งแบบล้อแม่และคุณค่าทาง | ผลกระทบสั่งแบบล้อแม่สำหรับผู้ใช้งาน | มาตรการป้องกันแก้ไขผลภัย | มาตรการติดตามตรวจสอบ |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| คุณค่าทาง | ผู้ใช้งาน | ผู้ใช้งาน | คุณภาพสั่งแบบล้อแม่ |
| มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลภัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งแบบล้อแม่ | โครงสร้างพื้นฐานของภัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งแบบล้อแม่ | มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลภัย | มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลภัย |

(นายชัยวัฒน์ ไกวิจินดาชัย)
.....



AIR SAVE CO., LTD
.....


(นางมีนา พิพิญโสภาคกิจ)
.....



มาตรฐานบ่อกันและแก้ไขผลภาระที่สั่งແຈ້ງສອມ ໂຄງການພລໂຍນິຫຂອນໂດມເທື່ອມ

| องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดู管ภาพลั่นແຈ້ງສອມ |
|---|----------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แยกลังตัว “ໄວງົງໄວຍ້” ห้องกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อุปโภคหลังได้ทราบถึงการใช้ถังที่ถูก - จัดทำสังเส้นทางการขอพယพหน้าไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นดึงดูดໄວງົງໄວຍ້ทางเดินและໂຄງບັນໄດຖຸ້ນຂອງอาจารย์ - จดอบรมและชี้แจงการขอพယพคนกรดีเพลิงใหม่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงลาด雅วามาจัดอบรมและชี้แจงแผนขอพယพและข้อองค์คือการไฟกับโครงการ - จัดให้มีพื้นที่สืบสานวิถีในโครงการ เพื่อบริการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย - กำหนดให้มีห้องปฏิบัติในการอธิบายร่วมกัน เพื่อความเข้าใจเมืองเรียนร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จัดให้มีสักจาระเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยผู้พกพาศักยภัยในโครงการรวมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง เช่น การทำบุญในวันสำคัญต่างๆ | <p>มาตรฐานบ่อกันและแก้ไขผลภาระที่สั่งແຈ້ງສອມ</p> <p>ดู管ภาพลั่นແຈ້ງສອມ</p> |

.....
นายชัยวัฒน์ ไกรภัณฑ์ชัย
(นายมีนา พิพโยສະນິຈ)



.....
.....
(นางมีนา พิพโยສະນິຈ)

มาตรฐานของกําแพงแก้วผลกรະทบส์แવลล์อัม โครงสร้างพหลโยธินคอนโนติเมเนียม

| องค์ประกอบของห้องสีเงินและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกรະทบส์แવลล์อัมที่สำคัญ | มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลกรະทบ สีเงินแวดล้อม | มาตรฐานตามมาตรฐาน ดุลภารสั่งແຈล้อล |
|---|--|---|--|
| 2.4.3 อารืวอนางมายและความ ปลอดภัย | (ก) ความสามารถของระบบป้องกัน อัคคีภัย | <p>การประมีนคามสามารถมาตราและ ประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยของระบบ ป้องกันอัคคีภัยของโครงสร้างจะประมีนตาม วิธีกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน อุบัติเหตุของกันอัคคีภัย ซึ่งกาวใช้ประโยชน์ให้ อาคารของโครงสร้างจัดเป็นอาคารอย่างไรร่วม ตามกฎหมายฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก ตามความในพระราชบัญญัติความดุอาชาร พ.ศ. 2522 ซึ่งโครงสร้างมีความสามารถที่จะ ช่วยเหลือตัวเองสำหรับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในเบื้องตนได้อย่างเพียงพอ</p> <p>(ข) ความสามารถของทางไฟฟ้า</p> <p>ลักษณะอาคารของโครงสร้าง ไม่จัดเป็น อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ แต่ทาง การประมีนความสามารถของทางไฟฟ้าของ อาคารของโครงสร้างที่ปรึกษาจะพิจารณา ประเมินเทียบกับมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย</p> | <p>- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมาย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามที่ เสนอไว้ในรายงานนี้ ที่ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguisher) ● อุปกรณ์แจ้งเหตุภัยเมือง ● ระบบก่อ פי้ยันต์ดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ● เครื่องตรวจจับควัน ● กรณีสัญญาณแจ้งเหตุ ● หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections) ● น้ำสำรองดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาที ● บันไดหนีไฟได้มาตรฐาน ● ติดตั้งแผนผังแสดงที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ด้วยไฟและสีทางหน้าไฟในตำแหน่งที่เห็น ได้ชัดเจนกราก ● ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง |



มาตรฐานที่ดีของกําเนิดไฟฟ้าและแกํกไฟฟ้าและระบบสั่งเวลาล็อค โครงการพหลโยธินคอนเนคเมเนต

| องค์ประกอบของทางสั่งเวลาล็อค | ผลกรบที่สำคัญ | มาตรฐานกําเนิดไฟฟ้าและแกํกไฟฟ้าและระบบสั่งเวลาล็อค | มาตรฐานตามตรวจสอบ |
|---|--|--|---|
| คุณค่าต่างๆ | คุณค่าต่างๆ | คุณภาพสั่งเวลาล็อค | มาตรฐานตามตรวจสอบ |
| สำหรับความสูงและอากาศขนาดใหญ่ที่เขตที่ 3 ของ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออก ตามความในพระราชบัญญัติความตุ้มความดี วันที่ 2 พ.ศ. 2522 มาตรฐานการไฟฟ้า ที่ 22 วรรค 2 ระบุเป็นให้หนึ่งไฟต่อองศาตองการต้านทานไฟเห็น ว่าสามารถใช้สำลีและปุ่มกดคลิกที่น้ำยาได้ อย่างปลอดภัยในอุณหภูมิ 1 ชั่วโมง โดย มาตรฐานการต้านทานในข้อกฎหมายของ NFPA 101 เป็นมาตรฐานสากลในการคำนวณ (ค) ความเพียรของพื้นที่จุดรวมผล โครงการได้กำหนดจุดรวมผล โดยจัดให้มี จุดรวมผลเป็นจุดน้ำยาในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะขยายความร่วมมือ ไปยังสถานีดับเพลิงสาธารณูปโภค เข้ามา ฝึกซ้อมและอบรมการรับร้องกันอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการ ทางโครงการจะได้ขอคำแนะนำใน แผนการอยุพ แหล่งกำเนิดจุดรวมผลที่ เหมาะสมต่อไป สำหรับความเพียงพอของพื้นที่ ที่จะใช้เป็นจุดรวมผลของโครงการนั้น หาก | มาตรฐานที่ดีของกําเนิดไฟฟ้าและแกํกไฟฟ้าและระบบสั่งเวลาล็อค | <p>บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับเกิดเหตุสามารถรีบออกจากบ้านได้ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสำรองเพื่อให้เห็นช่องทางนี้เกิดเพลิงไหม้ตามกฎหมายกำหนด ป้ายบอกทางไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด - จัดให้มีเครื่องรีบเร้นนำดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ประจำไว้ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้เพื่อระดับเหตุเพลิงไฟมีการตั้งให้ติดไฟฟ้ารีเลย์เพื่อติดต่อหน้างานและติดต่อหน้างานที่สำนักงานดับเพลิงให้ดำเนินการต่อไป (ค) ความเพียรของพื้นที่จุดรวมผล ที่จะเป็นริบบิ้น รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง - ดำเนินการตรวจสอบประสมทึกไฟ钋ของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือโดยติดเหตุเพลิงให้มีจุดน้ำยาที่รับผิดชอบ ต่อ สถานีดับเพลิง จุดยา และ ในการนี้จะดำเนินการตามที่ คาดการณ์ของหน่วยงานดังกล่าว สามารถขอ ความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงอื่น เช่น สถานีดับเพลิงบางนาสถานีดับเพลิงลาดพร้าว</p> | <p>มาตรฐานที่ดีตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสำรองเพื่อให้เห็นช่องทางนี้เกิดเพลิงไหม้ตามกฎหมายกำหนด ป้ายบอกทางไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด - จัดให้มีเครื่องรีบเร้นนำดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ประจำไว้ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้เพื่อระดับเหตุเพลิงไฟมีการตั้งให้ติดไฟฟ้ารีเลย์เพื่อติดต่อหน้างานและติดต่อหน้างานที่สำนักงานดับเพลิงให้ดำเนินการต่อไป |

มาตรฐานกับน้ำและแก๊สชลประทานสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยเมเนียม

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ ตุณค่าทางวิทยาศาสตร์ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ประมาณดามากมห์ สม. ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ 1 ตร.ม. สามารถใช้รำพูลได้มีกิน 4 ตัน โดย จำนวนคนในอาคารของโครงสร้างมีจำนวน 673 คน ตั้งแต่ โครงการต้องการพื้นที่จุดรวมผล ภูมิ 168.25 ตร.ม. สำหรับการรวมผลผลต่อ กิจกรรมจัดเลี้ยงน้ำอัตโนมัติและสังเคราะห์ลักษณะ ของการรับเข้ามาในโครงการต้อง ตัวจะสอบถามเจ้าหน้าที่พักอาศัยภายในโครงการ ว่า ตั้งนับถ้วนเรียบร้อยและปลายเหลือไม่ ซึ่ง เมื่อตั้งนับถ้วนคนเรียบร้อยแล้ว หากเกิด การนัดกิจกรรมทางการอ่านน้ำยาห้องน้ำ ห้องน้ำ แหลมหลักไปยังพื้นที่ว่างส่วนอื่นๆ ได้ ประกอบ กับตัวเพลิง ผู้อพยพสามารถเคลื่อนย้ายห้องน้ำ แหลมหลักไปยังพื้นที่ว่างส่วนอื่นๆ ได้ ประกอบ กับตามมาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T. Standard 3002-40 หมวดที่ 1 ประมาณของพื้นที่ ครอบครอง อาคารโครงสร้างเป็นอาคารที่มี พื้นที่ครอบครองประมาณ 1 ศูนย์ที่ก่อจิตวิญญาณ จราจรส่องแสงน้อย (light hazard occupancies) โอกาสในการเกิดอัคคีภัยของบ้าน ลักษณะ หรือเกิดเหตุสาธารณภัย อาหารพร้อมกัน จึง</p> | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>แหลมสถานีน้ำดับเพลิงดัสดิ เป็นต้น โดยข้อมูลที่ต้อง แจ้งศูนย์สถานีทางโทรศัพท์-อุตสาหกรรมมาเบลฯ โทรสารที่ ใช้ในการติดต่อ ดำเนินงบประมาณให้และผู้ติดต่อ ประสำนักงาน - จัดให้มีผู้ดูแลร่วมผลซึ่งมีขนาดพื้นที่ 200 ตร.ม. สามารถรองรับจำนวนคนในโครงการได้ถูกต้อง เพียงพอ</p> <p>- จัดให้มีแผนน้ำอัตโนมัติและดูแลรักษาตัวอย่าง โครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัย เพื่อเตรียมพร้อมใน การเผชิญเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการ อยพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดถาวร ใน ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการอยพยพ และจัดกลุ่มนักเรียนพยพออกจากอาคารให้ไป รวมอยู่ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยภายใน โครงการ โดยจัดให้ประมาณอยู่ในบริเวณที่สีเขียวต้านทานที่ตัววันออกของโครงการ (รูปที่ 14 เส้นทางหนีไฟบริเวณน้ำส่วนที่ 15 จุดรวม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |

มาตั้งรากไว้รองกันและแก่กันช่วยลักษณะที่สูงแล้วลื่อม โครงสร้างแพลงก์โนยินคนอนโภคติให้ยั่งยืน

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าทาง | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ | | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษา |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | |
| ตือว่ามีโครงการสั่งและมีจัดการเรื่องจากเพลิง ไฟก็ชื้นไม่รู้แรง | <p>(ง) ความสามารถในการให้บริการ ดับเพลิงของหน่วยงานราชการ</p> <p>ในกรณีเกิดเพลิงในหมู่บ้านและเมืองมีการ สกัดลมออกไม่ โครงการจะติดต่อขอความ ช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงลักษณะ ซึ่งอยู่ ห่างจากที่ไฟไหม้ประมาณ 3 กม. สามารถเดินทางถึงที่ไฟไหม้ได้ภายใน 5 นาที (ขึ้นกับสภาพจรจัด) โดยสถานีดับเพลิงมี ความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุต้น้ำดับเพลิง และ^{จะ} อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ยังมี สำหรับความ ช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้จากหน่วยรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงบางเขน สถานีดับเพลิง ลาดพร้าว สถานีดับเพลิงดอนสูต สถานีดับเพลิง พญาไท</p> <p>หากจางน์ โครงการยังจะจัดให้มีการ ฝึกอบรมและสาธิตการใช้วัสดุต้นไม้เบ้องตัน ให้บุคลากรที่ได้กำหนดไว้ทราบแผนงาน</p> | <p>ผล) และกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรงและอ่านว่ามีความสะดวกการใช้งาน บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็นพิเศษ กรณีที่ ต้องพยายามยกโทรศัพท์</p> <p>- ประชาชนทั่วไปให้ความรู้ผู้คนอาศัยภายใน โครงการ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการรองรับ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อย^{จะ} ตลอด 24 ชั่วโมง และยืนยันความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ</p> <p>ดูแลรักษา</p> | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษา |

(បុរាណទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុញ្ញាត)

258


มาตุภารก์ป้องกันภัยแลนด์แก้ไขผลภัยที่จะส่งแนวเดลล์อ่อน គຽงภาระหลบภัยวินาศภัย

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการรับร้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | พัรยอมหันมามุ่งมั่นด้านความปล่อยภัย และมีการจัดซื้อมาพอยพอยเป็นปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานข้อมูลความร่วมมือจากสถานีต้นเหตุเพลิงลามาตามมาทำการสนับสนุนภาระและผู้พาก่อการเพื่อยมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้พาก่อศัตรูภายในห้องพักของโครงสร้าง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบต้นเหตุเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงสร้างได้จัดเตรียมไว้ เป็นความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการต้นเหตุในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยต้นเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมถึงความสามารถในการยกย้ายพัสดุออกจากห้องเช่นเดียวกันของออกได้ทันเวลา ผลการทบทวนที่ออกโดยทีมในด้านอัคคีภัย จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับดี | มาตรการรับร้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 2.4.4 สุนทรียภาพ | 1) แหล่งโบราณاثพาและแหล่งโบราณคดี | 1) แหล่งโบราณاثพาและแหล่งโบราณคดีใหม่พัฒนาที่เขียวขันนาดูพนั่นที่รวมบริเวณพื้นที่โครงสร้างไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความงามที่สุดแห่งหนึ่ง (รูปที่ 8 ผังพนั่น) สถาปัตยกรรมที่พัสดุหินทรายในใจกลางที่ราบค้าขาย | - โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขันนาดูพนั่นที่รวม 757.7 ตร.ม. หรือร้อยละ 26.72 ของพื้นที่โครงการ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวขันนาดูพนั่นที่ 8 ผังพนั่น | |

(ପ୍ରକାଶକ ନାମ
ଓ ମୁଦ୍ରଣ ସଂଖ୍ୟା)

มาตรฐานสำหรับการติดตั้งและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนเนคชันโดยบอร์ด

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศูนย์กลาง | ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรฐานป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| <p>1) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ ศูนย์กลาง</p> <p>อนุรักษ์ทรัพยากร่มความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการดำรงใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้คงอยู่ต่อไป</p> <p>โดยส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจการร่วม โดยส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นผลกระทบที่ มีผลต่อชุมชนอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2) ผลกระทบต่อห้องน้ำภายนอกเว็บ พื้นที่โดยรอบ</p> <p>จากการสำรวจจังหวัดพัทฯ โครงสร้างและ บริเวณโดยรอบ รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อติด ในลักษณะของกิจกรรมทางการค้าการสังคม การใช้ที่ดินและโครงสร้าง ที่จะก่อสร้างใน อนาคตของพื้นที่โดยรอบพนบว่า บริเวณพื้นที่ โครงการและชุมชนโดยวิธี 37 เป็นพื้นที่ขนาด ไม่คงที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS สถานีพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (สถานีพหลโยธิน) ซึ่งเป็นระบบคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และสถานที่ราชการที่สำคัญ หลายแห่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวและ พัฒนาโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้ง โครงการที่พัฒนาศูนย์กลาง ร้านค้า ร้านอาหาร</p> | <p>บริษัทฯ ดำเนินการ แหล่งแบบขยายพื้นที่พักร่อนภายใน อาคาร รูปที่ 9 (พื้นที่ 12) โดยจัดให้มีพื้นที่สี เขียวอยู่บริเวณด้านล่างบ้านอาศัยน้ำหนาพื้นที่ 523.4 ตารางเมตร และปลูกไม้ยืนต้น 431.1</p> <p>ตารางเมตร โดยปลูกหญ้าและจัดสวนหย่อม พร้อมห้องน้ำดินที่ส่วนหน้างาน เช่น สถาบันที่นั่ง พักผ่อนบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่ไม่ทิ้งร่องน้ำ จะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้ดอก ไม้ประดับ¹ โดย ต้นไผ่ ไก่ยวนเตีย ต้นไม้ ต้นแบก ต้นไม้ ต้นหอยลิ้น ต้นเข็มเล็ก และหกสาบ - หมู่บ้านดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงสร้างให้มีสภาพ สวยงามอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>มาตรฐานสำหรับการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรฐานสำหรับการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> |



มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผิดกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินคอนโดยูมเนียม

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ ศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษฎีภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| | <p>เป็นต้น ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองในมหานคร เช่นตามเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หางดี ภาคตะวันออก โครงการเป็นอนาคตอย่างรุดร่วบขนาด 8 ชั้น ที่ทางการเลือกใช้สิ่งก่อสร้างจะเลือกใช้สิ่งที่ทนทานเย็น ที่มีความสวยงาม ต้อง สีครีมและภายในพื้นที่ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นการร่วม ร่วงส่วนกลาง รวมถึง จราจรและสีสันสวยงาม ท่านนายกฯ ต่อโครงการและสิ่งแวดล้อม ที่ทางศูนย์ฯ วางแผนชุมชนภาพชีวิตของผู้พักอาศัย จึงจะปลูกต้นไม้ สนานหมู่บ้านและจัด สวนหยဝิมริเวณต้นหน้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่สันทนาการ เช่น สถานที่ พักผ่อนบริเวณพื้นที่สีเขียว สำหรับพื้นที่ไม่ได้ โครงการเลือกปลูกน้ำเงินไว้ยังต้นไม้ แต่ไม่ได้ ไม่ได้ ได้แก่ ต้นปี๑ ต้นกา เบี้ยเล็ก แหล่งหูลาบ ดังนั้น การดำเนินการของ โครงการจึงมีจุดก่อให้เกิดความทึ่ง讶หางต้าน</p> | <p>มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษฎีภาพสิ่งแวดล้อม</p> |



.....
.....
(นายมีนา พิพิโยสกนกิจ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพหลโยธินดอนໂടມເໜີຍ

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและ ศูนย์ต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานด้านตรวจสอบ ดู管สภาพสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| | <p>พัฒนาการเพื่อความยั่งยืนที่โครงสร้าง ประกอบกับ การดำเนินการของโครงสร้างการรักษาความสมดุลสังคม กับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ติดในเขazon ตาม เนื้องที่ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาที่ให้มีความ เจริญและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น คาดว่าการ ดำเนินการของโครงสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบทาง เศรษฐกิจ</p> <p>จากการประเมินผู้ลงทุนทางด้าน สุนทรียภาพชั้นต้นสามารถสรุปได้ว่าการ พัฒนาโครงสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน สุนทรียภาพทางตรงและทางอ้อม โดยที่ ผลกระทบดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น พฤติกรรมบุคคลโดยรวมโครงสร้างและ ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโดยตรง เช่น ลักษณะของสถาบันการเงิน โครงสร้าง สถาบันด้วยกรรมภัยในพื้นที่โครงสร้าง ซึ่งทาง สถาบันผู้ออกแบบได้ออกแบบโดยคำนึงถึง หลักทางด้านสถาปัตยกรรม ความมั่นคงเส้นกับ</p> | | |




มาตั้งรากล้ำกันและแก่กันชุมกลุ่มกระหนบสั่นแรงๆ เดชาล้อม គ่องการแพลงโดยวินาศอนໂຄມิหน่าย

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการจัดการขยะและรากฐาน | |
| 2.4.5. การดูแลรักษาระบบน้ำใน แหล่งสาธารณูปการภายในโครงสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ | สภาวะแวดล้อมโดยรวมโครงสร้างในบ้าน และบ้านติดต่อสื่อสารภายนอกทั้งนี้เป็นสาเหตุ โครงสร้างมีความเสียหายที่สุด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบ ทางด้านสุขาระยะยาวที่เกิดขึ้นอีกด้วย จะตื้นตัน | สภาวะแวดล้อมโดยรวมโครงสร้างในบ้าน และบ้านติดต่อสื่อสารภายนอกทั้งนี้เป็นสาเหตุ โครงสร้างมีความเสียหายที่สุด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบ ทางด้านสุขาระยะยาวที่เกิดขึ้นอีกด้วย จะตื้นตัน | การรับประทานของโครงสร้างและการ เบี่ยงเบียนการระบายน้ำอย่างไร้การริบรา้งของช่อง บริเวณ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับสภาพ มีจำนวนเหลวมากว่ามาตรฐานเพียงพอให้หัตถ์เงินนิด บุคคลอพาร์ทเม้นต์มาตรฐานมาดูแลโครงสร้าง ประจำอยู่ในบ้าน | การรับประทานของโครงสร้างและการ เบี่ยงเบียนการระบายน้ำอย่างไร้การริบรา้งของช่อง บริเวณ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับสภาพ มีจำนวนเหลวมากกว่ามาตรฐานเพียงพอให้หัตถ์เงินนิด บุคคลอพาร์ทเม้นต์มาตรฐานมาดูแลโครงสร้าง ประจำอยู่ในบ้าน | - ผู้ดูแลการโครงสร้าง - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน - พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 คน - พนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 4 คน - พนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 4 คน - พนักงานฝ่ายซ้อมบำรุง จำนวน 3 คน - รวม 15 คน |
| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการจัดการขยะและรากฐาน | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |


(ବ୍ୟାକାତିକୁଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)


(นางมีนา พิพัฒน์สกานกิจ)



มาตรฐานดั้งเดิมตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการพหลโยธินคอนโดยร์ดเมือง

| ตัวชี้วัดตรวจ | สถานที่ตรวจสอบ | ความต้องการ | ผู้ปฏิบัติชอบ |
|---|--|--|--|
| 1. คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของน้ำทั้ง ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Fecal Coliform Bacteria และ Residual Chlorine บริเวณที่อยู่อาศัย 3 ชุด - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของน้ำเสีย ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณที่อยู่อาศัย 3 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากการบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบได้ต่อหน้า 1 ครั้ง - ตรวจสอบได้ต่อหน้า 1 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคล - นิติบุคคล |
| 2. การคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบสภาพน้ำท่าและอุปสรรคต่างๆ ในการปั้มน้ำตามมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสำรวจสภาพรวมทั้งทางเข้าโครงการ ท่านข้อมูลน้ำเพื่อส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ การปั้มน้ำดึงดูดงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกในช่วงโหนงต่อวัน รวมทั้งการประเมินผลจำนวนผู้ใช้บริการต่อวัน-สัปดาห์ คาดการณ์ไปยังระบบขนส่งมวลชน | <ul style="list-style-type: none"> - ถนนภายในโครงการ และตัวหนองน้ำโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคล |





รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ

ក្រសួង ពិភពលេខ
ក្រសួង សំគាល់សាស្ត្រ
(ក្រសួងមីនា ពិភពលេខ) 2013


AIR SAVE CO., LTD

មេខាមេរ 2552


ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ការពារ
(ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ការពារ)


រូមទៀត 2 បណ្តុះបណ្តុះគ្រប់គ្រងបរិបាយបំបាត់ដោយសេរី SAN-ST100AF


SECTION



PLAN







SAN 50 AE
(PLAN+SECTION)


SECTION A-A

អាមេរិក : ការប្រាក់ប្រាក់ដែលបានក្លាយជាប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការពារទីនៃសាខាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក។


รุ่นที่ 4 แบบแปลงรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย SAN 50AE ของบริษัท กานต์ จำกัด

(บ) ภาษาที่คุณรู้จักอย่างน้อย 2 ภาษา

(ນາງມື່ນາ ພິທຍໂສກເຮົາຈົ)



รูปที่ 5 ผังบริเวณระบบนายน้ำ




ຮັບກີ່ 6 ແກ້ວມະນຸຍາກູງຕົກປ່ຽນອໜວງໜ້າ

四庫全書




**AIR SAVE CO₂ LTP (ຫາວັນນີ້ນາ
ພິທຍໂສກງົງ)**

AIR SAVE CO., LTD. (昂昇公司 ทิพย์ศรีภูมิ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 2552




แบบขยาย | แบลนท์พักขยาย

scale 1:50




รูปตัดท์พักขยาย

scale 1:50




รูปด้านท์พักขยาย

scale 1:50



รูปด้านท์พักขยาย


scale 1:50



รูปด้านท์พักขยาย

scale 1:50

รูปที่ 7 รูปตัดห้องพักขยายมูลฝอย




รูปที่ 8 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

បរម័យ ដែវិកា ចារីទិន្នន័យ
AIR SAVE CO., LTD. អង់គ្លេស ជាមួយសារិក

፲፻፲፭፯፭፪ ፲፰፭፲

၁၀၅

(นายชัยวัฒน์ กิริวัฒน์เจตัญญา)



รูปที่ 9 แบบรูปตัด A ขยายเพื่อพัฒนาการในอนาคต

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




ପ୍ରକାଶକ

ក្រសួង នៅរដ្ឋបាល ភ្នំពេញ **.....**
AIR SAVE CO., LTD (អាហារីនា ពិភពលោកស្រី) **.....**




๘๗๔



รวมทั้ง 10 แบบรูปตัวต่อ B ขยายเพิ่มที่พกผ่อนภาระให้มาก

(ପିଲାଟିଆର୍ଥିକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦପାତ୍ର ପରିଷଦ)




AIR SAVE CO., LTD

(ນາງມື້ນາ ພິທຍໂສກາດຖືຈ)

— 8 —

આຄર - A



શ્રી

બર્યથ એર સેપ જાર્ગ
AIR SAVE CO., LTD


માયુન 2552

ગૃહનીય વિજાન કાર્યક્રમાચાર્ય
(બાબતી વિજાન કાર્યક્રમાચાર્ય)

(આપીના પિયાસાળા ગીજ)



(ମୁଦ୍ରାବଳୀରେ କମିଶନରେ ପରିଚାରିତ ହେଲା)



รูปที่ 13 ผังบริเวณก่อสร้าง

รูปที่ 14 เส้นทางน้ำไฟบริเวณชั้นล่าง
(นางรัชฎา ใจวิจิตราษฎร์)




บริษัท เอียร์เซฟ จำกัด (มหาชนฯ พิเศษ)

เมษายน 2552

ระบบอัตโนมัติศักย์ ชั้นที่ 1

จุดรวมไฟ บนดาดฟ้าที่ 200 ตารางเมตร



**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังข้างต้นนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน ๑ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ดต. ๑

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสั้นๆ ตามแบบ ดต.๒

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดต.๓

๑๗
รายงาน

นาย บุญเต่า
(นายดุรงค์ ดุรงค์นิรันดร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและน้ำ

3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงบุคคลเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปグラฟ ตารางหรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการณ์ ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขั้นตอนทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภายนอก) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในการถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้ง สรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนวทางมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องงบประมาณปฏิบัติอีกด่อไป โดยมีข้อมูลต่างๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอ รายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

จำนวน 2/7 หน้า

นาย ดุษฎี ลีลาธรรม

(นายดุษฎี ลีลาธรรม)

นางสาวนฤมล ลีลาธรรม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตซึ่งทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด และสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สพ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

3/7
นางสาวอรุณรัตน์ หาญ

นาย ดุษฎี
(นายดุษฎี ดุษฎีนิยม)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การอนุญาตและติดตาม

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักอาศัยภาค

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดยมีคณะผู้จัดทำ
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง

4/7

(ประทับตราบัตรยันท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
และที่พักอาศัย

รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

- ชื่อโครงการ
 - สถานที่ตั้ง
 - ชื่อเจ้าของโครงการ
 - จัดทำโดย
 - โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 - โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 - รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ / ประเภทโครงการ
 - พื้นที่โครงการ
 - กิจกรรมในโครงการ
 - การนำบังคับน้ำเสีย
 - การระบายน้ำ
 - การจัดการขยะมูลฝอย
 - เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของ โครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

-5-

សារការណ៍ និង សារព័ត៌មាន
(ប្រចាំឆ្នាំ និង ប្រចាំខែ)

**ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ

| เงื่อนไขความมาตรการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---|------------------------|--|
| มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ... 2 ... 3 ... | | |

๖/๗ หน้า

นาย ชนาธิป
 (นายชนาธิป ใจดี)
 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
 กลาดก

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

| ตำแหน่งตรวจวัด | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| มาตรฐาน * | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

| ตำแหน่งตรวจวัด | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | | |
|----------------|-----------------------|--|--|
| | | | |
| มาตรฐาน*, ** | | | |
| | | | |
| | | | |

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการที่ดินจัดสรร

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการที่ดินจัดสรร

จำนวน..... 7/9

ผู้ตรวจวัด.....
(ลงชื่อ.....)
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้อำนวยการ.....