




ที่ ทส 1009.1/ ว.ส.ส.ส.

ถึง บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.5/7349 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพรประภานิมิต
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2 265 6615

โทรสาร 0 2 265 6616



ที่ ทส 1009.5/ 7349

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

15 สิงหาคม 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาภาระในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CC CONDOMINIUM

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/54-160 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554
 2. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/54-234 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
 3. หนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.02/54-270 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554

- สิ่งที่送来ด้วย 1. สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3 บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CC CONDOMINIUM ดังอยู่ที่แนบทรัพประภานิมิตร ดำเนินการอย่างเร็ว อำนวยความสะดวก จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการอาคารชุดทักษิณ 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย 594 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาภาระ


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาภาระการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 40/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...


สิ่งแวดล้อมโครงการ CC CONDOMINIUM โดยให้ บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการร่วม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายกันต์ บุญบราhma)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนาฯ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6624
โทรสาร 0-2265-6616



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ CC CONDOMINIUM

ของบริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพรประภานิมิต ตำบลหนองปรือ อ่าगาบองละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการอยู่อาศัยรวมประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 594 ห้อง ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

(นางสุมิตรา ใจดีศรีสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



(นางสาวพินิดา พีระพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมโปรดพัฒนา (พัทยา) จำกัด
ดูอยู่ที่ ถนนพรมีระภานินมิตร ตำบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ก. ผู้ก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุ摹ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและประเมิน
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ	<p>1.1 ภูมิประเทศและภูมิ- สังคม</p> <p>สภาพพืชป่าจุนบัวริเวียนที่ได้รับการรื้อถอนมาเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ปลูกถั่ว ปาล์ม ต่ายฟ้า ใบอนุ่มน้ำ ก่อสร้างบ้านเรือน จึงมีการขุดตื้นลึกลงไปเจาะหิน เติมประดับ美化 1-1.5 เมตร เพื่อสร้างสรรค์ภายนอกจากน้ำหนึ่ง การขุดตื้นเพื่อวางถังเก็บน้ำให้ดิน และระบบน้ำบัน้ำตื้นได้เสีย ผลทำให้ระดับความสูงของพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง บริเวณ ส่วนแม่น้ำตื้นที่โครงการด้านหลังติดกับแม่น้ำเสื่อมผ่านน้ำจะไม่มีการก่อสร้างอาคารและรากไม้ไปไหน หัวแม่เสื่อ ตั้งแต่ ตั้งแต่ ตั้งแต่ การก่อสร้างโครงการริมแม่น้ำเสื่อติดกับแม่น้ำเสื่อม</p>	<p>1. จัดการรักษาสูงอย่างต่อเนื่อง 2 เมตร รอบโครงการเพื่อบดบังภัยศัตรูพืชที่ไม่ต้องการไว้ เช่น สาหร่าย ไห้หมาด ภูเขาสูง ให้เหมาะสมกับวัสดุภัยท้องที่ในพื้นที่</p> <p>2. วางแผนก่อสร้างให้เหมาะสมกับวัสดุภัยท้องที่ในพื้นที่ หมายเหตุ</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐาน ดูแลรักษาและประเมิน</p>



ເຕັມ 1 (ຕົກ 1)

กรกฎาคม 2554..

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର

(孻ສາງພິນຕາ ພິມພາຍ)

ผู้อำนวยการห้องเรียน ประจำ เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๗ บ้านชุมชนท่าศาลา จังหวัดชัยภูมิ

คํานวณที่ 1 (ต่อ 2)

การกาก้าคาม 2554..

(ନାଗପ୍ରକଳ୍ପିତ ଲେଖକଙ୍କର)

ט

(**ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ**)

ຕູກຮາງທີ 1 (ຕົວ 3)

องค์ประกอบทางสังคมศิลปะ		ผลการบทต่อสืบและการตัดสินใจ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการที่สั่งแนวโน้ม	
และคุณค่าต่างๆ		ผลการบทต่อสืบและการตัดสินใจ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการที่สั่งแนวโน้ม	
1.3 คุณภาพอาชญากรรม (ต่อ)	2. ผู้คนของชาวกาฬสัมภ์สักดิ์อัคราช ปัจจุบันปริมาณพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาได้รับความพึงพอใจ แล้ว ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างไปเรื่อยๆ คงจะมีพิษภัยระบาดจาก การชนสั่งวัสดุก่อสร้าง เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ถนนพวนะภูริ มีตั้ง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีความกว้าง กว้าง 10 เมตร และผู้คนจะรวมวง 6 เมตร โดยในกรุงก่อสร้าง กำหนดให้ชันสั่งตัววยรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) กำหนดให้ ชนสั่งวัสดุก่อสร้างสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร/วัน จึงคาดว่า ผลกระทบจะมีระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 30 นาที	6. ใช้ฝ้าใบหน้าร้อนสักดิ์คัลล่ายกันตัวอ้า Kara โดยยึดติดกับ ผู้ร้ายด้วยหัวเข็มขัดที่มีความสูงมากกว่าความสูงของอ้า Kara ขณะก่อสร้างต้องเน้นอ้า Kara แหล่งจดจ่อต้องรักษาให้อยู่ใน สภาพที่ดีตลอดเวลา	7. ให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างครัวบูดมและกำรรับคนงานไม่เท่า วัสดุก่อสร้าง ห้ามหสารร่างกายส่วนบนออกอาคารเพื่อป้อง กันภัยอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร	8. ติดตั้งแสงสีฟ้ารอบอาคารเพื่อป้องกันคนเข้าสู่ช่วงหลัง 9. ให้ผู้รับเหมาสั่งห้ามการติดตามตรวจสอบและ ดำเนินการประจำอยู่ในช่วงหลัง	3. ตรวจสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ให้เข้าสู่ช่วงหลัง เหตุไห้ได้ความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของ ประเทศไทยโดยรอบเกิดขึ้น
	3. ผลพิชิตทางอาชญากรรม ของที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ เช่นเข้า-ออก อาชญากรรมที่เกี่ยงจักรวาล ฯลฯ การก่อการร้ายในช่วงหลัง ผู้ที่ทรงพลังที่อยู่ในช่วงหลัง ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อชาติ จะทำลายประเทศ จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	10. จัดที่พักแห่งรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทาง ภารกิจต่างประเทศ จัดตั้งสถานที่พักที่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ เดินทางภายนอกเมืองไทยได้สะดวกและปลอดภัย	12. จัดให้มีที่สำหรับล้างทำความสะอาดตัวก่อนออกจากโครงการ	มาตรฐานความต้องการของผู้คนในชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานความต้องการของผู้เรียน มาตรฐานโดยรวมของชุมชน

กฤษณะ ๒๕๕๔

(ມາຈຸດປະລິມາ) ໂລິ້ນຫຍຸສກຳ

(นางสาวพัชรา พิจิตร) พิจิตร

numjia 2554

ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ត្រូវបានដាក់ជាប្រធានបាល និងប្រធានបាល នៃសាសនា និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក។

ຕົກລາງວິໄລ 1 (ຕົກ 4)

ก ร ง ก ร ณ 2554 ..

“**ສິ່ງຫຍຸດກົງ** ສະເໜີນມາລື (ນາງສົມບູລີ) ໄດ້ເປັນພົນຕົວໃຈ

ລາວມະນາຄ

“พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามที่ได้ระบุไว้ใน “แผนแม่บท พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕” จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย

องค์ประกอบความเสียงเวลล์อ้ม และศุภภาพต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>85.50 dB(A) ซึ่งเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 70 dB(A) แต่ไม่ถึงจุดที่ควรห้ามและบ้านพักอาศัยทางพิเศษห้องนอนรับน้ำเสียงสามารถลดลงตัวเฉลี่ยลง 40% ถึง 20 dB(A) ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านพักอาศัยได้รับเสียงที่ 65.50 dB(A) ซึ่งไม่เกินต่ำกว่าความต้องเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 70 dB(A)</p> <p>2. การประมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>จากการประมูลผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่</p> <p>- โรงแรม Eastinny Resort & Spa ติดตามขนาดพื้นที่โครงการต้านที่ศูนย์กลางกิจกรรมอาชีวศึกษา A2 มีระยะห่างจากอาคารชุด 16.59 เมตร พบร่วมตัวแปรสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าในแหล่งกรุงเทพฯ ประมาณ 9% ไม่ถึง 10% ของความสั่นสะเทือนที่บ้านพักอาศัย</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 24 ชั่วโมงที่ 65.50 dB(A) ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านพักอาศัยได้รับเสียงที่ 24 ชั่วโมง - ระยะเวลาระหว่างการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ต้องห้ามที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโดยรวม ทุกวันที่มีการดำเนินการ</p> <p>7. ติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องห้ามตามค่าแม่น้ำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>8. ดำเนินการป้องกันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลังรากฐานเพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรที่มีการร้องเรียนรุ่นไก่ร้องสั่นเสียงสูงสุด</p> <p>9. ให้ผู้รับเหมาสำรวจติดตามผลกระทบสั่นสะเทือนต่อผู้คนและตัวน้ำ ดำเนินการปรับปรุง ซึ่งได้รับการติดเชื้อน้ำโดยร่องตัวน้ำอย่างเป็นธรรม หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายห้องร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการต้องแจ้งกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนทำการก่อสร้าง หากทราบว่ามีความเสี่ยงใดๆ ก็ตามให้ร้องขอการก่อสร้างการก่อสร้างของโครงการให้เสร็จภายในวันเดียว</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ติดตามตรวจสอบความเสียหายที่ต้องห้ามที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโดยรวม ทุกวันที่มีการดำเนินการ</p>	<p>มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 2554..

(๒๕๗๔) จังหวัดเชียงใหม่

ក្រសាគរាជកម្ម 2554.

(ມະນາຄາພົນຕາ ມະນະວິໄລ)

ក្រសួងការពុំណឹងដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងក្រសួង

“**ເມືດຕະກຳ**” ດີວິຈານທີ່ມີຄວາມສັບສົນໃຫຍ້

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปั๊มน้ำออกอาศัยต้นพิเศษด้วยวัสดุอะครอยด์ที่โครงสร้างที่มีบานพาก ติดกับบานมาป้องกัน-หนอนใหญ่ ซึ่งตรงที่มีบานก้มแบบอัตโนมัติ B2 ไม่ว่าจะจากภายนอกหรือภายในโครงสร้างประมาณ 42 เมตร พบว่า ในแหล่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ ส่วนในแม่น้ำสามารถบันทึกได้จริงสำหรับภาระทางกายภาพต่อโครงสร้าง水上人 จึงไม่ส่งผลภาระทางคุณภาพต่อโครงสร้างที่ต้องรับแรงดูดประมาณ 42 เมตร ตั้งแต่นั้น การก่อสร้างโครงสร้างโดยให้เกิดผลกระทบต่อภายน้ำก่อศัตรูกันที่จะตัวกันในระดับต่ำๆ - ปั๊มน้ำออกอาศัยต้นพิเศษด้วยพื้นที่โครงสร้าง (มีหัวยเสื่อมและการสึกစึก) รวมทั้งพื้นที่โครงสร้างที่บันทึกตัวยังคงตั้งแต่ล่าง) ตั้งแต่ตัวที่ติดต่อกันจนถึงตัวที่ติดต่อกัน ตัวอาคาร B1 มีระบบห้องฉากน้ำพักอาศัยประมาณ 20 เมตร พบว่าระดับแรงสั่นสะเทือนที่ตัวรับน้ำในแม่น้ำผลกระทบต่อมนุษย์มีผลทำให้ต้นรากติดต่อกันไม่แน่นหนา สำหรับในระดับต่ำๆ โครงสร้าง水上人 ต้องรับแรงดูดที่สูงขึ้นอย่างคุณภาพที่สูงสุดที่สูงสุดประมาณ 42 เมตร ต่อการทำการซ่อมแซมสิ่งที่ต้องไม่รวมกันในสถานที่ ดังนั้น การก่อสร้างโครงสร้างใหม่ให้เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย ด้านที่ติดต่อบันทึกในระดับต่ำๆ 	<ul style="list-style-type: none"> 10. ให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พัฒนามั่วสั่นให้ตัวรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงสร้างและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ติดรับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ติดรับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พื้นที่ติดรับผลกระทบต้องติดต่อหน่วยงานที่ได้รับจากผู้ติดรับความเสียหายที่บ้าน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับผลกระทบต้องติดต่อหน่วยงานที่ได้รับจากผู้ติดรับความเสียหายที่บ้าน ให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเรียกฟื้นฟูรากไม้ที่ถูกทำลาย 11. ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่นำไปแจ้งเมืองที่อยู่อาศัยอีก 1 กับปีหนึ่งที่โครงการได้รับอนุญาตจะดำเนินการเข้มและก่อสร้างฐานรากอย่างต่อเนื่อง 1 เดือน โดยให้หมายเหตุโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทุกบุคคลทุกกร่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อทันทีในกรณีการไฟดูดลง เนื่องจากช้าๆ อาจเกิดปัญหาความไม่ต่อรองจากภาระงานที่ดำเนินโครงสร้าง และโครงสร้างต้องรับแรงดูดที่บ้านที่ติดต่อบันทึก 	<p>การปฏิบัติ 2554.....</p> <p>(นางสาวพิมดา พิมพูร) ลงนาม ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554</p>	<p>การปฏิบัติ 2554.....</p> <p>(นายสมรรถ์ โลหะศรีสกุล) ลงนาม ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุษจิตรค่าทางฯ	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ
1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)		12. จำนวนความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 13. กำหนดให้รถบรรทุกงานส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนำหน้ารถไม่เกินพื้นที่ที่ร่วมกันส่วนทางบกกำหนด 14. ไฟใช้รีซึมจะต้องในการร่อต่อสายและทำฐานรากอย่างดี 15. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ช่วงเวลา 9.00 -12.00 น. และ 13.00-15.00 น. และจะไม่ขนส่งหลังเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด	มาตรฐานพิเศษดังนี้ มาตรฐานการไม่รบกวน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
1.5 ภัยพยาธิชนิด		1. ให้มีส่วนสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คamaห้อง) (ดูภาพที่ 1) 2. ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับทุกบ้านที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 24 ถูกมาตรฐาน เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไว้ในบริเวณบ้านพักคนงาน 3. ให้มีบ่อตัดตะอนขนาด 1x1 เมตร ความลึก 1 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมด้วยเครื่องกรองระบายน้ำเพื่อไม่ทำลิ่มน้ำบ่อพักน้ำเสีย	1. ตรวจสอบการจัดห้องพักคนงาน 2. ให้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับทุกบ้านที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 24 ถูกมาตรฐาน เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไว้ในบริเวณบ้านพักคนงาน 3. ให้มีบ่อตัดตะอนขนาด 1x1 เมตร ความลึก 1 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมด้วยเครื่องกรองระบายน้ำเพื่อไม่ทำลิ่มน้ำบ่อพักน้ำเสีย

ຕາງຈາກ 1 (ຕົວ 8)

050007091 2554

(ପ୍ରମାଣମତ୍ତୁ
ବିଜ୍ଞାନମତ୍ତୁ)

អូរក្រុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន ហើយ លោក គន្លឹមពាណិជ្ជកម្ម ចាំបាច់

ຕົກລາງວິໄລ 1 (ຕົວ 9)

11/131

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็ม ทางชีวภาพ	<p>1. ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็ม : บริเวณพื้นที่โภคภัณฑ์ริมแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่วางปลูกหญ้าและวัชพืชเป็นส่วนใหญ่ พืชที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้เลื้อยที่ปลูกไว้ บริเวณชายฝั่งและสถานประกอบการ เช่น สำนักงาน และประตู เป็นต้น สีสันที่พบ ได้แก่ มят นา แมลงและสัตว์ที่ เลี้ยงไว้ตามบ้านเรือน โดยมีพืชสีส้มหรือสีเหลืองที่หายากและหายาก และการอนุรักษ์ต้องย่างใจ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็มในระดับต่ำ</p> <p>2. ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็ม : ในช่วงฤดูร้อนโดยการเมืองได้ดำเนิน การตัดต้นจากต้นไม้และทำการซาระล้างห้องคนงาน 24 ถูกบานก์- เมตัลรัวน ซึ่งจะได้รับการนำบดๆ จากการบ่มบดหน้าเสีย สีเขียว ซึ่งสามารถบ่มต่อได้จนเหลือเศษวัสดุห้องคนงาน (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะนำไปสู่ท่อระบายน้ำ น้ำบริเวณหนาพรมีภัย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ หากไปลงทิ้งทับผู้เดินทาง ถนนทางด้านขวาของโครงการ โดยมิได้ มีการระบายน้ำแต่ละน้ำผิวน้ำโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อ ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็มในระดับต่ำ</p>	<p>- ให้ดำเนินการตามมาตรฐานกันตลอดกระบวนการทุกขั้นตอน ทรัพยากรดับเบิลยูดีเอ็มอย่างมากเพื่อที่จะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนารัฐภาพ</p>	มาตรฐานของแม่น้ำต่อม

กรกฎาคม 2554

(นางสาวน้ำฝน ภัยกาล ผู้อำนวยการ บริษัท บลูวูด จำกัด)
บลูวูด จำกัด บริษัท บลูวูด จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวนิตยา พิมพ์ ผิมพูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท บลูวูด จำกัด เรียน ดร. ทนศักดิ์ แสงกานต์ จังหวัด

ગુરુદાનાન માટે ૧૧

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

◎ 人物

การร่วมกันดำเนินการที่สำคัญที่สุดคือการจัดทำแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

କରୁଥିଲେ ଏହାରେ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ເມື່ອກົດລົບສັບສົນໄດ້ແລ້ວ ດີເລີ້ມຕົ້ນໄດ້

ຈຳກາງທີ 1 (ຕໍ່ອ 12)

การกฏหมาย 2554.

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲେଖଣି

กรรมการผู้อำนวยการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงพัฒนา (พัฒนา) จ้าวศรีฯ

กันยายน 2554

(ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରିକା)

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

ຕ້າງປະເທດ (ຕົວ 13)

องค์ประกอบของทางด้านเคมีและด้านเคมี		ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ
3.3 การนำเข้ามูลน้ำเสีย	ช่วงก่อสร้างโดยการดูดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจาก กิจกรรมของคนงาน 24 ถูกบากลมต่อวัน (คิด 80% ของ ปริมาณน้ำใช้) และน้ำเสียจากการกิจกรรมการก่อสร้าง 10 ถูกบากลมต่อวัน โดยแยกประเภทจะเป็นดังนี้	<p>1. น้ำเสียจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้พัฒนาไป การก่อสร้าง ส่วนน้ำทั้งส่วนถูกอุปกรณ์รับประทาน เช่น ปูนปูนเม็ด ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก แต่การปล่อยให้หลั่งไป เอง และไม่จัดที่ทางน้ำไว้ให้เรียบร้อยจะก่อให้เกิดสภาวะไม่น่าดู สะอาดอาจใช้ส่วนของพื้นที่ทำที่เป็นภาระแก้พื้นที่น้ำเคียง และที่สูงกว่าระดับดิน จึงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการจัด ให้มีบ่อตัดตัวก่อนหน้า (ก) 1 x (ย) 1 x (ล) 1 เมตร จำนวน 2 บ่อ เพื่อตัดกากอนก่อนท่อนท่อระบายน้ำที่สาธารณะและ ต้นน้ำได้ครบทั้งหมด</p> <p>2. น้ำเสียจากการก่อสร้างที่มีความต้องการใช้ในกระบวนการ ก่อสร้าง จำนวน 30 ลิตร/วัน จึงเกิดน้ำเสีย 24 ถูกบากลมต่อวัน (คิด 80% ของน้ำใช้) หากไม่สามารถจัดให้ส่วนห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงาน 10 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องรวมกัน นำเข้ามาเสียที่ท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้นอย่างน้อย 15 คืนต่อวัน</p>	<p>1. ให้มีส่วน率สำหรับค่าน้ำไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คืนต่อวัน)</p> <p>2. ให้มีระบบบำบัดเพื่อสิ่งสิ่าเรืองที่มีความสามารถในการ รองรับน้ำเสียได้ 24 ถูกบากลมต่อวัน จำนวน 10 ห้อง ประจำที่ก่อสร้างในท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น</p> <p>3. ให้มีบ่อจัดตั้งอยู่บนดินก่อนท่อนท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้ง จำนวน 2 บ่อ เพื่อตัดกากอนก่อนก่อนจะมีการออกสู่ท่อระบายน้ำ สำหรับน้ำที่มีความต้องการใช้ในกระบวนการ ก่อสร้าง จำนวน 1 เมตร จำนวน 1 เดือน ต้องดูแลรักษาอย่างดี ไม่ให้เกิดการซึมซึบของสารเคมี ให้หายใจได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. ให้มีตัวแปรตัวชี้ยะไบโอดอกซ์ในยารักษาด้วยก้อนระเบียสูงสุด ที่ยอมรับได้ตามที่กำหนด พารามิเตอร์ - pH - BOD</p> <p>5. ให้มีตัวแปรตัวชี้ยะไบโอดอกซ์ในตัวน้ำที่ร่วมกับน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด น้ำที่ต้องส่วนใหญ่เป็นน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด พร้อมกับน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด ที่ต้องจัดตั้งขึ้น ตามที่ต้องการ จำนวน 1 ลิตรต่อวัน ค่ามาตรฐานที่ต้องจัดตั้งขึ้น ค่ามาตรฐานที่ต้องจัดตั้งขึ้น</p>
3.3 การนำเข้ามูลน้ำเสีย	ช่วงก่อสร้างโดยการดูดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจาก กิจกรรมของคนงาน 24 ถูกบากลมต่อวัน (คิด 80% ของ ปริมาณน้ำใช้) และน้ำเสียจากการกิจกรรมการก่อสร้าง 10 ถูกบากลมต่อวัน โดยแยกประเภทจะเป็นดังนี้	<p>1. ให้มีส่วน率สำหรับค่าน้ำไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คืนต่อวัน)</p> <p>2. ให้มีระบบบำบัดเพื่อสิ่งสิ่าเรืองที่มีความสามารถในการ รองรับน้ำเสียได้ 24 ถูกบากลมต่อวัน จำนวน 10 ห้อง ประจำที่ก่อสร้างในท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น</p> <p>3. ให้มีบ่อจัดตั้งอยู่บนดินก่อนท่อนท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้ง จำนวน 2 บ่อ เพื่อตัดกากอนก่อนก่อนจะมีการออกสู่ท่อระบายน้ำ สำหรับน้ำที่มีความต้องการใช้ในกระบวนการ ก่อสร้าง จำนวน 1 เมตร จำนวน 1 เดือน ต้องดูแลรักษาอย่างดี ไม่ให้เกิดการซึมซึบของสารเคมี ให้หายใจได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. ให้มีตัวแปรตัวชี้ยะไบโอดอกซ์ในยารักษาด้วยก้อนระเบียสูงสุด ที่ยอมรับได้ตามที่กำหนด พารามิเตอร์ - pH - BOD</p> <p>5. ให้มีตัวแปรตัวชี้ยะไบโอดอกซ์ในตัวน้ำที่ร่วมกับน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด น้ำที่ต้องส่วนใหญ่เป็นน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด พร้อมกับน้ำที่รักษาด้วยก้อนระเบียด ที่ต้องจัดตั้งขึ้น ตามที่ต้องการ จำนวน 1 ลิตรต่อวัน ค่ามาตรฐานที่ต้องจัดตั้งขึ้น ค่ามาตรฐานที่ต้องจัดตั้งขึ้น</p>	<p>1. ต้องตรวจสอบการจัดตั้งท่อระบายน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น สำหรับค่าน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ให้ติดต่อผู้รับเหมาที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้ดำเนินการต่อไป</p> <p>2. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้ดำเนินการต่อไป</p> <p>3. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้ดำเนินการต่อไป</p> <p>4. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้ดำเนินการต่อไป</p> <p>5. ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องจัดตั้งขึ้น ให้ดำเนินการต่อไป</p>

ការរក្សាទុក 2554..

(ନାଗପ୍ରକାଶି ଲେଖକ୍ୟତ୍ତଗତି)

မြန်မာတော်ဝင်ရွှေမြစ် (ရွှေမြစ်) ပြုလောက်ခြင်းများ မြန်မာတော်ဝင်ရွှေမြစ်

四

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ จึงเป็นไปได้

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

หน้าราก ๒๕๕๔..

卷之三

การร่วมกับผู้มีอำนาจชุมชน บริษัท รวมพลังไทย (พีที) จำกัด

תומאס פון קלינט 2554

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ພົກພານພາຍໃນການຕ່າງສັນເວລີລືອມ ປະລິບຸຊາ ເອັນ. ດຣ. ດົມບູລິແທນທີ່ຈຳກັດ

ຕົກລາງທີ 1 (ຕົວ 15)

03007631 2554

ນາງຕົມມາຄີ ໂສ່ພະຍັດກາໂລ

WITNESSING
COMMUNISM

ခုချေ (ပရေမျှ) ဖော်မြတ်စွဲများ မူလိုက် အသုတေသနပြုပါ၏ အကြောင်း

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

ເຕັກອານຸມັດທີ 1 (ເຕັກ 16)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุภภาพต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ						มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน (ต่อ)	หากเป็นไปได้จะปรับเปลี่ยนแนวโน้มไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนลงได้โดยไม่สacrifice คุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งยังช่วยให้เราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น รวมถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์และลม ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดความร้อนในอากาศ ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ แต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนและทรัพย์สิน ไม่ควรลดการใช้ไฟฟ้าจนเกินไป 以免 เกิดอันตราย	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม
		4. ให้มีรากฐานของการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อวัสดุที่มาจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืน หรือการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้	5. จัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนและสนับสนุนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม	6. จัดตั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม	7. จัดตั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม	8. จัดตั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม	9. จัดตั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสังคม

กรุงเทพมหานคร 2554..

(អេវាស្របតាមកម្ម)

తెల్కాపురం (పాదము) ద్వారా కొన్ని వ్యాపారాలు చేయబడుతున్నాయి.

กรอกภาระ | ๒๕๕๔

ພົມພາຍໃນ

ผู้ศึกษาภูมิภาคต้องสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชน

ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการรับประทานและการจราจรของน้ำ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ
3.7 การวัดมูลค่าของน้ำ/ การขอรับ	1. ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของน้ำ ที่สำคัญช่อง เนื่องจากมีการรับประทานดินบริเวณพื้นที่โครงสร้างและ เพียงการก่อสร้างเข้มข้น ทำฐานราก และเตรียมการก่อสร้าง อาคารท่าเรือ ดังนั้น ปริมาณการจราจรจะเกิดจากภาระทาง น้ำสูงต่อสิ่ง (รถสิบล้อ) ไม่เกิน 30 เที่ยว/วัน เพียงเท่านั้น 51 PCU (ติดเทียนต่อ PCE ของระบบระบายน้ำต่อห้ากัน 1.70) ประเมินให้รถยกพร้อมกันใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 51 PCU/ ชั่วโมง จากการประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณ จราจรของถนนที่สำคัญของโดยค่า V/C Ratio พบว่า - ถนนพวงประภานิมิต : ประมาณ 3.8 ค่า V/C Ratio 0.5560 การจราจรอยู่ในระดับ C ที่มีสังกะสีทางด้านที่แต่ผู้ใช้ชีวิต ได้รับผลกระทบต่ำอ่อนๆ ในกรณีเลือกใช้ศักดิ์ความเร็วรถ และการ แข่งต่อไปใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความ สะอาดของถนนและการให้สิ่งของสิ่งที่ต้องการจะนำกลับบ้าน และต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงก่อสร้างจะทำให้เกิด ¹ V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.5773 สามารถลดลงต่อวันของ การจราจรยังคงอยู่ในระดับ C เท่านั้น ติดต่อผู้ติดต่อการพัฒนา ร้อยละ 3.83 ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างผลกระทบต่อความ洁สามารถ ในการรองรับของถนนจะลดลงและมีความเสี่ยงต่อระบบน้ำ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 1. จัดตั้งความเร็วของระบบระบายน้ำที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและ อุปกรณ์การก่อสร้างให้มีเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และบริเวณทางหลวง ต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ห้ามน้ำที่ห้ามตกรอบระบายน้ำสูงต่ำสิ่งในบริเวณ เส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงสร้างและถนน สาขาดักที่อยู่ใกล้กับเส้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ ถนนพวง- ประภานิมิต และถนนมามบสอง-หนองใหญ่ เพื่อป้องกัน การก่อตัวของภัยธรรมชาติ 3. ต้องห้ามรับประทานด้วยภารณ์การก่อสร้างที่อยู่ต่ำกว่า ระดับน้ำท่วงปีน้ำฝน โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน แหล่งจด ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงสร้าง 4. ขนาดสิ่งที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่ต้องรับประทานที่มี น้ำหนักหรือไม่เกินพิกกิกรึกระยะการขนส่งทางบกกำหนด แหล่งท่าสำหรับน้ำท่วงต่ำสิ่งที่ห้ามตกรอบระบายน้ำสูงต่ำสิ่งที่ เรียบเรียงเพื่อยื่นกันวัสดุร่วงหล่นตามถนนในช่วง ระหว่างการขนส่ง 5. หลักเกณฑ์การขันสิ่งที่ห้ามตกรอบระบายน้ำในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจร หนาแน่น โดยกำหนดให้ช่วงเวลา 09.00-12.00	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบระบบระบายน้ำที่จะรักษาให้คงอยู่ หากสิ่งที่โครงสร้างที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่จะรักษาให้คงอยู่ ให้เรียบร้อยและติดตามอย่างต่อเนื่อง สถานที่ที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่จะรักษาให้คงอยู่ ต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่ต้องรักษาให้คงอยู่ ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงสร้างที่ต้องรักษาให้คงอยู่	มาตรฐานตามตรวจสอบ มาตรฐานที่โครงสร้างที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่จะรักษาให้คงอยู่ ให้เรียบร้อยและติดตามอย่างต่อเนื่อง สถานที่ที่ห้ามตกรอบระบายน้ำที่จะรักษาให้คงอยู่ ต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงสร้างที่ต้องรักษาให้คงอยู่

กรกฎาคม 2554

(นางสาวน้ำลี โอล์ฟอร์สกี้)

กรรมการผู้มีอำนาจดูแลน้ำ บริษัท รามคำแหงพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวนิตยา พัฒน์ชัยรุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตรางวดที่ 1 (ต่อ 18)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และศุภภาพด้านสิ่งแวดล้อม		ผลการวิเคราะห์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.7 การคัดแยกชนิดของขยะ และการจัดระเบียบ	- ถนนมหานคร-หนองคาย ในระบบ A ที่มีลักษณะจะเป็นการให้บริการโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ค่าบริการระดับใดก็ได้ และจะมีการตรวจสอบมาซึ่งจะต้นที่น้ำที่แหล่งน้ำโดยสารจะติดตามทางไปโดยสะดวกเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากต้นอื่น ในช่วงก่อสร้างจะทำให้ต่ำ V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0891 สภาพความคล่องตัวของภาระจราจรยังคงอยู่ในระบบ A เช่นเดิม ติดเป็นอันตรายการเพิ่มเข้าร่องรอย 31.22 แต่เนื่องจากในช่วงก่อสร้างไม่ได้ใช้น้ำมันบนถนน-หนาของที่ญี่ปุ่นสัมภានสำหรับน้ำที่สุดก่อสร้าง ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อความสะอาดในการรองรับน้ำของถนนมามาก่อนหน้าในช่วงก่อสร้าง	1. ความสามารถในการรับน้ำแห้งทั้งหมดของถนนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในกระบวนการต่อต้านภัยธรรมชาติที่จะดำเนินการในช่วงก่อสร้าง	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

卷之三

8

(ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ)

藏文大藏经

卷之三


ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุจเดล้ำ	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 การคมนาคมส่วนตัว การจราจร (ล้อ)	<p>ความสูงมาตรฐานในการรองรับน้ำหนักของถนนพื้นฐานมีตั้งแต่ 6 ล้อ สำหรับรถบรรทุกที่ไม่ต้องสูงกว่า 6 ล้อ ไปถึง 15 ล้อ สำหรับรถบรรทุกที่ต้องสูงกว่า 6 ล้อ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ (2 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักภายนอกบรรทุกร่วมไม่เกิน 15 ตัน ถนนพื้นฐานที่ต้องติดตั้งห่วงผ่านสามารถรับน้ำหนักได้ 21 ตัน ตั้งแต่นี้ จึงสามารถรองรับน้ำหนักของเพลสูงสุดต่อระดับพื้นฐานรถบรรทุก 6 ล้อ (2 เพลา) สำหรับ 11 ตันได้ - รองรับรถบรรทุกของบริษัทแม่เสร็จ กำหนดให้ใช้ถนนรบทุก 10 ล้อ (3 เพลา) กำหนดให้น้ำหนักภายนอกบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน ถนนพื้นฐานที่ต้องติดตั้งห่วงผ่านสามารถรับน้ำหนักได้ 21 ตัน ตั้งแต่นี้ จึงสามารถรองรับน้ำหนักของเพลสูงสุดต่อระดับพื้นฐานรถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลา) สำหรับ 10 ตันได้ - เสารีซึ่งที่โครงสร้างริมแม่น้ำมายาว 10 เมตร ตั้งแต่นี้ กำหนดให้ใช้ถนนรบทุก 10 ล้อ (3 เพла) น้ำหนักต่ำสุด = $5+10+10 = 25$ เมตร สำหรับความเรียบง่ายแก้ถนนพื้นฐานที่ต้องจึงกำหนดให้รับน้ำหนักได้ 21 ตัน โครงการนี้จะดำเนินการในภาระไม่เกิน 21 ตัน</p>	<p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการสำหรับรับเรื่องราว่องทุกอย่าง จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ไว้ประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 12. เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อนร้าวภายในรากไม้กิจกรรม ของโครงการ ต้องนำใบเเนบจดหมายที่กันไว้ตามที่ทำประวัติ ประมง "ประกันภัยสังยักษ์ทักษิณ (Construction All rights)" ตั้งแต่ก่อนมาใช้เพื่อทำรายการขอแบนด์น้ำที่อย ค่าเสียหายทันที</p>	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2554

(นางสาวสุมลี โลหะชัยสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจดูแลน้ำมันบริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



กรกฎาคม 2554

(นางสาวพิมิตา พิมพ์หยา)

ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมพลексแทนน์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุลยลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 การระบาดของอากาศ	ในช่วงไตรมาสสอง เครื่องทำความเย็นจะต้องรับประทานไฟฟ้าเพื่อกำ熟ร้อนและลดความชื้นจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำความเย็น แนะนำการพัดลมหรือเช่า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยให้อากาศดูดอากาศที่ถูกกำ熟ร้อนเข้ามา แต่ต้องห้ามพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ไม่ได้ไปโรงแรม Eastinny Resort & Spa บ้านพักอาศัยทางที่ดินหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้าง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงต้องระวังมาตรฐานมากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบบนผู้ที่สูดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว แต่เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นที่โครงสร้างส่วนมาก เป็นพื้นที่โล่งกว้าง (ด้านที่ไม่ติดต้องโครงสร้าง) สัญญาณกับชุมชนและการระบายน้ำอาจหายใจเป็นไปได้ จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ	- ตรวจสอบเครื่องจักรให้ในภาวะօศร้อนและรบปรุงก็ให้ใช้ในการขันสิ่งที่ต้องสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพพื้นที่เพื่อลดการก่อสร้างและรบปรุงก็ให้ใช้ในการขันสิ่งที่ต้องสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม	ดูแลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.9 การรื้อถอนตึกคิริก	การก่อตัวเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อนต่อจากทำอย่างถูกหลัก บริหาร คือ ความชื้นของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งต้องติดตั้งบนหลังคาหรือกำแพงด้วยวัสดุห้ามอย่างง่ายๆ และติดตั้งไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดการตื้นของและก่อภัยและก่อไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย	1. การเตือนสายไฟทุกชั้นตอนต้องการจะทำอย่างถูกหลัก บริหาร 2. ออกกฎห้ามนำต้นบุหรี่เข้าสู่พื้นที่ทำการห้ามนำต้นบุหรี่เข้าสู่ห้อง 3. ติดตั้งตู้แปลงไฟฟ้าในสถานที่ทำงานที่เก็บไว้ดู ก่อนรับ แหล่งร้อนพักค้างงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ต่อไป โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้	1. ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของสายไฟและอุปกรณ์ เครื่องจักรทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของส่วนรับ

กรกฎาคม 2554.

(นางสาวน้ำฝน ลีหะศรีสุกี้)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมคงพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554.

(นางสาวพินิตา พิพพายุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. ดอนชูลแทนก์ จำกัด

ຕາງຮາງທີ 1 (ຕົວ 21)

องค์ประกอบหมายเหตุผลลัพธ์		ผลการทดสอบที่สื่อถึงแนวโน้มที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การป้องกันอัคคีภัย และดูแลรักษาต่างๆ (ต่อ)	2. ความประมานาเก็บน้ำออกจากการประดอยอาหาร หรือการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงาน จึงน้ำไม่สามารถยึดคงอยู่บนผนัง ตั้งแต่นั้น ผลกระทบต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างในภาครวมจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง	อย่างรัดกุม	4. ให้เก็บเศษขยะเหลือไว้ค่าจ่าวจะเป็นเชื้อเพลิงได้ดีหากจางหายไปพากันงานและอาหารที่กำลังก่อสร้าง	2. ตรวจสอบการจัดทำตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มงานและสถานที่ที่ดำเนินการโดยเรียบร้อยตามที่กำหนดให้สำเร็จ ทำงาน ที่เก็บเศษขยะไว้ในที่ที่กำหนดให้สำเร็จ และบ้านพักคนงาน และส่วนราชการใช้งานหากฯ ลั่นป่าด่าท์ ตลอดระยะเวลาที่ใช้เวลาซ่อมแซมรักษาตัวเอง
3.10 การบันทึกสิ่งแวดล้อม / โทรศัพท์	อาทิตย์ของโครงสร้างจะทำให้เกิดการบันทึกเส้นวิถยุและโทรศัพท์ในพื้นที่รัศมีประมาณ 2 เมตรของความสูงของอาคาร ซึ่งอาคารของโครงสร้างเป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีความสูงของอาคาร 22.65 เมตร จะทำให้มีบันทึกสิ่งแวดล้อม/โทรศัพท์ในรัศมี 45.3 เมตร จากการสำรวจมาทราบว่าโครงสร้างนี้ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของตัวอาคาร ให้ความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้มาเยือนได้มากกว่า ในการบันทึกสิ่งแวดล้อมที่มีรายการต่อไปนี้จะแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ไม่ว่า ในรัศมีดังกล่าวบริเวณที่มีอาคารตั้งอยู่และคาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ลักษณะวิถยุ/วิทยุโทรศัพท์ ได้แก่ โรงแรม Eastin Resort & Spa ต้านหลังหน้าห้องโถงโรงแรม บ้านพักอาศัยทางที่ศูนย์วันออกαιและศูนย์กลางของโครงสร้าง ซึ่งผลกระทบที่ได้รับ คือ ทำให้ผู้คนความต้องการรับสัญญาณ	ลดลง	1. ต้องประชารัสมพันธ์โดยการจัดตั้งหมา漏และรื้อถอนโครงสร้างในรัศมี 45.3 เมตร หากบันทึกการติดต่อภายนอกของโครงสร้างในกรณีที่ใกล้ทางทรายให้กิจกรรมบ้านเรือนภายในพื้นที่หันไปทางตะวันออกและหัวแม่ปูรุง โดยไม่ก่อผลกระทบเวลостีที่เดิมจึงภาระต้องรับภาระน้ำที่เดิมให้ได้มากกว่าเดิม 2. ให้มีช่องทางจุดบริการไว้สำหรับงานชั่วคราวเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนบัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการโดยตรง 3. ให้มีการบันทึกการรับรองเรียน เขียน ซื้อผู้ร้องเรียน หมายเหตุ โทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไข	ดูผลการติดตามตรวจสอบ

(ନାଗରମାଣୀ ପ୍ଲଟ୍ସ୍ସୁଲ୍ସଗଳ)

ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେରେ

ପାଦମୁଖ କରିବାକୁ ଅନ୍ତରେ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରୀଙ୍କା (ଅନ୍ଧା) ଜାଗରିତ

ມີການຫຼັງຈາກນີ້ແລ້ວ ດີເລີດ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
3.10 การบูรณะศิลปะ/ โบราณสถาน (ต่อ)	<p>ผลการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>4. ให้มีการแก้ไขและลดผลกระทบเมื่อทำการซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคารของโครงสร้างทำให้เกิดการรบรวมคนสืบสานภูมิปัญญา</p> <p>4.1 ตรวจสอบสัญญาดังและปรับแนวทางที่ทางแห่งรัฐ สัญญาเพื่อให้สถาบันการรับรักษาไว้ต่อไปมีผลตั้งแต่วันเดือนปี</p> <p>4.2 การแก้ไขส่วนภูมิปัญญาด้วยศิลปะและรักษาภูมิปัญญาได้ และ จัดการรายได้ดังจำนวนรักษาภูมิปัญญาตามที่ยกให้ทางแห่งรัฐ สัญญาและให้สำมะโนรับรักษาภูมิปัญญาได้ตามกำหนด</p> <p>4.3 การแก้ไขส่วนภูมิปัญญาด้วยศิลปะและรักษาภูมิปัญญาได้ และ จัดรับรักษาภูมิปัญญาในอาคารรีมีมาร์กกว่า 1 ชุด และ พิจารณาติดตั้งจานรับรักษาภูมิปัญญาพิเศษทางแห่ง สัญญาโดยพิมพ์สำเนาลงจานรับรักษาภูมิปัญญาตามกำหนด</p>	<p>มาตรฐานพิสูจน์แล้วว่าดำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>มาตรฐานพิสูจน์แล้วว่าดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>

กรกฎาคม 2554


(นางสมศรี ล่ำซำญสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโขคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นายสาวพินิตา พิมพ์พูล)

ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์แอนด์ จำกัด



ຕົກລາງທີ 1 (ຕົວ 23)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและดูแลรักษา
4. ดุลยค่าต่อสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ	4.1 สังคมและเศรษฐกิจ	<p>1. สังคม : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจะทำให้มีการย้ายถิ่น แบบชั่วคราวของคนงานเข้ามายังในพื้นที่โครงการเป็น ระยะเวลา 23 เดือน หรือประมาณ 2 ปี ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างแล้ว แล้วเสร็จหน้างานเหล่านี้จะย้ายออกไป ดังนั้น คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อโครงสร้างของประเทศไทย สภาพความเป็นอยู่และ พฤติกรรมทางสังคมในระดับต่ำ</p> <p>2. เศรษฐกิจ : ช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็น ผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์และชนในต้นที่ต่อซุ้มชนในบริเวณ ใกล้เคียง ดังนั้น ทำให้สามารถขยายสินเชื่อไป-返 ให้กับมา^ก นักลงทุนที่ร้านค้าและธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างเดียว ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน ดังนั้น จึงเกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจของชุมชนรอบโครงการ</p> <p>3. การสำรองความติดต่อให้หมู่บ้านประชานา : หากการสำรอง ความติดต่อให้หมู่บ้านที่ติดต่อระหว่างโครงการพบจาก โครงการ พบว่า</p> <p>“ กลุ่มผู้อยู่ในหมู่บ้าน 100 เมตร : ในช่วงการก่อสร้างสิ่ง ตัวอย่างส่วนใหญ่กรุงรัตน์ ได้รับผลกระทบต่อความปลอดภัยมาก ด้านของการก่อสร้างมาก แต่ด้วยความต้องการที่จะเข้ามายังโครงการ</p>	<p>1. ให้มีผู้รับเหมาควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในลักษณะ ให้น้ำซึ่งห่วงยางลากจากการสอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ทำการหาหนี้ที่น้ำ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>2.1 โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการย่างเด่ารั้งคั่งเพื่อ^ก มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ</p> <p>2.2 ไม่ทำการก่อสร้างในเวลาที่ชาวบ้านทำการ พักผ่อนช่วงปี雨季</p> <p>2.3 กำห้าม/จุดไฟด้วยความต้องดูแลของคนงานก่อสร้างไม่ใช้สี^ก ตั้งงบประมาณประชานาในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>2.4 โครงการต้องควบคุมไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อปีห้าม ล่องเรือ เสียบตั้ง เสียบตั้ง เสียบตั้ง เสียบตั้ง เสียบตั้ง^ก บริเวณใกล้เคียง</p> <p>2.5 รถพรมน้ำเพื่อป้องกันโรคพืชที่ติดต่อมาและดูแล พืชประภานามีตัวต้านทานหน้าโครงการเพื่อสูจัดการระบาดป่าต้น^ก ฝุ่นละอองต่อพื้นที่ใกล้เคียง</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและดูแลรักษา
4. ดุลยค่าต่อสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ	4.2 สิ่งแวดล้อมทางวัสดุก่อ สร้างและดุลยค่าต่างๆ	<p>1. สังคม : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจะทำให้มีการย้ายถิ่น แบบชั่วคราวของคนงานเข้ามายังในพื้นที่โครงการเป็น ระยะเวลา 23 เดือน หรือประมาณ 2 ปี ซึ่งเมื่อทำการก่อสร้างแล้ว แล้วเสร็จหน้างานเหล่านี้จะย้ายออกไป ดังนั้น คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อโครงสร้างของประเทศไทย สภาพความเป็นอยู่และ พฤติกรรมทางสังคมในระดับต่ำ</p> <p>2. เศรษฐกิจ : ช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็น ผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์และชนในต้นที่ต่อซุ้มชนในบริเวณ ใกล้เคียง ดังนั้น ทำให้สามารถขยายสินเชื่อไป-返 ให้กับมา^ก นักลงทุนที่ร้านค้าและธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างเดียว ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน ดังนั้น จึงเกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจของชุมชนรอบโครงการ</p> <p>3. การสำรองความติดต่อให้หมู่บ้านประชานา : หากการสำรอง ความติดต่อให้หมู่บ้านที่ติดต่อระหว่างโครงการพบจาก โครงการ พบว่า</p> <p>“ กลุ่มผู้อยู่ในหมู่บ้าน 100 เมตร : ในช่วงการก่อสร้างสิ่ง ตัวอย่างส่วนใหญ่กรุงรัตน์ ได้รับผลกระทบต่อความปลอดภัยมาก ด้านของการก่อสร้างมาก แต่ด้วยความต้องการที่จะเข้ามายังโครงการ</p>	<p>1. ให้มีผู้รับเหมาควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในลักษณะ ให้น้ำซึ่งห่วงยางลากจากการสอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ทำการหาหนี้ที่น้ำ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>2.1 โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการย่างเด่ารั้งคั่งเพื่อ^ก มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ</p> <p>2.2 ไม่ทำการก่อสร้างในเวลาที่ชาวบ้านทำการ พักผ่อนช่วงปี雨季</p> <p>2.3 กำห้าม/จุดไฟด้วยความต้องดูแลของคนงานก่อสร้างไม่ใช้สี^ก ตั้งงบประมาณประชานาในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>2.4 โครงการต้องควบคุมไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อปีห้าม ล่องเรือ เสียบตั้ง เสียบตั้ง เสียบตั้ง เสียบตั้ง^ก บริเวณใกล้เคียง</p> <p>2.5 รถพรมน้ำเพื่อป้องกันโรคพืชที่ติดต่อมาและดูแล พืชประภานามีตัวต้านทานหน้าโครงการเพื่อสูจัดการระบาดป่าต้น^ก ฝุ่นละอองต่อพื้นที่ใกล้เคียง</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและดูแลรักษา

กงกนก ๑๙๘ 2554..

(ນາງສ៊ុន្មារិ លោកបុរសភា)

กฤษฎีกา 2554.

(ପ୍ରକାଶକ ନାମ
ଓ ସଂଖ୍ୟା)

พื้นที่ทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย

ตารางที่ 1 (ต่อ 24)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการบันต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและ สังคม (ต่อ)	<p> runway จุดจอดรถที่ต้องสร้าง และถนนหน้ารูด/เสียหายจากความสันสะเทือนจากการดำเนินโครงการและการสำรวจ ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 67.92 เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยร้อยละ 1.89 ล้วนอธิบายถึง 30.19 ในส่วนที่ติดไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน 1 ก็โภเมตร คาดการณ์ว่าโครงการ (ตัดจางรัชมี 100 เมตร จนถึง 1 กิโลเมตร) ฯลฯ ว่า ในช่วงก่อสร้างกลุ่มตัวอย่างบางจังหวัดได้รับผลกระทบต้านผู้ประสบภัย เช่นเดียว มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ผลกระทบต้านเสียงตั้ง รวมกันจุดจอดรถที่ต้องสร้างโครงการ และการจราจรติดขัด ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในภาพรวม โดยส่วนใหญ r้อยละ 80.67 เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยร้อยละ 18.33 และเห็นด้วยร้อยละ 1 กลุ่มตัวอย่าง “ต้องขอเสนอแนะต่อสาธารณะในพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 	<p>2.6 โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อต้องเดินทางไปบ่อน้ำมีติดกลางผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชาเบื้องต้น เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดชั่วคราวกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากการดำเนินการ</p> <p>4. ให้ผู้รับเหมาออกแบบโครงการ ประเมินช่วง ให้คนงานช่วงต้นปีบังคับบัญชาตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อให้เหตุไฟไหม้ ระบบงานบุคลากรภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. ติดตั้งว่าอย่างอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ประกอบมาตรฐานที่อยู่ใกล้เคียงกับหน้างานและสิ่งก่อสร้าง กำหนดงานและสิ่งก่อสร้างไว้ในพื้นที่อย่างน้อย 1 เดือน ทราบล่วงหน้าก่อนทำการก่อสร้างเรียบร้อย ให้ผู้คนเข้ามาประจำที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวเรื่องเหตุ 1 คน พัร์ออมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวเรื่องเหตุไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบูริเรื่องราวเรื่องเหตุ</p>	<p>การปฏิบัติ ตาม 2554.....</p> <p>(นางสมศักดิ์ โสาธาระสกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัฒนาฯ) จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมภพ บริษัท เอ็น. เอส. ดอนสุรัตน์ จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

องค์ประกอบหมายถึงแหล่ง แหล่งดุลยค่าต่างๆ	ผลการตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจและ สังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลทำภารกิจสร้างในเวลาทำการพักผ่อน ของประชาชน - ค่าน้ำก้อนอสังหาริมทรัพย์ในเวลากลางวันประจำชานใน พื้นที่ใกล้เคียง - โครงการจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนและยัง เสียง ดัง และแรงสั่นสะเทือนบนบานภัยประจำชานในเวลากลางคืน - เพื่อลดผลกระทบต้านผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ ควรดำเนินการ รัตน์ที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่ - ในระยะยาวร่างโครงสร้างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ที่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้เดินทางไปมาในเวลากลางคืนพัฒนา นิมิต 	<p>ทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยได้รับความ เสียหายที่มาก เนื่องจากความรุนแรงของความเสียหายที่ได้รับจาก โครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการซ่อมแซมที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที ทั้ง นี้ ยังคงดำเนินการไว้อย่างเบื้องต้นและปรับปรุง ตามสถานะไป</p>	
4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	<p>ประชาราภภัยในเทศบาลเมืองหนองปรือส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดชื่อแม่พระใหญ่พุทธ ไม่มีการบูรณะหรือ จัดซ่อมในภาระนั้นโดยศาสนิก ให่องค์กรบริโภคน้ำที่โครงสร้างชำรุด เมื่อห้องห้องที่ยาวยังขาดหายใจไม่สามารถที่จะหายใจได้สมบูรณ์ ประชาชนจึงต้องน้ำมนต์บ้านต่างกันและต่างชาติ หากมีคนงาน ก่อสร้างถ่ายเข้ามาในพื้นที่ต้องร่วงรู้ “ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สาธารณะ ประเพณี และวัฒนธรรม” หลังจากงานก่อสร้างเป็น</p>	<p>-</p>	<p>กรกฎาคม 2554..... (นางสาวพินิตา พิบูลพู) กรกฎาคม 2554..... (นายสุภิรัตน์ ใจดี) กรกฎาคม 2554..... (นายสุภิรัตน์ ใจดี) กรกฎาคม 2554..... (นายสุภิรัตน์ ใจดี)</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 26)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานฉบับแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ ดูแลพิเศษและก่อจม
4.2 สถานะ ประเพณี และวัฒนธรรม (ต่อ)	คง��ัยที่มีวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี ไม่แตกต่างจากคน ในท้องถิ่น 丛บัน ผู้ลี้ภาก็เป็นเครื่องยืนต่อถ้านานาประเพณี และวัฒนธรรม อยู่ก็ต้องไม่แปรเปลี่ยน	-	-
4.3 การศึกษา	ศักดิ์สิทธิ์ที่จะร่วมทำงานในโครงการส่วนมากเป็นคนต่างด้าว แต่ยังเป็นคนไทยที่มีวิถีแบบชาวไทยพุทธซึ่งเติบโตขึ้นใน ท้องถิ่น โดยคนงานส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาชญากรรมทำมาหากิน ด้วยแต่ทางนักศึกษาสอนนักมาทำงานในพื้นที่เทศบาลเมือง หนองบึง นน. พน. พน. หรือเรียนระดับป्रบتدศศึกษาใกล้เดียวกัน หลักแห่งรองรับ เช่น โรงเรียนอนุมูลชนบทหนองบึงร่อ เป็นต้น ดังนั้น ผลการทดสอบต่อการศึกษาจึงอยู่ในระดับต่ำๆ	-	-
4.4 สาธารณสุข	ช่วงก่อสร้างโดยครั้งการอยู่อาศัยเกิดผลกระทบต่อ สาธารณสุขในลักษณะของสุขภาพภายนอกอาทิ การสูญเสียบ้าส สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัย เช่นภัยทางการร้าย/แมลงรังเจ้าย ในช่วงก่อสร้าง เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ภายในพื้นที่ ก่อสร้างไม่ถูกสุขาลักษณะ ภายใต้กระบวนการตัดเนินดินหรือตัวประจําเจ้า ของดินงานไม่ได้ทำความสะอาดตู้เรือของสุขภาพอนามัยให้ทั่วทิว นอกร่องน้ำดูดลอกของและเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง หากคนงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างก่อภัยทางสุขภาพให้แก่บริเวณ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เข้มงวดต่อคนงานตัวแทนสุขาริกษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณ บ้านพักคนงานเพื่อรักษาสุขภาพของบ้านพักคนงาน ของเครื่องจักร หรือโภตติชต่อ 2. ให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 3. จัดหาสวัสดิการต้านสุขาริกษาสัตห ๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่ สะอาด และภาชนะรับประทานสุขภาพอยให้เพียงพอ 4. ให้มีการดูแลพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง บ้านพักคนงานทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณ ที่สูงและลึกอยู่ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุก 2 สัปดาห์ ให้มีส่วนราชการ ดูแลสุขาภิบาลและรับ ความเห็นชอบ หากจุดใดมี สภาพที่ส่อไปว่าจะเป็น ภัยต่อสาธารณะ ให้ดำเนิน การลงเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ต่อไปตามที่ได้ระบุ

ตารางที่ 1 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสังเคราะห์ และคุณลักษณะ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานประเมินผลและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและเพื่อป้องกัน
4.4 สาธารณสุข (ต่อ)	โรงพยาบาลจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมชุมชน จึงสามารถนำไปใช้บริการได้สะดวก ทันท่วงที ผลกระทบเชิงอยุติในระดับนานาถึง	<p>5. ให้รับรองรวมมูลฝอยโดยใช้วิธีการประเมินที่ผู้ปฏิบัติมีติดต่อ ไม่ยุ่งกวนหนูให้เป็นดุจเดียวกันในสิ่งของรับมุสลงอยู่บนผืนผ้าจากหนู</p> <p>6. ให้นัดพัฒนายาแอลมอลและพาหนะนำโรคหลังเสร็จลุ้นการรักษา ภายใน และให้ทำการฉีดพนยาชาแบบร่องและพาหนะนำโรคออก ครัวหลังจากรักษาอยู่บนพื้นห้องน้ำตั้งประมาณ 1 เดือน</p> <p>7. ไม่ให้มีแมลงสาบเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณ บ้านพักคนงานที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของแมลงสาบ เช่นห้องน้ำ และยาหารของแมลงหรือพาหนะนำโรค</p> <p>8. ให้หมู่บ้านพัฒนางานจ้างงาน 88 ห้อง สำหรับคนงาน ก่อสร้าง พัฒนามีรากฐานดีซึ่งวัสดุราษฎรไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน</p> <p>9. ให้มีห้องส้วมขนาด 1.5x1.5 เมตร จำนวน 10 ห้อง บริเวณบ้านพักคนงานอยู่ริมน้ำ</p> <p>10. หากมีคนงานก่อสร้างบ้านที่เนยก่อห้องท่อต่างหาก และ ให้พักรักษาไฟฟ้าอย่างอ่อนจี้ไฟกัลล์ไปทางงาน</p> <p>11. จิตป้ายประกาศให้ความรู้ถึงภัยไว้ในโรค และโรคระบบ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ เช่น ไข้หวัด อหิวาติ โรค ห้องร่างกาย ไข้ริเวอร์แม่น้ำพังค์คนงานก่อสร้างพื้นที่</p>	<p>โดยทันที</p> <p>ดูแลรักษาและเพื่อป้องกัน</p>

กรกฎาคม 2554.

(นางสมศรี โลหะรัตน์)

กรรมการผู้อำนวยการชุมชนสิ่งแวดล้อม บึงรักษา เอ็น. เอส. ตอนชัยแห่ง จ้าวจี

กรกฎาคม 2554.


(นางสาวพินิตา พิษพูญ)

ผู้อำนวยการชุมชนสิ่งแวดล้อม บึงรักษา เอ็น. เอส. ตอนชัยแห่ง จ้าวจี

ตารางที่ 1 (ต่อ 28)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศุภภค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลเพื่อแก้ไข
4.4 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>ตามร่างกำหนดงานก่อสร้างในการปฏิบัติน้ำพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>ตาม ๗ ดังนี้</p> <p>12. ให้บริษัทผู้รับเหมารับผิดชอบรักษาความสันติภาพในเวลา พักร้อนไม่ได้ทำงานเพื่อรักษาความเดือดจาก การกำจัด</p> <p>13. เมื่อกำรก่อสร้างแล้วเสร็จให้ร่องหระนบสามารถนำไป ในพื้นที่ก่อสร้างออกให้หมดภายใน 1 เดือน</p> <p>14. ในการรื้อถอนห้องส้วมของคนงานให้เป็นไปดังนี้</p> <p>(1) ผู้ก่อสร้างและปรับปรุงรีเวชเพื่อห้องส้วมใหม่ขณะดำเนิน การก่อสร้าง</p> <p>(2) ใช้ถังยาฆ่าเชื้อโรคโรคต้องส้วมที่ร่องหระนบแล้ว ก่อน นำไปล้างห้องส้วมโดยรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่จะต้อง^{ห้อง} นำไปใช้</p> <p>(3) จัดพื้นที่แมลงและพะหนานโรคลงเสริมสิ่งการ รักษาพื้นท้องส้วม และให้เจ้าหน้าที่บ้านและพำนพะหนานโรค ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานและมาตรฐานที่ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการพิจารณาตามตรวจสอบ ดูแลเพื่อแก้ไข</p> <p>การปฎิบัติ 2554.....</p>

การปฎิบัติ 2554
(นางสาวพิมพ์ โลหะสกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาฯ บริษัท เอ็น. ศ. คณฑ์สุเทพ จ้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาฯ บริษัท เอ็น. ศ. คณฑ์สุเทพ จ้าว

การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวพิมพ์ โลหะสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาฯ บริษัท เอ็น. ศ. คณฑ์สุเทพ จ้าว

ตารางที่ 1 (ต่อ 29)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะทั่วไป	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียงเบ็ดเตลlok	มาตรการดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด	มาตรฐานการดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด
4.5 อาชีวภาพมลพิษและ ความปล่อยเสียง	ผลการบทต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง ด้านอาชีวภาพเกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ อันตรายจาก อุบัติเหตุ และอันตรายจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น หาก คนงานก่อสร้างไม่ระมัดระวังในขณะทำงานอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานปลดปล่อยเสียงที่กำหนดให้กับอุบัติเหตุ เป็น อันตรายต่อชีวิตรู้สึกตัวของคนงานก่อสร้าง ผู้ที่พากอชาต้องอยู่ใกล้กับ แหล่งค่าหัวที่งานไปมาในบริเวณใกล้เคียง คาดว่าผลกระทบจะบังคับ อยู่ในระยะตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือน	1. การเลือกผู้รับเหมาที่ต้องพิจารณาความสามารถในการรักษาความ สะอาดอย่างประ maduras ตลอดระยะเวลา แล้วในสัญญาว่าจ้างจะระวาง บริษัทที่ผู้ติดต่อไม่ได้รับเหมาหมายเหตุของผู้รับเหมาที่ต้องรับ ภาระดูแลรักษาความสะอาดที่มีการตั้งค่าหัวรายเดือนมากกว่าต้น ด้านความประพฤติภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ ห้ามจัดตั้งสถานที่ดื่มน้ำดื่นร้ายละเอียดในหัวเข้า ตั้งต่อไปนี้ 1.1 กัญชาหรือ แมลงปอปีบี๊บตี้ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ การดำเนินงาน 1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ	1. ดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด ให้ดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด	1. ดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด ให้ดูแลรักษาความสะอาดตามที่กำหนด

การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวสุรัส ล่ำซำสกุล)
นางสาวสุรัส ล่ำซำสกุล

กรรมการผู้ดูแลชุมชน บริษัท รวมใจเพื่อชุมชน (พัทยา) จำกัด

การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวพิมิตา พิพัฒน์)
นางสาวพิมิตา พิพัฒน์

ผู้ดูแลชุมชนยกร่างกายต้านเสียงแหลม บริษัท เอ็น. เอส. ศรีนันดาแม่น้ำ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 30)

องค์ประกอบของหลังแบบตัวอย่าง และคุณลักษณะ	หลักการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ด้านการพัฒนาและดูแล
4.5 อาชีวอุตสาหกรรมและ ความปลดภัย (ต่อ)	<p>ผู้รับเหมาให้เก็บขยะตามอย่างครั้งต่อครั้ง</p> <p>4. อบรมชี้แจงความปลอดภัยห้ามจอดรถหน้าบ้านหรือจอดทางคู่มือ ด้านมนุษย์และอบรมการตรวจสอบด้วยตัวเองทุกๆ 2 เดือน</p> <p>5. ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นประจำ เรียบเรียงภายในบ้านที่อยู่อาศัยให้ดูสะอาด สวยงาม เนื่อหาด</p> <p>6. ให้มีเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน เช่น พรมถูห้องน้ำห้องครัว เครื่องรีด ผ้าสั่งผ้าตาชั่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุนเฉิน หรือกรณีฉุนเฉิน</p> <p>7. ให้มีผ้าใบหรืออวัสดุป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุอุตสาหกรรม</p> <p>การรักษาส้วง</p> <p>8. ห้องน้ำติดตั้ง กองถ่าย หรืออึบก็อกเครื่องเมือ หรืออัมโมนิโคน้ำยา ในที่สาธารณะ ผู้คนเดินทางเข้ามาจะต้องจอดให้หม้อห้ามรับ การตัดง่าวน้ำโดยไม่ต้องหันหัวตัวให้ต่อไปในการรอส้วง</p> <p>9. ให้ครอบครัวทำความสะอาดห้องน้ำอย่างบ่อยๆ ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวัน อาทิตย์ ตามภูมิประเทศ บางแห่งห้องน้ำต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว อาทิตย์ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ ผู้ดำเนินการต้องทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้ง ก่อนเข้ามาอยู่อาศัย ร่างกาย และภาระสิ่งของบุคคล</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานพัฒนาและดูแล</p>	<p>การปฏิบัติ 2554.....</p> <p>การปฏิบัติ 2554.....</p> <p>(นางสาวพินดา พิษพยุร) กรรมการผู้มีอำนาจเจตนาตามบัญชา รวมไปทั้งพัฒนา (พัทยา) จำกัด</p> <p>(นายสมชาย โลหะศรีสุกุล) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เอ็น. เอส. คลาวด์โซลูชัน จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 31)


องค์ประกอบของมาตรฐานผลลัพธ์ และคุณค่าทางวัฒนธรรม	หลักการทบทวนที่สืบต้นยุ	หลักการทบทวนที่สืบต่อ	มาตรฐานที่ปรับปรุงและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่ได้รับ
4.5 อาชีวศึกษาและ ความปลดปล่อย (ต่อ)	ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 150 คน อาจส่งร้ายความวิตกกังวลใจคนงานต้านความปะสูตัย ต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงานไม่ก้าวเดินอย่างมีมนุษยภาพหรือ ยาเสพติด การลัก garn ไม่ยั่งสืบต่องบกวน หรือการก่อเหตุ เตือนร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้	1. ให้มีเวร哑มรักษาความปลอดภัยออกตัวจรดดูแลความ เรียบเรียงสำราญในมิริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ให้ผู้หัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของ คนงานอย่างเชิงบวก	การยันต์ตราสัญลักษณ์ประจำตัวเจ้าหน้าที่รักษาความ เรียบเรียงสำราญในมิริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบความประพฤติของ ผู้หัวหน้าคนงานทุกวัน ตลอด ระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง โดยมี ตัวชี้วัดตรวจสอบ ต่อ เรื่อง ร้องเรียนจากหัวหน้าผู้สัญญา หายหรือเหตุอันตราย ต่อ ความไม่สงบชุมชนในสังคม
4.6 ความปลอดภัย สาธารณะ	ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 150 คน อาจส่งร้ายความวิตกกังวลใจคนงานต้านความปะสูตัย ต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงานไม่ก้าวเดินอย่างมีมนุษยภาพหรือ ยาเสพติด การลัก garn ไม่ยั่งสืบต่องบกวน หรือการก่อเหตุ เตือนร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้	3. ให้ห้ามเป็นประวัติคนงานพะร้อนรูปถ่ายไว้ที่สำนักงาน ของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชน จึงได้เรียกร้องตรวจสอบได้ 4. ให้ผู้รับเหมาออกแบบการ รับเบี้ยน ข้อมูล กับคนงาน ของตนปฏิบัติว่าอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการ รบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และเมื่อลงความเห็น จะเป็นเรื่องร้ายกา Rosenstein ให้ก่อสร้างไปตามกำหนด เวลาใน วิธีการประจำตัวคนงานที่สามารถ ติดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ให้ดูดและพัฟ ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงอยู่ใน ระดับปางานล่าง	ให้โครงการจัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาให้ชัดร่างเดียว แจ้งงานที่เป็นคนใหญ่และเลือกคนใหม่ที่เป็นอันดับ แรก ไม่ว่าคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดี อาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง
			กรกฎาคม 2554.....

ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสังคมต้องมี และคุณลักษณะ	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.6 ความปลอดภัย สาธารณะ (ต่อ)		<p>6. ให้มีรั้วสังกะสีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไว้โดยรอบบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อความเป็นสัดส่วนและควบคุมภัยเหตุนغانานง่ายเข้าไปในวงกว้างผ่านพื้นที่อยู่อาศัย</p> <p>7. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใช้ชุดเครื่องแต่งกายที่นิยมใส่สีสันสดใส ตัวหนังสือระบุตนสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสานติศิลามในสังคม</p> <p>8. ใช้มะระเบียง ข้อบังคับ โถส้วมน้ำของนักเรียน โครงการในนิเวศการทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณี เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดอัตราอุบัติภัยของประชานห้องน้ำเรียบ</p> <p>9. ให้มีการซ่อมบำรุงเวลารื้าห้ำงาน พัฒนาสิ่งงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรห้องน้ำและร่วมตรวจสอบรายการต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา</p> <p>10. ให้เชื่อมงรับเป็นรายชื่อการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณบ้านพักคนงานทุกเดือน และหากครองที่รับคนงานใหม่ หากได้รับผู้เชิงภูมภานภัย ที่ก่อเหตุจะต้องมี</p>	ดูเพิ่มเติม

กรกฎาคม 2554.

(นางสาวน้ำสี โสกรชัยสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รามปิชชัน พัทยา จำกัด



กรกฎาคม 2554.

(นางสาวพินดา พิชพยู)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท รามปิชชัน พัทยา จำกัด

ເຈົ້າຮຽນທີ 1 (ຕົກ 33)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และศุภภาพค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการดูแลรักษาทรัพยากรด้วย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4.6 ความปลอดภัย สาธารณะ (เต็ม)			<p>บทกลอนให้ความอย่างเข้มงวด อาร์ ห้ามล่วงประชานั้น ห้ามเสฟ ยาเสพติด ห้ามสังเคราะห์บุหรี่ในบริเวณ โดยเด็ดขาด 19.00 - 05.00 น. เป็นต้น</p> <p>11. ให้หน้างานวัฒนาความประพฤติบ้านประจำจ้าวบ้านยามหน้า โครงการสังคมและเป็นเพื่อนรักกัน การซื้อของของคนงานทุกคน ที่เข้า-ออกจากโครงการ ทั้งในเวลาทำงาน และเลิกงาน เพื่อบริการลูกจ้างในโครงการต้องตรวจสอบคนงานไม่ได้</p> <p>12. ให้ผู้คนปรับเปลี่ยนร่าว ความเดือดร้อน รากฐานชาติ โครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสานักงานของผู้คนที่ ก่อสร้างและท่านผู้คนงานนั้นรับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมาที่ลักลอบเจ้าของโครงการ เพื่อหากางเก็บ โดยไม่รู้สาเหตุ</p>
4.7 ทักษะภาพและ สุนทรียภาพ			<p>จากการสำรวจสถานะและตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ สำคัญในเมืองโดยรอบพื้นที่โครงการในครั้งนี้ 1 กิโลเมตร จาก ที่เป็นแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราช- กิจจานุเบกษาของผู้วิชาการกองโบราณคดี กรุงศรีอยุธยา (2552) ไม่ว่าแม่น้ำหรือแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่ โครงการต่อย่างใด และจากการตรวจสอบกรมโบราณคดี</p> <p>1. ให้ดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แหล่งโบราณ สถานะและโบราณคดีของคนงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและถูกหลักฐานที่มา</p> <p>2. ให้มีผู้ในชุมชนอยู่อาศัยที่ก่อสร้างเพื่อติดตามที่ไม่น่ามอง ในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งผู้อยู่บ้านที่ล่อง居ตัวอย่าง</p>

0300194N 2554

(ນາງສົມມາລີ ໂລໍ່ທີ່ຢູ່ບໍາກັດ)

(ପ୍ରକାଶନ ମେତ୍ରାଜିତାମାଲା)

การประเมินการพัฒนาคุณภาพงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของประเทศไทย (มาตรฐานคุณภาพ) ที่ได้ตั้ง

๒๕๘
พัฒนาการ

112. ให้มีศูนย์รับเรื่องราว ความไม่สงบหรืออัน ร้ายกาจฯ จาก
โทรศัพท์หรืออีเมล ซึ่งจะมีต่อชุมชน ไว้สำหรับงานของผู้ดูแล
ก่ออาชญากรรม แก้ไขทุกสิ่งที่เป็นภัย รวมทั้งสถานะ
ผู้รับและแหล่งที่มาของข้อมูลของโครงสร้าง เนื่องจากทางภายนอก
โดยไม่ต้องเข้าชี้แจง

1. ให้ติดตั้งการบันทึกเสียง พื้นที่ก่ออาชญากรรม ประจำบ้าน
สำหรับผู้คนของคนงานก่ออาชญากรรม ให้เป็นระบบเบียน
เบียนร่องรอยและบุกรุกหลักฐานที่เก็บรวบรวม

2. ให้ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมที่ต้องสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาตามมอง
ในทิศทางก่ออาชญากรรม รวมทั้งป้องกันผู้คนละอ่อนจากตัวอาชญากรรม

พิมพ์ที่กรุงเทพฯ 2554

ຕົວສອນທີ 1 (ຫຼວມ 34)

ការរកសាខាថ្មី 2554.

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ)

กฤษฎา ๑๙๘ ๒๕๕๔

(ພົມພາຍໃນພົມພາຍ)

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ୍ୟ

ເລກຊາງທີ 1 (ຕົ້ນ 35)

องค์ประกอบทางสังคมชุมชน และชุมชนต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ผลกระทบด้านเศรษฐก้า และคุณค่าต่างๆ		<p>3) รบกวนการพูดคุยต่อสื่อสารก้าให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน อาจมีผลต่อการทำงานผู้ดูแลเด็กความสัมภាយได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม <ol style="list-style-type: none"> 1) ทำให้เกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สงบไป ความเครียดทางประสาท 2) รบกวนต่อการพัฒนาอนุหน่วยและภารกิจต่อสื่อสาร 3) ทำให้ขาด睡眠รับสิ่งเร้าทางการร่างกายและสิ่ง ตั้งมายกอาทิตย์ให้หายใจลำบาก หรือเรื้อรังซ้ำซ้อนเกิดอุบัติเหตุ 	<p>4. บรรจุเศษอาหารและขยะส่วนตัวลงในถังขยะ ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดภาระ สิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการ เครื่องยนต์ ใช้พลังงานและเสียงต่ำกว่าเครื่องจักร เครื่องยนต์ โดยสารเพื่อต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่ง</p> <p>5. ขดดูก้าว 2 เมตร ลีบ 2 เมตร ตลอดแนวเข้าพื้นที่ โทรศัพท์ออกและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ห้องคีบง</p> <p>6. กារหันตัวเวลาการทำงานของงานที่ต้องเสียงใหญ่ต่อ ตามประวัติของรวมหาดใหญ่ต่อไป - ระยะเวลางานในการทำงาน < 7 ชั่วโมง ระดับความเข้ม^{เสียงที่ต้องต่อไปเกิน 91 dB(A)} - ระยะเวลางานในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้ม^{เสียงที่ต้องต่อไปเกิน 90 dB(A)} - ระยะเวลางานในการทำงาน > 8 ชั่วโมง ระดับความเข้ม^{เสียงที่ต้องต่อไปเกิน 80 dB(A)}</p> <p>7. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต่อการทำงาน ที่แนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>8. จัดศักดิ์ความเร็วของรถที่ร่วงเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจะเป็นทางหลวงต่องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	

ក្រសួងរៀបចំ 2554

(၁၇၅၈)

卷之三

การร้องมารยาห์ผู้อ่อนหวานน้อมนุ่มนิ่มนั้น รวมไปด้วยพี่แม้นา (พี่ภานา) ขึ้นต้น

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

藏文大藏经

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ตารางที่ 1 (ต่อ 36)

องค์ประกอบของดินเจลล์คอม และดูดตัวต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ
5. ผลกระทบทางด้านสุขภาพ (ต่อ)	<p>จากการประมูลผลกราฟตาบานได้ระบุว่าดินเจลล์คอมที่ใช้ในรีสอร์ฟแห่งนี้อยู่ในระดับห่าง 16.59 เมตร จะได้รับผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ดินเจลล์คอม Bore Pile 0.086 นิว/วินาที โดยไม่เป็นผลกระแทกต่อมนุษย์นั้นถ้าได้รับความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะส่งผลร้ายๆ ต่อร่างกาย</p> <p>- ปัจจัยภัยอักษะต้านกีฬาลดลงมากในระยะห่าง 20 เมตร จากโครงการจะได้รับผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ดินเจลล์คอม Bore Pile 0.065 นิว/วินาที เป็น โดยไม่แปรผลกระแทกต่อมนุษย์นั้นเมื่อมาทำให้เกิดรู้สึกได้รึไม่ความสั่นสะเทือน</p> <p>- ปัจจัยภัยอักษะต้านกีฬาลดลงมากในระยะห่าง 42 เมตร จากโครงการ จะได้รับผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ดินเจลล์คอม Bore Pile (ชาวยิม) 0.021 นิว/วินาที เป็น โดยไม่แปรผลกระแทกต่อมนุษย์นั้นเมื่อตั้งที่เป็นไปได้ที่จะรู้สึก</p> <p>2. ผู้惚惚อยและผลพิษจากภารกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพภายนอก <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีการรืบบดเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจมีฝุ่นพิษที่ก่อร้ายต่อสุขภาพของผู้คนอย่างต่อเนื่อง 60 แหล่งหลักสี่ยังการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน</p>	<p>9. กำหนดให้รับรองรากฐานสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการที่ดินเจลล์คอมที่ไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>รวมไปถึงพิธีกรรมการชุมชนส่วนท้องถิ่นดำเนินการ</p>	มาตรฐานพิสิฐ์เดชล้อม

กรกฎาคม 2554.....

(นางสมรสิ โลหะรัตน์สุล)

กรรมการผู้จัดการชุมชนบ้านบึงเตย บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิมิตา พิมพ์พญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชุมชนบ้านบึงเตย บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุษฐ่าด่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ	มาตรฐานยังไงและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความรวมส่วน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปการาช (ต่อ)	<p>1) ก้าวหน้ารับน้อมอนกุญช์ (CO) ในเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากภาระไฟใหม่ไม่สมบูรณ์</p> <p>- ทำให้ตัวรับอุ่นใจไม่เพียงพออาจถูกกว่าข้า烛อย่างไร</p> <p>- บำรุงดูแลเครื่องจักรให้ใช้ในการรักษารถไฟอย่างดี</p> <p>- บำรุงดูแลเครื่องจักรให้ใช้ในสภาพ</p> <p>- ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อติดตามเชิงลึกทั่วโลก</p> <p>- ฝึกอบรมให้รู้วิธีการรักษาเครื่องจักรให้ดีและ</p> <p>2) ก้าวให้ได้ควรรับมือ ก็ต้องการเครื่องยนต์เบนซินไม่สมบูรณ์</p> <p>- เป็นผลต่อระบบประปาทั่วโลก โลหิต ภูมิคุ้มกันอย่างร้ายกาจ</p> <p>- ระบายเดือนต่อประมาณเดือน ประมาณที่น้ำเสียในแม่น้ำ แม่น้ำที่หายใจ ทำให้อากาศหายใจ แม่น้ำและแม่น้ำทางเดินน้ำ</p> <p>3) ก้าวออกไตรัตน์ในครองเงิน เกิดจากภาระยานต์ที่ใช้สำหรับน้ำเสีย เชื้อเพลิงก๊าซโซลิน</p> <p>- ก้าวให้โคนหัวใจต้องการต้องร้อนพอตากให้ได้ไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>2. จัดหาวัสดุปฏิกูลสูมห้ามรบกวนสูดและอุปกรณ์ ก่อสร้างให้มีต้นที่เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและร่วงหล่นของวัสดุที่บ่อบรรยากาศ</p> <p>3. ตรวจสอบเบอร์ของจักรกลที่ใช้ในการรักษารถไฟอยู่ในสภาพ</p> <p>4. จัดให้มีปล่องชั่วคราวส่วนที่เป็นเศษสูดก่อสร้างและป้องกันผู้คนส่วนของยานเหินเกิดจากภาระอุปกรณ์ที่จะมีภัย-ฟองยาจากตัวยานค่ารถสูงที่สุดที่สุดแล้ว</p> <p>5. ลดผลกระทบอย่างน้อยร้อยละ 2 ครั้ง ปริมาณที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกครองเงิน เพื่อยกจัดภาระที่ดูดซึมน้ำของผู้คน</p> <p>6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่สามารถดูดซึมน้ำได้ติดตั้งบนผู้รับน้ำด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องมีภัยไว้กัน และจะต้องรักษาให้ดีในสภาวะที่ต้องดูแล</p> <p>7. ให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างควบคุมและกำชับค่าน้ำไม่ให้มาก วัสดุก่อสร้างหักลายร่วงหล่นลงอาณาการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบครัว</p>	มาตรฐานพิสูจน์แล้วถือมั่นคง

ตารางที่ 1 (ต่อ 38)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุษจิตร้า่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษจิตร้า้งแวดล้อม
5. ผู้ประกอบการ สูงภาพ (ต่อ)	<p>4) <u>ผู้ประกอบ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์อาหาร - เก็บขยะหิน - บุหรี่ - เก็บขยะอาหาร - ทำให้เกิดโรคพืช - เกี่ยวกับการปลูกพืชของโภชิน - ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคพืช เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ฯลฯ 5) <u>ผู้นำสิ่งแวดล้อมต่อ</u> เนื้อร่องต่างๆ เช่น ตามมา 6) <u>ห้องวิสัยการมองเห็นผลของการจ่ายให้เกิดอุบัติเหตุ</u> ● <u>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</u> 	<p>8. ติดตั้งแสงกันชา เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ครัวหลังหัน</p> <p>9. ให้ผู้รับเหมาที่ขอสร้างกานาติดตามตรวจสอบและดำเนินการป้องกันอย่างไร้การทำให้คนที่ hasn't เนื่องให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมเดียว</p> <p>10. ให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนหากมีเหตุร้ายเรียนหนักทางไปโดยรากการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็ได้เช่น</p> <p>11. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนอันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโดยรากการไว้ในพื้นที่โครงการตรวจสอบรายละเอียดของรากการท่องเที่ยว</p> <p>12. จัดให้มีสำหรับผู้ที่รับผิดชอบออกแบบโครงการ</p>	<p>(นางสาวพิมดา พิมพ์ชู)</p> <p>การลงนาม 2554.....</p> <p>นางสาวสุรัสยา ลักษณ์สกุล</p> <p>การลงนามผู้ดูแลชุมชนบ้านบึงชีวะ รวมไปคหบดีบ้านบึงชีวะ (พัทยา) จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. ศอนช์สแตนน์ จำกัด</p> <p>(นางสาวพิมดา พิมพ์ชู)</p> <p>การลงนาม 2554.....</p>


ตารางที่ 1 (ต่อ 39)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้าน	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ยอมรับได้และแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ (ต่อ)	<p>0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ไม่ครอบคลุมของฝุ่นละอองในบรรยายอาหารขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ 0.002 ถึง 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต้องห้ามห้ามและออกห้ามโดยเด็ดขาด ต้องห้ามห้ามและออกห้ามโดยเด็ดขาด ผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิด</p> <p>3. น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อม <p>อุจจาระที่ขับถ่ายออกมาน้ำจืดคนงานก่อสร้างหากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องลักษณะจะอาจเกิดการปนเปื้อนของพยาธิสุส�าหารและน้ำที่มาจาก การพำนัช เช่น แมลงวัน หนู แมลงลงบ้าน อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พยาธิ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิวัวลาย พยาธิใบไม้ในสัตว์ พยาธิใบไม้ในสัตว์ตืด พยาธิพืชตืด ฯลฯ และพยาธิใบไม้ในสัตว์ตืด 2) โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A, B (Hepatitis Virus Type A, B) โควิด-19 (Poliovirus) และอุจจาระร่วงในเด็กอ่อน 	<p>1. ให้มีส่วนผสมสารบัวบันทอนงานน้ำเสียอย่างน้อยกว่า 10 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คามหรือ)</p> <p>2. ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 24 ชม. ประจำปีโดยไม่ติดต่อสัมภาระต่อวัน จำนวน 1 ชุด ประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ไม่น้อยกว่า 92% ไว้ในปริมาณพื้นที่ที่เหมาะสม</p> <p>3. ให้มีบ่อตัดตะกอนขนาด 1x1 เมตร ความลึก 1 เมตร ชั่วหนา 2 เมตร เพื่อตัดตะกอนก่อนระบายน้ำออกท่อระบายน้ำ นำสารอาหารและวัสดุอินทรีย์ที่มีค่าพื้นที่สูงเข้ามา เศรษฐร่องร่องน้ำเพื่อนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้ ต่อไปนี้</p>	<p>มาตรฐานที่ยอมรับได้และแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2554

(นางสาวมาลี โลหะศรียศากุ)

กรรมการผู้ดูแลอาคาร บ้านเรือน บริษัท รวมใจเพื่อนนา (พัทยา) จำกัด



กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินดา พิษพยาร)

ผู้อำนวยการองค์การต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. ดิจิทัลสแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูแลด้วย	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบ
5. ผู้ผลิตอาหารสัตว์ สุขภาพ (ต่อ)	<p>3) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคพิษิชาติ เกิดจากเชื้อ Vibrio Cholera, โรคมีเดียติดเชื้อ Shigella, บูรัวสาตันด้วย เชื้อ Salmonella typhosa และเชื้อ Salmonella paratyphi และเป็นตัวติดเชื้อ Entamoeba histolytica เป็นต้น</p> <p>4) น้ำเสียเป็นแหล่งพำนัชของอนุพันธุ์โรคมาสู่คน เช่น ไข่ลือดออก คลอเรีย เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ผลิตอาหารสัตว์ <p>1) น้ำ, สีย/อุจจาระก่อให้เกิดโรคต่ำากัญ เช่น กัลนหนึ่งจากแมลงไครโคโนนซูลไฟต์ ทำให้หนูหัดวิค ร้าคาย</p> <p>2) เกิดทั้งน้ำอุจจาระจากการฟาร์มสัตว์อย่างมาก เช่น ลักษณะ สังคมทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มตัวโรคในพามาส์ต์และครอบครัวได้ พังผืดเมืองงานก่อสร้าง 150 คน พักนอนพื้นห้องครัวเดียวเสีย 24 ถูกฆ่าศึกเมืองรัวหันทางไปทางใต้จังหวัดน่าน ห้องส้วม สำหรับเด็กงาน 10 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการรับน้ำต้องรวมกันเป็นต้นน้ำเสียสำาระ จึงจะป้องกันภัยธรรมชาติได้ อย่างน้ำเสียที่ 24 ถูกนำไปเมืองรัวหัน จันวน 1 ชุด มีประเทศที่รักษาภารภารภารต 92 แห่งพื้นที่ จันวน 1 ชุด มี</p>	<p>4. ให้มีคณะกรรมการตั้งตัวขึ้นในเบื้องต้นสักท้ายก่อให้产生ผลสูญเสียสูงสุด ห้องน้ำสาธารณะเป็นริบบันด์พาร์ค ประจำปีต่อ 5. ให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับเด็กน้ำเสียที่รับบันได้ตามที่ระบุเพื่อทำภาระบาน้ำปั๊มน้ำ ห้องน้ำสำหรับเด็กน้ำเสียและสังขันพื้นถนนบริเวณทางเข้า-ออก โครงสร้างให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือจึงจะอยู่อาศัยห้องน้ำสาธารณะ บริเวณถนนหนทางเข้า-ออก โครงสร้างให้มากที่สุด ให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดทุกๆ อย่างสิ่งที่อยู่รอบบ้านอย่างสะอาด卫生 ไม่สกปรก ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพคน</p> <p>6. ให้มีเจ้าหน้าที่เก็บภาษีที่เก็บภาษีอย่างละเอียดอย่างจัดตั้ง จ่ายสัตหีบภัยก่อนจะนำออกท่องเที่ยวต่างประเทศ</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาและตรวจสอบ</p>

กรกฎาคม 2554.....

(นางสมรเลิศ โลหะรัตน์สกุล)
นางสาวสมรเลิศ โลหะรัตน์สกุล

กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมไปด้วยผู้อำนวยการ จังหวัด จันทบุรี



กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิมดา พิรประญา)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. คอมพิวเตอร์แอนด์ จำกัด

ຕົວຮາງທີ 1 (ຕົວ 41)

05 กันยายน 2554

(นางสาวมาลี โอล์ฟอร์ด) กล่าว

17
СОВЕТ
ДУМЧОК ПАЛАМА (БАСТАНА) СОВЕТ

ପ୍ରକାଶନ ୨୫

ພິທົາພະຍານ

ผู้ช่วยในการตัดสินใจของเจ้าของ บริษัท เช่น เอส. คณฑ์และนร. จำกัด

ມີ້າຮາສູກ 1 (ເຕັມ 42)

กวางภาคเมือง 2554

(၃၆၂၁။၂၀၁၅)

ผู้ชำนาญการต้านสิ่งไม่ดีของ บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด


(ମାତ୍ରାଶବ୍ଦୀ ପରିଚୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ)

ရန်မြတ်စွာ အမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ် လောက်တော်များ ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ် လောက်တော်များ

ตารางที่ 1 (ต่อ 43)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุษจิตร์ทาง	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการรับรู้ของบ้านและเมืองพื้นที่สาธารณะที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5. ผู้ประกอบการติดต่อ สหภารพ (ต่อ)	<p>เกิดการร่วมวัฒนาเชิงพาณิชย์ให้เป็นผลต่อสุขภาพ</p> <p>2) คนงานที่มีมาตราตั้งถูก ต่างครอบครัวอาจเกิดความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นทะเลาะกันและทำร้ายกันได้</p> <p>3) หากไม่มีการติดต่อกันในงานก่อสร้างรับมือภาระงานหนักอ่อนดุรุมความประพฤติอ้าปากวาซึ่งก่อภัยในชุมชนใกล้เคียง “ต่อ เช่น จีรังหัวพย์ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ <p>1) การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก อาจก่อให้ภัยทางชีวิตเสียหาย หรือไม่เข้าใจกันจนกล่าวอ่อนโยนมาสู่บุพพารามาพิจิตรโดยเฉพาะความเครียด</p> <p>2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการทำเหมืองประจวบวัน</p> <p>3) ชุมชนโดยรอบรู้สึกว่าความเมื่อยล้าของงานเมืองมาสูง ส่งเสียงต่อหูมาก่อนหนากๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางเครียด</p>	<p>ในการกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากประจำตัวอยู่ต้องมีการเฝ้าระวังและลดลงตัวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>บริเวณใกล้เคียงจะต้องมีการเฝ้าระวังและลดลงตัวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ให้ผู้รับเหมือนของมาตราตั้งรับ กฎระเบียบ ข้อบังคับให้คนงานของตนปฏิบัติความดุรุมหามาสู่บุคคลที่เป็นภาระของบุคคลส่วนภายนอก โครงการ และมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้民บุคคลตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ดูแลการพัฒนาและลดลงตัวอย่างต่อเนื่อง</p>

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบก่อสร้าง ศือ บังษัษ รวมมหัพพัฒนา (พัทยา) จำกัด และผู้รับเหมาภายนอก



กรกฎาคม 2554

(นางสมุดรัตน์ ล่ำซำย์สกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมมหัพพัฒนา (พัทยา) จำกัด


กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินิตา พิษพูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท รวมมหัพพัฒนา (พัทธ) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 44)

ชื่องานดำเนินการ	องค์ประกอบทางสังเวชน์และกลุ่ม แหล่งศูนย์ค่าต่างๆ	ผลการตอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. กิจกรรมการสืบและการอุดหนุน	เมื่อเดือนตุลาคม 2557 สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจาก 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สวัสดิ์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการอบรมฯ นักวิชาการได้บรรยายโดยหัวข้อ “การจัดการขยะในชุมชน” ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ด้วยวิธีการบรรยาย แล้วตอบคำถาม ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น แล้วนำไปปรับใช้ในชุมชนต่อไป	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาระไม่ครองการให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนชุมชน 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมการและภาระ สังคมชุมชน	เมื่อเดือนตุลาคม 2557 สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจาก 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สวัสดิ์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการอบรมฯ นักวิชาการได้บรรยายโดยหัวข้อ “การจัดการขยะในชุมชน” ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ด้วยวิธีการบรรยาย แล้วตอบคำถาม ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น แล้วนำไปปรับใช้ในชุมชนต่อไป	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาระไม่ครองการให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนชุมชน 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 ติดตามการประเมิน พัฒนาอย่างยั่งยืน	เมื่อเดือนตุลาคม 2557 สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจาก 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สวัสดิ์ จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการอบรมฯ นักวิชาการได้บรรยายโดยหัวข้อ “การจัดการขยะในชุมชน” ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ด้วยวิธีการบรรยาย แล้วตอบคำถาม ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น แล้วนำไปปรับใช้ในชุมชนต่อไป	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาระไม่ครองการให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนชุมชน 7 ชุมชน จำนวน 5 ภาคการ ให้ห้องน้ำในส่วนต่อขยายต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (ต่อ 45)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 ต้นแหล่งการสะสมเสียง พังกาลาย (ต่อ)	2.3 เมตร ต้านไม้ท่อกลั่นถังกล่าววนอุจจางซึ่งร่างภูมิทัศน์ที่ดีเก็บพูนไว้แล้วปั้งป้องกันการระสั่นพังกาลายของตันได้ดังนั้นผู้สำรวจจากอากาศล้างพังกาลายของตันจึงเกิดในระดับต่ำ	มาตรการรับมือกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ข้องหนัติน ทุกๆ 1 สัปดาห์ ต ล ย จ ร ะ ว ะ ล า บ ร ี ช ดำเนินการ
1.3 คุณภาพอากาศ	1. ผู้คนและสัตว์ทางอากาศจะอยู่ดี แหล่งกำเนิดดั้นดื่นจะอยู่ในระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรครึ่งเศษ ความรุนแรงจะลดลงที่ก้าวเดียวจะเป็นแหล่งกำเนิดครึ่งเศษที่ ต่อ เครื่องยนต์จากการดูแล มนต์ พิษทางอากาศจากการดูแล แก๊สทาร์บอนมอนอกาซ็อด (CO) ออกไส้เดือนในครึ่ง (NO ₂) ก๊าซซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และผุสระของขนาดเล็ก(PM) ซึ่งมีผลการทำงานต่อสุขภาพ จากการคำนวณพบว่า - มีการระบาดภัยก้าชุดครั้งบ่อนบนหนองนาไช้ (CO) 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานและสิ่ง ที่ไม่สามารถติดต่อได้ 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต้านไม้กิน 0.006 - มีการระบาดภัยก้าชุดครั้งบ่อนในตัวเรือนไดออกไซด์ (NO ₂) 0.012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานและสิ่ง ที่ไม่สามารถติดต่อได้ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - มีการระบาดภัยก้าชุดครั้งบ่อนไอก๊อกาไช (SO ₂) 0.0006	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์โดยในโครงงานให้มี ความรุนแรงไม่เกิน 30 กิโลเมตรครึ่งเศษ เพื่อลดระดับ ความดันของสิ่งจางอากาศยนต์ โดยปรับเปลี่ยนหน้า ทางเข้า-ออกให้ดีด้วย "ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรชั่วโมง" 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงงานให้สะอาดเพื่อ ป้องกันการพุ่งรถระหว่างขอนผู้คนและน้องน้ำจากการใช้ ถนน 3. ประสานงานให้ดีเพื่อร่วมกันลดความรุนแรง 4. ติดป้าย "กรุณาตั้งบ่อบร่อยงนต์" บริเวณที่จอดรถรายเดือนทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปีเดือน ดำเนินการ	1. ตรวจสอบการรับมือให้มีประสิทธิภาพ โดยทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาปีเดือน ดำเนินการ


ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

องค์ประกอบอุปกรณ์และแหล่งกำเนิดมลพิษ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกับแหล่งและแก้ไขแหล่งมลพิษและเฝ้าระวังต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ดูดอากาศ (ต่อ) แหล่งมลพิษค่าต่างๆ	<p>มีผลลัพธ์รัม/อุกามาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายชั่วโมงกำหนดได้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบายอากาศโดยไตรкар์บอน (HC) 0.013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง คุณไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ - มีการระบายผ่านห้องน้ำดักเสื้อ (FM) 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในร่อง 1 วัน คุณไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายชั่วโมงกำหนดได้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในร่อง 1 วัน <p>จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของมลพิษสารที่ระบาดอยู่อย่างมากจากสถานที่ในคราวนี้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันวิจัยตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ระยะหักที่ร่วงเข้า-ออกภายในโถลงการล้างห้อง 164 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 50 คัน จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ออกมายังห้องท่อไอเสีย 1,964.20 กิรัม/วัน เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำ CO₂ มีปริมาณ 3,086.60 กิรัม/วัน เมื่อนำมาปรับเปลี่ยนกับอัตราการดูดซับ CO₂ ของต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโถลงการหักที่ห้องน้ำ 603 ต้น พบว่า มีอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ร่วมกันสิ้นปริมาณ 13,216 กิรัม/วัน ดังนั้น พืชที่ปลูกภายในโถลงการสามารถดูด</p>	<p>เร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลพิษสารทางอากาศจาก การจราจร</p> <p>6. ให้ระบบบำบัดอากาศเพื่อกำจัดมลพิษ (Aerosol) จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถัง Filter Scrubber เต็นห้องระบายอากาศ (Vent Pipe) หรือรากบันป้อง慎除มลพิษอากาศ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งจำนวน 1 ชุดต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด</p> <p>7. ให้ทำการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากส่วนของการรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ถัง Biogas ต่อเข้ากับส่วนการรักษาของระบบบำบัดน้ำเสียโดยติดตั้งจำนวน 1 ชุดต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด</p> <p>8. ปลูกไม้ยืนต้นริมโภรมแนวเขตฟันฟืองร่องการ เพื่อยกเว้นแนว Buffer Zone ที่อยู่ติดต่อกันระหว่างการลดลงของจราจรสกปรกเข้าสู่พื้นที่โถลงการ</p>	<p>ดูแลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวลี ลีลาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการชั่วคราว



กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิมิตา พัฒพูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอส. ศรีนันต์แหน่ง จำกัด

ຕາງໝາດທີ 1 (ຕົວ 47)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดูดซึมน้ำต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งาน
1.3 ดูดอากาศออกอาศา (ต่อ)	ชั้นกาก้ามอลพิมพ์ที่ติดตั้งจากภายนอกตัวกรองภายในตัวกรองการไดฟิงหมุด และบังคับด้วยเพิ่มอากาศ ออกซิเจนในอากาศให้คุณภาพดีขึ้น	2. ผลกรະทบוחากล่องหัว (Aerosol) ท่อออกอากาศลมนำร่องสำหรับระบบ	มาตรวัดความชื้นและแก๊สในแหล่งกำเนิด	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กันตัน ๒๕๕๔

(ນາງສັກສູນ ໄກສອນ ໂສ່ມໍ້ອີຍຫຼາດ)

(ନୀତିକଣ୍ଠରେ ଲିଖିତ ହେଉଥାଏ)

८

พิมพ์เมธี

ដីជាតាមរបាយការព្រំនាក់នៅតុលាបុរាណ ទី៣ មិនអាចបង្ហាញបាន

ตราหน้า ๑ (๖๘ ๔๘)

กฤษฎา 2554

(ມາຈັກນາຄົກ ໄກສະຍາຍາດ)


กรกฎาคม 2554..

(នាន់សារពិនិត្យ ធិនមួយ្យ)

ผู้สำนักงานกฎหมายการค้าภายในสหประชาธิรัฐ ประจำ เอ็น. เอส. ท่อนศรีแลนนาฯ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 ดูแลอาหารอาหาศ (ต่อ) และคุณค่าทางวัฒนธรรม	<p>Resort & spa เป็นระบบทาล 8 เตียง (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกันยายน) และเนื้อจางาริเวอร์วิวห้องลากองของพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่จัดสวนและสร้างวัฒนา บรรยากาศกันมีภาระหนักต่อวงการอาหารอย่างน้อย 6 เมตร และมีการรับน้ำระบายทางท่อของอาคารจากแหล่งน้ำซึ่งตั้งต้นทางท่อติดกับแม่น้ำแม่กล่องสายแม่กล่องแม่น้ำสาย 16 เมตร ซึ่งมีช่วงกว้างให้สามารถพัฒนาผ่านไปยังพื้นที่ชั้นเดียวได้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(2) สมมูลกิจสัตว์น้ำของอาเรียเงินเทือ : อาคารโครงสร้างจะบดบังน้ำล้วนของออกเลี้ยงเหงื่อต่อพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ เป็นเวลา 4 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน มกราคม และเนื้อจางาริเวอร์วิวห้องลากองของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่จัดสวนและสร้างวัฒนา ประกอบกับแม่น้ำระบายทางท่อของอาคารกับแม่น้ำซึ่งตั้งต้นทางท่อวันออกเลี้ยงเหงื่อ คือ บริเวณอาคาร A3 และมีการรับน้ำระบายทางท่อของอาคารจากแม่น้ำซึ่งตั้งต้นทางท่อสุดประมาณ 10 เมตร ซึ่งมีช่วงกว้างให้水流สามารถพัดผ่านไปยังพื้นที่ชั้นเดียวได้ ตั้งแต่ ผ่อนระหบบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การภาคภูมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔</p>



กรกฎาคม 2554

กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ
(นางสาวน้ำฝน ลิขิตรัตน์)
การร่วมกันเข้ามาตรวจสอบสถานที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปส์จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปส์จำกัด
(นางสาวพิมิตา พิมพ์พูรยา)

မြတ်များ ၁ (ပေ ၅၀)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษ糟害สิ่งแวดล้อม
1.3 ดูดอากาศอวากาศ (ต่อ) ผลลัพธ์ค่าต่างๆ	6. การระบายน้ำอากาศและไอความร้อน	<p>1) ความร้อนจากกระบวนการปรับอากาศ/เครื่องประปาบخارก๊าซ : การเก็บชั้นนอกของระบบทำความร้อนเพิ่มสูงขึ้น 0.014 °C โดยเป็นการประเมินในวันที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 และมีการใช้ระบบปรับอากาศหรือปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่</p> <p>2) ภาระร้อนจากการเผาผิงที่ความร้อนของพื้นห้องมีการรักษาไว้ต่อวัน</p>	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดูดอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม

กรอกภาระ 2554..

(ນາງពະບາຍ នៃអាសយដ្ឋាន)

ການກຽມ 2554.

(ကရိတ်မြန်မာစွဲ)

ବ୍ୟାକ୍ (ପ୍ରେସର୍) ଲିମ୍‌ବୁଲ୍‌ଗ୍ଲୋବ୍‌ସ ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର ରୂପରେଖାରେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍

ผู้ซึ่งต้องการทราบสิ่งใดก็ตาม ปรึกษาเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตฯ เลือก สำนักงานเขตฯ ที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สุด

ຕາງປາກ 1 (ຫຼອ 51)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และบุคคลต่างๆ		ผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) <u>ความสามารถของไมโครไนต์ในการซัพพอร์ตความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ</u>	Loading การใช้เครื่องปรับอากาศในโครงการ เท่ากับ 5,346,000 BTU และเป็นหน่วยพลังงานความร้อนได้ 1,347,192,000 cal (1 BTU = 252 cal) หรือ 1,347,192 Kcal. ขณะที่ต้นไม้ในโครงการสามารถดูดความร้อน 13,405,000 Kcal/วัน ตั้งแต่ ต้นไม้ในโครงการจะสามารถดูดความร้อนที่ระบบอากาศเครื่องปรับอากาศได้เพียงพอ	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและควัน สั่นสะเทือน	การติดตั้งในโครงสร้างปูนอ่อนตัวที่มีห้องพักเด็ง 594 ห้อง เมื่อเมื่อผู้คนเข้ามาพักจะมีเสียงพากันอยู่บ่อยครั้ง เข้า-ออกพื้นที่โครงการมากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ บ้านพักอาศัยตั้นที่ติดตั้งห้องน้ำ กิจกรรมวันออก และโรงแรม Eastiny Resort & Spa ดำเนินกิจกรรมของโครงสร้าง ในการปรับเปลี่ยนจะต้องเสียงที่เกิดจากภายนอกที่ 60-65 dB(A) และพิจารณาจะพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างที่สูง แต่เมื่อต้องมีการซ่อมแซมที่ต้องเสียเวลามาก ทำให้เสียงดังรบกวน	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลา พักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 2. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้พื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้บุกวนผู้อยู่อาศัยในโครงการเมื่อเช้า-เย็นที่ใกล้เคียง 3. ให้รถที่รับขนส่งภาระไว้เมื่อเที่ยง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปเสียงจากการชนตู้โดยริริยาดตัวหน้าห้าชั่วโมง โครงการกำหนดให้เสียงภายในห้องน้ำต้องต่ำกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4. ให้รับทราบ “ขอความร่วมมือความเรียบเงียบ” ติดตั้ง “ไวริวาร์” ที่เหลื่อยล้องในโครงการ	มาตรฐานที่ต้องการให้บรรลุ	มาตรการติดตามตรวจสอบ

(หนังสือมาเล โอลิมปิก)

3

(ນາງສែមបាតិ ពិអង្គរសក់)

LITERATURE

తెల్పు (ప్రాచీన) ట్రోల్యూల్జుల్ [ట్రోల్యూల్జుల్] నుండి వ్యవస్థల్లో మొదటి విధానాలల్లో ఉన్న ఒక విధానం.

卷之三

3


ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดซับค่าทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาความ洁净
1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	6.5 เมตร พบว่า ระดับเสียงที่ได้รับเท่ากับ 48.74 dB(A) เมื่อ เสียงเกินรับกับระดับเสียงที่ได้รับกับค่ามาตรฐานตามดูมาร์ตัน เสียงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนดค่ามาตรฐานสูงสุดไว้ 115 dB(A) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 70 dB(A) (ประมาณ ค่านะการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 พ่วง ระหว่างวันที่เกิดขึ้น ต่อผู้อยู่อาศัยในสถานที่ตั้งกล่าว ได้ยินจะรู้สึกไม่กิน眠ผลกระทบสูงสุด 24 ชั่วโมงที่ 70 dB(A) ประกอบกับโดยรวมแนวเขตที่ติดต่อกันแนวผืนถูกไม้ยืนต้นไว้ตัวยังคงช่วยเป็นแนว Buffer Zone กับพื้นที่โดยรอบไปได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผลกระทบต้านเสียงจึงอยู่ในระดับต่ำ	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุยอ่านว่ายอดความสะอาดของดูโอห์ม ที่ติดกับถนนพบร่องรอยที่จะนำไปให้ก็ต เสียงดัง เช่น มีการเจาะ เครื่อม เป็นชนิด ต้องไตรัป อนุญาตจากผู้ดูแลรถที่บุคลากรชุด ซึ่งจะดำเนินการดังกล่าว ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พำนักอาศัยในโครงสร้างภายนอกอาคารชั้นเดียว	6. หากจะมีการทำกิจกรรมของพากาศที่จะนำไปให้ก็ต เสียงดัง เช่น มีการเจาะ เเครื่อม เป็นชนิด ต้องไตรัป อนุญาตจากผู้ดูแลรถที่บุคลากรชุด ซึ่งจะดำเนินการดังกล่าว ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พำนักอาศัยในโครงสร้างภายนอกอาคารชั้นเดียว	ดูแลรักษาความ洁净
1.5 ทรัพยากร้ำ	เมื่อไปติดตามโครงการฯ จะมีผู้นำเสียงเครื่องเรือน 308.75 ลูกน้ำกิโลเมตร/วัน โดยตั้งให้มีการนำบ่อดูดน้ำเสียแยกแต่ละอาคาร โดยแต่ละอาคารมีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจน然是ที่ผ่านการบำบัด แล้ว BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่ต้องการที่ต้องก่อตั้งสำหรับต้นไม้ในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายน้ำท่อระบายน้ำ โครงการนี้มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตดูโอห์มที่ดูดซับวัฒนา	1. ควบคุมดูแลงานพ่นท่อที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องน้ำด้วยน้ำสะอาด โครงการจะได้กำหนดค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามกำหนดมาตรฐานดูแลงานพ่นท่อ จากอาคารประภาก ญ. 2. จัดให้มีร่างกิ่งทึบหญ้า 2.3 เมตร ติดตั้งแนวนอน ที่ดินด้านที่ติดกับแนวหัวเรือสื่อผ่าน หรือมองลูกไม้ยืนต้น ตลอดแนว แม่น้ำดูแลความ潔淨ของชั้นดินรั้วเขตอุดร ระยะเวลาระยะหนึ่งเพื่อป้องกันภัยพัง	1. ตรวจสอบดูแลงานพ่นท่อที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องน้ำด้วยน้ำสะอาด ผ่านระบบบำบัดด้วยเสียงต่อบำรุงรักษาที่ดิน ทำความสะอาดที่ดินด้วยน้ำ ต้อง ตระหนักรักษา ดำเนินการ อย่างมีคุณ ตรวจสอบ ที่ดินว่าดี	1. ตรวจสอบดูแลงานพ่นท่อที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องน้ำด้วยน้ำสะอาด ผ่านระบบบำบัดด้วยเสียงต่อบำรุงรักษาที่ดิน ดำเนินการ อย่างมีคุณ ตรวจสอบ ที่ดินว่าดี

กรกฎาคม 2554.....


(นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีสุก)

กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจ บริษัท รามโอลิฟฟ์ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจ บริษัท เอ็น. แอล. คอนเซปชั่น จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นายสมศักดิ์ พิพัฒน์)

ผู้อำนวยการรับผิดชอบรายงาน บริษัท รามโอลิฟฟ์ จำกัด
ผู้อำนวยการรับผิดชอบแบบล้อม บริษัท เอ็น. แอล. คอนเซปชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 53)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดซึมน้ำต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของสารเสื่อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรื้า (ต่อ) และดูดซึมน้ำต่างๆ	ซองโกรงการ จากการประเมินในการน้ำที่นำไปใช้ในการซักผ้า จะบายน้ำสู่หัวเสื้อและผ้า โดยมีค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร หมายว่าไม่ทำให้คุณภาพน้ำในหัวเสื้อและผ้า เปลี่ยนแปลงไปมากตามเดิม คือ ยังมีค่า BOD 14.75 มิลลิกรัม/ลิตร เท่าเดิม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจะลดลงต่อไป	อาศัยล้างล้าบรู๊ฟเป็นครั้งๆแล้วครั้งๆ 3. ไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ถูกล้าเข้าไปในหัวเสื้อและผ้า หรือดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้ล้าหัวเสื้อโดยตัดการต้นเขียว ได้ 4. ไม่รีบซักผ้ายอยลงในหัวเสื้อและผ้าตากให้ชิดตัวกันของ โครงสร้าง 5. ไม่ลักษณะปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่หัว เสียแห้ง 6. ดำเนินสิ่งงานประจำใหม่ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล รักษาหัวเสื้อและผ้า	- BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide
1.6 ธรรมชาติและภาระ ภัยและดูดซึมน้ำ	จากผลกระทบของภัยธรรมชาติทางน้ำที่ทำให้เกิด ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และผู้คนที่รองรับสถานที่น้ำ แรงส่วนใหญ่ท่อนช่องระบายน้ำเดิมใหญ่ พ.ศ. 2550 พบว่าจั่วหลังหัวช่องบูรีไม่ติด อยู่ในพื้นที่ท้อง愧ภัยที่มีการก่อขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับน้ำท่วมที่อยู่ ทางเดินน้ำไหลอย่างเงียบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 จนถึงตุลาคม 2551	จัดอบรมและตรวจสอบปริมาณน้ำที่ต้องการ	กรกฎาคม 2554  นายประเสริฐ ไพรัชพัฒนา (นายพี่) ภาระ ภาระภัยธรรมชาติตามสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชัน จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 54)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุจค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกับแหล่งกำเนิดภัยผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุจภัยผู้รับผลกระทบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	<p>1. ทรัพยากรชีวภาพน้ำ</p> <p>บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานที่โครงการจะเป็นสีเหลืองปนเขียวจากพื้นที่น้ำที่รักษาไว้บนแม่น้ำซึ่งเป็นอثرของพืชอาศัย มีการปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบแม่น้ำซึ่งเป็นต้นไม้คงทน ไม่ระดับใบเนินริมแม่น้ำ แม่น้ำไม่ออก ไม่ระดับใบเนินริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ ประมวลมนต์ชนวนหรือพืชที่ได้รับการอนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมีผลกับระบบที่หายากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมีผลกับระบบที่หายากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมี</p> <p>2. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>น้ำที่ออกจากโครงการจะ “เติบโต” ขยายบานบานมากขึ้น เนื่องจาก BOD ของน้ำที่ไม่เกินค่ามาตรฐานดูดน้ำเพื่อใช้เชิงพาณิชย์ อาทิตย์ประมาณ ก. (ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนจะขยายผลลงสู่ห้องน้ำบ้านเรือนและบ้านพักพนักงานพนักงานที่อยู่อาศัย จึงทำให้เกิดการแข่งขันกับระบบน้ำดื่มน้ำจืดและแหล่งที่ต้นน้ำที่ต้นน้ำที่ต้นน้ำของโครงการ จากการประเมินในกรณีการณ์ที่มีการดำเนินโครงการลงที่ดินเดียวกัน พบว่า แม่น้ำที่มีความตื้นกว่า 14.75 มิลลิเมตร/ลิตร ประกอบกับโครงการจะไม่มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ส่วนส่วนที่ไม่ได้เป็นหัวเรือนแม่น้ำ ตั้งแต่นั้น การดำเนินโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแม่น้ำและแม่น้ำ</p>	<p>- ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้วยการปลูกไม้ยืนต้น เนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกให้กับผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ</p>	<p>มาตรฐานตามที่ตรวจสอบ ดุจภัยผู้รับผลกระทบ</p>

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวน้ำลี โพธิ์ธัญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดซื้อจ่าย บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด



กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวนิตยา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด
ก่อนดำเนินการติดตามสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมเมิร์ซเซ็นทรัล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 55)

องค์ประกอบหมายสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนา
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การประโยชน์เชิงศิลปะ</p>	<p>1. ความสอดคล้องกับร่างผังเมืองพื้นที่历史性 จากการตรวจสอบพัฒนาร่องการตลาดร่างผังเมืองรวมเมืองพัทยา (ขยะและน้ำเสียในชุมชนตอนที่ 14 ใน 18 ชั้นตอนของการจัดทำร่างผังเมือง) พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ศูนย์กลางเศรษฐกิจ) ให้กับผู้คนในเมืองพัทยา (ศูนย์) ประมาณ 2.4 ไฟซีปรับไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณสาธารณะ สามารถนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ติดไฟฟ้าสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ติดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ในเก็บร้อยละ 10 ของที่ติดไฟฟ้าในแต่ละบ้าน เส้นทางวัสดุที่ติดตามรายเล็ก 2.4 แบบที่โครงสร้างอยู่ช่วงกันต่อช่วงกัน ให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ติดไฟฟ้าในแต่ละบ้าน 4 : 1 และให้ได้มีอัตราส่วนของที่กว้างต่อพื้นที่ห้องครัวรวมไม่เกินกว่าร้อยละ 7.5 น้อยกว่าร้อยละ 7.5</p>	<p>1. กำหนดให้การอุดรั่งอาศาดำเนินการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งกำหนดให้การอุดรั่งอาษาอย่างระมัดระวัง - มีการพัฒนาที่ว่าด้วยมาตรฐานสากล (OSR) เท่ากับร้อยละ 73.77 - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งห้องโถงพื้นที่ครัว garage (FAR) เท่ากับ 1.87 : 1 - อัตราส่วนพื้นที่กว้างต่อพื้นที่ห้องครัวรวมทั้งห้องดูแลบ้าน 39.45 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณทางที่บุกรุกรั่วตามแนวภูมิ-สถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ 3. ไม่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดร่องรอยทางที่ไม่ควรจะมีอยู่ในที่ราบ 4. ให้แม่การเว้นช่องว่างระหว่างอาคารที่ติดตั้งต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เมตร ห้องน้ำสองไม่มีการสร้างได้เพื่อเมืองที่สะอาดและน้ำประปาที่สะอาด</p> <p>6 เมตร เว้นแต่เป็นการขอสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนา</p> <p>การปฏิบัติงาน 2554..... (นางสาวน้ำฝน ใจดี ผู้อำนวยการ) การร่วมกับผู้มีอำนาจจัดการชุมชน บริษัท รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด จ.ชลบุรี ประเทศไทย ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. โอดี้นชัลแทนน์ จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การประดิษฐ์สถาปัตยกรรม และศุลกากร	<p>การดำเนินโครงการเป็นอนาคตใหม่และเป็นอนาคตที่พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราส่วนผู้ที่ต้องการร่วมตัดสินใจ 1.87 : 1 และมีอัตราส่วนผู้ที่ต้องการร่วมร้อยละ 39.45 สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดูแลรักษาให้คงทนและสวยงาม ไม่เสื่อมเสีย ไม่ทำลายภูมิปัญญา ไม่ขัดต่อความงามประจำชาติ 1.14-2.3 เมตร ที่ต้องเข้ามาจราจร แนวใหม่ยังต้นแบบที่บ้านที่จอดรถ และถนน รวมเป็นพื้นที่วางตั้งแต่แนวห้วยเสือแห่งนี้จนถึงแม่น้ำคาดท่าไส้ที่สุด ต่อ อาคาร B1 เหนือ 12.81 เมตร (กว้างกว่า 6 ม.) ดังนั้น การดำเนินโครงการ จึงไม่ควรอยู่กางหนาในร่องแม่น้ำแม่ของพื้นที่</p> <p>2. ความสมดุลคล้องกันที่เหมาะสมเมืองพัทยา จากการตรวจสอบทางศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารฯ จึงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนที่ ที่ดินแปลง ใช้ที่ริมแม่น้ำในการใช้ อาคารบางชิ้น หรือบ้านประมง กินพื้นที่ที่ขาดหายไปเมืองพัทยา หนึ่งแปลง อีกเจ็ดแปลง ลงทุนสร้าง จ.ส. 2553 พบร่าง ที่ดินที่ได้รับการอนุมัติอย่างเรียบร้อยที่ 1 และกำหนดให้การใช้ประโยชน์ ที่ดินรับผิดชอบโดยผู้ที่ดูแลรักษาและผู้ที่ได้รับประโยชน์ สำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการ คุ้มครองทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค ซึ่งลักษณะของการดำเนิน โครงการเป็นอนาคตใหม่อย่างร่วมมือและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ</p>

กรกฎาคม 2554


(นางสมฤติ โลหะยศสุล)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาม บริษัท รามไชยพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินดา พิมพ์ชุร)

ผู้อำนวยการศูนย์กลางน้ำและดิน บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปชันส์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ค.อ 57)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และคุณค่าทางฯ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบ
3.1 การประยोğunให้ทัศน์ (ต่อ)	<p>มีการร่วมพูนที่สำหรับปึกไม้ยืนต้นตลอดแนวความกว้างประมาณ 1.14-2.3 เมตร ที่เข้ามาจากทางในปืนต้นเป็นที่อยู่จริง ระยะห่าง รวมเป็นพื้นที่กว้างตั้งแต่แบนหัวแยกเสื่อผู้จราจรกับแนวอุบัติเหตุที่ใกล้สุด คือ อาคาร B1 ทำกับ 12.81 เมตร ไม่ซ้ำกับที่กำหนดไว้ที่หน้าบ้านเรือนที่ 1</p> <p>3. ความคาดการณ์สอดคล้องในการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่ดังนี้ เรื่อง กារอนตreyพัฒนาและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ สำหรับชุมชน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ได้จับนาฬิกาพื้นที่ใน 2 วันหลังจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบ ผู้คนใช้รถสองล้อในพื้นที่ภายในหมู่บ้านฯ จำนวนมาก จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ถูกจับนาฬิกาอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 แต่เดือนจำกัดไม่มีรองรับพ้ายานมีบัตรถูกกล่าวหาโดยคู่กรณี ที่ได้รับความเสียหาย จึงได้รับการดำเนินคดีในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดูแลการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การปฎิบัติ 2554.....</p> <p>การปฎิบัติ 2554.....</p>

การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวพิมดา พิพัฒร)

กรรมการผู้มีอำนาจดูแลการบริษัท รวมทั้งพัฒนา (พัทยา) จำกัด



การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวพิมดา พิพัฒร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท รวมทั้งพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 58)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา (ต่อ)	<p>แต่หากผู้เมืองพัทยาเริ่มมีผลบังคับใช้บริเวณพื้นที่ โดยการจะอยู่ภายใต้พื้นที่ตั้มครึ่งฯ บริเวณที่ 1 จึงหาก ประเมินพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการเป็นอนาคตพัฒนาอย่างไม่ต่อข้อห้าม ตามที่ออกกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณที่ 1 - โครงการมีระยะเวลาดำเนินการที่ไม่สามารถมาหากำไร ได้มากกว่า 14 เมตร ตามข้อ 6(2) โดยมีพื้นที่ร่างบ้านจากอุดาร บากครุ่นต้นเริ่มร้อยละ 73.77 จึงไม่ตัดความรื้อ 6(3) ถึง (5)) - พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของโครงสร้างที่ด้วยเสื่อมสภาพที่มีความ กว้างประมาณ 7.5-9.45 เมตร ซึ่งทางโครงการไม่มีการก่อสร้าง อาคารใดๆ ในระยะห่าง 3 เมตร จางแผนเชิงหัวใจทั้งหลังอาคารไป รับตามข้อ 6 (6) - โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ล่างดันหอยกวางร้อยละ 20 <p>- ตามประเภทการที่ร่างบ้านจะร่วมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กារอนุเบตพื้นที่และมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน บริเวณพื้นที่ร่างบ้านจะร่วม แหล่งอ่าวกอสตัน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 นั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานคงค่าว่า อาคารสูงไว้เพียง ชั้อกันหนเดียวทักษะของอาคารที่กำหนดไว้แต่ละ บริเวณท่านนี้ ซึ่งโครงสร้างต้องอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2554.....


(นางสาวสุสานี ใจดี ภิรมย์ฯ)
นางสาวสุสานี ใจดี ภิรมย์ฯ

กรรมการผู้รับผิดชอบน้ำ ปริมาณ รวมโพรพเพนน่า (พัทยา) จำกัด
กรรมการผู้รับผิดชอบน้ำ ปริมาณ บริษัท เอ็น. เอส. คอมฟอร์เมนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิมิตา พิมพ์ฯ)
นางสาวพิมิตา พิมพ์ฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัทสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมฟอร์เมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 59)

องค์ประกอบของทางสื่อเมืองเวลล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลการแบบต่อสื่อเมืองเวลล้อมที่สำคัญ	มาตรการน่อองกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีของเวลล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ด้านภาษาสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และศูนย์ค่าต่าง ๆ	<p>ปานกลางมากกว่า 100 เมตร ซึ่งไม่มีรัฐอ济้ากัตตานความสูงของ อาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ที่ตั้งการจราจรมีการปะรำบอมพื้นที่สูงจากเต้มให้ห เทา กับระดับความสูงของถนนสาธารณะ (ถนนพาราเบลลัมมิต) - ตั้งแต่ การตั้งคราบสูงของอาคารโดยรวมจะอยู่ในช่วงต้น ของถนนสาธารณะที่ 0.00 เมตร โดยยกกระดานของโครงสร้างมีส่วน ที่สูงที่สุดของอาคารเท่ากับ 25.25 เมตร (ระดับเดียวกันเป็นไป ตามฟาก) - ลักษณะการดำเนินโครงการเป็นอนาคตพัฒนาตัวยังไม่ กิจกรรมต้องห้ามข้อกำหนด 17 ประเพกษาเมือง 8 ใน พื้นที่ตัวเมือง 4 ของประเทศไทย 	<p>มาตรการน่อองกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีของเวลล้อม</p> <p>4. ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดิน โดยรอบโครงการ</p> <p>จากการสำรวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบร่วม ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินเป็น พื้นที่เพื่อการพักอาศัย คิดเป็น 39.50% ซึ่งปัจจุบันไม่ นิเวศไม้ถือเป็นรั่วมีการขยายตัวของพื้นที่เพื่อการพักอาศัย เพิ่มมากขึ้น เช่น หมู่บ้านพัฒนาภูเขา เป็นต้น ดังนั้น การ ดำเนินโครงการจึงมีความต้องดูแลอย่างบูรณาภรณ์และการใช้ที่ดินเพื่อ การพักอาศัย</p>	<p>การปีก 2554.....</p> <p>(นางสาวพนิตา พิษพวย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด</p> <p>การปีก 2554.....</p> <p>(นายชานยุทธ์ ธรรมชาติสัมภัติ) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด</p>

ຕົວຮຽນທີ 1 (ຄູບ 60)

องค์ประกอบของทางสังคมศาสตร์ และศุลกากรต่างๆ		ผลการทบทวนร่องรอยที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินงานแล้วอย่างไร	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	5. ความหมายของที่ดินโครงการ พื้นที่โครงการอยู่ติดกับถนนพระประหารไม่มีตัวเรื่องเป็นถนน สายหลักที่มีโครงสร้างดีซึ่งไม่สามารถเดินทางผ่านทางหลวง แผ่นดินสามารถเดินทางเข้ามาได้เมื่อพัฒนาได้โดยจะต้อง เดินทางจากพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดเมืองพัทยาได้เพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น ซึ่งในเมืองพัทยามีแหล่งอาชญากรรมและความไม่สงบ ค่อนข้างมาก อาทิ สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ทำให้ผู้พำนักอาศัยสามารถเข้าถึงระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานได้สะดวก	6. ผลกระทบจากการใช้ที่ดินของโครงการต่อ ความสามัคคีในครอบครัวของบ้านเช่าและบ้านเดียวที่ต้องการซื้อ ขายกันไว้ได้รักษารักษาความสามัคคีในการให้เช่าและการซื้อขาย บริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งได้ประมูลตามราษฎร์อีกด้วย ระบบสาธารณูปโภคโครงการซึ่งการซื้อขายมีกับบุคคล ได้แก่ ประจำ ไฟฟ้า การรับประทานน้ำเสีย การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การไฟฟ้าบริการไฟฟ้า การคุมนาตาม/ การจราจร และการจราจร พวงมาลัยความสะอาดภายในโครงการอย่างรับ ได้อย่างเพียงพอ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินงานแล้วอย่างไร	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

8

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

“**କାହାର ପାଦରେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା**” (ଜୀବନକାଳି ପାଦରେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା)

卷之三

卷之三

ជំនាញនាយករាជទានដើរត្រូវបានស្នើសោះពេលវេលា និងបានបញ្ជាក់ថា មិនមែនជាប្រធ័ណី ហើយ និងបានបញ្ជាក់ថា មិនមែនជាប្រធ័ណី ហើយ

ຕົວຮາງທີ 1 (ຕົວ 61)

กรุงเทพมหานคร 2554

(ນາງສ៊ុនបញ្ជាក់ឡើងមិនមែនសក្រាន)

କେବଳ ମାତ୍ରମେ ଏହାରେ ପରିଚାରିତ ହେଲା

(အေများ) တရာ့အေများ၏ နှစ်နှစ် အေများ၏ ပေါင်းပေါင်း

（三）
（四）

四
二
一
五
六

A circular library stamp with a double-lined border. The outer ring contains the text "STATE ROUNDUP PAGEANT LIBRARY CO., USA." The inner circle is blank.

ตารางที่ 1 (อ่อ 62)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าต่างๆ	ผลการอบรมต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ด้านภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟ (ต่อ) แหล่งคุณค่าต่างๆ	โครงการมีขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้อง 0.15 เมตร แรงดันไฟ 15 เมตร ในการใช้ไฟน้ำของครุภารต์เพื่อให้ไฟแรงดันน้ำของห้องประปาสามารถลดลง 0.50 เมตร จึงจะส่งไฟไปหลังผ่านเพนท์ไดร์ฟลงทางเดินน้ำอย่างต่อเนื่อง 1 สูบคาด วิธีการล้างโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อถอดเส้นใยครุภารต์เพื่อทำความสะอาดได้แล้วเสร็จในเวลา 3 ชั่วโมง จากการจำแนกตามความชำนาญได้ผลิตภัณฑ์ 0.17 ลับมุม กินไฟ เพลิง 0.89 ลบ. ม./วินท์ ลดต่ำไปประมาณ 16.04% ตั้งแต่ผลลัพธ์ทางจากการใช้ไฟประปาของโครงการต่อห้องน้ำที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ำ	ส่วนใหญ่ออกไฟทำงานอย่างน้อย ช่วงเวลาประมาณ 10.00-13.00 น. โดยไม่ทำการในวันหยุดและจึงให้ผู้พักอาศัยทราบถึงหน้าอย่างน้อย 1 สูบคาด วิธีการล้างโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อถอดเส้นใยครุภารต์เพื่อทำความสะอาดได้แล้วเสร็จในเวลา 3 ชั่วโมง จากการจำแนกตามความชำนาญได้ผลิตภัณฑ์ 0.17 ลับมุม กินไฟ เพลิง 0.89 ลบ. ม./วินท์ ลดต่ำไป	มาตรวัดตามตารางที่ 1 ด้านภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	1. ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแยกตัวอ่อนตัวด้วยการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ เมื่อปีต่อมาในโครงการตัวว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นเรื่อย 308.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีรายละเอียดความสามารถในการรับน้ำเสีย น้ำเสียในเสียงรบกวนบ่อบำบัดซึ่งอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานต่อไปนี้ - ระบบน้ำบำบัดน้ำเสียของโครงการ A1 และโครงการ A2 มีขนาดรวม 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร แบบ B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดตามที่	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแต่ละอาคาร โดยสำหรับอาคารดูดอากาศ เมื่อปีต่อมาในโครงการตัวว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นเรื่อย 308.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีรายละเอียดความสามารถในการรับน้ำเสีย น้ำเสียในเสียงรบกวนบ่อบำบัดซึ่งอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานต่อไปนี้ - อาคาร แบบ A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดตามที่	1. ตรวจสอบโดยผู้ดูแลพื้นที่ทั้งสิ้ง ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร อาคารที่ทำการวิเคราะห์ คุณภาพ โดยเมื่อเวลา 1 เดือน กลุ่มงาน บริษัท อนรรษ์ภูรานนท์ (Complete Mixed Activated Sludge) อาคารละ 1 ชั่วโมงต่อวัน 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน - อาคาร แบบ B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดตามที่

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การนำบ่อตื้น้ำเสีย (ต่อ)	<p>ถูกพาศักดิ์มารท/วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A3 ซึ่งรับน้ำทิ้งจากห้องพัก ผู้อยู่อาศัยในบ้านตัวอย่าง มีขนาดรองรับ 70 ลูกบ้านก่อไม้ครัว/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบฯ 67.15 ลูกบ้านก่อไม้ครัว/วัน - ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร B1 และอาคาร B2 มีขนาดรองรับ 70 ลูกบ้านก่อไม้ครัว/วัน มีน้ำเสียเข้าระบบฯ 53.68 ลูกบ้านก่อไม้ครัว/วัน <p>จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. ประสาทมีการนำน้ำทิ้งที่ออกเป็นเส้นสายเข้าสู่ช่องทางน้ำทิ้ง อาคารสามารถรองรับน้ำทิ้งได้เพียงพอ</p> <p>2. ประสาทมีการนำน้ำทิ้งเข้าสู่ช่องทางน้ำทิ้งโดยระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>แต่ละอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A1 และ A2 มีค่า BOD mixed เท่ากันๆ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีค่า BOD ลดลงจากระบบฯ เพิ่กアップ 15 มิลลิกรัม/ลิตร - ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A3 มีค่า BOD mixed เท่ากันๆ 257.04 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีค่า BOD ลดลงจากระบบฯ เพิ่กアップ 15.42 มิลลิกรัม/ลิตร - ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร B1 และ B2 มีค่า BOD mixed เท่ากันๆ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีค่า BOD ลดลงจากระบบฯ เพิ่กアップ 15 มิลลิกรัม/ลิตร 	<p>อาการแบบตะกอนเร่งสมบูรณ์ (Complete Mixed Activated Sludge) ขนาดรองรับ 70 ลูกบ้านก่อไม้ครัว/วัน</p> <p>2. จัดหาและสำรองริชั่นส่วนที่เสียหายและป้องกอร์รูปของระบบไว้เพื่อขอซอมแซมให้สามารถดำเนินการตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. ให้มีวิเคราะห์ภารกิจกำลังและซ่อมแซมเครื่องที่มีความชำนาญ ให้ความตุณและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ประจำทิศทางด้วยตู้คลอดเชลล์</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไป ของระบบบำบัดน้ำเสีย ในการนี้ที่จะประเมินค่าที่ใช้ในการเก็บตัวต่อ</p> <p>5. ให้มีการสูบตะกอนออกจากรถยนต์และนำตู้น้ำเสียของอาคาร A1 A2 และ A3 ทุก 1 เดือน ส่วนของอาคาร B1 B2 ทุก 2 เดือน โดยใช้หัวใจของโครงสร้างและรากไม้ต้นที่อยู่ในตู้น้ำเสียของอาคาร A1 A2 และ A3 ทุก 1 เดือน ตราจารย์บัตร์ทั้งนี้</p>	<p>มาตราค่า pH และออกซิเจนออกซิเดชัน (Complete Mixed Dissolved Solids)</p> <p>- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids</p> <p>- Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและรักษาสภาพแผลและน้ำทิ้งที่อยู่ในตู้น้ำเสีย ไบโอฟิล์มที่จะบดบังบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้คงการรับตัวเพื่อนำน้ำทิ้งที่ใช้ในกระบวนการบำบัดฯ กลับคืนมา</p> <p>5. ให้มีการสูบตะกอนออกจากรถยนต์และนำตู้น้ำเสียของอาคาร A1 A2 และ A3 ทุก 1 เดือน ส่วนของอาคาร B1 B2 ทุก 2 เดือน โดยใช้หัวใจของโครงสร้างและรากไม้ต้นที่อยู่ในตู้น้ำเสียของอาคาร A1 A2 และ A3 ทุก 1 เดือน ตราจารย์บัตร์ทั้งนี้</p> <p>- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน - ตกลงระหว่าง 1 ปี ดำเนินการ</p>

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวสุมิตรา โลหะพัฒนา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโปรดักชน (พัทยา) จำกัด


กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพินิตา พิพัฒน์)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. คอมพิลเลชัน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบของทางสั่งและต้อง แม่ระบุค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการที่ได้รับและแก้ไขแหล่งรวมสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การนำบ่อเหลาเสีย (ต่อ)	<p>จากการประนีประศพิธีภายในการนำบ่อตู้เสียออกำเนิดที่ต้องดำเนินการตามแบบ นำบ่อตู้เสียที่จัดไว้ พบว่า สามารถนำบ่อตู้เสียให้ตัวมาเก็บ มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบดูดจากอุตสาหกรรมได้ตัวตามเกณฑ์ เก็บ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ของจางฟูซึ่งเมื่อก่อนนำเข้าทัง 19.81 ลิตรากาศก่อเมือง/วัน ที่เก็บชิ้นส่วนจากอาคาร B2 ก็กลับมาใช้เพื่อต่อตัว ต้นไม้ในโครงสร้าง ซึ่งข่าวดังกล่าวผ่านตัวที่ที่รับน้ำอย่างอุดกั๊ฟเพื่อที่ โครงการได้ออกทางหนึ่ง ผลลัพธ์ที่เจลักษณะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3. เมื่อยเมดิย์มาร์เชฟลังงานของระบบนำบ่อตู้เสียที่ โครงการเลือกใช้กับระบบน้ำอีกด้วย</p> <p>ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงสร้างเลือกใช้เป็นระบบตัดก่อนเร่ง แบบผสมสมบูรณ์ (Complete Mixed Activated Sludge) ทาง ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขอใช้กระบวนการไถส่องแสงเพื่อเก็บ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับprocorgarเพิ่มอีก 2 ทางเลือก รวมเป็น 3 ทางเลือกที่ออกแบบไว้item ต่อ ระบบแห่งน้ำจานหนุน ศรีวิภา (Rotating Biological Contractor : RBC) และระบบ โปรดกรอง (Trickling Filters) จากการปฏิริยบที่เหมาะสมได้ร่วม - ไฟฟ้าของระบบ Complete Mixed Activated Sludge - ไฟฟ้าของระบบ RBC (Rotating Biological Contactor) - ไฟฟ้าของระบบ RBC (Rotating Biological Contactor) “ระบบ Complete Mixed Activated Sludge ลดผลกระทบ เรื่องกลิ่นต่อผู้คนอาศัยในโครงการ”ต่อไปนี้เป็นคราวนากำหนดเป็น</p>	<p>6. จัดให้มีระบบบำบัดละอองลอง (Aerosol) และกำจัดจาก ระบบบำบัดตู้เสียตัวถัง Filter Scrubber โดยติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด ต่อเข้ากับตู้ เติบอากาศของระบบบำบัดตู้เสีย</p> <p>7. จัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากตัวถังการเผาของระบบ บำบัดตู้เสียตัวถัง Biogas พร้อมระบบบำบัดฯโดย ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด ต่อ เข้ากับระบบการเผาของระบบบำบัดตู้เสีย</p> <p>8. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซมีเทน Gas Leak Detector เข้ากับตู้เสียตัวถังก๊าซมีเทนของระบบบำบัดน้ำเสีย หากมี แก๊สร้ายระสั่งเสียต่อวนและส่งสัญญาณ Output ต่อไป ยังห้อง Control ของแหล่งกำเนิดการ เพื่อให้จัดหาสาเหตุ มาตรวจสอบและแก้ไข</p> <p>9. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศสำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ละอาคารเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อในกรณีที่เครื่องเติม อากาศเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>10. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารสำหรับตรวจสอบ ยอดจากวันที่แล้ว</p> <p>11. ดำเนินการนำบ่อตู้จากระบบบำบัดน้ำเสียและชุดแยก กัลบม์ไทร์ตันที่ไม่ในโครงการ โดยสูบจากห้องเก็บ</p>	<p>นางสาวพิมดา พิรพยายาม</p> <p>ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอร์ปอเรชัน จำกัด</p>




ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดซึมต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาอันดับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.3 การรักษาดูแลเสีย (ต่อ)	<p>- ระบบ Complete Mixed Activated Sludge มีค่า operate ระบาย 6,270 มาทร/ปี/ชุด ซึ่งถูกกว่าระบบ RBC (Rotating Biological Contactor) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 18,800 มาทร/ปี/ชุด</p> <p>- ระบบ Complete Mixed Activated Sludge มีค่าซ้อมอุปกรณ์ในระบบ 10,000 บาห์ครร./ชุด ซึ่งถูกกว่าระบบ RBC (Rotating Biological Contactor) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 470,800 บาท/ชุด</p> <p>หากห้องประรับมีภัยพิษที่ก่อภาระมากขึ้น พบร้า หากเป็นค่าเดินทางการ และมีการซ้อมโดยอนกรรรมสิทธิ์ให้ผู้พักอาศัยและมีการจดทะเบียนนิตบุคคลอย่างต่อเนื่องแบบ RBC (Rotating Biological Contactor) จะมีไฟฟ้าในการเติมน้ำระบบ กอกว่าระบบ Complete Mixed Activated Sludge และพ่วงค่าใช้จ่ายในการ operate ระบบฯ และค่าซ้อมอุบัตกรรมในระบบ RBC (Rotating Biological Contactor) จะสูงกว่าระบบ Complete Mixed Activated Sludge ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าซ้อมบำรุงที่มีค่าใช้จ่ายครึ่งลงมากๆ จะไม่เกิดขึ้นเมื่อยังคงดำเนินร่องรอยของประมาณทรัพยากรกไปต่อจากค่าสาธารณูปโภค จัดเตรียมได้ดีจะลดค่าเป็นจำนวนมากของผู้พักอาศัยเมื่อเวลาที่องค์การติดระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณภาพดีขึ้นอยู่ในภัยธรรมดานั้น โครงการจึงเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มี</p>	<p>นำเข้าห้องของอาคาร B2 เพื่อส่งน้ำผ่านก่อสร้างต้นไม้ไปยังบริเวณต่างๆ โดยจัดให้ติดอยู่เป็นรากไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวมีกอกระਸានเป็นระยะ ดังภาพที่ 3</p> <p>12. ให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลทำหน้าที่ดูแลการนำน้ำที่ห้องจาระระบบบำบัดให้สะอาดล้วนไปใช้ จำนวน 1 คน (ให้ช่วงประจำมาประจำไป)</p> <p>13. ไม่เลี้ยงอบรมปล่อยให้แม่ศัยที่ดังไม่ผ่านการรับน้ำดูดซึมทั่วไป เสียแบตเตอรี่ที่ดังไม่ผ่านการรับน้ำดูดซึมทั่วไป</p> <p>โครงการที่ดูดซึมน้ำที่ดังไม่ผ่านการรับน้ำดูดซึมทั่วไป</p>	<p>(นางสาวพินดา พิมพ์พร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มรรษก รามไชยพัฒนา (พัทยา) จ้าว ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอลนัชชันแหน่ง จำกัด</p> <p>(นายสราวุฒิ พิมพ์พร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็น. เอส. คอลนัชชันแหน่ง จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งทุนค่าซ่อม	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเฝ้าพิสูจน์เอกสาร
3.3 การบำบัดน้ำเสีย ^(ต่อ)	<p>ดำเนินการ operate ระยะๆ และค่าซ่อมบำรุงที่ถูกกว่า ตัวเลือกใช้ระบบตัดออกน้ำร่วงแบบส่งสมบูรณ์ Complete Mixed Activated Sludge</p> <p>4. ความสามารถของรากฐานตัดออกให้แต่ละครั้ง</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีของบริษัทไม่มีรถสูบสูง ปฏิภัติ การถูบสิ่งปฏิกูลของน้ำเรือนห้องสูบไม่สามารถบีบอกรากไว้ ไม่เขตเทาๆ บานสีเหลืองของรากจะ ตะ่ำถูกอกหักในไห้ห้องสูบ ไป ก้าจัดให้เป็นครั้งๆ คราวตามที่ผู้เรียกใช้บริการ โดยทั่วไปรถสูบสิ่งปฏิกูลจะมีปริมาณตัวรวม 3 ถุงมากกว่าเมตร เมื่อทำการสูบ ตະกอยดูออกจากรถสูบจะของระบบไปบดตัวเสียแต่ลักษณะของ โครงการสามารถประเมินความสามารถของรถสูบตະกอยและ จำนวนหน่วยในรถสูบตัดออกได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต๊อกกระบอกของระบบไปบดตัวเสียออก A1 และ A2 มี บริเวณตัดออกอนกิรชั้นห้องหม้อ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถ เก็บตัดออกได้ต่อวัน 53 วัน กำหนดให้ถูกตัดออกน้ำจากถังกรอง ทุกๆ 1 เดือน จึงปรับปรุงลดตัดออกน้ำที่ต้องสูบไปกว่าจัด ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ต่อไป 		การปฎิบัติ 2554..... (นางสาวพินดา พิไพบูล) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



การปฎิบัติ 2554.....
(นางสาวพินดา พิไพบูล)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

การปฎิบัติ 2554.....

(นางสาวพินดา พิไพบูล)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อภาระทางกายภาพและทรัพยากรดับล่อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การนำน้ำดื่มมาใช้ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>- ถังกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A3 มีปริมาณน้ำตักอยู่ในเก้ารูปหนึ่งหมื่น 0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักออกนำไปนาน 51 วัน กำหนดให้สูบประปาออกจากห้องน้ำครัว 1 เดือน รีบมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 14.10 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกไปกว่าจัดแต่ละครั้งประมาณ 5 เดือน</p> <p>- ถังกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร B1 และ B2 ประจำเดือนตุลาคม กิตติชัณฑ์ห้องน้ำ 0.363 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักนาน 66 วัน กำหนดให้สูบประปาจากห้องน้ำครัว 2 เดือน จึงมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 21.78 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกประมาณ 8 เดือน</p> <p>หากมีการสูบประปาน้ำตักออกจากในโถรงกรุงจะมีการซ่อนสังกะสีรองรับถุงปฏิกูลไม่น้อยกว่า 31 เดี่ยว/ครั้งของการสูบประปาน ดังนั้น ให้ครุภาระล้วงเออกันให้เข้ามาสูบประปานออกบ่อยกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A1 ห้องน้ำที่ 1 ของตึกห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ เท่าน อาคาร A2 ห้องน้ำที่ 2 ของตึกห้องน้ำเดินทางและเตื 啟 ให้เข้ามาสูบในห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ 10.00-11.00 น.เช้า</p>	<p>มาตรการสำรองภาระทางกายภาพและทรัพยากรดับล่อง</p> <p>- ถุงกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A3 มีปริมาณน้ำตักอยู่ในเก้ารูปหนึ่งหมื่น 0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักออกนำไปนาน 51 วัน กำหนดให้สูบประปาออกจากห้องน้ำครัว 1 เดือน รีบมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 14.10 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกไปกว่าจัดแต่ละครั้งประมาณ 5 เดือน</p> <p>- ถังกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร B1 และ B2 ประจำเดือนตุลาคม กิตติชัณฑ์ห้องน้ำ 0.363 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักนาน 66 วัน กำหนดให้สูบประปาจากห้องน้ำครัว 2 เดือน จึงมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 21.78 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกประมาณ 8 เดือน</p> <p>หากมีการสูบประปาน้ำตักออกจากในโถรงกรุงจะมีการซ่อนสังกะสีรองรับถุงปฏิกูลไม่น้อยกว่า 31 เดี่ยว/ครั้งของการสูบประปาน ดังนั้น ให้ครุภาระล้วงเออกันให้เข้ามาสูบประปานออกบ่อยกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A1 ห้องน้ำที่ 1 ของตึกห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ เท่าน อาคาร A2 ห้องน้ำที่ 2 ของตึกห้องน้ำเดินทางและเตื 啟 ให้เข้ามาสูบในห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ 10.00-11.00 น.เช้า</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ถุงกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A3 มีปริมาณน้ำตักอยู่ในเก้ารูปหนึ่งหมื่น 0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักออกนำไปนาน 51 วัน กำหนดให้สูบประปาออกจากห้องน้ำครัว 1 เดือน รีบมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 14.10 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกไปกว่าจัดแต่ละครั้งประมาณ 5 เดือน</p> <p>ถังกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร B1 และ B2 ประจำเดือนตุลาคม กิตติชัณฑ์ห้องน้ำ 0.363 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถเก็บน้ำตักนาน 66 วัน กำหนดให้สูบประปาจากห้องน้ำครัว 2 เดือน จึงมีปริมาณน้ำตักออกที่ต้องสูบไปกว่าจัดในแต่ละครั้งเท่ากับ 21.78 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ระยะเวลาขยายน้ำตักออกประมาณ 8 เดือน</p> <p>หากมีการสูบประปาน้ำตักออกจากในโถรงกรุงจะมีการซ่อนสังกะสีรองรับถุงปฏิกูลไม่น้อยกว่า 31 เดี่ยว/ครั้งของการสูบประปาน ดังนั้น ให้ครุภาระล้วงเออกันให้เข้ามาสูบประปานออกบ่อยกรองระบายน้ำบ้าน้ำต้นสำหรับอาคาร A1 ห้องน้ำที่ 1 ของตึกห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ เท่าน อาคาร A2 ห้องน้ำที่ 2 ของตึกห้องน้ำเดินทางและเตื 啟 ให้เข้ามาสูบในห้องน้ำเดินทางและตู้ล่างน้ำ 10.00-11.00 น.เช้า</p>

กรกฎาคม 2554


(นางสาวมาลี โถกศรีษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโภชพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินดา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. คอมพิวเตอร์ จำกัด



ເຕັມ 1 ເຖິງ 68)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และศูนย์กลางความรู้		ผู้กระทำการสื่อสารมวลชน	มาตรฐานการสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	มาตรฐานการสื่อสารมวลชนที่สำคัญและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดี
3.4 การรายงานข่าวและการป้อนข้อมูล	ป้อนข้อมูล	1. แหล่งรายมาต่อการสื่อสารมวลชนที่เชื่อถือ บริเวณท้องถิ่น-ห้องเรียน-ห้องเรียน	มาตรฐานการรายงานข่าวที่ดี	มาตรฐานการสื่อสารมวลชนที่ดี
		2. แหล่งรายมาต่อการสื่อสารมวลชนที่เชื่อถือ บริเวณท้องถิ่น-ห้องเรียน-ห้องเรียน	มาตรฐานการรายงานข่าวที่ดี	มาตรฐานการรายงานข่าวที่ดี

卷之三

(ນາງຄູນມາລີ ໄສ່ພະຍົບສົກຮັງ)

การรุกการผู้อิกราฎีในภูมิภาคพื้นที่ทางตอนใต้ (พื้นที่) จึงต้อง

卷之三

“A. ROBINSON LTD., LTD.”

ตารางที่ 1 (ต่อ 69)

องค์ประกอบของหัวข้อที่สองแผลลือที่สำคัญ และศุนธิ์ต่อไปนี้	ผลการอบรมต่อสืบเนื่องแผลลือที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ศุนธิ์ต่อไปนี้
3.4 การระบาดและการ ป้องกันอย่างทั่วถ้วน (ต่อ)	<p>2. ผลผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พืชที่ และความพึงพอใจของชาวนาที่รอบบ้านทำสำหรับผ้าส่วนใหญ่ที่ ต้องห่วง</p> <p>เนื่องจากหลังพัฒนาโครงการสภาพัฒนาที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นพืชเดิมไปเป็นพืชคนถอนไว้ต่อไป และการปลูกสมเด็จเป็นผลให้ชาวบ้านลงตัวด้วยการทำให้เกิด ปัญหาด้านความชื้นในพืชเดิมที่ไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ ผลจากการ การเปลี่ยนแปลงการใช้พืชที่ พบว่า จะทำให้อัตราการระบาดนำไป ในพืชน้ำที่ควรจะควบคุมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมต่อร 0.142 สูบบาก์เมตรวินาที เป็น 0.4166 สูบบาก์เมตรวินาที ตั้งแต่ เดือนเมษายนถึงตุลาคมน้ำที่อยู่บนพืชเดิมที่ชื้นเคียง เมื่อ เปรียบเทียบกับการจำเป็นต้องควบคุมอัตราการระบาดที่ต้อง เกิน 0.142 สูบบาก์เมตรวินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบาดที่ ก่อนพัฒนาโครงการ ทางจังหวัดต้องมีการห่วงผู้คนส่วนภูมิภาคไม่ ประมาณกว่า 990.74 สูบบาก์เมตร ซึ่งโครงการได้ใช้วิธีการ ห่วงผ้าในลักษณะที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับภูมิภาค 1,065.97 สูบบาก์เมตร ซึ่งมากกว่าประมาณผู้คนที่ต้อง กักกันไว้ในโครงการในช่วงที่ผ่านมา และมีการควบคุมอัตราการ ระบาดที่อยู่ทางพื้นที่โครงการในปัจจุบันนำสู่การทำก่อนระบาด</p>	<p>6. ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ถูกดำเนินการในห่วงเสื่อม หรือดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้ห่วงเสื่อมผ้าเกิดการ ตื้นขึ้น</p> <p>7. ไม่ทิ้งขยะอย่างปะปนห่วงเสื่อม</p> <p>8. สนับสนุนงบประมาณให้แก่ห่วงงานห้องที่ในการดูแล รักษาห่วงเสื่อมผ้า</p>	<p>ช้าๆ ต่อไปนี้ทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยร่วม</p>


กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวนิตยา โลหะศรีสกุล)
(นางสาวนิตยา โลหะศรีสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโภชพัฒนา (พัทยา) จำกัด
ผู้รับผิดชอบการต้านสิ่งแผลลือ บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิลเลฟฟ์ จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวนิตยา โลหะศรีสกุล)



፩፻፭፻፲፻፳፻፷፰

3

111

બીજી પાદ

ក្រសួងពេទ្យ (អគ្គនាយករដ្ឋបាល)

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

(ပရောမျိုး) ပရောမျိုး ပရောမျိုး ပရောမျိုး ပရောမျိုး

SCOTT, LTD.
SOMERSET PATNA

ผู้รับอนุญาตการค้าภายในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | ผู้รับอนุญาตการค้าภายในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | ผู้รับอนุญาตการค้าภายในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ | จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ |

ଓনলাইন ১ (পৃষ্ঠা ৭১)

TANJID KHAWAII 2554

(ນາງສູນກາລ ໂລໍ່ຫຼູຍສັກ)

A circular library stamp with the text "NACIONALNAI LIETPRAVITEL'STVAI LIBRARIU" around the top and "MINSK" at the bottom. In the center, it says "175".

ମହାଭାଗିତ୍ୟ

ក្រសួងពេទ្យបានបញ្ជាក់ថា នាមីនុយោគ ត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ការរំលែករំលែក

ผู้ซึ่งทางกฎหมายการตัดสินสั่งแบ่งเดือนของ บริษัท เก็บน. เอส. ประมาณครึ่งหนึ่ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 72)

องค์ประกอบของทางสื่อและแหล่งเรียนรู้	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการริมฝาย และดินแดนต่างๆ	<p>1) ภาระน้ำระดับริมฝายโดยประมาณประจำปี</p> <p>ในแต่ละชั้นของอาคารได้จัดให้มีห้องพักนักเรียนอยู่รวมเป็นบิ๊ด เพื่อส่งผลกระทบต่อภาระน้ำระดับชั้นอุ่นภาคใต้ โดยห้องพักนักเรียนอยู่อย่างสูงกว่าพื้นที่และชั้น 0.5 เมตร ความกว้างว่าง 0.6 เมตร ความยาว 1.95 เมตร มีประตูไม้ประดูติดตั้งบนสำหรับห้องนักเรียนแบบบานชู ด้านหน้าสำหรับแบบบานชูห้องนักเรียนอยู่ห้องนักเรียนเดียวเท่านั้น ทำให้ต้นเรือห้องนักเรียนไม่สามารถเข้าสู่ภายในแต่ต้องใช้ชั้นเดียวกันริมฝายสุดยอดไปสั่งภายในได้</p> <p>- ยานพาณิชย์ A (อาคาร A1, A2 และ A3) พบว่า ชั้นเดียวกันนี้ จำนวนผู้พักอาศัยมากที่สุด ต่อ ชั้นที่ 3-7 จำนวน 19 ห้อง/ชั้น จะมีปริมาณน้ำริมฝายอยู่ในแต่ละชั้นเกิดขึ้น 183 ลิตร/วัน/ชั้น คิดเป็นน้ำริมฝายอยู่สูงถึง (64%) 117 ลิตร/วัน น้ำสูญเสียอยู่ร้อยละ 30% 55 ลิตร/วัน น้ำฝนอยู่อันตราย (3%) 5.5 ลิตร/วัน และน้ำฝนอยู่ทั่วไป (3%) 5.5 ลิตร/วัน</p> <p>- อาคารแบบ B (อาคาร B1 และ B2) พบว่า ชั้นที่มีจำนวนผู้พักอาศัยมากที่สุด ต่อ ชั้นที่ 3-7 จำนวน 15 ห้อง/ชั้น จะมีน้ำริมฝายอยู่ในแต่ละชั้นเกิดขึ้น 147 ลิตร/วัน/ชั้น คิดเป็นน้ำริมฝายอยู่สูงถึง (64%) 94 ลิตร/วัน น้ำสูญเสียอยู่ร้อยละ 30% 44 ลิตร/วัน น้ำฝนอยู่อันตราย (3%) 4.5 ลิตร/วัน และน้ำฝนอยู่ทั่วไป (3%) 4.5 ลิตร/วัน</p>	<p>3. ให้แม่ห้องพักนักเรียนอยู่รวม พื้นที่ติดตั้งห้องส่องสว่างโดยภายในห้องพักนักเรียนอยู่ในห้องพักนักเรียนอย่างเป็น (ภาชนะที่ 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักนักเรียนอยู่อย่างสูงถูกตั้งไว้ (น้ำฝนอยู่ปี泻) ห้องที่ 12.20 ตารางเมตร (ระดับน้ำมาก 1.50 เมตร) มีปริมาณน้ำคงที่ประมาณ 18.30 ลิตร/วัน/เมตร - ห้องพักนักเรียนอยู่ริมฝายเดล ห้องที่ 6.08 ตารางเมตร (ระดับน้ำมาก 1.50 เมตร) มีปริมาณน้ำคงที่ประมาณ 9.12 ลิตร/วัน/เมตร - ห้องพักนักเรียนอยู่อันตราย ห้องที่ 1.9 ตารางเมตร (ระดับน้ำมาก 1.50 เมตร) มีปริมาณน้ำคงที่ประมาณ 2.85 ลิตร/วัน/เมตร - ห้องพักนักเรียนอยู่ทั่วไป ห้องที่ 1.9 ตารางเมตร (ระดับน้ำมาก 1.50 เมตร) มีปริมาณน้ำคงที่ประมาณ 2.85 ลิตร/วัน/เมตร <p>4. ให้แม่น้ำท่อระบายน้ำเสียจากการล้างห้องพักนักเรียน รวมและน้ำริมฝายอยู่เข้าไปในบ่อตับด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร A3 (ภาชนะที่ 4)</p> <p>5. ให้ระบายน้ำริมฝายแต่ละประเภทให้สูงต้นปากรถูกไฟไหม้ ตาม ควรจะสอนไปให้มีร่องรอยร้าวเพื่อรักษาภัย</p>	<p>บริษัทฯ จำกัด ๒๕๕๔</p> <p>(นางสาวพินิตา พิมพ์ชู) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>บริษัทฯ จำกัด ๒๕๕๔</p> <p>(นายสมชาย ใจดี) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>บริษัทฯ จำกัด ๒๕๕๔</p> <p>(นายวิชัย ใจดี) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>บริษัทฯ จำกัด ๒๕๕๔</p> <p>(นายวิชัย ใจดี) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

องค์ประกอบของทางสื่อและแหล่งรวม แหล่งคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการแบบต่อสื่อสารที่สำคัญ	มาตรการรับรู้ของกันและกันเพื่อประสิทธิภาพสื่อสาร	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลสืบสานวัฒนธรรม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ทำทีบี (3%) 4.5 ลิตร/วัน</p> <p>ในห้องพักนุสฟ่อยแต่ละชั้นของแต่ละอาคารจัดให้มีถังรองรับน้ำเสีย พอกเบี้ยน 4 ถัง ใหญ่ ถังรองรับน้ำเสียอย่างยั่งยืน ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับน้ำเสียอย่างยั่งยืน ขนาด 10 ลิตร เหลือไว้รองรับน้ำเสียอย่างทั่วไปขนาด 10 ลิตร ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ซึ่งเพียงพอสำหรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร</p> <p>2) <u>ห้องพักนักศึกษา</u></p> <p>ทางโครงการจัดให้มีห้องพักนุสฟอยร่วมและจัดจ้างอาหารพักอาศัย ซึ่งอยู่ที่้านพักศิษษะวันวันออกเดินทางกลับบ้านของโครงการ โดยได้จัดแบ่งพื้นที่สำหรับห้องน้ำเป็นสองแบบ ได้แก่ 4 ประตูแยก - ห้องพักนุสฟอยอยู่สถานที่ ขนาดความกว้าง 3.05 เมตร ความยาว 4.0 เมตร ติดเป็นผนังที่ 12.20 ตารางเมตร (ระดับเก็บกัก 1.50 เมตร) ปีบรมีตัวเรือนกั้นกรอบ 18.30 กิโลกรัม มีห้องน้ำอยู่อยсталายได้เก็บขึ้นในโครงสร้างห้องด 3.706 ลิตรบาร์เมตริกวัน จึงสามารถรองรับได้ 4.94 เท่าของปริมาณน้ำเสียอยู่อยсталายที่เก็บขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 5 วัน</p>	<p>มุ่งผลอย่างมากและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทุกคน ไม่หนาแน่น</p> <p>6. จัดให้มีห้องพักนุสฟอยประจำชั้นเป็นแบบบิ๊กเดี่ยวลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและหัก鼻臭uate โดยจัดให้มีผ้าใบ ปิดตาบานเพื่อหัวผ้าหากายสะอาดด้วยในการทิ้ง และประดิษฐ์เป็นต้านทานหัวน้ำพื้นด้วยเศษกระดาษในกรณีที่น้ำเสียไม่เข้าที่ ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อวัน ห้องพักนุสฟอยน้ำเสียอย่างบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อวัน ห้องพักนุสฟอยส่วนตัวที่น้ำเสียประมาณ 0.5 เมตร ขนาด 0.6x1.95 เมตร ความสูง 1 เมตร (ภาพที่ 6)</p> <p>7. ให้มีจุดรถเก็บขยะนุสฟอยไว้บริเวณใกล้เคียงกัน ห้องพักนุสฟอยและไฟฟ์อ่องสว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อรถเก็บขยะนุสฟอยและไฟฟ์อ่องสว่างในบริเวณใกล้เคียง ทั้งลักษณะ (ภาพที่ 7)</p> <p>8. ให้มีจ้าหน้าที่คอยอ่านบัญความสะอาดด้านการจราจร แม่กระถินนุสฟอยที่จะเต้นรhythmic นำนุสฟอยไปในโครงการ 9. กำหนดเวลาเปิดวันปีบรมีต้นน้ำรัชดาภิเษกน้ำที่น้ำที่ 9.1 การร่วมร่วมมูลนุสฟอยจากแหล่งกำเนิด</p> <p>(1) ให้มีภาคชุมชนร่วมกันร่วมมูลนุสฟอยที่มีชื่อความระบุ ประเทศาภิเษกอยู่ริชั้น ด้วยคำว่า “สูญเสียปีบรมี” “นุสฟอยหัวไทร” “นุสฟอยเชิงครีส” และ “นุสฟอยอันตราย”</p>	<p>กรกฎาคม 2554.....</p> <p>(นางสาวนิตยา ลังษ์ชัยสถา) (นายสราวุฒิ พิพัฒน์ชัย)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี บริษัท รวมใจพัฒนา (พัฒนา) จำกัด</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมใจพัฒนา (พัฒนา) จำกัด</p> <p>นายชานภูญการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชัน จำกัด</p> <p>กรกฎาคม 2554.....</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

องค์ประกอบทางด้านความปลอดภัยและดุลยภาพต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 ภาวะจัตภรัมณ์ฝอย (ต่อ)	- ห้องพักน้ำฝอยหรือเก็บ ขนาดความกว้าง 1.9 เมตร ยาว 3.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 6.08 ตารางเมตร (ระดับเก็บกาก 1.50 เมตร) มีปริมาณตัวเก็บกากรวม 9.6 ลูกบาศก์เมตร ขนาดที่ก้มน้ำฝอยรีไซเคิลเก็บขึ้นในโครงสร้างห้องน้ำ 1.737 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 5.53 เท่าของปริมาณน้ำฝอยที่ใช้ติดตั้งที่ตู้ซึ่งไม่แนะนำให้ประมวลผล 5 วัน	- ห้องพักน้ำฝอยอัมตราย ขนาดความกว้าง 1.0 เมตร ความยาว 1.90 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1.90 ตารางเมตร (ระดับเก็บกาก 1.50 เมตร) มีปริมาณตัวเก็บกากรวม 2.85 ลูกบาศก์เมตร ขนาดที่ก้มน้ำฝอยอัมตรายเก็บขึ้นในโครงสร้างห้องน้ำ 0.174 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 16.38 เท่าของปริมาณน้ำฝอยอัมตรายที่เก็บขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 16 วัน	(2) ให้มีการซักดูดทำความสะอาดผู้ใช้ห้องน้ำสัตว์ที่ไม่ดูดถ่าย ความเหลี่ยมไว้ในห้องน้ำเพื่อป้องกันการหลุดรอดของพลาสติกที่ไม่สามารถรับประมวลผลอย่างพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ความเข้มแข็งของห้องน้ำแบบสแตนเลสสำหรับผู้ที่ไม่ติดตั้ง (3) ให้มีการซักดูดทำความสะอาดผู้ใช้ห้องน้ำไว้ในห้องน้ำโดยหากันที่ 4) ให้ดูดพลาสติกที่สำคัญของห้องน้ำไว้ในห้องน้ำโดยหากันที่วางไว้ประจำจังหวัด	มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- ห้องพักน้ำฝอยรีไซเคิล ขนาดความกว้าง 1.9 เมตร ยาว 3.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 6.08 ตารางเมตร (ระดับเก็บกาก 1.50 เมตร) มีปริมาณตัวเก็บกากรวม 9.6 ลูกบาศก์เมตร ขนาดที่ก้มน้ำฝอยรีไซเคิลเก็บขึ้นในโครงสร้างห้องน้ำ 1.737 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 5.53 เท่าของปริมาณน้ำฝอยที่ใช้ติดตั้งที่ตู้ซึ่งไม่แนะนำให้ประมวลผล 5 วัน	- ห้องพักน้ำฝอยอัมตราย ขนาดความกว้าง 1.0 เมตร ความยาว 1.90 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1.90 ตารางเมตร (ระดับเก็บกาก 1.50 เมตร) มีปริมาณตัวเก็บกากรวม 2.85 ลูกบาศก์เมตร ขนาดที่ก้มน้ำฝอยอัมตรายเก็บขึ้นในโครงสร้างห้องน้ำ 0.174 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 16.38 เท่าของปริมาณน้ำฝอยอัมตรายที่เก็บขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 16 วัน	(1) ให้เขียนฉลากพิเศษหรือรหัสสีดำเงาหรือขาวเงินติดไว้หน้าตู้ซึ่งการเก็บขยะน้ำฝนอย่างภาชนะห้องน้ำบัญชีอย่างจดประสงค์ร่วมกับบัญชีของภาชนะและห้องน้ำและห้องน้ำในแต่ละห้องเพื่อความสะอาดดูแลง่ายและง่ายต่อการซ่อมบำรุง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือความลับส่วนของแม่บ้านใน การแยกประเภทและจัดห้องน้ำในการซักรักษาดู管 ร่วบรวมไปยังห้องพักน้ำฝอยร่วม (2) ให้แยกก้มน้ำฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือรับซื้อและยังเป็นการร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จะนำไปกำจัด (3) ให้มีแบบบ้านพานิชที่ร่วบรวมน้ำฝอยจากแหล่งที่มาซึ่งห้องพักน้ำฝอยร่วบรวมให้หมุนเวียนและเปลี่ยนผ่านตามกำหนดเวลา 10.00 -11.00 นาฬิกา	มาตรฐานตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2554.....

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

藏文大藏经

พ.ศ. ๒๕๕๔

၁၃၅

၁၇၈၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရေးဝန်ကြီးချုပ်၏ အတွက် မြန်မာနိုင်ငြားရေးဝန်ကြီးချုပ်၏ အတွက်

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର 75

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ		ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการที่มีอยู่และแก้ไขผลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ
3.5 การจัดการร่องรอย (ต่อ)	มูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบกับห้องพักนักเรียน ลักษณะมีเครื่องป้องกันแมลง/ตัวเข้าไปดูเยี่ยมได้ จึงถือเป็น การดำเนินการทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จ/พำนัชโดยไวๆ	2. ความสะอาดรักษาระยะเวลาในการรักษาขยะหมูลอยของ เทศบาลเมืองหนองบัวรือ ^{เมื่อเดือนธันวาคมปีริบบิริมภูมิอยู่เดือน 5.791 ถูกน้ำทิ้งลงในแม่น้ำที่ต้องนำน้ำไปกำจัดเพียง 4.054 ลูกบาศก์เมตร (5.791-1.737) โดยพื้นที่ได้รับการยอมในพื้นที่ ให้บริการแบบบานสูดอย่างรอบด้านของริเวอร์ บึงบุบบันมี จำนวนรวมทั้งหมด 11 ห้อง มีความสามารถในการ กำจัดทั้งหมด 176 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บ่อจุ่มน้ำปริมาณสูงอยู่ เกินครึ่งประมาณ 118 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงสามารถลดลงร่องรอย ผลของการได้รับการรักษาอย่างดีของพื้นที่และเทศบาลเมืองหนองบัวรือ รับรองว่าสามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้รองการไม่ ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม}	ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้พักอาศัยออกไปทำงาน (4) ให้ผู้民จัดการบ้านร่วมกับอยู่ต่อไปได้ ไว้ให้เพียง ห้องนี้ บ้านของร่องรอยเหลือไม่ได้รับจุ่มน้ำ ควรปฏิบัติงาน ประจำ 3/4 ของความพยายามทุกๆ (5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดทุกห้องรับประทาน ฝอยหลังจากที่มีการเก็บขยะหมูลอยออกไปแล้วในแต่ ละวัน ก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เติม (6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ วางถุงสูดหมูลอยแต่ละชั้นทุกวัน	มาตรฐานเพื่อตรวจสอบ

1

ନୂଙ୍ଗମ୍ବାବି ପିତର୍କୁଳଙ୍କାଣ

二三九

(**સામન્દર્ય** લગ્નિકલાંગ)

การรุกรานของญี่ปุ่นที่สำคัญที่สุดคือการบุกรุกและยึดครองประเทศจีน (พัฒนา) รวมไปถึงญี่ปุ่น

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ


ພາກສໍາ 1 (ຕົວ 76)

รายงานการศึกษา 2554

ପ୍ରକାଶମାଲା ଲିଖନ୍ୟାଳେ

กรกฎาคม 2554..

(នាយកសារពិនិត្យ ដីចាមព្យូរ)



蒙古文書卷之三

ପ୍ରକାଶନ ୧ (୩୩୭)

กรกฎาคม 2554

กรกฎาคม 2554

(ມະນາຄາພົນເຈົ້າ) ມະນາຄາມ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

ผู้ซึ่งดำเนินการตามบัญชีอื่น เดิม อาจ ถอนตัวออกจากบัญชีเดิม

ตารางที่ 1 (ต่อ 78)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผลการแบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและเฝ้าระวัง
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(5) กำราบให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะผู้ดูแลต้อง แต่งกายด้วยชุดที่รักษาและรักษาอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ต ถุงมืออย่าง ผ้าปันเป้า และวีด ชุดฯ โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะประจุวัน จะต้องนำถุงรีไซเคิล ห้ามางกับถุงขยะ และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนออกจากบ้านเมื่อมาลงครัวที่ทำความสะอาดห้อง ก่อสร้างดูดซึ่งเมือถูกห้องครัวทำความสะอาดอย่างน้อย^{ก่อสร้าง} ก่อนออกจากบ้าน 3 อย่างที่กล่าวมาด้านบน</p> <p>10. จัดให้มีห้องสมุดขนาดเล็กภายในห้องพักนักเรียนอย อยู่อยู่ในห้องพักนักเรียนที่มีห้องครัวและห้องน้ำอย่างกว่า 2 ห้องซึ่งปรับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>11. ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติการรับประทานอยู่ห้องน้ำทุกครั้ง^{ห้องน้ำ} หลังจากน้ำมูลส่องประกายที่จะโดยอัตโนมัติสัมภาระไว้ บริเวณที่วางกระถางรับน้ำส่องประกายสำหรับห้องน้ำ</p> <p>12. ให้แบ่งแยกห้องน้ำตามห้องน้ำที่ต้องการและห้องน้ำ^{ห้องน้ำ} ที่ต้องการและห้องน้ำที่ต้องการและห้องน้ำที่ต้องการ</p>	<p>การกฎหมาย 2554.....</p> <p>(นางสาวพินิตา พิมพุ่ล) กรรมการผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท รามโกฟเพ็นน่า (พัฒนา) จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์แอนด์ จำกัด</p> <p>การกฎหมาย 2554.....</p> <p>(นายสุรศักดิ์ ลักษณะกุล) กรรมการผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท รามโกฟเพ็นน่า (พัฒนา) จำกัด</p>

ગુરુદાનંદ ૧ (૬૩ ૭૯)

องค์ประกอบของทางสื่อแพร่หลาย และศูนย์กลางฯ	ผู้กระบวนการที่สำคัญ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
		มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน และศูนย์กลางฯ	เมื่อปีเดือนได้มีการจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2,768.035 KVAs โดยได้รับบริการจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีองค์การยานยนต์และระบบดูดซับน้ำ ซึ่งเป็นบริษัทความต้องการไฟฟ้าขนาด 100 MVA และในปัจจุบันมีบริษัทความต้องการไฟฟ้าเพียง 69.3 MVA จึงสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้มากกว่า 30.7 MVA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อปัจจุบันปรับลดว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น ดังนั้น การบริหารเชื้อเพลิงของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบในระบบพัฒนาการต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในลักษณะที่ยังคงดำเนินการต่อไป รวมทั้งการรักษาความต้องการไฟฟ้าเพื่อจัดการไฟฟ้าในโครงการได้อย่างเพียงพอ น่องใจในการดำเนินการไฟฟ้าในโครงการได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องห่วงมาก แม่บ่อเตอร์รีโนตัวเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการไฟฟ้าในช่วงของการก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา คาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ตามกำหนดเวลา	1. ให้มีระบบติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานในรายละเอียดโครงการทุกประการ 2. ระบบทดลองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยการติดตั้งไฟรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 3. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดสภาวะไฟฟ้า รวมถึงระบบสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบเรียบ และมีอายุการใช้งานยาวนาน 4. ตรวจสอบดูแลบุคลากรและสถานที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5. ให้ตรวจสอบการติดตั้งมาตราการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่อยู่ในห้องเครื่องแบบอย่างเข้มงวด	1. ตรวจสอบไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ให้ดำเนินการแก้ไขทันท่วงทัน 2. ตรวจสอบห้องเครื่องแบบอย่างเข้มงวด
องค์ประกอบของทางสื่อแพร่หลาย และศูนย์กลางฯ	เมื่อปีเดือนได้มีการจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2,768.035 KVAs โดยได้รับบริการจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีองค์การยานยนต์และระบบดูดซับน้ำ ซึ่งเป็นบริษัทความต้องการไฟฟ้าขนาด 100 MVA และในปัจจุบันมีบริษัทความต้องการไฟฟ้าเพียง 69.3 MVA จึงสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้มากกว่า 30.7 MVA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อปัจจุบันปรับลดว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น ดังนั้น การบริหารเชื้อเพลิงของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบในระบบพัฒนาการต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในลักษณะที่ยังคงดำเนินการต่อไป รวมทั้งการรักษาความต้องการไฟฟ้าเพื่อจัดการไฟฟ้าในโครงการได้อย่างเพียงพอ น่องใจในการดำเนินการไฟฟ้าเพื่อจัดการไฟฟ้าในโครงการได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องห่วงมาก แม่บ่อเตอร์รีโนตัวเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการไฟฟ้าในช่วงของการก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา คาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ตามกำหนดเวลา	1. ให้มีระบบติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานในรายละเอียดไฟฟ้าเบอร์ 5 และศูนย์กลางฯ ที่สำคัญ 2. ตรวจสอบไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 3. ติดตั้งไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในห้องเครื่องแบบอย่างเข้มงวด	1. ให้ดำเนินการแก้ไขทันท่วงทัน 2. ตรวจสอบห้องเครื่องแบบอย่างเข้มงวด

กรกฎาคม 2554.

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ករកវាទោម 2554..


(นางสาวพนิชา พิณหยร)

(Burmese) အမြန်မြန်မြန် သိမ်းက အပေါ်မြတ်ဖြစ်ပေးခြင်း၊ လား၏

ผู้อำนวยการศูนย์การต่างด้านวัฒนธรรม บริษัท มูลนิธิฯ อส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 80)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ต่อ)	ผลกระทบและแนวทางแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาต่อไป
3.6 ไฟฟ้าน้ำและแสงงาน โดยการอุตสาหกรรมต่อตามงานน้ำงานประปา ตัวอย่างเช่นตู้ไฟฟ้าตู้สีเหลือง (ตู้)	โดยการอุตสาหกรรมต่อตามงานน้ำงานประปา ตัวอย่างเช่นตู้ไฟฟ้าตู้สีเหลือง (ตู้)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ทางไฟฟ้าเสื่อมสภาพต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการไฟฟ้าไปต่ำความเรียบง่าย และถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>5.5 การใช้ไฟฟ้าข้อมูลแบบสาราระบุญมีภัยในโครงสร้างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าชนิดพิเศษเพื่อการซ่อมแซมหดยัดพัสดุงานแสดงภัยการใช้งานอย่างนาน</p> <p>5.6 ส่งเสริมและประชุมผู้สำนักงานพัฒนาฯ ให้เก็บผู้ใช้ร่วมกับมาตรฐานที่ต้องการและพัฒนาศักยภาพนักงานของโครงสร้างไฟฟ้าต่อไปโดยการฝึกอบรมและการติดต่อภาคปฏิบัติและการให้ปรับปรุงมาตรฐานของต่อสาธารณะ</p> <p>5.7 ให้เปิดไฟฟ้าสัมพันธ์ชุมชนและชุมชนที่น้ำสะอาดในช่วงเวลาใกล้เคียง</p> <p>5.8 จัดทำคู่มือในการประยุติพัสดุงานโดยไม่ว่าภายในห้องพักห้องน้ำของอาคารก่อสร้างผู้พักอาศัยเข้าอยู่โดยไม่มีรายละเอียด เช่น</p> <p>5.8.1 ระบบเครื่องให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำนำร่องไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C</p> <p>5.8.2 ระบบไฟฟ้าผู้พักอาศัยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศที่ไม่จำเป็นมากกว่า 1 ชั่วโมง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาต่อไป</p> <p>(นางสาวพินิตา พิมพูง)</p> <p>ผู้อำนวยการร่วมอาชุดน้ำตามสิ่งแวดล้อม บริษัท รวมโภคภัณฑ์ (พัทยา) จำกัด</p> <p>นายสมชาย ไตรรัตน์ (นายสมชาย)</p> <p>กรรมการ 2554</p>




ตารางที่ 1 (ต่อ 81)

องค์ประกอบของทางสื่อและเวตสื่อ และดูแลค่าต่างๆ	ผลการอบรมต่อสื่อและเวตสื่อที่สำคัญ	มาตรฐานร่วมกันและแก้ไขผลการอบรมสื่อและเวตสื่อ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ดู管สื่อและการจัดอบรม
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	ผลการอบรมต่อสื่อและเวตสื่อที่สำคัญ	<p>มาตรฐานร่วมกันและแก้ไขผลการอบรมสื่อและเวตสื่อ</p> <p>5.8.3 ระบบไฟฟ้าพากลมักยังไม่เครื่องไฟพากลมักยังไม่ได้รับไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ได้รับไฟฟ้า</p> <p>5.8.4 ระบบไฟฟ้าพากลมักยังไม่เครื่องไฟพากลามีไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่ได้รับไฟฟ้า</p> <p>6. ประชาน้ำมันพื้นเมืองส่งเสริมมาตราการประดับไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้พักอาศัย ตัวยกการใช้สัตว์เลี้ยง เกียร์ ติดป้ายโน้มเกลี้ยงรีเวนเนอร์ด ประชาน้ำมันพื้นเมืองและไฟฟ้าอยาห์น้ำสีฟ้าทั้งหมดแต่ละ อาคารตั้งแต่</p> <p>6.1 บิดเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน</p> <p>6.2 ถอนปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน</p> <p>6.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบริการไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าให้ ถูกต้องโดยจะพะการต้องอุดหูมือเครื่องไฟฟ้าในการใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน 25 °C</p> <p>6.4 ตรวจสอบและอัตรารอยร่องตามผ่านผ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง เพื่อเป็นการรักษาความร้อนให้เข้าห้องความเย็น ในห้องพักหรือพื้นที่ลื่นๆ ออกอากาศยานห้อง 6.5 เติมน้ำลงในโถเทาในการใช้ไฟฟ้า</p>	<p>มาตรฐานตามตรวจสอบ ดู管สื่อและการจัดอบรม</p> <p>การตรวจประเมินตามมาตรฐาน มาตรฐานตามตรวจสอบ ดู管สื่อและการจัดอบรม</p>

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
(นางสาวพินดา พิพัฒน์)
กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน
มาตรฐานตามตรวจสอบ
ดู管สื่อและการจัดอบรม



วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
(นางสาวพินดา พิพัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
นายวิษณุ ธรรมคงพัฒนา (พัฒนา) สำเร็จ
คณบดี ศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 1 (ต่อ 82)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุณิตาคณิตศาสตร์	ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้	มาตรการที่ต้องการให้ได้
3.7 การติดตามความเสี่ยง/ และดุณิตาคณิตศาสตร์	ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้	มาตรการที่ต้องการให้ได้

กรกฎาคม 2554

(นางสมมาศ โลหะสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ บ้านบึงช้างเผือก จำกัด

(นางสาวพินิตา พิมพูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท รวมบ้านบึงช้างเผือก จำกัด ออกใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔



ค่าวาราบที่ 1 (ต่อ 83)

มาตราการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสำเร็จผลิตภัณฑ์					
องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม และศรัทธาศาสนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ	คุณภาพสำเร็จผลิตภัณฑ์
3.7 การคุ้มครอง และการอนุมัติออก เอกสารจดทะเบียน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ	คุณภาพสำเร็จผลิตภัณฑ์

THEATRE 254.

(ନୀଳମୁଦ୍ରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରିଯୁଦେଶ୍)


(1) กฎบังคับพิเศษ ที่มีผลบังคับใช้

၆၁၂။ (ပရောဂျာ) အခြေခံမြန်မာစွဲ၊ မြန်မာဘာသာ

85/131


ตารางที่ 1 (ต่อ 84)

องค์ประกอบของทางสื่อและแหล่งข้อมูล	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการ	มาตรฐานที่ยอมรับได้และแก้ไขแหล่งที่มาของสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สาธารณะ
3.7 การศึกษาความชำนาญด้านการบริหารจัดการ	<p>3. ความเพียงพอของจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่ในโครงสร้าง โครงการประเมินความเพียงพอของจำนวนที่จดตลาดของ โครงสร้างตามที่กำหนดให้กับภาระทางมนุษย์ที่ 7 (พ.ศ. 2517) อย่างตามความไม่忤逆ธรรมชาติและคุณภาพของสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2479 และห้องน้ำอยู่ติดกับห้องนอนห้องน้ำ พ.ศ. 2544 จำกัด ประเมินได้ตามเกณฑ์ที่มากกว่า คือ ประเมินตามเกณฑ์ของ ผู้คนให้ใช้สอยของอาคาร พบว่า โครงการต้องจัดให้มีจำนวนห้อง น้ำอย่างต่ำเท่าอย่างกว่า 133 ห้อง โดยโครงการจัดให้ห้องน้ำอย่าง ไว้ 161 ห้อง และห้องน้ำจัดการภายนอก 50 ห้อง รวมเป็นที่จอด รถทั้งหมด 211 คัน ห้องน้ำที่ติดต่อสัมผัสร่วมกับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ (594 ห้อง) ทำกัน 2.8 ห้อง/ห้อง ดังนั้น ที่จอดรถที่จอดไว้จึงมี ความเพียงพอตามเกณฑ์ที่ต้องการอย่างมาก</p> <p>4. การติดตามและตรวจสอบ</p> <p>ภาระในโครงสร้างจะต้องระมัดระวังในการเต้น烘培แบบ 2 พื้นที่ทางบันไดและห้องน้ำขนาดเล็กที่มีความกว้าง 8 เมตร ส่วนห้องน้ำ รวมโครงสร้างความกว้าง 4, 6 และ 7.5 เมตรที่สภาพเดียว จัดให้ สีทางเข้าและทางออกและการกันตัวโดยการติดต่อกัน ทางเข้ากว้าง 6 เมตร และทางออกกว้าง 6 เมตร มีจุดติดต่อระหว่างภาระใน โครงสร้างเพียงครึ่งเดียว ซึ่งโครงสร้าง เดิมทั้งสองห้องน้ำไว้ริม ติดกันไว้ด้วย</p>	<p>มาตรฐานที่ยอมรับได้และแก้ไขแหล่งที่มาของสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สาธารณะ</p>




ตารางที่ 1 (ต่อ 85)

องค์ประกอบทางสื่อแพร่หลาย และดูดค่าต่อไป	ผู้กระทำทุบตีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาต่อไป
3.7 การตัดมหัตโทษส่อง/ การจราจร(ต่อ)	สำหรับทางเข้า-ออกโดยทางการซึ่งต้องตอกบันดาลพรบระภานพิมพ์ที่ ซึ่งเดินเรียบทองที่คิดทางไม่มีภาระภาระน้ำหนักที่จะร่วงออกจากทาง โดยทางจะเกิดความไม่สงบด้วยเสียงจากภาระติดกรวยและ จราจรที่ร่วงบนถนนพรบภาระน้ำหนักจึงจำเป็นต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่อ่านวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจมีภัยร้ายและดำเนินการ โดยการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาต่อไป
3.8 การระบายน้ำอากาศ	ในพื้นที่รับแขกของห้องพักอาศัยในแต่ละห้องมีการล้างทำความสะอาด ด้วยเครื่องรับน้ำอากาศแบบ Split type โดยมีอัตราการรับน้ำ อากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง/ตารางเมตร ตาม กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ซึ่ง กำหนดให้ห้องพักในโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวต้องทำความสะอาด อากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง/ตารางเมตร ส่วน ห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีปรับอุณหภูมิและห้อง อาหารได้ถอยลงเพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง ส่วนในห้องน้ำจะหมายอากาศตัววิธีก็ต้องได้รับพัสดุสมรรถนะ อากาศที่เมื่อติดต่ออากาศที่ไม่อนุญาตให้ห้องพักมีกลิ่นอย่าง ประเมินห้องใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อความเสียหายพอดีก็ได้รับ ภัยภัยจากห้องใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดไว้	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับรองค่าไฟฟ้าอย่างไม่ต่อเนื่องเมื่อภาระล้างทำความสะอาด ห้องน้ำเดิมครั้งปรับน้ำอากาศที่ 6 เดือน เพื่อประยุต พัฒนา โดยติดต่อระบบอากาศด้วยอุปกรณ์ของการล้างและรีวิ บริเวณนี้อยู่ประจำที่ห้องน้ำของแต่ละห้อง 2. ให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองและบำรุงรักษากาเครื่องปรับอากาศ หรือห้องสมุดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามข้อต่อไปนี้ ดังที่ส่วนงานสถาปัตยกรรมฯ กำหนด 3. จัดให้มีห้องสมุดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามข้อต่อไปนี้ ดังรายได้ที่มีผู้รับผิดชอบมาอย่างอย่างไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของปริมาณการห้องใน 1 ชั่วโมง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับรองค่าไฟฟ้าอย่างไม่ต่อเนื่องเมื่อภาระล้างทำความสะอาด ห้องน้ำเดิมครั้งปรับน้ำอากาศที่ 6 เดือน เพื่อประยุต พัฒนา โดยติดต่อระบบอากาศด้วยอุปกรณ์ของการล้างและรีวิ บริเวณนี้อยู่ประจำที่ห้องน้ำของแต่ละห้อง 2. ให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองและบำรุงรักษากาเครื่องปรับอากาศ หรือห้องสมุดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามข้อต่อไปนี้ ดังที่ส่วนงานสถาปัตยกรรมฯ กำหนด 3. จัดให้มีห้องสมุดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามข้อต่อไปนี้ ดังรายได้ที่มีผู้รับผิดชอบมาอย่างอย่างไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของปริมาณการห้องใน 1 ชั่วโมง



ตารางที่ 1 (ต่อ 86)

องค์ประกอบของห้องสั่งແຈ້ງเหตุล้ม และดูเือน้ำค่าเสื่อม	ผลการทดสอบต่อสิ่งແຈ້ງเหตุล้มที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งແຈ້ງเหตุล้ม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ดูเือน้ำค่าเสื่อม
3.9 การระบบอยากร้าว (ต่อ)	ปริมาณครัวห้องน้ำ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่นั้น ผู้คนระทบต้นการระบาด อาการดีจึงอยู่ในระดับต่ำ	4. ปรับเปลี่ยนไวนิลหน้าไฟ ST-04 ให้เป็นแบบประชุม บันไดหน้าไฟ ST-03 ห้องของอาคารแบบ A และอาคาร แบบ B (ดูภาพที่ 6(1) และภาพที่ 6(2)) เพื่อรักษาให้เกิด การระบาดอย่างจำกัดตัวอย่าง	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งແຈ້ງเหตุล้ม
3.9 การฝึกอบรมภัยคุกคาม	1. ความต้องการของนักเรียนภัยคุกคามที่ร้ายแรง การดำเนินโครงการเป็นอนาคตพัฒนาศักย์สูง 7 ชั่วโมง จำนวน 5 รายการ มีความสูงของอุบัติเหตุไม่เกิน 23 เมตร (อาคารของโครงสร้าง 22.65 เมตร) โดยแต่ละอาคารมีผู้ดูแล สอยภายนอกอาคารไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ตั้งแต่นั้น อาคาร ของโครงสร้างจึงจัดเป็น “อาคารขนาดใหญ่” โดยในการพิจารณา ระบบป้องกันอันดับจะพิจารณาตามราก柢กำหนดนำเข้าของผู้ผลิต ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถต้านทานภัยคุกคาม ให้กับภัยคุกคามที่สำคัญ ทางสถาปัตยกรรมการเลี้ยงดูฯ อาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ซึ่งบ้านเรือนที่ตั้งตระหง่านที่สูง 2544 ภัยคุกคามหน้าไฟที่ 39 (พ.ศ.2537) และภัยคุกคามหน้าไฟ ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า หาก โครงสร้างใดจัดให้มีระบบป้องกันอันดับภัยคุกคามที่ร้ายแรง ระบบสัญญาณเตือนเหล็กไฟฟ้า ระบบตัวบันไดลิฟ ระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ มันไฟหน้าไฟ และ ไฟฟ้าในห้องไฟจัดให้มีอยู่ภายในห้องห้องอาหาร โครงสร้าง อักษรเอียงส่วนบนยกคาดสำหรับตัวบันไดเพลิง หันที่ โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิง	1. ให้คะแนนและประเมินคุณค่าตามที่ตั้งไว้ใน รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 2. ให้ตรวจสอบประเมินภัยคุกคามที่ร้ายแรงของบ้าน อัคคีภัยที่อาจซึ่งมีอย่างสม่ำเสมอและสามารถต้านทานภัยคุกคาม ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ทางสถาปัตยกรรมการ เลี้ยงดูฯ ให้ทำการนำไปใช้ให้รวมตัวในกระบวนการแก้ไขเหตุ 3. ติดตัวภัยแผลน้ำหากว่าอุบัติเหตุไม่ต้องตัวไว้บริเวณที่ อุบัติเหตุ ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อ้าศัยที่อยู่ใกล้ๆ จุด เกิดเหตุสามารถเข้ามาได้ทันที 4. ให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน อัคคีภัย และฝึกอบรม เรื่องการซ้อมอย phy ยานคน เมื่อ เกิดเหตุไฟไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงสร้าง ยาม- รักษาการและผู้พักอาศัยเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ ด้วยความอยุติธรรมที่สุด	1. ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล ระบบป้องกันอันดับภัยคุกคาม ของห้องอาคารโดยติดตั้งภัยคุกคาม ทุกวัวต์ ศือ ประสิทธิภาพ การทำงานของอุปกรณ์ ความที่ทาง จ.เชียงใหม่ ตรวจสอบ ระบบสถานีติดตามภัยคุกคาม 2. ตรวจสอบรายการจัดให้มีการ ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ โครงสร้าง ร่วมกับผู้รับเหมาติดตามผลงบประมาณ เมื่อหันหน่องบประมาณ 6 เดือน ต่อเดือน 3. ติดตั้งภัยคุกคามที่ต้องตัวไว้บริเวณที่ อุบัติเหตุ ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อ้าศัยที่อยู่ใกล้ๆ จุด เกิดเหตุสามารถเข้ามาได้ทันที



માર્ગદારી 87

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 2554.

(ນາງສິນການ ໄດ້ເຫັນຢາສກເລ)

ກរດນະພາມີວິດທະຍາໄລ

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ ଏବଂ ମାତ୍ରାମାତ୍ରାଙ୍କ

พื้นที่บ้านที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ 1 ชั้นบ้าน 1 หลัง 1 ชั้น ขนาดบ้าน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

ตารางที่ 1 (ต่อ 88)

องค์ประกอบของทางสีสังเคราะห์รวม	ผลการทดสอบต่อสีสังเคราะห์รวม	มาตรฐานของยาดูเรื่องไข่และแยกไข่เหลืองจากไข่รวม	มาตรฐานของยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวม
3.9 การวัดองค์ประกอบต่างๆ ผลลัพธ์ตามตัวต่อๆ	<p>โดยมีระยะหอยร่วนของยาดูเรื่องไข่ติดตามตัวต่อๆ สำหรับยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวมอยู่ที่ 16.59 เมตร และระยะหอยร่วนระหว่างยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวมอยู่ที่ 6 เมตร ตั้งแต่ 0.00 เมตร ไปถึง 0.50 เมตร โดยยาดูเรื่องไข่จะเกิดไฟ殖แสงในเวลาที่ยาดูเรื่องไข่ถูกยืดตัวต่อๆ ตามตัวต่อๆ ของยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวม ประมาณ 0.88 ตารางเมตร/คน</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.10 เมตร/คน ประมาณ 0.166 ตารางเมตร จึงให้มีร่องรอยไฟ殖แสงที่ส่วนหนึ่งที่ดูราบมันเงาต่อจ้านๆ ตามตัวต่อๆ ของยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวมที่ส่วนหนึ่งที่ดูราบมันเงาต่อจ้านๆ ตาม เท่ากับ 0.49 ตารางเมตร/คน</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.141 ตารางเมตร จึงให้มีร่องรอยไฟ殖แสงที่ส่วนหนึ่งที่ดูราบมันเงาต่อจ้านๆ ตาม เท่ากับ 0.42 ตารางเมตร/คน</p> <p>3. ความเหมาะสมของจุดรวมผล จุดที่มีจุดรวมผลภายในโครงสร้างตั้งนี้ (ดูภาพที่ 9)</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.190 ตารางเมตร และ 0.113 ตารางเมตร มีพื้นที่รวม 303 ตารางเมตร เนื่องจากบริเวณนี้มีการบ่มลูกต้นไม้ตัวราย ตั้งนั้น จึงคิดพื้นที่สำหรับเป็นจุดรวมผล 50% คิดเป็น 151 ตารางเมตร จำนวน ค่านิ่นยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.36 ตารางเมตร/คน</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในจุดรวมผล 3 แห่ง พื้นที่รวม 568 ตารางเมตร ($160+235+173$) เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูก</p>	<p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.746 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมผลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.88 ตารางเมตร/คน</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.166 ตารางเมตร จึงให้มีร่องรอยไฟ殖แสงที่ส่วนหนึ่งที่ดูราบมันเงาต่อจ้านๆ ตาม เท่ากับ 0.49 ตารางเมตร/คน</p> <p>- ยาดูเรื่องไข่/ยาดูเรื่องไข่ต้องอยู่ในระดับต่ำๆ ประมาณ 0.141 ตารางเมตร จึงให้มีร่องรอยไฟ殖แสงที่ส่วนหนึ่งที่ดูราบมันเงาต่อจ้านๆ ตาม เท่ากับ 0.42 ตารางเมตร/คน</p> <p>10. ภาคหน้าที่ภัยชุมชนท้องทุ่งปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเมือง เหตุเพลิงไฟแม่น้ำแม่น้ำโขงโครงสร้างเครื่องครัด ห้องไฟฟ้า บ้านพักเหตุชุมชนชุมชนต่างๆ เพื่อนำมาปรับແກ້ໄຂใน สถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ของ โครงสร้างห้ามนำตัวเด็กกลับบ้าน</p> <p>11. ภายนอกห้องพักอาศัยและตัวห้องไฟติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ โดยติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)</p> <p>12. จุดที่มีเครื่องสูบบุหรี่ติดตั้งเพลิงชนิดหางห้าม (เกลือน้ำที่ดูด) แบบเครื่องยนต์ใบเบร์เชิน มือจรากรสูบ 250</p>	<p>มาตรฐานสีสังเคราะห์รวม</p> <p>มาตรฐานของยาดูเรื่องไข่และแยกไข่รวม</p>

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวมนดา พิมพ์ชัย)

กรรมการผู้อำนวยการส่วนบุรีสัช รวมโฑชาพัฒนา (พัทยา) จังหวัดชลบุรี




กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวมนดา พิมพ์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบุรีสัช รวมโฑชาพัฒนา (พัทยา) จังหวัดชลบุรี


ตารางที่ 1 (ต่อ 89)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์สำรอง	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษา
3.9 การป้องกันอัคติภัย (ต่อ)	<p>ต้นไม้ตัวอย่าง ตั้งนั่ง จึงคิดพื้นที่สำหรับเป็นอุទrovamphol 50% คิดเป็น 284 ตารางเมตร จำนวนคนในอาคาร 842 คน (ยกเว้น 421 คน) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคนเท่ากับ 0.34 ตารางเมตร/คน</p> <p>- อาคาร B1 จัดให้มีจุดรวมพล 1 แห่ง พื้นที่รวม 273 ตารางเมตร (87+186) เนื่องจากปริมาณผู้ใช้พื้นที่มากตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ส่วนห้องรับประทานเป็นจุดรวมพล 50% คิดเป็น 136 ตารางเมตร จำนวนคนในอาคาร 337 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.40 ตารางเมตร/คน</p> <p>- อาคาร B2 จัดให้มีจุดรวมพล 3 แห่ง พื้นที่รวม 241 ตารางเมตร (100+72+69) เนื่องจากปริมาณผู้ใช้พื้นที่มากตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ส่วนห้องรับประทานเป็นจุดรวมพล 50% คิดเป็น 120 ตารางเมตร จำนวนคนในอาคาร 337 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.35 ตารางเมตร/คน</p> <p>จากการประเมินช่วงต้น พบร้า อุទrovamphol แต่ละห้องสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่าเกณฑ์สำรองงานนโยบายและแผนการซ่อมแซมห้องน้ำติดต่อสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ 0.25 ตารางเมตร/คน</p>	<p>หากผลอนุญาต หรือ 946.25 ลิตร/min ก./ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร) ยังคงการสูบสูง (TDH) 65 เมตร ขนาด 55 แรงม้า จำนวน 1 หจุ โดยใช้ผู้ให้เช่ารถร่วงว่ายน้ำเพื่อใช้ในการระบายน้ำต้มเพลิงเบื้องต้นก่อนที่รถตู้เพลิงของสถานีดูแลไฟศูนย์มาถึงเมืองหนองหารีจะเดินทางมาอ้างวยการตัดเพลิง</p> <p>13. กำหนดเส้นทางเข้า-ออกของรถดับเพลิงตั้งทางที่ 10 บันไดหน้าไฟ ST-03 ห้องของอาคารแบบ A และบันไดหน้าไฟ ST-04 ให้เป็นแบบประตูแบบ B (ภายในที่ 6(1) และภายนอกที่ 6(2)) เพื่อช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีกว่าที่เดิม</p> <p>14. ปรับเปลี่ยนห้องไฟ ST-03 ห้องของอาคารแบบ A และห้องไฟ ST-04 ให้เป็นแบบประตูแบบ B (ภายในที่ 6(1) และภายนอกที่ 6(2)) เพื่อช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีกว่าที่เดิม</p> <p>15. ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ในห้องไฟฟ้าแยกตัวห้องห้องอาหาร และติดตั้ง Fire Alarm Control Panel ในห้องไฟฟ้าห้องที่ 1 ของห้องอาหาร</p>	<p>การปฏิบัติงาน 946.25 ลิตร/min 2554</p> <p>การปฏิบัติงาน 946.25 ลิตร/min 2554</p>



ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์สำคัญ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบในภาระมาตรฐานตามมาตรฐานสากล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมทางสิ่งแวดล้อม
3.9 การรื้อถอนห้องน้ำอัคตีภัย (ต่อ)	4. ระยะเวลาในการเดินทางจากอาคารชั้นบันไดสูงมาที่ชั้นล่างไปยังระเบียงบาน 8 นาที สำหรับบันไดครัวจะเวลาในการเดินทางในแนวหน้าของจราจรต่อสาธารณะยังจุดรวมพลัง 16 นาที ในการเดินทางในแนววนรำไปยังตึกอัคตีภัย 0.6 เมตร/วินาที ซึ่งระยะทางจากอาคารชั้นบันไดสูงเมื่อเป็นภัยแล้วต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากยังจุดรวมพลัง ต่อ ยกสาร A1 มีระยะทางประมาณ 4.4 เมตร จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 73 วินาที หากประเมินจำนวนคนในอาคารที่มีผู้ที่อาศัยอยู่ที่สูง 418 คน แต่ละคนมีระยะทางในการเดินทางหนึ่งไฟฟ้าห้องน้ำประมาณ 1 วินาที จะใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านต่อสู่อาคารชั้นบันไดสูงจุดรวมพลัง (ไม่รวมเวลาที่ไฟฟ้าห้องน้ำอาคารมาที่ชั้นล่าง) ประมาณ 8 นาที ดังนั้น ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านของอาคารลงมาที่ชั้นล่างจะเป็นจุดรวมพลังของต่อสาธารณะยังจุดรวมพลัง 16 นาที	ระยะเวลาในการเดินทางจากอาคารชั้นบันไดสูงมาที่ชั้นล่าง ประมาณ 2554 นาที ค่าใช้จ่ายต่อห้อง 1000 บาท	ดูหมายเหตุ



ଓଡ଼ିଆ ୧ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୫)

(ନ୍ୟା ପ୍ରକାଶମୁଦ୍ରାତିଥିରେ ଲେଖିଯାଇଥାଏ)

三三三

การรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้วยการจัดการความต้องการของมนุษย์ (Human Needs Management) สำหรับ


(**ក្រុងអាមេរិក**)

ผู้รับผิดชอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ เว็บไซต์ เอส. จารุพันธ์ แห่งนี้ จึงขอสงวนสิทธิ์

กรุงเทพฯ 2554..

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเ幸พาร์คแล้วต่อไป
3.10 การบด眷สีน้ำดอง/ โกรหัสหน (ห่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการแก้ไข (เมื่อได้รับรองเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>กรณีมีการรับรองเรียบร้อยมาขอโศวกรทำการทำให้กักกิการรบกวนสิ่งปฏยานมีแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสิ่งปฏยานมและรับแบบที่ศษแหงรับสิ่งปฏยานเพื่อให้สามารถรับสิ่งปฏยานได้เหมาะสมตามเดิม กรณีไม่สามารถรับแบบที่ศษแหงรับสิ่งปฏยานได้ แหล่งจุรภบสิ่งปฏยานภายในอาคารมีเพียง 1 ชุด โครงการจะดำเนินการติดตั้งจำนวนรับสิ่งปฏยานตามที่ยังคงแหงสิ่งปฏยานเพื่อให้สามารถรับสิ่งปฏยานได้และจุรภบสิ่งปฏยานภายในอาคารมากกว่า 1 ชุด จึงพิจารณาดำเนินการรับแบบที่ศษแหงรับสิ่งปฏยานได้ต่อเนื่องต่อไป กรณีไม่สามารถรับแบบที่ศษแหงรับสิ่งปฏยานได้ แหล่งจุรภบสิ่งปฏยานภายในอาคารมากกว่า 1 ชุด จะพิจารณาติดตั้งจำนวนรับสิ่งปฏยานตามที่ยังคงแหงรับสิ่งปฏยานโดยเพิ่มลงรับสิ่งปฏยานตามจุดต่อไป 	กรกฎาคม 2554




ເລກທີ 1 (ເມສ 93)


ก ๕๗๖๗/๑๙๓ ๒๕๕๔.

(ແນະສຸມາລີ ໂລ່ເທິ່ງຍະສົກຸດ)


卷之三



ตารางที่ 1 (ต่อ 94)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุลการพึ่งพาอาศัย
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	รองลงมาเป็นปัญหาด้านสังคมวานิชกิจกรรมของ โครงสร้าง และปัญหานามธรรมชาติเสียหายจากการ樵采ที่เพิ่มขึ้น จาก进程การ - กลุ่มตัวอย่างในรัฐนี 1 กิโลเมตร จากหมู่บ้านที่โครงสร้าง ทางรัฐนี 100 เมตร օคล้า (ป.) พบว่า ช่วงปีต่อๆ ตามการสำรวจ ตัวอย่างในรัฐนี 1 กิโลเมตร เกาะกว้างจะได้รับผลกระทบต่าง ความไม่ปลดปล่อยในเชิงวัสดุและทรัพยากรืนนามากที่สุด กฎหมายการจราจรติดตื้ด ผู้คนรออย่างเรียบง่ายต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชีวิตริมแม่น้ำต่อการดำเนินโครงการ โดย ต้องมีมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมด้านภาระทางชีวภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำที่ตื้อ เช่น แหล่งน้ำมีการวางแผน ระบบประปาที่ไม่สามารถปั้มน้ำ แสงสว่างที่มาจากบ้าน ป้องกันและลดผลกระทบต่ออย่างต่อเนื่องครัว จากชุมชนที่ต้องอยู่ริมแม่น้ำต่อการดำเนินโครงการ และซื้อขายสินค้าที่ทางน้ำ โครงสร้างน้ำที่ต้องมาติดต่อ นำเสนออย่างต่อตันน้ำ ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ระบุ ได้กำหนด เป็นมาตรฐานเพื่อให้โครงสร้างไฟฟ้าอย่างต่อตันน้ำ	5. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนและหากมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างมากต้องรักษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ชุมชน อาทิ ต้านการ rog ระบบประปาที่น้ำและป้องกัน น้ำท่วมต้นน้ำการจราจรน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย เป็นต้น 6. นำข้อห่วงกังวลของประชาชนมาดำเนินมาตรการ สำหรับโครงการต่อไป (1) ปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนและลดผลกระทบต่อ การจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาจราจร ติดตื้ด (2) ให้มีการระบายน้ำในพื้นที่โครงสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาแม่น้ำและลดผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัย	การยกเว้น 2554.....  การยกเว้น 2554.....  (นางสาวพินิตา พิพัฒน์) การร่วมกิจกรรม บริษัท รวมใจเพื่อแผ่นดิน (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 95)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุณิตาค่าต่างๆ	ผลภูมิภาคต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเฝ้าระวังแวดล้อม
4.2 สถานะ ประเพณี และ วัฒนธรรม	การดำเนินโครงการจะมีผู้คนเข้ามาพำนัชอาศัยจานวนมาก จากเชื้อสายพักอาศัยที่อยู่ประจำ หรือผู้ที่ต้องซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย เพื่อการพักผ่อนเป็นคราวๆ โดยส่วนใหญ่ค่าตัวจะจะเป็นคน ไทยที่มีวิถีแบบชาวพุทธลักษณะเดียวกันกับประเทศไทยในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันชาวไทยพุทธ และศาสนาคริสต์นิกาย นั่น เนื่องจากผู้คนในท้องถิ่นอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนต่างด้าว หรือต่างชาติเข้า-ออกบ้านที่ปรับเปลี่ยนภูมิปัญญา ประกอบกับการดำเนิน โครงการไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแต่จะนำไปสู่ ดั้งนั้น ผู้ส่วนราชการที่เกิดขึ้น ตลอดศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะต้องศึกษาและตั้งค่า	- ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่แล้ว โดยการส่งความเห็นชอบ	-
4.3 การศึกษา	บริเวณใกล้เคียงภายในเขตเทศบาลเมืองปะรือ มี สถานศึกษาอยู่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนวัดสุธรรมราษฎร์ โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดเจตนาโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้าน โนนพัฒนา เป็นต้น ซึ่งผู้พักอาศัยในโครงสร้างสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เช่น ห้องน้ำ ถนนที่ดี ก่อสร้างไว้ได้ และการดำเนิน โครงการไม่มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาโดยตรง ผู้ส่วนราชการที่เกิดขึ้นต้องการศึกษาจึงอยู่ในระดับดี	-	การกฎหมาย 2554  (นางสาวพินิตา พิพัฒร)..... กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัฒยา) จำกัด

(96) ପାତ୍ର ୧

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุลยเดชต่อสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตราสารสิ่งแวดล้อม
4.4 สาธารณสุข และดุลยเดชต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตราสารสิ่งแวดล้อม
1. การรับบริการด้านสาธารณสุข สถานบริการต้านสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีสถานศูนย์ 4 แห่ง และศูนย์ 2 แห่ง นักจราชนีบัณฑามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลหนองบัวที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ ห้างขายผ้าที่โครงสร้างประมาน 6 กิโลเมตร ทำให้ผู้พักอาศัยในโครงสร้างสาธารณะใช้ไม่สะดวกในการเดินทางไปในพื้นที่ ไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่ได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไปนานนัก นอกจากนี้ในเขตเมืองพัฒนาที่อยู่มีโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เช่น โรงพยาบาลพัทยา วินด์เซอร์ซันเซ็นเมล โรงพยาบาลพัทยาเมืองเรียล เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบด้านสาธารณสุขในพื้นที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่	1. ติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์และโรงเรือนติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์ เนื่องจากครัวภูเก็ตภัณฑ์เป็นแหล่งอาหารที่มีความหลากหลาย นิยมรับประทานในประเทศไทย แต่ปัจจุบันติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนและผู้ที่สนใจต้องเดินทางไปอีกครั้ง ดังกล่าว 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงสร้างโดยเฉพาะบริเวณที่พักนักท่องเที่ยว ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อห隼น้ำ แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอย่างสมอ เพื่อไม่เป็นที่พำนัชของแมลงและสัตว์นำโรค	1. ติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์และโรงเรือนติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์ เนื่องจากครัวภูเก็ตภัณฑ์เป็นแหล่งอาหารที่มีความหลากหลาย นิยมรับประทานในประเทศไทย แต่ปัจจุบันติดป้ายลงประกาศให้ครัวภูเก็ตภัณฑ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนและผู้ที่สนใจต้องเดินทางไปอีกครั้ง ดังกล่าว 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงสร้างโดยเฉพา		

បានក្រោងទាំង 2554..

(ଭାରତବାଦୀ ପାତ୍ରଚୟାନ୍ତଗତି)

พิมพ์ฯ บริษัทฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ ดร.สุรัชดา เอื้อ. ดร.ส. ภรณ์สแตนท์ จำกัด

卷之三

(អាជីវកម្មនៃតារាងសាស្ត្រ)

(ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଓ ପ୍ରକାଶକ) ପାଞ୍ଜାବୀ

การรวมการผูกมิตรอันดีลงนาม บรรลุฯ รวมใจพัฒนา (พัทยา) จำกัด

“**ก** ที่นี่เป็นบ้านของเจ้าตัวแล้วนะครับ” รุ่งเรืองหันมาทักทายเจ้าตัว

กรกฎาคม 2554

ກຊ. ກາງເຕີ 2558

ຕົກລາງທີ່ 1 (ເລືອ 98)

(ນາງສູນມາສີ ໂລ່ຍ້ອຍເສດຖະກິດ)

४

การรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลต่อการจัดการชุมชนในประเทศไทย รวมไปถึงพื้นที่ชนบท (พื้นที่ราบ) ยังคงมีผลต่อการจัดการชุมชนอย่างต่อเนื่อง

(ՀՅԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԵՐԴԻՔ)

ผู้พำนານญาณการต่อสู้ในเวทกถาอม ปริญญา เอ็น. โอล. มหาอร์เจท่านที่ จำดิ

(੬੬) ਪਾਠ ੧

۱۰۴

(ນາງຮັບອະນຸມາດ ໂລິ້ນຊູ້ຍັງກຳລ)

3

卷之三

ପ୍ରମାଣିତ କାନ୍ତିମଦ୍ଧାରା

ผู้บ้านน้ำภารตีน้ำทราย

ตารางที่ 1 (ต่อ 100)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุจค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษา
4.7 ทัศนียภาพและ สุขอนามัยภาพ (ต่อ)	<p>โครงการที่เน้นให้เป็นยั่งยืนโดยรอบ และเพื่อสืบสานที่มีการ ปรุงไม้ด้วยไม้มะระตับทั้ง 3,302 ตารางเมตร จึงช่วยลด ผลกระทบต้านทานให้ลดลงอย่างมาก</p> <p>3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>โครงการได้รับความพึงพอใจในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 3,302 ตารางเมตร ได้ประเมินตัวต่อตัว (3,302/1,937) เท่ากับ 1.70 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งมีความพอใจเพียงพอผู้พักอาศัยในโครงการ และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นถึง 2,681 ตารางเมตร โดย เกณฑ์ต้องจัดให้มีสำหรับโครงการ 2,514 ตารางเมตร โดย¹ การจัดภูมิศาสตร์ภายในพื้นที่โครงการได้สืบสานถ้วนหน้าไม้ มีความทันต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไม้ที่ปลูก ได้แก่ ศาลา ลิสาต์ 1 ประดิษฐ์ และห้องนอน</p> <p>การปรุงรักษาไม้จัดทำให้เกิดผลต่อท้องถิ่นอย่างมาก เกิดความรุ่ม รุน หมายความว่าการนำไม้พังผืดอนหน่อยอนให้สำหรับผู้พักอาศัย จด กีฬาครั้งยิ่งใหญ่กว่าปกติ ลดความรุนแรงจากเครื่องปรับร้อนอากาศ/ ความร้อนจางผ่าน แสงฟ้าท่อนกรีทช์ของอาคารในโครงการ ป้องกันการรักษาดูแลด้วยไม้ แสงส่องแดดต้องกับความ ต้องการของมนุษย์</p>	<p>8. ให้มีคนสวนไว้ดูแลและรดน้ำต้นไม้ และดูแลการ เจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้不死 ให้ปลูกต้นใหม่ทดแทน หากที่เพื่อปรับยอดไม้ต้นอย่างต่อเนื่องโดยการตัดยอดต้นใหม่ทุก 4-6 เดือน</p> <p>9. ใช้ปุ๋ยกอหรือปุ๋ยหมักไส้ต้นไม้ 4-6 เดือน</p> <p>10. ตัดไม้ยืนต้นและทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการตัดยอดต้นใหม่ทุก 4-6 เดือน เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ติดตาน้ำที่ติดตัวเยื่อเม็ดฟ้าตลอด ระยะเวลาซึ่งเป็นส่วนประกายของอาคาร เป็นชนิดตัด และสีเขียวใส (Green Tin Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติในการ ตัดหักความร้อน และป้องกันแมลงสาบ UV ได้ มีคุณสมบัติ ในการสะท้อนแสงและส่องร้อยละ 8 (ไม่กินมาตรฐานทักษะหมาย กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30)</p> <p>12. ตัดยอดไม้ต้นที่โครงการที่ติดหัวแมลงเสี้ยแมัดจัดทำ เป็นรากไม้ร่องกึ่งกึ่ง เป็น 2.3 เมตร โดยช่วงฐานสูงกับ รากจะบานปูนสูง 0.8 เมตร และทำรากไว้ประมาณต่อจากตัวทับ</p> <p>13. เติมน้ำห้องสำหรับต้นไม้ โดยใช้หัวหึงจากอาคาร B2 ให้เป็นห้องแบบบ้างบ้างปะล่าปะยังพื้นที่ที่อยู่และให้มีกอก สนับสนุนเบี่ยงระดับ (ดูภาพที่ 3)</p>	<p>การวัน jedem 2554..... (นางสาวน้ำ ใจดี ใจดี) กกรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รวมมหภาค พัฒนา (พัฒนา) จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดูแลรักษาและดูแลรักษา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย</p> <p>การวัน jedem 2554..... (นายสมชาย ใจดี ใจดี) กกรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รวมมหภาค พัฒนา (พัฒนา) จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดูแลรักษาและดูแลรักษา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 101)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุจค่าต่อๆ กัน	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.7 ทัศนียภาพและ สุขาภิบาล (ต่อ)	<p>4. ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ปลูกในพื้นที่ศรีราชา พื้นที่ไม่ยืนต้นดินที่ปลูกในพื้นที่โครงสร้าง ได้แก่ สิ่งที่ห้ามปลูก แคนนา และประดู่ หง่านต้นไม้ไม่แม่ตั้งชนิดที่เลือกปลูกไม่ควรการเมืองสมบัติคงทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประดู่ สามารถเจริญเติบโตได้ในตินทุกชนิด ชอบแสงแดดจัด ดาวมหัศจรรย์ ต้องการร่มเงาปานกลาง - สิ่งที่ห้ามปลูกไม่ยืนต้น การเจริญเติบโตช้า ทนแรงกระแทกได้ไม่ดีในตินทุกชนิดหัวอ่อน ตอยาเมืองสิ่งที่ห้ามปลูก <p>- ต้นแคนนา เป็นมาสสำหรับปลูกกาลังจัง ทนแรงกระแทกได้ดี ตินรองราก</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	ศูนยภาพสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2554.....

(นางสุมาลี โลหะยงค์สกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโภคภัณฑ์ (พัทยา) จำกัด




กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิพิชา พิมพ์ชัยว)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. พอห์ซ์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 102)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ	ผลการทดลองต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเฝ้าฯ สิ่งแวดล้อม
4.7 ที่ศูนย์การแพทย์ สุขภาพรักษาระบบท่อ	5. ความต้องการของพืชที่สืบ受けมาจากเรือตืบโต ความต้องการน้ำของพืชจะขึ้นอยู่กับการคายน้ำของพืช (Transpiration) ซึ่งจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ พื้นที่ใบ ความชื้นของแมลง ความเยาวชนวัยนุ่มนวล ฤทธิภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ลม ในสภาพภูมิอากาศที่ๆ ไป การคายน้ำสูงสุดของพื้นที่ทรายไว้ประมาณ 6 ลิตร/ตารางเมตรวัน (ร.ศ. ดร. อิษิติสุนทร นันทกิจ, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ภาควิชาประพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร เทคนโนโลยีพระจอมเกล้า เช้าวุฒิพ不愿 สาขาวิชานั้น, 2538) ทั้งนี้การในโครงการจัดให้มีพื้นที่สี่ริ่ว 3,302 ตารางเมตร แห่งนี้จะมีความต้องการใช้น้ำไม่น้อยกว่าอัตราการคายน้ำของพืชโดยทั่วไปที่ประมาณ 6 ลิตร/ตารางเมตรวัน จะมีความต้องการใช้น้ำ 19.81 ลิตร/ตารางเมตรวัน [(6x3,302)/1,000] โดยน้ำสำหรับต้นไม้ในโครงการจะใช้น้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว จากระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร B2 โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบก้นผ่านห้องชุดเติมผ่านชุดย่อยสลาย ¾ นิ้ว ไบ昂ฟล์ฟ์ต่อส่วนบริเวณต่างๆ โดยจัดให้ดินที่เป็นกำลังล้าไปยังพื้นที่สี่ริ่ว มีการสนับสนุนระบบ ตั้งวางที่		กรกฎาคม 2554..... (นางสาวพินิตา พิพัฒน์) กรรมการผู้จัดการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด



กรกฎาคม 2554.....
(นางสาวพินิตา พิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิพัฒน์)


ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 103)

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม แหล่งมาต่อต้านกฎหมาย	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ ผู้ประกอบการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุษฎีทางสิ่งแวดล้อม
5. ผู้ประกอบการต้านกฎหมาย และคุณค่าต่างๆ	<p>1. เสียงตั้งเวลาการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>กิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่อาจทำให้เกิดเสียงตั้งได้แก่ การรื้อถอนรบบบนที่รื้า-ออกในพื้นที่โครงสร้างมีผลต่อสุขภาพกาย เช่น ความเครียด อาจทำให้เกิดอาการปวดทางกาย เช่น โรคสะโพก โรคความดันสูง เป็นต้น หากการได้รับเสียงปั่นหัวใจแล้วสามารถเก็บไว้ทาง hair cell และประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยินอาจทำให้เกิดการถูกเสียหายได้เช่นเดียวกับกระดาษ น่องจากน้ำแข็ง รวมถึงหัวใจติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการฟังงานดีๆ ลดลง</p> <p>จากการคำนวณพบว่าต้นที่มาจากชุมชน East Bay Resort & Spa ต้านค่าเสียงอยู่ที่ 6.5 เมตร พบว่า มีค่าระดับเสียง 48.74 dB(A) เมื่อเมริเดียนทั่วไประดับเสียงที่ได้รับกับค่ามาตรฐานควบคุมระดับเสียงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้ 115 dB(A) และต่ำกว่าจะเป็น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายจดใช้เสียงตั้งในพื้นที่โครงสร้าง เพื่อ minimiz รบกวนผู้พักอาศัยในคราวการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ให้รัฐวิสาหกิจในการรื้อถอนรบบามเร็ว "ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบต่อความต้องของเสียงจากการยก โดยเฉพาะต้นหัวใจของโครงสร้างทำให้มีป่วยที่เป็นหนักถาวร โรคความเร็ว "ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง" ให้มีป้าย "ห้ามสัตว์ทารกยกตั้งไว้" ติดตั้งไว้บริเวณห้องติดต่อสื่อสาร 	มาตรฐานดุษฎีทางสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2554.....
(นางสาวนลี ลักษณ์ยศกล)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโปรดักชั่น (พัทยา) จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พัฒนาภูมิภาค จำกัด



กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวนิตยา พิพัฒน์)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เบส. พัฒนาภูมิภาค จำกัด

เอกสารที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ		ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนสื่อแวดล้อม	คุณภาพสื่อแวดล้อม
5. ผลการทดสอบคุณภาพ (ต่อ)	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนสื่อแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ


กรุงเทพฯ 2554

ପ୍ରକାଶନ

8

ପାତ୍ରମତ୍ତ୍ୱକାରୀ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ




ตารางที่ 1 (ต่อ 105)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุลค่าต่างๆ	ผลการ核算ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อมแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูเฝ้าพัฒนาต่อไป
5. ผลกระทบต้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จากการนับในโครงการ 161 ตัน และรวมจัดรายการเบ็ดเตล็ด 50 ตัน จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ออกมายากห่อไอ เสียง 1,964.20 กิโลกรัม/วัน เมื่อรวมสิ่งแวดล้อมในรูป CO₂ มีปริมาณ 3,086.60 กิโลกรัม เมื่อคำนวณเรียบทะน้ำหนักต่อโครงการ คือตัน CO₂ ของต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการ พบว่า มีอัตราการดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ร่วมทั้งสิ้น 13,216 กิโลกรัม/ปี ดังนั้น พืชที่ปลูกภายในโครงการสามารถดูดซับก๊าซมูลพิษที่ เกิดขึ้นจากการยานต์ภายในโครงการได้ทั้งหมดแล้วซึ่งรายเพิ่ม ก้าวของการใช้ในอนาคตให้ดีขึ้นมาพอตื้นๆ จึงคาดว่าผลการดำเนิน สุขภาพของผู้พักอาศัยในบริเวณได้รับผลกระทบอย่างน้อยต่ำๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการ核算ต่อสุขภาพดู ในส่วนโครงการอาจเกิดผู้เสียหาย ด้าน แสงไอล์เซียจารถยนต์ที่ร่วง เข้า-ออก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางเข้า-สู่ บ้านเรือน ทำให้เกิดความหมุดหันตัวค่าย รวมถึงผู้พักอาศัยใน บ้านต้องพยายามลีบห้ามเดินทางเข้า-ออกสถานที่นั้นๆ บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ เกิดความเครียดตามมาด้วย 	<p>4. ติดป้าย “กรุณาตั้งเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อส่งผลการลดปัจจัยภายนอกที่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการยุบต์</p> <p>5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับ สภาพการจราจรภายนอก แหล่งจอดที่มีให้ห้ามใช้เวลา ความสัมควร้า บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะช่วงโหนด ร่องดูดเพื่อจัดการระบายลมด้วยรถทางอากาศหาก การจราจร</p>	<p>การกฎหมาย 2554</p> <p>การกฎหมาย 2554</p>

(นางสาวพินิตา พิเชฐยุร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโภคเพ鼋น้ำ (พัทยา) จำกัด



(นางสาวพินิตา พิเชฐยุร)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิลเลอร์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 106)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางชีวภาพ	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5. แหล่งรวมทรายด้านสุขาภิบาล (ต่อ)	<p>3. น้ำเสียแหล่งปฏิรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการทดสอบต่อสุขาภิบาล ในช่วงบึงบัดดี้ดำเนินการจัดซื้อมาพักราينพืนที่โครงสร้างการทำให้กัดน้ำเสียจาก การอุดไม่ติด บริโภค ห้ามึกการจัดการไม่มีฐานสุขลักษณะ ဓามาจารย์แน่นหนาของพาระน้ำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู หรือสัตว์ครึ่งเขียว ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ของการปลูกผักชุมชนโดยรอบอย่างรุนแรง เช่น พยาธิชนิดต่างๆ โรคที่กัดลอกไว้วัสดุ เช่น ไวรัสตับอ้อสีดา A, B โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบวัว โรคติดเชื้อจุฬาลงกรณ์พยาธิในโรค เป็นต้น <p>เมื่อเปิดตัวน้ำในโครงสร้างกระเบื้องเคลือบเสียงกระแทกหิน 308.75 ถูกบากบังชี้บันทึกการทดสอบความบันทึกน้ำเสียงจะต้องให้มีการนำบันทึกน้ำเสียงแยกแต่ละօคตัว จากรากประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประปา ก. ที่กำหนดค่า BOD นำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกิดผลกระบทต่อสุขภาพผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ</p>	<p>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแต่ละอาคาร โดยสำหรับอาคารชุดพักอาศัย - อาคารแบบ A จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบต่อกันเร่งสมบูรณ์ (Complete Mixed Activated Sludge) อาคารละ 1 ชุด ต่อ ขนาดของรัฐ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>- อาคารแบบ B จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบต่อกันเร่งสมบูรณ์ (Complete Mixed Activated Sludge) ขนาดของรัฐ 70 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2. ให้ริบบทรั่วสูชาบ้านและซ่อมแซมเครื่องทำความร้อนทุกไร์คุณคุณและปรับรุ่งโมงการระบายน้ำบันทึกน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อตั้งอย่างเวลา</p> <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการนี้ต้องบูรณะบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>4. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียงแบบ aerosol และกำจัดการระบบบำบัดน้ำเสียงตัวยั่ง Filter Scrubber โดยติดตั้งจำนวน 1 ชุด ต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด ต่อชั้นบันทึกน้ำเสีย</p>	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2554.....


(นางสาวน้ำ ใจดี ผู้อำนวยการ)

กรรมการผู้อำนวยการกองน้ำ บริษัท ร่วมมูลนิธิฯ จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวนิตา พิพัฒน์)


ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์แอนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2554

នានា សេវាទី ព្រះអង្គមន្ត្រី

การรวมการผู้มีอำนาจของงานบุคคลทั้งหมด (พัฒนา) จึงเกิด



ກະຊວງ 2554..

หนังสือพิมพ์

ມີການຕະຫຼາດການຄ່າງຕໍ່ເມືອງ ແລ້ວ ມີການຕະຫຼາດການຄ່າງຕໍ່ແຂວງ

ตารางที่ 1 (ต่อ 108)

องค์ประกอบของทางสืบแยกระดลล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกรະหนอยต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5. ผลกรະหนอยต้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>ปี พ.ศ. ๑๐ ลิตร โดยตั้งวงไวร์ริวอนห้องพักนักโดยประจ้าชั้น ข้อมูลต่อตัวอาคาร คิดเป็นความสามารถในการรองรับไม่น้อย กว่า ๑ วัน น้อยกว่านี้ได้จัดให้มีห้องพักนักโดยรวมที่แยกกัน ผ่อนออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ห้องโดยย่อยยสัลยาได้ มูลฝอย อันตราย น้ำฝนอย่างไร้เชลก และบันไดอย่างทั่วไป ซึ่งสามารถรองรับ น้ำฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๓ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกรະหนอยต่อสิ่งแวดล้อม <p>ปี พ.ศ. ๑๐ ลิตร น้ำฝนที่ต้องทนต่อการลักษณะน้ำที่ผู้โดยสารมาใช้บริการก็ต้องทนต่อการลissen เช่นที่เกิดขึ้น ความรู้สึกความภูมิใจรักษาภาระที่ต้องทนต่อการลissen เช่นที่เกิดขึ้น เกิดความหลังดูดึงรากฐาน เต็มท่าให้รับน้ำฝนแล้วลานเอานา ก็ต้อง ความรับผิดชอบที่ต้องรับน้ำฝนจากภายในโถครัว การติดตั้งห้องพักนัก โดยมีตัวติดตั้งส่วนแยกต่อส่วนระบายน้ำ ทำด้วยไม้กระดาษทราย กันน้ำจะดีอยู่ในระดับต่ำๆ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพพิจิตรอย่างมาก อาศัยในน้ำริบบอนใกล้ตัวต่อไป</p> 	<p>- ห้องพักนักโดยอย่างไร้เชลก พื้นที่ ๖.๐๘ ตารางเมตร (ระดับเต็มห้อง ๑.๕๐ เมตร) มีปริมาณต่อกันกําราม ๙.๑๒ ลูกบาศก์/เมตร</p> <p>- ห้องพักนักโดยอันตราย พื้นที่ ๑.๙ ตารางเมตร (ระดับเต็มห้อง ๑.๕๐ เมตร) มีปริมาณต่อกันกําราม ๒.๘๕ ลูกบาศก์/เมตร</p> <p>- ห้องพักนักโดยทั่วไป พื้นที่ ๑.๙ ตารางเมตร (ระดับ เต็มห้อง ๑.๕๐ เมตร) มีปริมาณต่อกันกําราม ๒.๘๕ ลูกบาศก์/เมตร</p> <p>3. ไฟฟ้าແນວท่อรวมรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักนักโดย รวมและน้ำซึ่งมลโดยเข้าไปป้ายตัวระบุเป็นบ้านที่น้ำเสีย รวมอย่างอาคาร A3</p>	<p>ดูงาน定期检查</p> <p>การปฏิบัติงาน 2554</p>

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงแรก คือ บริษัท รวมโทรศัพท์ (พัทยา) จำกัด หลังจากจัดตั้งหน่วยบุคลลูกค้าฯ ให้กับตัวบุคคลลูกค้าฯ ให้ดำเนินการ

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

(นางสาวพิมล โลหิตยานสก)

(นายสมชาย โลหิตยานสก)

การปฏิบัติงาน 2554

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมโทรศัพท์ (พัทยา) จำกัด

(นางสาวพิมล โลหิตยานสก)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท รวมโทรศัพท์ (พัทยา) จำกัด

(นายสมชาย โลหิตยานสก)

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำเร็จแล้ว โครงการ CC CONDOMINIUM ของบริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนพรมวราภรณ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชนิดตรวจ	ความถี่	ผู้ปฏิบัติชอบ
ช่วงก่อสร้าง				
1. ดินและภาระดินฟังฟองอากาศ	- ตรวจสอบการซักล้างพังทึกกระเบื้องดินโดยรอบบริเวณที่ทุบเติบ หน้าดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร และระบุน้ำบาดาลเสียหาย 1 ลักษณะ	- การซักล้างพังทึกกระเบื้องดิน	- ทุก ๗ สัปดาห์ ๑ ครั้ง ๓ ล ๐ ๑ ระยะเวลาที่ว่างอย่างต่อเนื่อง	- ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างและ บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	1. ตรวจสอบการงานรบทุก โดยตรวจสอบการปฏิบัติความรู้สึก ช่วงเวลาการจราจร ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกสูญเสีย อุปกรณ์การก่อสร้าง	- เน่าเสื่อมของวัสดุและสภาพอากาศ	- ทุกครั้งที่มีการบรรทุก ของรบทุก ชนิด	- ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างและ บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
	2. ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM- 10) บริเวณโรงแรม Eastin Resort & Spa	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM- 10)	- ทุก ๑ เดือน ๑ ล ๐ ๐ ๑ ระยะเวลาที่ว่าง	- ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างและ บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
	3. ตรวจสอบเรื่องการรื้อถอนริบบอนจากชุมชนโดยรอบในช่วงดำเนินการ การก่อสร้างว่า ได้รับผลกระทบหรือไม่และมีการแก้ไขปัญหา ไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้รับดำเนินการแก้ไข โดยรั่งด่วน	- ความเสียหายของร่างกาย และทรัพย์สิน ช่วงที่ว่าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ที่รับดำเนินการ	- ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างและ บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวมาลี ไกรศรียศรุต)
นางสาวพิมิตา พิมพ์รุํร)


กรรมการผู้ดูแล รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
กรรมการผู้ดูแล รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554


(นางสาวพิมิตา พิมพ์รุํร)
นางสาวพิมิตา พิมพ์รุํร)

ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด
ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท รวมมหิดลพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ที่ตรวจวัด	ตัวอย่าง	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียงและควาเสื่อมสะเทือน	1. ช่วงเวลาครั้งต่อครั้งของเสียงเดลี่ 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Eq 24 ชม.) และวัตถุแข็งสั่นสะเทือนบินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Eq 24 ชม.) - ระดับแรงสั่นสะเทือน (นิวตัน/วินเชอร์)	- ทุกวันที่มีการเข้ามาดำเนินการท่าฐาน เสียงในช่วงท่าฐาน ราษฎรงานผู้ลักจ้าว การติดต่อ สัมภาระ ห้องเจ้านาย จารวัตถุเดือน
	2. ตรวจสอบความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองในลักษณะอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ และทำให้เกิดการปรับปรุง ซึ่งใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยร่วงตัวบุคคล	- ความเสียหายของร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ช่วงที่ก่อสร้าง
	3. ติดตามตรวจสอบความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างรวมทั้งเสียงและควาเสื่อมสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างรวมทั้ง	- ความเสียหายของร่างกาย และการปรับเปลี่ยนของประชาชน	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง รายการ
4. ทรัพยากริมทางและภายนอก	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 2. ตรวจสอบดู管งานพ่นทึบในบ่อพักน้ำหลังมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ	- จำนวนและสภาพการใช้งาน ของห้องส้วม - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease	- ตลอดระยะเวลาซึ่ง ก่อสร้าง - กทท 1 เดือนต่อๆ ๆ ระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง
			 
			กรกฎาคม 2554.....
			(นางสาวพิมิตา พิมพ์อร) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมโทรศัพท์ไทย (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ศูนย์การผลิตและแหล่งรวม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวอย่างตรวจสอบ	ความรู้	ผู้ปฏิบัติชอบ
4. หัวเรื่องการสำอางค์และการรับเข้าสู่เสียง (ต่อ)				
5. ภาระหน้าที่และภาระของกันน้ำทั่วไป	- ตรวจสอบไม่ให้มีเชื้อราสุดยอด เช่นไม่มี บุตตันในร่างระบายน้ำทั่วไป น้ำทั่วไป หรือห้องน้ำ เหลวๆ หรือพังพื้นห้องน้ำที่ชำรุดห้องน้ำอย่างรุนแรง	- Nitrogen (TKN) - Sulfide	- เบามูลฝอย เช่นใบไม้ใน ร่างระบายน้ำที่ชำรุดห้องน้ำ บ่อพักน้ำสูจัดท้ายก่อนระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำ แม่น้ำ สาธารณะ	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและ ปรับปรุง รวมไปด้วยพัฒนา (พัทยา) จำกัด
6. การขับเคลื่อนผู้ผลิต	- ตรวจสอบปากและร่องวัสดุผลิตให้มีมาตรฐานอยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยร้าวหรือแตกหักควรเปลี่ยนใหม่ ทันทีไม่ใช่ทันที	- สถาปัตยกรรมใช้งานของภาชนะ รองรับน้ำเสีย	- สถาปัตยกรรมที่รักษา ร่องวัสดุผลิต	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและ ปรับปรุง รวมไปด้วยพัฒนา (พัทยา) จำกัด
7. ไฟฟ้าและอุปกรณ์	- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และอุปกรณ์ที่ซึ่งไฟฟ้าไหลอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้งานได้ดีเพื่อรับภัยในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	- สถาปัตยกรรมใช้งานที่รักษา สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาที่รักษา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและ ปรับปรุง รวมไปด้วยพัฒนา (พัทยา) จำกัด
8. กําระคนงาน	- ตรวจสอบภาระทุกที่จะออกจากห้องน้ำที่ก่อสร้าง บรรทุกให้เรียบร้อยและคงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง ^{ก่อนที่จะออกจากห้องน้ำที่ก่อสร้าง}	- สิ่งที่อับตันที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมการ	- ทุกครั้งก่อนขนบรรทุก ออก ก.จ.ก. พ.น.ท. โครงสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและ ปรับปรุง รวมไปด้วยพัฒนา (พัทยา) จำกัด
9. การป้องกันอัคคีภัย	1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายไฟและอุปกรณ์เครื่องจักร ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบการจัดไฟฟ้าคงตัวและอุปกรณ์เครื่องจักร น้ำร้อนพ่นท่อห้องน้ำ ที่เก็บไว้สูญญากาศร้าง และบำบัดพักน้ำ	- สถาปัตยกรรมใช้งาน ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาที่รักษา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและ ปรับปรุง รวมไปด้วยพัฒนา (พัทยา) จำกัด
				กรกฎาคม 2554..... 

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานศึกษาจัด	ผู้รับผิดชอบ	
10. สาธารณสุข	- ตรวจสอบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และภายในพัฒนา ให้มีสภาพที่ถูกหลักสุขาภิบาลและไม่造成เพียงพอ หากจุดใดมีสภาวะที่เสี่ยงต่อการทิ้งใบปืน หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรม เก็บขยะ	- พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณและบ้านพักคนงานมีความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล	- ห้อง 2 ส์ปดาห์ ชั้นอุด - ผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
11. อารச์วอนน้ำเสียและดูดระบายน้ำ	1. ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับคนงานเพื่อความใส่ใจและปฏิบัติตาม 2. ตรวจสอบการจัดให้มีบ้านพักหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย	- การสามารถนำร่องน้ำออกกันน้ำ ผ่านทางส่วนหมู่บ้าน ผู้ดูแลหมู่บ้าน - ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ดูแลหมู่บ้าน	- ระบบบำบัดดิน ชั้นอุด - ผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
12. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ตรวจสอบการจัดตั้งไฟเวรยามตลอดรั้วขนาดตามมาตรฐานที่ ก่อสร้างและปรับบ้านพักคนงาน	- เรืองร่องไฟ昼夜และสัญญาณไฟร้ายสีน้ำเงิน ที่อยู่ติดกัน บนตัวโครงสร้าง ที่อยู่ติดกัน บนตัวโครงสร้าง	- ห้อง 1 เดือน ชั้นอุด - ผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบเป็นห่วงก่อสร้าง คือ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด และผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำ

กรกฎาคม 2554


นางสาวมาลี โภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพนิดา พนพญว)


กรรมการผู้ดูแลโครงการ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการรับผิดชอบ บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ	สถานที่ตรวจวัด	ตัวชี้มัตรจัด	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
1. ภัยภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะชีวิต	- ตรวจสอบมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพในโครงสร้างการไฟฟ้า บริษัทที่ปรับโครงสร้างอยู่เสมอ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ๑ เดือน	- บริษัท รวมโพรเจกต์พัฒนา (พัทยา) จำกัด
2. ต้นแบบการซับสานพัฒนา	- ตรวจสอบสภาพร่องบ่อโครงสร้าง ต้นไม้ และพืชผลต้นที่ปลูก ภายในโครงสร้างให้มีสภาพที่ดีอยู่เป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ	- ความมั่นคงแข็งแรงของราก ของโครงสร้าง และการเจริญเติบโตของต้นไม้	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ๑ เดือน	- บริษัท รวมโพรเจกต์พัฒนา (พัทยา) จำกัด
3. ศุลกากรอาภัย	1. ตรวจสอบการจัดตั้งมาตรฐานของต้นไม้ในโครงสร้างตามแนว การจัดภูมิศาสตร์ที่ถูกแบบไว้ 2. ตรวจสอบภาระจัดตั้งที่มีภาระต้องเสียหายต่อ "กรุงเทพมหานคร" ประจำเดือนที่จัดตั้ง	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ - สำหรับการใช้งานของบ้าน	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ๑ เดือน	- บริษัท รวมโพรเจกต์พัฒนา (พัทยา) จำกัด
4. การะเชื้อ	1. ตรวจสอบการกำจัดไข่ของแมลงสาบ เช่น วานิช เศรษฐสูป นำพาพ่าวีเพชรบูพาร่องต้องติดตามการแก้ไขหันหัว 2. ตรวจสอบการกำจัดไข่ของแมลงสาบ เช่น วานิช เศรษฐสูป นำพาพ่าวีเพชรบูพาร่องต้องติดตามการแก้ไขหันหัว	- ความสามารถในการดักจับ แมลงสาบ	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน - ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน	- บริษัท รวมโพรเจกต์พัฒนา (พัทยา) จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

ดูแลภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวอย่างตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้ชีวิต (ต่อ)	2. ตรวจสอบห้องประปาเรื่องรั่ว แตก ฉุดตื้น หรือไม่ หายาพ ต่อเรื่บต่อตามการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประจำ (การรับซึมหรือแยก) ผลตรวจเวลาเบ็ดเตล็ด	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
5. ทรัพยากร่นและภาระน้ำมัน เชื้อเพลิง	1. ตรวจสอบดูน้ำพื้นที่หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ แต่ละอาคารมาทำการวิเคราะห์ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาวะการทำงานหัวไประชอร์รูปบาน บำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide - ประสิทธิภาพในการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลา 6 เดือน ต่อเดือน ดำเนินการ - ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
6. การรับมายาน้ำและน้ำท่วม	1. ตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะ เศษไม้เม็ดตันในห้องรับน้ำและ บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำของอุโมงค์โครงสร้าง ก่อนระบายน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง	- ขยะที่อยู่อาศัยไปไม่ออกต้นไม้ ท่อระบายน้ำพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด	- บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554

กรกฎาคม 2554

นางสาวมาศ ใจดี (พัทยา)

(นางสาวมาศ ใจดี พัทยา)

ผู้อำนวยการต้นสังเหตุล้วน บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ผู้อำนวยการต้นสังเหตุล้วน บริษัท รวมโภคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานศึกษาจงหวัด	ตัวชี้วัด	ความที่	ผู้รับผิดชอบ
6. การรับมายield และป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	2. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและดูแลรักษาภายนอกโครงการ ป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรโดยไม่บานปลายของโครงการ 3. ตรวจสอบและซ่อมแซมทางเดินเท้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ แหล่งปลูกพืช สูงที่ถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงของโครงการ หากพบว่ามีการเติบโต หรือชำรุด ต้องรีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- บริเวณด้วยเศษกระดาษในป่าพักน้ำ สูงที่ถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงของโครงการ แหล่งปลูกพืช - สภาพการใช้งานของห้อง รับน้ำที่ถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรง สูงที่ถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงของโครงการ หากพบว่ามีการเติบโต หรือชำรุด ต้องรีบทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ๑ ต่อเนื่อง - ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ๑ ต่อเนื่อง	- บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด - บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด - บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด
7. การจัดการริมแม่น้ำ	1. ตรวจสอบร่องรั้วปูนด้วยประแจและมีส่วนที่ต้องถูกลบออก 2. ตรวจสอบไม้ไผ่ มุงผ้าอย่างต่อเนื่องพังทลายอยู่ประจำชั้น แหล่งห้องน้ำกุ้งและแม่น้ำ แหล่งห้องน้ำกุ้งและแม่น้ำ	- สภาพการใช้งาน - บริเวณชุมชนอยู่ในห้องพัก บุกเบิกอย่างรุนแรงประจำ ห้องพักมีผู้อยู่อาศัย	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ๑ ต่อเนื่อง - ทุกๆ ๑ เดือน ตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ๑ ต่อเนื่อง	- บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด - บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด
8. ไฟฟ้าและหลังคา	1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อม อยู่เสมอหากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าห้องในส่วนที่อยู่ในส่วนที่ หากชำรุดต้องรีบทำการแก้ไข ซ้อมหรือเปลี่ยนหัวทันที	- สภาพการใช้งานของไฟ ส่องสว่าง - สภาพการใช้งานของไฟ อุปกรณ์และสายไฟฟ้า	- ทุกๆ ๑ เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๑ ต่อเนื่อง	- บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด - บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพนิดา โพธารักษ์)
กรรมการ

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพนิดา พนิชชัยร)
กรรมการ

ผู้อำนวยการห้องเรียน บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด
กรรมการห้องเรียน บริษัท รวมมิตรพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

บุคลากรผู้ดูแลเด็ก	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัดตรวจสอบ	ความรู้	ผู้รับผิดชอบ
9. การคุมน้ำดื่มและส่ง/การจราจร	1. ตรวจสอบประบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ และป้ายแสดงทางเข้า - ออก	- สภาพการใช้งานของไฟ ส่องสว่าง - สภาพการใช้งานของป้าย สัญญาณจราจร	- ทุกๆ 1 เดือน/ครึ่ง ๆ 月 หกเดือน เดือน ดำเนินการ	- บริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
10. การป้องกันอัคคีภัย	1. ตรวจสอบบ่อกวนเพื่อระบายน้ำบ่อ กันน้ำคั่งแต่ด้วยหิน หุกอุคาร 2. ตรวจสอบมาตรวัดไฟฟ้าผู้ใช้ห้องน้ำ พื้นที่ห้องโถงไฟ ตรวจการรั่วตามกัน สถานที่ที่เปลี่ยนมาเลื่อนห้องน้ำ	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย - รายงานแผนการผู้ใช้อุปกรณ์ ต้นเพลิง ร่วมกับผู้ดูแล ดำเนินการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเป็นครั้งหนึ่ง - ทุกๆ 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเป็นครั้งหนึ่ง	- บริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
11. ห้องน้ำสาธารณะและสุขา	- ตรวจสอบการใช้ริบูติป์ของต้นไม้ริบูติ ไม่ต้องตัด ให้ต่ำในส่วนที่อยู่เสมอ หากต้นไม้ติดตายหรือไม่เจริญเติบโตด้วย ปลูกทดแทน	- การใช้ริบูติป์โดยรอบต้นไม้ - การดูแลรักษาต้นไม้	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเป็น ดำเนินการ	- บริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงเวลา ต้องบริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด หลังจากจัดตั้งหน่วยงานบริการชุดเสริมจัดการชุดของภาคธุรกิจของโครงการ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพิมล ไทรขันธ์)
ผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพิมล พิมพ์)
พิมพ์

ผู้อำนวยการตัวแทนบริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท รวมໂซคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ลักษณะ

- - - แนวรากันบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
- ท่อระบายน้ำฝน
- ท่อระบายน้ำทิ้ง
- ท่อระบายน้ำเสีย
- ถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร
- ถังรองรับมูลฝอยแห้งขนาด 240 ลิตร
- ถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร

ที่ดินบุคคลอื่น

แนวรับโครงการ
แนวทึบ

จุดอุดตัน-ส่งสู่สุดก่อสร้าง

อาคาร A2

อาคาร A3

อาคาร B2

อาคาร B1

อาคาร A1

หัวย้ายเสื่อมแม่น้ำ

ที่ดินบุคคลอื่น



กรกฎาคม 2554.....

(นางสุมาลี ใจชัยสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ที่ดินบุคคลอื่น



บ้านพักคนงาน

ทางเข้า-ออกโครงการ

๗

๐๒๗๖

๘๒๗๔

๙๑๒๕

๔๕๖๘

๘๒๔

๘๒๓

๘๒๒

๘๒๑

๘๒๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑

๘๑๐

๘๑๙

๘๑๘

๘๑๗

๘๑๖

๘๑๕

๘๑๔

๘๑๓

๘๑๒

๘๑๑





PROJECT	
CC Condominium	
LOCATION	
.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	
CLIENT	
วมโขคพัฒนา (พทญา) จำกัด	
DRAWING TITLE	
<hr/> <hr/> <hr/>	
REVISION	
<hr/> <hr/> <hr/>	
ARCHITECT	
นายสุชาติ วงศ์รินทร์พาเมธี ส.ส.ก 1807 	
สุริยาภรณ์ ศิริอันนรักษ์ ภสก.10908 	
STRUCTURAL ENGINEER	
สุขย จิวณิชย์กุล 	
ENVIRONMENTAL ENGINEER	
พงศธร มะโนก้า ส.ส.ก. เบอร์ ๐๘๑ ๙๙๕๖๖๗	
ELECTRICAL ENGINEER	
เนสซิง วัฒนธรรมคล ลพก.3138 	
MECHANICAL ENGINEER	
อ้วนชัย นาคพิพัฒน์ สก.909 	
INTERIOR DESIGN	
MODEL DESIGN / MANAGER	
SCALE	
PLOT DATE	22/7/2554 9:15:38
DWG.No.	

121 / 131



**tim
& associates**
ARCHITECTURAL
INTERIOR DESIGN
LAND DEVELOPMENT

PROJECT

CC Condominium

LOCATION

.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

CLIENT

รวมโขคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

DRAWING TITLE

— 1 —

REVISION

ARCHITECT

นายสุชาติ วงศ์รินทรามเมธี ส-สท 1807

ສຶກສາ ສີວິຫຼະນະກົມ ກລກ.10908

STRUCTURAL ENGINEER

ສູ່ຂໍ້ມູນ ຖະຈິກ ປະຊາທິປະໄຕ

ENVIRONMENTAL ENGINEER

ພົງຄອນ ມະລິແກວ ສລ.6
ເມື່ອງໂຮງ ນະໂຕໄຫຼວງ

ELECTRICAL ENGINEER

605-2

MECHANICAL ENGR.

INTERIOR DESIGN

MODEL DESIGN

SCALE

PLOT DATE 25

ภาพที่ 4 ผังระบบระบบทายน้ำภายในโครงการ

PROJECT

CC Condominium

LOCATION

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

CLIENT

รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

นายสุชาติ วงศ์วิริยะเมธี ส.ก. 1807

ลูกน้ำ ศรีวัฒน์รักษ์ ก.ล.ก. 10908

STRUCTURAL ENGINEER

ศุภชัย ชูจิตราษฎร์

ENVIRONMENTAL ENGINEER

พงศธร มะลิภกุต ลล.ร.
สำนักงาน บ.ก.ส.

ELECTRICAL ENGINEER

เมือง วัฒน์มงคล ส.ก. 3138

MECHANICAL ENGINEER

ธรรมชัย นาคพิพัฒน์ ส.ก. 909



INTERIOR DESIGN

MODEL DESIGN / MANAGER

SCALE

PLOT DATE 6/7/2554 19:48:13

DWG.No.



กรกฎาคม 2554

(นางธูปินดา พิณพยุง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด



ภาพที่ 5 แบบขยายห้องพักมูลค่ารวม

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินดา พิณพยุง)

ผู้อำนวยการดำเนินการ บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปแท็บส์ จำกัด

PROJECT

CC Condominium

LOCATION

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

CLIENT

รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

นายสุชาติ วงศ์นิทราเมธี ส.ส.ก 1807

ธนิยะกร ศรีวัฒน์รักษ์ ก.ส.ก.10908

STRUCTURAL ENGINEER

สุขัย จุวิษัยคุณ

ENVIRONMENTAL ENGINEER

พงศธร มะลิภัค ล.ส.ก.6
สำนักงาน บร.จ.ส.

ELECTRICAL ENGINEER

เมือง วัฒน์มงคล ส.ฟ.ก.3138

MECHANICAL ENGINEER

อ Wassay Nakkaporn S. ก.909



INTERIOR DESIGN

MODEL DESIGN / MANAGER

SCALE

PLOT DATE 6/7/2554 19:48:05

DWG.No.



ลักษณะ

- ถังรองรับมูลฝอยอย่างสลายได้ขนาด 120 ลิตร
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 60 ลิตร
- ถังรองรับมูลฝอยท่อไปขนาด 10 ลิตร
- ถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 10 ลิตร

กรกฎาคม 2554

(นางสาวมาลี โนนกยศกุล)


กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
PATTANA (PATTAYA) CO., LTD.

กรกฎาคม 2554

(นางสาวพินดา พิมพ์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพที่ 6(1) ตำแหน่ง และแบบขยายห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของอาคาร A



**tim
& associates**
ARCHITECTURAL
INTERIOR DESIGN
LAND DEVELOPMENT

PROJECT	CC Condominium
LOCATION	หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
CLIENT	วิมโขคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
DRAWING TITLE	
REVISION	
ARCHITECT	นายสุชาติ วงศ์รินทร์ราเมศ ส-สค 180  สุริยา ศิริวัลลرجักษณ์ ภลก.10908 
STRUCTURAL ENGINEER	สุขย ฤทธิ์นิชย์กุล 
ENVIRONMENTAL ENGINEER	
ELECTRICAL ENGINEER	พงศธร มะลิกก้า ส.ส.6 
MECHANICAL ENGINEER	อรุณรัชช์ วงศ์พิพัฒน์ สพก.3138 
INTERIOR DESIGN	
MODEL DESIGN / MANAGER	
SCALE	
PLOT DATE	6/7/2554 19:47:45
DWG.No.	

ภาพที่ 6(2) ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของอาคาร B

125/131

PROJECT	CC Condominium
LOCATION	ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
CLIENT	รวมໂນໂມບັດນາ (ພ້ກຍາ) ຈຳກັດ
DRAWING TITLE	
REVISION	
ARCHITECT	นายสุชาติ วงศ์วินทามเมธี ส.ส. 1807
STRUCTURAL ENGINEER	สุริยา ศิริวัฒน์รักษ์ ว.ส.ก. 10908
ENVIRONMENTAL ENGINEER	สุชัย จุวิสิชัยกุล
ELECTRICAL ENGINEER	พงศธร มะลิแก้ว ส.ส. 6 เบอร์ ๐๘๑ ๙๒๔ ๗๖๖๒
MECHANICAL ENGINEER	เฉลิง วัฒน์มมงคล ส.ฟ.ก. 3138
INTERIOR DESIGN	อรุณรัชย์ นาคพิพัฒน์ ส.ก. 909
MODEL DESIGN / MANAGER	
SCALE	0 5 10 20 30 50 M.
PLOT DATE	22/7/2554 9:18:27
DWG.No.	

ภาพขยาย

ห้องพักมูลฝอยรวม

จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว
พร้อมติดตั้งบ้านยกช่วงเวลาเก็บขยะ

ที่ดินบุคคลอื่น

ห้องพักมูลฝอยรวม

จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว
พร้อมติดตั้งบ้านยกช่วงเวลาเก็บขยะ

งานน้ำประปา-ห้ององค์หญิง

ถนนพรประภานิมิตรา

ที่ดินบุคคลอื่น

NORTH.

0 5 10 20 30 50 M.

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพิมิตา พินทร์ยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปแทค จำกัด


ขอบเขตพื้นที่โครงการ
ที่ดินที่ได้รับเก็บมูลฝอย
เส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวม

จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว

สัญลักษณ์



ขอบเขตพื้นที่โครงการ



ที่ดินที่ได้รับเก็บมูลฝอย



เส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวม






จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวมนัส โพธิ์ยศ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รวมໂນໂມບັດນາ (ພ້ກຍາ) จำกัด
PATTANA (PATTAYA) CO., LTD.

ภาพที่ 7 ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม จุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว และเส้นทางเก็บขยะมูลฝอย

PROJECT	CC Condominium
LOCATION	ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
CLIENT	รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
DRAWING TITLE	
REVISION	
ARCHITECT	นายสุชาติ วงศ์นิทวารเมธี ส.สก 1807 
STRUCTURAL ENGINEER	สุริยากร ศิริวัฒน์รักษ์ ภส.ก. 10908 
ENVIRONMENTAL ENGINEER	อุษัย จุวิณิชย์กุล 
ELECTRICAL ENGINEER	พงศธร มะลิกกุล ส.ส.6 เบอร์ ๐๘๑ ๙๒๔๕๖๗
MECHANICAL ENGINEER	เกลิง วัฒน์มมงคล ส.พ.ก. 3138 
INTERIOR DESIGN	อรุณรัชย์ นาคพิพัฒน์ ส.ก. 909 
MODEL DESIGN / MANAGER	
SCALE	
PLOT DATE	22/7/2554 9:19:08
DWG.No.	





กรกฎาคม 2554.....
(นางสุมาลี ใจดี) (ลายเซ็น)

กรรมการผู้อำนวยการกองลงนาม บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด


ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

ภาพที่ 9 จุดรวมพลและทิศทางหนีไฟชั่วเกิดเพลิงไหม้

กรกฎาคม 2554.....

(นางสาวพินิตา พินพยุ�)

ធន្ឌាតាស្ថុការណាន់សៀងវេតនំ បីរិច្ញា អើន. ខែន. គុណខែលពេនី ជាក៍ដ



**tim
& associates**
ARCHITECTURAL
INTERIOR DESIGN
LAND DEVELOPMENT

PROJECT

CC Condominium

LOCATION

หนองปริอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

CLIENT

รวมโทรศัพท์ผู้นำ (พัทยา) จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

สุริยานนท์ ศิริวัฒน์ รหัส: 10908

STRUCTURAL ENGINEER

ENVIRONMENTAL ENGINEER

ພວກເຮົາ ມະລິການ ລົມ.6
ເຫດຜົນ ພຣະນັກ

ELECTRICAL ENGINEER

605-2

ଓক্টোবর - ১৯৭৫ পৰিবহন ১০৩৩

10

10. The following table shows the number of hours worked by each employee in a company.

SCALE

PLOT RATE: 00 / 000000000000







TEST DATE 22/7/2004 9:28:57

กรกฎาคม 2554

(นางสาวกานดาชัยสกุล)



กรกฎาคม 2554.....
(นางสุมาลี เสนชัยสกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมเชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด (PATTAYA) CO., LTD.
ภาพที่ 10 ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จุดจอดรถดับเพลิง และเส้นทางเดินรถดับเพลิง
กรกฎาคม 2554.....
(นางสาวพิมิตา พินพยร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปต์สโซลูชัน จำกัด

PROJECT	CC Condominium
LOCATION	ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
CLIENT	รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด
DRAWING TITLE	
REVISION	
ARCHITECT	นายสุชาติ วงศินทราเมธี ล-สก 1807 
STRUCTURAL ENGINEER	สุริยากร ศิริวัฒน์รักษ์ ภล.อ.10908 
ENVIRONMENTAL ENGINEER	สุขัย รุจิราษฎร์ 
ELECTRICAL ENGINEER	พงศธร มะลิกกุล ล.ส.6 บ้านบึง บ.รังสิต 
MECHANICAL ENGINEER	เฉลิม วัฒนธรรมคล ลฟ.ก.3138 
INTERIOR DESIGN	อรุณรัชย นาคพิพัฒน์ สก.909 
MODEL DESIGN / MANAGER	
SCALE	
PLOT DATE	22/7/2554 9:29:54
DWG.No.	



กรกฎาคม 2554

(นางสาวน้ำลี ลิ้นชัยฤทธิ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพที่ 11 ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

