

ที่ ๒๒ ๐๘๐๔/๓๓๗๘

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิพัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

พฤษภาคม 2536

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพลั่งแฉล้ม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ

- สั่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สินธนันต์ จำกัด ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2535
2. มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบลั่น โครงการเหมืองแร่ร่องรอย เค Riley
ของบริษัท สินธนันต์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 14/2531 ตั้งอยู่ที่ตำบลควนศรี
อำเภอปานนาสรา จังหวัดสระบุรี ฐานี

ตามที่ บริษัท สินธนันต์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นโลกเรื่องการเมืองแร่บ่อเลเกอร์ คำขอประทานบัตรที่ 14/2531 ตั้งอยู่ที่ตำบลควบคุมศรี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด ให้สำนักงานเวียบายและแพนลั่นแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดดังปรากฏในเอกสารลั่นที่ส่งมาด้วยหมายเหตุเลข 1

สำนักงานเวียดนามและແພນລົງແວດລ້ອມ ໄດ້ພັຈານສາເສນອຄວາມເຫັນເບື້ອງທີ່ເກົ່າກັບ
รายงาน໌ ດັກລ່າວ ໃຫ້ຄະດີການພິຈາລະນາຖານາທີ່ພັຈານທາງການກວ່າເຄຣາທີ່ພຸລກຮະທບລົງແວດລ້ອມ
ດ້ານໂຄຮງການເໜີອງແຮ່ ພັຈານໃນການປະໜົມຮຽນທີ່ 4/2536 ເມື່ອວັນທີ 3 ພຸດຍການມ 2536
ແລະ ທີ່ປະໜົມມີມື້ຕໍ່ເຫັນຂອນກັບรายงาน໌ ທຶນ້າທີ່ມີ້ນຳຄໍາຂອບປະທານແບຕ່ບົງນັດຕາມມາດຽກນຳແລະ
ແກ້ໄຂພຸລກຮະທບລົງແວດລ້ອມທີ່ເສນອ ດັກປະກຸງກົງຮາຍລະ ເຊິ່ງໃນເອກສາລົງທີ່ມີ້ນຳໆໝາຍໝາຍເລີ່ມ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้สำเนาแจ้งให้ยังคุณคำขอนำเสนอท่านผู้ทรงคุณวุฒิทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญญารักษ์ นิสานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกรอบลับสั่งแวดล้อม

ໃຫຍ່. 2792792

พิธีสาร 2713226

สั่งที่ส่งมาด้วย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นสะ荡 โครงการเหมืองแร่อลโคลย
ของบริษัท ลินธันเน็ต จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 14/2531
ดังอยู่ที่ตำบลลวนศรี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1) มาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1 ให้เบ็ดหน้าเหมืองห้าม โดยรักษาความลาดชันหันหน้าเหมืองไม่ให้เกิน 45 องศา

1.2 ให้เครื่ยมพื้นที่ขนาดประมาณ 5 ไร่ สำหรับเก็บกองมูลดินทราย พร้อมทั้งสร้างคันท่านเป็นเดือนและครูระบายน้ำล้อมรอบ โดยเก็บกองที่ความสูงเฉลี่ยจากกองมูลดินทรายไม่เกิน 3 เมตร และรักษาความลาดชันของกองมูลดินทรายเฉลี่ยไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินบนคันท่านบ และนำแห่นไม้หรือก้อนหินมาวางขวางประตูระบายน้ำ ตลอดจนหน้าที่ผู้มาปลูกเสริมทนบริเวณทางระบายน้ำที่อยู่ติดต่อกับประตูระบายน้ำ

1.3 ห้ามระบายน้ำออกจากชุมชนเหมือง โดยการขุดบ่อ กักเก็บน้ำไว้ตามจุดที่จะกักเก็บน้ำ และในกรณีที่มีน้ำท่วมขังเหมืองจนไม่สามารถจัดการได้ ให้หยุดการดำเนินการชั่วคราว จนกว่าจะต้นน้ำจะลดลงจนสามารถเปิดดำเนินการได้ ล้วนแล้วที่เกิดขึ้นบริเวณที่เก็บกองมูลดินทราย หากมีปริมาณมาก足以ทำการขุดเบี่ยง เน้นทิศทางการไหลลงที่น้ำกลดลงที่ชุมชนเหมืองแทนการระบายน้ำออกนอกพื้นที่

1.4 ให้ทำการเก็บกองแร่ และมูลดินทรายแบบชั่วคราว โดยให้ทำการขุดแล้วออกน้ำที่ในระยะ เวลาอันสั้น และใช้หินดกอ่อนเข้าสู่ดูดฟัน สำหรับกองมูลดินทราย หากมีน้ำที่คาดผ่านการทำเหมืองแล้วให้เท่อยไปก้มกลับมาที่เหมือง และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่เก็บกองแล้ว ให้ทำการรื้อดอนและปรับสภาพพื้นที่พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินไว้

1.5 ให้ทำการขุดแล้วร่ายใช้ความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และต้องมีพื้นที่ในการบีบคลุมที่เรียบร้อย ตลอดจนหน้าที่ผู้มาลัดพร้อมบนเส้นทางลุกรังทุกครั้งก่อนการขุดแล้ว หรือความความเหมาะสม

2) มาตรการที่ก้าวนดโดยคณะกรรมการพัฒนาอย่างฯ

2.1 บริเวณที่ทำการชุดตักแร่ เสร์จแล้ว ให้รับทำการฟื้นฟูและปลูกป่าชุดตามดินที่ส่วนบริเวณเก็บกองมูลดิน ควรปลูกต้นยางพารา หรือทางกล้าไม่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียง บนบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองไปแล้ว และให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานฟื้นฟูสภาพที่นี่ภายหลังการทำเหมืองแร่แล้ว ให้สำนักงานนโยบายและแผนล็อมทรับเป็นประจำทุกๆ 3 ปี

2.2 ในทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพเนบริเวณน้ำห้วยล่าง บ่อเจดัน บ้านทุ่งกรุด และขุนเหมืองเก่า ดังรูปที่ 5-2 ของรายงานฯ ฉบับหลัก ดังนี้ที่ทำการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น ตะกอนแขวนโดย ตะกอนละลาย ความกระด้าง เหล็ก ชัลเพต ตะกั่ว แคลเซียม และลังกะซี โดยในทำการเก็บตัวอย่างน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นระยะ เวลานาน 2 ปี พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้สำนักงานนโยบายและแผนล็อมทรับทุกครั้ง

2.3 หากประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือวิธีการดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ และที่ก้าวนด้วยนี้ ผู้ดู理ท่านบัดրจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนล็อมทรับทราบ ให้ความเห็นชอบทางค้านลั่ง แวดล้อมก่อน