



ที่ ทส 1009.2/ 4897

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนรัชรำพี 6
กรุงเทพฯ 10400

30 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การพิจารณารายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่ ตล.02/53-436 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 (เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550) หมายเลขอหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีเมืองโภสต จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 (เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550) หมายเลขอหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีเมืองโภสต จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงานดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแท่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอน การพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 40/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต์...

ชนิดดินซีเมนต์โดยวิธีเหมืองหิน ของบริษัท บุนซีเม้นต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 (เดิมประทานบัตรโดยอนุโนมที่ ปจ.19/2550) หมายเลขอหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอศรีโนโญสต จังหวัดปราจีนบูรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท บุนซีเม้นต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เอ็น.อส.คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ชุกุระกัน)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6793

โทรสาร 0-2265-6616

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

โดยวิธีเหมืองหาบ

ค่าขอประกาศบัตรที่ 8/2551

(เดิมประกาศบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550)

หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368

ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ເອເຊີຍ ຈຳກັດ (ນາຫຼາມ)

ที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคลกไทย อําเภอศรีนไหสส จังหวัดปราจีนบุรี


จัดทำโดย

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

เมษายน 2554

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

หัวข้อการศึกษาและสอน	มาตรฐานที่ดำเนินงาน	สถานศึกษาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบทดสอบดำเนินการฯ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์	- บริการเพื่อให้ตรงกับ - ตั้งแต่เปิดทำการ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- รายปีงบประมาณ พื้นที่สูง แคร์ซ์มอนช์ โภชนา	- บริษัท บุญเรืองจำกัด เครือข่าย จำกัด (มหาสารคาม)
ให้การประเมินการฯ	ให้การประเมินที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการที่ดี แล้ว และพิจารณาที่สิ่นสุดการให้ไปอย่างถูกต้องตามแผนการที่ดี พื้นที่ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและการติดตาม พัฒนามั่งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนกรัฐพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมยุทธศาสตร์การ พัฒนาและยุทธศาสตร์ ทั่วไป 3 ปี	- บริการเพื่อให้ตรงกับ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- ตั้งแต่เปิดทำการ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- บริษัท บุญเรืองจำกัด เครือข่าย จำกัด (มหาสารคาม)
ประเมินการฯ	ประเมินตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ดี ทำให้มีผล หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่มีคุณค่า เห็นควรดำเนินงาน ที่เด็กต่างจากเด็กอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ต้องดำเนินการ เบื้องต้น ฉะต้องсенรณาญะເຊີຍຕໍ່ກ່ຽວກັບການປະສົງເປົ້າ ຕົກລ່າວ ປະກອນກົມນາຕາດກາຮັກປັບປຸງແລະໃຫ້ໜັງລາຍງານ ສຶກເວດສ່ວນທີ່ສູດຄ້ອງກັບການປະສົງເປົ້າ ให้คุณภาพมาก ຝົ້າການຢັງການ ພົມບານ ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຼວມບ້ານສົດສ່ວນທີ່ ຕໍ່ໄດ້ເນີນກາງ	- บริการเพื่อให้ตรงกับ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- ตั้งแต่เปิดทำการ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- บริษัท บุญเรืองจำกัด เครือข่าย จำกัด (มหาสารคาม)
ประเมินการฯ	ประเมินทางการทำหน้าที่ ร่องรอยทาง ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี จังหวัดราชบูรณะและอุตสาหกรรม ร่วมมือกับกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบที่ทั่วไป	- บริการเพื่อให้ตรงกับ สิ่นสุดอย่างประทับ บูรณาการ	- รายปีงบประมาณ ชุมชนบูรณาการ	- บริษัท บุญเรืองจำกัด เครือข่าย จำกัด (มหาสารคาม)




นายมานะ พนตะปุร
(นายรัชพี พนตะปุร)
กรรมการผู้รับผิดชอบ
บริษัท บุญเรืองจำกัด จำกัด
วันที่ 2 มิถุนายน 2554

.....
(นางสาวกนิตา พินพูງ)
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ
บริษัท เทียน เอส. ครอบคลุมแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

หน่วยงานรัฐและล้วน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการปฏิบัติงาน	สถานที่ดำเนินงาน	ขอบเขตงานดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
รัฐยังดำเนินการทำ ให้มีอย่างสุน疏ด้กรา ท海棠湖 (ต่อ)	ในระหว่างการสำเร็จภารกิจที่ไม่ยังทันที และหาก พิสูจน์แล้วพบว่า เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ดูแลจะดำเนินการบูรณะทันท่วงทีตามเงื่อนไขของ หน่วยงานที่ได้รับรอง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ				
6. โครงการอนุรักษ์ตามมาตรฐานและแก้ไข [*] ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องในกระบวนการนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมดูดสูดหารกรรม เพื่อสูงและลดภาระหนี้อุปกรณ์ที่ทราบอย่างน้อยรายละ 2 ครั้ง	- บริการฟื้นฟูธรรมชาติ และซ่อมแซมใกล้เคียง และการบูรณะปะทะท่าน บัตร	- ดึงแต่เปิดทำเหมือนเดิม สิ่งสุดยอดปะทะท่าน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินการ ชุมชนกรุงเทพฯ (มหาชุม)	- บริษัท บุญเติมมี จำกัด จำกัด	- บริษัท บุญเติมมี จำกัด จำกัด
7. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อ ประเมินความชำนาญการ และรายงานผลให้กับบุรุษชนที่อยู่ ใกล้เคียงธรรมชาติ ให้ทราบและดำเนินการให้ลงตัว (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กำนันเดบานโลก) โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบ้ำ- โคงพนมตี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบ้านหนองตาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบ้านหนองตาด องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไก (ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)	- บริการฟื้นฟูธรรมชาติ และซ่อมแซมใกล้เคียง และการบูรณะปะทะท่าน บัตร	- ดึงแต่เปิดทำเหมือนเดิม สิ่งสุดยอดปะทะท่าน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินการ ชุมชนกรุงเทพฯ (มหาชุม)	- บริษัท บุญเติมมี จำกัด จำกัด	- บริษัท บุญเติมมี จำกัด จำกัด



(นายณัฐ พนิยะบูรณะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท บุญเติมมี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

(นางสาวพนิชา พิรพยายาม)

ผู้อำนวยการสำนักเลขที่
บัตร เลขที่ 105, ถนนสุขุมวิท จำกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 2 มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ

ผลรับทบทวนด้านความปลอดภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ลักษณะภัยมีประเทศ	<p>1. กារอนต้านแห่งน้ำ และชุมชนที่จะได้รับพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางนา ในกรุงเทพมหานคร แบบปรับสภาพพื้นที่สำหรับบริเวณที่จะมีกิจกรรมทางนา ด้วยวิถีเกษตรกรรมที่ดี ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบพื้นที่ดินที่ดูแลอยู่อาศัย เช่น พืชที่เก็บกษัย เชือกติดน้ำ เชือกแม่น้ำสายพันธุ์สัตว์ตัด拔岸 เป็นต้น ให้เป็นไปตามแบบแผนการที่ให้มีอย่างรอบคอบมาก</p> <p>2. เผื่องการทำเหมืองในระยะ 10 เมตรแรก 50 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และป้องกันไม่ยืนต้น ระยะ 2x2 เมตร แบบสับปอนด์ปลา ต้นไม้ที่ปลูก ไม่ได้ กอร์ดินเนจ พา หาบง่าย รากฟอกฟาย แหล่งน้ำ ไม่ต้องเป็นการจราจรทางจราจรทางพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อคนในยามพชร จุดตั้งแปลงที่อยู่ของชาวพื้นที่โครงการกับบ้านเรือนชาวชุมชนที่เดินทางไปสักศิริพันธ์โครงการได้ถูกทางหนึ่ง</p> <p>3. จุดเตือนภัยและจุดอุปกรณ์ในการพัฒนาให้พัฒนาและจัดทำสัญญาณเสียงหรือเครื่องหมายหมาเมียเตือนภัยและกิจกรรมให้ชัดเจน</p>	<p>- บริษัทพีทีเคจำกัด ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p> <p>- บริษัทพีทีเคจำกัด ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p> <p>- บริษัทพีทีเคจำกัด ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p>	<p>- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนที่ 1 ก่อตั้งร่อง ดำเนินการ</p>	<p>- อยู่ในงบ ดำเนินการ</p> <p>- อยู่ในงบ ดำเนินการ</p> <p>- อยู่ในงบ ดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท พีทีเคจำกัด โดยเชิง จำตัด (มหาสารคาม)</p> <p>- บริษัท พีทีเคจำกัด โดยเชิง จำตัด (มหาสารคาม)</p> <p>- บริษัท พีทีเคจำกัด โดยเชิง จำตัด (มหาสารคาม)</p>



..... ๔-๑
(นายนฤทธิ์ นนทบุรี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาม


บริษัท พีทีเคจำกัด
จำตัด (มหาสารคาม)
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

.....
(นายสุรพันดา พิบูลพู)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท พีทีเคจำกัด
จำตัด (มหาสารคาม)

.....
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ผลกรรมบัณฑิตล้อม	มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ถูกวิทยาและ คุณภาพน้ำดื่มน้ำ	1. สร้างปลอกติดภายนอกในร่องน้ำให้กว้างขึ้นเพื่อทำหม้อน้ำ และ พื้นที่ของร่องน้ำให้มีความกว้างเพื่อรองรับได้ บริเวณ ไก่ในงานสันหลังชุดที่ 1 และบนสันหลังชุดที่ 4 สร้างปลอกติดภายนอก โดย มีขนาด $40 \times 40 \times 3$ เมตร ห้อง 2 บ่อ มีความกว้างน้ำอย่างกว้าง 4,800 ลูกบาศก์เมตร	- บริเวณพื้นที่ทางลาด ในชั้นที่ 1 ก่อนรื้อ ดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในชั้นที่ 1 ก่อนรื้อ ดำเนินการ	- ยกไปบ่อกำเนิด ดำเนินงาน	- บริษัท บูรณะเมือง โซเชียล จำกัด (มหาสารคาม)
2. ศูนย์บำบัดน้ำเสีย บรอดักซ์กอน บริเวณที่เก็บของ และบริเวณที่เก็บเศษอาหาร แสงสว่างไม่มีสีน้ำเงินหรือสีดำท่าน ติน และพื้นที่ดินดิบ บางแห่ง บางส่วนทำบ้าน และที่เก็บของ เปลือกต้นเพื่อรักษาอีกด้านดิน และลดการล้าของหน้าติน	- บริเวณพื้นที่ทางลาด ในชั้นที่ 1 ก่อนรื้อ ดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในชั้นที่ 1 ก่อนรื้อ ดำเนินการ	- ยกไปบ่อกำเนิด ดำเนินงาน	- ยกไปบ่อกำเนิด ดำเนินงาน	- บริษัท บูรณะเมือง โซเชียล จำกัด (มหาสารคาม)
2. ศูนย์บำบัดน้ำเสีย	1. จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัยบริเวณพื้นที่ดินของและภายนอกสีเหลือง เนื่อง ระงับอุบัติภัยของตัวรถที่บินมาส่อง และป้ายสีดูบานฉะรัง เตือนให้ระวัง แสงสะท้อนความเร็ว ป้ายบอกภาระภาระหนัก-เบา-ภาระภาระหนักลงและเพื่อส่องไฟ รักษาความปลอดภัย ช่วยเตือนภัยและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งป้องกัน	- บริเวณบริเวณที่-อุข พื้นที่ดินของ บริเวณพื้นที่ทางลาด	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในชั้นที่ 1 ก่อนรื้อ ดำเนินการ	- ยกไปบ่อกำเนิด ดำเนินงาน	- บริษัท บูรณะเมือง โซเชียล จำกัด (มหาสารคาม)
2.1 การคมนาคมขนส่ง	2. ศูนย์บำบัดน้ำเสีย				



นายมต寥 วนะภูป
(นายระพี พุฒยานน)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บูรณะเมือง จำกัด (มหาสารคาม)
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2554

นางสาวพินดา พิมพ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลอง
นริษฐ์ เอื้อ, เอส. ครอบแก้ว จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ผู้กระทำการและผลลัพธ์	มาตรฐานคุณภาพ (ต่อ)	มาตรฐานคุณภาพและเกณฑ์ประเมินผล	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การสอนภาษาไทย	2. จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับครู 10 ต่อ ที่ได้รับการอนุมัติ และออกประกาศเพื่อครูของ แหล่งเรียนรู้ทางภาษาและภาษาต่างประเทศเดียวกัน ของประเทศไทย ปูนซีเมนต์อยู่ร่อง จำกัด (มหาชน) บริเวณใกล้เคียง ก่อนที่ จะขยายสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๙๘๖ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัด โนนไทย บนท้องถนนสายทิวทัศน์ ให้สักลายในบริเวณที่เดิน ทางทำเลที่ดินประมาณ 50 เมตร จราจรทางถนนสายทิวทัศน์ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดโนนไทย โดยพิจารณาตามเงื่อนไข เหมาะสมที่มีก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางหลวงชนบทฯ และ บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงสร้างตัวถังติดต่อกัน งานนี้ ๔ หลังคาเรือน โดยไม่ใช้ทางสาธารณะประจำไปยังที่ติด กับพื้นที่โครงสร้างตัวถังติด ตัวกันอย่างต่อเนื่อง ๑ แต่ต้องขออนุญาตตั้งร่องทางบันหน่วยงานที่ รับผิดชอบทางหลวงชนบทฯ ให้เข้าไปรักษาความสะอาดในทาง ถนนบ่ายสังฆ์	มาตรฐานคุณภาพ 10 ต่อ ที่ได้รับการอนุมัติและออกประกาศเพื่อครูของ แหล่งเรียนรู้ร่อง จำกัด (มหาชน) ของประเทศไทย ปูนซีเมนต์อยู่ร่อง จำกัด (มหาชน) บริเวณใกล้เคียง ก่อนที่ จะขยายสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๙๘๖ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัด โนนไทย บนท้องถนนสายทิวทัศน์ ให้สักลายในบริเวณที่เดิน ทางทำเลที่ดินประมาณ 50 เมตร จราจรทางถนนสายทิวทัศน์ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดโนนไทย โดยพิจารณาตามเงื่อนไข เหมาะสมที่มีก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางหลวงชนบทฯ และ บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงสร้างตัวถังติดต่อกัน งานนี้ ๔ หลังคาเรือน โดยไม่ใช้ทางสาธารณะประจำไปยังที่ติด กับพื้นที่โครงสร้างตัวถังติด ตัวกันอย่างต่อเนื่อง ๑ แต่ต้องขออนุญาตตั้งร่องทางบันหน่วยงานที่ รับผิดชอบทางหลวงชนบทฯ ให้เข้าไปรักษาความสะอาดในทาง ถนนบ่ายสังฆ์	- บริเวณพื้นที่โครงการ ในปัจจุบัน ๑ ก่อสร้าง ดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปัจจุบัน ดำเนินการ	- ยกเว้น ดำเนินการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์ อยู่ร่อง จำกัด (มหาชน)

(นายมานะ รุ่งอรุณ)

กรรมการผู้อำนวยการโรงเรียน
บริษัท ปูนซีเมนต์อยู่ร่อง จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔



(นางสาวพินดา พิมพ์รุจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
บริษัท เอ็ม. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ผลลัพธ์และผลกระทบ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ครอบคลุมการทำบิณนาคร	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การลดความชำรุด (ร้าว)	5) ระบายน้ำทางบ้านสีเทาหัวลงบันได ต้องสร้างเป็นตัวบันได ผิวเคลือบพื้นที่ดินดอนหรือมีภาระน้ำรีดตัวริมแม่น้ำ ที่จะไม่ได้รับ ผลกระทบแล้วเมื่อเดินเข้าไปอีกขั้นตอนหลังจากน้ำท่วมท้าย				
3. ทนค่าตอบแทนพิเศษ	<p>3.1 การรื้อถอนรัมมะชาน ประปาชน</p> <ol style="list-style-type: none"> จุดให้ร่มการรับพนักงานซึ่งอาศัยอยู่ในห้องน้ำซึ่งทำางานเป็นสองช่วง ใหญ่ เพื่อเตรียมรับรองความสมานฉันท์ภายในชุมชน ประชารัฐที่รับผิดชอบในการรื้อถอนและแยกใช้เดลากะจะบันทึก สิ่งแวดล้อมในประชารัฐฯ ที่ประชารัฐได้ตัดสินใจ ส่งเสริมให้ประชารัฐที่รับผิดชอบโครงการ โดยจัดทำแผนลงชื่อ ส่วนพื้นที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริง เพื่อทำหน้าที่ในการ ประชารัฐที่รับผิดชอบโครงการ สร้างความสัมพันธ์ทั้งผู้รับประโยชน์ เช่น การบริจาคสิ่งของ การสนับสนุนด้านการบริหาร ทำบุญดูดซักระยะ ปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำด้วยตนเอง เป็นต้น รับฟังความคิดเห็นและเรียบเรียงรายละเอียด ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ และประสานงานกับผู้นำชุมชนในการแก้ไขโดยทางต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นได้จากการก่อจราจรและการทำหน้าที่ของทางภาครัฐ เช่น จัดทำ ก่อจราจรร่องรี้ยนภายในเพื่อที่โครงการนี้จะสามารถนำไปใช้งาน 	<p>สำนักงานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนและแยกใช้เดลากะ 	<p>สำนักงานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนและแยกใช้เดลากะ 	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ ดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด

(นายนันดร ภะตะบะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บันทึก บุญศิริเมือง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 เมธม 2554

นายนันดร ภะตะบะ



(นางสาวพิมิตา พิมพ์มา)

ผู้ร่วมลงนามแทนกรรมการ
บริษัท เอ็ม. เอส. คอนเซ็ปшен จำกัด

วันที่ 2 เมธม 2554

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)


ผลการประเมินค่าตัดสิน	มาตรฐานการรับรองและยืนยันคุณภาพตามสากลทั่วโลก	สถานศึกษานิยมการ	ระบบผลิตภัณฑ์ในการดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การมีส่วนร่วมของบุคคล ประชาราชน (ต่อ)	5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ หรือคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ข้อร้องเรียน เพื่อทำหน้าที่ประชุมสำนักพัฒนาครุภัณฑ์ ศร้าง ความสมัครใจที่ดำเนินงาน และตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ	- ศูนย์ในบริการให้แล้วเสร็จ พื้นที่โครงการ ในปีที่ 1 ก่อนรีบุก ดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนรีบุก ดำเนินการ	- ตามความ เหมาะสม	- บริษัท บุนเดซเม็ท เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
	6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยืนยันการสร้างความเข้มแข็ง และสร้าง ความสมัครใจที่ดีระหว่างบุคลากรทั้งหมดที่เข้ามาใช้ในการดำเนิน โครงการทั้งหมดจัดอบรมเพื่อทำหน้าที่ประชุมพัฒนาคุณภาพ ทุกส่วนที่ยกเว้นให้สามารถ ภารกิจติดตามตรวจสอบและถอดถอน เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากภารกิจดำเนินโครงการ เรียกคืนและทำใหม่ หากไม่ได้มาตรฐานสัมภัณฑ์ ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการตามที่ทางภาคใต้ดำเนินการ ทาง คณะกรรมการ จึงดำเนินการที่ค่อยรับเรื่องร้องเรียนที่มาจากทางหน่วยงานที่ได้รับ ประชุม เพื่อยกเว้นจะหางหาดูหากไม่ได้มาตรฐานจะดำเนินการ ตรวจสอบที่จริงแล้วรักษาเรื่องமูลเมืองที่ทางภาคใต้ดำเนินการ และข้อมูลที่ได้รับรองโดยน้ำที่ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการ แก้ไข สิ่งที่ไม่ดีที่สุดที่ทางภาคใต้ดำเนินการส่วนราชการ ผู้บริษัทบุนเดซเม็ท เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม) ขอรับแต่งตั้ง (1) ผู้ทรงมั่นคงที่ 6 ปีทางตอนแสง ประจำปี (2) (3) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทบุนเดซเม็ท (4) หัวหน้ากลุ่ม- ห้องแม่ค้าและส่งออกและพัฒนาศูนย์บริการตัวแทน (5) นาย คงศักดิ์วิภาวดี ตำแหน่งตัวแทน (6) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผ่านประชุมได้แก่ ผู้นำความรุนแรงอยู่ในหมู่ชน ผู้นำกลุ่มในพื้นที่	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนรีบุก ดำเนินการ	- ขายใบอนุญาต ดำเนินงาน	- บริษัท บุนเดซเม็ท เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)	



ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท บุนเดซเม็ท เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
ลงวันประชุมได้แก่ ผู้นำความรุนแรงอยู่ในหมู่ชน ผู้นำกลุ่มในพื้นที่
กันที่ 2 ไตรมาส 2554.....

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

ผลการดำเนินงานตามห้อง	มาตรฐานคุณภาพที่ต้องมีและแผนปฏิบัติการเพื่อ達成ผลลัพธ์	สถานศึกษาดำเนินการ	คณะกรรมการดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การนับส่วนรวมของผลลัพธ์ ประชารัฐ (ต่อ)	7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นกลางให้กับผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่สำคัญ อย่างน้อยอย่างละจุดเดียว ได้แก่ ชุมชนชาวไทย ชาวกะเหรี่ยงเขี้ยวนำ กำแพงด้วนที่ตั้งรับอนุญาตและวันถึงชนบทอย่างประทับใจ แม้ที่แสดงตัวตนที่ไม่ใช่ชาวไทย เช่นทางศาสนาและ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เป็นต้น แสดงถึงมาตรฐานที่ดีของบ้านเมืองและภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ไม่ซ้ำซากซ้ำซึ้ง กังวล และภูมิปัญญาที่ได้ตก落สูงไปในระยะหลังๆ จากการทำประชารัฐที่ขาดความเชื่อมโยงไม่ได้ดี ได้ตอกย้ำให้เก็บข้อมูลน จัดการทำประชารัฐที่มีวิถีและมาตรฐาน แสดงมาตรฐานติดตามมาตรฐานของกลุ่มสังคมต้องมีความทันสมัยและแสดงถึงความต้องการของบ้าน	- บริหารที่ทำการ จัดทำป้าย ให้กับชุมชนที่ตั้ง	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
8. ให้ครุภารต์ดำเนินงานตามห้องเรียนส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	- ที่ทำการศูนย์อาชีวะ - ที่ทำการกำลังด้านพล ให้กับครุภารต์ จัดทำป้าย อบรม ให้กับครุภารต์ ให้กับครุภารต์ จัดทำป้าย	- ที่ทำการศูนย์อาชีวะ - ในปีที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
9. จัดทำป้ายและสื่อเชื่อมต่อความที่ระบุถึง ชื่อผู้ประกอบการ เนื้อที่ประกอบฯ บัตร พื้นที่ ขนาดพื้นที่ประชาท่านบัตร ทำประทับตราตัวอักษรไทย เพื่อให้บุราษฎาท่านรับทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



.....
.....
(นายยานดา หมายเหตุ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กันยายน 2554


.....
(นางสาวพินดา พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัท เอเชีย เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 2 กันยายน 2554

.....
(นายชัย บุญศิริเมธ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

.....
วันที่ 2 กันยายน 2554

ตามมาตรา 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบุข้อดำเนินการ

ผลการดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรถังและถังดักลม	มาตรฐานภายนอกภายนอก				
1.1 ลักษณะภัยและเหตุ					
1.1.1 ระยะดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้เริ่มเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อปีกิจกรรมครึ่งหน้า “ห” ของปีกิจกรรม ต่อไปที่ 4 และปีกิจกรรมที่ 5 แล้วเก็บน้ำเสื้อไว้ตามแนว เครื่องหมาย “\Rightarrow” ตามขั้นตอนการทำเหมืองชุมชนที่ส่วนกลางฯ ประทวนบัตรจะเข้าสู่น้ำดักการทำเหมืองตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ใน แผนผังการทำเหมืองของโครงการ การซักงานน้ำเสื้อในลักษณะดังข้อบันทึก โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 2.5 เมตร และชั้นที่ 2 3 เมตร เนื่องความกว้างของแต่ละ ชั้นบันไดไม่เกิน 3 เมตร โดยความคุณภาพของสุดการทำเหมือง ไม่เกิน 35 องศา ประเมินประสิทธิภาพในการปิดหัวน้ำเสื้อ จะนำไปใช้ในการ ปรับปรุงถนน สร้างตัวบานดิน สร้างที่เหลือของน้ำเก็บน้ำของโรงเรียนที่ เก็บก้อนเปลือกต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ภายในพื้นที่บ้านเรือนที่คื้อ ไม่วางในต้นไม้หรือหัวน้ำเสื้อไว้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการ น้ำรั่วไหลเข้าสู่บ้านเรือน ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดอายุ 生命周期 ตลอดอายุ 生命周期 ตลอดอายุ 生命周期 ตลอดอายุ 生命周期 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียง จำกัด (มหาชน) 	
1.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				




นายมานะ ภานะบูรณะ
(นายระพี ลุยยางก)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บุญศิริเมธ์ จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

นางสาวพิมา พิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัท เชียง จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

บุญศิริเมธ์ จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 1)

ผลการดำเนินงาน	มาตรฐานยุทธศาสตร์และแม่บทยุทธศาสตร์ลึก	สถานศึกษาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.1.1 ระยะดำเนินการ (ต่อ)	5. ติดตามสร้างความตื่นตัวในสังคมต่อไปในเชิงบวกต่อจากหน่วยงานตัวแทน ด้วยงานมีรายได้จากการจัดทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง	- บริการพื้นที่ให้เช่า บริการพื้นที่ให้เช่า	- ตลอดอายุประทายบ้านบึงครรช	-	- บริษัท บุญเติมเจริญ โดยเดียว จำกัด (มหาสารคาม)
1.1.2 ระยะสั้นสุดภารกิจหนัก	1. ในการนี้จะเลิกกิจกรรมทำท่านไม่ต้องแล้ว ไม่ใช่ปีทางบัญชีของมหาวิทยาลัย สิ่งของเหลือเก็บตามบรรดาลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมทำท่านเมื่อง จะต้องซื้อของใหม่ให้หมดต้น แล้วปีรับน้ำใจเพื่อให้เรียบเรียงก่อนแล้ว กิจกรรมไม่ต้องยกเว้น 1 เดือน 2. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่ทำท่านมาทำท่านเมืองแล้วขอเบ็ดเตล็ด ช่วงเวลาการทำท่านเมือง	- บริการพื้นที่ให้เช่า บริการพื้นที่ให้เช่า	- ก่อนมีกิจกรรมไว้หน่อย กว่า 1 เดือน	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติมเจริญ โดยเดียว จำกัด (มหาสารคาม)
	3. ปีหนึ่ง 2 ปี ไม่ได้ บ่ายเบื้องต้นของหน้าและปีของต้นปีนี้ ปีถัดไปปีหนึ่งกับปีถัดไปปีสองครั้งต่อปี โดยปรับปีงวดรอบปี ให้มีคงพื้นที่ที่บุญเติมเจริญติดตามและประเมินต่อไปเพื่อปรับปรุงการทำงานของ สังฆพัฒนา	- บริการพื้นที่ให้เช่า บริการพื้นที่ให้เช่า	- ตามรายละเอียดในแผน การพัฒนาพื้นที่ที่ ผ่านการทบทวน	- เป็นไปตาม แผนการพัฒนา	- บริษัท บุญเติมเจริญ โดยเดียว จำกัด (มหาสารคาม)



นายมานะ หมายบูรพา
(นายกรัฐ ศรีญาวงศ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาม
บริษัท บุญเติมเจริญ จำกัด (มหาสารคาม)
ันที่ 2 สองพ. 2554.....

พ.ร.บ.

.....
(นางสาวพิมดา พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
บริษัท เรือน. เอส. คอมมูนิเคชัน จำกัด
ันที่ 2 สองพ. 2554.....

ผลการดำเนินการต่อสู่ล้อม	มาตรฐานที่ใช้ประเมินและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมี	สถานศึกษาที่ดำเนินการ	ตรวจสอบความต้องการตามมาตราฐาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดินและน้ำทิ้ง剩材	มาตรฐานที่ใช้ประเมินและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมี 1. น้ำทิ้ง剩材ที่ดินและเศษทรายที่หักหั่นทิ้ง ให้เมื่อยัง เช่น ทำกำแพงชั่วคราว หรือที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน แต่นั่นไม่ไปมากนักเป็น บริเวณที่น้ำทิ้ง剩材ทิ้ง กายน้ำไม่สูง ทิ้งอยู่แล้วก็หายไปได้ และ ปรับปรุงภายนอก ลดต้นทุนของงานต่อไป เพื่อให้เปลืองน้อย แหล่งมาต้องการต้านภัย แรงทาง เนื่องจากภาระสูงที่สามารถดูดซึมน้ำได้มากที่สุด 2. บริเวณพื้นที่ผ่านทางคานรั่วซึ่งต้องซ่อมแซมที่ทิ้งของตัวเอง ให้บันดาลเสียหาย ติดไปทางสีปิดทับ พร้อมปลูกพืชพรรณติดตามซ่อนไว้ในต้น เพื่อป้องกัน สภาพแวดล้อมโดยเร็ว	- บริเวณที่ดินทิ้ง บริเวณที่ดินทิ้งที่ต้องซ่อมแซม ให้บันดาลเสียหาย ติดไปทางสีปิดทับ พร้อมปลูกพืชพรรณติดตามซ่อนไว้ในต้น เพื่อป้องกัน สภาพแวดล้อมโดยเร็ว	- ตรวจสอบตามมาตราฐาน ตรวจสอบตามมาตราฐาน	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บูตี้เน็ต เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
1.3 ถนนพิษยะแสงสาธารณะ เกิดแห่นเดินทาง	1. กำหนดให้มีการวางแผนการดำเนินการทำใหม่อีกครั้ง แหล่งทิ้งภูมิป่าติด บริเวณที่เดินทางและยังคงติดต่อ ก潭ที่เดินทางไปในแบบเดิมๆ ให้จอดรถ เพื่อจอดได้ตามที่เดินทางและสูญเสียด้วยต้อง 2. គางคุณคุณและไม่เดินบนทางสาธารณะ ให้เป็นทางศีริภพมาที่สุด ภายนอกและเดินบนทางสาธารณะ ให้เป็นทางสำหรับคนเดินทาง ภายนอกและเดินบนทางสาธารณะ ให้เป็นทางสำหรับคนเดินทาง สูญเสียและจอดข้างซันทางสาธารณะ 3. กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง ให้ออกใบใบอนุญาตให้ใช้การได้ต่อไป และ เพื่อป้องกันภัยการเกิดอุบัติเหตุและการสรุณเสียสิ่งแวดล้อมต่อไป ด้วยความปลอดภัย	- บริเวณที่ดินทิ้ง บริเวณที่ดินทิ้งที่ต้องซ่อมแซม ให้บันดาลเสียหาย ติดไปทางสีปิดทับ พร้อมปลูกพืชพรรณติดตามซ่อนไว้ในต้น เพื่อป้องกัน สภาพแวดล้อมโดยเร็ว	- ตรวจสอบตามมาตราฐาน ตรวจสอบตามมาตราฐาน	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บูตี้เน็ต เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)

..... จ.ช. 1

(นายมหาพล ภูมิพุฒ) (นายระพี ฐาโยกวงศ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กร
บริษัท บูตี้เน็ตจำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

.....

22 สิงหาคม 2554

ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท บูตี้เน็ตจำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

ตราสารที่ 3 (ต่อ 3)

ผู้รายงานข้อมูลและเวลาระบุ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความเหมาะสม	สถานศึกษาเป็นการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 รองอธิการบดีและภารกิจผู้ดูแลน้ำดื่ม (ต่อ)	4. แร่ที่ผลิตได้นำไปใช้ได้โดยประโยชน์สุขต่อความเหมาะสม	- บริษัทพัฒนาธุรกิจการ	- ตลอดระยะเวลาบัตร	-	- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
1.4 อุทกภัยและ ดูดอากาศน้ำดื่ม	<p>1. ปลูกต้นไม้หลัก (ถ้ามี) ทำการทำถนนภายในหมู่บ้านและดำเนินการ - บริษัทพัฒนาธุรกิจการ</p> <p>ดินบนไปเก็บเศษที่กำแพงและพื้นที่เก็บเศษไว้ในที่ป่าหรือสูง</p> <p>ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในร่างแบบ 3 ๔ พร้อมทั้งประกาศห้ามผู้คนเข้า</p> <p>ห้องน้ำสาธารณะเด็ดขาดในเพื่อลดการลักลอบลักทางความชุลมุน</p> <p>สมบูรณ์ของต้น</p> <p>2. ไม่เหลวกรองน้ำจากท่อให้เหลวลง ฉะนี้การสร้างบ่อรับน้ำ (Sump) ได้</p> <p>ภายในบ่อเหลว ซึ่งปูมดูดต่อสุขาภิบาลที่หมู่บ้านและ</p> <p>ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อรับน้ำ (Sump) ไว้ภายในบ่อและบ่อ</p> <p>เหลวลง เพื่อรักษาบ่อเหลวไม่ติดตามจานผ่านท่อต่อสู่บ่อรับน้ำที่บ่อ</p> <p>น้ำเหลว ก่อนจะระบายน้ำลงบ่อต่อต่อจากบ่อรับน้ำลงบ่อรับน้ำ</p> <p>3. ห้ามระบายน้ำที่บ่อน้ำกับต่อท่อระบายน้ำที่บ่อรับน้ำ ห้ามนำความ</p> <p>จำเป็น ซึ่งจะสามารถก่อภัยทางด้านสุขภาพต่อเด็กอนุบาลและ</p> <p>เด็กในไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และทำให้การติดเชื้อและการแพร่ระบาด</p> <p>ศุภภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานมาตรฐานน้ำดื่มน้ำดื่ม</p>	<p>- บริษัทพัฒนาธุรกิจการ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาบัตร</p> <p>- บริษัทพัฒนาธุรกิจการ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาบัตร</p> <p>- บริษัทพัฒนาธุรกิจการ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาบัตร</p>	<p>- บริษัท พัฒนาธุรกิจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท พัฒนาธุรกิจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>- บริษัท บุญศิริเมธ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท พัฒนาธุรกิจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท พัฒนาธุรกิจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p>	



นายมานะ งามประดิษฐ์
(นายประดิษฐ์ งามประดิษฐ์)
บุรีรัชต์ บุญศิริเมธ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

นางสาวพิมดา พิมพ์พูรษา^{พิมพ์พูรษา}
ผู้อำนวยการสำนักงานน้ำแห่งชาติ


บริษัท บุญศิริเมธ์ จำกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 4)

ผู้ก่อประชามติและนายก	ภารกิจของรัฐบาล	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 ลูกวิทยาและ ศูนย์การพัฒนาเด็ก (ต่อ)	4. นำ้งานภาคป้องกันและลงโทษเชิงบวกเพื่อสร้าง ให้เด็กน้ำดีไม่แสวงหาความรุนแรงในพื้นที่โครงการที่เกิดผ่าน ตลอดทางสู่เด็กพูมวิภาวดีและเด็กพูมวิภาวดี	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร	-	- บริษัท บูรพาเมือง เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
1.5 ลูกวิทยา และน้ำดีต้น	1. ห้ามน้ำดีติดเชื้อสิ่งสกปรกในด้วยการป้องกันและเฝ้าระวัง 2. ห้ามน้ำดีติดเชื้อสิ่งสกปรกในด้วยการป้องกันและเฝ้าระวัง	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณบ่อตกร	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร	-	- บริษัท บูรพาเมือง เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
	- ป้องกันโรคระบาดตามบ่อตกร	- ป้องกันโรคระบาดตามบ่อตกร	- ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร	-	- บริษัท บูรพาเมือง เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
	3. ห้ามคนงานทำเหมือนเด็กน้ำดีติดเชื้อสิ่งสกปรก บริบิล	- ป้องกันโรคระบาดตามบ่อตกร	- ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร	-	- บริษัท บูรพาเมือง เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)
	4. หากพบว่าเด็กน้ำดีติดเชื้อสิ่งสกปรกในร่างกายเด็กต้องให้ส่งเข้า โรงพยาบาลที่ใกล้เด็กที่สุดทันทีโดยทางเด็กต้องได้รับการดูแล โดยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็ก ให้เด็กหายดีโดยด่วนให้เด็กสามารถกลับไปเรียน จนสามารถเขย่าไข้ให้หาย ดีก่อนเดินทาง	- ป้องกันโรคระบาดตามบ่อตกร	- ตกลอดชายปะระหว่างบ่อตกร ปีละ 2 ครั้ง	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บูรพาเมือง เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)

ผู้รับผิดชอบ
นายมนตรี พนตะปุ

(นายมนตรี พนตะปุ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บูรพาเมือง
จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔




(นางสาวพนิตา พินพูร)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท บูรพาเมือง
จำกัด เลข. ๑๗๘ หมู่ ๑ ถนนมหาชัย
วันที่ ๒ ๖๖/๒๕๕๔

วันที่ ๒ ๖๖/๒๕๕๔

ตารางที่ 3 (ต่อ 5)

ผู้ประกอบการและเดลต์คอม	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรม	มาตรฐานการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 สร้างภูมิอาชญากรรม	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรม	-	-	-	-
1.6.1 สร้างภูมิอาชญากรรม					
1) บริวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม	1. ไม่ควรรับส่งภาพหน้าภัยในโครงการ ควรใช้พัฒนาปรับเปลี่ยนที่จะทำ กิจกรรมดังกล่าวทุกครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ผลกระทบทางบวก	- บริษัท บุญศิริเมือง อุตสาหกรรม จำกัด (มหาสารคาม)
2) บริเวณแม่น้ำทาง	1. กำหนดให้ความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและการใช้เส้นทาง โดยทางเรือตามที่ได้ระบุไว้ในที่ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 15 เมตร/วินาที จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย (US. EPA, 1976) หน่วย จะสามารถลดความเสี่ยงให้เหลือต่ำกว่า 80 2. จัดพรมหัวน้ำบนเส้นทางขนส่งภาระในพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ หาก มีอุบัติเหตุ บริษัท State Environmental Protection Agency (US.EPA, 1976) ประยุกต์ใช้การจัดพรมหัวน้ำบนถนน ให้มีความชื้นตื้น สามารถดูดซึมความชื้นได้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะกันคราบขยะจากการซึม พื้นที่พื้นที่พื้นที่ดินเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จัดพรมหัวน้ำประมาณวันละ 2 ครั้ง เป็นต้น	- ระบบทางน้ำ ที่ดินที่ดิน	- ตกลงทางบวก	- ผลกระทบทางบวก	- บริษัท บุญศิริเมือง อุตสาหกรรม จำกัด (มหาสารคาม)
3) สำนักตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยอาชญากรรม เฟื่องฟูภารกิจตรวจสอบ ขอสูญเสียติดมากับรถ ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกและให้มีเครื่องดักฟังอยู่รถ หากโครงการ และเก็บภารกิจทำความสะอาดตลาดน้ำต่อวัน ลดภัยอาชญากรรมทั้งสองฝ่าย	- รถบรรทุกแทรก	- ตกลงทางบวก	- ผลกระทบทางบวก	- บริษัท บุญศิริเมือง อุตสาหกรรม จำกัด (มหาสารคาม)	



(นายมานะ รุ่งบูรณะ)
(นายระพี พุทธวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บุญศิริเมือง อุตสาหกรรม จำกัด (มหาสารคาม)

วันที่ 22 สิงหาคม 2554
บันทึก 22 สิงหาคม 2554

(นางสาวพิมพ์ พิรพยายาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตท้อง
บริษัท เทคโน. เทค. คอมมิวนิเคชัน จำกัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 6)

ผลกรอบหัวเป็นแบบตัวอักษร	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 ขอบดับเสียง	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จำเก็ตดาวน์เรืองแสงที่วิ่งซึ่งภายในติดรูมาตรา เส้นห่วงที่ติดผ่าน พื้นที่ห้องไม้ให้ครัวเรือนใน 25 กิโลเมตรต่อครั้งไม่เกินร้อยละ ที่อยู่อาศัย อยู่ติดต่อกันประชานครที่ตั้งอยู่ในป่า ซึ่งที่มีการอนุสงห์และจราจรที่ โดยสาร</p> <p>2. การทำเงื่อนไขและมาตรการของสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่ห้ามไว้ กิจกรรมใดๆ ในแหล่งกำเนิดที่มีความตื้นชัด เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ในประเทศไทย</p> <p>3. สำหรับผู้คนภายนอกที่เดินทางมาท่องเที่ยวต้องห้ามในบริเวณที่ไม่ได้เปิดตัว ร่องรอยสังเղ์กระดาษที่ต้องห้ามเฉพาะพื้นที่โดยไม่ได้เปิดตัวของสิ่งแวดล้อม ส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE) ได้แก่ เครื่อง ป้องกันหู (Ear Plug หรือ Ear Muffs) ห้องน้ำสีและการติดปะลิยานหน้าที่ พนักงานเพื่อไม่ให้ต่างกันไปสำหรับสิ่งแวดล้อมมากกว่าใบอนุญาต</p> <p>4. ധยาพันธุ์งาที่ไม่ได้ทำตามที่ได้กำหนดให้กับเสียง น้ำเสียงที่ห้ามไว้สูง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ได้ติดเสียงรบกวน หรือการตั้งเสียงที่ไม่สามารถ ห้ามได้โดยเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ที่สามารถเข้าใจได้</p> <p>5. ปรับปรุงเชิงคุณภาพและลดปริมาณเสียงรบกวนโดยติดตั้ง ให้มีสภาพที่ สมบูรณ์ และสามารถตั้งค่าไม้ได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการ พำนัชของเครื่องจักรต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางขันสีแดง - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง กิจกรรมใดๆ - พัฒนาภาระโครงสร้าง ที่อยู่อาศัย - พัฒนาภาระโครงสร้าง ที่อยู่อาศัย - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่อยู่อาศัย - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่อยู่อาศัย - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง กิจกรรมใดๆ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ - ถนนดอยป่าสักชุมชนบ่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บุญศิริเมธ์ เชียงราย จำกัด (มหาชุม)



.....
.....
(นายมานะ พนพยู)
กรรมการผู้อำนวยการส่วนงาน
บริษัท บุญศิริเมธ์ จำกัด (มหาชุม)
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตส่วน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
.....

.....
(นางสาวพินดา พิณพะร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตส่วน
บริษัท เอ็ม. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564.....

ตราสารที่ 3 (ต่อ 7)

ผลการดำเนินการ	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรัฐวิสาหกิจและบุคลากร	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน				
2.1 ทรัพยากรัฐวิสาหกิจ	1. ปฏิบัติไม่เที่ยงตรงกับภารกิจของ ແນວเด่นเชิงทดลองฯ ทำให้ขาดความต้องการให้บริการ ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาตรฐาน จึงต้องรักษาไว้ให้ด้วยความสามารถเดิมและ ภูมิปัญญาและศรัทธาในภารกิจ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 - ดำเนินงาน	- ยกไป - ดำเนินงาน	- บริษัท บุนชีเมือง เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	2. ในระหว่างการค้าไม่ได้รักษา ให้ภารกิจของบุรุษชายและหญิงไม่ถูกต้องตามที่ได้รับไว้ ไม่ได้รักษาภารกิจของบุรุษชายและหญิงอย่างสมควรเพื่อบรังสี ทั้งภารกิจของบุรุษชายและหญิง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 - ดำเนินงาน	- ยกไป - ดำเนินงาน	- บริษัท บุนชีเมือง เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2.2 ทรัพยากรัฐวิสาหกิจใน น้ำ	1. ต้องปฏิรักษาภารกิจของบุรุษชายและหญิงอย่างเป็นปกติ ด้วยความต้องการที่จะได้รับ คุณภาพน้ำดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ต้องรักษาภารกิจของบุรุษชายและหญิงให้ดีที่สุด เพื่อ ป้องกันภัยธรรมชาติทางน้ำไม่ให้หลงลงสู่บุรุษชายและหญิงที่อยู่อาศัยอยู่อาศัย และส่งเสริมภารกิจของบุรุษชายและหญิงให้ดีที่สุด ด้วย ข้อมูลก่อให้เกิดปัญหาความทุกข์ ความ不方便 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของบุรุษชายและหญิงที่อยู่อาศัยอยู่	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 - ดำเนินงาน	- ยกไป - ดำเนินงาน	- บริษัท บุนชีเมือง เอเชีย จำกัด (มหาชน)
3. ภูมิภาคที่ปรับเปลี่ยนชื่อมนษย์					
3.1 การใช้ชื่อคนที่ติด	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภารกิจและมาตรฐานของบุรุษชายและบุรุษหญิงในตัวฯ ต่างๆ ที่อยู่ให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจของบุรุษชายและบุรุษหญิง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุ 生命周期 - ดำเนินงาน	- ยกไป - ดำเนินงาน	- บริษัท บุนชีเมือง เอเชีย จำกัด (มหาชน)



๒๒-๑
 (นายมาศล ภูมะบู)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาม
 บริษัทบุนชีเมืองเชียงราย จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 22 มกราคม 2554

(นางสาวพินดา พิมพู)
 ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา

บริษัท บุนชีเมือง เชียงราย จำกัด
 วันที่ 22 มกราคม 2554


ตารางที่ 3 (ต่อ 8)

ผู้จัดทำแบบสืบrogue	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้ดำเนินการ	ประเมินผล
3.1 การใช้ประโยชน์ด้าน (ค่า)	2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างถูกต้อง	- บริษัทพัฒนาทรัพยากร	- ภายนอก บริษัท บุญชุมนรด เชียงราย จำกัด (มหาชน)
3.2 การใช้จัดระเบียบ อุดหนาดรม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลในด้าน ต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ คุณภาพ มาตรฐานและ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และส่งเสริมความยั่งยืน ปฏิบัติน 2. ในส่วนของการติดตามการดำเนินการที่ทบทวนและประเมินการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทำบ้านที่เข้าข่ายขาดสภาพ เสื่อม化พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ เพื่อตรวจสอบ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยการให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ประเมินความเสียหาย ต่อเม็ดเงินในการให้แก่ผู้เสียหายในส่วนของฐาน เงิน 15 วัน ภาคหนึ่งจะก่อให้เกิดรับและจัดทำรายงานที่มาขอร้อง 3. ตรวจสอบความเสียหาย ต่อเม็ดเงินในการให้แก่ผู้เสียหายในส่วนของฐาน เงิน 15 วัน ภาคหนึ่งจะก่อให้เกิดรับและจัดทำรายงานที่มาขอร้อง 4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัย ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำรายงานที่มาขอร้อง	- บริษัทพัฒนาทรัพยากร บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) - บริษัทพัฒนาทรัพยากร บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) - บริษัทพัฒนาทรัพยากร บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) - บริษัทพัฒนาทรัพยากร บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) - บริษัทพัฒนาทรัพยากร บริษัทฯ จำกัด (มหาชน)	- ภายนอก บริษัท บุญชุมนรด เชียงราย จำกัด (มหาชน) - ภายนอก บริษัท บุญชุมนรด เชียงราย จำกัด (มหาชน) - ภายนอก บริษัท บุญชุมนรด เชียงราย จำกัด (มหาชน) - ภายนอก บริษัท บุญชุมนรด เชียงราย จำกัด (มหาชน)

(นายมานะ ภูมิปัญญา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บุญชุมนรด จำกัด (มหาชน)
กันที่ 22 มิถุนายน 2554




(นางสาวพิมา พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ปีบังชิน เลข. ๗๐๙ ถนนแม่แตง
กันที่ 22 มิถุนายน 2554

(นายสุวิทย์ พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ปีบังชิน เลข. ๗๐๙ ถนนแม่แตง
กันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 9)

ผลการตาม dõiความล้มเหลว	มาตรฐานกับแหล่งแกรนด์ฟาร์มชั้นดี	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การตามมาตรฐานสัตว์	1. สถาบรุษุที่จะทำอาหารน้ำดื่มน้ำปั่นน้ำไม่เกินพื้นที่ตลาด รากฟาร์ม (รวมชุมชนทางบ้าน) กำหนดห้ามเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ก่อ การชำรุดเสียหาย	- สถาบรุษุและของสดจากฟาร์ม ทุกคืน	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
	2. พ้นงานที่นำผลผลิตทางการที่ซื้อมาจากผู้ผลิตตัวเองมาลงรังนึ่งปีน พิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ได้รับมาสัมภาระต้องใช้ความรักษาไม่ได้ใน 25 กิโลเมตรที่เข้ามายัง เนื่องร่องกันงานทางผู้ผลิตจะยังคงมีผลกระทบ เช่น เชื้อมหุทัยโรคภัยคุกคาม	- สถาบรุษุและของสดจากฟาร์ม ทุกคืน	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
	3. การบรรจุภูมิที่ควรจะต้องทำจากภาชนะและตัวผู้นำไปรับติดเท้า น้ำอุ่นกับการตักหัวลงแต่ละขวด	- สถาบรุษุและของสดจากฟาร์ม ทุกคืน	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
	4. ทำความสะอาดพื้นที่ห้องครัว เช่น ตะไบหัวส้วม ตะไบหัวไฟฟ้า กำลัง ^{ชุดห้องครัวอย่างดี สะอาดเปรียบ และดูแลรักษาสภาพสะอาด ให้เข้ม^{ใส่ส่วนที่ใช้งาน}}	- สถาบรุษุและของสดจากฟาร์ม ทุกคืน	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
	5. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งและยานพาหนะ แหล่งที่มาของอาหาร และสัตว์ หลักของห้องครัวที่สำคัญ ป้องกันไม่ให้สูญเสียไป ไม่ว่ามีสายทางที่ใช้งานเดิม ^{อยู่ส่วนใด ก็ต้องรักษาดี^{และไม่สามารถนำสัตว์เดินทางไปทางเดินเดิม}} ตามเดิมโดยการห้ามเดินทาง ห้ามนำสัตว์เดินทาง ห้ามนำสัตว์เดินทาง	- ดูแลรักษาเส้นทางเดินทาง ของสดจากฟาร์ม	- ตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)




นายมานะ ภูมิพงษ์
(นายภูมิพงษ์ ศุขวงศ์)
กรรมการผู้รับผิดชอบงานน้ำ
บริษัท บุญศิริเมืองเชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 ๒๕๖๑

.....
(นางสาวพินดา พิพพพู)
ผู้รับผิดชอบงานสัตว์และแมลง
บริษัท เชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 ๒๕๖๑

.....
วันที่ 2 ๒๕๖๑

ตารางที่ 3 (ต่อ 10)

ผู้กระทำบุญและวัตถุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลเสียทางสังคม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคุมนาคมชนสัง (ต่อ)	6. ในการเดินตัวร่วงเรียนจราจรภูมิทั่วไปตามเส้นทางเดินเท้าที่ไม่ได้เป็นทางการ ดำเนินการซ้อมห้องเรียนทางการรับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และชี้แจง ผู้ประสบภัย ซึ่งสั่งความต้องรักษาให้กับประชาชน หรือสถาบันทางศาสนา บริษัทเอกชน บริษัทจัดซื้อขาย ตลอดจนภาษาไทยดูเป็นธรรมดูทาง บันทึกความเห็น เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เข้าที่ที่	- เส้นทางชุมชนและเส้นทางการ โดยรวม	- ตลอดอายุของงานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติมเบอร์ โซเชียล จำกัด (มหาสาร)
	7. จัดอบรมให้ความรู้ทางสังคมเพื่อจราจร โดยใช้ภาษาไทย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับ 2 ครั้ง หรือข้อหา ไม่สั่งฟื้นฟูการฟื้นฟู	- เส้นทางชุมชนและเส้นทางการ พื้นที่กรุงเทพฯ	- ตลอดอายุของงานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติมเบอร์ โซเชียล จำกัด (มหาสาร)
	8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และบุคคล ที่มีความประสงค์ต้องรับและปฏิบัติตามกฎหมายเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด	- อาชีวศึกษาและอาชญากรรม ของเด็กและเยาวชน	- ตลอดอายุของงานบัตร	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติมเบอร์ โซเชียล จำกัด (มหาสาร)
	9. กำหนดให้รถที่ใช้ในการสอนและบริการเด็กพิการเด็กที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียน 00.15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณเด็กจำนวนมากและมีความเสี่ยง จำลองมาใช้เส้นทางท่องเที่ยวนักเรียน	- ทางหลวงหมายเลข ๗๗ สาย ธุรีมหาสงศรี-บ้านโนนกอกพนมดี	- ตลอดอายุของงานบัตร	- บริษัท บุญเติมเบอร์ โซเชียล จำกัด (มหาสาร)	



(นายนภก ภูมิยะ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


บริษัท บุญเติมเบอร์ จำกัด (มหาสาร)
วันที่ 22 七月 2564

(นางสาวกนิดา พิบูลพงษ์)

ผู้ร่วมรายการดำเนินรายการสด
บริษัท บีบี. แอล. คอมบรอดแคสติ้ง จำกัด
วันที่ 22 七月 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ 11)

ผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 กิจกรรมตามชนิด (ต่อ)	มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์					
10. เนื้องานพัฒนาทางวิชาชีวภาพเชิงประยุกต์-ปั้นคนให้เป็นมือดี จุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่โดดเด่น ใช่ว่าที่จะบรรยายเรื่องอะไร ไม่ กรณีที่ยังไม่เสร็จสิ้นได้ต่อไปเรื่อยๆ แต่จะต้องหล่อปูนพื้นผืนดินไว้จริงๆ บริโภคทางชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ศูนย์รวมต้นพันธุ์ไมโครจราจร - ศูนย์รวมต้นพันธุ์ไมโครจราจร สำหรับชาวบ้านชั้นนำที่มีความต้องการ ใช่ว่าที่จะบรรยายเรื่องอะไร ไม่ กรณีที่ยังไม่เสร็จสิ้นได้ต่อไปเรื่อยๆ แต่จะต้องหล่อปูนพื้นผืนดินไว้จริงๆ บริโภคทางชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ศูนย์รวมต้นพันธุ์ไมโครจราจร - ศูนย์รวมต้นพันธุ์ไมโครจราจร สำหรับชาวบ้านชั้นนำที่มีความต้องการ ใช่ว่าที่จะบรรยายเรื่อยๆ บริโภคทางชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- บริษัท บุญศิริเมือง ให้เช่าย จำกัด (มหาชน)	- ยกไปง่าย ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง ให้เช่าย จำกัด (มหาชน)	
11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้ยรักเรียนร่วมจากผู้ที่พัฒนาศรีษะอยู่บ้านเดือน ไม่ลืมคุยสักทันทีที่เห็นนักเรียนร่วมส่วนที่ทางหลวงชนบทสายด่วนชลบุรี- บ้านโคกพนมดี กรณีพบว่า มีเด็กซึ้งรักเรียนร่วมที่อยู่บ้านเดียวที่เข้า ตัวกรองสอนโดยหัวหน้าที่ หากพบว่า ได้รับผลกระทบจากการสอนส่วนร่อง โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต. โครงการ	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต. โครงการ	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต.	- ยกไปง่าย ดำเนินงาน	- ยกไปง่าย ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง ให้เช่าย จำกัด (มหาชน)
12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุยรักปรึกษาเรียนรู้ทางประชาราษฎร์ให้สัมภាន ร่วมกับผู้สูงอายุที่ใช้ในการช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ไม่รีบหักห้าม เนื่องจากเด็กวัยรุ่นที่พยายามทำร้ายกับผู้สูง อายุทางต่อจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ หากพบว่า ได้รับ ผลกระทบจากการรุณแรงรุ่นใหญ่คงจะต้องรีบดำเนินการร่วมแม่บูร พ่อแม่ที่	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต. โครงการ	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต. โครงการ	- บริษัทที่ทำรายการ ชปต.	- ยกไปง่าย ดำเนินงาน	- ยกไปง่าย ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง ให้เช่าย จำกัด (มหาชน)



ผู้ชี้

จ. 1

จ. 1

(นายนนก พนตะ)


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินาม
บริษัท บุญศิริเมือง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

(นางสาวพิมดา พินหยา)

ผู้ชี้ กองกฎหมายต่างประเทศ จำกัด
บริษัท บุญศิริเมือง จำกัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 12)

ผลการประเมินภารกิจ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การคุ้มครองนักเรียนสัง (ต่อ)	มาตรฐานที่ดำเนินการ 13. ก้าวหน้าให้รับประทานยาและแก้ไขผื่นแพ้ของเด็กในโรงเรียนเป็นแบบ ยาตัวเดียว เพื่อให้เด็กคนนี้ที่ใช้สัมภានห้ามรับประทานยาตัวเดียวได้ ลับคลาด และไม่สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้ตามมาตรฐาน ที่นักเรียนต้องการได้ แต่ยังคงยังคงรับประทานยาตัวเดียวได้ ทางหนี้สัมภាយ	- ทางหลวงชั้นบากลาย ส่วนทางศีรษะ-ป้าภานุศาสน์ ทางหนี้สัมภាយ	- บริษัท บุญเติมเจริญ บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)
	14. ดำเนินการทำให้มีอุปกรณ์และแหล่งกำเนิดน้ำสะอาดในบริเวณที่ได้ ให้สักการะรวมกัน และไม่ขอให้เกิดความคับคายของน้ำเสียจากประเมิน ทางหลวงชั้นบากลายส่วนทางศีรษะ-ป้าภานุศาสน์ ให้ขาด อุบัติเหตุอุบัติเหตุทางหนี้สัมภាយ	- ทางหลวงชั้นบากลาย ส่วนทางศีรษะ-ป้าภานุศาสน์	- บริษัท บุญเติมเจริญ บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)
3.4 การประเมินภารกิจ และสร้างมาตรฐานการ	1. สำรวจพื้นที่ดินที่อยู่ของราษฎรในหมู่บ้านในการเข้าออกบ้านที่ที่ปรับปรุง หลังที่ประจําจ่ายค่าสาธารณูปโภค/สาธารณูปโภคต่างๆ หรือซ้อมอบรมผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน ว่าได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างบ้านกิจกรรมโดยรอบ 2. สำรวจและประเมินค่าของราษฎรในหมู่บ้าน หากกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำหรือแหล่ง น้ำที่สำคัญและมีภัยจากการก่อสร้างโครงการโดยรอบพื้นที่ เช่น เสริมสร้างท่าน้ำคูด้วยหินกรวดในหมู่บ้านโดยรอบ	- บูรณะในบริเวณบ้านเดียว พื้นที่โดยรอบ	- บริษัท บุญเติมเจริญ บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)
		- ตรวจสอบความบากลาย แหล่งน้ำ	- บริษัท บุญเติมเจริญ บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)



ผู้ดูแล


(นายมนต์ พนพู)
กรรมการผู้มีอำนาจ
ประจำตัว
วันที่ 22 มกราคม 2554

(นางสาวพิพิชา พินพู)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท บุญเติมเจริญ จำกัด (มหาสารคาม)

บริษัท บุญเติมเจริญ จำกัด
วันที่ 22 มกราคม 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 13)

ผลกระทบสังคมแล้วแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. เศรษฐกิจและสังคม	4.1 เศรษฐกิจและสังคม				
4. เศรษฐกิจและสังคม	1. กำหนดให้มีการจ้างแรงงานในห้องครัวไว้เมื่อมาที่ชาฟท์ที่จะทำได้เพื่อให้เกิดผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน ทั้งยังไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและการท่องเที่ยวของประเทศไทย	- ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ชาวนา	- ตลอดอายุประทับน้ำด้วย	-	- บริษัท บูรพาเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาสารคุณ)
2. โครงการจ้างงานฉุบด้วยวิธีที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กรฯ	2. โครงการจ้างงานฉุบด้วยวิธีที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดขององค์กรฯ	- พนักงานชุดรองโครงการ ทุกคน	- ตลอดอายุประทับน้ำด้วย	- ตลอดอายุประทับน้ำด้วย	- บริษัท บูรพาเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาสารคุณ)
3. ทางโทรศัพท์ที่จัดรวมต่างๆ รวมกับประเทศไทยในชุมชน ไม่ใช่ต่างประเทศไม่ใช่วัสดุและเงินเดือน เช่น บริษัทฯ เป็นโครงการชุมชนและศิลปะ หรืออาชีวศึกษา จึงต้องจัดการเรียนและฝึกอบรมให้กับเด็กฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมด้วยความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและชุมชน	3. ทางโทรศัพท์ที่จัดรวมต่างๆ รวมกับประเทศไทยในชุมชน ไม่ใช่ต่างประเทศไม่ใช่วัสดุและเงินเดือน เช่น บริษัทฯ เป็นโครงการชุมชนและศิลปะ หรืออาชีวศึกษา จึงต้องจัดการเรียนและฝึกอบรมให้กับเด็กฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมด้วยความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและชุมชน	- ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ชาวนา	- ตลอดอายุประทับน้ำด้วย	- ตามความ เหมาะสม	- บริษัท บูรพาเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาสารคุณ)
4. กำหนดภาระเบ็ดเตล็ด เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำด้วย อุปกรณ์ห้องน้ำที่มีอยู่อย่างมากภายในชุมชน ไม่ให้ก่อปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนใดๆ ให้เหลืออยู่ห้องน้ำสิ่งสกปรกทางทักษะทางสังคมที่ขาดหายไป	4. กำหนดภาระเบ็ดเตล็ด เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำด้วย อุปกรณ์ห้องน้ำที่มีอยู่อย่างมากภายในชุมชน ไม่ให้ก่อปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนใดๆ ให้เหลืออยู่ห้องน้ำสิ่งสกปรกทางทักษะทางสังคมที่ขาดหายไป	- พนักงานชุดรองโครงการ ทุกคน	- ตลอดอายุประทับน้ำด้วย	-	- บริษัท บูรพาเมือง เชียงใหม่ จำกัด (มหาสารคุณ)



(นายมานะ นนทะบูร)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท บูรพาเมืองเชียงใหม่ จำกัด (มหาสารคุณ)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

(นางสาวนิตยา พิบูลพู)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 15)

ผลการประเมินของกลุ่มข้อมูล	มาตรฐานที่อยู่เบื้องต้นและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มข้อมูล	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสนับสนุนเชิงบวก ประชาราตน (ต่อ)	4. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาลงมาลงทางชานชาลาเพื่อให้ทราบถึงจุดเดินทางที่ไม่ใช่จุดเดินทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือการท่องเที่ยว แต่ทางด้านความปลอดภัยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ตามลักษณะ สิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาและลงทุน และภาระทางเศรษฐกิจและพัฒนาด้านการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดี มีความน่าสนใจ ด้านภาระทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดี มีความน่าสนใจ และการใช้จ่ายน้อยลง	- ศูนย์รวมในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ผู้เดินทาง	- ติดต่อสอบถามประชาชนบัตร ดำเนินงาน	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเรือง เชียงราย จำกัด (มหาชน)
	5. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ชุมชน เป็นป้อมปราการหนึ่ง พร้อมที่จะให้บริการด้วยความมุ่งมั่นใจใน ติดต่อประชาสัมพันธ์จังหวัด จุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา ฯลฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดี มีความน่าสนใจ และการใช้จ่ายน้อยลง	- ทีมการผู้ใหญ่บ่มเพาะ ทีมการดำเนินโครงการ โครงการฯ	- ภายนอกสิ่งปลูกสร้าง ดำเนิน	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเรือง เชียงราย จำกัด (มหาชน)
	6. สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในภาคประชาชน เช่น การรวมกลุ่มชุมชน รายงาน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็น ผู้ร่วมมือตั้งกลุ่ม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การจัดตั้งห้องเรียน ต่อโครงการ เพื่อชุมชนทุ่มสุดตัว ของจังหวัดต่อไป จังหวัดให้การสนับสนุน ของจังหวัดต่อไป จังหวัดให้การสนับสนุน ผู้นำชุมชนแล้ว ยังทำให้ชุมชน เกิดการพัฒนามากขึ้น	- ศูนย์รวมบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ผู้เดินทาง	- ติดต่อสอบถามประชาชนบัตร ดำเนินงาน	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเรือง เชียงราย จำกัด (มหาชน)

นายมานะ ยะยะป (นายระพี ลุษณะก)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บุญเรืองจำกัด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2554

.....

(นางสาวพันดา พิเมງ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส. เอส. คอมเพรสเซอร์ จำกัด


วันที่ 22 สิงหาคม 2554

.....



ตราสารที่ 3 (ต่อ 16)

ผลการดำเนินการลักษณะ	มาตรการรับรือภัยและน้ำท่วมด้วยมาตรการลักษณะ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสาธารณูปโภคบริโภคน้ำ	<p>4.3.1 ด้านสาธารณูปโภคบริโภคน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้ององค์การสหประชากร โดยนำเงินเข้ากองทุนปีละ 50,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อ公民ในประเทศไทย ในการแก้ไขความไม่สงบทาง และให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงาน ตลอดสถาบันวิชาการต่างๆ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน สถาบันวิชาการ ศูนย์ฯ สต.น้ำท่วมหนองนาฯ พ.สต.บัวมโนราหะพนังดี และรพ.สต.บัวน้ำท่วมร่องน้ำดอย เกษตรศึกษาผู้สาวนงนากะตะบานตุ้ม ศูนย์พัฒน์ยังคงประกอบภารกิจในการดำเนินการดังนี้โดย แจ้งผลกระทบของภัยธรรมชาติและลักษณะที่อาจได้รับ ผลกระทบ ต่อชุมชนในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ครองราชที่ต่ำ หน่วยงานเดินทางสำรวจพื้นที่ รพ.สต.บัวน้ำท่วมหนองนาฯ พ.สต.บัวน้ำท่วมร่องน้ำดอย เพื่อให้หน่วยงานติดตามประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในส่วนที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์พัฒน์เชิงนโยบาย สำนักศูนย์ฯ พื้นที่ครองราช ศูนย์พัฒน์เชิงนโยบาย สำนักศูนย์ฯ พื้นที่ครองราช 	<ul style="list-style-type: none"> ระยะน้อยอยู่ต่อไป ระยะน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - 50,000 บาท/ปี - รายปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท น้ำท่วมจำกัด (มหาชน) - บริษัท น้ำท่วมจำกัด (มหาชน)



(นายสมชาย ภรณ์ประดิษฐ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท น้ำท่วมจำกัด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

(นางสาวพิมดา พิพัฒ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานน้ำ


บริษัท เอ็ม. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 17)

ผลการประเมินและผลลัพธ์	มาตรฐานข้อยังคงและแก้ไขผลลัพธ์ที่สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3.1 ดำเนินการดังนี้ (ต่อ)	3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมศูนย์ฯและสนับสนุนโดยประสาทมนต์ หน่วยงานส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ใน การซ่อมแซมห้องประชุม หรือห้องที่มีครัวซึ่งสามารถแล้วเสร็จภายในวันที่ดำเนิน กิจกรรมมาใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องการซ่อมแซมให้ความต้องการดูแลซ่อมแซม เป็นต้น 4. ให้ความพยายามประเมินปรับเปลี่ยนในอุปกรณ์ให้เดียว เพื่อให้คงการ หากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทำ เหมืองหินคร่าวกาก	- คุณชนในบริโภคในสีเดียว ผู้ที่ดูแลการ	- ตลอดอายุ 生命周期	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม เชียง จำกัด (มหาสารคาม)
4.3.2 ดำเนินการดังนี้ 1) ผู้มีผลของการ	1. จัดตั้งระบบป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ให้กับผู้คนที่ทำงานบริการในสีเดียว และกำกับดูแล ตลอด เช่น เครื่องกันฝุ่น (Dustand Fume Respirator) หรือผู้ปฏิบัติ งาน เป็นต้น 2. จัดอบรม เรื่องต้นเตือนภัยการป้องกันและรักษาสุขภาพในลักษณะที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ เช่นการ แสงสีฟ้าของจอแสดงผล 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยทางอากาศตามมาตรฐาน อย่างเคร่งครัด	- พนักงานเขตพื้นที่ ทุกคน	- ตลอดอายุ 生命周期	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม เชียง จำกัด (มหาสารคาม)

จ. จ.

ก. ก.




(นายมานะ ภูร巴巴)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บุญเติมเชียง จำกัด (มหาสารคาม)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554


(นางสาวพินดา พิไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชี๊ยะ เอส. คอนเซปชัน จำกัด

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 3 (ต่อ 18)

ผลการตรวจรับสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ร้องขอและเก็บน้ำดื่มทดสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2) เสียง	1. กํารอยู่ห้องน้ำที่เน้นกำลังโน๊ตเสียง ท่าน ปรับปรุงรูปแบบเครื่องเรือน ให้มีระบบเสียงด้วยร่องรอยและระบบรักษาความเรียบของห้องน้ำ ไม่คุ้ม ^{ไม่เสียง} ในส่วนพื้นที่ห้องน้ำ และห้องน้ำที่ใช้สำหรับเด็กและเล็ก 2. กํารือกําบดภัยในห้องน้ำที่มีเสียงกําบดภัยในห้องน้ำ เช่น ห้องน้ำห้องน้ำ ข้างเสียง เช่น ที่ชุดหู (Ear Plug) และมีฟุฟ (Ear Muff)	เครื่องจัดการภัยประทุมท่าฯ เหมือง	- ตรวจสอบจัดการภัยประทุมท่าฯ ดำเนินงาน	- ยกไปเบบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเต็มวงศ์ เครือข่าย จำกัด (มหาชน)
3) ตรวจสุขอนามัยรับสัมภาระที่ส่งไม่ถูกต้องที่ทำางาน เพื่อค้นหา กำหนดระดับเวลาของภาระทำงานไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด โดย การติดตั้งเครื่องมือที่ไม่ควรติดตั้งที่ภาระที่มากกว่าที่แนะนำ 4. ทํากําระติดตามการได้อิมพิชั่นงาน (Audiotometer Test) ที่เกี่ยวกับ เสียงตั้งทุกคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามเชื้อชาติอาชีวภาพและวัย ทำงานเป็นระยะๆ เพื่อตัดสินใจการติดตั้งภาระที่เหมาะสมกับคนงาน	บริษัทเพลทโปรดักส์ ดำเนินงาน	- ขยายน่องอยู่เบบ 2 ครั้ง ดำเนินงาน	- ยกไปเบบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเต็มวงศ์ เครือข่าย จำกัด (มหาชน)	
3) อุปกรณ์	1. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องของอาชีวอนามัย วิธีการทำงานที่ดี ถูกต้อง เพื่อให้คุณงานเกิดความเข้าใจด้วยการพากษาพื้นที่ของผู้รับ เครื่องจัดการภัยประทุมท่าฯ และประเมินภาระโดยติดตัวให้เกิดรู้ น้อยที่สุด 2. ตรวจสุขอนามัยรับสัมภาระที่มีเครื่องจัดการภัยประทุมท่าฯ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการลดภาระให้กับบุคลากรให้ดีขึ้น	พนักงานชุมชนโปรดักส์ ดำเนินงาน	- ตรวจสอบจัดการภัยประทุมท่าฯ ดำเนินงาน	- ยกไปเบบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเต็มวงศ์ เครือข่าย จำกัด (มหาชน)
				 (นางสาวพิมดา พิมพ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท บุญเต็มวงศ์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 เม.ย. 2554 

ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3) ดูแลเดือนปีของกันและเดือนก่อนและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่มีให้กับค่าแรงงานได้ถูกวามใส่ใจ เหมาะสมกับประโยชน์ของงาน เช่น ห้องน้ำภายนอก ห้องน้ำที่ไม่มี ก. และ เครื่องซักอบผ้า เป็นต้น	- พนักงานชุดงานโครงการ ทุกคน	- อุปกรณ์ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม โดย จำกัด (มหาสารคาม)
4. หลังเลิกงานและล้างครัวเพื่อชุมชนก่อสร้างทำางานและไถ่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะอาดในการทำงานครั้งต่อไป	- พนักงานชุดงานโครงการ ทุกคน	- หลังเลิกงาน ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม โดย จำกัด (มหาสารคาม)
5. กำหนดครัวเรือนอย่างเดือนละครั้งตามกำลังคนและเหมาะสม โดย มอบหมายให้หัวหน้างานในผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานประจำเดือน ของพนักงานให้เป็นไปตามกำหนดตั้งแต่ส่วนเชิงจราจรห้องรับ การติดตามต่อเนื่อง	- พนักงานชุดงานโครงการ ทุกคน	- กำหนดครัวเรือน ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม โดย จำกัด (มหาสารคาม)
6. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นพนักงานเดือนที่เกี่ยวข้อง เรียกมาในครั้งแรกเท่านั้น หากบุคคลใดคนภายนอกมาติดต่อ	- บริษัท พื้นที่โครงการ	- ห้ามบุคคลภายนอก ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม โดย จำกัด (มหาสารคาม)
7. จัดหาผู้ช่วยงาน วิศวกร หรือหัวหน้างาน ที่酵 ใจใส่ต่อ民生งาน เหลือง และซ่อมแซมและรักษาความปลอดภัยในสิ่ง	- บริษัท บุญเติม จำกัด (มหาสารคาม)	- ตกลงต่อจาก ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม โดย จำกัด (มหาสารคาม)



(นางสาวพิมพา พิมพ์พยร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
บริษัท บุญเติม จำกัด
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2554
วันที่ 2 2 พฤษภาคม 2554


นายนัดดา ภูมิ咩ษา
(นายภูมิ咩ษา)

กรรมการผู้สำนักงานเขต

บริษัท บุญเติม จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

ตราสารที่ 3 (ต่อ 20)

ผลการประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผลลัพธ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ	8. เต้าชูของโครงสร้างต้องมีปริมาณน้ำที่มากเพื่อการให้ความคุ้มครองในการป้องกันภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางสังคมและภัยทางเศรษฐกิจ ตามภาระภาระทางบัญชีที่ 9 (พ.ศ. 2513) และภาระทางด้านบัญชีที่ 50 (พ.ศ. 2525) ของตามความไม่สงบทางบัญชีที่ 17 เช่นพระราชบัญญัติและ พ.ร.ศ. 2510 ซึ่งกำหนดให้มี พรบ.ราชบัญญัติและ (ฉบับที่ 2) พ.ร. 2516 ว่าด้วยการให้หัวข้อ คุ้มครองและการเฝ้าระวังความไม่สงบภัยและการยุติธรรมต่อครั้งครึ่ง	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)	- ตลอดอายุปัจจุบันบัญชี	-	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)
4.3.3 กองทุนสำรอง ภาระอุดหนุน	1. ต้องมีเงินสำรองอุดหนุน ปีละ 50,000 บาท/ปี ในส่วนของภาระอุดหนุน ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของภาระอุดหนุนบัญชี	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ	- ไม่ต้องแบ่งภาระอุดหนุนบัญชี	- 50,000 บาท/ปี	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)
	2. ต้องจัดสร้างภาระอุดหนุน 1 ครั้งเท่านั้น ปีละ 4 ล้านบาท ที่อยู่ในส่วนที่ 4 ของค่าใช้จ่ายที่ต้องนำไปใช้เพื่อ ให้การต่อต้านภัยคุกคามและ ปูมเข้มบริเวณใกล้เคียงที่มีภัยทางเศรษฐกิจ ประจำปีต่อเนื่องกันมา	- บุญศิริเมืองศรีสะเกษ พัฒนาและยังคงไว้	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)
	3. จัดทำกองทุนสำรองอุดหนุนของภาระอุดหนุนตามที่กำหนดให้สำรองงาน นี้อย่างเด่นเด่นกว่าภาระอุดหนุนที่จะต้องแบ่งต่อไป รวมอุดหนุนภาระอุดหนุน ที่มีภัยทางเศรษฐกิจและภัยทางสังคม แหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและภัยทางสังคม ลด 1 ครั้ง ตลอดอายุปัจจุบันบัญชีของบัญชี	- บุญศิริเมืองศรีสะเกษ ให้ทางเศรษฐกิจและภัยทางสังคม	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)



(นายมานะ ธรรมรงค์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

.....

 (นางสาวพิมดา พิบูลโยธ)
 ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่ายส้อม
 บริษัท บุญศิริเมืองศรีสะเกษ จำกัด
 วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ผลการดำเนินการ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3.3 กองทุนผู้จัดสร้างและแก้ไขแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ตามสุขภาพ (ต่อ)	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. ห้องน้ำป้ายสีเหลืองตามเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุงทักษิณให้ดีขึ้น	- ห้องน้ำปรับปรุงให้ดีเดียว ล้างน้ำทิ้งลงท่อ	- ตลอดอายุประมาณปีครึ่ง	- อยู่ในปี ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)
5. หลังคาหลังคาใหม่ของจานวนเดือนที่เหลือในภูมิภาคต่อไป	- ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก และร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก น้อยเดือนไปใช้ประโยชน์ต่อตัวสถาบันฯ ให้กับบุคลากรดูแลรักษา	- ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก	- หลังคาหลังคาใหม่	- ร.ภ.สต.บ้านไม้โครงไม้ตึก เชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)
4.4 ดำเนินร่วมกับสถาบันฯ สุนทรียภาพ แหล่ง ท่องเที่ยว	1. ประเมินห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุงตามภูมิภาคต่อไป ปัจจุบันและตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุง ท่อเส้นทางภายในห้องน้ำที่ต้องการ 2. โครงการจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่ทางรัฐบาลกำหนด แผนกว่าที่ส่วนราชการที่ต้องการ	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่ต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ความสวยงาม	- ตลอดอายุประมาณปีครึ่ง	- อยู่ในปี ดำเนินงาน
	3. ประเมินห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุง หรือไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการได้ แห่งน้ำในเดือนที่เหลือต่อมาให้มีความสะอาด เพื่อคำนึงถึงมาตรฐานที่เพื่อจัดตั้งเป้าหมาย ในการพัฒนา ประมาณปีครึ่งต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่ต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ความสวยงาม	- ประเมินต่อมา แผนกว่า พื้นที่ฯ	- ประเมินต่อมา เชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)
		- บริเวณพื้นที่โครงสร้าง ที่ต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ความสวยงาม	- อยู่ในปี ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)
		- ตลอดอายุประมาณปีครึ่ง	- อยู่ในปี ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)



๔-๑

(นายณรงค์ พะนัง)

กรรมการผู้จัดการอาชีวศึกษา


บริษัท บุญศิริเมืองเชื้อเชิญ จำกัด (มหาสารคาม)

วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๔

.....
(นางสาวพิมดา พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
บริษัท เชื้อเชิญ จำกัด
วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๔

ตราสารที่ 3 (ต่อ 22)

ผลการดำเนินการดังต่อไปนี้	มาตรการที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 ดำเนินการติดตามดูแล ผู้เชื้อตัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 4. หากพบบุคคลในสถานที่ติดเชื้อติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการให้ทางส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการดังเดิมทราบโดยทันทีและดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการทันที ที่เข้าไปในสถานที่ฯ เช่น ผู้ป่วยโควิด ผู้ติดเชื้อในตัวภายนอกที่ไม่ได้รับการรักษาในสถานที่ฯ ให้ดำเนินการติดตามเชิงรุก ให้ดำเนินการติดตามเชิงรุกในสถานที่ฯ ให้ดำเนินการติดตามเชิงรุก ให้ดำเนินการติดตามเชิงรุก ในส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	บริษัทจีพี จำกัด บริษัทจีพี จำกัด	- บริษัทจีพี จำกัด - บริษัทจีพี จำกัด	- ตลอดระยะเวลาปัจจุบัน	- บริษัท จีพี จำกัด บริษัท จีพี จำกัด	- บริษัท จีพี จำกัด



(นายมานะ พนพวน) (นายรังษี สายวงศ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก

บริษัท จีพี จำกัด จำกัด (มหาชน)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔


ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท จีพี จำกัด จำกัด

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของโครงการและมีอยู่ในเอกสารนี้แต่ไม่ได้บันทึกในข้อมูลสารสนเทศในส่วนตัวของหน่วยงานฯ คำขอปะทะน้ำที่ 8/2551

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ ปูนซีเมนต์โดยวิธี จำกัด (มหาชน)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบความต้องการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ทรัพยากรถังและล้อแม็ตตันกนภากาฬ	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบความต้องการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1 ลักษณะภัย- ประเทศ	1. ติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ที่ทางราชการกำหนดให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้ ตลอดทั้งภาระที่มีความต้องการจะได้ 2. ทำภาระตรวจสอบต่อไปจนกว่าภาระนี้จะหมด	- บริษัทพีทีซีร็อก ผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการ	- ตรวจสอบภาระงานบันทึก	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด (มหาชน)	
1.2 ทรัพยากรถถังและล้อแม็ตตันกนภากาฬ	1. จัดทำรายงานประจำเดือนที่ระบุไว้ในเอกสาร ที่ทางราชการกำหนดให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งภาระที่มีความต้องการจะได้ 2. ทำภาระตรวจสอบต่อไปจนกว่าภาระนี้จะหมด	- บริษัทพีทีซีร็อก ผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการ	- ตรวจสอบภาระงานบันทึก	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด (มหาชน)	
1.3 ภาระการติดตามและประเมินผล	1. จัดทำรายงานประจำเดือนที่ระบุไว้ในเอกสาร ที่ทางราชการกำหนดให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งภาระที่มีความต้องการจะได้ 2. ทำภาระตรวจสอบต่อไปจนกว่าภาระนี้จะหมด	- บริษัทพีทีซีร็อก ผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการ	- หลักสูตรการทำเหมือง	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด (มหาชน)	
1.4 ภาระการติดตามและประเมินผล	1. จัดทำรายงานประจำเดือนที่ระบุไว้ในเอกสาร ที่ทางราชการกำหนดให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งภาระที่มีความต้องการจะได้ 2. ทำภาระตรวจสอบต่อไปจนกว่าภาระนี้จะหมด	- บริษัทพีทีซีร็อก ผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการ	- ตรวจสอบภาระงานบันทึก	- ประมาณงบ ดำเนินงาน	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด (มหาชน)	



(นายณรงค์ ภูมิบูรณ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2554

(นางสาวพิมดา พิมพ์ชู)
ผู้อำนวยการสำเร็จภารกิจ
บริษัท ปูนซีเมนต์ เอนไซ จำกัด
วันที่ 22 ต.ค. 2554

ตราสารที่ 4 (ต่อ 1)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบความต้องการ ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.3 ยังดูแลรักษาและเฝ้าระวังดูแลรักษาและเฝ้าระวังห้องน้ำให้ดูดี อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ดูแลรักษาห้องน้ำให้ดูดี	1. ตรวจสอบความดูแลรักษาห้องน้ำให้ดูดี อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ดูแลรักษาห้องน้ำให้ดูดี อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ดูแลรักษาห้องน้ำให้ดูดี	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบอย่างปีรุ่งท่านผู้ดูดี	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่จำกัด (มหาชน)	-
2. เจ้าของโครงการจะต้องประเมินตัวามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สิ่งแวดล้อมที่ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง	2. เจ้าของโครงการจะต้องประเมินตัวามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สิ่งแวดล้อมที่ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบอย่างปีรุ่งท่านผู้ดูดี	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่จำกัด (มหาชน)	-
1.4 ดูแลพื้นที่	1. ดูแลพื้นที่ด้วยความเข้มแข็งของผู้ดูดี ทำให้คนใดบุคคลหนึ่งโครงการไม่สามารถเดินทาง เข้ามา หากพบว่าบุคคลใดมีเมืองและเดินทาง มาขอซ้อมแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ประมวลเดือนละ 1 ครั้ง 2. ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยการไม่รบกวนต่างๆ ไม่ปล่อยเศษอาหารลงพื้นที่โดยเด็ดขาด หรือดูแลรักษาพื้นที่ให้ดูดี	- บริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้คนใดบุคคลหนึ่งโครงการไม่สามารถเดินทาง เข้ามา หากพบว่าบุคคลใดมีเมืองและเดินทาง มาขอซ้อมแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ประมวลเดือนละ 1 ครั้ง - บริเวณพื้นที่โครงการ ไม่ปล่อยเศษอาหารลงพื้นที่โดยเด็ดขาด หรือดูแลรักษาพื้นที่ให้ดูดี	- ตรวจสอบอย่างปีรุ่งท่านผู้ดูดี	- อยู่ในงบ ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง เชียงใหม่จำกัด (มหาชน)	-



นายมานะ ภูมิยะปุ่น
(นายรักษา ชัยยานนก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บุญศิริเมืองเชียงใหม่จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554

(นางสาวพิพิชา พิเมพูร)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชียง เมืองเชียงใหม่จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554


ตารางที่ 4 (ต่อ 2)

คุณภาพริสikoและส้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความต้องการในการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1.4 elenium (ต่ำ)	3. เติมตัวอย่างน้ำเพื่อตัดต่อภายนอกให้ได้ปริมาณที่ต้องการ ตัวอย่างน้ำได้แก่ ความถูกเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกรด (Turbidity) บริษัทตรวจสอบและขอโดย ทั้งหมด (Total Suspended Solids) บริษัท ตรวจสอบและถ่ายทอด (Total Dissolved Solids) ความกรดด่างทั้งหมด (Total Hardness) ซึ่งพัสดุ (Sulfide) เหล็กทั้งหมด (Total Iron) และโลหะ หนัก ได้แก่ สารละลายน้ำ (As) แคตเชียเมม (Cd) อะบาร์ (Pb) แมกนีเซียม (Mg) และบอร์โอด (Hg) 4. ตรวจจับระดับความลึกของน้ำในบ่อน้ำตื้น	- นำตัวอย่างน้ำ 2 ลิตรไปที่ศูนย์ฯ (ภาคที่ 3-1)	- ก้านด้าวหัวกา藻เก็บตัวอย่าง ปูรับ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน เมษายน และในช่วงเดือน ตุลาคม และรายงานผลให้ สำนักงานนโยบายและแผน หรือภารกิจรวมชาติและ สังเวยล้อม กรรมสูตรสห- กรรฐ์พัฒนาและการเรียน แล้วข้องบประมาณที่จราจร สำนักงานฯ ให้ทราบต่อไป ตามลำด็อกไทยพาณิชย์	- บริษัท บุญเติม โดยชีวิৎ จำกัด (มหาชน)
		- นำตัวอย่างน้ำ 2 ลิตร ตีอนน้ำมีกราฟฟิค แล้วส่งต่อ ศูนย์ฯ และรายงานผลให้ สำนักงานนโยบายและแผน หรือภารกิจรวมชาติและ สังเวยล้อม กรรมสูตรสห- กรรฐ์พัฒนาและการเรียน แล้วข้องบประมาณที่จราจร สำนักงานฯ ให้ทราบต่อไป ตามลำด็อกไทยพาณิชย์	- บริษัท บุญเติม โดยชีวิৎ จำกัด (มหาชน)	- บริษัท บุญเติม โดยชีวิৎ จำกัด (มหาชน)

ผู้ตรวจ 4. -

(นายมานะ พะตะปู)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บุญเติมจำกัด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2554




.....
(นางสาวพนิดา พิมพ์สูร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท บุญเติมจำกัด จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554

ตารางที่ 4 (ต่อ 3)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาและความถี่ ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.4 คุณภาพน้ำ (ดื่ม)			สัปดาห์สั้ม, กรรมชุดสำนักงานและภายนอก และแขวงคุ้มครองพืชทางการเกษตร ดำเนินโดยทีมทุกราย			
1.5 คุณภาพอากาศ	1. สอบพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณ พื้นที่โครงสร้างและราษฎรในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องการ น่องเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหือกที่ได้รับการรื้อถอนเชิงจารกรรม	- พนักงานชุดของโครงสร้างพื้นที่ - บุคลากรบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ น่องเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหือกที่ได้รับการรื้อถอนเชิงจารกรรม	- อาทิตย์ 6 เดือนหรือห้าเดือน "ตัวบานห้องเรียน"	- 1 ล้านบาท ดำเนินงาน	- บริษัท บุญศิริเมือง บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)	
	2. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดอนุภาคที่ห้อง ในบรรยายกาศ (TSP) เฉลี่ยในคนละ 24 ชั่วโมง ประเมินค่า 3 วันต่อเนื่อง	- จำนวน 3 สถานีได้แก่ (ภาพที่ 3-1) 1. วัดโดยพนัก 2. บ้านหนองแสง 3. บ้านหนองเรือ	- กำหนดให้ทักษะของผู้สำรวจ ๑๙ ๒ เดือน ในช่วงเดือน เมษายน และในช่วงเดือน ตุลาคม	- 10,000 บาทครึ่ง	- บริษัท บุญศิริเมือง บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)	และรายงานผลให้ สำนักงานใหญ่และแม่บ้าน ทั่วพยากรณ์รวมชาติและ สำนักงาน

ผู้ลงนาม
(นายณรงค์ ธรรมบูรณ์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงนาม
ที่ ๒ ๒๖๖ ๒๕๖๔



.....
 (นางสาวกี้ดา พิพัฒ์)
 ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน
 บริษัท บุญศิริเมือง
 วันที่ ๒ ๒๖๖ ๒๕๖๔

ตารางที่ 4 (ต่อ 4)

คุณภาพสัมบูรณ์	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ในการตรวจวัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.5 คุณภาพอากาศ (ดรอ)			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประเมิน และอนุมัติการบริหารส่วน ตำบลท้องไทร ท้องมหาพร้าว	- ภายในพื้นที่	-	-	
1.6 ระดับเสียง	1. ระยะทางพัฒนาเป็นปัจจัยในเรื่องของ ผลกระทบจากตัวเอง ที่จะต้องเสียที่ดิน ว่างงานตามมาเนื่องพิจารณาได้และช่วงเวลาใดที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพื่อที่จะดำเนินรัฐสูตรที่ ได้มาทำกับบุคคลภายนอกจะง่าย และกำลังหมด มาตรฐานในการลดผลกระทบอย่างไร โดยทำ การตรวจสอบฯ 6 เดือน หรือหันที่ที่ได้รับ ^{การรับรองศรีษะน่องกระยะ} 2. ตรวจสอบและดำเนินการของครรภ์จังหวัด ศรีษะน่องกระยะดำเนินการศึกษา ถ่ายรูป, ^{มีเสียง} ตั้งแต่การงบประมาณที่ใช้ในการรับรองฯ	- พัฒนาชุมชนโครงสร้างพื้นฐาน - บุคคลที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ให้รับภาระจ่ายเงิน	- ทุกๆ 6 เดือน หรือหันที่ที่ ได้รับภาระจ่ายเงิน	- ยกไปลง ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)		
			- เตรียมจัดอบรมการทำการทำหนี้สงเคราะห์ ต่อไป	- ตลอดอายุประวัติ	- ยกไปลง ดำเนินงาน	- บริษัท บุญเติม บริษัท จำกัด (มหาสารคาม)	




๙๔ - ๙

(นายมนต์ น้อยบูรพา)
กรรมการผู้รับผิดชอบงานน้ำ
บริษัท บุญเติมจำกัด จำกัด (มหาสารคาม)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554...

(นางสาวพินิดา พิพพาย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบ้านบึง
บริษัท เอส. คอนเซปชันจำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554...

ตารางที่ 4 (ต่อ 5)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.6 ระดับเสียง (เดียว)	3. ไมโครโฟนวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัดระดับเสียงจริงในศูนย์ในเดือน 24 ชั่วโมง (Leq 24 hAD) และจะติดตั้งเสียงดูด (Duct Acoustic) ระยะทาง 3 วันต่อเนื่อง	- จังหวัด 3 สถานี ได้แก่ (ภาคที่ 3-1) 1. วัดโดยพนักงาน 2. วัดโดยผู้เชี่ยวชาญ 3. บ้านห้องเรียน	- กำหนดให้ทำการตรวจสอบวันที่ ๑๙ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือน เมษายน เนื่องในช่วงเดือน ฤดูร้อน ๔๘ คราว ยานผู้จัดให้ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, กรมอุตสาห- กรรมพื้นฐานและสาธารณูปโภค และสหกรณ์การเกษตรฯ ตาม กำหนดให้โดย ทราบลูกเรียน	- 10,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท บูรพาเม้นต์ โซลูชัน จำกัด (มหาสารคาม)	
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- เจ้าหน้าที่โครงการจะต้องประเมินผลกระทบทางกายภาพ ขนาดตัว ได้ แล้วต้องกำชับให้พนักงานของโครงการปฏิบัติปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่ ดำเนินงาน	- ยกไปง่าย	- บริษัท บูรพาเม้นต์ จำกัด (มหาสารคาม)	



(นายมานะ ภูมิมนูญ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บูรพาเม้นต์ จำกัด
วันที่ 2 มิถุนายน 2554

(นางสาวพินดา พิมพ์อร)

ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอมเพล็กซ์ จำกัด


วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 4 (ต่อ 6)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานพิทักษ์นิยม	ระบบงานและគานภารกิจ ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์						
3.1 การออกแบบสถากรรม	- เส้นทางคงทางจะต้องสอดคล้องกับภูมิประเทศ สหกรณ์ราษฎร์ในปัจจุบันได้ดียังคงเป็นอย่างดี ตามผลผลิตทางสถากรรม ความต้องการที่ เกิดขึ้นที่เพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตาม หลักพูนว่า “ต้องรับ ความต้องรับและสามารถรองรับนิยามของสถากรรมที่ ให้คำนิยามไว้ก่อนหน้า โดยที่การติดตามและประเมิน ประเมินค่า หรือทุกๆ 3 เดือน และทันทีที่ต้องบัน การรื้อซ่อมภายนอกอาคาร	- บริษัท พื้นที่แม่บ้านบริเวณ ใกล้สีลมในพื้นที่สถากรรม ให้ดำเนินการ ตามที่ต้องการ	- ติดตามพื้นที่สถากรรมที่ต้องรับ ประเมินค่า ให้ดำเนินการซ่อมแซม	- ชุดใหญ่ประจำตัวที่ ดำเนินงาน	- บริษัท พื้นที่แม่บ้าน ประจำตัวที่ดำเนินงาน	
3.2 การตามน้ำดื่ม	- ติดตามตรวจสอบมาตรฐานความน้ำดื่มตาม ข้อสัญญาของโครงการอย่างต่อเนื่อง หาก บริโภคน้ำได้เกิดการชำรุดเสียหาย ให้รีบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสอบถามตาม รากฐานถึงความต้องรับที่ได้รับจากผู้ลงทุน และขอติดตาม โดยการติดตามและบันทึกการดำเนิน ทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ได้รับการซ่อมแซม รากฐาน รวมถึงติดตามการดำเนินการที่ดี บูรณะให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง	- ทางหลวงชนบทสายสุริมหาราชที่ 3-1 ดำเนินการรักษาภัย	- ทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ ดำเนินการ	- ชุดใหญ่ประจำตัวที่ ดำเนินงาน	- บริษัท พื้นที่แม่บ้าน ประจำตัวที่ดำเนินงาน	

(นายมานะ หมื่นนาวา)
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
บริษัท พื้นที่แม่บ้านจำกัด ดำเนินการ
วันที่ 22/06/2554

(นายวิวัฒน์ ชัยวงศ์)
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ



(นางสาวพิมา พิพัฒ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท พื้นที่แม่บ้าน จำกัด
วันที่ 22/06/2554

ตารางที่ 4 (ต่อ 7)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการจัดตั้งตามมาตรฐาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและคาดการณ์ในกาลต่อไป	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. ต้านทานค่าต่ำด้วยวิธีดั้งเดิม	4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<p>1. เจ้าของโครงการ หรือพนักงานในระดับหัวหน้า ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ที่ทางศูนย์และทางอื่น สังเกตพฤติกรรมของคนงานที่อยู่ในที่ทำงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาทำงานและยกเวลาทำงาน และหากการซ้อมภาระงานขาดตอน คืนสักคราฟต์อย่างต่อเนื่องจากไประหว่างในชุมชนในพื้นที่</p> <p>2. เจ้าของโครงการ หรือหัวหน้างานประจำสำนักน้ำรัช ของโครงการ ควรหมั่นตรวจสอบความปurityของสารเคมีที่ห้องน้ำที่จราจรริมแม่น้ำในชุมชนให้ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น น้ำเสีย ให้รับเหมาสานเชิงและแยกให้เข้มข้นนำไปด้วยตัวเอง พร้อมกับรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการทำเหมืองที่ดิน ที่ดินที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และยืนตัวรับผิดชอบรักษาภาระเบ็ดเตล็ดที่อาจเกิดขึ้น ในการรีเยนแนลท์ศูนย์ติดตามและตรวจสอบต่อไป</p>	<p>- พนักงานช่วยเหลือภาระงานที่ต้องทำ - ผู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>- ผู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- ประมาณงบประมาณปีต่อไป ดำเนินงาน</p> <p>- ประมาณงบประมาณปีต่อไป ดำเนินงาน</p>	<p>- บริษัท บุญเติมม์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท บุญเติมม์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p>	



(นายมานะ น้อยชุม)

(นายระพี จิตยังค์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บุญเติมม์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เม.ย. 2554

(นางสาวพินดา พิโนญา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต้อม

บริษัท เอ.เอ. คอมเมิร์เชิล เน็ท จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.2 การมีส่วนร่วม ของประชาชน	1. ทางบริษัทฯจะประเมินชุมชน เพื่อสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนในเรื่องใด เดิน พื้นที่ตรวจสอบว่าต้องการสิ่งใด หรือได้รับความ ต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวข้อง 2. คณะกรรมการและบุคลากรที่มีผลักดันให้ดำเนิน การซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้สืบสานและสนับสนุน โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการซึ่งอาจสืบทอด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้ได้รับความเสียหาย	- ชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่โครงการ ที่เกี่ยวข้อง - ชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่โครงการ ที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดอายุ 生命周期 ดำเนินงาน ตลอดอายุ 生命周期 ดำเนินงาน	- ชดใช้เงินงบ ดำเนินงาน - ชดใช้เงินงบ ดำเนินงาน	- บริษัทฯ บุนเดิม เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม) - บริษัทฯ บุนเดิม เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)	
4.3 การตรวจสอบ	1. โครงการต้องหามั่นคงไม่ชำรุดเสื่อมถament ที่ศูนย์ซ่อมประชาราชในบริเวณใกล้เคียงที่ โครงการว่าต้องการสิ่งใดหรือได้รับความ ต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ	- ชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่โครงการ ที่เกี่ยวข้อง - ชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่โครงการ ที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดอายุ 生命周期 ดำเนินงาน ตลอดอายุ 生命周期 ดำเนินงาน	- ชดใช้เงินงบ ดำเนินงาน - ชดใช้เงินงบ ดำเนินงาน	- บริษัทฯ บุนเดิม เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม) - บริษัทฯ บุนเดิม เอเชีย จำกัด (มหาสารคาม)	

..... ๔ - ๑

(นายนภัส ภัยยะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บุนเดิม จำกัด (มหาสารคาม)
วันที่ [2.2.2561] 2561




.....
(นางสาวพิมดา พิมพ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลอง
บริษัท เอ็ม. เอส. คลองเตยแผนก จำกัด
วันที่ 12.2.2561 2561

.....
วันที่ 12.2.2561 2561

ตารางที่ 4 (ต่อ 9)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการจัดการด้วยตนเอง	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาและความดี ในการตรวจสอบ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.3 ก้ารสาหร่ายและน้ำ (ต่อ)	2. โครงการต้องติดต่อประเมินความก้าวหน้าที่ ชุมชน. สต. ป่าไม้ท้องนาคร ฯพ. สต.ป่าไม้คง พนมดี เกรงพ. สต.ป่าไม้ท้องนาคร ผู้อธิบาย สำนักงานฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานะศุภภาพ บ้านเมืองของประเทศไทยในช่วงเวลาที่เปลี่ยน การแปลงโฉมให้รองรับเครื่องมือและห้องการคิด คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการนำไปใช้ใน ต่อไป	- พ.สต.ป่าไม้ท้องนาคร - พ.สต.ป่าไม้คงพนมดี - พ.สต.ป่าไม้ท้องนาคร ผู้อธิบาย	- ตลอดอายุ 生命周期 ในการตรวจสอบ	- อุปกรณ์ ดำเนินงาน	- บริษัท บูรพาเมือง อเชีย จำกัด (มหาชน)	-
4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. ตรวจสอบและควบคุมและให้พนักงานที่ทำงาน บริษัทเพื่อกำหนดการเสี่ยงของภาระที่ต้องรับ ต้องใชุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตลอดช่วงเวลาการทำงานในแต่ละชั้น 2. ดำเนินแบบธรรมดายังทักษะการติดตาม พนักงาน พื้นที่ทั่วไปและตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งช่องทางเดินที่พนักงานได้รับทราบ ซึ่งอยู่	- พนักงานของบริษัทฯ ต้องรับ ตรวจสอบ ตลอดช่วงเวลาการทำงานในแต่ละชั้น - พนักงานของบริษัทฯ ต้องรับ ตรวจสอบ ตลอดช่วงเวลาการทำงานในแต่ละชั้น	- ตลอดอายุ 生命周期 ในการตรวจสอบ	- อุปกรณ์ ดำเนินงาน	- บริษัท บูรพาเมือง อเชีย จำกัด (มหาชน)	-




..... ๔ - ๑

(นายมานะ วะยะบู)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท บูรพาเมืองอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

.....
(นางสาวพันดา พิรพูร)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
บริษัท บูรพาเมืองอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ตารางที่ 4 (ต่อ 10)

คุณภาพสี่มิติล้อม	วิธีการติดตามด้วยชุดบอ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและคราวมีดี ในการพัฒนา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.4 คุณภาพน้อม และควบคุม ป้องกันภัย (ต่อ)	<p>3. ทดสอบความซ้ำใจเจลญต์ของเอกสารที่เข้ามาโดย ตัวคนงานปลอมภัย และการปฏิริยาให้ได้ ความประจดภัยของพนักงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ๑๖ ๑ ครั้ง และตามความเหมาะสมในวง ผลลัพธ์จากการติดตามการผ่านไปแล้วจะประเมิน</p> <p>4. กำหนดให้มีการติดตามและจับเชิงลง พนักงานเมื่อ "ได้" สูญเสียที่ไป สมควรภาพ การเดินทางและบันทึกหน่วยใช้ ระบุ ประสิทธิภาพของรั้น เสื้อเรือนป้องกัน ความตัน โลหิต น้ำตาลในเลือด และตั้งนิ่งเวลาภายใน เป็นต้น</p>	<p>- พนักงานขอติดตามจากทุกคน</p> <p>- ทดสอบอย่างรวดเร็วทันท่วงที</p> <p>- อยู่ในบ้าน ดำเนินงาน</p>	<p>- บริษัท บุญศรีมณฑ์ เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาสารคาม)</p>	- บริษัท บุญศรีมณฑ์ เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาสารคาม)		




(นายมานะ รุ่งอรุณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บุญศรีมณฑ์เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาสารคาม)
วันที่ 22 เม.ย. 2554...

(นางสาวพิมดา พิบูลพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักแม่ค้า

บริษัท บุญศรีมณฑ์เชี่ยวชาญ จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554...



จุดตรวจดูคุณภาพอากาศและเสียง

St.1 วัดไดกากเพมตี

St.2 บ้านหนองแสง

St.3 บ้านหนองเวียง

จุดตรวจดูคุณภาพภายในป่าคงgonในพื้นที่โครงการ

จุดตรวจดูคุณภาพบ้านเรือนบ้านหนองแสง

จุดตรวจดูคุณภาพเส้นทางขันส่งแร่

สัญลักษณ์

รุกที่พื้นที่โครงการ

คำขอประทานบัตรที่ 9/2551 ของ บ. บุนเดินเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน)

คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 ของ บ. บุนเดินเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน)

คำขอประทานบัตรที่ 2/2552 ของ บ. บุนเดินเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน)

คำขอประทานบัตรที่ 3/2552 ของ บ. บุนเดินเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน)

พื้นที่กำชับประทานบัตรชั่วเที่ยง ของ บ. บุนเดินเดน จำกัด (มหาชน)

(นายมานะ วนยะภู)

(นายระพี ถุชยองค์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บุนเดินเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เม.ย. 2554



(นางสาวพินดา พินพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

วันที่ 22 เม.ย. 2554

ภาพที่ 3-1	จุดติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ ระดับน้ำ อาชีวอนามัย และเส้นทางขันส่งแร่	
------------	--	--

แผนพื้นที่สภากาแฟพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายนอกหลังการทำเหมือง

การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะทำให้มีสภาพเป็นป่าเหมือง การวางแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนการทำเหมืองมากที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ข้างเคียง การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง ซึ่งสามารถแบ่งการฟื้นฟูออกเป็นช่วงๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 กำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่ภายนอกหลังการทำเหมือง ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแล้วและสามารถให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นอนาคต

1.2 ปรับปรุงทัศนียภาพและลักษณะทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และพื้นที่ที่ได้ให้ในกิจกรรมการทำเหมืองแล้ว ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

1.3 ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านลบจากการดำเนินการทำเหมือง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสภาพภูมิทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่

2. แผนการและขั้นตอนฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละบริเวณ

พื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงนี้ มีเนื้อที่ทั้งหมด เท่ากับ 148-1-13 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องทำการฟื้นฟู แบ่งเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ (ภาพที่ 2-1)

1) พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ได้แก่ พื้นที่เว้นการทำเหมืองจากแนวเขตพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร จากเส้นทางสาธารณะประโยชน์ และระยะ 10 เมตร จากแนวเขตพื้นที่โครงการ มีพื้นที่ประมาณ 64 ไร่

2) พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองมีเนื้อที่ประมาณ 85 ไร่ เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองจะมีสภาพเป็นบ่อเหมืองด้านทิศเหนือ เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ และอยู่ห่างด้านใต้ เนื้อที่ประมาณ 21.5 ไร่ ลึกประมาณ 5.5 เมตร จากระดับพื้นที่ราบและลักษณะหน้าทรายเป็นชั้นบันได

(นายเจตัด รมยะปฏ.)

(นายระพี สุขยางค์)

45/59

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บุญเรืองจำกัด จำกัด(มหาชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2554

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยู)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ จำกัด
วันที่ 22 ต.ค. 2554

สัญลักษณ์



ความหมาย

พื้นที่กำรอบรากบัวครา

N-Pit

S-Pit

พื้นที่กวนดินและดูร่องน้ำ
บ่อตักระบายน้ำ





พื้นที่ดองเก็บเมล็ดอကติน

แนวกันแม่น้ำท่าน้ำเมือง

พื้นที่ไว้ท่อการท่าน้ำเมือง

การท่าน้ำเมือง
แนวกันกวนดินและดูร่องน้ำ




ใบบันทึกพนมดี ทางหลวงชนบท สายสุวินทวงศ์-บ้านโคกพนมดี

(นายมาศ ร่มยะสูป)

(นายระพี สุขยางต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท บุญเรืองรังสิตจำกัด วันที่ 22 เม.ย. 2554



(นางสาวพินิดา พิณพญา)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 22.12.2011 2554

ภาพที่ 2-1

การแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อทำการพื้นฟู



ที่มา : แผนผังการทำเหมืองแร่ดินอุดหนารกรรมชั้นติดชั้นรีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

3) พื้นที่รองรับกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง ได้แก่ บ่อดักตะกอนบริเวณชายอักษร “บ” จำนวน 2 บ่อ ใกล้บริเวณหลักหมุดที่ 1 และหลักหมุดที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และพื้นที่เก็บกองเปลือกติน ขนาดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ (ถ้ามี) รวมทั้งแนวคันท่านบและครุระบายน้ำโดยรอบบ่อเหมือง

จากสภาพพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถวางแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยกำหนดให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แต่ละระยะดำเนินการดังนี้

2.1 ระยะเตรียมการก่อนการทำเหมือง

บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ได้แก่ บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองจากแนวเขตพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร จากเส้นทางสาธารณูปโภคและระยะ 10 เมตร จากแนวเขตพื้นที่โครงการพื้นที่ประมาณ 64 ไร่ ให้ปลูกพืชคลุมดินได้แก่ หญ้าแห้งและไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถิน ณรงค์ กระถินเทpa หางนกยูง ราชพฤกษ์ และอินทนิล เป็นต้น เพื่อบดบังทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอก ช่วยลดระดับความดันของเสียงและดักจับฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำเหมือง ดังภาพที่ 2-2

2.2 ดำเนินการทำเหมือง

2.2.1 แผนการฟื้นฟูช่วงที่ 1-5 (ปีที่ 1-9) การทำเหมืองในพื้นที่โครงการนี้ในชั้นต้น เป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนการผลิตแร่จะใช้วัตถุใดเชอร์โอดินท้านภัยในเหมือง การเตรียมปรับพื้นที่ หลังจากนั้นจึงเปิดการทำเหมืองของบ่อเหมืองด้านทิศใต้ โดยการทำการเปิดหน้าเหมืองไปจนถึงพื้นที่ทำการผลิตแร่ที่ระดับ +30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) โดยทำการลดระดับลงไปจนถึงระดับ +24.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายของการทำเหมือง ของบ่อเหมืองด้านทิศใต้ เนื้อที่ประมาณ 21.5 ไร่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกประมาณ 5.5 เมตร

การฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองตลอดการดำเนินการช่วงนี้ เนื่องจากการดำเนินการทำเหมืองแร่ดินอุดสานกรรมชนิดดินซีเมนต์ของโครงการ ดินซีเมนต์ทั้งหมดสามารถนำไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ โดยมีเปลือกตินจากการทำเหมือง ที่มีปริมาณเล็กน้อย จะนำเปลือกตินดังกล่าวไปใช้ในการทำหม้อน้ำในโครงการ ดันท่านบดินโดยรอบโครงการ ปลูกต้นไม้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเปลือกตินเหลืออยู่ ให้นำไปกองเก็บบริเวณที่เก็บกองเปลือกตินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และทำการปลูกหญ้าแห้งคลุมดิน ส่วนบริเวณดันท่านบดินที่รอบพื้นที่โครงการปลูกไม้ยืนต้น พร้อมทั้งนำรากชาให้เจริญเติบโตอย่างดีตลอดไป

(นายนพดล มนยูป)

(นายระพี สุขยานค์)

47/59


(นางสาวพินิดา พิมพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอ็น. อส. คอมเพล็กซ์ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

บริษัท บูรพาซิเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554




(นายภาคล รณะรูป) (นายระพี ตุขย่างศร)
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ
บริษัท บุญเรืองรังสิตจำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2554



(นางสาวพินิดา พิณพูญ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. อี. คอนเซ็ปชัน จำกัด
วันที่ 22 ต.ค. 2554

ภาพที่ 2-2

การที่นี่ฟื้นฟื้นที่ในระยะเตรียมการก่อนการทำเหมือง



ที่มา : แผนผังการทำเหมืองแร่ดินอุดหนากรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551

บริษัท เอ็น. อี. คอนเซ็ปชัน จำกัด

ส่วนบริเวณบ่อเหมืองมีลักษณะเป็นชั้นบันไดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 2.5 เมตร และชั้นที่ 2 สูง 3 เมตร ชั้นบันไดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความสูงแต่ละชั้นบันไดไม่เกิน 3 เมตร จะทำการปรับสภาพพื้นที่โดยการปรับแต่งขอบบ่อเหมืองให้เสถียร และปรับความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความลาดชันโดยรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 35 องศา พร้อมทั้งปลูกพื้นดินได้แก่ หญ้าแห้งโดยปลูกเป็นแนวยาวต่อเนื่องขนาดกับชั้นบันได ระยะห่างระหว่างแท่ง 0.5 เมตร กำหนดให้ปลูกเมื่อมีชั้นบันไดหน้าเหมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อความเสถียรของหน้าเหมืองและป้องกันการชะล้างพังทลายของชั้นบันไดหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณของขุ่นเหมือง ก่อนที่จะพัฒนาบ่อเหมืองนี้ให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของราษฎรบิเวณใกล้เคียง (ดังภาพที่ 2-3)

2.2.2 แผนการพื้นฟูช่วงที่ 6-9 (ปีที่ 10-25) ทำการเปิดหน้าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ โดยทำการเปิดหน้าเหมืองที่ระดับ +30 เมตร จากระดับน้ำทะเล平原กลาง (รทก.) แล้วขยายหน้าเหมืองจนเต็ม พร้อมทั้งลดระดับลงมาที่ระดับ +24.5 เมตร จากระดับน้ำทะเล平原กลาง (รทก.) ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายของการทำเหมืองของบ่อเหมืองด้านทิศเหนือ เนื่อที่ประมาณ 63.5 ไร่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกประมาณ 5.5 เมตร

การพื้นฟูพื้นที่ทำการทำเหมืองตลอดการดำเนินการช่วงนี้ ได้แก่ นำเปลือกตินจากการทำเหมือง ที่มีปริมาณน้อยมาก จะนำไปใช้ซ้อมแคมตันภายนอกในโครงการและค้นทำงานบดินโดยรอบพื้นที่ โครงการ ถ่ายทอดเปลือกตินเหลืออยู่ให้นำไปกองเก็บบริเวณที่เก็บกองเปลือกตินภายนอกในพื้นที่โครงการขนาดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณบ่อเหมืองด้านทิศใต้และทำการปลูกหญ้าแห้งคลุมดิน สร้างบริเวณคันท่านบดินโดยรอบพื้นที่โครงการปลูกไม้ยืนต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตอย่างดีตลอดไป

ส่วนบริเวณบ่อเหมืองมีลักษณะเป็นชั้นบันไดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 2.5 เมตร และชั้นที่ 2 สูง 3 เมตร จะทำการปรับสภาพพื้นที่โดยปรับแต่งขอบบ่อเหมืองให้เสถียร และปรับความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความลาดชันโดยรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 35 องศา พร้อมปลูกพื้นดินได้แก่ หญ้าแห้งโดยปลูกเป็นแนวยาวต่อเนื่องขนาดกับชั้นบันได ระยะห่างระหว่างแท่ง 0.50 เมตร กำหนดให้ปลูกเมื่อมีชั้นบันไดหน้าเหมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อความเสถียรของหน้าเหมืองและป้องกันการชะล้างพังทลายของชั้นบันไดหน้าเหมือง ดังภาพที่ 2-3


(นายนฤดล วนะภูป)

(นายระพี ศุขยานค์)

49/59


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์ เคทีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มี.ค. 2564



(นางสาวพินิดา พิมพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปшенส์ จำกัด
วันที่ 22 มี.ค. 2564



(นายมกตล ร่มยะรูป)

(นายระพี สุขย่างศร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บุญเรืองเนอร์一致好评 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เม.ย. 2554



(นางสาวพินิดา พินพูร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ จำกัด

วันที่ 22 เม.ย. 2554

ภาพที่ 2-3

การพื้นฟูพื้นที่ในระหว่างการทำเหมือง ช่วงที่ 1-5 (ปีที่ 1-9)



ที่มา : แผนผังการทำเหมืองแร่ดินอุดสานกรรมชั้นดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ปท์ จำกัด

2.3 ภายนหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

2.3.1 พื้นที่ทำเหมืองบ่อเหมืองสุดท้าย

ในปีที่ 25 ก่อนสิ้นอายุประทานบัตรประมาณ 3 เดือน ให้หยุดการทำเหมืองแล้ว ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โครงการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตร โดยบ่อเหมืองสุดท้ายของโครงการทั้ง 2 บ่อ พัฒนาบ่อเหมืองนี้ให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ จะต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเหมืองก่อนที่จะอนุญาตให้ราชภารทเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ หากพบว่า น้ำมีคุณภาพไม่เหมาะสม ต่อการนำไปใช้ประโยชน์จะต้องติดป้ายเตือนหรือแจ้งให้ราชภารททราบ โดยให้ปิดประกาศ “ห้ามใช้น้ำพร้อมระบุความลึกของบ่อเหมือง” ให้เห็นอย่างเด่นชัด และถ้าชาวบ้านจะนำน้ำในบ่อเหมืองไปใช้ ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังภาพที่ 2-4

2.3.2 พื้นที่ร่องรับกิจกรรมการทำเหมือง

ส่วนพื้นที่ร่องรับกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง ซึ่งได้แก่ บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือก บริเวณดันท่านบ คุระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน ให้ทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ให้สม่ำเสมอ และบดอัดให้แน่น โดยให้กลมกลืนกับภูมิประเทศข้างเคียง จากนั้นทำการปรับปรุงคุณภาพดินและปลูกหญ้าฝ่ากคลุมดินและไม้ยืนต้นได้แก่ กระถินวงศ์ กระถินเทพา หางนกยูง ราชพฤกษ์ และอินทนิล เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไว้แล้ว ดังภาพที่ 2.4

3. ขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

3.1 การเตรียมกล้าไม้และวัสดุอุปกรณ์

ดำเนินการขุดหลุ่มปลูก ขนาดความกว้าง x ความยาว x สูง ประมาณ $1 \times 1 \times 1$ เมตร ระยะห่างระหว่างหลุ่มปลูกและແດວประมาณ 2×2 เมตร แบบสลับพื้นปลา

เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีสภาพที่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียงและเพื่อความสวยงามของสภาพพื้นที่ และเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างดี โครงการจะต้องเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

3.1.1 ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินให้เพื่อมาปลูก พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักให้เพียงพอ

(นายภานุ มนตรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์อุตสาห์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2554


R4-1

51/59


(นางสาวพินิตา พิณพยุง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซ็ลเลนซ์ จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554



ท่านผู้จัดงานนบท สายสุรินทร์ - บ้านโคกพนัง




(นายนภัล รนยะรุป)

(นายระพี ฤทธิยาวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์เดอเรีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2554




(นางสาวพินิดา พิณพญาร)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554


ภาพที่ 2-4

การปรับปรุงพื้นฟูพื้นที่ภายนหลังการทำเหมือง



ที่มา : แผนผังการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดคินซีเมนต์ คำข้อประทานบัตรที่ 8/2551

บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด



3.1.2 ไม้หลักยึดตันไม้จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ฝ่าซีก โดยการเสียบปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักลงยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก

3.1.3 การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับศูนย์หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้เคียงหรือกรมป่าไม้ เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ และทางโครงการจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยกล้าไม้ที่จะนำมาปลูกควรมีขนาดความสูง 30 – 50 เซนติเมตร

3.2 การดูแลรักษา

โครงการจะต้องดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอย่างดีอยู่เสมอ โดยการปลูกระยะแรกจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอ ค่อยๆ กำจัดวัชพืชและการปลูกซ้อม เช่น หากพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยในช่วงต้นๆ ดูผิด การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เองอย่างน้อย 2 ปี

3.3 ระยะดำเนินการทำเหมืองแผนการพื้นฟูพื้นที่โครงการในระยะดำเนินการแต่ละช่วงดังนี้

กำหนดแผนดำเนินการปลูกและการดูแลรักษา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3-1


(นายนาดล มนยารูป)

(นายระพี สุขยางค์)

53/59

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์อเมริกัน
วันที่ 22 เม.ย. 2554




๔.๑

(นางสาวพินิตา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม. เอส. คอนเซ็ปшенส์ จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554

ตารางที่ 3-1 ระยะเวลาดำเนินการปลูกและการดูแลรักษา



4. วัสดุอุปกรณ์

โครงการนี้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับใช้ในการทำเหมืองพร้อมอยู่แล้ว ดังนี้ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่สามารถดำเนินการไปพร้อมๆ กับการทำเหมืองในแต่ละช่วงจนสิ้นสุดการทำเหมืองได้ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1) รถขุดแบ็คโซ | ขนาด 200 แรงม้า | จำนวน 2 คัน |
| 2) รถบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร | จำนวน 1 คัน | |
| 3) พนักงานและคนงาน | จำนวน 10 คน | |

5. การจัดการระบบระบายน้ำและการป้องกันการชะล้างพังทลาย

การจัดการระบบระบายน้ำ และการป้องกันการชะล้างพังทลายหลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง ของโครงการ ซึ่งการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจะระบายน้ำตามความลาดเทของพื้นที่ลงสู่บ่อเหมืองด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ป้องดังกล่าวสามารถรองรับน้ำด้วยโครงสร้างที่ได้เพียงพอ ทั้งนี้ จะไม่มีการไหลออกสู่ภายนอกโดยตรง ซึ่งน้ำที่กักเก็บไว้ดังกล่าวจะระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายนกกดล วนะภูป)

(นายระพี สุขยากร)

54/59

กรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์โซเชียล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เม.ย. 2554

(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนเซปต์ เทknology จำกัด

วันที่ 22 เม.ย. 2556

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบ่อเหมืองนี้ให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์นั้น จะต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเหมืองก่อนที่จะอนุญาตให้ราชภูมิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ หากพบว่าน้ำมีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์จะต้องติดป้ายเตือนหรือแจ้งให้ราชภูมิทราบ โดยให้ปิดประกาศ "ห้ามใช้น้ำพร้อมระบุความลักษณะของบ่อเหมือง" ให้เห็นอย่างเด่นชัด และถ้าชาวบ้านจะนำน้ำในบ่อเหมืองไปใช้ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. งบประมาณในการพื้นฟูเหมือง

6.1 งบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูสภาพพื้นที่ในระยะเตรียมการก่อนการทำเหมือง ระยะดำเนินการทำเหมืองและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ประมาณ 20,000 บาท/ไร่ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่	1,500	บาท/ไร่
ค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชคลุมดิน	3,000	บาท/ไร่
ค่าใช้จ่ายในการปลูกไม้ยืนต้น	15,000	บาท/ไร่
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้	500	บาท/ไร่/ปี (2 ปี)
รวมค่าใช้จ่ายในการพื้นฟู	20,000	บาท/ไร่

โดยแบ่งพื้นที่จะทำการพื้นฟูเป็น 2 ระยะ

- ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มทำเหมือง จะทำการปลูกไม้ตอเรียวตามแนวกันเขตไม่ทำเหมืองระยะ 10 เมตรรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่แนวกันเขตไม่ทำเหมือง 50 เมตรจากทางสาธารณูปโภค เนื้อที่ 64 ไร่ (ดูภาพที่ 2-1 ประกอบ)

ค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูเท่ากับ	1,248,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดอายุประมาณบัตร (25 ปี x500x64 ไร่)	800,000	บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูที่ในระยะก่อนเริ่มทำเหมือง 2,048,000 บาท

(นายนก柳 มนัญญา)

(นายระพี สุขยากร)

55/59

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์เคลือบ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(นางสาวพินิดา พิณพยูร)

ผู้อำนวยการด้านส่งแผลล้อม

บริษัท เอ็น. มอ. คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

- ระยะที่ 2 หลังสิ้นสุดการทำเหมือง จะทำการฟื้นฟู/ปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่กองเก็บเบลือกติน 3 ไร่

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเท่ากับ	58,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดอายุประมาณบัตร (2 ปี x 500x3 ไร่)	3,000 บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ในระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 61,500 บาท	
รวมเป็นพื้นที่ที่ต้องทำการฟื้นฟูสภาพและปลูกต้นไม้ทั้งหมด = 67 ไร่	
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทั้งหมด = $2,048,000 + 61,500$	
	= 2,109,500 บาท
คิดเป็น	= 2,200,000 บาท

6.2 แผนการเงินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ในระหว่างการทำเหมือง


เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่มีผลในทางปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการมากที่สุด ให้โครงการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ และการบริหารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

6.2.1 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมก่อนการทำเหมืองและในระหว่างการทำเหมืองของโครงการ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนฯ ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดได้

6.2.2 จำนวนเงินที่จะนำเข้ากองทุนฯ ทั้งหมด 2,200,000 บาท โดยนำเข้ากองทุนฯ ในเดือนแรกของปีที่ 1 ก่อนการทำเหมือง เพื่อนำเงินไปฟื้นฟูพื้นที่ก่อนเริ่มทำเหมืองเป็นจำนวนเงิน 2,048,000 บาท ก่อนเป็นอันดับแรก

6.2.3 ปรับปรุงแผนฟื้นฟูพื้นที่ในระหว่างการทำเหมือง จากแผนปัจจุบันเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา

6.2.4 จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการฟื้นฟูพื้นที่ และรายงานสถานที่การเงินกองทุนฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ และองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโคตรไทยทราบทุกปีตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ



(นายภาค旦 วนยะรูป)

(นายระพี ศุขยานค์)

56/59

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปูนซีเมนต์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22/12/2018 จำนวนหนึ่ง

(นางสาวพินิดา พิณพูร)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินผังแวดล้อม

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 22/12/2018 จำนวนหนึ่ง

7. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ເອເຊີຍ ຈຳກັດ (ມາຫານ) ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບການດໍາເນີນການແລະງບປະມານທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການພື້ນຖິ່ນທີ່ໄຫ້ເພີ່ມພວກເກົກດໍາເນີນການ

8. ແຜນດ້ານຄວາມປລອດກັຍເພີ່ມເຕີມກາຍຫລັງສິ້ນສຸດກາຮໍາໜ່າຍ

ກາຮໍາໜ່າຍຂອງໂຄງການເປັນກາຮໍາໜ່າຍບຣິເວນທີ່ຈະມີລັກຂະນະເປັນປ່ອເໜືອງ 2 ປົ່ງລຶກປະມານ 5.5 ເມືດ ແລະເມື່ອສິ້ນສຸດກາຮໍາໜ່າຍຈະພັດນາປ່ອເໜືອງໃໝ່ເປັນແລ່ງນ້ຳສາກາລນປະໂຍ້ຍນ ທີ່ຈະພື້ນທີ່ດັກລ່າງອາຈະໄມ່ປລອດກັຍສໍາຮັບຮາຍງວຽກທີ່ຈະເຂົ້າມາໃຊ້ປະໂຍ້ຍນ ລວມຖື່ງສັດງວເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ອາຈາພັດທະກລົງໄປໃນປ່ອເໜືອງໄດ້ ດັນນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜຸດກະທບທີ່ອາຈາເກີດຂຶ້ນທາງບຣິເວນທີ່ປົກກະຕາຍ ຈຶ່ງເສັອໄຫ້ມີແຜນດ້ານຄວາມປລອດກັຍເພີ່ມເຕີມກາຍຫລັງສິ້ນສຸດກາຮໍາໜ່າຍ ດັນນີ້

8.1 ໃຫ້ຈັດທໍາທາງຂຶ້ນ-ລົງປ່ອເໜືອງໄວ້ສໍາຮັບຮາຍງວຽກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳນັ້ນໄປໃຊ້ປະໂຍ້ຍນຕາມຄວາມໜ່າຍສົມ

8.2 ຈັດທໍາປ່າຍເພື່ອແສດງຮາຍລະເອີຍ ເຊັ່ນ ສື່ອຜູ້ປະກອບການ ເລີ່ມທີ່ປະທານບັດ ທີ່ຕັ້ງ ຂາດພື້ນທີ່ປະທານບັດ ຂ່າວງອາຍຸປະທານບັດທີ່ເຄຍໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດ ຂາດພື້ນທີ່ແລະຄວາມລຶກຂອງປ່ອເໜືອງເມື່ອສິ້ນສຸດກາຮໍາໜ່າຍ ໃຫ້ຮາຍງວຽກທີ່ໄປໄດ້ຮັບກວາບຂໍ້ມູນ

8.3 ລ້ອມຮ້ວຍລວດທໍານາມຮອບປ່ອເໜືອງ ແລະຈັດໃໝ່ປະຕູປິດ-ເປີດບຣິເວນທາງຂຶ້ນ-ລົງປ່ອເໜືອງ


(นายนาດ ຮນຍະກູປ)

(นายระพี ສຸຂຍາກົດ)

57/59

ກຽມກາງຜູ້ມີອຳນາຈາລົງນານ

ບຣິເວນ ປູນຊືມເມື່ອເອເຊີຍ ຈຳກັດ (ມາຫານ)
ວັນທີ 22 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2554



(ນາງສາວພິນິດ ພິມພູງ)

ຜູ້ກໍານົາງຸກາຮໍາດໍາລັງລ້ອມ

ບຣິເວນ ເອັນ ເຊີ. ຄອນຫັດແຫນທີ ຈຳກັດ
ວັນທີ 22 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2554

កែវុប្បជាន់រៀងរាល់សុខភាពនៃបុរិយោបល់

กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ

1. งบประมาณ

บริษัท ปูนซีเมนต์ເອເຊີຍ ຈຳກັດ (ມາຫານ) ຈັດຕັ້ງกองทุນເພື່ອການມືສ່ວນຮ່ວມແລະຂ່າຍເຫຼືອຊຸມໜີທີ່ອຸ່ນໃນບົດກົມໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ໂຄຮກໃນຮັສມີ 500 ເມືດ ຈາກພື້ນທີ່ໂຄຮກ ທີ່ຈຶ່ງເປັນຊຸມໜີທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົດກະທບຈາກການດຳເນີນໂຄຮກ ຈຳນວນ 4 ພລັງຄາເຮືອນ ແລະ ຮາຊະງວຽທີ່ອຳສໍາຍອູ່ປົບກົມໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ໂຄຮກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຕຽບສຸຂະພາບພົບປະລິການ 1 ຄຮ້າ ໂດຍໂຮງພຍາບາດສົງເສົາມສຸຂະພາບຕຳບລັບນ້ຳນອງແສງເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ແລະ ບຣີ່ຍັດ ປູນຊື່ມີເນີນຕົວຢ່າງ

2. ແຜນການເຈິນກອງທຸນ

ເພື່ອໃຫ້ການຕຽບສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົດກະທບຈາກການດຳເນີນໂຄຮກໃນຮັສມີ 500 ເມືດ ຈາກພື້ນທີ່ໂຄຮກຕາມແນວດັນທາງໜ່ວຍຫຸ້ນທາງສະບັບທີ່ກົມໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ຮັບພົບປະລິການ ແລະ ອົງປະກາດຈຳນວນ 6 ພລັງຄາເຮືອນ ແລະ ຮາຊະງວຽທີ່ອຳສໍາຍໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ໂຄຮກຕ້ານທີ່ໄດ້ຈຳນວນ 4 ພລັງຄາເຮືອນ ໃນຮ່ວ່າງການທຳເໝີ່ອງຂອງໂຄຮກມືພົບປະລິການ ແລະ ເກີດຄວາມເຂື່ອມັນໃນການດຳເນີນການນັກທີ່ສຸດ ໃຫ້ໂຄຮກຈັດຕັ້ງກອງທຸນເຟົ້າຮັວງກາວະສຸຂະພາບແລະ ບຣີ່ຍັດກອງທຸນ ພວກເຮົາຕົວຕັ້ງຕ່ອງໄປນີ້

2.1 ຈັດຕັ້ງກອງທຸນເຟົ້າຮັວງກາວະສຸຂະພາບໃນຮ່ວ່າງການທຳເໝີ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຈິນກອງທຸນໃນການຕຽບສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົດກະທບໃນຮ່ວ່າງການທຳເໝີ່ອງຂອງໂຄຮກໂດຍຈະນຳເນີນເຂົາກອງທຸນ ຕັ້ງແຕ່ເຮື່ອມປັດດຳເນີນການ

2.2 ຈັດສරວເງິນບປະມານເຂົາກອງທຸນ ດັກລ່າວທຸກໆ 1 ປີ ຖະໜາ ກັນ ຈຳນວນ 50,000 ບາທ/ປີ ໃນຫ່ວງຮະຍະເວລາ 25 ປີ ເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ສິ້ນ 1,250,000 ບາທ ໂດຍນຳເນີນເຂົາກອງທຸນໃນເດືອນແຮກຂອງແຕ່ລະປີ

2.3 ຖບທວນຈຳນວນເງິນເປັນຮະຍະ ເພື່ອໃຫ້ມີຈຳນວນເງິນໃນກອງທຸນ ເພີ່ມພອດຕ້ອກການຕຽບສຸຂະພາບຂອງຊຸມໜີ ຕົດຕັ້ງຢ່າງລົງລົງການທຳເໝີ່ອງ

2.4 ນລັງຈາກກາຣເລີກທຳເໝີ່ອງໃນພື້ນທີ່ປະຫານບັດແລ້ວ ຈຳນວນເງິນທີ່ເຫຼືອໃນກອງທຸນ ຕ້ອງນໍາໄປປະຈຸກໃຫ້ສະຖານີອຳນາມຍັນບັນໂຄກພົມມື ສະຖານີອຳນາມຍັນທັນກົດ ແລະ ສະຖານີອຳນາມຍັນທັນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາມາໃຫ້ກົດໃຫ້ກົມໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ກົມໄກລ້າເຄີຍພື້ນທີ່ຮັບພົບປະລິການ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປໃຫ້ປະໂຍບນີ້ດ້ານສົງຄວາມສົນໃຈກັບປະຊາຊົນຕ່ອງໄປ

(นายนาຄດ ຮົມຍະກູບ)

ການກາງຊື່ມີອໍານາຈຳລົງນານ

ບຣີ່ຍັດ ປູນຊື່ມີເນີນຕົວຢ່າງ ຈຳກັດ (ມາຫານ)

ວັນທີ 22 ປີ 12 ປີ 2554

58/59

(นางສາວິນິດາ ພິມພູຮາ)

ຜູ້ອໍານາຍການຕ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ບຣີ່ຍັດ ເອົ້າ. ເອ. ຄອນຫັດແຫນ່ວ່າ ຈຳກັດ


ວັນທີ 22 ປີ 12 ປີ 2554

2.5 ตรวจสุขภาพของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบปีละ 1 ครั้ง/ปีตลอดช่วงระยะเวลา
การทำเหมือง

2.6 จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพประชาชน และรายงานสถานที่ทางการเงินกองทุนฯ ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ทราบทุกปีตลอดระยะเวลาการทำเหมืองโครงการ

3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ເອເຍ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ และงบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยจะนำเงินเข้ากองทุนฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนการตรวจสุขภาพตามที่สถานีอนามัยหนอนแสง
กำหนด



(นายนาดาด วนยูป)

(นายระพี ถุยยางศ)

59/59

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปูนซีเมนต์ເອເຍ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มิถุนายน 2554

(นางสาวพินิดา พินพูร)

ผู้รับผิดชอบดำเนินสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม. เอส. คอนเซ็ปшенส์ จำกัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2554