



ที่ ทส 1009.3/ 7741

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

25 สิงหาคม 2554

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 110647/405456
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554

2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 110714/405456
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ต้อง
ยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
เป็นผู้จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าwin
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น
และนำเสนอต่ocomมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน

การ...

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานอสูมิเนียม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อสูค่อน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท อสูค่อน จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ พิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาร์กที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้สำนักงานฯ แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ดำเนินการกรณีที่โครงการฯ ได้ทำการปรับปรุงเทาหลอม 25 ตัน โดยการเปลี่ยนเป็นหัวเผา แบบเบรเยนเนอเรทิพและมีการใช้เพื่อดำเนินการผลิตก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการ ละเมิดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ในกรณี สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบ และแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และบริษัท อสูค่อน จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสันต์ บัณฑรีวงศ์

ร่องรอยที่ก่อให้เกิดภัยต่อราษฎร์ในปัจจุบัน

กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6798

โทรสาร 0 2265 6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


- โครงการ** การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงจานอกมินีเซ็น (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2)
- ของ** บริษัท อลุกอน จำกัด (มหาชน)
- ตัวอย่างที่** ตำบลน้ำอิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- โดย** บริษัท อลุกอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2398-0147, 038-345-001 โทรสาร 0-2398-3455, 038-345-007
- จัดทำโดย** บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
39 ถนนลาดพร้าวขาขึ้น 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2934-3233-47 โทรสาร 0-2394-3248

มาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย
และมาตรฐานผลการตรวจสอบความถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบ

สิ่งแวดล้อมโครงการโรงจ้างงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2)

ขอ ณ บริษัท อคูคูอน จำกัด (มหาชน) ต่อ ภายใต้ดูแลของ ปฏิบัติ



สิงหาคม 2554


ผู้รายงานการรับผิดชอบ (นายอุรุพงษ์ ฤทธิ์ชัยรัตน์)
(นายอุรุพงษ์ ฤทธิ์ชัยรัตน์)

۹۱

มาตุภูมิที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย

ก็ต้องมีการจัดทำเอกสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ไม่ใช่เอกสารที่ซับซ้อนมากเกินไป

ສຶກສາ 2554



(ପ୍ରକାଶକ ପିଲାମଣିନାଥଙ୍କର)


ก.๑๗๙

ผลกระบวนการรีดแม่เหล็ก	วิธีการรีดแม่เหล็กและผลกระบวนการรีดแม่เหล็ก	ขั้นตอนที่ 1 (ต่อ)	
ผลกระบวนการรีดแม่เหล็ก	รายการที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. รุยมาพอลก้าฟ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความถี่ที่หัวแม่เหล็กไฟฟ้าและผลกระบวนการรีดแม่เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> จะต้องไม่เกินค่าความถี่ของไฟฟ้าในคราฟต์ “เครื่องและส่วนของเครื่องที่จะนำของถ่านไปรีดของ่างงาน บล็อกน้ำที่หัวแม่เหล็กไฟฟ้าและผลกระบวนการรีดแม่เหล็กในคราราที่ 2 และ 3 โดยรีดเข้าหากันเป็นครั้งที่ 2 คาวานเดินบนเส้นทางแม่เหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - เทคนิคการรีดแม่เหล็กไฟฟ้าทางภาค - ห้องแม่เหล็กไฟฟ้าทางภาค 	- ฝ่ายช่างเครื่องกล
	<ul style="list-style-type: none"> (ก) คาวานเดินบนเส้นทางแม่เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> ก. ผู้ดูแลห้อง ไม่เกิน 60 มิติลิตร/ม³/ถูกบานท์/เมตรว³ <ul style="list-style-type: none"> * ปล่องด้าหลอน ปล่องระบบเผาหัวไฟฟ้าให้หายด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันความร้อน เตาพักอุ่นที่ห้อง (Holding Furnace) * ปล่องด้าตน (Annealing Oven) ปล่องด้าอบ โรงเผาตัวร้อนที่ห้องและห้องดูดที่ห้อง <ul style="list-style-type: none"> ปล่อง Hot Oil Boiler และปล่อง Venturi Booth ก. ออกไฟฟ้าห้องไม่ต้องบน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบบเผาหัวไฟฟ้า Melting Furnace ของตากาฟาร์มลิกท์ 1 - ไม่เกิน 300 มิติลิตร/ม³/ถูกบานท์/เมตรว³ - ปล่องระบบเผาหัวไฟฟ้า Melting Furnace ของตากาฟาร์มลิกท์ 2 - ไม่เกิน 293.5 มิติลิตร/ม³/ถูกบานท์/เมตรว³ * ปล่องระบบเผาหัวไฟฟ้าพักอุ่นที่ห้อง ปล่องด้าอบ และปล่อง Hot Oil Boiler <ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน 50 มิติลิตร/ม³/ถูกบานท์/เมตรว³ ก. ปล่องด้าหลอนด้วยไฟฟ้าและผลกระบวนการรีดแม่เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> ที่ต้องรักษางาน ให้มีปริมาณอากาศสำหรับน้ำที่ห้อง (% excess air) ต้องอยู่ 50 หรือมากกว่า บริเวณด้านอากาศที่ต้องรักษา (% oxygen) ต้องอยู่ 7 ถ้วนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอากาศที่ห้อง 7 ที่ห้อง <ul style="list-style-type: none"> ถ้าจึงที่ต้องรักษางาน ฉลุห้อง 25 ของตากาฟาร์มลิกท์ ความดัน 1 บรรยากาศที่ต้องรักษางาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ห้อง 0.107 กว้างต้องรักษาไว้ ตากาฟาร์มลิกท์ 1 - CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD
	<ul style="list-style-type: none"> (ก) ขัดทำความสะอาดห้อง <ul style="list-style-type: none"> ก. TSP Loading <ul style="list-style-type: none"> * ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้อง <ul style="list-style-type: none"> สภาพการดีที่ 1 - TSP Loading ปล่อง Melting Furnace 16 ตัน ต้องดูดซึ่งตากาฟาร์มลิกท์ 1 ที่ห้อง 0.107 กว้างต้องรักษาไว้ ตากาฟาร์มลิกท์ 1 - TSP Loading ปล่อง Melting Furnace 15 ตัน ต้องดูดซึ่งตากาฟาร์มลิกท์ 1 ที่ห้อง 0.107 กว้างต้องรักษาไว้ ตากาฟาร์มลิกท์ 1 	<ul style="list-style-type: none"> - ตากาฟาร์มลิกท์ 1 - ตากาฟาร์มลิกท์ 2 	<ul style="list-style-type: none"> (นางสาวชนิษฐา ทักษิณ) ผู้อำนวยการร่วมการรักษาดูแลอาคาร บริษัท ลูกคุณ จำกัด (มหาชน)

ผลการทางเคมีเคมี	วิธีการรีบกวนเพื่อทดสอบผลกระทบเพิ่มเติมต่อชุมชน	ตารางที่ ๑๗(๓)		
		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลตอบ
	<ul style="list-style-type: none"> · TSP Loading ปล่อง Holding Furnace "ไม่เกิน 0.099 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่อง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.012 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่องระบบข้าวฟันธงรีวายล์หน้าตาหลอน (Old) "ไม่เกิน 0.144 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่องระบบข้าวฟันธงรีวายล์หน้าตาหลอน (New) "ไม่เกิน 0.144 กิรัมต่อวินาที" สาขาการผลิตที่ ๒ · TSP Loading ปล่อง Melting Furnace "ไม่เกิน 0.145 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่อง Holding Furnace "ไม่เกิน 0.422 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่อง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.034 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่องระบบข้าวฟันธงรีวายล์หน้าตาหลอน "ไม่เกิน 0.512 กิรัมต่อวินาที" สาขาการผลิตที่ ๓ · TSP Loading ปล่อง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.026 กิรัมต่อวินาที" * * โรงเตี๊ยกรีบดูดและหยอดลงในถัง · TSP Loading ปล่องเผา "ไม่เกิน 0.076 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่อง Hot Oil Boiler "ไม่เกิน 0.001 กิรัมต่อวินาที" · TSP Loading ปล่อง Venturi Booth "ไม่เกิน 0.111 กิรัมต่อวินาที" <p>๔. NO₂ Loading</p> <ul style="list-style-type: none"> * โรงเตี๊ยกรีบดูดลงในถัง สาขาการผลิตที่ ๑ · NO₂ Loading ปล่อง Melting Furnace 16 ตัน (Old) "ไม่เกิน 0.534 กิรัมต่อวินาที" · NO₂ Loading ปล่อง Melting Furnace 15 ตัน (New) "ไม่เกิน 0.534 กิรัมต่อวินาที" · NO₂ Loading ปล่อง Holding Furnace "ไม่เกิน 0.082 กิรัมต่อวินาที" · NO₂ Loading ปล่อง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.010 กิรัมต่อวินาที" 			

สิงหาคม 2554

บริษัท ศรีนนท์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ผู้ร่วมกรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรศรี จำกัด (มหาชน)

(ស៊ូបុរី ពិនិត្យនិធានកម្ម)

๕๖๙


(၁၉၃၈) အပြန် ရေသာ လူတွင်းလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ရန်

ถึงทางแม่ 2554

ผลการประเมินแวดล้อม	วิธีการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ		ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ		
- จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานตามมาตรการป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามระดับความสามารถที่กำหนด - จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ รับผิดชอบและตรวจสอบประถทึกษาภาพ ແຕนบ่รุ้งรักษาระบบงานควบคุม มลพิษทุกรายบุคคล	- จัดให้มีห้องแม่ข่ายของอากาศในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ排风ของอาคารภายในของอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการซักอบอบบนแบบและกฎหมายของชาติการรักษาความสะอาดและดูแลดูแล - กำหนดให้มีการตรวจสอบบันทึกว่า ให้ต้อง VOCs ในกระบวนการการผลิตและดำเนินการแก้ไข - กำหนดให้ตรวจสอบและควบคุมค่า VOCs ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	- ระบบป้องกันคอมพิวเตอร์ทางอากาศ - ระบบป้องกันคอมพิวเตอร์ทางอากาศ - บริเวณที่มีความร้อนสูง - กองบวนการผลิตห้องดูแล - กองบวนการผลิตห้องดูแล - กองบวนการผลิตห้องดูแล	- ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ	- เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ	- เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ
3. ภัยพยาพน้ำ	- ตรวจสอบดูดูดน้ำทิ้งชั่วโมง โกร่งการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพน้ำทิ้งของกรมโรงงาน เขตภาคตะวันออก กรณีไม่ได้ตามนี้ ทีศกนศกฯ กำหนดไม่ได้รับค่าน้ำทิ้งไม่ได้รับค่าน้ำทิ้ง ตรวจสอบบ่อน้ำบ่อบน้ำสีเหลืองและบ่อน้ำเสียของ โกร่งการเพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกๆ กำหนดให้จัดการน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากโกร่งการดังนี้ • นำสีของกําลังงานปริมาณรวม 51 ถูกมาศก์มดคร/วัน จะถูกบ่อบนด้วยบ่อบน้ำทิ้ง สำเร็จรูป STBF-6000 ขนาด 3.6 ลบ.ม./วัน จำนวน 7 ชุด และถังบ่อบน้ำสีเหลืองรีซิง รุ่น ABC-30 ขนาด 30 ลบ.ม./วัน จำนวน 3 ชุด • นำสีของกําลังงานปริมาณรวม 19 ถูกมาศก์มดคร/วัน จะถูกบ่อบนด้วยพอกน้ำทิ้งขนาด 4,000 ลบ.ม. ของโกร่งการ น้ำไม่ประจำตัว ไม่เป็นพื้นที่สีเข้มด้วยแนวกันชนด้วย • นำสีของกําลังงานปริมาณรวม 19 ถูกมาศก์มดคร/วัน จะถูกบ่อบนด้วยพอกน้ำทิ้งขนาด 4,000 ลบ.ม. ของโกร่งการ สำเร็จรูปรุ่น AKZ-08 ขนาด 8 ถูกมาศก์มดคร จำนวน 3 ชุด • นำสีของกําลังงานปริมาณ 4,000 ลบ.ม.	- บ่อบนที่เก็บน้ำเสีย (Holding Tank)	- ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตกลดช่วงเวลาดำเนินการ - ตั้งบ่อบน้ำเสียสำหรับรีซิง - บ่อบนที่ทิ้งขยะ 4,000 ลบ.ม.	- เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ	- เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ - เที่ยวอย่างโกร่งการ

(ពន្លាបន្ទុ) ពីការរំលែករបស់ខ្លួន ដូចជាពេជ្ជកម្ម ឬការងារទូទៅ ដែលបាន ចាប់ផ្តើម នៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល និងការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង

สิงหาคม ๒๕๕๔



บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(ପ୍ରକାଶି କରିଥିଲେଖାଳମ)

କବିତା

9 / 30

卷之三

ผลการประเมินภาระต่อหน่วยงาน					
วิธีการรับรองคุณภาพและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ		ระบบเวลาดำเนินการ	
๕. การคุมมหบศ	- กำหนดและกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎธรรษาอย่างเคร่งครัด - ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันของโครงการต้องจัดให้มีร้านอาหารที่คุ้มครองค่าจ้างน้ำแข็ง ^{ความต้องการและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ}	- กากainพื้นที่โครงการ - ดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
๖. ผังปฏิเสธรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- ลังปฏิเสธรือวัสดุที่ไม่ใช้ได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2548 ให้โครงการจัดการสิ่งปฏิเสธหรือวัสดุ ไม่ใช่เศษภาชนะที่กฎหมายกำหนดห้ามนำแต่ดำเนินการ ข้อมูลจากภาระนี้ ใช้งานดูถูกทางรัฐ	- กากainพื้นที่โครงการ	- กากainพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
๖.๑ ระบบน้ำย่อยทั่วไป จากมาตรฐาน บริโภคและพนักงาน	- ขยะพลาสติกจากอาคารสำนักงานและโรงอาหาร โครงการจะรวบรวมเก็บไว้รีไซเคิล ตามกองไฟบ่อบาดาลส์ให้ผู้รับซื้อหน่วยครุภัณฑ์ต่อจากโรงงาน เพื่อนำไป Recycle ต่อไป] - ขยะกระดาษจากอาคารสำนักงาน โครงการจะรวบรวมเก็บไว้รีไซเคิลของกินที่ยังไม่ก่อนส่งไป ผู้รับซื้อหน่วยครุภัณฑ์ต่อจากโรงงาน เพื่อนำไป Recycle ต่อไป] - เหลาอาหารจากอาคาร โครงการจะรวบรวมจัดเก็บในถังเก็บขยะอาหารขนาด 50 ลิตร และติดต่อกัน ผู้รับซื้อขายอาหารรับเพื่อนำไปเป็นอาหารตัวต่อไป	- กากainพื้นที่โครงการ - กากainพื้นที่โครงการ	- กากainพื้นที่โครงการ - กากainพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
๖.๒ จัดกระบวนการเชิง คุณภาพและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยตัวเองเพื่อ降低成本บำรุงรักษาของอุปกรณ์ ก่อนส่งไปรับซื้อหน่วยงานที่รับภาระดูแลเช่นเดียวกับรัฐบาลท้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม	- กากainพื้นที่โครงการ	- กากainพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

จังให้มีมาตรการ/แพนท์ที่เก็บกារของเสียที่เกิดขึ้นทุกๆ วาระอย่างเพียงพอตามปรัชญาของตนเช่น กองต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ห่วงวงน้ำที่รับกันได้ด้วยตัวเองที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

- ภาระในพื้นที่โครงการ
- ผลกระทบต่อค่านิยมการ
- จ้างของโครงการ

ប្រព័ន្ធគរប់គ្រងអចលកម្ម ទិន្នន័យ ហាងបច្ចេកទេស ក្រសួង
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

กีฬาครม 2554

๑๖๘

ຕະຫຼາມ ၁၅၅၈

(ପ୍ରକାଶକ ଲିମାଇନ୍‌ଡର୍ସ)

ក្រសួងពេទ្យ

(ພັນຍາມ) ປ່ານ ແກ້ໄຂ ທີ່ມີຄວາມ ພົບປະເທດ ສຳເນົາ ຖໍ່ມີຄວາມ ພົບປະເທດ ສຳເນົາ

ສຶກພາಠ 2554

(សំណុំបាន ច្បាស់ពីរបាល)

(អ្នករាយ) នូវពី និមួយៗ និងប្រជាពលរដ្ឋបានបានបាន


၁၂၁

ตารางที่ 1(ก)

ผลกระบวนการด้านความต้องการ	วิธีการรับรู้ภัยแฝงและผลกระทบทางสังคมของแต่ละหัวข้อ	สถานะที่ดำเนินมา	หมายเหตุดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาศัยอยู่ในเมือง ความปลอดภัย 9.1 ดูแลพ่อแม่บ้านที่ดี ของพ่อแม่บ้านที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการตรวจสอบทุกงวดก่อนเข้าทำงาน และ โครงการจะต้องสรุปผลการตรวจสอบทุกงวดที่เก็บข้อมูลการผลิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่บ้านและแนวทางป้องกันและแก้ไข ในการผลักดันการตรวจสอบทุกงวด 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานที่ได้ขยายอัจฉริยะ 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานที่ได้ขยายอัจฉริยะ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
9.2 เสียง	<ul style="list-style-type: none"> ทำสัญญาณเตือนริเวณที่มีเสียงดัง โดยอาจให้พนักงานใส่ถุงปิดตากล้องที่ยังไม่ลงทะเบียนในขณะเดียวกัน ในบริเวณนั้น เช่น ปลูกดูดหู, ห้องนอนหูดูดหู, ห้องน้ำหูดูดหู เป็นต้น ตรวจสอบระดับเสียงและจัดการร่องรอยเสียงดัง ที่มีเสียงดังที่รบกวนบ้านเรือน 85 dB(A) โดยห้องให้พนักงานใส่ถุงปิดตากล้องในขณะเดียวกันในรั้วบ้าน ยับรวมพ่อแม่บ้านที่เข้ากันด้วยตราและเชือกรางไว้ด้วยตัวเองเพื่อให้พนักงานมีรับรู้กันและหันความสำคัญ ห่มหมอนรองหัวใจหรือหัวร้อนที่ปูบนแพลงค์กานเม็ดตีบะลังให้สามารถต่อสู้กันได้โดยตลอด สำหรับเด็กที่ปูมดูบบน เตียง ไม่ควรยุบเป็นเต็นนี้ได้ตลอดเวลา เช่น พัสดุมูลค่าสูง ของห้องห้องน้ำในห้องน้ำตัวของพ่อแม่บ้านไม่รีบเท่านั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด กำหนดระยะเวลาในการรับรู้ภัยแฝงตัวของพ่อแม่บ้านในบริเวณที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและตรวจสอบตัวบ้านทุกหลัง จัดทำ Noise contour บริเวณที่ห้องทำงาน ภายนอก โครงการส่วนของบ้านเป็นค่าบ้านงานเดียว จัดให้มีชุดหูฟังหูฟังบุคคล (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) ให้พนักงานอ่อนหัดหูเพื่อช่วยลดภัยทางอากาศให้ต้องหูตามต้องหูของบ้านที่มีเสียงดังต่อเนื่องกันต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ พนักงานที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ติงหาดม 2554

บริษัท อมตะคอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

๕๙๕

(ମୁଦ୍ରାନୀତି) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତ୍ରାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ

ជំពូកទី៣ ការងារសាធារណរដ្ឋបាល

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

A circular library stamp with a decorative border containing the text "STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES" around the top and "SYDNEY" at the bottom. In the center, it says "LAW LIBRARY" above "JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY".

(સર્વાગ્રહ માટે)


(ପ୍ରକାଶିତ ଉଚ୍ଚମୁଖୀତଥାରେ)

៤៣

(អ្នករាជ) ឱ្យក្រោម និងស្ថិត និងបានបង្កើតឡើង

๒๕๕๔

16/30



(ស៊ុយ ត្រូវបានបង្ហាញ)

ମୁଦ୍ରଣ

(ရန်တမော) အပြည့် စုစုပေါင်း အနှစ်ပုံငါးဆွဲ ပေါ်လေသူများ


ตารางที่ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงผลิตเหล็กอุตสาหกรรม
โครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ของ บริษัท อุคคอน จำกัด (มหาชน)

แหล่งกำเนิด	ความเข้มข้นมลพิษ (มลิกกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		อัตราการระบายมลพิษ (กรัมต่อวินาที)	
	TSP	NO ₂	TSP	NO ₂
สายการผลิตที่ 1				
1. Melting Furnace 16 ตัน (Old)	60.00	300.00	0.107	0.534
2. Melting Furnace 15 ตัน (New)	60.00	300.00	0.107	0.534
3. Holding Furnace	60.00	50.00	0.099	0.082
4. Annealing Oven	60.00	50.00	0.012	0.010
5. ปล่องระบบยาดากับบริเวณหน้าเตาหลอม (Old)	60.00	-	0.144	-
6. ปล่องระบบยาดากับบริเวณหน้าเตาหลอม (New)	60.00	-	0.144	-
สายการผลิตที่ 2				
7. Melting Furnace	60.00	293.50	0.145	0.708
8. Holding Furnace	60.00	50.00	0.422	0.352
9. Annealing Oven	60.00	50.00	0.034	0.028
10. ปล่องระบบยาดากับบริเวณหน้าเตาหลอม	60.00	-	0.512	-
สายการผลิตที่ 3				
11. Annealing Oven	60.00	50	0.026	0.022

ที่มา : บริษัท อุคคอน จำกัด (มหาชน), 2554.

สิงหาคม 2554



(นางเอื้อมพร ภัมรบุตร)

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อุคคอน จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3

แหล่งกำเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงแป๋งผลิตกระแสไฟฟ้าและหลอดօลูมิเนียน
โครงการโรงงานอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของ บริษัท อุคcon จำกัด (มหาชน)

แหล่งกำเนิด	ความเข้มข้นมลพิษ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		อัตราการระบายมลพิษ (กรัมต่อวินาที)	
	TSP	NO ₂	TSP	NO ₂
1. เตาอบ	60.00	50.00	0.076	0.063
2. Hot Oil Boiler	60.00	50.00	0.001	0.001
3. Venturi Booth	60.00	-	0.111	-

ที่มา : บริษัท อุคcon จำกัด (มหาชน), 2554.

สิงหาคม 2554




(นางเอื้อมพร กมรบุตร)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนันธิรูํ ทักษิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อุคcon จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ



รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

สิงหาคม 2554



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลกอน จำกัด (มหาชน)

19 / 30



บริษัท ศรีบดีซีทีแอนด์พี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ជំនាញការ

ផែងការនូវប្រព័ន្ធដែលត្រូវការងារ


គម្រោងទី ៣ នៃ សត្វបំពេជា



ប្រធាន កម្មដៃសេចក្តី ៧២២ ហេតុកិនខ្លួន ខេត្តកំពង់ចាម
CONTINENTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



Green Area




គម្រោងទី ៣ នៃ សត្វបំពេជា

គម្រោងទី ៣ នៃ សត្វបំពេជា

សមាជិករបាយការ នូវប្រព័ន្ធដែលត្រូវការងារ
អង្គភាពនិងអង្គភាព និងអង្គភាព

(នាយកដ្ឋានបំពេជា ក្រុមហ៊ុន)

D:\ENV-WAT\2554\3436\នាយកដ្ឋាន 2\4921.L.A.dwg



รูปที่ 3 แผนระจับอัคคีภัยขั้นต้น



(นางเอื้อมพร กมรบุตร)

สิงหาคม 2554




บริษัท ศึกษาดูหันน์ ออฟ تكنولوجี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

21/30

ผู้อำนวยการ



รูปที่ 4 แผนระเบียบอัตลักษณ์นรุณแรง



ติงหาคม 2554

(นางเอื้อมพร ภมรบุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูกอน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดอนชัยเทคโนโลยี จำกัด
DONCHAI TECHNOLOGIES CO., LTD.



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

๙๗๔

卷之三

การประเมินคุณภาพของระบบเดือนตุลาคม ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ตาม ที่ทางสถาบันฯ ได้กำหนดไว้ จึงต้องดำเนินการในวันเดียวกัน แต่ถ้าหากว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ในวันเดียวกัน ก็ต้องดำเนินการในวันถัดไป แต่ถ้าหากว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ในวันถัดไป ก็ต้องดำเนินการในวันที่สาม

۲۵۶۱

(၁၃၅၂၊ ၁၇၈၆၊ ၁၉၄၈)

ກົດໝາຍ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณภาพดึงแอลกอฮอล์เพื่อตัวอย่าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบเกลือและภาชนะในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงในเครื่องยาน้ำมัน โดยทำการตรวจสอบคุณภาพของรวม ออกไซด์ของไนโตรเจนพร้อมพิเศษ ความเร็วตาม (1 ถึง 5) 2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวน 2 ถึง 5 ศอก (ปูปี 5) <ul style="list-style-type: none"> • วัสดุอ่อน (A1) • บริเวณข้างน้ำภายนอกร่วง (A2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจวัดค่าเบอร์ 2 ครั้ง ๆ 7 วันต่อหนึ่งครั้งประจำวันก่อน-มีถุงยันต์ 2 ชั้นห่าง กับภูมิภาค-หันหน้าตามด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
2.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบในบันไดบันไดและบันไดทางเดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจวัดค่าเบอร์ 6 ต่อหนึ่งเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ
2.2 คุณภาพน้ำที่ส่งจากภายนอกต้นน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งผ่านการบำบัดโดยแม่น้ำมีเตอร์ที่ต้องตรวจสอบตัวให้ได้ที่ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value) • อุณหภูมิ (Temperature) • สารแขวนลอย (SS) • ค่าเบอร์ (BOD) • ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) • น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) • อุณหภูมิ (A1) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันหรือก่อนหน้าไปใช้ชุดพื้นที่สักที่เที่ยวและบนภัณฑ์ชุมชนของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

สิงหาคม 2554


(นางสาวนิษฐา พักนิษฐ์)

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ยานยนต์ชั้นนำ (มหาชน)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

กิจกรรมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ	บริเวณที่ต้องตรวจสอบ	ระบบกรองและควบคุมการตรวจลอง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (SS) - ของแข็งตะขะหน้างวด (TDS) - ค่าซีโอล (COD) - ค่าบีโอล (BOD) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - อุบัติเหตุ (AI) 			
<p>3. ระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเบสสิล 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) เหลือบลูก 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางวันและหลังเที่ยงคืน 5 นาทีในช่วงเวลากลางคืน 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจ 5 จุด (รูปที่ 5) - บริเวณคอนโดยิมเนียมด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N1) - บริเวณบ้านท่า��กานทิศเหนือของโครงการ (N2) - บริเวณโครงการต้านทิศเหนือ (N3) - บริเวณโครงการต้านทิศตะวันออก (N4) - บริเวณโครงการต้านทิศตะวันตก (N5) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง - เก็บอย่างโครงการ 	
<p>4. ถุงก๊าซติด</p> <p>สารอินทรีย์ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บенซีน (Benzene) - โทลูอีน (Toluene) - ไฮเดรนทั้งหมด (Total Xylenes) 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจ 2 จุด (รูปที่ 5) - พื้นที่ที่มีความต้านทานต่อสารก่อภัยของโครงการ (S1) - พื้นที่ที่มีความต้านทานต่อสารก่อภัยของโครงการ (S2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง - เก็บอย่างโครงการ 	 <p>สมุดประวัติ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p> <p>(นางสาวนันธยา ทักษิณ) ผู้อำนวยการ</p>

๑๗๙

คุณภาพพิเศษของล้อหัวตัวแม่ของตัว	บริเวณที่ตรวจพบ	ระบบวัดและกระบวนการในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ล้อซึ่งอาจมีแรงแยกระดับความไม่ลอดกัน			
5.1 ตรวจดูสภาพหัวล้อ			
- สีจากไฟฟ้าใน	- พนักงานตรวจสอบการทำงาน	- ก่อนรับเข้าทำงาน	- เจ้าของโครงการ
- วิศวกรจะหัวห้องลูกกระป๋อง	- พนักงานทุกคน	- ปกติ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
- พนักงานทุกคน	- พนักงานทุกคน	- ปกติ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
5.2 ตรวจดูสภาพพิเศษ			
- การตรวจสอบดูขนาดพิเศษของพนักงานก่อนรับพนักงานเข้าทำงาน โดยจำแนกตามพื้นที่/สีของล้อว่าที่ได้รับมอบหมายให้แก่			
* การไดอิโกร์ (Audiogram)	- พนักงานที่จะรับเข้าทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ได้แก่ เครื่องไมโครโฟน เครื่องปั๊มน้ำรีดลม เครื่องรีดڑอ และเครื่องปั๊มน้ำร้อน	- ก่อนรับเข้าทำงาน	- เจ้าของโครงการ
* ตรวจการทำงานของปอร์ช	- พนักงานที่จะรับเข้าทำงานในบริเวณที่มีการใช้แรงงานอยู่มาก่อน ได้แก่ หน้าตาล้อม เครื่องหัตถกรรม อุปกรณ์ที่มีเสียง	- ก่อนรับเข้าทำงาน	- เจ้าของโครงการ
* สารไซคลินในปฏิกสัมภาระ (Xylene)	- พนักงานที่จะรับเข้าทำงานในบริเวณเครื่องต่อสาย/เครื่องพิมพ์	- ก่อนรับเข้าทำงาน	- เจ้าของโครงการ

ជាក់
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

20



A circular library stamp with the following text:
บริษัท พรา卡ร พับลิชิสเซอร์ส จำกัด (มหาชน)
Prakarn Publishing Co., Ltd.
กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙
วันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

និមិត្តការបង្កើត

(អ្នកម្រោង) នឹងរាយការជាប្រធានបទ ដើម្បីស្វែងរករាយការណ៍ដែលបានរាយការជាប្រធានបទ


ຕີ່ຈົງທາ 19 ມ 2554

ตารางที่ 4 (๗๗)

กิจกรรมที่แสดงลักษณะเปลี่ยนแปลง	บริเวณที่ตรวจพบ	ระบบตรวจสอบความถูกต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผลตอบ
- การตรวจร่างกายพิเศษของพนักงาน โดย จำแนกตามพื้นที่/ส่วนของงานที่ได้รับ ผลกระทบ มีผล 1 ครั้ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * การได้ยิน (Audiogram) * ตรวจการทำงานของปอด * สารไซคลินในอากาศทาง (Xylene) 	- พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง “ได้แก่ เครื่องไม้เครื่องไฟ เครื่องปั๊มหรือเครื่อง เครื่องรีดร้อน และเครื่องปั๊มน้ำ” <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีการสูงกระชาบของ โซจากกราดลม “ได้แก่ หน้าเตาเผาอ่อน หรือห้องห่ออุ่นเมินเมย” - พนักงานที่ทำงานในบริเวณเครื่องเคลื่อน/เครื่องพิมพ์ 	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ
5.3 สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่มีเสียงดัง “ได้แก่เครื่องไม้เครื่องไฟ เครื่องปั๊มน้ำหรือปั๊ม เครื่องรีดร้อน และเครื่องปั๊มน้ำ” - บริเวณที่มีเสียงดัง “ได้แก่ เครื่องไม้เครื่องไฟ เครื่องปั๊มน้ำหรือปั๊ม เครื่องรีดร้อน และเครื่องปั๊มน้ำ” - บริเวณที่อยู่อาศัย “ได้แก่ เครื่องไม้เครื่องไฟ เครื่องปั๊มน้ำหรือปั๊ม เครื่องรีดร้อน และเครื่องปั๊มน้ำ” 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง - ปีละ 4 ครั้ง - ปีละ 4 ครั้ง - หลังเปิดตัวภายนอกโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ - เข้าช่องโครงการ
- ตรวจวัดระดับเสียง (Leq-8 ชั่วโมง) <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดระดับเสียงลงทะเบียนที่พนักงาน “ได้รับ ในขณะทำงานภายใน 1 วัน - จัดทำ Noise contour - ตรวจวัดค่าความร้อนพร้อมทั้ง ทิศทางและค่าความร้อน โดยทัชช์ กระเบนเปียกและ โกรอน (WBGT °C) 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่ทำงานบริเวณหน้าเตาเผาอ่อนและ เครื่องห่ออุ่นเมินเมย - พนักงานที่ทำงานบริเวณหน้าเตาเผาอ่อนและ เครื่องห่ออุ่นเมินเมย - พนักงานที่ทำงานบริเวณหน้าเตาเผาอ่อนและ เครื่องห่ออุ่นเมินเมย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง - ปีละ 4 ครั้ง 	 

สิงหาคม 2554

บริษัท ศรีสุริย์บริษัท จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.




(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ลูกคุณ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ช่วยกรรมการ

ຄົນທີ່ 4 (ຫຼັດ)

បច្ចេកទេសបច្ចេកទេស និង អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

27




(ສະຖິຕະກອບ ສາມແຮດຕະເລກ)


(ମୁଦ୍ରଣ ପରିକାଳିତତାରେ)

ក្រសួងពេទ្យ

ຕີ່ງທາຄມ 2554

คุณภาพที่จะเดือนหมายตัวบ่งชี้ ๔		ตารางที่ ๔(๗๑)	
บรรยายที่ตัวบ่งชี้	บรรยายที่ตัวบ่งชี้	บรรยายที่ตัวบ่งชี้	บรรยายที่ตัวบ่งชี้
<p>๖. มวลชนสัมพันธ์</p> <p>ทำการสำรวจฐานพื้นที่ของประชาชน ที่อยู่อาศัยในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ โครงการอย่างน้อยครึ่งปี ของเดือนกันยายน ครัวเรือนห้องหอดไม่น้อยกว่า ๕ ของจำนวน ผู้นำชุมชนและนำเสนอบาตรด้วยตนเองทั้ง นโยบายและแผนที่ร่วมกับกรรมการชุดเดียว ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๑ ครั้ง</p>	<p>- สำรวจในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>- เก็บรวบรวม ผู้รับผิดชอบ</p>





รูปที่ 5 จุดติดตามตรวจสอบค่าความชื้นดินชั่วคราว (Monitoring Station)

បានចិត្ត នូវបាយកណ្ឌ សម្រាប់ លោកស្រី លោក

สิงหาคม 2554

Sarjud Prakarn

ପ୍ରେସ୍ ରେଟିମନ୍‌ଫର୍ମ ମ୍ୟୁନିକ୍ୟୁଲେସନ୍

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ลลูก้อน จำกัด (มหาชน)

ជំនាញការ