

ที่ วว 0804/ 5342

สำนักงานนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 กรกฎาคม 2536

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบล่วง vad ล้อม โครงการท่าเทียบเรือ
หมายเลข 1, 2 และ 3 ของบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด ลงวันที่ 17 กันยายน 2535
2. สำเนาหนังสือบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2535
3. สำเนาหนังสือบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด เดือนมีนาคม 2536
4. สำเนาหนังสือบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2536
5. มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพล่วง vad ล้อม
โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 ของบริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบล่วง vad ล้อม
และเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาผลกระทบล่วง vad ล้อม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2
และ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3 และ 4

สำนักงานนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาฯ ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบล่วง vad ล้อม
ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2536 แล้ว มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับรายงานฯ โดยมีเงื่อนไขให้บริษัท แรร์สัมพันธ์ จำกัด
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพล่วง vad ล้อม ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การติดตั้งหลังคาคลุมสายพานลำเลียงของท่า 1 และท่า 2 ต้องดำเนินการ ติดตั้งตลอดความยาวของสายพานให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ

2. การปลูกไม้ยืนต้น ควรดำเนินการตลอดพื้นที่ทั้งแต่แนวถนนเข้าสู่พื้นที่โครงการ จนถึงบริเวณกองเรื่อง เพื่อให้คุกกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมข้างเคียง และควรปลูกเป็นแนวกำแพงกัน ระหว่างลานกองเรื่อง หน้าบ้านพักพนักงาน และบ้านพักพนักงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเข้าสู่ บ้านพักพนักงาน

3. ให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบทรายน้ำ และป้องกันตะกอน ที่มียื่นพื้นที่ โครงการหักหมด พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อตักคราบน้ำมันและไข่เพิ่มเติม บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจาก โรงครัว/โรงอาหาร ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ

4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 เก็บตัวอย่างน้ำลึกลake จากบ่อพักสุดท้ายของระบบระบายน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่ ทะเล จำนวน 2 บ่อ วิเคราะห์ค่า pH, SS, BOD, ทุก 3 เดือน

4.2 เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหน้าท่า 1, 2 และ 3 วิเคราะห์ pH, SS, BOD ทุก 3 เดือน

4.3 เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่แหล่งน้ำที่ตั้งที่ให้แล้วน้ำบ่อตักคราบน้ำมันและไข่ วิเคราะห์ค่า pH, SS, BOD, Oil & Grease ทุก 3 เดือน

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

5.1 ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ในบรรยากาศและในสถานประกอบการ โดยกำหนดจุดตรวจวัดดังนี้

- บริเวณหน้าบ้านพักพนักงาน
- บริเวณทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการ
- คุณงานที่ทำงานบริเวณลานกองแร่ และบริเวณหน้าท่าขยะนกต่ายแร่

5.2 กำหนดความถี่ของการตรวจวัด ทุก 3 เดือน

6. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ บริษัทฯ ต้องรายงานและประเมินผลให้สำนักงานฯ ทราบทุกครึ่ง

7. บริษัทฯ ต้องกำชับพนักงานขับรถขนล่งแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนน ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางขนล่งแร่ของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาให้บริษัท แร่ลิมพันธ์ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226





บริษัท สัมพันธ์ จำกัด 48 ถนนตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
SUMPUN MINING COMPANY LIMITED
 48 TALADMAI ROAD, SURAT THANI

TEL. 272852, 273451, 273691

17

กันยายน 2535 สำเนา บาร์และแผนที่วัดล้อม

รับที่ ๓๒๖ (๓๕๔๔) ที่ ๑๗ ก๐๙

เวลา ๑๖.๐๐ ผู้รับ นริมน

เรื่อง การขออนุญาตขยายท่าเทียบเรือ

เรียน เลขานุการสำนักงานโยบาย และแผนที่วัดล้อม

สิ่งที่สำคัญ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแผลล้อม ฉบับย่อ จำนวน 15 หน้า 10 กก. ๘๐ ๘๐.

2. รายงานหลัก

" ๕ "

เนื่องจาก บริษัท สัมพันธ์ จำกัด มีโครงการขยายท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 ที่ตำบลชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่านประภากร ห่วงวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแผลล้อม ได้กำหนดให้เทียบเรือชั่วคราวเรือห้องแท่น 500 ตันกรอส ขึ้นไป ท่อง จักรท่ารายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแผลล้อมประกอบการขออนุญาตขยายท่าเทียบเรือนั้น

มัคคี ทางบริษัท ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทบทิ้งแผลล้อม ของโครงสร้างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์ฯ ทราบทุกอย่างแล้ว
รับที่ ๘๘ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๕

ขอแสดงความนับถือ เวลา ๑๖.๐๐ ผู้รับ นร.

(นายสัมพันธ์ เชванเมธี)

ประธานกรรมการ



บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด 48 ถนนนาดใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
SUMPUN MINING COMPANY LIMITED
48 TALADMAI ROAD, SURAT THANI

TEL. 272852, 273451, 273691

รับที่ 421(1540) วันที่ 27 ต.ค. 2535
เวลา 11.20 ผู้รับ นางสาว

22 ตุลาคม 2535

รองว่าการกระทรวงที่สัมภาระ บันทึก
เลขที่ 293 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2535
เวลา 16.00 น. ผู้รับ ดมร.

เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/4138

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 15 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ให้เพิ่มเติมข้อมูล
ดังนี้ เกี่ยวกับโครงการตามที่ระบุไว้ ดังนี้

ขออนุมัติ ทางบริษัทฯ ให้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมา
เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายล้มพันธุ์ เชาวน์ปริชา)

100 วัน ๒๕๓๕ ก.ศ.

ประชานกรรมการ

บริษัท แรร์สันพันธ์ จำกัด
SPM —————
SUMPUN MINING COMPANY LIMITED
 48 ถนนตลาดใหม่ อ่าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
 48 Taladmai Road, Suratthani, Thailand Tel. (077) 273691, 273451


มีนาคม 2536

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ให้มูลค่าเพิ่มเติบโตและแผนสิ่งแวดล้อม
 เรียน เลขานิการ สำนักงานปัญญาและแผนสิ่งแวดล้อม
 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติบโต) โครงการ
 ท่าเที่ยบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 ที่ 141/1 อ่าเภอชนบท จังหวัด
 นครศรีธรรมราช จำนวน 15 ฉบับ

ตามที่บริษัท แรร์สันพันธ์ จำกัด ได้จัดทำแผนสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเที่ยบ
 เรือนั้น และทางบริษัทฯ ได้จัดทำเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการ
 สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการท่าเที่ยบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3
 ที่ 141/1 อ่าเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาแล้วขอให้จัดส่ง
 ข้อมูลเพิ่มเติบโต


ทางบริษัทฯ จึงขอส่งข้อมูลเพิ่มเติบโตดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ เทงกานนิกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
 รับที่ 268 ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๓๖
 เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้รับ 



บริษัท เอสพัมเพ้นท์ จำกัด 48 ถนนตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
SUMPUN MINING COMPANY LIMITED
 48 TALADMAI ROAD, SURAT THANI

TEL. 272852, 273451, 273691

ของวิเคราะห์ผลการทบสิ่งแวดล้อม
 รับที่ 430 ลงวันที่ 2 ก.ย. ๖๖
 เวลา 9.30 น. ผู้รับ *[Signature]*

เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน เอกซิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/2918

ลงวันที่ 30 เมษายน 2536

สิ่งห้องแม่ค้าย ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 15 ชุด

28 มิถุนายน

๒๕๓๖

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 รับที่ 481 (4994) - วว ก.ย. ๖๖
 เวลา 9.45 ผู้รับ *[Signature]*

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น ชี้แจงสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ได้ให้เพิ่มเติมข้อมูลทั่งๆ เกี่ยวกับโครงการตามที่ระบุไว้ ดัง

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง

เสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

[Signature] (นายล้มทันชัย เช่วนบัวชา)

ประธานกรรมการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่องแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล่องแวดล้อม
ช่วงก่อสร้างเพิ่มเติม กิจกรรมล่องแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพน้ำผิวดิน	คนงานทึ่งขยะมูลฝอยลงทะเล การหกรั่วของน้ำมันจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และการหลุดหรือหลังของสีที่ใช้ทาเหล็กลงสู่ทะเล	-ห้ามคนงานก่อสร้างทึ่งขยะมูลฝอยทุกชนิดรวมทั้งเศษวัสดุ ก่อสร้างลงทะเล -ใช้ถุงรองขับบริเวณที่อาจมีการหกรั่วของน้ำมันจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง -ในการทาสีเหล็ก กำชับคนงานให้ใช้ความระมัดระวังในการทาสีเพื่อป้องกันไม่ให้สีหลอกหรือหลุดลงทะเล	หัวหน้าคนงานต้องสอดส่องดูแลว่าคนงานได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน	อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และการชนสั่งวัสดุก่อสร้าง	-ออกกฎระเบียบให้คนงานถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	
ช่วงดำเนินการ กิจกรรมล่องแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพน้ำผิวดิน	การซะพานรีซิปชั่นลงทะเลของน้ำเสียจากโรงพยาบาล. โครงการบริเวณหน้าท่า	-กำกับความสะอาดระบบบำบัดน้ำ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการฉีดน้ำท่าความสูงอุดลอกสุด. หรือหลังจากฝนตก ในการทำความสะอาดสุขาทุกครั้งให้คนงานท่าการตักแร้บิชั่นในระหว่างนาทีน้ำ และบ่อพักขั้นนำไปทิ้งลง -ห้ามเรือทุกสีที่เข้ามาเทียบท่าปล่อยน้ำทิ้งลงในบริเวณหน้าท่า	เก็บดช. น้ำล้นจากบ่อพักสุก้ายกที่มีจำนวน 2 ม' ของระบบบำบัดน้ำท่าก่อนลงสู่ทะเลโดยเนื้องผ่านตอก (กค.-มค.) มาท่ากการวิเคราะห์หาค่า pH SS และ BOD. เก็บดช. น้ำทะเลบริเวณหน้าท่า 1 2 และ 3 มาทำการวิเคราะห์หาค่า pH, BOD และ SS ปัลช 2 ครั้ง หนึ่งครั้งในช่วงฤดูฝน(กค.-มค.) และอีกครั้งในช่วงฤดูแล้ง(กพ.-มิย.) ทำการตรวจสอบปริมาณฟุลลิสของในสถานที่ท่าจาน และในบรรทุกของพ. ช้างเผือกปัลชครั้ง ในช่วงเดือน กค.-มค. ช่วงเป็นฤดูฝนมรสุมจะพัดจากท่าเรือเข้าหาพ. ช้างเผือง จุดที่จะตรวจวัดมี 3 จุด คือ 1) บริเวณหน้าบ้านพักคนงาน 2) หน้าบ้านเลขที่ 141 ตรงทางแยกเข้าพ. ช้างเผือก. โครงการ และ 3) ถนนที่อยู่บนพ. ช้างเผือกโดยรอบซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเรือ
คุณภาพอากาศ	ฝุ่นละอองจากการชนด้วยรีซิปชั่นลงเรือ ฝุ่นละอองจากการทิ้งบรรทุกไว้ริมฝั่งผ่านเข้า-ออก	-ติดตั้งหลังคาคลุมระบบสายพานล่าเลี้ยงของท่า 1 และ 2 -จำกัดความเร็วของรถในเขตชุมชน -ห้ามการชนน้ำตอนเดินทั้งสาย. หลังจากออก(สายเลี้ยงคลาด) และทางแยกเข้าพ. ช้างเผือก. โครงการ เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในการคมนาคมขนส่ง	จำนวนรถบรรทุกในบางวันอาจสูงถึง 500 เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - หลีกเลี่ยงการเร่งชันเร็วโดยให้มีการหยุดอยู่คราวๆ เช้าสู่พก. โครงการอ่อนต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ปริมาณการจราจรในแต่ละวันมีค่าสูงมากและหลีกเลี่ยงการชนระหว่างเวลาล่างศีน - จำกัดความเร็วของรถ พรมหั้งก้าชับคนขับรถให้ใช้ความรับผิดชอบเป็นพิเศษในเขตชุมชนในเขตเมืองและในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งจะมีการจราจรสูงกว่าช่วงเวลาอื่น - ห้ามรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางที่ผ่านคลาดขอนอม - ห้ามลากยาวจั๊บบริษัทภูมิทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน 	
อาชีวอนามัย	ปริมาณฝุ่นละอองในสถานที่ทำงานมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามลากยาวจั๊บบริษัทภูมิทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน - ห้ามลากยาวจั๊บบริษัทภูมิทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน - ห้ามลากยาวจั๊บบริษัทภูมิทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน - ห้ามลากยาวจั๊บบริษัทภูมิทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน 	
คุณค่าสื่อคุณภาพชีวิตสุนทรียภาพ	สูนทรียภาพของพก. ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอันเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการปลูกไม้อืนตันขนาดใหญ่ เช่น สวน ยุคอลิปตัส มะพร้าว เป็นต้น ตามแนวถนนที่เช้าสู่พก. โครงการ เพื่อให้คุณภาพลมดีขึ้น สวยงามช่าดี 	