



ที่ ทส 1009.3/ 5341

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

7 มิถุนายน 2555

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักร
ในประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พน 0013/7615 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย ของมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น¹
โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย ของมูลนิธิแห่งสภาคิสตจักรในประเทศไทย พร้อมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรใน

ประเทศไทย ของมูลนิธิแห่งสภากรีสตจักรในประเทศไทย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำยาการที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. น.ส. ก.

(นางสาวอรรยา นันทโพธิ์เดช)
รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน
กองบริการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6794
โทรสาร 0 2265 6616

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย
ของมูลนิธิสภาคิสตจักรในประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย ของมูลนิธิสภาคิสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวมและอาคารประชุม/สำนักงาน จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กрин เอิร์ฟ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย ของมูลนิธิสภาคิสตจักรในประเทศไทย

2. โครงการจะต้องบันทึกผลกระทบติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคาณ์จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมีบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



สำเนาถูกต้อง




รายงานผลการดำเนินการสืบสานประเพณีท้องถิ่น

โครงการศูนย์สร้างผู้นำสังคมอาชีวศึกษาในประเทศไทย

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินการสืบสานประเพณีท้องถิ่น
โครงการศูนย์สร้างผู้นำสังคมอาชีวศึกษาในประเทศไทย

องค์ประกอบของชาติสืบสานประเพณีท้องถิ่น	ผลกระทบต่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น	มาตรการติดตาม
1. ჩุมพยากรสืบสานประเพณีท้องถิ่น ทางภาษาภาพ	ผลกระทบต่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น จากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น	ตรวจสอบฯ



ลงชื่อ.....
(นายอนุรักษ์ บัวเต็ม)
ผู้อำนวยการสืบสานประเพณีท้องถิ่น



ลงชื่อ.....
(นางสาวจิตาพร ฤกษ์ จงกาญจนพัฒนา)
ผู้อำนวยการสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ตารางที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยแล้งภาคตะวันออกในประเทศไทย ศูนย์ที่ 2 สำนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (หัวข้อ จังหวัดเพชรบุรี (หัวข้อ 1)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
1.2 ศูนย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ เช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติ ฯลฯ	- จัดทำแผนเผชิญภัย อบรมและฝึกอบรมบุคลากร ให้ความรู้ด้านการแก้ไขภัยธรรมชาติ ฯลฯ	ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 30 วัน เมตร/ชั่วโมง
1.3 เสี่ยง害และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ เช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติ ฯลฯ	- จัดทำแผนเผชิญภัย อบรมและฝึกอบรมบุคลากร ให้ความรู้ด้านการแก้ไขภัยธรรมชาติ ฯลฯ	ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 30 วัน เมตร/ชั่วโมง



ลงชื่อ.....
R. T. J. A.
(นายอนุรักษ์ จ้างยุทธพัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญฯ ประจำเดือนฯ

ลงชื่อ.....
ล. จ. จ.
(นายบุญรัตน์ ป้าเรือน)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์รักษาพื้นที่สัตว์ป่าในประเทศไทย

ตารางที่ 1 รายงานผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบทางบ้านเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 2)

องค์ประกอบของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้านเมือง	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความ เงียบสงบ (ต่อ)	ทึบดังปีบะระยะ (Intermittent Noise) ยืนเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง แต่บันดาลความคุ้ยในโครงการ ดึงคาดว่ากิจกรรมในโครงการจะเกิดผลกระทบจากเสียงและการเดินทางตามถนนที่อยู่ติดกันทั้งสองฝั่ง		
1.4 ห้องแยกต้นแบบ การซับเสียง พัง ทราย ซ้อมต้น	1) การเพ่งทรายช่องตัน โครงการน้ำรากไม้ยืนต้น แหล่งน้ำที่ต้องการนำรากคุณภาพดีในโครงการไว้ในบริเวณที่ไม่ถูกปูกระเบื้องหินปูน ภาคตุน รังษี สถาปัตยกรรมท้องถิ่นได้ดี ในราดบ้าน เป็นต้นน้ำโครงการลักษณะของต้นไม้ต้องมีความต้องการน้ำมากกว่าต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาและดินดอน ดังนั้นการซับเสียงพังทรายจะต้องมีการตัดต้นหินปูนที่ต้องมีความต้องการน้ำมากกว่า	- จัดทำแผนกว่ากा�มเพงส้อมชุมชนบริเวณที่ต้องการนำราก แมลงรังต้นไม้ไปใช้งานดำเนินการเพื่อป้องกันการพังทรายช่องตันของภูเขาและหินปูน - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมริบบิ้นหินปูนโครงการให้เข้มข้น ลงรากตัดรากต้นไม้ จัดสร้างและพัฒนาต้นไม้ในบริเวณโดยรอบ โครงการ ให้เข้มข้น - ปลูกต้นไม้ จัดสร้างและพัฒนาต้นไม้ในบริเวณโดยรอบ โครงการ ให้เข้มข้น	



ลงชื่อ.....
นายบุญรัตน์ นัวเต็ม
ประธานผู้วิเคราะห์สถานศึกษาในประเทศไทย



ลงชื่อ.....
นายบุญรัตน์ นัวเต็ม
ประธานผู้วิเคราะห์สถานศึกษาในประเทศไทย

รายงานผลการประเมินผลต่อรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ
โครงการและสร้างผู้นำอาชีวศึกษาในประเทศไทย

พ.อ.ราชที่ 1 รายงานผลการประเมินผลต่อรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ
โครงการและสร้างผู้นำอาชีวศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แม่มาศศรีติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ 3)

ข้อคิดเห็นของท่าน ผู้ประเมินผล	ผลการประเมินผลลัมพfrey สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์
1.4 ทรัพยากรัฐและ ภาระทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ^{***} ของตัวตน (ต่อ)	<p>ผลการประเมินผลลัมพfrey สำคัญ</p> <p>2) การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดเจ้าสำราญ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลท่องเที่ยวที่สำคัญ ประมาณ 55 เมตร บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ มีการกัดเซาะชายฝั่งสูงสุด หลักเมตรจากชายหาดเจ้าสำราญ เป็นการกัดเซาะชายฝั่งสูงสุด มุ่งเน้นตั้งแต่แนวชายฝั่งบริเวณหาดเจ้าสำราญ ผู้นำอาชีวศึกษาใน ประเทศไทยยังคงดำเนินการแก้ไขใน 3) ศลีนพัชร์ ชาติ แผนที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของผู้นำ ชาวชายฝั่งประมาณ 55 เมตร มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ ก้าวหาก เกิด Storm surge และน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติที่มีมา แต่มาตรการ ของโครงการไม่ได้ยุติติดกับชายหาด ตั้งแต่แนวชายหาดที่มีต่อ โครงการชายฝั่งผู้นำอาชีวศึกษาในประเทศไทยในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์</p>



นายอนุรักษ์ จงจามุน พัฒนา
(นายอนุรักษ์ บัวเต็ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กрин เวิร์ค คอมเพล็กซ์ จำกัด

อนุรักษ์

จงจามุน



รายการแสดงผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ แม่มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์สร้างผู้นำอาชญากรรมอาชญากรรมทั่วไปในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ตามมาตราเด็ดขาด เรื่อง จ忙าดเมือง จ忙วัตเพชรบุรี (ต่อ 4)

ประจำปีงบประมาณ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ารชยาการติดตามและ การประเมินพัฒนา เชิงคุณ (ต่อ)	3) คุณภาพชีวิตผู้คน (ต่อ)	<p>- ผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในโครงการติดตามปรับปรุงผู้คนด้านสุขภาพ คิริศิลจาริมประเทศาไทยตั้งติดตามช่วยเหลือการแพทย์โดยไม่พำน หมุนเวียน แล้วเตือนภัยลูกสี่น้ำบุญดังนี้ บุตรนิรมิทพยายามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูอากาศเกิดพายุ หมุนเวียนในหน้าฝนได้และอยู่ไทย</p> <p>4) แผนคืนให้ชีวิตรักษาความชุ่มชื้นในประเทศาไทยตั้งแต่ตั้งแต่ทำ จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมในบริษัท 2 ก หมายถึง บริษัทที่มีความ รับผิดชอบตามกฎหมาย ตามมาตรฐานและคุณภาพที่ต้องการ ทำให้หุ่นดูดี ใช้สิ่งปลูกสร้างออกแบบไม่ได้ ปราบภัย ความเสียหาย (มีความเสียหายในภาระภาระต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด) สำหรับแผนคืนให้ชีวิตรักษาความชุ่มชื้นในประเทศาไทย ซึ่งตั้งไว้โดย กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานดูแลในระดับประเทศ ได้ 。</p>	<p>- โครงการศูนย์สร้างผู้นำอาชญากรรมทั่วไปในประเทศาไทยตั้งแต่ตั้งแต่ทำ การประเมินตามติดต่ออย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ประกอบการ กับห้องที่อยู่ตั้งกับกรรมสูตรในยามวิกาลาและห่วงยางตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบเป็นคราวๆ และขอคำสั่งพายุที่จะมีมาพร้อมกับต้นเหตุ วางแผนกิจกรรมการทำท่องเที่ยว แหล่งมรดกโลกที่สำคัญและน่าสนใจ แก้ไขให้เหมาะสม</p>



ลงชื่อ.....
นายบุญรัตน์ บัวเย็น
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เกร็น เอ็นจิニアรูม จำกัด



ลงชื่อ.....
นายบุญรัตน์ บัวเย็น
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เกร็น เอ็นจิニアรูม จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สัมภาระตามมาตรฐานและขอบเขตของทบทวนสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ผู้นำอาชีวศึกษาเชิงพื้นที่ในประเทศไทย ต่ออยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ 5)

องค์ประกอบของทั่วไป สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง การใช้สิ่งแวดล้อม ของคุณ (ต่อ)	ผลกระทบที่สั่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทบทวนสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดินและ การใช้สิ่งแวดล้อม ของคุณ (ต่อ)	4) แผ่นดินไหว (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนการซ่อมแซมภัยภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้พักอาศัยในอาคารมีความตื่นเต้นและปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยจัดให้มีการซ่อมแซมภัยภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ภายนอกตั้งเกิดแผ่นดินไหว ต้องมีการปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน เสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การกันน้ำซากยังชีวิต การเตรียมฉุกเฉิน ช่วยเหลือ ภาระเบาบาง ลุกขึ้นมาอย่างช้าๆ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 以防万一 กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว บ้านเรือน แหล่งเรียนรู้ และเสียหาย แม้จะบpareตัวอย่างใหญ่โตที่สุด



ลงชื่อ
นายบุญรอด บัวเรือง
(นางสาววิราพันธ์ จ้างรุ่งพัฒน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ก.บี.เอ. จำกัด คุณภาพชั้นนำ จำกัด



ลงชื่อ
(นายบุญรอด บัวเรือง)
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดีอาญาที่มีอำนาจพิจารณาคดีทุกประเภท

โครงการศูนย์กลางสืบสวนเชิงลึกชั้นนำในประเทศไทย

มาตราที่ 1

รายการและตั้งผลกรอบทั่วไปของแต่ละส่วนราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามแห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราต่อไปนี้

โดยใช้กฎหมายที่สำคัญและจริงจังที่สุด ไม่ต่ำกว่า 2 ժด. ของอาชเด็ดที่สำคัญ ตามมาตราที่ 6 แห่งพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ (ฉบับที่ 2)

มาตราที่ 1 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ	มาตราที่ 2 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ	มาตราที่ 3 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ
มาตราที่ 4 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ	มาตราที่ 5 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ	มาตราที่ 6 มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

นายสุรัตน์ บัวไธสง
(นายบุญรักษ์ บัวไธสง)
ประธานมูลนิธิและภาคีผู้สนับสนุนประเทศไทย



ลงชื่อ.....
(นายบุญรักษ์ บัวไธสง)



ลงชื่อ.....
มาศราตรีติตาม
กระทรวงมหาดไทย

มาตราที่ 7
มาตราต่อต้านการกระทำความเสื่อมเสียทางเพศ

บริษัท กрин เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายงานผลการประเมินคุณภาพเชิงปริมาณ
โครงการศูนย์น้ำเสียสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย

ตารางที่ 1

รายงานผลการประเมินคุณภาพเชิงปริมาณ มาตรฐานและมาตรฐานคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบรายงาน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 7)

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ และคุณค่าทาง เศรษฐกิจและ สังคม		ผลกระทบทางต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบตามเงื่อนไขและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดูแลและ การซักซ่อนพังพญา ชลธร (ต่อ)	4) แผ่นดินไหว (ต่อ)	<p>3) ให้ข้อกำหนดห้ามต่าง ประดุจ แหล่งกำเนิด สันสนับเทือนที่ไม่หลบอยู่ใต้ดิน หรือมีหินทึบ เช่น ห้างฯ หันตัวไปทางบกอยู่ใต้ดินแบบปะรุงแข็งแรง พยายามหักหัวน้ำให้ผู้รับปั๊บิตตาม อย่างชอกมากจนแตก</p> <p>4) อย่าแห่ยังกันของจากอาคาร เพราะหุ่กตามธรรมเนียมคือติดอย่างเต็มกัน</p> <p>5) ถ้าจะนำเศษอาหารให้ยกหางจากอาคารสูง กำแพง เสา ไฟฟ้า แสงสีส่องหรือรากไม้ ที่หากโคนต้น อย่างปีบตาม กาม ให้ยกไม้ไว้ตรงเจด</p>		



รายงานผลการประเมินผลชุดที่ ๑
โครงการสร้างผู้นำอาชีวศึกษา ฝึกหัดเด็กในประเทศไทย

ผู้รายงานที่ ๑ รายงานผลการประเมินผลชุดที่ ๑
มาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการนักเรียนด้วยความเชี่ยวชาญในประเทศไทย
โครงการผู้นำอาชีวศึกษา ฝึกหัดเด็กในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ห้อง ๘)

ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินสภาพแวดล้อมที่สำคัญ	ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการประเมินคุณภาพ	มาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่สำคัญ
๑.๔ ทรัพยากรัตนธรรม ภาระสังคมพัฒนา และคุณค่าทางวัฒนธรรม	๔) แผ่นดินไหว (ครั้ง)	๖) ภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งที่สั่นสะเทือน เช่น พลังงานน้ำ ไฟฟ้า เที่ยงดึก กากก้านไม้ ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น อันตรายที่สูง ที่สุด ๗) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น ๘) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น	มาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ที่ร่วมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
๒. ทรัพยากรัตนธรรม [*] ทางชีวภาพ ๒.๑ ทรัพยากรัตนธรรม [*] ชนิด	๔) แผ่นดินไหว (ครั้ง) ๕) ภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งที่สั่นสะเทือน เช่น พลังงานน้ำ ไฟฟ้า เที่ยงดึก กากก้านไม้ ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น อันตรายที่สูง ที่สุด ๗) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น ๘) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น	๖) ภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งที่สั่นสะเทือน เช่น พลังงานน้ำ ไฟฟ้า เที่ยงดึก กากก้านไม้ ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น อันตรายที่สูง ที่สุด ๗) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น ๘) ภัยจากมนุษย์ เช่น โจรปล้น	มาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ที่ร่วมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



จังหวัดเชียงใหม่
(บ้านบูรพาลงกรณ์ ปะเยา)
ประเทศไทย



ลงชื่อ.....
นายสาวิชาพันธ์ จaganun
ผู้อำนวยการ สี่แยลาสตรีม G.E.C.
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔



ลงชื่อ.....
นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ สี่แยลาสตรีม G.E.C.

รายงานผลการประเมินคุณภาพตามที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีของมาตรการติดตามตรวจสอบ และมาตรการติดตามตรวจสอบทางบัญชีและตรวจสอบ โครงการศูนย์สร้างผู้นำเชิงคิดจัดการศึกษาในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณ จังหวัดเพชรบุรี (ลูก 9)

ข้อประเมินทาง สิ่งแวดล้อม และศรัทธาฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สัมภัย และตรวจสอบ	มาตรการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไข
2.2 ผลกระทบเชิงวิชาการ ในเนื้อหา	ทางโครงการที่ขอกลับให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียถาวรสูง 2 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียขยะโดยจะทำการก่อขามสู่ห้องบำบัดน้ำเสียในสถาบันฯ จึงไม่ผลกระทบต่อห้องพยาบาลซึ่งเป็นมา	- ดำเนินการตามมาตรฐานสากล อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย การแยกอย่างเป็นคันๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อห้องพยาบาล ซึ่งอาจเป็นภัยต่อเด็ก	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ชั้นมองนุษฐ์ 3.1 การใช้ชั้น	ความต้องการใช้ประโยชน์โครงการมีประมาณ 31.45 ลบ.น./วัน โดยใช้ชั้นมองนุษฐ์ในการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบุรี ซึ่งเป็นประปาที่หันกลับไปใช้กับพื้นที่ที่ไม่ได้รับบริการ ด้วยค่าประปา 6,000 ลบ.น./วัน ลักษณะการใช้บริการ น้ำประปาสำหรับโครงการที่อยู่เพียงแค่โครงสร้าง ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในคราวแรก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในคราวแรกในส่วนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ให้ต้นค่าวัสดุ 45 ลูกบาทก็นคร สามารถสำรองไว้ได้	- จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ต้นค่าวัสดุ 45 ลูกบาทก็นคร เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 1 วัน ไม่ได้มาในสถานะขาดไฟ โครงการนี้ท้าให้บริการน้ำซึ่งจะก่อภาระทางภาษี ต่อเมืองที่อยู่ตากหน้าฯ - ติดต่อขอแบบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบเหตุการณ์ท่องเที่ยง	- ติดต่อขอแบบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้ดี ไม่ได้มาในสถานะขาดไฟ ไม่ได้มาในสถานะขาดไฟ



ลงชื่อ
(นางสาวจิราพันธุ์ จากกุญชล
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
ลงชื่อ
(นายบุญรัตน์ บัวเรือง)
ประ延安 สูงเนินและภาครัฐศักดิ์ศรัทธาฯ ในนามของฯ



ลงชื่อ
(นายบุญรัตน์ บัวเรือง)

ประธานผู้บริหารศูนย์ฯ

ประยุทธ์ ศรีรัชและแต่งตั้งที่ จำกัด

รายงานผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการรักษาพยาบาลในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างและแบบฟอร์มที่แนบท้าย

โครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรักษาไว้ของน้ำเสียและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์สิริกนกน้ำสากลริสตัลจารินในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ลอก 1)

องค์ประกอบชนบท สีสังเคราะห์และคุณสมบัติทางเคมี	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล
3.2 การจัดการขั้นเบื้องต้น และคุณสมบัติทางเคมี	ไม่ได้ระบุที่เกิดขึ้นจากกรรมการดำเนินโครงการ 24.34 ลบ.ม./วัน มีการนำเข้าสีสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 1 ชุด ในสีสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ชุด สามารถรับน้ำเสียได้ 30 ลบ.ม./วัน เมื่อปัจจุบันได้รับน้ำเสีย ประมาณ 20 ลบ.ม./วัน สำหรับน้ำเสียที่ได้ 30 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการรับน้ำเสียให้สามารถรองรับได้ 10 ลบ.ม./วัน	- จุดที่ 1 รับน้ำเสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 1 ชุด ในสีสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ชุด ในการรับน้ำเสียที่ได้ 30 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการรับน้ำเสียให้สามารถรองรับได้ 10 ลบ.ม./วัน	- จุดที่ 1 รับน้ำเสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 1 ชุด ในสีสียที่ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ชุด ในการรับน้ำเสียที่ได้ 30 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการรับน้ำเสียให้สามารถรองรับได้ 10 ลบ.ม./วัน



จังหวัด.....
(นางสาวจิราพร จงจิตต์)
ผู้อำนวยการส่วนแม่ข่าย
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓




จังหวัด.....
(นายบุญรักษ์ บัวเต็ง)
ผู้อำนวยการส่วนแม่ข่าย
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีอำนาจศาลคือผู้ตัดสินได้แต่งตั้ง

ศาลแพ่งเชียงใหม่ ให้เป็นศาลที่สำหรับพิจารณาข้อความในส่วนที่ไม่ใช่การต่อสู้ทางกฎหมาย

ศาลแพ่งที่ ๑ รายงานและลงนามที่สำคัญ มาตราฐานของกันและกันในสิ่งเดียวกัน แม้จะตกลงต่างกันไป แต่มาตราฐานจะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกๆ ๒ تاบินหาตเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่า ๑๓)

ช่องที่ประชุมพาหนะ สืบและการฟ้องฟ้อง	หลักฐานที่ต้องสืบและทางที่สำคัญ	มาตรฐานที่องค์นี้ต้องดำเนินการตามที่ตนขอ	มาตรฐานที่ตนขอ มาตรฐานที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๓ การฟ้องพาหนะและ การฟ้องกันทั่วไป (ค่า)		<ul style="list-style-type: none"> - จดหมายจ้างหนี้ที่แจ้งแล้วว่าบุตรกับนายแบบมาแล้ว และจะมาชำระหนี้ที่ติดตั้งไว้ตามที่บุตรก่อน ครบครุฑ์ฯ ให้มีสภาพพื่อห้อมให้่านษณย์ตลอดเวลา - จดหมายฟ้องฟ้องชั่วโมงมาอย่างต่อเนื่อง 2 ครั้งโดย ก่อนและหลังจากบุตรไปรับภัยแล้วที่เมือง ฉะเชิงเทรา 	
๓.๔ การจดศาลลักษณะ		<ul style="list-style-type: none"> 1) ความพึงพอใจของบุตรที่จะดำเนินคดีที่ศาลพักร พิจารณาพิจารณา - จดหมายของแม่บ้าน กังขะบะเบี้ยน ประเมฆลະ ๑ ถึง ขนาดครัวเรือน ๕๐ ลิตร วางไว้ ๓ จุด บริเวณทางเดินที่กว้างขวางมาก ๓ จุด จะจะไปบ้านแม่บ้าน แต่จะไปบ้านแม่บ้านมาก กว่า ๓๙ ลิตร แต่จะไปบ้านแม่บ้านต่อไป - จดหมายฟ้องฟ้องชั่วโมงมาอย่างต่อเนื่อง สองครั้ง โดยบุตรก่อจดจำบ้านพักของแม่บ้านต่อเนื่องต่อเนื่อง ประมาณทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จดหมายจ้างหนี้ที่บุตรก่อให้กับบุตรก่อนและในขณะ ที่บุตรไม่ได้จ่ายคืน ๕๐ ลิตร เป็นมา ๓ ประจำเดือน จะจะไปบ้านแม่บ้านแล้วจะไปบ้านแม่บ้าน ในเดือนต่อไป - จดหมายฟ้องฟ้องชั่วโมงมาอย่างต่อเนื่อง สองครั้ง โดยบุตรก่อจดจำบ้านพักของแม่บ้านต่อเนื่องต่อเนื่อง ประมาณทุกวัน



จดหมาย
(นายบุญรัตน์ น้ำเย็น)
ประยุกต์

ลงวันที่ ๗
๗๗๗๘



จดหมาย
(นางสาววิราพันธ์ ใจกลาง พัฒนา)
ประยุกต์

รายงานผลการติดตามประเมินผล
โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

มาตราการที่ 1 รายการแสดงผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามต่อรองตามแผนกรอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 14)

มาตราการจัดทำ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตราการที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ) และคุณค่าต่างๆ	<p>“ห้าม” รังชุมเปรี้ยว กังหันลม แต่ถ้ามีผู้นำพากันในโครงการก็ตัดแต่งขยะ จำนวน 4, 2, 1 ถึง ตามลำดับ ซึ่งสามารถรับปริมาณขยะ และประทิษฐาให้มีน้อยอย่างกว่า 4 วัน และติดป้ายไม้หัดเจนเพื่อความ สะอาดภายในห้องน้ำและเจ้าหน้าที่บ้านต่อมา</p> <p>สำหรับ - ดำเนินการจัดการ มีการจัดการที่มีมาตรฐานตาม ทั้งอนุญาต บริการด้านหน้าโครงการ มีการจัดการที่มีมาตรฐานตาม 200 ติดต่อ เชิงก้าน 3 ประเภท ได้แก่ กังหันลม ภัยพิบัติ กันขยะแห้ง และ กังหันลม จานกว้าง 4, 2, 1 ถึง ตามลำดับ ซึ่งติดปืน ความถี่ประมาณ 3-4 นาที ระยะห่าง 800, 400, 200 เมตร ลักษณะ ตามลำดับ และสามารถก่อสร้างริบบิ้นตามที่ระบุไว้</p> <p>เพียงครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อประชุมร่วมกับผู้นำพากันในโครงการตัดแต่งขยะ ก่อนที่จะนำขยะไปปูนผืดโดย - อบรมและกำชับให้นักงานตัดแต่งขยะที่สามารถดำเนินไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ และภาชนะไปห้องน้ำ ก่อนนำเข้ามา - ก่อนใส่ลงถัง โดยแยกใส่ถุงตาม ประเภทของขยะ มีค่าปฏิรูปไม่มีค่า ก่อนนำมานำทิ้งในถังขยะ แต่ต้องประทิษฐาในถุงหักขยะ - จัดให้มีหน่วยงานควบคุมและห้ามคนติดต่อ มูลฝอยด้วยหัวราก ห้ามการใช้ผ้าคลุมหัวเข้าไป 	<p>ตรวจสอบทุกเดือน - ตรวจสอบทุกเดือน</p> <p>(นายบุญรอด บัวเรียน) ประธานมูลฝอยและส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>นายชัยวิชาพนธุ์ จากาดุราษฎร์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เอิร์ธ คอนซัลติ่ง จำกัด</p>




รายงานผลการประเมินและติดตามการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

โครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย

ตารางที่ 1 รายงานผลการประเมินและติดตามการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แม่มาศราษฎร์ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ หน้า

องค์ประกอบบทบาท ผู้เกี่ยวข้อง และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม	มาตรการติดตาม และประเมินผล
3.4 การดูแลการซ้อม (ต่อ) และคุณค่าทางฯ	<p>แหล่งศึกษาดูหัดของนักเรียน 6 วัน/สัปดาห์ เป็นใหญ่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีมนต์เสน่ห์อย่างมาก ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าชมได้</p> <p>- ในงานกีฬานี้จะมีนักเรียน 1 หมู่ร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันที่สุด อาทิ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฯลฯ ให้กับผู้ชมได้ชมและสนับสนุน รวมทั้งอาจารย์ ให้กิจกรรมนี้เป็นเวทนา ตลอดจนการจัดการจราจร ภาระทางกายภาพที่ต้องมีการวางแผนอย่างดี ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะ ทำให้เกิดความไม่สงบในชุมชน</p> <p>2) ปัญหาน้ำเสียจากการบริโภคธรรมชาติที่ทำให้การเก็บขยะ</p> <p>เพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างห้องพักจะมีจำนวนมาก เนื่องจากผู้เช่าห้องพักไม่ยอมมา เช่นเดียวกับห้องพักที่ไม่ได้เช่าห้องพัก แต่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องพัก ทำให้เกิดความไม่สงบในชุมชน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม</p>	<p>มาตรการติดตาม และประเมินผล</p>



ลงชื่อ.....
นายอนุรุทธิ์ บัวเนตร
ประธานผู้จัดการบริษัทจัดการในประเทศไทย จำกัด



ลงชื่อ.....
นางสาวจิตรา พนธุ์ จิตราพันธุ์ บัวเนตร
ผู้อำนวยการสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทจัดการในประเทศไทย จำกัด

โครงการศูนย์ทดสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดับเบิลยูทีเอช
โดยวิธีการเคมีทางเคมีและทางเคมีเชิงซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็ว
และมาตรฐานสากลระดับโลก สำหรับการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี	มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี	มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี
<p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p>	<p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p>	<p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>มาตราฐานตามผลการดำเนินงานประจำปี</p>



จัดทำโดย
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ



จัดทำโดย
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

จัดทำโดย
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

รายการและตัวบทที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องหาที่หลบหนี ระบุตัวอักษรไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ ๑๗)

องค์ประกอบบทบาท ส่วนได้เสีย ^๓ และศูนย์กลาง	ผลลัพธ์ที่สำคัญ ของการดำเนินการ	มาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องหาที่หลบหนี	มาตรการติดตาม และสนับสนุน
๓.๔ การจัดการอาชญากรรม (ต่อ) ๓) ความสามารถในการเรียนและกำจัดอาชญากรรม เชิงอาชญากรรม เพื่อความสงบเรียบร้อย	ผลลัพธ์ที่สำคัญ ของการดำเนินการ ๓. ความสามารถในการเรียนและกำจัดอาชญากรรม เชิงอาชญากรรม เพื่อความสงบเรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภาระน้ำหนักของผู้ต้องหาที่หลบหนี ที่มีอยู่ในช่องทางเดินเท้าชุมชน เช่น ถนนที่มีคนเดินทางบ่อยครั้ง หรือทางเดินที่มีคนเดินทางบ่อยครั้ง จึงต้องใช้ความพยายามหนักในการล่าล้อมที่จะเข้าไป - ตรวจสอบภาระน้ำหนักของผู้ต้องหาที่หลบหนี ที่มีอยู่ในช่องทางเดินเท้าชุมชน เช่น ถนนที่มีคนเดินทางบ่อยครั้ง จึงต้องใช้ความพยายามหนักในการล่าล้อมที่จะเข้าไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภาระน้ำหนักของผู้ต้องหาที่หลบหนี ที่มีอยู่ในช่องทางเดินเท้าชุมชน เช่น ถนนที่มีคนเดินทางบ่อยครั้ง จึงต้องใช้ความพยายามหนักในการล่าล้อมที่จะเข้าไป



ลงชื่อ.....

นายอนุรุตน์ วรา恒

ประธาน



ลงชื่อ.....

(นายสาวีราพนรุ๊ จางอรุณ พ่วงผล
ผู้อำนวยการสี่แวงชลวัฒน์ C.E.C.)

ประธานสูงสุดและสภาบริหารในประเทศไทย
บริษัท การ์น เอเชีย คอสตัลแลนด์ จำกัด

โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงน้ำเสียส่วนภูมิในประเทศไทย

โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงน้ำเสียส่วนภูมิในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดเพชรบุรี (ค่า 18)

องค์ประกอบของบ่าง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม และเบิกบัญชี
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ) และคุณค่าทาง	ผู้เช่าทำใหม่พื้นที่งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ถาวรส่วนมาก ห้องน้ำในหมู่บ้านสะอาดเจ้าสำราญจะไม่สามารถดำเนินการได้โดยวิธีฝังกลบ (Sanitary Landfill) บนพื้นที่ผังถนนและบ้านที่กำลังจะถูกทำลาย หลังจากนี้ค่าคราฟต์จะมาใช้ประโยชน์ในภาคใต้ ให้ผู้เช่าทำใหม่พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างและกำจัดขยะของบ้านใหม่ของชาวบ้านในระดับต่ำ สำหรับผลกระทบจากการก่อสร้างจะมีผลต่อเศรษฐกิจและ民生ที่โครงการได้แก่ การก่อตัวของผู้คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ผลกระทบที่ผ่านเข้า-ออก บ้านและถนนด้านหน้าโครงการ	- แยกขยะอันตรายออกจากขยะ普รบังเกลี้ยนและเก็บไว้ในห้องทักษะรวม ทรายจะติดตัวให้เปรี้ยว เอกชนที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดด้วยวิธีถังขยะร้อนด้วย เป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะและนำมายังจุดที่ได้กำหนดไว้	- ตรวจสอบผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการดูแลและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ สำหรับสถานที่ราชการ เช่น-อนุสาวรดจอดรถบริษัท ตลอดไป
3.5 การใช้ไฟฟ้า	มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 266 KVA โดยจะได้รับบริการไฟฟ้าจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี	- ติดตั้งสูบสูตรและตู้ปรับอากาศภายในห้องน้ำ สถาบันพลังงานเพื่อสุขา ห้องน้ำที่ต้องทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ	- ตรวจสอบผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ ของบุคคลในพื้นาที่ รายงานทุก 1 เดือน



ลงชื่อ.....
นายสุวิชาพันธ์ จุราภรณ์พิรุณ
(นายบุญรัตน์ บัวเย็น)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทกรีน เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด



ลงชื่อ.....
นายบุญรัตน์ บัวเย็น
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทกรีน เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชุมชนการอาชญากรรมที่สั่งเด็ดขาด
ในประเทศไทย ผู้นำสังคมที่รักษาความปลอดภัยในประเทศไทย

โครงการแมตตาล่าห์สั่งเด็ดขาดที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐานของประเทศสั่งเด็ดขาด โครงการสนับสนุนผู้นำสังคมที่สำคัญ ประจำครึ่งปีที่ 2 ตัวบลหาเต้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 19)

ข้อคิดเห็นของบاح สี่เเนวเดลล์อม นลับคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐานของประเทศสั่งเด็ดขาด	มาตรการติดตาม เตรวจสอบและประเมินผล
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	สูงคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้โดยยังเพียงพอ โดยการพัฒนาคาดว่าการใช้กระแสไฟฟ้าของโครงการจะบดบังผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าของชุมชนที่อยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีการซ้อมแผนให้ยื่นเอกสารต่อหน่วยเบียนภูมิภาคในใหม่ ก่อนดำเนินการให้สำเร็จ - ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าแยกเฉพาะบ้านบ้านเดียว โดยติดตั้ง "กีร์ฟ" ห้องเครื่องไฟฟ้าของธนาคารฯ เพื่อความสะอาดและประศิริภาพในการติดตามมาตรฐานของ - รวมวงค์ให้เข้าพัก และพัฒนานโยบายโครงการประยุทธ์ พัฒนาไฟฟ้า เช่น <ul style="list-style-type: none"> + ปิดไฟฟ้าทุกร่องเมื้องไม่ได้ช่วยภายในเมือง + ปิดไฟฟ้าในสำนักงานกลาง 12.00-13.00 + ล้างถนนทุกเมืองให้เข้ากับเดือนธันวาคม การใช้พลัง 	 <p>ลงชื่อ..... (นายอนันต์ รัตน์ บัวเส็น) ประธานมูลนิธิแมตตาล่าห์สั่งเด็ดขาด ผู้อำนวยการบริหารผู้ดูแล บริษัท กрин เอ็น คอมฟอร์ต เทคโนโลยี จำกัด</p>



ด้านซ้าย รายละเอียดของพืชต้องห้ามนำเข้า ตามมาตราการติดตามตรวจสอบเบ็ดเสร็จ ฉบับที่ 2 สำเนาเดียว สำหรับใช้ในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรผู้ควบคุมบริหาร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม
3.6 การมอนิเตอร์และกำกับดูแล ชนิด (ต่อ)	<p>1) ความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรูปธรรม เป็นภารกิจจากเจ้าหน้าที่ของพัฒนาเพื่อทำกับปัจจัย ที่ขาดจากภายในโครงสร้าง ซึ่งมีจำนวน 42 คัน เมื่อทำการประเมิน สภาพการณ์ราษฎรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3177 (ถนนสันหนด เจ้าสำราญ) และถนนสายระดับด้านหน้าโครงสร้าง พบว่าใน วันหยุดราชการ กลางวันทำงานประมาณ 10 โมงเช้า V/C Ratio เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในถนนทางหลวงหมายเลข 3177 (ถนนสันหนดเจ้า สำราญ) เมื่อ V/C Ratio ในวันหยุดและวันทำงานใกล้เคียงกันคือ 0.13 และ 0.16 ตามลำดับ ส่วนบนถนนสายราษฎรด้านหน้า โครงการ เมื่อ V/C Ratio ในวันหยุดและวันทำงานเท่ากับ 0.21 และ 0.124 ตามลำดับ</p>	<p>- จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ความเร็วรถ โดยการติดตั้งสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายเส้น ถูกต้องและที่ติดตั้งบนถนนหรือทางเดินรถ และถนนจอดรถภายในพื้นที่โครงสร้าง รวมทั้งป้ายจราจร ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และสัญญาณที่ปรับแต่งทางเข้า- ออกโครงสร้างให้มีที่ติดอยู่ติดกันในคราวเดียว จำนวน 42 คันจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลรักษาในวันหยุด และการจัดการจราจร บริเวณทางเดิน</p>	<p>มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม</p>



ลงชื่อ.....
นายสาวิริสาหันต์ จุกานันทน์พัฒนา

(นายสาวิริสาหันต์ จุกานันทน์พัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม G.E.C.
นรีชัย กรีน เฮร์ฟ គុនរ៉ែលីណូអាជីវកម្ម



ลงชื่อ.....
นายสาวิริสาหันต์ จุกานันทน์พัฒนา


(นายสาวิริสาหันต์ จุกานันทน์พัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม G.E.C.
นรีชัย กรีน เฮร์ฟ គុនរ៉ែលីណូអាជីវកម្ម

ขยายงานผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย
โครงการศูนย์รับซื้อผ้าม่านห้องน้ำที่ใช้แล้ว

ตารางที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินการที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการที่สำคัญในประเทศไทย ต่ออย่างน้อย 2 สำนักงาน เจ้าหน้าที่ จังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 21)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง ชนบท	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม
3.6 การลดมลพิษและการ ขับส่ง (ต่อ) และคุณค่าทาง ชนบท	จากการวิเคราะห์ตัวต้นทุน ได้กำหนดให้ห้องน้ำหลักหน่วยเฉลี่ย 3177 (ตันต่อเดือน) และต้นทุนการด้านน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อห้องน้ำ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแบบปั๊บเจ้าตีมีทำให้สภาพแวดล้อมต้องขาดหายไปถาวรสักน้ำเสีย ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวห้องน้ำใหม่ ตัวห้องน้ำจะสามารถรับน้ำเสียทุกวันโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการในเชิงนโยบายในระดับต่อไป	โครงการได้จัดที่จอดรถขนาดตู้ 42 คัน จึงเพียงพอตาม ที่กำหนดตั้งแต่ต้น



ลงชื่อ

พ.ก.พ.

นายอนุรักษ์ นิเวศน์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กฟผ. จำกัด

รายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามข้อตกลงที่ได้ลงนาม

โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ 1 รายงานผลการประเมินผลตามที่ได้ตั้งไว้ มาตรฐานปฏิบัติงานและแบ่งผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบ
โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดโพธาราม จังหวัดสระบุรี (ลําดับ 22)

องค์ประกอบเชิง ประสิทธิภาพ และคุณค่าทาง เศรษฐกิจ	ผลกระทบเชิงแสวงหามีสำคัญ สูงมาก	ผลกระทบเชิงแสวงหามีสำคัญ ปานกลาง	ผลกระทบเชิงแสวงหามีสำคัญ ปานกลาง
3.6 การศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นสูง (ค่า)	ขนาดใหญ่ต้องจัดให้ในที่ๆ จุดภูมิศาสตร์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละ ประเภทของอาจารย์ที่ใช้เป็นที่ประชุมกิจกรรมในอนาคตในญี่ปุ่น รวมกัน หรือมีที่จัดอบรมต่อไปน้อยกว่า 1 คืนต่อปีที่ทำการ 240 ตาราง เมตร เศษษง 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตร.ม. ที่นั่นให้ถือที่จอด รถยนต์จำนวนที่นักก่อการเป็นกรณฑ์ฯ จ้างสำหรับจอดรถลาก่อน โครงการที่เข้า มาอยู่ในบ้านที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคภูมิภาคญี่ปุ่น ของโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา	ที่จอดรถภายนอกติดกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคญี่ปุ่น ต้องจัดให้มีที่จอดภายนอกติดกับมหาวิทยาลัย 2,783.11/240 = 11.59 คิดเป็น 12 คัน ซึ่งทางโครงการได้จัดที่จอดรถภายนอกติดกับ 42 คัน จึงเพียงพอตามที่กำหนดไว้ ตั้งแต่มูลค่าของที่ดินสูงมากไม่ สามารถจัดจัดได้	ผลกระทบเชิงแสวงหามีสำคัญ ปานกลาง



ลงชื่อ.....
ก. พล.
(นายสาวิชาพันธุ์ จaganathan)
ผู้อำนวยการศูนย์แสวงหาม

ลงชื่อ.....
ก. พล.
(นายบุญรัตน์ บัวเต็ม)
ประธานผู้บริหารศูนย์แสวงหาม

พิธีกรนำเสนองานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แหลมมาตราติดตามตรวจสอบและประเมินผล จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 23)

องค์ประกอบของช่วง สี่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ทั่วไป	1) ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผืนเมืองรวม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ทันสมัย 2 ต. หาดเจ้าสำราญ บ. เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการได้ตั้งใจพยายามก่อสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดินตามปรัชญาของหลวงให้เข้าบูรณาภรณ์เนื่องจากฯ พยายามไม่ทำลายภูมิปัญญาและรักษาไว้ให้เป็นที่ตั้งถาวรสาก 2) ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามภาคการเกษตรที่ขาดแคลนมากในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากฯ กำหนดเขตพื้นที่และมาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่อยู่อาศัยและห้องเช่า จังหวัดเพชรบุรี คำഗอหัวหิน และอำเภอประน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553	มาตรการติดตาม และเฝ้าระวัง มาตรการติดตามและเฝ้าระวัง



ลงชื่อ.....

(นายสาวิรพันธุ์ จันทร์วนพัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม G.E.C.

บริษัท กрин เอฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายนฤทธิ์ บำรุง)

ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วิทยาการดูแลดินและน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาบ้านชาวพื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย

ตราสารที่ 1 รายงานตรวจสอบทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ 2 สำนักหาดเจ้าสำราญ อ้างอิง จังหวัดเพชรบุรี (ลํา 24) โดยทางศูนย์สำรวจผู้นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการพัฒนาฯ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม และตรวจสอบ
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ด)	พนักงานดูแลดินและน้ำและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการที่ดินที่ไม่ถูกอนุญาต เช่น การทำฟาร์มตามกฎหมายสั่งห้าม บริเวณที่ 3 ชั้นป่าเปรี้ยวที่ 3 หมู่ 3 บ้านหนองบัว หนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว เจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบจากการดำเนินการที่ดินที่ไม่ถูกอนุญาต เช่น การทำฟาร์มตามกฎหมาย จังหวัดเพชรบุรี ทำไปปฏิบัติยัง ยังขาด ย่าง คำบัญชากาลา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ ขาด เพชรบุรี ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของบ้านเรือนที่ 3 จังหวัด 3) ความสอดคล้องของนโยบายนโยบายฯ ที่ดินบริเวณ โครงการกับนักเรียนไทย การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาเป็นอนาคตของประเทศไทย/สำนักงาน รวม ขนาดพื้นที่ดินที่สำคัญ รวมทั้งที่ดินที่ดูแลด้วยตนเองที่จังหวัดเป็น 7,668 ตารางเมตร (หรือ 0.0077	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



นายธีร

ธีร


ลังชัย

ลังชัย

นายสาวิกา พันธุ์ วงศานุรักษ์ น้ำเงิน

(นายสาวิกา พันธุ์ วงศานุรักษ์ น้ำเงิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กрин เอเชีย คอൺเซ็ลเลนท์ จำกัด



ลังชัย

ลังชัย

สุรชัย


สุรชัย

สุรชัย

สุรชัย

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการประเมินผลลัพธ์สำคัญ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการศูนย์ศึกษาฝึกอบรมอาชีวศึกษาในประเทศไทย ศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อที่ ๒ ตำบลเจ้าสำราญ จังหวัดเชียงใหม่ (ค่า 25)

องค์ประกอบของงาน ส่อง明瞭ข้อมูล และคุณค่าทาง การบริหารฯ	ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตาม ส่อง明瞭ข้อมูล
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ดี)	ผลกระทบในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัย ด้านสัดส่วนของภาระที่ใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งไม่สามารถแปลงน用途จากกิจกรรมการค้า เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และมีความสอดคล้องกับปัจจัยบางภาคการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านพักอาศัยมาก	ต.ภ.กม.) แต่เนื่องจากมาตรการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนในประเด็นการทำประมงในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัย ด้านสัดส่วนของภาระที่ใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งไม่สามารถแปลงน用途จากกิจกรรมการค้า เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และมีความสอดคล้องกับปัจจัยบางภาคการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านพักอาศัยมาก	ตรวจสอบผลลัพธ์ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม



ลงชื่อ.....
(นางสาวจิตาพันธุ์ จางกูรูนพัฒนา)
ผู้อำนวยการสังคมศึกษาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลเลนท์ จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายมนูรุตต์ บัวเรือง)
ประธานมูลนิธิแห่งสหกรณ์จัดการในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์รักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผังที่ 2 ตำแหน่งเดียวที่อยู่ จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 26)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และศุลกากรต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ ดิน (ต่อ)	4) ผลกระทบทางภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการใช้ประโยชน์ของชุมชนบริเวณ ใกล้เคียง และผลกระทบต่อความหนาแน่นประชากร การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การใช้ และขยายพื้นที่ดินของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การใช้ กับกิจกรรมของผู้คนที่ประชุม/สำนักงาน และที่พักอาศัยทั่วไป คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณูปโภคและระบบ สาธารณูปโภคของชุมชนไม่ต่อไปในระยะต่อไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
นายสาวิชาพันธุ์ จิตาภรณ์ (นายบุญรัตน์ บัวเย็น)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ.....
นายสาวิชาพันธุ์ จิตาภรณ์ (นายบุญรัตน์ บัวเย็น)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ.....
(นายบุญรัตน์ บัวเย็น)
ประชานุรักษ์แห่งสภาคือสหกรณ์ในประเทศไทย

รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้แต่งตั้งไว้ครั้งที่ ๑
โครงการศูนย์สุขาผู้ดื่นสภากาชาดไทยในประเทศไทย

ตารางที่ ๑ รายงานผลการดำเนินการตามที่สำคัญ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัย แหลมราชิตาเมืองชุมชน แหลมราชิตาเมืองชุมชน

โครงการศูนย์สุขาผู้ดื่นสภากาชาดจัดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 27)

องค์ประกอบทาง สังคมชุมชน และคุณค่าทาง ชาติ (ต่อ)	ผลกระทบเชิงเมืองที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัย	มาตรการติดตาม สร้างอาชญากรรม ล้วนๆ
๓.๗ การให้บริโภคที่ดิน และคุณค่าทาง ชาติ (ต่อ)	๕) ประเมินความต้องการของภาคการและระบบทดลองรับ ตามภูมิศาสตร์ของบ้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความไม่ พร้อมใช้ด้วยความอุตสาหะ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตราฐานที่คงการอย่างดีให้มีความถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน มาตรฐานของโครงการและให้มีความถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ที่นับถือได้ ๑.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยอย่างในขนาด ๒,๗๘๓.๑๑ ตร.ม. ซึ่งเข้าข่ายขนาดดินที่ให้ผู้ที่ต้องจดให้มีแนวเขตตามและจะพยายามรับ ความชักจูงทางด้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งโครงการนี้ จะพยายามลดภาระทางด้านแรงงานหัวงานแบบขยายตัวตามที่ดินเป็นไป ตามกิจกรรมทางด้านที่ ๕๕ อนับที่ ๕๕	๕) ประเมินความต้องการของภาคการและระบบทดลองรับ ตามภูมิศาสตร์ของบ้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความไม่ พร้อมใช้ด้วยความอุตสาหะ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตราฐานที่คงการอย่างดีให้มีความถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ที่นับถือได้ ๑.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยอย่างในขนาด ๒,๗๘๓.๑๑ ตร.ม. ซึ่งเข้าข่ายขนาดดินที่ให้ผู้ที่ต้องจดให้มีแนวเขตตามและจะพยายามรับ ความชักจูงทางด้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งโครงการนี้ จะพยายามลดภาระทางด้านแรงงานหัวงานแบบขยายตัวตามที่ดินเป็นไป ตามกิจกรรมทางด้านที่ ๕๕ อนับที่ ๕๕	๕) ประเมินความต้องการของภาคการและระบบทดลองรับ ตามภูมิศาสตร์ของบ้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความไม่ พร้อมใช้ด้วยความอุตสาหะ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตราฐานที่คงการอย่างดีให้มีความถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ที่นับถือได้ ๑.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยอย่างในขนาด ๒,๗๘๓.๑๑ ตร.ม. ซึ่งเข้าข่ายขนาดดินที่ให้ผู้ที่ต้องจดให้มีแนวเขตตามและจะพยายามรับ ความชักจูงทางด้านที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งโครงการนี้ จะพยายามลดภาระทางด้านแรงงานหัวงานแบบขยายตัวตามที่ดินเป็นไป ตามกิจกรรมทางด้านที่ ๕๕ อนับที่ ๕๕



ลงชื่อ.....
นายมนูรักษ์ บัวเย็น

(นายมนูรักษ์ บัวเย็น)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัย
ประชานุภัยภาคตะวันตก ประจำเขตฯ จังหวัด





ลงชื่อ.....
นายจิราพันธุ์ จากบุญจน์พรมาน

(นายจิราพันธุ์ จากบุญจน์พรมาน)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัย
ประชานุภัยภาคตะวันตก ประจำเขตฯ จังหวัด



ตารางที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินการตามที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขแผนกรอบแบบเดือน แผนมาตรการติดตามตามมาตรฐานของแผนกรอบ โครงการศูนย์สร้างผู้นำอาชญากรรมเชิงอาชญากรรม ระยะที่ 2 ตามแนวทาง สำหรับวัสดุอุปกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี (ลักษณะที่ 28)

องค์ประกอบทางสื่อสารมวลชน และคุณค่าทางศิลปะ	ผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขแผนกรอบแบบเดือน แผนมาตรการติดตามตามมาตรฐานของแผนกรอบ	มาตรฐานของแผนกรอบแบบเดือน แผนมาตรการติดตาม
3.7 การใช้ประโยชน์ ชีวิตน (ต่อ)	6) ประเมินความเสี่ยงของการมาภัยระหว่างบ้านที่ 55 (พ.ศ. 2543) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ราษฎร์ควบคุมมาตรา พ.ศ. 2522 หมู่ที่ 3 ที่ว่างภายนอกเขตการ โครงการศูนย์สร้างผู้นำอาชญากรรมเชิงอาชญากรรม ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย มีพื้นที่ร่างกายขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 61.87 ซึ่งไม่สามารถกันดูดง่ายดูง่ายได้โดยประมาณ 30	ประเมินความเสี่ยงของการมาภัยระหว่างบ้านที่ 55 (พ.ศ. 2543) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ราษฎร์ควบคุมมาตรา พ.ศ. 2522 หมู่ที่ 3 ที่ว่างภายนอกเขตการ โครงการศูนย์สร้างผู้นำอาชญากรรมเชิงอาชญากรรม ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย มีพื้นที่ร่างกายขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 61.87 ซึ่งไม่สามารถกันดูดง่ายดูง่ายได้โดยประมาณ 30	มาตรการป้องกันและแก้ไขแผนกรอบแบบเดือน แผนมาตรการติดตาม
4. คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ลักษณะที่ 2	เมื่อเปิดดำเนินการจึงมีผู้เข้ามาพยายามขโมย และเข้าพักในโครงการประมาณ 112 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาปัตยกรรมและภารภาระน้ำหนักทางส่วนอยู่ในระดับสำคัญตามเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมโทรม ให้ค่าสาธารณูปโภค เช่น ถนนเรียบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่	เมื่อเปิดดำเนินการจึงมีผู้เข้ามาพยายามขโมย และเข้าพักในโครงการประมาณ 112 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาปัตยกรรมและภารภาระน้ำหนักทางส่วนอยู่ในระดับสำคัญตามเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมโทรม ให้ค่าสาธารณูปโภค เช่น ถนนเรียบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขแผนกรอบแบบเดือน แผนมาตรการติดตาม



องค์ประกอบบทบาท สี่แฉ่งดูแล และคุณค่าทาง มนุษย์	ผลกระทบต่อสี่แฉ่งดูแลที่สำคัญ	มาตรการดำเนินดูแลที่สืบสานและติดตาม	มาตรฐานดูแลผลกระทบ สี่แฉ่งดูแล
4.2 สาธารณสุขและ ความอุ่นไอ มี และคุณค่าทาง	ทำให้เกิดภัยต่อสี่แฉ่งดูแลและรับภาระดูแล อย่างมากปริมาณของงานนี้ กรณีมีการจัดป้ายหยุดห้ามในโครงการ สามารถใช้ บริการสุขอนามัยได้ป้า แรม และในรายบานาลจึงต้องเดินทางไป ที่บ้านได้โดยตรง ตัวผู้ชราพูดถึงการดูแลสุขภาพในบ้านเป็นอย่างดี สามารถเข้าและออกบ้านได้อย่างอิสระ	- เจ้าหน้าที่คงกราฟฐานะบ้านรักษาการชี้แจงงานและ คุณภาพของระบบสาธารณูปโภค น้ำใช้ น้ำประปา การระบายน้ำ การจัดการบุคลากรให้คุณภาพดี - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในบ้านที่โครงการ เดินทาง 24 ชั่วโมง และจัดให้มีบริการพัสดุ การติดต่อไปรษณีย์ โทรศัพท์ ไม่ใช่บ้านที่อยู่ติดต่อกันสามารถนำเข้าออกบ้านได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เดินทาง ใช้เวลาเดินทางสั้นและดูแลดี น่องดูบดีและที่เกิดขึ้นภายในบ้านไม่ทิ้งไว้	มาตรฐานดูแลผลกระทบ สี่แฉ่งดูแล
4.3 ความปลอดภัย สาธารณะ และการป้องกัน อัคคีภัย	เนื่องจากในช่วงปฏิภาคินและการทางโครงการจะมีภัยร้ายแรง ประมาณครึ่งปีให้แก่ครึ่งที่เข้า-ออกภายในไม่ติดกันตลอด 24 ชั่วโมง นักเรียนรักษาตัวในสถานที่สาธารณะ หากเจ้าสำนักหน้าที่อยุตด้วยและความไม่สงบของภัยธรรมชาติ	- จัดให้มีระบบป้องกันภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด กันหมาป่าที่เกี่ยวข้อง ติด กันภัยธรรมชาติที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ของกองพัน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้	- ตรวจสอบสภาพ โดยทุกวัน ความสันติในภัยธรรมชาติ งานอุปกรณ์และงบประมาณ



ตารางที่ 1 รายงานและแสดงผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ มาตรฐานชี้วัดที่ประเมินผลเชิงบวกและเชิงลบ โครงการศูนย์สร้างน้ำดื่มน้ำใจสุขุมวิทฯ ผู้ที่ 2 สำนักมาตรฐานและมาตรฐานเชิงบวก (ต่อ 30)

องค์ประกอบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการดำเนินการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม เฝ้าระวังและประเมินผล
4.3 ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และการรับรององค์กรคุณภาพ (ต่อ)	<p>ในชุมชนและชุมชนเป็นระบบปรับปรุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ ตัวเองซึ่งเป็นภาคีในการ จัดการด้วยตนเองให้เกิดความร่วง ต้านทานไม่หลอมล่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งๆ - ดำเนินระบบประกันคุณภาพ โครงการได้จัดเตรียมระบบประเมิน คุณภาพและมาตรฐานต่อไปได้แก่ ก្រោមทักษะพื้นฐานตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้แก่ ก្រោមทักษะพื้นฐาน (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ของกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีหัวรับผิดชอบเพียง ตัวแทนหน้าพื้นที่โครงการ จำนวน 2 แห่ง และมีบุคลากร 2 บุคคล เม็ดที่ 40 ต่อ ม. ที่สามารถรองรับภาระภัยไม่ครองภาระต่อค่าย เพียงพอ ตัวเอง จึงคาดการณ์ระบบปฏิบัติภัยพิบัติทางโครงการได้ จัดเตรียมได้อย่างมีมาตรฐาน ฉะนั้นสามารถทำภาระได้โดยยั่งยืน</p>	<p>1) ออกแบบน้ำส้วมบูรณาการและระบุบริการน้ำส้วมเพื่อ - ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของน้ำส้วม ติดตั้งไบปริเวณห้องโถง ตัวอย่างบ้านที่ 1 จำนวน 1 ถูก และบ้านบ้านที่ 2 จำนวน 1 ถูก 1 บุด</p> <p>- ขยายการพัฒนาศูนย์บริการเพิ่มเติบโตตามที่ 2 จำนวน 1 บุด ก្នາມรักษากลุ่มประเทศ ติดตั้งไบปริเวณห้องโถง ก្នាមรักษากลุ่มประเทศ จำนวน 1 บุด (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ของกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีหัวรับผิดชอบเพียง ตัวแทนหน้าพื้นที่โครงการ จำนวน 2 แห่ง และมีบุคลากร 2 บุคคล เม็ดที่ 40 ต่อ ม. ที่สามารถรองรับภาระภัยไม่ครองภาระต่อค่าย เพียงพอ ตัวเอง จึงคาดการณ์ระบบปฏิบัติภัยพิบัติทางโครงการได้ จัดเตรียมได้อย่างมีมาตรฐาน ฉะนั้นสามารถทำภาระได้โดยยั่งยืน</p>	<p>มาตรฐานและประเมินผล เฝ้าระวังและติดตาม</p>



ลงชื่อ.....
(นายบุญรัตน์ บัวseen)
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม
บริษัท กрин เอฟ ศรีนัชแม่นท์ จำกัด

บริษัท กอนซัลติ่ง จำกัด
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม
บริษัท กрин เอฟ ศรีนัชแม่นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายงานผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มหาดไทย ประกอบด้วย โครงการศูนย์สุขาภิบาลน้ำเสียและการรักษาความสะอาดที่สำคัญ โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำและลากระทบาน้ำเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สุขาภิบาลน้ำเสียและการรักษาความสะอาดที่สำคัญ แห่งที่ 2 สำนักงานเขตเจ้าเสือราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าสำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม สิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัยสาธารณะ และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ประทับตราและสถานะการรับบันทุกเหตุเพลิงไหม้ในระบบติดก่อน ที่กรดคัมเพล็กซ์จะมาถึง ถือทั้งโครงการจะประสนงานกับหน่วยงาน ดับเพลิงในท้องที่ที่สถาบันฯ ดำเนินการอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้การพยากรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีผล ประทับตราที่ดูดโดยสถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแล ปัจจุบันเมืองตัวเป็นๆ และสถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้ต้องรับรับทราบ ให้บริการดูเพลิงไหม้โดยสถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้ที่มีภาพ โดยสารตัวเป็นๆ ที่สถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้ในปัจจุบัน 5-10 นาที สุดท้าย สถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้ต้องรับรับทราบจากสถาบันฯ ที่ดูดเพลิงไหม้	2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นชนิดบอร์ดผู้ดูแลเพื่อ ชุมชน 15 ปีขึ้นไปติดตั้งไว้ในจุดต่างๆ ดังนี้ - อาคารประชุม/สำนักงาน ติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องโถง ห้องรับแขก 1 จำนวน 1 แห่งบริเวณหน้าห้องโถงภายในอาคาร ทุกชั้น ลํา 1 ชุด 3) ป้ายบอกทางไฟ ติดตั้งไว้ในจุดต่างๆ ดังนี้ - อาคารสำนักงาน/ประชุม ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านได้ จำนวน 1 ชุด ในแต่ละชั้นของอาคาร โคมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	ตรวจสอบการดำเนินการในมาตรการ สิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ.....
นายอนุรักษ์ น้ำเต็ม
(นางสาววิรดา พันธุ์ จังกลรุจนพัฒน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กрин เอ็น จำกัด คุณชุมแสงกุล

ลงชื่อ.....
นายอนุรักษ์ น้ำเต็ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


รายงานผลการดำเนินการเบื้องต้น
โครงการศูนย์รักษาพยาบาลโรคติดต่อในประเทศไทย

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินการเบื้องต้น มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่สำคัญ มาตรการรักษาพยาบาลแก้ไขผู้ต้องขัง แหล่งน้ำสาธารณะติดเชื้อ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำประปา ให้กับผู้ต้องขัง ผู้นำสหภาพเรือนักโทษในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 32)

องค์ประกอบพื้นที่สังเวชล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.3 ความไม่สงบภายนอกภาระของ แหล่งน้ำและศูนย์ค่าต่างๆ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดพื้นที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยในบ้านเป็นได้ จำนวน 1 ห้อง ในแต่ละห้องขนาด 1 ห้อง - ลักษณะจุดรวมพล จำนวน 2 จุด มีลักษณะประมาณ 40 ตร.ม. อยู่บริเวณตัวหนองน้ำโครก ก โดยให้สามารถรองรับคนในโครงการอย่างเพียงพอ (0.35 ตร.ม./คน) - โครงการบูรณะป้องกันเชื้อไวรัส ทุกๆ 1 ปี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมมูล หากพบว่ามีการเสียหาย หรือชำรุดเสื่อมชำรุดเสื่อมอย่างมาก ก็จะดำเนินการแก้ไขทันที - ติดป้ายແນาในการใช้ชุมชนและบ้านที่เดินทางมาได้ บริการที่ชุมชนนั้นติดต่ออยู่ เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้ชิดได้รับทราบและสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทันที 	<p>มาตรการติดตาม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>



ลงชื่อ.....
นายสุวิทย์ จากนุชธรรม (นายมนูรัตน์ บำรุง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายมนูรัตน์ บำรุง)
ประธานผู้แทนภาคธุรกิจในประเทศไทย

ตารางที่ 1

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อความสามารถด้านเศรษฐกิจและอาชญากรรม จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ 33)

อ้างอิงมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม เฝ้าระวังติดตาม
4.3 ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง และคุ้มครองพื้นที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง อยู่ภายนอกห้อง เส้นทางการเดินทาง ฯฯ รวมผล โดยติดตั้งแบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งแบบกล้องวงจรปิดติดตั้งกล้อง วงจรปิดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของ อาคาร เช่น บันไดและหน้าบันได - จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบเฝ้าระวัง และฝึกอบรมการซ่อมแซมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดเหตุไฟไหม้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประสานงานกับ ผู้อำนวยการห้องเรียนที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังติดตาม



ลงชื่อ.....
(นายสราวิชาพันธุ์ จักกานุญจนพาระ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม CONSTRUCTION
บริษัท เกรน เอเชอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ตามร่างที่ 1

รายงานผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติในประเทศไทย ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ลําด 34)
โครงการศูนย์สหกรณ์น้ำสาวภาครัฐจัดทำในประเทศไทย

ช่องประภากลุ่มทางช่องแม่น้ำ	ผลกระทบต่อช่องแม่น้ำและลมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม และเฝ้าระวัง
4.4 พืชเนื้อ葷และสุนทรียภาพ	โบราณดีป่าราษฎร์ สวนแหล่งกำเนิดน้ำคืนควรอนุรักษ์ป่า ไม่ถูกเพลิงไหม้โดยวงการ ศูนย์กลางสำราญ ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาด โควงกรีฟรีวานาณ 55 เมตร ตั้งมั่นมากำรดำเนินโครงการฯ ไม่สูงผิด กวางทับภูเขาเพื่อขุดช่องทางน้ำสาธารณะและแหล่งธุรกิจอื่น คงอยู่รักษาอนุรักษ์น้ำใจภูเขาในกระบวนการสูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาที่อยู่บ่อบีเรณูใกล้เคียง เป็น ป่าไม้พังโคลนปะรำรากน้ำหนาพังโคลนภูเขาต่ำๆ กายใน รวม และรักษา เป็นอนุสาวรัตน์ที่มีความสูง 1-3 ชั้น ดังนั้นการ ดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อที่ดินต่อบนลง ในภูมิศาสตร์ป่าที่อยู่เบื้องบนชั้นต่ำ ให้ใช้วัสดุและส่วนผสมของ อาคารและแม่แห่งน้ำร่วมชุมชนที่อยู่อาศัย น้ำจากน้ำ	จุดใหม่เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อช่องแม่น้ำและลมที่สำคัญ ม. โดยจัดให้เกิดชั้นต่อชั้นสำหรับภัยธรรมชาติในพื้นที่โครงการ แสดงจุด ให้ไว้ยืนยันด้วย 694.75 ตร.ม. ที่นี่เพื่อให้พื้นที่โครงการมีความสามารถแปรรูปริม รวมทั้ง เพิ่มเติมสิ่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างพอเพียงและยั่งยืน ผู้พักอาศัยที่เข้ามาท่องเที่ยว แขวนผ้าแขวน 14.37 ตร.ม./คน	ตรวจสอบและเฝ้าระวังตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ตามแผนที่ต้องการ ให้ทุกฝ่ายทราบและดำเนินการตามที่ตกลงไว้



ลงชื่อ.....

อ. น. ล.

(นายนุญรัตน์ บัวเรือง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด



(นายนุญรัตน์ บัวเรือง)

ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมประเทศไทย



(นายนุญรัตน์ บัวเรือง)

ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

ตารางที่ 1

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบปัจจุบันและแก้ไขผลกระทบที่ดีของโครงการศูนย์สร้างผู้นำสังคมภาคีเชิงตัวต่อในประเทศไทย ดังนี้ที่ หน้าที่ 2 ตามเอกสารจัดทำเจ้าสำราญ สำเร็จเมื่อ จันทร์ เดือนธันวาคม (หน้า 35)

องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ดีของแม่วัดล้อม	มาตรการด้านความรับผิดชอบ แม่วัดล้อม
4.4 หันเนยภาพและ สูนทรัพยาพ (ต่อ)	พื้นที่ความสูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น เมืองเปรี้ยบเทียบกับมาตรฐานที่อยู่ - บริเวณใกล้เคียง เป็นภูมิภาคที่ขาดแคลน ไม่สามารถแต่งตั้ง ชุมชน ขาดการพัฒนาศักยภาพ เป็นภูมิภาคที่ขาดแคลน ไม่พัฒนา ทักษะชุมชนขาดแคลน แต่รักษา เป็นภูมิภาคที่มีความสูง 1-3 ชั้น ต้นไม้ขาดแคลนคงต้นกำกัณความสูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น จะมีความก่อสร้างกับสถาปัตยกรรมแบบต่ำและต่ำลง ประกอบกับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ดี ทางเดินท้องที่ขาดแคลน ใช้ทางเดินสีเหลืองดูดูดำลงให้ โหนสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นทอนสีที่ไม่適合เดิน และมีป่าแบบ สกปรกโดยรวมขาดแคลนลักษณะป่าภูเขาในที่นั่น	พื้นที่สูงและภูมิภาคที่ขาดแคลน ไม่สามารถแต่งตั้ง ชุมชน ขาดการพัฒนาศักยภาพ เป็นภูมิภาคที่ขาดแคลน ไม่พัฒนา ทักษะชุมชนขาดแคลน แต่รักษา เป็นภูมิภาคที่มีความสูง 1-3 ชั้น ต้นไม้ขาดแคลนคงต้นกำกัณความสูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น จะมีความก่อสร้างกับสถาปัตยกรรมแบบต่ำและต่ำลง ประกอบกับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ดี ทางเดินท้องที่ขาดแคลน ใช้ทางเดินสีเหลืองดูดูดำลงให้ โหนสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นทอนสีที่ไม่適合เดิน และมีป่าแบบ สกปรกโดยรวมขาดแคลนลักษณะป่าภูเขาในที่นั่น	มาตรการด้านความรับผิดชอบ แม่วัดล้อม



ลงชื่อ.....
(นางสาวจิตราพร จงกาญจนพัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กฟผ. เอิร์ฟ คุณชลเดช พากเพียร



(นายมนูรัตน์ บัวเขน)
ประธานมูลนิธิแห่งสหภาพรัฐศาสตร์ในประเทศไทย

รายงานผลการพัฒนาและติดตามดำเนินการ
โครงการศูนย์สืบสานภูมิปัญญาและศิริศาสตร์ชาติในประเทศไทย

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการพัฒนาและติดตามดำเนินการตามโครงการศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ 1 รายงานแสดงผลการพัฒนาและติดตามดำเนินการตามโครงการศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการศูนย์สืบสานภูมิปัญญาและศิริศาสตร์ชาติในประเทศไทย ชุดที่ 2 สำงงานมาตรฐานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ 36)

ช่องคุณภาพของทางสื่อเผยแพร่	ผลการพัฒนาและติดตามที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสื่อเผยแพร่	มาตรการติดตาม
แหล่งศูนย์ฯ	- สำหรับพนักงานที่มีภาระใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่และ การจัดสร้างหมายเหตุ ตั้งแต่ไม่ถึงห้าเดือน อาทิ เก็บ ต้นหญ้าบางชนิด ต้นไม้หายาก ต้นไม้หายาก ต้นไม้หายาก และปููกไม่มีฟุ่ม ดังนี้ ตั้งแต่ไม่ถึงห้าเดือน หมายเหตุ จะได้รับการอนุมัติเพื่อคุ้มครอง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสื่อเผยแพร่	ตรวจสอบและกำจัดทุกๆ สี่เดือน


หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในช่วงเวลาเปิดดำเนินการ คือ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในประจำเดือนตุลาคมปีงบประมาณ

- โครงการจัดทำรายการ ต้องจัดทำรายการตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฯ ประจำเดือนตุลาคม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาและติดตาม ผู้รับผิดชอบในนิยาม ทุก 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติแบบอย่าง大方



ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพร รุ่งเญน)
ผู้อำนวยการศูนย์เผยแพร่
บริษัท กрин เอนิริค คอนซัลต์แอนด์ จำกัด




ลงชื่อ.....
(นายอนุรักษ์ รุ่งเญน)
ประธานกรรมการศูนย์ฯ

ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานของแหล่งแม่น้ำ โครงการศูนย์รังผู้นำอาชีวศึกษาในประเทศไทย ดั้งนี้ที่ 2 สำนักมาตรฐานฯ สำนักงานฯ สำนักงานฯ

ตารางที่ 3 มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานของแหล่งแม่น้ำ โครงการศูนย์รังผู้นำอาชีวศึกษาในประเทศไทย ดั้งนี้ที่ 2 สำนักมาตรฐานฯ สำนักงานฯ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวบันทึกตรวจ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	มาตรฐานฯ
1. กิจกรรม	- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดขยะในทางพื้นที่ที่จะดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านกิจกรรมประปา (การรักษาและแยก)	- เป็น 1. 1 ครั้ง - เป็น 2 ทุกๆ 6 เดือน - เป็นปี ทุกๆ 4 เดือน	10,000 20,000 30,000	- คุณนิธิกรศรีพัฒนาภัย
2. กิจกรรมทางน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 จุด ต่อวัน - จุดที่ 1 คือ จุดที่ 2 คือ จุดที่ 3 คือ จุดที่ 4 คือ - จุดที่ 1 คือ จุดที่ 2 คือ จุดที่ 3 คือ จุดที่ 4 คือ	- pH - BOD - SS - Total Kjeldahl Nitrogen - TKN - Oil & Grease - Fecal Coliform Bacteria	- ทุกๆ 1 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลาปีดำเนินมา	144,000	- คุณนิธิกรศรีพัฒนาภัย





ลงชื่อ

นายบุญรัตน์ บำรุง
(นายสาวิชาพันธ์ บำรุงรัตน์)

ผู้อำนวยการสังกัดศูนย์มาตรฐานฯ
บริษัท กрин เอเชีย ศูนย์แม่น้ำ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพตามดุรู矩ของผู้ผลิตและผู้จัดการในประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี (ช่วงเปิดดำเนินการ) (ต่อ 1)

ศูนย์การสื่อสารมวลชน	สถานที่ติดต่อเจ้าหน้าที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
2. กิจกรรมน้ำเสีย	- ตรวจสอบปรับปรุงทิศทางและสภาพ การทำท่าน้ำทิพย์ของระบบบำบัดน้ำเสีย	- เป็น 1 ทุก 3 เดือน - เป็น 2 ทุก 4 เดือน - เป็น 3 ทุก 6 เดือน	1,000 บาท/ครั้ง	- ผู้ดูแลโครงการบริษัทจัดการในประเทศไทย
3. ระบบระบายน้ำ	- ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด และบำรุงรักษาในทุกๆ วัน	- กากอุตตมธรรมหรือทีมพืช (เชปชั่นภายน)	10,000 บาท/ครั้ง	- ผู้ดูแลโครงการบริษัทจัดการในประเทศไทย



นายกรัฐมนตรี จางเซอก
(นายกรัฐมนตรี จางเซอก)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและส่งเสริม
บริษัท กрин เอิร์ฟ คลนต์แอนด์ จำกัด

นายบุญรอด น้ำเงิน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเทศไทย
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเทศไทย

ตารางที่ 2 มติรำชการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิริสตจักรในประเทศไทย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ 2 ตามมาตราเดียวกัน

ตารางที่ 2 ตามที่ได้รับการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิริสตจักรในประเทศไทย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ 2 ตามมาตราเดียวกัน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจดูรอบ	คุณศรีวุฒิ	ความมี	ค่าใช้จ่าย	โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการธุรกิจ	- โครงการป้องกันภัยไม่ต่อต้านภัยและ ดำเนินการอย่างร่วม	- ความสะอาด - สภาพห้อง (การนุกร่อนและกำจัด)	- ตรวจสอบความสะอาด ทุกส่วน - ตรวจสอบสภาพห้อง (การนุกร่อนและกำจัด)	3,600	- มูลนิธิสถาบันคริสตจักรในประเทศไทย	
5. ระบบไฟฟ้า	- โครงการอุปกรณ์ไฟฟ้าและ สายไฟฟ้า	- อุปกรณ์และสายไฟฟ้า	- เครื่องผลิต 1 คัน	5,000 บาท/คัน	- มูลนิธิสถาบันคริสตจักรในประเทศไทย	
6. ความปลอดภัย	- โครงการระบบป้องกันและคุ้มภัย และการซ่อมแซมหน้างาน	- ระบบป้องกันและคุ้มภัย - แผนการซ่อมแซมหน้างาน อบรมพนักงาน	- ตรวจสอบระบบป้องกัน อัคติภัย 1 ปี/ครั้ง - ซ่อมแซมหน้างาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	10,000 20,000	- มูลนิธิสถาบันคริสตจักรในประเทศไทย	ประชานุรักษ์และสภาศาสนจักรในประเทศไทย บริษัท กอล์ฟ เอเชอร์ คอมมูนิตี้จำกัด



ลงชื่อ.....

๒๐๑

ลงชื่อ.....

๒๐๑

(นายอนุรักษ์ บัวเรือง)
นายอนุรักษ์ บัวเรือง

ประธานมูลนิธิและสภาศาสนจักรในประเทศไทย

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสิตรัฐฯ
ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(ช่วงเปิดดำเนินการ)

เงื่อนไขสำนักงานนโยบาย และแผนรัฐกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการ ได้ ปฏิบัติตาม มาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค ^{ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข}
1. การใช้น้ำ			
2. การจัดการน้ำเสีย			
3. ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม			
4. การจัดการขยะ			
5. ระบบไฟฟ้า			
6. การเดินระบบ (Operation) และ ^{การดูแลระบบบำรุงดูแลรักษา} (Maintenance)			
7. ความปลอดภัย สาธารณูปโภคและการป้องกัน ^{อัคคีภัย}			
8. อื่นๆ			

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ.....



(นางสาวจิราพันธุ์ จงกานุณพรรณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม CONSULTANT CO., LTD.
บริษัท กрин เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายนฤทธิ์ บัวสุนัน)



ประธานมูลนิธิแห่งสภาคิสิตรัฐฯในประเทศไทย

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทึบ

แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทึบ

โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคิสตจักรในประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชุดตรวจ	ตัวชี้มูลค่า					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Nitrogen (TKN)	Oil & Grease	Fecal Coliform (MPN/100 ml)
น้ำทิ้งจากอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 ถูก คือ - ถูกก่อนผ่านระบบถังบำบัดน้ำเสีย ถูกที่ 1 - ถูกหลังออกจากระบบถังบำบัดน้ำเสีย ถูกที่ 1 - ถูกก่อนผ่านระบบถังบำบัดน้ำเสีย ถูกที่ 2 - ถูกหลังออกจากระบบถังบำบัดน้ำเสีย ถูกที่ 2						
ต่ำมาตรฐานน้ำทึบจากอาคาร ประเภท C						

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการประท้วง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ที่พิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122

ตอนพิเศษ 125ฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548

* ข้อความแนะนำการจัดทำรายงานการวินิจฉัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/2549

หน่วยงานราชการหรือบุรุษที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์.....

(.....)

วันเดือนปี.....

หมายเหตุ : สุ่มความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทึบมีค่าเทินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผู้สุ่มความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วันเดือนปี.....

ลงชื่อ.....

(นายบุญรัตน์ บัวเย็น)

ประธานมูลนิธิแห่งสภาคิสตจักรในประเทศไทย

ลงชื่อ.....

R.R.P.

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกานุจันทร์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин อร์ค คอนซัลแทนท์ จำกัด

