



ที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๕๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๒๖๒๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียนซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสรุปรายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงาน

การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป
กำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๗-๒

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๖๒๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖
ของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารชุด จำนวน ๗๙ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้จัดทำรายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


๑. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด อย่างเคร่งครัด

๒. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

๑) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ


๒) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ลงชื่อ
(นาย) 
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

๕. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



จำนวน ๒ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสุภคดี)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๕๕



ตารางที่ ๑ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ๑.๑ สภาพภูมิประเทศ	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างโดยมิได้ ถมพื้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด และ เป็นระดับเดียวกับพื้นที่ข้างเคียง เพียงแต่ทำการปรับพื้นที่โครงการให้ม ความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง และใช้ดินที่ขุดจากการก่อสร้างฐาน รากโครงการมาช่วยในการปรับพื้นที่ เท่านั้น สำหรับการก่อสร้างอาคารเป็น อาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคาร ชุด สูง ๘ ชั้น ๑ อาคาร สูง ๒๒.๖๐ เมตร อยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็น ชุมชนเมือง โรงแรม อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว ร้านค้า และพื้นที่ว่าง ซึ่งการก่อสร้าง คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ ไปบ้างแต่ไม่มากนัก ในส่วนของการ ขุดดินทำบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัด น้ำเสียและบ่อหน่วง กิจกรรมดังกล่าว จะใช้เวลาสั้นๆและเป็นผลกระทบ ชั่วคราวเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างเท่านั้น	๑. จัดทำรั้วสังกะสี โดยรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการ ก่อสร้าง โดยใช้รั้วหรือกำแพงที่มีความสูง อย่างน้อยเกินระดับสายตา ๒. ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้าน ร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและ ทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐาน ป้องกันการขัดแย้งกรณี อาคารบ้านเรือน เกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการ ก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคาร ข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่อไปยัง วิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน ๓. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พัก อาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ ทั้งขั้นตอน ในการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง	๑. ตรวจสอบให้มีการจัดทำแนวรั้ว สังกะสีบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการ ๒. ติดตามตรวจสอบบริเวณรั้วหรือ กำแพงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอหากชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คุณะเปรมะ)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คานาล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสฤต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕


[illegible]

កងរបបអាណានិគមបារាំងនៅកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ ១៩៥៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៥៤ ក្នុងឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ (១៣) ៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		๗. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๘. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	



ลงชื่อ
(นางสาวสุทธารัตน์ อุทธรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท 12 คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ପ୍ରତି

[illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๕. จัดให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ Sheet Pile ประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ๖. ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษดินและหิน จัดให้มีพนักงานคอยทำการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย ๗. จัดให้มีการทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที ๘. ระหว่างการถอน Sheet Pile หากเกิดการยุบตัวของดินโดยรอบจนอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ต้องหยุดการถอนบริเวณดังกล่าวและทำการบดอัดใหม่ให้แน่นโดยทันที	

ลงชื่อ
(นางสาวสุจิตราวรรณ อุทุมเปรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท 12 คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๗ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕



ចំនួនបុគ្គលិក រ៉ាប់រង២៧នាក់ នៃមហាសាលា ចំនួន១៣នាក់ ២០ នាក់ ក្នុងការចែករាង ។ ក្នុងការចែករាងក្នុងការកែតម្រូវការចង រូបរាង


องค์ประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในการถอน Sheet Pile ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ - ก่อนก่อสร้างโครงสร้างผู้รับเหมาต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยการสำรวจ ถ้ายาวกว่า ๑๐ เมตร กว้างกว่า ๑ เมตร และต่ำกว่า ๑ เมตร ก่อนการถอน Sheet Pile (Bracing) เพื่อรับน้ำหนักของดินและน้ำหนักของตัวอาคารก่อนการถอน Sheet Pile - ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสาเหตุการเกิดเสียงรบกวน - เติมน้ำทรายถมดินในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินใหม่ - ค่อยๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น โดยคงค่าแรงดันน้ำก่อนที่จะถอน Sheet Pile และเติมทรายถมดินบริเวณที่ Pile ถอนแล้ว	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการถอน Sheet Pile ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ - ก่อนก่อสร้างโครงสร้างผู้รับเหมาต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยการสำรวจ ถ้ายาวกว่า ๑๐ เมตร กว้างกว่า ๑ เมตร และต่ำกว่า ๑ เมตร ก่อนการถอน Sheet Pile (Bracing) เพื่อรับน้ำหนักของดินและน้ำหนักของตัวอาคารก่อนการถอน Sheet Pile - ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสาเหตุการเกิดเสียงรบกวน - เติมน้ำทรายถมดินในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินใหม่ - ค่อยๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น โดยคงค่าแรงดันน้ำก่อนที่จะถอน Sheet Pile และเติมทรายถมดินบริเวณที่ Pile ถอนแล้ว



22/11/20

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 (ផ្នែកប្រតិបត្តិការ កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)
 ច្បាប់


ଲୁହ ଯଥା / ଯ ମେଲେଣି



ចំពោះ មាតិកា ទូ អនុញ្ញាត បោះពុម្ព ផ្សាយ ឡើងវិញ
 (ឧបត្ថម្ភ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ រដ្ឋ)

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เทนคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๙. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินหากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา ๓ เดือน หรือมากกว่า ต้องปลูกหญ้าคลุมดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย ๑๐. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างและห้ามมีน้ำไหลนองออกสู่ภายนอกโครงการ	



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๙ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๗. กำหนดการะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร ๙. จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ๑๐. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เท่านั้น ๑๑. ก่อสร้างประเภทที่จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจะต้องทำงานเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น และให้หยุดทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ๑๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วนโดยการก่อสร้างจะไม่ทำพร้อมกันหมดเพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ๑๓. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวนิตยาพรรณ คุณะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ๑๒ คนแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๑ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕



20/11/20

[illegible][illegible]


ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเฝ้าทักษ์คอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๔ การเกิดแผ่นดินไหว	สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต ๑ มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือ - ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา) คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่ามีพื้นสั่น - ความรุนแรง IV เมอร์คัลลี (พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ สภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับ ที่รู้สึกว่ามีพื้นสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ รวมถึงผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง) คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว - เตรียมไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋าพยาบาลไว้ใกล้สำนักงานโครงการ และ ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าอยู่ที่ไหน - เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สำหรับ ตัดกระแสไฟฟ้าไว้ที่ห้องสำนักงาน - มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ - กำหนดจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ นอกจากนั้นโครงการ จะทำเอกสารแจ้งให้ผู้เช่าพักอาศัยปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

ลงชื่อ
(นางสาวสุจิตาพรรณ คุณะประมว)
กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๑๓ / ๑๕๔ หน้า

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสุภะดี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]


ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		หลังเกิดแผ่นดินไหว - ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน - รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามอาคารอาจพังทลายได้ - พยายามใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักพังทางหรือขาดได้ - ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถึงแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว - ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ำทั้งก่อนใช้ - กันเขตหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง	



ลงชื่อ
(นางสาวสุภาวรัตน์ คุชณะธรรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๑๕ / ๑๕๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ก่อสร้างโครงการ ปริมาณ ๐.๐๑๘ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีฝุ่นละอองรวม ปริมาณ ๐.๐๑๘๒๔ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ ๐.๓๓ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน(PM10) พบว่าจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการจะมีปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) ปริมาณ ๐.๐๐๑๐ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ ๐.๑๒ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ	๖. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคารโดยยึดติดกับผนังข้างร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคารให้คงทนแข็งแรงและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอด การก่อสร้าง ๗. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และชิงผ้าใบให้สูงขึ้นไปอีก ๓ เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการและป้องกันฝุ่นกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับเขตที่ดินบุคคลอื่นโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักของบุคคลอื่น ๘. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะกรณีที่มีการเข้า-ออกเท่านั้น ๙. ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	- สถานที่ตรวจวัดจำนวน ๓ สถานี แสดงดังรูปที่ ๕.๒-๑ ๑. พื้นที่โครงการ ๒. ชุมชนบ้านพักอาศัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ๓. วัดใหม่หาดกระเทียมทอง ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ 
นางสาวสุดาวรรณ คุณะประเสริฐ
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๗ / ๑๕๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕






৩৫৮

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เทนคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๑๖. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมโดยรอบรทุกที่ใช้ทำการขนต้องมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง ๑๗. การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก ๓ ด้าน ๑๘. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วให้ปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่จำเป็นต้องทำงานพื้นผิว	




กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด)
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๔ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



កម្ពុជាត្រូវប្រកាសប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌសីលធម៌កម្ពុជា ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាជនក្នុងសង្គម។ ក្របខណ្ឌសីលធម៌កម្ពុជា គឺជាឯកសារយោងសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាជនក្នុងសង្គម។ ក្របខណ្ឌសីលធម៌កម្ពុជា គឺជាឯកសារយោងសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាជនក្នុងសង្គម។

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการมีปริมาณ ๐.๑๔๙๙ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ ๓๔.๒ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการมีปริมาณ ๐.๐๒๘๒ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการมีปริมาณ ๐.๐๐๕๔ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ ๐.๓๒ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการมีปริมาณ ๐.๒๐๓๐ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ ๐.๓๐ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		



ลงชื่อ
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริธรรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท 12 แคนเนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๒๑ / ๑๔๔ หน้า





ลงชื่อ 
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสถิตย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[Handwritten signature]




องค์ประกอบทางสถิติของ แต่ละค่าต่างๆ	ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มี สำคัญ	มาตรการป้องกันและ หลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๖ เสียง ในทางก่อสร้างทุก ประเภทย่อมก่อให้เกิดเสียง ดังรบกวนของแหล่งเสียง ซึ่งจะได้เสียงที่เกิดขึ้น ตามระดับเสียงในกิจกรรม การก่อสร้างและจะเกิด ในระยะเวลาสั้นๆ โดยที่ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่ จะเกิดจากการทำงานของ เครื่องจักรอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ	- ขั้นตอนการก่อสร้างนั้นว่าเป็น แหล่งกำเนิดของเสียงดังที่เด่นชัดโดย แหล่งกำเนิดของเสียงดังในขั้นตอน ของการก่อสร้างสามารถแบ่งช่วง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) เสียงจากกิจกรรมการใน เครื่องจักรในการเตรียมปรับ พื้นที่เท่ากับ ๘๔ dB(A) พื้นที่เท่ากับ ๘๔ dB(A) เสียงจากขั้นตอนการก่อสร้าง โครงสร้างหลัก เช่น ธรณี เครื่องไม่ใช้เมนต์ เท่ากับ ๗๕ dB(A) - ซึ่งมีค่าการจำกัดระยะห่างจากอาคาร ทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และกำหนด มาตรการป้องกันผลกระทบเกิดขึ้น สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ค่า (๑)	๑. จัดทำรายวโดยรอบตัวอาคาร ด้วยท่อ เหล็กและฉนวนกันเสียงระหว่างตัวภายในกับ และพื้นที่ติดกับอาคารในแนวดิ่ง ชั้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง (แบบ เคลื่อนย้ายได้) ไว้ใกล้กับส่วนที่หาให้ เกิดเสียงดัง พื้นที่ทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่ อื่นใดที่อยู่ในพื้นที่เสียง จุดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักร เคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในทางจากบริเวณ ชุมชน บ้าน อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ ติดกับพื้นที่โครงการในภาคที่ติดเท่าที่ จะทำได้ ๕. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียง ดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก การก่อสร้าง พร้อมติดต่อขอรับ ความคิดเห็นบริเวณพื้นที่รับทราบปัญหา เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหา เกิดขึ้นต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด่วน - ตรวจวัดค่าพหุเสียงทุกวันที่มีมีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ในช่วงก่อสร้างฐานราก หลังจาก นั้นตรวจวัดต่อเนื่อง ๑ ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยผู้รับ Leq ๒๔ ชั่วโมง Lmax และ Ldn ๒๔ ชั่วโมง
			

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบิซเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๖. เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ช่วยลดเสียงดังและลดแรงสั่นสะเทือน เช่น การใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับงาน ๗. เลือกเทคนิควิธีการในการทำงานที่เหมาะสม และเข้มงวดต่อคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัด การจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล ๘. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานชั่วคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องระหว่างการพัก ๙. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	๓. วัดใหม่หาคะทัดรัดทาง ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ
(นางสาวดวงวรรณ อนุพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 12 แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๒๓ / ๑๕๕ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


	10. ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการผลิตระหว่าง ชั้นเรียนของโรงเรียน 11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ 12. ผู้รับทราบความคืบหน้าของงานโดย เขียนถึงผู้เกี่ยวข้อง 13. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน โดย 14. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 15. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน	1. ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการผลิตระหว่าง ชั้นเรียนของโรงเรียน 2. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ 3. ผู้รับทราบความคืบหน้าของงานโดย เขียนถึงผู้เกี่ยวข้อง 4. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน 5. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 6. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน	1. ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการผลิตระหว่าง ชั้นเรียนของโรงเรียน 2. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ 3. ผู้รับทราบความคืบหน้าของงานโดย เขียนถึงผู้เกี่ยวข้อง 4. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน 5. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 6. จัดทำหนังสือแจ้งความให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงาน
---	--	--	--

[illegible]

การอยู่ดีทางสุขภาพและร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๑๖. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง ๑๗. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ทางโครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน รวมทั้งจะใช้ Tower Crane ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ๑๘. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนบเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง	



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานาล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๒๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ


(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษฎ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๒๒. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ตาม หัวเจาะซึ่งทำจาก ไม้อัดหนา ๖.๓๕ มิลลิเมตรประกบกัน ๒ แผ่นแต่มีขอบ ซั่มบอร์ต สูง ๔.๐ เมตร กว้าง ๓.๐ เมตร จำนวน ๓ ด้าน (เป็นด้านที่ไม่มี เครื่องยนต์สำหรับเจาะเสาเข็มติด ตั้งอยู่) ทั้งนี้การติดตั้งกำแพงกันเสียง ต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย ๑.๕ เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความ ดังลงได้ ๒๖ dB(A)	



กรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๒๗ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ _____

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

(รศ.ดร.สุวิมล วัฒนศิริ)

ଉତ୍ତର




เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ตรวจพบข้อบกพร่อง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข	เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ตรวจพบข้อบกพร่อง และเห็นว่ามีความจำเป็น ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข	เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ตรวจพบข้อบกพร่อง และเห็นว่ามีความจำเป็น ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
---	---	--	--

[illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๘. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรอง ทั้งทั้งหมด พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนทำการกลบปิดถาวรในทันที ๙. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	Sulfide, Total Dissolved Solids ,Settleable Solids, Fat Oil & Grease ,TKN เป็นประจำทุก ๑ เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ

(บัณฑิตพงศ์พรหม อภิสิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานาล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๒๙ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ทรัพยากรชีวภาพใน น้ำ	- ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำบริเวณใกล้เคียง โครงการ ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำผิวดินที่มีใช้ทะเล ส่วนทะเลในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดพัทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย เป็นต้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ คุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ ตาม ทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เบื้องต้น ในระยะก่อสร้างน้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ ลิตร ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบ(๐) ต่อ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ	- โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากร ทางชีวภาพในน้ำต่อชุมชนข้างเคียงโดยรอบ โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของเมือง พัทยาตามที่กำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ และติดป้ายรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งมูลฝอยที่ จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งมูลฝอยบริเวณชายหาด หรือน้ำทะเล	- ตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งหรือ น้ำเสียให้ลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะถ้ามีปัญหาให้รีบ แก้ไขทันที <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๓๑ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ရည်ရွယ်ချက်

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบิซเนสต์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การบำบัดน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดจากพนักงานและคนงานก่อสร้างมีประมาณ ๘ ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องอาบน้ำและการอุปโภคทั่วไป และน้ำเสียจากห้องส้วม - น้ำเสียจากห้องส้วม มีประมาณ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร/วัน (ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณ น้ำเสีย) โดยน้ำทั้งหมดจะถูกบำบัดพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และวางระบายน้ำแบบเปิด ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของคนงานก่อสร้างต่อชุมชน หรือ แหล่งน้ำคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบขึ้นในระดับต่ำ(-๑)	๑. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน ๘ ห้อง พร้อมบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและ จัดให้มีบ่อแบบเกรอะ-บ่อซึม ๘ บ่อ ขนาดความจุบ่อละ ๐.๙๔ ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำเพื่อส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของพญาต่อไป ๒. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบน้ำออกจากบ่อเกรอะเป็นประจำ ๓ เดือน/ครั้ง หรือทันทีเมื่อเต็มตลอดจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้ที่ใกล้เคียง ๔. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร ๕. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ท่อน้ำสาธารณะ	- ตรวจสอบสภาพบ่อบำบัดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดือนละ ๑ ครั้ง ๙ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งได้แก่ PH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil & Grease และ TKN เป็นประจำทุก ๑ เดือน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ
(นางสาวสุดาวรรณ คุณะเปมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติ ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๓๓ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤทธิ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบิซเนสพาร์คแท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๖. ขุดลอกตะกอนที่สะสมในร่องระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ๗. ไม่ทำการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ๘. ในพื้นที่พักคนงานก่อสร้าง จัดให้มีแนวรางดินขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร รอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง และบ่อพักน้ำ และตรวจการระบายน้ำบริเวณปลายท่อนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อรองดินและมูลฝอย	

ลงชื่อ
(นางสาวสุภาวรัตน์ อนุพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๓๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๓. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ๔. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนูและแมลงวัน ๕. คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวัน ๖. นำมูลฝอย เช่น เศษวัสดุก่อสร้างไปถมพื้นที่ที่ต้องการปรับถมหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปถมที่ดิน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเมื่อนำไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย กรณีที่มีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ว่าโครงการนำมูลฝอยจากโครงการไปทิ้งยังในที่ห้ามทิ้ง โครงการจะรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นออกจากพื้นที่โดยทันที และปรับสภาพพื้นที่ให้ตื้นเดิม ทั้งนี้จะต้องไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ	

ลงชื่อ
 (นางสาวศรดาวรรณ หิวนันทะ)
 กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ ๑๒ คาแนล จำกัด
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๓๗ / ๑๕๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក)

ចុះហត្ថលេខា


[Signature]



លេខ ១១០ / ២០១២

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(នាយករដ្ឋមន្ត្រី)



	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ		
អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម	អគ្គនាយកដ្ឋាន រុក្ខាប្រមាញ់	អគ្គនាយកដ្ឋាន នេសាទ	អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម

បានដាក់ចេញនៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ដោយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เห็นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๕ การใช้ไฟฟ้า	- ในการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจากการไฟฟ้าภูมิภาคเมืองพัทยา สำหรับการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการแต่เนื่องจากปริมาณการไฟฟ้ามีไม่มากนัก ประกอบกับการไฟฟ้าภูมิภาคเมืองพัทยา มีศักยภาพที่เพียงพอ ในการให้บริการ ดังนั้นการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(๐)	๑. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ ๑๐-๒๐ กิโลวัตต์/เดือน ๒. แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน และกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ๓ จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน ๔. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คุณโมก จำกัด

พฤษภาคม ๒๕๕๖

จำนวน ๓๙ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๕๕



[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๘. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ๙. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที ๑๐. จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๑. จัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงพัทยาใต้ ให้มาจัดการอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ ๑๒. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	



ลงชื่อ

(นางสาวสุตาพร วัฒนประมา)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พี 2 CANAL CO. LTD.

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๑ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสุภะ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบิซแนสเท็นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๗ การคมนาคมและการจราจร	- จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรในถนนสายหลักของโครงการ คือ ถนนเข้า-ออกโครงการ คือถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ถนนจอมเทียน สาย ๑ และถนนจอมเทียน สาย ๒ ที่เกิดจากกิจกรรมรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร - การรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทำให้การจราจรติดขัด เนื่องจากจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุน้อย ประมาณ ๕ เที่ยว/วัน (กำหนดให้การทำงาน ๘ ชั่วโมง/วัน) จากการประเมินผลกระทบพบว่า การจราจรในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับการบริการ "A" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก จนแทบจะไม่มีผลกระทบต่อด้านการคมนาคมเกิดขึ้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-๑)	๑. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ ๓. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ๔. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด ๕. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ๖. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้อาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๒. ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ



กรรมการผู้แทนของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๓ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

..... ឈ្មោះ




	ចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ១. ចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ២. ចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖ ៣. ចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖		
កម្រិតបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ	កម្រិតបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ	កម្រិតបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ	កម្រិតបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ

នេះគឺជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖

កម្រិតបង់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๑๐. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง ๑๑. จัดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๒. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับขนส่งดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	



กรรมการผู้จัดการของบริษัท ๑๒ คานเนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๔ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๙ การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันพบว่า บริเวณรัศมีโดยรอบ ๑ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และพื้นที่รกร้าง และพื้นที่รอการพัฒนา - ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองโครงการตั้งอยู่ที่ดินบริเวณหมายเลข ๓ เขตสีแดง เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องกับความต้องการที่พักอาศัยในชุมชน คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(๐) ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน		



ลงชื่อ
(นางสาวสุดาวรรณ คุชณะเปรมะ)


7 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๗ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤกษ์ดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕




นาย	นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย	นาย

นาย

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๕. เจ้าของโครงการจะต้องประชาสัมพันธ์กับเจ้าของอาคาร และบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง โดยพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ๑๕ วัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างของโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป ๖. แจ้งแผนงานในการทำงานล่วงหน้าแก่อาคารข้างเคียงให้ทราบทุกหลัง ๗. ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้สำรวจสภาพอากาศอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าหน้าที่ของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณีอาคาร บ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน	



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๔ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ ส.ท.ลี
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสุทธิ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

កម្ពុជា ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ពេលវេលា ព្រឹក ១០ ព្រលឹក លេខ ០២០ អនក្រ.បក

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๒ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด ผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๕. ใช้รั้วสังกะสีที่มีความสูง ๓ เมตรด้านบนต่อจากรั้ว ทึบได้ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นเพิ่มอีก ๓ เมตร และติดตั้ง ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ๖. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานโดยควบคุม การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ๗. ติดป้ายแนะนำการทำงานป้ายเตือนเพื่อให้ คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๘. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่าง การทำงานให้กับคนงานเช่น หมวกนิรภัยแว่นตา นิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็น ต้น	



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิตชัย ตันชนะสฤกษ์)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท ๑๒ แคนเนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๕๑ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิตชัย ตันชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕




	ឆ្នាំ ២០២០ លេខ ២០២០ បទដ្ឋាន រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា (គណៈកម្មាធិការ)		
លេខបទដ្ឋាន រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា	លេខបទដ្ឋាន រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា	លេខបទដ្ឋាន រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា	លេខបទដ្ឋាន រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា

ឆ្នាំ ២០២០ លេខ ២០២០ បទដ្ឋាន
 រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា
 (គណៈកម្មាធិការ)

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้ง ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง ๕. จัดทำรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินความสูงไม่น้อย กว่า ๖ เมตร ๖. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับ คนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่าง ครบถ้วน ๗. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	



กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ๗-อีเลฟเวน จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๕๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ԽԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

စဉ်းစား

[illegible]

ចំនួនបុគ្គលិក ក្នុងមណ្ឌលស្តុក កែច្នៃនិងចែកចាយ ផលិតផលកៅស៊ូ ២១ គតិ កន្លែងចែកចាយ ១ កន្លែងផ្សព្វផ្សាយផ្សាព្រួញក្នុងតំបន់ របស់ខេត្ត

[illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเฝ้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สุนทรียภาพและการ ท่องเที่ยว ๑) ทักษณียภาพ	- การก่อสร้างโครงการในระยะเริ่มต้นอาจมี กิจกรรมที่เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสม หรือ เป็นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการ จึงจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างสูงไม่ น้อยกว่า ๓ เมตร และโครงการได้มี มาตรการให้ผู้รับเหมาจัดหาผ้าใบที่มี ลักษณะเดียวกันคลุมอาคาร ซึ่งสามารถ ลดผลกระทบ เรื่อง ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการได้ ด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายได้ด้วย ดังนั้น ในการก่อสร้าง อาคาร คาดว่าจะเกิดผลกระทบ เรื่อง ทัศนียภาพด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๑. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิ สถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ๒. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็น ระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย และกอง เศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว ๓. จัดให้มีรั้วกันสูงกว่าระดับสายตา (๒ เมตร) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบัง ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ๔. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็น ระเบียบ เรียบร้อยปราศจากมูลฝอยและกอง เศษมูลฝอย ๕. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	- ดูแลสภาพรั้วสังกะสีให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๕๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

James L.

[illegible]

កម្ពុជាមានម្នាក់ឈប់បង្កើនសេវាសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់កំពង់ចាម កម្ពុជាមានម្នាក់ឈប់បង្កើនសេវាសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់កំពង់ចាម កម្ពុជាមានម្នាក់ឈប់បង្កើនសេវាសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់កំពង់ចាម (១២) ៖ ក្នុងស្រុក

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเ้าท์แท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๓. ในกรณีที่ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	



กรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๕๗ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤทธิ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ ไทยและต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (๑) ผลิตภัณฑ์ไทย	๑. ผลิตภัณฑ์ไทย ผลิตภัณฑ์ไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตขึ้นในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ แต่มีวัตถุดิบหลักหรือกรรมวิธีหลัก ผลิตขึ้นในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ และมีการจดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ	(๑) ผลิตภัณฑ์ไทย ผลิตภัณฑ์ไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตขึ้นในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ แต่มีวัตถุดิบหลักหรือกรรมวิธีหลัก ผลิตขึ้นในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ และมีการจดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ ไทยและต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓	ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ ไทยและต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓	ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ ไทยและต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓	ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ ไทยและต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

สำหรับข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (www.dit.go.th) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. ๐๒-๒๖๖๒๒๒๒

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เห็นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน และพื้นที่ก่อสร้าง ๑. ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	- ในระยะการก่อสร้างมีกิจกรรมหลายอย่างทำให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเขมาควัน จาดเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรม การสูดดมกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ รวมถึงการทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยโครงการจึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นวันละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดทำรั้วสังกะสีรอบๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง - ติดตั้งผ้าใบทึบ ๒ ชั้นรอบแต่ละอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง - ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก ๓ ด้านให้มิดชิด - การกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในหึ่งที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก ๓ ด้าน - รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	

ลงชื่อ
(นางสาวสุดาวรรณ ดุสิตนิมิต)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๕๙ / ๑๔๔ หน้า


ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบิซแนสเท็นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคผิวหนัง	- สาเหตุที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังเช่น การแพ้ ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ฝุ่นปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การสวม เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้น เป็น ระยะเวลานาน เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวทางโครงการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- จัดให้มีผ้าใบโดยรอบแต่ละอาคารเพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ฟุ้งกระจายไปยัง พื้นที่ข้างเคียง - ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุก ครั้งที่จะต้องสัมผัสฝุ่นปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็น อันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน - ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่าง สม่ำเสมอ - ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ - จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัย ส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด เป็นต้น	
- โรคที่เกิดจากสัตว์เป็น พาหะนำโรค	- ผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากสัตว์ เป็นพาหะ นำโรค อาจเกิดจากสาเหตุที่ถูกแมลงหรือสัตว์ที่ เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น โรคไข้เลือดออกการ สัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย หรือกระทำการมี สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ	- ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ - จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้ อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอย ล้นถังเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน	



ลงชื่อ
(นายสุภากร ฤทธิสาร) วิศวกร

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๖๑ / ๑๕๕ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	- ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค โรคเท้าช้าง เป็นต้น มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี ซี	- ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรควัณโรค เป็นต้น - เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ - ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ครั้ง) - ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ - จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยบุคคล - จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง - ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น - ควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอและจาม - ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม	




ลงชื่อ
(นางสาวสุดาพร ภูตะเปรมะ)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๖๓ / ๓๕๔ หน้า



ลงชื่อ


(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสุภะ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

កម្ពុជា ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នា ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (០២) • ក្រសួង

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีสารไวไฟ - จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ - ปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียด ให้ครอบคลุมตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้ทางโครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุดเพื่อลด ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ - จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน	



นางสาวสุดาวรรณ (คุณพรหมะ)
กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๖๕ / ๑๕๔ หน้า




ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันชนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ស្ថាប័ន មហាសាលា នៃ អង្គការ ពិភពលោក

ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

000000

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๑ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว	- ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว สาเหตุอาจมาจากรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่มีการก่อสร้างในบริเวณข้างเคียง จากคนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การที่มีกิจกรรมที่เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อน การได้รับกลิ่นรบกวนจากห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในบ้านพักคนงาน รวมไปถึงสาเหตุที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานและความแออัดในบ้านพักคนงานเอง ดังนั้นการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจะทำให้สามารถลดต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต	- ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการรวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะก่อสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง - ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานรวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันความขัดแย้ง	



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๖๗ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตารางที่ ๒ รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนปิซามาร์ทแท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ๑.๑ สภาพภูมิประเทศ	- อาคารชุดมีความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อาจจะมีผลให้สภาพของพื้นที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ลักษณะ กิจกรรมยังมีความสอดคล้องกับพื้นที่ ข้างเคียง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยทั้งในลักษณะ อาคารชุด แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้ ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดู ทันสมัยกลมกลืนกับอาคารบริเวณ โดยรอบของโครงการ นอกจากนี้โครงการ ยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้าง ในด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๑. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาด สะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และ ทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิ สถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย ๒. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไป ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ๓. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และ บริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้ สภาพดี อยู่เสมอ ๔. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้ พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวใน พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคาร ชุด



กรรมการผู้ถือหุ้นของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๖๔ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเ้าท์แท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ความสั่นสะเทือน	- ในช่วงเปิดดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการคือเพื่อการอยู่อาศัย แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการสั่นของคนที่พักอาศัยในโครงการผู้พักอาศัยจะเกิดความปลอดภัยจากความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารนอกจากนี้รอบอาคารมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดการสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการจราจร คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณ เพื่อลดความเร็ว และลดระดับความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้ลดน้อยลงไป	- ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ลงชื่อ
(นางสาวสุพรรณ คูตะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๗๑ / ๑๕๕ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

កម្ពុជាមានប្រជាជនចំនួន ១៦ លាន នាក់។ កម្ពុជាមានប្រជាជនចំនួន ១៦ លាន នាក់។ កម្ពុជាមានប្រជាជនចំនួន ១៦ លាន នាក់។

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(๒) แผนปฏิบัติระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ - ตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งกีดขวาง - ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว - ห้ามใช้เทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น (๓) แผนปฏิบัติหลังการเกิดแผ่นดินไหว - รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ - ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง	



(นางสาวสุภาวดี หงษ์เปรมะ)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย คันธะสถิตย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕




[Handwritten signature]

	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងបរិស្ថាន ធនធានទឹក និងភូមិសាស្ត្រ		
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	ក្រសួងសុខាភិបាល	ក្រសួងយុត្តិធម៌
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា	ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម	ក្រសួងបរិស្ថាន ធនធានទឹក និងភូមិសាស្ត្រ	ក្រសួងស្ថាប័ន

ឯកសារនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងបរិស្ថាន ធនធានទឹក និងភូមិសាស្ត្រ ក្រសួងស្ថាប័ន ក្រសួងស្ថាប័ន (០១) ៣ ក្រសួង

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบิซเนสเท็นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๔ สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ ๑) ฝุ่นละออง	- เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น ผลกระทบทางด้าน คุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น จะมาจาก การจราจรทั้งภายในและภายนอก โครงการ ก่อให้เกิดมลสารที่สำคัญ คือ NO _x , HC, CO, TSP, SO _x , PM10 ปริมาณ ๐.๐๐๕๔, ๐.๐๒๘๒, ๐.๑๔๔๙, ๐.๐๐๐๒๔, ๐.๒๐๓๐ และ ๐.๐๐๑๐ มก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศ และ เนื่องจาก บริเวณโครงการจะมีการปูลาดพื้นผิวปิด คลุมหน้าดินและปลูกต้นไม้ ไม่มีพื้นดิน เปิดโล่งที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดฝุ่น ละอองฟุ้งกระจาย ส่วนภายนอกโครงการ อาจมีฝุ่นได้บ้าง เนื่องจากอาคารโครงการ อยู่ใกล้กับถนน ดังนั้น โครงการจึงได้ปลูก ไม้ยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลด และดูดซับปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นจาก ถนน ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองในปริมาณที่น้อยมาก จึงก่อให้เกิด ผลกระทบต่อด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๑. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ ๓. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็น ประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ๔. ดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่โครงการ ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพ ในการดักจับสารพิษ และฝุ่นละออง ๕. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดย ฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ ๖. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการใช้บริการขนส่ง มวลชนสาธารณะ เพื่อลดปริมาณมลพิษที่ปล่อย ออกมาจากรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ๗. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้ายยามเพื่อ รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็ว และ สัน นูน ลด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน พื้นที่โครงการ (NO _x , CO, SO _x , TSP, PM10 และ HC) เดือนละ ๑ ครั้ง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคาร ชุด



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๗๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤษฎ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕




២០ គណៈកម្មាធិការ អន្តរាគ្មន៍ រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ	គណៈកម្មាធិការ អន្តរាគ្មន៍ រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ	(១) គណៈកម្មាធិការ អន្តរាគ្មន៍ រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ	គណៈកម្មាធិការ អន្តរាគ្មន៍ រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ
អង្គប្រឹក្សា រដ្ឋសភា	អង្គប្រឹក្សា រដ្ឋសភា	អង្គប្រឹក្សា រដ្ឋសភា	អង្គប្រឹក្សា រដ្ឋសភា

គណៈកម្មាធិការ អន្តរាគ្មន៍ រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២
 អង្គប្រឹក្សា រដ្ឋសភា ទីស្នាក់ការកណ្តាល ភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๕ เสียง	- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย ดังนั้นระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการในช่วงการเข้า-ออกโครงการ ซึ่งการขับรถเข้า-ออกโครงการจะมีการจำกัดความเร็ว และจะกำหนดให้มีการทำสัญญาณ เพื่อชะลอความเร็วของรถบนถนนในโครงการและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดเสียงดัง ดังนั้น ระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	๑. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. ๒. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ ๓. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั้มน้ำ เครื่องปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ๔. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ ๕. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน ๖. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั้มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ๗. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้	- ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ลงชื่อ
(นางสาวกัญญาพร คุณะเปรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕


จำนวน ๗๗ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสุภะดี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรฐานการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และผลการตรวจวัดตามมาตรฐานการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการปล่อยน้ำเสีย	มาตรฐานการปล่อยน้ำเสีย	ผลการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
๑. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสีย ๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพและผลผลิตของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสีย	๑. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ๓. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย	ในระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผู้เข้าพบ ๑. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ๓. จุดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย	๑.๖ ตรวจวัด



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร
()

หน้า ๑๑ / ๑๑


ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนปิฆแม่น้ำท่าเห้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันทุก ๒ วันเมื่อดักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในชั้นถาดวาง ที่มีทิชชูแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้นำกระดาษทิชชูพร้อมไขมันแห้งใส่ลงไปในถุงดำมัดปากและนำไปไว้ยังห้องพัสดุผอยรวมของโครงการ พร้อมจดบันทึกปริมาณกากไขมันเพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยามารับไปกำจัดต่อไป ๕. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในระบบบำบัดทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ๖. จัดให้มีท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมเข้าสู่ถังเก็บก๊าซ จากนั้นจะทำการควบคุมสั่งปิดวาล์วส่งก๊าซ โดยก๊าซที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีแปลงประดิษฐ์	

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ กุณณะ) (นางสาวสุดาวรรณ กุณณะ)
กรรมการผู้ชำนาญการ
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๗๙ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ.....
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

[illegible]

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ចំនួន១០០០០០០០ ១០ លាន កាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោត ១ កាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បោះឆ្នោត បែបបទ។

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก. การประเมินผลกระทบจาก ก๊าซมีเทน	- ปริมาณก๊าซมีเทนในถังแยกกากของระบบ บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดมี ตัวกลายยัดเกาะ จะเกิดก๊าซมีเทน (ใน ส่วน COD ที่ถูกกำจัด) ๑,๙๐๒.๙๙ ลิตร/ วัน หรือ ๑.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย เลือกใช้ถังเก็บก๊าซชีวภาพ ขนาด ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ชุด ปริมาตร รวม ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยก๊าซที่ เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกดูดนำไปเก็บในถัง เก็บและนำไปกำจัดโดยวิธีการดูดซับ โดยแปลงประดิษฐ์	๑. ต่อท่อจากส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียไปยังถัง เก็บก๊าซชีวภาพ ขนาด ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ใบ/ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลายยัดเกาะ จำนวน ๑ ชุด โดยก๊าซที่ เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกดูดนำไปเก็บในถังเก็บ รวบรวมก๊าซมีเทนเพื่อกำจัดด้วยวิธีการดูดซับ โดยแปลงแปลงประดิษฐ์ (Wet Soil) ต่อไป ๒. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น และดูแลรักษาต้นไม้ในโครงการให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด จากกิจกรรมภายในโครงการ ๓. ติดตั้งอุปกรณ์ Gas Leak Detector เพื่อทำ หน้าที่ตรวจจับก๊าซมีเทน โดยจะมีเสียง Alarm เตือนเมื่อแก๊สรั่ว และจะมีสัญญาณ Output ไป ยังห้อง Control เพื่อแจ้งสถานะปัญหา	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน ระบบกำจัดก๊าซมีเทนให้อยู่ใน สภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคาร ชุด




ลงชื่อ
(นางสาวสุดา ใจดี คณะกรรมการ)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๘๑ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสุภะ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	๑. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการค้า ๓. ดำเนินการส่งเสริมการค้า ๔. ติดตามและประเมินผล ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน		

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข. การประเมินผลกระทบจาก ละอองน้ำ (Aerosol)	- ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ อาจทำให้เกิดละอองน้ำ (Aerosol) ซึ่ง เป็นอนุภาคของของเหลวขนาดเล็ก ที่ ฟุ้งกระจายในอากาศและลอยในอากาศ ได้เป็นเวลานานๆ ซึ่งละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้นในระบบระบายน้ำ เสียส่วนใหญ่จะเกิดจากเครื่องเติม อากาศที่มีการเติมอากาศบริเวณผิวน้ำที่ มีการตีน้ำที่ระดับผิวน้ำด้านบนเพื่อให้ กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ ขึ้นมาสัมผัสกับ อากาศเพื่อรับออกซิเจน ซึ่งทำให้โอกาส ที่จะเกิดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำ (Aerosol) ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ออกสู่บรรยากาศภายนอกเกิดขึ้นได้มาก	๑. โครงการจะต้องรวบรวมละอองน้ำที่เกิดจากบ่อ เติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยผ่าน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งบริเวณปลายท่อมีพัด ลมดูดอากาศเพื่อดูดละอองน้ำมาเก็บไว้ที่ถัง บำบัดละอองน้ำก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ต่อไป ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยดูแลตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดละออง น้ำทุกวัน ๓. ติดตั้งป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถัง บำบัดละอองน้ำ โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ เท่านั้น ๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบ วาล์วเปิดต่างๆของถังบำบัดละอองน้ำเป็นประจำ ทุกสัปดาห์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน ระบบกำจัดก๊าซมีเทนให้อยู่ใน สภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด



ลงชื่อ
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ แคนเนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๘๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสุภะ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(នាយកដ្ឋានពន្ធដារ)

20/11/20

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	- ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำบริเวณ ใกล้เคียงโครงการ ไม่พบว่ามีแหล่ง น้ำผิวดินที่มีใช้ทะเลส่วนทะเลใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณหาด พัทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย เป็นต้น ซึ่ง ไม่ปรากฏว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่ อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำ เสียเบื้องต้น ในระยะก่อสร้างและ ดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จึงไม่มี ผลกระทบ(๐)	- โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากร ทาง ชีวภาพในน้ำต่อชุมชนข้างเคียงโดยรอบโดยจัด ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งของเมืองพัทยาตามที่ กำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ ทิ้งมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งมูลฝอยบริเวณ ชายหาดหรือน้ำทะเล	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำก่อน ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคาร ชุด



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๗๒ แคนแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๘๕ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕



๓. คณะกรรมการวิชาชีพและ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ	สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ	สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ	สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ
---	---	---	---

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๕. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทำหน้าที่สูบน้ำ จ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลาซึ่ง กำหนดเวลาการสูบน้ำในระยะ ๐๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ซึ่งอยู่นอกระยะเวลาที่ผู้พักอาศัย ใกล้เคียงมีการใช้น้ำ ๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ ประปาให้อยู่ในสภาพดี ๗. ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อก ประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น ๘. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่ โครงการ ๙. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชัก ล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดดู ซึ่ง จะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง	<u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิตชัย คันธนะสฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๘๗ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิตชัย คันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบิซแนท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การบำบัดน้ำเสีย	- โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด ซึ่งเป็นระบบ บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมี ตัวกลางยึดเกาะ ออกแบบให้สามารถ รองรับน้ำเสียได้ปริมาณ ๕๐ ลูกบาศก์ เมตร/วัน คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำ เสียเท่ากับ ๒๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร และ มีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร ทางโครงการจึงมีได้นำ กลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดๆ ของโครงการ เนื่องจากอาจมีการ ปนเปื้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้พักอาศัย และประชาชน ใกล้เคียงโครงการ จะเห็นได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียจากการ ดำเนินการของโครงการ คาดว่าจะ เกิดขึ้นในระดับต่ำ(-๑)	๑. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเบื้องต้น ก่อน จำนวน ๑ ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ เพื่อบำบัด น้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำ ทิ้งจากอาคาร ประเภท ค ให้มีค่า BOD ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้า สู่ระบบท่อบรรณน้ำเสียของเมืองพัทยา ต่อไป ๒. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วน เกรอะ ทุกๆ ๖ เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อ เกรอะเต็ม ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอย ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังดัก ไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	๑. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจ คุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก เดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved solids, Settleable Solids, Fat Oil and Grease และTKN เดือนละ ๑ ครั้ง ๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำ เสียเป็น เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอน ท่อระบาย น้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย จุดเชื่อมต่อของโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. จัดทำรายงานผลการใช้ไฟฟ้าสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุก เดือนตลอดระยะเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ
(นางสาวศุภาวรรณ คุณนิ่ม)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๘๙ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(មន្ត្រីជំនាញ)


[Signature]

ច្បាប់



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ




ឯកសារយោង ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររបស់ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០	របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ស្តីពីការងាររបស់ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០		
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจโดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ ๗. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติมิดชิดตลอดเวลา ๘. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า“บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	



ลงชื่อ
(นางสาวศุภวรรณ คูหะเปรมะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕




ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤทธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

উদ্ভিদ



ଲମ୍ବ ଯତ୍ନ / ଦୟା ମିଳିବ


(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

[illegible][illegible]

កម្មវិធីសង្គមបូជា

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเฝ้าทัศน์คอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๓ การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่ รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และ ระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดย ระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำของ สาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและ บริเวณอาคาร และใช้ร่องระบายน้ำ รองรับปริมาณน้ำฝน จากบริเวณอาคาร ก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำ สาธารณะจึงคาดว่าจะการพัฒนาโครงการจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้าน ลบในระดับต่ำ(-๑)	๑. รณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อ ลดปริมาณที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ ๒. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบ อาคาร ๒ ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) ๓. มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา ๔. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบบ่อท่อน้ำ ท่อระบาย น้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการ กับท่อระบายน้ำสาธารณะของ เมืองพัทยา เดือนละ ๑ ครั้ง และ ภายหลังจากฝนหยุดตก <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของ โครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๔ การจัดการมูลฝอย	- การจัดการมูลฝอยทางโครงการจะ จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในแต่ ละชั้นของโครงการ โดยห้องพักมูลฝอย ประจำชั้น มีการจัดวางภาชนะรองรับ มูลฝอยจำนวน ๓ ถัง แบ่งเป็นถังสำหรับ รองรับมูลฝอยเปียก ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง มูลฝอยแห้งขนาด ความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง และ มูลฝอยอันตรายขนาดความจุ ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยแต่ละถังมีถุงรองรับ ก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดการ มูลฝอยของแม่บ้านที่เก็บขนและ เคลื่อนย้ายดังนั้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วง ดำเนินงาน จึงก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านลบในระดับต่ำ(-๑)	๑. โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ซึ่งเป็นถังมูลฝอย เปียก (ถังสีเขียว) จำนวน ๑ ถัง ถังมูลฝอย แห้ง (ถังสีเหลือง) จำนวน ๑ ถัง โดยมีถุงสี ดำรองรับก่อน และถังมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) ขนาดความจุ ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยมีถุงสีส้มรองรับก่อน วางไว้ใน ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น สำหรับ พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ จะจัดวางถังมูลฝอย โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้ามารวบรวม มูลฝอยและเก็บขนใส่ถุงดำ สำหรับมูลฝอย อันตรายใส่ถุงสีส้มแล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยา มารับไปกำจัดต่อไป ๒. การเก็บรวบรวมมูลฝอยทุกชั้นจะมีพนักงาน เข้ามารวบรวม และนำไปที่ห้องพักรวมมูล ฝอยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการตกค้างของ มูลฝอยและป้องกันกลิ่น	๑. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพัก มูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ สุกหรือหรือชำรุด เดือนละ ๑ ครั้ง หากชำรุดต้องรีบดำเนินการ แก้ไขทันที ๒. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการ บริเวณห้องพัก รวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูล ฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามี มูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการ ทันที ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด




(นางสาวสุดาวรรณ คุชะเปรมะ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๔๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤทธ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible]

สืบค้นจากข้อมูลของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๘. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้ มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ๙. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ๑๐. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนาน เพื่อให้โครงการจะสามารถลด ปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการ ใช้งาน ๑๑. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อน และหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะ มูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อ ไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก ๑๒. ให้พนักงานติดตามกากบ่อประเภทของมูลฝอย นั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ ละประเภทต่อไป ๑๓. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๑ ครั้งเพื่อ ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค ๑๔. จัดให้มีที่รวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูล ฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ	



กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๙๗ / ๑๔๕ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจอยเนทวิชั่นพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ๖ ไร่ ณ บ้านจอยเนทวิชั่น หมู่ ๑๑ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะศึกษาเบื้องต้น


องค์ประกอบของตัวชี้วัด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๑๔. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางแผนผังโปสเตอร์ในหมู่บ้าน ในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการ ต่างๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก ๔Rs นั่นคือ Repair(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรูปนำกลับมาใช้ใหม่) ๑๖. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพิกุล ลดความถี่ของขยะ "เปิดแล้วกรุณา ปิดประตูให้มิดชิด" ๑๗. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะลอยตกค้างใน โครงการ หากมีขยะลอยตกค้าง ทาง โครงการต้องแจ้งให้สำนักงานการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมือง พัทยาเข้ามาเก็บขนไปกำจัด ต่อไป	



.....
(ลงนามและประทับตรา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ผู้ชำนาญการพิเศษ
กรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า ๒๑๑ / ๒๑๑ หน้า



.....
(ลงนามและประทับตรา)
กรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า ๒๑๑ / ๒๑๑ หน้า

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๕ การใช้ไฟฟ้า	- เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันสามารถให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง (๐) - โครงการได้พิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการตั้งแต่ขั้นการออกแบบอาคารโครงการ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งแยกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ และเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ชัดเจน	- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ๒. ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ ๑ ตัน ความเย็นต่อพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ๓. แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๔. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย	๑. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต ๒. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓. มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

ลงชื่อ
(นางสาวสราวรรณ์ สุทธิธรรมะ)
กรรมการผู้แทนภาคประชาชน บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันชนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พฤศจิกายน ๒๕๕๕



[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนปิฆะมาท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๘. ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย ๑๐ วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิด ประตู ๙. ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย ๑๐. แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น ๑๑. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ ๑๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส	



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาวรรณ คูทะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๑ / ๑๕๔ หน้า



ลงชื่อ


(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ๑. ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส ๒. ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอน ประมาณครึ่งชั่วโมง ๓. เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น ๔. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ๕. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน ๖. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ๗. ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกิน ความจำเป็น ๘. หมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องฟุ้งละออง หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	



ลงชื่อ

(นางสาวสุดาพร คุชเชเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเอนท์เทนคันทรีไฮม์ ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - ท่อยืน (Stand Pipe System) เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำถึงเก็บน้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำการส่งน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิงและจะใช้เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เพื่อช่วยในการรักษาความดันภายในท่อ - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหัวฉีดน้ำดับเพลิง Ø ๑ นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยางขดม้วน (Automatic Fire Hose Reel) และสายดับเพลิง ๓๐ เมตร พร้อมถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ ๑๐ ปอนด์ - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) Ø ๔ นิ้ว ติดตั้งไว้ บริเวณชั้นที่ ๑	



12 CANAL CO., LTD.

(นางสาวสุวิมล คุณะเปรมะ)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ငါတို့

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด A-B-C ความจุ ๑๐ ปอนด์ ตำแหน่งการติดตั้งดับเพลิงแต่ละจุด มีระยะห่างกันไม่เกิน ๓๐ เมตร อยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน ๑.๕ เมตร โดยติดตั้งในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยแต่ละอาคารติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น - เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ใช้งานได้นาน ๑ ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งบริเวณด้านนอกอาคารและด้านในของบันไดหนีไฟทุกชั้น ๑ แห่ง รวมทั้งทางเดินกลางอาคาร ป้ายบอกทาง ไฟ Exit Sign (Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณทางขึ้น จำนวนทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟทุกชั้น ในโครงการนี้ ทางผู้ประเมินได้พิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาแล้ว ๒.๒.๒ ผลกระทบทางสังคม - ป้ายบอกทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟ ๒.๒.๓ ผลกระทบทางวัฒนธรรม - ป้ายบอกทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีจุดรวมพลเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัย - จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ๒. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ๓. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที ๔. ติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และเส้นทางอพยพหนีไฟ ไว้บริเวณโถงบันไดเพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย	



ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๗ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 (គណៈកម្មាធិការ)

លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 (គណៈកម្មាធិការ)




	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ		
លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ	លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ	លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ	លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កា ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ ។

លេខ ២២១ / ២០១២ អនក្រ ។

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนปิฆแม่น้ำทั้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๗ การคมนาคมและการจราจร	- เมื่อเปิดโครงการจะทำให้มีปริมาณการจราจร บริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ โดยเพิ่มขึ้น จากก่อนพัฒนาโครงการ และจากการประเมินสภาพการจราจรยังคงอยู่ในระดับบริการ A ประกอบด้วย ถนนจอมเทียนสาย ๑ ค่า V/C Ratio เท่ากับ ๐.๕๗๐๐ ถนนจอมเทียนสาย ๒ ค่า V/C Ratio เท่ากับ ๐.๓๔๔๘ และถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ค่า V/C Ratio เท่ากับ ๐.๐๖๖๒ ดังนั้นในระยะดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้นด้านลบระดับต่ำ (-๑)	๑. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่จอดรถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ ๔. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนด ๕. จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ ๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ๗. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	- จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีที่จอดรถยนต์เพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ลงชื่อ

(นิติบุคคลอาคารชุด)

กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๙ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ


(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันชนะสุฤต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(2025/12/14)

ଡକ୍ଟର



	ចំពោះឈ្មោះ ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជា ប្រធានាធិបតី បានបញ្ជូន ឈ្មោះ ហ៊ុន សែន ទៅក្រសួងអប់រំ និងយុវជន ដើម្បីចាត់តាំង ឈ្មោះ ហ៊ុន សែន ឲ្យទៅបំពេញតួនាទី ជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងស្រុកក្រុងផ្សេងៗ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃ ពុធ ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩	លេខ ២២ បទដ្ឋាន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងយុវជន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន	លេខ ២២ បទដ្ឋាន


[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๑๓. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ ตามที่เสนอ ในรายงานตลอดไป ๑๔. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอด รถยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ ๑๕. โครงการจะประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อแนะนำใน การจัดระบบความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกบริเวณปากทางเข้าออกโครงการ ทันทีเมื่อเปิดใช้อาคาร ๑๖. จัดให้มีศูนย์ติดต่อเรียกบริการสาธารณะ ให้ผู้เข้าพักโดยให้สำนักงานเป็นศูนย์ติดต่อ ๑๗. จัดทำป้ายบอกจำนวนรถยนต์ที่ยังไม่มีผู้เข้า จอดแจ้งให้ทราบบริเวณทางเข้าที่จอด รถยนต์ ๑๘. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย เร่งด่วน	


ลงชื่อ
(นางสาวสุธาวรรณ หุตะประเสริฐ)
กรรมการผู้ชำนาญการ
พฤษภาคม ๒๕๕๕

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นชนะสฤณี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์ทแท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		๓. ในกรณีที่ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลง ร่วมกัน	



ลงชื่อ
นางสาวศุภาพร วัฒนศิริ (ประธานกรรมการ)
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๑๓ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

225


[illegible]

របបកម្មស្ថានភាព ក្នុងរយៈពេល១២ ខែនៃមហាជំងឺ ឧបសគ្គអាយុ ២១ ឆ្នាំ កន្លងមករបស់ ១ អ្នករៀនក្នុងសាលាបណ្ណាល័យស្រីសោយ ៤២៧២

[illegible]


ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ๔.๑ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค และพนักงานบัญชี-การเงิน ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอื่น เป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้ ดังนั้นก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+๑)	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. จัดสร้างป้อมยามและให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอดเวลา ๓. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า - ออกโครงการและบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น ของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ ๔. ในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด จะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยโครงการ ดังนี้	



กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๑๑๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสุภะดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชมาร์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ห้ามผู้พักอาศัยใช้ประโยชน์ห้องชุดกระทำการเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหารมูลฝอยหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบื้องห้องพักและห้ามทิ้งน้ำปุนเศษวัสดุตกแต่งก่อสร้างผ้าอนามัยน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในท่อระบายน้ำทิ้งโสสุภัณฑ์โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่อตัน - ห้ามปิดกวาดเศษฝุ่นผงหรือนำมูลฝอยวางไว้หน้าห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยควรจัดเก็บบรรจุใส่ถุงแยกประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้มิดชิดก่อนนำไปทิ้งในถังมูลฝอยที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน - ห้ามกระทำการติดตั้งพิมพ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่างผนังกระเบื้องหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก - ผู้พักอาศัยมีสิทธิใช้ที่จอดรถยนต์ในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกัน โดยไม่ระบุช่องจอดและต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	-



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๑๗ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษฎ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

លេខ ២០១ / ២០១១ អនក្រ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 មហាសេនាបតីតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសមរង្ស៊ី
 (នាយករដ្ឋមន្ត្រី)




	ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ ខណ្ឌព្រៃនប់ ភ្នំពេញ		
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ រដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ	អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ នាយកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ	នាយកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ រដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ	នាយកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ រដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនេសាទ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចុះហត្ថលេខា ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ អនក្រ ១ អនក្រ ២ អនក្រ ៣ អនក្រ ៤ អនក្រ ៥ អនក្រ ៦ អនក្រ ៧ អនក្រ ៨ អនក្រ ៩ អនក្រ ១០ អនក្រ ១១ អនក្រ ១២ អនក្រ ១៣ អនក្រ ១៤ អនក្រ ១៥ អនក្រ ១៦ អនក្រ ១៧ អនក្រ ១៨ អនក្រ ១៩ អនក្រ ២០ អនក្រ ២១ អនក្រ ២២ អនក្រ ២៣ អនក្រ ២៤ អនក្រ ២៥ អនក្រ ២៦ អនក្រ ២៧ អនក្រ ២៨ អនក្រ ២៩ អនក្រ ៣០ អនក្រ ៣១ អនក្រ ៣២ អនក្រ ៣៣ អនក្រ ៣៤ អនក្រ ៣៥ អនក្រ ៣៦ អនក្រ ៣៧ អនក្រ ៣៨ អនក្រ ៣៩ អនក្រ ៤០ អនក្រ ៤១ អនក្រ ៤២ អនក្រ ៤៣ អនក្រ ៤៤ អនក្រ ៤៥ អនក្រ ៤៦ អនក្រ ៤៧ អនក្រ ៤៨ អនក្រ ៤៩ អនក្រ ៥០ អនក្រ ៥១ អនក្រ ៥២ អនក្រ ៥៣ អនក្រ ៥៤ អនក្រ ៥៥ អនក្រ ៥៦ អនក្រ ៥៧ អនក្រ ៥៨ អនក្រ ៥៩ អនក្រ ៦០ អនក្រ ៦១ អនក្រ ៦២ អនក្រ ៦៣ អនក្រ ៦៤ អនក្រ ៦៥ អនក្រ ៦៦ អនក្រ ៦៧ អនក្រ ៦៨ អនក្រ ៦៩ អនក្រ ៧០ អនក្រ ៧១ អនក្រ ៧២ អនក្រ ៧៣ អនក្រ ៧៤ អនក្រ ៧៥ អនក្រ ៧៦ អនក្រ ៧៧ អនក្រ ៧៨ អនក្រ ៧៩ អនក្រ ៨០ អនក្រ ៨១ អនក្រ ៨២ អនក្រ ៨៣ អនក្រ ៨៤ អនក្រ ៨៥ អនក្រ ៨៦ អនក្រ ៨៧ អនក្រ ៨៨ អនក្រ ៨៩ អនក្រ ៩០ អនក្រ ៩១ អនក្រ ៩២ អនក្រ ៩៣ អនក្រ ៩៤ អនក្រ ៩៥ អនក្រ ៩៦ អនក្រ ៩៧ អនក្រ ៩៨ អនក្រ ៩៩ អនក្រ ១០០

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔.๒ สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด ๒๔ ชั่วโมง - สำหรับสถานบริการสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงโครงการ มีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน นอกจากนั้นยังมีคลินิกอีกหลายแห่งดังนั้นเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว ผลกระทบ เรื่องการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เพียงพอคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-๑)	- โครงการต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร - ทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยวันละ ๑ ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการชะล้างห้องพักรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำเสียของห้องพักรวมรวม ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม. - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุก ๖ เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ - การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่	




(นางสาวศุภาวรรณ หงษ์เปรมะ)
กรรมการผู้จัดการบริษัท ๑๒ แคนัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๑๙ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤทธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


[illegible][illegible][illegible]

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. การบดบังแสงแดด	- อาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ๘ ชั้น มีความสูง ๒๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร ผลกระทบจากการบดบังแสงสว่างของอาคารจะเกิดจากทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคาร จะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียงเกิดขึ้นเพียงเป็นระยะเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(-๑)	๑. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่ ๒. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง	





ଲୁଗା ଥପ / ଗଜେ ମେଲେ


[illegible]

របៀបក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចុះ ចូលរួមការងារស្រាវជ្រាវ ២០ គម្រោង ក្នុងការបង្កើនផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិ។

[illegible]

ตารางที่ ๒ (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์เท้นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓. การรบกวนทัศนทิวทางลม	- จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบ พื้นที่โครงการประกอบกับทิศทางลม พบว่า พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ว่าง พื้นที่รกร้าง ถนนสาธารณะ อาคาร สูง ๗ ชั้น และอาคารสูง ๕ ชั้น ทิศทาง ลมที่พัดผ่านมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในแต่ละฤดูกาล ดังนั้น จึงคาดว่าจะ ส่งผลกระทบในระดับต่ำ (-๑)	๑. ออกแบบอาคารโครงการให้มีระยะห่างจาก แนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นช่องว่าง ระหว่างอาคารกับพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ลม พัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก ๒. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพัก อาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทัศนทิวทางลม จาก ตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือ หารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของ โครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจน แล้วเสร็จ จนถึงภายหลังระยะดำเนินการ เป็นเวลา ๑ ปี ๓. ในกรณีที่ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลง ร่วมกัน ๔. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อม ยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย เร่งด่วน	



พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๒๓ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤต)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕





Handwritten signature




(2017/2018)

[illegible][illegible][illegible][illegible]


ตารางที่ ๓ สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ฝุ่นละออง	๑. พื้นที่โครงการ ๒. ชุมชนบ้านพักอาศัย ด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของโครงการ ๓. วัดใหม่หาดกระเทียมทอง ด้านทิศตะวันตกเฉียง เหนือของโครงการ แสดงดังรูปที่ ๑-๑	- ค่าเฉลี่ยของก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา ๑ ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสาร ไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา ๑ ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NO _x) ในเวลา ๑ ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของ ซัลเฟอร์ (SO _x) ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มี ขนาดเล็กมากกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง รวมหรือ ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ใน เวลา ๒๔ ชั่วโมง	- ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยเครื่องตัววัดฝุ่น ละออง ทั้งนี้ ในการตรวจวัดฝุ่นละออง ได้กำหนด ค่าก๊าซและค่าสารใน บรรยากาศโดยทั่วไป ในระยะเวลาหนึ่ง เวลาใดให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับล่าสุด)	- ตรวจวัดฝุ่นละอองทุกวันที่ มีการสร้างฐานราก และ รายงานผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ในระยะทำฐาน รากหลังจากนั้น ตรวจวัด เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง และทำการตรวจวัด ๕ วัน ต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุม ทั้งวันทำการและวันหยุด	- เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ
(นายอรรถพร คุ้มะประมา)
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คานาล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


จำนวน ๑๒๕ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสฤกษ์ดี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่เสี่ยง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๓. เสียง	๑. พื้นที่โครงการ ๑. จำนวนบ้านพักอาศัย ๑. จำนวนคนในชุมชน ๑. จำนวนรถจักรยานยนต์ ๑. จำนวนรถจักรยานยนต์	- การวัดระดับเสียงสูงที่สุด - การวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง - การวัดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด	- ตรวจวัดเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) - ติดตั้งเครื่องวัดเสียงแบบอัตโนมัติ	ตรวจวัดเสียงทุกวันทำการ และ ตรวจวัดเสียงทุกวันทำการ และ ตรวจวัดเสียงทุกวันทำการ และ ตรวจวัดเสียงทุกวันทำการ และ ตรวจวัดเสียงทุกวันทำการ และ	เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
๓. ความสั่นสะเทือน	๑. พื้นที่โครงการ ๑. จำนวนบ้านพักอาศัย ๑. จำนวนคนในชุมชน ๑. จำนวนรถจักรยานยนต์ ๑. จำนวนรถจักรยานยนต์	- ความสั่นสะเทือน - เครื่องมือที่ใช้ในการวัด - การวัดระดับเสียงสูงที่สุด	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) - ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบอัตโนมัติ	ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันทำการ และ ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันทำการ และ ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันทำการ และ ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันทำการ และ ตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันทำการ และ	เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ



ตารางที่ ๓ (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๔. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ จุดบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	- ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ



กรรมการผู้แทนของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๒๗ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสถิตย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕




[illegible][illegible]

សង្គមបុគ្គលិក រ៉ាំរ៉ៃ ២៤ ម៉ោង ៧ ម៉ោង ៣០ ម៉ោង

ចង្អុលដាក់លេខកូដ ១៦ គឺថា កន្លែងរត់ទប់របស់ ។ កន្លែងរត់ទប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងរត់ទប់ នេះនឹង ពិបាកមួយណាមួយដែលមានអាយុកាលយូរជាងពីរឆ្នាំនៃការដាក់ (០៧) ៣ ជួរដោយ

ตารางที่ ๔ สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑. สภาพภูมิประเทศและการชะล้างพังทลายของดิน	- รั้ว โดย รอบ พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบการจัดทำรั้วต้นไม้หรือรั้วกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- เดือน ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือน ๑ ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
๒. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบความเร็วของรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของ	- ความเร็วของรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๒๙ / ๑๔๔ หน้า


ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสกุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕

สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	๓. ระบบน้ำใช้
ดัชนีค่ามลพิษทางอากาศ	- ดัชนีค่ามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร - ดัชนีค่ามลพิษทางอากาศของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	- ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
ปริมาณน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม
วิธีการตรวจวัด	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม
ความถี่ในการตรวจสอบ	- ทุก ๑ เดือน/ครั้ง - ทุก ๑ เดือน/ครั้ง	- ทุก ๑ เดือน/ครั้ง - ทุก ๑ เดือน/ครั้ง
ผู้รับผิดชอบ	- รับผิดชอบ - รับผิดชอบ	- รับผิดชอบ - รับผิดชอบ



ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	- ดักเก็บน้ำใช้	- คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย แบคทีเรียประเภทโคลิ ฟอร์ม(Coliform Bacteria) แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิ ฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria) ในถังเก็บน้ำ สำรอง - ความสะอาด	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ ๓ เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ ๒ ครั้ง(๖ เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด



กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๓๑ / ๑๔๔ หน้า



ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕


[illegible]

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដូចជា ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ តាមការណែនាំរបស់

ចង្អុលថាមានស្ត្រី ៥៦ អាយុ ៧០ ឆ្នាំ រស់នៅចំណងជម្ងឺ ១ រស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ រស់នៅចំណងជម្ងឺ ១ រស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ រស់នៅចំណងជម្ងឺ ១ រស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (០២) ៥ ឆ្នាំ រស់នៅ

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบิซแนทแท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๕. คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	- ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน จำนวน ๒ ถัง - ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า จำนวน ๒ ถัง	- คุณภาพน้ำทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง(pH), ความขุ่น(Turbidity), สี(Colour) - คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม(Coliform Bacteria) แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform Bacteria) ในถังเก็บน้ำสำรอง - ความสะอาด	- การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา จะต้องเป็นไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition ๒๑st ๒๐๐๕ APHA AWWA WEF.	- ตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤษภาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑๓๓ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๕๕


ବିଜ୍ଞ



ចង្អុលថាមានស្ត្រី ២១ អនាមិក ក្នុងក្រុមប្រឹក្សា ១ ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសាលាស្រុកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្របតាម វិធីស្នើសុំក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រតិភូអនាមិកខេត្តស្របតាមក្របខណ្ឌ (០២) ២ ក្នុងស្រោង

ตารางที่ ๔ (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ จอมเทียนบีชเม้าท์แท่นคอนโดมิเนียม ๖ ถนนจอมเทียน ซอย ๑๔ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๘. ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและ ส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการ แก้ไขทันที	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ สายไฟ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ ๑ เดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด
๙. การคมนาคม	- ติดตามตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง จราจรบริเวณที่จอดรถ รถยนต์ถนนและบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ - ติดตามตรวจสอบ สัญญาณจราจรเช่น ลูกศรแสดงทิศทางการ เดินรถป้ายแสดง ทางเข้า-ออก - ตรวจสอบที่จอดรถยนต์ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ	- ระบบส่องสว่างทาง จราจรบริเวณที่จอดรถ ถนนและบริเวณทางเข้า- ออก - สัญญาณจราจรภายใน พื้นที่โครงการถ้าชำรุดให้ รีบซ่อมแซม - จำนวนที่จอดรถยนต์ ๑๖ คัน	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ ๑ เดือน/ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ ๑ เดือน/ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ ๑ เดือน/ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด



ลงชื่อ
(นายสมชาย คุ้มเพชร)


กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๓๕ / ๑๔๔ หน้า




ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย คันทนะสฤต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[illegible][illegible]

ឧបេកក្សេត្ត ដ្ឋានមណ្ឌលព្រះ ព័ន្ធមណ្ឌលព្រះ


ចង្អុលទៅលើកម្រិត ២០ កន្លែង កន្លែងទី២នៃកម្រិត ១ កន្លែងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក របស់ខ្មែរ វិមូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនប្រកបរបរសាងសង់ផ្ទះលើដីរបស់ខ្មែរ (ឧត្ត) ។ ក្នុងករណី



- จุดติดตามตรวจวัด
- จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือน
๑. บริเวณพื้นที่โครงการ
 ๒. ชุมชนบ้านพักอาศัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ ๔๒๕ เมตร
 ๓. วัดใหม่หาดกระดังงา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างจากโครงการประมาณ ๘๘๐ เมตร

รูปที่ ๑-๑ จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือน ในระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นางสาวสุดารัตน์ เกียรติ)


กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๓๗ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

กช.ดร. (รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤต)




ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านร้าง)

ที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น



ถนนจอมเทียน รอย 14 กว้าง 8 เมตร

ถนนสาธารณะประโยชน์ กว้าง 6 เมตร

ผังบริเวณ
มาตราส่วน 1:125

POSSIBLE
CONSULTANT & DEVELOPMENT CO., LTD.
24/04 M.3 Angkor Rd. Samut Muang Khun Suri 2000
Tel: 0-3816-2156 Fax: 0-3816-2157
Email: possible@possiblethai.com possible.thai@gmail.com

ชื่อโครงการ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านร้าง)
สถานที่: ถนนจอมเทียน รอย 14 ซ.จอมเทียน 14 แขวงคลอง 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของที่ดิน: บริษัท 12 คานัล จำกัด
วิศวกรผู้ออกแบบ: วิศวกรโยธา ชัยยศ สก.2374
วิศวกรควบคุม: วิศวกรโยธา ชัยยศ สก.2374
วิศวกรตรวจสอบ: วิศวกรโยธา ชัยยศ สก.2374
นายบุญ คำ 1218

สถาปนิก: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
วิศวกรโยธา: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218


ผู้ควบคุม: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218

ผู้ตรวจสอบ: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218

ผู้ตรวจสอบ: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218

ผู้ตรวจสอบ: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218

ผู้ตรวจสอบ: นายอรรถสิทธิ์ พิเศษสุข สก.1488
นายบุญ คำ 1218




กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท 12 คานัล จำกัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๓๘ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ
(รศ.ดร.สิทธิชัย ต้นธนะสถิตย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๕





ใช้ที่ดิน			
ชนิด	ขนาดที่ดิน (ม.)	ความสูงที่ดิน (ม.)	จำนวน (ไร่)
1. ป่าน	3.00	5.00-25.00	11
2. นกเขา	15.0-25.0	4.00-8.00	27
3. สีขาว	6.00-8.00	6.00-8.00	6



พื้นที่สีเขียวของโครงการ 314.58 ตร.ม.


- พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคาร 314.58 ตร.ม.
- พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น 244.75 ตร.ม. (77.80% ของพื้นที่สีเขียว)
- พื้นที่ปลูกต้นไม้คลุมดิน 69.83 ตร.ม.

- พื้นที่สีเขียว Zone A 140.79 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียว Zone B 158.15 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียว Zone C 4.94 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียว Zone D 8.23 ตร.ม.
- พื้นที่สีเขียว Zone E 8.19 ตร.ม.
- รวมพื้นที่สีเขียว 314.58 ตร.ม.

ผังพื้นที่สีเขียว
มาตราส่วน 1:125

POSSIBLE
CONSULTANT & ARCHITECTURAL DESIGN
24/24 M-3 Angkor Rd. Samut Prakan 2000
Tel: 0-3815-2156 Fax: 0-3815-2157
Email: possiblemail@yahoo.com, possible_cons@hotmail.com, possibleconsult@gmail.com

ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร



กรมการผังเมือง บริษัท ๑๒ คานัล จำกัด


จำนวน ๑๓๙ / ๑๔๔ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ดันธนะสฤกษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน ๒๕๕๕



รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1:125


POSSIBLE 24/24 M.3 Angkor Rd. Sarnam Muang Chan Buri 2000 Tel. 0-3810-2188 Fax. 0-3810-2187 Email : possiblemail@yahoo.com, possible_sam@hotmail.com, possiblevong@gmail.com	ชื่อโครงการ : ... เจ้าของโครงการ : ... สถาปนิก : ... วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙	วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙	วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙	วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙	วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙	วิศวกร : ... นายสม ทรัพย์ ๒๕.๑๒.๑๙
--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



ลงชื่อ
 (รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤกษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕




ที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น



ถนนจอมเทียน รอย 14 กว้าง 8 เมตร

ถนนสาธารณะประโยชน์ กว้าง 6 เมตร

จำนวนที่จอดรถยนต์	คัน
ที่จอดรถยนต์ได้อาคาร	15




ผังจราจรและที่จอดรถ
มาตราส่วน 1:125



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.
24/24 M-3 Angkor Rd Samed Muang Chart (Ban) 2000
Tel: 0-3810-7106 Fax: 0-3810-7107
Email: possiblemail@yahoo.com possible_eng@hotmail.com
possiblecon@gmail.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ๑๒ คาแนล จำกัด
พลศจิกายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๔๒ / ๑๔๕ หน้า

ลงชื่อ

(รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤทธิ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พลศจิกายน ๒๕๕๕

