



ที่ กส 1009/ 6315

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิมุขสุขุมวิท 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๗ มิถุนายน 2547

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาล
ขอนแก่น ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อําเภอหนอง
จันทร์ จังหวัดขอนแก่น

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ที่ สญ. 031/2547

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547

2. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อําเภอหนองจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ตามมติคณะกรรมการรับผู้ช้านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ครั้งที่ ๑/2547
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547
3. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับชี้มูลเพียงเดียว
(มิถุนายน 2547) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อําเภอหนองจันทร์ จังหวัด
ขอนแก่น ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดดัง
ต่อไปนี้


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการรับผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 คณะกรรมการ


2/ผู้ช้านาญการ...

ผู้ช่วยการเมือง เที่ยงชัยภานุการวิเคราะห์ผลกรมสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้านำตาด
ขอนแก่น โดยให้บริษัท โรงไฟฟ้านำตาดขอนแก่น จำกัด ปฏิบัติงานเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดคิดตั้งที่สูงมากด้วย 2 ห้องน้ำ สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามผลคิดเห็นการร่วมกับผู้ช่วยการ
และผู้ช่วยงานมนุษย์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพิ่มเติมทั้งหมดตามลักษณะการพิจารณา
เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้เป็นเอกสารข้อมูลสำหรับราชการ
ต่อไป สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ
ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกรมสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสูงที่สูงมากด้วย 3 ห้องน้ำ สำนักงานฯ
ได้แจ้งบริษัท โรงไฟฟ้านำตาดขอนแก่น จำกัด และสำเนาจังหวัดเชียงใหม่ เอกสารในสูง
จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และดำเนินการจัดการด้านมนุษย์สิ่งแวดล้อมแก่น เพื่อ
ทราบด้วยแล้ว

อ้าง ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ช่วยการได้ให้ความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกรมสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา
สิ่งแวดล้อมหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการตามที่เสนอในไว้ในรายงานฯ ไปกำหนดเป็นเรื่องไว้ใน
การสั่งอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักงานฯ จึงขอให้กรุณารับทราบด้วย
ดำเนินการผ่านทางตัวแทนตามที่เสนอในรายงานและที่กำหนดเพิ่มเติม ไปกำหนดเป็นเรื่องไว้แนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงจานเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิด
ขึ้นจากการดำเนินการโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายคุณชัยภานุการ
สำนักงานวิเคราะห์ผลกรมสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 - 2271 - 4231
โทรสาร 0 - 2278 - 5469


ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภากร โพจารัตน์)
รองเลขานุการ : นางนิภากร โพจารัตน์
ทักษิณการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ๗๘๗๙ ถนนราชดำเนิน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

၁၁၅

แนวทางการป้องกันภัยจลาจลของชุมชนที่ใช้เวลารักษาความเร่งด่วนที่สูงต่อไปนี้ในการ

ໂຄງການໄປໄປ້ມີໜ້າຂອງຈົນແກ່ (ເຕັມກາຍເຫື້ອຄານດໍາລັງການອະນຸມານາງກົງໆ) ຂັ້ນທີ່ມີກຳນົດກຳນົດ
ມີລົງຈັບ ໂປ່ງໄປໄປ້ມີໜ້າຂອງຈົນແກ່ ຈຳກັດ.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินภารกิจ	วิเคราะห์การป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้งด้วย - จัดทำแผนการป้องกันภัยแล้งที่ปรับตัว (Preventive Maintenance Program) ระบบดักคุณภาพ Multicyclone และ Wet Scrubber ของน้ำที่ใช้น้ำเพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ต้องชำรุดเสียหายในระยะยาวด้วยการทดสอบ	สถานที่ดำเนินการ อาลาภ	ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	ผู้รับผิดชอบ บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด
1.2 มาตรการที่ร่วมป้องกันภัยแล้ง ที่ทำในในช่วงที่มีอุปกรณ์ ล้มเหลวทันทีและอาจอุดตัน ช่องลม	- จัดเตรียมอุปกรณ์และไอล์ฟที่จำเป็นที่ขาดหายไปในช่วงภัยแล้งเพื่อการซ่อมแซมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงภัยแล้ง - ติดตั้งห้องเครื่องสำรองสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545	- ระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่ทางอากาศ	- ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด
1.3 การดำเนินการซ่อมแซม เพื่อรักษาอุปกรณ์ให้ทำงาน อย่างต่อเนื่อง	- หันหัวงานที่ปฏิบัติตามในเกณฑ์ที่มีความต้องการที่สูงที่สุดของ ชาติ สาธารณรัฐไทย ต้องสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทีที่มีความต้องการที่สูงที่สุดของชาติ สาธารณรัฐไทย - สร้างงบประมาณที่ไม่เกินภาระของหนี้สินที่ 5,000 ตารางเมตร ล้านบาท 1 แห่ง เพื่อที่จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมในทุกๆ ชั่วโมง	- จาการะน้อ ไอ้น้ำ	- ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด
	- ระบบถ่ายพานล้อเลื่อนที่ใช้ต้องเป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงและทนทานต่อการชำรุดเสียหายได้ดีที่สุด - หนัดงานควบคุมระบบถ่ายพานล้อเลื่อนที่ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง	- สำนักงานที่ดูแลภาระของ โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด	- ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด
		- บริเวณหน้าอุปกรณ์และระบบถ่ายพานล้อเลื่อน	- ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด
		- บริเวณหน้าอุปกรณ์และระบบถ่ายพานล้อเลื่อน	- ตลอดทั้งทัศน์ภัยทางอากาศ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านภาฯ จำกัด

ค่าวงที่ 2 (ต่อ)

ผลลัพธ์ของการตีความ	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ส่วนที่ดำเนินการ	ระบบงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การควบคุมสู่น้ำด้านบนที่นำไปสู่ ฟื้นฟูธรรมชาติในบริเวณภาค	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีงานสำรวจทำภาระงานตรวจสอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ - กรณีที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนภายใน 30 วัน - ในส่วนของการล่าเดียงสา ต้องดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการล่าเดียงสาที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการล่าเดียงสาเพื่อป้องกันการฟื้นฟูธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับอนุญาต - สภาพธรรมชาติที่ต้องดูแลในสภาพที่ห้ามไว้ เช่น หินทรายที่ห้ามนำเข้ามาในบริเวณที่ต้องดูแล - พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องสวมใส่สترةป้องกันภัยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำดื่มน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณป่าดงฟ้าที่อยู่ใน - บ่อเตียนเด็ก - ที่นั่งที่ไถรงาม - ที่นั่งที่ไถรงาม - ครอบครัวที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ - ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ - ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ - ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ - ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านแพะ จำกัด
2. ดูดเอาหัวน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - หัดไก่มีดึงปรับสภาพหัวน้ำที่อยู่บ้านด้วยสีจากสารทึบแสงในระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำที่อยู่บ้านด้วยชุดสูตรระบบบำบัดน้ำดื่มน้ำแข็ง - หัดไก่มีร่องน้ำที่ร่วบรวมกันและน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อบ้านด้วยสีจากสารทึบแสงในระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำที่อยู่บ้านที่ร่วบรวมกันและน้ำมันที่ได้รับอัตราการไหลของน้ำที่ต้องการจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มากกว่า 1 ลิตรต่อวัน สำหรับการป้องกันน้ำที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านที่ร่วบรวมกันและน้ำมันที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มากกว่า 1 ลิตรต่อวัน - จัดให้มีห้องน้ำที่มีความสูงและขนาดที่เหมาะสมในการควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำดื่มน้ำแข็ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการกำจัดน้ำที่มี โอกาสสัมผัสน้ำดื่มน้ำ - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - ภายนอกที่ไถรงาม - กระบวนการบำบัดน้ำดื่มน้ำแข็ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วทั้งค่าดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งค่าดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งค่าดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งค่าดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งค่าดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านแพะ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า ไม่ถูกบังคับให้ดำเนินไปในบริเวณเดียวกันกับกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า และไม่ถูกบังคับให้กล่าวสำหรับอย่างไรอื่นอย่างเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งผังดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไโร่ไฟฟ้าจำกัด ขอสงวน สำนัก
4. สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้พัฒนาขั้นตอนปฏิบัติงานกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงสร้างกำแพงด้วยอิฐมวลครึ่ง - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่าในพื้นที่โครงสร้างมวลครึ่ง - หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีเข้าสู่โครงสร้างในช่วงไประหว่างตัวรุ่น เนื่องจากภาระทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและการห้ามของกฎหมายห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ - หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีเข้าสู่โครงสร้างในช่วงไประหว่างตัวรุ่น เนื่องจากภาระทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและการห้ามของกฎหมายห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่าในพื้นที่โครงสร้างมวลครึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎหมายห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการตามที่กฎหมายออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งผังดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไโร่ไฟฟ้าจำกัด ขอสงวน สำนัก
5. สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อควรระวังสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า ไม่ถูกบังคับให้ดำเนินไปในพื้นที่ที่โครงสร้างห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ - ภาระทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่าในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า ไม่ถูกบังคับให้ดำเนินไปในพื้นที่ที่โครงสร้างห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการตามที่กฎหมายออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งผังดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไโร่ไฟฟ้าจำกัด ขอสงวน สำนัก
6. สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า ไม่ถูกบังคับให้ดำเนินไปในพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ - ห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งค่า ๙๕ เดซิเบลเท่า ไม่ถูกบังคับให้ดำเนินไปในพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งผังดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไโร่ไฟฟ้าจำกัด ขอสงวน สำนัก

๑๔๖

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกรະหนณสັງໄວດີອານ	มาตรการປ່ອງລັບແລລດເກຮະຫບປື້ນຂວດດີອານ	ສຕານຍິດຕິພິບົນກາຣ	ຮຽນຮາດໍາເນີນກາຣ	ຜູ້ຈົນຕິດຫລານ
6. ດາວະບາຫຼາຍແລ້ນປົ້ນກັນ ນໍາກ່າວມ	<ul style="list-style-type: none"> - ເນັ້ນນັ້ນເລື່ອດື່ມທີ່ໃຫ້ລ້າງຈານຖືກາກ່າວສຸງແລະ ກາລັກ້າງໆເປົ້າເນື້ອໃຫ້ຖືກໜີ - ດຳເລັດຕາມໂຄງການເສີບຖຸດສາເກຣະນີ້ໃຊ້ຮັບອຸປະກອດຮາວຮັງອຸດສາກອຽນໄປໄດ້ຕັດ ເຕີກໍທີ່ດຳຈາດຕາມເຮົາໄຫ້ຂອງທັງໝົດໃຫ້ໃນກາງປັບປຸງສັກເພີ້ມ - ດະຍົກອານາກຮະບານນຳມັນຕົ້ນນີ້ສືບໃຫ້ດົມຕຽບຮັນໄປໃຫ້ກິນກາຣປັບປຸງສັກເພີ້ມ - ຕັດໄຟກັ່ງຈຸ່ນເກົ່າ (Aso Pond) ລາງທີ່ໄວສັດ 76.5 ລບ.ນ. ຮວນ 2 ປົດ ທີ່ນີ້ຈະຫຼັງຈຶ່ນ ຕຽບສອນໆຂ່ອນປ່າຍຮູ່ອ່າງສ່າງເສັນຍື່ອຮັກນາມປະສົງສິກພັກໃນກາກ່າວມ - ຕັດສ້າງຮຽນຮຽນນັ້ນໃນກາງໃຫ້ທີ່ໄກຮັດຕະກິບທີ່ຕົ້ນນີ້ເປັນນັ້ນ ລບ.ນ. ຕ່ອນເລັກລົມກາໃຫ້ໄກນ໌ - ຖຸດລອດຮຽນຮຽນນັ້ນເປັນປະກົບທີ່ປ່ອງກັນກາຮູບດັນແລະດົ້ນເນີນ 	<ul style="list-style-type: none"> - ກາທໃນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ກາທໃນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ກາທໃນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດິນຮະະດລອດຫ່າງ ດໍາເນີນກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າເລ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າຕາມ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ
7. ອົງການສັ່ວຍຄອມ-ຍກຮູ່ທີ່ຈຳ	<ul style="list-style-type: none"> - ສັດລ້າວເຮັດຈານໃນກັ່ງທີ່ນີ້ທີ່ມີຄູດສົນມີກິເມນາສະສົມພາກຄານທີ່ອ່າງກາງຍອງໄຄຮັງດາຍເປັນ ອັນດັບເຮັດການນີ້ທ້າທ່ານໍ່ມີຈຳນວດ - ສັດລ້າວເຮັດຈານໃນກັ່ງທີ່ນີ້ທີ່ມີຄູດສົນມີກິເມນາສະສົມພາກຄານທີ່ອ່າງກາງຍອງໄຄຮັງດາຍເປັນ ອັນດັບເຮັດການນີ້ທ້າທ່ານໍ່ມີຈຳນວດ - ປະສານຈານບັນຫຼາກໃກ້ທີ່ຂຶ້ນໃນການເຫັນເຫັນຮ່ວມມືກ່ຽວກົງ ແລະ ນໍາກ່າວສາຮ່າທີ່ເຫັນເຫັນໂຄງກາຣ - ນີ້ສ່ວນຮ່ວມໃນທີ່ກ່ຽວກົງ - ສັດທ້າຍແນວວລານທັນທຶນທີ່ມີຜົນລະດັບເຫັນກາງຕາມແຫັນທັງດ້າວ ພ່ອຮັນທັນຫຼຸມແລດາ ທີ່ມີນິນາມຖຸດກົງທີ່ໂດຍໃຫ້ກົນກວນກາກ່າວແນວວລານທັນທຶນທີ່ໃຫ້ໃກ່ກົງ ປະສົງທີ່ກ່ຽວກົງແລະປະສົງທີ່ກ່ຽວກົງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ - ທຸນທານໄດ້ຮອນທີ່ໄດ້ໂຄງກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດລອດດໍາວັງດໍາເນີນກາຣ - ດິນຮະະດລອດຫ່າງ ດໍາເນີນກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າຕາມ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າຕາມ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າຕາມ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ - ບຣີຢັກ ໂຮງໄປ່ໃຫ້ນໍ້າຕາມ ນອນແກ່ນ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลrogramสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลอบรมให้ถูกต้องตามด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - การเตือนภัย การงานค่าเสียหายและอื่นๆเบื้องต้น - ข้อกำหนดและกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ เช่น ข้อกำหนดการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน - การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - ตารางใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - การฝึกอบรมและใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเพียง - ห้าดทั้งหมดกรรมการฯข้าวอนามัยและความปลอดภัย ให้ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย - ห้าดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจสอบ และสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิด พนักงานในค่ายเดินทางหรืออยู่ต่างประเทศ - ห้าดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงย่างไฟเชิงพาณิชย์ที่ถูกหมายเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไว้ - ห้าดเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกพอยและสามารถยับกับประเทืองาน ไม่เก็บมัดงาน เช่น ที่ครอบบุหรี่ อุปกรณ์ที่มีร่องรอยสูบบุหรี่ หน้ากาก เป็นต้น - ห้าดให้ไปทำงานในพื้นที่ที่มีภาระเสี่ยงต่อการติดตัวเสี่ยงต่อ ความเรื้อรัง ผ้าห่มน้ำ ฉาบสี กระซิ่งไฟฟ้า ไฟอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง - ในการร่วมงานที่ต้องเดินทางร่องรอยความเรื่องความดราม่า จะต้องจัดตั้งตารางระยะเวลาการทำงาน ของเวลาที่กล่าวข้างบนนี้ ให้ถูกต้องและเข้าใจได้โดยทุกคน ให้กับผู้ที่ต้องเดินทาง ติดต่อไปยังผู้ดูแลรายเดือนที่ต้องเดินทาง ให้ทราบในส่วนที่ต้องเดินทาง ให้ถูกต้องและเข้าใจได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั่วทั้งโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั่วทั้งโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั่วทั้งโครงการ - ตลอดทั่วทั้งโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กว้างบริเวณค่าไฟเบื้องต้น - ไม่จำกัด - ตลอดทั่วทั้งโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด เก่า ภูมิพล ศิริกานต์และนายรังสรรค์ ศิริกอบรานานาหงส์กล่าวเป็น - บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด

แบบที่ 2 (ต่อ)

ผลกรุณากษัตริย์เดลล้อก	ภารกิจการป้องกันและลดผลกระทบพิเศษสืบฯ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนน้ำท่วมที่ขึ้นด้วยสาเหตุทางน้ำที่จะต้องได้รับการอบรมและคำแนะนำในการดำเนินการด้านป้องกันความปลอดภัยทั่วไปอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ - จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไปอย่างระดับเดียวกันกับแผนการแผนงานต้องกล่าว ตลอดอาชญากรรม - จัดทำแหล่งปฏิบัติตามระบบที่บูรณาการในการป้องกันภัยธรรมชาติให้คงอยู่ตามเดิม - ติดตามเรื่องน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือชุดเดิมที่ได้รับการฝึกอบรม - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าที่ทำงาน (Work Permit) - จัดทำแผนป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเคร่งครัดในที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีชุดครุภัณฑ์ปฐมภูมิสำหรับทุกบ้านเพื่อใช้งานดูแลรักษาที่ดินที่อยู่อาศัย - จัดทำแผนการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเคร่งครัดในที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ การเข้มข้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่นี่ที่ประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วทั้งตำบล 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลัง ขนาดเล็ก จำกัด

หน้าที่ 2 (๗๘)

ผลการประเมินการติดตาม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	สถานที่ตั้งโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ดูแลเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> - ทราบถูกกฎหมายว่าไม่ถูกหักและตรวจสอบหากกฎหมายบังคับประเดิม โดยมีรายการที่ต้องดูแลหักอย่างไรในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - ยังคงฝึกอบรมให้ความรู้ สามารถดำเนินการได้ไข่ในแต่ละกรณีของข้อบังคับ - ติดตามประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ ตัดกำ�除ไฟฟ้าหรือข้อบัญญัติห้ามทำ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น - ติดตามประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ ตัดกำ�除ไฟฟ้าหรือข้อบัญญัติห้ามทำ เสื่อสันกระบวนการ ในการห้ามงาน ซึ่งลักษณะอยู่ที่ 3 เวลาทางที่ต้องห้ามกิจกรรม ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและของ - การควบคุมที่พำนัก (Source) <ul style="list-style-type: none"> การควบคุมที่พำนัก (Paraph) เพื่อยืดกันพำนัชเดินทางอันตรายระหว่างเดินทางและทางท่องเที่ยว การควบคุมที่รับบุคคล (Recipient) - ตัดให้ไม่เห็นเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช้เดือน ชาติ ภูมิ ลัทธิ ประดิษฐ์ เป็นต้น ที่มีไว้ใน ๑๙๓.๕ ศร.บ. หรือตัดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของพื้นที่ทั้งหมด (๙.๔๐๘ ศร.บ.) และป้องกันภัยจากอาชญากรรม หักหักของ เพื่อสร้างความรับรู้แก่พนักงาน มากถูกบุญต้องและลดความพิษทางคุณภาพ - ให้บันทึกการดำเนินการบันทึกสำหรับการติดตามในที่ๆ วางไว้รวมผลการให้กับรัฐบาลนี้ ของโครงการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการและ สถานที่บริการกฎหมายของ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - นาย อรุณ พิพัฒน์เจตนา ชลธรเด่น ล้าวคำ - นายวันชัย ใจดี ใจดี ใจดี ใจดี - นายชัย ใจดี ใจดี ใจดี ใจดี
	หมายเหตุ: บันทึกการดำเนินการที่ต้องดำเนินการต่อไปในแต่ละเดือน ลักษณะคุณภาพน้ำที่อาจพบว่ามีคุณภาพ			

๔๘๖๗๒๓ : ประวัติการทรงอุทิศสักการณ์ เรื่อง การก่อสร้างศาลาและบ้านดูของโรงเรียน ที่นาคนิวิชีการสอนคุณภาพปลื้มของเด็ก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นี่ประกอบห้องต่อตู้ห้องถังส้อม ล้านนาดอยตุงบุตรของผู้ริบราวนลุมพุก
ผู้ปฏิบัติงานประจ้าและลักษณะที่ใช้ในห้องเรียนคุณภาพดีกว่าห้องเรียนปัจจุบันเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕

ค่าวาที 3

มาตรฐานการติดตามครัวเรือนของกรุงเทพมหานครด้าน

โครงการโรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

(กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเชิงกายภาพและสุขภาพชุมชนในชุมชน)

บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์จำกัด

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 คุณภาพอากาศจากบ้านเรือน			
- ตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศกรณีเดินระบบไม่ปกติ (Normal Operation) โดยตัวบ้านที่ต้องทำการตรวจสอบคือ ประกอบด้วย Paraffine oil, NO _x และ NO ₂ และ SO ₂	- ปล่อยของหม้อไอน้ำ จำนวน 1 ปล่อง	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ประจำปี น้ำยาดูแล- ของเส้น จำนวน 1 ครั้ง และน้ำยาดูแลอ้อย ประจำปี น้ำยาดูแล- ของเส้น จำนวน 1 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด จัดซื้อหน่วยงาน ภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจากกรมโรงจราจร ฉลามหกรอบเป็นผู้ดำเนินการ
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศกรณีห้องน้ำ (ห้องน้ำอย่างเดียว) โดยตัวบ้านที่ต้องทำการตรวจสอบคือ บ้านเดี่ยวสองชั้น	- ปล่อยของหม้อไอน้ำ จำนวน 1 ปล่อง	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ประจำปี น้ำยาดูแล- ของเส้น จำนวน 1 ครั้ง และน้ำยาดูแลอ้อย ประจำปี น้ำยาดูแล- ของเส้น จำนวน 1 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด จัดซื้อหน่วยงาน ภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจากกรมโรงจราจร ฉลามหกรอบเป็นผู้ดำเนินการ
1.2 คุณภาพอากาศในบ้านอาศัยทั่วไป			
ทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วไปโดยตัวบ้านที่ต้องการตรวจสอบจะต้องมี			
- ฝุ่นละอองเรدام (TSP) เก้าร์ด 24 ชั่วโมง	- จุดตรวจ 3 จุด (ฐานที่ 3-1) ได้แก่	- ปีละ 1 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเมื่อวัน	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด จัดซื้อหน่วยงาน ภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจากกรมโรงจราจร ฉลามหกรอบเป็นผู้ดำเนินการ
- สูบบุหรี่อย่างลึกกว่า 10 ใหม่ครั้ง (PM-10)	. วัดคุณภาพ	ช่วงเวลาอันสั้นๆ ประมาณ 5 นาทีก่อนปิดไฟ	
- เก้าร์ด 24 ชั่วโมง	. บ้านห้องนอนอ้อห้อง		
- ก๊าซซัลเฟอร์ไฮดรอเจน (SO ₂) เก้าร์ด 1 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง	- จุดตรวจ 2 จุด (ฐานที่ 2-2) ได้แก่	- ปีละ 1 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเมื่อวัน	
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x และ NO ₂) เก้าร์ด 1 ชั่วโมง	. วัดคุณภาพ	ช่วงเวลาอันสั้นๆ ประมาณ 5 นาทีก่อนปิดไฟ	
- ก๊าซทางเคมีและความเร็วจลด	. บ้านห้องนอนอ้อห้อง		
2. คุณภาพน้ำ			
2.1 ทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	- ปล่อยน้ำที่ใช้รวมก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด จัดซื้อหน่วยงาน ภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจากกรมโรงจราจร ฉลามหกรอบเป็นผู้ดำเนินการ
- คุณภาพน้ำในบ้านคุณภาพน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสีย		
- อุณหภูมิ			
- pH ค่า			


୭୧୫୧୯୮୩ (ମୁଦ୍ରଣ)

ตารางที่ 3 (ต่อ)			
รายการภารกิจตามครุภารณ์ และกระบวนการดำเนินการ	สถานที่ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติ - น้อมถึงทางด้วยใจเย็น - นำมั่นคงไว้ในมือ <p>2.2 ทำการตรวจสอบลักษณะของบ้านที่ได้ประเมินไว้</p> <p>โครงการตรวจสอบ ตัวอย่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเรียบง่าย - ดูดี - ปัจจุบัน - ไม่ชำรุดทรุดโทรม - ห้องน้ำสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อยบ้านที่ไม่มีอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ
<p>3. ระยะที่สี่ประเมินบรรยายการทั่วไป</p> <p>ทำการตรวจสอบด้วยเก็บในบริเวณบ้านทั่วไป</p> <p>โดยอ้างโน้ตในการตรวจสอบประยุกต์ด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบ 24 ขบ. - แบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร 2 ชุด (รุ่ปที่ 3-1) ให้เก็บ วัสดุที่ไม่ใช่น้อย โรงเรียนไก่สูญญาน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง/ครึ่งผล 3 ชั้นต่อเนื่องกัน ตรวจสอบพื้นที่รั้วน้ำ ทำการและรักษาดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ
<p>4. ดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบป้องกันภัย</p> <p>4.1 สำรวจและตรวจสอบความเสี่ยงของภัย</p> <p>ทำการตรวจสอบสุขภาพเมืองน้ำที่มีอยู่</p> <p>(1) ตรวจสอบความเสี่ยงของภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศรรษฐ์ทางภัยไว้ - ความเสี่ยงภัยของเมืองเดือด - เอกสารที่บ่งบอก - ภาคตอบควรให้ดี - ภาคตอบควรให้ดี - ภาคตอบควรให้ดี <p>กรณีอาชญากรรม 35 ชั้นที่ไม่มีรายการตรวจสอบ</p> <p>ภัยที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะที่ 1 ในบ้านไม่มีอีก - ระยะที่ 2 ค่าอาในเกิด - ภารที่งานของคุณ - ภารที่งานของคุณ - ภารที่งานของคุณ - ภารที่งานของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลในที่ที่ไม่สามารถ ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลในที่ที่ไม่สามารถ ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ


ପ୍ରକାଶକ ନାମ

มาตรฐานการศึกษาฯคร่าวๆของแต่ละรายวิชา	สถานที่ค่าดำเนินการ	ระยะเวลา/ภาระ	ผู้รับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบความนักงานที่ประจัน 1) ตรวจสอบภาพที่ทิ้งไว้ ใช้ชุดนับการตรวจเชื้อเดชทั้งหมด	- พื้นที่งานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้าน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด จัดซื้อโรงไฟฟ้าบานา เป็นผู้ดำเนินการ
2) ตรวจสอบภาพที่เก็บ ห้องตรวจสอบป้องกัน	- พื้นที่งานที่มีอุปกรณ์ได้รับการดูแลดี กับสุ่ม抽查ในพื้นที่อาคารหนึ่งชั้น ไฉน	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้าน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด จัดซื้อโรงไฟฟ้าบานา เป็นผู้ดำเนินการ
4.2 สภาพแวดล้อมโดยภายนอกที่อาจมีผลต่อการทำงาน ที่ทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเด็ดขาดในภาระตรวจวัดปัจจัยกลุ่มด้านล่าง			
(1) ภาระตรวจดูแลอย่างดีในสถานที่ ทำงาน (เช่น ก.พ.)	- บริเวณที่มีรังสีคืนส่องสว่างเกินกว่า 85 เดซิเบล(㏈) และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ในภาระดูแลอย่างดี เช่น บริเวณ อาคารเก็บร่องค่าเสื่อมไฟฟ้า	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้าน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด จัดซื้อห้องน้ำทำงาน ภายนอกซึ่งได้รับการ รับรองจากกรมโยธาธิ ศึกษาและธรณีวิทยา
(2) ภาระดูแลความเสี่ยงที่อาจมี - ฝุ่นทางบخار (Toluene dust) - ฝุ่นบานาคพิช้ำมีสีเหลืองและสีใน อุณหภูมิของปั๊มอัตโนมัติ (Respirable dust)	- บริเวณอาคารห้องไนท์	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้าน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด จัดซื้อห้องน้ำทำงาน ภายนอกซึ่งได้รับการ รับรองจากกรมโยธาธิ ศึกษาและธรณีวิทยา
4.3 บันทึกผลการเก็บอยุตติเหตุ	- ภายในพื้นที่โรงรถ	- ผู้คนรังสีที่อยู่บ้านเหตุ	- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้าน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด
- ลักษณะ - เมล็ดฝุ่นทางบخارทั้งหมด - ความเสี่ยงทางสุขภาพ - การแยกไขปัญหา			

-45-



รูปที่ 3-1 ชุดครัววัดคุณภาพอากาศและเสียง



รูปที่ 3-2 จุดต่อว่าด้วยกฎหมายการค้า

Digitized by srujanika@gmail.com