

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SOCIO INTRAMARA ของบริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซท จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


J-2

(นางรัชวรรณ ภูริเดช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปรานี แตงไถย)
เจ้าหน้าที่ธุรการอาชีวศึกษา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๖ ๖๖๑๖



บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด
Lotus Consultant co., Ltd.

ที่ LTS/๑๐๐๙๘/๒๕๕๖

12858

- ๖ ๙ ๙ ๙

15.00

กู้รับเงินเดือน ๑๗๐๕๔

๘๘/๕๖

๑๐.๓๗

๙๙/๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงแวร์ล้อม (ฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) โครงการ
SOCIO INTRAMARA

เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแล หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๙/๗๐๑๓
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงแวร์ล้อม
โครงการ SOCIO INTRAMARA

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงแวร์ล้อม (ฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
โครงการ SOCIO INTRAMARA จำนวน ๑๕ ชุด

ตามที่ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ SOCIO INTRAMARA ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีห้องชุดสำหรับพักอาศัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๙ ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยอินทนิล ๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงแวร์ล้อมของโครงการ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง และสำนักงานฯ ได้มีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงาน ตามหนังสือสำนักงานฯ ที่อ้างถึง

บัดนี้ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิงแวร์ล้อม ฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของโครงการ แล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวท่อห่านเพื่อพิจารณา
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามที่ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ
ดำเนินการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปรายณ์ คงไทร)
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชญา

ปี๊ก ก้าวที่๔
ก้าวที่๔

ใบอนุญาตฯ ๑๗๐๕๔ ที่กู้รับเงินเดือน ๑๗๐๕๔

ลงวันที่ ๒๒๙๒ วันที่

เดือน ๑๑.๑๓ ปี๊ก ๙๙/๙

ขอแสดงความนับถือ คุณนิชิต มนต์สุข
(นายสาวนุสิด พัฒนาวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ Lotus Consultant Co., Ltd.

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ SOCIO INTRAMARA

ของ บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด ตั้งยื่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SOCIO INTRAMARA ของ บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยอินทนิล 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 0-2-96 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 109 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยื่นถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SOCIO INTRAMARA ของ บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติกุม)


กรรมการของ บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย พากพัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในการนี้ที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น เดลล์ อัม แมตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เดลล์ อัม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นของโครงการอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นเดลล์ อัม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เดลล์ อัม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นของโครงการอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น เดลล์ อัม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤตภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



หน้าที่ 2/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

บริษัท โลตัส คอนซัลติ่ง จำกัด
(นางสาวพรทิพย์ พูนทัพชรา)
ผู้อำนวยการลั่น เดลล์ อัม ของ บริษัท โลตัส คอนซัลติ่ง จำกัด
Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง
โครงการ SOCIO INTRAMARA ของบริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพพื้นที่ดินโครงการในปัจจุบันก่อนจะมีการพัฒนาโครงการ เป็นพื้นที่ดินว่าง ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง พื้นผิวดินโครงการเป็น พื้นคอนกรีต ค่าระดับพื้นที่ดินโครงการในสภาพปัจจุบัน มีระดับสูงกว่าถนนชอยอินามาระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ประมาณ 0.10 เมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างโครงการ จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นจากระดับดินเดิมประมาณ 0.20 เมตร ซึ่ง สูงกว่าระดับพื้นถนนสาธารณะชอยอินามาระ 4 ด้านหน้า โครงการประมาณ 0.30 เมตร อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพื้นที่ โครงการ การขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินและทำฐานราก และ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะดำเนินการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ โครงการเท่านั้น ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศคงมีในระดับต่ำ	จัดทำรั้วขึ้นด้วยแผ่นไม้สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร กันรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	—
1.2 คุณภาพอากาศ	จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากกิจกรรม ในระยะก่อสร้าง เมื่อนำมารวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2556 พบว่า ในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสาร ทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP ประมาณ 0.119 มก./ลบ.ม. (< 0.33 มก./ลบ.ม.), PM-10 ประมาณ 0.086 มก./ลบ.ม. (< 0.12 มก./ลบ.ม.) , CO ประมาณ 1.506 มก./ลบ.ม. (< 34.20 มก./ลบ.ม.) , NO ₂ ประมาณ 0.070 มก./ลบ.ม. (< 0.32 มก./ลบ.ม.) , SO ₂ ประมาณ 0.006 มก./ลบ.ม. (< 0.78 มก./ลบ.ม.)	(1) จัดทำรั้วขึ้นด้วยแผ่นไม้สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร กันรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ เพื่อกันฝุ่น (2) ใช้แผ่นไบบีปิดกันตัวอาคาร เพื่อบังกันเศษวัสดุตกหล่นและฝุ่น พุ่งกระจาย (3) การกองวัสดุที่มีฝุ่น เช่น ดิน ทราย ต้องปิดหรือปักคลุม เพื่อบังกันการพุ่งกระจายของฝุ่น (4) ผงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด	(1) โครงการต้องดำเนินการติดตาม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด (ดูรูปที่ 2) คือ จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับ อพาร์ทเม้นท์พี พี แกรน เรลลิ- เดนล์) 1 จุด จุดที่ 2 ริมรั้วโครงการ ขนาด 40x20 เมตร มากกว่า 1 จุด

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภฤติกุม)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิทย พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดมิเนียม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	และ THC ประมาณ 2.650 มก./ลบ.ม. ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นคาดว่ามลสารที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระดับต่ำ	<p>(5) การเจาะ ตัด หรือขุดผิวสดุกที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ต้องดีน้ำบันผิวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้วบริเวณที่ตั้ง</p> <p>(6) การขันวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกับบรรทุกหุ้นส่วนวัสดุก่อสร้างให้มีดีชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>(7) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่อง เครื่องจักรกลต่างๆ และให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หากมีบัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดบัญหาด้านเหมือนกัน</p> <p>(9) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>(10) จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถบรรทุกหุ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง (ตู้รูปที่ 1) พร้อมอุปกรณ์น้ำดับเพลิง เพื่อล้างทำความสะอาดสะอาดล้อหรือตัวถังรถ ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินและโคลนติดล้อไปตกหล่นนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(11) จัดให้มีปล่องทึบเศษวัสดุก่อสร้างชั่วคราวที่คุณผ้าใบอย่างหนาโดยรอบเท่าความสูงของอาคาร รวมทั้งฉีดพรมน้ำบนวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องตรวจด้วยแก๊ส TSP, PM-10, NO₂, SO₂, CO, THC, NMHC, CH₄ ความเร็วและทิศทางลม (WS และ WD)</p> <p>ความถี่ในการตรวจด้วย :</p> <p>ฝุ่นละอองหั้งหมัด (TSP) และ PM-10 ให้ตรวจทุกวันที่มีการทำการฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจด้วยเครื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง สำหรับ SO₂, NO₂, HC, CO และพารามิเตอร์อื่น ๆ ให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง คงการ</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเรียบร้อย ๆ ที่</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศักดิ์ อุรุวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเซช จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
Lotus Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>ต่าง ๆ ให้เปียกชื้นก่อนทิ้งลงมาทางปล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง</p> <p>(12) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องบำรุงรักษาเส้นทางคล้าเลี้ยงขนส่งที่ชำรุด อันเนื่องจากภาระทุกขของโครงการ ให้อ้อยในสภาพเดิม</p> <p>(13) ห้ามมีให้มีการเผาทำลายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ทำการก่อสร้าง เพื่อมีให้เกิดมลสารทางอากาศ</p> <p>(14) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยให้เปิดเฉพาะเมื่อรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทรัพย์ หรือฝุ่น</p> <p>(15) โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>
1.3 เสียง	เลี้ยงรบกวนจากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ทั้งงานชุดตัก งานบดอัด เครื่องผสมคอนกรีต การตอกเสาเข็ม ฯลฯ อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการคำนวนระดับเสียงจากการก่อสร้างในกรณีผลกระทบบุนเดนแรงที่สุด โดยให้อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดทำงานพร้อมกัน ระดับเสียงสูงสุดจะเกิดขึ้นประมาณ 93.15 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อรวมกับระดับเสียงที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ก่อนก่อสร้างโครงการ จะส่งผลให้บ้านเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการมากที่สุด และคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการมากที่สุด คือ อนพาร์ทเม้นท์ คลส. สูง 5 ชั้น (พี พี แกรน	<p>(1) กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันระหว่าง 08.00-17.00 น. เท่านั้น และกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>(2) เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเสียงเบา รวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อ้อยในสภาพเดิมอยู่เสมอ เพื่อลดการกีดเสียงดัง</p> <p>(3) จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง มีให้ทำงานพร้อมกัน</p> <p>(4) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p>	<p>(1) จัดให้มีการติดตามตรวจดูระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 2 จุด (จุดที่ 2 คือ จุดที่ 1 ภายใต้พื้นที่โครงการ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับอพาร์ทเม้นท์พี พี แกรน เรลลิสติกส์) 1 จุด จุดที่ 2 บริเวณโถงรับเรื่องอนุญาต เบญจลุจจุ่ง 1 จุด</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิทย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแทนท์ จำกัด
Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>เร็ลซิตี้เดนอล์) ที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการทางด้านทิศใต้ประมาณ 2 เมตร รวมทั้งร้านเทสโก้โลตัสເเอกสารเพรส และร้านบีวิก ที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการทางด้านทิศเหนือประมาณ 2 เมตร ซึ่งจะได้รับระดับเสียงกรณีผลกระทบบุนเดรนที่สุด 110.70 เดซิเบล(เอ) สำหรับบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างตั้งกล่าว ในลำดับรองลงมา คือ <u>อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น</u> ที่อยู่ริมถนนซอยอินทนิล 4 ฝั่งตรงข้ามโครงการ ที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการทางด้านทิศตะวันออก 8 เมตร จะได้รับระดับเสียงกรณีผลกระทบบุนเดรนที่สุดประมาณ 98.66 เดซิเบล(เอ) สำหรับอาคารทอง (อาคารสำนักงาน 6 ชั้น) ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 เมตร จะได้รับระดับเสียงกรณีผลกระทบบุนเดรนที่สุด ประมาณ 97.64 เดซิเบล(เอ) สำหรับแหล่งที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (สถานบันราษฎร สถานศึกษา สถานพยาบาล) ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 180 เมตร จะได้รับผลกระทบจากเสียงกรณีผลกระทบบุนเดรนที่สุด โดยให้อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดทำงานพร้อมกัน (รวมกับค่าระดับเสียงในปัจจุบัน) ประมาณ 71.62 เดซิเบล(เอ) จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าระดับเสียงรบกวนสูงสุดที่เกิดจากเครื่องจักรทุกชนิดทำงานพร้อมกันตั้งกล่าว รวมกับค่าการตรวจวัดในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการแล้ว ยังมีค่าไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด 115 เดซิเบล(เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) นอกจากนี้ในทาง</p>	<p>(5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานใกล้แหล่งกำเนิดเสียงที่ดังมากกว่า 80 เดซิเบลฯ เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู</p> <p>(6) โครงการต้องจัดทำรายงานผลกระทบปัญหิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความถี่ในการตรวจวัด คือ ตรวจวัดทุกวันในช่วงทั้งฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ หมายเลขอธรศพท์ หรือช่องทางติดต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่อาจสูญเสียผลกระทบและดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภัติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดดิชัน จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	ปฏิบัติงานจริง ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้างจะมีค่าต่ำกว่าที่ได้ประเมินไว้ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจะไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างจะสับกันทำงานไม่ได้ทำงานพร้อมกันทุกเครื่อง ดังนั้นการเกิดเสียงลึกลงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน รวมทั้งกิจกรรมของการก่อสร้างจะไม่ดำเนินการในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชน นอกจากนี้ระดับเสียงสูงสุด (Peak) จะเกิดเป็นระยะสั้น ๆ และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจากเสียงรบกวนที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยลดผลกระทบจากเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้างที่มีต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้น		
1.4 ความสั่นสะเทือน	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกบกวนก่อนต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ ทั้งนี้ โครงการจะใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างฐานรากอาคาร (ไม่มีการใช้เสาเข็มตอก) จากการประเมินระดับความสั่นสะเทือนอันเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างด้วยเสาเข็มเจาะ พบร่วมกับประชาชนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการมากที่สุด และคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการใช้เสาเข็มเจาะของโครงการมากที่สุด คือ อพาร์ทเม้นท์ คลส. สูง 5 ชั้น (พี พี แกรน เรลลซิตี้เดนล์) ที่อยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ และร้านเกลโกเลตส์เอกสารส แลร้านเบคิว (อาคารชั้นเดียว) ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ห่างจากทำาแนวเจาะเสาเข็มด้านทิศเหนือของพื้นที่	(1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (8.00-17.00 น.) เพื่อมิให้รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยข้างเคียง (2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล หรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และต้องมีวิศวกรรมควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบดูแลความสั่นสะเทือน (3) รอบรากที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกไม่เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด (4) ซ้อมบำรุงผิวทางลำเลียงขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด	(1) จัดให้มีการติดตามตรวจดูความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ ภายในพื้นที่โครงการ (ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้กับอพาร์ทเม้นท์ พี พี แกรน เรลลซิตี้เดนล์) (ดูรูปที่ 2) โดยกำหนดให้มีการตรวจดูความสั่นสะเทือน ทุกวันในช่วงทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเซ็ฟ จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชัลแทนท บริษัท consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>โครงการประมาณ 3.20 เมตร โดยจะได้รับความสั่นสะเทือนที่ความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.625 นิ้ว/วินาที ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดดังกล่าวเป็นผลกระทบในระดับที่ทำให้คนรู้สึกไม่พอใจถ้าเกิดสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแล้วไม่สามารถยอมรับได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรมและอาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือน สำหรับอาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น ที่อยู่ริมถนนซอยอินทรามาระ 4 ผู้ทรงชี้แจงโครงการ ห่างจากตำแหน่งเจาะเสาเข็มด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการประมาณ 10.7 เมตร จะได้รับความสั่นสะเทือนที่ความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.102 นิ้ว/วินาที และอาคารของ (อาคารสำนักงาน 6 ชั้น) ซึ่งอยู่ห่างจากตำแหน่งเจาะเสาเข็มด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการประมาณ 11.4 เมตร จะได้รับความสั่นสะเทือนที่ความเร็วอนุภาคสูงสุด 0.093 นิ้ว/วินาที ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับที่คนจะเริ่มรู้สึกชำนาญถ้าได้รับความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม สำหรับแหล่งที่อยู่ในไหว้ต่อผลกระทบ (Sensitive Area) ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ซึ่งอยู่ห่างจากตำแหน่งเจาะเสาเข็มด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการประมาณ 183.2 เมตร จะได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจากการกิจกรรมการเจาะเสาเข็มของโครงการ ที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดเพียง 0.001 นิ้ว/วินาที ซึ่งเป็นระดับที่ผู้อยู่ในอาคารไม่สามารถรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้ และ</p>	<p>(5) ดำเนินการป้องกันความเสียหายจากความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้างฐานรากและอาคารชั้นใต้ดินของโครงการ โดยตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) และใช้ระบบขุดดินแบบมีค้ำยัน (Braced-cut system) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินที่อยู่เหนือพื้นที่ขุดดิน</p>	<p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ในด้านความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเยี่ยวยาดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว</p>

18/8 พ.บ.๘

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤตภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์ค พาวเวอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแทนท์ จำกัด (มหาชน) Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสัมเสสะเทือน (ต่อ)	ไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบด้านความสัมเสสะเทือนต่อแหล่งที่อยู่อาศัยต่อผลกระทบ คือ โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ		
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุทกวิทยาน้ำผิวดิน น้ำฝนที่ไหลลงอยู่ในพื้นที่โครงการ จะไหลลงสู่ร่างระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านบ่อตักตะกอนก่อนที่จะไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนอย่างมาระ 4 ด้านหน้าโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางการไหลของน้ำในคลองธรรมชาติแต่อย่างใด - คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งน้ำส่วนนี้จะถูกส่งไปท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในโครงการใกล้ปากทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ เพื่อดักเศษดินและราย ก่อนนำไปใช้รดพืชและถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่อไป สำหรับน้ำเสียจากห้องส้วม และการชำระล้างจะถูกนำไปโดยถังเกราะ-ถังกรองไว้อากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบันไดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จนน้ำทึบไม่ค่าความสกปรกในรูปปีโอดีเหลือเพียง 30.36 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -

4/9/2566


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวติง พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงษ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด Consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ถนนชอยอินทามาระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการต่อไป โดยไม่มีการปล่อยรายละเอียดลงในน้ำผิวดิน ดังนั้น น้ำเสียในระยะก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน	(4) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องดำเนินการติดต่อรัฐสูบสิ่งปฏิกูลให้มาดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกราะที่คุณงานก่อสร้างใช้ชั่วคราว และรื้อถอน ฝังกลบและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย (5) จัดให้มีคุณงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ (6) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดสอดส่องดูแลห้องส้วม และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ในระยะก่อสร้างโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาบ้านครหลวง โดยไม่มีการขุดเจาะหรือใช้น้ำใต้ดินในกิจกรรมการก่อสร้าง และการอุปโภคบริโภคของคนงานแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการในระยะก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดิน - คุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละวัน จะให้เลือมลงดิน สำหรับน้ำเสียจากห้องส้วม จะถูกนำไปด้วยถังเกราะ-ถังกรองไว้อากาศ ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำดันน้ำเสียที่เกิดขึ้น จนน้ำทึบมีค่าความสกปรกในรูปป์มืดเหลืองเพียง 30.36 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยรายละเอียดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนชอยอินทามาระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้น น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะ 	<ul style="list-style-type: none"> - (1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำรองที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับห้องส้วมของคนงาน (2) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดต่อรัฐสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไท ให้มาดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกราะ และฝังกลบให้เรียบร้อย (3) ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจาย หรือน้ำทิ้งมูลฝอยถูกชะล้างซึ่งมีค่า 	<ul style="list-style-type: none"> - -

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชลัธิพ ปองษ์สัตติพิทย์ พล.อ. และ นายปริญ ประภกุตติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลลเชท จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแทนท์ จำกัด consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 อุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)	ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ เพราะอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลกทำให้ตะกอนต่างๆ ในน้ำเลี้ยงตอกสู่กันบ่อชีมแล้ว ก่อให้เกิด Soil Pore Clogging ทำให้ความสามารถในการระบายน้ำช้าลงกว่าเดิมในแนวโน้มมากกว่าในแนวดิ่งประมาณ 60 เท่า ทำให้คาดได้ว่า หากระดับน้ำใต้ดินเมื่อระดับต่ำเท่ากับบ่อแล้ว บริมาณน้ำเสียที่จะซึมผ่านดินลงไปจึงป้อนกันน้ำใต้ดินมีน้อยมาก อีกทั้งดินจะช่วยนำดัชน้ำในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลงก่อนเจือปนกันน้ำใต้ดินด้วย (นิมิต บำรุงจิตร์, 2515) และหากในกรณีที่น้ำใต้ดินอยู่ห่างจากกันบ่อชีมน้อยกว่า 50 ซม. หรืออยู่เหนือกันบ่อชีม ดินจะยังคงมีประสิทธิภาพในการนำดัชน้ำทั้งหลายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟื้นฟูโครงสร้างและรักษาความชื้นของดินได้เช่นกัน (นิมิต บำรุงจิตร์, 2515)		
1.7 ทรัพยากรดิน	- ในการพัฒนาที่ดินเป็นอาคารชุดพักอาศัยของโครงการ จะมีการนำดินส่วนใหญ่ที่ถูกขุดขึ้นมาจากการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน ระบบราชบายรังและบ่อหน่วงน้ำ ฯลฯ มาใช้ปูบ้านภายใต้พื้นที่โครงการ ในช่วงที่มีกิจกรรมการขุดหรือปรับเปลี่ยนในพื้นที่ก่อสร้าง ช่วงตุดฟัน อาจมีปริมาณตะกอนดินไหลล้างได้รวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำทั้งหลายของดินต่อพื้นที่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดิน ที่อาจเกิดขึ้นจากการขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดิน โดยในการขุดดินเพื่อก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน โครงการจะตอกเข็ม	(1) ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือปรับหน้าดิน ต้องทำการอัดชั้นดินให้แน่นและราบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบายน้ำทั้งหมดในช่วงก่อสร้าง (2) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างทำการตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) และใช้ระบบขุดดินแบบมีค้ำยัน (Braced-cut system) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินที่อยู่เหนือพื้นที่ขุดดิน (3) ช่วงการถอนเสาเข็มกันพัง ต้องรับดำเนินการกลบร่องที่เกิดจาก การถอนเข็มกันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบไว้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินต่อไป	ตรวจสอบผิวน้ำของดินในบริเวณที่เปิดหน้าดินในระยะก่อสร้าง อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณผลิชัยพร และ นายปริญ ประภุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชีย จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด
Lotus Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	กันพัง (Sheet Pile) และโครงสร้างชุดดินแบบมีค้ำยัน (Braced-cut system) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินที่อยู่เหนือพื้นที่ชุดดิน ระบบมีเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับการชุดดินลึกในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินขณะชุด โดยจะได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัย และสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกหนึ่งตันต่อบัดดินชุดได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ต่อตารางเมตร ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินต่อพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่ำ		
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2 ก คือ มีความรุนแรง 5-7 เมอร์คัลลีชั่งเป็นระดับที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีปราบถูความเสียหายเล็กน้อย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) และเมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 (ช) จัดเป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ดังนั้น โครงการได้คำนึงถึงการออกแบบอาคาร โดยมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ดังนั้น ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการจนถึงขั้นเกิดความเสียหายต่ออาคาร	ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ	—

หน้า
12/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวานิชย์พร และ นายปริญญา ประภกฤติกุม)
กรรมการของ บริษัท มิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลซเชท จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>การก่อสร้างโครงการ จะกระทบทำลายในพื้นที่ดินของโครงการขนาด 2 งาน 96 ตารางวา ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ว่าง พื้นผิวภายในโครงการเป็นพื้นคอนกรีต มีรากถอนโคนกรีตล้อมรอบแนวเขตที่ดิน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านที่ติดกับถนนเชื่อมอินทามะ 4) สำหรับพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการใช้ประโยชน์เป็นพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ (ร้านค้าร้านอาหาร ฯลฯ) บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ โรงเรียน ฯลฯ พืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านปลูกและดูแลเองในบริเวณอาคาร สำหรับสัตว์ที่พบเห็นได้แก่ สัตว์เลี้ยงตามบ้าน ไม่พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสำคัญ และไม่พบสัตว์ป่าหรือสัตว์หายากแต่อย่างใด ซึ่งระบบนิเวศโดยรอบที่ตั้งโครงการดังกล่าวจัดเป็นระบบนิเวศสัมคมเมือง (Urban Ecology) การดำเนินการในระยะก่อสร้าง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก</p>	—	—
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	<p>ในระยะก่อสร้าง น้ำโลหะจากห้องส้วมจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะ-ถังกรองไร้อากาศ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ก่อ盆ปล่อยนานาชนิดลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ รวมถึงอินทามะ 4 ตัวหน้าพื้นที่โครงการ ไม่มีการปล่อยนานาชนิดลงสู่คลองสาธารณะหรือแหล่งน้ำผิวดินแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำข่องเหล่าน้ำผิวดิน</p>	—	—

หน้าที่ 13/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

 นายธเนศ อรุณภานิชย์พร และ นายปริญ ประภุฤทธิ์
 กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์ค จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

 นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	ในระยะก่อสร้าง จะมีการใช้น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคของคนงาน ก่อสร้าง และน้ำใช้เพื่อกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำเพียงประมาณ 12 ลบ.ม./วัน โครงการจะขอใช้น้ำประปาชั่วคราวจากการประปาเครื่องกลาง สำนักงานประปาสาขาพญาไท สำหรับน้ำดื่มนั้นจะจัดซื้อน้ำดื่มแบบถังในจำนวนที่เพียงพอ กับคนงาน จึงคาดว่าการใช้น้ำในระหว่างก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ	(1) เตรียมห้ามดื่มน้ำใช้ให้พนักงานและคนงานอย่างเพียงพอ เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์น้อยลง (2) รณรงค์ให้ค่าน้ำก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	—
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	น้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่ถูกยกเว้นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งน้ำส่วนนี้จะถูกนำไปดักตะกอนขนาด $2.5 \times 2.5 \times 1.5$ เมตร ที่อยู่ภายในโครงการใกล้ปากทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อดักเศษศีรษะและทรัพย์ ก่อนนำไปใช้รีดพื้นและถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่อไป สำหรับน้ำเสียจากห้องส้วม จะถูกบำบัดโดยถังเกราะ-ถังกรองรีอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จนนำทิ้งมีค่าความสกปรกในรูปปีโอดีเหลือเพียง 30.36 มก./ล ก่อนปล่อยระบายน้ำที่สาธารณะเริมดันน้ำอยู่อินทามาระ 4 (3) จัดให้มีร่างระบายน้ำ เพื่อร่วบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าสู่บ่อดักตะกอนขนาด $2.5 \times 2.5 \times 1.5$ เมตร บริเวณใกล้ปากทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อดักเศษศีรษะและทรัพย์ ก่อนนำไปใช้รีดพื้นและถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	(1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะและเพียงพอ กับจำนวนคนงาน ก่อสร้าง คือ ให้มีห้องส้วมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน โดยกรณีโครงการมีคนงานสูงสุด 160 คน ดังนั้นต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อย 8 ห้อง (2) จัดให้มีถังเกราะ-ถังกรองรีอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จนนำทิ้งมีค่าความสกปรกในรูปปีโอดีเหลือเพียง 30.36 มก./ล ก่อนปล่อยระบายน้ำที่สาธารณะเริมดันน้ำอยู่อินทามาระ 4 (3) จัดให้มีร่างระบายน้ำ เพื่อร่วบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าสู่บ่อดักตะกอนขนาด $2.5 \times 2.5 \times 1.5$ เมตร บริเวณใกล้ปากทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อดักเศษศีรษะและทรัพย์ ก่อนนำไปใช้รีดพื้นและถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ติดตามตรวจสอบเชิงดิน/ตากอนใน บ่อดักตะกอน รวมทั้งชุดลอกเศษ ดิน/ตากอนออก อย่างสม่ำเสมอทุก เดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ

๑๔/๘๙๔

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศักดิ์ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุญ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซช จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแม่ท่าทิวา Co., Ltd.



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (4) ตรวจสอบบ่อตักตะกอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตักเศษดิน หิน ตะกอนจากน้ำทิ้งอยู่เสมอ (5) จัดให้มีบ่อพักน้ำเสีย (manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ เพื่อเป็นจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนปล่อยระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะอย่างน้อยทุก 4 ปี (6) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องดำเนินการติดต่อรถถูบลิงปฏิกูลลงสำนักงานเขตพญาไท ให้มาดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะแล้วอุดตัน ฝังกลบและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย 	
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	ในระยะก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน ปรับดุม และเกลี้ยดินเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการ ในระหว่างดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านการพัฒนาของทางเดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียงในกรณีที่ฝนตก อย่างไรก็ตาม ภายในอุปกรณ์ที่ดินโครงการด้านที่ติดกับที่ดินของบุคคลอื่น (ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ มีรั้วคอนกรีตล้อมรอบ ประกอบกับภายในพื้นที่ที่ก่อสร้างโครงการจะมีร่องระบายน้ำและบ่อตักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนอย่างน้อยทุก 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการพัฒนาของทางเดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียงในกรณีที่ฝนตกอย่างมีนัยสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> (1) คงสภาพรั้วคอนกรีต รอบอุปกรณ์ที่ดินโครงการด้านที่ติดกับที่ดินของบุคคลอื่น (ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (2) ทำร่องระบายน้ำชั่วคราวขนาดกว้างขึ้นเล็กเท่ากับ 0.2×0.3 เมตร เพื่อรองรับน้ำท่าหากและน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายน้ำลงสู่บ่อตักตะกอน (ดูรูปที่ 1) (3) จัดให้มีบ่อตักตะกอนขนาด $2.5 \times 2.5 \times 1.5$ เมตร อุ้มภัยในโครงการใกล้ปากทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อให้ดินโคลนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ (4) ในระหว่างการก่อสร้างและภาระหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบสภาพระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดีให้รับดำเนินการขุดลอกเพื่อให้มีการระบายน้ำสะดวกรวดเร็ว 	ติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำ และบ่อตักตะกอนภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และหากพบว่ามีการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี ให้รับดำเนินการขุดลอกตะกอนออก


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชัยพอร์ และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท มิวตี้ พาร์คเพอร์ซ์ เอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแมรี่ จำกัด จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน	<ul style="list-style-type: none"> - เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย เศษอิฐ์ หิน คอนกรีต เหล็ก จะมีการจัดการในหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้คันงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้ที่รับซื้อ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุปกรณ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรอให้รักษาขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป - ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากงานก่อสร้าง 480 ลิตร/วัน จะรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่มีสภาพดีไม่ร้าวซึม พร้อมมีฝาปิด จำนวน 8 ใบ แยกเป็นมูลฝอยเบิก 4 ใบ และมูลฝอยแห้ง 4 ใบ จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ดูรูปที่ 1) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้ประมาณ 3.33 วัน ต่อเมื่อให้รักษาขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท มาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำวันเว้นวันดังนั้น จึงคาดว่ามูลฝอยจากโครงการในระยะก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต้านกลืนเหมือนรากวนต่อชุมชนใกล้เคียง - ปริมาณเดินที่ถูกขุดขึ้นมาจากการทำฐานราก ขึ้นได้ดินของอาคารและระบบสาธารณูปโภคトイเดิน มีประมาณ 5,932 ลบ.ม. จะถูกนำมาใช้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโครงการประมาณ 800 ลบ.ม. ดังนั้น จึงมีปริมาณเดินส่วนเกินที่ต้องขอนอกไปกำจัดประมาณ 5,132 ลบ.ม. โครงการมีวิธีการจัดการดินที่เหลือโดยขยายน้ำออกจากการดูดซับ水分 10 ล้อ เพื่อนำไปทิ้งยังจุด stock ดิน บริเวณแคมป์งานก่อสร้าง บริษัท เทค โซล จำกัด ซอยเอกมัย 12 	<ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดหากาชและรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ที่มีสภาพดีไม่ร้าวซึมพร้อมมีฝาปิด จำนวน 8 ใบ แยกเป็นมูลฝอยเบิก 4 ใบ และมูลฝอยแห้ง 4 ใบ ซึ่งอยู่ในสภาพดี ไม่แตกชำรุด หรือร้าวซึม และมีฝาปิดฝา密 วงไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง (ดูรูปที่ 1) (2) ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยโดยนำเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้ผู้ที่ต้องการ ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ให้รับรวมและประสานงานไปยังสำนักงานเขตพญาไท ให้มารักษาขยะมูลฝอยเบิกต่อไป (3) กำหนดให้คันงานก่อสร้างทึ่งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือ丢弃 ไว้ในภายนอกอาคารและรองรับโดยเด็ดขาด (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ custody และรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบ และดูแลถังรองรับขยะมูลฝอยให้มีสภาพดีไม่แตกชำรุด หรือร้าวซึมและบิดฝา密 และประสานงานให้รักษาขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท มาเก็บรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ (5) กำหนดให้มีการกองดินและวัสดุก่อสร้าง ไว้บริเวณพื้นที่ที่จัดไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างมีระเบียบ (ดูรูปที่ 1) โดยห้ามมีหัวร่องกอกและวัสดุก่อสร้างนอกเขตที่ดินของโครงการโดยเด็ดขาด (6) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่ง 	—


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายณัศ อรุณผลิชัยพร และ นายปริญ ประภกฤตภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน (ต่อ)	ถนนเออกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 13 กิโลเมตร ในการขันส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องใช้ถนนสาธารณะ คือ ถนนซอยอินทนิล 4 ซึ่งอยู่ติดกับถนนที่โครงการ เพื่อออกถูกรถน้ำที่สามารถนำวัสดุดีรังสิต ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 และถนนซอยเออกมัย 12 ตามลำดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านการตากหล่นของดินลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขันส่งลำเลียงดินรวมถึงล้อรถบรรทุกอาจเบี้ยวเนื่องเศษดินจากภายนอกพื้นที่โครงการออกไปทำความสกปรกแก่ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขันส่งลำเลียงดินได้	<p>ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>(7) ห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน บนสิ่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ถนนซอยอินทนิล 4) และถนนอิน 7 บริเวณใกล้เคียงโครงการ</p> <p>(8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และถูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถช่วยเหลือเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยอิ่มเอมความสะอาดให้กับรถที่เข้าหรือออกจากการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่เกิดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ และถนนบริเวณใกล้เคียงโครงการ</p> <p>(10) กำหนดช่วงเวลาขันส่งดินและวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องหลีกเลี่ยงการขันส่งฯ ในช่วงเวลาการจราจรเร่งด่วนเข้าและเย็น</p> <p>(11) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขันส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ เพื่อให้ผู้พกอาสาฯ ใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยบังเอิญทราบกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขันส่งวัสดุก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน</p>	


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอยและดิน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (12) ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการมูลฝอยและดินของโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที (13) ผู้รับเหมาฯ เดือนพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถชนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (14) จัดให้มีผ้าใบปักคลุมส่วนกระเบนบรรทุกของรถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีดีซิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (15) จัดให้มีลานล้างล้อรถบรรทุกอยู่บริเวณใกล้ปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อล้างเศษชิน/ทรายฯ ฯ ออกจากล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ดูรูปที่ 1) (16) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น (17) จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาเดินทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเดียงบริเวณโดยรอบโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษชินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และภาชนะที่สะอาดโดยทันที (18) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 	

หน้า 18/24


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญญา ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์ค พาวเวอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านคร หลวงเขตสามเสน เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้า มี ศักยภาพที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการในระยะก่อสร้างได้ โดย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง	—	—
3.6 การจราจรและ คมนาคมขนส่ง	จากการประเมินสภาพการจราจร พบว่า ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง โครงการ จะทำให้ปริมาณจราจรบนถนนซอยอินทนิล 4 ถนนสุทธิ- สารินิจดีย์ และถนนซอยพหลโยธิน 14 มีปริมาณความหนาแน่น ของรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้ทำให้สภาพการจราจรบัลจูบัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่อาจเกิดผลกระทบจากการตกลงของ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบนถนนในระหว่างดำเนินงาน ส่ง ผลกระทบชั่วคราว ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุบนห้องถนนได้	(1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุกในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น เพื่อมีให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณถนน ที่ใช้เป็นเส้นทางสำหรับจราจรที่มีปริมาณความหนาแน่นมาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ล่องข้างถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของ รถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง (3) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น (4) ผู้รับเหมาฯ เตือนพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้สูงด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตก่อสร้างและเขต ชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกทุกที่กฏหมายกำหนด (5) จัดให้มีฝ้าใบปะคลุมส่วนกระบวนการบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างให้มีดีซิต เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (6) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วย	—

หน้าที่ 19/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชนาธิป ธรรมวนิชย์พร และ นายปริญญา ประภกุญมี)


กรรมการของ บริษัท บิวัดดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พบว่า ที่ดินโครงการตั้งอยู่ ในที่ดินประเทศไทย ย.9 (สีน้ำตาล) บริเวณ ย.9-10 เป็นที่ดินประเทศไทยที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน" โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ "การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม" จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และไม่จัดเป็นกิจการที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดในข้อ 16 วรรค 2 ของกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด	—	—
3.8 การป้องกันและรับน้ำอคตีภัย	ในช่วงระยะเวลาสร้างอาจเกิดอคตีภัยขึ้นได้ โดยสาเหตุมักเกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้าง เช่น การลูบบุหรี่ และไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการเกิดอคตีภัย	(1) จัดเตรียมสังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวกและลังเกตเห็นชัดเจน เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องต้นหากเกิดอคตีภัย (2) ให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีปะกายไฟ (3) ห้ามคนงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ และบริเวณที่เลี้ยงต่อการเกิดอคตีภัย (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดับเพลิงโดยเฉพาะ และมีการฝึกอบรมให้มีความพร้อมเพื่อให้สามารถรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาและความปลอดภัยและป้องกันเหตุอคตีภัยตลอด 24 ชม.	- ตรวจสอบการจัดให้มีสังดับเพลิงเคมีที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ภายในพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไฟได้ง่าย เช่น ที่เก็บวัสดุก่อสร้าง ตลอดช่วงระยะเวลาใน การก่อสร้าง - ตรวจสอบประสิทธิภาพของสังดับเพลิง และบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายanchalee อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประกุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลแลนด์พัฒนา Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเครื่องจักร-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการ ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาชน เนื่องจากมีการจ้างแรงงานในห้องคืนสำหรับการก่อสร้างสูงสุด ประมาณ 160 คน นอกจากนี้ยังได้ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการกระจายรายได้ในสาขางาน ฯ ลักษณะ เช่น ได้แก่ ร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เป็นต้น - จากผลกระทบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี ประมาณ 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (ระหว่างเริ่มต้นโครงการ) ในวันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ ครั้งที่ 2 (ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 25-29 มกราคม 2556 พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 79 ไม่มีความห่วงกังวลจาก การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง มีเพียงส่วนน้อย (ประมาณร้อยละ 21) ที่ยังคงมีประเด็นความห่วงกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา โครงการในระยะก่อสร้าง โดยประเด็นที่ห่วงกังวล ได้แก่ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง การจราจรติดขัดจากการก่อสร้างโครงการ ความสั่นสะเทือน ความสกปรกจากการก่อสร้าง ความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้าง และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมาตราการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใน 	<ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการต้องมีการติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ชื่อประกอบด้วย ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ (ต้องเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ระยะเวลา ก่อสร้างและเปิดดำเนินการ โครงการ รายละเอียดมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญของโครงการ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (2) จัดให้มีตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากประชาชน ที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากโครงการในช่วงก่อสร้างโครงการ และหากมีข้อร้องเรียนต้องรับดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (3) การจ้างงานก่อสร้างให้พิจารณาการจ้างแรงงานในห้องคืน เพื่อ เป็นการกระจายรายได้สู่ห้องคืน และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกับ ชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย (4) ควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจร สังคม ฯลฯ ตามที่เสนอแนะไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลด ปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน (5) กำหนดให้คนงานก่อสร้าง และพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้รับมัตระวางไม่มีการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชน (6) หากเกิดเหตุการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปทำความเสียหาย ให้กับทรัพย์สินของประชาชน ต้องรื้นชดเชยให้กับผู้เดือดร้อน 	<p>สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน ประชากรในชุมชน สถานประกอบการ และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถาม ความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตัวอย่างจำนวนห้องหมู่ไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ</p>


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวัตต์ พาวเวอร์ตี้ แอนด์ เช้า จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ระยะก่อสร้าง (การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2) พนบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 95 เห็นว่ามาตรการฯ ของโครงการ มีความเหมาะสมและครบถ้วนแล้ว	อย่างเหมาะสม	
4.2 สาธารณสุข	การพึ่ง賴รายของผู้คนของและเลี้ยงดังรับภาระจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการแล่เฝ่าน้ำ-อากาศจากการขอรับอนุส่งสัสด้อมปรับน้ำ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การเกิดภูมิแพ้ผุน และระบบการได้ยินของคนงานก่อสร้าง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้ นอกจากนี้ หากโครงการมีการจัดการสุขภาพบ้านในพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดโรคระบาดจากแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรคได้ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลักษณะทั้งทางด้านสุนัขของ เลี้ยงดัง และอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	(1) จัดเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดให้แก่คนงานในบริเวณเพียงพอกับความต้องการของคนงาน (2) จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจำนวนห้องส้วมอย่างน้อย คนงาน 20 คนต่อ 1 ห้อง ทั้งนี้ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานก่อสร้าง สูงสุด 160 คน ดังนั้นต้องจัดให้มีห้องส้วมรวมทั้งสิ้น 8 ห้อง พร้อมถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปกรอบ-ถังกรองไว้รักษา (ดูรูปที่ 1) (3) จัดเตรียมท่อรองรับน้ำเสีย 200 ลิตร ที่มีสภาพดีไม่ร้าวซึม พร้อมมีฝายดีจำนวน 8 ใบ แยกเป็นฝายดี 4 ใบ และฝายเสีย 4 ใบ จัดวางให้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ดูรูปที่ 1) เพื่อรองรับน้ำเสียท่อไปได้ประมาณ 3.33 วัน และติดต่อให้สำนักงานเขตพญาไทมาจัดเก็บเป็นประจำ	-
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง โครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (คนงานก่อสร้างโครงการ จะไปเข้า-เย็นกลับ มีไดพกอาชัยอยู่ในพื้นที่โครงการ) จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง/ประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งสัสด้อมปรับน้ำ ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร ผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและ	(1) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายแรงงานบัญชี พ.ศ.2526 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค พ.ศ.2539 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานว่าด้วยเขตก่อสร้าง พ.ศ.2539	(1) ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง (2) ตรวจสอบผู้รับเหมา ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด (3) ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์

หน้าที่ 22/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พงษ์ และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลสเซท จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอลสเซท



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ทรัพย์สินของประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาที่อสังหาริมทรัพย์ต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงาน และประชาชนใกล้เคียงในระดับต่ำ	<p>(2) กำหนดกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยและบังคับใช้ รวมทั้งกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และคนงานปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ คนงาน และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ</p> <p>(3) ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยค้างคืนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>(4) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติคนงานก่อสร้าง มิให้สร้างความเดือดร้อนและบัญชาต่าง ๆ แก่คนงานด้วยกัน รวมทั้งประชาชนใกล้เคียง</p> <p>(5) จัดทำแนวรั้วกันรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความสูงประมาณ 3 เมตร และขึ้นไปสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถ" "เขตส่วนหมกนิรภัย" เป็นต้น</p> <p>(6) จัดเตรียมรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และทรัพย์สินต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(7) ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะที่โครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</p> <p>(8) ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กข้อต่อตัวยาวยึดทุกชั้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p>	<p>ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับคนงานเพื่อส่วนໃสำในขณะปฏิบัติงานทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(4) ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(5) จัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรดูแลรักษาดูแลและเฝ้าระวังล้อมทุก 6 เดือน ประจำ</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ต แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ อาร์คonsultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (9) การก่อสร้างอาคารทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนผ้าร้อนและขึ้นตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผ้าห่มภายนอก (10) ควบคุมการกวาดถนน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายใต้พื้นที่โครงการ (11) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการใช้งาน หากชำรุดต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขก่อนการใช้งาน (12) ย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถชนสังวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (13) ให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนกระเบนบรรทุกของรถบรรทุกกวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง ให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน (14) จัดให้มีการประทับน้ำยาความร้อนผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางธรรมะร่ม ประทับน้ำยาดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและให้ได้รับทราบในพื้นที่ก่อสร้าง (15) ต้องติดตั้งป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ กำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ใช้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง) 	

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชนก อรุณวณิชย์พร และ นายปริญ ประภัตติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาวเวอร์ตี้ แอสเซท จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชร์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<p>เพื่อให้ประชาชนใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อประสานงานกับโครงการได้ทันท่วงที่การณ์ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>(16)กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ข้างเคียง โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้เหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียน เข้าไปคุยกันที่ประสบปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น โดยต้องดำเนินการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นภายใน 3-5 วัน - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ไว้ประจำในสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยการเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรง ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องดูซื้อ ที่อยู่ เมอร์ทอร์คัพท์ของผู้ร้องเรียน รวมถึงรายละเอียดที่ร้องเรียน พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ - จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเจ้าของ 	

หน้าที่ 25/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ


(นายธเนศ อรุณเดชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์คุร์รานต์ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>โครงการ บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</p> <p>(17) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสม กับประเภทของงานก่อสร้าง รวมทั้งกำชับให้ค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ น่องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลอกอุดหู หมวกและรองเท้ากัน กระแทก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามความ เหมาะสมเมื่อจะปฏิบัติงาน</p> <p>(18) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>(19) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง และจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งผู้เจ็บป่วยหรือได้รับ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้างไปสถานพยาบาล ใกล้เคียง โดยจัดเตรียมยานพาหนะรับส่งไว้ตลอดเวลา</p> <p>(20) ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการ ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(21) จัดให้มีการรับส่งคนงานก่อสร้าง ลงทะเบียนรายชื่อเข้า-ออกของ คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ค้นงานก่อสร้างตกค้างภายใน พื้นที่โครงการ ภายหลังเลิกงานในแต่ละวัน</p>	

หน้าที่ 26/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลซเช จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด
Lotus Consultant Co., Ltd.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (22) โครงการต้องใช้สารเคมีเชิงบวกในการที่ส่งผลกระทบด้านความสันสะเทือนและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเดิมพื้นที่โครงการน้อยที่สุด (23) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง (24) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ลูกคามจนกินขึ้นความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี (25) ประชุมติดตามผลงานประจำสัปดาห์ ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่อง การก่อสร้าง พร้อมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย โดยวิศวกรที่ปรึกษา เจ้าของโครงการ เจ้าของอาคารชั้นเดียว ในการสร้าง ความปลอดภัยในการทำงาน 	
4.4 สุนทรียภาพ	โครงสร้างของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้างและการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการอาจทำให้เกิดทั้งคืนไฟภาพไม่สวยงาม แต่เกิดเพียงช่วงเวลาเพียง 16 เดือนที่มีการก่อสร้างโครงการ จึงมีผลกระทบต่อทั้งคืนไฟภาพในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> (1) จัดทำแนวรั้วทึบกั้นรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร (2) ติดป้ายประกาศให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้รับทราบเขตก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดความรู้สึกภาระเบ็ดเตล็ดของกิจกรรมก่อสร้างที่อาจส่งผลให้เกิดมลทัศน์ 	—

หน้าที่ 27/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายบิญู ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด



ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ
โครงการ SOCIO INTRAMARA ของบริษัท บีวีดี พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะทำให้สภาพภูมิประเทศเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ดินร่วน ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง กลายเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.95 เมตร พร้อมทั้งพื้นที่สีเขียว ถนนภายในโครงการ ฯลฯ โดยอาคารของโครงการมีการออกแบบโดยมีระดับความสูง และสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นดินชั้นล่างซึ่งปลูกไม้ยืนต้น ไม่พุ่มไม้คลุมดิน ฯลฯ ถึงร้อยละ 17.76 ของพื้นที่ดินทั้งหมด ของโครงการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสภาพภูมิประเทศเดิมโดยรอบ พื้นที่โครงการจึงมีในระดับต่ำ</p> <p>(รูปที่ 3 ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ รูปที่ 4 ผังบริเวณโครงการ)</p>	—	—

หน้าที่ 28/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พานิช และ นายปริญ ประกาฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บีวีดี พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงษ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>โครงการเป็นลักษณะที่อยู่อาศัย แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศในระยะดำเนินการ คือ ไอเสียจากยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการซะลอดตัวในขณะเข้าจอด โดยพื้นที่เรียงในภาระสมดุลของมลพิษทางอากาศดังกล่าว คือ บริเวณที่จอดรถและถนนของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ ซึ่งจากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ พบร่วม มวลสารหลักที่ระบาดออกจากยานพาหนะ เมื่อรวมกับความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจพบว่าดับริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2556 จะก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เท่ากับ 0.117 มก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เท่ากับ 0.086 มก./ลบ.ม. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 1.501 มก./ลบ.ม. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ 0.0376 มก./ลบ.ม. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เท่ากับ 0.0041 มก./ลบ.ม. และไฮโดรคาร์บอน (HC) เท่ากับ 2.65 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถูกปล่อยออกจากรถยนต์ ไม่นั่นท์ที่ปลูกในโครงการ 32 ตัน สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อบรรยากาศ จาก</p>	<p>(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัย ไม่ให้ติดเครื่องยานพาหนะ ขณะจอดรถแล้ว</p> <p>(3) ได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษที่รบกวนอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมให้อัตราการระบายอากาศภายในที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร สอดคล้องกับอัตราการระบายอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านปริมาณมลพิษและการระบายอากาศในอาคารจอดรถ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด “ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2543) ซึ่งได้กำหนด มาตรฐานอัตราการระบายอากาศ ไม่ควรต่ำกว่า 4 air Changes per hour (ACH/hr) สำหรับอาคารจอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน - ฉบับบัญญัติก្នុងเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 7 ข้อ 64 กำหนดให้การระบายอากาศโดยวิธีกล สำหรับที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน ต้องมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง - มาตรฐานสากล ASHRAE (1999) ซึ่งได้กำหนดให้อัตราการ 	—

หน้าที่ 29/84


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวัฒน์พิริย์ และ นายปริญญา ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวัดี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด




กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในโครงการจึงจัดอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>อาคารชั้นใต้ดินซึ่งใช้เป็นที่จอดรถของโครงการ ได้มีการติดตั้งหัวดมระบายน้ำอากาศควบคุมอัตราการระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านปริมาณมลพิษและการระบายอากาศในอาคารจอดรถ ดังนั้น จึงคาดว่าปริมาณสารมลพิษจากห้องโถงจอดรถภายในอาคารจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าใช้ห้องจอดรถภายในอาคารชั้นใต้ดิน</p>	<p>ระบายน้ำอากาศสำหรับอาคารจอดรถระบบผนังปิด ไม่ควรน้อยกว่า 6 ACH/hr เพื่อให้ค่าความชื้นขั้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกินค่ามาตรฐานคือ 30 ppm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ ในการที่ต้องจอดรถอยู่ในพื้นที่จอดรถนานๆ เพื่อลดปริมาณสารมลพิษที่ระบาดออกจากห้องโถง <p>(4) โครงการต้องปลูกและดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ภายในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษจากห้องโถง</p> <p>(5) โครงการต้องปลูกต้นไม้ขนาดพันธุ์ที่มีความสามารถในการดูดซับ夷 นำมันเบนเชิงในอากาศ เช่น ต้นเดคหลี ไทร ประกายเงิน ปาล์มไฟ ฯลฯ ที่บีเวนสวนแบบ Pocket Garden ด้านทิศเหนือของโครงการ (ด้านที่ติดกับบ้านน้ำมัน) ซึ่งมีอยู่ทุกชั้นของอาคารเริ่มน้ำมัน 1 รวมทั้งตั้งวงกระถางต้นไม้ปลูกไม่ประดับภายในอาคาร เพื่อตกแต่งเพิ่มความสวยงามสุดชิ้นและช่วยดูดไหรช่วยนำมันเบนเชิง</p>	
1.3 ระดับเสียง	<p>โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักอาศัย/พักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ นอกจากการวิ่งเข้า-ออกของยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ำเท่านั้น</p>	<p>(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ</p> <p>(2) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ชรุขยะ หรือเป็นหลุมบ่อ ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพถนนดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกรอบกรายหากมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน</p>	

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณเวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวัจิ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน	การดำเนินงานโครงการเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอยู่อาศัยและพักผ่อน จึงไม่มีการประกอบกิจกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนซึ่งทำความสะอาดให้กับประชาชนในลักษณะใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง	—	—
1.5 อุกภิวิทยาและ คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุกภิวิทยาน้ำผิวดิน น้ำฝนที่ไหลลงในพื้นที่โครงการจะไหลลงสู่ระบบระบายน้ำฝนและป่าหัวน้ำของโครงการ ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในช่วง時間 4 ด้านหน้าโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุกภิวิทยาน้ำผิวดิน - คุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงดำเนินโครงการ จะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 66.48 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในชั้นต้นด้วยถังดักไขมันสำหรับน้ำเสียจากครัว และการบำบัดในชั้นที่สองโดยระบบบำบัดสำรีจูปนิกเกราะ-กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทึบทึบที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ลิตร และปริมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -

หน้าที่ 31/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<p>สารเคมีกลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก./ลิตร ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนชอยอินทามาระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการต่อไป ซึ่งลักษณะสมบัติของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 และไม่มีการปล่อยระยะยาวลงแหล่งน้ำผิวดิน ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน</p>	<p>(2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านการบำบัดมีน้ำตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(3) ดำเนินการตามแผนการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ คือ ต้องมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้ดูดน้ำทิ้งในพื้นที่โครงการ</p>	
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่โครงการ จะใช้น้ำประปาที่จ่ายจากการประปาครัวลง จะไม่มีการขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินใช้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน - คุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำต่าง ๆ ของอาคารพักอาศัย และน้ำเสียจากที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ จะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่สามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยระยะยาวลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนชอยอินทามาระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้นน้ำเสียจากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน 	<p>ระดับรวมมีให้มีการเท กอนมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปฏิกรณ์จัดกรรจายหรือน้ำจะมูลฝอยถูกชะล้างซึ่งมีผลให้ดินได้</p>	


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณเวณิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติกุม)
กรรมการของ บริษัท บิวัด พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะถูกบากลุ่มด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการยังมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และลادพื้นปูน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดิน สำหรับผลกระทบจากการทรุดตัวของอาคารจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงสร้างอาคารทึบหมัดวางอยู่บนฐานรากแบบใช้เสาเข็มรับน้ำหนัก ซึ่งได้มีการออกแบบเสาเข็มโดยคำนึงถึงพฤติกรรมการรับน้ำหนักของชั้นดินไว้แล้วด้วย	โครงสร้างอาคารทึบหมัดต้องวางอยู่บนฐานรากแบบใช้เสาเข็มรับน้ำหนักซึ่งได้มีการออกแบบเสาเข็มโดยคำนึงถึงพฤติกรรมการรับน้ำหนักของชั้นดินไว้แล้ว	—
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2 ก คือ มีความrunแร่ 5-7 เมอร์คัลลี ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้หักคนแตกใจ ลิงก่อสร้างออกแบบไม่ได้ปรึกษาความเสียหายเล็กน้อย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) และเมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 (ช) จัดเป็นพื้นที่ที่รือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ดังนั้นโครงการได้คำนึงถึงการออกแบบอาคาร โดยมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ดังนั้น ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการจนถึงขั้นเกิดความเสียหายต่ออาคาร	—	—

หน้าที่ 33/84


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญญา ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลแทนท์ จำกัด consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>การดำเนินโครงการ จะกระท่อมภายในพื้นที่เดินของโครงการขนาด 2 งาน ตารางวา ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ว่าง พื้นผิวภายในโครงการเป็นพื้นคอนกรีต มีรากคอนกรีตล้อมรอบแนวเขตที่ดิน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านที่ติดกับถนนชอยอินหมามะ 4) สำหรับพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการใช้ประโยชน์เป็นอพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ (ร้านค้าร้านอาหาร ฯลฯ) บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ โรงเรียน ฯลฯ พืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่ เป็นไม้ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านปลูกและดูแลเองในบริเวณอาคาร สำหรับสัตว์ที่พบเห็น ได้แก่ สัตว์เลี้ยงตามบ้าน ไม่พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสำคัญ และไม่พบสัตว์ป่าหรือสัตว์หายากแต่อย่างใด ซึ่งระบบนิเวศโดยรอบที่ตั้งโครงการดังกล่าวจัดเป็นระบบนิเวศสัมคมเมือง (Urban Ecology) การดำเนินการโครงการในระยะเบื้องต้นดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก</p>		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	<p>ในช่วงดำเนินโครงการ จะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 66.48 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้นด้วยถังดักไขมันสำหรับนำเข้าจากครัว และการบำบัดในขั้นที่สอง ซึ่งเป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะห์-กรองเติมอากาศแบบ</p>		

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชนาธิพร อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดดิชัน จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตันท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากริชัวภาพในน้ำ (ต่อ)	ผิวสัมผัส ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารเควนโลย (SS) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยบริมาณน้ำทึบลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยอินทนิล 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการมีได้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิด din จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากริชัวภาพในแหล่งน้ำผิด din		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการน้ำใช้ของโครงการมีประมาณ 83.10 ลบ.ม./วัน โดยแหล่งจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการ คือน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท ซึ่งสามารถจะให้บริการน้ำประปาแก่โครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียง - โครงการได้สำรวจน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ 66.50 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าความจุ 25.60 ลบ.ม. สามารถสำรวจน้ำได้ประมาณ 1.1 วัน กรณีการจ่ายน้ำของการประปาครหลวงเกิดขัดข้อง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของผู้พักอาศัยในโครงการ - ในช่วงที่มีการทำความสะอาดถังเก็บสำรองน้ำประปา 	<ol style="list-style-type: none"> (1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด (2) หมั่นตรวจสอบห้องน้ำใช้ (น้ำดี) ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าชำรุดให้รับดำเนินการแก้ไขทันที (3) ต้องนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาตรด้น้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ (4) จัดให้เจ้าหน้าที่ขัดล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประจำสำรองที่ชั้นใต้ดิน และชั้นหลังคา เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยให้ลับกันทำความสะอาดที่ลະลัง ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น (ระหว่างเวลา 1.00-3.00 น.) (5) ถังเก็บสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของโครงการ ต้องเคลือบผิวภายในและ外层ที่สัมผัสน้ำด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดไร้สารพิษ (Non-toxic Epoxy) เป็นชนิดที่ใช้กับน้ำดื่มและน้ำใช้เพื่อป้องกันการทำลายของน้ำ และมีความปลอดภัยสำหรับทานในถังน้ำใช้ 	<p>ตรวจสอบห้องน้ำดี ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงดำเนินการโครงการ</p> 

หน้าที่ 35/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดเม้นท์ จำกัด Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านการใช้น้ำต่อผู้พักอาศัยในระดับมีนัยสำคัญ เนื่องจากในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปชัดล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น จะเป็นการสลับกันทำความสะอาดทีละถัง และจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น (ระหว่างเวลา 1.00-3.00 น.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าผู้พักอาศัยในอาคารจะมีการใช้น้ำอย่างมาก		
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินโครงการ 66.48 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้นด้วยถังดักไขมันสำหรับน้ำเสียจากครัว และการบำบัดในขั้นที่สองโดยระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) (ดูรูปที่ 5) ติดตั้งฝั่งตีระดับพื้นอาคารชั้นใต้ดิน (ดูรูปที่ 6) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก./ลิตร น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแล้ว จะระบายน้ำเข้าสู่ป่าสำหรับเก็บสำรองน้ำเสียก่อนสูบน้ำทึบ (Irrigation Water Storage Tank) ปริมาตรเก็บกัก 15 ลบ.ม. ดูรูปที่ 6 ซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อกำกับมาใช้ดันน้ำต้นไม้ภายใน	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้น ด้วยถังดักไขมัน (สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัว) และการบำบัดในขั้นที่สอง ด้วยระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) (ดูรูปที่ 5) ติดตั้งฝั่งตีระดับพื้นอาคารชั้นใต้ดิน (ดูรูปที่ 6) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล.	(1) ตรวจดูคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมี จุดเก็บตัวอย่างน้ำ (ดูรูปที่ 6 และรูปที่ 7) ดังนี้ - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัด - ปอยต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนชุมชนชั้นต้น

หน้าที่
36/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวณิชย์พร และ นายปริญ พฤกษาภิญมี)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ฟอร์ม แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>พื้นที่สีเขียวบนพื้นดินชั้นล่าง(Ground Floor) ของโครงการ ประมาณ 17.80 ลบ.ม./วัน ก่อนปล่อยระบายน้ำทิ้งลงที่แหล่งออกซูท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยอินทนิล 4 ภายในอพาร์ท์เม้นท์โครงการต่อไป ดังรูปที่ 7 ทั้งนี้จากการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองของโครงการ พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีการออกแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดี ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>โครงการยังมีการจัดการไขมันในบ่อตักไขมันและหากะตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บภาชนะไขมันในบ่อตักไขมันขึ้นมาให้หมดเป็นประจำทุก ๆ วัน โดยการตักส่วนไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำบ่อตักไขมัน ใส่ในถุงพลาสติก และนำมาเทใส่ถุงภาชนะอลูมิเนียม แล้วนำไปทิ้งในถุงบริเวณใกล้ที่พักรวมมูลฝอย เพื่อรอให้ไขมันแห้ง จากนั้นจึงตักไขมันที่แห้งแล้วใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอยเมียกภายในที่พักรวมฝอยรวมต่อไป สำหรับการตักกะตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนั้น จะประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามารับอุปกรณ์ของระบบบำบัดใน</p>	<p>(3) เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการใช้เครื่องเติมอากาศในส่วนของเติมอากาศ ทำให้เกิดละอองน้ำ (Aerosol) ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ผ่านท่อระบายน้ำอากาศสู่บรรยากาศภายนอก เกิดขึ้นประมาณ 264.94 ลบ.ม./วัน ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องกำจัดเชื้อโรคจากการเกิดละอองน้ำ (Aerosol) โดยต้องติดตั้งระบบบำบัด Aerosol จำนวน 1 ชุด ปริมาณตั้ง 1.20 ลบ.ม. (ดูรูปที่ 8)</p> <p>(4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(5) ดำเนินการตามแผนการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ คือ ต้องมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) สูบตากอนในถังเก็บตากอน จากระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด</p> <p>(7) กำจัดไขมันในบ่อตักไขมัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บภาชนะไขมันให้หมดเป็นประจำทุก ๆ วัน โดยการตักส่วนไขมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำบ่อตักไขมันใส่ถุงพลาสติก และนำมาเทใส่ถุงภาชนะอลูมิเนียม แล้วนำไปทิ้งในถุงบริเวณใกล้ที่พักรวมมูลฝอย เพื่อรอให้ไขมันแห้ง จากนั้นจึงตักไขมันที่แห้งแล้วใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอยเมียกภายในที่พักรวมมูลฝอยต่อไป</p>	<p>ด้วยคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria <p>ความถี่ในการตรวจวัด : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเบ็ดเตล็ดดำเนินการ</p> <p>(2) โครงการต้องจัดให้มีการจัดเก็บสิ่งข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามกฎหมายที่ออก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล

หน้าที่ 37/84


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายอนันต์ อุรุวนิชัยพร และ นายมนูญ ประภุฤทธิ์)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพัฒน์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการและนำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	กำจัดให้อาย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีประสิทธิภาพดีอย่างต่อเนื่อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ชี้แจงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนตั้งไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมคุณภาพชีวภาพกำหนด <p>ขุดตรวจสอบ : ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โครงการ</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศักดิ์ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลลเชท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตันท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	โครงการมีการหั่นน้ำฝนในรางระบายน้ำฝาครอบกันบ่อ หัวน้ำที่ มีความจุรวม 32.6 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการมาหั่นน้ำไว้ภายในโครงการ ก่อนปล่อยให้ระบายน้ำออกพื้นที่โครงการผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ลงสู่ระบบห่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งอยู่ริมถนนด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 7 โดยการควบคุมการระบายน้ำฝนออกจากโครงการด้วยห่อระบายน้ำที่ห้อยในอัตรา 0.0006 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำที่ต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำที่ต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ (0.022 ลบ.ม./วินาที) ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ	<p>(1) โครงการต้องสร้างระบบหั่นน้ำฝาครอบในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรางระบายน้ำ (Gutter) คอนกรีต บริมารตรัม 19.20 ลบ.ม. เพื่อกีบกันน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายน้ำสู่บ่อหัวน้ำ 2 บ่อ บริมารตรัม 13.40 ลบ.ม. ก่อนปล่อยให้ระบายน้ำผ่านห่อระบายน้ำพื้นที่ที่มีสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการให้เท่ากับ 0.0006 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำที่ไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ (อัตราการระบายน้ำหัวน้ำห้องพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.022 ลบ.ม./วินาที) เพื่อรับน้ำฝนลงสู่ห่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยอินทนิล 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 7)</p> <p>(2) ระบบวางและป้องกันน้ำฝนที่โครงการต้องจัดให้มีดังข้อ 1 ต้องรองรับเฉพาะน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่รองรับน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้ว</p> <p>(3) ทำความสะอาดและชุดลอกเศษตะกอนในห่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือน เพื่อให้การระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งตรวจสอบดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักห่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย</p> <p>(4) ตรวจสอบระดับตะกอนในรางและบ่อหัวน้ำทุก 3 เดือน ถ้ามีมากจนเป็นภัยให้ขุดลอกหรือสูบออกทันทีที่ตรวจพบ ในการนี้ที่ไม่เป็นบัญามาก ให้สูบออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>(1) ทำความสะอาดและชุดลอกเศษตะกอนในห่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลและซ่อมแซมฝาบ่อพักห่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p> <p>(2) ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นห่อระบายน้ำ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p>

หน้าที่ 39/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ


(นายชลธิพ ปันยประสาท และ นายปริญญา ประภกุติกุล)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ฟ ออสเซช จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิช พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		(5) นำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ดูน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งระบบดูดน้ำแบบท่อชีม din ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่สีเขียวอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ทำกลับมาใช้ดังกล่าว	
3.4 มูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เป็นมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมอุบัติเหตุของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานในโครงการ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 1.236 ลบ.ม./วัน (1,236 ลิตร/วัน) โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเป็นผู้เก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำแต่ละห้องอาคาร มัดปากถุงให้แน่น นำไปสู่ในรถเข็น ลงจากอาคารโดยลิฟต์โดยสารเพื่อไปเก็บรวบรวมไว้ยังที่พักรวบรวมมูลฝอยนอกจากการซึ่งมีการแยกเป็นส่วนทึ่งมูลฝอยเป็นรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยแห้งทั่วไป อายุชั้ดเจน ดังรูปที่ 9 และสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และประสานงานให้รับเก็บขั้นมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท มาเก็บขนไปกำจัดทุกวัน เว้นวัน โดยโครงการจะรับรองค่าและประชารัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเมียก และมูลฝอยอันตราย ก่อนนำไปทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	(1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ได้แก่ ภายในอาคารชุดพักอาศัยบริเวณชั้นล่าง (หันที่ 1) ถังถังรองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จำนวน 4 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยแห้งทั่วไป 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยเมียก 1 ถัง สำหรับภายในอาคารชุดพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 ซึ่งมีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ให้วางถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท 4 ถัง ภายในห้องพักมูลฝอย ประกอบด้วย ถังรองรับมูลฝอยเมียก (ถังสีเขียวภายในรองด้วยถุงพลาสติกสีเขียว) ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (ถังสีน้ำเงินภายในรองด้วยถุงพลาสติกสีน้ำเงิน) ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลืองภายในรองด้วยถุงพลาสติกสีเหลือง) ขนาด 120 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดงภายในรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง) ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องอาคารได้ไม่ต่ำกว่า 1 วัน (2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของแต่ละชั้น ให้ดำเนินการในช่วงเวลา 04.00-05.00 น. โดยจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมถุงมูลฝอยจากถังมูลฝอยประจำแต่ละชั้น มัดปากถุงให้แน่น นำไปสู่ในรถเข็น ลงจากอาคารโดยลิฟต์โดยสาร เพื่อไปเก็บรวบรวมไว้ที่	(1) ตรวจสอบขยะไม่ให้ล้นออกมานอกถังขยะและนอกห้องพักอาศัยบริเวณห้องพักชั้นและรอบอาคารพักมูลฝอยรวม ¹ (2) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอ สับดาทละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน

40/๘๔๙

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณเดนิชย์พร และ นายปริญ ประภฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ ทร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 มูลฝอย (ต่อ)	<p>การกำจัดไขมันจากบ่อถังไทรไขมันของโครงการ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่ห้องน้ำที่ห้องดูเป็นประจำทุก ๆ วัน โดยการตักส่วนไขมันที่ลอดอยู่บริเวณผิวน้ำบ่อถังไทรไขมัน ใส่ในถุงพลาสติก และนำมาราคาห์สุดภายนอก แล้วนำไปตามบริเวณใกล้ที่พักมูลฝอยรวม เพื่อรอให้ไขมันแห้ง จากนั้นจึงตักไขมันที่แห้งแล้วใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอยเบียกภายในอาคารพักมูลฝอยต่อไป สำหรับการตักถอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนั้น จะประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามาสูบการตักถอนออกจากระบบบำบัดไปกำจัดให้อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานเขตพญาไท มีรถถูกดึงบัญชีถึง 4 คัน ซึ่งจะสามารถเข้ามาสูบการตักถอนดังกล่าวให้กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการมีระบบจัดการ การเก็บรวบรวมมูลฝอย รวมถึงการจัดการไขมันจากบ่อถังไทรไขมัน และการตักถอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีความร่วงรับมูลฝอยที่เพียงพอ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และจะมีการประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามายกเว้นมูลฝอย</p>	<p>ที่พักมูลฝอยรวม หลังจากนั้น พนักงานต้องกลับมาตรวจสอบและทำความสะอาดห้องโดยสารลิฟต์ โถงลิฟต์ และทางเดิน ให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนที่ผู้พักอาศัยจะใช้งานในช่วงเช้า</p> <p>(3) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคารชุดพักอาศัย ใกล้กับพื้นที่สีเขียว (ดูรูปที่ 4) เป็นห้องปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น น้ำฝน และสัตว์พาหนะนำโรค โดยผนังห้องก่อด้วยอิฐมวลเบาหนา 0.10 เมตร จบเรียบ พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมน้ำยา กันซึม ผิวน้ำขัดมันเรียบ มีประตูปิดสนิท ภายในห้องพักรวมมูลฝอยมีท่อระบายน้ำ ซึ่งรวบรวมนำเสียจากมูลฝอย และการล้างห้องพักรวมมูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต่อไป ขนาดห้องพักรวมมูลฝอยมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ $0.10 \times 5.30 \times 1.50$ เมตร ภายในห้องพักรวมมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ช่องแยกกัน ได้แก่ ช่องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป ช่องพักมูลฝอยรีไซเคิล ช่องพักมูลฝอยอันตราย และช่องพักมูลฝอยเบียก (ดูรูปที่ 9) สามารถรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน</p> <p>(4) ประสานงานให้รถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท เข้ามาเก็บมูลฝอยในโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เว้นวัน</p> <p>(5) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำที่ และที่พักมูลฝอยรวมของโครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>(6) ตรวจสอบภาระของรับมูลฝอยและที่พักมูลฝอยรวม ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้อย่างเสมอ</p>	

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางลิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบด้านลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
3.4 มูลฝอย (ต่อ)	และสูบสิ่งปฏิกูลให้กับโครงการอย่างสม่ำเสมอ โครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน หรือขยาย ตอกว้าง จนเป็นแหล่งเพาห์นรุขของแมลงและสัตว์พากะหน้า โรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุชุชนใกล้เคียง	(7) ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง เป็นขยะเมียก ขยะแห้งทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล	
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	โครงการอยู่ในพื้นที่จ่ายไฟฟ้าของสำนักงานไฟฟ้า นครหลวงเขตสามเสน ทั้งนี้เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1,147 kVA ซึ่งการไฟฟ้าครัวลงฯ มีศักยภาพในการรองรับความ ต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้อย่างเพียงพอ และ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณ ใกล้เคียง นอกจากนี้ โครงการยังมีมาตรการและวิธีการ ประยุกต์พลังงาน เช่น การออกแบบให้ใช้หลอดไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าไฟฯ	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ ประยุกต์ไฟฟ้า และพลังงาน	

หน้า 42/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ


(นายชนก อรุณวัฒน์พร และ นายปริญ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการลิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน) Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะเบื้องต้นดำเนินการโครงการ ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ จะทำให้ปริมาณจราจรบนถนนใกล้เดิม เช่น ถนนซอยอินทามารา 4 ถนนสุทธิสาร-วินิจฉัย ถนนซอยพหลโยธิน 14 ฯลฯ ในระยะเบื้องต้นดำเนินการโครงการ ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ จะทำให้ปริมาณจราจรบนถนนซอยอินทามารา 4 ด้านหน้าโครงการ มีระดับการให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนยืนเปลี่ยนแปลงจากระดับ A เป็นระดับ B (เป็นสภาพการให้ลดลงตัว รถคนอื่นในกรุงเทพฯจะรีบมากขึ้น จนสังเกตได้โดยอิสระ ในการเลือกความเร็ว ยังคงไม่ค่อยถูกกำหนด แต่อิสระในการบังคับพวงมาลัย เริ่มลดลง ระดับความสะท้วงสนใจลดน้อยลงจากระดับ A) ส่วนถนนเส้นอื่น ๆ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน 14 และถนนสุทธิสารวินิจฉัย มีปริมาณความหนาแน่นของรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้ทำให้ระดับการให้บริการของถนนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม - โครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 46 คัน ประกอบด้วย ที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคารชุดพักอาศัย (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) มีช่องจอดรถยนต์ 24 คัน และที่จอดรถบริเวณชั้นล่างของอาคาร มีช่องจอดรถยนต์ 22 คัน หันนี้ ช่องจอดรถยนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> (1) เจ้าของโครงการ (บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชส จำกัด) ต้องซื้อรถ Shuttle van จำนวน 1 คัน สำหรับให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ เพื่อให้นัดบุคคลอาคารชุดบริหารจัดการในการให้บริการรับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง (สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย ห่างจากโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร) รวมทั้งป้ายรถโดยสารฯ บริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนพหลโยธิน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของผู้พักอาศัย และลดความต้องการใช้ที่จอดรถภายในโครงการ (2) ติดป้ายแนะนำเส้นทางระบบขนส่งมวลชนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ใกล้เคียงในการเดินทางซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย (ระยะทางเดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย までの距離 ประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 15 นาที) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายรถโดยสารฯ บริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนพหลโยธิน) และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น (3) จัดให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรประจำโครงการ คอยควบคุมดูแลเมื่อให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการจอดรถกีดขวางตลอดแนวถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ และคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> (1) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าใช้ที่จอดรถในตัวของผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบความเพียงพอในความต้องการที่จอดรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยหากพบว่าที่จอดรถไม่พอเพียง ต้องรับจัดหาพื้นที่เข้าสู่ห้องจอดรถในตัวซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไม่เกิน 200 เมตร จุดตรวจสอบ : ภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชส จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว (2) ติดตามตรวจสอบ แหล่งจอดรถโดยสารสาธารณะ แนวรั้วแม่ข่ายของโครงการ ให้มีดูดูงด ห้องน้ำรับน้ำจากการจราจร

หน้าที่ 43/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณภานินชย์พร และ นายปริญ ประภกติวุฒิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชส จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชร化)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนเซปต์แอนด์ คอนซัลตันต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>ภายในแต่ละชั้นดังกล่าวมีขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร จะเห็นได้ว่า จำนวนที่จอดรถของโครงการ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายท้องที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มภัยอู่สัมภารัตน์ พ.ศ. 2479 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดให้ “อาคารขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร” ซึ่งอาคารชุดพักอาศัยของโครงการ มีขนาดพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ (มีพื้นที่อาคารรวมกัน ทุกชั้นเท่ากับ 6,767.02 ตารางเมตร) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ที่ต้องนำมาคิดคำนวนพื้นที่จอดรถเท่ากับ 5,377.42 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างน้อย 45 คัน</p>	<p>อุบัติเหตุและปัญหาจราจรติดขัด</p> <p>(4) โครงการต้องไม่มีการกำหนดที่จอดรถประจำ เพื่อทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้มากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ</p> <p>(5) จัดทำบัตรอนุญาตจอดรถหรือสติ๊กเกอร์ให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ สำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัย โครงการต้องแจกบัตรอนุญาตชั่วคราว (ซึ่งต้องมีการประทับตราไว้บรองโดยเจ้าของห้องพักอาศัย) และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถภายนอกโครงการเข้ามายاردในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายนอกโครงการโดยไม่จำเป็น</p> <p>(6) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก และถนนภายในโครงการให้สามารถมองเห็นช่องทางจราจรและยานพาหนะได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ป้ายทางเข้า-ทางออก และลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่ผู้เข้าชมสามารถอ่านเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(8) ทำเครื่องหมายห้ามจอดและหยุดรถบริเวณผิวจราจรของถนนภายในพื้นที่โครงการด้านที่อยู่ติดกับประตูเข้า-ออก ทางหนี้ไฟของโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงข้อความ “ห้ามจอดรถและหยุดรถบริเวณนี้”</p>	<p>จุดตรวจสอบ : ตามแนวเขตที่ดินภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชท จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว</p>


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญญา ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (9) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ ค่อยตรวจสอบดูแลเมื่อมีการจอดรถกีดขวางในบริเวณผู้จราจรด้านที่ติดกับประตูเข้าออกทางหนีไฟของโครงการอย่างเข้มงวด (10) ติดตั้งกระจกโคลง และป้ายสัญญาณจราจร บริเวณทางโคลงและทางแยกของถนนในโครงการและที่จอดรถตามความเหมาะสม (11) จัดทำปั้งแสดงระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ ให้ผู้พักอาศัยของโครงการทราบถึงการจัดระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ และการจำกัดความเร็วให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม ภายในโครงการ ติดไว้ทับอุดประชานัมพันธ์ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน (12) จัดให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรประจำโครงการ ค่อยช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการให้กับรถบริเวณทางโคลงและทางแยกของถนนในโครงการและที่จอดรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- โครงการมีอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นที่แปลงที่ดินทั้งหมดที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR) เท่ากับ 5.76 : 1 (สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับใช้ปัจจุบันรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น หมายเลขอ.ย.9-10 ที่กำหนดให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินต้องไม่เกิน 7 : 1) มีที่ว่างปราศจากสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย 33.79 ซึ่งเพียงพอตาม	-	-

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภฤติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลแทนซ์คonsultant Co.,Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน โดยโครงการมีอัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 5.87 (สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นประเภท ย.9-10 ต้องมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของแนวอาคารและระยะร่นของโครงการ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) และข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 พบว่า แนวอาคารและระยะร่นของโครงการ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ทุกประการ (รูปที่ 10 รูปตัด Set Back แนวอาคาร เทียบกับแผนสำรวจ) - จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พบว่า ที่ดินโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.9 (สีน้ำตาล) บริเวณ ย.9-10 มีเนื้อที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 		

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พง และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด




กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่夷ตเนื่องชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน” โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ “การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม” จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และไม่จัดเป็นกิจการที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดในข้อ 16 วรรค 2 ของกฎหมายระหว่างดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาพื้นที่โครงการจากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปลี่ยนเป็นอาคารชุดพักอาศัยของโครงการ จึงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่ประกอบไปด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุดพักอาศัย) บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ 		
3.8 การป้องกันและรับอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับเพลิงใหม่รวมทั้งบันไดหนีไฟ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายระหว่างฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) จึงมีคักภัยไฟในการป้องกันและระงับอัคคีภัยหากเกิดเพลิงใหม่ขึ้นภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงสุทธิสาร ออยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.6 กิโลเมตร หากเกิดเหตุเพลิงใหม่ ระบบดับเพลิง จุดรวมพลกรณีกิดเพลิงใหม่ บันไดหนีไฟ ตามที่ระบุใน 	<p>(1) ต้องให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง/ผู้ติดตั้ง ดำเนินการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์สังเวยภัยเตือนเพลิงใหม่ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของระบบ/อุปกรณ์แต่ละประเภท และฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานของโครงการมีความเขียวชาญในการใช้และทดสอบระบบโครงการฯร่วมทดสอบด้วย</p> <p>(2) โครงการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ระบบดับเพลิง จุดรวมพลกรณีกิดเพลิงใหม่ บันไดหนีไฟ ตามที่ระบุใน</p>	<p>ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการตามคู่มือการใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน โดยต้องตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p> 

กันยายน 2556 ลงชื่อ



(นายธเนศ อรุณวนิชัยพร และ นายปริญ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ



(นางสาวพรทิพย พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โอลิมปัส คอนซัลติ่ง จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันและรับอัคคีภัย (ต่อ)	<p>ขึ้นภายในพื้นที่โครงการ จะสามารถเดินทางมาให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับโครงการได้ภายในเวลา 8-15 นาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีทางเข้า 1 แห่ง และทางออก 1 แห่ง การเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกเป็นแบบทางเดียว (One-way Traffic) โดย “ทางเข้ามีความกว้าง 3.50 เมตร” และคงให้ “ทางออกมีความกว้าง 3.50 เมตร” เชื่อมต่อกับถนนซอยอินทนนท์ 4 ถนนภายในพื้นที่โครงการ จากปากทางเข้าจนถึงทางลาดลงสู่ที่จอดรถภายในอาคาร มีความกว้าง 6.00 เมตร และจากทางลาดขึ้นจากที่จอดรถในอาคารชั้นใต้ดินจนถึงปากทางออกโครงการ มีความกว้าง 3.50 เมตร ดังนั้น รถดับเพลิงซึ่งมีขนาดความกว้างของตัวรถประมาณ 2.50 เมตร จึงสามารถวิ่งเข้ามาในโครงการและเข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connector : FDC) ที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร (ติดกับห้องสำนักงานนิติบุคคล อาคารชุด) ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ปากทางออกโครงการ และสะดวกในการเข้าถึงของรถดับเพลิงเพื่อต่อเชือกส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยึนภายในอาคารได้โดยสะดวก 	<p>แบบแปลนโครงการให้ครบถ้วน (ตามเงื่อนไขรวมพล ดูรูปที่ 11)</p> <p>(3) ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและรับอัคคีภัยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่องบารุงและตรวจตราเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ ให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนด - ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่เดือนละ 1 ครั้ง - ดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง <p>(4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและรับอัคคีภัยไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อพยพสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>(5) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงในโครงการ และจัดให้มีการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงใหม่แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง</p> <p>(6) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่เปิด瓦ล์น้ำที่ถังสำรองน้ำบนชั้นดาดฟ้า กรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่อย่างน้อย 1 คน พร้อมทั้งระบุไว้ในแผนป้องกันและรับอัคคีภัยของโครงการ และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมการเปิดวาล์น้ำที่ถังสำรองน้ำพร้อมกับการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีของโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	

14/47 หน้า

กันยายน 2556 ลงวันที่

(นายชนก อรุณวัฒน์พร และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลลเชท จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงวันที่

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายน้ำอากาศ	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีอาคารขนาด 8 ชั้น 1 อาคาร ความสูงของอาคารตัวตึกจากระดับพื้นดินจนถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.95 เมตร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในระดับต่ำ เนื่องจาก โครงการได้ออกแบบจัดวางตัวอาคารไม่เต็มทั้งพื้นที่ โดยมีพื้นที่เปิดโล่งคิดเป็นร้อยละ 33.79 ของพื้นที่โครงการ และมีการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการ คิดเป็นบริเวณเพียงที่สี่เขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม่พุ่มและไม่คลุมดิน ถึงประมาณร้อยละ 17.76 และโครงการได้ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทำให้การแสลงสามารถพัดผ่านไปได้อย่างไร้กั้น การติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโครงการอาจมีการสะสมและการเผยแพร่กระจายของเชื้อโรคทางระบบระบายอากาศได้ โครงการจึงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่กำหนดไว้</p> <p>ทั้งนี้โครงการมีที่จอดรถชั้นใต้ดิน จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการมลพิษที่ระบายออกจากรถห้องไอล์ฟาร์มต์ของชั้นจอดรถใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่จอดรถภายในอาคารชั้นใต้ดินมากขึ้น</p>	<p>(1) จัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศบริเวณเพื้นที่ล่วงกลางเป็นประจำทุก 6 เดือน</p> <p>(2) สำหรับพื้นที่ปรับอากาศในห้องพักส่วนตัวของผู้พักอาศัยนั้น โครงการต้องประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเป็นประจำ และช่วยอำนวยความสะดวก/ประสานเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก กรณีผู้พักอาศัยมีความประสงค์จะใช้บริการ</p> <p>(3) ต้องติดตั้งพัดลมระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมให้อตราการระบายอากาศภายในที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร สอดคล้องกับอัตราการระบายอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านปริมาณมลพิษและการระบายอากาศในอาคารจอดรถ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>(4) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ ในการที่ต้องจอดรถรอภายในพื้นที่จอดรถยนต์ เพื่อลดปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากห้องไอล์ฟาร์ม</p> <p>(5) โครงการต้องปลูกและดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ภายในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษจากห้องไอล์ฟาร์ม ของyanพาหนะที่เข้ามายังโครงการ</p>	—


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณภานิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<p>จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรั้วมีประมาณ 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (ระหว่างเริ่มต้นโครงการ) ในวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ.2555 และครั้งที่ 2 (ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานผลกระทบศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 25-29 มกราคม 2556 พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 84 ไม่มีความห่วงกังวลจากการพัฒนาโครงการในระยะเบ็ดเตล็ดในการ มีเพียงส่วนน้อย (ประมาณร้อยละ 16) ที่ยังคงมีประเด็นความห่วงกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในระยะเบ็ดเตล็ด การ โดยประเด็นที่ห่วงกังวล ได้แก่ การตรวจสอบดัดแปลงที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ความแอดอัดของประชากรในพื้นที่มากขึ้น ผลกระทบด้านฝุ่นละออง และเสียงดังจากยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของโครงการ การบูดบังทิศทางลมจากตัวอาคาร โครงการ และการແย่งใช้สาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา เป็นต้น ซึ่งได้เสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไข ไว้แล้ว และเมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะเบ็ดเตล็ดในการ (การดำเนินการมีส่วนร่วม</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) โครงการต้องสร้างสังคมพัฒนาที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม (2) ผู้จัดการรับพนักงานในห้องถีนเข้าทำงาน เพื่อลดปัญหาการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่น และเป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น (3) โครงการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร สังคม คุณภาพอากาศและเสียง อัคคีภัย สุนทรียภาพ การใช้น้ำและไฟฟ้า ฯลฯ อย่างเคร่งครัด (4) ต้องจัดให้มีตู้/กล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข 	<p>สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรั้วมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง จำนวนห้องหมุดไม่ต่ำกว่า 100 ห้อง ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ของประชาชน ครั้งที่ 2) พบร้า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 95 เห็นว่ามาตราการฯ ของโครงการมีความเหมาะสมและครบถ้วนแล้ว		
4.2 สาธารณสุข	โครงการเป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย การประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจาก yanpathaneของผู้พักอาศัยที่แล่นผ่านเข้า-ออกโครงการ ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนโดยรอบมากนัก เนื่องจากน้ำภายในพื้นที่โครงการมีพื้นผิวน้ำเป็นคอนกรีตจึงมีปริมาณฝุ่นละอองเกิดขึ้นน้อย ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศได้หมด ดังนั้นการดำเนินงานของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภาพรวมในระดับมีนัยสำคัญ ส่วนผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรกลหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเสียง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ภายใต้อาคารพักอาศัยที่สะอาดถูกสุขาภิบาล เช่น มีถังขยะมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย มีห้องพักน้อมปล่อยประจำแต่ละชั้นและถังรองรับ	(1) ต้องติดตามตรวจสอบ และควบคุมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ เช่น น้ำเสีย มูลฝอย ฯลฯ ให้ถูกสุขาภิบาลอยู่เสมอ	—

หน้า 51/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายณรงค์ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ฟ์ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตันต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>มูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ฯลฯ ดังนั้นความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางเดินระบบหายใจจากสารมลพิษจากไออกไซด์ ความผิดปกติของการได้ยินจากระดับเสียงดังจากยานพาหนะและโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการไม่ดี จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายต่อผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีโรงพยาบาลทั้งสังกัดภาครัฐ และเอกชน อีกเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ โรงพยาบาลเปาโลเมโนเรียล ฯลฯ ซึ่งหากผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการหรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเกิดการเจ็บป่วยก็สามารถไปรับบริการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p>		
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<p>ลักษณะการดำเนินการของโครงการเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น ภายในโครงการเองได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบทิวทัศน์ ระบบควบคุมการเข้า-ออกโดยใช้บัตร</p> <p>ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะเบ็ดเตล็ดเนื่องจากการอาคารชุดพักอาศัย มีสาเหตุมาจากการที่มีคนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในกลุ่ม</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการขันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชม. หากพบเหตุผิดปกติให้รับช่วยเหลือในขั้นต้น หรือติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที (2) เฝ้าระวัง ดูแล และควบคุมความประพฤติของพนักงานและผู้มาติดต่ออย่างเข้มงวด ไม่ให้บุกรุก ก่อบัญชา หรือทำความรบกวนต่อกลุ่มคนสูงอายุ ชุมชนใกล้เคียง (3) ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) 	<p>—</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชัชชัย พันธุ์วนิชย์พร และ นายปริญญา ประภากุญชิริ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

นางสาวพิพิชพ์ พงศ์พัชรา (นางสาวพิพิชพ์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โอดี้สี คอนชัลแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของลิ้งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ้งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
			ผลกระทบลิ้งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	อาคารเดียวทั้งนั้น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจส่งทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ ดังนั้นในการบริหารจัดการ เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องกำหนดให้มีมาตรการ/ระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ	<p>และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>(4) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ</p> <p>(5) ต้องดูแลรักษากองห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี และไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นอันตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจ ไม่สุภาพ ก่อความรำคาญ ส่งเสียงดังรบกวนความสงบสุข และขัดต่อภูมิธรรมและบุคลิกภาพของบ้านคบคืน คือธรรมอันดีในการอยู่อาศัยร่วมกัน</p> <p>(6) ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระท่อนต่อโครงสร้างรูปแบบห้องน้ำและภายนอกอาคาร หรือหักนี้แยกโดยรวมของอาคาร เช่น การเจาะเพดาน พื้นผนังกันห้องชุด ติดตั้งเหล็กดัด กันสาด ตากผ้าหรือวางลิ้งของอื่น ๆ บนขอบระเบียง หรือยื่นสูงเกินกว่าแนวขอบระเบียงห้องชุดโดยเด็ดขาด</p> <p>(7) ห้ามน้ำรั่วตกรอบบันได วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดโดยเด็ดขาด</p> <p>(8) ห้ามเท้น้ำ ทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือลิ้งของต่าง ๆ ออกไปนอกระเบียงห้องชุด</p> <p>(9) ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด กระทำการเคลื่อนย้าย จับจ้องพื้นที่ส่วนกลาง หรือครอบครองทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว และไม่นำอุปกรณ์ลิ้งของต่าง ๆ วางกีดขวาง ทางเดินร่วม</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ

หน้าที่ 53/84


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์ค เพอร์ฟอร์ม แอลลเชา จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

นางสาวพรพิพัฒ พงศ์พัชร์วงศ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแม่รัก (Thailand) Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<p>บริเวณโกลเด้นฟ์ บันไดหนึ่งไฟ หากพบเห็นต้องแจ้งผู้จัดการฯ ให้ทราบทันที เพื่อความปลอดภัยในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น</p> <p>(10) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในอาคารชุดอย่างเคร่งครัด</p> <p>(11) การขอใช้อาคาร-สถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แจ้งความจำเป็นอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับรายละเอียดประกอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	
4.4 สร่าวyanนำ	<p>โครงการมีสร่าวyanนำ 1 สระ อよู่ภัยในอาคารชั้นที่ 8 ซึ่งหากมีการจัดการดูแลที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยจากการใช้สร่าวyanนำของโครงการ ได้แก่ อุบัติเหตุจากการผลัดตก ลื่นล้ม และการ咀น้ำ รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสร่าวyanนำได้ ดังนั้น โครงการต้องดำเนินการจัดการดูแลสร่าวyanนำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสร่าวyanนำ</p>	<p>โครงการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านโครงสร้าง ความปลอดภัย และอุบัติเหตุการจนได้บริเวณสร่าวyanนำไปในโครงการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสร่าวyanนำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุบริเวณสร่าวyanนำ และการช่วยชีวิตกรณีลมถล่ม <ul style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่า yanนำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจนนำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำสร่าวyanนำตลอดเวลาที่เปิดบริการ (2) จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดไม่ให้อบสารและทางเดินรอบสร่าวyanนำเปียก ลื่น หรือมีน้ำขัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการผลัดตก ลื่นล้มของผู้มาใช้สร่าวyanนำ 	<p>(1) มาตรการติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ บริเวณสร่าวyanนำ</p> <p>วิธีการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายแสดงความลึก หรือเลขบอร์ดบันความลึกของสร่าวyanนำ ป้ายระบุชื่อ ข้อบังคับในการใช้สร่าวyanนำ ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล ป้ายหมายเหตุ โทรศัพท์ฉุกเฉินฯฯ ให้อยู่ในสภาพดีไม่เสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิต หัวใจช็อพ ไม้ชี้ชัยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>(3) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้ มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) โครงการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่พ่วงในห้องน้ำ ตลอดเวลา ไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ไฟฟ้าช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน ▪ ห่วงชูชีพ อย่างน้อย 2 อัน ▪ ไม้ช่วยชีวิต ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน ▪ เครื่องช่วยหายใจ อย่างน้อย 1 ชุด ▪ ชุดปฐมพยาบาล จำนวน 1 ชุด <p>(5) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ อุบัติเหตุ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขอ trophทของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>(6) ติดป้ายระบุข้อบังคับไว้ภายในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำสามารถสังเกตุเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและยึดถือเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป โดยป้ายประกาศดังกล่าว อย่างน้อยควรมีข้อความดังนี้</p>	<p>และชุดปฐมพยาบาล) อุปกรณ์สื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ดัดแปลงบริเวณสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้ปลอดภัย <p>จุดตรวจสอบ : สระว่ายน้ำของโครงการ</p> <p>ความถี่ : ทุกวันก่อนเปิดบริการ สระว่ายน้ำ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อกเพอร์ตี้ เมลลเชฟ จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีโอนสิทธิ์แล้ว</p> <p>(2) มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ : จัดให้มี การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ อย่างน้อย 2 จุด โดยทั้งสองจุดต้องอยู่ในบริเวณที่คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ ดีและส่วนตัวของสระว่ายน้ำ</p>


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายบิรุณ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อกเพอร์ตี้ เมลลเชฟ จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิทย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามปล่อยให้เก็งเล็ก ใช้สระว่ายน้ำโดยลำพัง - ห้ามว่ายน้ำ ขณะที่ฝนตกหรือพื้นดินชื้น - ไม่ควรแห่ยูในสระว่ายน้ำ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว - ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคน昏้ำ - จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก ห้ามปั่นน้ำลาย ปัสสาวะ หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ <p>● มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ ต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ พนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย (2) ความร้อนหรือกำแพงกันรอบ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันมีหักคลอกภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้สระ (3) จัดให้มีร่างระบายน้ำล้นเมื่อปิดครอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากการ 	<p>ด้วยคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนคงระดับ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่นๆ - ค่าความเป็นต่าง - ความกรดด่าง - กรณีใช้ยาฆ่าเชื้อ (กรณีใช้คลอรีน ชนิดกรดไดรคลอรีโนไซด์ยาฆ่าเชื้อ) - คลอรีด - แอมโมเนียม - ไนเตรต - คลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟีโคลิคลิฟอร์ม - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) <p>ความต้องการตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบครัวเรือนที่ปิดมานาน คลอรีน บิสโซดาหนึ่ลีโอ และค่าความเป็นกรดด่าง

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ตี้ แอดเซท จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงษ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ระบะว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>(4) ต้องมีท่อระบายน้ำหัวปืนหางเดินรอบระบะว่ายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่เลื่อน ไม่มีน้ำซึ่ง ทำความสะอาดง่าย</p> <p>(5) จัดให้มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกของระบะว่ายน้ำ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(6) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระบะว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเบิดใช้ระบะในเวลากลางคืน</p>	<p>การดูด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากหรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัด ควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย การนี้ใช้คลอรีนชนิดกรดไฮดรอกโซไฮยาโนริก) ต้องตรวจหากรดไฮยาโนริกด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด และพีคอลโคลิฟอร์ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พารามิเตอร์อื่น ๆ ได้แก่ คลอรีนที่รวมกับสารอื่น ๆ ค่าความเป็นด่าง ความกรดด่าง คลอร์ไรด์ และโมโนไนท์ ในเตราด จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ให้ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซ้นซ์ จำกัด กองบัญชุมูล การเงิน โภชนาแลนด์</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายบริญ ประภกฤติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซ้นซ์ จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีโครงการแล้วจะทำให้ค่านิยมบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่างภายในอาคาร คลส. 8 ชั้น ซึ่งอาคารของโครงการมีการออกแบบโดยใช้รูปแบบและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นดินชั้นล่างถึงร้อยละ 17.76 ของพื้นที่ดินทั้งหมดของโครงการ และมีพื้นที่โล่งถึงร้อยละ 33.79 ดังนั้น ผลกระทบด้านทัศนิยภาพที่เกิดขึ้นจากการของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดโดยส่วนใหญ่คือ พื้นที่บ้านส่วนของสถานีบริการห้าม (บีมเอสโซ่) และร้านโลตัสเอกเพรสที่อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ พื้นที่บ้านส่วนของอาคารสำนักงานให้เช่า (อาคารทอง) ด้านทิศตะวันตกของโครงการ และพื้นที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นบ้านส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ อย่างไรก็ตาม ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประดูและระเบียง กับแนวเขตที่ดินโครงการ มีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 3.00 เมตร จึงยังคงมีช่องว่างให้แสงทั่วไปได้ ทำให้แสงสว่างยังคงเพียงพอ ต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องการใช้แสง เช่น การดูหนังสือ การอ่านหนังสือ เป็นต้น ดังนั้น 	<ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดรวมทั้งสิ้น 413.49 ตารางเมตร โดยต้องเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นดินชั้นล่าง 208.29 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 181.95 ตารางเมตร (ดูรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 15) (2) การปลูกต้นไม้ข้างโครงการ ต้องไม่ช้อนหักกับระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในโครงการ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และตัดแต่ง รดน้ำ บำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอเป็นระยะเวลาอยู่เสมอ โดยใช้น้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถรีบูตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว (4) ติดป้ายประกาศ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ด้านความสวยงามร่มรื่นลดบัญชาโลกร้อนลดลมหายใจร่างกายศรีษะ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีสวยงามตลอดไป (5) มาตรการลดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม โครงการต้องออกแบบดัดแปลงตัวอาคารตามที่ได้ออกแบบไว้ คือ มีพื้นที่เปิดโล่งคิดเป็นร้อยละ 31.97 ของพื้นที่โครงการ และออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมาย 	<p>(1) ตรวจสอบและตัดแต่งไม้คูลมูนดิน ที่อยู่ระหว่างช่องที่จอดรถให้มีสภาพสวยงาม ไม่ลุก lame ปะยังพื้นที่จอดรถ จุดตรวจสอบ : พื้นที่สีเขียวระหว่างช่องที่จอดรถบริเวณชั้นล่าง (ชั้นที่ 1) ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลสเซชั่น จำกัด หรือผู้ดูแลอาคารในอนาคตแล้ว</p> <p>(2) ติดตามตรวจสอบและตัดแต่งแนวพุ่มไม้ข้างโครงการไม่ให้ลุก lame ไปยังพื้นที่ข้างเคียงหรือบนดับบังทัศน์วิสัยในการสำรวจ จุดตรวจสอบ : ตามแนวเขตที่ดินภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลสเซชั่น จำกัด หรือผู้ดูแลอาคารในอนาคตแล้ว</p>

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลสเซชั่น จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลเต้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบด้านการบดบังแสงเด้งจากอาคารโครงการต่อพื้นที่ชั้นเคียง จึงคาดว่าจะเกิดข้อยุ่นระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการไม่ปรากฏไฟแหล่งธรรมชาติและแหล่งคิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2531 แหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยกรมศิลปากร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเฉพาะท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าว - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 413.49 ตารางเมตร (คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.00 ตารางเมตร/คน) และเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นดินชั้นล่าง 208.29 ตารางเมตร อีกทั้งมีพื้นที่ปลูกพันธุ์เมียนต้น 181.95 ตารางเมตร ดังรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 15 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สพ. กำหนด 	<p>กำหนดคือ ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทำให้การแสลงสามารถพัฒนาไปได้</p> <p>(6) มาตรการลดผลกระทบด้านการบดบังแสงเด้ง โครงการต้องทำหม้อสีอ่อนผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเจ้าของอาคารโครงการพัฒนา และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงเด้งจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวต้องระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นจะผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยผู้รับเรื่องในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงเด้งของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงเด้งอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี ในการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณานิชย์พร และ นายปริญญา ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด Co.,Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)		<p>(7) มาตรการลดผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เดียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวต้องระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ชื่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เดียงพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการต้องดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ หลังจากที่ได้รับแจ้ง ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการจัดทำเมียนมาตรฐานชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี ในการเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	

หน้าที่
69/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชันสัก อรุณนิชัยพร และ นายปริญ ประภานิติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์ค เพอร์ฟอร์ม แอลลเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ส์ จำกัด
บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ส จำกัด Co., Ltd.



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง
โครงการ SOCIO INTRAMARA ของบริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) , PM-10 , NO ₂ , SO ₂ , CO , THC , NMHC , CH ₄ , WS และ WD	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด (ดูรูปที่ 2) คือ จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับอพาร์ทเม้นท์พี พี แกรน เรลลซิตี้เดนล์) 1 จุด จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 จุด	ตรวจวัดคุณภาพฝุ่น TSP และ PM-10 ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจเดือนละครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง สำหรับ SO ₂ , NO ₂ , HC และ CO ให้ตรวจวัด เดือนละครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด
	ความเรียบร้อยของแนวรั้วกันฝุ่น	ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรั้วป้องกันฝุ่นละอองรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด
	การจัดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ	ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ หมายเลขอุตสาหกรรมที่ออกโดยกรมธนารักษ์ ชื่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง	ตรวจสอบให้มีการติดตั้งอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด
	การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

กันยายน 2556 ลงชื่อ


(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน) Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเด่นด้วยอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 จุด (ชุดที่ 2) คือ ชุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับอพาร์ทเม้นท์พี พี แกรน เรสซิเดนซ์) 1 จุด ชุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 จุด	ทุกวันในช่วงทำฐานราก และรายงานผลทุกลับป้าท์ หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด
	การจัดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ	ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ หมายเลขอր์ดท์หรือช่องทางติดต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง	ตรวจสอบให้มีการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด
	การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ชั้นเดียวที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด
3. ความสั่นสะเทือน	ระดับความสั่นสะเทือน	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด (ชุดที่ 2) คือ ภายในพื้นที่โครงการ (ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับอพาร์ทเม้นท์พี พี แกรน เรสซิเดนซ์)	ตรวจวัดทุกวันในช่วงทำฐานราก และรายงานผลทุกลับป้าท์ หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด
	การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ในทำนองความสั่นสะเทือนนี้ อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเยียวยาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด บอร์ดส์ คอนซัลเลนซ์ จำกัด บอร์ดส์ คอนซัลเลนซ์ จำกัด

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณราณิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติกุม)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเชต จำกัด



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแมริออท Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำผิวดิน	คุณภาพน้ำทึบ โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนปล่อยระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ rimmanen ชัยอินหามะระ 4 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด
5. ดิน	ผิวหน้าดิน	ตรวจสอบผิวหน้าของดินในบริเวณที่เปิดหน้าดิน ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด
6. การนำบัตเต้นเสีย	การอุดตันของเครื่ิน/ตะกอน	ตรวจสอบเศษดิน/ตะกอนในบ่อตักตะกอนภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ รวมทั้งชุดลอกเครื่ิน/ตะกอนออก	ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด
7. ระบบระบายน้ำ	ปริมาณตะกอนในระบบประปา dn	ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบประปา dn รั่วระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน ภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีการอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี ให้วางดำเนินการขุดลอกตะกอนออก	ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	การจัดไฟฟังดับเพลิงเคมี	ตรวจสอบการจัดไฟฟังดับเพลิงเคมีที่มีสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงใหม่ได้ง่าย เช่น ที่เก็บวัสดุก่อสร้าง	ตลอดช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด
	ประสิทธิภาพของฟังดับเพลิง	ตรวจสอบประสิทธิภาพของฟังดับเพลิง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่มีการติดตั้งฟังดับเพลิงเคมี และบำรุงรักษาใหม่ สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายอเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภาฤติกุล)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซา จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลต์แอนด์ คonsultant Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ทรัพย์การสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากร เพื่อติดตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยได้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวนห้องหมัดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย	ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย	ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับคนงาน	ตรวจสอบจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับคนงานเพื่อสามาถในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลของคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด
	สิ่งการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ	จัดเก็บสิ่งการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขให้เกิดอุบัติเหตุ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภากติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซชั่น จำกัด




BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน) Co., Ltd.



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลังแวดล้อม ในระยะเบ็ดเตล็ด โครงการ SOCIO INTRAMARA ของบริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ท่อน้ำดื่ม	ตรวจสอบห้องน้ำด้วยในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ	ทุกวัน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีโอนสิทธิแล้ว
2. คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและหลังผ่านการบำบัดแล้ว	- pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria - สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน	เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีจุดเก็บตัวอย่างบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำที่หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 3. บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบก่อนระบายน้ำ สำหรับภายนอกโครงการ จัดให้มีการจัดเก็บสถิติและรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเบ็ดเตล็ดดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีโอนสิทธิแล้ว

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภานุกุม)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนชลแทนท์ซัลตันต์ จำกัด Co., Ltd.

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพยากริ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและหลังผ่านการบำบัดแล้ว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด <p>มาตรฐาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โครงการ</p>		
3. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	ไม่มีเว้าถูกดักขวางในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และความเรียบร้อยของฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิชชัน จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว
	ไม่มีการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิชชัน จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว
4. การจัดการขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะตกค้าง	ตรวจสอบปริมาณขยะไม่ให้ล้นออกมานอกถังขยะ บริเวณจุดตั้งถังขยะ และจุดพักรวมมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิชชัน จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว
	ความสะอาดที่พักรวบมูลฝอย	ทำความสะอาดที่พักรวบมูลฝอยของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิชชัน จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิ์แล้ว

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภากุตติภูมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิชชัน จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตันต์ จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ด้านที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจราจรและคมนาคม	ความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าใช้ที่จอดรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบความเพียงพอในความต้องการที่จอดรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยหากพบว่าที่จอดรถไม่เพียง ต้องรีบจัดหาพื้นที่เพิ่มสำหรับจอดรถยนต์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไม่เกิน 200 เมตร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว
	แนวพุ่มไม้ตามแนวเขตที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	ติดตามตรวจสอบและตัดแต่งแนวพุ่มไม้ของโครงการไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว
6. การป้องกันอัคคีภัย	ความสมบูรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบลัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งภายในโครงการ	ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบลัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการ ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน	ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว
7. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม	ความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรที่อพยพตามตรวจสอบความเดือดร้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายชนาเชษฐ์ ใจดี) และ นายปริญญา ประภากุตติภูมิ)


กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด consultant Co., Ltd.



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ทรัพย์การสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. สระว่ายน้ำ				
- โครงสร้าง ความปลดภัยและอุบัติเหตุจากการjmนำ	สระว่ายน้ำของโครงการ โดยตรวจสอบป้ายแสดงความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกของ สระว่ายน้ำ ป้ายระบุข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำ ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล ป้ายหมายเลขอุบัติเหตุฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายแสดงความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก ของสระว่ายน้ำ ป้ายระบุข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำ ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล ป้ายหมายเลขอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิต (ฟล๊อชช์ชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ และชุดปฐมพยาบาล) อุปกรณ์สื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จัดไว้บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภัย 	ทุกวันก่อนเปิดบริการสระว่ายน้ำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซ็ท จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีโอนสิทธิแล้ว
- คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่นๆ - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรดไฮยาซูริก (กรณีใช้คลอรีน ชนิดกรดไฮดรอลิค) ไอโอดีโซไฮยาซูริก) - คลอไรด์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำของโครงการ อย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากหรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัด ควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไฮดรอลิค (ไอโอดีโซไฮยาซูริก) ต้องตรวจหากกรดไฮยาซูริกด้วย 	บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซ็ท จำกัด หรือนิติบุคคล กรณีโอนสิทธิแล้ว

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภุติกูม)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดเซ็ท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - แอมโมเนีย - ไนเตรต - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - พีคอลโคลิฟอร์ม - จุลินทรีย์หรือตัวปังชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และพีคอลโคลิฟอร์ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พารามิเตอร์อื่น ๆ ได้แก่ คลอรีนที่รวมกับสารอื่น ๆ ค่าความเป็นด่าง ความกรดด่าง คลอร์ไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรต จุลินทรีย์หรือตัวปังชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ให้ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ 	
9. พื้นที่เลี้ยงฯ	แนวไม้คัลลูมดินที่อยู่ระหว่างช่องที่จอดรถ	ตรวจสอบและตัดแต่งไม้คัลลูมดินที่อยู่ระหว่างช่องที่จอดรถบริเวณชั้นล่าง (ชั้นที่ 1) ให้มีสภาพสวยงาม ไม่ลุกล้าไปยังพื้นที่จอดรถ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อกเพอร์ตี้ เอสเซชั่น จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว
	แนวพุ่มไม้ตามแนวเขตที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	ติดตามตรวจสอบและตัดแต่งแนวพุ่มไม้ขึ้นของโครงการไม่ให้ลุกล้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงหรือบังทับคนเดินสัญญาในการจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	บริษัท บิวตี้ พร็อกเพอร์ตี้ เอสเซชั่น จำกัด หรือนิติบุคคลกรณีโอนสิทธิแล้ว

หน้า ๗
๘๙/๔๙

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายณัทวิชัย พูวนิชัยพานิช และ นายปริญญา ประภกุติกุมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อกเพอร์ตี้ เอสเซชั่น จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพัฒน์ พงศ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



หน 70/84

กันยายน 2556 ลงชื่อ


(นายอธน์ อรุณวัฒน์พงษ์ และ นายปริญญา บรรณาธิการ)
กรรมการของ บริษัท บีทีบี พล็อตเพอร์ฟาร์ม แอดเวนเจอร์ จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงศ์พิพารา
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท เบสต์ คอนซัลต์ จำกัด)

เบสต์ คอนซัลต์ จำกัด
BUILDING PROPERTY
ASSET DEVELOPMENT
Consultant Co., Ltd.



สำนักงานสาธารณสุข ๘๐ ถนนติ่มตราด บ้านฉุบบันมีลักษณะเป็นดินเผาที่นิยมกัน

สัญลักษณ์

- สำนักงานก่อสร้าง
- จุดจอดรถบรรทุก
- จุดก่อติดและวัสดุก่อสร้าง
- ↑ ที่ล้างล้อรถ



ผู้บริหาร

SCALE

1:100

รูปที่ 1 : ผังแสดงการจัดสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ห้องล้วน จำนวน 8 ห้อง

บ่อเก็บน้ำ

บ่อตักตะกอน


ที่ล้างและแนวรับระบายน้ำเข้าครัว

ถังขยะเปียก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง

ถังขยะแห้ง ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง

ถังขยะอันตราย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตั้งกระถาง - กรองไว้ริ่าง



รูปที่ 2 : จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธนศักดิ์ อรุณผลิชัยพร และ นายปริญ ประภกฤติกุมิ)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอลเซ็ท จำกัด

BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนล้มของ บริษัท โลตัส คอนซัลตэнท์ จำกัด



พื้นที่โครงการ : โฉนดที่ดินเลขที่ 584 แปลงเลขที่ดิน 342

เนื้อที่ดิน 2 งาน 96 ตารางวา



รูปที่ 3 : ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภากุตติภูมิ)

กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอดมิเนสทรेट จำกัด


 BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรพิพิญ พงษ์พัชรา)

ผู้อำนวยการสิงคโปร์ล้มของ บริษัท โลตัส คอนชลแลนด์ จำกัด

บริษัท โลตัส คอนชลแลนด์ จำกัด
Lotus Consultant Co., Ltd.



เส้นความยาวรอบตีก รวม 147.95 เมตร

ตามข้อขอนับัญติกรุงเทพมหานคร เวื่องความคุ้มokaการ พ.ศ.2544 แนวอาคารด้านที่

ເສັ້ນຄວາມຍວກງານໃຫ້ ລາງ 143 38 ແມ່ນ. (147.05/2 = 12.43 ພີມ)

ของอาคารวัดตามจริงได้ 21.66 เมตร ซึ่งมากกว่าตัวที่กันหน่วยคำนวณ

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกฤติกมิ)

3

กันยายน 2556 ลงชื่อ .

(นางสาวพรทิพย์ พงษ์พัชรา)

ผู้ช้านานภัยการลิงแಡล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด

**BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED**

ପାତ୍ରଗୁମ୍ଫି) ।

DRAWN BY:  DRAWING NO.


DRIVING NO. 1
SINCE 1970


ຜັນປະເທດ

SCALE

1:100

รูปที่ 4 : ผังบริเวณโครงการ SOCIO INTRAMARA





รูปที่ 6 : ตำแหน่งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อ กักเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสำหรับใช้ดินไม้ ภายในอาคารชั้นใต้ดิน

กันยายน 2556 ลงวัน



BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

(นายธนศ อรุณเวชย์พงษ์ และ นายปริญ ประภากุตติ)
กรรมการของ บริษัท บีวีดี พาร์คเพอร์เซ็ต แอดดิเช่น จำกัด


พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวัน

๑๘๙๙๙

(นางสาวพรพิญ พงษ์พัชรา)

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



BUILDING PROPERTY
ASSET DEVELOPMENT

LOTUS CONSULTANT CO., LTD.
LOTUS PARK, MANG-101B
Telp/Fax: 02-1502029

O2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

SOCIO INTHAMARA


BUILDING PROPERTY
ASSET DEVELOPMENT

SAHITAN SYSTEM PLAN
B1 FLOOR

1. 2. 3.

ลงวัน ๑๘๙๙๙

SN-03



รูปที่ 7 : ผังแสดงระบบรวม-ระบายน้ำฝนและน้ำเสียที่โครงการ จนถึงแหล่งรับทิ้งส่วนตัวอย่างอุดฟุ้นที่โครงการ

กันยายน 2556 ลงชื่อ





BUILDING
PROPERTY ASSET

2556 ลงชื่อ

นายธเนศ อรุณวินิชัยพงษ์ และ นายปริญญา ประภกุติกุล

(นายธเนศ อรุณวินิชัยพงษ์ และ นายปริญญา ประภกุติกุล)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พาร์คเพอร์ฟ์ แอลลเช็ค จำกัด

ผู้รับเหมาผู้รับเหมาของ บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด



BUILDING PROPERTY
ASSET DEVELOPMENT

ผู้ดูแลโครงการ: นางสาวอรุณ
วันเดือนปี: พฤษภาคม 2557
หน้า: หน้าที่ 7/8

02

SOCIO INTHAMARA


BUILDING PROPERTY
ASSET DEVELOPMENT

ผู้ดูแล:

1
2
3

ผู้ดูแล: ชุมชนชุมชน
SN-02

พ.ร.บ. 77/84



รูปที่ 8 : แบบแสดงรายละเอียดถังเก็บก๊าซมีเทน และถังบำบัด Aerosol


กันยายน 2556 ลงชื่อ

นายธเนศ อรุณวนิชย์พร และ นายปริญ ประภกุตติภูมิ
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด




กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนซัลแทนท์ จำกัด



หน้าที่ 7/84



กันยายน 2556 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายธเนศ อรุณวนิชย์พง และ นายปริญ ประภกุติกุม)
กรรมการของ บริษัท บิวตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เอสเซท จำกัด



กันยายน 2556 ลงชื่อ *[Signature]*
(นางสาวพรพิพพ พงศ์พัชรา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โลตัส คอนโดแทนท์ จำกัด consultant Co., Ltd

แบบฟอร์มของผู้เช่า
เอกสารเช่าที่ดิน
เอกสารเช่าตึก

แบบฟอร์มที่ดิน
แบบฟอร์มที่ดิน
แบบฟอร์มที่ดิน
แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน


แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน

แบบฟอร์มที่ดิน



รูปที่ 10 : รูปดัด Set Back แนวอาคาร เทียบกับถนนสาธารณะ

รูปดัด

SCALE

A

1:100


กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นายยศเนตร อรุณเรศิริย์พร และ นายวิรุณ
ภารมาการของ บริษัท บิวตี้ ทริโอพเตอร์


BUILDING
PROPERTY ASSESSMENT
COMPANY LIMITED

กันยายน 2556 ลงชื่อ

(นางสาวกานพิทย์ พงษ์พัชรา)



หน้าที่ 80/84



บ้านเลขที่ 2656 ลักษี

โฉนดที่ดิน ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 10 วา หมู่ 15
บ้านเลขที่ 2656 ลักษี

BUILDING
PROPERTY ASSET
CORPORATION LIMITED

บริษัท บลู เซอร์วิส จำกัด
B.L.U. SERVICE CO., LTD.

Consultant
บริษัท บลู เซอร์วิส จำกัด
B.L.U. SERVICE CO., LTD.

ผู้รับผิดชอบไม่คงเดิมที่นี่

1:150

จุดรวมพล (หัวกลับล่าสุดในปืน) รวม 118.50 ตร.ม.

→ ผู้เช่าบ้านท่านนี้เป็นเจ้าของบ้าน


→ ผู้เช่าบ้านท่านนี้เป็นเจ้าของบ้าน

| เอกสารแนบท้าย |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |

ผู้รับผิดชอบไม่คงเดิมที่นี่

นางสาวพัทธาศรี
SOPHORN INTAHAMRA
พัฒนา

LA-02



รูปที่ 12 : ผังพื้นที่สีเขียวและปลูกไม้เนินดัน บริเวณเพ้นเดินชั้นล่าง (ภายนอกอาคาร)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| พื้นที่ใช้รวมหลังคา | 413.49 ตร.ม. |
| พื้นที่ใช้รวมทั้งหมด | 412.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ใช้รวมชั้นล่าง | 208.29 ตร.ม. |
| พื้นที่ใช้ชั้นบน | 2.09 ตร.ม. |
| พื้นที่ใช้ในหลังคา | 203.20 ตร.ม. (เป็นอย่าง 2500 ตร.ฟุต) |
| พื้นที่ปลูกไม้ | |
| ในแนวเพ้นเดินชั้นล่าง | 35.34 ตร.ม. |

BUILDING
PROPERTY ASSET
COMPANY LIMITED

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEERS

TECHNICAL ENGINEERS

MECHANICAL ENGINEERS

ARCHITECTURE

STRUCTURAL

MECHANICAL

INTERIOR

บริษัทสุรินทร์พัฒนา
จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 5
บ้านสุรินทร์ หมู่ 1 ตำบลสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 31000

ผู้ออกแบบ:
นายสุรินทร์ พัฒนา
(พื้นที่ใช้ชั้นล่าง)

บริษัทสุรินทร์พัฒนา
จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 5
บ้านสุรินทร์ หมู่ 1 ตำบลสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 31000


ผู้ออกแบบ:
นายสุรินทร์ พัฒนา
(พื้นที่ใช้ชั้นล่าง)

LA-01

บริษัทสุรินทร์พัฒนา
จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 5
บ้านสุรินทร์ หมู่ 1 ตำบลสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 31000

ผู้ออกแบบ:
นายสุรินทร์ พัฒนา
(พื้นที่ใช้ชั้นล่าง)

LA-01



รูปที่ 14 : ผังไม้พุ่มและไม้คลุ่มดิน บริเวณชั้นที่ 8

| | |
|--------------------------------|--------------|
| ที่น้ำทึบสีเขียวรวมทั้งโครงการ | 413.49 ตร.ม. |
| ที่น้ำทึบสีเหลืองทั้งโครงการ | 412.00 ตร.ม. |
| ที่น้ำทึบสีขาวรวมทั้งโครงการ | 208.29 ตร.ม. |
| ที่น้ำทึบสีเขียวชั้นดิน | 2.00 ตร.ม. |
| ที่น้ำทึบสีขาวชั้นดิน | 203.20 ตร.ม. |




| ARCHITECTS | STRUCTURAL ENGINEERS: | ELECTRICAL ENGINEERS: | Mechanical Engineers: |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| นาย สมชาย ใจดี | นาย สมชาย ใจดี | นาย สมชาย ใจดี | นาย สมชาย ใจดี |
| Page No. 174 | Page No. 174 | Page No. 174 | Page No. 174 |
| Page Total | Page Total | Page Total | Page Total |
| Page Count | Page Count | Page Count | Page Count |

BUILDING PROPERTY ASSET COMPANY LIMITED
SOCIETY INTHAMARA

ชาดาชุมพักษาเดช
SOCIETY INTHAMARA
บริษัทชาดาชุมพักษาเดช จำกัด

ผังไม้พุ่มและไม้คลุ่มดินชั้นที่ 8

LA-07



รูปที่ 15 : ผังไม้พุ่มและไม้คลุมดิน บริเวณชั้นดาดฟ้า

| | |
|---------------------------------|--------------|
| พื้นที่ใช้เวียรกรรมที่ไม่ใช่งาน | 413.49 ตร.ม. |
| พื้นที่ตัดริบบิ้งที่ก่อสร้าง | 412.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ตัดริบบิ้งที่ล่างรวม | 208.29 ตร.ม. |
| พื้นที่ตัดริบบิ้งที่บันได | 2.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ทางเดินรวม | 203.20 ตร.ม. |



ARCHITECTS: AUTOMATED SYSTEMS STRUCTURAL ENGINEERS: AUTOMATED SYSTEMS ELECTRICAL ENGINEERS: AUTOMATED SYSTEMS MECHANICAL ENGINEERS: AUTOMATED SYSTEMS CONCRETE: AUTOMATED SYSTEMS

อาภากรพัฒนา
SOCIOPINTHAMARA

ผังไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้นดาดฟ้า

5/2 ชั้นดาดฟ้า

5/2

LA-08

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร กิจกรรมจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2554

โครงการพัฒนาด่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร กิจกรรมจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนดังๆ ดังนี้

๑. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนคັນหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

2. ส่วนหน้าของรายงาน

2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)

2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ดต. 1

3. บทนำ

3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ดต. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ (ระบุสถานภาพปัจจุบัน เช่น กำลังก่อสร้าง มีผู้พัก
อาศัยแล้ว ร้อยละ เป็นต้น)
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เขตพื้นที่โครงการ

3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แยกมาตรการให้กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากได้ดำเนินการไป

แล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ใน การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการ พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตค. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนี้ โครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช้มาตรการ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากการตรวจที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจที่ผ่านมาข้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แบบสำเนาผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรอง มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถานะนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขอแนะนำตรวจ (ภาคสนาม) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจดูณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ อย่างไร

7. ภาคผนวก

ประกอบด้วยสำเนาหนังสือแจ้งติดให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรากรฯ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิงด้านๆ สำเนาหนังสืออนุญาตซึ่งจะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลกระทบ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ด้านๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

8. การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

| | |
|--|--------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 ฉบับ |
| | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(ยกเว้นโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ) | จำนวน 1 ฉบับ |
| | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. องค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ออกกฎหมาย
(โครงการที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ให้ส่งที่สำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่) | จำนวน 1 ฉบับ |
| | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ หน่วยงานอนุญาต เช่น

กรมที่ดิน กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง กรณี โครงการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณี โครงการโรงพยาบาลของเอกชนที่ต้องขออนุญาต

ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล

ผู้อำนวยการจังหวัด กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

๙. ระยะเวลาที่จัดส่ง

ส่ง ๒ ครั้ง/ปี ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน)
- ครั้งที่ ๒ ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคมของปีก่อน

กรณีที่เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมของส่วนราชการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องส่งรายงานฯ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง (ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ...)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตั้งอยู่เลขที่
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด ของ ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.
- () กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.
- () อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

- (.....)

ตำแหน่ง

(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ

* ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

2. สถานที่ตั้ง

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

4. สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail

5. จัดทำโดย

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ

- ขนาดพื้นที่โครงการ

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย

* การระบายน้ำ

* การจัดการข้อมูลฝอย

* อื่นๆ

* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแฉกด้านไปจาก
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความการ
ดิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ.....

| มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข |
|---|---|--|
| ระบุความที่ก่อหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ | ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ โดย
แสดงภาพถ่ายประกอบ | |

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ดัง

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

| ดำเนินการที่ตรวจสอบ
(ตามที่ระบุในรายงาน) | พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ (ตามที่ระบุในรายงาน) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| - มาตรฐาน | | | | | | |

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจนัดคุณภาพน้ำทึ้ง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

| ตำแหน่งที่ต้องวัด
(ตามที่ระบุในรายงานฯ) | พารามิเตอร์ที่ต้องวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ) | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |
| ** มาตรฐาน | | | | | | |

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกاشกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากการบางปะกงและบางนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.

2548

** มาตรฐานตามประกاشกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจดูเสียง

ชื่อโครงการ _____

สถานที่ดู _____

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง _____

| ตำแหน่งที่ตรวจดู
(ตามที่ระบุในรายงานฯ) | พารามิเตอร์ที่ตรวจดู (ตามที่ระบุในรายงานฯ) | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |
| ** มาตรฐาน | | | | | | |

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรอบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543