

ที่ วว 0804/ 5057

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๒1 มิถุนายน 2537

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติก
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด ที่ บพพ./แอลดี
003/37 ลงวันที่ 24 มกราคม 2537
2. สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด ที่ บพพ./แอลดี
013/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537
3. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับโครงการผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ตามที่ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็น ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา และนำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2537 วันที่ 2 มิถุนายน 2537 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

/เห็นชอบในรายงานฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ สมจิตา)
 เลขานุการดำเนินงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โทรสาร 2785469, 2713226

1. mem 100
 2. mem 100
 3. mem 100
 4. mem 100
 5. mem 100
 6. mem 100
 7. mem 100
 8. mem 100
 9. mem 100
 10. mem 100

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด ฉบับเดือนมกราคม 2537 และเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2537 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
2. วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องและในบรรยากาศ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ให้ใช้ตามวิธีของราชการ หรือเทียบเท่าพร้อมทั้งต้องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในขณะที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย
3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น โดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป
4. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด ต้องแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด ต้องเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน
6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (1993) จำกัด จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน (1993) จำกัด

นคมอดสรุปรายการประเมินค่า จ.ระยอง

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด มีขอบเขตสาขารวมมาพบค่าพด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ด้านอากาศ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ - ของเสียในสถานะก๊าซที่ระเหยออกจากระบบการผลิตในสภาวะปกติจะมีก๊าซเอทิลีนปนออกมาจากหน่วย Weight Hopper และ Degassing Hopper ในอัตราการระบาย 0.143 และ 0.667 กรัมต่อวินาทีตามลำดับ ส่วนก๊าซที่มาจาก การ Purge Gas เพื่อรักษา impurity ไม่ให้สะสมภายในระบบจะส่งเข้าปล่องเผา (Flare) ในพื้นที่โครงการ HDPE มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ Ethylene 97.7 % V/V Methane & Ethane 1 % V/V CO2 1 % V/V C3 To C12 Olefines 0.3 % V/V คิดเป็นอัตราการระบายก๊าซเอทิลีน 1.04×10^{-5} ในกรณีที่คิดประสิทธิภาพของ flare ที่ 98% (ไม่มีการควบคุม) ส่วนกรณีที่มีการ Shut down ระบบจะค่อยๆ ลดความดันลงและระบายก๊าซที่ค้างในถัง flare ในอัตราการระบายก๊าซเอทิลีน 21.333 กรัมต่อวินาที (คิดประสิทธิภาพของ flare ที่ 98%) ซึ่งจากผลการประเมินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในชุดของ The User's Network for Applied Modelling of Air Pollution (UNAMAP) System ในรูปของผลกระทบระยะสั้น (ISCST) 24 ชั่วโมง และผลกระทบระยะยาว (ISCALT) 1 ปี โดยรวมแล้วหากเปิดได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ LDPE และ HDPE พบว่าผลกระทบระยะสั้นจะมีค่าค่อนข้างต่ำตามหนึ่งที่มีความเข้มข้นสูงสุดที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ใกล้เคียงโครงการ มีผลกระทบสูงสุด 52.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนผลกระทบระยะยาวในกรณีที่รวมแหล่งกำเนิดใกล้เคียงด้วย ผลกระทบจะมีแนวโน้มสูงสุดบริเวณที่ต่อเนื่องกันออกไปเหนือจากพื้นที่โครงการ 1 กิโลเมตร ระดับความเข้มข้นสูงสุด 10.82 ไมโครกรัมต่อวินาทีต่ำกว่าระดับมาตรฐาน แต่เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในภายหลังจึงได้เสนอมาตรการลดผลกระทบดังต่อไปนี้			

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ด้านคุณภาพน้ำ	ก. ระหว่างการก่อสร้าง - หากพื้นที่ก่อสร้างมีผู้ดินแห้งควรฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นโดยฉีดวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดลานจอดรถและถนนภายในพื้นที่ปัจจุบันของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด เพื่อลดปริมาณการพังกระจ่ายของฝุ่นที่อาจพัดพามาจากพื้นที่ก่อสร้างและสะสมอยู่เนื่องจากการขุดย้ายผ่านเข้า-ออกจำนวนมากอาจทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นอีก ข. ระหว่างดำเนินการ - ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดัน (Pressure Control Valve) และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ของกระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก 1 เดือน - ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ตรวจสอบการรั่วไหลของกรดแอมโมเนียหรือไอน้ำจากถังเก็บไอน้ำเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบการรั่วไหลของกรดแอมโมเนียหรือไอน้ำจากถังเก็บไอน้ำเป็นประจำทุกวัน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณก๊าซรั่วไหลในระบอบต่างๆ ของแต่ละหน่วยการผลิตหมุนเวียนกันไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจะแบ่งเป็นน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดได้แก่ น้ำฝนจะระบายลงรางระบายน้ำรวมได้ทันที ส่วนน้ำเสียจากโครงการมาจาก 1. หน่วยผลิตเม็ด อัดรวมการไหลประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7-8 - อุณหภูมิ 50-80 °C - ค่าตะกอนแขวนลอย (SS) 25 ppm - ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Content) 1 ppm - ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) 5-10 ppm.	พื้นที่ก่อสร้าง ลานจอดรถ, ถนนของโครงการ กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาในการ เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ผู้รับเหมา TPE TPE TPE TPE

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	น้ำเสียจากส่วนนี้จะถูกแยกโพลิเมอร์จนลอยออกโดย Chip Separator -> API Separator -> Check Pond -> รางระบายน้ำรวม -> IEAT Chanel ตามลำดับ 2. น้ำเสียจากหน่วยเตรียมคะลาติสจะทำการ Kill Catalyst โดยการฉีดน้ำไล่คะลาติสให้ไปรวมใน Sump แล้วทำการสับปรจุใส่ภาชนะแล้วนำไปเผาที่ Incinerator ของบริษัท แปซิฟิคพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ดังนั้นสัปดาห์ของหน่วยผลิต 3. น้ำปนเปื้อนจากบริเวณหน่วยผลิต เช่น น้ำล้างพื้น น้ำทำความสะอาดเครื่องจักร น้ำฝนบนเบื่อนสายบริเวณหน่วยผลิต รวมถึงน้ำดับเพลิงมีปริมาณประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์ จะให้รวมเข้าระบบบำบัดตามลำดับขั้นต่อไป API Separator -> Check Pond -> รางระบายน้ำรวม -> IEAT Chanel 4. น้ำจาก Cooling Tower Blowdown มีปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่งเข้า Check Pond โดยตรง เนื่องจากคุณภาพเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 5. Waste Oil จากบริเวณ Compressor และหน่วย Polymerization ที่มีลักษณะเป็นของเหลวขุ่นมีส่วนประกอบของน้ำมันปนเปื้อนมากับ ethylene และ polyethylene เหลว ปริมาณ 44.38 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะทำการรวบรวมในบ่อพักแล้วทำการสูบส่งถึงจากหน่วยแม่บริษัท อุดมโชค จำกัด 6. Low Polymer ปริมาณ 6.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวข้น จะทำการเก็บรวบรวมจากหน่วยแม่ - บริษัท มงคลไพศาล จำกัด - บริษัท พัฒนาพิบูลย์ จำกัด - บริษัท แพลดิก จำกัด 7. น้ำเสียจากอาคารสำนักงานซึ่งมาจากห้องน้ำ ห้องสุขา และการชำระล้างทั่วไป ปริมาณ 2.94 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะผ่านการบำบัดโดยระบบบ่อเกรอะ			

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ระดับเสียง	มาตรการลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ของโครงการมีดังนี้ ก. ระหว่างการก่อสร้าง - หลังจากการปรับหน้าดินแล้วทำการบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันทรุดตัว - มีการระบายน้ำฝนชั่วคราวด้วยระบบระบายตามแนวลาดชันของพื้นที่เพื่อชะลอความเร็วของน้ำที่ชะพามาจากพื้นที่ก่อสร้างซึ่งจะช่วยลดปริมาณตะกอนได้ ข. ระหว่างดำเนินการ - ในกรณีที่มีน้ำบริเวณ Check Pond ไม่ได้มาตรฐานจะทำการสูบน้ำทิ้งเข้า Chip Separator ใหม่ ถ้าภายในระยะเวลา 9.5 ชั่วโมง (เวลาสูงสุดที่ Check Pond รองรับปริมาณน้ำเสียได้) น้ำที่เพิ่มเข้ามาจะปล่อยทิ้งโดยไม่ติดตามเกณฑ์มาตรฐานจะทำการ shut down กระบวนการผลิตทันที - บำบัดน้ำเสียจากโครงการจนน้ำที่ส่งสุดท้ายไปบ่อ Check Pond มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดประจําอย่างน้อยกะละ 1 คน - นำน้ำจาก Check Pond มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น - ผลกระทบด้านระดับเสียงจากโครงการต่อชุมชนใกล้เคียงและภายในโครงการอยู่ในระดับต่ำมากไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนโดย World Bank Environmental Guideline และ USEPA รวมทั้งมาตรการควบคุมมลพิษในการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบไว้ดังนี้	พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ	ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา TPE TPE TPE TPE

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	มาตรการลดผลกระทบที่จัดเตรียมไว้คือ ก. ระหว่างการก่อสร้าง - จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งทำการเก็บรวบรวมโดยสำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุดวันละ 1 เที่ยว - ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยในทางระบายน้ำของโครงการ ข. ระหว่างดำเนินงาน - รวบรวมเม็ดโพลิเอทิลีนนอกเกรตที่เกิดจากเครื่องตัดเม็ดหรือเครื่องกรองน้ำในหน่วยตัดเม็ดขายเป็นโพลิเอทิลีนนอกเกรต - จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะภายในโครงการให้เพียงพอ กับจำนวนพนักงาน พร้อมทั้งทำการเก็บรวบรวมโดยสำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุดวันละ 1 เที่ยว - ในระหว่างทำการก่อสร้างการชะพาตะกอนจากพื้นที่โครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น แพลงคตอนและสัตว์น้ำวัยอ่อน แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากพื้นที่โครงการมีขนาดเล็กและตะกอนจะตกสะสมในคลองระบายน้ำของการนิคมก่อนออกสู่ทะเลเป็นส่วนมาก และเนื่องจากในรัศมี 3 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการไม่มีระบบนิเวศใดๆ ที่สำคัญ จึงมิได้เสนอมาตรการลดผลกระทบ	พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ผู้รับเหมา + สำนักงานเทศบาลมาบตาพุด TPE + ผู้รับเหมา
		กระบวนการผลิต	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	TPE + บริษัท มงคลไพศาล จำกัด + บริษัท พัฒนพิบูลย์ จำกัด + บริษัท แพลติค จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	TPE + สำนักงานเทศบาลมาบตาพุด
		-	-	-
3. คุณค่าการให้บริการประโยชน์ของชุมชน 3.1 การใช้ที่ดิน	โรงงาน LDPE จัดตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด โดยไม่มีการขยายพื้นที่ออกไปนอกบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สภาพการใช้ที่ดินในรัศมี 3 กิโลเมตรโดยรอบจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ทางโครงการจึงมิได้ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบใดๆ	-	-	-

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีบรรเทา/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคมนาคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีบรรเทา/ลดผลกระทบ - ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ก่อสร้างและระหว่างดำเนินการมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปริมาณรถบรรทุกที่ตรวจวัดบริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 3191 และถนนสุขุมวิทช่วงทวิเวย์-หนองแม่เพียง 1-2% หรือเท่ากับ 0.2% ของปริมาณรถบรรทุกทั้งหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำแต่เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง ทางโครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบไว้ดังนี้ ก. ระหว่างการก่อสร้าง - จัดเตรียมพื้นที่จอดรถรับ-ส่งพนักงานก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการเป็นพื้นที่จอดรถชั่วคราวโดยไม่อนุญาตให้มีการจอดรถพนักงานในพื้นที่ดังกล่าว - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการให้สัญญาณบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถรับส่งพนักงานก่อสร้างและพนักงานของบริษัทฯ ในช่วงเช้าระหว่าง 07.00-09.00 น. และช่วงเย็นระหว่าง 16.00-17.00 น. ข. ระหว่างดำเนินการ - ประสานงานกับโรงงานผลิต HDPE เพื่อจัดระบบพื้นที่จอดรถบรรทุกและเส้นทางรถเดินรถภายในพื้นที่โครงการให้เหมาะสมไม่กีดขวางหรือแออัดในพื้นที่โครงการ - กวดขันให้มีการปฏิบัติตามเครื่องหมายความจราจรที่กำหนดไว้ เช่น การกำหนดความเร็ว และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอโดยเฉพาะกรณีการขนส่ง propane	ด้านหน้าโครงการ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	TPE + บริษัทผู้รับเหมา TPE
		พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ	TPE TPE

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีบรรเทา/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าชีวิต 4.1 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากโครงการส่วนใหญ่พบว่าการกระทำของคน (Unsafe Act) ประมาณ 88% และ 12% เกิดจากสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น เสียงดัง ความร้อนและการสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นแบบระบบปิด (Closed System) แต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ทางโครงการจึงจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบไว้ดังนี้ ก. ระหว่างการก่อสร้าง - อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัท รวมถึงให้เข้าใจสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ของโรงงานที่มีอยู่ปัจจุบัน - จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจตราให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น - ให้นักงานก่อสร้างมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายบุคคลตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยอย่างน้อยทุกคนจะต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นและมีหมวกนิรภัย - จัดอบรมความปลอดภัยแก่คนงานทุกคนก่อนที่จะทำปัดหน้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง - สร้างรั้วความสูง 2.75 เมตรล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง - มีการจัด Safety Audit ทุกสัปดาห์ โดยมีตัวแทนจากทางบริษัทและผู้รับเหมาที่มาร่วมกัน - บริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานจะต้องมี Safety Officer ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โครงการลดผลกระทบเวลาปฏิบัติงาน - ควบคุมการอนุญาตทำงาน (Work permit) โดยแจ้งประวัติความเสี่ยงภัยของโครงการในปัจจุบันที่มีอยู่ - ติดตั้งสัญญาณ SIREN ไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	พื้นที่โครงการ พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง	ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	TPE + ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา TPE + ผู้รับเหมา

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- o Mask - o ชุดกันสารเคมี - o ชุด Aluminize - มีกำแพงกันระเบิด (BLAST PROOF WALL) หนา 40 เซนติเมตร สูง 8 เมตร ปิดล้อมพื้นที่เปิดโล่งด้านบน สามารถรับแรงระเบิดได้ 2.5 ตัน/ลูกบาศก์เมตร - ระบายแสงไฟฟ้าจาก 2 แหล่งคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ระบายระบบ Cooling Tower และ Cooling Water System แต่ละโครงการเป็นอิสระจากกัน - มี Fire Pond ขนาดความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่เก็บสำหรับขจัดเพลิงเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อสำรองในกรณีของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจ่ายน้ำดับเพลิงให้ได้ - ติดตั้ง Fire Pump เป็น Vertical Pump บริเวณ Fire Pond ขับเคลื่อนด้วย DIESEL ENGINE สามารถทำงานได้ในการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สร้างแรงดันน้ำได้ 200 psi อัตราการไหล 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง - มีระดับเพลิงซึ่งติดตั้ง Fixed Monitor จำนวน 1 ตัว และหัวฉีดจำนวน 8 หัว สำหรับฉีดน้ำหรือโฟม โดยที่ภายในตัวรถจะมีถังบรรจุน้ำมันขนาด 5,500 ลิตร และ Pump ที่ติดตั้งสามารถสร้างแรงดันน้ำได้ 200 psi อัตราการไหล 1,000 US Gallon ต่อ นาที - การก่อสร้างโครงการจะต้องใช้คนงานก่อสร้างจำนวนถึง 500 คน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง แต่จะต้องมีการปรับตัวของแรงงานที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดการขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท หรือเกิดปัญหาภัยแล้งได้ ส่วนในช่วงดำเนินการจะมีพนักงานของโรงงาน LDPE เพียง 25 คน ผลกระทบต่อการกระจายรายได้หรือความต้องการที่อยู่อาศัยจึง เป็นผลกระทบในระดับต่ำ จึงมิได้เสนอมาตรการลดผลกระทบใดๆ	Reactor Block House พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ บริเวณ Fire Pond พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ ตลอดระยะเวลาในการ	TPE TPE + การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค + NPC TPE TPE TPE TPE

4. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม


ตารางสรุปแผนการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตัวแปร	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายของ weighing hopper และ Degassing hopper - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง - o สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม (ทิศทางลมเหนือ $\rightleftharpoons$ ใต้) - oo กึ่งกลางระหว่างรั้ว HDPE และ LDPE - oo กึ่งกลางระหว่างรั้ว LDPE ติดกับถนนของการนิคมฯ - o สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน (ทิศลมตะวันตกเฉียงใต้) - oo ขั้วแยกด่านหน้าทางเข้าโรงงาน TPE - oo รั้วโรงงาน LDPE ติด BIG - oo กึ่งกลางระหว่างรั้ว HDPE และ LDPE (จุดที่ 1 และ 2 ประกอบ)	- o ก๊าซเอทิลีน - o ก๊าซเอทิลีน - o ความเร็วและทิศทางลม	- ปีละ 1 ครั้ง - o ปีแรกหลังจากดำเนินการผลิตเป็นปกติ - o ปีต่อมาหลังจาก annual shut down - ปีละ 2 ครั้ง	10,000 20,000	- TPE - TPE
2. คุณภาพน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดของ LDPE ก่อนเข้าบ่อกักเก็บของบ่อบำบัด (Check Pond)	- o อุณหภูมิ - o pH - o SS - o DS - o BOD - o COD - o Oil & Grease	- เดือนละ 1 ครั้ง	1,500	TPE

SCALE 18 2000

UNIT	DESCRIPTION
880	LOPE PLANT
881	DOE
882	ELECTRICAL SUB STATION
883	RESUME WORKER
884	BLINDING
885	CALCULATOR
886	REACTOR BLOCK HOUSE
887	ENTRANCE
888	CALCULATOR
889	RECYCLE GAS COOLER
890	INTER FARMER DOOLERS
891	COOPERATED HOUSE
892	COOLING TOWER
893	WHITE OIL STORAGE

1. **การนำพลาสติก HDPE และ LDPE**
 2. **การนำพลาสติก HDPE และ LDPE**
 การนำพลาสติก HDPE และ LDPE



รูปที่ 1

I สถานีติดตามตรวจสอบปริมาณเอทิลีนในบรรยากาศ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม

EXISTING FACILITY

HDPE PLANT

LDPE PLANT


OFFSITE FACILITIES

MISCELLANEOUS

UNIT	DESCRIPTION	UNIT	DESCRIPTION	UNIT	DESCRIPTION	UNIT	DESCRIPTION
100	HDPE PLANT	300	LDPE PLANT	400	OFFSITE FACILITIES	400	MISCELLANEOUS
101	BUTYLENE STORAGE	301	BUTYLENE STORAGE	401	OFFSITE FACILITIES	401	OFFSITE
102	THANK TANK	302	LDPE STORAGE	402	OFFSITE FACILITIES	402	OFFSITE
103	STILLATION STRUCTURE	303	LDPE STORAGE	403	OFFSITE FACILITIES	403	OFFSITE
104	AT-CAT HOUSE	304	LDPE STORAGE	404	OFFSITE FACILITIES	404	OFFSITE
105	AT-CAT HOUSE	305	LDPE STORAGE	405	OFFSITE FACILITIES	405	OFFSITE
106	AT-CAT HOUSE	306	LDPE STORAGE	406	OFFSITE FACILITIES	406	OFFSITE
107	AT-CAT HOUSE	307	LDPE STORAGE	407	OFFSITE FACILITIES	407	OFFSITE
108	AT-CAT HOUSE	308	LDPE STORAGE	408	OFFSITE FACILITIES	408	OFFSITE
109	AT-CAT HOUSE	309	LDPE STORAGE	409	OFFSITE FACILITIES	409	OFFSITE
110	AT-CAT HOUSE	310	LDPE STORAGE	410	OFFSITE FACILITIES	410	OFFSITE
111	AT-CAT HOUSE	311	LDPE STORAGE	411	OFFSITE FACILITIES	411	OFFSITE
112	AT-CAT HOUSE	312	LDPE STORAGE	412	OFFSITE FACILITIES	412	OFFSITE
113	AT-CAT HOUSE	313	LDPE STORAGE	413	OFFSITE FACILITIES	413	OFFSITE
114	AT-CAT HOUSE	314	LDPE STORAGE	414	OFFSITE FACILITIES	414	OFFSITE
115	AT-CAT HOUSE	315	LDPE STORAGE	415	OFFSITE FACILITIES	415	OFFSITE
116	AT-CAT HOUSE	316	LDPE STORAGE	416	OFFSITE FACILITIES	416	OFFSITE
117	AT-CAT HOUSE	317	LDPE STORAGE	417	OFFSITE FACILITIES	417	OFFSITE
118	AT-CAT HOUSE	318	LDPE STORAGE	418	OFFSITE FACILITIES	418	OFFSITE
119	AT-CAT HOUSE	319	LDPE STORAGE	419	OFFSITE FACILITIES	419	OFFSITE
120	AT-CAT HOUSE	320	LDPE STORAGE	420	OFFSITE FACILITIES	420	OFFSITE
121	AT-CAT HOUSE	321	LDPE STORAGE	421	OFFSITE FACILITIES	421	OFFSITE
122	AT-CAT HOUSE	322	LDPE STORAGE	422	OFFSITE FACILITIES	422	OFFSITE
123	AT-CAT HOUSE	323	LDPE STORAGE	423	OFFSITE FACILITIES	423	OFFSITE
124	AT-CAT HOUSE	324	LDPE STORAGE	424	OFFSITE FACILITIES	424	OFFSITE
125	AT-CAT HOUSE	325	LDPE STORAGE	425	OFFSITE FACILITIES	425	OFFSITE
126	AT-CAT HOUSE	326	LDPE STORAGE	426	OFFSITE FACILITIES	426	OFFSITE
127	AT-CAT HOUSE	327	LDPE STORAGE	427	OFFSITE FACILITIES	427	OFFSITE
128	AT-CAT HOUSE	328	LDPE STORAGE	428	OFFSITE FACILITIES	428	OFFSITE
129	AT-CAT HOUSE	329	LDPE STORAGE	429	OFFSITE FACILITIES	429	OFFSITE
130	AT-CAT HOUSE	330	LDPE STORAGE	430	OFFSITE FACILITIES	430	OFFSITE
131	AT-CAT HOUSE	331	LDPE STORAGE	431	OFFSITE FACILITIES	431	OFFSITE
132	AT-CAT HOUSE	332	LDPE STORAGE	432	OFFSITE FACILITIES	432	OFFSITE
133	AT-CAT HOUSE	333	LDPE STORAGE	433	OFFSITE FACILITIES	433	OFFSITE
134	AT-CAT HOUSE	334	LDPE STORAGE	434	OFFSITE FACILITIES	434	OFFSITE
135	AT-CAT HOUSE	335	LDPE STORAGE	435	OFFSITE FACILITIES	435	OFFSITE
136	AT-CAT HOUSE	336	LDPE STORAGE	436	OFFSITE FACILITIES	436	OFFSITE
137	AT-CAT HOUSE	337	LDPE STORAGE	437	OFFSITE FACILITIES	437	OFFSITE
138	AT-CAT HOUSE	338	LDPE STORAGE	438	OFFSITE FACILITIES	438	OFFSITE
139	AT-CAT HOUSE	339	LDPE STORAGE	439	OFFSITE FACILITIES	439	OFFSITE
140	AT-CAT HOUSE	340	LDPE STORAGE	440	OFFSITE FACILITIES	440	OFFSITE
141	AT-CAT HOUSE	341	LDPE STORAGE	441	OFFSITE FACILITIES	441	OFFSITE
142	AT-CAT HOUSE	342	LDPE STORAGE	442	OFFSITE FACILITIES	442	OFFSITE
143	AT-CAT HOUSE	343	LDPE STORAGE	443	OFFSITE FACILITIES	443	OFFSITE
144	AT-CAT HOUSE	344	LDPE STORAGE	444	OFFSITE FACILITIES	444	OFFSITE
145	AT-CAT HOUSE	345	LDPE STORAGE	445	OFFSITE FACILITIES	445	OFFSITE
146	AT-CAT HOUSE	346	LDPE STORAGE	446	OFFSITE FACILITIES	446	OFFSITE
147	AT-CAT HOUSE	347	LDPE STORAGE	447	OFFSITE FACILITIES	447	OFFSITE
148	AT-CAT HOUSE	348	LDPE STORAGE	448	OFFSITE FACILITIES	448	OFFSITE
149	AT-CAT HOUSE	349	LDPE STORAGE	449	OFFSITE FACILITIES	449	OFFSITE
150	AT-CAT HOUSE	350	LDPE STORAGE	450	OFFSITE FACILITIES	450	OFFSITE
151	AT-CAT HOUSE	351	LDPE STORAGE	451	OFFSITE FACILITIES	451	OFFSITE
152	AT-CAT HOUSE	352	LDPE STORAGE	452	OFFSITE FACILITIES	452	OFFSITE
153	AT-CAT HOUSE	353	LDPE STORAGE	453	OFFSITE FACILITIES	453	OFFSITE
154	AT-CAT HOUSE	354	LDPE STORAGE	454	OFFSITE FACILITIES	454	OFFSITE
155	AT-CAT HOUSE	355	LDPE STORAGE	455	OFFSITE FACILITIES	455	OFFSITE
156	AT-CAT HOUSE	356	LDPE STORAGE	456	OFFSITE FACILITIES	456	OFFSITE
157	AT-CAT HOUSE	357	LDPE STORAGE	457	OFFSITE FACILITIES	457	OFFSITE
158	AT-CAT HOUSE	358	LDPE STORAGE	458	OFFSITE FACILITIES	458	OFFSITE
159	AT-CAT HOUSE	359	LDPE STORAGE	459	OFFSITE FACILITIES	459	OFFSITE
160	AT-CAT HOUSE	360	LDPE STORAGE	460	OFFSITE FACILITIES	460	OFFSITE
161	AT-CAT HOUSE	361	LDPE STORAGE	461	OFFSITE FACILITIES	461	OFFSITE
162	AT-CAT HOUSE	362	LDPE STORAGE	462	OFFSITE FACILITIES	462	OFFSITE
163	AT-CAT HOUSE	363	LDPE STORAGE	463	OFFSITE FACILITIES	463	OFFSITE
164	AT-CAT HOUSE	364	LDPE STORAGE	464	OFFSITE FACILITIES	464	OFFSITE
165	AT-CAT HOUSE	365	LDPE STORAGE	465	OFFSITE FACILITIES	465	OFFSITE
166	AT-CAT HOUSE	366	LDPE STORAGE	466	OFFSITE FACILITIES	466	OFFSITE
167	AT-CAT HOUSE	367	LDPE STORAGE	467	OFFSITE FACILITIES	467	OFFSITE
168	AT-CAT HOUSE	368	LDPE STORAGE	468	OFFSITE FACILITIES	468	OFFSITE
169	AT-CAT HOUSE	369	LDPE STORAGE	469	OFFSITE FACILITIES	469	OFFSITE
170	AT-CAT HOUSE	370	LDPE STORAGE	470	OFFSITE FACILITIES	470	OFFSITE
171	AT-CAT HOUSE	371	LDPE STORAGE	471	OFFSITE FACILITIES	471	OFFSITE
172	AT-CAT HOUSE	372	LDPE STORAGE	472	OFFSITE FACILITIES	472	OFFSITE
173	AT-CAT HOUSE	373	LDPE STORAGE	473	OFFSITE FACILITIES	473	OFFSITE
174	AT-CAT HOUSE	374	LDPE STORAGE	474	OFFSITE FACILITIES	474	OFFSITE
175	AT-CAT HOUSE	375	LDPE STORAGE	475	OFFSITE FACILITIES	475	OFFSITE
176	AT-CAT HOUSE	376	LDPE STORAGE	476	OFFSITE FACILITIES	476	OFFSITE
177	AT-CAT HOUSE	377	LDPE STORAGE	477	OFFSITE FACILITIES	477	OFFSITE
178	AT-CAT HOUSE	378	LDPE STORAGE	478	OFFSITE FACILITIES	478	OFFSITE
179	AT-CAT HOUSE	379	LDPE STORAGE	479	OFFSITE FACILITIES	479	OFFSITE
180	AT-CAT HOUSE	380	LDPE STORAGE	480	OFFSITE FACILITIES	480	OFFSITE
181	AT-CAT HOUSE	381	LDPE STORAGE	481	OFFSITE FACILITIES	481	OFFSITE
182	AT-CAT HOUSE	382	LDPE STORAGE	482	OFFSITE FACILITIES	482	OFFSITE
183	AT-CAT HOUSE	383	LDPE STORAGE	483	OFFSITE FACILITIES	483	OFFSITE
184	AT-CAT HOUSE	384	LDPE STORAGE	484	OFFSITE FACILITIES	484	OFFSITE
185	AT-CAT HOUSE	385	LDPE STORAGE	485	OFFSITE FACILITIES	485	OFFSITE
186	AT-CAT HOUSE	386	LDPE STORAGE	486	OFFSITE FACILITIES	486	OFFSITE
187	AT-CAT HOUSE	387	LDPE STORAGE	487	OFFSITE FACILITIES	487	OFFSITE
188	AT-CAT HOUSE	388	LDPE STORAGE	488	OFFSITE FACILITIES	488	OFFSITE
189	AT-CAT HOUSE	389	LDPE STORAGE	489	OFFSITE FACILITIES	489	OFFSITE
190	AT-CAT HOUSE	390	LDPE STORAGE	490	OFFSITE FACILITIES	490	OFFSITE
191	AT-CAT HOUSE	391	LDPE STORAGE	491	OFFSITE FACILITIES	491	OFFSITE
192	AT-CAT HOUSE	392	LDPE STORAGE	492	OFFSITE FACILITIES	492	OFFSITE
193	AT-CAT HOUSE	393	LDPE STORAGE	493	OFFSITE FACILITIES	493	OFFSITE
194	AT-CAT HOUSE	394	LDPE STORAGE	494	OFFSITE FACILITIES	494	OFFSITE
195	AT-CAT HOUSE	395	LDPE STORAGE	495	OFFSITE FACILITIES	495	OFFSITE
196	AT-CAT HOUSE	396	LDPE STORAGE	496	OFFSITE FACILITIES	496	OFFSITE
197	AT-CAT HOUSE	397	LDPE STORAGE	497	OFFSITE FACILITIES	497	OFFSITE
198	AT-CAT HOUSE	398	LDPE STORAGE	498	OFFSITE FACILITIES	498	OFFSITE
199	AT-CAT HOUSE	399	LDPE STORAGE	499	OFFSITE FACILITIES	499	OFFSITE
200	AT-CAT HOUSE	400	LDPE STORAGE	500	OFFSITE FACILITIES	500	OFFSITE

- ① บ่อเก็บน้ำดิบ (Raw Water Tank)
 ② โรงงาน LDPE (LDPE Plant)
 ③ โรงงาน HDPE (HDPE Plant)

- LDPE PLANT
 UNIT DESCRIPTION
 500 LDPE PLANT
 501 COB
 502 ELECTRICAL BUS STATION
 503 FURNACE HOPPER
 504 BLENDING
 505 CATALYST MIXING
 506 REACTOR BLOCK HOUSE
 507 EXTRUDER
 508 CATALYST REACTION ROOM
 509 RECYCLE GAS COOLER
 510 WATER AFTER COOLERS
 511 COOLING WATER HOUSE
 512 COOLING TOWER
 513 WHITE OIL STORAGE



รูปที่ 2 สถานที่ตามตรวจสอบโรงงานเอทพีแอลในบรรยากาศ
 ระหว่างเดือนกันยายน-กันยายน

ตารางสรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตัวแปร	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากบ่อพักน้ำทิ้งรวม (Check pond)	- o อุณหภูมิ - o pH - o SS - o DS - o BOD - o COD - o Oil & Grease	- เดือนละ 1 ครั้ง	1,500	TPE
3. คุณภาพเสียง	- ตรวจสอบระดับเสียงบริเวณจุดกึ่งกลางของบ่อรั้วทั้ง 4 ทิศของพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบระดับเสียงบริเวณบ่อขมอมด้านหน้า	- o ระดับเสียงแบบ Leq 24 ชั่วโมง (ทุก 2 ชั่วโมง) - o ระดับเสียงแบบ Leq ในช่วง daytime	- ตรวจสอบวัดปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงลมมรสุม เหมื่อนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ตรวจสอบวัดปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงลมมรสุม เหมื่อนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3,000 1,000	- TPE - TPE
4. การคมนาคม	- บันทึกจำนวนรถที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณลานจอดรถในแต่ละวันเพื่อคำนวณได้ปริมาณรถ	o ปริมาณรถเข้า-ออก	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ		TPE
5. อากาศอันมีมลพิษและความปลอดภัย	- สภาพแวดล้อมในการทำงาน - o ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน่วย Compressor House, Packing Hopper, Recycle Gas Cooler - o ตรวจสอบวัดระดับเสียงเฉลี่ยที่หน่วย Compressor House, Packing Hopper Blending - o ตรวจสอบวัดความเข้มข้นตลอดระยะเวลาการทำงานที่หน่วยทำเม็ด	- o ก๊าซเอทิลีน - o ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 8 ชั่วโมง) - o ความร้อนในรูป WBGT	- ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	15,000 1,000 1,000	- TPE - TPE - TPE

ตารางสรุปแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตัวแปร	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงานโดยบันทึกสาเหตุลักษณะและผลที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข - ตรวจสอบสภาพพนักงาน - o ตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน - o ตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี ละ 1 ครั้ง	- - o ตรวจร่างกายทั่วไป - o เอกซเรย์ปอด - o ตรวจพิเศษตามลักษณะงาน - o ตรวจร่างกายทั่วไป - o ตรวจเลือด (ตรวจเม็ดเลือด: CBC) - o เอกซเรย์ปอด - o ตรวจพิเศษตามลักษณะงาน เช่น ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ก่อนเข้าทำงาน - ปีละ 1 ครั้ง	- - -	- TPE - TPE - TPE