

ที่ วว 0804/1123

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

11 กุมภาพันธ์ 2537

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเทียมเรือ
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ อทอ. 161/36 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
 2. สำเนาหนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ อทอ. 298/36 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536
 3. มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียมเรือสินค้า ของบริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ทำเรือพาณิชย์
แหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. สำเนาหนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ อทอ. 031/37 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537

ตามที่บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด มอบอำนาจให้บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเทียมเรือสินค้า บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2537 แล้ว มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับรายงานฯ โดยให้บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2/ 1. ให้บริษัท.....

1. ให้บริษัทฯ นำเสนอเอกสารยืนยันจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการบำบัดน้ำทิ้งบนบ่ออากาศน้ำตาลในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้สำนักงานฯ ทราบ ก่อนเปิดดำเนินการโครงการ
2. ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทำเทียบเรือสินค้า ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
3. การขนถ่ายกากน้ำตาล จากถังเก็บผ่านท่อลำเลียงลงสู่เรือสินค้า บริษัทฯ ควรดำเนินการวางแนวท่อลำเลียงไว้บนพื้นที่ทำเทียบเรือ โดยมีภาชนะรองรับการหกหล่น/รั่วไหลของกากน้ำตาลตลอดแนวท่อลำเลียง และบริเวณหน้าแปลนสูบน้ำถ่ายกากน้ำตาลลงเรือ
4. บริษัทฯ ควรดำเนินการยกขอบพื้นที่ทำเทียบเรือโดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำบนบ่อบริเวณทำเทียบเรือมีน้ำไหลลงสู่ทะเลโดยตรง พร้อมทั้งกำหนดความลาดชันของทำเทียบเรือ ให้น้ำบนบ่อบริเวณหน้าทำ ไหลลงสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ
5. บริษัทฯ ควรดำเนินการจัดสร้างบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัด และน้ำบนบ่อบริเวณโครงการ ก่อนปล่อยลงสู่คลองระบายน้ำ และลงสู่ทะเล ตามแบบที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดระบบระบายน้ำของโครงการเพิ่มเติม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
6. ให้บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิง โดยมีปริมาณความจุที่เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในกรณีเกิดอัคคีภัยบริเวณพื้นที่โครงการ และติดตั้ง Pump สูบน้ำทะเลมาใช้เพื่อการดับเพลิง ในกรณีน้ำสำรองในถังเก็บน้ำดับเพลิงหมด รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงในบริเวณที่เหมาะสมโดยรอบพื้นที่โครงการ
7. ให้บริษัทฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดการรั่วไหลของกากน้ำตาลลงสู่ทะเล โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา เครื่องมือ - อุปกรณ์ ระยะเวลาการฝึกซ้อม และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการจัดทำแผนดังกล่าว ควรประสานงานกับท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง

8. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

- ตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ
 1. น้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้าย ก่อนปล่อยลงสู่คลองระบายน้ำ
 2. น้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำบริเวณหัว-ท้ายโรงตั้งเก็บน้ำตาลทรายดิบเทกอง 2 บ่อ
 3. น้ำทะเลบริเวณหน้าท่าเทียบเรือจำนวน 3 จุด ตามตำแหน่งที่เสนอไว้ในรายงานฯ
- ดัชนีที่ทำการตรวจวัด
 1. ความเป็นกรด-ด่าง
 2. ปริมาณสารแขวนลอย
 3. บี.โอดี.
 4. ปริมาณน้ำมันและไขมัน
 5. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
- ระยะเวลาตรวจวัด
ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 4 เดือน พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 - 7 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการโครงการ และแจ้งผลการดำเนินงานให้สำนักงานฯ ทราบ ภายหลังดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ 3 - 7 ครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งทำเรือพาณิชย์แหลมฉบัง และบริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ สมจิ๋วตา)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2713226

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 329 (3547) วันที่ 14 พค 36
เวลา 14.20 ผู้รับ

13 พฤษภาคม 2536

ที่ อทอ. 161/36

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำแท็บเรือสินค้า

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับที่ 338 ลงวันที่ 14 พค 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ

เวลา 16.00 น. ผู้รับ

2. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำแท็บเรือสินค้า ดังนี้

รายงานหลักจำนวน 10 ฉบับ รายงานสรุ่ยย่อจำนวน 15 ฉบับ

เนื่องจากโครงการทำแท็บเรือสินค้า บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ได้มอบอำนาจให้
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอข้อมูลและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการทำแท็บเรือสินค้า บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ตั้งอยู่ ณ ทำแท็บเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี ดังนั้น บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัด จึงขอส่งรายงานการศึกษา ดังกล่าว เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์)
ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม

วท/ศท

CONSULTING ENGINEERS
SURVEY DESIGN, CONSTRUCTION SUPERVISION
ENGINEERING ANALYSES, LAB. TESTING
GEOTECHNICAL INVESTIGATION
OFFSHORE BORING, QUALITY CONTROL
HYDROGRAPHIC SURVEY

COMPANY LIMITED

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
STS ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

196/10-12 ซอยกิ่งจินดา ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ 10400
196/10-12 SOI KINGCHINDA PRADIPAT RD., BANGKOK 10400

TELEX 20590 STS TH

FAX : 271-0020 , 270-1306

279-1375, 270-130

279-7065, 270-185

279-8881

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

รับที่ ๑๙๑๕ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๖

เวลา ๑๕.๔๐ ผู้รับ

ที่ อทอ.298/36

29 พฤศจิกายน 2536

เรื่อง ขอส่งรายงานฉบับรายละเอียดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โครงการทำเทียบเรือสินค้า
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับที่ ๗๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้รับ

- อ้างถึง 1) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3551
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2536
2) หนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ อทอ. 161/36 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายละเอียดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ฉบับร่าง 15 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเทียบเรือสินค้า ของ บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเบื้องต้นแล้ว พบว่า การเสนอ
รายละเอียดข้อมูลยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในบางประเด็น จึงขอให้ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดทำรายงานดังกล่าว ที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานรายละเอียดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเนื่องจาก บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ จัดส่งรายงาน

1๐๓๓๐๑/๐๐๐

ดังกล่าวตามหนังสือที่อ้างถึง (2) บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานรายละเอียดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
จำนวน 15 ฉบับ เพื่อท่านจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



วว/สศต

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการท่าเทียบเรือสินค้า ของบริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปถูกปรับให้เป็นพื้นที่ราบเพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องติดกับอ่าวทะเล ทิศใต้ติดกับทะเล ถัดออกไปเป็นท่าเรือบรรทุกสินค้าและพื้นที่ว่างเปล่า ทิศตะวันตกติดกับท่าด่านหิน (ยังไม่เปิดดำเนินการ) ทิศตะวันออกติดกับคลองระบายน้ำและพื้นที่ว่างเปล่า 1.2 สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล ทำให้ภูมิอากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวไม่แห้งแล้งมากนัก ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 1.3 แหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่แม่น้ำทะเล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาและเพื่อการเกษตร คือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อในเขตอำเภอศรีราชา อ่างเก็บน้ำมาบประชันในเขตอำเภอบางละมุง และอ่างเก็บน้ำบ้านเบ็ญในเขตอำเภอบ้านเบ็ญ สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่แม่น้ำทะเลไหลผ่านหรืออยู่ใกล้เคียง นอกจากคลองขุดเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล 1.4 แหล่งน้ำทะเลและคุณภาพน้ำ ทางด้านทิศใต้ของท่าเทียบเรืออยู่ติดกับชายฝั่งทะเล (อ่าวไทย) และจากการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ำทะเลบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในระดับปกติของน้ำทะเลโดยทั่วไป	- <u>ระยะก่อสร้าง</u> ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยไม้อาจเล็กน้อยได้ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญต่ำ เนื่องจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นท่าเทียบเรือซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด - <u>ระยะดำเนินการ</u> การดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด - <u>ระยะก่อสร้าง</u> เครื่องจักรและรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง คิว และก๊าซต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่จะมีผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ติดชายฝั่งทะเลมีอากาศถ่ายเทสะดวก และผลกระทบจะหมดไปเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุด - <u>ระยะดำเนินการ</u> ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง	- - - - -	- - - - -
	- <u>ระยะก่อสร้าง</u> เกิดตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขุดเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำ และช่วงตอกเสาเข็ม แต่จะเป็นพื้นที่แคบ ๆ ที่จำกัดอยู่เฉพาะทะเลบริเวณแนวปากคลองระบายน้ำ ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของคณงานก่อสร้าง จะถูกบำบัดโดยใช้ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม และปล่อยน้ำให้ซึมผ่านชั้นทราย ดังนั้น	- <u>ระยะก่อสร้าง</u> สร้างท่าเบ็ดดิน หรือวางกระสอบทรายส่งประมาณ 30 เซนติเมตร ทางทิศตะวันออก และทิศใต้ของโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินเศษหินลงสู่คลองระบายน้ำและทะเล จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม หรือบ่อเกรอะบ่อซึมในบริเวณก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- <u>ช่วงขุดเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำและช่วงตอกเสาเข็ม</u> ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 3 สถานี ทุกเดือน โดยตรวจวัด - ความขุ่น - ของแข็งแขวนลอย

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใกล้เคียงแหล่งน้ำบาดาลชนิดเจ้าพระยา (Chao Phraya aquifers) มีปริมาณน้ำที่สูบได้ 20 ถึง 100 แกลลอนต่อหน้า	คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ - <u>ระยะดำเนินการ</u> น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมจะถูกบำบัดโดยใช้ถัง SATS ก่อนระบายลงสู่คลองระบายน้ำ ดังนั้น คาดว่าน้ำเสียจากโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำทะเลและคุณภาพน้ำ - <u>ระยะก่อสร้าง</u> น้ำจากหลุมรองรับน้ำเสีย ซึ่งไหลซึมลงสู่ชั้นทราย อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง แต่ปริมาณน้ำเสียจะมีไม่มากนัก และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นผลกระทบชั่วคราว ซึ่งจะหมดไปเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดลง - <u>ระยะดำเนินการ</u> เนื่องจากน้ำทิ้งจากโครงการจะผ่านระบบบำบัดจากถัง SATS ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง	การขุดเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำ ให้ทำการขุดในระหว่างเดือนเมษายนถึงมกราคม ซึ่งเป็นช่วงคลื่นลมสงบ เพื่อให้เกิดการพังกระจายของตะกอนน้อยที่สุด ใช้วิธี Hydraulic Hammer ในการตอกเสาเข็ม เพื่อให้เกิดปริมาณตะกอนแขวนลอยน้อย - <u>ระยะดำเนินการ</u> น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และการอุปโภคต่าง ๆ จะต้องถูกบำบัดโดยใช้ถังบำบัด SATS ก่อนปล่อยลงสู่คลองระบายน้ำ และระหว่างเรือเข้าเทียบท่าห้ามมิให้มีการปล่อยของเสียจากเรือ โดยบังคับให้คนงานในเรือใช้ห้องส้วมบนฝั่ง ผู้ประกอบการจะต้องห้ามมิให้ทิ้งน้ำเสียจากการล้างเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่คราบน้ำมันปะปนลงสู่ทะเลโดยตรง และควรสร้างบ่อพักน้ำ เพื่อบำบัดไขมันขึ้นต้นก่อนปล่อยลงสู่ทะเล บริเวณที่จะต้องมี Fire wall สูง 1.6 เมตร กว้าง 46 เมตร ยาว 208 เมตร ล้อมรอบถังเก็บทั้ง 3 ถัง เพื่อป้องกันหากเกิดการรั่วไหลของถังเก็บ เมื่อตรวจสอบดูแลระบบท่อลำเลียงขนส่งกากน้ำตาล หากมีการชำรุดหรือบกพร่องต้องหยุดการลำเลียงขนส่ง แล้วรีบดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที กักขังเจ้าหน้าที่ของเรือบรรทุกกากน้ำตาลให้ปฏิบัติตามกฎการเดินเรืออย่างเคร่งครัด และเปิดสัญญาณแจ้งขบวนเรือเข้าสู่ร่องน้ำและระหว่างเรือเทียบท่า	- น้ำมันและไขมัน - <u>ระยะดำเนินการ</u> ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 3 สถานี ทุก ๆ 6 เดือน โดยตรวจวัด - ความขุ่น - ของแข็งแขวนลอย - ค่า บีโอดี - น้ำมันและไขมัน - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรนิวเคลียร์ 2.1 การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ราษฎรอำเภอศรีราชา ประกอบอาชีพทางการประมง จำนวน 498 ครอบครัว มีเรือประมงทั้งสิ้น 202 ลำ สัตว์น้ำที่จับได้บริเวณบ้านแหลมและอ่าวอุดม ได้แก่ ปลา ปลาน้ำเค็ม ปลาจวด ปลาอินทรี ฯลฯ ปัจจุบันอาชีพประมงมีจำนวนลดลง เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ เช่น น้ำขึ้น เชื้อเพลิงมีราคาสูง แรงงานลูกเรือประมงหายาก ฯลฯ สำหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง มีจำนวนครัวเรือนที่ทำการเพาะเลี้ยงชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจำนวน 377 ครัวเรือน โดยทำการเพาะเลี้ยงกุ้ง หอย สำหรับบริโภคอ่าวอุดม และแหลมฉบัง ไม่ปรากฏว่ามีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.2 ระบบนิเวศในทะเล บริเวณแหลมฉบัง แหล่งค่อนหึ่งที่พบมากที่สุดมีจำนวน 3 กลุ่ม คือ Diatoms, Dinoflagellate และ Blue Green Algae แหล่งค่อนหึ่งที่พบมาก คือ หวาน Copepod, Arthropods และ Protozoa ตัวอ่อนของพวก Polychete Chaetognaths ลูกกุ้ง ลูกปลา Lucifer และตัวอ่อนชนิดต่าง ๆ สัตว์ที่ท่องทะเล กลุ่มหอย และกุ้ง-ปู เป็นกลุ่มที่มีการกระจายมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ปลา ที่พบมากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ Family Nemipteridae, Bothidae, Cybiidae, Cynoglossidae, Lutjanidae, Pomadesyidae, Serranidae และ Sillaginidae Nekton Invertebrate ที่พบมากที่สุด คือ Cephalopod (Loligo และ Sepia) และ Decapod (Penaeus และ Portunus) 2.3 สัตว์ป่า บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่	- ระยะก่อสร้าง กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ ได้แก่ การขุดเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำ และการตอกเสาเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตะกอนแขวนลอยในน้ำทะเล แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นอย่างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ทำเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ซึ่งมีการทำประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งน้อยมาก - ระยะดำเนินการ หากเกิดการรั่วไหลของสินค้า โดยเฉพาะกากน้ำตาลลงสู่ทะเล จะทำให้กากน้ำตาลเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง - ระยะก่อสร้าง ตะกอนแขวนลอย จากการขุดคลองระบายน้ำ และการตอกเสาเข็ม อาจทำให้สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในบริเวณนี้ลดลง และเกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศในทะเล แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นบริเวณแคบ ซึ่งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการส่วนใหญ่ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ - ระยะดำเนินการ ผลกระทบจะเกิดการรั่วไหลของกากน้ำตาล โดยมีสาเหตุมาจาก การรั่วไหลจากการเก็บกัก การขนถ่าย และอุบัติเหตุของเรือบรรทุกน้ำตาล ซึ่งจะทำให้พืชน้ำและสาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะส่งผลให้เกิดการเน่าเสียของน้ำได้ แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมีน้อยมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ ต่อระบบนิเวศจะเป็นไปอย่างไม่มีนัยสำคัญ	- - ป้องกันตามมาตรการลดผลกระทบในหัวข้อ 1.4 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกากน้ำตาลลงสู่ทะเล - ระยะก่อสร้าง เช่นเดียวกับมาตรการลดผลกระทบข้อ 1.4 - ระยะดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันผลกระทบในหัวข้อ 1.4 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกากน้ำตาลลงสู่ทะเล	- -

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.4 ป่าไม้ บริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่ถูกหัสนายเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและทำเหมืองแร่ ดังนั้นจึงไม่พบไม้ยืนต้น มีเพียงพืชตระกูลหญ้าขึ้นอยู่ประปราย สำหรับพื้นที่เขาพวยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการเป็นที่ราบลูกคลื่นเพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม จัดเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ศึกษา สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือหมู่บ้านแหลมลัง (หมู่ที่ 3) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่เกษตรกรรมจะประกอบไปด้วย การทำนาข้าวไร่ฝ่น ไม้สัปะหลัง มะพร้าว และอ้อย ส่วนพื้นที่ป่าไม้ หนองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการจัดเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสภาพไม่สมบูรณ์ จากการกำหนดการใช้ที่ดินของสำนักงานเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2518 บริเวณพื้นที่โครงการถูกกำหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 3.2 น้ำใช้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ จะใช้น้ำประปาจากการประปาเทศบาลตำบลแหลมลัง ซึ่งมีกำลังผลิต 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมีแหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองก่อ	- - ระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีทำเหมืองแร่เดิม ซึ่งทางทำเหมืองแร่หลวมล้งสร้างไว้ ดังนั้นการก่อสร้างทำเหมืองใหม่และคลังสินค้าจึงสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ดินเดิม และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานเมืองอีกด้วย - ระยะดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการถูกกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประกอบกับยังมีทำเหมืองแร่อื่น ๆ อีก ภายในทำเหมืองแร่หลวมล้ง ดังนั้นการใช้ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดแย้งกับการใช้ที่ดินในแถบนี้แต่ประการใด - ระยะก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมลัง ซึ่งสามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ 27,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ถึงวันละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร โดยในระยะก่อสร้างโครงการจะมีการใช้น้ำประมาณวันละ 36 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น คาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณ คุณภาพ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด - ระยะดำเนินการ ทางโครงการจะใช้น้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมลัง เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง ซึ่งจะมีปริมาณการใช้น้ำ 15.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำเช่นเดียวกัน	- -	-

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคม การเดินทางเข้าสู่โครงการ จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 จนถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 126 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 (ถนนสุขาภิบาล 7) เดินทางมาประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง สภาพถนนเป็นถนนแอสฟัลท์ขนาด 4 ช่องจราจร สำหรับปริมาณการจราจรในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ปี 2534 มีจำนวนรถทั้งสิ้น 46,418 คัน โดยรถบรรทุกขนาดเล็กมีปริมาณการใช้มากที่สุดร้อยละ 51.51 สำหรับปริมาณการจราจรทางน้ำ บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ปัจจุบันมีปริมาณ 45-50 ลำ/เดือน	- ระยะก่อสร้าง ในช่วงเวลาก่อสร้างประมาณว่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้น 10-15 เที่ยวต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 นั้นว่าน้อยมาก ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปอย่างไม่มีนัยสำคัญ - ระยะดำเนินการ ทางโครงการจะมีการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีความถี่ส่งสินค้าในช่วงที่น้อยประมาณ 366 คัน/วัน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างเส้นทางผ่านสายชลบุรี-พญา จึงคาดว่าผลกระทบต่อการจราจรจะลดลง นอกจากนี้ในขนาดโครงการมีนโยบายจะใช้รถไฟช่วยในการขนส่ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการจราจรได้ค่อนข้างหนึ่ง สำหรับการขนส่ง โดยเรือเดินสมุทรจะมีปริมาณการขนส่งสูงสุด 4 ลำ/เดือน จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจราจรทางน้ำต่ำ	- ระยะก่อสร้าง .ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเฉพาะวัสดุธรรมดา เพื่อป้องกันปัญหาความแออัดของการจราจรที่อาจเกิดขึ้น .บริเวณประตอทางเข้า-ออกของโครงการจะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยและต้องจัดจราจรที่มองเห็นอย่างเพียงพอ - ระยะดำเนินการ .ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกของรถให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน .ใช้รถพ่วงร่วมกับรถบรรทุกเพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนในระยะสั้น และเร่งดำเนินการใช้รถไฟช่วยในการลำเลียง เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนในระยะยาว .ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ พร้อมทั้งกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด .จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้าออกรถของเรือเดินสมุทร	-
3.4 ไฟฟ้า บริเวณแหลมฉบัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการปรับปรุงเสริมระบบจ่ายไฟฟ้า 22 KV เพื่อสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมจะรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูงขนาด 115 KV จากสถานีอ่าวไม่มายังสถานีย่อยภายในพื้นที่นิคมฯ แล้วจ่ายออกไปเป็นสายส่งขนาด 22 KV	- ระยะก่อสร้าง ทางโครงการจะทำการก่อสร้างเฉพาะช่วงกลางวัน โดยจะใช้ไฟฟ้าจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ดังนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้นำเข้าสินค้ารายอื่น ๆ และผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ระยะดำเนินการ ทางโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นเช่นกัน		
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง น้ำทิ้งจากการใช้ประเภทต่าง ๆ จะไม่มีการบำบัดใด ๆ ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนน้ำในผู้จะใช้ระบบส่วนซึม สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Activated Sludge โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้วันละ 20,500 และ 500 ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการบำบัดได้ถึงวันละ 30,700 และ	- ระยะก่อสร้าง ทางโครงการจะใช้ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม บำบัดน้ำทิ้งจากห้องส่วน ซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณดังกล่าวไม่มีบ้านเรือนหรือแหล่งน้ำอยู่ใกล้เคียง ดังนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแต่อย่างใด	- ระยะก่อสร้าง .จัดให้มีห้องส้วมที่สุขลักษณะ ให้มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนคนงาน 150-300 คน .ตำแหน่งบ่อเกรอะ-บ่อซึม จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร	

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อ สภาพสิ่งแวดล้อม
2,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดย น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าความ สกปรกไม่เกินมาตรฐาน 3.6 ระบบระบายน้ำ/การควบคุม น้ำท่วม ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีปัญหาน้ำ เรืองของการระบายน้ำ ซึ่งกรมโยธา ธิการกำลังสำรวจ และออกแบบราย ละเอียดยระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำ ท่วมอยู่ บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลม ลับัง อยู่ส่งจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3 ม. รทก. ซึ่งระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด เท่ากับ 0.91 ม. รทก. จึงทำให้ไม่มี ปัญหาน้ำท่วมแต่ประการใด 3.7 การกำจัดขยะ เทศบาลตำบลแหลมฉบังมีรทก บริการจัดเก็บขยะ 7 คัน โดยมีปริมาณ ขยะที่จัดเก็บได้ประมาณวันละ 75 ตัน ซึ่งจะนำไปทิ้งบริเวณที่ตั้งขยะ (Landfill) ซึ่งอยู่ที่ตำบลหนองขาม มีเนื้อที่ 9 ไร่ และอยู่ในระหว่างรอ การอนุมัติอีก 30 ไร่ ซึ่งปี 2538 จะ ทำการขออนุมัติเนื้อที่เพิ่มอีก 200 ไร่ 4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจสังคม หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ หมู่ 3 บ้านแหลมฉบัง และ หมู่ 9 บ้าน มโนรมย์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ อพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดอื่น ๆ เพื่อ เข้ามาทำงาน ซึ่งมีกะประกอบอาชีพ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ ใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากค่า จ้างอยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านทัศนคติต่อ โครงการส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน โดย เห็นว่ามีผลดีต่อส่วนรวมมากกว่าผลเสีย ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม	- ระยะดำเนินการ น้ำทิ้งของโครงการจะถูกบำบัดโดยระบบ บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นถัง SATS และน้ำทิ้งที่ ผ่านการบำบัด จะมีค่า BOD อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ดังนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และ คุณภาพน้ำแต่อย่างใด - ระยะก่อสร้าง หากมีฝนตก อาจทำให้เกิดการชะหน้าดิน เศษหินจากการก่อสร้าง ลงสู่ทะเล และ คลองระบายน้ำทางทิศตะวันออกของ โครงการได้ - ระยะดำเนินการ ระบบระบายน้ำจะแยกเป็นระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำทิ้งจากสำนักงาน ห้องน้ำ -ห้องส้วม และโรงอาหาร ซึ่งจะต้องผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสีย หากควบคุมระบบบำบัดน้ำ เสียให้ทำงานมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบใด ๆ - ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร ซึ่งจากการสอบถามทางเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง สามารถรองรับปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น และสามารถจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด ต่อไปได้ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบจากขยะที่ เกิดขึ้นแต่อย่างใด - ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการจะทำให้มีการสร้าง งานและการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นแก่ ประชาชน ซึ่งทางโครงการจะใช้คนงานและ ช่างก่อสร้างสูงสุดประมาณ 150-300 คน ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น - ระยะดำเนินการ เนื่องจากทางโครงการมีการว่าจ้างพนักงาน และคนงาน ดังนั้นย่อมเสริมสร้าง และ กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการกระจาย รายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค	- ระยะดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ มีแผนการตรวจสอบและบำรุงดูแลรักษา ระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ - ให้มีก่อสร้างคันหน้าบนดินหรือวางกระสอบทรายทางด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของโครงการให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อให้หน้าฝนที่ตกในโครงการไหลซึมลงดิน ไม่ชะพาเซาะดินทรายลงคลองระบายน้ำและทะเล - จัดให้มีภาชนะรองรับขยะตามจุดต่าง ๆ และรวบรวมไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร และติดต่อนำรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลแหลมฉบังมาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป - รับพนักงานและคนงานจากท้องถิ่นให้มากที่สุด - เข้าร่วม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - จัดและดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	- - - -

สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ขีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย สถานบริการด้านสาธารณสุขที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมลับส่วนใหญ่มาใช้บริการ คือ โรงพยาบาลอ่าวอุดม สำหรับสถิติผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่าวอุดม พบว่าโรคที่มีผู้ป่วยมาขอรับการรักษาสูงสุดได้แก่ โรคระบบหายใจ อาทิเช่น การถูกพิษและหวัด และโรคระบบย่อยอาหาร ตามลำดับ สำหรับโรคเฝ้าระวังที่พบเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษา คือ อหิวาต์และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ด้านสุขภาพ พบว่า ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่สวมหน้ากากใช้ส่วนการจัดหาน้ำสะอาดส่วนใหญ่ชาวบ้าน จะใช้น้ำบ่อน้ำ และได้รับคำแนะนำให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ดื่ม สำหรับการกำจัดขยะส่วนใหญ่จะกำจัดขยะโดยการเผาหรือฝัง 4.3 ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ที่ใช้สร้างท่าเรือพาณิชย์แหลมลับ เดิมเป็นหาดซอหาดแหลมลับ สำหรับพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้พักผ่อนในวันหยุดคือบริเวณเขาแหลมลับ ซึ่งจะมีปริมาณการท่องเที่ยวไม่มากนัก	- ระยะก่อสร้าง หากไม่มีการอบรมให้ความรู้และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับแรงงานแล้วอาจทำให้มีผลกระทบต่อคน ในแง่อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน และในด้านผลกระทบจากเสียงดังของเครื่องจักร ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการได้ยินได้ - ระยะดำเนินการ ทางโครงการได้ตกลงกับคลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชน ในการรักษาพยาบาลพนักงานของโครงการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนจะจัดอบรมให้พนักงานรับทราบถึงการปฏิบัติงาน และป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ - ระยะก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งผลกระทบนี้จะหมดไปเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดลง - ระยะดำเนินการ การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด	อบรมให้ความรู้ ตลอดจนมีมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและติดตามดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้เพียงพอ	-

ที่ อทอ. 031/37

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับที่ 57 ลงวันที่ 31 ม.ค. 37

28 มกราคม 2537

เวลา 13.30 น. ผู้รับ

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่สินค้ำ

บริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้ำ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 56 (๒๖๐) วันที่ 31 ม.ค. 2537
เวลา 10.15 ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนาหนังสือ บริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้ำ จำกัด ที่ 07/2537

ลงวันที่ 24 มกราคม 2537

2) แบบแปลนระบบระบายน้ำซึ่งแสดงบ่อพักเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโครงการ

ตามที่ได้มีการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการโครงการโครงการโครงสร้างพื้นฐานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2537 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่สินค้ำ ของบริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้ำ จำกัด ทำกองหมายเลข 6 ทำเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีมติให้เสนอหนังสือแจ้งตอบการบำบัดน้ำเสียจากบ่อพักเก็บโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และรายละเอียดของบ่อพักเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดทำรายงานและได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อ่าวไทยคลั่งสินค้ำ จำกัด จึงขอจัดส่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) เพื่อท่านจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วศินวรรณะ)
กรรมการผู้จัดการ

วว/วท



บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
AAWTHAI WAREHOUSES CO., LTD.

ก 07/2537

ถ้ำ เนา

24 มกราคม 2537

เรื่อง น้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียจากบ่อกักเก็บ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ได้ลงทุนในกิจการคลังสินค้า
เก็บน้ำตกล-กากน้ำตกล-และท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำตกล-และกากน้ำตกล-ในบริเวณท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้ออกแบบระบบกักเก็บ และกำจัด
น้ำเสียในโครงการของบริษัทฯ เสนอแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า โทดักเก็บน้ำตกลทรายของบริษัทฯ จะมี 2 โทดักคือ

1. โทดักเก็บน้ำตกลทรายดิบเทกอง มีบ่อกักเก็บน้ำเสีย-2 บ่อ หัว-ท้าย
โทดักด้านละ 1 บ่อ โทดักนี้ออกแบบสำหรับเก็บน้ำตกลทรายดิบเทกองโดยเฉพาะ พื้นเป็น
คอนกรีตขัดมันผิวเรียบ ในการขนถ่ายน้ำตกลทรายเทกองจะมีการกวาดพื้นให้น้ำตกลไปรวม
กองกันอยู่เสมอ พื้นจึงสะอาด-และจะมีน้ำตกลทรายดิบเทกองเก็บอยู่ตลอด ต่อเนื่องทั้งปี
ไม่มีความจำเป็นต้องล้างพื้นโทดัก หากล้างก็จะทำความเสียหายให้สินค้าที่เก็บโอกาสล้างพื้น
โทดักจึงมีน้อย

หากมีการล้างพื้นโทดัก จะมีน้ำเสียจากการล้างเกิดขึ้น ไม่เกิน 100
ลูกบาศก์เมตร กักเก็บไว้ในบ่อทั้ง 2 บ่อ บริษัทฯ จะสูบน้ำจากบ่อกักเก็บในสัปดาห์
ไปทำการบำบัดภายนอกโครงการ โดยว่าจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังทำการบำบัดให้
(หนังสือแจ้งตอบจากการนิคมฯ บริษัทฯ จะติดตาม และแจ้งให้ทราบต่อไป)


2. โทดักเก็บน้ำตกลทรายบรรจุกระสอบ พื้นเป็นคอนกรีตขัดมันผิวเรียบ
น้ำตกลที่เก็บในโทดักนี้เตรียมเพื่อการส่งออก น้ำตกลจะบรรจุในกระสอบ 2 ชั้น ชั้นใน
เป็นพลาสติก โอกาสรั่วหกมีน้อยมาก และหากรั่วก็จะเปลี่ยนถ่ายกระสอบให้เรียบร้อยทันที

ก่อนนำเข้าเก็บ และก่อนนำน้ำตาลเข้าเก็บจะต้องปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติก เพื่อกันความชื้น และรักษาความสะอาด กรรมกรที่เข้าขนถ่ายน้ำตาลจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด เพราะหากเหยียบย่ำกระสอบมีรอยสกปรก ผู้ซื้อจะปฏิเสธการรับสินค้าได้

ดังนั้น โกดังนี้จึงสะอาด ไม่มีความจำเป็นต้องล้างทำความสะอาด
แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ




(นายสมชาย คณพนิชกิจ)

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมบ่อกักเก็บไว้สำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนน้ำตาล ได้แก่ บ่อกักเก็บขนาด 100 ลบ.ม. (2 บ่อ) บริเวณท้ายของโรงคั้นน้ำตาลทรายดิบเทกอง บ่อกักเก็บขนาด 56 ลบ.ม. (4x4xลึก 3.5 ม.) บริเวณ Pump Room และบ่อเก็บกักน้ำฝนภายใน Bund Wall ขนาด 1.5x2xลึก 1.5 ม. จำนวน 2 บ่อ (ดูแบบฯ ประกอบ) โดยบ่อกักเก็บน้ำฝนดังกล่าวจะมี Valve ปิด-เปิดเพื่อตรวจสอบน้ำก่อนระบายทิ้งหากมีการปนเปื้อนของน้ำตาล (กรณีท่อขนส่งแตกหรือมีการรั่วไหล) น้ำเสียดังกล่าวจะถูกสูบและนำไปบำบัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เช่นเดียวกับบ่อกักเก็บบริเวณ โรงคั้นน้ำตาลทรายดิบเทกอง และบ่อกักเก็บบริเวณ Pump Room) ซึ่งโดยปกติ Valve ดังกล่าวจะปิดโดยตลอด จะเปิดในกรณีที่ฝนตกและไม่มีการปนเปื้อนของน้ำตาลเท่านั้น (ซึ่งปกติพื้นที่ภายใน Bund Wall จะไม่มีการปนเปื้อนของน้ำตาลเนื่องจากการขนส่งจะใช้ระบบท่อ) สำหรับบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการแสดงไว้ในแบบแปลนระบบระบายน้ำที่แนบมา



DRAINAGE PLAN
SCALE 1 : 750



สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ท่อระบายน้ำ
	บ่อพักน้ำ
	บ่อเก็บกักน้ำ

Project	AOW THAI WAREHOUSE CO., LTD.
Location	SUGAR TERMINAL & WAREHOUSE
Drawing Title	LEAM CHABANG PORT
Scale	1 : 750
Author	DR. P. P.
Checker	DR. P. P.
Approver	DR. P. P.
Date	20/11/55

SECTION
ROAD & DRAINAGE