



ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๑ ๐ ๓ ๑ ๑

สำนักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ ๖

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### หมายเหตุ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินบุกของนายปุลิน  
จีนตระกูล คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท  
ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เต็น  
อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ๓๕๖/๐๕/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินบุกของนายปุลิน จีนตระกูล คำขอประทานบัตร  
ที่ ๑/๒๕๕๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เต็น อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ด้วย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้จัดทำ  
และเสนอรายงาน ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินบุกของนายปุลิน  
จีนตระกูล คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์  
กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เต็น อำเภอสี จังหวัดลำพูน ให้สำนักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่  
และอุตสาหกรรมถุนหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่

๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดีบุกของนายบุลิน จีนตระกูล คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๘ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เต็น อำเภอสี จังหวัดลำพูน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ในกรณีจึงขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดไว้ว่า. เมื่อคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ และ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต น้ำมารยาทที่ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้นายบุลิน จีนตระกูล และสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น จีเนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

คณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

# มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่ดีบุก

ของนายปุลิน จันตรະภูล ดำรงปะทานบัตรที่ 1/2548

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ

บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ดำรงปะทานบัตรที่ 2/2548

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตีน อำเภอหล่มสัก จังหวัดลำพูน

นายปุลิน จันตรະภูล และบริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300



## หนังสือแสดงเจตจำนง

วันที่ 28 สิงหาคม 2557

โดยหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดย นายบุญลิน จีนตระกูล กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ตีบุก ของนายบุญลิน จีนตระกูล คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ร่วมแพนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตีน อำเภอตีน จังหวัดลำพูน และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

(นายบุญลิน จีนตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



นายปุลิน จีนตระกูล

บ้านเลขที่ 200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลซ้างເຜືອກ

อำเภอเมืองເຊິ້ງໄໝ໌ ຈັງວັດເຊິ້ງໄໝ໌ 50300

หนังສือແສດງເຈຕຈຳນາງ

ວັນທີ 28 ສິງຫາມ 2557

ໂດຍหนังສือແສດງເຈຕຈຳນາງฉบັບນີ້ ຂ້າພເຈ້ານຍປຸລິນ ຈືນຕະຮະກູລ ອູ້ບ້ານເລຂທີ່ 200/15 ມູນຖີ່ 2 ຕຳບລ  
ຊ້າງເຜືອກ ຄໍາເກົຍເມືອງເຊິ້ງໄໝ໌ ຈັງວັດເຊິ້ງໄໝ໌ 50300 ຍິນດີປະບິບຕິຕາມເງື່ອນໄຂມາຕຽກກຳປົງກັນແລະແກ້ໄຂ  
ພລກຮະບປສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຽກກຳຕິດຕາມຕຽກສອບພລກຮະບປສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ປຣກງູໃນຮາຍງານກາຮ  
ວິເຄຣະທີ່ພລກຮະບປສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງກາຮເໜືອງແຮ່ດີບຸກ ຂອງຍປຸລິນ ຈືນຕະຮະກູລ ຄໍາຂອປະການບັດກຳທີ່ 1/2548  
ຮ່ວມແຜນຜັງໂຄງກາຮທຳເໜືອງເດືອກກັນກັບບຣິ່ຈັກ ຂີ.ໄວ.ລີ. ອິນເຕອຣກູ່ປັບ ຈຳກັດ ຄໍາຂອປະການບັດກຳທີ່ 2/2548 ຕັ້ງອູ່  
ທີ່ ມູນຖີ່ 1 ຕຳບລແມ່ຕື່ນ ຄໍາເກົຍສີ້ ຈັງວັດລຳພູນ ແລະທາມທີ່ທັນໄວຢານຮາຍກາຮທີ່ເກີ່ວຂອງກຳທັດ

ເພື່ອເປັນຫລັກສູນຈຶ່ງໄດ້ລັງລາຍມືອຂີ້ວໄວເປັນສຳຄັນ




ลงชื่อ.....

(นายປຸລິນ ຈືນຕະຮະກູລ)



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรฐานรับรองกังหันและแม่น้ำโดยผู้ทรงประทับสั่งให้มี   | สถานที่ดำเนินงาน                                      | ระยะเวลาดำเนินการ                                | งบประมาณ (บาท)                                 | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|---|--|--|---|
| 3. เนื้อท่าการปรับปรุงพัฒนาที่โครงสร้างทางท่าให้เข้มแข็ง<br>แล้ว และเพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ได้สูงตามแผนงานการ<br>พัฒนาที่ดำเนินการท่าหน้าเมืองแรร์ (เอกสารแบบฉบับท้าย 1) ที่ได้<br>เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบเบื้องต้นอุม พร้อม<br>ทั้งที่รายงานผลการดำเนินงานที่สำนักงานแม่ยaygıและแหล่ง<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษาระบบ<br>ที่น้ำและภาระที่ไม่ออกเรื่องทางบุคคล | 3. เนื้อท่าการปรับปรุงพัฒนาที่โครงสร้างทางท่าให้เข้มแข็ง<br>แล้ว และเพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ได้สูงตามแผนงานการ<br>พัฒนาที่ดำเนินการท่าหน้าเมืองแรร์ (เอกสารแบบฉบับท้าย 1) ที่ได้<br>เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบเบื้องต้นอุม พร้อม<br>ทั้งที่รายงานผลการดำเนินงานที่สำนักงานแม่ยaygıและแหล่ง<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษาระบบ<br>ที่น้ำและภาระที่ไม่ออกเรื่องทางบุคคล | - บริษัทพัฒนาท่าเข้มแข็ง<br>จันสินอยุปราชธาน<br>บ่อตร | - ตั้งแต่เปิดทำเหมือง<br>จนถึงจากการทำ<br>เหมือง | - ตามแผนการพื้นฟู<br>พื้นที่จากการทำ<br>เหมือง | - นายบุญลิน จันตระกะฤต<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 4. นำรถชนที่ดินออกประจำบ่อบริเวณจุดที่จะเปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียดโครงสร้างหรือรูปแบบการป้องกันแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบที่<br>ผลผลกระทบสั่งແറอดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์<br>ผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ที่ผู้<br>ประกอบการทำบ่อบริเวณที่หัวน้ำอย่างที่น่องานที่ดำเนินการ<br>พิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติดำเนินการดังนี้                        | 4. นำรถชนที่ดินออกประจำบ่อบริเวณจุดที่จะเปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียดโครงสร้างหรือรูปแบบการป้องกันแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบที่<br>ผลผลกระทบสั่งແറอดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์<br>ผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ที่ผู้<br>ประกอบการทำบ่อบริเวณที่หัวน้ำอย่างที่น่องานที่ดำเนินการ<br>พิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติดำเนินการดังนี้                        | - บริษัทโครงสร้างและ<br>ภัยคุกคาม<br>บ่อตร            | - ตั้งแต่เปิดทำเหมือง<br>จนถึงจากการทำ<br>เหมือง | - ตามแผนการพื้นฟู<br>พื้นที่จากการทำ<br>เหมือง | - นายบุญลิน จันตระกะฤต<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |




ลายเซ็น.....  
ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันตระกะฤต)  
วันที่ 28/08/2557.....

ลายเซ็น.....  
ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันตระกะฤต)  
ผู้อำนวยการโครงการผู้จัดการ บริษัท บี วี อีลิน เอ็นดิเนียริ่ง คอนซัลต์เมทฯ จำกัด  
วันที่ 22/08/2557.....

รับรองจำนวนหน้า 2/101.....



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการ<br/>เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า<br/>หรืออาจส่งผลกระทบต่อการที่กำหนดไว้ในรายงานการ<br/>วิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรับผิดชอบ<br/>ให้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับผิดชอบ<br/>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน<br/>กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำรายงานการ<br/>เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้น ที่ปรับลดลงไว้ และให้<br/>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ<br/>เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสุขใน<br/>รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นอย่างมีนัยสำคัญ<br/>ความที่น่าจะเป็นไปได้ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ<br/>อนุญาต สำเนาของนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ</p> |                  |                   |                |              |

ลงนาม.....  
(นายสิทธิ์ พันธุ์รุสติ)  
วันที่ 28/08/2557...

ลงนาม.....  
(นายภูมิ ไชยวัฒน์)  
วันที่ 28/08/2557...



รับรองจำนวนหน้า..... 3/101



ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี 伊 エンจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 22/08/2557

ตรางาชที่ 1-1 (ต่อ)

ເລກປານ.....


၂၀၁၉/၀၈/၂၈

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

หน้า 4

ตารางที่ 1-1 (๗๐)

| หัวข้อการสั่งและต้อง  | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                                     | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|---|---|---|--|
| ๖. เห็นชอบที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และรายได้สูง ผลกระทบบัตรุงษะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีส่วนรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฯ        | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>แหล่งชุมชนที่ใกล้เคียง<br>ผู้กร่างหบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงการฯ<br>หลักการที่บันทึกไว้ในห้องสำนักงานนโยบายและแผนฯ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | - จังหวัดเปิดทำการ<br>จังหวัดอุบลราชธานี<br>ประเทศไทย   | - จังหวัดเปิดทำการ<br>จังหวัดอุบลราชธานี<br>ประเทศไทย | - รายจ่ายอื่นๆตาม<br>มาตรฐานเดิม<br>ประมาณ ๘๐๐๐๐๐   | - นายบุญลิน จันทร์จะด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| ๗. ให้คำแนะนำการติดตามและตรวจสอบดำเนินการตามที่กำหนด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาระที่ต้องจ่ายเบี้ยน้ำ ค่าน้ำเสีย ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภค ที่มาโดยปีละ ๒ ครั้ง | - องค์กรบริหารส่วน<br>ตำบลวีรยางค์ว่างและ<br>องค์กรบริหารส่วน<br>ตำบลทุ่งหัวช้าง   | - ก้อนการอนุญาต<br>ประมาณ ๔๐๐๐๐   | -   | - นายบุญลิน จันทร์จะด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  |  |
|   | (นายบุญลิน จันทร์จะด)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป (นายก้า ณรงค์ชัย)  | (นายบุญลิน จันทร์จะด)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป (นายก้า ณรงค์ชัย) | วันที่ ๒๘/๐๙/๒๕๖๗....                                 | รับรองจำนวนหน้า 5/101<br>ผู้ดำเนินรายการ/กรรมการผู้ดูแลการ บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด คุณชลันดาตน์ จำกัด<br>วันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๗.... |  |



\_\_\_\_\_  
ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์จะด)  
วันที่ ๒๘/๐๙/๒๕๖๗....

รับรองจำนวนหน้า 5/101



\_\_\_\_\_  
ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์จะด)  
วันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๗....


ตารางที่ 1-2 สรุปมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระยะยาวยาวยุค

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)            | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 1) สภาพน้ำในระบบทด  | <p>1. กำหนดขอบเขตที่ปรับปรุงที่จะทำให้การปรับปรุงดีขึ้น ตามความเหมาะสมต่อการระบายน้ำ เพื่อร่วมรักษาความเรียบง่ายของแม่น้ำและแม่น้ำที่มีความตื้นที่เว้นทางทำเลน้ำอ่วงระบายน้ำ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการและแม่น้ำกัมเนตพูท์ไม่ทำให้มีอุบัติเหตุ</p> <p>2. พื้นที่ที่ไม่ได้จัดการทำเลน้ำอ่วงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแม่น้ำกัมเนตพูท์ไม่ทำให้มีอุบัติเหตุ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการ และกันเซาะหัวอย่างรัดtight ให้รักษาระยะ 50 ม. จากหัวยานและหัวอย่างรัดtight ให้รักษาระยะ 50 ม. ตามไป แต่ละกันขนาดใหญ่ไม่ทำให้มีสิ่งพื้นที่เป็น Buffer Zone ได้แก่ เต็ง รัง แดง ประดู่ และพญานาค บริเวณพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้ตัดไม้ในพื้นที่ดินดอนขนาดของดินที่ทำน้ำหนักกว้าง 6 ม. สูง 2 ม. คันทำน้ำหนักกว้าง 2 ม. ต้านแรงของแม่น้ำทำน้ำแข็งตามความกว้างของร่องระบายน้ำ 1 ม. ลึก 1.5 ม. ร่องระบายน้ำด้านบนกว้าง 2 ม. และปูดินพืชคลุมดินด้านบนแนวกำแพง</p> | <p>- บริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุง</p> <p>- กรณีริมทำเลน้ำอ่วง</p> <p>- พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรม การทำเลน้ำอ่วงและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ดินที่ร่องระบายน้ำ</p> <p>- บริเวณพื้นที่ดินที่ร่องระบายน้ำ</p> | <p>- กำหนดให้แก้ไขเสร็จ ก่อนเริ่มทำเลน้ำอ่วง</p> <p>- การทำเลน้ำอ่วงและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ใช้แหล่งจันทร์ลดอุบัติเหตุ</p> <p>- บริเวณพื้นที่ดินที่ร่องระบายน้ำ</p> | <p>- ประมาณ 6,101,000</p> | <p>- นายบุญรักนิ จันทร์บุญ<br/>- บริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> |

ลงนาม.....  
(นายบุญรักนิ จันทร์บุญ)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  
(นายบุญรักนิ จันทร์บุญ)  
วันที่ 22/08/2557

ลงนาม.....  
(นายบุญรักนิ จันทร์บุญ)  
วันที่ 28/08/2557



บัญชีงานที่ 6/101  
ผู้รับผิดชอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗



นายบุญรักนิ จันทร์บุญ  
บริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี จี เอ็น จำกัด เมืองเชียงใหม่ คุณชัยพล ใจดี

วันที่ 22/08/2557



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการรับสัมภาษณ์สอบ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกธิ์แผลรอม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 5. ให้จัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ไว้ปะติดกับครุภารต์ได้แก่ หน่วยเดช ประทวนปั๊ตร เนื้อที่ ระบายน้ำอาจทำการทำเหมือง และ ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญลิน จันตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์รุป จำกัด รวมทั้งหัวรบกธิ์หมายเลขอุทธรคพที่ ๗๐๙ ผู้รับผิดชอบปะริเวณด้านหน้าพื้นที่ครุภารต์ หรือบริเวณที่สามารถพำนักระยะไกลไปให้แหล่งสังกัดอื่นได้ การทำเหมือง | - บริษัทพื้นที่ครุภารต์<br>- สำนักงานที่ดูแลส่วนราชการที่เป็นผู้บัญชาติรับผิดชอบทั้งหมดและผู้รับผิดชอบหัวรบกธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในสภาพต้องดูแลรบกธิ์ปัจจุบัน   | - กำหนดให้เหล่าเสรจ ก่อนเริ่มทำเหมือง และติดตั้งกล้องดูดสาย ประทวนปั๊ตร | - กำหนดให้เหล่าเสรจ ก่อนเริ่มทำเหมือง และติดตั้งกล้องดูดสาย ประทวนปั๊ตร | - 2,000 บาท                       | - นายบุญลิน จันตระกูล<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รุป จำกัด |
| 2) คุณภาพอากาศ   | 1. ปรับปรุงส้วมทางท่าน้ำส่วนร่องภายในบ้านครุภารต์ เพิ่มห้องน้ำดูแลรับผิดชอบห้องดูแลและบำรุงรักษาส่วนทางที่อยู่ในสภาพต้องดูแลรบกธิ์ปัจจุบัน<br>2. ปรับปรุงส้วมทางท่าน้ำส่วนร่องทั้งหมดและบำรุงรักษาส่วนทางท่าน้ำส่วนที่ไม่ได้รับผิดชอบ | - เส้นทางส้วมที่ดูแลรบกธิ์<br>โครงสร้าง<br>ดูแลตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง    | - กำหนดให้เหล่าเสรจ ก่อนเริ่มทำเหมือง และติดตั้งกล้องดูดสาย ประทวนปั๊ตร | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญลิน จันตระกูล<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รุป จำกัด |



รับรองจำนวนหน้า..... 8/101

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันตระกูล)  
วันที่ 28/08/2557.

(นายบุญลิน จันตระกูล)

(นายบุญลิน จันตระกูล จันตระกูล บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รุป จำกัด)




วันที่ 22/07/2557

ผู้ดำเนินรายการรับผิดชอบ บริษัท เอ็มจีนิยริ่ง គอนซูลแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ          | งบประมาณ (บาท)                      | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
|                     | 3. การซ่อมแซมพานะภายนอกโรงรถ กำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  | - เส้นทางเข้มสีดำ<br>- เส้นทางเข้มสีขาว   | - ตลอดระยะเวลา<br>เตือนภัย | -                                   | - นายปริญ จันตร์ภูต<br>- บริษัท สี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 3) เตียง            | 4. ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ให้เกิดเสียงหรือผู้เดินทางจำเป็นต้องติดป้องกันด้วยการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามที่นิติบุคคลเครื่องจักรกล | - ยานพาหนะ<br>เครื่องจักรกลและอุปกรณ์   | - ตลอดระยะเวลา<br>เตือนภัย | - อุปกรณ์ดำน้ำในงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายปริญ จันตร์ภูต<br>- บริษัท สี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                     | 1. การซ่อมแซมพานะภายนอกโรงรถ กำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  | - เส้นทางเข้มสีดำ<br>- เส้นทางเข้มสีขาว   | - ตลอดระยะเวลา<br>เตือนภัย | -                                   | - นายปริญ จันตร์ภูต<br>- บริษัท สี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                     | 2. จดกิจกรรมที่เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน เป็นเวลากลางคืน เวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.              | - พื้นที่โครงสร้าง<br>เวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. | - ตลอดระยะเวลา<br>เตือนภัย | -                                   | - นายปริญ จันตร์ภูต<br>- บริษัท สี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายปริญ จันตร์ภูต)  
ผู้อำนวยการของบริษัท สี.ไอ.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 28/08/2567



รับรองจำนวนหน้า 9/101  
ABEIN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD

ลงนาม.....  
(นายปริญ จันตร์ภูต)  
ผู้อำนวยการของบริษัท สี.ไอ.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 28/08/2567

ຕາງຈາກທີ 1-2 (ຕ່ອ)

ลงนาม.....

၆၁၈

(ເຕັມລະເທດ ພິເສດຖາ)

วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๕๗

四百一

รับรองจ้านวนหนึ่ง... 10/101

୪୮

ອຸປະນະມັງກອນ

卷之三

ស៊ីវិនិក ២២/០៥/២៣៩

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน             | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)                                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|
|                     | 2. จดสิ่งปลูกสร้างบนบริเวณที่เปิดทำให้มีมลพิษต่ำสุด และเพิ่มที่ดินที่อยู่ในสภาพบกพร่องการทำเหมือง จำนวน 10 บ่อ คือ “บ1” ถึง “บ10” โดย “บ1” ถึง “บ2” ขนาดบ่อละ 20x20x4 ม. ความจุรวม 3,200 ลบ.ม. “บ3” ถึง “บ6” ขนาดบ่อละ 20x40x4 ม. ความจุรวม 12,800 ลบ.ม. “บ7” ขนาด 20x20x4 ม. ความจุ 1,600 ลบ.ม. “บ8” ถึง “บ9” ขนาดบ่อละ 10x20x4 ม. ความจุรวม 1,600 ลบ.ม. และ “บ10” ขนาด 120x50x4 ม. ความจุ 24,000 ลบ.ม. ความจุรวมทั้งหมด 43,200 ลบ.ม. เพื่อรองรับผ้าฝ้ายที่ผลิตภัณฑ์ โครงการในแต่ละช่วงการทำเหมือง | - บริเวณที่ดินที่<br>โคลงการ | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำเหมืองและ<br>ดูแลตลอดอายุ<br>กระบวนการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงสร้าง<br>ฐานะที่ดิน | - นายบุญรักนิ<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                     | 3. ปลดล็อกห้อง “บ5” และ “บ8” กำหนดให้เป็นปลูกผึ้งเมือง เพื่อป้องกันการปะปนเข้าของสัตว์และสัตว์ติดตาม  | - บริเวณที่ดินที่<br>โคลงการ | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำเหมืองและ<br>ดูแลตลอดอายุ<br>กระบวนการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงสร้าง<br>ฐานะที่ดิน | - นายบุญรักนิ<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |



ลงนาม.....


ลงนาม.....  
นายบุญรักนิ จันตร์รักษ์  
วันที่ 28/08/2027

รับรองจำนวนหน้า 11/101  
**A B E N**  
Engineering  
Consultants Co.,Ltd

ผู้ดูแลงานภารกิจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ.บี.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 22/08/2027

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรถังและถัง | มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอุบัติเหตุ  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|
|                   | 4. จุดสูงสุดของทางเดินด้วยกำแพงหินทรายที่ติดไฟฟ้า<br>ติดตามการประเมินชุมชนให้ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เก็บ<br>ก่องทางและระบายน้ำดินทรายจากภาระต่างๆ “บ2”   | - บริเวณพื้นที่<br>โดยรวมที่เก็บ<br>โดยรวมที่เก็บ  | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำเหมือง                          | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญลิน จันตรรงค์<br>บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 5) ทรัพยากรถถ่าน  | 1. จุดสูงสุดที่เป็นองค์ประกอบเดิมเดียวกัน “บ1” 58.75 ไร่<br>เก็บก่องเปลือกติดความสูงรวมไม่เกิน 10 ม. และพื้นที่เก็บ<br>ก่องทางและระบายน้ำดินทรายจากการแยกต่างหาก “บ2” โดยถูกให้<br>เป็นป้อมขนาด 1.5 ไร่ โดยใช้ดินและยานบุรีเคลือบกันเป็นหิน<br>ควาหนานประมาณ 50 ซม. ทำการบดอัดให้แน่น บดด้วย<br>ผู้ราชการชีวิตเชือก (HDPE) รองพื้นที่ทับชั้นดินและปูด้วยเศษปู<br>ทง 4 ตันของพื้นที่เป็นองค์ประกอบเดิมเดียวกันที่มีหาง<br>แร่และระบายน้ำดินทรายที่เกิดจากการแตกต่างระหว่างกันและนำตัว<br>เข้ามาในที่ทับชั้นและปูดทรายอีกชั้นและทำหินบด<br>ให้แน่นพร้อมทั้งทำการปูกลังทั่วไป | - พื้นที่เป็นองค์ประกอบเดิมเดียวกัน “บ1”<br>ติดแมลงเศษหิน “บ2”<br>1 ” และพื้นที่ “บ2”<br>ก่องทางและระบายน้ำดินที่เก็บ<br>ดินทรายจากภาระต่างๆ “บ2”<br>และการบดอัดให้แน่น บดด้วย<br>ผู้ราชการชีวิตเชือก (HDPE) รองพื้นที่ทับชั้นดินและปูด้วยเศษปู<br>ทง 4 ตันของพื้นที่เป็นองค์ประกอบเดิมเดียวกันที่มีหาง<br>แร่และระบายน้ำดินทรายที่เกิดจากการแตกต่างระหว่างกันและนำตัว<br>เข้ามาในที่ทับชั้นและปูดทรายอีกชั้นและทำหินบด<br>ให้แน่นพร้อมทั้งทำการปูกลังทั่วไป | - ตัดยอดระบายน้ำดิน<br>เตรียมการและดูแล<br>ตลอดอายุประทาย<br>ปั๊ม | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญลิน จันตรรงค์<br>บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |



ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันตรรงค์)  
วันที่ 28/08/2020

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันตรรงค์)  
วันที่ 28/08/2020

รับรองจำนวนหน้าก 12/101


A  
BEEN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD

ผู้ดูแลงานภาระ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี จี เอ็น จำกัด เมือง หนองจอก จังหวัด

วันที่ 22/08/2020  
หน้า 12

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                                      | ระบยละเอียดในการดำเนินการ                                  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ  |
|-------------------------|---|---|--|--|---|
|                         | 2. ดูแลผู้อย่างนิ่มเย็น (HDPE) ให้อยู่ในสภาพเป็นไดต์ อยู่เสมอ และในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการ จะต้องรับดำเนินการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีทันที โดยวิธีการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของผู้อย่างนิ่มเย็น (HDPE) จะส่องไฟตรวจดูของผู้อย่างนิ่มเย็น แล้วทำการบันทึกผลตรวจ แหล่งน้ำติดน้ำกับอสังหาริมทรัพย์ไม่คงทน หากตรวจพบการบันทึกผลไม่ถูกต้อง การรักษาสุขา (Pump and Treat) จะเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นไปต่อตัวก่อน “บี” ซึ่งเป็นปล่อยต้มน้ำ เพื่อป้องกันการระเบิดปืนลูกสูบแห้ง นำไปติดน้ำ | - บริเวณที่เก็บกองห้ามนำเศษขยะ หรือ “บี”<br>ทราย “บี” | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และติดต่อตัวบัญชี<br>ประจำบันทึก | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และติดต่อตัวบัญชี<br>ประจำบันทึก | - นายบุญเจ้าหน้าที่...<br>- บริษัท สี.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                         | 3. หากพบว่าบ่อขุดบริเวณโรงเรียนบ้านวัง渺มาศมีความผิดปกติของคุณภาพน้ำหรือรวมบคุณภาพน้ำในคามาตรฐานคุณภาพน้ำไม่ดี แมลงสาบมีรากขึ้นใต้รั้บบ่อและทำลาย根系 โคน้ำโดยมีสาเหตุจากการทำเหมืองของผู้ที่โครงการให้ทำการซ่อมคราสเตียหาดต่อราษฎร ซึ่งผู้ที่มี   | - บริเวณใกล้เคียง                                     | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และติดต่อตัวบัญชี<br>ประจำบันทึก | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงสร้าง                        | - นายบุญเจ้าหน้าที่...<br>- บริษัท สี.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |




ลงนาม.....

(นายบุญเจ้าหน้าที่)  
วันที่ 28/08/2567

ลงนาม.....

(นายบุญเจ้าหน้าที่)  
วันที่ 28/08/2567

รับรองจำนวนหน้า ... 13/101



ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2567

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)          | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| หน้าที่พิจารณาค่าชาติเชย ได้แก่ ศมดังนี้<br>และจะต้องรายงานการแก้ไขที่อยู่อาศัยดังกล่าวให้ผู้นำชุมชน<br>ศมดังนี้<br>4. ดำเนินการตามหลักสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพยาบาลสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล<br>สำหรับคนในหมู่บ้าน | 4. ปลูกพืชพรรณดินและไม้ป่าในต้นไม้เรือน ได้แก่ เตรียม รัง แตง ประดู่<br>และขยายแม่น้ำ บนแม่น้ำคั่นทำน้ำดินของโครงสร้างการท่องเที่ยวอย่างกัน<br>ผลการทดสอบค่าทาง化學ที่ทางท่าฯ<br>ทางค่าน้ำที่ศูนย์วัดน้ำออกโครงสร้างที่ใกล้กับห้วยแม่ระวง<br>5. ทำความสะอาดโครงสร้างและจราจรจากภายนอก แต่ให้ไม่ใช่ในส่วนของ<br>บุญบนหรือหัวน้ำภายนอก แต่ให้ในส่วนของโครงสร้าง<br>คืนฟาร์ม ปรับปรุงสิ่งที่ทางบ้านส่งและนำไปฟื้นฟูที่ผ่านการ<br>ทำเหมืองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - ค้นทำบ่อจัง<br>โครงการ<br>โดยเฉพาะบริเวณ<br>ทางค่าน้ำที่ศูนย์วัดน้ำออกโครงสร้างที่ใกล้กับห้วยแม่ระวง<br>- บริการฟื้นฟู<br>โครงการ<br>โดยเฉพาะบริเวณ<br>ทางค่าน้ำที่ศูนย์วัดน้ำออกโครงสร้างและจราจรจากภายนอก แต่ให้ไม่ใช่ในส่วนของ<br>บุญบนหรือหัวน้ำภายนอก แต่ให้ในส่วนของโครงสร้าง<br>คืนฟาร์ม ปรับปรุงสิ่งที่ทางบ้านส่งและนำไปฟื้นฟูที่ผ่านการ<br>ทำเหมืองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - กำหนดให้เหล่าชาวสังคม<br>ก่อ/run ทำให้มีอุปกรณ์และ<br>ดูแลตลอดอายุ<br>ประมาณปีครึ่ง<br><br>- บริการฟื้นฟู<br>โครงการ<br>โดยเฉพาะบริเวณ<br>ทางค่าน้ำที่ศูนย์วัดน้ำออกโครงสร้างและจราจรจากภายนอก แต่ให้ไม่ใช่ในส่วนของ<br>บุญบนหรือหัวน้ำภายนอก แต่ให้ในส่วนของโครงสร้าง<br>คืนฟาร์ม ปรับปรุงสิ่งที่ทางบ้านส่งและนำไปฟื้นฟูที่ผ่านการ<br>ทำเหมืองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - 11.6 ล้านบาท<br><br>- | - นายบุญ din จันทร์จะกุด<br>- บริษัท ชี.โอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด<br><br>- นายบุญ din จันทร์จะกุด<br>- บริษัท ชี.โอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญ din จันทร์จะกุด)  
วันที่ 28/08/2017

ลงนาม.....  
(นายบุญ din จันทร์จะกุด)  
วันที่ 22/08/2017

รับรองจำนวนหน้างาน 14/101  
ABE  
C.G. INTER GROUP CO., LTD.  
บริษัท อาบี ซี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
(นายก้าล่า บัณฑิต)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท อาบี ซี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาบี ซี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
หน้า 14

ຕາງຈາກທີ 1-2 (ໜ້ອ)

กิตติภูมิ

ເລກນາມ

ก.พ.ม. ๓๘/๐๙/๖๕๕๗  
(ประวัติอาชญากรรม)

วันที่ ๐๘/๐๙/๒๕๖๗  
จำนวนเงิน ๑๖๖๓๔๘.  
ค่าใช้จ่าย ๑๖๖๓๔๘.  
จำนวนเงินคงเหลือ ๐.

**รับรองจำนวนหน้า... 15/101**

**ABEY**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 15/101

(၁၂၅၄၃) ပြည်ရေးနှင့် ပြည်သူများ

ក្នុងពាណិជ្ជកម្មនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរករាយពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន

กุญแจ..... 22/08/2557

ຕາງຈາກໄຟ 1-2 (ຕົວ)

| หัวข้อการสัมภาษณ์  | มาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดที่ไม่คาดคิด  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ                    | งบประมาณ (บาท)                           | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| พืชเศรษฐกิจ  | พืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่ออาชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่ออาชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่ออาชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่ออาชีวภาพ             | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ                    | งบประมาณ (บาท)                           | ผู้รับผิดชอบ  |
| 4. การตัดต้นไม้สำหรับดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายพืชเศรษฐกิจ   | รักษาป่าอย่างถาวรสู่ไม่ทำลายในส่วนที่ต้องดูแลอย่างประทับใจ<br>การตัดต้นไม้สำหรับดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายพืชเศรษฐกิจ | - บริษัท พีที โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด | - ผลกระทบระยะยาว<br>ผลกระทบระยะยาว   | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>อยู่ในงบดำเนินงาน | - นางยุ่น ลีบ<br>- บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด |
| 5. การกำหนดขอบเขตที่ทำให้ดำเนินการที่ซัดเจนโดยทันท่วงที  | ปักหลักเขตที่ทำให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด<br>ของโครงสร้างที่ทำให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด  | - บริษัท พีที โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด | - ผลกระทบระยะเวลา<br>ผลกระทบระยะเวลา | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>อยู่ในงบดำเนินงาน | - นางยุ่น ลีบ<br>- บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด |
| 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของกรุงป่าฯ ที่จะเข้ามายังพื้นที่โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบและติดตามที่ดินที่อยู่ใน | ดำเนินการที่สำคัญต่ออาชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ดำเนินการที่สำคัญต่ออาชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ดำเนินการที่สำคัญต่ออาชีวภาพ                        | - บริษัท พีที โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด | - ผลกระทบระยะยาว<br>ผลกระทบระยะยาว   | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>อยู่ในงบดำเนินงาน | - นางยุ่น ลีบ<br>- บริษัท ศ.ไ.อ.วี. อุบลธรรมรักษ์ จำกัด |

คงน้ำมัน.....  
คงน้ำมัน.....

四百一

(ពេជ្ជនាមុខ ពេជ្ជរិល)

ରେଣ୍ଡିନ୍ ରେଣ୍ଡିନ୍ ରେଣ୍ଡିନ୍ ରେଣ୍ଡିନ୍ ରେଣ୍ଡିନ୍

卷之二

卷之三

หน้าที่ ๔๘ / ๐๘ / ๒๕๕

ตรี

ตรี

ตรี

卷之三


ກາງວົງໄມ້ຢັງເລື່ອງ ຕອນຫຼັດແຕ່ນໍ້າ ຈຳກັດ

7.....

หน้า 16

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)                                      | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------|--|--|---|---|---|
| 7) คอมมูนิตี้        | <p>1. จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวางรถบรรทุกและป้ายจำกัดความเร็ว - เส้นทางบนสีดำ<br/>รถ บริเวณเส้นทางชนวนสีดำในสีทางเดินที่โครงสร้าง<br/>โดยใช้มีดระบายน้ำทางจากทางเข้าโครงการที่ระยะ 50, 100 และ<br/>200 ม. เพื่อเตือนให้รถบรรทุกชะลอความเร็วก่อนถึงไฟฟ้า<br/>โครงการ ตั้งรูปที่ 2</p> <p>2. กำหนดแนวทางบ้านรากและคาดความเร็วรถบรรทุกและรีไฟฟ์เป็นไป<br/>ตามที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ<br/>และเส้นทางภายนอกโครงการก่อนออกสู่ถนนทางหลวงหมายเลข<br/>ลพ. 4044 และทางหลวงชนบท ลพ. 4022 ให้ชัดเจนเรื่อง<br/>กึ่ง 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อกำหนดสภาพถนนไม่ให้เกิดการ<br/>ชำรุดเสียหายอีกทั้งกำชับพนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อ<br/>ป้องกันการพุ่งรถ超速ของผู้คนรอบตัว และอุบัติเหตุที่จะ<br/>เกิดขึ้น</p> | <p>- เส้นทางบนสีดำ</p> <p>ก่อนรีไฟฟ์ในเส้นทาง<br/>และถนนเดินด้วย<br/>ประตูบานบังตา</p> <p>- เส้นทางบนสีดำ</p> <p>บริเวณการ<br/>ตั้งรูป</p> | <p>- กำหนดให้เหล้าเส้นสี<br/>ก่อนรีไฟฟ์ในเส้นทาง<br/>และถนนเดินด้วย<br/>ประตูบานบังตา</p> <p>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ 5,000 บาท</p> | <p>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ 5,000 บาท</p> | <p>- นายบุญศิริ จันทร์ระบุกิ<br/>- บริษัท สี.ไอ.จี.<br/>อินเตอร์รีบูป จำกัด</p> |




ผู้ดำเนินการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี จี อินเตอร์รีบูป ครอบคลุมเขตฯ จำกัด

วันที่ 22/08/2559

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการสัมภาษณ์อ้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งทำเสียง   | สถานที่ดำเนินงาน                               | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ   |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| 8) เศรษฐกิจ-สังคม     | 1. ให้มีการเต็งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่สำหรับผู้ได้เลือกตั้ง<br>ก่อนการดำเนินการทำเหมือง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก<br>3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครคิงการ หน่วยงานนราธิการ และ<br>ตัวแทนบุญชุมในกลุ่มพื้นที่ ที่สร้างความตื่นเต้น<br>อันดึงดูดบุญชุม ประชาสัมพันธ์ โครงการ ตรวจสอบปัจจัย<br>ร่องรอยในประสาหงานกับส่วนราชการที่อยู่ในบ้าน ผู้นำชุมชน<br>ราชภูมิ บริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการ<br>ดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม่ที่อยู่ในบ้าน<br>ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี<br>เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งศาลา<br>อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนา<br>ชุมชนจังหวัดลำพูน เพื่อให้นำมาพัฒนาต่อไปได้รับทราบ<br>ลง 1 ครั้ง โดยมีบัญชีต้นในการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 3 | - ปรับลดพื้นที่โครงการ<br>และชุมชนไม่ใกล้เคียง | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนริบกำหนดเวลา<br>และดำเนินการตลอด<br>อายุประทابةบัตร | - อุปกรณ์ดำเนินงานฯ<br>ของโครงการ<br>และดำเนินการตลอด | - นายบุญลิน จันตระกูล<br>บริษัท ซี.อี.วี.จำกัด<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด<br>- คณะกรรมาการ<br>มวลชนสัญชาติ |





ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการการศึกษาและต้องมุ่ง | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบที่ต้องเสียเวลาร้อน และสูงตกรากป้องกันและ<br/>แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br/>โดยการประเมินพัฒนาการติดตามตรวจสอบ<br/>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนของสื่อสังคมฯ<br/>เพื่อกำชุมชนให้ประชุมและหารือ</li> </ul> </li> </ul> <p>4. จดให้แน่ชัดลงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ<br/>บริเวณที่ทำการอยู่บ้านที่ 1 บ้านวังนาพัฒนา เลข<br/>หมู่ที่ 6 บ้านนาพัฒนา พร้อมทั้งให้ประชาชนลงนามรับทราบ<br/>ว่าจะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารดังนี้</p> <p>จากฝ่ายจราจรหรือไม่</p> |                  |                   |                |              |



นายกุลิน จันตระภูต  
ลงนาม.....

(นายกุลิน จันตระภูต)  
วันที่ 28/08/2565  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานของบริษัท ช.ว.ส. อิมแพ็ครักษ์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 20/101



นายกุลิน จันตระภูต  
ลงนาม.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการผู้ดูแล บริษัท เอช ไอ เอ็น อิมแพ็ครักษ์ จำกัด

วันที่ 22/08/2565



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


| หัวข้อการสัมภาษณ์เดือน | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่ด้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                        | <p>(2) จำนวนเงินที่นำเข้าคงทุนจะคิดจากพื้นที่โครงการโดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายในแผนพื้นที่น้ำที่จากการทำเหมืองแต่ละแห่ง ใช้งบประมาณ 11.6 ล้านบาท การบริหารของทุนดังกล่าว จะอยู่ในกรุงเทพฯ กลางคอกกรรมภาระของผู้ที่มีประชารชนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการของทุนดังกล่าว เพื่อหักลดการบริหารจัดการก่อนทุนอย่างโปร่งใสและสามารถดำเนินไปได้โดยไม่พบผู้ใดดูแลเบิกเบิก</p> <p>(3) ให้เปิดบัญชีรับน้ำยา โดยใช้ชื่อนายบุญลิน จันทร์ธนภูตและปรีชา ซี.ไอ.จี. อินเตอร์เก็ป จำกัด ตามที่ผู้รับของทางบัญชีระบุความในวงเงินบวกไปว่า “ กองทุนเพื่อพัฒนาที่จราจรทำเหมือง ” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและสร้างการเหมืองแต่ใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรากฐานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและสร้างและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบ</p> |                  |                   |                |              |

ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562

(นายบุญลิน จันทร์ธนภูต)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาล  
ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562

ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562

(นายกิตติ มโนชาติ)  
ผู้อำนวยการกองการจัดการเชื้อเพลิง ชี.อ.จ. อินเตอร์เก็ป จำกัด  
ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562



นายกิตติ  
มโนชาติ

ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562



รับรองดำเนินงานที่มา..... 22/101


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี จี อินเตอร์เก็ป จำกัด ครอบคลุมผลผลิต จ้าก

วันที่..... 22/08/2562



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


| หัวข้อการสังเกตด้วย  | มาตรฐานการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จลักษณะที่ไม่ดีของภัยแล้วเสร็จ   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีภัยแล้วเสร็จที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ ได้ | <p>(1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีภัยแล้วเสร็จที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ ได้</p> <p>(2) บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีภัยแล้วเสร็จที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ ได้</p> <p>(3) บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีภัยแล้วเสร็จที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ ได้</p> | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |





ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(2) ให้เบ็ดเตล็ดในการ โดยใช้ชื่อนายปฏิวัติ จันทร์ระบุ<br/>และปริษฐ์ พ.ช.ว. ก. อินเตอร์ร็อก จำกัด ตามที่ผู้ประกอบการ<br/>บูรณะ และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเพื่อสนับสนุนร้าน<br/>อาหารที่เน้นองค์รักษ์” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน<br/>และอาหารแห้งซึ่งออกแบบร้านเดิมไว้เป็นหลักฐานในบางบริหาร<br/>เงินกองทุนและร้ายางผ้าผลิตภัณฑ์ในที่แห่งเดียวฯ<br/>กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกระทรวงมหาดไทยลงนามให้หน่วยงานฯ<br/>ประเมินร้านและก่อสร้างใหม่และรับทราบ</p> <p>(3) การนำเงินเข้าก้อนทุน</p> <p>(3.1) ปลูกหญ้าใหม่ในดินที่อยู่ในแปลงที่ไม่ได้อ่อนเมรานฯ จังหวัด<br/>ศรีสะเกษ ประมาณ 700 ไร่ ตามวงเงินที่กำหนดไว้<br/>500,000 บาท</p> <p>(3.2) ในครัวเรือนที่สองจะถือสิ่งอันดับหนึ่งของประเทศ ให้มา<br/>เงินเข้าก้อนทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยต้องมีการทำราก<br/>500,000 บาท/ปี โดยให้ร่วมงบประมาณตามวาระและสนับสนุน<br/>เข้ามาอยู่ในก้อนทุน</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม

(นายบุญรักนันต์ จันทร์ระบุ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานของบริษัท ช.อ.ร. อินเตอร์ร็อก จำกัด  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม  
วันที่ 08/08/2557

รับรองจำนวนหน้า 26/101  
**ABE**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.


ผู้ดูแลโครงการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี จี อินเตอร์ร็อก คอมมูนิตี้แมท จำกัด

วันที่ 22/08/2557

ຕາງໝາດ 1-2 (ຕ່ອ)

วันที่ 08/08/2553  
นายบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗  
นายกิติ จันตระภูต  
ลงนาม.....  
นายกิติ จันตระภูต  
นายกิติ จันตระภูต ชี.อ. จ. จิตรา ของบริษัท ชี.อ. จ. จิตรา



ผู้ร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ๑๐.๔. วิถี ภัณฑ์สุวรรณ  
ลงนาม.....  
(นายปุลิศ จันทร์สุวรรณ)  
วันที่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๓

**ABE**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANT LTD.  
 บริษัท จีวันนนท์ จำกัด 27/101

กันยายน 22/08/2559

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรถยนต์และอื่นๆ | มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                       | <p>(2) กองทัพบกที่มีหน้าที่ให้หน่วยงานร่วมปฏิบัติประจำศูนย์ฯ ให้จัดสร้างเงินในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม ของห้องเรียน สำหรับปัจจุบันสถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่หนึ่งห้องเรียน 2 กม. และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสมที่นับรวมค่าเชิงกรุงเทพฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการจัดผู้แทนภาคประชาชุมชนให้เป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิเป็นกลางเจ้มใจของทุกฝ่าย</p> <p>(3) บันทึกที่ได้รับอนุญาตประทับนับตรวจน้ำที่ต้องการต่ออย่าง迫切 ผู้ถือประทานบัตร ผู้ดูแลจัดตั้งจุดดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามที่บันทึกที่ได้รับอนุญาตประทับน้ำที่ต้องการต่ออย่างรวดเร็วและประเมินค่าใช้จ่ายตามการขอรับน้ำอย 1 ครั้ง เพื่อกำหนดรอบบ้านขนาดการคำนวณโดยประมาณที่บ้าน</p> <p>สถานศึกษา และวัดที่อยู่โดยรอบพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำในบริเวณน้ำ 2 กม. และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปฏิบัติการทำหน้าที่</p> |                  |                   |                |              |






ลงนาม.....

(นายสิริปัน พิจารณากุล)

วันที่ 08/08/2562  
ลงนาม.....

ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562

รับรองจำนวนหน้า 28/101



(นายกัลยา มนัสวิช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี エンจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


| หัวข้อการสังเสียงเอกสาร | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                         | <p>(4) ผู้อุปราชฯ บัญชีประจำตู้องจัดประชุมคณะกรรมการ<br/>ตรวจสอบพัฒโน้มโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผน<br/>และผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่ให้มีความ<br/>และพัฒนาที่ใกล้เคียงตามความเห็นของบุคลิกษณกรรมการ และ<br/>ดำเนินการทุกปีจัดสืบสานดูแลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(5) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับเบี้ยบ่ำตัวย<br/>ก่อนทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายให้เวทบุตระลงศักดิ์ของ<br/>กอกรทุน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและ<br/>พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็น<br/>แนวทางปฏิบัติให้คุณสมบัติของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> |                  |                   |                |              |

8.3 การรายงานผล

ผู้อุปราชฯ บัญชีประจำตู้อย่างน้อยสองครั้งต่อปี ในการติดตาม  
แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่อยู่  
โดยรอบพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายซึ่งมีความหลากหลายและสภาพทาง  
ทางการเงินของกองทุน โดยแนบมาพร้อมกับการรายงานผลการ

  
 ลงนาม.....  
 (นายสุรศักดิ์ จิตราตรกุล)  
 วันที่ 08/08/2562

  
 ลงนาม.....  
 (นายศรีวิชัย มณฑิชา)  
 วันที่ 08/08/2562



รับรองจำนวนหน้า..... 29/101

  
 ABEN  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.  
 (นายศรีวิชัย มณฑิชา)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น จำกัด คณบัญชณ์ จำกัด

วันที่ ..... 22/08/2562

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการสัมภาษณ์                       | มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์   | มาตรฐานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลางานดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ                   |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|
|   | ประเมินคุณภาพกรรมการและมาตรฐานพื้นฐานของโครงสร้าง สำหรับ สำนักงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่ต้องประสานบูรณาการ สำนักงานอุตสาหกรรมที่เน้นฐานและกระบวนการใหม่ในเรื่องที่ต้องประสานงานบูรณาการมุ่งสานักงานและภาระหน้าที่ไม่ลงในส่วนตัวของ องค์กรปกติของส่วนที่อิงค์ฟ็อกต์ประจำหน้าบูรณาการทั่วไป  |  |  |   |                                |
| 9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย | <p>1. การบริหารการจัดการของทุกฝ่ายว่างานของสุขาภิบาล ผู้ถือปั๊มน้ำเบ็ดเตล็ดอ่องจัตุรง “กอทุนผ้ารักษากาล” เพื่อเป็นระบบมาโดยไม่ทราบผู้รับภาระทั้งทางสุขาภิบาลที่บูรณาการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญโดยรอบ สำนักงานและบ้านเรือนอย่างมาก 1 กม. ตามยอดเงินที่ระบุไว้ใน กองทุน ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้าง และประเพณีปั้นยอดด้วยเงิน บุญต่อสาธารณะตามสัดส่วนต่ออัตราราคาผู้ติดต่อทำหน้าที่ แบบท้ายการอนุญาตประทานบูรณาการท่ออยู่ประจำบูรณาการทั่วไป โดยมีแนวทางบริหารจัดการของทุก ด้าน</p> | <p>-บริการดูแลสุขาภิบาล<br/>โครงสร้างและ ชุมชนใกล้เคียง<br/>อย่างรวดเร็ว<br/>ก่อนเริ่มทำให้มีอ แหล่งกำเนิดใหม่ๆ ออกโครงการ<br/>และการติดต่อ<br/>อย่างรวดเร็ว</p> | <p>-กำหนดให้ได้มาตรฐาน<br/>ก่อนเริ่มทำให้มีอ แหล่งกำเนิดใหม่ๆ ออกโครงการ<br/>และการติดต่อ<br/>อย่างรวดเร็ว</p> | <p>-อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ<br/>และดำเนินการตลอด</p> | คณะกรรมการ<br>มาตรฐานสุขาภิบาล |



ลงนาม.....  
(นายปริญ พิจาระภก)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  
(นายบุศิน จันทร์ภก)  
วันที่ 28/08/2557

รับรองจำนวนหน้า 30/101  
ลงนาม.....  
ก. ๙๘  
(นายศักดิ์ มณฑิต)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท อี.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ลงนาม.....  
ก. ๙๘  
(นายศักดิ์ มณฑิต)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท อี.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการสื่อสาร&ติดตาม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั่วไป  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1.1 การจัดเดินเรือของทุน | <p>(1) ผู้ถือประจำท่านบัญชีตรวจสอบเงินเบี้ยประมานณ์ตามจำนวนและช่วงเวลาที่กำหนดให้ทางหนี้ผ้าระหว่างทางเดินทางซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแบบท้ายการขออนุญาตประทานบัญชีอื่นๆ ของท่านบัญชี</p> <p>(2) เพิ่มบัญชีรักษาการ โดยใช้ชื่อนายบุญศิน จันทร์จะกุล และปริษฐ์ พี.เอ.วิชิตอุดรรักษ์ จำกัดตามที่ผู้ถือประจำท่านบัญชี<br/>หรือหัวหน้ากลุ่มภาระที่กรุณารักษาภาระน้ำหนักและภาระไม่องร์ กิจหน้าที่และมีข้อมูลความคืบไป “ กองทุนผู้ดูแลน้ำหนักและภาระ ” หรือหัวหน้าที่กรุณารักษาภาระน้ำหนักและภาระไม่องร์ กิจหน้าที่เพื่อไม่เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านบัญชีทราบ</p> <p>(3) กรณีเงินเข้าออกของทุน</p> <p>(3.1) ปั๊มน้ำเงินเข้าออกของทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัญชีรักษาการต่ออายุประทานบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 200,000 บาท</p> |                  |                   |                |              |

ลงนาม.....  



(นายบุญศิน จันทร์จะกุล)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  


(นายศักดิ์ อมรเชษฐ์)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  


(นายพิริศน์ จันทร์จะกุล)  
วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้าร่าง 31/101  
ลงนาม.....  


(นายศักดิ์ อมรเชษฐ์)  
วันที่ 22/08/2557




ลงนาม.....  


(นายพิริศน์ จันทร์จะกุล)  
วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| หัวข้อการรับสั่งงานด้วย | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------|--|---|-------------------|----------------|--------------|
|                         | (3.2) ให้ค่าจ้างที่สูงถึงสิบเอ็ดบาทต่อชั่วโมง<br>ให้คำแนะนำเชิงทุนให้ทางเดียวโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้รับผิดชอบ<br>200,000 บาท   |   |                   |                |              |
| 1.2 การบริหารเงินกองทุน | (1) ให้ค่าจ้างตามการมาลงทุนเพิ่มเติบโตของโครงการเป็น<br>หนึ่งบริหารจัดการกองทุน โดยผู้รับผิดชอบทางบ้านเป็นตัวจัดตั้ง<br>คณภาพการลงทุนในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการได้ตามผู้รับผิดชอบ<br>ประมาณ 200,000 บาท | บริษัทฯ ผู้ให้ทุน และผู้ที่สนับสนุนการ<br>ใช้จ่าย อาจขอค่าประภอที่ทำให้ได้รับความประทับใจ<br>และหากจะต้องขอใบอนุญาต ก็จะให้เพิ่มเจ้าหน้าที่<br>สาธารณสุข ผู้แทนผู้เช่าและรับผิดชอบที่ร่วมเป็นกรรมการ<br>และที่ปรึกษาในคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ<br>แผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสอบสภาพประทุมที่<br>โดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุนและการ<br>กำกับดูแลกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด |                   |                |              |



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรถยนต์และอื่นๆ | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผู้ประสบภัยทางบกสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                       | <p>(2) กองทุนเพื่อประกันภัยทางบกสิ่งแวดล้อม</p> <p>จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบเอกสารเบ็ดเตล็ด ป้องกันภัยทางบกสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผนที่ภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงกับ จุดติดตามศูนย์กลางพื้นที่ภัยชั้องกับการเฝ้าระวังสูงสุดภายใน ของประเทศไทยและพื้นที่ที่มีความใกล้เคียงในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถเข้ามาลงมือปฏิบัติงาน สาธารณะเป็นผู้ร่วมตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ</p> <p>(3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนญาตประทับตราหรือการต่ออายุประทับตรา ผู้ครอบครองหันบัตร ผู้ดูแลบ้านบัตรต้องดำเนินกิจกรรมที่รือ โทรศัพท์หมายเลขเดิมและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดทำการทำเหมืองตั้งแต่ (3.1) จัดตั้งคณะกรรมการมาลงเส้นฟันธงรักษาความปลอดภัย แหล่งกำเนิดประโยชน์คุณภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภัยทางบกสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจสอบ</p> |                  |                   |                |              |

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันทร์ยะฤทธิ)  
วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันทร์ยะฤทธิ)  
วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันทร์ยะฤทธิ)  
วันที่ 22/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันทร์ยะฤทธิ)  
วันที่.....

รับรองจำนวนหน้า 33/101

ABEIN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี จำกัด เนื่องด้วยเรียน คณบดีและท่านที่ จ้าว

วันที่.....


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี จำกัด เนื่องด้วยเรียน คณบดีและท่านที่ จ้าว

วันที่.....

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพย์ภารกิจและอสังหาริมทรัพย์คงเหลือ  | มาตรฐานบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ศูนย์การประชุมที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยรอบพื้นที่ที่ไม่มีทางเข้าสู่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. | (3.2) จุดทำแบบแผนงานโปรดังการตรวจสอบเอกสารซึ่งประกอบด้วย<br>สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ที่ไม่มีทางเข้าสู่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. และตรวจสอบรายการพื้นที่ที่ไม่ได้รวมตามความเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการมาลงนามทบทวนและสมัชพนักวิชาการมาโดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบแผนงานใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนริบมีเปิดทำการทำเนียบ แตะต้อง ดำเนินโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประมาณปีต่อ |                  |                   |                |              |

(4) ผู้ถือประทับบัญชีตรวจสอบรายการน้ำที่มีอยู่ 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมการเพื่อตรวจสอบความพร้อมโครงการตรวจสอบขนาดที่ท่องเที่ยวโดยรอบพื้นที่ที่ไม่กว่า 1 กม.



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


| หัวข้อการการสัมภาษณ์ | มาตรฐานป้องกันและลดภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      | (5) ให้คุณภาพกระบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดตามเป้าหมาย<br>กองทุนผู้ร่วมทางดูแลพิจารณาเพื่อคงประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป<br>ของกองทุน โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมที่ต้องการ<br>โครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการ<br>เบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คุณภาพรวมและการแลกเปลี่ยน<br>ให้ขยายช่องทางร่าง | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |

1.3 การรายงานผล

ผู้รับประทานบัญชาต้องรายงานผลการดำเนินการตาม  
แผนงานการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการติดตามและรายงาน  
โดยรอบทุกเดือนในเดือน ก.ค. และสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทุก  
ทางการเงินของกองทุน โดยแนบมาพร้อมกับการรายงานผลการ  
ประเมินคุณภาพรวมการดูแลสิ่งแวดล้อม ครองการ ส.ท.ให้  
สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนาและกำก时效果และผลกระทบ  
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศทั้งสองหน่วยงานเป็นทราบทุกปี

ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


(นายบุญศักดิ์ จันทร์ระดิษ)  
วันที่ 08/09/2567

(นายบุญศักดิ์ จันทร์ระดิษ)  
วันที่ 08/08/2567

(นายบุญศักดิ์ จันทร์ระดิษ)  
วันที่ 22/08/2557




รับรองจำนวนหน้า..... 35/101  


**ABEIN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.  
ผู้ดูแลโครงการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี 伊 นจิ尼เออร์ จำกัด  
รับรอง.....


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  



ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ลงนาม.....  


ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรถยนต์และอื่นๆ   | มาตราการป้องกันและแก้ไขผลร้ายเบสิคแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                 | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2. ฝีกอบรมการทำางนและภาระให้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอุบรมทุกวัน ก่อนการปฏิบัติงาน                   | - พนักงานของศูนย์ครองการ<br>บริษัทฯ<br>ต้องเฝ้าระวัง<br>สิ่งแวดล้อม ป่ายເเตือนระดึงภัยพร้อมติดตามบันทึกก่องมและ<br>ชุมชนที่บ้าน         | - ตกลอดระยะเวลา<br>บริษัทฯ                                  | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด |
| 3. จัดทำฐานนโยบายด้านความปลอดภัยและนิยามด้าน<br>ต้องเฝ้าระวัง ป่ายເเตือนระดึงภัยพร้อมติดตามบันทึกก่องมและ<br>ชุมชนที่บ้าน                 | - บริษัทฯพื้นที่โครงการ<br>ต้องเฝ้าระวัง ป่ายເเตือนระดึงภัยพร้อมติดตามบันทึกก่องมและ<br>ชุมชนที่บ้าน                                    | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำหน้างาน                   | - 10,000 บาท                      | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด |
| 4. จัดเตรียมปัจจัยในการป้องกันภัยมาเป็นต้น พื้นที่ของที่<br>สำหรับบ้านเรือนส่วนบุคคลและบ้านเรือนที่อยู่ติดกัน                             | - บริษัทฯพื้นที่โครงการ<br>ต้องเฝ้าระวัง ป่ายເเตือนระดึงภัยมาเป็นต้น พื้นที่ของที่<br>สำหรับบ้านเรือนส่วนบุคคลและบ้านเรือนที่อยู่ติดกัน | - กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำหน้างาน                   | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด |
| 5. กำชับให้พนักงานที่เข้าสู่บทางเช่า-ห้องโถงโครงการ<br>เพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าบ้านผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทาง<br>ขันส่งน้ำ            | - พนักงานของบริษัทฯ<br>ต้องเฝ้าระวัง ป่ายເเตือนระดึงภัยมาเป็นต้น พื้นที่ของที่<br>สำหรับบ้านเรือนส่วนบุคคลและบ้านเรือนที่อยู่ติดกัน     | - ตกลอดระยะเวลา<br>บริษัทฯ                                  | -                                 | -  | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด |
| 6. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และ<br>ตรวจสอบสภาพผู้คนในบ้านที่ทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>เพื่อกำบังระบบทางเดินทางไป | - พนักงานโครงการ<br>ต้องเฝ้าระวัง ป่ายເเตือนระดึงภัยมาเป็นต้น พื้นที่ของที่<br>สำหรับบ้านเรือนส่วนบุคคลและบ้านเรือนที่อยู่ติดกัน        | - กำหนดให้ทางน้ำด้วย<br>ระบบเวล刺客ีรีมภาร<br>ไม่ลดลงกว่า 10% | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด | - นายบุญรุ่ง จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ซี.อี.วี.<br>อินเตอร์ริป จำกัด |



รับรองจำนวนหน้า 36/101  
ABEIN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD

ผู้รับผิดชอบของบริษัท ซี.อี.วี.อินเตอร์ริป จำกัด  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้ตัดสินใจ เบี้ย อี. อุ่น เอ็ม.บี.บี.ริป คณบัญชล์และนพ. จำกต

วันที่ 22/08/2557

ลงนาม.....  
วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


| หัวข้อการสัมภาษณ์และถ้อยคำ  | มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบของแนวตั้ง   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 10) สมมติฐาน<br>มาตรฐานที่มีอยู่ในบริเวณที่สำหรับการประเมินผลกระทบต่อ<br>มาตรฐานที่ต้องปรับแต่ง | ให้ดำเนินการปิดทำให้มีสื่อองค์ความไม่ระบุไว้แน่นฝั่งการ<br>ทำเหมือง เพื่อลดผลกระทบเสียงและสภาพภูมิประเทศที่ศูนย์กลาง<br>รวมเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อศูนย์ราชการบริเวณโดยรวมโครงการ<br>และกำหนดให้มีพื้นที่ Buffer Zone บริเวณแนวเขตพื้นที่<br>ไม่ทำเหมือง พื้นที่ที่ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่<br>ดังกล่าว   | - บริษัทพัฒนาที่ดิน<br>เหมือง   | - กำหนดให้เหลือ剩จ<br>ก่อนเริ่มทำให้มีสื่อองค์ความ<br>ดูแลตลอดอายุ<br>กระบวนการบด | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายปลัด จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.เอ.วี.<br>อัมมตอร์กชุบ จำกัด |
| 11) ผลกระทบ<br>ประโยชน์ทาง<br>และสิ่งที่มีคุณค่าทาง<br>ประวัติศาสตร์                            | ขณะปฏิบัติงานได้ หากมีภาระหลักฐานทางโบราณคดี<br>เพิ่มเติม โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นดินซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีของ<br>งานการสำรวจเพื่อบรรเวณนี้เพื่อผลการทางปา จำเป็นต้องแจ้งเจ้าตัว<br>กับสำนักศิลปากรในพื้นที่รับผิดชอบ ในกรณีต้องดำเนิน<br>ศึกษาที่ 8 เสียงใหม่ ให้ทราบเบื้องต้นที่ เพื่อร่วมกัน<br>ตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการดำเนินการตามความ<br>เหมาะสมส่วนตัวไป | - บริษัทพัฒนาที่ดิน<br>ของโครงการและ<br>ดำเนินการต่อเนื่อง<br>ตลอดอายุกระบวนการ<br>บด | - ศักยดิรประยะเวลา<br>ให้รีบมีการและ<br>ดำเนินการต่อเนื่อง                       | -                                 | - นายปลัด จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.เอ.วี.<br>อัมมตอร์กชุบ จำกัด |

รับรองจำนวนหน้า 37/101.....



ลงนาม.....  
(นายปลัด จันทร์ระบุ)

วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๗



ลงนาม.....  
(นายก้าว ณัฐพัชชิต)  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด  
วันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๗

หน้า 37

ตารางที่ 1-3 สิรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะดรามาภินิหาร

| หลักการสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------|---|---|---|---|--|
| 1) สถาปฏิบัติเบ้า  | <p>1. รักษาสภาพภูมิป่าธรรมชาติเดิมบริเวณที่อยู่อาศัย ไม่ตัดหิน<br/>ไม่มีระบายน้ำ ทางด้านทิศตะวันออกในระยะ 50 ม. ทิศใต้แม่น้ำ<br/>เขตอนุพันที่มีทำาหนื้นที่แม่น้ำต้นที่และแม่น้ำต่อไปทำาหนื้นของ<br/>ระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่ไม่ได้จัดการร<br/>การทำาหนื้นของแม่น้ำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ<br/>ประเทศเดิมไว้ และกำหนดปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้อง<br/>Buffer Zone</p> <p>2. เปิดช่องทางเดินทางตามแนวโน้มครองกำแพงอย่างคู่คันรั้ว<br/>โดยเปิดทำาหนื้นในส่วนยังไม่ได้ กำหนดให้ทั้งบ้าน้ำด<br/>ลุงไม่เกิน 5 ม. และแม่ความกว้างของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า<br/>4 ม. ความต่ำบันรั้วของท่าน้ำที่มีอยู่ไม่เกิน 45 องศา</p> <p>3. สร้างผังกั้นเดิมจากหินเหลือของตัวอ่อนของจากหินที่มีอยู่<br/>โดยบรรทุกไปบังที่กีบกอกและร่อนที่จะมีการระเบิดในครั้ง<br/>ต่อไป</p> | <p>- บริเวณพื้นที่ไม่มี<br/>กิจกรรมการทำ<br/>เหมืองและริเวร<br/>ที่น้ำที่ไม่สามารถทำ<br/>เหมือง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ไม่มี<br/>กิจกรรมการทำ<br/>เหมืองและริเวร<br/>ที่น้ำที่ไม่สามารถทำ<br/>เหมือง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ไม่มี<br/>กิจกรรมการทำ<br/>เหมืองและริเวร<br/>ที่น้ำที่ไม่สามารถทำ<br/>เหมือง</p> | <p>- 7 ต่อครยะต่อเดือน<br/>และตลอดอายุ<br/>ประมาณปี</p> <p>- 7 ต่อครยะต่อเดือน<br/>และตลอดอายุ<br/>ประมาณปี</p> <p>- 7 ต่อครยะต่อเดือน<br/>และตลอดอายุ<br/>ประมาณปี</p> | <p>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</p> <p>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</p> <p>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</p> | <p>- นายบุญรักนิล จันทร์ระบุกุล<br/>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>- นายบุญรักนิล จันทร์ระบุกุล<br/>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>- นายบุญรักนิล จันทร์ระบุกุล<br/>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> |

รับรองว่างานหน้า..... 38/101.....

ABEIN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

เจริญ มนัส  
(นายเจริญ มนัส)  
ลงนาม..... ๑๙ ๘๘๘๘  
(นายเจริญ มนัส)

CJG  
บริษัท  
เชิงกลยุทธ์ จำกัด  
ลงนาม..... ๑๙ ๘๘๘๘  
(นายเจริญ มนัส)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี ไอ เอ็น เอ็นเจเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด  
ลงนาม..... ๑๙ ๘๘๘๘  
(นายเจริญ มนัส)

วันที่ ๒๘/๐๙/๒๕๖๗  
วันที่ ๒๒/๐๙/๒๕๖๗

หน้า 38


ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสังเคราะห์ผล | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                         | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
|                       | 4. การขยายพื้นที่เพื่อการทำเกษตรกรรม ลดช่วงเพลิงด้วยการปลูกสูงและต่ำ รวมถึงการปลูกสูงแบบต่างๆ คาดไว้แล้วเมื่อการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ โดย Resistivity Survey รวมไปด้วยเครื่องมือในการสำรวจทางธรณี ที่ศึกษาในมาใช้ในการสำรวจพื้นที่หน้าเหมืองคร่าวหน้าวัฒน์ ได้มีความเสี่ยงในการเกิดหดดุมยบหรือไม่ กรณีการทำเหมือง ซึ่งหากพบหดดุมอาจจะมีการปันทึกข้อมูลไว้เพื่อรับมือภาวะน้ำท่วมทางพื้นที่ | - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง<br>แหล่งติดต่ออย่าง<br>ประทบบสูตร | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญเจ้าเมือง<br>บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                       | 5. มีการสำรวจและวิทยาพื้นดินบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดูโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก (Joints) ของชั้นหิน เพื่อดักจับแนวที่ได้รีบความเสี่ยง ในการเกิดโพรง หรือหดดุมยบบริเวณหน้าเหมือง   | - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง<br>แหล่งติดต่ออย่าง<br>ประทบบสูตร | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญเจ้าเมือง<br>บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการร้องและแสดงความไม่สงบ   | มาตรการร้องและแสดงความไม่สงบ   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|---|--|---|--|
| 6. ในระหว่างการทำให้เมือง ห้ามพ่วงป้ายโฆษณาที่เป็นปัจจัยในเมือง หรือความเสียง ว่าจะมีプログラ์น้ำด้วย เป็นไปได้โดยสิ่งที่งานจ้างมาเสื่อทิ้น เป็นต้น ซึ่งเมืองการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริง จางน้ำให้ดำเนินการกันจะเป็นพื้นที่อันตราย โดยทำสัญญาณหรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีหนังนกมาเกี้ยวไปบนริเวณต่างๆ รวมทั้งทำการตราชะครอบความปลอดภัยด้วยวิศวกรรมควบคุมที่รับผิดชอบ การทำเหมืองของโคนกรากให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย | - บริเวณพื้นที่ที่ให้เชื้อ - ตรวจสอบระยะทางดำเนินการ และติดต่อจาก บริษัทฯ ประจำที่ ๑๐๙ ชั้น ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ | - ตรวจสอบระยะทางดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ บริษัทฯ ประจำที่ ๑๐๙ ชั้น ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ | - นายกุลิน จันทร์ระบุต (นายกุลิน จันทร์ระบุต)<br>บริษัท อี.อี.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด<br>วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗ | - นายกุลิน จันทร์ระบุต - บริษัท อี.อี.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายกุลิน จันทร์ระบุต<br>บริษัท อี.อี.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |



ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ณ วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗ คุณชุดเมฆ พ. จำกัด  
 วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗


ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|--|--------------|
| 7. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการที่ดำเนินการทำเหมืองแล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหารายงานผลการดำเนินงานที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและภาระเหมืองและรากบุปติ ต่อไป | - บริเวณพื้นที่ดำเนินการ<br>ทำเหมือง<br>แหล่งติดต่อต่างๆ<br>ประชาบัติ   | - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ<br>แหล่งติดต่อต่างๆ<br>ประชาบัติ | - 11.6 ล้านบาท   | - นายปฏิญ จันตรรงค์<br>- บริษัท สี.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |              |
| 8. ให้ติดตั้งไม้และเบ็ดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมืองท่านนั้น และดูแลรักษาพื้นที่ใหม่ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ในกระบวนการกิจกรรมเกี่ยวกับเหมืองให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยครองครั้ด   | - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง<br>แหล่งติดต่อต่างๆ<br>ประชาบัติ  | - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ<br>แหล่งติดต่อต่างๆ<br>ประชาบัติ | - อัญเชิญบัวเนินงาน<br>ขอโศกราช                          | - นายปฏิญ จันตรรงค์<br>- บริษัท สี.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |              |
| 2) ดูแลสภาพอากาศ  | 1. ปรับปรุงส่วนทางของสิ่งร้ายในโครงการให้คงสภาพเป็นร่องน้ำดูดและบารุงรักษาเส้นทางน้ำผิวดินด้วยพื้นที่ดูดและบารุงรักษาเส้นทางน้ำสูงและให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมอย่างเดียวตาม | - เส้นทางที่คงสูงไว้<br>ภายนอกโครงสร้าง<br>ประชาชนบัต    | - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ<br>แหล่งติดต่อต่างๆ<br>ประชาบัติ | - นายปฏิญ จันตรรงค์<br>- อัญเชิญบัวเนินงาน<br>ขอโศกราช           |              |

AEON  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงนาม.....  
(นายปฏิญ จันตรรงค์)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  
(นายก้าว มนต์ชิติ)  
วันที่ 22/08/2557

รับรองจำนวนหน้า... 41/101  


ลงนาม.....  
(นายก้าว มนต์ชิติ)  
วันที่ 22/08/2557

ผู้ดำเนินรายการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพย์ภารติและลักษณะ   | มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|--|--|--|--|
| 2. เนื้อที่ทำการดูแลส่วนภายนอกที่ต้องปรุงรักษาซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพักที่<br>โครงสร้างถาวรส่วนใหญ่ไม่ชำรุดเสื่อม化<br>ตลอดแต่ใช้ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหากพบว่ามีน้ำ<br>ซึ่งอาจเสียหาย | - เส้นทางที่สำคัญ<br>ทางด้านที่ต้องดูแลอยู่<br>เนื่องในตัวจากพื้นที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก<br>1.9 กม. | - เส้นทางที่สำคัญ<br>ทางด้านที่ต้องดูแลอยู่<br>ประจำปีต่อๆ กันที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก    | - ยกเว้นงวดดำเนินงาน<br>ของคร่องการ<br>1.9 กม.   | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |
| 3. ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดภัยเสีย<br>หรือผู้คนของจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบว่าสภาพ<br>เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามคุณิตของยานพาหนะและ<br>เครื่องจักรกล           | - ยานพาหนะ<br>เครื่องจักรกลและ<br>อุปกรณ์   | - ยกเว้นงวดดำเนินงาน<br>ของคร่องการ<br>ประจำปีต่อๆ กันที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก<br>1.9 กม. | - ยกเว้นงวดดำเนินงาน<br>ของคร่องการ<br>ประจำปีต่อๆ กันที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก            | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |
| 4. เนื้อที่ดำเนินการซึ่งพรมน้ำบริเวณพื้นที่ห้องน้ำห้องน้ำร่วมภายใน<br>โครงสร้าง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของ<br>สภาพภูมิอากาศ   | - พื้นที่ห้องน้ำห้องน้ำร่วม<br>เส้นทางน้ำส่งประ <sup>ร</sup><br>ภายนคร่องการ  | - ยกเว้นงวดดำเนินงาน<br>ของคร่องการ<br>ประจำปีต่อๆ กันที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก<br>1.9 กม. | - ยกเว้นงวดดำเนินงาน<br>ของคร่องการ<br>ประจำปีต่อๆ กันที่<br>โครงสร้างบ้านที่<br>พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก<br>1.9 กม. | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด | - นายบุญลิน อินทร์ระบุ<br>บริษัท ศ.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน อินทร์ระบุ)  
วันที่ 08/08/2562

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน อินทร์ระบุ)  
วันที่ 28/05/2562



ลงนาม.....  
(นายบุญลิน อินทร์ระบุ)

รับรองจำนวนหน้า 42/101.....  
**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD

ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ บริษัท เอ บี จี อินเตอร์รักษ์ จำกัด  
ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ บริษัท เอ บี จี อินเตอร์รักษ์ จำกัด


ลงนาม.....  
วันที่..... 22/08/2562

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                                 | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|---|---|---|---|
| 5. กำหนดเงื่อนไขการบรรทุกและการนำเข้าออกประเทศให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแรกรายไม่คุ้มครอง การและเส้นทางภายนอกโครงสร้างความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. พื้นที่จัดทำฝ้าใบบิดคุ้มครองด้วยกระเบื้องรากลมสีเขียว   | - เส้นทางขนส่งแรกรายไม่คุ้มครองโดยทางบ้ำต์รร<br>- ตกลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัตร | - เส้นทางขนส่งแรกรายไม่คุ้มครองโดยทางบ้ำต์รร<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัตร | - ตกลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัตร | - นายบุญลิน จันตระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญลิน จันตระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 6. ก่อนการระบุเบิกฟุตกรุงให้คำว่ามสหานุภาพโดยจัดให้มีหนังสังเคราะห์แบบรับเอกสารเพื่อแสดงการที่ทรง<br>กระชาญของผู้นัดหมาย<br>7. หากมีคอมพ์แต่งให้จัดการจุดระบุเบิก และใช้ในการเกี่ยยหินปูน<br>หินเหลี่ยมจะต้องรักษาราคาไม่สูงกว่าที่ประเมินสูงหรือแม้กระทั่ง<br>พรั่น้ำที่เก็บอย่างร่องทำทำการตักหินเพื่อปูรองกันการที่ทรง<br>กระชาญของผู้นัดหมาย | - บริเวณที่ทำ<br>เหมือง<br>- บริเวณที่ทำ<br>เหมือง  | - บริเวณที่ทำ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัตร                                | - ตกลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัตร | - นายบุญลิน จันตระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญลิน จันตระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันตระบุตร)  
วันที่ 28/08/2567

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันตระบุตร)  
วันที่ 28/08/2567



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขผลผลกระทบ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบ  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ                               | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 8. ปลูกต้นไม้ต่อเรื่องตามแนวเส้นทางขนส่ง หรือหนาแน่นอื่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแนววิถีการพัฒนาระยะชั้นต่อไป ผู้ดูแลควรออกอาป่าเบี้ยบหรือลงวิถีการท่องเที่ยวในด้านท่องเที่ยว | 8. ปลูกต้นไม้ต่อเรื่องตามแนวเส้นทางขนส่ง หรือหนาแน่นอื่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแนววิถีการพัฒนาระยะชั้นต่อไป ผู้ดูแลควรออกอาป่าเบี้ยบหรือลงวิถีการท่องเที่ยวในด้านท่องเที่ยว   | - เส้นทางขนส่งที่มีการตัดต่อ<br>หน้าที่มีของที่เลิกผลิต<br>น้ำร่อง | - ตลอดระยะเวลา<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัจจุบัน | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ส.ไอล.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 3) เศียง ตรางามสั่นสะ呼声ก แหล่งน้ำ  | 1. การจุดระเบิดแต่ละครั้งให้ออกแบบตัวยการใช้แก๊สบ่อร่อง เวลา วันดูร่องเปิดที่บ่อร่องแบบมีแนวตรงผ่านแม่น้ำบ่อร่องดูร่อง ANFO โดยต้องกำหนดให้ห้องระเบิดอัดปิดไม่น้อยกว่า 2.6 ม.<br>2. ติดป้ายเตือนเขตการใช้จุดระเบิด พื้นที่ห้องระเบิดใน การระเบิดไว้เป็นร่องริมเส้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของดูร่อง 2 ผู้ดู จุดทางเข้าวันจะมาพัฒนา (รูปที่ 2) และจะจัดทำร่องใหม่ที่บ่อร่อง | - บริเวณพื้นที่ทำห้องน้ำ<br>และติดต่อจากดูร่อง<br>ประมาณปัจจุบัน   | - ตลอดระยะเวลา<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณปัจจุบัน | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ส.ไอล.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 08/08/2557



รับรองดำเนินงานหน้า 44/101

ABEN  
ENGINEERING  
CONTRACTING CO.,LTD  
ผู้ดูแลงานภูมิศาสตร์/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น อิมเมจินเนอร์ร  
วันที่ 22/05/2557  
หน้า 44

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสื่อสารและถ้อยคำ  | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดของระบบต่อไป                              | สถานที่ดำเนินงาน                                       | ระยะเวลาดำเนินการ                                      | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|--|--|---|---|
| 3. ให้ติดตามประเมินผลของเสียงที่มีมาจากการรบประปิดทุกร่อง หากพบว่าไม่ถูกต้องทั่วไปให้เกิดความเสียหายแล้วพัฒนาระบบโดยทันที จึงจะลดเวลาเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่ต้องใช้เวลาเสียหายตามความเหมาะสม ยังต้องรับมือทำภาระปรับปรุงและแก้ไขซึ่งต้องใช้เวลามาก   | - บริเวณพื้นที่โครงสร้าง<br>และพื้นที่ทางเดิน<br>บริเวณบ่อ<br>ความเหมาะสม | - ตรวจสอบเบื้องต้นการ<br>และติดต่อตัวอย่าง<br>ประจำบ่อ | - อยู่ในงบดำเนินการ<br>ของโครงการ                      | - นายบุญรักาน<br>บริษัท ซี.อ.วี.<br>อินเตอร์วอร์กส์ จำกัด | - นายบุญรักาน<br>บริษัท ซี.อ.วี.<br>อินเตอร์วอร์กส์ จำกัด |
| 4. กำหนดตรีระยะเวลาเปิดไม่มากน้ำฝนละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ทำการระบุเดินทาง 1 ครั้ง โดยก่อนจะทำการระบุเดินทางต้องแจ้งให้พนักงานไม่เข้ามายังท่า雨水 ทุกคน หรือนัก工程ที่มีบทบาทจำต้องเลือกเวลาตรวจสอบบ่อให้เจ็บปวดมากท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในห้องที่ต่ำบ่อ และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ตั้งที่บ้านราบล่างหนาอย่างน้อย 1 วัน | - บริเวณพื้นที่ทำเหมือง<br>และพื้นที่ทางเดิน<br>ประจำบ่อ                  | - ตรวจสอบระยะทำเหมือง<br>และติดต่อตัวอย่าง<br>ประจำบ่อ | - ตรวจสอบระยะทำเหมือง<br>และติดต่อตัวอย่าง<br>ประจำบ่อ | - นายบุญรักาน<br>บริษัท ซี.อ.วี.<br>อินเตอร์วอร์กส์ จำกัด | - นายบุญรักาน<br>บริษัท ซี.อ.วี.<br>อินเตอร์วอร์กส์ จำกัด |


ลงนาม.....  
*Mo*  
(นายบุญรักาน จันทร์จะกุล)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญรักาน จันทร์จะกุล)  
วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 45/101...



ผู้ดูแลโครงการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี วี อิมเมจิเนอริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด  
วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                | สถานที่ดำเนินงาน              | รับผิดชอบดำเนินการ                | งบประมาณ (บาท)                             | ผู้รับผิดชอบ                               |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 5. ต้องจัดทำรายงานการออกแบบการจาระเบ็ดทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับการรองรับการเบิดครัวต่อไป   | - บริษัทพื้นที่ทำเหมือง<br>และตลอดสาย<br>ประทานบด                       | - ตกลอดระยะเวลา<br>ของโครงการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ |
| 6. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำเข้ามูลไปวางแผ่นเรืออง การระเบิดในครั้งต่อไป  | - บริษัทพื้นที่ทำเหมือง<br>และตลอดสาย<br>ประทานบด                       | - ตกลอดระยะเวลา<br>ของโครงการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ |
| 7. การออกแบบการเจาะระบบทิ่งหัวห้ม่อง มะซาการะดูดเบ็ดจัดตั้งให้แม่ศิวกะรัตน์ผู้อำนวยการบรมฯ อบรมมากรรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ ควบคุมทุกหนตอน พื้นที่ที่กราดตะลอนได้ทำการออกแบบการระเบิดตัวตรวจสอบบุคคล | - บริษัทพื้นที่ทำเหมือง<br>และตลอดสาย<br>ประทานบด                       | - ตกลอดระยะเวลา<br>ของโครงการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ |
| 8. ติดจักรยานที่เก็บติดสีแดงในเวลาถูกต้อง ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนจะไม่ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.   | - บริษัทพื้นที่โครงการ<br>โดยดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. | - ตกลอดระยะเวลา<br>ของโครงการ | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ | - นายศักดิ์ จันตร์ภูริ<br>- ปริษฐ์ ชัยวุฒิ |

ลงนาม.....  
(นายศักดิ์ จันตร์ภูริ)  
วันที่ ๒๘/๐๙/๒๕๖๗

ลงนาม.....  
(นายศักดิ์ จันตร์ภูริ)  
วันที่ ๒๘/๐๙/๒๕๖๗



รับรองจำนวนหน้า 46/101  
ลงนาม.....  
ลงนาม.....  
(นายศักดิ์ จันตร์ภูริ)  
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๗




รับรองจำนวนหน้า 46/101  
ลงนาม.....  
ลงนาม.....  
(นายศักดิ์ จันตร์ภูริ)  
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๗

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสังเกตด้วย        | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------------|--|--|--|--|---|
|                            | 9. โครงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างประจำปีให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ<br>เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติใน โดยจัดให้มีพนักงานตรวจสอบฐาน<br>รัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือนภัยอันดับต้น ๆ ของทางบัตร<br>ระบบทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า<br>500 ม. อย่างน้อย 3 นาที  | - บริเวณที่โครงสร้าง<br>แมลงตกลงดอยา<br>ประทานบัตร                                   | - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ<br>ของโครงสร้าง<br>ของทางบัตร                                      | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงสร้าง  | - นายกิติน จันทร์ภูด<br>- ปริษฐ์ ชัย.โอ.วี.<br>อินเตอร์ร็อก จำกัด |
| 4) อุทกภัยและ<br>ศุนย์กลาง | 1. หากอุทกภัยอันใหญ่ในร่องรอยนานา บ่อตักตะกอนของ<br>โครงการปีบุปปะเจ้า หรือหากพบว่าตากองน้ำบีบีริมแม่น้ำ<br>ของป่าและร่องรอยนานา โดยจะนำตากองน้ำบีบีก่อนแล้ว<br>บริเวณที่เก็บของเปลือกต้นไม้และเศษไม้ “ป่า” พร้อมทั้ง<br>ดูแลรักษาบ่อตักตะกอน และร่องรอยบางส่วนที่ห้อยในสีกาเพล<br>เสื่อมๆ และหัวน้ำให้ระบบปานามออกสู่ภายนอก โดยกำหนดการ<br>ให้เข้าน้ำสักหกครั้งทุกหนึ่งวัน เช่น การะน้ำหน้า เนื้อสัตว์รวมๆ<br>หนาเห็นได้ด้วยตาเปลือกต้นทางบันส่งและ เป็นต้น และตากองน้ำที่ดู<br>ดี กอออกจากร่องท่อตัก กองน้ำและร่องระบายน้ำให้น้ำไป<br>บีบบุปปะคันทำงานบดิน หรือนำใบพลาญพูพันที่ผ่านการทำ<br>ให้มีร่องเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป | - ปลูกตักตะกอน แม่น้ำ<br>ร่องระบายน้ำ  | - ตกลงระยะเวลาดำเนินการ<br>และการบด<br>หากพบว่ามีปริมาณ<br>ตากองน้ำ 1/3 ของบ่อ<br>ตากองกอน | - อยู่ในงบดำเนินการ<br>ของทางบัตร<br>ของทางบัตร<br>หากพบว่ามีปริมาณ<br>ตากองน้ำ 1/3 ของบ่อ<br>ตากองกอน | - นายกิติน จันทร์ภูด<br>- ปริษฐ์ ชัย.โอ.วี.<br>อินเตอร์ร็อก จำกัด |
|                            |  |  |         | รับรองจำนวนหน้า 47/101.....  | ลงนาม.....<br>(นายกิติน จันทร์ภูด)<br>วันที่ 08/08/2557           |

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|--|---|--|--|
|                     | <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและชั่งน้ำหนักน้ำสำหรับผู้ที่<br/>โครงการอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดการชำรุดให้ซ่อมแซมให้<br/>อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะคันที่ทำหน้าที่ศูนย์กลางน้ำกับ<br/>ชุมชนโครงการที่ติดกับหัวแยกสายน้ำและหัวแยกระบายน้ำ เพื่อ<br/>ป้องกันการซึ่งล้าดับติดต่อ ก่อนนำไปใช้งาน</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คืนที่ดิน</li> <li>- ตรวจสอบและดำเนินการ<br/>และติดต่อเจ้าของ<br/>ประทับบัตร</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและดำเนินการ</li> <li>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</li> </ul> | - นายปริญ จันทร์ภูติ<br>- บริษัท ชี.อ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |  |
|                     | <p>3. พัฒนาชุมชนโดยสร้างทักษะความทั่วไปที่ประยุกต์ใช้<br/>ในการเกษตรกรรมให้กับครรภ์ที่คุณภาพน้ำดื่มน้ำดื่ม<br/>โดยทั่วไปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง<br/>ของน้ำ ผลกระทบทางชีวภาพ ของเชื้อราและเชื้อโรค สารเคมี ทางเคมี<br/>การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย<br/>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าไปยังท้องท้ามในชั้นนำจากทั่ว<br/>ประเทศต่อไป</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณที่มีทั่วไป เช่น<br/>แหล่งน้ำ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลูกพืชช่วยรองกระทำ<br/>ไฟฟ้า</li> </ul>                                   | - 10,000 บาท   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายปริญ จันทร์ภูติ<br/>- บริษัท ชี.อ.วี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</li> </ul> |



ค่าฐานที่ 1-3 (ต่อ)

รับรองจำนวนหน้า..... 49/101

二〇〇八年八月二十八日

วันที่ 28/08/2557


วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๕๗

.9

บริษัท กานดา จำกัด  
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 ตึก คิวบ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-653-0000 โทรสาร 02-653-0001  
อีเมล์ [kanda@kanda.co.th](mailto:kanda@kanda.co.th)

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|---|--|--|--|
| 4. เพื่อเป็นการผู้ระบุงบประมาณสาธารณูปโภคในเดือน มกราคมที่มา<br>ให้มีอยู่เพื่อที่โครงการ ที่ปรึกษาจึงกำหนดให้ทำการเบิก<br>ตัวอย่างติดบาริเวณหน้าเหมือนเดิมที่ปรับเปลี่ยนไปและของโครงการ<br>เหมือนเดิมที่ปรับเปลี่ยนที่อยู่ในการดำเนินงานของ<br>โครงการ และตรวจสอบตามระยะความลึกของหัว<br>เหมือนของโครงการ หากพบว่าผลกระทบการวิเคราะห์คุณภาพ<br>ดินไม่คำนึงผลกระทบก่อนดำเนินการที่กำหนดโดย<br>หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เบิกป้ายหันทำการขยายนาย<br>ดินบริเวณเดิมกล่าวไปรับรองโดยน้ำด้านต่างๆ | - บริเวณที่บ้านที่เบิกหัว<br>เหมือนเดิม จำนวน 2 จุด<br>เหมือนเดิม 20 ม.   | - ที่ระดับความลึกหัว<br>เหมือนเดิม 20 ม.                | 7,000  | - นายปริญ จันตรรงค์<br>- ปริษฐา ศ.อ.ว.<br>อินเตอร์รุ่ป จำกัด |  |
| 6) ป้ายและสัญญาป่า  | 1. ดูแลรักษาป้ายและตามแนวทางบ่ตระหนัณ พร้อม<br>หงส์ป้ายต้องคงงานให้เรียบและห้ามทำการลอกสีสีต่างๆ<br>ในบริเวณที่ไม่ทำให้เสื่อมความทนทานที่ปะไม้ปางศิริยัง<br>ระหว่างการทำเหมือนต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผล<br>กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ และห้ามพยายามส่องไฟเข้าไป<br>กภูมเปรียบชื้อปั๊บคับพักงานของโครงการ ห้ามลักลอบตัด | - บริเวณที่บ้านที่โครงสร้าง<br>แมลงไส้สีต่างๆ<br>ประมาณ | - ติดต่อรับรองดำเนินการ<br>และติดต่อภายใน<br>ประมาณปีครึ่ง | -  | - นายปริญ จันตรรงค์<br>- ปริษฐา ศ.อ.ว.<br>อินเตอร์รุ่ป จำกัด |



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานปรับองกนแมลงแก่ขุนแผนระหว่างประเทศ   | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|----------------|--------------|
|   | <p>ตัวไม้ หัวน้ำทำการล้างตัว รวมทั้งเปลี่ยนตัวอ่อนของสัตว์ป่า<br/>บริเวณพื้นที่โครงสร้างและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ที่รือ<br/>กระทำกារอนในได้อันเป็นการครุกความต้องซึ่งวิต และถูกต้อง<br/>อาศัยอยู่อาศัยตัวป่า หรือมีทั้งตัวป่าและลูกป่าที่น่านำไปปฏิ<br/>อย่างเคร่งครัด และให้ดูแลรักษาป่าอย่างดีอ่อนประภากษา<br/>ศักยภาพข้อห้ามตาม พ.ร.บ.สังวนและคุ้มครองสัตว์ป่า<br/>พ.ศ.2535 เช่น ห้ามน้ำให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า<br/>ทำอันตราย เทพพัฟพูหรือเมืองของสัตว์ป่าคุ้มครองที่รือ<br/>ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าต่างกัน จุดที่ห้ามล่าหน้าที่ลาก<br/>ห่วงยางน้ำที่ถ่ายชื่อ โดยเฉพาะจ้าน้ำที่ของกรมป่าฯ<br/>ครอบติดตามตรวจสອป และบังคับใช้มาตราการดังกล่าว<br/>ตลอดระยะเวลาโครงการฯ</p> |  |   |                |              |
| 2. ห้องส่องไฟไม่ติดไฟให้ตามที่สุดโดยไม่พบปริมาณมาก<br>พื้นที่ที่เหมาะสม | - บริเวณริมพื้นที่ไม่ทำ<br>เหมือน   | - ต้องตรวจสอบและดำเนินการ<br>ตรวจสอบอย่างบ่อย<br>ประจำปี | - นายบุตรี จันทร์ประภู<br>- บริษัท สี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์รุป จำกัด |                |              |

รับรองจำนวนหน้า 51/101  
**AEBENI**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO.,LTD  
 ผู้ดำเนินรายการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี บี จำกัด  
 วันที่ 28/08/2567  
 วันที่ 22/08/2567



ลงนาม.....  
 (นายบุตรี จันทร์ประภู)  
 ผู้อำนวยการและผู้ดูแลโครงการ บริษัท เอ บี บี จำกัด  
 วันที่ 28/08/2567

ลงนาม.....  
 51/101


ลงนาม.....

(นายบุตรี จันทร์ประภู)

ลงนาม.....  
 (นายบุตรี จันทร์ประภู)  
 ผู้อำนวยการและผู้ดูแลโครงการ บริษัท เอ บี บี จำกัด  
 วันที่ 22/08/2567


ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานรับรองกันและกันของผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                                  | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|--|--------------|
| 3. ควบคุมดูแลมีการจุดไฟเผาทรายอ่างารระทำได้ที่จะก่อให้เกิดไฟหมักในบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง  | - บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  | - ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่โครงการและติดอาชีวประทานบัตร | - ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่โครงการและติดอาชีวประทานบัตร                 | - นายบุญศิริ จันทร์ระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |              |
| 4. ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองที่ไม่ต้มร้ายตระอ่อนตัวในแนวทิศฟ้าที่มีพื้นที่จำกัด ออกสารเเสงบ้ำท้าย 1 และต้องใช้มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำเจ้าที่อยู่ในกิจเดิมในทางปฏิบัติ ตลอดไป | - บริเวณพื้นที่ดำเนินการ ทำเหมือง<br>และติดอาชีวประทานบัตร  | - ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่เงินกลาง - 11.6 ล้านบาท      | - ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่เงินกลาง - 11.6 ล้านบาท                      | - นายบุญศิริ จันทร์ระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |              |
| 7) คุณนาคร ณรงค์ กรรมอ่องทางการปิดคลังผ้าใบห้องริด รวมทั้งจะต้องปิดฝ่ากระปะซ้ำและท้ายของรถบรรทุกให้เสริมร้อย หางน้ำเพื่อป้องกันการแตกหักนของรั้วห้องริด กระยะชาติอยู่ในคลังของ                            | 1. การบันทึกและหักครุภัณฑ์ต้องทำการปิดคลังผ้าใบห้องริด รวมทั้งจะต้องปิดฝ่ากระปะซ้ำและท้ายของรถบรรทุกให้เสริมร้อย หางน้ำเพื่อป้องกันการแตกหักของรั้วห้องริด กระยะชาติอยู่ในคลังของ | - รถบรรทุก<br>และติดอาชีวประทานบัตร               | - ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดที่เงินกลาง - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญศิริ จันทร์ระบุตร<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |              |



ลงนาม.....

(นายบุญศิริ จันทร์ระบุตร)  
วันที่ 08/08/2559



รับรองดำเนินงานหน้า 52/101.....



ผู้รับผิดชอบผู้จัดการผู้ดูแลโครงการ บริษัท เอช. อี. เอ็น เอ็นเจเนริค คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 08/08/2559

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                                       | ระยะเวลาดำเนินการ                                      | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|--|--|--|--|
| 2. ระบบรักษาและรักษาความเรียบง่ายของติดเป้ายื่นโครงการ<br>แหล่งหมายเลขอุตสาหกรรมที่รับให้สามารถรองรับได้<br>อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานร่วมกับ<br>โครงการ   | - ระบบกราฟิก<br>แหล่งหมายเลขอุตสาหกรรมที่รับให้สามารถรองรับได้<br>อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานร่วมกับ<br>โครงการ | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 3. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป<br>และไม่ก่อร่องเม็ดการชำรุดเสียหายทางโครงการ<br>จะต้องปรับดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับไปสภาพเดิมที่  | - เส้นทางที่ดูแลรักษาดี<br>โครงการ   | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 4. ควบคุมนำหนักรถบรรทุก และค่าเบี้ยรักษาประทุและรักษา <sup>*</sup><br>ไม่เป็นปัจจัยที่ทำรากหินเดือด ให้หินค้างไม่ร้าวไม่เกิน<br>30 กม./ชม. หันน้ำเพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการ<br>ชำรุดเสียหาย อีกทั้งต้องกำราบให้พื้นผิวหินร่วนตะมะง<br>เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ขึ้นลงทางบันไดทางเข้า<br>ที่ต้องอยู่ริมเส้นทางเพื่อป้องกันการหักงậpระยะยาว<br>ตลอดเส้นทางที่ต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ | - เส้นทางที่ดูแลรักษาดี<br>โครงการ   | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - ตลาดและย่านสำนักงาน<br>แหล่งผลิตอุปกรณ์ทางการ<br>ค้า | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |


ลงนาม.....  
*[Signature]*  
(นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด)  
ผู้อำนวยการส่วนงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 28/08/2560

ลงนาม.....  
*[Signature]*  
(นายบุญฤทธิ์ จันทร์ระภูด)  
ผู้อำนวยการส่วนงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 22/07/2560



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสัมภาษณ์และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|--|--|--|--|
| 5. ทำการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับที่ดิน ระบบทามที่ สืบ ระบบไฟฟ้า การทำางานของเครื่องยนต์ ระบบไฟยังไม่ติด ไม่สามารถสกัดไฟซึ่งกันได้ และเบลดอตถ่ายออก | - รักษาความปลอดภัย<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น  | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น                             | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น                             | - นายบุญเรือง จันทร์จะกุล<br>- บริษัท ซี.อ.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 6. ให้ทำการดูแลรักษาป้ายเดือนคงที่ ของโครงสร้างให้ดูอยู่ในด้านที่ต้องส่อง ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีงามต่อไปนั้นที่   | - เส้นทางฯส่วนแรก<br>- สำหรับส่วนที่ต้องส่อง ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีงามต่อไปนั้นที่   | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น             | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ   | - นายบุญเรือง จันทร์จะกุล<br>- บริษัท ซี.อ.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 8) งบประมาณ  | หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎร์อื่นๆ ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ให้ดำเนินการโดยทันท่วงทัน หรือเพื่อป้องกันความเสียหายจากการดำเนินการ ได้รับความคุกคาม เมื่อต้องร้อนรากตามที่คาดการณ์ไว้ ความเสียหายจากการดำเนินการในครองการ ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการในครองการ ไม่ใช่ความเสียหายจากการดำเนินการในครองการ และหากราษฎร์ได้ร้องขอพ่วงมาครองการไม่ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องห้ามดำเนินการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รากคาไม่ให้เสร็จสิ้นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต่อไป | - พนักงานทุกคน<br>- ใจลับลับใจรุ่งรัตน์<br>- ใจลับลับใจรุ่งรัตน์   | - พนักงานทุกคน<br>- ใจลับลับใจรุ่งรัตน์<br>- ใจลับลับใจรุ่งรัตน์   | - ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น<br>- ติดต่อรับภาระดำเนินการ<br>- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น | - นายบุญเรือง จันทร์จะกุล<br>- บริษัท ซี.อ.วี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |




ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการถือและต้องรู้ | มาตรฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม   | มาตรฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ        |
|------------------------|--|---|---|---|---|---------------------|
| 9) เศรษฐกิจ-สังคม      | <p>1. ปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจการท้าทายของประเทศไทย<br/>โดยมุ่งผ่านไปยังผู้ใหญ่ปาน กำเนิดในเขต<br/>ท้องที่สถาบันและสถาบัน แต่สถาบันทั้งทวีชัก ได้รู้ด้วย<br/>แล้วพัฒนาสู่พัฒน์โครงสร้างอย่างยั่งยืน 2 ครั้ง<br/>หรือส่งรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างตาม<br/>สื่อในระบบท่องเที่ยวดำเนินการอย่างคร่าวด<br/>โครงสร้างไปยังชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างตาม<br/>สื่อในระบบท่องเที่ยวดำเนินการอย่างคร่าวด</p> <p>2. สนับสนุนให้รวมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ<br/>ชุมชนในชุมชนให้เป็นโครงสร้าง เช่น ให้ทุกหน่วยรักษา<br/>จุดทางเดินน้ำที่ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษา<br/>ของโรงเรียน จัดหน่วยพยาบาลเด็กอนุที่ และบริจาค<br/>สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาให้แก่ส่วนรวมตามความ<br/>เหมาะสม</p> | <p>- บริเวณทุกแห่งในกรุงศรีฯ<br/>ผู้ใหญ่ปาน กำเนิดในเขต<br/>เขตท้องที่สถาบันและสถาบัน แต่สถาบันทั้งทวีชัก ได้รู้ด้วย<br/>และสถาบันทั้งทวีชัก 2 ครั้ง</p> <p>- บริเวณทุกแห่งในกรุงศรีฯ<br/>ผู้ใหญ่ปาน กำเนิดในเขต<br/>เขตท้องที่สถาบันและสถาบัน แต่สถาบันทั้งทวีชัก ได้รู้ด้วย<br/>และสถาบันทั้งทวีชัก 2 ครั้ง</p> | <p>- บริเวณทุกแห่งในกรุงศรีฯ<br/>แหล่งท่องเที่ยว<br/>ประเทศไทย</p> <p>- บริเวณทุกแห่งในกรุงศรีฯ<br/>แหล่งท่องเที่ยว<br/>ประเทศไทย</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br/>แหล่งท่องเที่ยว<br/>ประเทศไทย</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br/>แหล่งท่องเที่ยว<br/>ประเทศไทย</p> | <p>- งบประมาณ 55/101<br/>- นายบุญลิน จันทร์ระฤทธิ์<br/>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>- นายบุญลิน จันทร์ระฤทธิ์<br/>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br/>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> |
|                        |  |   |   |   |   |                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ลงนาม.....<br/></p> <p>(นายบุญลิน จันทร์ระฤทธิ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาชุมชน<br/>วันที่ 28/08/2562</p> | <p>ลงนาม.....<br/></p> <p>(นายสมศักดิ์ จิตชาโร.en)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาชุมชน<br/>วันที่ 28/08/2562</p> | <p>ลงนาม.....<br/></p> <p>(นายนัฐวุฒิ พงษ์สวัสดิ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาชุมชน<br/>วันที่ 22/08/2562</p> |
| <p>รับรองจำนวนหน้า 55/101.....</p>   |   |  |
| <p><b>ABEIN</b><br/>ENGINEERING<br/>CONSULTANTS CO.,LTD</p>  |   |  |

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระบบเวลาดำเนินการ                                       | งบประมาณ (บาท)                                  | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|---|---|---|--|
| 3. พิจารณาจ้างสร้างน้ำท่อถังสำหรับหลัก  | - ปริมาณทุ่มน้ำมากเกินไปสีขาว  | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - รายเดือนดำเนินการ<br>ของโครงการ<br>ประจำเดือน | - นายกุลิน จันทร์ระภู<br>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |
| 4. หากเกิดความเสียหายจากการทำเหมืองที่มีต่อ<br>บ้านเรือนประชาชนในลักษณะโครงการทางโครงการ<br>จะต้องร่างคำแนะนำในการแก้ไขและจ่ายค่าเสียหายตาม<br>ความเหมาะสมโดยปริBORROM  | - ปริมาณทุ่มน้ำมากเกินไปสีขาว  | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - ชั่วคราวกับความ<br>เสียหาย                    | - นายกุลิน จันทร์ระภู<br>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |
| 5. จุดที่มีก่อจลาจลความคิดเห็นของประชาชนต่อ<br>โครงการบริเวณที่ทำการใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 1<br>บ้านหนองพูน แหลมหมู่ 6 บ้านหนองแม่น   | - บริเวณที่ทำการ<br>ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1<br>บ้านหนองพูน แหลม<br>หมู่ที่ 6 บ้านแม่ป่อง   | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - 1,000 บาท                                     | - นายกุลิน จันทร์ระภู<br>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |
| 6. เพื่อป้องกันการลัก漉ความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับ<br>ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากห้องน้ำที่ต้องการเปลี่ยน<br>ดำเนินโครงการให้โครงสร้างปฏิรูปตามมาตรฐานที่ต้องการป้องกัน<br>ผลกระทบของโครงการที่บ้านสิ่งปลูกสร้างและมาตราการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด | - ปริมาณพื้นที่โครงการ<br>และการเปลี่ยนห้องน้ำที่ต้องการเปลี่ยน<br>ดำเนินโครงการให้โครงสร้างปฏิรูปตามมาตรฐานที่ต้องการป้องกัน<br>ผลกระทบของโครงการที่บ้านสิ่งปลูกสร้างและมาตราการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - ตกลอดระบบทดลองไฟฟ้า<br>และตลอดอายุ<br>กระบวนการปฏิรูป | - รายเดือนดำเนินการ<br>ของโครงการ<br>ประจำเดือน | - นายกุลิน จันทร์ระภู<br>- บริษัท ซี.เอ.จี.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |




ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ                            | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|--|--|----------------|--|
| 7. ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของหนี้สินที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม<br>การดำเนินโครงการ กรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br>แม้ว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น | - บริเวณที่ทำการตัดหญ้า<br>และซุบซิบในลักษณะปีบ<br>และการออกหนี้สัมภาระสูงอย่างเคร่งครัด   | - บริเวณที่ทำการตัดหญ้า<br>และซุบซิบในลักษณะปีบ  | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาย | -              | - นายบุญลิ่ม จันตระภูต<br>- ปริษฐา ชัย.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 10) สาธารณสุข<br>อาชีวอนามัย และ<br>ความปลอดภัย   | 1. ดูแลรักษาป้ายประชากลางพื้นที่โครงการติดตามตรวจสอบ<br>ผู้ลักกระทำสิ่งแวดล้อมหรือป้ายบนประชากลางพื้นที่ฯฯ<br>ให้หายที่ติดตั้งบริเวณที่โครงการให้ห้อยโขนลงมาพื้นด้วย<br>และขอทำหนังสือติดป้าย ดังรูปที่ 2<br><br>2. ดำเนินการป้ายตามความปลอดภัยและนโยบาย<br>ด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเดือนระวังการหลัดตกบ่อดัก<br>ต่องกวนและซุบซิบในเบื้องต้น | - บริเวณที่ทำการตัดหญ้า<br>และซุบซิบในลักษณะปีบ<br>- หูที่ 1 บ้านหนองหัวนา<br>และต้องดูอย่างประทาย<br>บัตร   | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาย | - 2,000 บาท    | - นายบุญลิ่ม จันตระภูต<br>- ปริษฐา ชัย.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|   | 3. จัดทำรั้วรองพื้นที่บ่อบาดาล<br>เพื่อป้องกันแมลงสาบสูญเสียและ<br>ต้องกวนและซุบซิบในเบื้องต้น   | - บริเวณที่ทำการตัดหญ้า<br>และซุบซิบในลักษณะปีบ<br>เพื่อป้องกัน<br>ตัวนกบ่อตัวเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาภายหลังที่ใช้ประโยชน์<br>ที่ดินบริเวณที่เคยพื้นที่ทำการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาย | - 50,000 บาท   | - นายบุญลิ่ม จันตระภูต<br>- ปริษฐา ชัย.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญลิ่ม จันตระภูต)

วันที่ 28/08/2567

วันที่ 22/10/2569



รับรองจำนวนหน้า 57/101



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด  
วันที่ 22/10/2569

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                 | ระยะเวลาดำเนินการ                   | งบประมาณ (บาท)                      | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 4. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขาต์ก่อนจะเช่นเดียวกับห้องน้ำที่เป็นระบบเบเยเบร์รองรับอยู่เป็นต้น | - บริเวณสำนักงาน<br>โครงการ      | - ตรวจสอบด้วยบุคลากร<br>เบื้องต้น   | - อุปกรณ์ดำน้ำในงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์ร็ูป จำกัด |
| 5. ฝึกอบรมการทำงานและภาระเบ็ดเสร็จของบุคลากรเมื่อย่าง<br>สมำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมหุ่น嫁ก่อน<br>การปฏิบัติงาน เพื่อปุ่นจิตสำนึkindให้เกิดพัฒนาโน้มน้าว<br>เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยการสอนใส่อุปกรณ์<br>ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน | - พนักงานโครงการ  | - ทดลองด้วยตนเอง<br>เบื้องต้น    | - ทดลองด้วยสำนักงาน<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ดำน้ำในงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์ร็ูป จำกัด |
| 6. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้ง<br>ยานพาหนะสำหรับนำคนไขไปส่งโรงพยาบาลกรณีจำเป็น<br>เกิดอุบัติเหตุ  | - บริเวณพื้นที่โครงการ  | - ทดลองด้วยสำนักงาน<br>เบื้องต้น | - ทดลองด้วยสำนักงาน<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ดำน้ำในงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์ร็ูป จำกัด |
| 7. กำชับให้พนักงานที่ปรับตัวเข้าสู่แนวทางเข้า-ออกโครงการ ให้<br>เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำทาง<br>ขันส่งและห้ามทิ้งกำแพงหลังรถลงด้วยตัวเองตามบ่ออดีต<br>สำหรับรากไม้ร่องน้ำก่อนออกจากโครงการ มาตรฐานที่<br>สำคัญมีดังนี้              | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>แม่น้ำสีน้ำเงินสำหรับ<br>ขันส่งและห้ามทิ้งกำแพงหลังรถลงด้วยตัวเองตามบ่ออดีต     | - ทดลองด้วยสำนักงาน<br>เบื้องต้น | - ทดลองด้วยสำนักงาน<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ดำน้ำในงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญลิน จันทร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์ร็ูป จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 28/08/2567

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 28/08/2567

รับรองจำนวนหน้า 58/101  
ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 22/08/2567



ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุ)  
วันที่ 22/08/2567


ผู้รับผิดชอบการประเมินการผู้ดูแล  
ห้องน้ำที่เป็นระบบเบเยเบร์ จอมบุรีรัตน์ จำกัด

วันที่ ..... 22/08/2567

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|--------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไฟไปติดคอมปริ่งทุกครั้งที่ให้ภาระติดทุกครั้งก่อนทำการขนส่งและออกพัสดุที่ไม่จำเป็น</li> <li>- อบรมพนักงานซึ่งบรรบายน้ำทึบและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</li> </ul> |   |  |  |              |
| 8. จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ถึงวิธีป้องกันภัยทางมนุษย์ใน การทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ   | <p>- พัฒนาโครงสร้าง<br/>การท่องเที่ยวและภาระทางบุคคลให้ลดลง</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดระยะเวลา<br/>การทำงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายปลื้ม จันทร์ระดู</li> <li>- บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รัฐสุป จำกัด</li> </ul> |              |
| 9. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ พนักงานตามสภาพพื้นเมืองโดยรวม ของพื้นที่ ตามภูมิประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องที่ ดัง ผู้ผลิตออก การนำพาเด็กมาเคลียห์ต้องแต่งุด ทำางานให้รอดภัย มีร่องเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น บุปผาและหัวใจอบหูเพื่อบ้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัย สำหรับผู้ที่ทำงานหน้างาม เช่น แม่ตากับภัยทางมนุษย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน | <p>- พัฒนาโครงสร้าง<br/>พื้นที่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีและสุขาติ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดระยะเวลา<br/>การทำงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในงบดำเนินงาน<br/>ของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายปลื้ม จันทร์ระดู</li> <li>- บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รัฐสุป จำกัด</li> </ul> |              |

ลงนาม.....  
(นายปลื้ม จันทร์ระดู)  
ผู้อำนวยการงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รัฐสุป จำกัด  
วันที่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๗



รับรองจำนวนหน้า 59/101  
**ABE**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.  
(นายปลื้ม จันทร์ระดู)  
ผู้อำนวยการงานของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รัฐสุป จำกัด  
วันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๗

ພາಠາຮາງທີ 1-3 (ຕ່ອ)


| ที่รับพิจารณา                      | ประเด็นที่มีผลต่อความ  | มาตรฐานที่ต้องปฏิริบุคคล  | สถานที่ดำเนินงาน                              | ระบบเวลาดำเนินการ                  | งบประมาณ (บาท)                     | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| มาตรฐานที่รับผิดชอบ                | มาตรฐานที่ห้ามออกตามกฎหมายและมาตรฐานที่ต้องปฏิริบุคคล  | บริเวณพื้นที่สู่อุปกรณ์ป้องกัน<br>อุบัติภัยส่วนบุคคลอย่างหน้างานจะสมบูรณ์ เช่น รองเท้าบู๊ตภายนอก<br>ที่ดูดูและน่าเชื่อถือ ไม่รวมทั้งจัดให้มีการอบรม<br>เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพที่ดี<br>การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันดับแรกสุดของบุคคลและภัยทาง<br>ทบทวนผู้ช่วยอุบัติภัยเสมอ | สถานที่ดำเนินงาน                              | ระบบเวลาดำเนินการ                  | งบประมาณ (บาท)                     | ผู้รับผิดชอบ |
| 10. ให้โศกกรรมและรักษาไว้ในที่เดิม | โศกกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์<br>สุขภาพดีของคนงานสามารถช่วยให้คนงานทำงานได้ดี<br>ลักษณะอยู่ปีตี 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผู้ทำการศิริธรรม<br>ธรรมะสอนผู้คนรับฟัง เสิร์ฟและล้อม | - โศกกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์<br>สุขภาพดีของคนงาน<br>ปีตี   | - ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน<br>แม้กระทั่งวันปีกัน | - วันปีกันปีเดียวเท่านั้น<br>ปีกัน | - บริษัท สยาม<br>อิมเมอร์ฟิค จำกัด |              |

Mr.

ผู้รับเหมางานหม้อน้ำ 60/101  
รับเหมางานหม้อน้ำ 60/101  
ABE ENGINEERING  
CONSULTANTS LTD.  
บริษัท สถาปัตย์ จำกัด  
สถาปัตย์ จำกัด  
(มหาสารคาม มหาสารคาม)

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)                 | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
|                     | 11. เสน่ห์มนต์มนต์สิ่งแวดล้อมเชิงบวก จัดอบรมผู้ดูแลวัสดุภายใน ศุภภาพของประเทศไทยในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ   | - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพดีที่สุดแห่งชาติ และต่อต่อต่อฯ ประจำหน้าบ้าน | - ผู้ดูแลโรงพยาบาลสุขภาพ แหล่งต่อต่อต่อฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี | -                              | - นายกุลิน จันตร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.อ.ว.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                     | 12. หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง ภาระและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการ โครงการจะต้องทำการเดินทางค่าเสียหายตามความเหมาะสมและป้องกันภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียดาย | - บริเวณพื้นที่โครงการ และต่อต่อต่อฯ ประจำหน้าบ้าน                           | - ผู้ดูแลโรงพยาบาลสุขภาพ แหล่งต่อต่อต่อฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี | - อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ | - นายกุลิน จันตร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.อ.ว.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
|                     | 13. จัดให้คุณนาทีและส่วนเกี่ยวข้องทุกแบบทั่วไปและสำนักงานที่ต้องดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ แต่งตั้งไว้   | - บริเวณพื้นที่โครงการ และต่อต่อต่อฯ ประจำหน้าบ้าน                           | - ผู้ดูแลโรงพยาบาลสุขภาพ แหล่งต่อต่อต่อฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี | -                              | - นายกุลิน จันตร์ระบุ<br>- บริษัท ซี.อ.ว.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                     | สถานที่ดำเนินงาน                            | ระยะเวลาดำเนินการ                           | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|---|---|---|---|
| 14. จัดให้มีนาคม น้ำป่า และห้องสูบ้ำที่ถูกสูญเสียของมนุษย์อย่างเพียงพอ   | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>แหล่งติดต่ออุปทาน<br>ประทานบ่อตัวร้อน | - ตรวจสอบและดำเนินการ<br>อยู่ในประจำวัน     | - อยู่ในประจำวัน                            | - นายบุญเรือง<br>รองศาสตราจารย์                         | - นายบุญเรือง<br>บริษัท ศ.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 15. จัดให้มีห้องน้ำทางานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์<br>ให้อยู่ในสภาพการทำงานอย่างปลอดภัย  | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>แหล่งติดต่ออุปทาน                     | - ตรวจสอบและดำเนินการ<br>ประจำวันบ่อตัวร้อน | - ตรวจสอบและดำเนินการ<br>ประจำวันบ่อตัวร้อน | - นายบุญเรือง<br>บริษัท ศ.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | - นายบุญเรือง<br>บริษัท ศ.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 16. ตรวจสอบหากมีออกเป็นประจำ โดยนักบริหารเชิงพาณิชยภาพ วิศวกร<br>ไฟฟ้าและ อัลตร้าโซนิก และร่อง佳 สำหรับ โอดิจิตอล โดยจะ<br>ตรวจสอบหากซึ่งมีผลกระทบต่อการจราจรและเปิดล็อกทางหน้า ทางเดียว<br>ที่บ้านเพื่อพิสูจน์ จนมีการศึกษาและวิเคราะห์ที่ถ่อง幽深 แต่<br>ไม่ระดับความลึกของโครงสร้างที่พบว่าจะก่อให้เกิดอันตราย<br>ต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางานหรือไม่ และจะแจ้งวิเคราะห์ที่สาขาวิชา<br>หากพบว่าโครงสร้างปะบากจ่องก่อให้เกิดอันตราย ให้<br>กำหนดมาใช้ยังคงต่อวัน เป็นที่ทราบบ่อยๆ ประจำวัน แต่<br>จะมีคราววันเป็นพิเศษโดยมีเครื่องหมายเตือนที่เห็นได้ชัดเจน | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>แหล่งติดต่ออุปทาน<br>ประทานบ่อตัวร้อน | - ตรวจสอบและดำเนินการ<br>ประจำวันบ่อตัวร้อน | - อยู่ในประจำวัน                            | - นายบุญเรือง<br>รองศาสตราจารย์                         | - นายบุญเรือง<br>บริษัท ศ.อ.ว.จ.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

รับรองจำนวนหน้า 62/101

|   |   |
|---|---|
|  <p>บริษัท CIE INTER GROUP Co.,Ltd.</p> <p>ลงนาม.....</p> <p>(นายบุญเรือง จันทะวงศ์)</p> <p>วันที่ 28/08/2557</p> |  <p>บริษัท ABEN ENGINEERING CO.,LTD.</p> <p>ลงนาม.....</p> <p>(นายก้าว มนัสพิช)</p> <p>วันที่ 22/08/2557</p> |
|---|---|

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| พัฒนาการสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                                   | ระยะเวลาดำเนินการ                                    | งบประมาณ (บาท)                                  | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|---------------------|---|--|--|---|---|
|                     | ห้องเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่นำไปในพื้นที่ จำกัดนิเวศวาระ “ฯ”<br>ไม่สามารถจัดที่ที่อยู่ประมูลขนาดของโครงสร้างหรือห้องขยะและ<br>ทำการเปิดปากโพรงให้ท่อ และอุปกรณ์ที่นำไปประกอบในโรงจัน<br>เสื่อม โดยการซ้ายหายหน้าเหลื่อมให้กระทำในข้อปฏิบัติการผู้ดูแล<br>ไม่ได้ตรวจสอบอย่างท่อที่นำไปในห้องซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ<br>อย่างรวดเร็ว และมีการซื้อรักษาสิ่งของที่สึกเสื่อม<br>โดยวิธี Resistivity Survey ร่วมกับเครื่องมือในการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์<br>ทางธรณีฟิสิกส์อ่อนต้านทานในการสำรวจพื้นที่ที่มีห้องเผาขยะ<br>ต่างหน้าที่เดิมความเสี่ยงในการเกิดห้องขยะหรือไม่<br>ก่อนการทำห้องเผา ทางพบรหบุรุษลงสืบการรับฟังกับผู้ดูแล<br>เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ | สถานที่ดำเนินงาน                                   | ระยะเวลาดำเนินการ                                    | งบประมาณ (บาท)                                  | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|                     | 17. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นที่รายกับระบบบำบัดน้ำเสีย <sup>๑</sup><br>ภายใต้และการได้รับอนุญาตอนุญาต 1 ครั้ง พร้อมทั้งที่สถาบัน<br>ควบคุมชื่อและเป็นสิ่งที่สำคัญในการประเมินผลตาม<br>มาตรการต่อไป   | - บริษัทพนักงานสำรวจ<br>และทดสอบอย่าง<br>ประทับตรา | - ใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการ<br>ของโครงการ<br>ประมาณปี | - นายไนน์บานดำเนินงาน<br>ของโครงการ<br>ประมาณปี | - นายไนน์บานดำเนินงาน<br>ของโครงการ<br>ประมาณปี |
|                     |   |  |  |   |   |



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                 | งบประมาณ (บาท)  | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 18. ก่อนทำการระเบิดทุกรั้งให้ดำเนินการ ดังนี้<br>- แจ้งให้คุณงานทรัพยาเพื่อเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย<br>- จัดให้มีผู้คนงานตรวจสอบในรัศมี 100 ม.<br>- ใช้เส้นสายเตือนไฟด้วยในรัศมี 500 ม.<br>- จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้<br>ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกของโครงสร้างภาระเบิด | - บริเวณพื้นที่ครุภาร<br>- เส้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้<br>ตะวันตกเฉียงใต้<br>ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออก<br>ของโครงสร้าง | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณเบ็ด<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ประจำงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |
| 19. จัดให้มีการปิดกันหรือป้องกันอันตรายจากภาระเบิดฯ<br>ที่เก็บไว้ตั้งแต่เบิด บริเวณสถานพานพื้นท้อง หรือ<br>บริเวณที่มีรอยขาดแตกหักหักห้าม เป็นต้น  | - บริเวณพื้นที่ครุภาร<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณเบ็ด<br>ของโครงสร้าง  | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณเบ็ด<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ประจำงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |
| 20. จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความ<br>ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำคัญรับภาระทำหน้าที่<br>บ่มที่ก่อผลกระทบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเฝ้าระวังภัยทาง<br>มนุษย์เจ้าหน้าที่   | - บริเวณพื้นที่ครุภาร<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณเบ็ด<br>ของโครงสร้าง  | - ตรวจสอบระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประมาณเบ็ด<br>ของโครงสร้าง | - อุปกรณ์ประจำงาน<br>ของโครงสร้าง | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด | - นายบุญ จันทร์ระกา<br>- บริษัท ส.อ.จ.<br>อินเตอร์รัฐ จำกัด |

ลงนาม.....  
(นายบุญ จันทร์ระกา)  
วันที่ 28/08/2567

ลงนาม.....  
(นายบุญ จันทร์ระกา)  
วันที่ 28/08/2567




รับรองดำเนินงานหน้า 64/101  
ลงนาม.....  
(นายบุญ จันทร์ระกา)  
วันที่ 28/08/2567  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นเจเนร์ริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ลงนาม.....  
(นายบุญ จันทร์ระกา)  
วันที่ 28/08/2567  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นเจเนร์ริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ลงนาม.....  
(นายบุญ จันทร์ระกา)  
วันที่ 28/08/2567

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานที่ร้องขอและเกณฑ์ผลกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ   |
|----------------------|---|--|---|------------------------------|--|
|                      | 21. จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2510) และ บริเวณที่มีที่ดินกราฟ ก្នុកกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน มาตรา 17 (๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองและการคุ้มครองความปลอดภัยกบุคคลภายนอกโดยเครื่องดื่ม | - บริเวณที่มีที่ดินกราฟ ก្នុកกระทรวงและติดต่ออย่าง ประทับน้ำเบร์ | - ติดอดระยะเวลาดำเนินการ และผลกระทบต่ออย่าง ประทับน้ำเบร์ | - อุปกรณ์บริการ ของโครงสร้าง | - นายบุญศิริ จันทร์ระบุ - บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 11) สุขาภิบาล        | ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแหล่งที่ระปุ่วไว้และผ่านกระบวนการ ทำเหมือง เพื่อลดการเบรี่ยวนแบบส่วนภูมิปะรุงเหลืออย่าง รวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อที่ดินบริเวณที่ดินกราฟ และกำหนดให้เป็นพื้นที่ Buffer Zone บริเวณที่ไม่ได้ทางด้านทิศตะวันออก พร้อมทั้งให้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว                   | - บริเวณที่มีที่ดินกราฟ ก្នុកกระทรวงและติดต่ออย่าง ประทับน้ำเบร์ | - ติดอดระยะเวลาดำเนินการ และผลกระทบต่ออย่าง ประทับน้ำเบร์ | -                            | - นายบุญศิริ จันทร์ระบุ - บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

ลงนาม.....  
วันที่ 28/08/2562  
(นายบุญศิริ จันทร์ระบุ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


ลงนาม.....  
วันที่ 08/08/2562  
(นายกัลล้า ณัฐฯ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ดินและน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี



รับรองผลงานหน้า 65/101  
ลงนาม.....  
วันที่ 22/08/2562  
(นายบุญศิริ จันทร์ระบุ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ดินและน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี บริษัท ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.


ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| หัวข้อการสั่งและต้อนรับ  | มาตรฐานที่ต้องมี   | มาตรฐานที่ได้รับ  | ระยะเวลาดำเนินการ                                      | งบประมาณ (บาท)    | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|---|--|-------------------|---|
| 12) โปรแกรมคดี บริการสนับสนุน และสิ่งที่ไม่คุณค่า ทางประวัติศาสตร์ | จะมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้ผู้ดูแลอยู่ในช่องทางเดียว สามารถสำรองไฟต่อรองและรีเซ็ตอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนต่อสำนักศิลป์ばかりในพื้นที่ รับผิดชอบ ซึ่งในการนี้ต้องสำนักศิลป์บางแห่งที่เชิงใหม่ ให้รับทราบโดยทันที เพื่อร่วมกันตรวจสอบ พิจารณา และวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป | บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการที่ต้องเปลี่ยนต่อสำนักศิลป์บางแห่งที่รับผิดชอบ ซึ่งในกระบวนการนี้ต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักศิลป์บางแห่งที่เชิงใหม่ ให้รับทราบโดยทันที เพื่อร่วมกันตรวจสอบ พิจารณา และวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป | - ติดต่อและขอรับการสนับสนุน<br>และติดต่ออย่างต่อเนื่อง | - รายเดือน จันทร์ | - นายบุญฤทธิ์ ไชยรังษุ - ปรีชา ศ.ว.ก. วิโนดวรรกาญญา จำกัด |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <span style="font-size: 10px;">ลงนาม.....</span><br><span style="font-size: 10px;">นายบุญฤทธิ์ ไชยรังษุ</span><br><span style="font-size: 10px;">วันที่ 28/08/2557</span> | <span style="font-size: 10px;">ลงนาม.....</span><br><span style="font-size: 10px;">นายบุญฤทธิ์ ไชยรังษุ</span><br><span style="font-size: 10px;">วันที่ 28/08/2557</span> |
| <span style="font-size: 10px;">รับรองทำงานหน้า 66/101.....</span>   |   |   |
|    |   |   |
| <span style="font-size: 10px;">ลงนาม.....</span><br><span style="font-size: 10px;">นายบุญฤทธิ์ ไชยรังษุ</span><br><span style="font-size: 10px;">วันที่ 22/08/2557</span> |   |   |

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

| หัวข้อการสิ่งแวดล้อม | ตัวปัจจัย  | สถานที่   | ความมีค่า   | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)  | ผู้รับผิดชอบ   |
|----------------------|--|---|---|--|--|
| 1. คุณภาพอากาศ       | - ปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซเคมี (TSP)<br>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)<br>- ความเร็วและพื้นที่ทางลม | - ฟืนที่โครงสร้าง<br>- โรงเรียนบ้านวังษาพัฒนา<br>- บ้านวังชาพัฒนา | คุณภาพอากาศ (รูปที่ 4)<br>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)<br>- ความเร็วและพื้นที่ทางลม (รูปที่ 4)<br>- โรงเรียนบ้านวังษาพัฒนา | - ปีละ 2 ครั้ง สถาปัตย์ 3 วันต่อเดือน (ท่องเที่ยว)<br>มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม (ปีละ 2 ครั้ง)<br>ดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และปั้นหิน<br>ส่วนลดล้อมขณะทำการตราชุด ทั้งข้อมูลฟันสำ化ห์ของแหล่งปฏิกรณ์โดยรอบพื้นที่โครงการ | 100,000<br>- นายบุญลิน จันตร์จะกุศล<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 2. เสียง และความร้อน | - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)<br>ส่วนสะพาน   | - ฟืนที่โครงสร้าง<br>- โรงเรียนบ้านวังษาพัฒนา<br>- บ้านวังชาพัฒนา | ระดับเสียง (รูปที่ 4)<br>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)<br>- ความร้อนสะพาน   | - ปีละ 2 ครั้ง สถาปัตย์ 3 วันต่อเดือน (ท่องเที่ยว)<br>มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม (ปีละ 2 ครั้ง)<br>ดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และปั้นหิน<br>ส่วนลดล้อมขณะทำการตราชุด ทั้งข้อมูลฟันสำ化ห์ของแหล่งปฏิกรณ์โดยรอบพื้นที่โครงการ | 80,000<br>- นายบุญลิน จันตร์จะกุศล<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  |




**ABEN**  
ENGINEERING  
AND CONSTRUCTION CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | ดัชนี  | สถานที่   | ความมี   | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|--|---|--|---------------------|---|
| ความเสื่อมสภาพที่ดิน (รูปที่ 4)   |  |   |  |                     |   |
| 3. ดินมีพื้นผิวเดิน<br>- ความเป็นกรดและด่าง<br>- ปริมาณออกซิเจนลดลง<br>- ปริมาณออกซิเจนลดลง<br>- ความชื้น<br>- สาระดู | - ขอบแนวประมาณบorders ตามบริเวณที่ดิน<br>ตัววัดกันเสียงได้<br>- โรงเรียนบ้านวังษาพูลฯ<br>- บ้านวังษาพูลฯ | - ทรายขาว 2 ครั้ง/ปี (หัวเตือนเมืองมาบ<br>แหลมท่าเรือตุลาคม-พฤษจิกายน) โดยทำการ<br>ตราชลัจชณาทำภาระเบ็ด | - ตราชลัจชณา 2 ครั้ง/ปี (หัวเตือนเมืองมาบ<br>แหลมท่าเรือตุลาคม-พฤษจิกายน) โดยทำการ<br>ตราชลัจชณาทำภาระเบ็ด | 30,000              | - นายปูรุษ จันทร์ยะกล<br>- บริษัท ซี.อ.วี.<br>อินเตอร์รุป จำกัด |

รับรองงานที่ 68/101.....

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  | <span style="font-size: 1.5em;">CTC</span><br><span style="font-size: 0.8em;">เศรษฐกิจ<br/>บริษัท เศรษฐกิจ อินเตอร์รุป จำกัด</span> |
| ลงนาม.....   | ลงนาม.....  | ลงนาม.....  |
| (นายสุกิน พิมพ์ระบุ)   | (นายสุกิน พิมพ์ระบุ)  | (นายสุกิน พิมพ์ระบุ)  |
| วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗  | วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๗   | ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็น อินดัสตรีส์ จำกัด  |
| วันที่ ๒๒/๐๙/๒๕๖๗  |   |   |

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | ตัวชี้วัด  | สถานที่                            | ความถี่   | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)  | ผู้รับผิดชอบ   |  |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|--|
| การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่<br>- ความเป็นกรด-ด่าง<br>- ออกไซเจนิกและสารทราย<br>- ออกซิเจนและนิล oxy<br>- สาระฟู่ | - บุมเพื่อองค์กรที่ดี<br>- ป้องกันการทำให้อุดตัน   | - ป้องกันการทำให้อุดตัน            | 5,000   | - นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |  |  |
| 4. คุณภาพน้ำใช้ดื่ม   | - ความเป็นกรดและด่าง<br>- ปริมาณของเชิงลบสาร<br>- ความกรดด่าง<br>- ปริมาณซัลไฟต์<br>- ปริมาณเหล็กร้าม<br>- สาระฟู่ | - ป้องกันการเรียกปานิชชา<br>พื้นนา | - ปีละ 2 ครั้ง (ชั่งเตือนเมืองน้ำ-เมืองย่าน เดือนตุลาคม-พฤษภาคม)<br>- ป้องกันการรักษาไว้ให้ดี | 30,000   | - นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต<br>- บริษัท ซี.ไอ.จี.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |  |

ลงนาม.....  
(นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต)  
วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

ลงนาม.....  
(นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต)

ลงนาม.....  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานชุมชนบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รักษ์ จำกัด  
วันที่ 09/08/2557



ลงนาม.....  
นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต

รับรองจำนวนหน้า 69/101.....

ลงนาม.....  
บริษัท ซี.ไอ.จี.  
อินเตอร์รักษ์ จำกัด  
(นายบุญสนิท จันทร์ระบฤกต)

ABEIN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานชุมชนบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รักษ์ จำกัด  
ลงนามหน่วยงาน/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์รักษ์ จำกัด จ้ากต

ลงนาม.....  
วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| หัวข้อการสั่งແຈ້ງ  | ตัวชี้วัด   | สถานที่   | ความถี่  | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------|---|---|--|---------------------|---|
| 5. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ดำเนินการสอบถามที่ศูนย์ติดตามและรายงานประจำปีรายกับ   | - หมู่ที่ 1 บ้านงาฬพัฒนา<br>- หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปันแดง   | - ปีละ 1 ครั้ง   | 40,000              | - นายบุญลิน จันทะระกุล<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด         |
| 6. ทรัพยากรดิน     | เพื่อเป็นการผู้รับผิดชอบในการทำเหมืองในพื้นที่ โครงการที่ปรึกษาจัดทำให้ท่านทราบได้ต่อไปนี้<br>ที่ระบุด้วยความต้องห้ามไม่ใช่ทางเดิน ริเวณหน้าบ้านหรือ<br>ใช้เป็นแหล่งกิจกรรมชุมชนสำหรับการดำเนินของโครงการ และตรวจสอบตาม<br>ระบบความเสี่ยงของหน้าที่ | - บริเวณพื้นที่บ้านหนึ่ง<br>จำนวน 2 บด<br>จำนวน 20 ม. ในช่วงปีแรกของโครงการทำเหมืองที่<br>ใช้เป็นแหล่งกิจกรรมชุมชนสำหรับการดำเนินของโครงการ และตรวจสอบตาม<br>ระบบความเสี่ยงของหน้าที่ | - ดำเนินการ<br>โดยช่างปืนแม่เหล็ก<br>การทำเหมือง<br>และที่ระดับ<br>ความลึก 20 ม. | 7,000               | - นายบุญลิน จัน<br>ทะระกุล<br>- บริษัท ซี.ไอ.วี.<br>อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |

รับรองจำนวนหน้างาน..... 70/101

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทะระกุล)  
วันที่ 08/09/2562

ลงนาม.....  
(นายก้าว มนัสชาติ)  
วันที่ 08/09/2562

ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทะระกุล)  
วันที่ 08/09/2562


ลงนาม.....  
(นายก้าว มนัสชาติ)  
วันที่ 08/09/2562

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANT CO.,LTD.

ผู้รับผิดชอบ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ เอ็น จำกัด  
วันที่ 08/09/2562

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| หัวข้อการสั่ง workflow                         | ด้วย  | สถานที่  | ความรู้   | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)         | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|
| 7. สาธารณูสุข<br>อาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย | <p>1. ตรวจสอบภาพของหน้างานก่อนการรับเข้าทำงานและบันทึก<br/>เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของหน้างานฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมรรถภาพการได้ยิน</li> <li>- สมรรถภาพการบอกรส</li> </ul> <p>2. บันทึกสถิติและสถานะเพื่อขอการเกิดอุบัติเหตุพร้อมรายงาน<br/>สรุปและตรวจสอบพื้นที่งานได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมรรถภาพการได้ยิน</li> <li>- สมรรถภาพบอกรส</li> <li>- โรคภัยที่อาจบ่งทางเดินหายใจ</li> </ul> <p>3. จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ถึงภัยในการปฏิบัติงาน<br/>ทั่วไป และการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและภัย<br/>การทำงาน ให้กับบุคลากรที่มีอยู่ในหน่วยงาน</p> | <p>- พั้นงานของโครงการ</p> <p>- หากครั้งที่ทำการรับเข้าทำงาน</p> | <p>- พั้นงานของโครงการ</p> <p>- สำหรับครั้งที่ 1 ครั้ง 7 วันต่อหนึ่ง<br/>月 สำหรับครั้งที่ 2 ครั้ง 7 วันต่อหนึ่ง<br/>月</p> | <p>50,000</p> <p>50,000</p> | <p>- นายบุญลิน จันทร์ระบุกุล<br/>- ปริษฐ์ ศรีไวย์<br/>อินเตอร์รัฐ จำกัด</p> <p>- นายบุญลิน จันทร์ระบุกุล<br/>- ปริษฐ์ ศรีไวย์<br/>อินเตอร์รัฐ จำกัด</p> |
|  |   |  |   |                             |   |



ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุกุล)  
วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓

ลงนาม.....  
ลงนาม.....  
(นายบุญลิน จันทร์ระบุกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานของบริษัท ศรี. อินเตอร์รัฐ จำกัด  
วันที่ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓

รับรองจำนวนหน้า..... 71/101


A B E N  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD


ผู้ดำเนินรายการ/กรรมการผู้จัดการ ปริษฐ์ ศรี ไวย์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๓

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ทรัพยกรรมสิ่งแวดล้อม   | ตัวชี้วัด  | สถานที่  | ความถี่  | ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)   | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|--------------|
| 4. บุนทึกสถิติและรายงานของภารกิจอุปถัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบพิเศษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ  | - พนักงานของโครงการ<br>- ผู้ดูแลระบบเฝ้าระวัง                                      | - บัญชี 2 ครั้ง (ช่วงเดือน<br>มีนาคม-เมษายน และช่วง<br>ตุลาคม-พฤษภาคม) | - แบ่งแยกรายได้เบ็ดเตล็ด<br>โดยอัตราตาม-พritchikayn<br>ลดอย่าง | - นายบุญเรือง จันทร์ระบุก<br>- บริษัท ศู.อ.วิ.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |              |
| 5. ให้โครงสร้างรายรับข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบ - โครงการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน<br>ผลกรอบพิเศษและติดตามประเมินผลโครงการ<br>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบพิเศษและลดมลพิษ<br>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ<br>และการบริหารสารสนเทศในดูแลรักษา<br>กับสถานที่ที่เป็นประจักษ์ที่ต้องการ<br>ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพอนามัยของ<br>ชุมชนว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม่ | - โรงพยาบาลสตูลเตรียม<br>ศูนย์พำนัชให้ยาตาก<br>และสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดสตูล | - บัญชี 2 ครั้ง (ช่วงเดือน<br>มีนาคม-เมษายน และช่วง<br>ตุลาคม-พฤษภาคม) | - 30,000   | - นายบุญเรือง จันทร์ระบุก<br>- บริษัท ศู.อ.วิ.<br>อินเตอร์รักษ์ จำกัด |              |





ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

ผู้อำนวยการลงนามของ

บริษัท ซี.ไอ.จี.อินเตอร์โอร์กูล จำกัด

วันที่ 08/08/2557



บัตรองจำนวนหน้า 73/101

มรภ.๗๔


ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ.บี.อี.エンจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557

หน้า 73



ลงนาม..

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

กิตติมศักดิ์

(นายปLIN จีนตระกูล)

ผู้มีอำนาจจดลงนามขอ-

## บริษัท ชี.ไอ.จี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2559

รับรองจำนวนหน้า 74/101

୨୮

.....

รายงานผล

18101161

## ឧប្បករ/ករ


น เอ็นจิเนียร์

1

22 / 05

ผู้ชานาญการ/กรรมกรผู้ดูแล  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียร์  
ENGINEERING  
น้ำประปา ท่าศาลา โทร. ๐๗๗-๔๖๘๕๙๐

๖๙๒ 22/05/2559



รูปที่ 3

ผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ลงนาม.....

(นายปุลิน จันคระภูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายปุลิน จันคระภูล)


ผู้อำนวยการลงนามของ  
บริษัท ช.ไอ.จี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557

รับรองจำนวนหน้า 75/101  
๕๙๗๘

(นายก้าว ใจมั่น)  
ผู้อำนวยการ/บริหาร  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น  
วันที่ 12/08/2559

**ABEN**  
CONSTRUCTION CO., LTD.



ຮູບທີ່ 4

ຕຳມະນີ່ຕິດຕາມທຽບຈອບເປົດກະບົບສິ່ງເວັດລົມ

ລາຍການ

(ນາຍປຸລິນ ຈິນຕະຮຸກູລ)

ວັນທີ 08/08/2559

ລາຍການ

(ນາຍປຸລິນ ຈິນຕະຮຸກູລ)

ຜູ້ມີຄໍາອໍານາຈັດລາຍການຂອງ

ບໍລິຫານ ພື້ນທີ່

ວັນທີ 08/08/2559



ຮັບອອງຈຳນວນໜ້າ 76/101

ມະນີ່ຕິດຕາມ



(ນາຍກລ້າ ມະນີ່ຕິດຕາມ)

ບໍລິຫານ ພື້ນທີ່

ວັນທີ 22/08/2559



# ເວກສາຣແນບທ້າຍ 1



## แผนพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคืนมา ถึงแม้จะไม่คืนสู่สภาพเดิมก็ตาม แต่ก็ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมข้างเคียงและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมมากเกินไป ดังนั้นแผนพื้นที่จากการทำเหมืองแร่กิจกรรมต่างๆ ของการทำเหมือง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และวิธีการทำเหมือง รวมทั้งความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป คณะผู้ศึกษาได้วางแผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่สอดคล้องกับแผนผังโครงการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงศึกษาแผนพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ของโครงการ เพื่อกำหนดแผนพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ในช่วงต่อไป

### 1. การฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

ปัจจัยในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพปกติทั่วไป ที่ประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ รากตัวหาร อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น มีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว แต่ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ทั่วไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค วิธีการ ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟื้นฟูประสบความสำเร็จ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีสภาพเป็นชุมเหมือง สภาพดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือรายลับ บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินรายไม่มีแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช เนื้อดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดซับน้ำได้ เป็นต้น

สำหรับการวางแผนพื้นที่ทำการทำเหมืองตามคำขอประทานบัตรของโครงการ ได้กำหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองในปีที่ 1-6 หลังจากผ่านการทำเหมืองบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีวิธีการฟื้นฟูสภาพและขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

#### 1) วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง

- เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ทำเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อนการทำเหมือง เพื่อให้สภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟูมีคุณค่าคล้ายคลึงกับก่อนที่จะมีการทำเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ลงนาม.....  
(นายบุลิน จันตรคุณ)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรคุณ)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 77/101

A B E N  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ.บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
วันที่ 22/02/2557

- เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลืน กับธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบจากการกิจกรรมการทำเหมือง ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อรายภูมิที่ประโภชน์ที่ดินในบริเวณใกล้เคียง

## 2) เทคนิคการฟื้นฟู

จากสภาพพื้นที่โครงการที่มีลักษณะเป็นเขหินปูนปริมาณเปลือกดินค่อนข้างน้อยการดำเนินการ ฟื้นฟูจะเป็นไปได้ยากจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการปลูกต้นไม้ตามสภาพพื้นที่ที่ดังกล่าวโดยเทคนิคที่นำเสนอนี้อ้างอิง มาจากการแผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ระบุเทคนิค การฟื้นฟู 5 วิธี โดยมีเทคนิควิธีการปลูกดังนี้

### (1) เทคนิคการใช้ผ้าห่มดินและหมอนกันดิน

การใช้เทคนิคนี้เป็นการปลูกพืชในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ที่เป็นดินปน ทรัพย์อุ่มน้ำไม่ดี และไม่มีการยึดเกาะที่ดี การใช้เทคนิคนี้สามารถป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ควบคุมทิศทางความ แรงของน้ำและเก็บกักตะกอนดิน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ้าห่มดินหาได้ทั่วไปจากธรรมชาติ เช่น พังช้า ใบไม้ หญ้าแห้ง หรือกระสอบสายป่า ส่วนวัสดุที่ใช้ทำหมอนกันดินไม่ได้หรือเศษไม้มีความหนาและความยาวของไม้ ประมาณ 1.5 ม. เรียงต่อกันมีความสูงประมาณ 1 ม. นำผ้าห่มดินคลุมดินบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดเอียงและจัดทำ หมอนกันดินในบริเวณที่คลุมดินไว้โดยให้มีความห่างของหมอนกันดินระยะประมาณ 2 ม. เทคนิคนี้จะลดการซึ ถังของอินทรีย์สารที่มีประโยชน์ในการปลูกพืชและช่วยเสริมสร้างให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้



เทคนิคการใช้หมอนกันดิน

ลงนาม.....

(นายปุลิน จินตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายปุลิน จินตระกูล)

ผู้อำนวยการ  
ของบริษัท ชี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



บровองจำนวนหน้า 78/101


A B E N  
ABEN CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนсалตэнท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557

#### (2) เทคนิคหลุมระเบิดปลูกต้นไม้ (Plantation in Blasting Holes)

หน้าผาที่มีดินน้อย หินมาก ความลาดชันไม่เกิน 60 องศา ใช้เทคนิคหลุมระเบิดปลูกต้นไม้ โดยการให้คนรอยตัวเอาเครื่องเจาะแบบมือถือ (Jack Hammer) เจาะรูหินขนาด  $1 \times 1 \times 1$  ม. ระเบิดเป็นหลุม หลังจากนั้นนำดินลงเทในหลุม และปูลูกต้นไม้ การผสมดินในหลุมโดยใช้ดินปุ๋ยคอก และโพลีเมอร์ที่ดูดซับน้ำ ระยะห่างระหว่างหลุม 5-10 ม. การวางแควาจเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบสลับฟันปลาพีซที่ปลูกในหลุม เช่น ไทรป่า ໄჭ และสะเดา เป็นต้น สำหรับพืชคลุมดิน เช่น ถั่วเขียว ใบละبات และตินติกแกะ เป็นต้น




## เทคนิคหลุมระเบิดปลูกต้นไม้

### (3) เทคนิคการปลูกบริเวณหน้าลาดนอกหลุมระเบิด (Slope Area Plantation)

การใช้เทคนิคการปลูกบริเวณหน้าลาดนอกหลุมระเบิดต้องระวังการปลูกบริเวณร่องทางน้ำ เนื่องจากอาจส่งผลให้พันธุ์ไม้ที่ทำการปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตได้ แต่เมล็ดพันธุ์จะไหลไปตามร่องทางน้ำ

(4) เทคนิคสแลนคลุ่มແಡດ (Covering) : เพื่อลดความร้อนของแสงແດດ ลดการຮະລັກດິນ  
ຫີ່ອວສດຸໃປໄມ້ຄລຸມ ເນື່ອຈາກນໍ້າໄຫລບ່າງບຣິເວນຮ່ອງທາງນໍ້າ ດັ່ງນັ້ນຫລັງຈາກໂປຣຍເມລືດພັນຖຸຈຳພວກຫຼັ້າ ຄໍ່າໆ ເມລືດ  
ກຣະຄົນ ເມລືດທາງນກຽງໄທຍ ມະຂາມເທິສ ແລະ ຈາມຈຸວີ ໃຫ້ນໍາສແລນສືເຂົ້າວ່າສືດຳຄລຸມແລ້ວຢືດປລາຍທັງສືດ້ານ  
ດ້ວຍເຊືອກ ແລ້ວໄປມັດໄວ້ກັບຫລັກຕອກ ຜລຈາກການໃໝ່ເຖິງນິນພບວ່າທາງນກຽງໄທຍ ຈະລອດທະລຸຜ່ານສແລນໄດ້ ໂດຍໄມ່  
ຕ້ອງກົດສແລນ ຫີ້ອາຈ່າຍກົດບ້າງກີ້ໄດ້



## เทคนิคสแกนด์รูม

(นายปุลิน จีนตระกอล)

วันที่ 28/08/2559

ចិនការណ៍

(นายเอนริค จีนตร์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

## ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กริป จำกัด

๖๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๓

๗๙/๑๐๑

1960-1961  
Year

1878-1880

(นายกล้า นากช)

## ផែងតាមការ/ក្រសួង

www.bangkok.com


Digitized by srujanika@gmail.com

วันที่..... ๒๒/๐๘/๒๕

เอกสารแนบท้าย 1

## (5) เทคนิคการใช้โพลีเมอร์อุ่มน้ำ

โพลีเมอร์มีแรงยึดน้ำที่อุ่มไว้ต่ำกว่าแรงดึงจากพืช รากสามารถเจริญ แทงผ่านเข้าไปในโพลีเมอร์เปียกได้ปูร์ปะราก สามารถดึงดูดน้ำออกจากโพลีเมอร์ได้จนน้ำหยดสุดท้าย โดยโพลีเมอร์ไม่สามารถดึงน้ำออกจากพืชได้เลย โพลีเมอร์เปียกจะถูกดูดน้ำไปเรื่อยๆ จนแห้งและยุบลงจนเหลือขนาดเล็กนิดเดียว ซึ่งกล้ายเป็นโพรงที่ว่างอยู่ในพื้นดิน ถ้ารดน้ำหรือฝนตกอีก น้ำจะเข้าไปในโพรงนี้ โพลีเมอร์จะเปียกและอุ่มน้ำได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีน้ำมากเกินความสามารถที่จะอุ่มน้ำได้ น้ำส่วนเกินก็จะไหลซึมลงดินตามปกติ การใช้โพลีเมอร์รองกันหลุมก่อนปลูกกล้านั้น ทำให้กล้าที่น้ำไปปลูกได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ (ศูนย์อำนวยการเกษตร, www.amnuay.kaset.com ธันวาคม 2555) โพลีเมอร์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี จุลินทรีย์จะค่อยๆ ย่อยสลายโพลีเมอร์ให้แตกตัวไป วิธีใช้โพลีเมอร์ ให้ดูดน้ำให้เต็มที่ เช่น โพลีเมอร์ 400 จำนวน 1 กก./200 ลิตร แซทิงไว 4 ซม. หรือค้างคืนสามารถนำปุ๋ยน้ำ หรือออร์โรมนต่างๆ ผสมน้ำในการแข็งโพลีเมอร์ 400 ได้ซึ่งปุ๋ยน้ำ หรือออร์โรมนต่างๆ จะถูกโพลีเมอร์ 400 ดูดซึมเข้าไปทำให้เป็นเม็ดปุ๋ย ช่วยให้ต้นไม้ได้น้ำและปุ๋ยออร์โรมนพร้อมกัน



### เทคนิคการใช้โพลีเมอร์

#### 3) ความเหมาะสมกับการใช้เทคนิคการฟื้นฟู

จากทั้ง 5 เทคนิคที่ใช้ในการฟื้นฟูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการได้อย่างเหมาะสม จำนวน 3 เทคนิค เนื่องจากเป็นเรื่องนิดเดียวกันและสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา อย่างไรก็ตามเมื่อประยุกต์ใช้เทคนิคทั้งสาม ได้แก่ เทคนิคการใช้ผ้าห่มดินและหมอนกันดิน เทคนิคหลุมระเบิดปลูกต้นไม้ และเทคนิคการปลูกบริเวณหน้าลาดนกหลุมระเบิด ในระยะเริ่มแรกของการปลูกต้นไม้อาจมีปัญหาอุปสรรคต่อการขาดน้ำของต้นไม้จึงแนะนำให้ใช้เทคนิคการใช้โพลีเมอร์อุ่มน้ำเข้าช่วยด้วย

|  |                                    |  |                                |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| ลงนาม.....<br>                         | ลงนาม.....<br>                     | ลงนาม.....<br>                                   | ลงนาม.....<br>                 |
| ลงนาม.....<br>(นายบุลิน จีนตระกูล)     | ลงนาม.....<br>(นายบุลิน จีนตระกูล) | ลงนาม.....<br>ผู้อำนวยการ                        | ลงนาม.....<br>(นายกัลฯ มงคลติ) |
| วันที่ 28/08/2555                      | วันที่ 28/08/2555                  | วันที่ 28/08/2555                                | วันที่ 22/08/2557              |
| ของบริษัท ชี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |                                    | ผู้อำนวยการ/กรรมการ<br>ABEN CONSULTANTS CO.,LTD. |                                |
| วันที่ 28/08/2555                      |                                    | บริษัท เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด |                                |

#### 4) ขั้นตอนและวิธีการพื้นฟูสภาพพื้นที่

ในการพื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การพื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง ประสบความสำเร็จดังนี้

(1) สภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองแล้ว ต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยรักษาหน้าดินและรากอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทำเหมือง ให้มีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกพืช ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เทคนิคเควิร์กิร์ และระยะเวลาในการดำเนินการ ในการปรับความลาดชันของพื้นที่ที่เหมาะสมและง่ายที่สุดในการปลูกพืช คือ การปรับสภาพพื้นที่เป็นขั้นบันได เมื่อปรับพื้นที่แล้วเสร็จจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีที่พื้นที่เป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ  $1 \times 1 \times 1$  ม. โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก

(2) ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหรือปุ่กคลุมเหล่งเร่อรู้เดิม ซึ่งมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่าง จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีขั้นตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกลหลัก หรือพรรณไม้เบิกนำ การใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติตามที่เป็นขั้นบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เป็นต้น

(3) กล้าไม้ เริ่มจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพื่อพื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองควรเป็นไม้ประจำถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่โครงการให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบที่เวศน์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นที่ควรเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนำก่อน หลังจากนั้นจึงนำพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ทั้งนี้ พันธุ์ไม้โตเร็วที่นำมาใช้ปลูกไม่ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยุคคลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธุ์ไม้ได้แล้ว ในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักทั่วไป โดยกล้าไม้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสำคัญอยู่ที่ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่เหมืองที่จัดเตรียมหลุมปลูกไว้แล้ว 1 เดือน ควรทำการทำให้กล้าไม้มีความทนทานหรือการทำ Hardening โดยการลดปริมาณน้ำ ให้เพียงช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันวันวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ก่อนนำไปปลูก

(4) การปลูก (Planting) เริ่มจากการขันย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ ไปยังสถานที่ปลูกหรือหลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทำให้ราก หรือกล้าไม้ช้ำ เมื่อนำไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ ปอยครั้งที่พบว่า

ลงนาม.....  
(นายบุลิน จันตร์ภูมิ)

วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตร์ภูมิ)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
ของบริษัท จี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 08/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 81/101

ผู้อำนวยการ/กรรมการ  
ABEN CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ.บี.เอ็น エンจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557

ผู้ป่วยไม่ได้ฉีดถุงเพาะออกก่อนปลูก ซึ่งทำให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีดถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบราชภาระทบทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมปลูกที่จัดเตรียมดินรองกันหลุมไว้แล้ว นำต้นปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินที่กลบรอบโคนกล้าไม้ให้แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงกดน้ำให้ชุ่ม ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างแท่งและต้น 2x2 ม. ขนาดของหลุมปลูกคร่าวมีขนาด 1x1x1 ม.

(5) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้long ในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำ พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วงเริ่มปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ตัน/ปี ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจจะใช้มีไฟฟ้าชีก โดยการเสียบปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หรือกรมป่าไม้ เพื่อขอสนับสนุน กล้าไม้ หรือโครงการอาจจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาด ความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาก

(6) วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเคล้ากับดินและวัสดุอื่นๆ จากนั้นนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่เตรียมไว้ปักและผูกยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันการหักโค่นหรือกระทบกระเทือนจากลม นอกจากนี้ระหว่างการปลูกไม่ยืนต้นหรือไม่โตเร็ว จะดำเนินการปลูกหลังจากปลูกครุ่นคิดก่อน เปิดด้วย เพื่อป้องกันการกัดเซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดยปลูกหลังจากปลูกครุ่นคิดก่อนของขั้นบันได

(7) การดูแลรักษา โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูกระยะแรกจะมีการให้น้ำสม่ำเสมอ ค่อยๆ จำกัดวัชพืช และการปลูกช่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราว การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง

(8) ระยะเวลาดำเนินการ การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤษจิกายนของทุกปี

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| ลงนาม.....           | ลงนาม.....                              | รับรองจำนวนหน้า.....                               |
|                      |   | 82/101   |
| นายบุรุนย์ จินตระกุล | (นายบุรุนย์ จินตระกุล)                  | ลงนาม.....   |
| วันที่ 28/08/2557    | ผู้มีอำนาจลงนาม                         | ลงนาม.....   |
|                      | ของบริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ลงนาม.....   |
|                      | วันที่ 28/08/2557                       | ลงนาม.....   |
|                      |   | รับรอง.....  |
|                      |   | นายกล้า มนต์ (๑)                                   |
|                      |   | ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.             |
|                      |   | บริษัท เอ.บี.เอ็น. อินจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด |
|                      |   | วันที่ 22/08/2557                                  |


นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ที่จะทำให้การพื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองประสบความสำเร็จแล้ว น้ำ เป็นอีกปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหินปูน มีความร้อน การสูญเสียน้ำจากการคายน้ำของพืชและการระเหยจากดินที่หลุมปลูกเกิดขึ้นได้สูงกว่าการปลูกในพื้นที่ปกติ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง หรือฝนทึ่งช่วง โดยโครงการอาจนำน้ำจากบ่อตักตะกอน ให้มีปริมาณพอเพียงกับการใช้น้ำของพืชที่ปลูกพื้นฟูพร้อมทั้งระบบส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่พื้นฟู แม้ว่าการดำเนินการในเรื่องระบบน้ำเป็นการลงทุนที่สูงแต่เป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้

หากพื้นที่โดยรอบการทำเหมือง มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าเกษตรกรรมและป่าธรรมชาติ ซึ่งป่าธรรมชาตินี้เอง จะเป็นแหล่งแม่น้ำ ที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ทำให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ (Natural Succession) ในบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าโดยรอบเมืองแร่ ซึ่งอาจปฏิบัติโดยการทำแนวกันไฟ การปลูกเสริม (Enrichment Planting) เพื่อให้ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการกระจายพันธุ์เข้ามาในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง และเกิดการทดแทนตามธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองมากขึ้น (วรวจน์ ทองอุปการ, 2554)

#### 5) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองของพื้นที่โครงการ ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการพื้นฟูจากค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูตามระเบียบเงื่อนไขของกรมป่าไม้ คิดค่าปลูกป่าชดเชยในกรณีได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน 21,660 บาท/ไร่ และในการปลูกชดเชยป่าชุมชนอ้างอิงจากระเบียบกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดค่าปลูกชดเชยและบำรุงรักษาป่า ซึ่งกำหนดค่าบำรุงรักษาต้นไม้ไว้อัตรา 4,632 บาท/ไร่ และจากการตรวจสอบการพื้นฟูพื้นที่เหมืองที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ปรึกษาได้อ้างอิงการพื้นฟูพื้นที่จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ประมาณ 38,000 บาท/ไร่ ที่ปรึกษาจึงเสนองบประมาณการพื้นฟูให้เป็นไปตามบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่ 13,000 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้าไม้และพืชคลุมดิน 3,500 บาท/ไร่
- ค่าแรงงานในการปลูกต้นไม้ 500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้ตลอดระยะเวลา 6 ปี 20,000 บาท/ไร่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 1,000 บาท/ไร่

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>ลงนาม..... </p> <p>(นายปุlin จีนตระกูล)</p> <p>วันที่ 08/08/2559</p> | <p>ลงนาม..... </p> <p>(นายปุlin จีนตระกูล)</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>วันที่ 08/08/2559</p> | <p>● รับรองจำนวนหน้า 83/101</p> <p><br/>C.I.G. INTER GROUP CO., LTD.</p> <p>ลงนาม..... </p> <p>(นายกล้า มงคล)</p> <p>ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท เอ.บี.เอ็น. อินจิ尼เนียร์ แอนด์ คอนซัลтанต์ส จำกัด</p> <p>ABEN ENGINEERING AND CONSULTANTS CO., LTD.</p> <p>วันที่ 22/08/2559</p> |
|--|---|---|

## 6) แผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

การปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายหลังผ่านการทำเหมืองแร่แล้วให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ผ่านการทำเหมือง โดยรายละเอียดวิธีการดำเนินงานแต่ละพื้นที่ดังรายละเอียดและการดำเนินงานแต่ละช่วงปีดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4

การฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการฟื้นฟูโดยปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่เว้นการทำเหมือง ร่วมกับการทำเหมืองบริเวณ “ห1” ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 ที่ระดับความสูงประมาณ 795-760 ม.(รถก.) โดยในช่วงนี้จะทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง (บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง) และพื้นที่เปิดหน้าเหมืองบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางตอนกลาง ทำการปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่เปิดทำเหมืองให้มีลักษณะที่ปลอดภัยและง่ายต่อการทำเหมืองในช่วงต่อไป รวมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่องการทำเหมือง และทางสาธารณูปโภคทางด้านทิศตะวันออก และบริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมือง รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 106.40 ไร่ โดยปลูกหญ้าแฟกเพื่อเสริมความแข็งแรง การเลือกพันธุ์ไม้พิจารณาจากพันธุ์ไม้ที่ปลูกอยู่เดิม ร่วมกับไม้ท้องถิ่นที่พบจากการสำรวจภายในพื้นที่โครงการ

การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-6) การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการปรับสภาพขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองบริเวณ “ห1” ที่ระดับความสูงประมาณ 775-735 ม.(รถก.) ของพื้นที่เปิดหน้าเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ และปลูกหญ้าแฟกเพื่อเสริมแนวขอบมุมเหมืองให้มีความแข็งแรง ส่วนขุมเหมืองโครงการบริเวณตอนกลางไปทางทิศตะวันออกพื้นที่จากการเปิดหน้าเหมืองจะทำการปรับแต่งขอบขุมเหมืองและปลูกหญ้าแฟกเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับขอบบ่อให้มีลักษณะที่ปลอดภัยและใช้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้พื้นที่ขุมเหมืองประมาณ 10.1 ไร่ รวมการฟื้นฟูพื้นที่ ประมาณ 201.4 ไร่ โดยชนิดพันธุ์ไม้จะเลือกจากพันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดได้ดีในช่วงที่ 1 มาปลูก พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ

การฟื้นฟูช่วงหลังหมดอายุประมาณบัตร การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณที่ทำการปลูกในช่วงปีที่ 4-6 บริเวณพื้นที่การทำเหมือง ขุมเหมืองขนาดพื้นที่ประมาณ 10.1 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง ประมาณ 291.5 ไร่ ให้คงสภาพพื้นที่ไว้คงเดิม

ลงนาม.....  
(นายบุลิน จันทะฤทธิ)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันทะฤทธิ)

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 08/08/2557



รับรองจำนวนหน้า..... 84/101  
ลงนาม.....  
นายกล้า มนีชาติ

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ABEN ENGINEERING CO., LTD.

วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1 แผนงานการพื้นฟูเมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูในแต่ละช่วงปี

| ปีที่ | ดำเนินการ  | พื้นที่ (ไร่) | พันธุ์ไม้   | งบประมาณ (บาท) |
|-------|--|---------------|---|----------------|
| 1     | พื้นที่เว้นการทำเหมืองโดยรอบโครงการและจากทางน้ำสาธารณะทางด้านทิศตะวันออกบริเวณคันทำนบ และพื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวน้ำในของโครงการ  | 96            | ใช้พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ที่โครงการปลูกอยู่เดิม ร่วมกับไม้ท้องถิ่นที่พบจากการสำรวจภายในพื้นที่โครงการ เช่น เต็ง รัง ตะแบก ประดู่ พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก หั้งน้ำให้โครงการพิจารณาผลการพื้นฟูในพื้นที่ว่าปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธุ์ไม้หลักในการพื้นฟูช่วงต่อไป | 3,648,000      |
| 2     | พื้นที่ขันบันไดบริเวณ "ห1"ทางทิศตะวันตก ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 795-775 ม.(รถก.) และพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทศนิยภาพ  | 5.2           | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการพื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ  | 197,600        |
| 3     | พื้นที่ขันบันไดบริเวณ "ห1"ทางด้านทิศตะวันตก ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 790-760 ม. (รถก.) และพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทศนิยภาพ   | 5.2           | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการพื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ  | 197,600        |
| 4     | พื้นที่ขันบันไดบริเวณ "ห1"ทางด้านทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 4 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 775-740 ม.(รถก.) และพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทศนิยภาพ | 5.2           | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฟก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการพื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ  | 197,600        |

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม  
ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า... 85/101

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ABEN ENGINEERING LTD.

วันที่ 22/08/2557

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ลำดับ | ตำแหน่ง  | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ไม้   | งบประมาณ (บาท) |
|-------|--|---------------|--|----------------|
| 5     | พื้นที่ขันบันไดบริเวณ "ห1" ทางด้านทิศตะวันออกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 5 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 775-740 ม.(รถก.) และพื้นพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ   | 5.5           | ใช้พื้นที่ไม้อัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพื้นที่ไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตด้วยเชื่อมอ | 209,000        |
| 6     | พื้นที่ขันบันไดบริเวณ "ห1" ทางด้านทิศตะวันออกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 6 ของพื้นที่ทำเหมืองในปีสุดท้าย ที่ระดับความสูง 760-735 ม.(รถก.) พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพและปลูกหญ้าแฟกเพื่อเสริมแนวขอบมุนเหมืองให้มีความแข็งแรงและดูแลดูแลชุมเหมืองพื้นที่ประมาณ 10.1 ไร่ ให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ดีไม่เป็นอันตรายและทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโครงการก่อนลินอย่างประทานบัตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ | 190.7         | ใช้พื้นที่ไม้อัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพื้นที่ไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตด้วยเชื่อมอ | 7,246,600      |
| รวม   |  | 307.8**       |  | 11,696,400     |
| 7-9   | ดูแลปรับปรุงสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมืองและพื้นที่กิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายในโครงการ แนวต้นไม้ที่ทำการปลูกฟื้นฟูในช่วงการทำเหมืองปีที่ 4-6  | 297.9         | ใช้พื้นที่ไม้อัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพื้นที่ไม้ที่ปลูกไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตด้วยเชื่อมอ | 202,572*       |

ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2556)

หมายเหตุ : \*ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้านไม้อ้างจากกรมป่าไม้กำหนดค่าปลูกชดเชยและบำรุงรักษาป่าอัตราปีละ 680 บาท/ไร่

\*\* พื้นที่ทำการฟื้นฟูทั้งหมดรวมกับพื้นที่ขุมเหมืองสุดท้ายของโครงการ

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตระกูล)

วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตระกูล)

ผู้อำนวยการลงนาม

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 08/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 86/101

นายวีระ

(นายกล้า มนัสเซต)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

วันที่ 22/08/2557

## 2. การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงานฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมืองและสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในแผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ กำหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีแนวทางบริหารจัดการเงินกองทุนดังนี้

### 1) การจัดเก็บเงินกองทุน

- เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนในช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เป็นไปตามเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการ

- จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นที่โครงการ โดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ พื้นที่ประมาณ 307.8 ไร่ (ส่วนพื้นที่ 291.5 ไร่ ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองให้คงสภาพเดิม) เป็นเงินประมาณ 11,696,400 ล้านบาท การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่มีประชาชนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม

- ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ


- ให้นำเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และดำเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร หากจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา ให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ

ลงนาม.....  
(นายปุลิน จันทะกุล)  
วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....  
(นายปุลิน จันทะกุล)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
ของบริษัท ช.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 87/101  
ลงนาม.....  
(นายกล้า มนโนชา)  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ บี อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
วันที่ 22/10/2559



### สัญลักษณ์ :

- |  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  | พื้นที่ทำการ                                   |  | ขอบเขตการทำเหมือง            |
|  | สายแร่ดีบุก T1<br>(Economic ore vein)          |  | พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม. |
|  | ชุมเหมืองเก่า                                  |  | ที่เก็บกองเปลือกตินและเศษหิน |
|  | เส้นขั้นความสูง ม.(รทก.)                       |  | พื้นที่ป่าตั้งเดิม           |
|  | ขอบเขตหน่วยหิน                                 |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1     |
|  | ลำห้วย   |  | สิ่งปลูกสร้าง                |
|  | เส้นทาง  |  | โรงเก็บวัตถุระเบิด           |
|  | แนวคันทำงานและร่องระบายน้ำ                     |  | โรงซ่อมบำรุง                 |
|  | จุดเริ่มต้นทำเหมืองและ<br>ทิศทางเดินหน้าเหมือง |  | ที่พักคนงาน                  |



0 100 200  
ม.

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก  
ของ นายบุลิน จีนตระกูล, บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมืองสุนสุดปีที่ 1

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)


ผู้มีอำนาจลงนามของ  
บริษัท ซี.ไอ.จี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 88/101

ลงนาม.....  
  
นายกล้า ใจดี  
ผู้อำนวยการ/granite  
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.  
บริษัท เอ บี จี เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
วันที่ 22/08/2557



#### สัญลักษณ์ :

- |  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  | พื้นที่โครงการ                                 |  | ขอบเขตการทำเหมือง            |
|  | สายแร่ดีบุก T1<br>(Economic ore vein)          |  | พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม. |
|  | ชุมเมืองเก่า                                   |  | ที่เก็บกองเปลือกตันและเศษหิน |
|  | เส้นขั้นความสูง ม.(รทก.)                       |  | ที่เก็บกองแร่                |
|  | ขอบเขตหน่วยพิน                                 |  | ปอตักตะกอน                   |
|  | ลำห้วย   |  | สิ่งปลูกสร้าง                |
|  | เส้นทาง  |  | โรงเก็บวัตถุระเบิด           |
|  | แนวคันทันบและร่องระบายน้ำ                      |  | โรงซ่อมบำรุง                 |
|  | จุดเริ่มต้นทำเหมืองและ<br>ทิศทางเดินหน้าเหมือง |  | ที่พักคนงาน                  |

○ หลักเขตเว้นการทำเหมือง

■ พื้นที่ป่าดังเดิม

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 2



0 100 200 เมตร

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก  
ของ นายบุลิน จีนตระกูล, บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

|          |   |
|----------|---|
| รูปที่ 2 | แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 |
|----------|---|

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)


ผู้มีอำนาจลงนามของ  
บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 89/101

ลงนาม.....  
รับรอง.....  
บริษัท เอ.บี.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลтанต์ส จำกัด  
ผู้ชำนาญการ/กรรมช่าง.....  
บริษัท เอ.บี.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลтанต์ส จำกัด  
วันที่ 22/08/2557



**สัญลักษณ์ :**

|                                      |   |   |                              |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| [Symbol: Two overlapping rectangles] | พื้นที่โครงการ                                    | [Symbol: Hatched area]                            | ขอบเขตการทำเหมือง            | [Symbol: Circle with diagonal lines]  | หลักเขตเว้นการทำเหมือง       |
| [Symbol: Two parallel lines]         | สายแร่ดีบุก T1<br>(Economic ore vein)             | [Symbol: Hatched area with diagonal lines]        | พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม. | [Symbol: Solid black rectangle]       | ที่เก็บกองเบล็อกดินและเศษหิน |
| [Symbol: Circle with a dot]          | ชุมชนเมืองเก่า                                    | [Symbol: Solid black rectangle with a dot]        | ที่เก็บกองแร่                | [Symbol: Shaded rectangle]            | พื้นที่ป่าดั้งเดิม           |
| [Symbol: Three horizontal lines]     | เส้นขั้นความสูง ม.(รทก.)                          | [Symbol: Hatched rectangle]                       | บ่อตักตะกอน                  | [Symbol: Dark hatched rectangle]      | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1     |
| [Symbol: Dashed line]                | ขอบเขตหน่วยหิน                                    | [Symbol: Hatched rectangle with a dot]            | ลิ่งปลูกสร้าง                | [Symbol: Medium hatched rectangle]    | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 2     |
| [Symbol: Dashed line with a dot]     | ลำห้วย  | [Symbol: Hatched rectangle with a dot and a line] | โรงเก็บวัตถุระเบิด           | [Symbol: Very dark hatched rectangle] | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 3     |
| [Symbol: Wavy line]                  | เส้นทาง   | [Symbol: Hatched rectangle with a dot and a line] | โรงซ่อมบำรุง                 |                                       |                              |
| [Symbol: Double line]                | แนวคันทำงานและร่องระบายน้ำ                        | [Symbol: Hatched rectangle with a dot and a line] | ที่พักคนงาน                  |                                       |                              |
| [Symbol: Up-down arrow with a dot]   | จุดเริ่มต้นการทำเหมืองและ<br>ทิศทางเดินหน้าเหมือง |   |                              |                                       |                              |

○ หลักเขตเว้นการทำเหมือง



0 100 200

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก  
ของ นายบุลิน จีนตระกูล, บริษัท ช.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

|          |   |
|----------|---|
| รูปที่ 3 | แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 |
|----------|---|

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

ผู้มีอำนาจลงนามของ  
บริษัท ช.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 90/101


เอกสารที่

นายกล้า นราเชติ

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ.บี.เอ็น エンジニアリング คอนซัลтанต์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557



#### สัญลักษณ์ :

|  |   |  |                              |  |                          |
|--|---|--|------------------------------|--|--------------------------|
|  | พื้นที่โครงการ                                    |  | ขอบเขตการทำเหมือง            |  | หลักเขตเว้นการทำเหมือง   |
|  | สายแร่ดีบุก T1<br>(Economic ore vein)             |  | พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม. |  | พื้นที่ป่าดั้งเดิม       |
|  | ชุมชนเมืองเก่า                                    |  | ที่เก็บกองเบลือกดินและเศษหิน |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1 |
|  | เส้นขั้นความสูง ม.(รทก.)                          |  | ที่เก็บกองแร่                |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 2 |
|  | ขอบเขตหน่วยหิน                                    |  | บ่อตักตะกอน                  |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 3 |
|  | ลำห้วย  |  | สิ่งปลูกสร้าง                |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 4 |
|  | เส้นทาง   |  | โรงเก็บวัตถุระเบิด           |  | N                        |
|  | แนวคันทำงานและร่องระบายน้ำ                        |  | โรงซ่อมบำรุง                 |  | 0 100 200                |
|  | จุดเริ่มต้นการทำเหมืองและ<br>ทิศทางเดินหน้าเหมือง |  | ที่พักคนงาน                  | ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก<br>ของ นายบุลิน จันตรากุล, บริษัท ช.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |                          |

รูปที่ 4

แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมื่อสิ้นสุดปีที่ 4

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

วันที่ 08/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จันตรากุล)

ผู้อำนวยการลงนามของ

บริษัท ช.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 08/08/2557


-15-



รับรองจำนวนหน้า 91/101

หน้า ๙๑

(นายกล้า ใจดี)  
ผู้อำนวยการ/  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น จำกัด  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็น จำกัด  
วันที่ 22/08/2557



**ลักษณ์ :**



พื้นที่โครงการ



สายแร่ดีบุก T1  
(Economic ore vein)




ขุมเหมืองก่า



เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)



ขอบเขตหัวยี่หิน



ลำหัวย



เส้นทาง



แนวคันทำนบและร่องระบายน้ำ



จุดเริ่มต้นทำเหมืองและ  
ทิศทางเดินหน้าเหมือง



ขอบเขตการทำเหมือง



พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม.



ที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน



ที่เก็บกองแร่



บ่อตักตะกอน



สิ่งปลูกสร้าง



โรงเก็บวัตถุระเบิด



โรงซ้อมบำรุง



ที่พักคนงาน

○ หลักเขตเน้นการทำเหมือง

■ พื้นที่ป่าดังเดิม

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 2

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 3

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 4

■ พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 5



0 100 200

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก  
ของ นายบุลิน จีนตรากูล, บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

รูปที่ 5

แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตรากูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตรากูล)


ผู้มีอำนาจลงนามของ  
บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 92/101

บริษัท เอ บี อี เอ็น เนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เนียริง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
วันที่ 22/08/2557



สัญลักษณ์ :

|  |   |  |                              |  |                          |
|--|---|--|------------------------------|--|--------------------------|
|  | พื้นที่โครงการ                                    |  | ขอบเขตการทำเหมือง            |  | หลักเขตเว้นการทำเหมือง   |
|  | สายแร่ดีบุก T1<br>(Economic ore vein)             |  | พื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 ม. |  | พื้นที่ป่าดั้งเดิม       |
|  | ชุมชนเมืองเก่า                                    |  | ที่เก็บกองเบลือกตินและเศษหิน |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 1 |
|  | เส้นขั้นความสูง ม.(รทก.)                          |  | ที่เก็บกองแร่                |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 2 |
|  | ขอบเขตหน่วยหิน                                    |  | บ่อตักตะกอน                  |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 3 |
|  | ลำห้วย  |  | สิ่งปลูกสร้าง                |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 4 |
|  | เส้นทาง   |  | โรงเก็บวัตถุระเบิด           |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 5 |
|  | แนวคันทันบและร่องระบายน้ำ                         |  | โรงซ่อมบำรุง                 |  | พื้นที่พื้นฟูช่วงปีที่ 6 |
|  | จุดเริ่มต้นการทำเหมืองและ<br>ทิศทางเดินหน้าเหมือง |  | ที่พักคนงาน                  |  |                          |

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ดีบุก  
ของ นายบุลิน จีนตระกูล, บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

|          |   |
|----------|---|
| รูปที่ 6 | แสดงตำแหน่งดำเนินการพื้นฟูเมื่อสิ้นสุดปีที่ 6 |
|----------|---|

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

ผู้อำนวยการลงนามของ  
บริษัท ชี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



รับรองจำนวนหน้า 93/101

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ.บี.อี.เอ็น.เอ็น.รีวิว.คอนซัลตэнท์ จำกัด  
วันที่ 22/02/2557

## 2) การบริหารเงินกองทุน

- เจ้าของโครงการจะต้องนำเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดำเนินแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ตามแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่เป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา กำหนดเป็นเงื่อนไขแบบท้ายการอนุญาตประทานบัตร

- ให้รายงานผลความคืบหน้าแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่และสถานะทางการเงินของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่จัดตั้งขึ้น และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างปีละ 2 ครั้ง ก่อนนำเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทำแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน ส่งให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

- หากดำเนินการพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่เสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

## 3) การรายงานผล

เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่โดยสำเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ส่งให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตามเงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ลงนาม..... 

(นายบุญลิน จันตระกูล)

วันที่ 28/08/2559

ลงนาม.....

(นายบุญลิน จันตระกูล)

ของบริษัท ช.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม  
วันที่ 28/08/2559



รับรองจำนวนหน้า 94/101

(นายกล้า มนต์ติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ บี อี เอ็น จี จำกัด  
ABEN ENGINEERING CO., LTD.

วันที่ 22/08/2559

3. การกำหนดชนิดพันธุ์ไม้เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟู

การคัดเลือกพันธุ์ไม้ เนื่องจากบริเวณที่จะทำการปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ผ่านการทำเหมืองมาแล้ว พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกจึงต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแล้งได้เป็นอย่างดี เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิม และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เดิมและพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่โครงการ รวมทั้งพืชคุณค่าต่างๆ รายละเอียดของการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะนำมาปลูก มีดังนี้

(1) พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิม และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เดิมและพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่โครงการ เนื่องจากสภาพป่าไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการกล่าวได้ เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีพรรณไม้ประกอบกัน เป็นสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อน

สำหรับพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิมที่นำมาปลูกจะพิจารณาจากคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เหมือง ต้องการแสวงสร่างในการเจริญเติบโต มีผลเร็วให้เมล็ดที่มีจำนวนมาก เมล็ดงอกเร็วในระยะสั้น มีการแพร่พันธุ์ได้ อย่างรวดเร็ว สามารถกลับเข้ามาและเจริญเติบโตในพื้นที่เดิมได้ง่าย และสามารถหากล้าพันธุ์หรือสามารถ เพาะพันธุ์กล้าได้ อาทิ เต็ง รัง ตะแบก ประดู่ เป็นต้น

(2) พืชคุณค่าต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู จะนำพืชคุณค่ามาปลูกบริเวณพื้นที่โดยทั่วไปของหน้าเหมืองโดยเฉพาะบริเวณหน้าเหมืองขึ้นบันได เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พืชคุณค่าประเภท หญ้า อาทิ หญ้าแฝก และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ

ลงนาม.....  
ลงนาม.....

(นายปุlin จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายปุlin จีนตระกูล)

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557

รับรองจำนวนหน้า..... 95/101

ลงนาม.....  
ลงนาม.....

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เอ บี อี เอ็น จีนิยริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่..... 22 / 08 / 2557



ABEN  
ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

# ເວົກສາຮຽນບໍ່ໄດ້ 2



แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์  
นายบุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
ตำบลแม่ดื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

## 1. หลักการและเหตุผล

นายบุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่บริษัท หรือบริบาล มาจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรทัดบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข หากพิจารณาแยกเป็นรายคำศัพท์ คำว่า Corporate มุ่งหมายถึงกิจการที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร ส่วนคำว่า Social ในที่นี้ มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ และคำว่า Responsibility หมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในการดำเนินกิจการที่ได้ทำลงมาหรือที่อยู่ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

## 2. แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์

แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ในช่วงต่อไปของโครงการ กำหนดให้แผนงานและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

### 1) แผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเมืองและชุมชนรอบเมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกัน และเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

#### (1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมืองแร่และชุมชนรอบเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อลดช่องว่างระหว่างเมืองแร่และชุมชนรอบเมือง
- เพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมืองแร่และชุมชนรอบเมือง
- เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมระหว่างเมืองแร่และชุมชนรอบเมือง
- เพื่อการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นในสังคมจากการพัฒนาแหล่งแร่

ลงนาม.....  
(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
วันที่ 28/08/2557



ABEN  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ บี บี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557

- เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านเหตุ ของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนรอบเมือง อันส่งผลไปสู่ สังคมภายนอกในทางลบที่เกิดขึ้นต่อการทำเหมืองแร่

**(2) โครงสร้างคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์**

เพื่อให้การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงมีการจัดทำร่างระเบียบการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งต่อไป สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ แบบแผนการจัดตั้งดังรูปที่ 1

**(3) ครอบอำนวยหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์**

- ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
- การพิจารณากรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนระหว่างโครงการกับชุมชน
- พิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่รอบโครงการ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่รอบโครงการ
- จัดทำรายงานประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณะ
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น โดยมีหน้าที่หลักในการเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ


**(4) แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเหมืองแร่**

แนวทางของทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเบื้องต้น เพื่อเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไข ข้อข้องใจและข้อขัดแย้งต่างๆ ให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน โดยการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้

**ขั้นที่ 1** การทำความรู้จัก สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ของนายบุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวกลาง พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการให้ประชาชนมีความเข้าใจ

**ขั้นที่ 2** ทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อรับทราบสิ่งที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ สิ่งที่ประชาชนมีความกังวลห่วงใย สิ่งที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เห็นแนวคิดของชุมชน เพื่อนำแนวคิดนี้ไปประสานกับแนวคิดของโครงการผู้นำชุมชนผู้นำทางความคิด เพื่อรับทราบถึงความต้องการของชุมชน

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| ลงนาม.....  | ลงนาม.....           | รับรองจำนวนหน้า..... |
|   |                      | 97/101               |
| ลงนาม.....  | ลงนาม.....           | .....                |
| (นายบุลิน จีนตระกูล)                                  | (นายบุลิน จีนตระกูล) | .....                |
| วันที่ 28/08/2557                                     | .....                | .....                |
| <b>C.I.G. INTER GROUP CO., LTD.</b>                   |                      |                      |
| C.I.G.  |                      |                      |
| ลงนาม.....  | ลงนาม.....           | .....                |
| .....   | .....                | .....                |
| ผู้มีอำนาจลงนาม                                       | .....                | .....                |
| ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด                | .....                | .....                |
| วันที่ 28/08/2557                                     | .....                | .....                |
| <b>ABEN CONSULTING ENGINEERING CO., LTD.</b>          |                      |                      |
| .....   |                      |                      |
| .....   | .....                | .....                |
| ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ                          | .....                | .....                |
| บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด | .....                | .....                |
| วันที่ 22/08/2557                                     | .....                | .....                |



รูปที่ 3

ผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ลงนาม.....

(นายปุลิ่น จันคระภู)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายปุลิ่น จันคระภู)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  
นายอ.ช. อิบเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557

รับรองจำนวนหน้า 98/101

C.I.B. INTER GROUP CO., LTD.

CTG

(นายกล้า ใจใบ)

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

บริษัท เอ บี เอ เอ็น จีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

วันที่ 22/08/2557

4. แผนงานด้านประชาสัมพันธ์

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโครงการต่อชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

2) ขอบเขตและการดำเนินงาน

กำหนดให้ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราชภัฏรบริเวณโดยรอบโครงการ ทั้งนี้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นพับแจกให้กับบ้านเรือนและชุมชนในพื้นที่
- จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และป้ายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง
- จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขตการทำเหมือง และแนวเว้นเขตการทำเหมือง แสดงไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดยบริเวณแนวเว้นการทำเหมืองให้จัดทำแนวเสากองกรีต เหล็ก หรือวัสดุที่เหมาะสม เพื่อแสดงขอบเขตที่ชัดเจน
- ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประจำบ้านบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมืองในช่วงต่อไป
- จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจำกัดความเร็วรถบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางชนบทหลักหมายเลข 4022 ในบริเวณทางแยก และบริเวณถนนก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4044 โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม.
- เชิญหรือพบสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทำเหมือง
- เชิญผู้นำชุมชนหรือราชภัฏเข้าชมพื้นที่ทำเหมือง

3) ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดช่วงอายุประจำบ้านบัตร


4) ผู้รับผิดชอบ

นายบุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....

(นายบุลิน จีนตระกูล ผู้อำนวยการ)

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 28/08/2557



จ.สระบุรี บ.ร. 100/101

ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

บริษัท เอ บี เอ็น อินจิ尼耶ริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 22/04/2559

5. แผนงานจัดการกองทุนเพื่อระวังสุขภาพ กองทุนพื้นพูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสัดส่วนจำนวนเงินในกองทุนฯ เพียงพอต่อการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

2) ขอบเขตและการดำเนินงาน

กำหนดให้โครงการนำเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และดำเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพื้นพูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ และพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

3) ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดช่วงอายุประทานบัตร

4) ผู้รับผิดชอบ

นายปุลิน จีนตระกูล และบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ลงนาม.....

(นายปุลิน จีนตระกูล)

วันที่ 28/08/2557

ลงนาม.....



(นายปุลิน จีนตระกูล)

ของบริษัท ซี.ไอ.จี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 08/08/2557



**ABEN**  
ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

วันที่ ..... 22/08/2557

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเทศไทยโครงการเหมืองแร่

ปรับปรุง : มีนาคม 2556\*

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบฯ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6828, 6835 โทรสาร 0-2265-6629  
<http://www.onep.go.th/eia>

---

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยโครงการเหมืองแร่ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการเสนอรายงานฯ และเพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงานได้ สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเทศไทยโครงการเหมืองแร่นี้ขึ้น เพื่อประกอบการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

---

\* โดย : ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบฯ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



## 1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำเล่มรายงานได้ด้วยตนเอง หรืออาจว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ใน การจัดทำรายงานก็ได้ แต่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

## 2. ส่วนหน้าของรายงาน

### 2.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการ ที่ตั้งโครงการ และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน)

### 2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ตต. 1

## 3. บทนำ

### 3.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต.2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ (เช่น การเดินหน้าเหมืองปัจจุบัน การเก็บกองในพื้นที่ การแต่งแร่ การขุดสูง และเส้นทางในการขุดสูง เป็นต้น)
- การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เสนอแผนภาพ และภาพถ่ายแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เขตพื้นที่โครงการ

### 3.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

### 3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต.3



4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผล และเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งภาพประกอบการดำเนินงานด้วย

## 5. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และมาตรฐานเปรียบเทียบ โดยจุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ให้เปรียบเทียบ กับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากการตรวจวัดในครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เคยประเมินไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจวัดที่ผ่านมาข้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี พร้อมแนบ สำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ให้แสดงภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ

## 6. สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ โดยสามารถแบ่งเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ อย่างไร



6.3 ให้สรุปประเด็นมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการปฏิบัติตาม มาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความ จำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติม และให้มีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ หากเจ้าของโครงการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้อง เสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลกระทบเพิ่มเติมประกอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอ เปลี่ยนแปลงก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป

## 7. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ สำเนา หนังสือเห็นชอบของโครงการพร้อมมาตรการแนบท้ายที่กำหนดเป็นเงื่อนไขประทับบัตร สำเนาประทับบัตรของ โครงการ สำเนาแผนผังโครงการการทำเหมือง (หากมีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง) สำเนาหนังสืออนุญาตชั้น ที่เบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการ ภาพถ่ายในแต่ละมาตรการที่ดำเนินการ แผนภาพประกอบการดำเนินงาน ภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## 8. การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส่งหน่วยงานพิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด
2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

ระยะเวลาที่จัดส่ง :

- ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามความถี่และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ และส่ง รายงานการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ แล้ว

- กรณีที่มาตรการที่กำหนดเป็นเงื่อนไขไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งรายงานที่ชัดเจน ให้ รวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำเป็นรายงานเพื่อส่งให้หน่วยงานจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ผลการติดตามตรวจสอบ ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ให้เสนอภายนอกในเดือนกรกฎาคม และผลการติดตามตรวจสอบเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้เสนอภายนอกในเดือนมกราคม ของปีถัดไป



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเภทโครงการเมืองแร่

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็นผู้จัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการ ..... ตั้งอยู่ที่ .....  
ของ ..... ฉบับประจำเดือน

- ( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ....  
( ) กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. ....  
( ) อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

.....  
.....  
.....  
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....  
ตำแหน่ง .....

(ประทับตรา)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเภทโครงการใหม่องแร่

1. ชื่อโครงการ .....
- ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .....
2. สถานที่ตั้ง .....
3. ขนาดพื้นที่โครงการ.....
4. ชื่อเจ้าของโครงการ .....
5. สถานที่ติดต่อ.....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....  
e-mail .....
6. จัดทำโดย .....
7. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
8. โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
9. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
10. รายละเอียดโครงการ  
ลักษณะของโครงการ .....
- .....
- .....
- 9.2 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (ในปัจจุบัน)  
.....
- .....
- 9.3 กิจกรรมในโครงการ  
● การทำเหมืองแร่.....  
.....  
.....  
● ระบบการจัดการน้ำ และการจัดการตะกอน.....  
.....  
.....



- การเว้นพื้นที่การทำเหมืองแร่.....

.....  
.....  
.....

- การฟื้นฟูพื้นที่โครงการ/ การรายงานผลการฟื้นฟูพื้นที่โครงการ.....

.....  
.....  
.....

- การไม่ บด หรือย่อยหิน และการแต่งแร่ .....

.....  
.....  
.....

- เส้นทางการคมนาคมชนิด .....

.....  
.....  
.....

- สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ .....

.....  
.....  
.....

- รายละเอียดอื่น ๆ .....

.....  
.....  
.....



ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ .....

| เงื่อนไขตามมาตรการ   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--|-------------------------|---|
| 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป หรือมาตรการที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                         |   |
| 1.1 ...  |                         |   |
| 1.2 ...  |                         |   |
| 1.3 ...  |                         |   |
| 1.4 ...  |                         |   |
| 1.5 ...  |                         |   |
| 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)                   |                         |   |
| 2.1 ...  |                         |   |
| 2.2 ...  |                         |   |
| 2.3 ...  |                         |   |
| 2.4 ...  |                         |   |
| 2.5 ...  |                         |   |



| เงื่อนไขตามมาตรการ   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                             | ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--|---|---|
| 3. มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงาน<br>การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3.1 ...<br>3.2 ...<br>3.3 ...<br>3.4 ...<br>3.5 ... |   |
| 4. มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | 4.1 ...<br>4.2 ...<br>4.3 ...<br>4.4 ...<br>4.5 ... |   |



ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....

2. ....

3. ....

| ตำแหน่งตรวจวัด | ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย.....ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                  |                  |
|----------------|---|------------------|------------------|
|                | วัน / เดือน / ปี  | วัน / เดือน / ปี | วัน / เดือน / ปี |
| .....          | .....   | .....            | .....            |
| มาตรฐาน *      | .....   | .....            | .....            |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง

- ให้เสนอผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose
- การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศในตำแหน่งโรงโม่ทิน ให้แสดงในตารางนี้



ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากการปล่อยฝุ่นจากโรงโม่ บดหรือย่อยหิน/

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง 1.....  
2.....  
3.....

| ตำแหน่งตรวจวัด   | ค่าปริมาณฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                  |                  |
|------------------|---|------------------|------------------|
|                  | ค่าความทึบแสง (%)                             |                  |                  |
| วัน / เดือน / ปี | วัน / เดือน / ปี                              | วัน / เดือน / ปี | วัน / เดือน / ปี |
|                  |   |                  |                  |
| มาตรฐาน *        |   |                  |                  |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง



ตารางที่ 3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง

ตารางที่ 3.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ .....  
 ตั้งอยู่ที่ .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. ....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

| เวลา          | ผลการตรวจวัดระดับเสียง [ dB (A) ] | มาตรฐาน * |
|---------------|-----------------------------------|-----------|
|               | สถานีเก็บตัวอย่าง.....            |           |
| 07.00 - 08.00 |                                   |           |
| 08.00 - 09.00 |                                   |           |
| 09.00 - 10.00 |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| ...           |                                   |           |
| 04.00 - 05.00 |                                   |           |
| 05.00 - 06.00 |                                   |           |
| 06.00 - 07.00 |                                   |           |
| Leq 24 hrs.   |                                   |           |
| Ldn.          |                                   |           |
| Lmax          |                                   |           |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง



ตารางที่ 3.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ.....  
 ตั้งอยู่ที่.....  
 ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. ....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

| ตำแหน่งตรวจวัด | ผลการตรวจวัด |  |  |
|----------------|--------------|--|--|
|                |              |  |  |
|                |              |  |  |
| มาตรฐาน *      |              |  |  |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง

ตารางที่ 3.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ.....  
 ตั้งอยู่ที่.....  
 ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. ....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

| ตำแหน่งตรวจวัด | ผลการตรวจวัด |  |  |
|----------------|--------------|--|--|
|                |              |  |  |
|                |              |  |  |
| มาตรฐาน *      |              |  |  |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง



ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....  
2. ....  
3. ....

| ตำแหน่งตรวจ | พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|             |                       |  |  |  |  |  |
|             |                       |  |  |  |  |  |
| มาตรฐาน *   |                       |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง



ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำได้ดิน / น้ำบาดาล

ชื่อโครงการ.....  
 ตั้งอยู่ที่.....  
 ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....  
 2. ....

| ตำแหน่งตรวจ | พารามิเตอร์ที่ตรวจ |       |       |       |       |       |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |                    |       |       |       |       |       |
| .....       | .....              | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| มาตรฐาน*    | .....              | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง

ตารางที่ 4.3 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และการเด่นเร่ หรือการไม่ บด และย่อยหิน

ชื่อโครงการ.....  
 ตั้งอยู่ที่.....  
 ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง 1. ....  
 2. ....

| ตำแหน่งตรวจ | พารามิเตอร์ที่ตรวจ |       |       |       |       |       |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |                    |       |       |       |       |       |
| .....       | .....              | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| มาตรฐาน*    | .....              | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

หมายเหตุ : \* ระบุค่ามาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน หรือค่ามาตรฐานเทียบเคียง