



ที่ พส ๑๐๐๙.๔/ ๑ ๑ ๓ ๑ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
บ้านอ้ออาหารบางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือการเคหะแห่งชาติ ที่ พม ๕๑๒๙/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านอ้ออาหารบางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี ของการเคหะ  
แห่งชาติ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง การเคหะแห่งชาติ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ โครงการบ้านอ้ออาหารบางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลปalyang  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารอู่อาศัยรวม จำนวน ๗๔ อาคาร หน่วยพักอาศัย ๓,๓๒๔ หน่วย ตามมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านอ้ออาหาร ชุดที่ ๑  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็นทีค  
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา  
รายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฉบับชี้แจง  
เพิ่มเติมดังกล่าวและประสานกรรมการพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามที่  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านอ้ออาหาร ชุดที่ ๑  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความ

เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านເອົ້າອາຫານໄຫຍ່ (ວັດພະເຈິນ) ຈັງກວດມີຄວາມບຸງ  
ໄດ້ໃຫ້ການເຄຫະແໜ່ງຂາດີປູປັດຕາມມາຕາການປ້ອງກັນແລະລດຜູດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມແລະມາຕາການຕິດຕາມທຽບສອບ  
ຄຸນກາພສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ນໍາເສັນອ້າວີໃນรายงานໆ ອໝາງເຄົ່າງຄົ້ດ ຮຸມທັງ ຂໍດສັງรายงานພຸດກາປູປັດຕາມມາຕ່າງການ ໄດ້  
ສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນທີ່ພົມພັນພິຈາລະນາ ປີລະ ๒ ຄຣັງ ຕາມສິ່ງທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ ๑ ແລະ ๒  
ຮຸມທັງ ຕ້ອງປູປັດຕາມກົງໝາຍເວັ້ນໄດ້ທີ່ເກີຍຂອງດ້ວຍ ແລະໃຫ້ຈັດທ່າງຮາຍງານຈົບບັນສົມບຸຮົມທີ່ປັບປຸງທາມຂໍ້ຕົດເຫັນ  
ຂອງຄະນະກົມກາຮັງການຮັງການສູງ ຈຳນວນ ๓ ເລີ່ມ ພັນຍາມແພັນບັນທຶກຂອ່ມູລ (CD-ROM) ໃນຮູບພາບ Digital File (pdf)  
Adobe Acrobat ຈຳນວນ ๘ ແພັນ ແລະຮາຍງານຈົບບັນແຮກທີ່ພົມພັນຂອ່ມູລເພີ່ມເຕີມ ຈຳນວນ ๑ ເລີ່ມ ພັນຍາມແພັນບັນທຶກ  
ຂອ່ມູລ (CD-ROM) ໃນຮູບພາບ Digital File (pdf) Adobe Acrobat ຈຳນວນ ๑ ແພັນ ເສັນອ້າວີສໍານັກງານໆ ກາຍໃນ ๑  
ເດືອນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກສາຮ້າງອີງແລະສົ່ງໃຫ້ທ່າງງານທີ່ເກີຍຂອງຕ່ອໄປ

ຈຶ່ງເຮັດວຽກໄປ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄົວ

J7

(ນາງຮັງການ ຖົມມະນີ)  
ຮອງເຫັນການປູປັດຕາມກົງໝາຍ  
ເຫັນການສົ່ງມາດ້ວຍ

ສໍານັກງານ  
(ນາງສຸພາລີ ແຕ່ໄທ)  
ເຈົ້າພັກງານຊຸຽກຮ່າງອາງຸສ

ສໍານັກວິເຄາະທີ່ພຸດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ  
ໂທຮ້າພ້ອມ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ຕ່ອ ๖๙๑  
ໂທສາງ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑

๔ เศรษฐีรัตน์ จิตร์รัตน์ เอื้อ

เสียง กวนดูดหงษ์

คุณ กวนดูดหงษ์ (พูด) จิตร์รัตน์ จิตร์รัตน์

มาตุราการตติธรรม จิตราจสุภรณ์ แต่ล้อม  
และชั่วปีนี้ ก็จะได้รับ แต่ล้อม

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี  
ของการเคหะแห่งชาติ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี ของการเคหะแห่งชาติ ดังอยู่ที่ตำบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 74 อาคาร รวมจำนวนหน่วยพักอาศัย 3,324 หน่วย จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็นทีค จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร บางใหญ่ (วัดพระเงิน) จังหวัดนนทบุรี ของการเคหะแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบ้านป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ในกรณีที่การเคหะแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้การเคหะแห่งชาติแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายวัลลย์ สุนทรภิโน)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อตัวของโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....*นายวัลล์ สุนทรวนิด*.....เจ้าของโครงการ

(นายวัลล์ สุนทรวนิด)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....*นายปรีดา ทองสุขงาม*.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



## ตารางที่ 1

รายการแสดงผลการงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศักยภาพ	โครงการมีแนวโน้มดำเนินการตาม แผนงานได้อย่างไร	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือจัดการ และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลข้อมูล
1) ทรัพยากรหางกายภาพ และศักยภาพ	1.1 สภาพภูมิประเทศและภาระด้าน พัฒนาอยู่ดี	สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ถือสิ่งโคลงเคลง ระยะที่ 2 เป็นพื้นที่สำหรับปรับตัวลงสู่ระดับที่ 2 1.0-1.5 เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกสร้าง อาคาร รวมทั้งได้ทำการถือสิ่งที่ถูกพังทั้งหมด (Retaining Wall) สูงประมาณ 1.5 เมตร โดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างฐานรากและ โครงสร้างอื่นๆ ไปแล้วจะต้องถูกทำรากสูง อย่างน้อย 6 เมตร บางส่วนเป็นพื้นที่วางมีต้นไม้และรากพืชเขียว ปักถิ่น ล้วนพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ราบ เป็น พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งอาจก่อ ก่อสร้างขึ้นของโครงสร้างและต้องก่อสิ่งก่อสร้าง ซึ่งน้ำที่พากอต้ายของโครงสร้างระยะที่ 1 รวมถึง หุบเขาที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเล็ก ลักษณะน้อยในระยะที่ 1 แต่ต้องดำเนินการเพิ่ม อย่างมาก ก่อสร้าง การปรับเปลี่ยนที่ดิน และการก่อสร้าง ก่อให้เกิดพื้นที่ใหม่สวยงามมากกว่าเดิม ต่างๆ ดังนั้นจึงมีผลกระทบในเบื้องต้น	จัดทำรากทึบหัวด้วยวัสดุที่มีความสูงอย่างน้อย 3 เมตรโดยประมาณที่ก่อสร้างไปครองการรักษาระยะที่ 2 เพื่อลดความตื้นเต็มที่บ่อจัดการน้ำดื่มน้ำดื่ม ผลกระทบทางด้านที่ดินและการท่องเที่ยว ก่อสร้าง โดยรั้วต้านที่ติดกับยานพาหนะ โครงสร้างระยะที่ 1 และพื้นที่ที่บ้านพักอยู่ยังคง โครงสร้างต้านที่ติดกัน กำหนดให้จัดทำรากสูง อย่างน้อย 6 เมตร ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระบบเรียบร้อย ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และให้ถ่ายทอดไปในเรื่องพื้นที่ก่อสร้างท่าน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดที่ดินพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง และจัดการก่อสร้างต่อไป ด้วยความเห็น ชอบที่ดินที่มีอยู่ในท้องที่ รวมถึงการจัดการ บดบังติดตันให้แม่นยำ หรือรับมือตับหน้าดิน ต้อง ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือความงามในโครงสร้าง และเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินการ ในกระบวนการก่อสร้าง ต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการซ้ำหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วง ฤดูฝน	การเฝ้าระวังติดตาม การดำเนินการ	

เตือน สำหรับ 2557 ลงที่


(นายอ๊ะลี่ ลุงภารวินิต)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ

เตือน สำหรับ 2557 ลงที่

(นายวีระ พงษ์ชัย วงศ์สุวรรณ)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

แบบ สพ.1



นายอ๊ะลี่ ลุงภารวินิต  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี		ผู้ดูแลระบบ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการรายงานต่อสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการส่วนราชการ	รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลระบบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>และให้เชิงผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเฝ้าระวังแหล่งข้อมูลติดตาม ที่นิ ทราบ หรือ วัสดุจากการก่อสร้าง ให้เข้มงวดได้สูงมาก</li> <li>- จัดทำแบบสำรวจลูกค้าที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ เพื่อสั่งติบ่อน้ำที่ติดอยู่กับลูกค้าก่อน ออกสถานที่น้ำโดยไม่ต้องใช้เวลา</li> <li>- ติดตั้งป้ายประกาศ “บริเวณพื้นที่กำรส้วร้าง” ต้านหัวพื้นที่กำรส้วร้าง โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมาภูเขาโนนทราย หรือสถานที่สาธารณะติดตั้ง โครงการได้</li> <li>- ตรวจสอบอาคารที่จะเกิดไฟ โดยรอบนับตั้งแต่ ระยะทางสากรกว่าส้วร้าง หากพบว่าการก่อสร้าง ของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร ต้องล้าง โครงการจะต้องหยุดก่อสร้างหนึ่งที่เพื่อ ปรับเปลี่ยนรากไม้根 สำหรับต้นไม้ แต่หาก ซ่อมแซมอาคารหักได้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ โดยทันที</li> </ul>	<p>จัดทำแบบสำรวจลูกค้าที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ติดตาม และให้เชิงผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การเฝ้าระวังแหล่งข้อมูลติดตาม และการติดตามตรวจสอบ</p>
1. คุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมการก่อสร้างโครงการในระดับที่ 2 . จะ ก่อให้เกิดผุนฟูของพื้นที่บริเวณจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการขนส่งสัตว์คุก公然 เชื้อร้ายที่ก่อสร้าง ซึ่งจะรบกวนผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการระดับ ที่ 1 และผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง จากการ ประเมินผลกระทบพ่วงบัวราก่อให้เกิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบสำรวจลูกค้าโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ควาสูงอย่างน้อย 3 เมตร โดยรักษาความสะอาดให้กับ ติดตามของโครงการระดับที่ 1 และพื้นที่ บ้านพักอาศัยทางต้นที่ก่อให้เกิดทำ ร้าวซึ่งอย่างน้อย 6 เมตร เพื่อตระหนัสถึง ป้องกันการรบกวนเจ้ายังคงก่อให้เกิด</li> </ul>	<p>จัดทำแบบสำรวจลูกค้าที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ติดตาม และการติดตามตรวจสอบ</p>


เดือน สิงหาคม 2557 ลงท่อ.....

(អាយុរ៉វត្ថុ សាមារិយ)

ຮອງអ្នកវារក្រុងក្រុងរាជរាយខាង

160

ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ଏବଂ ଶାସନ ପାତାରେ



## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและสื่อฯ	ผลการทดสอบเดือนกุมภาพันธ์	ข้อตกลงที่มีผลบังคับบัญชี	และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด	ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์และสื่อฯ	ผู้ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ที่ ๑ (ต่อ)	<p>ผู้ผลิตออกเทาปีก 0.016 มีลักษณะ/ลักษณะกรรมพิชัย์ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ถุงนาคราด์/เมตร) จึงเป็นผล合格ที่น่าจะตั้งต่อสำหรับน้ำมันพืชทางอาหารส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการผลิตที่สะอาดและใส่สารเคมีน้อย การชนผงส่วนใหญ่ที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดี แต่ก็มีริมฝีดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การตรวจสอบการชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ผ้าใบเก็บน้ำมันพืชที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</li> </ul>	<p>ผู้ผลิตออกเทาปีก 0.016 มีลักษณะ/ลักษณะกรรมพิชัย์ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ถุงนาคราด์/เมตร) จึงเป็นผล合格ที่น่าจะตั้งต่อสำหรับน้ำมันพืชทางอาหารส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการผลิตที่สะอาดและใส่สารเคมีน้อย การชนผงส่วนใหญ่ที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ผ้าใบเก็บน้ำมันพืชที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</li> </ul>	<p>ใช้ผ้าใบเก็บน้ำมันพืชที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ผ้าใบเก็บน้ำมันพืชที่ออกส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ที่มาจากน้ำมันพืชที่ดี แต่ก็มีน้ำมันพืชที่มาจากน้ำมันพืชไม่ดี โภชนาณ และมีริมฝีดดี โภชนาณ การชนผงส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีผลลัพธ์ที่น่าจะต่อไป</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่เบี้ยตราชจารย์ แล้ว แก้ไขบัญชีหน้าที่พนักงานที่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้มีการชำรุดของร้า ส์ไปที่นี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดดิน เดชะวัสดุ ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านฯ อาก าศนี้ที่ก่อสร้าง ห้องนอนภายใน แหล่งน้ำหนาทางเดินเข้าออก ห้องน้ำ</p>	<p>มาตรฐานผลิตภัณฑ์และสื่อฯ</p>	<p>ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์</p>

๑๖๐๔ วันที่ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗  
(นายวัลล์ สุนทรัตน์)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการระดับเขต

๑๖๐๔ วันที่ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗  
(นายวิชา หาญสุข)  
ผู้อำนวยการสำนักปลัด



๑๖๐๔ วันที่ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลลัพธ์ของพื้นที่ดินโดยรวมที่ดูดซึม	ผลกระทบของพื้นที่ดินโดยรวมที่ดูดซึม	ผลกระทบของพื้นที่ดูดซึม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดความเร็วของการระบายน้ำท่ามกลางผังน้ำที่เปลี่ยนพื้นที่โครงสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>- ตรวจสอบสภาพทรัพยากรดูแลรักษาที่ดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเชื้อราและคราบนำไปเสีย</li> <li>- ห้ามปลูกอ้อหัวบวบหูกที่กำลังเข้า-ออกพื้นที่โครงสร้าง เพื่อล้างดินโครงสร้างที่ติดอยู่กับรากอนออกส่วนน้ำหนาของโครงสร้าง</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่ทางเดินทางสะดวก เช่น ถนน ทางยานที่ตอกหลังจากน้ำที่ก่อสร้าง หรือบันไดในพื้นที่โครงสร้างระดับที่ 1 ตามมาตรฐานเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- กองหัวสุดที่มีผู้น้ำมีการป้องกันก่อซึมหรือเก็บไว้ที่กีดล้อมและน้ำท่วมต่ำ ดำเนินการพัฟกระเจาลงผ่านสอง</li> <li>- รักษาบวบหูกที่เข้ามาจอดในพื้นที่ก่อสร้างต้องดูแลอย่างดี</li> </ul>	
1.3 ระดับเสียง และความสัน serif ของ	ระดับเสียง : การก่อสร้างโครงสร้างในระยะที่ 2 จะมีเสียงดังจากกิจกรรมการใช้เครื่องมือ เชือกหัตถกรรม อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมกันผู้อยู่อาศัยในโครงสร้างระดับที่ 1 โดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังบ้านที่ติดกับบ้านพักอย่างมาก อยู่ติดกับบ้านที่ก่อสร้าง ตึก อาคารที่ 36, 37, 43, 44, 50, 51 และ 52 โดยอาคารที่อยู่ใกล้ เฟื่องฟูระดับเสียงที่เกิดขึ้นจะก่อภาระร้ายแรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรั้วที่บัวคร่าวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร โดยวางตัวหันไปติดกับบ้านของโครงสร้างระดับที่ 1 และตัวหันที่ส่วนที่ติดกับบ้านพักอย่างมาก โครงสร้าง ก่อขนาดใหญ่จัดทำรั้วสูงอย่างน้อย 6 เมตร เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง</li> </ul>	การลดเสียงดังชาติ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ..... *นายวัลล์ สุนาคราชการ*  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าการจังหวัดแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ..... *นายนฤบดิน พันธุ์ชัยกุล*  
 ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา



ຕົກລາງທີ 1 (ຕົວ)


เจ้าของโทรศัพท์.....เบลล์.....เจ้าของโทรศัพท์

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ผู้ร่วมการต่อต้านการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7/60

เจติ跟森林大火 2557 ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญการสั่งขาดล้อม



นายปรีดา ทวยสุขวงศ์  
บริษัท เอ็นพีเค จำกัด

፩፻፲፭

องค์ประกอบของหนี้เงินเดือน		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน	มาตรการจัดติดตามตรวจสอบ
ประเด็นด้านการจัดการ		และมาตรการที่มีผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
ให้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้าหลัง โดยรอบเพื่อโครงสร้างการจัดการจะสามารถลดระดับเสียงลงได้มาก	ให้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่ล้าหลัง โดยรอบเพื่อโครงสร้างการจัดการจะสามารถลดระดับเสียงลงได้มาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความต้องการที่ต้องทราบคุณภาพน้ำก่อสร้าง “ไม่ใช้สิ่งเสียงเสีย” ที่สูง</li> <li>- เสียงต้องรบกวนผู้อยู่อาศัยได้ต่ำ</li> <li>- จึงได้มีการประเมินพื้นที่และงานในการรับน้ำก่อสร้างไปสู่พื้นที่ในโครงการระยะที่ 1 ได้รับทราบมาเป็นระยะ เนื่องด้วยต้องอยู่ทางใต้ผู้พักอาศัย</li> <li>- สามารถรับรองเรื่องน้ำดิบในกรณีได้รับผลกระทบ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรียนรู้จากผู้จัดการ</li> <li>- การกำกับดูแลห้องน้ำอย่างดีและดูแลห้องน้ำอย่างดี</li> <li>- การรับน้ำที่อยู่ติดกับห้องน้ำอย่างดีและดูแลห้องน้ำอย่างดี</li> <li>- วิเคราะห์พัสดุส่าทุนและแนวทางที่จะนำไปแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาต้องทราบคุณภาพน้ำก่อสร้าง “ไม่ใช้สิ่งเสียงเสีย” ที่สูง</li> <li>- เสียงต้องรบกวนผู้อยู่อาศัยได้ต่ำ</li> <li>- จึงได้มีการประเมินพื้นที่และงานในการรับน้ำก่อสร้างไปสู่พื้นที่ในโครงการระยะที่ 1 ได้รับทราบมาเป็นระยะ เนื่องด้วยต้องอยู่ทางใต้ผู้พักอาศัย</li> <li>- สามารถรับรองเรื่องน้ำดิบในกรณีได้รับผลกระทบ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรียนรู้จากผู้จัดการ</li> <li>- การกำกับดูแลห้องน้ำอย่างดีและดูแลห้องน้ำอย่างดี</li> <li>- การรับน้ำที่อยู่ติดกับห้องน้ำอย่างดีและดูแลห้องน้ำอย่างดี</li> <li>- วิเคราะห์พัสดุส่าทุนและแนวทางที่จะนำไปแก้ไข</li> </ul>	การเฝ้าระวัง
การกำกับดูแลห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานสูงสุด ไม่เกิน 80 ลูน ซึ่งคงจะต้องหักห้ามจากการซื้อขาย จึงมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงต้องจัดการร่วมกับคุณงานในพื้นที่ก่อสร้าง 5.6 คน/วัน (อัตราการเก็บตัวเสี่ยง 70 ลิตร/คน/วัน) โดยเป็นผู้เสียที่เกิดจากภาระกรรมการชั้นสูง ที่ต้องมาลงทุนให้	การกำกับดูแลห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานสูงสุด ไม่เกิน 80 ลูน ซึ่งคงจะต้องหักห้ามจากการซื้อขาย จึงมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงต้องจัดการร่วมกับคุณงานในพื้นที่ก่อสร้าง 5.6 คน/วัน (อัตราการเก็บตัวเสี่ยง 70 ลิตร/คน/วัน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการหักห้ามส้วม ตัวระบบบ่อน้ำสาธารณะ-ปล่อยศีริม จำนวน 6 ชุด สำหรับห้องส้วม 6 ห้อง โดยติดตั้ง 1 ชุดต่อห้องส้วม 1 ชุด ไม่สามารถนำออกห้องน้ำได้</li> <li>- กำกับดูแลห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานสูงสุด ไม่เกิน 80 ลูน ซึ่งคงจะต้องหักห้ามจากการซื้อขาย จึงมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงต้องจัดการร่วมกับคุณงานในพื้นที่ก่อสร้าง 5.6 คน/วัน (อัตราการเก็บตัวเสี่ยง 70 ลิตร/คน/วัน)</li> </ul>	การเฝ้าระวัง	การเฝ้าระวัง
1.4 ดูแลงานพนักงานด้าน				



เจ้าของครัวการ  
เรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เตือนสิ่งทางเพศ 2557 ลงที่ว.

卷之三

ປະເມີນຫຼາຍ

88



ตารางที่ 1 (ต่อ)

ເຕືອນ ສິນຫາຄມ 2557 ສັງກູດ.....ບໍລິ.....ເຈົ້າອົງໂຄງງານ  
(ແມຍວັດຍໍ ສູນຮວມໃຈ)  
ຮອນໜ່ວຍການ ມີມີເຕີມຊະການພາກ  
ຜົວກາວການເຮັດວຽກແບ່ງປັດ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตรถล้อม เดือนสิงหาคม 2557 ลงนาม

(นายปรีดา ห้องสุขุมวัง)  
ปริญญา เอ็นกิคิ จ้าภต

8/60


## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่อาจมีผลต่อการดำเนินการ	ผลกระทบต่อการดำเนินการ	แนวทางแก้ไขและลดลง		มาตรการจัดตั้งครัวเรือน	ผู้รับผิดชอบ	
		ผลกระทบและสาเหตุ	ผลกระทบและผลลัพธ์			
3) ดูดซึ่ต่อกร้าวให้ประบอยหันหอย	3.1 กรณีไฟฟ้า	โครงการมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 10.6 กิโลวัตต์/เมตร/วัน จำเป็นในการต้มน้ำ ต้มอาหาร ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 5.6 กิโลกรัม/เมตร/วัน (ค่าน้ำงานสูงสุด 80 คณ อัตราการใช้ไฟฟ้า 70 ลิตร/คันน้ำวัน) และใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตร ประมาณ 5 กิโลกรัม/เมตร/วัน โดยน้ำใช้เพื่อการปรุงรักษา ผู้คนในบ้าน ผู้ช่วยเหลือที่มีภาระงานบ้านๆ ให้กับบ้านงาน ส่วนน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคและกิจกรรมส่วนตัว จะใช้สำหรับปั๊มน้ำจากแม่น้ำ ประมาณ 40 กิโลกรัม/เมตร/วัน ซึ่งสามารถประปาบ้านชาวหลังล่าง ยังสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบ้าน	- การเดินทางหน้างานต้องมากับบุตรแล้วให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดตั้งไฟฟ้าริมแม่น้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงาน และการก่อสร้างอย่างเพียงพอ และกำசັນຄົງການກ່ອສ້າງໃຫ້ເນື້າ อย่างประหนายด้วย - จัดให้มีศูนย์เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามไฟฟ้า停电 prolonged power outage	- การเดินทางหน้างาน	การเดินทางหน้างาน	
	3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	การก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 มีค่าน้ำสูงสุด 4.2 กิโลกรัม/เมตร/วัน เกิน 80 คณ จะมีน้ำเสียที่ต้องดูแลซึ่งอาจก่อร้ายก่อนน้ำที่ก่อสร้าง 5.6 กิโลกรัม/เมตร/วัน (อัตราการก่อติดตั้งใหม่ 70 ลิตร/คันน้ำวัน) โดยเป็นน้ำเสียที่ต้องจัดการกิจกรรมการระบายน้ำ ทำความสะอาดบ้าน ประมาณ 4.2 กิโลกรัม/เมตร/วัน (ร้อยละ 75 ของน้ำเสีย) ซึ่งน้ำเสียในส่วนนี้จะระบายน้ำลงบ้านที่อยู่ด้วยกัน เช่นริมน้ำ ล้านล้อทำความสะอาด ถ่ายตัวและรักษาภาระก่อนไหลเข้าสู่แม่น้ำ ตามอุปกรณ์ที่มี 0.13	- กำหนดให้ผู้รับเหมาบำบัดน้ำโสโครกจากห้องส้วม ที่จะระบบบำบัดการอุปกรณ์-มือชี้มื้อ จำนวน 6 ชุด สำหรับห้องส้วม 6 ห้อง โดยติดตั้ง 1 ชุดต่อห้องส้วม 1 ห้อง โดยไม่มีการรวมสายน้ำออกที่แหล่งกำเนิด สาธารณูปโภค	- กำหนดให้ผู้รับเหมาบำบัดน้ำโสโครกจากห้องส้วม ที่จะระบบบำบัดการอุปกรณ์-มือชี้มื้อ จำนวน 6 ชุด สำหรับห้องส้วม 6 ห้อง โดยติดตั้ง 1 ชุดต่อห้องส้วม 1 ห้อง โดยไม่มีการรวมสายน้ำออกที่แหล่งกำเนิด สาธารณูปโภค	การเดินทางหน้างาน	

เตือน สำหรับเดือน 2557 ลงชื่อ.....  
(นายวัฒน์ ลูกทราย) เจ้าของโครงการ  
รองผู้อำนวยการ บก.น้ำท่วมตัวแทนภาค  
ผู้อำนวยการสหกรณ์แห่งชาติ

เตือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายปรีดา ทองสุขุม)  
ผู้อำนวยการสหกรณ์แห่งชาติ

10/60



เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายปรีดา ทองสุขุม)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ເຊື້ອນ ສີທ່າມ 2557 ສົງຫຼື  
.....  
(ນະຍາວິສີ່ງ ສຸນກວິນິດ)  
ຮອງຜູ້ວາກ ປົມເຕີຣີ ຂອງແຫ່ນ  
ຜູ້ວາກຈະໄດ້ຮັບແລ້ວ

፩፻፲፭

องค์กรก่อนหน้าแล้วล้ม ระดับครุฑาก่อตั้ง		ผลการดำเนินการตามที่สำคัญ	มาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดตั้งตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามที่สำคัญ
		<p>มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขอนามัย อาจทำให้เกิด บนพื้นผังพื้นที่ของโครงการได้ โครงการจึงกำหนดให้ใช้ ผู้รับเหมาที่สามารถจัดตัวเองจัดการห้องน้ำขนาด 200 ลิตร อย่างน้อย 3 ไม้ ซึ่งจะช่วยป้องกันภัยต่างๆ เช่น รองรับและร่วบรวมน้ำเสีย แหล่งน้ำทางน้ำตามตัวเลส ปลายทางที่มีความจุต้องปรับเปลี่ยนทุกวัน</p> <p>สำหรับบันเชอร์สุดท้ายที่เหลือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น เชิงธุรกิจ เศษอาหาร ที่ไม่เหลือใช้ บ่อเก็บน้ำ ที่ไม่มี บริษัทไม่แน่นอน โครงการได้กำหนดให้ ผู้รับเหมาจัดให้มีการซักและรักษาบ่อเก็บน้ำ แหล่งน้ำที่ ก่อจมน้ำในแต่ละสุดท้ายที่เป็นระบบ เป็นไป และ ประสร้างงานทางศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถรักษา<sup>*</sup> ที่บ่อจัดเตรียมตัวไว้กัน ต้องรับสัตว์ที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายได้ จะช่วยลดภาระในเรื่อง เพื่อขายหรือนำมารีไซเคิลในงานก่อสร้างโดยตรงการ ตั้งแต่ ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินนโยบายในภาคเรียนน้ำประปาและน้ำเสียโดย ไปริจัด</p> <p>- การเคนชแบบห้ามติดต่อหากบ้านดูแลให้ผู้รับเหมา<sup>*</sup> กำชับให้คนงานที่ทำความสะอาดห้องน้ำบันทึกผลอย ทุกวันหลังจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด<sup>*</sup> เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>- ตรวจสอบภาระของรับบัญชีโดย แสดงฐานราก ให้ผู้รับเหมาติดตาม ประเมิน ช้าวัด หรือร่วร่วม และมี ปฏิบัติผล陀螺</p> <p>- กำรบัญชานก่อสร้างให้พึงขณะก่อนยกลงในบัง ร่องรับ ห้ามทิ้งหรือขยะไว้ในบ่อ ก่อนร่องรับบัญชีโดย โดยเด็ดขาด</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลอย โดยน้ำดูดสูดจากส้วงที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ติดตามมาตามที่ใหม่ หรือขายไปให้กับผู้ที่ต้องการ ล้วนที่ไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ห้ามร่วบรวมไว้ในพื้นที่ ก่อจมน้ำสุดท้ายที่เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ประสร้างงานให้เป็นมาตรฐานสากล ปลอดภัย ตามมาตรฐาน เก็บขยะมูลฝอยไปก่อตั้งตามหลักมาตรฐานบาล ไม่ให้รั่วซึ่งติดตั้ง</p>	<p>มาตรฐานการจัดตั้งตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามที่สำคัญ</p>

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....นายยงโกรกการ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงรักษาพยาบาลมาแล้วครั้งที่ ๑

ປະເທດ ເຢັນທີມ ຈຳກັດ

12/60

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลั่วเมือง บริการด้านต่างๆ		ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	ผู้ประเมิน
3.4 การระบุภาระและภารกิจที่มีความสำคัญ	ให้ช่วงก่อสร้างจะมีการบูรณะทั่วทั้งพื้นที่เกิด ฝุ่นตาก น้ำฝนยาจฉะตะกาณติดอยู่ส่วนที่ ภายนอกได้ ด้วยการใช้เครื่องจักรที่กำจัดได้ทันที จัดทำทางระบายน้ำทั่วทั้งพื้นที่ พร้อมรับน้ำหลัก ในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่าเรือที่ ข้อมูลคงการระบายน้ำที่ 1 ดังนั้น ผลการระบายน้ำจะอยู่ใน ระดับดี	มาตรฐานที่ต้องการได้รับ และแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมาย	มาตรฐานที่ต้องการได้รับ โดยชุดดินเป็นร่อง ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วทั้งพื้นที่	วิธีการ: จัดทำห่วงระบายน้ำทั่วทั้งพื้นที่ โดยชุดดินเป็นร่อง ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.5 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่ออกความดูดมากกว่าผู้อื่น และรองรับน้ำหลักในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนระบายน้ำ ลงสู่ท่าเรือตามที่ได้ระบุไว้ในแผนผังที่ 1 ก่อสร้าง ระยะเวลา: ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง
3.5 การควบคุมดูแลและเฝ้าระวัง	- ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ การระบายน้ำทั่วทั้งพื้นที่ ไม่ให้เกิดการซึมซึบ เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง คงการระบายน้ำที่ 1 ให้ได้ เส้นทางรวมกับเส้นทางเส้น้ำที่-ออก ของโครงการ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นถนนสายหลักของโครงสร้าง ผ่านตัวหนองห้อ ผ่านตัวหนองห้อ หนองห้อ หนองห้อ หนองห้อ <sup>33, 34, 35</sup> และ 36 ก่อนเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะ ที่ 2 ซึ่งก่อสร้างส่งเพื่อการก่อสร้าง คาด ก่อให้เกิดการกัดเซาะภาระจราจร ทำให้ผู้พาก อาศัยในโครงการระยะที่ 1 ไม่ต้องความ สะดวก อาจยกให้เดินด้วยตัวเดียว รวมทั้ง ทำให้คนงานภายในโครงการชำรุดได้	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ และการดำเนินการที่ต้องการบรรลุ	ติดตามงบประมาณโครงการต่อไป เพื่อ ความปลอดภัยในการใช้สิ่งของ ให้ผู้พากสามารถ นำไปใช้โครงการที่ต้องการก่อสร้าง และมี ระบบระบุที่ใช้เส้นทางที่-ออก อย่างแม่นยำ เบตงก่อสร้าง ระบบระบุเวลาที่เข้า-ออก ป้ายแสดง ความเร็ว ป้ายถูกศรีสัตต์และเส้นทางเข้าสู่เขต ก่อสร้าง บนถนน ชั้นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายในภาระที่ต้องการบรรลุ ผู้ดูแลโครงการ ให้เข้มงวด ไม่ได้พำนัชช่วงเวลา 09.00-1500 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงช่วงเวลาเร่งด่วนที่มี ผู้คนเสียหายเข้า-ออกจำนวนมาก	การทดสอบมาตรฐาน การทดสอบมาตรฐาน
				การทดสอบมาตรฐาน การทดสอบมาตรฐาน

เจริญ สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
นายตั้ง สนธิรัตน์ (นายตั้ง สนธิรัตน์)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเขตและหน่วยงาน

เตือนสึนามิ 2557 ลงที่นี่.....**ผู้ช่วยการซ่อมแซม**


13/60  
นราธิวาส ทองสูงเนิน)  
บริเวช เอ็นทีค จำกัด

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

บันทึกประมวลผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์ และดุจเดช เดือน ก.	ผู้ตรวจประเมินและผู้รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานคุณภาพ		ผลการประเมินโดยรวม
		และนำไปใช้ผลการดำเนินการ	และนำไปปรับเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์	
- ผลกระบวนการต่อไปริมชายฝั่งจราจรเมืองหนองคาย <sup>วัดพระเรือน และสถานที่ตั้งสูนทรัพย์มีการอนุญาตให้มีบริษัทจราจรที่เพิ่มขึ้นจากภาระที่มีอยู่ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน ถึงสูงสุด 14 เที่ยวต่อวัน (ติดเป็น 29.4 PCU/วัน) ทั้งนี้ โครงการพิจารณาเริ่มก่อปริมาณภาระจราจร ขอยกยื่นอย่างต่อไปจราจร โดยพิจารณาจากจำนวนที่จราจร 399 คัน (ติดเป็น 399 PCU) โดยการประเมินผลภาระบนภาระที่ไม่ได้แล้วราย ต่อ ภาระนั้นหากหักห้าสิบครึ่งของภาระใน 1 ชั่วโมง และร่วมกับผู้พัฒนาศักยภาพห้องแม่เหล็กไฟฟ้าโครงการในเชิงชั่วโมงเริ่มต้น 4 ชั่วโมง (ช่วงเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงบ่าย 15.00-18.00 น.) หรือเฉลี่ย 133 คัน/ชั่วโมง ตั้งแต่นั้นเป็นต่อมาจนกว่าพื้นที่จะหายไป 162.4 PCU/ชั่วโมง (29.4 PCU +133 PCU) จะทำให้ค่า V/C Ratio ของถนนอยู่ตัวพอดีเป็นไปได้หากการ ให้ช่วงโมงสูงสุด เป็นเส้นแบ่งจาก 0.15 (ส่วนลดต่อตัวเดียว) เป็น 0.35 (ส่วนลดต่อตัวเดียว) และต่อ V/C Ratio ของถนนที่สูงกว่า 0.15 หรือมากกว่านั้นทำกาง ในการประเมินต้องหักห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ (ส่วนลดต่อตัวเดียว) เป็น 0.45 ของถนนที่สูงกว่า 0.15 หรือมากกว่านั้นทำกาง ในการประเมินต้องหักห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ (ส่วนลดต่อตัวเดียว) เป็น 0.49 (ส่วนลดต่อตัวเดียว) อย่างไรก็ตาม</sup>	<p>12 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกในพื้นที่โครงสร้าง และขยายและเลื่อนผ่านชุมชน สถานที่ทาง ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>- ต้องมีสวัสดิ์บีเดลลูนรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอยู่ในปัจจุบัน</li> <li>- ควบคุมและกำกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เสร็จให้ได้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด และกวดขันพนักงานที่เข้าร่วมไม่ให้มีการใช้สาร กาวตันออกฤทธิ์ต่อจักรยาน แหลห์ตามต้นสราก หรือข้อมูลแนวทางปฏิบัติงาน และมีทางลงโทษ กรณีการกระทำการใดๆ</li> <li>- ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพที่อยู่ในส่วนที่อยู่ เช่น</li> <li>- จัดไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ความดูด และอีนาวยความ สะอาดในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ที่อยู่ร่องรอยของสาขาน้ำที่มีการจดจ่อตัวอย่างทุเรียนที่ใช้ในการ ขันส่งวัสดุก่อสร้างและถนนสาธารณะต้านไฟ โครงการ ถนนทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ ปลูกกันภัยภัยติดตามการจราจร</li> <li>- ห้ามวางกล้องวงจรปิดอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการจราจร</li> </ul>	<p>มาตรฐานดีตามที่ตั้งไว้</p> <p>ผลการประเมินโดยรวมดี</p>		

เตือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายวัลล์ สมหวัง) ผู้จัดการโครงการ  
รองผู้อำนวยการ บริษัทวิสาหกิจขนาด  
ใหญ่การรับผิดชอบ

เตือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายปรีดา พงษ์สุวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตแม่เมาะ  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



V


## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสังคมเเดตอลิม และคุณค่า ความเชื่อ	ผลลัพธ์ของจิตวิญญาณทางสังคม	แนวทางการแก้ไขผลลัพธ์ของจิตวิญญาณทางสังคม	แนวทางการแก้ไขผลลัพธ์ของจิตวิญญาณทางสังคม
ในผลลัพธ์ของจิตวิญญาณที่อยู่หลังอกตัญญ์ใน โครงสร้างระดับที่ 1 ไม่ได้เข้า-ออกพร้อมกัน ประกอบกับโครงสร้างกำกับดูแลมาตรฐานการไม่ได้ มีการตรวจสอบในช่วงที่ไม่มีผู้ดูแลตัวเองที่มีการตรวจสอบ หน้างานนั้น ดังนั้น จึงคาดว่าจะสามารถลด ผลกระทบจากการอ่อน懦弱ของรัฐบาลในการให้กฎหมาย ระบุตัวผู้ใด	ทำบ่อลังล้อภัยของรัฐที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ โดยตรง เพื่อส่งต้นโน้มให้เกิดอัญเชิญลงบน อาณาจักรนายคนโกรงจาก รวมรัฐที่ใช้มาดูพื้นที่ก่อสร้าง ต้อง ตบเบ็ดร่องรอยเด็กนักเรียนจารอธิ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ หาภาพว่างานใน โครงสร้าง ถนนสาธารณะติดหน้าโกรงการซ่อมรัฐ เนื่องจากภาระหนี้สั้นสุดอุปกรณ์ยานพาหนะ ข้อมูลของรัฐ ต้องห่ยมแม่น้ำให้คนตั้งกล้าอยู่ ในสภาพดี โดยการซ่อมแซมต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	- ทำบ่อลังล้อภัยของรัฐที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ โดยตรง เพื่อส่งต้นโน้มให้เกิดอัญเชิญลงบน อาณาจักรนายคนโกรงจาก รวมรัฐที่ใช้มาดูพื้นที่ก่อสร้าง ต้อง ตบเบ็ดร่องรอยเด็กนักเรียนจารอธิ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ หาภาพว่างานใน โครงสร้าง ถนนสาธารณะติดหน้าโกรงการซ่อมรัฐ เนื่องจากภาระหนี้สั้นสุดอุปกรณ์ยานพาหนะ ข้อมูลของรัฐ ต้องห่ยมแม่น้ำให้คนตั้งกล้าอยู่ ในสภาพดี โดยการซ่อมแซมต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	การเดินทางหนี
3.6 การบุก抢掠และจับครัวศึกษา	การบุก抢掠และจับครัวศึกษา อาจเกิดได้ตั้งแต่ ความประมาทของคนหนางานก่อสร้าง เช่น การ สบบุหรี่ กาวใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดภัยร้ายไฟ อย่างไม่รับมัตรจะว่าง เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารของโครงสร้างระดับที่ 1 และชุมชนที่บ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงสร้าง	- จัดให้มีรากน้ำกรดดับเพลิงรุ่งสางเป็นไวน์พืชที่ ก่อสร้าง เช่น ถังต้มเหลวในแบบมือถือ เป็นต้น เพื่อช่วยลดความรุนแรงในการก่อไฟเพลิงไว้ให้ ก่อนที่ไฟหัวอย่างไฟที่เกียวกองจะเข้ามายังชุดรวม ชุดเหลือ	- กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย และ ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง เฉพาะคัด
		- การตรวจสอบหากชาติต้องการบัญชีและผู้รับเหมาที่ ภายนอกศูนย์ควบคุมให้คุณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตั้งแต่	

เจริญ สิงหาคม 2557 ลงที่ก.....  
(นายวันชัย ลูกเกรียง)  
รองผู้ว่าการ บมจ.บริษัทวิสาหกิจชนบท  
ผู้อำนวยการศูนย์เเดตอลิม

ผู้อำนวยการศูนย์เเดตอลิม  
(นายวันชัย ลูกเกรียง)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

เจริญ สิงหาคม 2557 ลงที่ก.....  
(นายวันชัย ลูกเกรียง)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด




เจริญ  
ENTE

สิงหาคม 2557  
(นายวันชัย ลูกเกรียง)

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและผู้จัดการอาชญากรรม	ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และคุณคราต์นง.	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาบุคลากรและผู้วิจัยในประเทศนำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ</li> <li>ประเมินภาระผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม</li> </ul> <p>● พัฒนาบุคลากรและผู้วิจัยในประเทศนำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพความเสี่ยงในการถูกติดไฟฟ้า</p> <p>● จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO<sub>2</sub> ประจำไว้บริเวณจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสม</p> <p>● หัวหน้าวัสดุไฟฟ้าใกล้สู่อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้ที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด</p> <p>● ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดภัยไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>- มีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการหางานของระบบป้องกันและระวังป้องกันไฟฟ้าประปาชั้นที่ 6 เดือน</p> <p>- จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคคลงานที่อยู่ร่ว่างเปล่าในขณะนี้อยู่บ้านเดือนเดือนละวันนี้</p> <p>- เกี่ยวข้องกับบ้านเดือนเดือนเดือนละวันนี้</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองบัวลำภูและกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องเรียนและห้องเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองบัวลำภูและกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องเรียนและห้องเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองบัวลำภูและกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อม</li> <li>สร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>สร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทย</li> </ul>



ผู้รับผิดชอบ  
นายปรีดา ทองสูงงาม

(นายปรีดา ทองสูงงาม)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด  
ผู้รับผิดชอบหนังสือ

ลงนาม สำหรับ พ.ศ. 2557 ลงชื่อ .....  
(นายวัลย์ สุนทรภิญโญ)..... เจ้าของโครงการ  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการหน่วยงานที่

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
(นายปรีดา ทองสูงงาม)

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

4) ดูแลค่าเชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง	ผลการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความต้องการของผู้เรียน		มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ	ผลการประเมินผลและติดตามการดำเนินการ
	ผลการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความต้องการของผู้เรียน	ผลการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความต้องการของผู้เรียน		
4.1 เศรษฐีจังหวัด	<p>การประเมินรายการนี้ในระดับที่ 2 จะมี คุณงานเข้ามาทำ้งานในพื้นที่ก่อสร้างสูงสุด 80 คน ซึ่งคุณงานตั้งกล่องสำหรับอยู่บนหัวเพื่อ ก่อสร้าง หัวนี้จะหันไปทางหน้าที่ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถให้ผู้ คนงานมีรายได้จากการใช้แรงงาน ทำให้ คนงานมีรายได้ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และมี ผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจการ ก่อสร้างและบริการ เช่น การขยายช่องให้กับ คุณงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ โดยรวม อย่างไรก็ตาม คุณงานที่เข้ามารажาน ในพื้นที่อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับผู้พัก อาศัยในพื้นที่ก่อสร้างการระดับที่ 1 และชุมชนที่อยู่ โดยรอบ อาจเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท การ ลักทรัพย์ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก่อสร้าง. รวมทั้งปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ การก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อ เสียง ฝุ่น การดูดมหูดม น้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความเดือดร้อน ร้าคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 และผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง</p>	<p>- มีการยอมฟังพื้นที่ก่อสร้างทุกคราวและร่วม ปฏิบัติเดือนพื้นที่ก่อสร้าง แหล่งน้ำเดือนพื้นที่ อยู่ติดกันจึงต้องจัดการก่อสร้าง แม้ไม่อนุญาตให้ผู้ ไม่มีหน้าที่ก่อสร้างเข้าไปในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับเหมาต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การគุนคุมด้านงานวิชาชีพก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร้ายกาจแก่ชุมชน ทำการติดต่อผู้ดูแลชุมชน คนงานให้ยกยื่นระเบียบ รวมทั้งมีบทลงโทษกรณี มีการผ่านผู้ฝึกอบรม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ ผู้พักอาศัยในโครงการระดับที่ 1 และผู้พักอาศัย ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง สอนสื่อ啓蒙ให้มีมาตรการมั่นคงที่รักษาสิ่งติด แมลงพันธุ์ในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งก่อสร้าง ผู้รับ ความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างต่อสาธารณะ ชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ คุณภาพด้วยวิธีที่ดีที่สุด</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากผู้รับเหมาและผู้แทนในการ ตรวจสอบค่าเชื้อครุภัณฑ์ ดำเนินการประชุมทั้งสองฝ่าย</p>	<p>การคุ้มครองชั่วคราวและร่วม จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และนำข้อมูลมาโดยทันทีต่อตัว</p> <p>ระบบตรวจสอบและติดตาม การดำเนินการทุกชั้น</p>	<p>การคุ้มครองชั่วคราว</p>




## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรภายในหนังสือเดลินิว และบุคคลตามที่ระบุ	ผลการทดสอบโดยสื่อ และทดสอบมาตรฐาน	ผลการประเมินโดยผู้สอน และนักเรียน	มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ก่อน	มาตรฐานตามที่ได้ตั้งไว้ตามที่สอน ผู้สอนต้องมี
ชื่นจังช้อมูลรายละเอียดแผนการสอนร่าง โดย ระบุชื่อเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้พกพาสมัยใน โครงการระดับที่ 1 และผู้พากล่าวศัพท์ที่อยู่ติด โครงสร้างระบบย่างซึ่งกัน รวมทั้งให้หมายเหตุ โครงสร้างที่ติดต่อโดยตรง - จัดให้มีห้องทางสำหรับผู้ถูกตัดและประชุมงาน ให้ความรู้ให้สามารถร่วมเรียนได้ในงานนี้ได้รับ ผลกระทบ เช่น ก่อของรับเรื่องร้องเรียนเบ็ดเตล็ดได้หาก โครงการ เป็นต้น และนำมือร้องเรียนไปเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป โดยมี แนวทาง ดังนี้	<p>● จัดให้มีเวลาระบุคคลของภาระงานและรับรองเรียน จากกิจกรรมการสอนร่วงและรับรองเรียน โครงการ โภคภัณฑ์ โภคภัณฑ์ และจดหมาย โดยโครงการติดตั้ง<sup>๑</sup> ประกายหนามาเลย์โครงการ โภคภัณฑ์ โภคภัณฑ์ รวมทั้งติดตั้ง<sup>๒</sup> กล้องรับร่องร้องเรียนไฟไว้บริเวณหน้าห้องเรียน โดย ผู้รับเรื่องร้องเรียนเดิมคงครื้นห้องเรียน ห้องเรียน โครงสร้างที่ติดต่อ รวม รายละเอียดห้องเรียนห้องครื้นห้องเรียน ซึ่งก่อสนับสนุนและร้องเรียนในเว็บไซต์ของบูรณาธิการ ● เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งเข้ามายังเรียนไปรับ ผู้มีอำนาจจัดการศึกษา พัฒนาชั้นต้นซึ่งรับเรียนเท่า มาตรฐานเพื่อที่ประ深加工ถูกพัฒนา อบรม โถบ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสืบพัฒนา พร้อมทั้ง</p>	<p>ชื่นจังช้อมูลรายละเอียดแผนการสอนร่าง โดย ระบุชื่อเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้พกพาสมัยใน โครงการระดับที่ 1 และผู้พากล่าวศัพท์ที่อยู่ติด โครงสร้างระบบย่างซึ่งกัน รวมทั้งให้หมายเหตุ โครงสร้างที่ติดต่อโดยตรง - จัดให้มีห้องทางสำหรับผู้ถูกตัดและประชุมงาน ให้ความรู้ให้สามารถร่วมเรียนได้ในงานนี้ได้รับ ผลกระทบ เช่น ก่อของรับเรื่องร้องเรียนเบ็ดเตล็ดได้หาก โครงการ เป็นต้น และนำมือร้องเรียนไปเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป โดยมี แนวทาง ดังนี้</p> <p>● จัดให้มีเวลาระบุคคลของภาระงานและรับรองเรียน จากกิจกรรมการสอนร่วงและรับรองเรียน โครงการ โภคภัณฑ์ โภคภัณฑ์ และจดหมาย โดยโครงการติดตั้ง<sup>๑</sup> ประกายหนามาเลย์โครงการ โภคภัณฑ์ โภคภัณฑ์ รวมทั้งติดตั้ง<sup>๒</sup> กล้องรับร่องร้องเรียนไฟไว้บริเวณหน้าห้องเรียน โดย ผู้รับเรื่องร้องเรียนเดิมคงครื้นห้องเรียน ห้องเรียน โครงสร้างที่ติดต่อ รวม รายละเอียดห้องเรียนห้องครื้นห้องเรียน ซึ่งก่อสนับสนุนและร้องเรียนในเว็บไซต์ของบูรณาธิการ ● เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งเข้ามายังเรียนไปรับ ผู้มีอำนาจจัดการศึกษา พัฒนาชั้นต้นซึ่งรับเรียนเท่า มาตรฐานเพื่อที่ประ深交加工ถูกพัฒนา อบรม โถบ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสืบพัฒนา พร้อมทั้ง</p>	<p>มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ก่อน</p>	<p>มาตรฐานตามที่ได้ตั้งไว้ตามที่สอน ผู้สอนต้องมี</p>

เตือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่ ..... จังหวัด ..... (นายกัวลี่ อุมาภิญญา)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ

ผู้อำนวยการรัฐบาลล้อม  
(นายรัตนา ชาญชูงาม)  
บริษัท เอ็นเค จำกัด



✓ ✓ ✓

เตือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่ ..... จังหวัด ..... (นายรัตนา ชาญชูงาม)


## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และบุคคลตามที่ ผู้ดูแลดูแลด้วย	ผู้ดูแลดูแลด้วย	ผู้ดูแลดูแลด้วย	ผู้ดูแลดูแลด้วย
วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และดำเนินการตรวจสอบ ผลการดูแลดูแลด้วย	วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และดำเนินการตรวจสอบ ผลการดูแลดูแลด้วย	วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และดำเนินการตรวจสอบ ผลการดูแลดูแลด้วย	วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และดำเนินการตรวจสอบ ผลการดูแลดูแลด้วย
ผู้ดูแลดูแลด้วย	<p>● จัดให้มีค่านะที่งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประยุกต์อยู่ตัว กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าสัง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ ແນະทางแก้ไข ผลลัพธ์ตามหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดแยกผู้ที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานติดตาม ตัววิสัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในร่างกายของผู้ร้อง เรียน วิเคราะห์สาเหตุผู้ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไประบุว่าในสัญญาจ้างผู้รับเหมา และ គานบุคคลผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างไร</li> </ul>	<p>● จัดให้มีค่านะที่งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประยุกต์อยู่ตัว กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าสัง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ ແນະทางแก้ไข ผลลัพธ์ตามหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดแยกผู้ที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานติดตาม ตัววิสัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในร่างกายของผู้ร้อง เรียน วิเคราะห์สาเหตุผู้ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไประบุว่าในสัญญาจ้างผู้รับเหมา และ គานบุคคลผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างไร</li> </ul>	<p>● จัดให้มีค่านะที่งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประยุกต์อยู่ตัว กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าสัง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ ແນະทางแก้ไข ผลลัพธ์ตามหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดแยกผู้ที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานติดตาม ตัววิสัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในร่างกายของผู้ร้อง เรียน วิเคราะห์สาเหตุผู้ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไประบุว่าในสัญญาจ้างผู้รับเหมา และ គานบุคคลผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างไร</li> </ul>

เตือน สำหรับค. 2557 ลงวันที่ ..... จำนวน ..... เจ้าของโครงการ  
(นายวรวรรค สุนทรรัตน์)  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายปรีดา หาญสุขงาม)  
บริษัท เอ็นบี จำกัด  
เดือน สิงหาคม 2557 ลงวันที่ .....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
(นายปรีดา หาญสุขงาม)  
บริษัท เอ็นบี จำกัด  
เดือน สิงหาคม 2557 ลงวันที่ .....



N  
ENBIC  
Co., Ltd.



## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	คณะกรรมการท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	คณะกรรมการท้องถิ่นและผู้นำชุมชน	คณะกรรมการท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
นางสาวกุญชร แสงสุข ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน	นางสาวจารุวรรณ ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน	นายจารุวัฒน์ ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน	นายประเสริฐ ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน	นายประเสริฐ ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน	นายประเสริฐ ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน

เจือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
นายวัลล์ สมควรภานุ  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  
 (นายปรีดา หาญสูงเนิน)  
 บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....

20/60


## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ชื่อตัวบ่งชี้ความต้องการสังคมและองค์กร และคุณค่าด้วยกัน	หลักการบริโภคสังคม และหากผลลัพธ์ไม่ได้ตาม	มาตรฐานต้องดูแลในครัวเรือน และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว	มาตรฐานต้องดูแลในครัวเรือน และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
ผู้นำรัฐที่ต้องการให้สังคมและองค์กรดีขึ้น	<p>- การเดินทางแห่งชาติ ต้องกำหนดให้ผู้นำเข้ามา ก่อสร้าง หรือ “ผู้ร่วมดำเนินกิจการ” จัดทำ มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายต่างๆ ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน การจัด ยังคงรัฐบาลความปลอดภัยในงานก่อสร้างและ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แสง ไฟยักษ์หนึ่งต่อ ๑ ที่ได้รับมอบหมายต้องการ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ การตรวจสอบตาม ปลดตัวภายในกราฟทำงานก่อสร้าง กำหนดต ภัยระเบียบที่ดูดความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้าง รวมทั้งการควบคุมดูแลความปลอดภัย ในกราฟทำงานก่อสร้าง การตรวจสอบและ ติดตามผลการประเมินติดตามภาย ระเบียบ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง การ รายงานอุบัติเหตุ และการสอนส่วนวิเคราะห์ อุบัติเหตุ</p> <p>- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ของกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสมกับสภาพการ ทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนคนงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย เบ็มชุดผู้รับภัย แวงเดินรักษ์ ถุงมือ หัวหมาดสูงกับชนิดอย่างหนึ่ง หน้ากากชาร์บีร้อน เพื่อกันภัยแสงและประมาณไฟ หน้ากากป้องกัน</p>	<p>มาตรฐานต้องดูแลในครัวเรือน และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว</p>	<p>มาตรฐานต้องดูแลในครัวเรือน และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว</p>

เตือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ลงร่อง.....  
 (นายวัลล์ ศุภารวินิต)  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการหน่วยงานที่ดูแล

21/60


ผู้รับอนุญาตการสัมภาษณ์อุบัติเหตุ  
 นายปรีดา ห้องดุงงาม  
 บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



ผู้รับอนุญาตการสัมภาษณ์อุบัติเหตุ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงร่อง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมเดลิม และคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทย	ผลกรุงศรีอมตะดูดซึบความงาม และนำเข้ามาใช้ในสิ่งปลูกสร้าง	ภาคีร่วมด้วยรักษาและอนุรักษ์ ผลกรุงศรีอมตะ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ผู้อุปการะลูกเสียง ได้แก่ ประธานฯ ที่ทรงมหา ปณิธาน;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการยามรักษาความปลอดภัยของท่านที่เพื่อไม่ให้ บุคลากรยานอยู่ผ่านพื้นที่ รวมถึงทางพิธีสืบทอด แล้วดูแลความ ปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงทางพิธีสืบทอดต่าง ๆ</li> <li>- จัดเตรียมหน้าเต็ม-หน้าไนท์สีอะลาดตี้ให้เกิดความงามใน ภารกิจเพื่อยกระดับความตื่นเต้นของการชุมชนชาวจังหวัด</li> <li>- ควรจะสอนความดูดซึบและให้มีการใช้คุณวัสดุของก้า, อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมสม กับประเทศไทย</li> <li>- ในการทำงานหัตถศิลป์นักกินเงินสองเมตรั้วที่ไป เช่น บนหลังคา ขอแนะเยี่ยงด้านนอก ต้อง ป้องกันการตกลงของหน้างาน โดยติดให้มี หน่วงร้านตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ว่าตัวยก น้ำร้าและหัวรับแรงไฟฟ้าจะเป็นปัจจัย</li> <li>- ในการนี้ใช้เครื่องมือในรั้ว และสายชุดเชือก ผู้รับเหมาภายนอกสร้างต้องจัดทำที่ถือตราชูสาย ชุดเชือกไว้กับส่วนหนึ่งสำหรับใจกลางอาคาร</li> <li>- พัฒนาให้ผู้รับเหมาให้คนงานท่านที่รับผิดชอบที่สูง ใหญ่กล่าวคำพูด คอมเม้น ผู้ติดหรือพ่อคุณของ</li> <li>- การเดินทางแห่งชาติ ต้องดำเนินการทำผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดให้มีบ้านพักดูแลงานก่อสร้างอย่างมาก</li> </ul>	<b>ผู้อุปการะลูกเสียง ได้แก่ ประธานฯ ที่ทรงมหา ปณิธาน;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการยามรักษาความปลอดภัยของท่านที่เพื่อไม่ให้ บุคลากรยานอยู่ผ่านพื้นที่ รวมถึงทางพิธีสืบทอด แล้วดูแลความ ปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงทางพิธีสืบทอดต่าง ๆ</li> <li>- จัดเตรียมหน้าเต็ม-หน้าไนท์สีอะลาดตี้ให้เกิดความงามใน ภารกิจเพื่อยกระดับความตื่นเต้นของการชุมชนชาวจังหวัด</li> <li>- ควรจะสอนความดูดซึบและให้มีการใช้คุณวัสดุของก้า, อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมสม กับประเทศไทย</li> <li>- ในการทำงานหัตถศิลป์นักกินเงินสองเมตรั้วที่ไป เช่น บนหลังคา ขอแนะเยี่ยงด้านนอก ต้อง ป้องกันการตกลงของหน้างาน โดยติดให้มี หน่วงร้านตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ว่าตัวยก น้ำร้าและหัวรับแรงไฟฟ้าจะเป็นปัจจัย</li> <li>- ในการนี้ใช้เครื่องมือในรั้ว และสายชุดเชือก ผู้รับเหมาภายนอกสร้างต้องจัดทำที่ถือตราชูสาย ชุดเชือกไว้กับส่วนหนึ่งสำหรับใจกลางอาคาร</li> <li>- พัฒนาให้ผู้รับเหมาให้คนงานท่านที่รับผิดชอบที่สูง ใหญ่กล่าวคำพูด คอมเม้น ผู้ติดหรือพ่อคุณของ</li> <li>- การเดินทางแห่งชาติ ต้องดำเนินการทำผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดให้มีบ้านพักดูแลงานก่อสร้างอย่างมาก</li> </ul>	 <p>ผู้รับผิดชอบ (นายปรีดา ทรัพย์สุขวงศ์) รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการเดินทางแห่งชาติ</p>	

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
(นายวิวัฒน์ ศรีมหาวิทยาลัย).....เจ้าของโครงการ


เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
ผู้รับผิดชอบ  
(นายปรีดา ทรัพย์สุขวงศ์)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และจังหวัด	ผลการพัฒนาด้านความยั่งยืน	ผลการพัฒนาด้านความยั่งยืน	ผลการพัฒนาด้านความยั่งยืน	ผู้มีผลประโยชน์
จังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงวันที่ ..... /...../..... เนื่องจากโครงการ  
(นายกิตติ ลุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการ)  
รองผู้ว่าราชการ บัญชีธราษฎร์ ธนาภรณ์  
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติฯ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่ ..... /...../..... ผู้อำนวยการสำนักงาน  
(นายปรีดา กาญจนวนาม)  
นริษฐ์ เอื้อพิชา จำกัด



✓ ✓

ຕາງການທີ ۱ (ຕອ)

องค์ประกอบของสารเคมีเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม		ผลการทดสอบต่อสัมภาระต่อมที่สืบต้น	มาตรฐานติดต่อทางเคมีและสุขอนามัย	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
โดยสุกค์ ต่างๆ			มาตรฐานติดต่อทางเคมีและสุขอนามัย	ผลการทดสอบติดต่อทางเคมีและสุขอนามัย	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเก็บอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามในที่ที่จัดเตรียมไว้ และตรวจสอบความเรียบร้อย ภายนอกห้องปฏิบัติงาน</li> <li>จัดเตรียมถังตับเพลิงแบบเบ้าถัง ABC และ CO<sub>2</sub> ขนาด 10 ปอนด์ ประจำไว้บริเวณจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายตามความเหมาะสม</li> <li>ห้ามน้ำร้อนดูไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้คนที่อยู่ห้องโดยเด็ดขาด</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าคาด牵头 ตามงาน ตรวจสอบความเรียบเรียงของอุปกรณ์ส่วนตัวของนักวิจัยไม่เสื่อมไปในส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง เช่น ถังตับเพลิงแบบเบ้าถัง เป็นต้น เพื่อช่วยลดความรุนแรงในการระเบิดเพลิงไว้ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานห้องปฏิบัติงานที่ต้องมีความสะอาด แข็งแรงและมีความเรียบร้อย</li> <li>ผลการทดสอบติดต่อทางเคมีและสุขอนามัย</li> </ul>		

ເຕືອນ ສິງຫາຄມ 2557 ລອກຢູ່  
ໄຊ ເຈົ້າອົງໂຄງການ  
(ໄຊຍາດລັບ ສູນຮວມໃຈ)  
ຮອນໜຸ້ວາການ ເປີມຕົວທະນາຄານ  
ຝ່າງກາງການເຄຫະນຳໜຶ່ງຮາຕີ

ເຕືອນສີສ່າງພາດມ 2557 ລົງຈູບ.....

2 1

บุรีรัชต์ เอ็นทีที จำกัด

34160


## ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและองค์กร แหล่งจุนทรัพย์ดังนี้	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรค	มาตรฐานที่ต้องมีการร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ศักยภาพ	การก่อสร้างของโครงการมีภารกิจรวมที่ต้องปฏิบัติ ก้าวไปสู่เครื่องมือเครื่องจักร การก่อสร้างสูตร การซ่อมติด อาจก่อให้เกิดหักศีษในการพิมพ์สวยงาม ไม่เรียบร้อย ซึ่งอาจมีผลให้การวิจัยการประเมินผลทาง ภาระเบ็ดเตล็ดสูงมากเห็นได้	- จัดทำรากทึบหัวรากไว้โดยรอบบริเวณรากเพื่อหนัก ก่อสร้าง คงความถูกอย่างน้อย 3 เมตร โดยราก ทางด้านทิศใต้ติดต่อราบรองโกร่งการระบายน้ำที่ 1 และเพื่อบำบัดพากอหักศีษจากโครงการด้านทิศ เหนือ กារน้ำที่หล่อลงมาต้องห้ามอย 6 เมตร ให้ตรงกับผู้ไม่ใช่ข้าราชการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาอีกสองเดือนให้อยู่ในสภาพดี เสมอ หากพบว่าชำรุด ให้ซ่อมแซม เช่น แก้ว หรือ เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย - กำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ สิ่งปลูกสร้างและภาระภาระที่ต้องออกตามไป - จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ใน การก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัด รักษาความสะอาดเป็นประจำ รักษาพื้นที่ ก่อสร้าง	- จัดทำรากทึบหัวรากเพื่อหนัก ก่อสร้าง คงความถูกอย่างน้อย 3 เมตร โดยราก ทางด้านทิศใต้ติดต่อราบรองโกร่งการระบายน้ำที่ 1 และเพื่อบำบัดพากอหักศีษจากโครงการด้านทิศ เหนือ กារน้ำที่หล่อลงมาต้องห้ามอย 6 เมตร ให้ตรงกับผู้ไม่ใช่ข้าราชการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาอีกสองเดือนให้อยู่ในสภาพดี เสมอ หากพบว่าชำรุด ให้ซ่อมแซม เช่น แก้ว หรือ เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย - กำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ สิ่งปลูกสร้างและภาระภาระที่ต้องออกตามไป - จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ใน การก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัด รักษาความสะอาดเป็นประจำ รักษาพื้นที่ ก่อสร้าง	การดำเนินการ
4.4 แหล่งประวัติศาสตร์และภาระภัยดี	กิจกรรมการก่อสร้างโดยโครงการในระยะที่ 2 จะมีการ ขยายส่วนต่อท้ายก่อสร้างโดยระบบราชทวารสูตร 14 เที่ยว ต่อวัน โดยลักษณะการงานเป็นส่วนต่อเนื่องต่อสูตรราช ธนรัฐมีภารกิจ ซึ่งเป็นวันที่บ่อมีงาน ก่อตัวก่อให้เกิดการ ก่อจราวางารเชื้อ-อุตสาหกรรมที่เดินทาง มาวัด หรือออกก่อให้เกิดภัยต่อชาติ สำหรับประเทศไทย ตามสมญะเท่านั้นค่าตัววัวจะมากกว่าที่ก่อตัวก่อภัย ต่อสิ่งก่อสร้างของวัสดุต่างๆ ล้าว ส่วนแหล่ง โบราณสถานไม่ยอมรับในแนวทางการอนุรักษ์ของ โครงการในเมืองตู้ญี่ปุ่นและสาธารณูปทานที่จัดการ ก่อสร้างของโครงการ	- กำหนดคราวมีเรือของชนเผ่าทุก ชุมชนและผ่านผ่าน ชุมชนและศาสนสถาน "ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง" - ควบคุมคนที่ก่องานขึ้นบนไฟฟ้าปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคร่าวตัด - ควบคุมพื้นที่ก่อตัวห้ามก่อสร้างทุกไม่เกินพื้นที่กฎหมาย กำหนด	- กำหนดคราวมีเรือของชนเผ่าทุก ชุมชนและผ่านผ่าน ชุมชนและศาสนสถาน "ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง" - ควบคุมคนที่ก่องานขึ้นบนไฟฟ้าปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคร่าวตัด - ควบคุมพื้นที่ก่อตัวห้ามก่อสร้างทุกไม่เกินพื้นที่กฎหมาย กำหนด	การดำเนินการ

เตือน สิงหาคม 2557 ลงที่อย.....  
(นายวัฒน์ ศุภารัตน์).....เจ้าของโครงการ  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการภาคฯ  
ผู้อำนวยการองค์กรฯ

เตือน สิงหาคม 2557 ลงที่อย.....  
(นายปรีดา กาญจนรงค์)  
ผู้อำนวยการส่วนแม่ล้อม  
บริษัท เอ็นที จำกัด

25/60



(လုပ်မှုနည်းပညာ) ရေးဆွဲတော်းသွေးစွဲနည်းပညာ၊ အောက်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သူတော်းသွေးစွဲနည်းပညာ


ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାଵ୍ୟାଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାର ପାଇଁ

องค์ประกอบทางเศรษฐกิจในเวลล์อัม และภูมิภาคต่างๆ		มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผลการแพทย์ส่วนตัวของที่สำเร็จ	มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เคมีและยา	มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผลการแพทย์ส่วนตัวของที่สำเร็จ
1. ทรัพยากรสังนิเทศและอุตสาหกรรมอาหาร	1. คุณภาพอาหาร เสียง และความ สุ่นสะท้อน	เมื่อโครงการเปิดตัวเพื่อในการชั้ง 2 ระดับ สัมชักทดสอบโครงการเป็นเก้าครั้งต่อหนึ่งพัฒนาตัวชี้วัด ไม่รักษาไว้ต่อไปในแบบเดิมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงต่อ ความ สันติสุข ห้อง ห้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบ ผู้ที่รับผลกระทบต้านภัยการที่เกิดจาก บานพานะของผู้ประกอบการ เนื่องจากภาระต้อง ผู้ที่อยู่อาศัยไม่ได้ช่วย-อุดหนุนที่โครงการพร้อมกัน ประกอบกับพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ เป็นพื้นที่ที่มีการสร้างสมบูรณ์มาก เป็นจังหวัดที่มีการสร้างสมบูรณ์มาก น้อยจากนี้ ถนนทางเข้า-ออกและถนนภายใน พื้นที่โครงการ มีผู้คนจำนวนมากกว่า 3 ล้าน บริษัทและองค์กรที่เข้ามายัง และโดยรวมการมีการ ปฏิบัติไม่โปร่งใสที่ส่วนใหญ่และแนวโน้ม ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	- กำหนดเดือนกุมภาพันธ์สำหรับผู้พักอาศัยใน โครงการที่ห้ามรับภาระภายนอกในคราวต่อราย ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - ดำเนินการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของรถที่ เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ชม. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดหัวผู้ที่สืบสืบสืบทอดที่สามารถไม่เข้าอย กาก 45,348.80 ตร.ม. ตามที่ออกแบบไว้โดยจัด ให้มีผู้ที่สืบสืบสืบทอดมาหากที่สัมภาระและ 31,509.45 ตร.ม. พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ 4,939.35 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้สูงต้น 14,500 ตร.ม. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพืช สืบทอดภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณที่วาง ระบบยางคาดและบ่อห่วงสำหรับสภาพพื้นที่ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพืช ภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณที่วาง ระบบยางคาดและบ่อห่วงสำหรับสภาพพื้นที่	การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ
2. ทรัพยากรสังนิเทศและอุตสาหกรรมอาหาร	2. คุณภาพอาหาร เสียง และความ สุ่นสะท้อน	มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผลการแพทย์ส่วนตัวของที่สำเร็จ	มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เคมีและยา	การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ

ເຕັກນິຍາມ ສຶກສົງພາກພະນຸກອານຸພາບ  
ເຕັກນິຍາມ ສຶກສົງພາກພະນຸກອານຸພາບ  
ເຕັກນິຍາມ ສຶກສົງພາກພະນຸກອານຸພາບ  
ເຕັກນິຍາມ ສຶກສົງພາກພະນຸກອານຸພາບ

.....**ผู้ช้านานาภาษาสิ่งแวดล้อม**

26(6)



## ตารางที่ 2 (ต่อ)

บังคับประคองภาระสัมภาระล้อม และดูแลเดินทาง	ผู้ร่วมบ้านเดือนร้องเรียนที่สำคัญ	มาตรฐานของน้ำดื่มน้ำประปาที่ดีตามเกณฑ์ ผลการประเมินแบบล้อม	มาตรฐานของน้ำดื่มน้ำประปาที่ดีตามเกณฑ์ มาตรฐานพัฒนาด้วยตนเอง	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพพัฒนาด้วยตนเอง	ผู้รับผิดชอบ
1.2 การหักล้างพุงทลากายของน้ำ และดูแลเดินทาง	กิจกรรมเหล็กอย่างไร้การปะปนพื้นที่ภายนอก ถึงแม้ว่า กิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการหลั่งพุงทลากายของเด็ก น้องสาวนี้ นรีเวนท์ที่วางไว้จะต้องมาดูแลเด็กนี้ โครงการได้จัดให้มีการปลูกหญ้าที่ต้นไม้สูงต้นใหญ่ โครงการจะสามารถรักษาต้นไม้ต้นสูงต้นใหญ่ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกพืชพรรณติดตามแบบ กว้างสถาปัตยกรรมโครงการ - ให้มีจัดหน้าที่แต่ละราชอาณาจักรไม่ต้องไปสักไฟฟ้า โครงการจะสนับสนุนภาระงานน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพพัฒนาด้วยตนเอง	การเฝ้าระวังเชิงชาติ
2. กรณีการล็อคเฉพาะช่วงเวลา	สภาน้ำด้วยคอมโดยท้าท่าว่าจะออกเพื่อให้ยกบ โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่บูรณา พื้นที่น้ำที่ แบ่งต่อกัน แต่ที่นี่ว่าจะออกเพื่อเจ้าของ จากการ ส่งรวมไปที่บ้านที่อยู่อาศัย โครงการ แก่การอนรักษ์ ทั้งนี้เป็นบริเวณพื้นที่โครงการ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าปกติ ไม่ เล่นสูญเสีย ทำให้พื้นที่โครงการร่วนร่อง และบ แหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของนกหัวข ลังรักษาชนิดใหม่ริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่ ดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ระบบไปทางแต่อย่างใด	- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ใน สภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ใน สภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพพัฒนาด้วยตนเอง	การเฝ้าระวังเชิงชาติ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
  
 (นายมัลลิก ลุนทรัพินทร์)  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
  
 (นายวีระดา ยอดสุขุม)  
 ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ

(นายวีระดา ยอดสุขุม)  
 ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ


## ตารางที่ 2 (ต่อ)

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพืช และดูดซึดทางเดินน้ำฝนเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว	เมืองปีตตานี โนราธูรังสีห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.1 การใช้ประโยชน์		3.3 ผลกระทบต่อความต้องการของมนุษย์	3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว	ผลกระทบต่อความต้องการของมนุษย์		
3.1 การใช้ประโยชน์	เมืองปีตตานี โนราธูรังสีห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี				

เดือน สิงหาคม 2557 ลงวันที่ ..... ๒๘  
 (นายยาลัย ศุนทรภัณฑ์) เจ้าหน้าที่โครงการ  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการส่วนตัวท่านที่ ๑

28/60

เดือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่ .....  
 (นายปรีดา ทองสุขุม)  
 บริษัท เอ็มที จำกัด  
 ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ

ຕາງວິທະຍາ 2 (ເຖິງ)


องค์กรของมหาวิทยาลัยและกลุ่ม และคุณค่าทางวัฒนธรรม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2.1 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2.2 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไข

เต็จนา สิงหาคม 2557 ลงที่ กก. เจ้าของโครงการ  
(นายภัลล์ สุนทรรัตน์)  
ขอผู้ว่าฯ ปฏิรูปกระบวนการแทน  
ผู้อำนวยการและพนักงาน

ເຕືອນສິນຫາຄນ 2557 ລົງທຶນ

卷之三

۲۰۵



ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ୧୫


楚辭卷之二(前)

ເຕືອນ ສິນຫາຄມ 2557 ສັງກູບ ..... ໭/២ ..... ເນັ້ນອົງກວຽກ  
(ແມຍເວລີ່ຍ ສູນກວິດີ)  
ຮອບຜູກການ ບົງເປື້ອງຮ່າງການເນັດ  
ຜູກການກາງເດືອນແພ່ງຫາຕີ

ପ୍ରମାଣିତ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

۷۸۰



ผู้รับน้ำทุกการสั่งแม่ด้วย  
ตีโอนเสียงพากาม 2557 ลงชื่อ.....

บริษัท เอ็นทีไอ จำกัด

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ แผนกรายงานต่อสูงกว่าระดับชั้น	มาตรฐานต้องการให้บรรลุได้	มาตรฐานต้องการให้บรรลุได้ตามตรวจสอบ	มาตรฐานต้องการให้บรรลุได้ตามตรวจสอบ
ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ	ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ	ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ	ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ
3.3 กรรมการและผู้จัดการ แผนกรายงานต่อสูงกว่าระดับชั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประวัติการดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ ฉบับนำเสนอ ตามสัญญา โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง</li> <li>แจ้งเตือนผู้อำนวยการในกรณีเตรียมตัวแข่งขัน ทางพาร์ทเนอร์สิ่งแวดล้อม และคาดหวังชั้นชั้นที่ 2 ก่อนหน้าเวลา มหกรรมในโครงการ</li> <li>แจ้งเตือนกลุ่มผู้สนใจทราบของโครงการ กรณีไม่สามารถเข้ามาที่หน้างานเพื่อทราบในโครงการได้</li> <li>ส่งรายงานเชิงภาพ ภาระ น้ำดื่มน ให้แก่กลุ่มน้ำหนาที่แข่งขัน อาทิตย์อุปALSE โครงการ โดยทำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสุดครั้งตบแต่ละรายการจะภาคต่อ</li> <li>จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้ความช่วยเหลือตลอด</li> </ul> <p>24 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินงานจัดเตรียมพร้อม-ส่ง หรือเรื่อง เพื่อ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้า อาทิตย์ภายในโครงการ ในกรณีบริเวณรอบ โครงการมีผู้เข้าทัวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประวัติการดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ ฉบับนำเสนอ ตามสัญญาโดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง</li> <li>แจ้งเตือนผู้อำนวยการในกรณีเตรียมตัวแข่งขัน ทางพาร์ทเนอร์สิ่งแวดล้อม แตะเบ็ด เตือนครึ่งรอบระยะเวลาบันทึกให้ถูกต้องเวลา</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เหมาะสมตาม ภารกิจของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมการ ดำเนินงานทั้งหมดในส่วนของโครงการให้สำเร็จ</li> </ul> <p>24 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินงานจัดเตรียมพร้อม-ส่ง หรือเรื่อง เพื่อ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้า อาทิตย์ภายในโครงการ ในกรณีบริเวณรอบ โครงการมีผู้เข้าทัวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินงานจัดเตรียมพร้อม-ส่ง หรือเรื่อง เพื่อ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้า อาทิตย์ภายในโครงการ ในกรณีบริเวณรอบ โครงการมีผู้เข้าทัวร์</li> </ul>
3.3 กรรมการและผู้จัดการ แผนกรายงานต่อสูงกว่าระดับชั้น	<p>เมื่อได้รับการดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ ฉบับนำเสนอ จากกรรมการและผู้จัดการของผู้ก่อตั้งและ พนักงานรวมทั้งสิ้น 2,752.08 ลบ.ม. ซึ่งโครงการ ได้จัดทำและนำเสนอตามที่ได้สืบต่อต่อไป</p> <p>1) ประเมินประเมินความสำเร็จของโครงการ จัดทำเอกสารนำเสนอต่อผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- ติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาปฏิรูป ตามจำนวนและขนาดที่ออกແเนำไว้ และเบิด ประชุมครึ่งรอบระยะเวลาบันทึกให้ถูกต้องตาม ที่ได้ให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เหมาะสมตาม ภารกิจของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมการ ดำเนินงานทั้งหมดในส่วนของโครงการให้สำเร็จ</p> <p>1) คุณภาพงานนำเสนอที่ดี ด้วยวัสดุคุณภาพน้ำเพียง ประมาณปีละสิบห้าหมื่นบาท รวมบ้าน้ำต้นน้ำเสียไปริมแม่น้ำ อ่างฯ ประมาณสี่หมื่นล้านบาท</p>	<p>การคัดหยดเหล็กตี</p> <p>วิธีการ :</p> <p>1) คุณภาพงานนำเสนอที่ดี ด้วยวัสดุคุณภาพน้ำเพียง ประมาณปีละสิบห้าหมื่นบาท รวมบ้าน้ำต้นน้ำเสียไปริมแม่น้ำ อ่างฯ ประมาณสี่หมื่นล้านบาท</p>


เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
(นายตั้ง ศุภารินทร์)  
รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลโครงการ  
ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
(นายปรีดา พงษ์สุวรรณ)  
รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลโครงการ  
ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ

31/60

ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ  
(นายปรีดา พงษ์สุวรรณ)  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ผู้ดูแลโครงการและผู้รับผิดชอบ  
(นายตั้ง ศุภารินทร์)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของน้ำเพื่อการดูแล และดูแลด้วยตัวเอง		มาตรฐานที่ต้องมีและเกณฑ์ ผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง	ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง	<p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p>	<p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p>	<p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p> <p>ภาคการเงินที่ต้องมีและดูแล ด้วยตัวเอง</p>

เจริญ สงขลาคม 2557 ลงชื่อ.....๑๕๙.....เจริญของโครงการ

(นายตัวลักษณ์ สุนทรรัตน์)  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เดือนสิงหาคม 2557 ลงรือ  
ผู้อำนวยการสำนักเวตส์ล้อม

(ນາງສົງລະຽດ ທອນສູງງານ)

ទេសចរណ៍នឹងបានក្រឡាយ

32/60

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

กลุ่มประภากลุ่มแปรผลิตภัณฑ์อ้อม และจัดเก็บต่างๆ	ผู้ส่งน้ำทิ้งต่อสู่แหล่งน้ำทิ้งสีดักไขมัน	ผู้รับน้ำทิ้งเพื่อส่งต่อสู่แหล่งน้ำทิ้งสีดักไขมัน	มาตรฐานการรับน้ำทิ้งสีดักไขมันและน้ำเสีย	มาตรฐานการรับน้ำทิ้งสีดักไขมันและน้ำเสีย	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อ้อม
จึงมีผลกระทบในระดับต่ำ	ขยะเปียก เพื่อร้อยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตามดำเนินการตามรัฐบัญญัติ	ขยะเปียก เพื่อร้อยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการ	Bacteria โดยธรรมชาติพัฒนา Bacteria โดยธรรมชาติพัฒนา	4 จุติ เตือนละ 1 ครั้ง ถถถถถ ระบาดต้นน้ำในโครงสร้าง น้ำในแม่น้ำผ้าห้ามออกน้ำบาดาล ออกจากโครงสร้าง ตราจ วิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil&Grease, Nitrate,	4 จุติ เตือนละ 1 ครั้ง ถถถถถ ระบาดต้นน้ำในโครงสร้าง น้ำในแม่น้ำผ้าห้ามออกน้ำบาดาล ออกจากโครงสร้าง ตราจ วิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil&Grease, Nitrate,

เตือนสัปดาห์ 2557 ลงชื่อ.....  
 นายภัลล์ สุนทรัพน์.....เข้าร้องโศกงาน  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งนี้

33/60


เตือนสัปดาห์ 2557 ลงชื่อ.....  
 นางนรีดา หย่องสุขุม (นายชานนยากรสั่งเมือง)  
 บริษัท เอ็นดีค จำกัด




ENDEC

Co.,Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของหน่วยงานสังกัดเดียวกัน และดูแลค่าต่างๆ		ผลการทดสอบเพื่อความปลอดภัย และการถอดรหัสค่า	มาตรฐานก่อนกินน้ำเสียที่ใช้ ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานก่อนกินน้ำเสียที่ตามตรวจสอบ ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ	
ตรวจสอบโดยล้วนตรวจสอบอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบโดยล้วนตรวจสอบอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบห้องน้ำและลักษณะของน้ำที่ออกสู่ท้องที่มีการจัดการให้เหมาะสม ไม่เป็นเพื่อทางเดินอาหารทำางานไม่ต้องย่างฟืน ไม่เป็นเสียงรบกวนอย่างมากทำางานไม่ต้องย่างฟืน ประทิษฐิการ แหล่งกำเนิดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานก่อนน้ำยาดูดสุขาท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบห้องน้ำและลักษณะของน้ำที่ออกสู่ท้องที่มีการจัดการให้เหมาะสม ไม่เป็นเสียงรบกวนอย่างมากทำางานไม่ต้องย่างฟืน ไม่เป็นเสียงรบกวนอย่างมากทำางานไม่ต้องย่างฟืน ไม่เป็นเสียงรบกวนอย่างมากทำางานไม่ต้องย่างฟืน ไม่เป็นเสียงรบกวนอย่างมากทำางานไม่ต้องย่างฟืน	ประเมินค่าในแต่ละเวลา : <ul style="list-style-type: none"> <li>● ต่ำกว่าคราบหุบหินน้ำและลักษณะการทำางานของ ระบบบำบัดน้ำเสียประปาทั่วไป ที่นำไปรับน้ำเสียหลักฐาน ที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนน้ำลงส่าง และจัดทำ รายงานสรุปผลการทำางานของระบบบำบัด น้ำเสียสองครั้งต่อเดือนก่อนงานหล่อกร่องตื้อและ 1 ครั้ง ตามแบบ ท.ส.1 และแบบ ท.ส.2 ของ กรมควบคุมฯ วิธีการ แสดงแบบ การเก็บตัวอย่างให้พัฒนาการดำเนินการในหน้างาน ในอุปกรณ์้ำสุกด้วยท่อระบายน้ำของ ตัวบินทึก ที่เหมาะสมตามสภาพศรษษะกิจและสังคม โดยผู้ เก็บตัวอย่างดังนี้</li> <li>● กรณีที่ตรวจวัดระดับค่าพิเศษต่ำกว่าค่าธรรมด้า แบบทารีบ (Faecal Coliform Bacteria) ข้อมูลน้ำใน บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ แล้วพบว่าพิเศษต่ำกว่าค่าธรรมด้าที่เรียบ มีค่าสูงกว่า กว่า 4,000 MPN/100 ml</li> </ul>	โครงสร้าง: 	

ເຊື້ອງໂຄຮງການ  
ເວົ້າຫຼຸດ  
ສະຫະພາດມະ 2557 ສັງເກດ  
ເຕີຍາ, ສິນຫາຄະນະ 2557 ສັງເກດ  
(ນາງວິໄລຍະ ສູນກວຽິດ)  
ຮອງຜູ້ວາກ ບໍລິບຕົວຂອງການແທນ  
ຜູ້ກາງກາງທະຫະແປ່ງຫາຕີ



ເຕີໂອນສີ້ງພາດມ 2557 ລົງກູວ..

23

ปริญญา เอียนทิก จั่วเกต  
(ปริญญา เอียนทิก จั่วเกต)

34/60

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสังเคราะห์ล้อม และดูดซึมน้ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ	มาตรการรักษาและแก้ไข	มาตรการรักษาและแก้ไข
			<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจราจร หน่วยงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ โดยการแล้วว่าง่าย มีแนวโน้มการเกิดโรคที่มีสาเหตุ เป็นเชื้อเพื่อร่วมกันในพื้นที่ จนอยู่ในระดับที่ต้องรักษา</li> </ul> <p>เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยที่ทางเดินดูกรารถเข้าต้นเพียงกรณีด กรณี้ให้ได้ โครงการจะต้องดำเนินการร่วมกับโรค ในพื้นที่ที่ผ่านมาบ้านๆ ตามโครงการ แหล่งต้อง<sup>จ</sup> ตรวจสอบว่าจะทำให้คนต้องได้รับความปลอดภัย ของ น้ำในบ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนจะนำออกจากรา โครงการต้องลด 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาที่มีการ ทำการซื้อขาย และลดลงมาเรื่อยๆ ลดลงเหลือไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml หรือข้อมูลสถิติการเกิดโรคที่เกิด<sup>จ</sup> จากโรคที่มีสาเหตุในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงจน<sup>จ</sup> ไม่ถูกต้องที่มีสาเหตุในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงจน<sup>จ</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการรักษาและแก้ไขของสหภาพแรงงาน ดูดซึมน้ำ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบรักษาและแก้ไขเจ้าหน้าที่ 34 บุคคล สำหรับงานที่รับผิดชอบรักษาและแก้ไข 240 ลิตร จำนวนกว่า 432 ตัน แบ่งเป็นทั้ง สองรับผิดชอบเป็นรายวัน (สี่วัน) จำนวน 298 ตัน ถึงรับผิดชอบรายแห่ง (สี่เหลี่ยม) จำนวน 109 ตัน และรับผิดชอบรายวัน (สี่วัน) จำนวน 120 ลิตร ไม่ต้องมากกว่า 17 ตัน</p>
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการ กิจกรรมของพืชไร้ศักยภาพในพื้นที่โครงการทั้งสอง ระบบ รวมทั้งสิ้น 41,225.45 ลิตร/vัน จำแนกเป็น <sup>จ</sup> ขยะเมีย 29,682.32 ลิตร/vัน (ร้อยละ 72.0 %) ขยะทั่วไป) และขยะแห้ง 11,543.13 ลิตร/vัน (ร้อยละ 28.0 %) ของขยะทั่วไป ของขยะนี้ มีการ ใช้หน้างานประเมินว่าต้องเสีย 30.52 กิโลกรัม/วัน	จัดให้มีจุดวางร่องรับขยะมูลฝอยเจ้าหน้าที่ 34 บุคคล สำหรับงานที่รับผิดชอบรักษาและแก้ไข 240 ลิตร จำนวนกว่า 432 ตัน แบ่งเป็นทั้ง สองรับผิดชอบเป็นรายวัน (สี่วัน) จำนวน 298 ตัน ถึงรับผิดชอบรายแห่ง (สี่เหลี่ยม) จำนวน 109 ตัน และรับผิดชอบรายวัน (สี่วัน) จำนวน 120 ลิตร ไม่ต้องมากกว่า 17 ตัน	การจัดการขยะ	การจัดการขยะ

เตือน สำหรับ พ.ศ. 2557 ลงที่อยู่.....  
(นายวัฒ์ สมศรีดิ) ผู้จัดขอโครงการ  
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

เดือน สิงหาคม 2557 ลงที่อยู่.....  
(นายปรีดา หยอดุล) ผู้อำนวยการส่วนควบคุม  
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง



ตารางที่ 2 (ต่อ)

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ..... กานต์ .....,เจ้าของโครงการ

ผู้ช่างนาทุยการสิ่งแวดล้อม

ພາຍໃຕ້ ທອນທາງ  
ມີຄວາມ ດັກ

36/60


## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม และดูแลดูแลตัวเอง	ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานและหากิน	ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้าน	ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานและหากิน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม</li> <li>ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานและหากิน</li> <li>ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานและหากิน</li> <li>ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม</li> <li>ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานและหากิน</li> <li>ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้าน</li> </ul>	<p>ผู้ต้องการรับผิดชอบตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ..... ๖๙..... เจ้าของโครงการ  
(นายยศัลย์ ถุนกรวีระ)  
รายงานผู้อำนวยการงาน  
ผู้อำนวยการงานดูแลดูแลตัวเอง

37/60

ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ  
(นายปรีดา ทองสุธรรม)  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด



ENTIC

Co., Ltd.

ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ  
(นายปรีดา ทองสุธรรม)  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

- เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ ผู้คน  
และการใช้ยา เช่น ถุงผ้า ถุงผ้าสักขี ยา เป็นต้น
- เลือกใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติหรือสูญญากาศ  
การใช้สารเคมี
- เลือกใช้สินค้าที่นำมาก็ใช้หมดได้ เช่น  
ถ่านไฟฟ้าอย่างที่ควรจะใหม่ๆ
- ยกเก็บขยะเสียออกนอกทรายไว้ในภาชนะจะไม่ร้าวซึม  
แมลงไม้ป่าหรือแมลงอื่นๆ ออกไป แล้วนำเข้า  
ห้องน้ำซึ่งจะช่วยลดกลิ่นเหม็นได้
- ประสนานางโน้ตระหนานแบบขอเทศาบาลสำหรับ  
ปล่อยนางเข้าบ้านชนบทภายในโครงสร้างบ้าน  
ประจำไม่น้อยกว่าสักคราฟูล ๓ ครั้ง และเพิ่ม  
ความดีในการเก็บขยะให้มีร่องรอยตามที่ผู้เช่า  
เพื่อไม่ให้แมลงบินเข้าบ้าน
- กำหนดมาตราจัดตักรากะบุลผอยอันตราย  
ดังนี้
- วงรังศ์ให้ผู้พักอาศัยตัดเมล็ดไม้ผลอย้อันตราย  
ออกจากราก่อนโดยทั่วไป รวมทั้งประชารัตน์พืช  
ผู้พักอาศัยห้ามขุดทึบซึ่งจะทำลายรากอันตราย  
โครงสร้างตัวเองไว้
- จัดให้มีร่องระบายน้ำดูดซึมโดยอันตราย ขนาด 120  
ลิตร ผู้ใดมีติดต่อ แตะมือเย็บรูขึ้นทราย ขนาด 120

ลิตร ผู้ใดมีติดต่อ แตะมือเย็บรูขึ้นทราย ขนาด 120

ลิตร

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะชุมชน</b>  <b>และจุดเด่นๆ</b>	<p>มีต่อไปนี้ว่า ลงที่นี่และแก้ไข ผลการพัฒนาได้ดีลด้วย</p> <p>"งานยักษ์อันเดียว" จำนวน 4 ไมล์อย่างกว่า 17 กิโล ทาง บริเวณจุดทางบันไดร่องรับชมจะ จุดละอย่างน้อย 1 ถัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หัวใจสำคัญของงานนี้คือความภาคภูมิใจเจ้าหน้าที่ โครงการที่นับรวมไป "วัฒนธรรมพื้นที่" ของชุมชนโดย และประสานงานให้บริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับ<sup>ด้วย</sup> อนุญาตบนสังคม และกำจัดมลพิษอย่างรวดเร็วจาก พื้นที่ทางการที่มาเก็บขยะไปกำจัด</li> <li>- โครงการต้องมีปฏิบัติตามมาตรฐาน R ศักดิ์ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมา<sup>ใช้ใหม่</sup>) เพื่อสอดคล้องตามข้อบัญญัติอยู่ในโครงการ ดังนี้</li> <li>จัดอบรม หรือจัดทำเยียวยรักษาระดับพื้นที่ให้ผู้พักอาศัย<sup>รู้จักข้อมูลโดยแต่ละประเพณี</sup></li> <li>การจัดตั้งห้องอาหารศูนย์กลางชุมชนอย่างก่อหนี้ก็จะ<sup>ลงในส่วนของชุมชนโดยแต่ละประเพณีที่ได้ไว้ ห้องนี้ มีลักษณะที่สามารถขยายได้ทั่วทุกภาคพื้นที่รวม มานาญ โดยทางโครงการจะสนับสนุนให้ผู้รับเชื้อ<sup>ของเชื้อ//นุสอย/or ชาติ แมร์ชชอร์ หรือจัด กิจกรรมทางศาสนา เช่นงานสารที่ 2 ของเดือน พฤษภาคมเป็นประจำทุกเดือน ในการจัดทำให้เกิดกิจกรรม</sup></sup></li> </ul>	<p>มาตรฐานตามต้องการของชุมชน ดูแลพัฒนาด้วย</p>
--	---	--


เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ ..... ผู้เข้าร่วมโครงการ  
(นายพัฒน์ อนันต์พิสิฐ)  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อจากนี้

(นายปรีดา ทองสุขุม)  
บริษัท เอ็มที จำกัด


38/60



✓

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อจากนี้

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองสัมภาระจังหวัด และองค์กรต่างๆ	มาตรฐานริบบิ้นและแท็ก	หลักสูตรสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางการไฟฟ้า ประปาฯ ซึ่งการพัฒนาโครงการน้ำหนึ่งอีกคราว แนวอนาคตดูพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายตัวให้หันอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ดินที่ได้รับ แห่งนี้จะมาดำเนินการที่ดินให้สูงขึ้น โดยการออกนโยบายเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้น โดยการออกนโยบายโครงการติดตั้งไฟฟ้าทางแหล่งพลังงานที่อยู่ในโครงการ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายของปลอมสำหรับเป็นรายจ่ายในการจัดอบรม จัดเลี้ยงไว้ให้มีวันเด็ก ลองภาระ พง สองงานต  เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการร่วมตั้งถังก๊าซ แสงสว่าง ผู้จัดการได้จากการติดตามผลประกอบการ</li> </ul>	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
				 <p>ผู้รับอนุญาตสิ่งแวดล้อม (นายปรีดา ห้องสุขุม) บริษัท เอ็นพี จำกัด</p> <p>ผู้รับอนุญาตสิ่งแวดล้อม (นายกัลย์ ฤทธิเวชิน)</p> <p>จดหมายเหตุ เดือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่..... .....เจ้าของโครงการ ขอผ่อนเวลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการกระทรวงทรัพยากรด</p>

เดือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่.....  
.....เจ้าของโครงการ  
ขอผ่อนเวลา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการกระทรวงทรัพยากรด


## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคุณครู/อาจารย์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการตามมาตรฐาน
3.6 การคุมนาคอมูนิตี้ และคุณครู/อาจารย์	การดำเนินงานของโครงการ มีลักษณะเป็นไปด้วย พัฒนาศักยภาพชุมชนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอย่างพอเพียง โครงการตลอดทั้งวัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีสื่อเผยแพร่ ทางเชือกอินเทอร์เน็ต เนื้อหาเน้นสอนภาษาไทยหลัก มีผู้มา <sup>c</sup> การเข้าชมร้านกว่า 12 เมตร ถนนสายรอบบ้าน บ มี ผู้ชาวจังหวัดกว่า 9 เมตร และถนนสายรอบบ้าน อย่างสอดคล้องกับ ผลของการเดินทางได้ บริเวณต่าง ๆ เพื่อความเป็นร่วมเป็นเรียบร้อยใน การเดินทางทำให้การจราจรภายในโครงการมี ความต่อเนื่องตัว	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และป้ายทางเข้า-ออก โครงการ พั้นที่สำหรับผู้คนที่เดินทาง ในเวลากลางคืนนั้น เพื่อสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก โครงการ - จัดให้มีที่พักน้ำดื่มและห้องน้ำ-ห้องน้ำสาธารณะ ติดตั้งในระยะที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้คนที่สามารถ เดินทางสะดวกไร้กังวลทางการ โดยยังคงรักษาความสะอาดของทาง - จัดให้มีที่พักน้ำดื่มและห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้การ เข้า-ออกเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น <sup>a</sup> ระเบียบ ไม่ก่อขยะกวนใจชาวบ้าน	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และป้ายทาง เข้า-ออกโครงการให้มีความสะอาดงดงาม โดยติดตั้งที่ทางเดินบุกครามเรียบ และสวยงามทาง แยกกันและให้ผู้ที่เดินทางเดินทางได้สะดวก - กำหนดจุดจอดรถที่ห้องน้ำสาธารณะที่ทาง เข้า-ออก ไม่ได้สูญเสียเวลาและเสียเวลาทาง การจราจร และส่วนแบ่งของจราจร ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของกรมทางหลวง - มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ พิจารณาจำนวนที่จอดรถของโครงการ โดย คัน ประมาณ 10 กะรัต เสียหาย ต่อ ร้านนั้นเด่น	การดำเนินการโดยผู้ดูแลโครงการ ทำให้ปรับเปลี่ยน การจราจรบนถนนสายรอบบ้าน ให้ พิจารณาจำนวนที่จอดรถของโครงการ โดย คัน ประมาณ 10 กะรัต เสียหาย ต่อ ร้านนั้นเด่น

เตือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 ลงที่อยู่.....  
 นายวัชร์ สนธิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ  
 รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเทศบาลชาติ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 นายปรีดา ทองสุขวงศ์  
 ประสาท เอ็นกีค ชาติ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงที่อยู่.....  
 ENTC Co., Ltd.



/ M


## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลต่อร้อยละส่วนรวม และอุบัติเหตุ	ผลการหามติของผู้ทรงคุณวุฒิ	ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	มาตราการจัดตั้งตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบ
เข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเช้า-ปีบเย็นประจำทุก 6 เดือน (06.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.) ตั้งแต่ จนมีปริมาณราช�재ที่มีไฟบริการอยู่เพียง 197 ตัน/ชั่วโมง ทำให้ต่า V/C Ratio ของเนื้อรักษาตัวพระเป็นในรั้วน้ำท่าทางซึ่งสูงสุดเมื่อเปลี่ยนแปลงจาก 0.15 เป็น 0.39 และทำให้ต่า V/C Ratio ของงานหัวด้านห้องน้ำที่ต้องเปลี่ยนแปลงสูงสุดเมื่อเปลี่ยนแปลงจาก 0.28 เป็น 0.53 ซึ่งสามารถจารจราจรยังคงต่อตัวต่อไปได้ ผลงานบ้านนี้จะต้องดำเนินการ	สำารถขยายผู้ทรงคุณวุฒิประจำทุก 6 เดือน กรณีรับภาระงานส่วนราชการที่มีไฟบริการอยู่เพียง ไม่เพียงพอ หรือผู้ทรงคุณวุฒิความต้องการใช้บริการต้องการลดลงรากะเพื่อที่ต้องการให้ต่างชาติ ต้องประสงค์สาธารณะงานให้ทักษะลัดจัดให้มีบริการเสนอแนะสาธารณะไฟเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิ	มาตราการจัดตั้งตรวจสอบ	

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  เจ้าของโครงการ  
(นายตั้น ศุภารวินิต)  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ร่วมการตรวจสอบหนังชนิด

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....

ผู้เข้ามาฟุ้นฟื้นตรวจสอบ  
(นายปรีดา ยอดสุขุม)  
บริษัท เอ็นที จำกัด





41/60


## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ห้องประชุมก่อการสังเวยเดลอน และคุณค่าทางวัสดุ	ผลประโยชน์ของผู้รับผิดชอบที่สอดคล้อง	ผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้อง	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.7 การซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ และคุณค่าทางวัสดุ	ในการออกแบบโครงสร้าง ได้แล้วเสร็จและรับมอบกันแล้ว อัตโนมัติ ซึ่งมีน้ำใจ และห่วงใยในสิ่งที่ได้มอบให้ เปรียบเป็นไปตาม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร รวมทั้งกำหนดให้เป็นมาตรฐานการ ตรวจสอบคุณภาพของป้องกันและรับอันตรายอย่าง สม่ำเสมอ ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ให้ระดับมาก	- จัดให้มีระบบป้องกันและรับอันตราย ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้า ส่องสว่างฉุกเฉิน ถังดับเพลิงแบบมือถือ อุปกรณ์ ติดรวมจับหัวน้ำ และป้ายบอกทางหนีไฟ ตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) คณะกรรมการพัฒนาบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จัดให้มีระบบไฟดูดไฟทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) อย่างตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - จัดให้มีหัวดับเพลิงภายในห้องอาหาการ จำนวน 4 จุด โดยรับผู้จากที่บอร์ดว่าหลัก ขนาดเด่นผ่าน ศูนย์กลาง 150 มม. ที่การประปาแห่งกรุง เทพมหานครในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่จุดรวมของอาคาร 4,939.24 ตร.ม. โดยมีผู้ดูแลรวมติดเป็น สังกัดสำนักอุปกรณ์กว่า 0.36 ตร.ม./คน - โครงการต้องจัดตั้งห้องรับแขกของผู้มาเยี่ยม โดยร้องด้วยเชิงแบบมือถือ และไฟฟ้า กิจการ ด้วยส่วนอุปกรณ์ของกันและรับอันตราย ภายในโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดโดย ส่วนเบสิก - จัดทำแผนปฏิการในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่ง แสดงรายการเบื้องต้น เช่น ชั้นบันได ห้องน้ำ ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม	- การทดสอบเพื่อการติดตามตรวจสอบ	การทดสอบเพื่อการติดตามตรวจสอบ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
(นายพัฒน์ อุทาหรณ์) ....., เจ้าของโครงการ  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเขตหนังสาด

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
(นายปรีดา ทองสุขนาม)  
บริษัท เอ็นที จำกัด  
ผู้รับเหมา

42/60



N  
ENTE  
Co.,Ltd.

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรก่อนทางส่วนราชการ และจุดเด่นๆ	ผลลัพธ์ที่ต้องส่งเสริมและยกระดับ	ภาระงานสำคัญและภาระหนัก		ผู้รับผิดชอบ
		ผู้ดูแลและตรวจสอบ	ผู้ดำเนินการและตรวจสอบ	
บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ผลลัพธ์ที่ต้องส่งเสริมและยกระดับ	ภาระงานสำคัญและภาระหนัก	ภาระงานสำคัญและภาระหนัก	ผู้รับผิดชอบ
บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ผลลัพธ์ที่ต้องส่งเสริมและยกระดับ	ภาระงานสำคัญและภาระหนัก	ภาระงานสำคัญและภาระหนัก	ผู้รับผิดชอบ

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ ..... *นายธนกร ลูกน้ำ* .. เจ้าของโครงการ  
(นายธนกร ลูกน้ำ วิศวกรรม)  
รายรับผู้นำ บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ ..... *บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน*  
(นายธนกร ลูกน้ำ วิศวกรรม)  
บริษัท เอ็นซิค จำกัด

## ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	หลักการทั่วไปที่ร้องขอสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามตัวมาร่วมสมัย ด้วยการเพิ่มเติม	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามตัวมาร่วมสมัย ด้วยการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบุคลากรทางสังคมศาสตร์และศิลปะฯ และภัยคุกคาม	เกี่ยวกับบุคลากรทางสังคมศาสตร์และศิลปะฯ และภัยคุกคาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีข่าวบันปล่อยหล่าทาง เข้าสู่น้ำด้วยไม้เตาครุภัย เสียงดัง เป็นต้น</li> <li>มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดการน้ำท่าสิ่งปลูกสร้างและภัยคุกคาม</li> <li>มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้พากอัตลักษณ์ภายในโครงสร้าง ร่วมกันดูแลรักษาและซ่อมแซมชุมชน</li> <li>ให้สำนักงานคณะกรรมการคหบดุษชุมชนดำเนินการตามข้อบัญญัติ เข้ามาเมื่อส่วนรวมในการตรวจสอบติดตามตรวจสอบ ผู้ร่วมกิจกรรมสาธารณะภายนอกตามมาตรฐานของ แก้ไขผลกระทบและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบของโครงสร้าง ผู้ใช้จากการดำเนินอย่าง มารยาธรรมด้าตามมาตรฐานการปฏิบัติ และการติดตามดำเนินการที่ดีและยั่งยืน</li> <li>ปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ ในชุมชนของสาธารณะแห่งชาติ โดยดำเนิน กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การ นำความรู้ไปเยี่ยมบ้านประชาชน พัฒนาชุมชนและสถานที่ ราชการ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดใน ชุมชน การให้ความรู้แก่บ้านเรือนและสถานที่ เป็นต้น</li> <li>จัดทำแผนผังเบื้องต้นของบริเวณที่จะดำเนินงาน น้ำ<sup>ท่า</sup> ชุมชนโดยรอบไปติดตามความต้องการจากชาว ตำบลในงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการและผู้ดูแล เพื่อร่วมกันตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์สาเหตุ และพยายามหาทางให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมี ภัยคุกคามร่วมเรื่องร้องเรียน ดังนี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามตัวมาร่วมสมัย ด้วยการเพิ่มเติม</li> </ul>

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ..... *beta*  
 นายถวัลย์ สนธิวินิต  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม  
 (นายปรีดา ห้องสุขุม)  
 บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

44/60




*beta*

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองสัมนาครอง และศูนย์ฯ (ต่อ)	ผู้อำนวยการศูนย์และผู้จัดการ	มาตรฐานของภาระด้านทรัพยากรบุคคล	ผู้รับผิดชอบ		มาตรฐานตามมาตรฐานของภาระด้านทรัพยากรบุคคล	มาตรฐานตามมาตรฐานของภาระด้านทรัพยากรบุคคล
			ผู้อำนวยการและผู้จัดการ	ผู้รับผิดชอบ		
4.2 สมหนานิง ภานุคุณและภานุราษฎร์ ศรีวิชัย	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ต่อ)	ผู้อำนวยการและผู้จัดการ	ผู้อำนวยการและผู้จัดการ	ผู้อำนวยการและผู้จัดการ	มาตรฐานตามมาตรฐานของภาระด้านทรัพยากรบุคคล	มาตรฐานตามมาตรฐานของภาระด้านทรัพยากรบุคคล
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้คุณภาพรวมภาระด้านมนุษย์ มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้</li> <li>● รักษาภาระด้านมนุษย์อย่างดี ภายใต้ความต้องการ เนื่องจาก เน้น ผู้ที่ไม่ได้มาตรวจสอบ เสียงดัง เป็นต้น</li> <li>● เป้าหมายเรื่องภาระด้านมนุษย์ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจรวมถึง ภาระที่ต้องรับ ภาระที่ต้องรับ และภาระที่ต้องรับ</li> <li>● ปัญหา พื้นที่ที่ต้องซึมซับภาระที่ต้องรับ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาระที่ต้องรับ ต้องตัวแทน ภาระที่ต้องรับ ต้องตัวแทนที่ต้องรับ</li> <li>● กำหนดแนวทางทางแก้ไข โดยดำเนินการแก้ไข โดยรับผิดชอบที่ต้องรับ</li> </ul> <p>- ติดตามประเมินผลภาระด้วยเครื่องร่องรอย 例如 สรุปผลภาระที่ต้องรับ ทั้งนี้ ประเมิน ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การติดตามประเมินผลภาระด้วยเครื่องร่องรอย 例如 สรุปผลภาระที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ ทั้งนี้ ที่ต้องรับ</li> </ul>		

โดยวันที่ 2557 ลงวันที่.....  
 เวลาของโครงการ  
 (หมายเหตุ ลูกศร).....  
 รอดูผู้การ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้วิเคราะห์และชี้ขาด

ผู้รับผิดชอบ  
 (นายรัชดา กอสสูรกรรม)  
 บริษัท เอ็นทีเค จำกัด  
 เดือนสิงหาคม 2557 ลงวันที่.....  
 ผู้รับผิดชอบ  
 (นายรัชดา กอสสูรกรรม)  
 บริษัท เอ็นทีเค จำกัด



ENTC  
Co., Ltd.

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

4.3 แหล่งปัจจัยอุบัติภัยทางสังคมและภัยธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสังคมและภัยธรรมชาติ	ผลลัพธ์ของการดำเนินการเบื้องต้น		มาตรฐานด้านความปลอดภัย	มาตรฐานด้านความต้องการของชุมชน	ผู้รับผิดชอบ
		ผลกระทบทางสังคม	ผลกระทบทางเศรษฐกิจ			
โครงการคัด	ในระยะดำเนินการเบื้องต้นจัดการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการ ทั้งประสานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ ให้การรับฟังความต้องการของชุมชนที่ตั้ง ฯ ที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงการห้องเรียน เยี่ยมชมสถานศึกษา เป็น การพัฒนาอนพยพอนุรักษ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ทั่วไป	ผลกระทบทางสังคม อาทิ กิจกรรมอาชีวะ งานน้ำ งานน้ำดื่มน้ำ ที่เน้นเชื้อ-ออกพืชที่คงไว้กับภูมิปัญญา การอนุรักษ์พืชพื้นเมือง เช่น ทำให้มีเวร์มาโตจราจร ที่เปลี่ยนผ่านบริเวณเดิมสู่หมู่บ้านใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการ擾รบระหว่างบ้านและบ้าน ทางที่วัด อย่างไร้ตัวตน จากการประเมินผล กระบวนการ พบว่า สามารถจัดการจราจรตามที่ต้องการ สามารถลดอุบัติภัยทางสังคมและภัยธรรมชาติ ให้กับชุมชนได้ ทั้งนี้ ผู้คนในชุมชนได้รับความดี ชั้นสูง สร้างความคุ้มครอง รักษาทรัพยากรดเดิม รวมถึง ชั้นอุบัติภัย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของวัสดุต่ออย่างใด สำหรับชั้นบนหลัง โบนไซสถานที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงสร้างอยู่ไกลมากกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งจะยังคงต้องเข้า-ออกโครงการฯ ไม่ผ่านแหล่งน้ำ แต่จะต้องผ่านชั้นดิน โครงสร้างของโครงการฯ ไม่ดี ทำลาย หักพังภายนอกแหล่งน้ำ 造成สถานที่ ตั้งนั้น การดำเนินการโครงการจึงไม่เหลือทางหนทางเดียว คือ เปลี่ยนแปลงสถานที่	ผลกระทบทางสังคมทางเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน	ผลกระทบทางสังคมทางเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน	ผู้รับผิดชอบ	

เดือน สิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
 (นายพัฒน์ สมพารัตน์) เจ้าหน้าที่โครงการ  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังชุมชน

เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ .....  
 (นายปรีดา ทองสุขนาม)  
 นรีสา อีเม็ตติ จ้าก  
 ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังชุมชน




ENTIC  
Co., Ltd.

## ตารางที่ 3

สรุปมาตราดัตตามตรวจสอบผลการดำเนินสิ่งแวดล้อม โครงการม้าน้ำอ่างทองในญี่ปุ่น (วัดพระภูมิ) จังหวัดนนทบุรี (ระยะท่อสูบน้ำ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวประเมินค่าพาณิชย์	บริเวณที่ติดตาม	ระยะเวลาประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ		พื้นที่ก่อสร้างโครงการน้ำรักษากี 2	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	การเดินทางเที่ยวต่างประเทศ
	1) จัดให้มีจ้าหน้าที่ด้วยสีตกแต่ง เผารงวัสดุ และรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หาดพนิว่ามีเครื่องร่องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบทันที			
	2) ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ชำรุดชำรุดของโครงสร้าง ผู้ไม่ท่านใดไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำได้			
	3) ตรวจสอบเบศน์ดิน เชเชื้อต่อก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำภายใน แหล่งน้ำทางท่อระบายน้ำและลักษณะของโครงสร้าง			
2. การจัดการขยะและอุบัติเหตุ	ติดตามตรวจสอบที่พั้กขยะมูลฝอยไปพื้นที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัด ในเมืองและต่างๆ	บริเวณที่พั้กขยะมูลฝอยไปพื้นที่ก่อสร้าง	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	การเดินทางเที่ยวต่างประเทศ
3. การระบายน้ำและน้ำท่วม	ตรวจสอบศักยภาพ เศษอาหาร ที่ห้วยแยกและตัวอ่อน ดินในร่องระบายน้ำทั่วทุกช่วงที่ก่อสร้าง	ร่องระบายน้ำที่ห้วยแยกที่ก่อสร้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	การเดินทางเที่ยวต่างประเทศ
4. เกาะปูนจี-สังคม	จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาทันที	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	การเดินทางเที่ยวต่างประเทศ



เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....

(นายตั้ลลี่ สุทธิวนิช)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลตื้นที่

ผู้อำนวยการรักษาผลิตภัณฑ์

๗๙๔

คุณภาพสิ่งแวดล้อม		ตัวบ่งชี้คุณภาพ	บริการดูแลความ洁	มาตรฐานดูแลความ洁	ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดการน้ำเสีย	1.1 คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดต่อจาก วิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria 2) น้ำทิ้งหลังผ่านกระบวนการบำบัด (จุด A) 3) น้ำทิ้งหลังผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (จุด B)	เก็บตัวอย่างน้ำจากการระบบน้ำบ้านต่อจาก วิเคราะห์ประจําอาทิตย์ จำนวน 2 ถุง ได้แก่ 1. น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (จุด A) 2. น้ำทิ้งหลังผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (จุด B)	ตัวร่วจัดแบบสุ่ม เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การเฝ้าระวังน้ำเสีย ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ต่อเนื่อง 1 อาทิตย์ 1, 4, 16, 28, 41, 53, 64 เตือนที่ 1 อาทิตย์ 2, 5, 17, 29, 42, 54, 65 เตือนที่ 2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ 3, 6, 18, 30, 43, 55, 66 เตือนที่ 3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์ 7, 19, 31, 33, 44, 56, 67 เตือนที่ 5 อาทิตย์ 8, 20, 32, 34, 45, 57, 68 เตือนที่ 6 อาทิตย์ 9, 21, 35, 46, 58, 69 เตือนที่ 7 อาทิตย์ 10, 22, 36, 47, 59, 70 เตือนที่ 8 อาทิตย์ 11, 23, 37, 48, 60, 71 เตือนที่ 9 อาทิตย์ 12, 24, 38, 49, 61, 72 เตือนที่ 10 อาทิตย์ 13, 25, 39, 50, 62, 73 เตือนที่ 11 อาทิตย์ 14, 26, 40, 51, 74 เตือนที่ 12 อาทิตย์ 15, 27, 52, 63	ตัวร่วจัดแบบสุ่ม เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การเฝ้าระวังน้ำเสีย ดำเนินโครงการ
1.2 คุณภาพน้ำก่อนระบายนอก	ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria	- น้ำในบ่อพักน้ำของทุกกลุ่มอาคาร ตัวจัดการโดยรวม - น้ำในบ่อพักน้ำของทุกกลุ่มอาคาร ตัวจัดการโดยรวม	- เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำทุกกลุ่มอาคาร จำนวน 4 ถุง ได้แก่ จุด C1 จุดที่ 1 ตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำของ จุด C2 จุดที่ 2 ตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำของ กลุ่มอาคารที่ 1 กลุ่มอาคารที่ 2	ตัวร่วจัดแบบสุ่ม เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การเฝ้าระวังน้ำเสีย ดำเนินโครงการ	
2. การจัดการก๊าซและควัน	ค่า CO, CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , Particulate matter และ VOCs	ค่า CO, CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , Particulate matter และ VOCs	ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ต่อเนื่อง 1 อาทิตย์ 1, 4, 16, 28, 41, 53, 64 เตือนที่ 1 อาทิตย์ 2, 5, 17, 29, 42, 54, 65 เตือนที่ 2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ 3, 6, 18, 30, 43, 55, 66 เตือนที่ 3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์ 7, 19, 31, 33, 44, 56, 67 เตือนที่ 5 อาทิตย์ 8, 20, 32, 34, 45, 57, 68 เตือนที่ 6 อาทิตย์ 9, 21, 35, 46, 58, 69 เตือนที่ 7 อาทิตย์ 10, 22, 36, 47, 59, 70 เตือนที่ 8 อาทิตย์ 11, 23, 37, 48, 60, 71 เตือนที่ 9 อาทิตย์ 12, 24, 38, 49, 61, 72 เตือนที่ 10 อาทิตย์ 13, 25, 39, 50, 62, 73 เตือนที่ 11 อาทิตย์ 14, 26, 40, 51, 74 เตือนที่ 12 อาทิตย์ 15, 27, 52, 63	ตัวร่วจัดแบบสุ่ม เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การเฝ้าระวังน้ำเสีย ดำเนินโครงการ	

เจ้าของโครงการ  
นายวัลย์ สุนทรินิติ  
รองผู้ว่าการ บก.บต.สหการท่องเที่ยว  
ผู้อำนวยการศูนย์แหล่งเรียนรู้

เตือนสิ่งของ 2557 ลงชื่อ..... | | ผู้อำนวยการธุรการและเจ้าของ

ເປົ້າຫຼັກ ອົງກິດ ຈົກກົດ

48/60

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	ค่าเบรกเกอร์ที่กําหนด	ปริมาณที่ตรวจวัด	รัฐชื่อเจ้าของครัวเรือน
กุญแจ พลังแม่เหล็ก	TKN, Oil & Grease, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria	บุต C3 บุตเป็นตัวอย่างน้ำในบ่อพักผ้าช่อง กัมม้อカラท 3 บุต C4 บุตเป็นตัวอย่างน้ำในพอกัน้ำของ กัมม้อカラท 4 - เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักผ้าสูตรทราย (บ่อ 皱纹ดูมน้ำหนา) ก่อนระบายน้ำออกจาก ผึ้งหีบโครงสร้าง 1 จุด (จุด D)	บุต C3 บุตเป็นตัวอย่างน้ำในบ่อพักผ้าช่อง กัมม้อカラท 3 皱纹ดูมน้ำหนา 1 ครั้ง ตกลงตรวจสอบดำเนินการ โครงสร้าง
1.3 เก็บสถิติและข้อมูลผลการกำกับงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ จัดทำเป็นหนังสือตามแบบ ทส.1	บันทึกผลการกำกับงานของระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสู่ในแต่ละวัน และจัดทำเป็นหนังสือ ตามแบบ ทส.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ทุกวัน ตรวจสอบและดำเนินโครงการ โครงสร้าง
1.4 จัดทำรายงานและสรุปผลการกำกับงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำทั้งตัวอย่าง 1 ครั้ง และ เสนอบรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้า หน้าที่งานท้องถิ่นก่อนวันที่ 15 เดือนรถตุลาคม	สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจน้ำติดตามพาน้ำทิ้ง และ เสนอบรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น	ระบบบำบัดน้ำเสีย	สรุปผลเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นก่อนวันที่ 15 เดือนตุลาคม ตกลงตรวจสอบดำเนินโครงการ
2) เสรษฐ์กิจ-สังคม	ดำเนินการสำรวจจุดต้านคราฟชี-สังคมและสุขาพยาธิ ของประชาราษฎร์ทั้ง อาศัยภัยในโครงสร้างและประชาราษฎร์ทั้ง อาศัยโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร จาก โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบล ปลายบาง อ่าเภอบางกรวย จังหวัด หนองบุรี รวมทั้งผู้คนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน	ประชาชนที่พักอาศัย โดยรอบรัศมี 1 สำหรับจุดที่ตั้งเป็นแหล่งการ ดูแลและดำเนินโครงการ	สำรวจจุดต้านคราฟชี-สังคม 1 ครั้ง การดูแลแห่งชาติ

ลงนาม วันที่ 2557 ลงชื่อ.....  
 (นายวันร์ สมควร) จ้าวขอมั่นใจ  
 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าการังสีแห่งชาติ

ลงนาม วันที่ 2557 ลงชื่อ.....  
 (นายรัตนา ธรรมรงค์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน  
 บริษัท เอ็นบี จำกัด


เดือนสิงหาคม 2557 ลงชื่อ.....  
 (นายรัตนา ธรรมรงค์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณภาพสำคัญและล้อรวม	ตามเป้าหมายผลผลิต	นร เวชพัฒนารักษ์	ระบบมาตราฐานคุณภาพ
麟 ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์การประเมินแบบสภาพ แวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และ น่าคุณค่าเด่นแก่เยาวชน บุคลา หรือ ความเต็มใจ จรรโลงที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์สูบทุ แหล่งหา แนวทาง การแก้ไข ปรับปรุงการ ดำเนินงาน โครงการต่อไป			

บริษัท ลิงหาน จำกัด ลงวันที่ 2557 ลงวันที่ .....  
 นายดลวิช ลูนาร์วินิช  
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการและผู้จัดการ


50/60



ตั้งแต่วันที่ 2557 ลงวันที่ .....  
 นายปรีดา ทองสุข  
 บริษัท เอ็นกิ จำกัด

(นายปรีดา ทองสุข)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตlessom







**กิจกรรมที่ ๑ : ผู้เรียนต้องหาข้อมูลเพื่อตีความในหัวข้อ “การค้ามนุษย์”**

๑. ผู้เรียนต้องหาข้อมูลเพื่อตีความในหัวข้อ “การค้ามนุษย์” จำนวน ๒๐๐ คำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้มา
๒. ผู้เรียนต้องนำข้อมูลที่ได้มา ที่มีความน่าเชื่อถือ มาจัดทำเป็นแบบฟอร์ม ๑๐๐ แบบ ให้ครูตรวจสอบ
๓. ผู้เรียนต้องหาข้อมูลเพื่อตีความในหัวข้อ “การค้ามนุษย์” จำนวน ๖๐๐ คำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
๔. ผู้เรียนต้องนำข้อมูลที่ได้มา ที่มีความน่าเชื่อถือ มาจัดทำเป็นแบบฟอร์ม ๑๐๐ แบบ ให้ครูตรวจสอบ
๕. ผู้เรียนต้องนำข้อมูลที่ได้มา ที่มีความน่าเชื่อถือ มาจัดทำเป็นแบบฟอร์ม ๑๐๐ แบบ ให้ครูตรวจสอบ

គ្រប់រាយការណ៍នៃការបង្កើតរឹងរាល់សម្រាប់អាជីវកម្ម (គ្រប់រាយការណ៍)

(ສັກຮຽນ) ດີວ່າລົ້ານຳກັບ



ນາມຢັດຕາ ພະຍົບພາການ  
ປະເທດ ເຊັ່ນກີດ ລົ້ງກົດ


ପ୍ରକାଶନ ମେଳି

กิตติมศักดิ์ วงศ์พันธุ์สิน

( ນາຍស៊ីលី សុនកនិតិ )  
និងរាជការ ប្រព័ន្ធនគរាយន  
និងរាជការអនុវត្តន៍រាជ

รุ่นที่ 4 ผู้จัดการประจำหน่วยงานของโครงสร้างการ





សារព័ត៌មាននៃការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ប្រជាជាតិ

.....ເບີ້ວດສອງໃຫຍ່ພາກ  
.....

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာ


ឧបាយករណ៍ អនុវត្តន៍យក  
ប្រើប្រាស់បង្កើត គិត្យ


บุญธรรมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น

(ບັນຍະລົງ) ດັກຕົກນານຫຼື

卷之三

๖๖ / ๖๐






ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠମୁଖ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ


ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

.....ເຫັນພົບໄສຫຼວງກາ


ມີການສ່ວນຫຼັງການພົບມືອງ ພະຍາດຕະຫຼາດ ປະເທດລາວ

ก็ต้องมีการจัดตั้งสำนักงานที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ในปัจจุบัน สำนักงานดังกล่าวได้ยุบตัวไปแล้ว










ผู้ตั้งภัย

- សៀវភៅសម្រាប់បង្ហាញពីរដំឡើងដែលបានការពារជាមុនអាមេរិក ១  
ចុចុកឱ្យបានគោរពថាអាជាទាតារាណាពេលបានការពារជាមុនអាមេរិក ២  
ចុចុកឱ្យបានគោរពថាអាជាទាតារាណាពេលបានការពារជាមុនអាមេរិក ៣  
ចុចុកឱ្យបានគោរពថាអាជាទាតារាណាពេលបានការពារជាមុនអាមេរិក ៤  
ចុចុកឱ្យបានគោរពថាអាជាទាតារាណាពេលបានការពារជាមុនអាមេរិក ៥

ក្រសួងពេទ្យ



ନାମାକ୍ଷିତା ହରାଖୁଗାନ  
ପ୍ରକାଶନ ଏକନାମିକ ଲିଟାର

ເຊື້ອນ ແກ້ວມະນາຄົມ 2557 ຕັງໝາຍ.

เจ้าของที่ดิน ติงพานุ 2557 สงขลา

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

卷之三

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာ

卷之三

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาค้างฯ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการวิจัย/มอนิเตอร์ให้ผู้อื่นจัดทำรายงานฯ สำนักงานฯ ซึ่งจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนดังนี้

### 1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

## 2. ส่วนหน้าของรายงาน

### 2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
  - เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
  - บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
  - ฉบับเดือน (ระบุ)
- 2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ตด. 1

## 3. บทนำ

### 3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตด. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ โดยระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน ได้แก่

\* กำลังก่อสร้าง ระบุ ..... ( เช่น ขั้นตอนการทำฐานราก ก่อสร้างถังชั้นที่ .... เป็นต้น )

\* เปิดดำเนินการ มีผู้พักอาศัยแล้ว ร้อยละ .....

ก่อสร้าง ให้แสดงสภาพปัจจุบัน

- การใช้ที่ดินที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายใต้เพ้นท์โครงการ

### 3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง หากมาตรการใดที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากได้ดำเนินการไปแล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการให้เพียงพอต่อการพิจารณา พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดต. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตาม มาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช้มาตรการ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

## 5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจดูและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจดูคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีกำหนดมาตรฐาน ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากการตรวจนัดที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจดูที่ผ่านมาอย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรอลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจนัดและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แบบสำเนาผลการตรวจนัด คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรอง มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนักเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัด ภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาชนะ) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

## 6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่อย่างไร

6.3 สรุปผลให้ชัดเจนว่า การดำเนินการของโครงการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้บ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

## 7. ภาคผนวก ประกอบด้วย

7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อม  
มาตราการ

7.2 สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถ้ามี)

7.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตประกอบกิจการ

7.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี)

7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขั้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกขน

7.5 เอกสารอ้างอิงต่างๆ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

## 8. การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | จำนวน 1 ฉบับ       |
|  | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด<br>(ยกเว้นโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ)           | จำนวน 1 ฉบับ       |
|  | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(โครงการที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ให้ส่งที่สำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่) | จำนวน 1 ฉบับ       |
|  | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 4. หน่วยงานอันญาต  | จำนวน 1 ฉบับ       |
|  | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ หน่วยงานอนุญาต เช่น

กรมที่ดิน กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
กรมการปกครอง กรณี โครงการโรงเรือนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณี โครงการโรงพยาบาลของเอกชนที่ต้องขออนุญาต

ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล

ผู้อำนวยการจังหวัด กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

## 9. ระยะเวลาที่จัดส่ง

ส่ง 2 ครั้ง/ปี ดังนี้

ครั้งที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน

มกราคม(ถึงมิถุนายน)

ครั้งที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม  
(ถึงธันวาคมของปีก่อน)

กรณีที่เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมของส่วนราชการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องส่งรายงาน  
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็นผู้จัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ..... ตั้งอยู่เลขที่ .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... ของ ..... ฉบับประจำเดือน .....  
 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. .....  
 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. .....  
 อื่น ๆ (ระบุ) .....  
โดยมีคณบดีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง .....

(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ .....
- ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .....
2. สถานที่ตั้ง .....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ .....
4. สถานที่ติดต่อ .....
- โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
- e-mail .....
5. จัดทำโดย .....
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ .....
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ .....
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ .....

.....  
- ขนาดพื้นที่โครงการ .....

.....  
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

.....  
\* การข้ามบorders นำเสีย .....

.....  
\* การระบายน้ำ .....

.....  
\* การจัดการขยะมูลฝอย .....

.....  
\* อื่นๆ .....

.....  
\* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก

รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ.....

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
ระบุตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ	ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ โดย แสดงภาพถ่ายประกอบ	

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ .....

สถานที่ตั้ง .....

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งที่ตรวจ (ตามที่ระบุในรายงาน)	พารามิเตอร์ที่ตรวจ (ตามที่ระบุในรายงาน)						
มาตรฐาน							

หมายเหตุ \* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท ..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ .....

สถานที่ตั้ง .....

ครัวที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน)					
..						
*, ** มาตรฐาน						

หมายเหตุ \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.

2548

\*\* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อโครงการ .....  
 สถานที่ดัง .....  
 ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. ..... วันที่ ..... เมเดือน ..... พ.ศ. ....  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง .....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)					
--						
* มาตรฐาน						

หมายเหตุ \* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

\*\* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543