



ที่ ทส 1009.5/ 7154

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

24 มิถุนายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/15509
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ 92/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีขนาดพื้นที่โครงการ 11-3-58.1 ไร่
ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลส่วนขยายขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 95 เตียง ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคาร
โรงพยาบาลเดิมซึ่งเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 60 เตียง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 155 เตียง โดยให้
โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อบริษัท เอ็นทิค จำกัด ผู้ได้รับมอบ
อำนาจจากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานซึ่งแจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชญา การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 28/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวทิbin (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ใน การนี้ จึงขอให้จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์พิจารณาภูมายื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัด พระจวบคีรีขันธ์ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

57-2
(นางรัวะรรณ ภูริเดช)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

๗๙ เชิงสะพานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขนาดพื้นที่โครงการ 11-3-58.1 ไร่ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลส่วนขยาย ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 95 เตียง ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารเดิม ซึ่งเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้น มีจำนวน 60 เตียง (รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 155 เตียง) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็นทีค จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคุณในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อครุยการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เข้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

4) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าคัญจากการกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสติเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือนมิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตราที่ 1

สรุปผลการประเมินวัดล้อมที่สำคัญ มาตรการนี้องค์กันและแก้ไขผลกรายงานเพื่อผลกราฟแบบสั่งเบต้าล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกราฟแบบสั่งเบต้าล้อมในระยะก่อสร้าง

โครงการ改善พยาบาลสุขภาพทั่วไป (ส่วนต่อขยาย)

องค์ประกอบของสั่งเบต้าล้อม	ผลการณ์ของสั่งเบต้าล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกับคณะกรรมการสั่งเบต้าล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสั่งเบต้าล้อม
การสนับสนุนด้วยมาตรการป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขผลผลกระทบสั่งเบต้าล้อม		<p>1) บริษัท กรุงเทพดิสทริคต์เคหะฯ จำกัด (มหาชน) ต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง ไม่ว่ากันและแก้ไขผลกระทบสั่งเบต้าล้อม ในรายงานการรีโภนสั่งเบต้าล้อม โดยการใช้มาตรการสั่งเบต้าล้อม (ส่วนต่อขยาย) ที่ได้รับความเห็นชอบ และเพื่อนำไปเพิ่มเติมโดยส่วนภายนอกภาระพยาบาลกรรมราชติและสั่งเบต้าล้อม (สสส.) ซึ่งมีเรื่องทักษะ ต้องระบุในสัญญาว่าเจ้าของคุณดูให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานการให้ระบายสั่งเบต้า ที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัท กรุงเทพดิสทริคต์เคหะฯ จำกัด (มหาชน) และผู้ดำเนินการก่อสร้าง 3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาสุขาภิบาลและสุขาภิบาลตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ผู้รับผิดชอบจะรับผิดชอบต่องานที่ได้รับการรับรอง 4) เดินทางตรวจสอบริเวณที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบบชื้อ ห้องน้ำ เทคนิคพัสดุ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อวินิจฉัยว่าอุปกรณ์สุขาภิบาลและจัดซื้อสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ ชี้แจงศักยภาพจัดการชั่วคราวของบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับฟังความเรียบเรียงที่อาจเกิดขึ้นหากมีภัยพยาธิเข้ามุ่งหมาย</p>	<p>จัดทำรายงานผลผลกระทบต่อมาตรฐานการรักษาสุขาภิบาลและแก้ไขผลกระทบสั่งเบต้าล้อม แก้ไขผลกระทบสั่งเบต้าล้อมที่ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนแห่งชาติและหน่วยงานอนุญาต ท่องถึงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัท กรุงเทพดิสทริคต์เคหะฯ จำกัด (มหาชน) จำกัด</p>



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ
(นายจุลชัย ยศสุนทรากุล / นายชวรรต์ ดวงเนตร)
บริษัท กรุงเทพดิสทริคต์เคหะฯ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสั่งเบต้าล้อม
(นายปรีดา ทองสุนา�)
บริษัท เนนทีค จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดัชนีความสูบดุษฎีทางสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรห้องกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศทัศน์ที่สามารถอ่านออกได้	บริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารส่วนขยายจุดบันทึกเป็นพื้นที่ลาดชันอย่างมาก แต่ไม่สามารถเดินทางออกอาคารไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ เนื่องจากทางเดินที่ตัดขาดกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางเดินได้	- ควบคุมการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินทางออกได้ - ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดทักษิณที่ห้องครัวไว้รองรับน้ำที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง - แหล่งดินที่น้ำมาใช้ร่วมกับพื้นที่โครงการ ต้องไม่อยู่ในบริเวณชายฝั่ง เพื่อยกเว้นภัยภัยจากภัยธรรมชาติ	คุณภาพดัชนีพื้นที่สำราญ ตามที่ประเมินระดับดีมาก
1.2 ทรัพยากรด	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารส่วนขยายจุดบันทึกเป็นพื้นที่ลาดชันอย่างมาก แต่ไม่สามารถเดินทางออกอาคารไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ เนื่องจากทางเดินที่ตัดขาดกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางเดินได้ การก่อสร้างจะดำเนินการอยู่ในช่วงของเขตพื้นที่ของโครงการท่าน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศในระดับต่ำ	- จัดทักษิณที่ห้องครัวไว้รองรับน้ำที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อยกเว้นภัยภัยจากภัยธรรมชาติ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เครื่องรดน้ำ	มาตรฐานดัชนีความสูบดุษฎีทางสิ่งแวดล้อม
2) ทรัพยากระบบที่ดิน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารส่วนขยายจุดบันทึกเป็นพื้นที่ลาดชันอย่างมาก แต่ไม่สามารถเดินทางออกอาคารไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ เนื่องจากทางเดินที่ตัดขาดกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางเดินได้ การก่อสร้างจะดำเนินการอยู่ในช่วงของเขตพื้นที่ของโครงการท่าน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศในระดับต่ำ	- จัดทักษิณที่ห้องครัวไว้รองรับน้ำที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อยกเว้นภัยภัยจากภัยธรรมชาติ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เครื่องรดน้ำ	มาตรฐานดัชนีความสูบดุษฎีทางสิ่งแวดล้อม



แบบที่ 2.


เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลต์ พลสุนทร瓦สุ / นายชัชรี ดาวเดช)
กระบวนการรักษาและรักษาพื้นที่ดินของราษฎร์ฯ

บริษัท อินทนิล จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบการรักษาพื้นที่ดิน
(นายวีระดา กองธนรุจิวงศ์)
บริษัท อินทนิล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอนามัยและสุขภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
พนักงานได้ติดเชื้อไวรัสเม็ดเล็กน้ำเงินที่ว่างต้านทานเพื่อทำเป็นพื้นที่จุดตรวจของศูนย์บริการ ซึ่งมีการก่อสร้างแนวรั้วโดยรอบโดยการปาร์เบลล์ หรือเหล็กตะปู ต่อสาธารณะทั้งสองข้างด้วยไม้สนอ่อนตัว	- การดูดินให้มีความลึกตื้นถึง 1.1 (หกมม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อยื่นออกันและลดการพังทลายของดิน - ฝึกอบรม Sheet Pile ความยาว 12.00 เมตร เพื่อยืดงำนการเลื่อนไหส์ของตัวในขณะกำกับรักษา	- การดูดินให้มีความลึกตื้นถึง 1.1 (หกมม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อยื่นออกันและลดการพังทลายของดิน - ฝึกอบรม Sheet Pile ความยาว 12.00 เมตร เพื่อยืดงำนการเลื่อนไหส์ของตัวในขณะกำกับรักษา	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	การก่อสร้างโครงการจะมีจัดการวางแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง แสงสว่าง และควันไออกเสียจากเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนผลกระทบให้ดีที่สุด	- จัดทำรั้วทึบชั้นดินซึ่งสามารถกีดกันฝุ่นละอองที่ก่อสร้างอยู่ก่อนหน้า 2 เมตร - ฝึกอบรมห้ามเรียบผิวน้ำที่ก่อสร้างบนภูมิภาคใหม่ในโครงสร้าง และเลี้ยงทางเดินที่ร่วงตกร่องดินหรือถูกหักหักเพื่อส่งต่อไปยังภูมิภาคใหม่ อย่างเช่นวันที่ 2 ครั้ง รวมรวมทุกส่วนที่อยู่ต่อต้องจัดให้มีสิ่งปลูกสูงตามมาตราที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและรักษาความสะอาดของวัสดุ ก่อสร้างต่อๆ กัน	ตรวจสอบดูรายวัน 1 สถานี และประเมินหัวพื้นที่ในวิทยาเขต ประจำวัน ประจำวัน 1 สถานี และประเมินหัวพื้นที่ในวิทยาเขต ประจำวัน ประจำวัน 1 สถานี
	1. คุณภาพของร่วม (TSP) จากการก่อสร้างมีคาดว่าสูงต่อเท่ากับ 0.030 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าจากการตัวจั่วที่ไม่ระบุไว้มาก่อนที่คำนวณ 0.036 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่าฝุ่นละอองรวมทั้งหมดเท่ากับ 0.066 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ($\text{ไม่เกิน } 0.33 \text{ มก./ลบ.ม.}$) 2. คุณลักษณะทาง化 ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากการก่อสร้างมีคาดว่าสูงต่อเท่ากับ 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าจากการตัวจั่วที่ไม่ระบุไว้มาก่อนที่คำนวณ 0.029 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า PM-10 รวมเท่ากับ 0.046 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ($\text{ไม่เกิน } 0.12 \text{ มก./ลบ.ม.}$) 3. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) จากการก่อสร้างมีคาดว่าสูงต่อเท่ากับ 0.002 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าจากการตัวจั่วที่ไม่ระบุไว้มาก่อนที่คำนวณ 0.5 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า CO รวมเท่ากับ 0.502 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ($\text{ไม่เกิน } 0.1 \text{ มก./ลบ.ม.}$)	1. คุณภาพของร่วม (TSP) จากรากและต้นไม้ต้องปูดหรือปอกเปลือกในที่ตั้งล้อม และตัดพร้อมตัวไม้เนื้า เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว 2. คุณลักษณะทาง化 ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว 3. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว 4. คุณลักษณะของก๊าซโซเดียม (SO_2) ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว 5. ไฮโดรเจนไนโตรเจน (H_2O) ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว 6. ไฮโดรคาร์บอน (HC) ใช้ผ้าใบหรือผ้าห่มหุ้มต้นไม้ต่อตัวอย่างดีโดยตลอด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษาต้นไม้ต่อตัว	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม




เตือน ภูมิบุญยาน 2557 ลงวันที่... เจ้าของโครงการ
(นายสุรัตน์ ยศสมบูรณ์ / นายชาตรี ธรรมรงค์)
กรรมการผู้ดูแลงานของน้ำมัน
บริษัท กุฎุมพรพัฒนาจำกัด (มหาชน)

นายรัชดา ภรณ์สุขวงศ์
(นายรัชดา ภรณ์สุขวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตท้องที่
บริษัท เอ็นทีไอ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบเพื่อประเมินค่ามาตรฐาน	มาตรฐานการวัดกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบนโซไรมาต์รูน (ไมโครกรัม/ลบ.ม.)	จัดให้มีปรับลงคร่าวสำหรับพื้นที่เขตวัสดุก่อสร้าง และแม่น้ำสุด ปฏิบัติสูง เพื่อไม่讓กันผู้คนและองค์กรกิจกรรมการท่องเที่ยว เก็บร่าง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุณาพัฒนาดิจิทัลเวชภาร จำกัด (มหาชน)	
4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) จากการก่อสร้างมีค่าสูงสุด 0.009 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าจากการตรวจตัวที่มีค่าเท่ากับ 0.0169 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า NO_2 รวม เท่ากับ 0.0259 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน (0.32 มก./ลบ.ม.)	จัดให้มีจุดล้างห้องความสะอาดส้วมก่อสร้างต่อไปเมื่อเครื่องยนต์รถออกสู่ถนนหรือเส้นทางจราจรอย่างมาก	จัดให้มีรถงานทำความสะอาดบ้านเรือนที่ก่อสร้าง จัดให้มีรถงานกำจัดขยะภายในจุดจอดรถ	
5. ก๊าซซัลฟอยร์ไดออกไซด์ (SO_2) จากการก่อสร้าง มีค่าสูงสุด 0.0007 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าจากการตรวจตัวที่มีค่าเท่ากับ 0.0092 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า SO_2 รวม เท่ากับ 0.0099 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน (0.78 มก./ลบ.ม.)	เป็นประจ้าทุกวัน	บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีประตูหรือผ้าใบปิดห้องโดยสาร โดยมีบอร์ดพารามิเตอร์แสดงเชื้อ-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีคนงานตรวจสอบติดตามรายที่ติดห้องลับแบบวันต่อวันที่ก่อสร้าง และภาชนะพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	
6. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากการก่อสร้าง มีค่าสูงสุด 0.0013 ppm เมื่อรวมกับค่าจากการตรวจตัวที่มีค่าเท่ากับ 3.76 ppm จะทำให้มีค่า HC รวม เท่ากับ 3.7613 ppm ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความเข้มข้นของ HC ของประเทศไทย สามารถรับจากหลัก (ไม่เกิน 10 ppm)	การกำจัดที่อยู่อาศัยที่ไม่จำเป็น จัดให้มีห้องที่เพียงพอและผู้คนต่อห้องอยู่ 3 ตัว/ห้อง จัดให้มีเทคโนโลยีในการกำจัดร่างกาย เป็นระบบสีขาวร้อน หรือ ก่อสำนักน้ำในพื้นที่ กำจัดร่องรอยพื้นที่ การก่อสร้างที่มีการหล่อคลอกน้ำรีดในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหด	จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บริเวณน้ำมายามหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องเรียบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเดือดร้อนทางการเมืองที่สำคัญที่สุด	



เดือน มิถุนายน 2557 ลงวัน..... เจ้าของโครงการ
 (นายวุฒิชัย ยศสุนทรวงศ์ / นายชาตรี วนะนธรรม)
 กรรมการผู้มีอำนาจจัดซื้อ
 บริษัท กรุณาพัฒนาดิจิทัลเวชภาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุณาพัฒนาดิจิทัลเวชภาร จำกัด (มหาชน)
 (นายวุฒิชัย ยศสุนทรวงศ์)
 บริษัท กรุณาพัฒนาดิจิทัลเวชภาร จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของเสียงแผลร่อง	ผลกระทบโดยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเสียง	มาตรการลดผลกระทบตามตัวแปรทางเศรษฐกิจและเงินลงทุน
1.4 ระดับเสียง และความสัมภัย สั่นสะเทือน	<p>เสียง : แหล่งกำเนิดเสียงในระบบภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำเสียง การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ ไมโครโฟนของรถรับส่งเด็ก อุปกรณ์ห้องเรียน หรือแม้กระทั่งผู้คน การทำข้าวนาและภารชีนโครงสร้างอาคาร โดยผลกระทบจากการรับส่งเด็กจะมากกว่าการรับส่งของผู้ใหญ่ ผลกระทบต้านเสียงจากกิจกรรมการสอนสั่งของโครงสร้างและถนนเดินทาง ฯ ที่มีต่อแหล่งรับเสียงผลกระทบ</p> <p>มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อแหล่งรับเสียงผลกระทบภายนอก ดังนี้ <p>บ้านพักอาศัย ทางเดินที่คนเห็นด้วยหูห่าง ออกໄไป 4 เมตร มีระดับเสียงจากภายนอกต่อสั่ง ระหว่าง 64.47 – 73.47dB(A) เมื่อรวมกันจะดับเสียงไปจนเหลือค่าเท่ากับ 59.3dB(A) จะทำให้ระดับเสียงรวมอยู่ระหว่าง 65.62-73.63 dB(A) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง ซึ่งโครงการกำหนดให้มีรั้วกันไว้ 2 เมตร จะสามารถกันเสียงได้ร้อยละ 18 dB(A) (Federal Highway Administration, USA, 2549) เพื่อไม่สร้างดับเสียงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 70 dB(A))</p> ผลกระทบต่ออาคาร รั้วบ้านเรือนและห้องพักเด็ก (เด็ม) ที่อยู่ติดกัน พื้นที่ก่อสร้าง จะได้รับผลกระทบต้านเสียง ระหว่าง 65.02-74.02 dB (A) เมื่อรวมกันจะดับเสียงในไปรษณีย์ที่ติดกัน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วพื้นที่ชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างสูงประมาณ 1.5 เมตร และติดตั้งป้ายไซเรนเพื่อเตือนผู้มาเดินทาง ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีและพร้อมก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีภาระทางเดินที่ต้องเสียบด้วยหินทรายและหินทราย จัดเวลาส่วนตัวให้ก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-17.00น. และจัดกิจกรรมที่远离ก่อสร้างในช่วงเวลาส่วนตัว เช่น กีฬาฟุตบอลและกีฬาทางน้ำ ห้ามเวลาก่อสร้างในช่วงเช้าและบ่ายวันโดยรอบ 	<p>ตรวจสอบตัวบุคคลที่มีภาระทางเดิน โครงการฯ ได้จัดตั้งจุดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและยังคงดำเนินการต่อไป</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบต่อราษฎร โครงการฯ ได้จัดตั้งจุดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและยังคงดำเนินการต่อไป</p> <p>บริษัท กรุงเทพธนกิจเวชการ จำกัด (มหาชน)</p>
			<p>ตรวจสอบผลกระทบต่อราษฎร โครงการฯ ได้จัดตั้งจุดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและยังคงดำเนินการต่อไป</p> <p>บริษัท กรุงเทพธนกิจเวชการ จำกัด (มหาชน)</p>

ENTIC
Co., Ltd.เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสนัทวงศ์ / นายชาตรี ธรรมชาติ)

นายจุลเดช ยศสนัทวงศ์.....เจ้าของโครงการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพธนกิจเวชการ จำกัด (มหาชน)

7/72

นายจุลเดช ยศสนัทวงศ์.....ผู้อำนวยการสำนักผู้ดูแล
บริษัท กรุงเทพธนกิจเวชการ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของเวดส้อม	ผลการทดสอบตัวอย่างสำหรับภาระความถี่	มาตรฐานการนิยมของหน่วยและแก้ไขผลการทดสอบเพื่อประเมิน	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยน
เท่ากับ 59.3dB(A) จะทำให้มีระดับเสียงบรรยาย ระดับ 66.05-74.16dB(A) ซึ่งเกินเกณฑ์ มาตรฐานระดับเสียง แต่หากการของเรามาก ดังลักษณะเครื่องจักร อุปกรณ์ มีระบบบันทึกภาพ ประกอบกับโครงงานภาระหนักที่ช่วงเวลา โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สองอย่างน้อย 2 เมตร จะสามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 18 dB(A) สามารถลดระดับเสียงให้มีค่าไม่เกิน 40dB(A) สำหรับคนต้องการฟังอย่างกระตือรือร้น และการทดสอบนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ (ไม่เกิน 70 dB(A))	- ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้เสียงดังรบกวน ผู้พำนักอาศัยข้างเคียง โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างคร่าวๆ ให้น้ำมันหล่อลื่นช่วยในการเติมตัวห่วงที่น้ำส่วนของ เครื่องจักร ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีตัวเร็วเกินไป จัดให้มีห้องว่างๆและออกห้องนอนอย่างหลัง แสดงความต้องการ ก่อสร้างให้ถูกหลักศิริศาสตร์และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ช้างเผือกให้น้อยที่สุด	- การจัดทำฐานรายงานโครงการ กำหนดให้เป็นเจาะเพื่อจัด แรงสั่นสะเทือนต่อกันเพื่อชี้ทางศักยภาพ วางแผนกิจกรรมที่จะให้ก่อตัวตามสิ่งสะเทือนให้ต่ำสุด ที่สุด และดำเนินการในช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.) เท่านั้น	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยน เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ รวมถึง ผู้รับเหมา เนื้อหาผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเหตุ โครงการที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง แล้วมาเสนอให้ออก ซึ่งระบุ ว่า แหล่งช่วงเวลาที่จะเจน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ต้านพิเศษห้องทำงานก่อสร้างโถงทางการ รวมถึง กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง แล้วมาเสนอให้ออก ซึ่งระบุ ว่า แหล่งช่วงเวลาที่จะเจน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมา เนื้อหาผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเหตุ โครงการที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง แล้วมาเสนอให้ออก พร้อมทั้ง ติดต่อกันโดยตรงให้ได้ยั่งยืน ติดตั้งกล้องรับความความติดต่อ และรับรู้เรื่องร้องเรียน บริเวณป้อมยาม เก้านครรัฐราษฎร์ ประจำตัวผู้มีอำนาจ และจัดให้
อย่างต่ำเมื่อวันสิ้นเดือนที่ 3.			
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฯ อย่างไรตาม โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงอาจ เสียหายได้	-		
เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ (นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กรุงเทพธนิเวศจำก จำกัด (มหาชน)			



ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม

(นายรัชดา ทองสุวรรณ)

บริษัท เอ็นทีค จำกัด


เจ้าของโครงการ
นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตรกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพธนิเวศจำก จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม	หลักการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดิตติเตอร์ตามตรวจสอบคุณภาพเสียงแวดล้อม
1.5 อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม	ปริมาณเสียงจากการอุตสาหกรรม เช่นเครื่องซีอิ๊ว อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมี	- เจ้าหน้าที่ควรรับเรื่องราวพิจารณาโดยมีเรื่องร้องเรียนให้บริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว - จัดให้มีการสำรวจความรู้สึกความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - หาทางการแก้ไขความไม่สงบทางเสียงหายต่อสาธารณะ หรือพัฒนาระบบดูแลรักษาความสะอาดในท้องถังเสียง	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบก่อนลงระบายน้ำเพื่อป้องกันการรบกวนเสียง - ติดน้ำยาบุหรี่ ยากห้ามกินบนถนนสีเขียว - ห้ามจอดรถไว้ในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น ทางแยก - จัดให้มีห้องน้ำที่ถูกดูแลอย่างดีให้สะอาดและปลอดภัย - สำหรับคนงานอย่างเพียงพอเป็นจำนวนหนึ่งที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวก - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ
น้ำเสียดิน	ปริมาณเสียงจากการอุตสาหกรรม เช่นเครื่องซีอิ๊ว อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมี	- จัดให้การระบายเสียงรบกวนด้วยการป้องกันเสียงและลดลงโดยการติดตั้งกรองเสียง - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบก่อนลงระบายน้ำเพื่อป้องกันการรบกวนเสียง - ติดน้ำยาบุหรี่ ยากห้ามกินบนถนนสีเขียว - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ
ก่อสร้าง	ปริมาณเสียงจากการก่อสร้าง เช่นเครื่องซีอิ๊ว ก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่ควรรับเรื่องราวพิจารณาโดยมีเรื่องร้องเรียนให้บริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว - จัดให้มีการสำรวจความรู้สึกความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - หาทางการแก้ไขความไม่สงบทางเสียงหายต่อสาธารณะ หรือพัฒนาระบบดูแลรักษาความสะอาดในท้องถังเสียง	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบก่อนลงระบายน้ำเพื่อป้องกันการรบกวนเสียง - ติดน้ำยาบุหรี่ ยากห้ามกินบนถนนสีเขียว - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ - ห้องน้ำต้องสะอาดและไม่มีเชื้อรา แมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ




แบบ สผ.1
ฉบับที่ 1
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่...
นายจุฬาลงกรณ์ ยศสุนทร / นายชัยวุฒิ ธรรมรงค์
กรรมการตรวจสอบคุณภาพเสียง
บริษัท กุญแจดิจิตอลจำกัด จำกัด



แบบ สผ.1
ฉบับที่ 1
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่...
นายวิชา ภรณุชัย (นายวิชา ภรณุชัย)
บริษัท กุญแจดิจิตอลจำกัด จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของเวลล์คอม	ผลกรรมดิจิทัลและคำปฏิบัติ	มาตรฐานอันดับสากลของเวลล์คอม	มาตรฐานอันดับสากลของเวลล์คอม
1.6 ศูนย์กลางผู้ผลิต	โครงสร้างไม่มีการใช้หน้าติดิน สำหรับหน้าเสียที่เกิดขึ้น จากการร่วมกับภายนอก ผู้รับเหมาจะจัดตั้งเริ่ม กระบวนการที่สร้างสิ่งเครื่องมืออุปกรณ์และปล่อยให้เศษติด ทรัพย์ ปูน ตากตะกรอนก่อนถอยห้า步ให้หลังสู่ ระบบห้องประชุมที่อยู่ข้าง外 โรงพยาบาล และห้องเสียจัก กิจกรรมของคนงาน โครงการจัดทำห้องห้องสำหรับส้วม และฝึกอบรมบ้านเดียวที่ระบบบ้านบ้านเดียวเสียให้ดู ดูดีภายในเป็นมาตรฐานที่มาตรฐานก่อนระบบลง ก่อร่องสายไฟส่วนภายนอกทางหลังหมากลาย 4 (ถนนพัชรเทียม) โดยไม่มีการรั่วน้ำที่ทึ่งลงสู่แหล่งน้ำได้ดีนั้น ตั้งใจในการออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างจะไม่มีผลกระทบต่ออุบัติภัยใดๆด้วย	- ประสานงานให้รักษาสิ่งปฏิรูปของเทศบาลเมืองหัวพัน มาตรฐานไปรับจัดที่เมืองเต็ม เพื่อรักษาประเพณีวิสาหกรรม รวมทั้งบ้านเดียวเสีย	- มาตรการจัดตั้งสถานศูนย์กาฬสัมภានเดลล์คอม
1.7 ชุมชนวิถายและแหล่งน้ำ	พื้นที่โครงสร้างอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยในการเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับบ่ออย่างปานกลางซึ่งร้อยละ 2 กว่าเปอร์เซ็นต์ โครงการได้ออกแบบอาคารให้รองรับแรงแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูงได้โดยที่โครงสร้างไม่ได้ตั้งอยู่บนร่องรอยหลังก่อตั้ง แต่ดินที่ใช้ในโครงสร้างทางการก่อสร้างก่อตั้ง แหล่งน้ำ แหล่งดามภัยภาระทางการก่อสร้าง น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอิฐหินและผู้ที่ติดต่ออยู่รับอาภาร์ในกรุงเทพฯ แห่งเดียวที่อยู่ในภูมิภาคที่มีภัยแล้ง แห้งแล้งสูงที่สุดของประเทศไทย พนักงาน	พื้นที่โครงสร้างอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยในการเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวในระดับบ่ออย่างปานกลางซึ่งร้อยละ 2 กว่าเปอร์เซ็นต์ โครงการได้ออกแบบอาคารให้รองรับแรงแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูงได้โดยที่โครงสร้างไม่ได้ตั้งอยู่บนร่องรอยหลังก่อตั้ง แต่ดินที่ใช้ในโครงสร้างทางการก่อสร้าง น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอิฐหินและผู้ที่ติดต่ออยู่รับอาภาร์ในกรุงเทพฯ แห่งเดียวที่อยู่ในภัยแล้ง แห้งแล้งสูงที่สุดของประเทศไทย พนักงาน	มาตราการจัดตั้งสถานศูนย์กาฬสัมภានเดลล์คอม



ผู้อำนวยการสัมภารัตน์

(นายปรีดา ทองสุวรรณ)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ
ยศสุนทราภรณ์ นาษชาติ ธรรมชาติ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชี

1072

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อคิดเห็นของอาสาสมัคร	ผลการอบรมหลักสูตรแก้ไขผลการทดสอบมาตรฐาน	มาตรการรับรองกันและกันให้มาตรฐาน
พึ่งที่โครงสร้างไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณแห่งน้ำร้อน จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับ การเกิดแผ่นดินไหว	ผู้ที่โครงสร้างไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณแห่งน้ำร้อน จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับ การเกิดแผ่นดินไหว	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต水流
2) บริษัทภารกิจชีวภาพ	ผู้ที่โครงสร้างตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวพัน ไม่มีสภาพเป็นพื้นที่เป็นไปได้ ต้นไม้ที่พยายามบุกรุกตามแนวถนน สถานที่ประกอบการและที่อยู่อาศัย และพื้นที่ซึ่งตามที่นักวิจัย จากการสำรวจและการสอบถามไม่พบพื้นที่พัฒนาและสัตว์ป่าหายาหา หรือกล้วยพันธุ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบั่นไทรและสัตว์ป่า	-
2.1 นิเวศวิทยาบนแมก	ผู้ที่โครงสร้างตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวพัน ไม่มีบุกรุกตามแนวถนน สถานที่ประกอบการและที่อยู่อาศัย และพื้นที่ซึ่งตามที่นักวิจัย จากการสำรวจและการสอบถามไม่พบพื้นที่พัฒนาและสัตว์ป่าหายาหา หรือกล้วยพันธุ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบั่นไทรและสัตว์ป่า	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	แหล่งน้ำผิวน้ำดินที่อยู่ใกล้เคียง คือ คลองระบายน้ำผ้าขาวน้ำพะรังรากน้ำและแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวน้ำดีมากสำหรับผู้ที่ติด แสงสว่างพวยตื้น แต่ต้องมีการติดต่ออย่างต่อเนื่องต่อตัว	- ปฏิบัติตามมาตรฐานของกันและกันให้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม - ต้องดูแลน้ำให้ดี ไม่ปล่อยพ้ายตื้น แสงสว่างพวยตื้นอย่างต่อเนื่องต่อตัว



ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย

(นายปรีดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
นายสุจัตตา ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ธรรมรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11/72

นายสุจัตตา ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ธรรมรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอันกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง
3) ศูนย์ค่าการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน	<p>3.1 การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน</p> <p>โครงการโรงพยาบาลจังหวัดพัทวีน (ส่วนต่อขยาย) มีโครงสร้างหลักอยู่บ้านราษฎร์พัทวีน หมู่ที่ 1 บ้านที่ 11 บ้านที่ 12 บ้านที่ 13 และบ้านที่ 14 บนที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ รวมเมืองพัทวีน ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2540) และ "ร่าง" ผังเมืองพัทวีนหัวพัน (ปรับปรุงรุ่นครั้งที่ 2 รวมทั้ง สอดคล้องกับกฎหมายการจราจรฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) จะดำเนินการศึกษาพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สังคมอย่างต่อเนื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรฐาน คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ริบบิ้นพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้คนทั่วไป สำหรับผู้คนที่มาลงทุน เช่นชาวเมืองพัทวีน รักษาภาระทางเศรษฐกิจและ จังหวัดเพชรบุรี รักษาอัตราพัฒนาและค่าแรงงาน จังหวัดต่อไปในอนาคต พ.ศ. 2553 จึงไม่มีผลกระทบ ต่อ้านราษฎร์พัทวีน</p>	<p>มาตรการรับอันกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง</p>	<p>บังคับใช้ติดตามกิจกรรมดูแลรักษาการจราจรเป็นประจำ ทุกวัน และสรุปข้อมูลทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุณาพัสดุเดวอฟาร์ จำกัด (มหาชน)</p>
3) การคุมน้ำตามช่วงสั่ง	<p>3.2 การคุมน้ำตามช่วงสั่ง</p> <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีภัยพิพาตที่ใหญ่ในการชุมชนสั่งสุด ถูกใจผู้คนและค่าน้ำโดยประมาณรากฐานสูตร 20 ต่อเดือน วัน หรือ 12.5PCU/วัน โถง ซึ่งจากการประมวลผลพบว่า ไม่ทำให้ต่ำกว่าความต้องการริบบิ้นพื้นที่ (V/C Ratio) ของถนนพัฒนาและริบบิ้นพื้นที่ น้ำสำรอง แต่อาจก่อให้เกิดการติดขวาง และการ ติดตัวของรถบรรทุกสิ่งของยานมี โครงสร้าง หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ โครงสร้างจึงกำหนดให้รับรองรถบรรทุก เสีย ค่ายเชื้้าซ้อมหัวพัน 94/1 ซึ่งเป็นถนนสายเดียว</p>	<p>แยกสันน้ำทางการเดินทางของผู้ใช้ทางเดินออกจากเส้นทาง เดินทางน้ำส่งสู่ท่อระบายน้ำให้ไปบ้านกัน โดยให้ทำการเว้นสัง^ก ต์สิ่งก่อสร้าง และคงงานอย่างรีบด่วนโดยใช้เส้นทาง ถนนพัฒนาและริบบิ้นพื้นที่ 94/1 เพื่อเข้าสู่พื้นที่ กรีสั่ง</p> <p>กำหนดช่วงเวลาการชุมชนสั่งพาะในช่วงเวลาสางวัน ตั้งแต่ (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) รวมเวลาที่ชุมชนสั่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องไม่บรรทุกนำหน้าเก็บ พื้นที่ที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายอุ่น พัฒนา ยศรุ่ง ลักษณ์ / นายพัชร์ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กรุณาพัสดุเดวอฟาร์ จำกัด (มหาชน)</p>    

ผู้รับผิดชอบ
(นายธีระ พงษ์สุวรรณ)
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

12/72

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(นายอุ่น พัฒนา ยศรุ่ง ลักษณ์ / นายพัชร์ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุณาพัสดุเดวอฟาร์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของแนวแลกเปลี่ยน	ผลการประเมินต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองกิจกรรมผลกระทบแลกเปลี่ยน	มาตรฐานด้านตรวจสอบดูแลการพัฒนาแลกเปลี่ยน
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ก่อสร้างทางประเพณีด้วยวัสดุธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อlong程การ เพื่อส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งความร่วมมือของประเทศและภาคแลกเปลี่ยนในชุมชนทั่วทิศ 94/1 และในพื้นที่โครงการใหม่ให้กิน 20 กม./ชม. - การลดครัวในพื้นที่โดยพยายามลดต้นทุนลงที่ทำให้ลดต้นทุน เพื่อไม่ได้คาดการณ์ความต้องการของชาวบ้านจริง หรือทำให้จำนำวนรวมเคลื่อนตัวได้ร้าวในเวลามาก เช่น-อย่าโกรธชาวบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง - การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปฏิบัติตามภาระและภาระทางท้องที่ให้เหมาะสม - การขนส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องไม่หมุนเวียนวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามถนนเส้นทางสาธารณะ อันก่อให้เกิดความไม่สงบ ระหว่าง หรือความสบายน้ำท่วง - ควบคุมพัฒกานชั้บประถมให้มีส่วนราชการต้นของอุดาทาร์ติดต่อและส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจน แหล่งมาศพและโบราณสถาน - ควบคุมพัฒกานชั้บประถมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด - หักภาษี 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลการพัฒนาแลกเปลี่ยน

ENTIC
Co., Ltd.

ผู้อำนวยการสังฆภารกษา

(นายวิชา ภูมิสุวรรณ)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ...

13/72



เจ้าของโครงการ
(นายวิชา ภูมิสุวรรณ / นายอาทิตย์ ธรรมเดช)
กรรมการผู้ร่วมอ่านรายงานน้ำ


บริษัท กุญแจพูลส์จำกัด จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบของเวตส์อ้ม	ผลลัพธ์หรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานให้ร้องกันและแก้ไขผลการลงมติเบ็ดเตล็ด	มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลด้านภาษาพื้นเมืองเวตส์อ้ม
3.3 ระบบไฟฟ้า	โครงการรับปริญการไฟฟ้าจากภาครัฐสำนักงานมีการอ้างอิงหัวศิริน เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือแสง อย่างต่อเนื่อง ตลอดวัน ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ทั้งนี้เป็นรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีพื้นที่เล็กน้อย และจะระบายเสียงการกำจัดไฟฟ้า ภูมิภาคค่อนข้างห่างหัน มีภูมิศาสตร์ทางการไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	โครงการรับปริญการไฟฟ้าจากภาครัฐสำนักงานมีการอ้างอิงหัวศิริน เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือแสง อย่างต่อเนื่อง ตลอดวัน ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ทั้งนี้เป็นรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีพื้นที่เล็กน้อย และจะระบายเสียงการกำจัดไฟฟ้า ภูมิภาคค่อนข้างห่างหัน มีภูมิศาสตร์ทางการไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการตรวจสอบรายเดือนก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน) เจียน มีฤทธิ์ พันยาน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ดวงเดชา กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน)
3.4 ระบบประปา	โครงการรับปริญการไฟฟ้าจากภาครัฐสำนักงานมีการอ้างอิงหัวศิริน เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือแสง อย่างต่อเนื่อง ตลอดวัน ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ทั้งนี้เป็นรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีพื้นที่เล็กน้อย และจะระบายเสียงการกำจัดไฟฟ้า ภูมิภาคค่อนข้างห่างหัน มีภูมิศาสตร์ทางการไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	กำหนดแนวทางการดูแลรักษาส้วมที่ดินที่ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำได้ ให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เกิดการล้นท่วมแม่น้ำ จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน) เจียน มีฤทธิ์ พันยาน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ดวงเดชา กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน)	ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการตรวจสอบรายเดือนก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน) เจียน มีฤทธิ์ พันยาน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ดวงเดชา กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน)
3.5 ระบบสื่อสาร	โครงการรับปริญการไฟฟ้าจากภาครัฐสำนักงานมีการอ้างอิงหัวศิริน เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือแสง อย่างต่อเนื่อง ตลอดวัน ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ทั้งนี้เป็นรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีพื้นที่เล็กน้อย และจะระบายเสียงการกำจัดไฟฟ้า ภูมิภาคค่อนข้างห่างหัน มีภูมิศาสตร์ทางการไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	กำหนดแนวทางการดูแลรักษาส้วมที่ดินที่ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำได้ ให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เกิดการล้นท่วมแม่น้ำ จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน) เจียน มีฤทธิ์ พันยาน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ดวงเดชา กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน)	ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการตรวจสอบรายเดือนก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน) เจียน มีฤทธิ์ พันยาน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ดวงเดชา กรรมการผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสทริคเชียร์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอาสาสังเวชล้อลม	ผลกระทบต่อสังเวชล้อลมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังเวชล้อลม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสังเวชล้อลม
3.4 น้ำร้า	<p>การใช้้ำสำหรับวิ่งจักรยานของคนงานและการวิ่งสั่น</p> <p>ประมาณ 24 ลบ.ม./วัน (คนงานก่อสร้างสูงสุดทำกัน 120 ลบ.ม. อัตราการวิ่งน้ำ 200 ลิตร/คนวัน) น้ำอาจล้นน้ำที่เพื่อการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีน้ำใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5 ลบ.ม./วัน แหล่งน้ำที่น้ำซึ่งก่อสร้างจะต้องก่อสร้างบนพื้นที่ทางบกอุดรั่วซึ่งไม่ต้านทานการไหลทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการสำรวจน้ำที่อย่างน้อย 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./วัน) กำชับผู้คนงานให้ใช้ผ้าอ้อมน้ำประปาอยู่บ่อยครั้ง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ทางบกอุดรั่วซึ่งไม่ต้านทานการไหลทันที 	<p>ตรวจสอบที่พื้นที่ของน้ำและรักษาความสะอาดให้ดี</p> <p>จัดตั้งห้องพักตากอากาศ จ้า๊ก (มหาชน)</p>
	ต่อการใช้้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่โครงการ		
3.5 การกำจัดขยะและอุบัติเหตุ	<p>ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน คาดว่าจะมีประมาณ 360 ลิตร/วัน ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะรับได้เป็นภาระหนักมาก 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แบ่งเป็นถังขยะแห้งและถังขยะเปียก ถังไวนิชเพื่อก่อสร้างและถังที่มีผ้าพักคนงาน เพื่อรองไว้ให้คนงานเมื่อหัวหม้อน้ำเก็บงานและนำไปกำจัด สำหรับเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะไม่ไปที่ประเทศไทย ส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะนำไปจราจรรวมไว้เพื่อรับรถเก็บขยะและมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทพิน มากเก็บขนไปกำจัดโดย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางค่าวัสดุอย่างมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำถังขยะที่มีฝาปิดมีติกขิริ ขนาด 200 ลิตร ให้เพียงพอต่อขยะมูลฝอยที่อย่างน้อย 4 ถัง (ง่ายจะเบี่ยง 1 ถัง และรังขยะแห้ง 3 ถัง) เพื่อรับรองจำนวนคนงานก่อสร้างและจัดไว้ในตำแหน่งที่สะดวกในการเก็บขยะ ควบคุมพนักงานก่อสร้างที่ห้ามนำขยะมูลฝอยในงานชนิดที่จัดเตรียมไว้อุบัติเหตุ เชคขยะที่ถูก扔ลงจัดที่ต้องแยกกันระหว่างรวมกันไว้เป็นสังตอนภัยในพื้นที่โครงการ โดยให้ผู้ധาเรช่วยสอดส่องมาให้ประโยชน์ได้รักษาความสะอาดให้ดี นำขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ออกจราจรสังทัศน์ที่อยู่ใกล้ๆ ประกายชัยได้รักษาความสะอาดให้ดี จัดอบรมและสนับสนุนสำนักงานเทศบาลเมืองพัทพินให้ทราบถึงภัยของการทิ้งขยะลงในแม่น้ำและแม่น้ำประกายชัย 	<p>ตรวจสอบที่พื้นที่ของน้ำและรักษาความสะอาดให้ดี</p> <p>จัดตั้งห้องพักตากอากาศ จ้า๊ก (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพดุสิต大庆工程有限公司 บริษัท กานดา ห้องสุขา (มหาชน)</p>


ENTIC
 บริษัท กรุงเทพดุสิต大庆工程有限公司
 บริษัท กานดา ห้องสุขา (มหาชน)




 เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
 นายสุรเดช ยศสุรเดช / นายชยวัฒ์ ตุโณนนท์
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท กรุงเทพดุสิต大庆工程有限公司 จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ	<p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระบบกำச ออกสิ่ง “ได้แก่ น้ำจาก กิจกรรมการก่อสร้าง ปีริมาณไม่มากนัก ซึ่ง ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมกำรระบายเสียหัวครื่องซึ่ง อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดูดซึบ ทราบ ตามก่อน ก่อนปล่อยน้ำใส่ไฟฟ้าและสิ่งที่รับประทานเข้าลง โรงพยาบาล ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงาน คาดว่าจะมีปริมาณ 19.2 ลบ.ม./วัน โครงการจะจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับคนงาน จำนวน 6 ห้อง และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดบ้านต ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./วัน ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน ก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำดัง ดัง ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาวบ้าน</p> <p>สภาพรบบสิ่งแวดล้อมที่ต้นกำรรับประทานน้ำอาจเกิดจาก การร่วงหล่นของเศษถุงห่อสิ่งในร่างระบายน้ำ ชั้นรวมของโครงการ หรืออุบัติเหตุทางมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการอุดตันและภาระรับประทานน้ำเพิ่มขึ้น ไม่กัน ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมรบังได้</p>	<p>จัดให้ห้องรับประทาน้ำสำหรับคนงานและบ้านพัก ดิน รายปี ตามกำหนดอย่างน้อย 6 แสนเมตริกบัต ให้กับน้ำเสียสำหรับน้ำดื่มน้อยกว่า 20 ลบ.ม./วัน เพื่อนำน้ำดื่มน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายน้ำสู่ห้องรับประทาน้ำดูดซึบ</p> <p>ควบคุมและไม่ใช้มีการระบายน้ำสำหรับน้ำที่อยู่ในโถส้วมโดยเด็ดขาด ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก ถนนของกลุ่มที่พื้นที่ทางด้านพื้นที่ดูดซึบ ถนนของกลุ่มที่พื้นที่ทางด้านพื้นที่ดูดซึบ และน้ำที่จัดให้มีการระบายน้ำที่น้ำท่วมที่ดูดซึบ แห้งแล้ว จากการบ่มบัวต้นเสียง และที่ปลูกไว้ริมน้ำ จัดตั้งทางออกดิน เพื่อตัดเชิงดินราษฎร ภายน้ำด้วยการ</p>	<p>เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เก็บตื้อหนาด้วย ตัวเรือนที่ทำการวิเคราะห์ได้แก่ pH, SS,TDS, TKN, Sulphide, BOD, Settleable Solid, Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria</p>
		ตรวจสอบความดีด้วยตัวเอง	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ENTIC
Co.,Ltd.

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายรัชดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 นายรัชดา ทองสุขุม / นายชาตรี ดวงเนตร
 กรรมการผู้อำนวยการ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.7 การป้องกันอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย	การก่อสร้างโครงสร้าง อาจมีจิตรกรรมภัยที่ต้องใช้รากน้ำหนึ่งหรือเพลิงหรือไฟ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดจากความประมาท ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดไฟไหม้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงได้ต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบโครงสร้างที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีรากน้ำหนึ่งหรือเพลิงหรือไฟ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดจากความประมาท ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดไฟไหม้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงได้ต่อไป - ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีรากน้ำหนึ่งหรือเพลิงหรือไฟ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดจากความประมาท ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดไฟไหม้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงได้ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบโครงสร้างที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีรากน้ำหนึ่งหรือเพลิงหรือไฟ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดจากความประมาท ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดไฟไหม้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงได้ต่อไป - ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีรากน้ำหนึ่งหรือเพลิงหรือไฟ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดจากความประมาท ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดไฟไหม้มาตรฐานในการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงได้ต่อไป
			<p>บริษัท กรุงเทพดิสเควาเร จำกัด (มหาชน) เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ (นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาครี ด้วงเดช) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กรุงเทพดิสเควาเร จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายปริญญา ภูริษา ผู้อำนวยการสำนักดูแล (นายปริญญา ภูริษา ลงชื่อ)</p>



ผู้อำนวยการสำนักดูแล

(นายปริญญา ภูริษา)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์บุรีกอบสั่งแวดล้อม	ผลการประเมินด้วยตนเองที่สำนักน้ำ	มาตรฐานวิ่งกันและกันเพื่อผลการทบทวนแล้วต่อไป	มาตรฐานด้วยตนเองที่สำนักน้ำ
<p>4) คุณค่าด้านภาษาเชื้อชาติ</p> <p>4.1 สถานภาพของชุมชน-สังคม</p>	<p>1) ผลการตามดูตามวิถีทางการดำเนินงาน ทำให้มีการจ้างคนงาน ก่อสร้าง ประมาณ 120 คน ทำให้คนงานมีรายได้ และมีเงินหมุนเวียนจากการขายสินค้าอุปโภค บริโภค และสิ่งที่อื่นๆ ให้แก่แรงงานที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ การทำอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการร่างจราจรรายได้ในสาขา การผลิตและภารกิจการอื่นๆ</p> <p>2) การก่อสร้างอาจให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล ใกล้เคียงทำให้ตัวบุคคลความเดือดร้อนร้าวจาก เสียงดัง ผู้ประสบภัย และการรวมกันของชาวบ้านงาน ต่างๆ ที่เข้ามาทำางานในพื้นที่โครงการ ซึ่ง สอดคล้องกับความต้องการที่ตัวจ้าวการ สอบถามครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p> <p>3) การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดความเดือดร้อนร้าวคัญ เช่น เสียงดัง ผู้ประสบภัย การรบกวนจ้าว คนงาน คุณตี้เหตุจ้าวการก่อสร้าง และภาระน้ำเสียงดัง การก่อตัวของชาวบ้านที่ต้องมาขอรับงานในพื้นที่โดยหมายถึง</p>	<p>- ความคุณผู้รับเหมาที่เป็นผู้ดูแลตามมาตรฐานของกันและกันฯ ให้ก่อสร้างและแก้ไข ผลกระทบต่อต่าง ๑ ที่กำหนดไว้อย่างคร่าวๆ ดัง ต่อไปนี้ ๑. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเจ้าของกิจการก่อสร้างไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ ระยะเวลาที่อยู่ริมแม่น้ำ ระยะทางที่อยู่ริมแม่น้ำ รวมทั้ง หมายเลขอุทธรรษ์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้ง หมายเลขอุทธรรษ์ของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้น ๒ ที่ร่วมมือกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบจากการสาธารณูปโภคต่อและประสานงานกับโครงการได้ กิจกรรมที่ได้รับความต้องการต่อหน้าสาธารณะ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ของโครงการ และมีการประชุมงานเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ทางเข้ามา โครงการด้วยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทางเข้ามา ทราบติดต่อใน เนื้อหัวข้อเรื่องร้องเรียนริบกิจการ ตามที่ได้อธิบายไว้ ประชุมสัมพันธ์ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เป็นน้ำไปริบกิจการที่ส่วนตัวและหน่วยงานที่ขอรับเรื่องราว โดยต้องระบุผู้รับผิดชอบไปริบกิจการ เจ้าหน้าที่มีภาระติดตามกิจกรรมการก่อสร้างให้ พนักงานผู้ใช้บริการ ทราบเมื่อจะมีรายโดยติดตัวอย่างและง่าย รายละเอียดของการก่อสร้างและพื้นที่โครงการ การติดต่อบรอด ประชุมสัมพันธ์ หรือการประชุมรับฟังพื้นที่โดยการใช้เสียงตามสาย เป็นต้น และจัดทำของทางให้พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึง ประชุมสัมพันธ์ ให้ในกรณีได้รับผลกระทบ แหล่ง</p>	<p>มาตรฐานด้วยตนเองที่สำนักน้ำ</p>

นายจุฬาลงกรณ์ ยศสุนทรากุล / นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานน้ำ
บริษัท กรุงเทพดิสติบьюตี้จำกัด (มหาชน)



นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
(นายบริษัท จำกัด)
นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์


เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
(นายบริษัท จำกัด)
บริษัท อีนทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
(นายบริษัท จำกัด)
บริษัท อีนทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
(นายบริษัท จำกัด)
บริษัท อีนทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายชัยรัตน์ ธรรมรงค์
(นายบริษัท จำกัด)
บริษัท อีนทีซี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของแนวโน้ม	ผลกรรมต่อแนวโน้มสำคัญ	มาตรการรับรองกันและกันของระบบงานแนวโน้ม	มาตรฐานตามมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
4.2 สามารถสูญเสียผลการ ต่อสุขภาพ	การถ่ายทอดรักษาความมั่นคงทางสุขภาพ ให้เกิด ผลกระทบต่อสาธารณะสุขและสุขภาพ ดังนี้ 1) ผลการควบจัดการดุลยธรรมและมoral สร้าง ยานพาหนะ ที่อาจนำไปสู่ผลกระทบทางศีลธรรม และ โรคระบาดติดเชื้อ รวมทั้งทำให้เกิดความ ร้าว_Texture หงุดหงิด ซึ่งจากการประเมินพบว่า มลสารที่เกิดขึ้นจะทำการถ่ายทอดเชื้อไปในเดือน มกราคมและไม่หยุดในระยะเวลาที่ได้แล้ว จึงมีผลกระทบ ปะทะอย่างมากกับสุขภาพผู้คนโดยรวม จึงมีผลกระทบ ระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ป่วย พนักงาน และ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อร่วมมือในการรักษาสุขภาพ ให้รักษาภาระและ เข้าใจถึงภาระการบูรณะและภาระของการรักษาสิ่งแวดล้อมใน ต้นทาง ๆ ของโครงการ - ออกกฎหมายเบี้ยนในการควบคุมดูดงานไม่ใช้ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่ชุมชน และเป็นประโยชน์ทางการเมือง 	<ul style="list-style-type: none"> แก้ไขต่อไป - ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ป่วย พนักงาน และ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อร่วมมือในการรักษาสุขภาพ ให้รักษาภาระและ เข้าใจถึงภาระการบูรณะและภาระของการรักษาสิ่งแวดล้อมใน ต้นทาง ๆ ของโครงการ - ออกกฎหมายเบี้ยนในการควบคุมดูดงานไม่ใช้ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่ชุมชน และเป็นประโยชน์ทางการเมือง
4.2 สามารถสูญเสียผลการ ต่อสุขภาพ	การถ่ายทอดรักษาความมั่นคงทางสุขภาพ ให้เกิด ผลกระทบต่อสาธารณะสุขและสุขภาพ ดังนี้ 1) ผลการควบจัดการดุลยธรรมและมoral สร้าง ยานพาหนะ ที่อาจนำไปสู่ผลกระทบทางศีลธรรม และ โรคระบาดติดเชื้อ รวมทั้งทำให้เกิดความ ร้าว_Texture หงุดหงิด ซึ่งจากการประเมินพบว่า มลสารที่เกิดขึ้นจะทำการถ่ายทอดเชื้อไปในเดือน มกราคมและไม่หยุดในระยะเวลาที่ได้แล้ว จึงมีผลกระทบ ปะทะอย่างมากกับสุขภาพผู้คนโดยรวม จึงมีผลกระทบ ระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพรมเนื้อริเวโนฟลีนที่กำลังสร้าง ปฏิกิริยาประบูรณ์รักษาน้ำสูตรก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ ทั้งเครื่องยนต์รากฐานจะจอดรอ - ใช้ฟ้าใบ赫อดตามรากฐานรอมตัวอุตสาหกรรมตัวนำร่องและ ความสงบของการ ทารุศีลธรรมของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดเก็บพื้นที่ก่อสร้างสูดให้เป็นระเบียบ และบริเวณสูดภายในรั้วสูดที่ ออกแบบพื้นที่อย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพรมเนื้อริเวโนฟลีนที่กำลังสร้าง ปฏิกิริยาประบูรณ์รักษาน้ำสูตรก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ ทั้งเครื่องยนต์รากฐานจะจอดรอ - ใช้ฟ้าใบ赫อดตามรากฐานรอมตัวอุตสาหกรรมตัวนำร่องและ ความสงบของการ ทารุศีลธรรมของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดเก็บพื้นที่ก่อสร้างสูดให้เป็นระเบียบ และบริเวณสูดภายในรั้วสูดที่ ออกแบบพื้นที่อย่างดี
4.2 สามารถสูญเสียผลการ ต่อสุขภาพ	ผลการของจัดการดุลยธรรมและสุขภาพ ที่อาจ นำไปสู่ผลกระทบทางศีลธรรม และมลสารที่เกิดขึ้น ตามต้นโสดีต้อง หนองแม่น้ำ ลุบสูญเสียการใช้สิน และอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เช่น ทำ ให้ร้าว_Texture หงุดหงิด เครียด เป็นต้น จากการ ประเมินผลกระทบพ่วยระดับเต็มจางจากภาระ	<ul style="list-style-type: none"> - ลดลงรักษาปริมาณของร่องน้ำที่ก่อสร้าง ให้ก่อภารณ์ เติ่งร่องเมื่อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และหีบโน่นไป ที่กำไรให้เกิดเสียงเบา - ให้รักษาตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การงานก่อสร้างให้ อยู่ในสภาพดี - จำกัดระยะเวลาทำงานระหว่างวัน 08.00 - 17.00 น. 	 <p>ENTIC Co., Ltd.</p> <p>บริษัท อินทนิล จำกัด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี) นายวิชา ภูมิสุขวงศ์</p>


20200002

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายสุจัตนา ยศสุนทรากุล / นายอาทิตร ดวงเดนดุง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินทนิล จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรภาครัฐและเอกชน	ผลการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่มีอยู่กับและแก้ไขผลการประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานด้านมาตรฐานคุณภาพสังเวชล้อม
ก่อสร้างปริมาณห้องรับแขกและห้องน้ำขนาดใหญ่ และปริมาณอาคารของโรงพยาบาลเดิม จำนวน ๔๖๒๗.๔๗-๗๔.๐๒ เดซิบล (ลบ.) ซึ่งกินเน้นทุ่มทุ่นฐาน จึงต้องปรับมาตรฐาน นำอ่างน้ำและแก้ไขผลการประเมินระดับต่ำ อยู่ในระดับดี	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างห้องน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับจำนวนคนใช้สุขาที่มากขึ้น จึงต้องปรับมาตรฐานให้สูงขึ้น - ดำเนินการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงต้องซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จึงต้องซึ่งดำเนินการห่างจากแม่น้ำไปประมาณ ๘๐ เมตร (ออก) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ในการจัดทำฐานงานราชการโดยโครงการ กำหนดให้ใช้เวลาระยะเพื่อ ลดแพร่กระจายเชื้อโรคที่อาจเป็นภัย - วางแผนกิจกรรมที่ไม่ให้เกิดความเส้นสะเทือนให้กับสถานที่อยู่อาศัย ที่สูง แต่ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) เท่านั้น - ฝึกอบรมพนักงานและผู้ดูแลห้องน้ำบริการ ประสบภัยทางอากาศ ด้านที่ศูนย์อุตสาหกรรมและงานสำรวจ โครงสร้าง รวมถึง กิจกรรมที่จะถือให้เกิดความเส้นสะเทือน ซึ่งจะบวบ แลบ ห้องโถงที่ต้องเจาะ ໂคลบจ้ำฟื้นเจาะหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เช้าพฤษภาคมที่จะติดตั้งโครงสร้าง แหล่งไฟฟ้ารายเดียว โทรศัพท์อย่าง เจ้าหน้าที่คุณคุณภาพน้อยกว่าร่าง เพื่อให้สามารถติดต่อ กับโครงการได้โดยตรง - ติดตั้งกล้องรับความความติดตั้ง แหล่งรับเรื่องร้องเรียน บริเวณป้อมยาม เจ้าหน้าที่รับประชารัสมัพนร. และจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อสำหรับการดำเนินการ เหล่านาวาที่รับผิดชอบ จัดให้มีชีวภาพควบคุมดูแลงานด้านเอกสารก่อสั่งอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผล กระทบต่อพื้นที่ชั่วคราวที่ไม่ให้ครอบคลุม 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานที่ใช้มาทำางต้องตั้งเป้าคร่าวๆ ยังไม่ตั้งมาตรฐานต่อรองให้คุณภาพน้ำดื่มน้ำเสียง ส่วนบุคคล - ดำเนินการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงต้องซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จึงต้องซึ่งดำเนินการห่างจากแม่น้ำไปประมาณ ๘๐ เมตร (ออก) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ในการจัดทำฐานงานราชการโดยโครงการ กำหนดให้ใช้เวลาระยะเพื่อ ลดแพร่กระจายเชื้อโรคที่อาจเป็นภัย - วางแผนกิจกรรมที่ไม่ให้เกิดความเส้นสะเทือนให้กับสถานที่อยู่อาศัย ที่สูง แต่ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) เท่านั้น - ฝึกอบรมพนักงานและผู้ดูแลห้องน้ำบริการ ประสบภัยทางอากาศ ด้านที่ศูนย์อุตสาหกรรมและงานสำรวจ โครงสร้าง รวมถึง กิจกรรมที่จะถือให้เกิดความเส้นสะเทือน ซึ่งจะบวบ แลบ ห้องโถงที่ต้องเจาะ ໂคลบจ้ำฟื้นเจาะหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เช้าพฤษภาคมที่จะติดตั้งโครงสร้าง แหล่งไฟฟ้ารายเดียว โทรศัพท์อย่าง เจ้าหน้าที่คุณคุณภาพน้อยกว่าร่าง เพื่อให้สามารถติดต่อ กับโครงการได้โดยตรง - ติดตั้งกล้องรับความความติดตั้ง แหล่งรับเรื่องร้องเรียน บริเวณป้อมยาม เจ้าหน้าที่รับประชารัสมัพนร. และจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อสำหรับการดำเนินการ เหล่านาวาที่รับผิดชอบ จัดให้มีชีวภาพควบคุมดูแลงานด้านเอกสารก่อสั่งอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผล กระทบต่อพื้นที่ชั่วคราวที่ไม่ให้ครอบคลุม 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานที่ใช้มาทำางต้องตั้งเป้าคร่าวๆ ยังไม่ตั้งมาตรฐานต่อรองให้คุณภาพน้ำดื่มน้ำเสียง ส่วนบุคคล - ดำเนินการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงต้องซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จึงต้องซึ่งดำเนินการห่างจากแม่น้ำไปประมาณ ๘๐ เมตร (ออก) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ในการจัดทำฐานงานราชการโดยโครงการ กำหนดให้ใช้เวลาระยะเพื่อ ลดแพร่กระจายเชื้อโรคที่อาจเป็นภัย - วางแผนกิจกรรมที่ไม่ให้เกิดความเส้นสะเทือนให้กับสถานที่อยู่อาศัย ที่สูง แต่ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) เท่านั้น - ฝึกอบรมพนักงานและผู้ดูแลห้องน้ำบริการ ประสบภัยทางอากาศ ด้านที่ศูนย์อุตสาหกรรมและงานสำรวจ โครงสร้าง รวมถึง กิจกรรมที่จะถือให้เกิดความเส้นสะเทือน ซึ่งจะบวบ แลบ ห้องโถงที่ต้องเจาะ ໂคลบจ้ำฟื้นเจาะหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เช้าพฤษภาคมที่จะติดตั้งโครงสร้าง แหล่งไฟฟ้ารายเดียว โทรศัพท์อย่าง เจ้าหน้าที่คุณคุณภาพน้อยกว่าร่าง เพื่อให้สามารถติดต่อ กับโครงการได้โดยตรง - ติดตั้งกล้องรับความความติดตั้ง แหล่งรับเรื่องร้องเรียน บริเวณป้อมยาม เจ้าหน้าที่รับประชารัสมัพนร. และจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อสำหรับการดำเนินการ เหล่านาวาที่รับผิดชอบ จัดให้มีชีวภาพควบคุมดูแลงานด้านเอกสารก่อสั่งอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผล กระทบต่อพื้นที่ชั่วคราวที่ไม่ให้ครอบคลุม

ลงวันที่ ๒๕๕๗ จ.ราชบุรี
 เที่ยวน มีนาคม ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗ จ.ราชบุรี
 (นายจุลชัย พลสุธรรมราถ / นายชัยเดช ใจดี)
 กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเขต
 บริษัท กสิกรไทยดิจิทัลเวชภาร จำกัด (มหาชน)



บริษัท กสิกรไทยดิจิทัลเวชภาร จำกัด
 ๑๗๙๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

2017

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
 (นายวีระดา ทองสุขุม)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

บังคับประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ผลกระทบเป็นทางออก	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีการประทับตราความรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่ระบุว่า ร่างกาย และทรัพย์สินของคุกคามภัยนอกรัฐและต่างประเทศ ไว้บนเครื่องสำอางที่ออกสู่ภายนอก โดยแสดงสำเนา ตารางธรรมเนียมประจำที่ออกสู่ภายนอกเชิงเดียว ทางการคือร่างทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร หรือ ทรัพย์สินต้องจัดให้มีวิธีการเข้าตรวจสอบ และดำเนินการ	
3) ผลกระทบจากการจัดการน้ำเสีย หากไม่มีการจัดการที่ต่อจากบึงเพาพันธ์หรือโกรส์ สัดวัฒนาโรค ทำให้เกิดโรคติดต่อ มะเร็งทำให้เกิดความสูญเสียตากน้ำ รังเกียจ ซึ่งโดยรวมการมีการนำน้ำดื่มน้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถนำไปใช้ดูดถูกตากา พัฒนาที่มาศรีฐานที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตามที่ดูดแลไม่ให้มีการร่วงบ่ายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- จัดให้มีการประเมินพิจารณาที่ต้องการและปล่อยให้เข้าดิน ดิน หกราย ปูน ตากจะสามารถก่อ成ปฏิอน์ในไนโตรเจนสูงแบบท่อระบายน้ำของโรงเรือนแบบ	- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานให้เพียงพอ และให้มีการรับน้ำเสียที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะนำลงสู่แหล่งน้ำที่อยู่อาศัยและ	- จัดให้มีการประเมินพิจารณาที่ต้องการและปล่อยให้เข้าดิน ดิน หกราย ปูน ตากจะสามารถก่อ成ปฏิอน์ในไนโตรเจนสูงแบบท่อระบายน้ำของโรงเรือนแบบ
4) ผลกระทบจากการจัดการขยะและอุปกรณ์ การจัดการที่อย่างเป็นแห้งเพาะพันธุ์หรือโรคสัดวัฒนาโรค ทำให้เกิดโรคติดต่อ แสงทำไฟเกิดความสูญเสียตากน้ำ รังเกียจ ซึ่งโดยรวมการจัดทำมีการวางแผนรองรับขยะ 200 ลิตร จำนวน 4 ใบ แบ่งเป็นช่องแยกและถังขยะโดย ซึ่งเพียงพอ กับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และประสานไฟฟ้าทดแทน เมื่อครบกำหนดให้ยกขยะไปที่จุดที่กำหนด ต่อสูงภายในระดับต่ำ	- จัดวางร่องขยะและอุปกรณ์ที่ต้องการและปล่อยให้เข้าดิน ดิน หกราย ปูน ตากจะสามารถก่อ成ปฏิอน์ในไนโตรเจนสูงและ	- จัดวางร่องขยะและอุปกรณ์ที่ต้องการและปล่อยให้เข้าดิน ดิน หกราย ปูน ตากจะสามารถก่อ成ปฏิอน์ในไนโตรเจนสูงและ	- จัดวางร่องขยะและอุปกรณ์ที่ต้องการและปล่อยให้เข้าดิน ดิน หกราย ปูน ตากจะสามารถก่อ成ปฏิอน์ในไนโตรเจนสูงและ

เตือน มิถุนายน 2557 ลักษณ์ จันทร์ ใจดี จันทร์ ใจดี
(นายจันทร์ ยลสุธรรมราษฎร์ / นายจันทร์ ใจดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ นางสาวนิตยา ธรรมเดช
บริษัท กรุงเทพธิดาธนกร จำกัด (มหาชน)



ENTIC
Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา หลงสูงงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรภาครัฐส่วนราชการ	คณะกรรมการต่อสั่งเบ็ดเตล็ดของที่ส่ำนักน้อม	มาตรฐานว่าด้วยและแนวทางการประเมินผล	มาตรฐานว่าด้วยและแนวทางการประเมินผล
5) ผลการดำเนินการตามหมายเหตุ จากการบรรยาย วัสดุก่อสร้าง อาร茄ให้การตรวจสอบตัวติด การเกิด อุบัติเหตุ ทำให้เกิดภาระมาโดยรับ เสียซึ่ครัตได้ จ้า การประเมินพบว่า การชนส่วงของโครงสร้างมี ประมาณ 10 คันต่อวัน ซึ่งไม่ทำให้ความเสียหายแห่ง [*] ขอการตรวจสอบตามที่มีตัวภาพพิมพ์ชี้ยันอย่างมี นัยสำคัญ และเป็นของจากพื้นที่โครงสร้างอยู่ในตัว เมืองที่จะมีการรื้อถอนมาใหม่ก้า ดังนั้น จึงมี ผลการตามต่อสุ่นภาพในระดับ้อย	<ul style="list-style-type: none"> - รวมรากที่ใช้ในการขันสูงของโครงสร้างอยู่ในสภาพดี ไม่บรรทุกเดินพื้นหัวหนัก - ความคงความเร็วของรากที่ใช้จะทำให้เสื่อมลง - ความคงทนของรากที่ใช้ในการชนส่วงวัสดุประกอบ การรื้อถอนอย่างโครงสร้างให้เป็นตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขั้น แล้วมีทางที่ให้การสำหรับกันภัย หรือใช้ สารเคมีฆ่า - จัดให้มีการจัดหันที่สำหรับภาระของรากที่ใช้ในทางท้าย ออกโครงการ จัดทำป้ายเดือนพื้นที่ผู้ใช้สันทางหางานรวมว่ามีการก่อสร้าง ควบคุมไม่ให้มีการจัดหันบนถนนเมืองทาง - จัดทำป้ายเดือนพื้นที่ผู้ใช้สันทางหางานรวมว่ามีการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - รวมรากที่ใช้ในการขันสูงของโครงสร้างอยู่ในสภาพดี ไม่บรรทุกเดินพื้นหัวหนัก - ความคงความเร็วของรากที่ใช้จะทำให้เสื่อมลง - ความคงทนของรากที่ใช้ในการชนส่วงวัสดุประกอบ การรื้อถอนอย่างโครงสร้างให้เป็นตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขั้น แล้วมีทางที่ให้การสำหรับกันภัย หรือใช้ สารเคมีฆ่า - จัดให้มีการจัดหันที่สำหรับภาระของรากที่ใช้ในทางท้าย ออกโครงการ จัดทำป้ายเดือนพื้นที่ผู้ใช้สันทางหางานรวมว่ามีการก่อสร้าง ควบคุมไม่ให้มีการจัดหันบนถนนเมืองทาง - จัดทำป้ายเดือนพื้นที่ผู้ใช้สันทางหางานรวมว่ามีการก่อสร้าง 	มาตรฐานเดียวกันตามที่กำหนด
6) ผลการดำเนินการซึ่งก่อสั่น อาจทำให้ชำรุด [*] พังเสียหาย และผู้ใช้บริการเกิดความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลกระทบของโครงสร้าง แสดงตนงาน ก่อสร้าง เว่น กาวสั้นๆ ไม่ การอะเหลววัววัว ความปลดปล่อยในเครื่องและหัวยอลเป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานให้ถึงที่ทาง มีภัยเฉพาะ เพื่อการติดตามดูแลงานไม่ให้เกิดตัวมา ให้อันรบกวนภัยเบี่ยงเบนชั่วขณะ แหล่งมีภัยทางที่ทางการไม่ได้รับ ความคงทนงานที่ไปเบี่ยงเบน ให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่ห ก่อสร้าง เพื่อไม่หักโคนตามเดื่อดร้อนร้าวคาดภัยหรือภายน พนงานและผู้ใช้บริการ และชุมชน - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานที่ทาง ผู้ใช้บริการต้องติดตาม มาตรฐานและมาตรฐานเดียวกัน - ผู้ใช้บริการเลือกใช้ผู้รับเหมาและคุณภาพในห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา มีการตรวจสอบติดตาม จุ อย่างครั้งครั้ง - ผู้ใช้บริการเข้ามาติดตามมาตรฐานที่ห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา จัดให้มีวันหน้าที่รักษาความปลอดภัยริเวณพื้นที่ห้องตู้น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบมาตรฐานเรียบเรียงอย่างสม่ำเสมอ บริเวณที่เป็นจุดอ่อน บุมมีมาตรฐานพื้นที่ห้องพยาบาล และ บริเวณที่ห้องตู้น้ำ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอตัดตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานให้ถึงที่ทาง มีภัยเฉพาะ เพื่อการติดตามดูแลงานไม่ให้เกิดตัวมา ให้อันรบกวนภัยเบี่ยงเบนชั่วขณะ แหล่งมีภัยทางที่ทางการไม่ได้รับ ความคงทนงานที่ไปเบี่ยงเบน ให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่ห ก่อสร้าง เพื่อไม่หักโคนตามเดื่อดร้อนร้าวคาดภัยหรือภายน พนงานและผู้ใช้บริการ และชุมชน - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานที่ทาง ผู้ใช้บริการต้องติดตาม มาตรฐานและคุณภาพในห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา มีการตรวจสอบติดตาม จุ อย่างครั้งครั้ง - ผู้ใช้บริการเข้ามาติดตามมาตรฐานที่ห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา จัดให้มีวันหน้าที่รักษาความปลอดภัยริเวณพื้นที่ห้องตู้น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบมาตรฐานเรียบเรียงอย่างสม่ำเสมอ บริเวณที่เป็นจุดอ่อน บุมมีมาตรฐานพื้นที่ห้องพยาบาล และ บริเวณที่ห้องตู้น้ำ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอตัดตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานให้ถึงที่ทาง มีภัยเฉพาะ เพื่อการติดตามดูแลงานไม่ให้เกิดตัวมา ให้อันรบกวนภัยเบี่ยงเบนชั่วขณะ แหล่งมีภัยทางที่ทางการไม่ได้รับ ความคงทนงานที่ไปเบี่ยงเบน ให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่ห ก่อสร้าง เพื่อไม่หักโคนตามเดื่อดร้อนร้าวคาดภัยหรือภายน พนงานและผู้ใช้บริการ และชุมชน - ความคงทนรากที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานที่ทาง ผู้ใช้บริการต้องติดตาม มาตรฐานและคุณภาพในห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา มีการตรวจสอบติดตาม จุ อย่างครั้งครั้ง - ผู้ใช้บริการเข้ามาติดตามมาตรฐานที่ห้องตู้น้ำในส่วนตัวเรา จัดให้มีวันหน้าที่รักษาความปลอดภัยริเวณพื้นที่ห้องตู้น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบมาตรฐานเรียบเรียงอย่างสม่ำเสมอ บริเวณที่เป็นจุดอ่อน บุมมีมาตรฐานพื้นที่ห้องพยาบาล และ บริเวณที่ห้องตู้น้ำ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอตัดตอน

ENTIC

Co.,Ltd

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายรัชดา กลองศรีวงศ์)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

M

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ


(นายรัชดา กลองศรีวงศ์)

22/72

ENTIC

เจ้าของโครงการ
(นายรัชดา กลองศรีวงศ์ / นายชยรัชรี จุวงเนตร)
กรรมการรับผิดชอบงานเชิงนโยบาย
บริษัท กรมภาคใต้สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของแนวโน้ม	ผลลัพธ์ตามที่ล้วงแนวโน้มที่สำคัญ	มาตรการรับรู้ของภาระและทรัพยากระบบทั่วโลก	มาตรการติดตามตรวจสอบศุภภาพล้วงแนวโน้ม
7) ผลกระทบจากอุบัติเหตุในการทำงาน แหล่งกำเนิดภัยของคนงานอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม การทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และ การรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะต้องปฏิรูปให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน แหล่งความปลอดภัย เพื่อความคุ้มครองการทำงานที่ดี สนับสนุนให้อุบัติเหตุลดลง	- ผลกระทบจากการรับรู้ของภาระและทรัพยากระบบทั่วโลก ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะต้องปฏิรูปให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน แหล่งความปลอดภัย เพื่อความคุ้มครองการทำงานที่ดี สนับสนุนให้อุบัติเหตุลดลง	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมตัวอาคารที่มีภารกิจอยู่ร่ว่าง - กำหนดภาระเบี่ยงเบ้นความเปลอญญาย และควบคุมตามงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบคุณภาพที่เข้มงวดอย่างเคร่งครัด - จัดทำประกาศเมืองภัยอันตรายส่วนบุคคลให้เฝ้าระวังงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน และควบคุมดูแลให้พนักงานได้อุปกรณ์ตั้งแต่ล่าง - กำหนดให้ผู้รับเหมาได้มาตรฐานหรือแบบพอลาร์มให้แก่คนงาน ก่อสร้าง หรือมีผู้ติดประชารัฐ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และส่งต่อไปยังการรักษาความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมและประเมินภาระและทรัพยากระบบทั่วโลกให้ต่อผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจตัดสินใจ ให้สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ - ดำเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจตัดสินใจ ให้สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ
4.3 บริษัทสถาน [บรรณาธิการ] ผล ๘ แห่ง ๗ สำนักงาน ประจำ บริษัทฯ	จากการตรวจสอบแหล่งธุรกิจต้องควรอนุรักษ์ไว้เพียงพอ ประมาณคริสต์ส佳ตี้ บริษัทฯ ให้สำนักงาน นำเสนอ บริเวณใกล้เคียงในวันที่ ๑ กิโลเมตร	 <p>เจตปน คงสกุล ผู้จัดการ บริษัทฯ</p>	 <p>นายอุทัยรุจ ฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัทฯ</p>



บริษัทฯ จำกัด

(นายรุจิรา คงสกุล)

ผู้อำนวยการบริษัทฯ

(นายรุจิรา คงสกุล)


เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

นายรุจิรา คงสกุล

บริษัทฯ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบดูแลพัฒนาเพื่อผลลัพธ์
4.4 สุนทรียภาพและภาระที่ห้องพื้นที่	<p>กิจกรรมการปรับพื้นที่ กิจกรรมดูแลสวนศูนย์คุณภาพน้ำดี การออกว่างสุด ถูกผลกระทบและ เครื่องมือต่อต้านฯ รวมทั้ง กิจกรรมของบ้านพักคนงาน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามต่อพื้นที่ โดยรอบ</p>	<p>- ดำเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สำหรับบ้านพักคนงาน และเป็นตัวส่วน จัดทำรากหรือทำแพลงส์โอมรอนบวชเพื่อต่อสร้าง เพื่อบรรเทา หักเมฆภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดทำรากหรือ กำแพงที่มีความสวยงาม 2 เมตร ความคุ้มกิจกรรมก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการดำเนิน</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบดูแลพัฒนาเพื่อผลลัพธ์



นายจุลเดช ยศสุธรรมราถ / นายชานติ ใจวงศ์
เจ้าของโครงการ
บริษัท กงสนาเพดสิวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายจุลเดช ยศสุธรรมราถ / นายชานติ ใจวงศ์)
กรรมการผู้รับผิดชอบงานจังหวัด



ผู้อำนวยการบริษัทฯ
(นายรัชดา หลงสุวรรณ)
บริษัท อีนทิค จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายรัชดา หลงสุวรรณ)


24/72

ตารางที่ 2


สรุปผลการประทับต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ระย竽ตัวดำเนินการ

โครงการรังษายาห์และน้ำพักพำนัช (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดบระจอมศรีรัตน์

องค์กรภาคสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบหลักที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหลักที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบดูดซูดษาหลังได้ผลลัพธ์
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ในระยะต้นดำเนินการ ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีรั้วกันรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขยะกอบกางที่ - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คงทนต้านทานโดยโครงสร้าง โดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินสีฟ้าหินทรายติดดิน	ตามสภาพที่โครงการให้อยู่ในสภาพเดิม ดูแลสภาพโครงการให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ บริษัท กุณฑาพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
1.2 ทรัพยากรทั่วไป	ในระยะต้นดำเนินการ ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการระบายน้ำพังถล่มหรือดินโคลน ไม่ได้ริบกวนที่เป็นพื้นที่กว้าง และดูดซึมน้ำ ไม่ตัดไม้รากพื้นที่ต้นไม้ ไม่ตักตุะและรื้อถอนต้นไม้ไม่มีผลกระทบ	-	-
1.3 ทรัพยากรอาชีว	ภัยล้วนเป็นต้นใหม่โครงการ มีการระบายน้ำและรวมทั้ง ยางสาขาด้วยน้ำดูด ซึ่งเมืองสุด 214 ตันต่ำร่อง จากการระบายน้ำจะต้องตัดขาดจากภูมิภาคตะวันออก แม่กลองและแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ต้นน้ำ	- គายบดดินด้วยเครื่องจักรหุ้นส่วน สำหรับดินดูดซึมน้ำตามที่กำหนดไว้ให้กิจการผู้ประกอบอาชีวของ คุณบริเวณผืนราชบูรณ์ - ดูแล รักษาและดูแลดินด้วยโครงการให้มีสุขาภิบาลชัดเจน ไม่ทำราก แยกสายอาจเดินบนคราดและเป็นคราดทราบ การตรวจสอบต้องบ่อยๆ	กำหนดให้มีม้าลาย จัดการดินดูดซึมอย่างต่อเนื่อง ให้กิจการผู้ประกอบอาชีวของ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท กุณฑาพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
	1. ผุนสะอกร่อง (TSP) จากการดำเนินงานมีต่ำสุดเท่ากับ 0.00002 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วงค่าสูงสุดเท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่าผ่านสะอกร่องรวมทั้ง 0.036 (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) 2. ผุนสะอกร่องขนาด 0.45 กก. เมื่อร่วงค่าสูงสุด 0.00001 มก./ลบ.ม.	- จำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.ต่อชั่วโมง - จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เสือพันธุ์ไม้และหมู่คณะรักษาดินไม่ให้เดินไปสัมผัสน้อยลง เพื่อให้มีความร่มรื่น แสงสماราษฎร์ เชิงสะพานสะพานน้ำตก เที่ยวชมได้ ตลอดจนทุกเชิงสะพาน ตลอดจนทุกเชิงสะพาน	กำหนดให้มีม้าลาย จัดการดินดูดซึมอย่างต่อเนื่อง ให้กิจการผู้ประกอบอาชีวของ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท กุณฑาพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)



นพพัฒน์ จตุรภัท
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท กุณฑาพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
Date: 03/08/2557



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายวีระดา ทองสุวรรณ)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายจิตต์ ยศสนุกธรรม / นายษัชร์ ชาญเฉด)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กุณฑาพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
25/7/2557

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 ศูนย์อาหารภาค (ต่อ)	<p>เมื่อรวมกับค่าจากผลกระทบวัสดุในบ้านที่มีค่าเท่ากับ 0.029 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า PM-10 รวมเท่ากับ 0.02901 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ("ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)</p> <p>3. ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) จากการต้มน้ำในถังหุงสูตร 0.002 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับค่าจากการต้ม水上จําระที่มีค่าเท่ากับ 0.5 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า CO รวมเท่ากับ 0.502 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน("ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <p>4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) จากการต้มน้ำในถังหุงสูตร 0.003 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับค่าจากการต้ม水上จําระที่มีค่าเท่ากับ 0.0169 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า NO₂ รวมเท่ากับ 0.0199 มก./ลบ.ม.ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ("ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)</p> <p>5. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) จากการต้มน้ำในถังหุงสูตร 0.00001มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับค่าจากการต้ม水上จําระที่มีค่าเท่ากับ 0.0092 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีค่า SO₂ รวมเท่ากับ 0.00921 มก./ลบ.ม.ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ("ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.)</p> <p>6. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากการต้มน้ำในถังหุงสูตร 0.005มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับค่าจากภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายบอกความร่วมมือ "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโรงแหงกระ" ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและช่วยเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษ - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อไม่ให้รถติดขัดขวางทางเข้า-ออก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่-เย็น - จัดให้มีจุดจอดรถให้เพียงพอ โดยที่จอดรถมีลักษณะเปิดโล่ง 	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

เดือน มิถุนายน 2557 ลงที่

เจ้าของโครงการ

(นายจุฬา ยานหุ่ง นายชัยรี ดวงเนตร)


กรรมการผู้อำนวยงานชุมชนหมู่บ้าน

บริษัท ศูนย์อาหารดิจิทัลเวฟ จำกัด (มหาชน)

26/77

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7.7.1 สารเคมีมีค่าเท่ากับ 3.76 ppm จะทำให้มีค่า HC รวมเท่ากับ 3.765 ppm ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานค่าแมร์บัคซ์ของ HC ของประเทศไทย สารเคมีรักษาเพลิง (ไม่เกิน 10 ppm) ดังนั้น ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการต่อคุณภาพอากาศจึงอยู่ในระดับต่ำ น้อยจากนี้ จากการประมาณว่ามีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่กิจิชชาจากยานพาหนะของโครงการ มีค่าเท่ากับ 94.2 โอมล/วัน ในขณะที่ความสามารถในการดูดซับ CO_2 ของพื้นที่สีเขียวของโครงการเท่านั้น 537.7 โอมล/วัน ดังนั้น จึงสามารถลดต้น CO_2 ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ	7.7.2 การดำเนินงานโครงการ "ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังและแรงถึงหูคนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และจากการประเมินได้ทราบระดับเสียงจากการไฟฟ้าอยู่ที่บริเวณ พน.ว่าจะ "ตัวรับระดับเสียงประมาณ 68 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงที่ไม่ไป影响 น้อจากนี้ คาดการณ์โรงพลังงานน้ำของโครงการปี ๒๐ แสงเมืองสุราษฎร์ธานีต้นทางแม่น้ำช่องคลอง เสียงลงตัว ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	การดำเนินงานโครงการ "ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังและแรงถึงหูคนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และจากการประเมินได้ทราบระดับเสียงจากการไฟฟ้าอยู่ที่บริเวณ พน.ว่าจะ "ตัวรับระดับเสียงประมาณ 68 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงที่ไม่ไป影响 น้อจากนี้ คาดการณ์โรงพลังงานน้ำของโครงการปี ๒๐ แสงเมืองสุราษฎร์ธานีต้นทางแม่น้ำช่องคลอง เสียงลงตัว ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ	- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ดิต้ำยขับจักรยานเร็ว และทำสันชนะลดความเร็ว เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนของรถยานพาหนะ ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องรถต่อวิริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน - ปลูกไม้ปะแนด บริเวณต้นที่ติดกับตากของพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดระดับเสียงรบกวนจากรถไฟฟ้า - ออกแบบหน้าต่างห้องที่อยู่ใกล้ทางร้าไฟฟ้าในภายนอก สำหรับบ้านที่อยู่ใกล้ทางร้าไฟฟ้า - ออกแบบหน้าต่างห้องที่อยู่ใกล้ทางร้าไฟฟ้าในภายนอก สำหรับบ้านที่อยู่ใกล้ทางร้าไฟฟ้า	- เตรียม มีดูหมาย 2557 ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท กฤษดา พลังงานจำกัด (นายจุลเดช ยศสุนทรภาล / นายธารี ดวงเนตร) บริษัท เอ็นพี จำกัด (นายวิจิตา หงษ์สุวรรณ) นายชัยวุฒิ บุญมา (นายก สำนักงานสิ่งแวดล้อม) นายชัยวุฒิ บุญมา (นายก สำนักงานสิ่งแวดล้อม)



(นายวิจิตา หงษ์สุวรรณ)

เตรียม มีดูหมาย 2557 ลงชื่อ.....

(นายจุลเดช ยศสุนทรภาล / นายธารี ดวงเนตร)


กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ

2772

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	มาตรการรับรองกันและกันเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ	มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
1.5 อุบัติภัยและภัยพิบัติ	<p>การดำเนินงานจะมีน้ำเสียจากอากาศเดิม 64 ลบ.ม./วัน ให้เสียจะถูกตรวจสอบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลา 90.56 ลบ.ม./วัน จึงสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่หล่อออกกว่า 75 ลบ.ม./วัน ล่วงหน้าเสียจากอากาศส่วนใหญ่หายเท่านั้น ซึ่งเพียงพอที่จะรับรองเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลา 92 ลบ.ม./วัน แต่ดูน้ำมีค่า BOD ไม่เกิน 250 มก./ล. และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดังต่อไปนี้ คือระบบบำบัดน้ำเสียที่จะระบุมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทย 2 ข้อดังต่อไปนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลา 92 ลบ.ม./วัน สำหรับอากาศเดิม สถานที่ที่มีความรักษาความปลอดภัยดูแลและการเดินทางบ้านต้นน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้วัฒนาบูรณะบ้านต้นน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ประสร้างทางศูนย์กลางน้ำที่เดียวสามารถส่วนภูมิ จาระบบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการจัดการขยะต่อไป - ตักไขมันจากน้ำอุ่นในคลัง 1 ครั้ง และนำไปดำเนินกระบวนการกำจัดที่บ้านไปในห้องพักผ่อนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและมีห้องน้ำที่สะอาดและน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้เป็นประจำ นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ ไม่ว่าภายในโครงการพืชต้องก่อการตัดต่อต้นไม้ แต่เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น 	<p>มาตรฐานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับอากาศเดิม สถานที่ที่มีความรักษาความปลอดภัยดูแลและการเดินทางบ้านต้นน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้วัฒนาบูรณะบ้านต้นน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ประสร้างทางศูนย์กลางน้ำที่เดียวสามารถส่วนภูมิ จาระบบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการจัดการขยะต่อไป - ตักไขมันจากน้ำอุ่นในคลัง 1 ครั้ง และนำไปดำเนินกระบวนการกำจัดที่บ้านไปในห้องพักผ่อนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดและมีห้องน้ำที่สะอาดและน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้เป็นประจำ นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ ไม่ว่าภายในโครงการพืชต้องก่อการตัดต่อต้นไม้ แต่เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น



ผู้อำนวยการบริษัท

(นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ลงนาม
เดือน มิถุนายน 2567 ลงชื่อ.....
เจ้าของโครงการ
(นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กงสุลสหสัมพันธ์เวชภาร จำกัด (มหาชน)



ผู้อำนวยการบริษัท

(นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

28/72

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของบังนาเวดล้อม	ผู้กระชับต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเดียวกันตามมาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จุดน้ำทึบการกำจัดของเสียและน้ำทิ้งลงแม่น้ำเพื่อการดูแลรักษาแม่น้ำให้สะอาดและปลอดภัย - ระบบ เพื่อป้องกันการหลั่งน้ำเสียที่มีอุบัติเหตุในกระบวนการคุ้มและป้องกันน้ำทิ้งลงแม่น้ำ - น้ำเสียที่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ ให้บรรจุในขวดแก้วหรือภาชนะพลาสติก (P.E) ที่ไม่ร้าวซึม ปิดให้สนิท พลิกคว่ำหงายติดบนชั้นวางภาชนะและบรรจุโดยระนาบว่า “น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ” ให้เห็นอย่างชัดเจน จากนั้นนำไปไว้ภายในห้องพักนักศึกษา เพื่อติดต่อให้หน่วยที่รับทำรักษาดูแล นำรับไปกำจัดต่อไป - ติดตั้งเมเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่ได้รับของโครงการ โดยเฉพาะ แยกจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของบ้านที่ได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะดำเนินการตามกำหนดเวลาและราษฎรที่ได้กำหนดให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและราษฎรที่ได้กำหนดให้เป็นไปอย่างประทัยด้ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด เดียวผล 1 ครั้ง 	<p>มาตรฐานเดียวกันตามมาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>
1.6 ถุงพลาสติกดิน	ผู้เสียที่เกิดขึ้นในระยะต่อเนื่องการ โครงการฯ จัดทำให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ减少ต้นทางเสียให้ดีดูดีตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำที่สาธารณะ สาธารณะ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำได้ดี จึงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับและเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามคุณภาพน้ำดินอย่างเคร่งครัด 	<p>มาตรฐานเดียวกันตามมาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

นายอุษณ พันธุ์วนิช
(นายอุษณ พันธุ์วนิช ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
บริษัท กงสุลสิทธิเวชการ จำกัด (มหาชน)



KUNTHORN
Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม
(นายรุ่งรัตน์ หาญสุวรรณ)
บริษัท อันพิค จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายรุ่งรัตน์ หาญสุวรรณ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
บริษัท กงสุลสิทธิเวชการ จำกัด (มหาชน)





นายรุ่งรัตน์ หาญสุวรรณ

บริษัท อันพิค จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายรุ่งรัตน์ หาญสุวรรณ)

นายรุ่งรัตน์ หาญสุวรรณ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของบัญชีผลลัพธ์	ผลลัพธ์ของบัญชีผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการวัดของกิจกรรมและรายการทดสอบที่สามารถประเมินได้	มาตรฐานการวัดตามตัวแอลกอริทึมทางด้านความพึงพอใจของสิ่งแวดล้อม
1.7 ธรรมาภิบาลและผู้ดูแลดินไหว	การดำเนินงานของโครงสร้างที่ไม่มีภัยคุกคามที่อยู่ในพื้นที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบติดไฟฟ้า และ การดำเนินงานของโครงสร้างที่มีภัยคุกคามอย่าง สถานพยากรณ์ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ ธรรมชาติที่ดินไฟฟ้า และการตรวจสอบตามความ กุมาระการรักษาพื้นที่ดินที่รับผิดชอบติดไฟฟ้า ตามมาตรการและต้องรักษาไว้ให้เป็นสภาพดีที่สุด การดำเนินงานและส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์ พ.ศ. 2550 พนฯ เพื่อศรัทธาในการใช้ต้นูกาสำหรับให้อยู่ บริเวณแห่งราชวัง โดยศรัทธากำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการที่เกิดแผ่นดินไหว อาทิ การจัดตั้งห้องประชุมพัฒนา ดำเนินการใน การบูรณะที่ดินตัวตื้นให้ดินดีขึ้น การกำจัดต้นไม้ และการรักษาพื้นที่ดินที่มีการทำลายพื้นที่ดินด้วยวัสดุ ใบต้น จึงมีผลกระทบในระดับต่ำ	- จัดให้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากเกิดแผ่นดินไหวให้พึ่งพาภัยไว้ด้วยแพทย์ร่วมผู้มีอำนาจ ติดตามทุกวัน สถานการณ์ ที่ เมืองน้ำค้างเดือนอากาศ เก่าราชการ อย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีแผนการซักซ้อมการรอบปฐมทัศน์แก่กิจเหตุ ภัยดิน เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง	-
2. ทรัพยากรางวัลเชิงภาพ	2.1 แนวคิดภัยบนโลก เดือน มิถุนายน 2557 ลงเรือ.....เจ้าของโครงการ (นายอุทา痞 ยศอุทา痞) นางสาวรุ่งรัตน์ ดาวนัชธรรม กรรมการผู้ช่วยผ่านจอทางบ้าน บริษัท กบุญราษฎร์เดชวงการ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลดินที่ดินที่รับผิดชอบติดไฟฟ้า และต้องรักษาไว้ให้ดี สถานการณ์ที่ดินที่ดินไม่เป็นที่พักอาศัย พื้นที่ชัง พานิชภัยรับพื้นที่รักษาไว้ให้ดี จึงไม่มี สภาพเป็นพื้นที่บ้ามี จากการสำรวจและสำรวจ สอนตามไปเพิ่มพูนพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาฯ หรือกัส สูญพันธุ์ โครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากร นำไปและสั่งว่า - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสังเวยจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะท้อน ตุบ抗ภัย ฯ ลฯ ดูดค้างการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างครั้งครั้ง 	    <p>ผู้อำนวยการสูงสุด บริษัท กบุญราษฎร์เดชวงการ จำกัด (มหาชน) (นายอุทา痞 ยศอุทา痞) นางสาวรุ่งรัตน์ ดาวนัชธรรม กรรมการผู้ช่วยผ่านจอทางบ้าน บริษัท กบุญราษฎร์เดชวงการ จำกัด (มหาชน)</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรกอสส์แวดล้อม	ผลการประเมินต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการร้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
		มาตรฐานการร้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>นำเสียที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาลดลงตามระดับส่วนขยาย 154.56 ลบ.ม./วัน จะถูกนำไปบันทึกตัวอย่างบน นำเข้าด้วยเสียงของโรงพะยานวนก่อนหัวเราะ 2 ชุด ได้แก่ คุณภาพน้ำในตามธรรมชาติและรากไม้โดยโครงสร้างและ มีการนำเข้าที่ถูกแบ่งส่วนกลางสำหรับประโยชน์เพื่อการ ดูแลด้วยน้ำที่ส่วนหนึ่งที่เหลือจะระบายน้ำออกสู่อ่าว ทะเลน้ำเค็มสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยสู่ทาง (ทางเดินทางของน้ำ) ซึ่งนำเข้าท้องทะเลสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อระบบบำบัดน้ำเสียประมาณที่ 2 ของเทศบาลเมือง พัทพาราษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการให้สิ่งแวดล้อม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	<p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>โครงการโรงอาหารรากหญ้าพืชชนิด (ส่วนต่อขยาย) มีความสมดุลลึกลับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ใน บริจูบัน และมีความสมดุลลึกลับในการนำไปทำนาพืชชนิดน้ำที่อยู่ รวมเมืองพัทพาราษ พื้นที่ 352 (พ.ศ. 2540) และ "ร่าง" ผังเมืองรวมเมืองพัทพาราษ (ปรับปรุงครั้งที่ 2 รวมทั้ง สองด้านล้วนกับกับภูมิภาคระหว่างบ้านที่ 36 (พ.ศ. 2535) และปรับเปลี่ยนภาระที่ดินระหว่างบ้านที่ 36 (พ.ศ. 2535) สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่โภตนาและแหล่ง ภัยอาชญากรรมพัทพาราษ อุบลราชธานีและอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี อุบลราชธานีและอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 	



ENTIC
Co., Ltd.

ผู้ดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท

เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายราตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้ดูแลโครงการ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล)

บริษัท
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

บริษัท กฤษดาพัฒนาชุมชน จำกัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

31/72

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตามตราจสภดุกภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<p>การดำเนินโครงการจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการใช้รถของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล โดยปริมาณคราฟของคนเดินทาง เพื่อไปโครงการทั้งหมดในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมี ผู้ใช้บริการสูงสุดเท่ากับ 114PCU/ชั่วโมง ทำให้ความ หนาแน่นของปริมาณการจราจร (V/C Ratio) ของ ถนนเพชรบุรีในช่วงโถงร่องตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.502 เป็น 0.517 ซึ่งสภาวะการจราจรจะสูงติดขó ซึ่ง อาจทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจรโดยเฉลี่ยว บริเวณทางเข้า-ออกจากการประมีนแหล่งกำเนด บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระยะต่อเนื่องการ พนั่วราษฎร์ต้องการเสียเวลาเข้า-ออกจากโครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โครงการ "เดิมที่เดิม" จึงต้องจัดตั้งจุดตรวจ ศุลกากรที่กัมภิมวยำกานหล (ตำบลก้มภิมวยำกาน) จำนวน 4 เมืองอย่าง 88 ที่นั่ง จึงมีผลกระทบใน ระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งแนวหน้าและปลายทาง และป้ายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ สับสนหรือผู้ใช้บุปผี้ เพื่อให้การเดินทางสะดวกในโครงการ และปริมาณทางเดินทางที่คาดว่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้น ให้อ่านชัดเจน และป้ายทางพื้นที่โครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการเข้ามายังพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย - ติดตั้งป้ายที่ดีกว่าเดิม ถูกต้องที่สุดในการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้อ่านชัดเจน และป้ายระบุทางพื้นที่โครงการที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการเข้ามายังพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย - จัดให้มีพื้นที่ทางเดินสำหรับคนเดินทาง ตลอดจนจราจร สะพานที่น้ำไม่สามารถใช้บริการในบางช่วงเวลา หรือไฟฟ้าไม่สามารถเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จัดทำสัญญาณความเร็วตามเกณฑ์ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดเวลาเดินทางให้สั้นลง ไม่เหมือนกับอัตราเดินทางเดินทางที่อยู่ห่างจากและอยู่ติดกัน อย่างแน่นหนา การออกแบบและก่อสร้างสัญญาณความเร็วให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ ตามมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2556 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถได้จะช่วยให้ขอออกจากโครงการได้อย่างชัดเจน เป็นช่วงเวลาสากลทั่วโลก - ห้ามมิให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความตึงเครียดต่อในการเดินทาง และไม่ก่อให้ความเสียหาย 	<p>มาตรการจัดตามตราจสภดุกภาพสิ่งแวดล้อม</p>


อนุฯ ลูกเจน ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดาวเดนทร
(นายจุลเจน ยศสุนทรากุล ลงนาม
กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการ จำกัด (มหาชน))
บริษัท กรุ๊ปเพดดิสิตี้เวชภาร จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงนาม..... เจ้าของโครงการ
(นายจุลเจน ยศสุนทรากุล)
ผู้ช้านญการริบูรณ์เดลล์ อัม

ENTIC
Co.,Ltd
เดือน มิถุนายน 2557 ลงนาม.....
(นายจุลเจน ยศสุนทรากุล)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งตามตรวจสอบดุลภาพอิสระด้วยตนเอง
3.3 ไฟฟ้าและภาระน้ำรักษาน้ำหนักน้ำ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน 2,000KVA โดยใช้บริการจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวพ dein ซึ่งสามารถให้บริการไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ตลอดจนได้กำหนดมาตรฐานห้องรับแขกพัสดุงานไฟฟ้าสำหรับอาคารส่วนภายนอกให้การใช้พื้นที่ห้องรับแขกพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เป็นภาระต่อภาคธุรกิจและสังคมในพื้นที่ บริษัทฯ ได้ออกนโยบายห้ามนำไฟฟ้าเข้ามาในอาคารและห้องน้ำรักษาความสะอาดภายในห้องน้ำ ห้องน้ำที่ไม่สามารถติดตั้งได้จะต้องรับประทานอาหารและน้ำดื่มน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ให้ลูกค้า เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการจัดการขยะและจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำแม้แต่เศษวัสดุ เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการจัดการขยะและจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำแม้แต่เศษวัสดุ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่จอดรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดี ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษทางอากาศ จัดให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก จัดให้มีการเปลี่ยนผ่านจากไฟฟ้าซินคิล OIL Immersed Type ขนาด 1,250KVA จำนวน 2 ชุด จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในการฉุกเฉินไฟฟ้าปกติ ขนาด 600 KVA จำนวน 2 เครื่อง กรณีไฟฟ้าดูดิเลน (Generator) ชำรุดขึ้น ไฟฟ้าจะถูกตัดออก ให้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดิเลน (Generator) ขนาด 12 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารและสิ่งที่ต้องการใช้ในชั่วคราวได้เพียงพอ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะดำเนินการหันตัวโดยอัตโนมัติเมื่อรับรู้ไฟฟ้าดูดิเลนชำรุด จัดให้มีการจัดการขยะและน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำแม้แต่เศษวัสดุ 	รายงานการจัดตั้งตามตรวจสอบดุลภาพอิสระด้วยตนเอง
3.4 น้ำเสีย	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2,000KVA โดยใช้บริการจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวพ dein ซึ่งสามารถให้บริการไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ตลอดจนได้กำหนดมาตรฐานห้องรับแขกพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการจัดการขยะและจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำแม้แต่เศษวัสดุ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 600 KVA จำนวน 2 เครื่อง กรณีไฟฟ้าดูดิเลนชำรุด ไฟฟ้าจะถูกตัดออก ให้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดิเลน ขนาด 12 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารและสิ่งที่ต้องการใช้ในชั่วคราวได้เพียงพอ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะดำเนินการหันตัวโดยอัตโนมัติเมื่อรับรู้ไฟฟ้าดูดิเลนชำรุด จัดให้มีการจัดการขยะและน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำแม้แต่เศษวัสดุ 	รายงานการจัดตั้งตามตรวจสอบดุลภาพอิสระด้วยตนเอง



TECNICO
Co.,Ltd.
ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม
(หมายรีดตัว กองสุขภาวะ)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



เตือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อเจ้าของโครงการ
(นายสุรเดช ยศสุธรรมกรุจ / นายชลธร ดวงเดชา)
การมีการสืบสานงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กระบวนการดิส疫情影响 จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำเร็จ	มาตรฐานตามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบดูแลผู้ใช้สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าและน้ำเสียสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและถูกต้องตามมาตรฐาน - ตรวจสอบบุคคลและภาระไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - อุปกรณ์ประดับพืช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวรับการรับรองจากหน่วยงานราชการ - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ควบคุมระยะเวลา เช่น หลอดดูดเก็บยน การติดตั้งวิทยุตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delays Switch ทำงานบินตัดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟฟ้านานเวลา - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องต่างๆ ให้มีอุปกรณ์ซ่อนประดับไฟฟ้า เช่น หลอดคอมป์รอนด์ไฟ เป็นต้น - จัดให้มีพื้นที่เขียวภายในโถงทางให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่ 2,412.05 ตารางเมตร เพื่อช่วยลดปริมาณควันร้อนที่สะสมขึ้นอยู่พื้นที่ปืนลามกอนกด แสงถ่ายทอดสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน - เลือกใช้สีอ่อนหรือสีทึบไม่ดูดความร้อนในภาระทางสีแห้งภายในรายการหรือห้องที่มีระบบปรับอุณหภูมิ การติดตั้งและซ่อมแซมที่ดีและทำให้พื้นผิวแห้งสนิทด้วยวัสดุที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมที่ดีพ้องกัน อากาศดำเนินการประดับผ้าและเครื่องประดับพื้นผิวน้ำ เช่น จัลดำเนินผ้า ผ้าเย็บสองด้านและผ้าประดับพื้นผิวน้ำ เป็นต้น 	



ENTIC
Co.,Ltd.

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด
ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(โดยรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จำกัด)

34/72

นายจุฬาลงกรณ์ ยศสุนทรากุล / นายธนกร ธรรมเจตุจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้อำนวยการ
บริษัท กรุงเทพดิสทริคท์เวชภาร จำกัด (มหาชน)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำเสียและแหล่งน้ำ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและแก้ไขผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 น้ำใช้	<p>โครงการใช้น้ำจากภูมิภาคปานามาสีเมืองหัวพัน รวม 203.5 ลบ.ม./วัน โดยจัดให้มีการเก็บน้ำสำรอง ของโครงการรวมทั้งหมด 419.79 ลบ.ม. เม่นเป็น ตัวสำรวจน้ำเพื่อการอนุรักษ์ 284.79 ลบ.ม. สามารถ สำรองน้ำอุ่นโดยในช่วงที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ด้านใน</p> <p>ประมาณ 1.4 วันซึ่งการประปาเทศบาลเมืองหัวพัน ยังสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอสนับสนุนความต้องการจึงไม่ เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเก็บน้ำสำรอง รวม419.79 ลบ.m. - จัดให้มีน้ำสำรองเพิ่มเติม เช่นน้ำและระบบเส้น ท่อประปาภายในโครงการให้อู่ภูมิศาสตร์อยู่เสมอ หาก พบว่าจุดใดมีการชำรุดหรือแตกหักที่ ติดป้ายของศักดิ์ประทัยต้นท่านราษฎร์ในโครงสร้างบริเวณที่มี การใช้น้ำ อารท "น้ำประปาเมืองต่อศรีวิต ประทัยต้นท่านราษฎร์ ช่างเคราะห์" ใจใต้ "หากเด็กชาวชาติใจ เมื่อมีคร้อยฟุ่มฟิ่มอย" น้ำศักดิ์ศรีวิต ให้ใช้สิ่งที่เมืองเลี้ยง Use the water wisely, For the sake of your country" เป็นต้น - เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำพร้อมการเสริมประกันภัยภาพ สีง ห้องน้ำประทัยต้นท่านราษฎร์ เช่นห้องน้ำต่อระหบันตัว สำนักงานวิสาหกิจที่ตั้นใหม่ภายในโครงสร้างแห่งน้ำประปา โดยรัฐมน้ำใส่เวลเช้าเพื่อตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นอยู่ ทำให้น้ำ จะหายตัว - ติดตั้งเกิดครัวตัวน้ำและจับเป็นท่าปริมาณการใช้น้ำเป็นประจำ ทุกเดือน - ป้องกันการบนแม่น้ำของท่านราษฎร์ โครงการต่อสืบทอดฯ มีภารตาน้ำ/ก้าวสำคัญในการกันน้ำชุมชนและป้องกันความเสี่ยบ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบดูเหมือนการพัฒนา</p>
3.5 กํารักษาจดหมายสูญเสีย	<p>การดำเนินการโครงการจะก่อให้เกิดปริมาณขยะ มูลฝอย ประมาณ 2.17 ลบ.ม./วัน จำแนกเป็นขยะ ทั่วไป 1.36 ลบ.ม./วัน ขยะติดเชื้อ 0.8 ลบ.ม./วัน และขยะอันตราย 0.01 ลบ.ม./วัน โครงการจัดให้มีถัง ร่องรับมูลฝอย และมีห้องพักนิคมอยรวมจำนวนสาม ประเภทมูลฝอย สามารถรองรับขยะอย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการขนส่งรับมูลฝอย ให้เพียงพอ จำแนกตาม ประเภทขยะ และนำส่งโรงงานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ นำไปจัดเป็นประจำ - จัดให้มีถุงขยะสีต่างๆ สำหรับแยกขยะแต่ละประเภท เช่น ถุงสีขาวสำหรับขยะทั่วไป ถุงสีเขียวสำหรับขยะ厨余 เนื้อสัตว์ และเศษอาหาร ถุงสีเทาสำหรับขยะอันตราย เป็นต้น แต่สำหรับขยะติดเชื้อ ถุงสีเหลืองสำหรับขยะอันตราย 	<ul style="list-style-type: none"> (1) ขยะมูลฝอยห้ามนำไป ตราชลอบบริเวณห้องพักนิคมอยไม่ให้ระบุ หากทาง แมตดแลทำความสะอาดทุกสัปดาห์ ตรวจสอบว่ามีการรักษาจดหมายสูญเสีย

นายอุดมเดช ยศกุลธรรม ลงชื่อ..... เจ้าของโครงการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสทริคเวชภาร จำกัด (มหาชน)




บริษัท ก.น.ย.ก. จำกัด
เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110



ENTIC
Co., Ltd.
ผู้ดำเนินการรักษาจดหมายสูญเสีย

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของบัญชีและการบัญชี	ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหน้างานทำความสะอาดห้องพักนักเรียนประจำชั่วโมง - ลับคาด และร่วมร่วมมือเสียร้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานงานให้ห้องน้ำอย่างเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ / หรือห้องน้ำที่บ้านใช้การรับประทานเชิงมารยาทในการรับประทานเชิงมารยาทโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม - ประสานงานผู้รับผู้ห้องน้ำอย่างดำเนินเรื่องการไว้ที่ข้ามันบันช้อมูลอย่างที่สามารถดำเนินการกลับมาได้ต่อไป - กำหนดให้มีมาตรฐานในการจัดทักษะพื้นฐานโดยติดเชือด ตั้งแต่ จัดให้มีเวลาสำหรับผู้ดูแลห้องน้ำในการจัดทักษะพื้นฐานโดยติดเชือดโดยเฉพาะ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และผู้นำการฝึกอบรมการน้ำอุ่นและระดับน้ำภายในห้องน้ำเพื่อห้องน้ำอุ่นตัวทุกห้องน้ำจะเกิดจากมูลฝอยติดเชือดตามที่ห้องน้ำของสถาบันสุขาท่านเดียว ● ถังรองรับน้ำด้วยมาตรฐานรองรับน้ำดูดโดยติดเชือดแยกจากชุดฝอยประปาขนาดอ่อนน้อม แห้งลงมาได้ เป็นแบบฝอยติดเชือดที่ใช้ได้กันทั่วไปในบ้านเดียว ลักษณะเป็นก้นทำตัวหยดน้ำสักจิ้งแจงแข็งและขนาดใหญ่ต่อสาธารณะ ไม่รั่วซึม ทำตัวของสะอัดได้ง่าย สำหรับกำกับ “ถังขยะติดเชือด” วางไว้ตามจุดต่างๆ ● ภายในห้องน้ำรองรับน้ำดูดโดยติดเชือด จัดให้มีถุงสีและห้องปัสสาวง ร่องรับอุจจาระ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ ไม่มีการต่อสาย พลังงานต่อสายและไม่สามารถรับน้ำหนัก กันแน่ได้ ไม่ว่าซึม และไม่ติดเชือด มีอักษรพิมพ์ช่างดูด “ถุงส่งขยะติดเชือด” “ห้องน้ำล้างน้ำไว้อีก” “ห้องน้ำเปิด” พร้อมทั้งระบุวันที่เก็บดุมล่อยติดเชือด ตั้งกล่าวไว้ท้ายช่อง 	



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

นายอุตสาห ยศสุนทรภานุส / นายอาทิตย์ ดวงเนตร

กรรมการผู้อำนวยการ จ้าวัด (มหาชน)

บริษัท กฤษดาพัฒนาเวชการ จำกัด (มหาชน)



37/72

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

นายปริชา พงษ์ชูวงศ์

กรรมการผู้อำนวยการ จ้าวัด (มหาชน)

37/72

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของสังเวชล้อม	ผลกระทบต่อสังเวชล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลกระทบสังเวชล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสังเวชล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> มูลฝอยติดเชื้อเม็ด เช่น เซ็ม เซ็ม ดียา ไบมีด่าตัด ไห้ ผู้ป่วยต้านทานต้านทานทึ่งในกล่องทึ่งเข้ม และต่อตัวของทุกครั้งที่หั่น ก่อนรับรวมไว้ในถุงรักษาสูญเสียโดยตัดเชือก การบรรจุภูมิผลิตภัณฑ์ในภาชนะน้ำร้อนร้อนร้อน ต้องบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน ขอสงวนความข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าห้องน้ำบันถือ ฝ่ายติดเชื้อที่ต้องบรรจุในถุงพลาสติกให้บรรจุมิดฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของถุงแล้วตัดปากถุงตัวใหญ่ออกหรือวัสดุอื่น ไว้แน่น ผู้ปฏิบัติงานเดลิเวอรี่น้ำยาระบบติดเชื้อ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันด้วยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก รองเท้า ยาง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากสัมผัสกับบุคคลอยู่ติดต่อต้องงำก้าวตามระยะทางตัวทันที กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบบ้านผู้ติดเชื้อที่บ้านใหม่ ระหว่าง เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ผู้ติดเชื้อ ห้ามแม่หรือญาพาก ที่ได้โดยเด็ดขาด การจัดตั้งบ้านล้อมอยู่ต้องระวังทำตัวยกกระรั้ว ห้ามโยน หรือลงภาชนะสำหรับบรรจุภูมิผลิตภัณฑ์เชือก กรณีที่มีบุตรผลอยู่ติดเชือกต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนมผงอยู่ติดเชือก แตกระหว่างท้องท้าหมิ่นตัวยืดออกเปล่า ต้องใช้ศรีษะตีบหัวหรือ หอบนตัวอยู่รักษาอย่างหนา หากเป็นเชื้อทางเดียว ให้หอบตัวอยู่ กะต๊ะแบบล้าเก็บนมผลอยติดเชือกหรือรักษาระยะห่าง ใส่กระซัน สำหรับบรรจุภูมิผลิตภัณฑ์ในใบไม้ และทำความสะอาดทั่วทุก ตรามาจากเชื้อก่อนซึ่งดูดตามปกติ 	



ผู้ดำเนินการสังเวชล้อม

(นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์)

38/72




เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์
(นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์ ผู้อำนวยการสังเวชล้อม)


นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์ / นายราครรัช ดวงประเสริฐ
กรรมการผู้รับผิดชอบงานน้ำ
บริษัท กสิริภาพติดเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์

(นายรัชดา หล่อรุ่งวงศ์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ยังคงประ大局อยู่สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบดูแลภาพลักษณ์ของล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> การทดสอบย้ายมูลฝอยติดเชื้อให้เข้ารักษาพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> ทำตัววัสดุที่ทำความสะอาดได้ด้วย "ไม่มีเยื่อมุขยันจะเป็นแหล่งหัวหมอกของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำได้" มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดตั้งภาชนะบนรัฐวัสดุฝอยติดเชื้อ แล้ว ต้องปิดฝาแน่น เพื่อยกเว้นภัยเสตร์และแมลงเข้าไป มีข้อความใส่เต็งที่เขียนด้วยสีดำสามารถมองเห็นชัดเจน อย่างน้อยสองตัวอักษร "รถรับภัยสูงสุดอยู่ติดเชื้อ ห้ามเข้าไปใกล้ใน กิจการอื่น" จัดให้มีการทำความสะอาดและเชือดอวนเขินและอุบัติการณ์ใน การเก็บขยะโดยติดเชือก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามนำ รถเข็นขยะติดเชื้อไปใช้ในกิจการอื่นๆ อีก จดให้มีห้องพักนักเรียนติดเชื้อแยกจากห้องพักนักเรียน ประมาณอีก ๑ แสงติดเชื้อ "ห้องพักนักเรียนติดเชื้อ" ที่มี ขนาดสามารถเดินได้รอบวง ไว้หันหน้าห้อง โดยจัดให้บริเวณที่ สบัดว่างต่อกรามนุษย์โดยติดเชือกไปกำจัด มีขนาดพื้นที่ยังพอต่อ การบรรจุนักเรียนติดเชื้อได้ไม่เหลือกว่า ๒ วัน พื้นเรียบ ห้า ความสะอาดอย่างถาวรสบายน้ำซื้อรองพื้นห้องน้ำบันทึกน้ำเสีย และมีสิ่งของไม่วางไว้ในอันตราย จัดให้มีพื้นที่สำหรับทำความสะอาดห้องพักนักเรียนของประจำทาง สปีเดอร์ และรวมรวมเข้าสี่เหลี่ยมแบบบันไดนาสี ประสานงานไฟฟ์รัชต์ ห้าเติร์บอนยูต้า เข้ารับการเก็บขยะไป กำจัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 	 <p>ผู้รับผิดชอบการสืบงานต่อไป (นายปรีดา กาญจนากุล) บริษัท เอ็นทีซี จำกัด</p>



เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงชื่อ.....
(นายจุลเดช ยศหนองกราด / นายชาติ ดวงเนตร)
กรรมการผู้ดูแลงานจ้างน้ำ
บริษัท กันทร์สิริเดชเวชการ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอันสืบเชื่อมเวตส์อัลกมี		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งตามมาตรฐานดูแลรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการน้ำเสียและการรับน้ำ	การพัฒนาและรักษาสภาพการเดิม 64 ลบ.ม./วัน นำไปสู่การรับน้ำเสียจำนวนมากที่ไม่ได้ตามความต้องการตามแบบจำลองที่คาดคะงาด ผู้ดูแลระบบที่ต้องดูแลรับน้ำเสียได้มีอยู่กว่า 75 ลบ.ม./วัน ส่วนนำเสนอสารออกอากาศส่วนขยาย เท่ากับ 90.56 ลบ.ม./วัน จะรับรวมเข้าบันทึในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ตามแบบจำลองที่คาดคะงาด ขนาดบันทึน้ำที่ต้องรับน้ำเสียต่อวัน 1 ชุด เพื่อควบคุมที่เสียให้มีอนุภูมิสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด สำหรับน้ำเสียที่ได้จากอาคารและอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำเสีย ต้องมีการลงทุนในระบบย่อยสลายเชิงเคมีทางชีวภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ติดค่า阔าลงทุนเบ็ดเตล็ด (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 ลบ./วัน และน้ำที่มีค่า阔าทางชีวภาพน้ำดื่มน้ำเสียมาก็ต้องค่า BOD ไม่เกิน 250 ลบ./วล. และน้ำที่มีค่า阔าทางชีวภาพน้ำดื่มน้ำเสียมาก็ต้องค่า BOD ไม่เกิน 20 ลบ./วล. ซึ่งมีค่า阔าทางชีวภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดูแลรักษาพื้นที่ ก่อนกระบวนการถูกส่งท่อระบายน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของทั้งห้าหิน และจะถูกส่งรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองพัทุมธานีเพื่อหัวท่อที่เชื่อมท่อระบายน้ำดื่มน้ำเสียที่ต่อไป	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศแบบน้ำท่วงлага สำหรับอากาศเดิม օอกแบบที่ร่วงหนี้มาเสียได้ 75 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตัวถัง สำหรับอากาศส่วนขยาย ออกแบบที่ร่วงหนี้ได้ 102 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อควบคุมที่เสียจากการเดินทาง สำหรับน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียต่อวัน 1 ชุด ที่ต้องดูแลรับน้ำเสีย 2 ต่อวัน	1. นำเสีย 1 皱纹เสีย แอลกอฮอลล์ต่างๆ ออกทางน้ำดูแลรักษาพื้นที่ด้วย ต้องสูญเสียต้นทุนทางการ 1 ครั้ง ต่อวัน เนื่องจากน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียต้องดูแลรักษาพื้นที่ด้วย เนื่องจากน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียต้องดูแลรักษาพื้นที่ด้วย ต้องสูญเสียต้นทุนทางการ 1 ครั้ง ต่อวัน	มาตรการจัดตั้งตามมาตรฐานดูแลรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อม

เตือน มีดูดาย 2557 ลงราย
(นายอุดัช ยศสมหมายราก / นายพัชร์ จิตเวช)

กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานจราจรและทางหลวง
บริษัท กรุงเทพดิส谪เวกัน จำกัด (มหาชน)

ตีดอน มีดูดาย 2557 ลงราย
(นายวิภาดา หล่อสุขวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



40/72

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของอิสระเดลล์อม	หลักการปฏิบัติสั่งແນଡ์อย่างสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสั่งແນଡ์อย	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสั่งແນດล์ยอม
โครงการให้วยังเพียงพอ จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งก๊อกน้ำเพื่อนำน้ำเสียไปใช้ครั้งเดียวที่ไม่เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ห่างออกใจจากบริเวณที่มีผู้ใช้บริการอื่นๆ นานา เช่น ผู้คนสีเขียวตามแนวรั้วตัวบ้านหรือแม้กระทั่งด้านนอกบ้านด้าน - อบรมคนงานห้องน้ำต้นไม้ให้ทราบว่ากำลังใช้ผ้าเช็ดตัวที่ไม่ถูกต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดไม้ รวมทั้งรักษาระบบป้องกันดูแลไม่ให้สัมผัสรากไม้ที่ตั้งอยู่ - กำหนดช่วงเวลาในการตัดไม้ โดยหักหน้างานตัดใหม่ช่วงเวลา 6.00 - 7.00 น. ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเดินทางเข้า-ออกโดยประมาณ - การตัดไม้ให้ห่างรั้วและโคนต้น พามตัดผ้าหุ้งรองราก เป็นสองครั้งติดต่อกันโดยแบ่งระยะตัดใหม่ไว้เพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้เกิดต้นไม้คลอนสูบปรุงกัน - ควบคุมปริมาณตัดไม้ให้เหมาะสมอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สีเขียวของโครงการ - จดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บัญชีหาการติดระบบ เพื่อป้องกันสถิติและข้อมูลในการตรวจสอบอย่างบันทึกชั้นบัญชาชีฟิกชั้น - ผู้เสียบ้มรับหนี้เกิดจากห้องปั๊มน้ำบริการ ห้องรัฐในเขตเดียวกันหรือภูมิภาคสัตติ (P.E) ที่ไม่รับผู้เชื้อ ปิดผ้าพื้นหิน พื้นหินห้องติดลบห้องน้ำทางการ ได้ระบุว่า “น้ำเสียจากห้องปั๊มน้ำ” ให้พื้นอย่างชัดเจน งานนี้นำไปใช้ภายในห้องพักนักเรียนแห่ง เพื่อติดต่อให้บริษัทที่รับภาระด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ บริษัท กรุงเทพธุรกิจเวชภาร จำกัด (มหาชน) <p>2. การประเมิน</p> <p>ตรวจสอบระบบฐาน danych ของโครงการ และยกระดับอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ตรวจสอบคุณภาพน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อตัดลงทุกคราว</p> <p>ตรวจสอบคุณภาพน้ำ บ่อพักน้ำ ประจำต่อวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสั่งແນດล์ยอม บริษัท กรุงเทพธุรกิจเวชภาร จำกัด (มหาชน)



ผู้ดำเนินการสั่งແນດล์ยอม
(นายปรีดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นเค จำกัด



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
เจ้าหน้าที่โครงการ
นายอุดม พากนกward / นายชาตรี ใจวงศ์ดี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพธุรกิจเวชภาร จำกัด (มหาชน)



ผู้ดำเนินการสั่งແນດล์ยอม
(นายปรีดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นเค จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบโดยเด็ดขาดที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดต่อไป - ติดตั้งเมื่อไรพื้นที่พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการใช้ร้านของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ - ประชุมผู้พัฒนาโครงการใช้มาตราฐานป่างบภาคตัด เฟื่องฟูปริมาณ น้ำเสียที่เกิดขึ้น - ประสานงานเทศบาลเมืองพัฒนาแม่รำสูบผลกระทบส่วนภัย จากการบ่มบัตต์น้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือน - ออกແນบระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเป้าอีก 2 ผู้ต่อห้องเพื่อ สำนักตรวจสอบมาตรฐานฯให้สามารถส่งตรวจและทำความสะอาด ออกແນบให้มีการติดตั้งยังภาชนะสำหรับห้องบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามปกติในคราวที่อุบัติเหตุใดๆ - จุดหนึ่งที่รบกวน การผลิตของมีการซ้อมและประเมินรากฐานระบบบำบัดน้ำเสีย เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน ให้กับคนเดียวแต่หลังจากโครงการ เมื่อการซ้อมและแล้วเสร็จจะไปใช้ช่วงเวลาตามปกติ - จัดให้มีป้องกันผู้อื่นรับเข้าหลักภาระในพื้นที่โครงการ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ติดกัน ให้มีอัตราระบบที่ไม่เกินอันตรายพัฒนาโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาและแนะนำให้ผู้ที่งาน ได้รับ มีให้มีการสังสมขององค์กรในการดำเนินงานที่เป็นส่วนที่ให้ เกิดการอุดตันที่เป็นปัจจัยต่อการระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเมื่อไรพื้นที่พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพา แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการใช้ร้านของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้ตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ - ประชุมผู้พัฒนาโครงการใช้มาตราฐานป่างบภาคตัด เฟื่องฟูปริมาณ น้ำเสียที่เกิดขึ้น - ประสานงานเทศบาลเมืองพัฒนาแม่รำสูบผลกระทบส่วนภัย จากการบ่มบัตต์น้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือน - ออกແນบระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเป้าอีก 2 ผู้ต่อห้องเพื่อ สำนักตรวจสอบมาตรฐานฯให้สามารถส่งตรวจและทำความสะอาด ออกແນบให้มีการติดตั้งยังภาชนะสำหรับห้องบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามปกติในคราวที่อุบัติเหตุใดๆ - จุดหนึ่งที่รบกวน การผลิตของมีการซ้อมและประเมินรากฐานระบบบำบัดน้ำเสีย เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน ให้กับคนเดียวแต่หลังจากโครงการ เมื่อการซ้อมและแล้วเสร็จจะไปใช้ช่วงเวลาตามปกติ - จัดให้มีป้องกันผู้อื่นรับเข้าหลักภาระในพื้นที่โครงการ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ติดกัน ให้มีอัตราระบบที่ไม่เกินอันตรายพัฒนาโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาและแนะนำให้ผู้ที่งาน ได้รับ มีให้มีการสังสมขององค์กรในการดำเนินงานที่เป็นส่วนที่ให้ เกิดการอุดตันที่เป็นปัจจัยต่อการระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการจัดตั้งตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ
(นายอุดม พัชร ยศสุนทรากล) นายธนกร วงศ์ วงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพสิริเวชภาร จำกัด (มหาชน)
เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
4272




ผู้รับผิดชอบ
(นายปรีดา กลยุทธ์)
บริษัท เอ็นพี จำกัด
เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
4272



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 กำลังคน อัคคีภัย และบุคลากรสาธารณูปาย	โครงการจัดไฟฟ้าระบบเบรกเกอร์ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2550) และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอุบัติเหตุ ความไม่สงบและอุบัติเหตุด้านสาธารณูปาย พ.ศ. 2522 รวมทั้งจัดไฟฟ้าดูคราวผลประโยชน์ตามกฎหมายที่ออกสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองติดต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่วงผลและมีแผนปฏิการณ์ไว้以防未然 ไม่หลักทรัพยากรและมนต์ทางศาสนาที่อาจทำให้เกิดอันตราย ความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและยานพาหนะ ได้โดยสามารถเข้าถึงห้องเครื่องได้โดยตรง ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้กับบุคลากรที่เข้ามาดูแลน้ำท่วมในท้องที่ จึงช่วยให้การดำเนินงานของโครงการบรรเจิดและมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ความไม่สงบและอุบัติเหตุด้านสาธารณูปาย เกิน 10 นาที จึงมั่นใจว่าการดำเนินงานของโครงการบรรเจิด ความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ระดับต่ำ	- ติดตั้งตัวตรวจจับอุบัติเหตุที่ติดต่อภายนอกห้องแม่ข่ายของจุดตรวจสอบ ความสะอาดห้องแม่ข่ายน้ำ น้ำพักน้ำ และป้องกันหมอกยอมเป็นประจวบคีรีขันธ์ 2 ครั้ง	- จัดให้มีและติดตั้งป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบเตือนภัยและเตือนไฟไหม้ เครื่องตบเพลิง ห้องน้ำห้องแม่ข่ายน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดต่อภัยเงียบอย่างต่อเนื่อง



พิสูจน์โดย.....
พิสูจน์โดย.....
พิสูจน์โดย.....
เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
(นายอุลล劾 ยศธนวงศ์ / นายชาตรี ดวงนัตน์)
ผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวอร์ก จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายวีระดา กาญจนะรัตน์)
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิสัมภัยสำหรับผู้หลักภูมิ	มาตรฐานของผู้ผลิตสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณไฟฟ้ารองตับเบร็ฟ คิดเป็นริบาร์ 135.00 ลบ.ม. สามารถสำรองไฟตับเบร็ฟได้ไม่นานถ้าไม่อนุญาต 30 นาที บันไดหนึ่ฟ ห้องอาหารสำนวนดินและอาคารสำนวนเดินอย่างยั่ง แสงความคุณภาพน้ำเสียขยะและเหตุไฟไหม้ เครื่องจดจำควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริเวณพื้นที่ในห้องต่างๆ ภายในอาคาร เครื่องจดจำความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งบริเวณเพดานและห้องน้ำทาง公共区域 ชุดกดแจ้งเหตุ (Fire Manual Station with Key Switch) ติดตั้งบริเวณทางออกไม่ให้ล็อก บันไดหนึ่ฟ และทางออกจากพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละชั้น อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยทางเดินต้องตัวยาเสียงทั่วไป พร้อมแสดงไฟกระพริบ (Horn with Strobe) ติดตั้งตามชั้นต่างๆ ใกล้ประตูออกสู่ภายนอก จัดไฟฟ้าจุดรวมคน จำนวน 1 แห่ง ที่ห้องประชุม 300.00 คร.ม.โดยมีการบริหารไฟฟ้าที่จุดรวมไฟ ดังนี้ บริเวณพื้นที่ห้องที่ต้องการใช้งานเป็นจุดรวมไฟของโคมไฟ การันตี้ไฟสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไฟฟ้าหันตัน โดยไม่มีการลากไฟผ่านห้องรีโมท ไม่ประตับรีโมท เพื่อให้สามารถเช้าสั่งผ่านห้องรวมไฟได้อย่างสะดวก บันไดที่ไม่ใช้การสำรองไฟตับเบร็ฟ ติดตั้งไฟไว้ในบริเวณที่ต้องการใช้งานเป็นจุดรวมไฟของโคมไฟ การันตี้ไฟสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไฟฟ้าหันตัน โดยไม่มีการลากไฟผ่านห้องรีโมท ไม่ประตับรีโมท เพื่อให้สามารถเช้าสั่งผ่านห้องรวมไฟได้อย่างสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
(นายปริชา พงษ์สูงงาม)
นริษชา เอ็นทีก จำกัด



เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
(นายปริชา พงษ์สูงงาม)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
นายปริชา พงษ์สูงงาม 2557 ลงชื่อ.....
นายปริชา พงษ์สูงงาม / นายชาตรี ธรรมนนท์
กรรมการผู้อำนวยการองค์กรฯ
บริษัท กรุงเทพศิลป์เวชภาร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
(นายปริชา พงษ์สูงงาม)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบมูลสื่อ	ผลการทดสอบร่วมกันและแก้ไขผลการทดสอบที่สำเร็จ	มาตรฐานตามมาตรฐานด้านภาษาพัฒนาเด็กสองข้อมูล
	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุนเฉินที่ต้องมีการอพยพดูแลอย่างดูแลรักษาให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวางแผนร่วมกันผ่านใบคำศึญจน์ที่จุดรวมพล เพื่อกันไม่ให้เด็กเข้ามาในบริเวณเด็กต่างกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือความต้องการในการนัดพบ หรือผู้ป่วยนัดสักพื้นที่จุดรวมพล เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กันทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล เนื่องในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาในพื้นที่โรงพยาบาล และอำเภอที่ความสะอาดในการนำรถออกจากพื้นที่จุดรวมพลของโรงพยาบาล ติดตั้งป้ายติดตัวสำหรับรถที่บินเพื่อแจ้งเตือนรถได้ไว้บริเวณที่จอดรถติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเดิจหนุสสามารถใช้จราจรได้สะดวก จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัตโนมัติ และถังเคมีดับเพลิงทุก 3 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังสำหรับห้องพักตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงดูด ที่แนบหนังหุ้นที่หันไปด้านหลังต่อตัวเด็กเล่นในขณะต่อชั้นห้องอาหาร รวมทั้งป้ายบอกซึ่งและวัยรุ่นออกทางหนีไฟ จัดเตรียมแผนภูมิเดินทาง ๆ ตลอดทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การนัดกิจกรรมต่อไป จัดให้มีการซ้อมแผนพยุงค้ำหน้างาน ครั้ง โดยประมาณงาน กับบ้านเมืองกันและปรับบทบาทของเด็ก เทศบาลเมืองพัชิน เพื่อทำหน้าที่การ 	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานด้านภาษาพัฒนาเด็กสองข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุนเฉินที่ต้องมีการอพยพดูแลอย่างดูแลรักษาให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวางแผนร่วมกันผ่านใบคำศึญจน์ที่จุดรวมพล เพื่อกันไม่ให้เด็กเข้ามาในบริเวณเด็กต่างกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือความต้องการในการนัดพบ หรือผู้ป่วยนัดสักพื้นที่จุดรวมพล เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กันทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล เนื่องในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาในพื้นที่โรงพยาบาล และอำเภอที่ความสะอาดในการนำรถออกจากพื้นที่จุดรวมพลของโรงพยาบาล ติดตั้งป้ายติดตัวสำหรับรถที่บินเพื่อแจ้งเตือนรถได้ไว้บริเวณที่จอดรถติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเดิจหนุสสามารถใช้จราจรได้สะดวก จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังสำหรับห้องพักตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงดูด ที่แนบหนังหุ้นที่หันไปด้านหลังต่อตัวเด็กเล่นในขณะต่อชั้นห้องอาหาร รวมทั้งป้ายบอกซึ่งและวัยรุ่นออกทางหนีไฟ จัดเตรียมแผนภูมิเดินทาง ๆ ตลอดทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การนัดกิจกรรมต่อไป จัดให้มีการซ้อมแผนพยุงค้ำหน้างาน ครั้ง โดยประมาณงาน กับบ้านเมืองกันและปรับบทบาทบาทของเด็ก เทศบาลเมืองพัชิน เพื่อทำหน้าที่การ



ผู้รับหนังสือแจ้งผล

(นายศรีดา กาลสุขวงศ์)
บริษัท เอ็นพี จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ...

บริษัท เอ็นพี จำกัด

45/72

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ...
(นายสุจิต ยศสุนทรากุล / นายพานิช ดาวน์เตอร์)
กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม
บริษัท กุรุพงษ์เดชเด็ก (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการมีอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการของความถ้วนดุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. บุคลากรด้านการบริหาร	4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมหมายฯ โครงการพืช高原หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ - ปฏิบัติตามเอกสารที่มีอยู่รวมทั้งการรายงานเหตุ 2545 อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลระบบกําระท่องเที่ยวน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมหมายฯ โครงการพืช高原หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ - ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่กันและแก้ไขผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม ตามต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ประชุมสัมมนาและทำความเข้าใจแก่ผู้ป่วย พนักงาน และประชุมทุกอย่างเพื่อโรงยาบาลด้วยการนำเสนอ ให้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม ตามต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> 4.2.1 การพัฒนาโครงสร้างการส่งเสริมฯ จะนำไปสู่การพึ่งบุคลากร ทำให้เกิดภาระจ้างงานในหมู่ชนให้มากยิ่งขึ้น และอาจทำให้ร้านค้าต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวให้แก่บุคลากรทั้งสิ้น รวมทั้งจะทำให้การบริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนรับการรักษาดูแล สมัยมากขึ้น และวิธีการเลือกในการให้บริการต่างๆ น่าพอใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการฯ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละอองพุ่งกระชาญ การจราจรติดขัด/壅塞 เหตุทางการจราจรและการจราจรจัดการไม่เสียยุค โรงพยาบาล บุคลากรหัวหน้าการจัดการระยะ ประมาณ 10 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงสร้างการส่งเสริมฯ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะกิจ - ดำเนินงานบนพื้นฐานเป็นสำคัญมาก - ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่กันและแก้ไขผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม ตามต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ประชุมสัมมนาและทำความเข้าใจแก่ผู้ป่วย พนักงาน และประชุมทุกอย่างเพื่อโรงยาบาลนำเสนอ ให้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์สิ่งแวดล้อม ตามต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สำหรับ แหล่งเรียนรู้ฯ ต้นไม้ให้เด็ก สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความร่มรื่น และสามารถดู景色 ชมสิ่งสวยงามทางอากาศที่เกิดขึ้น
	4.2.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินโครงการฯ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลกระทบจากผู้คน ผลกระทบจากการจราจร ധุยานพาหนะของผู้พากษาศัตรย์ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และโรคระบบทางเดินหายใจ ภัยสุขภาพทางอากาศที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สำหรับ แหล่งเรียนรู้ฯ ต้นไม้ให้เด็ก สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความร่มรื่น และสามารถดู景色 ชมสิ่งสวยงามทางอากาศที่เกิดขึ้น

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
 (นายอุดมเดช ยกฤทธาภรณ์ / นายชัยรี ธรรมชาติ)
 เจ้าหน้าที่โครงการ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท กรุ๊ปเพลทลิฟเวอร์นาร์ จำกัด (มหาชน)




เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
 (นายปรีดา ทองสุขุม)
 เจ้าหน้าที่โครงการ
 บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



มาตรฐานด้านความถ้วนดุณภาพสิ่งแวดล้อม
 (นายปรีดา ทองสุขุม)
 บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลการปฏิบัติ อสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ	มาตรฐานของกันและเก้าอี้หลักการที่ดีของมาตรฐานส่วนตัวตามมาตรฐานส่วนตัวของ
		มาตรฐานส่วนตัวตามมาตรฐานส่วนตัวตามมาตรฐานส่วนตัวของ
3) ผลการประกอบธุรกิจการดำเนินการ เสียง หก “ไม่มีภาระ” จัดการที่ศึกษาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาที่ดินสู่โควต้าสัตว์ พัฒนาโปรด ทำให้ภัยคิโโพร์ติดต่อ แสงไฟให้กิด ความรู้สึกว่าคุณ รังเกียจ ซึ่งเป็นเสียงจาก โครงสร้างประมาณ 249 ล้าน.ว./ไร่ โครงสร้างมี ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ 260 ล.m./วัน เพื่อยับยั่งน้ำเสียให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ มาตรฐานก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำให้สามารถลด จึงมีผลกระทบต่อระบบน้ำเพื่อบำรุง	- ทำความสะอาดตัวระบบ排氣เพื่อป้องกันการตื้นเขิน หรือการทำร่อง น้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไม่ร้อนมาก เป็นมาตรฐาน มีค่าไฟ garage อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/ เดือน เก็บตัวอย่างน้ำจากห้องส้วมเพื่อตรวจสอบหาเชื้อสิ่งโรคในเส้น	มาตรฐานคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดได้เสีย
4) ผลการประกอบธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย หก “ไม่มี ภาระ” การจัดการที่ดีอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สัตว์พืชพานิชสำนัก ทำให้เกิดโรคติดต่อ และทำให้เกิด เกิดความรู้สึกว่าคุณ รังเกียจ ซึ่งโครงสร้างต้องให้มีการรับประทาน อาหารสัตว์ตามมาตราฐาน ให้เพียงพอ มีภาระต้องยก มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้เพื่อประโยชน์ ขยายพื้นที่ดินเพื่อรองรับ ล้วนหมายความส่อไปที่หล่อ ประสานให้เทศบาลเมืองห้ามนำเข้ามาเก็บบ้านไป กำจัด จึงมีผลกระทบต่อระบบน้ำท่อระบายน้ำ	- จัดให้มีการชักดูดระบบดูดฝอยให้เพียงพอ จ้าແນกตาม บริเวณทาง และประทับงานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ ขยะไปกำจัดเป็นประจํา	จัดให้มีการชักดูดระบบดูดฝอยให้เพียงพอ จ้าແນกตาม บริเวณทาง และประทับงานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ ขยะไปกำจัดเป็นประจํา



ผู้อำนวยการส่วนตัวของ

(นายปรีดา ทองสุขุม)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ

4872

นายอุตสาหะ ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ธรรมนนท์
ผู้อำนวยการส่วนตัวของ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาและช่างหัตถกรรม

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ

4872

ผู้อำนวยการส่วนตัวของ

(นายปรีดา ทองสุขุม)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ

4872

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกรรมต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการรับมือและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สรุปภาระและการห้องเป้าหมาย	โครงการเป็นอนาคต 5 ปี ถึง 21.90 เมตร ก่อสร้างรายจากอาคารเดิมซึ่งไม่มีสักษณะใดๆ ในการออม เป็นอนาคต ให้มีรากที่ดินแข็งเเก่ ล้ำพอที่จะรักษาตัวไว้ ผู้เช่าสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ ผู้เช่าจะมีความปลอดภัย สะดวก และมีที่อยู่อาศัยที่ดี ตลอดไป	- จัดให้มีกระบวนการรับส่งผู้เช่ารักษาที่ดินตามมาตรฐาน ของโรงพยาบาล - จัดให้มีรากที่ดินของอาคารโดยใช้โครงสร้าง เนื่องจากอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ไม่สามารถติดต่อได้โดยทางเดียว จราจรและที่ดินที่มีอยู่ต้องการเดินทางมาที่นี่ จึงต้องหาจุดเดินทางที่ดีกว่า 1,727.60 เมตร ให้สามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล	- มาตรการจัดตั้งเพื่อรักษาความสะอาด รวดเร็วตาม 2.412.05 ตารางเมตร สำหรับบ้านสี่หลัง ส่วนถนนทางด้านหน้าต้องมีการจัดตั้งให้มีไฟฟ้าและสัญญาณไฟเพื่อให้ส่องสว่างในเวลากลางคืน ให้สามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล




เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... นายธนกร ยศสูงวงศ์ / นายชาตรี ดาวนนทร์
บริษัท ยศสูงวงศ์จำกัด ผู้เช่าห้องพัก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กุรุพาพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับทราบสิ่งแวดล้อม
(นายธนกร ยศสูงวงศ์)
นายสุรชา ทองสุวรรณ
บริษัท เอ็นกิ๊ด จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของตัวต้องการต้องการให้สำหรับผู้คนและภัยชุมชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบที่สามารถปรับปรุงแก้ไขผ่านมาตรการหรือหลักๆ โดยเพิ่มเติมขึ้นได้ เช่น กระบวนการน้ำต่าง ปลูกไม้ก้าวหน้าชุมชนและในตัวชุมชน ผลกระทบที่ผู้อยู่อาศัยโดยรวมต้องการให้ร่วมผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ เช่น การจัดทำน้ำดื่มจากแม่น้ำ แม่น้ำ ฯลฯ ให้กับผู้คนในชุมชน ผลกระทบจากการซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่มาให้ความต้องการในชุมชน เช่น ตลาดน้ำ ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนมาตรการที่สามารถปรับปรุงแก้ไขผ่านมาตรการหรือหลักๆ โดยเพิ่มเติมขึ้นได้ เช่น กระบวนการน้ำต่าง ปลูกไม้ก้าวหน้าชุมชนและในตัวชุมชน ในการนี้ที่ผู้อยู่อาศัยโดยรวมต้องการให้ร่วมผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ เช่น การจัดทำน้ำดื่มจากแม่น้ำ แม่น้ำ ฯลฯ ให้กับผู้คนในชุมชน ผลกระทบจากการซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่มาให้ความต้องการในชุมชน เช่น ตลาดน้ำ ฯลฯ



ผู้รับผิดชอบ
นายปรีดา ทองสุวรรณ

นริษฐ เอ็นทีค จำกัด

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

52/72



เจ้าของโครงการ
นายสุนทร ยศสุนทร / นายชาตรี ดวงเนตร

กรรมการผู้อำนวยงานจังหวัด
การบูรณะและสิ่งแวดล้อม จังหวัด (มหาดไทย)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

ตารางที่ 3

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนกุรุเทพพัฒน์ (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบเสียงแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวให้ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความที่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์วาร์ จำกัด (มหาชน)
2. คุณภาพอากาศ	1. บริเวณพื้นที่โรงเรียนกุรุเทพพัฒน์ ห้องพื้น 1 สถานี 2. บริเวณโรงเรียนกุรุเทพพัฒน์วิทยาลัย 1 สถานี	(1) ปริมาณฝุ่นละอองทางอากาศ (2) ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	TSP เท็บด้วยป่าก้าวเดินเครื่องรื้อ High Volume Air Sampler และวิเคราะห์ Gravimetric ตามมาตรฐาน U.S.EPA 076 และ PM-10 เท็บด้วยยานหัวใจรื้อ High Volume PM-10 Air Sampler และวิเคราะห์ตัววิเคราะห์ Gravimetric ตามมาตรฐาน PA 076	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้าง และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละครั้ง	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์วาร์ จำกัด (มหาชน)
3. ระดับเสียง	บริเวณโรงเรียนกุรุเทพพัฒน์วิทยาลัย 1 สถานี	(1) ระดับเสียง Leq24 hr, Ldn และ Lmax (2) ความสั่นสะเทือน	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter) - เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้าง และรายงานผลทุกสัปดาห์หลังตรวจวัด 3 วันต่อหนึ่ง	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์วาร์ จำกัด (มหาชน)
4. น้ำทิ้ง	นำเข้าก่อสร้างอย่างถ้วนทั้งหมดจำนวน 1 สถานี	pH, SS,TDS, TKN, Sulfide, BOD, Settleable Solid, Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria	วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่นำไปใช้ตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์วาร์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
 พายุสุดชัค ยศสูงทูลกฤษณ์ ผู้อำนวยการ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท กรุงเทพดิสเวย์วาร์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็นทีค จำกัด
 (นายรุจิรา กาญจนวงศ์)
 บริษัท เอ็นทีค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบเสียงແผลม	สถานที่ตรวจสอบ	ต้นเหตุรวมๆ	วิธีการตรวจสอบ	ความผิด	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคมทางน้ำ	เส้นทางคมนาคมบริเวณศูนย์กลาง	สิ่งกีดขวางที่บดบังทางเดินทาง	บันทึกสิ่งกีดขวางที่บดบังทางเดินทาง การจราจรและสรุปข้อมูลทางเดินทาง	ทุกัวน์ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)
6. ระบบไฟฟ้า	บริษัทผู้ให้เช่าบ้านโครงการ	ควรตรวจสอบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 7 ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	ตรวจสอบ	ทุกัวน์ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)
7. น้ำใช้	บริษัทผู้ให้เช่าบ้านโครงการ	ตรวจสอบที่น้ำดื่มน้ำดูดจากท่อที่ไม่ถูกต้อง เช่น ก๊อกน้ำ ห้ามพูดชักชักทีมีหัวร้อน ดำเนินการนำน้ำโดยทันที	ตรวจสอบ	ทุกัวน์ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)
8. ระบบน้ำเสีย	บริษัทผู้ให้เช่าบ้านโครงการ	- ตรวจสอบที่พักน้ำฝอยเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบเสียงการพากห้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อน้อมสกัดเสียงและกำจัด	ตรวจสอบ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)
9. การอนามัยส่วนตัว	บริษัทผู้ให้เช่าบ้านโครงการ	จัดให้มีการตรวจสอบร่างกายอย่างน้อยครั้งต่อเดือน ให้ผู้เช่าบ้านที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ห้ามพูดว่ามีการสืบทายหรือใช้การไม่ได้หรือทำให้บ้านทรุด	ตรวจสอบ	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว	บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้รายงานภารกิจ เวลาที่ลงนาม

(นายจุลชร ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ธรรมรงค์)
กรรมการผู้รับผิดชอบงานน้ำ

บริษัท กรุงเทพดิสเวย์เวย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด


ผู้รายงานภารกิจ เวลาที่ลงนาม
(นายปรีดา กาลสุขุมวิท)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

54/72

ตารางที่ 4


สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพลายานาลการรุ่นใหม่พัฒนา (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	สถานแห่งตรวจสอบ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	บริเวณริมแม่น้ำ	ดูแลสภาพพื้นที่周圍การใช้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ตรวจสอบ	มาตุเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรุงเทพดิสติวิชาการ จำกัด (มหาชน)
2. คุณภาพอากาศ	บริเวณพื้นที่โรงงานมาลงพื้นที่ ห้องน้ำ 1 หลัง	ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือ High Volume PM-10 Air Sampler และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric ตามมาตรฐาน PA 076	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรุงเทพดิสติวิชาการ จำกัด (มหาชน)
3. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	(1) ผู้เสียภัยน้ำธรรมชาติในเสีย (2) ผู้เสียภัยน้ำบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	1. ตรวจวัดระดับคุณภาพน้ำเสีย ตัวชนิดค่าทางไฟฟ้า (pH) 2. ความเป็นกรดด่าง (pH) - ค่าความสกปรกในน้ำปฏิกัด (BOD) - ของแข็งแขวนและลอย (SS) - ของแข็งตะกอน (Settleable Solids) - TKN - ไขมันและไขมัน - ซัลฟิด (Hydrogen Sulfide) 2. เก็บตัวติดและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และวัดทำเป็นหน่วยตามแบบ กศ.1	วิธีการเก็บตัวอย่างและตัวจัดวัดคุณภาพน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรุงเทพดิสติวิชาการ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอุดม ยศสุธรรมากุล / นายยศรัตน์ วงศ์นนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสติวิชาการ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการ

(นายอุดม ยศสุธรรมากุล / นายยศรัตน์ วงศ์นนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสติวิชาการ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบสัมภาระ	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวหนังสือจดจำ	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การระง่ายน้ำ	ระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ถนนทางด้านข้าง	3.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจอัตโนมัติและการฟื้นฟู ต่อเนื่อง 1 ครั้ง และตรวจสอบรายงานตามแบบฟอร์ม 2 ต่อเดือนโดยนักงานที่มีคุณวุฒิ วันที่ 15 ของเดือนต่อไป	ตรวจสอบและกำกับความสะอาด ตรวจสอบและกำกับความสะอาดของโทรศัพท์ แสงไฟ แหล่งกำเนิดความเสียง รวมถึงห้องพักน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อตัดก้มูลฝอย	บันทึก กรณีหากดูสิ่งขยะ จำกัด (มหาชน)	บริษัท กรณีหากดูสิ่งขยะ จำกัด (มหาชน)
5. การจัดการขยะ	ห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วม มูลฝอยทั่วไป	ตรวจสอบปริมาณห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วม มูลฝอยทั่วไป และดูแลทำความสะอาดห้องล้อเรลร่วม	ตรวจสอบและกำกับความสะอาด ห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วม	เข้าดู ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรณีหากดูสิ่งขยะ จำกัด (มหาชน)
6. การจัดการขยะมูลฝอยติดตื้อ	ทั้งร่องรั้วบ้านและติดตื้อ แหล่งท่องพากุสตอปิดตื้อ	- ตรวจลองบันทึกจำนวนกุสตอปิดตื้อ ให้อยู่ในสภาพดี - บันทึกปริมาณบ้านและติดตื้อ - ตรวจลองห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วมติดตื้อ ไม่ให้มีภัยสิ่งต่างๆ ตกใส่ห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วม - ประมาณเมืองท่องเที่ยวและแม่น้ำ ประมาณแม่น้ำท้องที่ติดตื้อ	- ตรวจลองบันทึกจำนวนกุสตอปิดตื้อ - บันทึกปริมาณบ้านและติดตื้อ - ตรวจลองห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วมติดตื้อ ไม่ให้มีภัยสิ่งต่างๆ ตกใส่ห้องพักน้ำและห้องล้อเรลร่วม - ประมาณเมืองท่องเที่ยวและแม่น้ำ ประมาณแม่น้ำท้องที่ติดตื้อ	- หุ่นร้าน ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - หุ่นร้าน ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - หุ่นร้าน ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - หุ่นร้าน ตลอดระยะเวลา 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรณีหากดูสิ่งขยะ จำกัด (มหาชน)

เตือน ภัยধุญาณ 2557 ลงชื่อ..... เลี้ยงวงศ์วงศ์
 (นายอุดม ยศสุธรรม นายนรี นนทรี)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท กรุงเทพดิสเวย์จำกัด (มหาชน)

เตือน ภัยধุญาณ 2557 ลงชื่อ..... เลี้ยงวงศ์วงศ์
 (นายรักษา อาคมสุขวงศ์)
 บริษัท อิมพิค จำกัด


เตือน ภัยধุญาณ 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
 (นายรักษา อาคมสุขวงศ์)

บันทึก กรณีหากดูสิ่งขยะ
 บริษัท กรุงเทพดิสเวย์จำกัด (มหาชน)

5672

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของเสียง噪音	สถานภาพของเสียง	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ	วิธีการทบทวนสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
		- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อ	- ประเมินเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อเมืองเข้าสู่ไฟไหม้	
7. การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงแยกก๊าซ	ตรวจสอบระบบเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์	ตรวจสอบ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรุงเทพฯสิติเวชการ จำกัด (มหาชน)
8. สุขาภาพ	น้ำจากหอยสีฟูญี่ปุ่น	เก็บตัวอย่างน้ำจากหอยสีฟูญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพดีและสะอาด	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตัวอย่าง กារตรวจหาเชื้อสิ่งของในสิ่งของที่นำเข้ามา	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท กรุงเทพฯสิติเวชการ จำกัด (มหาชน)




เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอุรุตช ยศสุนทรากุล นายชาตรี ดวงเนตร)

นายอุรุตช ยศสุนทรากุล ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพฯสิติเวชการ จำกัด (มหาชน)


จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอุรุตช ยศสุนทรากุล)
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

57/72



TEAC COMPANY LIMITED
The Engineering Company of Thailand
บริษัทช่างสำรวจและสถาปัตย์ไทยจำกัด
Architects & Engineers
Surveyors & Constructors



แผนผังชั้นที่ ๖
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๕
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๔
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๓
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๒
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๑
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ ๐
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ -๑
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



แผนผังชั้นที่ -๒
แบบที่ ๑ : ๑,๐๐๐



Chief Architect :	นาย อรุณรัตน์ พูลวิชัย แก้ว. ๓๔๗
Architect :	นาย สมชาย แก้ว. ๔๓๒
Architect :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๑๙
Architect :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๙๔
Architect :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๙๕
Structural Engineer :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๑๙
Mechanical Engineer :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๖๗
Sanitary Engineer :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๔๘๐
Electrical Engineer :	นาย วิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว. ๕๒๙
PROJECT :	โครงการบ้านพักบ้านเรือน
OWNER :	บริษัท ภูสูตภูมิศิลป์จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
TITLE :	ผู้จัดทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
No. Date	Revision
Drawn:	Total Drawing :
Checked:	Job No.
Date:	Drawing No.

DO NOT SCALE THE DRAWING.
IMPORTANT: ALL DIMENSIONS SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE.

บริษัท ภูสูตภูมิศิลป์จำกัด

(นายวิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว)

บริษัท ภูสูตภูมิศิลป์จำกัด
(นายวิวัฒน์ ภานุเดช แก้ว)
กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
บริษัท ภูสูตภูมิศิลป์จำกัด (มหาชน)



TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
139/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Viharn-Beung Kerd District, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2882-3282-7 Telex : (02) 412-3281

Chief Architect :
ดร. วิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ วัสดุ 347
เครนล็อก ออยล์ วัสดุ 432

Architect :
นายพิชัย ภานุสินธุ์ ภานุ 3946
ผู้ตรวจสอบบัญชีครองสิ่งปลูกสร้าง
ปรกามณ์ ฤทธิ์บริดันท์ วัสดุ 720

Structural Engineer :
ดร. วิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ภานุ 6193
ศรีวิชัย พานิชชกุล ภานุ 18244
ศรีพงษ์ ใจรุน วัสดุ 55297

Electrical Engineer :
นาย วรเชษฐ์ กุญชารักษ์ ภานุ 840
Sanitary Engineer :

นาย ลักษณ์ ภานุ ภานุ 77
Mechanical Engineer :
พี่น้อง วิเศษอนันดาภรณ์ ภานุ 367

Interior Designer :
-

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน


TITLE :
ผังบริเวณ

No. Date Revision

Job No. Total Drawing :
Drawn:

Checked: Drawing No.
Date:

DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการ

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายวุฒิเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสังกัดคลื่น
(นายปรีดา ทองสุขวงศ์)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
139/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vipassorn-Sangkat Road, Chidambaram, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2992-3382-7 Telefax : (02) 492-3389

Chief Architect :
ดร. วิวัฒน์ พูลพิมพ์ วงศ์ วากท. 347
นายบุญชู วงศ์ วากท. 432

Architect :
นายเชษฐ์ ธนาภิพัฒน์ วงศ์ วากท. 3946
ผู้ควบคุมโครงการ ~~นายวิวัฒน์ พูลพิมพ์~~
นายกมิล พูลพิมพ์ วงศ์ วากท. 720

Structural Engineer :
ศรีราชา กิตติภูมิ วงศ์ วากท. 6193
ดวงทิพย์ พานิชปักษา วงศ์ วากท. 18244
ธีรพงษ์ ใจดี วงศ์ วากท. 56297

Electrical Engineer :
พันธ์ วรรจัยการ วงศ์ วากท. 840

Sanitary Engineer :
อนันต์ ภัสดาภรณ์ วงศ์ วากท. 77

Mechanical Engineer :
พิชัย วิเศษอนันดาภรณ์ วงศ์ 367

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :
ผังบริเวณ

No.	Date	Revision


Job No. Total Drawing :

Drawn:

Checked: Drawing No.

Date:

DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE




รูปที่ 3 ผังระยะถอยร่นโดยรอบอาคาร

เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่ เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ธรรมเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่ ผู้รับผิดชอบ
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vihavadi-Rangsit Road Dinsang Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2882-3381-7 Telefax : (02) 882-3389

Chief Architect :
ดร. วิทย์ ภูมิสกิด ว.ก. 347
เลนล อยุทธ ล.ก. 432

Architect :
เนทีช ดาวรัตน์ อ.ก. 3946
ผู้ตรวจสอบโครงสร้าง ต.ก. 720
ปองกิมย์ ฤทธิเดชาบัน บ.ก. 720

Structural Engineer :
ลดาภรณ์ กิตติพันธุ์ ล.ก. 5193
ดวงดิษฐ์ พานิชกุล ล.ก. 18244
ธีระพงษ์ ใจอุณห ล.ก. 56297

Electrical Engineer :
พนก วรเชษฐาภรณ์ บ.ก. 840

Sanitary Engineer :
อันดี พลัดดุด ว.ก. 77

Mechanical Engineer :
พีระ วิเศษอนหาวย ล.ก. 367

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท โกลบอล เมดิคัล
เอนเตอร์PRI จำกัด


PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพพัฒนา

TITLE :

No. Date Revision

Job No.	Total Drawing :
Drawn:	
Checked:	
Date:	Drawing No.

DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE




อาคารโรงพยาบาลล้วนต่อขยาย

อาคารโรงพยาบาลบังจุบัน


รูปด้านทิศใต้

SCALE 1 : 600



รูปด้านทิศตะวันออก


SCALE 1 : 600



อาคารโรงพยาบาลล้วนต่อขยาย

รูปด้านทิศตะวันตก

SCALE 1 : 600



อาคารโรงพยาบาลบังจุบัน

อาคารโรงพยาบาลล้วนต่อขยาย


รูปด้านทิศเหนือ

SCALE 1 : 600

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชารตี้ ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)


รูปที่ 4 รูปด้านของอาคาร

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสังฆະล้อม
(นายปีรดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด






TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vihamed-Report Road, Dindang, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2882-3282-7 Telefax : (02) 992-3388



อาคารโรงพยาบาลล้วนดือข่าย


อาคารโรงพยาบาลบัวบูป

ชุดตัด A-A
SCALE 1 : 500



อาคารโรงพยาบาลล้วนดือข่าย

ชุดตัด B-B
SCALE 1 : 500



อาคารโรงพยาบาลล้วนดือข่าย

ชุดตัด C-C
SCALE 1 : 500


ชุดที่ 5 ชุดตัดของอาคาร

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายชุดเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิงห์ลดล้อม

(นายปรีดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



Chief Architect :
ดร. วายชัย จันทร์มีคิค วาระ 347
Architect :
เบนที้ช์ ภารวันิชจรงค์ ภาร 3946
ผู้ควบคุมโครงการ บริษัท บลูม จำกัด วาระ 720
Structural Engineer :
คราช ศักดิ์สุขุม วาระ 6193
ดวงพิรุณ วงศ์สุขุม วาระ 18244
เชิงชัย ใจอ่อน วาระ 56297
Electrical Engineer :
คง วรกานตภาน วาระ 2204 วาระ 840
Sanitary Engineer :
อันช์ ลักษณ์ วาระ 77

Mechanical Engineer :
พันธุ์ วีระศักดิ์อนุราษฎร์ วาระ 367
Interior Designer :

OWNER :
บริษัท โกลบอล เมดิคัล
เน็ทเวิร์ค จำกัด

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :
ชุดตัด A-A
ชุดตัด B-B
ชุดตัด C-C

No. Date Revision

Job No. Total Drawing :
Drawn:
Checked: Drawing No.
Date:
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE



TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vimolrak-Rungrat Road, Phraeng, Bangkok 10430 Thailand
Telephone : 0-2692-3382-7 Fax : (02) 692-3369

Chief Architect :
ดร. อรุณรัตน์ ภูมิเมธี วารดี. 347
เลนิน อรุณรัตน์ วารดี. 432

Architect :
เนตรศักดิ์ ดาวยันนิชธรรม ภคต. 3946
นฤทธิราษฎร์ ปิยวรรณ์ ภคต. 3946
ประภิโมทย์ ฤทธิ์เดชาพันธ์ ภคต. 720

Structural Engineer :
ศรีราอุร ภิญโญ ภญ. 6193
ดวงทิพย์ พานิชชกุล ภญ. 18244
ธีรพงษ์ ใจรุ่น ภญ. 56297

Electrical Engineer :
อนันต์ วรรษิรากรณ์ ภก. 840

Sanitary Engineer :
อนันต์ ภัลลกุล ภก. 77

Mechanical Engineer :
พีระ วิเศษดอนตราภัย ภก. 357

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :
ผังบริเวณ

No.	Date	Revision


Job No.	Total Drawing
---------	---------------

Drawn:	
--------	--

Checked:	Drawing No.
----------	-------------

Date:	
-------	--


DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 6 ตำแหน่งทั้งเก็บน้ำได้ดีน บ่อสำนักน้ำเสีย และบ่อห่วงโซ่น้ำของโครงการ

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายอุดมศักดิ์ ยศสุนทรากุล / นายชาติชัย ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
108/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vithayot-Rangsit Road, Dusit, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2622-3382-7 Telefax : (02) 692-3388

Chief Architect :

ดร. อว่ายิ่ง จุลโนมสก์ ว.ก.ด. 347
เลนล็อก อรุณฯ ว.ก.ด. 432

Architect :

เนทีช ภารวัตพิเชอร์รัม ภ.ก.ด. 3946
ผู้ตรวจชอบโครงการ ร.ศ. ๗๔

ปริมาณย์ ฤทธิบริศาดา ภ.ก. 720

Structural Engineer :

สรายุทธ กิจวิทย์ ภ.ก. 6193
ดาวพิทย์ พานิชกุล ภ.ก. 18244

เชียงย์ ใจรุ่น ภ.ก. 56297

Electrical Engineer :

สมุด วงศิริยากร ภ.ก. 840

Sanitary Engineer :

อันนา พลกุล ภ.ก. 77

Mechanical Engineer :

พีระ พิเศษกุล ภ.ก. 367

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกรรม
จำกัด (มหาชน)


PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพพิพิธ

TITLE :
แบบข่ายบ่อปั้มน้ำเสีย

No.	Date	Revision

Job No.	Total Drawing :
Drawn:	25
Checked:	Drawing No.
Date:	SNP-17R


DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 7 แบบแปลน และรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารล้วนขยาย

เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่.....เจ้าของโครงการ
(นายอุดมชัย ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดาวเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่.....ผู้รับผิดชอบการสังเวยคล้อง
(นายบริรา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





TEAC COMPANY, LIMITED
The Engineering Economic and Architectural Consultants
139/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vat Phra Ram - Rangsit Road, Dindang, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2882-3382-7 Telefax : (03) 692-3389

Chief Architect :

ดร.อวัยชัย ใจมีสกิด วัสดุ.347

Architect :

เดชชัย ภานุสกัด วัสดุ.432

Structural Engineer :

ลดาภรณ์ กิตติภรณ์ วัสดุ.6193

Electrical Engineer :

ดาวพิษัย พานิชภรณ์ วัสดุ.18244

Sanitary Engineer :

ธีรัตน์ ใจมีสกิด วัสดุ.56297

Mechanical Engineer :

พิม拉 วิเศษอนันต์ วัสดุ.840

Interior Designer :

อันดา ลักษณ์ วัสดุ.77

OWNER :

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จำกัด(มหาชน)

PROJECT :

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

TITLE :

แบบขยายบ่อปั้นน้ำเสีย

No. Date Revision

Job No. Total Drawing :



Drawn: 25

Checked:

Drawing No.

Date: SNP-17R


DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



แบบขยายบ่อปั้นน้ำเสีย

หมายเหตุ 1. งานระบายน้ำล้นของบ่อรองและถังดักดักก่อนให้ติดตั้ง WEIR โดยรอบ

2. ให้ทำการยิตเม็ดสีเดียวนังเติงอาคารเพื่อบังกันการลอยตัวโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต



เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่.....เจ้าของโครงการ
นายแพทัย จุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงวันที่.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

teac

TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
134/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vimayadevi-Krungthep Road Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2992-3382-7 Telex : (02) 492-3382

Chief Architect :
ดร. อายุรักษ์ วุฒิไชยศักดิ์ ว.ล. 347
เด่นดี อุตสาหะ ว.ล. 432

Architect :
เนตรศิริ ดาวารันนิชธรรม ว.ล. 3946
ผู้ตรวจสอบโครงสร้าง *sell* ว.ล.
ปราบิมัย ถุอิบดีด้านที่ ว.ล. 720

Structural Engineer :
ลาราอุ๊ กีจวิทย์ ว.ล. 6193
ดวงทิพย์ พานิชภักดี ว.ล. 18244
ธีระพงษ์ ใจฤทธิ์ ว.ล. 56297

Electrical Engineer :
อนันต์ วรรษิยากร ว.ล. 840

Sanitary Engineer :
อนันต์ ลักษณ์ ว.ล. 77

Mechanical Engineer :
อนันต์ วิเศษคงมาลัย ว.ล. 367

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด(มหาชน)


PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :

ผังบริเวณ

No.	Date	Revision

Job No.	Total Drawing
Drawn:	
Checked:	Drawing No.
Date:	
DO NOT SCALE THIS DRAWING	
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE	



รูปที่ 8 ผังระบบบายน้ำของโครงการ

- หมายเหตุ
 - (N) ท่อไฟเบอร์กลาส 1 : 250 (ต้นทากลีก 0.80 ม.)
 - (N) ท่อไฟเบอร์กลาส 1 : 200
 - EX ท่อเดี่ยว Ø 0.50 ม. 1 : 600
 - ← ท่อทางการระบายน้ำ
 - บ่อห้วยน้ำ


เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ

(นายอุดมศักดิ์ ยศสุนทรวงศ์ / นายชาครี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายปรีดา ทองอุปัชฌาย์)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



ผู้รับผิดชอบการส่งตรวจด้อม

teac

TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi The University of the Thai Chamber of Commerce
Viphavadi-Rangsit Road, Dusit, Bangkok 10420 Thailand
Telephone : 0-2681-3383-7 Telex : (02) 682-3269

Chief Architect :
ดร. วิวัฒน์ ภูมิเมธี ว.ก.ส. 347
สถาปัตย์ อรุณรัตน์ ว.ก.ส. 432

Architect :
พิเชฐ พารันนิชธรรม ภ.ก.ส. 3946
นฤตราษฎ์ ล่อครองล่ำร่าง~~ล่อครอง~~
ประเมษย์ ฤทธิเดชน์ ว.ก.ส. 720

Structural Engineer :
กรุงศรี กิตติภูมิ ภ.ก.ส. 6193
ดาวพิทย์ พานิชภักดี ภ.ก.ส. 18244
ธีรบงษ์ ใจรุณ ภ.ก.ส. 56297

Electrical Engineer :
สมชาย วรรษภากุล ภ.ก.ส. 840

Sanitary Engineer :
อัจฉริ์ พลลักษณ์ ภ.ก.ส. 77

Mechanical Engineer :
พิเชฐ วิเศษพันหาวยา ภ.ก.ส. 367

Interior Designer :



OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :
ผังบริเวณ


No.	Date	Revision
-----	------	----------

Job No.	Total Drawing :
Drawn:	
Checked:	Drawing No.
Date:	
DO NOT SCALE THIS DRAWING IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD BE CHECKED ON THE SITE	



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายอุดมเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขานน)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด



teac

TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
138/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Viphavadi-Rangsit Road, Dusitgarden, Bangkok 10400, Thailand
Telephone : 0-2222-3352-7 Fax : (02) 622-3369

Chief Architect :
ดร. วิวัฒน์ วุฒิเมธิกุล ว.ก.ศ. 347
นางสาว อรุณรัตน์ ว.ก.ศ. 432

Architect :
เนตรศักดิ์ ภารพิชิตธรรม ภ.ก.ศ. 3946
ผู้ตรวจสอบโครงการ *Mr. J. M.*
บริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ว.ก.ศ. 720

Structural Engineer :
ดร.กรุง กิตติภรณ์ ล.ก.ย. 6193
ดาวพิทย์ พานิชชกุล ล.ก.ย. 18244
ธีรพงษ์ ใจรุ่ง ล.ก.ย. 56297

Electrical Engineer :
อนันต์ วรรธยาภรณ์ ภ.ก.ศ. 840

Sanitary Engineer :
อนันต์ ภัลลกุล ว.ก.ศ. 77

Mechanical Engineer :
พันธุ์ วิเศษอนันดาภรณ์ ภ.ก.ศ. 367

Interior Designer :

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)


PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :
ผังบริเวณ



No. Date Revision

Job No.	Total Drawing :
Drawn:	
Checked:	Drawing No.
Date:	

DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 10 ผังจราจร และที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ

(นายจุตเดช ยศสุนทรากุล / นายชาติวิ ดวงเนตร)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสังฆะล้อม

(นายปริสา ทองสุขนาม)

บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





TEAC COMPANY, LIMITED
Thai Engineering Economic and Architectural Consultants
128/1 Soi The University of The Thai Chamber of Commerce
Vahnsai-Rasgot Road, Dusit, Bangkok 10400 Thailand
Telephone : 0-2692-3382-7 Telex : (02) 691-3389

Chief Architect :
ดร. อรุณรัตน์ วุฒิไสวศักดิ์ ว.กธ. 347
นายสุรัช ลักษณ์ ว.กธ. 432

Architect :
นายธนกร ดาวรัตน์ ธรรมรงค์ ภ.กธ. 3946
ผู้ช่วยสถาปนิก ดร.อรุณรัตน์ วุฒิไสวศักดิ์
ปริญญา ฤทธิ์เดชาทิพ ภ.กธ. 720

Structural Engineer :
ดร.อรุณรัตน์ วุฒิไสวศักดิ์ ภ.กธ. 3946
ดร.อรุณรัตน์ วุฒิไสวศักดิ์ ภ.กธ. 18244
ปริญญา ใจรุ่ง ภ.กธ. 56297

Electrical Engineer :
นาย วรรษิษฐ์ วงศ์ ภ.กธ. 840

Sanitary Engineer :
นาย นันท์ พลกุล ภ.กธ. 77

Mechanical Engineer :
นาย วีระเชษฐ์ มหาภัย ภ.กธ. 367

Interior Designer :
-

OWNER :
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

PROJECT :
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

TITLE :

ผังบริเวณ

No.	Date	Revision


Job No. Total Drawing :

Drawn:

Checked: Drawing No.

Date:


DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD
BE CHECKED ON THE SITE



รูปที่ 11 จุดรวมพล และเลี้ยวทางอพยพไปยังจุดรวมพล

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายอุสมาน ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้สำนักงานส่งแลกเปลี่ยน
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





AXIS LANDSCAPE LIMITED

3332 NIWATCHAI BLDG 7TH FLOOR
PHAHOLYOTHIN RD. LADYAO, CHATUCHAK BKK 10900
TEL. (662)-29373815-16 FAX -29373820

PROJECT NAME

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
(ส่วนต่อขยาย)

CLIENT:



LANDSCAPE ARCHITECTS: AUTHORIZED SIGNATURE

แบบที่ ผังพื้นที่สีเขียว วัวด.24
ผู้รับผิดชอบ:
ผู้ออกแบบ:
ผู้ตรวจสอบ:


STRUCTURAL ENGINEERS:

ELECTRICAL ENGINEERS:

SANITARY ENGINEERS:

MECHANICAL ENGINEERS:

KEY PLAN:



REVISIONS 00

NO	DATE	DESCRIPTION

EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ

Date: 24 July 2013 Design: AP TWISTH

Scale: 1:500 Draw: TWISTH

Proj.no.: 13001001 Checked:


DRAWING NUMBER:

LS-0.1 OF _____

พื้นที่สีเขียวส่วนที่ 3 = 1,572.95 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวส่วนที่ 1 = 526.50 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวส่วนที่ 2 = 242 ตร.ม.




รูปที่ 12 ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ส่วนที่	พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.)	รวม
1	1.1	460
	1.2	66.50
2	2.1	242
	3.1	1,036.10
3	3.2	52.80
	3.3	484.05
รวมพื้นที่สีเขียว (ตร.ม.)		2,341.45

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสติเวชภาร จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
(นายปรีดา ทองสุขุม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด





AXIS LANDSCAPE LIMITED
3332 MIWATCHAI BLDG. 7TH FLOOR
PHAHOLYOTHIN RD. LADYAO, CHATUCHAK BKK 10900
TEL (662)-29373815-16 FAX 0-29373820

PROJECT NAME:

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
(ส่วนต่อขยาย)

CLIENT:

โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER

บริษัท กองทัพดิจิทัลวาร์ก จำกัด (มหาชน)

LANDSCAPE ARCHITECTS:

AUTHORIZED SIGNATURE

อนันต์ พิริยะธรรม 100.24
ภูริษา คงปฏิรักษ์
กอบกุล นาคราชกุล



STRUCTURAL ENGINEERS:

ELECTRICAL ENGINEERS:

SAWATI ENGINEERS:

MECHANICAL ENGINEERS:

KEY PLAN:



REVISIONS 00		
NO.	DATE	DESCRIPTION

ENTIC Co.,Ltd
ENTIC Co.,Ltd

EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE:

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังยืน

Date: 24 July 2013 Design: AP TW WS TH

Scale: 1:500 Draw: TW WS TH

Proj no.: 13001.001 Checked:

DRAWING NUMBER:

LS-0.2 OF _____

พื้นที่สีเขียวยังยืนส่วนที่ 3 = 1403.95 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวยังยืนส่วนที่ 1
ปั๊ม 06" 16 ตัน พื้นที่ 102.40 ตร.ม

พื้นที่สีเขียวยังยืนส่วนที่ 2

ปั๊ม 06" 3 ตัน, อินพัฒนา 04" 2 ตัน
สุขาภิการ 07" 1 ตัน, หางนกยูงชั้ง 08" 1 ตัน
พื้นที่ 95.75 ตร.ม

3.2 พื้นที่สีเขียวยังยืน
แคนา 06" 5 ตัน พื้นที่ 52.8 ตร.ม

3.3 พื้นที่สีเขียวยังยืน แคนา 06" 6 ตัน
มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 6 ตัน พื้นที่ 231.25 ตร.ม

3.5 พื้นที่สีเขียวยังยืน แคนา 06" 6 ตัน
มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 6 ตัน พื้นที่ 72.36 ตร.ม

3.4 พื้นที่สีเขียวยังยืน แคนา 06" 4 ตัน
มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 4 ตัน พื้นที่ 49.27 ตร.ม

3.6 พื้นที่สีเขียวยังยืน แคนา 06" 4 ตัน
มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 4 ตัน พื้นที่ 49.27 ตร.ม

3.1 พื้นที่สีเขียวยังยืน เสี้ยวต่อเตียง 07" 26 ตัน, แคนา 06" 33 ตัน, ดาบเมธิอง 04" 19 ตัน, ปั๊ม 06" 3 ตัน พื้นที่ 949 ตร.ม

รูปที่ 13 ผังพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นของโครงการ

ลำดับ	พื้นที่สีเขียวยังยืน (ตร.ม.)	ชนิดพื้นที่ในพื้นที่ปลูก	รวม
1	1.1	ปั๊ม 06" 16 ตัน	102.40
2	2.1	ปั๊ม 06" 3 ตัน, อินพัฒนา 04" 2 ตัน, สุขาภิการ 07" 1 ตัน, หางนกยูงชั้ง 08" 1 ตัน	95.75
3	3.1	เสี้ยวต่อเตียง 07" 26 ตัน, แคนา 06" 33 ตัน, ดาบเมธิอง 04" 19 ตัน, ปั๊ม 06" 3 ตัน	1,403.95
	3.2	แคนา 06" 5 ตัน	
	3.3	แคนา 06" 6 ตัน, มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 6 ตัน	
	3.4	แคนา 06" 4 ตัน, มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 4 ตัน	
	3.5	แคนา 06" 6 ตัน, มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 6 ตัน	
	3.6	แคนา 06" 4 ตัน, มะรองกาโนะใบใหญ่ 06" 4 ตัน	
รวมพื้นที่สีเขียวยังยืน			1,602.10

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสติเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสังเวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

รายการสิ่งกีดขวางที่ประกอบเน้น	
ไม้พุ่ม	รากตืบเหงาหนา
	ต้นหางเต่าเนื้อ H 0.40 m. <i>Melastoma repens</i> (Wild) Zizka
	ลิ้นจี่รากหิน H 0.30 m. <i>Melastoma malabathricum</i> L subsp. <i>malabathricum</i>
	ต้อตี H 0.40 m. <i>Baccharis longifolia</i>
	กระซิรีเขียว H 0.60 m. <i>Daphnepogon laburon</i> Ledeb.
	หอยปาก H 0.40 m. <i>Pennisetum setosum</i> (Forsk.) Chiov.
	ใบปูน H 0.40 m. <i>Melastoma repens</i> (Wild) Zizka
	ใบกระวาน H 0.30 m. <i>Tecomanthus ceruleus</i> A. Ronse
	ต้นหิน H 0.30 m. <i>Zephyranthes</i> spp.
	หอยปากน้ำเงิน <i>Zygia mollis</i>
	หอยปากน้ำเขียว <i>Axonopus compressus</i> Beauv.



AXIS LANDSCAPE LIMITED

3332 MIWATCHAI BLDG. 7TH FLOOR
PHAHOLYOTHIN RD. LADYAO, CHATUCHAK BKK 10900
TEL. (662)-29373815-18 FAX 0-29373820

PROJECT NAME:

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
(ส่วนต่อขยาย)

CLIENT:

โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ

บริษัท ภารกิจสถาปัตยกรรมจำกัด (มหาชน)

LANDSCAPE ARCHITECTS

AUTHORIZED SIGNATURE

ลงชื่อ _____
ลงนาม _____
ลงชื่อ _____
ลงนาม _____



STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

SAWANTH ENGINEERS

MECHANICAL ENGINEERS

KEY PLAN:



REVISIONS 00

NO	DATE	DESCRIPTION

EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE:
ผังแสดงรากตืบหินราก (ไม้พุ่ม, ไม้คุดตืบ)
ส่วนที่ 2

Date: 24 July 2013 Design: AP TH/WG TH
Scale: 1:200 Draw: TW/NS TH
Proj. no.: 13001 co1 Checked:
DRAWING NUMBER:
LS - 2.2 OF _____

มาตราส่วน 1:125

พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า ส่วนที่ 1.1
พื้นที่ 357.60 ตร.ม.

พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า ส่วนที่ 1.2
พื้นที่ 66.50 ตร.ม.

พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า ส่วนที่ 2.1
พื้นที่ 146.25 ตร.ม.

พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า ส่วนที่ 3.1
พื้นที่ 169.00 ตร.ม.

รูปที่ 14 ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้าของโครงการ

ส่วนที่	พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า	ชนิดพื้นที่ไม้ที่ปลูก	รวม
1	1.1	357.60	กระดุมทองเลือย, คริสติน่า, พลับเพลิงหนู, หญ้านวน้อย
	1.2	66.50	พลับเพลิงหนู, กระดุมทองเลือย
2	2.1	146.25	บัวดิน, หญ้าน้ำพุ, หญ้าดอกಡง, คล่องเครงแคระ, ไอริส, บลูอาเรย์, แยกเป็นส เศรษฐี เชื่อม, หญ้านวน้อย, หญ้ามาเลเซีย
3	3.1	169.00	คริสติน่า, กระดุมทองเลือย, หญ้านวน้อย
รวมพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/หญ้า			739.35

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ
(นายจุลเดช ยศสุนทรากุล / นายชาตรี ดวงเนตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท กรุงเทพดิสทริกต์เวชภาร จำกัด (มหาชน)

เดือน มิถุนายน 2557 ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายปรีดา ทองสุขงาม)
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด