



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๘ ๙ ๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐

๒๕๕๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ STW CONDO

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ อท.๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ อท.๑๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่ อท.๑๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ STW CONDO ของบริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 ๕. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ STW CONDO ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ซอย ๑๓ แขวงบางปะกอก เขตราชภัฏบูรณะ กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ โครงการ ๓ - ๓ - ๘๙.๒ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุด พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๕ ชั้น จำนวน ๓ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๔๕๓ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ STW CONDO ของบริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด โดย
ให้บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานโยธาฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยธาฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และ ๕ ในกรณี จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาหากกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยันันท์ ศิภกนกวนภรณ์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐ - ๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ STW CONDO ของบริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ STW CONDO ของบริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ซอย 13 แขวงบางปะกอก เขตราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 3 - 3 - 89.2 ไร่ (6,356.8 ตารางเมตร) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งหมด 493 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ STW CONDO ของบริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมาบังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด



บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 1/124 หน้า

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
(นายเอก แก้วกระจาง)
บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

4 เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรงจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด




ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายเอก แก้วกระจาง)
บริษัท อี็นไพรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 2/124 หน้า

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานครั้งที่สามที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯผู้ดูแลกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการก่อสร้างของโครงการ STW CONDO

..... ปรัชญาการบริษัท
..... มนต์สุภาษี เศรษฐีไวรอนด์
บริษัท เศรษฐีไวรอนด์ จำกัด

eTech

บริษัท เย็นไวน์อเมริกา หลังมูร์ คลองสานคอมเพล็กซ์ ชั้น 4
เลขที่ ๑๖๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
ผู้จัดการ ๗๙๔๒๒๕๘๘๘
ลงชื่อ 
ได้อ่านและทำความเข้าใจดีแล้ว
ผู้รับรองจำนวน ๓/๑๒๔..... พนักงาน
ลงชื่อ 
ผู้รับทราบและเห็นชอบ
ลงชื่อ 
ผู้รับทราบและเห็นชอบ
ลงชื่อ 
บริษัท เย็นไวน์อเมริกา หลังมูร์ คลองสานคอมเพล็กซ์ ชั้น 4
เลขที่ ๑๖๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
ผู้จัดการ ๗๙๔๒๒๕๘๘๘
ลงชื่อ 
ได้อ่านและทำความเข้าใจดีแล้ว
ผู้รับรองจำนวน ๓/๑๒๔..... พนักงาน
ลงชื่อ 
ผู้รับทราบและเห็นชอบ
ลงชื่อ 
ผู้รับทราบและเห็นชอบ
ลงชื่อ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตรฐานตามมาตรฐานการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 1)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผลการรับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	1) ผู้ประกอบดิบบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตรฐานตามมาตรฐานการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 1)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ผู้ประกอบดิบบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตรฐานตามมาตรฐานการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 1)	1. จัดทำวิวทัศน์จุดยามพากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง เพื่อบอกให้ผู้ประกอบดิบบ้านทราบ ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ซึ้งด้วยผ้าสักกันสาดที่ เพื่อป้องกันการรั่วของท่อระบบถนน สัดพรหมนำรีโวนที่ทำให้เกิดฝุ่น จัดให้มีการวางแผนหน่วง วัสดุในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย เช่นพืชป่า จัดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เช่นระบบ ก่อสร้าง
	ผู้ประกอบดิบบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตรฐานตามกฎหมาย (TSP) ปริมาณที่โครงการ มีปริมาณ 0.05 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับปริมาณผู้ประกอบดิบบ้านที่ได้รับผลกระทบ ก่อสร้างโครงการ 0.0063 มก./ลบ.ม. จะทำให้ผู้ประกอบดิบบ้านที่ได้รับผลกระทบ (TSP) ปริมาณ 0.0563 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่ต่างกันมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้ทักษิณ 0.33 มก./ลบ.ม.	2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ซึ้งด้วยผ้าสักกันสาดที่สุด สำเร็จรูปที่มีการห่อหุ้มไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่สุด บริเวณปากทางเข้า-ออกต่อไปที่บ้านเดลฯ เปิดเฉพาะเมืองรักษาน้ำดื่มให้สะอาดปราศจากเชื้อ ที่นิน ดิน หราย หรืออื่นๆ ที่อาจก่อภัยร้ายแก่มนุษย์ ทางน้ำดื่ม เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องนำไปทำการองหอยห้อไว้ที่หน้างาน โดย จัดให้มีรถเข้า-ออก แล้วรักษาพื้นที่ให้สะอาดปราศจากเชื้อ
	สำหรับผู้ประกอบดิบบ้านเดลก้าว 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณที่โครงการ มีปริมาณ 0.04 มก./ลบ.ม. เมื่อ รวมกับปริมาณผู้ประกอบดิบบ้านจ้างการก่อสร้าง โครงการ 0.0063 มก./ลบ.ม. จะทำให้ผู้ประกอบดิบบ้านเดลก้าว 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณ 0.0463 มก./ลบ.ม. สำคัญไม่ต่างกันมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้ทักษิณ 0.12 มก./ลบ.ม.	3. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องนำไปทำการองหอยห้อไว้ที่หน้างาน โดย ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่อยู่ในห้องสกัดน้ำยา โดยทำเป็น บ่อถังลักษณะเดียวกันกับห้องลักษณะเดียวกัน จัดให้มีพื้นที่สำหรับห้องลักษณะเดียวกัน ทราย ที่ห้องลักษณะเดียวกันเพื่อการดูแลอย่างดีโดยไม่ทำให้เสื่อม เสียหายของผู้มาใช้งาน
	2. นกพิทักษ์ทางอากาศที่ก่อขึ้น "ได้แก่ ก้าวท่ารับลมอนกอกาจ (CO) ที่ก่อจลาจลร่อง จักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการประมาณ 0.0020 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับผลการตรวจสอบพื้นที่ โครงการในปัจจุบันซึ่งดูแลดี 0.92 มก./ลบ.ม. คาด ก่อสร้างห้องก่อสร้างโครงการจะทำให้มีปริมาณความ ร้อนสูงกว่า 90% ของค่ารับอนุญาต (CO) รวมทั้งกับ ปริมาณความร้อนของร่องที่มีความร้อนสูงกว่า 30 กิกะแคลอร์ (กิกะแคลอร์) เมื่อตัดปริมาณผู้คนของ	4. จัดทำวิวทัศน์จุดยามพากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง เพื่อบอกให้ผู้ประกอบดิบบ้านทราบ การในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการชนโคลนในช่วงฝนตก ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุ ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ ชั่วโมง เนื่องด้วยการเผาไหม้ในช่วงเวลาที่มีควันมาก บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวชุดา ไตรรัตน์วราณ)
กรรมการบริษัท
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด



ลงชื่อ
(นายอ่อน แก้วระวาง)
ผู้อำนวยการริบบิ้งเจดด้อม
บริษัท เอ็นจีริบบิ้งโซลูชัน จำกัด

ลงชื่อ
(นายอ่อน แก้วระวาง)
ผู้อำนวยการริบบิ้งเจดด้อม
บริษัท เอ็นจีริบบิ้งโซลูชัน จำกัด

การงานที่ 1 สรุปผลการทดสอบเม็ดสั่นที่สำหรับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละแบบ ตามที่ระบุไว้ในแบบทดสอบ แล้วมาตราชการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อโครงสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 2)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชม
ห้องน้ำ ห้องน้ำของบุคคลภายนอก ห้องน้ำของบุคคลภายใน

ପ୍ରକାଶ ମହିନେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯାଇଲୁ କାହାରେ

ตามที่ 1 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์ตามที่กำหนดมาตามที่ผู้ประเมินได้ตกลงไว้ในสัญญาที่ได้ลงนามไว้แล้วก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะส่อไปต่อการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ แต่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ពេលវេលាភាសាអាគ្ញនា 2558

୬୩

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 7/124.....หน้า
๗๙ชุด.....

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคล้า

บริษัท เอ็นจีวีร้อนน้ำและออก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ฯ จำกัด

ตามที่ 1 สรุปผลการประชุมที่ผ่านมา แต่ละภาคีต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดที่แนบท้าย ให้เสร็จสิ้นแล้วก่อนวันที่กำหนด

หัวข้อการสืบสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางทะเลที่สำคัญ
1.6 การพัฒนาเชิงอนุรักษ์	การพัฒนาเชิงอนุรักษ์	<p>ผลกระทบทางทะเลของดินในช่วงก่อสร้างจะเกิดจากภาระดินเพื่อที่ระบุน้ำที่ดิน ปอบำบัดน้ำเสีย หากไม่มีการป้องกันการพังทลายของดิน จะมีผลผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างดินเม็ดฟูที่ซึ่งติดต่ออยู่กับดิน นอกจากนี้การขุดส่งวัสดุอาจทำให้ดินในพื้นที่ก่อสร้างติดกับตัวรถบรรทุกท้าให้ถนนเส้นที่ใช้ชนสังเกตความสกปรกและทำให้เกิดปัจมุขของดิน</p>	<p>จัดทำกรวยธรรมชาติกันความเมล็ดพักพันทางงานก่อสร้าง และหากความเสียหายจากการก่อสร้างคงครองต่อแม้เป็นไปได้ ความบ่ำ夷หลักที่หนี เพื่อลดผลกระทบด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัยที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ</p> <p>การขุดดินเพื่อวางแผนงานและการก่อสร้างงานของระบบไฟฟ้าอยู่ใกล้ดิน เนื่องจากไฟฟ้าติดดิน และระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างต้องถูกวางไว้บริเวณบ่อ (SinkHole Methob) ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อขนาดใหญ่ เมื่อโคลีซี Sheeet Pile โดยมีขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้าง矩阵มีคุณภาพรีตเสริมเหล็กของบ่อโดยรอบบนพื้นดิน ตามร่องรีตพานล่างและพื้นดินของบ่อโดยยังคงต้องห้ามห้องรีตพานล่างและพื้นดินของบ่อ - ขาดดินนายางมันนั่งบ่อโดยรอบอุดตื้นให้หดตัวในกัน น้ำหนักของแรงนั่งบ่อถอนกีรติสาริมเหล็กจะทำให้โครงสร้างบ่อ呑ลงในดิน - ตรวจสอบการยุบลงในต้นของแรงนั่งบ่อโดยรอบและปรับการยุบตันให้การยุบลงของแรงนั่งบ่อถอนกีรติสาริเมหักໃเล็ตเติร์บ - ในระหว่างนี้ผู้ดูแลดินรีตตรวจสอบเหล็กของบ่อซึ่งถูกออกแบบมาให้รับแรงตันดินโดยรอบกีรติสาริเมหัก แรงตันดินนี้ต้องจันกระหะหะแรงนั่งบ่อของลังในติดตั้งแรงดันบีที ต้องการ - หล่อพื้นดินลงของบ่อซึ่งกันดินถังแรงนั่งบ่อโดยรอบ ก่อสร้างผังแนวภายนอกใน (ร.ม.) และผังแนวของบ่อจันแล้วเสร็จ

บริษัท เทศบาลเมืองเชียงใหม่ จำกัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย

ในส่วนที่ 1 ระบุเป็นคร่าวๆ ที่จะต้องมีสำหรับการรับรอง แต่ในส่วนที่ 2 ระบุมาคร่าวๆ ว่าต้องมีประยุกต์ใช้ในโครงการ STW CONDO (ห้อง 8)

“บี๊บี ก้าว เก็บไปห้องเย็นไว้ เทคโนโลยี คงเข้ามายังไง” ชาติ

ปริษัท เอ็นไครอโนมิกส์ จำกัด

2020-01-01
สมุดบันทึกนักเรียน
กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของโครงการ STW CONDO (ต่อ 9)

ยังพยากรณ์ได้ล้ม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการก่ออุบัติเหตุที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. คุณ ภากร ใจประยุทธ์ นายชัยน์ขอสงวนสิทธิ์ 3.1 นายใช้	โครงการรับน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง ปริมาณ 40 ลบ.ม./วัน จำกัดสำนักงานประปาสาขาสหสัสดี	1. รอนรงค์ให้คุณงานในเชิงก่ออย่างประหลาด 2. จัดให้มีผู้ดูแลร้อนน้ำให้อย่างพิถีพิถัน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นและนำเข้ามาทำการรับน้ำและเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เข้ามาของระบบท่อที่เข้ามาทางบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ติดตอระบบเวลาการซึ่งก่อสร้าง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil และ Total Coliform Bacteria
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียซึ่งก่อสร้างจะมีปริมาณ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสูตรชีวิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรจุก่อนการ排放ทุกครั้ง โครงการ	1. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่อยู่บนบ้ำน้ำและลานซึ่งถูก ให้พิถีพิถันในการของขนาดงาน โดยใช้ระบบท่ำน้ำสีเหลืองสำหรับน้ำเสีย ประมาณ 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยมีห้องน้ำที่สามารถบำบัดจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการต่อไป 2. จัดให้มีคุณงานค่อยๆแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เข้ามาเบื้องต้นของน้ำเสียที่กำลังถูกผลิตโดยผู้รับเหมา ก่อสร้าง - ระบายน้ำออกจากระบบการรับน้ำประปาที่ต้องการที่จะติดตอระบบเวลาการซึ่งก่อสร้าง ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil และ Total Coliform Bacteria
		3. ประสานให้รับผู้ดูแลรักษางานเบื้องต้นของน้ำเสียที่ต้องการที่จะติดตอระบบเวลาการซึ่งก่อสร้าง 4. หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการซ่อมบำรุงภายในห้องรับน้ำ ให้โดยให้สำนักงานเขตราชวรวิหารและ นำไปบังคับให้ก่อต่อตามหลักสูตรชีวิบาล และผู้รับเหมา ก่อสร้างจะรับรองและพัฒนา	

ลงชื่อ กรรมการผู้บริหาร
 เดือนกรกฎาคม 2558
 (นายศุภฤทธิ์ เศรษฐีวรรณ)
 บริษัท เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 เดือนกรกฎาคม 2558
 (นายอุบล แก้วระจัน)
 บริษัท อุบลรัตน์ จำกัด

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 เดือนกรกฎาคม 2558
 (นายอุบล แก้วระจัน)
 บริษัท อุบลรัตน์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินค่าตัวต่อที่สำเร็จ คาดการณ์และตัวต่อที่สำเร็จ ของแต่ละชั้นในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการคำนวณของ STW CONDO (ต่อ 10)

..... กรรมการบริษัท
ชาติ วันที่ ๒๕๕๘

የኢትዮጵያውያንድ ማስተካከል ከፌዴራል በመሆኑ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ

บริษัท เอ็นพีเอร่อนทางหลวง เพศบุนนาค ครอบคลุมแทบทั่ว จังหวัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่ต้องการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไปในระยะยาวตามที่ควรจะสอนศักยภาพของร่างกาย โครงการ STW CONDO (ต่อ 11)

เดือนพฤษภาคม 2558

กกรมการบริเวช
จังหวัดเชียงใหม่

บริเวช เทศบาลเชียงใหม่ วันที่ ๗

14

ເຫັນຮາມກາງຄົມ 2558 ຮັບອອກຈຳການ 14/124 ທ່ານ
ລົງຈຶນ ຜູ້ໃຫຍ່ການກະຕືກສິນທະນາຄານ

บริษัท เอ็นบีร็อกซ์ จำกัด ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้กับลูกค้าในประเทศไทย

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบเพื่อทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบให้รักษาคงไว้ในระยะยาว โครงการ STW CONDO (ต่อ 12)


หน่วยงานที่รับผิดชอบ		ผลการตาม dõiและประเมินผล		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็กอ่อน		มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเด็กอ่อน	
3.7 สุนทรียภาพ (ต่อ)							
3.8 การมอนิเตอร์	ช่วงก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ประมาณ 7.5 PCU/ชม. ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบว่า ค่า V/C Ratio ของถนนสายหลัก และสายรองบริเวณโครงการเบสิคยังคงอยู่มาก ตั้งแต่ ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระหว่างก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต้านการจราจรในระดับที่ยอมรับได้	5. กำหนดให้ทำรากล้อมร่องบ่อระบายน้ำที่เขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เด็กสามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัย 6. อาคารโครงสร้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน ผู้คนพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย	5. กำหนดให้ทำรากล้อมร่องบ่อระบายน้ำที่เขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เด็กสามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัย 6. อาคารโครงสร้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน ผู้คนพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย	-	-		
		1. ควบคุมนำหน้าการบรรทุกตามพิกัด จำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำหนดให้ห้ามบีบปรับระดับภูมิประเทศ พระราชบูบผู้ถือคิ้วจราจรทางบก และห้ามบรรทุกความรุนแรงเป็นพิเศษ 2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชี้ทางเลี้ยวขวา เขต ก่อสร้าง ทางเข้า-ออก ถนนพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 3. จัดให้มีป้ายชี้อุบัติเหตุทางเดินที่ทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน 4. รักษาปรับปรุงสันทางคันบานตามที่หอยปืนสกราฟที่ทางเข้า-ออก ตลอด และกำหนดให้ทุกคนส่งเสียงสัญญาณเดินไปที่ชานชาลาไว้ในเวลาระด่วน 5. จัดให้มีจ่าหน้าที่และຄาบปะลอดด้วย เพื่อค่อยอ่านวิธีความสัมภាកาณณ์ของจราจรเมื่อมีภัยคุกคามเข้า-ออกโครงการ 6. กำชับให้พนักงานซึ่งเป็นพนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้เป็นศึกwareน้ำดื่มพิเศษช่วงเวลาที่มีน้ำฝน 7. ติดตั้งสเปรย์น้ำในบริเวณส่วนกลางที่ห้องน้ำส่วนตัวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 8. กำชับให้พนักงานที่บูรณะร่องบ่อระบายน้ำที่ดีที่สุด ให้ทำความสะอาดและรักษาในขณะที่ทิ้งผ้าสำอางค์และเศษอาหารลงในร่องบ่อระบายน้ำ 9. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด	5. กำหนดให้ทำรากล้อมร่องบ่อระบายน้ำที่เขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เด็กสามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัย 6. อาคารโครงสร้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน ผู้คนพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย	5. กำหนดให้ทำรากล้อมร่องบ่อระบายน้ำที่เขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เด็กสามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัย 6. อาคารโครงสร้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน ผู้คนพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย			

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា
ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ

Etech เทคโนโลยี 2558 รับรองจำนวน 15/124..... พญา
คงชื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เcon

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินที่สำคัญของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 13)


หัวข้อการประเมินเวทภัย	ผลการประเมินเวทภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินที่สำคัญ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพแวดล้อมที่ดีและสังคม	1) ผลกระทบโดยเดิมพันทางความสมดุลของชุมชนจากน้ำก่อสร้าง เช่น อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น และจากมลพิษ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด และฝุ่นควัน เป็นต้น	1. ไม่อนุญาตให้คุณงานพัฒนาที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดซื้อที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบอย่างแบบก่อสร้างอาคารชั้วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรัฐスタンด์บาร์ทที่ไม่พึงพาจดจ่อและแก้ไขปัญหาที่พบในที่ 3. ออกกฎหมายเพื่อห้ามพัฒนาด้วยภายนอกในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ใกล้ชิดขึ้น 2. จัดการก่อสร้างโดยใช้แรงงานทักษะสูง มากับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ 3. จัดอบรมให้กับประชาชนและตัวแทนจากน้ำก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อม




 เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 16/124..... พ.ย.
 ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 นายเอกน แก้วระจัง (นายธนกร ศรีวรวิโรจน์)
 บริษัท เอ็มเทค จำกัด ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท 74 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 เบอร์โทรศัพท์ 02-555-1000 โทรสาร 02-555-1001

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบพิสัยเวตต์อัมเพิลิเมเตอร์สำคัญ มาตรการรื้อถอนที่สำคัญ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบพิสัยเวตต์อัมเพิลิเมเตอร์สำคัญในระบบการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 14)

ทรัพยกรรมสิ่งแวดล้อม	ผลการรื้อถอนที่สำคัญ	มาตรฐานที่สำคัญและแก้ไขผลการทดสอบพิสัยเวตต์อัมเพิลิเมเตอร์	มาตรการติดตามตรวจสอบหลักระบบสำรอง
4.1 สภาพแวดล้อมที่ดินและดินฟุ้ง (ต่อ)	<p>2) การกัดดูบดดิน เหตุภัยบ้านงาน และ จราจรที่บ้านที่ดินในโครงการ โดยได้จากการทำงานที่ขาดความร่วมมือระหว่าง ความประมาทในการใช้เครื่องจักรรถ กรณีใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสารฟามิลิบูโรน</p> <p>3. ขบวนทำโครงการสร้างต้องทำ Chain Link ยึนจากอาคาร เพื่อกันคนเข้า</p> <p>4. จัดทำน้ำดื่ม ระบบน้ำบริเวณแหล่งกำจัดดินฝอย นำเสียสิ่งปฏิกูลที่ทางสุขาที่บ้านไว้อย่างพึงพอใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งพัฒน์โรคหรือภัยโรคระบาดได้</p> <p>5. จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและท่องปั้นหมายบาก</p> <p>6. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีผู้ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แม่บทนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ป้องกันเสียงบหู ใจดื้อ เป็นต้น</p> <p>9. จัดอบรมเชิงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้กับคนงาน หรือจัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จะปรับผังรูปแบบต่อจังหวัด แจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเหตุที่ชี้แจงเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อได้โดยตรง</p> <p>2. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตติด ลูง 6 เมตร</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบหลักระบบสำรอง



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 17/124..... พ.ร.บ.
ลงชื่อ ผู้จัดงาน ยกเว้นแบบ ผู้จัดงานยกเว้นแบบ
(นายอ่อน พัฒนาวัฒนา) ผู้จัดงานยกเว้นแบบ ผู้จัดงานยกเว้นแบบ
บริษัท เอ็มเทค จำกัด เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด




ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่ได้คุณ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องตามตัวอย่างที่ตั้งใจ แต่มาจากการติดตามตรวจสอบตามที่ตั้งใจ โครงการ STW CONDO (ต่อ 15)

4.1 ສົກພາພະນັກງານແລະ ຕໍ່າງຄມ (ຕອ)		ຜລກຮະບປີສິ້ນແວດສົມທີ່ສຳຄັນ	ມາດຽວການປ້ອງນຳແລະນຳກຳຊືກຮະບປີແວດສົມ	ມາດຽວການທີ່ຕໍ່າມທຽບສອບຜລກຮະບປີແວດສົມ
ຫັ້ງພ່າຍາກຮສິ້ນແວດສົມ			<p>10. ຄວາມດູດແລະສອດສ່ວອງກາຣີຢືນຢັນແລະຈັດເຕີເວັບໄປຮັບ ດັບພຶ້ງທີ່ຈຳເປັນ</p> <p>11. ໃຫ້ງວ່າເປັນຄັດເລືອກແຮງຈານເນຳດ້ານກ່ຽວຂ້ອງທຸກໆຄົ້ນທີ່ອານຸທັມກູງພາຍໃຫ້ນີ້ ຈັດໃນການຕຽບຮັບພາຍໃນການນຳມາໃຫ້ພຸດທະນາ ເພື່ອປົກກຳ</p> <p>12. ຈັດໃນການຕຽບຮັບພາຍໃນການນຳມາໃຫ້ພຸດທະນາ ເພື່ອປົກກຳ</p> <p>13. ໃຫ້ໜີ່ງວ່າຄ່ອນນຳມາໃຫ້ການຮຽນຮັບສ່ວນກາພອນນຳມີຂອງຄົນນານ</p> <p>14. ຈັດໃນການຕຽບຮັບພາຍໃນການນຳມາໃຫ້ພຸດທະນາ 2 ມັງ</p> <p>15. ກໍາເໜີໃນຜູ້ຜູ້ປົກກຳຕໍ່າມທຽບຮັບສ່ວນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສະອະດີ ກາຍໃນປົງວັນບານພັກຄົນນານ ຕອລອດນັກາໃນຫ້ອວກພັກຄົນນານ ລະຫວ່າງໃຫ້ມີຄວາມສະວາດແລະກໍາຫັດໃຫ້ຄວາມສະວາດທ້ອງພົກ ທຸກເປັ້ນຕ້າຫຼື</p> <p>16. ຈັດໃນການປະກັນຢັ້ງຕາມວັບຜົດຂອບຕາມກູງພາຍໃຫ້ອ່ອງຈົດ ຮັງກາຍ ແລະທ້ວັນສີ່ຫຼອງບຸກຄົນກາຍນອກ ແລະສະສົງສຳນັການຕາງໆ ກຽມຮຽມປະກົນຢັ້ງຕ້ອງກ່າວງິນທີ່ເປີດໝາຍແລະນັບຕ່າງໆຢາຍໃນ ພົນທີ່ລອສົງ</p>	

เตือนภัยความ 2558 รับรองจำนวน 18/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้ดูแลเอกสารรับทราบแล้วครับ!


(ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ ପରିବାରଟଙ୍ଗ)

บันทึก ผู้อุปถัมภ์ของ พ่อแม่พี่ พี่น้องและญาติ ที่เคยช่วยเหลือ ให้มาเรียนรู้ ความอรุณทาน ก่อนไปเสียชีวิต



บัญชีรายรับ-จ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมและตกลงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของผู้เช่าและผู้ห้องชุดที่มีในระยะยาวของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 16)

หัวข้อการตั้งใจด้วย แหล่งความบุกเบิก	ผู้จัดทำทบทวนเอกสารที่สำคัญ	มาตรฐานที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของผู้เช่าและผู้ห้องชุดที่มีในระยะยาวของ โครงการ STW CONDO	มาตรฐานตามที่ต้องการของผู้เช่าและผู้ห้องชุดที่มีในระยะยาวของ โครงการ STW CONDO
4.2 สาระนิสัย อาชีวอนามัย แหล่งความบุกเบิก	ผู้จัดทำทบทวนเอกสารที่สำคัญ หากไม่เกิดภัยธรรมชาติและภัยทางมนุษย์ ก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ดำเนินการป้องกันภัยต่างๆ การตรวจสอบความเสี่ยงดัง รวมไปถึงการลดภัยอย่างไม่ถูกต้อง หลักการที่จะร่องงาน เป็นค่าน้ำหนักงาน ครอบคลุมโดยทั่วไป ตามที่หัวหน้าคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<p>มาตรฐานที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของผู้เช่าและผู้ห้องชุดที่มีในระยะยาวของ โครงการ STW CONDO</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งปั๊มเบรเวอร์ด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อปรับเปลี่ยนผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อไปยังผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีที่รับภาระความเสี่ยงดัง รวมไปถึงการลดภัยอย่างไม่ถูกต้อง ตามที่หัวหน้าคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ออกกฎหมายเบิกบานภัยในบ้านพักคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ออกกฎหมายเบิกบานภัยในบ้านพักคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 	<p>มาตรฐานที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของผู้เช่าและผู้ห้องชุดที่มีในระยะยาวของ โครงการ STW CONDO</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งปั๊มเบรเวอร์ด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อปรับเปลี่ยนผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อไปยังผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีที่รับภาระความเสี่ยงดัง รวมไปถึงการลดภัยอย่างไม่ถูกต้อง ตามที่หัวหน้าคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ออกกฎหมายเบิกบานภัยในบ้านพักคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ออกกฎหมายเบิกบานภัยในบ้านพักคนงาน อาทิ เช่น หัวน้ำ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยาดับเพลิง ต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้เกิดการรับมือสูงและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ



ลงชื่อ
นางศรีสุต ธรรมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

ได้เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองว่างานนน..... 19/124..... พ.บ.
ลงชื่อ ผู้ชื่อ กฤช ฤทธิ์ ผู้ชื่อ กฤช ฤทธิ์ ผู้ชื่อ กฤช ฤทธิ์ ผู้ชื่อ กฤช ฤทธิ์
(นายอ่อน กฤช ฤทธิ์) (นายอ่อน กฤช ฤทธิ์) (นายอ่อน กฤช ฤทธิ์) (นายอ่อน กฤช ฤทธิ์)
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด สำหรับโครงการ STW CONDO บริษัท เทคโนโลยี จำกัด สำหรับโครงการ STW CONDO

ตารางที่ 1 สรุปผลการประทับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขแหล่งระบบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่มาตรฐานพัฒนาตามธรรมชาติและมาตรการที่ต้องดำเนินการก่อต่อไปในระยะยาว โครงการ STW CONDO (ต่อ 17)

หัวข้อการรักษาดูแล	ผู้ karakter ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชญากรรม และความปลอดภัย (ต่อ)		<p>4. จัดอบรมและให้คำแนะนำด้านอาชญากรรม ใน การดูแลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสกัดกั้นและ การต้มน้ำที่สะอาดอย่างดี การใช้กระถางร่างกายเป็นประจำเจ้า เป็นต้น</p> <p>5. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบพื้นที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด</p> <p>6. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานตลอดจนภายในบ้านโดยห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีผู้ดูแลและทำความสะอาดให้ทำความสะอาดทั้งห้องพักหักสีปูด้าห์</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) หลังรับเข้าพำนัก</p> <p>8. ผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำท้องก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารซึ่งควรร้าวสำหรับคนงานก่อสร้างของเชิงศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยใน ประเทศไทย (มาตรฐานพรมราภูมิ) (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34) อาทิเช่น ต้องมีรั้วรอบบ้านและตู้ทางเข้าออกทางเดียว ต้องมีภายนพร้อมด้วยประตูทางเข้า-ออก จุดไฟฟ้าและส้วม พื้นห้องนอนพื้นคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาทั้งหมดในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 2 คน</p> <p>9. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน กฎหมายเบื้องต้น</p> <p>10. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยผู้รับเหมาต้องสามารถให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนงานในอุตสาหกรรม</p>	




ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายศรัตติ พานิชภรณ์)
บริษัท เอเชียเทค จำกัด




ตำแหน่ง กรรมการ 2558 รับรองว่า 20/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการรักษาดูแล (นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เอเชียเทค จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 18)

หัวข้อการประชุม	ผู้กระทำประชุมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>1. ดำเนินศึกษาพาร่างกาย โครงการฯ ดินทางไป</p> <p>1) ผู้นําคณะกรรมการก่อสร้าง 2) เน่า คุณจางครุยยันต์ เครื่องจักรที่ ใช้ในกิจกรรม</p> <p>3) การสูดดมก๊าซสารเคมที่ได้ในภาร กิจกรรม เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาถ้าหาก ความสะอาดอาจต่างๆ เป็นต้น</p> <p>4) ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้น การ รับประทานอาหารไม่ได้เป็นระยะเวลานาน</p>	<p>1. จัดเตรียมหน้ากากป้องกันให้กับบุคลากรก่อสร้าง ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ใกล้เคียง วันละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นเคลือบอาคาร เพื่อบังกันฝุ่นเคลือบของฝุ่นกระหายไปยัง พื้นที่ทางเดียว</p> <p>4. ไม่การออกวัสดุที่ไม่ผ่านหรือมาตรฐานที่กำหนดให้ไปด้วย ผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ตัวในกรณีที่ด รักษาความสะอาดดับเบลวน้ำยาเข้า-ออกให้ประชาจากเศษตัน หาราย ตกค้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>5. เคหะวัสดุที่หล่อเชือกไม่มีการก่อให้เกิดหน้างานท้องจังหวะ จะบรรทุกมาไว้เป็นจัด</p> <p>7. จัดให้มีหน้างานป้องกันสำหรับบุคคลงานที่อยู่ชั่วโมงกับการทำงานที่ใช้ สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น</p> <p>8. เลือกใช้สารเคมีที่กลิ่นไม่รุนแรง</p> <p>9. จัดให้มีห้องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 10. "ไม่พื้นที่คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรือบีบชั้นต่อชั้นกันเป็นระยะ เวลามาก"</p>	มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ลงชื่อ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
(นายศุภชัย เตชะรัตน์)
ลงชื่อ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
(นายอ่อน นาวะรัชจ์)
ลงชื่อ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
(นายอ่อน นาวะรัชจ์)



ลงชื่อ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
(นายอ่อน นาวะรัชจ์)
ลงชื่อ
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
(นายอ่อน นาวะรัชจ์)

ตารางที่ 1 สรุปผลการประับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับมือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของโครงการ STW CONDO (ต่อ 19)

พื้นที่ที่ต้องการแก้ไขแวดล้อม	ผลกระทบที่ต้องแก้ไข	มาตรการรับมือที่สำคัญ	มาตรการรับมือแก้ไขผลกระทบตามต่อไปนี้	มาตรการดูแลรักษาและแก้ไขผลกระทบตามต่อไปนี้
4.2 สาธารณสุข อาชีวานามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ผลกระทบทางด้านอาหาร</p> <p>1) ต้มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด</p> <p>2) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารอหาราที่ปรุงใหม่ๆ ก่อนรับประทาน เป็นต้น</p> <p>3) ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่มีถังคัดลักษณะ</p>	<p>ผลกระทบทางด้านอาหาร</p> <p>1) ต้มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด</p> <p>2) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารอหาราที่ปรุงใหม่ๆ ก่อนรับประทาน เป็นต้น</p> <p>3) ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่มีถังคัดลักษณะ</p>	<p>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</p> <p>3. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและใน การรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ ล้างมือ ก่อนรับประทาน เป็นต้น</p> <p>4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกดูแลอย่างดี และทำให้ห้องน้ำดูแลอย่างดี</p>	<p>1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีมาตรฐาน และสวมหมวกเมื่อทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ในการทำงาน</p> <p>2. จัดให้มีผ้าบรองอาหาร เพื่อป้องกันผู้คนลอมของรวมหัวผ่านบุปผาไม่ติดกระจาบปูนที่ขาดตกบาน</p> <p>3. จัดให้มีห้องรับประทานอาหารที่สะอาดและน้ำดื่มตามสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย ล้างมือใส่ผ้าที่แห้งและสะอาด</p> <p>4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องหลังเลิกใช้งาน และหากไม่ใช้งานนานโปรดปิด</p>

โรคผิวหนัง

- 1) การแพ้ผู้ผลิตของเครื่องสำอาง เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่เก็บในห้องน้ำ
- 2) สามารถเสียหายได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
- 3) สามารถเสียหายได้เมื่อสัมผัสน้ำยา

ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีมาตรฐาน และสวมหมวกเมื่อทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีมาตรฐาน และสวมหมวกเมื่อทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ในการทำงาน
2. จัดให้มีผ้าบรองอาหาร เพื่อป้องกันผู้คนลอมของรวมหัวผ่านบุปผาไม่ติดกระจาบปูนที่ขาดตกบาน
3. จัดให้มีห้องรับประทานอาหารที่สะอาดและน้ำดื่มตามสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย ล้างมือใส่ผ้าที่แห้งและสะอาด
4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ
5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องหลังเลิกใช้งาน และหากไม่ใช้งานนานโปรดปิด



ลงชื่อ
นางสาวอรุณรักษ์ ใจวิรุณ
(นายศุภชัย เจริญวิรุณ)
บริษัท เทคโนโลยีรักษ์ จำกัด

ลงชื่อ
นายอ่อน ใจวิรุณ
(นายอ่อน ใจวิรุณ)
บริษัท เทคโนโลยีรักษ์ จำกัด



ลงชื่อ
นายอ่อน ใจวิรุณ
(นายอ่อน ใจวิรุณ)
บริษัท เทคโนโลยีรักษ์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ มาตรการรือกันและแก้ไขผลการประชุมที่สำคัญ แต่ละมาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานของโครงการ STW CONDO (ต่อ 20)

หัวข้อการประชุมที่สำคัญ	ผลการประชุมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	โรคที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลในพืชและน้ำในบ้าน มาตรการรือกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1) ถูกสั่งห้ามที่เป็นพนักงาน เนื่อง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 2) บริโภคหรือสัมผัสตัวว่าที่เป็นพนักงาน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย เป็นต้น 3) ส้มผัดหรือซุปกระเทียมเผ็ดที่รีบ หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิตตัว และ เชื้อรากไส้กับแมลงสาบ แมลงวัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลไม่ให้มีแมลงลงในที่ทำงาน ห้องน้ำเรียนพื้นที่ท่องเที่ยวและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแมลงเชื้อโรคต่างๆ 2. หากไม่ใช่ช่วงต้น กระแสป้องหรืออาจมีอื่นที่เป็นช่วงนี้ ให้คำว่าหรือใส่ลง เพื่อไม่ให้แมลงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. จัดให้มีการระวังบ่มต่ออยู่ที่สำนักตรวจสอบบ่มต่ออยู่โดยตัวอย่างเพียงพอ และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมลพิษอยู่ลับบ้าน พร้อมกับสัตว์พาหนะนำโรค เช่น แมลงวัน หนูหรือแมลงสาบ จัดให้มีจุดที่รักษาความสะอาดท่อเส้น แหล่งของอาหาร เป็นประจำ 4. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดอย่างต่อเนื่องหลักสูตรภูมิภาค คู่แมลงไม้ที่สะอาด 5. ล้างริมทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ 6. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารที่ไม่แมลงปีกและแมลงสาบ 7. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารที่ไม่แมลงปีกและแมลงสาบ 8. "ไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายมาปีก" 9. "ไม่ร่อนยาตัวให้คนงานเสียสติ" วารายในพื้นที่บ้านพักคนงาน 10. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ



ลงชื่อ ได้รับทราบถูกต้อง
(นายศุภสิทธิ์ เศรษฐีวรรษ)
บริษัท เทราเวลรีวิว จำกัด

ลงชื่อ เตือนภัยภารกุล 2558 รับรองถูกต้อง 23/124..... หน้า
(นายอโนน นาควะระจัน)
บริษัท เอ็มจีรอมเมลล์ จำกัด คุณชุมพล พัชร์บุรี ใจดีบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 21)

หัวข้อการทดสอบ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ลดการน้ำเสีย ลดเชื้อโรคในน้ำเสีย และวางแผนการจัดการน้ำเสีย	ผลการทดสอบที่สำคัญ	11. ก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงาน โดยวัดต่อไปนี้ - ปั๊มน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน โดยดูตู้ร่างๆ ที่เป็นทางน้ำของหนองแม่น้ำสถาปัตย์เพื่อกำจัดตัวอย่างที่ต่อไป - กำจัดหม้อโดยวิธีการวางกลางตากหรือในถังการเผา - สีดพนายน้ำกำจัดและลงสบายน้ำรีดในบ้านพักคนงาน ห้องน้ำห้องอาบน้ำ โดยฉีดพ่นนาฬิกาที่คุณภาพดีของห้องน้ำที่ติดตั้งแล้ว - กำจัดดูดและแหล่งพัฒนาเชื้อรา โดยใช้สารเคมีทารายจะในน้ำที่กำจัดดูดและลงสบายน้ำที่บ้านพักคนงาน - ให้การดูดและออกที่ตากกลางบริเวณบ้านพักคนงานโดยประสาทไม่สำนึกรู้สึกชา นำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป - ศูนย์สิ่งปฏิกูลภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อต้ม โดยระบบทาไฟฟ้าในการน้ำขนาดใหญ่กำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลและผู้ใช้บริการแบบบำบัดน้ำเสีย - ทำความสะอาดและดูดซับน้ำที่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อนและภายนอกห้องรีดอยอน โดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง ห้องน้ำ 1 เดือนทุกครั้ง ห้องน้ำที่ต้องดูดซับน้ำที่ภายนอกห้องรีดอยอน และไม่อนุญาตนำเข้าสู่ห้องน้ำที่	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายเอกนา แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท อิมเมจินเนอร์ พัฒนาชุมชน จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายเอกนา แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมนาทารัตน์และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 22)

หัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์	ผลการประชุมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวนาโนย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ไดรับเชื้อจากการสัมผัสรู้ส្សาวย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัดโรคภัยไข้ดใหญ่ โรคแท้ชาชัง โรคชาเรส และโรคเมือท่าปาก เป็นต้น เมพารสิ่งแวดล้อมที่ป่วยด้วยเชื้อ เช่น โรคเดอตส์โรคไวรัสตับอักเสบบีซี ประทักษรอาศัยภัยกันอย่างแอดดิค 	<ol style="list-style-type: none"> จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งน้ำ ตรวจสอบการทำงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหากรับเข้าทำงานเป็นระยะ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปกรณ์ให้แก่ คนงานอย่างถูกสุกัญญาณ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การะบายน้ำสีสังข์จากห้องส้วม ห้องรอรับบุคคลโดย "ๆๆๆๆ" ให้มุงจานวน และดูแลภาระตามมาตรฐานวิชาชีวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมให้ความรู้กับคนงานที่รับป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ของมือครมร่วมกับผู้อื่น ถ่ายเอกสารอย่างด้วยฯ ด้วยน้ำสูญ โดยเฉพาะหลังจากการรื้อ จำเบื้องหนึ่ง ใช้ปิดจมูก ปิดปากทุกครั้งเมื่อน้ำหอรòลง 	-




 เทคโนโลยี จำกัด 2558 รับรองจำนวน 25/124..... หน้า
 ลงชื่อ ผู้อำนวยการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
 (นายศุภชัย เตชะรัตน์) (นายอนันดา แก้ววงศ์เจ้า)
 บริษัท เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี คอนเซปต์ จำกัด

* ประเมินภัยแล้ว ให้เมือง คลังชั้นเดียว สำหรับ บริษัท เอ็นวีรอนเมเนชัน เทคโนโลยี คอนเซปต์ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินค่าที่ดินที่สำคัญ มาตรฐานที่ดินตามที่ดินที่ประเมินในระบบทั่วไป แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบและก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 23)

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่มนต์คงปู มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการติดตามตรวจสอบแบบปฏิรูปและการอ่อนตัวของโครงสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 24)

พัฒนาการสังคมวัฒนธรรม		ผลการสะท้อนแนวคิดเชิงปรัชญาและภาระทางเศรษฐกิจแบบต่างๆ		มาตรฐานด้านความต่อเนื่องและการประเมินผล	มาตรฐานด้านความต่อเนื่องและการประเมินผล
หัวข้อ	รายละเอียด	หัวข้อ	รายละเอียด	หัวข้อ	รายละเอียด
4.2 สร้างรัฐสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ผลการสะท้อนแนวคิดเชิงปรัชญาและภาระทางเศรษฐกิจแบบต่างๆ	7.	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	มาตรฐานด้านความต่อเนื่องและการประเมินผล	มาตรฐานด้านความต่อเนื่องและการประเมินผล
		8.	จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำางานให้กับบุคคลงาน เช่น หน้ากากนิรภัย แหวนตามนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียงประทุ ถุงมือ เป็นต้น		
		9.	จัดอบรม ซึ่งแสดงถึงการรักษาความปลอดภัยและการทำงานให้ดีที่สุด หรือลดภาระความไม่สงบอย่างมากจากการก่อสร้างพร้อมด้วย ในเรื่องความปลอดภัยที่ดีที่สุด		
		10.	ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และติดตั้งรีเมยองอุปกรณ์ดีบเป็นที่จำเป็น		
		11.	เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาด ของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ		
		12.	นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณโครงการในเบริเตเดลที่สามารถมองเห็นได้		
		13.	จัดให้มีรัฐวิสาหกิจร่วมกับบุคลากร จัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น ครอบอุตสาหกรรมและสนับสนุนกิจกรรมดูแลที่ดี		



ପ୍ରତିକାଳ ଶରୀରକାରୀ
ପ୍ରତିକାଳ ଶରୀରକାରୀ

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 25)

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้		มาตรฐานการประเมินผล	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผล
4.2 สามารถสูงขึ้น อาศัยความรู้และความคิด ได้แก่ความเครียด ความวิตก กังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	ต้านทานภัยแล้วแต่ความเครียด ความวิตก กังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	<p>มาตรฐานการประเมินผลที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดสร้างบ้านพักคนงานในที่เป็นป่าตามมาตรฐานแบบอย่าง大方 ซึ่งควร瓦 สำหรับคนงานก่อสร้างอย่าง瓦 ตามมาตรฐานแบบอย่าง大方 ของวัสดุหินทราย ไม่พร้อมราบปั้นเป็น (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 2. กำหนดกรวยเป็นภาระอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันความ不慎ด้วย 3. จัดให้มีจักรยานสำหรับคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เด็กชาวนาสามารถมาลงนาได้โดยสะดวก 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลคนงานก่อสร้างไม่หลอกความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขอจดหมายเชิงพื้นที่โครงการรวมทั้งผู้ที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ชุมชนท้องถิ่น 6. หลักเลี้ยงการดำเนินการก่อสร้างที่เกิดเสียงต่อระบบกวนเวงา พักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ 7. ติดตั้งรั้วบ้านภายนอกห้องน้ำ-ห้องส้วมมีมนต์น รวมทั้งระบบประปา น้ำต่างๆ ไม่ให้มีทั่วไปจนติดตั้งในรากไม้ที่อยู่ติดกับราก 8. จัดให้มีห้องน้ำที่เจ้าหน้าที่คงการใช้ทับพื้นพูกองศ่ายช่างเดียวเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามภาระผู้คนที่ต้องมาทำงาน ก่อสร้างคราวๆ หลังก่อตัวความคิดเห็นปริมาณปีก่อน หน้าบ้าน โควิด-19 ที่เป็นภัยทางด้านที่ 	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลที่สำคัญ
และความปลอดภัย (ต่อ)	1) ศูนย์งานก่อสร้าง ผลกระทบหลักที่อยู่อาศัยรอบบ้านงานก่อสร้างและผู้ที่เข้ามาอาศัยรอบบ้าน อาจเกิดจลาจลการทำลายที่ขาดความรุนแรงร้ายแรง จึงจำเป็นการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ผู้คนจะร้อง เศรษฐกิจดูดหอบน ผลกระทบบนอาชีวศึกษาจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มามากกว่าป้องกันและก่อสร้างที่สำคัญ	<p>1. จัดสร้างบ้านพักคนงานในที่เป็นป่าตามมาตรฐานแบบอย่าง大方 ซึ่งควร瓦 สำหรับคนงานก่อสร้างอย่าง瓦 ตามมาตรฐานแบบอย่าง大方 ของวัสดุหินทราย ไม่พร้อมราบปั้นเป็น (มาตรฐาน วสท. 1010-34)</p> <p>2. กำหนดกรวยเป็นภาระอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันความ不慎ด้วย</p> <p>3. จัดให้มีจักรยานสำหรับคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เด็กชาวนาสามารถมาลงนาได้โดยสะดวก</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลคนงานก่อสร้างไม่หลอกความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขอจดหมายเชิงพื้นที่ห้องน้ำรวมทั้งผู้ที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ชุมชนท้องถิ่น</p> <p>6. หลักเลี้ยงการดำเนินการก่อสร้างที่เกิดเสียงต่อระบบกวนเวงา พักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</p> <p>7. ติดตั้งรั้วบ้านภายนอกห้องน้ำ-ห้องส้วมมีมนต์น รวมทั้งระบบประปา น้ำต่างๆ ไม่ให้มีทั่วไปจนติดตั้งในรากไม้ที่อยู่ติดกับราก</p> <p>8. จัดให้มีห้องน้ำที่เจ้าหน้าที่คงการใช้ทับพื้นพูกองศ่ายช่างเดียวเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามภาระผู้คนที่ต้องมาทำงาน ก่อสร้างคราวๆ หลังก่อตัวความคิดเห็นปริมาณปีก่อน หน้าบ้าน โควิด-19 ที่เป็นภัยทางด้านที่</p>	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลที่สำคัญ

ពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
ក្នុងការបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង



การที่ 1 สรุปผลการทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบตามการติดตามและประเมินผลการที่ดูแลรักษาในระยะยาวของโครงการ STW CONDO (ต่อ 26)

4.2 สำารมณ อาชัวรณน์ ผลະควາມປົວດັບຍ (ຫອ)	ຜລກຮະບປິແວດ້ອມທີ່ສໍາຄັນ ຜລກຮະບປິແວດ້ອມທີ່ສໍາຄັນ	ມາຕຽກຮາດຕິດຕາມຕຣາຈສອບເລກຮະບປິສິ່ງແວດ້ອມ
10. ທຳແນຊຕະຫຼາຍກົນຮອບອາຄາຣ ແດຍໃຫ້ໂຄຮງໝາກເຮື່ອຕ້າຍຕາຫ່າຍຄື ທຸກໜີ 11. ຖກ 2-3 ຫຼື ຕ້ອງແຂວ່ນນັ່ງຮັນແລະຈົດຕ່າຍຮອນ ເພື່ອໃຫ້ນາກທຳ ຜົນງາຍນອກ	9. ຈັດທ່າງວິທີປຽບຮອບພິ່ນທີ່ກ່ອສຽງ ຕວມສັງເນົາຍກວ່າ 3 ມ. ໂດຍ ຕິດຕະປັບໄທໝາຍເຫັນເຖິງສິ່ງຂອງເຫຼົ່າປະຍານໃນປີເງວນນີ້ ກ່ອສຽງ	ມາຕຽກຮາດຕິດຕາມຕຣາຈສອບເລກຮະບປິສິ່ງແວດ້ອມ
12. ຄວບຄຸມກາງວາດແບນ (BOOM) ຂອງຄານໃຫ້ອ່າຍໃນໜີ ໂຄຮງກາຣ		
13. ຈັດໃຫ້ກາරປະກັນກີບຮັບຜິດຊອບທາງໝາຍຫາຍຕອບຫຼືຈົດ ຮູ່ກາຍ ແລະທ່ວ່ມຢືນຂອງບຸດຄລການອກ ແລະແສດງສໍາເນົາຕາຮາງ ກວມເຮຮວມປະກັນກີບຕັ້ງກ່າວ ໃວນທີ່ເປີດເຜົຍແລະເຫັນຈ່າຍ ກາຍໃນໜີທີ່ກ່ອສຽງ	14. ຈັດໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມໝານກ່ອສ້າງຈຳນວນ 1 ດັນຕ່ອນນານກ່ອສຽງ 20 ດັນ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼຸດແລກນາງກ່ອສ້າງໃໝ່ກ່ອວາມເຕືອດຮ່ວມ ຕອຸ່ນຍູ້ອ່າຍເຫັນຈ່າຍ	



บริษัท เศรษฐกิจกรุ๊ป จำกัด
(มหาดไทย เศรษฐกิจกรุ๊ป ก្រឹក จำกัด)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-1111
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 2558

ตามที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันและบรรเทาภัย ตามที่ 1 เนื่องจากโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของ บริษัทฯ จึงขอรับรอง STW CONDO (ต่อ 27)

บริษัท เอชทีช จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมือช่าง



ପ୍ରକାଶକ

1

(ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିରାଜ)

អនុបាយ

18

การที่ 1 สรุปผลกรอบพื้นที่และตัวอย่างที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ประสบภัยทางเศรษฐกิจ เกิดมาจากการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 28)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่ตรวจสอบ			
หัวพิมพ์รายการรับสั่งและทดสอบที่สำคัญ	หลักการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่ตรวจสอบ
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>โครงการจัดให้มีสรรวัสดุไม้ 1 แห่ง ทั้งนี้ บริโภคอาหาร B ออกแบบใหม่ระบบการองค์กรของร่วมกันในเพื่อการรองรับสิ่งสกปรก ผู้คนขององค์กร ตามก่อน จานน้ำในครัวจะร่วมกันน้ำ โดยติดตั้งเครื่องซับน้ำไว้ในแต่ละส่วน ใช้ระบบทราบในการรอง 6 ชั่วโมง/วัน รวมทั้งออกแบบให้ติดตั้งสวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer Switch) เพื่อให้การทำงานของเครื่องซับน้ำในการกรองทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมและลดเวลาที่กำลังน้ำซึ่งจะทำให้ประยุตพลังงานมากขึ้นจากนี้ เพื่อช่วยลดการทำงานของเครื่องซับน้ำ กำหนดให้ครุภารต้องจัดให้มีพื้นที่ซ่อน藏ชุดไฟฟ้าหรือศูนย์กลางไฟฟ้า ที่วางหลังในบ้านส่วนที่ไม่ใช่ห้องสุขาและห้องน้ำ ที่วางหลังในบ้านส่วนที่ไม่ใช่ห้องน้ำ ให้ติดตั้งการอุตสาหกรรมที่สามารถจัดซื้อยังไง เครื่องซับน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการอุ่นรักษาอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องและคงที่ สำหรับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างภายนอกในระบบของครัว โดยจัดที่ดินของครัว การบริษัท เครื่องซับน้ำในระบบของครัว กรณีผู้รับผิดชอบดำเนินการเดินทาง 1. ก่อสร้างสร้างรั้วบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึ่งไหล่ไม่ได้ เนื่องจากน้ำที่มีน้ำแข็งแข็ง เมื่อตกลงร่องเรียบ พื้นสร้างรั้วบ้านไม่ลักษณะ เป็นกรอบเป็นร่องทำด้วยเหล็กและรูปทรง "มุมตูตซูมนา" หัวควาสมสะอาดง่ายเล่น</p> <p>2. ติดตั้งไฟฟ้าและส่วนไฟเพียงพอที่จะบริเวณสร้างรั้วบ้าน</p> <p>3. จัดให้มีห้องน้ำที่รองรับน้ำที่อาจล้นมา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องน้ำส่วนของส้วมน้ำซึ่งบริเวณรั้วบ้านน้ำ</p> <p>4. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องซักผ้าห้องน้ำ ห้องน้ำที่ทำความสะอาดได้</p> <p>5. บริเวณทางเข้าสร้างรั้วบ้าน จัดให้มีห้องน้ำ ซึ่งภายในมีถังล้างมือ และจัดให้มีที่สำหรับถังขยะ และถังเทา ก่อนลักกระเบื้องห้องน้ำสร้างรั้วบ้าน</p> <p>6. จัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในบริเวณสร้างรั้วบ้าน ได้แก่ โถงซ้ายซ้าย จำนวน 2 อัน ห้องซ้ายพื้นที่เดินผ่านผู้คนยังคงภายใน 15 นิ้ว จำนวน 2 อัน ไม่ใช่ที่วิ่ง จำนวน 1 อัน เตรียมซ้ายห้องน้ำ สำหรับผู้หญิง และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด ห้องปั้นพรมยาบ้า พื้นห้องดูบปืน พยายามที่พร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำจ้าวยามน้ำ แลจะจัดให้โทรศัพท์ สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เพื่อ</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่ตรวจสอบ</p>

หมายเหตุ : บริษัท เทอร์มินัลส์ จำกัด จัดทำกรอบแบบรับปีบัตรตามแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ แต่จะมาตรากรที่ต้องตามมาตรฐานของประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในประเทศต่างๆ ได้แล้ว สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องของเอกสารที่มีลักษณะดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘๙ อีเมล์ info@thaihome.com

“คุณไม่ใช่คนแพ้หัก แต่คุณแพ้ตัวเอง” ท่านพูดอย่างนี้ เมื่อคราวสอนพากษา “คุณเป็นคนดี ใจดี แต่คุณไม่รู้จักใช้ชีวิต คุณไม่รู้จักใช้เวลา คุณไม่รู้จักใช้ความสุข คุณไม่รู้จักใช้ความหล่อหลอมตัวเอง คุณไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย คุณไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คุณไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหล่อหลอมตัวเอง”

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีมาตรฐานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภาระภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรฐานการประเมินผลระดับสู่องค์กร					
มาตรฐานการประเมินผลระดับสู่องค์กร		มาตรฐานการประเมินผลระดับสู่บุคคล		มาตรฐานการประเมินผลระดับสู่ชุมชน	
1.	พัฒนาทรัพยากรายภาพ	ผลการสะท้อนวัดสู่องค์กรที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการต่อสิ่งแวดล้อม
1.1	สภาพภูมิประเทศ	บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของ เป็นอนาคตพื้นที่ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งหมด 493 ห้อง ทั้งนี้จะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในร่างแบบประเมินอย่างเชิงมากนัก ตั้งแต่ การก่อตื้นขึ้นของโครงการ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการทบทวนเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	- จัดให้มีการดูแลรักษาที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ - สถาบันและมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ประกอบการ ดำเนินการรักษาและดูแลรักษาที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ให้คงอยู่ต่อไป	- ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่และรักษาความเรียบง่ายในโครงการ - หากพบปัญหามีมาตัวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องดำเนินการทันท่วงทัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2	การเกิดแผ่นดินไหว	โครงการจัดตั้งในบริเวณที่เสี่ยงภัยขนาด 2 ถึง 5 ความrunแรงในภาระเด่นที่ไม่ในระดับ V-VII เมอร์คัลลี (เขต tessum) และอยู่ในบริเวณที่ 1 ตาม กฎหมายที่ระบุกำหนดการรับบนหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ที่รองรับอาคารในภารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้อาหารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป ต้องออกแบบอย่างพิถีพิถันตามการสั่นสะเทือนที่คาด แผ่นดินไหว	1. ตรวจสอบความเสี่ยงของบริเวณที่ตั้งโครงการที่มีประวัติที่สำคัญ 2. จัดทำแผนภูมิแสดงถึงภัยทางด้านประวัติธรรมชาติที่สำคัญ ที่ 1 แสดงจุดแผนกอยพัฒนา	1. ตรวจสอบความเสี่ยงของบริเวณที่ตั้งโครงการที่มีประวัติที่สำคัญ 2. จัดทำแผนภูมิแสดงถึงภัยทางด้านประวัติธรรมชาติที่สำคัญ ที่ 1 แสดงจุดแผนกอยพัฒนา	ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแห่งรัฐ โครงการเป็นประจำทุกปี โครงการเป็นประจำทุกปี
					ตรวจสอบให้ทันท่วงทัน 1) ให้ระบุว่าสิ่งของที่อยู่สูงๆตกลงมาใส่ เช่น โคมไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการ 1) ให้ระบุว่าสิ่งของที่อยู่สูงๆตกลงมาใส่ เช่น โคมไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการ เศษผัก ect ปูนซีเมนต์และตอกจากผนังหรือเพดาน ให้ ระเบิดตระหง่านทันทีเมื่อสิ่งของตก 2) ต้องดูแลรักษาผนังสิ่งของ ต้อง ห้าม แตะ แตะ เพื่อรักษาโครงสร้าง 2) ออกทางจราจรต่าง ประตูและกระถิน้ำการสั่นสะเทือนที่คาด แผ่นดินไหว

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "SIAM GROUP" at the top and "CHIANG MAI BRANCH THAILAND" at the bottom. The center of the stamp contains the text "S.G. บริษัท สยามกรุ๊ป จำกัด" in Thai script.

บริษัท เจริญภัณฑ์วิรานน จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙

เจ้าของบ้านห้องน้ำ หน้าโรงเรียน คลองสัมพันธ์ ชั้น 2
บ้านที่ 1 เอ็นวารอเม้นท์ หมู่บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 44000 ประเทศไทย

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการติดตามตรวจสอบเบื้องต้นและดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 1)

ผลการประเมินผลต่อไปนี้		มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล
1.2 การกิดมั่นคงในชาติ (ต่อ)	<p>ผลการประเมินผลต่อไปนี้</p> <p>อาคารของโครงสร้างเป็นอาคารพักอาศัย เป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดบ้านสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งหมด 493 ห้อง ดังนี้ อาคารของโครงสร้าง จึงเข้าข่ายกฎหมายของที่ดิน กำหนดการรับผู้居住 ความต้องทนทาน ความคงทน ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน การติดตั้งและรักษาสันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซึ่งโครงสร้างได้ถูกออกแบบโดยกรองสร้างอาคารให้สามารถรองรับการไหว้แผ่นดินไหวตามที่กำหนด ดังลักษณะ จึงควรมีความปลอดภัยต่อการพักอาศัย ภายในโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล</p> <p>3) อย่างวิจัยของมนุษย์ ต่อจากอาคาร ในโภคภัย แรงกระแทกทางแล้ว</p> <p>4) ห้องน้ำซึ่งพิเศษ โดยเดียวๆ ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบที่ระบุ</p> <p>5) ในรูปแบบที่ระบุ หรืออาคารพัง ให้ทางออกที่ปลอดภัย ที่สุดและสะดวกที่สุด</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล</p> <p>1) ให้ออกมาทำงาจากอาคาร กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ ที่อาจเคลื่อน</p> <p>2) อย่างปีบตามถนน</p> <p>3) ให้ถอนไฟฟ้าลง</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินผล</p> <p>1) ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่ไม่ตั้ง แหล่งอยู่แต่ภายในรถ หลีกเลี่ยงที่ลาดชัน บริเวณภูเขา ซึ่งอาจเกิดแผ่นดินถล่ม หรือหินหล่น</p> <p>2) เมื่อการสั่นไหวหยุดลง ปุ่มตัวดูความเร็วตัวรักษา</p> <p>3) จัดให้มีแผนกรอพยพผู้อาศัยและพนักงานภายใน โครงการหลังจากภาระลดลงทั่ว ฝ่ายละเมิดดังนี้ - ประชามั่น พันธ์ ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของ โครงการทราบถึงการปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุการณ์ แห่งเดิมใหม่</p>

เจริญชัยวัฒน์	นายสุขุมพันธ์ เศรษฐีวรรณ	บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ
เจริญชัยวัฒน์ 2558	นายสุขุมพันธ์ เศรษฐีวรรณ	บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
กรรมการบริษัท		บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย		
ก่อตั้ง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔		
สำเนา		



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบตัวอย่างที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไปในการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 2)			
หัวข้อการสังเคราะห์ผลตัวอย่าง	ผลการทดสอบที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 การก่อแนวต้านทางต่อ	ผังสถาปัตยกรรมที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานของภ่ายในอาคาร ให้ออกจากอาคารเพื่อปะจังจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมคนกราฟเเพริ่นเงิน - ตรวจบันทึกการเข้าออกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - จ่ายเหลือ/ปั้นพยาบาล นำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง - กรณียอดไม้ครบ แจ้งหน่วยซีวิคทันรา - กรณียอดครบ พนักงานอยู่ในพื้นที่จัดทำรายการสังบุรี 	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	ผังสถาปัตยกรรมที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมความเร็วของ\data ภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สัญญาณความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งชนระหว่างของถนนและถนน 2. หนาแน่นและรักษาระดับเบริกถนนโดยจัดตั้งถนนเป็นครึ่งวงเวียนเพื่อบริ่งกับการพุ่งชนระหว่างถนน 3. ติดตั้งกําลังการพัฒนาทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพต่อญี่ส่วนอ กรณีที่พบร่องรอยและปะจุจารมีการซ่อมแซม ทำให้ในส่วนที่เปลี่ยนใหม่ได้ทันที <p>สำหรับผู้นักจะเดินกว่า 10 ไมล์รอบ (PM 10) บริเวณพื้นที่โครงการ มีปริมาณ 0.04 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ 0.0011 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางที่รับลมหายใจมากถึง 0.0411 มก./ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้ที่กบ. 0.12 มก./ลบ.ม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประเมินตน ไม่พูม และหงษ์ตามดิน - บริเวณที่สีเขียวให้อยู่ในส่วนการพัฒนาญี่ปุ่นรองเพื่อประโยชน์ที่เพิ่มในการตัดซึ่งกันทางการรบอน มองไช่ แหล่งต้นกำเนิดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร



๑. เก็บรวบรวมและทดสอบ เหล็กและหินทราย สำหรับการใช้ในโครงการ
บริษัท เศรษฐีรัตน์ จำกัด

เตือนภัย 2558 รับรองจำนวน 34/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสัมบทดลอง
(นายเอก แก้วรัชว์)
(นายเอก แก้วรัชว์)

เตือนภัย 2558 รับรองจำนวน 34/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสัมบทดลอง
(นายเอก แก้วรัชว์)
(นายเอก แก้วรัชว์)

ตารางที่ 2 สูญเสียของพิษและแก้ไขแหล่งกำเนิดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดต่อตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ STW CONDO (ต่อ 3)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สำหรับมีสารสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>กําชကํารับอนุมูลออกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการระยั่ง ดำเนินการโครงการประมาณ 0.016 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับ ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งรวมวัดได้ 0.92 มก./ลบ.ม. คาดว่าในแนวระยะดำเนินการโครงการจะทำให้มี ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวม เท่ากับ 0.936 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <p>สถานประกอบกิจกรรมค้าปลีก (HC) ที่เกิดจากการระยั่ง ดำเนินการโครงการประมาณ 0.0042 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับ ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งรวมวัดได้ 1.10 มก./ลบ.ม. คาดว่าในระยะดำเนินการโครงการจะทำให้มี ปริมาณความเข้มข้นของสารประกอบกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 1.1042 มก./ลบ.ม.</p> <p>ไนโตรเจนดioxide (NO₂) ที่เกิดจากการระยั่งดำเนินการ โครงการประมาณ 0.011 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับผลการตรวจวัด บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันซึ่งรวมวัดได้ 0.012 มก./ลบ.ม. คาดว่าในระยะดำเนินการโครงการจะทำให้มีปริมาณความเข้มข้น¹ ของไนโตรเจนดioxide (NO₂) รวมเท่ากับ 0.023 มก./ลบ.ม. ซึ่ง ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มก./ ลบ.ม.)</p>	<p>4. จัดให้มีการปลูกไม้ป่าในปัจจุบัน ไม่หมุน แลงฟลู๊คตามดิน บริเวณพื้นที่ใช้ยอด (รูปที่ 19 ถึงรูปที่ 31) เพื่อลด มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการยานพาหนะ และลดความร้อน เข้าสู่อาคารในช่วงเวลาที่ร้อน</p> <p>5. ปลูกไม้ป่าในปัจจุบัน (รูปที่ 19 และรูปที่ 24) เพื่อสามารถ ดูดซับควาบน้ำดื่มออกอากาศได้จากโครงการต่ออย่าง เพียงพอ และช่วยลดผลกระทบต่ำลงตามที่เป็นส่วนหนึ้ง ผู้พักอาศัยและชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. จัดให้มีสีเขียวที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติไม่บีบใช้ลมรีમรีบีจ ห้องพัก เนื่องด้วยความร้อนจะระบาดรุนแรง</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>



เดือนกรกฎาคม 2558
(นายสุชาติ เศรษฐกรรвал)
บริษัท เศรษฐกรรвал จำกัด

ลงชื่อ
(นายอนันดา พร้อมที่อยู่ บ้านชุมชนพัฒนา ท่าต้น บ้านชุมชนพัฒนา จำกัด)



..... ผู้อำนวยการรับสิ่งแวดล้อม
(นายอนันดา พร้อมที่อยู่ บ้านชุมชนพัฒนา ท่าต้น บ้านชุมชนพัฒนา จำกัด)
บริษัท เศรษฐกรรвал จำกัด ลงชื่อ
..... ผู้อำนวยการรับสิ่งแวดล้อม
(นายอนันดา พร้อมที่อยู่ บ้านชุมชนพัฒนา ท่าต้น บ้านชุมชนพัฒนา จำกัด)

14)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (เชื้อ)	ซัลฟูโรไดออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดจากการเผาดำเนินการ procurement ประมาณ 0.0005 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการ ตรวจสอบที่ศูนย์พัฒนาที่ติดต่อในปัจจุบันซึ่งตรวจวัดได้ 0.018 มก./ลบ.ม. คาดว่าในระยะต่อไปนี้การนำร่องจะทำให้มีปริมาณ ความชื้นซึ่งของซัลฟูโรไดออกไซด์ (SO_2) รวมเพิ่มขึ้นเป็น 0.0185 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีความไม่แน่นมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ อยู่ที่ 0.32 มก./ลบ.ม.)	อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณความชื้นของมลพิษที่เกิด ¹ จากการยานต์ที่ติดต่อในprocurement ของโครงการจะอยู่ในมาตรฐานที่ กำหนด แต่ถ้าร่างกฎหมายในprocurement ของผู้มีอำนาจที่รักษา ² ร่องรอยอาจจำ述สั่งให้รับมือสารตัวกลางถ้าสารเคมีไว้ภายใน ³ ภาระผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพของอาสา ⁴ น้อยกว่าคุณสมบัติแล้ว หารือ เลิก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ⁵ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน จิตเวช โรคปอดอุดตัน ⁶ เรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ ทางอากาศ ดังนั้นเพื่อเป็นการกำกับดูแลและลดผลกระทบที่จะเกิดใน การดำเนินโครงการจึงจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ⁷ ผลกระทบตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน	

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสำหรับตัวอย่างน้ำเสียที่ได้รับการรับซื้อและกําหนดต้องการทดสอบตามมาตรฐานพิเศษและมาตรฐานทั่วไป แม้จะมีมาตรฐานพิเศษแต่ต้องดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 5)

ทรัพยากรถังและตัวอย่าง	ผลการทดสอบสำหรับตัวอย่าง	มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานและแบบที่ใช้ทดสอบและผลลัพธ์	มาตรฐานตามมาตรฐานพิเศษที่ไม่วางกําล้อม
1.4. เสียง	เสียงจากสภาพการปฏิบัติงาน ค่าเสียงที่ต้องการลดลงตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ไม่เกิน 70 ㏈ ตามปกติ โดยแหล่งกำเนิดเสียงมาจากภายนอกในโครงการ ซึ่งเป็นระบบเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งปลูกสร้างจํานวนและเกิดขึ้นในในชั่วระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นควรลดค่าเสียงที่เกิดขึ้นมาภายในโครงการจึงไม่มีความแย่งภายในฟันพากอตัวที่ไม่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลกระทบต่อผู้คนที่ด้านเสียงจากภายนอกในโครงการต่อพื้นที่ช้าๆ จึงต้องห้ามกําหนดค่าเสียงที่สูง โครงการต้องลดค่าเสียงที่สูงโดยที่สุด โครงการจะต้องปรับตัวตามมาตรฐานและแก้ไขผลการทดสอบพิเศษตามอย่างเคร่งครัด	มาตรฐานที่สำคัญ 1. ติดตั้งปั๊มพัฒนาค่าเสียงเพื่อ减低ค่าเสียงในบริเวณสถานที่ตั้ง 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการ ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายพักรถที่ 3. ห้ามเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรปรับเปลี่ยนทางเข้า-ออกโครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สักยามภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 1,532.75 ตร.ม. โดยเลือกใช้ที่ดินที่สามารถดูดซึบค่าวัสดุและมูลน้ำได้จาก โครงการได้หมด 5. ดูแลบริเวณที่มีโครงการให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- ติดตั้งปั๊มพัฒนาที่ร่องรอยน้ำจากทุ่น ใกล้เคียง	
1.5 คุณภาพพิพากษา	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมด 239 ลบ.ม./วัน ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge จำนวน 3 ชุด ร่องรับน้ำเสียขนาด 80, 70 และ 120 ลบ.ม. (รูปที่ 11 ถึง รูปที่ 14) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสิ่งกีดขวางรับน้ำเสียร้อยละ 92 ค่า BOD ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากการประปาฯ ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 30 มก./ล.	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge จำนวน 3 ชุด ร่องรับน้ำเสียขนาด 80, 70 และ 120 ลบ.ม. (รูปที่ 11 ถึง รูปที่ 14) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสิ่งกีดขวางรับน้ำเสียร้อยละ 92 ค่า BOD ของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากการประปาฯ ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 30 มก./ล. 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบำบัดน้ำเสีย ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ 3. ประสานงานให้ระบบทดลองสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯ รับรองและเข้ามาศึกษาตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความเหมาะสม	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจาก ระบบทาบคั่นที่เสียเป็นประจำทุกเดือนโดย ตั้งน้ำกรองตรวจ ตั้งน้ำ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria ดังรูปที่ 40 2. ตรวจสอบประเมินการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียให้สำนักงานบำบัดได้ตามที่ มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประปาฯ กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 30 มก./ล.	
				บริษัท เอเชียเทค จำกัด 2558 รับรองว่างาน 37/124..... พ.น นายอนันต์ เศรษฐีวรรณ บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด



ลงชื่อ
(นายอนันต์ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด

เตือนภัย 2558 รับรองว่างาน 37/124..... พ.น
นายอนันต์ เศรษฐีวรรณ
บริษัท เอเชียเทค จำกัด คณาจารย์เด่นที่ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการสังเคราะห์อ้อม
(นายอนันต์ เศรษฐีวรรณ)

ตารางที่ 2 สรุปผังกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำบเปรี้ยวตามมาตรฐานสอดคล้อง แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบและดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 6)

หัวข้อการสืบสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	เนื่องจากโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่กำหนด และมีกระบวนการส่งน้ำผิวน้ำดินโดยรวม การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	<p>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดของโครงการ ตามแบบ 1 และจัดเก็บน้ำเสียในตู้ตะวันตามแบบ ท.s. 1 และจัดเก็บน้ำเสียในตู้ตะวันตามแบบ ท.s. 2 ตามสถานที่ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษชนิดเป็นเบลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดรักษากิจกรรมที่ไว้วางและแบบการเก็บน้ำเสียและข้อมูล การจัดทำบันทึกการยุบเลือด และรายงานศูนย์กลางการกำนัลงของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>5. ศูนย์กลางก่อนจราจรจะประกอบไปกำจัดทุกปี และรักษาสภาพถนนจากบ่อพักตาก่อนไปกำจัดทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม เช่นเพื่อป้องกันการรักษาประสิทธิภาพการทำางานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในส่วนที่สู่เดาท์ หากพบว่าปริมาณไขมันเกลี้ยงถึง ให้ตักการไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดูกะทิซึ่งรองรับภาระงาน เพื่อให้น้ำซึมออกจากการให้ทิ้งและใช้จ่ายเพื่อเป็นก้อนก้อนสำหรับดัก แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆ ที่มีน้ำทิ้งทิ้ง 7. ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชน การดำเนินการแก้ไขด้วยที่ดินที่สำคัญต่อระบบน้ำเสียที่มีความเสี่ยงที่สูง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุดซอง/เกิดความเสี่ยงที่สูง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยรวมทั้งหมด และจัดการให้พื้นที่ที่สำคัญ นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดดินในพื้นที่โครงการ และน้ำทิ้งที่ส่วนใหญ่ไหลลงแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 9. และประเมินผลกระทบทางบIOC ของโครงการที่สำคัญ ต่อไป</p>	<p>3. จัดให้บอร์ดผู้ดูแลระบบน้ำและผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในตู้ตะวัน ตามแบบ ท.s. 1 และจัดเก็บน้ำเสียในตู้ตะวันตามแบบ ท.s. 2 ตามสถานที่ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษชนิดเป็นเบลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดรักษากิจกรรมที่ไว้วางและแบบการเก็บน้ำเสียและข้อมูล การจัดทำบันทึกการยุบเลือด และรายงานศูนย์กลางการกำนัลงของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>4. จัดทำรายงานแสดงผลการกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในตู้ตะวัน ตามแบบ ท.s. 2 เสนอต่อให้พนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการรักษาพรมหาณฑร) ภายในวันที่ 15 ของเดือน กันยายนของทุกปี ตามกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการดูแลรักษาพรมฯ จึงควรดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่น ตามกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการแก้ไขด้วยที่ดินที่สำคัญต่อระบบน้ำเสียที่มีความเสี่ยงที่สูง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงที่สูง จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุดซอง/เกิดความเสี่ยงที่สูง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงที่สูง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยรวมทั้งหมด และจัดการให้พื้นที่ที่สำคัญ นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดดินในพื้นที่โครงการ และน้ำทิ้งที่ส่วนใหญ่ไหลลงแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 9. และประเมินผลกระทบทางบIOC ของโครงการที่สำคัญ ต่อไป</p>

10



ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ମାଣ ଦେଖିବା
ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ମାଣ ଦେଖିବା

Tech

เจ้าของบ้านเลขที่ ๒๕๕๘ หมู่ ๑ บ้านหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๓๘๑๔๒ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวอรุณรัตน์ ล้อม

အေဒီ မြန်မာနိုင်ငြာ ပြန်လည် ဖော်လုပ်မှု ဖြစ်သွားရန် အလျမ်းများ ရှိခဲ့

ตารางที่ 2 สิรุ่นผู้ประกอบพิเศษและต้องที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 7)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาบนบก	สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีพืชและสัตว์วัตถุนิยมใดๆ และสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ จัดได้ว่าเป็นระบบปัฒนาวิทยาสัตว์ชนิดใหม่อง การก่อสร้างโครงการสิ่งปลูกสร้างที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินดานจากที่ว่างเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ซึ่งมีได้ทำให้ดินค่าในเชิงนิเวศนิเวศที่บ้านหรือเดิม	1. ดูแลรักษาความเป็นธรรมเปี่ยมรับรองภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีด้วยส่วนตัวของบ้าน บำรุง รักษาที่ดินที่สืบทอดไว้ต่อไป 2. จัดให้มีสิ่งสภาพพื้นที่ดูแล บำรุง รักษาที่ดินที่สืบทอดไว้ต่อไป 3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัด	มาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ STW CONDO
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรากภพและคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบน้ำประปาอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดด้านน้ำภายนอก	



เจือนกรภูวน 2558
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองงาน 39/124..... หน้า
ลงชื่อ ... A.M. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ้า) บริษัท เอ็มวอร์นเนอร์ จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงดีต่อไปนี้ ตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ STW CONDO (ต่อ 8)

หัวข้อการประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ	ผลการประเมินผลลัพธ์ตามที่สำคัญ	มาตรการรับรองและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้	โครงการมีความต้องการน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคประจำ annum 301 ลูกบ้านที่มีผู้เช่าห้องพักในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ของโครงการมาจ้างน้ำประปา เช่น กหจ. สำนักงานบประมาณ สำนักงานส่วนราชการ ให้บริการน้ำประปาในเขตชุมชนความสามารถในการให้บริการน้ำประปาน้ำที่รับผิดชอบโดยทางพัฒนาฯ ที่อยู่อาศัย	1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำได้ติด嫌และถังเก็บน้ำซึ่งห้องน้ำสำรองมาเพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2. กำหนดให้สูบน้ำจากท่ออ่อน慢ประปาในช่วง 24.00-05.00 น. 3. จัดทำคู่มือการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับผู้พักอาศัยทราบในโครงการ ห้องน้ำห้องน้ำและประตูชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ชั้นอย่างประหยัด ดังนี้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำสำนักงานนิติบุคคล อาคารชุด เพื่อดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปลืองประโยชน์	- ตราจatos ประบบงบการจ่ายน้ำและเส้นทางประปา เป็นประจำ หากพบเหตุชุดขึ้นให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที - มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เจือนกรุ๊ป
(นายศุภดิ เศรษฐรัตน์)
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 40/124 หน้า
ลงชื่อ A.W. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอนันต์ แก้ววงศ์) แก้ววงศ์เจ้า)

บริษัท เอ็มาร์คัม จำกัด
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการพิสูจน์แล้วว่ามีสาเหตุที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไปในการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 9)

หัวข้อการพิสูจน์แล้วว่ามีสาเหตุ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใช้ (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - รบกวนพืชผักอย่างมากโดยการใช้น้ำเพื่อการเกษตร - ไม่ปล่อยท่าน้ำให้หล่ออดเวลา ตลอดสายท่อประปาที่ดินโคนหนาด และจะสูญเสียอนอบน้ำ เนื่องจากจะสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ที่ไม่คลายฯ ถ้าร - ใช้น้ำเพื่อความสนับสนุนความสวยงามของพืชพรรณในการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและสามารถใช้สบู่เหลวที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางสูงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำและเชื้อโรค เช่นน้ำจะใช้สบู่เหลวที่มีสารเคมีที่อาจเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่นน้ำที่มีเชื้อรา ด้วยรองน้ำใส่กระชอนและค่าฟองซื้อยาเบ็ดใหญ่ให้ลดลงไม่ต้องดูแลเวลาซึ่งพืชพรรณเปลืองเวลาซึ่งเป็นภาระซึ่งโดยวิธีการซึ่งไม่ได้มาตรฐาน - ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างรีดภานุษย์ที่มีการกัดเก็บใบไว้เพียงพอเพื่อการล้างด้วยน้ำที่หล่อจากก้อนน้ำโดยธรรมชาติ ใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะ - ตราชดูบซักโครงการกว่า 1 ลูก รักษาซึ่มน้ำไม่ให้หล่อลงพื้นที่ดินอาหารในถังพักน้ำ และส่งต่อกันที่ห้องซักผ้าโดยไม่ต้องมาโดยที่ไม่ได้ซักโครงการ ให้รับจัดการซ้อมใหม่ทันที - ไม่ทิ้งเศษอาหาร กรณีขาดสารเคมี ลงชักโครกเพื่อรักษากาดให้สูญเสียจากการซักโครงการเพื่อเลี้ยงช่องทางท่อ 	



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ

(นายศุขติ เศรษฐรัตน์)
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ พากลรัตน์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นวิรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ

(นายศุขติ เศรษฐรัตน์)
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ พากลรัตน์

ตารางที่ 2 สรุปผลการงบประมาณต่อไปนี้อ้างอิงในแบบแผนที่สำหรับการดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 10)

หัวข้อการเงินและตัวอย่าง	ผลการงบประมาณที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใช้ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้อุปกรณ์ประดับน้ำ เป็น ชุดเครื่องประดับน้ำ ฝังบำรุงประดับน้ำ ก่อประดับน้ำ หรือประดับน้ำ ติด Aerator หรืออุปกรณ์เติมอากาศให้ก่อให้เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้หล่อออกจากห้องอพาร์ทเม้นท์ การให้ความชื้น ช่วยประดับน้ำ - อย่าทิ้งน้ำทิ้งที่เหลือในถ้วยโถไม่เก็บประยุญน้ำ ใช้ช้อนตักไม่ใช้ช้อนพูดผ้า ใช้ช้อนคาวาสตะওต สังฆาราม - ล้างจานในน้ำขยะที่ซึมไม่วัดประปาที่ต้มให้น้ำไหลลงคอกก่อนนำไปใช้ต่อในครัวเรือน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำที่บ้านและสั่งห่อบรรพาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำที่บ้านและสั่งห่อบรรพาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะอย่างน้อยทุก 6 เดือนโดยปฏิบัติงานที่ควรจะดูแลด้วยตัวเอง</p> <p>6. จัดให้มีผู้ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำที่ไม่มีผู้มาบิน จำนวน 2 ผู้ เพื่อความปลอดภัยในการทำความสะอาดที่ดี</p> <p>7. ใช้สีรองพื้นและพรมที่ดีที่สุดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-2539 ซึ่งมีความทนทานต่อชั่นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทำต่อแรงกระแทกและกรязน้ำได้ดีจนจำเป็นมากก่อนเลือก</p>	



เดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ
(นายศุภชัย เศรษฐวรวรรณ)
บริษัท เศรษฐ์วรวรรณ จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 42/124..... หน้า
ลงชื่อ *AN* ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอนุก แก้วกรจาง)
บริษัท เอ็นวอร์มนิทรรพล จำกัด

ตารางที่ 2 สัญญาเช่าแบบตัวอย่างที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แห่งมหานครการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO(ต่อ 12)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผู้ karakter ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 การบ้าน้ำเสีย (ดู)	- กํากชีมิท : กํากชีมิทน้ำจาระจะบ้าน้ำ น้ำเสียที่ระบายน้ำออกสู่ภายนอก ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อภาวะเรือนร่อง จะ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น จึงบ้าน้ำเป็นสาหร่ายและผลกระทบ ต่อภาวะโลกร้อน เพื่อลดผลกระทบต่อภาระโลกเรื่อง โครงการจัดทำน้ำเสียการกำจัดกํากชีมิทให้ถูกต้อง บ้าน้ำเสีย	7. ประสาทใหม่สำนักงานเขตราชเทวีรับน้ำเสียจากบ้าน ตະกอนของจราจรระบบบ้าน้ำเสียเป็นประจำทุก2 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ การหักจานของระบบบ้าน้ำเสียของโครงการ จัดทำน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานตาม ตรวจสอบผลกระทบสังคมของโครงการต่อไปตามที่ได้ติดตาม 9. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รับ ดำเนินการโดยทันที	4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 เสนอต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป ตามกำหนดที่วาง เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บบริการและ ซ้อม การจัดทำบันทึก รายละเอียด และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
		10. จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาห้องน้ำเสียของ โครงการโดยเฉพาะ และจ้างรับเหมาไฟฟ้าอื่นๆ 11. นำน้ำที่ใช้ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปบรรจุลงในบริเวณพื้นที่ สีเขียวของโครงการ โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แบบซึ่งดูดซึมน้ำ ซึ่งฝังไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว และจะนำไปท่องเที่ยวน้ำที่ส่วน ที่เหลือของบ้านอยู่อยู่กับสู่ห้องน้ำสาธารณะริมถนน สุขสวัสดิ์ 13 ต่อไป	พ.ศ. 2555




เตือนภัยภาค 2558 รับรองจำนวน 44/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสังคมฯ
(นายอونงค์ แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เอ็นไพร์เมเนอรัล จำกัด คุณชัชชัชพงษ์ รัชต์
บริษัท เศรษฐ์รัตน์ ก្រุ๊ป จำกัด

E-tech เดือนกันยายน 2558 รับรองจำนวน 44/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสังคมฯ
(นายอุ่น แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เอ็นไพร์เมเนอรัล จำกัด คุณชัชชัชพงษ์ รัชต์
บริษัท เศรษฐ์รัตน์ ก្រุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 2 ศูนย์กลางบริการทั่วถือมที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดของทรัพย์สินและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของโครงการ STW CONDO(ต่อ 13)

หัวข้อการดำเนินงานทั่วถือม	ผลการทบทวนที่สำคัญ	มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ
3.3 การระบุรายชื่อ	ผู้ดูแลที่บ้านที่สำคัญ พนักงานประจำบ้านของโครงการหลังพัฒนาโครงการ คานบุญอัตรากำไรไม่เกินอัตรากำรของบ้านสูงสุดก่อน การระบุรายชื่อสูงสุดก่อนมีการพัฒนาโครงการ กล่าวคือ บริษัทฯ กำหนดให้ห้องรับแขก น้ำภายนอกโครงการ 230.10 ลบ.ม. และในบ่อพัก น้ำ 84.48 ลบ.ม. รวมปริมาณไม่น้อยกว่าใน โครงการ 314.58 ลบ.ม. หลังจากนั้นจะระบุราย นามของห้องครัวของสูบบ้าน 20 ลบ.ม./ชม. (ไม่เกิน 23.20 ลบ.ม./ชม.)	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ 1. គ่องบุญอัตรากำไรไม่เกินอัตรากำรของบ้านสูงสุดก่อน มีการพัฒนาโครงการ 2. จัดให้ห้องหันหน้าภายนอกห้องที่ห้องรับแขก และบ่อพักน้ำภายใน โครงการ ตั้งในรูปที่ 11 3. ออกแบบให้ห้องรับแขกของโครงการมีความลึกเฉียง 1: 200 ติดตั้งตะแกรงตัวกันฝุ่นอยู่ที่ Man Hole สุดท้าย ก่อนระบายน้ำ ลงสู่ห้องรับแขกโดยชั้นต่อไป 4. ติดตั้งตะแกรงตัวกันฝุ่นอยู่ที่ Man Hole สุดท้าย ก่อนระบายน้ำ ลงสู่ห้องรับแขกโดยชั้นต่อไป 5. ตรวจสอบบุตและบ่อพักของระบบประปาใหม่ เพื่อป้องกันมิให้มีการ تسึนามขอห้องกอนดินในบ่อพักที่เป็นสถานที่ที่เกิดการอุดตัน ซึ่ง เป็นอุบัติเหตุในการระบายน้ำ 6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบประปาใหม่ เป็น ตัวแทนของตัวบุญผู้อย ห้องรับแขก บอห่านงา เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ 7. จัดตั้งห้องรับแขกในโครงการและห้องรับแขกในสำหรับผู้เช่า ดำเนินงานโครงการ 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ 1. ตรวจสอบบุญอัตรากำไรไม่เกินอัตรากำรของบ้านสูงสุดก่อน มีการพัฒนาโครงการ 2. จัดให้ห้องหันหน้าภายนอกห้องที่ห้องรับแขก และบ่อพักน้ำภายใน โครงการ ตั้งในรูปที่ 11 3. ออกแบบให้ห้องรับแขกของโครงการมีความลึกเฉียง 1: 200 ติดตั้งตะแกรงตัวกันฝุ่นอยู่ที่ Man Hole สุดท้าย ก่อนระบายน้ำ ลงสู่ห้องรับแขกโดยชั้นต่อไป 4. ติดตั้งตะแกรงตัวกันฝุ่นอยู่ที่ Man Hole สุดท้าย ก่อนระบายน้ำ ลงสู่ห้องรับแขกโดยชั้นต่อไป 5. ตรวจสอบบุตและบ่อพักของระบบประปาใหม่ เพื่อป้องกันมิให้มีการ تسึนามขอห้องกอนดินในบ่อพักที่เป็นสถานที่ที่เกิดการอุดตัน ซึ่ง เป็นอุบัติเหตุในการระบายน้ำ 6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบประปาใหม่ เป็น ตัวแทนของตัวบุญผู้อย ห้องรับแขก บอห่านงา เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ 7. จัดตั้งห้องรับแขกในโครงการและห้องรับแขกในสำหรับผู้เช่า ดำเนินงานโครงการ 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



นางสาว.....
(นายสุชาติ เศรษฐีธรรม)
บริษัท เศรษฐีธรรม จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน45/124..... หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการบริษัท
(นายอนันดา แก้ววรรจนา)ผู้อำนวยการบริษัท
บริษัท เอ็นโนเวนเม้นท์ เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

ເຄືອນກາງກົມງານ 2558

०

ବ୍ୟାକିନୀ

eTech




ผู้รับอนุญาตใช้บันทึก
..... พ.นा 46/124..... วันที่ 25/05/2558 ผู้รับอนุญาตใช้บันทึก

บุรีรัชต์ เอื้อไว้การอบรมเชิงหลักสูตร ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัชต์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 ราย

ตารางที่ 2 สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 15)

หัวข้อการศึกษา/นิเวศวัตถุ	ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการบริหารความร่วจังสือบลังกรระบบทึบส่องแมตต์อุบล
3.4 การจัดการรากไม้ผลอย (ต่อ)	<p>หลักการรากไม้ผลการจัดการทรัพยากรากไม้ติดต่อที่สำคัญ</p> <p>เป็นแหล่งพำเพณที่ใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ระบบงาน จึงต้องมีมาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>การเข้าไปบนบกนุสโดยภายนอกในโครงการ "ไม้มงคล" ที่อยู่ในด้านนี้ เป็นองค์ประกอบทางเศรษฐกิจให้มีห้องพัก มุ่งผลอยรวมต้องปรับปรุงซึ่งส่วนติดตั้งบันสนนภายนอก โครงการ และจัดให้มีห้องที่จอดรถบนบกนุสอยโดยที่ต้องรักษา ห้องพักนุสโดยรวม สีจะรักษาเป็นบกนุสโดยอย่างสำนึกรกนก เช่นราษฎรบุรณะสถานการจอดเก็บบกนุสผลอย</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>5. จัดให้มีที่จอดรถเก็บบกนุสผลอย สีจะรักษาอยู่ในเก็บห้องพักนุสผลอยรวมของโครงการ เพื่อความสวยงามต่อการชนช้อยย</p> <p>6. การรวมบกนุสและทุ่นยานมลงผลอยให้ทำดำเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้อาศัยน้อยที่สุด และเมื่อช่วงเย็นมีลมผ่านพักรากนุสโดยร่วมและแล้วให้ดำเนินการต่อไป</p> <p>- มูลผลอยเปียก ให้พ่นน้ำลงบกนุสผลอยเปียกมาร่วมไว้ท้องพัก มูลผลอยเปียก มัดปากดึงดูดให้แน่นติดดีภายในบกนุสผลอย เพื่อให้รากเก็บบกนุสโดยบกนุสผลอยของสำนักงานเขตราชบูรณะมาสร้างเป็นกำลังต่อไป</p> <p>- มูลผลอยหัวไบ (มูลผลอยที่ไม่สามารถนำไปลับมาใช้ได้อีก) เช่น เศษกระดาษ เศษผัก รากบกนุสใส่ถุงดำมาถุงใหญ่และปิดป้าย บกนุสผลอยหัวไบห้องพักนุสผลอยหัวไบ เพื่อให้รากเก็บบกนุสผลอยของสำนักงานเขตราชบูรณะสร้างเป็นกำลังต่อไป</p> <p>- มูลผลอยที่สามารถนำไปลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลผลอยรีไซเคิล) เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ จัดให้มีพื้นที่ขนาดมาก ใช้ราก เส้นหัวรากบกนุสผลอยรีไซเคิล มัดปากดึงดูดให้แน่นไว้ในห้องพักนุสผลอยรีไซเคิลเพื่อให้รากรับตัวของสำนักงานที่ต่อไป</p> <p>- มูลผลอยอันตราย (Hazardous Waste) ที่จะเกิดขึ้น อาทิ หินหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และเทลว์ ชาดยา กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาเสื่อมดูดกลา บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่างๆ เป็นต้น ทั้งโครงการจะจัดไว้ในบกนุสผลอยอันตราย ขนาด 250 ลิตร ตั้งไว้ภายในห้องพักนุสผลอยอันตราย ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างด้านขวา “ถังนุสผลอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยผ้าสาติสีเข้มซึ่งเป็นถุงสำหรับปัสสาวะอยู่อันตราย และมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างด้านขวา “บกนุสผลอยอันตราย” เพื่อให้สำเนาจากเขตราชบูรณะมาสรับไปกำจัดพื้นที่ร่องบกนุสผลอยหัวไบ</p>	<p>มาตรการบริหารความร่วจังสือบลังกรระบบทึบส่องแมตต์อุบล</p>



เตือนภัย จำกัด
2558 STW Group Co., Ltd.

(นายสุชาติ เตชะรัตน์)
บริษัท เศรษฐรัตน์ รับ จำกัด

นายอโศก แก้ววงศ์วิจัย
บริษัท เอ็นจีอี จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
หน้า

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะมาตราการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 16)

หัวข้อการศึกษาและกิจกรรม		ผลการประเมินและอุปสรรคที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สำคัญ	
3.4 การจัดการรูปแบบอย (ร่อง)					มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				7. ห้องพักนักศึกษาต้องมีประตูถูกติด เพื่อป้องกันการเก็บตัว ระบบงานและบ่อภัยในการเพาะพันธุ์ครองตัวพำนัค โดย บรรทัดจะเปิดได้โดยพำนัคที่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องตัวนั้น และจัดให้มีห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษาห้องพักนักศึกษา เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				8. มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกออกไว้ภายในตู้น้ำเสีย พักนักศึกษาอย่างเดียว และประยุกต์งานน้ำในห้องน้ำร่วมกับห้องน้ำ รับซึ่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อในห้องน้ำที่อาจต้องมีการนำไปกำจัด	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				9. บริเวณจุดจอดรถจักรยานยนต์แบบจอดต่อต่อไม่มีสิ่งกีดขวาง และ จุดที่ไม่มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ที่ติดต่อห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ให้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ที่เก็บภายในห้องน้ำสำหรับนักศึกษา	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				10. จุดที่มีการติดป้ายประชารัฐสัมพันธ์โครงการภายใต้ชื่อพื้นที่ โครงการ เพื่อรับรองให้ผู้พักอาศัยของโครงการตัดแยก มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของ โครงการ	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				11. รณรงค์ดำเนินการคัดแยกขยะโดยโครงการตัวอย่างรัฐฯ ให้มีสีสัน รองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่าง ของโครงการโดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่พักอาศัยสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				12. ในการขับเคลื่อนมูลฝอยไปยังห้องพักนักศึกษาในห้องน้ำทั้ง สอง ให้ป้องกันง่ายด้วยการติดตั้งห้องน้ำที่มีประตูป้องกัน	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				13. จัดทำหม้อพักน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งห้องพักนักศึกษาในห้องน้ำทั้งสอง โครงการร่วมกับบ้านมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งตากิน การจัดเก็บมูลฝอยให้กับสำนักงานเขตราชเทวีรับรอง	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า
				14. จัดทำไม้ยืนต้นบนบริเวณห้องพักนักศึกษาในห้องน้ำทั้งสอง ชั้นโดยรับภาระค่าใช้จ่ายที่มาจากการเช่าห้องพักนักศึกษา	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้เช่าและผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเชิงคุณภาพและคุ้มค่า

(ນາງສະດຸຕີ ເຫດລູກຄ້ວຮຽນ)
ປຣະທິ ເຫດລູກຄ້ວຮຽນ ກົບ ຈຳກັດ
ອຸປະນະ

Gtech

รับรอง
วันที่ ๒๕๙๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

..... ผู้รับราชการครั้งที่สามและต่อไป

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าคงทนของผังน้ำฝนตามที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ17)

เดือนกรกฎาคม 2558

ເພື່ອມີການສົ່ງເວັບໄຊ
ເພື່ອມີການສົ່ງເວັບໄຊ

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the English text "SETTAWAN GROUP" at the top and "CO., LTD." at the bottom. The inner circle contains the Thai text "บริษัท เซตตาวัน จำกัด" (Briksat Settawan Yaiplak) around the perimeter, and "硕蒂旺集團有限公司" (Sukthiwat Group Co., Ltd.) in the center.

ເພື່ອມາຫຼຸດຕະຫຼາດໃຫຍ້ມາຫຼຸດຕະຫຼາດ ເພື່ອມາຫຼຸດຕະຫຼາດໃຫຍ້ມາຫຼຸດຕະຫຼາດ ເພື່ອມາຫຼຸດຕະຫຼາດໃຫຍ້ມາຫຼຸດຕະຫຼາດ

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าคงเหลือของทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดเสื่อม化และคาดการณ์ว่าจะต้องเสื่อม化ในอนาคต สำหรับโครงการที่ติดตามตรวจสอบประจำปี ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการ STW CONDO (ห้อง 19)

หัวข้อการศึกษา	ผู้ตั้งใจและวัตถุประสงค์	มาตรฐานที่ต้องสำเร็จ	มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	<p>ผู้ตั้งใจ: มนต์สิงห์เวชลักษณ์ สำราญ</p> <p>วัตถุประสงค์: ให้ความรู้แก่เด็กๆ ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร และต้องดูแลอย่างไร</p> <p>มาตรฐานที่ต้องสำเร็จ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - บิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่必要ในห้องกิน 1 ชั่วโมง และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังจะบาย เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดูสวยงาม ดูดีมากและดูน่าใช้ ประทับใจในการไฟที่ให้มาตระห្ម่าน ดูดีมากและดูน่าใช้ อุปกรณ์ไฟเบอร์ 5 ตัวลงเลือกใช้เบอร์ 5 ทั้งหมด ทำความสะอาดผ้าผักไว้ก่อนตัดสินใจซื้อ หากมี เครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการรับเสียงไฟ ในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ไม่ควรปล่อยไฟฟ้าความเย็นร้อนไว้บนกระจกห้องพักติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ควรจะส่องแสงและดูดรอຍร้อนตามผนัง ผ้าเพดาน ประตูซึ่งօรงแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิด เครื่องปรับอากาศ - ใช้ปุ่มตั้งแต่ปุ่มแรกจนถึงสุดท้ายทุกปุ่ม เพื่อไม่ได้ เครื่องปรับอากาศทำางหนักเกินไป - เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสียเวลา ทำให้เส้นเปลืองหาก อาการไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดเพียงหนึ่งท่า เครื่องปรับอากาศ - เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดห้องครัว อย่างเช่น ขนาดใหญ่กินความจำเป็นเพื่อรักษาไม่หายไป สะดวกเวลาซื้อ ตู้เย็นไว้ท่าจัดผ้าในบ้าน 1 ชั่วโมง 	<p>มาตรฐานที่ต้องสำเร็จ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการติดตามตรวจสอบผลการตรวจสภาพตู้เย็น 	

เตือนภัยภัยคุกคาม
.....
(นายสุรัตน์ เผ่าเมือง)
บริษัท เศรษฐ์วารสาร กัมพูชา

เบรช เอ็นไพร์อ่อนนุช หลังบ้านซ้าย คลับสัมมนาเดลท์ จ.ปทชร. บริษัท เอ็นไพร์อ่อนนุช เทคนิคโยเกิร์ต คอลนัฟแอลแลค จ.ปทชร. เอ็นไพร์ คอลนัฟแอลแลค จ.ปทชร.

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าตอบแทนของผู้เช่าศูนย์มาตรฐานการอสังหาริมทรัพย์และห้องน้ำ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการติดตามตรวจสอบผลการประเมินในรัชสมัยดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 20)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของห้องพัก สำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยในชั้นใน					
รายการสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานที่ควรต้องมีสำหรับห้องพัก	มาตรฐานที่ได้รับผลทดสอบและประเมินการพัฒนา	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
3.5ระบบไฟฟ้า (ต่อ)					
		มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางทรัพย์สินและภัยธรรมชาติ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางทรัพย์สินและภัยธรรมชาติ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบภัยธรรมชาติ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบภัยธรรมชาติ
		- ปิดผู้เขียนให้สินิจ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นร้อน ความร้อนหลังตู้เย็นสำหรับห้องครัว ให้อาหารตู้เย็นไม่ต้องทำงาบน้ำมัน อย่างเป็นเบื้องต้น อย่างน้ำของร้อนเข้าในตู้เย็น เพื่อจะทำให้ตู้เย็นทำงานได้ดี	- ปิดผู้เขียนให้สินิจ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นร้อน ความร้อนหลังตู้เย็นสำหรับห้องครัว ให้อาหารตู้เย็นไม่ต้องทำงาบน้ำมัน อย่างเป็นเบื้องต้น อย่างน้ำของร้อนเข้าในตู้เย็น เพื่อจะทำให้ตู้เย็นทำงานได้ดี		
		- ตรวจสอบภายในห้องน้ำและห้องนอนให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ ต่องามและน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำและห้องนอน ให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ ทำให้เกิดครีดห้องน้ำและห้องนอน ให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ	- ตรวจสอบภายในห้องน้ำและห้องนอนให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ ต่องามและน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำและห้องนอน ให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ ทำให้เกิดครีดห้องน้ำและห้องนอน ให้สีขาวและสะอาด ไม่มีแมลงสาบ		
		- ติดตั้งวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม สามารถตั้งเวลาเข้ามาต่อ กันไป อุณหภูมิจะยืนยันโดย ถ้าตั้งที่ตัวเลขสูงก็ไปปะหนึ่งนาที เพื่อให้ประยุทธ์เฉพาะงานครัวที่เหลือที่มีอุณหภูมิพอเหมาะสม ไม่พร้อมรับภาระและเวลารีบด่วน เพราะต้องตั้งต่อๆ กันไปเรื่อยๆ ไม่สามารถ	- ติดตั้งวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม สามารถตั้งเวลาเข้ามาต่อ กันไป อุณหภูมิจะยืนยันโดย ถ้าตั้งที่ตัวเลขสูงก็ไปปะหนึ่งนาที เพื่อให้ประยุทธ์เฉพาะงานครัวที่เหลือที่มีอุณหภูมิพอเหมาะสม ไม่พร้อมรับภาระและเวลารีบด่วน เพราะต้องตั้งต่อๆ กันไปเรื่อยๆ ไม่สามารถ		
		- เสียงปลาน้ำดีมาก ไม่มีเสียงดังมาก เสียงดังมากจะทำให้คนตื่น เสียงดังมากจะทำให้คนตื่น	- เสียงปลาน้ำดีมาก ไม่มีเสียงดังมาก เสียงดังมากจะทำให้คนตื่น เสียงดังมากจะทำให้คนตื่น		
		3. ติดตั้งอุปกรณ์ดินสาน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและภูมิตรองความต้องการของผู้เช่า	3. ติดตั้งอุปกรณ์ดินสาน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและภูมิตรองความต้องการของผู้เช่า		
		4. เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อนหรือสีที่มีคุณสมบัติดังสีขาวร่อนในอากาศสีผงฟาง ภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและทำให้ห้องสว่างขึ้น	4. เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อนหรือสีที่มีคุณสมบัติดังสีขาวร่อนในอากาศสีผงฟาง ภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและทำให้ห้องสว่างขึ้น		
		5. จุดไฟฟ้าพื้นที่ใช้ภายในครัวกานรให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่องเผาและลดอุบัติเหตุทางครัวที่อาจเกิดขึ้น 6. ติดตั้งและเลือกใช้ห้องครัวและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรวมวงจรไฟฟ้าอย่างประหลาด โดยการประชาติสัมพันธ์กับจุดประปาและห้องน้ำ	5. จุดไฟฟ้าพื้นที่ใช้ภายในครัวกานรให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่องเผาและลดอุบัติเหตุทางครัวที่อาจเกิดขึ้น 6. ติดตั้งและเลือกใช้ห้องครัวและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรวมวงจรไฟฟ้าอย่างประหลาด โดยการประชาติสัมพันธ์กับจุดประปาและห้องน้ำ		

名片正面展示了个人信息，包括姓名、职位、联系方式和公司名称。

宋沙克
技术总监
SOMSAK CHANTACHAI
081-777-1111
somsak@tech.com




ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 21)

မြန်မာတိပုဒ္ဓရေးဘဏ်၊ အမှားအသွေးပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြည်တော်လုပ်ကုန်းများ ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာတိပုဒ္ဓရေးဘဏ်၏ အမှားအသွေးပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြည်တော်လုပ်ကုန်းများ ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

100

บริษัท เจริญศรีกรุํงการ กําปู จำกัด
(เจริญศรีกรุํง)
ตั้งอยู่



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินเดือนที่สำเร็จกิจกรรม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตราชาริตติยาตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 22)

มาตรฐานการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง	มาตรฐานการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลทั่วโลก	มาตรฐานการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของประเทศไทย
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>หลักการทบทวนความต้องการป้องกันและลดภัยอัคคีภัย</p> <p>ด้านความพึงพอใจของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งหมด 493 ห้อง มีพื้นที่อาคารแต่ละชั้นอาคารรวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงสร้างริมจั่วเป็นอิฐมวลเบาสูง 30 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร สามารถติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศได้ทุกชั้น 8 ถึงชั้นที่ 1 อย่างแน่นหนาทั้งหมด สำหรับชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ซึ่งมีขนาดกว้างกว่า 2 เมตร และประปาท่าน้ำบริเวณชั้นที่ 1 เป็นทางเดินออกจากรั้วของอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางออกหากเกิดไฟไหม้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้นในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นทางเดินออกจากรั้วของอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางออกหากเกิดไฟไหม้</p> <p>(พ.ศ. 2543) ออกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้กับผู้เช่าที่ดินที่มีบ้านเดี่ยว ขนาด 47 (พ.ศ. 2540) และกับกระทรวงมหาดไทย ให้กับผู้เช่าที่ดินที่มีบ้านเดี่ยว ขนาด 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามนโยบายของคณะกรรมการฯ และมาตรฐาน NFPA 2522 และสอดคล้องตามมาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association) และมาตรฐานของวิสาหกรรมสาธารณูปโภคและคุณภาพ (สวทช.) แต่ต่อไปนี้จะถูกนำมาเพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนอัคคีภัยมีประสิทธิภาพพร้อมใช้เพื่อการดับเพลิงอย่างเสมอจ้า ไม่ต้องมีมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในคุณภาพของอุปกรณ์ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเพื่อการดับเพลิงอย่างรวดเร็วและสามารถใช้ในการดับเพลิงได้ทันท่วงที ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานสากลทั่วโลก</p> <p>1. โครงสร้างจะติดตั้งในแบบที่ไม่ทำให้เกิดไฟภายในตัวอาคาร จำนวนไม่เกิน 2 แห่ง/อาคาร ได้แก่ บันไดหนีไฟ ST-01 และ ST-02 ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารในช่วงเวลาปกติ และออกแบบให้ใช้เป็นทางหนีไฟในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ โดยบันไดแต่ละแห่ง ทำตัวเป็นร่องเดินเรียบเล็กๆ ระบบระบายอากาศเป็นแบบบรรทมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร สามารถติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศได้ทุกชั้น 8 ถึงชั้นที่ 1 อย่างแน่นหนาทั้งหมด สำหรับชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ซึ่งมีขนาดกว้างกว่า 2 เมตร และประปาท่าน้ำบริเวณชั้นที่ 1 เป็นทางเดินออกจากรั้วของอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางออกหากเกิดไฟไหม้</p> <p>(EXIT SIGN LIGHT)</p> <p>2. ติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วยແรมควบคอม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยตรง (Fire Alarm Manual Station) และการรีเซ็ตยูนิตเตือนภัย (Alarm Bell)</p> <p>3. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยโดยติดตั้งท่อไปร์บาน้ำสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์(Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมเพลิงภายในอาคาร สามารถรองรับจำนวนผู้คนอย่างเหมาะสม ผู้คนสามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ทันที</p> <p>5. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายในอุปกรณ์ อาคาร จำนวน 1 จุด และ Department Connection : FDC) ไว้ในบริเวณหน้าตู้ควบคุม ขนาด 2½ x 2½ x 4 นิ้ว</p>


ເຕືອນການຄ່າ 2558
ນາມສະກຸດ ເຊິ່ງສັງເກດ
ພົມ ພົມ ພົມ



บริษัท อินโนเวชันพานิช จำกัด ดำเนินการติดตั้งและจัดการระบบโซลาร์เซลล์ สำหรับบ้านเรือนและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการลดต้นทุนไฟฟ้าและลดภาระสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีทีมงานเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2 สรุปผลการพิจารณาข้อความที่สำคัญ มาตรฐานและแก้ไขมาตรฐานที่ดีงาม แล้วมาตราการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 23)

หัวข้อการพิจารณาข้อความที่สำคัญ	ผลการพิจารณาข้อความที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขเอกสารระหว่างประเทศล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสัมภัย
3.7 การป้องกันอุบัติภัย (ต่อ)			
6. ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทางเดิน จุดรวมพล อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย ที่บริเวณโถ黎พัฒนาชั้นสองอาคาร รวมทั้งติดตั้งร่องหน่วย “EXIT” ซึ่งสามารถมองเห็นสีสันหากหนีไฟได้อย่างชัดเจน	มาตรฐานและแก้ไขเอกสารระหว่างประเทศล้อม	มาตรฐานและตรวจสอบผลกระทบสัมภัย	
7. กำชับให้ผู้พักอาศัยไม่ว่าสิ่งของที่ติดไฟภายในห้อง ระบายน และไม่ก่อไฟหรือติดเชื้อไฟภายในอาคาร เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้			
8. ติดป้ายແรมผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้นของอาคาร ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน			
9. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและพยายามไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์เตือนภัย ตลอดจนการแจ้งไปยังสำนักงานฉุกเฉินด้วยวิธีการและสถานที่ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ซึ่งเป็นหน่วยงานดับเพลิงที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการ อย่างทางราชการ 9 กิโลเมตรใช้ระบบเวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที ให้เข้ามาดับเพลิงและควบคุมเหตุเพลิงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว			
10. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ในแต่ละอาคาร สำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่บ้านและสถานที่ทางหน้าไฟและป้ายทางออกบริเวณบ้านใดหนึ่งไฟ			



ลงชื่อ
(นายสุชาติ เศรษฐีธรรม)
บริษัท เศรษฐีธรรม จำกัด



ลงชื่อ
(นายอนันต์ พากิจานนท์ จำกัด)
บริษัท เอ็นโนมเมเนชั่น จำกัด

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการธุรกิจ)
บริษัท เศรษฐีธรรม จำกัด

หัวข้อการสอนและวัสดุที่ใช้	ผู้สอนและแบบสื่อที่ใช้	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
3.7 การป้องกันอันตรายภัย (ต่อ)	ผู้สอนและแบบสื่อที่ใช้	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการสะท้อนความต้องการของนักเรียน</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> บริโภคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกต้องที่ต้องห้ามอย่างไร ติดป้ายແນา่งสีแดงตามบ้านบึงบ้านบ่อ หรือร่องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล บริเวณที่ผู้พกอาชญากรรมมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3.8 ระบบบำบัดอากาศและระบบปรับอากาศ	การระบบน้ำยาของโครงการ มี 2 ชุด คือ การระบบน้ำยาอากาศโดยวิธีรีรอมชาติ โดยซึ่งซึ่งจะได้สู่ภายในอุปกรณ์ และการระบบน้ำยาอากาศโดยวิธีลิค โดยติดตั้งพัฒนาระบบภายในอาคาร	<p>การระบบน้ำยาของโครงการ มี 2 ชุด คือ การระบบน้ำยาอากาศโดยวิธีรีรอมชาติ โดยซึ่งซึ่งจะได้สู่ภายในอุปกรณ์ และการระบบน้ำยาอากาศโดยวิธีลิค โดยติดตั้งพัฒนาระบบภายในอาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่ซองเปิดสู่ภายในอุปกรณ์ ประมาณ หน้าต่าง 10 ช่องเพื่อไม่นำอย่างว่าร้อนเย็น 10 ช่องเพื่อไม่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยมีอัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาณท่อรอง ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องดินเผาที่สูดบริเวณชั้นล่าง ซึ่งจะมองจากภายนอกได้ไม่ชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถบุกรุกได้ไม่ชัดเจน ปักกิ่งควนคุน จึงบ่ายเบ็ดเตล็ดแห่งท้องถนน ร่องซากส้วมสาธารณะและท่อระบายน้ำได้ ที่จอดรถของโครงการ จัดให้มีลักษณะเปิดโล่ง ลมสามารถพัดผ่านได้ ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก ตลอดติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ไว้ภายในบ้านจอดรถให้ผู้พกอาชญากรรมมองเห็นได้อย่างชัดเจน

Gtech

การงานที่ 2 สรุปผลการงบทดลองที่สำเร็จ มาตรฐานการบัญชีก่อนและแก้ไขผลการงบทดลอง ได้รวมมาตรวัดตามมาตรฐานการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับติดตามตรวจสอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของโครงการ STW CONDO (ต่อ 25)

ต่อоворกภารก ๒๕๕๘ รับรองจำนวน ๕๗/๑๔ หน้า สูงสุด ผู้อำนวยการศิริมงคล อุบล ผู้อำนวยการศิริมงคล อุบล (นายอ่อน แก้ววงศ์วัฒน์) บริษัท เอ็น派เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทekenโดย ลีโน่ กานพลอย พะโล้ ชอบชัลล์ ทำด้วย บริษัท เอ็น派เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทekenโดย ลีโน่ กานพลอย พะโล้ ชอบชัลล์ ทำด้วย

บุรีรัมย์ เศรษฐกิจกระโดด ก้าว ใจก้าว
บุรีรัมย์ เศรษฐกิจกระโดด ก้าว ใจก้าว

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของแผนภูมิที่สำหรับมาตรฐานการบริการที่ดีตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของโครงการ STW CONDO (ต่อ 26)

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "SHANTAWAN GROUP CO., LTD." in English at the top and "บริษัท ชันโนวัน จำกัด" in Thai at the bottom. The inner circle contains the text "硕蒂旺集團有限公司" in Chinese.

เดือนกรกฎาคม 2558
บุญเจ้าตี แห่งเชียงใหม่
บุรีษะ เทศรัฐธรรม กรุ๊ป จ้าว
ลงชื่อ


 Tech Asia	ເລືດວະນາທຸກ ເມືອງນະຄອນຫຼວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ໄຊທະນະ	ເມືອງນະຄອນຫຼວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ໄຊທະນະ	ເມືອງນະຄອນຫຼວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ໄຊທະນະ
 Mr. Somsak	ສົມສັກ ເມືອງນະຄອນຫຼວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ໄຊທະນະ	 Mr. Khampheng	ຄໍາຢັ້ງຢືນ ທີ່ມີຄວາມຕໍ່າງໆ ໃຫຍ່

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่น้ำตกรากบ่อของน้ำและที่สำลัก ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองแบบสำหรับดำเนินการอนุรักษ์ฯ โครงการ STW CONDO (ต่อ 27)

หัวข้อการสืบสิ่งแวดล้อม	ผลการแบบสัมภาษณ์และถ้อยคำ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.9 การคุ้มครอง (ต่อ)		<p>11. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ถูกประเมินศรัทธาเป็นรือทางไปริมแม่น้ำเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางที่ระยะล้อมได้ด้าน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>12. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขุดทิ่มเจาะน้ำดิบ สำหรับการ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากการขุดทิ่มน้ำดิบ โครงการ ได้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที</p> <p>13. จัดทำสติ๊กเกอร์/ป้ายอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติดด้านหน้ารถของผู้ที่พากลางค่ายในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องในการตรวจสอบ แล้วตรวจสอบว่าในกรอบผ่านเข้า-ออกโครงการไม่เกิดการรั่วซึ่งทางการจราจร</p> <p>14. กรณีที่พบว่าที่จอดรถไม่เพียงพอโครงการจะต้องวางแผนในดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>15. ห้ามไม่ได้รับอนุญาตโครงการเข้ามาระดมค้างคืนภายในโครงการ</p> <p>16. จัดที่นอนห้องน้ำที่รักษาความปลอดภัยโดยอย่างเคร่งครัดความสะอาดภายในห้องน้ำเข้า-ออกห้องน้ำตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>17. กรณีที่จอดรถภายนอกอาคารในแนวตั้งชั้นต่ำจะจอดที่บ้านป้ายไฟเหลืองอยู่อาศัยได้ทางบันไดเชื่อมทางการรั่วที่จอดรถว่าง ไฟแสดงทางที่จอดรถเต็มเพื่อบ่งบอกว่าการเสียบปลั๊กในห้องน้ำที่จอดรถ</p> <p>18. จัดให้ผู้ที่มาศึกษาในโครงการลงทะเบียนความต้องการที่จอดรถเพื่อรับรวมชื่อและเบอร์ติดต่อ</p> <p>19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คจานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาภายในโครงการเป็นประจำเพื่อตักขยะและควบคุมต้องการที่จอดรถที่แท้จริงของผู้พักอาศัยและวางแผนการจัดให้เสร็จจอดรถเพิ่มเติม</p> <p>20. จัดให้มีบริการเรียกรถสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกทางเดินเท้าให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p> <p>21. รณรงค์และประชุมพัฒนาพื้นที่ผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการให้รู้จักและสนับสนุนโครงการ เป็นตน</p>	

ตารางที่ 2 สิรุปผลการทดสอบเพื่อแก้ไขผลการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบตามหลักสูตรที่ได้รับติดตามการติดตามการดำเนินรายด้วยของโครงการ STW CONDO (ต่อ 28)

หัวข้อการสิรุปผลทดสอบ	ผู้ทดสอบที่สำเร็จทดสอบที่สำเร็จ	มาตรฐานที่สำเร็จทดสอบที่สำเร็จ	มาตรฐานที่สำเร็จทดสอบที่สำเร็จ
3.10 การใช้หิน กาว	จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตาม กิจกรรมท่องเที่ยวบังคับพื้นที่รวมกรุงเทพมหานคร 2556 โครงการห้องโดยสารบริเวณที่ตั้นประมา ย.7-24 (ตีส้ม) เป็นที่นั่งประกายไฟที่อยู่อาศัยในบ้านกลางที่มี วัสดุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ ต่อเนื่องกับทางเดินซึ่งอยู่ในห้องน้ำให้บริการของ ระบบขนส่งมวลชนโครงการประกอบด้วย เป็นอาคาร ชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มี ห้องชุดรวมทั้งหมด 493 ห้อง โดยแต่ละห้องมีพื้นที่ ความสูง 22.90 เมตร (วัดความสูงจากระดับพื้นดิน ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) ออกแนวไป อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อแปลงที่ดินไมครองการ (FAR) เท่ากับ 3.29 : 1 (ไม่เกิน 5 : 1) อัตราส่วนของพื้นที่ กว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) ร้อยละ 15.92 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6) และจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้คนได้ 1,466.61 ตร.ม.ที่รือดีเป็นร้อยละ 116.91 ของพื้นที่วาง (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่วาง) จึงสอดคล้องตาม ข้อกำหนดผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556	- ออกแบบอาคารและทำให้บังคับผังเมืองรวมทดสอบ กิจกรรมท่องเที่ยวที่ซึ่งบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ออกแบบอาคารให้มีระยะระหว่างจุดติดต่อของ ไม้เนื้อ Yak 6 เมตร ตามกฎหมายท้องถิ่นประจำ ปี 2543 ซึ่ง 42 ตั้งในรูปที่ 5 - ขั้นตอนพัฒนาโครงการโครงการไม่มีทางเดินหรือการ ออกป้ายระบุอย่างเด็ดขาดในรูปที่ 6 ถึงรูปที่ 8 - จัดให้มีห้องน้ำบุคคลสองเพศที่ 40.35 ตารางเมตร ตั้งแต่รูปที่ 9 เลขรูปที่ 10	มาตรฐานที่สำเร็จทดสอบที่สำเร็จ



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายเอม แกรี่ วงศ์จั่ง)
บริษัท เอ็มแกรี่ วงศ์จั่ง จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายภานุชัย พิมพ์ชัย คงชนะเชฟฟี่ จำกัด)
บริษัท เอ็มแกรี่ คงชนะเชฟฟี่ จำกัด

ตารางที่ 2 สูตรผลการป้องกันและแก้ไขผลภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 29)

หัวข้อการศึกษาเดือน	ผลการระบุเป็นเดือนเพื่อสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>อาคารของโครงการตั้งที่ที่ดินที่ไม่อนุญาตไว้ น้อยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้นรอบรัฐาณยอกอาคารต่อซึ่งกับถนนภายในโครงการกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เป็นย่างถนนสูตรส่วนที่ 13 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร A จัดให้มีพื้นที่วางกร้าง 12 เมตร ต่อเนื้อที่กันยานกว่า 48.04 เมตร - อาคาร B จัดให้มีพื้นที่วางกร้าง 12 เมตร ต่อเนื้อที่กันยาน 36.60 เมตร - อาคาร C จัดให้มีพื้นที่วางกร้าง 12 เมตร ต่อเนื้อที่กันยานกว่า 53.71 เมตร <p>พื้นที่โครงการติดกับคลองบางปะแงก กว้างประมาณ 18 เมตร ตามกฎหมายระหว่างบบที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 42 ต้องร่นแนะนำอาคารห่างจากแม่น้ำสาธารณะนั้นอย่างกว่า 6 เมตร โดยอาคารต้องห่างคลองบางปะแงก ได้แก่ อาคาร A และ C อย่างน้อยกว่า 7.12 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร A ร่นห่างจากแม่น้ำเท่าที่คืนแม่น้ำที่ติดคลองบางปะแงก ไม่น้อยกว่า 7.12 เมตร - อาคาร C ร่นห่างจากแม่น้ำเท่าที่คืนแม่น้ำที่ติดคลองบางปะแงก ไม่น้อยกว่า 6.37 เมตร <p>สำหรับชั้นดาดฟ้าของอาคารโครงการจะไม่ไปทางเดินหรือรือร่องไปปะปาญชั้นเดินในบบที่ 6 ถึงรบพท 8 และจัดให้มีห้องน้ำนิบบุคคลต่ออาคารชุดพื้นที่ 40.35 ตารางเมตรต่อห้องน้ำในบบที่ 9 และรบพท 10</p>		<p>เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 61/124..... หน้า ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>(นายศุภชัย เศรษฐีวรรณ) บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด</p> <p>Etech</p>



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 61/124..... หน้า
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เอ็มแอนด์เอช จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผลต่อเมืองที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 30)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าอุตสาหกรรมชีวิต	การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สังคม เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้ง สามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคม ก่อร้ายต่อ เมื่อผู้มาพำนักอาศัยในโครงการแล้วจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคฯ ฯลฯ อันเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราตามที่ปรุงกอบกบ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการ ส่งผลต่อสภาพการทำงาน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพแวดล้อมและสังคม	การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สังคม เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้ง สามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคม ก่อร้ายต่อ เมื่อผู้มาพำนักอาศัยในโครงการแล้วจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคฯ ฯลฯ อันเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราตามที่ปรุงกอบกบ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการ ส่งผลต่อสภาพการทำงาน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ได้岡耕根 2558

ลงชื่อ
(นายสุทธิ์ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด



เตือนภัยภารกาม 2558
ลงชื่อ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอนันต์ แก้วกระจาง)
บริษัท เอ็นโน้มนภอ จำกัด

คุณ พิมพ์อรุณพงษ์ พร้อมลงชื่อ ยืนยันแล้วดูแล สำหรับผู้รับผิดชอบ
บริษัท เอ็นโน้มนภอ จำกัด เท่านี้ถือเป็นที่สุด คุณชี้แจงหนึ่ง สำหรับ บริษัท เอ็นโน้มนภอ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความต้องการที่สำคัญ มาตรฐานรับรองคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฯ ตามมาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 31)

พัฒนาการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (๗๙) 4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย	ผู้ทรงระดับสูงและมีความสามารถทางอาชีวศึกษาที่สำคัญ	มาตรฐานสภาพภูมิศาสตร์ทางอากาศ	มาตรฐานและมาตรการที่สำคัญ
1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และความปลอดภัย (๗๙)	1.1 การระบุภาระและติดตามการดำเนินการ โครงการเป็นอุตสาหกรรมพอกลาย ทั้งนี้หมายความว่าดำเนินการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจาก การส่งจุจล์ของรถยกที่ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุบนมืออาชีว์ (CO) ออกไหร่ต้องในใบเรื่อง (NQO) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางผู้ดูแล บริษัทฯ เตือนรักษาความสะอาดของอาคารและห้องน้ำ ไม่สามารถลากเศษสิ่งของลงพื้นที่สาธารณะ เช่น ก่อตัวให้เกิดความสับสนของผู้ใช้ที่ไม่สามารถเคลื่อนทัวร์ของรากไม้ในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด	1. นัดถ้าทำความสะอาดน้ำและทรายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ส้มน้ำเพื่อ ลดความเร็วที่ไม่ให้เกิดการชนกระแทกของผู้เดินทางและคนเดินทาง 3. ติดตั้งป้ายห้ามติดต่อร่องน้ำไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนทัวร์ของรากไม้ในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด 5. จัดให้ทุนที่สีเทียวกายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดปัมพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	มาตรฐานและมาตรการที่สำคัญ มาตรฐานและมาตรการที่สำคัญ



เตือนภัยภาค 2558

ลงชื่อ
(นายศุภชัย เจริญธรรม)
บริษัท เกรททีวีรัตน์ กรุ๊ป จำกัด

เตือนภัยภาค 2558
ลงชื่อ
(นายอนันต์ แก้ววงศ์)
บริษัท เอ็นโนมูล จำกัด

เตือนภัยภาค 2558
ลงชื่อ
(นายอนันต์ แก้ววงศ์)
บริษัท เอ็นโนมูล จำกัด



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างพัฒนา จ.ส.ส.
บริษัท เอ็นโนมูล จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างพัฒนา จ.ส.ส.
บริษัท เอ็นโนมูล จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 32)

เดือนกรกฎาคม 2538	ห้องเรียน	นายสุรศักดิ์ เศรษฐ์วงศ์ (นายสุรศักดิ์ เศรษฐ์วงศ์)	กรรมการบริษัท บริษัท เศรษฐ์วรรณ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนชัชชู
		ก. กรรมการบริษัท	
		THIWAN GROUP	

กีtech เดือนกรกฎาคม 2558 ผู้รองประธาน 64/124..... พี่นา
ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทย์ศรีธรรม

(นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ้า)
บริษัท เอ็นวายอ่อนนุ่มจำกัด เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด
คู่ปรับ เนื่องในความเห็นชอบ ห้ามไม่เลี้ยง คอลัมน์เพื่อเด็ก ๆ ก็ต
ผู้จัด เนื่องในความเห็นชอบ ห้ามไม่เลี้ยง คอลัมน์เพื่อเด็ก ๆ ก็ต
ผู้จัด เนื่องในความเห็นชอบ ห้ามไม่เลี้ยง คอลัมน์เพื่อเด็ก ๆ ก็ต

ห้องที่ 2 สรุปผลการประชุมที่สำนักงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผู้ลักทรัพย์ส่วนตัวแล้ว และมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ลักทรัพย์ตามที่ได้มีการขอ โครงการ STW CONDO (ห้อง 33)

หัวข้อการการศึกษาและตัวชี้วัด	ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2.2 การเผยแพร่องค์กรของชื่อองค์กรตามแบบบันทึกน้ำเสีย น้ำส่วนใหญ่จะมากจึงควรจะขอผู้พักอาศัย ได้แก่น้ำอ밥/ซักล้าง และน้ำใช้ครัว เป็นต้น ทั้งโน้ตครองการจดให้มีระบบบันทึกน้ำเสียที่ใกล้คลากรถรองการได้เพียงพอ และมีประศักดิ์การสาธารณสุขบันทึกน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐก่อนรับประทานสู่ระบบอาหาร รวมถึงระบบสุขาภิบาล 13 ต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยในโครงการหรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	1. จัดที่มีระบบบันทึกน้ำเสียสำหรับบ้านเรือนตามมาตรการ ออกแบบรับน้ำเสียโดยถอดเย็บแยก แหล่งส่วนต่างๆ ออกจากกัน ตลอดจนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐรองการ ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำที่ผ่านผู้ถูก 30 มิลลิกรัม/ลิตร กรมระบายน้ำริมแม่น้ำสามารถลดลง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความรัก ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. นำน้ำที่ใช้ในการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกในแบบบรรบรดบันทึกน้ำที่เป็นระบบชั้นเดียว เพื่อบ่อของกันไม่ให้มีน้ำที่เปลี่ยนผ่านสกปรกเข้าไปด้วย	1. จัดที่มีระบบบันทึกน้ำเสียสำหรับบ้านเรือนตามมาตรการ ออกแบบรับน้ำเสียโดยถอดเย็บแยก แหล่งส่วนต่างๆ ออกจากกัน ตลอดจนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐรองการ ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำที่ผ่านผู้ถูก 30 มิลลิกรัม/ลิตร กรมระบายน้ำริมแม่น้ำสามารถลดลง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความรัก ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. นำน้ำที่ใช้ในการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกในแบบบรรบรดบันทึกน้ำที่เป็นระบบชั้นเดียว เพื่อบ่อของกันไม่ให้มีน้ำที่เปลี่ยนผ่านสกปรกเข้าไปด้วย	1. จัดให้มีการนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิต 2. ตัวเวลสอนบุคลากรของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันภัยให้มีการสังเคราะห์ออกฤทธิ์เป็นสาเหตุให้เกิดการลักลอบในกระบวนการ
2.3 การเผยแพร่องค์กรของชื่อองค์กรและระบบภายใน ในการนี้ที่ผ่านมา หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดีอาจทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งเป็นพื้นที่โครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น				

เตือนภัยความ 2558

g

(၁၇၈၃) မြန်မာရွှေမင်္ဂလာ



ชั้นใน ภารกุณธรรมพอกเสื่อ เทคนิคไม่รู้ ครอบเชือกแบบที่ “หูซึ้งเบ็ง” เอ็นร้อนแบบพอต เทคนิคโน้มโลหะ แก้วกรีบเจาะ (นายอยอนงค์ แก้วกรีบเจาะ)

ตารางที่ 2 สტูดี้เคสระบบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดตามมาตรฐานและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบระบบสำหรับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 34)

พาร์เพย์เม้นท์แวดล้อม	ผู้ผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ
4.2 สาธารณสุข อาชญากรรม และความปลอดภัย (ต่อ)	2.4 โรคพืชเดิมจากสัตว์ในมนุษย์ อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน อยู่ภายในโครงการ หรือถูกแมลงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบการจัดการร้านสุขาภิบาลภายในโครงการ ได้แก่ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการรบุบสอย เป็นต้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีมาตรการทางเคมีและพืชศาสตร์ทางน้ำโรค เช่น การกำจัดถุงน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดท่อน้ำทั่วไปให้มีมาตรฐานหัวใจสะอาด 3. ใช้แมลงครอคروبตามที่ระบายน้ำทั่วไปและภายนอกอาคาร 4. ประสานงานกับสำนักงานเขตฯรับรุณณะให้มาดำเนินจัดตั้งที่เป็นพัฒนาโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพัฒนาการจัดยุง เป็นต้น 5. จัดให้มีสังคมปลอดภัยที่มีผู้ดูแลไว้ ดังภายในท้องฟ้าบุญผลโดยจะชั่น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดเก็บบุญผลอยไปบ้านหลังท้องฟ้าบุญผลอยรวมของโครงการ 6. ห้องพักนักเดินทางต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกันกับนักเดินทาง เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพลี้ยรังสีตัว 7. ทำความสะอาดห้องพักบุญผลอย ทิวยาจากเชื้อโรคทุกรังสี 8. จัดให้มีพื้นที่ในการคุยดูและรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 9. ประสานงานการจัดเก็บบุญผลอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีบุญผลอยตกค้าง 	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ได่อง rencont 2558
(นายสุชาติ เจริญรัตน์)

บริษัท เศรษฐีรัตน์ จำกัด
นางสาวอรอนงค์ พร้อมสกุล พากน์เสี้ยว รองผู้จัดการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 66/124..... หน้า
ลงชื่อ 
(นายไนยอม ราตนากุล) ผู้อำนวยการสูงสุด

บริษัท เอ็นไบโอดิจิตอล จำกัด ถนนนนทรี แขวงน้ำดี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ผู้จัดทำ บริษัท เอ็นไบโอดิจิตอล จำกัด ถนนนนทรี แขวงน้ำดี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางที่ 2 สรุปผลการบันทึกแนวต่ออมที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตราการติดตามตรวจสอบแบบสัมภาระที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘๗ รายการ ที่ได้รับการดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ ๓๕)

หัวข้อพัฒนาการสังคม化ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดี	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคม化ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 สร้างนิเวศน์ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความเหงาเด็กเล็ก การนอนไม่หลับ เป็นต้น โครงการป้องก้ามารชุดพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการ จะมีผู้พักอาศัยหลักครอบคลุม ซึ่งการที่คนเดียวมาหากห้องเช่าไม่สะดวกตัวเอง ก็สามารถเข้ามานอนอยู่ในอาคารได้โดยอิสระ อาจเกิดความขัดแย้งหรือข้อห้ามพำนัชกันและกันหรืออาจมีจุกรุมรวมกันที่ให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรุนแรงอืดอัด ภูมิ妄自信ใจ อาศัยในโครงสร้าง แต่บางส่วน คาดว่าจะไม่สามารถที่จะต่อสู้พบเห็นผู้อื่น	1. นิติบุคคลภาครัฐต้องมีมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อศัย และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จัดทำหมิ่นที่สื่อสาธารณะในโครงสร้าง เพื่อเป็นที่พึ่งผ่อนหน่ายในการให้เกิดความผ่อนคลาย 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงสร้างให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงสร้างให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 4. ควบคุมดูแลการใช้ปรับโซนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีความพำนิชให้เกิดที่ศูนย์กลางที่สำคัญและมีผลลัพธ์ที่ดี	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคม化ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก ต่ออ่านภาษาไทย 2558
ก บุญชุม ติ แห่งเมืองราชบูรณะ)
บุญชุม เศรษฐกรรค พาก จังหวัด
นราธิวาส



Etech เอทีช บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านโซลูชันดิจิทัล สำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและนำร่องนวัตกรรม ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในสากล ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง ในการออกแบบและพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบอัตโนมัติ ห้องแม่ข่าย ระบบจัดการโลจิสติกส์ หรือโซลูชันด้านการเงิน ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนและนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสำหรับสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบความต้องการของโครงการฯ โครงการ STW CONDO (ต่อ 36)

หัวข้อการรักษาสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลภารपัสดุ
4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.3.1 ดำเนินการอยู่เบื้องหลัง โครงการต่อและรักษาดูแล	<p>1. ผลกระทบทางด้านโครงสร้างสร้างสรรค์ภายใน การจันทร์น้ำบริเวณสร้างสรรค์ภายใน</p> <p>2. ผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ การจันทร์น้ำบริเวณสร้างสรรค์ภายใน</p>	<p>สร้างว่าด้วยน้ำของโครงการสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมผ่านไปได้มีสักษณะเป็นผ่านน้ำเรียบ ฟันสร้างรากฐานของโครงสร้างกรณีถูกชนจะเป็นกรอบป้องเรียบทำลายโครงสร้างที่แรง ไม่ได้ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดด้วยไม้สัก และไม่มีระบบวงระบายน้ำล้นที่น้ำความกว้างประมาณ 30 ซม.</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบบุคคลภารพัสดุ</p>




นายสุรุต พิเชฐวิรานนท์ อดีตผู้จัดการบริษัท เอ็มไบริชั่น เอ็มไบริชั่น จำกัด
(นายเอก แก้วกระเจ้า) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


นายธนกร อนุรัตน์ อดีตผู้จัดการบริษัท เอ็มไบริชั่น เอ็มไบริชั่น จำกัด
(นายพีระ พุฒาชัย) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี บริษัท เศรษฐีรัตน์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 37)

หัวข้อการประเมินมาตรฐาน	ผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3.1 ดำเนินการอยู่เบื้องหลัง โครงการด้วยเครื่องมือพัฒนา (ต่อ)	2. ผู้ดูแลระบบที่ดินดูแลรักษาดูแล การอนุรักษ์บริบททางภูมิศาสตร์ด้วยน้ำ (ต่อ)	<p>11. ติดป้ายแจ้งระบุภารกิจที่ดูแลรักษาดูแลโดยผู้ดูแลโดย กรณีที่ นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่บ่อน้ำไม่เป็นแหล่งซึ่งอาจทำให้เด็กเสียหาย ตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>12. จัดให้มีป้ายและตัวชี้บอกสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ติดป้ายบริษัท สระว่ายน้ำ ในบริเวณที่น้ำอยู่ติดกัน</p> <p>13. โครงการจะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของน้ำ เพื่อให้ทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ</p> <p>14. โครงการมีการเก็บบันทึกความพึงพอใจของลูกค้าสระว่ายน้ำ โดยมีป้ายระบุว่า “สระว่ายน้ำเป็นสถานที่นี้อันดีมาก” และจัดตั้งบอร์ดเพื่อสารคุณเมื่อเยือนที่นี่</p> <p>15. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปราศจากไฟฟ้าร้อนเพื่อป้องกันไฟไหม้ 16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดโดยติดต่อผู้เช่าบ้านและอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของบริเวณ เปรียก รีโน ห้องน้ำส้วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาดต้องไม่หยอดลงสระว่ายน้ำ เนื่องจากจะทำให้น้ำไม่สะอาดสกปรก</p>	




 เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน 69/124 พ.ร.
 ลงชื่อ


 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 นายอ่อน แก้ววงศ์เจ้า
 (นายอ่อน แก้ววงศ์เจ้า)

 บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด เนื่องในกรณีที่ คุณชัชเตตน์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่สำคัญ มาตรฐานการบริการป้องกันและลดลงแก้ไขผิดกฎหมาย ผลกระทบทางบวกส่วนใหญ่ลดลงมาอย่างมาก แต่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ประเมินดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 38)


พัชรพยาสารสิ่งแวดล้อม		ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ของพารามิเตอร์ที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ของพารามิเตอร์ที่สำคัญ
4.3.1 ด้านร่างกาย อุบัติเหตุ โรคติดต่อและ โรคภัยน้ำ(ต่อ)	3. ด้านคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	1. ในการซ่าซื้อเครื่องในสระว่ายน้ำจะต้องมีแบบที่มีการติดต่อ 2. จัดให้มีป้ายแสดงว่าห้ามเข้าถือปฏิเสธหัวหรือผู้สูญเสียได้ยัง ช่วงความอย่างน้อย - ห้องสมุดห้ามใช้หัวที่ส่องอาทิตย์ในการลอกใช้สระว่ายน้ำ - จำหน่ายสูตรดูดหัวที่สระว่ายน้ำ - ห้องซาร์ร่ากายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำ สักปัก	1. ในการซ่าซื้อเครื่องในสระว่ายน้ำจะต้องมีแบบที่มีการติดต่อ 2. จัดให้มีป้ายแสดงว่าห้ามเข้าถือปฏิเสธหัวหรือผู้สูญเสียได้ยัง ช่วงความอย่างน้อย - ห้องสมุดห้ามใช้หัวที่ส่องอาทิตย์ในการลอกใช้สระว่ายน้ำ - จำหน่ายสูตรดูดหัวที่สระว่ายน้ำ - ห้องซาร์ร่ากายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำ สักปัก	1. จัดให้มีการติดต่อที่ดีให้ราศีที่คุณภาพน้ำทางเชิงภาพของ น้ำที่ไม่สามารถดูดหัวหรือผู้สูญเสียได้ยังช่วงอยู่ จุดใดก็ ส่วนเล็ก และส่วนใหญ่ ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมาก ที่สุดและจุดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แก่ 1. ตรวจด้วยสี 2 ครั้ง : ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสโซรัฟ (Free chlorine)
		3. ตรวจด้วยสีเป็นประจាតุ 1 เดือน ถ้าพบว่าคุณภาพน้ำไม่ดี ใบอนุญาตที่กำหนด ควรจราจรส่องปิดบริการสระว่ายน้ำ และแบกใจด้วย ทันที	3. ตรวจด้วยสีเป็นประจាតุ 1 เดือน ถ้าพบว่าคุณภาพน้ำไม่ดี ใบอนุญาตที่กำหนด ควรจราจรส่องปิดบริการสระว่ายน้ำ และแบกใจด้วย ทันที	2. ตรวจด้วยสี 1 ครั้ง : ได้แก่ - คลอรีนรวมทั้งหมด (Total Chlorine)
		4. จัดให้มีจุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และชุดทดสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH Test Kit) และมีการบันทึกอยู่ในจานวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน	4. จัดให้มีจุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และชุดทดสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH Test Kit) และมีการบันทึกอยู่ในจานวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน	4. จัดให้มีจุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และชุดทดสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH Test Kit) และมีการบันทึกอยู่ในจานวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน
		5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดโดยติดต่อทำทำความสะอาดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ที่ น้ำไปยิ่ง สิน หรือแม่น้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ำ รวมทั้ง น้ำจะกับเรซินทางเดินและต้องไม่ไหลออกสู่สระว่ายน้ำในส่วนของจาน้ำที่ให้ห้ามสระ สกปรกหรือกัดกร้านเป็นอย่างมาก โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากบิกิได้ใช้สระว่ายน้ำแล้ว	5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดโดยติดต่อทำทำความสะอาดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ที่ น้ำไปยิ่ง สิน หรือแม่น้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ำ รวมทั้ง น้ำจะกับเรซินทางเดินและต้องไม่ไหลออกสู่สระว่ายน้ำในส่วนของจาน้ำที่ให้ห้ามสระ สกปรกหรือกัดกร้านเป็นอย่างมาก โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากบิกิได้ใช้สระว่ายน้ำแล้ว	5. จัดให้มีจุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และชุดทดสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH Test Kit) และมีการบันทึกอยู่ในจานวนผู้ใช้สระว่ายน้ำใน แต่ละวัน

บริษัท เศรษฐ์วีรรมน กับ จำกัด
(นายสุชาติ เศรษฐ์วีรรมน)
เลขที่ ถนนกรุงเทพฯ 2558 แขวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Etech เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองว่างาน 70/124..... หนึ่ง
ลงชื่อ  ผู้ชำนาญการตีเส้นและเซ็นชื่อ
(นายอนันต์ แกร์ราจัง) บริษัท เอ็นวีเอชเมมเบอร์ จำกัด เท่านั้นโดย คุณนัชดาเด่นที่ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะมีเดือนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 39)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 ด้านร่างกายอุบัติเหตุ โรคติดต่อและโรคผิวหนัง (ต่อ)	3. ด้านรุนแรงภายในสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	6. ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หัวใจ หู เป็นภัย对你 หรือเพื่อตัวเอง ที่มาใช้สิ่งแวดล้อม 7. จัดให้มีความรู้ความตระหนักรถและปรับปรุงคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 8. โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรองน้ำ เพื่อให้ทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ 9. โครงการมีการเก็บสารเคมีเบรเวลห้องรักษาเครื่องสำอาง ให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และมีฉลากระบุชื่อสารเคมีอย่างชัดเจน	นาทีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.2 ด้านจิตใจ - สภาวะทางจิตใจไม่ดี (ต่อผู้พิการศูนย์ไทยศรีษะ) และผู้พิการศูนย์ในโครงการ)	- ผู้ช่วยในการสร้างภายนอกให้เกิดเหตุ ร้าคาถูกความหลังพัฒนาและทำให้เกิด ความเครียด	1. โครงการจะมีระบบเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การใช้สารเคมีอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เหตุร้ายๆ 2. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วมแบบ ActivatedSludge นำทิ้งออกจากการรับประทาน ค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มลลิกรัม/ลิตร ซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพ น้ำที่สามารถบรรเทาภาระแหล่งสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำ สาธารณะประมาณ 100 เมตร ซึ่งคาดว่าไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมร่องรอย ตลอดทางพื้นที่		




ได้岡根加麻 2558
(นายศุภดิ เศรษฐรัตน์)
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด



ตือ岡根加麻 2558
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายเอกน แก้ววงศ์ฯ)
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด ศรีษะสัมภพ ทรัพย์สินน้ำดื่ม จำกัด
บริษัท เศรษฐรัตน์ จำกัด อีก้าวเดียว จำกัด เทคโนโลยี คอมชัลเลนจ์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการพิสูจน์ตรวจสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 40)

หัวข้อการรับสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การบดบังและเตัดตัด ทิศทางลม	<p>ตัวอาคารโครงการที่เป็นโครงสร้างทึบและส่องแสงส่องไฟให้เกิดเงาที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงและพื้นที่ทางช่องทางในแต่ละช่วงเวลาของวันและมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาล โดยไปจัดการด้วยการบดบังและลดขนาดของอาคารโดยใช้ผ้าใบ ผักระบบที่ทางเข้าออกอาคารโดยใช้ผ้าใบและผ้าเช็ดตัวของอาคารโครงการติดต่ออาคารซึ่งต้องใช้เวลา 9.00 – 15.00 น.) จะทำให้อาหารซึ่งเคลื่อนตัวในบ้านช่วงเวลาท่านี่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและทิศทางการหมุนตัวของงานอาหารตามมาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดังนั้น เนื่องจากโครงการที่หอตัวไม่ป้องกันพื้นที่อากาศภายใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และถนนสายยังต้องการให้สามารถเดินทางได้สะดวก</p> <p>โครงการรับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือการลดการปล่อยควันบุหรี่และลดการปล่อยเสียงรบกวน ให้ต่ำกว่า 3 เมตร และป้องกันไม่ให้เสียงแนวยิ่ง จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องดูดควันบุหรี่และเครื่องดูดเสียงติดตั้งโดยรอบ ให้กับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในโครงการ 100 เมตร โดยใช้ที่ปั๊มน้ำปั๊มแรงดันระดับสูงที่ต่ำรับผู้คนที่เดินทางเข้ามา บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการใน 1 ปี ทั้งนี้ ในการนี้ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อติดตั้งรับผู้ที่เดินทางเข้ามาได้ทั้งโครงการ จึงให้ผู้คนติดตั้งร่วมกันในสีทึบและไตรรงค์ ก่อตัวอุจจัง คณบดีร่วมกับผู้ที่เดินทางเข้ามา 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด 2) ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามา 3) บุคคลที่ 3 (Third Party)</p> <p>จึงการบดบังพื้นที่ทางเดิน แมลง 3 บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อช่วยรักษาความสะอาด แต่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยความรับผิดชอบจะดำเนินการติดตั้งจัดที่โครงการจะดำเนินการ ปุ่มแต่งเสริจเป็นระยะทาง 1 ปี</p>	<p>จึงให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้เบรย่างาม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสวยงามในอยู่เสมอ</p> <p>ออกแบบแนวอาかるให้มีระยะรั้นห่างจากเขตที่ติดโดยรอบ 3 เมตร และป้องกันไม่ให้เสียงแนวยิ่ง เพื่อช่วยในการรักษาภูมิอากาศ</p> <p>จัดให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องเดินทางที่มีระยะห่างมากที่ต้องเดินทางไกล จึงต้องการจะจัดการบดบังและเสียงเดดทอล์ฟในระยะ 100 เมตร โดยใช้ที่ปั๊มน้ำปั๊มแรงดันระดับสูงที่ต่ำรับผู้คนที่เดินทางเข้ามา บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการใน 1 ปี ทั้งนี้ ในการนี้ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อติดตั้งรับผู้ที่เดินทางเข้ามาได้ทั้งโครงการ จึงให้ผู้คนติดตั้งร่วมกันในสีทึบและไตรรงค์ ก่อตัวอุจจัง คณบดีร่วมกับผู้ที่เดินทางเข้ามา 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด 2) ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามา 3) บุคคลที่ 3 (Third Party)</p> <p>จึงการบดบังพื้นที่ทางเดิน แมลง 3 บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อช่วยรักษาความสะอาด แต่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยความรับผิดชอบจะดำเนินการติดตั้งจัดที่โครงการจะดำเนินการ ปุ่มแต่งเสริจเป็นระยะทาง 1 ปี</p>	<p>จึงให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่เสนอไว้เบรย่างาม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสวยงามในอยู่เสมอ</p> <p>ออกแบบแนวอาかるให้มีระยะรั้นห่างจากเขตที่ติดโดยรอบ 3 เมตร และป้องกันไม่ให้เสียงแนวยิ่ง เพื่อช่วยในการรักษาภูมิอากาศ</p> <p>จัดให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องเดินทางที่มีระยะห่างมากที่ต้องเดินทางไกล จึงต้องการจะจัดการบดบังและเสียงเดดทอล์ฟในระยะ 100 เมตร โดยใช้ที่ปั๊มน้ำปั๊มแรงดันระดับสูงที่ต่ำรับผู้คนที่เดินทางเข้ามา บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการใน 1 ปี ทั้งนี้ ในการนี้ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อติดตั้งรับผู้ที่เดินทางเข้ามาได้ทั้งโครงการ จึงให้ผู้คนติดตั้งร่วมกันในสีทึบและไตรรงค์ ก่อตัวอุจจัง คณบดีร่วมกับผู้ที่เดินทางเข้ามา 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด 2) ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามา 3) บุคคลที่ 3 (Third Party)</p> <p>จึงการบดบังพื้นที่ทางเดิน แมลง 3 บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อช่วยรักษาความสะอาด แต่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยความรับผิดชอบจะดำเนินการติดตั้งจัดที่โครงการจะดำเนินการ ปุ่มแต่งเสริจเป็นระยะทาง 1 ปี</p>



ได้岡根加那 2558 硕 蒂 旺 集 團 有 限 公 司
(นายสุทธิ เศรษฐีรัตน์)
บริษัท เศรษฐีรัตน์ รับ จำกัด

เตือนภัยภารกุาม 2558 รับรองงาน 72/124..... หน้า
ลงชื่อ A.M. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอ่อน แก้วระจัน)
บริษัท เอ็นไพรัมเมเนชั่น เทคโนโลยี คุณชัชเลณฑ์ จำกัด

สำหรับการซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลชุมชน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ




บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เทคโนโลยีชีวภาพ เอ็นไซม์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพารากอน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนฟรี ทางเว็บไซต์ www.biotech-thailand.com หรือ โทร 02-000-0000 ต่อ 1000 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนิตยา ภูมิธรรม โทร 081-800-0000 หรือ อีเมล nitaya@biotech-thailand.com

ตารางที่ 2 สรุปผลการพิจารณาด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ของแต่ละองค์กรตามตัวตั้วที่ต้องการพิจารณา รวมถึงผลการประเมินการของ โครงการ STW CONDO (ต่อ 42)

หัวข้อการพิจารณาด้วยมาตรฐาน	ผลการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ
4.5 ที่ศูนย์ภายนอก (ต่อ)	<p>สำหรับสถานที่สำคัญทางศาสนาที่อยู่ใกล้เคียง การมาที่สุดคือ วัด เกียรติประดิษฐ์ ห้างจากโคเรีย ประมาณ 30 เมตร โดยมีคลองบางปะกงคั่นอยู่ระหว่าง อาคาร โคเรีย กับ วัดเดียร์ตี้ ปราดี ษะ สำหรับสถาปัตยกรรมไทย โบราณ ไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถพักอาศัย เช่น โครงการอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่ในที่ดินสืบทอด แหล่งจัดที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวลดอุดหนาครอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นสวยงามให้กับผู้คนที่นี่ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบด้านที่ดินภายนอกจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับบุคคลมองจากไป วัดบางปะกอ วัดด้าวคนนอง และวัดดามวนิมิต มอไม่เป็นอาชญากรรม จึงคาดว่าการพัฒนาโครงสร้างจะไม่ส่งผลกระทบด้านที่ดินมากทั้งสิ้นโดยก้าว วัดบางปะกอก กวดด้าวคนนอง และวัดดามวนิมิต อย่างไรก็ตาม โครงการได้พยายามรักษาพื้นที่ด้านที่ดินที่ส่วนใหญ่ที่สีเขียวภายในโครงการ 1,516.80 ตารางเมตร (บริเวณชั้นล่าง 1,438.95 ตารางเมตร และบริเวณชั้น 2 ของอาคาร B 77.85 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อน้ำทั้งหมด 1.02 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน) โดยจัดไว้ให้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินโดยต้องเป็นป้ายน้ำมันอย่างกว้างขวางและ 50% ของพื้นที่สีเขียวต้องถูกใช้เป็นสีเขียวต้นไม้โดยอย่างน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินที่ต้องเป็นป้ายน้ำมันอย่างกว้างขวางและจัดให้มีน้ำต้นไม้โดยอย่างน้อยกว่าร้อยละ 95.32 ตร.ม.) โดยโครงการจัดให้เป็นภูมิธรรมชั้นต้นบริเวณชั้นล่าง 978.17 ตร.ม.</p>	<p>- สำหรับสถานที่สำคัญทางศาสนาที่อยู่ใกล้เคียง การมาที่สุดคือ วัด เกียรติประดิษฐ์ ห้างจากโคเรีย ประมาณ 30 เมตร โดยมีคลองบางปะกงคั่นอยู่ระหว่าง อาคาร โคเรีย กับ วัดเดียร์ตี้ ปราดี ษะ สำหรับสถาปัตยกรรมไทย โบราณ ไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถพักอาศัย เช่น โครงการอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่ในที่ดินสืบทอด แหล่งจัดที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวลดอุดหนาครอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นสวยงามให้กับผู้คนที่นี่ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบด้านที่ดินภายนอกจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับบุคคลมองจากไป วัดบางปะกอ วัดด้าวคนนอง และวัดดามวนิมิต มอไม่เป็นอาชญากรรม จึงคาดว่าการพัฒนาโครงสร้างจะไม่ส่งผลกระทบด้านที่ดินมากทั้งสิ้นโดยก้าว วัดบางปะกอก กวดด้าวคนนอง และวัดดามวนิมิต อย่างไรก็ตาม โครงการได้พยายามรักษาพื้นที่ดินที่ส่วนใหญ่ที่สีเขียวภายในโครงการ 1,516.80 ตารางเมตร (บริเวณชั้นล่าง 1,438.95 ตารางเมตร และบริเวณชั้น 2 ของอาคาร B 77.85 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อน้ำทั้งหมด 1.02 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน) โดยจัดไว้ให้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินโดยต้องเป็นป้ายน้ำมันอย่างกว้างขวางและ 50% ของพื้นที่สีเขียวต้องถูกใช้เป็นสีเขียวต้นไม้โดยอย่างน้อยกว่าร้อยละ 95.32 ตร.ม.) โดยโครงการจัดให้เป็นภูมิธรรมชั้นต้นบริเวณชั้นล่าง 978.17 ตร.ม.</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายห้ามสูบสูบสูบบุหรี่และห้ามลิฟต์ - ติดตั้งระบบการควบคุมระยะไกลในมือถือ (Access Control) โดยควบคุมการเข้า-ออกอาคาร โดยใช้ระบบศัลยกรรม สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ต้องมีการลงทะเบียน ประจำตัวและร่วมลงนามรับรอง ประจำตัวของผู้ติดต่อจะบันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโดยอัตโนมัติ - ติดตั้งระบบบันทึกหน้างานจริงบันทึก (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบบันทึกหน้างานจริงที่สามารถบันทึกภาพเพื่อบอกวินิจฉัยความดูดซึบตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้อง ความละเอียดสูง สามารถจับภาพได้เวลากลางคืน เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถจับติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่หน้างานจริงบันทึก (CCTV System) ไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร

หมายเหตุ : นิติบุคคลสาธารณะ หรือบิชัท เทศบาลวัฒนาภูมิภาค ในการที่จะดำเนินการปฏิบัติงานมาตราฐาน ตามเกณฑ์ที่ได้อ้างอิงนิติบุคคลสาธารณะ จะทำหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ได้อ้างอิง แต่จะไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในรายการนี้ได้ เนื่องจากงานที่ดำเนินการในที่ดินนี้อาจมีผลกระทบต่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับงานที่ต้องดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในรายการนี้ แต่จะไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในรายการนี้ได้



ลายเซ็น
นายศุภชัย เทศบาลวัฒนาภูมิภาค
บริษัท เทศบาลวัฒนาภูมิภาค จำกัด เก็บไว้ประจำตัว

ลายเซ็น
นายอนันดา คงวิจัย
บริษัท เทศบาลวัฒนาภูมิภาค จำกัด เก็บไว้ประจำตัว

ลายเซ็น
(นายศุภชัย เทศบาลวัฒนาภูมิภาค)
บริษัท เทศบาลวัฒนาภูมิภาค จำกัด เก็บไว้ประจำตัว

ตารางที่ 3 มาตราการติดตามตรวจสอบบัญชีและก่อสร้างของโครงการ STW CONDO

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบก่อสร้าง	<p>1. ลักษณะปะปาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>2. คุณภาพอากาศ</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพรั่วโดยรอบแนวเขตที่ติดเชื่อม โครงการ หากพบว่าเกิดการชำรุดให้ซ่อมแซม โดยทันที</p> <p>2. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>3. จัดให้มีจานวนที่รับเรื่องร้องเรียนที่ห้อง เก็บข้อมูลพนักงานซึ่งรับเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที</p>	<p>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	บริษัท เศรษฐีวรรรณ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ 2 สถานีได้แก่ สถานที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	<p>1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัด จำนวน 2 สถานี</p> <p>2. คุณภาพอากาศ</p>	<p>1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - TSP 24 ชม.</p> <p>2. ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - PM10 24 ชม.</p> <p>3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - TSP 24 ชม.</p> <p>- CO 8 ชม.</p> <p>- NO₂ 1 ชม.</p> <p>- SO₂ 24 ชม.</p>	<p>ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัด</p> <p>เป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	บริษัท เศรษฐีวรรรณ กรุ๊ป จำกัด
(ดำเนินต่อไปเรียนรู้ในพื้นที่)	สถานที่ 2 บริเวณวัดพื้นที่มาก (ดำเนินต่อไปเรียนรู้ในพื้นที่)	<p>1. ตรวจติดตามสภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - TSP 24 ชม.</p> <p>2. ตรวจติดตามสภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - PM10 24 ชม.</p> <p>3. ตรวจติดตามสภาพอากาศที่ยังไม่ตรวจวัด - CO 8 ชม.</p> <p>- NO₂ 1 ชม.</p> <p>- SO₂ 24 ชม.</p> <p>- HC</p>	<p>ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	บริษัท เศรษฐีวรรรณ กรุ๊ป จำกัด

ເພື່ອມາຮັດຈິງລາ 2558

ବିଷ୍ଣୁ ମହାପାତ୍ର କିମ୍ବା

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "SETHI MAN GROUP LTD." in English, with "LTD." at the top and "SETHI MAN GROUP" below it. The inner circle contains the Thai script "บริษัท เซธี แมน จำกัด".

6

รับ
ค.ม 2558

ເຕືອນກາງຄົມ 2558 ຮັບອະຈາກວານ 75/124..... ທ່ານ
ຄົງຫຍວຍ 
ຜູ້ໃຫ້ນຳມາກາສີແນວດີຂອງ

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและตัวอ่อนในระยะก่อสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 1)

ตัวชี้มูลค่าและเป้าหมายด้านคุณภาพ	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอาคาร (ต่อ)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	4. ติดตามตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้民カラศัยที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการติดตามตรวจสอบระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	ติดตามระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เศรษฐีวารรณ กรุ๊ป จำกัด
3. ระยะเปลี่ยน	- ตรวจวัดระยะต่ำสุดเป็น 38 [ไม่ได้] จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 38) [ไม่ได้] สถานีที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานีที่ 2 บริเวณวัดโพธิ์แก้ว (ด้านติดโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว) ดังรูปที่ 39	ตรวจวัดระดับเสียงต้นที่ตรวจวัด - Leq 24 hr - Lmax - Ldn - L90	ตรวจวัดทุกวันที่ทำการทำงานหากมีรายงานผิดปกติจะติดตามประเมินค่าต่อไป ประจำอาทิตย์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท เศรษฐีวารรณ กรุ๊ป จำกัด
	- บูรณะในตีระยะพื้นที่ก่อสร้าง	- ติดตามตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้民カラศัยที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการติดตามระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	ติดตามระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เศรษฐีวารรณ กรุ๊ป จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ
(นายสุชาติ เศรษฐีวารรณ)
บริษัท เศรษฐีวารรณ กรุ๊ป จำกัด

..... เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองว่างานนี้76/124..... หน้า
..... ผู้อำนวยการสัมภาระ จำกัด
(นายอนันต์ นาวรักษ์)
บริษัท เอ็นไพร์คอมมูนิตี้ เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด



..... เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองว่างานนี้
..... ผู้อำนวยการสัมภาระ จำกัด
(นายอนันต์ นาวรักษ์)
บริษัท เอ็นไพร์คอมมูนิตี้ เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่ระบุชื่อก่อสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 2)

ดัชนีผลการสะบัติเมืองต้อง	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ความสัมส责ท่อน	- ตรวจสอบค่าความสัมส責任ท่อน โดยตรวจสอบจำนวน 2 เส้นน้ำ (รูปที่ 38) “ได้แก่ เส้นน้ำที่ 1 ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ตรวจสอบค่าความสัมส責任ท่อน ให้เป็นปกติ ประมาณการส่วนของกรองและการล้างด้วยแม่หัวตี (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ สัมส責任ท่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	ตรวจวัดทุกวันที่มีภาระงานทำภาระ และรักษาผู้ตรวจสอบจัดตั้งไว้ใน ประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจสอบได้ครบถ้วน 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ร่อง	บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด
	สถานที่ 2 บริเวณวัดโพธิ์แก้ว (ต้าน ติดโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว) ตั้งรูปที่ 39	- ตรวจสอบค่าความสัมส責任ท่อน ให้เป็นปกติ ประมาณการส่วนของกรองและการล้างด้วยแม่หัวตี (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ สัมส責任ท่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่อง	บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด
	- ชุมชนใกล้เคียงที่ก่อสร้าง	- ติดตามตรวจสอบทั้งหมด ความคิดเห็นหรือ ข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างติด โดยรอบพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	ติดตามระยะเวลาที่อยู่ร่อง	บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด
1.5 ดูดอากาศ	- ตรวจสอบบุคลากรเรียบร้อยของ ระบบอากาศภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาลตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำ ซึ่งควรรักษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐาน การระบายน้ำต่อต้องธรรมดายางร่อง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่อง	บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด




ลงชื่อ บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
 เดือนกรกฎาคม 2558
 นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
 บัญชี กรรมการบริษัท
 นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ
 บัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ



ลงชื่อ เดือนกรกฎาคม 2558
 บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
 นายอนันต์ แก้ววงศ์เจ
 บัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
 บัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
 บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด
 บัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่สัมภาระต้องมีในระบบท่อสันดาลของโครงการ STW CONDO (ต่อ 3)

ดัชนีผลกระทบสังเวยต้อง	จุดที่เก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายนอก จากโครงการ จำนวน 1 จุด (รูปที่ 38)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำออกจากโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาท่อสันดาล โดยมี ต้นทางการตรวจสอบ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil และ Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่อสันดาล	บริษัท เศรษฐีกรรณ กรุ๊ป จำกัด
	- บริเวณที่ต่อสันดาลโครงการ	1. ตรวจสอบให้มั่นคงส่วนที่เพียงพอ และ ^{ถูกหลักสุขาภิบาล} 2. ตรวจสอบบริเวณที่ไม่แหล่งปลูกพืช ^{ซึ่งควรไม่ใกล้เคียงสุดท่อสันดาลที่จะวางการ ระบายน้ำ}	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่อสันดาล	บริษัท เศรษฐีกรรณ กรุ๊ป จำกัด
7. การระบายน้ำและก่อป้องกัน ^{น้ำท่วม}	- ร่างระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำช่วงระหว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และตรวจสอบบริเวณบาน้ำแม่น้ำ บ่อพักน้ำช่วงคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุท่อสันดาล ก่อขวางการระบายน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่อสันดาล	บริษัท เศรษฐีกรรณ กรุ๊ป จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายศุชาติ เศรษฐีกรรณ)
บริษัท เศรษฐีกรรณ กรุ๊ป จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ
(นายอนุ แก้วกานต์)
บริษัท เอ็นโนมนอล เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 3 ขนาดครัวติดตั้งพร้อมห้องน้ำแบบบานบานตู้ลิฟต์สูงในระบบก่อสร้างของโครงการ STW CONDO (ต่อ 4)

หัวข้อเอกสารและแนวทางการต่อสู้ก่อการร้าย	จุดเด่น/ตัวอย่าง/คุณลักษณะ	วิธีการตรวจสอบ	ความที่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการภัยคุกคาม	- บริเวณที่มีบุคคลอ่อนไหว พื้นที่สาธารณะ	- ตรวจสอบปริมาณยาเสพติดตามสภาพ แหล่งstorageของผู้นำร่องรับบัญชีโดย	ได้ถอนตัว 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาอันสั้น	บริษัท เศรษฐกิจวัฒนธรรม กรุงฯ จำกัด
9. สถาบันการศึกษาและผู้ปกครอง	- บุตรนักเรียนพิเศษที่ ก่อสร้าง	- ติดตามปั๊มทางเรือร่องเรือและยานพาณิชย์ ก่อสร้างโครงการ	ได้ถอนตัว 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาอันสั้น	บริษัท เศรษฐกิจวัฒนธรรม กรุงฯ จำกัด
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- คุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร	- ตรวจนับยาพาราฟินในอาหาร แม่ปิ่งและอาหารรายเดือนใจเดียว การผลิตที่ไม่ถูกต้อง ขาดมาตรฐาน การผลิตอนามัย/การตรวจสอบคุณภาพ ที่ไม่ตรงต่อ规格 สถานะสภาพจิตใจอยู่ใน สภาพแวดล้อมปฏิบัติงานอย่างไรประพฤติเชิงลบ	ก่อตัวและลงชื่อรับเป็นเจ้าหน้าที่ บุคคล 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)	บริษัท เศรษฐกิจวัฒนธรรม กรุงฯ จำกัด
	- บุตรนักเรียนพิเศษที่ ก่อสร้าง	- ติดตามปั๊มทางเรือร่องเรือและยานพาณิชย์ พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาอันสั้น	

หมายเหตุ : บริษัท เครื่องปั๊วาระ รับ จำนำ ก็ จัดทำรายการน้ำตกการบัญชีตามมาตรฐาน แบบบัญชีตามมาตรฐาน แล้วหากไม่ผลกรุงทบสั่งเจ้าของ แต่จะเก็บเงินเดือนตามที่ตราสูตรกำหนดไว้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่จะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ห้องอาหาร 6 ตู้นอน และจุดส่องรายงานให้ท่านทราบที่อยู่ข้าง ได้แก่ สำนักงานใหญ่บ้านแหลมที่ราชบุรี ประเทศไทย และสำนักงานใหญ่ที่ราชบุรี ประเทศไทย

ลงชื่อ <i>A.M.</i>	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐีวาระนุ จำกัด
เดือนกรกฎาคม 2558	เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ <i>(นายอนันต์ แก้วะเจ้า)</i>	ลงชื่อ <i>(นายสุรพงษ์ พรหมประดิษฐ์ ห้องซื้อขายหุ้น จำกัด)</i>
บริษัท เศรษฐีวาระนุ จำกัด	บริษัท เศรษฐีวาระนุ จำกัด
สำเนา 1 ฉบับ	สำเนา 1 ฉบับ

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบภัยแล้งในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO

ดัชนีผลกระทบแล้งล้อย	จุดเด่นพื้นที่โครงการ	จุดเด่นพื้นที่โครงการ	วิธีการตรวจสอบ	ความเสี่ยงของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ระยะดำเนินการ					
1. สภาพปัจจุบัน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรางสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ ทั่วไป	- ตรางสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ ทั่วไป	หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ ทั่วไป	นิตบุคคลโครงการชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ รับผิดชอบ (ในการสมทบเงินเดือนต้นบุคคลโครงการชุด)
2. การเกิดผังน้ำท่วม	- สถานะของโครงการ	- ตรางสอบสภาพความชื้นในงาน โครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี	- ตรางสอบสภาพความชื้นในงาน โครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี	ปีละ 1 ครั้ง	นิตบุคคลโครงการชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ รับผิดชอบ (ในการสมทบเงินเดือนต้นบุคคลโครงการชุด)
3. สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ตรางสอบประเมินต้นไม้ทุก แหล่งพืชพรรณติดตาม บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อัญเชิญสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเพื่อป้องกันภัยร้ายในกรณีดูดซึม การบ่อนหนอกใช้ตัวอย่างและติดตามร่องรอยเหตุ ตัวอาคาร	- ตรางสอบประเมินต้นไม้ทุก แหล่งพืชพรรณติดตาม บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อัญเชิญสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเพื่อป้องกันภัยร้ายในกรณีดูดซึม การบ่อนหนอกใช้ตัวอย่างและติดตามร่องรอยเหตุ ตัวอาคาร	หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ ทั่วไป	นิตบุคคลโครงการชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ รับผิดชอบ (ในการสมทบเงินเดือนต้นบุคคลโครงการชุด)
4. คุณภาพเสียง	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และ ผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ใกล้เคียง	- ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ใกล้เคียง	หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือปลูกต้นใหม่ ทั่วไป	นิตบุคคลโครงการชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ รับผิดชอบ (ในการสมทบเงินเดือนต้นบุคคลโครงการชุด)



เตือนภัยภาค 2558 รับรองจำนวน 80/124..... หน้า
 ลงชื่อ กรรมการบริษัท
 (นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
 บริษัท เศรษฐีวรรณ รับผิดชอบ
 บริษัท เอ็มกรุ๊ปเมืองทอง ห้าโน้มสี คอมเพล็กซ์ จำกัด
 บริษัท เอ็นไวน์เมืองทอง เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
 บริษัท แก้วภัณฑ์การลงทุนจำกัด
 ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบพิสัยแพรคลื่นในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 1)

ตัวชี้ผู้ผลรับสิ่งแวดล้อม	จุดที่เก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำ	- จุดเดียวต่ออย่างครุภัณฑ์ที่มี 3 จุด แสดงตั้งรูปเป็นรูปตัวเลข 40 หรือ 1) จุดรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>1. ตรวจสูบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนโดยมีตัวน้ำที่ต้องตรวจสอบด้วย pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่ mana มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประปาฯ กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 mg./l.</p> <p>3. จัดเก็บตัวอย่างและทดสอบผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียในแนตต์วัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งและสำนักงานน้ำทิ้งน้ำเสีย 2 ปี ตามกฎหมายระหว่างร่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บตัวอย่างและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>4. จัดทำรายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ผู้อำนวยการรักษาพื้นที่ 15 ของเดือน) ตามกำหนดเวลา เรื่อง การกำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บตัวอย่างและการจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำาง</p>	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลโครงการฯ หรือ บริษัท เศรษฐีรัตน์ กรุํป จำกัด (ในการนี้ที่ยังไม่ได้ต่อโฉนดที่บูรณาการฯ)



เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีรัตน์)
บริษัท เศรษฐีรัตน์ กรุํป จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอ่อน แก้ววงศ์)
บริษัท เอ็นโนมนิช เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นในการขอโศกงาน STW CONDO (ต่อ 2)

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. สรรว่ายน้ำ	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ ชุมชนที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ มากที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ต้นน้ำดูดูดมภาพในสระว่ายน้ำให้เข้มข้นเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์พื้นฐาน ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ppm - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.5-1.0 ppm - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm - ความกรดด่าง (Calcium hardness) 250-600 ppm - กಡาไซยาโนวิรริ (Cyanuric acid) 30-60 ppm - คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm - เนอโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm - ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm - คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 2 ครั้ง : ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดน้ำด้วยวิธีที่ได้ระบุไว้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - 2. ตรวจวัดด้วยกล้อง 1 ครั้ง : ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - พีคลอริโคเลิฟอร์ม (Fecal coliform) - จุลินทรีย์ที่รวมกับสารอื่นที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa) 	<ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์พื้นฐาน ดังนี้ - 1. ตรวจวัดน้ำด้วยวิธีที่ได้ระบุไว้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - 2. ตรวจวัดด้วยกล้อง 1 ครั้ง : ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - พีคลอริโคเลิฟอร์ม (Fecal coliform) - จุลินทรีย์ที่รวมกับสารอื่นที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa) 	<ul style="list-style-type: none"> - บินดูแลอาคารชุด หรือบริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด - บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558
ลงชื่อ ลงชื่อ รับรองจำนวน 82/124..... หน้า^๑
(นายอ่อน แห่งชัย) ผู้อำนวยการสัมภารต์

บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบพัสดุในระบบดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 3)

ดัชนีผลลัพธ์เบ็ดเตล็ด	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. เสระว่านา (ต่อ)		- ตรวจไม่พบจุลทรรศน์หรือตัวปะปังจุลทรรศน์ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)		
7. น้ำใช้	- เส้นท่อระบายน้ำ ปูนนา วัสดุ และมิตรธรรมชาติของครองการ	- ตรวจสอบบรรบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นปูน บริษัท หากพบเหตุซึ่งอาจทำให้เกิดไข้ โดยทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด)
8. ระบบประปาด้านใน	- ห้องน้ำภายในของโครงการ	- ตรวจสอบสิ่งขยะดั้นกีดขวางทางท่อหลักของน้ำ ภายในห้องน้ำ และทำความสะอาดด้วยประสา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด)
9. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับห้องพักนักเรียน รวมของครองการ	- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกร้าวให้ทำการเปลี่ยนใหม่โดยทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด)
10. พิพากษา	- ร่องน้ำท่อพิพากษาพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำโดยทั่วถึงทั้งท่อ主管และท่อรองรับน้ำด้วยไม้ไผ่	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด)
11. การดูแลรักษา	- บ้านและครื่องหมายจราจร	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศรและดังที่ทางการติดตั้งไว้ในโครงการ อยู่ในสภาพดี มอไซค์ที่จอดเงินไม่ลื่น	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด)




เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน83/124..... หน้า
ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุงเทพฯ จำกัด
นายอนันต์ แก้ววงศ์เจริญ (นายอนันต์ แก้ววงศ์เจริญ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด (นายอนันต์ แก้ววงศ์เจริญ)



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน83/124..... หน้า
ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด (นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ STW CONDO (ต่อ 4)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเด่นด้วยจุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความที่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผ่นคว่ำ (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm Manual Station) และกรี๊สัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) - ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบหอยเปรี้ยว น้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ - พนักงานใช้ชีวิตรายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ต้องอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบประจำต่อไปนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละระบบในคราวเดียว ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> นิตบุคคลอุตสาหกรรม บริษัท เศรษฐกิจรวม จำกัด (ไม่รวมพนักงานได้ก่อตั้งนิตบุคคลอุตสาหกรรม) นิตบุคคลอุตสาหกรรม บริษัท เศรษฐกิจรวม จำกัด (ไม่รวมพนักงานได้ก่อตั้งนิตบุคคลอุตสาหกรรม) นิตบุคคลอุตสาหกรรม บริษัท เศรษฐกิจรวม จำกัด (ไม่รวมพนักงานได้ก่อตั้งนิตบุคคลอุตสาหกรรม)
13. ห้องน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานใช้ชีวิตรายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดภาระโดยติดตามในไม้ใหญ่และต้นหมากในห้องน้ำ และหากเกิดไม้ต้นมีไข่ขาว หรือตายให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> นิตบุคคลอุตสาหกรรม บริษัท เศรษฐกิจรวม จำกัด (ไม่รวมพนักงานได้ก่อตั้งนิตบุคคลอุตสาหกรรม) นิตบุคคลอุตสาหกรรม บริษัท เศรษฐกิจรวม จำกัด (ไม่รวมพนักงานได้ก่อตั้งนิตบุคคลอุตสาหกรรม)



รูปที่ 2 ผังแสดงตำแหน่งแนวรั้ว Metal Sheet (Aluminum Sheet) ช่วงทำฐานราก



เดือนกรกฎาคม 2558

กรรมการบริษัท

(นายสุชาติ เศรษฐีวรรธน)

บริษัท เศรษฐีวรรธน กรุ๊ป จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน87/124..... หน้า


ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายเอนก แก้วกระจาง)

บริษัท เอ็นไวน์เม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด




คลองบางปะก้าว กว้างประมาณ 18.0 ม.



ลักษณะ

--- ผนังกันเสียง Cylinece รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 2.4 เมตร
(ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร)



2nd FLOOR PLAN
SCALE : 1:400

รูปที่ 3 ผังแสดงตำแหน่งแนวติดตั้งแผ่นกันเสียงในช่วงขั้นโครงสร้าง และตกแต่งภายใน

LOCATION: ถ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย

DRAWING TITLE:

ผังเบื้องต้น
แสดงการวางระบบไฟฟ้า

GENERAL NOTE:
1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF ANGKUTHAI DESIGN INTERNATIONAL OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS MADE SUBJECT TO REVIEW UPON REQUEST AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED UNLESS THE PROJECT FOR WHICH IT IS MADE
2. DO NOT USE THIS DRAWING FOR COMMERCIAL PURPOSES.


DRAW BY: Pachara P.

CHECK BY: Thanote P.

DATE: 00/01/2015

SCALE: 1:400

DWG.NO. A-1.01



D.

(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)

บริษัท เศรษฐีวรรณ กร๊ป จำกัด


เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน88/124

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

“ຮັບສິນ ເຈົ້າໄວຣອງແບບເທລດ ແຫດໂປໂລຢີ ລວມເຫັນວິຕະເງິນ ລົມກົງ

អនីមេ គិត្យវិទ្យាល័យខេត្ត សាសនា និង សាស្ត្រ

รูปที่ 4 ผังสาขาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



อาคารมีพื้นที่ส่วนปักคุณดิน

$$932+1,010+1,078 = 3,023 \text{ ຕ່າງການທີ່}$$

ความหมายเส้นรอบรูปของอากาศ

อาคาร A มีความยาวเส้นรอบวง 190.35 เมตร ระยะ 1/6 เท่ากับ 31.72 ม ระยะ A รวม = 48.04 เมตร -OK-

ขาดทุน B มีความยาวเส้นรอบรูป 178.56 เมตร ระยะ 1/6 เท่ากับ 29.76 เมตร ระยะ B รวม = 31.45 เมตร -OK-

อาคาร C มีความยาวผ่านรอบวง 208.84 เมตร ระยะ 1/6 เท่ากับ 34.80 เมตร ระยะ C 22 เมตร = 47.62 เมตร -OK-



1 ผังบริเวณ
SCALE : 1:400

សំណង់

- ทางออกวีง

ចំណេះរាយកិច្ចនៃក្រសួងពេទ្យ

$$\text{พื้นที่ว่าง} = 1,483.50 \text{ sq.m.}$$

รูปที่ 5 ความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารและที่ว่างของอาคารโครงการอุกสานนสขสวัสดิ์ 13



เดือนกรกฎาคม 2558

硕泰旺集團有限公司

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรธน)
บริษัท เศรษฐีวรรธน กรุ๊ป จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..90/124..... หน้า

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายเอก แก้วกระจาง)

บริษัท เอ็นไวน์รอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

A
A-A4.01

Etech

บริษัท เอ็นไวน์รอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

หลังคา คลอก
+22.90

หลังคา คลอก
+25.75

หมายเหตุ ตารางแสดงระดับพื้น


ระดับพื้น/ชั้น	ระดับพื้น	ระดับพื้นห้องน้ำ	ระดับพื้นระเบียง
ระดับถนน	+0.00		
ชั้นที่ 1	+0.10	+0.20	+0.10
ชั้นที่ 2	+2.95	+3.05	+2.95
ชั้นที่ 3	+5.80	+5.90	+5.80
ชั้นที่ 4	+8.65	+8.75	+8.65
ชั้นที่ 5	+11.50	+11.60	+11.50
ชั้นที่ 6	+14.35	+14.45	+14.35
ชั้นที่ 7	+17.20	+17.30	+17.20
ชั้นที่ 8	+20.05	+20.15	+20.05
ชั้นห้องครัว/หลังคา คลอก	+22.90		

หมายเหตุ ชั้นที่ 8 ห้องพัก

- ห้องพักอาศัย หรือ ห้องเดิน ที่อยู่ใต้หลังคา ค.ส.ล. ผู้เดินด้านบนมีที่
บันหนาน้ำท่อน้ำและมาตรฐานชนิดไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ด้านในของกว้าง 3"

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- ติดตั้งสัญญาณด้านไฟฟ้าและกันไฟเพลิง
- EXIT ป้ายวิ่งแสงส่องทางหนีไฟ
- ไฟฟ้า ไฟสำรองห้องน้ำ



NORTH
1 แปลนชั้นหลังคา
SCALE : 1:200

100x50x5mm. THK. CHANNEL

เหล็กซีรูป 100x5x4 mm.

6 mm. STEEL

เหล็กกลมขนาด 6 mm

เส้นผ่าศูนย์กลาง

RC. FLAT SLAB SEE
STRUCTURE ENGINEER DRAWINGS.

4 แบบข่าย A

แผ่นสแตนเลส หนา 2 มม.
พับเป็นรูปตามแบบ

1.10

1.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0.05 1.00 0.05

0.80

0.10

0.10

0



เดือนกรกฎาคม 2558

碩蒂旺集團有限公司

นายสุชิต เศรษฐีวรรธน์
บริษัท เศรษฐีวรรธน์ กรุ๊ป จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน....

ลงชื่อ
(นายเออนก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวน์เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

An architectural drawing of a building footprint. The footprint is outlined in red and contains a dashed line representing a boundary or axis. A callout box labeled 'B-A-B4.02' is positioned above the footprint. To the right of the footprint, there is a vertical column with the text 'หลังคา คสก' and '+25.75'. The drawing also includes a small circular icon with the number '01'.

An architectural floor plan of a building. A red rectangular box highlights a specific area in the center-left portion of the plan. The plan includes various rooms labeled in Thai, such as 'ห้องน้ำ' (Bathroom), 'ห้อง SAN', and 'ห้องปั้มน้ำ' (Water Pump Room). There are also labels for 'ห้องพัก' (Bedroom) and 'ห้องน้ำ'. The drawing shows room dimensions and overall building boundaries.

หลังคา คสศ +22.90	 ผู้ปิดดูดูงานอย่าง	หลังคา คสศ +22.90
-----------------------------	--	-----------------------------

A diagram consisting of a thick black stepped horizontal line. A vertical dashed line extends downwards from the center of the line. At the bottom right end of the dashed line, there is a small circle containing a counter-clockwise curved arrow, with the letter 'B' written below it.

A-B4.02

ระดับกํานันของน้ำ	ระดับกํานันระเบียง	หมายเหตุ ระดับกํานันของน้ำ
+0.20	+0.10	- ห้องพักอาศัย ที่อยู่ เทศบาล ที่อยู่ เทศบาล ค.ส.ล. ฝั่งเพศานด้านบนนี้ บริเวณน้ำค้างคอกอนถางมาร์ต ถนนนิชิต ไม่มีครื่องไฟเบอร์กลาฟอยู่ติดหนาแน่นอย่างกว่า 3"
+3.05	+2.95	

หมายเหตุ

ระดับพื้น/รั้น	ระดับพื้น	ระดับพื้นห้องน้ำ	ระดับพื้นระเบียง
ระดับพื้น	+0.00		
รั้นที่ 1	+0.10	+0.20	+0.10
รั้นที่ 2	+2.95	+3.05	+2.95
รั้นที่ 3	+5.80	+5.90	+5.80
รั้นที่ 4	+8.65	+8.75	+8.65
รั้นที่ 5	+11.50	+11.60	+11.50
รั้นที่ 6	+14.35	+14.45	+14.35
รั้นที่ 7	+17.20	+17.30	+17.20
รั้นที่ 8	+20.05	+20.15	+20.05
รั้นห้องครื่อง /หลังคา คศส	+22.90		

หน้า ๑๖๘ จดหมายเหตุ

- ห้องพักอาศัย หรือ ท่านเดิน ที่อยู่ตั้งหลังคา ค.ส.ล. ผู้ใดคนใดก็ตามที่มี
ความนิยมความชอบทางด้านศิลปะงานสถาปัตยกรรมไม่ควรเบิกของที่ดินให้กับเจ้าของบ้าน

ສັນຕິພາບ ໂກງວ

○ ต้องจัดการความพึงพอใจในส่วนของวิธี

EXIT ផ្លូវកំណត់សមាជិក

๕๑ ไฟล์ภาษาอุบลฯ

ເກມ ໂອນຫຼຸ່ມ

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com


NORTH
1 ແຜນຊັບທັງຄາ
SCALE : 1:200

3
A-B3.02
4
A-B3.04
2
A-B3.05
1


รูปที่ 7 แปลนชั้นดาดฟ้าของอาคาร B

ຫາກ 8


1:200




รูปที่ 8 แปลนชั้นดาดฟ้าของอาคาร C




รูปที่ 9 ตำแหน่งที่ตั้งห้องนิติบุคคลอาคารชุดบริเวณอาคาร A




WWT SECTION BUILDING B




TOP VIEW



SECTION D - D



SECTION E - E



SECTION F - F

WWT SECTION BUILDING C

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน98/124..... หน้า

ลงชื่อ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายเอกนก แก้วภรรจ่า)

บริษัท เอ็นไพรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

B - C
RIZ CONDO
 $100 \text{ m}^3/\text{day}$

ARCHITECT
keendesignstudio
10 THE SPACES BUILDING, SUKHUMVIT 34
BANGKOK, THAILAND
TEL: +66 2 022 0404
FAX: +66 2 022 0405

STRUCTURAL ENGINEER
 AS STRONG
ENGINEER
บริษัท อรุณ สมรรถน์ จำกัด
501 หมู่บ้านอุตสาหกรรม หนองเสือ
ถนนสุขุมวิท 20/270-280 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-262-0000
โทรสาร: 02-262-0001

MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
 ISED
TOTAL SYSTEM INTEGRATION
AND DEVELOPMENT CO., LTD.
22/21 หมู่บ้านอุตสาหกรรม หนองเสือ
ถนนสุขุมวิท 20/270-280 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-262-0000
โทรสาร: 02-262-0001

CONSULTANT

ARCHITECT
ศ.ดร. พิพัฒน์ วงศ์กานต์ กม. 480
นายสุริยะ วงศ์กานต์ กม. 9039
นางสาววิภาดา กม. 7679

STRUCTURE ENGINEER
นายสุรุษ พิพัฒน์ กม. 1383
อ/ส ที่ ๖ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๔๘๔๘
นายวิภาดา วงศ์กานต์ กม. 56225

ELECTRICAL ENGINEER
นาย ส. ชัยวัฒน์ กม. 1000
นาย อรุณ วงศ์กานต์ กม. 25545
นาย นพดล วงศ์กานต์ กม. 30231
นาย ภานุพงษ์ วงศ์กานต์ กม. 45206

SANITARY ENGINEER
นาย ชัยวัฒน์ วงศ์กานต์ กม. 148

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE ARCHITECT
นาย วิวัฒน์ พากเพียร กม. 2
นาย ภูมิสิริ บัวบิ๊ก กม. 269

REVISION

NO	DATE	DESCRIPTION

OWNER:
บริษัท เอ็นไพรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด
ถ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

PROJECT NAME: STW CONDO



LOCATION: ถ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย
DRAWING TITLE:

WWT SECTION C-1


GENERAL NOTE:

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- IF A DRAWING IS USED TO DESIGN OPEN SPACES AND IS NOT TO BE USED AS A DRAWING FOR CONSTRUCTION, IT MUST BE INDICATED AS AN OPEN SPACE.
- DO NOT SCALE THE DRAWINGS, AND DO NOT REDUCE OR ENLARGE THE DRAWINGS.

DRAW BY: Pacharee P.
CHECK BY: Thanote P.
DATE: 15/08/2014 **DWG.NO.:** SN-8.03-5
SCALE: 1:100




รูปที่ 15 รูปตัดและแบบขยายห้องพักขยายรวมของโครงการ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร A



อาคาร A
แบบชั้นways ห้องพักชั้น
1 SCALE : 1:50

หมายเหตุ	ตารางแสดงระดับพื้น
ระดับพื้น/รีน	ระดับพื้น
ระดับบันน	+0.00
รีนที่ 1	+0.10
รีนที่ 2	+2.95
รีนที่ 3	+5.80
รีนที่ 4	+8.65
รีนที่ 5	+11.50
รีนที่ 6	+14.35
รีนที่ 7	+17.20
รีนที่ 8	+20.05
รีนห้องเครื่อง/คาดฟ้า	+22.90
หลังคาคอมบันได	+25.75




อาคาร A
รูปตัดข่าย A
SCALE : 1:50


บริษัท เอ็มไพร์วันเนอร์สหดิล เผาโน้ลลี่ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

The logo for Etech, featuring a stylized blue 'E' composed of three curved arrows forming a loop, followed by the word 'tech' in a lowercase, rounded font.

ARCHITECT							
keen design studio							
21 THE GRAND SUTHERN, TOWER B 6 FLOOR, 88, SAKORNWAT 24, BANGKOK 10160, THAILAND TEL (662) 504-6544 FAX (662) 504-6545							
STRUCTURAL ENGINEER							
 AS STRONG ENGINEER សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត ទេសចរណ៍ នគរបាល នគរបាល នគរបាល ទេសចរណ៍ នគរបាល នគរបាល នគរបាល Tel: (02) 274-3005 Fax: (02) 274-3005							
MECHANICAL ENGINEER							
ELECTRICAL ENGINEER:							
 ISED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO. LTD. 21/1 The Grand Southern Building 88, Sakornwatt 24, Bangkok Tel: (02) 504-6544 Fax: (02) 504-6545							
CONSULTANT							
ARCHITECT  សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត STRUCTURE ENGINEER សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត ELECTRICAL ENGINEER សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត SANITARY ENGINEER សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត MECHANICAL ENGINEER LANDSCAPE ARCHITECT សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត សាស្ត្រ និង ការរំភោគ នៃខ្នាត REVISION <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DATE</th> <th>DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> OWNER: លោក ស្រី នាមពិបាល កញ្ញា ទីនឹង អាណាពិបាល នាមពិបាល អាណាពិបាល នាមពិបាល នាមពិបាល PROJECT NAME: STW CONDO LOCATION: ផ្ទះលេខ 13 នៅបឹងបែល DRAWING TITLE: ដំឡើងអាជីវកម្មប្រាក់ប្រាក់ GENERAL NOTE: ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ARCHITECT DESIGN AUTOMATION OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS FORGED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED EXCEPT FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. DO NOT SIGN OR DATE THIS DRAWING UNLESS PERMITTED BY THE ARCHITECT DESIGN AUTOMATION. DRAW BY: Pachara P. CHECK BY: Thenote P. DATE: DWG.NO. 00/01/2015 SCALE: A-A6.01 1:50		NO	DATE	DESCRIPTION			
NO	DATE	DESCRIPTION					



รูปที่ 17 แบบขยายห้องพักยายประจำชั้น อาคาร B



รูปที่ 18 แบบขยายห้องพักขยายประจำชั้น อาคาร C

เดือนกรกฎาคม 2558
硕蒂旺集團有限公司
กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด



(ผู้เขียนแบบด้วยมือ)

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..103/124..... หน้า

ลงชื่อ
(นายเอก แก้ววรรจ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวน์เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ARCHITECT
keendesignstudio

IN THE GRAND NATIONAL, TOWER 8
8 PAKKAM, SOI 10, RATCHADAPISEK,
BANGKOK 10110, THAILAND
TEL: +66 2 000 0000
FAX: +66 2 000 0000

STRUCTURAL ENGINEER

AS STRONG
ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
อ.ส. ไวน์เมน คอนซัลแทนท์ จำกัด

ISED
TOTAL SYSTEM ENGINEERING
AND DEVELOPMENT CO., LTD.
อ.ส. ไวน์เมน คอนซัลแทนท์ จำกัด

CONSULTANT

ARCHITECT

สถาปัตย์ เศรษฐีวรรณ
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง ไทย
ก่อสร้าง ก่อสร้าง

STRUCTURE ENGINEER

สถาปัตย
ไทยวิชา
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง

MECHANICAL ENGINEER

นาวา ชาญวราห์
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด

ELECTRICAL ENGINEER

นาวา ชาญวราห์
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด

SANITARY ENGINEER

นาวา ชาญวราห์
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด

MECHANICAL ENGINEER

นาวา ชาญวราห์
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด

LANDSCAPE ARCHITECT

นาวา ชาญวราห์
ก่อสร้าง จำกัด
ก่อสร้าง จำกัด

REVISION

NO DATE DECORATION

เดือนกรกฎาคม 2558



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..104/124..... หน้า

ລົງຈໍວໂຮງ


(นายสุชาติ เศรษฐีวรณ์)

บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสังฆศาลอ้อม

(นายเอก แก้วกรุงจาง)

The logo consists of a stylized blue 'C' shape with a circular arrow at the top, followed by the word 'tech' in a lowercase sans-serif font.



รายละเอียดพื้นที่สีเขียวโครงการ

พื้นที่สีเขียว ชั้น 2

พื้นที่สีเขียว จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 1,438.95 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียว รั้ว 2 ชั้น 77-85 ตร.ม.

รวม พิมพ์โดยสืบเนื่องจาก บริษัท พิมพ์ จำกัด จำนวน 1,516,80 หน้า

1-22-1 5:15pm 8/28/2020 1-124-72-N

— 158 —


2nd FLOOR PLAN



STRUCTURAL ENGINEER		
AS STRONG ENGINEER		
CHANICAL ENGINEER ELECTRICAL ENGINEER		
SEED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO., LTD. In accordance with ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007		
CONSULTANT		
CHIEF		
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ชื่อ _____ ID. 489	
ผู้ช่วยผู้ออกแบบ	ก่อฯ. 9039	
หัวหน้าวิศวกร	ก่อฯ. 2679	
STRUCTURE ENGINEER		
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 1383	
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 36648	
นางสาวอรอนงค์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 56925	
ELECTRICAL ENGINEER		
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 1000	
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 28545	
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 30231	
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 45208	
MECHANICAL ENGINEER		
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 148	
LANDSCAPE ARCHITECT		
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 2	
นายพิมพ์นันท์ ธรรมรงค์	ก่อฯ. 280	
VISION		
ID	DATE	DESCRIPTION
PROJECT NAME:		
STW CONDO		
LOCATION: ว. ถ.สุขุมวิท 13 ต.คลองเตย		
DRAWING TITLE		
แบบฟันต์บล็อกห้องน้ำชั้น2		
GENERAL NOTE:		
ที่ต้องการให้ผู้รับเหมาจัดทำแบบฟันต์บล็อกห้องน้ำชั้น2 ตามที่ระบุไว้ในแบบฟันต์บล็อกห้องน้ำชั้น2 ที่แนบมาด้วย ไม่ต้องจัดทำแบบฟันต์บล็อกห้องน้ำชั้น2 ใหม่		
RAW BY:	Principal B.	
CHECK BY:	Wenlop P.	
DATE:	DWG NO.	
14/06/2015	LA-02	
CALL:		



รูปที่ 21 แบบขยายผังแสดงรายละเอียดพื้นที่สีเขียวชั้น 1 Zone 1



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..106/124..... หน้า

ลงชื่อ
(นายเอนก แก้วกระจั่ง)


บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

The image shows a detailed architectural floor plan for 'Zone 2' on the ground floor. The plan includes various rooms, windows, and structural details. A scale bar at the bottom left indicates 1:2500, and a north arrow is present. The text 'GROUND FLOOR PLAN ZONE2' is printed across the top of the drawing.


1 : 2500

รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวระดับдин zone 2


	พื้นที่ป่าดิบไม่ยืนต้น zone2	468.74	ตร.ม.
	พื้นที่ป่าดิบไม้ผุ่ม-คลุมดิน zone2	270.44	ตร.ม.
รวม	พื้นที่สีเขียวระดับดิน zone2	739.18	ตร.ม.




รูปที่ 23 ผังแสดงไม้ยืนต้นชั้น 1 Zone 1



รูปที่ 24 ผังแสดงไม้ยืนต้นชั้น 1 Zone 2



รูปที่ 25 ผังแสดงตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่สีเขียว ชั้น 1 ZONE 1



รูปที่ 26 ผังแสดงตำแหน่งระบบสารารณ์ปีกบบริเวณพื้นที่สีเขียว ชั้น 1 ZONE 2

เดือนกรกฎาคม 2558



รายละเอียดไม่พุ่ม-กฤษณ์ zone 1

นายสุชาติ เศรษฐีวรรธน์
บริษัท เศรษฐีวรรธน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SUTHIWRATHN GROUP CO., LTD.


ดีอนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..111/ 24 หน

งบประมาณประจำปี พ.ศ.

บริษัท เอ็นไวน์รอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนเซ็ปต์แтенชั่น

-55.60- ต.ร.ม. โนกพวง @ 0.30 ม.		-25.17- ต.ร.ม. ชั้น @ 0.50 ม.		-50.56- ต.ร.ม หุ่มกระทำเรือ @ 0.15 ม.
-43.88- ต.ร.ม. รังแค @ 0.25 ม.		-34.42- ต.ร.ม. เหรียญ @ 0.20 ม.		-29.86- ต.ร.ม. กำแพงเงิน @ 0.20 ม.
-74.20- ต.ร.ม พ้อบพึงไห庾 Klokrang @ 0.45 ม.		-407.39- ต.ร.ม. ทรายวนห้อง		zone 1 zone 2

zone 1 | zone 2




GROUND FLOOR PLAN ZONE1

PROJECT													
THE STATE ENGINEER, TOWER B SATHORN, SOI SATHORN 16, SATHORN, BANGKOK, THAILAND 10120 PHONE: 02-666-0000													
STRUCTURAL ENGINEER													
 AS STRONG ENGINEER <hr/> <hr/>													
MECHANICAL ENGINEER													
ELECTRICAL ENGINEER													
ISED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO., LTD. TOWER B, 16 SOI SATHORN 16, SATHORN, BANGKOK 10120 PHONE: 02-666-0000													
CONSULTANT													
STRUCTURE ENGINEER													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 489													
ผู้ช่วย ชีวะ ใจดี  ที่ 9039													
นางสาว ศรีภรณ์ พิพิธยา  ที่ 769													
MECHANICAL ENGINEER													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 1303													
ผู้ช่วย ชีวะ ใจดี  ที่ 36648													
นางสาว ศรีภรณ์ พิพิธยา  ที่ 56925													
ELECTRICAL ENGINEER													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 1000													
ผู้ช่วย ชีวะ ใจดี  ที่ 28545													
นางสาว ศรีภรณ์ พิพิธยา  ที่ 30231													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 45208													
SAFETY ENGINEER													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 148													
MECHANICAL ENGINEER													
LANDSCAPE ARCHITECT													
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์  ที่ 222													
นางสาว ศรีภรณ์ พิพิธยา  ที่ 285													
VISION													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>DATE</th> <th>DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		C	DATE	DESCRIPTION									
C	DATE	DESCRIPTION											
M.R.P.:													
บริษัท สถาปัตยกรรม ธรรมรงค์ จำกัด เลขที่ 139 ถนนเปรมประชากร แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10230													
PROJECT NAME:													
STW CONDO													
LOCATION: ถ. บุณย์บุรี 13 แขวงบ้านป้อม													
DRAWING TITLE:													
แบบแปลนสำหรับบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด ชั้นที่ 1 zone 1													
GENERAL NOTE:													
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ASSTRONG ENGINEER CO., LTD. AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED IN WHOLE OR PART. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ASSTRONG ENGINEER CO., LTD. AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED IN WHOLE OR PART. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ASSTRONG ENGINEER CO., LTD. AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED IN WHOLE OR PART.													
DRAWN BY: Bhupatik S.													
CHECKED BY: Kenlop P.													
DATE:	DWG. NO.:												
14/06/2015													
SCALE:	 LA-10												

รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวบนอาคาร ชั้นที่ 2

	พื้นที่ปูกระเบื้องดิน	69.08 ตร.ม.
	พื้นที่ปูกระเบื้องไม้พื้น-คุณคิด	8.77 ตร.ม.
รวม	พื้นที่สีเขียวบนอาคาร	77.85 ตร.ม.

ARCHITECT keendesignstudio K. THE GRAND ARCHITECT, SUKHUMVIT 24, BANGKOK, THAILAND PHONE: +66 2229 8500 FAX: +66 22743000
STRUCTURAL ENGINEER AS STRONG ENGINEER C/100/199/2, 4/F., 44/1-44/29 Ratchadapisek Road, Bangkok 10110 Phone: 02-219-8500 Fax: 02-21743000
Mechanical Engineer Electrical Engineer TSED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO., LTD. C/o: 3rd Floor, 21 Ratchadapisek Road, Bangkok 10110 Phone: 02-219-8500 Fax: 02-21743000
CONSULTANT
ARCHITECT นายพิษ พิษพันธ์ธรรม เลขที่ 9039
STRUCTURE ENGINEER นายวิวัฒน์ ใจดี เลขที่ 7679
SANITARY ENGINEER นาย จารุวรรณ ใจดี เลขที่ 1000
MECHANICAL ENGINEER นาย รัชพล ใจดี เลขที่ 28345
ELECTRICAL ENGINEER นาย นราภรณ์ ใจดี เลขที่ 30231
LANDSCAPE ARCHITECT นาย วิวัฒน์ ใจดี เลขที่ 289
REVISION
OWNER บริษัท เศรษฐีรัตน์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 ถนนนิคมอุตสาหกรรม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10250
PROJECT NAME: STW CONDO
LOCATION: ถ.สุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท DRAWING TITLE: ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 2
GENERAL NOTE: THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SETHIWMAN GROUP. IT IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART, NOR IS IT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE THAN THAT FOR WHICH IT WAS ISSUED. IT IS THE PROPERTY OF SETHIWMAN GROUP.
DRAW BY: Brumipol B. CHECK BY: Worlop P. DATE: 14/06/2015 DWG NO.: LA-12 SCALE: 1 : 200



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..113/124..... หน้า


ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายเอนก แก้วกระจาง)
บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด



บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด



2nd FLOOR PLAN
SCALE 1 : 200



เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายสุชาติ เศรษฐีวรณ)

บริษัท เศรษฐีวรณ กรุ๊ป จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..114/124..... หน้า

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายเออนก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด




บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด



2nd FLOOR PLAN

SCALE 1 : 200

ARCHITECT	keendesignstudio 81 DE CHAID SEDDORN, TOWER B 8 FLAT, 80 RAKKHAMPHI, RACHADA, BANGKOK, THAILAND 10240 PHONE: 081-761-0000
STRUCTURAL ENGINEER	AS STRONG ENGINEER บริษัท เอส แส特朗 อินจิ尼어 จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ที่อยู่: ชั้น 10 ห้อง 1029 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
Mechanical Engineer	ISED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO., LTD. 21/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
Electrical Engineer	CONSULTANT
Landscape Architect	บริษัท เดอะเพลทช์จำกัด ที่อยู่: ชั้น 1 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
STRUCTURE ENGINEER	บริษัท ไอทีเอช จำกัด ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
ELECTRICAL ENGINEER	บริษัท ช่างสำรวจ จำกัด ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
SANITARY ENGINEER	บริษัท บราฟ จำกัด ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
MECHANICAL ENGINEER	บริษัท ภานุสิริ จำกัด ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
LANDSCAPE ARCHITECT	บริษัท เพอร์ฟาร์ม จำกัด ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-295-8900 โทรสาร: 02-295-8901
REVISION	ND DATE DESCRIPTION
OWNER:	บริษัท เศรษฐีวรณ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 109 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
PROJECT NAME:	STW CONDO
LOCATION:	9 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
DRAWING TITLE:	ผังแสดงไม่มียืนต้น สวนชั้นที่ 2
GENERAL NOTE:	NO DRAWING IN THIS DOCUMENT IS DRAWN TO ARCHITECTURAL SCALE. ALL DIMENSIONS ARE IN THAI MEASURE UNLESS OTHERWISE STATED. THE VALUE INDICATED IS BASED ON OPEN SPANNING AND IS NOT THE EXTERNAL DIMENSION. THE DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A CONTRACTUAL DRAWING. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR TO DETERMINE THE APPROPRIATE DRAWINGS FOR CONSTRUCTION.
DRAWN BY:	Sharmila B.
CHECKED BY:	Worlop P.
DATE:	14/06/2015
DRAWNO:	LA-13
SCALE:	



เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ กรรมการบริษัท
(นายสุชาติ เศรษฐีวรณ์)
บริษัท เศรษฐีวรณ์ กรุ๊ป จำกัด



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..116/124..... หน้า

ลงชื่อ
(นายเอนก แก้วภาระจ่าง)
บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด




บริษัท เอ็นไวนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

รูปที่ 32 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งก๊อกน้ำบริเวณพื้นที่ลิฟตี้ชั้น 2 ของอาคาร B

2nd FLOOR PLAN
SCALE 1 : 200



ARCHITECT keendesignstudio 6 THE GRAND BANGKOK, TOWER B 6 PLOEN, SOI BURASRAT 24 SATHORN, BANGKOK 10110 THAILAND TEL: +66 234 844 FAX: +66 234 844
STRUCTURAL ENGINEER AS STRONG ENGINEER บริษัท เอส แส特朗จ์ อินจิ尼어ริ่ง จำกัด 605 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02229-8464 Fax: 022243696
MECHANICAL ENGINEER ELECTRICAL ENGINEER TSED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO., LTD. 10201 สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02229-8464 Fax: 022243696
CONSULTANT
ARCHITECT นายพิพัฒน์ ใจกลางธรรมชาติ ขนาดบ้าน 6.84 ตร.ม. ขนาดบ้าน 1.54 ตร.ม. ขนาดบ้าน 29.87 ตร.ม. ขนาดบ้าน 7.12 ตร.ม. ขนาดบ้าน 25.69 ตร.ม. ขนาดบ้าน 13.06 ตร.ม.
STRUCTURE ENGINEER นายพุฒิ ใจกลางธรรมชาติ ขนาดบ้าน 6.84 ตร.ม. ขนาดบ้าน 1.54 ตร.ม. ขนาดบ้าน 29.87 ตร.ม. ขนาดบ้าน 7.12 ตร.ม. ขนาดบ้าน 25.69 ตร.ม. ขนาดบ้าน 13.06 ตร.ม.
ELECTRICAL ENGINEER นายธน พาหุรัตน์ ขนาดบ้าน 6.84 ตร.ม. ขนาดบ้าน 1.54 ตร.ม. ขนาดบ้าน 29.87 ตร.ม. ขนาดบ้าน 7.12 ตร.ม. ขนาดบ้าน 25.69 ตร.ม. ขนาดบ้าน 13.06 ตร.ม.
SANITARY ENGINEER นายรัชช์ พานิช ขนาดบ้าน 6.84 ตร.ม. ขนาดบ้าน 1.54 ตร.ม. ขนาดบ้าน 29.87 ตร.ม. ขนาดบ้าน 7.12 ตร.ม. ขนาดบ้าน 25.69 ตร.ม. ขนาดบ้าน 13.06 ตร.ม.
MECHANICAL ENGINEER
LANDSCAPE ARCHITECT
REVISION
OWNER: บริษัท เศรษฐีวรณ์ ก្រុប จำกัด เลขที่ 129 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
PROJECT NAME: STW CONDO
LOCATION: ช. สุขุมวิท 129 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ
DRAWING TITLE: ผังแสดงตำแหน่ง ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ ชั้น 2
GENERAL NOTE: 1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECT DESIGN. ANY PART OF THIS DRAWING WHICH IS DUPLICATED, COPIED, OR USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER IS AN INFRINGEMENT OF LAW. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE PICTURES FOR THIS PURPOSE. 3. THIS DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
DRAW BY: Brumipat B. CHECK BY: Wimol P. DATE: 14/08/2015 SCALE: LA-17



DRAINAGE SYMBOL	
SYMBOLS	DESCRIPTION
	PROPOSED DRAIN INLET
	SUB-DRAIN PIPE SIZE Ø 2 1/2"
	SLOPE TO DRAIN

เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)

บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด GROUP CO., LTD.



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..117/124..... หน้า

ลงชื่อ


(นายเอนก แก้วกระจาง)

บริษัท เอ็นไพรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด | ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารไทยแลนด์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย | โทร: 02-000-0000 | อีเมล: info@enpowerthai.com



2nd FLOOR PLAN

รูปที่ 33 ผังแสดงระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียว ชั้น 2 ของอาคาร B



เดือนกรกฎาคม 2558


ลงชื่อ

(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด


เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..119/124..... หน้า

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายเอกก แก้วกระจั่ง)

บริษัท เอ็นไพร่อนเนนท์หุค เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด



รูปที่ 35 แบบขยายและรูปตัดแสดงการปลูกพื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพักมลฝอยรวมของโครงการ



ผังแสดงตำแหน่งรูปตัดถนนและพื้นที่สีเขียวในรัศมี 1 : 2500

1 : 2500

เดือนกรกฎาคม 2558

๗๙

(นายสุชาติ เศรษฐีวรวณ)
บริษัท เศรษฐีวรวณ กรุ๊ป จำกัด



ตอนในโครงการ

ที่จอดรถ ใช้ความ

พื้นที่ป่ากตันไม้

รูปตัดแนวนอนโครงการและรัวด้านหลังโครงการ


1 : 1000

เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน .120/124..... หน้า

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสังฆศาลอ้อม

(นายเอนก แก้วภรรจัง)

บริษัท เอ็นไพรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด



แบบแผนเครื่องสำรวจด้านหน้า
SCALE 1 : 1000

-50-

เดือนกรกฎาคม 2558







เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..121/124..... หน้า


ลงชื่อ *M.K.* ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายอนก แก้วกระจั่ง)

บริษัท เอ็นไวน์เมนทอล เทคโนโลยี คอนโดแมตเทน์ จำกัด



KEY PLAN



แบบขยายร้าวไปร่อง
ด้านหลังโครงการ

GROUND FLOOR ขนาดภาพ 1:75

ARCHITECT
keandesignstudio
61, 3rd floor, Kalyan, TTD, 1
8 PLO, SO SAMRONG M,
Nonthaburi, 10110
THAILAND
TELEPHONE 081-464-
5444
FAX 081-464-5444

STRUCTURAL ENGINEER
E-STRONG
ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER:
ISED
TOTAL SYSTEM ENGINEER
AND DEVELOPMENT CO., LTD.
TELEPHONE 081-344-
5444
FAX 081-344-5444

CONSULTANT

ARCHITECT
พัฒนา ภัยพันธุ์ สถาปัตย์ จำกัด 081-464-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444
STRUCTURE ENGINEER
ศรีสุขุม ใจดี จำกัด 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444
ELECTRICAL ENGINEER
กานต์ ภูมิธรรม 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444
SANITARY ENGINEER
กานต์ ภูมิธรรม 081-344-
5444
MECHANICAL ENGINEER
กานต์ ภูมิธรรม 081-344-
5444
LANDSCAPE ARCHITECT
กานต์ ภูมิธรรม 081-344-
5444 สำนักงานใหญ่ 081-344-
5444
REVISION

NO	DATE	DESCRIPTION

OWNER:
บริษัท เอ็นไวน์เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานใหญ่ 081-344-5444
สำนักงานใหญ่ 081-344-5444

PROJECT NAME:

STW CONDO

LOCATION: บ้านใหม่ 12 ถนนสุขุมวิท
DRAWING TITLE:
แบบขยายร้าวไปร่อง
ด้านหลังโครงการ

GENERAL NOTE:
1. ทุกส่วนของผู้ออกแบบได้ระบุขนาดจริงของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์และห้องห้องน้ำที่ต้องการในแบบที่แน่นอน
2. ขนาดที่ระบุทั้งหมดเป็นขนาดจริงที่ดินที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์และห้องห้องน้ำที่ต้องการ


DRAW BY: *Marufit. B.*
CHECK BY: *Marufit. B.*

DATE: 27/03/2015
DWG NO.: LA-20

SCALE: 1:75



รูปที่ 39 จุดตรวจผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ที่วัดโพธิ์แก้ว (ตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณด้านติดกับโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว)



เดือนกรกฎาคม 2558

ลงชื่อ กรรมการบริษัท

(นายสุชาติ เศรษฐีวรณ์)
บริษัท เศรษฐีวรณ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ็นไพร่อนแมเนจเม้นต์ จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2558 รั้วเร่องจำนำways

Page 1 of 1

(นายเคนก แก้วกระจุ่ง)

บริษัท เอ็นไวน์เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

NORTH
22/124.....

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

SCALE : 1:400

SCALE : 1: 400



 จุดตรวจคุณภาพอากาศ เลี่ยง
และความลับส์สะเทือน ด้านทิศใต้
ติดกับบ้านพักอาศัย



จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ARCHITECT	keen design studio	
21 THE GARDEN, TOWER B NANA, 103, RATCHADAPISEK RD. BANGKOK, THAILAND PHONE: 02-054-0000 FAX: 02-054-0000		
STRUCTURAL ENGINEER		
 AS STRONG ENGINEER 2000 លាត ស៊ីអីន ទី 4/6 សង្កាត់ សំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួន លេខ ៩៣៣/២ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
MECHANICAL ENGINEER		
ELECTRICAL ENGINEER:		
 TSED TOTAL SYSTEM ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LTD ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ Email: tsed@tised.com Fax: ០២-៣៧៨៦៦០		
CONSULTANT		
 ARCHITECT លោក ហ៊ុន ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
STRUCTURE ENGINEER		
 លោក ហ៊ុន ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
ELECTRICAL ENGINEER		
 លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០ លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
SANITARY ENGINEER		
 លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
MECHANICAL ENGINEER		
 លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
LANDSCAPE ARCHITECT		
 លោក ស៊ីអីន លេខ ៩៣៣ ផ្លូវ ៩៣៣ ភូ ០២៣៧៨៦៦០		
REVISION		
NO.	DATE	DESCRIPTION
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		

สัญลักษณ์

แนวอาคาร	ระบบบำบัดน้ำเสีย
ห้องพักมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล)	บ่อกำจัดมีเทน
ห้องพักมูลฝอยเปียก	AEROSOL
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป	บ่อปรับสภาพน้ำเสีย
ห้องพักมูลฝอยอันตราย	ถังเก็บน้ำได้ดิน
ที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอย	

บ่อเก็บกักน้ำเสียในงาน จำกัดอยู่ชั้นเดียว
ประกอบด้วยห้องน้ำเพื่อความต้องการที่ต้องการ
ขนาด 1.0m x 2.0m x 1.2m

จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

- ① จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- ② จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ③ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำออกจากการประจุ

ARCHITECT
keendesignstudio
50 THE GRAND SUCHEE, TOWER 2
24 FLAT, 40 SRIKHAMNI 24
SATHORN, BANGKOK 10110
THAILAND
PHONE: 02 014 0000

STRUCTURAL ENGINEER
AS STRONG ENGINEER
บริษัท อร์ส特朗 อินจิ尼เออร์ จำกัด
๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์: ๐๒-๐๔๗-๖๐๐๐ พ.ท. ๐๘๑-๗๔๗-๔๐๐๐

MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER:
ISED
TELECOM ENGINEERING AND MANAGEMENT CO., LTD.

CONSULTANT

ARCHITECT
สถาปัตย์ ที.พี.เอ.จำกัด ๒๖๐.๔๘๙
สถาปัตย์ รีวิวไลน์ ๗๘๖.๙๐๓๙
สถาปัตย์ ภานุวัฒน์ ๗๘.๗๖๗๙
STRUCTURE ENGINEER
สถาปัตย์ ไทรฟ้า ๑๐๘๗.๑๗๙ ๒๘.๑๓๘๓
สถาปัตย์ ภานุวัฒน์ ๗๘.๓๖๔๘
สถาปัตย์ ภานุวัฒน์ ๗๘.๕๖๘๒

ELECTRICAL ENGINEER
นาย ดร. ชาญชัย คง ๗๘.๑๐๐
นาย ศุภชัย วัฒนา ๗๘.๒๘๕๔
นาย นพดิล ชัยวัฒน์ ๗๘.๓๐๒๓
นาย ภานุพงษ์ วงศ์อุดมรัตน์ ๗๘.๔๕๒๖

SANITARY ENGINEER
นาย ดร.ชัย ภูมิ ๗๘.๑๔๘
MECHANICAL ENGINEER
นาย ไชยวัฒน์ ยิ่งเจริญ ๗๘.๒๗๗๐
LANDSCAPE ARCHITECT
นาย วิวัฒน์ ธรรมรงค์ ๗๘.๒
นาย ภูมิพล บัวดี ๗๘.๒๘๙

REVISION

NO	DATE	DESCRIPTION
01	28/01/15	FOR PERMIT

OWNER:
บริษัท หรูหราภิรมย์ จำกัด
เลขที่ ๑๓ ถนนกรุงรัตน์
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๐๐

PROJECT NAME:

STW CONDO

LOCATION: ๑ ถนนกรุงรัตน์ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE:

SANITARY SYSTEM LAYOUT


GENERAL NOTE:
1. ผู้รับผิดชอบของผู้ออกแบบต้องตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบได้แล้ว และได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบได้แล้ว
2. ผู้รับผิดชอบของผู้ออกแบบต้องตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบได้แล้ว และได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบได้แล้ว

DRAW BY: Pachara P.

CHECK BY: Thonote P.

DATE: 28/01/2015 DWG NO. SN-1.01

SCALE: 1:500



เดือนกรกฎาคม 2558 รับรองจำนวน ..124/124..... หน้า

กรรมการบริษัท ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม

[Signature]

ผู้อำนวยการสิงแวดล้อม

(นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ)
บริษัท เศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ็นไพรเม้นทอล เทคโนโลยี คอนเซ็ปต์ จำกัด



รูปที่ 40 จุดตรวจคุณภาพน้ำในระยะดำเนินการ

บริษัท เอ็นไพรเม้นทอล เทคโนโลยี คอนเซ็ปต์ จำกัด