

กนก ๑๗๔๕



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓ / ๑ ๑ ๑๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงเรม Marina Express

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๑๐๑๓.๒/๑๐๑๑๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงเรม Marina Express ของบริษัท ดี โซลูชั่น อีกซ์เพรส จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ใน การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงเรม Marina Express ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-ในยาง (๔๐๓) ตำบลสาคู อำเภอคลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทโรงเรม จำนวน ๗๙ ห้อง ของบริษัท ดี โซลูชั่น อีกซ์เพรส จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงเรม Marina Express ของบริษัท ดี โซลูชั่น อีกซ์เพรส จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตาม มาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อ

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชรณ ภูริเศ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ โครงการโรงแรม Marina Express

ของ บริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม Marina Express ของ บริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระชัตตี – ในยาง (4031) ตำบลสาคู อำเภอคลัง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 51826 จำนวน 1 ฉบับ ขนาดเนื้อที่ 1-2-03.60 ไร่ หรือคิดเป็น 2,414.40 ตารางเมตร เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 79 ห้องพัก จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม Marina Express ของ บริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการทำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการทำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการตั้งนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



(นายสุวนิมพร ประมะเจริญโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



เดือน สิงหาคม 2557
(นางสาว茱拉拉ตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ร้าวจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือ มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



นายสุเฉลิมพร ประមะเจริญโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



เดือน สิงหาคม 2557 (นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พูล กูปเป็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เฟอร์มาโน้ต จำกัด

ตรางที่ 1 สรุปผลการประเมิน เวตส้อม มาตรการรักษาอิ่ม ก่อนเดินทางไปใช้หลักการสั่งเวลาล้อแมน และมาตรฐานการติดตามตรวจรับสั่งแบบแล้วล้อມ โครงการโครงสร้าง Marina Express ข้างในเรือ ล้อแมน เลอร์ฟอลส์ ลำกันด์ ๙๗๘ ก้าวสั่น้ำ

ପ୍ରକାଶନ ପିଲାଇସ୍ ନଂ ୧୯୯୮୮୦୧ ୨୫୫୭

۱۰۶



(၂၀၁၅၊ ၁၁၁၈၊ ၂၀၁၅၊ ၁၁၁၇)

(ପ୍ରକାଶନ ମେତାଲ୍‌ଟାର୍କିଟ୍)

ມີວິຊາທີ່ ໂກງ້າຕົກ ເລືອກກໍາພຽນ ກຳກັດ

କରିବାକୁ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା


(၉) ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်းဝန်ကြီးခွဲ အကျဉ်းချုပ်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း

ก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า แม้แต่ในประเทศไทย ก็มีการนำสินค้าทางเรือเข้ามาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป หรือสินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาโดยทางเรือ ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ดีเอชอเร็ส เอ็กซ์เพรส จำกัด
D' HOTEL EXPRESS CO., LTD.

ก. บริษัทฯ ได้จัดตั้ง เอเย่นต์พัฒนาชุมชน จำกัด
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๑




ເຊື້ອນໄສ ສີສັງການມະນາຄາມ 2557
(ເມືດຕະຖານຂອງພົມບັນຍາ)
ມີຜູ້ທີ່ມານຸ່ງກາງຈຳເຊີ້ມສິ້ນອອກ
ມີຜູ້ທີ່ມາກີ່ດີ ເອັນໄວຮອມມານຸ່ງການ ເຊິ່ງ
ມີຜູ້ທີ່ມາກີ່ດີ ເອັນໄວຮອມມານຸ່ງການ ເຊິ່ງ

၁၃၂

ପରମାଣୁକର୍ମବିଦ୍ୟା

卷之三




5/127

ตารางที่ 1 สิรุปผลการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานและมาตรฐานของบริษัทฯ ของโครงการน้ำพุสีเหลือง และมาตรฐานการจัดการด้านความต้องการสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express

ข้อมูลรับฟ้า ติ โภเตล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ช่องน้ำทราย และการเก็บ แผ่นดินทราย (ต่อ)	เป็นปัจจัยไม่ก่อให้ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างมาก แต่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีสุนาร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด (สำนักงานทรัพยากรบุคคล) สิ่งแวดล้อม ภายนอกพื้นที่โครงการน้ำพุสี 2555 สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง แม่น้ำดินใหญ่ที่มาบรรจบกัน จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร นอกจากน้ำที่ไหลลงในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ ห่างจากแม่น้ำอยู่เลือนห่างๆ ใกล้ที่สุด ตื้อ ระยะเลือนคลองบางรุ้ง ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ แหล่งพังงา เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ทรงกระบอกและการถ่ายรักษาไว้เป็นไปตาม มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเมืองที่ทำการที่ดินริมแม่น้ำหัวหิน คาด ยกมาแบบอุตสาหกรรมที่มีการเพื่อรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด ทำให้สิ่งแวดล้อมที่ติดต่อ ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ที่รองรับอนาคตในการ ดำเนินงานและสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง ลักษณะภูมิประเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การเก็บและดูแลสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างและสามารถดำเนินโครงการอย่างไร้เดียงสา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



นายสุรเชษฐ์ ชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ)
ผู้อำนวยการต้นที่รับผิดชอบ

ตรุษ สิงหาคม 2557

นายสุรเชษฐ์ ชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ)
ผู้อำนวยการต้นที่รับผิดชอบ



บ.ร.

ตรุษ สิงหาคม 2557

นายสุรเชษฐ์ ชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ)
ผู้อำนวยการต้นที่รับผิดชอบ

卷之三

(မြန်မာပို့ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အမြတ်စွဲမြန်မာမှု)

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ପାଠ୍ୟ

ເຕີບອນ ສິນພາດມ 2557




[Handwritten signature]

บริษัท ไฮท์ อร์เพรส จำกัด 2557
นายสุรัตน์ พรมะเจริญ (ลายเซ็น)
กรรมการผู้จัดการ
นาย ตี โยเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

卷之三

ເຖິງພາສີ່ງຫາດມ 2557

ପ୍ରଦେଶୀ ଅନେକାଂଶରେ ଏହାରେ ଆମିରି କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



เอกสารนี้เป็นของบริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หมายเหตุ: บันทึก ประมวลผลโดย โกรก
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด

ต่ออน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฬารัตน์ นาญกวงศ์)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูร์ด เอ็นไพร์ร้อนแม่น้ำ coalition เขยร์วัล จำกัด

ต่ออน สิงหาคม 2557

PHUKET HOTEL EXPRESS CO., LTD.

—
—
—

(၂၀၁၅၊ ၁၁၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆)


ក្រសួងការអប់រំ

କୁର୍ରାମ୍ବା ଅଗ୍ରମ୍ବାନାମାରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆମ୍ବାରେ
କୁର୍ରାମ୍ବା ଅଗ୍ରମ୍ବାନାମାରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆମ୍ବାରେ

ເຕືອນ ສິງຫາດີມ 2557


ตารางที่ 1 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แม่มาตราตราชีติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริมทะเล Marina Express
ของบริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดซึบค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ศร)	<p>ผลกระทบปัจจุบันของอากาศ (CO)</p> <p>จ้า ก้า ร คำ นว น ปริ ร า ษ ด า ว า မ เข ช น ข า ง ก้า ช ค าร์บอนไดออกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากห้องโดยสารบนเรือสำราญของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00010919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในภาคในช่วงที่เปิดดำเนินโครงการ โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้อยกว่า 0.00010919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่มาจากห้องโดยสารบนเรือสำราญที่โครงการภูเก็ต จึงเป็นจุดตรวจที่มีส่วนจะนำไปสู่การวางแผนที่ครอบคลุมมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 20/21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณจุดตรวจได้ตั้งกล้องรีบอร์ดที่ห้องเรียนของโรงเรียน เท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณ เน้นไว้บนหน้างาน รีสอร์ฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, ภูมิภาคที่ 2557)</p> <p>ดังนั้น ประเมินผลการดำเนินโครงการ โครงการที่เกิดขึ้นจากห้องโดยสารของเรือสำราญของโครงการ จัดการความต่างกันอย่างสูงของโครงการ ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ห้องโดยสารในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 0.70010919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งประเมินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการของกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</p>	<p>มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด
ผู้รับผิดชอบการดูแลสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557



(นายสุรศิริพงษ์ ประเมษจริญโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือน Marina Express

รายงานรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมของโครงการฯ			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทุนการอาชญาศาสตร์ (ต่อ)	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) จากการดำเนินการปริมาณครัวเรือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในโครงการฯ ได้ออกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโครงสร้าง ภาระที่ต้องรับกับ 0.000258818 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปประกอบปริมาณก๊าซในโครงการฯ ได้ออกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นอยู่ในบริจุณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการจะได้รับเพิ่มขึ้นในอนาคตใหม่ว่าที่บีดคำเนินโครงสร้าง โดยปริมาณก๊าซในโครงการฯ ได้รับไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เวลาพื้นที่โครงสร้างกว่า 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณจุดตรวจจราจรทางประมวล 700 เมตร เมื่อนำมาเทียบกับค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานสากลประเมินค่ามีปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 0.0196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณเฉลี่ยในรอบหนึ่งเดือน เดือน มกราคม พ.ศ. 2557) ตั้งแต่ปริมาณก๊าซในโครงการฯ ได้ออกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้คนในโครงการฯ ไม่สูงกว่าค่ามาตรฐานสังคีรุณามากกว่า 0.019858818 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในโครงการฯ ได้ยอกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของก๊าซในโครงการฯ มากกว่า 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในโครงการฯ ได้รับไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เสียหาย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการศักยภาพรวมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโครงการฯ ได้ออกไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ตามระดับมาตรฐานค่าก๊าซในโครงการฯ ได้ระบุไว้ในตารางด้านบน	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


(မြတ်ပိုင်းအားလုံး၊ သမဂ္ဂဖော်ဆုံးစေ)

The logo is circular with a double-lined border. The outer ring contains the text "DHOTEI EXPRESS CO., LTD." in English, with "DHOTEI" at the top and "EXPRESS CO., LTD." at the bottom. The inner ring contains the text "ดหโเต่ อรุณฯ" in Thai script, with "ดหโเต่" on the left and "อรุณฯ" on the right.

ตารางที่ 1 สรุปผลการบันสิ่งแวดล้อม มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม โครงการรีสอร์ฟส์อ้ม

ของบริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สังเคราะห์และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) จากการเผาไหม้ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียขนาดใหญ่ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 0.000004942 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ก็จะต้องเริ่มใช้บูรณาการพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบในเชิงลบที่สำคัญในอนาคตในช่วงที่ปฏิคลำไนน์โครงการ โดยประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณที่ห้องน้ำที่โครงการริบบิ่งบริเวณพื้นที่โครงการ Pround Phuket ซึ่งเป็นจุดติดต่อที่มีสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห้องน้ำที่ติดต่อประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณจุดติดต่อห้องน้ำมีปริมาณสูง ละอองร้อน เท่ากับ 0.0047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษัทฯ อินโนเวชัน เมเนจ รีสอร์ฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, ภูมภาคันธ์ 2557) ดังนั้น บริษัทฯ ได้ออกมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไว้ที่ 0.004704942 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ต้องการลดลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ต่ำกว่า 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ตามมาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ในสี่ 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกายศักย์และการสังเกตอย่างต่อเนื่องที่ 12 พ.ศ. 2538 และคำแนะนำตามประกาศคุณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามตรวจสอบ




เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุน-ilimra ปราบเจริญโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการต่างสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อิควนิวเม้นท์ เอเชอร์ส จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบแนวต่ออม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบนแนวต่ออม ตามมาตรฐานสากล ตามที่ได้ตั้งแต่การติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัท ดังนี้

卷之三

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

សេចក្តីថ្លែងក្នុងប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋាន

ເມືອນ ແຈກະນາຍໃນ 2557

卷之三

ตารางที่ 1 สูญเสียของมนุษย์ต่อวัน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแรงบนเด็ก รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลการรักษาน้ำเสียตามโครงการโรงเรียน Marina Express

ເມືອງຕົກຕົວ ເມືອງບໍລະຍຸດ
ເມືອງບໍລະຍຸດ ເມືອງຕົກຕົວ


ເຕືອນ ສີງໜາຄົມ

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ । ଏହା କାହାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ ।

16/127

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่างๆ ของโครงการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการโรงแรมสัมภาราดลีมาริน่า บริษัท มารีน่า อีโคทูร์ จำกัด ประจำก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและดูดซึมน้ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ
1.5 เสียงและความสับสนทางเสียง (ต่อ)	เมื่อคำนวณต่าระดับเสียงต่างๆ ที่แหล่งกำเนิดได้เสียง “ตัวบู๊แล้วสามารถฟังได้” ตามค่า “นิวโน่” ที่บันทึกไว้ในตัวบู๊เสียงร่วมที่แหล่งรับเสียงจะ “ตัวบู๊” โดยกำหนดให้เวลากลางคืน สำหรับ “ตัวบู๊” ก่อผลกระทบ 8 ชั่วโมง/วัน เพื่อคำนวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งจะดำเนินการทุกอย่างที่ดีที่สุดโดยไม่เดิมคงการจราจร “ตัวบู๊” เมื่อคำนวณค่าระดับเสียงจากการก่อสร้าง (ตารางที่ 4.1-2) “ประมาณกัน” ที่จะดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงไม่ครบถ้วนเรื่องพื้นที่โครงการจะ “ตัวบู๊” ที่คำนวณขึ้นในอนาคต ในห่วงโซ่อุปทานโครงการ โดยจะตั้งศูนย์กลางเพื่อโครงการ Proud Phuket ซึ่งเป็นจุดต่อจุดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่สุดที่โครงการรวมมาที่สุด ห่างจากผู้ที่โครงการประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 (ปรีซัฟ เอ็นไวนอนเมือง รีสอร์ฟ แอคเอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, ภูมิภาคที่ 2557) พบว่า บริเวณจุดตรวจสอบดังกล่าวมีระดับเสียงประมาณ 7 เดซิเบล (dB(A)) ทำกัน 50.9 dB(A)	(6) ยุบกิจกรรมและเครื่องจักรกลที่มีการใช้งาน ด้วยวิธีลดความร้อน ลดความร้อน ลดความร้อน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพด้วยการติดตั้ง เบ้าเครื่องเสียงทั่วไปทั่วไป (7) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มี อัตราเร็วเกินไป (8) ตรวจสอบและนำร่องรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องน้ำที่มีประสิทธิภาพดี และทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานอยู่เสมอ (9) ติดตั้งปุ่มกดและเสียง警報ตามตำแหน่งหน้างาน ผู้ผลิตเครื่องจักร (10) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจให้เกิดเสียงดัง พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (11) กำหนดจุดและนาฬิกาปลุกสำหรับการ รับต้นทุ่นกีมานะรูน ระดับเสียงเฉลี่ย (dB), 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 00.00 น. ถึง 06.00 น. โครงสร้างจึงไม่ มาติดต่อกับห้องน้ำทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีรั้วทึบรองรับเสียงที่ดี ดี สำหรับ ที่มี ผลกระทบ 6 เมตร รอบโครงการ โครงการซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 24 dB(A) ดังนั้น การคำนวณระดับเสียงที่แสดง出來จากการจัดทำหนังสือขออนุมัติจะต้องใช้การ ประเมินค่า Fresnel Number, N,	เดือน สิงหาคม 2557




(นายสุเมรุ ประเสริฐโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อิควาลิเม้นท์ จำกัด

(นางสาว茱拉 บุญญา)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

۱۹۰۴ میلادی ۲۵۵۷


(မြတ်ပိုဒ္ဓရာဇ်၊ ၂၁၃၄)



เดือน สิงหาคม 2557

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତ୍ର)

ក្រសួងការងារជំទារ
ព្រះមហាក្សត្រ និង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



(ବ୍ୟାଗିକ୍ରମ ହତ୍ୟାକାନ୍ଦୁଳୀଙ୍କରେ)

၁၆၂ မြန်မာ အမျိုးပြည့် အမျိုးပြည့် အမျိုးပြည့်

Digitized by srujanika@gmail.com

The circular seal contains the following text:
บริษัท ดูโอทีล เฟร์ม โฮมสเตย์ จำกัด
DHOOTEL FARM HOMESTAY
สำหรับการพักผ่อน
ท่องเที่ยว ครอบครัว
และธุรกิจ

କରୁଣା ଏ ପରମାଣୁକାରୀ ନିରଦ୍ଦିଗେ
ଯେତେବେଳେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ
(ପରମାଣୁକାରୀ ନିରଦ୍ଦିଗେ)



ตามมาตราการดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีความต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ "Marina Express" ให้ลูกค้าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

(၂၀၁၅) ပြည်သူ့အောင် နမောဏျာနံရဟန်


ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ

The logo is circular with a double-lined border. Inside, at the top, is the word "LTD." followed by "D' HOTEL EXPRESS CO.". In the center is a stylized four-pointed star or flower-like symbol. The bottom half of the circle contains the Thai text "ด้วยความคิดเห็นดี" (with good ideas) and "ด้วยการบริการดี" (with good service).

(၁၇) ရန်ဆောင်ရွက်မှုများ ခံစားမှုများ လုပ်သူများ

ก็จะยังคงรักษาสิ่งที่ดีไว้ต่อไป แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคนในครอบครัว

องค์ประกอบของทางสื่อและคอมมูนิเคชันฯ		ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเวตออม	มาตรฐานตามครุภารกิจ
ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเวตออม		ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเวตออม	มาตรฐานตามครุภารกิจ
1.5 เสียงและความสัมผัสที่ให้กัน (ต่อ)	1.128-2.256 มิลลิเมตร/วินาที และบวกกับอย่างต่ำ 2 ซม. สำหรับ 1 หลัง ต้านทานต่อ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่สร้างมากที่สุด จะได้รับระดับการสั่นสะเทือนมากที่สุด 15.05 มิลลิเมตร/วินาที และไม่มีอยู่ติดกัน สามารถลดระดับการสั่นสะเทือนลงเหลือ 3.01-6.02 มิลลิเมตร/วินาที หลอกจากนั้นจัดการรากอ่อนร้าวต่างๆ ตั้งแต่เย็บกิจกรรมที่เกิดรากเส้นแข็งๆ ไม่ต้องเป็นอย่าง และหันหน้าจากการโถสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทั้งใช้รากไม้และเศษไม้ที่รากเส้นๆ จึงคาดว่าการก่อสร้างโดยครุภารกิจจะส่งผลกระทบต่อความสัมผัสที่ก้อนในและตัวบ้านหลัง	ผลการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเวตออม	มาตรฐานตามครุภารกิจ



(မြန်မာစာတမ်းကြော်ချွေမှု)

กิตติมศักดิ์สุวรรณ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

(ԵՍՊՐՈՒՇ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

蒙古文書

(ԵՍՊՐՈՒՇ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

蒙古文書

ตามที่ 1 สหภาพกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการศึกษาและอบรมโครงการโรงเรียน Marina Express ของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ตึก โภชัช อาคารพาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เตือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแขก)
ผู้อำนวยการศูนย์เconvergent media
บริษัท เอ็ม ไวรอนเน็ท웍 จำกัด เผรีรักษ์

การรักษาผู้ป่วยทางประสาทศูนย์กลาง
การรักษาผู้ป่วยทางประสาทศูนย์กลาง


ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าปั้นน้ำและแม่ข่ายลักษณะเดียวกันตามที่ต้องการ แต่มาตราการที่ตรวจสอบแล้วล้ม គรุกการ์เรม Marina Express

นายสุรัตน์พงษ์ ประมงเจริญ (เจ้าหน้าที่)

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ
ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ

ក្រោម និង លាង 255

(佞ງສາງເຮົາຈະບໍອອັນຫຼຸງແກ່)
ຜູ້ທ່ານພູກງານຕ່າງສິ້ນປະຕູລື່ອມ
ວິນັ້ນ ກາໄຕ ເອີນໄວ້ກວດໜີນຫາອອນ ເຫດວິວ



เตือก สิงหาคม 2557

(นายสุรัตน์ พง ประนันท์) ใจรัก

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମୁଖୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ

ເພື່ອຊາຍາຄຸນ 2557



ପ୍ରତ୍ୟେକ


၁၆၂၅ ပြည့်စုစုပေါင်း ၁၇၈၄ ခုနှစ်

କରୁଣାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ

โครงการที่ 1 สิรุปัฒนารามาสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีสอร์ฟแอนด์มารินา Marina Express

ขอปรับปรุง ตี โยวเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบของที่สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ดิน	<p>ในช่วงการก่อสร้าง นำเข้าดินโดยครุภารกิจและการจ้างรถยกดิน 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือดินทรายและดินทรายที่ถูกพอกกระเบื้องห้องน้ำ ทั้งหมดผู้รับเหมาทำการเคลื่อนย้ายดินจากสำนักงานประเมินภัยคุกคาม จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งการใช้ดินและห้องน้ำจะมีภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดคือการก่อสร้างห้องน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันที ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) การใช้ดินสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง - การใช้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน <p>การใช้ดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจาก จำนวนคนงานทั้งสิ้น 50 คน และเมียต่อครัวการใช้ดินสำหรับคนงานที่กักออก ผู้ที่ต้องการหางาน 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy, 1991) ดังนั้น จะมี การใช้ดินประมาณ 2.50 ลิตร/คน/วัน ถ้าหากน้ำดื่มผู้รับเหมาอยู่ 1 วัน จัดหาดินเพื่อปรับปรุงดินหรือดินไว้ให้คนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดินสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง <p>กิจกรรมการใช้ดินเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เนื่อง ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างรุนแรง ทำให้ความสมดุลของเครื่องมือเครื่องจักร การฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้ดินประมาณ 15 ลิตร/คน/วัน (ข้อมูล จากโครงการ)</p> <p>ดังนั้น โครงการมีความต้องการใช้ดินทั้งหมด ให้ช่วงก่อสร้าง ประมาณ 17.50 ลิตร/คน/วัน โครงการจึงต้องมีการจัดให้มีร่องน้ำสำรอง ขนาด 10 ลิตร/คน/วัน จำนวน 2 ถัง ซึ่งสามารถสำรองไว้ได้ต่อระยะเวลา 1 วัน</p>	<p>(1) รบกวนค่าไฟฟ้างานไฟฟ้าภายนอกอย่าง ประหัตติ ประจำที่ก่อสร้าง จัดให้มีร่องเที่ยงสำหรับการเดินทาง ผู้ที่ก่อสร้าง ขนาด 10 ลิตร/คน/วัน จำนวน 1 ถังและมีป้องกันเชื้อโรค ซึ่งการก่อสร้างห้องน้ำที่ก่อสร้าง ซึ่งควรปฏิริโภณ์เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับคนงานบริเวณ 20 ลิตร/คน/วัน ต่อ จำนวน 1 ถัง</p> <p>(2) จัดให้มีร่องเที่ยงสำหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ ให้มีร่องน้ำสำรอง ขนาด 10 ลิตร/คน/วัน จำนวน 2 ถัง ซึ่งการก่อสร้างห้องน้ำที่ก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดเตรียมการระบายสำหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ ให้มีร่องน้ำสำรอง ขนาด 10 ลิตร/คน/วัน จำนวน 2 ถัง ซึ่งการก่อสร้าง</p>	<p>- ตรวจสอบภายใน เวลาทำการก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบความสะอาดห้องน้ำ ทุกๆ 1 วัน</p> <p>- จัดเตรียมการระบายสำหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ ให้มีร่องน้ำสำรอง ขนาด 10 ลิตร/คน/วัน จำนวน 2 ถัง ซึ่งการก่อสร้าง</p>



นายสุรศิษฐ์ ปราโมช (นายผู้จัดการ)
กรรมการผู้จัดการ

เดือน สิงหาคม 2557

นายสุรศิษฐ์ ปราโมช (นายผู้จัดการ)



นายสุรศิษฐ์ ปราโมช (นายผู้จัดการ)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลในส่วนนี้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“(นายสุเมธ ภาระมะเจริญวงศ์)”
การร้องการผู้ติดภาร
“เรืองศักดิ์ สถาเดือน เกรียง พากเพียร ล้ำภัย”

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଓ ମରାତ୍ମଣାଙ୍କଟିମ୍

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

၁၇၈၂

גָּדוֹלָה וְנִזְבָּחָה



ตามที่ 1 สมมูลกราบสิ่งแห่งวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ของกันและแก้ไขยุทธศาสตร์ทางสังคมแล้วก็ มาตรการที่ดีตามตรวจสอบอย่างบอบบางถึงแก่ความต้องการติดตามโครงการโครงสร้าง Marina Express

ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ ເລື່ອງຕົວ

(မြန်မာပြည်ရွေးကျော်မြို့မြို့တွင်)

การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ນົບນັກ ຕໍ່ໂຄເຕີລ ເອກົງເພຣະສ ຈຳກັດ




(ବ୍ୟାଗିକ ଧ୍ୟାନପାଦମ୍ବରମଣ)

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

၁၂၁

ตารางที่ 1 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการรีสอร์ฟ Marina Express
ของบริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะห้าอี้สิบวัน (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการรำขี้เสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● นำเสียที่เกิดจากการใช้ร่มก่อสร้างไปแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณนำเข้าที่เกิดจากการก่อสร้าง (15 ถุงขนาดเมตริกวัน) ตัวน้ำหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของถังน้ำดื่ม เช่น น้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น ถ้าส่วนนี้จะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ำที่ใช้ในการปูนกระเบื้องหรือหินทรายพรมพื้นและน้ำที่ควรเพื่อติดผูกตะขอ บึงตัน สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการซักล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและต่อวัน จะนำไปถ่ายที่แหล่งลงตัน 2) นำเสียที่จัดการป้องกันพักร่องน้ำ <p>สำหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 1 ลิตร/วัน นำเสียจากส้วมและน้ำเสียจากการอาบน้ำรีซอร์ฟลัง (ติดตั้งร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำ) จำนวนคนงานในบ้านสูงสุด 50 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำเสียจากส้วม มีปริมาณ 1.00 ถุงขนาดเมตริกตัน/วัน ถั่ตราการใช้ไฟฟ้า 20 กิโลแคลอรี่/วัน (น้ำซึ่งมีพลังงาน 2530) โครงการจัดให้มีห้องส้วม จำนวน 10 ห้อง ติดตั้ง Jenkins ห้องส้วม 1 ห้อง/จำนวนคนงานก่อสร้าง 5 คน - ปริมาณน้ำเสียจากการอาบน้ำรีซอร์ฟลัง มีปริมาณ 9.00 ถุงขนาดเมตริกวัน ยั่งราการะใช้ไฟฟ้า 180 กิโลแคลอรี่/วัน 		เดือน สิงหาคม 2557



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม


(นายสุเมรุ ประเมธุรุจจก์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557




ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบเคมีของน้ำและแก๊สในแหล่งน้ำตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express ของบริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของน้ำด้วย และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	ตั้งแต่ 0 ปริมาณน้ำเสียห้ามต 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีการบำบัดโดยใช้ห้องบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด สามารถรับน้ำเสียได้มากกว่า 11.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบำบัดให้มีค่า BOD ₅ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เดือน สิงหาคม 2557

(นางสาว茱ฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



30/127

นางสาวจุฑารัตน์ บุญแข็ง(ก้า)
ผู้อำนวยการต้นสังเวยศรีอม
ประชุม ภารกิจ เนื่องในวันอนุเมตตาโลก เชอร์วิส จ้าวต



ສຸດສົນພາ ປຽມເຈົ້າໂຈກ
ກວດກາຜູ້ຕ່າງ
ໄຕ ໂອດເຕີ ເງກົາໂພຣສ ຈຳກັດ

ตามมาตราการที่ 1 สรุปผลการพิจารณาสิ่งแวดล้อม มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลการพิจารณาสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการพิจารณาสิ่งแวดล้อม โครงการคอนโดมิเนียม Marina Express

નીચેની પણજાલ 2557-

(၁၆) အမြတ်အမိန့် အမြတ်အမိန့်


1. วิริยะกุล อธิ. โภ. เศรษฐ. เอกภัณฑ์ เพรส จำกัด
กรรมาธิการผู้ดูแลการ



ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ।

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรับรองกําชันผ่านและแก้ไขผลการทดสอบแบบสั่ง metav ตามตราสารการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express ของบริษัท ดิ ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ประจำกํอส๊ว่าง (ต่อ)


องค์กรก่อเหมือง ลังแวรต์ลมเมือง ดุหน้าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะ มูลฝอย (ต่อ)	<p>2) ขยะจากบ้านพักคนงาน</p> <p>ค่าน้ำก่อสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 50 คน เกิดปริมาณน้ำเสียสูงถึง 150 ลิตร/ วัน (อัตราการเก็บใช้ 3 ลิตร/คน/วัน)</p> <p>ผู้รับเหมาจะจัดไฟฟอน้ำดูด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง และเป็นห้องน้ำแยกและห้องน้ำแยกสำหรับคนงานและบ้านพักคนงาน 960 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับภาระน้ำฝน ผอยได้สูงสุด 6 วัน</p> <p>ห้องน้ำจะอยู่ในร่องก่อสร้างที่ติดกับห้องน้ำดูดน้ำฝนและห้องส้วม โดยผู้รับเหมา[*] โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท้องถิ่น ให้ชุมชนเก็บขยะและนำไปกำจัด[*] ต่อไป ตั้งแต่ผู้ก่อสร้างเข้าอยู่ในระยะต้นๆ</p>		<p>ตรวจสอบการดำเนินการ และการติดตาม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



พัทยา จำกัด บริษัท พัฒนาภูมิภาค เทศบาลนครพัทยา จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เดือน สิงหาคม 2557

นายสุเมลิพง ประมวลจรัญโภจน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดิ ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด




นายสุเมลิพง ประมวลจรัญโภจน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดิ ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตารางที่ 1 สัญญาจดหนังสือความตกลง มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบผู้ให้บริการสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อม Marina Express

ข้อมูลวิธีการและเงื่อนไข มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลการดำเนินงานที่มีผลให้เกิด效益	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้า ประภัยดับวย	<p>ผู้รับเหมาภายนอกจะดำเนินการข้อตกลงไฟฟ้าร่วมกับเจ้าของโครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานโยธาฯ สำนักงานบริการอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ฯ และสำนักงานอุตสาหกรรมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจด้านการลงทุนฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ไฟฟ้าสำหรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างด้าว ได้แก่ การ ติดตั้งบอร์ดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างด้าว - และไฟฟ้าแสงสว่าง - การใช้ไฟฟ้าสำหรับค่าน้ำก่อนสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสง สว่างและเครื่องไฟฟ้าต่างๆ <p>การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีหลักการนำไปใช้ระดับต่ำต่อการใช้ ไฟฟ้าอย่างชั่วคราว คือห้องรับแขก ไฟฟ้าของอาคารพาณิชย์ ใกล้เคียง สำหรับจ้างเช่า ไฟฟ้าที่ต้องการใช้หนักกว่าเจ้า ก่อตัวให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไปด้วย ความสามารถให้ปริมาณไฟต่อปัจจัยพื้นที่</p>	<p>(1) เลือกไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน</p> <p>(2) การติดตั้งบอร์ดและก่อสร้าง ถูกต้องตามมาตรฐาน (3) กำหนดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักสูตรสิ่งแวดล้อม</p>




เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุรเดช พ่วงเจริญโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด
ประจำที่ ถนนสุรศักดิ์ แขวงวัววะ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองพัทุมธานี จังหวัดพัทุมธานี 12120

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแข้ว)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ



เดือน สิงหาคม 2557


(นายสุรเดช พ่วงเจริญโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด
ประจำที่ ถนนสุรศักดิ์ แขวงวัววะ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองพัทุมธานี จังหวัดพัทุมธานี 12120

ตัววางที่ 1 สูบแหลกละบากะบานสีเงิน เวลาล้อม มาตรฐานป้องกันแสงและแก้ไขผลรังษีแบบสูง แมลงมาต์รากาน้ำสีเงิน เบต้าล็อก ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการรักษาบล็อกสีเงิน เวลาล้อม គิรุภารโรงเรม Marina Express


๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๐ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่
๑๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

เตือน สิงหาคม 2557_




(၁၇၅၂) မြန်မာနိုင်ငြချေမှုပါတီ

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ




ตารางที่ 1 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมมาราธอนพลาซ่ากรุงเทพฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ดิ ไฮท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของท่าสิ่งแวดล้อม และอุบัติaccident	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำยอกจากแม่น้ำ รามรือ	1) จุดน้ำพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ร่วบผ่านผ่านการรับปรับพื้นที่แล้ว โดยที่ศูนย์น้ำอยู่อาศัยน้ำตื้นๆ จำนวน 2 หลัง และน้ำหนึ่งชั้น เหลือ จิตภัย บ้านอยู่อาศัยจำนวน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ติดกัน บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และบ้าน เชิงนนท์ตี้อย่าง จำนวน 7 หลัง ที่ติดกันกับบ้านอยู่อาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง บ้าน กว้างประมาณ 10 เมตร และที่ติดกันกับบ้าน ติดกัน สำหรับชาวบ้านประจำบ้าน กว้างซึ่งตั้งอยู่ทาง (4031) ตั้งนน. สภาพโดยรวมพื้นที่โครงการโดยรวมจึง ยังคงสามารถระบายน้ำอย่างต่อตัว	ในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผู้คนกว่างหาดทรายตามชายหาดและริมแม่น้ำความ กว้าง เนื่องจากช่วงการก่อสร้างจะไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดความร้อนร้าวให้ สำคัญ รวมถึงพื้นที่周遭การมีกิจกรรมทางชุมชนที่ชุมชนที่อยู่อาศัยอย่าง พอเพียง ซึ่งสามารถทำให้กิจกรรมทางชุมชนที่อยู่อาศัยได้	เดือน สิงหาคม 2557



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเมฆ)
ผู้อำนวยการสถานที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไทร์ แวร์ อยุธยา จำกัด

นายสุรเดช พรมเจริญ (นายสุรเดช พรมเจริญ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไทร์ แวร์ จำกัด



ตามที่ 1 สรุปผลการประเมิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือน Marina Express ของบุญรักษา ติ ໂຄடี เอื้อเชื้อเพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

The logo is circular with a thick black border. Inside, there is a stylized outline of the island of Phuket. The text "PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD." is written twice around the circle, once in English at the top and once in Thai script at the bottom.

บันทึกการตั้งเป้าหมาย
ผู้นำภาษาต่างด้านสิ่งแวดล้อม
ปริญญาภิเษก เอ็นไซโวนเมืองทอง ชัยรัตน์ จำ
ปี 2557

(ນາຍສູງເຮົາລິ້ນພະ ວຽກແຈ້ງອົບປະກົດຢູ່ຮອງ)
ກຣະມະການຜູ້ອັດຕາ

(ນາຍສູງເຮົາລິ້ນພະ ວຽກແຈ້ງອົບປະກົດຢູ່ຮອງ)
ກຣະມະການຜູ້ອັດຕາ



A circular stamp with a decorative border containing the text "D. HOUGHTON & SONS CO., LTD." around the perimeter and a floral emblem in the center.

ตารางที่ 1 สิรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงเรือน Marina Express
ขององค์กรฯ ดังนี้

ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିର 2557-

(မြတ်ပြန့်ဆောင်ရွက် သံချွေဖွံ့ဖြိုးစွာ)

ក្រសួងការអប់រំជាជារា



ตามที่ 1 สูบบุหรี่หกต่อวัน มากกว่าก็หันแต่จะไม่หลอกทางลับสิ่งเหลวลงมามากกว่าห้าครั้งติดต่อ ก่อนการร้องเรียน Marina Express ของบริษัท ต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก่อนได้รับเรื่องราว


Mar 2007

(မြန်မာစိန္တရေးရွှေဂျီ၊ ၁၉၇၅၊ ၁၄၂)

การบูรณะที่ดีที่สุด ต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่ต้องบูรณะ ไม่ใช่แค่การซ่อมแซมที่ผิวเผิน


บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์แอนด์ อิมเพรียล เทคโนโลยี จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตามที่ 1 สรุปผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชานี้ ได้แก่ ความต้องการที่ติดตามตรวจสอบผลการประเมินของนักเรียน แต่ละมาตรฐาน ตามที่ตั้งไว้ในแบบประเมิน คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่สามารถประเมินได้ในแบบประเมินที่ตั้งไว้ จึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาต่อไป



卷之三十一

ក្រសួងការអប់រំតារ
និរីបុរាណ ព្រះមហាក្សត្រ និងរដ្ឋបាល សំគាល់




卷之三十一

(ԸԱՐԱՐ ՊԱՇՆԱԿՅԵԼ ՏԵՂՄ)


କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପାଇଁ
ଏହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีสอร์ฟแอนด์ Marina Express
ของบริษัท ดิ ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุลยภาพฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาศัยอยู่ตามแนวคาดการณ์ ประกอบด้วย (ต่อ)		<p>(2) ในการเดินทางผ่านพื้นที่ชุมชน ต้องกำราบให้พื้นที่ที่ทางน้ำบริเวณส่องคุณภาพดีกว่ามาตรฐานตามระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะที่ผ่านชุมชนที่มีแนวถนนและโครงสร้าง</p> <p>(3) ดูแล แลดูความดูดซึมน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อยกภาระน้ำที่อยู่บนพื้นที่ชุมชนให้ลดลง โดยใช้ทางหลวงพากลางน้ำที่มีการก่อสร้างใหม่หรือที่ริมแม่น้ำและวิภาวดีและภูเขาที่ต้องก่อสร้างใหม่หรือที่ริมแม่น้ำที่ต้องก่อสร้างใหม่</p> <p>(4) กำหนดจุดวางสะพานทางไปทางใต้ด้านท่าเรือสำราญ ส่วนกลางเมืองเดิมต้องแก้ไขระบบทางน้ำ</p> <p>(5) ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</p> <p>(6) ห้ามมีการทำลายธรรมชาติทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ห้ามก่อสร้างบนแม่น้ำกว้าง 22.00 น.</p> <p>(7) จัดเตรียมทั้งดับเพลิงแบบมือถือชนิดดูดลมเครื่องดูด ขนาด 4 กิโลกรัม กรณีอาจเกิดไฟไหม้ที่พักคนงาน</p> <p>(8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ นำอุปกรณ์มาจัดตั้งไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุให้เป็นอย่างดี</p> <p>(9) จัดให้มีหมายเหตุห้ามความประพฤติภายนอกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง</p> <p>(10) จัดหาสำ้าใช้ ระบบทรัพยากรเคมีและกำจัดเชื้อ นำเสียสิ่งปฏิกูลที่หากสูญเสียจะมีไว้อย่างเพียงพอ เพื่อยับยั่งกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรค หรือโรคระบาดได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



เดือน สิงหาคม 2557
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดิ ไฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



(นายสมศักดิ์ ประเมษฐ์ ใจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและสนับสนุนกิจกรรมทางการบินของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ สำนักงานใหญ่แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนทางการบิน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น สำนักงานใหญ่แห่งนี้จะมีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางการบินของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

ପ୍ରକାଶନ ମେଳାମେଲା 2557

၁၃၂

କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ଦିରୁଥିଲା

卷之三

(မှတ်ပုံရှင်အောင်တွင် လမ်းညွှန်စဉ်အောင်)

四
九

การรุ่งเรืองของชาติไทย

(၂၀၁၅၊ ၁၂ မှ ၁၇ ရက်)


卷之三

การรุ่งเรืองของชาติไทย

42/127


ตารางที่ 2 สูตรผลการดำเนินงานเพื่อผลิตภัณฑ์ของ มาตรฐานน้ำมันกําเนด
ของบริษัท ติ โภเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระบุงบประมาณในการ

ทางสีฟ้าและสีเขียว แม่น้ำมาร์ตินส์ตันสามารถเดินทางสู่เมืองกรุงเทพฯ ได้โดยเรือ Marina Express



ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ 2557

(ବ୍ୟାଗିନୀ
ଶୁଦ୍ଧମୂଲକାଣିତ)



၁၈၂၃ ၁၈၇၅ ၁၉၀၄ ၁၉၂၄ ၁၉၄၄ ၁၉၆၄ ၁၉၈၄

ក្រសកម្មពាណិជ្ជកម្ម

✓ ✓

ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ 2557-

(ນາງພົມເຈົ້າ ປະກິບປະກິບ ກ່ຽວຂ້ອງລັດຖະບານ)

(မြတ်ပိုင်များအပေါ် ဒေသရွှေများကိစ္စ)

การประเมินผลผู้ติดการเสพติดในประเทศไทย

The logo is circular with a decorative border. The outer ring contains the text "DHOTE EXPRESS CO., LTD." in English, and the inner circle contains the same text in Burmese script. A stylized four-petaled flower or star shape is centered in the middle of the circle.

(မြန်မာပြည်ရေးဝန်ကြီးမှူးအဖွဲ့)

(မြန်မာပြည်ရေးဝန်ကြီးမှူးအဖွဲ့)

การร่มการผู้จัดการ

ตามที่ 2 สัญญากรุงเทพฯสั่งแต่งตั้ง มหาตราชาร์มื่นกังหนาและแก่ไชยลงนามบันถือวันเดียวกัน แล้วมาตราไว้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ		ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน
1.4 ชุมชนวัฒนธรรมและการกีด แม่น้ำต้นทุ่ง	ชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการนี้มีความต้องการรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่เป็นเวลานาน 4.3 วันต่อครั้ง เนื่องจากน้ำที่ถูกดึงต้นน้ำห้วยทุ่งรักษากลับไปใช้ในภาคอื่นๆ ทำให้ความชื้นลดลง จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยากรทางน้ำ เช่น ปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ที่ต้องอาศัยน้ำที่บริโภคได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยากรทางน้ำต่อไป จึงต้องดำเนินการเพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบน้ำที่ถูกทำลาย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยากรทางน้ำ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยากรทางน้ำต่อไป 	(4) ติดตามปรับปรุงมาตรฐานน้ำเพื่อให้คุณภาพดีขึ้น ติดตามการบูรณะท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสื่อมโทรม จัดทำฝั่งแม่น้ำที่ต้องการบูรณะ (5) จัดทำฝั่งแม่น้ำที่ต้องการบูรณะ นำเศษไม้ที่ต้องการบูรณะมาทิ้งในแม่น้ำ ควบคุมลดอัตราทิ้งลงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (6) ติดตามรักษาแม่น้ำที่ต้องการบูรณะ นำเศษไม้ที่ต้องการบูรณะมาทิ้งในแม่น้ำที่ต้องการบูรณะ จัดทำฝั่งแม่น้ำที่ต้องการบูรณะ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน

၁၃၂၆ အမြန် အမြန် အမြန်

(၂၀၁၅၊ ၁၁၊ ၁၃)

ការរំមាតិរដ្ឋប្រជាជាតិរាជ

The logo is circular with a thin black border. In the center is a stylized floral or star-like symbol. Around this central symbol, the text "D HOTEL EXPRESS CO., LTD." is written in a bold, sans-serif font, with "D" at the bottom and "LTD." at the top. The entire logo is set against a light blue background.

ตามมาตราที่ 2 สรุปผลการงบประมาณ มาตรฐานก่อสร้างและแก้ไขผลกรະบบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการโครงสร้างทางทะเล แหล่งน้ำและแม่น้ำ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้


องค์กรความหมายสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ดูแลสภาพอากาศ และดุลยค่าต่างๆ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะต่อเนื่อง การดีดฟุ้นส่อง กําช คํารับบนมอนอกไซด์ (CO) กําฟัชซ์เพอร์ไตรอกไซด์ (SO_2) กําฟ ไฮโดรคาร์บอน (HC) และกําไนโตรเจนไตรออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดจาก ยานพาหนะ บริษัทที่ปรึกษา ได้คำนวณปริมาณสิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้รับ แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ที่ชี้อัตราการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไว้เป็นตัวรายงานที่ 4.3 ศูนย์อนุญาตว่า เดือนมีนาคมต่อเดือนแล้วเป็น เดือนเมษายนที่ปรับเปลี่ยนคืน เมื่อประเมินที่ปริมาณสิ่งที่ปล่อยออกมานา รยะห่างครึ่งปีพบลดลงต่อชั้นเล็กๆ และลดลงเรื่อยๆ ถ้าหากมองจาก ประวัติ</p> <p>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</p> <p>จ้าอากาศที่นวม ปริมาณควาแม่นยำของฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้น จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00000296 มลลิกิกรัม/ลิตร เมื่อถูกประเมินว่าสามารถส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ในบริเวณที่โครงการจะตั้งตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงที่ไม่คาดคิด โครงการ โดยประมาณผู้ประกอบการประเมินพื้นที่โครงการจะจุบันพื้นที่โครงการ จากจุดตรวจสอบริมชายหาด Phuket ซึ่งเป็นจุดตรวจสอบที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห้างเจ้าพื่นที่โครงการประเมิน 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2022 มีผลลัพธ์ที่ต่างกันสำหรับ ปริมาณฝุ่นละอองรวม เท่ากับ 0.222 มลลิกิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษัท เอ็นไวน อนและบริษัท แอนด์ เอฟโซลูตี้ จำกัด, กรมการพัฒนาฯ 2557)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) ติดป้ายห้ามทิ้งขยะศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่ไม่มี การรับแคสติ้น เนื่องจากขยะที่ทิ้งอาจนำไปสู่โรคภัยคุกคาม อีก แหล่งต้นกำเนิดของขยะพลาสติกในประเทศไทยในปัจจุบัน โครงการเพื่อลดภาระเรื่องฝุ่นละอองทางอากาศใน โครงการที่สืบ延 โครงการ รวมทั้ง ดำเนินงานและพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ในภาคท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว เข้ามายังพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) จัดฟันที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้ง ดำเนินงานและพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ในภาคท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว เข้ามายังพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จัดตั้งรวมเครือข่ายของโครงการ เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองผิวเผิน โดยติดป้ายห้ามนำเข้ามาในโครงการ</p>	

คาม 2557

(မြတ်ပိုဒ္ဓရအဘင်၊ ဒေသရွှေလှောက်)

การมาดำเนินการ

ପ୍ରକାଶକୀ । ୨୯




The logo is circular with a double-lined border. The outer border contains the text "O. HOTEL EXPRESS CO., LTD." in English, and the inner border contains the text "บริษัท ไฮท์ อร์ แพร์ส เอ็กซ์เพรส จำกัด" in Thai. In the center of the circle is a stylized flower or star-like symbol.

46/127

ตารางที่ 2 สรุปผลการสัมผัสระบบสื่อสาร มาตรฐานรับรู้ของน้ำและแก้ไขผลการสัมผัสระบบสื่อสาร แหลมมาตราวาติตามตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express
ข่องบันได โภเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยองดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสัมผัสระบบสื่อสาร และดูดซึมน้ำทะเล	ผลการทดสอบต่อสื่อสารเผลอมาสำหรับ น้ำทะเลที่สำเร็จ	มาตรการรับรู้ของน้ำและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	<p>จากการคำนวณ ท่อไอเสียระบบน้ำท้องโครงการจะทำให้น้ำทะเลออกท้องกรวย ในพื้นที่ประมาณ 0.222002996 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศเมืองที่เกิดขึ้นจากทางไอเสีย เกิดขึ้นดังน้ำ汽มีค่าอยู่ใน范畴มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานผู้คนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) <p>จากการคำนวณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากทางไอเสีย ของแหล่งที่ยอมรับการปล่อยเท่ากับ 0.00001179 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบ กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจริงในเปลี่ยนผ่านที่โครงการจะได้ต่อเพิ่มขึ้น ในอนาคตในช่วงที่ปลดปล่อยโครงการ โดยประเมินผู้คนจะอย่างน้อยลดลงตามรากฐาน พื้นที่โครงการปรับจูบันพื้นที่สาธารณะจากจุดตຽห์ที่ตั้งที่โครงการ Proud Phuket ซึ่ง เป็นจุดตรวจสอบว่าตัวที่มีสักษณะใกล้เคียงกับที่ที่โครงการวางแผนที่ตั้ง ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณจุดตรวจสอบดังกล่าวมี ปริมาณฝุ่นละอองรวมเท่ากับ 0.080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณ เอ็นไพร์ฟาร์มที่ รีสอร์ฟ แอนด์ ทรัค เลกซ์ ลาก้า, กุมาพันธ์ 2557)</p> <p>จากการคำนวณ ท่อไอเสียระบบน้ำท้องโครงการจะทำให้น้ำทะเลออกท้องกรวย ทุ่งกระเจาในพื้นที่ประมาณ 0.08001179 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศผ่าน ลงอย่างน้ำตาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่กว่าต่อไปจนถึงประมาณ 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานผู้คนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศของกรมควบคุม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 24 พ.ศ. 2538)</p>	<p>มาตรการรับรู้ของน้ำและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




(นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาภา)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อิควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557

นายสุน-iliphar ประมวลจริญ (รอด)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด




ตารางที่ 2 สปรูด์กระดาษสีสังเคราะห์และกระดาษม้วน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตกระดาษสีและกระดาษม้วน โดย Marina Express
ขององค์กรฯ ได้โดยเด็ด เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ເຊື້ອນວິທະຍາ ສິນຫາຄມ 2557

ତୁ କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ
ଏହାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ

ตารางที่ 2 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการรีสอร์ฟ Marina Express
ของบริษัท ดี โพยเตล เอกซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)
ข้อบ่งชี้ที่ 1 เอกสารนี้แสดงถึงมาตรการติดตามตรวจสอบตามตัวอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารที่ 1

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) และรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม	- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) จากรีวิมานคุณความเรียบห้องก๊าซมาตรฐานของเมืองoko "ชูต" ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00017013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อคำนวณก๊าซประวัติ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงในบริเวณพื้นที่ตรวจสอบจะได้คำ นวณคุณภาพอากาศในช่วงที่ไปติด臣ในโครงการ โดยรีวิมานคุณก๊าซมาตรฐานของoko "ชูต" บริเวณ พื้นที่โครงการจะมีคุณภาพอากาศดีครองใจวัดเดียวเพื่อตรวจสอบภารกิจ Pround Phuket ซึ่งเป็นจุด ตรวจสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณจุดตรวจสอบถูกสำรวจประเมินคุณภาพของร่วม เทากับ 0.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณ เอ็นไซรช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, กุมภาพันธ์ 2557)	 - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) จากรีวิมานคุณความเรียบห้องก๊าซมาตรฐานของเมืองoko "ชูต" ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รถยนต์ของ臣ในพื้นที่ 0.70017013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซมาตรฐานของoko "ชูต" ที่เกิดขึ้น ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซมาตรฐานของoko "ชูต" เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่ เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามปรับเปลี่ยนการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุกฤษณ์ ปราโมทย์เจริญโภจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โพยเตล เอกซ์เพรส จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแขก)

ผู้อำนวยการตรวจสอบคุณภาพอากาศ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซรช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ตรางาที่ 2 สัญญาณกระดาษสีเงาขาวต้องมีมาตรฐานป้องกันแมลงและแก้ไขภัยแล้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการจัดตั้มตามที่ร่วมกันยอมรับกันแล้วโดยผู้ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย เครื่องการร่องระบายน้ำ Marina Express

କୁରୁମୀ ଏହାମନ୍ତରାଧିକାରୀ କୁରୁମୀ ଏହାମନ୍ତରାଧିକାରୀ
ଜରୁଣ୍ଡରେ ପୋଷ୍ଟାପାତ୍ରଦିଲାପି ଅପାନ୍ତିରେ
(ପୋଷ୍ଟାପାତ୍ରଦିଲାପି ମହାଦେଶପଥରୀ)

ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 2557

၁၃၈၂ မြန်မာ အကျဉ်းချုပ်

กรรชนาการຸງສູດກາຍ

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

ตามมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจราจรทางน้ำ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ไว้ไว้ในสิ่งที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นกฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้ามีข้อความใดข้อความหนึ่งในมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ขัดแย้งกับกฎหมายอื่น ให้ใช้กฎหมายอื่นแทน

บริษัท ภารกิจ เอ็น.วี.วัน จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

บริษัท ด็อกเตล เอ็กซ์เพรส จำกัด
DHOTEL EXPRESS CO., LTD.

The logo for Hotel Express Co. is circular. In the center is a stylized floral or star-like emblem. Around this center, the word "EXPRESS" is written in a bold, sans-serif font, with "HOTEL" positioned above it. The entire logo is enclosed within a decorative border containing the text "HOTEL EXPRESS CO." in both English and Thai script.

ເມືຂ່າຍົງກົງລົງ
ກະບຽນ ດັວຍກົງລົງ
ກະບຽນ ດັວຍກົງລົງ
ກະບຽນ ດັວຍກົງລົງ

ทางเดินที่ 2 สูบเพลิงกระดาษสีเงาด้านหลัง มาตรการป้องกันไฟไหม้และการระเบิดในครัวส่วนใหญ่ตามมาตรฐานสากลและตามที่ต้องการติดตั้งตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองแล้วโดย Marina Express

ເຕືອນໄສ ສິງຫາຄມ 2557
(ໄກສະຫງົບຈາກຮ່ວມມືນ ບຸນຍຸແກ້ວ)
ຜູ້ຂ້ານາມຢູ່ກາງຕໍ່ກໍາສັງລວມຈະສອງ
ປະຊົງ ກາງຕີ ເອີ້ນໆກວ່າຮອມໝາຍດອ ເຂົ້ວຮົວສັ

၃၂၆။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အာမျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အာမျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အာမျိုးများ၊

(မျှော်စီးခြင်းများ၊ နမော်ဖွံ့ဖြိုးစွာ)


ກຽມງານການແຫ່ງຂອງປະເທດໄລຍະ

บริษัท ดี โปรดักส์ เอกซ์เพรส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดของเสบียงและแม่น้ำ โครงการรีสอร์ฟเพรเมร์ Marina Express

ขอรับฟัง ด้วย เอ้าชูเพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (๑๐)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุจภัยทางน้ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 น้ำดิบวิทยาหน้า	<p>ผู้เสียพื้นที่ทำการบ้านเดลวัมพริเมียร์ 61.844 ลูกบ้านประเมินราคาก่อตัว BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทึบสะอาดประยุกต์) ผ่านม่อครัวดูดน้ำพื้น ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ผ่านม่อครัวดูดน้ำพื้น ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด BOD สำหรับคนที่ต้นไม้ บริษัท 56 ลูกบ้านที่ไม่มีตัว จำนวน 1 ถึง 2 ห้องนอนบ้านเดลวัฒน์ไม่วัดได้ ไม่ใช่ต้นไม้และพืชที่สีเขียวสวยงามในโครงสร้างตัวอาคาร ห้องแบบห้องเดียว โดยอัตราการซึมซึบในดินเป็นริบบิ้นท์ที่สีขาวของโครงสร้างตัวอาคาร ประมาณ 113.40 ลูกบ้านศักดิ์เมตร (ติดอัตราการซึมซึบในดินที่ 10 มิลลิเมตรชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้แห้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอก</p> <p>ในช่วงฤดูฝนที่โครงการไม่สามารถนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจำนวนมากน้ำต้นไม้ในโครงการได้ ดังนั้น โครงการจะระบายน้ำที่ตั้งตึกสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยผ่านชั้นยังคง 4 นิ้ว โดยนำหัวท่อที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลลงอ่างล้ออ่างท่อระบายน้ำในโครงการ ก่อนระบายน้ำออกสู่อ่างน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงและถนนรายเลว 4031 (ถนนสายเทพรัตน์-นิยอง) ตามหน้าโครงการต่อไป</p> <p>ตั้งน้ำดิบในสิ่งผลกระทบต่อทรัพยากรีเวิร์ฟในระบบบำบัดน้ำเสีย การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้ำเสียที่ไม่สามารถรับได้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น กะหล่ำปลี เป็นต้น ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการ โครงการจะต้องปรับปรุงติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรีเวิร์ฟ สำหรับการดำเนินการที่ต้องการดำเนินการต่อไป</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



เดือน สิงหาคม 2557


(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ้าชูเพรส จำกัด
(นายสุนิพพน พรมะเจริญโภจน์)
กรรมการผู้จัดการ

ตารางที่ 2 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการรับมือกับแหล่งมาตราตราชาร์ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขนส่งและภาระต่อสิ่งแวดล้อม Marina Express

ข้อมูลเบื้องต้น เอกซ์เพรส เจ้าก้าว ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ ดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
<p>3. ศูนย์การใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปริมาณน้ำ</p> <p>3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปริมาณน้ำ</p>	<p>การใช้ประโยชน์ที่ดินในสัดส่วนที่มากกว่า 10% ของการสำราญ ภาคสนาม (พฤษภาคม, 2557) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็น พื้นที่ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม พื้นที่บริการห้องเที่ยว และพื้นที่ โลง ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในปริมาณน้ำจะส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมโดยตรงที่สุด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง รวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554</p>	<p>พื้นที่ปริมาณที่ดินจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎหมายให้ใช้งาน ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 อย่างตามควรในพื้นที่ที่มี การผังเมือง ภ.ศ. 2518 ที่ไม่ทำให้เกิดปัจจัยภายนอกได้ติด ประทุมพารามและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) บริเวณ หมายเหตุ 3.1 แม้ว่าการทำที่ดินสามารถทำลายทรัพย์สินได้ pero พานิชยกรรม การอยู่อาศัย การหอพักที่เยาว สถาบันราชการ がら สหราชบูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สหรัฐบาลใน ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดการอื่น ให้ใช้เพิ่มเติมไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน ประโยชน์ที่ดินแต่ละไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนที่ดินในโครงการกับ ประโยชน์ที่ดินแต่ละไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนที่ดินในโครงการกับ จำนวนที่ดินในโครงการที่ร่วงหล่นเมื่อรวมเข้าด้วยกัน พบว่า การใช้ ประโยชน์ที่ดินโครงการลดลงบ่อยครั้ง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(นางสาวจุฑารัตน์ นฤมล)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
ภูเก็ต อิควิปเม้นท์ เอ็นฟอร์เมเนชัน จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557


(นายสมชายพร ประมาณทรัพย์)
กัวรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเตล เอ็กซ์เพรส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาเบ็ดล้อม มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ รวมถึงเวยดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการโรสแรม Marina Express

ของบริษัท ดิ โลหะ เอ็กเพรส จำกัด ระยองดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.1.3 กาก迩ะ โยชน์ หีคันดามาเรียสฟิล์ม และมาตราการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	จากการตรวจสอบพื้นที่คาดเดาพื้นที่แม่น้ำมาร์ตกรากวั่นคุ้มครอง ที่คงเหลืออยู่ พนฯ โครงการจัดโดยในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่วัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรฐาน คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งมี เปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่วัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ ที่ดินผลักดันการลดความกันชื้นให้เหมาะสมกับลักษณะก่อทำดังกล่าว	จากการตรวจสอบพื้นที่คาดเดาพื้นที่แม่น้ำมาร์ตกรากวั่นคุ้มครอง ที่คงเหลืออยู่ พนฯ โครงการจัดโดยในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่วัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งมี เปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่วัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.4 กาก รีบะ โน ยช์ หีคันดามาเรียสฟิล์ม กาก迩ะ หัวงันบี้ที่ 20 (พ.ศ.2532) และการควบคุมในพระราชบัญญัติคุ้มครองการ อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ พ.ศ.2522 พบว่า ผู้ที่ควรทราบ ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ 1, บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยมีระบุห้ามจ้างชาวประมงและกิจกรรมที่ดินที่ใกล้สุด ประมาณ 1,050 เมตร และใกล้สุดประมาณ 1,150 เมตร พบว่า การใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยการลดความกันชื้นทำให้ดังกล่าว	จากการตรวจสอบพื้นที่คาดเดาพื้นที่แม่น้ำมาร์ตกรากวั่นคุ้มครอง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองการ อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ พ.ศ.2522 พบว่า ผู้ที่ควรทราบ ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ 1, บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยมีระบุห้ามจ้างชาวประมงและกิจกรรมที่ดินที่ใกล้สุด ประมาณ 1,050 เมตร และใกล้สุดประมาณ 1,150 เมตร พบว่า การใช้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ



เตือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)


ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นสังเหต์

บริษัท ดิ โลหะ เอ็กเพรส จำกัด

นายสุรศิษฐ์ ไกรวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดิ โลหะ เอ็กเพรส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจตามตราสوبกาражทางเรือ แหลมมาตราชาริตติยา ตามที่ได้รับการอนุมัติ ตามโครงการร่วม Marina Express



และน้ำที่มีสีเขียวเข้มๆ ต้องห้ามดื่มน้ำด้วยเด็ดขาด ระวังจะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต

อุบัติประคองภายนอก สีสังเวชล้อมและดูดค่าต่างๆ		ผลการบันทึกสังเวชล้อมที่สำนักใหญ่		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเconical	
3.2 การศรัณย์ความปลอดภัยในการเข้า-ออก โครงการ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเconical		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรงหะนสิสังเวชล้อม	
1) ความสะอาดและความปลอดภัยในการเข้า-ออก โครงการ	การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้ตั้งแต่เวลา 3 เส้นทาง ที่ต่อไป	(1) ติดตั้งประตูโครงการ สูงกว่า 2 เมตร เพื่อให้คนเดินทางเข้า-ออก โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางที่ จะใช้รถล้อรถไถ ต้องห้ามเข้าสู่โครงการ ต้องย้ายรถลงด้วย จักรยานหรือใช้ที่นั่งเดินทางเข้าสู่โครงการ ต้องย้ายรถลงด้วยจักรยาน (2) จัดทำหม้อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งตู้เตา เพื่อยืดเยืดความสูงดูด แล้วจัดระเบียบรายการจอดรถไว้ให้ ก็จะช่วยการจอดรถริมทางเข้า-ออกโครงการ (3) จัดทำรั้วสูงประมาณ 1.5 เมตร สำหรับผู้เดินทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจรให้พิเศษพอ (4) โครงการจัดทำรั้วที่ครอบคลุมแหล่งจราจร จำนวน 17 คัน ซึ่งเป็นไป ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) และเพียงพอต่อผู้พำนัชสายแสลงทางเข้า- ออกโครงการต่อๆ กันไม่ให้รถของผู้พำนัช บริการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้รถของผู้พำนัช ในโครงการจอดติดขวางเส้นทางการจราจร (5) ห้ามผู้เข้าพำนัชในโครงการจอดรถบนริมทางเข้า-ออก หรือบนถนนสาธารณะ และประเมินภัยทาง เนื่องจาก ก่อการก่อความเสียหาย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรงหะนสิสังเวชล้อม	- ติดตั้งประตูโครงการที่ดูด การจราจรและก่อ ความสูงดูดไว้ในทางเข้า-ออก โครงการที่ 6 เตื้อหัว ติดตั้ง ระบบเวลาดำเนินการ ตรวจสอบรายการเข้า-ออก ของโครงการที่ 8 ราย แสง สัญญาณแจ้งภัยจอดรถไว้ใน หน้าโครงการให้ส่วนราชการ ใช้งานทุก 6 เตื้อหัว ติดตั้ง ระบบเวลาดำเนินการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรงหะนสิสังเวชล้อม
2) การเดินทางเข้าสู่โครงการ	เส้นทางที่ 1 จางสันมูลภูเก็ต แห่งหน้าไปยังอำเภอสาละ ตรัง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031 (เทพรัตน์-ในยาง) ประมาณ 1.10 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการท้องที่โครงการอยู่ทางตัวเข้าเมือง เส้นทางที่ 2 จางจังหวัดภูเก็ต บุรุ恒หน้าไปยังอำเภอสาละ ตรัง ไปตามถนนพะระษัตรี จางสันมูลภูเก็ต แห่งหน้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4026 (ป่าแม่โขง-สหะ-สหะม่วง) บริเวณสามแยกถนนทาง การเดินทางเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี ใหม่-สหะ ประมาณ 7 นาที ตามถนน ประมาณ 4 กิโลเมตร แห่งสี่แยกชุมชนเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031 (เทพรัตน์-ในยาง) ตรงไปตามถนนประมาณ 600 เมตร จะ ถึงที่ทำการ ก่อสร้างหลังบ้านประมาณ 300 เมตร จะถึงที่ทำการท้องที่โครงการ อย่างต่อเนื่อง	เส้นทางที่ 3 จางตัวเข้มภูเก็ต แห่งหน้าไปยังอำเภอสาละ ผ่าน อนุสาวรีย์ท่าวาฬพัชร์-ท่าวศรีสุนทร ตรงไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 9 กิโลเมตร แห่งสี่แยกชุมชนเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4031 ตรงไปตามถนน ทางพะระษัตรีที่ทำการ ก่อสร้างหลังบ้านประมาณ 300 เมตร ตรงไปตามถนน	การติดตามตรวจสอบ ผลกรงหะนสิสังเวชล้อม	(6) จัดทำรั้วแบบการจราจรที่ปลายด้วย โดยติดตั้งป้ายแสดง ที่ศูนย์ทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ (7) ติดตั้งประตูจราจรในพื้นที่โครงการ	การติดตามตรวจสอบ ผลกรงหะนสิสังเวชล้อม

ເຖິງພາສີ່ງຫາຄະ 2557 -

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ)

ក្រសួងការអប់រំពូជការ



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะมาตราตรฐานตามตัวกรองสิ่งแวดล้อม โครงการริมทะเล Marina Express

ข้อบ่งชี้ ๓) เอื้อเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (๓)

องค์ประกอบมาทาง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (๗)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 กิจกรรมนาคมน้ำส่ง (๗)	<p>ประมาณ 8.70 กิโลเมตร จะถูกทำลับ剖 (ก่อนถึงท่าเรือ) ประมาณ 500 เมตร กลับ</p> <p>รถกลับไปประมาณ 300 เมตร จะถูกพื้นที่ครองอยู่ทางด้านท้ายแม่น้ำ</p> <p>2) ความเพียรพยายามของโครงการให้คงไว้</p> <p>ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้าง 6 เมตร และจะแนบมาก่อนโครงการ มี</p> <p>ความกว้าง 6 เมตร เตินรากสองพืชทาง ภายนอกโครงการซึ่งจะต้องรักษาต้นไม้ในโครงการ มี</p> <p>อาทิตย์ทั้งหมด 17 ต้น (รวมที่จอดรถผู้พิการ) โดยลักษณะเป็นแนวตั้งลงมา กับ</p> <p>แนวทางเดินรถ จำนวน 14 ต้น มีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว</p> <p>5.00 เมตร และแบบตั้งชานหนาแน่นทางเดินรถ จำนวน 3 คัน มีขนาดความกว้าง</p> <p>2.50 เมตร และความยาว 6.00 เมตร สำหรับที่จอดรถผู้พิการหรือพนักงาน</p> <p>และคนเช่า 1 ตัน กว้าง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 6.00 เมตร และจั่วสีฟ้า</p> <p>ร่วงชานที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ</p> <p>จำนวนที่จอดรถในตัวเมืองประมาณ 7 (พ.ศ. 2517)</p> <p>และขนาดที่จอดรถในตัวเมืองประมาณ 41 (พ.ศ. 2537) ยก</p> <p>ตามความไม่พึงพอใจโดยความต้องการ พ.ศ. 2479</p> <p>3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรและเพื่อรักษา</p> <p>บริษัทในการจราจรที่เพิ่มขึ้นกิดตัวมากที่ส่วนร้าวที่ผู้ใช้ท่าทุกห้องมี</p> <p>ระยะนี้ตั้งร่วงทางไปครองกว้าง 79 ต้น ในกรณีเส้นร้าวที่สูงจะกำหนดให้ปริมาณ</p> <p>การจราจรอยู่ต่ำอย่างโครงการท่านกัน 79 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 79</p> <p>PCU ชั่วโมง (79x1)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>

นายสุนเดรมิตร ประเสริฐ (นายก)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอื้อเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

เตือน สิงหาคม 2557



(นางสาว茱拉รัตน์ บุญงาม tek)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อีโคทูร์เพรส จำกัด



57/127


ตราสารที่ 2 สูบบุหรี่ในห้องน้ำส่วนตัว ไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการของมนตรีวัฒนธรรม คณะกรรมการขนส่ง Marina Express

લિખેલ પુસ્તક નંબર 2557-

၁၃၂ ရှိန်များကြော်၏ အမြတ်ဆုံးနှစ်


卷之三

၁၇၂၀ ၁၇၂၁ ၁၇၂၂ ၁၇၂၃ ၁၇၂၄ ၁၇၂၅ ၁၇၂၆ ၁၇၂၇ ၁၇၂၈ ၁၇၂၉



ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้ไว้ในส่วนที่ว่าด้วยการจราจรทางน้ำ ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก ตามที่ได้กำหนดไว้

ยังคงประกอบอาชีวกรรมต่อสั่งและคุณค่าต่างๆ		ผู้ลงทุน	มาตรฐานก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลง	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
3.3 การใช้ชีวิต	ผู้ลงทุนต่อสั่งและคุณค่าต่างๆ			
	1) ปริมาณการตัดยอดการให้เชื้อของโครงสร้าง ปริมาณน้ำในห้องน้ำที่เพิ่มมาก เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประคบร้อนอาหาร กางเกงที่น้ำสำหรับเครื่องซักอบอบกวนที่ และอื่นๆ คิดเป็น ปริมาณน้ำใช้ในโครงสร้างที่สูงประมาณ 77.71 ลูกบาศก์เมตร/ วัน ความต้องการน้ำสูงสุด (Peak Demand) ทำกัน 7.29 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	(1) ถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาณรั่วซึ่งมาต่อเนื่องกับปั๊มน้ำในโครงสร้าง ทั้งหมด 160 ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างสามารถสำรองน้ำ ไว้เพิ่มเติมกว่า 2 วัน	(1) ถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาณรั่วซึ่งมาต่อเนื่องกับปั๊มน้ำในโครงสร้าง ทั้งหมด 160 ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างสามารถสำรองน้ำไว้เพิ่มเติมกว่า 2 วัน	- ตรวจสอบน้ำรั่วไหลอย่าง บ่อยๆ นำไปเสียท่อ หาก เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้น
	2) แหล่งน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำ โครงสร้างขอรับปริมาณน้ำที่นำไปจากภายนอกส่วนหนึ่งมาด ังหัวดูด ก็โดยมีแหล่งน้ำประมาณ โครงสร้าง ขนาดตันน้ำที่อยู่ติดกับตัวโครงสร้าง 2 น้ำ ต่อเข้าไปก่อนเมื่อมีการประปา ผ่านแม่ต่อรับน้ำที่กากเก็บในถังเก็บน้ำ ติดกับตัวโครงสร้าง แหล่งน้ำของ E&M บริเวณตัวรากใหญ่ 130 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตัน น้ำจากน้ำที่ได้มาจากสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) ผ่านทางอุโมณฑลสู่ผ่านศูนย์กลาง 2 นิว ไปกากเก็บ ยังถังเก็บน้ำในห้องใต้ดิน ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 ตัน ปริมาณตัว รวม 30 ลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 5 ถังน้ำที่ 3 จะส่งจ่ายน้ำผ่านท่อประปา ตัวบูตเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่อง ทำางน พร้อมกัน มีตัวการรับน้ำ 13 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดันที่ 2 ถึงน้ำที่ 1 จะส่งจ่ายโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity)	(2) จัดให้มีการทางเดลิญปั๊มน้ำโดยตัวเอง ที่ต้อง ป้องกันการรั่วซึ่งแมลงสาบต่อเรือของผิวน้ำสุด ส่วนการ ป้องกันการปะปนของพืชต้นที่เกิดจากน้ำที่ปะปนไปในโครงสร้าง จะเลี้ยงไชโยโดย ศูนย์สูบน้ำที่มีขนาดใหญ่และรั่วหายันกัน (Cement Base) สามารถใช้ในงานหลายรั้วที่ทางบ้าน การซึมในน้ำเพื่อกรองส่างเคลื่อนไหว แต่สามารถใช้ งานได้ลงตัวที่สูงผสานกับน้ำต้ม (hot-toxic) ปราศจาก สารพิษ	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและล้างทำความสะอาดเจ็บน้ำเป็น ประจำทุกๆ 6 เดือน	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและล้างทำความสะอาดเจ็บน้ำเป็น ประจำทุกๆ 6 เดือน
			(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและล้างทำความสะอาดเจ็บน้ำเป็น ประจำทุกๆ 6 เดือน	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและล้างทำความสะอาดเจ็บน้ำเป็น ประจำทุกๆ 6 เดือน
			(4) รับรองค่าไฟร่วมกับประปาอย่างต่อเนื่า และเสียภาษีสูบบุหรี่ ประจำทุกๆ 6 เดือน	(4) รับรองค่าไฟร่วมกับประปาอย่างต่อเนื่า และเสียภาษีสูบบุหรี่สูงถึง 7%
				(5) ตรวจสอบน้ำการเจลจ่ายน้ำและเสียท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่าชำรุดหรือชำรุด ให้จ้างคนซ่อมแซม จะหามนตรจารย์ประเมินประเมินก่อนนำ ร่วมกับเครื่องซ่อมแซมที่




ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

(ນາຍສົມບັດທະນາວີ ດຣະນະເຈົ້າ ປະລິບຸງ ປະໂຫຍດ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ပုဂ္ဂန်များ



(ବ୍ୟାଗିର ମନ୍ଦିରରେ ଶକ୍ତିରେ)


卷之三

E9/427

ตามที่ 2 สรุปผลการพิสูจน์ตรวจสอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express

ขอ呈上 เอกซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>3) การสำรองน้ำใช้</p> <p>โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำติดลบ 130 ลูกบาศก์เมตร สำหรับ จำนวน 1 ถัง ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 ถัง ปริมาณตักน้ำกิโล 30 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ 1 ปริมาณตักน้ำของโครงการทั้งสิ้น 160 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 77.71 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้มากกว่า 2 วัน</p> <p>โครงการจะจัดทำให้มีการสำรองสำรองสำรองอย่างโภคภารก สำหรับบึงคีบประมาณเดือนละ 2 ฝายเพื่อให้เหล่าน้ำที่ล่องไปทำความสะอาดยาน้ำในประจ้าทาก 6 เดือนได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>




นายวิวัฒน์ ภู่วิชิต

เดือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฬารัตน์ นฤเมศวร์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็กซ์เพรส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



60/127

ตารางที่ 2 สิรุปผลการประเมินมาตรฐาน มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแก้ไขผลการทดสอบ แหลมสหกรณ์และแก้ไขผลการทดสอบ โครงการโรโรเรม Marina Express

ข้อบ่งชี้ที่ ๒ โยเตล เอ็กเพรส เส จำกัด ระบุระดับเห็นใจ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและศุภภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	ในงานพื้นผิวโครงสร้างศุภภาพ แสงอาทิตย์ที่ส่องไปบนผิวน้ำ และสามารถซึบซานโครงสร้างที่ส่องไปบนผิวน้ำ (non-toxic) ประจุจากการพิษ	อย่างไร้ความโลภ โครงสร้างจะติดให้แน่น้ำหนาได้และดึงดูดเชื้อราและเชื้อโรคอยู่บนผิว ผลกระทบจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าหากหัวน้ำไม่สามารถเข้าสู่เครื่องจักรใดๆ ไม่ให้ในสิ่งที่เป็นสาหร่าย ปลเนื้อและวัชพืช นาออกจากน้ำ โครงสร้างจะติดหัวน้ำซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ยาก ทำให้เกิดสาหร่ายขึ้น โครงการ สำหรับปรับเปลี่ยนน้ำให้ดีต่อคนและมีชีวิต 2 ฝั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงมาทำการตรวจสอบและจัดการ เป็นประจำวันๆ ๖ เดือนให้	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) ประเมินความเพียงพอในการให้มนุษยาระดับการประเมินสถานที่มีภัยคุกคาม จังหวัด

ภูเก็ต

ในเดือนธันวาคมปี 2556 การประเมินภัยคุกคามภัยคุกคาม มีจำนวนผู้เชื้อไวรัส 49,784 ราย กำลังผู้ติดเชื้อ 36,000 ถูกบันทึกเมื่อวัน 2,100,941 ลูกบ้านที่ไม่ติด และปริมาณน้ำจำหน่าย 1,630,557 ลูกบ้านที่ไม่ติด (สำนักงานประชาฯ จังหวัดภูเก็ต, มิถุนายน 2557) องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถให้บริการน้ำประปาอย่างสำนักงานประปาภูเก็ต โดยสำนักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ให้บริการน้ำให้กับครัวเรือน 77.71 ลูกบ้านก่อให้เกิดความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) ให้กับ 7.29 ลูกบ้านก่อให้เกิดความต้องการน้ำใช้สูง 0.0038 ของกำลังการผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสามารถเก็บได้เท่านั้น ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการน้ำประปาให้กับครัวเรือน ตั้งแต่ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ตสามารถให้บริการน้ำประปาน้ำให้กับครัวเรือน ตั้งแต่ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ตสามารถให้บริการน้ำประปาน้ำให้กับครัวเรือน ตั้งแต่ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงต่ำสุดในภาระของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร่มที่อยู่อาศัยอยู่ได้

ลงนามในวันที่ ๒๕๕๗

เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุชาติ นุญญา)


(นายสุชาติ นุญญา)

กรรมการผู้จัดการ


ผู้อำนวยการผู้จัดการ

บริษัท โยเตล เอ็กเพรส จำกัด

บริษัท โยเตล เอ็กเพรส จำกัด




บริษัท โยเตล เอ็กเพรส จำกัด
ผู้อำนวยการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการผู้จัดการ
บริษัท โยเตล เอ็กเพรส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบเคมีทางชีวภาพ มาตรฐานและแก๊สผิวดิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express

ขอ呈ขึ้น ด้วย เอกซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำเสีย排泄水	รังสีประกอบด้วยน้ำภายในครัวจะระบายผ่านเสียงและน้ำฝนออกจากบ้าน โดยมีรากไม้และหินทับไว้ทั่วไป	(1) จัดให้มีบ่อพักน้ำในบ้าน บริเวณ 56 ถูกบากลมรุกรานวน 1 ปี บริเวณด้านหน้าอาคารห้องพัก เพื่อห่วงโซ่อุปทานส่วนเกินก่อผลกระทบอย่างมากที่บ้าน โครงการ ทุกเต็นท์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ (2) เลือกใช้เครื่องดูดซับน้ำที่มีอัตราการรับประทานน้ำไม่เกิน 0.030 ลิตร/นาที เมตรร่วมตัว ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการรับประทานน้ำที่ก่อผลกระทบไม่ได้ รวมทั้งการดูดซับน้ำที่บ้าน (3) จัดออกตั้งก้อนในห้องรับประทาน รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างส่วน剩余 เพื่อให้การรับประทานในส่วนที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ ประมาณ 113.40 ลิตรบากลมต่อวัน (คิดอัตราการซึมพื้นที่ 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ตั้งแต่ โครงการฯ สามารถนำร่องมาได้แล้วมาใช้ประโยชน์โดยการตักน้ำไปใช้ในโครงการได้ ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ไม่ใช่วัสดุที่ควรนำไปใช้ในโครงการไม่สามารถนำไปใช้ในห้องน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมาตั้งไว้ในโครงการได้ ตั้งแต่ โครงการจะรับประทานน้ำที่ห้องน้ำผ่านห้องน้ำส่วนต่างๆ 4 นิ้ว โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลส่งออกสู่ยังบ้านในโครงการ ก่อนจะรับประทานน้ำที่ห้องน้ำที่สาธารณะและห้องน้ำของบ้าน จะรับประทานได้ในยามที่ไม่ใช่เวลา	- ตรวจสอบการดำเนินงานของบ้านที่รับประทานน้ำที่มีการรับประทานน้ำที่บ้านทุกหลัง เครื่องดูดซับน้ำ ทุกเต็นท์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินงานของบ้านที่รับประทานน้ำที่บ้านทุกหลัง เพื่อให้การรับประทานน้ำที่บ้านที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ตรวจสอบการดำเนินงานของบ้านที่รับประทานน้ำที่บ้านทุกหลัง โดยเชิงพัฒนา ให้การรับประทานน้ำที่บ้านทุกหลัง หักห้ามเข้าสู่ระบบประปาประจำบ้านที่ห้องน้ำที่บ้านทุกหลัง




เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุนทร์ พรมะเจริญวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ดี โภชัล เอ็กซ์เพรส จำกัด



(นางสาวอุษารัตน์ บุญมาก)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด



ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา รวมถึงการดำเนินการของผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระให้กับทางราชการ

A circular logo for "HOTEL EXPRESS CO., LTD." in English, with "សំណង់ខ្មែរ" in Khmer script above it. The logo is enclosed in a decorative border.

(၁၂၅၇) မြန်မာ


ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକି

63/127

ตารางที่ 2 สูญเสียของน้ำเสียงแฉล้ม มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียงแฉล้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express

ขอ呈วิษษากลับ ต่อ โรงแรม เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยองดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและบ่อเก็บน้ำบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	จากการคำนวณโดยอาศัยหลักการว่าใช้งาน พวจ. อัตราการระบายน้ำหน้าหลังการพัฒนาโครงการมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยก่อนการพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.030 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อหนึ่งวินาที ส่วนหลังการพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.054 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็นปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 29 ลูกบาศก์เมตร ต่อหนึ่งวินาที โครงการจึงต้องเพิ่มปริมาณหัวน้ำใหม่ จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 56 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหันน้ำฝนที่ไม่สามารถนำไปในโครงการ ก่อนค่อยๆ ดูดน้ำออกจากหัวน้ำ จำนวน 2 เครื่อง มีอัตราการสูบนำ 0.030 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อหนึ่งวินาที หรือ 113.4 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งสามารถดูดวน水流กลับโครงการให้เหลือร่องน้ำให้มีค่าอัตราการระบายน้ำไม่กว่าก่อนพัฒนาโครงการ สำหรับการพัฒนาด้านน้ำที่มาติดต่อในส่วนในบ่อ ต้องน้ำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปในระบบต่อไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขที่สำคัญ	ผลการประเมิน
3.5 การจัดการน้ำเสีย	<p>1) บริรักษาน้ำเสีย</p> <p>เบื้องต้นดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 61,804 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่คิดน้ำใช้จากส่วนภายนอก) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำที่ (สำหรับงานโดยน้ำและแม่น้ำทั่วประเทศ) ประมาณ 77,250,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากอัตราการสูบนำทั้งหมด 100 ของปริมาณน้ำที่</p> <p>2) การจัดการน้ำเสีย</p> <p>โครงการได้จัดไฟฟ้าบันไดน้ำเสียระบบแยกติ่งยกภายน้ำ (Aeration activated sludge process) จำนวน 2 ชุด และตักไประบัน จำนวน 1 ชุด เพื่อรักษาปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>เดือน สิงหาคม 2557</p>	<p>(นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาก) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด</p>




นายสุรเชษฐ์ ธรรมรงค์ (นายก)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557



(นายสุรเชษฐ์ ธรรมรงค์ ประธาน)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส จำกัด

ເຊື້ອນສຶກທາມ 2557

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ករសារពិភាក្សាអនុវត្តការ

ເລື່ອງນີ້ສົງກາດມ 2557



ପ୍ରକାଶ


ตารางที่ 2 สรุปผลการคาดสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีสอร์ฟ Marina Express

บริษัท ไฮท์ อร์ จำกัด
ก่อตั้ง ๒๕๕๗

(นายสุรศักดิ์ พรมะเจริญ) กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด


รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผล ประเมินปริมาณ
การรวมการผู้อุดหนุน การบริหารจัดการ
ปริมาณ ต โภตเติล เบเกอรี่พรส จำกัด



အမြတ်မြတ်စွာ အမြတ်မြတ်စွာ အမြတ်မြတ်စွာ အမြတ်မြတ်စွာ အမြတ်မြတ်စွာ


ପ୍ରକାଶତଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାରେ ଆମେ ଆମାର ଦେଶରେ ଆମାର ଦେଶରେ ଆମାର ଦେଶରେ ଆମାର ଦେଶରେ ଆମାର ଦେଶରେ

卷之三



ตารางที่ 2 สูปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีสอร์ฟ Marina Express
ของบริษัท ดี โพเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>5) การนำหัวเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์</p> <p>หัวเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 61,804 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD₅₀₀ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งออกา水资源ที่กำหนดค่า BOD₅₀₀ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนนำไปสู่สูบน้ำสำหรับรัตนนาคนิยม ประมาณ 56 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ถัง นำเข้าบ่อเก็บน้ำครึ่นน้ำมูลจะนำไปใช้ในบ่อตันไม้และพืชเพื่อย่อยภายในโครงสร้างทรายกรดทันที แบบผึ้งดินโดยอัตราการซึมเข้าบ่อไม่เกินปริมาณหัวเสียของโครงสร้างค่าตัวประมาณ 113.40 ลูกบาศก์เมตร (คิดอัตราการซึมน้ำอย่างต่อ 10 วินิเมตรต่อวัน) ต่อหนึ่งโครงสร้างสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ได้จากการรับประทาน ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกาศูนย์สู่สิ่งแวดล้อมที่โครงสร้างได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ในช่วงฤดูฝนที่โครงสร้างไม่สามารถหนักทึบได้ผ่านการบำบัดแล้วมาระดับน้ำที่ไม่ในโครงสร้างได้ ดังนั้น โครงสร้างจะระบายน้ำที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผ่านห้องน้ำด้วยสายท่อน้ำสูบยกถัง 4 ถัง โดยหัวก๊อกที่ผ่านการบำบัดแล้วจะหลั่งลงอย่างสกปรกของน้ำในโครงสร้าง ก่อนจะนำไปออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4031 (ถนนสายเทพาระนัชต์รี-ภูญาง) ต่อไป ดังนั้น ผลกระทบต่อทางน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุกฤษณ์ ปราโมทย์เจริญวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โพเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด





นายสุวชาติ บุญมาก

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต อีโค่ร์ฟอร์มจำกัด เกาะภูเก็ต จำกัด

ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 2557

၁၈၆၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြချေ၊ ၁၃၅၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြချေ




ପ୍ରମାଣ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଲାଗଲା
ଏହାକୁ ପରିପାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଲାଗଲା

ตารางที่ 2 สรุปผลการนำเสนอแนวโน้ม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจตามตรวจสอบผลการรับร่วมงาน เครื่องการบินเรือ Marina Express ของบริษัท ต่อไปนี้

ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ ୧୨୫୫୭


(អុបន្តិជាន់ក្រសួងអប់រំ)

ກຽມຂະກາຍເຫຼືອທີ່ຕົກການ



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหลมสหกรณ์แหลมสีเงา เวศว์อม โครงการพัฒนาและขยายช่องทางน้ำ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการ
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	<p>3) ห้องพักชั่วคราวของโครงการ ห้องพักชั่วคราวเป็นห้องที่ไม่ระบุติดตั้ง เพื่อรองรับน้ำที่เสียสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีบริเวณ ชั้นที่ 1 บริเวณใกล้กับห้องน้ำ เพื่อคำนึงถึงความสะอาดไว้ให้ແຕ้ห้องน้ำที่เก็บขยะจะถูกฝอย ซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดผู้พักอาศัยภายในโครงการและปรับเวลาราชการเดียว ห้องพักชั่วคราวจะแสดงถึงความเป็นอย่างเป็น 3 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย</p> <p>ห้องพักชั่วคราว เปียก มีขนาดตันที่ 4.33 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 6.50 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 60%ของขนาดที่ 1.50 เมตร) ห้องพักชั่วคราวแห้ง มีขนาดตันที่ 4.33 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 6.50 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 60%ของขนาดที่ 1.50 เมตร) ห้องพักชั่วคราวรีไซเคิล/ขยะอันตราย มีขนาดตันที่ 4.33 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 6.50 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 60%ของขนาดที่ 1.50 เมตร) ดังนั้น ห้องพักชั่วคราวของโครงการ 3 ห้อง จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 19.50 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและจัดการเรื่องเชื้อระยะ โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 33 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน นโยบายและแผนการพยากรณ์รวมทั้งสิ่งแวดล้อม (2550) สำหรับโครงการที่มีสภาพพื้นที่ดังนี้ จุดต้องส่วนการรองรับ “ต่อเนื่องอย่างกว่า 3 วัน”</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบตามที่ระบุ</p>	<p>มาตรฐานด้านความต้องการ</p>



เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุชาติ ชันทาชัย)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต อิเควนชัน อินโนวेशัน จำกัด
บริษัท ภูเก็ต เอ็กเพรส จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

72/127



ตามตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน เวตส์คอม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม แหลมมาตาตัวราการติติดตามตรวจสอบ โครงการโรงเรือน Marina Express ของบริษัท ติ โพธิ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะที่ได้ให้การ (ต่อ)

บริษัท พ�รากेत แอน्वิरोนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
PRAKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.


(นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญมากก)

ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม

๒๕๓๗ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

କୁଣ୍ଡଳା ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଶିଷା ଦେଇଲା
ଏହାରେ ଏହାର ପରିମାଣରେ ଏହାର ପରିମାଣରେ ଏହାର ପରିମାଣରେ

ក្រុង នៃ សាស្ត្រ និង ពេជ្ជកម្ម ដែលបាន រាយការ ដោយ ព្រះ នាមពីរ និង ព្រះ ពុទ្ធបាទ នៅ ក្នុង ពិភពលោក



(မျှော်လုပ်ခွဲအားလုံး၏ အမြန်ဆုံးလုပ်မှု)

การจัดการท่องเที่ยว

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ

(ପ୍ରକାଶକ ମୁଦ୍ରଣ ଲିମିଟେଡ୍)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିତିକା

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน มาตรการรับมือภัยแล้งแก่ไขยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงเรือน Marina Express

ชื่อคู่ประภากองทาง สิ่งแวดล้อมและดุจค่าต่างๆ		ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการรับมือสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	สถานที่อยู่บ้านเรือนที่ติดต่อโครงสร้างไฟฟ้าทางสาธารณะที่ติดต่อโครงสร้างไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน	<p>โครงสร้างที่ติดต่อโครงสร้างไฟฟ้าทางสาธารณะที่ติดต่อโครงสร้างไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน</p> <p>1) ระบบไฟฟ้าปกติ</p> <p>ทางโครงสร้างจะติดต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type Transformer) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่บ้านเรือน สำหรับการใช้งานในบ้านเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน</p> <p>2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน</p> <p>ทางโครงสร้างจะติดต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type Transformer) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่บ้านเรือน สำหรับการใช้งานในบ้านเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน</p> <p>3) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน</p> <p>ทางโครงสร้างจะติดต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type Transformer) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่บ้านเรือน สำหรับการใช้งานในบ้านเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน</p> <p>4) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน</p> <p>ทางโครงสร้างจะติดต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type Transformer) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าสู่บ้านเรือน สำหรับการใช้งานในบ้านเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าและสิ่งของร้ายในบ้านเรือน</p>	<p>(1) ติดตั้งห้องแม่ปั๊มน้ำเพื่อป้องกันไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Immense Type Transformers) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันนำเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ของแม่ปั๊มและการจัดการไฟฟ้า</p> <p>(2) จัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 80 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อรับน้ำเมื่อความต้องการไฟฟ้าลดลง</p> <p>(3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงตันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องจากภาร负荷 ให้ได้รวดเร็วที่สุด</p> <p>(4) การติดตั้งห้องแม่ปั๊มไฟฟ้าตู้ร้อนไฮดรอลิกตามมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุด</p>	<p>ฯลฯ</p> <p>4.5. 2556</p> <p>(5) ห้องแม่ปั๊มต้องอยู่ในสถานที่ที่ดีและมีห้องเก็บวัสดุที่ดีโดยส่วนตัวฯ เพื่อกำกับตรวจสอบและกำจัดรักษาให้สะอาดในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ แสดงต่อไป</p> <p>จัดที่มีการรับน้ำเสียอย่างปลอดภัยและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

12

(၂၀၁၅) ပြည်သူ့အောင် ဤမှတ်စွာနှစ်ခု၏

การรับราชการผู้จัดการ
ธุรกิจ ๓ รายต่อ ๑ อัตราพนักงาน จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นเวironmental services จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.


ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผล มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบของโครงการ รวมถึงระบบ Marina Express ของน้ำมันบริษัท ต. โภเต็ล เอเชียเพรส จำกัด วิเคราะห์ให้มากกว่า (ต่อ)

କେବୁ ଏହାମନ୍ତରରେ ଯାଏଇ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପାଇଲା ଏହାରେ ଯାଏଇ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପାଇଲା

ເດືອນສິງຫາຄມ 2557


(၁၇၅၂ခုနှင့် ၁၇၅၃ခု)

การรักษาการผู้จัดการ
บริษัท จำกัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าเสื่อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการโรงแรม Marina Express
ข้อมูลชี้ช้า ด้วยตัวเอง เอกซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	<p>4) การประมวลผลการค่าไฟฟ้า</p> <p>โครงการได้ทำการประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการลักษณะการใช้ไฟฟ้าเบิกเบิก ลดระดับ โดยมีปริมาณไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ารวม 1,190.922 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน หรือคิดเป็น 35,727.60 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้าที่ใช้รวมทั้งสิ้น 3,572.766 บาท/วัน หรือคิดเป็น 107,182.98 บาท/เดือน</p> <p>5) การอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>เนื่องจากโครงการนี้ถูกใช้พื้นที่ในการรับที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ไม่สามารถลดลงได้มาก ดังนั้น โครงการจึงให้ผู้มาตรวจราชการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับการท่องเที่ยว ไม่ใช้พลังงานในโครงการ เพื่อลดภาระบนแนวทางการบิน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>



เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุรเดช พรหมະครินทร์)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท ดิ โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

(นางสาวอุษารัตน์ นฤมล)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดิ โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตามที่ 2 สรุปผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อนุมัติ ให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้น ตามที่ได้เสนอมาแล้วนั้น ดังนี้

ສະກູນອາຫາດທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ
ເປົ້າໃຈຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ
ເປົ້າໃຈຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ

ନାୟକୁ ଲିମପ୍ ପ୍ରମତ୍ତା କରୁଥିଲା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ଲିଙ୍ଗରେ
କରିବାକୁ ପାଇଲା କିମ୍ବା
କରିବାକୁ ପାଇଲା କିମ୍ବା

2 総論

ขออภัยว่าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกต้องในเอกสารนี้ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยทันที

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลการทดสอบสำหรับเมืองที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลการทดสอบที่อาจส่อไปในเชิงลบของผลการสำรวจเควอลล์
3.8 การยังกันยั่นศรีษะ (try)	<p>โดยโครงสร้างจะติดตั้งอยู่ภายในห้องเพื่อทดสอบการทำงานของชุดตรวจวัดความร้อนที่ติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO 9001 ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องมีความแม่นยำมากตามมาตรฐาน ISO 9001 ของภาครัฐบาลไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ชุดที่ 1 จะติดตั้งบริเวณส่วนต่อนรับ และโถทางเดินที่ ห้องอาหาร จำนวน 2 จุด ■ ชุดที่ 2 จะติดตั้งบริเวณโถทางเดิน และห้องน้ำห้องน้ำรวม จำนวน 2 จุด ■ ชุดที่ 3 ถึงชุดที่ 5 จะติดตั้งบริเวณโถทางเดิน จำนวน 2 จุด/ชุด <p>- ออกแบบสำหรับผู้คนที่ต้องใช้บริเวณโถทางเดิน ไม่ต้องเสียง (Alarm Bell : SB) โดยโครงสร้างติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ผู้ร้ารือจะรู้โดยตัวเอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ชุดที่ 1 จะติดตั้งบริเวณส่วนต่อนรับ โถทางเดินและห้องอาหาร จำนวน 3 จุด ■ ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 5 จะติดตั้งบริเวณโถทางเดิน จำนวน 2 จุด/ชุด <p>- ออกแบบตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) โดยเครื่องตรวจจับควันจะติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ รองรับภัยไฟไหม้ที่หากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงขึ้น ห้องพัก ห้องสำนักงาน ห้องออกกำลังกาย ห้องเก็บของ ห้องเครื่องปรุงอาหาร ห้องน้ำ ห้องอาหาร และส่วนต่อนรับ เป็นต้น</p> <p>- ออกแบบตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) โดยเครื่องตรวจจับความร้อนที่ติดตั้งบริเวณห้องครัว ห้องน้ำรวมทั้ง 1</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตามมาตรฐาน ISO 9001</p> <p>ผลการสำรวจเควอลล์</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตามมาตรฐาน ISO 9001</p> <p>ผลการสำรวจเควอลล์</p>



ପ୍ରକାଶନ ମେଟ୍ରୋଡ୍ 2557

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ)

បច្ចនាការអ៊ូរិតុល

卷之三

791127



ตามตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบทางด้านความมาตรฐานของน้ำและแก๊ซชลกระบบสิ่งแวดล้อม และมาตรากรติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของระบบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือน Marina Express ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังนี้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางวัสดุ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การยังคงภาระสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางวัสดุ	(ต่อ)	<p>3. ปัจจัยอุปกรณ์และวิถีชีวิตริมแม่น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยอุปกรณ์ทางน้ำไฟเรืองแสง ขนาด 0.75 วัตต์อัตราผู้ใช้ 0.15 เมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นทางอย่างจำกัดได้เจนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือยกเกิดภาวะน้ำซึ่งเกิดน้ำ โดยติดตั้งบริเวณหน้าโถงทางเดิน โถงบันไดห้องไฟ และโถงบันไดห้องน้ำอย่างทุกชานชาลาอาคาร - ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.0 เมตร เพื่อรองรับส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ช่วงระยะเวลาที่จราจรเสียดิน โดยโครงสร้างติดตั้งไว้ตามอุปกรณ์ ข้อมูลการ มีรายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ชั้นที่ 1 จะติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน บันไดหลัก ส่วนที่ยัง剩ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำห้องน้ำรวม เป็นต้น จำนวน 14 จุด ■ ชั้นที่ 2 จะติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โถงทางเดินห้องน้ำห้องครัว บันไดหลัก และบันไดห้องน้ำไฟ เป็นต้นจำนวน 8 จุด ■ ชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 5 จะติดตั้งบริเวณโถงทางเดินห้องน้ำห้องครัว โถงน้ำยา โถงน้ำยา และห้องน้ำ 3 จุด/ชั้น รวมทั้งหมด 12 จุด <p>4. แหล่งรังษียาเบปเลน และคำแนะนำที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งรังษียาเบปเลนติดตั้งบริเวณที่จุดเดียวที่จุดติดตั้งทุกจุด - โครงการมีการติดตั้งรังษียาเบปเลนทางการอพยพหน้าไฟ ประมาณ 60 เมตร สำหรับห้องน้ำและห้องน้ำที่ติดตั้งไฟฟ้า - บริเวณห้องน้ำทางชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแนวเส้นทางการอพยพหน้าไฟ ประมาณ 60 เมตร ให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 		

卷之三

(မြန်မာရှိသွေးစွဲများ၊ ဒေသရွှေ့ဆောင်ရွက်မှု)

(မြန်မာ့ရှိသွေးစွဲများ၊ ဒေသရွှေ့ဆောင်ရွက်မှု)

ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ

80/1127

การงานที่ 2 สูญเสียภาระสิ่งของ มาตรการร้องขอภาระและแก้ไขผลการงานตามตรวจสอบ ตรวจสอบผลการงานตามตรวจสอบ โครงการโรงเรียน Marina Express

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	การประเมินคุณค่าต่างๆ (ต่อ)	ผู้กระทำต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันภัยธรรมชาติ	5. ระบบไฟส่องสว่างสำรอง	<p>ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่สำรองให้ใช้ได้ 2x55 วัตต์ ในสถานที่ไฟฟ้าตกตื้นอย่าง พาวเวอร์แบตเตอรี่คงทนและมีความต้านทานไฟฟ้าสูง อยู่ติดไฟฟ้าต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง ติดตั้งลงจุดทางเดินที่บ้าน 2.25 เมตร เพื่อรองรับไฟฟ้าไม่สามารถอยู่ห้องพักได้หากไฟดับในบ้าน โดยโครงสร้างติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร มีรายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ชั้นที่ 1 จะติดตั้งไว้ในโถงทางเดิน บันไดห้องส่วนตัว สำหรับห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนอน จำนวน 14 จุด ■ ชั้นที่ 2 จะติดตั้งไว้ในโถงทางเดิน โถงทางเดินห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ จำนวน 8 จุด ■ ชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 5 จะติดตั้งไว้ในโถงทางเดินห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ จำนวน 3 จุด 	มาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ । ୨୫୯୭

(မြန်မာ့ရှိသေးကြောင်း၊ အမြတ်ဖွံ့ဖြိုးစွာပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူ)

ପାତ୍ରବିଦ୍ୟା

卷之三

(ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଏହାଙ୍କିମାତ୍ରାଙ୍କିରଣ)



—

(ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଏହାଙ୍କିମାତ୍ରାଙ୍କିରଣ)


(မြန်မာ့ရှိသေးကြောင်း၊ အမြတ်ဖွံ့ဖြိုးစွာပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူ)

ପାତ୍ରବିଦ୍ୟା ମହାନାଳୀ

ตารางที่ 2 สูญเสียของทางสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาอย่างก้าวและแก้ไขผู้ดูแลห้องน้ำตามมาตรฐานพัฒนาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express


ขอกราบเร็ษฐ์ ตี ໂຍເຕີລ ເອກົງພຣສ ຈັກົດ ຮະຍະຕໍາໃຫ້ການ (ຕົວ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 การป้องกันอุบัติเหตุ (ต่อ)	<p>6. ป้องกันไฟ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคารของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บันไดหลัก (ST-1) มีความกว้าง 1.65 เมตร ลึกตั้ง ขนาด 0.145 เมตร ลูกน้ำ ขนาด 0.330 เมตร ● บันไดหลัก (ST-2) มีความกว้าง 1.55 เมตร ลึกตั้ง ขนาด 0.158 เมตร ลูกน้ำ ขนาด 0.330 เมตร ● บันไดหนีไฟ (ST-3) มีความกว้าง 0.90 เมตร ลึกตั้ง ขนาด 0.145 เมตร ลูกน้ำ ขนาด 0.330 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟตั้งแต่ชั้นที่ 5 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 และบันไดสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 ● บันไดหนีไฟ (ST-4) มีความกว้าง 0.90 เมตร ลึกตั้ง ขนาด 0.145 เมตร ลูกน้ำ ขนาด 0.330 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟตั้งแต่ชั้นที่ 5 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 และบันไดสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 ● บันไดหลัก (ST-5) มีความกว้าง 1.50 เมตร ลึกตั้ง ขนาด 0.172 เมตร ลูกน้ำ ขนาด 0.330 เมตร 	<p>มาตรการรักษาและแก้ไข</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>



ภูเก็ต อิควิเพอร์ฟาร์ม เนชันแนล จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เดือน สิงหาคม 2557



(นายสุกฤษณ์ ประเสริฐ) บัญชี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มา리纳快线 จำกัด


(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)

ผู้อำนวยการที่ดินสิ่งแวดล้อม

ประยุทธ ภูเก็ต เอ็นไพร์ฟาร์มจำกัด เชอร์ลิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหลมมาตราคริติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีสอร์ฟเรม Marina Express
ของบริษัท ดี โซลูชัน เอกซ์เพรส จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันภัยคุกคาม (ต่อ)	<p><u>7. สายล่อฟ้า</u></p> <p>โครงงานจะมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่านกรณีเกิดฟ้าผ่าบริเวณหลังคาของอาคารไว้</p> <p>โครงงาน และติดตั้งสายติดฟ้าไว้ 2 จุด สำหรับ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ตัวนำล่อฟ้า (Air Terminal) สูง 8 เมตร ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหลังคาที่คลอย้ำไปรำจุไฟฟ้า (สายฟ้า) โดยติดตั้งอยู่บนหลังคาของอาคาร จำนวน 1 เสา มีรัศมีการป้องกันคราวน์สูง ตัวนำไฟฟ้า ประมาณ 90 เมตร หักสายติด (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะกลวงแรง ขนาด $5/8'' \times 10$ นิ้ว ฝังลึกลงในดิน 5 โบทม สายตัวนำลงติด (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หนาตื้นสายทำกัน 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้วัวทองแท่งที่มีขนาดใหญ่เพียงพอและการนำประดิษฐ์หัวหกลงติดในด้วยกราวด์ร็อก โดยต่อสายตัวนำลงติดเข้ากับหัวหกหลังไฟฟ้าติดตั้งหัวหกลงดิน ตัวนำสายติดนี้จะส่วนมากไม่ใช่ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ กันไฟฟ้าโดยเฉพาะ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแขว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท เก็บเกี่ยวและอนุรักษ์ จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุนเดรมีพร ปราโมทย์เจริญโภจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โซลูชัน เอกซ์เพรส จำกัด



ตรางารที่ 2 สรุปผลการงานสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาภัยแล้งและการบ่มเพาะต้นไม้ ระยะมาตราครัวเรือน ตามโครงการรังสรรค์และ Marina Express ขออภัยว่าทั้ง ๒ โพสต์ล่าสุด อาจมีข้อผิดพลาดในเรื่องของภาษา แต่ทางเราได้พยายามแก้ไขแล้ว ขออภัยด้วย

รายการของทางสิ่งแวดล้อมและดุลยค่าต่างๆ		ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบในภาระหนัก	มาตรฐานกันเมลและภายใน ผลการทดสอบแวดล้อม
3.8 การบูรณาการนิยมศรัทธา (ต่อ)	0.330 เมตร	<p>2) ความสามารถในการหนีไฟ</p> <p>โครงสร้างได้จัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟอย่างถาวรสู่โครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> บันไดหลัก (ST-1) มีความกว้าง 1.65 เมตร สูงตั้ง ขนาด 0.145 เมตร สูงยอด ขนาด 0.330 เมตร บันไดหลัก (ST-2) มีความกว้าง 1.55 เมตร สูงตั้ง ขนาด 0.158 เมตร สูงยอด ขนาด 0.330 เมตร บันไดหน้าไฟ (ST-3) มีความกว้าง 0.90 เมตร สูงตั้ง ขนาด 0.145 เมตร สูงยอด ขนาด 0.330 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟตั้งแต่ระดับพื้นชั้นที่ 5 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 และติดตั้งแต่ระดับพื้นชั้นที่ 2 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 บันไดหน้าไฟ (ST-4) มีความกว้าง 0.90 เมตร สูงตั้ง ขนาด 0.145 เมตร สูงยอด ขนาด 0.330 เมตร โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟตั้งแต่ระดับพื้นชั้นที่ 5 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 และติดตั้งแต่ระดับพื้นชั้นที่ 2 ลงมาถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 บันไดหลัก (ST-5) มีความกว้าง 1.50 เมตร สูงตั้ง ขนาด 0.172 เมตร สูงยอด ขนาด 0.330 เมตร <p>สำหรับประตูบันไดหนีไฟเป็นประตูด้านหนัก หากไฟดับ ชั่วโมง ชนิดผู้เข้าห้องอาทิตย์ภายในห้อง พร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิงดับไฟประชุตได้ต่อไป ไม่ว่ากาวาว 0.90 เมตร ไม่มีร่องปรับถูกใจ</p> <p>ดังนั้น ระบบตรวจสอบไฟฟ้าอย่างภายในอาคาร ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 3 นาที</p>	<p>มาตรฐานกันเมลและภายใน ผลการทดสอบแวดล้อม</p>	

ตามมาตราการที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานการรับผู้นักเรียนและแก้ไขผลการประเมิน แต่ละมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการประเมินเวลลัย คณะกรรมการโรงเรียน Marina Express ขออนุมัติ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้

ເຊື້ອນ ສີສາຫາຄມ 2557

(ບ່າງສາວຫຼຸກທາວອົງ ຖະແຫຼງເປັນ)


ຝູ້ກໍານົງກາງຕົ້ນສິ່ງແວດລື່ອມ

ປະຢັ້ງກຳ ປູກເຕີ ເອັນໄວວອນມານກອລ ເທຍຮົວສ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์แบบเบต้าของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม Marina Express


3.8 การป้องกันภัยคุกคามและตรวจสอบความเสี่ยง	ผู้ดูแลตรวจสอบความเสี่ยงและดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของค่าใช้จ่าย	มาตรการป้องกันภัยคุกคามและดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

卷之三



(ବ୍ୟାକିନୀ ମୁଣ୍ଡଲମୁଣ୍ଡରେଖାରୁ)

บริษัท โภชนาแล็บ เอ็กซ์เพรส จำกัด



(မြန်မာ့ပြည့်စုံအရွင်၊ ဒေသအဖွဲ့အစည်း)

អាជីវកម្ម 2557

(豫南公署印信)

การจัดการผู้อพยพ

卷之三

卷之六


(မြန်မာစာတန်ခိုးများ)

蒙古文書

ตรางาที่ 2 สูตรผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คงการโรงเรือน Marina Express กองเรือสิ่งที่ ๑ โยธาตุ เอเชียพร็อกว์ส จำกัด ระยะดำเนินการ (๗๐)

मृत्यु वा


เจริญ สิงหาคม 2557



ตามมาตราการที่ 2 สรุปผลการประเมินแนวโน้ม มาตรการรับมือภัยน้ำหนักเฉลี่ย ให้ผลการประเมินและแก้ไขผลการประเมินแนวโน้ม แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลการประเมินแนวโน้ม โครงการโรงเรือน Marina Express ข้อมูลปรับปรุง ติดตาม และประเมินผล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๘๗ หน้า (๗๗)

องค์ประกอบของทางสังคมแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลการงานต่อสังคมแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลภาระสังคมแวดล้อม	มาตรการติดตามตราสารของ ผลกระทบสังคมแวดล้อม
<p>4.1 สร้างஆண்டுமிலை திருச்சுகி (စௌ)</p>	<p>การดำเนินการต่อสังคมแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามการนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกลิ่นแรงเข้าสู่สถานที่ - ป้ายโฆษณาทางด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่สาธารณะและประทับนั่งต่างๆ ผู้นำร่องเป็นอย่างหรือส่วนใหญ่พยายามยกห้องพัก - ผู้ใช้บริการต้องไม่ดูความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในเธรณ์กรุงร้อยเอ็ดคร่าวๆ - “เมืองน้ำตาไหล” ระยะห้องพักสำหรับชาวต่างด้าว “เมืองน้ำตาไหล” ระยะห้องพักและ “วัวภายใต้ริบบอน”的ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 	<p>มาตรการติดตามตราสารของ ผลกระทบสังคมแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามการนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกลิ่นแรงเข้าสู่สถานที่ - ป้ายโฆษณาทางด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่สาธารณะและประทับนั่งต่างๆ ผู้นำร่องเป็นอย่างหรือส่วนใหญ่พยายามยกห้องพัก - ผู้ใช้บริการต้องไม่ดูความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในเธรณ์กรุงร้อยเอ็ดคร่าวๆ - “เมืองน้ำตาไหล” ระยะห้องพักสำหรับชาวต่างด้าว “เมืองน้ำตาไหล” ระยะห้องพักและ “วัวภายใต้ริบบอน”的ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 	

ເຕີໂອນ ສີຈຳກຳ 2557



(၂၀၁၅၊ ၁၁၁၊ ၁၂၁)


蒙古文書

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ପରିଷଦ୍ ପରିଷଦ୍ ପରିଷଦ୍

(ລັບພາສິດ ອູທະວານເມືອງລະຊົມ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ปรัชญา ภูเก็ต เอ็มไพร์รูฟฟ์เพอร์ฟอร์มานซ์ แอนด์ คอนเซปต์ จำกัด



(ລັບພາສິດ
ໜີແຮງຕະຫຼາມ
ລົມ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର



ปรัชญา ภูเก็ต เอ็มไพร์รูฟฟ์เพอร์ฟอร์มานซ์ แอนด์ คอนเซปต์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินแนวโน้ม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ของโครงการรีสอร์ฟ Marina Express

ពីរាជក្រឹត និងប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារធម៌

เดือน สิงหาคม 2557

ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାଵ୍ୟାମିତିରେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶରେ ଉପରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶରେ ଉପରେ



ตามมาตราการดังต่อไปนี้ แต่ละมาตรการส่วนใหญ่จะมีผลการดำเนินการสั้นๆ เช่นการงดออกใบอนุญาตฯ หรืองดออกใบอนุญาตฯ ชั่วคราว แต่ก็มีมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการงดออกใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลการดำเนินการยาวนานกว่า

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้งาน
4.2 อารச์วอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>พื้นที่สาธารณะในบริเวณหมู่บ้านเด่นชัดเจนและสวยงามมากทั้งชุมชนอุดมด้วยต้นไม้และ灌木 ได้มาตรฐานสีเขียวสุ่นให้ความรู้สึกสงบ</p> <p>โครงสร้างและความเรียบง่ายในโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินทางสะดวก เช่น ถนนลาดยางขนาดมาตรฐาน ขนาดมาตรฐาน 24 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร จุดผ่อนศอกที่ 1 เวลา 07.00-19.00 น. และผ่อนศอกที่ 2 เวลา 07.00-19.00 น. แหล่งน้ำสะอาด เช่น แม่น้ำต่างๆ ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น.</p> <p>โดยเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ดูแลความเรียบง่ายรักษาความสะอาด ยกระดับคุณภาพชีวภาพ ให้ดีที่สุด ยังคงรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่มีขยะ散落在ที่สาธารณะ ไม่มีน้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୨୫୫୭

๑. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเด็กในครอบครัว คือ


ପରିମାଣରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କୁଣ୍ଡରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଧୀରଙ୍ଗନାରେଣ୍ଟିରୁ ତଥା ମୁଖ୍ୟମାନୀ
ଗୋପତିରେଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଷଦ୍ୱାରା
(ଦ୍ୟାଗିର୍ ମୁଖ୍ୟମାନୀଙ୍କ ପରିଷଦ୍ୱାରା)

ตารางที่ 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ของนักเรียน มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางทะเล ตามมาตรฐานผลการเรียน ตามโครงการโรงเรียน Marina Express


(၁၂၅) မြန်မာပြည့်စုံအင်ဂါန ဒမေရွှေမြို့နယ်

ເຖິງ ສຶກພາດອາ 255



ตามมาตราที่ 2 สัญญาผลประโยชน์สัมภาระต่อไปนี้ มาตราการรับรองกันและแก้ไขผลประโยชน์สัมภาระที่ได้ตกลงไว้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และมาตราที่ร่างไว้ตามตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။




မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာရှိသူများ၏ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

ទំនាក់ទំនង 2557

၂၅၁၆ အချမှတ်အမြန်အကြောင်းမှု၏
အခြေခံမြန်မာစွဲအဖွဲ့အစည်း၏
ပေါင်းပေါင်း ၁၁၇၈၁၄

(၁၃၅၈) ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြတ်ဆောင်ရွက်ချက်

କରୁଥିଲେ ପାଶେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



—
—

(၁၃) မြန်မာနိုင်ငြာ အသေချွဲနှင့် ရွှေခြံ

କରୁଥିଲେ ପାଶେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ទំនាក់ទំនង 2557

၂၅၁၆ အချမှတ်အမြန်အကြောင်းဖြစ်၏ အသုတေသန

(၁၃၅၈) ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြတ်ဆုံး ပေါင်းစပ်

କରୁଥିଲେ ପାଶେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ตรางาที่ 2 สรปนผลกระบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือน Marina Express ของบริษัท โภเต็ล เอเชียพรีส จำกัด ว่าจะดำเนินการ (ต่อ)



บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

กิจกรรมการผู้ค้าฯ

(นายสุรศักดิ์ พาระเมษเจริญวงศ์)



เดือน สิงหาคม 2557

ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 2557



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନରେ ଏହା ଅବଧିରେ ଉପରେ ଥିଲା ତାପିଯା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ
ପ୍ରକାଶନ କମିଶନରେ ଏହା ଅବଧିରେ ଉପରେ ଥିଲା ତାପିଯା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

(ወረዳናሚኒት የፌዴራል ደንብ በፌዴራል ክፍያ መሸጻች)



The logo is circular with a thick black border. Inside, there is a stylized silhouette of the island of Phuket. The text "PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD." is written in a curved, bold font along the right side of the circle. Above the company name, the word "บริการ" (Service) is written in Thai script. Below the company name, the word "แอล.ดี.อี.วี.ซี.พู" (L.D.E.V.S.C.P.U.) is also written in Thai script.

କେବଳ ଏହାରେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଲୁ
ଏହାରେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଲୁ

ទំនាក់ទំនង សិក្សា ៩៧ ២៥៥៧

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

157

ສັນຕິພາບ ສົມຜົມລົມມະນຸມ 2557
ກ່າວ

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

A circular logo for "HOTEL EXPRESS CO. LTD." The text is arranged in a circle, with "HOTEL" at the top, "EXPRESS" in the middle, and "CO. LTD." at the bottom. At the bottom of the circle is a stylized floral or star-like symbol.


1011127

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยโครงสร้าง Marina Express ช่วงก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดินและดินน้ำมัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเบร์ตหน้าติน - การปรับผังที่ดินทั้งหมด	- ตรวจสอบการเบร์ตหน้าตินและประเมินค่า - ก่อสร้างเท่านั้น - ตรวจสอบเพื่อสังเกตการบวบผุนที่ไม่ได้ยอกซึ่งอาจทำให้เสียหาย - สำรวจจากภายนอกว่าอยู่ในสภาพดีหรือชำรุด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา การปรับผังที่ดิน	- บริษัท ต. โภติก เอ็กซ์เพรส จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ผู้จัดการก่อสร้าง	- สอบักមจจาประชุมที่อยู่ใกล้กันที่ดีขึ้น โดยการในเครื่องผลิตภัณฑ์จาก การก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ต. โภติก เอ็กซ์เพรส จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ผู้ดูแลอุปกรณ์	- ตรวจจับโดยระบบการวัดริวิค (Gravimetric) ตัวยศรีองค์ปฏิวัติอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวัลวัม (High Volume Air Sampler)	- ทุกสัปดาห์สำหรับการทำราก และรายงานผลทุกๆ เดือน หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ต. โภติก เอ็กซ์เพรส จำกัด
		- ผู้ดูแลอุปกรณ์	- ตรวจจับโดยระบบการวัดริวิค (Gravimetric) ตัวยศรีองค์ปฏิวัติอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวัลวัม(High Volume Air Sampler)	- ทุกสัปดาห์สำหรับการทำราก หากมีรายงานผลสูงเกิน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	(นายสุรุลักษณ์ ประเสริฐโนรํา) กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต. โภติก เอ็กซ์เพรส จำกัด


เดือน สิงหาคม 2557

นายสุรุลักษณ์ ประเสริฐโนรํา
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ต. โภติก เอ็กซ์เพรส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและตรวจสอบมาตรฐานของโครงการโรงแรม Marina Express ชั้นห้องส่วนตัว (ต่อ)

ตัวบทคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียงและ ความสั่นสะเทือน	- ผู้พักอาศัยทั้งหมด เดินทางมาท่องเที่ยว - พื้นที่ทำงาน ทางด้านกิจกรรม	- เสียงและความสั่นสะเทือนจาก การเดินทาง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ ระดับเสียงสูงสุด	- สอบตามมาตรฐานประเทศไทย เที่ยง โครคากโนเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงและ ความสั่นสะเทือนจากการเดินทาง - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ ระดับเสียงสูงสุด ด้วยเครื่องวัดระดับเสียง ตามมาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 ของ คณะกรรมการวิศวกรรมว่างประเทศทั่วไป นานาชาติ (International Electrotechnical Commission, IEC)	- ทุกสัปดาห์ที่มีการทำการบ้าน - ทุกสัปดาห์ที่มีการทำการบ้าน - ตามมาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 ของ คณะกรรมการวิศวกรรมว่างประเทศทั่วไป นานาชาติ (International Electrotechnical Commission, IEC)	- บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ก่อสร้าง - บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ก่อสร้าง - บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ก่อสร้าง
4. การคุ้นหานก	- ถนนสายธารและท่ารถ บนส่วนต่อขยายสู่ ถนนสายธารใหม่	- ความแม่นยำและความถูกต้อง ของการสำรวจ	- ตรวจสอบความเรียบของรถและการติดตาม การสำรวจ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
5. การใช้ไฟ	- เส้นทางท่องเที่ยว บริเวณที่เดินทาง ก่อสร้าง	- สถานการณ์ - สถานการณ์	- สถานที่สำรวจและทำการเข้าดู - ตรวจสอบการรักษาระยะ跚ในเส้นทาง ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
	- ตั้งสำรองไฟสำรอง บริเวณที่เดินทาง ก่อสร้างและ ภายนอกถนน	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตัวต่อห้องน้ำที่ติดตั้งในห้องน้ำที่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและภายนอกถนน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด



(นางสาวทักษิณ บุญมาก)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557



(นายสมนัส ประมวลจริย์โรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี โปรดักต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีสอร์ฟ Marina Express ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความท้าทาย การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีต้องออกติดไฟฟ้าที่ท่อทันทีเมื่อกระแสไฟฟ้าหัก	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
7. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและ การตรวจเชยบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการกำกับของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
	- ท่อระบายน้ำ	- บันทึกการการทำงานและ การตรวจเชยบ	- ตรวจสอบรีมาติกของอนุ,DB ส่วนน้ำรั่ว หาก ปริมาณต่อภาระต้มให้ประสถานรถถูสิ่งปฏิกูลมาก สูงกว่าปกติ	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา การก่อสร้าง	- บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
- บริเวณยังคงตรวจ คุณภาพน้ำ จำพวก 1 จุด	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ ผ่านการบำบัดแล้ว	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ผ่านการบำบัดแล้ว	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
		■ คัววนเป็นกรดด่าง	■ pH meter		
		■ ปฏอตี	■ วิธี Azide Modification		
		■ ปริมาณสารเคมี soluble	■ วิธีการกรองผ่านกรวยตะขาก่อนแยก (Glass Fibre Filter Disc)		
		■ ซัลฟิด	■ วิธี Titrate		
		■ ปริมาณสารละลายน้ำ	■ วิธีการรีดเหล็กหัวงอกหัก 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง		
		■ ปริมาณต้องอนหนัก	■ วิธีการรีดเหล็กหัวงอกหัก (Imhoff cone)		
		■ น้ำมันและแก๊สธรรมชาติ	■ วิธีการสกัดตัวอย่างทำลักษณะ		
		■ ไฮโดรเจน	■ วิธี Kjeldahl		
		■ คลิฟฟอร์มเบคท์เรีย กําจด	■ วิธี Multiple-tube fermentation technique		

เดือน สิงหาคม 2557


เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุรเดช ปรัชญ์โรจน์)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศ. โปรดีส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

(นายสุรเดช ปรัชญ์โรจน์)
กรรมการผู้จัดการ



ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบของระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรือน Marina Express ชั้นวังก์สตรีท (ต่อ)

ตัวชี้ครุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การจัดการผ้าเสีย (ต่อ)	- บ้าน เว หล สำ รา ง สถานที่จัดการขยะชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ ปรอต์ ■ ปริมาณสารเคมีอ่อน溶 ■ ผ้าลินิน ■ ปริมาณสารสระภายใน ■ ปริมาณตะกอนหิน ■ ผ้ามันและเชือก ■ ท่าค้อ ■ คลอริฟอร์ม และค่าเรียก 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH meter ■ วิเคราะห์ Azide Modification ■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไนยเกลว์ (Glass Fibre Filter Disc) ■ วิเคราะห์ Titrate ■ วิธีการระบายน้ำเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิ 103-10 องศาเซลเซียส ไม่สูงกว่า 1 องศา ■ วิธีการกรวยอิมเมชัน (Imhoff cone) ■ วิธีการกรองตัวอย่างทำสะอาด ■ วิเคราะห์ Kjeldahl ■ วิเคราะห์ Multiple-tube fermentation technique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ศ. โยเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด


เตือน สำนักงาน 2557

(นายสุวัฒนา บุญมาก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศ. โยเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

เตือน สำนักงาน 2557

(นายสุวัฒนา บุญมาก)
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
บริษัท ศ. โยเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



เตือน สำนักงาน 2557

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เตือน สำนักงาน 2557

(นายสุวัฒนา บุญมาก)
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
บริษัท ศ. โยเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



ตารางที่ 3 สปริงมาตราการรัฐติดตามตรวจสอบกระบวนการประเมินค่าคอมพิวเตอร์ Marina Express ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


គម្រោង	ការងារទូទាត់	ការងារពិនិត្យ	ការងារពិនិត្យ	ការងារពិនិត្យ
ចំណាំទុករាប ស៊ីលេវតែល់អំបែក	បរិវាទនៃទទួលសិទ្ធិ	បរិវាទនៃទទួលសិទ្ធិ	បរិវាទនៃទទួលសិទ្ធិ	បរិវាទនៃទទួលសិទ្ធិ
8. ការចំណាំការងារសំដើរ	- ការងារសំដើរសម្រេច - ការងារសំដើរសម្រេច	- ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ទាត់ការ និងសារាម ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍	- ទទួលសិទ្ធិការងារសម្រេច រវាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នៃការ ទ្វាក់ការ និងសារាម ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍	- ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ទ្វាក់ការ និងសារាម ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍
9. ការអារ៉ាអារ៉ារី	- គាន់រាល់សំខាន់សំខាន់ - ប្រាក់ប្រាក់សំខាន់សំខាន់	- ការសរុបនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ - ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍	- ការសរុបនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ - ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍	- ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ - ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍

ເຕືອນ ສີວະກາຈຸມ 2557

(၁၄) မာယ်အကျဉ်းချုပ်များ၊ နှင့် အရွယ်အစွမ်းများ

ក្រសួងការអប់រំរាជទារ


အခြေခံမှု အခြေခံမှု အခြေခံမှု အခြေခံမှု အခြေခံမှု အခြေခံမှု အခြေခံမှု



106/127

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการโดยต่อสัมภาระและต่อสัมภาระต่อสัมภาระก่อนออกเรือ Marina Express ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดับเบิลคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความใน การตรวจสอบ	ผู้บังคับบอระดับดำเนินการ
10. การร้องขอ อุตสาหกรรม	- บริเวณที่ติดตั้งน้ำดื่ม ต้มฟักถัง	- สถานภาพใช้งาน แบบเมื่อถูก นำเข้ามา	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของตู้เปลือก แบบเมื่อถูก นำเข้ามา	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย หรือตามกำหนดกำหนดของผู้ผลิต	- บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด
	- บริเวณห้องน้ำที่ ก่อสร้าง	- บันทึกสภาพ การเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบความสามารถให้กิดอุบัติเหตุ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย	- บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด
	- ห้องประปาบานถัง	- สถานภาพใช้งาน ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด สะอาด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย	- บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด
11. ท่อประปา	- บริเวณที่ ก่อสร้าง	- สถานภาพใช้งาน ก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องปั๊มน้ำยาถัง การซึ่งติดตั้งตัวที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย	- บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด
			- การซึ่งติดตั้งตัวที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย	- บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด




เดือน สิงหาคม 2557

(นายสุรเชษฐ์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักงาน

บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด




เดือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักงาน
บริษัท ต. โภตส์ เอกชน์พรส จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม Marina Express ช่วงดำเนินการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดสภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเก็บ แผ่นดินไหว	- ภายในโครงสร้าง	- การซัมเมโนะเพอร์ฟ	- ตรวจสอบมาตรวัดความแม่นยำเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยและพนักงานใน โครงสร้าง	- ตรวจสอบมาตรวัดความแม่นยำเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยและพนักงานใน โครงสร้าง	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด
2. การคมนาคม ขนส่ง	- บริเวณทางเข้า- ออกโครงสร้าง	- ตรวจสอบภารกิจ ภูมิภาคจราจร และ การยานยนต์ความ สูงต่ำ	- ตรวจสอบภารกิจ ภูมิภาคจราจร และ การยานยนต์ความ สูงต่ำ	- ตรวจสอบภารกิจความเร็วทางจราจร และการ ถ่ายทอดความรู้ในการเข้าออกโครงสร้าง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด
3. การใช้ไฟ	- บริเวณทางเข้า- ออกบ้านหลัง สำนักงาน และไฟฟ้า บริเวณหน้า โครงสร้าง	- สภาพการใช้ไฟ	- สภาพการใช้ไฟ	- ห้องจุดระเบิดภัยทางเข้า-ออก บานหนา สำหรับไฟ และไฟลัฟทางบริเวณต้นหน้า โครงสร้าง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำขวาง โครงสร้าง	- เส้นท่อน้ำไป ร่องท่อ	- สภาพการใช้ไฟ	- ตรวจสอบภารกิจความเร็วทางจราจร และการ ถ่ายทอดความรู้ในการเข้าออกโครงสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- เครื่องสูบน้ำ	- สภาพการใช้ไฟ	- ตรวจสอบภารกิจความเร็วทางจราจร และการ ถ่ายทอดความรู้ในการเข้าออกโครงสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด
	- ท่อระบายน้ำขวาง โครงสร้าง	- ปริมาณต่อวัน	- ปริมาณต่อวัน	- ตรวจสอบภารกิจความเร็วทางจราจร และการ ถ่ายทอดความรู้ในการเข้าออกโครงสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด



เดือน สิงหาคม 2557

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โปรดักส์ เอ็นไพรส์ จำกัด

108/127

บริษัท อิควินอยนิเมเนชันส์ จำกัด
ผู้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบ
ภูมิภาคจราจรทางบก ประจำปี 2557


สถานที่ 4 สุรุ่ยลาตต์ราเวนต์ติดตั้งทางเดินกระดาษสีขาวและ Marina Express หัวด้านหน้า (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม		บริการที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการ น้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำางานและ การตรวจสอบ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบและดำเนินการทบทวนของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรฐาน 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การปฏิบัติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายงานอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (แบบ พ.ส. 1 และแบบ พ.ส.2)	- แบบ พ.ส. 1 บันทึกทบทวนเก็บไว้ ที่โครงการปืนเมล็ด 2 ปี	- บริษัท เอเช็ต จำกัด เอ้าซอฟแวร์ จำกัด
- บันทึกการทำางานและ การตรวจสอบ	- บันทึกการทำางานและ การตรวจสอบ	- บันทึกการทำางานและ การตรวจสอบ	- ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การปฏิบัติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายงานอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (แบบ พ.ส. 1 และแบบ พ.ส.2)	- ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การปฏิบัติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายงานอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (แบบ พ.ส. 1 และแบบ พ.ส.2)	- แบบ พ.ส. 2 สรุปผลการทำางาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 และการบริหารส่วน担当ของสาข แหล่งสำangานเพื่อยกเว้นและยก ห้ามฯ ก. ภ.ด. ม.ช. ๗ ต. ๑ ๔ ๓ สิ่งปลูกสร้าง	- บริษัท เอเช็ต จำกัด เอ้าซอฟแวร์ จำกัด
- บ่อตราชะ	- การตรวจสอบ	- การตรวจสอบ	- บันทึกการทำางานและ การตรวจสอบ	- ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากภาคตะวันออก ของประเทศไทยพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ สิ่งปลูกสร้าง เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง แหล่งจดทะเบียน รัฐมนตรีว่าการฯ หรือรายงานตามมาตรการตามกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการยกเว้นและยก ห้ามฯ ของการจัดทำบันทึก รายงานอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานของ การทำางานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ทุกไตรมาส ตลอดทั้งปี	- บริษัท เอเช็ต จำกัด เอ้าซอฟแวร์ จำกัด

ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 2557

การรวมการผู้จัดการ
ภาริษัท ติ โยเตล เอกชน์พรส จำกัด

အခြေခံမှုပါန်မြတ်ပေါ်မာရွှေ



2557


(၂၀၁၅၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၁၂၁၂)

A circular logo for D'Hotel Express Co., Ltd. The outer ring contains the text "D' HOTEL EXPRESS CO., LTD." in a stylized font. Inside the circle, there is a five-pointed star at the top and a sunburst or floral pattern at the bottom.

109/137


ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบค่าพิเศษเบ็ดเตล็ดของเรือ Marina Express ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ค่าวิกฤต การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการฝ้าเสีย (ต่อ)	- ปลอกวัวดูดในฝ้าเสีย หลังทำความสะอาดบ่อตัวเสียรวมถึง โครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ ปีกอตี ■ ปริมาณสารเคมีอ่อนโยย ■ ห้องน้ำ ■ ปริมาณสารสังเคราะห์ ■ ปริมาณตะกอนหนัก ■ น้ำเสียและไวน้ำมัน ■ ห้องน้ำ ■ ตัวอย่างร่องแบบเรียบ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH meter ■ วิธี Azide Modification ■ วิธีการรองผ่านกรองโดยเย็บแผล (Glass Fibre Filter Disc) ■ วิธี Titrate ■ วิธีการระบายเพียงระบายน้ำที่บ่อ 1 ชั้นในบ่อ ■ วิธีการตรวจบีบอ่อนยอด (Imhoff cone) ■ วิธีการทดสอบด้วยตัวทำละลาย ■ วิธี Kieldahl ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ 	- บริษัท ตีโยวัล เอ็กซ์เพรส จำกัด



บริษัท เอ็นจิเนียริ่งแมเนจเม้นต์ จำกัด
ภูเก็ต อินดัสตรีส์ จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เดือน สิงหาคม 2557




นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาภิว
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง
บริษัท ภูเก็ต อินดัสตรีส์ จำกัด

110/127

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลการสัมผัสและล้อมของร่องแม่น้ำ Marina Express ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บริเวณสำราญ สถานที่ประกอบกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ pH meter <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริมาณ ■ วิธี Azide Modification <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไนโตรเจน (Glass Fibre Filter Disc) <ul style="list-style-type: none"> ■ ชนิด ■ วิธี Titrate <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริมาณสารละลายน้ำ ■ วิธีการวิเคราะห์ระดับอุณหภูมิ 103-10 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริมาณตั้งกลับแห้ง ■ วิธีการวิเคราะห์โดยอุณหภูมิ (Inhoff cone) <ul style="list-style-type: none"> ■ นำมันและไขมัน ■ วิธีการสังเคราะห์ตัวทำละลาย <ul style="list-style-type: none"> ■ ตีบคีเอ็น ■ วิธี Kjeldahl <ul style="list-style-type: none"> ■ คลอริฟอร์ม แบตเตอรี่ ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique <ul style="list-style-type: none"> ■ ผงหะมด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ วิธีการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - หากต่ำกว่า 7 ลอก - บริเวณ ต. โยเตล เอ็กซ์เพรส จำกัด 	




เตือน สิงหาคม 2557
(นายสุวัฒนา ประเมษเดวี่ย์ใจ)

บริษัท ดี-โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด
กิจกรรมการต้านสิ่งแวดล้อม
บริเวณ ต. โยเตล เอ็กซ์เพรส จำกัด

เตือน สิงหาคม 2557


(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดี-โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



บริษัท พุกฤษ์ อิสเท็มเมเนจเม้นท์ จำกัด
PHUQUY ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการสั่งตรวจของโรงเรือน Marina Express ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


ตัวบ่งคุณภาพ ล้วนและล้ม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการ มูลฝอย	- ห้องพักภายใน บ้าน	- สภาพภายในห้อง บ้าน	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับขยะ การร่วมซึมลงในพื้น	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
		- บริเวณบ้านหลังตาก้าง ตั้งขยะ และห้องพักภายนอก	- ตรวจสอบปริมาณเศษอาหารและขยะที่ ถูกทิ้งลงในพื้นที่	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
7. การซ่อมภายนอก บ้าน	- บริเวณที่ติดตั้ง [*] ภายนอกบ้าน	- สภาพการใช้งาน อุปกรณ์ภายนอกบ้าน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง [*] หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
		อุปกรณ์ภายนอกบ้าน [*] ลัญญาและเจดู เหล็กทึบ	ดำเนินการซ่อมแซมทันที	ดำเนินการ	
8. อาคารภายนอก และด้านนอก	- จุดติดตั้งไปรษณีย์ วงจรปิด (CCTV)	- ระบบไปรษณีย์จอด (CCTV)	- ตรวจสอบการชำรุดของวงจรปิด [*] (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
			ดำเนินการ		



เดือน สิงหาคม 2557

(นายสมศักดิ์ ประเสริฐโรจน์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด



เดือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแขก)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท ภ.ต. โภตสิล เอ็กซ์เพรส จำกัด


ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน Marina Express ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

คําชี้เดินทาง สํานักงานศุลกากร	บริเวณที่ต้องออกอาบ น้ำ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. สําระง่ายน้ำ (ต่อ) โครงการ	- บริเวณสระว่ายน้ำใน โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เนื้อพืชหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่ต้องออกอาบน้ำ - ภัยน้ำ (Lilo guatap) โดยอยู่ร่องน้ำ สระน้ำที่ต้องออกอาบน้ำที่มีครัวเรือน - อุปกรณ์ซ่อมแซมชุด เช่น ไฟฟ้า หัวดูด หัวเช็ค และไม้รื้อคั่วตัด ปูนตัน - สภาพพื้นผิวทางเดินหรือสระน้ำ น้ำ แหล่งพื้นผิวใต้สระน้ำที่น้ำ - ภัยน้ำที่ต้องออกอาบน้ำที่มีรอยแตกร้าวหรือรั่วซึ่ง อยู่บนทรายที่ - ภัยน้ำที่ต้องออกอาบน้ำที่น้ำท่วม - ภัยน้ำที่ต้องออกอาบน้ำที่มีรอยเสียดสี - ภัยน้ำที่ต้องออกอาบน้ำที่มีรอยแตกหัก 	<ul style="list-style-type: none"> - การจดบันทึกการปฏิบัติตามของเจ้าหน้าที่ - การตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - การตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบความสะอาดของสภาพการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บุกวน ตลอดระยะเวลา เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ต. โภชล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କୁମାରୀ 25557

ภูเก็ต อิมเมจ จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ຄະຫຼາດພາວກອນໄຕ



(ມາຍເສົ້າຈືນພ ປຣມະເຈົ້າງໂຮງໝໍ)

บริเวณที่ ๓ โภเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

(ນາງສາງວຸກາວັດທະນະ ມະນຸຍາກົກ)

บริษัท กานต์ เอ็นไพร์แมนนูแฟล เกร porr จำกัด

၁၇၈၇ ရုပ်သူ မြတ်သွေးနှင့်

LAY OUT GROUND FLOOR PLAN 1 : 300

ການສະໜັບສະໜູນຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດ

14/127

၁၃၂

ប្រចាំឆ្នាំ និងការអនុវត្តន៍

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

พงษ์เจริญ

(၃၅၁၆)

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତ୍ର)


วิภาณรัตน์แมตตี้ยัง จุลนันทน์ 7 หลัง

200

𠂇

LAY OUT OF COLD WATER SYSTEM 1 : 200

115/127





เดือน สิงหาคม 2557
(นายสุรเดช พรมวงศ์รุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี'เอ็กซ์เพรส จำกัด




เดือน สิงหาคม 2557

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เอนฟอร์ม จำกัด

แบบที่ 2 ที่นี่ จังหวัด 1 แห่ง

แบบอย่างศึกษาเบื้องต้น



GENERAL NOTES : All dimensions in this drawing are in mm. Only figures indicated on the drawing are to be worked from. Interpretations must conform to the standard drawing practice. Any deviation from the standard drawing practice must be clearly indicated on the drawing. The project owner and the designer shall be responsible for the safety of the structures and equipments. The project owner shall be responsible for the safety of the structures and equipments. The project owner shall be responsible for the safety of the structures and equipments.
PROJECT OWNER : นายพงษ์ศิริวงศ์ ประเสริฐเจริญ SIGNATURE :
STRUCTURE ENGINEER : นายพงษ์ศิริวงศ์ ประเสริฐเจริญ SIGNATURE :

รูปที่ 3 ผังระบบระบายน้ำเสียของโครงการ

LAY OUT OF WASTE WATER TREATMENT SYSTEM 1:200 116/127

DATE	DESCRIPTION	REVISION RECORD	DRAWING NO.
			SN-10
			PAGE NO. / TOTAL 00 / 00
			DATE : 01-04-2557 SCALE : 1:200
			PROJECT NAME : Marina Express
			STRUCTURE ENGINEER : นายพงษ์ศิริวงศ์ ประเสริฐเจริญ SIGNATURE :
			ELECTRICAL ENGINEER : นายพงษ์ศิริวงศ์ ประเสริฐเจริญ SIGNATURE :
			SANITARY ENGINEER : นายพงษ์ศิริวงศ์ ประเสริฐเจริญ SIGNATURE :
			DRAWING BY : บริษัทภูเก็ต เอ็นไพร์เอนฟอร์ม จำกัด SIGNATURE :
			REVISION : 00
			DRAWING TITLE : LAY OUT OF WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
			DESIGNER : บริษัทภูเก็ต เอ็นไพร์เอนฟอร์ม จำกัด

โดยสุกิจพง ประมະรัตน์
การมาการผู้ตัด
ก้อน สิงหาคม 2557

ເຕືອນ ສຶກພາກມ 2557
(ແຈ້ງສາງອຸປະກອດ ປຸ່ມພາກ)
ຜູ້ກ່າວນູ້ກາວຕ່ານສິ້ນຫວາລິນ
ບຣິຕັ້ງ ພົມ ເຕີນ ເກມໂນມໂນໂກລ
ເຊື່ອຮັບຮັດ

蒙古文書

ପ୍ରକାଶକ

A compass rose with four quadrants. The top-left quadrant contains the letter 'N' (North). The other three quadrants are empty.

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐՈՂ Զ ԱՐԵՎ

LAY OUT OF DRAINAGE SYSTEM 1:200 118/12

(၂၀၁၅)

លេខាជាសម្រាប់ការបង្ហាញ 2557

(ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສັບສົນ)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କରୁଣାମେହିର ପଦମ୍ଭାବରେ ଏହାର ଅନ୍ଧାଳୀଙ୍କ ପଦମ୍ଭାବରେ ଏହାର ଅନ୍ଧାଳୀଙ୍କ


卷之三

ပဒ်မြန်မာ


2

HV INCOMING 1 : 200

119/127



ໜັງ ໂພນທິບອດຕະກິ 1 : 100



(๑๖) ยุทธศึกษา ปราบปรามอาชญากรรม จังหวัด
การเมืองผู้นำชาติการ
ประชุมที่ ๒๐๔๗ เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่ จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



၃၇၆ ရဟန်ဝါဒများ

卷之三

卷之三

PH

ZUKET ENVIS

ENVIRONMENTAL SERVICES

STRUCTURE ENGINEER : 7


SIGNATURE : 
SANITARY ENGINEER :

GNATURE :

၁၀ မှတ်တမ်းမြန်မာစာတရာ့ဝင်ရေးနှင့်ပြည်သူများအဖွဲ့၏အကြောင်းအချင်း

123/127

PROJECT NAME : Marina Express		DRWG. NO.
DATE	DESCRIPTION	PAGE NO.
	GENERAL NOTES : All dimensions on site, Only general dimensions, check and details etc. to be referred from as per project. The Architect or Engineer is not responsible for any error or omission in the drawing. ผู้ออกแบบฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดพลาด หรือลืมข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแบบ. ผู้ออกแบบฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดพลาด หรือลืมข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแบบ.	00
	PROJECT OWNER : นายสุรัตน์ พรมะนันดา	DRWG. TITLE : theta ทางเข้า-ออก จังหวัดชลบุรี
	SIGNATURE :	DATE : 01-04-2557 SCALE :
	ARCHITECT : นายวิวัฒน์ พรมะนันดา	STRUCTURE ENGINEER : นายวิวัฒน์ พรมะนันดา
	SIGNATURE :	SIGNATURE : ๙๗/7760
	SAFETY ENGINEER : นางสาวอรุณรัตน์ พรมะนันดา	ELECTRICAL ENGINEER : นายวิวัฒน์ พรมะนันดา
	SIGNATURE :	SIGNATURE : ๙๗/6117
	MECHANICAL ENGINEER : นายวิวัฒน์ พรมะนันดา	DRAWING BY : นายวิวัฒน์ พรมะนันดา
	SIGNATURE :	SIGNATURE :




ເຕືອນ ສິສັງහາຄມ 2555

(၁၉၅၂ ပြည့်လေးရွက်မှု နမော်ဖော်ပြန်)

卷之三


ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକିରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲୁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲୁ



ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ

200

ROCK FLARE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEVATION C 1 : 200

This figure is an architectural floor plan of a building. The plan includes several rooms labeled with their respective names and dimensions:


- ROOF LEVEL:** A large room at the top with dimensions 32'0" x 44'20". It features a central chimney and a small entrance.
- 3RD FLOOR:** A room above the roof level with dimensions 32'0" x 20'0".
- 2ND FLOOR:** A room above the 3rd floor with dimensions 32'0" x 20'0".
- 1ST FLOOR:** A room below the 2nd floor with dimensions 32'0" x 20'0".
- GROUND FLOOR:** A room at the bottom with dimensions 38'0" x 20'0".

The plan also shows various windows, doors, and interior partitions. A legend in the bottom right corner identifies symbols for ROOF, WALL, FLOOR, CEIL., and DOOR.

A 11

ELEVATION D 1 : 200

125/127



ເລກທີ ສົງລາຍງານ 2557

(ນາຍສេជ្ជលិនអារម្មណ៍នរោត្តមករុណីរ៉ាវ)


ក្រសាគរអេឡិចត្រូវការ

បរិន៍ងារ ទី ព្រះពុទ្ធបាល លេខ ៩៧ ផ្លូវ ៩៣ ភ្នំពេញ

(ԵԱՊԻՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

ក្រោម្យាម្មាករតាមីរាប់រៀបចំ

บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรสันเนชั่นอล เทคโนโลยี จำกัด



SECTION A-A 1 : 200

រូបភាព 13 រូបតែត A-A

126/127




เดือน สิงหาคม 2557
นายสุดารัตน์ ประชุมธรรมรงค์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



(นางสาวอรุณรัตน์ นุ่มก้าว)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด



ร่าง 14 รูป ตัด B-B

GENERAL NOTES :		PROJECT OWNER :	STRUCTURE ENGINEER :	ELECTRICAL ENGINEER :	DRIVING:
		นายพงษ์พันธุ์ ประเสริฐรัตน์ นายพงษ์พันธุ์ ประเสริฐรัตน์ นายพงษ์พันธุ์ ประเสริฐรัตน์			
DATE	DESCRIPTION	ARCHITECT :	STRUCTURE ENGINEER :	ELECTRICAL ENGINEER :	DRIVING NO.
		SIGNATURE :	SIGNATURE :	SIGNATURE :	REVISION RECORD
					PAGE NO. 00
					DRAWING TITLE : SECTION B-B
					DATE : 01-04-2557
					SCALE : 1:100

