



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๗๔ 通知

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เดอะคิทท์ บางกะดี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๐๒๘

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด เดอะคิทท์ บางกะดี ของบริษัท เสนาดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เดอะคิทท์ บางกะดี ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนดิวนาร์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ ๑๓-๑๘๐.๖ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๖ อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๔ ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน ๑,๐๒๔ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน ๓ ห้อง ซึ่งในการพัฒนาโครงการจะแบ่งพื้นที่การดำเนินการออกเป็น ๓ เฟส มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่โครงการเฟส ๑ มีขนาดพื้นที่ ๓-๓-๐๓.๓ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๑๘๘ ห้อง

พื้นที่โครงการเฟส ๒ มีขนาดพื้นที่ ๓-๐-๓ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๑๘๘ ห้อง


พื้นที่โครงการเฟส ๓ มีขนาดพื้นที่ ๓-๐-๒๕ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๓๓๒ ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย ๓๒๙ ห้อง

และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๓ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อมา บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เสนาดีเวล ล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เดอะคิทท์ บางกะดี ของบริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดปทุมธานีได้ออนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจังหวัดปทุมธานี ส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดปทุมธานีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษมลัตน์ จิตนาวี)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกะดี
ของบริษัท เสนาเดีวอลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกะดี ของบริษัท เสนาเดีวอลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนติวนานท์ ตำบลบางกะดี อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ 13-1-80.6 ไร่ หรือ 21,522.40 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 1,028 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,025 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 3 ห้อง ซึ่งในการพัฒนาโครงการจะแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 เฟส มีรายละเอียด ดังนี้

พื้นที่โครงการเฟส 1 มีขนาดพื้นที่ 3-3-03.3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 348 ห้อง

พื้นที่โครงการเฟส 2 มีขนาดพื้นที่ 3-0-3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 348 ห้อง

พื้นที่โครงการเฟส 3 มีขนาดพื้นที่ 3-0-25 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย มีขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 332 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพักอาศัย 329 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 3 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกะดี ของบริษัท เสนาเดีวอลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้




ผู้จัดการโครงการ
นายอธิวัฒน์ อัญลักษณ์ภาคย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ดูแลเอกสาร พฤศจิกายน 2557

(นายอธิวัฒน์ อัญลักษณ์ภาคย์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์ภาคย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เสนาเดีวอลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านล้างแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มี การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ง สิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยัง ต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป




บริษัท เสนาเดvelopment จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

พุทธศักราช 2557.....

(นายธีรวัฒน์ รัฐลักษณ์ภาคย์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัฐลักษณ์ภาคย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เสนาเดvelopment จำกัด (มหาชน)



(นายธีรวัฒน์ รัฐลักษณ์ภาคย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาทีในการหายใจอย่างลึกๆ ให้ได้ความสดชื่น


องค์ประกอบบางส่วนเดลล์		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรถainless steel	1.1 สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารทำให้สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป bị ปรับเปลี่ยนไป โดยจะดำเนินการรื้อถอนดินให้สูงกว่าดินน้ำด้านบน ประมาณ 0.5 เมตร การปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับจักรกรรมการดำเนินการก่อสร้างซึ่งแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไป แต่เมื่อถูกรื้อลงแล้วสภาพพืชพรรณจะเป็นพืชที่รากตื้น - การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเติมของโครงการ หลังจากการขุดตื้นทำฐานของอาคาร บ่อบาดาลน้ำเสีย และถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาณตันดูดหนักหมต 2,123.16 ลูกบาศก์เมตร อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินตามธรรมชาติ น้ำที่ถูกดึงออกจากบ่อบาดาลน้ำเสียและถังเก็บน้ำเสียที่ต้องการหามานำมาใช้ในกระบวนการผลิต - สภาพภูมิประเทศบริเวณบ่อบาดาลน้ำเสียที่รบกวน เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ตามความต้องการของมนุษย์ จนก่อให้เกิดความไม่สงบทางอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียที่ถูกปล่อยลงแม่น้ำ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมากที่สุด อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชญากรรมเช่นเดียวกัน 	<p>ก่อนก่อสร้างโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างผู้ช่วยครัว ห้อง 2 เมตร เลสิ่งสถาปัตย์จากวัสดุไม้เบ็ด 4 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังพื้นดินด้วยภารที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาจุลภัยในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ จัดระบบบ่อบาดาลและส้วงให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการซึ่งต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ออกตราชาณ เรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเือนที่ออกตราชาณ เรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจตรวจสอบอาคารบ้านเรือนในได้เลี้ยง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจอาคารพร้อมกับร่วมกัน เนื่องจากบ้านที่ร่วมกัน เป็นแหล่งกำเนิดของภัยคุกคาม แต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดภัยคุกคามใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียที่ถูกปล่อยลงแม่น้ำ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โดยไม่ต้องรับภัยซึ่งจะต้องสามารถป้องกันได้ทันที แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการไว้ให้กับผู้พักอาศัยในใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งชั้นต่อนก่อสร้าง ระบายน้ำเสีย แหล่งความรี่ของแต่ละชุมชนในการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ ให้ทราบโดยตลอดอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ 	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรถainless steel	2.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารทำให้สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป bị ปรับเปลี่ยนไป โดยจะดำเนินการรื้อถอนดินให้สูงกว่าดินน้ำด้านบน ประมาณ 0.5 เมตร การปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับจักรกรรมการดำเนินการก่อสร้างซึ่งแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไป แต่เมื่อถูกรื้อลงแล้วสภาพพืชพรรณจะเป็นพืชที่รากตื้น - การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเติมของโครงการ หลังจากการขุดตื้นทำฐานของอาคาร บ่อบาดาลน้ำเสีย และถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาณตันดูดหนักหมต 2,123.16 ลูกบาศก์เมตร อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินตามธรรมชาติ น้ำที่ถูกดึงออกจากบ่อบาดาลน้ำเสียและถังเก็บน้ำเสียที่ต้องการหามานำมาใช้ในกระบวนการผลิต - สภาพภูมิประเทศบริเวณบ่อบาดาลน้ำเสียที่รบกวน เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ตามความต้องการของมนุษย์ จนก่อให้เกิดความไม่สงบทางอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียที่ถูกปล่อยลงแม่น้ำ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมากที่สุด อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชญากรรมเช่นเดียวกัน 	<p>ก่อนก่อสร้างโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างผู้ช่วยครัว ห้อง 2 เมตร เลสิ่งสถาปัตย์จากวัสดุไม้เบ็ด 4 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังพื้นดินด้วยภารที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาจุลภัยในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ จัดระบบบ่อบาดาลและส้วงให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการซึ่งต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ออกตราชาณ เรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเือนที่ออกตราชาณ เรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจตรวจสอบอาคารบ้านเรือนในได้เลี้ยง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจอาคารพร้อมกับร่วมกัน เนื่องจากบ้านที่ร่วมกัน เป็นแหล่งกำเนิดของภัยคุกคาม แต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดภัยคุกคามใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียที่ถูกปล่อยลงแม่น้ำ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โดยไม่ต้องรับภัยซึ่งจะต้องสามารถป้องกันได้ทันที แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการไว้ให้กับผู้พักอาศัยในใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งชั้นต่อนก่อสร้าง ระบายน้ำเสีย แหล่งความรี่ของแต่ละชุมชนในการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ ให้ทราบโดยตลอดอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ 	มาตรฐานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



(၁၈၁၄) အောင် မရှိခဲ့ခြင်းကြောင်း မရှိခဲ့

3 /

(นัยสำคัญของความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญ)



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. ติดตั้งป้ายประกาศรับผิดชอบต้นทุนโครงการ เพื่อให้หัวหน้าฯ เป็นการก่อสร้างโครงการอาคารชุด เดอะ บีท บางกะดี เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร โดยจะชี้แจงเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะทางลาก่อสร้าง เสียที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และแบบอย่างติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง</p> <p>8. สำรวจและประเมินพื้นที่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ต้องรื้อถอน แหล่งเสียงมาก ดำเนินงานก่อนก่อสร้าง ถ้าระบบทาไฟฟ้า และน้ำประปาได้รับความเสียหายโครงการต้องรับผิดชอบโดยดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที</p> <p>9. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยการ รวมชั้งระดับ สำรวจภูมิศาสตร์ และระบบสุขาภิบาลของถนนก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด เพื่อบริหารจัดการด้านก่อสร้างและเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ พร้อมทั้งจัดที่จอดรถอย่างเพียงพอ สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยไม่เดือดร้อนบุคคลอื่น</p> <p>10. จัดทำแผนผังยังเบร์เรืองรากทุกชั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังที่ดี</p>	<p>มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

The logo for SENAI, featuring the word "SENA" in a stylized font inside a square frame, which is set against a larger diamond-shaped background.

ພາກ ၁၂

(କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ରଙ୍କରିତା ମଧ୍ୟରେ)

အေဒီတရားများဖြစ်သော ပရိတ္တရန္တများ
(နှစ်မြိုင်ရပ်ထောင် ပရဲလွှာများ)

၁၂၅

ตารางที่ 1 (2)	<p>รายการแสดงผลการหักภาษีเงินได้ของผู้เสียค่าดูแล มาตราการหักภาษีเงินได้ของบุตรและภรรยาของบุตรส่วนตัวของบุตร เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>โดยการขอค่าธรรมเนียม เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐๐ บาท จำนวน ๗๘๔ รายการ จำนวนเงิน ๗๙๔๒๒.๗๐ บาท</p>
----------------	--

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการที่สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการที่สิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระบวนการที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ช่วงก่อสร้าง</p> <p>ร่องเรียนให้แก่ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดิน และการซับสังกะปิงหลาຍ การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบป้องกันน้ำเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่ออาทิตย์บ้านพักอาศัยใกล้เคียงทราบ หากภูบดบังหันศีลภานพ แสดงและลงนามจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเจ้าของโครงการในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางเดินสู่ได้ ทันทีและแจ้งเจ้าของโครงการต่อไปพร้อมกับเอกสารจดแจ้งและตัวอย่างที่ได้รับมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ชั้น 2 ฝ่ายตากลับกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ตั้งรับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทางสองฝ่ายยอมรับ <p>ช่วงก่อสร้างระหว่างไฟสี 1, 2 และ 3 เต็จไม่พร้อมกัน</p> <p>ดำเนินการอย่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> จุดที่รู้สึกดีกว่า สูง 2 เมตร และใช้ผ้าใบปูบ่อต่อจากรากขึ้นไปอีก 4 เมตร ระหว่างไฟสี 1 เฟสที่ 2 และไฟสี 3 เพื่อช่วยบดบังหันศีลภานพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกัน 	<p>ร่องเรียนให้แก่ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดิน และการซับสังกะปิงหลาຍ การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบป้องกันน้ำเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>2. เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่ออาทิตย์บ้านพักอาศัยใกล้เคียงทราบ หากภูบดบังหันศีลภานพ แสดงและลงนามจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเจ้าของโครงการในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางเดินสู่ได้ ทันทีและแจ้งเจ้าของโครงการต่อไปพร้อมกับเอกสารจดแจ้งและตัวอย่างที่ได้รับมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ชั้น 2 ฝ่ายตากลับกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ตั้งรับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทางสองฝ่ายยอมรับ</p> <p>ช่วงก่อสร้างระหว่างไฟสี 1, 2 และ 3 เต็จไม่พร้อมกัน</p> <p>ดำเนินการอย่าง</p> <p>1. จุดที่รู้สึกดีกว่า สูง 2 เมตร และใช้ผ้าใบปูบ่อต่อจากรากขึ้นไปอีก 4 เมตร ระหว่างไฟสี 1 เฟสที่ 2 และไฟสี 3 เพื่อช่วยบดบังหันศีลภานพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกัน</p>	

นายธีร์วัฒน์ ธรรมชาติพงษ์มาศ และนางสาวบุญญาลักษณ์ รัตน์ภานุภากค์
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งเอช จำกัด (มหาชน)
และนายเชาว์พันธ์ วงศ์ (มาลง)

(นายสุวิทย์ วรรธนะดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัดกลุ่ม
บริษัท อีโคเซสเพิร์ม เอ็มจีเนียริ่ง จำกัด

1. จัดทำร่างสรุปตรวจสอบ ทง 2 เมตร และใช้ผู้ไม่เป็นต่องากว่า 3 ปี กวัก 4 เมตร ของหัวงานพนักที่ 1 เพื่อที่ 2 เดอะ พนักที่ 3 เพื่อหัววย ดำเนินการต่อไป

ซึ่งก่อสร้างระหว่างพศที่ 1, 2 และ 3 เตรียมพร้อมกัน

พุธศิริกานย 2557....
(นายธีรวัฒน์ รังษิลักษณ์กาน
ปริญญา เสน่ห์

The logo for SEN (Sociedad Ecuatoriana de Neurología) is located in the top right corner. It consists of the acronym "SEN" in a bold, sans-serif font, enclosed within a square frame. This square frame is positioned at the center of a larger diamond-shaped frame, which is formed by two intersecting triangles pointing towards each other.

5 / 163

โครงการอาชญากรรมที่ 1 (3) รายการแสดงผลการประเมินตามหลักคุณ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อสร้างโครงการอาชญากรรมที่ 1 (3) ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำทามที่ ตำบลบางงาด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดย คิท บางกอกตี้ ต้องรู้ทันติวานนท์ ตามแบบเกตตี้ ถ้าบุปผาไม่ยอม จึงหาดีบุปผานี

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของสารสิ่งแวดล้อม</p> <p style="text-align: center;">ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p style="text-align: center;">มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p style="text-align: center;">มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>บุคลากรภายนอกเข้ามารักษาในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดพื้นอุดพริก ให้ใช้น้ำจัดพรมก่อนทำความสะอาด เพื่อบรรกรดจ่ายของที่นั่นล้วนจะ 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 8.00- และ 12.00 น. ทุกวันและเช็ดพรมน้ำ ทุกครั้งก่อนงานว่างพื้นและ ทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการพั่งระบาดของเชื้อรัง 4. จัดให้มีการขยายน้ำด้วยเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วอวบน้ำก่อนที่ห้องสระวัง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสม โดยรวมtruthที่ใช้ชั้น ต้องมีการบีบต่อลมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่น บนพื้นภายนอกหรือระหว่างวัสดุทั้ง 5. จัดให้มีผ้าใบพับบีบลดความมห大道ที่กำลังเก็บรักษาให้มิดชิด</p>	<p>ดำเนินสัญญา 1. จำกัดระยะเวลาการทำที่มีเสียงตื้นให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงตื้นในเวลากลางวัน ของประชาชน และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารหรือการทำ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงตื้น โครงการต้องทำตัวยาม จะมีตัวระบุ และไม่ทำงานในยามวิกาล 2. ควบคุมการเกิดเสียงตื้นโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจาก เครื่องยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้า 3. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้</p>

พฤษภาคม 2557.....

卷之三

พฤษภาคม 2557

၁၃၈


ເສດຖາວົງຂອງນັກສຳເນົາ

6163

ตารางที่ 1 (4) รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิฟท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธีการ ทำงาน</p> <p>4. ผู้รับเหมาต้องควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง <u>ดำเนินการตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดติดตามเรื่องของรถบรรทุกชนสิ่งสกปรกต่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ห้ามรถต้ายาน载มและห้ามวางเป็นพิเศษ โดยจะพนวยอย่างถาวรสิ่งของข้าศูนย์ชุมชนและจุดที่เข้า-ออก หมู่บ้านหรือการ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องตรวจทางเข้า-退出 จราจรตลอดเวลาอยู่สร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกในช่วงชุมชนสิ่งสกปรกต่อสร้าง และตอนงาม จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ และของกินไว้สุดก่อสร้างภายใน โครงการอย่างเพียงพอ และสัดสากระยะทางเข้า-ออกโครงการ <u>ดำเนินงานก่อสร้าง</u> <p>1. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด ถ้าหากคนงานมีการกระทำผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน</p> <p>2. การเข้า-ออก เพื่อปฏิบัติงานทุกรายต้องมีการขอรับอนุญาต หรือแจ้ง บุตร</p>	<p>พ.ศ. 2557</p> <p>(นายศรีวัฒน์ รัฐวุฒิษฐ์ กานต์ และนางสาวนฤยาลักษณ์ รุจลักษณ์กานต์) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>นายศรีวัฒน์ รัฐวุฒิษฐ์ กานต์ และนางสาวนฤยาลักษณ์ รุจลักษณ์กานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เสนนาไดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SUNNA DEVELOPMENT CO., LTD. (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2557</p> <p>(นายศรีวัฒน์ วรวุฒิ วงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อัมเชิลเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมชัลเลนท์ จำกัด AMCHEL TEAM ENGINEERING & CONSULTANT CO., LTD.</p>



ตารางที่ 1 (5) รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอ่าวชุด เดอะ คิพ บางตะคัด ตั้งอยู่ที่บ้านพิราบ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดิน และภูมิประเทศ	- สภาพพื้นที่โครงสร้างหลังบ่อบาดาลจะดูดซับน้ำฝนอันด้านหน้า โครงสร้างภูมิภาคน้ำหนัก + 0.50 เมตร และจะปรับลด พื้นที่โครงสร้างให้ต่ำลงในการก่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งจะใช้ดินที่เกิดขึ้นจากการขุดหินราก ระบบ สาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลได้ดิน โดยมีดินชุด หงหงด 2,123.16 ตูกบาทก็เมตร ประมาณตันเมตร 21,522.40 ตูกบาทก็เมตร โครงการจะต้องนำดินจาก ภายนอกโครงการเข้ามาปรับบดเพิ่มประมาณ 19,399.24 ตูกบาทก็เมตร (21,522.40 – 2,123.16) คาดว่าจะ ใช้ 30 เที่ยววัน โดยรถบรรทุกขนาด 12 ลบ.ม. ใน ช่วง nok เวลาเร่งด่วน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 54 วัน	3. จัดให้มีดินนา่นทำความสะอาดด้วยรถบารหุก Wasserjet สำหรับ ภายน้ำเพื่อโครงการ โดยใช้ส่ายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากห้องบรรบรหุกให้สะอาดก่อนออกจากรถ โครงการและทำความสะอาดเดชชัพดิน เดชวัสดุก่อสร้างที่ ตกลงบริเวณนั้นและท่อระบายน้ำ	1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามซื้อปัจจัยของก่อสร้าง จราจร และกำชับพนักงานซึ่งรถหุกไปบีบตี ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้องขับรถตามความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่
1) การขุดตื้น-ถมตื้น และ การขุดส่งตื้น	2. กาวบี้นช แล้วตรวจสอบเบ็ดเตล็ดพนักงานซึ่งบรรบากภัณฑ์ไม่มีการใช้ สารเคมีตันดินออกห้องที่ต้องดูแลห้องที่มีสารเคมี ปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีดินนา่นทำความสะอาดด้วยรถบารหุก Wasserjet สำหรับ ภายน้ำเพื่อโครงการ โดยใช้ส่ายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากห้องบรรบรหุกให้สะอาดก่อนออกจากรถ โครงการและทำความสะอาดเดชชัพดิน เดชวัสดุก่อสร้างที่ ตกลงบริเวณนั้นและท่อระบายน้ำ	4. ห้ามจอดรถบารหุกตลอดแนวทั่วถนนสาธารณะและบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 5. จัดให้มีดินนา่นที่รักษาความปลอดภัยอันนิยมความสะอาดแก่ รถบรรทุกที่เคลื่อนเข้า-ออกโครงการ และบันধนตัวตนที่เพื่อ	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจสอบตาม เรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอต่อวัน 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการ เข้า-ออกของคนงานให้อ้อยในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น




พบรศักดิ์ ใจกลาง 2557.....
(นายธีรวัฒน์ อัญสิกษ์ภักดี แสงนนท์ สถาบันภูมิศาสตร์ บัญสิษณ์ภักดี)
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอติวเตอร์ปั้มนนท์ จำกัด (มหาชน)


พบรศักดิ์ ใจกลาง 2557.....
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

บริษัท ศิริชัย เทม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

8 / 163



องค์ประกอบของทำสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ได้ดิน โครงการจะต้องก่อสร้างรั่วโดยรอบผู้ที่โครงการพื้นที่ดินที่มีโครงสร้างพังเสื่อม แลบแนวปืนอ่อนกันดินดินพังหักลายที่เรียบปรับเปลี่ยนเป็นความนิ่นคงเดิม และแนวปืนอ่อนผ่านการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยในการก่อสร้างโครงสร้างจะใช้กันเพิงกันดิน เพื่อบร่องกันการพังหักของดิน และไม่มีการก่อสร้างเมืองทางเดินที่ต้องเดิน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มีวิศวกรโดยคาดคะเนการออกแบบบรรบากัยให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. ตรวจสอบอาคารร้างที่ดินเดิมโดยครุภารตลดซึ่งจะระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โดยการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนี้โดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการท้างงานที่ปลดภาระและแก้ไขช่องแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีเดิม</p> <p>3. กำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลซึ่งได้ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ห้ามขุดดินในช่วงเวลาลงดิน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัย</p> <p>4. จัดใช้ม้วงดูดลูบดิน บริเวณที่มีการขุดบ่อบรัตน์ตามที่มีความเสี่ยงสูงต่อการซึมซึบอาจก่อภัยก่อภัยการ โดยจัดให้มีตัวอย่างและหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ชุดดินตั้งก่อไว้ก่อนการปรับเปลี่ยน</p> <p>5. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน และติดน้ำที่ก่อให้เกิดความเตือตื่อรวมถึงจากการติดน้ำในโครงการ เจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที</p> <p>6. จัดระบบระบายน้ำชั่วคราวบนพื้นที่ก่อสร้างขนาด 0.3×0.3 เมตร และป้องกันด้วยกันน้ำ จำนวน 2 บ่อ ขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.2$ เมตร</p>	<p>ระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>



พ.



พ.

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)
ผู้อำนวยการงานสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอ็มจีเอ็ม เอ็นจีนิริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

บริษัท เสนนาไดโอลوبาร์เนนท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

รายการและผลกระทบทางสังคมของตัวอย่าง มาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมในกระบวนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นอุดหนุนราก ๑ (๘) โครงการฯ เดอะบี บาร์เกอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ครองการอุดารชุด เดอะ คิที บาร์เก็ต ต้องมีพื้นที่สำหรับตัวงานนี้ ทำบลอกงานคัด สำหรับเมือง จังหวัดทุกแห่ง

ตารางที่ 1 (10) รายงานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติawan พ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ขั้น 0.0005 ครป. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (4.35 ครป.) จะเพิ่มเป็น 4.3505 ครป. (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดได้)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซซัลฟ์ฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.000112 ครป. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.002 ครป.) จะเพิ่มเป็น 0.002112 ครป. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.30 รปpm) - ผ่านละอองรำ (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0008 ㎎./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.272 ㎎./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.2728 ㎎./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 ㎎./ลบ.ม.) - ผ่านละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0006 ㎎./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.126 ㎎./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.1266 ㎎./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรรมควบคุมมลพิษ (0.089 ㎎./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.0896 ㎎./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ㎎./ลบ.ม.) <p>2) ผลกระทบจากการซ่อนสิ่งสกปรก ร่าง - ผลกระทบจากผู้คนของระหว่างการซ่อนสิ่งสกปรกการรักษาสิ่งสกปรกผู้คนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในส่วนของห้องที่ต้องลงบนหน้าหรือ</p>	<p>ให้ผู้มาเปรียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>13. การผสมคอมนาร์ทหรือปูน การใส่ไส้ การกระทำได้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องกำ平安พื้นที่คิดคุณด้วยผ้าคลุมหรือในพื้นที่ที่สูงๆ หลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ต้านหนึ่รือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>14. จัดให้มีระบบการรักษาเรียนและแนวทางการสอนตาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นไป</p> <p>15. จัดติดความเรารถบรรทุกขนส่งสัสดึกยุปฏิกรณ์ก่อสร้าง ห้ามดาวเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น</p> <p>16. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่</p>	<p>พฤศจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... (นายวีระชน พิญลักษณ์ภานุค) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาเดียวสโตร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บริษัท เสนนาเดียวสโตร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บริษัท เสนนาเดียวสโตร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย</p>	

ตารางที่ 1 (11) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติwan พัฒนา ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง โดยโครงการจะขนส่งผ่านถนน ติwan	โครงการ โดยใช้สายสิ้นเปลืองตันสูง (Water Jet) ฉีดส่าง เศษถินออกจากรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอก โครงการ	โครงการ โดยใช้สายสิ้นเปลืองตันสูง (Water Jet) ฉีดส่าง เศษถินออกจากรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอก โครงการ	17. ขั้นบัญชาเต็มทั้งสิ้นที่ไม่ใช้แล้วของจากสถานที่ก่อสร้างอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสม
1.4 ระดับเสียง	- อาคารที่อยู่ใกล้เคียง และไดร์บบลอกห้องทางด้านเสียง จากการทางในทุกชั้นตอน ดือ กลุ่มบ้านพักอาศัย ทาง ด้านทิศเหนือ เชิงลาดว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก ที่สุด ต้องห้ามก่อสร้างนานรา จึงได้ยินเสียงจากกิจกรรมที่สุด ระดับ ปีรบ มวล 82.05 - 99.47 dB(A) (ค่า ระดับ มาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A)) จึง คาดว่าจะได้รับผล กritchakai หรือลดลงต่ำกว่ามาตรฐาน การก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกัน ในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - โครงการเลือกใช้กำแพงกันเสียงด้วย Metal Sheet ต้านทิศเหนือ ระดับเสียงจะลดลง 27 dB(A) เหลือ ประมาณ 55 - 70 dB(A) - เสียงรบกวนจากคนงาน จากการติดตั้ง หุตถุ ร่องเพลง และร่องเสียงจากห้องน้ำ ผู้พักอาศัยซึ่ง ทำงานที่远离ให้เกิดเสียงดัง	1. วางแผ่น เวลา และบริการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง แหล่งเรื่องสน สะเทือนให้มากที่สุด โดยการจัดตั้งช่วงเวลาให้เหมาะสม และ เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และเรือนแพที่อยู่ติดต่อกัน	สถานที่ตรวจ - บริเวณที่เดินหนีของโครงการ (ภาคที่ 8) ด้านทิศเหนือที่ต้องติดตามตรวจสอบ
	- เสียงรบกวนจากคนงาน จากการติดตั้ง หุตถุ ร่องเพลง และร่องเสียงจากห้องน้ำ ผู้พักอาศัยซึ่ง ทำงานที่远离ให้เกิดเสียงดัง	2. สำรวจว่ามีร่องหน้าก่อสร้าง และเจ้าของอาคารซึ่ง เดิมที่ติดต่อกับโครงการ หรือลดต่ำกว่ามาตรฐาน การก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกัน ในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 3. แผนงาน กำหนดเวลาที่ชัดเจน และให้ผู้พักอาศัยซึ่ง เดิมที่ติดต่อกับโครงการ ทราบวันเดียวกัน 4. จัดตั้งบอร์ด告知ผู้เดินทางที่มีเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-	Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วันต่อ เดือน - ทุกวันตลอดช่วงที่ทำฐานราก และรายงาน ผลทุกสัปดาห์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฐานราก และ หลังทำฐานราก เดือนละ 1 ครั้งต่อครึ่งปี เอกสารก่อสร้าง (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อา พนักจิกายัน 2557..... 


(นายธีรวัฒน์ รัชฎาภรณ์ภาควร์ ประธานเจ้าหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม บัญชีฝ่ายนักงาน)


กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14/07/2562 ณ สำนักงาน
บริษัท เสนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุจิญ วรรษิพรติชัย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคเชิร์ฟ เทคโนโลยี จำกัด จำกัด
ประจำที่ 14/163




องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ประเมินได้โดยอาศัยมาตรการโครงสร้าง เสียงเครื่องจักรบรรทุกหนักสูงสุดก่อสร้าง ในปริมาณ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p>	<p>17.00 น. และจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน ของประชาชน</p> <p>5. จัดตั้งบ้านที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อย ที่สุด และควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีแนวโน้มของกันเสียงด้วย Metal Sheet ติดกับบ้าน พักอาศัยของบุคคลอื่น กำแพงกันเสียงดังกล่าวสามารถลด ระดับความดังของเสียงได้ 2 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิด^{จากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่หุ่มชุมยอมรับได้ หรือวิธีการอื่น ที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้}</p> <p>7. เลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรรถให้ห่างจากอาคารใกล้ เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>8. เชื่อมต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง^{เช่น การจัด การจัดหัวส่วนรับ หรือป้องกันการระเบก การล้วงสอดกรรไกรสั่งงานตัวยกความผู้คนรถ}</p> <p>9. ตรวจสอบและติดต่อกำรรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ ที่ดี และมีผู้ดูแลรับผิดชอบเพื่อลดระดับเสียง</p> <p>10. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและผู้ในการตัดการเสียรากระบะปูนพื้น และวัสดุต่างๆ ทุกชนิด พร้อมห้องจัดภาระกันเสียงและผู้สำหรับ คงงาน</p> <p>11. ประชุมพัฒน์ประชานที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง พฤษภาคม 2557..... </p>	<p>เกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้อง เรียน ต้องจัดเดินทางที่ใช้ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาที่เปิดเผยให้</p> <p>(2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 6 เดือน และจัดสรายงานให้นายจันท์ เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

พฤษภาคม 2557.....
 นายสุวิทย์ วรรษณะดีชัย
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
 นางสาวอรุณรัตน์ แสงนนท์ ภานุราษฎร์
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท เสนอตัวเองเป็นที่ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557.....


นายสุวิทย์ วรรษณะดีชัย
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
 นางสาวอรุณรัตน์ แสงนนท์ ภานุราษฎร์



เอกสารได้รับอนุมัติเข้าสู่ระบบ
ระบบ DMS ของบริษัทฯ ตามกำหนดเวลา


15/163

ตารางที่ 1 (13) รายการแสดงผลการทดสอบตัวอย่างที่สำหรับ

มาตรฐานอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิพาน พิพาน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิพาน พิพาน จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 แรงสั่นสะเทือน	- การก่อสร้างอาคารโครงสร้าง บริเวณ PHASE 1 และ 2 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ บริเวณ PHASE 3 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ	<ul style="list-style-type: none"> ให้ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงวิธีการกำจัด ผู้รับเหมาต้องควบคุมงานก่อสร้างไม่ใช้สังเสียงสี昂ต์ การขย้ำภายนอกดูดบ้านใหญ่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตอกหิน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงแหลมมากขึ้น กำหนดให้รั้วย่านส่วนต่อขยายรั้วบ่อตัวอยู่ต่ำกว่าเรือ 20 กม./ชม. เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากภาระจราจรที่หนาแน่น จัดให้มีสตูดรอรับที่เหมาะสม เพื่อบริโภคภัยของวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง 	<p>มาตรฐานที่ต้องติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเดือน - ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ
1.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การก่อสร้างอาคารโครงสร้าง บริเวณ PHASE 1 และ 2 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ บริเวณ PHASE 3 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ อาคารที่อยู่ใกล้ และอยู่ติดกับตัวอย่างที่มีส่วนผสมของ Carbon หรือ Faser หุ้มหัวเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบในด้านเสียง จัดทำดูดีบัน ความกว้างประมาณ 1 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวเขตติดกับด้วยรอบโบครัวร์ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> การก่อสร้างของอาคารโครงสร้าง PHASE 3 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ และบ่อบริเวณ PHASE 1 และ PHASE 2 จะก่อสร้างฐานรากตัวยกหัวเสาเข็มแบบเจาะ การตอกเสาเข็มจะต้องใช้ผู้ที่มีส่วนผสมของ Carbon หรือ Fiber หุ้มหัวเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบในด้านเสียง จัดทำดูดีบัน ความกว้างประมาณ 1 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวเขตติดกับด้วยรอบโบครัวร์ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 	<p>มาตรฐานที่ต้องติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริโภคที่เห็นชอบโครงการ (ภาพที่ 8)



.....
.....
.....




พฤษภาคม 2557
(นายธีรวัฒน์ อัญลักษณ์ภานุคชัย ผลงานนักวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เสนอตัวเองเป็นที่จัด (มหาชน)

16 / 163

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเซลเลอร์ส จำกัด



องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		มาตรการติดตามตรวจสอบ	
ผู้ทรงระบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		ผู้ทรงระบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		ผู้ทรงระบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	
<p>เมื่อโครงการชุดดูดตันดูดระบายน้ำท่อน ทำให้หนี้อุ่นแรงสูง สูงเท่าน 4.87 มิลลิเมตร/วินาที (มาตรฐานไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)</p> <p>- ด้านทิศใต้ : รั้วสูง 2.5 เมตร และยาวประมาณ 6 ม. ติดไปเป็นบาน อุตสาหกรรมบางส่วนต์ กว้างประมาณ 6 ม. ติดไปเป็นบาน พักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง ของบ้านวินิลล่า แคลิฟอร์เนีย จะติดบานและห้องลับห้องลักษณะเดียวกัน 6.09 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเมื่อโครงการชุดดูดต้มลดลง สูงจะหักอ่อน ทำให้หนี้อุ่นแรงสูงสูงเทือน 3.65 มิลลิเมตร/ วินาที (มาตรฐานไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)</p> <p>- ด้านทิศตะวันออก : พื้นที่ว่างอย่างไร้ปูร่องโดยชั้น ตลอดแนว เขตที่ดินโครงการ กว้างประมาณ 20 เมตร ติดไปเป็นรั้ว สูง 2.5 เมตร และเชื่อมของสวนอุตสาหกรรมบางส่วนต์ กว้าง ประมาณ 6 ม. ติดไปเป็นบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน 6 หลังของบ้านวินิลล่า แหล่งพ่อเนยร์ จะได้รับแรง สูงสูงเทือนจากโครงการก่อสร้าง 2.15 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อโครงการชุดดูดตันดูดระบายน้ำท่อน ทำให้หนี้อุ่นแรงสูง สูงเท่าน 1.29 มิลลิเมตร/วินาที (มาตรฐานไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)</p>	<p>4. จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับ น้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนัก จรบทันใจได้เพียงพอ</p> <p>5. ก่อนเจาะเสาเข็มให้ใช้วิธีการเจาะนำก่อน (Pre-boring) เพื่อ ลดการสั่นสะเทือน และแบ่งตัวช้า</p> <p>6. การวางแผนติดตั้งการทำเสาเข็มให้แม่เหล็กตันต์นาเข็มกรวยจะไปใน ทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่สุด</p> <p>7. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาที่รับงานมาเข้ม^{ประเมิน} ประสานงานกับอาคารชั้นเดียวให้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เทียบ ไวกับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็น^{ประเมิน} หลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย</p> <p>8. จัดทำประวัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้อง^{ประเมิน} ครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากการชำรุดเสียหายจากการ ก่อสร้างทั้งหมด</p> <p>9. จัดให้มีจุดรับเรื่องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยเฉพาะผู้รายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ โดย เมื่อได้ความเสียหายต้องมาตราบเรื่องข้างต้น โครงการ จะต้องเข้าไปดูแล และรับผิดชอบทันที</p>	<p>ระบบบำบัดการก่อสร้าง</p> <p>(1) จัดให้มีห้องน้ำที่รับน้ำร่องเรียนที่อาจ เกิดจากภารก่อสร้าง หากพบว่ามีร่อง รั่วไหลเรียน ต้องจัดเตล姣หัวที่ข้าราชการจะสอน และนำไปใช้ปูพื้นที่เพียงพอ</p> <p>(2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขแล้ว ทราบผล ทราบผลต่อเมื่อ ทุก 6 เดือน แต่ละจัดส่งรายงานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้ทรงระบท่อสิ่งแวดล้อม</p>		


ສາທາລະນະລັດລາວ

អាជីវការ សហព័ន្ធសាខាបែងការ ចំណាំ (បាត់ដុយ)
KINNA DEVELOPMENT CO., LTD COMPANY LIMITED 17 / 1163

၁၃၆

(นายสุวิทย์ วรรณาภรณ์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

អាជីវការ សហព័ន្ធសាខាបែងការ ចំណាំ (បាត់ដុយ)
KINNA DEVELOPMENT CO., LTD COMPANY LIMITED 17 / 1163



ตามมาตราที่ 1 (16) รายการแสดงผลการประเมินและต้องมีสำเนาคู่นี้ มาตรการป้องกันภัยแล้งแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยแล้งในอนาคต ตามมาตรางบประมาณตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการฯ ตามมาตรางบประมาณตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป จังหวัดทุกแห่ง ผู้ดูแลโครงการฯ ต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการฯ ตามมาตราที่ 1 (16) รายการแสดงผลการประเมินและต้องมีสำเนาคู่นี้ มาตรการป้องกันภัยแล้งแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยแล้ง

องค์ประกอบของภาษาสิ่งแวดล้อม	<p>ผลกรอบบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม</p>
	<p>(4) มีกฎบัญญัติแบบพิจิราโนมาตร เช่น ถังบุบเพลิง ถุงหratio เป็นต้น</p> <p>(5) ทราบคำทำให้คนของว่าสาปิดก้าช สะพานไฟ สำหรับตัด กิรณะสำเพ็ฟฯ</p> <p>(6) อย่างไรก็ตามน้ำท่วมในชั้นที่สองสูงๆ เพราะเมืองเกิด แผ่นดินไหวอาจทำลายได้</p> <p>(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น</p> <p>(8) มีการวางแผนเรื่องจุดพัฒนาที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้อง พลัดถอยกัน เพื่อมาร่วมตัวกันอีกด้วย</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประวัติศาสตร์ที่เป็นเครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เห็นได้ด้วยตา เช่น บริเวณหน้าหอโภภัยในลิฟต์</p> <p>4. แผนการเผยแพร่วิธีการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) อย่างใดใจ พยายามควบคุมสติ</p> <p>(2) ถ้าอยู่ภายนอกห้องพัก ให้ยกหรือห้อมอยโดยไม่ส่วนของห้องพัก ที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง</p> <p>(3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตัดสินใจหนี และรับรองจากอาจารย์ ครูเร็ว หนีจากการลิฟต์ทันที</p> <p>(5) อย่าใช้โทรศัพท์ หรือสื่อสื่อสารให้เกิดเพลวหรือประกายไฟ</p> <p style="text-align: right;">๔๑๖</p>

WILFRED T. GRIFFITHS 2557.

ก กรรมการผู้มีอำนาจ
บัญชีทั้ง เสนอติดต่อไปรับหนังสือตัด
มูลค่าของงาน

(ଶ୍ରୀମତୀ ନାନାକିରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)

บริษัท ออดิโอซีซั่นต์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด

องค์ประกอบอุบัติภัยที่สำคัญ		ผู้กระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
			<p>เพราะอย่างลึกซึ้งว่าอยู่เบื้องหน้า</p> <p>5. แผนหนังสือการกัดแต่งต้นใหม่</p> <p>(1) ตรวจสอบตัวเองและคุณรับข้างๆไว้ตั้งรับบาดเจ็บหรือไม่ให้บุญพรมพยาบาลเบื้องต้นก่อน</p> <p>(2) รับเอกสารจากอาจารย์ที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทำรุกรานข้อหาคราวหรือพังหล่ายได้</p> <p>(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพื่อรองอาชญากรรมเมืองหรือวัสดุแหลมคมอื่นทำให้ตัวรับบาดเจ็บ</p> <p>(4) ติดร่วงสายไฟ หอน้ำ ห้องน้ำ เพื่อบรรจุน้ำกันการเกิดอุบัติเหตุจากก้าวซึ้ง หากได้ลิ้นไฟปิดประตู ห้ามท่างหุบบาน</p> <p>(5) ให้ออกหักหักจากบริเวณที่มีเส้าไฟฟ้า ชุด เสื่อสูงสุดถึงสามเมตรดึง</p> <p>(6) เปิดวิทยุพังค์ค่านะนำวุกจิ้น อย่าใช้โทรศัพท์นอนจากจำเป็นจริงๆ</p> <p>(7) สำรวจน้ำดูความเสียหายของห้องล้วง แลบท่อทันทีที่ห้องน้ำชำรุด</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรือคาดหวัง</p>	<p>ผลกระบวนการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระบวนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม</p>
1.7 ทรัพยากรน้ำ			<ul style="list-style-type: none"> - ภายในบริเวณพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้ำผิวน้ำ ส่วนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบแหล่งน้ำ แห้ง ดังนั้น ผู้ดูแลต้องดูแลอย่างดี ไม่ปล่อยให้มีสิ่งของตก落在ดินน้ำ เพื่อตัดตัดก่อนจำนวน 2 บ่อขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.2$ เมตร ก่อนจะระบายเฉพาะน้ำที่สะอาด ไม่สกปรก นกอพื้นที่โครงการ - จัดให้มีห้องน้ำร่วมกันที่อยู่ริมแม่น้ำ ขนาด 0.3×0.3 เมตร และจัดให้มีบ่อตักตะกอนดิน เพื่อตัดตัดก่อนจำนวน 2 บ่อ คลองบางหลังเซี่ยงราก ห้างจากพันที่โครงการประมาณ 380 เมตร โดยมีการใช้ประปาไซซ์น้ำเพื่อร่องรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมทางประมง และสามารถใช้ประปาไซซ์น้ำเพื่อการ จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง/ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง/ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง/ห้อง 	<p>ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของน้ำที่ออกมารีบูตต์ลงแม่น้ำ</p> <p>ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของระบบประปาที่ออกมารีบูตต์ลงแม่น้ำ</p> <p>ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของน้ำที่ออกมารีบูตต์ลงแม่น้ำ</p> <p>ตามมาตรฐานด้านคุณภาพของน้ำที่ออกมารีบูตต์ลงแม่น้ำ</p>

1 (19) รายการแสดงผลกรุงเทพมหานครที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการอาชญากรรม ครอบคลุม ด้านที่ ๑ ดังนี้

โครงการอาหารชุมชน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากการซ่อมบำรุง 5.04 ถูกบากเมืองตระ/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.35 มิลลิกรัม/ลิตร (ระยะ,2530) <p>2. ปริมาณบานพัฒนาฯ</p> <p>ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น : ต้นงานก่อสร้างห้องน้ำ 200 คubic เมตร/วัน คาดจะมีปริมาณน้ำเสียห้องน้ำ 11.2 ถูกบากเมืองตระ / วัน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากการอrobe ซักล้างประมาณ 10.08 ถูกบากศักดิ์ เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.34 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง,2534) - นำเสียจากห้องส้วม ติดต่อกันอยู่ 10 ช่องน้ำเสียที่เกิดขึ้น (ระยะ,2530) ประมาณ 1.12 ลบ.ม./วัน หรือ 0.14 ลบ.ม./ห้อง/วัน BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร 	<ul style="list-style-type: none"> 7. จัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะตกใส่ในแหล่งน้ำ ตลอดจนการขุดตื้นๆ บนพื้นที่ 8. รบกวนติดตามงานใช้ห้องน้ำที่สะอาด ไม่มีเศษขยะหลงเหลือ 9. ห้ามทิ้งเศษขยะ/เศษสักดิ์ออกส้วม/เดนกันที่ใด ๆ ลงในท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลการประเมิน</p>
		<p>2. ทรัพยากรช่างภาพ</p> <p>2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก</p>	<p>จากการสำรวจพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินน้ำตื้นๆ ที่มีพืชต่างๆ 滋生 พบว่า พืชต่างๆ เป็นพืชที่ทนทานต่อความชื้น แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆ ทำให้พืชต่างๆ ตายไป คงเหลือแต่เศษซากที่漂浮อยู่ในน้ำ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้</p>	<p>1. สำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงค้างคาว และสัตว์ป่าภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจาก เนื่องจากพืชต่างๆ ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทำให้สัตว์ป่า ได้หัวหน้าค่านงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับสัตว์ต่างๆ วางเพื่อขอจากพนักงานโครงการ ไปยังสถานที่เหมาะสม</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าค่านงานควบคุมไม่ให้คนงานก่อสร้างจับหรือทำร้ายสัตว์เลี้ยงค้างคาว แต่สัตว์ป่ามาทำเป็นอาหาร บ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ บ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ</p>

ตารางที่ 1 (20) รายการแสดงผลการสั่งແຈດล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกก์ บางกอก ตี้ ต้องยุทโณนิพานนท์ ตำบลบางกอกตี้ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พืชพรรณที่พูบในพื้นที่โครงการ ไม่ยืนต้น ได้แก่ ต้นกระถิน และต้นตะขบ นอกจากจะเป็นไม้ทุ่มเตี้ย และพืชที่บางส่วนปกคลุมไปทั่วอย่างดกดอนดินที่ชื้นอยู่ทั่วไป และสัตว์ที่พบเป็นสัตว์เลื้อยคลานประน้ำ กึงก่า จิ้งจอก และสัตว์ปีกประน้ำชนิดกระজาก นกเขาน้ำนก และนกกระแตตัวเด็ก (Red-wattled lapwing) และสัตว์เลี้ยงตามบ้าน ด้วยริมพันธุ์ไม้ เช่น ลิ้นจี่ ไม้พานพันธุ์ไม้ และสัตว์ที่หายตัวหายตัวจากการอุบัติภัยในบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	-	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่พบแหล่งน้ำผิวน้ำแต่อย่างใด ส่วนบริเวณใกล้เคียงพบแหล่งน้ำ 1 แห่ง คือ คลองบางหักลงเรียกว่า ห้วยจากพัน เปิดต่อสาธารณะ ยาว 380 เมตร โดยมีการใช้ปะยางพื้นที่ชาวบ้านรับน้ำทั้งจากใจกลางบัง propane tank และสามารถใช้ประบาร์บอนเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการกรอง ปรับปรุงคุณภาพพาน้ำทั้งหมดก่อน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ซึ่งไม่มีการกู้ภัยมาใช้ และส่วนน้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอย่างใด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ชั่วคราวก่อสร้างประมาณ 14.0 ลบ./วัน ได้รับบริการน้ำประปาจากบริษัทส่วนภูมิภาคปทุมธานี ซึ่งมีสัดส่วนน้ำอย่างมากเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ผลิตจ่ายกรณีไม่มีมาตราการลดผลกระทบ อย่างไรให้เกิดการขาดแคลนน้ำ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหมุดสำรวจน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นจุดสี่เหลี่ยม บนดิน ขนาด 5 ถูกบล็อกเเมตร จำนวน 3 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.1 วัน 2. จัดทำหมุดสำรวจน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ถูกบล็อกเเมตร จำนวน 4 ถัง สามารถสำรองน้ำได้นาน 1.4 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังเหตูล้อม
ของมนุษย์	พนักพิงภายนอก 2557..... (นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาณุ แอลเอบีเอฟ บีช จำกัด)	พนักพิงภายนอก 2557..... กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาติวเตอร์บีบีบี จำกัด (มหาชน)	 <p>นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการต้นสังเหตูล้อม</p> <p>บริษัท ลีซซิสเซเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมซัลตэнท์ จำกัด</p>
3.1 การใช้ชั่วคราว			 <p>พนักพิงภายนอก 2557..... (นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาณุ แอลเอบีเอฟ บีช จำกัด)</p> <p>บริษัท เสนนาติวเตอร์บีบีบี จำกัด (มหาชน)</p>

บริษัท เสนนาติวเตอร์บีบีบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลีซซิสเซเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมซัลตэнท์ จำกัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บริษัทฯ ดำเนินพื้นที่ก่อสร้าง และมีผู้ใช้ที่สำคัญ รายอื่นในพื้นที่	3. การเบิกดิน เข้าสู่บ่อเก็บน้ำ สำรองไว้เบิกในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพื่อลดเสียงรบกวนจากการใช้งานของชุมชน 4. ตรวจสอบร่องรอย หากพบให้รับແกີซูโดยทันที 5. รถบรรทุกหัวดูดงานน้ำเข้าออกอย่างรวดเร็ว 6. เลือกใช้หัวที่มีคุณภาพดี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค 7. เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่บpareยดั้งเดิม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า	- การไฟฟ้านั่งเกลื่อนท่อสายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ และ อุปกรณ์ก่อสร้าง และการส่องสว่างในเวลากลางคืน คาดว่า เป็นการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงที่สุด ประกอบกับภาระขยายตัวใน การก่อสร้างเป็นเวลากี่เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 2565 หมายความว่าใช้ไฟฟ้าของชุมชน และการไฟฟ้าบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันมีผลมาจากการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนอย่างรุนแรง แต่ในบางครั้ง การจ่ายไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน ประยุตพัฒนาและมีอายุ การใช้ไฟฟ้าให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจส่งผลต่อ การกระชากไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากระแสทุกชุมชนได้	1. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอย่างภายในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชาก หากกระชากกับชุมชน 2. การจ่ายไฟฟ้าและพัลส์งานสั่นสะบัดเพื่อบรรเทือนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎจราจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 4. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประยุตพัฒนาและมีอายุ การใช้งานยาวนาน 5. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	1. จัดให้มีการทดสอบอย่างทorough ทุกช่วงของการก่อสร้าง หลังจากที่ได้รับการติดตามและติดตามตรวจสอบทุกช่วงของโครงการ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ
3.3 การจัดการขยะ	1. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างจำนวน 200 คน ร้อยละเกิดขึ้นประมาณ 0.30 ลบ.ม./วัน ซึ่งเกิดจากคนงานที่ทำงานที่ทางเข้า-ออก ประมาณ 200 คน/วัน	พัฒนาจัดการขยะ 2557..... (นายรัชวิญ จันทร์สุขภัคดี และนางสาวมนูญาต์ อัญญาณ์ภัคดี) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนอตัวแทนประเมิน จำกัด (มหาชน)	1. จัดให้มีการซักซ้อมอย่างทorough ทุกช่วงของการก่อสร้าง และมีผู้รับผิดชอบทุกช่วงของโครงการ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ




24/163
Environmental Impact Assessment Committee

(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลต์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พัฒนาจัดการขยะ 2557.....
(นายรัชวิญ จันทร์สุขภัคดี และนางสาวมนูญาต์ อัญญาณ์ภัคดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอตัวแทนประเมิน จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (22) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอุตสาหกรรม เดื่อ ลูกหนาท ก ต ต งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๘ ตำบลนาจะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายจาก ceasefire ถือสิราก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่า เศษที่นิน เตาหมู เมือง และไม่แบบ เป็นต้น 2. <u>พื้นที่บ้านพักคนงาน</u> - ขยายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างภายในบ้านพัก คันงาน ประมาณ 0.60 ลบ.ม./วัน - ขยายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงาน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นแหล่งพายพันธุ์แมลงวัน ยุง หนอนและแมลงเพรอะบากของโรคติดเชื้อโรคต่างๆ นานาได้ - ขยายที่เกิดจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะนำลับไปใช้ใหม่ เช่น ในแบบ และบางส่วนสามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกปูน หรือเศษพืชพืชและส่วนที่หายเสียหายที่ผู้รับ^{เดือนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำไปกำจัด ดังนั้นเจ้าของให้ เกิดผลกระทบในระดับต่ำ} 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อลดภัยกันการส่องประชบ แหล่งพายพันธุ์แมลงวัน 2. ภายในบ้านพักคนงาน จัดให้มีภาระรองรับบุคลากรอย่างพอเพียง 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 5 ถัง และถัง ขยะแห้ง 5 ถัง 3. จัดพื้นที่อย่างน้อยสักถูกอย่างน้อยสักถูกต่อวัน เพื่อความเป็นระเบียบ และสอดคล้องต่อการจัดเก็บ โดยถูกแยก成ภาระหัวงเศษวัสดุที่ สามารถนำไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่จะต้องนำไปใช้ 4. กำชับคนงานที่ขยายบ้านพักคนงานรองรับที่จัดสรรให้ อย่างเคร่งครัด 5. ตรวจสอบบัญชีห้องน้ำโดยรายเดือน แหล่งหากาวและสีรองรับ เป็นประจำ เพื่อมonitor แหล่งของแมลงลงสถาบัน หมุนเวียน แมลงวัน 6. ให้คนงานติดแต่เครื่องสักถูกอุ่นร่างที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เศษวัสดุที่ก่อสร้างที่ขาดได้ แหล่งเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็น ประจำวัน 7. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการนำขยายไปรบกวนที่ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระดับ หรือขยายให้ผู้รับเหมาเพื่อไม่ปะ ที่ดิน ที่นี้ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งสถานที่ที่จะหรือเปลี่ยนห้องน้ำเดิม วัสดุต่างๆ ให้เจ้าของโครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินและ ตลอดจนเมื่อมา ไปรับและจัดต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง 	<p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายธีรัชโน รัฐสกุลภานุคชัย และนางสาวมนฤศิลักษณ์ บุญลักษณ์ภานุคชัย)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนนาตีโวสคอมมิวนิคัฟ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายสุวิทย์ วรรษิพรดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท วีคัทส์เพิร์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด</p>



พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรรษิพรดิษฐ์)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนนาตีโวสคอมมิวนิคัฟ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธีรัชโน รัฐสกุลภานุคชัย และนางสาวมนฤศิลักษณ์ บุญลักษณ์ภานุคชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท วีคัทส์เพิร์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธีรัชโน รัฐสกุลภานุคชัย และนางสาวมนฤศิลักษณ์ บุญลักษณ์ภานุคชัย)

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธีรัชโน รัฐสกุลภานุคชัย และนางสาวมนฤศิลักษณ์ บุญลักษณ์ภานุคชัย)

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธีรัชโน รัฐสกุลภานุคชัย และนางสาวมนฤศิลักษณ์ บุญลักษณ์ภานุคชัย)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	- ช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน หากไม่มีระบบระบายน้ำ ที่ต้องการในพื้นที่ ก่อสร้างอาจส่งผลกระทบให้ผู้คนภายนอกพื้นที่เกิดการไหลลื่นออกนอกโครงสร้างได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดพาตะกอนดินบริเวณหน้างานให้ลื่นหล่นลงสู่หอรัตนบานา สถาระและ ตลอดจนพื้นที่และบ้านเรือนของบุคคลอื่นๆ ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ครั้งใด แล้วที่ศูนย์กลางน้ำที่หล่อนอยู่ใจกลางจากบริเวณน้ำที่เปิดเป็นทางเข้าออกในการก่อสร้าง	<p>ตัวยกร่องที่มีช่องว่างเรียบและพื้นฐานไม่ต่ำผู้รับเหมาขอโครงการนำขยะจากโครงการไปทิ้งที่ท้ามทึง โครงการจะกำหนดให้มีบ่อบาดาลแบบโถะ และจะต้องปรับเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงซัดใช้ค่าเสียหายต่อเจ้าของที่ดิน</p> <p>1. จัดให้มีระบบระบายน้ำช่วงฤดูฝนที่ก่อสร้างขนาด 0.3x0.3 เมตร เพื่อบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ก่อสร้างและบ่อตักดังก่อนดิน จำนวน 2 บ่อ ขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ก่อนระบายน้ำออกพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>2. หมั่นทำความสะอาดบ่อบาดาลหน้างาน เพื่อป้องกันมูลให้เตะดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและห่อรังบาน้ำสาธารณะ</p> <p>3. จัดให้มีห้องน้ำด้านในก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง สำหรับพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ร่องระบายน้ำบ่อตัก สำหรับโครงสร้าง-โครงสร้างทางเดิน 1 ถึง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประจำที่ร่องระบายน้ำบ่อตัดรอยละ 60 และถังเก็บօาก-กรองไว้อากาศ และถังเติมน้ำยาดูด 6 ถูกบาก็เมต จำนวน 1 ถุง</p> <p>4. จัดให้มีห้องน้ำด้านในบ้านพักคนงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง พื้นที่ร่องระบายน้ำบ่อตักสำหรับสิ่งแวดล้อมกรอบ-กรองไว้อากาศ จำนวน 2 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประจำที่ร่องระบายน้ำบ่อตัดรอยละ 60 และถังกรองไว้อากาศ แต่ถังต้องติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ติดตามตรวจสอบบุคคลพนักงานที่ก่อสร้างขนาด 1 เตือก/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p> <p>พัฒนา 2557..... (นายศิริวัชร์ วรรประดิษฐ์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>นายธีรัชช์ รัฐกฤษณ์ภาควิชัย ประธานสถาบันภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาติเวลลคอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พัฒนา 2557..... (นายธีรัชช์ รัฐกุญแจรัตน์ บริษัทช่างเทคนิค จำกัด) บริษัท บีดีซีส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซ็ปشن จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (24) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บังกะตี้ ต้องผ่านน้ำดูดน้ำที่ บำบัดน้ำเสีย ต่อไปนี้ จึงหัวเป็นที่น้ำ


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องตามตรวจสอบ ผลการทดสอบ
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>1) พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>คาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 12.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น 2 ส่วนตามจังหวะการเก็บน้ำเสียต่อไปนี้</p> <p>(1) ส่วนที่ 1 เกิดจากการซึมปุ๋น เพื่อก่ออุบัติประภัย 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียส่วนนี้จะระเหยแห้งได้ตามธรรมชาติ</p> <p>(2) ส่วนที่ 2 เกิดจากคนงานก่อสร้างประจำมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียจากห้องส้วม และการซักล้างที่ความสะอาด รายละเฉียดต่อวัน</p> <p>- น้ำเสียจากส้วม ประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่อง, 2534)</p> <p>- น้ำเสียจากการซึมปุ๋นประจำมาณ 5.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.35 มิลลิกรัม/ลิตร (เมษย์, 2530)</p> <p>2) พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> <p>คาดว่าจะมีน้ำเสียประมาณ 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น 2 ส่วนที่มาจากห้องน้ำและห้องครัว ทั้งสองส่วน มีค่า BOD ที่กับ 154.34 มิลลิกรัม/ลิตร (มหาน, 2534)</p>	<p>ชนิด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด</p> <p>5. สูบตอกอนในบ่อเกรอไว้กำจัดทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อไบโอดรอน</p> <p>1. จัดให้มีห้องน้ำดูดจากน้ำที่ก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง สำหรับพนักงานที่ก่อสร้างพื้นที่น้ำที่ดิน เสียแบบเกรอ-กรองไว้จากมาตรการเก็บน้ำเสียแบบบ่อตัน 1 ถึง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประสิทธิภาพการทำคราบต้องอย่างน้อย 60 ผลิตภัณฑ์กรองไว้ากาศ และถังเก็บน้ำที่ดินต้องติดตั้งตามที่กำหนด ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>2. จัดให้มีห้องน้ำดูดจากน้ำที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พื้นที่ห้องน้ำดูดน้ำเสียแบบบ่อตัน-กรองไว้รักษาตัว จำนวน 2 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประสิทธิภาพการทำคราบต้องอย่างน้อย 60 ผลิตภัณฑ์กรองไว้ากาศ จำนวน 2 ชุด ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด</p> <p>3. สูบตอกอนในบ่อเกรอไว้กำจัดทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อต้องเต็ม</p> <p>4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตอกอนออกจากบ่อเกรอไว้ ก่อกรองทั้ง ทั้งหมด พร้อมนำเข้ารื้อโรคตัวยากรอยบูดเข้าก่อน ก่อต่อไป</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

พ.ศ. ๒๕๕๗.....

 นายธีรัตน์ รัตน์สิงหนาட แสงนนทวงศ์ราษฎร์ (นายสิงหนาட)
 กกรรมการผู้อำนวยการ
 บริษัท เสนนาติเวลลอบเมือง จำกัด (มหาชน)
 ประจำสาขาเชียงใหม่ ถนนพหลโยธิน แขวงแม่เมา, เขตแม่เมา, เชียงใหม่ ประเทศไทย
 27/163

พ.ศ. ๒๕๕๗.....


 นายสุจิญ วรรษิรติษฐ (นายสุจิญ)
 ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (25) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดีไซน์ บ้านกลางดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานันท์ ตำบลนางรองตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
(บุญส่ง, 2534)	- น้ำเสียจากห้องส้วม ประมาณ 1.12 ลบ.ม./วัน ค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร	ชั่วคราวก่อสร้างจะมีการขุด深วัสดุก่อสร้างจะทำให้เกิดการก่อขวางการจราจรและภาระติดขัด การบนถนนส่วนล่างสุดและถนนก่อสร้างประมาณ 30 เมตร/วัน โดยใช้ถนนดินทิวานันท์ ดังนั้น การพัฒารายการปริมาณรถจะน้อยลงส่วนล่างสุดก่อสร้าง และขณะส่วนบนจะพิจารณาที่ถนนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนี้ - การขุด深วัสดุก่อสร้าง ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ ประมาณ 5 เที่ยว (PCE = 1.3) ช่วยลดความเสียหาย (6.00-9.00 น.) หรือ 5 คันต่อชั่วโมง หรือ (5x1.3) เท่ากับ 6.5 PCU/ชั่วโมง และช่วงร่องตัววันเย็น (16.00-19.00 น.) หรือ (5x1.3) เท่ากับ 6.5 PCU/ชั่วโมง	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกบน深วัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำசับบห้ามบรรทุกความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างมากเมื่อเข้าสู่ช่วงดัชชุนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และเมื่อถึงการซ่อมบำรุงถนน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกและภาระทางสีเขียวในช่วงเช้า วันที่เก็บขยะ จัดการจราจรและห้ามเดินทางและจราจร ให้สามารถเดินทางได้สะดวก ให้รถบรรทุกจอดอยู่ที่จุดที่กำหนด บริเวณที่ตั้งงาน
3.6 การคมนาคม และ การขนส่ง	ชั่วคราวก่อสร้างจะมีการขุด深วัสดุก่อสร้างจะทำให้เกิดการก่อขวางการจราจรและภาระติดขัด การบนถนนส่วนล่างสุดและถนนก่อสร้างประมาณ 30 เมตร/วัน โดยใช้ถนนดินทิวานันท์ ดังนั้น การพัฒารายการปริมาณรถจะน้อยลงส่วนล่างสุดก่อสร้าง และขณะส่วนบนจะพิจารณาที่ถนนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนี้ - การขุด深วัสดุก่อสร้าง ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ ประมาณ 5 เที่ยว (PCE = 1.3) ช่วยลดความเสียหาย (6.00-9.00 น.) หรือ 5 คันต่อชั่วโมง หรือ (5x1.3) เท่ากับ 6.5 PCU/ชั่วโมง และช่วงร่องตัววันเย็น (16.00-19.00 น.) หรือ (5x1.3) เท่ากับ 6.5 PCU/ชั่วโมง	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกบน深วัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำசับบห้ามบรรทุกความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างมากเมื่อเข้าสู่ช่วงดัชชุนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และเมื่อถึงการซ่อมบำรุงถนน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. คาดการณ์และติดตามสถานะทางสีเขียวในช่วงเช้า วันที่เก็บขยะ จัดการจราจรและห้ามเดินทางและจราจร ให้สามารถเดินทางได้สะดวก ให้รถบรรทุกจอดอยู่ที่จุดที่กำหนด บริเวณที่ตั้งงาน	- ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกและภาระทางสีเขียวในช่วงเช้า วันที่เก็บขยะ จัดการจราจรและห้ามเดินทางและจราจร ให้รถบรรทุกจอดอยู่ที่จุดที่กำหนด บริเวณที่ตั้งงาน	



พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

นายวิรัฒน์ รัตน์ลักษณ์ แฉล้ม
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนต์เวลล์ปั๊ม จำกัด (มหาชน)
เอกสารนี้ออกโดย พ.ร.บ. กฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี มาตรา ๔๘ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี พ.ศ. ๒๕๔๙



พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายวิรัฒน์ รัตน์ลักษณ์ แฉล้ม
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนต์เวลล์ปั๊ม จำกัด (มหาชน)
เอกสารนี้ออกโดย พ.ร.บ. กฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี มาตรา ๔๘ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีทีซีส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เอกสารนี้ออกโดย พ.ร.บ. กฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี พ.ศ. ๒๕๔๙


พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายวิรัฒน์ รัตน์ลักษณ์ แฉล้ม
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนต์เวลล์ปั๊ม จำกัด (มหาชน)
เอกสารนี้ออกโดย พ.ร.บ. กฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องฟ้องแพ้คดี พ.ศ. ๒๕๔๙


ตารางที่ 1 (26) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรฐานการรักษาพยาบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามที่กฤษฎี ต้องอยู่ที่ถนนพิราบาน พิราบาน สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิราบาน พิราบาน สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


องค์ประกอบของที่ดินและทรัพย์สินที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เร่งด่วน และเร่งด่วนยืน เท่ากับ C B และ C	เจ้าจราจรถลอดซัฟเฟิลวอล์ฟเข้าออกสู่ภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกในช่วงชั่วโมงสูงต้น วันต្រุกต่อกันสู่และคุณงาน 7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ เเละกองเก็บขยะสุดก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ 8. วางแผน และจัดการการขนส่งสุดยอดบุคลากรที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม โดยกำหนดช่วงการขนส่งไว้นอกช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า และเขียน 9. ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตากฝน การระบายดินของเศษตัน และหิน เมื่อรดணต์ผ่าน กรณีที่ความชื้นของวัสดุก่อสร้างน้ำท่วม ก่อภาระบนทางท้องที่ติดตั้งสัญญาณไฟร้อนบนตัวตามหลังหน้างานให้ตัดขาด และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการขนส่งทางบก 10. รดน้ำทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำประภากันอุบัติเหตุลดระดับเวลาที่ร่วง และก่อสร้างโดยตรง การและเมื่อมีการซ่อมรัฐเสียหายก็ต้องจัดการบูรณะทุกสุดก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีในสภาพเดิม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามที่กฤษฎี ต้องอยู่ที่ถนนพิราบาน พิราบาน สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	พฤศจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท บีเคซีรีดิม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การก่อสร้างอาคารของโครงการ กรณีที่มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อ官หนาทางสถาปัตยกรรมได้ รายละเอียดดังนี้ 1. เมืองรองรับจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2546	- พฤษจิกายน 2557..... (นายธีรัชญ์ รักสักษณ์ภาควิชัย ประธานสภากមธ รัฐสภา)	พฤษจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนตี้เวลลอบาuman จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนตี้เวลลอบาuman จำกัด (มหาชน) เมืองรองรับจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2546 29/163



องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- พื้นที่ทำการอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลข 1.22 (สีเหลือง)	<p>1) ห้องน้ำบ้านเรือนหมาภัยเลข 1.22 (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่เดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชภัฏ การศึกษา บุคลากร และสถาบันธุรกิจการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนรับประทานใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่เดินเพื่อจัดการอื่นให้ใช้พื้นที่เดิมไม่กินร่องรอยและรื้อบร้อบ ที่ดินประเวณีในแต่ละบริเวณที่ตั้งบนพระภูเขา หัวแม่ป่าฯ ประมาณที่ดินเพื่อจัดการตามที่กำหนด 11 ไร่โดย ตั้งต่อไปนี้</p> <p>(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเพณี ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีทักษะภาระทั้งนี้ และโรงเรือน นำบ้านด้วยธรรมของชุมชน สำหรับปรับเปลี่ยนหมายเลขอ 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34 และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 4 ของภูเขาทราย จับที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้เป็นตามกฎหมายทั่วไป</p> <p>ผู้ใช้งานห้ามทิ้งขยะที่ตบบลงพื้น ตบบลงสวนพบรักษา ตับบลปภ.บ้านกรังและ ตับบลปภ.บ้านกลาง ตับบลปภ.บ้านกลาง และตับบลปภ.บ้านปงรอก อีกคราวเมื่อลงปุ่มรบานี้ จะต้องมีคำพังเพิงปีรี ��ความสกปรกในรูป บีโอดี</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	 <p>นายสุวิทย์ วรตะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... นายสุวิทย์ วรตะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... (นายธีรวัฒน์ รัตนลักษณ์กุศล) กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... (นายธีรวัฒน์ รัตนลักษณ์กุศล) กรรมการผู้มีอำนาจ</p>

ตารางที่ 1 (28) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอ่าวคาดุด เดอะ ลิฟ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติawan ที่ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND) ต่อ กิโลเมตรว่าด้วยการส่งเสื่อรวมและรักษาดู管ภาพสิ่ง แวดล้อมเห็นช้าตีไม่เกินวันละ 1 กิโลเมตร</p> <p>(2) สถานที่ปรับรักษา สถานที่ที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับรักษาปิโตรเลียมและน้ำมันหก แต่ ไม่มายตามรวมถึงสถานีบริการ ร้านจานหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จัดหน่วยอาหารที่ใช้ก๊าซ สำหรับปรุงอาหารหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของกรี กรุงเทพฯ ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติตราบุญอมาตร พ.ศ. 2522 ห้ามสถาน ที่ปรับรักษาและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย การบรรจุปิโตรเลียมเหลว</p> <p>(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้อง^{ชื่อ} ขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อ เพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ บริเวณหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของกฎหมาย ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอมาตร พ.ศ. 2522 ห้ามสถานที่ใช้ก๊าซ และการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และสถานีบริการ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



พ.ศ. 2557
(นายสุวิทย์ วรรณะรดติช)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพลน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด




พ.ศ. 2557
(นายธีรัช พันธุ์ลักษณ์นภกานຍ) และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์นภกานຍ)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอ็นเตอร์เพรสโซ่ จำกัด (มหาชน)
ประจำที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารฉบับนี้ออกโดย บริษัท เอ็นเตอร์เพรสโซ่ จำกัด (มหาชน) ประจำที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 (29) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ ลิฟท์ บางกะศี ต้องผู้คนด้านที่ ตำบลนาขอกตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>นำมั่นเชื่อเพลิงตามกฎหมายว่าต้องการควบคุมนำมั่นเชื่อเพลิง</p> <p>(4) เสียงมา โคล กระเบื้อง สูกร แฟบ ห่าน เปิด ໄก ง จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า</p> <p>(5) ส้าน และถ่านในสถานที่ตามกฎหมายว่าด้วยส้านและถ่าน</p> <p>(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและประริเวณหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของหมู่บ้านที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>(7) จังหวัดที่ตั้งเพื่อประกอบอุตสาหกรรม</p> <p>(8) โรงมอสีตัว</p> <p>(9) กำจัดมูลฝอย</p> <p>(10) ซื้อขายเครื่องเสียง</p> <p>(11) ห้องแลง หรือตึกและห้องพัฒนาระบบทามเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.34, 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ของหมู่บ้านที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์
(ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม)
บริษัท อีโคชีส จำกัด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2557.....
(นายธีรวัฒน์ รังษีลักษณ์ภานุค ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนต์เตอร์เรียล อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิจิทัลโซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

32/163


ตารางที่ 1 (30) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดำเนินการตามมาตรการ พศ.2522</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ประบบชนิดน้ำรีโนรูฟแบบแม่น้ำ คล่อง ถาวร หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีห้องตามแนวชุมชนริมแม่น้ำ คล่อง ถาวร และหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่อนุญาต 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
3.8 การสื่อสาร และ โทรศัพท์	<p>อาคารโครงสร้างเป็นอาคาร สูง 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความบันเทิงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยในบริเวณสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3,5,7,9,NBT,TPBS โดยอาคารโครงสร้างอาจบันทึกลักษณะวิทยุโทรทัศน์ในบริเวณอาคารทางด้านหลังเห็นด้วย</p>	<p>- หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียงบ้านเดิมคลื่นรับสัญญาณโทรศัพท์จากสถานีโทรทัศน์ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยน้ำแลและดำเนินการปรับเปลี่ยนรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีบ้านรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว โดยโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบ้านโทรศัพท์และจานดาวเทียมให้ทราบและดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์นั้นหากอาคารโครงสร้าง ณ วันที่เริ่มต้นมีก่อสร้าง และจะต้องติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนนิติบุคคลสถานีโทรทัศน์โดยในหนังสือต้องถกส่วนราชการบุคคลและหมายเลขอรหัสพัฒนาบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องกรอกตัวชี้ 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องตามมา เพื่อเจรจาหาข้อยติที่ปัจจุบันครอบคลุมต้องของผู้รับส่วนราชการ ผู้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและลงนามผู้ยอมรับ</p>	<p>พ.ศ.2557..... (นายธิรัชช์ รัฐฤทธิ์ วรรณประดิษฐ์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนนาติวานนท์จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2557..... (นายธิรัชช์ รัฐฤทธิ์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตลาดสิ่งแวดล้อม บริษัท อิมาร์สitem เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด พ.ศ.2557..... </p>

(นายธิรัชช์ รัฐฤทธิ์ วรรณประดิษฐ์)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนนาติวานนท์จำกัด (มหาชน)


พ.ศ.2557.....
ก.ร.บ. ก.ร.บ.
พ.ศ.2557.....
ก.ร.บ. ก.ร.บ.
พ.ศ.2557.....
ก.ร.บ. ก.ร.บ.
พ.ศ.2557.....
ก.ร.บ. ก.ร.บ.

(นายธิรัชช์ รัฐฤทธิ์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการตลาดสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิมาร์สitem เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด



ตารางที่ 1 (31) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอ่าวคาดุ เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาคราด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณภาพเชื้อตัว</p> <p>4.1 สภาพแวดล้อมกิจกรรมและสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโดยการเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับบุคคลงาน และระบบก่อสร้างที่เย้ายวนหัวใจของบุคคล ได้แก่ อุปกรณ์การซ่อมบำรุงรักษาและเส้นทางที่เดินทางเข้าออก สำหรับคนเดินทาง ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบบ้านร้อยล้านบาท จึงเป็นการระดับกลางการพัฒนาตัวของเศรษฐกิจโดยรวม - ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการอาจจะได้รับการรบกวนจาก คนงานก่อสร้างโดยมีจำนวนในช่วงสูงสุดประมาณ 200 คน พักอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นอาจมีการเดินเรือที่มาดำเนินการพนันทุกวัน เช่นเดียวกัน 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องได้ทั้งผู้หัวหน้าคนงาน คณบดีและคุณภาพเชื้อตัวของคนงาน ให้เข้าร่วงความตื่อตัวเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ เช่นชุมชนบริเวณใกล้เคียงพร้อมออกกฎหมายเบี้ยยังในการเข้าพัก อาศัย และทำงานต่อไป - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบ้านพักคนงาน ประจำเจ้าหน้าที่ประจำหรือศูนย์ควบคุมโดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 1.1 ห้ามหลักสิทธิมนต์ทางการค้า (ส่งกลับบ้านพักคนงานทันที) 1.2 ห้ามมีสิ่งเสพติดในพักอาศัยเพื่อแสดง จำหน่ายเจ้าหน้าที่ประจำหรือศูนย์ควบคุมโดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 1.3 ห้ามเล่นการพนันทุกวันทุกประเภท 1.4 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป 1.5 ห้ามทำลาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดเปลล ต่อเติมทรัพย์สินบ้านพักอาศัย 1.6 ห้ามลักทรัพย์ของบ้านพักคนงาน (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 1.7 ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 1.8 ห้ามพยายามห้องโดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าคนงานทราบ 1.9 ให้แหล่งจานวนคนเพิ่งเข้าพักกับหัวหน้าคนงานที่บ้านพัก 1.10 ต้องห้ามขยะในที่จอดรถเตรียมไว้ให้ 1.11 ห้ามเปิดไฟฟ้าไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 1.12 ห้ามก่อไฟเผาในตัวบ้านพักอาศัย



(นายธีรัชช์ ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินทั่วทั้ง (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บริษัทสถาบัน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



พ.ศ. ๒๕๕๗.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบท้ายที่ ๑๖/๑
แบบฟอร์มแบบฟอร์มที่ ๑๖/๓
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗


บริษัท บริษัทสถาบัน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินทั่วทั้ง (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บริษัทสถาบัน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินทั่วทั้ง (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บริษัทสถาบัน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (32) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิพ บางกอกตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกอกตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1.13 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักและบริเวณบ้านพัก</p> <p>1.14 ก่อนออกจากห้องพักทุกรั้ง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากจักร เต้าเสียบ</p> <p>1.15 ช่วยกันประทับตราไฟฟ้า และน้ำประปา</p> <p>1.16 ห้ามมืออาชีวะและลิงผิดกฎหมายทุกชนิด ไว้ครอบครองผู้ ฝ่าฝืนมีบล็อกโทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตักเตือน - ห้ามออก - ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย <p>2. จัดให้มีคุณงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประเมินวิธีของคุณงาน ก่อสร้างซึ่งติดเนิน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3. เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าฯ) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ โครงการออกตรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคุณงาน ของผู้รับจำนำที่อยู่ร่องรอยของส่วนที่ไม่สมควรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้รับจำนำเก็บรักษาข้อบ邱พร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง ให้ผู้รับจำนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติ</p> <p>4. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ในส่วนที่ ดำเนินการโดยผู้รับเหมา ก่อสร้าง ห้องรับแขก ห้องรับแขก และรายร้อย ให้ เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าฯ) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ให้ผู้รับจำนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติ</p>	<p>พ.ศ. 2557..... (นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์ภานุคย์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุคย์)</p> <p>กรรมการผู้ดูแล บริษัท เสนนาติเวลลอบเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2557..... (นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์ภานุคย์ กรรมการผู้ดูแล ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p>



(นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์ภานุคย์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุคย์)
กรรมการผู้ดูแล
บริษัท เสนนาติเวลลอบเมนท์ จำกัด (มหาชน)


พ.ศ. 2557.....
SINB
Society of Engineers and Architects of Thailand
บริษัท เสนนาติเวลลอบเมนท์ จำกัด (มหาชน), 35 / 163

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางส่วนสั่งแบบสำหรับ ผลกรวงสั่งแบบสำหรับ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแบบสำหรับ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสั่งแบบสำหรับ
	<p>จะต้องให้ถือว่าผิดสื่อในข้อของสัญญา และให้พัจารณาลงโทษ</p> <p>5. เจ้าของโครงการจะต้องประชามาสั่นพื้นธน์กับเจ้าของอาคาร และบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง โดยการแบบฟูดูษอย่างสม่ำเสมอๆ ฯ เดือน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็น หรือความต้องร่วอนที่มีผลผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เพื่อผ่านมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนอัป</p> <p>6. แจ้งและเน้นการทำงานล่างหน้าอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันให้แก่องค์กรซึ่งดำเนินการทุกหลัก</p> <p>7. ก่อนริบมาร์กอ่อนร้าไว้สำรองสภาพอาคารบ้านเรือนไม่ให้เดยงโดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบแสดงทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณีผู้ดูแลบ้านเรียนเกิดความเสียหาย และเมื่อพ่วยบวกรก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอุบัติเหตุคงต้องซ่อมแซมแก้ไขหันที</p> <p>8. ใช้ผ้าใบบีบอัดมีหัวกับความสูงของอาคารโดยรอบอาคาร พื้นที่ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณตัวหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการอրอ่าชุด เดือน ติกะ บางกะดี สูง 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ สถาบันฯ และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อโครงการเลี้งเสร็จ</p> <p>9. จัดให้มีสำนักงานสนาม เพื่อรับรื่องร้องเรียน หรือความ</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสั่งแบบสำหรับ</p>  <p>พ.ศ.๒๕๕๗..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสั่งแบบสำหรับ</p> <p>บริษัท เสนนาติเวลลส์เพลนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำเลขที่ ๑๙๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ จ.กรุงเทพฯ ๖๐๐๐๐</p> <p>พ.ศ.๒๕๕๗..... (นายธีรวันน์ ชัยลักษณ์ภานุย แสงนนถการเบญญาลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุย) กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>บริษัท เสนนาติเวลลส์เพลนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำเลขที่ ๑๙๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ จ.กรุงเทพฯ ๖๐๐๐๐</p>

ตารางที่ 1 (34) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข • การประมูลผลการรับต่อสุขภาพเริ่มพื้นที่ก่อสร้าง และซุ้มซอนโดยรอบ	<p>เดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้าง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>1. <u>คุณภาพอากาศ</u> - ก้าวคาด้านบนของโซนที่ติดเชื้อ (CO) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.004 mg./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.46 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.464 mg./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมลิพีพิษ (1.368 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 1.372 mg./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่กิน 34.2 mg./ลบ.ม.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.0043 ppm เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.0197 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.024 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมลิพีพิษ (0.025 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0293 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่กิน 0.17 ppm) - สารประกายบินโคโรราบอน (THC) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.0005 ppm เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ (4.35 ppm) จะเพิ่มเป็น 4.3505 ppm โครงการในปัจจุบัน (4.35 ppm) - ก๊าซซีแซลโลร์ต็อกโซไนต์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.000112 ppm เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการใน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>เดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้าง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>1. จัดทำรั้วซachaตัวคร่าว สูง 2 เมตร และใช้ผ้าใบปูเต็มจ้าวซึ่นไปอีก 4 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังหักน้ำยาพาทีไม่เหมือนสมรรถภาพก่อสร้าง และป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาขุดลักษณะในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเชื้อ และลดควัน</p> <p>3. จัดให้มีนำไปทับในกันการดลลุมอุตสาหกรรมที่เก็บความสูงอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งต้องตรวจสอบความมั่นคง เชิงแรง การรักษาดูของด้วยส่วนผสม เพื่อลดการปั่นป่วนระยะของผู้คนเดินทาง</p> <p>4. เลือกใช้วัสดุที่ปรับลดอุณหภูมิสำหรับรูปห้องรีสอร์ฟ ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่โครงการน้อยที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและผู้คนในโครงการตัดการเสียงกระเบื้องปูพื้นและห้องเก็บเสียงกระเบื้องปูพื้นหรือผู้คนเดินทาง</p> <p>6. การติดกรอบเบื้องหน้าประตูบานเสียง และผู้คนเดินทาง</p> <p>7. ฉีดพ่นน้ำในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันผู้คนเดินทาง</p> <p>8. จัดให้มีป้ายทางเดินที่ชัดเจนทั่งทางเดินทั่วสู่ก่อสร้าง ห้ามลิฟต์ขึ้นของผู้เดินทาง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพถนนที่ต้องการก่อสร้าง 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p> <p>พัฒนากิจยาน 2557..... (นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนนาติ เวลาลดา จำกัด (มหาชน) ลงนามในแบบฟอร์ม พัฒนากิจยาน 2557..... (นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซ็นเต้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>



พัฒนากิจยาน 2557.....
(นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
บริษัท เสนนาติ เวลาลดา จำกัด (มหาชน) ลงนามในแบบฟอร์ม
พัฒนากิจยาน 2557.....
(นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซ็นเต้นท์ จำกัด (มหาชน)




พัฒนากิจยาน 2557.....
(นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
บริษัท เสนนาติ เวลาลดา จำกัด (มหาชน) ลงนามในแบบฟอร์ม
พัฒนากิจยาน 2557.....
(นายธนิพพ์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซ็นเต้นท์ จำกัด (มหาชน)

37/163

ตารางที่ 1 (35) รายการตรวจสอบระดับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนากระตือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ปัจจุบัน (0.002ppm) จะเพิ่มเป็น 0.002112 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชม.ไม่เกิน 0.30 ppm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประสบภัย (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.00008 mg./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.272 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.2728 mg./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 mg./ลบ.ม.) - ผู้ประสบภัยลดลงเหลือกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0006 mg./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.126 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.1266 mg./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมลักษณะ (0.089 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.0896 mg./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 mg./ลบ.ม.) <p><u>ต้านร่างกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีโอกาสได้โรคต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่นละอองฟูกร่างกาย และตัวน้ำจากการเผาไหม้ของเครื่องจักรยนต์บรรทุกและกิจกรรมทางการค้าอย่างมาก - ผู้คน ควัน และกลิ่นที่เกิดจากถนนทางเดินจักรยาน ระบบงานการซ่อมแซมจราจร ประจำวันของผู้โดยสารบนทางเดินจักรยานที่ไม่ถูกกำหนดให้ใช้ <p><u>ทิ้งเงินจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้คน ควัน และกลิ่นที่เกิดจากถนนทางเดินจักรยาน ระบบงานการซ่อมแซมจราจร ประจำวันของผู้โดยสารบนทางเดินจักรยานที่ไม่ถูกกำหนดให้ใช้ 	<p>ให้เก็บความสูงของอาคาร</p> <p>9. ถนนรากชนสั่งสุดก่อสร้าง ถนนส่งค่านงาน เมืองวัดสูงปรกน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีติดเครื่องยนต์รถที่ไม่ได้ขาด เพื่อเป็นการลดเชื้มฝุ่นและก๊าซใน 10. จัดทัพรามน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 8.00 และ 12.00 น. ทุกวันและจัดพรมนำทุกครั้งก่อนกារติดไฟนและทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการพูดจาขยะของผู้คน</p> <p>ลดออก</p> <p>11. ถังซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และจัดตั้งร่องอย่างถูกวิธีเพื่อบริโภคกันการพูดจาของผู้คน</p> <p>12. การจอดรถสูงที่มีผู้คนต้องปิดหรือปิดล้อมไว้ในที่บีบตันห้องต่างๆ ห้องต่างบันและห้องซักอีก 3 ห้องหรือล็อตพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะไปเป็นยกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>13. กำรส้มคอนกรีตหรือปูน กำรสีน้ำ การกราฟท์ไดฯ ฯ ก่อให้เกิดผลพิษต่อพื้นที่ที่คุกคุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผู้คนเข้าไปด้านหน้าอีก 3 ด้านหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>สม</p> <p>14. จัดให้มีระบบการร้องเรียนและแนวทางการรายงานความเสื่อม เพื่อคืนชีวิตริบูรณ์และสุขาที่ดี เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>พัฒนาชีวิตริบูรณ์ 2557..... (นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์ภานุคติ ประธานสภากาชาดไทย) กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท เสนตเตอร์เซลล์บล็อก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีไซน์ดีไซน์ จำกัด จำกัด</p> <p>พัฒนาชีวิตริบูรณ์ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนเขตสุขาที่ดี</p> <p>บริษัท ศิริเจติเม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซ็นเตอร์ จำกัด</p>



พัฒนาชีวิตริบูรณ์ 2557.....

(นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการตัวแทนเขตสุขาที่ดี

38/163

ตารางที่ 1 (36) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บაงดี ต้องที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาคราด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบที่สำคัญ
		<p>15. จำกัดความเรื้อรังบนทุกชนิดสิ่งที่ออกฤทธิ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ซึ่งชุมชนแน่น 16. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างสิ่งสกปรกทุกอย่างออกจากพื้นที่ โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้าง เศษดินออกจากการล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนนำร่องออกภายนอก โครงการ</p> <p>17. ขันข่ายโดยทุกสิ่งที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ สม่ำเสมอเพื่อบริโภคกันการสะสม</p> <p>18. ควบคุมให้รถบรรทุกขับส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบทิ้ง สภาพสมบูรณ์ใหม่ด้วย แลงผู้ขับดิตดินบนด้วยผ้าใบทึบ เพื่อป้องกันเศษดินหล่นบนถนนภายนอกหรือภูมิภาคฯ ขณะร่องวิ่ง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบที่สำคัญ</p>
2. เสียง <u>ต้านร่างกาย</u>	<p>- มีอาการเสียงต่อการได้ยินเสียงจากภาระลงสิ่งที่ออกฤทธิ์ สร้าง เจาะ การตอๆ กการเดิน การตื้ด การจี้รย แสงไฟที่ทางเดิน วัสดุก่อสร้างจะจากอาชาร <u>ต้านจิตใจ</u></p> <p>- เสียงที่เกิดจากการลงสิ่งที่ออกฤทธิ์สร้างและเสียงตระหง่านด้วยกัน ของคนงานก่อสร้าง อาจรบกวนโสตประสาททำให้เกิด</p>	<p>1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง และเร่งสิ่ง สะท้อนให้มากที่สุด โดยการจัดที่วางงานให้เหมาะสม และ เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดรบกวนความทึบของเสียง และเร่งสิ่งเหลือโน้นได้</p> <p>2. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมา ก่อสร้าง และเจ้าของอาคาร ซึ่งเป็นที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนและร่วม กันในการป้องกันผลกระทบจากก่อสร้าง</p> <p>3. นิเทศงานและกำหนดเวลาที่ตัดเงิน แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ</p>	<p>พฤศจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... (นายชาลี แซ่บบ่ม) รัฐด หมายเหตุ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนอตัวเวลล้อมที่ จำกัด (มหาชน)</p>




นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสนอตัวเวลล้อมที่ จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๓/๑๖

รายงานการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิรักษาด้วยวิธีการ
และนานาส่วนญลักษณ์ (ัญญาณภาราย)

ตารางที่ 1 (37) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอุตสาหกรรม เดอะ ศิริ บางนา ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สภาวะทางชีวภาพ	สภาวะทางชีวภาพ	<p>เดินทางบ้านอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่อยู่ให้เกิดเสียงดัง</p> <p>4. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่มีเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของประชาชน</p> <p>5. จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความตื่นขึ้นกิจกรรมน้อยที่สุดและควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีแนวกำแพงป้องกันเสียงด้วย Metal Sheet ติดกับบ้านพักอาศัยของบุคคลอื่น กำแพงกันเสียงตั้งกล่องสามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 27 dB(A) สำหรับตัวบ้านเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>7. เลือกตัวแทนการติดต่อเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารไว้เลี้ยงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>8. เชิญเจ้าตัวต่อการปรับตั้งนาฬิกาตามเวลาเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดการจราจรด้วยสีรถรองรับ หรือป้องกันการระบาด การล้างส้วด公然ยังร่างกายตามที่น้ำไม่ไหล</p> <p>9. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและมีมาตรฐานเพื่อลดระดับเสียง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> 



พฤศจิกายน 2557.....
(นายสิทธิ์ วงศ์ประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม




กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอตัวเองเป็นที่จัด (มหาชน)

นายสิทธิ์ วงศ์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
เอกสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไป

บริษัท อีโคซิสเพลน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงจักร แขวงทรายทอง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10250

ตารางที่ 1 (38) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอ คิท บางกอกตี้ ต้องยึดมัตวามาก ดำเนินการตามที่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>10. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและผู้ดูแลในการติดตั้งเครื่องกรรไกรบีบองปูน และวัสดุต่างๆ ทุกชั้น พร้อมแจ้งจัดอุปกรณ์กันเสียงและผู้ สำหรับคนงาน</p> <p>11. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกลับมาบันทึก ไว้กิจการกำจัน</p> <p>12. ผู้รับเหมาต้องควบคุมคุณภาพของรั้วไม้ให้ส่งเสียงต่ำ</p> <p>13. การขยมขายสวัสดิชนบทให้ผู้จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความ ปลอดภัยจากการตากฝน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงแหลมแรงตื้น ลงได้</p> <p>14. กำหนดให้รั้วนั้นสูงสุดก่อสร้างร่องด้วยอัตราเริ่ว 20 กม./ ชม. เพื่อลดแรงเสียงที่โหนที่เกิดจากภาระของรถในชั้นที่ โครงสร้าง</p> <p>15. จัดทำผู้รับเหมาลงรับหนี้เพื่อกันการระบาดของ วัสดุที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรผลปรัชญ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรวัฒน์ รัตนลักษณ์กานต์) และนางสาวณัฐยาลักษณ์ รัตนลักษณ์กานต์
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสน่ห์อรุณรัตน์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์ รัตน์ (นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไทยเด็นท์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์ รัตน์ (นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์ รัตน์ (นายอรุณรัตน์ ชาญวราห์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไทยเด็นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (39) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ พิพิท บางกะตี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เห็นเสื่อม เดชะมือและการเดินเช เป็นต้น ด้านจิตใจ	- การสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยได้ - ซึ่งต่อไปนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวัง	<p>ลดลงสัมสโน่อนจากภาระเสื่อม 3. จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน ซึ่งมีชนิดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งหนังกากรบกวนได้เพียงพอ</p> <p>4. จัดให้มีตู้เก็บน้ำของโครงการ และผู้รับเหมาอสังหาริมทรัพย์ ประสานงานกับอุตสาหกรรมให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เลขจดทำสำเนาไว้เป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย</p> <p>5. จัดทำประทับน้ำบดิ่งหดตัวก่อสร้างอุตสาหกรรม โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารซึ่งต้องเสียหายจากการก่อสร้างตัวยา</p> <p>6. จัดให้มีตู้รับรองเรียนแปลงฯ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉลพผู้รายงานซ้ำของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ โดยเมื่อเกิดความเสียหายต้องอพาร์ทเม้นต์เรือนซึ่งเคยเคยโครงการซึ่งต้องเข้าไปดูแล และรับผิดชอบทั้งที่</p> <p>7. จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ทำการเดือดด้วนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อขอความช่วยเหลืออาคารและห้องส่วนของอาคารที่แตกตัว ทรุดตัวทันที เมื่อ发现问题จะแจ้งให้ทราบทันที</p>

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธีรัตน์ รัฐพัฒนาภัย ประธานสภาบัญถักรัฐบาล (รัฐบัญญัติรายบุคคล))


กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนาติเวอลลอบล็อก จำกัด (มหาชน)



พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วรรณะรัตน์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

ปรีชา อรุณรัตน์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธีรัตน์ รัฐพัฒนาภัย ประธานสภาบัญถักรัฐบาล (รัฐบัญญัติรายบุคคล))

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนาติเวอลลอบล็อก จำกัด (มหาชน)



พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วรรณะรัตน์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

ปรีชา อรุณรัตน์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบฟอร์มที่ ๔/๑๖๓
แบบฟอร์มที่ ๔/๑๖๓


ตารางที่ 1 (40) รายการแสดงผลการดำเนินการที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกะตี ต้องผู้อนุมัติความน่า妥當 ตามแบบงบดี สำหรับเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	แผนกรายงานเพื่อส่งเวตส์ล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และชนสิ่งสกปรกอื่นๆ</p> <p>ต้นรากภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงต่อการก่อตื้อเบ็ดเตล็ดจากการถอยหล่นของวัสดุก่อสร้าง - ประชานมีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุบนห้องถนน เพิ่มมากขึ้น <p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>- เกิดความไม่สงบต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากภาระชนน์และ การก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บความเร็วของรถบรรทุกชนสิ่งสกปรกอื่นๆ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจำกัดช่วงเวลาที่เดินทางรวมรถบรรทุกไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างเมืองเชียงใหม่และชุมชนและบุตทีชา - ออกพื้นที่คราวๆ และเมื่อเมืองร้าวซึ่งดูดซึบของน้ำ ควรจราจรต้องดำเนินการแก้ไขทันที กวดชั้นและตรวจสอบประจำพื้นที่ของพื้นที่ที่อาจมีการใช้สารเคมีตุนออกหาก็ต้องจัดตั้งประชาทาง และห้ามต้มสุราขณะปฏิบัติงาน ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณใกล้ทางข้างถนน ตัวบ้านที่โดยเฉพาะด้านหน้าบ้านเดือนฯ การ เพื่อไม่ให้เกิดข่าวสารจราจร จดให้ฝ่ายอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากภาระชนน์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นรากภัย เพื่อป้องกันการเกิดข่าวสารจราจร จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และไฟส่องสว่างบริเวณหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกในช่วงเวลา特定ศึกษา จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการจราจรตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกในช่วงเวลา特定ศึกษา และคนงาน จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ เพื่อกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ และระดูตัวต่อตัวของเจ้า - ออกโครงการ 	<p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายวิรัฒน์ รัญลักษณ์ภักดี และนางสาวณัฐลักษณ์ รัญลักษณ์ภักดี) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายวิรัฒน์ รัญลักษณ์ภักดี และนางสาวณัฐลักษณ์ รัญลักษณ์ภักดี) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ออร์คิชส์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซป്ടเอนก จำกัด</p>


โครงการฯ ได้รับ คิทฟ์ บางจาก ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลบางกะตี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแล รายการแสดงผลการเพาะสัมภาระที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันแมลงและกำจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง

ผลการรายงานที่อิสระและแก้ไขผลการรายงานสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบของรายงานสิ่งแวดล้อม	ผลการรายงานที่อิสระและแก้ไขผลการรายงานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่อิสระและแก้ไขผลการรายงานสิ่งแวดล้อม
	<p>8. วางแผน และจัดการการรายงานสิ่งแวดล้อมปีก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกำหนดช่วงการรายงานสิ่งแวดล้อมระหว่างเวลาเร่งด่วน เช้า และยัง “ซึ่งในบุคลุณสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการตกรอกหัน การรับเดินของเดินคน และพื้นเมืองอยู่ต่ำผ่าน ก្រែង” ความพยายามของสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องติดตั้งสัญญาณไฟถนนที่ตามหลักมาตรฐานที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการชลประทาน</p> <p>9. ดำเนินการตามมาตรการที่ต้องมีการทำประชุมอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วัน และก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหายก็ต้องแจ้งกรมบริษัทก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพเพื่อเต็ม</p> <p>10. รายงานรากฐานสูงสุดก่อสร้างที่ต้องมีการทำประชุมอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วัน และก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหายก็ต้องแจ้งกรมบริษัทก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพเพื่อเต็ม</p>	<p>มาตรฐาน “จัดการการรายงานสิ่งแวดล้อมปีก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกำหนดช่วงการรายงานสิ่งแวดล้อมระหว่างเวลาเร่งด่วน เช้า และยัง “ซึ่งในบุคลุณสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการตกรอกหัน การรับเดินของเดินคน และพื้นเมืองอยู่ต่ำผ่าน ก្រែង” ความพยายามของสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องติดตั้งสัญญาณไฟถนนที่ตามหลักมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการชลประทาน</p> <p>มาตรฐาน “จัดการการรายงานสิ่งแวดล้อมปีก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกำหนดช่วงการรายงานสิ่งแวดล้อมระหว่างเวลาเร่งด่วน เช้า และยัง “ซึ่งในบุคลุณสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการตกรอกหัน การรับเดินของเดินคน และพื้นเมืองอยู่ต่ำผ่าน ก្រែង” ความพยายามของสูงสุดก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องติดตั้งสัญญาณไฟถนนที่ตามหลักมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการชลประทาน</p>
	<p>5. การจัดการสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการรับบันทึก เอกสาร อาจเกิดเชื้อโรคภัยพยาธิ โพรตัวที่ต้องให้ได้รับโดยเครื่องโทรศัพท์ โทรทัศน์ และถ่ายเอกสารจ้างจาก การรับสัมภาษณ์ทางปาก และกินได้ไม่ได้ต้องจัด 	<p>1. จัดให้มีห้องน้ำคุณภาพดีอยู่บริเวณที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง สำหรับพนักงานที่ก่อสร้างพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเก็บรวบรวมไว้กลางคืน 1 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประสิทธิภาพบำบัดร้อยละ 60 และถังเก็บօาก-กรองไว้อากาศ และถังเติมอากาศ ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>2. สูบดูดกอนในบ่อเกราะอย่างกว้างๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อกรองเต็ม</p> <p>3. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบดูดกอนออกจากบ่อเกราะ - บ่อกรองของ</p>

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ และกระบวนการสิ่งแวดล้อม
		ห้องห้องน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัวโดยการโรยบูนจากถังเก็บน้ำ	ห้องห้องน้ำ พร้อมผ้าเช็ดตัวโดยการโรยบูนจากถังเก็บน้ำ	มาตรการติดตามตรวจสอบ และกระบวนการสิ่งแวดล้อม
	6. การจัดการขยะมูลฝอย	- เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของเชื้อโรค แมลงวัน หหุ แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน	<p>1. จัดให้มีภาคผนวกผลผลิตที่ห้องน้ำ และมีผู้ดูแลชนวน 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่ครัวจะรับจำนวน 6 ถัง (ถังจะแบ่ง 3 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง) เพื่อร่องรับขยะจากคนงาน โดยประสนงานกับเทศบาลต่ำปลบบางกะตี เพื่อบืองกันการสะสมของขยะ และเป็นแหล่งเพลี้ย滋生โรค</p> <p>2. จัดพื้นที่ห้องน้ำสุขาให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็น衛生 และสะดวกต่อการลัดเดิน โดยคงอย่างเคราระหว่างเตาขาวสุขา สำนารถนำกลับไปใช้หรือขับขี่ได้แบบติดต่อทันทีไปทั้ง 3. กำชับคนงานห้องน้ำห้ามลงถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเด็ดขาด</p> <p>4. ตรวจสอบบัญชีของคนงานพื้นที่อยู่เสมอ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง藏匿ของแมลงสาบ หมู่และแมลงสาบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และกระบวนการสิ่งแวดล้อม</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
• การปรับเปลี่ยนผลกรหบท่อ สุขาพากайнพื้นที่บ้านพัก คุณงานก่อสร้าง	1. ขยาย แหล่งน้ำเสียของคนงาน อาจก่อให้เกิดปัญหาต้านกีนิ้น เหม็น เป็นแหล่งพัฒนาพื้นที่เมล็ดวัน ยุง หนู และการแพร ระบาดของเชื้อโรคต่อคนงานได้	1. จัดให้มีห้องน้ำคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรองไกรองโรงรักษาครัวจำนวน 2 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร ถัง ประสมสิริกาพาร์กบ่อดร่องละ 60 และถังเกรดรอบ-กรองไกร่อง แหล่งน้ำ ขนาด 6 อุตสาหกรรม จานวน 2 ถุง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดเวลาการก่อสร้าง	<p>พัฒนาภัย 2557.....</p> <p>(นายสุวิทย์ วรรษิพรดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เสนนาติเวลลปาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>พัฒนาภัย 2557.....</p> <p>(นายธีรวัฒน์ ลิมลักษณ์กานทร) และนางสาวมนญาสาษณ์ ลิมลักษณ์กานทร กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>บริษัท เอ็นจีเอชเอปีริง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเอปีริง คอมเซ็ลแทนท์ จำกัด</p>



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การประเมินผลกระทบจาก การแพร่กระจายเชื้อโรค ของคนงาน	<p>3. เกิดความรำคาญอันเนื่องมาจาก การส่งเสียงต่อหู ตบกัน ชูดดวย หัวเราะกัน และเปิดเพลงเสียงดังของคนงาน ก่ออสูร</p> <p>4. เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดสภาวะทางจิตใจ</p>	<p>3. จำนวน 10 ตึ้ง (ตึกชั้นละ 5 ห้อง) และถังขยะแห้ง 5 ถัง) สามารถรองรับขนาดตู้อย่างน้อย 3.0 วัน โดยมีชั้นให้คนงานที่ชั้นล่างฝ่ายในมาใช้ห้องน้ำด้วยไม่ว่าอย่างใดก็ได้</p> <p>3. ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ ให้เข้ามาดำเนินขยายผลงาน ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. ฉีดพ่นแมลง และพาหนะนำโรคภายในอาคาร ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง พร้อมห้องตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ กรณีพบว่ามีสารพิษให้ส่งไปบำบัดทันที</p> <p>6. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย และจัดให้มีห้องน้ำคนงานอยอยตัวติดต่อและควบคุมภัยเบี่ยง</p> <p>7. การทำพื้นที่บ้านพักคนงานต้องจัดทำป้ายติดขอบคุณงาน และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก</p>	<p>จำนวน 10 ตึ้ง (ตึกชั้นละ 5 ห้อง) และถังขยะแห้ง 5 ถัง) สามารถรองรับขนาดตู้อย่างน้อย 3.0 วัน โดยมีชั้นให้คนงานที่ชั้นล่างฝ่ายในมาใช้ห้องน้ำด้วยไม่ว่าอย่างใดก็ได้</p> <p>3. ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ ให้เข้ามาดำเนินขยายผลงาน ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. ฉีดพ่นแมลง และพาหนะนำโรคภายในอาคาร ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง พร้อมห้องตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ กรณีพบว่ามีสารพิษให้ส่งไปบำบัดทันที</p> <p>6. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย และจัดให้มีห้องน้ำคนงานอยอยตัวติดต่อและควบคุมภัยเบี่ยง</p> <p>7. การทำพื้นที่บ้านพักคนงานต้องจัดทำป้ายติดขอบคุณงาน และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก</p>
• การประเมินผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของราคากลาง	<p>1. โรคระบาดที่หน้ายาย เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เกิดจากภาระทางใจและการก่อภัยเมพ เช่น ผู้ประสบภัย ค่านิ布หรือ ความขอร่วมต์ เป็นต้น ที่สูงกว่าจ่ายอยู่ในภาคตื้น เช่น ระบบทางเดินหายใจ จันทบุรีกับปฏิริยาต่อสนองต่อสารภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจานี้สารก่อภัยมีเพียงครั้งเดียวที่อุบัติเหตุ ทำให้ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน</p>	<p>1. จัดพรมสำหรับผู้ที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการพึงกระจาด ของผู้居住อยู่</p> <p>2. หลักสี่สิ่งสากลภัยเมพที่เป็นสามเหลี่ยมและสี่ต่างๆ ที่จังหวัดต้น ให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ</p>	<p>พฤศจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วงศ์ประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557..... (นายธีรัชานน์ รัตนลักษณ์ภานุคํ) และบ้านบูรณะลักษณ์ (บัญลักษณ์ภานุคํ) กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>พฤษภาคม เสนอตัวตรวจสอบที่ร่าง (มหาชน) มหาชน DRUGDETECTION CENTER COMPANY LIMITED/163</p>




(นายธีรัชานน์ รัตนลักษณ์ภานุคํ) และบ้านบูรณะลักษณ์ (บัญลักษณ์ภานุคํ)

กรรมการผู้อำนวยการ

พฤษภาคม เสนอตัวตรวจสอบที่ร่าง (มหาชน)
มหาชน DRUGDETECTION CENTER COMPANY LIMITED/163

บริษัท อีโคซิส เทค จำกัด (มหาชน)


จังหวัดปทุมธานี

ประเทศไทย

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิส เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อม	ผลกระทบต่อสังคมและล้มเหลวที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อมแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อมแวดล้อม
2. โรคที่มุนเป็นพำน้ำโรค เกิดจากการถูกหมัดพูที่เป็นพากหนึ่งโรคกัด โดยหมัดพูท จะนำเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis ที่เป็นสาเหตุของโรค ติดต่อมาสู่คน	1. จัดเรื่องบุญผลอย่างรีบเพื่อทำตัวยังสุดหยังเร่ง “ให้งานได้ไม่รู้ว่าซึม มีไปได้มิใช่ดี หรือเป็นภัยอย่างไร” สำรองคำสอนนำไปใช้จัด 2. ทำความสม lokale ต่อหน้าที่ไม่ใช่โฆษณาหารักษาหรืออุดตัน 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์พันเทศา และสัตว์อื่น ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ตัวหมัดที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติส่วนใหญ่แหล่งที่เกิดโรค 4. อดรู้รู้ผ่านในบ้านพักคนงาน เพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของหมู 5. กำจัดหมัดด้วยวิธี วางการติดหมุดหรือสารเคมีชนิดด้วยยาฆ่า โดย วางในบริเวณที่อยู่อาศัยหากิน หอน้ำทึบและในบริเวณที่เดย พับเห็นหมู และตรวจสอบและเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ 6. กำจัดหมู และแหล่งเพาะพันธุ์หมู ก่อนและหลังร่องถอนบ้านพัก คนงาน ห้องน้ำ ห้องล้วม โดยรีดตั้งต่อไปนี้ - ปิดล็อกบันรั้วภายในบ้านพักคนงาน โดยอุดรั่วทาง ที่หนูอาจจะเข้า เป็นทางหนีออก สู่ภายนอกระหว่างการรื้อถอนได้ เช่น ห้อง ระบายอากาศ แสงรัตโนมณี เป็นต้น แลงจัดทำทางหนีหันหนูโดย เฉพาะเพื่อกันไว้ไม่เจ็บต่อไป - กำจัดหมูผลอย่างรีบเริงบ้านพักคนงาน โดยให้หน่วย งานรับผิดชอบเชื้อมารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้หล่อตอกต่าง ^{.....} - สูบสิ่งปฏิกูลภายในบ้านบ่อบนเสียงสำเร็จรูป โดยหน่วยงานรับ ผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ	- ตรวจสอบสิ่งของบุญผลอย่างรีบเริง ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอสำหรับฐานที่ต้องการแก้ไขใน ทันที	พัฒนาการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อมแวดล้อม



พัฒนาการ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณะประเทศไทย)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซลล์เซ็นท์ จำกัด
บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซลล์เซ็นท์ จำกัด
เอกสารที่ 47/163




พัฒนาการ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณะประเทศไทย)
ผู้อำนวยการติดตามสื่อมแวดล้อม

บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซลล์เซ็นท์ จำกัด
บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซลล์เซ็นท์ จำกัด
เอกสารที่ 47/163

ตารางที่ 1 (45) รายการและผลการแบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่แพร่ลงสถาบันพยาบาลโรค เช่น โรคระบาดในอาหาร โรคระบบโลหิต โรคผิวหนังและโรคตับ อีกเช่น เป็นต้น	- ตั้งบำบัดน้ำเสียสำหรับในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกสำหรับรั้อ่อน และเมื่อจัดที่พัฒนาแล้วเสร็จทันที	<ol style="list-style-type: none"> บิดแผ่นขยะให้แห้งก่อนนำออก เก็บขยะสูงทางเครื่องจักรและห้องน้ำที่ไม่ติดเชื้อ ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงพากันภายในและรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน กำจัดแมลงสถาบัน และแมลงพืชคุกคาม ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานห้องน้ำ ห้องล้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงสถาบันเพื่อบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องล้วม กรณีและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสถาบันออกสีภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพนกภัยหลังเมื่อถอนงานห้องน้ำโดยอิฐหกตัวแล้ว กำจัดแมลงอยู่ที่ตึกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบเชิงมารยาทในการดำเนินการที่ได้กำหนดมาหลังจากบ้านไม่ให้เหลือตัวค้าง สูบสีรังนกบริเวณบ้านพักคนงาน โดยหน่วยงานรับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตัวค้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบทั้งขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่ในทันทีในทันที ถ้าชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงพากัน ห้องรื้อถอนบ้านพักคนงาน <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗.....  พฤษพัฒนา คงกระพัน (นายสุวิทย์ วรรษปรัชญ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p>



บริษัท อีโคซิส จำกัด ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท เสนอตัวตรวจสอบมูลค่า (มหาชน)


รายงานฉบับที่ ๑
รายงานฉบับที่ ๒
รายงานฉบับที่ ๓
รายงานฉบับที่ ๔

ตารางที่ 1 (46) รายการผลการแบบสั่งແນດສ່ອມที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอกดี ต้องผ่านติดตามที่ ตำบลนาทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสั่งແນດສ່ອມ	ผลกระบวนการต่อสั่งແນດສ່ອມที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับในห้องน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องน้ำ	มาตรฐานของระบบกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค - ยุทธศาสตร์ฯ 1 ครั้ง
4. โรคที่อยู่ในพนักงานโรค	- เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคด้ - เกิดจากยุงกันปล่องที่เป็นพาหะนำโรคด - เกิดจากยุงลายเสียพื้นพำนท์เป็นพาหะนำโรคด - เกิดจากยุงรากาญ้ำที่เป็นพาหะนำโรคด	1. ขนาดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจเกิดน้ำซึ้งหากไม่ใช้ห้ามไว้บริเวณ 2. ปิดปากช่องเก็บน้ำอย่างมีดีไซด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปภายใน 3. ติดตั้งนุ่งลวด หรืออนอนในน้ำ 4. สำรวจ และกำจัดแหล่งอุทกามาดูแลรักษาที่พักเป็นประจำ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลพนักงานฯ ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบีบิ่นที่พักอาศัย 6. เก็บกำลังเดชวัสดุต่างๆ เช่น ขาด ใบ กะบง ฯลฯ หรือ คลุมไฟฟ้าดีไซด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้	- ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค - ยุทธศาสตร์ฯ 1 ครั้ง
5. โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ	- เกิดจากประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดด้วยสาเหตุของแมลงวัน ตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออាញยของผู้ป่วย และนำเข้าสู่อาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ทำร้ายประทานอาหารที่แมลงวันชอบ	1. จัดห้องครัวและห้องน้ำให้สะอาดและหลีกภัย 2. ต้ม เม็ดใช้ผ้าที่สะอาด 3. ล้างน้ำอุทกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลีกจากเข้าสู่รวม 4. รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่แมลงวันชอบ 5. เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้净ซึ่งไม่ให้แมลงวันไปกินได้	พ.ศ. 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

พ.ศ. 2557
(นายรัชดา รัตน์สุขุมพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจ
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาติวัลลوبเนนท์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารนี้ออกโดยทั่วไป ตามกฎหมาย 49/163




ตารางที่ 1 (47)

รายการผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนากระตือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาเมีย และความปลอดภัย		<p>6. สัดพื้นยานก้าจดแมลงวันในบริเวณที่ไม่มีแมลงวันซุกชุม</p> <p>7. ตรวจสอบความชำรุดของรั้วข้างทาง</p> <p>8. ก้าจดแมลงวัน แมลงหางเพาพะพันธุ์ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักงาน ห้องน้ำ ห้องล้วม โดยริบต์ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัดพื้นยานก้าจดแมลงวันทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายนอกงานทั้งหมดโดยออกอากาศอไปหมดแล้ว - ก้าจดแมลงอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีบ้านพักคนงาน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ مراقبไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - สูบสิ่งปฏิกูลภายในบ้านเดือน เสียงสำเร็จรูป โดยหน่วยงานรับผิดชอบ นำไปจำได้เพื่อต้องตามหลักสุขาภิบาล และแจ้งกลับถึงบ้านเดือนเสียงสำเร็จรูปในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกและแม่สีดีพ่นภายนอกและเข้าห้องน้ำที่เสร็จทันที 	
มาตราการลดผลกระทบทางบานฯ เชิงรุก		<p>มาตราการลดผลกระทบทางบานฯ เชิงรุก</p> <p>1. ตรวจสอบส่วนประกบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปืนจี้น ลิฟต์ โดยสารและบนส่วนวัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิค พานิชร้าน ตลาดสด แหล่งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในขณะดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดทำป้ายประการ หรือสัญญาณเตือน และให้มีเจ้าหน้าที่</p>	<p>- เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุใหม่ทันที</p> <p>โดยทันที</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
มาตราการลดผลกระทบทางบานฯ เชิงรักษา		<p>มาตราการลดผลกระทบทางบานฯ เชิงรักษา</p> <p>1. การประเมินสถานการณ์และรือเข้าไปร่างจาก การทำงานเชื่อมโยงกับการดำเนินโครงการ</p> <p>จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ จำกัดของผู้ติดต่อสู่ก่อสร้าง หรือเจ้าบ้านรายเดียว จัดทำแบบสำรวจ ขอสำเนางานก่อสร้างทุกเงินเดือน สำหรับการดำเนินงาน จัดทำแบบประเมินรายเดือน หรือเจ้าบ้านรายเดียว สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดทำป้ายประการ หรือสัญญาณเตือน และให้มีเจ้าหน้าที่</p>	<p>พัฒนาชีวภาพ 2557..... (นายศุภชัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เสนนาตีเคอร์สเปรี้ยง จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนนาตีเคอร์สเปรี้ยง จำกัด (มหาชน)</p> <p>พัฒนาชีวภาพ 2557..... (นายธีรัตน์ รัตน์กษณ์ภาคย์ แสงนางสาวabenya laksymen (รัฐมนตรีช่วงมากร)) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาตีเคอร์สเปรี้ยง จำกัด (มหาชน)</p>




พัฒนาชีวภาพ 2557.....
(นายศุภชัย วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

พัฒนาชีวภาพ 2557.....
(นายธีรัตน์ รัตน์กษณ์ภาคย์ แสงนางสาวabenya laksymen (รัฐมนตรีช่วงมากร))
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาตีเคอร์สเปรี้ยง จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (48) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ
	<p>1.1 การประมูลงานสถาเหตุการณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับที่ดินที่จะรื้อถอนเพื่อปรับเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>- อันตรายมีต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเป็นร่องรอยของก๊าซไฮโดรเจน sulfide (H2S) ที่มีอัตราการหลุดรั่วสูง ทำให้เกิดการระเบิดได้</p> <p>- 23.63 สำหรับมุงจากจากการตัด เสียริ กระบวนการรื้อถอน การเจาะตอก และขุด</p> <p>- วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซไฮโดรเจน sulfide (H2S) ที่มีอัตราการหลุดรั่วสูง ทำให้เกิดการระเบิดได้</p> <p>- เป็นร่องรอยของก๊าซไฮโดรเจน sulfide (H2S) ที่มีอัตราการหลุดรั่วสูง ทำให้เกิดการระเบิดได้</p> <p>- หินน้อย และเกล็ดหิน สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง</p> <p>- วัตถุหรือสิ่งของกราฟฟิค/ชน 931 ราย ติดเป็นร่องรอยบนวัสดุหินทรายที่ดินที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>- 16.75 สำหรับมุงจากผลกระทบของวัสดุก่อสร้าง การขันส่งวัสดุก่อสร้าง การขันส่งศนวนหิน ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและการบาดเจ็บทางกายภาพ สำหรับผู้คนที่ต้องมาทำงาน</p> <p>1.2 การประเมินสถานที่การเสียชีวิต สำหรับที่ดินที่จะรื้อถอนเพื่อปรับเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>- อันตรายมีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเป็นร่องรอยของก๊าซไฮโดรเจน sulfide (H2S) ที่มีอัตราการหลุดรั่วสูง</p> <p>- อุบัติเหตุจากภัยพายุ สำหรับที่ดินที่จะรื้อถอนเพื่อปรับเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>- การขันส่งศนวนหิน</p> <p>- ไฟฟ้าซึ่งออกสีฟ้า สำหรับจราจรความเร็วต่ำ ไฟฟ้าสีขาว และไฟฟ้าสีเหลือง ที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>- ผลกระทบของวัสดุก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้าง ผลกระทบของวัสดุก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้าง</p>	<p>รักษาความปลอดภัยโดยตลอดไม่ให้ผู้ใดเข้ามาใกล้กับยาข้อห้ามในบริเวณที่ต้องการก่อสร้าง เพื่อบริการก่อสร้าง ให้บ้านใหม่ที่ต้องการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) หรือนักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (C.P.) ประจำโครงการ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการอบรมเชิงคณิต และกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่หัวหน้าคุณงาน หรือจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในภารกิจของร่าง พร้อมทั้งแจ้งให้กิจกรรมสำนักงาน เลี้ยงในเรื่องความปลอดภัยให้ตระหนักรู้และดำเนินการตามมาตรฐานมาตรฐานการติดต่อและป้องกันแผนและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานการลดและป้องกันแผนภัยทางทั่วไปของผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีมาตรการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจต้นท่านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมเชิงลงให้คุณงานเข้าใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมตราชื่อผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพัสดุที่หันหน้าที่สูงและภัยพังทลาย</p> <p>7. รักษาความสะอาดและจัดวางสิ่งของอย่างพนักพิงที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางในระบบทางบก</p>	<p>พัฒนาภาระติดตามตรวจสอบ (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ออร์ชิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด (นายธีรัตน์ รัญญาภรณ์ภานุค) ลงนามแทนนายลักษณ์ลักษณ์ (นายลักษณ์ภานุค)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาเดลิเวอรี่บีมห์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พัฒนาภาระติดตามตรวจสอบ (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ออร์ชิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด ลงนามแทนนายลักษณ์ภานุค</p>



พัฒนาภาระติดตามตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

บริษัท ออร์ชิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด
ลงนามแทนนายลักษณ์ภานุค

ตารางที่ 1 (49) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอุตสาหกรรม เดื่อ ลูกหนังคต ต้องยกระดมดินสามท่า ดำเนินการต่อ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2. การประเมินผลกระทบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ การดำเนินโครงการ</p> <p>แบ่งเป็นส่วนของงานที่อยู่ภายใต้ในโครงการ และผู้ที่อยู่ ภายนอกโดยรอบโครงการ</p> <p>2.1 ภายในในโครงการ ทิศทางที่มีน้ำไหลเดือนกันบกวนงาน หรือเจ้า หน้าที่ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ผู้คนสอง方 บุคคลเดียว เสียงดัง แสงจ้า และสภาวะเหล่านี้พากันบ่นเรื่องเสียงมากกว่า</p> <p>2.2 ภายนอกโครงการ ทิศทางที่บ้านผู้คนลักษณะทั่วไป ผู้คน ภายนอกโดยรอบโครงการ ได้แก่ ผู้คนสองฝ่าย บุคคลเดียว จากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เสียงและแรง สั่นสะเทือน การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง การจราจร แหล่งเพลิงไหม้</p>	<p>8. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ในที่ สาธารณะผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับการตั้งโต๊ะทำงาน ภายใน เขตที่ตั้งที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>9. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ</p> <p>10. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบ่ม รุงดูแลรักษา อุปกรณ์ของกัน อัคคีภัยที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดซึ่งจัดการอุปกรณ์ทุกชนิดของ โครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด โดย จัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อ^{ไป}</p> <p>11. เชิญชวนต่อ公民ในการติดต้านสุขาภิบาล เพื่อบรรกับ ปฏิบัติการก่อ/แม่ริ่งจะขยายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>12. จัดทำสั่งติการต้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำต้ม น้ำใช้ที่ สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ</p> <p>13. ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องความปลอดภัยในงาน ก่อสร้าง รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>14. ในการประกอบ การใช้ การซ้อมม้ารุ่ง และการ ตรวจสอบทางวิเคราะห์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับ ทางวิเคราะห์ ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือ คุณภาพใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  <p>พฤศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พรษษ์ พลเมือง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ลงนามแทนผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามแทนผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามแทนผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p>


บริษัท เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
ลงนามแทนผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

52/163


โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบอุบัติภัยสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
		มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ	
		<p>15. ติดตั้งถังตับเบลิ่งเคมีในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ภายในห้องต้องมีถังตับเพลิง 2 ถัง/ชั้น โดยเฉพาะในช่วงการติดตั้งอัคตาว ซึ่งมีสารไวไฟอย่างน้อย 6 ถัง</p>	
		มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ	
		<p>1. จัดให้มีการฉุดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ผู้พักอาศัยข้ามเคียงโครงงานตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความเสียหายทางร่างกาย และหัวร้ายสืบจากการก่อสร้างโดยตรง</p> <p>2. จัดให้มีการบันทึกสถิติติดตามกิจกรรมบุคคลๆ แต่ละรายติดตามสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องคนงานก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที เพื่อบร่องถักในการก่อตืบตึงให้ช้า</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน</p>	
			<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา ตลอดเวลาทำการของรัฐ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
			<p>- ปฏิบัติตามมาตรการจัดผลกระทบตามเงื่อนไขการก่อสร้าง</p>
		<p>1) สถาปัตย์เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี ตั้งอยู่ที่ 131 หมู่ 5 ถนน ติวนันท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยู่ทางจากเข้าสู่โครงการประมาณ 550 เมตร ทางด้านหลัง</p>	<p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p>
4.4 การศึกษา		<p>- จากการสำรวจสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร พบว่ามีจำนวน 2 แห่ง คือ</p> <p>1) สถาปัตย์เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี ตั้งอยู่ที่ 131 หมู่ 5 ถนน ติวนันท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยู่ทางจากเข้าสู่โครงการประมาณ 550 เมตร ทางด้านหลัง</p>	<p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p>
		<p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายธีรวัฒน์ วิญญาณ์ภานุภาคย์ และนางสาวมนัญญา ลักษณ์ (ญัลกานชนกานต์)) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนาติเวอลล์ บล็อก จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p>

บัญชีเงินเดือน เอ็นจีเนียริ่ง ตอนชุดแทนที่ จำกัด
ลงนามโดย พ.ต.ท. วิษณุ วงศ์พันธุ์ (นายวิษณุ วงศ์พันธุ์)
ลงนามโดย พ.ต.ท. วิษณุ วงศ์พันธุ์ (นายวิษณุ วงศ์พันธุ์)




ตารางที่ 1 (51) รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอุตสาหกรรม เดือด คิพ้า บางกอกดี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาขะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดับบอนออกเสียงให้ชื่อโครงการ</p> <p>2. โรงเรียนชุมชนนวัตกรรมดี ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 4 (บ้านคลองตันใหญ่) ถนนบ้านกลางตีสามใน ตำบลบางกอกดี อ่างทอง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 770 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการก่อสร้างสร้างตัวใหม่แทนต่อนอกการปรับบด การทำฐานราก และซึ่มน้ำร่องสิ่งแวดล้อม ภารกิจเดิมลดลงมาเป็นครึ่งหนึ่งของเดิม - เสียง แรงสั่นสะเทือน ภัยต่อเหตุจราจรก่อสร้าง การจราจร และคนงานก่อสร้างต่อพื้นที่บ้านถาวรได้ในระดับต่ำ - ปานกลาง <p>4.5 ศาสนสถาน</p> <p>จากการสำรวจโดยอบพนท.ศศ.ครองภาระในระยะ 1,000 เมตร พบว่ามีศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง คือ</p> <p>1) วัดบางกะดี ตั้งอยู่ที่ 78 บ้านบางกะดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี อ่างทอง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 850 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการก่อสร้าง ดึงแต่ชั้นตอนการปรับบด การทำฐานราก และการขึ้นโครงสร้างอิฐ อาจก่อให้เกิดผลเสีย แรงสั่นสะเทือน บุบบีห์ตจูก ผลกระทบต้านผู้คนและอ่อน เสียง แรงสั่นสะเทือน บุบบีห์ตจูก การก่อสร้าง การจราจร และคนงานก่อสร้าง ต่อพื้นที่บ้านถาวร ได้ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน น้อยลงจากศาสนสถานอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการมากกว่า 500 เมตร 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	 <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่รักษา</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมดูแลพื้นที่ตามกฎหมาย สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการ</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่รักษา</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมดูแลพื้นที่ตามกฎหมาย สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลายลักษณ์ วรรณประดิษฐ์) (นายธีรัตน์ รัตน์กานต์ ประธานสภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนอติเวศกลوبัลจำกัด (มหาชน) ลงนามยุติการตัดสินใจแก้วต่อไป</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลายลักษณ์ วรรณประดิษฐ์) (นายธีรัตน์ รัตน์กานต์ ประธานสภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>บริษัท เสนอติเวศกลوبัลจำกัด (มหาชน) ลงนามยุติการตัดสินใจแก้วต่อไป</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลายลักษณ์ วรรณประดิษฐ์) (นายธีรัตน์ รัตน์กานต์ ประธานสภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)</p>
			 <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลายลักษณ์ วรรณประดิษฐ์) (นายธีรัตน์ รัตน์กานต์ ประธานสภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)</p>

บริษัท เสนอติเวศกลوبัลจำกัด (มหาชน) ลงนามยุติการตัดสินใจแก้วต่อไป
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลายลักษณ์ วรรณประดิษฐ์)
(นายธีรัตน์ รัตน์กานต์ ประธานสภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	<p>- ค่านงานจะเข้ามาทำงานในโครงการสูงสุดประมาณ 200 คน ลักษณะเชิงไป-ยืนกลับ คุณงานเหล่านี้จะมาทำงานเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น และโครงการได้ใช้หัวหน้าคุณงานหรือผู้ควบคุมและควบคุมประพฤติของคุณงานอย่างเข้มงวด รวมทั้งจัดเตรียมรักษาความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินและช่วงก่อสร้าง ออกตราจราดและตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ นักจ้างที่ไม่ได้มีมาตรฐานเชิงคุณภาพไม่สามารถเข้ามายังพื้นที่โครงการใช้ชีวิตร่วมกับนักงานที่ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกัน ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถและช่วยเหลือผู้คนที่เข้ามายังพื้นที่โครงการให้ได้โดยเร่งด่วนต่อไป</p> <p>ต่อซุ้มชนิดโดยรอบ จึงคาดว่าจะเกิดชั่นในเร็วๆ ต่อไป</p>	<p>1. จัดให้มีการประกันภัยอยู่บีตเหตุจากการก่อสร้าง เก็บบันยะ เวลาการก่อสร้างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประจำช่องผู้สัญจรและบ้านเรือน อาคารในสีเดียวกันโครงการทั้งหมดที่มีรั้วและประตูสีเงิน</p> <p>2. ประชดซึ่งพื้นที่การก่อสร้างโดยการกันปืนบันธ์หรือปืนไรเฟลโดยการ โดยการบันปลดดูดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำต่อตัวผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป</p> <p>3. การก่อสร้างในทุกชั้นตอนจะต้องมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูงด้วยมาตรฐานดีแลกราก่อนสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อผู้คนและชุมชนในลักษณะ</p> <p>4. จัดให้มีหัวหน้าคุณงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อยสัดส่วน 1 คนต่องาน 40 คน ตลอดเวลา ตามมาตรฐาน ประพฤติของคุณงานอย่างเช่นชั้นงวด พัฒม์กับให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำประวัติของคุณงานก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเท่านั้น</p> <p>5. โครงการมีบทลงโทษคุณงาน กรณีคุณงานกระทำการใด แต่ละชุด หัวหน้าคุณงานหรือผู้ควบคุมและตรวจสอบมาอย่างชั่มช้า</p>	<p>พฤศจิกายน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษิพรพัชร์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พรษ์พ. เสนอติ่งเวสสันปะเนน จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนอติ่งเวสสันปะเนน จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤษภาคม 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษิพรพัชร์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤษภาคม 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษิพรพัชร์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม</p>


พฤษภาคม 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรษิพรพัชร์)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1 (53) รายการแสดงผลการบันทึกตรวจสอบที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทตี้ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของงานที่สำคัญ	ผลการบทอื่นๆและล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การป้องกันอุบัติเหตุ	การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง คาดว่ามีเสียหายครึ่งหนึ่งจาก 2 ประการหลัก ดังนี้ - ประการแรก ตือ เกิดจากการรัชช่องของระบบไฟฟ้า - ประการสอง ต้องมาปรับกรณีเกียวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง เป็นการใช้แรงโดยชั่วคราว ดังนั้นจึงมีภารกิจ	การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม ประการหลัก ดังนี้ 1. การติดตั้งอุปกรณ์กันไฟในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม หลักควรรอม 2. ห้ามมิให้คนงานสูบบุหรี่หรือใช้ชัตตุไฟในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับคนงาน 3. จัดมีเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าดูมงาน คอยตรวจสอบและอุปกรณ์	พ.ศ. 2557 (นายสุวิทย์ วรยุทธศิริกุล) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนนาติเวอลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 (นายสุวิทย์ วรยุทธศิริกุล) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนนาติเวอลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
4.8 การดูแลรักษาและซ่อมแซม	การดูแลรักษาและซ่อมแซมที่สำคัญ	การดูแลรักษาและซ่อมแซมที่สำคัญ	การดูแลรักษาและซ่อมแซมที่สำคัญ
4.9 การดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล	การดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่สำคัญ	การดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่สำคัญ	การดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่สำคัญ



(นายสุวิทย์ วรยุทธศิริกุล)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม


บริษัท เสนนาติเวอลล์ จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 / 163

ตารางที่ 1 (54) รายการแสดงผลการประเมินค่าคุณ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ดูอะ คิพ บางกะศี ตั้งอยู่ที่ถนนติวนานห์ ตำบลบางกะศี อ่างทองเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์แบบสั้น		ผลการวิเคราะห์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>อย่างง่ายๆ ไม่ต้องหลักขอวิศวกรรม จึงอาจนำไปให้เกิดความชัดขึ้นและกระแสไฟฟ้าสั่นแรงได้ถ่าย ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเหตุพิสูจน์ใหม่</p> <p>- <u>ประการที่สอง</u> คือ การสูบบุหรี่หรือใช้วัสดุไวไฟอย่างไม่อย่างไรตามอุบัติเหตุเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยตัวไม่ประมาณ ตั้งแต่หน้ากากแม่กีร์บีบัตตามมาตรฐานการอย่างครั้ดซึ่งก่อสร้างแล้ว คาดว่าผลผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ ก่อกรกับผู้สูบบุหรี่ที่มีปรับสัตว์ริบบาร์ ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ คาดว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ-ปานกลาง</p>	<p>เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพต้องอยู่เสมอ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดไฟฟ้าใหม่</p> <p>4. ติดตั้งถังดับเพลิงคงที่ในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดไฟฟ้าใหม่ ให้มีถังอย่างน้อยละต่อมน้ำสูงต่ำเพลิง 2 ถัง/ชั้น โดยเฉพาะในช่วงการทดสอบทางอาคาร เช่น มีการไวไฟอย่างน้อยละต่อมน้ำสูงต่ำเพลิง 2 ถัง/ชั้น และบ้านพักคนงานอย่างน้อย 6 ถัง</p>	<p>มาตรการติดตามที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการอย่างครั้ด</p> <p>ซึ่งก่อสร้างแล้ว คาดว่าผลผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ ก่อกรกับผู้สูบบุหรี่ที่มีปรับสัตว์ริบบาร์ ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ คาดว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ-ปานกลาง</p>
4.8 สุขาภิบาลและพื้นที่สาธารณะ		<p>การก่อสร้างโครงการ ในช่วงเริ่มต้นอาจเกิดภัยธรรมชาติเกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นพื้นที่ไม่ต่อผู้คนเห็น โครงการจึงจัดตั้งรั้วสูงรอบพื้นที่ก่อสร้างเป็นรั้วชั่วคราว สูงประมาณ 6.0 เมตร รอบโครงการ พรมห้องใช้ผ้าใบเป็นบัดสูง คาดว่าสูง 7 ชั้น และติดป้ายประกาศให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการขนาด เดียว ลักษณะ บานงะตึก สูง 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่นสามารถช่วยลดผลกระทบเรื่องทัณฑ์น้ำยาพิษเมืองจาก การก่อสร้างโครงการ นอกราชอาณาจักรอย่างเป็นกันผู้นั้น ลักษณะจะหายได้ด้วย ตั้งแต่ในกระบวนการก่อสร้างอาคารตัวว่าง</p>	<p>1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กูริสสถาปัตย์ได้ ออกแบบใหม่ ออกแบบใหม่</p> <p>2. ดูแลเรื่องหน้างานให้สะอาด อุดร่องเดชวัสดุที่ยังไม่ใช้งานแล้ว ทำความสะอาดเดชวัสดุที่ยังไม่ใช้งานแล้ว</p> <p>3. จัดให้ผู้ใดที่เข้าไปที่บ้านของมาตราเท่านั้นบ้านสูงอาคาร ณ ชั้น 7 ชั้น ก่อสร้าง ซึ่งต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีดยาดของผู้ไม่สมควร</p> <p>4. เจ้าของโครงการ ต้องกำหนดสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวกัน พื้นที่ไม่ได้ทางระบบทั้งที่ศูนย์ภาพ แสงแดด และลมจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือห้ามเจ้าของ</p>	<p>- ดูแลสภาพที่ดินที่บดบังที่อยู่อาศัย อย่างเช่น การก่อสร้างที่ต้องการบ้านอุจจารดี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p> <p>(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสถานศูนย์สิ่งแวดล้อม บริษัท บีดีซีซีทีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แลนด์ จำกัด</p> <p>พ.ด.ศ.จ.ก.ย. 2557..... นายธีรภัณฑ์ มนูญลักษณ์ภานุค ແຂ孈ງສານສະບຸລັກຜະນົມ (ธີຍສັນຍາຄົມ) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนนได้ด้วยเบ็ดเสร็จ (มหาชน)</p>

ตารางที่ 1 (55) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อตัวร้าง
โครงการอุตสาหกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่อยู่ที่นั่นด้านหน้า ตำบลงะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<p><u>ครั้งที่ 1</u> จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ทราบว่าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 1,000 เมตร และภายนอกส่วนตัวอย่างพื้นที่ที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร พบบ้านชาวหัวงวงส่วนใหญ่เป็นหลัง茅屋 ถ้ามีการตอกเสาเข็ม เนื่องจากงานก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ถ้ามีการตอกเสาเข็ม จะทำให้โครงงานเกิดการทรุดตัวได้ ซึ่งหากมีการทรุดตัวขึ้น ร้าวโค้งจะจะต้องรับน้ำเพิ่มรอบบ้านที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงการทำการเกษตร ต้องมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม การทำงานตลอดเวลา เนื่องจากเป็นชนบทตอนที่สีด้วย เชิงราษฎร์ผลกระทบต่ออาชารช่างเตี้ยได้ ถ้าไม่มีการจัดการที่ดี ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่บ่อยเรื่อง ในการนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก ความเสียหายจากโครงสร้าง 	<p>โครงการในการแก้ไขผลกระทบตามที่กล่าวไว้ ทั้งนี้เพียงเจ้าของโครงการได้แจ้ง เนื่องจากกรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการปฏิบัติแจ้ง เนื่องจากกรณีการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไว้ติดต่อขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อดีที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งประมวลนโยบายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของตึกและบ้านข้างของสิ่งก่อสร้าง รวมถึงบ้านที่รับน้ำดินได้เพียงพอ 2. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ เหล่ารุ่น辈หมากร้อสัรน้ำสำหรับประสานงานกับอาชารช่างเตี้ย ให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนาไว้เป็น 2 ชุด เก็บไว้บ้านโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย 3. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะติดต่อ 	<p>พฤษภาคม 2557 (นายวิวัฒน์ รัมลักษณ์ภานุค พลนาสนะบุญลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุค) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนอตัวเวลลอบริษัท จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษภาคม 2557 (นายวิวัฒน์ รัมลักษณ์ภานุค พลนาสนะบุญลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุค) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด</p>
1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1	<p>1) <u>แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อจ้างงานก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ถ้ามีการตอกเสาเข็ม จะทำให้โครงงานเกิดการทรุดตัวได้ ซึ่งหากมีการทรุดตัวขึ้น ร้าวโค้งจะจะต้องรับน้ำเพิ่มรอบบ้านที่ - ในช่วงการทำการเกษตร ต้องมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม การทำงานตลอดเวลา เนื่องจากเป็นชนบทตอนที่สีด้วย เชิงราษฎร์ผลกระทบต่ออาชารช่างเตี้ยได้ ถ้าไม่มีการจัดการที่ดี ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่บ่อยเรื่อง ในการนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก ความเสียหายจากโครงสร้าง 	<p>โครงการในการแก้ไขผลกระทบตามที่กล่าวไว้ ทั้งนี้เพียงเจ้าของโครงการได้แจ้ง เนื่องจากกรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการปฏิบัติแจ้ง เนื่องจากกรณีการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไว้ติดต่อขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อดีที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งประมวลนโยบายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของตึกและบ้านข้างของสิ่งก่อสร้าง รวมถึงบ้านที่รับน้ำดินได้เพียงพอ 2. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ เหล่ารุ่น辈หมากร้อสัรน้ำสำหรับประสานงานกับอาชารช่างเตี้ย ให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนาไว้เป็น 2 ชุด เก็บไว้บ้านโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย 3. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะติดต่อ 	<p>พฤษภาคม 2557 (นายวิวัฒน์ รัมลักษณ์ภานุค พลนาสนะบุญลักษณ์ รัฐลักษณ์ภานุค) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด</p>




พฤษภาคม 2557
(นายวิวัฒน์ รัมลักษณ์ภานุค)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2557
(นายวิวัฒน์ รัมลักษณ์ภานุค)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอตัวเวลลอบริษัท จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (56) รายการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอุดารชุด เดอะ พีท่า บางกอกตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกอกตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การตอกเสาเข็มจะส่งเสียงดัง และก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน รบกวนผู้พักอาศัย	- การตอกเสาเข็มจะส่งเสียงดัง และก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน รบกวนผู้พักอาศัย	ครอบคลุมถึงค่าเสียงทางจากอาคารซึ่งเดียวเสียงจากภายนอก	ก่อสร้างตัวய

- 2) ความปลอดภัยในเชิงรัฐ และการพัฒนาชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
- ต้องควบคุมและเฝ้าระวังก่อสร้างอย่างดี ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้พักอาศัย และต้องมีการป้องกันไม่ให้คนงานลักล้าทำลายทรัพย์สินที่อยู่ได้
 - ไม่ควรมีบ้านพักอาศัยของคนงานในพื้นที่โครงการ
 - ควรติดตั้งกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างตามที่ติดกับโครงงานเพื่อป้องกันความปลอดภัย
 - ควร้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และพัรยอมใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่สูง เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุ ก่อสร้าง
 - ต้องมีรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันเด็กหรือคนนอกพื้นที่โครงการ
 - การก่อสร้างอาคารต้องมีความระมัดระวังเรื่องการตอกหิน ของวัสดุก่อสร้างในส่วนของการก่อสร้าง เพื่อรักษาให้ผู้พักอาศัยชั่วคราวได้รับความปลอดภัยมากที่สุด
 - การมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่有人ร้องเรียน




พัฒนากาญจน 2557
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิส蒂๊ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซป്�เต้นท์ จำกัด



พัฒนากาญจน 2557
(นายธีรัตน์ รัมลักษณ์กานต์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัมลักษณ์กานต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เทราเวลลอลป์เม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ตารางที่ 1 (57) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ พีท บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกอกตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ได้รับความเสียหายจากการตัดหญ้าสูงของ ๑ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนนกอสสร้างทำให้กรุรณ์ที่รบกวนผู้พักอาศัย โดยเฉพาะ เรื่องการลักษณะ <p>3) <u>เสียงต่างจากกิจกรรมการก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ควรทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังๆ ช่วงเวลาพักผ่อนหรือ ยามวิถีค่า เนื่องจากผู้พักอาศัยต้องการพักผ่อน - ต้องควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระดับปัจจุบัน ไม่ ส่งเสียงรบกวนผู้พักอาศัยช้าๆ เดิน และต้องมีมาตรการ ป้องกันไม่ให้คนงานสูญเสียช้าๆ ที่สูงเกินไปได้ - การตอกเสาเข็มจะส่งเสียงดัง และก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน รบกวนผู้พักอาศัย <p>4) <u>ผู้คนของจ้างภาระรวมการก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้คนขององค์กรก่อสร้างจะก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา ทางอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้คนที่เกิดมาในรายนี้ - ระวังอย่าให้ผู้คนละອอมพูกรยะชาวยอกอ่อนหักหินก่อสร้าง เนื่องจากโครงงานมีร่องรอยแบบเปิด ซึ่งอยู่ด้านหน้า จึงอยากให้ทางโครงการดูแล - ต้องมีผู้ใบเบิกค่าใช้จ่ายใหม่ อย่างไรก็ตามของผู้ 	<p>บีตร</p> <p>4. จัดเตรียมรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และใช้มาตรการเข้า-ออก ของคนงานให้อยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาทำงานเท่านั้น</p> <p>5. ติดตั้งกล้อง CCTV และจัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้มีความเพียงพอ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างจนถึงการ</p> <p>6. ห้ามให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสอบสภาวะคงอิฐร้าว เพื่อหาสาเหตุที่ เป็นประจําๆ 3 เดือน หากพบผู้เชี่ยวชาญจะต้องไปห้อง กิจพัฒน์ก่อสร้างทราบทันที</p> <p>8. จัดให้มีหมายเลขอุปกรณ์ที่ผู้พักอาศัยชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้ง เหตุเดือดร้อนร้าวภายใน</p> <p>3) <u>เสียงต้องจากกิจกรรมการก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผน เรลา และวิเคราะห์การก่อสร้าง เพื่อลดเสียง แหลมรบกวน สบงห้องน้ำมากที่สุด โดยการจัดตั้งห้องเสื้อหัวเหมามะสม และ เสียงใช้รีบการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และรบกวนสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 2. สำรวจร่วมกับนักช่างผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง แหลมเจ้าของอาคาร 	<p>มาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม</p>  <p>พ.ศ.๒๕๕๗..... (นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์) ผู้อำนวยการฯ</p> <p>นายสุวิทย์ วรรษประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฯ</p> <p>บริษัท เสนนาติเวสโตร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ นางรัชดา แซ่บอาคม ผู้จัดการใหญ่ประจำโครงการ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับที่ ๗๐๘๔๐๙๖๗๘๗๗๗ หน้า ๑ จาก ๑</p>

ตารางที่ 1 (58) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิต้า บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กระบวนการก่อสร้างและการรักษาความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยระวังดูแลพื้นที่ไม่ให้มีคนเดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ - จัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงานและห้องน้ำในพื้นที่ สำหรับคนงานและห้องน้ำในพื้นที่ - จัดให้มีคุณภาพดีของห้องน้ำและห้องน้ำที่สะอาด น้ำใส ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีแมลงสาบ - จัดให้มีเครื่องดื่มน้ำและอาหารสำหรับคนงาน เช่น ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำสำหรับคนงาน - จัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงานและห้องน้ำโดยเตือนล้วน 1 ครั้ง เพื่อรวมการตรวจสอบร่างกายของคนงานก่อนออกจากการพักฟื้นที่ ให้เกิดสัมผัสด้วย眼看และหูฟัง - จัดให้มีการล้างห้องน้ำและห้องน้ำที่เกิดขึ้นจากภาระ เช่น ก๊อกน้ำ ห้องน้ำสำหรับคนงาน <p>(5) การจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจราจรติดชัด เนื่องจากถนนต้านหน้าโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงไม่สามารถให้รถชนส่งวัสดุก่อสร้าง N ของโครงการมาจอดกีดขวางร่องด้านนอกโครงการ และต้องจอดไว้ด้านหลังโครงการ จึงทำให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ - โครงการต้องจัดให้มีจุดจอดรถรายเดียวที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัยอยู่ในห้องน้ำและห้องน้ำที่ตั้งอยู่บนบุคคลอื่น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลส่วนสูงเด็ก กลุ่มเด็ก และเด็กนักเรียน ในการเข้า - ออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และไม่เกิดขวางการจราจร 	<p>ข้างต้นยังที่ติดกับโครงสร้าง หรือคาดว่าอาจจะต้องรับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกับผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่ด้วย</p> <p>3. มีแผนงานและกำหนดเวลาที่สำคัญ แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ เศษฐีย์ของห้องน้ำอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมที่สำคัญ</p> <p>4. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่มีสิ่งต้องห้ามอยู่ชั่วคราว 8.00-17.00 น. และจะจัดการร่มที่ทำให้เกิดสัมผัสด้วยในเวลาพักผ่อนของประชาชน</p> <p>5. จัดทำบันทึกให้เกิดสัมผัสด้วยความตื่นเต้นของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ที่สุดและควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>6. จัดให้แม่แนวกำแพงป้องกันเสียงด้วย Metal Sheet ติดกับบ้านพักอาศัยของบุคคลอื่น กำแพงกันเสียงดังกล่าวสามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 27 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>7. เลือกตัวแทนผู้ติดตั้ง เครื่องจักรกล ให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>8. เชิ่งช่องต่อการปรับบันไดทางชานชาลาของถนนเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัด การทำหัวสีดร่องรับ หรือป้องกันการระเหก</p>	<p>มาตรฐาน 2557.....</p> <p>(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พุธศิจายน 2557.....</p> <p>(นางอรรชานน รัตน์ลักษณ์กานต์) แหล่งน้ำเบญญาลักษณ์ (บัญถัตภรณ์ภานุชัย) กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>บริษัท เสนนติเวอลส์ประเมินฯ จำกัด (มหาชน)</p> <p>แบบประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปรับปรุง ฉบับที่ 1 / 16 3</p>



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องปฏิรักษาตามตรวจสอบ
ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> - ในการขันตัวรั้วสุดท้ายต้องมีผ้าใบปิดดูดซึ่ดเพื่อบังกันน้ำเสียดูดพ่นก็จะสามารถช่วยในการวางราก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนห้องถนน - จุดที่มีร่องทางการวิ่งเรือที่ว่าด้วยเรือและมีประสิทธิภาพในการเดินทางโดยเรือต้องได้รับการจัดการอย่างดี - โครงการควรจัดให้มีจุดจอดรถให้เพียงพอต่อผู้พำนักอาศัยเนื่องจากคนต้องเดินทางผ่าน 2 สายทำให้ผู้พำนักอาศัยต้องมีรถประจำทางผ่าน 2 สายทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจอดรถไว้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น - ห้ามรถชนเส้นวัสดุก่อสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา - ปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอุตสาหกรรมทำให้การจราจรติดขัด 	<ul style="list-style-type: none"> 9. ตรวจสอบ แหล่งน้ำและแม่น้ำ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่ต้องรอเพื่อเตรียมตัวบ่มเพียง 10. จัดให้มีห้องเก็บเสียง และพื้นที่ในการตัดตากลางเมืองปูน และพื้นที่สำหรับจอดรถที่ห้องปูน และวัสดุต่างๆ ทุกชนิด พร้อมทั้งจัดปูนเสริมและผู้ดูแลรักษา 	<p>4) <u>ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ต้องการก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรั้วซึ่งต้องสูง 2 เมตร และใช้ผ้าใบปูทับต่อจากรั้วนี้ไปอีก 4 เมตร โดยรอบบ้านเรือน การเพื่อห่วงบดบังห้องนอนภายในพื้นที่ใหม่ หมายความระหว่างห้องที่ต้องก่อสร้าง และบ้านที่อยู่ติดกันอย่างมาธุรัถภัยในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 2. ตรวจสอบเดรีรั้วจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเชิงและควัน 3. จัดให้มีผ้าใบในในการรักษาเด็กบ้านชาวนาอาคารและบ้านที่ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การซึมเข้าของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยการพูงกระยะของผู้คนสองฝ่าย 4. เสื้อออกใช้สีส้มที่ประดับบนเสื้อเรือรูป หรือสีสันเรืองรุ้ง ที่มีการหล่อคอมนาร์ตในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่ติด 5. จัดให้มีห้องเก็บเสียง และพื้นที่ในการตัดตากลางเมืองปูน และวัสดุต่างๆ ทุกชนิด พร้อมทั้งจัดปูนเสริมและผู้ดูแลรักษา 	<p>มาตรฐานที่ต้องปฏิรักษาตามตรวจสอบ</p> <p>มาตรฐานที่ต้องปฏิรักษาตามตรวจสอบ</p>
<p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... นายธีรัฐ พันธ์ รัฐบาลชีฟฟาร์ด ประธานสภานิตย์ลักษณ์ (รัฐลักษณ์ภัคดัย)</p> <p>บริษัท ศรีศรีสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... นายสุวิทย์ วรรษປระดิษฐ์ (นายสุวิทย์ วรรษປระดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... พ.ศ. ๒๕๕๗..... นายศักดิ์ ธรรมรงค์ (นายศักดิ์ ธรรมรงค์)</p>		<p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... นายศักดิ์ ธรรมรงค์ (นายศักดิ์ ธรรมรงค์)</p>

ตารางที่ 1 (60)

รายการแสดงผลกราฟบันสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการหักสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ต้องยุทโณนติความทั่วไป ดำเนินการติดตามตรวจสอบ จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการหักสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รายงานผลสืบฯ
	<p>บริเวณโดยรอบไม่มีโครงงานปล่อยน้ำเสีย ทำให้สภาพน้ำในคลองไม่สะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากห้องน้ำบ้านเรือนดันตัวบนหรือขึ้นมาต่ำกว่ามาก และเป็นหอยใหม่ จึงยังไม่มีมนิจในปรับสิ่งกีฬาพากการทั้งน้ำ จึงอยากให้โครงการซ่อมแซมและรักษาระบบระบายน้ำเป็นอย่างดี 	<p>ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลการหักสิ่งแวดล้อม</p> <p>6. การติดตั้งเปลี่ยนปั๊มน้ำหรือผ่านไฟเชิงตัดเป็นไฟฟ้าหัวตัด โดยมีน้ำหล่อระบายในพื้นและกันผู้คนล่องเรือ</p> <p>7. ฉีดพรมน้ำก่อนทำความสะอาดตามส่วนوحد เพื่อป้องกันการพูดจาของบุคคลภายนอก</p> <p>8. จัดให้มีปล่องยาทั้งเศษวัสดุก่อสร้างหรือจัดให้มีไฟฟ์บนขอบเพาบ์น้ำตามสัญญาณอัตโนมัติ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รายงานผลสืบฯ</p> <p>5) การจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดก่อความเรียบร้อยรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำลังซึ่งให้ช่วยบรรทุกความร้อนมาตรฐาน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำลังซึ่งให้ช่วยบรรทุกความร้อนมาตรฐาน เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจะเน้นการซึ่งรุดขบวนน้ำโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. จัดซื้อ และตรวจสอบวัสดุของพนักงานขับรถดำเนินการใช้สารเคมีห้ามออกหาก็อตต์อัจฉริยะ และห้ามเต็มสุราขณะปฏิบัติงาน 3. ห้ามจอดรถบรรทุกหัวรถออกของวัสดุก่อสร้างบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกงานที่โดยเฉพาะต้องห้ามโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดช่วงการจราจร 4. จัดให้มีการหักห้ามออกของวัสดุก่อสร้าง แหล่งสืบเชื้อชาติบริเวณที่ห้ามเข้าเดินทางส่วนหนึ่งของถนน สำหรับรถบรรทุกหัวรถออกของวัสดุก่อสร้าง แหล่งสืบเชื้อชาติบริเวณที่ห้ามเข้าเดินทางส่วนหนึ่งของถนน เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร


พฤศจิกายน 2557.....
(นายธีรัชน์ รัฐลักษณ์กานต์ ประธานสภานิติบัญญัติเมืองปทุมธานี)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอติเวอลล์ปั๊มน้ำจำกัด (มหาชน)
บริษัท วีคทีสตีม เอ็นจีเนียริ่ง คอนเซปต์เดนท์ จำกัด



พฤศจิกายน 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

น้ำเสียที่ระบุในแบบฟอร์มที่ 1 ของกฎหมายฯ ฉบับที่ 163
แบบฟอร์มที่ระบุในแบบฟอร์มที่ 1 ของกฎหมายฯ ฉบับที่ 163



ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑ (๖๑) รายการแสดงผลการสั่งเงินเดือนสำหรับพนักงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑ (๖๑) รายการแสดงผลการสั่งเงินเดือนสำหรับพนักงานและแก้ไขผลการงานสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการอาคารชุด เดอะ ลิกซ์ บางกะตี ต้องอยู่ที่ห้องน้ำคนติดความพัน ต่ำกว่าบานได้ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑ (๖๑) รายการแสดงผลการสั่งเงินเดือนสำหรับพนักงานและแก้ไขผลการงานสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง


ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล		ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
			มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบบทต่อสืบแบบสังเคราะห์	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน</p>

โดยการลดลงของราคาน้ำมันส่งผลต่อรายได้ของประเทศที่ลดลงด้วย แต่ในทางกลับกัน ก็ทำให้เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะ萧条 ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน ก็ทำให้เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะ萧条 ดีขึ้น

โครงการรากชาติ เดชะ คิท บ่างเตด ด้วยทักษิณติวานนท์ ตามแบบภาคอีสาน จังหวัดปทุมธานี

<p>องค์ประกอบของเสียงเวลาล้อม</p> <p>ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>6) การระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งปริมาณพื้นที่โครงการ</p> <p>1. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างขนาด 0.3×0.3 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อตักตะกอนดิน จำนวน 2 บ่อ ขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.2$ เมตร ก่อนจะนำน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. หมุนทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษตัน และเศษวัสดุที่อยู่รอบด้านหรือเกิดขวางทางไปทางของน้ำไหลท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3. จัดให้มีห้องน้ำตามงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง สำหรับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เก็บตะกรองไว้กลางดินจำนวน 1 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 60 และถังเก็บตะกรองไว้อากาศ และถังเติมอากาศ ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>4. จัดให้มีห้องน้ำคุณนาในบ้านพักคนงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้องพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเก็บตะกรองไว้อากาศ จำนวน 2 ถัง ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 60 และถังเก็บตะกรองไว้อากาศ และถังเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด</p> <p>5. สูบน้ำออกในบ่อโครงการไปกำจัดทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อป่าไหมเรอเต็ม</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p>
---	---	---

ตารางที่ 1 (63) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอกดี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาขะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2	<p>เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยนำมานาทการตลอดจนกระทับสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง และปิดดำเนินการ ตามข้อหัวใจง่ายให้นักต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ไปเสนอต่อ ประชามติที่อยู่รอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร และพื้นที่周圍 ในไม่ระยะ 1,000 เมตร จำนวน 6 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>สิ่งตั้งจักรากการก่อสร้าง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใบอนุภัยสัตว์อุตสาหกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย โครงการโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน 2) <u>มนุษยธรรม</u> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลสัตวาริบุญของด้านที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องน้ำ ยา เศรษฐี น้ำอุจจาระ พืชไม้ ผู้คน ผู้เดินทาง เสื้อผ้าอยู่ริมระเบียง ก็จะล้าว่าผู้คนชอบจรา กการก่อสร้างจะเกะกะน้ำเสียด้วย แล้วทำให้เกิดอาการแพ้ได้ 	<p>เพิ่มเติมมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในบทที่ 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อที่ 1.3 ดูภาพอากาศ - หัวข้อที่ 1.5 เสียง แสงแพร่กระจายสั่นสะเทือน 	 <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายสุวิทย์ วรรษิพัฒน์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p>

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธีรวุฒิ รัตน์ลักษณ์กานต์) และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์นิภาต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาติเวลลوبัมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


พ.ศ. ๒๕๕๗.....
นักษาเข้าให้ข้อปฏิบัติ ก.๑๖๘ฯ ๙๘๖/๑๖๓

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรรษิพัฒน์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
บริษัท อีโคซิส蒂ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเซลล์เอนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ
โครงการอาคารชุด เดอ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิพาน พิพาน珊瑚路 ตำบล珊瑚村 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
<p>1. ทรัพยากรากฟ้า</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>สภาพภูมิประเทศบริโภคโครงสร้างคุณภาพดีเป็นที่รับแข็งมาก เป็นที่ตั้งต่อไปนี้</p> <p>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งตระหง่านหลัง 8 ชั้น จำนวน 6 ชั้น ที่ตั้งต่อไปนี้ที่สีเขียวขนาด 4,063.02 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.25 ตารางเมตร บริเวณซึ่งตั้งต่อไปนี้</p> <p>โครงสร้าง แบบเป็นโครงสร้าง PHASE ที่ 1 ประมวล 1,203.82 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.12 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 2 ประมวล 1,643.39 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.52 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 3 ประมวล 1,215.81 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.18 ตารางเมตร</p> <p>2. บ่อหินกรอบจะตั้งตระหง่านที่ตั้งต่อไปนี้</p> <p>(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผู้ช่วยในการยอนก อาคาร จะต้องมีปริมาณการสกัดก่อนและได้เมินร้อยละ 30”</p> <p>3. ครอบคลุมและรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูแลอย่างดี</p> <p>4. แต่งรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณซึ่งตั้งต่อไปนี้</p> <p>5. เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการ ให้ดูแลอย่างดี</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 4,063.02 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.25 ตารางเมตร บริเวณซึ่งตั้งต่อไปนี้</p> <p>โครงสร้าง แบบเป็นโครงสร้าง PHASE ที่ 1 ประมวล 1,203.82 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.12 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 2 ประมวล 1,643.39 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสด้วย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.52 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 3 ประมวล 1,215.81 ตารางเมตร ติดต่อสัมผัสดวย 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.18 ตารางเมตร</p> <p>2. บ่อหินกรอบจะตั้งตระหง่านที่ตั้งต่อไปนี้</p> <p>(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผู้ช่วยในการยอนก อาคาร จะต้องมีปริมาณการสกัดก่อนและได้เมินร้อยละ 30”</p> <p>3. ครอบคลุมและรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูแลอย่างดี</p> <p>4. แต่งรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณซึ่งตั้งต่อไปนี้</p> <p>5. เจ้าของโครงการ ต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการ ให้ดูแลอย่างดี</p>	<p>พ.ศ. 2557 (นายสุวิทย์ วรรษิพรัตน์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. 2557 (นายวิวัฒน์ ธัญลักษณ์มาศ) ประธานอาภัยญาติวงศ์ อัยยวัฒ์มาศ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนมเดลล์โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2557 (นายวิวัฒน์ ธัญลักษณ์มาศ) ประธานอาภัยญาติวงศ์ อัยยวัฒ์มาศ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ลีคทิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปเต้นท์ จำกัด</p>




ตารางที่ 2 (1) รายงานตรวจสอบการเงินเดือนที่สำนัก

โครงการอาคารชุด ต่อ คึก บังกะตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพานาฯ ตำบลบางกะตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการ

โครงการอาคารชุด ต่อ คึก บังกะตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพานาฯ ตำบลบางกะตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางส่วนเดือน	ผลกรบทบทลิ๊งแวดล้อม	มาตรฐานบัญชีและเกณฑ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลรวมแบบลิ๊งแวดล้อม
1.2 ติดตามภาระชั่วฟัง ท้าย	เมื่อไปดูดำเนินการ พื้นดินในโครงการจะถูกปิดปากคลุ่มด้วย หอน้ำรด และพื้นฐาน พื้นอิฐมวลเบนขนาดที่ติดในโครงการ ขั้นตอนนี้ สามารถติดต่อกันหากการติดตาก็จะพังทลาย หากติดตันได้ ตัวน้ำในช่องทำให้น้ำไม่สามารถไหล ที่จะก่อ ให้เกิดผลกระทบต่ออทรพยากรดิน เพราภัยกรรมของ โครงการมีลักษณะ เป็นการรับภาระด้านที่พอกด้วยภายใน โครงการน้ำมากไปใช้ประโยชน์ทางพัฒนาดินเพื่อปูฐานตัน ไม่พุ่ม และไม่คุ้มค่าน สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่รกรอบ แนวเขตที่ลินของโครงการ ดังนั้นคาดว่าเมื่อไก่ติดตัน แล้วจะเกิดผลกระทบต่อผู้คนและภาระชั่วฟังคลายของดิน อย่างไม่น้อยสำนัก	-	มาตรฐาน 2557
1.3 ดูแลภาคราช	1. การรับภาระความร้อนจากเครื่องประปาอากาศอุ่น บรรยายภาระยก่อนโดยรอบอาคาร	1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวทางกำกับ ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	พฤษจิกายน 2557
			(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด



(นายธีรศิลป์ รัฐลักษณ์ภานุ แสงบานุญลักษณ์ บัญชีผู้管แม่ค่าย)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนต์เวอลوبเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ธนชาติ บริษัทจดทะเบียน จำกัด
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกมีการปรับอากาศห้อง 1,529.1 ตัน จะเกิดความร้อนจากเครื่องตู้ปรับอากาศโดยรอบห้องต่อคราวละ 0.21 °C ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 30.1 °C เป็น 30.613 °C คาดว่าจะต้องเปลี่ยนแบบใหม่เสียสักครั้ง - ภายนอกอุณหภูมิพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ซึ่งถ้าไม่ได้ทำความสะอาดตู้เป็นประจำ จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเลี้ยงແนร. ซึ่งเป็นโรคบ่อยครั้งพบเจ้ายาพันธุ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารโดยรวม และเลือกใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่วรมควันหรือเมล็ดควันเมื่อเวลาทำงาน 2. ทำความสะอาดตู้ของปรับอากาศให้สะอาดทุกหน้างาน เช่นส่วนของตัวเครื่องที่ติดตั้งในระบบหน้างาน 3. ทำความสะอาดตู้ของปรับอากาศเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 4. ระบบปรับอากาศของโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ 5. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีผลกับประเทศไทย และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 6. ดูแลระบบการระบายน้ำอย่างดีในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอากาศบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 	<p>มาตรฐานการติดตั้งที่ดีของปรับอากาศที่มีผลกับประเทศไทย และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>ดูแลระบบการระบายน้ำอย่างดีในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอากาศบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>
	<p>2. ความเข้มข้นสารมลพิษที่ก่อให้เกิดราก根 ของต้นไม้</p> <p>ผู้เช่าห้องอย่างล้วน 350 คน ตั้งแต่ 1 รายจนถึง 10 ราย ความเข้มข้นสารมลพิษจาระยนต์ (CO₂) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.291 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.46 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.751 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของรวมความคุมมลพิษ (1.208 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 1.659</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดับฝุ่นละออง ลดอุณหภูมิ อัตราการหายใจต่ำลง และการหายใจที่ดีของคน 8. ติดป้ายประباركให้ตั้งเครื่องยนต์ที่มีอุจจาระ ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า ติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ และภาชนะถ้วยชามที่ดี ให้บุคคลอื่นทราบว่าห้องน้ำ ใช้งานได้ 9. ให้บุคคลอื่นทราบว่าห้องน้ำ ใช้งานได้ โครงการใช้บริการโดยสาธารณะ 	<p>มาตรฐานการติดตั้งที่ดีของปรับอากาศที่มีผลกับประเทศไทย และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>ดูแลระบบการระบายน้ำอย่างดีในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอากาศบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>

นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอตัวเองเป็นที่ จำกัด (มหาชน)


พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอตัวเองเป็นที่ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (3) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซในஇத்தானிடோக்னைட் (NO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.004 ppm รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.0197 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0237 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.025 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.029 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 0.17 ppm) - สารประกายอบปิโตรครรชัน (THC) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.012 ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (4.35 ppm) จะเพิ่มเป็น 4.362 ppm (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) - ก๊าซซัลฟอร์டோக்னைட் (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.001 ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน(0.002 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.003 ppm(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.30 ppm) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.00034 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.272 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.27234 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสุวิทย์ วรยงค์ดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีร์วัฒน์ รัฐวุฒิษฐ์นภากาญจน์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัฐวุฒิษฐ์นภากาญจน์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาเดลินิวเจ็ต จำกัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกะตี ทัชอยู่ที่ถนนพิทักษ์ราษฎร์ ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (<u>PM₁₀ เฉลี่ย 24 ชม.</u>) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.000412 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.126 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.126412 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรรมควบคุมมลพิษ (0.089 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.089412 มก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซ CO₂ จากการเผาไหม้ครองการ เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 1,358.29 ก./ชม. เทียบเป็น C ที่เกิดขึ้น 374.18 ก./ชม. ขณะที่ต้นไม้ในโครงการตัดซึบ C ได้ 7,350.5 กรัม/วัน - การเผาไหม้เชือเพลิงจะทำให้เกิดไส้ไฟฟ้าร้อนความร้อนจากไฟฟ้าให้สูงถึงภาระกายอก 0.033°C ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 3. ผลกระทบจากสถานที่ทำการของบ้านงะดี ต่อโครงการ - สวนอุตสาหกรรมบางกะตี อยู่ห่างจากโครงการทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งทางสวนอุตสาหกรรมบางกะตี ดำเนินการจัดการต้นไม้ตามมาพรั่ง เวลาสั้น โถงทุกโรงงานจะอยู่ภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001) และบรรจุภัณฑ์กล่องและถุง โดยโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม และทางส่วนอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 9. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 10. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 4,063.02 ตารางเมตร ติดกับสีด ส่วน 1 ตอน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.28 ตารางเมตร บริเวณชานถ่ายของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ และกรองฝุ่นละออง ช่วยลดอัตราสีห้วยแห้ง และเพิ่มความนุ่มนวลส่วนบุคคล แล้วทำให้อากาศโครงการไม่แข็งกระต้างเกิดภัยมีหัตถ์ที่จะก่อการมองภายนอกโครงการ และจะก่อภัยในครองการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 11. ปลูกไม้ในพื้นที่ดินทรายติดตามแนวทางที่ติด เพื่อสามารถตัดชุดดูดซับ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผ่านทางสื่อสารมวลชน แจ้งการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ</p>



นายศรีวัฒน์ รังษีลักษณ์กาญจน์
ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจสัม把手 สำนักงานทรัพยากรด

(นายศรีวัฒน์ วาระประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจสัม把手

บริษัท อโศกชิตเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน
บริษัท เสนนาไดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)




พ.ศ. 2557

(นายศรีวัฒน์ รังษีลักษณ์กาญจน์
ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจสัม把手 สำนักงานทรัพยากรด)

บริษัท อโศกชิตเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน
บริษัท เสนนาไดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 17

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังคับใช้และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ต้องมีการตรวจสอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุภายนอกอาคาร เสียง และดustpmaphan ปะปนประจวบดูที่ - ที่ศักดิ์ทางธรรมชาติ โครงการอราตรีชุด เดอะ คิต้า บางกะตี อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ของสถานที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งไม่มีผู้คนพำนักทางระยะใกล้ หลัก (พื้นที่ด้านนอกของที่อยู่อาศัย เช่น เที่ยวเดิน หรือที่ตั้งบ้านที่อยู่อาศัย) คาดว่าได้รับผลกระทบจากงานพัฒนาภารกิจในระดับปัจจุบัน - สวนอุตสาหกรรมบางกะตี มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดอยดาวดุนมูลแล ไม่ให้เกิดผลกระทบ แหล่งเพลิงข้อดีที่น้ำ แหล่งความท้าทายของผู้พักอาศัยโดยรวม โดยมีที่ดินกว้างขวางกว้าง สำหรับเรื่องของเรียนรู้ภาษาประชาชัąน หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นที่มีงานนี้จะเข้าสู่การตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง ห้ามทิ้งและรับประทานที่ห้องเรียนรับประทาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบของน้ำ ก่อน กลิ่น จากเชื้อรา เสียงรบกวนติดต่อ - 12. ดอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดี สวยงาม มีอยู่เสมอ - 13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสวนอุตสาหกรรมบางกะตี หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังต้นเหตุภัยแล้งแวดล้อม และความปลอดภัย 	มาตรการที่ต้องมีการตรวจสอบ



นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์

(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการต้นสังเหตุแวดล้อม

บริษัท วีโกธิส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเซ็นเตอร์ จำกัด




พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท วีโกธิส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ (นายลักษณ์ภาตย์)
บริษัท วีโกธิส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
๖๓

ตารางที่ 2 (6)

รายการแสดงผลการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตราการ

โครงการอาคารชุด เดอะ พิพิท' บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1) เสียงจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่บินเข้า-ออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดตั้งห้องเครื่องรับบินไว้บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ผู้เดินทางต้องถูกกว่าเป็นผู้เดินทางอื่นๆ ความหนาแน่น 200 มิลลิเมตร โดยบุบน้ำหนักห้องและเพดานห้องตัวอย่างสูงสุดติดชั้น - เสียง จึงคาดว่าเสียงจากเครื่องยนต์จะทำให้เกิดความไม่สงบต่อไปในอนาคต และผู้อยู่อาศัยในโครงการ จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และผู้อยู่อาศัยอยู่ชั้นด้านล่างไม่มีเสียงสำคัญ <p>2) เสียงจากการยกเครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการจราจร เมื่อไปต่อเนื่องโครงการ คาดว่าจะมีจรายนพาหนะที่ร่วงเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้วสำหรับสิ่งแวดล้อม - สำหรับรัฐพนัชพนท์โครงการจะลดลงโดยรอบ ผลกระทบทางเสียงที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดจากการจราจรส่วนส่วนใหญ่ เกิดจากการยกเครื่องที่วิ่งเข้า-ออกโครงการมีระดับเสียงอยู่ที่ 70-80 dB(A) (ค่ามาตรฐานระดับเสียงจราจรสี 24 ชม. ไม่เกิน 70 dB(A)) ประกอบกับนโยบายของผู้ดูแลชี้ภัยในโครงการจะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ ส่งผลให้เกิดปัจจัยเรื่องเสียงลดลงจริงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด <p>3) ผลกระทบจากสาสนหุตสหกรรมบางภาคต่อโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวนอุตสาหกรรมบางภาคต่อ อยู่ห่างจากโครงการ ทางด้าน 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p> <p>2. ห้ามปละระเบิดไฟประดับเครื่องยนต์ที่เมืองกรุงเทพฯ ทรายจอมบุกกรณ์ครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปืนนา๊วเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพด้วยส่วนอ่อน เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสีกธิกภาพ</p> <p>4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลด้านไม้ในโครงการให้ดียิ่งสมmor เพื่อช่วยเป็นแนวตู้ตับเปลี่ยนเจ้าภายนอกได้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  

(นายธีรัชมน์ ลัญญาศักดิ์ แม่และสาวบุญลักษณ์ อัญญาศักดิ์) พฤศจิกายน 2557.....

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เสนอติเวอลล์ จำกัด (มหาชน)

พฤษจิกายน 2557.....

(นายสุวิทย์ วรรณปรีดิ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

บริษัท วีโอดิจิทัล จำกัด เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (7)

รายการแสดงผลการทดสอบที่สำหรับพิสูจน์ว่าผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องยืนยันตัวตนที่ทำตามมาตรฐานที่ได้ดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานุ好感 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสังเวดล้อม	ผลการทดสอบที่สำหรับพิสูจน์	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่ดินด่วนออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งทางส่วนอุตสาหกรรม บางกอกดี ดำเนินการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยหากโรงงานจะออกถูกภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, ISO 14001, TIS 18001, OHSAS 18001) และบรรบമากับกลไกสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรม และทางส่วนอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำ เป็นประจำทุกปี คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับแรงสั่นสะเทือน	- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดยมีจัดกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะเป็นเพียงกิจกรรมของร้อยยาที่ใช้สำนักไม่มีจัดกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความสั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะยาว ดำเนินการจะไม่มีผลกระทบต้านความสั่นสะเทือน	- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดยมีจัดกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะเป็นเพียงกิจกรรมของร้อยยาที่ใช้สำนักไม่มีจัดกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต้านความสั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะยาว ดำเนินการจะไม่มีผลกระทบต้านความสั่นสะเทือน	
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวที่ระดับ 5-7 มอร์รัคต์ (ช. ก. 2 (สีส้ม)) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาให้คงทนแข็งแกร่งสามารถต้านทานแรงดึงดูดของแผ่นดินไหวได้ สำหรับโครงสร้างที่ต้องการต้านทานแรงดึงดูดของแผ่นดินไหวต้องมีโครงสร้างที่ทำตามกฎหมายที่กำหนดตาม พรบ. ความต้องคาดการ และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ตามที่กำหนด ความคงทน ของอาคาร และผู้ดูแลรักษาไว้ในรั้วของบ้านอาศัย ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	<ol style="list-style-type: none"> แผนการเตรียมตัวก่อนภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว <ol style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้าไฟฟ้า (2) ฝึกซ้อมภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ภัยดินถล่ม แต่ละชั้นของอาคาร และแจ้งให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (4) เมืองกรุงเทพมหานคร 	<ol style="list-style-type: none"> แผนการเตรียมตัวก่อนภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว <ol style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้าไฟฟ้า (2) ฝึกซ้อมภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ภัยดินถล่ม แต่ละชั้นของอาคาร และแจ้งให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (4) เมืองกรุงเทพมหานคร

พฤษจิกายน 2557

(นายธีรวัฒน์ รักมูลคามนภากย์ และนางสาวเสบุญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภากย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาติเวอลลอบเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบเบี้ยนัก ภารกิจ / 163
ชุดหมายเหตุการตั้งสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๑

พฤษจิกายน 2557

(นายสุวิทย์ วรรษน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการตั้งสิ่งแวดล้อม


บริษัท ออดิชัลล์ เทคโนโลยีริช คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (8)

รายการแสดงผลการทดสอบที่สำเร็จ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฏิบัติดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาคราษี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่ต้องเสี่ยงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการลดสูญเสีย
	<p>เป็นต้น</p> <p>(5) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบตำแหน่งของวัวร์บีดก้าว สะพานไฟ สำหรับเดินทางและไฟฟ้า</p> <p>(6) อ่าย่างสิ่งของหนักบนชั้นห้องใต้ถุนสูง เพื่อไม่เกิดแผ่นดินไหวจัดตั้งมาเป็นอันตรายได้</p> <p>(7) นำภัยด้วยอุปกรณ์เคลื่อนใช้หน้าไฟ บนบันไดพื้น</p> <p>(8) นำภาระแรงเนื่อจากดันพับที่ปล่องด้วย ในการตั้งที่ต้องผลัดและจ้างานเพื่อมั่นคงอีกด้วย</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประสารเตือนภัยการปฏิบัติตามที่ไม่เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าห้องอาหารในลิฟต์</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระบวนการลดสูญเสีย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการลดสูญเสีย</p>



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรธนะประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท สถาปัตย์เชิงวิศวกรรม จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรธนะประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท สถาปัตย์เชิงวิศวกรรม จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภัทร์) ลงนามแทนนายลักษณ์ภัทร์ (ธีรวัฒน์ภัทร์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
ปริษัท เสน่ห์เดลล์บลูมท์ จำกัด (มหาชน)
นักเขียน เอกสารที่ขอประเมินนักกราฟิก 163
แผนพัฒนาฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

ตารางที่ 2 (9)

รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฏิบัติดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาทองดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>3. แผนพัฒนาระบบดินทราย</p> <p>(1) ตรวจสอบตัวของเศษหินไดร์บบาร์เจ็บหรือไม่ให้ปูนมายาบานเปื้อนต้นก่อน</p> <p>(2) รับรองจากผู้รับเหมาภายนอก เพื่อระบุว่าจะเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้</p> <p>(3) ใช้ร่องเท้าห้มสักน้ำเพื่อตรวจสอบความคงทน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>(4) ตรวจสอบไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องน้ำ กันน้ำ กันการเกิดอุบัติเหตุ จากก๊อกน้ำ หากได้ก็ล้างให้เป็นประทุ หน้าต่างทุกบาน</p> <p>(5) ให้ช้อนหางจากบริเวณที่มีสาหร่ายน้ำ ขนาด เดบวัสดุสูญไฟฟ้าตึง</p> <p>(6) เปิดวิทยุพูดคำแนะนำบุคคลนิยม อย่าใช้โทรศัพท์บนอุบัติเหตุ</p> <p>(7) ส้วมจุตวามเสียหายของท่อส้วม และหอน้ำทึบก่อนใช้</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ หรือการพัฒนา</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
1.7 ทรัพยากร้ำน้ำ	<p>- ภายในบริเวณพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้ำผิดดิน ส่วนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พืชนแห้งลงมา 1 แห่ง ต่อ คลองบางหลวงซึ่งหาก ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 380 เมตร โดยมีการใช้ประโนยน้ำเพื่อรองรับน้ำที่จากกิจกรรมงานประปา และสามารถใช้ประโนยชั่วโมงพื้นที่ สถาปัตย์องค์ผู้ดูแลโครงการ ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำประปา แต่ก็สามารถรับประทานได้ ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ได้รับจากผู้ให้บริการน้ำที่อยู่ติดกัน จึงสามารถสนับสนุนการดำเนินการ</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ ในเดรสเซล ดังนี้ (ภาพที่ 2)</p> <p>(1) เทสต์ 1 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. บ่อเรือนที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. <p>2. ตรวจสอบบ่อบพัก ห้องรับน้ำที่มีอยู่ 1 แห่ง ต่อ ห้องน้ำที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสีย เสียบ่อต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. บ่อเรือนที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม.</p> <p>3. ตรวจสอบบ่อบพัก ห้องรับน้ำที่มีอยู่ 1 แห่ง ต่อ ห้องน้ำที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสีย เสียบ่อต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. บ่อเรือนที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม.</p>	<p>- ตรวจสอบบุคคลพนักงานริมแม่น้ำตราช្សินทร์ น้ำที่ทิ้งลงโดย恣意 ต้องได้รับอนุญาตเป็นการ</p> <p>- ตรวจสอบประสีกิจกรรมและสกัดการ ทำงานท่อ ไปข่องระบบท่อบำบัดน้ำเสียติดลอด ระหว่างเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบบ่อบพัก ห้องรับน้ำที่มีอยู่ 1 แห่ง ต่อ ห้องน้ำที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสีย เสียบ่อต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. บ่อเรือนที่ไม่บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดบ่อเรือนที่จัดรถยกหัน面向 อาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม.</p>

พฤษภาคม 2557.....


(นายธีรัชตน์ บัญชัยมงคล์) แฉล่มงามสาวนุยลักษณ์ (บัญชัยมงคล์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
กรรมการผู้ดูแลน้ำที่อยู่ติดกัน จังหวัดปทุมธานี (มหาชน)

พฤษภาคม 2557.....


(นายสุวิทย์ วรณ์ประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

"สังฆา เอส.เค.เอช.เอฟ. จำกัด" จำกัด จำกัด
บริษัท อโศกชีริธรรม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด จำกัด



โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ซึ่งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ซึ่งไม่ปรุงภักรถว่ามีพืชและสัตว์นานาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด</p> <p>- นำเสียสู่เก็บชั้นจากโครงการบประมาณ 506.76 ตัน/นาที เมตร/วัน เช่น สิ่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบตเตอรี่และ PHASE ซึ่งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด/ไฟส. และระบบบำบัดด้วยระบบบำบัดเบื้องต้น 1 บ่อ/ไฟส. และระบบบำบัดเบ็ดในบ่อที่ 1 ของอ่าง躯 จำนวน 1 บ่อ/ไฟส. มีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่ห้วยราชบูรณะ</p> <p>สาธารณูปโภคในพื้นที่ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ มีค่า BOD ประมาณ 20 มก./ล. จะระบายลงสู่ห้วยราชบูรณะที่สถานีบำบัดน้ำเสียตามหน้าโครงการ ซึ่งจะระบบบำบัดด้วย生物 ทางหลวงเชียร์รงก์ ซึ่งอยู่ท่าจอดรถโครงการ ประมาณ 380 เมตร หากด้านทิศเหนือ ซึ่งจุดที่น้ำทิ้งจากโครงการสู่คลองบางหงา เชียร์รงก์ ซึ่งมีค่า BOD ประมาณ 1.0 มก./ล. จากการด้านวัสดุค่า BOD MIXING พื้นที่จะทำให้คลองบริเวณดังกล่าว มีค่า BOD เพิ่มเป็น 1.002 มก./ล. ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังจัดเป็นแหล่งน้ำผิดนิประมาณที่ 3 ตัน/เดือน 	<p>นำเสียรวมที่ออก A2 ท่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดน้ำเสียที่ด้านหน้าอาคาร A2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน ท่อติดตั้งติดน้ำเสีย 1 ชุด/ไฟส. และนิ่งบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว) <p>(2) เพลที่ 2 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งให้ติดน้ำเสียที่จุดดรอปน้ำหน้าอาคาร B1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรอง และบ่อรวมบริเวณน้ำเสีย จางนั้นจะระบบบำบัดน้ำเสียโดย Gravity ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ออก B2 ท่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดน้ำเสียที่ด้านหน้าอาคาร B2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรอง (อ่อนแบบเบื้องต้นน้ำเสีย 86.0 ลบ.ม.) บ่อสูบน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตักตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อไส้เติมอากาศ แลงบ่อต่อรวมดุลภาระน้ำ (อ่อนแบบรองรับน้ำเสีย 173.0 ลบ.ม.) 	<p>โครงการก่อนที่จะระบายน้ำสู่ห้วยราชบูรณะ</p> <p>สำหรับผลลัพธ์ของการร่างกฎหมาย (กรณีจดทะเบียนแล้ว)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : จ้าช่องโครงการ (กรรมการในได้จดทะเบียนนิบุคคล) และนิ่งบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว) <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เสนนาตีเรอลปปั้มน้ำ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ๑๖๓ ประจำที่ ๙๘๙ หมู่ ๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงแม่ริม เขตแม่ริม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท วีโคชิลเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซลเลอร์ จำกัด ประจำที่ ๙๘๙ หมู่ ๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงแม่ริม เขตแม่ริม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗</p>



ตารางที่ 2 (11)


รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปได้ตามการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิว บางกะตี้ ต้องยกระดับน้ำดูดน้ำทิ้ง ตามแนวทางดังต่อไปนี้ จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบนทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>(3) <u>เพลท 3 ประกายอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไว้ดินบริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร C1 ขนาด 83.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรอง แล้วบ่อรับรวมน้ำเสียจากน้ำชั้นจะระบายนำเสียโดย Gravity ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมท่อカラ C2 ต่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ ชนิด Activated Sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร C2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมันบ่อกรอง (อุปกรณ์รับน้ำเสีย 82.0 ลบ.ม.) บ่อถูบ้านเสียบ่อเติมอากาศ บ่อตักตะกรอง บ่อสูบตะกรอง บ่อเก็บตะกรอนบ่อสำนักสิ่งแวดล้อม แหล่งปลูกพืชผักพืช (ออกแบบรองรับน้ำเสีย 165.0 ลบ.ม.) <p>2. จัดให้มีการเติมอากาศเข้า ปริมาณบ่อพักน้ำใส ทั้ง 3 เพลท ในกราฟที่ระบุบ่อบันดาเสียไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p>3. จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 1.1 x 2.3 x 1.5 ม. จำนวน 1 จุด ข่องต่อกับเพลท พร้อมฝาตະแกรงหลักขนาด 0.5x0.8 เมตร จำนวน 2 ฝา เพื่อให้เห็นสภาพน้ำทิ้ง</p> <p>4. จัดทำน้ำการกำจัดก้ามเมืองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินของ รวมประมาณ 9,682.5 กะรัม/เหมือน/วัน ด้วยบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้บ่อคิน ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร จัดทำในพื้นที่ดินที่ต้องการ</p>	<p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

พ.ดศ.จิกายน 2557
 (นายธีรัชญ์ อัญสาษ์ภรณ์ แอลอนง桑瓦ບุญลักษณ์ อัญสาษ์ภรณ์)
 กรรมการผู้อ่าน
 ปริษัท เสาร์เดย์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ดศ.จิกายน 2557
 (นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
 ผู้ดำเนินการต้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสท์ จำกัด เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็ปต์ เทคโนโลยี จำกัด



โครงการอาคารชุด เดอะ ลีท บางนาที่ “ทุกห้องติดวิว” ทำให้เมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เมตร/ไฟส รวมทั้งหมด 3 ตารางเมตร เพื่อช่วยกำจัดก้าช นีกาน แหล่งดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้居住อย่างภายใน โครงการ</p> <p>5. จัดให้มีการกำจัดตะไคร่น้ำเสีย (Aerosoil) ที่เกิดขึ้นจากบ่อด เติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งหมด 0.075 ลบ.ม./วันที่ ตัววิวัธ Soil Bed โดยอาศัยการดูดซับ ของน้ำอันดิน และแบบที่เรียกว่าในตันบริเวณพื้นที่สีเขียวขนาด 2 ตารางเมตร /ไฟส รวมทั้งหมด 6 ตารางเมตร</p> <p>6. จัดให้มีการนำน้ำที่คงบาลส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเติมօากาต นำไปใช้ครั้นต้นในภาคภูมิฯ โครงการโดยการตันน้ำที่ต้นไม้ แบบซึมดิน</p> <p>7. สบายน้ำก่อนออกจากการบ่อก่อน 2 ปี และถังเก็บน้ำก่อน ทุก 1 เดือนหรือเมื่อมีปริมาณน้ำลดลง</p> <p>8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุก ประภากลยุทธ์ 1 ชุด ไว้ในโครงการ (เก็บไว้ในห้องน้ำตู้น้ำดื่ม) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพาการเดิน ระยะทาง ลดเวลาให้ติดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ติดตามรายละเอียด ระบบภายในสถานที่</p> <p>9. รับรองค่าห้องพักอาศัยตัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ให้ก้านน้ำ หรือข้าวต้มน้ำมันพืชเท่า แล้วนำไปเก็บยังห้องพักขณะประจำชั้น หลังจากนั้นให้แบนวนร่วมไปเก็บไว้ในห้องพักขณะรวม เพื่อรองรับการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ພະນັກງານ 2557
ກ່ຽວຂ້ອງກ່າວຕົວ ກ່ຽວຂ້ອງກ່າວຕົວ ແລະ ເສດຖະກິດພາກພະນັກງານ ຮັກເລີກພາກພະນັກງານ


๑๗๘

36

(၁၉၆၂၊ ၁၃၅)

พุทธประวัติ


藏文大藏经



ตารางที่ 2 (13)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ


โครงการอาคารชุด เดอะ คิท้า บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิทักษ์ ตำบลบางกอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดิตตตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>10. ให้เผยแพร่นักศึกษาติดตามที่ตั้งด้วยตนเอง นำไป�다กดูและแก้ไขเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ให้รับรู้โดยเป็นทันท่วงที เพื่อขอการรับฟังไปใช้ประโยชน์หรือกันต่อไป</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ครุภารตี้รับการอบรม ให้มีความรู้ดีเยี่ยมในการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัททัวฒนาจำหน่ายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเตือนเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>12. จัดทำรายงานกำหนดระยะเวลาซึ่งอบรมนำร่องอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้นตາมคุณภาพของแหล่งประเทก เพื่อความสะอาดในกรงระบายน้ำและคงทน แต่ละชั้น แล้วเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>13. เมื่อมีการเช็คตูดและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต้องใช้แผนผังบริเวณที่ปฏิบัติงานและห้ามให้รถเข้ามา</p> <p>14. กำหนดเวลาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่มีผู้เดินทางในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดพักอาศัยในโครงการ</p> <p>15. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ้านน้ำ เสียให้ชัดเจนและเขียนป้ายทราบแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ้านน้ำเสีย”</p>	<p>มาตรฐานดิตตตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> 


พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวัช วรผลประดิษฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ

บ.ร.ช. เสนต์ไวอลอนปั้มน้ำ จำกัด (มหาชน) 
ชั้น ๑๙ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ โทร. ๐๘๑-๔๖๖๘๘๘๘

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวัช วรผลประดิษฐ)
ผู้อำนวยการต้นสังเหต水流

บ.ร.ช. วีคิดิสต์ จำกัด (มหาชน) 
ชั้น ๑๙ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ โทร. ๐๘๑-๔๖๖๘๘๘๘

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกอกตี ต้องยุติทุนต้านทานที่ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>16. กำหนดดาวน์และเวลาในการปฏิบัติงานฤดูแล้งร่างรากษาระบบ บำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทุกคนอย่างน้อย 3 วัน ก่อนหนึ่งเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางน้ำบริเวณที่ ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>17. ปิดฝาบ่อหันที่เมื่อเสร็จภารกิจหรือห้องขยะดูดบ่อต่างน้ำ ซึ่งควรเพื่อบรรกรักษาการพัสดุของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ</p> <p>18. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งผ่านการนำบันทึกน้ำเสียรวม จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด/พื้น เตื้อนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	มาตรฐาน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชั่วคราว	2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก	<p>- พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นพืชแม่น้ำ โรงงาน บ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร สтанท์ราชการ ปั้มน้ำ และ แหล่งน้ำร่องรอยชั่วคราวให้พูนในพื้นที่ โครงการ ไม่มีนกตันตีแต่ได้ตั้นกรีบิน และต้นตะขบ นออก้านนจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย และพื้นที่บางส่วนบกคลุมไป ด้วยหญ้าล้อมต้นที่ขึ้นอยู่ท่าไป และสัตว์ที่พบเป็นสัตว์เลี้ยง คลานปะเหลา ทั้งนก จิงโจ้และสัตว์ป่าประจำภาค กรุงเทพฯ นกขา แตงนกกระแตเต๊ว (Red wattled lapwing) และสัตว์เลี้ยงตามบ้าน ตั้งนั่งจิงโจ้พับพันธุ์ไม้ และสัตว์ที่หายากที่ควรดูแลอย่างรัดtight (Red wattled lapwing) และการแก้ไขด้วยการอุบัติใหม่ในบริเวณพื้นที่ โครงการและใกล้เคียง คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ</p>	 <p>พฤศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p>
		<p>พฤศจิกายน 2557 (นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภานุค แสงนงสราญญาลักษณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการ) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เกษตเวลล์ปาร์ค จำกัด (มหาชน)</p>	 <p>พฤศจิกายน 2557 (นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภานุค แสงนงสราญญาลักษณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการ) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เกษตเวลล์ปาร์ค จำกัด (มหาชน)</p>


โครงการอาคารชุด เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องยื่นที่ผู้อนุมัติงานที่ ตำบลบางนา ก่อสร้างห้องน้ำ

องค์ประกอบของจัดส้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
			มาตรฐาน	มาตรฐานตามตรวจสอบ
2. สิ่งมีชีวิตในน้ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		
	- บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ไม่พบแหล่งน้ำพิบัตินแต่อย่างใด สถานบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแหล่งน้ำ 1 แห่ง ตือ คลองบางหลวงซึ่งเป็นราก หัวใจกลางพื้นที่โครงการประมาณ 380 เมตร โดยมีการใช้ประบวนเพื่อรักษาพื้นที่ทั้งจากการรอมบังประเมิน และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการรักษาเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ซึ่งไม่带来ภัยร้ายใดๆ เช่นการรบกวนน้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด และโครงการไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด้อย่างใด			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1 การใช้ห้องน้ำ	ค่าตัวจ้างมีปริมาณการใช้ห้องน้ำโครงการประมาณ 633.45 ลูกบานต่อเมตร/วัน หรือเฉลี่ย 26.39 ลูกบานต่อเมตร/ชั่วโมง โดยได้รับการบริการจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายน้ำที่ผ่านด้านน้ำโครงการประมาณตัวตนที่ ติดเป็นสัดส่วนอย่างเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการใช้ห้องน้ำพร้อมของโครงการประจำ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ห้องน้ำในช่วงปีเดียวในการใช้ห้องน้ำ คาดว่าการใช้ห้องน้ำช่วงปีเดียวจะมีการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ห้องน้ำของชุมชนใกล้เคียงบาง	1. จัดให้มีแหล่งสำรองน้ำใช้ในโครงการ แต่ละแห่ง ตั้งแต่ PHASE 1 (อาคาร A1 และ A2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองติด จำนวน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุรวมประมาณ 58.0 ลบ.ม./อาคาร และถังเก็บน้ำสำรองชั่วคราว 1 ถังพื้น จำนวน 2 ถัง/อาคาร ลบ.ม./อาคาร	1. ตรวจสอบการทบทวนของระบบห้องน้ำที่ต้องมีระบบประปา และระบบจ่ายน้ำประปา
	3.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ค่าตัวจ้างมีปริมาณการใช้ห้องน้ำโครงการประมาณ 633.45 ลูกบานต่อเมตร/วัน หรือเฉลี่ย 26.39 ลูกบานต่อเมตร/ชั่วโมง โดยได้รับการบริการจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายน้ำที่ผ่านด้านน้ำโครงการประมาณตัวตนที่ ติดเป็นสัดส่วนอย่างเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการใช้ห้องน้ำพร้อมของโครงการประจำ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ห้องน้ำในช่วงปีเดียวในการใช้ห้องน้ำ คาดว่าการใช้ห้องน้ำช่วงปีเดียวจะมีการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ห้องน้ำของชุมชนใกล้เคียงบาง	(1) PHASE 1 (อาคาร A1 และ A2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองติด จำนวน 1 ถัง/อาคาร ลบ.ม./อาคาร และถังเก็บน้ำสำรองชั่วคราว 1 ถังพื้น จำนวน 2 ถัง/อาคาร	2. ตรวจสอบการทบทวนของระบบห้องน้ำที่ต้องมีระบบประปา และระบบจ่ายน้ำประปา
	3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ค่าตัวจ้างมีปริมาณการใช้ห้องน้ำโครงการประมาณ 633.45 ลูกบานต่อเมตร/วัน หรือเฉลี่ย 26.39 ลูกบานต่อเมตร/ชั่วโมง โดยได้รับการบริการจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายน้ำที่ผ่านด้านน้ำโครงการประมาณตัวตนที่ ติดเป็นสัดส่วนอย่างเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการใช้ห้องน้ำพร้อมของโครงการประจำ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ห้องน้ำในช่วงปีเดียวในการใช้ห้องน้ำ คาดว่าการใช้ห้องน้ำช่วงปีเดียวจะมีการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ห้องน้ำของชุมชนใกล้เคียงบาง	(2) PHASE 2 (อาคาร B1 และ B2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองติด จำนวน 1 ถัง/อาคาร ลบ.ม./อาคาร และถังเก็บน้ำสำรองชั่วคราว 1 ถังพื้น จำนวน 2 ถัง/อาคาร	3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น ก้อนสีเขียว แสง E.Coli ในสิ่งที่เก็บน้ำตามมาตรฐานของสถาบันฯ ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำ บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๗
(นายธีรวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภัคชัย และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์ภัคชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจ
ปรีชา เสนาเดชาลดาอุปนายก จำกัด (มหาชน) ลงนาม 82/163
พ.ศ. ๒๕๖๗
(นายสุวิทย์ วรรษิประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
ปรีชา อรุณรัตน์ เอ็นจีเนียร์ ตอนชัชพลเดชา จำกัด (มหาชน) ลงนาม 2557

พ.ศ. ๒๕๖๗
(นายธีรวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภัคชัย)


ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
ปรีชา อรุณรัตน์ เอ็นจีเนียร์ ตอนชัชพลเดชา จำกัด (มหาชน)




ตารางที่ 2 (16)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท้า บางกอกตี ต้องยึดที่ดินตามที่ต่ำกว่าที่ดินที่มีอยู่แล้ว จึงหัวดินทุบลง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เมื่อได้ดำเนินการพัฒนาด้านน้ำก่อนเปิดดำเนินการครั้งที่ 4.782 เมตร เมื่อมีการใช้น้ำพืบว่างแต่เดือนของน้ำประปาลดลงเหลือ 4.271 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของ 0.511 เมตร คาดว่าส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำประปาได้ในระดับหนึ่ง	<p>ผลการประเมินการพัฒนาด้านน้ำก่อนเปิดดำเนินการครั้งที่ 4.782 เมตร เมื่อมีการใช้น้ำพืบว่างแต่เดือนของน้ำประปาลดลงเหลือ 4.271 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของ 0.511 เมตร คาดว่าส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำประปาได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>ผลการประเมินการพัฒนาด้านน้ำก่อนเปิดดำเนินการครั้งที่ 4.782 เมตร เมื่อมีการใช้น้ำพืบว่างแต่เดือนของน้ำประปาลดลงเหลือ 4.271 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของ 0.511 เมตร คาดว่าส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำประปาได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>ผล.ม./อาคาร</p> <p>(3) PHASE 3 (อาคาร C1 และ C2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไว้ติดตั้ง จำนวน 1 ถัง/อาคาร ขนาดความจุรวมประมาณ 58.0 ลบ.ม./อาคาร และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง/อาคาร ขนาดความจุรวม 72.0 ลบ.ม./อาคาร</p> <p>2. ถังเก็บน้ำสำรอง ได้ติดแมลงตาดพ้าทุกถัง เดลิเบอร์การป้องกันการบินเข้าออกจากส่วนลิฟฟ์ชั้นของมาตราศึกษาศักยภาพน้ำรีดตากายในตัวถังเก็บน้ำ โดยสามารถติดตั้งเป็นชนิดที่ปลอดอกภัยต่อสิ่งแวดล้อมและการอุบัติเหตุของผู้พักอาศัย</p> <p>3. ควบคุมและตรวจสอบการเบร์ตัวน้ำประปาของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00–4.00 น. ของทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังห้องน้ำประจำในห้องน้ำทำการใช้ห้องน้ำซึ่งชุมชน</p> <p>4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รีบยกไขควงทันที ตลอดจนการเฝ้าระวังน้ำ</p> <p>5. ตรวจสอบบ่อครัวถังเก็บน้ำ ใต้ติดและดาดฟ้า ให้มีความน้ำคงเชิงเร่ง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้เกิดการบินเข้าออกของน้ำภายในอุปกรณ์ถังเก็บน้ำได้</p> <p>6. ฝ่าไปเก็บน้ำติดชนิด 0.6x0.6 เมตร จำนวน 2 ผ้า/ถัง โดยฝ่าไปเก็บน้ำต้องปิดมิติชิด และยังสูงจากพื้นดิน เพื่อบ่องก้นการปะปนกับช่องน้ำภายในอุปกรณ์ถังเก็บน้ำทางภายนอกได้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรรณสูตไม่ได้จะเป็นนิติบุคคล) และนิติบุคคล (กรรณสูตจะเป็นแหล่งผลิต) ติดตามตรวจสอบทุกส่วนที่ต้องดูแลโดยระยะเวลาราบีด้วยการ</p> <p>พฤศจิกายน 2557.....      </p>



(นายธีรวัฒน์ รัฐลักษณ์ภานุคary และนางสาวนุษยาลักษณ์ อัญญาภานุคary)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสน่ห์เจ้าผลประโยชน์จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑/๑๓
ผู้รับผิดชอบ เรียนจันทร์ คงชลเดชา จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิพาน พิพานบางกอก ตำบลบางกอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. กรณีที่อาคารโครงสร้างใช้สารเคมี เช่น สีตกแต่งปลวก มด แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณ รังกับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรòงหลงไปในสิ่งที่มนุษย์ ประปà</p> <p>8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ใน เรื่องของสี กลิ่น และดัชนีค่าต่างๆ ที่ติดต่อห้องน้ำไปในสิ่งเก็บ น้ำต้องตรวจสอบตามมาตรฐานการ</p> <p>9. เก็บตัวอย่างน้ำในสิ่งที่มนุษย์ได้ติดมากหรือหลัก เช่น E. coli ทุก 1 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับเปลี่ยนของน้ำ จากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>10. ดำเนินการปนเปื้อนเชื้อในถังเก็บสารของโครงสร้าง ให้ เจ้าหน้าที่หรือซางของโครงการ มาล้างทำความสะอาดโดยต้อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และซ่อมแซมลักษณะสำหรับผู้พักอาศัยทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>11. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ เช่น เป็นประจำอย่าง สี่มารดาตุ่นตู้มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่ามีการ ชำรุดจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>12. เสือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ประยุตณา ให้แก่ ช่างโกรก และฝึกบ้วนประดายด้าน เป็นต้น</p>	
3.2 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการมีความต้องการไฟฟ้าคงต้องการ 2,824 KVA ได้รับบริการจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี ผ่าน ห้องแปลงขนาด 630 KVA จำนวน 2 ชุด/ไฟฟ้า รวม	<p>1. การประเมินผลกระทบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการและซุ้มขับโดยรอบ</p> <p>1. ตรวจสอบการทำงานของห้องแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>	<p>พัฒนาจีายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) กรรมการและซุ้มขับโดยรอบ</p> <p>พัฒนาจีายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม เตือน ลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ดในการ</p>
			<p>พัฒนาจีายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม เตือน ลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ดในการ</p>

นายธีรัตน์ รังษีลักษณ์ภานุค แสงนง สาวบุญญาลักษณ์ (ผู้ลงนามที่เอกสาร)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (18)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิฟท์ บางกอกตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลบางกะตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ห้องน้ำ 6 ชุด โดยติดตั้งล่าง الأرضไปพื้นห้องเพิงเด้านอนน้ำโครงการ แล้วเดินสายเชือกหัวมือแปลงไฟฟ้า ก่อนหนึ่งจะถ่ายแยกไปยังอุบัติอุบัติ (ภาชนะที่ 3) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการให้ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ในส่วนที่อยู่ส่วนต่อมาคือห้องน้ำที่มีอยู่ของผู้คน 2. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานห้องน้ำแปลงไฟฟ้า โดยให้ใช้รับการอบรมกับบุคลากรห้องน้ำที่มีอยู่ในโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน้ำแปลงไฟฟ้าของโครงการ ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบต่อระยะเวลาการบิดดำเนินการ</p> <p>3. จัดให้มีแผนภัยรบเรณห้องน้ำแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยป้องกันภัยธรรมดายังคงเดินทางเข้ามาต่อครั้งเดียวท้าย</p> <p>2. <u>มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งปุ่มกดสำหรับคนสูงสุด รวมถึงสัญญาณทางไฟฟ้าส่องสารต่างๆ ให้เป็นไปได้โดยความเรียบเรียบ ถูกต้องตามมาตรฐาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประยุคพัฒนา (ห้องน้ำคอมเพล็ฟฟ์ชัวร์สเซ็นต์ หรือห้องเดกี้บ ห้องต่ำห้องจอม จอม ประยุค) ที่มีอายุการใช้งานนานกว่าเดือนเพื่อที่พักอาศัยและห้องใต้ฟาร์มีกำลังการส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตถุสำหรับผู้ที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่จำเป็นต้องเปิดไฟทั้งไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บันลือสต็อปประยุคไฟ หรือบันลือสต็อปไฟก็ได้ โกรนิกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น จัดให้มีสิ่งที่ไม่แยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเบิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เลือกใช้คอมไฟที่มีแผ่นแสงที่อ่อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจาก 	<p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) และนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว) ติดตามตรวจสอบทุกส่วนที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดตามการ</p>

พฤษจิกายน 2557

(นายธีรัชญ์ ชัยลักษณ์ภานุคากย์ ลงนามแทนนายผู้จัดการ บัญชีสังกัดนายก)

กรรมการผู้รับผิดชอบ

บริษัท เสนาตีเวลล์อปป์มั่นท์จำกัด (มหาชน)

85/163

พฤษจิกายน 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านล้างเบ็ดเตล็ด


บริษัท สีโนซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ตอนซีเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (19)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิพาน พื้นที่บ้านขนาด สำหรับบุคคลเดียว จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หลักไฟฟ้าจะได้ย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>5. เสือใช้เครื่องปรับอุณหภูมิในอาคารแบบประทัยไฟ และ ไมโซสาร CFC เป็นสารประกอบของครื่องปรับอากาศ</p> <p>6. จัดซื้อสีเชียบแบบยึดทนนานาคราฟท์และสีน้ำยาจะให้ความร่วนรุนแรง และเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดี ช่วยบันดาลและลดอุตสาหกรรมเพลิงงานความร้อนให้สู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปฏิรูปห้องน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนจากการปูกระเบื้องห้องน้ำด้วยหินธรรมชาติให้เป็นหินอ่อนและพิมพ์ความชื้นให้กับตัว ทำให้อากาศเย็นขึ้น ความร้อนและพิมพ์ความชื้นให้กับตัว ทำให้อากาศเย็นขึ้น</p> <p>7. จัดทำตู้มือการประยุตพัฒนาและแก้ไขพัสดุภายในโครงการ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน 108 วีรี ประยุตพัฒนาจากองค์ที่ 3 ของส่วนราชการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</p> <p>3. มาตรการที่ได้ขอโprocurement ห้องน้ำติดตั้ง</p> <p>1. ให้บินบุคคลติดป้ายประจำตัวเดือนใหม่ให้ประทัยพัสดุงานบริเวณนิบุคคลและโถสิ่งลิฟต์ เช่น “ชั้น-ล 1-2 ชั้น โปรดใช้น้ำดี การบดลิฟต์แต่ละชั้นสูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาบีบไฟฟ้าครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” เป็นต้น</p> <p>2. แจ้งคู่มือการประยุตพัฒนา ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ รวมรับค่าห้องน้ำที่ขอโprocurement กรณีต้องการน้ำ</p> <p>3. ใช้พัฒนาอย่างประยุตพัฒนา</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์

ผู้อำนวยการต้านสิ่งก่อเรื่อง

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

บริษัท อีโคซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง คอนเซ็ปต์ เจ้าก็ บริษัท อีโคซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง คอนเซ็ปต์ เจ้าก็

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งก่อเรื่อง

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.3 การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 9.558 ถูกบำบัดในไซต์ในเมืองตระวัน - ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ (Recycle) คิดเป็น 30% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 2.867 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน คิดเป็น 5.65% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 0.539 ถูกบำบัดในไซต์ทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ คิดเป็น 64% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 6.118 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน - ขยะอันตราย คิดเป็น 0.35% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 0.0336 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน 	<p>3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ร่อง แสง และสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิกายในห้องพักอาศัยตามความต้องการ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>3.4 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่ดูดซึม ด้วยผ้าเย็น ทำความสะอาดอากาศ และดักปรับอากาศ ไม่ให้มีผู้คนทางมาหากินไป เพื่อเป็นการป้อง護พื้นที่ภายในไฟฟ้า</p>	<p>3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ร่อง แสง และสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิกายในห้องพักอาศัยตามความต้องการ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>3.4 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่ดูดซึม ด้วยผ้าเย็น ด้วยผ้าเย็น ทำความสะอาดอากาศ และดักปรับอากาศ ไม่ให้มีผู้คนทางมาหากินไป เพื่อเป็นการป้อง護พื้นที่ภายในไฟฟ้า</p>	<p>3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ร่อง แสง และสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิกายในห้องพักอาศัยตามความต้องการ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>3.4 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่ดูดซึม ด้วยผ้าเย็น ด้วยผ้าเย็น ทำความสะอาดอากาศ และดักปรับอากาศ ไม่ให้มีผู้คนทางมาหากินไป เพื่อเป็นการป้อง護พื้นที่ภายในไฟฟ้า</p>
3.3 การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 9.558 ถูกบำบัดในไซต์ในเมืองตระวัน - ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ (Recycle) คิดเป็น 30% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 2.867 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน - ขยะแห้งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ คิดเป็น 64% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 6.118 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน - ขยะอันตราย คิดเป็น 0.35% ของมูลฝอยทั้งหมด หรือ 0.0336 ถูกบำบัดในเมืองตระวัน 	<p>1. จัดให้มีห้องพักขยายประจำชั้นแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่ 1.5 ตร. ม. ภายในห้องพักขยายจัดให้มีห้องพักสำหรับเด็ก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พิเศษด้วยตัวกรองรักษาระบบน้ำ เป็นรูปหัวใจ แหล่งจดให้มีห้องขยายอัฒนารักษาระบบน้ำ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง แหล่งจดให้มีห้องขยายบุหรี่ บริเวณโถลงลิฟฟ์</p> <p>2. จัดให้มีห้องพักขยายรวม จำนวน 3 แห่ง ภายในห้องพักขยายร่วมกัน สำหรับเด็ก จำนวน 1 แห่ง ภายในห้องพักขยายเด็ก จำนวน 1 แห่ง สำหรับเด็ก จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 3 แห่ง รองรับบุตรผู้อยู่อาศัยในโครงการ ห้ามบ่นว่ามีชัยตาก็ต้องรับบุตรผู้อยู่อาศัยในโครงการแล้วก็ต้องรับบุตรเด็กที่ไม่ใช่บุตรของตน จึงจะดี</p>	<p>(1) PHASE 1 จัดให้มีห้องพักขยายรวม 1 แห่ง รองรับเด็ก จำนวน 1 แห่ง ห้อง A1 และ A2 มีปริมาณพื้นที่ห้องพักขยายเด็ก 3.234 ลบ. ม. แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ต่อชั้น</p> <p>- ห้องพักขยายแห่ง แรกนัด (ก x ย x ส) 1.5 x 1.4 x 2.10 เมตร (สีกากีเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 3.2</p>	<p>พัฒนาโดย ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรรมเจ้าไม่ได้จัดทําเป็นนิตบุคคล) และนิตบุคคล (กรรมเจ้าหนี้เป็นเล้า)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรรมเจ้าไม่ได้จัดทําเป็นนิตบุคคล) และนิตบุคคล (กรรมเจ้าหนี้เป็นเล้า)</p> <p>พัฒนาโดย ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรรมเจ้าไม่ได้จัดทําเป็นนิตบุคคล) และนิตบุคคล (กรรมเจ้าหนี้เป็นเล้า)</p>



พัฒนาโดย ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรรมเจ้าไม่ได้จัดทําเป็นนิตบุคคล) และนิตบุคคล (กรรมเจ้าหนี้เป็นเล้า)

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้รับผิดชอบการติดตามสิ่งแวดล้อม


แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือน กันยายน 2557

บิรชัก วีคชิสต์ เบิกจ่ายเดือน กันยายน 2557 จำนวน 87/163

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือน กันยายน 2557

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิทุมานนท์ ตำบลบางนาเขต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทำร่างสิ่งแวดล้อม	ผลการควบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ห้องแต่งไฟสุกี้วัน และตู้เย็นชั้นรีไซเคิลออกจากห้องแยก ไส้กรองเสื้อผ้าข้าวün และรองรากวนเก็บขยะของรับประทานต่อไป</p> <p>- ห้องพักชัยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร 6.48 ลูกบากครึ่งเมตร โดยสามารถเก็บขยะได้นาน 3.13 วัน ($6.48 / 2.07$) โดยจะเป็นป้าย จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>- ห้องพักชัยะอ่อนตาราย มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 0.9 \times 2.10$ เมตร โดยจัดให้มีช่องระบายเสาผ้าสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถเก็บขยะได้นาน 35 วัน ($4.00 / 11.4$) โดยจะอ่อนตาราย จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>(2) PHASE 2 จัดให้มีห้องพักชัยะร่วม 1 แห่ง รองรับชัยะ ชาภอาคร B1 และ B2 มีปริมาณขยะรวม 3.234 ลบ.ม. เป็นอิฐปูน 3 ห้อง ตั้งสี่</p> <p>- ห้องพักชัยะแห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบากครึ่งเมตร สามารถเก็บขยะได้นาน 3.28 วัน ($3.78 / 1.152$) โดยจะต้องใช้ติดตั้งเก็บร่วมไปสูงสีสีและชัยะแห้ง จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>- ห้องพักชัยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร</p>	<p>วัน ($3.78 / 1.152$) โดยจะต้องใช้ติดตั้งเก็บร่วมไปสูงสีสีและชัยะแห้ง จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>- ห้องพักชัยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร 6.48 ลูกบากครึ่งเมตร โดยสามารถเก็บขยะได้นาน 3.13 วัน ($6.48 / 2.07$) โดยจะเป็นป้าย จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>(2) PHASE 2 จัดให้มีห้องพักชัยะร่วม 1 แห่ง รองรับชัยะ ชาภอาคร B1 และ B2 มีปริมาณขยะรวม 3.234 ลบ.ม. เป็นอิฐปูน 3 ห้อง ตั้งสี่</p> <p>- ห้องพักชัยะแห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบากครึ่งเมตร สามารถเก็บขยะได้นาน 3.28 วัน ($3.78 / 1.152$) โดยจะต้องใช้ติดตั้งเก็บร่วมไปสูงสีสีและชัยะแห้ง จะเก็บร่วมไปสูงสีเดียว</p> <p>- ห้องพักชัยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกากีเข้ม 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาตร</p>	<p>พัฒนากิจยาน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณปรัติษฐ) กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท เสนนาติเวอลลคอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>พัฒนากิจยาน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณปรัติษฐ) ผู้อำนวยการติดตั้งและตรวจสอบ</p> <p>บริษัท อุดรชิลเสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด</p>



พัฒนากิจยาน 2557.....

(นายสุวิทย์ วรรณปรัติษฐ)

ลงนามในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสุวิทย์ วรรณปรัติษฐ
ผู้อำนวยการติดตั้งและตรวจสอบ


88/163

ตารางที่ 2 (22)


รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงไปต่อเนื่อง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกะด ตั้งอยู่ที่บนดินตัวบ้านที่ ตำบลนาจะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการควบคุม
		<p>6.48 ถูกบ้าศักดิ์ โดยสามารถกัดเก็บขณะที่ได้นาน 3.13 วัน (6.48/2.07) โดยจะเป็นยก จะเก็บรวม 35 วัน (400/11.4) โดยจะอันตราย จะเก็บรวม ไม่ถูกเสียด</p> <p>- ห้องพักชั้นอยู่นั่นตราย มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 0.9 \times 2.10$ เมตร โดยจัดทำห้องดังขยะสีเทาผ้าสัมภานาต 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถกัดเก็บขณะที่ได้นาน 35 วัน (400/11.4) โดยจะอันตราย จะเก็บรวม ไม่ถูกเสียด</p> <p>(3) PHASE 3 จัดให้มีห้องพักชั้นอยู่รวม 1 แห่ง รองรับระยะ จักอาคาร C1 และ C2 มีปริมาณขยะรวม 3.090 ลบ.ม. เป็นจอกเป็น 3 ห้อง ตั้งแต่</p> <p>- ห้องพักชั้นอยู่แห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (เล็กกว่าห้อง 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาณต 3.78 ถูกบ้าศักดิ์ สามารถกัดเก็บขณะที่ได้นาน 3.43 วัน (3.78/1.102) โดยจะหักใช้ครึ่งเดียวเพื่อ保管 ไม่ถูกเสียด แหล่งขยะแห้ง จะเก็บรวมไว้ถูกเสียด</p> <p>- ห้องพักชั้นอยู่เปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (เล็กกว่าห้อง 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาณต 6.48 ถูกบ้าศักดิ์ โดยสามารถกัดเก็บขณะที่ได้นาน 3.28 วัน (6.48/1.978) โดยจะเป็นยก จะเก็บ รวมไม่ถูกเสียด</p> <p>- ห้องพักชั้นอยู่นั่นตราย มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 0.9 \times 2.10$ เมตร โดยจัดทำห้องดังขยะสีเทาผ้าสัมภานาต 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยจะสามารถกัดเก็บรวม 35 วัน (400/11.4) โดยจะอันตราย จะเก็บรวม ไม่ถูกเสียด</p>	<p>พฤศจิกายน 2557</p> <p>(นายธีรวุฒน์ อัญลักษณ์ภาคย์ และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์ภาคย์)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท เสน่ห์เตาเวลล์จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัท เสน่ห์เตาเวลล์จำกัด</p> <p>นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์ (นายก)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ่ง จำกัด</p>



โครงการอาคารชุด เดอะ คิว บางกอกตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลสางข์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2.10 เมตร โดยจัดทำเพื่อป้องยัสเทาฝ่าส้ม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดย สามารถถูกเก็บขยะได้ใน 35 วัน (400/11.4) โดยจะอ่อนตัวราย ละเอียดรวมไปถึง สีแดง</p> <p>3. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักยุทธศึกษาด้วยข้อความ “เป็นเด็ก กรุณาบีบประทุมให้มิดชิด”</p> <p>4. ตรวจสอบป้ายที่มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง โครงการรักษากำลังใจให้ทำความสะอาดทันท่ว毫不เสียหาย เพื่อไม่ไปก่อจดต่อไป</p> <p>5. ให้เน้นบ้านเก็บขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้น ทุกวัน และทำความสะอาดที่พักนัยยะรวมทุกครั้งที่เก็บขยะ พร้อมสำรองและเก็บขยะที่ต้องกลับบ้านออกห้องครัวซึ่งเป็นบ้าน</p> <p>6. ให้เน้นบ้านรวมขยะจากห้องพักยุทธศึกษาและห้องสังเวย 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรักษากล่องไว้ใช้หลักการร้ายๆ ใน การลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แบ่งร่วบนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>7. สำเร็จ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผนพื้นที่และห้องสังเวย ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรักษากล่องไว้ใช้หลักการร้ายๆ ใน การลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แบ่งร่วบนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>8. สำรวจตรวจสอบบรรทุกห้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักยุทธศึกษาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายครั้งเมื่อขึ้นปีใหม่ โดยระบุต้องปิด มีติดตุกครั้งเมื่อขึ้นปีใหม่</p>	<p>พฤษภาคม 2557  </p> <p>นายสุติพัฒ์ วงศ์สวัสดิ์ (นายสุติพัฒ์ วงศ์สวัสดิ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อีโคชีสท์ จำกัด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p>

พฤษภาคม 2557



นายสุติพัฒ์ วงศ์สวัสดิ์ (นายสุติพัฒ์ วงศ์สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสนอตีเวสท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนอตีเวสท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโคชีสท์ จำกัด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท้า บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิมาน พัฒนาทางตีด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน และการป้องกันน้ำท่วม	<p>1) ผลกระทบจากการดูดซึมน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลง แต่ไม่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่กำหนดไว้ 2) ผลกระทบจากการดูดซึมน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลง แต่ไม่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่กำหนดไว้ 3) ผลกระทบจากการดูดซึมน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลง แต่ไม่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่กำหนดไว้</p>	<p>1. จัดให้มีหักหมาก (Stop log) สูง 1.0 เมตร บริเวณประตูทางเข้า-ออกแต่ละฝั่ง เพื่อใช้ในการดูดซึมน้ำท่วม (ภาพที่ 5)</p> <p>2. จัดทำบ่อพักระบายน้ำก่อนปล่อยออกนอกโครงการพร้อมประดุจน้ำ เปิด-ปิด (sluice gate valve) เพื่อป้องกันน้ำท่วมไหลย้อนเข้ามาตามท่อ</p> <p>3. จัดให้มีรั้ว ผังน้ำท่ำ สูง 2.5 เมตร และกำแพงกั้นดิน โดยรอบโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำหรับดูดซึมน้ำท่วม 3 ตัว กำลังสูบ 7 แรงม้า อัตราสูบ 1,000 ลิตร /นาที จำนวน 1 ชุด/เพลส รวมจำนวน 3 ชุด</p> <p>5. จัดให้มีการหันน้ำในท่อระบายน้ำภายในโครงการ 364.95 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>6. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดูดซึมน้ำที่อยู่ในโครงการ ให้คงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ</p>



พ.ศ. 2557
 (นายสุวัชร์ วรรณาประดิษฐ์)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 บริษัท เสนาเติร์เรลส์พัฒนาจำกัด (มหาชน)
 ลงนามแทนผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557
 (นายสุวัชร์ วรรณาประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการต้นสิ้นและตรวจสอบ
 บริษัท วีโกวิสต์ จำกัด เอ็นจีเนียริ่ง ตอนชั้นต่อไป จำกัด



ตารางที่ 2 (25)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิพานทรัพย์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดิติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(MSL)	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับน้ำห้องชั้น 1 ในอาคารโครงการ (ห้องพักอาศัย ห้องน้ำส่วนตัว) ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล +5.05 ม. (MSL) - จั่วให้มีไฟทาง คสจ. ผ่านทิศ 2 องศา ระยะ 2.5 เมตร และกำแพงข้างด้าน โดยรวมเป็นโครงสร้าง - บ่อพักน้ำส้วตท้ายติดตั้งประปาเบ็ด-บีด เพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้ามาตามท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> 7. ตราชลอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีน้ำที่ดูเหมือนจะมากใช้แค่ท่อเท่านั้น 8. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) 9. ถ่ายกรอบระบายน้ำอุดตัน ให้เสร็จล้างทำความสะอาดอุดตัน และขุดออกตอกอนอุทก์ 	มาตรฐานดิติดตามตรวจสอบ

พ.ศ. ๒๕๕๗


 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 บริษัท เดอะคิทตี้เวลล์บีด-บีด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 บริษัท เดอะคิทตี้เวลล์บีด-บีด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด



บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 บริษัท เดอะคิทตี้เวลล์บีด-บีด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด




บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายธีรภัณ พิษลักษณ์ ภานุวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทแม่กาดจำกัด)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 บริษัท เดอะคิทตี้เวลล์บีด-บีด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อม	ผลการบทต่อสื่อและสื่อมที่สำคัญ	มาตรฐานของนักเผยแพร่องค์ความเชี่ยวชาญและแก้ไขผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการบทสื่อและสื่อม
Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จากการคำนวณมีความสามารถในการรองรับน้ำขึ้นของท่อระบายน้ำสำหรับฝนได้ สูงสุด 8,447 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถรองรับการระบายน้ำได้ถึง 7,207 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังมีความสามารถรองรับการระบายน้ำของโครงสร้างได้ โดยนำเสนอท่อระบายน้ำ จะรองรับไปตามแนวถนนด้านที่ทางด้านทิศเหนือ ไปรับรายละเอียดตลอดทางหลวงหมายเลข รพี 4) ผลการบทต่อสื่อและสื่อมของทางการต่อโครงสร้าง - สร้างอุตสาหกรรมขนาดดี อยู่ห่างจากโทรศัพท์ ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มีเชื่อมโยงกับท่ามหาช่องส่วนอุตสาหกรรม ขนาดดี กว้างประมาณ 6 เมตร ห้ามความเร็วลงเร็ว และยังสามารถซ่อมแซมกันเองโดยไม่ต้องขออนุญาต นอกพื้นที่ดี	<p>Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จากการคำนวณมีความสามารถในการรองรับน้ำขึ้นของท่อระบายน้ำสำหรับฝนได้ สูงสุด 8,447 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถรองรับการระบายน้ำได้ถึง 7,207 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังมีความสามารถรองรับการระบายน้ำของโครงสร้างได้ โดยนำเสนอท่อระบายน้ำ จะรองรับไปตามแนวถนนด้านที่ทางด้านทิศเหนือ ไปรับรายละเอียดตลอดทางหลวงหมายเลข รพี</p> <p>4) ผลการบทต่อสื่อและสื่อมของทางการต่อโครงสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างอุตสาหกรรมขนาดดี อยู่ห่างจากโทรศัพท์ ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มีเชื่อมโยงกับท่ามหาช่องส่วนอุตสาหกรรม ขนาดดี กว้างประมาณ 6 เมตร ห้ามความเร็วลงเร็ว และยังสามารถซ่อมแซมกันเองโดยไม่ต้องขออนุญาต นอกพื้นที่ดี 	<p>ให้ชื่อชุมทาง Call Center 1775</p> <p>(6) จัดทำที่ม่านสำหรับให้ข้อมูล และรายงานสถานการณ์น้ำ ท่วมบ่อบัวพอกอคัพท์ทางโทรศัพท์</p> <p>(7) ประ升งานนักงานท้องถิ่นงานใหญ่ในการเตรียมที่พักพิงให้แก่ผู้พักอาศัย</p> <p>(8) ตรวจสอบกำลังพล รปภ.อย่างสม่ำเสมอ และประสานกับบริษัท รปภ. เตรียมความพร้อมเสมอ</p> <p>- ระดับที่ 2 เมื่อตัวการให้เชื่อมต่อในแน่นเจ้าพระยา ถึงระดับ 2,500 ลบ.ม./วันที่</p> <p>(1) ติดตั้งเครื่องสูบนำไปรับประทานริเวณแม่น้ำ แหล่งด้านหน้าโครงสร้าง 2 แห่ง</p> <p>(2) เรียงรับสอนบทเรียนริเวณแม่น้ำริมแม่น้ำ แหล่งด้านหน้าโครงสร้าง 2 แห่ง</p> <p>(3) เตรียมระบบสูบประปาเพิ่มเติม ตามการประเมินสถานการณ์ และใช้เครื่องจักรไนโตรเจนเพื่อปืน</p> <p>(4) ลงชี้ช่องแหล่งดูดเตรียมกรณะสูบประปา อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ที่ใช้ป้องกันน้ำท่วม รวมถึงสิ่งอื่นๆ ตามสถานการณ์</p> <p>(5) จัดระบบบรรจุสาร ยานยาน้ำตามสัดสาขาวิชา-อุตสาหกรรม และติดป้ายเตือนระวัง</p> <p>(6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ชื่อชุมทาง Call Center</p> <p>(7) จัดเตรียมบุคลากรชั้นเชิง และนำสื่อและน้ำดื่ม สำหรับถูกบ้าน</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการบทสื่อและสื่อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายธนกร ธรรมชาติธรรม) ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายวิวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภานุคัย) ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗..... (นายวิวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภานุคัย) ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม</p>



พ.ศ. ๒๕๕๗.....

(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายธนกร ธรรมชาติธรรม)
ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายวิวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภานุคัย)
ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อมพ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายวิวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภานุคัย)
ผู้อำนวยการต้นสื่อและสื่อม

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติawan พัฒนา ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของงานที่สำคัญ	ผลการประเมินทางเศรษฐกิจ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(8) จัดเตรียม แหล่งจุลทรรศน์ แหล่งน้ำดื่ม และสถานที่พักท่องเที่ยว พนักงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน (9) จัดทำสาธารณูปโภคเพิ่ม ในการเชื่อมต่อสังคม รปภ. ชัต - ระดับที่ 3 เมื่ออัตราการหลوخอนภัยนานาชาติพาระยา ถึงระดับ 3,000 ลบ.ม./วินาที	(1) สร้างน้ำในจุดหลัก แหล่งจุลทรรศน์ทั่วหมู่บ้าน (2) สำรวจจุดที่น้ำเข้าโครงการเพิ่มเติม และประมูลสิ่งแวดล้อม ในระยะ (3) เพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำ และกรรไกรสูบประจุ ตามสถานการณ์ (4) เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงหน้าชื้น (5) สำรวจรอบพาราย ทราย สำ้ามัมเติมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ ป้องกันน้ำท่วม (6) จัดระบบระบายน้ำ อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก โครงการ และติดป้ายเตือนภัย (7) ให้ช่างตลอด เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบสำเภา แหล่งจุล อุปกรณ์ต่างๆ และขยะทรายสิ่งขี้ทึ่ง (8) ประชารัฐสมัพนรชื่อ มงคล ฯ ให้ผู้พกพาศัยราบตาม สถานการณ์ และให้ชื่อรถกับทาง Call Center 1775 (9) ฝ่ายขยายเข้าพบประชาชนทุกอาชีพ และเจ้าของธุรกิจ แหล่งน้ำด้ม [?] (10) เตรียมเรือสำเภา รถสองแถว และรถ 4WD ให้พร้อมใช้งานใน โครงการ และจัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
นายธีรัตน์ รัตน์กษัณณ์กุล
(นายธีรัตน์ รัตน์กษัณณ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาไดโนเสาร์เพล茗์ จำกัด (มหาชน)



พ.ศ. ๒๕๕๗.....
พ.ศ. ๒๕๕๗.....
(นายสุวิทย์ วรผลปรະดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ตอนซีลส์แอนด์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗.....
นายสุวิทย์ วรผลปรະดิษฐ์
(นายสุวิทย์ วรผลปรະดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ตอนซีลส์แอนด์ จำกัด


พ.ศ. ๒๕๕๗.....
นายสุวิทย์ วรผลปรະดิษฐ์
(นายสุวิทย์ วรผลปรະดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ตอนซีลส์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (28)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงาน

โครงการอาคารชุด เดอะ พีท่า บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานห์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งไว้ติดตั้งริบเวณที่จอดรถยนต์ แบบออกเป็น PHASE ส. 1 ชุด ประกอบด้วยระบบบำบัดเบื้องต้น 1 ชุด/ไฟส์ และระบบบำบัดเบ็ดเต็ม อาการ จำนวน 1 ชุด/ไฟส์ ก่อนระบายน้ำสู่อ่างระบายน้ำที่ต้องระวังภัย สถาปัตยกรรมด้านน้ำโครงการ สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ การอาบน้ำ ซึ่งล้าง จากการที่ครัวของห้องพักอาศัย และจากห้องพักอาศัยรวม โดยระบบมาตามหลักการรับรองน้ำเสียภายในโครงการ	(11) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นระยะ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และความเคลื่อนไหว (12) ไม่เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มน้ำแข็งขณะดำเนินการ (13) จัดเตรียม แสงดูดและสถานที่พักให้สำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเดินทางทำงานได้อย่างสะดวก (14) ตรวจสอบกำลังงาน กะ. อย่างสม่ำเสมอ	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งไว้ติดตั้งริบเวณที่จอดรถยนต์ แบบออกเป็น PHASE ส. 1 ชุด ประกอบด้วยระบบบำบัดเบ็ดเต็ม อาการ จำนวน 1 ชุด/ไฟส์ และระบบบำบัดเบ็ดเต็ม อาการ จำนวน 1 ชุด/ไฟส์ ก่อนระบายน้ำสู่อ่างระบายน้ำที่ต้องระวังภัย สถาปัตยกรรมด้านน้ำโครงการ สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ การอาบน้ำ ซึ่งล้าง จากการที่ครัวของห้องพักอาศัย และจากห้องพักอาศัยรวม โดยระบบมาตามหลักการรับรองน้ำเสียโดย Gravity ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร A2 ต่อไป	(1) <u>ไฟฟ้า 1 ประภากลับด้วย</u> - จัดให้มอบบ้านบ้านน้ำเสียเป็นต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไถในบริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร A1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรด และบ่อรวมน้ำเสีย จากนั้นจะระบายน้ำเสียโดย Gravity ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร A2 ต่อไป (2) <u>ไฟฟ้า 2 ประภากลับด้วย</u> - จัดให้มอบบ้านบ้านน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศชนิด Activated Sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไถในตักไขมัน บ่อกรด และบ่อรวมน้ำเสีย (ออกแบบรองรับน้ำเสีย 86.0 ลบ.ม.) ตักไขมัน บ่อกรด และบ่อรวมน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตักไขมัน บ่อกรด และบ่อรวมน้ำเสีย บ่อไขมัน สำหรับการรับน้ำเสีย 173.0 ลบ.ม.)	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗/๑๙๘๔
ผู้รับผิดชอบโครงการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีราชาโยธา จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย วงศ์รัตน์ (นายวิชัย วงศ์รัตน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีราชาโยธา จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย วงศ์รัตน์ เอ็ม.จี.บี.เอ.รี.ว. 95/163
ชั้น ๑๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ ประเทศไทย



พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗/๑๙๘๔
ผู้รับผิดชอบโครงการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีราชาโยธา จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย วงศ์รัตน์ (นายวิชัย วงศ์รัตน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศรีราชาโยธา จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย วงศ์รัตน์ เอ็ม.จี.บี.เอ.รี.ว. 95/163
ชั้น ๑๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ ประเทศไทย

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิฟท์ บางนา ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางจากต์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของเส้นทางสิ่งแวดล้อม		นิยามกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรหบสิ่งแวดล้อม
		<p>แหล่งซ้ายลดการสัมผัสน้ำทั้งของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยตั้ง จุดตากวัน วันละ 1 ชั่วโมง เวลาประมาณ 02:00 - 04:00 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวนอุตสาหกรรมขนาดต่ำอย่างจำกัด ทางด้าน ทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสียร่วม เป็นระบบ Aerated Lagoon ขนาดรองรับ น้ำเสีย 14,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะรับบำบัดน้ำที่จาก โรงงานที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมแล้ว ซึ่งคุณภาพน้ำที่ออกจาก บ่อบำบัดน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรมบางส่วนที่ เป็นไป ตามข้อกำหนดดูดซับภายน้ำที่จากโรงงานอุตสาหกรรม 	<p>(2) <u>แหล่งที่ 2</u> ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งทั้งหมด บริเวณที่จอดรถยกท่าน้ำอาคาร B1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อถังไชมัน บ่อกรอบ และบ่อร่วบรวม น้ำเสีย จำนวนจะระบายน้ำเสียโดย Gravity ไปยังระบบ บำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร B2 ต่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบติดอากรที่ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งในติดตั้งใน บริเวณที่จอดรถยกท่าน้ำอาคาร B2 ประกอบด้วย บ่อ ตากน้ำ บ่อกรอบ (อุณหภูมิร้อนที่สูง 86.0 ลบ.ม.) บ่อสูบน้ำเสีย บ่อเติมอากร บ่อตักตอกอน บ่อสูบตากอน บ่อเก็บตะกอน บ่ออน้ำใส่ติดอากรซึ่ และบ่อตรวจสอบ คุณภาพน้ำ (อุณหภูมิร้อนที่สูง 173.0 ลบ.ม.) <p>(3) <u>แหล่งที่ 3</u> ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเปิดตัน จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดตั้ง บริเวณที่จอดรถยกท่าน้ำอาคาร C1 ขนาด 83.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อถังไชมัน บ่อกรอบ และบ่อร่วบรวม น้ำเสีย จำนวนจะระบายน้ำเสียโดย Gravity ไปยังระบบ บำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร C2 ต่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบติดอากรที่ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งในติดตั้งใน บริเวณที่จอดรถยกท่าน้ำอาคาร C2 ประกอบด้วย บ่อ 	

พฤษภาคม 2557 ๐๒-๗-๓

(ବ୍ୟତିପରାମରଣପତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରାମରଣପତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରାମରଣପତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ)


ក្រសួងការពុម្ពដោយសារពីការបង្កើតរាជធានីភ្នំពេញ

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

3 M

(ଶ୍ରୀମତୀ କରୁଣାମହିଳାଙ୍କ ପଦବୀ)

ปรัชญา ခုခေတ်ဆိတ် ခေါင်ပြည့်ရှု စာမျက်နှာ




องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1. ตึกชั้นบ่อบกรอบ (ออกแบบร่วมบ้านเสีย 82.0 ลบ.ม.) บ่อสูบน้ำเสีย บ่อเดิมอាឍาด บ่อตัดตะกอน บ่อสูบตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อน้ำเสียเพิ่มอាឍาด แหล่งปล่อยครัว คุณภาพน้ำ (ออกแบบร่วมบ้านเสีย 165.0 ลบ.ม.)</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามอាឍาด บริเวณบ่อพักน้ำใส ห้อง 3 เพส ใน กรณีที่ระบบน้ำบ่อบัน้ำเสียไม่สามารถบีบตันได้เสียห้ามติดตาม มาตรวัดฐานคุณภาพน้ำทั้ง</p> <p>3. จัดให้มีบ่อตราชุดภูมิสภาพน้ำทั้ง 1.1 x 2.3 x 1.5 ม. จำนวน 1 จุด ของแต่ละเพส พื้นรองผัตตะแกรงเหล็กขนาด 0.5×0.8 เมตร จำนวน 2 ฝั่ง เพื่อให้เห็นสภาพน้ำทั้ง</p> <p>4. จัดให้มีการกำจัดกษัตริย์แมลงเพลี้ยด้วยสาลิกนกรอบ รวมประมาณ 9,682.5 ก.ร./ม.²/หน่วย /วัน ตัวบ่อบด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้เชปอร์ติน ชนิดพื้นที่ 1 ตราแรกเมตร /เพส รวม พื้นที่ 3 ตารางเมตร เพื่อช่วยกำจัดกษัตริย์แมลง และดูซึบกับลิน อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีการกำจัดคลอโรฟิลล์-a (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากบ่อเติม อากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งหมด 0.075 ลบ.ม./วินาที ตัวบี่รี Soil Bed โดยอย่างการดูดซับของน้ำดิน และแบนค์เรซิโนนตินบริเวณพื้นที่ซีบยาชนาด 2 ตารางเมตร /หนึ่ง รามน้ำทั้งหมด 6 ตารางเมตร</p> <p>6. จัดให้มีการน้ำทั้งบ้างส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเพื่อมาคาด นำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยรักษาต้นไม้</p>	<p>พฤศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม</p>

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม

นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอตีเวลลอลป.มั่นท์ จำกัด (มหาชน) 97/163




พฤษภาคม 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

บริษัท อีโคซิสตีม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>แบบชี้มติน</p> <p>7. สถาการะของนักออกแบบ 2 ปี และสำนักงาน ที่ 1 เดือนหรือครึ่งเดือน</p> <p>8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ (เก็บไว้ในห้อง นิตบุคคล) เพื่อใช้งานฉุกเฉียดได้ทันที โดยไม่ ต้องพักรถเดินระบบหนาจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้ บังคับระบบสู่ห้องน้ำโดยสารและ</p> <p>9. รถรับคัดห้องพักอาศัยตัดแยกกันตามพื้นที่ใช้แล้ว ใส่กำแพง หรือหัวน้ำน้ำพื้นพื้นที่ แล้วนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวมรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแห่งรับซื้อ</p> <p>10. ให้แม่บ้านตักแตะห้องน้ำซึ่งติดกับห้องน้ำบ้านทุกห้อง บริเวณสถานที่ ก่อนเก็บใส่ถุงต้มไปเก็บลงให้เรียบร้อยก่อนใน ห้องพักขยะเปรียก เพื่อรักษาไม่ให้ประชบชื้นหรือกลับตัวไป</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดย ให้ช่วยรับการอบรมกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายระบบบำบัด ของโครงการ เพื่อยกระดับจิตใจในการเติบโตเรื่องและบำรุงรักษา^{ระบบ}ตลอดระยะเวลาการให้ได้ดำเนินการ</p> <p>12. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบ บำบัดน้ำเสียทุกชั้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อไปและเพื่อความ</p>	<p>มาตรฐานปฏิบัติทั่วไปของภูมิภาค ช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้รับผิดชอบการติดตามสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรวัฒน์ อัญลักษณ์ภานุภาคย์ ประธานสถานะผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอติเตอร์แอร์เพนน์ จำกัด (มหาชน)
น้องสาวเด็ก พลับบันเมือง รัชดา (ภราดา)
ชุมชนชุมชนฯ จำกัด)



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรวัฒน์ อัญลักษณ์ภานุภาคย์ ประธานสถานะผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอติเตอร์แอร์เพนน์ จำกัด (มหาชน)
น้องสาวเด็ก พลับบันเมือง รัชดา (ภราดา)
ชุมชนชุมชนฯ จำกัด)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>สังคมในการซ้อมบ้านรุ่งในแต่ละครั้ง และเพื่อให้บุกรถมีเสียงบรรทัดเท่าๆ กันสำหรับผู้คนที่ต้องอยู่ใกล้เคียงกันในชุมชน</p> <p>13. เมื่อมีการซ้อมบ้านรุ่งรักษาและสูบตอกอนของการจะระบาด นำบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มาใช้instead ของโครงสร้าง ต้องใช้แผ่นกันบริเวณที่ภัยบ้าน และห้ามน้ำพืชครุภัติที่บ้าน</p> <p>14. กำหนดเวลาเวลาเช้าและบ่ายน้ำหนึ่งเดียว ให้ปฏิบัติตาม หลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติตามในวันเสาร์ และอาทิตย์ นิ่งลงจากเป็นวันหยุดพัก周休日 ไม่从事任何工作</p> <p>15. ตีสัมสีสดง ความกว้างน้ำหนึ่งเมตรกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบ เช่นบ้านบ้านน้ำ เสียงให้ดังเจนแนลด เช่นป้ายทางแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ้านบ้านน้ำเสีย”</p> <p>16. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติตามและบำรุงรักษาระบบท่อดำน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบีเริ่บที่ต้องบันบันบ้านบ้านน้ำเสีย</p> <p>17. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติตาม ช้าๆ ควรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลักลูกบีเริ่บและยานพาหนะ</p> <p>18. ดำเนินการตรวจสอบดูแลสภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด / เฟส เดียว กลบ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>19. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการดำเนินของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>




นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อม
บริษัท สีโคซิส เทม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็ทเน็ท จำกัด



พากจิกายน 2557.....
นายธีรวัฒน์ บัญลักษณ์มณฑล (นายธีรวัฒน์ บัญลักษณ์มณฑล)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนาเดวออลป์เมท จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หมายเหตุ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม และ การขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเปิดดำเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พักอาศัยจำนวน 350 คัน โดยคิดจำานวนรถยนต์ ช่วงเร่งด่วนเช้า แล้วเร่งด่วนเย็น = 80% ส่วนนอกเวลาเร่งด่วน ($9.00 - 16.00 \text{ น.}$) = 20% ซึ่งก่อให้ปริมาณการจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีระดับการใช้บริการเช่นเดิม - สภาพภูมิประเทศจราจรของถนนติวานนท์ มีค่าระดับการให้บริการ C B และ D เมื่อรวมริมทางขวาที่กิดชั้นแล้วพบว่า มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีค่าระดับการให้บริการเปลี่ยนไปจากเดิมในช่วงเร่งด่วนยิ่งจะมากับตัว C เป็น D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร แล้วจัดเลี้ยวหน้าที่ดูแลให้ความสงบมากยิ่น พื้นที่จราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเช้า-ออกโครงการ บริเวณถนนติวานนท์ บังคับใช้ 15 ชั่วโมงต่อวัน 2. จัดจราหน้าที่ให้เรื่องปกติผ่านการฝึกอบรมทักษะต้านภัยจราจร ตลอด นานาความสะอาดและการจราจร บริเวณทางเช้า-ออกพื้นที่จราจร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบังคับกฎจราจรติดตัว ลดการตัดแซงจราจรจากการเสียเช้า-ออกของรถยนต์โดยพำนิชช่องเวลาเร่งด่วน 3. จัดให้รถของผู้ประกอบธุรกิจติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งช่วงน้อยกว่า 350 เมตร ซึ่งจะช่วยลดความส่วนใหญ่ภายในส่วนอุตสาหกรรมบางภาคต์ จะจัดให้มีรถรับส่งพนักงานตามจุดต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของพนักงานลดปริมาณความหนาแน่นของการจราจรโดยรอบเขต 4. ให้สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ด้วยการจัดเป็นช่วงต่อครุยที่ไม่อัตราก็เป็นไปตามที่ขอผู้พักอาศัยในโครงการ โดยจัดให้เป็นช่วงต่อครุยที่สำหรับคนแรกและช่วงต่อครุยที่สำหรับคนที่ 2 หรือคันที่ 3 	<p>ในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินขอรับน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อผู้อพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้นไป</p> <p>- ตรวจสอบเบื้องต้นมีประออกกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลงทุนต่อรองระยะเวลาไปด้วยการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) และผู้ดูแล (กรณีจดทะเบียนแล้ว)</p> <p>พุศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรษิพรติชุก) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเอนจิเนียริ่ง จำกัด คุณชัชเต้นท์ จำกัด</p> <p>พุศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรษิพรติชุก) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนอติเวสโซ่ปั้มน้ำ จำกัด (มหาชน)</p>



พุศจิกายน 2557




พุศจิกายน 2557
(นายสุวิทย์ วรรษิพรติชุก)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เสนอติเวสโซ่ปั้มน้ำ จำกัด (มหาชน)

100/163

บริษัท อีโคซิสเอนจิเนียริ่ง จำกัด คุณชัชเต้นท์ จำกัด

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรและที่ศูนย์การร่วงอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นไปแบบเรียบเรียโถ และความปลอดภัยของการจอดรถภายในโครงการโดยรวมและการ</p> <p>6. ห้ามประคบกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่ล้ำเส้นทางรับ เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ใน รายงานฯ</p> <p>7. ห้ามติดตั้ง หรืออัดทำป้าย หรืออับสูดติด ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เช่นจัฟฟ์ไฟฟ์และส่วนว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>8. ประชารัษฎาลนี้เบлагส์เสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดเชื้อของไวรัส</p> <p>9. ห้ามไม่ให้จอดรถยนต์บนไหล่ทางสาธารณะ บริเวณถนนด้านหน้าบ้านที่โดยเด็ดขาด</p> <p>10. บริษัทฯ ได้วางแผนก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนภาระ dismay ไว้ตั้งแต่</p> <p>10.1 จัดให้มีถนนภาระจ่ายยอม กว้าง 10.0 เมตร ยาวประมาณ 177 เมตร แบ่งเป็นผู้จราจรคนกรีตเลิมเหล็ก หนา 20 เซนติเมตร กว้าง 7.20 เมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง มาก. 321-2545 พื้นอ่อนจัดทำทางท่าacobonกึ่งก่อระดับ 1 ต้าน กว้าง 1.50 เมตร และอีกด้านลั่นให้เป็นช่องระบายน้ำรองรับ รีและพื้นที่จอดรถ และริบบิ่งการ รามพื้นที่กว้างประมาณ 1.30 เมตร</p>	<p>หมายเหตุที่ 1 วาระนี้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>นายศิริพันธ์ อัญสาษ์ภานุคัณฑ์ รองนายสาวบุญลักษณ์ (ัญสาษ์ภานุคัณฑ์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เดอะคิวท์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐๑/๑๖๓</p> <p>พฤศจิกายน 2557 (นายศิริพันธ์ อัญสาษ์ภานุคัณฑ์ รองนายสาวบุญลักษณ์ (ัญสาษ์ภานุคัณฑ์))</p> <p>พฤศจิกายน 2557 (นายศิริพันธ์ วาระนี้ประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม</p> <p>นายศิริพันธ์ อัญสาษ์ภานุคัณฑ์ รองนายสาวบุญลักษณ์ (ัญสาษ์ภานุคัณฑ์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เดอะคิวท์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐๑/๑๖๓</p>



นายศิริพันธ์ อัญสาษ์ภานุคัณฑ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

นายศิริพันธ์ วาระนี้ประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม


บริษัท เดอะคิวท์ จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐๑/๑๖๓

ตารางที่ 2 (35)

รายงานผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่วางแผนการ


โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลัก	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบและเฝ้าระวัง
		<p>10.2 จัดให้มีการระบายน้ำ เป็นท่อคอกนรรตอ้อดแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.40 0.60 และ 0.80 เมตร สำหรับน้ำเรียบชั่วโมงน้ำในบ่อบานน เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ ผ่านและนำผ่านการใช้หุ่นยนต์จักรกรรมจากตัวอาคารซึ่งได้ผ่านการปรับแต่งแล้วและจัดให้มีบ่อพักรัฐวิหารระบายน้ำ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด โดยน้ำที่ใช้ในผ่านบ่อตักชัย และตรวจสอบดูหมอกพาน้ำก่อนระบายน้ำออกท่อระบายน้ำสายรัตน์</p>	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบและเฝ้าระวัง
		<p>10.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการบำบัดรักษาซ้อมแซมตามเสียงหายของน้ำ ทางเท้า ระบบระบายน้ำ บ่อตราชุดภายน้ำ และพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ถนนภาระจำยอมในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาโครงการ</p> <p>10.4 แผนการรักษาภัยอม ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้โฉนดเลขที่ 725 เลขที่ดิน 31 และโฉนดเลขที่ 8706 เลขที่ดิน 332 เป็นภาระจำยอม เรื่องที่ดินทางรัฐนต์ไฟฟ้า ประปา โทรคมที่ ห้องน้ำ ถนน ตลาดน้ำสาธารณะ ก่อตั้งฯ ให้กับบุคคลที่ดังโครงการที่ 3 เพื่อได้แก่ โฉนดเลขที่ 87078 เลขที่ดิน 334 (โฉนดที่ดินของพื้นที่โครงการ PHASE 1) โฉนดที่ดินเลขที่ 87081 เลขที่ดิน 337 กับโฉนดเลขที่ 87079 เลขที่ดิน 335 (โฉนดที่ดินของพื้นที่โครงการ PHASE 2) และโฉนดที่ดินเลขที่ 87805 เลขที่ดิน 341 กับโฉนดเลขที่ 37082 เลขที่ดิน</p>	พัฒนาภัยอม 2557 นายสุวิทย์ วรณ์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด



พัฒนาภัยอม 2557
นายสุวิทย์ วรณ์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนเจติเวชสถาปัตย์ จำกัด (มหาชน)
นายธีรัชช์ พิญสัมฤทธิ์ ประธานสถาบันภูมิศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต
นายอรุณรัตน์ ธรรมชาติ รองปลัดมหาดไทย 102/163

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลบางกะตี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลระบบปฏิบัติงาน
3.7 การใช้ประโยชน์ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารของโครงการ กรณีที่ไม่มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตั้งตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อชื้อทำหนทางเดินทางสู่ตึกหอรวมตัว รายละเอียดดังนี้ 1.ผังแม่รองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2546 - พื้นที่โครงการอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลข 1.22 (สีเหลือง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต้านภัยใช้ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเรียบง่าย ลดผลกระทบต้านภัยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันภัยดังนี้ ท่อระบายน้ำในพื้นที่ผังแม่รองรวมทำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 	<p>338 (เงินต้นที่ต้องจ่ายเพื่อดำรง PHASE 3) และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลแห่งนี้ 3 นิติ จะร่วมกันดูแลซ่อมแซมถนนสาธารณะ แหล่งซึ่งภาคไฟฟ้าและส่วนต่างๆ ที่ใช้ส่วนกลาง 10.5 จัดทำป้ายห้ามให้รถบรรทุกหนักเกิน 20 ตัน เข้าใช้ถนน การจราจรยอน</p>
			 <p>พฤศจิกายน 2557 นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสท์ม เอนจิเนียริ่ง ตอนชั้นแทนท จำกัด ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนอติเวอลคอมพ์นี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๗</p>

ตารางที่ 2 (37)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ


โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิานันทน์ ตำบลบางจากดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามตรวจสอบ
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 4 ของกมกรตะหわง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 ให้ เป็นไปตามภาระที่ควรตั้งถ้วน</p> <p>พื้นที่ในงานที่อยู่ในห้องที่ต่ำบล๊อบนพูด ต่ำบล๊อบน พริกไทย ต่ำบล๊อบ้านกระ旌 ต่ำบล๊อบน้ำกลาง ต่ำบล๊อบ บ้านกลาง และต่ำบล๊อบน้ำร่องบุ่นเร้น จัง ดูง แม่น้ำพังซังแม่น้ำริมความสกปรกในรูป เป้าออดีต (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND) ต่ำ 1 ม กษ หมายว่าตัวภาระสิ่งสีเอนและรักษาดูแลภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไม่เกินวันละ 1 กิโลกรัม</p> <p>(2) สถานที่บ่อบรจําช สภาพที่เก็บก้าช และห้องบรรจุก้าช ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุภัณฑ์เดิมเหตุ แต่ ไม่หมายความรวมถึงสถานที่บริการ ร้านจำหน่ายก้าช สถานที่ใช้ก้าช และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก้าช สำหรับบริโภค เดือนที่ 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของกม กระหะง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 ห้ามสถาน ที่บ่อบรจําและสถานที่เก็บก้าชทางภูมาย่างตัวฯ การบรรจุภัณฑ์โดยสิ่งเหลว</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบติดตามตรวจสอบ</p>	<p>ผลกระทบติดตามตรวจสอบ</p>

นายธีรัชดา รังสีลักษณ์ภานุค
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาเดอะ วอลล์ปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557



พ.ศ. 2557
(นายธีรัชดา รังสีลักษณ์ภานุค)
ผู้ดูแลรายการติดตามสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (38)

รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิทักษ์นวน ตำบลสาขะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม
	<p>(3) สถานที่ใช้งานการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานบริการร้านน้ำมันซื้อเพลิง สำหรับบริโภคหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34 และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร บัญชีด้วยคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2522 ห้ามสถานที่ที่ใช้งานการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และสถานบริการร้านน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>(4) เสียงมา ໄด กระเบื้อง สุกร แฟะ แหะ ห่าน เป็ด ไก่ ง จระเข้ หรือสัตว์บินตามกฎหมายว่าด้วยการสงงานและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า</p> <p>(5) ส้าน เครื่องบันสนถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและนาป่าสถาน</p> <p>(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื้อพื้นที่บริโภคหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.34, และ 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร บัญชีด้วยคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. 2522</p> <p>(7) จัดสรรงรังสีเพื่อประกอบอุตสาหกรรม</p> <p>(8) โรงฆ่าสัตว์</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ</p>	<p>ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ</p>

พฤษภาคม 2557.....
(นายธีรัชณ์ ลัญลักษณ์ภานุคุณ กรรมการผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ)
กรรมการผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ






พฤษภาคม 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณปรีดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ

พฤษภาคม 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณปรีดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ


พฤษภาคม 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณปรีดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ

พฤษภาคม 2557.....
ก. ลงวันที่ ๐๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๐๕ / ๑๖๓
แบบฟอร์มจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามที่ระบุ

บริษัท จำกัด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(9) ก้าจดมูลฝอย</p> <p>(10) ชื้อขายเตาย่าวสูด</p> <p>(11) ห้องแมว หรือติดต่อภายนอกพื้นที่บ้านบริเวณหมายเลข 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.34, 1.35 ที่อยู่ในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ของกมิตรราษฎร์ ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>- การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแม่น้ำ คลอง ลำราก หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่วางตามแนวริมแม่น้ำ คลอง ลำราก หรือแหล่งน้ำอย่างกว้าง 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการล่าธารน้ำป่า</p>		มาตรฐานนี้รับผิดชอบโดยพิจารณา
3.8 การสื่อสาร และการ โทรศัพท์	<p>อาคารโครงสร้างเป็นอาคาร สอง ชั้น จำนวน 6 อาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบังคับคืนสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินของบ้างสถานี โดยจากตัวเห็นได้ว่าที่ดินที่ตั้งของสถานีโทรศัพท์นั้น ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TPBS โดยอาคารโครงสร้างอาจบังคับกฎหมายวิถีโทรศัพท์ในบริเวณพื้นที่ริบบอนทางด้านทิศเหนือ</p>	<p>- หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบังคับคืนรับผิดชอบโดยพิจารณาจากพัฒนาการ โครงสร้างจะรับผิดชอบโดยพิจารณาตามที่ยอมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ แต่ในการปรับปรุงรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีเจ้าของรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว โดยโครงสร้างทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่อาคาร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้านการบังคับคืนสิ่งปลูกสร้างโดยพิจารณาอาคารโครงสร้าง ณ วันที่ริบบอนลงมือก่อสร้าง และจะต้องติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนตั้นบุคคลอาคารชุดโดยในหน้าสือตั้งกล่าวจะระบุชื่อและหมายเขย</p>	<p>มาตรฐานพัฒนา 2557    </p>
	<p>นายธีรวัฒน์ รัตน์ลักษณ์ภานุคาย ประธานสาบานญลักษณ์ภานุคาย รับผิดชอบด้วยตน เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนอตีเวอลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พฤศจิกายน 2557  </p>	<p>นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม บริษัท วีโอดิจิทัล จำกัด เนื่องด้วยความต้องการที่ต้องการให้ดำเนินการ</p>

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนเตيانเหน์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพดิน		โครงการปั้นบุคลากรที่จะเป็นผู้รับเรื่อง	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพแวดล้อม แสง สี ลม	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการก่อเป็นการส่องสว่างด้านหน้าพากอาศัย เป็นลักษณะเดียวกันกับอาคารอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีผลต่อรวมการดำรงชีวิตที่มีประโยชน์และเพื่อประโยชน์เป็นอย่างมากที่สุดสิ่งกัก ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเวรยมรักษาความปลอดภัย ออกตรากจุดและควบคุมร้อยละ 24 ชั่วโมง 2. จัดสร้างป้อมปราบค่าประจำป้อมดูแลความเรียบเรียงบริเวณหน้าโครงการตลอดเวลา 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอื่นๆ ในทุกๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 4. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการ และต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 	
4.2 การสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - ภายในห้องพักอาศัยทุกห้องก่อให้เกิดภาระการทำความเย็นที่ประมาณ 1,529.1 ตัน เมื่อมีการปิดใช้เครื่องปรับอากาศ ทำให้เกิดความร้อนจากตัวเครื่องส่องประปา บรรยายการโดยรอบโครงการ ทำให้อุณหภูมิพื้นที่ห้องนอนอยู่ที่ 0.513 องศาเซลเซียส คาดว่าจะเกิดชื้นบนไม่มีน้ำสำลักหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้อเรื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง - สาเหตุที่มาจากการเชื้อแบคทีเรีย Legionella pneumophila ที่เป็นพั升ในฟลี (Legionella pneumophila) เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลิเรีย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดโถไม้สีน้ำเงินต้นไม้ตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำแพงค่าวัสดุห้องใต้ดินและห้องใต้ดินร่องน้ำ 2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพืชพรรณเรียบง่ายของภาคภูมิและภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียง ให้อาหารไม่ว่อนหรือมีอาการหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้อเรื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 	 <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ วรรณป่าดิษฐ์ ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ บริษัท เอ迪ซีคอม อินจิニริ่ง จำกัด คุณชัชเต้น จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (41)

รายการแสดงผลการบันทึกแบบต่อไปนี้ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานันท์ ตำบลนาเกต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบถัดไปและต่อไป
	<p>แนวรั้วปืนโรคปอดอัมบิสเปบเนียบพอล เชือดูน้ำอะตอมอยู่ใน แหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ($25\text{--}45^{\circ}\text{C}$)</p>	<p>4. ระบบปรับอากาศของเครื่องใช้ร้อนแบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่เป็นอันตรายต่อรากนาย และ ไม่เต็ตไฟ</p> <p>5. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับร้อนอากาศที่มีฉลาก ประดับไฟ และต้องไม่ส่ง CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>6. ตู้อบรังษีภาระระบบอากาศภายในอาคารอยู่สูง อนาคตอาจมีการปรับลด อัตราการบันทึกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>7. ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.291 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการในปัจจุบัน (0.46 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.751 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุม มลพิษ (1.368 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 1.659 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <p>- ก๊าซในโครงการไดออกไซด์ (NO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.004 ppm เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการใน ปัจจุบัน (0.0197 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0237 ppm รวมกับ คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.025 ppm) จะ เพิ่มเป็น 0.029 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 0.17 ppm)</p> <p>- สารปรับอากาศร่วมอน (THC) คาดว่าจะเกิด พฤษภาคม 2557 (นายธีรวุฒิ รัฐสาคร ประธานกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานส่วนบุญลักษณ์ รัฐสาคร ภาคใต้) บริษัท เสนอตีเอกสารประเมินฯ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>4. ระบบปรับอากาศเชื่อมโยงเครื่องใช้ร้อนแบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่เป็นอันตรายต่อรากนาย และ ไม่เต็ตไฟ</p> <p>5. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับร้อนอากาศที่มีฉลาก ประดับไฟ และต้องไม่ส่ง CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>6. ตู้อบรังษีภาระระบบอากาศภายในอาคารอยู่สูง อนาคตอาจมีการปรับลด อัตราการบันทึกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>7. ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.291 มก./ลบ.ม. เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการในปัจจุบัน (0.46 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.751 มก./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุม มลพิษ (1.368 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 1.659 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</p> <p>- ก๊าซในโครงการไดออกไซด์ (NO_2) คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ 0.004 ppm เมื่อร่วมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการใน ปัจจุบัน (0.0197 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0237 ppm รวมกับ คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.025 ppm) จะ เพิ่มเป็น 0.029 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ซม. ไม่เกิน 0.17 ppm)</p> <p>- สารปรับอากาศร่วมอน (THC) คาดว่าจะเกิด พฤษภาคม 2557 (นายธีรวุฒิ รัฐสาคร ประธานกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานส่วนบุญลักษณ์ รัฐสาคร ภาคใต้) บริษัท เสนอตีเอกสารประเมินฯ จำกัด (มหาชน)</p>

[Signature]

พฤษภาคม 2557




(นายธีรวุฒิ รัฐสาคร ประธานกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานส่วนบุญลักษณ์ รัฐสาคร ภาคใต้)
บริษัท เสนอตีเอกสารประเมินฯ จำกัด (มหาชน)

(นายสุวิทย์ วรรณะบำรุงดิษฐ์)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

108/163
สำหรับผู้ขออนุญาตฯ ท่านที่ทราบรายละเอียด
ข้อมูลของโครงการฯ ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียด


บริษัท เสนอตีเอกสารประเมินฯ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 (42) รายการแสดงผลการทดสอบต่อกันที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนพิธานาหน์ ตำบลนาเกต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ขึ้น 0.012 ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (4.35 ppm) จะเพิ่มเป็น 4.362 ppm (ปรับเปลี่ยนไม่คำนวณกำหนดได้)</p> <p>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.001 ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.002 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.003 ppm (คาดการณ์ 24 ชม. ไม่เกิน 0.30 ppm)</p> <p>- ฝุ่นละอองร้อน (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.00034 mg./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.272 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.27234 mg./ลบ.ม. (คาดการณ์ 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 mg./ลบ.ม.)</p> <p>- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10} เนื้อสี 24ชม.) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.000412 mg./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.126 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.126412 mg./ลบ.ม. รวมกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (0.089 mg./ลบ.ม.) จะเพิ่มเป็น 0.089412 mg./ลบ.ม. (คาดการณ์ 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 mg./ลบ.ม.)</p> <p>- ก๊าซ CO_2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็นก้าศึกษาให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 1,358.29 g./ชม. เทียบเป็น C ที่เกิดขึ้น 374.18 g./ชม. ขณะเดียวกันในโครงการติดตั้ง C ได้ 7,350.5 กวม./วัน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>พ.ศ. 2557 (นายสุวิทย์ วรยานะติชัย) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. 2557 (นายธีรัชช์ พิญสักข์พากย์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เสนนาเดลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2557 (นายอธิษฐาน ลักษณ์พากย์) ผู้อำนวยการอาชญากรรม สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี</p>




บริษัท อีโคซิสต์เอนด์ เอนิจิเนียริ่ง คอนซัลต์เอนด์ จำกัด

พ.ศ. 2557
นายอธิษฐาน ลักษณ์พากย์
ผู้อำนวยการอาชญากรรม สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2557
(นายธีรัชช์ พิญสักข์พากย์)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนนาเดลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกอกดี ตัองย์ท่านพิพานพิพาน จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของน้ำเสียแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบตามตรวจสอบ ผลกรอบบังคับถือ
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจาก การเผาไหม้สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นไปอย่างสำคัญต่อการก่อผลกระทบ	<p>2. เสียงตั้งจักรการเข้ามาพักอาศัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเมืองพักอาศัยเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก อาจส่งผล ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก อาทิ เช่น 1. เสียงตั้งจักรรถยนต์ 2. เสียงตั้งจักรการพูดคุยกับผู้พักอาศัย ต้านร็อค - เสียงที่เกิดจากการเดินทาง แลกเปลี่ยนความคุยกันของผู้พักอาศัย อาจทำให้เกิดเหตุรุคานุญได้ <p>3. อับตัวหดจากธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงสร้างทำให้มีรอยต่อของผู้เข้าพำนักอาศัยในบริเวณเพิ่มขึ้นประมาณ 350 ต้น เป็นผลให้การจราจรบันทึกน้ำหนักเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อให้ทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น - การจราจรในโครงสร้าง โดยเฉลี่ยจะมีความล้มเหลว เช่น ก่อไฟหักเกิดอุบัติเหตุ และเกิดภาระเดินเรือนต่อร่องกายได้ 	<p>มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่ครองกรุงให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.</p> <p>2. ห้ามป้ายประการติดตั้งเดิมที่มีจุดรถ</p> <p>3. ติดตั้งกล้องบันทึกภาพรถต่อไปพื้นที่และเครื่องจักร เช่น บันทึกของป้ายเอกสาร เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพต้องถูกเสมอ เพื่อป้องกันสิ่งตั้งจักรการทำงานที่ขาดไป</p> <p>4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงสร้างให้ดีโดยไม่สูบสูบเสียงจากภายนอกได้</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบตามตรวจสอบผลกรอบบังคับถือ</p> <p>1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดเลี้ยวหน้าที่ดูให้ความสะดวกภายในพื้นที่ครองกรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้า-ออกโครงสร้าง บริเวณถนนต้นท่อนที่</p> <p>2. จัดจราจร ห้ามรถ ห้ามรถ ห้ามคนเดินทาง ตลอดจนจราจรจราจรบก្រោមทางเข้า-ออกพื้นที่ครองกรุง ตลอดจนระบบการจราจร บริเวณที่ต้องการ ตลอดจนจราจรจราจาร เสี่ยงภัย-อุบัติเหตุ และการติดตั้งบันไดและจราจรจราจาร เสี่ยงภัย-อุบัติเหตุ ให้สามารถเข้าสู่พื้นที่ในโครงสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีเส้นทางเดินเรือนต่อร่องกายได้</p>



พญศิริกานยน 2557
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
กรรมการผู้อ嫵นาจ

พฤษภาคม 2557
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการที่สนใจและถือ

ผลกระทบตามตรวจสอบผลกรอบบังคับถือ
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

นายรัชวิญญ์ รัตน์ลักษณ์ภานุค แสงนางสาวบุญลักษณ์ รัตน์ลักษณ์ภานุค
กรรมการผู้อ嫵นาจ

110/163

บริษัท อีโคซิสตีม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด

บริษัท เอโคซิสตีม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะศี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาคราด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โดยสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ไม่ต้องเลิกบัตร</p> <p>ให้พื้นที่บุคคลอิสระความบุ่มปริมาณรถอยู่ต่ำกว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในกรุงเทพมหานครในอัตราที่เป็นไปตามต้องผู้พักอาศัยในโครงการ โดยจัดเก็บในอัตรากมต่อเดือนแรก และอัตรากำหนดผู้เช่าเดือนที่ 2 หรือต้นที่ 3</p> <p>จัดทำมีเส้นแบ่งช่องจราจรและที่ทางกรีวิ่งอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความปลอดภัยของการจอดรถภายในสถานจอดรถของโครงการ</p> <p>ห้ามประคบก็อกการไฟ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้หน้าที่จอดรถของจราจรที่เสนอไว้ในรายงานฯ</p> <p>ห้ามเติดตู้น้ำร้อนจัดทำป้าย หรือสติ๊กฯ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณทางข้า-ออกโครงการ และจัดไฟฟ้าแสงส่องอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>ประชารัฐมีพื้นที่และส่วนเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดตัวของชาวบ้าน</p> <p>ห้ามไม่ให้จอดรถยนต์บนทางสาธารณะ บนบริเวณนั้น ด้านหน้า ให้ยกเต็มขาด</p>	
4. ความจำเป็นที่ติดตัวความเกี่ยวข้องหน้า - เชื้อโรค จุลทรรศน์และสารเคมีที่ปฏิเสธไม่ยอมในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและผิวน้ำได้		<p>ถังเก็บน้ำสำรองติดตัน และติดตั้งห้องน้ำสีอบสีรูปหัวกัน การปนเปื้อนจากสารเคมีซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดในตัวถังเก็บน้ำ โดยสารเคมีสีอบตื้องเป็นชนิดที่ปล่อยด้วยตัวเองและร่วงตกลงมาบนผู้พักอาศัย</p>	<p>พัฒนากิจกรรม 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังเหตส้อม</p> <p>พัฒนากิจกรรม 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังเหตส้อม</p>

(นายธีรวัฒน์ รัชฎาภรณ์ภัคดี และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัชฎาภรณ์ภัคดี)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ เสนอต่อขออนุมัติ กานต์ ภานุ
สำนักงานเขตพัฒนาฯ แขวงฯ เขตพัฒนาฯ 111/163

ปรัชญา วงศ์ชิลเด็ต ผู้จัดการ คุณชลตัน พัฒนา จำกัด

ตารางที่ 2 (4.5) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นด้ำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาคราด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลการควบคุมท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม
		<p>2. ตรวจสอบโครงสร้างถังที่บ้าน้ำได้ดินและดาดฟ้า ให้ไม่ชำรุดเสื่อม化 และรักษา ที่จะทำให้เกิดการบันปูอนของน้ำภายในถังคงอยู่ต่อไป</p> <p>3. ดำเนินการบันปูต่อไปโดยติดตั้งตัวตัดและยักจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการร่วนปูอ่อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางหน้าบ้านได้</p> <p>4. ตรวจสอบหลักหมุนและการยกภาระของน้ำประปาเป็นประจำ ในการซ่อมตู้น้ำ และเช็คตัวตั้ง ที่ตูกหลังลงไปในถังเก็บน้ำตลอดระยะเวลา</p> <p>5. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินม่วงห้าเหลี่ยม E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>6. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ห้องของโครงการ มาถอดทำความสะอาดโดยตั้งแต่หัวและท้ายแล้วกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ถล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤศจิกายน 2557.....


(นายศรีวิทย์ วรรณปรีดิ์ปุญ)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เสนนาติโภรอลป. จำกัด (มหาชน)
ถนนนราธิวาส แขวงแม่สา เขตแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ 50100




พฤศจิกายน 2557.....
(นายศรีวิทย์ วรรณปรีดิ์ปุญ)

ผู้อำนวยการติดตามตรวจสอบ
บริษัท วีคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
ถนนนราธิวาส แขวงแม่สา เขตแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ 50100



โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกราฟทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
		<p>นำบดผ้าเสียรวมที่อาคาร A2 ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไถ din บริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร A2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อเกรอเรช (ออกແບບຮອງรับน้ำเสีย 86.0 ลบ.ม.) บ่อสูบน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตักตะกอน บ่อสูบตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อสำน้ำใสเติมอากาศซึ่ง แหล่งปลดปล่อย CO₂ ลดลง (ออกແບບຮອງรับน้ำเสีย 173.0 ลบ.ม.) <p>(2) <u>ไฟสี 2 ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นตัน จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไถ din บริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร B1 ขนาด 87.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรอบ และบ่อรับรวม น้ำเสีย จางน้ำรับประทานน้ำเสียโดย Gravity ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร B2 ต่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ ชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไถ din บริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร B2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อเกรอเรช (ออกແບບຮອງรับน้ำเสีย 86.0 ลบ.ม.) บ่อสูบน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตักตะกอน บ่อสูบตะกอน บ่อเก็บตะกอน บ่อสำน้ำใสเติมอากาศซึ่ง แหล่งปลดปล่อย CO₂ ลดลง (ออกແບບຮອງรับน้ำเสีย 173.0 ลบ.ม.) 	<p>มาตรฐาน 2557 (นายศิริรัตน์ รัตน์สิงห์พากาด) แสดงสถานะบัญหลักทรัพย์ นิตยลักษณ์ภาคใต้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนอตัวลงนามที่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๑๓/๑๖๓</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายสุวิทย์ วรผลประตีกษา) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายวิวัฒน์ พัฒนาพาณิช) คงษ์ชื่อเจริญ คงษ์ชื่อเจตนา จำกัด</p>




ตารางที่ 2 (47)

รายงานแสดงผลการบำบัดล้อห์สำศักยุ มาตรฐานปริมาณกันและแยกไข่ผลการระบบทิ้ง废水 ช่วงไปดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกะดี ต้องยื่นหนี้ตามตัวหนาท ทำบนบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(3) <u>เพสที่ 3 บรรกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งติดมับริเวณที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร C1 ขนาด 83.0 ลบ.ม. ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อกรด และบ่อรวมรวมน้ำเสีย จากการนั้นจะระบายได้โดย Gravity ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่อาคาร C2 ต่อไป - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศชนิด Activated sludge (Completely Mix) จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งไว้ในบ่อสูบสำหรับติดตั้งต่อหน้าอาคาร C2 ประกอบด้วย บ่อตักไขมัน บ่อเกรอเร (ออกແບບຮອງรักษาเสียง 82.0 ลบ.ม.) บ่อสูบสำหรับเติมอากาศ บ่อตักตอกอน บ่อสูบตอกอนบ่อเก็บตักกอน บ่ออนุสาน สำหรับอากาศซึ้ง แลบบ่อตราชดมกากพ่น (ออกແບບຮອງรักษาเสียง 165.0 ลบ.ม.) <p>2. จัดให้มีการติดตั้งอากาศซึ้ง บริเวณบ่อพักน้ำใส ห้อง 3 เพส ในการรีไซเคิลน้ำเสียไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานดุษภัณฑ์</p> <p>3. จัดให้มีบ่อตราชดมกากพ่น 1.1 x 2.3 x 1.5 ม. จำนวน 1 จุด ขอยกแต่ละเพส พื้นที่ติดตั้งบนหลังคาขนาด 0.5×0.8 เมตร จำนวน 2 ผ้า เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่</p> <p>4. จัดให้มีการกำจัดกากมีเทนที่เกิดขึ้นจากส่วนเกราะร้อน ประมาณ 9,682.5 กก./ม³ เมนทวน ด้วยบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้บ่อตัน ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร</p>	<p>พ.ศ. 2557</p> <p>(นายวิวิทย์ วรตะประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านล้วงแกลลารี</p> <p>บริษัท อีโคซิสทีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2557</p> <p>(นายวิวิทย์ วรตะประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านล้วงแกลลารี</p> <p>บริษัท เสนนาตีดาลล์ประเมินที่ จำกัด (มหาชน)</p>



พ.ศ. 2557

(นายวิวิทย์ วรตะประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านล้วงแกลลารี

บริษัท อีโคซิสทีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด

พ.ศ. 2557

(นายวิวิทย์ วรตะประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านล้วงแกลลารี


บริษัท เสนนาตีดาลล์ประเมินที่ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (48)

รายการแสดงผลการบันทึกเมื่อที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงโปรดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เมตร/ฟศ รวมทั้งหมด 3 ตารางเมตร เพื่อซ่อมบำรุงจัดภาระน้ำหนัก ไม่นาน และตัดซับกลิ้นอ่อนไม่พังประดังต่อผู้พอกอคัมภัยใน โครงการ</p> <p>5. จัดให้มีการกำจัดตะไคร่ในน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากบ่อ เติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งหมด 0.075 ลบ.ม./วินาที ด้วยวิธี Soil Bed โดยอาศัยการดูด ซับของน้ำอิฐ และแบบตีเรียในดินบริเวณที่สีเขียว ขนาด 2 ตารางเมตร/ฟศ รวมทั้งหมด 6 ตารางเมตร</p> <p>6. จัดให้มีการนำน้ำที่ระบายน้ำส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเติม อากาศ นำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยวิธีการ รดน้ำต้นไม้แบบเชิงตื้น</p> <p>7. สถาปัตยกรรมออกแบบจากบ่อเกรออะทุก 2 ปี และถังเก็บน้ำดื่มน้ำ ทุก 1 เที่ยวนหรือเมื่อ必要เบอร์ของเต็ม</p> <p>8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ (เก็บไว้ในห้อง นิติบุคคล) เพื่อใช้เปลี่ยนหากกรณีที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ ต้องพึ่งการติดตั้งระบบนาฬิกาให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้ นับตัวระบบส่งน้ำดื่มสถาบันฯ</p> <p>9. รณรงค์ให้ห้องพักอาศัยตัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ ห้ามขวดน้ำมันพืชเก่า และนำไปเก็บยังห้องพักของประจำชั้น หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ห้องพักชั้นรวม เพื่อรอการนำไปจางน้ำยาให้ครบแหล่งรับซื้อ</p>	<p>พยากรณ์วันที่ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พยากรณ์วันที่ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พยากรณ์วันที่ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พยากรณ์วันที่ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p>




พยากรณ์วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

พยากรณ์วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

พยากรณ์วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา รัตน์สุขุมพายัค
กรรมการผู้อ่าน
ปรับปรุง เสนอตัวอยู่บ้านที่ บ้านที่ 115/163
ถนน DARETOPIKORN หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พยากรณ์วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม





พยากรณ์วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (49)

รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ

โครงการราชารชุด เดอะ คิว บางรัชต์ ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกอกตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สังเสียง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สังเสียง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>10. ให้เฝ้าระวังติดตามสถานที่ทั้งด้านมีมลพิษทางอากาศ นำไปติดต่อ บริษัทผู้ผลิต ก่อนเก็บไปส่งถูกต้องตามกำหนดเวลาในหน้าเรียบเรียงเป็น ใบห้องพักรายเดือน เพื่อรอการนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัด ต่อไป</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบุคลากรทั้งหมดท่านผู้ดูแลระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่อยื่อยุ่งร่วมกับการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบโดยระยะเวลาก่อตัวเดือนครึ่ง</p> <p>12. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้นตามคุณภาพของแต่ละประแจท เพื่อความสะอาดภายในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบหักล้างทำงานได้้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>13. รื้อมาการเข้าดูและรักษาและสบตาของเจ้าหน้าที่ในโครงการ ต้องใช้แผนกับบริเวณที่เก็บตัวอย่างหักล้างและหัวร่องรอย</p> <p>14. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่เกินบ่ายโมงวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนที่ไม่ควรทำการซ่อมบำรุง</p> <p>15. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ้านน้ำ เสียให้ชัดเจนและขยายพื้นที่การแจ้งว่า “บ้านน้ำเป็นบ้านน้ำเสีย”</p>	<p>1 พฤศจิกายน 2557 นายสุวิทย์ วรผลปรอดิตชัย ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ</p> <p>บริษัท เสนอติวานนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนอติวานนท์ จำกัด (มหาชน) เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เทhn จำกัด</p>	<p>ผลการทดสอบที่สังเสียง</p> <p>มาตรฐาน</p> <p>มาตรฐาน</p>



พฤษจิกายน 2557
(นายธีรัตน์ อัญลักษณ์ภัคดี ลงนามแทนนายผู้อำนวยการต้นสังเหตุ)

พฤษจิกายน 2557


(นายสุวิทย์ วรผลปรอดิตชัย)

ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ

บริษัท เสนอติวานนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนอติวานนท์ จำกัด (มหาชน) เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เทhn จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอก ต้องยื่นต่อนิติเวนาห์ ตามแบบที่ สำเนาเมื่อ จ.恍วัฒน์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องทดสอบโดยใช้ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องทดสอบโดยใช้ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
		<p>16. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้ก่อตั้งราษฎร์อย่างน้อย 3 วันก่อนปิดน้ำดูงาน เพื่อหลักเลี้ยงปัญหาการล玑ทางรถวิ่ง บริโภคที่ต้องระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>17. ปิดไฟบ่อห้องทึบเพื่อเตรียมการพัสดุจากการผลิตตากของน้ำพักยาด้วย ซัคครัว เพื่อป้องกันอนุบัติเหตุจากภาระตัวด้วย</p> <p>18. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งผู้นักกรงบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 จุด ได้แก่ ป่าตราชุมภาน้ำ จำนวน 1 จุด/เขต เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	
6. การจัดการขยะมูลฝอย	<p>- เป็นแหล่งเพาะพันธ์ต่อสาศูญชลเชื้อโรค แมลงวัน หมู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน - กลิ่น และห้องน้ำอุจจาระ จากห้องพักนัยรวมของโครงสร้าง</p>	<p>1. จัดให้มีห้องพักขยะประจำตนแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่ 1.5 ตร. ม. ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พ้อรอมูลต่อสั่งหัวบรรจุรับขยะเปียก ช่วยเหลือ และจัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง และจัดให้มีที่เขียงบุหรี่ บริเวณโถสิพท์</p> <p>2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 3 แห่ง ภายในห้องพักขยะนี้ วางระเบียง เพื่อรับรวมน้ำท่อนพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียของห้องพักขยะรวม ดังนี้</p> <p>(1) PHASE 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง รองรับขยะจาก อาคาร A1 และ A2 มีปริมาณขยะรวม 3,234 ลบ.ม. เป็น ออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้</p> <p>- ห้องพักขยะแห้ง รีชนาด (ก x ย x ส) 1.5 x 1.4 x</p>	<p>พัฒนาจีายน 2557..... (นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์กานทร ประธานกรรมการ) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เสนอตัวลาออกจากคณะกรรมการ ลงนามแทน พัฒนาจีายน 2557..... (นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์กานทร ประธานกรรมการ) ผู้รับน้ำมูลการต้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด</p>



พัฒนาจีายน 2557.....
(นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์กานทร ประธานกรรมการ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอตัวลาออกจากคณะกรรมการ
ลงนามแทน
พัฒนาจีายน 2557.....
(นายศรีวัฒน์ รัฐลักษณ์กานทร ประธานกรรมการ)
ผู้รับน้ำมูลการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (51)

รายการแสดงผังการวางตัวของที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตี้ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิพานห์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบบางส่วนเดิม	ผลกระบวนการที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่บ่งชี้แหล่งอุบัติเหตุและการประเมินความเสี่ยง	มาตรฐานที่ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2.10 เมตร (สีกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.2 วัน (3.78/1.152) โดยจะต้องใช้เตลิ่งเก็บรubbishในสูง สีสี แหล่งขยะแห้ง จะเก็บรubbishได้ถึงสี่ต่อ ห้องพักขยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 6.48 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.13 วัน (6.48/2.07) โดยจะแบ่งเปียก จะเก็บรubbishในสูงสี่ต่อ ห้องพักขยะอันตราย มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 0.9 \times$ 2.10 เมตร โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับส้วม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 35 วัน (400/11.4) โดยจะอันตราย จะเก็บรubbishในสูงสี่ต่อ (2) PHASE 2 ห้องห้องน้ำพักชำระร่างกาย 1 แห่ง วางห้องน้ำของ อาคาร B1 และ B2 มีปริมาณพัฒนาราม 3.234 ลบ.ม. แบ่ง ออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยะแห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times$ 2.10 เมตร (สีกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.28 วัน (3.78/1.152) โดยจะต้องใช้เตลิ่งเก็บรubbishในสูง สีสี แหล่งขยะแห้ง จะเก็บรubbishได้ถึงสี่ต่อห้อง พักขยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (สีกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 6.48 	<p>มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>ผลกระบวนการที่สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


พยศจิกาญ 2557
(นายธีรวัฒน์ บัญลักษณ์ภักดี)
ผู้รับผิดชอบการต้านสิ่งแวดล้อม

พยศจิกาญ 2557
(นายวิทย์ วรรษประดิษฐ์)
ผู้รับผิดชอบการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สีโคซิส เทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนนาติโน่สโตร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาเซอร์บีมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโคซิส เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด



ตารางที่ 2 (52)

รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปลี่ยนแปลง

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทตี้ บางกอกตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพิพานหมาด ตำบลบางกงตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของห้องน้ำส้วม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สถาบันต์ กม.๗ โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.13 วัน (6.48/2.07) โดยจะมีปริมาณประมาณ 0.9 x 2.10 เมตร โดยจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 35 วัน (400/11.4) โดยจะมีอัตราการจับคืนรากวาระในสิ่งสีแดง (3) PHASE 3 จัดทำผู้ที่มองพัฒนาภาระ 1 แห่ง รองรับขยายจากอาคาร C1 และ C2 มีปริมาณของรากวาระ 3.090 ลบ.ม. แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยะแห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (ลึกกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 3.78 ลิตร กม.๗ กม.๗ สามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.43 วัน (3.78 / 1.102) โดยจะมีอัตราการจับคืนรากวาระในสิ่งสีส้ม และขยะแห้ง จับคืนรากวาระในสิ่งสีดา - ห้องพักขยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (ลึกกักเก็บ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 6.48 ลิตร กม.๗ กม.๗ โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.28 วัน (6.48 / 1.978) โดยจะมีอัตราการจับคืนรากวาระในสิ่งสีดา - ห้องพักขยะอันตราย มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 0.9 \times 2.10$ เมตร โดยจัดให้มีถังขยะสีเทาฝาล็อค ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 35 วัน (400/11.4) โดยจะมีอัตราการจับคืนรากวาระในสิ่งสีแดง 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พ.ศ. ๒๕๕๗
2.....2.....

(นายธีรวัฒน์ รัณสักษ์ภัคค์ และนางสาวบุญญาลักษณ์ บุณลักษณ์ภัคค์)
 กรรมการผู้อ่าน


บริษัท เสนเดลเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สำเนาส่งสำนักงานเขตฯ ชัชวาล (มหาชน)
 ถนนเพชรบุรีบพ. แขวงฯ ท่าข้าว (มหาชน) 119/163

พ.ศ. ๒๕๕๗
2.....2.....


พ.ศ. ๒๕๕๗
2.....2.....

(นายสุวิทย์ วรรจน์ประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีคิซิสเพ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. จัดทำใบอนุญาตให้กับร้านอาหารที่ห้องพักชั้นต่ำซึ่งต้องขอความ “เปิดเดลว์ กรุณานำไปประทับตราให้มีผลใช้ได้”</p> <p>4. ตรวจสอบในไม้ไผ่และต้นตาก้างในโครงการ หากมีขยะตกด่างโครงการต้องแจ้งให้เทศบาลตำบลบางกะดีเข้ามาเก็บขยะ นำไปกำจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แม่บ้านเก็บขยะ และตัดแต่งขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขยะ พร้อมส่งร่วงลงถังขยะที่ติดหัวลงบนห้องน้ำทุกครั้งที่เก็บขยะ</p> <p>6. ให้แม่บ้านรับรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว</p> <p>7. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานทางแผ่นพับใบปลิวให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้และเข้าใจหลักการจราจรฯ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แบรนด์กลับมาใช้ใหม่)</p> <p>8. สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างห้องครัวเมื่อชนถ้วยขยะฯ โดยประมาณต่อไป มีติดต่อกันครั้งนี้ขอขยายเต็จ</p> <p>9. จัดทำแบบฟอร์มที่สืบย้ายเรียนเพื่อพักขยะรวมของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต้านกันเงิน และหักคุณจ้างหากห้องพักขยะรวมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเรียนใกล้เคียง</p>	<p>พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p>



พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


พัฒนาภารตีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
บริษัท อีโคซิสท์ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (54)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิทตี้ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิานาท ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของห้องน้ำเดือน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อตามมาตรฐานสากล
			ผลกระทบตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งแวดล้อม
7. ข้อปฏิบัติจากการเก็บอัคติภัย	<p>- เมื่อจะมาโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ การออกแบบ โครงการจะต้องมีระบบป้องกัน และต้องเหตุเพลิงให้มีที่สามารถรองรับได้ แต่คราวนี้เป็นไปตามภัยหมาย ปั๊บของอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อผู้พักอาศัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบป้องกันอัคติภัย และระบบระบายอากาศได้ระดับ ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปที่ 39 (พ.ศ.2537) และภูมิภาครวมฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคติภัย จัดให้มีสำารองดับเพลิง จากรถสำารองดับห้าด้วยหัวดับเพลิงที่ต้องดับเพลิงในโครงสร้างที่รถดับเพลิงจะแตะต้องอาคาร ซึ่งจะต้องมีท่อที่ต้องเชื่อมต่อที่หัวดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ไม่ต่างจาก 72 ลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบระบบป้องกันอัคติภัยให้ใช้การได้ด้วยสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ ติดตั้งแนวนะเลนแผนผังทำหนังที่ติดตั้งอุปกรณ์ด้วยสีดำ ต่างๆ บริเวณโถสิ่ฟ์เต็มชั้นของอาคาร จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคติภัยรวมถึงแหล่งไฟ รองดับเพลิงของอาคารจากชั้นใต้ดิน 	<p>มาตรฐานสากล</p> <p>มาตรฐานสากล</p>



.....
.....
.....
.....
.....

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุวิทย์ วารุณประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท อุดรศิลป์เด่น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท เสนอตัวสอบประเมินฯ จำกัด (มหาชน)
121/163



พ.ศ. ๒๕๕๗

.....
.....
.....
.....
.....

(นายสุวิทย์ วารุณประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสนอตัวสอบประเมินฯ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนอตัวสอบประเมินฯ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนอตัวสอบประเมินฯ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนอตัวสอบประเมินฯ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (55) รายการแสดงผลการบัญชีแบบกันและแยกตามระบบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ ลีก้า บางนา ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบตามมาตรฐาน ผลกระบวนการ
		<p>ชั้นดาดฟ้า และสิ่งกอปรมรริองการซ้อมพยพข่ายดูเเน่เมื่อเกิดไฟลั่น ทำให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อห้ามสารถังไว้ในห้องใต้ดินน้ำหนักและไม่ให้ลากไป</p> <p>7. จัดให้มีแผนการป้องกันและตัดเบี่ยงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จาก การฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>8. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการตบเพลิงของโครงการ โดยประสานงานกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกรวย เป็นประจำทุกปี</p> <p>9. บริโภคสันทางการทางไฟ บันไดหนึ่งไฟทางไฟฟ้าที่มีจุดขาว ใจ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p> <p>10. กำหนดพื้นที่จุดรวมรถ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (ภาพที่ 6)</p> <ul style="list-style-type: none">- PHASE 1 ฝั่ง 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคาร A1, จุดที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร A2 รวมพื้นที่รวมพื้นที่ 295.4 ตร.ม. คิดเป็น 1 คน : 0.27 ตร.ม.- PHASE 2 ฝั่ง 1 จุด บริเวณระหว่างอาคาร B1 และ B2 มีพื้นที่ 275.16 ตร.ม. คิดเป็น 1 คน : 0.26 ตร.ม.- PHASE 3 ฝั่ง 1 จุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร C1 มีพื้นที่ 296.95 ตร.ม. คิดเป็น 1 คน : 0.29 ตร.ม.	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผลกระทบตามมาตรฐาน ผลกระบวนการ</p>


พยศจิกายณ 2557.....
(นายธีรัตน์ บัญลักษณ์ภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันสูงสุดลักษณ์ รัฐลักษณ์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาไทรอลลับ派นท์ จำกัด (มหาชน)
ลงนามด้วยตนเองแล้วทั้งสองฝ่าย
ลงนามด้วยตนเองแล้วทั้งสองฝ่าย

พยศจิกายณ 2557.....
(นายธีรัตน์ บัญลักษณ์ภาคย์)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เมืองจันทร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

พยศจิกายณ 2557.....
(นายธีรัตน์ บัญลักษณ์ภาคย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดิวอร์กอนเซอร์ฟ จำกัด



องค์ประกอบของวัสดุก่อสร้าง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. การซ้ายอย่างพื้นที่ของผู้พักอาศัย จำนวนมาก และพื้นที่ส่วนกลาง	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>โดยจุดรวมแหล่งกำเนิด เกี่ยวกับโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประมาณจากการผู้เชื่อมต่อที่มีไฟและตัวเปลี่ยนประจำปี</p>	<p>โดยจุดรวมแหล่งกำเนิด เกี่ยวกับโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประมาณจากการผู้เชื่อมต่อที่มีไฟและตัวเปลี่ยนประจำปี</p>	
9. การพัฒนาโครงสร้าง เกิดจากความต้องการที่พักอาศัยของกลุ่มคนทำงาน โดยจะมาจากหลักทรัพย์ ต่างห้องห้องใหม่ อยู่ร่วมกันในเขตตัวโครงสร้างเดียวกัน อาจมีความซับซ้อนทางความคิด วัฒนธรรมการบ้านอยู่ ตลอดจนจิตใจสานักข้องแต่ละคน กรณีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่ามาพูดคุย หรือไม่มีการจราจร อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้	<p>- การพัฒนาโครงสร้าง เกิดจากความต้องการที่พักอาศัยของกลุ่มคนทำงาน โดยจะมาจากหลักทรัพย์ ต่างห้องห้องใหม่ อยู่ร่วมกันในเขตตัวโครงสร้างเดียวกัน อาจมีความซับซ้อนทางความคิด วัฒนธรรมการบ้านอยู่ ตลอดจนจิตใจสานักข้องแต่ละคน กรณีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่ามาพูดคุย หรือไม่มีการจราจร อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้</p> <p>- เนื่องจากผู้พักอาศัยส่วนมาก เป็นกลุ่มวัยทำงาน โอกาสในการพักผ่อน ออกกำลังกาย ตลอดจนการสังสาร์คับครองบ่อยครั้ง และเพื่อนบ้านจำนวนมาก ทำให้ขาดความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชนที่อยู่ตัวภูมิท้องจะอาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอ่อนเพี้ยนของจักษุการออกกำลังกายอย่างหรือไม่ได้ออกกำลังกาย</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่ใช้ของโครงการ PHASE ที่ 1 ประมาณ 1,203.82 ตารางเมตร ติดเป็นสัดส่วน 1 คูน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.25 ตารางเมตร บริเวณชั้นล่างของโครงสร้าง แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ PHASE ที่ 1 ประมาณ 1,203.82 ตารางเมตร ติดเป็นสัดส่วน 1 คูน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.12 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงการ PHASE ที่ 2 ประมาณ 1,643.39 ตารางเมตร ติดเป็นสัดส่วน 1 คูน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.52 ตารางเมตร</p> <p>- พื้นที่สีเขียวของโครงการ PHASE ที่ 3 ประมาณ 1,215.81 ตารางเมตร ติดเป็นสัดส่วน 1 คูน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.18 ตารางเมตร</p> <p>2. บำรุงรักษา และติดตั้งต้นไม้ให้ดูสวยงาม</p>	<p>พศ 2557..... (นายธีรัตน์ รังษีกัณฑ์มนากุล) และนางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญญาณิกาดี กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 123/163 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี</p> <p>พศ 2557..... (นายวิทย์ วาระประดิษฐ์) ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พศ 2557..... (นายวิทย์ วาระประดิษฐ์) ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม</p>




ตารางที่ 2 (57)

รายการแสดงผลการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ ดิพ บางกอก ตั้งอยู่ที่ถนนเตียวทน์ ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของห้องโถงเงินเดือน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามหรือตรวจสอบ
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดแบบบ้านดูแลรักษาความสะอาดของโครงสร้าง การจัดการรายละเอียดอย่างดี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่มีอันตราย รวมทั้งฝ่ายซ้ายที่มีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการตลอด ระยะเวลา เปิดดำเนินโครงการ เพื่อความสงบทางและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ - สวนอุตสาหกรรมขนาดดี อยู่ห่างจากโครงการ ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 350 เมตร ซึ่งทางสวนอุตสาหกรรม บางกอกดี มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครอบคลุมคุณภาพ ไม่ให้เกิดผลกระทบ และรับฟังข้อคิดเห็น ผลิตภัณฑ์ทางด้านน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่น น้ำดื่มที่มีคุณภาพดี เรื่องร่องรอยน้ำประชาชน หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นทันที จะจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุให้เจริญทันที และรีบแก้ไขโดยด่วนที่สุด 	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบตามที่ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกห้องนอนนี้ เป็นสถานศึกษาระดับเดียว ๆ ห้องครัวบาน และออกแบบจานวนหลัง ซึ่งมีไฟยิงกันเดือนนั้นก็เรียบร้อย ให้อิ่วพิเศษ พอดี และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้เช่า ถ่ายเข้ามาพักอาศัยในโครงการและในบริเวณนี้ได้ ประกอบ กับบรรยากาศในปัจจุบันนี้ มีทางเลือกทางการศึกษามากมาย ถือว่าเป็นจุดเด่นในการสนับสนุนทางการศึกษา มีระบบ เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้เช่าสามารถใช้ในการศึกษาต่อ มีโอกาสและมีความพยายามมากกว่าผู้เช่าที่เคยอยู่บ้านเดียวกัน ทั้งรับปัจจุบันเพื่อจึงสุด 		<p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายธีร์วัฒน์ ชัยสุขุมพัสดุ) กรรมการผู้อ่าน บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พัฒนาด้วย 2557..... (นายธีร์วัฒน์ ชัยสุขุมพัสดุ) กรรมการผู้อ่าน บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน)</p>



พัฒนาด้วย 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้วย 2557.....
(นายธีร์วัฒน์ ชัยสุขุมพัสดุ)
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน)


พัฒนาด้วย 2557.....
(นายธีร์วัฒน์ ชัยสุขุมพัสดุ)
กรรมการผู้อ่าน
บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (58)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกะตี้ ตั้งอยู่ที่ถนนพิานา พัฒนาการ ตำบลบางกะตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ศาสนา	- ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาอันดับสองคือศาสนาอิสลาม และคริสต์ ตามลำดับ ศาสนาสถานในจังหวัดปทุมธานีเป็นประวัติ悠久 วัด 203 วัดโบสถ์คริสต์ 4 แห่ง และมัสยิด 30 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้เชื่อพากอตัยใจกลางกรุงการที่จะเกิดขึ้น	-	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	- โครงการนี้จัดทำระบบกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง พื้นที่กล้องวงจรปิด CCTV วงจรปิด ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน แหล่งน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพาน ความถี่ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบภัยคุกคามได้ด้วยกล้องวงจรปิด คาดว่าจะสามารถให้ความปลอดภัยผู้พักอาศัยของโครงการได้อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของโครงการ โดยเดาข้อมูลของยาเสพติดที่สูงสุด ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง การบริหารงาน และประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจำทุกปี รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การเข้า-ออกโครงการ ตัวยับบล็อกประตูไม่มีตัวเลื่อนจดจำ หน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบ้านเช่น-ออกโครงการ โดยบุคลากรยานอนต์องและปฏิบัติบันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง จัดทำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจฤดูแล้งตามเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังเรื่องปรับปรุงรักษาความต้านทานโครงการลดอุบัติเหตุ จัดทำเมล์ของวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณบ้านหรือบ้านเรือนที่มีความเหมาะสมของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 	พฤษภาคม 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เสนนติเวอลوبาร์นน์ จำกัด (มหาชน)



.....
.....

พฤษภาคม 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อม

125/163




นายรัชฎา รัตน์ลักษณ์ภานุคย์ แสงวงศ์ สถาปนิกสาวุลักษณ์ อัญลักษณ์ภานุคย์

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนติเวอลوبาร์นน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโคซิสท์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์เดนท์ จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกะดี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อุตสาหกรรมที่อาจนำไปให้เกิดผลกระทบทางอากาศออกสู่ภายนอกโรงงาน แต่หากมีการจัดการโรงงานให้ดี จะไม่ผลกระหน่ำเพลิงก่อพิษและการเผาเศษที่ได้รับไปบ้านเด่า อีก ห้าไม่มีการใช้สารไวไฟต่อการก่อติดไฟลิ่ง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการก่อติดไฟกัยต่อพื้นที่โดยรอบในระยะต้นๆ</p> <p>- โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมฯ จะมีที่ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะประสานงานโดยตรงกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี (สถานที่เบลลิงศูนย์ใหญ่) ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และยังมีสถานีเตือนเพลิงดูดซึ่งอยู่หัวถนนสายเดียวกัน แต่เจ้าหน้าที่เพียงพอ และสามารถเข้าดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>4. ติดป้ายแนะนำการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์และชั้นดินไว้บริเวณที่อุบัติเหตุอยู่</p> <p>5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ต่างๆ บริเวณแหล่งไฟต์เตอร์ชั้นนอกอาคาร</p> <p>6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งกำเนิด火源ดับเพลิงของอาคารจากชั้นใต้ดิน ชั้นดาดฟ้า และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมพยามยาตราตามเมืองที่อยู่อาศัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของครรภาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดับเพลิงได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจล้า</p> <p>7. จัดให้มีแผนการป้องกันและตั้งเบลลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เจ้าของผู้เช่า ออกแบบ การขอพยพหนี้ไฟ และการติดเพลิงเชื้อไฮดรีแฟมเพนก์ของกัน และตั้งเพลิงของโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>8. จัดให้มีการซ้อมการขอพยพหนี้ไฟและมาตรการตับเพลิงของโครงการ โดยประมาณงานกับผู้เช่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตั้งบานกะดี เป็นประจำจําทุกปี</p> <p>9. บริเวณสันทางการระบายน้ำ บันไดหน้าไฟห้องน้ำห้องส้วมทั้งสองชั้น ได้เพื่อให้การขอพยพหนี้ไฟเป็นไปได้สะดวก</p> <p>10. กำหนดพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 4 จุด ได้แก่ (ภาคที่ 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PHASE 1 มี 2 จุด ตั้งนี้ จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคาร A1, จุดที่ 2 บริเวณหน้าอาคาร A2 รวมทั้งหมด 295.4 พพศ.จ.ก.ย 2557..... 	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท สโตร์กิจารุ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนนาติเวลล์ จำกัด (มหาชน)</p>



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สโตร์กิจารุ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนนาติเวลล์ จำกัด (มหาชน)

127/163

ฐานะเดิมอยู่เบื้องต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
อนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลนี้ไปใช้



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท สโตร์กิจารุ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนนาติเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (61)


รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงาน

โครงการอาคารชุด เดอะ ลิกท์ บางกอกดี ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุพาน พื้นที่แบบที่ 1 ขนาด 1,299 ไร่ จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
		มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 สนับสนุนภายนอก หันหน้าภายนอก	<p>1) การบันทุกหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นที่โครงงาน มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณไม้ โครงงานบ้านพักอาศัยหมู่บ้านจัดสรร ส้าน้ำที่ราชการ บ้านน้ำมัน และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ - โครงการขออนุมัติความต้องการตามรูปแบบแปลงที่ดินและจัดพื้นที่เชี่ยวในบริเวณซึ่งคล่องพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถนำไปคุ้มครองได้โดยรอบ <p>2) การบันทึกทางอ้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ท่องเที่ยวและกราฟบ้านที่ทางส้ม ได้แก่ ก่อนมาการท่องเที่ยว และพื้นที่บ้านที่เดินทางมา - จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของภาระและลมฝ่ายใต้ ซึ่งเตือนภัยภัย ถัง กันยานยนต์ เป็นรถรุ่นใหม่และคุณภาพดี 	<p>ตระม. คิดเป็น 1 คน : 0.27 ตระม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PHASE 2 ฝี 1 จุด บริเวณระหว่างอาคาร B1 และ B2 ฝี 275.16 ตระม. คิดเป็น 1 คน : 0.26 ตระม. - PHASE 3 ฝี 1 จุด บริเวณด้านที่ศูนย์รวมของอาคาร C1 ฝี 296.95 ตระม. คิดเป็น 1 คน : 0.29 ตระม. <p>โดยรวมผลตั้งกล่าวแล้ว เจ้าของโครงการสามารถประเมินแปลงได้ โดยประมาณจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและดับเพลิงประจำปี</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	<p>1) การบันทุกหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 4,063.02 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.25 ตารางเมตร บริเวณซึ่งตั้งของโครงสร้าง แบ่งเป็น (ภาคที่ 7) พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 1 ประมาณ 1,203.82 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.12 ตารางเมตร - พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 2 ประมาณ 1,643.39 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.52 ตารางเมตร - พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง PHASE ที่ 3 ประมาณ 1,215.81 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.18 ตารางเมตร 	<p>ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงส่วนหนึ่งหรือสวนน้ำ และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เหล่าฯ หรือต้นไม้หายสาบสูญแล้วยังคงมีความเพิ่มเติมทันที ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนตัวบุคคล) และนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว)</p>	<p>พ.ศ. 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด</p>




พ.ศ. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
กิจกรรมการผู้รับผิดชอบ 128/163



พ.ศ. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
กรรมการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท เสนนาติวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนนาติวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โครงการอาคารชุด ต้อง คึก ขนาดตึก ต้องอยู่ที่บนด้านทิวานหน้า ทำบานางกต อีกหัวเป็นบานางกต จึงหัวเป็นบานางกต

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รับทราบสิ่งแวดล้อม
- น้ำระบาดเวลาประมาณ 8 เดือน	บริเวณที่ติดกับโครงสร้างต้านน้ำประกอบด้วยบ้านสอง อย อะพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โอลด์ สถานที่พักอาศัย 8 ชั้น และบ้านเดี่ยว โอลด์ บ้านเดี่ยว จัดตั้งตั้งเรียล จำกัด เป็นบ้านเดี่ยวหลังเดี่ยว ถูกเป็นบ้าน SUNNY (น้ำมัน และ LPG) แบบบ้านเลขที่ 120/3 Gizmo Car Spa & Rest Area และหอพัก 8 ชั้น และถนนประจำชั้นที่อยู่ทาง前往บ้านประมาณ 6-7 เมตร และพื้นที่ทางรถกราฟฟิค ประมาณ 200 ชั้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันและลดลง น้อยระดับมากอาจสูง	2. ปลูกไม้ยืนต้นยานตลอดแนวที่ดิน เพื่อสามารถซึมน้ำดูดซับ และกรองฝุ่น กรณีจากเข้ามาโดยสารรถยนต์ได้ 3. ขยายดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดซับสิ่งมลพิษ เนื่องจากมีความกว้าง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โดยการขอตัวรอด เดอะ คิท บาร์เก็ต ต้องยื่นหนังสือตัวแทนที่ต่ำงลบงานต่อ จังหวัดทุ่มเด่น

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ก่อสร้างที่จะตั้งบ้านและจราจรบนถนนเดด ซึ่งเป็นลักษณะ ตระหง่านของอาทิตย์ในช่วงเช้าถึงเที่ยง (7.00-12.00 น.) คือ ถนนพิพานห์ กว้าง 21 เมตร บ้านสูง อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ ไฮเตล สวยงามตี 8 ชั้น บริษัท โอเวอร์ซีส์ เรอยอง อินดัส เทรย์ล จำกัด เป็นโรงงานผลิตถุงห้า ผล พื้นที่วางอุปกรณ์ใช้ประ邈ชน</p> <p>2) ผลกระทบในช่วงบ่าย ก่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่อยู่ทางผู้ที่ ตั้งบ้านอยาข้อมโครงการ จะเริ่มไม่ตั้งบ้านเรื่องการ บดบังและตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจน กว่าหลักดาวอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป ศูนย์พัฒนารือการใช้ ประ邈ชน์ ตั้งไปเปรี้ยบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน ประมาณ 10 หลังของหมู่บ้านวิลล่า แคลิฟอร์เนีย</p> <p>2. การบดบังและเดินช่วงฤดูฝน</p> <p>1) ผลกระทบในช่วงเช้า ก่อสร้างอาคารต้านพิพตัวตากเป็น ก่อสร้างที่จะตั้งบ้านและจราจรบนถนนเดด ซึ่งเป็นลักษณะ ตระหง่านของอาทิตย์ในช่วงเช้าถึงเที่ยง (7.00-12.00 น.) คือ ถนนสูง อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ ไฮเตล สาขานางงามตี 8 ชั้น บริษัท โอเวอร์ซีส์ เreyon อินดัส เทรย์ล จำกัด เป็น โรงงานผลิตถุงห้า และพื้นที่วางอุปกรณ์ใช้ประ邈ชน์</p> <p>2) ผลกระทบในช่วงบ่าย ก่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากตัว ตั้งบ้านอยาข้อมโครงการ จะเริ่มไม่ตั้งบ้านเรื่องการ บดบังและตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจน</p>		


ମୁଦ୍ରଣ

(၆၅၈) မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ အမျိုးပြု အမျိုးပြု အမျိုးပြု

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด

บริษัท เอเปค จำกัด บัญชี จำกัด (มหาชน) 30/16
EASTERN DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

(ମେଲାର୍ଯ୍ୟ) ଅପରି ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟରେ ଏହାକିମ୍ବିଳୁ




1 1 1 1

(ପ୍ରମିଳାକୁମାର ପାତେଶ୍ୱର)

៥៥

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม <p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมสำหรับคัญ</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>กรณีดูดอากาศที่ติดอยู่จะสูบพ้าไป ดื้อ ฟันที่วางรอการใช้ประยุญ ตัดไปเป็นบานพอกอตี้ สูง 2 ชั้น จำนวน 6 หลัง ของหมู่บ้านวิลล่า แอดลิฟฟอร์ม</p> <p>3. การบดบันไดและแสดงให้เห็นถูกห้าม</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการบดในช่วงเช้า กลุ่มอาคารตามที่ติดบันไดเสียง เหนือเป็นกุลมีหัวจะได้รับผลกระทบจากการบดเสียงมากสุด ซึ่ง เป็นลักษณะของตัวอาทิตย์ในช่วงเช้าถึงเที่ยง (7.00 - 12.00 น.) ต่อ ถนนติวานนท์ กว้าง 21 เมตร บ้านสวาย อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ ไฮเตล สาขาบางกะติ สูง 8 ชั้น บริษัท โอเวอร์ซีส์ เวโรนิค อินดัส เทคโนโลยี จำกัด เป็นโรงงานผลิต ถุงเทา และพื้นที่วางรอการใช้ประยุญ ผลการบดในช่วงบ่าย ในช่วงบ่ายก่อนผู้พักอาศัยหันหน้าต่อท้องฟ้า ผู้พักอาศัยวันออกเดินทางหนีของโครงการ จะเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องการรับดับเบิลเสียงแต่ตั้งแต่ตัวของเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกระทั่งตัวอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป ต่อ ห้องที่ ว่างรอการใช้ประยุญ ถูกนำไปเป็นบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวนประมาณ 10 หลังของหมู่บ้านวิลล่า แอดลิฟฟอร์ม 	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงไปรษณีย์</p> <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
4.9 การน้ำท่วมร่วมของประชาชื่น <p>ประชาชื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการสำรวจครั้งที่ 1 	<p>ครั้งที่ 1 จากการสำรวจภัยแล้งมีตัวอย่างที่ขอใบอนุญาต 1,000 เมตร และกลุ่มตัวอย่างพื้นที่รอบใหม่ในระยะ 1,000 เมตร พบร่วมความท่วงงอกหักค่าด้วยละกิริชั่น ตั้งแต่ โครงการ โครงการอย่างเช่นทางเข้า-ออกโครงการบริเวณน้ำ ตัวน้ำมัน</p> <p>1) การจราจรติดขัด</p> <p>- โครงการควรจัดตั้งจุดตรวจป้องกันพิษพิษพ่อต่อความต้องการของผู้</p>
<p>พนักงาน 2557..... (นายธีรรัตน์ รัชฎาษะนกภัย แหล่งน้ำส่วนภูมยาลักษณ์ อัญสาษ์มาศดาย)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมิน จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พนักงาน 2557..... (นายสุวิทย์ วรรษิประดิษฐ์) ผู้ชำนาญการต้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ศีกอชิสต์ จำกัด (มหาชน) เสนอตัวตรวจสอบประเมิน จำกัด (มหาชน) ประจำ 31/163</p>



พนักงาน 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรษิประดิษฐ์)

ผู้ชำนาญการต้านสิ่งแวดล้อม


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลโครงการที่ให้พื้นที่ชั่วคราวเดินทางความต้องการ	9. ห้ามไม่ห้องดูดรอยบนไฟล์ทางสาธารณะ บริเวณถนนติวานนท์ โดยเด็ดขาด	<p>มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>โดยเด็ดขาด</p> <p>2) <u>ขยะมูลฝอย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องพักขยะประจําล่างซึ่งแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่ 1.5 ตร.ม. ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมกุญแจสำหรับรองรับขยะเปียก ขณะแห้ง และจัดให้มีช่องย่อยอันตรายขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง ได้จะจัดให้มีที่รีไซเคิลฟาร์มรีไซเคิลฟาร์ม จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 3 แห่ง ภายนอกห้องพักขยะนี้ วางระบบนาฬิกาเพื่อรับรวมในห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักขยะรวม ดังนี้ <p>(1) PHASE 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง รองรับขยะจากอาคาร A1 และ A2 มีปริมาณขยะรวม 3,234 ลบ.ม.</p> <p>บ่อบอกอิฐ 3 ห้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยะแห้ง ฝีห้อง (ก x ย x ส) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (ลึกก้ากี้กับ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 3.78 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขยะได้นาน 3.2 วัน ($3.78 / 1.152$) โดยจะต้องใช้คิดได้จะเป็นปริมาณใส่ลงสีสี และขยะแห้ง จะเก็บรวบรวมในส่วนสีดำ - ห้องพักขยะเปียก ฝีห้อง (ก x ย x ส) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (ลึกก้ากี้กับ 1.8 เมตร) คิดเป็นปริมาตร 6.48 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถเก็บขยะได้ถึง 6 วัน 	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> 

ମେଲାପାତ୍ରମ

ក្រសួងការពុំអំណោង
ក្រសួងមីនីមិនីរឿង
ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសាកលវិទ្យា ភែន្លៅ ចំណែក ភូមិកំបូង (មុខងារ)


ก้าวสู่ความสำเร็จ ภาค 2

වෙශ්‍යාලු සංඛ්‍යාව 2557.....
වෙශ්‍යාලු සංඛ්‍යාව 2557.....



ប្រើម៉ា គិតចិត្តសេរី អៀនុវត្តឱ្យរឹង គុណធម៌លេពនៅ ជាក់ច

ตารางที่ 2 (67) รายการแสดงผลการหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นดำเนินการ
โครงการตามมาตราฐาน เดอะ คิท บางกด ดังอยู่ที่แนบท้าย สำหรับงานติดตามที่ ตำบลบางกด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการเปลี่ยนแปลง
		<p>สิตร จำนวน 2 ถัง โดยสามารถเก็บขยะได้นาน 35 วัน (400/11.4) โดยจะอันตราย จะเก็บรวมรวมไปสู่สึ่งเสีย</p> <p>(3) PHASE 3 จัดทำเนื้อห้องพักขยะรวม 1 แห่ง รองรับขยะจากอาคาร C1 และ C2 เป็นร้านขายชำรวม 3.090 ลบ.ม. แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยะแห้ง มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 1.4 \times 2.10$ เมตร (เล็กกว่าเป็น 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาณตาก 3.78 ถูกบากก่อนแล้ว สามารถเก็บขยะได้นาน 3.43 วัน ($3.78 / 1.102$) โดยจะห้ามใช้เครื่องจักรเก็บรวมในสิ่งที่ไม่สามารถแยกขยะแห้ง จะเก็บรวมในส่วนที่ - ห้องพักขยะเปียก มีขนาด ($\text{ก} \times \text{ย} \times \text{ส}$) $1.5 \times 2.4 \times 2.10$ เมตร (เล็กกว่าเป็น 1.8 เมตร) ติดเป็นปริมาณตาก 6.48 ถูกบากก่อนแล้ว โดยสามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.28 วัน ($6.48 / 1.978$) โดยจะห้ามใช้เครื่องจักรเก็บรวมในส่วนที่ <p>3. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั้นด้วยข้อความ</p>	<p>พดศจิกายน 2557..... <i>[Signature]</i></p> <p>นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์ (ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม)</p> <p>บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๓๕/๑๖๓</p> 

พดศจิกายน 2557.....
[Signature]

นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์
(ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอติวเตอร์เพลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พดศจิกายน 2557.....
[Signature]

(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๓๕/๑๖๓

ຕາງປະເທດ 2 (69)

การรักษาจะต้องมีความตั้งใจที่สูง แต่ก็ต้องมีความอดทนอยู่บ้าง ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเด็ดขาด แต่ถ้าเราสามารถรักษาตัวเองได้แล้ว ก็จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>“บีดแล้ว กรุณาระบุประถูให้มีมิติ”</p> <p>4. ตรวจสอบไปให้มีมิติด้วยตัวเองในโครงการ หากมีมิติแตกต่าง โครงการต้องแจ้งให้เทศบาลต่ำงบบก geg ที่เข้ามาเก็บขยะ เพื่อนำไปจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แม่บ้านเก็บขยะและคัดแยกขยะจากก๊ซชยบในแต่ละชั้นห้องวัน และทำความสะอาดที่พักชัยรวมทุกครั้งที่เก็บขยะ พร้อมสำรวจและรีบซ่อมทุกครั้งที่เก็บขยะ</p> <p>6. ให้แม่บ้านร่วมร่วมมือช่วยเหลือห้องพักชัยแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกเดินทางแล้ว</p> <p>7. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานทางแผ่นพับใบปลิา ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการร่างกายฯ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แบกรูปแบบลับมาใช้ใหม่)</p> <p>8. สำรวจตรวจสอบเบื้องต้นห้องพักเก็บเศษ ตลอดจนห้องพักชัยรวม บริเวณซึ่งอยู่ต่อกัน ซึ่งเมื่อขันเข้าขายยย โดยประมาณต้องปฏิบัติเชิงๆ คือรีบซ่อมแซมอย่างเร็วๆ</p> <p>9. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าห้องพักชัยรวมของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต้านลิ่นและห้องน้ำจางจากห้องพักชัยรวมไม่ให้เสงผลการทดสอบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</p> <p>10. ให้เจ้าหน้าที่นับครุ一刻ารชุด ประมาณกันบูรณาภิเษกบนชั้นห้องชุด โครงการเปิดไฟรับประทานจุดด้วยไฟฟ้าภายในห้อง</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


พงศ์วิจัยฯ 2557..

(ରେଟାର୍ମିନ୍‌ପାର୍କିଂ ପରିଯୋଜନା ପାଇଁ ରେଟାର୍ମିନ୍‌ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ରେଟାର୍ମିନ୍‌ପାର୍କିଂ ପାଇଁ)

(ଫରମାନ) ତଥା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଦେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ ଯାଇଲୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କେତେ ଦେବା ଦେଖିଲାମିନ୍ଦରଗୀ ରାଜା (ମହାଶୟମ) 136/163
CROWN DEVELOPMENT LTD. (ରାଜାମହାଶୟମ ଲିମାନ୍)

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)



บริษัท อโศกซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเต้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (70) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะตี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะตี อุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เนื่องจากการเก็บขยะจะเข้ามาเก็บในช่วงเวลาถลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้-อุบัติเหตุทางการ</p> <p>3) การระบายน้ำและท่อระบายน้ำที่ติดต่อกัน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่กันน้ำ (Stop log) สูง 1.0 เมตร บริเวณประตูทางเข้า-ออกแต่ละเพลส เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วม จัดทำบานพักระบายน้ำก่อนปล่อยออกนอกโครงการพร้อมประตูน้ำเปิด-ปิด (gate valve) เพื่อป้องกันน้ำท่วมไม่หลั่งลงเข้ามาตามท้อง จัดให้มีร้า ผนังทึบสูง 2.5 เมตร และกำแพงกันดิน โดยรอบโครงการ จัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบใช้น้ำมัน ขนาด 3 หัว กําลังสูง 7 แรงม้า อัตราสูบ 1,000 ลิตร /นาที จำนวน 1 ชุด/เพลส รวมจำนวน 3 ชุด จัดทำห้องรักษาความปลอดภัยในโครงการ 364.95 ลิกบาร์เมตร ตรวจสอบการทำงานของครื่องสูบน้ำ ระบบก่อ และร่างรากไทรภายในโครงการ ให้คงประสิทธิภาพการทำงานต่ออย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบระดับน้ำ ในบ่อพักน้ำ และหอรับน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพื้นที่ดินน้ำท่วมไม่เกิดขึ้นทันที ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/เดือน 	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>พฤษจิกายน 2557..... (นายศรีวิชัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด ลงนาม เสนอตัวเลขลงนามที่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษจิกายน 2557..... (นายศรีวิชัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</p>

ตารางที่ 2 (71) รายการแสดงผลการทดสอบสำหรับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ
โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอก ต้องที่ถนนติwanท ตำบลบางกอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ครั้ง/ปี (ก่อน และหลังดูด)	9. ถ้าห้องน้ำบานเก่าอุดตัน ให้ส้วล้างทำความสะอาด และชุดออก ตะกรอนออกหันที่ 10.หากพืชว่าห้องน้ำบานเก่าตาก หรือหัก ต้องดำเนินการซ่อมแซม/ เปลี่ยนหัวใหม่หัวที่
2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2	เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยยามาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ ตามข้อห่วง กังวลในต้นต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ไปส่วนอื่น ประชาชุมที่อยู่รอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร และพื้นที่ อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร จำนวน 6 แห่ง	เพิ่มเติมมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในบทที่ 5 - หัวข้อที่ 1.4 เสียง - หัวข้อที่ 3.6 การคุ้มครอง - หัวข้อที่ 4.8 สุนทรียภาพ และศรีษะภพ	1. การจราจรติดขัด - จัดให้มีเส้นทางเดินรถแยกตัวภายนอกโครงการอย่างเพียงพอ และห้าม ผู้พำนักอาศัยภายในโครงการเดินรถยกติดความทางจราจรบน ถนนติwanท และพื้นที่ที่เป็นที่ติดขอนบุคคลอื่น 2. เสียงตั้งใจภารณฑ์ และกีจกรรมของผู้พักอาศัย - โครงการควรมีการควบคุมเสียงตั้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้ พักอาศัยภายในโครงการไม่หลังเสียงบรรบากาศเครื่อง 3. สุนทรียภาพ และศรีษะภพ โครงการต้องมีการดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการให้, สวยงามอยู่เสมอ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เป็นประจำ เพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นของใบต่อพื้นที่ทางเดิน


พ.ศ. 2557.....
นายธีรัตน์ ชัยสักษ์ภานุเดช และนางสาวมนญาลักษณ์ รัญลักษณ์ภานุเดช
(กรรมการผู้อำนวยการ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนมาติ เวอลูปเปิ้ล จำกัด (มหาชน)



พ.ศ. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท ศิริชิตเซ็ต จำกัด (มหาชน)


นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท ศิริชิตเซ็ต จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557.....
นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท ศิริชิตเซ็ต จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิวท์ บางกอกดี ชั้น ก่อสร้าง
ของเบร็ฟ เสนอตัวอย่างประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ต้องอยู่ที่หนนิติเวณที่ ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวชนิดรวม	วิธีการตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความตื้น	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานที่ 6 เดือน ได้แก่ เทศบาลตำบลบางกอกดี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
ช่วงก่อสร้าง:						
1. สถาปัตยกรรม	- รากของโดยรอบโครงการ	- ความคงทนแข็งแรงของรากโดยรอบโครงการ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
2. ดิน และการะบบทดาย	- เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้าง	- เศษหิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณถ่าน และห้องน้ำ	- ถนนแหล่งท่องเที่ยว ถนนและทางบ้าน	- ถนนแหล่งท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน	- การปิดครุภัณฑ์	- ตรวจสอบการบารุงทุกของรัฐชนสังคีน แม้วัสดุก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกต้นไม้และวัสดุยกสูง	- เจ้าของโครงการ
(1) คุณภาพอากาศ	- ความเร็ว ส่วนที่ห้อน	- การปิดครุภัณฑ์ ทำความสะอาด	- พื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
1) ช่วงงานฐานราก	- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง * PM ₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง	- High Volume Air Sampler * High Volume PM-10 Air Sampler	- ที่เด่นของโครงการ (ภาคที่ 8)	- ที่เด่นของโครงการ	- ตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง	พัฒนากิจการ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดปทุมธานี



บริษัท เบร็ฟ เสนอตัวอย่างประเมินที่ จำกัด (มหาชน)
ก่อสร้าง DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.
บริษัท เบร็ฟ เสนอตัวอย่างประเมินที่ จำกัด (มหาชน) เอ็นเนิร์จี คอนซัลแทนท์ จำกัด



เอกสาร

ฉบับที่ 1

หน้าที่ 1

จำนวน 1

ตารางที่ 3 (1)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะศรี ช่วงก่อสร้าง

ของบริษัท เสนนาตีวอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นแผนพัฒนาฯ ดำเนินการต่อ สำหรับเปลี่ยน จังหวัดปทุมธานี

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริกรณ์ที่ตรวจวัด	ระบะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง	- Gas Bag - Chemiluminescence Method	- ตาม ประagaต ณ ะ ก ร ร ง ก า r สิ่งแวดล้อม เมหงษาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากําชื้ลเพอร์ดิออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง	-CO, NOx, SOx, HC เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงทำฐานราก		
- HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง	- Gas Bag				
2) ชั่วโมงรากແลือเรซจ					
- TSP 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - PM ₁₀ 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง	- High Volume Air Sampler - High Volume PM-10 Air Sampler - Gas Bag - Chemiluminescence Method	- ตาม ประagaต ณ ะ ก ร ร ง ก า r สิ่งแวดล้อม เมหงษาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากําชื้ลเพอร์ดิออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง	- ที่ติดหนึ่งขอของโครงการ (ภาคที่ 8)	- ทุกพารามิเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการสร้าง	เจ้าของโครงการ
- HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง	- Gas Bag				
3) ความเร็วและพิเศษทางเคมี เนื่อง					

พยศจิกายน 2557.....
(นายธีรัตน์ อัญลักษณ์ภานุย แสงนาฬิกาบูชาลักษณ์ อัญลักษณ์ภานุย)


พยศจิกายน 2557.....
(นายสุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม



พยศจิกายน 2557.....
บริษัท อิโคซิส เทค จำกัด (มหาชน)

พยศจิกายน 2557.....
กรรมองการผู้ผลิตอาชญากรรม
บริษัท เสนนาตีวอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

พยศจิกายน 2557.....
อนุษายานุยการต้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ตารางที่ 3 (2) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ ลิฟท์ บางกอก ซึ่งก่อสร้าง
ของบริษัท เสนนาติโอลอปป์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถอดตามตัวงานที่ดำเนินงานทั้งหมด จังหวัดปทุมธานี

ผลการแบบ สิ่งแวดล้อม	ตัวบ่งชี้ติดตาม วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนชุมชนชั้นวัด บางกะศิริ	- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง PM ₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง	-High Volume Air Sampler -High Volume Air Sampler	- โรงเรียนชุมชนชั้นวัดบางกะศิริ (ภาคที่ 8)	- ทุก 1 เดือน ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
(2) เสียง	- Leq 24 hr, L _{max} และ L ₉₀ 1 วันต่อเนื่อง	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	- ที่ดินหนืดของโครงการ (ภาคที่ 8)	- ทุกวันช่วงทำรากงาน โดย รายงานผลทุกสัปดาห์ หลัง จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง
(3) ความสั่นสะเทือน	- PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง	- ตามประกายเคลื่อนไหวที่ สิ่งแวดล้อม เมืองแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน การสั่นสะเทือน เพื่อบังคับผลกระทบ ต่ออาคาร	- ที่ดินหนืดของโครงการ (ภาคที่ 8)	- ทุกวันช่วงทำรากงาน โดย รายงานผลทุกสัปดาห์ หลัง จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง
4. ทรัพยากร้ำน้ำ	- ตรวจสอบ ดูแล ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม	- สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด เสียหาย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
	- ตรวจสอบ ดูแล ระบบระบายน้ำ	- ระบบระบายน้ำต้องไม่อุดตัน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
5. การดูแลน้ำดิบ	- การจด註冊บริษัท และการ กอง วัสดุก่อสร้าง	- ตรวจสอบห้ามจอดรถบรรทุก และ การออกวัสดุก่อสร้างบริเวณใหม่ที่ ถนนพิทักษ์	- บริเวณหลักทั่วไป ใหม่ที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ ก่อสร้าง


พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีรัชตน์ อัญลักษณ์ภานุค แหล่งน้ำในยามากาตะ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาติโอลอปป์เม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ลงนามด้วยตนเอง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สำนักงาน
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีนีയริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธีรัชตน์ อรุณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน




๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ตารางที่ 3 (3) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ตอน คิทฯ บางกะดี ช่วงก่อสร้าง

ขอบรังษี เสนอตัววอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นแผนพัฒนาฯ ดำเนินการต่อ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขอรับรังษี เสนอตัววอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการต่อ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการทบทวน ^{สิ่งแวดล้อม}	ดัชนีตัวจัดวัด	วิธีการตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- การใช้ส่างกระถูกหัวตู้น้ำออกหากว้าง จิตประสาท และต้มสุราขณะขับรถ	- ตรวจสอบพื้นที่บ้านครัว ว่ามีการใช้สิ่งของที่ไม่ควรนำมาใช้ เช่น ภาชนะที่ไม่สามารถนำกลับบ้านได้	- สำรวจห้องครัว หรือห้องสุราหรือไม่ ขณะที่กำลังเดินทาง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
6. ระบบสุขาภิบาล	- สภาพของระบบสุขาภิบาลที่อาจไม่ชำรุด และพร้อมใช้งานเสมอ	- ตรวจสอบ ดูแลระบบสุขาภิบาล ให้สะอาด ล้างบ่อส้วม เช่น ถังสำรองน้ำใช้ส้วม ตามงาน และระบบบำบัดน้ำเสีย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เที่ยงคืน 1 ครั้งต่อตรวยละ เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
6.1 น้ำใช้	- สภาพการใช้งานของถังสำรองน้ำใช้	- ตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้ต้องไม่มีการรั่วซึม หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- เที่ยงคืน 1 ครั้งต่อตรวยละ เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
6.2 น้ำดื่ม	- ความสะอาดของน้ำดื่ม สภาพของถังเก็บน้ำดื่ม ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แหล่งน้ำดื่ม ต้องอยู่ในที่ดินของผู้คนที่ได้ตั้งต่อไปตามที่กำหนด	- ตรวจสอบถังเก็บน้ำดื่ม แหล่งน้ำดื่ม สภาพของถังเก็บน้ำดื่มและบริเวณที่ตั้งของถังเก็บน้ำดื่มต้องห่างจากบึงน้ำเสีย	- ถังน้ำดื่ม บริเวณพื้นที่บ้านที่ตั้ง แหล่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เที่ยงคืน 1 ครั้งต่อตรวยละ เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
6.3 ห้องส้วม และสิ่งปฏิกูล	- ความสะอาดของห้องน้ำ แหล่งห้องส้วมต้องไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลง ไม่มีน้ำซึ่งจะหลอกสายตา ภายนอก ปราบเชื้อโรคและส้วม	- ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่มีกลิ่น ไม่มีแมลง แหลบเชื้อโรคและส้วม	- ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
	- ประสมลักษณะพิเศษของระบบบำบัดน้ำเสีย ไปตามตู้น้ำแนะนำ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบการท่องเที่ยว ตามระบบบำบัดน้ำเสีย ไปตามตู้น้ำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ ห้ามนำต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ระบบบำบัดน้ำเสีย		พุทธศักราช 2557..... (นายศรีวัฒน์ อัญลักษณ์ภักดี) กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการตัวแทนผู้ดูแลท้องถิ่น บริษัท วอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)



พุทธศักราช 2557.....


(นายศรีวัฒน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการตัวแทนผู้ดูแลท้องถิ่น

บริษัท วอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
แบบ เอกสารตัววอลล์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 142/163
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางที่ 3 (4) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบแหล่ง排废水 โครงการอาคารชุด ของ คิตต์ บางกอกดี ชั่วคราว

ขอปรึกษา เสนอตัวเลลล์ประเมินฯ จำกัด (มหาชน) ต่อไปที่ถนนติวานห์ ตำบลบางกอกดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผลการทดสอบ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. กារจัดการขยะ มูลฝอย	สภาพของถังขยะต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานสมอ พร้อมสำหรับการ丢弃	- ตรวจสอบบัญชีรายได้รายน้ำ พร้อมก่อสร้าง	- ฟันที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ	เจ้าของโครงการ
8. การระบายน้ำ	- ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ และบ่อตักขยะ-ทราย	- การยุดตันของขยะ เศษตันที่ห้วยน้ำ ในการระบายน้ำ และบ่อตักขยะที่เตรียมไว้	- ฟันที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เวลาการก่อสร้าง	เวลาการก่อสร้าง
9. การบำบัดน้ำเสีย	- pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease	- ประการศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเปริมาณพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบ้านเรือนและบ้านขนาด	- ระบบบำบัดน้ำเสียเปริมาณพื้นที่ ก่อสร้าง มาตรฐานบ้านเรือนและบ้านขนาด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
10. เศษขี้วัว แสง สังคม	- ความดื้อร้อนของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	- สอบถามความต้องรับของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เมตร	- อาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 200 เมตร	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
11. สาธารณสุข	- โรคติดต่อ หรือ พาหะนำโรค ติดต่อร้ายแรง	- ตรวจสอบสภาพคนงานก่อสร้าง	- ฟันที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานทุกๆ 3 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ทุกๆ 3 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
12. อิฐห้องน้ำสี และ ความปลอดภัย	- ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและ ทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บันจูน สิพท์โดยสารและขนส่ง	- ตรวจสอบประ史ทริกาพตามคู่มือ ผู้ติดภัยที่เดินทางหรือความชำนาญ	- ฟันที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ




Minh Seem

พ.ศ. 2557

(นายสุวิทย์ วรรธนะดิษฐ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน

บริษัท อีโคซิลล์ เทม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลเต้นท์ จำกัด



พ.ศ. 2557

(นายธีรวัฒน์ อัญลักษณ์ภักดี)
และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญลักษณ์ภักดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอตัวเลลล์ประเมินฯ จำกัด (มหาชน)


ลงวันที่ 143/163
ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3 (5)


สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบส่วนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่าวราชชุมชน แหล่งน้ำที่ ๑ แห่ง บริษัท บางกอก ซึ่งก่อสร้าง

ของบริษัท เสนอตัวผลประเมินฯ จำกัด (มหาชน) ต้องยกระดับด้านความท้าทายที่ดำเนินงานทั้งด้าน จังหวัดปทุมธานี


ผลกระบวนการ สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดรวมจัด	วิธีการตรวจสอบ	บริษัทที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/คาดการณ์	ผู้รับผิดชอบ
	วัสดุก่อสร้าง กรณีห้ามขายน้ำพื้นบ้านรำม ลวดสิ่ง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- การติดตั้งป้ายประการห้าม สัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย บริเวณผนังหักอสร้าง ดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบป้ายประการห้ามห้ามสัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัยอย่างสภาพดั้งเดิมหรือไม่ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เจ้าของโครงการ ก่อสร้าง
	วัตถุการตามปลูกด้วย หรือน้ำอ้าซีวานาสัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลูกด้วยวัชพ แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- การอบรมหรือคุ้มครองป้องกันตัวงานด้านความปลูกด้วยอัชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- ตรวจสอบว่าต้องมีการจัดอบรมหรือปลูกด้วยห้องเรียนอาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เจ้าของโครงการ ก่อสร้าง
	ประศึกษาพากไรซ่างงานของทางเออเร่ครน (Tower Crane)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพตามต้มมือ ผู้ติดตั้งที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพตามต้มมือ - พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ ๑ ครั้งตลอดระยะเวลา เวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ



พ.ศ.๒๕๕๗.....
(นายศุภวิชัย วรรณะประเทศไทย)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
บริษัท อีโคซิสท์แต่เมือง เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด



พ.ศ.๒๕๕๗.....
(นายศุภวิชัย วรรณะประเทศไทย)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
บริษัท เสนอตัวผลประเมินฯ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี จำกัด



ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๔๔/๑๖๓
จังหวัดปทุมธานี จำกัด

พ.ศ.๒๕๕๗.....
บริษัท เสนอตัวผลประเมินฯ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี จำกัด


ตารางที่ 3 (6)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกอกดี ช่วงก่อสร้าง

ตารางที่ 3 (7) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบโครงการสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิตี้ บางกอกดี ช่วงก่อสร้าง

ขอบรังษี เสนนาติเวลลอบเป็นที่ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นหนังสือแทนที่ ดำเนินงานที่ สำหรับไปเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผลการทบทวนและติดตาม	เดือนที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- การจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ อุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ	- ตรวจสอบว่าต้องมีคู่มือการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- เป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรฐาน เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รวมทั้งห้องทำงานด้วยตัวเอง	- คู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ	
- ความพึงพอใจของบุคลากร ต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้สำรอง และภาชนะรองรับขยะ ต้องมีอย่างเพียงพอ	- ตรวจสอบประสีกษาพของระบบ สุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้สำรอง และภาชนะรองรับขยะ	- ตรวจสอบว่าต้องมีถังสำรองน้ำใช้และภาชนะรองรับขยะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ถังน้ำต้ม ถังสำรองน้ำใช้ และภาชนะรองรับขยะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ	
- การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ใหม่	- ตรวจสอบว่าต้องมีถังดับเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อย่างน้อยจะต้องมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น ในสถานที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างน้อย 6 ถัง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ	
- ประวัติอุบัติเหตุของโครงการ เพื่อชดเชยค่าเสียหาย และทรัพย์สินของอาคาร เดิม	- ตรวจสอบว่าต้องมีการจัดทำประกันภัย ให้กับโครงการ เพื่อชดเชยค่าเสียหาย ของร่างกายและทรัพย์สินของอาคาร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เจ้าของโครงการ	



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท ลีคซิส เทค จำกัด นี่รับ คุณลักษณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท ลีคซิส เทค จำกัด นี่รับ คุณลักษณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท ลีคซิส เทค จำกัด (มหาชน)

เรียนไปแล้วที่สำนักงาน กองทัพบก กรมทางหลวง ทางด่วน จังหวัดปทุมธานี 146/163

เรียนไปแล้วที่สำนักงาน กองทัพบก กรมทางหลวง จังหวัดปทุมธานี 146/163

ตารางที่ 3 (8) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการชุด เดือน ตุลาคม ประจำปี ช่วงก่อสร้าง ของบริษัท เสนนาตีโล่อลปะเม่นฯ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผลการทบทวน สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด環境 จัดการด้วยวัสดุ	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระบบตรวจสอบความถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ
- บันทึกสถิติการเก็บอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	ขั้นเคียง ในการเขียนบันทึกจากการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการบันทึกสถิติเก็บอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องลงไว้ขบัญทำนาย พนัก และปูแบบสืบสานทางหนังหรือจดบันทึก และมาตราการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นโดยทันที โดยเฉพาะการติดตามที่ส่งอุบัติเหตุจากการชนสัมภัยพื้นที่ชัดเจน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
- การใช้งานของเครื่องมือและวัสดุ ประเมินพยาบาลเบื้องต้น และรายงานผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รุนแรง หรือกรณีเกิดอันตราย	- ตรวจสอบการส่งไฟฟ้าของเครื่องมือและวัสดุ ประเมินพยาบาลเบื้องต้น และรายงานผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีเกิดอันตราย ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากชำรุดเสียหายต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีเกิดอันตราย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ	
13.สุนทรียภาพ แสง- สภาพร่วมที่ ห้องน้ำภายนอก	- ตรวจสอบสภาพร่วมที่ในส่วนที่ บดบังศูนย์กลางได้	- ตรวจสอบสภาพร่วมที่ในส่วนที่บดบังศูนย์กลางได้	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
14.ความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สิน จากความไม่สงบ	- ความเต็อดร้อนของเจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยจากการรบกวนของคนงานก่อสร้าง	- จัดทำทะเบียนชื่อของเจ้าของ ประวัติคดี人格 เพื่อติดตามหากชุมชนเข้ามายุ่งกับงาน	- คุณงานก่อสร้างโครงการ	- ทุกครั้งที่รับปดงานเข้าทำงาน ตลอดระยะเวลา เวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ

三


၁၃၂

នគរបាល កម្ពុជា នៃការអភិវឌ្ឍន៍ រៀបចំ (មាត្រានំ) 147 / 163
THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF CAMBODIA

ตารางที่ 3 (9) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลระบบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิที บางกะดี ชั้นก่อสร้าง

ของบริษัท เสนนาเดียวello ประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นหนังสือแนบท้าย ดำเนินงานต่อไป จังหวัดปทุมธานี

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอัตราส่วนหัวหม้อน้ำค่าน้ำ : ค่าน้ำก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1.40 คน - ตรวจสอบบ่อดัก ประจําต่อ 24 ชม. หรือไม่ - ตรวจสอบการเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องลงชื่อหรือมีบัตรประจำตัว - หากมีการร้องเรียนจากบุปผาชุมชนข้างเคียงโครงการ ต้องรับฟังในนาทีแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวน้ำดูดน้ำของโครงการ - บ่อดัก ของโครงการ - พื้นที่ดูดด้วยเครื่องตรวจวัดค่าน้ำ - อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ในระยะ 200 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ



[Signature]
พ.ด.ศ.จ.ก.ย. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท กมลพงษ์จำกัด เนื่องจาก เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือเดียวกัน
ฉบับเดียวกันทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากเอกสารนี้มีความละเอียด
มากกว่าเอกสารฉบับเดิม จึงได้จัดทำเอกสารฉบับเดิมไว้เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน



[Signature]
พ.ด.ศ.จ.ก.ย. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท กมลพงษ์จำกัด เนื่องจาก เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือเดียวกัน
ฉบับเดียวกันทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากเอกสารนี้มีความละเอียด
มากกว่าเอกสารฉบับเดิม จึงได้จัดทำเอกสารฉบับเดิมไว้เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน

[Signature]
พ.ด.ศ.จ.ก.ย. 2557.....
(นายธีร์วัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และนางสาวญาลักษณ์ รัญลักษณ์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนาเดียวello ประเมินที่ จำกัด (มหาชน)

[Signature]
พ.ด.ศ.จ.ก.ย. 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท กมลพงษ์จำกัด เนื่องจาก เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือเดียวกัน
ฉบับเดียวกันทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากเอกสารนี้มีความละเอียด
มากกว่าเอกสารฉบับเดิม จึงได้จัดทำเอกสารฉบับเดิมไว้เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกอกดี ช่วงเปิดดำเนินการ

ของบริษัท เสนอตัวอยู่ในแบบฟอร์มที่ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นหนังสือตามที่ ทำบบงานดี สำหรับเรื่อง จังหวัดปทุมธานี

ผู้รายงาน สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน โดยทางเดินถนนทางภาคตีส้านงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>					
1. แหล่งกำเนิด <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านศรัทธารม ประจำ - ตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสูด น้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบการรักษาความสะอาดใน และดูแล ร้อยเมตรร้าว และดูดฟ้า ร้อยเมตรร้าว - ทำความสะอาดห้องน้ำ ติดตัน และดูดฟ้า ร้อยเมตรร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สีและความชื้น - ปริมาณ E.Coli ในห้องน้ำ 					
1. แหล่งกำเนิด	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านศรัทธารมประจำ - ตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสูดน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ทำความสะอาดห้องน้ำ ติดตันและดูดฟ้า ร้อยเมตรร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สีและความชื้น - ปริมาณ E.Coli ในห้องน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฟันท์どころการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสูดน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ทำความสะอาดห้องน้ำ ติดตันและดูดฟ้า ร้อยเมตรร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สีและความชื้น - ปริมาณ E.Coli ในห้องน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่どころการ - ระบบเวลาเปิดดำเนินการ - พื้นที่どころการ - ระบบเวลาเปิดดำเนินการ - พื้นที่どころการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - พื้นที่どころการ - พื้นที่どころการ - พื้นที่どころการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคล) และ นิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว)
2. กarioใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - การผู้ร่วม หรือสถานที่ชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วไฟล์/การลัดวงจร ของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ฟันท์どころการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคล) และ นิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนแล้ว)

(นายธีรวัฒน์ อังกัญญาภรณ์นากาด แห่งนกสานะภูมิอย่างดี รัฐวิสาหกิจส่วนกลาง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนอตัวอยู่ในแบบฟอร์มที่ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
พ.ศ. ๒๕๕๗
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงนาม
นายสุวิทย์ วรรษบุรีดิษฐ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 (1) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิท บางกอก ช่วงเปิดดำเนินการ

ของบริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นที่ถนนพิทุมาน พิทุมาน จังหวัดปทุมธานี

ผลกระบบ สิ่งแวดล้อม	ตัวชนิดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบตรวจสอบ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ก้ารจักรชัย ชุมพลอย	ประเมินค่า pH และส่วนผสมของสารเคมีในน้ำเสีย	ทดสอบด้วยวิธีการ滴定	- ห้องที่โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องถอดเปลือกห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องถอดเปลือกห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องถอดเปลือกห้องน้ำ	- เตือนสังเคราะห์ ครั้ง 1 ครั้ง ตรวจสอบระยะ เวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคล (กรีนเจต) และไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคล (กรีนเจต) และเป็นแหล่งกำเนิดเสียง
4. ภารตะมนนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งก่อข้าว背叛 ที่จะติดต่อ	- ตรวจสอบปริมาณขยะติดตัว ปริมาณ ที่พกขยะรวมและภาชนะบรรจุรับ ^{รูป} มูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	- ห้องที่โครงสร้าง ที่พกขยะรวมและภาชนะบรรจุรับ ^{รูป} มูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	- ส្របตัดสังเคราะห์ ครั้ง 1 ครั้ง ตรวจสอบระยะ เวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (กรีน เจต) และไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคล (กรีนเจต) และเป็นแหล่งกำเนิดเสียง
			- ห้องน้ำที่ต้องถอดเปลือกห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องถอดเปลือกห้องน้ำ	- หักวัน ตรวจสอบระยะเวลาเบ็ด ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (กรีน เจต) และไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคล (กรีนเจต) และเป็นแหล่งกำเนิดเสียง




พุศจิกายน 2557.....
(นายธีรัชานน รัตน์ลักษณ์กานต์ และนางสาวบุญญาลักษณ์ อัญลักษณ์มากย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลีคซิสเต็ม เอ็นจีนีเยอร์ จำกัด ผู้แทน
บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ลงนาม
ลงนามแทนผู้ดูแลอาคาร 50/163



พุศจิกายน 2557.....
(นายธีรัชานน รัตน์ลักษณ์กานต์ และนางสาวบุญญาลักษณ์ อัญลักษณ์มากย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลีคซิสเต็ม เอ็นจีนีเยอร์ จำกัด ผู้แทน
บริษัท เสนอตัวตรวจสอบประเมินที่ จำกัด (มหาชน)

ผลกรวงแบบ สั่งแสดงล้อม	ผู้ดูแลตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	วิธีযละเอียด/ความถี่	ผู้ควบคุมดูชอบ
5. การป้องกัน อัคคีภัย	- การใช้งานไฟดับของ Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC, ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง, ถังดับเพลิง 釟ดับควาบดูมสัญญาณ และ Alarm Switch สำหรับผู้ติด癌ในบ้านให้เป็นไฟ	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันไฟไหม้การใช้ไฟฟ้าได้ ตามดูมือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พนักงานตรวจสอบ - พนักงานตรวจสอบ	- ตรวจสอบตามระเบเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ ในแต่ละชั้น (กรุณายังไม่ได้จด) ออกแบบ	- เจ้าของโครงการ (กรุณายังไม่ได้จด) ทະเบี้ยนนิติบุคคล (กรุณัดและนิติบุคคล (กรุณัดและเบี้ยนแล้ว)
6. การระบายน้ำ	- เครื่องขยะ และต้องอนดินทราย	- ตรวจสอบบ่อดัก ห้องบำบัดน้ำเสีย โถลง การ และบ่อตักขยะบริเวณอุํเชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนตัวแทนที่	- พนักงานตรวจสอบ	- ทุก 6 เดือน/ครึ่ง ตลอด- ระยะเวลาปฏิการทำเหมือนกัน	- เจ้าของโครงการ (กรุณายังไม่ได้จด) ทະเบี้ยนนิติบุคคล (กรุณัดและนิติบุคคล(กรุณัดและเบี้ยนแล้ว)
7. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ต้องถอนไขมัน	- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน และ ทำความสะอาดบ่อตักไขมัน	- บ่อตักไขมัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรุณายังไม่ได้จด) ทະเบี้ยนนิติบุคคล (กรุณัดและนิติบุคคล (กรุณัดและเบี้ยนแล้ว)
รวม	- ต้องถอนไขมันออกจากบ่อ	- ตรวจสอบบ่อตักอ่อนโน้นส่วนเก่าของพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบกำจัดการตักกอน	- บ่อกรดอุบ	- ทุก 12 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	



พุศจิกายน 2557.....

(นายสิริวัชร์ วรรษบุรีดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

พฤศจิกายน 2557.....

(นายธีร์พันธ์ รัณลักษณ์ภักดี) และนางสาวญลักษณ์ รัณลักษณ์ภักดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนนได้เวลาลอบประเมินที่ จังกัด (มหาชน) ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 151/163

ตารางที่ 4 (3) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ คิตี้ บางกะศี ช่วงบิ๊ดเนนกร
ของบริษัท เสนนาติวัฒน์พัฒนาจำกัด (มหาชน) ต้องยื่นหนังสือตามหน้า ทำแบบกรรดี สำหรับปูม่าน


ผลตรวจ สิ่งแวดล้อม	ตัวชี้ตัวจ้วง	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- pH, BOD - SS, Settable Solids, TDS - Sulfide - TKN	- ประปาห้องครัวทั้งพยากรณ์รวมชาติและ- สิ่งแวดล้อม เรื่อง กារหันมาตราชูน ควบคุมกิจกรรมบนที่ดินจากอาคารบังประกอบและบานด	- บ่อตรวจระบายน้ำ จานวน 1 ชุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ		
- Fat Oil & Grease	- รายงานสิทธิและข้อมูลที่เก็บได้จากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกวัน และสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ พ.ส. 1 และ พ.ส.2 ของกรมควบคุมมลพิษ เสนอต่อ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าใน วันที่ 15 ของเดือนต่อไป ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนิน การตาม กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การเก็บตัวอย่าง แหล่งซ้อมการ จัดทำบันทึกรายรับรายจ่าย รายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555		
- เศษขยะ และตากอันดินทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบ โครงการ และบ่อตักขยะบริเวณด ช่องของโครงการก่อนท่อระบายน้ำ บนถนนติวัฒน์ 1	- บ่อพัก และท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ		
					พฤศจิกายน 2557 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสitem เสนนาติวัฒน์จำกัด (มหาชน) ลงนามด้วยบútท์ที่ 152/163 พ.ร.บ. กฎหมายอาญา พ.ศ. 2502

พ.ร.บ. กฎหมายอาญา พ.ศ. 2502
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสitem เสนนาติวัฒน์จำกัด (มหาชน) ลงนามด้วยบútท์ที่ 152/163

ตารางที่ 4 (4)


สรุปมาตรฐานตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โดย คิทท์ บางกอกดี ซึ่งเป็นดำเนินการ
ของบริษัท เสนอตัวเลขประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ต้องยื่นทบทวนตัวเนินที่ ตำบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผลกรหบบ ลิ่งแวดล้อม	ดันนตร่วงด	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. ห้องน้ำ公共 ห้องน้ำส่วนตัว	- การเติบโตของต้นไม้	- ตราชสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ ทางพบว่า ตนไม่เพียงเจ้า หรือตัวใหญ่ บำรุงดูแล และปลูกซ้อมแซมท่าน้ำ	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง	- ผู้อำนวยการ (กรณี ยังไม่ได้จดทะเบียน นิตบุคคล) และ นิตบุคคล (กรณีจด ทะเบียนแล้ว)
	- ความชื้นชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมหงหงฟุ่ง และ ความสูงของลำต้นตัดเย็บตัดกิ่งไม้ ตามความสูงของต้นไม้ ต้นชูง และต้นบานบานยก	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง	- ปีละ 1 ครั้งตลอดซางเบ็ดดำเนินการ
	- ขนาดการเผื่องเรือนยอด ต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมหงหงฟุ่ง และ ความสูงของลำต้นตัดเย็บตัดกิ่งไม้ ต้นชูง และต้นบานบานยก			



พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิวัฒน์ รัญกฤษณ์ กานต์ แสงสถาบันภูมิศาสตร์ (บัญลักษณ์ภาคใต้))
ผู้อำนวยการดำเนินสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอนิจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิวัฒน์ รัญกฤษณ์ กานต์ แสงสถาบันภูมิศาสตร์ (บัญลักษณ์ภาคใต้))
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอตัวเลขประเมินที่ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๗ หน้า 153/163



PHASE 1


พื้นที่ดิน = 6,013.40 ตร.ม.
พื้นที่ปักคุ่ม = 1,860.29 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง = 4,153.11 ตร.ม.

PHASE 2

พื้นที่ดิน = 7,284.36 ตร.ม.
พื้นที่ปักคุ่ม = 1,924.55 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง = 5,359.81 ตร.ม.

PHASE 3

พื้นที่ดิน = 6,405.20 ตร.ม.
พื้นที่ปักคุ่ม = 1,924.55 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง = 4,545.84 ตร.ม.



พฤษจิกายน 2557

(นายธีรวัฒน์ รัถยาลักษณ์ภาคร)
และนางสาวเบญญาลักษณ์ รัถยาลักษณ์ภาคร)



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เสนาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุวิทย์ วรรจนประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อโศกสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ITEM	SYMBOLS	QUANTITY	PLACE IN A TALLATION	CAPACITY	HEAD (TDH.)	POWER
1	ปั๊มน้ำสูบด้วยสาย (SSP-1, SSP-2)	2	ตั้งพื้นที่นอกหน้าบ้าน	10 ลบ.ม./ชม./ต่อชั่วโมง	8 M.	0.75 kW
2	เครื่องติดตั้งอย่างไร้ท่อ (SE-1, SE-2)	2	ตั้งพื้นที่นอกหน้าบ้าน	1.4 m. O2 /ชม./ต่อชั่วโมง	3 M.	1.5 kW
3	ปั๊มน้ำสูบด้วยสาย (SRP-1, SRP-2)	2	ปั๊มน้ำสูบด้วยสายที่ติดตั้งในบ้าน	6 ลบ.ม./ชม./ต่อชั่วโมง	6 M.	0.75 kW
4	ปั๊มน้ำสูบด้วยสายที่ติดตั้งในบ้าน (IPR.)	1	ตั้งพื้นที่นอกหน้าบ้าน	10 ลบ.ม./ชม.	8 M.	0.75 kW
5	เครื่องติดตั้งอย่างไร้ท่อ (SE-3)	1	ตั้งพื้นที่นอกหน้าบ้าน	1.4 m. O2 /ชม./ต่อชั่วโมง	3 M.	1.5 kW

ພຣະຊົມກາຍນ 2557

(၁၂၅) မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်မှု မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်မှု

卷之三

Ergonomics


卷之三

卷之三

PHASE 1,2 6663

PHASE 1,2 662 3

ମୁଦ୍ରଣ ମାତ୍ରା କେତେ



① បានការណ៍រីអុយ
② បានការទិន្នន័យ
③ បានការណ៍រីអុយ និងបានការទិន្នន័យ
④ បានតិចរាយការ
⑤ បានការទាមទារមួយ

WASTEWATER TREATMENT PLANT (PLAN)

SCALE 1:50

① 6V. (ต่อไประบบทับก๊อกน้ำหนา) —→ (B)

② SUPERINTAN. —→ (C)

③ 6A. (ต่อไประบบทับก๊อกน้ำเบ้ช) —→ (A)

—→ ④ 6E EFFLUENT PIPE. (TO MH.)

—→ ⑤ 2(ต่อไประบบทับก๊อกน้ำเบ้ช)

WASTEWATER TREATMENT PLANT (PLAN) 1:50
SCALE

กวาง 21.0 เมตร +4.00 MSL.

พื้นที่ดินที่ตั้งโครงการ

ที่พักขยะรวม
PHASE 3

ตำแหน่งจอดรถเก็บขยะ

แนวทางเข้าออก 1.50 ม.

ถนนภายในโครงการ กว้าง 6.0 เมตร +4.50 MSL.
ถนนภายในโครงการ +4.50 MSL

PHASE 3

ที่พักขยะรวม
PHASE 3

ถนนภายในโครงการ กว้าง 6.0 เมตร
ถนนภายในโครงการ +4.50 MSL.

อาคาร B2
5.0 MSL.



ผังบริเวณโครงการ

มาตราส่วน

เมตร


0 12.5 25

50

ที่พักขยะรวม
PHASE 1

ตำแหน่งจอดรถเก็บขยะ

PHASE 1



บริษัท เสนาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนท์ จำกัด (มหาชน)
SANA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2557

(นายธีรวันน์ อัญถิกษณ์ภาคย์
และนางสาวเบญญาลักษณ์ อัญถิกษณ์ภาคย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนาเดี๋ยวแลกเปลี่ยนท์ จำกัด (มหาชน)


พฤษภาคม 2557
(นายสุวิทย์ วรรณะระดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคชีสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี


ภาพที่

4

ตำแหน่งที่พักขยะรวมและเส้นทางเข้าเก็บขยะ



160/16



พฤษจิกายน 2557

(นายธีรวัฒน์ รัฐวุลักษณ์ภาควิช
และนางสาวเบญจญาลักษณ์ รัฐวุลักษณ์ภาควิช)
๗๘๐




บริษัท เสนาเดวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SANA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษจิกายน 2557

(นายสุวิทย์ วรรณา|ระดิษ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่	6	ดำเนินการจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล	โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี
--------	---	--	-------------------------------------


อาคาร B1

รายชื่อไม้พุ่ม-ไม้คุณค่า

สัญลักษณ์	ชื่อต้นไม้
[triangle]	หนวดปลาสีกากูคา
[dotted]	หบู่ กานดาลัย

รายชื่อไม้เนื้อแข็ง (พื้นที่สีเขียวอย่างเดียว)

สัญลักษณ์	ชื่อต้นไม้	ขนาดวงพุ่ม
[circle]	หางนกยูงดิ่ง	8 ม.
[leaf]	กระถิน	5 ม.
[dot]	ซุงโค	5 ม.



PHASE 1 ตารางคำนวณพื้นที่สีเขียว

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	1203.82 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว EIA ติดต่อ	1190.11 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว กม.กำแพง	1088.00 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว EIA ติดต่อ	928.26 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว กม.กำแพง	909.15 ตร.ม.
พื้นที่คุณภาพ 0.25 ตร.ม./คน	282.28 ตร.ม.


PHASE 2 ตารางคำนวณพื้นที่สีเขียว

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	1643.39 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว EIA ติดต่อ	1616.23 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว กม.กำแพง	1088.00 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว EIA ติดต่อ	1095.31 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว กม.กำแพง	1092.15 ตร.ม.
พื้นที่คุณภาพ 0.25 ตร.ม./คน	170.82 ตร.ม.

PHASE 3 ตารางคำนวณพื้นที่สีเขียว

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	1215.81 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว EIA ติดต่อ	1164.11 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียว กม.กำแพง	1046.00 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว EIA ติดต่อ	972.09 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่สีเขียวอย่างเดียว กม.กำแพง	962.70 ตร.ม.
พื้นที่คุณภาพ 0.25 ตร.ม./คน	282.28 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด
3,970.45 ตร.ม.



พฤษภาคม 2557

(นายธีรวัฒน์ รัฐวิทย์ภานุคณ์
และนางสาวเบญจญาลักษณ์ รัฐวิทย์ภานุคณ์)



กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เสนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557

(นายศุภิญ พรมประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 7 ผังพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ




524 T. TREASURY BLDG. RACHADAPISAK
SAMSENNOOK HUAYKHWANG
BANGKOK 10320
TEL: (662) 541-4642
FAX: (662) 541-5164

ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER	MECHANICAL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER
นาย ภูมิพล ศรีภูมิ กม.2282			
นาย ภูมิพล ศรีภูมิ กม.2282			
นาย ภูมิพล ศรีภูมิ กม.1980	STRUCTURAL ENGINEER	SANITARY ENGINEER	LANDSCAPE ARCHITECT
นาย ภูมิพล ศรีภูมิ กม.1980			กม. 2282/1 กม. 1980
นาย ภูมิพล ศรีภูมิ กม.1980			

OWNER:
บริษัท เสนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
524 อาคาร ๓๒๔ ถนนรัชดาภิเษก
ลํานาลงาม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02 5414642 แฟกซ์. 02 5415164


PROJECT:
อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ร. 7 ชั้น
โครงการ หมู่บ้านบึงกาฬ
LOCATION:
ตัวบ้านฯ

TITLE:
ผังพื้นที่สีเขียวรวม
DRAWING BY:
APPROVE BY:
DATE:
DO NOT SCALE THIS DRAWING
IMPORTANT: ALL DIMENSION SHOULD BE
CHECKED ON THE SITE
TYPE : CONDOMINIUM
THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS
RETAINED BY SENA VILLA GROUP.
WHOSE CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR
REPRODUCTION OF THE DRAWING OR ANY PART OF IT IS MADE.



มาตราส่วน

เมตร



พฤษภาคม 2557


(นายธีรวัฒน์ ชัยลักษณ์ภาคย์
และนางสาวเบญจญาลักษณ์ ชัยลักษณ์ภาคย์)



กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เสนาเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENNA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิโคซิตี้เพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่	8	จุดตรวจดูคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน ของโครงการ	โครงการอาคารชุด เดอะ คิตตี้ บางกะดี
--------	---	---	-------------------------------------