



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๔ ๑ ๑๔

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ๑ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนา แอสโถเรีย (Thana Astoria)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๘๓๘  
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอนา แอสโถเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนา แอสโถเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ ๒๖-๗๓.๕ ไร่ (๔,๒๙๔ ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดความสูง ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน ๔๙๓ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน ๔ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท พานิชภัณฑ์ คอนซัลแทนส์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมากับบริษัท พานิชภัณฑ์ คอนซัลแทนส์ จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๗๙/๑๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แอสโทเรีย (Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด โดยให้บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วโครงการจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่า เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุญาตหรืออนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยมันต์ โภคณกุลกรณ์)  
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๔ ๑ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฐาน แอสโทเรีย (Thana Astoria)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการฐาน แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  ๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

ด้วย บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท พานิรนาม คอนซัลแทนส์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฐาน แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ ๒-๒-๗๗.๕ ไร่ (๔๒๘๕ ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน ๔๕๓ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน ๕ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฐาน แอสโทเรีย (Thana Astoria) โดยให้โครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้อนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรมที่ดิน

จัดส่ง...

จัดส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาต ขอให้กรมที่ดินพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ ศิริกานต์ภรณ์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๖

โทรสาร : ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๔ ๑ ๑๒

สำนักงานโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ◎ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนา แอสโตเรีย (Thana Astoria)  
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๘๓๗  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท พานิชนาภิการ คอนซัลแทนส์ จำกัด ที่ ENV/กน/วช/๒๐๑๔๐๒.TLC/๑๕/๑๐๐  
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือบริษัท พานิชนาภิการ คอนซัลแทนส์ จำกัด ที่ ENV/กน/กุญ/๒๐๑๔๐๒.TLC/๑๕/๓๓๓  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอนา แอสโตเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้าน<sup>๑</sup>  
อาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง<sup>๒</sup>  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่  
๔๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนา แอสโตเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด  
ดังอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  
(อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ ๒-๒-๗๓.๕ ไร่ (๕๒๘๕ ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม  
ขนาดความสูง ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน ๔๙๓ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์  
(ร้านค้า) จำนวน ๕ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท พานิชนาภิการ  
คอนซัลแทนส์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

และต่อมา...

และต่อมาบริษัท พาโนร์ม่า คอนชัลแทนส์ จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้จัดทำและเสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอน การพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการธนา อัลสโตเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับ อนุญาตแล้ว สำนักงานโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น และเสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท พาโนร์ม่า คอนชัลแทนส์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ โภกนคณภรณ์)  
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
กระทรวงการกำกับดูแลโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖

19150

ที่ ENV/วจ/วจ/201402.TLC/15/100

16 ตุลาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โครงการบ้านแอสโตรเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 18 ชุด

ตามที่บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านแอสโตรเรีย (Thana Astoria) ตั้งอยู่ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 73.5 ตารางวา หรือ 4,294 ตารางเมตร โดยก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 4 ห้อง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สห.) ไปแล้วนั้น และทางฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ได้มีข้อคิดเห็นให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดในบางประเด็น เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บค'n บริษัท พานิชภัณฑ์ คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งเป็นนิตบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำรายงานดังกล่าว ได้แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงขอ拿来ส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




ขอแสดงความนับถือ

วันวิริยะ บ.

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท พานิชภัณฑ์ คอนซัลแทนส์ จำกัด

ที่รับผิดชอบ 28/12 19.10.2558  
จำนวน 10.12 จำนวน 21



๕๑๒.๖.๔

บริษัท พานิชภัณฑ์ คอนซัลแทนส์ จำกัด

เอกสารจดแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน  
20768 วันที่ 11 ตุลาคม 2558  
15.54 น. ค.ว.

ที่ ENV/วส/ขช/201402.TLC/15/139

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อิงก์ซีมมาด้วย

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โครงการชนา แอสโตรเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ชนาแลนด์ จำกัด

เรียน เอกा�ธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย: รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 18 ชุด

หลักฐานการรับเรื่อง	
เลขที่	วันที่
๒๖๓	๑๕/๑๑/๕๘
เวลา	๐๙๔
ผู้รับ	ศรีรัตน์

ตามที่บริษัท ชนาแลนด์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการชนา แอสโตรเรีย (Thana Astoria) ดังอยู่ติดถนน  
จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 73.5 ตารางวา หรือ 4,294 ตารางเมตร  
โดยก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการ  
พาณิชย์ (ร้านค้า) 4 ห้อง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ไปแล้วนั้น และ<sup>1</sup>  
ทางฝ่ายเลขานุการ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ได้มีข้อคิดเห็นให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียด  
ในแบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ บริษัท พานิชนา คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำรายงานดังกล่าว  
ได้แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงขอนำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาจดหมายที่มีผลบังคับใช้	
เอกสาร	พ.ร.บ. ๒๕๕๘
๓๐๔๕	วันที่
๑๖.๑๒	ปี

ขอแสดงความนับถือ

วีระสา ๗

(นางสาววันวิสาท์ ฉินนะโสต)

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พานิชนา คอนซัลแทนส์ จำกัด



บริษัท พานิชนา คอนซัลแทนส์ จำกัด

สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการรนา แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท รนาแลนด์ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รนา แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท รนาแลนด์ จำกัด ดังอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-73.5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 23 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยจำนวน 493 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 4 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รนา แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท รนาแลนด์ จำกัดอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

รับรองจำนวน 1/134 หน้า

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท รนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๑๔๓๙๗ ๘

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรง จากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัต หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

รับรองจำนวน 2/134 หน้า

๕๖๓๙/๒

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาเลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

ตารางที่ 1

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการรนา แอนด์ อสโตรเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบพืชทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และความคาดการณ์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดการณ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>โครงการใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 30 เดือน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงงานฐานรากและงานโครงสร้างตัวอาคาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยในช่วงแรกพื้นที่จะใช้ในการวางเครื่องจักร/อุปกรณ์ และวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ หากไม่มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ในช่วงงานทำฐานราก อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดิน และความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารโดยรอบจากการขุดดินและการทำเสาเข็ม โดยดินที่ขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากและวางระบบสาธารณูปโภค โครงการจะนำมาถมกลับและปรับพื้นที่ภายในโครงการ และเมื่อเริ่มงานในส่วนโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งต่างๆ จะปรากฏอาคารชุดพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 23 ชั้น จำนวน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดวางผังก่อสร้างให้เหมาะสมแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่</li> <li>หลังเลิกงานแต่ละวันต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ</li> <li>ปิดกันพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้วทึบ สูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังหัวศนยภาพที่เกิดจาก การก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ ก่อสร้างให้ชัดเจน</li> <li>ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้</li> <li>ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร ได้แก่</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li><b>วิธีการจัดการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโนวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท รนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินนะโลต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิรม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 3/134 หน้า



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านที่	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมในช่วงการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเปิดหน้าดิน การผาใหม่ ของเครื่องจักร และรถบรรทุก ซึ่งก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ อาย่างไรก็จากการประเมินพบว่า ในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ (<math>NO_x</math>) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>) และความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) มีค่าประมาณ <math>6.16 \times 10^{-5}</math>, <math>2.04 \times 10^{-5}</math>, <math>1.97 \times 10^{-4}</math>, <math>4.35 \times 10^{-4}</math>, <math>9.05 \times 10^{-6}</math> และ <math>9.78 \times 10^{-5}</math> มก./ลบ.ม. ตามลำดับ เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (วันพุธที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557) พบว่า ในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p>	<p>1) จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกำแพงหลังรถบรรทุกทุกวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อลดการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง</p> <p>2) จัดให้มีวัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก วัสดุก่อสร้างก่อนออกจากสู่ถนนหรือเส้นทางจราจรภายนอก</p> <p>4) ปิดกันพื้นที่ก่อสร้างด้วย รั้วทึบสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจาก การก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>5) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปักคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดให้มีการฉีดพรมน้ำไปยังตัวอาคาร ขณะที่ก่อสร้าง</p> <p>7) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ไม่กรณีที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก ให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ (<math>NO_2</math>)</li> <li>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>)</li> <li>- ไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul> </li> <li><b>สถานีตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด</li> <li>- โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 1 จุด</li> </ul> </li> <li><b>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ TSP และ <math>PM_{10}</math> ทุกวันในช่วงที่มีงานฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิรม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 5/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเข้มข้นของฝุ่น TSP มีค่า 0.168 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- ความเข้มข้นของฝุ่น PM<sub>10</sub> มีค่า 0.094 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- ความเข้มข้นของ CO มีค่า 5.123 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- ความเข้มข้นของ NO<sub>2</sub> มีค่า 0.090 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- ความเข้มข้นของ SO<sub>2</sub> มีค่า 0.008 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- ความเข้มข้นของ THC มีค่า 2.355 มก./ลบ.ม.</li> </ul> <p>ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนั้นการก่อสร้าง โครงการจึงไม่ทำให้ปริมาณมลสารแตกต่างจาก ปัจจุบันมากนัก แต่อาจทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อชุมชนข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการ ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p>	<p>8) บริเวณทางเข้า-ออกปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และทำความสะอาดพื้นผิวของ ปากทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจำทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>9) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุก วัสดุก่อสร้างภายนอกพื้นที่โครงการโดยเฉพาะ ในเขตชุมชนไม่ให้เกิน 60 กม./ชม. และภายใน โครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยังช่วย ป้องกันการชำรุดเสียหายของผู้คน</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที</p> <p>11) กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ อากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากพบมีค่าเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป โครงการต้องหยุดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศและดำเนินการ แก้ปัญหาโดยทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจคุณภาพอากาศ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อายุang เครื่องครัวและจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ร่าง ๒

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชแพนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 6/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง	<p>การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดเสียงดังต่อผู้ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการประเมินระดับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างมีรวมกับระดับเสียงในปัจจุบันจากการตรวจวัด พบร่วมกันค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่ระดับ 70 เดซิเบลเอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างในระดับฐานราก/ระดับชั้นที่ 1 จะได้รับค่าระดับเสียงระหว่าง 74.15–84.59 เดซิเบลเอ</li> <li>การก่อสร้างในระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับค่าระดับเสียงระหว่าง 73.88–80.06 เดซิเบลเอ โครงการจึงมีการจัดสร้างรั้วขั้วครัวสูง 6 ม. ซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet ความหนา 1.27 มม. ประกอบกับรั้วคอนกรีตเดิมที่มีความสูง 1-2.5 ม. ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนเป็นกำแพงกันเสียง อีกทั้งจะทำการติดตั้งแผ่นกันเสียงขั้วครัวชนิดเคลื่อนย้ายได้โดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 1.27 มม. ความสูง 6 ม. ปิดกัน 4 ด้าน แต่ละด้านกว้าง 10 ม. ล้อมรอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างชั้นล่าง โดยกำหนดลักษณะให้เป็นแพงกันทึบ จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นต้องไม่มีรูหรือช่องเปิด โดยกำแพงกันเสียงดังกล่าวต้องเคลื่อนย้ายไปตามบริเวณที่ทำการก่อสร้างชั้นล่าง</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งรั้วขั้วครัวในระยะก่อสร้างวัสดุ Metal Sheet ความหนา 1.27 มม. ความสูง 6 ม. ติดรั้วคอนกรีตที่มีอยู่เดิมรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>ติดตั้งแผ่นกันเสียงขั้วครัวชนิดเคลื่อนย้ายได้โดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 1.27 มม. ปิดกัน 4 ด้าน แต่ละด้านกว้าง 10 ม. และความสูง 6 ม. ล้อมรอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างชั้นล่าง โดยกำหนดลักษณะให้เป็นแพงกันทึบ จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นต้องไม่มีรูหรือช่องเปิด โดยกำแพงกันเสียงดังกล่าวต้องเคลื่อนย้ายไปตามบริเวณที่ทำการก่อสร้างชั้นล่าง</li> <li>ติดตั้งแผ่นกันเสียงขั้วครัวชนิดเคลื่อนย้ายได้โดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความหนา 0.79 มม. ปิดกัน 4 ด้าน แต่ละด้านกว้าง 3 ม. และสูงจุดเดียว ล้อมรอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่มีเสียงดัง เมื่อกิจกรรมก่อสร้างตั้งแต่ระดับชั้นที่ 2 หรือที่ระดับความสูงมากกว่า 3 ม. ขึ้นไป โดยกำหนดลักษณะให้เป็นแพงกันทึบ จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นต้องไม่มีรูหรือช่องเปิด</li> <li>เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานหรือผู้ผลิต เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เลี้ย หรือใส่ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในพื้นที่โครงการ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>L_{eq}</math> 24 hr, <math>L_{max}</math>, <math>L_{dn}</math>, <math>L_{10}</math>, และ <math>L_{90}</math></li> </ul> </li> <li><b>สถานีตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด</li> <li>- โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 1 จุด</li> </ul> </li> <li><b>ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๙๙/๒

(นางสาววันวิสาข ฉินนะสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาฯ คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 7/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเครื่องรักษาดูแล จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ผู้รับผิดชอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ผู้รับผิดชอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ผู้รับผิดชอบ ทุก 6 เดือน</p>
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

รับรองจำนวน 8/134 หน้า

(นายวิวัฒน์ สุวนิษฐ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ยานแม่นด จำกัด

(นางสาวนิศาช์ ณัณนะเสถ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโภรมน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป จะทำให้ระดับเสียงที่ผู้รับเสียงติดโครงการได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างอยู่ในช่วง 60.13-62.55 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่ 70 เดซิเบลเอ</li> </ul> <p>ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการนอกจากจะก่อให้เกิดระดับเสียงดังต่อพื้นที่ติดโครงการแล้ว ยังก่อให้เกิดเสียงรบกวน ซึ่งจากการประเมินพบว่า การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างในระดับฐานราก/ระดับชั้นที่ 1 จะได้รับค่าระดับการรบกวนระหว่าง -1.21 ถึง 9.24 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ตามมาตรฐานกำหนดไว้</li> <li>การก่อสร้างในระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับค่าระดับการรบกวนระหว่าง -0.67 ถึง 8.54 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ตามมาตรฐานกำหนดไว้</li> </ul>	<p>(08.00-17.00 น.) และห้ามทำการก่อสร้างในช่วง 22.00 น. โดยกำหนดให้หยุดการก่อสร้างในวันเสาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงดังรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้ขออนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป และให้แจ้งชุมชนรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>11) จัดระบบการระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง โดยควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไว้สุด ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และห้ามบีบแตะหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>12) ปิดเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน</p>	

พฤษภาคม 2558

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 9/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ฯ	ผลกรະหนบท่อแนวตั้งยันหินลักษณะ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความเสี่ยงและเงื่อนไข	<p>จากการประเมินผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจพบว่า ภาพรวมมีความเสี่ยงต่ำที่สูง 6 ชั้น ทางด้านที่ศึกษาได้รับความเสี่ยงที่อาจไม่ใช่ว่างงานเสียชั้นและงานขันส่งวัสดุหรือสร้างจราจรบริเวณที่อาจสั่นสะเทือนได้มาก การซ่องโครงสร้างที่ความเรื้อรังอาจมาพังถาวร 2.804 มม./วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับ平均值 คณค่าร่มาร์การ์ส์ 2.7 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความเสี่ยงที่อาจพบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสำหรับอาคารสันสะท้อนเพื่อป้องกันผู้ลักrabดต่ออาคาร พบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสำหรับอาคารประมาณภาพที่ 2 คือ อาคารอยู่อุ่นศักดิ์ อาคารชุดห้องพัก สถานพยาบาล สถานศึกษา และอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อจัดกรรมทางศาสนา เช่น โบสถ์คริสต์ ความอนุญาตสูงสุดที่ร้อนระหือซึ่งอาจของอาคารที่ความต่อเนื่องไม่เกิน 10 เสี้ยววินาที ต่อองค์ความไม่เกิน 5 มม./วินาที และค่าความต่อเนื่องไม่เกิน 20 มม./วินาที</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยปรับเวลาร่อนที่ก่อสร้าง ทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโดยการรับเรื่องร้องเรียนก่อนการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรฐานที่ปรับปรุง ร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงสร้าง 2) เลือกใช้เทคนิคการขุดเจาะเส้าชั้ม (Bored Piles) เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโดยรอบ 3) จัดให้มีแม่นเหล็กที่มีความหนารองพื้นถนนชั้นวางไว้ โดยจะต้องมีแผ่นยางปูทับก่อน เพื่อป้องกันความเส้นสะท้อนที่เกิดขึ้น 4) กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างงานเสาเข็ม และงานที่มีเสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลาการลงน้ำท่าน (08.00-17.00 น.) และห้ามทำกิจกรรมใดๆ หลัง 22.00 น. โดยกำหนดให้หยุดการก่อสร้างในวันเสาร์ เพื่อป้องกันปมไฟฟ้าเสียดังรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้อยู่อนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป และไฟแจ้งชุมชนรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวบันทึกวงจรอ</li> <li>- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - จัดให้มีวิศวกรprocurement ตรวจสอบผลกระทบต้านควา</li> <li>- โครงสร้างอาคารข้างเคียง ติดตอระบบงานเส้าชั้ม</li> <li>- ผู้รับผลกระทบด้านความรู้/ความรู้</li> <li>- ตัวบันทึกทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานรากหลังจากนั้นตรวจสอบว่าดูดทุกต่อตอนตัวตอระบบเส้าชั้ม</li> <li>● สถานีโทรทัศน์</li> <li>- จำนวน 1 จตุ บริเวณที่โครงสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>5) ก่อนดำเนินงานโครงการจะต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของอาคารก่อนที่มีการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปบ้านพักอาศัย ที่อยู่โดยรอบอีกรอบเพื่อเก็บสภาพอาคาร ภายหลังจากการเสียบเข็ม และการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแล้วเสร็จ</p> <p>6) จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารใกล้เคียง</p> <p>7) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการอีก 6 เดือนหลังจากการดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ทางโครงการต้องให้ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการให้แก่ ชุมชนโดยรอบ</p> <p>8) จัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารซึ่งเกิดในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ</p> <p>9) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายในกรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวัฒน์ยุกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 11/134 หน้า

## ፩፻፲፭ ቅዢያንተው አዲስ/ይጋብቃዎችናሆነዎች

માત્રાનુદ્ધરણ 2558

MEJIAUNIEN 2558

የኢትዮጵያ 12/134 አንቀጽ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบพ่างสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทำต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และหลักจัดการที่จะนำไปใช้ มาตรการป้องกัน และหลักจัดการที่จะนำไปใช้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	โครงการสร้างอาคารซึ่งคือไปต่อ โครงการพืชทางเดิน ตั้งนั้น โครงการนี้จึงได้กำหนดให้มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>2) จัดให้มีวิธีการตรวจสอบผลกระทบจากการพัฒนาด้วยการติดต่อโครงการให้ได้ยิน ก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารให้ถูกต้อง</p> <p>3) ก่อนดำเนินงานโครงการต้องเข้าไปสำรวจ อาคารที่อยู่เบื้องต้นโดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูล สถาพเดิมของอาคารก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการก่อสร้างมาหากงานเสียหาย</p> <p>4) จัดให้มีการพัฒนาการซ่อมแซมหลังการก่อสร้าง แม้กระทั่งหลังการก่อสร้างอาคารทุกครั้งที่มีการก่อสร้างอาคารทุกครั้งที่มีการก่อสร้าง</p> <p>ความเสียหายต่ออาคารซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่โครงสร้างไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่จะสามารถดำเนินงานในโครงการ</p>	<p>สืบประดิษฐ์ ภาคที่ 1 ศรีรัง ตันตระ ระบบเวลาภารต์ร่วง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบตามมาตรฐานของโครงสร้างที่มีการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด และจัดตั้งทีม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อมาตรฐานของโครงสร้าง ตามมาตรฐานที่ต้องการ ผ่านการติดตามตรวจสอบ ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานนโยบายและแผน พัฒนารัฐธรรมชาติ และสังฆภัตต์ ตามมาตรฐานของโครงสร้างที่มีการก่อสร้าง</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแอลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>
1.6 ศุนย์พาณิชย์	แหล่งน้ำผิวน้ำในรัศมี 1 กม. จางพื้นที่โครงสร้าง ได้แก่ คลองบางปะซื่อ คลองบางปะน้ำ คลองบางปะหุ และคลองบางผักหนาน ปัจจุบัน ใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ และระบายน้ำเสีย แต่เมืองนี้อยู่กว่า 20 มก./ล. กำลังการรับน้ำเสียเข้าระบบ 92% ทำให้น้ำที่มีค่าป่าเบี้ยต่อระบบอยู่ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนที่แหล่งระบายน้ำจะได้รับการบำบัดน้ำเสีย	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากน้ำที่ออกสู่ร่างกายใช้ถังสำเร็จรูปขนาดกรองต่ำ-กลาง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียได้ไม่ oy กว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าป่าเบี้ยต่อการบำบัดน้ำเสีย 250 มก./ล. มีปรับสิทธิ์ภายในการจำบัญชี 92% ทำให้น้ำที่มีค่าป่าเบี้ยต่อระบบอยู่ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนที่แหล่งระบายน้ำจะได้รับการบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>วิธีการจัดการ - ตรวจสอบการทําความสะอาด ระบบบำบัดน้ำเสีย และรักษาความสะอาดของท่อระบายน้ำที่ติดตั้งติดกัน ตลอดจนการกำกับดูแลของผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ช่างเดินท่อระบายน้ำที่ร่วงตัว/ชำรุด ระบบระบายน้ำท่อรั่ว</li> </ul>

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

รับรองจำนวน 13/134 หน้า

(นายไกรวิทย์ ลุวะภิญญา)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแอลนด์ จำกัด

(นางสาวนันดาฯ ลิบบีเนชั่น)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอมชั่นแอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่อยู่อาศัย	มาตรการป้องกัน และกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความตระหง่าน
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	โดยใช้ตั้งสำเร็จรูปชนิดกรอบ เติมอุกกาลา โดยระบบน้ำบ่อค้นได้ต้องสามารถบำบัดน้ำเสียได้ในนั้นอย่างกว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าเบื้องต้นน้ำเสียซึ่งระบบ 250 มก./ล. มีประสิทธิภาพในการกำจัดบ่อต 92% ทำให้น้ำที่ทิ้งเมื่อค่าเบื้องต้นน้ำเสียออกไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนที่จะปล่อยระบายน้ำออกสู่อ่างบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยไม่ต้องน้ำด้วยน้ำผิวดินแต่อย่างใด	<p>สร้างรั้วนะเพื่อตัดกรายการของน้ำเสียที่หลั่งลงในช่องทางเดินน้ำที่ต้องการจะตัดขาดจากน้ำเสียที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในธรรมะบานยังน้ำที่ควรขยะครองครองการ แหล่งจดให้มีการเก็บศักดิ์สุ่นก่อตัวสู่รั้ว ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน</p> <p>จัดสร้างบ่อพักน้ำขั้วครัว เพื่อตัดแซงทางเดินน้ำทิ้งที่บ่ออนสบออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของระบบประปาและน้ำทิ้งที่บ่อตัดขาดจากน้ำทิ้งที่บ่ออนสบออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อป้องกันห้องน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของศักดิ์สุ่นก่อตัวสู่ห้องน้ำที่ห้องน้ำชั่วคราว ห้องน้ำต้องตั้ง</p> <p>จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำชั่วคราว และบ่อตัดคืนทางเดินน้ำทุกๆ สี่ปีครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันและกำจัดของต้นทางเดิน</p> <p>จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำชั่วคราว และบ่อตัดคืนทางเดินน้ำทุกๆ สี่ปีครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันและกำจัดของต้นทางเดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผน มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนที่ดำเนินงานนโยบายและแผนที่พยากรณ์รวมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแม่นต์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	การก่อสร้างฐานรากอาคารใช้เสาเข็มเจาะ หยอดลึกถึงระดับดินดาน จานวนจะเป็นการทดสอบคุณภาพฐานราก ทั้งนี้ ซึ่นน้ำบาดาลในบริเวณกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ มีชั้นน้ำบาดาลซึ่งบนสุดคือ ซึ่นน้ำมากธุษณะน้ำครา	1) กำจัดให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ดำเนินการรื้อกลับและเชิงสะท้อนรั้ว ตั้งน้ำ 1.1) จัดทำภาคผนวกของรับมุมถมฝอยที่ถูกสูญเสียขณะที่สูงกว่าก่อตัวด้วยถังรองรับน้ำดินโดยหั่งถังรองรับด้วยโครงสร้างพิเศษ ถังรองรับด้วยโครงสร้างพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผน มาตรการติดตามตรวจสอบ</li> </ul>

พัฒนากิจการ 2558

พัฒนากิจการ 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแม่นต์ จำกัด

(นางสาวนันวิสาณ์ ฉันนะเตต)

รับรองจำนวน 14/134 หน้า

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนราม ศรีษะฐ์และนพ. จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)	<p>ซึ่งมีความลึกลงจากผิวดินประมาณ 50 ม. อิกหั้งบริเวณพื้นที่โครงการจัดอยู่ในเขตวิกฤต น้ำบาดาลไม่นอนถูกต้องให้มีการขุดเจาะไข้น้ำบาดาล โดยแหล่งน้ำใช้ในระยะก่อสร้างมาจากการประปานครหลวง ดังนั้นจึงคาดว่าไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่รบกวนต่อระบบพิศทาง และระดับน้ำใต้ดิน ส่วนผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินที่อาจเกิดจากน้ำซึ้งขยะมูลฝอยนั้นเนื่องจากมูลฝอยในระยะก่อสร้างจากคุณงานจะถูกรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ แยกประเภท และควบคุมไม่ให้มีการกองมูลฝอยไว้บนพื้นดิน ก่อสร้างหรือกลางแจ้งโดยตรงเพื่อรอการเก็บขยะโดยสำนักงานเขตบางพลัดทุกวัน ดังนั้นโครงการจึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>และดังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ล. ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ</p> <p>1.2) จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างและต้องปักคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรักษาเก็บขยะไว้จนกว่าจะถูกนำออก</p> <p>1.3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางพลัด หรือบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>1.4) จัดหารถขนเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีผ้าใบคลุมมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจาย</p> <p>2) ตรวจสอบสถานที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>3) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคุณงานก่อสร้างโดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 11.2 ลบ.ม. และต้องมีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับผิดชอบ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโภวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๖๒๙๗

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 15/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ ในส่วนของการบริหารประเทศ	มาตรการที่ดีตามที่ควรจะสถาปนา <sup>๑</sup> ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ดีตามที่ควรจะสถาปนา <sup>๑</sup> ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>๒. ภาระผูก负责任ที่รัฐบาลต้องรับ</b>			
<b>๒.๑ ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)</b>	โครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ที่จดอยู่รัฐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และ พาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่เพื่อหมายและสมมติการอนุรักษ์อย่างเดียว สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีการทำลายไว้แล้ว แต่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่หายใจได้สูญพันธุ์ไปอย่างตั้งมั่น กิจกรรมทั้งในระยะ ก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในระดับต่ำ		<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเอาจริงเอาจังโดยใช้ผู้สำรวจป่าชนิดกรองเพื่อติดตามความเสียหาย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาฯ บูรณาภิการ 16/134 หน้า</li> </ul>
<b>๒.๒ ทรัพยากรชีวภาพ ในแหล่งน้ำ</b>	แหล่งน้ำฝั่นในรัฐมี 1 กม. จากน้ำที่โครงการได้แก่ คลองบางจาก คลองบางปี้ชัน คลองบางปะหุน และคลองบางผางพานาม ปัจจุบันใช้ประมงชนเพื่อการประมงน้ำ และรุบรวมน้ำสีฟ้า แต่ไม่มีการใช้ประมงชนในกรุงเทพ-ปริมุกต์อย่างใด โครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการทั้งในระยะ ก่อสร้างและดำเนินการก่อนระบายน้ำออก ที่น้ำที่ดีที่สุดในโครงการทั้งหมด โครงการจะรับประทานน้ำเสียที่ออกมายังแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำท่าจีน ที่มีค่าปริมาณต่ำกว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าเบ็ดเตล็ดอย่างกว่า 250 ลบ.ม./ศ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากน้ำก่อสร้างโดยใช้ผู้สำรวจป่าชนิดกรองเพื่อติดตามความเสียหาย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาฯ บูรณาภิการ 16/134 หน้า</li> <li>จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่ออกมายังแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำท่าจีน ที่มีค่าปริมาณต่ำกว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยใช้ผู้สำรวจป่าชนิดกรองเพื่อติดตามความเสียหาย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาฯ บูรณาภิการ 16/134 หน้า</li> </ol>	

พฤษจิกายน 2558

พฤษจิกายน 2558

รับรองจำนวน 16/134 หน้า

(นายไก่กิจ สุวัฒน์กุล)  
กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

(นางสาวรัตน์สันติ ฉินนະໂສຕ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรามา คอปอร์เรชันส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ยังคงประกอบอาชญากรรมเสื่อม และคุณธรรมทางการ	<p><b>ผลการพบต่อสืบ夷ศรีมหานาถศักดิ์</b></p> <p>ใบปั๊ะระบบบัญชีสากลารณะ ซึ่งจะได้รับการ นำบัตรให้มีคุณภาพน้ำพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด และจะไม่ได้ระบุรายชื่อที่ลงทะเบียน แหล่งน้ำผู้วัฒน์โดยตรง ต้องมีคณะกรรมการต่อหัวหน้าการ ศึกษาในแหล่งน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขหลักทรัพย์เสื่อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลระบบห้ามเสื่อมและสำนักงาน เขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแอลนต์ จำกัด</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3. ยุทธการต่อปรับใช้กฎหมาย</b></p> <p>การใช้ประยุทธ์คุณที่ดีในกระบวนการคุ้มครองการก่อสร้าง เดิมเป็นตัวลดพังท์ฟรัพย์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ปัจจุบันได้ร้องขออนุสิริจารุรักษ์อย่างล้า เหตุสิ่งพิมพ์ อาคารพานิชย์สูง 2-3 ชั้น ทางทิศใต้ และ อาคารพานิชย์สูง 3 ชั้น บริเวณทางเข้า-ออก ที่ อยู่ในชั้นต่อนกการขออนุญาตรื้อถอน ทั้งนี้ เมื่อ โครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารชุด พักอาศัย จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะ การใช้ที่ดินไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้าง โครงการเป็นการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการ แต่งตั้งทำเนียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกับ ในการก่อสร้างไม่มีกรรมที่ก่อความรุนแรงจน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพพื้นที่ โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p> <p><b>3.1 การใช้ประยุทธ์คุณ</b></p> <p>1) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด</p> <p>2) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>
ยังคงประกอบอาชญากรรมเสื่อม และคุณธรรมทางการ	<p><b>3.2 การใช้ประยุทธ์คุณ</b></p> <p>การใช้ประยุทธ์คุณที่ดีในกระบวนการคุ้มครองการก่อสร้าง เดิมเป็นตัวลดพังท์ฟรัพย์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ปัจจุบันได้ร้องขออนุสิริจารุรักษ์อย่างล้า เหตุสิ่งพิมพ์ อาคารพานิชย์สูง 2-3 ชั้น ทางทิศใต้ และ อาคารพานิชย์สูง 3 ชั้น บริเวณทางเข้า-ออก ที่ อยู่ในชั้นต่อนกการขออนุญาตรื้อถอน ทั้งนี้ เมื่อ โครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารชุด พักอาศัย จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะ การใช้ที่ดินไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้าง โครงการเป็นการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการ แต่งตั้งทำเนียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกับ ในการก่อสร้างไม่มีกรรมที่ก่อความรุนแรงจน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพพื้นที่ โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานการร่องก้นและแก้ไข มาตรการเบื้องต้นที่ดีตามที่ขอ ผลการพัฒนาเสื่อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทั่วพยานธรรมาธิตราตีและ ร่วมก่อการก่อสร้างตามที่ขอ บังคับ ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแอลนต์ จำกัด</li> <li>- เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

รับรองจำนวน 17/134 หน้า

พฤษภาคม 2558

ເວລືອກໂທຕີເອກະພາບ

ជំខាន់បានឈរក្នុងបាយក្រាសពីរដ្ឋទឹក និងសារពីរដ្ឋទឹក និងសារ

ເຕັມຕົ້ນ ຖະແຫຼງການ ແລ້ວ ໂຄດຖິ່ນ/ໄຕເປັນອຸ່ນຕົມຕົ້ນ ເພື່ອຮັບ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ในเชิงพาณิชย์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร	<p>การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้เส้นทางหลัก ถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร และถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวนเที่ยวการขนส่งที่เกิดจาก การก่อสร้างโครงการประมาณ 59 คัน-รถยนต์ นั่ง (PCU)/ชม. ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนรอบๆ โครงการเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากการดับการให้บริการของถนนโครงการข่ายจะพบว่า ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นสูงสุดรายชั่วโมงเท่ากับ 22 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU)/ชม. ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ปริมาณจราจรดังกล่าวจะส่งผลให้ถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร และถนนจรัญสนิทวงศ์ มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากการดับการให้บริการของถนนโครงการข่ายจะพบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก การก่อสร้างโครงการฯ ไม่ทำให้ระดับการให้บริการของถนนที่ทางแยก (Level of Service; LOS) ของเส้นทางคุณภาพดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยพบว่า ระดับการให้บริการที่ทางแยกไม่ลดลงไปจากเดิม เนื่องจากระดับการให้บริการในปัจจุบัน</p>	<p>1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ยึดล้ออุปกรณ์ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานข้ายা�ยวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้าเข้าไปในผู้การจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกໄไปร่วงหล่นบนผู้การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระเบนของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผู้การจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>5) กำหนดช่วงเวลาในการข้ายा�ยวัสดุก่อสร้าง โดยขนส่งในช่วงเวลา 22.00 น. – 5.00 น. ยกเว้นรถคอนกรีตผสมเสร็จระหว่าง 10.00-15.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอก</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสียหายของผู้คนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ</li> <li>ห้ามรถบรรทุกของโครงการจอดริมถนนสาธารณะ</li> </ul> <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>ตรวจสอบไม่ให้บรรทุกจอดกีดขวางถนนสาธารณะทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส่วนราชการนโยบายและแผน</li> </ul>

พฤศจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 18/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)	อยู่ในระดับต่ำ (LOS F) อยู่แล้ว	<p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุยควบคุม และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่yanพาหนะบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง และรังสีบริเวณท้ายรถชนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ห้างนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่yanพาหนะ สังเกตเห็นรถตั้งก่อนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>8) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดของกรรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม</p> <p>9) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาๆให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>10) ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤศจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

๑๕๙

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 19/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก 12) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกสุดก่อสร้างภายในออกโครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนไม่เกิน 60 กม./ชม. และภายในโครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.	
3.3 การใช้น้ำ	โครงการอยู่ในเขตให้บริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาบางกอกน้อย ทั้งนี้โครงการมีความต้องการใช้น้ำในช่วงการก่อสร้างประมาณ 14 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้จากการก่อสร้างซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ	1) จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ตรวจดูครัวรั่วซึม หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 3) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

๕๖๓๙ ๒

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสเต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 20/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม/ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้า	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เชียงใหม่ โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบของการไฟฟ้านครหลวงในระดับต่ำ	1) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 3) ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบเรียบและถูกต้องตามมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><b>ผู้รับผิดชอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	มูลฝอยจากงานก่อสร้างประมาณ 0.6 ลบม./วัน จะถูกรวบรวมใส่ถังขยะขนาดประมาณ 200 ลิตร แยกประเภทถังรองรับมูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเปียก และมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ และประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัดทุกวันหรือตามความเหมาะสมต่อไป	1) กำชับผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องดำเนินการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุ ก่อสร้าง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ด้านที่ตรวจดู</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพที่ร่องรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดี</li> </ul> </li> <li><b>วิธีการจัดการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพที่ร่องรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรค</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๖๙๒

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 21/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดให้มีสถานที่เก็บภายใต้พื้นที่ก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะนำไปรวมที่ในพื้นที่ดินของบริษัทผู้รับเหมาอย่างน้อยทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) และมูลฝอยแห้ง (ถังสีเหลือง) ตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่สำนักงานก่อสร้าง ชั่วคราว และประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด เก็บขยะทุกวัน หรือตามความเหมาะสม</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ภายในสำนักงานก่อสร้างชั่วคราว และประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขยะ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 จุด และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าซื้อขาย 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> </ul> <p>1.2 จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และต้องปักคุลุมด้วยผ้าคุลุม มิดชิดเพื่อการเก็บขยะกำจัดต่อไป</p> <p>1.3 ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางพลัดหรือบริษัทเอกชนข้ามมาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรอบรับมูลฝอยชำรุด หรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ทดแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ช่วงเวลาที่ตรวจจด/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ผู้จัดการโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558 \_\_\_\_\_

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558 \_\_\_\_\_

๕๔๙/๒

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับเรียนจำนวน 22/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และศูนย์กลางทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน-แก้ไขเบิกบานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>1.4 จัดหารถขนเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีผ้าใบคลุมมิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นหรือฟังกระจาย</p> <p>2) จัดสร้างปล่องทึ้งเศษวัสดุก่อสร้างของอาคารและทำรากันล้อมพื้นที่รวมรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการปนเปื้อนของเศษมูลฝอยต่อพื้นที่ภายนอก</p> <p>3) กำขับให้คนงานทิ้งมูลฝอยในที่พักมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น</p> <p>4) ตรวจสอบสภาพที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>5) เก็บรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน และคัดแยกส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขายให้กับเอกชนที่รับซื้อเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัด</p> <p>6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับซื้อรังเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ</p> <p>7) กำหนดให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากขยายมูลฝอยหรือเศษวัสดุของโครงการ โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและประสานเพื่อหาแนวทางชดเชยเป็นกรณีไป</p>	

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 23/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพทางน้ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างประมาณ 11.2 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ถังสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศ หรือเทียนเท่า โดยระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าบีโอดีน้ำเสียเข้าระบบ 250 มก./ลิตร มีประสิทธิภาพในการกำจัดบีโอดี 92% ทำให้น้ำทึบมีค่าบีโอดีระหว่างออกไม่เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนปล่อยระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนที่จะปล่อยระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากงานก่อสร้างโดยใช้ถังสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศ หรือเทียนเท่า ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 11.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่าบีโอดีน้ำเสียเข้าระบบ 250 มก./ลิตร มีประสิทธิภาพในการกำจัดบีโอดี 92% ทำให้น้ำทึบมีค่าบีโอดีระหว่างออกไม่เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนปล่อยระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบและสูบตะกอนออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>3) จัดให้มีการสูบากตะกอนในถังเกราะภายนอก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และรื้อถอนห้องน้ำห้องส้วมให้เรียบร้อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS)</li> <li>ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมัน และไขมัน (Fat Oil and Grease) ทีเคเอ็น (TKN)</li> </ul> </li> <li>● <b>สถานีตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายนอกระบบระบายน้ำทั้งสาย主管จำนวน 1 จุด</li> </ul> </li> <li>● <b>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>● <b>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</b></li> <li>● <b>ผู้รับผิดชอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาเนนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาเนนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๔๗

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนิสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิรม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 24/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำ และ ป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนใหญ่มีสาเหตุ มาจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่ ระบายน้ำชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำ เกิดการอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังได้ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1) จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว สำหรับระบายน้ำฝายน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ที่ปลายทาง ระบายน้ำต้องก่อสร้างบ่อตักตะกอนดิน เพื่อดัก<sup>ก</sup> เศษดิน ทรัพย์ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ</p> <p>2) หมั่นทำความสะอาดระบายน้ำและบ่อตัก ตะกอนให้ปราศจากเศษ วัสดุ มูลฝอยตกค้าง เมื่อ<sup>ก</sup> เสร็จสิ้นการก่อสร้างในแต่ละวัน</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ก่อของเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็น ระเบียบ มีผ้าใบปูคลุมอย่างมิดชิด และควรอยู่<sup>ก</sup> ห่างจากระบายน้ำของโครงการ ตามความ เหมาะสม</p> <p>4) ขุดลอกระบายน้ำ และบ่อพักเป็นประจำ</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับ<sup>ก</sup> ข้อร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ</p> <p>6) กำหนดให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการ ระบายน้ำจากพื้นที่โครงการ โดยต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและประสานเพื่อหา แนวทางชดเชยเป็นกรณีไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<sup>ก</sup> ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><b>ผู้รับผิดชอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558 \_\_\_\_\_  
 (นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
 กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558 \_\_\_\_\_  
 (นางสาวนันวิสาข์ อินโนสेट)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 25/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและศุภภาพด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	ผลกระทบในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท สภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระหว่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนงาน ความปลอดภัยต่อสาธารณะ รวมถึงมลพิษจากฝุ่นละออง หรือเสียงรบกวน เป็นต้น ผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของคนงานก่อสร้างและประชาชนใกล้เคียง ได้ทั้งนี้ในระยะก่อสร้างโครงการอาคารสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง อาทิเช่น เศษวัสดุ ตกหล่นจากตัวอาคาร ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตลอดจนอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	<p>1) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น</p> <p>2) จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของห้องคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ</p> <p>3) จัดทำแผนตายानรับรองอาคารเพื่อกันเศษวัสดุ ร่วงหล่น</p> <p>4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/แวนตานิรภัย ปลักอุดหู ฯลฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนคนงานและลักษณะงาน</p> <p>5) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>6) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน รวมทั้งประชาชนใกล้เคียง</p> <p>7) จัดให้มีมาตรการประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามจนเกินชีด ความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี</p>	<p><b>สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน</li> </ul> </li> <li>● <b>วิธีการจัดการ/ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดมาแล้ว)</li> <li>- บันทึกสถิติและตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ตรวจสอบสภาพและการติดตั้งแผงกันวัสดุติดหล่นและวัสดุปิดกันตัวอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผงกันวัสดุติดหล่น</li> <li>- วัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

๕๓๙/๒

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 26/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลงชื่อผู้ประกอบห้าง ร้านและยืนยันความถูกต้อง	ผลการประเมินมาตรฐานที่ต้องมี	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อรองรับมาตรฐานที่ต้องมี	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อรองรับมาตรฐานที่ต้องมี
3.8 อาศัยอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<p>8) จัดให้มีที่ครองบัญชีอยุต্থรอยที่ถูกดูแลอย่างดีและกันน้ำก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือจำatic ระหว่างระยะเวลาการทำงานที่สัมผัสถักประดับเปลี่ยงตั้งตามประมาณการของห้องน้ำตามมาตรฐานที่ดีโดย</p> <p>9) ปิดกันพื้นที่ก่อสร้างด้วย รั้วทึบสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังพื้นที่หนีภัยทางที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่อาจก่อสร้างและติดตั้งป้ายและตัวหนาที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>10) จัดให้มีเว้าสุดตืบ (ผู้ใดเห็นอุบัติเหตุ) กันด้วยยาการ ตลอดแนวด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>11) กำหนดไม้ไท่เครื่องจักรกลและเครื่องรีดอิฐสำหรับห้องนักพัฒนาและการ</p> <p>12) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในยุ่งว่างที่การทำงานของก้านเครนเข้าใกล้ลั่นขนาดที่ติด และกำหนดให้ก้านเครนจัดกอตอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโคงการเท่านั้น</p> <p>13) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ</p> <p>14) จัดให้มีมาตรการป้องกันงานดูดติดต่อของรั้บกการสันสนับสนุนจากหน่วยงานต้นแบบที่ดี เคียงค่ายที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน จึงเก็บกันข้อมูลความสามารถของอุบัติเหตุเพื่อแก้ไข</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วิธีการจัดการ</li> <li>- ตรวจสอบสภาพและการติดตั้งแผงกันเว้าสุดตืบห่างล่อนและวัดตืบ กันด้วยยาการ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดหรือเสียหาย ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยที่</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความมั่นคง</li> <li>- ทุกวัน ตรวจสอบระยะเวลา การก่อสร้าง ตลอดจนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่รับผิดชอบ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คุณภาพรวม</li> <li>- ผู้พัฒนาด้วยไปรู้และเชิงพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ วิธีการจัดการ</li> <li>- ตรวจสอบรั้บกการสันสนับสนุนจากหน่วยงานต้นแบบที่ดี เคียงค่ายที่สุด ที่ได้รับผลกระทบจากการต่อของรับกการ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำ</li> </ul>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อรองรับมาตรฐานที่ต้องมี</p>

พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน 2558

รับรองจำนวน 27/134 หน้า

(นายไกวิทย์ สุวัฒน์ยุทธ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

(นางสาวนินภัย ลิมบวนิสิต)

ผู้อำนวยการรับผิดชอบ/บริษัท พโนรามา คอนโดแม่น้ำ จำกัด

เอกสารที่ 1 (ต่อ)

MEMOIR 2558

ພັດທະນາຖາວອນ 2558

รับเรื่องจำนวน 28/134 หน้า

## การนักการผู้มีอำนาจ/บริษัท ชนาแลนด์

ผู้สำนักงานใหญ่การศึกษาด้วยตนเอง พร้อมร่วมฯ ศูนย์ติดตามและประเมินผลฯ จึงได้

ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรฐานการประเมินผล สิ่งแวดล้อมและคุณภาพฯ		มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด และน้ำเสียไปยังบึงบัว	
มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.8 อาทิร่วอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	ผู้ดูแลพื้นที่และจราจรติดขัดและการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	<p>มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดและน้ำเสียไปยังบึงบัว</p> <p>มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดและน้ำเสียไปยังบึงบัว</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดและน้ำเสียไปยังบึงบัว</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
		<p>ผู้ดูแลพื้นที่และจราจรติดขัดและการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดและน้ำเสียไปยังบึงบัว</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดและน้ำเสียไปยังบึงบัว</p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

二  
三

รัฐธรรมนูญ 29/134 หน้า

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ/କାଳାବ୍ଦୀପତ୍ର

ผู้เขียนนวนิยายและตัวอ่าน/ปริญญา พโนธุ์รำ คุณซึ่งเป็นส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบอันทางสิงแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)		<p>6) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานข้าย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก และรถคอนกรีตผสมเสร็จภายในโครงการโดยไม่ไปให้จอดรถริมถนนสาธารณะภายนอกโครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>7) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ และหากพบความเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>8) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนจัดเตรียมจุดล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยกต่อไปร่วงหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>9) ห้ามพนักงานขับรถบรรทุกดื่มสิ่งมึนเมาโดยเด็ดขาด</p> <p>10) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน เพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบในระดับหนึ่ง</p> <p>11) ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๓๙/๒

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 30/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพฯ	ผู้ดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการดำเนินกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
<p><b>3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</b></p> <p>(ต่อ)</p>		<p>ผลการประเมินความปลอดภัยในการทำงานที่ส่งผลกระทบต้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกและหัวอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากน้ำยาทำความสะอาดที่อันตรายที่เป็นศักยภาพและมีจำนวนคงที่มาก ทำให้พื้นที่ที่ถูก污染เสื่อม化 และก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากคุณงานก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในเชิงบวกและพัฒนาต่อไป</p>	<p>1) บรรลุได้ที่กิจกรรมก่อสร้างโดยการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินซึ่งเกิดจากโครงการที่ไม่มีมาตรการดูแลความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจดเก็บข้อมูลจากการก่อสร้างโดยการใช้เครื่องจักร 2) บรรลุได้ที่มีการตรวจสอบประวัติคุณงาน ใช้เครื่อง量ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานก่อนรับเข้ามาปฏิบัติงาน โดยคุณงานที่มีภาระงานไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่องอย่างดูดงานจนกว่าจะหายขาด</p> <p>3) บรรลุและควบคุมคุณงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะ การทำลายร่างกาย และการหล่อเลี้ยงหัวใจคุณงานด้วยกันเองหรือระหว่างคุณงานกับคุณในหมู่คนในกลุ่มเดียวกัน</p> <p>4) บรรลุได้ที่กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมที่บริเวณโครงการที่มีจำนวนที่มาก เกิดขึ้นที่ดูแลและการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คุณงานและยานพาหนะทางต่างๆตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>5) บรรลุได้ที่ทำประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของทั้งคุณงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ</p>

พฤษภาคม 2558

จ.สุราษฎร์ฯ

รับรองจำนวน 31/134 หน้า

(นายไกวิทย์ สุวัฒน์ยงค์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแอลด์ จำกัด

(นางสาววันวิสาท์ มินเนอร์ส)

ผู้สำนักงานธุการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบองค์กร สิ่งแวดล้อมและภารกิจทางฯ	ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรการป้องกัน และแผนการรับมือสำหรับสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ แผนการป้องกันและเฝ้าระวัง
3.8 สถานะของมลพิษและความ ปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	ระหว่างคนงานตัวயก่อนหรือกับคนใน ชุมชน การเพื่อรับจ่ายของโรคติดต่อที่มา จากคนงาน และความปลดปล่อยในชีวิตและ ทรัพย์สินของชุมชนในภัยเคียง เป็นต้น	<p>6) จัดเตรียมระบบป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตามที่มี ความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาในเว็บ ศูนย์ก่อตัว ได้แก่ น้ำดื่ม ห้องสุขา ระบบบำบัด น้ำเสีย และระบบกำจัดมูลฝอย เป็นต้น</p> <p>7) ห้ามเล่นการพนันและดื่มน้ำเครื่องในบริเวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ บ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</p> <p>8) จัดให้มีบุคลากรสำหรับป้องกันภัยเบื้องต้น และกำหนด มาตรฐานงานกันส่วนพนักงานมาใกล้เคียง ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>9) จัดให้มีหมายเหตุบุคคลนี้ที่ผู้พักอาศัยซึ่งเคยเดินทาง ติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุโดยร่วมมือหากมี</p> <p>10) กรณีที่คนงานก่อสร้างคนงาน ส่วนกลางเดือดร้อน ทำให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชน และพื้นที่บริเวณนี้โดยตรง แจ้งขอใบอนุญาตการและ ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ และจัดให้มีมาตรการชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	● ตรวจสอบสภาพผู้มาบุกเบิกต้นที่เข้ามาใน ปีดกันตัวอาคารในช่วง ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และมีความปลอดภัยเป็น
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	ในด้านการป้องกันอัคคีภัย เป็นองค์กร ก่อสร้างจะต้องใช้ไม้ manganese เพิงหรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรรถ หรืองานก่อสร้างในบางชั้นตอน เช่น งาน	<p>1) ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/ กฎหมายที่ได้รับรองกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด</p> <p>2) จัดให้มีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในที่ที่ปลอดภัย จัดตั้ง ห้องซึ่งสามารถรับมือได้ในที่ที่ปลอดภัย เช่น บน</p>	● รับรองจำนวน 32/134 หน้า

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

จันทร์

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

(นางสาววันิสาฯ นิมนน์สถา)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแอลด์ จำกัด  
ผู้อำนวยการรับผิดชอบ/บริษัท พโนรมนา คอมมูนิเคชันส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	เชื้อมโลหะ และการเกิดอัคคีภัยจากการทึบบุหรี่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลุกไฟม้วนสุด ก่อสร้างได้	<p>เศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียง และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง</p> <p>3) จัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ในที่ปลอดภัยโดยต้องมีรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย</p> <p>4) จัดให้มีถังเคมีดับเพลิงขนาดถังละ 4.5 กก. ติดตั้งบริเวณสำนักงานก่อสร้างโครงการจำนวน 1 ถังบริเวณสถานที่เก็บวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 ถังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 ถัง/ชั้นเพื่อรับจับอุบัติเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเพลิงใหม้และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>6) จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่หัวหน้าคนงานและคนงานก่อสร้าง</p> <p>7) ควบคุมการเชื้อมหรือตัดโลหะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต</p> <p>8) กำหนดให้ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>ประจำทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำทุก 3 เดือน</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

๕๔๓๖/๒

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 33/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
<b>4. คุณภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>	<p>อย่างไรก็ได้โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนี้</p> <p>ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ช่วงเวลาในการรื้อถอนอาคารและระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน</p> <p>2) กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการที่อยู่นอกเหนือจากการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้เจ้าของโครงการพิจารณาดำเนินมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และแจ้งให้ชุมชนรับทราบ</p> <p>3) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงานมิให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและกับประชาชนใกล้เคียง</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5) จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๔๓๙๗

(นางสาวนันวิสาห์ อินโนเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 34/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)		<p>6) ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุชื่อโครงการ หมายเลขอรหัสพทหรือช่องทาง ติดต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง</li> <li>- แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนไว้ให้ชัดเจน</li> </ul>	
	<p><u>ผลกระทบด้านความสงบสุขของชุมชนจากกิจกรรมการก่อสร้าง</u></p> <p>กิจกรรมในการก่อสร้างจะมีผลกระทบบนด้าน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จาก คุณงาน เช่น การส่งเสียงดังและใช้วาจาที่ไม่ เหมาะสมของคุณงาน การสอดส่องของคุณงาน ربกวนต่อบ้านเรือน/สถานประกอบการ โดยรอบ และจากกิจกรรมการก่อสร้างในช่วง การปรับพื้นที่ การทำฐานราก การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบ ถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา การก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนก่อน การก่อสร้างโครงการ</p> <p>2) เลือกใช้เทคนิคเสาเข็มเจาะ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ ด้านแรงสั่นสะเทือนและแรงดันดินจากการตอกโดยตรง</p> <p>3) จัดให้มีวัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>4) ติดตั้งรั้วข้าวครัวสูง 6 ม. ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นจากการก่อสร้างและลดระดับเสียงลงได้</p>	

พฤศจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นายไกวิทย์ สุวันนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558 \_\_\_\_\_

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนนท์สุด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 35/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>5) จัดให้มีห้องเพื่อใช้ในการตัดกระเบื้อง กระจก และ อลูมิเนียม</p> <p>6) กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างงานเสาเข็ม และงานที่มี เสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (08.00-17.00 น.) และห้ามทำกิจกรรมใดๆ หลัง 22.00 น. โดยกำหนดให้ หยุดการก่อสร้างในวันเสาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงดัง รบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้สอดคล้องกับภูมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็น ให้ขออนุญาตทำงานจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป และให้แจ้งชุมชน รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก รวมทั้ง จำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.</p> <p>8) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระยะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง</p> <p>9) ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป มาเมื่อความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการ ชนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมาก/แวนตานิรภัย ปลอกอุดหู ฯลฯ ให้เพียงพอ และ เหมาะสมต่อจำนวนคนงานและลักษณะงาน</p>	

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 36/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรของพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางการเมือง	ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สถาบันนักวิชาการและนักวิจัย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง</p> <p>และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)</p> <p>11) จัดทำพันทึกจดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและถังแยกสำหรับใน งานก่อสร้าง ให้เรียบร้อย โดยต้องมีร้าวเลื่อมรอบ และ ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย</p> <p>12) จัดให้เครื่องดับเพลิงมีอัตรา หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย อีนๆ ที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>13) กำชับให้ผู้รับเหมาภายนอกสร้าง ดำเนินการจัดการมูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขาทักษิณ化 ซึ่ง ประกอบด้วยถังรองรับมูลฝอยเบี่ยง ถังรองรับ มูลฝอยเหลว ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับ มูลฝอยอันตราย ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ ก่อสร้างให้เพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และต้องประกาศศูน্তความไม่ถ้วน มีติดตั้งเพื่อรักษา เงินของไปบังคับต่อไป</li> <li>- ติดตั้งประตูสามารถไม่สำเนียงกับประตูเดิมที่บ้านเก่าบน บุกฝ่ายหลัก โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> <li>- จัดหารถขนเสษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดอย่างน้อย<sup>1</sup> ครั้ง/สัปดาห์ และมีผู้ใบอนุญาตซึ่ง เพื่อบ่องกัน การร่วงหล่นหรือหักแตกง่าย</li> <li>- กำชับให้คนงานพื้นที่ห้ามสูบอยู่ในพื้นที่ห้ามสูบอยู่ที่บ้าน จัดเตรียมไว้ท่าน</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>รับรองจำนวน 37/134 หน้า</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๘ _____ พ.ศ. ๒๕๖๑ _____</p> <p>(นางสาวนวินิตาฯ ฉันนะโลต)</p> <p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอมเพล็กซ์ จำกัด</p>

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๖๑



ພາກສະຫຼຸບທີ 1 (ເອົ້າ)

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ມາດຕະຖານາທີ່ 2558

三

รับสมัครงาน 39/134 หน้า

การบูรณะและซ่อมบำรุงที่ดินที่ต้องการให้เป็นที่ดินที่ดี (ดินที่ดีคือดินที่มีคุณภาพดี สามารถปลูกพืชได้ดี)

(伴สหราชวันวิสาขบูชา ฉัพินะโลสตา)

ផ្សេងៗនាយករដ្ឋបាលត្រូវបានរាយក្រឹង/ប្រធ័ន ពាណិជ្ជកម្ម គឺជាប្រធ័នត្រូវបានរាយក្រឹង

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ยังคงประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางศิลปะ	ผลกระทบต่อห่วงโซ่อิสระและก่อให้เกิดความเสียหาย	มาตรการด้านปรับปรุง แหล่งกำเนิดและแนวทางรักษา	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
<b>4.1 สถานศึกษา-สังคม และคุณค่าทางศิลปะ</b> <p>ผลกระทบต่อห่วงโซ่อิสระและก่อให้เกิดความเสียหาย</p> <p>ในระหว่างการก่อสร้างเจ้าของโครงการจะจัดเลี้ยงอาหารพิเศษอยู่ริบบ์หนามาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกันและกันแก่ไขผู้คนที่มาเยือน การดำเนินงานในคราวนาก่อสร้าง</p> <p>มาตรการดำเนินการลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อิสระและสิ่งแวดล้อม</p> <p>จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน</p>	<p>ผลกระทบต่อห่วงโซ่อิสระและก่อให้เกิดความเสียหาย</p> <p>จัดเลี้ยงอาหารพิเศษอยู่ริบบ์หนามาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกันและกันแก่ไขผู้คนที่มาเยือน การดำเนินงานในคราวนาก่อสร้าง</p> <p>มาตรการดำเนินการลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อิสระและสิ่งแวดล้อม</p> <p>จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้คนที่มาเยือน</p>	<p>มาตรการด้านปรับปรุง แหล่งกำเนิดและแนวทางรักษา</p> <p>1) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดให้มีกรรมการมีประภันภัยเพื่อขอเคลียร์ความเสียหายต่อสาธารณะเดียวไปได้จากกิจกรรม</p> <p>3) จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของพนักงาน และผู้ที่อาศัยโดยรอบ</p> <p>4) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรพย์สินของเจ้าของที่ดินข้ามเคียง โครงการต้องมีมาตรการลดผลกระทบตามมาตรฐานความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับประทานต่างๆ ที่เดินทางมาใช้บริการกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้ผู้ร้องเรียนเข้าไปพูดคุยที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันกิจกรรมก่อสร้าง</li> <li>- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับประทานต่างๆ ที่เดินทางมาใช้บริการกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้ผู้ร้องเรียนเข้าไปพูดคุยที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันกิจกรรมก่อสร้าง</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล</p> <p>ผู้อำนวยการสังเวสดล้อม/บริษัท ท่านแม่นด์ จำกัด รับรองลงนาม 40/134 หน้า</p> <p>(นางสาววันวิสาที ลิมนไบเตต)</p> <p>พฤษภาคม 2558 _____ วันที่ ๕</p> <p>พฤษภาคม 2558 _____ วันที่ ๕</p> <p>นายไกวพย์ สุวัฒน์ยุทธ์</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการสังเวสดล้อม/บริษัท ท่านแม่นด์ จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ</li> </ul> <p>5) จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของ เจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข	ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ผู้ป่วยกระจายจากการก่อสร้าง ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนงานและประชาชนใกล้เคียง รวมถึงการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่มาจากการก่อสร้าง โดยโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากคนงานเองและมาจากการที่เป็นพำนัชโรค ดังนี้		<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ</li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

๕๗๙๖

(นางสาวนันวิสาร์ อินโนเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 41/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพทางด้านสุขภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	<p>1) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืด เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต์ เป็นต้น ที่พุ่งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ สารก่อภูมิแพ้ยังกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบรุนแรงมากขึ้น</p> <p>2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสีย โรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ เป็นต้น เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรอตเชื้อ</p>	<p>1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>2) หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ</p> <p>3) จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำางที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทำสี เป็นต้น</p> <p>4) ติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 6 ม. ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>5) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปักคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปลี่ยนอยู่เสมอ</p> <p>6) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในกรณีที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม</p> <p>1) ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ</p> <p>2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p> <p>5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน</p>	<p>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ           <p>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ</p> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวัฒน์ยุกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

๕๖๔๗

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 42/134 หน้า

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

4.2 ԳՐԱՄ ԽԱՋԱՆ	ԳԼՈՒԽԱՆ (Ձ)	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรการ และผลกระทบต่อภาคบุญมีดังนี้	ผลการดำเนินการต่อไป และแผนฯ ของครบทั้งหมด	มาตรฐานการบริหารทั่วไป และแผนฯ ของครบทั้งหมด	มาตรฐานการบริหารทั่วไป และแผนฯ ของครบทั้งหมด
<p><b>4.2 ศรษฐภาพ และการ สาธารณสุข(ต่อ)</b></p> <p>เกิดจากภัยร้ายที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อสู่คน</p>	<p>2) สำหรับจังหวัดที่มีภัยคุกคามทางบริเวณที่พักเป็น ประจำ</p> <p>3) จัดให้มีจ้าหนันที่สาธารณะสุขาที่มาลีดพันยา ในกรณีที่ โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพืชผู้ป่วยเบรนท์พากษาศัย</p> <p>4) ปรับปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้ดูโปร่ง เพื่อ ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ตลอดจนถึงตรวจสอบ ไม่ให้มีแมลงอุบัติใหม่ในจานรองกระดาษต้นไม้ เพื่อไม่ให้เป็น<sup>แหล่งเพาะพันธุ์</sup></p> <p>5) จุดดูดซอก่อนในส่วนของระบบบำบัดระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำซึ่ง แหล่งสามารถขยายตัวของ โรค ไม่ได้เกิดการอุดตัน</p> <p>6) ตรวจสอบสุขาพัฒนา ก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>7) จัดให้มีการกำจัดยุง และแหล่งพัฒนาพันธุ์ยุง ก่อนและ หลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น<sup>ภายในห้องน้ำห้องน้ำด้วยยาออกไซท์มอลล์</sup></li> <li>- ใช้รายละเอียดในการทำความสะอาดที่พบบุกน้ำ</li> <li>- ทำความสะอาดที่หาดทรายที่ทางสังการร่องอ่อน แต่เมื่อ<sup>ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</sup></li> </ul>	<p>แห่งเพาะพันธุ์ได้ติดตั้งมุ้งตาล หรืออนามัย</p> <p>2) สำหรับจังหวัดที่มีภัยคุกคามทางบริเวณที่พักเป็น ประจำ</p> <p>3) จัดให้มีจ้าหนันที่สาธารณะสุขาที่มาลีดพันยา ในกรณีที่ โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพืชผู้ป่วยเบรนท์พากษาศัย</p> <p>4) ปรับปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้ดูโปร่ง เพื่อ ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ตลอดจนถึงตรวจสอบ ไม่ให้มีแมลงอุบัติใหม่ในจานรองกระดาษต้นไม้ เพื่อไม่ให้เป็น<sup>แหล่งเพาะพันธุ์</sup></p> <p>5) จุดดูดซอก่อนในส่วนของระบบบำบัดระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำซึ่ง แหล่งสามารถขยายตัวของ โรค ไม่ได้เกิดการอุดตัน</p> <p>6) ตรวจสอบสุขาพัฒนา ก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>7) จัดให้มีการกำจัดยุง และแหล่งพัฒนาพันธุ์ยุง ก่อนและ หลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น<sup>ภายในห้องน้ำห้องน้ำด้วยยาออกไซท์มอลล์</sup></li> <li>- ใช้รายละเอียดในการทำความสะอาดที่พบบุกน้ำ</li> <li>- ทำความสะอาดที่หาดทรายที่ทางสังการร่องอ่อน แต่เมื่อ<sup>ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</sup></li> </ul>	<p>มาตรฐานการบริหารทั่วไป/บริษัท พโนราม่า คอมเพล็กซ์ จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนราม่า คอมเพล็กซ์ จำกัด</p> <p>(นางสาววิวิสาท วิจิตร์สกุล) (นางสาววิวิสาท วิจิตร์สกุล ภัณฑ์ไสว)</p> <p>รับรองจำนวน 44/134 หน้า</p>

พฤษจิกายน 2558

(นายเกรียง สร้างเรืองรุก)

พฤษจิกายน 2558

รับรองจำนวน 44/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคนค้าห่วงฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข(ต่อ)	4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ <ol style="list-style-type: none"> <li>เช่น อหิวาตกโรค เกิดจากรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และนำเชื้อแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล</li> <li>2) จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค</li> <li>3) ประชาสัมพันธ์คนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม และรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม</li> <li>4) เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอมได้</li> <li>5) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันซุกซุม</li> <li>6) ตรวจสอบคนงานก่อนรับเข้าทำงาน</li> <li>7) จัดให้มีการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อน และหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้สำนักงานเขตบางพลัด นารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้สำนักงานเขตบางพลัด นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที</li> </ul> </li> <li>8) ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องน้ำ ห้องส้วม และเมื่อฉีดพ่นยาแล้ว เสร็จทันที</li> </ol>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๕๖๓๙/๒

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภิการ คอนเซปต์ จำกัด

รับรองจำนวน 45/134 หน้า

รายงานการบริหารสิ่งแวดล้อม มูลค่าหุ้นต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย		มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านความยั่งยืน	มาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านความยั่งยืน
4.2 สุขภาพ และ การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>5) โรคที่คุณเป็นพำน พำน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ช่องมีสีเหลือง การเกิดโรคดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากไข้เพลี้ยพันธุ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ปี ศก</li> <li>- เกิดจากสารเคมีสกปรกสึ่งดับป่าอย เช่น บุหรี่พิษเจาเสื่อดหรือเด็กผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ต่ำทาร์อฟโนได บุหรี่เหลืองที่มีอัตราสูงและต้องออกเสียงไว้ในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม แต่ไม่ควรอัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสูบบุหรี่สุดหลังแซฟฟ์ฟานอยกว่า 1 ห้องต่อห้องนอน 20 คน</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและคุณภาพ อย่างเพียงพอ</li> </ul>	<p>1) พิจารณาเริ่มงานในที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องดำเนินการทำางาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>2) ตรวจสอบหากคนงานก่อนเข้ารับทำงาน</p> <p>3) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด สำหรับคนงานด้วยการรับประทานอาหารที่ดี ไม่มีอับทับ อีกทั้งจัดให้คนงานพักอยู่ในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม แต่ไม่ควรอัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสูบบุหรี่สุดหลังแซฟฟ์ฟานอยกว่า 1 ห้องต่อห้องนอน 20 คน</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและคุณงาน</li> </ul>	<p>จัดให้มีการนำบ่อทรายสีเขียวท้อห้องส้วมโดยชั่วคราวใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>จัดให้มีภาษาขั้น基础รองรับบุคลากรอย่างขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเข้าใจและเข้าใจกันได้ จำนวนเพียงพอเพื่อรับประยุทธ์สูงสุดของชาวคุณงาน และควบคุมไม่ให้คนงานท่องเที่ยวอยู่ในภาคชนบท รวมทั้งจัดห้องน้ำให้สะอาดและรับประยุทธ์สูงสุดอยู่ในห้องน้ำ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมร่วบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยหล่อเท่าที่จำเป็น</p>

મેગામુલ્ય 2558

卷之三

พฤษภาคม 2558

ຮັບຮ່ວຍຈົກປະການ 46/134 ພບກ

การรวมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแม่นท์ จำกัด  
(นายไกรพยุห์ สุภะพงษ์ยศรี)  
ผู้สำนักงานใหญ่การสั่งและติดตาม/บริษัท พานิชนาเวนส์ จำกัด  
(นางสาวกานดาภรณ์ อินธ์เสต)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสิริและล้อม แหล่งก่อโรคทั่วไป		ภาระทางการป้องกัน และภาระทางสังคม		มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสังคม	
		ภาระทางการป้องกัน และภาระทางสังคม		ผลกระทบทางสังคม	
4.2 ชุนภาพ และ การสาธารณสุข (ต่อ)	6) โรควัณโรค สาเหตุการเกิดโรค - เกิดจากได้รับ เชื้อแบคทีเรีย <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ที่ อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเชื้อจะ <sup>1</sup> ออกมานับกับการไอ จาม ทำให้เชื้อ <sup>2</sup> กระจายในอากาศ นอกร่างกายเข้าสู่คนที่ไม่มี ภูมิคุ้มกัน เช่นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนที่ แต่เดตส่อง เชื้อถูกส้อมใส่ใน <sup>3</sup> เสมหะที่แห้งแล้ง หรือกระษายหาย <sup>4</sup> อยู่ในอากาศ และเชื้อสร้างภาระทาง <sup>5</sup> ระบบทางเดินหายใจให้เกิดโรค - ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น <sup>6</sup> เกิดจากระบบประชากรอย่างต่ำ <sup>7</sup> พื้นที่อยู่ไม่ต่ำกว่า 500 คน/km <sup>2</sup> ส่องถึง	1) พัฒนาปรับគนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับ <sup>8</sup> คุณงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคุณงานด้างด้าวที่มี <sup>9</sup> ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2) ตรวจสอบพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน 3) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คุณงาน <sup>10</sup> ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น <sup>11</sup> - บ้านพักคุณงานโครงสร้างดีมีมาตรฐานตามที่ <sup>12</sup> กำหนด น้ำประปาสะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่บ่อบีบ อิทธิ <sup>13</sup> จัดให้คุณงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อ <sup>14</sup> ห้องที่เหมาะสม แนะนำให้อัตราคนต่อห้องไม่เกิน <sup>15</sup> - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีอย่างกว่า 1 ห้องต่อคนงาน <sup>16</sup> 20 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุบ稞และบริโภคที่สะอาดและก่อคุณงาน <sup>17</sup> ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีภาระบำบัดน้ำเสียสูงที่ห้องซึ่งในพื้นที่ก่อสร้าง จำวันเพียงพอเพื่อรับมนต์อย่างมาก แม้ <sup>18</sup> ควบคุมให้คุณงานที่อยู่อย่างมูลฝอยในภาคกลาง แม้ <sup>19</sup> จัดตั้งรัฐไม่ว้อยางครั้งคราว พร้อมรับรวมมาไปกำจัดให้ <sup>20</sup> ถูกต้องตามหลักสุขภัปติ ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบทางสังคม	รับรองจำนวน 47/134 หน้า	

พฤษภาคม 2558

(นายไกวิทย์ สุวัฒน์ยศกุล)  
กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

รับรองจำนวน 47/134 หน้า

(นางสาวรัตนิศาร์ ลิบบันน์สตีฟ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนราม่า คอนเซ็ปท์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศูนย์กลางทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และหน้าที่ใช้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพ และ การสาธารณสุข (ต่อ)	7) อุบัติเหตุและอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้างตลอดจนอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออก พื้นที่โครงการ เช่น การพลัดตกจากที่สูง รถชน การลื่นหล่น สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์หล่นใส่และไฟไหม้ เป็นต้น	<p>1) ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น</p> <p>2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/แวนตานิรภัย เครื่องครอบหู (Ear Muff) เครื่องอุดหู (Ear Plug) ถุงมือ และรองเท้านิรภัยให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อจำนวนคนงานและลักษณะงาน</p> <p>3) น้ำมันเชื้อเพลิง ถังแก๊สที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย โดยต้องมีรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย</p> <p>4) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนนำใช้งานเป็นประจำ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>5) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>6) จัดอบรมซึ่งมาตราการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมซึ่งในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>7) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าไปปฏิบัติงาน โดยคนงานที่มีร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นโรคคิดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด</p>	

พฤศจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558

๕๓๙/๒

(นางสาววันวิสาท์ อินโนส็อต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 48/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกรอบที่หรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการด้านป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (ต่อ)		<p>8) ดูแลและควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักษณะ การทำร้ายร่างกาย และการทะเลวิวาหระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง</p> <p>9) จัดให้บ้านพักคนงานตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ</p> <p>10) จัดให้มีผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบอาคารเพื่อกันเศษสุดร่วงหล่น</p> <p>11) จัดเตรียมระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงาน ก่อสร้าง ได้แก่ น้ำดื่ม ห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ระบบกำจัดมูลฝอย เป็นต้น</p> <p>12) ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</p> <p>13) จัดให้เครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่ เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>14) ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มี ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และจากการรับ-ส่งคนงาน</p> <p>15) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีมาตรการ ประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้เคียงในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p>	

พฤศจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558

วันที่ ๒๖

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนา คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 49/134 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ		แผนกร่างแบบร่างเบื้องต้นที่ได้ผ่านการอนุมัติตามตรวจสอบ
4.2 สภาพแวดล้อม สาธารณสมุทร (ต่อ)	8) สุขภาพจิตของคนงานก่อสร้างและผู้พัก อาศัยใกล้เคียงโครงการ เนื่องจาก การ ไถรับผลกระทบหนักเกิดจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือ น้ำเสีย ความวิตกกังวลต้านความ บลอกด้วยในชีวิตและพัฒน์สิ่น บางส่วนผิด กระหายน้ำต้องออกงานก่อสร้าง และผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการได้ อาจ ทำให้เกิดโรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรค อื่นๆ ต่อไป เช่น โรคนอนไม่หลับ โรคแผล ในกระเพาะอาหาร และโรคระบบทางเดินปัสสาวะ	<p>1) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเรียบร้อย</p> <p>2) จัดทำประตูกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน แหล่งพักอาศัยโดยรอบ</p> <p>3) จัดทำที่พักที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย และสะอาดให้พนักงาน บรรจุสบายน้ำก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>4) ตัวรัฐบาลทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบ</p> <p>5) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ บ้านพักคนงานโครงการตั้งไว้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หมายเหตุ มีการระบุอย่างชัดเจด ไม่มีอับชีบ อีกทั้งต้องจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก ตามจำนวนคนต่อห้องเพื่อเหมาะสม และไม่แออัด จนเกินไป</p> <p>- จัดห้องสุขาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 20 คน</p> <p>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดได้ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>- จัดให้มีการรับบ้านเสี้ยมจากห้องส้วมและน้ำใช้ ไม่น้ำเสียก่อสร้าง</p>
	พฤษภาคม 2558	พฤษภาคม 2558

นายไกรพงษ์ สุวนิชย์กุล

(นางสาววันวิสาท ฉินบงเตศ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแสง จำกัด

รับรองจำนวน 50/134 หน้า

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม คงสันต์เสนส์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

บัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน	ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจตัดสินใจ	รายการตัดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
4.2 ลูกงานและ การสาธารณสุข (ต่อ)	6) จัดให้มีงานนงนระองรับบุคลากรพื้นเมืองตามที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรับขยายบุคลากรจาก คนงาน และควบคุมให้คนงานพึงดูแลอย่างดีใน ภาระนงนรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม ร่วบรวมนำไปบ่อกำลังให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีบุคลากรโดยเหลือตกค้าง	มาตรวัดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
	7) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกสถานที่และการลักปั้นเมีย การทำร้าย ร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงาน ด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชนเผ่า ใกล้เคียง	มาตรวัดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน 2558

รับรองจำนวน 51/134 หน้า


(นายไกรพงษ์ สุวัฒน์ยศก)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแอลเอ็ม จำกัด

(นางสาวรัตน์วิสาท ฉินนนโนเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนา คอนเซปท์ส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของงานส่งเสริมศักยภาพ และสนับสนุนความต้องการ		มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลต่อไป	
4.3 ลุพาริยาพ		มาตรฐานการประเมินผลต่อไป	
การกองวัสดุก่อสร้างไม่เป็นระเบียบและไม่มีหมวดหมู่ รวมถึงการร่วมช้ำ-ออกซ่า-ของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทำให้เกิดพื้นที่เนียกว้างพื้นที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		1) ปิดบันพื้นที่ก่อสร้างด้วย รั้วสูงปูสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ 2) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการถูกแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่โครงการ 4) ติดตั้งตาข่ายบนอุบัติภัยของสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่บ้านคุณภาพอากาศ และบ้านบุญมอมของบังคันงานที่จะมองไปยังพื้นที่บ้านเคียง 5) จัดให้มีวัสดุปูคลุมภายนอกบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อลดการร่วงหล่นหรือหักกระเจาของวัสดุก่อสร้าง 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อบรรஸงานก่อพื้นที่บ้านเคียงที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการแก้ไขโดยทันที	
การก่อสร้างที่ไม่เป็นระเบียบและไม่มีหมวดหมู่ รวมถึงการร่วมช้ำ-ออกซ่า-ของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทำให้เกิดพื้นที่เนียกว้างพื้นที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	4.3 ลุพาริยาพ	1) ปิดบันพื้นที่ก่อสร้างด้วย รั้วสูงปูสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ 2) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการถูกแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่โครงการ 4) ติดตั้งตาข่ายบนอุบัติภัยของสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่บ้านคุณภาพอากาศ และบ้านบุญมอมของบังคันงานที่จะมองไปยังพื้นที่บ้านเคียง 5) จัดให้มีวัสดุปูคลุมภายนอกบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อลดการร่วงหล่นหรือหักกระเจาของวัสดุก่อสร้าง 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อบรรஸงานก่อพื้นที่บ้านเคียงที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการแก้ไขโดยทันที	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยทางผู้รับผิดชอบ เช่น คุรุครัวและเจ้าหน้าที่การเงินผ่านการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ บันยแสนต์ จำกัด เจ้าของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>
4.3 ลุพาริยาพ	4.3 ลุพาริยาพ	พฤษภาคม 2558	(นายไกวิทย์ สุวัฒน์ยศกุล) กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัทฯ บันยแสนต์ จำกัด ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัทฯ บันยแสนต์ จำกัด 

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

รับรองจำนวน 52/134 หน้า

(นางสาวรุ่งวนิสาฯ อุบลนิลดา)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัทฯ บันยแสนต์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลการแบบสำรวจที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่แมตตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอนา แอสเทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแสงน์ จำกัด ในระยะดำเนินการ

ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ		มาตรการติดตามตรวจสอบ	
ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรถยานและภารกิจการ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่องค์การชุมชนอย่างสูง 23 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บ้านบึงบัวพนม ประมาณในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ร้านค้า และโรงเรม ตลอดสองข้างถนนจรัญสนิทวงศ์ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะไม่ทำให้สภาพภูมิประเทศในพาร์คแอลลีฟเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 1,715.5 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 1.01 ตร.ม. ต่อผู้พักอาศัย 1 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อคน) แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณซึ่งล่างโดยรอบและพื้นที่ดินคิดเป็นพื้นที่ 853 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณซึ่งล่างหรือพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 709 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียวบนอาคารใบไม้ 5 และซึ่งน้ำตาลพื้นที่รวม 862.5 ตร.ม.</p> <p>2) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายนอกโครงการให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบทุก 3 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลต้องการชุด หรือบริษัท ธนาแสงน์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาทิการชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้ประจําสำนักงาน 53/134 หน้า

(นายไกวิทย์ สุวัฒน์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแสงน์ จำกัด

(นางสาววันวิสาท ฉินเนียม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานร่วม คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น		ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	มาตรฐานของฝุ่นละอองและการป้องกัน	มาตรฐานของฝุ่นละอองและการป้องกัน	<p>ยานพาหนะของการเดินทาง จากการประเมิน พบว่า ค่าความเรื้อรังซึ่งของ TSP, PM<sub>10</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงสร้างอาคาร มีค่าประมาณ <math>7.14 \times 10^{-5}</math>, <math>1.43 \times 10^{-5}</math>, <math>2.30 \times 10^{-2}</math>, <math>1.21 \times 10^{-3}</math>, <math>2.84 \times 10^{-4}</math> และ <math>4.89 \times 10^{-3}</math> มก./ลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (ตรวจวัดระหว่างพื้นที่ 3 และพื้นที่สบศท 4 รั้นวาม 2557) พบว่า ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างค้าตั้งแต่เดิมอยู่ในระดับต่ำและเพิ่มสูงขึ้นตามรากไม้และต้นไม้ที่ได้รับการปลูกต้นใหม่ ทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้น ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ประมาณ 0.094 มก./ลบ.ม. (<math>\leq 0.12</math> มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 5.123 มก./ลบ.ม. (<math>\leq 34.2</math> มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองไมครอนในโครงสร้างค้าตั้งเดิม 0.090 มก./ลบ.ม (<math>\leq 0.32</math> มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 0.008 มก./ลบ.ม. (<math>\leq 0.78</math> มก./ลบ.ม.) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองปริมาณ 2.355 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องบนமாநாடு” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลจอดรถอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลการติดตามและมาตรการ สิ่งแวดล้อมและมาตรการ ตามในพรบ.ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522)</li> <li>● ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ปฏิบัติไม่ได้ยังคงประกอบอาคารตามเงื่อนไขเดิม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูแลรักษาบ่อน้ำโดยไช่ดี้ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิดจากการยั่งค่าการ</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท รับจำคนด้วยตัวเองหรือโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้รับเบี้ยบบังคับ ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันการพังทลายของผู้อพยพ ออกจากชุดบ้าน</li> </ul>

พมรจิกายน 2558

พมรจิกายน 2558

รับรองจำนวน 54/134 หน้า

(นายไกวพย์ สุวนิชกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาคมศร จำกัด

(นางสาวรุ่งเรืองลักษณ์ ลิ่มนัสสก์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ	ผลกระทบของอาคารลังกาที่ส่งผลกระทบ	มาตรการป้องกันเบื้องต้นที่ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน	ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ จะมีระดับไม่สูงมากนัก จากข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่จุดรถของ โครงการ อาคารชุดพักอาศัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ และเปิดดำเนินการ มีผู้พักอาศัยแล้ว พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq}$ ) มีค่าเท่ากับ 59 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมากจะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการทำหนดความเร็วของยานพาหนะ	ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสันนูน เพื่อลดความเร็วและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจาก การแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><b>ผู้รับผิดชอบ</b> นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>
1.4 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว	เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยจึงไม่มีกิจกรรมใดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรดินโดยตรงในอันที่จะส่งผลกระทบต่อ ลักษณะโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดิน แต่อย่างใด นอกจากนี้ โครงการยังปลูกต้นไม้บริเวณ	จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารที่สอดคล้อง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่องการกำหนดการรับน้ำหนักความด้านทานความคงทน ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านทานฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

วันที่ ๒๘

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 55/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)	พื้นที่โครงการในส่วนที่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อจัดเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการปกคลุมผิวดินช่วยป้องกันการชะล้างผิวน้ำดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียง จึงอาจกล่าวได้ว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินแต่อย่างใด ส่วนด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวโครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2522	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ 270.06 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดจนมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนที่จะระบายน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการ โดยไม่ได้ระบายน้ำสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) สามารถรับน้ำเสียภายในอาคารได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากอาคารที่อัตรา 270.06 ลบ.ม./วัน และระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 0.06 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการที่อัตรา 0.02 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียให้ BOD ที่ออกจาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการตรวจวัด ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) ของน้ำเสีย</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 56/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		<p>ระบบฯ มีค่าไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบจากการประเทก ก</p> <p>2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหด้น้ำแก่ ผู้พักอาศัย และพนักงานประจำโครงการ</p> <p>3) จัดให้มีการติดตั้งตะกรงดักกุญแจอยู่ที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายนอกอุบัติเหตุ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ำทึบ</p>	<p>ที่เข้าและออกจากระบบบำบัด น้ำเสียทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 57/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลักโดยไม่มีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีค่าเบื้องต้นไม่เกิน 20 มก./ล. และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประภาก ก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการต่อไปโดยมีได้ปล่อยให้ไหลลงสู่ใต้ดิน จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อแหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	-	-
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b>			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	โครงการตั้งอยู่ริมถนนรัฐยานห่วง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ปรากฏอยู่ ดังนั้น กิจกรรมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์แต่อย่างใด	-	-

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววนิวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 58/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำ	โครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้ง ในระยะก่อสร้างและดำเนินการก่อนระบายนอก กับโครงการ โดยน้ำทึบของโครงการจะมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีได้ ระบายน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำโดยตรง อย่างไร ก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558


(นายโกวิทย์ สุวรรณิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 59/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ ผังเมือง	การดำเนินโครงการได้เปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ และอาคารพาณิชย์ (กำลังขออนุญาตรื้อถอน) ไปเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการยังสอดคล้องกับข้อกำหนดตามผังเมืองรวมเมืองกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556	จัดให้มีการออกแบบอาคาร การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><b>ผู้รับผิดชอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558


(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 60/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร	<p>ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการสูงสุดในช่วงโ明เร่งด่วนเช้า รถออกจากโครงการประมาณ 100 PCU/ชม. และในช่วงโ明เร่งด่วนเย็นรถเข้าสู่โครงการ 80 PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนบรรมราชนี ถนนสิรินธร ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชวิถี และถนนรัชสันทิวงศ์ มีปริมาณจราจรสูงขึ้น ระดับการให้บริการของถนนและระดับการให้บริการที่ทางแยก (Level of service, LOS) ของโครงข่ายรอบฯ พื้นที่ตั้งโครงการไม่ลดต่ำลงไปกว่าเดิม เนื่องจากระดับการให้บริการของถนนโครงข่ายและทางแยก มีระดับการให้บริการอยู่ในระดับเดิมเท่ากับในช่วงก่อนที่จะมีโครงการ โดย ยังคงมีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ LOS F ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของการประเมินทางด้านจราจรอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โครงข่ายถนนรอบพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นของโครงการไม่มาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการต้องแจ้งให้ลูกค้าที่มาซื้อห้องพักทราบว่ามีที่จอดรถจำกัด จำนวน 205 คัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>จัดให้มีที่จอดรถบริเวณชั้นล่าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้พักอาศัย</li> <li>ออกแบบถนนภายใต้มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเพื่อให้การจราจรภายในมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนภายนอกพื้นที่โครงการ</li> <li>พิจารณาให้ใช้สติกเกอร์ติดหน้ารถหรือระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Key Card) สำหรับรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยไม่มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการเข้า-ออกโครงการ และป้องกันการเกิดระยะแผลรอยของรถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนรัชสันทิวงศ์</li> <li>จัดทำป้ายจราจรภายในโครงการ เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบง่ายและอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดและช่วยลดตัวตน</li> </ol>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้าย/สัญลักษณ์จราจร ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>วิธีการจัดการ/ความถี่             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญลักษณ์จราจร ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน</li> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๖  
(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด


รับรองจำนวน 61/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		<p>บริเวณด้านหน้าโครงการ บนถนนจัรยุสันทวงศ์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>7) ปัดขอบถนนทางเข้า-ออกโครงการให้ปานมากขึ้น เพื่อ รองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออก โครงการ ซึ่งทำให้ ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการขับขี่รถยนต์ได้สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>8) จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้รถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารตลอดเวลา</p> <p>9) ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง ส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จะ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้พักอาศัยของโครงการเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการ จอดแบบประจำได้ โดยจะใช้สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถหรือ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Key Card) เพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ เป็นสิ่งแสดงกรรมสิทธิ์ในการเข้าจอดรถภายในอาคาร</p> <p>10) จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับผู้มาใช้บริการของ อาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นระเบียบ</p> <p>11) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมถนน จัรยุสันทวงศ์ หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ใกล้เคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสำนักงาน เขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

  
 นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558



  
 รุ่งเรือง

(นางสาวนวินาที ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 62/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		<p>12) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัยในโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัดให้ผู้ใช้อาคารทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัด</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อาคารใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นโดยปัจจุบันถนนรัษฎาสินิทวงศ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ กำลังมีการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมငุล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณปลายปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ก่อนที่โครงการ ธนา ออสโตรเรีย (Thana Astoria จะเปิดให้บริการ โดยจากการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ที่สถานีบางยี่ขัน ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้เคียงโครงการโดยอยู่ห่างจากทางเข้าออกโครงการเพียง 170 ม. ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวของผู้พักอาศัยในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๘

(นางสาวนวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน ๖๓/๑๓๔ หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	กิจกรรมของโครงการจะมีการใช้น้ำทั้งหมดประมาณ 337.83 ลบ.ม./วัน น้ำใช้ได้จากการประปาครบทุกส่วน สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการโครงการได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ได้โครงการต้องจัดให้มีมาตรการประหยัดการใช้น้ำ	<p>1) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ผู้ใช้บริการ และพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำหัวข้อ บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น</p> <p>3) โครงการกำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนทลักษณะในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง ในช่วงเวลา 01.00-03.00 น. และ 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>4) ตรวจสอบอย่างร่วงของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์</p> <p>5) กำหนดให้ภายในถังเก็บน้ำเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจากคอนกรีตโครงสร้าง สารเคลือบที่ใช้ต้องเลือกใช้ชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>6) กำหนดให้ถังเก็บน้ำมี 2 ฝาทุกถัง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด</p> <p>7) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยและสุขาภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย โดยจะลับก้นล้างระหว่างถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดินและถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>วิธีการจัดการ/ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> <li>● <u>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</u></li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 64/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการกระแสไฟฟ้าประมาณ 2,180 KVA ซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้า นครหลวง เขตธนบุรี อายุ่งไร์กีดี โครงการ จะต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้า	<p><u>มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของเจ้าของโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ในขั้นการออกแบบและจัดวางผังโครงการ โครงการต้องจัดให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ดินโครงการร้อยละ 62.51 และ มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 9.02 โดยจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ</li> <li>ในส่วนของหลังคาและผนังอาคาร โครงการออกแบบผนังโดยใช้วัสดุที่มีความสามารถหรือสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุที่เป็นอนุรักษ์ความร้อน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายในอาคารได้</li> <li>การใช้กรรจากในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ เลือกใช้กรรจากที่มีคุณสมบัติในการคัดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย</li> <li>ออกแบบให้ห้องพักอาศัยมีระเบียง ซึ่งช่วยไม่ให้แดดร้อนส่องเข้าภายในห้องโดยตรง</li> <li>ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการให้แสงสว่างในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสำนักงาน เขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> </ul>


พฤษจิกายน 2558



(นายโนยิวิตย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558



วันวิสาท์

(นางสาววันวิสาท์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 65/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<p>6) การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบ ประหยัดไฟ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่า<sup>1</sup> สัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน</p> <p>7) ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอดีเหมาะสมกับความ สบายน (<math>25^{\circ}\text{C}</math>) และทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำ</p> <p>8) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ</p> <p>9) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้อง<sup>2</sup> ใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย<sup>3</sup> และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร</p> <p>10) ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตาม กำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งาน</p> <p>11) เลือกใช้อุปกรณ์ที่แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอม หลอดตะเกียง หรือหลอดคอมแพคท์ฟลูออเรส เซนต์ เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่ สาธารณะหรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นจะต้องเปิดไฟไว้ ตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโนยวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ จินนาสิต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิรามา คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับรองจำนวน 66/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<p>12) เลือกใช้คอมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสง สว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p><u>มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์มาตรการให้กับผู้พักอาศัย</u></p> <p>1) จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พัก อาศัยภายในโครงการ โดยมีเนื้อหาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5</li> <li>- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก</li> <li>- ติดตั้งผ้าม่านหรือมู่ลี่ที่หน้าต่างหรือประตูที่ เป็นกระจก เพื่อป้องกันแสงแดดและไม่ให้ เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก</li> <li>- หมั่นทำความสะอาดผ้าม่านกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ <math>25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิด เครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนจะออกจากห้องพัก อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชม.</li> </ul>	


พฤษภาคม 2558



(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558



(นางสาวนวิสาข์ чинนาอสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนโดแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 67/134 หน้า




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน อาทิ เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น</li> <li>- หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและคอมไฟ</li> <li>- อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไวนานๆ และปิดตู้เย็นให้สนิท ทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ</li> <li>- ซักผ้าให้เต็มพิกัดเครื่องซักผ้าทุกครั้งที่ใช้</li> <li>- ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการใช้เครื่องอบผ้า</li> <li>- รวบรวมผ้าไว้รีดคราวลามากๆ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงาน</li> <li>- ตั้งอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับชนิดผ้า และแบ่งผ้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อลีกเลี้ยงการปรับเปลี่ยน อุณหภูมินิบอครั้ง</li> <li>- ไม่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าตลอดเวลาขณะพอกسبู่หรือ สารพม</li> <li>- ขึ้น-ลง ขั้นเดียวให้เขียนบันไดแทนการใช้ลิฟต์</li> <li>- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ</li> <li>- ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในระหว่างการแปรรูป สระพม หรือ โถนหนاد</li> <li>- ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง</li> <li>- ล้างผักและผลไม้ในภาชนะ</li> </ul>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 68/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมภาระงานชามไว้ล้างครั้งละหลายๆ ใบ แทนการล้างทีล่ะใบ</li> <li>- แยกประเภทมูลฝอย อาทิ เช่น มูลฝอยแห้ง มูลฝอย เปียก มูลฝอยอันตราย ตลอดจนถังมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้</li> <li>- เลือกใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก</li> </ul>	
3.5 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	<p>มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการของโครงการ ทั้งหมดประมาณ 5.58 ลบ.ม./วัน จะถูกเก็บขึ้น โดยสำนักงานเขตบางพลัด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวในชั้นพักอาศัย ภายใต้มีถังรองรับมูลฝอยแยกสี เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัย คัดแยกมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย จากนั้นจัดเจ้าหน้าที่เก็บขั้นมูลฝอยทุกวันในช่วงเช้ามา รวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ แยกประเภทมูลฝอยเปียกและมูลฝอย แห้ง มีความจุกักเก็บมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิด จากการได้อย่างเพียงพอ ภายใต้ห้องพัก มูลฝอยแห้งของโครงการ จะจัดให้มีถังรองรับ มูลฝอยอันตราย (ประสานงานเจ้าหน้าที่จาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายใต้ห้องพักมูลฝอย ชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัย ที่ตัวถังมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายใต้มีถุงสีดำรองรับ มูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีฟ้า ภายใต้มีถุงสีดำรองรับมูลฝอย อีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายใต้มีถุงสีดำ รองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายใต้มีถุงสีแดง รองรับมูลฝอยอันตราย</li> </ul> </li> <li>2) จัดเตรียมภาระรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ โถงพักคอย เป็นต้น</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>วิธีการจัดการ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพห้องพัก มูลฝอย ให้ถูกสุขาลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณขยายตอกค้าง</li> </ul> </li> <li>● <u>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ร่าง พ.

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 69/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>สำนักงานเขตบางพลัดเก็บขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยรีไซเคิล (ประสานงานร้านรับซื้อของเก่ามาซื้อ-ขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม) นอกเหนือนี้ยังจัดให้มีระบบระบายน้ำเพื่อร่วบรวมน้ำซึ่งมูลฝอย และน้ำล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดของโครงการ ซึ่งถูกออกแบบให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. อย่างไรก็ได้ถ้าโครงการไม่มีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมจะมีผลทำให้เกิดการตาก้างและปนเปื้อนลงสู่พื้นที่โดยรอบได้</p>	<p>3) กรณีที่ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ไม่เพียงพอ โครงการต้องจัดหามาเพิ่มโดยทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งสำหรับรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ขนาดความจุ 7.60 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยเปียกสำหรับรองรับมูลฝอยเปียก ขนาดความจุ 7.60 ลบ.ม. (คิดความสูงกักเก็บ 1.5 ม.) ดังนั้น ปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะมีความจุรวมเท่ากับ 15.2 ลบ.ม. โดยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูสำหรับปิด-เปิด และสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน</li> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ถังมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) และถังมูลฝอยแห้ง (สีฟ้า) ภายในห้องพักขยายแห้ง</li> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก</li> </ul> <p>4) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบางพลัดเก็บข้อมูลฝอยทั่วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยอันตรายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)


กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 70/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>5) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขาย มูลฝอยรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความ เหมาะสม</p> <p>6) จัดให้มีร่างระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อม ต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อร่วบรวม น้ำซึ่งมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ทุกสัปดาห์</p> <p>8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับ พนักงานเก็บขยะของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท โดยต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงาน เก็บขยะมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมและอำนวยความสะดวก สะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงาน เขตบางพลัด ตลอดจนติดตั้งกรวยสีส้ม เพื่อเป็น สัญญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านมาทราบ และให้เพิ่มความ ระมัดระวังในการขับขี่</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๕

(นางสาววนิสาฯ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 71/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	<p>น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ จะผ่านท่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ใต้ที่จอดรถในบริเวณอาคารและได้ที่ที่จอดรถทางด้านทิศใต้ต้นอกอาคารของโครงการ โดยน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารโครงการ ประมาณ 270.06 ลบ.ม./วัน จะถูกระบายน้ำผ่านท่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งจะอยู่ใต้ที่จอดรถชั้นล่างด้านทิศใต้ของโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นโครงการได้อย่างเพียงพอโดยน้ำเสียจะมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ค่า BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับ 20 มก./ล.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) สามารถรองรับน้ำเสียภายในอาคารได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากอาคารที่อัตรา 270.06 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากการประเภท ก.</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะะ-กรองเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 0.06 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากห้องพักนักฟุตบอลรวมของโครงการ ที่อัตรา 0.02 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ ไม่เกิน 20 มก./ล.</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (SS) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN)</li> <li><b>สถานีตรวจวัด ดังนี้</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด</li> <li>จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด</li> <li>บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ จำนวน 1 จุด</li> </ol> </li> <li><b>ความถี่</b> เก็บตัวอย่างทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลงนาม

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโซต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 72/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>ส่วนน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ประมาณ 0.02 ลบ.ม./วัน จะถูกระบายนลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะอะ-กรองเติมอากาศ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยชั้นระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD โดยทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าไม่น้อยกว่า 20 mg/l. โดยคุณภาพน้ำที่ปล่อยจากระบบบำบัดเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก. ก่อนปล่อยระบายนลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>4) จัดให้มีการกำจัดก้ามเมเทนโดยใช้พื้นที่สีเขียวของโครงการที่อยู่ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะจัดเตรียมบ่อดินขนาด 4 ตร.ม. ที่ความลึก 1 ม. จำนวน 1 บ่อ ซึ่งสามารถกำจัดก้ามเมเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>5) จัดให้มีการทำ洁浴โดยใช้ Filter Scrubber จำนวน 1 ชุด สามารถบำบัดลดของน้ำเสียได้ไม่เกิน 260 ลบ./วัน ปริมาตรรวมของถัง 0.59 ลบ.ม. ซึ่งสามารถบำบัดลดของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>6) ประสานงานให้รับสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯ เข้าสูบตอกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7) ตักไขมันในถังตักไขมันทุกวันหรือตามความเหมาะสม ใส่ถุงขยะแยกไว้ มัดปากถุงให้แน่น นำไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะเปียก และประสานให้สำนักงานเขตฯ เก็บขันต่อไป</p> <p>8) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักมูลฝอยออกเป็นประจำ</p> <p>9) จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่บ่อตักไขมันทุกวันถ้ามีปริมาณมากให้ตักออก ใส่ถุงขยะแยกไว้ มัดปากถุงให้แน่น นำไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะเปียก และประสานให้สำนักงานเขตฯ พลัด เก็บขันต่อไป</li> <li>● ตรวจเช็คถังเก็บตากอนทุก 30 วัน ถ้าตากอนใกล้เต็มควรรับสูบออก</li> <li>● ดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบทส. 2 และเสนอรายงาน</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลงนาม

(นางสาววนิศา ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 73/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>ทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <p>10) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<p>ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li><u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)


กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 74/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

พฤษจิกายน 2558

## กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

(นายโกวิทย์ สาวนิชย์กุล)



พฤษจิกายน 2558

三

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาเว คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

### ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชรำนำ ค

รับรองจำนวน 75/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำ และ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ำและ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมของชุมชนโดยรอบ	ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการประมาณ 0.028 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำ ก่อนการพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.029 ลบ.ม./วินาที โดยท่อระบายน้ำทั้งของโครงการจะเข้มต่อกับท่อ ระบายน้ำบนถนนสาธารณะหรือถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด	
3.8 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	เนื้องจากโครงการจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ได้แก่ ระบบ น้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ระบบ ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาอาガศ และระบบป้องกันอัคคีภัย การจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และระบบปรับอากาศความ ปลอดภัย ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบบันทึกทรัพย์นิกส์เพื่อ ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงาน ในโครงการ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินโครงการ ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานใน โครงการจะอยู่ในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่คุยสอดส่องดูและความ ปลอดภัยภายในโครงการ</li> <li>จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนปลูกไม้ ยืนต้นตามแนวเขตที่ดิน</li> <li>ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการ และทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวก สะดวกในการเข้า-ออก จอดรถและป้องกันรถติด ภายนอก และภายในโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เข้า-เย็น</li> <li>ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้พักอาศัยข้างบ้านมาสิ่งของลงมายัง พื้นที่ข้างเคียง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ อินโนะส็อต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 76/134 หน้า



นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	<p>ความประมาทของผู้พักอาศัย อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน แต่มีระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้ง โครงการจัดเป็นประเภทที่เสี่ยงภัยน้อย และมีการติดตั้งระบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบผู้จูงเพลิง ระบบทางหนีไฟ ระบบแสงสว่างและไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบรมราช ห่างจากโครงการประมาณ 1.6 กม. (ระยะทางเดินรถ) โดยจัดให้มีที่จอดรถดับเพลิง และถนนรอบอาคารชุดพักอาศัยกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเดินรถและจอดเทียบอาคารได้โดยสะดวก พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีแผนอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมตามกำหนด และจัดให้มีพื้นที่รวมพลในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยออกนอกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น 釆用ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผู้จูงเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าวต้องได้รับการอุดและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</li> </ul> <p>2) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>วิธีการจัดการ/ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอย่างน้อยทุก 6 เดือน</li> <li>- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี ม่องเหินขัดเจน และไม่ลบเลือนทุก 1 เดือน</li> <li>- ตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพบันไดหนีไฟ และเส้นทางเดินรถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งขัดขวางทุกส่วนที่</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโซต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 77/134 หน้า




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินดังข้อ 2.</p> <p>4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผ่นผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะ</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องไฟฟ้า</p> <p>7) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตัว ขนาด <math>6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}</math> นิ้ว ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>8) บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า ติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคล อาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๘

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 78/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>10) จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 4 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 466 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) โดยปกติใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมพлот่อจำนวนผู้อยู่พหุพันธุ์ไฟ 0.28 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการรวม 1,691 คน) ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน</p> <p>11) กำหนดให้มีคู่มือพยพหนีไฟสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p>	
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ- สังคม	เนื่องจากการเปิดดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยโครงการจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้พักอาศัยในด้านการบริการที่พักอาศัยในย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการช่วยลดปัญหาและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน/พนักงาน บริษัททั่วไป นอกจากนี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการ ส่งผลต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับ	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการตลอดเวลา</p> <p>2) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกชั้นของอาคารโครงการ</p> <p>3) ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>4) ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ</p> <p>5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</li> </ul> </li> <li>● <u>วิธีการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานนิติบุคคลของโครงการ</li> </ul> </li> </ul>

พฤศจิกายน 2558

(นายโกรกิย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤศจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ อินโนะสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 79/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)	<p>ผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ</p> <p>ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่พบว่าประชากรส่วนใหญ่คิดว่าโครงการ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น มีแหล่งท่องเที่ยวอาศัยเพิ่มมากขึ้น มีอาชีพ/รายได้มากขึ้น และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบได้แก่ ผลกระทบทางสังคมส่วนใหญ่เกิดจากความเดือดร้อนจากการปั่นหางจราจรติดขัด และปั่นหางสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความสงบสุขของชุมชน ฯลฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเดือนกัย เช่น แผนควบคุมระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ อัคคีภัย</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรอง ดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์/เครื่องมือ ในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</li> <li>6) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสงบการเดินเรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหน้าไฟอย่างน้อยปีละครั้ง</li> <li>7) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินดังข้อ 6.</li> <li>8) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> </li> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววนิสาฯ чинนะสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนท์ จำกัด


รับรองจำนวน 80/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)		<p>9) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงาน โครงการทราบบริการปฏิบัติตามเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะๆ</p> <p>10) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องไฟฟ้า</p> <p>11) จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>12) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>13) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ ในการนี้ที่ตรวจสอบพบว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินในโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข	<p>1. โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ที่เกิดจากการระบาดมลสารทางอากาศ เกิดจากการหายใจเข้ามลสารจากยานพาหนะที่ผู้พักอาศัยใช้ โดยเฉพาะเมื่อเกิด</p>	<p>1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจสอบและดูแลรักษาซ่องเปิดของอาคารไว้ไม่ให้มีวัตถุมากกับเพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดี</p> <p>3) จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558



(นายໂກວິທຍໍ ສຸວັນຈີຍກຸລ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558



วันที่ลงนาม ๒๖  
(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 81/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข	<p>การชะลอตัวในขณะเข้าจอดหรือรถติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือ บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารและถนนภายนอกอาคาร - ระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากระบบปรับอากาศ เช่น โรคภูมิแพ้ เกิดจากการสูดหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้</p>	<p>บริเวณชั้นล่าง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิดจากที่จอดรถของโครงการ</p> <p>4) ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถ ภายใต้โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีที่พบว่าถนนและทางเดินรถ มีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ทราบถึงผลกระทบจากการเกิดระบบทางเดินหายใจที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ</p> <p>6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบทุกๆ 6 เดือน</p> <p>7) จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางแบบเต็มรูปแบบทุกๆ 6 เดือน</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะสेत)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 82/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	2. โรคที่เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อทางน้ำจากการระบายน้ำเสีย/การจัดการมูลฝอยเกิดจากการจัดการระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการไม่ถูกสุขลักษณะ หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรค และความเดือดร้อนรำคาญของผู้พักอาศัย ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง	<p><u>การบำบัดน้ำเสีย</u></p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ</p> <p>2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) สามารถรองรับน้ำเสียภายในอาคารได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากอาคารที่อัตรา 270.06 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับ 20 มก./ล. และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก</p> <p>3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ ชนิดเกราะะ-กรองเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 0.06 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งรองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการที่อัตรา 0.02 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับ 20 มก./ล. และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคาร</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 83/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<p><u>การบำบัดน้ำเสีย</u> (ต่อ)</p> <p>4) จัดให้มีการกำจัดก้ามเมเนโดยใช้พื้นที่สีเขียวของโครงการที่อยู่ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะจัดเตรียมบ่อดินขนาด 4 ตร.ม. ที่ความลึก 1 ม. จำนวน 1 บ่อ ซึ่งสามารถกำจัดก้ามเมเนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>5) จัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสียโดยใช้ Filter Scrubber จำนวน 1 ชุด สามารถบำบัดละอองน้ำเสียได้ไม่เกิน 260 ลบ./วัน ปริมาตรรวมของถัง 0.59 ลบ.ม. ซึ่งสามารถบำบัดละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>6) ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางพลัด เข้าสูบทะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7) ตักไขมันในถังดักไขมันทุกวันหรือตามความเหมาะสม ใส่ถุงขยะแยกไว้ มัดปากถุงให้แน่น นำไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะ เปียก และประสานให้สำนักงานเขตฯ เก็บขนต่อไป</p> <p>8) ติดตั้งตะแกรงตักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักมูลฝอยออกเป็นประจำ</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลง ๗

(นางสาววนิสาฯ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 84/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<p><u>การบำบัดน้ำเสีย</u> (ต่อ)</p> <p>9) จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัด น้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>10) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและ ข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และ เสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <p><u>การจัดการมูลฝอย</u></p> <p>1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถัง รองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายใต้ห้องพักมูลฝอย ชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัย ที่ตัวถังมีตัวอักษรแสดง ประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยกำหนดสีของ ถังรองรับมูลฝอย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายใต้มีถุงสีดำ</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอากชั้น</li> </ul>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ ฉินนะสิต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 85/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับน้ำฝนอย่างแห้ง สีฟ้า ภายในมีถุงสีดำรองรับน้ำฝนอย่างชั้น</li> <li>- ถังรองรับน้ำฝนอย่างรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีดำรองรับน้ำฝนอย่างชั้น</li> <li>- ถังรองรับน้ำฝนอย่างอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีแดงรองรับน้ำฝนอย่างอันตราย</li> </ul> <p>2) จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำฝนตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ โถงพักคอย เป็นต้น กรณีที่ถังรองรับน้ำฝนที่จัดไว้ไม่เพียงพอ โครงการต้องจัดหามาเพิ่มโดยทันที</p> <p>3) จัดให้มีห้องพักน้ำฝนอย่างรวมของโครงการ แบ่งเป็นห้องพักน้ำฝนแห้งสำหรับรองรับน้ำฝนแห้งทั่วไป น้ำฝนรีไซเคิล และน้ำฝนอย่างอันตราย ขนาดความจุ 7.60 ลบ.ม. และห้องพักน้ำฝนเปียก สำหรับรองรับน้ำฝนเปียก ขนาดความจุ 7.60 ลบ.ม. (คิดความสูงกักเก็บ 1.5 ม.) ดังนั้น ปริมาตรห้องพักน้ำฝนอย่างรวมของโครงการจะมีความจุรวมเท่ากับ 15.2 ลบ.ม. โดยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูสำหรับปิด-เปิด และสามารถรองรับน้ำฝนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโนยวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนิวิสาฯ ฉินนะโสต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 86/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ถังมูลฝอย รีไซเคิล (สีเหลือง) และถังมูลฝอยแห้ง (สีฟ้า) ภายใน ห้องพักขยะแห้ง</li> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ภายใน ห้องพักมูลฝอยเปียก</li> </ul> <p>4) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบางพลัด เก็บ ขัมูลฝอยทั่วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม และ มูลฝอยอันตรายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 5) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขายมูลฝอย รีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 6) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อร่วบรวมน้ำ ชะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด เข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมของโครงการ 7) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ทุกสัปดาห์ 8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับ พนักงานเก็บขัมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท โดย</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโนยิทธิ์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันวิสา

(นางสาววันวิสาฯ อินโนสेट)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด


รับรองจำนวน 87/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>ต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงานเก็บขยะฟอยของโครงการรวมใส่ถุงปฏิรูปป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในบริเวณที่จอดรถเก็บขยะฟอยของสำนักงานเขตบางพลัด ตลอดจนติดตั้งกรวยสีส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านมาทราบ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่</p>	
	<p>3. โรคเครียด</p> <p>ซึ่งจะนำไปสู่ โรคนอนไม่หลับ โรคแพลงในกระเพาะอาหาร และโรคประสาทไดเนื่องจาก การพักอาศัยภายในโครงการ หากมีผู้พักอาศัยร่วมกันภายในโครงการจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความเครียด อันเนื่องมาจากความคับแคบ และความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบจากการแพร่ตัวในโครงการสร้างอาคาร และการเกิดเหตุอัคคีภัย</p>	<p><u>ด้านการอยู่อาศัยร่วมกัน</u></p> <p>1) จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาทิ เช่น 速率ว่ายน้ำ ตลอดจนพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความร่มรื่นสวยงามกับพนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p><u>ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</u></p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.</p> <p>2) จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>3) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณทางเข้าสู่ห้องพักอาศัย</p> <p><u>ด้านความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย</u></p> <p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น</p>	

พฤษจิกายน 2558



(นายโนพรัตน์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาเลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558



(นางสาวนวินาธ์ ฉินนะโสต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 88/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)	3. โรคเครียด (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แสงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น น้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</li> </ul> <p>2) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวก รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง</p> <p>3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายนอกในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p> <p>4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลง

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 89/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	3. โรคเครียด (ต่อ)	<p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงาน โครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะๆ</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>7) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตัว ขนาด <math>6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}</math> นิ้ว ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>8) บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า ติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>10) จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 4 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 466 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้) โดยปกติใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมพลต่อจำนวนผู้อพยพหนีไฟ 0.28 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการรวม 1,691 คน) ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน</p>	

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

วันที่ลง ๒

(นางสาววนิศาช์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน ๙๐/๑๓๔ หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	3. โรคเครียด (ต่อ)	<p><u>ด้านความปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว</u>            จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอ้างถึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก หน้า 20 ข้อ 6 ถึงข้อ 12 ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เรื่องการกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และให้ใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552”</p>	
	4. การลดผลกระทบจากการกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการในระยะดำเนินการ คือ การพักอาศัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพักอาศัย เช่น การนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ อาคารชุดพักอาศัย	<p>จัดให้มีรากนัตกริมระเบียงห้องพักทุกแห่ง และริมชั้นดาดฟ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รากนัตกริมระเบียงห้องพัก และชั้นดาดฟ้า</li> </ul> </li> <li>● <u>วิธีการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระเบียงห้องพัก และชั้นดาดฟ้า</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะเสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 91/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	4. การลดตگจากอาคาร (ต่อ) ของโครงการเป็นอาคารสูง 23 ชั้น ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการลดตگอาคารได้		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> </li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 92/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก สระว่ายน้ำ	<p>ความปลดภัยของผู้มาใช้สระว่ายน้ำ หากไม่มีการออกแบบและการบริหารจัดการสระว่ายน้ำที่เหมาะสม อาจเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อและอาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยผลกระทบจากสระว่ายน้ำมีดังนี้</p> <p>1) ผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างสระว่ายน้ำ</p>	<p>1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม้หรือรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>2) จัดให้มีร่างระบายน้ำลับน้ำให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจาก่าง</p> <p>3) จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> <p>4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ</p> <p>5) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ด้านที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม้หรือรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ตรวจสอบร่างระบายน้ำลับน้ำให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจาก่าง</li> <li>- ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนันวิสาข์ ฉินนะสโต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 93/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก ระบบน้ำ (ต่อ)	1) ผลกระทบในเรื่องความปลดภัยของ โครงสร้างระบบน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่าง ให้เพียงพอทั่วบริเวณระบบน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในการนี้ทีมการเปิดใช้ระบบที่ เวลากลางคืน</li> <li>- ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณ ล้างตัวก่อนลงระบบน้ำ ที่ ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ ในบริเวณระบบน้ำให้ มองเห็นชัดเจน และอยู่ใน สภาพดีเสมอ</li> <li>- ดูแลรักษาและทำความสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วม ในบริเวณระบบน้ำให้ สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาเลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาวนวิสาข์ อินโนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 94/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก ระบบน้ำ (ต่อ)	1) ผลกระทบในเรื่องความปลดภัยของ โครงสร้างระบบน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภายในบริเวณระบบน้ำ และบริเวณโดยรอบ ระบบน้ำทั้งหมด หากพบ สภาพระบบน้ำยังน้ำและ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที</li> </ul> </li> <li>● <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> </ul> </li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
	2) ผลกระทบด้านความปลดภัยและ อุบัติเหตุจากการจนน้ำบริเวณระบบน้ำ	1) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของระบบน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำระบบน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำระบบน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโนยิทธิ์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววนิสา จินนาอสต์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 95/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก สารวายน้ำ (ต่อ)	2) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจมน้ำบริเวณสารวายน้ำ (ต่อ)	<p>3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ监视ว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำ监视ว่ายน้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี</p> <p>4) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสารวายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด</li> <li>- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสารวายน้ำ</li> <li>- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสารวายน้ำ</li> <li>- ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสารวายน้ำ</li> <li>- ห้ามน้ำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สารวายน้ำ</li> <li>- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลดูแล</li> <li>- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ</li> </ul>	<p>ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสารวายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ监视ว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</li> <li>● <b>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภายในบริเวณสารวายน้ำ และบริเวณโดยรอบสารวายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสารวายน้ำและ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที</li> <li>- บันทึกการลงเวลาเข้าออกของเจ้าหน้าที่ประจำ监视ว่ายน้ำ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวรรณิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววนิสาฯ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 96/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก สารวายน้ำ (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจมน้ำบริเวณสารวายน้ำ (ต่อ)</p>		<p>เกี่ยวกับการช่วยชีวิต คนจมน้ำได้ให้หยุดบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> </ul> </li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
	<p>3) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยจากคุณภาพน้ำในสารวายน้ำที่มีต่อ ผู้ใช้บริการ</p>	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสารวายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดกระชานนิดลาดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตวงแกรงซ้อนวัสดุแขวนลอย</p> <p>2) ตรวจสอบและทำความสะอาดสารวายน้ำและพื้นที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแล คุณภาพน้ำในสารวายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการ ดูแลรักษาสารวายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Clorine)</li> <li>- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>- จุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันวิสา<sup>ร</sup> (นางสาววันวิสาฯ อินโนสต์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 97/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบจาก สารว่ายน้ำ (ต่อ)	3) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยจากคุณภาพน้ำในสาร ว่ายน้ำที่มีต่อผู้ใช้บริการ (ต่อ)		<p><i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>จุดเก็บตัวอย่าง</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายใต้สาร ว่ายน้ำจำนวน 2 จุด ได้แก่ สาร ว่ายน้ำสำหรับเด็ก 1 จุด และสาร ว่ายน้ำผู้ใหญ่ 1 จุด</li> </ul> </li> <li>● <u>ช่วงเวลา/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใน สารว่ายน้ำในดัชนีความเป็น กรด-ด่าง (pH) และปริมาณ คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Clorine) ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และตรวจวัดดัชนีที่เหลือหั้งหมด เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> <li>● <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง</li> </ul> </li> </ul> <p>นิติบุคคลอาคารชุด</p>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๘

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 98/134 หน้า



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	<p>โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีลักษณะสอดคล้องกลมกลืนกับทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ โดยการหาสีโทนอ่อนและใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่เหมาะสม ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสายตา และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชั้นล่าง ตามแนวเขตที่ดิน และพื้นที่สีเขียวบนอาคารประมาณ 1,715.5 ตร.ม. เพื่อให้พื้นที่โครงการมีความร่มรื่นและดูสวยงาม ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 1,715.5 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 1.01 ตร.ม. ต่อผู้พักอาศัย 1 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อคน) แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างโดยรอบแนวเขตที่ดินคิดเป็นพื้นที่ 853 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่างหรือพื้นที่สีเขียวยังยืน 709 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียวบนอาคารบริเวณชั้นที่ 5 และชั้นดาดฟ้ารวม 862.5 ตร.ม.</p> <p>2) ปลูกไม้พุ่มริมอาคารจอดรถเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพต่ออาคารข้างเคียง ช่วยลดมลพิษจากการถ่ายน้ำ และช่วยบังแสงไฟจากการถ่ายน้ำที่จะส่องไปยังอาคารข้างเคียงได้ทางหนึ่ง</p> <p>3) ตูแลรักษา และบำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้คงอยู่และสวยงามอยู่เสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดให้มีการตรวจสอบความสวยงามของพื้นที่สีเขียว</li> <li>● ดูแลรักษาพื้นที่ที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สีเขียวของโครงการ</li> </ul> </li> <li>● จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบต้นไม้/พันธุ์ไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทน</li> </ul> </li> <li>● ช่วงเวลา/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</li> </ul> </li> <li>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 99/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)			<p>และสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัดทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
4.5 การบดบังแสงแดด	<p>เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยของโครงการเป็น อาคารสูง จากการประเมินพบว่า ระยะทางที่ จากอาคารหอดイヤวสูงสุดในแต่ละฤดูกาล 37- 148 ม. ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาระกรรมจากพื้นที่ ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะ เป็นอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ บ้านพัก อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงเรม ซึ่งกลุ่ม อาคารดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูก บดบังแสงได้ และมีกิจกรรมที่ต้องใช้แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดเงาบดบัง แสงในบางช่วงเวลา เช้าหรือบ่าย มีเดือนบัง แสงตลอดทั้งวัน ดังนั้น กลุ่มอาคารที่ได้รับ</p>	<p>1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อผู้ได้รับ ผลกระทบ โดยโครงการต้องมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการที่คาดว่าได้รับผลกระทบ เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการ บดบังแสงแดด อันเนื่องมาจากการของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งต้องเจรจากับ ผู้ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่เหมาะสม เป็นกรณีไป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจาก ที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>2) จัดให้มีคณะกรรมการติดตาม จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการต่อไป ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึงภายใน 1 ปี</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันธีรา ๙  
(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 100/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังแสงแดด (ต่อ)	ผลกระทบจึงได้รับแสงตามช่วงเวลาที่กล่าวไว้ ดังข้างต้น ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว	บดบังแสงอันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจาก หน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>
4.6 การบดบังทิศทางลม	เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการวางตัวของ อาคารของโครงการจะวางตัวตามความยาว แนวเขตที่ดิน โดยระยะถอยร่นจากแนวเขต ที่ดินโดยรอบถึงตัวอาคารประมาณ 6.6-31.6 ม. ซึ่งจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและ ช่วยกระจายปริมาณความร้อนออกสู่ บรรยากาศภายนอก นอกจากนี้ ที่ตั้งของ อาคารโครงการอยู่ด้านหนังหิบอาคาร พาณิชย์ และพาร์ทเม้นต์ อีกด้วย ดังนั้น สภาพการระบายอากาศของพื้นที่โดยรอบ โครงการจึงค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว	<p>1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ โดยโครงการต้องมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ โครงการที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้รับทราบว่าหากมี ปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม อัน เนื่องมาจากการของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้ง กับโครงการ ซึ่งต้องเจรจากับผู้ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่อง ลักษณะการชดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยมี กำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการ ดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่โครงการ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>2) จัดให้มีคณะกรรมการติดตาม อันประกอบด้วยตัวแทน เจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการ บดบังลม อันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจาก หน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง การชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึงภายในเดือน นิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต บางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่สาร ๙

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 101/134 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะประगกฎอาคาร สูง 23 ชั้น มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุดของอาคารประมาณ 69.95 ม. ซึ่งอาคารจะวางตัวตามแนวเขตที่ดิน โดยมีอาคารข้างเคียง ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการลดเชย ความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าระดับผลกระทบจะอยู่ในระดับปั๊ม	โครงการต้องจัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการที่คาดว่าได้รับผลกระทบ เพื่อให้รับทราบว่า หากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์นั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่ตรวจสอบและปรับปรุง หรือชดเชย ให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการจัดทำเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึงภัยหลังการจัดทำเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 1 ปี</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางพลัด ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> </li> </ul>

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๘  
(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 102/134 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรนา แอสโทเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	• การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้ว หรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	• ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บ และกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน และ เป็นหมวดหมู่	• สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ
2. คุณภาพอากาศ	• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ) • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) • ไฮโดรคาร์บอน (HC)	• บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด • โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 1 จุด	• ตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี TSP และ $PM_{10}$ ทุกวันในช่วงที่มี การทำฐานราก และรายงานผล ทุกสปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง • ตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี CO, $NO_2$ , $SO_2$ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ
3. เสียง	• Leq 24, $L_{max}$ , $L_{dn}$ , $L_{10}$ , $L_{90}$	• บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด • โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 1 จุด	• ตรวจวัดทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม <sup>*</sup> และรายงานผลทุกสปดาห์ในช่วง งานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัด <sup>*</sup> ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

วันที่ ๒๔

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 103/134 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ความสั่นสะเทือน	• ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)	• ตรวจวัดภายในบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด	• ตรวจวัดทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ
5. ทรัพยากรดิน	• ผนังกันดิน	• ตรวจสอบสภาพผนังกันดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ
6. การจราจร	• ความเสียหายของผู้คนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขันส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	• ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คนและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ
	• การจอดรถบรรทุกหรือรถขันส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รถเจ้าหน้าที่ของโครงการบริเวณถนนสาธารณะ	• ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถของโครงการบริเวณถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการและใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	• ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ
7. การบำบัดน้ำเสีย	• ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) • บีโอดี (BOD) • สารแขวนลอย (SS) • ชัลไฟด์ (Sulfide) • สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	• บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายนอกระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะจำนวน 1 จุด	• เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด

วีระศรี ใจงาม  
(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)



รับรองจำนวน 104/134 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> <li>ทีโคเอ็น (TKN)</li> </ul>			
8. การจัดการมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณมูลฝอยและความ เพียงพอของถังรองรับมูลฝอย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถังรองรับมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ
9. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบระบายน้ำ และบ่อตัก ตะกอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดระบบระบายน้ำและบ่อ ตักตะกอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ
10. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน/ การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน</li> <li>แผงกันวัสดุตกหล่น</li> <li>วัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กัน ตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้าง และความสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดมาแล้ว)</li> <li>ตรวจสอบสภาพและการติดตั้ง แผง กันวัสดุตกหล่นและวัสดุปิดกันตัว อาคาร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดหรือฉีกขาด ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือ ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ดีโดย ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชมา คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 105/134 หน้า



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>• ผ้าใบชนิดที่ปิดกันตัวอาคาร</li> <li>• ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำทุก 3 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ได้รับการร้องเรียน</li> <li>• ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดกันตัวอาคารในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>• ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำทุก 3 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>• ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>• ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ

พฤษจิกายน 2558

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่รับ

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 106/134 หน้า

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรนา แอสโตรเรีย (Thana Astoria) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบจ่ายน้ำประปา</li> <li>ถังสำรองน้ำใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการร้าว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา</li> <li>ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>บีโอดี (BOD)</li> <li>สารแขวนลอย (SS)</li> <li>ซัลเฟด (Sulfide)</li> <li>สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 5 จุด ได้แก่           <ol style="list-style-type: none"> <li>จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 จุด</li> <li>จุดระบายน้ำออกจากระบบ</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 107/134 หน้า



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>• น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> <li>• ทีเคเอ็น (TKN)</li> </ul>	<p>บำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด</p> <p>3) ป้องกันน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด</p>		นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตักไขมันถ้ามีปริมาณมากให้ตัก ใส่ถุงขยะแยกไว้มัดปากถุงให้แน่น นำไปเก็บไว้ยังห้องพักขยะเปียก และประสานให้สำนักงานเขตฯ เก็บขนต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บ่อตักไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจเช็คถังเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบสูบออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ถังเก็บตะกอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน</li> <li>• จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน</li> </ul>	

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ ๒๘

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 108/134 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	• รอยร้าวหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	• ตรวจสอบการร้าวซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	• อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	• อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	• ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	• ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	• ระบบไฟฟ้าสำรอง	• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	• ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	• ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ	• ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	• ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	• ทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ	• ตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพบันไดหนีไฟ และเส้นทางเดินรถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งขัดขวาง	• ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	• หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	• ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	• ป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน	• ตรวจสอบป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน	• ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลงนาม

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชมา คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 109/134 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. สุนทรียภาพ	• พื้นที่สีเขียวของโครงการ	• ตรวจสอบพื้นที่พื้นดินไม่ให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายน้ำดำเนินการซ่อมแซมชดเชยต้นเดิม	• อายุงั้นอยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
8. การจราจร	• ป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ	• ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน	• ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	• ตรวจสอบการจอดรถของผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ ตลอดจนผู้มาติดต่อ ไม่ให้จอดรถบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง หากพบให้ขอความร่วมมือผู้ขับขี่นำรถไปจอดในพื้นที่โครงการ โดยให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำที่จอดรถในจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบที่จอดรถที่ว่าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยหรือผู้มาติดต่อได้จอดรถภายในพื้นที่โครงการ	• ตรวจสอบการจอดรถของผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ ตลอดจนผู้มาติดต่อ ไม่ให้จอดรถบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง หากพบให้ขอความร่วมมือผู้ขับขี่นำรถไปจอดในพื้นที่โครงการ โดยให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำที่จอดรถในจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบที่จอดรถที่ว่าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยหรือผู้มาติดต่อได้จอดรถภายในพื้นที่โครงการ	• ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)


กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภิการ จำกัด

รับรองจำนวน 110/134 หน้า



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. โครงสร้างและความ ปลอดภัยบริเวณระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบสภาพโครงสร้างระบายน้ำ พื้น ผนังไม้ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้ระบายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>• ตรวจสอบบรรทุกน้ำล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</li> <li>• ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>• ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณระบายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้ระบายน้ำกลางคืน</li> <li>• ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว ก่อนลงระบายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบภายในบริเวณ ระบายน้ำ และบริเวณโดยรอบ ระบายน้ำทั้งหมด หากพบ สภาพระบายน้ำและอุปกรณ์ ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม หรือปรับปรุงทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

พฤษภาคม 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 111/134 หน้า



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. โครงสร้างและความ ปลอดภัยบริเวณสรรว่ายน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ใน บริเวณสรรว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>ดูแลรักษาและทำความสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสรร વ่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>			
10. ด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำ สรรว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู ชีพ ไม้ช่วยชีวิต และชุดปฐม พยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลาไว้</li> <li>ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสรร વ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ สรรว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิด ให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบภายในบริเวณสรร વ่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสรร વ่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพ สรรว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุด เสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือ ปรับปรุงทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกการลงเวลาเข้าออกของ เจ้าหน้าที่ประจำสรร વ่ายน้ำ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคน จมน้ำได้ ให้หยุดบริการสรร વ่ายน้ำชั่วคราว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

พฤษจิกายน 2558

(นายโกริวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

๑๖๓๙

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 112/134 หน้า



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. โครงสร้างและความ ปลอดภัยบริเวณสาธาร่วยน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ใน บริเวณสาธาร่วยน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>ดูแลรักษาและทำความสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสาธาร่วยน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>			
10. ด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำ สาธาร่วยน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู ชีพ ไม่ซ่อนช่วยชีวิต และชุดปฐม พยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อม<sup>ใช้งานได้ตลอดเวลา</sup>ไว้</li> <li>ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสาธาร่วยน้ำ<sup>ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน</sup></li> <li>ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ สาธาร่วยน้ำตลอดเวลาที่เปิด<sup>ให้บริการ</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบภายในบริเวณสาธาร่วยน้ำ และบริเวณโดยรอบสาธาร่วยน้ำทั้งหมด หากพบสภาพ สาธาร่วยน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุด เสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือ<sup>ปรับปรุงทันที</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ <sup>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</sup> เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกการลงเวลาเข้าออกของ เจ้าหน้าที่ประจำสาธาร่วยน้ำ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคน จมน้ำได้ ให้หยุดบริการสาธาร่วยน้ำชั่วคราว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ <sup>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</sup> เจ้าของโครงการในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

พฤษจิกายน 2558

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

วันที่ลงนาม

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 112/134 หน้า



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. คุณภาพน้ำในระบบน้ำยาน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>• ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>• ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>• ปริมาณฟีโคลิโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>• จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในระบบน้ำยาน้ำจำนวนรวม 2 จุด ได้แก่ ระบบน้ำยาน้ำสำหรับเด็ก 1 จุด และระบบน้ำยาน้ำผู้ใหญ่ 1 จุด</li> <li>• ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในระบบน้ำยาน้ำจำนวนรวม 2 จุด ได้แก่ ระบบน้ำยาน้ำสำหรับเด็ก 1 จุด และระบบน้ำยาน้ำผู้ใหญ่ 1 จุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง</li> <li>• ทุก 1 เดือน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง <sup>นิติบุคคลอาคารชุด</sup>  นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง <sup>นิติบุคคลอาคารชุด</sup>

พฤษจิกายน 2558

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโซต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด



รับรองจำนวน 113/134 หน้า



พุศจิกายน 2558


นายกานต์ พัฒนา ภูมิธรรม  
(นายกานต์ พัฒนา ภูมิธรรม)  
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด


พฤษจิกายน 2558

ก่อน 2558  
๑๖๗ \* PANODA \* บริษัท  
(นางสาวนันวิสาร์ ฉิมณฑล)  
ผู้ช่วยการสัมภาษณ์/ปรึกษา พนักงาน คณานุพันธ์ จากต์

မြန်မာတေသန မနက္ခင်မှုပါ မနက္ခင်မှုပါ

รัฐธรรมนูญ 115/134 แห่ง





กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ເປົ້າກົມພາບ

กานยน 2558 \_\_\_\_\_ ๒๕๓๗



ผังประเมินและจัดทำงบประมาณ  
๑ ๒๕๖๓

2


รูปที่ 3 ผังแสดงที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถของโครงการ ชั้นที่ 1

รับรองจำนวน 117/134 หน้า



JOB NO.: AS72
PROJECT TITLE:
THANA ASTORIA
🏢 บ้านอนันดาฯ ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ ประเทศไทย
LOCATION:
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕ ประเทศไทย
OWNER:
อนันดาฯ จำกัด
DESIGNER TEAM

THANALAND



รูปที่ 6 ผังแม่สอดที่จดของความและเดินร่องของโครงการ หน้าที่ 4

ผังที่ 6 หน้าที่ 4

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558

(นายไกรภัย สุวนิชย์กุล)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสถาปัตย์  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นางสาวนันวิสาห์ ฉินมณฑ์สก)




กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชภัณฑ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด


1	ผังที่ 6 หน้าที่ 4	1:300
มาตรฐาน		

ผังที่ 6 หน้าที่ 4

FOR EIA PERMISSION
FOR FREI/MARY
FOR TENDER
FOR CONSTRUCTION
CHECHED: ณรงค์ รุ่งเรือง APPROVED: ณรงค์ รุ่งเรือง DRAWING NO: EIA-A-B-004 DATE: ๖๐๒๕๕๗
SCALE: TOTAL:
FILE NAME: <input type="text"/>
NOTE: <small>NOT FOR PUBLIC RELEASE. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PANORAMA CONSULTANTS CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.</small>







รับรองจำนวน 122/134 หน้า











ຕາຫານແສດງຮາຍກາຈິວສຸດ ພຶພຽງໃນມີຢືນຕາມ

ក្រសួងពេទ្យ



ရက်စွဲများ 8-18 မတော် ၁၅-၂၅ နေလမ်း

## เป้าหมายการ ประเมินค่า 20–30 พมวมท

គម្រោងពីរៀង 10-35 មេត្រការពាយ  
ការការពីរៀង 3-10 មេត្រ និងការពីរៀង 2.0 មេត្រ

ชีวะทามิโน่	ชาเขียวคัพ 15-30 เบอร์ริมเมล์
ออกซิเจน	5-20 เมกะ ความต้านทาน 2.5 เมกะ

หน้า ๑๐๙



ព្រះពុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន មិនអាយីនៅក្នុងការរៀបចំ

**ຕົນເສດຖາສິນເຕີຍ** "ໄມ້ຄືນເຫັນ ອອກຈະ ພະຍາຍາ"  
ຮັບມືໄປ 1.00-1.50 ມ ຕາມສູງຂານ 10.00-12.00 ມ  
ປຸດໃຈຕະແຍບ 1.00-1.50 ມ ສຳຄັນແພຸ່ມ  
ໄວ້ແກ່ຕົນເສດຖາສິນເຕີຍ ເນື້ອທີ່ຕົ້ນໄວ້ມາເກົ່າມາ 13-15 ລົງ 11

ศรีบึงไม้มอญต้น สูง 4.00 ม. สี่เหลี่ยม 30-35 ซม.  
รากมีทูม 2.50-3.50 ม. เก็บพอกด้วย 4.50-5.00 ม.  
ลักษณะน้ำ กวางตุ้งคอกกำ หรือกาลังหาก  
มีหนามทึบในป่าจะมาก 12-15 ศรี. ม.

100 | SDC Structures + Design | May 2014

LANDSCAPE ARCHITECTS:	WILLIAM H. BROWN
GENERAL CONTRACTOR:	JOHN W. COOPER
STRUCTURAL ENGINEER:	JOHN R. COOPER
MECHANICAL CONTRACTOR:	JOHN W. COOPER
PLUMBING CONTRACTOR:	JOHN W. COOPER

**Design & Engineering Consultant**  
611 Lorong 2A, Ludmira, Sentosa 09810  
Singapore  
Tel: (65) 671-5700 Fax: (65) 671-6005  
Email Address: [servicess@designcon.com](mailto:servicess@designcon.com)  
[goodies2@optonline.net](mailto:goodies2@optonline.net)

Electrical Engineers:	
Mr. R. S. Dutt	10000/-
Mr. B. N. Bhattacharya	10000/-
Mr. K. C. Bhattacharya	10000/-
Mr. P. K. Bhattacharya	10000/-

MECHANICAL ENGINEERS	1000000	1000000
TELEGRAMS	1000000	1000000

EDITIONS

DRAWING TITLE	CH	100-0000000000000000	DATE	REV.

FOR EIA PERMISSION

FOR PRELIMINARY  
 FOR TENDER  
 FOR PERMISSION

**FOR CONSTRUCTION**

FILE NAME	DRAWING STN	BA-1A-B-001
DATE : 16/12/2017	SCALE	TOTAL

NOTE

พฤษจิกายน 2558 —

นายพูดว่าท่าน  
สวัสดิ์ท่านลูก

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการสังฆมณฑล  
นางสาวนันดาฯ ฉันนะเสตฯ

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "บริษัท พานาเรียม จำกัด" (Panoram Co., Ltd.) in Thai. The inner circle contains the word "PANORAMA" in English.


รูปที่ 16 รูปตัดขยายแสดงการปอกผิวน้ำมันชนิด

ପ୍ରକାଶ 2

2

50

ພຖສຈກາຍນ 2558





This architectural site plan illustrates the layout of the Thana Astoria project. The plan shows a large rectangular building footprint divided into multiple sections, each containing several rectangular units. To the left of the main building, there is a smaller structure with a blue-tinted glass facade and a green roof. Landscaping is depicted with various trees and shrubs. A north arrow is located at the bottom left. A legend on the right side provides symbols for different types of setbacks and building features. The plan includes a scale bar of 1:500 and a title block at the bottom.

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ร้านแอลนด์ จำกัด

(นายกานต์ สุจานันทน์)  
นายกานต์ สุจานันทน์

1

ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม/ปริษฐ พานิชรำภำ ศอนช์ลัมพนส จ้าวศรี

(นางสาวนันวิสาญ์ ฉินมะสोต)



รูปที่ 18 รูปด้าน 1 แสดงการปฏิเสธไม่รับรองอาคารจอยตระ

รับรองจำนวน 131/134 หน้า

This architectural site plan illustrates the layout of the Thana Astoria project. The plan features a large residential complex consisting of numerous identical apartment buildings arranged in a grid pattern. To the left of the main complex is a smaller cluster of buildings, likely commercial or service units. The entire development is surrounded by a network of roads and paths, with several major roads labeled at the top and bottom. Landscaping is represented by green areas and trees, particularly along the perimeter and between buildings. A detailed legend on the right side of the plan provides information on various symbols used throughout the drawing, such as for construction, preliminary, and tender stages. The plan also includes a north arrow and a scale bar indicating 1:500.

PROJECT TITLE  
THANA ASTORIA

LOCATION  
จังหวัดนราธิวาส ถนนสุรินทร์ กม. 23 หมู่ 1 บ้านท่าศาลา

OWNER  
บริษัทท่าศาลาจำกัด

DESIGNER TEAM  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

Stonebridge

109 Soi Chonburi 10, Tambon Nongprue, Muang District, Nakhon Ratchasima Province 36000, Thailand  
Tel: 038-720-0000, Fax: 038-720-0000  
E-mail: [www.stonebridge-th.com](mailto:www.stonebridge-th.com)

ARCHITECTS  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

ELECTRICAL ENGINEERS  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

Mechanical Engineers  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

LANDSCAPE ARCHITECTURE  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

INTERIOR DESIGN  
ก่อสร้างภูแลดี จำกัด

PROJECT TITLE  
ท่าศาลา 2 (ท่าศาลา)

Scale 1:500

1. FOR CONSTRUCTION  
2. FOR PRELIMINARY  
3. FOR TENDER  
4. FOR REVISION  
5. FOR APPROVAL  
6. FOR INFORMATION  
7. FOR COMMENTS  
8. FOR COMMENTS  
9. FOR COMMENTS  
10. FOR COMMENTS  
11. FOR COMMENTS  
12. FOR COMMENTS  
13. FOR COMMENTS  
14. FOR COMMENTS  
15. FOR COMMENTS  
16. FOR COMMENTS

NOTE  
1. แบบที่ต้องการต้องมีหน้าเดียว  
2. ห้ามระบุชื่อผู้ออกแบบ ชื่อผู้ตรวจ  
3. ห้ามระบุชื่อผู้ตรวจสอบ ชื่อผู้รับรอง  
4. ห้ามระบุชื่อผู้ออกแบบ ชื่อผู้ตรวจสอบ ชื่อผู้รับรอง

พฤษจิกายน 2558

นายโภคินย์ สุวานิชกุล (บันทัด พันธุ์สุวัฒนา)

พฤษจิกายน 2558

# ପ୍ରକାଶ ମ

UN 19 DEZ 1971 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

กรมการผู้มีอ่านใจ/บริษัท ธนาแสند์ จำกัด

๔ “งานภายใต้การสัมภาษณ์แบบอิมบ์เบรเซ็ท พานิชภัณฑ์ คุณชลันดา หงส์ จังหวัดเชียงใหม่”

панoramَا คอนซัลตันท์ส จำกัด \* PANORAMA CONSULTANTS CO., LTD.

รับรองจำนวน 132/134 หน้า

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล) เผด็จ ธรรมรงค์ บริษัท  
"Phetch Land Ltd."

พฤษจิกายน 2558 -

(นางสาววันวิสาข์ ชินณะสก)



รูปที่ 20 รูปด้าน 3 แสดงการลูกไม้พุ่มริมอาคารจอดรถ

รับรองจำนวน 133/134 หน้า

